



Návod k používání, 90 kW–315 kW, rámeček D

VLT® AutomationDrive FC 300

Bezpečnost

Bezpečnost

VAROVÁNÍ

VYSOKÉ NAPĚTÍ!

Po připojení k el. síti je v měničích kmitočtu přítomno vysoké napětí. Instalaci, spuštění a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Pokud by instalaci, spuštění a údržbu neprováděla kvalifikovaná osoba, hrozí nebezpečí smrti nebo vážného úrazu.

Vysoké napětí

Měniče kmitočtu jsou připojeny k nebezpečným vysokým napětím. Je třeba věnovat mimořádnou pozornost ochraně před úrazem elektrickým proudem. Instalaci, spuštění a údržbu zařízení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba důkladně obeznámená s elektronickým zařízením.

VAROVÁNÍ

NEÚMYSLNÝ START!

Když je měnič kmitočtu připojen k elektrické síti, motor se může kdykoli spustit. Měnič kmitočtu, motor a veškerá poháněná zařízení musí být připravena k provozu. Pokud by nebyla připravena k provozu a měnič kmitočtu by byl připojen k el. síti, mohla by být následkem smrt, vážné poranění, poškození zařízení nebo majetku.

Neúmyslný start

Když je měnič kmitočtu připojen k elektrické síti, motor se může spustit pomocí externího vypínače, příkazu sériové sběrnice, přivedeným signálem žádané hodnoty nebo odstraněním chybového stavu. Provedte nezbytná opatření k zabránění neúmyslnému startu.

VAROVÁNÍ


DOBA VYBÍJENÍ

Kondenzátory stejnosměrného meziobvodu měniče kmitočtu mohou zůstat nabitě i po odpojení napájení. Abyste zabránili nebezpečí úrazu el. proudem, odpojte připojení k el. síti, veškeré motory s permanentním magnetem a veškeré vzdálené napájení stejnosměrného meziobvodu včetně záložních baterií, zdrojů UPS a připojení k jiným měničům kmitočtu prostřednictvím stejnosměrného meziobvodu. Před prováděním servisu nebo oprav počkejte, až se kondenzátory úplně vybijí. Doba, po kterou je nutné počkat, je uvedena v tabulce *Doba vybíjení*. Pokud byste před prováděním servisu nebo oprav nevyčkali po odpojení napájení požadovanou dobu, mohlo by to mít za následek smrt nebo vážný úraz.

Napětí [V]	Rozsah výkonu [kW]	Min. čekací doba [min]
3 x 400	90-250	20
3 x 400	110-315	20
3 x 500	110-315	20
3 x 500	132-355	20
3 x 525	75-250	20
3 x 525	90-315	20
3 x 690	90-250	20
3 x 690	110-315	20

Doba vybíjení

Certifikace



Tabulka 1.2

Obsah

1 Úvod	4
1.1 Přehled výrobků	4
1.1.2 Prodloužené skříně doplňků	5
1.2 Účel návodu	6
1.3 Další zdroje	6
1.4 Účel výrobku	6
1.5 Interní regulační funkce	7
1.6 Velikosti rámu a jmenovité výkony	8
2 Instalace	9
2.1 Plánování místa instalace	9
2.2 Seznam kontrol před instalací	9
2.3 Mechanická instalace	9
2.3.1 Chlazení	9
2.3.2 Zvedání	10
2.3.3 Montáž na stěnu – měniče IP21 (NEMA 1) a IP54 (NEMA 12)	10
2.4 Elektrická instalace	11
2.4.1 Obecné požadavky	11
2.4.2 Požadavky na uzemnění	14
2.4.2.1 Svodový proud (>3,5 mA)	14
2.4.2.2 Uzemnění krytí IP20	15
2.4.2.3 Uzemnění krytí IP21/54	15
2.4.3 Připojení motoru	15
2.4.3.1 Umístění svorek: D1h-D4h	16
2.4.3.2 Umístění svorek: D5h-D8h	19
2.4.4 Motorový kabel	27
2.4.5 Kontrola otáčení motoru	27
2.4.6 Připojení k síti	27
2.5 Zapojení řídicích kabelů	28
2.5.1 Přístup	28
2.5.2 Použití stíněných řídicích kabelů	28
2.5.3 Uzemnění stíněných řídicích kabelů	29
2.5.4 Typy řídicích svorek	29
2.5.5 Připojení k řídicím svorkám	30
2.5.6 Funkcii borně de control	30
2.6 Sériová komunikace	30
2.7 Volitelné vybavení	31
2.7.1 Svorky sdílení zátěže	31
2.7.2 Rekuperační svorky	31

2.7.3 Antikondenzační ohřivač	31
2.7.4 Brzdny střídač	31
2.7.5 Stínění od sítě	31
2.7.6 Síťový vypínač	31
2.7.7 Stykač	32
2.7.8 Jistič	32
3 Spuštění a uvedení do provozu	33
3.1 Před uvedením do provozu	33
3.2 Napájení	34
3.3 Základní programování provozu	34
3.4 Místní test	36
3.5 Spuštění systému	36
4 Uživatelské rozhraní	37
4.1 Místní ovládací panel	37
4.1.1 Uspořádání panelu LCP	37
4.1.2 Nastavení hodnot na displeji ovládacího panelu LCP	38
4.1.3 Tlačítka menu	38
4.1.4 Navigační tlačítka	39
4.1.5 Ovládací tlačítka	39
4.2 Zálohování a kopírování nastavení parametrů	39
4.2.1 Ukládání dat do panelu LCP	40
4.2.2 Stahování dat z panelu LCP	40
4.3 Výchozí nastavení	40
4.3.1 Doporučená inicializace	40
4.3.2 Ruční inicializace	40
5 Programování	41
5.1 Úvod	41
5.2 Příklad programování	41
5.3 Příklady programování řídicích svorek	43
5.4 Výchozí nastavení parametrů pro hodnotu Mezinárodní/Severní Amerika	43
5.5 Struktura menu parametrů	44
5.6 Dálkové programování pomocí Software pro nastavování MCT 10	49
6 Příklady aplikací	50
6.1 Úvod	50
6.2 Příklady aplikací	50
7 Stavové zprávy	55
7.1 Zobrazení stavu	55


7.2 Tabulka definic stavových zpráv	55
8 Výstrahy a poplachy	58
8.1 Sledování systému	58
8.2 Typy výstrah a poplachů	58
8.2.1 Výstrahy	58
8.2.2 Poplach s vypnutím	58
8.2.3 Poplach se zablokováním	58
8.3 Zobrazení výstrah a poplachů	58
8.4 Definice výstrah a poplachů	59
8.5 Chybové zprávy	61
9 Základní odstraňování problémů	68
9.1 Uvedení do provozu a provoz	68
10 Technické údaje	71
10.1 Technické údaje závislé na výkonu	71
10.2 Obecné technické údaje	74
10.3 Tabulky pojistek	78
10.3.1 Ochrana	78
10.3.2 Výběr pojistek	78
10.3.3 Jmenovitý zkratový proud (SCCR)	79
10.3.4 Utahovací momenty kontaktů	79
Rejstřík	80

1 Úvod


1

1.1 Přehled výrobků

1.1.1 Zobrazení vnitřku



Obrázek 1.1 D1 Interní komponenty



Obrázek 1.2 Detailní pohled: LCP a řídicí funkce

1	Ovládací panel (LCP)	9	Relé 2 (04, 05, 06)
2	Konektor sériové sběrnice RS-485	10	Zvedací oko
3	Digitální vstup/výstup a 24V zdroj napájení	11	Montážní slot
4	Analogový vstupně-výstupní konektor	12	Kabelová svorka (PE)
5	Konektor USB	13	Zemní spojení
6	Koncový vypínač sériové sběrnice	14	Výstupní svorky motoru 96 (U), 97 (V), 98 (W)
7	Analogové přepínače (A53), (A54)	15	Síťové svorky 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
8	Relé 1 (01, 02, 03)	16	TB5 (pouze IP21/54). Svorkovnice pro antikondenzační ohřivač

Tabulka 1.1

POZNÁMKA!


Informace o umístění TB6 (svorkovnice pro stykač) naleznete v 2.4.3.2 Umístění svorek: D5h-D8h.

1.1.2 Prodloužené skříně doplňků

Pokud je měnič kmitočtu objednan s jedním z následujících doplňků, je dodáván se skříní doplňků, díky níž je vyšší.

- Brzdný střídač
- Síťový vypínač
- Stykač
- Síťový vypínač se stykačem
- Jistič

Na *Obrázek 1.3* je uveden příklad měniče kmitočtu se skříní doplňků. V *Tabulka 1.2* jsou uvedeny varianty měničů kmitočtu, které zahrnují vstupní doplňky.



Obrázek 1.3 Krytí D7h

Označení skříně doplňků	Prodloužené skříně	Možné doplňky
D5h	Krytí D1h s krátkým rozšířením	Brzda, odpojovač
D6h	Krytí D1h s vysokým rozšířením	Stykač, stykač s odpojovačem, jistič
D7h	Krytí D2h s krátkým rozšířením	Brzda, odpojovač
D8h	Krytí D2h s vysokým rozšířením	Stykač, stykač s odpojovačem, jistič

Tabulka 1.2

Měniče kmitočtu D7h a D8h (D2h plus skříně doplňků) zahrnují 200mm podstavec pro montáž na podlahu.

Na předním krytu skříně doplňků je bezpečnostní západka. Pokud je měnič kmitočtu dodáván se síťovým vypínačem nebo jističem, bezpečnostní západka zabraňuje otevření dveří skříně v době, kdy je měnič kmitočtu pod napětím. Před otevřením dveří měniče kmitočtu je nutno rozepnout odpojovač nebo jistič (aby byl měnič kmitočtu zbaven napětí) a kryt skříně doplňků musí být odstraněn.

U měničů kmitočtu zakoupených s odpojovačem, stykačem nebo jističem je na typovém štítku uveden typový kód pro náhradu, která nezahrnuje doplněk. Pokud dojde k potížím s měničem kmitočtu, bude provedena výměna nezávisle na doplňcích.

V 2.7 *Volitelné vybavení* jsou uvedeny podrobnější popisy vstupních doplňků a další doplňky, které lze do měniče kmitočtu přidat.

1.2 Účel návodu

Účelem tohoto návodu je poskytnout podrobné informace týkající se instalace měniče kmitočtu a jeho uvedení do provozu. V části jsou uvedeny požadavky na mechanickou a elektrickou instalaci, včetně zapojení vstupů, motoru, řízení a sériové komunikace a funkcí řídicích svorek. V části 3 *Spuštění a uvedení do provozu* jsou uvedeny podrobné postupy uvedení do provozu, základního programování provozu a testu funkčnosti. Ve zbývajících kapitolách jsou uvedeny další podrobné informace. Tyto podrobně popisují uživatelské rozhraní, programování, příklady aplikací, odstraňování potíží při uvedení do provozu a technické údaje.

1.3 Další zdroje

K dispozici jsou i další zdroje, které umožní porozumět pokročilým funkcím měniče kmitočtu a jeho programování.

- *Příručka programátora měniče VLT®* obsahuje podrobnější popisy práce s parametry a mnoho příkladů použití.
- *Příručka projektanta měniče VLT®* obsahuje podrobné informace o vlastnostech a funkcích měniče, které umožní navrhovat systémy pro řízení motorů.
- K dispozici jsou také další publikace a příručky k produktům Danfoss. Podívejte se na <http://www.danfoss.com/Products/Literature/Technical+Documentation.htm>.
- K dispozici je volitelné vybavení, které může změnit některé z popsaných postupů. V návodech dodaných s těmito volitelnými doplňky naleznete případné specifické požadavky. Obratě se na místního dodavatele zařízení Danfoss nebo navštivte webové stránky společnosti Danfoss, kde najdete soubory ke stažení a další informace.


1.4 Účel výrobku

Měnič kmitočtu je elektronický regulátor motoru, který převádí střídavý síťový vstup na proměnný výstupní tvar křivky. Kmitočet a napětí výstupu jsou regulovány a tím jsou řízeny otáčky nebo moment motoru. Měnič kmitočtu může měnit otáčky motoru v závislosti na zpětné vazbě systému, např. od polohových čidel nebo dopravníkového pásu. Měnič kmitočtu může také regulovat otáčky motoru na základě dálkových příkazů z externích regulátorů.

Kromě toho měnič kmitočtu sleduje systém a stav motoru, vydává výstrahy nebo poplachy při chybových stavech, spouští a zastavuje motor, optimalizuje energetickou účinnost a nabízí mnoho dalších řídicích, monitorovacích a výkonnostních funkcí. Provozní a monitorovací funkce jsou dostupné jako indikace stavu pro vnější řídicí systém nebo sériovou komunikační síť.

1.5 Interní regulační funkce

Na *Obrázek 1.4* je blokové schéma interních komponent měniče kmitočtu. Jejich funkce naleznete v *Tabulka 1.3*.



Obrázek 1.4 Blokové schéma měniče kmitočtu

Oblast	Název	funkce
1	Síťové napájení	<ul style="list-style-type: none"> Třífázové, síťové, střídavé (AC) napájení měniče kmitočtu
2	Usměrňovač	<ul style="list-style-type: none"> Usměrňovací můstek převádí střídavý vstup na stejnosměrný proud napájející střídač.
3	Meziobvod	<ul style="list-style-type: none"> Meziobvod měniče zpracovává stejnosměrný proud.
4	DC stabilizátory	<ul style="list-style-type: none"> Filtrují napětí v meziobvodu. Poskytují ochranu proti přechodovým jevům ve vedení. Redukují efektivní hodnotu proudu. Zvyšují účinnost vrácení zpátky do vedení. Redukují harmonické složky na střídavém (AC) vstupu.
5	Baterie kondenzátorů	<ul style="list-style-type: none"> Ukládá stejnosměrný výkon. Poskytuje ochranu zajišťující překonání krátkodobých výpadků proudu.
6	Střídač	<ul style="list-style-type: none"> Převádí stejnosměrný proud na střídavý proud s časovým průběhem a s pulzní šířkovou modulací zajišťující řízený proměnný výstup do motoru.
7	Výstup do motoru	<ul style="list-style-type: none"> Regulovaný, třífázový výstupní výkon do motoru
8	Regulační obvod	<ul style="list-style-type: none"> Provádí sledování příkonu, interního zpracování, výstupu a proudu motoru, čímž zajišťuje efektivní provoz a řízení. Zajišťuje sledování uživatelského rozhraní a externích příkazů a jejich provádění. Je možné poskytovat údaje o stavovém výstupu a řízení.

Tabulka 1.3 Interní komponenty měniče kmitočtu

1

1.6 Velikosti rámu a jmenovité výkony

1

Vysoké přetížení v kW	75	90	110	132	160	200	250	315	315
Normální přetížení v kW	90	110	132	160	200	250	315	355	400
400 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h		
500 V			D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	
525 V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h		
690 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h		D4h

Tabulka 1.4 Výkony měničů kmitočtu v kW

Vysoké přetížení v HP	100	125	150	200	250	300	350	350
Normální přetížení v HP	125	150	200	250	300	350	400	450
460 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h		D4h
575 V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h	

Tabulka 1.5 Výkony měničů kmitočtu v HP

2 Instalace

2.1 Plánování místa instalace

POZNÁMKA!

Před realizací instalace je důležité naplánovat instalaci měniče. Zanedbání tohoto kroku může vyústit ve zbytečnou další práci během instalace a po ní.

Vyberte nejlepší možné místo instalace uvážením následujících faktorů (viz podrobné informace na následujících stránkách a v příslušné Příručce projektanta):

- Provozní teplota okolí
- Způsob instalace
- Chlazení měniče
- Umístění měniče kmitočtu
- Vedení kabelů
- Zkontrolujte, zda zdroj napájení dodává správné napětí a proud.
- Zkontrolujte, zda je jmenovitý proud motoru menší než maximální proud dodávaný měničem kmitočtu.
- Pokud měnič není vybaven vestavěnými pojistkami, zkontrolujte, zda jsou externí pojistky správně dimenzovány.

Napětí [V]	Omezení z důvodu nadmořské výšky
380-500	V případě nadmořských výšek nad 3 km se ohledně PELV obraťte na společnost Danfoss.
525-690	V případě nadmořských výšek nad 2 km se ohledně PELV obraťte na společnost Danfoss.

Tabulka 2.1 Instalace ve vysokých nadmořských výškách

2.2 Seznam kontrol před instalací

- Před rozbalením měniče kmitočtu zkontrolujte, zda není obal poškozený. V případě poškození okamžitě kontaktujte přepravce a poškození nahlaste.
- Před vybalením měniče kmitočtu doporučujeme umístit měnič co nejbližší místu instalace.
- Porovnejte číslo modelu zařízení na typovém štítku měniče s objednávkou.
- Zkontrolujte, zda jsou následující prvky určeny pro stejné napětí:
 - Síťové napájení
 - Měnič kmitočtu
 - Motor
- Jmenovitý výstupní proud měniče musí být roven nebo větší než je proud motoru při plném

zatížení, aby byl zabezpečen maximální výkon motoru.

- Velikost motoru a výkon měniče se musí shodovat, aby byla zajištěna dostatečná ochrana proti přetížení.
- Pokud je jmenovitý výkon měniče menší než výkon motoru, nepodaří se dosáhnout plného výkonu motoru.

2.3 Mechanická instalace

2.3.1 Chlazení

- Je třeba zajistit volný prostor nahoře a dole pro chlazení vzduchem. Obecně je požadován prostor 225 mm.
- Nesprávná montáž může mít za následek přehřátí a omezený výkon.
- Odlehčení začíná při teplotách mezi 45 °C a 50 °C a při nadmořské výšce 1 000 m. Podrobné informace naleznete v Příručce projektanta měniče VLT®.

Měniče kmitočtu pro vysoké výkony využívají koncepci zadního chlazení, které odebírá chladicí vzduch z chladiče, který odvádí přibližně 90 % tepla ze zadního kanálu měniče kmitočtu. Vzduch ze zadního kanálu je možné odvést z panelu nebo z místnosti pomocí jedné z níže uvedených sad.

Kanálové chlazení

Sada pro zadní chlazení je určena k odvádění chladicího vzduchu z chladiče ven z panelu, pokud jsou měniče kmitočtu s krytím IP20/šasi instalovány ve skříni Rittal. Použití této sady snižuje množství tepla v panelu a krytí lze vybavit menšími ventilátory ve dveřích.

Chlazení odsáváním (horní a dolní kryty)

Chladicí vzduch ze zadního kanálu lze odvést mimo místnost, takže teplo ze zadního kanálu se neuvolňuje do řídicího sálu.

Dveře krytí musí být vybaveny ventilátory, aby bylo odváděno teplo z míst mimo zadní kanál měniče a veškeré další ztráty generované ostatními komponentami instalovanými uvnitř krytí. Je třeba vypočítat celkový požadovaný průtok vzduchu, aby se zvolily odpovídající ventilátory.

Proudění vzduchu

Je potřeba zajistit nezbytné proudění vzduchu nad chladičem. Průtok je uveden níže v *Tabulka 2.2*.

Ventilátor se spouští z následujících důvodů:

- Test AMA
- Přídržný DC proud
- Předmagnetizace
- Stejnoseměrná brzda
- Překročení 60 % nominálního proudu
- Byla překročena specifická teplota chladiče (závisí na výkonu).
- Byla překročena specifická teplota okolí výkonové karty (závisí na výkonu).
- Byla překročena specifická teplota okolí řídicí karty.

Rámeček	Ventilátor ve dveřích/horní ventilátor	Ventilátor chladiče
D1h/D3h	102 m ³ /hod (60 CFM)	420 m ³ /hod (250 CFM)
D2h/D4h	204 m ³ /hod (120 CFM)	840 m ³ /hod (500 CFM)


Tabulka 2.2 Proudění vzduchu

2.3.2 Zvedání

Vždy zvedejte měnič kmitočtu za příslušná zvedací oka. Použijte tyč, abyste neohnuli zvedací otvory.

UPOZORNĚNÍ

Úhel sevřený horní stranou měniče a zvedacími lany by měl být 60° nebo větší.



Obrázek 2.1 Doporučená metoda zvedání

2.3.3 Montáž na stěnu – měniče IP21 (NEMA 1) a IP54 (NEMA 12)

Před zvolením definitivního místa instalace uvažte následující body:

- Volné místo pro chlazení
- Prostor pro otevření dveří
- Vstup kabelů zespodu

2.4 Elektrická instalace

2.4.1 Obecné požadavky

V této části jsou popsány podrobné pokyny pro zapojení měniče kmitočtu. Popsány jsou následující úkony:

- Připojení motoru k výstupním svorkám měniče kmitočtu
- Připojení síťového napájení ke vstupním svorkám měniče kmitočtu
- Připojení řídicích kabelů a sériové komunikace
- Po přivedení napájení: kontrola vstupu a výkonu motoru; programování řídicích svorek

VAROVÁNÍ

NEBEZPEČNÉ ZAŘÍZENÍ!


Rotující hřídele a elektrické zařízení mohou být nebezpečné. Při veškerých činnostech na elektrickém zařízení musí být dodržovány příslušné národní a místní předpisy. Důrazně doporučujeme, aby instalaci, spuštění a údržbu prováděla pouze kvalifikovaná osoba. Nedodržení těchto pravidel by mohlo mít za následek smrt nebo vážný úraz.

UPOZORNĚNÍ

IZOLACE KABELŮ!

Vedte napájení měniče, motorové kabely a řídicí kabely ve třech samostatných kovových trubkách nebo samostatných stíněných kabelech, aby byla zajištěna izolace vysokofrekvenčního šumu. Pokud by nebyly napájecí, motorové a řídicí kabely izolovány, výsledkem by mohl být horší výkon regulátoru a připojeného zařízení.

2




Obrázek 2.2 Schéma propojení

Z důvodu vlastní bezpečnosti je třeba dodržovat následující požadavky

- Elektronické ovládání je připojeno k nebezpečnému síťovému napětí. Když je zařízení zapnuté, je třeba věnovat mimořádnou pozornost ochraně před úrazem elektrickým proudem.
- Vedte motorové kabely od více měničů kmitočtu samostatně. Indukované napětí z výstupních motorových kabelů vedených společně by mohlo nabít kondenzátory zařízení i při vypnutém a zablokovaném zařízení.
- Svorky pro zapojení na místě nejsou určeny pro připojení vodiče o jednu velikost většího.


Přetížení a ochrana vybavení

- Měnič kmitočtu poskytuje ochranu proti přetížení motoru prostřednictvím integrované, elektronicky aktivované funkce. Přetížení vypočítá úroveň zvýšení, při které dojde k aktivaci odpočítávání času do vypnutí (zastavení výstupu regulátoru). Čím vyšší je odběr proudu, tím rychleji dojde k vypnutí. Funkce ochrany proti přetížení zajišťuje ochranu motoru třídy 20. V 8 *Výstrahy a poplachy* naleznete podrobnosti o funkci vypnutí.
- Protože motorové kabely přenášejí proud o vysokém kmitočtu, je důležité, aby byly napájecí, motorové a řídicí kabely vedeny samostatně. Použijte kovové elektroinstalační trubky nebo samostatně stíněné vodiče. Viz *Obrázek 2.3*. Pokud by nebyly napájecí, motorové a řídicí kabely izolovány, výsledkem by mohl být horší výkon zařízení.
- Všechny měniče kmitočtu musí být vybaveny ochranou proti zkratu a proti nadproudu. K zajištění této ochrany jsou zapotřebí pojistky na vstupu – viz *Obrázek 2.4*. Jestliže není měnič opatřen pojistkami z výroby, pojistky musí zajistit montážní firma jako součást instalace. Informace o maximální dimenzaci pojistek naleznete v *10.3.1 Ochrana*.



Obrázek 2.3 Příklad správné elektroinstalace s pomocí elektroinstalační trubky

- Všechny měniče kmitočtu musí být vybaveny ochranou proti zkratu a proti nadproudu. K zajištění této ochrany jsou zapotřebí pojistky na vstupu – viz Obrázek 2.4. Jestliže není měnič opatřen pojistkami z výroby, pojistky musí zajistit montážní firma jako součást instalace. Informace o maximální dimenzaci pojistek naleznete v 10.3.1 Ochrana.



Obrázek 2.4 Pojistky měniče kmitočtu

Typ a jmenovité hodnoty vodičů

- Veškerá kabeláž musí vyhovovat platným národním a místním předpisům pro průřezy kabelů a okolní teplotu.
- Společnost Danfoss doporučuje, aby se pro připojení napájení používaly měděné vodiče minimálně typu 75 °C.

2.4.2 Požadavky na uzemnění

⚠ VAROVÁNÍ

NEBEZPEČNÉ UZEMNĚNÍ!

Z důvodu bezpečnosti obsluhy je důležité měnič kmitočtu správně uzemnit podle příslušných národních a místních předpisů a také podle pokynů v tomto návodu. Nenahrazujte správné uzemnění elektroinstalační trubkou připojenou k měniči. Zemní proudy jsou vyšší než 3,5 mA. Při nesprávném uzemnění měniče kmitočtu hrozí nebezpečí smrti nebo vážného úrazu.

POZNÁMKA!

Za zajištění správného uzemnění zařízení v souladu s příslušnými národními a místními předpisy a normami odpovídá uživatel nebo oprávněný elektrikář.

- Uzemněte správně elektrické zařízení podle všech příslušných místních a národních předpisů.
- Správné ochranné uzemnění je třeba zajistit pro zařízení se zemními proudy vyššími než 3,5 mA.

Další informace naleznete v 2.4.2.1 Svodový proud (>3,5 mA).

- Pro napájecí, motorové a řídicí kabely je třeba použít vyhrazené zemní vodiče.
- Ke správnému uzemnění využijte přiložené svorky.
- Neuzemňujte jeden měnič kmitočtu pomocí druhého prostřednictvím „zřetězení“.
- Zemní vodiče by měly být co nejkratší.
- Doporučujeme použít pro snížení elektrického šumu stáčený kabel.
- Dodržujte požadavky na zapojení výrobce motoru.

2.4.2.1 Svodový proud (>3,5 mA)

Dodržujte národní a místní předpisy týkající se ochranného uzemnění zařízení se svodovým proudem >3,5 mA. Technologie měniče kmitočtu zajišťuje spínání vysokých kmitočtů při vysokém výkonu. Tím vznikají svodové proudy v zemním spojení. Chybný proud v měniči kmitočtu na výstupních výkonových svorkách může obsahovat DC složku, která nabíjí kondenzátory filtru a způsobuje přechodové zemní proudy. Zemní svodový proud závisí na konfiguraci systému včetně filtrů RFI, stíněných motorových kabelech a výkonu měniče.

Zařízení vyhovující normě EN/IEC61800-5-1 (Power Drive System Product Standard) vyžaduje speciální péči, když svodový proud překročí 3,5 mA. Uzemnění musí být posíleno jedním z následujících způsobů:

- Zemnicí vodič o průřezu min. 10 mm².
- Dva samostatné zemnicí vodiče vyhovující pravidlům pro průřezy.

Další informace naleznete v normě EN 60364-5-54 § 543.7.


Pomocí proudových chráničů

Jsou-li použity proudové chrániče, dodržujte následující pravidla: proudové chrániče

- Použijte proudové chrániče typu B, které detekují střídavý i stejnosměrný proud.
- Použijte proudové chrániče se zpožděným nabitím, aby nedocházelo k poruchám vyvolaným přechodovými proudy.
- Dimenzujte proudové chrániče podle konfigurace systému a z hlediska ekologických požadavků.

2.4.2.2 Uzemnění krytí IP20


Měnič kmitočtu může být uzemněn pomocí kabelovodu nebo stíněného kabelu. Pro uzemnění připojení napájení použijte vyhrazené zemnicí body dle Obrázek 2.6.



Obrázek 2.5 Uzemňovací body pro krytí IP20 (šasi)

2.4.2.3 Uzemnění krytí IP21/54

Měnič kmitočtu může být uzemněn pomocí kabelovodu nebo stíněného kabelu. Pro uzemnění připojení napájení použijte vyhrazené zemnicí body dle Obrázek 2.6.



Obrázek 2.6 Uzemnění krytí IP21/54

2.4.3 Připojení motoru

VAROVÁNÍ

INDUKOVANÉ NAPĚTÍ!


Vedte výstupní motorové kabely od více měničů kmitočtu samostatně. Indukované napětí z výstupních motorových kabelů vedených společně by mohlo nabít kondenzátory zařízení i při vypnutém a zablokovaném zařízení. Pokud by nebyly kabely vedeny samostatně, hrozí nebezpečí smrti nebo vážného úrazu.

- Max. velikosti kabelů naleznete v 10.1 Technické údaje závislé na výkonu
- Při dimenzování kabelů je třeba dodržet příslušné národní a místní předpisy.
- Průchodky jsou u základny měničů s krytím IP21/54 a vyšším (NEMA1/12).
- Mezi měnič kmitočtu a motor neinstalujte kondenzátory pro korekci účinníku
- Mezi měnič kmitočtu a motor nezapojte startovací zařízení nebo zařízení měnicí póly.
- 3fázový motorový kabel se připojuje ke svorkám 96 (U), 97 (V) a 98 (W).
- Uzemněte kabel podle pokynů.
- Dotáhněte svorky podle informací v části 10.3.4 Utahovací momenty kontaktů


- Dodržujte požadavky na zapojení výrobce motoru.

2.4.3.1 Umístění svorek: D1h-D4h


2



Obrázek 2.7 Umístění svorek D1h



Obrázek 2.8 Umístění svorek D3h




2

Obrázek 2.9 Svorky sdílení zátěže a rekuperační, D3h


1	Pohled zepředu
2	Pohled z boku

Tabulka 2.3




Obrázek 2.10 Umístění svorek D2h

2



Obrázek 2.11 Umístění svorek D4h




Obrázek 2.12 Svorky sdílení zátěže a rekuperační, D4h

1	Pohled zepředu
2	Pohled z boku


Tabulka 2.4

2.4.3.2 Umístění svorek: D5h-D8h




2

Obrázek 2.13 Umístění svorek, D5h s odpojovačem




Obrázek 2.14 Umístění svorek, D5h s brzdou


2



Obrázek 2.15 Umístění svorek, D6h se stykačem




Obrázek 2.16 Umístění svorek, D6h se stykačem a s odpojovačem




2

Obrázek 2.17 Umístění svorek, D6h s jističem

2




Obrázek 2.18 Umístění svorek, D7h s odpojovačem



2


Obrázek 2.19 Umístění svorek, D7h s brzdou

2




1.30BC544.11

Obrázek 2.20 Umístění svorek, D8h se stykačem



Obrázek 2.21 Umístění svorek, D8h se stykačem a s odpojovačem

2



Obrázek 2.22 Umístění svorek, D8h s jističem

2.4.4 Motorový kabel


Motor musí být připojen ke svorkám U/T1/96, V/T2/97, W/T3/98. Uzemnění ke svorce 99. K měniči kmitočtu je možné připojit všechny typy standardních třífázových asynchronních motorů. Tovární nastavení je po směru chodu hodinových ručiček u výstupu měniče kmitočtu zapojeného následovně:

Číslo svorky	Funkce
96, 97, 98, 99	Sít U/T1, V/T2, W/T3 Zemní spojení

Tabulka 2.5

2.4.5 Kontrola otáčení motoru

Směr otáčení lze změnit záměnou dvou fází kabelu k motoru nebo změnou nastavení 4-10 *Směr otáčení motoru*.




Tabulka 2.6

Kontrolu směru otáčení motoru lze provést pomocí 1-28 *Kontrola otáčení motoru* a následujících kroků na displeji.

2.4.6 Připojení k síti

- Dimenzujte kabely podle vstupního proudu měniče kmitočtu.
- Při dimenzování kabelů je třeba dodržet příslušné národní a místní předpisy.
- Připojte 3fázový napájecí kabel ke svorkám L1, L2 a L3 (viz *Obrázek 2.23*).



Obrázek 2.23 Připojení k síti

1	Připojení k síti
2	Připojení motoru

Tabulka 2.7

- Uzemněte kabel podle pokynů.
- Všechny měniče kmitočtu je možné použít s izolovaným zdrojem napájení nebo s uzemněnými elektrickými sítěmi. Je-li měnič kmitočtu napájen z izolovaného síťového zdroje (sítě IT nebo měnič se trojúhelníkem) nebo ze sítě TT/TN-S s uzemněnou žílou (uzemněný trojúhelník), nastavte 14-50 *RFI filtr* na Vypnuto. Když je RFI filtr vypnut, vnitřní kondenzátory RFI filtru mezi šasi a meziobvodem jsou odpojeny, aby se zabránilo poškození meziobvodu a omezily se zemní kapacitní proudy (podle IEC 61800-3).

2.5 Zapojení řídicích kabelů

- Izolujte v měniči kmitočtu řídicí kabely od výkonových komponent.
- Pokud je měnič kmitočtu připojen k termistoru, musí být pro dosažení izolace PELV zesíleno, resp. dvojitě izolováno řídicí zapojení volitelného termistoru. Doporučujeme použít napájecí napětí 24 V DC.

2.5.1 Přístup

Všechny svorky k řídicím kabelům jsou umístěny pod panelem LCP uvnitř měniče kmitočtu. Chcete-li se k nim dostat, otevřete dveře (IP21/54) nebo sundejte čelní panel (IP20).

2.5.2 Použití stíněných řídicích kabelů

Danfoss doporučuje opletené stíněné/pancéřované kabely, aby se optimalizovala elektromagnetická odolnost řídicích kabelů a elektromagnetické emise z kabelů motoru.


Schopnost kabelu omezit vstupující a vycházející elektrický šum závisí na přenosové impedanci (Z_T). Stínění kabelu je normálně vyvinuto tak, aby snížilo přenos elektrického rušení; stínění s nižší hodnotou přenosové impedance (Z_T) je efektivnější než stínění s vyšší přenosovou impedancí (Z_T).

Přenosovou impedanci (Z_T) uvádějí výrobci kabelů jen zřídka, ale přenosovou impedanci (Z_T) lze často odhadnout z fyzické konstrukce kabelu.

Přenosovou impedanci (Z_T) lze odhadnout na základě následujících faktorů:

- Vodivost materiálu stínění.
- Odpor kontaktů mezi jednotlivými vodiči stínění.
- Pokrytí stíněním, tzn. fyzická oblast kabelu pokrytá stíněním – často se udává jako hodnota v %.
- Typ stínění, tzn. lemovaný nebo kroucený vzorek.
 - a. Potažený hliníkem s měděným drátem.
 - b. Kroucený měděný drát nebo kabel s opleteným ocelovým drátem.
 - c. Měděný stíněný drát s jednou vrstvou s různým procentním podílem krytí stínění. Toto je typický referenční kabel Danfoss.
 - d. Stíněný dvouvrstvový měděný drát.
 - e. Dvojitá vrstva stíněného měděného kabelu s magnetickou stíněnou mezivrstvou.


- f. Kabel, který je veden v měděné nebo ocelové trubce.
- g. Olověný kabel s tloušťkou stěny 1,1 mm.



2.5.3 Uzemnění stíněných řídicích kabelů

Správné stínění

Preferovanou metodou je ve většině případů zajistit řídicí kabely a kabely sériové komunikace svorkami na obou koncích, aby byl zajištěn co nejlepší kontakt. Pokud je zemní potenciál mezi měničem kmitočtu a PLC odlišný, může docházet k elektrickému šumu, který bude rušit celý systém. Problém lze vyřešit použitím vyrovnávacího kabelu, který se umístí vedle řídicího kabelu. Minimální průřez kabelu: 16 mm².




Obrázek 2.25

1	Min. 16 mm ²
2	Vyrovnávací kabel

Tabulka 2.8

Uzemňovací smyčky 50/60 Hz


Při použití velmi dlouhých řídicích kabelů mohou vznikat zemní smyčky. Tento problém se dá vyřešit připojením jednoho konce stínění k zemi přes kondenzátor 100 nF (vedení je tak zkratováno).



Obrázek 2.26

Zabraňte elmg. šumu na kabelech sériové komunikace.

Tato svorka je připojena k zemi přes interní RC člen. Použijte kroucenou dvoulinku, aby se omezilo rušení mezi vodiči. Doporučený způsob je vyobrazen níže:




Obrázek 2.27

1	Min. 16 mm ²
2	Vyrovnávací kabel

Tabulka 2.9

Nebo je možné vynechat připojení ke svorce 61:




Obrázek 2.28

1	Min. 16 mm ²
2	Vyrovnávací kabel

Tabulka 2.10

2.5.4 Typy řídicích svorek

Funkce svorek a výchozí nastavení jsou souhrnně uvedena v 2.5.6 *Funkcii borně de control*.




Obrázek 2.29 Umístění řídicích svorek

- **Konektor 1** obsahuje čtyři programovatelné svorky digitálních vstupů, dvě další digitální svorky, které lze naprogramovat jako vstup nebo výstup, svorku napájecího napětí 24 V DC a společnou svorku pro případné napětí 24 V DC ze zařízení zákazníka.
- **Konektor 2** obsahuje svorky (+)68 a (-)69 pro připojení sériové komunikace RS-485.

- **Konektor 3** obsahuje dva analogové vstupy, jeden analogový výstup, napájecí napětí 10 V DC a společné svorky pro vstupy a výstupy.
- **Konektor 4** je USB port pro využití s Software pro nastavování MCT 10
- K dispozici jsou také dva reléové výstupy formátu C, které jsou umístěny různě v závislosti na konfiguraci a velikosti regulátoru.
- Některé doplňky pro objednání s měničem mohou být vybaveny dalšími svorkami. Podívejte se do návodu příslušného doplňku.

2.5.5 Připojení k řídicím svorkám

Záslepky svorek je možné kvůli usnadnění přístupu odstranit.



Obrázek 2.30 Odstranění řídicích svorek

2.5.6 Funkcii bornă de control

Funcțiile convertizorului de frecvență sunt comandate prin primirea semnalelor de intrare de control.

- Fiecare bornă trebuie să fie programată pentru funcția pe care o va efectua în parametrii asociați bornei respective. Pentru borne și pentru parametrii asociați, consultați 5 Programování și 6 Příklady aplikací.
- Este important să confirmați că borna de control este programată pentru funcția corectă. Pentru detalii despre accesarea parametrilor, consultați 5 Programování.
- Programarea implicită a bornei este destinată inițierii funcționării convertizorului de frecvență într-un mod de funcționare special.

2.5.6.1 Přepínání svorek 53 a 54


- Analogové vstupní svorky 53 a 54 lze nastavit jako napěťové (-10 až 10 V) nebo proudové (0/4–20 mA) vstupní signály.
- Před změnou pozic přepínačů vypněte napájení měniče kmitočtu.

- Přepínači A53 a A54 vyberte typ signálu. U volí napěťový, I volí proudový.
- Přepínače zpřístupníte odstraněním panelu LCP (viz Obrázek 2.31).

POZNÁMKA!

Některé doplňky mohou tyto přepínače zakrýt a je třeba je při přepínání nastavení odstranit. Před vyjmutím přídatných karet vždy vypněte napájení.

- Výchozí nastavení svorky 53 je signál žádané hodnoty otáček v režimu bez zpětné vazby nastavený v par. 16-61 Svorka 53, nastavení přepínače.
- Výchozí nastavení svorky 54 je signál zpětné vazby v režimu se zpětnou vazbou nastavený v par. 16-63 Svorka 54, nastavení přepínače



Obrázek 2.31 Umístění přepínačů svorek 53 a 54 a přepínače ukončení sběrnice

2.6 Sériová komunikace

RS-485 je dvou vodičová sběrnice kompatibilní s mnohobodovou topologií sítě, tj. uzly lze zapojit jako sběrnici nebo pomocí kabelů s vývody ze společného páteřního vedení. K jednomu segmentu sítě lze zapojit celkem 32 uzlů.

Opakovače oddělují segmenty sítě. V segmentu, ve kterém je instalován, funguje každý zesilovač jako uzel. Každý uzel připojený k síti musí mít v rámci všech segmentů jedinečnou adresu uzlu.

Zakončete každý segment na obou koncích, buď pomocí koncového spínače (S801) měniče kmitočtu, nebo pomocí odporové sítě. Vždy používejte pro připojení sběrnice stíněnou kroucenou dvooulínku a vždy dodržujte běžné instalační postupy.

Nízkoimpedanční spojení stínění se zemí v každém uzlu je důležité, včetně vysokých kmitočtů. Dosáhnout ho lze připojením velké plochy stínění k zemi, například prostřednictvím kabelové svorky nebo vodivé kabelové průchodky. Možná bude zapotřebí použít kabely pro vyrovnání potenciálu k udržení stejného zemního potenciálu v celé síti. To platí zvláště u instalací s dlouhými kabely.

Vždy používejte v celé síti stejný typ kabelů, abyste předešli chybnému přizpůsobení impedance. Při připojování motoru k měniči kmitočtu vždy používejte stíněný motorový kabel.


Kabel	Stíněná kroucená dvooulínka
Impedance	120 Ω
Max. délka kabelu	1 200 m (včetně připojovacích kabelů) 500 m mezi stanicemi

Tabulka 2.11

2.7 Volitelné vybavení

2.7.1 Svorky sdílení zátěže

Svorky sdílení zátěže umožňují připojení meziobvodů několika měničů kmitočtu. Svorky sdílení zátěže jsou k dispozici u měničů kmitočtu s krytím IP20 a vyčnívají z horní strany měniče. Kryt svorek, dodávaný společně s měničem, musí být nainstalován, aby bylo zachováno krytí IP20. Na *Obrázek 2.32* jsou vyobrazeny svorky kryté i odkryté.



Obrázek 2.32 Svorka sdílení zátěže nebo rekuperační s krytem (L) a bez něho (R)

2.7.2 Rekuperační svorky

Rekuperační svorky lze dodat u aplikací, které mají rekuperační zatížení. Rekuperační jednotka, dodávaná jiným dodavatelem, se připojí na rekuperační svorky, takže generovaný výkon lze vracet zpátky do rozvodné sítě, což

přináší úspory energie. Rekuperační svorky jsou k dispozici u měničů kmitočtu s krytím IP20 a vyčnívají z horní strany měniče. Kryt svorek, dodávaný společně s měničem, musí být nainstalován, aby bylo zachováno krytí IP20. Na *Obrázek 2.32* jsou vyobrazeny svorky kryté i odkryté.

2.7.3 Antikondenzační ohříváč

Antikondenzační ohříváč lze nainstalovat do měniče kmitočtu, aby zabránil tvorbě kondenzace uvnitř krytí po vypnutí měniče. Ohříváč je řízen napětím 230 V AC zajištěným zákazníkem. Nejlepších výsledků dosáhnete, když zapnete ohříváč jen v době, kdy měnič není spuštěn, a za běhu měniče ho vypnete.

2.7.4 Brzdný střídač

Brzdný střídač lze dodat u aplikací, které mají generátorové zatížení. Brzdný střídač se připojí k brzdnému rezistoru, který spotřebuje brzdou energii, čímž se zabrání vzniku přepětí v meziobvodu. Brzdný střídač se automaticky aktivuje, když napětí v meziobvodu převyšuje zadanou úroveň, která závisí na jmenovitém napětí měniče kmitočtu.

2.7.5 Stínění od sítě

Stínění od sítě je kryt Lexan, který se instaluje do krytí a zajišťuje ochranu podle požadavků normy VBG-4 pro prevenci nehod.

2.7.6 Síťový vypínač

Síťový vypínač je k dispozici pro obě varianty volitelných skříní. Umístění vypínače závisí na velikosti skříně doplňků a na tom, zda jsou přítomny jiné doplňky. V *Tabulka 2.12* jsou uvedeny další podrobnosti o použití síťového vypínače.

Napětí [V]	Model měniče kmitočtu	Výrobce a typ odpojovače
380–500	N90KT5–N132T5	ABB OT400U03
	N160T5–N250T5	ABB OT600U03
525–690	N55KT7–N132T7	ABB OT400U03
	N200T7–N315T7	ABB OT600U03

Tabulka 2.12

2.7.7 Stykač

Stykač je napájen signálem 230 V AC 50/60 Hz zajištěným ze strany uživatele.

2

Napětí [V]	Model měniče kmitočtu	Výrobce a typ stykače	Kategorie využití dle IEC
380-500	N90KT5–N132T5	GE CK95BE311N	AC-3
	N160T5–N200T5	GE CK11CE311N	AC-3
	N250T5	GE CK11CE311N	AC-1
525-690	N55KT7–N132T7	GE CK95BE311N	AC-3
	N160T7–N315T7	GE CK11CE311N	AC-3

Tabulka 2.13

POZNÁMKA!

U aplikací vyžadujících shodu s UL, když je měnič kmitočtu dodáván se stykačem, musí zákazník zajistit externí pojistky pro zajištění shody s UL a jmenovitého zkratového proudu 100 000 A. Doporučení ohledně pojistek je uvedeno v 10.3 Tabulky pojistek.

2.7.8 Jistič

V Tabulka 2.14 jsou uvedeny podrobnosti o typu jističe, který je dodáván jako doplněk pro různé měniče a výkony.

Napětí [V]	Model měniče kmitočtu	Výrobce a typ jističe
380–500	N90KT5–N110T5	ABB T5L400TW
	N132T5	ABB T5LQ400TW
	N160T5	ABB T6L600TW
	N200T5	ABB T6LQ600TW
	N250T5	ABB T6LQ800TW
525–690	N55KT7–N132T7	ABB T5L400TW
	N160T7–N250T7	ABB T6L600TW
	N315T7	ABB T6LQ600TW

Tabulka 2.14

3 Spuštění a uvedení do provozu

3.1 Před uvedením do provozu

UPOZORNĚNÍ

Před zapnutím měniče zkontrolujte celou instalaci podle

Tabulka 3.1. Dokončené položky zaškrtněte.

3

Kontrolovaná položka	Popis	<input checked="" type="checkbox"/>
Pomocné vybavení	<ul style="list-style-type: none"> Vyhledejte pomocné vybavení, přepínače, odpojovače nebo pojistky či jističe, které mohou být umístěny na napájecí straně měniče nebo na výstupu do motoru. Zkontrolujte, zda jsou připraveny na provoz při plných otáčkách. Zkontrolujte funkci a instalaci čidel použitých pro zajištění zpětné vazby měniče kmitočtu. Pokud jsou přítomny, odstraňte z motoru kondenzátory pro korekci účinníku. 	
Vedení kabelů	<ul style="list-style-type: none"> Vedte napájení měniče, motorové kabely a řídicí kabely ve třech samostatných kovových trubkách kvůli zajištění izolace vysokofrekvenčního šumu. 	
Řídicí kabely	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda nejsou polámané nebo poškozené kabely a uvolněné konektory. Zkontrolujte, zda jsou řídicí kabely izolovány od napájecích a motorových kabelů kvůli potlačení šumu. V případě potřeby zkontrolujte napěťový zdroj signálů. Doporučujeme použít stíněný kabel nebo kroucenou dvoulinku. Zkontrolujte správné zakončení stínění. 	
Volný prostor pro zajištění chlazení	<ul style="list-style-type: none"> Nad a pod měničem musí být dostatečný volný prostor pro zajištění proudění vzduchu. 	
Požadavky na EMC	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte správnost instalace z hlediska zajištění elektromagnetické kompatibility. 	
Okolní prostředí	<ul style="list-style-type: none"> Na typovém štítku zařízení naleznete maximální hodnoty provozní teploty prostředí. Vlhkost musí být v rozmezí 5–95 %, bez kondenzace. 	
Pojistky a jističe	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte správnost pojistek a jističů. Zkontrolujte, zda jsou všechny pojistky pevně usazeny a jsou provozuschopné a zda jsou všechny jističe rozpojené. 	
Uzemnění	<ul style="list-style-type: none"> Měnič vyžaduje, aby byl veden samostatný zemní vodič ze šasi k zemi. Zkontrolujte, zda jsou kontakty zemního vodiče těsně dotažené a nejsou zoxidované. Použití kabelovodu nebo připevnění zadního panelu ke kovovému povrchu není považováno za dostatečné uzemnění. 	
Vstupní a výstupní kabely	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte dotaženost kontaktů. Zkontrolujte, zda jsou motorové a síťové kabely vedeny v samostatných kabelovodech nebo jako samostatné stíněné kabely. 	
Vnitřek panelu	<ul style="list-style-type: none"> Vnitřek měniče nesmí být znečištěný, zanesený otřepy, vlhký nebo zkorodovaný. 	
Přepínače	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda jsou všechny přepínače a odpojovače ve správné pozici. 	
Vibrace	<ul style="list-style-type: none"> Měnič musí být pevně připevněn a v případě potřeby musí být použity tlumicí podložky. Všímejte si jakýchkoli neobvyklých vibrací. 	

Tabulka 3.1 Kontrolní seznam instalace

3.2 Napájení

VAROVÁNÍ

VYSOKÉ NAPĚTÍ!

Měníče kmitočtu obsahují po připojení k síti vysoké napětí. Instalaci, spuštění a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Pokud by instalaci, spuštění a údržbu neprováděla kvalifikovaná osoba, hrozí nebezpečí smrti nebo vážného úrazu.

VAROVÁNÍ

NEÚMYSLNÝ START!

Když je měnič kmitočtu připojen k elektrické síti, motor se může kdykoli spustit. Měnič kmitočtu, motor a veškerá poháněná zařízení musí být připravena k provozu. Pokud by nebyla připravena k provozu a měnič kmitočtu by byl připojen k el. síti, mohla by být následkem smrt, vážné poranění, poškození zařízení nebo majetku.

1. Zkontrolujte, zda napájecí napětí nekolísa o více než 3 %. Pokud tomu tak není, napravte nesymetrii vstupního napětí předtím, než budete pokračovat. Po opravě napětí opakujte postup.
2. Zkontrolujte, zda zapojení volitelného vybavení (je-li použito) odpovídá aplikaci.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechna ovládaná zařízení VYPNUTA. Dveře panelu jsou zavřené nebo je namontován kryt.
4. Zapněte napájení měniče. Měnič NESPOUŠTĚJTE. U měničů vybavených odpojovačem přepněte odpojovač do polohy ON.

POZNÁMKA!

Pokud se na stavovém řádku v dolní části panelu LCP zobrazí zpráva **AUTOMATICKÝ VOLNÝ DOBĚH**, znamená to, že měnič je připraven k provozu, ale chybí vstupní signál na svorce 27.

3.3 Základní programování provozu

Měníče kmitočtu je třeba nejprve základním způsobem naprogramovat pro provoz, aby bylo dosaženo jejich maximálního využití. Základní naprogramování pro provoz vyžaduje zadání údajů z typového štítku ovládaného motoru a minimálních a maximálních otáček motoru. Doporučené nastavení parametrů slouží pro účely uvedení do provozu a kontroly. Aplikační nastavení se mohou lišit. Podrobné pokyny k zadávání údajů prostřednictvím panelu LCP naleznete v 4.1 *Místní ovládací panel*.

Tyto údaje se musí zadávat při zapnutém napájení, ale předtím, než spustíte provoz měniče kmitočtu. Měnič

kmitočtu můžete naprogramovat dvěma způsoby: buď použijete funkci inteligentní nastavení aplikace (SAS) nebo použijete níže uvedený postup. Funkce SAS je rychlý průvodce nastavením nejčastěji používaných aplikací. Průvodce SAS je objeví na ovládacím panelu LCP při prvním zapnutí a po provedení resetu. Postupujte podle instrukcí, které se budou objevovat na po sobě jdoucích obrazovkách a proveďte nastavení aplikací uvedených v seznamu. Průvodce SAS se také nachází v Rychlém menu. Pomocí tlačítka [Info] lze v průběhu inteligentního nastavení zobrazit nápovědu pro různé volby, nastavení a zprávy.

POZNÁMKA!


Při zapnutém průvodci budou podmínky startu ignorovány.

POZNÁMKA!

Pokud nebude po prvním zapnutí nebo resetu provedena žádná činnost, obrazovka s průvodcem SAS automaticky zmizí po 10 minutách.

Pokud nepoužijete průvodce SAS, zadejte data následujícím postupem:


1. Stiskněte dvakrát tlačítko [Main Menu] (Hlavní menu) na panelu LCP.
2. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na skupinu parametrů 0-** *Provoz/displej* a stiskněte tlačítko [OK].



1308P066.10


Obrázek 3.1

- Pomocí navigačních tlačítek přejděte na skupinu parametrů 0-0* *Základní nastavení* a stiskněte tlačítko [OK].




Obrázek 3.2

- Pomocí navigačních tlačítek přejděte na 0-03 *Regionální nastavení* a stiskněte tlačítko [OK].



Obrázek 3.3

- Pomocí navigačních tlačítek zvolte podle potřeby *Mezinárodní* nebo *US* a stiskněte tlačítko [OK]. (Tím se změní výchozí nastavení řady základních parametrů. Úplný seznam naleznete v 5.5 *Struktura menu parametrů*.)
- Stiskněte tlačítko [Quick Menu] (Rychlé menu) na panelu LCP.
- Pomocí navigačních tlačítek přejděte na skupinu parametrů Q2 *Rychlé nastavení* a stiskněte tlačítko [OK].



Obrázek 3.4

- Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko [OK]. Zadejte údaje o motoru do parametrů 1-20 *Výkon motoru [kW]* / 1-21 *Výkon motoru [HP]* až 1-25 *Jmenovité otáčky motoru*. Potřebné informace naleznete na typovém štítku motoru.


1-20 *Výkon motoru [kW]* nebo 1-21 *Výkon motoru [HP]*

1-22 *Napětí motoru*

1-23 *Kmitočet motoru*

1-24 *Proud motoru*

1-25 *Jmenovité otáčky motoru*



Obrázek 3.5

- Mezi řídicí svorky 12 a 27 umístěte propojku. V tomto případě ponechejte 5-12 *Svorka 27, Digitální vstup* na výchozím továrním nastavení. Jinak zvolte hodnotu *Mimo provoz*. Měníče kmitočtu s volitelným modulem bypass Danfoss žádnou propojku nevyžadují.
- 3-02 *Minimální žádaná hodnota*
- 3-03 *Max. žádaná hodnota*
- 3-41 *Rampa 1, doba rozběhu*
- 3-42 *Rampa 1, doba doběhu*
- 3-13 *Místo žádané hodnoty*. Podle r. Ručně/Auto* Místní Dálková.

Tím se rychlé nastavení ukončí. Stisknutím tlačítka [Status] (Stav) se vrátíte k zobrazení provozního displeje.

3.4 Místní test

UPOZORNĚNÍ**SPUŠTĚNÍ MOTORU!**

Zkontrolujte, zda jsou motor, systém a jakákoli připojená zařízení připravená ke startu. Uživatel odpovídá za zajištění bezpečného provozu za libovolných podmínek. Pokud byste nezkontrolovali, zda jsou motor, systém a jakákoli připojená zařízení připravená ke startu, mohlo by to mít za následek úraz nebo poškození zařízení.

POZNÁMKA!

Tlačítkem [Hand On] (Ručně) na panelu LCP se zadává příkaz místního startu měniče kmitočtu. Tlačítko [Off] (Vypnout) má funkci zastavení.

V místním režimu se šipkami [▲] a [▼] na LCP displeji zvyšují a snižují výstupní otáčky měniče kmitočtu. Šipky [←] a [→] slouží k pohybu kurzoru po numerickém displeji.

1. Stiskněte tlačítko [Hand On] (Ručně).
2. Zrychlete měnič kmitočtu stisknutím tlačítka [▲] na plné otáčky. Posunutím kurzoru doleva od desetinné čárky zrychlíte provádění změn zadávání.
3. Všímejte si jakýchkoli potíží se zrychlením.
4. Stiskněte tlačítko [Off] (Vypnout).
5. Všímejte si jakýchkoli potíží se zpomalením.

Pokud dochází k potížím se zrychlením:

- Pokud blikají poplachy nebo výstrahy, vyhledejte informace v 8 *Výstrahy a poplachy*.
- Zkontrolujte, zda jsou správně zadány údaje o motoru.
- Prodlužte dobu rozběhu v 3-41 *Rampa 1, doba rozběhu*.
- Zvyšte mezní hodnotu proudu v 4-18 *Proudové om..*
- Zvyšte mezní hodnotu momentu v 4-16 *Mez momentu pro motorický režim*.

Pokud dochází k potížím se zpomalením:

- Pokud blikají poplachy nebo výstrahy, vyhledejte informace v 8 *Výstrahy a poplachy*.
- Zkontrolujte, zda jsou správně zadány údaje o motoru.
- Prodlužte dobu doběhu v 3-42 *Rampa 1, doba doběhu*.
- Zapněte řízení přepětí v 2-17 *Řízení přepětí*.

POZNÁMKA!

Algoritmus řízení přepětí nefunguje při použití motorů s permanentním magnetem.

Informace o resetování měniče kmitočtu po vypnutí naleznete v 4.1.1 *Ovládací panel*.

POZNÁMKA!

Části 3.2 *Napájení* až 3.3 *Základní programování provozu* této kapitoly popisují postupy při připojování měniče kmitočtu k napájení, základní programování, nastavení a testování funkčnosti.

3.5 Spuštění systému

Postup v této části vyžaduje, aby bylo dokončeno zapojení a programování aplikace. Informace o nastavení aplikací naleznete v 6 *Příklady aplikací*. Doporučujeme provést následující kroky poté, co bylo dokončeno nastavení aplikace.

UPOZORNĚNÍ**SPUŠTĚNÍ MOTORU!**

Zkontrolujte, zda jsou motor, systém a jakákoli připojená zařízení připravená ke startu. Uživatel odpovídá za zajištění bezpečného provozu za libovolných podmínek. Nedodržení pravidel může mít za následek úraz nebo poškození zařízení.

1. Stiskněte tlačítko [Auto On] (Auto).
2. Zkontrolujte, zda jsou k měniči kmitočtu správně připojeny externí řídicí funkce a zda bylo dokončeno naprogramování.
3. Aktivujte externí povel spuštění.
4. Nastavte žádanou hodnotu otáček v rozsahu otáček.
5. Deaktivujte externí povel spuštění.
6. Poznamenejte si veškeré problémy.

Pokud jsou hlášeny výstrahy nebo poplachy, vyhledejte informace v 8 *Výstrahy a poplachy*.

4 Uživatelské rozhraní

4.1 Místní ovládací panel

Ovládací panel (LCP) je kombinací displeje a klávesnice na přední straně měniče. Panel LCP je uživatelským rozhraním měniče kmitočtu.


Panel LCP má několik uživatelských funkcí.

- Spuštění, zastavení a řízení otáček, pokud měnič pracuje v režimu místního ovládání.
- Zobrazení provozních dat, stavů, výstrah a upozornění
- Programování funkcí měniče kmitočtu
- Ruční vynulování měniče kmitočtu po poruše, pokud není aktivní automatický reset.

K dispozici je také volitelný numerický panel LCP (NLCP). Panel NLCP pracuje podobně jako panel LCP. Podrobné informace o použití panelu NLCP najdete v *Příručce programátora*.

4.1.1 Uspořádání panelu LCP

Ovládací panel LCP je rozdělen na čtyři funkční skupiny (viz Obrázek 4.1).



130BC362.10

4

Obrázek 4.1 LCP

- Oblast displeje.
- Tlačítka menu displeje pro změnu zobrazení (stavové možnosti, programování nebo historie chybových zpráv).
- Navigační tlačítka pro funkce programování, pohybování kurzorem a řízení otáček v režimu místního ovládání. Panel také obsahuje stavové kontrolky.
- Tlačítka provozních režimů a vynulování

4.1.2 Nastavení hodnot na displeji ovládacího panelu LCP


Oblast displeje se rozsvítí, když je do měniče kmitočtu přivedeno síťové napětí nebo když je napájen prostřednictvím svorky stejnosměrné sběrnice nebo externího 24V zdroje.

Informace zobrazené na panelu LCP lze upravit podle uživatelské aplikace.


- Ke každému údaji zobrazenému na displeji je přidružen parametr.
- Možnosti se volí v rychlém menu Q3-13 *Nastavení displeje*.
- Displej 2 nabízí alternativu většího displeje.
- Stav měniče kmitočtu na dolním řádku displeje se generuje automaticky a nelze ho měnit.

Displej	Číslo parametru	Výchozí nastavení:
1.1	0-20	Otáčky motoru za minutu
1.2	0-21	Proud motoru
1.3	0-22	Výkon motoru (kW)
2	0-23	Kmitočet motoru
3	0-24	Žádaná hodnota v procentech

Tabulka 4.1




Obrázek 4.2



Obrázek 4.3

4.1.3 Tlačítka menu

Tlačítka menu se používají k nastavení parametrů přístupných pomocí menu, k přepínání režimů zobrazení stavu během normálního provozu a k zobrazení údajů z protokolu chybových stavů.



Obrázek 4.4


130BP045.10

Tlačítko	Funkce
Status (Stav)	Stisknutím zobrazíte provozní informace. <ul style="list-style-type: none"> • V režimu Auto lze stisknutím přepínat mezi stavovými údaji na displeji. • Opakovaným stisknutím budete posouvat zobrazení stavu. • Stisknutím a podržením tlačítka [Status] (Stav) společně s [▲] nebo [▼] upravíte jas displeje. • Symbol v pravém horním rohu displeje ukazuje směr otáčení motoru a aktivní sadu parametrů. Tento údaj není programovatelný.
Quick Menu (Rychlé menu)	Umožňuje přístup k programování parametrů pro počáteční nastavení a pro mnoho aplikací. <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím se dostanete do nabídky Q2 <i>Rychlé nastavení</i>, kde je uveden postup programování základního nastavení měniče kmitočtu. • Při nastavování funkcí dodržujte uvedenou posloupnost parametrů.
Main Menu (Hlavní menu)	Umožňuje přístup ke všem programovatelným parametrům. <ul style="list-style-type: none"> • Dvojím stisknutím zobrazíte nejvyšší index. • Jedním stisknutím se vrátíte k poslednímu místu. • Po stisknutí tlačítka můžete zadat číslo parametru a přímo ho otevřít.
Alarm Log (Paměť poplachů)	Zobrazí seznam aktuálních výstrah, posledních 10 poplachů a protokol údržby. <ul style="list-style-type: none"> • Podrobné informace o měniči kmitočtu předtím, než nahlásil poplach, získáte, když pomocí navigačních tlačítek zvolíte číslo poplachu a stisknete tlačítko [OK].

Tabulka 4.2

4.1.4 Navigační tlačítka

Navigační tlačítka slouží k programování funkcí a k pohybování kurzorem. Navigační tlačítka rovněž umožňují ovládání otáček v ručním provozu. V této oblasti jsou také umístěny tři stavové kontrolky měniče kmitočtu.



Obrázek 4.5

Tlačítko	Funkce
Back (Zpět)	Vrátí vás k předchozímu kroku nebo seznamu ve struktuře menu.
Cancel (Storno)	Zruší poslední změnu nebo příkaz, pokud dosud nedošlo ke změně zobrazení.
Info	Stisknutím zobrazíte definici zobrazené funkce.
Navigační tlačítka	Pomocí čtyř navigačních tlačítek můžete přecházet mezi položkami menu.
OK	Používá se pro přístup ke skupinám parametrů nebo k potvrzení volby.


Tabulka 4.3

Barva	Akce	Funkce
Zelená	ON	Kontrolka ON (Zapnuto) se rozsvítí, když je do měniče kmitočtu přivedeno síťové napětí, nebo když je napájen prostřednictvím svorky stejnosměrné sběrnice, nebo z externího 24V zdroje.
Žlutá	WARN	Když je splněna podmínka výstrahy, rozsvítí se žlutá kontrolka WARN a na displeji se zobrazí zpráva popisující problém.
Červená	ALARM	Při chybovém stavu začne blikat červená kontrolka poplachu a zobrazí se text k poplachu.

Tabulka 4.4

4.1.5 Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka jsou umístěna u spodního okraje displeje LCP.



Obrázek 4.6

Tlačítko	Funkce
Hand on (Ručně)	Stisknutím tlačítka spustíte měnič kmitočtu v místním režimu. <ul style="list-style-type: none"> Pomocí navigačních tlačítek můžete ovládat otáčky měniče kmitočtu. Externí signál pro zastavení předaný na řídicí vstup nebo ze sériové komunikace potlačí místní režim.
Off (Vypnout)	Zastaví motor, ale neodpojí napájení měniče kmitočtu.
Auto on (Auto)	Přepne systém na dálkové ovládání. <ul style="list-style-type: none"> Reaguje na externí povel spuštění předaný pomocí řídicích svorek nebo sériové komunikace. Žádaná hodnota otáček pochází z externího zdroje.
Reset	Vynuluje měnič kmitočtu ručně po vymazání poplachu.

Tabulka 4.5

4.2 Zálohování a kopírování nastavení parametrů

Naprogramovaná data se ukládají do měniče kmitočtu.

- Data lze uložit do paměti panelu LCP a vytvořit jejich zálohu.
- Data uložená do panelu LCP lze stáhnout zpět do měniče kmitočtu.
- Data je také možné stáhnout do jiných měničů kmitočtu, jestliže k nim připojíte panel LCP a uložená nastavení do nich stáhnete. (Tímto způsobem lze naprogramovat více měničů se stejným nastavením.)
- Při inicializaci měniče kmitočtu na výchozí nastavení se data uložená do paměti panelu LCP nemění.

VAROVÁNÍ**NEÚMYSLNÝ START!**

Když je měnič kmitočtu připojen k elektrické síti, motor se může kdykoli spustit. Měnič kmitočtu, motor a veškerá poháněná zařízení musí být připravena k provozu. Pokud by nebyla připravena k provozu a měnič kmitočtu by byl připojen k el. síti, mohla by být následkem smrt, vážné poranění, poškození zařízení nebo majetku.

4.2.1 Ukládání dat do panelu LCP

1. Před ukládáním nebo stahováním dat zastavte motor stisknutím tlačítka [Off] (Vypnout).
2. Přejděte na *0-50 Kopírování přes LCP*.
3. Stiskněte tlačítko [OK].
4. Vyberte položku *Vše do LCP*.
5. Stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se ukazatel průběhu ukládání.
6. Stisknutím tlačítka [Hand On] (Ručně) nebo [Auto On] (Auto) obnovte normální provoz.

4.2.2 Stahování dat z panelu LCP

1. Před ukládáním nebo stahováním dat zastavte motor stisknutím tlačítka [Off] (Vypnout).
2. Přejděte na *0-50 Kopírování přes LCP*.
3. Stiskněte tlačítko [OK].
4. Vyberte položku *Vše z LCP*.
5. Stiskněte tlačítko [OK]. Zobrazí se ukazatel průběhu stahování.
6. Stisknutím tlačítka [Hand On] (Ručně) nebo [Auto On] (Auto) obnovte normální provoz.

4.3 Výchozí nastavení

UPOZORNĚNÍ

Inicializace obnoví výchozí tovární nastavení měniče. Budou vymazána všechna data týkající se motoru, programování, lokalizace a sledování. Uložení dat do panelu LCP se vytvoří záloha před inicializací.

Obnovení výchozích hodnot nastavení parametrů měniče kmitočtu se provádí inicializací měniče. Inicializaci lze provést pomocí *14-22 Provozní režim* nebo ručně.

- Při inicializaci pomocí *14-22 Provozní režim* se nemění údaje o měniči kmitočtu, např. počet hodin provozu, volba sériové komunikace,

nastavení vlastního menu, historie poruch, paměť poplachů a další sledovací funkce.

- Obecně se doporučuje použít *14-22 Provozní režim*.
- Při ruční inicializaci se vymažou všechna data týkající se motoru, programování, lokalizace a sledování a obnoví se výchozí nastavení měniče.

4.3.1 Doporučená inicializace

1. Dvojitým stisknutím tlačítka [Main Menu] (Hlavní menu) otevřete parametry.
2. Přejděte na položku *14-22 Provozní režim*.
3. Stiskněte tlačítko [OK] (OK).
4. Přejděte na položku *Inicializace*.
5. Stiskněte tlačítko [OK] (OK).
6. Vypněte měnič a počkejte, až se displej vypne.
7. Měnič znovu zapněte.

Během spuštění se obnoví výchozí nastavení parametrů. Spuštění může trvat o něco déle než normálně.

8. Zobrazí se poplach 80.
9. Stisknutím tlačítka [Reset] se vrátíte do provozního režimu.

4.3.2 Ruční inicializace

1. Vypněte měnič a počkejte, až se displej vypne.
2. Stiskněte a podržte tlačítka [Status] (Stav), [Main Menu] (Hlavní menu) a [OK] (OK) a zapněte měnič.

Během spuštění se obnoví výchozí nastavení parametrů. Spuštění může trvat o něco déle než normálně.

Ruční inicializací se nevynechávají následující informace o měniči kmitočtu:

- *15-00 Počet hodin provozu*
- *15-03 Počet zapnutí*
- *15-04 Počet přehřátí*
- *15-05 Počet přepětí*

5 Programování

5.1 Úvod

Měnič kmitočtu se programuje pomocí parametrů. Parametry jsou přístupné stisknutím tlačítka [Quick Menu] (Rychlé menu) nebo [Main Menu] (Hlavní menu) na panelu LCP. (Podrobné informace o použití funkčních tlačítek panelu LCP naleznete v 4.1 *Místní ovládací panel*.) Parametry jsou rovněž dostupné prostřednictvím počítačového programu Software pro nastavování MCT 10 (viz 5.6.1 *Dálkové programování pomocí softwaru Software pro nastavování MCT 10*).

Rychlé menu se používá pro první spuštění (Q2-** *Rychlé nastavení*) a podrobné pokyny pro běžné aplikace měniče kmitočtu (Q3-** *Nastavení funkcí*). Jsou uvedeny podrobné postupy. Tyto pokyny umožňují uživateli projít parametry používané pro programování aplikací ve správném pořadí. Data zadaná do jednoho parametru mohou změnit možnosti, které budou k dispozici v následujících parametrech. Rychlé menu představuje snadné vodítko pro spuštění a provoz většiny systémů.

Hlavní menu umožňuje přístup ke všem parametrům a umožňuje pokročilé aplikace měniče kmitočtu.

5.2 Příklad programování


Zde je uveden příklad programování měniče kmitočtu pro běžnou aplikaci v režimu bez zpětné vazby pomocí rychlého menu.

- Tímto postupem naprogramujete měnič kmitočtu tak, aby přijímal analogový řídicí signál 0–10 V DC na vstupní svorce 53.
- Měnič kmitočtu bude reagovat výstupem do motoru v rozsahu 20–50 Hz přímo úměrným vstupnímu signálu (0–10 V DC = 20–50 Hz).

Toto je běžná aplikace s čerpadlem nebo ventilátorem.

Stiskněte tlačítko [Quick Menu] (Rychlé menu) a zvolte následující parametry: pomocí navigačních tlačítek procházejte názvy a po každé akci stiskněte tlačítko [OK] (OK).


1. Q3 Nastavení funkcí
2. Nastavení hodnot parametrů



130BT112.10

Obrázek 5.1


3. Q3-2 Nastavení režimu bez zp. vazby



130BT760.10

Obrázek 5.2


4. Q3-21 Analogová žádaná hodnota



130BT761.10

Obrázek 5.3


5. 3-02 Minimální žádaná hodnota. Nastavte minimální interní žádanou hodnotu měniče kmitočtu na 0 Hz. (Tímto způsobem nastavíte minimální otáčky měniče kmitočtu na 0 Hz.)



130BT762.10


Obrázek 5.4

6. *3-03 Max. žádaná hodnota.* Nastavte maximální interní žádanou hodnotu měniče kmitočtu na 60 Hz. (Tímto způsobem nastavíte maximální otáčky měniče kmitočtu na 60 Hz. Uvědomte si, že 50/60 Hz se může lišit podle regionu.)




Obrázek 5.5

7. *6-10 Svorka 53, nízké napětí.* Nastavte minimální žádanou hodnotu externího napětí na svorce 53 na 0 V. (Tímto způsobem nastavíte minimální vstupní signál na 0 V.)




Obrázek 5.6

8. *6-11 Svorka 53, vysoké napětí.* Nastavte maximální žádanou hodnotu externího napětí na svorce 53 na 10 V. (Tímto způsobem nastavíte maximální hodnotu vstupního signálu na 10 V.)




Obrázek 5.7

9. *6-14 Svorka 53, nízká ž. h./zpětná vazba.* Nastavte minimální žádanou hodnotu otáček na svorce 53 na 20 Hz. (Tímto způsobem měniči kmitočtu sdělíte, že minimální napětí přicházející na svorku 53 (0 V) se rovná výstupní hodnotě 20 Hz.)



Obrázek 5.8

10. *6-15 Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba.* Nastavte maximální žádanou hodnotu otáček na svorce 53 na 50 Hz. (Tímto způsobem měniči kmitočtu sdělíte, že maximální napětí přicházející na svorku 53 (10 V) se rovná výstupní hodnotě 50 Hz.)




Obrázek 5.9

Když nyní externí zařízení dodává na svorku 53 měniče kmitočtu řídicí signál 0–10 V, systém je připraven k provozu.

POZNÁMKA!

Posuvník na pravé straně posledního obrázku displeje je dole, což znamená, že procedura je dokončena.

Na Obrázek 5.10 je vyobrazeno zapojení použité pro toto nastavení.



Obrázek 5.10 Příklad zapojení pro externí zařízení dodávající řídicí signál 0–10 V

5.3 Příklady programování řídicích svorek

Řídicí svorky je možné programovat.

- Každá svorka může provádět určité specifické funkce.
- Funkce se zapíná pomocí parametrů přidružených ke svorce.
- Správné fungování měniče kmitočtu je podmíněno následujícími podmínkami pro řídicí svorky:

Svorky musí být správně zapojeny.


Svorky musí být naprogramovány na danou funkci.

Svorky musí přijímat signál.

Čísla a výchozí nastavení parametrů řídicích svorek naleznete v *Tabulka 5.1*. (Výchozí nastavení lze změnit na základě výběru par. 0-03 *Regionální nastavení*.)


V následujícím příkladu je ilustrován způsob zobrazení výchozího nastavení svorky 18.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko [Main Menu] (Hlavní menu), přejděte na skupinu parametrů 5-** *Dig. vstup/výstup* a stiskněte tlačítko [OK].




Obrázek 5.11

2. Přejděte na skupinu parametrů 5-1* *Digitální vstupy* a stiskněte tlačítko [OK] (OK).



Obrázek 5.12

3. Přejděte na položku 5-10 *Svorka 18, Digitální vstup*. Stisknutím tlačítka [OK] (OK) přejděte na možnosti funkcí. Zobrazeno je výchozí nastavení *Start*.



Obrázek 5.13

5.4 Výchozí nastavení parametrů pro hodnotu Mezinárodní/Severní Amerika

Nastavení par. 0-03 *Regionální nastavení* na [0] *Mezinárodní* nebo [1] *Severní Amerika* změní výchozí nastavení některých parametrů. V *Tabulka 5.1* jsou uvedeny dotčené parametry.

Parametr	Mezinárodní výchozí hodnota parametru	Výchozí hodnota parametru pro nast. Severní Amerika
0-03 Regionální nastavení	Mezinárodní	Severní Amerika
0-71 Formát datumu	DD-MM-RRRR	MM/DD/RRRR
0-72 Formát času	24 h	12 h
1-20 Výkon motoru [kW]	Viz Poznámka 1	Viz Poznámka 1
1-21 Výkon motoru [HP]	Viz Poznámka 2	Viz Poznámka 2
1-22 Napětí motoru	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 Kmitočet motoru	50 Hz	60 Hz
3-03 Max. žádaná hodnota	50 Hz	60 Hz
3-04 Funkce žádané hodnoty	Součet	Externí/pevná ž. h.
4-13 Maximální otáčky motoru [ot./min.] Viz Poznámka 3	1 500 ot./min	1 800 ot./min
4-14 Maximální otáčky motoru [Hz] Viz Poznámka 4	50 Hz	60 Hz
4-19 Max. výstupní kmitočet	100 Hz	120 Hz
4-53 Výstraha: vysoké otáčky	1 500 ot./min	1 800 ot./min
5-12 Svorka 27, Digitální vstup	Doběh, inv.	Externí zablokování
5-40 Funkce relé	Poplach	Žádný poplach
6-15 Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba	50	60

Parametr	Mezinárodní výchozí hodnota parametru	Výchozí hodnota parametru pro nast. Severní Amerika
6-50 Svorka 42, Výstup	Otáčky 0-HighLim	Otáčky 4–20 mA
14-20 Způsob resetu	Ruční vynulování	Nekonečný poč. res.
22-85 Otáčky v plánovaném bodě [ot./min.] Viz Poznámka 3	1 500 ot./min	1 800 ot./min
22-86 Otáčky v plánovaném bodě [Hz]	50 Hz	60 Hz
24-04 Fire Mode Max Reference	50 Hz	60 Hz

Tabulka 5.1 Výchozí nastavení parametrů pro hodnotu Mezinárodní/Severní Amerika

5.5 Struktura menu parametrů

Správné naprogramování pro aplikace často vyžaduje nastavení funkcí v několika souvisejících parametrech. Nastavení parametrů sděluje měnič kmitočtu podrobné informace o systému, aby jej mohl správně spravovat. Podrobné informace o systému mohou zahrnovat položky jako typy vstupních a výstupních signálů, programované svorky, minimální a maximální rozsahy signálů, vlastní zobrazení, automatický restart a další funkce.

- Podrobné programování parametrů a možnosti nastavení uvidíte na displeji panelu LCP.
- Po stisknutí tlačítka [Info] v libovolném místě menu se zobrazí další podrobnosti k dané funkci.
- Přístup k libovolnému parametru získáte stisknutím a podržením tlačítka [Main Menu] (Hlavní menu) a zadáním čísla parametru.
- Podrobné informace o nastaveních pro běžné aplikace naleznete v *6 Příklady aplikací*

5.5.1 Struktura hlavní nabídky

0-0*	Provoz/displej	1-07	Motor Angle Offset Adjust	1-80	Funkce při zastavení	3-15	Zdroj žádané hodnoty 1	4-17	Mez momentu pro generátorický režim
0-0*	Základní nastavení	1-1*	Výběr motoru	1-81	Min. ot. pro fci při zast. [ot./min.]	3-16	Zdroj žádané hodnoty 2	4-18	Proudové om.
0-01	Jazyk	1-10	Konstrukce motoru	1-82	Min. otáčky pro funkci při zas. [Hz]	3-17	Zdroj žádané hodnoty 3	4-19	Max. výstupní kmitočet
0-02	Jednotka otáček motoru	1-14	Damping Gain	1-83	Funkce přesného zastavení	3-18	Zdroj žádané hodnoty rel. měřítka	4-2*	Omezující faktory
0-03	Regionální nastavení	1-15	Low Speed Filter Time Const.	1-84	Hodnota počítadla přesného zastavení	3-19	Konst. ot. [ot./min.]	4-20	Zdroj momentového omezení
0-04	Provozní stav při zapnutí (ručním)	1-16	High Speed Filter Time Const.	1-85	Zpožd. přes. zas. s komp. rych.	3-4*	Rampa 1	4-21	Zdroj omezení otáček
0-09	Performance Monitor	1-17	Voltage filter time const.	1-9*	Teplota motoru	3-40	Typ rampy 1	4-3*	Sledování ot. m.
0-1*	Práce se sadami n.	1-20	Data motoru	1-90	Teplotná ochrana motoru	3-41	Rampa 1, doba rozběhu	4-30	Funkce při ztrátě zpětné vazby motoru
0-10	Aktivní sada	1-21	Výkon motoru [kW]	1-91	Externí ventilátor motoru	3-42	Rampa 1, doba doběhu	4-31	Chyba otáčkové zpětné vazby motoru
0-11	Programovaná sada	1-22	Výkon motoru [HP]	1-93	Zdroj termistoru	3-45	Rampa 1, poměr S r. (zacát. zr.)	4-32	Čas. limit ztráty zp. v. motoru
0-12	Tato sada propojena s	1-23	Napětí motoru	1-94	ATEX ETR cur.lim. speed reduction	3-46	Rampa 1, poměr S r. (konec zr.)	4-34	Chyba sledování: Funkce
0-13	Odečtený údaj: Propojené sady	1-24	Kmitočet motoru	1-95	Typ čidla KTY	3-47	Rampa 1, poměr S r. (zacát. zp.)	4-35	Chyba sledování
0-14	Odečtený údaj: Editovaná sada/kanál	1-25	Proud motoru	1-96	Zdroj termistoru KTY	3-48	Rampa 1, poměr S r. (konec zp.)	4-36	Chyba sledování: Časový limit
0-15	Readout: actual setup	1-26	Jmenovitý moment motoru	1-97	Úroveň prahu KTY	3-5*	Rampa 2	4-37	Chyba sledování: Č. lim. r./d.
0-2*	Displej LCP	1-29	Jmenovitý moment motoru	1-98	ATEX ETR interpol. points freq.	3-50	Typ rampy 2	4-38	Chyba sledování: Č. lim. r./d.
0-20	Řádek displeje 1.1 - malé písmo	1-3*	Podr. údaje o mot.	1-99	ATEX ETR interpol. points current	3-51	Rampa 2, doba rozběhu	4-39	Chyba sledování po č. lim. roz./dob.
0-21	Řádek displeje 1.2 - malé písmo	1-30	Odpor statoru (Rs)	2-0*	DC brzda	3-52	Rampa 2, doba doběhu	4-5*	Nast. výstrahy
0-22	Řádek displeje 1.3 - malé písmo	1-31	Odpor rotoru (Rr)	2-00	Přidílný DC proud	3-55	Rampa 2, poměr S r. (zacát. zr.)	4-50	Výstraha: malý proud
0-23	Řádek displeje 2 - velké písmo	1-33	Rozptylová reaktance statoru (X1)	2-01	DC brzdový proud	3-56	Rampa 2, poměr S r. (konec zr.)	4-51	Výstraha: velký proud
0-24	Řádek displeje 3 - velké písmo	1-34	Rozptylová reaktance rotoru (X2)	2-02	Doba DC brzdění	3-57	Rampa 2, poměr S r. (zacát. zp.)	4-52	Výstraha: nízké otáčky
0-25	Vlastní nabídka	1-35	Hlavní reaktance (Xh)	2-03	Doba DC brzdění	3-58	Rampa 2, poměr S r. (konec zp.)	4-53	Výstraha: vysoké otáčky
0-30	Jednotka pro užív. def. veličinu	1-36	Ztráty v železe (Rfe)	2-04	Spínací otáčky DC brzdy [ot./min.]	3-6*	Rampa 3	4-54	Výstraha: Nízká žádaná hodnota
0-31	Min. hodn. veličiny def. užív.	1-37	Indukčnost v ose d (Ld)	2-05	Maximální žádaná hodnota	3-61	Typ rampy 3	4-55	Výstraha: Nízká zpětná vazba
0-32	Max. hod. vel. def. užív.	1-39	Póly motoru	2-06	Parking Time	3-62	Rampa 3, doba rozběhu	4-56	Výstraha: Vysoká zpětná vazba
0-33	Zobrazovaný text 1	1-40	Zpětná elmot. síla při 1000 ot./min.	2-1*	Energ. fee brzdy	3-66	Rampa 3, poměr S r. (zacát. zr.)	4-57	Výstraha: Vysoká žádaná hodnota
0-34	Zobrazovaný text 2	1-41	Uhlový posun motoru	2-10	Funkce brzdy	3-67	Rampa 3, poměr S r. (konec zr.)	4-58	Funkce při chybějící fázi motoru
0-35	Zobrazovaný text 3	1-46	Position Detection Gain	2-11	Brzdový rezistor (ohm)	3-68	Rampa 3, poměr S r. (konec zp.)	4-6*	Zakázané otáčky
0-4*	Klávesnice LCP	1-47	Low Speed Torque Calibration	2-12	Mez. brzd. výkon (kW)	3-7*	Rampa 4	4-61	Zakázané otáčky od [ot./min.]
0-40	Tlačítko [Hand on] na LCP	1-5*	Nast. nezáv. na zář.	2-13	Sledování výkonu brzdy	3-70	Typ rampy 4	4-62	Zakázané otáčky do [ot./min.]
0-41	Tlačítko [Off] na LCP	1-50	Magnetizace motoru - nulové ot.	2-14	Mez. brzd. výkon (kW)	3-71	Rampa 4, doba rozběhu	4-63	Zakázané otáčky do [Hz]
0-42	Tlačítko [Auto on] na LCP	1-51	Min. ot. - nor. m. [ot./min.]	2-15	Kontrola brzdy	3-72	Rampa 4, doba doběhu	5-5*	Dig. vstupu/výstupu
0-43	Tlačítko [Reset] na LCP	1-52	Min. ot. pro norm. magn. [Hz]	2-16	AC brake Max. Current	3-75	Rampa 4, poměr S r. (zacát. zr.)	5-0*	Režim digitál. V/V
0-44	Tlačítko [Off/Reset] na LCP	1-53	Kmitočet posuvu modelu	2-17	Rřízení přepětí	3-76	Rampa 4, poměr S r. (konec zr.)	5-00	Režim digitálních V/V
0-45	Tlačítko [Drive Bypass] na LCP	1-54	Voltage reduction in fieldweakening	2-18	Kontrola brzdy	3-77	Rampa 4, poměr S r. (zacát. zp.)	5-01	Swarka 27, Režim
0-50	Kopírování přes LCP	1-55	Charakteristika U/f - U	2-19	Over-voltage Gain	3-78	Rampa 4, poměr S r. (konec zp.)	5-02	Swarka 29, Režim
0-51	Kopírování sad	1-56	Charakteristika U/f - F	2-2*	Mechanická brzda	3-8*	Další rampy	5-1*	Digitální vstupy
0-6*	Heslo	1-58	Proud test. pulsu při letném startu	2-20	Proud uvolnění brzdy	3-80	Doba rozběhu/doběhu při konst. ot.	5-10	Swarka 18, Digitální vstup
0-60	Přístup k hlavní nabídce bez hesla	1-59	Kmitočet test. pulsu při letném startu	2-21	Otáčky aktivace brzdy [ot./min.]	3-81	Doba doběhu při rychlém zastavení	5-11	Swarka 19, Digitální vstup
0-61	Přístup k rychlé nabídce bez hesla	1-60	Kompence zatížení při nízkých ot.	2-22	Otáčky aktivace brzdy [Hz]	3-82	Typ doběhu při rychlém zastavení	5-12	Swarka 27, Digitální vstup
0-65	Heslo pro přístup ke sběrnici	1-61	Kompence zátěže při vysokých ot.	2-23	Zpoždění aktivace brzdy	3-83	Rychlé zastavení, poměr S r. (zacát. zp.)	5-13	Swarka 29, Digitální vstup
0-66	Safe Parameter Password	1-62	Časová konstanta kompenzace skluzu	2-24	Zpoždění zastavení	3-84	Rychlé zastavení, poměr S r. (konec zp.)	5-14	Swarka 32, Digitální vstup
0-67	Safe Parameter Password	1-63	Časová konstanta kompenzace skluzu	2-25	Doba uvolnění brzdy	3-9*	Dig. potenciometr	5-15	Swarka 33, Digitální vstup
0-68	Password Protection of Safe Parameter	1-64	Časová konstanta kompenzace skluzu	2-26	Žádaná hodnota momentu	3-90	Velikost kroku	5-16	Swarka X30/2, Digitální vstup
1-7*	Zátěž/motor	1-65	Časová konstanta tlumení rezonance	2-27	Doba rozběhu/doběhu momentu	3-91	Doba rozběhu/doběhu	5-17	Swarka X30/3, Digitální vstup
1-0*	Obecná nastavení	1-66	Min. proud při nízkých otáčkách	2-28	Faktor zvýšení zesílení	3-92	Velikost kroku	5-18	Swarka X30/4, Digitální vstup
1-00	Režim ovládní motoru	1-67	Typ zátěže	3-0*	Mez. hodn./Rampy	3-93	Doba rozběhu/doběhu	5-19	Swarka 37, Bezpečné zastavení
1-01	Vektorové, zdroj zpětné vazby motoru	1-68	Min. setrvačnost	3-00	Rozsah žádané hodnoty	3-94	Maximální napájení	5-20	Swarka X46/1, digitální vstup
1-02	Momentová charakteristika	1-69	Max. setrvačnost	3-01	Jednotka ž. h./zpětné vazby	3-95	Maximální mez	5-21	Swarka X46/3, Digitální vstup
1-03	Režim přetížení	1-70	PM Start Mode	3-02	Minimální žádaná hodnota	3-99	Minimální mez	5-22	Swarka X46/5, Digitální vstup
1-04	Konfigurace místního režimu	1-71	Zpoždění startu	3-03	Max. žádaná hodnota	3-95	Zpoždění rampy	5-23	Swarka X46/7, Digitální vstup
1-05	Ve směru hod. ruč.	1-72	Funkce žádané hodnoty	3-04	Funkce žádané hodnoty	4-1*	Omezení/Výstrahy	5-24	Swarka X46/9, Digitální vstup
1-06		1-73	Pevná žádn. hodnota	3-10	Žádané hodnoty	4-10	Omezení motoru	5-25	Swarka X46/11, digitální vstup
		1-74	Otáčky při startu [ot./min.]	3-11	Konst. ot. [Hz]	4-11	Směr otáčení motoru	5-26	Swarka X46/13, digitální vstup
		1-75	Otáčky při startu [Hz]	3-12	Hodn. korekce kmit. nahoru nebo dolů	4-12	Minimální otáčky motoru [ot./min.]	5-3*	Digitální výstupy
		1-76	Proud při startu	3-13	Místo žádané hodnoty	4-13	Maximální otáčky motoru [ot./min.]	5-30	Swarka 27, digitální výstup
		1-8*	Nast. zastavení	3-14	Pevná relativní žádn. hodnota	4-14	Maximální otáčky motoru [Hz]	5-32	Swarka X30/6, digitální výstup
						4-16	Mez momentu pro motorický režim	5-33	Swarka X30/7, digitální výstup

5-4*	Relé	6-35	Svorka X30/11, vys. ž. h./zp. v.	7-39	Šířka pásma Na žádané hodnotě	8-57	Profidrive OFF2 Select	10-2*	COS filtry
5-40	Funkce relé	6-36	Svorka X30/11, čas. kon. filtru	7-40	7-4* Adv. Process PID I	8-58	Profidrive OFF3 Select	10-20	Filtr COS 1
5-41	Zpoždění zapnutí, Relé	6-4*	Analogový vstup 4	7-40	Rízení pr. PID, reset int. části	8-58	8-8* Diagn. FC portu	10-21	Filtr COS 2
5-42	Zpoždění vypnutí, Relé	6-41	Svorka X30/12, nízké napětí	7-41	Rízení procesu PID, výstup, záp. svorka	8-80	Počet zpráv sběrnice	10-22	Filtr COS 3
5-5*	Pulsní vstup	6-41	Svorka X30/12, vysoké napětí	7-42	Rízení procesu PID, výstup, kl. svorka	8-81	Počet chyb sběrnice	10-23	Filtr COS 4
5-50	Svorka 29, nízký kmitočet	6-44	Svorka X30/12, nízká ž. h./zp. v.	7-43	Rízení pr. PID, měřítko propor. zesílení	8-82	Přijaté zprávy slave	10-3*	Přístup k par.
5-51	Svorka 29, vysoký kmitočet	6-45	Svorka X30/12, vys. ž. h./zp. v.	7-43	Rízení pr. PID, měřítko propor. zesílení	8-83	Počet chyb slave	10-30	Index pole
5-52	Svorka 29, nízká žád. hodn./zp. vazba	6-46	Svorka X30/12, čas. kon. filtru	7-44	Rízení pr. PID, měřítko propor. zesílení	8-83	Kons. ot. přes sběrnici	10-31	Uložit datové hodnoty
5-53	Svorka 29, vys. žád. hodn./zp. vazba	6-5*	Analogový vstup 1	7-44	př. max. ž. h.	8-90	Kons. ot. přes sběrnici 1	10-32	DeviceNet Revision
5-54	Časová konstanta impuls. filtru č. 29	6-50	Svorka 42, Výstup	7-45	Rízení procesu PID, zdroj kl. zp. v.	8-91	Kons. ot. přes sběrnici 2	10-33	Vždy uložit
5-55	Svorka 33, nízký kmitočet	6-51	Svorka 42, Výstup, min. měřítko	7-45	Rízení procesu PID, kladná zp. vazba,	9-0*	PROFidrive	10-34	Kód produktu DeviceNet
5-56	Svorka 33, vysoký kmitočet	6-52	Svorka 42, Výstup, max. měřítko	7-46	normální nebo inverzní řízení	9-00	Žádaná hodnota	10-39	Parametry F Devicenet
5-57	Svorka 33, nízká ž. h./zpětná vazba	6-53	Svorka 42, řízení výstupu sběrnici	7-48	PCD Feed Forward	9-07	Aktuální hodnota	10-50	CANopen
5-58	Svorka 33, vys. žád. hodn./zp. vazba	6-54	Svorka 42, čas. limit výstupu	7-48	Rízení procesu PID, výstup, normální	9-15	Konfigurace zapisování PCD	10-50	Konfig. procesních dat, zápis
5-59	Časová konstanta impuls. filtru č. 33	6-55	Svorka 42, Výstupní filtr	7-49	PCD Feed Forward nebo inverzní řízení	9-16	Konfigurace čtení PCD	10-51	Konfig. procesních dat, čtení
5-6*	Pulsní výstup	6-6*	Analogový vstup 2	7-5*	Adv. Process PID II	9-18	Adresa uzlu	12-*	EtherNet
5-60	Svorka 27, proměnná impuls. výstupu	6-60	Svorka X30/8, výstup	7-50	Rízení procesu PID, rozšířený PID reg.	9-22	Výběr telegramu	12-0*	Nastavení IP
5-62	Max. kmitočet pulsního výstupu, sv. 27	6-61	Svorka X30/8, min. měřítko	7-51	Rízení procesu PID, kl. zp.v., pr. z.	9-23	Parametry signálů	12-00	Přiznání adresy IP
5-63	Svorka 29, proměnná impuls. výstupu	6-62	Svorka X30/8, max. měřítko	7-52	Rízení pr. PID, kl. zp. v., rozběh	9-27	Upravy parametrů	12-01	Adresa IP
5-65	Max. kmitočet pulsního výstupu, sv. 29	6-63	Svorka X30/8, řízení sběrnici	7-53	Rízení pr. PID, kl. zp. v., dobřeh	9-28	Řízení procesů	12-02	Maska podsítě
5-66	Svorka X30/6, prom. pul. výst.	6-64	Svorka X30/8, čas. limit výstupu	7-56	Rízení procesu PID, čas. kon. filtru ž. h.	9-44	Počítadlo chybových zpráv	12-03	Výchozí brána
5-68	Max. km. pulsního výst., sv. X30/6	6-7*	Analogový vstup 3	7-57	Rízení procesu PID, čas. kon. filtru zp. vazby	9-47	Kód chyby	12-04	Server DHCP
5-7*	Vstup 24V ink. č.	6-70	Svorka X45/1, výstup	8-*	Kon. a doplňky	9-45	Číslo chyby	12-05	Zapůjčení výprší
5-70	Svorka 32/33, pulsů za otáčku	6-71	Svorka X45/1, min. měřítko	8-0*	Obecná nastavení	9-52	Počítadlo chybových stavů	12-06	Názevové servery
5-71	Svorka 32/33, směrní inkr. čidla	6-72	Svorka X45/1, max. měřítko	8-0*	Obecná nastavení	9-53	Varovné slovo Profibus	12-07	Název domény
5-8*	I/O Options	6-73	Svorka X45/1, řízení sběrnici	8-01	Způsob ovládání	9-63	Aktuální přenosová rychlost	12-08	Název hostitele
5-80	AHF Cap Reconnect Delay	6-74	Svorka X45/1, čas. limit výstupu	8-02	Zdroj řídicího slova	9-64	Identifikace zařízení	12-09	Fyzická adresa
5-9*	Řízení sběrnici	6-8*	Analogový vstup 4	8-03	Časová prodleva řídicího slova	9-65	Číslo profilu	12-1*	Par. sp. EtherNet
5-90	Dig. a reléové výst., řízení sběrnici	6-80	Svorka X45/3, výstup	8-04	Funkce časové prodlevy řídicího slova	9-67	Řídicí slovo 1	12-10	Stav spojení
5-93	Pulsní výstup, sv. 27, řízení sběrnici	6-81	Svorka X45/3, min. měřítko	8-05	Funkce po časové prodlevě řídicího slova	9-68	Stavové slovo 1	12-11	Doba trvání spojení
5-94	Pulsní výstup, sv. 27, předv. čas. limit	6-82	Svorka X45/3, max. měřítko	8-06	Vynulovat prodlevu řídicího slova	9-71	Uložení hodnot	12-12	Automatické vyjednávání
5-95	Pulsní výstup, sv. 29, řízení sběrnici	6-83	Svorka X45/3, řízení sběrnici	8-07	Sposužit diagnostiky	9-72	Vynulování měniče/Profibusu	12-13	Rychlost spojení
5-96	Pulsní výstup, sv. 29, předv. čas. limit	6-84	Svorka X45/3, čas. limit výstupu	8-08	Filtrování údajů	9-75	DO Identification	12-14	Duplexní spojení
5-97	Pulsní výstup, sv. X30/6, ř. sb.	7-*	Regulátor	8-1*	Nast. říd. slova	9-80	Definované parametry (1)	12-2*	Procesní data
5-98	Pulsní výstup, sv. X30/6, př. č. lim.	7-0*	PID regulátor ot.	8-10	Profil řídicího slova	9-80	Definované parametry (2)	12-20	Instance řízení
6-0*	Anál. vstup/výst.	7-00	Řízení otáček PID, zdroj zpětné vazby	8-13	Řízení řídicího slova	9-82	Definované parametry (3)	12-21	Procesní data, zápis konfigurace
6-0*	Režim analog. VV	7-02	Řízení ot. PID, proporcionální zesílení	8-14	Konfigurace řídicího slova	9-83	Definované parametry (4)	12-22	Procesní data, čtení konfigurace
6-01	Doba časové prodlevy pracovní nuly	7-03	Řízení ot. PID, integ. časová konst.	8-3*	Nastavení FC portu	9-84	Definované parametry (5)	12-23	Process Data Config Write Size
6-1*	Analogový vstup 1	7-04	Řízení ot. PID, deriv. časová konst.	8-30	Protokol	9-90	Změněné parametry (1)	12-24	Process Data Config Read Size
6-11	Svorka 53, nízké napětí	7-05	Řízení ot. PID, mez. zesílení der. čl.	8-31	Adresa	9-91	Změněné parametry (2)	12-27	Master Address
6-12	Svorka 53, vysoké napětí	7-06	Řízení ot. PID, čas. konst. dol. prop.	8-32	Přen. rychlost FC portu	9-92	Změněné parametry (3)	12-28	Uložit datové hodnoty
6-13	Svorka 53, malý proud	7-07	Řízení otáček PID, převod, pom. zp.v.	8-33	Parita/stopbity	9-94	Změněné parametry (4)	12-29	Vždy uložit
6-14	Svorka 53, nízká ž. h./zpětná vazba	7-08	Řízení ot. PID, fak. kl. zp. v.	8-34	Odhadovaná délka cyklu	9-93	Změněné parametry (5)	12-3*	EtherNet/IP
6-15	Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba	7-09	Speed PID Error Correction w/ Ramp	8-35	Minimální zpoždění odezvy	9-99	Čítač verze Profibus	12-30	Parametr výstrahy
6-16	Svorka 53, časová konstanta filtru	7-1*	Řízení momentu Pl	8-36	Max. zpoždění odezvy	10-0*	CAN Fieldbus	12-31	Žád. hodn. Net
6-2*	Analogový vstup 2	7-12	Řízení momentu Pl, integ. časová konst.	8-37	Max. zpoždění mezi znaky	10-0*	Společná nastavení	12-32	Řízení Net
6-20	Svorka 54, nízké napětí	7-13	Řízení momentu Pl, int. časová konst.	8-4*	Sada protok. FC MC	10-00	Protokol CAN	12-33	Verze CIP
6-21	Svorka 54, vysoké napětí	7-2*	Zp. vazba reg. pr.	8-40	Výběr telegramu	10-01	Výběr kom. rychlosti	12-34	Kód produktu CIP
6-22	Svorka 54, malý proud	7-20	Zdroj zpětné vazby procesu 1	8-41	Parameters for signals	10-02	MAC ID	12-35	Parametr EDS
6-23	Svorka 54, velký proud	7-22	Zdroj zpětné vazby procesu 2	8-42	Konfigurace zapisování PCD	10-05	Počítadlo chyb příjmu	12-37	Časovač potlačení COS
6-24	Svorka 54, nízká ž. h./zpětná vazba	7-3*	PID regul. procesu	8-43	Konfigurace čtení PCD	10-06	Počítadlo vyvolání sběrnice	12-38	Filtr COS
6-25	Svorka 54, vys. ž. h./zpětná vazba	7-30	Řízení procesu PID, norm./inv. řízení	8-5*	Dig./Sběrnice	10-07	DeviceNet	12-4*	Modbus TCP
6-26	Svorka 54, časová konstanta filtru	7-31	Řízení procesu PID, anti-windup	8-50	Výběr volného doběhu	10-10	Výběr typu procesních dat	12-40	Status Parameter
6-30	Svorka X30/11, nízké napětí	7-32	Řízení pr. PID, poč. hodn. regulátoru	8-51	Výběr rychlého zastavení	10-11	Procesní data, zápis konfigurace	12-41	Slave Message Count
6-31	Svorka X30/11, vysoké napětí	7-33	Řízení pr. PID, propor. zesílení	8-52	Výběr DC brzdy	10-12	Procesní data, čtení konfigurace	12-42	Slave Exception Message Count
6-34	Svorka X30/11, nízká ž. h./zp. v.	7-34	Řízení procesu PID, int. časová konst.	8-53	Výběr startu	10-13	Parametr výstrahy	12-5*	EtherCAT
		7-35	Řízení proc. PID, mez. zes. der. čl.	8-54	Výběr reverzace	10-14	Žád. hodn. Net	12-50	Configured Station Address
		7-36	Řízení pr. PID, faktor kl. zp. v.	8-55	Výběr pevné žád. hodnoty	10-15	Řízení Net	12-51	Configured Station Address
		7-38		8-56	Výběr pevné žád. hodnoty			12-59	EtherCAT Status

31-11	Bypass - počet hodin v běhu	33-55	Svorka X57/6, digitální vstup	34-51	Nastavená poloha	42-20	Safe Function
31-19	Remote Bypass Activation	33-56	Svorka X57/7, digitální vstup	34-52	Aktuální poloha master	42-21	Type
32-0*	MCO - zák. nast.	33-57	Svorka X57/8, digitální vstup	34-53	Poloha indexu slave	42-22	Discrepancy Time
32-00	Typ inkrement. sign.	33-58	Svorka X57/9, digitální vstup	34-54	Poloha indexu master	42-23	Stable Signal Time
32-01	Inkrement. rozlišení	33-59	Svorka X57/10, digitální vstup	34-55	Poloha na klívce	42-24	Restart Behaviour
32-02	Abs. čílo, protokol	33-60	Režim svorky X59/1 a X59/2	34-56	Chyba sledování	42-3*	General
32-03	Absolutní rozlišení	33-61	Svorka X59/1, digitální vstup	34-57	Chyba synchronizace	42-30	External Failure Reaction
32-04	Absolute Encoder Baudrate X55	33-62	Svorka X59/2, digitální vstup	34-58	Aktuální rychlost	42-31	Reset Source
32-05	Abs. čílo, délka dat	33-63	Svorka X59/1, digitální výstup	34-59	Aktuální rychlost master	42-33	Parameter Set Name
32-06	Abs. čílo, kmit. hodin	33-64	Svorka X59/2, digitální výstup	34-60	Stav synchronizace	42-34	Parameter Set Timestamp
32-07	Abs. čílo, gener. hodin	33-65	Svorka X59/3, digitální výstup	34-61	Stav osy	42-35	S-CRC Value
32-08	Abs. čílo, délka kabelu	33-66	Svorka X59/4, digitální výstup	34-62	Stav programu	42-36	Level 1 Password
32-09	Sledování signálu čidla	33-67	Svorka X59/5, digitální výstup	34-64	Stav MCO 302	42-4*	SSI
32-10	Směr otáčení	33-68	Svorka X59/6, digitální výstup	34-65	Ovládání MCO 302	42-40	Type
32-11	Jmenovatel užív. jednotky	33-69	Svorka X59/7, digitální výstup	34-7*	Diagnostické údaje	42-41	Ramp Profile
32-12	Číselník užív. jednotky	33-70	Svorka X59/8, digitální výstup	34-70	MCO Poplachové slovo 1	42-42	Delay Time
32-13	Enc.2 Control	33-8*	Globální parametry	34-71	MCO Poplachové slovo 2	42-43	Delta T
32-14	Enc.2 node ID	33-80	Číslo aktivovaného programu	35-0*	Sensor Input Option	42-44	Deceleration Rate
32-15	Enc.2 CAN guard	33-81	Stav zapnutí	35-0*	Temp. Input Mode	42-45	Delta V
32-3*	Inkr. čílo 1	33-82	Sledování stavu měniče	35-00	Term. X48/4 Temp. Unit	42-46	Zero Speed
32-30	Typ inkrement. sign.	33-83	Činnost po chybě	35-01	Svorka X48/4, typ vstupu	42-47	Ramp Time
32-31	Inkrement. rozlišení	33-84	Činnost po přerušení	35-02	Term. X48/7 Temp. Unit	42-48	S-ramp Ratio at Decel. Start
32-32	Abs. čílo, protokol	33-85	MCO napájeno ext. 24 V DC	35-03	Svorka X48/7, typ vstupu	42-49	S-ramp Ratio at Decel. End
32-33	Absolutní rozlišení	33-86	Svorka při poplachu	35-04	Term. X48/10 Temp. Unit	42-5*	SLS
32-35	Abs. čílo, délka dat	33-87	Stav svorky při poplachu	35-05	Svorka X48/10, typ vstupu	42-50	Cut Off Speed
32-36	Abs. čílo, hodiny	33-88	Stavové slovo při poplachu	35-06	Funkce při poplachu teplotního čidla	42-51	Speed Limit
32-37	Abs. čílo, gener. hodin	33-9*	MCO Port Settings	35-1*	Temp. Input X48/4	42-52	Fall Safe Reaction
32-38	Abs. čílo, délka kabelu	33-90	X62 MCO CAN node ID	35-14	Svorka X48/4, čas. konst. filtru	42-53	Start Ramp
32-39	Sledování inkr. čidla	33-91	X62 MCO CAN baud rate	35-15	Term. X48/4 Temp. Monitor	42-54	Ramp Down Time
32-40	Ukončení čidla	33-94	X60 MCO RS485 serial termination	35-16	Term. X48/4 Low Temp. Limit	42-8*	Status
32-43	Enc.1 Control	33-95	X60 MCO RS485 serial baud rate	35-17	Term. X48/4 High Temp. Limit	42-80	Safe Option Status
32-44	Enc.1 node ID	34-0*	Data MCO	35-2*	Temp. Input X48/7	42-81	Safe Option Status 2
32-5*	Zdroj zpětné vazby	34-01	Par. zápisu PCD	35-24	Svorka X48/7, čas. konst. filtru	42-85	Active Safe Func.
32-50	Zdroj slave	34-02	PCD 1, zápis do MCO	35-25	Term. X48/7 Temp. Monitor	42-86	Safe Option Info
32-51	Poslední vůle MCO 302	34-03	PCD 2, zápis do MCO	35-26	Term. X48/7 Low Temp. Limit	42-89	Customization File Version
32-52	Source Master	34-04	PCD 3, zápis do MCO	35-27	Term. X48/7 High Temp. Limit	42-9*	Special
32-6*	PID regulátor	34-05	PCD 4, zápis do MCO	35-34	Temp. Input X48/10	42-90	Restart Safe Option
32-60	Proportionální faktor	34-06	PCD 5, zápis do MCO	35-35	Svorka X48/10, čas. konst. filtru		
32-61	Derivační faktor	34-07	PCD 6, zápis do MCO	35-36	Term. X48/10 Temp. Monitor		
32-62	Integrační faktor	34-08	PCD 7, zápis do MCO	35-37	Term. X48/10 High Temp. Limit		
32-64	Mezní hodnota integrálního součtu	34-09	PCD 8, zápis do MCO	35-4*	Analog Input X48/2		
32-65	Řídicí pásmo PID	34-10	PCD 9, zápis do MCO	35-42	Svorka X48/2, čas. konst. filtru		
32-66	Zrychlení, fak. kl. zp. v.	34-2*	Par. čtení PCD	35-43	Term. X48/2 High Current		
32-67	Max. přípustná chyba polohy	34-21	PCD 1, čtení z MCO	35-44	Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value		
32-68	Přepnutí činnosti pro slave	34-22	PCD 2, čtení z MCO	35-45	Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value		
32-69	Vzorkovací doba PID regulátoru	34-23	PCD 3, čtení z MCO	42-2*	Safety Functions		
32-70	Snímací doba generátoru profilu	34-24	PCD 4, čtení z MCO	42-1*	Speed Monitoring		
32-71	Velikost řídicího okna (aktívace)	34-25	PCD 5, čtení z MCO	42-10	Measured Speed Source		
32-72	Velikost řídicího okna (deaktívace)	34-26	PCD 6, čtení z MCO	42-11	Encoder Resolution		
32-73	Integrovaný limit filter time	34-27	PCD 7, čtení z MCO	42-12	Encoder Direction		
32-74	Position error filter time	34-28	PCD 8, čtení z MCO	42-13	Gear Ratio		
32-8*	Rychlost a zrychl.	34-29	PCD 9, čtení z MCO	42-14	Feedback Type		
32-80	Maximální rychlost (číslo)	34-30	PCD 10, čtení z MCO	42-15	Feedback Filter		
32-81	Nejkratší rampa	34-4*	Vstupy a výstupy	42-17	Tolerance Error		
32-82	Typ rampy	34-40	Digitální vstupy	42-18	Zero Speed Timer		
32-83	Rozlišení rychlosti	34-5*	Procesní data	42-19	Zero Speed Limit		
		34-50	Aktuální poloha	42-2*	Safe Input		

5.6 Dálkové programování pomocí Software pro nastavování MCT 10

Společnost Danfoss dodává softwarový program umožňující vývoj, ukládání a přenos programování měniče kmitočtu. Software pro nastavování MCT 10 umožňuje uživateli připojit k měniči kmitočtu počítač a programovat pomocí počítače, místo aby bylo třeba používat panel LCP. Veškeré programování měniče lze navíc provádět offline a program potom jednoduše stáhnout do měniče. Nebo je možné celý profil měniče kmitočtu uložit do počítače jako zálohu nebo za účelem analýzy.

Počítač lze připojit k měniči pomocí konektoru USB nebo svorky RS-485.

6 Příklady aplikací

6.1 Úvod

POZNÁMKA!

Aby měnič kmitočtu fungoval s použitím výchozích naprogramovaných hodnot, bude možná třeba umístit propojku mezi svorky 12 (nebo 13) a 37.

Příklady v této části mají sloužit jako stručná reference pro běžné aplikace.

- Není-li uvedeno jinak, jsou pro nastavení parametrů použity výchozí hodnoty pro daný region (zvolený v *0-03 Regionální nastavení*)
- Parametry přidružené ke svorkám a jejich nastavení jsou uvedeny vedle schémat.
- Pokud je pro analogové svorky A53 nebo A54 třeba provést nastavení přepínačů, je to rovněž vyznačeno.

6

FC		Parametry			
		Funkce	Nastavení		
+24 V	12	130BB930.10	1-29 Autom. přizpůsobení k motoru, AMA		
+24 V	13			[1] Zapnout kompletní test AMA	
D IN	18			5-12 Svorka 27, Digitální vstup	[0] Bez funkce
D IN	19				
COM	20			*=Výchozí hodnota	
D IN	27			Poznámky/komentáře: Skupina parametrů 1-2* <i>Data motoru</i> musí být nastavena podle motoru.	
D IN	29				
D IN	32				
D IN	33				
D IN	37				
D IN	37				
+10 V	50	130BB926.10	6-10 Svorka 53, nízké napětí		
A IN	53			0,07 V*	
A IN	54			6-11 Svorka 53, vysoké napětí	10 V*
COM	55			6-14 Svorka 53, nízká ž. h./ zpětná vazba	0 ot./min
A OUT	42			6-15 Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba	1 500 ot./min
COM	39			*=Výchozí hodnota	

Tabulka 6.2 AMA bez připojené svorky č. 27

6.2 Příklady aplikací

UPOZORNĚNÍ

Thermistory musí mít zesílenou či dvojitou izolaci, aby vyhovely požadavkům na izolaci PELV.

FC		Parametry			
		Funkce	Nastavení		
+24 V	12	130BB929.10	1-29 Autom. přizpůsobení k motoru, AMA		
+24 V	13			[1] Zapnout kompletní test AMA	
D IN	18			5-12 Svorka 27, Digitální vstup	[2]* Doběh, inv.
D IN	19				
COM	20			*=Výchozí hodnota	
D IN	27			Poznámky/komentáře: Skupina parametrů 1-2* <i>Data motoru</i> musí být nastavena podle motoru.	
D IN	29				
D IN	32				
D IN	33				
D IN	37				
D IN	37				
+10 V	50	130BB926.10	6-10 Svorka 53, nízké napětí		
A IN	53			0,07 V*	
A IN	54			6-11 Svorka 53, vysoké napětí	10 V*
COM	55			6-14 Svorka 53, nízká ž. h./ zpětná vazba	0 ot./min
A OUT	42			6-15 Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba	1 500 ot./min
COM	39			*=Výchozí hodnota	

Tabulka 6.1 AMA s připojenou svorkou č. 27


FC		Parametry			
		Funkce	Nastavení		
+24 V	12	130BB926.10	6-10 Svorka 53, nízké napětí		
+24 V	13			0,07 V*	
D IN	18			6-11 Svorka 53, vysoké napětí	10 V*
D IN	19			6-14 Svorka 53, nízká ž. h./ zpětná vazba	0 ot./min
COM	20			6-15 Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba	1 500 ot./min
D IN	27			*=Výchozí hodnota	
D IN	29			Poznámky/komentáře:	
D IN	32				
D IN	33				
D IN	37				
D IN	37				
D IN	37				
+10 V	50	130BB926.10	6-10 Svorka 53, nízké napětí		
A IN	53			0,07 V*	
A IN	54			6-11 Svorka 53, vysoké napětí	10 V*
COM	55			6-14 Svorka 53, nízká ž. h./ zpětná vazba	0 ot./min
A OUT	42			6-15 Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba	1 500 ot./min
COM	39			*=Výchozí hodnota	

Tabulka 6.3 Analogová žádaná hodnota otáček (napětí)

		Parametry	
FC		Funkce	Nastavení
+24 V	12	6-12 Svorka 53, malý proud	4 mA*
+24 V	13		
D IN	18	6-13 Svorka 53, velký proud	20 mA*
D IN	19		
COM	20	6-14 Svorka 53, nízká ž. h./ zpětná vazba	0 ot./min
D IN	27		
D IN	29	6-15 Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba	1 500 ot./min
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37	*=Výchozí hodnota	
Poznámky/komentáře:			
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
U - I		A53	

Tabulka 6.4 Analogová žádaná hodnota otáček (proud)


		Parametry	
FC		Funkce	Nastavení
+24 V	12	5-10 Svorka 18, Digitální vstup	[8] Start*
+24 V	13		
D IN	18	5-12 Svorka 27, Digitální vstup	[0] Bez funkce
D IN	19		
COM	20	5-19 Svorka 37, Bezpečné zastavení	[1] Poplach při bezp. zas.
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32	*=Výchozí hodnota	
D IN	33	Poznámky/komentáře:	
D IN	37	Když je par. 5-12 Svorka 27, Digitální vstup nastaven na hodnotu [0] Bez funkce, propojka ke svorce 27 není potřeba.	
+10	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

 Tabulka 6.5 Příklad startu nebo zastavení s
 bezpečným zastavením


Obrázek 6.1

		Parametry	
FC		Funkce	Nastavení
+24 V	12	5-10 Svorka 18, Digitální vstup	[9] Pulzní start
+24 V	13		
D IN	18	5-12 Svorka 27, Digitální vstup	[6] Zastavení, inverzní
D IN	19		
COM	20	*=Výchozí hodnota	
D IN	27	Poznámky/komentáře:	
D IN	29	Když je par. 5-12 Svorka 27, Digitální vstup nastaven na hodnotu [0] Bez funkce, propojka ke svorce 27 není potřeba.	
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tabulka 6.6 Pulzní start/stop



Obrázek 6.2

		Parametry	
FC		Funkce	Nastavení
+24 V	12	5-10 Svorka 18, Digitální vstup	[8] Start
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20	5-11 Svorka 19, Digitální vstup	[10] Reverzace*
D IN	27		
D IN	29	5-12 Svorka 27, Digitální vstup	[0] Bez funkce
D IN	32		
D IN	33	5-14 Svorka 32, Digitální vstup	[16] Pevná ž. h., bit 0
D IN	37		
+10 V	50	5-15 Svorka 33, Digitální vstup	[17] Pevná ž. h., bit 1
A IN	53		
A IN	54	3-10 Pevná žád. hodnota	Pevná ž. h. 0 25% Pevná ž. h. 1 50% Pevná ž. h. 2 75% Pevná ž. h. 3 100%
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
		*=Výchozí hodnota	
		Poznámky/komentáře:	

Tabulka 6.7 Start nebo zastavení s reverzací a 4 předvolenými rychlostmi

		Parametry	
FC		Funkce	Nastavení
+24 V	12	5-11 Svorka 19, Digitální vstup	[1] Reset
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20	*=Výchozí hodnota	
		Poznámky/komentáře:	

Tabulka 6.8 Externí vynulování poplachu

		Parametry	
FC		Funkce	Nastavení
+24 V	12	6-10 Svorka 53, nízké napětí	0,07 V*
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20	6-11 Svorka 53, vysoké napětí	10 V*
D IN	27		
D IN	29	6-14 Svorka 53, nízká ž. h./ zpětná vazba	0 ot./min
D IN	32		
D IN	33	6-15 Svorka 53, vys. ž. h./zpětná vazba	1 500 ot./min
D IN	37		
+10 V	50	*=Výchozí hodnota	
A IN	53	Poznámky/komentáře:	
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tabulka 6.9 Žádaná hodnota otáček (pomocí manuálního potenciometru)


		Parametry	
FC		Funkce	Nastavení
+24 V	12	5-10 Svorka 18, Digitální vstup	[8] Start*
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20	5-12 Svorka 27, Digitální vstup	[19] Uložit žádanou hodnotu
D IN	27		
D IN	29	5-13 Svorka 29, Digitální vstup	[21] Zrychlení
D IN	32		
D IN	33	5-14 Svorka 32, Digitální vstup	[22] Zpomalení
D IN	37		
+10 V	50	*=Výchozí hodnota	
A IN	53	Poznámky/komentáře:	
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		

Tabulka 6.10 Zrychlení/zpomalení

		Parametry																																																																																															
		Funkce	Nastavení																																																																																														
<table border="1"> <tr><th colspan="2">FC</th></tr> <tr><td>+24 V</td><td>12</td></tr> <tr><td>+24 V</td><td>13</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>18</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>19</td></tr> <tr><td>COM</td><td>20</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>27</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>29</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>32</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>33</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>37</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>+10 V</td><td>50</td></tr> <tr><td>A IN</td><td>53</td></tr> <tr><td>A IN</td><td>54</td></tr> <tr><td>COM</td><td>55</td></tr> <tr><td>A OUT</td><td>42</td></tr> <tr><td>COM</td><td>39</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>R1</td><td>01</td></tr> <tr><td></td><td>02</td></tr> <tr><td></td><td>03</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>R2</td><td>04</td></tr> <tr><td></td><td>05</td></tr> <tr><td></td><td>06</td></tr> </table>		FC		+24 V	12	+24 V	13	D IN	18	D IN	19	COM	20	D IN	27	D IN	29	D IN	32	D IN	33	D IN	37			+10 V	50	A IN	53	A IN	54	COM	55	A OUT	42	COM	39			R1	01		02		03			R2	04		05		06	130BB839.10	<table border="1"> <tr><td>4-30</td><td>Funkce při ztrátě zpětné vazby motoru</td><td>[1] Výstraha</td></tr> <tr><td>4-31</td><td>Chyba otáčkové zpětné vazby motoru</td><td>100 ot./min</td></tr> <tr><td>4-32</td><td>Čas. limit ztráty zp. v. motoru</td><td>5 s</td></tr> <tr><td>7-00</td><td>Řízení otáček PID, zdroj zpětné vazby</td><td>[2] MCB 102</td></tr> <tr><td>17-11</td><td>Rozlišení (pulzů/ot.)</td><td>1024*</td></tr> <tr><td>13-00</td><td>Režim SL regulátoru</td><td>[1] Zapnuto</td></tr> <tr><td>13-01</td><td>Událost pro spuštění</td><td>[19] Výstraha</td></tr> <tr><td>13-02</td><td>Událost pro zastavení</td><td>[44] Tlačítko Reset</td></tr> <tr><td>13-10</td><td>Operand komparátoru</td><td>[21] Číslo výstrahy</td></tr> <tr><td>13-11</td><td>Operátor komparátoru</td><td>[1] ≈*</td></tr> <tr><td>13-12</td><td>Hodnota komparátoru</td><td>90</td></tr> <tr><td>13-51</td><td>Událost SL regulátoru</td><td>[22] Komparátor 0</td></tr> <tr><td>13-52</td><td>Akce SL regulátoru</td><td>[32] Dig. výstup A nízký</td></tr> <tr><td>5-40</td><td>Funkce relé</td><td>[80] Digitální výstup SL A</td></tr> </table> <p>*=Výchozí hodnota</p> <p>Poznámky/komentáře: Když dojde k překročení mezní hodnoty monitoru zpětné vazby, nahlásí se výstraha 90. Regulátor SLC sleduje výstrahu 90 a v případě, že se hodnota výstrahy 90 změní na TRUE, sepnou relé 1. Externí zařízení může indikovat, že je zapotřebí provést servis. Pokud chyba zpětné vazby do 5 s opět poklesne pod mezní hodnotu, měnič kmitočtu pokračuje v činnosti a výstraha zmizí. Ale relé 1 bude stále sepnuté, dokud nestisknete tlačítko [Reset] na panelu LCP.</p>	4-30	Funkce při ztrátě zpětné vazby motoru	[1] Výstraha	4-31	Chyba otáčkové zpětné vazby motoru	100 ot./min	4-32	Čas. limit ztráty zp. v. motoru	5 s	7-00	Řízení otáček PID, zdroj zpětné vazby	[2] MCB 102	17-11	Rozlišení (pulzů/ot.)	1024*	13-00	Režim SL regulátoru	[1] Zapnuto	13-01	Událost pro spuštění	[19] Výstraha	13-02	Událost pro zastavení	[44] Tlačítko Reset	13-10	Operand komparátoru	[21] Číslo výstrahy	13-11	Operátor komparátoru	[1] ≈*	13-12	Hodnota komparátoru	90	13-51	Událost SL regulátoru	[22] Komparátor 0	13-52	Akce SL regulátoru	[32] Dig. výstup A nízký	5-40	Funkce relé	[80] Digitální výstup SL A
FC																																																																																																	
+24 V	12																																																																																																
+24 V	13																																																																																																
D IN	18																																																																																																
D IN	19																																																																																																
COM	20																																																																																																
D IN	27																																																																																																
D IN	29																																																																																																
D IN	32																																																																																																
D IN	33																																																																																																
D IN	37																																																																																																
+10 V	50																																																																																																
A IN	53																																																																																																
A IN	54																																																																																																
COM	55																																																																																																
A OUT	42																																																																																																
COM	39																																																																																																
R1	01																																																																																																
	02																																																																																																
	03																																																																																																
R2	04																																																																																																
	05																																																																																																
	06																																																																																																
4-30	Funkce při ztrátě zpětné vazby motoru	[1] Výstraha																																																																																															
4-31	Chyba otáčkové zpětné vazby motoru	100 ot./min																																																																																															
4-32	Čas. limit ztráty zp. v. motoru	5 s																																																																																															
7-00	Řízení otáček PID, zdroj zpětné vazby	[2] MCB 102																																																																																															
17-11	Rozlišení (pulzů/ot.)	1024*																																																																																															
13-00	Režim SL regulátoru	[1] Zapnuto																																																																																															
13-01	Událost pro spuštění	[19] Výstraha																																																																																															
13-02	Událost pro zastavení	[44] Tlačítko Reset																																																																																															
13-10	Operand komparátoru	[21] Číslo výstrahy																																																																																															
13-11	Operátor komparátoru	[1] ≈*																																																																																															
13-12	Hodnota komparátoru	90																																																																																															
13-51	Událost SL regulátoru	[22] Komparátor 0																																																																																															
13-52	Akce SL regulátoru	[32] Dig. výstup A nízký																																																																																															
5-40	Funkce relé	[80] Digitální výstup SL A																																																																																															

		Parametry																																																																													
		Funkce	Nastavení																																																																												
<table border="1"> <tr><th colspan="2">FC</th></tr> <tr><td>+24 V</td><td>12</td></tr> <tr><td>+24 V</td><td>13</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>18</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>19</td></tr> <tr><td>COM</td><td>20</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>27</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>29</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>32</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>33</td></tr> <tr><td>D IN</td><td>37</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>+10 V</td><td>50</td></tr> <tr><td>A IN</td><td>53</td></tr> <tr><td>A IN</td><td>54</td></tr> <tr><td>COM</td><td>55</td></tr> <tr><td>A OUT</td><td>42</td></tr> <tr><td>COM</td><td>39</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>R1</td><td>01</td></tr> <tr><td></td><td>02</td></tr> <tr><td></td><td>03</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>R2</td><td>04</td></tr> <tr><td></td><td>05</td></tr> <tr><td></td><td>06</td></tr> </table>		FC		+24 V	12	+24 V	13	D IN	18	D IN	19	COM	20	D IN	27	D IN	29	D IN	32	D IN	33	D IN	37			+10 V	50	A IN	53	A IN	54	COM	55	A OUT	42	COM	39			R1	01		02		03			R2	04		05		06	130BB841.10	<table border="1"> <tr><td>5-40</td><td>Funkce relé</td><td>[32] Ovládání mech. brzdy</td></tr> <tr><td>5-10</td><td>Svorka 18, Digitální vstup</td><td>[8] Start*</td></tr> <tr><td>5-11</td><td>Svorka 19, Digitální vstup</td><td>[11] Start, reverzace</td></tr> <tr><td>1-71</td><td>Zpoždění startu</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>1-72</td><td>Funkce při rozběhu</td><td>[5] VVC^{plus}/vektor HR</td></tr> <tr><td>1-76</td><td>Proud při startu</td><td>$I_{m,n}$</td></tr> <tr><td>2-20</td><td>Proud uvolnění brzdy</td><td>Závisí na aplikaci</td></tr> <tr><td>2-21</td><td>Otáčky aktivace brzdy [ot./min.]</td><td>Polovina jmenovitého skluzu motoru</td></tr> </table> <p>*=Výchozí hodnota</p> <p>Poznámky/komentáře:</p>	5-40	Funkce relé	[32] Ovládání mech. brzdy	5-10	Svorka 18, Digitální vstup	[8] Start*	5-11	Svorka 19, Digitální vstup	[11] Start, reverzace	1-71	Zpoždění startu	0,2	1-72	Funkce při rozběhu	[5] VVC ^{plus} /vektor HR	1-76	Proud při startu	$I_{m,n}$	2-20	Proud uvolnění brzdy	Závisí na aplikaci	2-21	Otáčky aktivace brzdy [ot./min.]	Polovina jmenovitého skluzu motoru
FC																																																																															
+24 V	12																																																																														
+24 V	13																																																																														
D IN	18																																																																														
D IN	19																																																																														
COM	20																																																																														
D IN	27																																																																														
D IN	29																																																																														
D IN	32																																																																														
D IN	33																																																																														
D IN	37																																																																														
+10 V	50																																																																														
A IN	53																																																																														
A IN	54																																																																														
COM	55																																																																														
A OUT	42																																																																														
COM	39																																																																														
R1	01																																																																														
	02																																																																														
	03																																																																														
R2	04																																																																														
	05																																																																														
	06																																																																														
5-40	Funkce relé	[32] Ovládání mech. brzdy																																																																													
5-10	Svorka 18, Digitální vstup	[8] Start*																																																																													
5-11	Svorka 19, Digitální vstup	[11] Start, reverzace																																																																													
1-71	Zpoždění startu	0,2																																																																													
1-72	Funkce při rozběhu	[5] VVC ^{plus} /vektor HR																																																																													
1-76	Proud při startu	$I_{m,n}$																																																																													
2-20	Proud uvolnění brzdy	Závisí na aplikaci																																																																													
2-21	Otáčky aktivace brzdy [ot./min.]	Polovina jmenovitého skluzu motoru																																																																													

Tabulka 6.14 Řízení mechanické brzdy




Obrázek 6.4

Tabulka 6.13 Použití regulátoru SLC k nastavení relé

7 Stavové zprávy

7.1 Zobrazení stavu

Když je měnič kmitočtu ve stavovém režimu, měnič automaticky generuje stavové zprávy, které se zobrazují v dolním řádku displeje (viz Obrázek 7.1).



Obrázek 7.1 Zobrazení stavu

- První část na stavovém řádku označuje původ příkazu start/stop.
- Druhá část stavového řádku udává původ řízení otáček.
- Poslední část stavového řádku udává aktuální stav měniče kmitočtu. Zobrazuje se provozní režim měniče.

POZNÁMKA!

V automatickém nebo dálkovém režimu provádí měnič kmitočtu funkce na základě externích povelů.

7.2 Tabulka definic stavových zpráv

Ve třech následujících tabulkách jsou definice významů zobrazených slov stavových zpráv.

	Provozní režim
Vypnout	Měnič kmitočtu nereaguje na řídicí signály, dokud není stisknuto tlačítko [Auto On] (Auto) nebo [Hand On] (Ručně).
Auto	Měnič kmitočtu je řízen pomocí řídicích svorek a/nebo pomocí sériové komunikace.
Ručně	Měnič kmitočtu může být ovládán navigačními tlačítky na panelu LCP. Místní režim potlačí povely zastavení, vynulování, reverzace, stejnosměrného brzdění a další signály.

Tabulka 7.1

	Místo žádané hodnoty
Dálková	Žádaná hodnota otáček je dána externími signály, sériovou komunikací nebo interními předvolenými žádanými hodnotami.
Místní	Měnič kmitočtu je řízen v režimu [Hand On] (Ručně) nebo referenčními hodnotami z panelu LCP.

Tabulka 7.2

	Provozní stav
Stř. brzda	Střídavá brzda byla zvolena v 2-10 <i>Funkce brzdy</i> . Střídavá brzda přemagnetizuje motor, aby bylo dosaženo řízeného zpomalení.
AMA dokonč.	Automatické přizpůsobení k motoru (AMA) bylo úspěšně dokončeno.
AMA přípr.	Test AMA je připraven ke spuštění. Spusťte stisknutím tl. [Hand On] (Ručně).
AMA spuštěno	Test AMA probíhá.
Brzdění	Brzdňý střídač pracuje. Brzdňý rezistor pohlcuje generovanou energii.
Max. brzdění	Brzdňý střídač pracuje. Bylo dosaženo výkonového limitu brzdňého rezistoru definovaného v 2-12 <i>Mezní brzdňý výkon (kW)</i> .
Volný doběh	<ul style="list-style-type: none"> Inverzní volný doběh byl zvolen jako funkce digitálního vstupu (skupina parametrů 5-1*). Odpovídající svorka není připojena. Volný doběh aktivován sériovou komunikací

	Provozní stav
Řízený doběh	Řízený doběh byl zvolen v 14-10 <i>Porucha napáj.</i> <ul style="list-style-type: none"> Síťové napětí je při chybě sítě pod hodnotou nastavenou v 14-11 <i>Síťové napětí při poruše napájení.</i> Měnič kmitočtu provede řízený doběh motoru.
Velký proud	Výstupní proud měniče je nad limitem nastaveným v 4-51 <i>Výstraha: velký proud.</i>
Malý proud	Výstupní proud měniče je pod limitem nastaveným v 4-52 <i>Výstraha: nízké otáčky</i>
Přidrž. DC p.	Přidržený DC proud byl zvolen v 1-80 <i>Funkce při zastavení</i> a je aktivní příkaz zastavení. Motor je přidržován stejnosměrným proudem nastaveným v 2-00 <i>Přidržený DC proud/proud předeht.</i>
DC Stop	Motor je přidržován stejnosměrným proudem (2-01 <i>DC brzdny proud</i>) po zadanou dobu (2-02 <i>Doba DC brzdění</i>). <ul style="list-style-type: none"> Stejnosemerna brzda byla aktivována v 2-03 <i>Spinací otáčky DC brzdy [ot./min.]</i> a je aktivní příkaz zastavení. Stejnosemerna brzda (inverzní) byla zvolena jako funkce digitálního vstupu (skupina parametrů 5-1*). Odpovídající svorka není aktivní. Stejnosemerna brzda byla aktivována sériovou komunikací.
Vysoká zpětná vazba	Součet všech aktivních zpětných vazeb je nad limitem nastaveným v 4-57 <i>Výstraha: Vysoká zpětná vazba.</i>
Nízká zpětná vazba	Součet všech aktivních zpětných vazeb je pod limitem nastaveným v 4-56 <i>Výstraha: Nízká zpětná vazba.</i>
Uložení výstupu	Dálková žádaná hodnota je aktivní a jsou udržovány aktuální otáčky. <ul style="list-style-type: none"> Uložení výstupu bylo zvoleno jako funkce digitálního vstupu (skupina parametrů 5-1*). Odpovídající svorka je aktivní. Otáčky lze nyní ovládat pouze funkcemi svorek zrychlení a zpomalení. Držení rampy bylo aktivováno sériovou komunikací.
Požadavek na uložení výstupu	Byl vydán povel k uložení výstupu, ale motor zůstane stát, dokud neobdrží signál Běh povolen.
Uložení žádané hodnoty	Uložení <i>žádané hodnoty</i> bylo zvoleno jako funkce digitálního vstupu (skupina parametrů 5-1*). Odpovídající svorka je aktivní. Měnič kmitočtu uloží aktuální žádanou hodnotu. Žádanou hodnotu lze nyní měnit pouze funkcemi svorek zrychlení a zpomalení.

	Provozní stav
Požadavek na konst. otáčky	Byl vydán povel pro konstantní otáčky, ale motor zůstane stát, dokud přes digitální vstup neobdrží signál Běh povolen.
Konstantní otáčky	Motor běží podle naprogramování v 3-19 <i>Konst. ot. [ot./min.]</i> . <ul style="list-style-type: none"> <i>Konstantní otáčky</i> byly zvoleny jako funkce digitálního vstupu (skupina parametrů 5-1*). Odpovídající svorka (např. svorka 29) je aktivní. Funkce Konstantní otáčky je aktivována pomocí sériové komunikace. Funkce Konstantní otáčky byla zvolena jako reakce na funkci sledování (např. Bez signálu). Funkce sledování je aktivní.
Kontrola mot.	V 1-80 <i>Funkce při zastavení</i> byla zvolena funkce <i>Kontrola motoru</i> . Je aktivní příkaz k zastavení. Aby bylo zajištěno, že bude motor připojen k měniči kmitočtu, je do motoru trvale vyslán testovací proud.
Řízení přep.	Řízení <i>přepětí</i> bylo aktivováno v 2-17 <i>Řízení přepětí</i> . Připojený motor dodává do měniče kmitočtu generativní energii. Řízení přepětí upraví poměr V/Hz tak, aby motor pracoval v řízeném režimu a aby nedošlo k vypnutí měniče kmitočtu.
Výk. č. vyp.	(Pouze pro měniče kmitočtu s instalovaným externím zdrojem napájení 24 V.) Síťové napájení měniče kmitočtu je odstraněno, ale řídicí karta je napájena externím 24V zdrojem.
Režim ochr.	Je aktivní ochranný režim. Měnič detekoval kritický stav (nadproud nebo přepětí). <ul style="list-style-type: none"> Aby nedošlo k vypnutí, spínací kmitočty se snížil na 4 kHz. Pokud je to možné, ochranný režim skončí přibližně za 10 s. Ochranný režim může být omezen v 14-26 <i>Zpoždění vypnutí při poruše střídače.</i>
Rychlý stop	Motor zpomalí pomocí 3-81 <i>Doba doběhu při rychlém zastavení</i> . <ul style="list-style-type: none"> <i>Inverzní rychlé zastavení</i> bylo zvoleno jako funkce digitálního vstupu (skupina parametrů 5-1*). Odpovídající svorka není aktivní. Funkce Rychlé zastavení byla aktivována přes sériovou komunikaci.
Rozeběh/doběh	Motor zrychluje nebo zpomaluje pomocí aktivního rozběhu nebo doběhu. Žádané hodnoty, mezní hodnoty nebo klidového stavu dosud nebylo dosaženo.
Vys. žád. hod.	Součet všech aktivních žádaných hodnot je nad limitem žádané hodnoty nastaveným v 4-55 <i>Výstraha: Vysoká žádaná hodnota.</i>

	Provozní stav
Nízká žád. h.	Součet všech aktivních žádaných hodnot je pod limitem žádané hodnoty nastaveným v 4-54 <i>Výstraha: Nízká žádaná hodnota.</i>
Běh na ž. h.	Měnič kmitočtu běží v rozsahu žádané hodnoty. Hodnota zpětné vazby se shoduje se zadanou hodnotou.
Požadavek na spuštění	Byl vydán povel start, ale motor stojí, dokud přes digitální vstup neobdrží signál Běh povolen.
Běh	Motor je poháněn měničem kmitočtu.
Vysoké otáčky	Otáčky motoru jsou nad hodnotou nastavenou v 4-53 <i>Výstraha: vysoké otáčky.</i>
Nízké otáčky	Otáčky motoru jsou pod hodnotou nastavenou v 4-52 <i>Výstraha: nízké otáčky.</i>
Poh. režim	V automatickém režimu měnič kmitočtu nastartuje motor signálem start z digitálního vstupu nebo pomocí sériové komunikace.
Zpoždění startu	V 1-71 <i>Zpoždění startu</i> byl nastaven čas zpoždění startu. Příkaz start je aktivován a motor nastartuje po vypršení doby zpoždění startu.
Start vp./vz.	Start dopředu a start dozadu byly zvoleny jako funkce dvou různých digitálních vstupů (skupina parametrů 5-1*). Motor se spustí dopředu nebo dozadu podle toho, která svorka bude aktivována.
Stop	Měnič kmitočtu obdržel příkaz pro zastavení z panelu , z digitálního vstupu nebo přes sériovou komunikaci.
Vypnutí	Byl ohlášen poplach a byl zastaven motor. Po odstranění příčiny poplachu je možné měnič kmitočtu resetovat ručně stisknutím tlačítka [Reset] (Reset) nebo dálkově přes řídicí svorky nebo sériovou komunikaci.
Vypnutí zabl.	Byl ohlášen poplach a byl zastaven motor. Po odstranění příčiny poplachu je nutné měnič kmitočtu zapnout a vypnout. Měnič kmitočtu je pak možné resetovat ručně stisknutím tlačítka [Reset] nebo dálkově přes řídicí svorky nebo sériovou komunikaci.

Tabulka 7.3

8 Výstrahy a poplachy

8.1 Sledování systému

Měnič kmitočtu sleduje stav napájení, výstupu a činitele motoru a také další ukazatele výkonu systému. Výstraha nebo poplach neznamenají nutně interní problém v měniči kmitočtu. V mnoha případech je známkou chybného stavu vstupního napětí, zatížení motoru nebo teploty, externích signálů nebo jiných oblastí sledovaných interní logikou měniče kmitočtu. Provéřte tyto oblasti mimo měnič kmitočtu dle informací v poplachu nebo výstraze.

8.2 Typy výstrah a poplachů

8.2.1 Výstrahy

Výstraha se vydává, když hrozí poplachový stav, nebo za abnormálních provozních podmínek a může mít za následek nahlášení poplachu měničem kmitočtu. Výstraha se vynuluje sama, když je abnormální stav odstraněn.

8.2.2 Poplach s vypnutím

Poplach je nahlášen, když se měnič kmitočtu vypne, tj. když měnič kmitočtu přeruší činnost, aby nedošlo k poškození měniče nebo systému. Motor volně doběhne do zastavení. Logika měniče kmitočtu bude nadále pracovat a sledovat stav měniče. Po odstranění chybového stavu lze měnič kmitočtu resetovat. Potom bude opět připraven k zahájení provozu.


Vypnutí je možné resetovat 4 způsoby:

- Stisknutím tlačítka [Reset] (Vynulovat) na panelu LCP.
- Vstupním příkazem digitálního resetování.
- Vstupním příkazem resetování sériovou komunikací.
- Automatickým resetem.

8.2.3 Poplach se zablokováním


Po nahlášení poplachu, který způsobí vypnutí a zablokování měniče, je třeba vypnout a zapnout napájení. Motor volně doběhne do zastavení. Logika měniče kmitočtu bude nadále pracovat a sledovat stav měniče. Odpojte napájení, napravte příčinu chyby a obnovte napájení měniče kmitočtu. Touto akcí přepnete měnič kmitočtu do výše popsaného stavu vypnutí a měnič lze vynulovat libovolným ze čtyř uvedených způsobů.

8.3 Zobrazení výstrah a poplachů




Obrázek 8.1

Na displeji bliká poplach nebo vypnutí se zablokováním společně s číslem poplachu.



Obrázek 8.2

Kromě textu a kódu poplachu na panelu LCP měniče fungují také tři stavové kontrolky.



Obrázek 8.3

	Kontrolka Warning	Kontrolka Alarm
Výstraha	Svítil	Nesvítil
Poplach	Nesvítil	Bliká
Vypnutí– zablokování	Svítil	Bliká

Tabulka 8.1

8.4 Definice výstrah a poplachů

Tabulka 8.2 definuje, zda poplachu předchází výstraha a zda poplach měnič vypne nebo vypne a zablokuje.

Č.	Popis	Výstraha	Poplach/ Vypnutí	Poplach/ Zablokování	Žádaná hodnota parametru
1	Napětí nižší než 10 V	X			
2	Chyba pr. nuly	(X)	(X)		6-01 Funkce časové prodlevy pracovní nuly
4	Ztráta fáze sítě	(X)	(X)	(X)	14-12 Funkce při nesymetrii napájení
5	Vysoké napětí stejnosměrného meziobvodu	X			
6	Nízké napětí stejnosměrného meziobvodu	X			
7	Stejnoseměrné přepětí	X	X		
8	Stejnoseměrné podpětí	X	X		
9	Přetížení střídače	X	X		
10	Přehřátí ETR motoru	(X)	(X)		1-90 Tepelná ochrana motoru
11	Přehřátí termistoru motoru	(X)	(X)		1-90 Tepelná ochrana motoru
12	Momentové om.	X	X		
13	Nadproud	X	X	X	
14	Zemní spojení	X	X	X	
15	Neshoda hardwaru		X	X	
16	Zkrat		X	X	
17	Uplynutí časové prodlevy řídicího slova	(X)	(X)		8-04 Funkce časové prodlevy řízení
20	Chyba tepl. čidla				
21	Chyba par.				
22	Zvedání – mech. brzda	(X)	(X)		Skupina parametrů 2-2*
23	Vnitřní vent.	X			
24	Externí vent.	X			14-53 Sledování ventilátoru
25	Zkrat brzdného rezistoru	X			
26	Mezní hodnota výkonu brzdného rezistoru	(X)	(X)		2-13 Sledování výkonu brzdy
27	Zkrat brzdného střídače	X	X		
28	Kontrola brzdy	(X)	(X)		2-15 Kontrola brzdy
29	Teplota chladiče	X	X	X	
30	Chybějící motorová fáze U	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkce při chybějící fázi motoru
31	Chybějící motorová fáze V	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkce při chybějící fázi motoru
32	Chybějící motorová fáze W	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkce při chybějící fázi motoru
33	Porucha nabití		X	X	
34	Chyba komunikace se sběrnici Fieldbus	X	X		
35	Chyba doplňku	X	X		

Č.	Popis	Výstraha	Poplach/ Vypnutí	Poplach/ Zablokování	Žádaná hodnota parametru
36	Porucha nap.	X	X		
37	Nesymetrie fází		X		
38	Vnitřní chyba		X	X	
39	Čidlo chladiče		X	X	
40	Přetížení digitálního výstupu na svorce 27	(X)			5-00 Režim digitálních V/V, 5-01 Svorka 27, Režim
41	Přetížení digitálního výstupu na svorce 29	(X)			5-00 Režim digitálních V/V, 5-02 Svorka 29, Režim
42	Př. sv. X30/6-7	(X)			
43	Ext. napájení (volitelné)				
45	Zkrat na zem 2	X	X	X	
46	Napájení výkonové karty		X	X	
47	Nízké napětí 24V zdroje	X	X	X	
48	Nízké napětí 1,8V zdroje		X	X	
49	Mezní hod. ot.	X			
50	AMA – kalibrace se nepodařila		X		
51	AMA – kontrola jmenovitého napětí a proudu		X		
52	AMA – malý jm. p.		X		
53	AMA – příliš velký motor		X		
54	AMA – příliš malý motor		X		
55	AMA – parametr mimo rozsah		X		
56	AMA přerušeno		X		
57	AMA – č. int.		X		
58	AMA – vnitřní chyba	X	X		
59	Proudové omezení	X			4-18 Proudové om.
61	Chyba zp. v.	(X)	(X)		4-30 Funkce při ztrátě zpětné vazby motoru
62	Výstupní kmitočty při maximální hodnotě	X			
63	Nízká hodnota pro mechanickou brzdu		(X)		2-20 Proud uvolnění brzdy
64	Mezní hodnota napětí	X			
65	Přehřátí řídicí karty	X	X	X	
66	Nízká teplota chladiče	X			
67	Konfigurace volitelného doplňku se změnila		X		
68	Bezpečné zastavení	(X)	(X) ¹⁾		5-19 Svorka 37, bezpečné zastavení
70	Neplatná konfigurace měniče			X	
71	PTC 1 Bezpečné zastavení				
72	Nebezpečná chyba				
73	A. res. po b. z.	(X)	(X)		5-19 Svorka 37, bezpečné zastavení
74	PTC termistor			X	
75	Neplatný profil		X		
76	Nastavení jednotek výkonu	X			
77	Snížený výkon	X			14-59 Skutečný počet inverterů
78	Chyba sledování	(X)	(X)		4-34 Chyba sledování: Funkce
79	Nedov. kon. PS		X	X	
80	Měnič byl inicializován na výchozí hodnotu		X		
81	Poškozené CSIV		X		
82	Ch. par. CSIV		X		
83	Neplatná kombinace doplňků			X	
84	Chybí bezpečnostní doplněk		X		
88	Detekce doplňku			X	

Č.	Popis	Výstraha	Poplach/ Vypnutí	Poplach/ Zablokování	Žádaná hodnota parametru
89	Prokluz mechanické brzdy	X			
90	Sledování zpětné vazby	(X)	(X)		17-61 Sledování signálu čidla
91	Chybné nastavení analogového vstupu 54			X	S202
104	Porucha směšovacího ventilátoru	X	X		14-53
163	Výstraha: Mezní hodnota proudu ATEX ETR	X			
164	Poplach: Mezní hodnota proudu ATEX ETR		X		
165	Výstraha: Mezní hodnota kmitočtu ATEX ETR	X			
166	Poplach: Mezní hodnota kmitočtu ATEX ETR		X		
243	Brzda, IGBT	X	X	X	
244	Teplota chladiče	X	X	X	
245	Čidlo chladiče		X	X	Skupina parametrů 0-7*
246	Nap. výk. k.			X	
249	Nízká tep. chl.	X			
250	Nové náhr. díly			X	
251	Nový typ. kód		X	X	

Tabulka 8.2 Seznam kódů poplachů/výstrah

(X) Závísí na parametru.

¹⁾ Nelze automaticky resetovat pomocí 14-20 Způsob resetu.

8.5 Chybové zprávy

Informace o výstraze nebo poplachu uvedené níže definují stav výstrahy nebo poplachu, pravděpodobnou příčinu a podrobnosti o nápravě stavu nebo postup odstraňování problémů.

VÝSTRAHA 1, Napětí nižší než 10 V

Napětí řídicí karty ze svorky 50 pokleslo pod 10 V. Snižte zatížení svorky 50, protože zdroj napětí 10 V je přetížen. Max. 15 mA nebo min. 590 Ω.

Tento stav vyvolal zkrat v připojeném potenciometru nebo nesprávné zapojení potenciometru.

Odstraňování problémů

Vytáhněte kabel ze svorky 50. Pokud výstraha zmizí, problém je v zapojení u zákazníka. Pokud výstraha nezmizí, vyměňte řídicí kartu.

VÝSTRAHA/POPLACH 2, Chyba pr. nuly

Výstraha nebo poplach se zobrazí pouze tehdy, pokud byl naprogramován uživatelem v 6-01 Funkce časové prodlevy pracovní nuly. Signál na jednom z analogových vstupů je méně než 50 % minimální hodnoty naprogramované pro daný vstup. Tento stav může být vyvolán porušením zapojením nebo vadným zařízením vysílajícím signál.

Odstraňování problémů

Zkontrolujte připojení u všech svorek analogových vstupů. Svorky řídicí karty 53 a 54 jsou pro signály, svorka 55 je společná. Svorky doplňku MCB 101 11 a 12 jsou pro signály, svorka

10 je společná. Svorky MCB 109 1, 3, 5 jsou pro signály, svorky 2, 4, 6 jsou společné.

Zkontrolujte, zda naprogramování měniče a nastavení přepínačů odpovídají typu analogového signálu.

Proveďte test signálu vstupních svorek.

VÝSTRAHA/POPLACH 3: Bez motoru

K výstupu měniče kmitočtu nebyl připojen žádný motor.

VÝSTRAHA/POPLACH 4, Ztráta fáze sítě

Na straně napájení chybí fáze nebo je nesymetrie napájecího napětí příliš vysoká. Toto hlášení se zobrazí také v případě poruchy vstupního usměrňovače v měniči kmitočtu. Dostupné možnosti se programují v 14-12 Funkce při nesymetrii napájení.

Odstraňování problémů

Zkontrolujte napájecí napětí a napájecí proudy měniče kmitočtu.

VÝSTRAHA 5, Vysoké napětí stejnosměrného meziobvodu

Stejnoseměrné napětí meziobvodu je vyšší než mezní hodnota upozornění na vysoké napětí. Mezní hodnota závisí na jmenovitém napětí měniče. Měnič je stále v činnosti.

VÝSTRAHA 6, Nízké napětí stejnosměrného meziobvodu

Napětí DC meziobvodu je nižší než upozornění na nízké napětí. Mezní hodnota závisí na jmenovitém napětí měniče. Měnič je stále v činnosti.

VÝSTRAHA/POPLACH 7, Přepětí v meziobvodu

Pokud napětí v meziobvodu překročí mezní hodnotu, měnič kmitočtu po určité době vypne.

Odstraňování problémů

- Připojte brzdny rezistor
- Prodlužte dobu rozběhu nebo doběhu
- Změňte typ rampy
- Aktivujte funkce v 2-10 *Funkce brzdy*
- Zvýšení 14-26 *Zpoždění vypnutí při poruše střídače*
- Pokud se poplach nebo výstraha objeví během poklesu napájení, řešením je použití kinetického zálohování (14-10 *Porucha napáj.*)

VÝSTRAHA/POPLACH 8, Stejnsměrné podpětí

Jestliže napětí stejnosměrného meziobvodu klesne pod dolní mezní hodnotu napětí, měnič kmitočtu zkontroluje připojení záložního napájení 24 V DC. Není-li záložní napájení 24 V DC připojeno, měnič kmitočtu vypne po nastavené době. Časové zpoždění závisí na výkonu jednotky.

Odstraňování problémů

- Zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí měniče kmitočtu.
- Provedte test vstupního napětí.
- Provedte test obvodu měkkého náboje.

VÝSTRAHA/POPLACH 9, Přetížení měniče

Měnič kmitočtu je před vypnutím z důvodu přetížení (příliš vysoký proud po příliš dlouhou dobu). Počítadlo pro elektronickou tepelnou ochranu invertoru vydá výstrahu při 98 % a vypne při 100 %, přičemž vydá poplach. Měnič kmitočtu *nemůže* být resetován, dokud není počítadlo pod 90 %.

Chybu způsobí, když měnič kmitočtu běžel příliš dlouho s více než 100% přetížením.

Odstraňování problémů

- Porovnejte výstupní proud zobrazený na ovládacím panelu LCP se jmenovitým proudem měniče kmitočtu.
- Porovnejte výstupní proud zobrazený na ovládacím panelu LCP s naměřeným proudem motoru.
- Zobrazte na panelu LCP Tepelné zatížení měniče a sledujte hodnotu. Při běhu nad spojitým jmenovitým proudem měniče se bude počítadlo zvyšovat. Při běhu pod spojitým jmenovitým proudem měniče se bude počítadlo snižovat.

VÝSTRAHA/POPLACH 10, Teplota přetížení motoru

Podle elektronické tepelné ochrany (ETR) je motor příliš horký. V 1-90 *Tepelná ochrana motoru* můžete zvolit, zda má měnič kmitočtu vyslat výstrahu nebo poplach, když čítač dosáhne 100 %. Chybu způsobí, když motor běží příliš dlouho s více než 100% přetížením.

Odstraňování problémů

- Zkontrolujte, zda se motor přehřívá.
- Zkontrolujte, zda je motor mechanicky přetížen.
- Zkontrolujte, zda je správně nastaven proud motoru v 1-24 *Proud motoru*.
- Zkontrolujte, zda jsou správně nastavena data motoru v par. 1-20 až 1-25.
- Pokud je použit externí ventilátor, zkontrolujte, zda je zvolen v 1-91 *Externí ventilátor motoru*.
- Spuštěním testu AMA v 1-29 *Autom. přizpůsobení k motoru*, AMA lze naladit měnič k motoru přesněji a snížit tepelné zatížení.

VÝSTRAHA/POPLACH 11, Přehřátí termistoru motoru

Termistor byl zřejmě odpojen. V 1-90 *Tepelná ochrana motoru* můžete zvolit, zda má měnič kmitočtu vyslat výstrahu nebo poplach.

Odstraňování problémů

- Zkontrolujte, zda se motor přehřívá.
- Zkontrolujte, zda je motor mechanicky přetížen.
- Zkontrolujte, zda je termistor správně připojen mezi svorku 53 nebo 54 (analogový napěťový vstup) a svorku 50 (napájení +10 V), a zda je přepínač svorky 53 nebo 54 nastaven na napětí. Zkontrolujte, zda je v 1-93 *Zdroj termistoru* vybrána svorka 53 nebo 54.
- Používáte-li digitální vstup 18 nebo 19, zkontrolujte, zda je termistor správně připojen mezi svorku 18 nebo 19 (digitální vstup pouze PNP) a svorku 50.
- Pokud je použito čidlo KTY, zkontrolujte správné připojení mezi svorkami 54 a 55.
- Pokud je použit tepelný spínač nebo termistor, zkontrolujte, zda naprogramování 1-93 *Zdroj termistoru* odpovídá zapojení čidla.
- Pokud je použito čidlo KTY, zkontrolujte, zda naprogramování par. 1-95 *Typ čidla KTY*, 1-96 *Zdroj termistoru KTY* a 1-97 *Úroveň prahu KTY* odpovídá zapojení čidla.

VÝSTRAHA/POPLACH 12, Momentové om.

Moment je větší než hodnota nastavená v 4-16 *Mez momentu pro motorický režim*, nebo je moment větší než hodnota nastavená v 4-17 *Mez momentu pro generátorický režim*. 14-25 *Zpoždění vypnutí při mezním momentu* lze použít ke změně ze stavu pouze výstraha na výstrahu následovanou poplachem.

Odstraňování problémů

- Pokud byla mez momentu motoru překročena během rozběhu, prodlužte dobu rozběhu.
- Pokud byla mez momentu generátoru překročena během doběhu, prodlužte dobu doběhu.

Pokud byla mez momentu překročena za běhu, zvýšte mezní hodnotu momentu (je-li to možné). Dbejte na to, aby systém bezpečně pracoval i při vyšším momentu.

Zkontrolujte, zda aplikace nevyžaduje od motoru příliš mnoho proudu.

VÝSTRAHA/POPLACH 13, Nadproud

Mez proudové špičky invertoru (asi 200 % jmenovitého proudu) byla překročena. Výstraha potrvá přibližně 1,5 sekundy. Poté se měnič kmitočtu vypne a ohlásí poplach. Chyba může být způsobena náhlým zatížením nebo prudkým zrychlením s vysokou setrvačnou zátěží. Chyba se může také objevit po kinetickém zálohování, pokud je zrychlení během rozběhu příliš prudké. Pokud je vybráno rozšířené řízení mechanické brzdy, vypnutí lze resetovat externě.

Odstraňování problémů

Vypněte napájení a zkontrolujte, zda lze otáčet hřídeli motoru.

Zkontrolujte, zda velikost motoru odpovídá měniči kmitočtu.

Zkontrolujte parametry 1-20 až 1-25 na správné údaje o motoru.

POPLACH 14, Zemní spojení

Mezi výstupními fázemi a zemí dochází ke svodu, buď v kabelu mezi měničem kmitočtu a motorem, nebo v motoru samotném.

Řešení problému:

Vypněte měnič kmitočtu a odstraňte poruchu uzemnění.

Změřte odpor motorových vodičů vůči zemi a motoru pomocí měřáku, abyste zjistili, zda nedošlo v motoru k zemnímu spojení.

Provedte test proudového čidla.

POPLACH 15, Neshoda hardwaru

Osazený doplněk není funkční v kombinaci s instalovanou řídicí deskou (hardwarově nebo softwarově).

Zaznamenejte si hodnoty následujících parametrů a obraťte se na svého dodavatele zařízení Danfoss:

15-40 Typ měniče

15-41 Výkonová část

15-42 Napětí

15-43 Softwarová verze

15-45 Aktuální typové označení

15-49 ID SW řídicí karty

15-50 ID SW výkonové karty

15-60 Doplněk namontován

15-61 SW verze doplňku (pro každý slot doplňků)

POPLACH 16, Zkrat

V zapojení motoru nebo v motoru došlo ke zkratu.

Vypněte měnič kmitočtu a odstraňte zkrat.

VÝSTRAHA/POPLACH 17, Uplynutí časové prodlevy řídicího slova

Vypadek komunikace s měničem kmitočtu.

Výstraha bude aktivní pouze tehdy, pokud 8-04 Funkce časové prodlevy řídicího slova NENÍ nastaven na hodnotu [0] Vypnuto.

Pokud je 8-04 Funkce časové prodlevy řídicího slova nastaven na Stop a vypnutí, zobrazí se výstraha a měnič kmitočtu doběhne na nulové otáčky k vypnutí a poté vydá poplach.

Řešení problému:

Zkontrolujte připojení kabelu sériové komunikace.

Zvýšení 8-03 Časová prodleva řídicího slova

Zkontrolujte funkčnost komunikačního vybavení.

Ověřte správnost instalace z hlediska požadavků na EMC.

VÝSTRAHA/POPLACH 22: Zvedání – mechanická brzda

Hlášená hodnota ukazuje, o jaký druh se jedná.

0 = Žádaná hodnota momentu nebyla dosažena před vypršením časového limitu.

1 = Před vypršením časového limitu nebyla zaznamenána žádná zpětná vazba brzdy.

VÝSTRAHA 23, Chyba interního ventilátoru

Funkce výstrahy ventilátoru je další funkcí ochrany, která kontroluje, zda ventilátor běží nebo je namontován.

Výstrahu ventilátoru lze vypnout v 14-53 Sledování ventilátoru ([0] Vypnuto).

Odstraňování problémů

Zkontrolujte odpor ventilátorů.

Zkontrolujte pojistky měkkého náboje.

VÝSTRAHA 24, Chyba externího ventilátoru

Funkce výstrahy ventilátoru je další funkcí ochrany, která kontroluje, zda ventilátor běží nebo je namontován.

Výstrahu ventilátoru lze vypnout v 14-53 Sledování ventilátoru ([0] Vypnuto).

Odstraňování problémů

Zkontrolujte odpor ventilátorů.

Zkontrolujte pojistky měkkého náboje.

VÝSTRAHA 25, Zkrat brzdného rezistoru

Brzdový rezistor je během provozu sledován. Pokud dojde k jeho zkratování, je funkce brzdění vypnuta a je vydána výstraha. Měnič kmitočtu stále pracuje, ale bez funkce brzdění. Vypněte měnič kmitočtu a vyměňte brzdový rezistor (viz 2-15 Kontrola brzdy).

VÝSTRAHA/POPLACH 26, Mezní hodnota výkonu brzdného rezistoru

Výkon dodávaný brzdnému rezistoru se počítá jako střední hodnota po dobu posledních 120 s běhu. Výpočet je založen na napětí meziobvodu a hodnotě brzdného

odporu nastavené v 2-16 Max. proud stří. brzdy. Výstraha je aktivní, když je ztrátový výkon brzdného rezistoru vyšší než 90 % brzdného výkonu. Pokud byla v par. 2-13 Sledování výkonu brzdy nastavena hodnota [2] Vypnutí, měnič kmitočtu vypne, když je ztrátový výkon brzdy vyšší než 100 %.

VAROVÁNÍ

Při zkratu brzdného tranzistoru hrozí nebezpečí, že do brzdného rezistoru bude přenášén značný výkon.

VÝSTRAHA/POPLACH 27, Chyba brzdného střídače

Brzdný tranzistor je za provozu sledován, a pokud dojde k jeho zkratování, je funkce brzdění vypnuta a je vydána výstraha. Měnič kmitočtu přesto dokáže pracovat, protože je však brzdý tranzistor zkratován, bude značná část výkonu přenášena na brzdý rezistor, i když není aktivní. Vypněte měnič kmitočtu a odstraňte brzdý rezistor.

Tento poplach nebo výstraha se může objevit také při přehřátí brzdného rezistoru. Svorky 104 a 106 jsou k dispozici jako vstupy pro brzdé rezistory Klixon, další informace naleznete v části Teplotní spínač brzdného rezistoru v Příručce projektanta.

VÝSTRAHA/POPLACH 28, Neúspěšná kontrola brzdy

Brzdý rezistor není připojen nebo nepracuje. Zkontrolujte 2-15 Kontrola brzdy.

POPLACH 29, Teplota chladiče

Byla překročena maximální teplota chladiče. Teplotní poruchu nelze vynulovat, dokud teplota chladiče neklesne pod určenou teplotu. Body vypnutí a resetování závisí na výkonu měniče.

Odstraňování problémů

Zkontrolujte následující podmínky.

- Příliš vysoká okolní teplota
- Kabel motoru je příliš dlouhý.
- Nedostatečný prostor nad a pod měničem kmitočtu
- Blokováno proudění vzduchu kolem měniče.
- Poškozený ventilátor chladiče
- Znečištěný chladič

U rámu velikosti D, E a F závisí nahlášení poplachu na teplotě naměřené čidlem chladiče namontovaným v modulech IGBT. U rámu velikosti F může být poplach vyvolán rovněž tepelným čidlem v modulu usměrňovače.

Odstraňování problémů

- Zkontrolujte odpor ventilátorů.
- Zkontrolujte pojistky měkkého náboje.
- Zkontrolujte tepelné čidlo IGBT.

POPLACH 30, Chybějící motorová fáze U

Výpadek motorové fáze U mezi měničem kmitočtu a motorem.

Vypněte měnič kmitočtu a zkontrolujte motorovou fázi U.

POPLACH 31, Chybějící motorová fáze V

Výpadek motorové fáze V mezi měničem kmitočtu a motorem.

Vypněte měnič kmitočtu a zkontrolujte motorovou fázi V.

POPLACH 32, Chybějící motorová fáze W

Výpadek motorové fáze W mezi měničem kmitočtu a motorem.

Vypněte měnič kmitočtu a zkontrolujte motorovou fázi W.

POPLACH 33, Porucha nabití

Během krátké doby došlo k příliš mnoha zapnutím. Nechte jednotku vychladnout na provozní teplotu.

VÝSTRAHA/POPLACH 34, Chyba komunikace se sběrníci Fieldbus

Nefunguje sběrnice Fieldbus na komunikační kartě.

VÝSTRAHA/POPLACH 36, Porucha nap.

Tato výstraha nebo poplach se aktivuje pouze tehdy, pokud dojde ke ztrátě napájecího napětí měniče kmitočtu a 14-10 Porucha napáj. NENÍ nastaven na hodnotu [0] Bez funkce. Zkontrolujte pojistky měniče kmitočtu a síťového napájení měniče.

POPLACH 38, Vnitřní chyba

Když dojde k vnitřní závadě, zobrazí se kódové číslo definované v tabulce níže.

Odstraňování problémů

Vypněte a zapněte napájení.

Zkontrolujte, zda je doplněk správně nainstalován.

Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné nebo nezapojené kabely.

Možná se budete muset obrátit na svého dodavatele produktů Danfoss nebo na servisní oddělení. Poznamenejte si kódové číslo pro další postup.

Č.	Text
0	Sériový port nelze inicializovat. Obrat se na dodavatele produktů Danfoss nebo na servisní oddělení Danfoss.
256-258	Údaje v paměti EEPROM výkonové části jsou poškozené nebo příliš staré.
512	Údaje v paměti EEPROM ovládacího panelu jsou poškozené nebo příliš staré.
513	Vypršel časový limit komunikace při čtení dat z paměti EEPROM.
514	Vypršel časový limit komunikace při čtení dat z paměti EEPROM.
515	Řízení orientované na aplikaci nemůže rozpoznat data v paměti EEPROM.
516	Nelze zapisovat do paměti EEPROM, protože je spuštěn příkaz zápisu.
517	Příkaz zápisu je v časovém limitu.
518	Chyba v paměti EEPROM.

Č.	Text
519	Chybná nebo neplatná data čárového kódu v paměti EEPROM.
783	Hodnota parametru přesahuje min. nebo max. mezní hodnotu.
1024-1279	Nebylo možné odeslat CAN telegram, který je nutné odeslat.
1281	Časový limit flash paměti digitálního signálového procesoru
1282	Neshoda verze mikro softwaru výkonové části
1283	Neshoda verze dat v paměti EEPROM výkonové části
1284	Nelze přečíst verzi softwaru digitálního signálového procesoru
1299	SW verze doplňku ve slotu A je příliš stará
1300	SW verze doplňku ve slotu B je příliš stará
1301	SW verze doplňku ve slotu C0 je příliš stará
1302	SW verze doplňku ve slotu C1 je příliš stará
1315	SW verze doplňku ve slotu A není podporována (není povolena)
1316	SW verze doplňku ve slotu B není podporována (není povolena)
1317	SW verze doplňku ve slotu C0 není podporována (není povolena)
1318	SW verze doplňku ve slotu C1 není podporována (není povolena)
1379	Doplňek A nereaguje při výpočtu verze platformy
1380	Doplňek B nereaguje při výpočtu verze platformy
1381	Doplňek C0 nereaguje při výpočtu verze platformy.
1382	Doplňek C1 nereaguje při výpočtu verze platformy.
1536	Byla zaregistrována výjimka v řízení orientovaném na aplikaci. Informace o ladění byly zapsány do ovládacího panelu LCP.
1792	Je aktivní modul hlídače procesoru DSP. Ladění dat výkonové části, data řízení orientovaného na motor nebyla přenesena správně.
2049	Data výkonové části byla restartována
2064-2072	H081x: Byl restartován doplňek ve slotu x.
2080-2088	H082x: Doplňek ve slotu x vydal příkaz spouštění-čekat.
2096-2104	H983x: Doplňek ve slotu x vydal příkaz spouštění-čekat.
2304	Nelze číst žádná data z paměti EEPROM výkonové části.
2305	Chybí verze SW od napájecí jednotky.
2314	Chybí data napájecí jednotky od napájecí jednotky.
2315	Chybí verze SW od napájecí jednotky.
2316	Chybí lo_statepage od napájecí jednotky.
2324	Během spouštění byla zjištěna chybná konfigurace výkonové karty.
2325	Výkonová karta přestala komunikovat, i když je zapnuto napájení.
2326	Po zpoždění, určeném pro registraci výkonových karet, byla konfigurace výkonové karty označena za chybnou.

Č.	Text
2327	Bylo zaregistrováno příliš mnoho pozic pro výkonové karty.
2330	Informace o výkonech výkonových karet se neshodují.
2561	Nefunguje komunikace z DSP do ATACD.
2562	Nefunguje komunikace z ATACD do DSP(stav běhu).
2816	Přetečení zásobníku v modulu ovládacího panelu
2817	Pomalé úlohy plánovače
2818	Rychlé úlohy
2819	Vlákno parametru
2820	Přetečení zásobníku ovl. panelu LCP
2821	Přetečení sériového portu
2822	Přetečení portu USB
2836	Příliš malá hodnota cflistMempool
3072-5122	Hodnota parametru leží mimo meze.
5123	Doplňek ve slotu A: Nekompatibilita hardwaru s hardwarem ovládacího panelu.
5124	Doplňek ve slotu B: Nekompatibilita hardwaru s hardwarem ovládacího panelu.
5125	Doplňek ve slotu C0: Nekompatibilita hardwaru s hardwarem ovládacího panelu.
5126	Doplňek ve slotu C1: Nekompatibilita hardwaru s hardwarem ovládacího panelu.
5376-6231	Málo paměti

Tabulka 8.3

POPLACH 39, Čidlo chladiče

Žádná zpětná vazba od teplotního čidla chladiče.

Signál z tepelného čidla IGBT není na výkonové kartě k dispozici. Problém může být na výkonové kartě, na kartě ovládání hradla nebo na plochem kabelu mezi výkonovou kartou a kartou ovládání hradla.

VÝSTRAHA 40, Přetížení digitálního výstupu na svorce 27

Zkontrolujte zátěž připojenou ke svorce 27 nebo odstraňte zkratové spojení. Zkontrolujte *5-00 Režim digitálních V/V a 5-01 Svorka 27, Režim*.

VÝSTRAHA 41, Přetížení digitálního výstupu na svorce 29

Zkontrolujte zátěž připojenou ke svorce 29 nebo odstraňte zkratové spojení. Zkontrolujte *5-00 Režim digitálních V/V a 5-02 Svorka 29, Režim*.

VÝSTRAHA 42, Přetížení digitálního výstupu na svorce X30/6 nebo Přetížení digitálního výstupu na svorce X30/7

U svorky X30/6 zkontrolujte zátěž připojenou ke svorce X30/6 nebo odstraňte zkratové spojení. Zkontrolujte *5-32 Svorka X30/6, digitální výstup*.

U svorky X30/7 zkontrolujte zátěž připojenou ke svorce X30/7 nebo odstraňte zkratové spojení. Zkontrolujte *5-33 Svorka X30/7, digitální výstup*.

POPLACH 46, Napájení výkonové karty

Napájení na výkonové kartě je mimo rozsah.

Existují tři napájení generovaná spínaným zdrojem napájení (SMPS – switch mode power supply) na výkonové kartě: 24 V, 5 V, ± 18 V. Při napájení 24 V DC s doplňkem MCB 107 je monitorováno pouze 24 V a 5 V napájení. Při napájení třífázovým síťovým napětím jsou monitorována všechna tři.

VÝSTRAHA 47, Nízké napětí 24V zdroje

24 V DC se měří na řídicí kartě. Může být přetížen externí 24V záložní zdroj stejn. napětí. Jinak se obraťte na svého dodavatele zařízení Danfoss.

VÝSTRAHA 48, Nízké napětí 1,8V zdroje

1,8V zdroj stejnosměrného napětí na řídicí kartě je mimo povolené mezní hodnoty. Zdroj napájení se měří na řídicí kartě. Zkontrolujte, zda není vadná řídicí karta. Je-li instalována přídatná karta, zkontrolujte, zda nedošlo k přepětí.

VÝSTRAHA 49, Mezní hod. ot.

Když otáčky nespádají do rozsahu zadaného v 4-11 *Minimální otáčky motoru [ot./min.]* a 4-13 *Maximální otáčky motoru [ot./min.]*, měnič zobrazí výstrahu. Když otáčky poklesnou pod mezní hodnotu zadanou v 1-86 *Minimální otáčky pro vypnutí [ot./min.]* (kromě spuštění nebo zastavení), měnič vypne.

POPLACH 50: AMA – kalibrace se nepodařila

Obraťte se na dodavatele produktů Danfoss nebo na servisní oddělení Danfoss.

POPLACH 51, AMA – kontrola jmenovitého napětí a proudu

Zřejmě je chybné nastavení napětí motoru, proudu motoru nebo výkonu motoru. Zkontrolujte nastavení v parametrech 1-20 až 1-25.

POPLACH 52: AMA – malý jmenovitý proud

Proud motoru je příliš malý. Zkontrolujte nastavení.

POPLACH 53, AMA – příliš velký motor

Motor je příliš velký na to, aby bylo možno provést test AMA.

POPLACH 54, AMA – příliš malý motor

Motor je příliš malý na to, aby bylo možno provést test AMA.

POPLACH 55: AMA – parametr mimo rozsah

Hodnoty parametru motoru jsou mimo přípustný rozsah. Test AMA nebude spuštěn.

POPLACH 56, Automatické přizpůsobení k motoru přerušeno uživatelem

Test AMA byl přerušen uživatelem.

POPLACH 57, AMA – vnitřní chyba

Zkuste restartovat AMA několikrát znovu, dokud se AMA neprovede. Pamatujte, že opakované spuštění může zahřát motor na takovou úroveň, že se zvýší odpory R_s a R_r . Zahřátí motoru však není ve většině případů kritické.

POPLACH 58: AMA – vnitřní závada

Obraťte se na dodavatele zařízení Danfoss.

VÝSTRAHA 59, Proudové omezení

Proud je vyšší než hodnota nastavená v 4-18 *Proudové om..* Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny údaje o motoru v par. 1-20 až 1-25. Zkuste zvýšit mezní hodnotu proudu. Dbejte na to, aby systém pracoval i při zvýšené hodnotě správně.

VÝSTRAHA 60, Externí zablokování

Bylo aktivováno externí zablokování. Chcete-li obnovit normální provoz, přiveďte na svorku naprogramovanou na externí zablokování napětí 24 V DC a potom vynulujte měnič (prostřednictvím sériové komunikace, digitálního vstupu/výstupu nebo stisknutím tlačítka [Reset]).

VÝSTRAHA/POPLACH 61: Chyba sledování

Nastala chyba mezi vypočítanými otáčkami motoru a otáčkami naměřenými v zařízení zpětné vazby. Funkce pro hlášení výstrahy, poplachu či vypnutí se nastavuje v 4-30 *Funkce při ztrátě zpětné vazby motoru*. Přípustná chyba se nastavuje v 4-31 *Chyba otáčkové zpětné vazby motoru* a povolený časový interval výskytu chyby se nastavuje v 4-32 *Čas. limit ztráty zp. v. motoru*. Během procedury uvedení do provozu může být funkce aktivní.

VÝSTRAHA 62, Výstupní kmitočet při maximální hodnotě

Výstupní kmitočet je vyšší než hodnota nastavená v 4-19 *Max. výstupní kmitočet*.

VÝSTRAHA 64: Omezení napětí

Kombinace zatížení a otáček vyžaduje vyšší napětí motoru, než je skutečné napětí stejnosměrného meziobvodu.

VÝSTRAHA/POPLACH 65, Přehřátí řídicí karty

Vypínací teplota řídicí karty je 80 °C.

Odstraňování problémů

- Zkontrolujte, zda je okolní provozní teplota v povolených mezích.
- Zkontrolujte, zda nejsou zanesené filtry.
- Zkontrolujte funkci ventilátorů.
- Zkontrolujte řídicí kartu.

VÝSTRAHA 66, Nízká teplota chladiče

Měnič kmitočtu je příliš studený. Výstraha souvisí s teplotním čidlem v modulu IGBT. Zvyšte teplotu okolí. Také je možné dodat do měniče proud při zastavení motoru nastavením 2-00 *Přidržený DC proud/proud předešl.* na 5 % a 1-80 *Funkce při zastavení*.

Odstraňování problémů

Naměřená teplota chladiče 0 °C může znamenat, že je vadné teplotní čidlo, a otáčky ventilátoru byly proto zvýšeny na maximum. Pokud je vodič čidla mezi modulem IGBT a kartou pro ovládání hradla odpojen, výsledkem bude tato výstraha. Rovněž zkontrolujte teplotní čidlo modulu IGBT.

POPLACH 67, Konfigurace volitelného doplňku modulu se změnila

Od posledního vypnutí byl přidán nebo odebrán jeden nebo více volitelných doplňků. Zkontrolujte, zda je změna konfigurace úmyslná a resetujte měnič.

POPLACH 68, Bezpečné zastavení aktivováno

Bylo aktivováno bezpečné zastavení. Chcete-li obnovit normální provoz, přiveďte na svorku 37 napětí 24 V DC a potom vyšlete signál vynulování (prostřednictvím sběrnice, digitálního vstupu/výstupu nebo stisknutím tlačítka Reset).

POPLACH 70: Neplatná konfigurace měniče

Řídicí karta je nekompatibilní s výkonovou kartou. Obrátte se na dodavatele s typovým kódem měniče z typového štítku a čísla součástí a zkontrolujte jejich kompatibilitu.

POPLACH 71: PTC 1 – Bezpečné zastavení

Bezpečné zastavení bylo aktivováno z karty MCB 112 s PTC termistorem (příliš teplý motor). Normální provoz lze obnovit, když doplněk MCB 112 opět přivede na svorku 37 napětí z meziobvodu 24 V (když teplota motoru dosáhne přijatelné úrovně) a když dojde k deaktivaci digitálního vstupu z doplňku MCB 112. Poté musí být odeslán signál resetu (prostřednictvím sběrnice, digitálního vstupu/výstupu nebo stisknutím tlačítka [Reset]). Pokud je povolen automatický restart, motor se může po odstranění závady rozběhnout.

POPLACH 72: Nebezpečná chyba

Bezpečné zastavení se zablokováním. Objevily se neočekávané úrovně signálu na svorce bezpečného zastavení a na digitálním vstupu z karty s PTC termistorem MCB 112.

VÝSTRAHA 73: Automatické restartování po bezpečném zastavení:

Bezpečně zastaveno. Uvědomte si, že pokud je povolen automatický restart, motor se může po odstranění závady rozběhnout.

VÝSTRAHA 76: Nastavení napájecí jednotky

Požadovaný počet napájecích jednotek neodpovídá zjištěnému počtu aktivních napájecích jednotek.

Řešení problému:

Při výměně modulu s rámem F se objeví tato chyba, když výkonové údaje v modulu řídicí karty neodpovídají zbývajícím částem měniče kmitočtu. Zkontrolujte, zda je správné číslo součásti náhradního dílu a výkonové karty.

VÝSTRAHA 77, Snížený výkon

Výstraha upozorňuje, že měnič kmitočtu pracuje v režimu sníženého výkonu (tj. s menším než povoleným počtem částí invertoru). Tato výstraha bude vygenerována po vypnutí a zapnutí, když je měnič kmitočtu nastaven na běh s menším počtem invertorů a zůstane zapnutý.

POPLACH 79, Neplatná konfigurace výkonové části

Výkonová karta má chybné číslo součásti nebo není nainstalována. Rovněž nemusí být nainstalován konektor MK102 na výkonové kartě.

POPLACH 80, Měnič byl inicializován na výchozí hodnotu

Nastavení parametrů bylo inicializováno na výchozí po ručním resetu. Odstraňte poplach resetováním měniče.

POPLACH 81: Poškozené CSIV

V souboru CSIV jsou chyby syntaxe.

POPLACH 82: Chyba parametru CSIV

Souboru CSIV se nezdařila inicializace parametru.

POPLACH 85: Nebezpečná chyba PB:

Chyba sběrnice Profibus/Profisafe

VÝSTRAHA/POPLACH 104, Porucha směšovacího ventilátoru

Čidlo na ventilátoru sleduje, zda se ventilátor otáčí při zapnutí nebo kdykoli je zapnut směšovací ventilátor. Pokud není ventilátor v provozu, je ohlášena chyba. Směšovací ventilátor lze pomocí parametru 14-53 *Sledování ventilátoru* nakonfigurovat na vypnutí při výstraze nebo poplachu.

Odstraňování závad Chcete-li zjistit, zda se vrací stav výstrahy nebo poplachu, vypněte a zapněte měnič kmitočtu.

VÝSTRAHA 250, Nový náhr. díl

Došlo k výměně komponenty měniče. Resetujte měnič kmitočtu do normálního provozu.

VÝSTRAHA 251, Nový typ. kód

Došlo k výměně výkonové karty nebo jiných komponent a ke změně typového kódu. Pomocí resetu odstraňte výstrahu a obnovte normální provoz.

9 Základní odstraňování problémů

9.1 Uvedení do provozu a provoz

Symptom	Možná příčina	Test	Řešení
Tmavý displej / Bez funkce	Chybí napájení.	Viz <i>Tabulka 3.1.</i>	Zkontrolujte zdroj napájení.
	Chybí pojistky nebo jsou prasklé, nebo vypadl jistič.	Vyhledejte možné příčiny v popisu prasklých pojistek a vypadlých jističů v této tabulce.	Dodržujte uvedená doporučení.
	Panel LCP není napájen	Zkontrolujte, zda je kabel panelu LCP správně zapojen nebo zda není poškozen.	Vyměňte vadný kabel panelu LCP nebo propojovací kabel.
	Zkrat na řídicím napětí (svorka 12 nebo 50) nebo na řídicích svorkách	Zkontrolujte přívod 24V řídicího napětí na svorky 12/13 až 20-39 nebo přívod napětí z 10V zdroje na svorky 50 až 55.	Zapojte správné svorky.
	Vadný panel LCP (z VLT® 2800 nebo 5000/6000/8000/ FCD nebo FCM)		Používejte výhradně panel LCP 101 (obj. č. 130B1124) nebo LCP 102 (obj. č. 130B1107).
	Chybné nastavení kontrastu		Nastavte kontrast stisknutím tlačítka [Status] + [▲]/[▼].
	Vadný displej panelu (LCP)	Provedte test pomocí různých panelů LCP.	Vyměňte vadný kabel panelu LCP nebo propojovací kabel.
	Vadný interní zdroj napětí nebo SMPS		Obraťte se na dodavatele.
Přerušované zobrazení	Přetížený zdroj napájení (SMPS) z důvodu chybného zapojení řídicích vodičů nebo závada v měniči kmitočtu	Abyste detekovali potíže v řídicích kabelech, odpojte veškeré řídicí kabely vyjmutím svorkovnic.	Pokud zůstane displej rozsvícený, nastaly potíže v řídicích kabelech. Zkontrolujte, zda nedošlo ke zkratu nebo k chybnému zapojení. Pokud zůstává displej odpojený, řiďte se postupem pro tmavý displej.

Symptom	Možná příčina	Test	Řešení
Motor neběží.	Servisní vypínač je rozpojený nebo není připojený k motoru.	Zkontrolujte, zda je motor připojený a připojení není přerušeno (servisním vypínačem nebo jiným zařízením).	Připojte motor a zkontrolujte servisní vypínač.
	Na volitelnou, 24V kartu není dodáváno síťové napájení.	Pokud displej funguje, ale neukazuje žádné výstupy, zkontrolujte, zda do měniče kmitočtu přichází síťové napájení.	Přiveďte do měniče síťové napájení.
	Panel LCP přestal fungovat.	Zkontrolujte, zda bylo stisknuto tlačítko [Off] (Vypnuto).	Spusťte motor stisknutím tlačítka [Auto On] (Auto) nebo [Hand On] (Ručně) (podle aktuálního provozního režimu).
	Chybí signál startu (pohotovostní režim).	Zkontrolujte, zda je správně nastaven 5-10 Svorka 18, Digitální vstup pro svorku 18 (použijte výchozí nastavení).	Nastartujte motor pomocí platného signálu pro start.
	Je aktivní signál volného doběhu motoru (Volný doběh).	Zkontrolujte, zda je správně nastaven parametr 5-12 Doběh, inv. pro svorku 27 (použijte výchozí nastavení).	Přiveďte napětí 24 V na svorku 27 nebo ji naprogramujte na hodnotu <i>Bez funkce</i> .
	Chybný zdroj signálu žádané hodnoty	Zkontrolujte signál žádané hodnoty: Místní, dálková nebo řízená sběrnici? Je aktivní pevná žádaná hodnota? Je svorka správně zapojená? Je správně nastaven rozsah svorek? Je k dispozici signál žádané hodnoty?	Naprogramujte správná nastavení. Zkontrolujte 3-13 Místo žádané hodnoty. Nastavte aktivní pevnou žádanou hodnotu ve skupině parametrů 3-1* Žádané hodnoty. Zkontrolujte zapojení. Zkontrolujte rozsah svorek. Zkontrolujte signál žádané hodnoty.
Motor se otáčí špatným směrem.	Mezní hodnota otáčení motoru	Zkontrolujte, zda je správně naprogramován 4-10 Směr otáčení motoru.	Naprogramujte správná nastavení.
	Je aktivní signál reverzace.	Zkontrolujte, zda je naprogramován příkaz reverzace pro svorku ve skupině parametrů 5-1* Digitální vstupy.	Deaktivujte signál reverzace.
	Chybné zapojení fáze motoru		Viz 2.4.5 Kontrola otáčení motoru v tomto návodu.
Motor nedosahuje maximálních otáček.	Chybně nastavené mezní hodnoty frekvencí	Zkontrolujte výstupní limity v 4-13 Maximální otáčky motoru [ot./min.], 4-14 Maximální otáčky motoru [Hz] a 4-19 Max. výstupní kmitočty.	Naprogramujte správné mezní hodnoty.
	Vstupní signál žádané hodnoty nemá správně stanoven rozsah.	Zkontrolujte rozsah vstupního signálu žádané hodnoty ve skupinách parametrů 6-* Analogové vstupy a výstupy a 3-1* Žádané hodnoty. Mezní žádané hodnoty jsou uvedeny ve skupině par. 3-0*.	Naprogramujte správná nastavení.
Nestabilní otáčky motoru	Možné chybné nastavení parametrů	Zkontrolujte nastavení všech parametrů motoru včetně všech nastavení kompenzace. V režimu se zpětnou vazbou zkontrolujte nastavení PID.	Zkontrolujte nastavení ve skupině parametrů 1-6* Analogové vstupy a výstupy. V režimu se zpětnou vazbou zkontrolujte nastavení ve skupině parametrů 20-0* Zpětná vazba.

Symptom	Možná příčina	Test	Řešení
Motor běží nepravidelně.	Možná přemagnetizace	Zkontrolujte všechny parametry motoru, zda jsou nastaveny správně.	Zkontrolujte nastavení motoru ve skupinách parametrů 1-2* <i>Data motoru</i> , 1-3* <i>Podrobné údaje o motoru</i> a 1-5* <i>Nastavení nezávislá na zátěži</i> .
Motor nebrzdí.	Možné nesprávné nastavení v parametrech brzdy. Možné příliš krátké doby doběhu.	Zkontrolujte parametry brzdy. Zkontrolujte nastavení dob rozběhu nebo doběhu.	Zkontrolujte skupiny parametrů 2-0* <i>DC brzda</i> a 3-0* <i>Mezní žádané hodnoty</i> .
Prasklé výkonové pojistky nebo vypnutý jistič	Mezifázový zkrat	V motoru nebo v panelu došlo k mezifázovému zkratu. Zkontrolujte mezifázové zkraty v motoru nebo v panelu.	Odstraňte veškeré nalezené zkraty.
	Přetížení motoru	Motor je přetížený.	Proveďte test při spuštění a ověřte, zda je proud motoru v rámci hodnot v technických údajích. Pokud proud motoru převyšuje údaj z typového štítku, snižte zatížení motoru. Podívejte se na specifikace pro danou aplikaci.
	Volné kontakty	Proveďte kontrolu před spuštěním ohledně volných kontaktů.	Dotáhněte volné kontakty.
Nesymetrie síťového proudu přesahuje 3 %.	Potíže se síťovým napájením (viz popis <i>Poplach 4 Ztráta síťové fáze</i>)	Zaměňte napájecí kabely připojené k měniči: A na B, B na C, C na A.	Pokud nesymetrická větev kopíruje kabel, značí to problémy s napájením. Zkontrolujte síťové napájení.
	Potíže s měničem kmitočtu	Zaměňte napájecí kabely připojené k měniči: A na B, B na C, C na A.	Pokud nesymetrická větev zůstává na stejné vstupní svorce, značí to problém s měničem. Obratě se na dodavatele.
Nesymetrie proudu motoru přesahuje 3 %.	Problém s motorem nebo se zapojením motoru	Zaměňte motorové kabely: U na V, V na W, W na U.	Pokud nesymetrická větev kopíruje motorový kabel, značí to problémy s motorem nebo se zapojením motoru. Zkontrolujte motor a zapojení motoru.
	Potíže s měničem kmitočtu	Zaměňte motorové kabely: U na V, V na W, W na U.	Pokud nesymetrická větev zůstává na stejné výstupní svorce, značí to problém s měničem. Obratě se na dodavatele.
Akustický hluk nebo vibrace (např. lopatka ventilátoru vydává při určitých kmitočtech hluk nebo vibrace)	Rezonance, např. v systému motor/ventilátor	Vynechejte kritické kmitočty pomocí parametrů ve skupině parametrů 4-6*.	Zkontrolujte, zda hluk nebo vibrace poklesly na přijatelnou hodnotu.
		Vypněte přemodulování v 14-03 <i>Přemodulování</i> .	
		Změňte typ spínání a spínací kmitočty ve skupině parametrů 14-0*.	
		Zvyšte tlumení rezonance v 1-64 <i>Tlumení rezonance</i> .	

Tabulka 9.1

10 Technické údaje

10.1 Technické údaje závislé na výkonu

FC 302	N90K		N110		N132		N160		N200		N250	
	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací
Typický výkon na hřídeli při 400 V [kW]	90	110	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315
Typický výkon na hřídeli při 460 V [HP]	125	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350	450
Typický výkon na hřídeli při 500 V [kW]	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315	315	355
Krytí IP21	D1h		D1h		D1h		D2h		D2h		D2h	
Krytí IP54	D1h		D1h		D1h		D2h		D2h		D2h	
Krytí IP20	D3h		D3h		D3h		D4h		D4h		D4h	
Výstupní proud												
Spojité (při 400 V) [A]	177	212	212	260	260	315	315	395	395	480	480	588
Přerušovaný (60s přetížení) (při 400 V) [A]	266	233	318	286	390	347	473	435	593	528	720	647
Spojité (při 460/500 V) [A]	160	190	190	240	240	302	302	361	361	443	443	535
Přerušovaný (60s přetížení) (při 460/500 V) [kVA]	240	209	285	264	360	332	453	397	542	487	665	588
Spojité kVA (při 400 V) [kVA]	123	147	147	180	180	218	218	274	274	333	333	407
Spojité kVA (při 460 V) [kVA]	127	151	151	191	191	241	241	288	288	353	353	426
Spojité kVA (při 500 V) [kVA]	139	165	165	208	208	262	262	313	313	384	384	463
Max. vstupní proud												
Spojité (při 400 V) [A]	171	204	204	251	251	304	304	381	381	463	463	567
Spojité (při 460/500 V) [A]	154	183	183	231	231	291	291	348	348	427	427	516
Max. velikost kabelu: síťový, motorový, k brzdě a sdílení zátěže v mm (AWG)	2 x 95 (2 x 3/0)						2 x 185 (2 x 350 mcm)					
Max. externí síťové pojistky [A]	315		350		400		550		630		800	
Odhadovaná výkonová ztráta při 400 V [W]	2031	2559	2289	2954	2923	3770	3093	4116	4039	5137	5005	6674
Odhadovaná výkonová ztráta při 460 V [W]	1828	2261	2051	2724	2089	3628	2872	3569	3575	4566	4458	5714
Hmotnost, krytí IP21, IP54 kg (lbs.)	62 (135)						125 (275)					
Hmotnost, krytí IP20 kg (lbs.)	62 (135)						125 (275)					
Účinnost	0,98											
Výstupní kmitočet	0–590 Hz											
Přehřátí chladiče, vypnutí	110 °C											
Okolní prostředí řídicí karty, vypnutí	75 °C											
*Vysoké přetížení=150% proud po dobu 60 s, Normální přetížení=110% proud po dobu 60 s.												

Tabulka 10.1 Síťové napájení 3 x 380–500 V AC

FC 302	N55K		N75K		N90K		N110		N132		N160	
	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací
Typický výkon na hřídeli při 550 V [kW]	45	55	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160
Typický výkon na hřídeli při 575 V [HP]	60	75	75	100	100	125	125	150	150	200	200	250
Typický výkon na hřídeli při 690 V [kW]	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160	160	200
Krytí IP21	D1h		D1h		D1h		D1h		D1h		D2h	
Krytí IP54	D1h		D1h		D1h		D1h		D1h		D2h	
Krytí IP20	D3h		D3h		D3h		D3h		D3h		D4h	
Výstupní proud												
Spojité (při 550 V) [A]	76	90	90	113	113	137	137	162	162	201	201	253
Přerušovaný (60s přetížení) (při 550 V) [A]	122	99	135	124	170	151	206	178	243	221	302	278
Spojité (při 575/690 V) [A]	73	86	86	108	108	131	131	155	155	192	192	242
Přerušovaný (60s přetížení) (při 575/690 V) [kVA]	117	95	129	119	162	144	197	171	233	211	288	266
Spojité kVA (při 550 V) [kVA]	72	86	86	108	108	131	131	154	154	191	191	241
Spojité kVA (při 575 V) [kVA]	73	86	86	108	108	130	130	154	154	191	191	241
Spojité kVA (při 690 V) [kVA]	87	103	103	129	129	157	157	185	185	229	229	289
Max. vstupní proud												
Spojité (při 550 V) [A]	77	89	89	110	110	130	130	158	158	198	198	245
Spojité (při 575 V) [A]	74	85	85	106	106	124	124	151	151	189	189	234
Spojité (při 690 V)	77	87	87	109	109	128	128	155	155	197	197	240
Max. velikost kabelu: síťový, motorový, k brzdě a sdílení zátěže v mm (AWG)	2 x 95 (2 x 3/0)										2 x 185 (2 x 350)	
Max. externí síťové pojistky [A]	160		315		315		315		315		550	
Odhadovaná výkonová ztráta při 575 V [W]	1098	1162	1162	1428	1430	1740	1742	2101	2080	2649	2361	3074
Odhadovaná výkonová ztráta při 690 V [W]	1057	1204	1205	1477	1480	1798	1800	2167	2159	2740	2446	3175
Hmotnost, krytí IP21, IP54 kg (lbs.)	62 (135)										125 (275)	
Hmotnost, krytí IP20 kg (lbs.)	125 (275)											
Účinnost	0,98											
Výstupní kmitočet	0–590 Hz											
Přehřátí chladiče, vypnutí	110 °C											
Okolní prostředí řídicí karty, vypnutí	75 °C											

*Vysoké přetížení=150% proud po dobu 60 s, Normální přetížení=110% proud po dobu 60 s.

Tabulka 10.2 Síťové napájení 3 x 525–690 V AC

FC 302 Vysoké/normální zatížení*	N200		N250		N315	
	HO	spínací	HO	spínací	HO	spínací
Typický výkon na hřídeli při 550 V [kW]	160	200	200	250	250	315
Typický výkon na hřídeli při 575 V [HP]	250	300	300	350	350	400
Typický výkon na hřídeli při 690 V [kW]	200	250	250	315	315	400
Krytí IP21	D2h		D2h		D2h	
Krytí IP54	D2h		D2h		D2h	
Krytí IP20	D4h		D4h		D4h	
Výstupní proud						
Spojité (při 550 V) [A]	253	303	303	360	360	418
Přerušovaný (60s přetížení) (při 550 V) [A]	380	333	455	396	540	460
Spojité (při 575/690 V) [A]	242	290	290	344	344	400
Přerušovaný (60s přetížení) (při 575/690 V) [kVA]	363	319	435	378	516	440
Spojité kVA (při 550 V) [kVA]	241	289	289	343	343	398
Spojité kVA (při 575 V) [kVA]	241	289	289	343	343	398
Spojité kVA (při 690 V) [kVA]	289	347	347	411	411	478
Max. vstupní proud						
Spojité (při 550 V) [A]	245	299	299	355	355	408
Spojité (při 575 V) [A]	234	286	286	339	339	390
Spojité (při 690 V)	240	296	296	352	352	400
Max. velikost kabelu: síťový, motorový, k brzdě a sdílení zátěže v mm (AWG)	2 x 185 (2 x 350)					
Max. externí síťové pojistky [A]	550					
Odhadovaná výkonová ztráta při 575 V [W]	3012	3723	3642	4465	4146	5028
Odhadovaná výkonová ztráta při 690 V [W]	3123	3851	3771	4614	4258	5155
Hmotnost, krytí IP21, IP54 kg (lbs.)	125 (275)					
Hmotnost, krytí IP20 kg (lbs.)	125 (275)					
Účinnost	0,98					
Výstupní kmitočet	0–590 Hz					
Přehřátí chladiče, vypnutí	110 °C					
Okolní prostředí řídicí karty, vypnutí	75 °C					

*Vysoké přetížení=150% proud po dobu 60 s, Normální přetížení=110% proud po dobu 60 s.

Tabulka 10.3 Síťové napájení 3 x 525–690 V AC

Typická výkonová ztráta je při jmenovité zátěži a očekává se v rozmezí ± 15 % (tolerance souvisí s odchylkami napětí a stavu kabelů).

Ztráty jsou založeny na výchozím spínacím kmitočtu. Při vyšších spínacích kmitočtech se ztráty výrazně zvyšují.

Skříň doplňků zvyšuje hmotnost měniče kmitočtu. Maximální hmotnosti rámečků D5h–D8h jsou uvedeny v *Tabulka 10.4*

Velikost rámečku	Popis	Maximální hmotnost [kg] ([lbs.])
D5h	D1h jmen.+odpojovač nebo brzdny střídač	166 (255)
D6h	D1h jmen.+stykač nebo jistič	129 (285)
D7h	D2h jmen.+odpojovač nebo brzdny střídač	200 (440)
D8h	D2h jmen.+stykač nebo jistič	225 (496)

Tabulka 10.4 Hmotnosti D5h–D8h

10.2 Obecné technické údaje

Napájení ze sítě (L1, L2, L3)

Napájecí napětí	380–500 V ±10 %, 525–690 V ±10 %
-----------------	----------------------------------

Nízké síťové napětí nebo výpadek napájení:

Při nízkém síťovém napětí nebo výpadku napájení pokračuje měnič kmitočtu v činnosti, dokud napětí meziobvodu neklesne pod minimální úroveň, která je obvykle 15 % pod nejnižším jmenovitým napájecím napětím měniče kmitočtu. Při napětí sítě pod 10 % nejnižšího jmenovitého napájecího napětí měniče kmitočtu nelze očekávat zapnutí a plný krouticí moment.

Napájecí kmitočet	50/60 Hz ±5 %
-------------------	---------------

Max. dočasná nesymetrie mezi fázemi elektrické sítě	3,0 % jmenovitého napájecího napětí
---	-------------------------------------

Skutečný účinník (λ)	$\geq 0,9$ nominální hodnoty při jmenovitém zatížení
--------------------------------	--

Relativní účinník ($\cos \phi$) v okolí jednotky	(>0,98)
--	---------

Spínání na vstupním napájení L1, L2, L3 (zapnutí)	maximálně 1krát/2 min
---	-----------------------

Prostředí podle EN60664-1	kategorie přepětí III/stupeň znečištění 2
---------------------------	---

Jednotka je vhodná pro použití v obvodech nedodávajících více než 100 000 A efektivních (symetricky) a maximálně 480/600 V.

Výstupní výkon motoru (U, V, W)

Výstupní napětí	0–100 % napájecího napětí
-----------------	---------------------------

Výstupní kmitočet	0–590 Hz*
-------------------	-----------

Spínání na výstupu	Neomezeno
--------------------	-----------

Doby rozběhu či doběhu	0,01–3 600 s
------------------------	--------------

* Závisí na napětí a výkonu

Momentová charakteristika

Rozběhový moment (konstantní moment)	max. 160 % po dobu 60 s *
--------------------------------------	---------------------------

Rozběhový moment	max. 180 % po max. dobu 0,5 s*
------------------	--------------------------------

Momentová přetížitelnost (konstantní moment)	max. 160 % po dobu 60 s*
--	--------------------------

Procentuální hodnota se vztahuje ke jmenovitému momentu měniče kmitočtu.

Délky a průřezy kabelů

Max. délka stíněného/pancéřovaného motorového kabelu	150 m
--	-------

Max. délka nestíněného/nepancéřovaného motorového kabelu	300 m
--	-------

Max. průřez kabelů k motoru, síti, sdílení zátěže a brzdě * *	
---	--

Maximální průřez vodičů k řídicím svorkám, neohebný kabel	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
---	---

Maximální průřez vodičů k řídicím svorkám, pružný kabel	1 mm ² /18 AWG
---	---------------------------

Maximální průřez vodičů k řídicím svorkám, kabel s obaleným jádrem	0,5 mm ² /20 AWG
--	-----------------------------

Minimální průřez vodičů k řídicím svorkám	0,25 mm ²
---	----------------------

Digitální vstupy

Programovatelné digitální vstupy	4 (6)
----------------------------------	-------

Číslo svorky	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33
--------------	--

Logika	PNP nebo NPN
--------	--------------

Úroveň napětí	0–24 V DC
---------------	-----------

Úroveň napětí, logická 0 PNP	<5 V DC
------------------------------	---------

Úroveň napětí, logická 1 PNP	>10 V DC
------------------------------	----------

Úroveň napětí, logická 0 NPN	>19 V DC
------------------------------	----------

Úroveň napětí, logická 1 NPN	<14 V DC
------------------------------	----------

Maximální napětí na vstupu	28 V DC
----------------------------	---------


Vstupní odpor, R _i	přibl. 4 kΩ
-------------------------------	-------------

Všechny digitální vstupy jsou galvanicky odděleny od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím.

1) Svorky 27 a 29 lze rovněž naprogramovat jako výstup.

Analogové vstupy	
Počet analogových vstupů	2
Číslo svorky	53, 54
Režimy	Napěťový nebo proudový
Výběr režimu	Přepínače A53 a A54
Napěťový režim	Přepínač A53/A54=(U)
Úroveň napětí	-10 V až +10 V (nastavitelný rozsah)
Vstupní odpor, R_i	přibl. 10 k Ω
Max. napětí	± 20 V
Proudový režim	Přepínač A53/A54=(I)
Proudový rozsah	0/4 až 20 mA (nastavitelný rozsah)
Vstupní odpor, R_i	přibl. 200 Ω
Max. proud	30 mA
Rozlišení analogových vstupů	10 bitů (+ znaménko)
Přesnost analogových vstupů	Maximální chyba: 0,5 % plného rozsahu
Šířka pásma	100 Hz

Analogové vstupy jsou galvanicky odděleny od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím.



Obrázek 10.1

Pulzní vstupy	
Programovatelné pulzní vstupy	2
Čísla pulzních svorek	29, 33
Max. kmitočet na svorce 29, 33	110 kHz (souměrný)
Max. kmitočet na svorce 29, 33	5 kHz (otevřený kolektor)
Min. kmitočet na svorce 29, 33	4 Hz
Úroveň napětí	viz 10.2.1 Digitální vstupy
Maximální napětí na vstupu	28 V DC
Vstupní odpor, R_i	přibližně 4 k Ω
Přesnost pulzního vstupu (0,1–1 kHz)	Maximální chyba: 0,1 % plného rozsahu
Analogový výstup	
Počet programovatelných analogových výstupů	1
Číslo svorky	42
Proudový rozsah na analogovém výstupu	0/4–20 mA
Max. odporové zatížení proti zemi na analogovém výstupu	500 Ω
Přesnost analogového výstupu	Maximální chyba: 0,8 % plného rozsahu
Rozlišení na analogovém výstupu	8 bitů

Analogový výstup je galvanicky oddělen od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím.

Řídicí karta, sériová komunikace RS-485

Číslo svorky	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Číslo svorky 61	Společné pro svorky 68 a 69

Obvod sériové komunikace RS-485 je funkčně oddělen od ostatních centrálních obvodů a galvanicky oddělen od napájecího napětí (PELV).

Digitální výstup	
Programovatelné digitální/impulzové výstupy	2
Číslo svorky	27, 29 ¹⁾
Úroveň napětí na digitálním/kmitočtovém výstupu	0–24 V
Max. výstupní proud (spotřebič nebo zdroj)	40 mA
Max. zatížení na kmitočtovém výstupu	1 kΩ
Max. kapacitní zatížení na kmitočtovém výstupu	10 nF
Minimální výstupní kmitočet na kmitočtovém výstupu	0 Hz
Maximální výstupní kmitočet na kmitočtovém výstupu	32 kHz
Přesnost kmitočtového výstupu	Maximální chyba: 0,1 % plného rozsahu
Rozlišení kmitočtových výstupů	12 bitů

1) Svorky 27 a 29 lze rovněž naprogramovat jako vstup.

Digitální výstup je galvanicky oddělen od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím.

Řídicí karta, výstup 24 V DC

Číslo svorky	12, 13
Maximální zátěž	200 mA

Napájení 24 V DC je galvanicky oddělené od napájecího napětí (PELV), ale má stejný potenciál jako analogové a digitální vstupy a výstupy.

Reléové výstupy

Programovatelné reléové výstupy	2
Číslo svorek relé 01	1-3 (rozpínací), 1-2 (spínací)
Max. zatížení svorek (AC-1) ¹⁾ na 1-2 (spínací) (odporové zatížení) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
Max. zatížení svorek (AC-15) ¹⁾ na 1-2 (spínací) (indukční zatížení při $\cos\phi$ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Max. zatížení svorek (DC-1) ¹⁾ na 1-2 (spínací) (odporové zatížení)	80 V DC, 2 A
Max. zatížení svorek (DC-13) ¹⁾ na 1-2 (spínací) (indukční zatížení)	24 V DC, 0,1 A
Max. zatížení svorek (AC-1) ¹⁾ na 1-3 (rozpínací) (odporové zatížení)	240 V AC, 2 A
Max. zatížení svorek (AC-15) ¹⁾ na 1-3 (rozpínací) (indukční zatížení při $\cos\phi$ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Max. zatížení svorek (DC-1) ¹⁾ a 1-3 (rozpínací) (odporové zatížení)	50 V DC, 2 A
Max. zatížení svorek (DC-13) ¹⁾ na 1-3 (rozpínací) (indukční zatížení)	24 V DC, 0,1 A
Min. zatížení svorek na 1-3 (rozpínací), 1-2 (spínací)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
Prostředí podle normy EN 60664-1	kategorie přepětí III/stupeň znečištění 2
Číslo svorek relé 02	4-6 (rozpínací), 4-5 (spínací)
Max. zatížení svorek (AC-1) ¹⁾ na 4-5 (spínací) (odporové zatížení) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
Max. zatížení svorek (AC-15) ¹⁾ na 4-5 (spínací) (indukční zatížení při $\cos\phi$ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Max. zatížení svorek (DC-1) ¹⁾ na 4-5 (spínací) (odporové zatížení)	80 V DC, 2 A
Max. zatížení svorek (DC-13) ¹⁾ na 4-5 (spínací) (indukční zatížení)	24 V DC, 0,1 A
Max. zatížení svorek (AC-1) ¹⁾ na 4-6 (rozpínací) (odporové zatížení)	240 V AC, 2 A
Max. zatížení svorek (AC-15) ¹⁾ na 4-6 (rozpínací) (indukční zatížení při $\cos\phi$ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Max. zatížení svorek (DC-1) ¹⁾ na 4-6 (rozpínací) (odporové zatížení)	50 V DC, 2 A
Max. zatížení svorek (DC-13) ¹⁾ na 4-6 (rozpínací) (indukční zatížení)	24 V DC, 0,1 A
Min. zatížení svorek na 4-6 (rozpínací), 4-5 (spínací)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
Prostředí podle normy EN 60664-1	kategorie přepětí III/stupeň znečištění 2

1) IEC 60947 t 4 a 5

Reléové kontakty jsou od zbytku obvodu galvanicky odděleny zesílenou izolací (PELV).

2) Kategorie přepětí II

3) UL aplikace 300 V AC 2 A

Řídicí karta, výstup 10 V DC:

Číslo svorky	50
Výstupní napětí	10,5 V \pm 0,5 V
Maximální zátěž	25 mA

Napájení 10 V DC je galvanicky oddělené od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím.

Řídicí charakteristiky

Rozlišení výstupního kmitočtu při 0–1 000 Hz	± 0,003 Hz
Odezva systému (svorky 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
Rozsah regulace rychlosti (bez zpětné vazby)	1:100 synchronní rychlosti
Přesnost otáček (bez zpětné vazby)	30–4 000 ot./min: Max. chyba ± 8 ot./min

Všechny řídicí charakteristiky jsou založeny na čtyřpólovém asynchronním motoru

Okolní prostředí

Typ krytí D1h/D2h	IP21/typ 1, IP54/typ 12
Typ krytí D3h/D4h	IP20/šasi
Test vibrací všech typů krytí	1,0 g
Relativní vlhkost	5%–95% (IEC 721-3-3; třída 3K3 (bez kondenzace) během provozu)
Zkouška H ₂ S na agresivní prostředí (IEC 60068-2-43)	třída Kd
Testovací metoda podle IEC 60068-2-43 H2S (10 dní)	
Teplota okolí (při spínacím režimu SFAVM)	
- s odlehčením	max. 55 °C ¹⁾
- s plným výstupním výkonem, typické motory EFF2 (do 90 % výstupního proudu)	max. 50 °C ¹⁾
- při max. nepřetržitém výstupním proudu měniče kmitočtu	max. 45 °C ¹⁾

¹⁾ Další informace o odlehčení naleznete v Příručce projektanta, v části o speciálních podmínkách.

Minimální teplota okolí při plném provozu	0 °C
Minimální teplota okolí při sníženém výkonu	- 10 °C
Teplota při skladování/přepravě	-25 až +65/70 °C
Maximální nadmořská výška bez odlehčení	1 000 m
Maximální nadmořská výška s odlehčením	3 000 m

¹⁾ Další informace o odlehčení naleznete v Příručce projektanta, v části o speciálních podmínkách.

Použité normy elektromagnetické kompatibility, emise	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
Normy elektromagnetické kompatibility, odolnost	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Další informace naleznete v Příručce projektanta, v části o speciálních podmínkách.

Výkon řídicí karty

Vzorkovací perioda vstupu	5 ms
---------------------------	------

Řídicí karta, sériová komunikace prostřednictvím USB

Standard USB	1.1 (Plná rychlost)
Konektor USB	Konektor USB typ „zařízení“ B

⚠ UPOZORNĚNÍ

Připojení k počítači se provádí prostřednictvím standardního USB kabelu hostitel/zařízení.

Připojení USB je galvanicky odděleno od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím.

Připojení USB není galvanicky odděleno od ochranné země. Ke konektoru USB na měniči kmitočtu připojte pouze izolovaný přenosný počítač nebo počítač nebo izolovaný kabel či konvertor USB.

Ochrana a funkce

- Elektronická tepelná ochrana motoru před přetížením.
- Sledování teploty chladiče zajišťuje, že se měnič kmitočtu vypne při dosažení teploty 95 ± 5 °C. Tepelné přetížení nelze vynulovat, dokud teplota chladiče neklesne pod 70 ± 5 °C (Tyto teploty se mohou lišit pro různé výkony, krytí apod.). Měnič kmitočtu je vybaven funkcí automatického odlehčení, aby teplota chladiče nedosáhla 95 °C.
- Měnič kmitočtu je chráněn proti zkratu na svorkách motoru U, V, W.
- Při výpadku fáze sítě měnič kmitočtu vypne nebo vydá výstrahu (podle zátěže).

- Kontrola napětí stejnosměrného meziobvodu zajišťuje, že se měnič kmitočtu vypne, je-li meziobvodové napětí příliš nízké nebo příliš vysoké.
- Měnič kmitočtu je chráněn proti zemnímu spojení svorek motoru U, V, W.

10.3 Tabulky pojistek

10.3.1 Ochrana

Ochrana větve obvodu:

Aby byla instalace chráněna před rizikem poruchy elektroinstalace či vzniku požáru, musí být všechny větve v instalaci, spínací technika, stroje a podobně chráněny proti zkratu a nadproudu podle národních nebo mezinárodních předpisů.

Ochrana proti zkratu:

Měnič kmitočtu je třeba chránit proti zkratu, aby se předešlo riziku poruchy elektroinstalace nebo vzniku požáru. Společnost Danfoss doporučuje použít níže uvedené pojistky, aby byla chráněna obsluha či jiné zařízení v případě vnitřní závady měniče. Měnič kmitočtu poskytuje úplnou ochranu proti zkratu v případě zkratu na výstupu motoru.

Ochrana proti nadproudu:

Zajistěte ochranu proti přetížení, abyste zamezili riziku vzniku požáru způsobeného přehřátím kabelů v instalaci.

Měnič kmitočtu je vybaven vnitřní ochranou proti nadproudu, kterou lze použít jako ochranu proti přetížení před měničem (s výjimkou UL aplikací). Viz *4-18 Proudové om.* Mimoto lze jako ochranu proti nadproudu v instalaci použít pojistky nebo jističe. Ochranu proti nadproudu je vždy nutno provést ve shodě s národními předpisy.

10.3.2 Výběr pojistek

Danfoss doporučuje použít následující pojistky, které zajistí shodu s EN50178. Nedodržení doporučení může vést ke zbytečnému poškození měniče kmitočtu v případě poruchy.

Níže uvedené pojistky jsou vhodné pro použití v obvodech dodávajících efektivní proud 100 000 A (symetricky).

N90K-N250	380–500 V	typ aR
N55K-N315	525–690 V	typ aR

Tabulka 10.5 Doporučené pojistky

Model VLT	Bussman PN	Littelfuse PN	Littelfuse PN	Bussmann PN	Siba PN	Ferraz-Shawmut PN	Ferraz-Shawmut PN (Evropa)	Ferraz-Shawmut PN (Severní Amerika)
N90K	170M2619	LA50QS300-4	L50S-300	FWH-300A	20 610 31.315	A50QS300-4	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110	170M2620	LA50QS350-4	L50S-350	FWH-350A	20 610 31.350	A50QS350-4	6,9URD31D08A0350	A070URD31KI0350
N132	170M2621	LA50QS400-4	L50S-400	FWH-400A	20 610 31.400	A50QS400-4	6,9URD31D08A0400	A070URD31KI0400
N160	170M4015	LA50QS500-4	L50S-500	FWH-500A	20 610 31.550	A50QS500-4	6,9URD31D08A0550	A070URD31KI0550
N200	170M4016	LA50QS600-4	L50S-600	FWH-600A	20 610 31.630	A50QS600-4	6,9URD31D08A0630	A070URD31KI0630
N250	170M4017	LA50QS800-4	L50S-800	FWH-800A	20 610 31.800	A50QS800-4	6,9URD32D08A0800	A070URD31KI0800

Tabulka 10.6 Možnosti pojistek pro měniče kmitočtu 380–500 V

Model VLT®	Bussmann PN	Siba PN	Ferraz-Shawmut PN (Evropa)	Ferraz-Shawmut PN (Severní Amerika)
N55k T7	170M2616	20 610 31.160	6,9URD30D08A0160	A070URD30KI0160
N75k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N90k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N132 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N160 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N200 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N250 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N315 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550

Tabulka 10.7 Možnosti pojistek pro měniče kmitočtu 525–690 V

Aby bylo dosaženo shody s UL, musí být u měničů dodaných bez doplňku „pouze stykač“ použity pojistky řady Bussmann 170M. V *Tabulka 10.9* jsou uvedeny hodnoty jmenovitého zkratového proudu a kritéria pojistek pro dosažení shody s UL v případě, že je měnič kmitočtu dodán s doplňkem „pouze stykač“.

10.3.3 Jmenovitý zkratový proud (SCCR)

Jestliže měnič kmitočtu není dodán s odpojovačem, stykačem nebo jističem, jmenovitý zkratový proud měniče kmitočtu je 100 000 A při všech napětích (380–690 V).

Jestliže je měnič kmitočtu dodán s odpojovačem, jmenovitý zkratový proud měniče kmitočtu je 100 000 A při všech napětích (380–690 V).

Jestliže je měnič kmitočtu dodán s jističem, jmenovitý zkratový proud měniče kmitočtu závisí na napětí – viz *Tabulka 10.8*:

	415 V	480 V	600 V	690 V
Rámeček D6h	120 000 A	100 000 A	65 000 A	70 000 A
Rámeček D8h	100 000 A	100 000 A	42 000 A	30 000 A

Tabulka 10.8 Měnič kmitočtu dodán s jističem

Jestliže je měnič kmitočtu dodán s doplňkem „pouze stykač“ a je vybaven externími pojistkami podle *Tabulka 10.9*, jmenovitý zkratový proud měniče kmitočtu je následující:

	415 V IEC ¹⁾	480 V UL ²⁾	600 V UL ²⁾	690 V IEC ¹⁾
Rámeček D6h	100 000 A	100 000 A	100 000 A	100 000 A
Rámeček D8h (ne včetně N250T5)	100 000 A	100 000 A	100 000 A	100 000 A
Rámeček D8h (pouze N250T5)	100 000 A	Konzultujte s výrobce	Nelze použít	

Tabulka 10.9 Měnič kmitočtu dodán se stykačem

¹⁾ S pojistkou Bussmann, typ LPJ-SP, nebo Gould Shawmut, typ AJT. 450 A je max. velikost pojistky pro D6h a 900 A je max. velikost pojistky pro D8h.

²⁾ Pro dosažení shody s UL je třeba použít pojistky třídy J nebo L. 450 A je max. velikost pojistky pro D6h a 600 A je max. velikost pojistky pro D8h.

10.3.4 Utahovací momenty kontaktů

Při dotahování elektrických spojení je důležité je dotáhnout správným momentem. Příliš malý nebo velký moment může způsobit špatné elektrické spojení. Pro zajištění správného momentu použijte momentový klíč. K dotahování šroubů vždy použijte momentový klíč.

Velikost rámečku	Svorka	Moment [Nm (in-lbs)]	Velikost šroubu
D1h/D3h	Síť Motor Sdílení zátěže Regen	19-40 (168-354)	M10
	Zemní spojení Brzda	8,5–20,5 (75–181)	M8
D2h/D4h	Síť Motor Regen Sdílení zátěže Zemní spojení	19-40 (168-354)	M10
	Brzda	8,5–20,5 (75–181)	M8

Tabulka 10.10 Moment pro svorky

Rejstřík

A

AC

Síťové Napájení.....	6
Síťový.....	7
Vstup.....	7, 27

AMA

AMA.....	62, 66
Bez Připojené Svorky Č. 27.....	50
S Připojenou Svorkou Č. 27.....	50

Analogové Vstupy.....	29, 75
-----------------------	--------

Analogový

Signál.....	61
Vstup.....	61
Výstup.....	29, 75

Auto

Auto.....	39, 55
On.....	39

Automatické Přizpůsobení K Motoru.....	55
--	----

Automatickém Režimu.....	57
--------------------------	----

Automatický Reset.....	37
------------------------	----

B

Běh Povolen.....	56
------------------	----

Bez Zpětné Vazby.....	30, 41, 77
-----------------------	------------

Blokové Schéma Měníče Kmitočtu.....	7
-------------------------------------	---

Brzdění.....	63, 55
--------------	--------

Č

Časový Průběh AC Signálu.....	7
-------------------------------	---

C

Chlazení.....	9
---------------	---

Chybové Zprávy.....	61
---------------------	----

D

Dálková Žádaná Hodnota.....	56
-----------------------------	----

Dálkové

Příkazy.....	6
Programování.....	49

Data Motoru.....	62, 66
------------------	--------

Délky A Průřezy Kabelů.....	74
-----------------------------	----

Digitální

Vstup.....	29, 57, 62
Vstupy.....	43, 74
Výstup.....	76

Digitálních Vstupů.....	57
-------------------------	----

Displeje.....	38
---------------	----

Dobu

Doběhu.....	36
Rozběhu.....	36

E

Efektivní Hodnota Proudu.....	7
-------------------------------	---

Elektrická Instalace.....	11
---------------------------	----

Elektrický Šum.....	14
---------------------	----

EMC.....	29, 33, 77
----------	------------

Externí

Blokování.....	44
Napětí.....	41
Příkazy.....	7, 55
Regulátory.....	6

F

Funkci Borně De Control.....	30
------------------------------	----

Funkce Vypnutí.....	13
---------------------	----

H

Hand

Hand.....	39
On.....	36, 39

Harmonická Složka.....	7
------------------------	---

Hlavní Menu.....	41, 38
------------------	--------

I

IEC 61800-3.....	77
------------------	----

Indukované Napětí.....	13
------------------------	----

Inicializace.....	40
-------------------	----

Instalace.....	6, 13, 33, 34
----------------	---------------

Inteligentní Nastavení Aplikace (SAS).....	34
--	----

Izolace Šumu.....	11, 33
-------------------	--------

Izolovaná Síť.....	27
--------------------	----

J

Jističe.....	33
--------------	----

Jmenovitý Proud.....	9, 62
----------------------	-------

K

Kabelovod.....	13, 33
----------------	--------

Kabely

K Motoru.....	11, 13
Motoru.....	33

Kanálové Chlazení.....	9
------------------------	---

Kmitočet Motoru.....	2
----------------------	---

Kontrola Otáčení Motoru.....	27
------------------------------	----

Kopírování Nastavení Parametrů.....	39
-------------------------------------	----

M		P	
Mechanická Instalace.....	9	Paměť	
Měnič Se Trojúhelník.....	27	Poplachů.....	38
Menu Parametrů.....	44	Poruch.....	38
Mezní		PELV.....	28, 50, 76
Hodnotu Momentu.....	36	Pojistky.....	13, 33, 64, 68, 33
Hodnotu Proudů.....	36	Použití Stíněných Řídicích Kabelů.....	28
Místní		Přehled Výrobků.....	4
Ovládací Panel.....	37	Přepětí.....	36, 56
Ovládání.....	37, 39	Příkaz	
Režim.....	55	Běhu.....	36
Test.....	36	K Zastavení.....	56
Místního Startu.....	36	Příklady Aplikací.....	50
Místním Režimu.....	36	Připojení	
Místo Instalace.....	9	K Řídicím Svorkám.....	30
Moment Pro Svorky.....	79	K Síti.....	27
Momentová Charakteristika.....	74	Motoru.....	15
Montáž.....	33	Napájení.....	14
Motorové Kabely.....	13, 15	Programare Terminal.....	30
Motorový Kabel.....	27	Programování	
		Programování.....	6, 36, 38, 44, 49, 61, 37, 39
		Řídicích Svorek.....	43
		Proměnný Výstupní Tvar Křivky.....	6
		Proud	
N		Motoru.....	7, 2
Nadproud.....	56	Při Plném Zatížení.....	9
Napájecí Napětí.....	28, 29, 64, 75	Proudění Vzduchu.....	10
Napájení.....	68	Proudové Chrániče.....	14
Naprogramování.....	34	Proudu Motoru.....	66
Nastavení		První Spuštění.....	41
Nastavení.....	38	Pulzní Vstupy.....	75
Parametrů.....	39, 43		
Navigační Tlačítka.....	41, 37, 39	R	
Navigačních Tlačítek.....	34	Reference.....	50
Navigačními Tlačítky.....	55	Referenční.....	55
Nebezpečné Uzemnění.....	14	Reléové Výstupy.....	29, 76
Nesymetrie Napětí.....	61	Reset.....	37, 40, 58, 62, 67, 77, 39
		Resetovat.....	57
O		Režim Auto.....	38
Ochrana		RFI Filtr.....	27
Ochrana.....	78		
A Funkce.....	77		
Motoru.....	13, 77		
Proti Přejížděným Jevům.....	7		
Proti Přetížení.....	9, 13		
Odlehčení.....	77, 9		
Odpojovač.....	34		
Odstraňování			
Potíží.....	6		
Problémů.....	68		
Okolní Prostředí.....	77		
Otáček Motoru.....	34		
Ovládací Tlačítka.....	39		

Ř

Řídicí

Charakteristiky.....	77
Kabely.....	11, 13, 14, 29, 33
Kabely Termistoru.....	28
Karta.....	61
Karta, 24V DC Výstup.....	76
Karta, Sériová Komunikace Prostřednictvím USB.....	77
Karta, Sériová Komunikace RS-485.....	75
Karta, Výstup 10 V DC.....	76
Signál.....	41
Signály.....	55
Svorky.....	35, 39, 57, 30, 43
Systém.....	6

Řídicích Svorek.....	55
----------------------	----

R

RS-485.....	30
-------------	----

Ručně.....	55
------------	----

Ruční Inicializace.....	40
-------------------------	----

Rychlé

Menu.....	2, 41, 38
Nastavení.....	35

S

Se Zpětnou Vazbou.....	30
------------------------	----

Semnale De Intrare.....	30
-------------------------	----

Sériová Komunikace.....	6, 29, 39, 30, 58
-------------------------	-------------------

Sériové Komunikace.....	55
-------------------------	----

Sériovou

Komunikaci.....	56, 57
Komunikací.....	56

Seznam

Kódů Poplachů/výstrah.....	61
Kontrol Před Instalací.....	9

Síť.....	13
----------	----

Síťové

Napájení (L1, L2, L3).....	74
Napětí.....	2, 39, 56

Směr Otáčení Motoru.....	38
--------------------------	----

Spínací Kmitočet.....	56
-----------------------	----

Spojení Se Zemí.....	14
----------------------	----

Spuštění.....	40
---------------	----

Stahování Dat Z Panelu LCP.....	40
---------------------------------	----

Stav Motoru.....	6
------------------	---

Stavové Zprávy.....	55
---------------------	----

Stavový Režim.....	55
--------------------	----

Stejnoseměrného Meziobvodu.....	61
---------------------------------	----

Stejnoseměrný Proud.....	7
--------------------------	---

Stejnoseměrným Proudem.....	56
-----------------------------	----

Stíněné Řídicí Kabely.....	29
----------------------------	----

Stíněný Kabel.....	11, 13, 33
--------------------	------------

Struktura Menu.....	39
---------------------	----

Svodový Proud (>3,5 MA).....	14
------------------------------	----

Svorka

53.....	41, 30, 41
54.....	30

Systémy Pro Řízení.....	6
-------------------------	---

T

Technické Údaje.....	6
----------------------	---

Teplotní Limity.....	33
----------------------	----

Termistor.....	28
----------------	----

Termistoru.....	62
-----------------	----

Testování Funkčnosti.....	36
---------------------------	----

Testu Funkčnosti.....	6
-----------------------	---

Thermistor.....	50
-----------------	----

Typy Řídicích Svorek.....	29
---------------------------	----

Tlačítka Menu.....	37, 38
--------------------	--------

Typ A Jmenovité Hodnoty Vodičů.....	14
-------------------------------------	----

Ú

Účinník.....	7, 15, 33
--------------	-----------

Údaje O Motoru.....	35, 36
---------------------	--------

U

Ukládání Dat Do Panelu LCP.....	40
---------------------------------	----

Umístění

Svorek D1h.....	16
Svorek D2h.....	17

Uvedení Do Provozu.....	6, 68
-------------------------	-------

Uzemnění

Uzemnění.....	14, 33
Krytí IP20.....	15
Krytí IP21/54.....	15
Stíněných Řídicích Kabelů.....	29

Uzemněný Trojúhelník.....	27
---------------------------	----

Uzemňovací Smyčky 50/60 Hz.....	29
---------------------------------	----

V

Velikosti Rámu A Jmenovité Výkony.....	8
--	---

Více Měničů Kmitočtu.....	13, 15
---------------------------	--------

Volitelná Komunikační Karta.....	64
----------------------------------	----

Volitelné Vybavení.....	6, 34
-------------------------	-------

Volný Prostor Pro Chlazení.....	33
---------------------------------	----

Vstupní	
Napětí.....	34, 58
Proud.....	27
Signál.....	41
Signály.....	30
Svorka.....	61
Svorky.....	30
Výkon.....	11, 14, 33, 58, 7
Výchozí Nastavení.....	40
Výkon	
Výkon.....	14
Motoru.....	13, 2
Řídicí Karty.....	77
Výkonu Motoru.....	66
Vyrovňovací Kabel.....	29
Výstupní	
Proud.....	62, 76, 56
Signál.....	44
Výkon Motoru (U, V, W).....	74
Ž	
Žádaná	
Hodnota.....	iii, 2, 41
Hodnota Otáček.....	30, 36, 41, 50, 55
Žádané Hodnoty.....	56
Z	
Zadanou.....	57
Ž	
Žádanou Hodnotu.....	56
Z	
Základní Programování Provozu.....	34
Zapojení Řídicích Kabelů.....	28
Zemní Smyčky.....	29
Zemnicí	
Spojení.....	33
Vodič.....	14, 33
Zkrat.....	63
Zpětná	
Vazba.....	30, 33, 56, 65
Vazba Systému.....	6
Ztráta Fáze.....	61
Zvedání.....	10



www.danfoss.com/drives

Danfoss nepřijímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou majetkem příslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

Danfoss s.r.o.

V parku 2316/12
CZ-148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 (2) 83 014 111
Fax: +420 (2) 83 014 123
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz
www.cz.danfoss.com

Danfoss spol. s r.o.

Továrenská 49
SK-953 36 Zlaté Moravce
Slovenská republika
Tel.: +421 37 640 6280
Telefax: +421 37 640 6290
E-mail: danfoss.sk@danfoss.com

