

ข้อมูล

1. ความปลอดภัย	3
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	3
ค่าเตือนทั่วไป	4
ก่อนเริ่มต้นงานซ่อมบำรุง	4
เงื่อนไขพิเศษ	4
หลีกเลี่ยง การสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ	6
การหยุดอย่างปลอดภัยของตัวแปลงความถี่	7
ไฟสายหลักสำหรับ IT	8
2. บทนำ	9
สตริงรหัสชนิด	10
3. การติดตั้งเชิงกล	13
ก่อนการเริ่มต้น	13
วิธีติดตั้ง	14
4. การติดตั้งทางไฟฟ้า	21
วิธีเชื่อมต่อ	21
ภาพรวมของการเดินสายหลัก	24
วิธีเชื่อมต่อมอเตอร์ - เดินหน้า	28
ภาพรวมการเดินสายมอเตอร์	30
การเชื่อมต่อหลักสำหรับ C1 และ C2	33
วิธีทดสอบมอเตอร์และทิศทางการหมุน	35
5. วิธีการใช้งานตัวแปรความถี่	41
3 แนวทางในการทำงาน	41
วิธีใช้งาน LCP แบบกราฟิก (GLCP)	41
วิธีการใช้งาน LCP แบบตัวเลข (NLCP)	47
คำแนะนำและเคล็ดลับ	52
6. วิธีการตั้งโปรแกรมตัวแปรความถี่	55
วิธีการตั้งโปรแกรม	55
รายการพารามิเตอร์	86
0-** การทำงานและการแสดงผล	87
1-** โหลด/มอเตอร์	89
2-** เบรค	90
3-** ค่าอ้างอิง/การเปลี่ยนความเร็ว	91
4-** ชิดจำกัด/การเตือน	92
5-** อินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล	93
6-** อินพุท/เอาต์พุทอนาล็อก	95
8-** การสื่อสารและอุปกรณ์เสริม	97

9-** Profibus	98
10-** ฟิลด์บัส CAN	99
11-** LonWorks	100
13-** Smart logic	101
14-** ฟังก์ชันพิเศษ	102
15-** ข้อมูลของ FC	103
16-** ค่าข้อมูลที่สามารถอ่านได้	105
18-** ค่าข้อมูลที่สามารถอ่านได้ 2	107
20-** วงรอบปิดของ FC	108
21-** ส่วนขยาย วงรอบปิด	109
22-** ฟังก์ชันการประยุกต์ใช้งาน	111
23-** การดำเนินการตามเวลาที่ตั้ง	113
25-** ตัวควบคุมคาสเคด	114
26-** MCB 109 อุปกรณ์เสริม I/O อนุาล็อก	116
7. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	117
รายการค่าเตือน/สัญญาณเตือน	119
8. ข้อมูลจำเพาะ	125
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป	125
เงื่อนไขพิเศษ	134
วัตถุประสงค์ของการลดค่าพิกัด	134
การปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติจะให้การประกันสมรรถนะ	136
ดัชนี	137

1. ความปลอดภัย

1

1.1.1. สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้



โน้ตสำหรับผู้อ่าน
ระบุถึงบางสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้โดยผู้อ่าน



ระบุค่าเตือนทั่วไป



ระบุถึงค่าเตือนไฟฟ้าแรงสูง

*

ระบุการตั้งค่ามาตรฐาน

1.1.2. ค่าเตือนไฟฟ้าแรงสูง




แรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่ มีอันตรายเมื่อตัวแปลงความถี่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลัก การต่อมอเตอร์หรือตัวแปลงความถี่ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือเล่มนี้ รวมทั้งกฎข้อบังคับในประเทศและท้องถิ่น และกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่างๆ

1.1.3. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแปลงความถี่มีการต่อลงดินอย่างเหมาะสม
- ห้ามถอดตัวเชื่อมของแหล่งจ่ายไฟหลัก ตัวเชื่อมของมอเตอร์ หรือตัวเชื่อมกำลังอื่น ในขณะที่ตัวแปลงความถี่ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ป้องกันผู้ใช้จากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย
- ป้องกันมอเตอร์ไม่ได้รับโหลดเกิน ตามกฎข้อบังคับในประเทศและท้องถิ่น
- การป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์ รวมอยู่ในการตั้งค่ามาตรฐาน พารามิเตอร์ 1-90 การป้องกันความร้อนเกินของมอเตอร์จะถูกตั้งค่าเป็นตัดการทำงานด้วย ETR สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ: ฟังก์ชัน ETR มีการป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์แบบคลาส 20 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน NEC
- กระแสรั่วไหลลงดิน มีค่าเกินกว่า 3.5 mA
- ปุ่ม [OFF] ไม่ใช่สวิตช์เพื่อความปลอดภัย ปุ่มนี้ไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อตัวแปลงความถี่ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

1


1.1.4. คำเตือนทั่วไป



คำเตือน:
 การสัมผัสชิ้นส่วนทางไฟฟ้าอาจมีอันตรายอย่างร้ายแรง แม้ว่าอุปกรณ์จะตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักแล้วก็ตาม
 และควรดูให้แน่ใจว่า อินพุตแรงดันอื่น ๆ ได้ถูกปลดการเชื่อมต่อแล้ว เช่น การแบร์รับโหลด (การเชื่อมต่อของวงจรชั้นกลางกระแสตรง) รวมถึงการต่อมอเตอร์สำหรับการสำรองทางจลน์ ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าใดๆของชุดขับเคลื่อน FC 100 HVAC VLT® ให้รอน้อยดังต่อไปนี้

200 - 240 V , 1.1 - 3.7 kW:	ให้รอน้อย 4 นาที
200 - 240 V , 5.5 - 45 kW:	ให้รอน้อย 15 นาที
380 - 480 V , 1.1 - 7.5 kW:	ให้รอน้อย 4 นาที
380 - 480 V , 11 - 90 kW:	ให้รอน้อย 15 นาที
525 - 600 V , 1.1 - 7.5 kW:	ให้รอน้อย 4 นาที

ใช้เวลารอน้อยกว่านี้ได้เฉพาะในกรณีที่บ่งชี้ไว้บนป้ายชื่อสำหรับเครื่องที่ระบุเท่านั้น



กระแสรั่วไหล
 กระแสรั่วไหลลงดินจากชุดขับเคลื่อน FC 100 HVAC VLT® มีค่าเกินกว่า 3.5 mA ตาม IEC 61800-5-1 จะต้องแน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อลงดินโดย สายดินที่มีขนาดต่ำสุดชนิดทองแดงขนาด 10 มม² หรือสายอลูมิเนียมขนาด 16 มม² หรือสายดินเพิ่มเติมที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากับสายไฟหลักแต่ต้องต่อแยกออกจากกัน

อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCD)
 ผลิตรถยนต์นี้อาจทำให้เกิดกระแสตรงไหลในตัวนำป้องกัน โดยที่อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCD) จะถูกใช้สำหรับการป้องกันพิเศษ ควรใช้เฉพาะ RCD ประเภท B (แบบหน่วงเวลา) ที่ด้านแหล่งจ่ายไฟของผลิตรถยนต์นี้เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน RCD ที่ MN.90.GX.02

การต่อลงดินเพื่อการป้องกันของชุดขับเคลื่อน FC 100 HVAC VLT® และการใช้ RCD ต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่นและในประเทศเสมอ

1.1.5. ก่อนเริ่มต้นงานซ่อมบำรุง

1. ให้ปลดตัวแปลงความถี่ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
2. ตัดการเชื่อมต่อขั้วต่อ 88 และ 89 ของบัสไฟตรง
3. รอน้อยเท่ากับเวลาที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2.1.2
4. ถอดสายเคเบิลมอเตอร์

1.1.6. เงื่อนไขพิเศษ

พิกัดทางไฟฟ้า


ค่าพิกัดจะแสดงบนป้ายชื่อของตัวแปลงความถี่โดยอ้างอิงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส ภายในแรงดัน กระแส และช่วงของอุณหภูมิที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะถูกใช้ในการประยุกต์ใช้งานเป็นส่วนใหญ่

ตัวแปลงความถี่ยังรองรับการประยุกต์ใช้พิเศษอื่นๆ ที่มีผลกับค่าพิกัดทางไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่

- สถานะพิเศษที่ส่งผลกับค่าพิกัดทางไฟฟ้าอาจเป็น
- การใช้งานกับแหล่งจ่าย 1 เฟส
- การใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงที่ต้องการการลดพิกัดทางไฟฟ้า
- การใช้งานทางทะเลที่มีสถานะแวดล้อมที่รุนแรงมาก

การประยุกต์ใช้อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อค่าพิกัดทางไฟฟ้า

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้องในคำแนะนำเหล่านี้และใน *MG.11Bx.yy คู่มือการออกแบบชุดขับ HVAC VLT®* สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดทางไฟฟ้า



ความต้องการสำหรับการติดตั้ง


ความปลอดภัยทางไฟฟ้าโดยรวมของตัวแปลงความถี่ที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาในการติดตั้งโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

- ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับการป้องกันกระแสเกินและการลัดวงจร
- การเลือกขนาดสายเคเบิลไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก, การแบ่งโหลดและรีเลย์)
- การกำหนดค่า Grid (IT, TN, ขาสายดิน เป็นต้น)
- ความปลอดภัยของส่วนต่อแรงดันต่ำ (สภาวะ PELV)

ดูเรื่องที่เกี่ยวข้องในคำแนะนำและ*คู่มือการออกแบบชุดขับ HVAC VLT®* สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการติดตั้ง

1

1.1.7. ข้อควรระวัง



ข้อควรระวัง

ตัวเก็บประจุดีซีลิงค์ของตัวแปลงความถี่ จะยังคงมีประจุไฟอยู่หลังจากปลดการจ่ายไฟแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า ให้ปลดตัวแปลงความถี่ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักก่อนดำเนินการบำรุงรักษาให้รออย่างน้อยตามที่ระบุต่อไปนี้ ก่อนให้บริการตัวแปลงความถี่:

แรงดันไฟฟ้า	เวลารอต่ำสุด	
	4 นาที	15 นาที
200 - 240 V	1.1 - 3.7 kW	5.5 - 45 kW
380 - 480 V	1.1 - 7.5 kW	11 - 90 kW
525 - 600 V	1.1 - 7.5 kW	
โปรดตระหนักว่าอาจจะมีแรงดันสูงในดีซีลิงค์ แม้ว่าไฟแสดงสถานะจะดับแล้วก็ตาม		

1.1.8. การติดตั้งที่สูงมากเหนือระดับน้ำทะเล (PELV)



ที่ระดับเหนือกว่าน้ำทะเล 2 กม. โปรดติดต่อ Danfoss Drives ที่เกี่ยวข้องกับ PELV

1.1.9. หลีกเลี่ยง การสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในขณะที่ตัวแปลงความถี่ เชื่อมต่ออยู่กับสายหลัก มอเตอร์สามารถสตาร์ท/หยุดได้โดยใช้คำสั่งดิจิทัล, คำสั่งบัส, คำอ้างอิง หรือผ่านทางแผงควบคุม LCP

- ปลดตัวแปลงความถี่จากแหล่งจ่ายไฟหลักเมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้กดปุ่ม [OFF] ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์
- ถ้าข้อ 37 ไม่ได้ปิด, ฟอลต์ทางอิเล็กทรอนิกส์, โหลดเกินชั่วขณะ, ฟอลต์ในแหล่งจ่ายไฟหลัก, หรือการหายไปของการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ อาจเป็นสาเหตุให้มอเตอร์ที่หยุดอยู่เกิดการสตาร์ทขึ้นได้

1.1.10. การหยุดอย่างปลอดภัยของตัวแปลงความถี่

สำหรับเวอร์ชันที่ติดตั้งการหยุดแบบปลอดภัยด้วยอินพุทที่ขั้วต่อ 37 ตัวแปลงความถี่สามารถทำฟังก์ชันการปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (ตามที่กำหนดไว้ในฉบับร่าง CD IEC 61800-5-2) หรือ การหยุดหมวด 0 (ตามที่กำหนดใน EN 60204-1) ได้อย่างปลอดภัย


การทำงานนี้ได้รับการออกแบบและรับรองแล้วว่าเหมาะสมสำหรับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหมวด 3 ใน EN 954-1 การทำงานนี้เรียกว่า การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) ก่อนที่จะทำการผสานและใช้การหยุดแบบปลอดภัยในการติดตั้ง การวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยตลอดในการติดตั้งจะต้องได้รับการดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาว่า การทำงานการหยุดแบบปลอดภัยและหมวดความปลอดภัยมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ เพื่อที่จะติดตั้งและใช้การทำงานการหยุดแบบปลอดภัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหมวด 3 ใน EN 954-1 จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ MG.11.BX.YY คู่มือการออกแบบชุดขับ HVAC VLT® ! ข้อมูลและคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานการหยุดแบบปลอดภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย!

Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT		 BGIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften	
Translation In any case, the German original shall prevail.		Type Test Certificate	
		05 06004 No. of certificate	
Name and address of the holder of the certificate: (customer)	Danfoss Drives A/S, Ulnoes 1 DK-6300 Graasten, Dänemark		
Name and address of the manufacturer:	Danfoss Drives A/S, Ulnoes 1 DK-6300 Graasten, Dänemark		
Ref. of customer:	Ref. of Test and Certification Body: Apf/Köh VE-Nr. 2003 23220	Date of Issue: 13.04.2005	
Product designation:	Frequency converter with integrated safety functions		
Type:	VLT® Automation Drive FC 302		
Intended purpose:	Implementation of safety function „Safe Stop“		
Testing based on:	EN 954-1, 1997-03, DKE AK 226.03, 1998-06, EN ISO 13849-2; 2003-12, EN 61800-3, 2001-02, EN 61800-5-1, 2003-09,		
Test certificate:	No.: 2003 23220 from 13.04.2005		
Remarks:	The presented types of the frequency converter FC 302 meet the requirements laid down in the test bases. With correct wiring a category 3 according to DIN EN 954-1 is reached for the safety function.		
The type tested complies with the provisions laid down in the directive 98/37/EC (Machinery). Further conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of April 2004.			
Head of certification body	Certification officer		
			
(Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinert)	(Dipl.-Ing. R. Apfeld)		
PZB10E 01.05	Postal address: 53754 Sankt Augustin	Office: Alle Heenstr. 111 53757 Sankt Augustin	Phone: 0 22 41/2 31-02 Fax: 0 22 41/2 31-22 34 130BA491

Illustration 1.1: เอกสารรับรองนี้ยังครอบคลุมถึง FC 102 และ FC 202!

1

1.1.11. ไฟสายหลักสำหรับ IT



ไฟสายหลักสำหรับ IT
 ห้ามต่อตัวแปลงความถี่ชนิด 400 V ที่มีตัวกรอง RFI-filters เข้ากับแหล่งจ่ายไฟสายหลักที่มีแรงดันระหว่างเฟสกับดินสูงเกินกว่า 440 V
 ในกรณีไฟสายหลักสำหรับ IT และการต่อลงดินแบบเดลตา (grounded leg) แรงดันไฟฟ้าสายหลักที่วัดระหว่างเฟสและดินอาจมีค่าเกิน 440 V

สามารถใช้ฟารามิเตอร์ 14-50 RFI 1 บน เพื่อตัดตัวเก็บประจุ RFI ภายใน จากตัวกรอง RFI ไปสายดิน หากทำเช่นนี้ จะทำให้ประสิทธิภาพของ RFI ลดลงไปที่ระดับ A2


1.1.12. เวก์ชั้นของซอฟต์แวร์และการรับรอง ชุดขับ HVAC VLT

ชุดขับ HVAC VLT
 คู่มือการใช้งาน
 เวก์ชั้นของซอฟต์แวร์: 2.0X



คู่มือการใช้งานนี้สามารถใช้กับตัวแปลงความถี่ของชุดขับ HVAC VLT ทุกรุ่นที่ใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2.0x เลขเวอร์ชันของซอฟต์แวร์สามารถดูได้จากฟารามิเตอร์ 15-43

1.1.13. คำแนะนำในการกำจัดทิ้ง



อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนทางไฟฟ้าต้องไม่ถูกกำจัดทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป ต้องเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าแยกต่างหากตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันและในระดับท้องถิ่น

2. บทนำ

2.1. บทนำ

2.1.1. การระบุตัวแปลงความถี่

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของป้ายประจำชุดขับ ป้ายนี้ติดอยู่บนตัวแปลงความถี่และแสดงประเภทและอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง ดูตารางที่ 2.1 สำหรับรายละเอียดวิธีการอ่าน สตรีงของรหัสประเภท (T/C)




Illustration 2.1: ตัวอย่างนี้ได้แสดงป้ายประจำเครื่อง



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

โปรดเตรียมหมายเลข T/C (รหัสประเภท) และหมายเลขการผลิตเครื่องให้พร้อมก่อนที่จะติดต่อ Danfoss

2.1.2. สตรีงรหัสชนิด

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
FC-	O	P																		X	X	S	X	X	X	A	B	C									D	

130BA052.14

คำอธิบาย	ตำแหน่ง	ทางเลือกที่เป็นไปได้
กลุ่มของผลิตภัณฑ์และรุ่นของ VLT	1-6	FC 102
พิกัดกำลัง	8-10	1.1 - 90 kW (1K1 - 90K)
จำนวนของเฟส	11	สามเฟส (T)
แรงดันหลัก	11-12	T 2: 200-240 V AC T 4: 380-480 V AC T 6: 525-600 V AC
กรอบหุ้ม	13-15	E20: IP20 E21: IP 21/NEMA Type 1 E55: IP 55/NEMA Type 12 E66: IP66 P21: IP21/NEMA Type 1 w/backplate P55: IP55/NEMA Type 12 w/backplate
ตัวกรอง RFI	16-17	H1: ตัวกรอง RFI ชั้น A1/B H2: ชั้น A2 H3: ตัวกรอง RFI A1/B (ลดความยาวสายเคเบิลลง)
เบรก	18	X: ไม่รวมตัวสับเบรก B: รวมตัวสับเบรก T: การหยุดแบบปลอดภัย U: เบรกแบบปลอดภัย
จอแสดงผล	19	G: แผงควบคุมหน้าเครื่องแบบกราฟิก (GLCP) N: แผงควบคุมหน้าเครื่องแบบตัวเลข (NLCP) X: ไม่มีแผงควบคุมหน้าเครื่อง
การเคลือบ PCB	20	X ไม่เคลือบ PCB C: เคลือบ PCB
อุปกรณ์เสริมแหล่งจ่ายไฟหลัก	21	X: ไม่มีสวิตช์ตัดตอนแหล่งจ่ายไฟหลัก 1: มีสวิตช์ตัดตอนแหล่งจ่ายไฟหลัก (IP55 เท่านั้น)
การปรับให้เหมาะสม	22	สำรองไว้
การปรับให้เหมาะสม	23	สำรองไว้
ซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่	24-27	ซอฟต์แวร์ที่แท้จริง
ภาษาของซอฟต์แวร์	28	
อุปกรณ์เสริม A	29-30	AX: ไม่มีอุปกรณ์เสริม A0: MCA 101 Profibus DP V1 A4: MCA 104 DeviceNet AG: MCA 108 LON works AJ: MCA 109 BAC Net
อุปกรณ์เสริม B	31-32	BX: ไม่มีอุปกรณ์เสริม BK: MCB 101 อุปกรณ์เสริม I/O สำหรับใช้งานทั่วไป BP: MCB 105 อุปกรณ์เสริมรีเลย์ BO: MCB 109 อุปกรณ์เสริม I/O อนาล็อก
CO อุปกรณ์เสริม MCO	33-34	CX ไม่มีอุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม C1	35	X: ไม่มีอุปกรณ์เสริม
ซอฟต์แวร์เสริม C	36-37	XX ซอฟต์แวร์มาตรฐาน
อุปกรณ์เสริม D	38-39	DX: ไม่มีอุปกรณ์เสริม DO: ชุดสำรองกระแสตรง

Table 2.1: การอธิบายรหัสชนิด

อุปกรณ์เสริมที่หลากหลายมีอธิบายเพิ่มเติมใน *MG.11.Bx.yy คู่มือการออกแบบชุดขับเคลื่อน HVAC VLT®*

2.1.3. คำย่อและมาตรฐาน

คำศัพท์	คำย่อ	หน่วย SI	หน่วย I-P
อัตราเร่ง		m/s ²	ft/s ²
กระแสสลับ	AC	A	Amp
เกจลวดอเมริกัน	AWG		
พื้นที่		m ²	in ² , ft ²
การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ	AMA		
เซลเซียส	°C		
กระแส		A	Amp
ขีดจำกัดกระแส	I _{LIM}		
กระแสตรง	DC	A	Amp
ขึ้นอยู่กับประเภทของชุดขับเคลื่อน	D-TYPE		
รีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์	ETR		
พลังงาน		J=N.m	ft-lb, Btu
ฟาเรนไฮต์	°F		
แรง		N	lb
ตัวแปลงความถี่	FC		
ความถี่		Hz	Hz
แผงควบคุมหน้าเครื่องแบบกราฟิค	GLCP		
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน		W/m ² ·K	Btu/hr-ft ² ·°F
เคลวิน	°K		
กิโลเฮิร์ตซ์	KHz		
กิโลโวลต์แอมแปร์	KVA		
ความยาว		m	นิ้ว, in, ฟุต, ft
แผงควบคุมหน้าเครื่อง	LCP		
มวล		kg	pound, lb
มิลลิแอมแปร์	mA		
มิลลิวินาที	ms		
นาที	min		
เครื่องมือวัดควบคุมการเคลื่อนที่	MCT		
ขึ้นอยู่กับชนิดของมอเตอร์	M-TYPE		
นาโนฟารัด	nF		
นิวตันเมตร	Nm		
กระแสของมอเตอร์ที่ระบุ	I _{M,N}		
ความถี่ของมอเตอร์ที่ระบุ	f _{M,N}		
กำลังมอเตอร์ที่ระบุ	P _{M,N}		
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ที่ระบุ	U _{M,N}		
แผงควบคุมหน้าเครื่องแบบตัวเลข	NLCP		
พารามิเตอร์	พารามิเตอร์		
แรงดันต่ำป้องกันพิเศษ	PELV		
กำลัง		W	Btu/hr, hp
ความดัน		Pa = N/m ²	psi, psf, ft of water
กระแสเอาต์พุทของอินเวอร์เตอร์ที่พิกัด	I _{INV}		
รอบต่อนาที	RPM		
ขนาดที่สัมพันธ์	SR		
อุณหภูมิ		°C	°F
เวลา		s	s,hr
ขีดจำกัดแรงบิด	T _{LIM}		
ความเร็ว		m/s	fps, fpm, fph
แรงดันไฟฟ้า		V	V
ปริมาตร		m ³	in ³ , ft ³

Table 2.2: ตารางคำย่อและมาตรฐาน

3. การติดตั้งเชิงกล

3.1. ก่อนการเริ่มต้น

3.1.1. รายการตรวจสอบ

เมื่อนำตัวแปลงความถี่ออกจากกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่มีความเสียหายและมีความสมบูรณ์ ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด



ประเภท กรอบหุ้ม	A2 (IP 20 / IP 21)	A3 (IP 20 / IP 21)	A5 (IP 55 / IP 66)	B1 (IP 21 / IP 55)	B2 (IP 21 / IP 55)	C1 (IP21/ IP55/66)	C2 (IP21/ IP55/66)
							
ขนาดเครื่อง							
200-240 V	1.1-3.0 kW	3.7 kW	1.1-3.7 kW	5.5-11 kW	15 kW	18.5 - 30 kW	37 - 45 kW
380-480 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW	1.1-7.5 kW	11-18.5 kW	22-30 kW	37 - 55 kW	75 - 90 kW
525-600 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW					

Table 3.1: ตารางการแกะกล่องบรรจุ

โปรดจำไว้ว่าการเลือกไขควง (ฟิลลิปส์ ไขควงแฉกหรือไขควงดาว) มีดตัด, สว่าน และมีด ขอบแนะนำให้เหมาะสมกับการแกะเครื่องออกจากกล่องและติดตั้งตัวแปลงความถี่ กล่องบรรจุสำหรับกรอบหุ้มเหล่านี้ประกอบด้วยสิ่งของตามที่แสดง ถุงใส่อุปกรณ์เสริม เอกสาร และตัวเครื่อง ขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์เสริมที่ประกอบมา อาจจะมี 1 หรือ 2 ถุงและเอกสารคู่มือ 1 ชุดหรือมากกว่า

3.2. วิธีติดตั้ง

3.2.1. การติดตั้ง

Danfoss รุ่น VLT® สามารถติดตั้งอยู่ชิดกันได้ทุกค่าพิกัด IP ของเครื่อง แต่ต้องการช่องว่างเพียง 100 มม. ทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อการระบายความร้อนเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับพิกัดของอุณหภูมิโดยรอบ โปรดดูบทข้อมูลจำเพาะ หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ




Illustration 3.1: การติดตั้งแบบชิดกันทุกขนาดเฟรม




Illustration 3.2: วิธีที่ถูกต้องสำหรับการยึดเครื่อง




Illustration 3.4: ถ้าจำเป็นต้องยึดเครื่องห่างจากผนัง เล็กน้อยโปรดสั่งซื้อแผ่นยึดด้านหลังมาพร้อมกับเครื่อง (ดูรหัสประเภทการสั่งซื้อตำแหน่งที่ 14-15) เครื่อง A2 และ A3 มีแผ่นยึดด้านหลังเป็นมาตรฐาน




Illustration 3.3: นอกจากกรอบหุ้ม A2 และ A3 ห้ามยึดเครื่องตามที่แสดงโดยไม่มีแผ่นยึดด้านหลัง การระบายความร้อนอาจจะไม่เพียงพอและอายุการใช้งานอาจจะลดลงอย่างมาก

โปรดใช้ตารางต่อไปนีเพื่อทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง

กรอบหุ้ม:	A2 (IP20/ IP 21)	A3 (IP20/ IP 21)	A5 (IP 55 / IP 66)	B1 (IP21/ IP55/ IP66)	B2 (IP21/ IP55/ IP66)	C1 (IP21/ IP 55/66)	C2 (IP21/ IP 55/66)
ขนาด เครื่อง							
200-240 V	1.1-3.0 kW	3.7 kW	1.1-3.7 kW	5.5-11 kW	15 kW	18.5 - 30 kW	37 - 45 kW
380-480 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW	1.1-7.5 kW	11-18.5 kW	22-30 kW	37 - 55 kW	75 - 90 kW
525-600 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW					

Table 3.2: ตารางการติดตั้ง

3.2.2. การติดตั้ง A2 และ A3




Illustration 3.5: การเจาะรู

ขั้นที่ 1: เจาะตามขนาดในตารางต่อไปนี้




Illustration 3.6: การยึดสกรูที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 2ก: วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายในการแขวนเครื่องบนสกรู




Illustration 3.7: การยึดสกรูที่ผิด

ขั้นที่ 2ข: อย่าขันสกรูจนแน่น



Illustration 3.8: การแขวนเครื่อง

ขั้นที่ 3: ยกเครื่องแขวนบนสกรู





Illustration 3.9: การขันสกรู

ขั้นที่ 4: ขันสกรูให้แน่นทั้งหมด



แรงดันไฟฟ้า 200-240 V 380-480 V 525-600 V	ขนาดเชิงกล			
	ขนาดเฟรม A2 1.1-3.0 kW 1.1-4.0 kW 1.1-4.0 kW		ขนาดเฟรม A3 3.7 kW 5.5-7.5 kW 5.5-7.5 kW	
	IP20	IP21/ Type 1	IP20	IP21/ Type 1
ความสูง				
ความสูงของแผ่นยึดหลัง	A	268 มม.	375 มม.	268 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึด	a	257 มม.	350 มม.	257 มม.
ความกว้าง				
ความกว้างของแผ่นหลัง	B	90 มม.	90 มม.	130 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึด	b	70 มม.	70 มม.	110 มม.
ความลึก				
ความลึกเมื่อไม่มีอุปกรณ์เสริม A/B	C	205 มม.	205 มม.	205 มม.
มีอุปกรณ์เสริม A/B	C	220 มม.	220 มม.	220 มม.
ไม่มีอุปกรณ์เสริม A/B	D		207 มม.	207 มม.
มีอุปกรณ์เสริม A/B	D		222 มม.	222 มม.
รูของสกรู				
	c	8.0 มม.	8.0 มม.	8.0 มม.
	d	Ø11 มม.	Ø11 มม.	Ø11 มม.
	e	Ø5.5 มม.	Ø5.5 มม.	Ø5.5 มม.
	f	9 มม.	9 มม.	9 มม.
น้ำหนักสูงสุด		4.9 กก.	5.3 กก.	6.6 กก.

Table 3.3: ขนาดเชิงกล A2 และ A3

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

อุปกรณ์เสริม A/B เป็นอุปกรณ์เสริมการสื่อสารอนุกรมและ I/O ซึ่งเมื่อประกอบแล้วจะเพิ่มความลึกในขนาดกรอบหุ้มบางรุ่น


3.2.3. การติดตั้ง A5, B1, B2, C1 และ C2

Illustration 3.10: การเจาะรู

ขั้นที่ 1: เจาะตามขนาดในตารางต่อไปนี้




Illustration 3.13: การแขวนเครื่อง




Illustration 3.11: การยึดสกรูที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 2ก: วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายในการแขวนเครื่องบนสกรู

ขั้นที่ 3: ยกเครื่องแขวนบนสกรู



Illustration 3.14: การขันสกรู





Illustration 3.12: การยึดสกรูที่ผิด

ขั้นที่ 2ข: อย่าขันสกรูจนแน่น

ขั้นที่ 4: ขันสกรูให้แน่นทั้งหมด

3



ขนาดเชิงกล		ขนาดเฟรม A5	ขนาดเฟรม B1	ขนาดเฟรม B2	ขนาดเฟรม C1	ขนาดเฟรม C2
แรงดันไฟฟ้า		1.1-3.7 kW	5.5-11 kW	15 kW	18.5 - 30 kW	37 - 45 kW
200-480 V		1.1-7.5 kW	11-18.5 kW	22-30 kW	37 - 55 kW	75 - 90 kW
380-480 V		IP55/66	IP21/55/66	IP21/55/66	IP21/55/66	IP21/55/66
ความสูง ¹⁾						
ความสูง	A	420 มม.	480 มม.	650 มม.	680 มม.	770 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึด	a	402 มม.	454 มม.	624 มม.	648 มม.	739 มม.
ความกว้าง ¹⁾						
ความกว้าง	B	242 มม.	242 มม.	242 มม.	308 มม.	370 มม.
ระยะห่างระหว่างรูยึด	b	215 มม.	210 มม.	210 มม.	272 มม.	334 มม.
ความลึก						
ความลึก	C	195 มม.	260 มม.	260 มม.	310 มม.	335 มม.
รูของสกรู						
	c	8.25 มม.	12 มม.	12 มม.	12.5 มม.	12.5 มม.
	d	Ø12 มม.	Ø19 มม.	Ø19 มม.	Ø19 มม.	Ø19 มม.
	e	Ø6.5 มม.	Ø6.5 มม.	Ø6.5 มม.	Ø9	Ø9
	f	9 มม.	9 มม.	9 มม.	Ø9.8	Ø9.8
น้ำหนักสูงสุด		13.5 / 14.2	23 กก.	27 กก.	45 กก.	65 กก.

Table 3.4: ขนาดเชิงกล A5, B1, B2, C1 และ C2

1) ขนาดที่ระบุเป็นความสูง ความกว้างและความลึกสูงสุดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งตัวแปลงความถี่ เมื่อฝาด้านบนถูกยึด

4. การติดตั้งทางไฟฟ้า

4.1. วิธีเชื่อมต่อ

4.1.1. สายเคเบิลทั่วไป



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

สายเคเบิลทั่วไป

ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับขนาดหน้าตัดของสายเคเบิลเสมอ

รายละเอียดของแรงบิดขั้นต่ำที่ขั้วต่อ

กรอม ท่อม	กำลัง (kW)			แรงบิด (Nm)					
	200-240 V	380-480 V	525-600 V	สายไฟ	มอเตอร์	การเชื่อมต่อ ต่อ DC	เบรค	ลงดิน	รีเลย์
A2	1.1 - 3.0	1.1 - 4.0	1.1 - 4.0	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A3	3.7	5.5 - 7.5	5.5 - 7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A5	1.1 - 3.7	1.1 - 7.5	1.1 - 7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B1	5.5 - 11	11 - 18.5	-	1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6
B2	-	22	-	2.5	2.5	3.7	3.7	3	0.6
	15	30	-	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
C1	18.5 - 30	37 - 55	-	10	10	10	10	3	0.6
C2	37	75	-	14	14	14	14	3	0.6
	45	90	-	24	24	14	14	3	0.6

Table 4.1: การขันแน่นของขั้วต่อ

4.1.2. ฟิวส์

การป้องกันวงจรย่อย

เพื่อป้องกันการติดตั้งที่มีอันตรายจากไฟฟ้าและเพลิงไหม้ ทุกวงจรรย่อยในการติดตั้ง สวิตช์เกียร์ เครื่องจักร ฯลฯ จะต้องมี การป้องกัน การเกิด ไฟฟ้าลัดวงจร และ กระแสเกิน ตามกฎข้อบังคับทั้งในและระหว่างประเทศ

การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

ตัวแปลงความถี่จะต้องมีการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าหรือเพลิงไหม้ Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 4.3 และ 4.4 เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่เกิดฟอลต์ขึ้นภายในชุดขับเคลื่อน ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรที่เอาต์พุตของมอเตอร์

การป้องกันกระแสเกิน

มีการป้องกันโหลดเกินเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากเพลิงไหม้ อันเนื่องมาจากสายเคเบิลในการติดตั้งมีความร้อนสูงเกินไป การป้องกันกระแสเกิน จะต้องดำเนินการเสมอโดยยึดกฎข้อบังคับในประเทศ ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันกระแสไฟเกินติดตั้งอยู่ภายใน ซึ่งสามารถใช้ป้องกันการเกิดโหลดเกินที่ต้นทาง (ไม่รวมการประยุกต์ใช้งานที่ตรงตาม UL) คู่มือการโปรแกรมชุดขับเคลื่อน HVAC VLT® พารามิเตอร์ 4-18 ฟิวส์ที่ใช้จะต้องได้รับการออกแบบสำหรับการป้องกันในวงจร ซึ่งสามารถจ่ายกระแสสูงสุดได้ถึง 100,000 Arms (สมมาตร), แรงดันสูงสุด 500/600 V

ไม่สอดคล้องกับ UL

หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับ UL/cUL Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 4.2 ซึ่งจะยังคงสอดคล้องกับมาตรฐาน EN50178:

ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวแปลงความถี่โดยไม่จำเป็น

VLT HVAC	ขนาดฟิวส์สูงสุด	แรงดันไฟฟ้า	ประเภท
200-240 V			
K25-1K1	16A ¹	200-240 V	ประเภท gG
1K5	16A ¹	200-240 V	ประเภท gG
2K2	25A ¹	200-240 V	ประเภท gG
3K0	25A ¹	200-240 V	ประเภท gG
3K7	35A ¹	200-240 V	ประเภท gG
5K5	50A ¹	200-240 V	ประเภท gG
7K5	63A ¹	200-240 V	ประเภท gG
11K	63A ¹	200-240 V	ประเภท gG
15K	80A ¹	200-240 V	ประเภท gG
18K5	125A ¹	200-240 V	ประเภท gG
22K	125A ¹	200-240 V	ประเภท gG
30K	160A ¹	200-240 V	ประเภท gG
37K	200A ¹	200-240 V	ประเภท aR
45K	250A ¹	200-240 V	ประเภท aR
380-500 V			
11K	63A ¹	380-480 V	ประเภท gG
15K	63A ¹	380-480 V	ประเภท gG
18K	63A ¹	380-480 V	ประเภท gG
22K	63A ¹	380-480 V	ประเภท gG
30K	80A ¹	380-480 V	ประเภท gG
37K	100A ¹	380-480 V	ประเภท gG
45K	125A ¹	380-480 V	ประเภท gG
55K	160A ¹	380-480 V	ประเภท gG
75K	250A ¹	380-480 V	ประเภท aR
90K	250A ¹	380-480 V	ประเภท aR

Table 4.2: ฟิวส์ที่ไม่สอดคล้องกับ UL 200 V/500 V

1) ขนาดฟิวส์สูงสุด - ดูกฎข้อบังคับในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับการเลือกขนาดฟิวส์ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้

สอดคล้องกับ UL

VLT HVAC	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	ฟิวส์ Littell	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
200-240 V							
kW	ประเภท RK1	ประเภท J	ประเภท T	ประเภท RK1	ประเภท RK1	ประเภท CC	ประเภท RK1
K25-1K1	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R
1K5	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	5017906-015	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R
2K2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5012406-020	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R
3K0	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	5012406-025	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R
3K7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-030	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R
5K5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	-	A2K-50R
7K5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	-	A2K-50R
11K	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60	-	A2K-60R
15K	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80	-	A2K-80R
18K5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	-	A2K-125R
22K	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	-	A2K-125R
30K	FWX-150	-	-	2028220-150	L25S-150	-	A25X-150
37K	FWX-200	-	-	2028220-200	L25S-200	-	A25X-200
45K	FWX-250	-	-	2028220-250	L25S-250	-	A25X-250

Table 4.3: ฟิวส์ UL 200 – 240 V

VLT HVAC	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	ฟิวส์ Littell	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
380-500 V, 525-600 V							
kW	ประเภท RK1	ประเภท J	ประเภท T	ประเภท RK1	ประเภท RK1	ประเภท CC	ประเภท RK1
11K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
15K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
18K	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	-	A6K-50R
22K	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R
30K	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R
37K	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100	-	A6K-100R
45K	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125	-	A6K-125R
55K	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150	-	A6K-150R
75K	FWH-220	-	-	2028220-200	L50S-225	-	A50-P225
90K	FWH-250	-	-	2028220-250	L50S-250	-	A50-P250

Table 4.4: ฟิวส์ UL 380 – 600 V

ฟิวส์ KTS จาก Bussmann อาจจะใช้แทน KTN สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ FWH จาก Bussmann อาจจะใช้แทน FWX สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ LLSR จาก LITTEL FUSE อาจจะใช้แทน KLN สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ L50S จาก LITTEL FUSE อาจจะใช้แทน L50S สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ A6KR จาก FERRAZ SHAWMUT อาจจะใช้แทน A2KR สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ A50X จาก FERRAZ SHAWMUT อาจจะใช้แทน A25X สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

4.1.3. การต่อลงดินและแหล่งจ่ายไฟหลัก IT

! ขนาดหน้าตัดของสายเคเบิลเชื่อมต่อดินอย่างน้อยต้องเท่ากับ 10 มม.² หรือ 2 เท่าของสายหลักที่พิกัดโดยต่อแยกจากกันตาม *EN 50178* หรือ *IEC 61800-5-1* เว้นแต่กฎข้อบังคับในระดับประเทศจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดระดับประเทศและระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับขนาดหน้าตัดของสายเคเบิลเสมอ

สายเคเบิลหลักจะต่อเข้ากับสวิทช์ตัดตอนหลักถ้ามีติดตั้งมาด้วย

! **โปรดสำหรับผู้อ่าน**
ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าหลักตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้บนป้ายชื่อของตัวแปลงความถี่

! **ไฟสายหลักสำหรับ IT**
ห้ามต่อตัวแปลงความถี่ชนิด 400 V ที่มีตัวกรอง RFI-filters เข้ากับแหล่งจ่ายไฟสายหลักที่มีแรงดันระหว่างเฟสกับดินสูงเกินกว่า 440 V ในกรณีสำหรับ IT และการต่อลงดินแบบเดลตา (จุดต่อลงดิน) แรงดันไฟฟ้าสายหลักที่วัดระหว่างเฟสและดินอาจมีค่าเกิน 440 V




Illustration 4.1: ขั้วต่อสำหรับสายไฟหลักและสายดิน

4.1.4. ภาพรวมของการเดินสายหลัก

โปรดใช้ตารางต่อไปนีเพื่อทำตามคำแนะนำในการเดินสายหลัก

กรอบหุ้ม:	A2 (IP 20 / IP 21)	A3 (IP 20 / IP 21)	A5 (IP 55 / IP 66)	B1 (IP 21 / IP 55)	B2 (IP 21 / IP 55)	C1 (IP 21/IP 55/66)	C2 (IP 21/IP 55/66)
ขนาดมอเตอร์:							
200-240 V	1.1-3.0 kW	3.7 kW	1.1-3.7 kW	5.5-11 kW	15 kW	18.5-30 kW	37-45 kW
380-480 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW	1.1-7.5 kW	11-18.5 kW	22-30 kW	37-55 kW	75-90 kW
525-600 V	2.2-4.0 kW	5.5-7.5 kW					
ไปที่	4.1.5		4.1.6	4.1.7		4.1.8	

Table 4.5: ตารางการเดินสายหลัก

4

4.1.5. การเชื่อมต่อกับสายหลักสำหรับ A2 และ A3




Illustration 4.2: ลำดับแรกยึดสกรูสองตัวบนแผ่นยึด เลื่อนให้ตรงตำแหน่งและขันแบบหลวมๆ





Illustration 4.3: เมื่อติดตั้งเคเบิล ลำดับแรกยึดและขันสายดินให้แน่น




ขนาดหน้าตัดของสายเคเบิลเชื่อมต่อลงดินอย่างน้อยต้องเท่ากับ 10 มม.² หรือ 2 เท่าของสายหลักที่พิกัดโดยต่อแยกจากกันตาม *EN 50178/IEC 61800-5-1*

4



130BA263.10

Illustration 4.4: แลวดสายหลักเข้าและขันให้แน่น



130BA264.10

Illustration 4.5: ทำยที่สุดขันแผงยึดสายให้แน่น

4.1.6. การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ A5




Illustration 4.6: วิธีเชื่อมต่อสายหลักและสายดินโดยไม่มีสวิตช์ตัดตอนหลัก โปรดจำไว้ว่ามีการใช้แคลมป์ปัดสายเคเบิลด้วย




Illustration 4.7: วิธีเชื่อมต่อสายหลักและสายดินโดยไม่มีสวิตช์ตัดตอนหลัก

4.1.7. การเชื่อมต่อหลักสำหรับ B1 และ B2




Illustration 4.8: วิธีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสายหลัก และการต่อสายดิน

4.1.8. การเชื่อมต่อหลักสำหรับ C1 และ C2




Illustration 4.9: วิธีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสายหลัก และการต่อสายดิน

4.1.9. วิธีเชื่อมต่อมอเตอร์ - เดินหน้า

ดูหัวข้อ *ข้อมูลจำเพาะทั่วไป* สำหรับขนาดของภาคตัดขวางและความยาวสายเคเบิลที่เหมาะสม

- ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ชนิดที่มีฉนวน/ปลอกโลหะ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการแพร่กระจาย EMC (หรือติดตั้งสายเคเบิลในท่อร้อยสายไฟโลหะ)
- พยายามใช้สายเคเบิลมอเตอร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อลดระดับสัญญาณรบกวนและกระแสรั่วไหล

- ต่อส่วนซีลของสายเคเบิลมอเตอร์เข้ากับทั้งแผ่นตีคัปปลิงของตัวแปลงความถี่และส่วนที่เป็นโลหะของมอเตอร์ (ทำเช่นเดียวกันกับปลายทั้งสองข้างของท่อร้อยสายไฟโลหะถ้าใช้แทนสายซีล)
- เชื่อมต่อส่วนที่เป็นซีลกับพื้นผิวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (แคลมป์จับสายเคเบิลหรือโดยการใส่เคเบิลแกลนด์ EMC) ซึ่งทำได้โดยใช้อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับตัวแปลงความถี่
- หลีกเลี่ยงการต่อสายซีลโยการใช้ท่อปลายสายเป็นเกลียว (หางหมู) การทำเช่นนี้จะกระทบที่แยงลงกับการซีลความถี่สูง
- ถ้าจำเป็นต้องแยกการซีลเพื่อติดตั้งตัวแยกมอเตอร์ หรือรีเลย์มอเตอร์ ส่วนซีลต้องต่อด้วยอิมพีแดนซ์ HF ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ความยาวและภาคตัดขวางของสายเคเบิล

ตัวแปลงความถี่นี้ผ่านการทดสอบด้วยสายเคเบิลยาวตามที่ให้ไว้และภาคตัดขวางของสายเคเบิลตามที่ให้ไว้ หากภาคตัดขวางเพิ่มขึ้นค่าความเป็นตัวเก็บประจุของสายเคเบิล ซึ่งรวมถึงการรั่วไหลของกระแสอาจเพิ่มขึ้น และความยาวสายเคเบิลต้องถูกลดลงตามลำดับ

ความถี่การสวิตช์

เมื่อใช้ตัวแปลงความถี่ร่วมกับตัวกรองคลื่นไซน์ เพื่อลดเสียงรบกวนจากมอเตอร์ จะต้องตั้งความถี่การสวิตช์ตามคำแนะนำตัวกรองคลื่นไซน์ ใน *พารามิเตอร์ 14-01*

ข้อควรระวังเมื่อใช้สายตัวนำอลูมิเนียม

ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนำอลูมิเนียมสำหรับสายเคเบิลที่มีหน้าตัดต่ำกว่า 35 มม² ขั้วต่อสามารถต่อเข้ากันกับตัวนำอลูมิเนียมได้ แต่ผิวสัมผัสของตัวนำจะต้องสะอาดและจะต้องกำจัดการออกซิไดซ์ออกและหุ้มปิดด้วยวาสลิ้นที่มีความเป็นกลางปราศจากกรดก่อนที่จะเชื่อมต่อตัวนำนี้ นอกจากนี้ จะต้องขันย้าสกรูที่ขั้วต่อนี้อีกครั้งหนึ่งภายหลังจาก 2 วัน เนื่องจากอลูมิเนียมมีความอ่อนตัว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้รอยต่อที่ขั้วนี้มีความแน่นเพียงพออยู่เสมอ มิฉะนั้นผิวอลูมิเนียมจะเกิดการออกซิไดซ์ขึ้นอีกได้

มอเตอร์มาตรฐานอะซิงโครนัสสามเฟสทุกชนิด สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวแปลงความถี่ โดยปกติ มอเตอร์ขนาดเล็กจะเชื่อมต่อแบบสตาร์ (230/400 V, D/Y) มอเตอร์ขนาดใหญ่จะเชื่อมต่อแบบเดลตา (400/690 V, D/Y) ดูป้ายชื่อของมอเตอร์สำหรับ โหมดการเชื่อมต่อและแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง




Illustration 4.10: ขั้วต่อสำหรับการเชื่อมต่อรีเลย์

4



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ในมอเตอร์ที่ไม่มีกระดาดชนวน หรือการเสริมฉนวนอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับทำงานกับการจ่ายแรงดันไฟฟ้า (เช่น ตัวแปลงความถี่) ให้ติดตั้ง ตัวกรองคลื่นไซน์ที่เอาทพุทของตัวแปลงความถี่ (มอเตอร์ที่สอดคล้องกับ IEC 60034-17 ไม่จำเป็นต้องมีตัวกรองคลื่นไซน์)

หมายเลข	96	97	98	แรงดันมอเตอร์ 0-100% ของแรงแหล่งจ่ายไฟหลัก
	U	V	W	3 สายออกจากมอเตอร์
	U1 W2	V1 U2	W1 V2	6 สายออกจากมอเตอร์, ต่อแบบเดลตา
	U1	V1	W1	6 สายออกจากมอเตอร์, ต่อแบบสตาร์ U2, V2, W2 จะต่อเชื่อมโยงแยกต่างหาก (บล็อกขั้วต่อที่สามารถเลือกได้)
หมายเลข	99			จุดสำหรับต่อลงดิน
	PE			

Table 4.6: การเชื่อมต่อมอเตอร์ด้วยสายเคเบิล 3 และ 6สาย

4.1.10. ภาพรวมการเดินสายมอเตอร์

กรอบหุ้ม:	A2 (IP 20 / IP 21)	A3 (IP 20 / IP 21)	A5 (IP 55 / IP 66)	B1 (IP 21/IP 55/ IP 66)	B2 (IP 21/IP 55/ IP 66)	C1 (IP 21/IP 55/ IP 66)	C2 (IP 21/IP 55/ IP 66)
ขนาดมอเตอร์:							
200-240 V	1.1-3.0 kW	3.7 kW	1.1-3.7 kW	5.5-11 kW	15 kW	18.5-30 kW	37-45 kW
380-480 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW	1.1-7.5 kW	11-18.5 kW	22-30 kW	37-55 kW	75-90 kW
525-600 V	2.2-4.0 kW	5.5-7.5 kW					
ไปที่	4.1.11		4.1.12	4.1.13		4.1.14	

Table 4.7: ตารางการเดินสายมอเตอร์

4.1.11. การเชื่อมต่อกับสายหลักสำหรับ A2 และ A3

ทำตามแบบวาดเหล่านี้ทีละขั้นสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์เข้ากับตัวแปลงความถี่




Illustration 4.11: ถัดขั้นแรก ต่อสายดินของมอเตอร์แล้วต่อสาย U, V และ W ของมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อแล้วขันให้แน่น




Illustration 4.12: ยึดแคลมป์จับสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อแบบ 360 องศาระหว่างโครงตัวถังและสายซิลิโคนจะรัดไว้ว่าจำนวนภายนอกของสายเคเบิลมอเตอร์ต้องถูกลอกออกภายใต้แคลมป์

4

4.1.12. การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ A5




Illustration 4.13: ขั้นตอนแรก ต่อสายดินของมอเตอร์แล้วต่อสาย U,V และ W ของมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อแล้วขันให้แน่น โปรดตรวจให้แน่ใจว่าฉนวนด้านนอกสายเคเบิลของมอเตอร์ถูกปลอกออกภายใต้แคลมป์ EMC

4.1.13. การเชื่อมต่อหลักสำหรับ B1 และ B2




Illustration 4.14: ขั้นตอนแรก ต่อสายดินของมอเตอร์แล้วต่อสาย U,V และ W ของมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อแล้วขันให้แน่น โปรดตรวจให้แน่ใจว่าฉนวนด้านนอกสายเคเบิลของมอเตอร์ถูกลอกออกด้วยแคลมป์ EMC

4.1.14. การเชื่อมต่อหลักสำหรับ C1 และ C2




Illustration 4.15: ขั้นตอนแรก ต่อสายดินของมอเตอร์แล้วต่อสาย U,V และ W ของมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อแล้วขันให้แน่น โปรดตรวจให้แน่ใจว่าฉนวนด้านนอกสายเคเบิลของมอเตอร์ถูกปลอกออกภายใต้แคลมป์ EMC

4.1.15. ตัวอย่างการเดินสายและการทดสอบ

ส่วนต่อไปนี้ได้อธิบายถึงวิธีการเข้าสายควบคุมและวิธีที่จะเข้าถึงสายเหล่านี้ สำหรับคำอธิบายของฟังก์ชัน การตั้งโปรแกรมและการเดินสายของขั้วต่อควบคุม โปรดดูที่บท *วิธีการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่*

4.1.16. การเข้าถึงขั้วต่อส่วนควบคุม

ขั้วต่อทั้งหมดที่ต่อกับสายเคเบิลควบคุมจะอยู่ที่ข้างใต้ฝาปิดขั้วต่อที่ด้านหน้าของตัวแปลงความถี่ ถอดฝาปิดขั้วต่อออกโดยใช้ไขควง




Illustration 4.16: การถอดฝาปิดขั้วต่อ A2 และ A3

ถอดฝาครอบด้านหน้าเพื่อเข้าใช้งานขั้วต่อ เมื่อปิดฝาครอบด้านหน้ากลับ โปรดดูให้แน่ใจว่าได้ขันให้แน่นด้วยแรงบิดขนาด 2 Nm.




Illustration 4.17: การถอดฝาครอบ A5, B1, B2, C1 และ C2

4.1.17. ขั้วต่อส่วนควบคุม

หมายเลขอ้างอิงบนแผนภาพ:

1. ปลั๊ก I/O ดิจิตอลแบบ 10 ขั้ว
2. ปลั๊กบัส RS485 แบบ 3 ขั้ว
3. I/O อนาล็อกแบบ 6 ขั้ว
4. การเชื่อมต่อ USB




Illustration 4.18: ขั้วต่อควบคุม (ทุกกรอบหุ้ม)

4.1.18. วิธีทดสอบมอเตอร์และทิศทางการหมุน



โปรดระวังว่าการสตาร์ทมอเตอร์แบบไม่ตั้งใจสามารถเกิดขึ้นได้ ต้องแน่ใจว่าไม่มีบุคคลหรืออุปกรณ์ใดอยู่ในอันตราย

โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อมอเตอร์และทิศทางการหมุน สตาร์ทโดยไม่มีกระแสไฟให้กับเครื่อง




Illustration 4.19:

ขั้นที่ 1: สาดับแรก ปลายจนวนที่ปลายทั้งสองด้านของสายไฟเส้นๆ ขนาด 50 และ 70 มม




Illustration 4.20:

ขั้นที่ 2: เสียบปลายด้านหนึ่งเข้าที่ขั้วต่อ 27 โดยใช้สกรูขันขั้วต่อที่เหมาะสม (หมายเหตุ: สำหรับเครื่องที่มีฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย ไม่ควรถอดสายที่เชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อที่ 12 และ 37 ออกเพื่อให้เครื่องยังคงสามารถใช้งานได้!)




Illustration 4.21:

ขั้นที่ 3: เสียบปลายอีกด้านเข้าที่ขั้วต่อ 12 หรือ 13 (หมายเหตุ: สำหรับเครื่องที่มีฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย ไม่ควรถอดสายที่เชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อที่ 12 และ 37 ออกเพื่อให้เครื่องยังคงสามารถใช้งานได้!)




Illustration 4.22:

ขั้นที่ 4: จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องและกดปุ่ม [Off] ในสถานะนี้มอเตอร์ไม่ควรหมุน กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ได้ตลอดเวลา หมายเหตุ LED ที่ปุ่ม [Off] ควรจะติด หากมีสัญญาณเตือนหรือการเตือนกระพริบ โปรดดูบทที่ 7 ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้

4



Illustration 4.23:
ขั้นที่ 5: โดยการกดปุ่ม [Hand on] LED ที่อยู่เหนือปุ่ม
 ควรจะติดและมอเตอร์อาจจะหมุน



Illustration 4.26:
ขั้นที่ 8: กดปุ่ม [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์อีกครั้ง




Illustration 4.24:
ขั้นที่ 6: ความเร็วของมอเตอร์สามารถดูได้บน LCP ซึ่ง
 สามารถปรับตั้งได้ด้วยการกดปุ่มลูกศรขึ้น ▲ และลง ▼




Illustration 4.27:
ขั้นที่ 9: สลับสายของมอเตอร์สองเส้นถ้าทิศทางกา
 หมุนที่ต้องการไม่ตรง



Illustration 4.25:
ขั้นที่ 7: เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ให้ใช้ปุ่มลูกศร
 ซ้าย-และขวา> ซึ่งจะทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงความ
 เร็วในการเพิ่มขั้นที่มากขึ้น

ปลดแหล่งจ่ายไฟหลักออกจากตัว
 แปลงความถี่ก่อนที่จะเปลี่ยนสาย
 ของมอเตอร์

4.1.19. การติดตั้งทางไฟฟ้าและสายเคเบิลควบคุม




Illustration 4.28: แผนผังแสดงขั้วต่อทางไฟฟ้าทั้งหมด (ขั้วต่อที่ 37 มีไว้สำหรับเครื่องที่มีฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยเท่านั้น)

ในบางกรณีซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้ง สายเคเบิลควบคุมที่ยาวมาก ๆ และสัญญาณอนาล็อก อาจเป็นผลให้เกิดวงรอบดิน (Earth Loop) ของความถี่ 50/60 Hz ซึ่งมีสาเหตุมาจากสัญญาณรบกวนจากสายเคเบิลที่จ่ายกระแสไฟหลัก

ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นให้แยกส่วนซีลหรือใส่ตัวเก็บประจุ 100 nF ระหว่างส่วนซีลกับตัวถัง



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

จุดต่อร่วมของดิจิทัลและอนาล็อกอินพุตและเอาต์พุตควรต่อแยกต่างหากจากจุดต่อร่วมของขั้วต่อที่ 20, 39 และ 55 การทำเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยงการรบกวนภายในกลุ่มจากกระแสดิน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้หลบเลี่ยงจากสวิตช์ซึ่งบนดิจิทัลอินพุตที่จะไปรบกวนอนาล็อกอินพุต



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

สายเคเบิลควบคุมต้องเป็นแบบมีซีล/ปลอกโลหะ

- ใช้ตัววัดจากถุงใส่อุปกรณ์ประกอบ เพื่อเชื่อมต่อส่วนซีลเข้ากับแผ่นดีคัปปลิงของตัวแปลงความถี่สำหรับสายเคเบิลควบคุม

ดูที่หัวข้อเรื่อง การต่อลงดินสายเคเบิลควบคุมแบบซีล เพื่อการต่อเปิดปลายเข้าขั้วต่อของสายเคเบิลควบคุมอย่างถูกต้อง




Illustration 4.29: ตัววัดสายเคเบิลควบคุม

4.1.20. สวิตช์ S201, S202 และ S801

สวิตช์ S201 (AI 53) และ S202 (AI 54) ใช้สำหรับเลือกการกำหนดรูปแบบกระแส (0-20 mA) หรือแรงดันไฟฟ้า (0 ถึง 10 V) ของขั้วต่ออินพุทอนาล็อก 53 และ 54 ตามลำดับ

สวิตช์ S801 (BUS TER.) สามารถใช้เพื่อเปิดการทำงานการต่อเชื่อมพอร์ต RS-485 (ขั้วต่อ 68 และ 69)

โปรดระลึกว่าสวิตช์อาจจะครอบคลุมด้วยตัวเลือกถ้ามีการติดตั้ง

การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน:

S201 (AI 53) = OFF (อินพุทแรงดัน)

S202 (AI 54) = OFF (อินพุทแรงดัน)

S801 (การต่อเชื่อมบัส) = OFF





Illustration 4.30: ตำแหน่งของสวิตช์


4.2. การปรับขั้นสุดท้ายให้เหมาะสมที่สุดและการทดสอบ

4.2.1. การปรับขั้นสุดท้ายให้เหมาะสมที่สุดและการทดสอบ

เมื่อต้องการปรับสมรรถนะของเฟลามาเตอร์ให้เหมาะสมที่สุดและการปรับตัวแปลงความถี่ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อกับมอเตอร์และการติดตั้งให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ต้องแน่ใจว่าตัวแปลงความถี่และมอเตอร์เชื่อมต่อเข้าด้วยกันและได้จ่ายกระแสไฟให้กับตัวแปลงความถี่แล้ว



ขั้นที่ 1. หาที่ตั้งของป้ายชื่อมอเตอร์






Illustration 4.31: ตัวอย่างป้ายชื่อมอเตอร์

ขั้นที่ 2. ป้อน ข้อมูลบนป้ายชื่อ ของมอเตอร์ ตามรายการพารามิเตอร์นี้

วิธีการเข้าใช้รายการ ลำดับแรกให้กดปุ่ม [QUICK MENU] จากนั้นเลือก "Q2 ชุดค่าตั้งต้น"

1.	กำลังของมอเตอร์ [kW] หรือกำลังมอเตอร์ [HP]	พารามิเตอร์ 1-20 พารามิเตอร์ 1-21
2.	แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์	พารามิเตอร์ 1-22
3.	ความถี่ของมอเตอร์	พารามิเตอร์ 1-23
4.	กระแสของมอเตอร์	พารามิเตอร์ 1-24
5.	ความเร็วของมอเตอร์ที่ระบุ	พารามิเตอร์ 1-25

Table 4.8: พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์

ขั้นที่ 3. เปิดใช้งาน การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA)

การทำงานด้วย AMA จะประกันความเป็นไปได้ของสมรรถนะที่ดีที่สุด AMA จะใช้ค่าที่วัดโดยอัตโนมัติจากมอเตอร์ที่ต่อเชื่อมและชดเชยสำหรับการติดตั้งที่หลากหลาย

1. เชื่อมต่อขั้วต่อ 27 เข้ากับ ขั้วต่อ 12 หรือใช้ [QUICK MENU] และ "Q2 Quick Setup" และตั้งค่าพารามิเตอร์ 5-12 ของขั้วต่อ 27 ให้เป็น *ไม่มีฟังก์ชัน* (พารามิเตอร์ 5-12 [0])
2. กด [QUICK MENU] เลือก "Q3 Function Setups" (ชุดค่าตั้งฟังก์ชัน Q3), เลือก "Q3-1 General Settings" (การตั้งค่าทั่วไป Q3-1), เลือก "Q3-10 Adv. Motor Settings" (การตั้งค่ามอเตอร์ขั้นสูง) และเลื่อนลงไปยัง AMA พารามิเตอร์ 1-29
3. กด [OK] เพื่อใช้งาน AMA พารามิเตอร์ 1-29
4. เลือกระหว่าง AMA แบบสมบูรณ์หรือแบบย่อ ถ้ามีตัวกรองคลื่นไซน์ติดตั้งอยู่ ให้ใช้งานเฉพาะ AMA แบบย่อเท่านั้น หรือให้ปลดตัวกรองคลื่นไซน์ออกในระหว่างขั้นตอนการทำ AMA
5. กดปุ่ม [OK] หน้าจอจะแสดงคำว่า "กด [Hand on] เพื่อสตาร์ท"
6. กดปุ่ม [Hand on] แถบแสดงความก้าวหน้าการทำงานจะแสดงว่า AMA กำลังทำงานหรือไม่

หยุด AMA ระหว่างการทำงาน

1. กดปุ่ม [OFF] ตัวแปลงความถี่จะเข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน และหน้าจอจะแสดงว่า AMA ถูกยกเลิกโดยผู้ใช้

AMA สำเร็จ

1. หน้าจอจะแสดง "กด [OK] เพื่อสิ้นสุด AMA"
2. กดปุ่ม [OK] เพื่อออกจากสถานะ AMA

AMA ไม่สำเร็จ

1. ตัวแปลงความถี่จะเข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน ค่าอธิบายเกี่ยวกับสัญญาณเตือน ดูได้ที่หัวข้อ *การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น*
2. “ค่าที่รายงาน” ใน [Alarm Log] จะแสดงการวัดครั้งสุดท้ายที่ AMA ดำเนินการก่อนที่ตัวแปลงความถี่จะเข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน หมายเลขที่มาพร้อมกับคำอธิบายของสัญญาณเตือนจะช่วยเหลือคุณในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากคุณติดต่อฝ่ายบริการของ Danfoss ให้คุณอ้างอิงหมายเลขและคำอธิบายของสัญญาณเตือน



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

AMA ที่ไม่ประสบความสำเร็จ มักเกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ไม่ถูกต้อง หรือมีความแตกต่างมากเกินไประหว่างขนาดกำลังมอเตอร์ และขนาดกำลังของตัวแปลงความถี่

ขั้นที่ 4. ตั้งขีดจำกัดความเร็ว และเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว

ตั้งค่าขีดจำกัดที่ต้องการสำหรับความเร็ว และเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว

ค่าอ้างอิงต่ำสุด	พารามิเตอร์ 3-02
ค่าอ้างอิงสูงสุด	พารามิเตอร์ 3-03

ขีดจำกัดด้านต่ำของความเร็วมอเตอร์	พารามิเตอร์ 4-11 หรือ 4-12
ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์	พารามิเตอร์ 4-13 หรือ 4-14

เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว 1 [s]	พารามิเตอร์ 3-41
เวลาที่ใช้ในการลดความเร็ว 1 [s]	พารามิเตอร์ 3-42

ดูส่วน *วิธีการโปรแกรมตัวแปลงความถี่ โหมดเมนูด่วน* สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ได้ง่าย

5. วิธีการใช้งานตัวแปรความถี่

5.1. 3 แนวทางในการทำงาน

5.1.1. การทำงานในสามรูปแบบ

ตัวแปลงความถี่สามารถทำงานได้ใน 3 แนวทาง

1. แผงควบคุมหน้าเครื่องแบบกราฟิก (GLCP) ดูที่ 5.1.2
2. แผงควบคุมหน้าเครื่องแบบตัวเลข (NLCP) ดูที่ 5.1.3
3. การสื่อสารแบบอนุกรม RS 485 หรือ USB ทั้งสองรูปแบบสำหรับการเชื่อมต่อกับ PC ดูที่ 5.1.4

ถ้าตัวแปลงความถี่ติดตั้งตัวเลือกฟิลด์บัสมาด้วย โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.1.2. วิธีใช้งาน LCP แบบกราฟิก (GLCP)

ข้อแนะนำการใช้งานดังต่อไปนี้ใช้กับ GLCP (LCP 102))

GLCP ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ได้ สี่กลุ่ม:


1. จอแสดงผลแบบกราฟิกพร้อมบรรทัดแสดงสถานะ
2. ปุ่มเมนูและไฟแสดงสถานะ (LED) สำหรับเลือกโหมด เปลี่ยนพารามิเตอร์ และสลับระหว่างฟังก์ชันบนหน้าจอ
3. ปุ่มนำทางและไฟแสดงสถานะ (LED)
4. ปุ่มการทำงานและไฟแสดงสถานะ (LED)

จอแสดงผลแบบกราฟิก

จอแสดงผลแบบ LCD เป็นแบบเรืองแสงด้านหลังพร้อมบรรทัดแสดงตัวอักษร-ตัวเลขทั้งหมด 6 บรรทัด ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงบน LCP ซึ่งสามารถแสดงได้มากถึง 5 ตัวแปรการทำงานในขณะที่อยู่ในโหมด [Status]

บรรทัดแสดงผล:

- a. บรรทัดแสดงสถานะ: ข้อความแสดงสถานะ ที่แสดงไอคอนและกราฟิก
- b. บรรทัด 1-2: บรรทัดข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานจะแสดงข้อมูลและตัวแปรที่ระบุหรือเลือกโดยผู้ใช้ เมื่อกดปุ่ม [Status] จะสามารถเพิ่มบรรทัดพิเศษได้ถึงหนึ่งบรรทัด
- c. บรรทัดแสดงสถานะ: ข้อความสถานะ จะแสดงข้อความ



จอแสดงผลจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน:

ส่วนบน(a) แสดงสถานะเมื่ออยู่ในโหมดสถานะหรือตัวแปรถึง 2 ตัวแปรเมื่อไม่ได้อยู่ในโหมดสถานะและในกรณีของสัญญาณเตือน/การเตือน

แสดงหมายเลขของชุดคำสั่งที่ใช้งาน (เลือกเป็นชุดคำสั่งที่ใช้งานในพารามิเตอร์ 0-10) เมื่อดังโปรแกรมเป็นชุดคำสั่งแบบอื่นที่ไม่ใช่ชุดคำสั่งที่ใช้งาน หมายเลขของชุดคำสั่งที่โปรแกรมไว้จะแสดงที่ด้านขวาในวงเล็บ

ส่วนกลาง (b) แสดงได้ถึง 5 ตัวแปรพร้อมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงถึงสถานะ ในกรณีของสัญญาณเตือน/การเตือน จะแสดงการเตือนแทนตัวแปร

สามารถสลับระหว่างหน้าจอสถานะทั้งสาม โดยกดปุ่ม [Status] ตัวแปรการทำงานที่มีรูปแบบแตกต่างกันจะแสดงขึ้นในหน้าจอสถานะแต่ละหน้า โปรดดูที่ด้านล่าง


ค่าหรือการวัดหลายๆ ค่าสามารถเชื่อมโยงไปยังตัวแปรการทำงานที่แสดงแต่ละตัว ค่า/การวัดที่จะแสดงสามารถระบุผ่านทางพารามิเตอร์ 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 และ 0-24 ซึ่งสามารถเข้าถึงผ่านทาง [QUICK MENU], "Q3 ชุดคำสั่งการทำงาน", "Q3-1 การตั้งค่าทั่วไป", "Q3-13 การตั้งค่าการแสดงผล"

ค่า/การวัดจากการอ่านพารามิเตอร์แต่ละค่าที่เลือกไว้ในพารามิเตอร์ 0-20 ถึงพารามิเตอร์ 0-24 มีสเกลและตำแหน่งทศนิยมเฉพาะต่อจากจุดของหลักสิบ ค่าที่เป็นตัวเลขที่มีจำนวนมากกว่าจะแสดงด้วยค่า 1-2 หลักต่อจากหลักสิบ


เช่น: ค่ากระแสที่อ่านได้
5.25 A; 15.2 A 105 A.

หน้าจอแสดงสถานะ I:


สถานะค่าที่อ่านได้นี้เป็นค่ามาตรฐานหลังจากการสตาร์ทหรือการเริ่มต้น ใช้ [INFO] เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับค่า/การวัดที่เชื่อมโยงกับตัวแปรการทำงานที่แสดงอยู่ (1.1, 1.2, 1.3, 2 และ 3) ดูตัวแปรการทำงานที่แสดงบนหน้าจอในภาพประกอบนี้ 1.1, 1.2 และ 1.3 จะแสดงในขนาดเล็ก 2 และ 3 แสดงในขนาดกลาง

**หน้าจอแสดงสถานะ II:**


ดูตัวแปรการทำงาน (1.1, 1.2, 1.3 และ 2) ที่แสดงบนหน้าจอในภาพประกอบนี้ ในตัวอย่าง จะพบว่า ความเร็ว, กระแสของมอเตอร์, กำลังของมอเตอร์ และความถี่ ที่ถูกเลือกเป็นตัวแปรในบรรทัดแรกและบรรทัดที่สอง 1.1, 1.2 และ 1.3 จะแสดงในขนาดเล็ก 2 แสดงในขนาดใหญ่

**หน้าจอแสดงสถานะ III:**

สถานะนี้จะแสดงเหตุการณ์และการกระทำของ Smart Logic Control สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ *Smart Logic Control*



ส่วนล่าง จะแสดงสถานะของตัวแปลงความถี่ทุกครั้งในโหมดสถานะ


**การปรับความคมชัดของหน้าจอแสดงผล**

กดปุ่ม [status] และ [▲] เพื่อให้จอมืดลง
กดปุ่ม [status] และ [▼] เพื่อให้จอสว่างขึ้น

ไฟแสดงสถานะ (LED):

หากค่าที่ยอมรับได้บางค่าเกินกว่าค่าที่กำหนด ไฟ LED ของสัญญาณเตือนและ/หรือการเตือนจะสว่างขึ้น ข้อความแสดงสถานะและสัญญาณเตือนจะปรากฏที่แผงควบคุม LED On จะทำงานเมื่อตัวแปรความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจากแรงดันหลัก ขั้วต่อบัลลัสกระแสดังตรง หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V ภายนอก ในเวลาเดียวกัน ไฟเรืองแสงด้านหลังก็จะสว่างขึ้น


- LED สีเขียว/On: ส่วนควบคุมกำลังทำงาน
- LED สีเหลือง/Warn: แสดงการเตือน
- LED สีแดงกะพริบ/Alarm: แสดงสัญญาณเตือน



ปุ่มของ GLCP

ปุ่มเมนู

ปุ่มเมนูจะถูกแบ่งออกตามหน้าที่ต่างๆ ปุ่มได้จอแสดงผลและไฟแสดงสถานะจะใช้สำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ รวมถึงตัวเลือกการแสดงผลสถานะในระหว่างการทำงานปกติ



[Status]

(สถานะ) แสดงสถานะของตัวแปลงความถี่ และ/หรือมอเตอร์ สามารถเลือกค่าที่อ่านได้ 3 ค่าที่แตกต่างกันด้วยการกดปุ่ม [Status]

ค่าที่อ่านได้ 5 บรรทัด, ค่าที่อ่านได้ 4 บรรทัด หรือ ตัวควบคุม Smart Logic

ใช้ [Status] เพื่อเลือกโหมดของการแสดงผล หรือเพื่อเปลี่ยนกลับไปโหมดแสดงผล จากโหมดเมนูส่วน โหมดเมนูหลัก หรือโหมดสัญญาณเตือน ปุ่ม [Status] ยังสามารถใช้เพื่อสลับโหมดอ่านค่าเดี่ยวหรือคู่ได้ด้วย

[Quick Menu]

(เมนูด่วน)ช่วยให้ใช้ชุดคำสั่งของตัวแปลงความถี่ได้รวดเร็ว **การทำงาน HVAC ทั่วไปโดยส่วนใหญ่สามารถโปรแกรมได้ที่นี่**

[Quick Menu] ประกอบด้วย

- เมนูส่วนตัว
- ชุดคำสั่งด่วน
- ชุดคำสั่งการทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงที่ทำ
- การบันทึก

ชุดคำสั่งการทำงานมีการเข้าใช้พารามิเตอร์ทั้งหมดที่ต้องการอย่างรวดเร็วและง่ายสำหรับการนำไปใช้ในงาน HVAC โดยส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงการนำไปใช้กับ พัดลมจ่ายลมและดูดลมกลับในระบบ VAV และ CAV, พัดลมของหอผึ่งเย็น, ป้อนน้ำลำดับแรก ลำดับที่สอง และป้อนน้ำระบายความร้อน และป้อนน้ำอื่นๆ, พัดลม และเครื่องอัดอากาศ สำหรับคุณสมบัตินี้ๆ ยังรวมถึงพารามิเตอร์สำหรับการเลือกว่าจะแสดงตัวแปรอะไรบน LCP, ความเร็วที่ตั้งได้แบบดิจิทัล, มาตรฐานของการอ้างอิงแบบอนาล็อก, การนำไปใช้กับวงรอบปิดแบบเขตเดียวและหลายเขต และฟังก์ชันเฉพาะที่สัมพันธ์กับพัดลม ป้อน และเครื่องอัดอากาศ

พารามิเตอร์ของเมนูด่วนสามารถเข้าใช้งานได้ทันที หากไม่มีการสร้างรหัสผ่านไว้ผ่านทางพารามิเตอร์ 0-60, 0-61, 0-65 หรือ 0-66

โดยสามารถสลับระหว่างโหมดเมนูด่วนและโหมดเมนูหลักได้โดยตรง

[Main Menu]

(เมนูหลัก) ใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์ทั้งหมด พารามิเตอร์ของเมนูหลักสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีหากไม่มีการสร้างรหัสผ่านไว้ผ่านทางพารามิเตอร์ 0-60, 0-61, 0-65 หรือ 0-66 สำหรับการนำไปใช้ในงาน HVAC โดยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ของเมนูหลัก แต่ใช้เมนูด่วน การตั้งค่าด่วนและชุดคำสั่งการทำงานที่มอบการเข้าใช้งานที่เร็วที่สุดและสะดวกกว่าสำหรับพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยทั่วไป โดยสามารถสลับระหว่างโหมดเมนูหลักและโหมดเมนูด่วนได้โดยตรง สามารถใช้ข้อคัดของพารามิเตอร์ โดยกดปุ่ม **[Main Menu]** ค้างไว้ 3 วินาที ข้อคัดของพารามิเตอร์ จะทำให้คุณสามารถเข้าไปยังพารามิเตอร์ใดๆ ก็ได้โดยตรง

[Alarm Log]

(บันทึกสัญญาณเตือน) แสดงรายการของสัญญาณเตือนล่าสุด 5 รายการสัญญาณเตือน (หมายเลข A1-A5) หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณเตือน ให้ใช้ปุ่มนำทางเพื่อเลื่อนไปยังหมายเลขสัญญาณเตือน และกด **[OK]** ข้อมูลจะแสดงเกี่ยวกับสภาวะของตัวแปลงความถี่ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน

[Back]


(ย้อนกลับ) ย้อนไปยังขั้นตอนหรือขั้นก่อนหน้าในโครงสร้างการนำทาง

[Cancel]

การเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งล่าสุดจะถูกยกเลิกทราบเท่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงผล

[Info]



(ข้อมูล) แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่ง พารามิเตอร์ หรือฟังก์ชันในหน้าต่างการแสดงผล **[Info]** จะมอบรายละเอียดของข้อมูลเมื่อต้องการออกจากโหมดข้อมูลโดยการกด **[Info]**, **[Back]** หรือ **[Cancel]**

**ปุ่มนำทาง**

ใช้ปุ่มลูกศรนำทางทั้งสี่ปุ่มเพื่อนำทางไปยังตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ใน **[Quick Menu]**, **[Main Menu]** และ **[Alarm Log]** ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

[OK] (ตกลง) ใช้สำหรับเลือกพารามิเตอร์ที่เคอร์เซอร์ทำเครื่องหมายอยู่ และสำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์

ปุ่มการทำงานสำหรับการควบคุมหน้าเครื่องจะอยู่ที่ใต้แผงควบคุม



[Hand On]

(ควบคุมด้วยมือ) ใช้การควบคุมตัวแปลงความถี่ผ่านทาง GLCP นอกจากนี้ [Hand on] ยังใช้ในการสตาร์ทคอมมอเตอร์ด้วย และขณะนี้ยังสามารถป้องกันข้อมูลความเร็วของมอเตอร์ได้โดยการใช้ปุ่มนำทาง สามารถเลือกปุ่มเป็น ใช้ [1] หรือ ยกเลิกการใช้ [0] ผ่านพารามิเตอร์ 0-40 ปุ่ม [Hand on] บน LCP สัญญาณควบคุมดังต่อไปนี้จะยังคงทำงานเมื่อ [Hand on] ถูกใช้งาน:

- [Hand on] - [Off] - [Auto on]
- รีเซ็ต
- ลื่นไหล หยุด ผกผัน
- กลับทิศทาง
- เลือกการตั้งค่า lsb - เลือกการตั้งค่า msb
- คำสั่งหยุดจากการสื่อสารอนุกรม
- การหยุดแบบด่วน
- เบรคกระแสดรง

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

สัญญาณหยุดภายนอกที่ถูกระงับโดยสัญญาณควบคุม หรือบัสอนุกรมจะมีความสำคัญเหนือคำสั่ง "สตาร์ท" ที่ผ่านทาง LCP

[Off]

(ปิด) หยุดมอเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ปุ่มนี้สามารถเลือกเป็น ใช้ [1] หรือ ยกเลิกการใช้ [0] ผ่านพารามิเตอร์ 0-41 ปุ่ม [Off] บน LCP หากไม่มีฟังก์ชันหยุดจากภายนอก และปุ่ม [Off] ไม่ทำงาน จะสามารถหยุดสตาร์ทมอเตอร์ได้โดยการปลดแหล่งจ่ายไฟหลักเท่านั้น

[Auto On]

(ควบคุมอัตโนมัติ) ทำให้สามารถควบคุมตัวแปลงความถี่ ผ่านขั้วต่อ และ/หรือ การสื่อสารอนุกรม เมื่อสัญญาณสตาร์ทถูกส่งผ่านขั้วต่อส่วนควบคุม และ/หรือบัส ตัวแปลงความถี่จะสตาร์ท ปุ่มนี้สามารถเลือกเป็น ใช้ [1] หรือ ยกเลิกการใช้ [0] ผ่านพารามิเตอร์ 0-42 ปุ่ม [Auto on] บน LCP

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

สัญญาณ HAND-OFF-AUTO ที่ส่งผ่านผ่านทางอินพุตดิจิทัล มีความสำคัญสูงกว่าปุ่มควบคุม [Hand on]-[Auto on]

[Reset]

(รีเซ็ต) ใช้สำหรับการรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากสัญญาณเตือน (ตัดการทำงาน) โดยสามารถเลือกเป็น ใช้ [1] หรือ ยกเลิกการใช้ [0] ผ่านพารามิเตอร์ 0-43 ปุ่ม Reset บน LCP

ข้อดัดของพารามิเตอร์ สามารถทำได้โดยกดปุ่ม [Main Menu] ค้างไว้ 3 วินาที ข้อดัดของพารามิเตอร์ จะทำให้คุณสามารถเข้าไปยังพารามิเตอร์ใดๆ ก็ได้โดยตรง

5.1.3. วิธีการใช้งาน LCP แบบตัวเลข (NLCP)

ข้อแนะนำการใช้งานดังต่อไปนี้ใช้กับ NLCP (LCP 101)

แผงควบคุมถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ได้ สี่กลุ่ม:

1. การแสดงผลแบบตัวเลข
2. ปุ่มเมนูและไฟแสดงสถานะ (LED) – สำหรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ และสลับระหว่างฟังก์ชันบนหน้าจอ
3. ปุ่มนำทางและไฟแสดงสถานะ (LED)
4. ปุ่มการทำงานและไฟแสดงสถานะ (LED)

โน้ตสำหรับผู้อ่าน
ไม่สามารถตัดลอคพารามิเตอร์ด้วยแผงควบคุมหน้าเครื่องแบบตัวเลข (LCP 101)




Illustration 5.1: LCP แบบตัวเลข (NLCP)



Illustration 5.2: ตัวอย่างการแสดงผลสถานะ




Illustration 5.3: ตัวอย่างการแสดงผลสัญญาณเตือน

เลือกโหมดใดโหมดหนึ่งตามที่มีต่อไปนี้:

โหมดสถานะ: แสดงสถานะของตัวแปลงความถี่หรือมอเตอร์

ถ้ามีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น NLCP จะเปลี่ยนไปเป็นโหมดสถานะโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเตือนสามารถแสดงผลได้หลายค่า

โหมดชุดคำสั่งด่วนหรือเมนูหลัก แสดงพารามิเตอร์และการตั้งค่าพารามิเตอร์

ไฟแสดงสถานะ (LED):

- LED สีเขียว/On: แสดงเมื่อส่วนควบคุมเปิด
- LED สีเหลือง/Warn: แสดงการเตือน
- LED สีแดงกะพริบ/Alarm: แสดงสัญญาณเตือน

ปุ่มเมนู

[Menu] เลือกโหมดใดโหมดหนึ่งตามที่มีต่อไปนี้:

- สถานะ
- ชุดคำสั่งด่วน
- เมนูหลัก

Main Menu (เมนูหลัก) ใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์ทั้งหมด

พารามิเตอร์สามารถเข้าใช้ได้ทันที หากไม่มีการสร้างรหัสผ่านไว้ผ่านทางพารามิเตอร์ 0-60, 0-61, 0-65 หรือ 0-66

Quick Setup (ชุดคำสั่งด่วน) ใช้เพื่อตั้งค่าตัวแปลงความถี่โดยใช้เฉพาะพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดเท่านั้น ค่าพารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ลูกศรขึ้น/ลง เมื่อค่ากะพริบอยู่

เลือกเมนูหลักโดยการกดปุ่ม [Menu] หลายๆครั้ง จนกระทั่ง LED ของเมนูหลักติดขึ้น

เลือกกลุ่มพารามิเตอร์ [xx-__] และกด [OK]

เลือกพารามิเตอร์ [__-xx] และกด [OK]

ถ้าพารามิเตอร์เป็นพารามิเตอร์แบบอาร์เรย์ ให้เลือกหมายเลขอาร์เรย์และกดปุ่ม [OK]

เลือกค่าข้อมูลที่ต้องการและกด [OK]

ปุ่มนำทาง [Back] (ย้อนกลับ) สำหรับการย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า

ปุ่มลูกศร [▲] [▼] ใช้เพื่อเลื่อนไปมาระหว่างคำสั่งกลุ่มพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ และภายในพารามิเตอร์

[OK] (ตกลง) ใช้สำหรับเลือกพารามิเตอร์ที่เคอร์เซอร์ทำเครื่องหมายอยู่ และสำหรับยืนยันการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์



Illustration 5.4: แสดงตัวอย่าง

ปุ่มการทำงาน

ปุ่มสำหรับการควบคุมหน้าเครื่องจะอยู่ที่ใต้แผงควบคุม




Illustration 5.5: ปุ่มการทำงานของ CP แบบตัวเลข (NLCP)

[Hand On] ทำให้สามารถควบคุมตัวแปลงความถี่ผ่านทาง LCP นอกจากนี้ [Hand on] ยังใช้ในการสตาร์ทมอเตอร์ด้วย และขณะนี้ยังสามารถป้องกันข้อมูลความเร็วมอเตอร์ได้โดยการใช้ปุ่มนำทาง ปุ่มนี้สามารถใช้ [1] หรือ *ยกเลิกการใช้* [0] ผ่านทางพารามิเตอร์ 0-40 ปุ่ม [Hand on] บน LCP

สัญญาณหยุดภายนอกที่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณควบคุม หรือบัสอนุกรมจะมีความสำคัญเหนือคำสั่ง "สตาร์ท" ที่ผ่านทาง LCP

สัญญาณควบคุมดังต่อไปนี้จะยังคงทำงานเมื่อ [Hand on] ถูกใช้งาน:

- [Hand on] - [Off] - [Auto on]
- รีเซ็ต
- การหยุดสั้นไหลผกผัน
- กลับทิศทาง
- เลือกการตั้งค่า lsb – เลือกการตั้งค่า msb
- คำสั่งหยุดจากการสื่อสารอนุกรม
- การหยุดแบบด่วน
- เบรคกระแสตรง

[Off] หยุดมอเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ปุ่มนี้สามารถใช้ [1] หรือ *ยกเลิกการใช้* [0] ผ่านทางพารามิเตอร์ 0-41 ปุ่ม [Off] บน LCP

หากไม่ได้เลือกฟังก์ชันหยุดจากภายนอก และปุ่ม [Off] ไม่ได้ทำงาน มอเตอร์จะหยุดได้โดยปลดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

[Auto on] ทำให้สามารถควบคุมตัวแปรความถี่ ผ่านข้อต่อควบคุม และ/หรือการสื่อสารอนุกรม เมื่อสัญญาณสตาร์ทถูกส่งผ่านข้อต่อส่วนควบคุม และ/หรือบัส ตัวแปรความถี่จะสตาร์ท ปุ่มนี้สามารถ ใช้ [1] หรือ ยกเลิกการใช้ [0] ผ่านทางพารามิเตอร์ 0-42 ปุ่ม [Auto on] บน LCP



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

สัญญาณ HAND-OFF-AUTO ที่เปิดผ่านทางกร็อบข้อมูลทางดิจิทัล มีความสำคัญเหนือกว่าปุ่มควบคุม [Hand on]-[Auto On]

[Reset] ใช้สำหรับการรีเซ็ตตัวแปรความถี่หลังจากสัญญาณเตือน (ตัดการทำงาน) ปุ่มนี้สามารถ ใช้ [1] หรือ ยกเลิกการใช้ [0] ผ่านทางพารามิเตอร์ 0-43 ปุ่ม Reset บน LCP

5.1.4. การเชื่อมต่อบัส RS-485

สามารถเชื่อมต่อตัวแปรความถี่หนึ่งเครื่องขึ้นไปเข้ากับตัวควบคุม (หรือระบบหลัก) โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบมาตรฐาน RS-485 ข้อต่อ 68 จะเชื่อมต่อกับสัญญาณ P (TX+, RX+) ขณะที่ข้อต่อ 69 จะเชื่อมต่อกับสัญญาณ N (TX-,RX-)

หากมีตัวแปรความถี่มากกว่าหนึ่งเครื่องเชื่อมต่อกับระบบหลัก ให้ใช้การเชื่อมต่อแบบขนาน




Illustration 5.6: ตัวอย่างการเชื่อมต่อ:

เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับความต่างศักย์ของกระแสที่ไหลอยู่ในส่วนซีล ให้ต่อส่วนซีลของสายเคเบิลลงดินผ่านข้อต่อ 61 ซึ่งเชื่อมต่อกับเฟรมผ่านทางอาร์ซีลิ่งค์

การต่อเชื่อมบัส

บัส RS-485 จะต้องต่อเชื่อมด้วยเครือข่ายตัวต้านทานที่ปลายทั้งสองด้าน หากชุดขับเป็นลำดับแรกบนอุปกรณ์สุดท้ายในวงรอบ RS-485 ให้ตั้งสวิตช์ S801 บนการ์ดควบคุมเป็น ON สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูย่อหน้า สวิตช์ S201, S202 และ S801


5.1.5. วิธีเชื่อมต่อ PC เข้ากับ FC 100

หากต้องการควบคุมหรือตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่จาก PC ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 PC จะเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล USB มาตรฐาน (เครื่องแม่/อุปกรณ์) หรือการอินเทอร์เฟซ RS-485 ดังแสดงใน คู่มือการออกแบบชุดขับ HVAC VLT® บทวิธีติดตั้ง > การติดตั้งการเชื่อมต่อเบ็ดเตล็ด



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

การเชื่อมต่อ USB ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ การเชื่อมต่อด้วย USB ถูกเชื่อมต่อเพื่อป้องกันการลงดินของตัวแปลงความถี่ ใช้แลปที่อปแยกต่างหากเพื่อใช้เชื่อมต่อเป็นพีซีกับขั้วต่อ USB บนชุดขับ HVAC VLT เท่านั้น



5.1.6. เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับ PC

MCT 10 ซอฟต์แวร์สำหรับ PC

ทุกตัวแปลงความถี่จะติดตั้งพอร์ตการสื่อสารอนุกรมมาด้วย Danfoss จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้บน PC สำหรับการสื่อสารระหว่าง PC และตัวแปลงความถี่ได้แก่ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 เครื่องมือควบคุมการเคลื่อนที่ VLT

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10

MCT 10 ได้รับการออกแบบให้เป็นชุดเครื่องมือปฏิสัมพันธ์ที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์ในตัวแปลงความถี่ของเรา ซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตไซต์ของ Danfoss ที่ <http://www.vlt-software.com>

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT-10 จะมีประโยชน์สำหรับ:

- การวางแผนเครือข่ายการสื่อสารแบบออฟไลน์ MCT 10 มีฐานข้อมูลตัวแปลงความถี่ที่สมบูรณ์
- การใช้งานตัวแปลงความถี่แบบออนไลน์
- การบันทึกการตั้งค่าสำหรับตัวแปลงความถี่ทั้งหมด
- การเปลี่ยนตัวแปลงความถี่ในเครือข่าย

- การจัดทำเอกสารการตั้งค่าตัวแปรความถี่ทำได้ง่ายและถูกต้องหลังจากทดสอบความสมบูรณ์
- การขยายเครือข่ายที่มีอยู่
- รองรับตัวแปรความถี่ที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 รองรับ Profibus DP-V1 ผ่านทางการเชื่อมต่อระบบหลักคลาส 2 ทำให้สามารถอ่าน/เขียนพารามิเตอร์ในตัวแปรความถี่แบบออนไลน์ได้โดยผ่านทางเครือข่าย Profibus วิธีการนี้จะช่วยลดความจำเป็นสำหรับการมีเครือข่ายการสื่อสารเพิ่มเติม

บันทึกการตั้งค่าการแปลงความถี่

1. เชื่อมต่อพีซีเข้ากับเครื่องผ่านทางพอร์ต USB (หมายเหตุ: ใช้ PC ที่แยกต่างหากจากเครื่องหลักเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB การล้มเหลวอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)
2. เปิดซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10
3. เลือก "อ่านจากชุดขับ"
4. เลือก "บันทึกเป็น"

ขณะนี้พารามิเตอร์ทั้งหมดได้ถูกบันทึกลงใน PC แล้ว

โหลดการตั้งค่าตัวแปรความถี่


1. เชื่อมต่อ PC กับตัวแปรความถี่ผ่านพอร์ตสื่อสาร USB
2. เปิดซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10
3. เลือก "เปิด" ไฟล์ที่เก็บไว้จะแสดงขึ้นมา
4. เปิดไฟล์ที่เหมาะสม
5. เลือก "เขียนไปยังชุดขับ"

ขณะนี้การตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดได้ถูกโอนไปยังตัวแปรความถี่แล้ว

มีคู่มือแยกต่างหากสำหรับซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 *MG.10.Rx.yy*

โมดูลซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10

โมดูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ในชุดซอฟต์แวร์

	<p>ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 การตั้งค่าพารามิเตอร์ คัดลอกไปยัง/จากตัวแปรความถี่ เอกสารและงานพิมพ์ของการตั้งค่าพารามิเตอร์รวมถึงไดอะแกรม</p>
<p>ส่วนขยาย ส่วนอินเทอร์เฟซกับผู้ใช้ ตารางการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การตั้งค่านาฬิกา การโปรแกรมการกระทำที่ตั้งเวลาไว้ การตั้งค่าตัวควบคุม Smart Logic</p>	

หมายเลขการสั่งซื้อ:

โปรดสั่งซื้อแผ่นซีดีซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT-10 โดยใช้หมายเลขรหัส 130B1000

MCT 10 สามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตของ Danfoss ที่ WWW.DANFOSS.COM, Business Area: Motion Controls


5.1.7. คำแนะนำและเคล็ดลับ

*	โดยส่วนใหญ่ เมนูด่วน การตั้งค่าด่วน และชุดคำสั่งฟังก์ชันสำหรับการนำไปใช้ในงาน HVAC ทำให้การเข้าถึงง่ายและรวดเร็วมากที่สุดสำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์ทั่วไปที่ต้องการทั้งหมด
*	เมื่อเป็นไปได้ การดำเนินการ AMA จะประกันได้ว่าเพลลาจะมีสมรรถนะที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
*	ความคมชัดของการแสดงผลจะสามารถปรับได้ด้วยการกด [Status] และ [▲] สำหรับการแสดงผลที่มีดขึ้นหรือการกด [Status] และ [▼] เพื่อให้สว่างขึ้น
*	ภายใต้ [Quick Menu] และ [Changes Made] พารามิเตอร์ทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะแสดงขึ้นมา
*	กดปุ่ม [Main Menu] ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์อื่นๆ
*	สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการบริการขอแนะนำให้ทำคัตลอกพารามิเตอร์ทั้งหมดไปที่ LCP ดูพารามิเตอร์ 0-50 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Table 5.1: คำแนะนำและเคล็ดลับ

5.1.8. การถ่ายโอนด่วนของการตั้งค่าพารามิเตอร์เมื่อใช้ GLCP

เมื่อทำการตั้งค่าของตัวแปลงความถี่เสร็จสมบูรณ์ ขอแนะนำให้เก็บ(สำรอง) การตั้งค่าพารามิเตอร์ไว้ใน GLCP หรือบน PC โดยผ่านทาง MCT 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการตั้งค่า



การเก็บข้อมูลใน LCP:

1. ไปที่พารามิเตอร์ 0-50 *คัตลอกบน LCP*
2. กดปุ่ม [OK]
3. เลือก "ทั้งหมดไปยัง LCP"
4. กดปุ่ม [OK]

ขณะนี้การตั้งค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดได้ถูกเก็บไว้ใน GLCP แล้วซึ่งแสดงด้วยแถบแสดงความก้าวหน้า เมื่อครบ 100% ให้กด [OK]

ในตอนนี้ GLCP สามารถเชื่อมต่อไปยังตัวแปลงความถี่อื่นและคัตลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์มาที่ตัวแปลงความถี่นี้

การถ่ายโอนข้อมูลจาก LCP ไปยังตัวแปลงความถี่

1. ไปที่พารามิเตอร์ 0-50 *คัตลอกบน LCP*
2. กดปุ่ม [OK]
3. เลือก "ทั้งหมดจาก LCP"
4. กดปุ่ม [OK]

ขณะนี้การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เก็บใน LCP ได้ถูกถ่ายโอนไปยังตัวแปลงความถี่ ซึ่งแสดงด้วยแถบแสดงความก้าวหน้า เมื่อครบ 100% ให้กด [OK]

5.1.9. การเริ่มต้นเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน

ทำการเริ่มต้นตัวแปรความถี่ให้เป็นการตั้งค่ามาตรฐาน ได้สองแนวทางคือ

การเริ่มต้นตามที่แนะนำ (ผ่านทางพารามิเตอร์ 14-22)

1. เลือกพารามิเตอร์ 14-22
2. กด [OK]
3. เลือก "การเริ่มต้น" (สำหรับ NLCP เลือก "2")
4. กด [OK]
5. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องรจนกระทั่งหน้าจอปิด
6. ต่อแหล่งจ่ายไฟกลับและตัวแปรความถี่จะถูกรีเซ็ต โปรดจำไว้ว่า การสตาร์ทครั้งแรกจะใช้เวลา 2-3 วินาที

พารามิเตอร์ 14-22 จะเริ่มต้นค่าใหม่ทั้งหมดยกเว้น	
14-50	RFI 1
8-30	โปรโตคอล
8-31	แอดเดรส
8-32	อัตราบอด
8-35	การหน่วงเวลาตอบรับต่ำสุด
8-36	การหน่วงเวลาตอบรับสูงสุด
8-37	หน่วงเวลา Inter-Char สูงสุด
15-00 ถึง 15-05	ข้อมูลการทำงาน
15-20 ถึง 15-22	บันทึกประวัติ
15-30 ถึง 15-32	บันทึกฟลลด์



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

พารามิเตอร์ที่เลือกใน *เมนูส่วนตัว* จะยังคงแสดงอยู่ด้วยการตั้งค่ามาตรฐาน

การเริ่มต้นด้วยตัวเอง



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

เมื่อดำเนินการเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเอง การสื่อสารอนุกรม การตั้งค่าตัวกรอง RFI (พารามิเตอร์ 14-50) และการตั้งค่าบันทึกฟลลด์จะถูกรีเซ็ต เอาพารามิเตอร์ที่เลือกใน *เมนูส่วนตัว* ออก

1. ปลดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักและรอให้จอแสดงผลดับ
- 2a. กด [Status] - [Main Menu] - [OK] ในเวลาเดียวกันขณะเปิดเครื่อง LCP แบบกราฟิก (GLCP)
- 2b. กด [Menu] ขณะเปิดเครื่อง LCP 101 จอแสดงผลแบบตัวเลข
3. ปล่อยให้เย็นหลังจาก 5 วินาที
4. ในขณะนี้ตัวแปรความถี่จะได้รับการตั้งโปรแกรมตามการตั้งค่ามาตรฐาน

พารามิเตอร์นี้จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ยกเว้น:

15-00	ชั่วโมงใช้งาน
15-03	การเปิดเครื่อง
15-04	อุณหภูมิสูงเกิน
15-05	แรงดันสูงเกิน

6. วิธีการตั้งโปรแกรมตัวแปรความถี่

6.1. วิธีการตั้งโปรแกรม

6.1.1. ชุดคำสั่งพารามิเตอร์

กลุ่ม	หัวข้อ	การทำงาน
0-	การทำงาน/แสดงผล	พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานพื้นฐานของตัวแปลงความถี่ การทำงานของปุ่มบน LCP และการกำหนดค่าการแสดงผลของ LCP
1-	โพลด/มอเตอร์	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับการตั้งค่านมอเตอร์
2-	เบรค	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับการตั้งคุณลักษณะของเบรคในตัวแปลงความถี่
3-	ค่าอ้างอิง/การเปลี่ยนความเร็ว	พารามิเตอร์สำหรับการจัดการค่าอ้างอิง ค่าจำกัดความของข้อจำกัดและการกำหนดค่าการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปลงความถี่
4-	ขีดจำกัด/การเตือน	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดรูปแบบขีดจำกัดและการเตือน
5-	อินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าอินพุทและเอาต์พุตดิจิทัล
6-	อินพุท/เอาต์พุตอนาล็อก	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าอินพุทและเอาต์พุตอนาล็อก
8-	การสื่อสารและอุปกรณ์เสริม	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าการสื่อสารและอุปกรณ์เสริม
9-	Profibus	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับพารามิเตอร์ที่ระบุของ Profibus
10-	ฟิลด์บัส CAN	พารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าของฟิลด์บัส CAN ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบบัสสำหรับอุปกรณ์เสริม DeviceNet
11-	LonWorks	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับพารามิเตอร์ของ LonWorks
13-	Smart Logic	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับการควบคุมแบบ Smart Logic
14-	ฟังก์ชันพิเศษ	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าฟังก์ชันตัวแปลงความถี่พิเศษ
15-	ข้อมูลของ FC	กลุ่มพารามิเตอร์ที่มีข้อมูลตัวแปลงความถี่ เช่น ข้อมูลการใช้งาน การกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์และเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
16-	ค่าข้อมูลที่สามารถอ่านได้	กลุ่มพารามิเตอร์สำหรับอ่านค่าข้อมูล ต.ย. ค่าอ้างอิงแท้จริง แรงดัน การควบคุม สัญญาณเตือน การเตือนและข้อความแสดงสถานะ
18-	ข้อมูลที่สามารถอ่านได้ 2	กลุ่มพารามิเตอร์นี้มีบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 10 รายการล่าสุด
20-	วงรอบปิดของ FC	กลุ่มพารามิเตอร์นี้ใช้เพื่อกำหนดค่าตัวควบคุม PID วงรอบปิดที่ควบคุมความถี่เอาต์พุตของเครื่อง
21-	วงรอบปิดส่วนขยาย	พารามิเตอร์สำหรับการกำหนดค่าให้กับตัวควบคุม PID วงรอบปิดส่วนขยาย สามชุด
22-	ฟังก์ชันการประยุกต์ใช้งาน	พารามิเตอร์เหล่านี้จะตรวจสอบการใช้งาน HVAC
23-	การกระทำตามที่ตั้งเวลาไว้	พารามิเตอร์เหล่านี้สำหรับการกระทำที่จำเป็นต้องดำเนินการในแต่ละวันหรือเป็นรายสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ค่าอ้างอิงที่แตกต่างของเวลาทำงาน/เวลาที่ไม่ทำงาน
25-	ตัวควบคุมคาสเคด	พารามิเตอร์สำหรับการกำหนดตัวควบคุมคาสเคดแบบพื้นฐาน เพื่อควบคุมบีมหลายตัวแบบลำดับขั้น
26-	MCB 109 อุปกรณ์เสริม I/O อนาล็อก	พารามิเตอร์เหล่านี้ใช้เพื่อกำหนดรูปแบบการ์ด I/O อนาล็อก ที่ให้เบตเตอร์สำรองอินพุทและเอาต์พุตอนาล็อกเพิ่มเติม

Table 6.1: กลุ่มพารามิเตอร์

รายละเอียดและการเลือกพารามิเตอร์จะแสดงบนจอแสดงผลแบบกราฟิก (GLCP) หรือแบบตัวเลข (NLCP) (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 5) เข้าใช้พารามิเตอร์ด้วยการกดปุ่ม [Quick Menu] หรือ [Main Menu] บนแผงควบคุม เมนูด่วนจะถูกใช้เป็นลำดับแรกสุดสำหรับการทดสอบเครื่องเพื่อใช้งานเมื่อเริ่มต้นการทำงานโดยจัดให้มีพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเริ่มการทำงาน เมนูหลักจัดให้มีการเข้าถึงพารามิเตอร์ทั้งหมดสำหรับการโปรแกรมการใช้งานโดยละเอียด

ข้อต่อทั้งหมดของอินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล และอินพุท/เอาต์พุทอนาล็อก เป็นชนิดทำงานได้หลายหน้าที่ ทุกข้อต่อมีการทำงานตามมาตรฐานที่ตั้งจากโรงงานอย่างเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งาน HVAC เป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าหากต้องการการทำงานพิเศษ จะต้องตั้งโปรแกรมตั้งที่อธิบายในกลุ่มพารามิเตอร์ที่ 5 หรือ 6

6.1.2. โหมดเมนูด่วน

GLCP มอบการเข้าถึงทุกรายการพารามิเตอร์ภายใต้เมนูด่วน NLCP มอบการเข้าถึงเฉพาะพารามิเตอร์ของชุดคำสั่งด่วนเท่านั้น การตั้งพารามิเตอร์โดยใช้ปุ่ม [เมนูด่วน]

- หลังจากกดปุ่ม [Quick Menu] ให้เลือก [Quick Setup] เพื่อป้อนข้อมูลพื้นฐานของมอเตอร์ที่จำเป็นสำหรับทุกการใช้งานเพื่อกำหนดตัวแปรความถี่เมื่อเริ่มต้นทำงาน (ดูตาราง 6.1 การตั้งค่าแบบด่วน)
- เลือก [Function Set-ups] สำหรับการใช้งาน HVAC พื้นฐานเพิ่มเติมและการตั้งค่าฟังก์ชัน (ดูตาราง 6.2) แนะนำให้ตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์ของเมนูด่วนลำดับแรกและตามด้วยพารามิเตอร์ของชุดคำสั่งฟังก์ชันที่ต้องการ

เลือก *เมนูผู้ใช้กำหนดเองของวัน* เพื่อแสดงเฉพาะพารามิเตอร์ที่ถูกเลือกไว้ก่อนและได้ตั้งโปรแกรมไว้เป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง ยกตัวอย่างเช่น AHU หรือ OEM ที่ผลิตตามคำสั่งอาจมีการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าให้เป็น *เมนูผู้ใช้กำหนดเองของวัน* ระหว่างการทดสอบจากโรงงานเพื่อทำให้การทดสอบที่สถานที่ตั้งสามารถปรับตั้งแบบละเอียดได้ง่ายขึ้น พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกเลือกในพารามิเตอร์ 0-25 *เมนูผู้ใช้กำหนดเอง*. พารามิเตอร์ต่างๆจำนวนถึง 20 พารามิเตอร์สามารถถูกเพิ่มเข้าไปได้ในเมนูนี้




Illustration 6.1: มุมมองเมนูแบบด่วน

พารา	หน่วย	[หน่วย
มีเตอร์]
ร		
0-01	ภาษา	
1-20	กำลังมอเตอร์	[kW]
1-21	กำลังมอเตอร์	[HP]
1-22	แรงดันมอเตอร์	[V]
1-23	ความถี่มอเตอร์	[Hz]
1-24	กระแสมอเตอร์	[A]
1-25	ความเร็วรอบมอเตอร์ฟัด	[RPM]
3-41	กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น	[s]
ชุด 1		
3-42	กำหนดเวลาความเร็วขาลง	[s]
ชุด 1		
4-11	ขีดจำกัดล่างของความเร็ว	[RPM]
มอเตอร์		
4-12	ขีดจำกัดล่างของความเร็ว	[Hz]
มอเตอร์		
4-13	ขีดจำกัดบนของความเร็ว	[RPM]
มอเตอร์		
4-14	ขีดจำกัดบนของความเร็ว	[Hz]
มอเตอร์		
3-11	ความเร็ววิ่ง Jog	[Hz]
5-12	ตั้งการทำงานข้อต่อ 27	
5-40	กำหนดการทำงานของรีเลย์	

Table 6.2: การตั้งค่าแบบด่วน

การแสดงผลหน้าจอจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ทำในพารามิเตอร์ 0-02 และ 0-03 การตั้งค่ามาตรฐานของพารามิเตอร์ 0-02 และ 0-03 ขึ้นอยู่กับว่าตัวแปลงความถี่ที่ส่งมอบอยู่ในภูมิภาคใดของโลก แต่สามารถตั้งโปรแกรมใหม่หากจำเป็น

ถ้า *ไม่มีการทำงาน* ถูกเลือกในขั้วต่อ 27 ไม่มีการเชื่อมต่อไปยัง +24 V บนขั้วต่อ 27 ที่จำเป็นสำหรับทำให้ใช้การสตาร์ทได้

ถ้า *สิ้นโวล ผกผัน* (ค่ามาตรฐานที่ตั้งจากโรงงาน) ถูกเลือกในขั้วต่อ 27 จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อไปยัง +24 V เพื่อให้สตาร์ทได้

เลือก *การเปลี่ยนแปลงที่ทำ* เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ:

- การเปลี่ยนแปลง 10 ครั้งล่าสุด ใช้ป้อนทางขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนระหว่างพารามิเตอร์ 10 ค่าล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงที่ทำนับจากการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

เลือก *บันทึก* เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าที่อ่านบนบรรทัดแสดงผล ข้อมูลจะถูกแสดงเป็นกราฟ.

สามารถดูเฉพาะพารามิเตอร์ที่แสดงที่เลือกไว้ในพารามิเตอร์ 0-20 ถึงพารามิเตอร์ 0-24 เท่านั้น สามารถที่จะเก็บตัวอย่างได้ถึง 120 ตัวอย่างในหน่วยความจำ เพื่อการใช้อ้างอิงต่อไป

0-01 ภาษา
ค่า:
* อังกฤษ (English) [0]

1-20 พารามิเตอร์กำลังมอเตอร์
ค่า:
0.09 - 500 kW * ขนาดที่สัมพันธ์
หน้าที่:
ป้อนกำลังมอเตอร์ที่พิกัดเป็นหน่วย kW ตามข้อมูลบนป้ายชื่อมอเตอร์ ค่ามาตรฐานจะสัมพันธ์กับค่าเอาต์พุตพิกัดที่ระบุไว้ของชุดขับพารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]
ค่า:
1.5 - 55 HP * ขนาดที่สัมพันธ์
หน้าที่:
ป้อนกำลังมอเตอร์ที่พิกัดเป็นหน่วย HP ตามข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ ค่ามาตรฐานจะสัมพันธ์กับค่าเอาต์พุตพิกัดที่ระบุไว้ของชุดขับพารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

1-22 แรงดันมอเตอร์
ค่า:
10 - 1000 V * ขนาดที่สัมพันธ์
หน้าที่:
ป้อนแรงดันมอเตอร์ที่พิกัดเป็นหน่วยตามข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ ค่ามาตรฐานจะสัมพันธ์กับค่าเอาต์พุตพิกัดที่ระบุไว้ของชุดขับพารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

1-23 ความถี่มอเตอร์
ค่า:
20- 1000 Hz * ขนาดที่สัมพันธ์
หน้าที่:
เลือกค่าความถี่มอเตอร์ที่พิกัดจากข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ สำหรับการใช้งานที่ 87 Hz กับมอเตอร์ 230/400 V ตั้งข้อมูลของป้ายชื่อสำหรับ 230 V/50 Hz ปรับพารามิเตอร์ 4-13 <i>ขีดจำกัดบนของความเร็วมอเตอร์ [RPM]</i> และพารามิเตอร์ 3-03 <i>ค่าอ้างอิงสูงสุด</i> ไปที่การประยุกต์ใช้งาน 87 Hz พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

1-24 กระแสมอเตอร์
ค่า:
0 1 - 10,000 A * ขนาดที่สัมพันธ์

หน้าที่:

ป้องกันกระแสมอเตอร์ที่พิกัดจากข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ ข้อมูลนี้จะนำไปใช้สำหรับการคำนวณแรงบิด การป้องกันความร้อนเกินของมอเตอร์ ฯลฯ พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

1-25 ความเร็วของมอเตอร์ที่ระบุ

ค่า:

100 - 60,000 RPM * ขนาดที่สัมพันธ์

หน้าที่:

ป้องกันความเร็วมอเตอร์ที่ระบุจากข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ ข้อมูลนี้จะถูกใช้สำหรับการคำนวณการขาดเขมมอเตอร์โดยอัตโนมัติ พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1


ค่า:

1.00 - 3600.00 s * s

หน้าที่:

ป้องกันเวลาที่ใช้ในการเพิ่มความเร็ว เช่น เวลาที่ใช้ในการเร่งความเร็วจาก 0 RPM ไปสู่ความเร็วมอเตอร์ที่กำหนด n_{M,N} (พารามิเตอร์ 1-25) เลือกเวลาที่ใช้ในการเพิ่มความเร็ว เช่น กระแสเอาต์พุตไม่เกินขีดจำกัดกระแสในพารามิเตอร์ 4-18 ระหว่างการเพิ่มดูเวลาที่ใช้ในการลดความเร็ว ในพารามิเตอร์ 3-42

$$w.3 - 41 = \frac{tacc \times nnorm[w.1 - 25]}{\Delta ref[rpm]} [s]$$



3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1

ค่า:

1.00 - 3600.00 s * s

หน้าที่:

ป้องกันเวลาที่ใช้ในการลดความเร็ว เช่น เวลาที่ใช้ในการลดความเร็วจากความเร็วมอเตอร์ที่พิกัด n_{M,N} (พารามิเตอร์ 1-25) ถึง 0 RPM เลือกเวลาที่ใช้ในการลดความเร็ว เช่น เมื่อไม่มีแรงดันเกินเกิดขึ้นใน

อินเวอร์เตอร์เนื่องจากการทำงานกำหนดพลังงานอีกครั้งของมอเตอร์ และเช่นเมื่อกระแสที่กำหนดขึ้นไม่เกินขีดจำกัดกระแสที่ตั้งในพารามิเตอร์ 4-18 ดูเวลาความเร็วขาขึ้นในพารามิเตอร์ 3 - 41

$$w.3 - 42 = \frac{tdec \times nnorm [w.1 - 25]}{\Delta ref[rpm]} [s]$$

4-11 ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ [RPM]

ค่า:

0 - 60,000 RPM * ขนาดที่สัมพันธ์

หน้าที่:

ป้องกันขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์สามารถตั้งให้สอดคล้องกับความเร็วมอเตอร์ขั้นต่ำที่ผู้ผลิตแนะนำ ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ต้องไม่เกินการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 4-13 *ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ [RPM]*

4-12 ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ [Hz]

ค่า:

0- 1000 Hz * ขนาดที่สัมพันธ์

หน้าที่:

ป้องกันขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ สามารถตั้งให้สอดคล้องกับความเร็วต่ำสุดของเฟลมอเตอร์ ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ ต้องไม่เกินการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 4-14 *ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ [Hz]*

4-13 ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ [RPM]

ค่า:

0 - 60,000 RPM * ขนาดที่สัมพันธ์

หน้าที่:

ป้องกันขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์สามารถตั้งให้สอดคล้องกับความเร็วมอเตอร์สูงสุดที่ผู้ผลิตแนะนำ ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ต้องไม่เกินการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 4-11 *ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ [RPM]* เฉพาะพารามิเตอร์ 4-11 หรือ 4-12 จะแสดงผลโดยขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์อื่นที่ตั้งค่าในเมนูหลัก และขึ้นอยู่กับค่ามาตรฐานตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนโลก

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

ค่าความถี่เอาต์พุตของตัวแปลงความถี่ต้องไม่เกินค่าที่สูงกว่า 1/10 ของความถี่สวิตซิ่ง

4-14	ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz]
ค่า:	
0- 1000 Hz	[50 Hz]

หน้าที่:

ป้องกันขีดจำกัดสูงสุดสำหรับความเร็วมอเตอร์ ขีดจำกัดสูงสำหรับความเร็วมอเตอร์สามารถตั้งให้สอดคล้องกับความถี่สูงสุดของเพลามอเตอร์ที่แนะนำโดยผู้ผลิต ขีดจำกัดสูงสุดสำหรับความเร็วมอเตอร์ต้องไม่เกินการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 4-12 *ขีดจำกัดต่ำสุดสำหรับความเร็วมอเตอร์ [Hz]* เฉพาะพารา

มิเตอร์ 4-11 หรือ 4-12 จะแสดงผลโดยขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์อื่นที่ตั้งค่าในเมนูหลักและขึ้นอยู่กับ การตั้งค่ามาตรฐานตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บนโลก

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

ความถี่เอาต์พุตสูงสุดไม่สามารถเกิน 10% ความถี่การสลับของอินเวอร์เตอร์ (พารามิเตอร์ 14-01)

3-11	ความเร็ว Jog [Hz]
ค่า:	
0- 1000 Hz	* ขนาดที่สัมพันธ์
หน้าที่:	

ความเร็ว jog เป็นความเร็วเอาต์พุตคงที่ที่ตัวแปลงความถี่กำลังทำงานเมื่อมีการใช้งานฟังก์ชัน jog ดูพารามิเตอร์ 3-80 ประกอบ

6.1.3. ตั้งค่าฟังก์ชัน

ชุดคำสั่งฟังก์ชันมีการเข้าถึงพารามิเตอร์ทั้งหมดที่ต้องการอย่างรวดเร็วและง่ายสำหรับการนำไปใช้ใน HVAC โดเมนส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงการนำไปใช้กับ พัดลมจ่ายลมและดูดลมกลับในระบบ VAV และ CAV, พัดลมของห้องเย็น, บีมน้ำลำดับแรก ลำดับที่สอง และบีมน้ำระบายความร้อน และบีมน้ำอื่นๆ, พัดลม และเครื่องอัดอากาศ สำหรับคุณสมบัตินี้ๆ ยังรวมถึงพารามิเตอร์สำหรับการเลือกที่จะแสดงตัวแปรอะไรบน LCP, ความเร็วที่ตั้งได้แบบดิจิทัล, มาตรฐานของการอ้างอิงแบบอนาล็อก, การนำไปใช้กับวงจรปิดแบบไซนเดียวและหลายไซน และฟังก์ชันเฉพาะที่สัมพันธ์กับพัดลม บีม และเครื่องอัดอากาศ

วิธีเข้าถึงชุดคำสั่งฟังก์ชัน – ตัวอย่าง




Illustration 6.2: ขั้นที่ 1: เปิดตัวแปลงความถี่ (ไฟ LED จะติด)




Illustration 6.4: ขั้นที่ 3: ใช้ปุ่มนำทางขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนลงไปยังชุดคำสั่งฟังก์ชัน กด[OK]




Illustration 6.3: ขั้นที่ 2: กดปุ่ม [Quick Menu] (ตัวเลือกเมนูจะปรากฏขึ้น)




Illustration 6.5: ขั้นที่ 4: ตัวเลือกชุดคำสั่งฟังก์ชันจะปรากฏ เลือก 03-1 การตั้งค่าทั่วไป กด [OK]




Illustration 6.6: ชั้นที่ 5: ใช้ปุ่มนำทางขึ้น/ลงเพื่อเลื่อนลง ตัวอย่างเลื่อนไปยัง 03-11 *เข้าที่พุดอนาล็อก* กด [OK]




Illustration 6.7: ชั้นที่ 6: เลือกพารามิเตอร์ 6-50 *เข้าที่พุดข้อต่อ 42* กด [OK]




Illustration 6.8: ชั้นที่ 7: ใช้ปุ่มนำทางขึ้น/ลงเพื่อเลือกระหว่างตัวเลือกที่แตกต่างกัน

6

พารามิเตอร์ของชุดคำสั่งฟังก์ชันถูกรวมเป็นกลุ่มในรูปแบบดังต่อไปนี้

03-1 การตั้งค่าทั่วไป			
03-10 การตั้งค่ามอเตอร์ ชิ้นสูง	03-11 เอ้าท์พุตอนาล็อก	03-12 การตั้งค่านาฬิกา	03-13 การตั้งค่าการแสดงผล
1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์	6-50 เอ้าท์พุต ชั่ว 42	0-70 ตั้งวันที่และเวลา	0-20 บรรทัดแสดงผล 1.1 ขนาดเล็ก
1-93 แหล่งจ่ายไฟให้เทอร์มิสเตอร์	6-51 ขั้วต่อ 42 สเกลสูงสุดของเอ้าท์พุต	0-71 รูปแบบวันที่	0-21 บรรทัดแสดงผล 1.2 ขนาดเล็ก
1-29 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ	6-52 ขั้วต่อ 42 สเกลต่ำสุดของเอ้าท์พุต	0-72 รูปแบบเวลา	0-22 บรรทัดแสดงผล 1.3 ขนาดเล็ก
14-01 ความถี่สลับ		0-74 DST/เวลาหน้าร้อน	0-23 บรรทัดแสดงผล 2 ขนาดใหญ่
		0-76 DST/เวลาหน้าร้อน	0-24 บรรทัดแสดงผล 3 ขนาดใหญ่
		0-77 DST/เวลาหน้าร้อนสิ้นสุด	0-37 ข้อความแสดงผล 1
			0-38 ข้อความแสดงผล 2
			0-39 ข้อความแสดงผล 3

03-2 การตั้งค่าวงรอบเปิด	
03-20 ค่าอ้างอิงดิจิทัล	03-21 ค่าอ้างอิงอนาล็อก
3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด
3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด
3-10 ค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้า	6-10 ขั้วต่อ 53 แรงดันต่ำ
5-13 ขั้วต่อ 29 ดิจิตอลอินพุต	6-11 ขั้วต่อ 53 แรงดันสูง
5-14 ขั้วต่อ 32 ดิจิตอลอินพุต	6-14 ขั้วต่อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ
5-15 ขั้วต่อ 33 ดิจิตอลอินพุต	6-15 ขั้วต่อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง

03-3 การตั้งค่าวงรอบปิด		
03-30 เขตเดี่ยวภายใน S	03-31 เขตเดี่ยวภายนอก S	03-32 หลายเขต/ชิ้นสูง
1-00 (แบบการควบคุมมอเตอร์)	1-00 (แบบการควบคุมมอเตอร์)	1-00 (แบบการควบคุมมอเตอร์)
20-12 ค่าอ้างอิง/หน่วยป้อนกลับ	20-12 ค่าอ้างอิง/ป้อนกลับ	20-12 ค่าอ้างอิง/หน่วยป้อนกลับ
3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด
3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด
6-24 ขั้วต่อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	6-10 ขั้วต่อ 53 แรงดันต่ำ	3-15 แหล่งอ้างอิง 1
6-25 ขั้วต่อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	6-11 ขั้วต่อ 53 แรงดันสูง	3-16 แหล่งอ้างอิง 2
6-26 ขั้วต่อ 54 ค่าคงที่เวลาของตัวกรอง	6-14 ขั้วต่อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-00 แหล่งป้อนกลับ 1
6-27 ขั้วต่อ 54 แรงดันต่ำเกินไป	6-15 ขั้วต่อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	20-01 การแปลงค่าป้อนกลับ 1
6-00 เวลาของเวลาที่กำหนดเมื่อแรงดันอ้างอิงต่ำกว่าที่กำหนด	6-24 ขั้วต่อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-03 แหล่งป้อนกลับ 1
6-01 ฟังก์ชันหมดเวลาเมื่อแรงดันอ้างอิงต่ำกว่าที่กำหนด	6-25 ขั้วต่อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	20-04 การแปลงค่าป้อนกลับ 2
20-81 ความคม PID แบบปกติ/ผกผัน	6-26 ขั้วต่อ 54 ค่าคงที่เวลาของตัวกรอง	20-06 แหล่งป้อนกลับ 3
20-82 ความเร็วเริ่มต้นตาม PID [RPM]	6-27 ขั้วต่อ 54 แรงดันต่ำเกินไป	20-07 การแปลงค่าป้อนกลับ 3
20-21 จุดตั้ง 1	6-00 เวลาของเวลาที่กำหนดเมื่อแรงดันอ้างอิงต่ำกว่าที่กำหนด	6-10 ขั้วต่อ 53 แรงดันต่ำ
20-93 PID ที่ควบคุมด้วยอัตราขยายตามสัดส่วน	6-01 ฟังก์ชันหมดเวลาเมื่อแรงดันอ้างอิงต่ำกว่าที่กำหนด	6-11 ขั้วต่อ 53 แรงดันสูง
20-94 PID ที่ควบคุมตามฟังก์ชันของเวลา	20-81 PID ที่ควบคุมแบบปกติ/ผกผัน	6-14 ขั้วต่อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ
	20-82 ความเร็วเริ่มต้นตาม PID [RPM]	20-93 PID ที่ควบคุมด้วยอัตราขยายตามสัดส่วน
		20-94 PID ที่ควบคุมตามฟังก์ชันของเวลา
		4-56 ค่าเดือนค่าป้อนกลับต่ำ
		4-57 ค่าเดือนค่าป้อนกลับสูง
		20-20 ฟังก์ชันค่าป้อนกลับ
		20-21 จุดตั้ง 1
		20-22 จุดตั้ง 2

03-4 การตั้งค่าการใช้งาน		
03-40 ฟังก์ชันพัลลัม	03-41 ฟังก์ชันบีบ	03-42 ฟังก์ชันเครื่องอัดอากาศ
22-60 ฟังก์ชันสายพานขาด	22-20 การตั้งค่ากำลังอัดในมิติต่ำ	1-03 คุณลักษณะของแรงบิด
22-61 แรงบิดของสายพานขาด	22-21 การตรวจจับกำลังต่ำ	1-71 หน่วงเวลาสตาร์ท
22-62 หน่วงเวลาสายพานขาด	22-22 การตรวจจับความเร็วต่ำ	22-75 การป้องกันการหมุนรอบระยะสั้น
4-64 การตั้งค่าการข้ามแบบกึ่งอัตโนมัติ	22-23 ฟังก์ชันไม่มีภาระไหล	22-76 เริ่มระหว่างช่วงเวลา
1-03 คุณลักษณะของแรงบิด	22-24 ฟังก์ชันไม่มีภาระไหล	22-77 เวลาทำงานต่ำสุด
22-22 การตรวจจับความเร็วต่ำ	22-40 เวลาทำงานต่ำสุด	5-01 ขั้วต่อ 27 โหมด
22-23 ฟังก์ชันไม่มีภาระไหล	22-41 เวลาพักต่ำสุด	5-02 ขั้วต่อ 29 โหมด
22-24 ฟังก์ชันไม่มีภาระไหล	22-42 ความเร็วปลุกการทำงาน	5-12 ขั้วต่อ 27 ดิจิตอลอินพุต
22-40 เวลาทำงานต่ำสุด	22-26 ฟังก์ชันเมื่อมีมทำงานแบบแห้ง	5-13 ขั้วต่อ 29 ดิจิตอลอินพุต
22-41 เวลาพักต่ำสุด	22-27 หน่วงเวลาเมื่อมีมทำงานแบบแห้ง	5-40 รีเลย์ของฟังก์ชัน
22-42 ความเร็วปลุกการทำงาน	1-03 คุณลักษณะของแรงบิด	1-73 สตาร์ทการหยุดมอเตอร์เมื่อไม่มีกระแสไฟ
2-10 ฟังก์ชันเบรก	1-73 สตาร์ทการหยุดมอเตอร์เมื่อไม่มีกระแสไฟ	
2-17 การควบคุมแรงดันเกิน		
1-73 สตาร์ทการหยุดมอเตอร์เมื่อไม่มีกระแสไฟ		
1-71 หน่วงเวลาสตาร์ท		
1-80 การทำงานเมื่อหยุด		
2-00 กระแสตรงเพื่อให้อุปกรณ์หมุนค้าง/ อุปกรณ์มอเตอร์		
4-10 กระแสตามทิศทางความเร็วของมอเตอร์		

การเข้าถึงพารามิเตอร์เหล่านี้โดยใช้ชุดคำสั่งฟังก์ชัน

0-20 บรรทัดแสดงผล 1.1 ขนาดเล็ก

ค่า:	
ไม่มี	[0]
ข้อความแสดงผล 1	[37]
ข้อความแสดงผล 2	[38]
ข้อความแสดงผล 3	[39]
ค่าวันที่และเวลาที่อ่านได้	[89]
ค่าเดือน Profibus	[953]
ค่าที่อ่านได้ของตัวนับการส่งผิดพลาด	[1005]
ค่าที่อ่านได้ของตัวนับการรับผิดพลาด	[1006]
ข้อมูลที่อ่านได้ของตัวนับบัสปิด	[1007]
พารามิเตอร์การเตือน	[1013]
ค่าเดือน LON	[1115]
การทบทวน XIF	[1117]
การทบทวน LON Works	[1118]
ชั่วโมงทำงาน	[1501]
ตัวนับ kWh	[1502]
คำสั่งควบคุม	[1600]
ค่าอ้างอิง [หน่วย]	[1601]
* ค่าอ้างอิง %	[1602]
ข้อความแสดงสถานะ	[1603]
ค่าหลักที่แท้จริง [%]	[1605]
ค่าอ่านที่กำหนดเอง	[1609]
กำลัง [kW]	[1610]
กำลัง [hp]	[1611]
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์	[1612]

ความถี่ของมอเตอร์	[1613]
กระแสของมอเตอร์	[1614]
ความถี่ [%]	[1615]
แรงบิด [Nm]	[1616]
ความเร็ว [RPM]	[1617]
ความร้อนของมอเตอร์	[1618]
แรงบิด [%]	[1622]
แรงดันดีซีลิงค์	[1630]
พลังงานเบรค/วินาที	[1632]
พลังงานเบรค/2 นาที	[1633]
อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อน	[1634]
โหลดความร้อนของชุดขับ	[1635]
กระแสอินเวอร์เตอร์ที่ระบุ	[1636]
กระแสอินเวอร์เตอร์สูงสุด	[1637]
สถานะตัวควบคุม SL	[1638]
อุณหภูมิของการ์ดควบคุม	[1639]
ค่าอ้างอิงภายนอก	[1650]
ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	[1652]
ค่าอ้างอิงดิจิตอลโพเทนทิโอ	[1653]
ค่าป้อนกลับ 1 [หน่วย]	[1654]
ค่าป้อนกลับ 2 [หน่วย]	[1655]
ค่าป้อนกลับ 3 [หน่วย]	[1656]
อินพุตดิจิตอล	[1660]
ขั้ว 53 การตั้งค่าสวิตช์	[1661]
อินพุตนาฬิกา 53	[1662]
ขั้ว 54 การตั้งค่าสวิตช์	[1663]
อินพุตนาฬิกา 54	[1664]
เอาต์พุตนาฬิกา 42 [mA]	[1665]

เอาต์พุตดิจิตัล [ไบนารี]	[1666]	การร้องขอ Paramdb อยู่ในคิว	[9914]
อินพุท ความถี่ #29 [Hz]	[1667]	การลดพิกัดแบบไม่สมดุล	[9994]
อินพุท ความถี่ #33 [Hz]	[1668]	การลดพิกัดอุณหภูมิ [%]	[9995]
เอาต์พุทพัลส์ #27 [Hz]	[1669]	การลดพิกัดที่โหลดเกิน [%]	[9996]
เอาต์พุทพัลส์ #29 [Hz]	[1670]		
เอาต์พุทรีเลย์ [ไบนารี]	[1671]		
ตัวนับ A	[1672]		
ตัวนับ B	[1673]		
อินพุทอนาล็อก X30/11	[1675]		
อินพุทอนาล็อก X30/12	[1676]		
เอาต์พุทอนาล็อก X30/8 mA	[1677]		
คำสั่งควบคุมฟิลต์บัส 1	[1680]		
ค่าอ้างอิงฟิลต์บัส 1	[1682]		
ตัวเลือกสื่อสาร STW	[1684]		
คำสั่งควบคุมพอร์ต FC 1	[1685]		
ค่าอ้างอิงพอร์ต FC 1	[1686]		
ข้อความแสดงสัญญาณเตือน	[1690]		
ข้อความแสดงสัญญาณเตือน 2	[1691]		
ค่าเตือน	[1692]		
ค่าเตือน 2	[1693]		
ส่วนขยาย ข้อความแสดงสถานะ	[1694]		
ส่วนขยาย ข้อความแสดงสถานะ 2	[1695]		
ข้อความแสดงการบำรุงรักษา	[1696]		
อินพุทอนาล็อก X42/1	[1820]		
อินพุทอนาล็อก X42/3	[1821]		
อินพุทอนาล็อก X42/5	[1822]		
เอาต์พุทอนาล็อก X42/7 [mA]	[1823]		
เอาต์พุทอนาล็อก X42/9 [mA]	[1824]		
เอาต์พุทอนาล็อก X42/11 [mA]	[1825]		
ส่วนขยาย 1 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	[2117]		
ส่วนขยาย 1 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	[2118]		
ส่วนขยาย 1 เอาต์พุท [%]	[2119]		
ส่วนขยาย 2 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	[2137]		
ส่วนขยาย 2 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	[2138]		
ส่วนขยาย 2 เอาต์พุท [%]	[2139]		
ส่วนขยาย 3 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	[2157]		
ส่วนขยาย 3 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	[2158]		
ส่วนขยาย เอาต์พุท	[2159]		
กำลังเมื่อไม่มีการไหล	[2230]		
ข้อความโดยผู้ใช้ 1	[2320]		
ข้อความโดยผู้ใช้ 2	[2321]		
ข้อความโดยผู้ใช้ 3	[2322]		
ข้อความโดยผู้ใช้ 4	[2323]		
ข้อความโดยผู้ใช้ 5	[2324]		
ข้อความโดยผู้ใช้ 6	[2325]		
สถานะคาสเคด	[2580]		
สถานะบีม	[2581]		
เวลาหยุดรอ	[9913]		

หน้าที:

เลือกตัวแปรสำหรับการแสดงผลในบรรทัด 1 ตำแหน่งซ้าย

ไม่มี [0] ไม่ได้เลือกการแสดงผลค่า

คำสั่งควบคุม [1600] แสดงคำสั่งควบคุม

ค่าอ้างอิง [หน่วย] [1601] ค่าอ้างอิงโดยรวม (ผลรวมของดิจิตัล/อนาล็อก/ค่าตั้งล่วงหน้า/บัส/ค่าอ้างอิงขณะลือกค้าง/การกวาดตามและการชะลอความเร็ว) ในหน่วยที่เลือก

***ค่าอ้างอิง %** [1602] ค่าอ้างอิงโดยรวม (ผลรวมของดิจิตัล/อนาล็อก/ค่าตั้งล่วงหน้า/บัส/ค่าอ้างอิงขณะลือกค้าง/การกวาดตามและการชะลอความเร็ว) ในแบบเปอร์เซ็นต์

ข้อความแสดงสถานะ [ไบนารี] [1603] แสดงข้อความแสดงสถานะ

ค่าหลักที่แท้จริง [1605] [Hex] การเตือนที่มีหนึ่งหรือมากกว่าการเตือนในรหัสเลขฐานสิบหก

กำลัง [kW] [1610] กำลังแท้จริงที่มอเตอร์ใช้เป็น kW

กำลัง [hp] [1611] กำลังแท้จริงที่มอเตอร์ใช้เป็น HP

แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ [V] [1612] แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์

ความถี่ [Hz] [1613] ความถี่ของมอเตอร์ เช่น ความถี่เอาต์พุทจากตัวแปลงความถี่ เป็นหน่วย Hz **กระแสของมอเตอร์ [A]** [1614] กระแสเฟสของมอเตอร์ที่วัดเป็นค่าประสิทธิภาพ

ความถี่ [%] [1615] ความถี่ของมอเตอร์ เช่น ความถี่เอาต์พุทจากตัวแปลงความถี่เป็นเปอร์เซ็นต์

แรงบิด [%] [1616] แสดงค่าโหลดของมอเตอร์เป็นเปอร์เซ็นต์ของแรงบิดมอเตอร์ที่พิกัด

ความเร็ว [RPM] [1617] ความเร็วเป็น RPM (รอบต่อนาที) เช่น ความเร็วเพลลาของมอเตอร์ในวงรอบปิดโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ป้อนตามป้ายชื่อของมอเตอร์ ความถี่เอาต์พุทและโหลดบนตัวแปลงความถี่ .

ความร้อนของมอเตอร์ [1618] โหลดความร้อนบนมอเตอร์ที่คำนวณโดยการทำงานของ ETR ดูเพิ่มเติมที่กลุ่มพารามิเตอร์ 1-9* อุณหภูมิของมอเตอร์

แรงดันดีซีลิงค์ [V] [1630] แรงดันวงจรขั้วกลางในตัวแปลงความถี่

พลังงานเบรค/วินาที [1632] แสดงกำลังเบรคที่ถ่ายโอนไปให้ตัวต้านทานเบรคภายนอก โดยระบุเป็นค่าชั่วขณะ

พลังงานเบรค/2 นาที [1633] กำลังเบรคที่ถ่ายโอนไปให้ตัวต้านทานเบรคภายนอก กำลังเฉลี่ยจะ

ถูกคำนวณอย่างต่อเนื่องจากค่าใน 120 วินาทีล่าสุด

อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อน [°C] [1634] แสดงอุณหภูมิแผ่นระบายความร้อนของตัวแปลงความถี่ ชัดจำกัดการตัดออกอยู่ที่ $95 \pm 5^{\circ}\text{C}$; และการตัดกลับอยู่ที่ $70 \pm 5^{\circ}\text{C}$

ความร้อนของอินเวอร์เตอร์ [1635] เปอร์เซ็นต์โหลดของอินเวอร์เตอร์

กระแสที่ระบุของอินเวอร์เตอร์ [1636] กระแสที่ระบุของตัวแปลงความถี่

กระแสสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ [1637] กระแสสูงสุดของตัวแปลงความถี่

สถานะการควบคุมของ SL [1638] สถานะของเหตุการณ์ที่ดำเนินการด้วยการควบคุม

อุณหภูมิของการ์ดควบคุม [1639] อุณหภูมิบนการ์ดควบคุม

ค่าอ้างอิงภายนอก [1650] [%] ผลรวมของค่าอ้างอิงภายนอก เป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น ผลรวมของนาฬิกา/พัลส์/บัส

ค่าป้อนกลับ [หน่วย] [1652] ค่าอ้างอิงจากอินพุตดิจิทัลที่ตั้งโปรแกรมไว้

อินพุตดิจิทัล [1660] แสดงสถานะของ 6 ขั้วต่ออินพุตดิจิทัล (18, 19, 27, 29, 32 และ 33) อินพุต 18 จะตรงกับบิตซ้ายสุด สัญญาณต่ำ = 0; สัญญาณสูง = 1

ขั้วต่อ 53 การตั้งค่าสวิตช์ [1661] การตั้งค่าอินพุตของขั้วต่อ 53 กระแส = 0; แรงดัน = 1

อินพุตนาฬิกา 53 [1662] ค่าที่แท้จริงบนอินพุต 53 ทั้งค่าอ้างอิงหรือค่าป้องกัน

ขั้วต่อ 54 การตั้งค่าสวิตช์ [1663] การตั้งค่าอินพุตของขั้วต่อ 54 กระแส = 0; แรงดัน = 1

อินพุตนาฬิกา 54 [1664] ค่าที่แท้จริงบนอินพุต 54 ทั้งค่าอ้างอิงหรือค่าป้องกัน

เอาต์พุตนาฬิกา 42 [mA] [1665] ค่าที่แท้จริงที่เอาต์พุต 42 ในหน่วย mA ใช้พารามิเตอร์ 6-50 เพื่อเลือกตัวแปรที่จะแสดงโดยเอาต์พุต 42

เอาต์พุตดิจิทัล [ไบนารี] [1666] ค่าไบนารีของเอาต์พุตดิจิทัลทั้งหมด

ความถี่อินพุต #29 [Hz] [1667] ค่าแท้จริงของความถี่ที่ใช้ที่ขั้วต่อ 29 ในลักษณะอินพุตพัลส์

ความถี่อินพุต #33 [Hz] [1668] ค่าแท้จริงของความถี่ที่ใช้ที่ขั้วต่อ 33 ในลักษณะอินพุตพัลส์

เอาต์พุตพัลส์ #27 [Hz] [1669] ค่าแท้จริงของพัลส์ที่ไบนารีขั้วต่อ 27 ในโหมดเอาต์พุตดิจิทัล

เอาต์พุตพัลส์ #29 [Hz] [1670] ค่าแท้จริงของพัลส์ที่ไบนารีขั้วต่อ 29 ในโหมดเอาต์พุตดิจิทัล

อินพุตนาฬิกา X30/11 [V] [1675] ค่าสัญญาณแท้จริงบนอินพุต X30/11 (การ์ด I/O ใช้งานทั่วไป เป็นอุปกรณ์เสริม)

อินพุตนาฬิกา X30/12 [1676] ค่าสัญญาณแท้จริงบนอินพุต X30/11 (การ์ด I/O ใช้งานทั่วไป เป็นอุปกรณ์เสริม)

ที่แสดงโดยเอาต์พุต X30/8

เอาต์พุตนาฬิกา X30/8 [1677] ค่าสัญญาณแท้จริงบนเอาต์พุต X30/8 (การ์ด I/O ใช้งานทั่วไป เป็นอุปกรณ์เสริม) ใช้พารามิเตอร์ 6-60 เพื่อเลือกตัวแปรที่จะแสดง

สัญญาณคำสั่งควบคุมฟีดแบ็ค 1 [1680] คำสั่งควบคุม (CTW) ที่ได้รับจากบัสหลัก

ค่าอ้างอิงฟีดแบ็ค [1682] ค่าอ้างอิงหลักที่ส่งด้วยคำสั่งควบคุมผ่านเครือข่ายการสื่อสารอนุกรม เช่น จาก BMS, PLC หรือตัวควบคุมหลักอื่นๆ

ข้อความแสดงสถานะการสื่อสารของอุปกรณ์เสริม [ไบนารี] [1684] ข้อความแสดงสถานะการสื่อสารฟีดแบ็คแบบขยายของอุปกรณ์เสริม

สัญญาณคำสั่งควบคุมพอร์ด FC 1 [1685] คำสั่งควบคุม (CTW) ที่ได้รับจากบัสหลัก

สัญญาณเซตพอยต์ความเร็ว A ของพอร์ด FC [1686] ข้อความแสดงสถานะ (STW) ที่ส่งให้บัสหลัก

ข้อความแสดงสัญญาณเดือน [Hex] [1690] สัญญาณเดือนหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งในรหัสเลขฐานสิบหก (ใช้สำหรับการสื่อสารอนุกรม)

ข้อความแสดงสัญญาณเดือน 2 [Hex] [1691] สัญญาณเดือนหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งในรหัสเลขฐานสิบหก (ใช้สำหรับการสื่อสารอนุกรม)

ค่าเดือน [Hex] [1692] การเดือนหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งในรหัสเลขฐานสิบหก (ใช้สำหรับการสื่อสารอนุกรม)

ค่าเดือน 2 [Hex] [1693] การเดือนหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งในรหัสเลขฐานสิบหก (ใช้สำหรับการสื่อสารอนุกรม)

ส่วนขยาย ข้อความแสดงสัญญาณเดือน [Hex] [1694] สภาวะของสถานะหนึ่งหรือหลายสถานะในรหัสเลขฐานสิบหก (ใช้สำหรับการสื่อสารอนุกรม)

ส่วนขยาย ข้อความแสดงสัญญาณเดือน 2 [Hex] [1695] สภาวะของสถานะหนึ่งหรือหลายสถานะในรหัสเลขฐานสิบหก (ใช้สำหรับการสื่อสารอนุกรม)

ข้อความการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [1696] บิตที่สะท้อนสถานะเหตุการณ์การบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่โปรแกรมไว้ในกลุ่มพารามิเตอร์ 23-1*

ส่วนขยาย 1 ค่าอ้างอิง [หน่วย] [2117] ค่าของค่าอ้างอิงสำหรับตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 1

ส่วนขยาย 1 ค่าป้อนกลับ [หน่วย] [2118] ค่าของสัญญาณป้อนกลับสำหรับตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 1

ส่วนขยาย 1 เอาต์พุต [หน่วย] [2119] ค่าเอาต์พุตจากตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 1

ส่วนขยาย 2 ค่าอ้างอิง [หน่วย] [2137] ค่าของค่าอ้างอิงสำหรับตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 2

ส่วนขยาย 2 ค่าป้อนกลับ [หน่วย] [2138] ค่าของสัญญาณป้อนกลับสำหรับตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 2

ส่วนขยาย 2 เอาต์พุต [หน่วย] [2139] ค่าเอาต์พุตจากตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 2

ส่วนขยาย 3 ค่าอ้างอิง [หน่วย] [2157] ค่าของค่าอ้างอิงสำหรับตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 3

ส่วนขยาย 3 ค่าป้อนกลับ [หน่วย] [2158] ค่าของสัญญาณป้อนกลับสำหรับตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 3

ส่วนขยาย เอาท์พุท 3 [หน่วย] [2159] ค่าเอาท์พุทจากตัวควบคุมวงรอบปิดส่วนขยาย 3

กำลังเมื่อไม่มีการไหล [kW] [2230] ค่ากำลังที่คำนวณเมื่อไม่มีการไหลสำหรับความเร็วการใช้งานที่แท้จริง

สถานะคาสเคด [หน่วย] [2580] สถานะสำหรับการทำงานของตัวควบคุมคาสเคด

สถานะปั๊ม [หน่วย] [2581] สถานะสำหรับการทำงานของปั๊มแต่ละตัวซึ่งควบคุมโดยตัวควบคุมคาสเคด

0-21 การแสดงค่าบรรทัดที่ 1.2

ค่า:

* กระแสมอเตอร์ [A] [1614]

หน้าที่:

เลือกตัวแปรสำหรับการแสดงผลในบรรทัด 1 ตำแหน่งกลาง ตัวเลือกจะเหมือนกับตัวเลือกในรายการสำหรับพารามิเตอร์ 0-20 *บรรทัดแสดงผล 1.1 เล็ก*

0-22 การแสดงค่าบรรทัดที่ 1.3 เล็ก

ค่า:

* กำลัง [kW] [1610]

หน้าที่:

เลือกตัวแปรสำหรับการแสดงผลในบรรทัด 1, ตำแหน่งขวา ตัวเลือกจะเหมือนกับตัวเลือกในรายการสำหรับพารามิเตอร์ 0-20 *บรรทัดแสดงผล 1.1 เล็ก*

0-23 การแสดงค่าบรรทัดที่ 2

ค่า:

* ความถี่ [Hz] [1613]

หน้าที่:

เลือกตัวแปรสำหรับการแสดงผลในบรรทัด 2 ตัวเลือกจะเหมือนกับตัวเลือกในรายการสำหรับพารามิเตอร์ 0-20 *บรรทัดแสดงผล 1.1 เล็ก*

0-24 การแสดงค่าบรรทัดที่ 3 ใหญ่

ค่า:

* ค่าอ้างอิง [%] [1602]

หน้าที่:

เลือกตัวแปรสำหรับการแสดงผลในบรรทัด 3 ตัวเลือกจะเหมือนกับตัวเลือกในรายการสำหรับพารามิเตอร์ 0-2

0-37 ข้อความแสดงผล 1

หน้าที่:

ในพารามิเตอร์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะเขียนแต่ละสตริงข้อความใน LCP หรืออ่านผ่านทาง การสื่อสารอนุกรม เมื่อต้องการแสดงอย่างถาวรโดยเลือกข้อความแสดงผลในพารามิเตอร์ 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 หรือ 0-24 *บรรทัดการแสดงผล XXX* ใช้ ▲ หรือ ▼ ปุ่มบน LCP เพื่อเปลี่ยนตัวอักขระ ใช้ ◀ และ ▶ ปุ่มเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ แล้วอักขระจะถูกเน้นโดยเคอร์เซอร์ อักขระนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อักขระสามารถถูกแทรกได้โดยการวางเคอร์เซอร์ระหว่างอักขระสองตัวและกด ▲ สำหรับ ▼.

0-38 ข้อความแสดงผล 2

อุปกรณ์เสริม:

หน้าที่:

ในพารามิเตอร์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะเขียนแต่ละสตริงข้อความสำหรับการแสดงผลใน LCP หรืออ่านผ่านทาง การสื่อสารอนุกรม เมื่อต้องการแสดงอย่างถาวร ให้เลือกข้อความแสดงผลในพารามิเตอร์ 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 หรือ 0-24 *บรรทัดการแสดงผล XXX* ใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ บน LCP เพื่อเปลี่ยนอักขระ ใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ แล้วอักขระจะถูกเน้นโดยเคอร์เซอร์ อักขระนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อักขระสามารถถูกแทรกได้โดยการวางเคอร์เซอร์ระหว่างอักขระสองตัวและกด ▲ หรือ ▼

0-39 ข้อความแสดงผล 3

อุปกรณ์เสริม:

หน้าที่:

ในพารามิเตอร์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะเขียนแต่ละสตริงข้อความสำหรับการแสดงผลใน LCP หรืออ่านผ่านทาง การสื่อสารอนุกรม เมื่อต้องการแสดงอย่างถาวรโดยเลือกข้อความแสดงผลในพารามิเตอร์ 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 หรือ 0-24 *บรรทัดการแสดงผล XXX* ใช้ ▲ หรือ ▼ ปุ่มบน LCP เพื่อเปลี่ยนตัวอักษร ใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ แล้วอักขระจะถูกเน้นโดยเคอร์เซอร์ อักขระนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อักขระสามารถถูกแทรกได้โดยการวางเคอร์เซอร์ระหว่างอักขระสองตัวและกด ▲ หรือ ▼

0-70 ตั้งวันที่และเวลา

ค่า:

2000-01-01 00:00 - * 2000-01-01
2099-12-01 23:59 00:00

หน้าที่:

ตั้งวันที่และเวลาของนาฬิกาภายใน รูปแบบที่ใช้ตั้งในพารามิเตอร์ 0-71 และ 0-72



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

พารามิเตอร์นี้ไม่ได้แสดงเวลาจริงซึ่งสามารถอ่านได้ในพารามิเตอร์ 0-89 นาฬิกาจะยังไม่เริ่มนับจนกว่าค่าที่ตั้งจะแตกต่างจากค่ามาตรฐาน

0-71 รูปแบบวันที่

ค่า:

ปี-เดือน-วันที่ [0]
* วัน-เดือน-ปี [1]
เดือน/วันที่/ปี [2]

หน้าที่:

ตั้งรูปแบบวันที่ที่จะใช้ในแผงควบคุมหน้าเครื่อง

0-72 รูปแบบเวลา

ค่า:

24 ช.ม. [0]
12 ช.ม. [1]

หน้าที่:

ตั้งรูปแบบเวลาแบบทั่วไปเพื่อใช้ใน LCP

0-74 DST/เวลาหน้าร้อน

ค่า:

* ปิด [0]
คู่มือ [2]

หน้าที่:

เลือกวิธีการ Daylight Saving Time/เวลาหน้าร้อน สำหรับการตั้ง DST/เวลาหน้าร้อนโดยผู้ใช้ให้ป้อนวันที่เริ่มและวันที่สิ้นสุดในพารามิเตอร์ 0-76 และ 0-77

0-76 เริ่มต้น DST/ เวลาหน้าร้อน

ค่า:

2000-01-01 00:00 - * 2000-01-01
2099-12-31 23:59 00:00

หน้าที่:

ตั้งวันที่และเวลาที่เริ่มต้นเวลาหน้าร้อน/DST วันที่จะถูกโปรแกรมในรูปแบบที่เลือกในพารามิเตอร์ 0-71

0-77 สิ้นสุด DST/เวลาหน้าร้อน

ค่า:

2000-01-01 00:00 - * 2000-01-01
2099-12-31 23:59 00:00

หน้าที่:

ตั้งวันที่และเวลาที่สิ้นสุดของเวลาหน้าร้อน/DST วันที่จะถูกโปรแกรมในรูปแบบที่เลือกในพารามิเตอร์ 0-71

1-00 แบบการควบคุมมอเตอร์

ค่า:

* วงรอบเปิด [0]
วงรอบปิด [3]

หน้าที่:

วงรอบเปิด [0]: ความเร็วมอเตอร์จะถูกกำหนดโดยการใช้ความเร็วอ้างอิงหรือโดยการตั้งค่าความเร็วที่ต้องการเมื่ออยู่ในโหมดควบคุมด้วยมือ

วงรอบเปิดยังใช้เมื่อตัวแปลงความถี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมวงรอบปิดที่ถูกจัดการจากตัวควบคุม PID ภายนอก เพื่อให้สัญญาณความเร็วอ้างอิงเป็นเอาต์พุต

วงรอบปิด [3]: ความเร็วมอเตอร์จะถูกกำหนดโดยค่าอ้างอิงที่สร้างจากตัวควบคุม PID ที่ทำการเปลี่ยนแปลงความเร็วมอเตอร์เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมวงรอบปิด (ด.ย. ความดันและอุณหภูมิคงที่) ตัวควบคุม PID ต้องมีการกำหนดค่าในพารามิเตอร์ 20-##, วงรอบปิดของชุดขับเคลื่อน

พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมอเตอร์กำลังทำงานอยู่

1-03 คุณลักษณะแรงบิด**ค่า:**

เครื่องอัดอากาศ	[0]
แรงบิดผันแปร	[1]
ปรับพลังงานให้เหมาะสมที่สุดกับเครื่องอัดอากาศโดยอัตโนมัติ	[2]
* ปรับพลังงานให้เหมาะสมที่สุดอัตโนมัติ VT	[3]

หน้าที่:

เครื่องอัดอากาศ [0]: สำหรับการควบคุมความเร็วของเครื่องอัดอากาศแบบสกรูและสโครล มอบบแรงดันที่เหมาะสมสำหรับคุณลักษณะของภาระที่มีแรงบิดคงที่ของมอเตอร์ตลอดช่วงทั้งหมดลงจนถึง 15 Hz

แรงบิดผันแปร [1]: สำหรับการควบคุมความเร็วของพัดลมและปั๊มแบบหอยโข่ง และยังใช้เพื่อการควบคุมมอเตอร์มากกว่าหนึ่งตัวด้วยตัวแปลงความถี่เดียวกัน (เช่น พัดลมของคอนเดนเซอร์หรือพัดลมของหอยโข่งเย็นหลายตัว) ซึ่งจะให้แรงดันที่เหมาะสมสำหรับลักษณะของโหลดที่มีแรงบิดกำลังสองของมอเตอร์

ฟังก์ชันปรับพลังงานให้เหมาะสมที่สุดกับเครื่องอัดอากาศโดยอัตโนมัติ [2]: For สำหรับการปรับพลังงานที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องอัดอากาศแบบสกรูและสโครลอย่างมีประสิทธิภาพ มอบบแรงดันที่เหมาะสมกับลักษณะโหลดของมอเตอร์ที่มีแรงบิดคงที่ในทุกช่วงลงจนถึง 15Hz แต่นอกจากนั้นคุณลักษณะ AEO จะปรับแรงดันให้พอดีกับสภาวะโหลดในขณะนั้น ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและเสียงรบกวนจากมอเตอร์ เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ต้องตั้ง

ค่าตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ $\cos \phi$ ให้ถูกต้อง ค่านี้ตั้งในพารามิเตอร์ 14-43 $\cos \phi$ ของมอเตอร์ พารามิเตอร์มีค่ามาตรฐานและจะปรับอัตโนมัติเมื่อข้อมูลมอเตอร์ถูกโปรแกรม โดยปกติค่าที่ตั้งเหล่านี้เพื่อให้ได้แรงดันมอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้าตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ $\cos \phi$ ต้องปรับเปลี่ยน ให้ดำเนินการด้วยฟังก์ชัน AMA โดยใช้พารามิเตอร์ 1-29 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) แทนจะไม่มีค่าจำเป็นที่จะปรับพารามิเตอร์ตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ด้วยตัวเอง

ฟังก์ชันปรับพลังงานให้เหมาะสมที่สุดกับ VTโดยอัตโนมัติ [3]: For สำหรับการปรับพลังงานที่เหมาะสมเพื่อควบคุมความเร็วของปั๊มหอยโข่งและพัดลม มอบบแรงดันที่เหมาะสมสำหรับลักษณะโหลดของมอเตอร์ที่มีแรงบิดกำลังสอง แต่นอกจากนั้นคุณลักษณะ AEO จะปรับแรงดันให้พอดีกับสภาวะโหลดในขณะนั้น ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและเสียงรบกวนจากมอเตอร์ เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ต้องตั้งค่าตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ $\cos \phi$ ให้ถูกต้อง ค่านี้ตั้งในพารามิเตอร์ 14-43 $\cos \phi$ ของมอเตอร์ พารามิเตอร์มีค่ามาตรฐานและจะปรับอัตโนมัติเมื่อข้อมูลมอเตอร์ถูกโปรแกรม โดยปกติค่าที่ตั้งเหล่านี้เพื่อให้ได้แรงดันมอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้าตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ $\cos \phi$ ต้องปรับเปลี่ยน ให้ดำเนินการด้วยฟังก์ชัน AMA โดยใช้พารามิเตอร์ 1-29 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) แทนจะไม่มีค่าจำเป็นที่จะปรับพารามิเตอร์ตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ด้วยตัวเอง

1-29 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA)**ค่า:**

* ปิด	[0]
ใช้ AMA สมบูรณ์	[1]
ใช้ AMA แบบย่อ	[2]

หน้าที่:

ฟังก์ชัน AMA ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมที่สุดจากประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ไดนามิก โดยการปรับพารามิเตอร์มอเตอร์ขึ้นสูงให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ (พารามิเตอร์ 1-30 ถึง พารามิเตอร์ 1-35) เมื่อมอเตอร์อยู่นิ่งกับที่

เลือกประเภทของ AMA **เปิดทำงาน AMA แบบสมบูรณ์** [1] จะดำเนินการ AMA ของความต้านทานสเตเตอร์ R_s , ความต้านทานโรเตอร์ R_r , รีแอ็กแตนซ์การรั่วของสเตเตอร์ x_1 รีแอ็กแตนซ์การรั่วของโรเตอร์ x_2 และ รีแอ็กแตนซ์หลัก X_h

เลือก **AMA แบบย่อ** [2] จะทำการทดสอบ AMA แบบย่อ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะความต้านทาน

สเตรเตอร์ R_s ในระบบเท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้หากตัวกรอง LC ถูกใช้ระหว่างชุดขับและมอเตอร์ เปิดทำงานฟังก์ชัน AMA โดยกดปุ่ม [Hand on] หลังจากเลือก [1] หรือ [2] ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ *การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ* หลังจากลำดับปกติ หน้าจอจะแสดง: "กด [OK] (ตกลง) เพื่อจบ AMA" หลังจากกดปุ่ม [OK] ตัวแปลงความถี่ก็พร้อมสำหรับการทำงานแล้วตอนนี้
หมายเหตุ:

- เพื่อการปรับค่าให้ได้ดีที่สุด ในรัน AMA เมื่อมอเตอร์เย็น
- ไม่สามารถดำเนินการ AMA ในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตั้งพารามิเตอร์ 1-2* ข้อมูลมอเตอร์ ให้ถูกต้อง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของอัลกอริทึม AMA ต้องดำเนินการ AMA เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมอเตอร์ไดนามิกที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 10 นาที ขึ้นอยู่กับพิกัดกำลังของมอเตอร์



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

หลีกเลี่ยงแรงบิดที่อาจเกิดขึ้นจากภายนอก ในระหว่างการทดสอบ AMA



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

หากค่าใดค่าหนึ่งในพารามิเตอร์ 1-2* ข้อมูลมอเตอร์ ถูกเปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ 1-30 ถึง 1-39 พารามิเตอร์มอเตอร์ขั้นสูง จะกลับไปเป็นการตั้งค่ามาตรฐาน พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

ดูเพิ่มเติมที่หัวข้อ *Automatic Motor Adaptation (การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ)*

1-71	ช่วงเวลาสตาร์ท
ค่า:	.0 - 120.0 s * 0.0s
หน้าที่:	ฟังก์ชันที่เลือกในพารามิเตอร์ 1-80 <i>ฟังก์ชันขณะหยุด</i> จะทำงานในช่วงที่มีการหน่วงป้อนการหน่วงเวลาที่ต้องการก่อนดำเนินการเร่งความเร็ว

1-73	สตาร์ทแบบหาความถี่เริ่มต้น
ค่า:	
* ยกเลิกใช้งาน	[0]
ใช่	[1]

หน้าที่:
ฟังก์ชันนี้ทำให้สามารถจับความผิดปกติของมอเตอร์ที่กำลังหมุนอย่างอิสระเนื่องจากกระแสสายไฟหลักลดต่ำลง

รายละเอียดตัวเลือก:
เลือก *ยกเลิกใช้* [0] หากไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนี้เลือก *ใช้งาน* [1] เพื่อใช้งานตัวแปลงความถี่ให้ "จับ" และควบคุมมอเตอร์ที่หมุนอยู่ เมื่อพารามิเตอร์ 1-73 ถูกใช้งาน พารามิเตอร์ 1-71 *หน่วงเวลา* จะไม่มีฟังก์ชัน

ค้นหาทิศทางสำหรับการสตาร์ทแบบหาความถี่เริ่มต้นที่เชื่อมโยงกับการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 4-10, ทิศทางความเร็วของมอเตอร์ *ตามเข็มนาฬิกา* [0] การสตาร์ทแบบหาความถี่ค้นหาในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ถ้าไม่สำเร็จ เบรกกระแสตรงจะทำงาน *ทั้งสองทิศทาง* [2]: การสตาร์ทแบบหาความถี่เริ่มต้นจะทำการค้นหาเป็นลำดับแรกในทิศทางที่กำหนดโดยค่าอ้างอิงล่าสุด (ทิศทาง) ถ้าไม่พบความเร็วเครื่องจะทำการค้นหาในทิศทางอื่น ถ้าไม่พบเร็ว เบรกกระแสตรงจะทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 2-02, เวลาการเบรก สตาร์ทจะเริ่มต้นจาก 0 Hz

1-80	การทำงานที่หยุด
ค่า:	
* สิ้นไหล	[0]
กระแสตรงเพื่อหมุนค้าง/ลู่	[1]

หน้าที่:
เลือกการทำงานการขับเคลื่อนหลังจากคำสั่งหยุดหรือหลังจากความเร็วลดลงถึงค่าที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 1-81 *ความเร็วต่ำสุดสำหรับฟังก์ชันขณะหยุด [RPM]* เลือก *สิ้นไหล* [0] เพื่อออกจากมอเตอร์ในโหมดอิสระ เลือก *กระแสตรงเพื่อหมุนค้าง/ลู่* [1] เพื่อให้พลังงานมอเตอร์ด้วยกระแสตรง DC (ดูพารามิเตอร์ 2-00)

1-90	ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์
ค่า:	
ไม่มีการป้องกัน	[0]
ค่าเตือนโดยเทอร์มิสเตอร์	[1]

ตัดการทำงานโดยเทอร์มิสเตอร์	[2]
ETR ค่าเตือน 1	[3]
* ETR ตัดการทำงาน 1	[4]
ETR ค่าเตือน 2	[5]
ETR ตัดการทำงาน 2	[6]
ETR ค่าเตือน 3	[7]
ETR ตัดการทำงาน 3	[8]
ETR ค่าเตือน 4	[9]
ETR ตัดการทำงาน 4	[10]

หน้าที่:

ตัวแปลงความถี่จะกำหนดอุณหภูมิมอเตอร์สำหรับการป้องกันมอเตอร์ ในสองวิธีที่ต่างกันคือ

- ผ่านทางเซนเซอร์เทอร์มิสเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับอินพุตอนาล็อกหรือดิจิตอล (พารามิเตอร์ 1-93 แหล่งจ่ายไฟให้เทอร์มิสเตอร์)
- ผ่านการคำนวณ (ETR = Electronic Thermal Relay) ของภาวะความร้อน โดยอิงตามโหลดและเวลาจริง โหลดความร้อนที่คำนวณได้จะถูกเปรียบเทียบกับกระแสของมอเตอร์ที่พิกัด $I_{M,N}$ และความถี่มอเตอร์ที่พิกัด $f_{M,N}$ การคำนวณจะประมาณความจำเป็นในการลดโหลดลงที่ความเร็วต่ำลง เพื่อที่จะลดการระบายความร้อน จากพัดลมภายในที่ประกอบอยู่ในมอเตอร์


เลือก *ไม่มีการป้องกัน* [0] เมื่อมอเตอร์มีโอเวอร์โหลดอย่างต่อเนื่อง และไม่ต้องการค่าเตือนหรือการตัดการทำงาน

เลือก *ค่าเตือนโดยเทอร์มิสเตอร์* [1] เพื่อเปิดใช้ค่าเตือนเมื่อ เทอร์มิสเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ตอบสนองในกรณีที่มอเตอร์ร้อนเกินไป

เลือก *ตัดการทำงานโดยเทอร์มิสเตอร์* [2] เพื่อหยุด (ตัด) ตัวแปลงความถี่เมื่อเทอร์มิสเตอร์ที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ตอบสนองในกรณีที่มอเตอร์ร้อนเกินไป

ค่าการตัดสัญญาณของเทอร์มิสเตอร์คือ $> 3 \text{ k}\Omega$

เทอร์มิสเตอร์ (เช่น เซอร์ PTC) ที่รวมเข้าไว้ในมอเตอร์สำหรับการป้องกันขดลวด




การป้องกันมอเตอร์สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคหลายแบบ เช่น เซอร์ PTC ในขดลวดมอเตอร์เป็นสวิตช์ความร้อนเชิงกล (ประเภท Klixon) หรือรีเลย์ความร้อนอิเล็กทรอนิกส์ - ETR)

โดยใช้อินพุตดิจิตอลและ 24 V เป็นแหล่งจ่ายไฟ ตัวอย่างเช่น ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป

ชุดคำสั่งพารามิเตอร์

กำหนดพารามิเตอร์ 1-90 การป้องกันความร้อนมอเตอร์ เป็น ตัดการทำงานโดยเทอร์มิสเตอร์ [2]

กำหนดพารามิเตอร์ 1-93 แหล่งจ่ายไฟให้เทอร์มิสเตอร์ เป็น อินพุตดิจิตอล [6]




โดยใช้อินพุตดิจิตอลและ 10 V เป็นแหล่งจ่ายไฟ

ตัวอย่างเช่น ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป

ชุดคำสั่งพารามิเตอร์

กำหนดพารามิเตอร์ 1-90 การป้องกันความร้อนมอเตอร์ เป็น ตัดการทำงานโดยเทอร์มิสเตอร์ [2]

กำหนดพารามิเตอร์ 1-93 แหล่งจ่ายไฟให้เทอร์มิสเตอร์ เป็น อินพุตดิจิตอล 33 [6]




การใช้อินพุตอนาล็อกและ 10 V เป็นแหล่งจ่ายไฟ ตัวอย่างเช่น ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป

ชุดคำสั่งพารามิเตอร์

กำหนดพารามิเตอร์ 1-90 การป้องกันความร้อนมอเตอร์ เป็น ตัดการทำงานโดยเทอร์มิสเตอร์ [2]

กำหนดพารามิเตอร์ 1-93 แหล่งจ่ายไฟเทอร์มิสเตอร์ เป็น อินพุตอนาล็อก 54 [2]

อย่าเลือกแหล่งข้อมูลอ้างอิง




อินพุต ดิจิตอล/ อนาล็อก	แรงดันไฟ ฟ้า โวลต์	ค่าเริ่มต้น (Threshold) ค่าการตัดสัญญาณ
ดิจิตอล	24 V	< 6.6 kΩ- > 10.8 kΩ
ดิจิตอล	10 V	< 800 Ω- > 2.7 kΩ
อนาล็อก	10 V	< 3.0 kΩ- > 3.0 kΩ



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟที่เลือกกว่าเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะขององค์ประกอบเทอร์มิสเตอร์ที่ใช้

เลือก *ETR* ค่าเดือน 1-4 เพื่อใช้งานการเตือนบนหน้าจอเมื่อมอเตอร์เกิดโอเวอร์โวลต์
เลือก *ETR* ตัดการทำงาน 1-4 เพื่อตัดการทำงานตัวแปลงความถี่ เมื่อมอเตอร์เกิดโอเวอร์โวลต์
ตั้งโปรแกรมสัญญาณการเตือนผ่านเอาต์พุตดิจิตอลตัวใดตัวหนึ่ง สัญญาณจะปรากฏในกรณีที่เป็นการทำงานและเมื่อตัวแปลงความถี่ตัดการทำงาน (ค่าเดือนด้วยความร้อน)
ฟังก์ชัน *ETR* (รีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์) 1-4 จะคำนวณโวลต์เมื่อชุดคำสั่งที่เลือกไว้เปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น *ETR* จะเริ่มต้นคำนวณเมื่อเลือกชุดคำสั่ง 3 สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ ฟังก์ชัน *ETR* ให้การป้องกันมอเตอร์รับโวลต์เกิน ที่คลาส 20 ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน NEC



1-93 แหล่งจ่ายไฟให้เทอร์มิสเตอร์

- ค่า:**
- * ไม่มี [0]
 - อินพุตอนาล็อก 53 [1]
 - อินพุตอนาล็อก 54 [2]
 - อินพุตดิจิตอล 18 [3]
 - อินพุตดิจิตอล 19 [4]
 - อินพุตดิจิตอล 32 [5]
 - อินพุตดิจิตอล 33 [6]

หน้าที่:

เลือกอินพุตที่จะเชื่อมต่อกับเทอร์มิสเตอร์ (เช่น เซอร์ PTC) ตัวเลือกอินพุตอนาล็อก [1] หรือ [2] จะไม่สามารถเลือกได้ หากใช้อินพุตอนาล็อกเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงอยู่ (ซึ่งถูกเลือกไว้)

พารามิเตอร์ 3-15 แหล่งอ้างอิง 1, 3-16 แหล่งอ้างอิง 2 หรือ 3-17 แหล่งอ้างอิง 3)
พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

2-00 กระแสตรงค้าง/กระแสตรงลุ่มมอเตอร์

ค่า:
0 - 100% * 50 %

หน้าที่:

ป้อนค่าสำหรับกระแสไฟค้างเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของกระแสของมอเตอร์ที่พิกัด $I_{M,N}$ ตั้งในพารามิเตอร์ 1-24 กระแสของมอเตอร์ กระแสไฟ DC ค้าง 100% เท่ากับ $I_{M,N}$
พารามิเตอร์นี้จะคงค่าการทำงานของมอเตอร์ (คงค่าแรงบิด) หรือลุ่มมอเตอร์
พารามิเตอร์นี้จะทำงานถ้า *กระแสไฟตรงค้าง* ถูกเลือกในพารามิเตอร์ 1-80 *ฟังก์ชันเมื่อหยุด*



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ค่าสูงสุดขึ้นอยู่กับกระแสมอเตอร์ที่พิกัด

โน้ตสำหรับผู้อ่าน

หลีกเลี่ยงการใช้กระแส 100 % นานเกินไป เพราะอาจทำให้มอเตอร์ได้รับความเสียหาย

2-10 การทำงานของเบรค

ค่า:
* ปิด [0]
เบรคตัวต้านทาน [1]

หน้าที่:

เลือก *ปิด* [0] หากไม่มีตัวต้านทานเบรคติดตั้งไว้
เลือก *เบรคตัวต้านทาน* [1] หากมีตัวต้านทานเบรคติดตั้งร่วมอยู่ในระบบ เพื่อปลดปล่อยพลังงานเบรคส่วนเกินเป็นความร้อน การเชื่อมต่อตัวต้านทานเบรคจะทำให้แรงดันดีซีลิงค์เพิ่มขึ้นระหว่างการเบรค (การทำงานแบบสร้างพลังงาน) การทำงานของเบรคตัวต้านทานจะใช้งานได้เฉพาะในตัวแปลงความถี่ที่มีเบรคไดนามิครวมอยู่เท่านั้น

2-17 การควบคุมแรงดันเกิน

ค่า:
ยกเลิกการใช้ [0]
* ใช้ [2]

หน้าที่:

การควบคุมแรงดันเกิน (OVC) จะลดความเสี่ยงที่ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงาน เมื่อมีแรงดันเกินบนดีซีลิงค์ เนื่องจากกำลังที่สร้างขึ้นจากโหลดเลือก *ยกเลิกการใช้* [0] หากไม่ต้องการ OVC เลือก *ใช้* [2] เพื่อใช้งาน OVC

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

เวลาเปลี่ยนความเร็วจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการทำงานของตัวแปลงความถี่

3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด**ค่า:**

-100000.000 - พารามิเตอร์

3-03 * 0.000 หน่วย

หน้าที่:

ป้อนค่าอ้างอิงต่ำสุด ค่าอ้างอิงต่ำสุดคือค่าต่ำสุดที่ได้รับจากผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมด

3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด**ค่า:**

พารามิเตอร์ 3-02 -

100000.000 * 0.000 หน่วย

หน้าที่:

ป้อนค่าอ้างอิงสูงสุด ค่าอ้างอิงสูงสุดคือค่าสูงสุดที่ได้รับจากผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมด

3-10 ค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้า

อาร์เรย์ [8]


ค่า:

-100.00 - 100.00 % * 0.00%

หน้าที่:

ป้อนค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้าแตกต่างกันได้ถึง 8 ค่า (0-7) ในพารามิเตอร์นี้ โดยใช้การตั้งค่าอาร์เรย์ ค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้าจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่า Ref_{MAX} (พารามิเตอร์ 3-03 *ค่าอ้างอิงสูงสุด*) หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าอ้างอิงภายนอกอื่นๆ หาก Ref_{MIN} ไม่ได้ตั้งค่าให้เป็น 0 (พารามิเตอร์ 3-02 *ค่าอ้างอิงต่ำสุด*) ค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของช่วงค่าอ้างอิงเต็มจะถูกคำนวณ เช่น จากส่วนต่างระหว่าง Ref_{MAX} และ Ref_{MIN} หลังจากนั้น ค่าดังกล่าวจะถูกบวกเข้ากับ Ref_{MIN} เมื่อใช้ค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้า ให้เลือกค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้า

บิต 0 / 1 / 2 [16], [17] หรือ [18] สำหรับอินพุตดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มพารามิเตอร์ 5.1* อินพุตดิจิทัล

**3-15 ค่าอ้างอิงแหล่ง 1****ค่า:**

ไม่มีฟังก์ชัน [0]

* อินพุตอนาล็อก 53 [1]

อินพุตอนาล็อก 54 [2]

อินพุตความถี่ 29 [7]

อินพุตความถี่ 33 [8]

โพเทนชิโอเมเตอร์ดิจิทัล [20]

อินพุตอนาล็อก X30-11 [21]

อินพุตอนาล็อก X30-12 [22]

อินพุตอนาล็อก X42/1 [23]

อินพุตอนาล็อก X42/3 [24]

อินพุตอนาล็อก X42/5 [25]

ส่วนขยาย วงรอบปีด 1 [30]

ส่วนขยาย วงรอบปีด 2 [31]

ส่วนขยาย วงรอบปีด 3 [32]

หน้าที่:

เลือกอินพุตค่าอ้างอิงที่จะใช้สำหรับสัญญาณค่าอ้างอิงแรก พารามิเตอร์ 3-15 3-16 และ 3-17 ระบุสัญญาณค่าอ้างอิงแตกต่างกันได้ถึง 3 แบบ ผลรวมของสัญญาณค่าอ้างอิงเหล่านี้ระบุค่าอ้างอิงที่แท้จริง

พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

3-16 แหล่งอ้างอิง 2**ค่า:**

ไม่มีการทำงาน [0]

อินพุตอนาล็อก 53 [1]

อินพุตอนาล็อก 54 [2]

อินพุตความถี่ 29 [7]

อินพุตความถี่ 33 [8]

* โฟเทนทีโอมิเตอร์ดิจิตอล	[20]
อินพุทอนาล็อก X30-11	[21]
อินพุทอนาล็อก X30-12	[22]
อินพุทอนาล็อก X42/1	[23]
อินพุทอนาล็อก X42/3	[24]
อินพุทอนาล็อก X42/5	[25]
ส่วนขยาย วงรอบปิด 1	[30]
ส่วนขยาย วงรอบปิด 2	[31]
ส่วนขยาย วงรอบปิด 3	[32]

หน้าที่:

เลือกอินพุทค่าอ้างอิงที่จะใช้สำหรับสัญญาณค่าอ้างอิงที่สอง พารามิเตอร์ 3-15, 3-16 และ 3-17 จะระบุสัญญาณค่าอ้างอิงแตกต่างกันได้ถึงสามแบบ ผลรวมของสัญญาณค่าอ้างอิงเหล่านี้จะระบุค่าอ้างอิงที่แท้จริง พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

4-10 กำหนดทิศทางการหมุนมอเตอร์

ค่า:

ตามเข็มนาฬิกา	[0]
* ทั้งสองทิศทาง	[2]

หน้าที่:

เลือกทิศทางการหมุนของมอเตอร์ที่ต้องการ เมื่อพารามิเตอร์ 1-00 *โหมดการกำหนดรูปแบบ* ตั้งค่าเป็น *วงรอบปิด* [3] ค่ามาตรฐานของพารามิเตอร์จะเปลี่ยนเป็น *ตามเข็มนาฬิกา* [0]

4-56 การเตือนค่าป้อนกลับต่ำ

ค่า:

-999999.999 to	*
+999999.999	-999999.999

หน้าที่:

ป้อนขีดจำกัดค่าป้อนกลับด้านต่ำ เมื่อค่าป้อนกลับมีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดนี้ หน้าจอจะแสดงผล ค่าป้อนกลับต่ำ สามารถตั้งโปรแกรมให้เอาต์พุตสัญญาณสร้างสัญญาณสถานะบนขั้วต่อ 27 หรือ 29 รวมทั้งบนเอาต์พุตรีเลย์ 01 หรือ 02

4-57 ค่าเตือนค่าป้อนกลับสูง

ค่า:

พารามิเตอร์ 4-56 -	* 999999.999
--------------------	---------------------

หน้าที่:

ป้อนขีดจำกัดค่าป้อนกลับด้านสูงกว่า เมื่อค่าป้อนกลับมีค่าสูงเกินกว่าขีดจำกัดนี้ หน้าจอจะแสดงผล Feedb High (ค่าป้อนกลับสูง) สามารถตั้งโปรแกรมเอาต์พุตสัญญาณ เพื่อสร้างสัญญาณสถานะบนขั้วต่อ 27 หรือ 29 รวมทั้งบนเอาต์พุตรีเลย์ 01 หรือ 02

4-64 คุณสมบัติการข้ามกึ่งอัตโนมัติ

ค่า:

* ปิด	[0]
ใช้	[1]

หน้าที่:

เลือก *ใช้* เพื่อสตาร์ทการตั้งค่าการข้ามกึ่งอัตโนมัติ และทำตามขั้นตอนตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นต่อไป

5-01 เลือกสัญญาณดิจิตอล เทมินอล 27

ค่า:

* อินพุต	[0]
เอาต์พุต	[1]

หน้าที่:

เลือก *อินพุต* [0] เพื่อระบุขั้วต่อ 27 เป็นอินพุตดิจิตอล
เลือก *เอาต์พุต* [1] เพื่อระบุขั้วต่อ 27 เป็นอินพุตดิจิตอล
พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

5-02 เลือกสัญญาณดิจิตอลขั้วต่อ 29

ค่า:

* อินพุต	[0]
เอาต์พุต	[1]

หน้าที่:

เลือก *อินพุต* [0] เพื่อระบุขั้วต่อ 29 เป็นอินพุตดิจิตอล
เลือก *เอาต์พุต* [1] เพื่อระบุขั้วต่อ 29 เป็นอินพุตดิจิตอล
พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

5-12 ตั้งการทำงานของข้อต่อ 27

ค่า:

*** สิ้นไหล ผกผัน** [2]

หน้าที่:

มีตัวเลือกและฟังก์ชันที่เหมือนกับพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตอลยกเว้นสำหรับ อินพุตพัลส์

5-13 ข้อต่อ 29 อินพุตดิจิตัล

ค่า:

*** Jog** [14]

หน้าที่:

มีตัวเลือกและการทำงานของพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตัล

5-14 ตั้งการทำงานของข้อต่อ 32

ค่า:

*** ไม่มีการทำงาน** [0]

หน้าที่:

มีตัวเลือกและฟังก์ชันที่เหมือนกับพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตอลยกเว้นสำหรับ อินพุตพัลส์

5-15 ข้อต่อ 33 อินพุตดิจิตอล

ค่า:

*** ไม่มีการทำงาน** [0]

หน้าที่:

มีตัวเลือกและฟังก์ชันที่เหมือนกับพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตอล

5-40 การทำงานของรีเลย์อาร์เรย์ [8] (รีเลย์ 1 [0], รีเลย์ 2 [1],
รีเลย์ 7 [6], รีเลย์ 8 [7],
รีเลย์ 9 [8])

ค่า:

ไม่ใช้งาน [0]

พร้อม [1]

ชุดขับพร้อม [2]

ชุดขับพร้อม/คุมไกล [3]

พักคอย/ไม่เดือน [4]

*** ทำงาน** [5]

ทำงาน/ไม่เดือน [6]

ทำงานด้วยค่าอ้างอิง/ไม่เดือน [8]

สัญญาณเดือน [9]

สัญญาณหรือการเตือน [10]

ที่ขีดจำกัดแรงบิด [11]

นอกช่วงกระแส [12]

ต่ำกว่าค่ากระแสต่ำ [13]

สูงกว่าค่ากระแสสูง [14]

นอกช่วงความเร็ว [15]

ต่ำกว่าค่าความเร็วต่ำ [16]

สูงกว่าค่าความเร็วสูง [17]

นอกช่วงค่าป้อน กลับ [18]

ต่ำกว่าค่าป้อนกลับต่ำ [19]

สูงกว่าค่าป้อนกลับสูง [20]

การเตือนความร้อน [21]

กลับทิศทาง [25]

บัลลูนต้อง [26]

ขีดจำกัดแรงบิดและการหยุด [27]

เบรกไม่มีการเตือน [28]

เบรกพร้อมไม่ฟอลต์ [29]

เบรกผิดพลาด (IGBT) [30]

อินเตอร์ล็อกภายนอก [35]

คำสั่งควบคุม บิต11 [36]

คำสั่งควบคุม บิต12 [37]

นอกช่วงค่าอ้างอิง [40]

ต่ำกว่าค่าอ้างอิงต่ำ [41]

สูงกว่าค่าอ้างอิงสูง [42]

บัลลูนควบคุม [45]

บัลลูนควบคุม 1 เมื่อหมดเวลา [46]

บัลลูนควบคุม 0 เมื่อหมดเวลา [47]

ตัวเปรียบเทียบ 0 [60]

ตัวเปรียบเทียบ 1 [61]

ตัวเปรียบเทียบ 2 [62]

ตัวเปรียบเทียบ 3 [63]

ตัวเปรียบเทียบ 4 [64]

ตัวเปรียบเทียบ 5 [65]

กฎตรรกะ 0 [70]

กฎตรรกะ 1 [71]

กฎตรรกะ 2 [72]

กฎตรรกะ 3 [73]

กฎตรรกะ 4 [74]

กฎตรรกะ 5 [75]

SL เอาท์พุตดิจิตัล A [80]

SL เอาท์พุตดิจิตัล B [81]

SL เอาท์พุตดิจิตัล C [82]

SL เอาท์พุทดิจิตัล D	[83]
SL เอาท์พุทดิจิตัล E	[84]
SL เอาท์พุทดิจิตัล F	[85]
ไม่มีสัญญาณเตือน	[160]
ทำงานกลับทิศทาง	[161]
ใช้ค่าอ้างอิงเครื่อง	[165]
ใช้ค่าอ้างอิงไกล	[166]
คำสั่งสตาร์ท ทำงาน	[167]
โหมดขับด้วยตัวเอง	[168]
โหมดอัดโนมิตี	[169]
พอลัดนาฬิกา	[180]
การบำรุงรักษา ชิงป้องกัน	[181]
ไม่มีการไหล	[190]
ปั๊มแห้ง	[191]
สิ้นสุดของเส้นโค้ง	[192]
โหมดการหลับ	[193]
สายพานชำรุด	[194]
การควบคุมวาล์วบายพาส	[195]
ปั๊มคาสเคด 1	[211]
ปั๊มคาสเคด 2	[212]
ปั๊มคาสเคด 3	[213]
โหมดไฟที่ใช้อยู่	[220]
โหมดไฟแบบสิ้นไหล	[221]
โหมดไฟที่เคยใช้งาน	[222]
สัญญาณเตือน ตัดล๊อคการทำงาน	[223]
ใช้โหมดบายพาสที่ใช้	[224]

หน้าที่:

เลือกตัวเลือกเพื่อระบุการทำงานของรีเลย์ การเลือกกรีเลย์เชิงกลแต่ละตัวทำได้ในอาร์เรย์พารามิเตอร์

6-00 ค่าเวลาการหมดเวลาเมื่อแรงดันต่ำเกินไป

ค่า:

1 - 99 s * 10s

หน้าที่:

ป้อนช่วงค่าเวลาการหมดเวลาเมื่อแรงดันต่ำเกินไป ค่าเวลาของการหมดเวลาเมื่อแรงดันต่ำเกินไป ทำงานสำหรับอินพุทอนาล็อก เช่น ขั้วต่อ 53 หรือขั้วต่อ 54 ถูกจัดสรรให้กับกระแสและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งป้อนกลับ หากค่าสัญญาณอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับอินพุทกระแสที่เลือก มีระดับต่ำกว่า 50% ของค่าที่ตั้งในพารามิเตอร์ 6-10, พารามิเตอร์ 6-12, พารามิเตอร์ 6-20 หรือพารามิเตอร์ 6-22 สำหรับช่วงเวลาที่นานกว่าเวลาที่ตั้งในพารามิเตอร์ 6-00 แล้วฟังก์ชันที่เลือกในพารามิเตอร์ 6-01 จะทำงาน

6-01 ฟังก์ชันหมดเวลาเมื่อแรงดันอ้างอิงต่ำกว่าที่กำหนด

ค่า:

* ปิด	[0]
ล๊อคค่าเอาท์พุท	[1]
หยุด	[2]
การเหยาะ	[3]
ความเร็วสูงสุด	[4]
หยุดและตัดการทำงาน	[5]
เลือกชุดคำสั่ง 1	[7]
เลือกชุดคำสั่ง 2	[8]
เลือกชุดคำสั่ง 3	[9]
เลือกชุดคำสั่ง 4	[10]

หน้าที่:

เลือกฟังก์ชันหมดเวลา ฟังก์ชันที่ตั้งในพารามิเตอร์ 6-01 จะทำงานเมื่อสัญญาณอินพุทที่ขั้วต่อ 53 หรือ 54 มีค่าต่ำกว่า 50% ของค่าในพารามิเตอร์ 6-10, พารามิเตอร์ 6-12, พารามิเตอร์ 6-20 หรือพารามิเตอร์ 6-22 สำหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์ 6-00 ถ้าการหมดเวลาเกิดขึ้นหลายตัวพร้อมกัน ตัวแปลงความถี่จะจัดลำดับความสำคัญฟังก์ชันการหมดเวลาดังต่อไปนี้:


1. พารามิเตอร์ 6-01 *ฟังก์ชันหมดเวลาเมื่อแรงดันอ้างอิงต่ำกว่าที่กำหนด*
2. พารามิเตอร์ 8-04 *ฟังก์ชันหมดเวลาเวิร์ดควบคุม*

ความถี่เอาท์พุทของตัวแปลงความถี่ สามารถเป็น:

- [1] ล๊อคค่าที่ค่าปัจจุบัน
- [2] ทำการลบล้างไปยังการหยุด
- [3] ทำการลบล้างไปยังความเร็วเหยาะ (Jog)
- [4] ทำการลบล้างไปยังความเร็วสูงสุด
- [5] ทำการลบล้างไปยังการหยุดโดยมีการตัดการทำงานตามมา

ถ้าคุณเลือกชุดคำสั่ง 1-4 พารามิเตอร์ 0-10 *ชุดคำสั่งใช้งาน* ต้องตั้งค่าไปที่ *ชุดคำสั่งหลายแบบ* [9]

พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

**6-10** **ข้อ 53 แรงดันระดับต่ำ****ค่า:**

0.00 - พารามิเตอร์ 6-11 * 0.07 V

หน้าที่:

ป้องกันค่าแรงดันต่ำ ค่าตามขั้นของอินพุตนาฬิกาควรสอดคล้องกับค่าอ้างอิง/ค่าป้องกันต่ำสุดที่ตั้งในพารามิเตอร์ 6-14

6-11 **ข้อต่อ 53 แรงดันสูง****ค่า:**

พารามิเตอร์ 6-10 ถึง 10.0 V * 10.0V

หน้าที่:

ป้องกันค่าแรงดันสูง ค่าการสเกลอินพุตนาฬิกาควรสอดคล้องกับค่าอ้างอิง/ค่าการป้องกันกลับสูงสุด ที่ตั้งในพารามิเตอร์ 6-15

6-14 **ข้อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้องกันกลับต่ำ****ค่า:**

-1000000.000 ถึง พารามิเตอร์ 6-15 * 0.000 Unit

หน้าที่:

ป้องกันค่าการสเกลอินพุตนาฬิกาให้สอดคล้องกับค่าอ้างอิงป้องกันกลับต่ำสุด ที่ตั้งในพารามิเตอร์ 3-02

6-15 **ข้อต่อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้องกันกลับสูง ค่า****ค่า:**

พารามิเตอร์ 6-14 ถึง 1000000.000 * 100,000 หน่วย

หน้าที่:

ป้องกันค่าอินพุตนาฬิกาที่สอดคล้องกับค่าแรงดันสูงสุด/ค่ากระแสสูงสุดที่ตั้งค่าในพารามิเตอร์ 6-11/6-13

6-16 **ข้อ 53 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง****ค่า:**

0.001 - 10.000 s * 0.001s

หน้าที่:

ป้องกันค่าคงที่เวลา ส่วนนี้คือค่าคงที่เวลาตัวกรองผ่านตัวแบบดิจิตอลอันดับที่ 1 สำหรับจำกัดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าบนข้อต่อ 53 ค่าคงที่เวลาที่สูงจะเพิ่มประสิทธิภาพการลดทอนการรบกวนได้ แต่ก็จะเริ่มระยะเวลาที่ผ่านตัวกรองพารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

6-17 **ข้อต่อ 53 Live Zero****ค่า:**

ยกเลิกใช้งาน [0]

* ใช้ [1]

หน้าที่:

พารามิเตอร์นี้ทำให้เป็นไปได้ที่จะยกเลิกการใช้การตรวจสอบ Live Zero ด.ย. จะใช้เมื่อเอาต์พุตนาฬิกาถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ I/O แบบกระจายศูนย์ (ด.ย. เมื่อไม่มีส่วนของตัวแปลงความถี่ใดๆ เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันควบคุม แต่ทำการป้องกันข้อมูลให้กับระบบจัดการอาคาร (BMS)

6-20 **ข้อต่อ 54 แรงดันระดับต่ำ****ค่า:**

.00 - พารามิเตอร์ 6-21 * 0.07V

หน้าที่:

ป้องกันค่าแรงดันต่ำ ค่าตามขั้นของอินพุตนาฬิกาควรสอดคล้องกับค่าอ้างอิง/ค่าป้องกันกลับต่ำสุดที่ตั้งในพารามิเตอร์ 6-24

6-21 **ข้อ 54 แรงดันระดับสูง****ค่า:**

พารามิเตอร์ 6-20 ถึง 10.0 V * 10.0V

หน้าที่:

ป้องกันค่าแรงดันสูง ค่าการสเกลอินพุตนาฬิกาควรสอดคล้องกับค่าอ้างอิง/ค่าการป้องกันกลับสูงสุด ที่ตั้งในพารามิเตอร์ 6-25

6-24	ขั้ว 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ
ค่า:	-1000000.000 ถึง พารา มิเตอร์ 6-25 * 0.000 Unit
หน้าที่:	ป้อนค่าตามขั้นอินพุตอนาล็อกที่สอดคล้องกับค่าแรงดันสูงสุด/ค่ากระแสสูงสุดที่ตั้งค่าในพารามิเตอร์ 6-20/6-22


6-25	ขั้วต่อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง
ค่า:	พารามิเตอร์ 6-24 ถึง 1000000.000 * 100,000 หน่วย
หน้าที่:	ป้อนค่าตามขั้นอินพุตอนาล็อกที่สอดคล้องกับค่าแรงดันสูงสุด/ค่ากระแสสูงสุดที่ตั้งค่าในพารามิเตอร์ 6-21/6-23

6-26	ขั้ว 54 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง
ค่า:	0.001 - 10.000 s * 0.001s
หน้าที่:	ป้อนค่าคงที่เวลา ส่วนนี้คือค่าคงที่เวลาตัวกรองผ่านตัวแบบดิจิตอลอันดับที่ 1 สำหรับจำกัดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าบนขั้วต่อ 54 ค่าคงที่เวลาที่สูงจะเพิ่มประสิทธิภาพการลดทอนการรบกวนได้ แต่ก็เริ่มระยะหน่วงเวลาที่ผ่านตัวกรองพารามิเตอร์นี้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์กำลังทำงาน

6-27	ขั้วต่อ 54 Live Zero
ค่า:	ยกเลิกใช้งาน [0] * ใช้ [1]
หน้าที่:	พารามิเตอร์นี้ทำให้เป็นไปได้ที่จะยกเลิกการใช้การตรวจสอบ Live Zero ต.ย. จะใช้เมื่อเอาต์พุตอนาล็อกถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ I/O แบบกระจายศูนย์ (ต.ย. เมื่อไม่มีส่วนของตัวแปลงความถี่ใดๆ เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันควบคุม แต่ทำการป้อนข้อมูลให้กับระบบจัดการอาคาร (BMS)

6-50	เอาต์พุต ขั้วต่อ 42
ค่า:	ไม่มีการทำงาน [0] * ความถี่เอาต์พุต [100] ค่าอ้างอิง [101] ค่าป้อนกลับ [102] กระแสมอเตอร์ [103] แรงบิดตามขีด [104] แรงบิดตามพิกัด [105] กำลัง [106] ความเร็ว [107] แรงบิด [108] วงรอบปิดส่วนขยาย 1 [113] วงรอบปิดส่วนขยาย 2 [114] วงรอบปิดส่วนขยาย 3 [115] ความถี่เอาต์พุต 4-20mA [130] ค่าอ้างอิง 4-20mA [131] ค่าป้อนกลับ 4-20mA [132] กระแสมอเตอร์ 4-20mA [133] แรงบิด % ขีดจำกัด 4-20mA [134] แรงบิด % ที่ระบุ 4-20mA [135] กำลัง 4-20mA [136] ความเร็ว 4-20mA [137] แรงบิด 4-20mA [138] ควบคุมบัส 0-20 mA [139] ควบคุมบัส 4-20 mA [140] ควบคุมบัส 0-20 mA, หมดเวลา [141] ควบคุมบัส 4-20 mA, หมดเวลา [142]
หน้าที่:	เลือกฟังก์ชันของขั้วต่อ 42 เป็นเอาต์พุตกระแสอนาล็อก

6-51	ขั้ว 42 สเกลต่ำสุดของเอาต์พุต
ค่า:	0.00 - 200% * 0%
หน้าที่:	สเกลเอาต์พุตต่ำสุดของสัญญาณอนาล็อกที่เลือกที่ขั้วต่อ 42 ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าสัญญาณสูงสุด เช่น ถ้าต้องการให้ 0 mA (หรือ 0 Hz) เป็น 25% ของค่าเอาต์พุตสูงสุด ให้ตั้งโปรแกรมที่ 25% การสเกลค่าที่สูงถึง 100% จะไม่สามารถสูงกว่าการตั้งค่าที่ตรงกันในพารามิเตอร์ 6-52


**6-52** **ขั้น 42** **สเกลสูงสุดของเอาต์พุต****ค่า:**

0.00 - 200% * 100%

หน้าที่:

สเกลเอาต์พุตสูงสุดของสัญญาณอนาล็อกที่เลือกในขั้นต่อ 42 แล้วตั้งค่าเป็นค่าสูงสุดของเอาต์พุตสัญญาณกระแส สเกลเอาต์พุตเพื่อให้กระแสต่ำกว่า 20 mA ที่ค่าเต็มสเกล หรือ 20 mA ที่เอาต์พุตระดับต่ำกว่า 100% ของค่าสัญญาณสูงสุด หากกระแสเอาต์พุตที่ต้องการคือ 20 mA ที่ค่าระหว่าง 0 - 100% ของค่าเอาต์พุตเต็มสเกล ให้ตั้งโปรแกรมค่าเปอร์เซ็นต์ในพารามิเตอร์ เช่น 50% = 20 mA หากกระแสระหว่าง 4 และ 20 mA เป็นค่าที่ต้องการ ที่เอาต์พุตสูงสุด (100%) ให้คำนวณค่าเปอร์เซ็นต์ดังนี้:

$$20 \text{ mA} / \text{ที่ต้องการ สูงสุด กระแส} \times 100 \%$$

$$\text{i.e. } 10 \text{ mA}: \frac{20 \text{ mA}}{10 \text{ mA}} \times 100 \% = 200 \%$$
**14-01** **ความถี่สลับ****ค่า:**

1.0 kHz [0]
 1.5 kHz [1]
 2.0 kHz [2]
 2.5 kHz [3]
 3.0 kHz [4]
 3.5 kHz [5]

4.0 kHz [6]
 5.0 kHz [7]
 6.0 kHz [8]
 7.0 kHz [9]
 8.0 kHz [10]
 10.0 kHz [11]
 12.0 kHz [12]
 14.0 kHz [13]
 16.0 kHz [14]

หน้าที่:

เลือกความถี่การสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ การเปลี่ยนความถี่การสลับสามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนทางเสียงจากมอเตอร์ได้

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

ค่าความถี่เอาต์พุตของตัวแปลงความถี่ต้องไม่เกิน 1/10 ของความถี่การสลับ เมื่อมอเตอร์กำลังทำงานปรับความถี่การสวิตช์ในพารามิเตอร์ 4-01 จนกว่าเสียงรบกวนจากมอเตอร์จะค่อยลงเท่าที่เป็นไปได้ ดูเพิ่มเติมที่พารามิเตอร์ 14-00 และหัวข้อ *การลดที่กีด*

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

ความถี่การสวิตช์ที่มีค่าสูงกว่า 5.0 kHz จะนำไปสู่การลดพิกัดของเอาต์พุตสูงสุดของตัวแปลงความถี่โดยอัตโนมัติ

20-00 **แหล่งค่าป้อนกลับ 1****ค่า:**

ไม่มีฟังก์ชัน [0]
 อินพุตอนาล็อก 53 [1]
 * อินพุตอนาล็อก 54 [2]
 อินพุตความถี่ 29 [3]
 อินพุตความถี่ 33 [4]
 อินพุตอนาล็อก X30/11 [7]
 อินพุตอนาล็อก X30/12 [8]
 อินพุตอนาล็อก X42/1 [9]
 อินพุตอนาล็อก X42/3 [10]
 การป้องกันบัส 1 [100]
 การป้องกันบัส 2 [101]
 การป้องกันบัส 3 [102]

หน้าที่:

สัญญาณค่าป้อนกลับที่แตกต่างกันถึงสามรูปแบบสามารถใช้เพื่อมอบสัญญาณค่าป้อนกลับสำหรับให้กับตัวควบคุม PID ของตัวแปลงความถี่

พารามิเตอร์นี้จะกำหนดว่าอินพุทใดจะถูกใช้เป็นแหล่งสัญญาณป้อนกลับตัวแรก อินพุทอนาล็อก X30/11 และอินพุทอนาล็อก X30/12 ดูที่อินพุทบนบอร์ด I/O อเนกประสงค์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ถ้าค่าป้อนกลับไม่ถูกใช้ แหล่งค่าป้อนกลับต้องตั้งค่าเป็น *ไม่มีฟังก์ชัน* [0] พารามิเตอร์ 20-10 จะกำหนดวิธีป้อนกลับสามวิธีที่เป็นไปได้ที่จะถูกใช้โดยตัวควบคุม PID

20-01 การแปลงค่าป้อนกลับ 1

ค่า:

* แบบเส้นตรง	[0]
รากที่สอง	[1]
ความดันเป็นอุณหภูมิต่อ	[2]

หน้าที่:

พารามิเตอร์นี้ช่วยให้ฟังก์ชันการแปลงค่าถูกนำไปใช้กับค่าป้อนกลับ 1
เส้นตรง[0] ไม่ส่งผลต่อค่าป้อนกลับ
รากที่สอง[1] ถูกใช้เป็นปกติเมื่อเซนเซอร์ความดันถูกใช้เพื่อให้ค่าป้อนกลับการไหล (*การไหล ∝ √ความดัน*).
ความดันเป็นอุณหภูมิ [2] ถูกใช้ในการนำไปใช้กับเครื่องอัดอากาศเพื่อให้มีค่าป้อนกลับอุณหภูมิโดยการใช้เซนเซอร์ความดัน อุณหภูมิของสารทำความเย็นจะถูกคำนวณโดยใช้สมการดังต่อไปนี้

$$อุณหภูมิ = \frac{A}{2}$$
 เมื่อ A1, A2 และ A3 เป็นค่าคงที่เฉพาะของสารทำความเย็น สารทำความเย็นจะต้องถูกเลือกในพารามิเตอร์ 20-20 พารามิเตอร์ 20-21 ถึง 20-23 และป้อนค่าของ A1, A2 และ A3 สำหรับสารทำความเย็นที่ไม่ได้อยู่ในรายการในพารามิเตอร์ 20-20

20-03 แหล่งค่าป้อนกลับ 2

หน้าที่:
 ดูแหล่งค่าป้อนกลับ 1 พารามิเตอร์ 20-00 สำหรับรายละเอียด

20-04 การแปลงค่าป้อนกลับ 2

หน้าที่:
 ดูแหล่งค่าป้อนกลับ 1 พารามิเตอร์ 20-01 สำหรับรายละเอียด

20-06 แหล่งค่าป้อนกลับ 3

หน้าที่:
 ดูแหล่งค่าป้อนกลับ 1 พารามิเตอร์ 20-00 สำหรับรายละเอียด

20-07 การแปลงค่าป้อนกลับ 3

หน้าที่:
 ดูการแปลงค่าป้อนกลับ 1 พารามิเตอร์ 20-01 สำหรับรายละเอียด

20-20 ฟังก์ชันค่าป้อนกลับ

ค่า:

ผลรวม	[0]
ความต่าง	[1]
ค่าเฉลี่ย	[2]
* ต่ำสุด	[3]
สูงสุด	[4]
จุดตั้งหลายค่าต่ำสุด	[5]
จุดตั้งหลายค่าสูงสุด	[6]

หน้าที่:

พารามิเตอร์นี้อธิบายว่าวิธีที่ค่าป้อนกลับ 3 ค่าที่เป็นไปได้จะถูกใช้เพื่อควบคุมความถี่เอาท์พุทของตัวแปลงความถี่



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ค่าป้อนกลับใดๆ ที่ไม่ถูกใช้จะต้องตั้งเป็น "ไม่มีฟังก์ชัน" ในพารามิเตอร์แหล่งค่าป้อนกลับ 20-00, 20-03 หรือ 20-0

ผลของค่าป้อนกลับจากฟังก์ชันที่เลือกในพารามิเตอร์ 20-20 จะถูกใช้โดยตัวควบคุม PID เพื่อควบคุมความถี่เอาท์พุทของตัวแปลงความถี่ ค่าป้อนกลับนี้ยังสามารถแสดงผลบนหน้าจอแสดงผลของตัวแปลงความถี่ และใช้เพื่อควบคุมเอาท์พุทอนาล็อกของตัวแปลงความถี่ และส่งข้ามโปรโตคอลการสื่อสารอนุกรมที่หลากหลาย


ตัวแปลงความถี่สามารถที่จะกำหนดรูปแบบเพื่อจัดการกับการใช้งานแบบหลายเขต การใช้งานหลายเขตที่แตกต่างกันสองรูปแบบที่สนับสนุนได้แก่

- หลายเขตเซ็ทพอยต์เดียว
- หลายเขตหลายเซ็ทพอยต์

ความแตกต่างระหว่างสองวิธีนี้ได้แสดงตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง 1 แบบหลายเขตเซ็ทพอยต์เดียว

ในอาคารสำนักงาน ระบบ HVAC แบบ VAV (variable air volume) ต้องมีการปรับความดันขั้นต่ำที่กล่องที่ถูกล็อก เนื่องจากความดันสูญเสียที่แผ่แปรในแต่ละท่อลม ความดันในแต่ละกล่อง VAV ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเท่ากันทุกกล่อง แต่ความดันต่ำสุดที่ต้องการจะเท่ากันสำหรับทุกกล่อง VAV วิธีควบคุมนี้สามารถตั้งโดยการตั้งค่า *ฟังก์ชัน ค่าป้อนกลับ* พารามิเตอร์ 20-20 เป็นตัวเลือก [3] ความดันต่ำสุดและการป้อนค่าที่ต้องการในพารามิเตอร์ 20-21 ตัวควบคุม PID จะเพิ่มความเร็วของพัดลมถ้าค่าป้อนกลับใดๆ ต่ำกว่าเซตพอยต์และลดความเร็วของพัดลมถ้าค่าป้อนกลับทั้งหมดสูงกว่าเซตพอยต์



ตัวอย่าง 2 แบบหลายเขตหลายเซตพอยต์ ตัวอย่างก่อนหน้าสามารถถูกใช้เพื่อแสดงการใช้การควบคุมแบบหลายเขตหลายเซตพอยต์ ถ้าในเขตต้องการความดันที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกล่อง VAV อาจจะมีแต่ละเซตพอยต์ในพารามิเตอร์ 20-21, 20-22 และ 20-23 โดยการเลือก *หลายจุดตั้งต่ำสุด* [5] ในพารามิเตอร์ 20-20 ในฟังก์ชันค่าป้อนกลับ ตัวควบคุม PID จะเพิ่มความเร็วพัดลมถ้ามีหนึ่งในค่าป้อนกลับใดๆ ต่ำกว่าเซตพอยต์ที่ตั้งไว้ และลดความเร็วของพัดลมลงถ้าค่าป้อนกลับทั้งหมดสูงกว่าเซตพอยต์ของแต่ละกล่อง

ผลรวม[0] ตั้งค่าตัวควบคุม PID เพื่อใช้ผลรวมของค่าป้อนกลับ 1 ค่าป้อนกลับ 2 และค่าป้อนกลับ 3 เป็นค่าป้อนกลับ



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ค่าป้อนกลับที่ไม่ถูกใช้ใดๆ ต้องตั้งค่าเป็น *ไม่มีฟังก์ชัน* ในพารามิเตอร์ 20-00, 20-03 หรือ 20-06

ผลรวมของเซตพอยต์ 1 และค่าอ้างอิงอื่นๆ ที่ถูกใช้ (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*) จะถูกใช้เป็นค่าอ้างอิงของเซตพอยต์ของตัวควบคุม PID

ผลต่าง[1] ตั้งค่าตัวควบคุม PID เพื่อใช้ผลต่างของค่าป้อนกลับ 1 ค่าป้อนกลับ 2 เป็นค่าป้อนกลับ ค่าป้อนกลับ 3 จะไม่ถูกใช้กับการเลือกนี้ เฉพาะจุดตั้ง 1 เท่านั้นที่จะถูกใช้ ผลรวมของจุดตั้ง 1 และค่าอ้างอิงอื่นๆ ที่ถูกใช้ (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*) จะถูกใช้ เป็นค่าอ้างอิงของจุดตั้งของตัวควบคุม PID

ค่าเฉลี่ย[2] ตั้งค่าตัวควบคุม PID เพื่อใช้ค่าเฉลี่ยของค่าป้อนกลับ 1 ค่าป้อนกลับ 2 และค่าป้อนกลับ 3 เป็นค่าป้อนกลับ



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ค่าป้อนกลับที่ไม่ถูกใช้จะต้องตั้งค่าเป็น *ไม่มีฟังก์ชัน* ในพารามิเตอร์ 20-00, 20-03 หรือ 20-06 ผลรวมของจุดตั้งและค่าอ้างอิงอื่นๆ ที่ถูกใช้ (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*) จะถูกใช้ เป็นค่าอ้างอิงจุดตั้งของตัวควบคุม PID

ค่าต่ำสุด[3] ตั้งค่าตัวควบคุม PID เพื่อเปรียบเทียบค่าป้อนกลับ 1 ค่าป้อนกลับ 2 และค่าป้อนกลับ 3 และใช้ค่าต่ำสุดเป็นค่าป้อนกลับ



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ค่าป้อนกลับที่ไม่ถูกใช้ใดๆ ต้องตั้งค่าเป็น *ไม่มีฟังก์ชัน* ในพารามิเตอร์ 20-00, 20-03 หรือ 20-06 เฉพาะเซตพอยต์ 1 เท่านั้นที่จะถูกใช้ ผลรวมของเซตพอยต์ 1 และค่าอ้างอิงอื่นๆ ที่ถูกใช้ (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*) จะถูกใช้ เป็นค่าอ้างอิงของเซตพอยต์ของตัวควบคุม PID

ค่าสูงสุด[4] ตั้งค่าตัวควบคุม PID เพื่อเปรียบเทียบค่าป้อนกลับ 1 ค่าป้อนกลับ 2 และค่าป้อนกลับ 3 และใช้ค่าสูงสุดเป็นค่าป้อนกลับ



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ค่าป้อนกลับที่ไม่ถูกใช้ใดๆ ต้องตั้งค่าเป็น *ไม่มีฟังก์ชัน* ในพารามิเตอร์ 20-00, 20-03 หรือ 20-06

เฉพาะเซตพอยต์ 1 เท่านั้นที่จะถูกใช้ ผลรวมของจุดตั้ง 1 และค่าอ้างอิงอื่นๆ ที่ถูกใช้ (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*) จะถูกใช้ เป็นค่าอ้างอิงของเซตพอยต์ของตัวควบคุม PID

หลายเซตพอยต์ต่ำสุด [5] ตั้งค่าตัวควบคุม PID เพื่อคำนวณค่าแตกต่างระหว่าง ค่าป้อนกลับ 1 และเซตพอยต์ 1, ค่าป้อนกลับ 2 และเซตพอยต์ 2 และค่าป้อนกลับ 3 และเซตพอยต์ 3 โดยใช้คู่ของค่าป้อนกลับ/เซตพอยต์ที่มีค่าต่ำที่สุดจากค่าอ้างอิงของเซตพอยต์ที่ตรงกัน ถ้าสัญญาณค่าป้อนกลับทั้งหมดอยู่เหนือเซตพอยต์ที่ตรงกัน ตัวควบคุม PID จะใช้คู่ของค่าป้อนกลับ/เซตพอยต์ที่ซึ่งค่าแตกต่างระหว่างค่าป้อนกลับและเซตพอยต์มีค่าน้อยที่สุด



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ถ้ามีการใช้เพียงสัญญาณป้อนกลับสองค่า ค่าป้อนกลับที่ไม่ถูกใช้จะต้องตั้งค่าเป็น *ไม่มีฟังก์ชัน* ในพารามิเตอร์ 20-00, 20-03 หรือ 20-06 โปรดระวังไว้ว่าแต่ละค่าอ้างอิงเซตพอยต์จะเป็นผลรวมของค่าพารามิเตอร์ (20-11, 20-12 และ 20-13) ตามลำดับและค่าอ้างอิงอื่นๆ ที่ถูกใช้งาน (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*)

หลายเซตพอยต์ต่ำสุด [6] ตั้งค่าตัวควบคุม PID เพื่อคำนวณค่าแตกต่างระหว่าง ค่าป้อนกลับ 1 และ เซ็ตพอยต์ 1, ค่าป้อนกลับ 2 และเซตพอยต์ 2 และ ค่าป้อนกลับ 3 และเซตพอยต์ 3 โดยใช้ค่าของค่าป้อนกลับ/เซตพอยต์ที่มีค่าห่างมากที่สุดจากค่าอ้างอิงของเซตพอยต์ที่ตรงกัน ถ้าสัญญาณค่าป้อนกลับทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าเซตพอยต์ที่ตรงกัน ตัวควบคุม PID จะใช้ค่าของ ค่าป้อนกลับ/เซตพอยต์ที่ซึ่งค่าแตกต่างระหว่างค่าป้อนกลับและเซตพอยต์มีค่าน้อยที่สุด



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ถ้ามีการใช้เพียงสัญญาณป้อนกลับสอง ค่า ค่าป้อนกลับที่ไม่ถูกใช้จะต้องตั้งค่าเป็น *ไม่มีฟังก์ชัน* ในพารามิเตอร์ 20-00, 20-03 หรือ 20-06 โปรดระวังไว้ว่าแต่ละค่าอ้างอิงเซตพอยต์จะเป็นผลรวมของค่าพารามิเตอร์ (20-21, 20-22 และ 20-23) ตามลำดับและค่าอ้างอิงอื่นๆที่ถูกใช้งาน (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*)

20-21 จุดตั้ง 1

ค่า:
Ref_{MIN} - Ref_{MAX} หน่วย (จากพารามิเตอร์ 20-12) * 0.000

หน้าที่:
จุดตั้ง 1 ถูกใช้เป็นโหมตวงรอบปิดเพื่อป้อนค่าอ้างอิงของจุดตั้งที่ถูกใช้โดยตัวควบคุม PID ของชุดขับเคลื่อน ดูรายละเอียดของ *ฟังก์ชันค่าป้อนกลับ* ในพารามิเตอร์ 20-20



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ค่าอ้างอิงของจุดตั้งที่ป้อนที่นี่จะถูกเพิ่มให้กับค่าอ้างอิงอื่นๆที่ถูกใช้ (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*)

20-22 จุดตั้ง 2

ค่า:
Ref_{MIN} - Ref_{MAX} หน่วย (จากพารามิเตอร์ 20-12) * 0.000

หน้าที่:
จุดตั้ง 2 ถูกใช้เป็นโหมตวงรอบปิดเพื่อป้อนค่าอ้างอิงของจุดตั้งที่อาจถูกใช้โดยตัวควบคุม PID ของชุดขับเคลื่อน ดูรายละเอียดของ *ฟังก์ชันค่าป้อนกลับ* ในพารามิเตอร์ 20-20



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ค่าอ้างอิงของจุดตั้งที่ป้อนที่นี่จะถูกเพิ่มให้กับค่าอ้างอิงอื่นๆที่ถูกใช้ (ดูกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1*)

20-81 การควบคุมแบบปกติ/ผกผัน PID

ค่า:
* ปกติ [0]
ผกผัน [1]

หน้าที่:

ปกติ [0] ทำให้ความถี่เอาท์พุทของตัวแปลงความถี่ลดลงเมื่อค่าอ้างอิงสูงกว่าค่าอ้างอิงเซตพอยต์ ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปสำหรับการนำไปใช้งานกับพัดลมจ่ายและปั๊มที่ควบคุมความดัน

ผกผัน [1] ทำให้ความถี่เอาท์พุทของตัวแปลงความถี่เพิ่มขึ้นเมื่อค่าอ้างอิงสูงกว่าค่าอ้างอิงเซตพอยต์ ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปสำหรับการนำไปใช้กับงานระบายความร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิ เช่น หอเลี้ยง

20-93 PID ที่ควบคุมด้วยอัตราขยายตามสัดส่วน

ค่า:
0.00 = ปิด - 10.00 * 0.50

หน้าที่:

พารามิเตอร์นี้ปรับตั้งเอาท์พุทของตัวควบคุม PID ของชุดขับเคลื่อนอ้างอิงกับข้อผิดพลาดระหว่างค่าป้อนกลับและค่าอ้างอิงของจุดตั้ง การตอบสนองของตัวควบคุม PID ตัวนั้นจะมีขึ้นเมื่อค่านี้นี้มีค่ามาก อย่างไรก็ตามถ้าค่าที่มากเกินไปถูกใช้ ความถี่เอาท์พุทของชุดขับเคลื่อนอาจจะไม่เสถียร

20-94 ค่าเวลา Integral ของ PID

ค่า:
0.01 - 10000.00 = Off s * 20.00 s

หน้าที่:

ตัวรวมรวมจะเพิ่มข้อผิดพลาดตามเวลา(รวมเข้าไว้) ระหว่างค่าป้อนกลับและค่าอ้างอิงของจุดตั้งซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประกันว่าข้อผิดพลาดนั้นเข้าใกล้ศูนย์ การปรับความเร็วของตัวแปลงความถี่แบบตัวนั้นจะทำได้เมื่อค่านี้นี้มีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามหากใช้ค่าที่เล็กเกินไป ความถี่เอาท์พุทของตัวแปลงความถี่อาจจะไม่เสถียร

22-21 การตรวจจ็บบำลลังต่ำ**ค่า:**

- * ยกเลิกการใช้งาน [0]
- ใช้ [1]

หน้าที่:

ถ้าการเลือก ใช้ การทดสอบการตรวจจ็บบำลลังต่ำ จะต้องทำเพื่อที่จะตั้งค่าพารามิเตอร์ในกลุ่ม 22-3* สำหรับการดำเนินงานที่เหมาะสม

22-22 การตรวจจ็บบความเร็วต่ำ**ค่า:**

- * ยกเลิกใช้งาน [0]
- ใช้ [1]

หน้าที่:

เลือกใช้สำหรับการตรวจจ็บบเมื่อมอเตอร์ทำงานด้วยความเร็วที่ตั้งค่าในพารามิเตอร์ 4-11 หรือ 4-12 *ขีดจำกัดต่ำของมอเตอร์*

22-23 ฟังก์ชันการไม่ไหล**ค่า:**

- * ปิด [0]
- โหมดการกลับ [1]
- การเตือน [2]
- สัญญาณเตือน [3]

หน้าที่:

การดำเนินการโดยทั่วไปสำหรับการตรวจจ็บบำลลังต่ำและการตรวจจ็บบความเร็วต่ำ (การเลือกแต่ละประเภทไม่สามารถทำได้)

การเตือน: ข้อความที่แสดงบนแผงควบคุมหน้าเครื่อง(ถ้าติดตั้ง) และ/หรือสัญญาณผ่านทางรีเลย์หรือเอาท์พุทดิจิตัล

สัญญาณเตือน ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงานและมอเตอร์ยังคงหยุดอยู่จนกว่าจะรีเซ็ต

22-24 การหน่วงที่ไม่ไหล**ค่า:**

- 0 - -600 วินาที * 10 วินาที

หน้าที่:

ตั้งเวลากำลลังต่ำ/ความเร็วต่ำ ต้องยังคงตรวจจ็บบเพื่อเปิดสัญญาณสำหรับการดำเนินการ หากการตรวจจ็บบหายไปก่อนที่ตัวควบคุมเวลาจะตัด ตัวควบคุมเวลาจะรีเซ็ต

22-26 ฟังก์ชันบีบแฉ่ง**ค่า:**

- * ปิด [0]
- ค่าเตือน [1]
- สัญญาณเตือน [2]

หน้าที่:

การตรวจจ็บบำลลังต่ำ ต้องเปิดใช้งาน (พารามิเตอร์ 22-21) และต้องทดสอบ (โดยใช้พารามิเตอร์ 22-3*, *ไม่มีการปรับการไหล* หรือ *ขีดค่าสั่งอัตโนมัติ*, พารามิเตอร์ 22-20) เพื่อที่จะใช้การตรวจจ็บบีบแฉ่ง

ค่าเตือน: ข้อความที่แสดงบนแผงควบคุมหน้าเครื่อง(ถ้าติดตั้ง) และ/หรือสัญญาณผ่านทางรีเลย์หรือเอาท์พุทดิจิตัล

สัญญาณเตือน ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงานและมอเตอร์ยังคงหยุดอยู่จนกว่าจะรีเซ็ต

22-40 เวลาทำงานต่ำสุด**ค่า:**

- 0 - 600 วินาที * 10 วินาที

หน้าที่:

ตั้งค่าเวลาทำงานต่ำสุดที่ต้องการสำหรับมอเตอร์หลังจากคำสั่งสตาร์ท (อินพุทดิจิตัลหรือบัส) ก่อนที่จะป้อนค่าใหม่กลับ

22-41 เวลาหลับต่ำสุด**ค่า:**

- 0 - -600 วินาที * 10 วินาที

หน้าที่:

ตั้งค่าเวลาต่ำสุดที่ต้องการสำหรับการคงอยู่ในโหมดหลับ ซึ่งจะส่งผลเหนือสถานะการปลุก

22-42 ความเร็วปลุกการทำงาน[RPM]**ค่า:**

- พารามิเตอร์ 4-11 (ขีดจำกัดต่ำของความเร็วมอเตอร์) - พารามิเตอร์ 4-13 (ขีดจำกัดสูงของความเร็วมอเตอร์)

หน้าที่:

จะใช้เมื่อพารามิเตอร์ 0-02 , *ขีดความเร็วของมอเตอร์* ที่ถูกตั้งค่าสำหรับ RPM (พารามิเตอร์ไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าเลือก Hz ไร้) ใช้เฉพาะเมื่อพารามิเตอร์ 1-00 *โหมดกำหนดค่า*ถูกตั้งค่าสำหรับวงรอบเปิดและค่าอ้างอิงความเร็วได้นำมาใช้โดยตัวควบคุมภายนอก ตั้งค่าความเร็วอ้างอิงที่ซึ่งโหมดหลับควรจะถูกละเลิก

22-60 ฟังก์ชันสายพานชำระ

ค่า:

* ยกเลิกการใช้	[0]
การเตือน	[1]
ตัดการทำงาน	[2]

หน้าที่:

เลือกการกระทำเพื่อดำเนินการถ้าสภาวะสายพานขาดถูกตรวจพบ

22-61 แรงบิดสายพานชำระ

ค่า:

0 - 100% * 10%

หน้าที่:

ตั้งแรงบิดของสายพานขาดเป็นร้อยละของแรงบิดมอเตอร์ที่พิกัด

22-62 หน่วงเวลาสายพานขาด

ค่า:

0 - 600 วินาที * 10 วินาที

หน้าที่:

ตั้งเวลาเพื่อที่สภาวะสายพานขาดจะต้องทำงานก่อนกระทำการตามที่เลือกในฟังก์ชันสายพานขาด พารามิเตอร์ 22-60

22-75 การป้องกันการลัดวงจร

ค่า:

* ยกเลิกการใช้	[0]
ใช้	[1]

หน้าที่:

ยกเลิกการใช้ [0] ตัวควบคุมเวลาที่ตั้งช่วงเวลาระหว่างการสตาร์ทในพารามิเตอร์ 22-76 จะถูกยกเลิกการใช้

ใช้ [1] ตัวควบคุมเวลาที่ตั้งช่วงเวลาระหว่างการสตาร์ทในพารามิเตอร์ 22-76 จะถูกใช้งาน

22-76 ช่วงเวลาระหว่างการสตาร์ท

ค่า:

พารามิเตอร์ 22-77-3600 s * 0 s

หน้าที่:

ตั้งเวลาที่ต้องการเป็นเวลาที่ต่ำสุดระหว่างการสตาร์ท 2 ครั้ง ค่าตั้งสตาร์ทโดยปกติใดๆ (สตาร์ท/หยุด/ค้าง) จะถูกละเลยจนกว่าตัวควบคุมเวลาหมดเวลาที่ควบคุม

22-77 เวลาทำงานต่ำสุด

ค่า:

0 - พารามิเตอร์ 22-76 * 0 s

หน้าที่:

ตั้งเวลาที่ต้องการเป็นเวลาทำงานต่ำสุดหลังจากคำสั่งสตาร์ทตามปกติ (สตาร์ท/หยุด/ค้าง) คำสั่งหยุดปกติใดๆจะถูกละเลยจนกว่าเวลาที่ตั้งไว้หมดลง ตัวควบคุมเวลาจะเริ่มนับที่คำสั่งสตาร์ทตามปกติ (สตาร์ท/หยุด/ค้าง)

ตัวควบคุมเวลาจะถูกควบคุมโดยการสิ้นไกล (ผูกพัน) หรือคำสั่งอินเทอร์ล็อกภายนอก

6.1.4. โหมดเมนูหลัก

ทั้ง GLCP และ NLCP มอบการเข้าถึงโหมดเมนูหลัก _ เริ่มโหมดเมนูหลักโดยกดปุ่ม [Main Menu] ภาพประกอบที่ 6.2 แสดงค่าผลลัพธ์ที่อ่านได้จากที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของ GLCP บรรทัดที่ 2 ถึง 5 บนจอแสดงผลจะแสดงรายการกลุ่มพารามิเตอร์ ซึ่งสามารถเลือกได้ด้วยการสลับไปมาที่ปุ่มขึ้นและลง




Illustration 6.9: แสดงตัวอย่าง

แต่ละพารามิเตอร์มีชื่อและหมายเลข ซึ่งจะเหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่ในโหมดการตั้งโปรแกรมโหมดใด ในโหมดเมนูหลัก พารามิเตอร์จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตัวเลขหลักแรกของพารามิเตอร์ (จากซ้าย) ระบุหมายเลขกลุ่มของพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเมนูหลัก การกำหนดค่าของเครื่อง (พารามิเตอร์ 1-00) จะกำหนดพารามิเตอร์อื่นที่มีอยู่สำหรับการตั้งโปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น การเลือกวงจรรอบปิดเพื่อใช้พารามิเตอร์เพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับการทำงานแบบวงจรรอบปิด การดupleกรณเสริมที่เพิ่มในเครื่องทำให้สามารถใช้พารามิเตอร์เพิ่มเติมที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ที่เสริม

6.1.5. การเลือกพารามิเตอร์

ในโหมดเมนูหลัก พารามิเตอร์จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เลือกกลุ่มพารามิเตอร์ได้โดยใช้ปุ่มนำทาง นำทาง กลุ่มพารามิเตอร์ต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่เข้าใช้งานได้:

หมายเลขกลุ่ม	กลุ่มพารามิเตอร์:
0	การทำงาน/แสดงผล
1	โหลด/มอเตอร์
2	เบรก
3	ค่าอ้างอิง/การเปลี่ยนความเร็ว
4	ขีดจำกัด/การเตือน
5	อินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล
6	อินพุท/เอาต์พุตอนาล็อก
8	การสื่อสาร&ตัวเลือก
9	Profibus
10	โปรโตคอล CAN
11	LonWorks
13	Smart Logic
14	ฟังก์ชันพิเศษ
15	ข้อมูลชุดขับ
16	ค่าข้อมูลที่อ่านได้
18	ข้อมูลที่อ่านได้ 2
20	วงรอบปิดของชุดขับ
21	ส่วนขยาย วงรอบปิด
22	ฟังก์ชันการใช้งาน
23	ฟังก์ชันยึดหลักเวลา
25	ตัวควบคุมคาสเคด
26	MCB 109 อุปกรณ์เสริม I/O อนาล็อก

Table 6.3: กลุ่มพารามิเตอร์:

หลังจากเลือกกลุ่มพารามิเตอร์ ให้เลือกพารามิเตอร์โดยใช้ปุ่มนำทาง ส่วนตอนกลางของ GLCP จะแสดงหมายเลขและชื่อพารามิเตอร์ เช่นเดียวกับค่าพารามิเตอร์ที่เลือก




Illustration 6.10: แสดงตัวอย่าง

6.1.6. การเปลี่ยนข้อมูล

1. กดปุ่ม [เมนูตัวบน] หรือ [เมนูหลัก]
2. ใช้ปุ่ม [▲] และ [▼] เพื่อค้นหาพารามิเตอร์เพื่อแก้ไข
3. ใช้ปุ่ม [▲] และ [▼] เพื่อค้นหาพารามิเตอร์เพื่อแก้ไข
4. กดปุ่ม [OK]
5. ใช้ปุ่ม [▲] และ [▼] เพื่อเลือกการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการ หรือใช้ปุ่มเพื่อเลื่อนหลักภายในตัวเลข เคอร์เซอร์จะบ่งชี้หลักที่เลือกเพื่อเปลี่ยน ปุ่ม [▲] เพิ่มค่า, ปุ่ม [▼] ลดค่า
6. กดปุ่ม [Cancel] เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง หรือกด [OK] เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงและป้อนการตั้งค่าใหม่

6.1.7. การเปลี่ยนค่าตัวอักษร

หากพารามิเตอร์ที่เลือกเป็นค่าตัวอักษร ให้เปลี่ยนค่าตัวอักษรโดยใช้ปุ่มนำทางขึ้น/ลง ปุ่มขึ้นจะเพิ่มค่า และปุ่มลงจะลดค่า วางเคอร์เซอร์เหนือค่าที่คุณต้องการบันทึก และกด [OK]




Illustration 6.11: แสดงตัวอย่าง

6.1.8. การเปลี่ยนกลุ่มของค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข

หากพารามิเตอร์ที่เลือกเป็นตัวแทนของค่าข้อมูลตัวเลข ให้เปลี่ยนค่าข้อมูลที่เลือกโดยใช้ปุ่มนำทาง <> เช่นเดียวกับปุ่มนำทางขึ้น/ลง ใช้ปุ่มนำทาง <> เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ตามแนวนอน




Illustration 6.12: แสดงตัวอย่าง

ใช้ปุ่มนำทางขึ้น/ลงเพื่อเปลี่ยนค่าข้อมูล ปุ่มขึ้นจะเพิ่มค่าข้อมูลและปุ่มลงจะลดค่าข้อมูล วางเคอร์เซอร์เหนือค่าที่คุณต้องการบันทึก และกด [OK]




Illustration 6.13: แสดงตัวอย่าง

6.1.9. การเปลี่ยนค่าข้อมูล,ทีละขั้น

พารามิเตอร์บางตัวสามารถเปลี่ยนได้ที่ละขั้นหรือเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้จัก ซึ่งได้แก่ *กำลังมอเตอร์* (พารามิเตอร์ 1-20), *แรงดันมอเตอร์* (พารามิเตอร์ 1-22) และ *ความถี่มอเตอร์* (พารามิเตอร์ 1-23) พารามิเตอร์นี้จะถูกเปลี่ยนได้ทั้งในแบบกลุ่มของค่าข้อมูลตัวเลข หรือในแบบค่าข้อมูลตัวเลขผันแปรไม่รู้จัก

6.1.10. ค่าที่อ่านได้และการตั้งโปรแกรมของ พารามิเตอร์ที่เป็นดัชนี

พารามิเตอร์จะถูกกำหนดเป็นดัชนีเมื่อวางซ้อนกันในสแต็ค (Rolling Stack) พารามิเตอร์ 15-30 ถึง 15-32 ประกอบด้วยบันทึกฟลัด ซึ่งสามารถอ่านค่าได้ เลือกพารามิเตอร์ กด [OK] และใช้ปุ่มนำทางขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนดูบันทึกค่า

ใช้พารามิเตอร์ 3-10 เป็นตัวอย่างอีกข้อ:

เลือกพารามิเตอร์ กด [OK] และใช้ปุ่มนำทางขึ้น/ลง เพื่อเลือกค่าที่กำหนดดัชนี ในการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ เลือกค่าที่กำหนดดัชนี กด [OK] เปลี่ยนค่าโดยใช้ปุ่มขึ้น/ลง กด [OK] เพื่อรับการตั้งค่าใหม่ กด [Cancel] เพื่อเลิก กด [Back] เพื่อออกจากพารามิเตอร์

6.2. รายการพารามิเตอร์

พารามิเตอร์สำหรับ FC 102 ชุดขับ HVAC VLT จะถูกแบ่งกลุ่มเป็นไว้เป็นหลายกลุ่มพารามิเตอร์ เพื่อความง่ายในการเลือกพารามิเตอร์ที่ถูกต้องในการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปลงความถี่ การประยุกต์ใช้ในงาน HVAC มากมายโดยส่วนใหญ่สามารถโปรแกรมโดยใช้ปุ่มเมนูตัวแปรและการเลือกพารามิเตอร์ภายใต้ ชุดคำสั่งต้นและชุดคำสั่งการทำงาน คำอธิบายและการตั้งค่ามาตรฐานของพารามิเตอร์อาจจะดูได้ที่หัวข้อรายการพารามิเตอร์ที่อยู่ด้านหลังของคู่มือนี้

0-xx การทำงาน/จอแสดงผล	10-xx ฟิลด์บัส CAN
1-xx โหลด/มอเตอร์	11-xx LonWorks
2-xx เบรค	13-xx Smart Logic
3-xx ค่าอ้างอิง/ช่วงเวลาเปลี่ยนความเร็ว	14-xx ฟังก์ชันพิเศษ
4-xx ชีตจำกัด/การเตือน	15-xx ข้อมูลของตัวแปลงความถี่
5-xx อินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล	16-xx การอ่านค่าข้อมูล
6-xx อินพุท/เอาต์พุตอนาล็อก	18-xx การอ่านค่าข้อมูล 2
8-xx การสื่อสารและอุปกรณ์เสริม	20-xx วงรอบปิดของตัวแปลงความถี่
9-xx Profibus	21-xx วงรอบปิดภายนอก
	22-xx ฟังก์ชันการใช้งาน
	23-xx การกำหนดเวลา
	25-xx ตัวควบคุมคาสเคด
	26-xx อุปกรณ์เสริม I/O อนาล็อก MCB 109
	31-xx ตัวเลือกการบายพาส

6.2.1. 0-* การทำงานและการแสดงผล

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
0-0*	การตั้งค่าพื้นฐาน					
0-01	ภาษา	[0] อังกฤษ	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-02	หน่วยความเร็วของมอเตอร์	[0] RPM	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
0-03	การตั้งค่าตามภูมิภาค	[0] สากล	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
0-04	สถานะการทำงานเมื่อเปิดเครื่อง	[0] ทดสอบ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-05	หน่วยของโหมดหน้าเครื่อง	[0] ตามหน่วยความเร็วของมอเตอร์	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
0-1*	การจัดการชุดคำสั่ง					
0-10	ชุดคำสั่งที่ใช้งาน	[1] ชุดคำสั่ง 1	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-11	การโปรแกรมชุดคำสั่ง	[9] ชุดคำสั่งที่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-12	ชุดคำสั่งนี้เชื่อมโยงไปยัง	[0] ไม่เชื่อมโยง	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
0-13	คำที่อ่านได้: ชุดคำสั่งที่เชื่อมโยง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
0-14	คำที่อ่านได้: โปรแกรม ชุดคำสั่ง/เซมเบล	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int32
0-2*	การแสดงผลใน LCP					
0-20	บรรทัดแสดงผล 1.1 ขนาดเล็ก	1602	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
0-21	บรรทัดแสดงผล 1.2 ขนาดเล็ก	1614	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
0-22	บรรทัดแสดงผล 1.3 ขนาดเล็ก	1610	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
0-23	บรรทัดแสดงผล 2 ขนาดใหญ่	1613	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
0-24	บรรทัดแสดงผล 3 ขนาดใหญ่	1502	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
0-25	เมนูส่วนตัว	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
0-3*	คำที่อ่านแบบกำหนดเองบน LCP					
0-30	หน่วยของคำที่อ่านแบบกำหนดเอง	[1] %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-31	ค่าสูงสุดของคำที่อ่านแบบกำหนดเอง	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int32
0-32	ค่าสูงสุดของคำที่อ่านแบบกำหนดเอง	100.00 CustomReadoutUnit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int32
0-37	ข้อความแสดงผล 1	0 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[25]
0-38	ข้อความแสดงผล 2	0 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[25]
0-39	ข้อความแสดงผล 3	0 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[25]
0-4*	ปุ่มกดบน LCP					
0-40	ปุ่ม [Hand On] บน LCP	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-41	ปุ่ม [Off] บน LCP	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-42	ปุ่ม [Auto On] บน LCP	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-43	ปุ่ม [Reset] บน LCP	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-44	ปุ่ม [Off/Reset] บน LCP	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-45	ปุ่ม [Drive Bypass] บน LCP	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-5*	คัตลอค/บัสเท็ก					
0-50	คัตลอคบน LCP	[0] ไม่มีสถานะ	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
0-51	คัตลอคชุดคำสั่ง	[0] ไม่มีสถานะ	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
0-6* รหัสผ่าน						
0-60	รหัสผ่านเมนหลัก	100 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
0-61	รหัสผ่านหลักโดยไม่ใช้รหัสผ่าน	[0] เข้าใช้ได้ทุกการทำงาน	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-65	รหัสผ่านของเมนส่วนตัว	200 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
0-66	การเข้าสู่เมนส่วนตัวโดยไม่ใช้รหัสผ่าน	[0] เข้าใช้ได้ทุกการทำงาน	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-7* การตั้งค่านาฬิกา						
0-70	ตั้งวันที่และเวลา	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
0-71	รูปแบบวันที่	ใช้ไม่ได้	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-72	รูปแบบเวลา	ใช้ไม่ได้	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-74	DST/เวลาหน้าร้อน	[0] ปีใด	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-76	เริ่มต้น DST/ เวลาหน้าร้อน	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
0-77	สิ้นสุด DST/ เวลาหน้าร้อน	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
0-79	พอลดีนาฬิกา	[0] ยกเลิกการใช้	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-81	วันทำงาน	ใช้ไม่ได้	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
0-82	วันหยุดเพิ่มเติม	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
0-83	วันหยุดเพิ่มเติม	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
0-89	ค่าวันที่และเวลาที่อ่านได้	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[25]

6.2.2. 1-**- โหลด/มอเตอร์

เลขที่พารา มิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่าง การทำงาน	ดัชนี การแปลงค่า	ประเภท
1-0*	การตั้งค่าทั่วไป					
1-00	โหมดการกำหนดรูปแบบ	ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
1-03	คณลักษณะแรงบิด	[3] การรับภาระใช้พลังงานที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ สำหรับ VT	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
1-2* ข้อมูลมอเตอร์						
1-20	กำลังของมอเตอร์ [KW]	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	1	Uint32
1-21	กำลังของมอเตอร์ [HP]	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	Uint32
1-22	แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
1-23	ความถี่ของมอเตอร์	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
1-24	กระแสของมอเตอร์	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	Uint32
1-25	ความเร็วของมอเตอร์ที่ระบุ	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	67	Uint16
1-28	ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์	[0] มี	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
1-29	การรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA)	[0] มี	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
1-3* ข้อมูลมอเตอร์ขั้นสูง						
1-30	ความต้านทานสเตเตอร์ (Rs)	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-4	Uint32
1-31	ความต้านทานโรเตอร์ (Rr)	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-4	Uint32
1-35	รีแอกแตนซ์ขั้วหลัก (Xl)	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-4	Uint32
1-36	ความต้านทานสูญเสียของแกนหลัก (Rfe)	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Uint32
1-39	ขั้วของมอเตอร์	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
1-5* การตั้งค่าโหลดอิสระ						
1-50	การตั้งค่าความเร็วของมอเตอร์ที่ความถี่ศูนย์	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
1-51	การตั้งค่าความเร็วของมอเตอร์ที่ความเร็วต่ำสุด (RPM)	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
1-52	การตั้งค่าความเร็วของมอเตอร์ที่ความเร็วสูงสุด (Hz)	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
1-6* การตั้งค่าโหลด						
1-60	การชดเชยโหลดที่ความเร็วต่ำ	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int16
1-61	การชดเชยโหลดที่ความเร็วสูง	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int16
1-62	การชดเชยการสิ้นเปลือง	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int16
1-63	ค่าตั้งเวลาชดเชยการสิ้นเปลือง	.10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16
1-64	การหน่วงรีไซเคิล	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
1-65	ค่าตั้งเวลาการหน่วงรีไซเคิล	5 ms	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Uint8
1-7* การปรับการสตาร์ท						
1-71	หน่วงเวลาสตาร์ท	0.0 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
1-73	สตาร์ทแบบหาความเร็วเริ่มต้น	[0] ยกเลิกการใช้	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
1-8* การปรับการหยุด						
1-80	การทำงานขณะหยุด	[0] สิ้นเปลือง	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
1-81	ความเร็วต่ำสุดสำหรับการทำงานขณะหยุด [RPM]	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
1-82	ความเร็วต่ำสุดสำหรับการทำงานขณะหยุด [Hz]	ข้อมูลก๊อที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
1-9* อุณหภูมิของมอเตอร์						
1-90	การป้องกันความร้อนเกินของมอเตอร์	[4] ตัดการทำงานด้วย ETR 1	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
1-91	พัดลมระบายของมอเตอร์	[0] ไม่มี	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
1-93	แหล่งจ่ายไฟให้เทอร์มิสเตอร์	[0] ไม่มี	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8

6.2.3. 2-* * เบรค

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
2-0* เบรคกระแสตรง						
2-00	กระแสตรง ต่าง/อินไลน์เบรค	50 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
2-01	กระแสในเบรคกระแสตรง	50 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
2-02	เวลาที่ใช้เบรคกระแสตรง	10.0 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
2-03	ความเร็วตัดเข้าด้วยเบรคกระแสตรง [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
2-04	ความเร็วตัดเข้าด้วยเบรคกระแสตรง [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
2-1* ฟังก์ชันพลังงานของเบรค						
2-10	การทำงานของเบรค	[0] ปิด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
2-11	ตัวต้านทานเบรค (โอห์ม)	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
2-12	ขีดจำกัดกำลังเบรค (kW)	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
2-13	การตรวจสอบกำลังเบรค	[0] ปิด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
2-15	การตรวจสอบเบรค	[0] ปิด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
2-16	กระแสเบรคกระแสสูงที่สุด	100.0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint32
2-17	การควบคุมแรงดันเกิน	[2] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8

6.2.4. 3-*-* ค่าอ้างอิง/การเปลี่ยนความเร็ว

เลขที่พารา มิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่าง การทำงาน	ดัชนี การแปลงค่า	ประเภท
3-0*	ขีดจำกัดค่าอ้างอิง					
3-02	ค่าอ้างอิงต่ำสุด	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
3-03	ค่าอ้างอิงสูงสุด	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
3-04	ฟังก์ชันค่าอ้างอิง	[0] ผลรวม	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	UInt8
3-1*	ค่าอ้างอิง					
3-10	ค่าอ้างอิงตั้งไว้ล่วงหน้า	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
3-11	ความเร็ว Jog [Hz]	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	UInt16
3-13	จุดที่ใช้อ้างอิง	[0] เซอร์โวมอเตอร์/ฮับ/ฮับไม่มีดี	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	UInt8
3-14	ค่าอ้างอิงสัมพันธ์ตั้งล่วงหน้า	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int32
3-15	แหล่งอ้างอิง 1	[1] อินพุตนาฬิกา 53	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	UInt8
3-16	แหล่งอ้างอิง 2	[20] โพรเซสเซอร์แบบดิจิทัล	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	UInt8
3-17	แหล่งอ้างอิง 3	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	UInt8
3-19	ความเร็ว Jog [RPM]	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	UInt16
3-4*	การเปลี่ยนความเร็ว 1					
3-41	เวลาเปลี่ยนความเร็วขาขึ้น ชุด 1	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	UInt32
3-42	เวลาเปลี่ยนความเร็วขาลง ชุด 1	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	UInt32
3-5*	เปลี่ยนเร็ว 2					
3-51	เวลาเปลี่ยนความเร็วขาขึ้น ชุด 2	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	UInt32
3-52	เวลาเปลี่ยนความเร็วขาลง ชุด 2	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	UInt32
3-8*	การเปลี่ยนความเร็วแบบอื่น					
3-80	เวลาเปลี่ยนความเร็วแบบ Jog	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	UInt32
3-81	เวลาเปลี่ยนความเร็วแบบหยุดด่วน	ขีดจำกัดที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	UInt32
3-9*	ดีดัลโพรเซสเซอร์					
3-90	ขนาดของขั้น	0.10 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	UInt16
3-91	เวลาเปลี่ยนความเร็ว	1.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	UInt32
3-92	การเรียกคืนกำลัง	[0] 1bit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	UInt8
3-93	ขีดจำกัดสูงสุด	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int16
3-94	ขีดจำกัดต่ำสุด	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int16
3-95	หน่วงเวลาเปลี่ยนความเร็ว	1.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	TimD

6.2.5. 4-*-* ซิตจำกัด/การเตือน

เลขที่พารา มิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่าง การทำงาน	ดัชนี การแปลงค่า	ประเภท
4-1* ซิตจำกัดของมอเตอร์						
4-10	ขีดจำกัดความเร็วของมอเตอร์	[2] ทั้งสองทิศทาง	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Unit8
4-11	ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Unit16
4-12	ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16
4-13	ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Unit16
4-14	ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16
4-16	โหมดซิตจำกัดแรงบิดของมอเตอร์	110.0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16
4-17	โหมดซิตจำกัดแรงบิดของไดนาโม	100.0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16
4-18	ซิตจำกัดกระแส	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit32
4-19	ความถี่เอาท์พุทสูงสุด	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-1	Unit16
4-5* การรับตั้ง การเตือน						
4-50	การเตือนกระแสต่ำ	0.00 A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit32
4-51	การเตือนกระแสสูง	ImaxVLT (P1637)	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit32
4-52	การเตือนความเร็วต่ำ	0 RPM	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Unit16
4-53	การเตือนความเร็วสูง	outputSpeedHighLimit (P413)	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Unit16
4-54	การเตือนค่าอ้างอิงต่ำ	-999999,999 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Unit32
4-55	การเตือนค่าอ้างอิงสูง	999999,999 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Unit32
4-56	การเตือนค่าป้อนกลับต่ำ	-999999,999 ReferenceFeedbackUnit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Unit32
4-57	การเตือนค่าป้อนกลับสูง	999999,999 ReferenceFeedbackUnit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Unit32
4-58	ฟังก์ชันเฟรมอเตอร์หายไป	[1] เฟรม	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
4-6* มายพาสความเร็ว						
4-60	มายพาสความเร็วจาก [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Unit16
4-61	มายพาสความเร็วจาก [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16
4-62	มายพาสความเร็วสูง [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Unit16
4-63	มายพาสความเร็วสูง [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16
4-64	ตั้งชุดคำสั่งการมายพาสกึ่งอัตโนมัติ	[0] เฟรม	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Unit8

6.2.6. 5-* * อินพุท/เอาต์พุทดิจิทัล

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
อินพุท						
5-0* โหมด I/O ดิจิทัล						
5-00	โหมด I/O ดิจิทัล	[0] PNP ทำงานที่ 24 V	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
5-01	ขั้วต่อ 27 โหมด	[0] อินพุท	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-02	ขั้วต่อ 29 โหมด	[0] อินพุท	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-1* อินพุทดิจิทัล						
5-10	ขั้วต่อ 18 อินพุทดิจิทัล	[8] เริ่ม	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-11	ขั้วต่อ 19 อินพุทดิจิทัล	[10] การกลับทิศทาง ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-12	ขั้วต่อ 27 อินพุทดิจิทัล	[14] เกย	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-13	ขั้วต่อ 29 อินพุทดิจิทัล	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-14	ขั้วต่อ 32 อินพุทดิจิทัล	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-15	ขั้วต่อ 33 อินพุทดิจิทัล	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-16	ขั้วต่อ X30/2 อินพุทดิจิทัล	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-17	ขั้วต่อ X30/3 อินพุทดิจิทัล	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-18	ขั้วต่อ X30/4 อินพุทดิจิทัล	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-3* เอาต์พุทดิจิทัล						
5-30	ขั้วต่อ 27 เอาต์พุทดิจิทัล	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-31	ขั้วต่อ 29 เอาต์พุทดิจิทัล	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-32	ขั้วต่อ X30/6 เอาต์พุทดิจิทัล (MCB 101)	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-33	ขั้วต่อ X30/7 เอาต์พุทดิจิทัล (MCB 101)	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-4* รัลเลย์						
5-40	การทำงานของรัลเลย์	ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-41	หน่วงเวลาเปิดของรัลเลย์	0.01 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16
5-42	หน่วงเวลาปิดของรัลเลย์	0.01 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16
5-5* อินพุทฟิลส์						
5-50	ขั้วต่อ 29 ความถี่ต่ำ	100 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
5-51	ขั้วต่อ 29 ความถี่สูง	100 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
5-52	ขั้วต่อ 29 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ต่ำ	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
5-53	ขั้วต่อ 29 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ สูง	100,000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
5-54	ค่าคงที่เวลาตัวกรองฟิลส์ #29	100 ms	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Uint16
5-55	ขั้วต่อ 33 ความถี่ต่ำ	100 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
5-56	ขั้วต่อ 33 ความถี่สูง	100 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
5-57	ขั้วต่อ 33 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ต่ำ	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
5-58	ขั้วต่อ 33 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ สูง	100,000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
5-59	ค่าคงที่เวลาตัวกรองฟิลส์ #33	100 ms	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Uint16

เลขที่พารา มิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่าง การทำงาน	ดัชนี การแปลงค่า	ประเภท
5-6* เอาท์พุทลิสต์						
5-60	ข้อต่อ 27 ตัวแปรเอาท์พุทลิสต์	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-62	เอาท์พุทลิสต์ ความถี่สูงสุด #27	5000 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
5-63	ข้อต่อ 29 ตัวแปรเอาท์พุทลิสต์	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-65	เอาท์พุทลิสต์ ความถี่สูงสุด #29	5000 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
5-66	ข้อต่อ X30/6 ตัวแปรเอาท์พุทลิสต์	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
5-68	เอาท์พุทลิสต์ ความถี่สูงสุด #X30/6	5000 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
5-9* บัสควบคุม						
5-90	บัสควบคุมเดิมคือตัวแปรอะไร	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
5-93	เอาท์พุทลิสต์ #27 บัสควบคุม	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	N2
5-94	เอาท์พุทลิสต์ #27 ค่าหน่วงเวลาตั้งล่วงหน้า	0.00 %	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16
5-95	เอาท์พุทลิสต์ #29 บัสควบคุม	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	N2
5-96	เอาท์พุทลิสต์ #29 ค่าหน่วงเวลาตั้งล่วงหน้า	0.00 %	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16
5-97	เอาท์พุทลิสต์ #30/6 บัสควบคุม	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	N2
5-98	เอาท์พุทลิสต์ #X30/6 ค่าหน่วงเวลาตั้งล่วงหน้า	0.00 %	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16

6.2.7. 6-* อินพุท/เอาต์พุทพอนาล็อก

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
6-0* อินพุท I/O อนาล็อก						
6-00	ตั้งเวลาการหน่วงเวลาเมื่อแรงดันตกเกินไป	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Unt8
6-01	ฟังก์ชันหน่วงเวลาเมื่อแรงดันตกเกินไป	[0] ปิด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unt8
6-02	ฟังก์ชันการหน่วงเวลาเมื่อแรงดันตกเกินไปใหม่	ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unt8
6-1* อินพุทพอนาล็อก 53						
6-10	ขั้วต่อ 53 แรงดันต่ำ	0.07 V	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-11	ขั้วต่อ 53 แรงดันสูง	10.00 V	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-12	ขั้วต่อ 53 กระแสต่ำ	4.00 mA	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-5	Int16
6-13	ขั้วต่อ 53 กระแสสูง	20.00 mA	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-5	Int16
6-14	ขั้วต่อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ต่ำ	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
6-15	ขั้วต่อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ สูง	ข้อมูลจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
6-16	ขั้วต่อ 53 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	0.001 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Unt16
6-17	ขั้วต่อ 53 แรงดันตกเกินไป	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unt8
6-2* อินพุทพอนาล็อก 54						
6-20	ขั้วต่อ 54 แรงดันระดับต่ำ	0.07 V	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-21	ขั้วต่อ 54 แรงดันสูง	10.00 V	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-22	ขั้วต่อ 54 กระแสต่ำ	4.00 mA	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-5	Int16
6-23	ขั้วต่อ 54 กระแสสูง	20.00 mA	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-5	Int16
6-24	ขั้วต่อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ต่ำ	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
6-25	ขั้วต่อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ สูง	100.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
6-26	ขั้วต่อ 54 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	0.001 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Unt16
6-27	ขั้วต่อ 54 แรงดันตกเกินไป	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unt8
6-3* อินพุทพอนาล็อก X30/11						
6-30	ขั้วต่อ X30/11 แรงดันต่ำ	0.07 V	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-31	ขั้วต่อ X30/11 แรงดันสูง	10.00 V	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-34	ขั้วต่อ X30/11 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ต่ำ	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
6-35	ขั้วต่อ X30/11 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ สูง	100.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
6-36	ขั้วต่อ X30/11 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	0.001 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Unt16
6-37	ขั้วต่อ X30/11 แรงดันตกเกินไป	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unt8
6-4* อินพุทพอนาล็อก X30/12						
6-40	ขั้วต่อ X30/12 แรงดันต่ำ	0.07 V	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-41	ขั้วต่อ X30/12 แรงดันสูง	10.00 V	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-44	ขั้วต่อ X30/12 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ต่ำ	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
6-45	ขั้วต่อ X30/12 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ สูง	100.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
6-46	ขั้วต่อ X30/12 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	0.001 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Unt16
6-47	ขั้วต่อ X30/12 แรงดันตกเกินไป	[1] ใช่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unt8

6

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
6-5* เสาที่พอนาสลัก 42						
6-50	ขั้วต่อ 42 เสาที่พ	[100] ความถี่เสาที่พ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
6-51	ขั้วต่อ 42 สเกลต่ำสุดของเสาที่พ	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-52	ขั้วต่อ 42 สเกลสูงสุดของเสาที่พ	100.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-53	ขั้วต่อ 42 บัสควบคุมเสาที่พ	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	N2
6-54	ขั้วต่อ 42 คาหนมเวลาเสาที่พที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	0.00 %	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit16
6-6* เสาที่พอนาสลัก X30/8						
6-60	ขั้วต่อ X30/8 เสาที่พ	[0] ไม่ใช้งาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
6-61	ขั้วต่อ X30/8 สเกลต่ำสุด	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-62	ขั้วต่อ X30/8 สเกลสูงสุด	100.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int16
6-63	ขั้วต่อ X30/8 บัสควบคุมเสาที่พ	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	N2
6-64	ขั้วต่อ X30/8 คาหนมเวลาเสาที่พที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	0.00 %	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit16

6.2.8. 8-* การสื่อสารและอุปกรณ์เสริม

เลขที่พารา มิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่าง การทำงาน	ดัชนี การแปลงค่า	ประเภท
8-0*	การตั้งค่าทั่วไป					
8-01	จุดควบคุม	[0] ดิจิตอลและคำสั่งควบคุม ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-02	แหล่งควบคุม	ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-03	ค่าเวลาของเวลาที่สิ้นสุดการควบคุม	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint32
8-04	ฟังก์ชันหน่วงเวลาควบคุม	[0] ปิด	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-05	ฟังก์ชันสิ้นสุดการหน่วงเวลา	[1] การตั้งค่าที่ต่อ	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-06	รีเซ็ตหน่วงเวลาควบคุม	[0] ห้ามรีเซ็ต	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-07	รีเซ็ตการรีเซ็ต	[0] ยกเลิกการใช้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-1*	การตั้งค่าการควบคุม					
8-10	ไปรีไฟการควบคุม	[0] ไปรีไฟ FC	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-13	ข้อความแสดงสถานะ STW ที่กำหนดรูปแบบไม่ได้	[1] ไปรีไฟมาตรฐาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-3*	การตั้งค่าพารามิเตอร์ FC					
8-30	ไปรีไฟคอลล	[0] FC	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-31	แอดเดรส	1 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
8-32	อีกราคอด	ใช้ไม่ได้	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-33	พาริตี/บิตหยุด	ใช้ไม่ได้	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-35	หน่วงเวลาตอบรับคำสั่ง	10 ms	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Uint16
8-36	หน่วงเวลาตอบรับสูงสุด	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Uint16
8-37	หน่วงเวลา Inter-Char. สูงสุด	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-5	Uint16
8-4*	การตั้งค่าไปรีไฟคอลล FC MC					
8-40	การเลือกการส่งข้อความ	[1] การส่งข้อความมาตรฐาน 1	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-5*	ดิจิตอล/บัส					
8-50	เลือกการสลับไหล	[3] ตรรก OR	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-52	เลือกเบรกกระแสดัง	[3] ตรรก OR	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-53	เลือกสลับทิศทาง	[3] ตรรก OR	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-54	เลือกกลับทิศทาง	[0] อินพุตดิจิตอล	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-55	เลือกชุดคำสั่ง	[3] ตรรก OR	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-56	เลือกค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้า	[3] ตรรก OR	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-7*	BACnet					
8-70	อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ BACNET	1 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
8-72	MS/TP ระบบทูลสูงสุด	127 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
8-73	MS/TP เฟรมข้อมูลสูงสุด	1 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
8-74	วิธีการ "I-Am"	[0] ส่งเมื่อเปิดเครื่อง	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
8-75	รหัสผ่านเริ่มแรก	0 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[20]
8-8*	การรีเซ็ตพอร์ทัลของ FC					
8-80	การนับข้อความที่บัส	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
8-81	การนับข้อผิดพลาดที่บัส	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
8-82	การนับข้อความของระบบรอง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
8-83	การนับข้อผิดพลาดของระบบรอง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
8-9*	บัส Jog/ค่าป้อนกลับ					
8-90	ความเร็วบัส Jog 1	100 RPM	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
8-91	ความเร็วบัส Jog 2	200 RPM	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
8-94	ค่าป้อนกลับบัส 1	0 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	N2
8-95	ค่าป้อนกลับบัส 2	0 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	N2
8-96	ค่าป้อนกลับบัส 3	0 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	N2

6.2.9. 9-**-** Profibus

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
9-00	เซ็ทพอยต์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
9-07	ค่าที่แท้จริง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-15	การกำหนดรูปแบบการเขียน PCD	ข้อมูลที่ชี้แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
9-16	การกำหนดรูปแบบการอ่าน PCD	ข้อมูลที่ชี้แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
9-18	แอดเดรสของโหมด	126 N/A	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
9-22	การเลือกการส่งข้อความ	[108] PPO 8	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
9-23	พารามิเตอร์สำหรับสัญญาณ	0	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
9-27	การแก้ไขพารามิเตอร์	[1] ใช่	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint16
9-28	การควบคุมการประมวลผล	[1] ใช้การทำงานร่วมกับระบบหลัก	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint16
9-44	ตัวนับข้อความฟอลต์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
9-45	รหัสฟอลต์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
9-47	หมายเลขฟอลต์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
9-52	ตัวนับสถานะการไฟฟอลต์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
9-53	คำเตือน Profibus	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
9-63	อัตราบอดที่แท้จริง	[255] ไม่มีอัตราบอด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
9-64	หมายเลขโปรไฟล์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
9-65	คำสั่งส่วนควบคุม 1	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	OctStr[Z]
9-67	ข้อความแสดงสถานะ 1	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	V2
9-68	บันทึกค่าข้อมูล Profibus	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	V2
9-71	ริเซ็ทชุดขับด้วย Profibus	[0] มีดี	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
9-72	ริเซ็ทชุดขับด้วย Profibus	[0] ไม่มีการดำเนินการ	1 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint16
9-80	พารามิเตอร์ที่ระบุ (1)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-81	พารามิเตอร์ที่ระบุ (2)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-82	พารามิเตอร์ที่ระบุ (3)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-83	พารามิเตอร์ที่ระบุ (4)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-84	พารามิเตอร์ที่ระบุ (5)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-90	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-91	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-92	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-93	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
9-94	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16

6.2.10. 10-**-ฟิลต์บัส CAN

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน	4-ชุดคำสั่ง	FC 302 เปลี่ยนระหว่งการทำงาน	ดัชนี	ประเภท
				เท่านั้น	การแปลงค่า	
10-0* การตั้งค่าทั่วไป						
10-00	โปรโตคอล CAN	ใช้ไม่ได้	2 การตั้งค่า	เท็จ	-	Uimt8
10-01	อัตราบอดที่เลือก	ใช้ไม่ได้	2 การตั้งค่า	จริง	-	Uimt8
10-02	MAC ID	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 การตั้งค่า	จริง	0	Uimt8
10-05	คำที่อ่านได้ ส่วนรับการส่งผิดพลาด	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	0	Uimt8
10-06	คำที่อ่านได้ ส่วนรับการรับผิดพลาด	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	0	Uimt8
10-07	ข้อมูลที่อ่านได้ ตัวนับบัสผิดพลาด	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	0	Uimt8
10-1* DeviceNet						
10-10	การเลือกประเภทข้อมูลการประมวล	ใช้ไม่ได้	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
10-11	เขียนค่ารูปแบบข้อมูลประมวล	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 การตั้งค่า	จริง	-	Uimt16
10-12	อ่านค่ารูปแบบข้อมูลประมวล	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 การตั้งค่า	จริง	-	Uimt16
10-13	พารามิเตอร์ค่าเดือน	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	0	Uimt16
10-14	ค่าอ้างอิงเน็ต	[0] 11ต	2 การตั้งค่า	จริง	-	Uimt8
10-15	การควบคุมเน็ต	[0] 11ต	2 การตั้งค่า	จริง	-	Uimt8
10-2* ตัวกรอง COS						
10-20	ตัวกรอง COS 1	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	เท็จ	0	Uimt16
10-21	ตัวกรอง COS 2	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	เท็จ	0	Uimt16
10-22	ตัวกรอง COS 3	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	เท็จ	0	Uimt16
10-23	ตัวกรอง COS 4	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	เท็จ	0	Uimt16
10-3* ใช้พารามิเตอร์						
10-30	ดัชนีอาร์เรย์	0 N/A	2 การตั้งค่า	จริง	0	Uimt8
10-31	ค่าข้อมูลจัดเก็บ	[0] 11ต	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
10-32	การแก้ไข DeviceNet	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	0	Uimt16
10-33	จัดเก็บทุกครั้ง	[0] 11ต	1 การตั้งค่า	จริง	-	Uimt8
10-34	รหัสผลิตภัณฑ์ DeviceNet	120 N/A	1 การตั้งค่า	จริง	0	Uimt16
10-39	พารามิเตอร์ DeviceNet F	0 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	0	Uimt32

6.2.11. 11-**-** LonWorks

เลขที่พารา มิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่าง การทำงาน	ดัชนี การแปลงค่า	ประเภท
11-0*	ไอดีของ LonWorks			TRUE (จริง)	0	OctStr[6]
11-00	ไอดีของบิวรอน	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง			
11-1*	ฟังก์ชันของ LON					
11-10	ไปรีไฟลิตซ์ชัน	[0] ไปรีไฟลิตซ์ของ VSD	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	UInt8
11-15	ค่าเตือน LON	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	UInt16
11-17	การพบทวน XIF	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[5]
11-18	ภาพแก้ไข LonWorks	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[5]
11-2*	การแก้ไขพารามิเตอร์ LON					
11-21	การจัดเก็บค่าขอมูล	[0] 0 bit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	UInt8

6.2.12. 13-**- Smart logic

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
13-0*	การตั้งค่า SLC					
13-00	โหมดตัวควบคุม SL	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-01	เหตุการณ์การสตาร์ท	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-02	เหตุการณ์การหยุด	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-03	รีเซ็ต SLC	[0] ห้ามรีเซ็ต SLC	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-1*	ตัวเปรียบเทียบ					
13-10	โอเพอร์เรนด์ตัวเปรียบเทียบ	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-11	โอเพอร์เรนด์ตัวเปรียบเทียบ	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-12	ค่าตัวเปรียบเทียบ	ข้อมูลที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
13-2*	ตัวตั้งเวลา					
13-20	ตัวตั้งเวลาตัวควบคุม SL	ข้อมูลที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	TimD
13-4*	กฎตรรกะ					
13-40	บิลินด์ตรรกะ 1	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-41	โอเพอร์เรนด์ตรรกะ 1	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-42	บิลินด์ตรรกะ 2	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-43	โอเพอร์เรนด์ตรรกะ 2	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-44	บิลินด์ตรรกะ 3	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-5*	สถานะ					
13-51	เหตุการณ์ตัวควบคุม SL	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
13-52	การกระทำของตัวควบคุม SL	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8

6.2.13. 14--** ฟังก์ชันพิเศษ**

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
14-0*	ลินเวอร์เตอร์สวีตซิง					
14-00	รูปแบบสวีตซิง	[0] 60 AVM	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-01	ความถี่สวีตซิง	ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-03	โวลเทจโมเดลซิง	[1] เปิด	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
14-04	PWM แมกซ์	[0] ปิด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-1*	เปิด/ปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก					
14-12	การทำงานเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักไม่สมดุล	[0] ปิด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-2*	การทำงานของรีเซต					
14-20	โหมดรีเซต	[0] รีเซตด้วยมือ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-21	เวลาเริ่มสตาร์ทใหม่อัตโนมัติ	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
14-22	โหมดการทำงาน	[0] การทำงานปกติ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-23	การตั้งค่ารีเซ็ต	ใช้ไม่ได้	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint16
14-25	หน่วงตัดการทำงานที่ขีดจำกัดแรงบิด	60 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
14-26	หน่วงตัดการทำงานที่พอลดของอินเวอร์เตอร์	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
14-28	การตั้งค่าการผลัด	[0] ไม่มีการดำเนินการ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-29	รหัสรีเซ็ต	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int32
14-3*	ตัวควบคุมขีดจำกัดกระแส					
14-30	ควบคุมขีดจำกัดกระแสด้วยอัตราขยายตามส่วน	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
14-31	ควบคุมขีดจำกัดกระแสด้วยเวลารวม	0.020 s	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Uint16
14-4*	การปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสม					
14-40	ระดับ VT	66 %	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
14-41	การสร้างสนามแม่เหล็ก AEO ต่ำสุด	40 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
14-42	ความถี่ AEO ต่ำสุด	10 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
14-43	ตัวประกอบกำลังของมอเตอร์	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16
14-5*	สภาพแวดล้อม					
14-50	ตัวกรอง RFI	[1] เปิด	1 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
14-52	การควบคุมพัดลม	[0] ปิด/ไม่มี	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-53	การตรวจสอบพัดลม	[1] การเตือน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-6*	การลดพีคอัตโนมัติ					
14-60	การทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน	[0] ตัดการทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-61	การทำงานเมื่อโหลดเกินที่อินเวอร์เตอร์	[0] ตัดการทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
14-62	กระแสที่ลดพีค เมื่อโหลดเกินที่อินเวอร์เตอร์	95 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16

6.2.14. 15-**- ข้อมูลของ FC

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
15-0* ข้อมูลการใช้งาน						
15-00	ชั่วโมงใช้งาน	0 ชม.	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	74	Uint32
15-01	ชั่วโมงทำงาน	0 ชม.	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	74	Uint32
15-02	ตัวนับ kWh	0 kWh	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	75	Uint32
15-03	การนับเครื่อง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
15-04	อุณหภูมิสูงเกิน	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
15-05	แรงดันสูงเกิน	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
15-06	รีเซ็ตตัวนับ kWh	[0] ห้ามรีเซ็ต	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
15-07	ตัวนับรีเซ็ตชั่วโมงทำงาน	[0] ห้ามรีเซ็ต	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
15-08	จำนวนการสแตท	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
15-1* การตั้งการนับที่ข้อมูล						
15-10	แหล่งสำหรับการบินที่ก	0	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint16
15-11	ช่วงการบินที่ก	ข้อมูลจำกัดที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	TimD
15-12	เหตุการณ์ที่กเกอร์	[0] ผิด	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
15-13	โหมดการบินที่ก	[0] นับที่กทุกครั้ง	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
15-14	สมกับข้อมูลก่อนที่กเกอร์	50 N/A	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
15-2* นับที่กประวัติ						
15-20	นับที่กประวัติ: เหตุการณ์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
15-21	นับที่กประวัติ: ค่า	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
15-22	นับที่กประวัติ: เวลา	0 ms	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Uint32
15-23	นับที่กประวัติ: วันที่และเวลา	ข้อมูลจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	TimeOfDay
15-3* นับที่กสัญญาณเตือน						
15-30	นับที่กสัญญาณเตือน: รหัสข้อผิดพลาด	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
15-31	นับที่กสัญญาณเตือน: ค่า	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
15-32	นับที่กสัญญาณเตือน: เวลา	0 s	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
15-33	นับที่กสัญญาณเตือน: วันที่และเวลา	ข้อมูลจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	TimeOfDay
15-4* การระบุชุดขับ						
15-40	ประเภท FC	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[6]
15-41	ส่วนกำลัง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-42	แรงดันไฟฟ้า	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-43	เวอร์ชันของซอฟต์แวร์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[5]
15-44	สตริงรหัสชนิดที่สั่งซื้อ	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[40]
15-45	สตริงรหัสชนิดจริง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[40]
15-46	หมายเลขคำสั่งซื้อที่แปลงความถี่	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[8]
15-47	หมายเลขคำสั่งซื้อการดักคำสั่ง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[8]
15-48	หมายเลขไอดีของ LCP	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-49	หมายเลขไอดีของเฟดแวร์ของการควบคุม	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-50	หมายเลขไอดีของเฟดแวร์ของการดักคำสั่ง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-51	หมายเลขที่เรียงตัวแปลงความถี่	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[10]
15-53	หมายเลขที่เรียงการดักคำสั่ง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[19]

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
15-6* การระบุอุปกรณ์เสริม						
15-60	อุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[30]
15-61	เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-62	หมายเลขคำสั่งชื่ออุปกรณ์เสริม	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[8]
15-63	หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์เสริม	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[18]
15-70	อุปกรณ์เสริมในสล็อต A	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[30]
15-71	เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริมในสล็อต A	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-72	อุปกรณ์เสริมในสล็อต B	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[30]
15-73	เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริมในสล็อต B	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-74	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[30]
15-75	เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริมในสล็อต C0	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-76	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[30]
15-77	เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริมในสล็อต C1	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	VisStr[20]
15-9* ข้อมูลพารามิเตอร์						
15-92	พารามิเตอร์ที่กำหนด	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uimt16
15-93	พารามิเตอร์ที่แก้ไข	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uimt16
15-99	พารามิเตอร์ Metadata	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uimt16

6.2.15. 16-**- ค่าข้อมูลที่สามารถอ่านได้

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
16-0* สถานะทั่วไป						
16-00	คำสั่งควบคุม	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	V2
16-01	คำสั่ง [หน่วย]	0.000 หน่วยมีอนกลับอ้างอิง	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
16-02	คำสั่ง [%]	0.0 %	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-1	Int16
16-03	ข้อความแสดงสถานะ	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	V2
16-05	คำสั่งที่แท้จริง [%]	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	N2
16-09	ค่าอ่านที่กำหนดเอง	0.00 CustomReadoutUnit	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	Int32
16-1* สถานะมอเตอร์						
16-10	กำลัง [kW]	0.00 kW	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	1	Int32
16-11	กำลัง [hp]	0.00 hp	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	Int32
16-12	แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์	0.0 V	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-1	Uint16
16-13	ความถี่	0.0 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-1	Uint16
16-14	กระแสของมอเตอร์	0.00 A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	Int32
16-15	ความถี่ [%]	0.00 %	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	N2
16-16	แรงบิด [Nm]	0.0 Nm	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-1	Int16
16-17	ความเร็ว [RPM]	0 RPM	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	67	Int32
16-18	ความเร็วของมอเตอร์	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
16-22	แรงบิด [%]	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Int16
16-3* สถานะชุดขับ						
16-30	แรงดันตัวส่ง	0 V	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
16-32	พลังงานเบรค / นาที	0 kW	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
16-33	พลังงานเบรค / 2 นาที	0 kW	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
16-34	อุณหภูมิระบายความร้อน	0 °C	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	100	Uint8
16-35	ความเร็วของอินเวอร์เตอร์	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
16-36	กระแสอินเวอร์เตอร์ปกติ	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	Uint32
16-37	กระแสอินเวอร์เตอร์สูงสุด	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	Uint32
16-38	สถานะตัวควบคุม SL	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
16-39	อุณหภูมิของตัวควบคุม	0 °C	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	100	Uint8
16-40	บัพเฟอร์การปรับที่เดิม	[0] ไม่	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
16-5* คำสั่งและค่าป้อนกลับ						
16-50	คำสั่งภายนอก	0.0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-1	Int16
16-52	ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	0.000 ProcessCtrlUnit	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
16-53	คำสั่ง Digi Pot	0.00 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-2	Int16
16-54	ค่าป้อนกลับ 1 [หน่วย]	0.000 ProcessCtrlUnit	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
16-55	ค่าป้อนกลับ 2 [หน่วย]	0.000 ProcessCtrlUnit	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
16-56	ค่าป้อนกลับ 3 [หน่วย]	0.000 ProcessCtrlUnit	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
16-6*	อินพุตและเอาต์พุต					
16-60	อินพุตดิจิทัล	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint16
16-61	ขั้ว 53 การตั้งค่าสวิตช์	[0] กระแส	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
16-62	อินพุตขั้วล็อก 53	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
16-63	ขั้ว 54 การตั้งค่าสวิตช์	[0] กระแส	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
16-64	อินพุตขั้วล็อก 54	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
16-65	เอาต์พุตขั้วล็อก 42 [mA]	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int16
16-66	เอาต์พุตดิจิทัล [ไบนารี]	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Int16
16-67	อินพุตฟิลส์ #29 [Hz]	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Int32
16-68	อินพุตฟิลส์ #33 [Hz]	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Int32
16-69	เอาต์พุตฟิลส์ #27 [Hz]	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Int32
16-70	เอาต์พุตฟิลส์ #29 [Hz]	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Int32
16-71	เอาต์พุตฟรีเลย์ [ไบนารี]	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Int16
16-72	ตัวนับ A	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int32
16-73	ตัวนับ B	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int32
16-75	อินพุตขั้วล็อก X30/11	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
16-76	อินพุตขั้วล็อก X30/12	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
16-77	เอาต์พุตขั้วล็อก X30/8 [mA]	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int16
16-8*	ฟิลต์อินพุตและพอร์ต์ FC					
16-80	คำสั่งควบคุมฟิลต์นับ 1	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	V2
16-82	คำสั่งฟิลต์นับ 1	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	N2
16-84	ตัวเลือกล็อกสาร STW	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	V2
16-85	คำสั่งควบคุมพอร์ต์ FC 1	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	V2
16-86	คำสั่งฟิลต์พอร์ต์ FC 1	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	N2
16-9*	ค่าที่อ่านได้จากการนับขั้ว					
16-90	ข้อความแสดงสัญญาณเตือน	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
16-91	ข้อความแสดงสัญญาณเตือน 2	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
16-92	ค่าเตือน	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
16-93	ค่าเตือน 2	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
16-94	ส่วนขยาย ข้อความแสดงสถานะ	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
16-95	ส่วนขยาย ข้อความแสดงสถานะ 2	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
16-96	ข้อความแสดงการบำรุงรักษา	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32

6.2.16. 18-** ค่าข้อมูลที่อ่านได้ 2

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
18-0*	บันทึกการบำรุงรักษา					
18-00	บันทึกการบำรุงรักษา: รายการ	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
18-01	บันทึกการบำรุงรักษา: การกระทำ	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
18-02	บันทึกการบำรุงรักษา: เวลา	0 S	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint32
18-03	บันทึกการบำรุงรักษา: วันที่และเวลา	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	TimeOfDay
18-3*	อินพุทและเอาต์พุท					
18-30	อินพุทอนล็อก X42/1	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
18-31	อินพุทอนล็อก X42/3	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
18-32	อินพุทอนล็อก X42/5	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int32
18-33	เอาต์พุทอนล็อก X42/7 [V]	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int16
18-34	เอาต์พุทอนล็อก X42/9 [V]	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int16
18-35	เอาต์พุทอนล็อก X42/11 [V]	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-3	Int16

6.2.17. 20-**-** วงรวมปิดของ FC

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
20-0*	ค่าป้อนกลับ					
20-00	แหล่งค่าป้อนกลับ 1	[2] อินพุตบล็อก 54	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-01	การแปลงค่าป้อนกลับ 1	[0] เชิงเส้น ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
20-02	หน่วยแหล่งค่าป้อนกลับ 1	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-03	แหล่งค่าป้อนกลับ 2	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-04	การแปลงค่าป้อนกลับ 2	[0] เชิงเส้น ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
20-05	หน่วยแหล่งค่าป้อนกลับ 2	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-06	แหล่งค่าป้อนกลับ 3	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-07	การแปลงค่าป้อนกลับ 3	[0] เชิงเส้น ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
20-08	หน่วยแหล่งค่าป้อนกลับ 3	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-12	หน่วยอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	ใช้ไม่ได้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-2*	ค่าป้อนกลับและเซตพอยต์					
20-20	ฟังก์ชันค่าป้อนกลับ	[3] ขึ้นล่าสุด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-21	เซตพอยต์ 1	0.000 ProcessCtrlUnit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
20-22	เซตพอยต์ 2	0.000 ProcessCtrlUnit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
20-23	เซตพอยต์ 3	0.000 ProcessCtrlUnit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
20-3*	การแปลงค่าป้อนกลับ ขั้นสูง					
20-30	สารทำความเย็น	[0] R22	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-31	สารทำความเย็นที่กำหนดโดยผู้ใช้ A1	10.0000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-4	Uint32
20-32	สารทำความเย็นที่กำหนดโดยผู้ใช้ A2	-2250.00 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Int32
20-33	สารทำความเย็นที่กำหนดโดยผู้ใช้ A3	250.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Uint32
20-8*	การตั้งค่าพื้นฐานของ PID					
20-81	PID ที่ควบคุมแบบปกติ/สแกน	[0] ปกติ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-82	PID ความเร็วสสาร [RPM]	ขอรหัสที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
20-83	PID ความเร็วสสาร [Hz]	ขอรหัสที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
20-84	แบนด์วิดท์อ้างอิงเมื่อสถานะเปิด	5 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
20-9*	ตัวควบคุม PID					
20-91	PID Anti Windup	[1] เปิด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
20-93	PID สัตราษายตามส่วน	0.50 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16
20-94	PID เวลารวม	20.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint32
20-95	PID เวลาที่แตกต่าง	0.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint16
20-96	PID ขีดจำกัดอัตราขยายที่แตกต่าง	5.0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16

6.2.18. 21-** ส่วนขยาย วงรอบปิด

เลขที่พารา มิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
21-1* ส่วนขยาย CL1 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ						
21-10	ส่วนขยาย 1 หน่วยค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	[1] %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-11	ส่วนขยาย 1 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	0.000 ExtPID1Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-12	ส่วนขยาย 1 ค่าอ้างอิงสูงสุด	100.000 ExtPID1Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-13	ส่วนขยาย 1 แหล่งค่าอ้างอิง	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-14	ส่วนขยาย 1 แหล่งค่าป้อนกลับ	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-15	ส่วนขยาย 1 เซ็ตพอยต์	0.000 ExtPID1Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-17	ส่วนขยาย 1 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	0.000 ExtPID1Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-18	ส่วนขยาย 1 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	0.000 ExtPID1Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-19	ส่วนขยาย 1 เอาท์พุท [%]	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int32
21-2* ส่วนขยาย CL 1 PID						
21-20	ส่วนขยาย 1 การควบคุมแบบปกติ/สแกน	[0] ปกติ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-21	ส่วนขยาย 1 อัตราขยายตามส่วน	0.01 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit16
21-22	ส่วนขยาย 1 เวลารวม	10000.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit32
21-23	ส่วนขยาย 1 เวลาที่แตกต่าง	.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit16
21-24	ส่วนขยาย 1 ส่วนต่าง ชุดจำกัดอัตราขยาย	5.0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16
21-3* ส่วนขยาย CL2 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ						
21-30	ส่วนขยาย 2 หน่วยค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	[1] %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-31	ส่วนขยาย 2 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	0.000 ExtPID2Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-32	ส่วนขยาย 2 ค่าอ้างอิงสูงสุด	100.000 ExtPID2Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-33	ส่วนขยาย 2 แหล่งค่าอ้างอิง	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-34	ส่วนขยาย 2 แหล่งค่าป้อนกลับ	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-35	ส่วนขยาย 2 เซ็ตพอยต์	0.000 ExtPID2Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-37	ส่วนขยาย 2 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	0.000 ExtPID2Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-38	ส่วนขยาย 2 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	0.000 ExtPID2Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-39	ส่วนขยาย 2 เอาท์พุท [%]	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int32
21-4* ส่วนขยาย CL 2 PID						
21-40	ส่วนขยาย 2 การควบคุมแบบปกติ/สแกน	[0] ปกติ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-41	ส่วนขยาย 2 อัตราขยายตามส่วน	0.01 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit16
21-42	ส่วนขยาย 2 เวลารวม	10000.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit32
21-43	ส่วนขยาย 2 เวลาที่แตกต่าง	0.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit16
21-44	ส่วนขยาย 2 ส่วนต่าง ชุดจำกัดอัตราขยาย	5.0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16
21-5* ส่วนขยาย CL3 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ						
21-50	ส่วนขยาย 3 หน่วยค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	[1] %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-51	ส่วนขยาย 3 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	0.000 ExtPID3Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-52	ส่วนขยาย 3 ค่าอ้างอิงสูงสุด	100.000 ExtPID3Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-53	ส่วนขยาย 3 แหล่งค่าอ้างอิง	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-54	ส่วนขยาย 3 แหล่งค่าป้อนกลับ	[0] ไม่ทำงาน	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-55	ส่วนขยาย 3 เซ็ตพอยต์	0.000 ExtPID3Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-57	ส่วนขยาย 3 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	0.000 ExtPID3Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-58	ส่วนขยาย 3 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	0.000 ExtPID3Unit	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
21-59	ส่วนขยาย 3 เอาท์พุท [%]	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int32

6

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
21-6*	ส่วนขยาย CL 3 PID					
21-60	ส่วนขยาย 3 การควบคุมแบบปิด/สลับ	[0] ปกติ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Unit8
21-61	ส่วนขยาย 3 อัตราขยายตามส่วน	.01 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit16
21-62	ส่วนขยาย 3 เวลารวม	10000.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit32
21-63	ส่วนขยาย 3 เวลาที่แตกต่าง	0.00 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Unit16
21-64	ส่วนขยาย 3 ส่วนต่าง ชุดจำกัดอัตราขยาย	5.0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Unit16

6.2.19. 22-** ฟังก์ชันการประยุกต์ใช้งาน

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
22-0*	เบ็ดเตล็ด					
22-00	หน่วยอินเตอร์ล๊อคภายนอก	0 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-2*	การตรวจจับการไหล					
22-20	ชุดคำสั่งมีดไม่ติดคำสั่ง	[0] มีด	ทุกชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Umt8
22-21	การตรวจจับคำสั่ง	[0] ยกเลิกการใช้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Umt8
22-22	การตรวจจับความเร็ว	[0] ยกเลิกการใช้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Umt8
22-23	ฟังก์ชันการไหล	[0] มีด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-24	หน่วยเวลาการไหล	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-26	ฟังก์ชันมีด	[0] มีด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Umt8
22-27	หน่วยเวลามีด	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-3*	ปริมาณการใช้การไหล					
22-30	กำลังเมื่อไม่มีการไหล	.00 KW	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	1	Umt32
22-31	การแก้ไขด้วยรอบคำสั่ง	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-32	ความเร็วค่า [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Umt16
22-33	ความเร็วค่า [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Umt16
22-34	กำลังที่ความเร็วค่า [KW]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	1	Umt32
22-35	กำลังที่ความเร็วค่า [HP]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Umt32
22-36	ความเร็วสูง [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Umt16
22-37	ความเร็วสูง [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Umt16
22-38	กำลังที่ความเร็วสูง [KW]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	1	Umt32
22-39	กำลังที่ความเร็วสูง [HP]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Umt32
22-4*	โหมดการหลิม					
22-40	เวลาทำงานต่ำสุด	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-41	เวลาหลิมต่ำสุด	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-42	ความเร็วปลุกการทำงาน [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Umt16
22-43	ความเร็วปลุกการทำงาน [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Umt16
22-44	ค่าอ้างอิงปลุกการทำงาน/ค่าความต่างของค่าป้อนกลับ	10 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int8
22-45	นุสตรเซ็ทพอยต์	0 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Int8
22-46	เวลาสูงสุด	60 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-5*	สิ้นสุดของเส้นโค้ง					
22-50	ฟังก์ชันสิ้นสุดของเส้นโค้ง	[0] มีด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Umt8
22-51	หน่วยเวลาสิ้นสุดของเส้นโค้ง	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-6*	การตรวจจับสลิปพานขีวรถ					
22-60	ฟังก์ชันสลิปพานขีวรถ	[0] มีด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Umt8
22-61	แรงบิดสลิปพานขีวรถ	10 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt8
22-62	หน่วยเวลาสลิปพานขีวรถ	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-7*	การป้องกันการดึงจร					
22-75	การป้องกันการดึงจร	[0] ยกเลิกการใช้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Umt8
22-76	ช่วงเวลาของการสตาร์ท	start_to_start_min_on_time (P2277)	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16
22-77	เวลาทำงานต่ำสุด	0 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Umt16

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
22-80	การชดเชยการไหล					
22-80	การชดเชยการไหล	[0] ยกเลิกการใช้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
22-81	การปรับมุมการเส้นโค้งแบบแข็งเส้นกำลังสอง	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
22-82	การคำนวณจุดทำงาน	[0] ยกเลิกการใช้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
22-83	ความเร็วที่ไม่มีภาระไหล [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
22-84	ความเร็วที่ไม่มีภาระไหล [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
22-85	ความเร็วที่จุดที่กำหนด [RPM]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
22-86	ความเร็วที่จุดที่กำหนด [Hz]	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
22-87	ความถี่ที่ความเร็วไม่มีภาระไหล	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
22-88	ความถี่ที่ความเร็วที่จำกัด	999999.999 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
22-89	การไหลที่จุดที่กำหนด	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32
22-90	การไหลที่ความเร็วที่จำกัด	0.000 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-3	Int32

6.2.20. 23-** การดำเนินการตามเวลาที่ตั้ง

เลขที่พารา มิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่าง การทำงาน	ดัชนี การแปลงค่า	ประเภท
23-0*	การดำเนินการตามเวลาที่ตั้ง					
23-00	เวลาเปิด	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
23-01	การกระทำเปิด	[0] ยกเลิกการใช้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-02	เวลาปิด	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
23-03	การกระทำปิด	[0] ยกเลิกการใช้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-04	เหตุการณ์	[0] ยกเลิกการใช้	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-1*	การบำรุงรักษา					
23-10	รายการบำรุงรักษา	[1] ดับลูกปืนมอเตอร์	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-11	การดำเนินการบำรุงรักษา	[1] ใส่สารหล่อลื่น	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-12	ระยะเวลาการบำรุงรักษา	[0] ยกเลิกการใช้	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-13	ช่วงเวลาการบำรุงรักษา	1 ชม.	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	74	Uint32
23-14	วันที่และเวลาบำรุงรักษา	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	1 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
23-1*	รีเซ็ตข้อความการบำรุงรักษา					
23-15	รีเซ็ตข้อความการบำรุงรักษา	[0] ห้ามรีเซ็ต	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-5*	บันทึกการใช้พลังงาน					
23-50	ความละเอียดของบันทึกการใช้พลังงาน	[5] 24 ชั่วโมงล่าสุด	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-51	สตาร์ทตามช่วงเวลา	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
23-53	บันทึกการใช้พลังงาน	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
23-54	รีเซ็ตบันทึกการใช้พลังงาน	[0] ห้ามรีเซ็ต	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-6*	เพรอนต์					
23-60	ตัวแปรเพรอนต์	[0] กำลัง [kW]	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-61	ข้อมูลต่อเนื่องของชุดข้อมูล	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
23-62	ข้อมูลเวลาที่ตั้งของชุดข้อมูล	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
23-63	ระยะเวลาการสตาร์ทตามที่ตั้งเวลาไว้	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
23-64	ระยะเวลาการหยุดตามที่ตั้งเวลาไว้	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDay
23-65	ค่าชุดข้อมูลค่าสัด	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
23-66	รีเซ็ตข้อมูลต่อเนื่องของชุดข้อมูล	[0] ห้ามรีเซ็ต	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-67	รีเซ็ตข้อมูลตามเวลาที่ตั้งของชุดข้อมูล	[0] ห้ามรีเซ็ต	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
23-8*	ตัวแปรระยะเวลาดำเนินทุน					
23-80	ตัวประกอบค่าตั้งกำลัง	100 %	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
23-81	ต้นทุนพลังงาน	1.00 N/A	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-2	Uint32
23-82	การลงทุน	0 N/A	2 ชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32
23-83	การประหยัดพลังงาน	0 kWh	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	75	Uint32
23-84	การประหยัดต้นทุน	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint32

6.2.21. 25-**-** ตัวควบคุมดาสดัด

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
25-0* การตั้งค่าระบบ						
25-00	ตัวควบคุมดาสดัด	[0] ยกเลิกการใช้	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
25-02	มอเตอร์เริ่มต้นทำงาน	[0] มอเตอร์ตรง	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
25-04	เปิด/ปิดบูม	[0] ยกเลิกการใช้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-05	บูมปิดที่	[1] ไซ	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	-	Uint8
25-06	จำนวนของบูม	2 N/A	2 ชุดคำสั่ง	FALSE (เท็จ)	0	Uint8
25-2* การตั้งค่าแมนวอล						
25-20	แมนวอลที่การสแตง	10 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
25-21	เทือกัวแมนวอล	100 %	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
25-22	แมนวอลความเร็วลมที่	casco_staging_bandwidth (P2520)	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
25-23	หน่วงเวลาการสแตง SBW	15 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
25-24	หน่วงเวลาการดีสแตง SBW	15 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
25-25	เวลา OBW	10 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
25-26	ดีสแตงที่ไม่มีการไหล	[0] ยกเลิกการใช้	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-27	ฟังก์ชันการสแตง	[1] ไซ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-28	เวลาฟังก์ชันการสแตง	15 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
25-29	ฟังก์ชันการดีสแตง	[1] ไซ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-30	เวลาฟังก์ชันการดีสแตง	15 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint16
25-4* การตั้งค่าการสแตง						
25-40	หน่วงเวลาเปลี่ยนความเร็วขาลง	10.0 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
25-41	หน่วงเวลาเปลี่ยนความเร็วขาขึ้น	2.0 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
25-42	ค่าเริ่มต้นสแตง	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
25-43	ค่าเริ่มต้นดีสแตง	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
25-44	ความเร็วการสแตง [RPM]	0 RPM	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
25-45	ความเร็วการสแตง [Hz]	0.0 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
25-46	ความเร็วการดีสแตง [RPM]	0 RPM	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	67	Uint16
25-47	ความเร็วการดีสแตง [Hz]	0.0 Hz	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
25-5* การตั้งค่าการสลับการทำงาน						
25-50	การสลับมีมหน้า	[0] ปิด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-51	เหตุการณ์การสลับ	[0] ภายนอก	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-52	ช่วงเวลาการสลับ	24 ชม.	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	74	Uint16
25-53	ค่าตั้งเวลาการสลับ	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[7]
25-54	การสลับตามเวลาที่ระบ่วงหน้า	ข้อจำกัดที่แสดงออกมา	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	TimeOfDayW
25-55	สลับต่ำโหลด < 50%	[1] ไซ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-56	โหมดการสแตงเมื่อมีการสลับ	[0] ชะลอ	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-58	หน่วงเวลาการทำงานเมื่อไป	0.1 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16
25-59	หน่วงเวลาทำงานกับแหล่งจ่ายไฟหลัก	0.5 s	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-1	Uint16

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	4 ชุดคำสั่ง	เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
25-8*	สถานะ					
25-80	สถานะเวลาสแตด	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[25]
25-81	สถานะมีม	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[25]
25-82	มีมว่า	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8
25-83	สถานะรีเลย์	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	VisStr[4]
25-84	เวลาเปิดมีม	0 h	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	74	Uint32
25-85	เวลาเปิดรีเลย์	0 h	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	74	Uint32
25-86	ตัวนับการรีเซ็ตรีเลย์	[0] ห้ามรีเซ็ต	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-9*	การบริการ					
25-90	อินเตอร์ล๊อคมีม	[0] มีด	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	-	Uint8
25-91	การล๊อคมีมด้วยมือ	0 N/A	ทุกชุดคำสั่ง	TRUE (จริง)	0	Uint8

6.2.22. 26-**- MCB 109 อุปกรณ์เสริม I/O อนุาล็อก

เลขที่พารามิเตอร์	คำอธิบายพารามิเตอร์	ค่ามาตรฐานจากโรงงาน	4-ชุดคำสั่ง	FC 302 เปลี่ยนระหว่างการทำงาน	ดัชนีการแปลงค่า	ประเภท
26-0* โหมด I/O อนุาล็อก						
26-00	ขั้วต่อ X42/1 โหมด	[1] แรงดัน	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-01	ขั้วต่อ X42/3 โหมด	[1] แรงดัน	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-02	ขั้วต่อ X42/5 โหมด	[1] แรงดัน	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-1* อินพุตอนุาล็อก X42/1						
26-10	ขั้วต่อ X42/1 แรงดันต่ำ	.07 V	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-11	ขั้วต่อ X42/1 แรงดันสูง	10.00 V	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-14	ขั้ว X 42/1 ค่าอ้างอิงต่ำ/ค่าป้อน ค่า	0.000 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Int32
26-15	ขั้ว X 42/1 ค่าอ้างอิงสูง/ค่าป้อนกลับ ค่า	100.000 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Int32
26-16	ขั้ว X 42/1 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	.001 s	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Uimt16
26-17	ขั้ว X 42/1 แรงดันต่ำเกินไป	[1] ใช่	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-2* อินพุตอนุาล็อก X42/3						
26-20	ขั้วต่อ X42/3 แรงดันต่ำ	.07 V	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-21	ขั้วต่อ X42/3 แรงดันสูง	10.00 V	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-24	ขั้ว X 42/3 ค่าอ้างอิงต่ำ/ค่าป้อน	0.000 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Int32
26-25	ขั้ว X 42/3 ค่าอ้างอิงสูง/ค่าป้อนกลับ	100.000 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Int32
26-26	ขั้ว X 42/3 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	.001 s	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Uimt16
26-27	ขั้ว X 42/3 แรงดันต่ำเกินไป	[1] ใช่	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-3* อินพุตอนุาล็อก X42/5						
26-30	ขั้วต่อ X42/5 แรงดันต่ำ	.07 V	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-31	ขั้วต่อ X42/5 แรงดันสูง	10.00 V	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-34	ขั้ว X 42/5 ค่าอ้างอิงต่ำ/ค่าป้อน	0.000 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Int32
26-35	ขั้ว X 42/5 ค่าอ้างอิงสูง/ค่าป้อนกลับ	100.000 N/A	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Int32
26-36	ขั้ว X 42/5 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	.001 s	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-3	Uimt16
26-37	ขั้ว X 42/5 แรงดันต่ำเกินไป	[1] ใช่	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-4* เอาท์พุตอนุาล็อก X42/7						
26-40	ขั้วต่อ X42/7 เอาท์พุท	[0] ไม่มีการทำงาน	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-41	ขั้วต่อ X42/7 สเกลต่ำสุด	0.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-42	ขั้วต่อ X42/7 สเกลสูงสุด	100.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-43	ขั้วต่อ X42/7 บัสควบคุมเอาท์พุท	0.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	N2
26-44	ขั้วต่อ X42/7 คาหนมดเวลาเอาท์พุทที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	0.00 %	1 การตั้งค่า	จริง	-2	Uimt16
26-5* เอาท์พุตอนุาล็อก X42/9						
26-50	ขั้วต่อ X42/9 เอาท์พุท	[0] ไม่มีการทำงาน	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-51	ขั้วต่อ X42/9 สเกลต่ำสุด	0.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-52	ขั้วต่อ X42/9 สเกลสูงสุด	100.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-53	ขั้วต่อ X42/9 บัสควบคุมเอาท์พุท	0.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	N2
26-54	ขั้วต่อ X42/9 คาหนมดเวลาเอาท์พุทที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	0.00 %	1 การตั้งค่า	จริง	-2	Uimt16
26-6* เอาท์พุตอนุาล็อก X42/11						
26-60	ขั้วต่อ X42/11 เอาท์พุท	[0] ไม่มีการทำงาน	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-	Uimt8
26-61	ขั้วต่อ X42/11 สเกลต่ำสุด	0.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-62	ขั้วต่อ X42/11 สเกลสูงสุด	100.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	Int16
26-63	ขั้วต่อ X42/11 บัสควบคุมเอาท์พุท	0.00 %	การตั้งค่าทั้งหมด	จริง	-2	N2
26-64	ขั้วต่อ X42/11 คาหนมดเวลาเอาท์พุทที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	0.00 %	1 การตั้งค่า	จริง	-2	Uimt16

7. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

7.1. สัญญาณเตือนและการเตือน

7.1.1. สัญญาณเตือนและการเตือน

การเตือนหรือสัญญาณเตือนจะมีสัญลักษณ์แสดงด้วยไฟสถานะที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ด้านหน้าของตัวแปลงความถี่และระบุด้วยรหัสที่หน้าจอแสดงผล

การเตือนจะยังทำงานอยู่จนกว่าจะไม่มีสาเหตุปรากฏแล้ว ในบางสถานการณ์การทำงานของมอเตอร์จะยังเกิดขึ้นต่อไป ข้อความการเตือนอาจจะร้ายแรง แต่ไม่จำเป็นถึงขั้นดังกล่าว

ในกรณีของสัญญาณเตือน ตัวแปลงความถี่จะถูกตัดการทำงาน สัญญาณเตือนต้องได้รับการรีเซ็ตเพื่อเริ่มดำเนินการทำงานอีกครั้งหลังจากแก้ไขสาเหตุแล้ว โดยสามารถทำได้สี่วิธีคือ:

1. ด้วยการใช้นิ้วกดปุ่ม [RESET] บนแผงควบคุมของ LCP
2. ผ่านทางอินพุตดิจิทัลด้วยฟังก์ชัน "Reset"
3. ผ่านทางการสื่อสารแบบอนุกรม/ฟิลด์บัสที่เป็นอุปกรณ์เสริม
4. ด้วยการรีเซ็ตโดยอัตโนมัติการใช้ฟังก์ชัน [Auto Reset] ที่ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับชุดขับ HVAC VLT ให้ดูที่ พารามิเตอร์ 14-20 ใหม่รีเซ็ตในคู่มือการโปรแกรมชุดขับ HVAC VLT® MG.11Cx.yy



โน้ตสำหรับผู้อ่าน

หลังจากการรีเซ็ตด้วยมือกด โดยใช้นิ้ว [RESET] บน LCP แล้ว ต้องกดปุ่ม [AUTO ON] เพื่อรีเซ็ตมอเตอร์

หากไม่สามารถรีเซ็ตสัญญาณเตือนได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะยังไม่ได้แก้ไขสาเหตุ หรือสัญญาณเตือนเป็นแบบตัดล็อกการทำงาน (ดูที่ตารางในหน้าต่อไป)

สัญญาณเตือนที่เป็นการตัดล็อกการทำงานเป็นการป้องกันเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่าแหล่งจ่ายไฟหลักต้องถูกปิดก่อนจึงจะสามารถรีเซ็ตสัญญาณเตือนได้ หลังจากเปิดการทำงานอีกครั้ง ตัวแปลงความถี่จะไม่ถูกบล็อกอีกต่อไป และจะสามารถรีเซ็ตได้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้นเมื่อแก้ไขสาเหตุแล้ว

สัญญาณเตือนที่ไม่ใช่แบบตัดล็อกการทำงาน สามารถจะรีเซ็ตได้เช่นกัน โดยใช้ฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติในพารามิเตอร์ 14-20 (การเตือน: สามารถปลุกการทำงานอัตโนมัติได้!)

หากการเตือนและสัญญาณเตือนมีรหัสกำกับไว้ที่ตรงตามตารางในหน้าต่อไปนี้ หมายความว่าอาจมีการเตือนเกิดขึ้นก่อนสัญญาณเตือน หรือจะสามารถระบุว่าเป็นการเตือนหรือสัญญาณเตือนที่แสดงขึ้นจากฟอลต์ดังกล่าวหรือไม่

ตัวอย่างเช่น อาจเป็นไปได้ในพารามิเตอร์ 1-90 การป้องกันความร้อนเกินของมอเตอร์ หลังจากสัญญาณเตือนหรือตัดการทำงาน มอเตอร์จะสิ้นโถงและสัญญาณเตือนและการเตือนจะกระพริบบนตัวแปลงความถี่เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว เฉพาะสัญญาณเตือนเท่านั้นที่ยังคงกระพริบต่อไป

หมายเลข	คำอธิบาย	การเตือน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน	สัญญาณเตือน/ตัดล็อกการทำงาน	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
1	10 โวลต์ ต่ำ	X			
2	ข้อผิดพลาดแรงดันต่ำเกินไป	(X)	(X)		6-01
3	ไม่มีมอเตอร์	(X)			1-80
4	เฟสของแหล่งจ่ายไฟหลักหายไป	(X)	(X)	(X)	14-12
5	แรงดันดีซีลิงค์สูง	X			
6	แรงดันดีซีลิงค์ต่ำ	X			
7	แรงดันกระแสตรงมีค่าสูงเกินไป	X	X		
8	แรงดันกระแสตรงมีค่าต่ำเกินไป	X	X		
9	อินเวอร์เตอร์จ่ายโหลดเกิน	X	X		
10	มอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินโดย ETR	(X)	(X)		1-90
11	มอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินโดยเทอร์มิสเตอร์	(X)	(X)		1-90
12	ขีดจำกัดแรงบิด	X	X		
13	กระแสเกิน	X	X	X	
14	ฟอลต์ลงดิน	X	X	X	
15	ฮาร์ดแวร์บกพร่อง		X	X	
16	ลัดวงจร		X	X	
17	คำสั่งควบคุมหมดเวลา	(X)	(X)		8-04
25	ตัวต้านทานเบรกลัดวงจร	X			
26	ขีดจำกัดกำลังของตัวต้านทานเบรก	(X)	(X)		2-13
27	ตัวสับเบรกลัดวงจร	X	X		
28	การตรวจสอบเบรก	(X)	(X)		2-15
29	บอร์ดกำลังอุณหภูมิสูงเกิน	X	X	X	
30	เฟส U ของมอเตอร์หายไป	(X)	(X)	(X)	4-58
31	เฟส V ของมอเตอร์หายไป	(X)	(X)	(X)	4-58
32	เฟส W ของมอเตอร์หายไป	(X)	(X)	(X)	4-58
33	ฟอลต์แบบกระชาก		X	X	
34	ฟอลต์การสื่อสารของฟิลด์บัส	X	X		
38	ฟอลต์ภายใน		X	X	
47	แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ	X	X	X	
48	แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V มีค่าต่ำ		X	X	
50	AMA การเปรียบเทียบลิมิต		X		
51	AMA ตรวจสอบ U _{nom} และ I _{nom}		X		
52	AMA I _{nom} ต่ำ		X		
53	AMA มอเตอร์ใหญ่เกินไป		X		
54	AMA มอเตอร์เล็กเกินไป		X		
55	AMA พารามิเตอร์อยู่นอกช่วง		X		
56	AMA ชัดแจ้งหะการทำงานโดยผู้ใช้		X		
57	AMA หมดเวลา		X		
58	AMA ฟอลต์ภายใน	X	X		
59	ขีดจำกัดกระแส	X			
61	ข้อผิดพลาดการติดตาม	(X)	(X)		4-30
62	ความถี่เอาท์พุทที่ขีดจำกัดสูงสุด	X			
64	ขีดจำกัดแรงดัน	X			
65	บอร์ดควบคุมอุณหภูมิสูงเกิน	X	X	X	
66	อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อนต่ำ	X			
67	การกำหนดรูปแบบของอุปกรณ์เสริมถูกเปลี่ยน		X		
68	ใช้งานการหยุดแบบปลอดภัย		X		
80	ชุดขับใช้ค่าเริ่มต้นตามค่ามาตรฐาน		X		

Table 7.1: รายการรหัสสัญญาณเตือน/การเตือน

(X) ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์

ไฟแสดงสถานะ LED	
การเตือน	สีเหลือง
สัญญาณเตือน	สีแดงกะพริบ
ตัดล็อกการทำงาน	สีเหลืองและแดง

ข้อความแสดงสัญญาณเตือน และส่วนขยายข้อความแสดงสถานะ					
บิต	เลขฐานสิบหก	เลขฐานสิบ	ข้อความแสดงสัญญาณเตือน	ค่าเตือน	ข้อความแสดงสถานะส่วนขยาย
0	00000001	1	การตรวจสอบเบรค	การตรวจสอบเบรค	การเปลี่ยนความเร็ว
1	00000002	2	อุณหภูมิ ของการ์ดกำลัง	อุณหภูมิ ของการ์ดกำลัง	AMA ทำงาน
2	00000004	4	ฟอลต์ลงดิน	ฟอลต์ลงดิน	สตาร์ทตามเข็ม/ทวนเข็มนาฬิกา
3	00000008	8	อุณหภูมิของการ์ดควบคุม	อุณหภูมิของการ์ดควบคุม	ชะลอความเร็ว
4	00000010	16	คำสั่งควบคุม TO	คำสั่งควบคุม TO	กวดตาม
5	00000020	32	กระแสเกิน	กระแสเกิน	ค่าป้อนกลับสูง
6	00000040	64	ขีดจำกัดแรงบิด	ขีดจำกัดแรงบิด	ค่าป้อนกลับต่ำ
7	00000080	128	มอเตอร์ความร้อนเกิน โดยเทอร์มิสเตอร์	มอเตอร์ความร้อนเกิน โดยเทอร์มิสเตอร์	กระแสเอาต์พุตสูง
8	00000100	256	มอเตอร์ความร้อนเกินโดย ETR	มอเตอร์ความร้อนเกินโดย ETR	กระแสเอาต์พุตต่ำ
9	00000200	512	อินเวอร์เตอร์จ่ายโหลดเกิน	อินเวอร์เตอร์จ่ายโหลดเกิน	ความถี่เอาต์พุตสูง
10	00004000	1024	แรงดันกระแสตรงต่ำเกินไป	แรงดันกระแสตรงต่ำเกินไป	ความถี่เอาต์พุตต่ำ
11	00000800	2048	แรงดันกระแสตรงสูงเกินไป	แรงดันกระแสตรงสูงเกินไป	ตรวจสอบเบรค ผ่าน
12	00001000	4096	ลัดวงจร	แรงดันกระแสตรงต่ำ	การเบรคสูงสุด
13	00002000	8192	ฟอลต์แบบกระชาก	แรงดันกระแสตรงสูง	การเบรค
14	00004000	16384	เฟสแหล่งจ่ายไปหลัก หายไป	เฟสแหล่งจ่ายไปหลัก หายไป	นอกช่วงความเร็ว
15	00008000	32768	AMA ไม่ผ่าน	ไม่มีมอเตอร์	OVC ทำงาน
16	00010000	65536	ข้อผิดพลาดแรงดันต่ำเกินไป	ข้อผิดพลาดแรงดันต่ำเกินไป	
17	00020000	131072	ฟอลต์ภายใน	10V ต่ำ	
18	00040000	262144	เบรคมีโหลดเกิน	เบรคมีโหลดเกิน	
19	00080000	524288	เฟส U หายไป	ตัวต้านทานเบรค	
20	00100000	1048576	เฟส V หายไป	เบรค IGBT	
21	00200000	2097152	เฟส W หายไป	ขีดจำกัดความเร็ว	
22	00400000	4194304	ฟอลต์ที่ฟิลต์บัส	ฟอลต์ที่ฟิลต์บัส	
23	00800000	8388608	แหล่งจ่าย 24 V ต่ำ	แหล่งจ่าย 24 V ต่ำ	
24	01000000	16777216	แหล่งจ่ายไฟหลัก ล้มเหลว	แหล่งจ่ายไฟหลักล้มเหลว	
25	02000000	33554432	แหล่งจ่าย 1.8 V ต่ำ	ขีดจำกัดกระแส	
26	04000000	67108864	ตัวต้านทานเบรค	อุณหภูมิต่ำ	
27	08000000	134217728	เบรค IGBT	ขีดจำกัดแรงดัน	
28	10000000	268435456	เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม	ไม่ใช่	
29	20000000	536870912	ชุดขับตั้งค่าเริ่มต้น	ไม่ใช่	
30	40000000	1073741824	การหยุดแบบปลอดภัย	ไม่ใช่	

Table 7.2: คำอธิบายของข้อความแสดงสัญญาณเตือน ค่าเตือน และข้อความแสดงสถานะส่วนขยาย

ข้อความแสดงสัญญาณเตือน ค่าเตือน และข้อความแสดงสถานะส่วนขยาย สามารถอ่านได้จากบัสอนุกรมหรือฟิลต์บัสที่เป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับการวินิจฉัย ดูเพิ่มเติมที่พารามิเตอร์ 16-90, 16-92 และ 16-94

7.1.2. รายการค่าเตือน/สัญญาณเตือน

ค่าเตือน 1

10 V ต่ำ:

แรงดัน 10 V จากขั้วต่อ 50 บนการ์ดควบคุมมีค่าต่ำกว่า 10 V

ปลดโหลดบางส่วนออกจากขั้วต่อ 50 เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟ 10 V กำลังจ่ายโหลดเกิน ค่าสูงสุด 15 mA หรือ ค่าต่ำสุด 590 โอห์ม

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 2

แรงดันต่ำ:

สัญญาณที่ขั้วต่อ 53 หรือ 54 มีค่าต่ำกว่า 50% ของค่าที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 6-10, 6-12, 6-20 หรือ 6-22 ตามลำดับ

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 3

ไม่มีมอเตอร์:

ไม่มีมอเตอร์ต่ออยู่ที่เอาต์พุทของตัวแปลงความถี่

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 4

เฟสหลักหาย:

เกิดการหายไปของไฟฟ้าเฟสหนึ่งทางด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก หรือแรงดันของแหล่งจ่ายไฟหลักมีความไม่สมดุลสูงมากเกินไป ข้อความนี้จะปรากฏเช่นกันเมื่อเกิดฟอลต์ขึ้นที่วงจรเรียงกระแสด้านอินพุทของตัวแปลงความถี่ ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟและกระแสแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายมายังตัวแปลงความถี่

ค่าเตือน 5

แรงดัน DC สูง:

แรงดันวงจรขั้วกลาง (แรงดันดีซีลิงค์) มีค่าสูงกว่าค่าขีดจำกัดแรงดันเกินของระบบควบคุม ตัวแปลงความถี่ยังคงทำงาน

ค่าเตือน 6

แรงดันดีซีลิงค์ต่ำ

แรงดันวงจรขั้วกลาง (แรงดันดีซีลิงค์) มีค่าต่ำกว่าค่าขีดจำกัดแรงดันต่ำเกินของระบบควบคุม ตัวแปลงความถี่ยังคงทำงาน

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 7

แรงดัน DC เกิน:

ถ้าแรงดันวงจรขั้วกลาง (แรงดันดีซีลิงค์) มีค่าสูงเกินกว่าขีดจำกัด ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังจากเวลาหนึ่ง

การแก้ไขที่ทำได้:

เชื่อมต่อตัวต้านทานเบรก

ขยายช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

ใช้งานฟังก์ชันในพารามิเตอร์ 2-10

เพิ่มพารามิเตอร์ 14-26

เชื่อมต่อตัวต้านทานเบรก ขยายช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

ขีดจำกัดสัญญาณเตือน/ค่าเตือน:			
ช่วงของแรงดัน	3 x 200 - 240 V	3 x 380 - 480 V	3 x 525 - 600 V
	[VDC]	[VDC]	[VDC]
แรงดันต่ำเกินไป	185	373	532
ค่าเตือนแรงดันต่ำ	205	410	585
ค่าเตือนแรงดันสูง (มีเบรก - ไม่มีเบรก)	390/405	810/840	943/965
แรงดันเกิน	410	855	975

แรงดันที่ระบุเป็นแรงดันวงจรขั้วกลางของตัวแปลงความถี่โดยมีค่าที่ยอมรับได้เท่ากับ ± 5 % แรงดันไฟฟ้าสายหลักที่เกี่ยวข้องมีค่าเท่ากับแรงดันวงจรขั้วกลาง (ดีซีลิงค์) ทหารด้วย 1.35

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 8

แรงดัน DC ต่ำ:

หากแรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (DC) ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัด "ค่าเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ" (ดูตารางด้านบน) ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V เชื่อมต่ออยู่หรือไม่

ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายสำรอง 24 V ต่ออยู่ ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังจากเวลาค่าหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่อง

ในการตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟเหมาะสมกับตัวแปลงความถี่หรือไม่ ให้ดู *ข้อมูลจำเพาะทั่วไป*

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 9

อินเวอร์เตอร์จ่ายโหลดเกิน:

ตัวแปลงความถี่กำลังจะตัดการทำงานเนื่องจากจ่ายโหลดเกิน (กระแสสูงเป็นเวลานานเกินไป) ตัวนับสำหรับการป้องกันความร้อนสะสมของอินเวอร์เตอร์ด้วยการคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งค่าเตือนที่ 98% และตัดการทำงานที่ 100% ในขณะที่แจ้งสัญญาณเตือน รีเซ็ตไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนที่ตัวนับจะต่ำกว่า 90%

ฟอลต์นี้เกิดจากตัวแปลงความถี่จ่ายโหลดเกินกว่า 100% เป็นระยะเวลานานเกินไป

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 10

ETR มอเตอร์อุณหภูมิสูง:

จากการทำงานของรีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETR) พบว่ามอเตอร์มีความร้อนเกินไป คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวแปลงความถี่แจ้งค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเมื่อตัวนับมีค่าถึง 100% หรือไม่ ในพารามิเตอร์ 1-90 ฟอลต์นี้เกิดจากมอเตอร์จ่ายโหลดเกิน 100 % เป็นระยะเวลานานเกินไป ตรวจสอบด้วยว่ามอเตอร์พารามิเตอร์ 1-24 ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 11

เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์มีความร้อนเกิน:

เทอร์มิสเตอร์หรือการต่อเทอร์มิสเตอร์ถูกตัด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวแปลงความถี่แจ้งค่า

เดือนหรือสัญญาณเตือนเมื่อตัวนับมีค่าถึง 100% หรือไม่ ในพารามิเตอร์ 1-90 ให้ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องหรือไม่ระหว่างขั้วต่อ 53 หรือ 54 (อินพุทแรงดันแบบอนาล็อก) กับขั้วต่อ 50 (แหล่งจ่าย + 10 โวลต์) หรือ ระหว่างขั้วต่อ 18 หรือ 19 (PNP อินพุทดิจิทัลเท่านั้น) กับขั้วต่อ 50 ถ้ามีการใช้ เซ็นเซอร์ KTY ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการต่อระหว่างขั้วต่อ 54 และ 55

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 12

ขีดแรงบิด:

แรงบิดมีค่ามากกว่าค่าในพารามิเตอร์ 4-16 (ในการทำงานแบบมอเตอร์) หรือแรงบิดมีค่ามากกว่าค่าในพารามิเตอร์ 4-17 (ในการทำงานแบบคืนพลังงานกลับ (regenerative))

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 13

กระแสเกิน:

กระแสมีค่าเกินขีดจำกัดกระแสจ่ายของอินเวอร์เตอร์ (ประมาณ 200% ของกระแสปกติ) ค่าเตือนจะแสดงค้างไว้ประมาณ 8-12 วินาที หลังจากนั้นตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานและแสดงการเตือน ปิดตัวแปลงความถี่ และให้ตรวจสอบว่าเฟลาของมอเตอร์สามารถหมุนได้หรือไม่ และขนาดของมอเตอร์เหมาะสมกับตัวแปลงความถี่หรือไม่

สัญญาณเตือน 14

ฟอลต์ลงดิน:

มีการคายประจุจากเฟสเอาท์พุทลงดิน ทั้งจากในเคเบิลระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์ หรือภายในตัวมอเตอร์เอง ปิดตัวแปลงความถี่และแก้ไขฟอลต์ลงดิน

สัญญาณเตือน 15

ฮาร์ดแวร์ไม่สมบูรณ:

อุปกรณ์เสริมติดตั้งถาวรไม่ได้รับการจัดการจากบอร์ดควบคุมปัจจุบัน (ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์)

สัญญาณเตือน 16

การลัดวงจร:

มีการลัดวงจรในมอเตอร์หรือที่ขั้วต่อมอเตอร์ ปิดตัวแปลงความถี่และแก้ไขการลัดวงจร

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 17

คำสั่งควบคุมหมดเวลา:

ไม่มีการสื่อสารไปยังตัวแปลงความถี่ ค่าเตือนจะแสดงเฉพาะเมื่อพารามิเตอร์ 8-04 ไม่ได้ตั้งค่าเป็น *ปิด* (OFF)

ถ้าพารามิเตอร์ 8-04 ถูกตั้งค่าเป็น *หยุด* (Stop) และ *ตัดการทำงาน* (Trip) ค่าเตือนจะแสดงขึ้นและตัวแปลงความถี่จะลดความเร็วลง จนกระทั่งตัดการทำงาน และแสดงสัญญาณเตือน สามารถเพิ่มค่าในพารามิเตอร์ 8-03 *เวลาที่คำสั่งควบคุมหมดเวลา* ได้

ค่าเตือน 25

ตัวต้านทานเบรคลัดวงจร:

ตัวต้านทานเบรคได้รับการตรวจระหว่างการทำงาน ถ้าเกิดลัดวงจรขึ้น ฟังก์ชันเบรคจะถูกตัดออก และมีการแสดงค่าเตือน ตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานอยู่ แต่ไม่มีฟังก์ชันเบรค ปิดตัวแปลงความถี่และเปลี่ยนตัวต้านทานเบรค ดูที่พารามิเตอร์ 2-15 *ตรวจสอบเบรค*

สัญญาณเตือน/ค่าเตือน 26

ตัวต้านทานเบรคเกินขีดจำกัดกำลัง:

กำลังที่ส่งไปยังตัวต้านทานเบรคจะถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเป็นค่าเฉลี่ยในช่วง 120 วินาทีล่าสุด โดยคำนวณจากค่าความต้านทานของตัวต้านทานเบรค (พารามิเตอร์ 2-11) และแรงดันวงจรชั้นกลาง ค่าเตือนจะแสดงเมื่อกำลังเบรคที่ตัวต้านทานต้องดูดซับเข้าไปมีค่าสูงกว่า 90% ถ้าเลือก *ตัดการทำงาน* [2] ไว้ในพารามิเตอร์ 2-13 ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานออก และแสดงสัญญาณเตือน เมื่อกำลังเบรคที่ตัวต้านทานต้องดูดซับเข้าไปมีค่าสูงกว่า 100%

ค่าเตือน 27

ตัวลัมเบรคผิดพลาด:

ตัวต้านทานเบรคได้รับการตรวจดูและระหว่างการทำงาน ถ้าเกิดลัดวงจรขึ้น ฟังก์ชันเบรคจะถูกตัดออก และมีการแสดงค่าเตือน ตัวแปลงความถี่ยังสามารถทำงานได้แต่เนื่องจากตัวต้านทานเบรคได้เกิดการลัดวงจรไปแล้ว กำลังจำนวนมากจะยังคงถูกส่งไปยังตัวต้านทานเบรคถึงแม้ว่าตัวต้านทานจะไม่ทำงานแล้วก็ตาม ปิดตัวแปลงความถี่ และนำตัวต้านทานเบรคออก



ค่าเตือน: มีความเสี่ยงที่กำลังจำนวนมากจะถูกถ่ายโอนไปยังตัวต้านทานเบรคถ้าทรานซิสเตอร์เบรคเกิดการลัดวงจร

สัญญาณเตือน/ค่าเตือน 28

ตรวจเบรค:

ฟอลต์ที่ตัวต้านทานเบรค: ตัวต้านทานเบรคไม่ได้ถูกต่อเอาไว้/ไม่ทำงาน

สัญญาณเตือน 29

ตัวแปลงความถี่มีอุณหภูมิสูงเกินไป

ถ้ากรอบหุ้มเป็น IP20 หรือ IP21 Type 1 อุณหภูมิการตัดสัญญาณของแผ่นระบายความร้อนเท่ากับ $95^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวแปลงความถี่ อุณหภูมิข้อผิดพลาดไม่สามารถถูกรีเซ็ตได้ จนกระทั่งอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนอยู่ต่ำกว่า $70^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

ฟอลต์อาจเกิดจาก:

- อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูงเกินไป
- สายเคเบิลมอเตอร์ยาวเกินไป

สัญญาณเตือน 30**เฟส U สัญหาย:**

เฟส U ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป

ปิดตัวแปลงความถี่ ตรวจสอบเฟส U ของมอเตอร์

สัญญาณเตือน 31**เฟส V สัญหาย:**

เฟส V ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป

ปิดตัวแปลงความถี่ ตรวจสอบเฟส V ของมอเตอร์

สัญญาณเตือน 32**เฟส W หาย:**

เฟส W ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป

ปิดตัวแปลงความถี่ ตรวจสอบเฟส W ของมอเตอร์

สัญญาณเตือน 33**ฟอลต์กระแสไหลเข้า:**

มีการเปิดเครื่องเกิดขึ้นหลายครั้งเกินไปภายในช่วงระยะเวลาสั้น ดูที่บท *ข้อมูลจำเพาะทั่วไป* สำหรับจำนวนครั้งในการเปิดเครื่องที่สามารถกระทำได้ภายในช่วงระยะเวลา 1 นาที

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 34**ฟิลต์บัสผิด:**

ฟิลต์บัสที่การ์ดเสริมเพื่อการสื่อสารไม่ทำงาน

ค่าเตือน 35**ออกนอกช่วงความถี่:**

ค่าเตือนนี้จะแสดงเมื่อความถี่เอาท์พุทมีค่าถึง *ค่าเตือนความเร็วต่ำ* (พารามิเตอร์ 4-52) หรือ *ค่าเตือนความเร็วสูง* (พารามิเตอร์ 4-53) ถ้าตัวแปลงความถี่อยู่ใน *การควบคุมกระบวนการ*, *วงรอบปิด* (พารามิเตอร์ 1-00) ค่าเตือนจะแสดงในจอแสดงผล ถ้าตัวแปลงความถี่ไม่อยู่ในโหมดนี้ บิต 008000 ออกนอก *ช่วงความถี่* ในเวิร์ดสถานะแบบขยายจะทำงาน แต่จะไม่มีค่าเตือนที่จอแสดงผล

สัญญาณเตือน 38**ผิดภายใน:**

ให้ติดต่อกับผู้จำหน่าย Danfoss ของคุณ

ค่าเตือน 47**ไฟ 24 V ต่ำ:**

แหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC ภายนอก อาจมีการะโหลดเกิน มิเช่นนั้นให้ติดต่อกับผู้จำหน่าย Danfoss ของคุณ

ค่าเตือน 48**ไฟ 1.8 V ต่ำ:**

ให้ติดต่อกับผู้จำหน่าย Danfoss ของคุณ

สัญญาณเตือน 50**ปรับเทียบ AMA:**

ให้ติดต่อกับผู้จำหน่าย Danfoss ของคุณ

สัญญาณเตือน 51**AMA Unom, Inom:**

การตั้งค่าของแรงดันมอเตอร์ กระแสมอเตอร์ และกำลังมอเตอร์น่าจะผิดพลาด ตรวจสอบการตั้งค่า

สัญญาณเตือน 52**AMA ต่ำ Inom:**

กระแสมอเตอร์มีค่าต่ำเกินไป ตรวจสอบการตั้งค่า

สัญญาณเตือน 53**AMA มอเตอร์ใหญ่เกินไป:**

มอเตอร์มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ AMA จะดำเนินการได้

สัญญาณเตือน 54**AMA มอเตอร์เล็กเกินไป:**

มอเตอร์เล็กเกินไปสำหรับ AMA ที่จะจัดการได้

สัญญาณเตือน 55**พารามิเตอร์ AMA อยู่นอกช่วง:**

ค่าพารามิเตอร์ที่หาได้จากมอเตอร์อยู่นอกช่วงที่ยอมรับได้

สัญญาณเตือน 56**ขัดจังหวะ AMA:**

AMA ถูกขัดจังหวะการทำงาน (interrupt) โดยผู้ใช้

สัญญาณเตือน 57**หมดเวลา AMA:**

ให้ลองพยายามสตาร์ท AMA อีกหลายๆ ครั้ง จนกระทั่ง AMA ทำงาน โปรดระวังไว้ว่า การทำงานซ้ำๆ กันหลายครั้งอาจจะทำให้มอเตอร์ร้อนถึงระดับที่ค่าความต้านทาน Rs และ Rr มีค่าเพิ่มขึ้นได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือผิดพลาดร้ายแรง

สัญญาณเตือน 58**ภายใน AMA:**

ให้ติดต่อกับผู้จำหน่าย Danfoss ของคุณ

ค่าเตือน 59**ขัดกระแส:**

ให้ติดต่อกับผู้จำหน่าย Danfoss ของคุณ

ค่าเตือน 62**ขีดเอาท์พุท:**

ความถี่เอาท์พุทมีค่าเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 4-19

ค่าเตือน 64**ขีดแรงดัน:**

ที่ค่าโหลดและความเร็วนี้ต้องการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ที่มีค่าสูงกว่าแรงดันดีซีลิงค์ที่มีอยู่

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน 65**การ์ดควบคุมร้อน:**

การ์ดควบคุมอุณหภูมิสูงเกิน: อุณหภูมิตัดการทำงานของการ์ดควบคุมคือ 80°C

ค่าเตือน 66**อุณหภูมิต่ำ:**

อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อนวัดได้ที่ 0 °C ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิกพร่อง ดังนั้นความเร็วพัดลมจะเพิ่มขึ้นไปที่ค่าสูงสุดในกรณีที่ส่วนกำลังหรือการ์ดควบคุมเกิดความร้อนสูง

สัญญาณเตือน 67**เปลี่ยนเลือก:**

อุปกรณ์เสริมหนึ่งหรือสองชนิดได้ถูกติดตั้งเพิ่มเข้ามาหรือถอดออกไป ตั้งแต่การตัดการจ่ายไฟครั้งสุดท้าย

สัญญาณเตือน 68**หยุดปลอดภัย:**

การหยุดแบบปลอดภัยถูกใช้งาน เพื่อที่จะกลับมาทำงานโดยปกติอีกครั้งหนึ่ง ให้จ่ายแรงดันไฟตรง 24 V ที่ขั้วต่อ 37 จากนั้นส่งสัญญาณรีเซ็ต (ผ่าน บัส, I/O ดิจิตัล, หรือโดยการกด[RESET]) สำหรับการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยของฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) ให้ดูตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคำแนะนำในคู่มือการออกแบบ

สัญญาณเตือน 70**โครงสร้างความปลอดภัยไม่ถูกต้อง:**

การรวมที่เกิดขึ้นของบอร์ดควบคุมและบอร์ดไฟฟ้ามองไม่ถูกต้อง



สัญญาณเตือน 80**เริ่มต้นที่ค่ามาตรฐาน**

พารามิเตอร์ต่างๆ จะทำการตั้งค่าเริ่มต้นตามการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน หลังจากทำการรีเซ็ตด้วยมือ (สามนิ้ว)

8. ข้อมูลจำเพาะ

8.1. ข้อมูลจำเพาะทั่วไป



8.1.1. แหล่งจ่ายไฟหลัก 3 x 200 - 240 VAC

โหลดเกินปกติ 110% สำหรับ 1 นาที						
IP 20	A2	A2	A2	A3	A3	
IP 21	A2	A2	A2	A3	A3	
IP 55	A5	A5	A5	A5	A5	
IP 66	A5	A5	A5	A5	A5	
แหล่งจ่ายไฟหลัก 200 - 240 VAC						
ตัวแปลงความถี่	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	
เอาต์พุตเพลาทั่วไป [kW]	1.1	1.5	2.2	3	3.7	
เอาต์พุตเพลาทั่วไป [HP] ที่ 208 V	1.5	2.0	2.9	4.0	4.9	
กระแสเอาต์พุต						
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	6.6	7.5	10.6	12.5	16.7
	เป็นจังหวะ (3 x 200-240 V) [A]	7.3	8.3	11.7	13.8	18.4
	ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	2.38	2.70	3.82	4.50	6.00
	ขนาดสายเคเบิลสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก) [มม. ² /AWG] ²⁾			4/10		
กระแสอินพุตสูงสุด						
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	5.9	6.8	9.5	11.3	15.0
	เป็นจังหวะ (3 x 200-240 V) [A]	6.5	7.5	10.5	12.4	16.5
	ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่อง ¹⁾ สูงสุด [A]	20	20	20	32	32
	สภาพแวดล้อม					
	ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	63	82	116	155	185
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 66 [กก.]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	

โหลดเกินปกติ 110% สำหรับ 1 นาที					
IP 21	B1	B1	B1	B2	
IP 55	B1	B1	B1	B2	
IP 66	B1	B1	B1	B2	
แหล่งจ่ายไฟหลัก 200 - 240 VAC					
ตัวแปลงความถี่	P5K5	P7K5	P11K	P15K	
เอาต์พุตเพลาทัวไป [kW]	5.5	7.5	11	15	
เอาต์พุตเพลาทัวไป [HP] ที่ 208 V	7.5	10	15	20	
กระแสเอาต์พุต					
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4
	เป็นจิ้งหะ (3 x 200-240 V) [A]	26.6	33.9	50.8	65.3
	ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	8.7	11.1	16.6	21.4
	ขนาดสายเคเบิลสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก) [mm. ² /AWG] ²⁾	10/7		35/2	
กระแสอินพุตสูงสุด					
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	22.0	28.0	42.0	54.0
	เป็นจิ้งหะ (3 x 200-240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4
	ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่อง ¹⁾ สูงสุด [A]	63	63	63	80
	สภาพแวดล้อม				
	ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	269	310	447	602
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]				
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	23	23	23	27
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	23	23	23	27
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 66 [กก.]	23	23	23	27
	ประสิทธิภาพ ³⁾	0.96	0.96	0.96	0.96

โหลดเกินปกติ 110% สำหรับ 1 นาที						
IP 20						
IP 21	C1	C1	C1	C2	C2	
IP 55	C1	C1	C1	C2	C2	
IP 66	C1	C1	C1	C2	C2	
แหล่งจ่ายไฟหลัก 200 - 240 VAC						
ตัวแปลงความถี่	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	
เอาต์พุตเพลาทัวไป [kW]	18.5	22	30	37	45	
เอาต์พุตเพลาทัวไป [HP] ที่ 208 V	25	30	40	50	60	
กระแสเอาต์พุต						
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	74.8	88.0	115	143	170
	เป็นจิ้งหะ (3 x 200-240 V) [A]	82.3	96.8	127	157	187
	ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	26.9	31.7	41.4	51.5	61.2
	ขนาดสายเคเบิลสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก) [mm. ² /AWG] ²⁾	50/1/0		95/4/0		120/25 0 MCM
กระแสอินพุตสูงสุด						
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	68.0	80.0	104.0	130.0	154.0
	เป็นจิ้งหะ (3 x 200-240 V) [A]	74.8	88.0	114.0	143.0	169.0
	ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่อง ¹⁾ สูงสุด [A]	125	125	160	200	250
	สภาพแวดล้อม					
	ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	737	845	1140	1353	1636
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]					
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	45	45	65	65	65
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	45	45	65	65	65
	น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 66 [กก.]	45	45	65	65	65
	ประสิทธิภาพ ³⁾	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97

8.1.2. แหล่งจ่ายไฟหลัก 3 x 380 - 480 VAC

โหลดเกินปกติ 110% สำหรับ 1 นาที									
ตัวแปลงความถี่	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5		
เอาต์พุตเพลาทั่วไป [kW]	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5		
เอาต์พุตเพลาทั่วไป [HP] ที่ 460 V	1.5	2.0	2.9	4.0	5.3	7.5	10		
IP 20	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3		
IP 21									
IP 55	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5		
IP 66	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5		
กระแสเอาต์พุต									
	ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	3	4.1	5.6	7.2	10	13	16	
	เป็นจังหวะ (3 x 380-440 V) [A]	3.3	4.5	6.2	7.9	11	14.3	17.6	
	ต่อเนื่อง (3 x 440-480 V) [A]	2.7	3.4	4.8	6.3	8.2	11	14.5	
	เป็นจังหวะ (3 x 440-480 V) [A]	3.0	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4	
	ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	2.1	2.8	3.9	5.0	6.9	9.0	11.0	
	ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]	2.4	2.7	3.8	5.0	6.5	8.8	11.6	
	ขนาดสายเคเบิลสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [[มม. ² / AWG] ²⁾					4/ 10			
	กระแสอินพุตสูงสุด								
		ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	2.7	3.7	5.0	6.5	9.0	11.7	14.4
		เป็นจังหวะ (3 x 380-440 V) [A]	3.0	4.1	5.5	7.2	9.9	12.9	15.8
ต่อเนื่อง (3 x 440-480 V) [A]		2.7	3.1	4.3	5.7	7.4	9.9	13.0	
เป็นจังหวะ (3 x 440-480 V) [A]		3.0	3.4	4.7	6.3	8.1	10.9	14.3	
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่อง ¹⁾ สูงสุด [A]		10	10	20	20	20	32	32	
สภาพแวดล้อม									
ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾		58	62	88	116	124	187	255	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]		4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 21 [กก.]									
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 55 [กก.]		13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 66 [กก.]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2		
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97		

โหลดเกินปกติ 110% สำหรับ 1 นาที												
ตัวแปลงความถี่	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K		
เอาต์พุตเฟลาทั่วไป [kW]	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90		
เอาต์พุตเฟลาทั่วไป [HP] ที่ 460 V	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125		
IP 20												
IP 21	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2		
IP 55	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2		
IP 66	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1				
กระแสเอาต์พุต												
	ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	24	32	37.5	44	61	73	90	106	147	177	
	เป็นจังหวะ (3 x 380-440 V) [A]	26.4	35.2	41.3	48.4	67.1	80.3	99	117	162	195	
	ต่อเนื่อง (3 x 440-480 V) [A]	21	27	34	40	52	65	80	105	130	160	
	เป็นจังหวะ (3 x 440-480 V) [A]	23.1	29.7	37.4	44	61.6	71.5	88	116	143	176	
	ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	16.6	22.2	26	30.5	42.3	50.6	62.4	73.4	102	123	
	ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]	16.7	21.5	27.1	31.9	41.4	51.8	63.7	83.7	104	128	
	ขนาดสายเคเบิลสูงสุด (สายไฟเหล็ก, มอเตอร์, เบรค) [[มม. ² /AWG] ²⁾		10/7		35/2		50/1/0		104	128		
	กระแสอินพุตสูงสุด											
		ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133	161
		เป็นจังหวะ (3 x 380-440 V) [A]	24.2	31.9	37.4	44	60.5	72.6	90.2	106	146	177
ต่อเนื่อง (3 x 440-480 V) [A]		19	25	31	36	47	59	73	95	118	145	
เป็นจังหวะ (3 x 440-480 V) [A]		20.9	27.5	34.1	39.6	51.7	64.9	80.3	105	130	160	
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่อง ¹⁾ สูงสุด [A]		63	63	63	63	80	100	125	160	250	250	
สภาพแวดล้อม												
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด ⁴⁾ [W]		278	392	465	525	739	698	843	1083	1384	1474	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]												
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 21 [กก.]		23	23	23	27	27	45	45	45	65	65	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 55 [กก.]		23	23	23	27	27	45	45	45	65	65	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 66 [กก.]	23	23	23	27	27	45	45	45	-	-		
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99		

การป้องกันและคุณสมบัติ

- การป้องกันมอเตอร์จากการสะสมความร้อนเกินแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อการที่มีโหลดเกิน
- การตรวจอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อน (heatsink) ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้นถึง $95\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ อุณหภูมิของภาวะโหลดเกินไม่สามารถจะรีเซ็ตได้จนกว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนจะต่ำกว่า $70\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ (แนวทาง – อุณหภูมิเหล่านี้อาจจะผันแปรไปตามขนาดของกำลังไฟฟ้าที่แตกต่างกัน กรอบหุ้ม และอื่นๆ ชุดขับเคลื่อน VLT HVAC มีฟังก์ชันการลดพิกัดอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนถึง $95\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันจากการลัดวงจรบนขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W
- หากเฟสหลักขาดหายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหรือส่งค่าเตือน (ขึ้นอยู่กับโหลด)
- การตรวจจุดแลแรงดันไฟฟ้าของวงจรชั้นกลาง ทำให้มั่นใจว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงาน ถ้าแรงดันของวงจรต่ำหรือสูงเกินไป
- ตัวแปลงความถี่นี้มีการป้องกันต่อการเกิดฟอลต์ลงดินที่ขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W

แหล่งจ่ายไฟหลัก (L1, L2, L3):

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย	200-240 V $\pm 10\%$
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย	380-480 V $\pm 10\%$
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย	525-600 V $\pm 10\%$
ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ	50/60 Hz
ความไม่สมดุลสูงสุดชั่วคราวระหว่างเฟสแหล่งจ่ายไฟ	3.0 % ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่าย
ค่าตัวประกอบกำลังแท้จริง (λ)	≥ 0.9 ที่ระยะที่โหลดพิกัด
แฟคเตอร์กำลังการเข้าแทนที่ ($\cos\phi$) เกือบเข้ากัน	(> 0.98)
การสลับบนแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) \leq กรอบหุ้มประเภท A	สูงสุด 2 ครั้ง/นาที
การสลับบนแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) \geq กรอบหุ้มประเภท B	สูงสุด 1 ครั้ง/นาที
สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน EN60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100.000 RMS แอมแปร์แบบสมมาตร, แรงดันสูงสุด 240/480/600 V

เอาต์พุตมอเตอร์ (U, V, W):

แรงดันเอาต์พุต	0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ
ความถี่เอาต์พุต	0 - 1000 Hz
การเปิดปิดของเอาต์พุต	ไม่จำกัด
เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	1 - 3600 วินาที

คุณลักษณะแรงบิด

แรงบิดเริ่มต้น (แรงบิดคงที่)	สูงสุด 110% เป็นเวลา 1 นาที*
แรงบิดเริ่มต้น	สูงสุด 135% สูงถึง 0.5 วินาที*
แรงบิดโอเวอร์โหลด (แรงบิดคงที่)	สูงสุด 110% เป็นเวลา 1 นาที*

*เปอร์เซ็นต์เทียบกับแรงบิดที่ระบุของ VLT HVAC Drive

ความยาวและขนาดหน้าตัดของสายเคเบิล:

ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบซีล/ปลอกโลหะ	ชุดขับ AQUA VLT: 150 ม.
ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุดแบบไม่มีซีล/ไม่มีปลอกโลหะ	ชุดขับ AQUA VLT: 300 ม.
ขนาดหน้าตัดของสายมอเตอร์, สายไฟหลัก, การแบ่งโหลดและเบรคสูงสุด	
ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายควบคุมชนิดสายแข็ง	1.5 มม. ² /16 AWG (2 x 0.75 มม. ²)
ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุมชนิดสายอ่อน	1 มม. ² /18 AWG
ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุม, สายเคเบิลที่มีปลอกหุ้มแกน	0.5 มม. ² /20 AWG
ขนาดหน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อสายควบคุม	0.25 mm ²

* ดูตารางแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!

อินพุตดิจิทัล:


อินพุตดิจิทัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	4 (6)
หมายเลขขั้วต่อ	18, 19, 27 ¹⁾ , 29, 32, 33,
ลอจิก	PNP หรือ NPN
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0 - 24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ลอจิก'0' PNP	< 5 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ลอจิก'1' PNP	> 10 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ลอจิก'0' NPN	> 19 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ลอจิก'1' NPN	< 14 V DC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
ความต้านทานอินพุต, R _i	ประมาณ 4 kΩ

อินพุตดิจิทัลทั้งหมดถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ
1) ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นเอาต์พุตได้

อินพุตอนาล็อก:

จำนวนอินพุตอนาล็อก	2
หมายเลขขั้วต่อ	53, 54
โหมต	แรงดันหรือกระแส
เลือกโหมต	สวิตช์ S201 และสวิตช์ S202
โหมตแรงดัน	สวิตช์ S201/สวิตช์ S202 = ปิด (U)
ระดับแรงดันไฟฟ้า	: 0 ถึง 10 V (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุต, R _i	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันสูงสุด	± 20 V
โหมตกระแส	สวิตช์ S201/สวิตช์ S202 = เปิด (I)
ระดับกระแส	0/4 ถึง 20 mA (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุต, R _i	ประมาณ 200 Ω
กระแสสูงสุด	30 mA
ความละเอียดของอินพุตอนาล็อก	10 บิต (เครื่องหมาย +)
ความแม่นยำของอินพุตอนาล็อก	ความผิดพลาดสูงสุด 0.5% ของค่าเต็มสเกล
แบนด์วิดท์	: 200 Hz

อินพุตอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ



อินพุตแบบพัลส์	
อินพุตแบบพัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อแบบพัลส์	29, 33
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	110 kHz (ขับด้วย Push-pull)
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	5 kHz (คอลเลคเตอร์เปิด)
ความถี่ต่ำสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	4 Hz
ระดับแรงดันไฟฟ้า	ดูส่วนที่เกี่ยวกับอินพุตดิจิทัล
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
ความต้านทานอินพุต, R _i	ประมาณ 4 kΩ
ความแม่นยำของอินพุตแบบพัลส์ (0.1 - 1 kHz)	ความผิดพลาดสูงสุด: 0.1% ของค่าเต็มสเกล

เอาต์พุตอนาล็อก:

จำนวนเอาต์พุตอนาล็อกที่โปรแกรมได้	1
หมายเลขขั้วต่อ	42
ช่วงกระแสของเอาต์พุตอนาล็อก	0/4 - 20 mA
โหลดสูงสุดที่สามารถต่อร่วมกับเอาต์พุตอนาล็อก	500 Ω
ความแม่นยำของเอาต์พุตอนาล็อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: .8 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุตอนาล็อก	8 บิต

เอาต์พุตอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485

หมายเลขขั้วต่อ	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
หมายเลขขั้วต่อ 61	จุดต่อร่วมสำหรับขั้วต่อ 68 และ 69

วงจรการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 ทำงานแยกต่างหากจากวงจรส่วนกลางอื่นๆ และถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV)

เอาต์พุตดิจิทัล:

เอาต์พุตดิจิทัล/พัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อ	27, 29 ¹⁾
ระดับแรงดันที่เอาต์พุตดิจิทัล/ความถี่	0 - 24 V
กระแสเอาต์พุตสูงสุด (รับหรือจ่ายกระแส)	40 mA
โหลดสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	1 kΩ
โหลดแบบตัวเก็บประจุสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	10 nF
ความถี่เอาต์พุตต่ำสุดที่เอาต์พุตความถี่	0 Hz
ความถี่เอาต์พุตสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	32 kHz
ความแม่นยำของเอาต์พุตความถี่	ความผิดพลาดสูงสุด: .1 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุตความถี่	12 บิต

1) ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุตได้

เอาต์พุตดิจิทัลถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การ์ดควบคุม, เอาต์พุต DC 24 V:

หมายเลขขั้วต่อ	12, 13
โหลดสูงสุด	: 200 mA

แหล่งจ่ายไฟ DC 24 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) แต่มีความต่างศักย์เท่ากับอินพุตและเอาต์พุตทั้งอนาล็อกและดิจิทัล

เอาต์พุทรีเลย์:

เอาต์พุทรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
รีเลย์ 01 หมายเลขขั้วต่อ	1-3 (ตัด), 1-2 (ต่อ)
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 1-3 (NC), 1-2 (NO) (โหนดด้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ (โหนดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 1-2 (NO), 1-3 (NC) (โหนดด้านทาน)	60 V DC, 1A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ (โหนดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1A
รีเลย์ 02 หมายเลขขั้วต่อ	4-6 (ตัด), 4-5 (ต่อ)
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหนดด้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหนดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหนดด้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหนดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหนดด้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหนดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหนดด้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหนดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหนดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหนดต่ำสุดที่ขั้วต่อ 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

1) IEC 60947 ส่วน 4 และ 5

หน้าสัมผัสรีเลย์ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากส่วนที่เหลือของวงจรโดยเสริมการแยกแบบ (PELV)

การวัดควบคุม, เอาต์พุท DC 10 V:

หมายเลขขั้วต่อ	50
แรงดันเอาต์พุท	10.5 V ±0.5 V
โหนดสูงสุด	25 mA

แหล่งจ่ายไฟ DC 10 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ.

คุณลักษณะการควบคุม:

ความละเอียดในการจำแนกของความถี่เอาต์พุทที่ 0 - 1000 Hz	: +/- 0.003 Hz
เวลาตอบสนองของระบบ (ขั้วต่อ 18, 19, 27, 29, 32, 33)	: ≤ 2 ms
ช่วงควบคุมความเร็ว (วงรอบเปิด)	1:100 ของความเร็วขิงโครนัส
ความแม่นยำของความเร็ว (วงรอบเปิด)	30 - 4000 rpm: ความคลาดเคลื่อนสูงสุด ±8 rpm

คุณลักษณะการควบคุมทั้งหมดอ้างอิงกับมอเตอร์อะซิงโครนัส 4 ขั้ว

สภาพแวดล้อม:

กรอบหุ้ม ≤ กรอบหุ้มประเภท A	IP 20, IP 55
กรอบหุ้ม ≥ กรอบหุ้มประเภท A, B	IP 21, IP 55
ชุดประกอบกรอบหุ้มที่มีอยู่ ≤ กรอบหุ้มประเภท A	IP 21/TYPE 1/IP 4X top
การทดสอบการสั่น	1.0 ก.
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด	5% - 95%(IEC 721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่กลั่นตัว) ระหว่างการทำงาน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 721-3-3), ไม่ได้เคลือบ	คลาส 3C2
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 721-3-3), เคลือบ	คลาส 3C3
วิธีการทดสอบตาม IEC 60068-2-43 H2S (10 วัน)	
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม	สูงสุด 50 °C

การลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิแวดล้อม ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเต็มที่	0 °C
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง	10 °C
อุณหภูมิระหว่างการเก็บ/ขนส่ง	-25 - +65/70 °C
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยไม่มีกรลดพิกัด	1000 ม.
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยมีการลดพิกัด	3000 ม.

การลดพิกัดสำหรับระดับความสูงที่สูงมาก ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ

มาตรฐาน EMC, การแพร่กระจาย	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
มาตรฐาน EMC, ความคงทน	61000-4-6

ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ

สมรรถนะการ์ดควบคุม:

ช่วงเวลาการสแกน	: 5 ms
-----------------	--------

การ์ดควบคุม, การสื่อสารอนุกรม USB:

มาตรฐาน USB	1.1 (ความเร็วเต็ม)
ปลั๊ก USB	ปลั๊ก "อุปกรณ์" USB ประเภท B



การเชื่อมต่อกับพีซีดำเนินการโดยผ่านทางสายเคเบิล USB แม้ชาย/อุปกรณ์มาตรฐาน การเชื่อมต่อ USB ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และชั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การเชื่อมต่อ USB ไม่ได้ ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากสายดินป้องกัน ใช้เฉพาะแลปท็อป/PC ที่แยกต่างหากเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับจุดเชื่อมต่อ USB บน ชุดขับเคลื่อน VLT HVAC หรือสายเคเบิลสายแปลง USB ที่แยกต่างหาก

8.2. เงื่อนไขพิเศษ

8.2.1. วัตถุประสงค์ของการลดค่าพิกัด

การลดค่าพิกัดควรนำมาใช้ในการพิจารณาเมื่อใช้ตัวแปลงความถี่ที่สภาพความดันอากาศต่ำ (ติดตั้งในที่สูง), ความเร็วต่ำ, ต่อกับสายไฟของ

มอเตอร์ที่ยาวมาก, สายไฟที่มีพื้นที่หน้าตัดมาก หรือที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง การดำเนินการที่จำเป็นได้อธิบายไว้ในหมวดนี้แล้ว

8.2.2. การลดพิกัดอุณหภูมิแวดล้อม

อุณหภูมิเฉลี่ย ($T_{AMB, AVG}$) ที่ถูกวัดมากกว่า 24 ชั่วโมงจะต้องต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่อนุญาต 5 °C เป็นอย่างน้อย ($T_{AMB, MAX}$)

หากตัวแปลงความถี่ทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง ควรลดกระแสเอาต์พุตที่ต่อเนื่องลง

การลดพิกัดขึ้นอยู่กับรูปแบบของการสลับ ซึ่งสามารถตั้งค่าให้เป็น 60 PWM หรือ SFAVM ในพารามิเตอร์ 14-00

กรอบหุ้ม

60 PWM - Pulse Width Modulation




Illustration 8.1: การลดพิกัดของ I_{out} สำหรับอุณหภูมิ $T_{AMB, MAX}$ สำหรับกรอบหุ้ม A โดยการใช้อยู่ 60 PWM

SFAVM - Stator Frequency Asynchronous Vector Modulation




Illustration 8.2: การลดพิกัดของ I_{out} สำหรับอุณหภูมิ $T_{AMB, MAX}$ สำหรับกรอบหุ้ม A โดยการใช้อยู่ SFAVM

ในกรอบหุ้ม A ความยาวของสายเคเบิลของมอเตอร์มีผลกระทบสูงที่สัมพันธ์กับการลดพิกัดที่แนะนำ ดังนั้นการลดพิกัดที่แนะนำได้แสดงไว้สำหรับการใช้สายเคเบิลที่ยาวสูงสุด 10 เมตร




Illustration 8.3: การลดพิกัดของ I_{2out} สำหรับอุณหภูมิ $T_{AMB, MAX}$ สำหรับกรอบหุ้ม A โดยการใช้อยู่ 60 PWM และสายเคเบิลยาวไม่เกิน 10 ม.




Illustration 8.4: การลดพิกัดของ I_{2out} สำหรับอุณหภูมิ $T_{AMB, MAX}$ สำหรับกรอบหุ้ม A โดยการใช้อยู่ SFAVM และสายเคเบิลยาวไม่เกิน 10 ม.

8


กรอบหุ้ม B**60 PWM - Pulse Width Modulation**

Illustration 8.5: การลดพิกัดของ I_{1_out} สำหรับอุณหภูมิ $T_{AMB,MAX}$ สำหรับกรอบหุ้ม B โดยการใช้ 60 PWM และสายเคเบิลยาวไม่เกิน 10 ม.


SFAVM - Stator Frequency Asyncon Vector Modulation

Illustration 8.6: การลดพิกัดของ I_{1_out} สำหรับอุณหภูมิ $T_{AMB,MAX}$ สำหรับกรอบหุ้ม B โดยการใช้ SFAVM ในโหมดแรงบิดปกติ(110%เหนือกว่าแรงบิด)


กรอบหุ้ม C**60 PWM - Pulse Width Modulation**

Illustration 8.7: การลดพิกัดของ I_{1_out} สำหรับอุณหภูมิ $T_{AMB,MAX}$ สำหรับกรอบหุ้ม C โดยการใช้ 60 PWM ในโหมดแรงบิดปกติ (110% เหนือกว่าแรงบิด)


SFAVM - Stator Frequency Asyncon Vector Modulation

Illustration 8.8: การลดพิกัดของ I_{1_out} สำหรับอุณหภูมิ $T_{AMB,MAX}$ สำหรับกรอบหุ้ม C โดยการใช้ SFAVM ในโหมดแรงบิดปกติ(110%เหนือกว่าแรงบิด)

8.2.3. การลดพิกัดสำหรับแรงดันอากาศต่ำ

ความสามารถในการระบายความร้อนของอากาศจะลดลงเมื่อความดันอากาศต่ำ

ที่ระดับเหนือกว่าน้ำทะเล 2 กม. โปรดติดต่อ Danfoss Drives ที่เกี่ยวข้องกับ PELV

ที่ความสูงมากกว่า 1000 เมตร อุณหภูมิแวดล้อม (T_{AMB}) หรือกระแสเอาต์พุตสูงสุด (I_{out}) จะต้องถูกลดพิกัดตามไดอะแกรมที่แสดงด้านล่าง:




Illustration 8.9: การลดพิกัดของกระแสเอาต์พุตเทียบกับความสูงที่ $T_{AMB,MAX}$ ที่ระดับเหนือกว่าน้ำทะเล 2 กม. โปรดติดต่อ Danfoss Drives ที่เกี่ยวข้องกับ PELV

ทางเลือกที่จะลดอุณหภูมิแวดล้อมที่ระดับเหนือกว่าน้ำทะเลมากๆ และด้วยเหตุนี้ต้องให้แน่ใจว่ากระแส
เอาท์พุทจะเท่ากับ 100% ที่ระดับความสูงเหนือกว่าน้ำทะเล

8.2.4. การลดพิกัดสำหรับการรันที่ความเร็วต่ำ

เมื่อเชื่อมต่อมอเตอร์กับตัวแปลงความถี่ จำเป็นต้องตรวจสอบว่า การระบายความร้อนของมอเตอร์มีความ
เพียงพอ

ปัญหาอาจเกิดขึ้นที่ค่า RPM ต่ำในการใช้งานที่มีแรงบิดคงที่ พัดลมของมอเตอร์อาจไม่สามารถให้
ปริมาณลมสำหรับการระบายความร้อนตามที่ต้องการและส่งผลให้มีการจำกัดแรงบิดที่สามารถรองรับได้ หาก
มอเตอร์ทำงานต่อเนื่องที่ค่า RPM ต่ำกว่าครึ่งของค่าพิกัด มอเตอร์ต้องได้รับการจ่ายลมเพิ่มเติมเพื่อการ
ระบายความร้อน (หรือใช้มอเตอร์ที่ออกแบบสำหรับการทำงานประเภทนี้)

ทางเลือกที่จะลดระดับของภาระของมอเตอร์โดยการเลือกมอเตอร์ให้ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม การออกแบบ
ของตัวแปลงความถี่จะกำหนดขีดจำกัดของขนาดมอเตอร์

8.2.5. การลดพิกัดสำหรับการติดตั้งสายเคเบิลมอเตอร์แบบยาวหรือสายเคเบิล ที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่ขึ้น

ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลสำหรับตัวแปลงความถี่นี้คือ 300 เมตรและ 150 เมตรสำหรับสายเคเบิลที่มีซิล

ตัวแปลงความถี่นี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ที่มีขนาดหน้าตัดค่าพิกัด หากใช้
สายเคเบิลที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่ขึ้น ให้ลดกระแสเอาท์พุทลง 5% สำหรับทุกชั้นการเพิ่มของขนาดหน้าตัด
(ขนาดหน้าตัดที่เพิ่มขึ้นของสายเคเบิลจะทำให้เกิดความเป็นตัวเก็บประจุรีโวลต์ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมี
กระแสรีโวลต์ที่เพิ่มขึ้น)

8.2.6. การปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติจะให้การประกันสมรรถนะ

ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบระดับความรุนแรงของอุณหภูมิภายใน กระแสไหลลด แรงดันสูงบนวงจรและความ
เร็วมอเตอร์ต่ำอยู่เสมอ สำหรับการตอบสนองต่อระดับที่รุนแรง ตัวแปลงความถี่สามารถปรับการสลับความถี่
และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบการสลับเพื่อที่จะประกันสมรรถนะของชุดขับได้ ความสามารถที่จะลดกระแสเอาท์พุ
ดโดยอัตโนมัติช่วยขยายสภาวะการทำงานที่ยอมรับได้เพิ่มมากขึ้น

ดัชนี

0

0-22 บรรทัดแสดงผล 1.3 ขนาดเล็ก	65
--------------------------------	----

2

26-** Mcb 109 อุปกรณ์เสริม I/o อนาล็อก	116
--	-----

A

Ama	52
Awg	125

E

Etr	69, 120
-----	---------

G

Gicp	52
------	----

L

Lcp	47, 52
Lcp 102	41
Led	41

M

Main Menu	56
Mct 10	51

N

Nlcp	47
------	----

P

Pelv	6
Pid เวลารวม 20-94	80
Pid ที่ควบคุมแบบปกติ/หกคืน 20-81	80
Profibus Dp-v1	51

Q

Quick Menu	44, 56
------------	--------

R

Reset	46
-------	----

S

Status	44
--------	----

ไ

เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับ Pc	50
เซ็นเซอร์ Kty	121
เทอร์มิสเตอร์	69
เมนูด่วน	56
เวลาทำงานต่ำสุด	81
เอาต์พุตดิจิทัล	131
เอาต์พุตมอเตอร์	129
เอาต์พุทรีเลย์	132
เอาต์พุทอนาล็อก	131

แ

แบบการควบคุมมอเตอร์	66
แรงดัน Dc	120
แรงดันมอเตอร์	57
แรงดันมอเตอร์ 1-22	57
แรงบิดผันแปร	67
แหล่งจ่ายป้อนกลับ 1 20-00	77
แหล่งจ่ายไฟให้เทอร์มิสเตอร์ 1-93	70
แหล่งจ่ายไฟหลัก	125
แหล่งจ่ายไฟหลัก (I1, L2, L3)	129

โ

โหมดเบรค	44
โหมดเบรคหลัก	45, 83

ฟ

ไฟแสดงสถานะ	43
ไม่สอดคล้องกับ UI	21

ก

กระแสตรงเพื่อหมุนค้าง/วน	68
กระแสตรงค้าง/กระแสตรงอุ่นมอเตอร์ 2-00	70
กระแสมอเตอร์	57
กระแสรั่วไหล	4
กระแสรั่วไหลลงดิน	3
การเข้าถึงขั้วต่อส่วนควบคุม	34
การเจาะรู	16
การเชื่อมต่อ Usb	34
การเชื่อมต่อกับสายหลักสำหรับ A2 และ A3	25
การเชื่อมต่อบัส Rs-485	49
การเดินสายป้อนกลับต่ำ 4-56	72
การเปลี่ยนกลุ่มของค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลข	85
การเปลี่ยนข้อมูล	84
การเปลี่ยนค่าข้อมูล	85
การเปลี่ยนค่าตัวอักษร	84
การเริ่มต้น	53
การเลือกพารามิเตอร์	84
การแขวนเครื่อง	17
การแปลงค่าป้อนกลับ 3 พารามิเตอร์ 20-07	78
การขึ้นสกรู	17
การควบคุมแรงดันเกิน 2-17	70
การ์ดเสริมเพื่อการสื่อสาร	122
การ์ดควบคุม, เอาท์พุท Dc 24 V	131
การ์ดควบคุม, เอาท์พุท Dc +10 V	132
การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม Rs-485	131
การ์ดควบคุม, การสื่อสารอนุกรม Usb	133
การต่อลงดินและแหล่งจ่ายไฟหลัก It	24
การตั้งค่ามาตรฐาน	53
การติดตั้ง	14
การติดตั้ง A2 และ A3	16
การติดตั้งทางไฟฟ้า	37
การติดตั้งที่สูงมากเหนือระดับน้ำทะเล (pelv)	6
การถ่ายโอนข้อมูลของการตั้งค่าพารามิเตอร์เมื่อใช้ Gtcp	52
การทำงานในสามรูปแบบ	41
การทำงานของเบรคและแรงดันเกิน 2-10	70
การทำงานของรีเลย์ 5-40	73
การทำงานที่หยุด	68
การปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติจะให้การประกันสมรรถนะ	136
การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (ama)	39, 67
การปรับขั้นสุดท้ายให้เหมาะสมที่สุดและการทดสอบ	38
การป้องกันและคุณสมบัติ	129
การป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์	3
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร	21

การป้องกันกระแสเกิน	21
การป้องกันการลัดวงจร 22-75	82
การป้องกันมอเตอร์	69, 129
การป้องกันวงจรย่อย	21
การยึดสลักที่ถูกต้อง	16
การระบายความร้อน	69, 136
การระบุตัวแปลงความถี่	9
การลดที่กีดสำหรับแรงดันอากาศต่ำ	135
การลดที่กีดสำหรับการติดตั้งสายเคเบิลมอเตอร์แบบยาวหรือสายเคเบิลที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่ขึ้น	136
การลดที่กีดสำหรับการที่ความเร็วต่ำ	136
การลดที่กีดอุณหภูมิแวดล้อม	134
การสื่อสารอนุกรม	133
กำลังมอเตอร์ [hp]	57
กำลังมอเตอร์ [hp] 1-21	57
กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1	58
กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1	58
กำหนดทิศทางการหมุนมอเตอร์ 4-10	72
ข	
ขนาดเชิงกล	18, 20
ขยะอิเล็กทรอนิกส์	8
ข้อความแสดงสถานะ	42
ข้อมูลบนป้ายชื่อ	38, 39
ขั้วต่อ 29 อินพุตดิจิทัล 5-13	73
ขั้วต่อ 53 แรงดันสูง 6-11	75
ขั้วต่อทางไฟฟ้าทั้งหมด	37
ขั้วต่อสวนควบคุม	34
ขีดจำกัดความเร็วต่ำของมอเตอร์ 4-11	58
ขีดจำกัดความเร็วสูงของมอเตอร์ 4-13	58
ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [hz] 4-14	59
ค	
ความเร็ว Jog	59
ความเร็วของมอเตอร์ที่ระบุ 1-25	58
ความถี่มอเตอร์ 1-23	57
ความถี่สลัก	77
ความยาวและขนาดหน้าตัดของสายเคเบิล	129
ค่าเวลาการหน่วงเวลาเมื่อแรงดันต่ำเกินไป 6-00	74
ค่าอ้างอิงแหล่ง 1	71
ค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้า	71
ค่าอ้างอิงสูงสุด	71
ค่าเดือนไฟฟ้าแรงสูง	3
ค่าเดือนทั่วไป	3
คำแนะนำในการกำจัดทิ้ง	8
ค่าย่อและมาตรฐาน	11
คุณลักษณะแรงบิด	129
คุณลักษณะการควบคุม	132
คุณลักษณะของแรงบิด 1-03	67
จ	
จอแสดงผลแบบกราฟิก	41
ช	
ชุดคำสั่งพารามิเตอร์	55
ด	
ตั้งค่าฟังก์ชัน	59
ตั้งวันที่และเวลา 0-70	66
ตัวแปลงความถี่	38
ตัวกรองคลื่นไซน์	30
ตามเข็มนาฬิกา	72

ท		
ทีละชั้น		85
บ		
บรรทัดแสดงผล 1.2 ขนาดเล็ก 0-21		65
บรรทัดแสดงผล 2 ขนาดใหญ่ 0-23		65
ป		
ป้ายชื่อมอเตอร์		38
พ		
พารามิเตอร์กำลังมอเตอร์ [kw] 1-20		57
พารามิเตอร์ที่เป็นดัชนี		85
ฟ		
ฟังก์ชันการไม่ไหล 22-23		81
ฟังก์ชันค่าป้อนกลับ 20-20		78
ฟังก์ชันรับพลังงานให้เหมาะสมที่สุดกับ Vt โดยอัตโนมัติ		67
ฟังก์ชันรับพลังงานให้เหมาะสมที่สุดกับเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติ		67
ฟังก์ชันสายพานขาคู 22-60		82
ฟิวส์		21
ภ		
ภาพรวมของการเดินสายหลัก		24
ภาษา		57
ม		
มีซิล/ปลอกโลหะ		37
ร		
ระดับแรงดันไฟฟ้า		130
ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์		68
รายการตรวจสอบ		13
รีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์		70
รีเซ็ตแดนซ์การวิ่งของสเตรเตอร์		67
รีเซ็ตแดนซ์หลัก		67
ล		
สิ้นไหล		46
ว		
วงจรถูกกลาง		120
วิธีเชื่อมต่อ Pc เข้ากับ Fc 100		50
วิธีใช้งาน Lcp แบบกราฟิก (glcp)		41
ส		
สตรีงของรหัสประเภท (t/c)		9
สตรีงรหัสชนิด		10
สตาร์ทแบบหาคำวลีเริ่มต้น		68
สภาพแวดล้อม		133
สมรรถนะเอาต์พุต (u, V, W)		129
สมรรถนะการควบคุม		133
สวิตช์ S201, S202 และ S801		38
สายเคเบิลควบคุม		37

ห

.....	68
-------	----

หน้าเวลาสตาร์ท

อ

.....	130
-------	-----

อินพุตดิจิทัล:

.....	130
-------	-----

อินพุตอนาล็อก

.....	4
-------	---

อุปกรณ์กระแสตกค้าง (rct)