

安全性

安全性



高電圧!

交流主電源に接続されている限り、周波数変換器は高電圧を含んでいます。設置、スタートアップ、メンテナンスは、資格のある技術者が実施するようにしてください。そうでない人間が、設置、スタートアップ、メンテナンスを誤って行った場合、死亡事故や重大な傷害事故を招くことがあります。

高電圧

周波数変換器は危険な主電源電圧に接続されています。感電から身を守るように細心の注意を払って作業してください。電子機器に関する訓練を受けた作業員のみが、この機器の設置、スタート、メンテナンスを行うことができます。



予期しない始動!

周波数変換器が交流主電源に接続されている場合、モーターは思いがけなく始動することがあります。周波数変換器、モーター、あるいは運転機器は、動作できる状態になっている必要があります。周波数変換器が交流主電源に接続されているにもかかわらず動作準備ができていないことから生じる故障は、死亡や深刻な傷害、設備や所有物の損害を招くことがあります。

予期しない始動

周波数変換器が交流主電源に接続されている場合、モーターは外部スイッチ、シリアルバスコマンド、入力速度指令信号、または不具合クリア状態によってスタートします。予期しない始動から身を守るように細心の注意を払ってください。



放電時間!

周波数変換器の DC リンク・キャパシターは、周波数変換器の電源が入っていないときでも充電されています。電気障害を回避するために、バッテリーバックアップ、UPS および他の周波数変換器に接続されている DC リンク接続も含めて、AC 電源、永久磁石式モーターおよびリモート DC リンク電源の接続をすべて外してください。また、点検・修理を実施する前に、キャパシターが完全に放電されるまでお待ちください。待ち時間の目安は、放電時間の表に記載されています。修理やメンテナンスの前に、電源を切ってから一定時間待たないと、死亡事故または重大な傷害事故を招くことがあります。

電圧 (V)	最小待機時間 (分)	
	4	15
200 - 240	1.1 - 3.7 kW 1 1/2 - 5 hp	5.5 - 45 kW 7 1/2 - 60 hp
380 - 480	1.1 - 7.5 kW 1 1/2 - 10 hp	11 - 90 kW 15 - 120 hp
525 - 600	1.1 - 7.5 kW 1 1/2 - 10 hp	11 - 90 kW 15 - 120 hp
525 - 690	n/a	11 - 90 kW 15 - 120 hp

警告 LED が点灯していない場合でも、高電圧が存在する可能性があります。

放電時間

記号

以下は、この取扱説明書で使用されている記号です。



回避できなかった場合に、死亡事故や深刻な傷害事故を招く可能性のある危険な状況を示します。



回避できなかった場合に、軽微あるいは中小程度の傷害事故を招く可能性のある危険な状況を示します。これは安全ではないやり方に対する警告としても使用される場合があります。

注意

主として設備や所有物などの損害を招くことがある状況を示します。

注記

間違いを防ぐため、あるいは最良の状態を機器を動作させるために注意すべき情報を強調表示します。

承認規格



表 1.2

目次

1 はじめに	4
1.1 取扱い説明書の目的	6
1.2 補助的リソース	6
1.3 製品概要	6
1.4 内部 周波数変換器 コントローラ機能	6
1.5 フレームサイズおよび電力規格	8
2 設置	9
2.1 設置場所チェックリスト	9
2.2 周波数変換器 とモーター事前設置チェックリスト	9
2.3 機械的設置	9
2.3.1 冷却	9
2.3.2 持ち上げ方法	10
2.3.3 取り付け	10
2.3.4 締め付けトルク	10
2.4 電氣的設置	11
2.4.1 必要条件	13
2.4.2 アース (接地) 条件	14
2.4.2.1 漏洩電流 (>3.5 mA)	14
2.4.2.2 シールド・ケーブルを使用した接地	14
2.4.3 モーター接続	14
2.4.4 交流主電源接続	15
2.4.5 コントロール配線	16
2.4.5.1 アクセス	16
2.4.5.2 コントロール端末の種類	16
2.4.5.3 コントロール端子への配線	18
2.4.5.4 シールドコントロールケーブルの使用	18
2.4.5.5 コントロール端子の機能	19
2.4.5.6 ジャンパー端子 12 と 27	19
2.4.5.7 端子 53 と 54 スイッチ	19
2.4.5.8 端子 37	20
2.4.5.9 機械的ブレーキ・コントロール	22
2.4.6 シリアル通信	23
3 スタートアップ および 機能検査	24
3.1 事前スタート	24
3.1.1 安全検査	24
3.2 周波数変換器への電源供給	26
3.3 基本動作プログラミング	26
3.4 PM モーター設定	27

3.5	自動モーター適合	28
3.6	モーター回転チェック	28
3.7	ローカル・コントロール・テスト	29
3.8	システム・スタートアップ	29
3.9	騒音または振動	30
4	ユーザー・インターフェイス	31
4.1	ローカル・コントロール・パネル	31
4.1.1	LCP レイアウト	31
4.1.2	LCP ディスプレイ値の設定	32
4.1.3	ディスプレイ・メニュー・キー	32
4.1.4	ナビゲーション・キー	33
4.1.5	操作キー	33
4.2	バックアップおよびパラメーター設定のコピー	34
4.2.1	LCP ヘデータをアップロード	34
4.2.2	LCP からデータをダウンロード	34
4.3	デフォルト設定の回復	34
4.3.1	推奨する初期化	34
4.3.2	手動初期化	35
5	周波数交換 プログラミングについて	36
5.1	はじめに	36
5.2	プログラミング例	36
5.3	コントロール端子プログラム例	37
5.4	国際/北米デフォルト・パラメーター設定	38
5.5	パラメーター・メニュー構造	39
5.5.1	クイック・メニュー構造	40
5.5.2	メイン・メニュー構造	42
5.6	MCT 10 セットアップ・ソフトウェアによるリモートプログラミング	46
6	応用設定例	47
6.1	はじめに	47
6.2	アプリケーション例	47
7	状態メッセージ	52
7.1	状態ディスプレイ	52
7.2	状態メッセージ定義表	52
8	警告および警報	55
8.1	システム監視	55
8.2	警告と警報の種類	55
8.3	警報と警告の表示	55

8.4 警報と警告の定義	56
9 基本的なトラブルシューティング	64
9.1 スタートアップと動作	64
10 仕様	67
10.1 電力依存仕様	67
10.2 一般技術データ	73
10.3 フューズ表	78
10.3.1 分岐回路の保護 フューズ	78
10.3.2 UL および cUL 分岐回路保護フューズ	79
10.3.3 240V 用代替フューズ	80
10.4 接続の締め付けトルク	80
インデックス	81

1 はじめに

1





図 1.1 分解図 A サイズ

1	LCP	10	モーター出力端子 96 (U)、97 (V)、98 (W)
2	RS-485 シリアル・バス接続 (+68、 -69)	11	リレー 1 (01、 02、 03)
3	アナログ I/O コネクター	12	リレー 2 (04、 05、 06)
4	LCP 入力プラグ	13	ブレーキ (-81、 +82) および負荷分散 (-88、 +89) 端子
5	アナログ・スイッチ (A53)、(A54)	14	主電源入力端子 91 (L1)、92 (L2)、93 (L3)
6	ケーブル・ストレイン・リリーフ/PE 接地	15	USB コネクター
7	減結合プレート	16	シリアル・バス端子スイッチ
8	接地クランプ (PE)	17	デジタル I/O と 24V 電源
9	シールド・ケーブル接地クランプとストレイン・リリーフ	18	コントロール・ケーブル・カバー・プレート

表 1.1



1308B493:10

1

図 1.2 分解図 B および C サイズ

1	LCP	11	リレー 2 (04、05、06)
2	カバー	12	持ち上げ用リング
3	RS-485 シリアル・バス・コネクタ	13	取り付け用スロット
4	デジタル I/O と 24V 電源	14	接地クランプ (PE)
5	アナログ I/O コネクタ	15	ケーブル・ストレイン・リリーフ/PE 接地
6	ケーブル・ストレイン・リリーフ/PE 接地	16	ブレーキ端子 (-81、+82)
7	USB コネクタ	17	負荷分散端子 (直流 バス) (-88、+89)
8	シリアル・バス端子スイッチ	18	モーター出力端子 96 (U)、97 (V)、98 (W)
9	アナログ・スイッチ (A53)、(A54)	19	主電源入力端子 91 (L1)、92 (L2)、93 (L3)
10	リレー 1 (01、02、03)		

表 1.2

1.1 取扱い説明書の目的

この取扱説明書は、周波数変換器の設置 and スタートアップに必要な詳細情報を提供することを目的としています。2 設置は、機械的および電気的な設置に関する必要条件を記載しています。これには、入力、モーター、コントロール、シリアル通信配線、コントロール端子の機能が含まれます。3 スタートアップ および 機能検査には、スタートアップ、基本動作プログラミング、および機能的試験に関する詳細手順が記載されています。その他の章には、補足事項の詳細が記載されています。この中には、ユーザー・インターフェイス、詳細なプログラミング、アプリケーション例、スタートアップ・トラブルシューティング、および仕様などが含まれています。

1.2 補助的リソース

高度な周波数変換器の機能やプログラミングを理解するために、様々な補助的リソースが利用できます。

- VLT® プログラミング・ガイド、MG33MXYXにより、パラメーターの使い方や多くのアプリケーション事例について極めて詳細に学習できます。
- VLT® デザイン・ガイド、MG33BXYXは、モーター制御システムを設計するための詳細な性能や機能を提供することを目的としています。
- Danfoss は補足的な情報と取扱説明書を提供しています。詳細は、<http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm> を参照してください。
- また、記載されている手順にいくつかの変更を及ぼす可能性のあるオプション機器も用意されています。個別に必要なオプションについては、付属の説明書を参照して下さい。ダウンロードや追加情報については、Danfoss 代理店までお問い合わせいただくか、または <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm> を参照してください。

1.3 製品概要

周波数変換器は、AC 主電源 入力を変換 AC 波形 出力へ変換する電動モーターコントローラーです。出力の周波数と電圧は、モーターの速度とトルクを制御するために安定化処理されています。周波数変換器は、制御ファン、コンプレッサー、ポンプモーターの温度や圧力の変化などのシステムフィードバックに対応してモーターの速度を変化できます。また、周波数変換器は、外部コントローラーのリモートコマンドに対応してモーターを制御できます。

さらに、周波数変換器は、システムやモーター状況の監視、故障の警告や警報の発行、モーターの始動と停止、エネルギー効率の最適化、その他様々な制御、監視、効率性に関する機能の提供などを行います。動作および監視機能は、外部の制御システムまたはシリアル通信ネットワークの状況確認として利用できます。

1.4 内部 周波数変換器 コントローラ機能

図 1.3 は、周波数変換器の内部部品のブロック図です。これらの機能については、表 1.3 を参照してください。




図 1.3 周波数変換器ブロック図

面積	タイトル	機能
1	主電源入力	<ul style="list-style-type: none"> 3 相交流主電源が周波数変換器に電源供給します。
2	整流器	<ul style="list-style-type: none"> 整流器ブリッジがインバーターに電力供給するため交流を直流に変換します。
3	直流バス	<ul style="list-style-type: none"> 中間直流バス回路は、直流電流を操作します。
4	直流リアクター	<ul style="list-style-type: none"> 中間直流回路電圧をフィルタリングします。 ラインのトランジエント保護を証明します。 RMS 電流を削減します。 ラインに再反映された力率を上昇させます。 交流入力の高調波を減じます。
5	キャパシター・バンク	<ul style="list-style-type: none"> 直流電源を保持します。 ショート電力損失に対するライド・スルー保護を提供します。
6	インバーター	<ul style="list-style-type: none"> モーターへ制御された可変出力を供給するために、直流を制御された PWM 交流波形へ変換します。
7	モーターへの出力	<ul style="list-style-type: none"> モーターに対する制御された 3 相出力
8	コントロール回路	<ul style="list-style-type: none"> 入力電源、内部処理、出力、およびモーター電流は監視され、動作とコントロールの効率化が図られます。 ユーザー・インターフェイスと外部コマンドは監視され、実行されます。 状況の出力と制御が行えます。

表 1.3 周波数変換器内部部品

1.5 フレームサイズおよび電力規格

このマニュアルで使用するフレームサイズへの速度指令信号は表 1.4 で定義されています。

ボルト	フレーム・サイズ (kW)											
	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240	1.1-2.2	3.0-3.7	0.25-2.2	1.1-3.7	5.5-11	15	5.5-11	15-18.5	18.5-30	37-45	22-30	37-45
380-480	1.1-4.0	5.5-7.5	0.37-4.0	1.1-7.5	11-18.5	22-30	11-18.5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-600	n/a	1.1-7.5	n/a	1.1-7.5	11-18.5	22-30	11-18.5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-690	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	11-30	n/a	n/a	n/a	37-90	n/a	n/a

表 1.4 フレームサイズおよび電力規格

2 設置

2.1 設置場所チェックリスト

- 周波数変換器の冷却には外気を使用します。最適な動作を維持するため、外気温度の制限を守ってください。
- 設置場所が、周波数変換器を固定するのに十分な強度をもっていることを確認してください。
- 周波数変換器の内側に、塵埃や汚れが侵入しないようにしてください。部品が、可能な限り清潔さを保つようにしてください。建設現場では、保護カバーを用意してください。オプションの IP55 (NEMA 12) または IP66 (NEMA 4) エンクロージャーが必要になることがあります。
- 取扱い説明書、図面、回路図等は、詳細な設置や操作説明のために、身近な場所に置いてください。取扱い説明書は機器のオペレーターがいつでも利用できるようにしておくことが重要です。
- 装置類は、モーターのできる限り近くに置いてください。モーター・ケーブルはできる限り短くします。モーター特性の実際の許容値を確認します。以下を超えないようにしてください。
 - 非シールドモーターリード線: 300 メートル (1000 フィート)
 - シールド・ケーブル: 150 メートル (500 フィート)

2.2 周波数変換器 とモーター事前設置 チェックリスト

- ネームプレート上に記載されているユニットのモデル番号が、注文したものに一致しているかどうかを確認します。
- 以下の各々が同じ定格電圧になっていることを確認します。
 - 主電源 (電力)
 - 周波数変換器
 - モーター
- 周波数変換器 の出力 電流定格 がモーター性能ピーク時のモーター総負荷電流と同じかそれよりも大きくなるようにします。

モーターサイズと周波数変換器パワーは、正しい過負荷保護と一致する必要があります。

周波数変換器の定格がモーターよりも低い場合、モーターの最大出力を実現できません。

2.3 機械的設置

2.3.1 冷却

- 冷却気流を維持するため、ユニットは、堅固で平らな表面、あるいはオプションの背板に取り付けます (2.3.3 取り付けを参照してください)。
- 上部と下部に冷却用空きスペースを確保する必要があります。一般的に、100-225 ミリ (4-10 インチ) が必要です。空きスペースについては図 2.1 を参照してください
- 誤った取り付けは、過熱や性能の低下を招く場合があります。
- 温度の低減は、40°C (104°F) と 50°C (122°F) の間で開始し、さらには、1000m (3300ft) を超える海拔上昇には注意する必要があります。詳細情報は、機器設計ガイドをご参照ください。




図 2.1 上部および下部の冷却用空きスペース

エンクロージャー	A2	A3	A4	A5	B1	B2
a/b (mm)	100	100	100	100	200	200
a/b (インチ)	4	4	4	4	8	8
エンクロージャー	B3	B4	C1	C2	C3	C4
a/b (mm)	200	200	200	225	200	225
a/b (インチ)	8	8	8	9	8	9

表 2.1 通気用最小スペースの要件

2.3.2 持ち上げ方法

- 安全に持ち上げるためにユニットの重量を確認してください。
- 作業に最適なリフティング機器を確保します。
- 必要ならば、ユニットを移動するために最適な定格を持つ、ホイスト、クレーン、フォークリフトなどを用意してください。
- 持ち上げる場合、ユニットのホイスト・リング (装備されている場合) を使用します。

2.3.3 取り付け

- ユニットの垂直に取り付けます。
- 周波数変換器は並べて設置可能です。
- 取り付け位置の強度がユニットの重量を支えられることを確認してください。
- ユニットの安定した平面または背板に取り付け、冷却気流を維持します (図 2.2 および 図 2.3 を参照してください)。
- 誤った取り付けは、過熱や性能の低下を招く場合があります。
- 壁に取り付ける場合、ユニットのスロット付き取り付け穴 (装備されている場合) を使用します。




図 2.2 背板への適切な取り付け

図 A はユニット冷却のために必要な空気の流れが確保できるように正しく設置された背板です。




図 2.3 レールで適切な取り付け

注記

レールに取り付ける場合は背板が必要です。

2.3.4 締め付けトルク

適切な締め付け 仕様については 10.4 接続の締め付けトルクを参照してください。

2.4 電気的設置

本項では、周波数変換器の配線に関する詳細な説明を行います。以下の作業が説明されています。

- モーターを周波数変換器の 周波数変換器 出力端子へ接続します。
- AC 主電源を周波数変換器の 入力端子に接続します。
- コントロールとシリアル通信配線を接続します。
- 電源の適用後に、入力とモーター電力を確認します。 目的とする機能にコントロール端末をプログラミングします。

図 2.4は、基本的な電気的接続を示します。




図 2.4 基本的配線図

* 端末 37 はオプションです

2




図 2.5 典型的な電氣的接続

1	PLC	6	コントロール・ケーブル、モーター、主電源の間に最小 200mm (7.9 インチ)
2	周波数変換器	7	モーター、3 相 および PE
3	出力コネクタ (通常は推奨していません)	8	主電源、3 相および強化 PE
4	接地レール (PE)	9	コントロール配線
5	ケーブル絶縁 (はく離)	10	最小 16mm ² (0.025 インチ) で均等

表 2.2

2.4.1 必要条件

警告

機器が危険!

回転するシャフトや電気設備は、危険となる可能性があります。全ての電気作業は、国内および地域の法令に準拠する必要があります。設置、スタートアップ、保守は、トレーニングを受け、資格のある担当者だけが実施することを強く推奨します。これらのガイドラインに従わないと、死亡や重大な傷害事故を招くことがあります。

注意

絶縁に関する警告!

高い周波数のノイズ絶縁には、入力電力、モーター配線、コントロール配線を3つの異なる金属導管で配線するか、または別の絶縁ケーブルを使用します。電力、モーター、コントロール配線の隔離を行わないと、周波数変換器と関連機器性能の最適な性能が得られません。

安全のために、次の要件に準拠してください。

- 電子制御機器は、危険な主電源電圧に接続されています。ユニットへ電力を供給する際は、電気的危険から身を守るため、最大の注意を払ってください。
- 複数の周波数変換器からのモーターケーブルは別に配線します。出力モーターケーブルからの誘導電圧は、共に機器のキャパシターを充電します。これは機器がオフの場合、ロックアウトの場合でも同様です。

過負荷と機器の保護

- 周波数変換器の電気的機能により、モーターの過負荷保護を行います。過負荷が増加レベルを計算し、トリップ（制御出力停止）機能のタイミングを有効にします。電流の引きが高いほど、トリップの反応は速くなります。この過負荷は、クラス 20 モーター保護を提供します。トリップ機能の詳細については 8 警告および警報を参照してください。
- モーター配線は、高周波電流を流すために、主電源、モーター電力、および制御線が異なる導管を通ることが重要です。金属導管あるいは個別シールド線を使用します。電力、モーター、コントロール配線の隔離を行わないと、機器の最適な性能が得られません。図 2.6 を参照




図 2.6 導管を使用した正しい電氣的設置

- すべての周波数変換器は短絡および過剰電流保護を備えている必要があります。入力フューズが保護のために必要です。図 2.7 を参照してください。工場で装備されない場合、フューズはインストレーションの一部として設置作業員によって取り付けられます。10.3 フューズ表の最大フューズ定格を参照してください。




図 2.7 周波数変換器 ヒューズ

ケーブルの種類と定格

- すべてのケーブルが、ケーブル断面積と周囲温度の国内及び地域の規制に準拠していなければなりません。
- Danfoss は、電力系統の配線には、最小 75° C 定格の銅線を使用することを推奨しています。
- 推奨されるワイヤサイズについては 10.1 電力依存仕様を参照してください。

2.4.2 アース（接地）条件

警告

接地に関する危険事項！

オペレーターの安全のため、国内あるいは地域の電気法規さらには、本取扱い説明書に記載されている指示に従って、ドライブの接地周波数変換器を正しく行うことが重要です。接地電流は、3.5 mA より高くなります。接地周波数変換器を正しく行わない場合、死亡または重大な傷害を招くことがあります。

注記

国内及び地域の電気法規および規格基準に従った、機器に対する正しい接地（アース）を確実にすることは、ユーザーまたは認定された電気技師の責任です。

- 電気機器を正しく接地するために、地域や国内の電気法規を遵守してください。
- 機器を保護するための正しい接地では、3.5mA 以上の接地電流を確保しなければなりません。漏洩電流 (>3.5mA) を参照してください。
- 入力電力、モーター電力、およびコントロール線用に専用アース線が必要です。
- 正しい接地接続のために、機器に付いているクランプを利用してください。
- 1つの周波数変換器周波数変換器をディジーチェーン接続して、接地しないでください。
- 接地ワイヤ接続をできるだけ短くします。
- 電氣的ノイズを減らすために高品質撚り線の使用を推奨します。
- メーカーの配線条件に従ってください。

2.4.2.1 漏洩電流 (>3.5 mA)

国と地方の、漏洩電流 > 3.5 mA の設備の保護接地に関する規則を遵守してください。

周波数変換器技術は、高周波数が高電力で切り替わることを意味します。これは、接地接続、グラウンド接続において漏洩電流を生成します。出力電流端末における周波数変換器の不具合電流は、直流コンポーネントを含む場合があります。フィルターキャパシターを充電し、過渡接地電流を発生させます。接地漏洩電流は、RFI フィルター、シールドされたモーター・ケーブル、周波数変換器電力を含むさまざまなシステム構成に依存しています。

EN/IEC61800-5-1（電力ドライブシステム製品基準）は、漏洩電流が 3.5mA を超えた場合に特別な注意を必要とします。接地は以下の手段のうちの1つによって補強される必要があります：

- 最低 10mm² の接地ワイヤ
- 寸法規則を遵守した2つの接地ワイヤ

詳しくは EN 60364-5-54 § 543.7 を参照してください。

RCD を使用

漏電遮断器 (ELCB) とも呼ばれる残留電流デバイス (RCD) が使用された場合、以下を遵守します。

交流および直流電流の検知能力を有するタイプ B の RCD のみを使用します。

過渡接地電流による不具合を防止する突入リレーによって RCD を使用します。

システム構成および環境的考慮に従った寸法 RCD

2.4.2.2 シールド・ケーブルを使用した接地

モーターと結線するためにアース（接地）クランプが用意されています（図 2.8 を参照）。




図 2.8 シールド・ケーブルによる接地

2.4.3 モーター接続

警告

誘導電圧！

複数の周波数変換器からの出力 モーターケーブルは別に配線します。出力モーター・ケーブルからの誘導電圧は、共に機器のキャパシターを充電します。これは機器がオフの場合、ロックアウトの場合でも同様です。出力ケーブルを別にせず動作させた場合、死亡または重大な傷害を招くことがあります。

- 最大ワイヤサイズについては、10.1 電力依存仕様を参照してください。
- ケーブル・サイズについては、国内および地域の電気法規を遵守してください。
- モーター配線ロックアウトまたはアクセスパネルは、IP21 およびそれ以上の (NEMA1/12) ユニットの基本に提供されます。

- 周波数変換器とモーターの間に 力率修正用キャパシタを設置しないでください。
- 周波数変換器とモーターの間に始動あるいは極性変更機器を接続しないでください。
- 3相モーターを端子 96(U)、97(V)、98(W) に接続します。
- 設置に関する指示に従ってケーブルを接地します。
- 10.4.1 接続の締め付けトルクに記載されている内容に従って、端子を締めます。
- メーカーの配線条件に従ってください。

次の三つの図は、基本的な周波数変換器の主電源入力、モーター、およびアース接地を示しています。実際の構成は、ユニットの種類やオプション機器によって異なります。




図 2.9 Aフレーム・サイズのモーター、主電源、アース配線




図 2.10 Bフレームサイズで上記のシールド・ケーブルを使用した場合のモーター、主電源、アース配線




図 2.11 Bフレームサイズで上記の導管と使用した場合のモーター、主電源、アース配線

2.4.4 交流主電源接続

- 周波数変換器の 入力電流に基づくサイズ配線 最大ワイヤサイズは 10.1 電力依存 仕様を参照してください。
- ケーブル・サイズについては、国内および地域の電気法規を遵守してください。
- 3相交流入力電力ワイヤを L1、L2、L3 に接続します (図 2.12 を参照してください)。
- 機器構成により、入力電力は主電源入力端子あるいは入力切断に接続されます。




図 2.12 交流主電源への接続

- 2.4.2 アース (接地)条件に記載された設置に関する指示に従ってケーブルを接地します。
- 周波数変換器は全て、接地基準電力ラインと同様、絶縁された入力ソースと接続されて使用されます。絶縁された主電源 (IT 主電源またはフローティング・デルタ)あるいは、接地されたレグ (接地デルタ)のある TT/TN-S 主電源である場合には、14-50 RFI フィルターをオフ (OFF) にすることを推奨します。OFF の位置では、シャーシと中間回路間にある内部 RFI フィルター・キャパシターが切断され、中間回路の破損を防止するとともに、接地容量電流が減少します (IEC 61800-3 対応)。

2.4.5 コントロール配線

- コントロール配線は、周波数変換器の高電力部品から絶縁してください。
- 周波数変換器がサーミスターに接続されている場合、PELV 絶縁のために、オプションのサーミスターコントロール配線は強化されるか二重に絶縁される必要があります。A 24 V DC 供給電圧 を推奨します。

2.4.5.1 アクセス

- ドライバーでアクセス・カバー・プレートを取り外します。図 2.13を参照
- あるいは、ネジを緩めてフロントカバーを取り外します。図 2.14を参照




図 2.13 A2、A3、B3、B4、C3 および C4 エンクロージャのコントロール配線アクセス




図 2.14 A4、A5、B1、B2、C1 および C2 エンクロージャのコントロール配線アクセス

カバーを締める前に表 2.3を参照してください。


フレーム	IP20	IP21	IP55	IP66
A4/A5	-	-	2	2
B1	-	*	2.2	2.2
B2	-	*	2.2	2.2
C1	-	*	2.2	2.2
C2	-	*	2.2	2.2

* 締めるねじがありません
- ありません

表 2.3 カバー締め付けトルク (Nm)

2.4.5.2 コントロール端末の種類

は着脱可能な 周波数変換器 コネクターを示します。端末機能およびデフォルト設定は表 2.4で要約されています。



1306A012.11

図 2.15 コントロール端子位置

- **コネクタ-1**は、四つのプログラマブル・デジタル入力端子、二つのプログラマブル・入出力デジタル端子、24VDC 端子供給電圧用端子、および 24VDC のユーザー供給（オプション）用共通端子などで構成されます。
- **コネクタ-2** 端子 (+)68 および (-)69 は、RS-485 シリアル通信接続用です。
- **コネクタ-3**は、二つのアナログ入力、一つのアナログ出力、10VDC 供給電圧、および、入力と出力の共通端子で構成されています。
- **コネクタ-4**は、USB ポートで MCT 10 セットアップ・ソフトウェアと共に使用します。
- さらに、Form C リレー出力があり、周波数変換器の構成とサイズに応じて場所が変わります。
- ユニットと一緒に注文ができるいくつかのオプションでは、追加的な末端が提供されます。機器のオプションとともに提供されたマニュアルを参照してください。


詳細は、10.2 一般技術データを参照してください

端末説明			
デジタル入力/出力			
端子	パラメーター	デフォルト設定	詳細
12, 13	-	+24V DC	24V DC 供給電圧。すべての 24V 負荷について、最高出力電流は全 200mA です。デジタル入力および外部トランスデューサーに使用可能。
18	5-10	[8] スタート	デジタル入力
19	5-11	[0] 操作なし	
32	5-14	[0] 操作なし	
33	5-15	[0] 操作なし	
27	5-12	[2] 逆フリーラン	デジタル入力又はデジタル出力として選択します。デフォルト設定は入力機能です。
29	5-13	[14] ジョグ	
20	-		24V 供給についてデジタル入力および 0V ポテンシャル用共通。
37	-	安全トルクオフ (STO)	(オプション)安全入力。STO に使用。
アナログ入力/出力			
39	-		アナログ出力用共通
42	6-50	速度 0 - 上限	プログラマブル・アナログ出力。アナログ信号は、最大 500Ω にて 0-20mA あるいは 4-20mA です。
50	-	+10V DC	10 VDC アナログ供給電圧。ポテンショメーターやサーミスターに通常使用される最大 15mA。
53	6-1	速度指令信号	アナログ入力 電圧または電流を選択可能。A53 および A54 切り替え、mA または V を選択。
54	6-2	フィードバック	
55	-		
シリアル通信			
61	-		ケーブル・シールド用の統合 RC フィルター。EMC に問題がある場合のシールド接続専用。
68 (+)	8-3		RS-485 インタフェース。コントロール・カード・スイッチが終端抵抗に提供されています。
69 (-)	8-3		
リレー			

端末説明			
デジタル入力/出力			
端子	パラメーター	デフォルト設定	詳細
01, 02, 03	5-40 [0]	[0] 警報	Form C リレー出力 交流、直流電圧どちらでも利用でき、抵抗あるいは誘導負荷をかけることができます。
04, 05, 06	5-40 [1]	[0] 運転中	

表 2.4 端末説明

2.4.5.3 コントロール端子への配線

コントロール端子コネクタは、 2.16 に示すとおり、installation を容易にするために、周波数変換器から取り外すことができます。





図 2.16 コントロール端子の取り外し

1.  2.17 で示されるように、小型のドライバーを接点の上あるいは下側のスロットに挿入して、接点を開きます。
2. 剥き出しのコントロール・ワイヤを接点に挿入します。
3. ドライバーを抜いて、コントロール・ワイヤで接点を締めます。
4. 接点がしっかりと固定され、緩んでいないことを確認します。コントロール配線が緩むと、機器故障の原因となったり、操作の最適化の妨げとなったりします。

コントロール端子のワイヤサイズについては 10.1 電力依存仕様を参照してください。

典型的なコントロール配線の接続については 6 応用設定例を参照してください。




図 2.17 コントロール配線の接続

2.4.5.4 シールドコントロールケーブルの使用

正しいシールド

多くの場合において推奨される方法は、コントロールおよびシリアル通信ケーブルを両端でシールド・クランプにより固定し、可能な限り高い周波数ケーブルの接触を確保することです。

周波数変換器と PLC の間の接地電位が異なる場合には、システム全体を妨害する電気雑音が発生します。コントロール・ケーブルに隣接して等価ケーブルを設置すれば、この問題は解決できます。最小ケーブル断面積: 16 mm²




図 2.18

50/60 Hz 接地ループ

使用するコントロール・ケーブルが非常に長いと、接地ループが発生します。シールドの一端を 100 nF のキャパシタを介して接地して、接地ループの問題を解決してください（ただし、リード線は短くしてください）。




図 2.19

シリアル通信上の EMC ノイズを回避します

この端子は、内部の RC リンクを介して接地されています。導体間の干渉を低減するには、ツイストペア・ケーブルを使用してください。推奨される方法は、下記のとおりです。




図 2.20

また、端子 61 への接続は省略できます。




図 2.21

2.4.5.5 コントロール端子の機能

周波数変換器の機能は、コントロール入力信号の指示により動作します。

- 各端子は、機能のためにプログラムする必要があり、端子に関連付けられたパラメーターによってサポートされます。端子とそのパラメーターについては、表 2.4 をご覧ください。
- コントロール端子が、正しい機能を実現するためにプログラムされていることを確認することは重要です。パラメーターのアクセス詳細については 4 ユーザー・インターフェイスを、プログラムの詳細については 5 周波数変換 プログラミングについてを参照してください。
- デフォルトの端子プログラミングは、一般的な動作モードで周波数変換器がその機能を動作させることを意図しています。

2.4.5.6 ジャンパー端子 12 と 27

工場出荷時の programming 値を使用する際、周波数変換器の端子 12 (または 13) と端子 27 の間にジャンパー線が必要とする場合があります。

- デジタル入力端子 27 は、24VDC 外部インターロック・コマンドを受信できるよう設計されています。多くのアプリケーションでは、ユーザーは外部インターロック機器と端子 27 を配線します。
- インターロック・デバイスが使用されていない場合、コントロール端子 12 (推奨) または 13 と端子 27 にジャンパー線を接続します。これにより、端子 27 に内部 24V 信号が供給されます。
- 信号が存在しない場合、ユニットは動作しません。

- LCP の下部にある状態行に AUTO REMOTE COASTING (自動遠隔フリーラン)、あるいは、警報 60 外部インターロックが表示されている場合、ユニットが動作可能状態になっていますが、端子 27 には入力信号がありません。
- 工場で設置されたオプション機器として端子 27 に配線されている場合、配線ははずさないで下さい。

2.4.5.7 端子 53 と 54 スイッチ

- アナログ入力端子 53 と 54 は、電圧 (0 to 10 V) または 電流 (0/4-20 mA) 入力信号のどちらかを選択できます。
- スイッチ位置を変更する前に周波数変換器の電源を抜いてください。
- スイッチ A53 および A54 を設定して、信号タイプを選択します。U は電圧を選択し、I は電流を選択します。
- LCP をはずすと、スイッチにアクセスできます (図 2.22 参照)。ユニットに利用できるいくつかのオプションカードでは、これらのスイッチをカバーしており、スイッチ設定変更の場合は外す必要があります。オプションカードを外す前に、電力を必ず切ってください。
- 端末 53 デフォルトは 16-61 端末 53 スイッチ設定で設定された開ループにおける速度指令信号に関するものです。
- 端末 54 デフォルトは 16-63 端末 54 スイッチ設定で設定された閉ループにおけるフィードバック信号に関するものです。




図 2.22 端子 53 と 54 スイッチの位置

2.4.5.8 端子 37

端子 37 安全停止機能

はコントロール端子 37 を通じてオプション安全停止機能が利用できます。安全停止は、周波数変換器の出力ステージの電力半導体のコントロール電圧を無効化させ、一方で、モーター回転に必要な電圧の生成を阻止します。安全停止 (T37) が起動されると、周波数変換器は警報を発生し、ユニットをトリップさせ、モーターを停止させるためフリーランします。手動リスタートが必要です。安全停止機能は、緊急停止の状況で周波数変換器の停止に使用できます。通常の動作モードでは、安全停止が必要でない場合、周波数変換器の通常停止機能を代わりに使用します。自動再スタートが使用されている場合、ISO 12100-2 の第 5.3.2.5 項に従った要件を満たす必要があります。

責任条件

安全停止機能の設置および動作を行う作業員を確保することはユーザーの責任となります：

- 健康および安全/事故の防止に関する安全規則を読み、理解してください
- この説明およびデザインガイドに詳細が記載されている一般のおよび安全ガイドラインを理解してください。
- 特定のアプリケーションに適用される一般のおよび安全基準について正しい知識を持ってください。

ユーザーは次のように定義されます：インテグレーター、オペレーター、サービススタッフ、メンテナンススタッフ。

基準

端子 37 上の安全停止を使用する場合、ユーザーは関連する法、規則、ガイドラインを含むすべての安全規則を遵守しなければいけません。オプションの暗転停止機能は以下の基準を満たします。

- EN 954-1: 1996 カテゴリー 3
- IEC 60204-1: 2005 カテゴリー 0 - 制御されていない停止
- IEC 61508: 1998 SIL2
- IEC 61800-5-2: 2007 - 安全トルクオフ (STO) 機能
- IEC 62061: 2005 SIL CL2
- ISO 13849-1: 2006 カテゴリー 3 PL d
- ISO 14118: 2000 (EN 1037) - 予期しないスタートアップの防止

取扱い説明書の記載内容と指示だけでは、安全停止機能を正しく安全に使用するには不十分です。デザインガイドの関連情報および指示に従ってください。

予防措置

- 安全技術システムは、資格と経験のある作業員のみが設置および作業することができます。
- ユニットは IP54 キャビネットまたは同様の環境において設置しなければいけません。
- 端子 37 と外部安全デバイス間のケーブルは、ISO 13849-2 表 D.4 に従って短絡保護される必要があります。
- 外部の力 (例えば吊り下げられた積荷) がモーター一軸に影響を与える場合、追加措置 (例えば安全保持ブレーキ) が危険防止のために必要です

安全停止の設置と設定



安全停止機能

安全停止機能は主電源電圧を周波数変換器または付属回路から絶縁しません。周波数変換器またはモーターの電子部品について作業をする場合は、主電源電圧を絶縁し、取扱説明書の安全性の項目で指定された時間だけ待機をしてください。ユニットから主電源供給を絶縁せず、指定された時間だけ待機をしなかった場合、死亡または重大な傷害につながる可能性があります。

- 安全トルクオフ機能を使用して周波数変換器を停止させないでください。動作する周波数変換器がこの機能を使用して停止した場合、ユニットはトリップしてフリーランにより停止します。これが可能でない場合、例えば危険を発生させる場合、周波数変換器および機械は、この機能を使用する前に適切な停止モードを使用して停止

させる必要があります。アプリケーションによっては、機械的ブレーキが必要になります。

- 複数の IGBT 電力半導体の不具合の場合における、同期的および永久磁石モーター周波数変換器について：安全トルクオフ機能の起動にもかかわらず、周波数変換器システムはアライメント・トルクを発生させ、180/p 度でモーターシャフトを回転させます。p はポールペア数を意味します。
- この機能は、周波数変換器システム上または機械が影響を受ける領域で機械的作業を実施する場合に適しています。電気的安全は提供しません。この機能は、周波数変換器のスタートおよび/または停止のコントロールとして使用できません。

周波数変換器の安全設置を実施するためには、次の要件を満たす必要があります。

1. コントロール端子 37 と 12 または 13 の間のジャンパー線を除去します。短絡を回避するためには、ジャンパーを切断/断線するのでは不十分です。（図 2.23 のジャンパーを参照してください。）
2. 外部安全監視リレーを、安全機能無しで（安全デバイスに関する指示を遵守する必要があります）端子 37 および端子 12 または 13 (24V DC) に接続します。安全監視リレーは、安全カテゴリ 3 (EN 954-1) / PL “d” (ISO 13849-1) を遵守する必要があります。





図 2.23 端子 12/13 (24 V) および 37 間のジャンパー



13088749.10

図 2.24 安全カテゴリ 3(EN 954-1)/ PL “d” (ISO 13849-1)を用いた停止カテゴリ 0(EN 60204-1)を実現するための設置。

1	安全デバイス Cat. 3(回路妨害デバイス、場合によってリリース入力あり)	7	インバーター
2	ドアコンタクト	8	モーター
3	接触器(フリーラン)	9	5 V DC
4	周波数変換器	10	安全チャンネル
5	主電源	11	短絡保護ケーブル(設置キャビネット内に無い場合)
6	コントロール・ボード		

表 2.5

安全停止の設定試験

設置後、最初の動作前に、安全停止を使用する設置の設定試験を行ってください。また、設置を変更するたびにこの試験を実行してください。

2.4.5.9 機械的ブレーキ・コントロール


巻き上げ/下げアプリケーションでは、電子機械的ブレーキをコントロールできる必要があります。

- リレー出力、またはデジタル出力(端末 27 または 29)を使用してブレーキをコントロールしてください。
- 負荷が大き過ぎるなどの理由で、周波数変換器がモーターをサポートできない間、出力を閉じておいてください(電圧なし)。
- 電磁ブレーキを使用するアプリケーションに対してパラメーター・グループ 5-4* の機械的ブレーキ・コントロール[32]を選択してください。

- モーター電流が 2-20 Release Brake Current にあらかじめ設定された値を超えるとブレーキが解除されます。
- 周波数変換器がストップ・コマンドを実行している場合にのみ、出力周波数が 2-21 Activate Brake Speed [RPM] または 2-22 Activate Brake Speed [Hz] に設定された周波数よりも低くなるとブレーキがかかります。

周波数変換器が警報モードか過電圧の状態にある場合には、機械的ブレーキが直ちに作動します。

垂直移動の場合、重要なのは全動作中は、負荷は完全安全モードで保持、停止および制御(昇降)する必要があるということです。周波数変換器は安全装置ではないため、関連する国内クレーン/リフト規制にしたがって、緊急時またはシステムの誤作動時に負荷を停止できるように、使用する安全装置(例、速度スイッチ、緊急ブレーキ等)のタイプおよび数量を決定する必要があります。



130BA902.10

ケーブル: シールド・ツイスト・ペア (STP)
インピーダンス: 120 Ω
ケーブル長: 最長 1200 m (ドロップ・ラインを含む)
最長 500 m 局間

表 2.6

2

図 2.25 機械的ブレーキを 周波数変換器に接続する

2.4.6 シリアル通信

RS-485 は、マルチドロップ・ネットワーク・トポロジーと互換性がある、即ちノードをバスとして又はコモン・トランク・ドロップケーブルからドロップ・ケーブルを介して接続できる 2 線バス・インタフェースです。合計 32 のノードを 1 つのネットワーク・セグメントに接続できます。

リピーターはネットワークセグメントを分割します。各リピーターが、その設置されているセグメント内のノードとして機能することに注意してください。特定のネットワーク内に接続されている各ノードには、すべてのセグメント内で一意のノード・アドレスが必要です。

各セグメントは、周波数変換器の終端スイッチ (S801) 又はバイアス終端抵抗ネットワークのいずれかを使用して両端を終端する必要があります。バス・ケーブルには必ずシールド・ツイスト・ペア (STP) ケーブルを使用し、常に正しい設置手順に従ってください。

高周波数を含めて、全てのノードでシールドを低インピーダンスでアース(接地)に接続することが重要です。このためには、例えばケーブル・クランプ又は導電性ケーブル・グラウンドを使用して、シールドの大きな面をアース(接地)に接続してください。特にケーブルが長い設備では、ネットワーク全体で同じ接地電位を保つために等電位ケーブルを用いる必要のある場合があります。

インピーダンス不整合を防止するために、ネットワーク全体で同じタイプのケーブルを常に使用してください。モーターを周波数変換器に接続する場合は、常にシールドされたモーター・ケーブルを使用してください。

3 スタートアップ および 機能検査

3.1 事前スタート

3.1.1 安全検査



高電圧!

入出力の接続が正しく行われない場合、端子類に高電圧が加わる可能性があります。複数のモーターに対する複数の電力リード線が、誤った状態で同じ導管を通る場合、主電源入力から切り離されている時でも、漏洩電流が周波数変換器内のキャパシターに荷電される可能性があります。最初の起動時、電力部品に関する思い込みは持たないようにしてください。事前スタートの手順に従ってください。事前スタートの手順に従わない場合、怪我や機器の損傷を招くことがあります。

1. ユニットへの入力電力はオフにして、操作できないようロックアウトしてください。周波数変換器が、入力電力を遮断するための周波数変換器切断スイッチをオフにされていても安心しないでください。
2. 入力端子 L1 (91)、L2 (92)、および L3 (93) にて、相間、あるいは相と接地間に電圧がかかっていないことを検証します。
3. 出力端子 96 (U) 97 (V)、および 98 (W) にて、相間、あるいは相と接地間に電圧がかかっていないことを検証します。
4. U-V (96-97)、V-W (97-98)、W-U (98-96) の ohm 値を測定して、モーターの継続性を確認します。
5. モーターと同様、周波数変換器の接地 が正しく行われているかチェックします。
6. 周波数変換器の端子の接続が緩んでないか検査します。
7. 以下のモーター用名板のデータを記録します。電力、電圧、周波数、全負荷電流、および公称速度など。これらは、後でモーター用名板のデータをプログラムするのに必要となります。
8. 供給電圧が 周波数変換器 の電圧およびモーターと適合していることを確認します。

注意

ユニットへ電力を供給する前に、表 3.1 に記載されているように、設置全体を検査します。完了したときには、これらの項目をチェックしてください。

検査項目	詳細	<input checked="" type="checkbox"/>
補助機器	<ul style="list-style-type: none"> 周波数変換器の入力電力やモーターの出力側に接続されている可能性のある、補助機器、切断装置、入力フューズ/回路ブレーカーなどを探します。フルスピード動作の用意ができていることを確認してください。 使用されているセンサーの機能と設置状態をチェックし、周波数変換器へフィードバックします。 モーターに力率補正キャップがあれば、それをはずします。 	
ケーブルルーティング (配線)	<ul style="list-style-type: none"> 高周波 ノイズ隔離のために、入力電力、モーター配線、および コントロール配線 が分かれていること、あるいは、三つの金属導管に各々が通っていることを確認します。 	
コントロール配線	<ul style="list-style-type: none"> 破損や損傷のあるワイヤや不適切な接続をチェックします。 コントロール配線が電力とモーター配線から絶縁され、ノイズの干渉を受けていないか確認します。 必要に応じて、信号の電圧源をチェックします。 シールド・ケーブルやツイストペア・ケーブルの使用を推奨します。シールドが正しく終端されていることを確認します。 	
冷却用空きスペース	<ul style="list-style-type: none"> 上部と株の空きスペースを十分に確保し、適切な冷却空気の流れを維持します。 	
EMC 対策	<ul style="list-style-type: none"> 電磁環境適合性に合った、適切な設置がなされているかチェックします。 	
環境的な考慮	<ul style="list-style-type: none"> 動作時の最大周囲温度制限については、機器のラベルを参照してください。 湿度は 5~95%で、結露なきこと。 	
フューズと遮断器	<ul style="list-style-type: none"> 適切なフューズと遮断器であることをチェックします。 全フューズはしっかりと挿入されて動作状態にあり、全遮断器がオープン位置にあることをチェックします。 	
(接地)	<ul style="list-style-type: none"> 機器は、専用のアース線(接地線)を、そのシャーシから建物のアースへ接続する必要があります。 アース接続(グラウンド接続) が、しっかりと固定されて、酸化されていないことをチェックします。 導管への接地や金属表面へ取り付けられたバックパネルは、適切なアース(グラウンド)ではありません。 	
入力および出力電力配線	<ul style="list-style-type: none"> 接続が緩んでないかチェックします。 モーターと主電源が別々の導管またはシールドされたケーブルで接続されていることを確認します。 	
パネル内部	<ul style="list-style-type: none"> ユニット内部に、汚れ、金属片、湿気、および腐食がないか検査します。 	
スイッチ類	<ul style="list-style-type: none"> スイッチや切断設定が全て、正常な位置にあることを確保します。 	
振動	<ul style="list-style-type: none"> ユニットがしっかりと取り付けられていることを確認し、必要に応じて耐衝撃マウントを使用します。 異常な量の振動がないか検査してください。 	

表 3.1 スタートアップ・チェックリスト

3.2 周波数変換器への電源供給

▲警告

高電圧!

交流主電源に接続されている限り、周波数変換器は高電圧を含んでいます。設置、スタートアップ、保守は、資格のある技術者が実施するようにしてください。そうでない人間が、設置、スタートアップ、保守を誤って行った場合、死亡事故や重大な傷害事故を招くことがあります。

▲警告

予期しないスタート!

周波数変換器が交流主電源に接続されている場合、モーターは思いがけなくスタートすることがあります。周波数変換器、モーター、あるいは運転機器は、動作できる状態になっている必要があります。周波数変換器が交流主電源に接続されているにもかかわらず動作準備ができていないことから生じる故障は、死亡や深刻な傷害、設備や所有物の損害を招くことがあります。

1. 入力電圧が3%以内でバランスを保っていることを確認します。そうでない場合、入力電圧の不均衡を補正してから作業を進めてください。電圧補正以降の手順を繰り返します。
2. オプション機器の配線がある場合、それが設置アプリケーションに合っていることを確保します。
3. 動作機器全てが、OFF位置であることを確保します。パネルのドアを閉め、またはカバーを取り付けます。
4. ユニットに電力を供給します。この時、絶対に周波数変換器をスタートしないでください。ユニットのスイッチがオフになっている場合、ON位置にして周波数変換器に電力を供給します。

注記

LCPの下部にある状態行に AUTO REMOTE COASTING (自動遠隔フリーラン)、あるいは、警報 60 外部インターロックが表示されている場合、ユニットが動作可能状態になっていますが、端子 27 には入力信号がありません。詳細は、図 2.23 を参照してください。

3.3 基本動作プログラミング

周波数変換器は、最大の性能を発揮するために、動作を開始するにあたって基本的な動作プログラミングが必要です。基本的な動作プログラミングでは、動作しているモーターに関するモーターネームプレート・データ、あるいは最小および最大のモーター速度などの入力が必要です。以下の手順に従ってデータを入力します。推奨のパラメーター設定はスタートアップとチェックアウトを目的としたものです。アプリケーション設定は異なる場合があります。LCPによるデータ入力の詳細説明は、4 ユーザー・インターフェイスをご覧ください。

データは、電源を ON にしてから入力する必要がありますが、周波数変換器が作動する前に行ってください。

1. LCP の [Main Menu] を二回押します。
2. ナビゲーション・キーを使用して、0** 動作/ディスプレイのパラメーターグループへスクロールし、[OK] を押します。




図 3.1

3. ナビゲーション・キーを使用して、0-0* 基本設定のパラメーターグループへスクロールし、[OK] を押します。




図 3.2

4. ナビゲーション・キーを使用して、0-03 地域設定へスクロールし、[OK] を押します。




図 3.3

- ナビゲーション・キーを使用して、最適な *International* or *North America* を選択し、[OK]を押します。（これは、基本パラメータのいくつかのデフォルト設定を変更します。完全なリストについては 5.4 国際/北米デフォルト・パラメータ設定 ご覧ください。）
- LCP の [Quick Menu] を押します。
- ナビゲーション・キーを使用して、Q2 クイックセットアップのパラメータグループへスクロールし、[OK]を押します。




図 3.4

- 言語を選択して、[OK]を押します。パラメータ 1-20/1-21 から 1-25 までの モーターデータを 入力します（誘導モーターのみ。PM モーターの場合、これらのパラメータを省略すること）。この情報は、モーター名板に表記されています。すべてのクイック・メニューは 5.5.1 クイック・メニュー構造に示されています。

1-20 モーター電力[kW]または 1-21 モーター出力 [HP]

1-22 モーター電圧

1-23 モーター周波数

1-24 モーター電流

1-25 モーター公称速度




図 3.5

- 最良の結果を得るために、ここでは基本的なプログラミングが完了するまで、1-28 モーター回転チェックをスキップします。これは、以下の基本セットアップでテストされます。
- 3-41 ランプ 1 立ち上がり時間の設定は、ファンの場合 60 秒、ポンプの場合 10 秒を推奨しています。

- 3-42 ランプ 1 立ち下がり時間の設定は、ファンの場合 60 秒、ポンプの場合 10 秒を推奨しています。
- 4-12 モーター速度下限 [Hz] において、アプリケーション条件を入力します。これらの値が不明である場合、以下の値が推奨されます。これらの値により、初期の周波数変換器の動作が正常に行われます。しかし、設備の損害を防止するために必要なあらゆる注意を払ってください。推奨値が安全で、機能的検査に使用できることを、設備の始動前に確認してください。

Fan = 20Hz

Pump = 20Hz

Compressor = 30Hz

- 4-14 モーター速度上限 [Hz] では、1-23 モーター周波数の モーター周波数を入力してください。
- 3-11 ジョグ速度 [Hz](10Hz)は、デフォルト設定のままとします（初期のプログラミングでは使用しません）。
- ジャンパー線がコントロール端子 12 と 27 の間に必要です。この場合、5-12 端末 27 デジタル入力はデフォルト設定として、そのままにします。そうでない場合、No Operation (操作なし)を選択します。オプションの Danfoss バイパスを装備した周波数変換器の場合、ジャンパー線は不要です。
- 5-40 機能リレーについては、デフォルト設定のままとします。

これにより、迅速なセットアップ手順が実現できます。[Status]を押して、動作画面に戻します。

3.4 PM モーター設定

このセクションは、PM モーターを使用する場合にのみ適用されます。

基本的なモーターパラメータを以下のように設定します。

- 1-10 モーター構造
- 1-14 Damping Gain
- 1-15 Low Speed Filter Time Const.
- 1-16 High Speed Filter Time Const.
- 1-17 Voltage filter time const.
- 1-24 モーター電流
- 1-25 モーター公称速度
- 1-26 モーター一定定格トルク
- 1-30 固定子抵抗 (Rs)
- 1-37 d 軸インダクタンス (Ld)
- 1-39 モーター極

- 1-40 1000 RPM にて EMF に復活
- 1-66 低速時の最低電流
- 4-13 モーター速度上限 [RPM]
- 4-19 最高出力周波数

高度なモーターデータに関する注記:

固定子抵抗と d 軸インダクタンス値は、しばしば、技術仕様書の中で違うように記述されています。Danfoss 周波数変換器の抵抗と d 軸インダクタンス値をプログラミングする場合、常にライン対共通 (スターポイント) 値を使用してください。これは非同期および PM モーターの両方に有効です。

パラメーター 1-30	固定子抵抗 (ライン対共通)	このパラメーターは、モーター固定子抵抗に類似した固定子巻線抵抗 (Rs) を与えるものです。ライン対ラインデータ (2 線間で固定子抵抗が測定される場所) が利用できる場合、それを 2 で割る必要があります。
パラメーター 1-37	d 軸インダクタンス (ライン対共通)	このパラメーターは PM モーターの直接的な軸インダクタンスを与えるものです。ライン対ラインデータが利用できる場合、それを 2 で割る必要があります。
パラメーター 1-40	1000 RPM におけるバック EMF RMS (ライン対ライン値)	このパラメータは特に 1000RPM の機械的速度での PM Motor の固定子端子におけるバック EMF を与えます。この値はライン対ラインにおいて定義され、RMS 値で表現されます。PM モーターの場合、仕様値は別のモーター速度に関する値を提供し、電圧は 1000RPM に対して再算出する必要があります。

表 3.2

バック EMF に関する注記:

バック EMF は、ドライブが接続されておらず、シャフトが外部から回転されている場合に PM モーターによって発生される電圧です。技術仕様書は通常、公称モーター速度または 2 線間で測定される 1000RPM に関する電圧として注記しています。

3.5 自動モーター適合

自動モーター適合 (AMA) は、周波数変換器 とモーターにおける適合性の最適化を図るために、モーターの電気的特性を測定するテスト手順です。

- 周波数変換器は、出力モーター電流を安定させるために、モーターの数学的モデルを構築します。この手順では、電力の入力相バランスも検査します。パラメーター 1-20 から 1-25 で入力されたデータとモーター特性が比較されます。
- これによりモーターが作動したり、モーターに悪影響を及ぼしたりすることはありません。

- モーターによっては、テストを完全なバージョンで実施できない場合があります。その場合、簡略 AMA を有効化を選択してください。
- 出力フィルターがモーターに接続されている場合、簡略 AMA を有効化を選択してください。
- 警告や警報が発生した場合 8 警告および警報をご覧ください。
- 最良の結果を得るため、この手順は冷たいモーターで実施します。

注記

PM モーターを使用している場合、AMA アルゴリズムは機能しません。

AMA の実施方法

1. [Main Menu] を押してパラメーターへアクセスします。
2. パラメーター・グループ 1-** Load and Motor (負荷とモーター) ヘスクロールします。
3. [OK] を押します。
4. パラメーター・グループ 1-2* モーターデータにスクロールします。
5. [OK] を押します。
6. Scroll to 1-29 自動モーター適合 (AMA)。
7. [OK] を押します。
8. Enable complete AMA (完全 AMA を有効化) を選択します。
9. [OK] を押します。
10. 画面上の指示に従います。
11. テストが自動的に実施され、終了するとその指示があります。

3.6 モーター回転チェック

周波数変換器を作動する前に、モーターの回転をチェックしてください。モーターは、5 Hz または 4-12 モーター速度下限 [Hz] で設定された最低周波数で少しの間、動作します。

1. [Quick Menu] を押します。
2. Q2 Quick Setup (クイック設定) ヘスクロールします。
3. [OK] を押します。
4. Scroll to 1-28 モーター回転チェック。
5. [OK] を押します。
6. Enable (有効化) ヘスクロールします。

以下のテキストが表示されます: **注意!** モーターが間違った方向に回転している可能性があります。

7. [OK] を押します。

8. 画面の指示に従います。

回転方向を変えるには、周波数変換器への電力を停止し、電力の放電を待ちます。3つのモーター・ケーブルのうち2つの接続を、モーターまたは周波数変換器側へ逆接続します。

3.7 ローカル・コントロール・テスト

▲注意

モーターの始動!

モーター、システム、および付属機器が全て、起動できる状態になっていることを確認します。どのような状況でも、安全な動作を行うことがユーザーの責任です。モーター、システム、および付属機器などが起動状態になっていないにもかかわらず動作を開始した場合、怪我や機器の損傷を招くことがあります。

注記

LCP上の[Hand On] (手動オン)キーが、周波数変換器へのローカル・スタートコマンドを提供します。[Off] (オフ) キーは停止機能を提供します。

ローカル・モードで操作する際、LCP上の[▲]と[▼]矢印で周波数変換器の速度出力を増加あるいは減少します。[◀]と[▶]で数値ディスプレイの表示カーソルを移動します。

1. [Hand ON] (手動オン)を押します。
2. [▲]を押すことにより、周波数変換器をフル・スピードに加速できます。カーソルを小数点の左へ移動することで、入力変更をより迅速に行えます。
3. 加速の問題は、どんなものでも記録してください。
4. [Off] (オフ)を押します。
5. 減速の問題は、どんなものでも記録してください。

加速の問題が生じた場合

- 警告や警報が発生した場合、8 警告および警報をご覧ください。
- モーター・データ が正しく入力されていることをチェックします。
- 3-41 ランプ 1 立ち上がり時間で ランプアップ時間を増加します。
- 4-18 電流制限で電流制限を増加します。
- 4-16 トルク制限モーター・モードでトルク制限を増加します。

減速の問題が発生した場合

- 警告や警報が発生した場合、8 警告および警報をご覧ください。
- モーター・データ が正しく入力されていることをチェックします。
- 3-42 ランプ 1 立ち下がり時間でランプ・ダウン時間を減少させます。
- 2-17 過電圧コントロールで過電圧コントロールをアクティブにします。

注記

PM モーターを使用している場合、OVC アルゴリズムは機能しません。

警報 (トリップ) が出た後の周波数変換器のリセットについては 8.4 警報と警告の定義を参照してください。

注記

本章の 3.1 事前スタート から 3.7 ローカル・コントロール・テストまでには、周波数変換器への電力供給方法、基本プログラミング、セットアップ、および機能テストなどが記載されています。

3.8 システム・スタートアップ

この章における手順では、ユーザーが配線およびアプリケーションのプログラミングを完了することが必要です。この作業には 6 応用設定例が参考になります。アプリケーション 設定に関するその他のヘルプは 1.2 補助的リソースに記載されています。ユーザーによるアプリケーション・セットアップが完了したら、以下の手順を推奨します。

▲注意

モーターのスタート!

モーター、システム、および付属機器が全て、スタートできる状態になっていることを確認します。どのような動作状態でも、安全な動作を行うことがユーザーの責任です。モーター、システム、および付属機器などがスタート状態になっていないにもかかわらず動作を開始した場合、怪我や機器の損傷を招くことがあります。

1. [Auto On]を押します。]
2. 外部のコントロール機能が、周波数変換器へ正しく配線されていて、プログラミングが全て完了していることを確認します。
3. 外部の動作開始コマンドを適用します。
4. 速度範囲全体にわたって、速度指令値を調整します。
5. 外部の動作開始コマンドを除きます。
6. どんな問題でも記録してください。

警告や警報が発生した場合、8 警告および警報をご覧ください。

3.9 騒音または振動

モーターまたは設備がモーター駆動であり、例えばファンブレード等が騒音または振動を一定の周波数において発生させる場合は、以下を試します：

- 速度バイパス、パラメーター・グループ 4-6*
- 過変調、14-03 過変調 オフに設定
- スイッチパターンおよびスイッチング周波数パラメーター・グループ 14-0*
- 共振制動、1-64 共振制動

4 ユーザー・インターフェイス

4.1 ローカル・コントロール・パネル

ローカル・コントロール・パネル (LCP) は、ユニットの前面にディスプレイとキーパッドが一体化されています。LCP は、周波数変換器のユーザー・インターフェイスとして使用します。

LCP は、いくつかのユーザー機能を装備しています。

- ローカル・コントロールでのスタート、ストップ、および速度コントロール
- 動作データ、状態、警告、および注意などの表示
- 周波数変換器機能のプログラミング
- オート・リセットが動作しない場合、故障した後に周波数変換器を手動でリセット


オプションで数値 LCP (NLCP) も利用できます。NLCP は、LCP と同様の方法で操作できます。NLCP 使用の詳細については、プログラミング・ガイドをご覧ください。

注記

表示のコントラストを調整するには、[STATUS] (状態) キーおよび上下キーを押します。

4.1.1 LCP レイアウト

LCP は、機能上、四つのグループに分かれています (図 4.1 を参照)。



130BC362.10

4

図 4.1 LCP

- ディスプレイ・エリア
- ディスプレイを変更して、状況、オプション、プログラミング、あるいはエラー・メッセージ履歴などを表示するためのディスプレイ・メニューキー。機能プログラミング、ディスプレイ・カーソルの移動、あるいはローカル操作時のスピード・コントロールなどを行うためのナビゲーション・キー。状況表示ランプも含まれます。
- 操作モード・キーとリセット。

4.1.2 LCP ディスプレイ値の設定

ディスプレイ・エリアは、周波数変換器に主電源電圧、直流バス端子、あるいは外部の 24V 電源電圧が供給されると有効になります。

LCP に表示される情報は、ユーザーの用途に応じてカスタマイズ可能です。

- ディスプレイに表示される読み出し値には、パラメーターが関連付けられています。
- オプションは、クイック・メニュー Q3-13 Display Settings(ディスプレイ設定)で選択します。
- ディスプレイ 2 は、代替用の大型ディスプレイ・オプションを持っています。
- ディスプレイの下部に表示される周波数変換器の状態は、自動的に表示され、選択はできません。

表示	パラメーター番号	デフォルト設定
1.1	0-20	モーター RPM
1.2	0-21	モーター電流
1.3	0-22	モーター電力 (kW)
2	0-23	モーター周波数
3	0-24	速度指令信号 (%)

表 4.1




図 4.2




図 4.3

4.1.3 ディスプレイ・メニュー・キー

メニュー・キーは、メニュー・アクセス・パラメーターの設定、通常操作時の状況ディスプレイ・モードの変更、あるいは故障ログ・データの表示などに使用します。



図 4.4

キー	機能
Status(状態)	<p>操作に関する情報を表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自動モードでは、押すと読み出し画面が切り替わります。 • 繰り返し押して各状態表示をスクロールできます。 • [Status](状態)を押しながら、[▲] または [▼] を押すとディスプレイの輝度を調整できます。 • ディスプレイの右上隅の記号は、モーターの回転方向と、その設定がアクティブであることを示します。これは、プログラムできません。
Quick Menu(クイック・メニュー)	<p>初期設定指示と多くの詳細なアプリケーション指示について、プログラムするためのパラメーターにアクセスできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 押すことにより、基本周波数コントローラ設定をプログラムするための連続指示に関する Q2 クイック設定にアクセスします。 • 機能セットアップ用に表示されるパラメーターに順次従います。

キー	機能
Main Menu(メイン・メニュー)	すべてのプログラミング・パラメーターにアクセスできます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 二回押すと、トップレベルのインデックスへアクセスできます。 ● 一回押すと、最後にアクセスした場所へ戻ります。 ● 押すと、パラメーターへ直接アクセスできるパラメーター番号を入力できます。
Alarm Log(警報ログ)	現在の警告のリスト、最後の 10 個の警報、およびメンテナンス・ログを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> ● 警報モードへ入る前の周波数変換器の詳細については、ナビゲーション・キーを使用して警報番号を選択し、[OK](確定)を押します。

表 4.2

4.1.4 ナビゲーション・キー

は、機能のプログラミングやディスプレイ・カーソルの移動に使用します。ナビゲーション・キーは、ローカル(手動)操作での速度コントロールにも使用できます。三つの周波数変換器状態表示ランプもこの三つのエリアにあります。




図 4.5

キー	機能
Back(戻る)	メニュー構成の 1 つ前のステップまたはリストに戻ります。
Cancel(キャンセル)	表示が変更されない限り、最後に実行した変更やコマンドが取り消されます。
Info(情報)	押すと、表示されている機能の意味を表示します。
ナビゲーション・キー	四つのナビゲーション矢印キーを押して、メニュー内の項目間を移動します。
OK(確定)	パラメーター・グループへアクセスしたり、選択をアクティブにしたりするために使用します。

表 4.3

ランプ	表示	機能
緑色	ON(オン)	ON ランプは、周波数変換器が主電源電圧、直流バス端子、または外部 24 V 電源から電力が供給されるとアクティブになります。
黄色	WARN(警告)	警告の条件が満足されると、黄色の警告ランプが点灯し、表示エリアにテキストが表示されて問題を識別します。
赤色	ALARM(警報)	故障の状態により、赤色の警告ランプが点滅し、警告テキストが表示されます。

表 4.4

4.1.5 操作キー

操作キーは LCP の下部にあります。




図 4.6

キー	機能
Hand On(手動オン)	ローカル・コントロールで周波数変換器をスタートします。 <ul style="list-style-type: none"> ● 周波数変換器の速度を制御するにはナビゲーション・キーを使用します。 ● コントロール入力やシリアル通信による外部停止信号は、ローカルの手動オンを重ね書きします。
Off(オフ)	モーターを停止しますが、周波数変換器への電力は供給します。
Auto On(自動オン)	システムをリモート操作モードにします。 <ul style="list-style-type: none"> ● コントロール端子やシリアル通信による外部スタート・コマンドに対応します。 ● 速度指令信号は外部ソースからのものです。
Reset(リセット)	不具合がリセットされた後に、周波数変換器を手動でリセットします。

表 4.5

4.2 バックアップおよびパラメーター設定のコピー

プログラミング・データは、周波数変換器の内部に保持されます。

- データは、バックアップのため LCP メモリーにアップロードできます。
- LCP にデータが一旦保持されると、データは元の周波数変換器へダウンロードできます。
- さらに、LCP を他の周波数変換器に接続して、保持された設定をダウンロードすることにより、データを他の周波数変換器にダウンロードすることが可能です。（これにより、複数のユニットを同一設定で迅速にプログラムすることができます。）
- デフォルト設定にリストアするために周波数変換器を初期化しても、LCP メモリーに保存したデータは変更されません。



予期しない始動!

周波数変換器が交流主電源に接続されている場合、モーターは思いがけなく始動することがあります。周波数変換器、モーター、あるいは運転機器は、動作できる状態になっている必要があります。周波数変換器が交流主電源に接続されているにもかかわらず動作準備ができていないことから生じる故障は、死亡や深刻な傷害事故、設備や所有物の損害を招くことがあります。

4.2.1 LCP ヘデータをアップロード

1. データのアップロードやダウンロードを行う前に、[Off] (オフ) を押してモーターを停止してください。
2. 0-50 LCP コピーへ進みます。
3. [OK] (確定) を押します。
4. 全てを LCP へを選択します。
5. [OK] (確定) を押します。プログレス・バーは、アップロードの状況を示します。
6. [Hand ON] (手動オン) または [Auto On] (自動オン) を押して、通常動作に戻します。

4.2.2 LCP からデータをダウンロード

1. データのアップロードやダウンロードを行う前に、[Off] (オフ) を押してモーターを停止してください。
2. 0-50 LCP コピーへ進みます。
3. [OK] (確定) を押します。
4. 全てを LCP からを選択します。

5. [OK] (確定) を押します。プログレス・バーは、ダウンロードの状況を示します。
6. [Hand ON] (手動オン) または [Auto On] (自動オン) を押して、通常動作に戻します。

4.3 デフォルト設定の回復

注意

初期化により、ユニットをデフォルト設定へ戻すことができます。プログラミング、モーターのデータ、ローカリゼーション、および監視記録の全ては、消去されます。LCP ヘデータをアップロードすることにより、初期化前のバックアップができます。

周波数変換器のパラメーター設定をデフォルト設定に戻すには、周波数変換器を初期化します。初期化は、14-22 動作モードまたは手動で行えます。

- 14-22 動作モードを使用した初期化により、動作時間、シリアル通信選択、個別メニュー設定、不具合ログ、警報ログ、および、その他の監視機能などの周波数変換器データが変更されることはありません。
- 通常、14-22 動作モードの使用を推奨しています。
- 手動による初期化は、モーターに関する、プログラミング、ローカリゼーション、監視データを消去し、デフォルト設定に戻します。

4.3.1 推奨する初期化

1. [メインメニュー] を 2 回押すと、パラメータにアクセスします。
2. 14-22 動作モードにスクロールします。
3. [OK] を押します。
4. Initialisation (初期化) にスクロールします。
5. [OK] を押します。
6. ユニットの電源を切って、表示が消えるまで待ちます。
7. ユニットの電源を投入します。
8. アラーム 80 が表示されます。
9. [Reset] を押して動作モードに戻ります。

スタートアップの間に、パラメーターがデフォルト設定に戻ります。この方法は、通常よりも少し時間がかかります。

4.3.2 手動初期化

1. ユニットの電源を切って、表示が消えるまで待ちます。
2. [Status] (状態)、[Main Menu] (メイン・メニュー)、および [OK] (確定) を同時に押し続けながら、ユニットの電源を投入します。

スタートアップ時、パラメーターはデフォルト設定に戻ります。この方法は、通常よりも少し時間がかかります。

手動による初期化は、以下の周波数変換器情報をリセットしません。

- 15-00 動作時間
- 15-03 電源投入回数
- 15-04 過温度回数
- 15-05 過電圧回数

5 周波数変換 プログラミングについて

5.1 はじめに

周波数変換器は、そのアプリケーション機能を実現するために、パラメーターを使用してプログラムされます。パラメーターは、LCP 上の [Quick Menu] または [Main Menu] のどちらかを押してアクセスできます。（LCP ファンクション・キー使用の詳細については、4 ユーザーインターフェイスをご覧ください。）パラメーターは、MCT 10 セットアップ・ソフトウェアを使用して、PC からアクセスすることも可能です（5.6 によるリモートプログラミングをご覧ください。）

クイック・メニューは、初期のスタートアップのために使用します。（Q2-** クイック設定）および一般的な周波数変換器アプリケーションのための詳細説明（Q3-** クイック設定）。手順説明が用意されています。これらの説明により、プログラミング用途のために使用するパラメーターを順番に確認することができます。パラメーターによる入力データは、パラメーターで使用できるオプションを入力に従って変更できます。クイック・メニューの簡単なガイドラインにより、ほとんどのシステムで起動と動作を実施することができます。

メインメニューによって全パラメーターへアクセスでき、高度な周波数変換器アプリケーションを実行できます。


5.2 プログラミング例

ここでは、クイック・メニューを使用した周波数変換器のプログラミング例として、開ループの一般的なアプリケーションを紹介します。

- この手順の中で、周波数変換器が入力端子 53 から 0-10 VDC アナログ コントロール信号を受けるようにプログラムされます。
- 周波数変換器は、これに対応するように、入力信号 (0-10VDC = 6-60Hz) へ比例した、6-60Hz 出力をモーターへ供給します。

[Quick Menu] (クイック・メニュー) を押し、ナビゲーション・キーを使用してタイトルへスクロールしたら以下のパラメーターを選択して、各動作の後に [OK] (確定) を押します。


1. 3-15 Reference Resource 1



1308B848.10

図 5.1


- 3-02 最低速度指令信号. 周波数変換器内部の最小速度指令信号を 0Hz に設定します。（これにより、周波数変換器の最小速度は 0Hz に設定されます。）



1308T762.10

図 5.2

- 3-03 最大速度指令信号. 周波数変換器内部の最大速度指令信号を 60Hz に設定します。（これにより、周波数変換器の最大速度は 60Hz に設定されます。地域により 50/60Hz のいずれかとなります。）



1308T763.11

図 5.3

4. 6-10 端末 53 低電圧. 端子 53 の最小 外部電圧速度指令信号を 0V に設定します。(これにより、最小入力信号は 0 V に設定されます。)




図 5.4

5. 6-11 端末 53 高電圧. 端子 53 の最大外部電圧速度指令信号を 10 V に設定します。(これにより最大 入力信号は 10V に設定されます。)




図 5.5

6. 6-14 端末 53 低速信 / FB 値. 端子 53 の最小速度指令信号を 6Hz に設定します。(これは周波数変換器に対して、端子 53 (0V) で受ける最小電圧が 6Hz 出力に等しいことを指示します。)




図 5.6

7. 6-15 端末 53 高速信 / FB 値. 端子 53 の最大速度指令信号を 60Hz に設定します。(これは周波数変換器に対して、端子 53 (10V) で受ける最大電圧が 60Hz 出力に等しいことを指示します。)




図 5.7

0-10 V コントロール信号 を供給する外部機器が周波数変換器の端子 53 に接続されることにより、システムは動作できる状態になります。最後の図で、ディスプレイの右側にあるスクロール・バーが最下部に位置している場合、設定手順が完了していることを意味しています。

図 5.8 は、この設定を実施するために使用される配線接続を示します。




図 5.8 0-10V のコントロール信号を提供する外部デバイスの配線例 (左・周波数変換機、右・外部機器)

5.3 コントロール端子プログラム例

コントロール端子はプログラムできます。

- 各端子は、個別に実行するための機能を持っています。
- 端子に関連付けられたパラメーターにより機能を実施できます。
- 正しい機能周波数変換器を実現するために、コントロール端子に対して以下を実行しなければなりません。

正しい配線

目的とする機能に合ったプログラミング

信号の受信

コントロール端子パラメーター番号とデフォルト設定については表 2.4 を参照してください。(デフォルト設定は、0-03 地域設定の選択を基に変更できます。)

下の例は、デフォルト設定を確認するための端子 18 へのアクセス方法を示します。

1. [Main Menu]を二回押して、パラメーター・グループ 5-** デジタル入 / 出力 パラメーターデータ設定へスクロールし、[OK]を押します。




図 5.9

2. パラメーター・グループ 5-1* デジタル入力へスクロールし、[OK]を押します。




図 5.10

3. 5-10 端末 18 デジタル入力へスクロールします。[OK]を押して、機能選択にアクセスします。スタートのデフォルト設定が表示されます。




図 5.11

5.4 国際/北米デフォルト・パラメーター設定

0-03 地域設定を[0] 国際 または [1] 北米に設定することにより、デフォルト設定のいくつかのパラメーターが変更されます。表 5.1 に影響を受けるパラメーターが記載されています

パラメーター	国際デフォルト・パラメーター値	北米デフォルト・パラメーター値
0-03 地域設定	国際	北米
1-20 モーター電力 [kW]	注記 1 を参照	注記 1 を参照
1-21 モーター出力 [HP]	注記 2 を参照	注記 2 を参照
1-22 モーター電圧	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 モーター周波数	50 Hz	60 Hz
3-03 最大速度指令信号	50 Hz	60 Hz
3-04 速度指令信号機能	合計	外部/プリセット
4-13 モーター速度上限 [RPM] 注記 3 および 5 を参照	1500 PM	1800 RPM
4-14 モーター速度上限 [Hz] 注記 4 を参照	50 Hz	60 Hz
4-19 最高出力周波数	132 Hz	120 Hz
4-53 警告速度高	1500 RPM	1800 RPM
5-12 端末 27 デジタル入力	逆フリーラン	外部インターロック
5-40 機能リレー	動作なし	警報なし
6-15 端末 53 高速信 / FB 値	50	60
6-50 端末 42 出力	動作なし	速度 4~20mA
14-20 リセット・モード	手動リセット	無限自動リセット

表 5.1 国際/北米デフォルト・パラメーター設定

注記 1: 1-20 モーター電力 [kW] 0-03 地域設定 が [0] 国際に設定されている場合にのみ表示されます。

注記 2: 1-21 モーター出力 [HP] 0-03 地域設定が [1] 北米に設定されている場合にのみ表示されます。

注記 3: このパラメーターは、0-02 モーター速度単位が [0] RPM に設定されている場合にのみ表示されます。

注記 4: このパラメーターは、0-02 モーター速度単位 が [1] Hz に設定されている場合にのみ表示されます。

注記 5 デフォルト値はモーター電極により異なります。4 極モーターについて、国際的な初期値は 1500RPM で、2 極モーターについては 3000RPM です。北米の対応値は、それぞれ 1800 および 3600RPM です。

デフォルト設定に対する変更は、保存され、パラメーターへ入力されるプログラミングと共に、クイック・メニューで表示することができます。

1. [Quick Menu] (クイック・メニュー) を押します。
2. Q5 変更済みへスクロールして [OK] (確定) を押します。




図 5.12

3. Q5-2 ファクトリー設定以降を選択して、全てのプログラミング変更あるいは、Q5-1 最近の変更 10 件を表示します。




図 5.13

5.4.1 パラメーター・データ・チェック

1. [Quick Menu] (クイック・メニュー) を押します。
2. Q5 変更済みへスクロールして [OK] (確定) を押します。




図 5.14

3. Q5-2 ファクトリー設定以降を選択して、全てのプログラミング変更あるいは、Q5-1 最近の変更 10 件を表示します。

5.5 パラメーター・メニュー構造

アプリケーションに対する正しいプログラミングを実現するには、いくつかの関連パラメーターの機能設定が必要となります。これらのパラメーター設定は、周波数変換器を正しく動作する上で必要なシステム詳細を周波数変換器に提供します。システム詳細は、入力と出力信号の

種類、プログラミング端子、最小および最大信号範囲、カスタム表示、自動リスタート、その他機能などの項目を含んでいます。

- 詳細なパラメータープログラミングと設定オプションについては LCP ディスプレイで確認して下さい。
- メニュー位置に関係なく、[Info] を押すと、機能に関する詳細情報を確認できます。
- [Main Menu] キーを押し続けることで、パラメーター番号を入力してパラメーターに直接アクセスできます。
- 共通アプリケーション設定の詳細は、6 応用設定例をご覧ください。

5.5.1 クイック・メニュー構造

5

Q3-1 一般設定	0-24 表示行 3 大	1-00 構成モード	Q3-31 シングル・ゾーン外部設定 設定ポイント	20-70 閉ループ方式
Q3-10 アドバンス モーター設定	0-37 表示テキスト 1	20-12 速度指令信号/フィードバック単位	1-00 構成モード	20-71 PID 性能
1-90 モーター熱保護	0-38 表示テキスト 2	20-13 最低速度指令信号/フィードバック	20-12 速度指令信号/フィードバック単位	20-72 PID 出力変更
1-93 サーミスタ・ソース	0-39 表示テキスト 3	20-14 最大速度指令信号/フィードバック	20-13 最低速度指令信号/フィードバック	20-73 最小フィードバック・レベル
1-29 自動モーター適合(AMA)	Q3-2 閉ループ設定	6-22 端末 54 低電流	20-14 最大速度指令信号/フィードバック	20-74 最大フィードバック・レベル
14-01 スイッチ周波数	Q3-20 デジタル速度指令信号	6-24 端末 54 低速信 / FB 値	6-10 端末 53 低電圧	20-79 PID 自動調整
4-53 警告速度高	3-02 最低速度指令信号	6-25 端末 54 高速信 / FB 値	6-11 端末 53 高電圧	Q3-32 マルチゾーン / 高度
Q3-11 アナログ出力	3-03 最大速度指令信号	6-26 端末 54 フィルター時間定数	6-12 端末 53 低電流	1-00 構成モード
6-50 端末 42 出力	3-10 プリセット速度指令信号	6-27 端末 54 ライブ・ゼロ	6-13 端末 53 高電流	3-15 速度指令信号ソース 1
6-51 端末 42 出力最低スケール	5-13 端末 29 デジタル入力	6-00 ライブ・ゼロ・タイムアウト時間	6-14 端末 53 低速信 / FB 値	3-16 速度指令信号ソース 2
6-52 端末 42 出力最高スケール	5-14 端末 32 デジタル入力	6-01 ライブ・ゼロ・タイムアウト機能	6-15 端末 53 高速信 / FB 値	20-00 フィードバック 1 ソース
Q3-12 クロック設定	5-15 端末 33 デジタル入力	20-21 設定値 1	6-22 端末 54 低電流	20-01 フィードバック 1 変換
0-70 日時	Q3-21 アナログ速度指令信号	20-81 PID 順転 / 反転コントロール	6-24 端末 54 低速信 / FB 値	20-02 フィードバック 1 ソース単位
0-71 日付書式	3-02 最低速度指令信号	20-82 PID スタート速度 [RPM]	6-25 端末 54 高速信 / FB 値	20-03 フィードバック 2 ソース
0-72 時間書式	3-03 最大速度指令信号	20-83 PID スタート速度 [Hz]	6-26 端末 54 フィルター時間定数	20-04 フィードバック 2 変換
0-74 DST/サマータム	6-10 端末 53 低電圧	20-93 PID 比例ゲイン	6-27 端末 54 ライブ・ゼロ	20-05 フィードバック 2 ソース単位
0-76 DST/サマータム開始	6-11 端末 53 高電圧	20-94 PID 積分時間	6-00 ライブ・ゼロ・タイムアウト時間	20-06 フィードバック 3 ソース
0-77 DST/サマータム終了	6-12 端末 53 低電流	20-70 閉ループ方式	6-01 ライブ・ゼロ・タイムアウト機能	20-07 フィードバック 3 変換
Q3-13 表示設定	6-13 端末 53 高電流	20-71 PID 性能	20-81 PID 順転 / 反転コントロール	20-08 フィードバック 3 ソース単位
0-20 表示行 1.1 小	6-14 端末 53 低速信 / FB 値	20-72 PID 出力変更	20-82 PID スタート速度 [RPM]	20-12 速度指令信号/フィードバック単位
0-21 表示行 1.2 小	6-15 端末 53 高速信 / FB 値	20-73 最小フィードバック・レベル	20-83 PID スタート速度 [Hz]	20-13 最低速度指令信号/フィードバック
0-22 表示行 1.3 小	Q3-3 閉ループ設定	20-74 最大フィードバック・レベル	20-93 PID 比例ゲイン	20-14 最大速度指令信号/フィードバック
0-23 表示行 2 大	Q3-30 シングル・ゾーン内部設定 設定ポイント	20-79 PID 自動調整	20-94 PID 積分時間	6-10 端末 53 低電圧

表 5.2

6-11 端末 53 高電圧	20-21 設定値 1	22-22 低速度検出	22-21 低出力検出	22-87 無流量速度における圧力
6-12 端末 53 低電流	20-22 設定値 2	22-23 無流量機能	22-22 低速度検出	22-88 定格速度における圧力
6-13 端末 53 高電流	20-81 PID 順転 / 反転コントロール	22-24 無流量遅延	22-23 無流量機能	22-89 設計点における流量
6-14 端末 53 低速信 / FB 値	20-82 PID スタート速度 [RPM]	22-40 最小稼働時間	22-24 無流量遅延	22-90 定格速度における流量
6-15 端末 53 高速信 / FB 値	20-83 PID スタート速度 [Hz]	22-41 最小スリープ時間	22-40 最小稼働時間	1-03 トルク特性
6-16 端末 53 フィルター時間定数	20-93 PID 比例ゲイン	22-42 ウェイクアップ速度 [RPM]	22-41 最小スリープ時間	1-73 フライニング・スタート
6-17 端末 53 ライブ・ゼロ	20-94 PID 積分時間	22-43 ウェイクアップ速度 [Hz]	22-42 ウェイクアップ速度 [RPM]	Q3-42 コンプレッサ機能
6-20 端末 54 低電圧	20-70 閉ループ方式	22-44 ウェイクアップ速度指令信号 / フィードバック偏差	22-43 ウェイクアップ速度 [Hz]	1-03 トルク特性
6-21 端末 54 高電圧	20-71 PID 性能	22-45 設定値ブースト	22-44 ウェイクアップ速度指令信号 / フィードバック偏差	1-71 スタート遅延
6-22 端末 54 低電流	20-72 PID 出力変更	22-46 最大ブースト時間	22-45 設定値ブースト	22-75 短サイクル保護
6-23 端末 54 高電流	20-73 最小フィードバック・レベル	2-10 プレーキ機能	22-46 最大ブースト時間	22-76 スタート間の間隔
6-24 端末 54 低速信 / FB 値	20-74 最大フィードバック・レベル	2-16 交流ブレーキ最大電流	22-26 ドライ・ポンプ機能	22-77 最小稼働時間
6-25 端末 54 高速信 / FB 値	20-79 PID 自動調整	2-17 過電圧コントロール	22-27 ドライ・ポンプ遅延	5-01 端末 27 モード
6-26 端末 54 フィルター時間定数	Q3-4 アブレーション設定	1-73 フライニング・スタート	22-80 流量補償	5-02 端末 29 モード
6-27 端末 54 ライブ・ゼロ	Q3-40 ファーン機能	1-71 スタート遅延	22-81 2 乗直線曲線近似	5-12 端末 27 デジタル入力
6-00 ライブ・ゼロ・タイムアウト時 間	22-60 破損ベルト機能	1-80 停止時の機能	22-82 作業点計算	5-13 端末 29 デジタル入力
6-01 ライブ・ゼロ・タイムアウト機 能	22-61 破損ベルト・トルク	2-00 直流保留 / 予加熱電流	22-83 無流量における速度 [RPM]	5-40 機能リレー
4-56 低フィードバック信号警告	22-62 破損ベルト遅延	4-10 モーター速度方向	22-84 無流量における速度 [Hz]	1-73 フライニング・スタート
4-57 高フィードバック信号警告	4-64 半自動バイパス設定	Q3-41 ポンプ機能	22-85 設計点における速度 [RPM]	1-86 トリップ速度ロー [RPM]
20-20 フィードバック機能	1-03 トルク特性	22-20 低出力自動設定	22-86 設計点における速度 [Hz]	1-87 トリップ速度ロー [Hz]

表 5.3

5.5.2 イン・メニュー構造

0-81	就業日	1-81	停止時機能の最低速度 [RPM]	4-11	モーター速度下限 [RPM]	5-55	端子 33 低周波数
0-82	補足就業日	1-82	停止時機能の最低速度 [Hz]	4-12	モーター速度下限 [Hz]	5-56	端子 33 高周波数
0-83	補足非就業日	1-86	トリップ速度ロー [RPM]	4-13	モーター速度上限 [RPM]	5-57	端子 33 低速度指令信号/フィードバック値
0-89	日付及び時間読み出し	1-87	トリップ速度 [Hz]	4-14	モーター速度上限 [Hz]	5-58	端子 33 高速度指令信号/フィードバック値
1-0*	負荷及びモニター	1-9*	モーター速度	4-16	トルク制限モーター・モード	5-59	端子 33 高速度指令信号/フィードバック値
1-00	一般設定	1-90	モーターサーマル保護	4-17	トルク制限ジェネレーター・モード	5-6*	パルス出力
1-01	言語	1-91	モーター外部ファン	4-18	電流制限	5-60	端子 27 パルス出力変数
1-02	構成モード	1-92	サーミスタ・ソース	4-19	最大出力周波数	5-62	端子 29 パルス出力変数
1-03	トルク特性	2-0*	ブレーキ	4-5*	調整 警告	5-63	端子 29 パルス出力変数
1-06	時計回り方向	2-00	直流ブレーキ	4-50	警告電流低	5-65	端子 29 パルス出力変数
1-07	電源投入時の動作状況	2-01	直流保留/予熱電流	4-51	警告電流高	5-66	端子 X30/6 ハルス出力変数
1-08	ローカル・モード単位	2-02	直流ブレーキ時間	4-52	警告速度低	5-68	端子 X30/6 ハルス出力変数
1-1*	設定動作	2-03	直流ブレーキ作動速度 [RPM]	4-53	警告速度高	5-8*	I/O オプション
1-11	制御リターン	2-04	直流ブレーキ作動速度 [Hz]	4-54	低警告速度指令信号	5-80	AH# キヤプアップ再接続遅延
1-14	低速フィルタ	2-06	直流ブレーキ作動速度 [Hz]	4-55	高警告速度指令信号	5-9*	パス、コントロール完了
1-15	高速フィルタ	2-07	パルスキング時間	4-56	低フィードバック信号警告	5-90	デジタル及びリレー・パス、コントロール
1-16	この設定のリンク先	2-1*	ブレーキ、エネルギー機能	4-58	高フィードバック信号警告	5-93	パルスアウト #27 パス、コントロール
1-17	読み出し：プログラムの設定/チャネル	2-10	ブレーキ電圧 [kV]	4-6*	モーター欠相	5-94	パルスアウト #27 タイムアウト・ブ
1-20	LCP 表示	2-11	ブレーキ抵抗 [HP]	4-60	速度バイパス	5-95	パルスアウト 29# パス、コントロール
1-21	表示行 1.1 小	2-12	ブレーキ電圧 [V]	4-61	バイパス最低速度 [RPM]	5-96	パルスアウト 29# タイムアウト・ブ
1-22	表示行 1.2 小	2-13	ブレーキ電力制限 (kW)	4-62	バイパス最低速度 [Hz]	5-97	パルス出力 #X30/6 タイムアウト・ブ
1-23	表示行 1.3 小	2-14	ブレーキ電流	4-63	バイパス最大速度 [RPM]	5-98	パルス出力 #X30/6 タイムアウト・ブ
1-24	表示行 2 大	2-15	ブレーキ電圧	4-64	バイパス最大速度 [Hz]	6-0*	アナログ I/O モード
1-25	表示行 3 大	2-16	交流ブレーキ最大電流	5-10	端子 18 デジタル入力	6-00	ライプ・ゼロ、タイムアウト機能
1-26	マイ・パーソナル・メニュー	2-17	過電圧指令信号/ランプ	5-11	端子 19 デジタル入力	6-01	ライプ・ゼロ、タイムアウト機能
1-28	LCP カスタム読み出し	3-0*	速度指令信号/ランプ	5-12	端子 29 デジタル入力	6-02	火災モード、ライプ・ゼロ、タイムアウト機能
1-30	カスタム読み出し単位	3-01	固定抵抗 (Rs)	5-13	端子 32 デジタル入力	6-1*	アナログ入力 53
1-31	カスタム読み出し最小値	3-02	最大速度指令信号	5-14	端子 33 デジタル入力	6-10	端子 53 低電圧
1-32	カスタム読み出し最大値	3-03	最低速度指令信号	5-15	端子 33 デジタル入力	6-11	端子 53 高電圧
1-33	表示テキスト 1	3-04	速度指令信号機能	5-16	端子 X30/2 デジタル入力	6-12	端子 53 低電流
1-34	表示テキスト 2	3-10	速度指令信号	5-17	端子 X30/3 デジタル入力	6-13	端子 53 高電流
1-35	表示テキスト 3	3-11	リセット速度指令信号	5-18	端子 X30/4 デジタル入力	6-14	端子 53 高電流
1-36	表示テキスト 4	3-12	ジョック速度 [Hz]	5-19	端子 37 安全停止	6-15	端子 53 低電流
1-37	表示テキスト 5	3-13	速度指令信号サイト	5-3*	デジタル出力	6-16	端子 53 高電流
1-38	表示テキスト 6	3-14	速度指令信号 1 ソース	5-30	端子 27 デジタル出力	6-17	端子 53 高電流
1-39	LCP キーパッド	3-15	速度指令信号 2 ソース	5-31	端子 29 デジタル出力	6-2*	アナログ入力 54
1-40	LCP の [Hand On] (手動オン) キー	3-16	速度指令信号 3 ソース	5-32	端子 X30/6 デジタル出力 (MCB 101)	6-20	端子 54 低電圧
1-41	LCP の [Off] (オフ) キー	3-17	速度指令信号 3 ソース	5-33	端子 X30/7 デジタル出力 (MCB 101)	6-21	端子 54 高電圧
1-42	LCP の [Auto On] (自動オン) キー	3-4*	ランプ 1	5-4*	リレー	6-22	端子 54 低電流
1-43	LCP の [Reset] (リセット) キー	3-41	ランプ 1 立ち上がり時間	5-40	機能リレー	6-23	端子 54 高電流
1-44	LCP の [Off/Reset] (オフ/リセット) キー	3-42	ランプ 1 立ち下がり時間	5-41	オン遅延、リレー	6-24	端子 54 高電流
1-45	LCP の [Drive Bypass] (ドライブ・バイパス) キー	3-43	ランプ 2 立ち上がり時間	5-42	オフ遅延、リレー	6-25	端子 54 低電流
0-5*	コピー/保存	3-44	ランプ 2 立ち下がり時間	5-43	パルス入力	6-26	端子 54 高電流
0-50	LCP コピー	3-45	その他のランプ	5-44	機能リレー	6-27	端子 54 高電流
0-51	設定コピー	3-80	ジョック立ち上がり/立ち下がり時間	5-45	オン遅延、リレー	6-28	端子 X30/11 低電圧
0-6*	パスワード	3-81	ジョック停止ランプ時間	5-50	パルス入力	6-30	端子 X30/11 高電圧
0-60	パスワード、パスワード	3-82	立ち上がり時間開始	5-51	端子 29 低周波数	6-31	端子 X30/11 高電圧
0-61	パスワードなしでのメイン、メニューへのアクセス	3-83	立ち上がり時間開始	5-52	端子 29 高周波数	6-34	端子 X30/11 低速度指令信号/フィードバック値
0-65	パスワードなしでのパーソナル、メニューへのアクセス	3-84	立ち上がり時間開始	5-53	端子 29 低速度指令信号/フィードバック値		
0-66	パスワードなしでのパーソナル、メニューへのアクセス	3-85	立ち上がり時間開始	5-54	端子 29 高速度指令信号/フィードバック値		
0-70	クロックの設定	3-90	ステップ、サイズ				
0-71	日付と時間	3-91	ランプ時間				
0-72	日付形式	3-92	電力回復				
0-73	時間形式	3-93	上回				
0-74	DST/サマータイム	3-94	下限				
0-75	DST/サマータイム開始	3-95	ランプ遅延				
0-76	DST/サマータイム終了	4-1*	制限/警告				
0-77	DST/サマータイム終了	4-10	モーター速度方向				
0-79	クロック不具合						

6-35	端子 X30/11	高速度指令信号/フィードバック 値	8-53	スター選択	10-0*	共通設定	12-28	データ値の保存	14-11	主電源不具合時の主電源電圧
6-36	端子 X30/11	ドライブ・ゼロ	8-54	逆転選択	10-00	CAN プロトコル	12-29	常に保存	14-12	主電源アンバランス時の機能
6-37	端子 X30/11	X30/12	8-55	設定の選択	10-01	ポーレート選択	12-30	IP	14-2*	リセット機能
6-40	端子 X30/12	低電圧	8-56	プリセット速度指令信号の選択	10-02	MAC ID	12-31	警告パラメーター	14-20	リセット・モード
6-41	端子 X30/12	高電圧	8-57	BACnet デバイス・インスタンス	10-05	読み出し伝送エラー・カウンタ	12-32	読み出し速度指令信号	14-21	自動再スタート時間
6-44	端子 X30/12	低速度指令信号/フィードバック 値	8-72	MS/TP 最大情報フレーム	10-06	読み出し受信エラー・カウンタ	12-33	ネットワーク・コントロール	14-22	動作モード
6-45	端子 X30/12	高速度指令信号/フィードバック 値	8-73	"1-Am" サービス	10-07	読み出しバス・オフ・カウンタ	12-34	CIP レジスタ	14-23	タイプ・コード設定
6-46	端子 X30/12	フィードバック 42	8-74	初期化バスワード	10-1*	Devicenet	12-35	CIP 製品コード	14-25	トルク制限時のトリップ遅延
6-47	端子 X30/12	ドライブ・ゼロ	8-75	初期化バスワード	10-10	プロセス・データタイプ選択	12-36	EDS パラメーター	14-26	インバーター不具合時トリップ遅延
6-50	端子 42	出力	8-76	PC ポート診断	10-11	プロセス・データ構成書き込み	12-37	COS 抑止タイマー	14-29	生産設定
6-51	端子 42	出力の最低スケール	8-80	バス・メッセージ・カウンタ	10-12	プロセス・データ構成読み出し	12-38	COS フィルター	14-30	電流制限コントローラー
6-52	端子 42	出力の最大スケール	8-81	バス・エラー・カウンタ	10-13	警告パラメーター	12-39	状態パラメーター	14-30	電流制限コントローラー、比例ゲイン
6-53	端子 42	出力バス・コントロール	8-82	回復スレーブメッセージ	10-14	ネットワーク番号	12-40	状態パラメーター	14-31	電流制限コントローラー、積分時間
6-54	端子 42	出力タイムアウト・プリセット	8-83	スレーブ・エラー・カウンタ	10-15	ネットワーク	12-41	状態パラメーター	14-32	電流制限コントローラー、フィルター時間
6-55	アナログ出力フィードバック	アナログ入力 X30/8	8-84	送信スレーブメッセージ	10-2*	COS フィルター	12-42	スレーブ例外メッセージ・カウンタ	14-33	電流制限コントローラー
6-60	端子 X30/8	出力	8-85	送信スレーブメッセージ	10-20	COS フィルター 1	12-88	他のイーサネットサードパーティ	14-4*	エネルギー最適化
6-61	端子 X30/8	最小スケール	8-86	診断カウンタ	10-21	COS フィルター 2	12-89	透過ソケットチャネル・ポート	14-40	VT レベル
6-62	端子 X30/8	最大スケール	8-87	バス・ジョグ/1 速度	10-22	COS フィルター 3	12-90	透過ソケット	14-41	AEO 最小磁化
6-63	端子 X30/8	出力バス・コントロール	8-88	バス・ジョグ 2 速度	10-23	COS フィルター 4	12-91	透過ソケット	14-42	AEO 最低周波数
6-64	端子 X30/8	出力タイムアウト・プリセット	8-89	バス・ジョグ 3 速度	10-3*	パラメーター・アクセス	12-92	透過ソケット	14-43	モーター Cos φ
8-00	設定値	設定値	9-00	プロファイル	10-30	アレイ・インデックス	12-93	透過ソケット	14-5*	環境
8-01	コントロール・サイト	コントロール・サイト	9-07	実際の値	10-31	データ値の保存	12-94	透過ソケット	14-50	RFL フィルター
8-02	コントロール・ソース	コントロール・ソース	9-15	PCD 読み出し構成	10-32	Devicenet レビジョン	12-95	透過ソケット	14-51	直流リンク補償
8-03	コントロール・タイムアウト時間	コントロール・タイムアウト機能	9-16	PCD 書き込み構成	10-33	常に保存	12-96	透過ソケット	14-52	ファン・コントロール
8-04	コントロール・タイムアウト機能	タイムアウト終了機能	9-17	モード・アドレス	10-34	DeviceNet 製品コード	12-97	透過ソケット	14-53	ファン・モニター
8-05	タイムアウト終了機能	タイムアウトのリセット	9-18	テレグラム選択	11-*	LonWorks ID	12-98	透過ソケット	14-55	出力フィードバック
8-06	タイムアウト終了機能	タイムアウトのリセット	9-19	信号用パラメーター	11-00	LonWorks ID	12-99	透過ソケット	14-59	インバーターユニットの実際のナンバ
8-07	診断トリガー	診断トリガー	9-20	パラメーター編集	11-1*	LON 機能	13-00	SVC 設定	14-6*	温度自動低減
8-08	読み出しフィードバック	読み出しフィードバック	9-21	パラメーター編集	11-10	ドライブ・プロファイル	13-01	SVC 設定	14-60	過温度で機能
8-09	通信文字セット	通信文字セット	9-22	パラメーター編集	11-15	LON 警告メッセージ	13-02	SVC 設定	14-61	インバーター過負荷時に機能
8-10	コントロール設定	コントロール設定	9-23	パラメーター編集	11-17	XIP レビジョン	13-03	SVC 設定	14-62	インバーター過負荷低減電流
8-11	コントロール設定	コントロール設定	9-24	パラメーター編集	11-18	LON パラメーター・アクセス	13-04	SVC 設定	15-0*	動作モード
8-13	構成可能な状態メッセージ	構成可能な状態メッセージ	9-25	パラメーター編集	11-21	データ値の保存	13-05	SVC 設定	15-01	運転時間
8-30	コントロール	コントロール	9-26	パラメーター編集	12-0*	IP 設定	13-10	コンパレーター	15-02	kWh カウンター
8-31	アドレス	アドレス	9-27	パラメーター編集	12-00	IP アドレス割当	13-11	コンパレーター演算子	15-03	電源投入回数
8-32	ポート設定	ポート設定	9-28	パラメーター編集	12-01	IP アドレス	13-12	コンパレーター値	15-04	過熱回数
8-33	コントロール	コントロール	9-29	パラメーター編集	12-02	サブネット・マスク	13-20	SL コントローラー	15-05	過電圧回数
8-34	コントロール	コントロール	9-30	パラメーター編集	12-03	デフォルト・ゲートウェイ	13-40	論理規則	15-06	リセット kWh カウンター
8-35	コントロール	コントロール	9-31	パラメーター編集	12-04	DHCP サーバ	13-41	論理規則演算子 1	15-07	稼働時間カウンターのリセット
8-36	コントロール	コントロール	9-32	パラメーター編集	12-05	リソース終了	13-42	論理規則演算子 2	15-08	スタート回数
8-37	コントロール	コントロール	9-33	パラメーター編集	12-06	ネットワーク名	13-43	論理規則演算子 3	15-1*	データーログ設定
8-38	コントロール	コントロール	9-34	パラメーター編集	12-07	ドメイン名	13-44	論理規則演算子 4	15-10	ロギング・ソース
8-39	コントロール	コントロール	9-35	パラメーター編集	12-08	ホスト名	13-51	SL コントローラー	15-11	ロギング間隔
8-40	コントロール	コントロール	9-36	パラメーター編集	12-11	リンク状態	13-52	SL コントローラー	15-12	トリガー・モード
8-41	コントロール	コントロール	9-37	パラメーター編集	12-12	自動ネゴシエーション	14-0*	インバーター・スイッチ	15-14	トリガー前サンプル
8-42	コントロール	コントロール	9-38	パラメーター編集	12-13	リンク速度	14-01	インバーター・スイッチ	15-20	履歴ログ: イベント
8-43	コントロール	コントロール	9-39	パラメーター編集	12-14	リンク遅延	14-03	PWM 無作為	15-22	履歴ログ: 時間
8-44	コントロール	コントロール	9-40	パラメーター編集	12-15	リンクエラー	14-04	過変調	15-23	履歴ログ: 日付と時間
8-45	コントロール	コントロール	9-41	パラメーター編集	12-20	コントロール・インスタンス	14-05	過変調	15-30	Alarm Log (警告ログ)
8-50	フリーラン選択	フリーラン選択	9-42	パラメーター編集	12-21	コントロール・インスタンス	14-06	過変調	15-31	警告ログ: エラー・コード
8-52	直流ブレーキ選択	直流ブレーキ選択	9-43	パラメーター編集	12-22	コントロール・インスタンス	14-10	主電源オン/オフ	15-32	警告ログ: 時間

15-33	警報ログ：日付と時間	16-32	ブレーキ・エネルギー/秒	18-10	火災モードログ：イベント	20-84	速度指令信号帯域幅上	21-55	拡張 3 設定値	
15-34	15-4* ドライブ識別	16-33	ブレーキ・エネルギー/2 分	18-11	火災モードログ：時間	20-9* PID コントローラ	20-9* PID コントローラ	21-57	拡張 3 速度指令信号 [単位]	
15-40	FC タイプ	16-34	ヒートシンク温度	18-12	火災モードログ：日付と時間	20-91	PID 反ねじ巻き	21-58	拡張 3 ファイードバック [単位]	
15-41	電力セクション	16-35	インバーター熱	18-3* 入力と出力	18-30	アナログ入力 X42/1	20-93	PID 比例ゲイン	21-59	拡張 3 出力 [%]
15-42	電圧	16-36	インバーター定格電流	18-31	アナログ入力 X42/3	18-31	アナログ入力 X42/5	21-60	拡張 3 順転/反転コントロール	
15-43	ソフトウェエア・バージョン	16-37	インバーター定格最大電流	18-32	アナログ入力 X42/7 [V]	20-96	PID 積分時間	21-61	拡張 3 比例ゲイン	
15-44	注文済みタイプ、コード文字列	16-38	SL コントローラ状態	18-33	アナログアウト X42/9 [V]	21-0*	拡張 CL 自動調整	21-62	拡張 3 積分時間	
15-45	実稼タイプ、コード文字列	16-39	コントロール、カード温度	18-34	アナログアウト X42/11 [V]	21-01	閉ループ、タイプ	21-63	拡張 3 微分時間	
15-46	周波数変換器注文番号	16-40	ロギング、バックアップ、フル	18-35	アナログ入力 X48/2 [mA]	21-00	閉ループ、タイプ	21-64	拡張 3 微分ゲイン制限	
15-47	電力カード注文番号	16-41	定時アクシジョン状態	18-36	アナログ入力 X48/4	21-01	PID 性能	22-0*	その他	
15-48	LCP ID 番号	16-42	電流不具合ソース	18-37	温度入力 X48/4	21-02	PID 出力変更	22-00	外部インターロック遅延	
15-49	SW ID コントローラ・カード	16-43	電流不具合ソース	18-38	温度入力 X48/7	21-03	最低ファイードバック・レベル	22-01	電力ファイードバック時間	
15-50	SW ID 電力カード	16-44	外部速度指令信号 [単位]	18-39	温度入力 X48/10	21-04	最大ファイードバック・レベル	22-02	無流量検出	
15-51	周波数変換器シリアル番号	16-45	16-5* 指令信号とファイードバック	18-50	センサなし読み出し [単位]	21-09	PID 自動調整	22-20	低出力検出	
15-53	電力カード、シリアル番号	16-52	ファイードバック [単位]	20-0*	ドライブ閉ループ	21-1*	拡張 CL 1 速度指令信号/ファイードバック	22-21	低出力検出	
15-55	ベンダー名	16-53	ディジタリッシュ速度 [単位]	20-01	ファイードバック 1 ソース	21-10	拡張 1 速度指令信号/ファイードバック	22-22	低速度検出	
15-56	ベンダー名	16-54	ファイードバック 1 [単位]	20-02	ファイードバック 1 変換	21-11	拡張 1 単位	22-23	無流量機能	
15-59	CSIV ファイル名	16-55	ファイードバック 2 [単位]	20-03	ファイードバック 2 ソース	21-12	拡張 1 最小速度指令信号	22-24	無流量遅延	
15-6*	オプション識別	16-56	PID 出力 [%]	20-04	ファイードバック 2 変換	21-13	拡張 1 最大速度指令信号	22-26	ドライ・ポンプ機能	
15-61	オプション実装済み	16-57	16-6* 入力と出力	20-05	ファイードバック 2 ソース	21-14	拡張 1 速度指令信号 ソース	22-27	ドライ・ポンプ遅延	
15-62	オプション SW バージョン	16-60	ディジタル入力	20-06	ファイードバック 3 変換	21-15	拡張 1 設定値	22-30	無流量出力同調	
15-63	オプション注文番号	16-61	端子 53 スイッチ設定	20-07	ファイードバック 3 ソース	21-16	拡張 1 設定値	22-31	電力補正係数	
15-64	オプションシリアル番号	16-62	アナログ入力 53	20-08	ファイードバック 3 変換	21-17	拡張 1 速度指令信号 [単位]	22-32	低速 [Hz]	
15-70	スロット A のオプション	16-63	端子 54 スイッチ設定	20-12	速度指令信号/ファイードバック	21-18	拡張 1 出力 [%]	22-33	低速 [kW]	
15-71	スロット B のオプション	16-64	アナログ出力 54	20-13	最低速度指令信号/ファイードバック	21-19	拡張 1 速度指令信号 [単位]	22-34	低速電力 [kW]	
15-72	スロット C のオプション	16-65	アナログ出力 42 [mA]	20-14	最大速度指令信号/ファイードバック	21-20	拡張 1 順転/反転コントロール	22-35	低速電力 [HP]	
15-73	スロット D のオプション	16-66	ディジタル出力 [バイナリ]	20-2*	ドライブ閉ループ	21-21	拡張 1 比例ゲイン	22-36	高速 [RPM]	
15-74	スロット E のオプション	16-67	ディジタル出力 #29 [Hz]	20-21	設定値 1	21-22	拡張 1 積分時間	22-37	高速 [Hz]	
15-75	スロット F のオプション	16-68	バルス入力 #3 [Hz]	20-22	設定値 2	21-23	拡張 1 微分時間	22-38	高速電力 [kW]	
15-76	スロット G のオプション	16-69	バルス出力 #27 [Hz]	20-23	設定値 3	21-24	拡張 1 微分ゲイン制限	22-39	高速電力 [HP]	
15-77	スロット H のオプション	16-70	バルス出力 #29 [Hz]	20-3*	Feedb, アドバンス 変換	21-3*	拡張 CL 2 速度指令信号/ファイードバック	22-4*	スリプモード	
15-78	スロット I のオプション	16-71	リレー出力 [バイナリ]	20-30	冷媒	22-40	最小スリプ時間	22-41	最小スリプ時間	
15-9*	パラメータ情報	16-72	カウンタ A	20-31	ユーザー定義冷媒 A1	22-42	ウェイクアップ速度 [RPM]	22-43	ウェイクアップ速度 [Hz]	
15-92	定義済みパラメータ	16-73	カウンタ B	20-32	ユーザー定義冷媒 A2	22-44	ウェイクアップ速度 [Hz]	22-45	ドバック偏差	
15-93	修正済みパラメータ	16-74	カウンタ C	20-33	ユーザー定義冷媒 A3	22-46	設定値アースト	22-50	カーブ終点機能	
15-98	ドライブ識別	16-75	アナログ・イン X30/11	20-34	ダクト 1 エリア [m2]	22-51	カーブ終点遅延	22-55	カーブ終点	
15-99	パラメータ・メタデータ	16-76	アナログ・イン X30/12	20-35	ダクト 2 エリア [m2]	22-6*	破損ベルト検出	22-60	破損ベルト機能	
16-**	アース読み出し	16-77	アナログ・アウト X30/8 [mA]	20-36	ダクト 2 エリア [m2]	22-61	破損ベルト・トルク	22-62	破損ベルト遅延	
16-0*	一般状態	16-78	16-8* ファイールドバス & FC ポート	20-37	ダクト 2 エリア [m2]	22-62	破損ベルト遅延	22-7*	短サイクル保護	
16-00	コントローラ、メッセージ文	16-80	ファイールドバス CTW 1	20-38	空気密度ファクタ [%]	22-75	短サイクル保護	22-76	スタート間の間隔	
16-01	速度指令信号 [単位]	16-82	ファイールドバス REF 1	20-6*	センサなし	22-77	最小稼働時間	22-78	最小稼働時間オーバーライド	
16-02	基準 [%]	16-84	通信 オプション STW	20-60	センサなし情報	22-79	最小稼働時間オーバーライド	22-8*	流量補償	
16-03	状態メッセージ文	16-85	FC ポート CTW 1	20-69	センサなし情報	21-51	拡張 3 最小速度指令信号	22-80	流量補償	
16-05	主電源実効値 [%]	16-86	FC ポート REF 1	20-70	PID 自動調整	21-52	拡張 3 最大速度指令信号	22-81	乗-直線曲線近似	
16-09	カスタム読み出し	16-9*	診断読み出し	20-71	PID 性能	21-53	拡張 3 速度指令信号 ソース	22-82	作業点計算	
16-1*	モーター状態	16-90	警報メッセージ文	20-72	PID 出力変更	21-54	拡張 3 ファイードバック・ソース			
16-10	電力 [kW]	16-91	警報メッセージ文 2	20-73	最低ファイードバック・レベル					
16-11	出力 [hp]	16-92	警報メッセージ文	20-74	最大ファイードバック・レベル					
16-12	モーター電圧	16-93	警告メッセージ文	20-79	PID 自動調整					
16-13	周波数	16-94	警告メッセージ文 2	20-8*	PID 設定					
16-14	モーター電流	16-95	拡張状態メッセージ文	20-82	PID スタート速度 [RPM]					
16-15	周波数 [%]	16-96	保守メッセージ文	20-83	PID スタート速度 [Hz]					
16-16	トルク [Nm]	18-**	電報及び読み出し							
16-17	速度 [RPM]	18-0*	保守ログ							
16-18	モーター熱	18-00	保守ログ：項目							
16-22	トルク [%]	18-01	保守ログ：時間							
16-26	フィルタターミネされた電力 [kW]	18-02	保守ログ：日付と時間							
16-27	フィルタターミネされた出力 [hp]	18-03	保守ログ：日付と時間							
16-3*	ドライブ状態	18-1*	火災モードログ							
16-30	直流リンク電圧									

22-83	無流量における速度 [RPM]	24-10	ドライブ、バイパス機能	25-9*	サービス	31-11	バイパス稼働時間	99-26	HS Temp. (PC7)
22-84	無流量における速度 [Hz]	24-11	駆動バイパス遅延時間	25-90	ポンプ、インターロック	31-19	リモートバイパス起動	99-27	HS Temp. (PC8)
22-85	設計点における速度 [RPM]	24-9*	マルチモーター機能	25-91	手動交替	35-5**	センサ入力オプション	99-29	ブラットワイザード状態
22-86	設計点における速度 [Hz]	24-90	モーター係数1がありません	26-0*	アナログ I/O オプション	35-0*	温度入力モード	99-40	始動ワイザード状態
22-87	無流量速度における圧力	24-91	モーター係数2がありません	26-00	端子 X42/1 モード	35-01	端子 X48/4 温度 ユニット	99-90	存在するオプション
22-88	定格速度における圧力	24-92	モーター係数3がありません	26-01	端子 X42/3 モード	35-02	端子 X48/7 温度 ユニット	99-91	モーター電力内部
22-89	設計点における流量	24-93	モーター係数4がありません	26-02	端子 X42/5 モード	35-03	端子 X48/7 入力タイプ	99-92	モーター電圧内部
22-90	定格速度における流量	24-94	モーター係数4がありません	26-1*	アナログ入力 X42/1	35-04	端子 X48/10 温度 ユニット	99-93	モーター周波数内部
23-5**	時間ベース機能	24-95	回転子機能をロックする	26-10	端子 X42/1 低電圧	35-05	端子 X48/10 入力タイプ	99-94	アンバランス定格低減 [%]
23-00	時間ベース機能	24-96	回転子係数1をロックする	26-11	端子 X42/1 高電圧	35-06	温度センサ警報機能	99-95	温度定格低減 [%]
23-01	オン・オフ・タイム	24-97	回転子係数2をロックする	26-14	端子 X42/1 低速度指令信号/ファイ	35-1*	温度入力 X48/4	99-96	過負荷定格低減 [%]
23-02	オン・オフ・タイム	24-98	回転子係数3をロックする	26-15	端子 X42/1 高速度指令信号/ファイ	35-14	端子 X48/4 入力 X48/4		
23-03	オン・オフ・タイム	25-9**	カスケード・コントローラー	26-16	端子 X42/1 フィルター時間定数	35-15	端子 X48/4 温度 モニター		
23-04	発生	25-0*	システム設定	26-17	端子 X42/1 ライブ・ゼロ	35-16	端子 X48/4 低温度 制限		
23-04*	定時アクション設定	25-00	カスケード・コントローラー	26-2*	アナログ入力 X42/3	35-2*	温度入力 X48/7		
23-08	定時アクションモード	25-02	モーター始動	26-20	端子 X42/3 低電圧	35-25	端子 X48/7 温度 モニター		
23-09	定時アクション再起動	25-04	ポンプ、サイクリング	26-21	端子 X42/3 高電圧	35-26	端子 X48/7 低温度 制限		
23-1*	保存項目	25-05	固定リード・ポンプ	26-24	端子 X42/3 低速度指令信号/ファイ	35-27	端子 X48/7 高温度 制限		
23-10	保守アクション	25-06	ポンプの数	26-25	端子 X42/3 高速度指令信号/ファイ	35-3*	温度入力 X48/10		
23-12	保守時間ベース	25-07	ステータス領域幅	26-26	端子 X42/3 フィルター時間定数	35-34	端子 X48/10 フィルター時間定数		
23-13	保守時間間隔	25-20	ステータス領域幅	26-27	端子 X42/3 ライブ・ゼロ	35-35	端子 X48/10 温度 モニター		
23-14	保守日時	25-22	固定速度領域幅	26-3*	アナログ入力 X42/5	35-36	端子 X48/10 低温度 制限		
23-15*	保守リセット	25-23	固定速度領域幅	26-30	端子 X42/5 低電圧	35-37	端子 X48/10 高温度 制限		
23-16	保守テキスト	25-24	ステータス領域幅	26-31	端子 X42/5 高電圧	35-4*	アナログ入力 X48/2		
23-5*	エネルギー・ログ・レゾリューション	25-25	ステータス領域幅	26-34	端子 X42/5 低速度指令信号/ファイ	35-42	端子 X48/2 低電流		
23-51	期間スタート	25-26	無流量におけるデステージ	26-35	端子 X42/5 高速度指令信号/ファイ	35-43	端子 X48/2 高電流		
23-52	エネルギー・ログ	25-27	ステータス機能	26-36	端子 X42/5 ライブ・ゼロ	35-44	端子 X48/2 低指令信号/ファイバ		
23-53	エネルギー・ログ	25-28	ステータス機能時間	26-4*	アナログ出力 X42/7	35-45	端子 X48/2 高指令信号/ファイバ		
23-54	エネルギー・ログ	25-29	ステータス機能時間	26-40	端子 X42/7 出力	35-46	端子 X48/2 時間定数		
23-6*	トレンドインジ	25-30	ステータス機能時間	26-41	端子 X42/7 最小スケール	99-*	閉発サポート		
23-60	トレンド変数	25-4*	ステータス領域の設定	26-42	端子 X42/7 最大スケール	99-00	DAC 1 選択		
23-61	連続バイナリ・データ	25-40	立ち上がり遅延	26-43	端子 X42/7 出力	99-01	DAC 2 選択		
23-62	連続バイナリ・データ	25-41	立ち上がり遅延	26-44	端子 X42/7 タイムアウトプリセット	99-02	DAC 3 選択		
23-63	定時期間スタート	25-42	ステータス領域幅	26-45	端子 X42/9 タイムアウトプリセット	99-03	DAC 4 選択		
23-64	定時期間停止	25-43	ステータス領域幅	26-5*	アナログ出力 X42/9	99-04	DAC 1 スケール		
23-65	最小バイナリ値	25-44	ステータス領域幅	26-50	端子 X42/9 出力	99-05	DAC 2 スケール		
23-66	連続バイナリ・データをリセット	25-45	ステータス領域幅	26-51	端子 X42/9 最小スケール	99-06	DAC 3 スケール		
23-67	定時バイナリ・データをリセット	25-46	ステータス領域幅	26-52	端子 X42/9 最大スケール	99-07	DAC 4 スケール		
23-8*	レイバック・カウンタ	25-47	ステータス領域幅	26-53	端子 X42/9 バス、コントロール	99-08	テストパラメーター 1		
23-80	力率基準値	25-5*	交替設定	26-54	端子 X42/9 タイムアウトプリセット	99-09	テストパラメーター 2		
23-81	エネルギー・コスト	25-50	リード・ポンプ交替	26-6*	アナログ出力 X42/11	99-10	DAC オプションセット		
23-82	投資	25-51	代替タイム・インターバル	26-60	端子 X42/11 出力	99-11	RPI 2		
23-83	コスト節約	25-52	代替タイム・インターバル	26-61	端子 X42/11 最小スケール	99-12	ファン		
23-84	コスト削減	25-53	代替タイム・インターバル	26-62	端子 X42/11 最大スケール	99-13	アイドル時間		
24-5**	アプリアクション機能 2	25-54	所定交替時間	26-63	端子 X42/11 バス、コントロール	99-14	キュー内 Paramdb 要求		
24-0*	火災モード	25-55	負荷 50% の場合に交替	26-64	端子 X42/11 タイムアウトプリセット	99-15	Inv 不具合時二次タイマー		
24-00	火災モード機能	25-56	交替におけるステータス領域幅	31-*	バイパス・オプション	99-16	電流センサの値		
24-01	火災モード構成	25-57	次のポンプ遅延運転	31-00	バイパス・モード	99-20	HS Temp. (PC1)		
24-02	火災モード・ユニット	25-58	主電源遅延運転	31-01	バイパス・スタート時間遅延	99-21	HS Temp. (PC2)		
24-03	火災モード最低速度指令信号	25-81	カスケード状態	31-02	バイパス・トリップ時間遅延	99-22	HS Temp. (PC3)		
24-04	火災モード最大速度指令信号	25-82	ポンプ状態	31-03	テスト・モード起動	99-23	HS Temp. (PC4)		
24-05	火災モードプリセット速度指令信号	25-83	リレー状態	31-10	バイパス状態メッセージ	99-24	HS Temp. (PC5)		
24-06	火災モード速度指令信号	25-84	ポンプ・オンタイム			99-25	HS Temp. (PC6)		
24-07	火災モード・ファイバドバック・ソース	25-85	リレー・オンタイム						
24-09	火災モード警報の取り扱い	25-86	リレー・カウンタをリセット						

5.6 MCT 10 セットアップ・ソフトウェア によるリモートプログラミング

Danfoss は、プログラミングの開発、保持、および転送に利用できるソフトウェア・プログラムを 周波数変換器 持っています。MCT 10 セットアップ・ソフトウェアにより、ユーザーは PC を周波数変換器へ接続して、LCP を使用せずにプログラミングを実行できます。また、周波数変換器のプログラミングは、オフラインでも行え、単に周波数変換器へダウンロードするだけです。あるいは、周波数変換器 のプロファイルは全て、PC へロードでき、バックアップ保存や解析に利用できます。

5

USB コネクタや RS-485 端子が、周波数変換器への接続用として使用できます。

MCT 10 セットアップ・ソフトウェア は、www.VLT-software.com から無料でダウンロードできます。CD は、パーツ番号 130B1000 を要求して使用することもできます。ユーザー・マニュアルには、操作方法が詳細に記載されています。

6 応用設定例

6.1 はじめに

注記

工場出荷時のプログラミング値を使用する際、周波数変換器の端子 12(または 13)と端子 27 の間にジャンパー線が必要とする場合があります。

このセクションに記載されている事例は、一般的なアプリケーションのためのクイック・リファレンスとして利用することを目的としています。

- パラメーター設定については、特に指定しなければ (0-03 地域設定で選択) 地域のデフォルト設定になります。
- 端子に関連付けられたパラメーターとその設定は、図の次に示されています。
- アナログ端子 A53 または A54 のスイッチ設定が必要な場所では、それらも示されています。

6.2 アプリケーション例

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	12		
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
		130BB929.10	
		1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)	[1] 完全 AMA を有効化
		5-12 Terminal 27 Digital Input	[2]* 逆フリールン
		* = デフォルト値	
		注意/コメント: モーターによって、パラメーター・グループ 1~2*を設定してください。	

表 6.1 T27 を接続した AMA

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	12		
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
		130BB930.10	
		1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA)	[1] 完全 AMA を有効化
		5-12 Terminal 27 Digital Input	[0] 動作なし
		* = デフォルト値	
		注意/コメント: モーターによって、パラメーター・グループ 1~2*を設定してください。	

表 6.2 T27 を接続していない AMA

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	12		
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
		130BB926.10	
		6-10 端末 53 低電圧	0.07V*
		6-11 端末 53 高電圧	10V*
		6-14 端末 53 低速信 / FB 値	ORPM
		6-15 端末 53 高速信 / FB 値	1500RPM
		* = デフォルト値	
		注意/コメント:	

表 6.3 アナログ速度指令信号(電圧)




表 6.4 アナログ速度指令信号(電流)




図 6.1




表 6.6 パルス・スタート/ストップ




図 6.2




表 6.5 安全停止付きスタート/ストップコマンド

		パラメーター	
		機能	設定
		5-10 端末 18 デジタル入力	[8] スタート
		5-11 Terminal 19 Digital Input	[10] 逆転*
		5-12 端末 27 デジタル入力	[0] 動作なし
		5-14 Terminal 32 Digital Input	[16] プリ速信ビット 0
		5-15 Terminal 33 Digital Input	[17] プリ速信ビット 1
		3-10 Preset Reference	プリセット速度指令信号 0 25% プリセット速度指令信号 1 50% プリセット速度指令信号 2 75% プリセット速度指令信号 3 100%
		* = デフォルト値	
		注意/コメント:	

表 6.7 逆転および4プリセット速度付きスタート/停止

		パラメーター	
		機能	設定
		5-11 端末 19 デジタル入力	[1] Reset(リセット)
		* = デフォルト値	
		注意/コメント:	

表 6.8 外部警報リセット

		パラメーター	
		機能	設定
		6-10 端末 53 低電圧	0.07V*
		6-11 端末 53 高電圧	10V*
		6-14 端末 53 低速信/FB値	ORPM
		6-15 端末 53 高速信/FB値	1500RPM
		* = デフォルト値	
		注意/コメント:	

表 6.9 速度指令信号(手動ポテンショメーターを使用)

		パラメーター	
		機能	設定
		5-10 端末 18 デジタル入力	[8] スタート*
		5-12 端末 27 デジタル入力	[19] 速度指令信号凍結
		5-13 Terminal 29 Digital Input	[21] 加速
		5-14 Terminal 32 Digital Input	[22] 減速
		* = デフォルト値	
		注意/コメント:	

表 6.10 加速/減速




図 6.3

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	8-30 プロトコル	FC*
D IN	190	8-31 アドレス	1*
COM	200	8-32 ボーレート	9600*
D IN	270	* = デフォルト値	
D IN	290	注意/コメント: プロトコル、アドレス、ボーレートを上記のパラメーターから選択します。	
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010		
	020		
	030		
R2	040		
	050		
	060		
	610		
	680		
	690		

表 6.11 RS-485 ネットワーク接続

注意

サーミスターは、PELV 絶縁条件を満足させるために、強化あるいは二重絶縁を使用する必要があります。

		パラメーター	
FC		機能	設定
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	I-90 モーター熱保護	[2] サーミスターリッ ップ
D IN	190		
COM	200		
D IN	270	I-93 サーミスター・ソース	[1] アナログ入力 53
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
* = デフォルト値			
注意/コメント: 警告のみが必要な場合は、I-90 モーター熱保護を [1] サーミスター警告に設定する必要があります。			
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
	U-I		
	A53		

表 6.12 モーター・サーミスター

		パラメーター	
		機能	設定
FC			
+24 V	12	13088839,10	4-30 Motor Feedback Loss Function [1] 警告
+24 V	13		4-31 Motor Feedback Speed Error 100RPM
D IN	18		4-32 Motor Feedback Loss Timeout 5 秒
D IN	19		7-00 Speed PID Feedback Source [2] MCB 102
COM	20		17-11 Resolution (PPR) 1024*
D IN	27		13-00 SL コン トローラー・モ ード [1] オン
D IN	29		13-01 Start Event [19] 警告
D IN	32		13-02 Stop Event [44] Reset (リセット) キー
D IN	33		13-10 Comparat or Operand [21] 警告番 号
D IN	37		13-11 Comparat or Operator [1] ≈*
+10 V	50	13-12 コンパレ ーター値 90	
A IN	53	13-51 SL Controller Event [22] コンパ レーター 0	
A IN	54	13-52 SL Controller Action [32] ディジ タル出 A 低 設定	
COM	55	5-40 Function Relay [80] SL ディ ジタル出力 A	
A OUT	42	* = デフォルト値	
COM	39	注意/コメント: フィードバックモーターの制限値を超えた場合、警告 90 が発行されます。 SLC では、警告 90 をモニタし、警告 90 が正になる場合、リレー 1 が起動します。 次に、外部装置が修理が必要であることを表示します。 フィードバックエラーが 5 秒以内に再び制限値を超えた場合、ドライブが継続し、警告は消えます。 ただし、リレー 1 は LCP で [Reset] (リセット) になるまで、起動します。	

表 6.13 SLC を使用してリレー設定

		パラメーター		
		機能	設定	
FC				
+24 V	12	13088841,10	5-40 Function Relay [32] 機械的ブレコント	
+24 V	13		5-10 端末 18 ディジタル入力 [8] スター ト*	
D IN	18		5-11 Terminal 19 Digital Input [11] 逆転ス タート	
D IN	19		1-71 Start Delay 0.2	
COM	20		1-72 Start Function [5] VVC ^{plus} / 磁束時計回	
D IN	27		1-76 Start Current Im, n	
D IN	29		2-20 Release Brake Current 用途別	
D IN	32		2-21 Activate Brake Speed [RPM] モーターの 名目スリッ プ半分	
D IN	33		* = デフォルト値	
D IN	37		注意/コメント:	

表 6.14 機械的ブレーキ・コントロール




図 6.4

7 状態メッセージ

7.1 状態ディスプレイ

When the 周波数変換器 が 状態モードにある場合、状態メッセージが 周波数変換器 内で自動生成され、ディスプレイの下部に表示されます（図 7.1を参照）




図 7.1 状態ディスプレイ

- 状態メッセージ行に表示されている最初の単語は、停止/スタート・コマンドがどこから発行されているかを示しています。
- 状態メッセージ行に表示されている二番目の単語は、速度コントロールがどこから発行されているかを示しています。
- 状態ラインの最後の部分には、現在の 周波数変換器 の状態が表示されます。これらは、現在の 周波数変換器 の動作モードを示します。

注記

自動/リモートモードでは、周波数変換器 は 機能を実行するために外部コマンド を必要とします。

7.2 状態メッセージ定義表

次の3つの表は、表示される状態メッセージの意味を示します。

動作モード	
Off	周波数変換器 は、[Auto On]または[Hand On]が押されるまで、どのような コントロール信号 にも 反応 しません。
Auto On	周波数変換器は、コントロール端末またはシリアル通信によって制御されます。
	周波数変換器 は、LCP 上の ナビゲーションキー によって制御できます。 コントロール端子に適用される停止コマンド、リセット、逆転、直流ブレーキ、その他の信号は、ローカル・コントロールを重ね書きします。

表 7.1

速度指令信号サイト	
Remote (遠隔)	速度指令信号は、外部信号、シリアル通信、あるいは内部のプリセット速度指令信号によって与えられます。
Local (ローカル)	周波数変換器 は、 [Hand On]コントロール または LCP の速度指令信号値を使用します。

表 7.2

動作状態	
交流 Brake (交流ブレーキ)	2-10 ブレーキ機能で交流ブレーキが選択されました。 交流ブレーキが、制御によりスローダウンを行うために、モーターを過励磁します。
AMA 終了 OK	自動モーター適合化 (AMA)は成功しました。
AMA 準備完了	AMA は起動の準備ができています。 [Hand ON]を 押して 起動します。
AMA 運転中	AMA プロセスは進行中です。
Braking (ブレーキ)	ブレーキ・チョッパーが作動中です。 発生エネルギーがブレーキ抵抗器により吸収されます。
Braking max. (最高ブレーキ)	ブレーキ・チョッパーが作動中です。 2-12 ブレーキ電力制限 (kW)で定義されているブレーキ抵抗器の電力制限値に達していません。
Coast (フリーラン)	<ul style="list-style-type: none"> フリーラン反転がデジタル入力の機能として選択されました (パラメーターグループ 5-1*)。 対応する端子は接続されていません。 フリーランはシリアル通信により起動されます。

	動作状態
Ctrl. Ramp-down (ランプ・ダウン)	コントロール・ランプ・ダウンが 14-10 主電源異常で選択されました。 <ul style="list-style-type: none"> 主電源の不具合により、主電源電圧が 14-11 主電源不具合時の主電源電圧の設定値より低くなっています。 周波数変換器 はコントロール・ランプ・ダウンを使用してモーターをランプ・ダウンします。
Current High (電流高)	周波数変換器 出力電流 は、4-51 警告電流高で設定された制限値を超えています。
Current Low (電流低)	周波数変換器 出力電流は、4-52 警告速度低で設定された制限値より低くなっています。
DC Hold (直流保留)	直流保留が 1-80 停止時の機能で選択され、停止コマンドが有効になっています。モーターは、2-00 直流保留 / 予加熱電流で設定された DC 電流により停止状態になっています。
DC Stop (直流停止)	モーターは、指定時間(2-02 直流ブレーキ時間)の間、直流電流(2-01 直流ブレーキ電流)により停止状態になります。 <ul style="list-style-type: none"> 直流ブレーキが 2-03 直流ブレーキ作動速度 [RPM]により起動され、停止コマンドが有効になります。 直流ブレーキ (反転)が、デジタル入力の機能として選択されます (パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子が有効ではありません。 直流ブレーキがシリアル通信経由で起動されます。
フィードバック高	有効な全フィードバックの合計が、4-57 高フィードバック信号警告で設定された制限値を上回っています。
フィードバック低	有効な全フィードバックの合計が、4-56 低フィードバック信号警告で設定された制限値を下回っています。
出力凍結	遠隔速信が有効になっていて、現在の速度を保持します。 <ul style="list-style-type: none"> 出力凍結が、デジタル入力の機能として選択されました (グループ 5-1*)。対応する端子がアクティブです。速度コントロールは、端子機能の減速と加速によってのみ可能です。 ランプ保留はシリアル通信経由で有効にされます。
Freeze output request (出力凍結要求)	出力凍結コマンドが与えられても、モーターは 運転許可信号を受け取るまで停止状態のままです。
Freeze ref. (凍結速度指令信号)	凍結速度指令信号が、デジタル入力の機能として選択されました (パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子がアクティブです。周波数変換器 は実際の 速度指令信号を保存します。速度指令信号の変更は現在、端子機能の減速と加速によって可能です。

	動作状態
Jog request (ジョグ要求)	ジョグコマンドが与えられても、Run permissive (許容運転)信号がデジタル入力を介して受け取られるまで、モーターは停止状態のままです。
Jogging (ジョグ)	モーターは 3-19 ジョグ速度 [RPM]のプログラムに従って動いています。 <ul style="list-style-type: none"> ジョグが、デジタル入力の機能として選択されました (パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子 (例: 端子 29)はアクティブです。 ジョグ機能はシリアル通信経由でアクティブにされます。 ジョブ機能は、監視機能へのリアクションとして選択されました (例: 信号なし)。監視機能はアクティブです。
Motor check (モーター確認)	1-80 停止時の機能で、Motor Check (モーター確認)が選択されました。停止コマンドは有効です。モーターが 周波数変換器へ接続されていることを確認するため、パラメーター・テスト電流をモーターに供給します。
OVC control (OVC コントロール)	過電圧 コントロールは 2-17 過電圧コントロールで起動されました。接続モーターは、周波数変換器に発生エネルギーを供給しています。過電圧コントロールは V/Hz 比を調整して、制御モードによりモーターを運転し、周波数変換器 のトリップを防ぎます。
PowerUnit Off (電力ユニットオフ)	(外部 24V 電源を装備した周波数変換器のみに対応) 周波数変換器 に対する主電源の供給が停止されますが、コントロール・カードには外部 24V が供給されます。
Protection md (保護モード)	火災モードはアクティブです。ユニットは危険な状態を検出しました (過電流または過電圧)。 <ul style="list-style-type: none"> トリップを防ぐため、スイッチ周波数は 4 kHz まで下げられます。 可能な場合、保護モードは約 10 秒後に終了します。 保護モードは、14-26 Inv 不具合時トリップ遅延で制限できます。
QStop (クイック停止)	モーターは 3-81 クイック停止ランプ時間を使用して減速されます。 <ul style="list-style-type: none"> クイック停止反転が、デジタル入力の機能として選択されました (パラメーター・グループ 5-1*)。対応する端子が有効ではありません。 クイック停止は、シリアル通信ポートを介してアクティブにされました。
Ramping (ランプ)	モーターは、アクティブなランプ・アップ/ダウンを使用して加速または減速されます。速度指令信号で、制限値や停止状態に達していません。

	動作状態
Ref. high (速度指令高)	アクティブな速度指令信号の合計は、4-55 警告速度指令信号で設定された速度指令信号の制限値を上回っています。
Ref. low (速度指令低)	アクティブな速度指令信号の合計は、4-54 低警告速度指令信号で設定された速度指令信号の制限値を下回っています。
Run on ref. (速度指令信号による稼働)	周波数変換器は、速度指令信号範囲で動作しています。フィードバック値は設定値に一致しています。
Run request (稼働要求)	スタート・コマンドが与えられても、モーターは Run permissive signal (許容運転信号)がデジタル入力を介して受け取るまで停止されます。
運転中	モーターは 周波数変換器によって駆動されます。
スリープモード	エネルギー保存機能が有効になります。これは、現在モーターが停止していることを意味していますが、必要なときには自動的に再スタートします。
Speed high (速度高)	モーター速度は 4-53 警告速度高で設定された値を上回っています。
Speed low (速度低)	モーター速度は 4-52 警告速度低で設定された値を下回っています。
Standby (スタンバイ)	自動オン モードでは、周波数変換器はデジタル入力またはシリアル通信からのスタート信号により、モーターをスタートさせます。
Start delay (スタート遅延)	I-71 スタート遅延では、遅延開始時間が設定されました。スタート・コマンドが起動され、スタート遅延時間が過ぎるとモーターがスタートします。
順転/反転スタート	順転スタートと反転スタートが、二つの デジタル入力の機能として選択されました。(パラメーター・グループ 5-1*)。モーターは、どの対応する端子がアクティブになっているかにより、順転または逆転を開始します。
停止	周波数変換器は、LCP、デジタル入力あるいは シリアル通信から停止コマンドを受け取りました。
トリップ	警報が発生し、モーターが停止します。警報の原因がクリアされると、周波数変換器は、[Reset] キーを押すか、コントロール端子またはシリアル通信によるリモート制御により、リセット できます。
Trip lock (トリップ・ロック)	警報が発生し、モーターが停止します。警報の原因がクリアされたら、周波数変換器の電源を切つてすぐに入れ直す必要があります。周波数変換器は、[Reset] キーを押すか、コントロール端子またはシリアル通信によるリモート制御により、リセットできます。

表 7.3

8 警告および警報

8.1 システム監視

周波数変換器は、入力電源、出力、モーター力率、さらには、他のシステム・パフォーマンス・インジケータの状態を監視します。警告や警報は、必ずしも周波数変換器自体の内部で発生した問題を示しているとは限りません。多くの場合、周波数変換器の内部ロジックにより監視される、入力電圧、モーター負荷や温度、外部信号、あるいは、他のエリアなどに関する不具合を示しています。このような周波数変換器外部のエリアを、警報や警告に従ってかならず調査してください。

8.2 警告と警報の種類

警告

警告は、警報状態が差し迫っている場合、あるいは異常な動作状態が存在しており周波数変換器が警報を発行しそうな場合に、発行されます。その状態が取り除かれると、警告は自動的にクリアされます。

警報

トリップ

警報は、周波数変換器がトリップした場合に発行されます。このことは、周波数変換器やシステムが損傷するのを防ぐために周波数変換器が動作をサスペンドされることを意味します。モーターはフリーランして停止します。このモード周波数変換器ロジックでは周波数変換器状態の運転およびモニタを継続します。不具合が解消されると周波数変換器周波数変換器はリセットできます。その後、周波数変換器は再び動作開始できる状態になります。

トリップは、以下の4つの方法でリセットできます。

- LCP上で[RESET]を押します。
- デジタル・リセット入力コマンド
- シリアル通信リセット入力コマンド
- 自動リセット

トリップ・ロック

周波数変換器のトリップロックを引き起こす警報には、入力電力のサイクルが必要です。モーターはフリーランして停止します。この周波数変換器ロジックでは周波数変換器の運転とモニタを継続します。周波数変換器への入力電力を停止させ、不具合の原因を修正し、電力を復帰させます。この動作により、周波数変換器は上述のトリップ状態になり、四つのいずれかの方法でリセットできます。

8.3 警報と警告の表示




図 8.1

警報またはトリップ・ロック警報は、警報番号と共に、ディスプレイ上でフラッシュします。




図 8.2

周波数変換器 LCP 上のテキストと警報コードに加えて、3つの状態表示ランプがあります。




図 8.3

	Warn. (警告) LED	Alarm(警報) LED
警告	ON(オン)	Off(オフ)
Alarm(警報)	Off(オフ)	オン (フラッシュ)
トリップ・ロック	ON(オン)	オン (フラッシュ)

表 8.1

8.4 警報と警告の定義

表 8.2 は、警告が警報の前に出されたかどうか、警報がユニットをトリップまたはトリップロックしたかどうかを定義します。

No.	詳細	警告	警報/トリップ	警報/トリップ・ロック	パラメーター基準
1	10 ボルト低	X			
2	ライブゼロ不具合	(X)	(X)		6-01 ライブ・ゼロ・タイムアウト機能
4	主電源相損失	(X)	(X)	(X)	14-12 主電源アンバランス時の機能
5	直流リンク電圧高	X			
6	直流リンク電圧低	X			
7	直流過電圧	X	X		
8	直流電圧低下	X	X		
9	インバーター過負荷	X	X		
10	モーター ETR 過温度	(X)	(X)		1-90 モーター熱保護
11	モーター・サーミスター過温度	(X)	(X)		1-90 モーター熱保護
12	トルク制限	X	X		
13	過電流	X	X	X	
14	アース(接地)不具合	X	X	X	
15	ハードウェア不整合		X	X	
16	短絡		X	X	
17	コントロール・メッセージ文タイムアウト	(X)	(X)		8-04 コントロール・タイムアウト機能
18	始動に失敗				
23	内部ファン不具合	X			
24	外部ファン不具合	X			14-53 ファン・モニター
25	ブレーキ抵抗器短絡	X			
26	ブレーキ抵抗器電力制限	(X)	(X)		2-13 ブレーキ電力監視
27	ブレーキ・チョッパー短絡	X	X		
28	ブレーキ確認	(X)	(X)		2-15 ブレーキ確認
29	ドライブ過温度	X	X	X	
30	モーター相 U 損失	(X)	(X)	(X)	4-58 モーター相機能がありません。
31	モーター相 V 損失	(X)	(X)	(X)	4-58 モーター相機能がありません。
32	モーター相 W 損失	(X)	(X)	(X)	4-58 モーター相機能がありません。
33	突入電流不具合		X	X	
34	フィールドバス通信不具合	X	X		
35	周波数範囲外	X	X		
36	主電源異常	X	X		
37	相のアンバランス	X	X		
38	内部不具合		X	X	

No.	詳細	警告	警報/トリップ	警報/トリップ・ロック	パラメーター基準
39	ヒートシンク・センサー		X	X	
40	デジタル出力端子 27 の過負荷	(X)			5-00 デジタル I/O モード, 5-01 端末 27 モード
41	デジタル出力端子 29 の過負荷	(X)			5-00 デジタル I/O モード, 5-02 端末 29 モード
42	X30/6 におけるデジタル出力の過負荷	(X)			5-32 端末 X30/6 ディジ出 (MCB 101)
42	X30/7 におけるデジタル出力の過負荷	(X)			5-33 端末 X30/7 ディジ出 (MCB 101)
46	電力カードの供給		X	X	
47	24V 電源低	X	X	X	
48	1.8V 電源低		X	X	
49	速度制限	X	(X)		1-86 トリップ速度ロー [RPM]
50	AMA 較正失敗		X		
51	AMA チェック Unom および Inom		X		
52	AMA 低 Inom		X		
53	AMA モーター過大		X		
54	AMA モーター過小		X		
55	AMA パラメーター範囲外		X		
56	AMA ユーザーによる中断		X		
57	AMA タイムアウト		X		
58	AMA 内部不具合	X	X		
59	電流制限	X			
60	外部インターロック	X			
62	上限時の出力周波数	X			
64	電圧制限	X			
65	コントロール・ボード過温度	X	X	X	
66	ヒートシンク温度低	X			
67	オブション構成が変更されました		X		
69	電力 カード温度		X	X	
70	不正な FC 構成			X	
71	PTC 1 安全停止	X	X ¹⁾		
72	危険な異常			X ¹⁾	
73	安全停止自動リスタート				
76	電源ユニット設定	X			
77	低電力モード				
79	違法 PS 構成		X	X	
80	ドライブがデフォルト値に初期化		X		
91	アナログ 入力 54 の設定が不正			X	
92	フローなし	X	X		22-2*
93	ドライ・ポンプ	X	X		22-2*
94	カーブ終点	X	X		22-5*
95	破損ベルト	X	X		22-6*
96	スタート遅延	X			22-7*
97	停止遅延	X			22-7*
98	クロック不具合	X			0-7*
201	火炎 M が実行されました				
202	火炎 M 制限を越えました				
203	消失モーター				
204	回転子をロック				
243	ブレーキ IGBT	X	X		
244	ヒートシンク温度	X	X	X	

No.	詳細	警告	警報/トリップ	警報/トリップ・ロック	パラメーター基準
245	ヒートシンク・センサー		X	X	
246	電力カード供給		X	X	
247	電力カード温度		X	X	
248	違法 PS 構成		X	X	
250	新規スベア部品			X	
251	新規タイプコード		X	X	

表 8.2 警報/警告コード一覧

(X) パラメータに依存

リ 14-20 リセット・モードを介しては自動設定は行うことができません。

下記の警告/警報情報は、各警告/警報状態を定義し、その状態について考えられる原因を提供し、修正方法またはトラブルシューティング手順を詳述します。

警告 1, 10 ボルト低

コントロール・カード電圧は、端子 50 から 10 V 下回ります。

10 V 電源が過負荷になっているので、端子 50 から負荷の一部を取り除いてください。最大 15 mA または最小 590 Ω。

この状態は、接続されたポテンシオメーターにおけるショート、あるいはポテンシオメーターの不適切な配線によって生じます。

トラブルシューティング

端子 50 から配線を取り外します。警告がクリアされる場合、問題は顧客の配線にあります。警告がクリアされない場合、コントロール・カードを交換します。

警告/警報 2, ライブゼロ不具合

この警告あるいは警報は、6-01 ライブ・ゼロ・タイムアウト機能においてユーザーによりプログラムされた場合にのみ表示されます。アナログ入力 of 1 つにおけるシグナルは、入力のためにプログラムされた最小値の 50% を下回ります。この状態は、破損した配線、あるいはシグナルを送る装置の故障によって発生します。

トラブルシューティング

全てのアナログ入力端末上の接続を確認します。端末 55 共通、シグナルのためのコントロールカード端末 53 と 54。端末 10 共通、シグナルのための MCB101 端末 11 と 12。端末 2、4、6 共通、シグナルのための MCB109 端末 1、3、5。

周波数変換器 プログラム とスイッチ設定がアナログ・シグナル・タイプと一致することを確認します。

入力端末シグナルテストを実行します。

警告/警報 4, 主電源相損失

相が電源側で損失しているか、あるいは主電源電圧アンバランスが高すぎます。このメッセージは周波数変換器の入力整流器に不具合が生じたときにも表示されます。14-12 主電源アンバランス時の機能においてオプションがプログラムされます。

トラブルシューティング

周波数変換器への供給電圧と供給電流を確認してください。

警告 5, 直流リンク電圧高

中間回路電圧（直流）が過電圧警告制限を超えています。制限は、周波数変換器電圧定格に依存します。ユニットはまだアクティブです。

警告 6, 直流リンク電圧低

中間回路電圧（DC）が低電圧警告制限より低くなっています。制限は、周波数変換器電圧定格に依存します。ユニットはまだアクティブです。

警告/警報 7, 直流過電圧

中間回路電圧が制限を超えると、周波数変換器はしばらくしてトリップします。

トラブルシューティング

ブレーキ抵抗器を接続する

ランプ時間を延長する

立ち下りタイプを変更します

2-10 ブレーキ機能で機能をアクティブにします。

増加 14-26 Inv 不具合時トリップ遅延

警告/警報 8, 直流電圧低下

中間回路電圧（直流リンク）が電圧制限を下回る場合には、24 VDC バックアップ電源が接続されているかどうか周波数変換器によって確認されます。24 VDC バックアップ電源が接続されていない場合には、周波数変換器が決められた時間遅延の後にトリップします。時間遅延はユニットサイズによって異なります。

トラブルシューティング

供給電圧が周波数変換器の電圧に一致するかを確認します。

入力電圧テストを実施します。

ソフトチャージ回路テストを実施します。

警告/警報 9, インバーター過剰負荷

過負荷（長時間の過剰電流）のために周波数変換器が切断しようとしています。電子サーマル・インバータ保護用カウンターは 98% で警告を発生し、100% で警報を発生しながらトリップします。周波数変換器は、カウンターが 90% 未満になるまでリセットできません。周波数変換器に長時間 100% を超える過負荷を掛けると不具合になります。

トラブルシューティング

LCP に示される出力電流 と周波数変換器の定格電流を比較します。

LCP 上に表示される出力電流と、測定モーター電流を比較します。

LCP 上のサーマルドライブ負荷を表示し、数値を監視します。周波数変換器継続電流定格を超えて動作するときは、カウンターが増加します。周波数変換器継続電流定格よりも下で動作するときは、カウンターが減少します。

警告/警報 10, モーター過負荷温度

電子サーマル・インバータ保護 (ETR) によってモーターが過熱しています。カウンターが 1-90 モーター熱保護の 100%に到達した場合に、周波数変換器が警告または警報を出すよう、選択をします。モーターに長時間 100%を超える過負荷を掛けると不具合が発生します。

トラブルシューティング

モーターが過熱されていないか確認します。

モーターが機械的に過負荷であるか確認します。

1-24 モーター電流で設定されたモーター電流が正しいことを確認します。

パラメーター 1-20 から 1-25 におけるモーターデータは正しく設定されていることを確認します。

外部ファンが使用されている場合、1-91 モーター外部ファンでそれが選択されているか確認します。

1-29 自動モーター適合 (AMA) において AMA を動作させることで、周波数変換器をモーターに対してより正確に調整でき、熱負荷を減少させることができます。

警告/警報 11, モーター・サーミスター加熱

サーミスター接続が切断されている可能性があります。周波数変換器 が 1-90 モーター熱保護で警告または警報を出すよう、選択をします。

トラブルシューティング

モーターが過熱されていないか確認します。

モーターが機械的に過負荷であるか確認します。

端末 53 または 54 を使用する場合、サーミスターが端末 53 または 54 (アナログ電圧入力) と端末 50 (+ 10 V 電源) との間で正しく接続されていること、および 53 または 54 の端末スイッチが電圧に設定されていることを確認してください。1-93 サーミスター・ソースが端末 53 または 54 を選択していることを確認します。

デジタル入力 18 または 19 を使用する場合、サーミスターが端末 18 または 19 (デジタル入力 PNP のみ) と端末 50 の間で正しく接続されていることを確認してください。1-93 サーミスター・ソースが端末 18 または 19 を選択しているか確認します。

警告/警報 12, トルク制限

トルクが、4-16 トルク制限モーター・モードの値または 4-17 トルク制限ジェネレーター・モードの値を超えています。14-25 トルク制限時のトリップ遅延は、これを、警告のみの状態から、警報を伴う警告に変更するために使用することができます。

トラブルシューティング

モータートルク制限をランプアップ中に超過した場合、ランプアップ時間を延長します。

ジェネレータートルク制限をランプダウン中に超過した場合、ランプダウン時間を延長します。

トルク制限が動作中に発生した場合、トルク制限を増加させることがあります。システムがより高いトルクで安全に動作するようにしてください。

モーターの電流引き込みが過剰でないか、アプリケーションを確認します。

警告/警報 13, 過電流

インバーター・ピーク制限 (定格電流の約 200%) を超えています。警告は約 1.5 秒続きます。その後、周波数変換器がトリップし警報が発せられます。この不具合は、衝撃負荷、あるいは高度な慣性負荷を伴う高速度加速によって発生することがあります。拡張機械的ブレーキ・コントロールが選択されている場合には、トリップを外部からリセットできます。

トラブルシューティング

電力を切り、モーター・シャフトが回転可能か確認します。

モーターサイズが周波数変換器と一致するか確認します。

モーターデータの適正化のために、モーター・パラメーター 1-20 から 1-25 を確認します。

ALARM (警報) 14, アース (接地) 不具合

周波数変換器とモーター間のケーブルまたはモーター自体に、出力相から接地への電流があります。

トラブルシューティング:

周波数変換器 の電源を切り、地絡を取修理してください。

モーターリードと絶縁抵抗計を有するモーターの接地に対する抵抗を測定し、モーターの地絡を確認します。

ALARM (警報) 15, ハードウェア不整合

取り付けられたオプションが現在のコントロール・ボードハードウェアまたはソフトウェアによって動作できません。

パラメーターに従った値を記録し、Danfoss 代理店にお問い合わせください:

15-40 FC Type

15-41 Power Section

15-42 Voltage

15-43 Software Version

15-45 Actual Typecode String

15-49 SW ID Control Card

15-50 SW ID Power Card

15-60 Option Mounted

15-61 Option SW Version (各オプションスロット用)

ALARM(警報) 16, 短絡

モーターまたはモーター配線に短絡があります。

周波数変換器の電源を切り、短絡を修理してください。

警告/警報 17, コントロール・メッセージ文タイムアウト

周波数変換器への通信がありません。

この警告は、8-04 Control Word Timeout Function がオフに設定されていない場合にのみアクティブになります。

8-04 Control Word Timeout Function が「停止してトリップ」に設定されている場合は、警告が表示され、停止するまで周波数変換器ランプダウンが減速してから、警報を表示します。

トラブルシューティング:

シリアル通信ケーブル上の接続を確認します。

増加 8-03 Control Word Timeout Time

通信設備の動作を確認します。

EMC 要件を基に、適正な設置であることを検証します。

警報 18, スタート遅延

許された時間内での起動の間に、速度は AP-70 コンプレッサ開始最大速度 [RPM] を超えることができませんでした (AP-72 トリップまでのコンプレッサ開始最大時間で設定)。これは、ブロックされたモーターによって引き起こされることがあります。

警告 23, 内部ファン不具合:

ファン警告機能は、ファンが運転されている/取り付けられているか確認する追加保護機能です。ファン警告は、14-53 Fan Monitor で無効にできます ([0] 無効に設定)。

D、E、F フレームフィルターについて、ファンに対する調節された電圧が監視されます。

トラブルシューティング:

ファン動作が適切か確認します。

周波数変換器への電力をサイクルし、ファンがスタートアップ時に一時的に動作することを確認します。

ヒートシンクとコントロールカード上のセンサーを確認します。

警告 24, 外部ファン不具合:

ファン警告機能は、ファンが運転されている/取り付けられているか確認する追加保護機能です。ファン警告は、14-53 Fan Monitor で無効にできます ([0] 無効に設定)。

トラブルシューティング:

ファン動作が適切か確認します。

周波数変換器への電力をサイクルし、ファンがスタートアップ時に一時的に動作することを確認します。

ヒートシンクとコントロールカード上のセンサーを確認します。

警告 25, ブレーキ抵抗器短絡

ブレーキ抵抗器は動作中監視されています。短絡した場合には、ブレーキ機能が無効化され、警告が表示されます。周波数変換器は引き続き動作しますが、ブレーキ機能は動作しません。周波数変換器への電力を停止させ、ブレーキ抵抗器を交換して下さい (2-15 Brake Check を参照して下さい)。

警告/警報 26, ブレーキ抵抗器電力制限

ブレーキ抵抗器に伝送される電力が、動作時間の最終 120 秒における平均値として計算されます。計算は、2-16 交流ブレーキ最大電流において設定された中間回路電圧とブレーキ抵抗値を基本とします。損失されたブレーキ電力がブレーキ抵抗電力の 90% より高くなると警告がアクティブになります。2-13 Brake Power Monitoring においてトリップ [2] が選択されている場合、損失ブレーキ電力が 100% より大きいと、周波数変換器はトリップします。

警告/警報 27, ブレーキ・チョッパー不具合

動作中はブレーキ抵抗器が監視され、短絡すると、ブレーキ機能が無効化され、警告が表示されます。周波数変換器は引き続き動作可能ですが、ブレーキ・トランジスタが短絡しているため、ブレーキ抵抗器が非アクティブである場合でも、そのブレーキ抵抗器に多量の電力が伝達されます。

周波数変換器の電源を切り、ブレーキ抵抗器を取り外してください。

警告/警報 28, ブレーキ確認失敗

ブレーキ抵抗器が接続されていないか、動作していません。

2-15 ブレーキ確認をチェックしてください。

ALARM(警報) 29, ヒートシンク温度

ヒートシンクの最大温度を超えました。温度の不具合は、温度が一定のヒートシンク温度以下になるまで、リセットされません。トリップおよびリセットポイントは、周波数変換器電力サイズによって異なります。

トラブルシューティング:

以下の条件を確認します。

周囲温度が高すぎる。

モーター・ケーブルが長すぎる。

周波数変換器の上下における不適切な通気用スペース。

周波数変換器の周囲の通気が遮られています。

ヒートシンクファンの損傷。

ヒートシンクの汚れ。

ALARM(警報) 30, モーター相 U 損失

周波数変換器とモーター間のモーター相 U が損失しています。

周波数変換器への電力を停止し、モーター U 相を確認して下さい。

ALARM(警報) 31, モーター相 V 損失

周波数変換器とモーター間のモーター相 V が損失しています。

周波数変換器の電力を切り、モーター V 相を確認して下さい。

ALARM(警報) 32, モーター相 W 損失

周波数変換器とモーター間のモーター相 W が損失しています。

周波数変換器の電力を切り、モーター W 相を確認して下さい。

ALARM(警報) 33, 突入電流不具合

短期間のうちに多数の電源投入が行われました。ユニットを動作温度まで冷却させます。

警告/警報 34, 通信不良

通信オプション上のネットワークカードが動作していません。

警告/警報 36, 主電源異常

この警告 / 警報は、周波数変換器への供給電圧が失われ、14-10 主電源異常が[0] 機能無しに設定されていない場合にのみアクティブになります。周波数変換器へのフェーズと、ユニットへの主電源電力を確認します。

ALARM(警報) 38, 内部不具合

内部的な不具合が発生した場合、下記の表で定義されたコード番号が表示されます。

トラブルシューティング

サイクル電力

オプションが正しく設置されていることを確認します。

接続が緩んでいたり、失われているか確認します。

Danfoss 代理店またはサービス部門に連絡することが必要な場合もあります。問題解決の指示を受けるため、コード番号を確認してください。

No.	テキスト
0	リシアル・ポートを初期化できません。Danfoss 代理店または Danfoss サービス部門にお問い合わせください。
256-258	電源 EEPROM データに欠陥があるか、古すぎます
512-519	内部不具合。Danfoss 代理店または Danfoss サービス部門にお問い合わせください。
783	パラメーター値が上下限の範囲外です
1024-1284	内部不具合。Danfoss 代理店または Danfoss サービス部門にお問い合わせください。
1299	スロット A の オプション SW が古すぎます
1300	スロット B の オプション SW が古すぎます
1302	スロット C1 の オプション SW が古すぎます

No.	テキスト
1315	スロット A の オプション SW はサポートされていません(使用が許されていません)
1316	スロット B の オプション SW はサポートされていません(使用が許されていません)
1318	スロット C1 の オプション SW はサポートされていません(使用が許されていません)
1379-2819	内部不具合。Danfoss 代理店または Danfoss サービス部門にお問い合わせください。
2820	LCP スタック・オーバーフロー
2821	シリアル・ポート・オーバーフロー
2822	USB ポート・オーバーフロー
3072-5122	パラメーター値がその限度外です
5123	スロット A のオプション: コントロール・ボードのハードウェアと互換性のないハードウェア
5124	スロット B のオプション: コントロール・ボードのハードウェアと互換性のないハードウェア
5125	スロット C0 のオプション: コントロール・ボードのハードウェアと互換性のないハードウェア
5126	スロット C1 のオプション: コントロール・ボードのハードウェアと互換性のないハードウェア
5376-6231	内部不具合。Danfoss 代理店または Danfoss サービス部門にお問い合わせください。

表 8.3

ALARM(警報) 39, ヒートシンク・センサー

ヒートシンク温度センサーから何らのフィードバックもありません。

IGBT サーマルセンサーからのシグナルは、電力カード上で利用できません。問題は、電力カード上、ゲートドライブカード、あるいは、電力カードとゲートドライブカード間のリボンケーブルの可能性にあります。

警告 40, デジタル出力端子 27 の過負荷

端子 27 に接続されている負荷を確認するか、短絡接続を取り除いてください。チェック 5-00 デジタル I / O モード および 5-01 端末 27 モード。

警告 41, デジタル出力端子 29 の過負荷

端子 29 に接続されている負荷を確認するか、短絡接続を取り除いてください。チェック 5-00 デジタル I / O モード および 5-02 端末 29 モード。

警告 42, X30/6 におけるデジタル出力の過負荷、または X30/7 におけるデジタル出力の過負荷

X30/6 については、X30/6 に接続されている負荷を確認するか、短絡接続を取り除いてください。5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101)をチェックしてください。

X30/7 については、X30/7 に接続されている負荷を確認するか、短絡接続を取り除いてください。5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101)をチェックしてください。

ALARM(警報) 45, アース不具合 2

スタートアップ時の地絡。

トラブルシューティング

接地が適切か、接続が緩んでないか確認します。

ワイヤサイズが適切か確認します。

短絡または漏洩電流が生じていないかモーター・ケーブルを確認します。

ALARM(警報) 46, 電力カードの供給

電力カードの供給が、レンジ外です。

電力カード上のスイッチモード電力供給 (SMPS) によって生成される電力供給には3つあります: 24 V、5V、+/-18V。 MCB 107 オプション OPC24VPS 24V DC 外部供給モジュールによって24V と 5V のみ監視されます。 3つの相による電源により供給されたとき、すべての3つの供給が監視されます。

トラブルシューティング

電力カードの不良を確認します。

コントロールカードの不良を確認します。

オプションカードの不良を確認します。

24 VDC 電源供給が使用されている場合、適切な電源供給が行われているか確認します。

警告 47, 24V 電源低

24 V DC がコントロール・カード上で測定されます。 外部 24 V DC バックアップ電源が過負荷である可能性があります。 過負荷でない場合は、Danfoss 代理店にお問い合わせ下さい。

警告 48, 1.8V 電源低

コントロール・カード上で使用される 1.8 V DC 電源は、許容可能な制限外にあります。 電力供給は、コントロール・カード上で測定されます。 コントロールカードの不良を確認します。 オプションカードが存在する場合、過電圧状態を確認します。

警告 49, 速度制限

速度が、4-11 モーター速度下限 [RPM] および 4-13 モーター速度上限 [RPM] で指定された範囲内がないとき、周波数変換器は警報を表示します。 速度が、1-86 トリップ速度ロー [RPM] における指定制限を下回る時(開始または停止の場合を除く)、周波数変換器がトリップします。

警報 50, AMA 較正失敗

Danfoss 代理店または Danfoss サービス部門にお問い合わせください。

ALARM(警報) 51, AMA チェック U_{nom} および I_{nom}

モーター電圧、モーター電流、およびモーター電力の設定が不正です。 パラメーター 1-20 から 1-25 の設定を確認します。

警報 52, AMA 低 I_{nom}

モーター電流が低すぎます。 設定を確認してください。

ALARM(警報) 53, AMA モーター過大

モーターは AMA を動作させるには大きすぎます。

ALARM(警報) 54, AMA モーター過小

AMA 自動調整を実行するには、モーターが小さすぎます。

警報 55, AMA 自動調整 パラメーター範囲外

モーターのパラメーター値は、許容範囲の外にあります。 AMA 自動調整は動作しません。

56 ALARM(警報), AMA ユーザーによる中断

AMA がユーザーによって中断されました。

ALARM(警報) 57, AMA 内部不具合

再度、AMA の再スタートを試みてください。 再スタートを繰り返すとモーターが加熱する場合があります。

警報 58, AMA 内部不具合

Danfoss の代理店にお問い合わせ下さい。

警告 59, 電流制限

電流が 4-18 電流制限の値を上回っています。 パラメーター 1-20 から 1-25 におけるモーターデータ は正しく設定されていることを確認します。 電流制限を増加させる可能性があります。 システムがより高いリミットにおいて安全に動作可能か確認します。

警告 60, 外部インターロック

デジタル入力信号が、周波数変換器の外部における不具合状態を示しています。 外部インターロックが 周波数変換器にトリップの指示を出しました。 外部不具合状態をクリアにします。 通常動作を再開するには 24 V 直流を外部インターロックにプログラムされた端末に印加してください。 周波数変換器をリセットします。

警告 62, 上限時の出力周波数

出力周波数が 4-19 最高出力周波数で設定された値に達しました。 原因を判断するため、アプリケーションを確認します。 場合によって出力周波数リミットを増加させます。 システムがより高い出力周波数においても安全に動作するようにします。 出力がリミット以下に減少したとき、警告はクリアになります。

警告/警報 65, コントロール・カード過温度

コントロールカードの切断温度は 80° C です。

トラブルシューティング

- 周囲動作温度が制限内であることを確認してください。
- フィルターの詰まりがないか確認します。
- ファンの動作を確認します。
- コントロール・カードを確認します。

警告 66, ヒートシンク温度低

周波数変換器が定温すぎるため作動しません。 この警告は、IGBT モジュールにおける温度センサーを基本としています。

ユニット周囲温度を上昇させます。 さらに、2-00 直流保留 / 予加熱電流を 5% および 1-80 停止時の機能に設定することで、モーターが停止するたびに少量の電流が周波数変換器に供給されます。

ALARM(警報) 67, オプション モジュール 構成が変更されました

最後の電源切断後に 1 つあるいはそれ以上のオプションが追加または取り外されました。 構成の変更が意図的なものであること確認し、ユニットをリセットしてください。

ALARM(警報) 68, 安全停止 Act

端末 37 上の 24 V DC の信号損失が フィルターのトリップを発生させました。通常動作を再開するには 24V DC を端末 37 に供給し、フィルターをリセットしてください。

警報 69、電力カード温度

電力カード上の温度センサーは、温度が高すぎるか、低すぎます。

トラブルシューティング

周囲動作温度が制限内であることを確認してください。

フィルターの詰まりがないか確認します。

ファンの動作を確認します。

電力カードを確認します。

警報 70、違法周波数構成

コントロール・カードと電力カードに互換性がありません。ネームプレート上のユニット・タイプコードと、カードのパーツ番号を代理店に伝えて、互換性を確認してください。

ALARM(警報) 80, ドライブがデフォルト値に初期化されました

パラメーター設定は、手動 リセット後、デフォルト設定値に初期化されます。警報をクリアするため、ユニットをリセットします。

ALARM(警報) 92, フローなし

フロー不存在の状態がシステム内で検知されました。22-23 無流量機能が警報に設定されました。不具合が修正された後で、システムのトラブルシューティングを行い、周波数変換器をリセットします。

ALARM(警報) 93, ドライ・ポンプ

システムにおけるフロー不存在状態で、周波数変換器が高速で動作しているときは、ドライ・ポンプを示す場合があります。22-26 ドライ・ポンプ機能が警報に設定されます。不具合が修正された後で、システムのトラブルシューティングを行い、周波数変換器をリセットします。

ALARM(警報) 94, カーブ終点

フィードバックが設定値を下回っています。これはシステムの漏洩を示す可能性があります。22-50 カーブ終点機能が警報に設定されます。不具合が修正された後で、システムのトラブルシューティングを行い、周波数変換器をリセットします。

ALARM(警報) 95, 破損ベルト

トルクが、破損ベルトを示す負荷なしに設定されたトルクレベル以下です。22-60 破損ベルト機能が警報に設定されます。不具合が修正された後で、システムのトラブルシューティングを行い、周波数変換器をリセットします。

ALARM(警報) 96, スタート遅延

モーターのスタートが、ショートサイクル保護のため遅延しています。22-76 スタート間の間隔が有効です。不具合が修正された後で、システムのトラブルシューティングを行い、周波数変換器をリセットします。

警告 97, 停止遅延

モーターの停止が、ショートサーキット保護のため遅延しています。22-76 スタート間の間隔が有効です。不具合が修正された後で、システムのトラブルシューティングを行い、周波数変換器をリセットします。

警告 98, クロック不具合

時間が設定されていないか、RTC に不具合があります。0-70 日時でクロックをリセットします。

警告、200 火災モード

周波数変換器が火災モードで運転されていることを示します。火災モードが解除された場合、警告は止まります。警報ログの火災モードデータを参照してください。

警告 201、火災モードがアクティブでした。

これは周波数変換器が火災モードに入ったことを示します。警報を切るには、ユニットへの電力をサイクルさせます。警報ログの火災モードデータを参照してください。

警告 202, 火災モード制限を越えました

火災モードで動作中は、1つ以上の警報状態が無視されると、通常はユニットがトリップします。この状態で動作させた場合は、保証の対象にはなりません。警報を切るには、ユニットへの電力をサイクルさせます。警報ログの火災モードデータを参照してください。

警告 203、消失モーター

周波数変換器のマルチモーター動作により、低負荷状態が検知されました。これは消失モーターを示します。システムが適切な動作をしているか検査します。

警告 204、回転子をロックする

マルチモーターを動作させる周波数変換器により、過負荷状態が検知されます。これは回転子のロックを示す場合があります。モーターを検査して、適切な動作を維持してください。

警告 250, 新規スペア部品

周波数変換器の部品が交換されました。周波数変換器を通常動作にリセットしてください。

警告 251, 新しいタイプコード

電力カードまたは他の部品が交換され、タイプコードが変更されました。警告を解除して通常運転を再開するためにリセットしてください。

9 基本的なトラブルシューティング

9.1 スタートアップと動作

症状	考えられる原因	テスト	解決方法
ディスプレイ黒/機能無し	入力電力がない	表 3.1を参照	入力電源を確認します。
	フューズがないか、切れている、または遮断機がトリップしている。	フューズが切れてないか、遮断機がトリップしていないか、この表で確認します。	推奨事項に従います。
	LCPの電源が入っていない	LCPケーブルが正しく接続されているか、損傷がないか確認します。	不具合のあるLCPまたは接続ケーブルを交換します。
	コントロール電圧(端子12または50)またはコントロール端子におけるショートカット	端子12/13から20-39への24Vコントロール電圧供給、または端子50から55の10V供給を確認します。	端子を正しく配線します。
	LCPが間違っています(VLT® 2800または5000/6000/8000/ FCDまたはFCMのLCP)		LCP 101 (部品番号 130B1124)またはLCP 102 (部品番号 130B1107)のみご使用ください。
	間違ったコントラスト設定		[STATUS] (状態)と [▲]/[▼]を押して、コントラストを調整します。
	ディスプレイ (LCP) の不良	別のLCPを使用して検査してください。	不具合のあるLCPまたは接続ケーブルを交換します。
	内部電圧供給の不具合またはSMPSに問題がある		代理店にお問い合わせください。。
表示が断続的です。	不適切なコントロール配線による過負荷電力供給(SMPS)または周波数変換器内の不具合	コントロール配線内の問題を解消するには、端子ブロックを外してすべてのコントロール配線を切断します。	ディスプレイにまだ問題があるときは、コントロール配線に問題があります。配線にショートや不適切な接続がないか確認します。ディスプレイが切れたままであるときは、ディスプレイが黒い場合の手順に従ってください。

症状	考えられる原因	テスト	解決方法
モーターが動作しない	サービススイッチが開いているか、モーター接続がない	モーターが接続されており、接続が(サービススイッチまたはその他のデバイスにより)切断されていないことを確認します。	モーターを接続し、サービススイッチを確認します。
	24V DC オプションカードで主電源が供給されていない	ディスプレイが機能しているが出力がないときは、主電源が周波数変換器に適用されていることを確認します。	主電源を供給し、ユニットを動作させます。
	LCP 停止	[Off] (オフ) が押されているか確認します。	[Auto On] (自動オン) または [Hand ON] (手動オン) (動作モードによる) を押して、モーターを動作させます。
	スタート信号(スタンバイ)がない	端子 18 が正しく設定されているか 5-10 端末 18 デジタル入力を確認します(デフォルト設定を使用)。	モーターをスタートさせるためアクティブなスタート信号を適用します。
	モーター・フリーラン信号アクティブ(フリーラン)	端子 27 の正しい設定については 5-12 フリーラン・インバーターを確認してください(デフォルト設定を使用します)。	端子 27 で 24V を供給するか、この端子を動作無しにプログラム設定します。
	間違った速度指令信号ソース	速度指令信号を確認します: ローカル、リモート、またはバス速度指令信号? プリセット速度指令信号がアクティブですか? 端子接続は正しく行われていますか? 端子のスケーリングは正しく行われていますか? 最小速度指令信号がアクティブですか?	正しい設定をプログラムします。 3-13 速度指令信号サイトをチェックしてください。 プリセット速度指令信号をパラメーター・グループ 3-1* 速度指令信号でアクティブに設定します。 配線が正しく行われているか確認します。 端子のスケーリングを確認します。 速度指令信号を確認します。
モーターが間違った方向に回転している	モーター回転制限	4-10 モーター速度方向 が正しくプログラムされていることを確認してください。	正しい設定をプログラムします。
	アクティブな逆転信号	逆転コマンドがパラメーター・グループ 5-1* デジタル入力において端子にプログラムされているか確認します。	逆転信号を無効にします。
	間違ったモーター相接続		この取扱説明書のを参照してください。
モーターが最大速度に達しない	周波数リミットの設定が間違っている	4-13 モーター速度上限 [RPM]、 4-14 モーター速度上限 [Hz] および 4-19 最高出力周波数で出力制限をチェックします。	正しい制限をプログラムします。
	速度指令入力信号が正しくスケーリングされていない	6-* アナログ I/O モードおよび 3-1* 速度指令信号において速度指令入力信号を確認します。 パラメーターグループ 3-0*における速度指令信号リミット。	正しい設定をプログラムします。
モーター速度が不安定	不正なパラメーター設定の可能性	すべてのモーター補償設定を含め、全モーターパラメーターの設定を確認します。 閉ループ動作は、PID 設定を確認します。	パラメーター・グループ 1-6* アナログ I/O モードにおける設定を確認します。 閉ループ動作についてはパラメーターグループ 20-0* フィードバックにおける設定を確認します。

症状	考えられる原因	テスト	解決方法
モーター動作が滑らかでない	過剰な磁化の可能性	すべてのモーターパラメーターにおいて間違ったモーター設定がないか確認します。	パラメーター・グループ 1-2* Mo データ、1-3* 調整 Mo データ、1-5* 負荷独立設定における設定を確認します。
モーターのブレーキがきかない	ブレーキパラメーターにおける設定が間違っている可能性があります。ランプ・ダウン時間が短すぎる可能性があります。	ブレーキ・パラメーターを確認します。ランプ時間設定を確認します。	パラメーター・グループ 2-0* 直流ブレーキおよび 3-0* 速度指令信号リミットを確認します。
電力フューズが切れるか遮断器がトリップする	相間が短絡	モーターまたはパネルの相間が短絡します。モーターとパネルの相間が短絡していないか確認します。	検出された短絡を全て解消します。
	モーター過負荷	アプリケーションに対してモーターが過負荷状態になっています。	スタートアップ検査を実施して、モーター電流が仕様の範囲に入っているかを確認します。モーター電流が名板の全負荷電流を超えている場合、モーターは負荷を減少させない限り動作しない場合があります。アプリケーションの仕様を確認してください。
	接続が緩んでいる	事前スタートアップ・チェックを実施し、接続の緩みをチェックします。	緩んでいる接続を締めなおします。
主電源電流アンバランスが3%以上	主電源の問題(警報 4 主電源相損失の説明を参照してください)	入力電力リード線を周波数変換器の別の位置へ移動: A から B、B から C、C から A。	アンバランスなレグがワイヤによる場合、電力に問題があります。主電源を確認します。
	周波数変換器の問題	入力電力リード線を周波数変換器の別の位置へ移動: A から B、B から C、C から A。	アンバランス・レグが同じ入力端子に発生する場合、ユニットに問題があります。代理店にお問い合わせください。。
モーター電流アンバランスが3%以上	モーターまたはモーター配線の問題	出力モーターリード線の位置を移動: U から V、V から W、W から U。	アンバランスなレグがワイヤによる場合、モーターまたはモーター配線に問題があります。モーターおよびモーター配線を確認します。
	周波数変換器の問題	出力モーターリード線の位置を移動: U から V、V から W、W から U。	アンバランス・レグが同じ出力端子に発生する場合、ユニットに問題があります。代理店にお問い合わせください。。
騒音または振動 (例えばファンブレード等が騒音または振動を一定の周波数において発生)	共振、例えばモーター / ファンシステムにおいて。	パラメーター・グループ 4-6*のパラメーターを使用して重要な周波数をバイパスします。 14-03 Overmodulation. で過変調をオフにします。 スイッチパターンおよび周波数パラメーター・グループ 14-0*の周波数を変更します。 1-64 共振制動で共振制動を強化します。	ノイズや振動が許容限界まで低減されているかどうかチェックします。

表 9.1

10 仕様

10.1 電力依存仕様



主電源 200 - 240 VAC - 1分間の通常過負荷 110%						
周波数変換器	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	
シャフト出力 [kW] (代表値)	1.1	1.5	2.2	3	3.7	
IP20/シャーシ (A2+A3 は、変換キットを使用して IP21 に変換することができます。(デザインガイドにおける機械的取付の項と、IP 21/タイプ I エンクロージャー・キットの項も参照してください。))	A2	A2	A2	A3	A3	
IP55/タイプ 12	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5	
IP66/NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5	
208 Vでのシャフト出力 [HP] (代表値)	1.5	2.0	2.9	4.0	4.9	
出力電流						
 130BA058.10	定常 (3 x 200-240 V) [A]	6.6	7.5	10.6	12.5	16.7
	断続 (3 x 200-240 V) [A]	7.3	8.3	11.7	13.8	18.4
	定常 kVA (208 V AC) [kVA]	2.38	2.70	3.82	4.50	6.00
最大入力電流						
 130BA057.10	定常 (3 x 200-240 V) [A]	5.9	6.8	9.5	11.3	15.0
	断続 (3 x 200-240 V) [A]	6.5	7.5	10.5	12.4	16.5
追加仕様						
	最大負荷における推定電力損失 [W] ⁴⁾	63	82	116	155	185
	最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター、ブレーキ) [mm ² /AWG] ²⁾	4/10				
	重量、エンクロージャー IP20 [kg]	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
	重量、エンクロージャー IP21 [kg]	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
	重量エンクロージャー IP55 [kg] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	13.5	13.5
	重量エンクロージャー IPø66 [kg] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	13.5	13.5
	効率 ³⁾	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

表 10.1 主電源 200 - 240 VAC

主電源 3x200-240V AC - 1 分間の通常過負荷 110%													
IP20/シャーシ													
(B3+4 および C3+4 は、変換キットを使用して IP21 に変換することができます。(デザインガイドにおける機械的取付の項と、IP 21/タイプ I エンクロージャ・キットの項も参照してください。))													
IP21/NEMA 1	B3			B3			B4		C4				
IP55/タイプ 12	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2				
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2				
周波数変換器	B3			B3			B4		C4				
シャフト出力 [kW] (代表値)	P5K5	P7K5	P11K	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K				
208 V でのシャフト出力 [HP] (代表値)	5.5	7.5	11	7.5	11	15	18.5	22	30				
	7.5	10	15	10	15	20	25	30	40				
出力電流													
	定常 (3 x 200-240 V) [A]			46.2			59.4		74.8	115	143	170	
	断続 (3 x 200-240 V) [A]			33.9			65.3			82.3	127	157	187
	定常 kVA (208 V AC) [kVA]			16.6			21.4			26.9	41.4	51.5	61.2
最大入力電流													
	定常 (3 x 200-240 V) [A]			42.0			54.0		68.0	104.0	130.0	154.0	
	断続 (3 x 200-240 V) [A]			46.2			59.4			74.8	114.0	143.0	169.0
追加仕様													
定格最大負荷における推定電力損失[W] 4)										1353	1636		
最大ケーブール・サイズ (主電源、モーター、ブレーキ) [mm ² / AWG]										95/4/0	120/250		
主電源切断 スイッチを含む:										70/3/0	185/ kcmil1350		
重量、エンクロージャ IP20 [kg]										50	50		
重量、エンクロージャ IP21 [kg]										65	65		
重量、エンクロージャ IP55 [kg]										65	65		
重量、エンクロージャ IP66 [kg]										65	65		
効率 3)										0.97	0.97		

表 10.2 主電源 3x200-240V AC



主電源 3 x 380 - 480 VAC - 1 分間の通常過負荷 110%										
周波数変換器	PIK1	PIK5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5			
シャフト出力 [kW] (代表値)	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5			
460 Vでのシャフト出力 [HP] (代表値)	1.5	2.0	2.9	4.0	5.0	7.5	10			
IP20 / シャーン (A2+A3 は、変換キットを使用して IP21 に変換することができます。(デザインガイドにおける機械的取付の項と、IP 21/タイプ 1 エンクロージャ・キットの項も参照してください。))	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3			
IP 55 / タイプ 12	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5			
IP 66 / NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5			
出力電流										
	定常 (3 x 380-440 V) [A]	3	4.1	5.6	7.2	10	13	16		
	断続 (3 x 380-440 V) [A]	3.3	4.5	6.2	7.9	11	14.3	17.6		
	定常 (3 x 441-480 V) [A]	2.7	3.4	4.8	6.3	8.2	11	14.5		
	断続 (3 x 441-480 V) [A]	3.0	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4		
	定常 kVA(400 V AC) [kVA]	2.1	2.8	3.9	5.0	6.9	9.0	11.0		
定常 kVA(400 V AC) [kVA]										
										
最大入力電流										
定常 (3 x 380-440 V) [A]	2.7	3.7	5.0	6.5	9.0	11.7	14.4			
断続 (3 x 380-440 V) [A]	3.0	4.1	5.5	7.2	9.9	12.9	15.8			
定常 (3 x 441-480 V) [A]	2.7	3.1	4.3	5.7	7.4	9.9	13.0			
断続 (3 x 441-480 V) [A]	3.0	3.4	4.7	6.3	8.1	10.9	14.3			
追加仕様										
最大負荷における推定電力損失 [W] ⁴⁾	58	62	88	116	124	187	255			
(主電源、モーター、ブレーキ) [mm ² /AWG] ²⁾	4/10									
重量、エンクロージャ IP20 [kg]	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6			
重量エンクロージャ IP21 [kg]										
重量エンクロージャ IP25 [kg] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	14.2	14.2			
重量エンクロージャ IP26 [kg] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	14.2	14.2			
効率 ³⁾	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97			

表 10.3 主電源 3 x 380 - 480 VAC



主電源 3 x 380 - 480 VAC - 1 分間の通常過負荷 110%												
周波数変換器	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K		
シャフト出力(代表値) [kW]	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90		
460 Vでのシャフト出力 [HP] (代表値)	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125		
IP20/シャーシ (B3+4 及び C3+4 は、変換キットを使用して IP21 に変換することができます。(Danfoss に連絡してください。))	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4		
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2		
IP55/タイプ 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2		
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2		
出力電流												
	定常 (3 x 380-439 V) [A]	24	32	37.5	44	61	73	90	106	147	177	
	断続 (3 x 380-439 V) [A]	26.4	35.2	41.3	48.4	67.1	80.3	99	117	162	195	
	定常 (3 x 440-480 V) [A]	21	27	34	40	52	65	80	105	130	160	
	断続 (3 x 440-480 V) [A]	23.1	29.7	37.4	44	61.6	71.5	88	116	143	176	
	定常 kVA(400 V AC) [kVA]	16.6	22.2	26	30.5	42.3	50.6	62.4	73.4	102	123	
定常 kVA 460 V AC) [kVA]	16.7	21.5	27.1	31.9	41.4	51.8	63.7	83.7	104	128		
最大入力電流												
	定常 (3 x 380-439 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133	161	
	断続 (3 x 380-439 V) [A]	24.2	31.9	37.4	44	60.5	72.6	90.2	106	146	177	
	定常 (3 x 440-480 V) [A]	19	25	31	36	47	59	73	95	118	145	
	断続 (3 x 440-480 V) [A]	20.9	27.5	34.1	39.6	51.7	64.9	80.3	105	130	160	
追加仕様												
最大負荷における推定電力損失 [W] 4)	278	392	465	525	698	739	843	1083	1384	1474		
最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター、ブレーキ 1mm2/18 AWG)	10/7	10/7	35/2	35/2	35/2	35/2	50/1/0 (B4=35/2)	4/0	95/4/0	120/MCM250		
主電源切断 スイッチを含む:			16/6			35/2	35/2	35/2	70/3/0	185/kcmil350		
重量、エンクロージャ IP20 [kg]	12	12	12	23.5	23.5	23.5	35	35	50	50		
重量、エンクロージャ IP21 [kg]	23	23	23	27	27	27	45	45	65	65		
重量、エンクロージャ IP55 [kg]	23	23	23	27	27	27	45	45	65	65		
重量、エンクロージャ IP66 [kg]	23	23	23	27	27	27	45	45	65	65		
効率 3)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98		



表 10.4 主電源 3 x 380 - 480 VAC

主電源 3 x 525 - 600 VAC 1 分間の通常過負荷 110%																		
サイズ:	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
シャフト出力 [kW] (代表値)	1.1	1.5	2.2	3	3.7	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
IP20/シャーシ	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/タイブ 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
出力電流																		
<p>130BA058.10</p> <p>130BA057.10</p>	定常 (3 x 525-550 V) 2.6 2.9 4.1 5.2 - 6.4 9.5 11.5 [A] 断続 (3 x 525-550V) [A] 2.9 3.2 4.5 5.7 - 7.0 10.5 12.7 定常 (3 x 525-600V) [A] 2.4 2.7 3.9 4.9 - 6.1 9.0 11.0 断続 (3 x 525-600V) [A] 2.6 3.0 4.3 5.4 - 6.7 9.9 12.1 定常 kVA (525V AC) [kVA] 2.5 2.8 3.9 5.0 - 6.1 9.0 11.0 定常 kVA (575V AC) [kVA] 2.4 2.7 3.9 4.9 - 6.1 9.0 11.0																	
	定常 (3 x 525-600V) [A] 17.2 20.9 25.4 32.7 39 49 59 78.9 95.3 124.3 断続 (3 x 525-600V) [A] 2.7 3.0 4.5 5.7 - 6.4 9.5 11.5																	
	定格最大負荷における 推奨電力損失 [W] 4) 50 65 92 122 145 195 261 最大ケーブアル・サイズ IP 21/55/66 (主電源、モーター、ブレーキ) [mm ²]/[AWG] 2) 4/10 最大ケーブアル・サイズ IP 20 (主電源、モーター、ブレーキ) [mm ²]/[AWG] 2) 4/10 主電源切断 スイッチを含む: 重量 IP20 [kg] 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 重量 IP21/55 [kg] 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.2 14.2 効率 4) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97																	
	定常 (3 x 525-600V) [A] 17.9 21.9 26.9 33.9 40.8 51.8 61.7 82.7 99.6 130.5 断続 (3 x 525-600V) [A] 2.7 3.0 4.5 5.7 - 6.4 9.5 11.5																	
	定常 (3 x 525-600V) [A] 17.2 20.9 25.4 32.7 39 49 59 78.9 95.3 124.3 断続 (3 x 525-600V) [A] 2.7 3.0 4.5 5.7 - 6.4 9.5 11.5																	
最大入力電流	定常 (3 x 525-600V) [A] 17.2 20.9 25.4 32.7 39 49 59 78.9 95.3 124.3 断続 (3 x 525-600V) [A] 2.7 3.0 4.5 5.7 - 6.4 9.5 11.5																	
追加仕様	定格最大負荷における 推奨電力損失 [W] 4) 50 65 92 122 145 195 261 最大ケーブアル・サイズ IP 21/55/66 (主電源、モーター、ブレーキ) [mm ²]/[AWG] 2) 4/10 最大ケーブアル・サイズ IP 20 (主電源、モーター、ブレーキ) [mm ²]/[AWG] 2) 4/10 主電源切断 スイッチを含む: 重量 IP20 [kg] 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 重量 IP21/55 [kg] 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.2 14.2 効率 4) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97																	

表 10.5 5) ブレーキ及び負荷分散 95/ 4/0

10.1.1 主電源 3 x 525 - 690V AC

普通過負荷 110%, 1 分間												
サイズ:	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K		
シャフト出力(代表値) [kW]	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90		
575 Vでのシャフト出力(代表値) [HP]	10	16.4	20.1	24	33	40	50	60	75	100		
IP21/NEMA 1	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2		
IP55/NEMA 12	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2		
出力電流												
定常 (3 x 525-550 V) [A]	14	19	23	28	36	43	54	65	87	105		
断続 (3 x 525-550V) [A]	15.4	20.9	25.3	30.8	39.6	47.3	59.4	71.5	95.7	115.5		
定常 (3 x 551-690V) [A]	13	18	22	27	34	41	52	62	83	100		
断続 (3 x 551-690V) [A]	14.3	19.8	24.2	29.7	37.4	45.1	57.2	68.2	91.3	110		
定常 kVA (550 V AC) [kVA]	13.3	18.1	21.9	26.7	34.3	41	51.4	61.9	82.9	100		
定常 kVA (575 V AC) [kVA]	12.9	17.9	21.9	26.9	33.8	40.8	51.8	61.7	82.7	99.6		
定常 kVA (690 V AC) [kVA]	15.5	21.5	26.3	32.3	40.6	49	62.1	74.1	99.2	119.5		
最大ケーブル・サイズ (主電源、モーター、ブレーキ) [mm ²]/[AWG] 2)	35 1/0											
最大入力電流												
定常 3 x 525-690V) [A]	15	19.5	24	29	36	49	59	71	87	99		
断続 (3 x 525-690V) [A]	16.5	21.5	26.4	31.9	39.6	53.9	64.9	78.1	95.7	108.9		
最高前段フェーズ ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	160	160		
環境 最大負荷における推定電力損失 [W] 4)	201	285	335	375	430	592	720	880	1200	1440		
重量: IP21 [kg]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65		
IP55 [kg]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65		
効率 4)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98		

1) フェーズの種類については「フェーズ」の項を参照してください。

2) アメリカン・ワイヤー・ゲージ

3) 定格負荷と定格周波数において、5mのシールド付きモーターケーブルを使用し計測

4) 通常の電力損失は通常の負荷条件であり、 +/- 15%の範囲内と想定されています (許容値は、電圧とケーブル状態の変動に関係していません)。モーターが低効率であれば、周波数変換器の電力損失が増大し、周波数変換器の電力損失が大きければモーターの効率は下がります。値はモーター効率 (eff2/eff3 境界線) の代表値に基づきます。モーターが低効率であれば、周波数変換器の電力損失が増大し、周波数変換器の電力損失が大きければモーターの効率は下がります。公称から切り替え周波数が増加した場合、電力損失は多大に上昇します。

5) LCPおよび代表コントローラカード電流消費が含まれます。その他のオプションについては必ず、4ワットです。測定は最新の装置を使用して行っていますが、ある程度の許容差を見込んでおく必要があります (+/-5%)。

表 10.6 主電源 3 x 525 - 690V AC

10.2 一般技術データ

主電源 (L1、L2、L3):

供給電圧 200-240V ±10%、380-480V ±10%、525-690V ±10%

主電源電 低/主電源降下:

主電源低下または主電源降下の間、FC は、中間回路電圧が最低停止レベルに落ちるまで続行します。それは通常、FC の最低定格供給電圧の 15% 未満となります。起動および最高トルクは、FC の最低定格供給電圧を 10% 下回る主電源電圧においては期待できません。

供給周波数 50/60Hz ±5%

主電源相間の一時的最高アンバランス 定格供給電圧の 3.0%

真の力率 () ≥ 0.9 定格負荷での公称値

1 に近い変位力率 (cos) (> 0.98)

電源 L1、L2、L3 のスイッチ・オン (電源投入) ≤ エンクロージャ・タイプ A 最高 2 回/分

電源 L1、L2、L3 のスイッチ・オン (電源投入) ≥ エンクロージャ・タイプ B、C 最高 1 回/分

電源 L1、L2、L3 のスイッチ・オン (電源投入) ≥ エンクロージャ・タイプ D、E、F 最高 2 回/分

EN60664-1 に準じた環境 過電圧カテゴリー III/汚染度 2

ユニットは、100.000 RMS 対称アンペア以下、最高 480/600 V を出力することができる回路での使用に適しています。

モーター出力 (U、V、W):

出力電圧 供給電圧の 0 ~ 100%

出力周波数 0 - 1000 Hz*

出力点スイッチング 無制限

ランプ時間 1 - 3600 sec.

* 電力により異なります。

トルク特性:

始動トルク (一定トルク) 1 分で最高 110%*

始動トルク 0.5 秒まで最高 135%*

過負荷トルク (一定トルク) 1 分で最高 110%*

*パーセントは周波数変換器の公称トルクに関連します。

ケーブル長と断面積:

シールドされた、モーター・ケーブルの最大長さ VLT® HVAC Drive: 150 m

シールドされていない、モーター・ケーブルの最大長さ VLT® HVAC Drive: 300 m

モーター、主電源、負荷分散、ブレーキ*

コントロール端末、即ち剛性ワイヤの最大断面積 1.5 mm²/16 AWG (2 x 0.75 mm²)コントロール端末、即ちフレキシブル・ケーブルの最大断面積、 1 mm²/18 AWGコントロール端末、即ち密閉線心入りケーブルの最大断面積、 0.5 mm²/20 AWGコントロール端末の最小断面積 0.25 mm²

* 詳しくは 10.1 電力依存 仕様を参照してください。

デジタル入力:

プログラマブル・デジタル入力 4 (6)

端末番号 18、19、27¹⁾、29¹⁾、32、33、

論理 PNP または NPN

電圧レベル 0 - 24V DC

電圧レベル、論理 '0' PNP < 5V DC

電圧レベル、論理 '1' PNP > 10V DC

電圧レベル、論理 '0' NPN > 19 V DC

電圧レベル、論理 '1' NPN < 14V DC

入力の最高電圧 28V DC

入力抵抗、Ri 約 4kΩ

すべてのデジタル入力は供給電圧 (PELV) と他の高電圧端末から電気絶縁されています。

1) 端末 27 と 29 は出力としてもプログラムできます。

アナログ入力:	
アナログ入力の数	2
端末番号	53, 54
モード	電圧または電流
モード選択	A53 と A54 の切り替え
電圧モード	スイッチ A53/A54 = (U)
電圧レベル	0 to + 10V (スケラブル)
入力抵抗、Ri	約 10 k Ω
最高電圧	\pm 20 V
電流モード	スイッチ A53/A54 = (I)
電流レベル	0/4 - 20 mA (スケラブル)
入力抵抗、Ri	約 200 Ω
最高電流	30 mA
アナログ入力の分解能	10 ビット (+ 符号)
アナログ入力の精度	最高エラー、全スケールの 0.5%
帯域幅	200Hz

アナログ入力は、供給電圧 (PELV) などの高電圧端末から電気絶縁されています。




図 10.1

パルス入力:	
プログラマブル・パルス入力	2
端子番号パルス	29, 33
端子 29、33 での最大周波数	110 kHz (ブッシュブル駆動)
端子 29、33 での最大周波数	5 kHz (オープン・コレクター)
端子 29、33 での最小周波数	4 Hz
電圧レベル	「デジタル入力」のセクションを参照
入力の最高電圧	28 V DC
入力抵抗、Ri	約 4 k Ω
パルス入力精度 (0.1-1 kHz)	最大エラー: 全スケールの 0.1%
アナログ出力:	
プログラマブル・アナログ出力の数	1
端末番号	42
アナログ出力の電流範囲	0/4 - 20 mA
アナログ出力から共通側への最大負荷	500 Ω
アナログ出力の精度	最大エラー: フル・スケールの 0.8 %
アナログ出力の分解能	8 ビット

アナログ出力は供給電圧 (PELV) などの高電圧端子から電気絶縁されています。

コントロール・カード、RS -485 シリアル通信:

端末番号	68 (P, TX+, RX+)、69 (N, TX-, RX-)
端末番号 61	端末 68 と 69 に共通

RS-485 シリアル通信回路は他の中央回路から機能的に分離され、供給電圧 (PELV) から電気絶縁されています。

デジタル出力:

プログラマブル・デジタル/パルス出力	2
端末番号	27, 29 ¹⁾
デジタル/周波数出力の電圧レベル	0 - 24 V
最大出力電流 (シンクまたはソース)	40 mA
周波数出力時の最大負荷	1 kΩ
周波数出力時の最大容量負荷	10 nF
周波数出力時の最低出力周波数	0 Hz
周波数出力時の最高出力周波数	32 kHz
周波数出力の精度	最大エラー: 全スケールの 0.1 %
周波数出力の分解能	12 ビット

1) 端末 27 と 29 は入力としてもプログラムできます。

デジタル出力は、供給電圧 (PELV) とその他の高電圧端末から電気絶縁されています。

コントロール・カード、24 V DC 出力:

端末番号	12, 13
最大負荷	200mA

24 V DC 電源は供給電圧 (PELV) から電気絶縁されていますが、アナログおよびデジタルの入出力と同じ電位があります。

リレー出力:

プログラマブル・リレー出力	2
リレー 01 端末番号	1-3 (遮断)、1-2 (導通)
1-3 (NC)、1-2 (NO) の最大端子負荷 (交流 -1) ¹⁾ (抵抗負荷)	240V AC、2A
最大端子負荷 (交流-15) ¹⁾ (誘導負荷 @ cosφ 0.4)	240V AC、0.2A
1-3 (NC)、1-2 (NO) の最大端子負荷 (直流 -1) ¹⁾ (抵抗負荷)	60V DC、1A
最大端子負荷 (直流 -13) ¹⁾ (誘導負荷)	24V DC、0.1A
リレー 02 端末番号	4-6 (遮断)、4-5 (導通)
4-5 (NO) の最大端子負荷 (交流 -1) ¹⁾ (抵抗負荷) ²⁾³⁾	400V AC、2A
4-5 (NO) の最大端子負荷 (交流-15) ¹⁾ (誘導負荷 @ cosφ 0.4)	240V AC、0.2A
4-5 (NO) の最大端子負荷 (直流 -1) ¹⁾ (抵抗負荷)	80V DC、2A
4-5 (NO) の最大端子負荷 (直流 -13) ¹⁾ (誘導負荷)	24V DC、0.1A
4-6 (NC) の最大端子負荷 (交流 -1) ¹⁾ (抵抗負荷)	240V AC、2A
4-6 (NC) の最大端子負荷 (交流-15) ¹⁾ (誘導負荷 @ cosφ 0.4)	240V AC、0.2A
4-6 (NC) の最大端子負荷 (直流 -1) ¹⁾ (誘導負荷)	50V DC、2A
4-6 (NC) の最大端子負荷 (直流 -13) ¹⁾ (誘導負荷)	24V DC、0.1A
1-3 (通常閉)、1-2 (通常開)、4-6 (通常閉)、4-5 (通常開) の最小端子負荷, EN 60664-1 に準じた環境	24V DC 10mA、24V AC 2 mA 過電圧カテゴリー III/汚染度 2

1) IEC 60947 パート 4 及び 5

リレー接点は補強絶縁 (PELV) により他の回路から電気絶縁されています。

2) 過電圧 カテゴリー II

3) UL 応用 300 V AC 2A

コントロール・カード、10 V 直流出力:

端子番号	50
出力電圧	10.5 V ±0.5 V
最大負荷	25 mA

10 V DC 電源は供給電圧 (PELV) などの高電圧端子から電気絶縁されています。

コントロール特性:

出力周波数 0 - 1000 Hz での分解能	+/- 0.003 Hz
システム応答時間 (端子 18、19、27、29、32、33)	≤ 2 ms
速度コントロール範囲 (開ループ)	同期速度の 1:100
速度精度 (開ループ)	30 -4000 rpm: ±8 rpm の最大エラー

すべてのコントロール特性は、4 極非同期モーターに基づいています。

周囲:

エンクロージャ・タイプ A	IP 20/シャーシ、IP 21kit/Type 1、IP55/Type12、 IP 66/Type12
エンクロージャ タイプ B1/B2	IP 21/Type 1、IP55/Type12、IP 66/12
エンクロージャ・タイプ B3/B4	IP20 / シャーシ
エンクロージャ・タイプ C1/C2	IP 21/Type 1、IP55/Type 12、IP66/12
エンクロージャ・タイプ C3/C4	IP20 / シャーシ
エンクロージャ・タイプ D1/D2/E1	IP21/Type 1、IP54/Type12
エンクロージャ・タイプ D3/D4/E2	IP00/シャーシ
エンクロージャ・タイプ F1/F3	IP21, 54/タイプ 1, 12
エンクロージャ・タイプ F2/F4	IP21, 54/タイプ 1, 12
利用できるエンクロージャキット ≤ エンクロージャ・タイプ D	IP21/NEMA 1/IP 4x エンクロージャ・トップ
振動テスト全エンクロージャタイプ	1.0g
相対湿度	5% - 95% (IEC 721-3-3; クラス 3K3 (非結露) 運転中
劣悪な環境(IEC 60068-2-43) H ₂ S テスト	クラス Kd
IEC 60068-2-43 H ₂ S(10日間)に準拠した試験方法	
周囲温度(60 AVM スイッチ・モード)	
- 定格値の低減付きの場合	最大 55°C ¹⁾
- 一般的な EFF2 モーターのフル出力による (最大 90% 出力電流)	最大 50 °C ¹⁾
- フル継続 FC 出力電流の場合	最大 45 °C ¹⁾
¹⁾ 定格値の低減に関する詳細情報については、デザイン・ガイドの特殊条件 のセクションを参照してください。	
フルスケール動作時の最低周囲温度	0°C
性能低下時の最低周囲温度	- 10°C
保管/輸送時の温度	-25 - +65/70° C
最大海拔高度 (定格低減なし)	1000m
最大海拔高度 (定格低減あり)	3000m
高度が高い場合の定格値の低減については特殊条件についてのセクションを参照してください	
EMC 規格、放射	EN 61800-3、EN 61000-6-3/4、EN 55011、IEC 61800-3 EN 61800-3、EN 61000-6-1/2、
EMC 規格、耐性	EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6
特殊条件についてのセクションを参照してください。	
コントロール・カード性能:	
スキャン間隔	5 ms
コントロール・カード、USB シリアル通信:	
USB 標準	1.1(全速)
USB プラグ	USB タイプ B "デバイス" プラグ

▲注意

PC への接続は、標準ホスト/デバイス USB ケーブルを介して行われます。
 USB 接続は、供給電圧 (PELV) などの高電圧端末から電氣的に絶縁されていますが、
 保護接地からは電氣的に絶縁されていません。絶縁されたラップトップまたは PC のみを周波数変換器ドライブの
 USB コネクタまたは独立の USB ケーブル/コンバーターに接続して使用してください。

保護と機能:

- 過負荷に対する電子サーマル・モーター保護。
- ヒートシンク温度を監視することにより、温度が $95^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ に達したときに周波数変換器 をトリップさせます。過負荷温度は、ヒートシンクの温度が $70^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ を下回るまでリセット できません(ガイドライン: これらの温度は、電力の大きさ、エンクロージャーなどによって異なる場合があります)。周波数変換器には、ヒートシンクが 95°C に達することを避けるための自動 定格低減 機能があります。
- 周波数変換器は、モーター端末 U、V、W の短絡から保護されています。
- 主電源相が損失している場合には、(負荷によって) 周波数変換器はトリップするか警告を発します。
- 中間回路電圧を監視し、低すぎたり、高すぎたりすると、周波数変換器をトリップさせます。
- 周波数変換器は、モーター端末 U、V、W の地絡から保護されています。

10.3 フューズ表

10.3.1 分岐回路の保護 フューズ

IEC/EN 61800-5-1 電気規格に準拠させるため以下のフューズを推奨します。

周波数 変換器	最大フューズ・サイズ	電圧	タイプ
200-240 V - T2			
1K1-1K5	16A ¹	200-240	タイプ gG
2K2	25A ¹	200-240	タイプ gG
3K0	25A ¹	200-240	タイプ gG
3K7	35A ¹	200-240	タイプ gG
5K5	50A ¹	200-240	タイプ gG
7K5	63A ¹	200-240	タイプ gG
11K	63A ¹	200-240	タイプ gG
15K	80A ¹	200-240	タイプ gG
18K5	125A ¹	200-240	タイプ gG
22K	125A ¹	200-240	タイプ gG
30K	160A ¹	200-240	タイプ gG
37K	200A ¹	200-240	タイプ aR
45K	250A ¹	200-240	タイプ aR
380-480 V - T4			
1K1-1K5	10A ¹	380-500	タイプ gG
2K2-3K0	16A ¹	380-500	タイプ gG
4K0-5K5	25A ¹	380-500	タイプ gG
7K5	35A ¹	380-500	タイプ gG
11K-15K	63A ¹	380-500	タイプ gG
18K	63A ¹	380-500	タイプ gG
22K	63A ¹	380-500	タイプ gG
30K	80A ¹	380-500	タイプ gG
37K	100A ¹	380-500	タイプ gG
45K	125A ¹	380-500	タイプ gG
55K	160A ¹	380-500	タイプ gG
75K	250A ¹	380-500	タイプ aR
90K	250A ¹	380-500	タイプ aR
1) 最大フューズ - 該当フューズ・サイズ			

表 10.7 EN50178 フューズ 200 V から 480 V

10.3.2 UL および cUL 分岐回路保護フューズ

UL および cUL 電気規格に準拠させるため、以下のフューズまたは UL/cUL の認可を受けた代替品が必要です。最大フューズ定格を列挙しています。

周波数 変換器	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	Littell 製フューズ	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
200-240 V							
kW	タイプ RK1	タイプ J	タイプ T	タイプ RK1	タイプ RK1	タイプ CC	タイプ RK1
K25-K37	KTN-R05	JKS-05	JJN-05	5017906-005	KLN-R005	ATM-R05	A2K-05R
K55-1K1	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R
1K5	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	5017906-015	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R
2K2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5012406-020	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R
3K0	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	5012406-025	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R
3K7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-030	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R
5K5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	-	A2K-50R
7K5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	-	A2K-50R
11K	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60	A2K-60R	A2K-60R
15K	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80	A2K-80R	A2K-80R
18K5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R
22K	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R
30K	FWX-150	-	-	2028220-150	L25S-150	A25X-150	A25X-150
37K	FWX-200	-	-	2028220-200	L25S-200	A25X-200	A25X-200
45K	FWX-250	-	-	2028220-250	L25S-250	A25X-250	A25X-250
380-480 V、525-600 V							
kW	タイプ RK1	タイプ J	タイプ T	タイプ RK1	タイプ RK1	タイプ CC	タイプ RK1
K37-1K1	KTS-R6	JKS-6	JJS-6	5017906-006	KLS-R6	ATM-R6	A6K-6R
1K5-2K2	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R
3K0	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	5017906-016	KLS-R16	ATM-R16	A6K-16R
4K0	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R
5K5	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	5017906-025	KLS-R25	ATM-R25	A6K-25R
7K5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R
11K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
15K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
18K	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	-	A6K-50R
22K	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R
30K	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R
37K	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100	-	A6K-100R
45K	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125	-	A6K-125R
55K	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150	-	A6K-150R
75K	FWH-220	-	-	2028220-200	L50S-225	-	A50-P225
90K	FWH-250	-	-	2028220-250	L50S-250	-	A50-P250

表 10.8 UL fuses、200 - 240 V および 380 - 600 V

10.3.3 240V 用代替フューズ

オリジナル・フューズ	製造者	代替フューズ
KTN	Bussmann	KTS
FWX	Bussmann	FWH
KLNR	LITTEL FUSE	KLSR
L50S	LITTEL FUSE	L50S
A2KR	FERRAZ SHAWMUT	A6KR
A25X	FERRAZ SHAWMUT	A50X

表 10.9

10.4 接続の締め付けトルク

エンクロ ー ジャー	電力 (kW)				トルク (Nm)					
	200-240V	380-480V	525-600V	525-690V	主電源	モーター	直流 接続	ブレーキ	アース	リレー
A2	1.1 - 3.0	1.1 - 4.0	1.1 - 4.0		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A3	3.7	5.5 - 7.5	5.5 - 7.5		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A4	1.1 - 2.2	1.1 - 4.0			1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A5	1.1 - 3.7	1.1 - 7.5	1.1 - 7.5		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B1	5.5 - 11	11 - 18.5	11 - 18.5	-	1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6
B2	-	22	22	11	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
	15	30	30	30	4.5 ²⁾	4.5 ²⁾	3.7	3.7	3	0.6
B3	5.5 - 11	11 - 18.5	11 - 18.5	-	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B4	15 - 18.5	22 - 37	22 - 37	-	4.5	4.5	4.5	4.5	3	0.6
C1	18.5 - 30	37 - 55	37 - 55	-	10	10	10	10	3	0.6
C2	37 - 45	75 - 90	75 - 90	30 90	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0.6
C3	22 - 30	45 - 55	45 - 55	-	10	10	10	10	3	0.6
C4	37 - 45	75 - 90	75 - 90	-	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0.6

表 10.10 端末の締め付け

- 1) 異なるケーブル寸法 x/y 、 $x \leq 95\text{mm}^2$ および $y \geq 95\text{mm}^2$ 。
 2) ケーブル寸法 $18.5 \text{ kW} \geq 35\text{mm}^2$ 以上、および $22 \text{ kW} \leq 10\text{mm}^2$ 以下。

インデックス

A		RMS 電流.....	7
A53.....	19	RS-485.....	23
A54.....	19	T	
AC		T27	
主電源.....	11	を接続した AMA.....	47
波形.....	6	を接続していない AMA.....	47
AC 主電源.....	6	U	
Alarm Log(警報ログ).....	32	UL Fuses.....	79
AMA.....	59, 62	ア	
Auto		アース.....	25
On.....	52	アース接続.....	25
On(自動オン).....	33	アース線.....	14, 25
AWG.....	67	アナログ入力.....	17, 58, 74
B		アナログ出力.....	17, 74
Braking (ブレーキ).....	52	アプリケーション例.....	47
D		イ	
DC 電流.....	53	インストレーション.....	13
E		オ	
EMC.....	25, 76	オート・リセット.....	31
EN50178 フューズ 200 V から 480 V.....	78	オプション機器.....	6, 15, 19, 26
H		ク	
Hand		クイック・メニュー.....	27, 32, 36, 38
On.....	29	グ	
On(自動オン).....	33	グラウンド接続.....	25
I		ケ	
IEC 61800-3.....	16, 76	ケーブル長と断面積.....	73
Installation.....	18	コ	
M		コントロール・カード、10 V 直流出力.....	75
Main Menu(メイン・メニュー).....	32	コントロール・カード、24 V 直流出力.....	75
P		コントロール・カード、RS-485 シリアル通信:.....	74
PELV.....	16, 50, 73, 75	コントロール・カード、USB シリアル通信:.....	76
Programming.....	19	コントロール・カード性能.....	76
Q		コントロール・ケーブル.....	18
Quick Menu(クイック・メニュー).....	32	コントロール・ワイヤ.....	18
R		コントロール信号.....	36, 37, 52
RCD.....	14	コントロール特性.....	75
Reset(リセット).....	33	コントロール端子.....	18, 27, 33, 37, 54
RFI フィルター.....	16	コントロール端末.....	11, 52, 73
		コントロール線.....	14

コントロール配線.....	13, 18, 25		
サ		フ	
サーミスター.....	16, 50, 59	フィードバック.....	19, 25, 53, 61, 63
サーミスターコントロール配線.....	16	フューズ.....	13, 25, 61, 64, 78, 79
シ		ブ	
シールド・ ケーブル.....	9, 25	ブレーキング.....	60
シールド・ ケーブルを使用した接地.....	14	フ	
シールド線.....	13	フローティング・ デルタ.....	16
システム・ スタートアップ.....	29	ブ	
システムフィードバック.....	6	プログラミング..	6, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39
システム監視.....	55	プログラミング例.....	36
シリアル通信.....	6, 11, 17, 18, 33, 52, 53, 54, 55	プログラム.....	58
ス		メ	
スイッチがオフ.....	26	メインメニュー.....	36
スイッチ周波数.....	53	メニュー・ キー.....	31, 32
スタートアップ.....	6, 24, 34, 36, 64	メニュー構造.....	33, 39, 40
スリープモード.....	54	モ	
デ		モーター・ ケーブル.....	9, 29
デジタル入力.....	17, 19, 38, 54, 59, 73	モーター・ データ.....	29
デジタル出力.....	75	モーターケーブル.....	13, 14
ト		モーターデータ.....	27, 28, 59, 62
トラブルシューティング.....	6, 58, 64	モーターと結線.....	14
トランジエント保護.....	7	モーターの回転.....	28
トリップ.....	55	モーター保護.....	13, 77
トリップ・ ロック.....	55	モーター出力.....	73
トリップ機能.....	13	モーター周波数.....	27, 32
トルク制限.....	29	モーター回転.....	32
トルク特性.....	73	モーター状況.....	6
ナ		モーター速度.....	26
ナビゲーション・ キー.....	26, 31, 33, 36	モーター配線.....	13, 25
ナビゲーションキー.....	52	モーター電力.....	11, 13, 14, 32, 62
ノ		モーター電流.....	7, 28, 32, 62
ノイズ絶縁.....	13	ラ	
ノイズ隔離.....	25	ランプ・ ダウン時間.....	29
パ		ランプアップ時間.....	29
パラメーター設定のコピー.....	34	リ	
パルス入力.....	74	リセット.....	31, 35, 54, 55, 58, 63, 77
		リファレンス.....	47
		リモートコマンド.....	6

リモートプログラミング.....	46		
リレー出力.....	17, 75	入	
		入力信号.....	19, 37
ロ		入力切断.....	15
ローカル・コントロール.....	31, 33, 52	入力端子.....	15, 19, 24
ローカル・コントロール・テスト.....	29	入力端末.....	11, 58
ローカル・コントロール・パネル.....	31	入力電力.....	13, 14, 15, 24, 25, 55, 64
ローカル・スタート.....	29	入力電圧.....	26, 55
ローカル・モード.....	29	入力電流.....	15
ローカル操作.....	31	入力電源.....	7, 55
		全	
ワ		全負荷電流.....	24
ワイヤサイズ.....	13, 14	冷	
一		冷却.....	9
一般技術データ.....	73	冷却用空きスペース.....	25
主		出	
主電源.....	13, 67, 71, 72	出力信号.....	39
主電源電.....	73	出力性能 (U、V、W).....	73
主電源電圧.....	32, 33, 53	出力端子.....	11, 24
事		出力電流.....	53, 59, 75
事前スタート.....	24	切	
交		切断スイッチ.....	24
交流.....	7	初	
交流主電源.....	7, 15	初期化.....	35
交流入力.....	15	制	
交流波形.....	7	制御システム.....	6
仕		力	
仕様.....	6, 10, 67	力率.....	7, 15, 25, 73
低		動	
低減.....	9	動作開始.....	29
供		取	
供給電圧.....	16, 17, 61, 73, 74	取り付け.....	10
供給電圧が.....	24	取り付けられた.....	25
保		周	
保護と機能.....	77	周囲.....	76
停			
停止コマンド.....	53		

外		機	
外部インターロック.....	38	機械的ブレーキ・コントロール.....	22
外部インターロック・.....	19	機能テスト.....	29
外部コマンド.....	7	機能を実行するために外部コマンド.....	52
外部コントローラー.....	6	機能検査.....	24
外部電圧.....	37	機能的試験.....	6
安		温	
安全検査.....	24	温度制限.....	25
定		漏	
定格低減.....	77	漏電	
定格値の低減.....	76	漏洩電流.....	14, 24
		(>3.5 MA).....	14
導		状	
導管.....	13, 15, 25	状態メッセージ.....	52
手		状態モードにある場合.....	52
手動.....	33	直	
手動初期化.....	35	直流.....	7
承		直流リンク.....	58
承認規格.....	1	直流電流.....	7
技		相	
技術データ.....	73	相損失.....	58
持		短	
持ち上げる.....	10	短絡.....	60
持っています.....	46	空	
接		空きスペース.....	9
接地.....	14, 15, 24, 25	端	
接地デルタ.....	16	端子 53.....	36, 37
接地ループ.....	18	端子プログラミング.....	19
接地ワイヤ.....	14	端子プログラム例.....	37
接地接続.....	14	端	末
接地線.....	25	53.....	19
操		54.....	19
操作キー.....	33	端末の締め付け.....	80
故		絶	
故障ログ.....	32	絶縁ケーブル.....	13
		絶縁された主電源.....	16

総		運	
総負荷電流.....	9	運転許可信号.....	53
背		過	
背板.....	10	過負荷保護.....	9, 13
自		過電圧.....	29, 53, 73
自動.....	33	過電流.....	53
自動オン.....	54	遠	
自動モーター適合.....	28	遠隔速信.....	53
自動モーター適合化.....	52	遮	
自動モード.....	32	遮断器.....	25
複		閉	
複数のモーター.....	24	閉ループ.....	19
複数の周波数変換器.....	13, 14	開	
記		開ループ.....	19, 36, 75
記号.....	1	電	
設		電力依存.....	67
設定.....	29, 32	電力系統.....	13
設定値.....	54	電圧アンバランス.....	58
設置.....	6, 9, 10, 16, 25, 26	電圧レベル.....	73
誘		電氣的ノイズ.....	14
誘導電圧.....	13	電流制限.....	29
警		電流定格.....	9, 59
警告.....	55	高	
警告と警報の種類.....	55	高調波.....	7
警報.....	55		
警報/警告コード一覧.....	58		
警報と警告の定義.....	56		
警報と警告の表示.....	55		
迅			
迅速なセットアップ.....	27		
通			
通信オプション.....	61		
速			
速度指令信号.....	1, 19, 32, 37, 47, 52, 53		
速度指令値.....	29		