

คู่มือการใช้งาน

VLT[®] Refrigeration Drive FC 103

1.1-90 kW



ความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่ง-ไฟฟ้ากระแสสลับทางอินพุท การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้-ชำนาญการเท่านั้น หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้-ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ-รุนแรง

ไฟฟ้าแรงสูง

ตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าสายหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต้องดำเนินการ-โดยช่างที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

⚠ คำเตือน

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อ-เชื่อมต่อตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานโดยใช้สวิตช์ตัวนอก คำสั่งบีบสวิตช์กรม สัญญาณแจ้งอินพุท หรือเงื่อนไขปลอดภัยที่ลบออกแล้ว ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเริ่มต้นทำงานโดย-ไม่ตั้งใจ

⚠ คำเตือน

เวลาคายประจุ!

ตัวแปลงความถี่มีตัวเก็บประจุที่ขั้วลิ่งค์ที่จะยังคงมีประจุไฟ-อยู่แม้หลังจากตัดกระแสไฟของตัวแปลงความถี่แล้ว เพื่อ-หลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่าย-ไฟหลักกระแสสลับ, มอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร และแหล่งจ่ายไฟดีซีลิ่งค์ระยะไกลใดๆ รวมถึงแบตเตอรี่-สำรอง, UPS และการเชื่อมต่อดีซีลิ่งค์กับตัวแปลงความถี่-อื่นๆ รอให้ตัวเก็บประจุคายประจุออกจนหมดก่อนดำเนิ-การงานซ่อมบำรุงหรือบริการใดๆ เวลาแสดงไว้ใน-ตาราง *เวลาคายประจุ* หากไม่รอตตามระยะเวลาที่ระบุหลัง-จากตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนดำเนินการให้บริการอาจส่ง-ผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

แรงดัน [V]	เวลารอคอย [นาที]	
	4	15
200-240	1.1-3.7 kW	5.5-37 kW
380-480	1.1-7.5 kW	11-75 kW
525-600	0.75-7.5 kW	11-75 kW

อาจมีแรงดันสูงอยู่แม้ว่าไฟแสดงสถานะคำเตือนจะดับแล้วก็ตาม!

เวลาคายประจุ

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้อยู่ในคู่มือนี้

⚠ คำเตือน

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

⚠ ข้อควรระวัง

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง นอกจากนี้ ยังอาจใช้เพื่อแจ้งเตือนถึงการดำเนินการที่ไม่-ปลอดภัย

ข้อควรระวัง

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่สร้าง-ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินเท่านั้น

ประกาศ

ระบุถึงข้อมูลที่เน้นย้ำ ซึ่งควรใส่ใจคำนึงถึงเพื่อหลีกเลี่ยง-ความผิดพลาดหรือการใช้งานอุปกรณ์ด้วยประสิทธิภาพที่-น้อยกว่าความเหมาะสม



การรับรอง

ประกาศ

กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความถี่สัญญาณออก (เนื่องจากกฎระเบียบการควบคุมการส่งออก): จากซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.10 ความถี่เอาท์พุทของตัว-แปลงความถี่จำกัดไว้ที่ 590 Hz

ข้อมูล


1 บทนำ	4
1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ	6
1.2 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	6
1.3 การทำงานของตัวควบคุมตัวแปลงความถี่ภายใน	6
1.4 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง	7
2 การติดตั้ง	8
2.1 รายการตรวจสอบสถานที่การติดตั้ง	8
2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง	8
2.3 การติดตั้งเชิงกล	8
2.3.1 การระบายความร้อน	8
2.3.2 การยก	9
2.3.3 การติดตั้ง	9
2.3.4 แรงบิดขั้วตั้ง	9
2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า	10
2.4.1 ข้อกำหนด	12
2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)	12
2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)	13
2.4.2.2 ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน	13
2.4.3 การเข้าถึง	13
2.4.4 การเชื่อมต่อมอเตอร์	14
2.4.4.1 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ A2 และ A3	15
2.4.4.2 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ A4 และ A5	16
2.4.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ B1 และ B2	16
2.4.4.4 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ C1 และ C2	17
2.4.5 การเชื่อมต่อกระแสสลับ	17
2.4.5.1 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ A2 และ A3	18
2.4.5.2 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ A4 และ A5	19
2.4.5.3 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ B1 และ B2	20
2.4.5.4 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ C1 และ C2	20
2.4.6 การเดินสายควบคุม	21
2.4.6.1 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม	21
2.4.6.2 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม	22
2.4.6.3 การใช้สายเคเบิลควบคุมแบบมีชีล	23
2.4.6.4 ขั้วต่อจัมเปอร์ 12 และ 27	24
2.4.6.5 สวิตช์ขั้วต่อ 53 และ 54	24
2.4.6.6 ขั้วต่อ 37	24
2.4.6.7 การสื่อสารแบบอนุกรม	27
3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน	28

3.1	ก่อนสตาร์ท	28
3.1.1	การตรวจสอบความปลอดภัย	28
3.2	การจ่ายไฟ	30
3.3	การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน	30
3.3.1	ตัวช่วยการตั้งค่า	30
3.4	การตั้งค่ามอเตอร์อะซิงโครนัส	35
3.5	การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ	35
3.6	ตั้งขีดจำกัดมอเตอร์ PM ใน VVC ^{plus}	36
3.7	ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์	37
3.8	การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง	37
3.9	การสตาร์ทระบบ	38
4	อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้	39
4.1	แผงควบคุมหน้าเครื่อง	39
4.1.1	โครงสร้าง LCP	39
4.1.2	การตั้งค่าจอแสดงผล LCP	40
4.1.3	ปุ่มเมนูของจอแสดงผล	40
4.1.4	ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง	41
4.1.5	ปุ่มการทำงาน	41
4.2	การสำรองข้อมูลและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์	41
4.2.1	การอัปโหลดข้อมูลไปยัง LCP	42
4.2.2	การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP	42
4.3	การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	42
4.3.1	การเริ่มต้นที่แนะนำ	42
4.3.2	การเริ่มต้นโดยผู้ใช้	43
4.4	วิธีการใช้งาน	43
4.5	การโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10	43
5	การโปรแกรม	44
5.1	บทนำ	44
5.2	ตัวอย่างการโปรแกรม	44
5.3	ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชั่วคราวส่วนควบคุม	45
5.4	การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ	46
5.5	โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์	47
5.5.1	โครงสร้างของเมนูด่วน	48
5.5.2	โครงสร้างของเมนูหลัก	50
6	ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน	54
6.1	บทนำ	54
6.2	ตัวอย่างการตั้งค่า	54
6.2.1	คอมเพรสเซอร์	54

6.2.2	พัดลมหรือบีบตัวเดียวหรือหลายตัว	55
6.2.3	ชุดคอมเพรสเซอร์	56
7	ข้อความแสดงสถานะ	57
7.1	จอแสดงสถานะ	57
7.2	ค่าจำกัดความข้อความแสดงสถานะ	57
8	ค่าเตือนและสัญญาณเตือน	60
8.1	การตรวจติดตามระบบ	60
8.2	ประเภทการเตือนและสัญญาณเตือน	60
8.3	จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน	60
8.4	ค่าจำกัดความค่าเตือนและสัญญาณเตือน	61
9	การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน	69
9.1	การสตาร์ทและการทำงาน	69
10	ข้อมูลจำเพาะ	72
10.1	ข้อมูลจำเพาะ ขึ้นกับขนาดกำลัง	72
10.2	ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค	81
10.3	ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์	87
10.3.1	ฟิวส์การป้องกันวงจรรย่อย	87
10.3.2	ฟิวส์ที่ใช้แทนสำหรับขนาด 240 V	89
10.4	แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ	89
ดัชนี		90

1 บทนำ

1




130BB492.10

ภาพประกอบ 1.1 มุมมองขยายขนาดเฟรม A

1	LCP	10	ขั้วต่อเอาต์พุตมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
2	ช่องเสียบบัสคอนโทรล RS-485 (+68, -69)	11	รีเลย์ 2 (01, 02, 03)
3	ช่องเสียบ I/O อนาล็อก	12	รีเลย์ 1 (04, 05, 06)
4	ปลั๊กอินพุท LCP	13	ขั้วต่อเบรก (-81, +82) และการแบ่งรับภาระโหลด (-88, +89)
5	สวิตช์อนาล็อก (A53), (A54)	14	ขั้วต่ออินพุทสายหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
6	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล/กราวด์ PE	15	ช่องเสียบ USB
7	แผ่นตัดคัมปลิง	16	สวิตช์ขั้วต่อบัสคอนโทรล
8	ตัวรัดสายกราวด์ (PE)	17	I/O ดิจิตัล และแหล่งจ่ายไฟ 24 V
9	จุดผ่อนแรงดึงและตัวรัดสายเคเบิลกราวด์ที่มีฉนวน	18	แผ่นครอบสายเคเบิลควบคุม

ตาราง 1.1 คำอธิบาย ภาพประกอบ 1.1



ภาพประกอบ 1.2 มุมมองขยายขนาดเฟรม B และ C

1	LCP	11	รีเลย์ 2 (04, 05, 06)
2	ฝาครอบ	12	รูเกี่ยวสำหรับยก
3	ช่องเสียบบัสอนุกรม RS-485	13	ช่องสำหรับติดตั้ง
4	I/O ดิจิตัล และแหล่งจ่ายไฟ 24 V	14	ตัวรัดสายกราวด์ (PE)
5	ช่องเสียบ I/O อนาล็อก	15	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล / กราวด์ PE
6	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล/กราวด์ PE	16	ขั้วต่อเบรก (-81, +82)
7	ช่องเสียบ USB	17	ขั้วต่อการแบ่งรับภาระโหลด (บัสกระแสตรง) (-88, +89)
8	สวิตช์ขั้วต่อบัสอนุกรม	18	ขั้วต่อเอาต์พุตมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	สวิตช์อนาล็อก (A53), (A54)	19	ขั้วต่ออินพุตสายหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	รีเลย์ 1 (01, 02, 03)		

ตาราง 1.2 คำอธิบาย ภาพประกอบ 1.2

1

1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ

คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับการติดตั้งและการสตาร์ทตัวแปลงความถี่ 2 การติดตั้ง แสดงข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งทางกลไกและทางไฟฟ้า รวมถึงการทำงานของอินพุท มอเตอร์ ส่วนควบคุม และสายสื่อสารอนุกรม และเทอร์มินัลควบคุม 3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน แสดงขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการสตาร์ท การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน และการทดสอบการทำงาน บทต่างๆ ที่เหลือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนอินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ การตั้งโปรแกรมโดยละเอียด ตัวอย่างการใช้งาน การแก้ไขปัญหาการสตาร์ท และข้อมูลจำเพาะ


1.2 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ตัวแปลงความถี่คือตัวควบคุมมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงอินพุทกระแสสลับ เป็นตัวแปรเอาต์พุทรูปคลื่นกระแสสลับ ความถี่และแรงดันของเอาต์พุทได้รับการกำหนดเพื่อควบคุมความเร็วหรือแรงบิดของมอเตอร์ ตัวแปลงความถี่สามารถเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ให้แปรตอบสนองตามการป้อนกลับของระบบ เช่น การเปลี่ยนอุณหภูมิหรือความดันสำหรับควบคุมพัดลม คอมเพรสเซอร์ หรือมอเตอร์ของบีบี ตัวแปลงความถี่ยังสามารถกำหนดมอเตอร์โดยการตอบสนองคำสั่งระยะไกลจากตัวควบคุมภายนอกได้ด้วย

นอกจากนี้ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบสถานะของระบบและสถานะของมอเตอร์ ส่งค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนสถานะผิดปกติและหยุดมอเตอร์ ปรับประสิทธิภาพพลังงานให้เหมาะสมที่สุด และสามารถทำงานด้านการควบคุม ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพอีกมากมาย ฟังก์ชันด้านการทำงานและการตรวจสอบจะอยู่ในแบบการแสดงผลสถานะแก่ระบบควบคุมภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารแบบอนุกรม

1.3 การทำงานของตัวควบคุมตัวแปลงความถี่ภายใน

ภาพประกอบ 1.3 แสดงบล็อกไดอะแกรมของส่วนประกอบภายในของตัวแปลงความถี่ ดู ตาราง 1.3 สำหรับฟังก์ชัน



ภาพประกอบ 1.3 บล็อกไดอะแกรมของตัวแปลงความถี่

พื้นที่	หัวข้อ	ฟังก์ชัน
1	อินพุทหลัก	● แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ-สามเฟสให้กับชุดขับเคลื่อน
2	วงจรเรียงกระแส	● วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์จะแปลงอินพุทกระแสสลับ เป็นกระแสตรงเพื่อจ่ายกระแสไฟอินเวอร์เตอร์
3	บัสไฟฟ้ากระแสตรง	● วงจรบัสกระแสตรงชั้นกลางจะจัดการไฟฟ้ากระแสตรง
4	ชุดลวดไฟฟ้ากระแสตรง	● กรองแรงดันวงจรกระแสตรงชั้นกลาง ● ตรวจสอบการป้องกันชั่วคราวด้านไฟเข้า ● ลดกระแส RMS ● เพิ่มตัวประกอบกำลังกลับไปให้ด้านไฟเข้า ● ลดฮาร์มอนิกบนอินพุทกระแสสลับ
5	ชุดตัวเก็บประจุ	● เก็บพลังงานกระแสตรง ● ให้การป้องกันการข้ามผ่านสำหรับการสูญเสียกำลังช่วงสั้นๆ
6	อินเวอร์เตอร์	● แปลงกระแสตรงให้เป็นรูปคลื่นกระแสสลับ PWM ที่มีความคมชัดสำหรับเอาต์พุทผันแปรที่มีการควบคุมให้กับมอเตอร์
7	เอาต์พุทไปยังมอเตอร์	● ควบคุมกระแสไฟเอาต์พุทสามเฟสไปยังมอเตอร์
8	วงจรควบคุม	● กำลังอินพุท การประมวลผลภายใน เอาต์พุท และกระแส-มอเตอร์ ได้รับการตรวจสอบเพื่อให้การทำงานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ● อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้และคำสั่งภายนอกได้รับการตรวจสอบและดำเนินการ ● สามารถให้เอาต์พุทสถานะและการควบคุม

ตาราง 1.3 คำอธิบาย ภาพประกอบ 1.3

1.4 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง

[V]	ขนาดเฟรม [kW]											
	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240	1.1-2.2	3.0-3.7	1.1-2.2	1.1-3.7	5.5-11	15	5.5-11	15-18.5	18.5-30	37-45	22-30	37-45
380-480	1.1-4.0	5.5-7.5	1.1-4.0	1.1-7.5	11-18.5	22-30	11-18.5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-600	n/a	1.1-7.5	n/a	1.1-7.5	11-18.5	22-30	11-18.5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90

ตาราง 1.4 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง

2 การติดตั้ง

2

2.1 รายการตรวจสอบสถานที่การติดตั้ง

- ตัวแปลงความถี่จะต้องอาศัยอากาศแวดล้อมสำหรับการระบายความร้อน ปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศแวดล้อมเพื่อการทำงานที่ดีที่สุด
- ดูให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักการติดตั้งตัวแปลงความถี่
- ดูแลให้ส่วนภายในของตัวแปลงความถี่ปลอดจากฝุ่นและสิ่งสกปรก ต้องดูให้แน่ใจว่าส่วนประกอบมีความสะอาดเท่าที่เป็นไปได้ ในบริเวณที่มีการติดตั้ง ให้หาวัสดุปิดป้องกันไว้ อาจจำเป็นต้องใช้กรอบหุ้ม IP55 (TYPE 12) หรือ IP66 (NEMA 4) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- เก็บคู่มือ ภาพร่าง และแผนภูมิต่างๆ ให้สามารถหยิบมาใช้สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งและการทำงานโดยละเอียด เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องสามารถดูคู่มือได้
- วางตำแหน่งอุปกรณ์ให้ใกล้กับมอเตอร์ที่สุดเท่าที่ทำได้ ใช้ สายไฟของมอเตอร์ ให้สั้นที่สุด ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของมอเตอร์เพื่อดูความต้านทานที่แท้จริง อย่าใช้งานเกินระดับ
 - 300 ม. (1000 ฟุต) สำหรับสายไฟมอเตอร์ที่ไม่มีฉนวน
 - 150 ม. (500 ฟุต) สำหรับสายเคเบิลที่มีฉนวน


2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

- เปรียบเทียบหมายเลขรุ่นของเครื่องบนแผ่นป้ายชื่อกับสิ่งที่สั่งซื้อไว้เพื่อยืนยันอุปกรณ์ที่เหมาะสม
- ดูให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนต่อไปนี้มีพิกัดแรงดันเดียวกัน:
 - แหล่งจ่ายไฟหลัก
 - ตัวแปลงความถี่
 - มอเตอร์
- ดูให้แน่ใจว่าพิกัดเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่เท่ากับหรือสูงกว่ากระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์สำหรับประสิทธิภาพมอเตอร์ที่คาดหวัง
 - ขนาดมอเตอร์และกำลังของตัวแปลงความถี่ต้องสอดคล้องกับการป้องกันโหลดเกินที่เหมาะสม
 - หากพิกัดของตัวแปลงความถี่น้อยกว่ามอเตอร์ จะไม่ได้เอาต์พุตมอเตอร์เต็มที่

2.3 การติดตั้งเชิงกล

2.3.1 การระบายความร้อน

- เพื่อให้ได้การหมุนเวียนอากาศระบายความร้อน ติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรง หรือติดกับแผ่นหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ดู 2.3.3 การติดตั้ง)
- ต้องเว้นพื้นที่ว่างที่ด้านบนและด้านล่างสำหรับการระบายความร้อน โดยต้องเว้นไว้ 100-225 มม. (4-10 นิ้ว) ดู ภาพประกอบ 2.1 สำหรับข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่ว่างขั้นต่ำ
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไปและประสิทธิภาพลดลง
- ต้องใส่ใจต่อการลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิเริ่มต้นระหว่าง 40 °C (104 °F) และ 50 °C (122 °F) และการยกสูง 1,000 ม. (3,300 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล โปรดดูคู่มือการออกแบบอุปกรณ์สำหรับข้อมูลโดยละเอียด



ภาพประกอบ 2.1 การเว้นพื้นที่ระบายความร้อนที่ด้านบนและด้านล่าง

กรอบหุ้ม	A2-A5	B1-B4	C1, C3	C2, C4
a/b [มม.]	100	200	200	225


ตาราง 2.1 ข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่ว่างขั้นต่ำ

2.3.2 การยก

- ตรวจสอบน้ำหนักของชุดเพื่อพิจารณาวิธีการยกที่ปลอดภัย
- ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์การยกเหมาะสมกับงาน
- หากจำเป็น ให้เตรียมรถ เครน หรือรถยกที่มีพิกัดเหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- สำหรับการยก ให้ใช้รถล้อยกบนตัวเครื่อง หากมีให้ไว้


2.3.3 การติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องตามแนวดิ่ง
- ตัวแปลงความถี่นี้สามารถติดตั้งขนานข้างกันได้
- ให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งแข็งแรงต่อการรองรับน้ำหนักของเครื่อง
- เพื่อให้ได้การหมุนเวียนอากาศระบายความร้อน ติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรง หรือติดกับแผ่นหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ดู ภาพประกอบ 2.2 และ ภาพประกอบ 2.3)
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไปและประสิทธิภาพลดลง
- ใช้รูสำหรับยึดติดแบบสล๊อตบนเครื่องสำหรับการติดตั้งกับกำแพง หากมีให้ไว้



ภาพประกอบ 2.2 การติดตั้งกับแผ่นหลังอย่างเหมาะสม

รายการ A ใน ภาพประกอบ 2.2 และ ภาพประกอบ 2.3 เป็นแผ่นหลังที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อการหมุนเวียนอากาศที่จำเป็นต่อการระบายความร้อนของเครื่อง



ภาพประกอบ 2.3 การติดตั้งกับรางกันอย่างเหมาะสม

ประกาศ

ต้องใช้แผ่นหลังเมื่อติดตั้งกับรางกัน

2.3.4 แรงบิดขั้นต่ำ


ดู 10.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ สำหรับข้อกำหนดเฉพาะของการขันตั้งที่เหมาะสม.

2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า

ส่วนนี้มีคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการต่อสายตัวแปลงความถี่ โดยมีคำอธิบายในการทำงานต่อไปนี้:

- การต่อสายมอเตอร์กับขั้วต่อเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่
- การต่อสายกระแสสลับกับขั้วต่ออินพุตของตัวแปลงความถี่
- ต่อสายไฟส่วนควบคุมและ การสื่อสารแบบอนุกรม
- การตรวจสอบอินพุตและกำลังมอเตอร์หลังจากใช้กระแสไฟแล้ว; การโปรแกรม ขั้วต่อส่วนควบคุม สำหรับการทำงานที่ต้องการ

ภาพประกอบ 2.4 แสดงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน




1308A544.12

ภาพประกอบ 2.4 ภาพร่างผังการเดินสายพื้นฐาน

ประกาศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตาราง 2.5



ภาพประกอบ 2.5 การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั่วไป

1	PLC	6	ขั้นต่ำ 200 มม. (7.9 นิ้ว) ระหว่างสายเคเบิลควบคุม มอเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟหลัก
2	ตัวแปลงความถี่	7	มอเตอร์, 3 เฟสและ PE
3	คอนแทคเตอร์เอาท์พุท (ไม่แนะนำโดยทั่วไป)	8	แหล่งจ่ายไฟหลัก, 3 เฟสและ PE ที่เสริมกำลัง
4	รางกันต่อสายดิน (PE)	9	การเดินสายควบคุม
5	การหุ้มฉนวนสายเคเบิล (ปกสายไว้)	10	การเทียบเท่าขั้นต่ำ 16 มม. ² (0.025 นิ้ว)

ตาราง 2.2

ประกาศ

ใช้สายเคเบิลอย่างน้อย 10 มม.² สำหรับ EMC ที่เหมาะสม

2.4.1 ข้อกำหนด

⚠ คำเตือน

อันตรายจากอุปกรณ์!

เพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หม่นอยู่เสมอสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ งานทางไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษาต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

ข้อควรระวัง

การแยกสายไฟ!


วางสายกำลังอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม ในท่อร้อยสายโลหะแยกกันสามเส้น หรือสายเคเบิลแบบมีฉนวนแยกกัน เพื่อแยกสัญญาณรบกวน-ความถี่สูง หากไม่แยกกำลัง มอเตอร์ และการเดินสาย-ควบคุม อาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ถูกเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่อง
- เดินสายเคเบิลมอเตอร์จากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนี่ยวนำจากเอาต์พุทสายเคเบิลมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันสามารถประจุคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและลือคอุปกรณ์แล้ว

การป้องกันโหลดเกินและอุปกรณ์

- ฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวแปลงความถี่มีการป้องกันโหลดเกินสำหรับมอเตอร์ การโหลดเกินคำนวณระดับของการเพิ่มเพื่อเปิดทำงานเวลาสำหรับการตัดการทำงาน (หยุดเอาต์พุท-ตัวควบคุม) ยิ่งกระแสสูงขึ้นเท่าใด การตอบสนองการตัดการทำงานก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น การป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์เป็นแบบคลาส 20 ดู 8 คำเตือนและสัญญาณเตือน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการตัดการทำงาน
- ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดต้องมีการป้องกันไฟฟ้า-ลัดวงจรและการป้องกันกระแสเกิน ต้องมีฟิวส์อินพุทเพื่อให้การป้องกันนี้ ดู ภาพประกอบ 2.6 หากไม่ได้จัดส่งให้จากโรงงาน ผู้ติดตั้งต้องใส่ฟิวส์ด้วยเมื่อทำการติดตั้งการติดตั้ง ดูพิกัดฟิวส์สูงสุดใน 10.1 ข้อมูลจำเพาะ ขึ้นกับขนาดกำลัง.



ภาพประกอบ 2.6 ฟิวส์ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่

ประเภทของสายและพิกัด

- การเดินสายทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นและระดับชาติ เกี่ยวกับข้อกำหนดของพื้นที่หน้าตัดและอุณหภูมิแวดล้อม
- Danfoss แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมดด้วยสายทองแดงที่พิกัด 75 °C เป็นอย่างต่ำ
- ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะ ขึ้นกับขนาดกำลัง สำหรับขนาดสายที่แนะนำ

2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)

⚠ คำเตือน

อันตรายจากกราวด์!

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องต่อสายดินตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมตามระดับด้าน-ไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงคำแนะนำที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ กระแสลัดดินสูงกว่า 3.5 mA หากไม่ดำเนินการต่อสายดินตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

ประกาศ

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้หรือช่างไฟฟ้าที่ติดตั้งที่จะต้องมั่นใจว่าต่อกราวด์ (สายดิน) ของอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ

- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติทั้งหมดเพื่อการต่อสายดินอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
- การต่อสายดินป้องกันที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่มีกระแสดินสูงกว่า 3.5 mA ต้องได้รับการดำเนินการครบถ้วน ดู 2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)
- สายดินเฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินสายกำลัง อินพุท กำลังมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม
- ใช้ตัวรัดสายที่ให้ไว้กับอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อลงดินที่เหมาะสม
- อย่าต่อกราวด์ตัวแปลงความถี่หนึ่งชุดกับอีกชุดในแบบ "สายโซ่เดซี"
- ใช้สายกราวด์ให้สั้นที่สุด
- ขอแนะนำให้ใช้สายเกลียวตีเพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์

2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)

ทำตามข้อกำหนดในประเทศและท้องถิ่นเกี่ยวกับการต่อลงดินเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ที่มีกระแสรั่วไหล > 3.5 mA เทคโนโลยีตัวแปลงความถี่ใช้การสวิตช์ความถี่สูงที่ก่าลังสูง ซึ่งอาจสร้างกระแสรั่วไหลในการเชื่อมต่อลงดิน กระแสฟลัดในตัวแปลงความถี่ที่ขั้วต่อกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทอาจมีส่วนประกอบกระแสตรงที่สามารถชาร์จตัวเก็บประจุจากรองและสร้างกระแสดินชั่วคราวได้ กระแสรั่วไหลลงดินขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบหลายแบบ รวมถึงการกรอง RFI, สายเคเบิลมอเตอร์แบบถักเกลียว และกำลังของตัวแปลงความถี่

EN/IEC61800-5-1 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบชุดขับเคลื่อนกำลัง) กำหนดการดูแลเป็นพิเศษหากกระแสรั่วไหลเกิน 3.5 mA การต่อกราวด์ลงดินต้องมีการเสริมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- สายกราวด์ที่ต่อลงดินมีขนาดอย่างน้อย 10 มม²
- แยกสายกราวด์ลงดินสองเส้น โดยทั้งสองเส้นต้องตรงตามระเบียบเรื่องขนาดของภาคตัดขวาง

ดู EN 60364-5-54 § 543.7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


การใช้ RCD

เมื่อใช้อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCDs) หรือที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสรั่วไหลลงดิน (ELCBs) ให้ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้:

- ใช้ RCDs ประเภท B เท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจจับกระแสสลับและกระแสตรงได้
- ใช้ RCDs ที่มีการหน่วงกระแสชากภายในเพื่อป้องกันฟลัดที่เกิดจากกระแสลงดินชั่วคราว
- กำหนดขนาดของ RCDs โดยพิจารณาจากรูปแบบของระบบและสภาพแวดล้อม

2.4.2.2 ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน

ตัวรัดสายต่อลงดิน (สายกราวด์) จัดเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับการเดินสายมอเตอร์ (ดู ภาพประกอบ 2.7).




ภาพประกอบ 2.7 ต่อกราวด์ด้วยสายเคเบิลที่มีฉนวน

2.4.3 การเข้าถึง

⚠️ ข้อควรระวัง


อุปกรณ์เสียหายจากการปนเปื้อน
อย่าเปิดฝาครอบตัวแปลงความถี่ทิ้งไว้

- ถอดฝาปิดออกโดยใช้ไขควง ดูภาพประกอบ 2.8
- หรือถอดฝาครอบด้านหน้าโดยคลายสกรูที่ยึดติดออก ดูภาพประกอบ 2.9



ภาพประกอบ 2.8 การเข้าถึงการเดินสายควบคุมสำหรับกรอบหุ้ม A2, A3, B3, B4, C3 และ C4

2



ภาพประกอบ 2.9 การเข้าถึงการเดินสายควบคุม สำหรับกรอบหุ้ม A4, A5, B1, B2, C1 และ C2

โปรดดู ตาราง 2.3 ก่อนขันปิดส่วฝา

เฟรม	IP20	IP21	IP55	IP66
A4/A5	-	-	2	2
B1	-	*	2.2	2.2
B2	-	*	2.2	2.2
C1	-	*	2.2	2.2
C2	-	*	2.2	2.2

* ไม่มีสกรูสำหรับใช้ขัน
- ไม่ปรากฏ

ตาราง 2.3 แรงบิดในการขันฝาปิด (Nm)

2.4.4 การเชื่อมต่อมอเตอร์

คำเตือน


แรงดันเหนี่ยวนำ!

วางสายเคเบิลมอเตอร์เอาท์พุทจากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนี่ยวนำจากเอาท์พุทสายเคเบิลมอเตอร์ที่วางไปด้วยสามารถประจุคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล๊อคอุปกรณ์แล้ว หากไม่วางเอาท์พุทสายเคเบิลมอเตอร์แยกจากกันอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง


- สำหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะ ขึ้นกับขนาดกำลัง
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- แผ่นเจาะสำหรับเดินสายไฟมอเตอร์หรือแผงควบคุมมีอยู่ที่ฐานของชุด IP21 ขึ้นไป (NEMA1/12)
- อย่าติดตั้งตัวเก็บประจุสำหรับแก๊สพาเวอร์ฟลัคเตอร์ของมอเตอร์ ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์

- อย่าเดินสายอุปกรณ์สตาร์ทหรือเปลี่ยนขั้วระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- ต่อสายไฟมอเตอร์ 3 เฟส กับขั้วต่อ 96 (U), 97 (V) และ 98 (W)
- ต่อกราวด์สายเคเบิลตามคำแนะนำการต่อกราวด์ที่ให้ไว้
- ใช้แรงบิดขันขั้วต่อตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน 10.4 แรงบิดขันดึงเพื่อเชื่อมต่อ
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์


ภาพประกอบ 2.10, ภาพประกอบ 2.11 และ ภาพประกอบ 2.12 แสดงอินพุทหลัก มอเตอร์ และการต่อกราวด์ลงดินสำหรับตัวแปลงความถี่ขึ้นพื้นฐาน การกำหนดรูปแบบที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปตามประเภทเครื่องและอุปกรณ์เสริม



ภาพประกอบ 2.10 มอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟหลัก และสายดินสำหรับขนาดเฟรม A



ภาพประกอบ 2.11 มอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟหลัก และสายดินสำหรับขนาดเฟรม B, C และ D ที่ใช้สายเคเบิลมีฉนวน




ภาพประกอบ 2.12 มอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟหลัก และสายดิน- สำหรับขนาดเฟรม B, C และ D

2.4.4.1 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ A2 และ A3

ทำตามแบบวาดเหล่านี้ทีละขั้นสำหรับการเชื่อมต่อมอเตอร์เข้ากับตัวแปลงความถี่

1. ต่อยึดดินของมอเตอร์แล้วต่อสาย U,V และ W ของมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อแล้วขันให้แน่น




ภาพประกอบ 2.13 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ A2 และ A3

2

2


- ยึดตัวรัดสายเคเบิลเพื่อให้แน่ใจถึงการเชื่อมต่อแบบ 360° ระหว่างโครงตัวถังและส่วนซีล โปรตอร์วังไว้ว่า-
จำนวนภายนอกของสายเคเบิลมอเตอร์ต้องถูกปก-
กอกภายใต้ตัวรัด



ภาพประกอบ 2.14 การยึดตัวรัดสายเคเบิล

2.4.4.2 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ A4 และ A5


- ต่อสายดินของมอเตอร์
- ต่อสาย U,V และ W ของมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อแล้ว-
ขันให้แน่น
- ตรวจให้แน่ใจว่าจำนวนด้านนอกสายเคเบิลของ-
มอเตอร์ถูกปกกอกภายใต้ตัวรัดสาย EMC



ภาพประกอบ 2.15 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ A4 และ A5

2.4.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ B1 และ B2


- ต่อสายดินของมอเตอร์
- ต่อสาย U,V และ W ของมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อแล้ว-
ขันให้แน่น
- ตรวจให้แน่ใจว่าจำนวนด้านนอกสายเคเบิลของ-
มอเตอร์ถูกปกกอกภายใต้ตัวรัดสาย EMC



ภาพประกอบ 2.16 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ B1 และ B2

2.4.4.4 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ C1 และ C2


1. ต่อสายดินของมอเตอร์
2. ต่อสาย U,V และ W ของมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อแล้ว-
ขันให้แน่น
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉนวนด้านนอกสายเคเบิลของ-
มอเตอร์ถูกปกคลุมด้วยตัวรัดสาย EMC



ภาพประกอบ 2.17 การเชื่อมต่อมอเตอร์สำหรับ C1 และ C2

2.4.5 การเชื่อมต่อกระแสสลับ

- การเดินสายขนาดขึ้นอยู่กับกระแสอินพุทของตัวแปลง-
ความถี่ สำหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู 10.1 ข้อมูล-
จำเพาะ ขึ้นกับขนาดกำลัง
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ-
ที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- ต่อสายไฟอินพุทกระแสสลับ 3 เฟส กับขั้วต่อ L1, L2
และ L3 (ดู ภาพประกอบ 2.18)
- กำลังอินพุทจะถูกเชื่อมต่อกับขั้วต่ออินพุทสายหลัก-
หรือปลดการเชื่อมต่ออินพุท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกา-
กำหนดรูปแบบของอุปกรณ์




ภาพประกอบ 2.18 การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-
กระแสสลับ

- ต่อกราวด์สายเคเบิลตามคำแนะนำการต่อกราวด์ที่ให้-
ไว้ใน 2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)
- ตัวแปลงความถี่ทุกตัวสามารถใช้กับแหล่งอินพุทแยก
รวมถึงสายกำลังอ้างอิงกราวด์ได้ เมื่อจ่ายไฟจาก
แหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก (สายหลัก IT หรือ
เดลต้าแบบลอย) หรือสายหลัก TT/TN-S ที่มีขา-
กราวด์ (เดลต้าที่มีกราวด์) ให้ตั้ง 14-50 ตัวกรอง RFI
เป็น [0] ปิด เมื่อปิด ตัวเก็บประจุตัวกรอง RFI
ภายในระหว่างโครงเครื่องและวงจรมอเตอร์จะถูกตัด-
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อวงจรชั๊นกลางและเพื่อ-
ลดกระแสประจุที่ไหลลงดิน ตามมาตรฐาน IEC
61800-3

2.4.5.1 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ A2 และ A3


1. ยึดสกรูสองตัวบนแผ่นยึด
2. เลื่อนแผ่นยึดให้ตรงตำแหน่งและขันจนสุด

2



ภาพประกอบ 2.19 ตำแหน่งแผ่นยึด

3. ยึดและขันสายดินให้แน่น




ภาพประกอบ 2.20 การติดตั้งสายดิน

คำเตือน

ขนาดหน้าตัดของสายเคเบิลเชื่อมต่อลงดินอย่างน้อยต้องเท่ากับ 10 มม.² หรือ 2 เท่าของสายหลักที่พิกัดโดยต่อแยกจากกันตาม EN 50178/IEC 61800-5-1


4. ต่อสายหลักเข้าและขันให้แน่น



130BA263.10

ภาพประกอบ 2.21 การต่อสายหลัก

5. ขันแผงยึดสายให้แน่น




130BA264.10

ภาพประกอบ 2.22 การติดตั้งแผงยึด

2.4.5.2 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ A4 และ A5


ประกาศ

มีการใช้ตัวรัดสายเคเบิลด้วย



130BT336.10

ภาพประกอบ 2.23 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักและสายดิน-โดยไม่มีสวิตช์ตัดตอนหลัก




130BT335.10

ภาพประกอบ 2.24 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักและสายดิน-โดยมีสวิตช์ตัดตอนหลัก

2

2.4.5.3 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ B1 และ B2




ภาพประกอบ 2.25 การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และการต่อลงดินสำหรับ B1 และ B2

ประกาศ

สำหรับขนาดสายเคเบิลที่ถูกต้อง ดู 10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค

2.4.5.4 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ C1 และ C2




ภาพประกอบ 2.26 การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก และการต่อลงดินสำหรับ C1 และ C2

2.4.6 การเดินสายควบคุม

2.4.6.1 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม

ภาพประกอบ 2.27 แสดงขั้วต่อตัวแปลงความถี่ที่สามารถถอดออกได้ การทำงานของขั้วและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานได้สรุปไว้ใน ตาราง 2.5



ภาพประกอบ 2.27 ตำแหน่งขั้วต่อส่วนควบคุม

1	ช่องเสียบ 1: ขั้วต่อ 12-37
2	ช่องเสียบ 2: ขั้วต่อ 61-69
3	ช่องเสียบ 3: ขั้วต่อ 39-55
4	ช่องเสียบ 4: ขั้วต่อ 1-6

ตาราง 2.4 คำอธิบาย ภาพประกอบ 2.27

- **ช่องเสียบ 1** มีขั้วต่อ อินพุตดิจิทัล ที่สามารถโปรแกรมได้สี่ขั้ว ขั้วต่อดิจิทัลเพิ่มเติมสองขั้วที่โปรแกรมเป็นได้ทั้งอินพุตหรือเอาต์พุต ขั้วต่อ 24 V DC แรงดันแหล่งจ่ายไฟ และขั้วต่อทั่วไปสำหรับจ่ายแรงดัน 24 V DC เป็นส่วนเสริมสำหรับลูกค้า
- ช่องเสียบ 2 ขั้วต่อ (+)68 และ (-)69 ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485
- **ช่องเสียบ 3** มีอินพุตอนาล็อกสองช่อง เอาต์พุตอนาล็อกหนึ่งช่อง แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 10 V DC และขั้วต่อทั่วไปสำหรับอินพุตและเอาต์พุต
- **ช่องเสียบ 4** คือพอร์ต USB ที่ไว้ใช้กับตัวแปลงความถี่

- นอกจากนี้ยังมี เอาต์พุตรีเลย์ Form C สองช่องที่อยู่ในตำแหน่งต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบและขนาดของตัวแปลงความถี่
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องที่สามารถสั่งซื้ออาจมีขั้วต่อเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริม

ดู 10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค สำหรับรายละเอียดพิกัดขั้วต่อ


อินพุต/เอาต์พุตดิจิทัล			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	คำอธิบาย
12, 13	-	+24 V DC	แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC กระแสเอาต์พุตสูงสุดคือ 200 mA โดยรวมสำหรับโหลด 24 V ทั้งหมด สามารถใช้กับอินพุตดิจิทัลและทรานสดิวเซอร์ภายนอก
18	5-10	[8] สตาร์ท	อินพุตดิจิทัล
19	5-11	[10] กลับทิศทาง	
32	5-14	[39] การควบคุมช่วงกลางวัน/กลางคืน	
33	5-15	[0] ไม่มีการทำงาน	
27	5-12	[2] สิ้นไหล-ผกผัน	สามารถเลือกเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตดิจิทัล
29	5-13	[0] ไม่มีการทำงาน	ค่ามาตรฐานที่ตั้งจากโรงงานคืออินพุต
20	-		ใช้สำหรับจัดรวมอินพุตดิจิทัลและค่าต่างศักย์ 0 V สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 24 V
37	-	แรงบิดที่ปลอดภัยปิด (STO)	(เสริม) อินพุตรีเลย์ ใช้สำหรับ STO
อินพุต/เอาต์พุตอนาล็อก			
39	-		จัดรวมสำหรับเอาต์พุตอนาล็อก
42	6-50	[100] ความถี่เอาต์พุต	เอาต์พุตอนาล็อกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ สัญญาณอนาล็อกคือ 0-20 mA หรือ 4-20 mA ที่สูงสุดของ 500 Ω

อินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐาน-จากโรงงาน	คำอธิบาย
50	-	+10 V DC	แรงดันแหล่งจ่ายไฟอนาล็อก 10 V DC สูงสุด 15 mA ใช้โดยทั่วไปกับโพเทนชิโอเมเตอร์หรือเทอร์มิสเตอร์
53	6-1*	ค่าอ้างอิง	อินพุทอนาล็อกสามารถเลือกได้สำหรับแรงดันหรือกระแส สวิตช์ A53 และ A54 เลือก mA หรือ V
54	6-2*	ค่าป้อนกลับ	
55	-		จุดร่วมสำหรับอินพุทอนาล็อก
การสื่อสารแบบอนุกรม			
61	-		วงจรกรอง RC ในตัวสำหรับเคเบิลแบบชิล ใช้สำหรับเชื่อมต่อชิลเมื่อมีปัญหา EMC เท่านั้น
68 (+)	8-3*		อินเตอร์เฟซ RS-485 สวิตช์บนการ์ดควบคุมให้ไว้เพื่อต่อตัวต้านทานปีดวงจร
69 (-)	8-3*		
รีเลย์			
01, 02, 03	5-40	[2] ชุดขับพร้อม	เอาต์พุตรีเลย์ Form C สามารถใช้กับแรงดันกระแสสลับหรือกระแสตรงและโหลดตัวต้านทานหรือตัวเหนี่ยวนำ
04, 05, 06	5-40	[5] ขณะรัน	

ตาราง 2.5 คำอธิบายขั้วต่อ

2.4.6.2 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม

ช่องเสียบขั้วต่อส่วนควบคุมสามารถถอดออกจากตัวแปลง-ความถี่ได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ดังแสดงใน ภาพประกอบ 2.28.




ภาพประกอบ 2.28 การถอดปลั๊กขั้วต่อส่วนควบคุม

1. เปิดหน้าสัมผัสโดยเสียบไขควงขนาดเล็กเข้าไปในช่องบนหรือล่างหน้าสัมผัสนั้น ตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 2.29
2. เสียบสายไฟควบคุมเปลี่ยนเข้าไปที่หน้าสัมผัส
3. ดึงไขควงออกเพื่อให้สายควบคุมรัดติดกับหน้าสัมผัส
4. ดูให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสแน่นหนาและไม่หลวมหลุด การเดินสายควบคุมไว้หลวมๆ เป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานบกพร่องหรือด้อยประสิทธิภาพ

ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะ ขึ้นกับขนาดกำลัง สำหรับขนาดสายขั้วต่อส่วนควบคุม

ดู 6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน สำหรับการเชื่อมต่อการเดินสายควบคุมทั่วไป




ภาพประกอบ 2.29 การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม

2.4.6.3 การใช้สายเคเบิลควบคุมแบบมีชีล

ส่วนชีลที่ถูกต้อง

วิธีการที่เหมาะสมในกรณีส่วนใหญ่คือการยึดสายเคเบิลควบคุมและสายเคเบิลการสื่อสารแบบอนุกรมด้วยตัวรัดส่วนชีลที่ให้ไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ถึงหน้าสัมผัสของสายเคเบิล-ความถี่สูงที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

หากความต่างศักย์เทียบกันดินระหว่างตัวแปลงความถี่และ PLC มีความต่างกัน อาจเกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่จะรบกวนการทำงานทั้งระบบ แก้ไขปัญหาได้โดยติดตั้งสายเคเบิลปรับสมดุลถัดจากสายเคเบิลควบคุม พื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลต่ำสุด: 16 มม.²




ภาพประกอบ 2.30 ส่วนชีลที่ถูกต้อง

1	ต่ำสุด 16 มม.2
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.6 คำอธิบาย ภาพประกอบ 2.30


วงรอบกราวด์ 50/60 Hz

หากใช้สายเคเบิลควบคุมที่ยาวมาก วงรอบกราวด์อาจเกิดขึ้น หากต้องการตัดวงรอบกราวด์ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของส่วนชีลลงดินผ่านตัวเก็บประจุ 100 nF (พยายามให้สายช่วงนี้สั้นที่สุด)



ภาพประกอบ 2.31 วงรอบกราวด์ 50/60 Hz

ป้องกันสัญญาณรบกวน EMC บนการสื่อสารแบบอนุกรม ขั้วต่อนี้เชื่อมต่อกับสายดินผ่านทางลิงก์ RC ภายใน ใช้สายเคเบิลบิดเกลียวคู่เพื่อลดการรบกวนระหว่างตัวนำ วิธีการที่แนะนำแสดงไว้ใน ภาพประกอบ 2.32:




ภาพประกอบ 2.32 สายเคเบิลบิดเกลียวคู่

1	ต่ำสุด 16 มม.2
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.7 คำอธิบาย ภาพประกอบ 2.32

หรืออาจข้ามการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ 61 ก็ได้



ภาพประกอบ 2.33 สายเคเบิลบิดเกลียวคู่ที่ไม่มีขั้วต่อ 61


1	ต่ำสุด 16 มม.2
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.8 คำอธิบาย ภาพประกอบ 2.33

2.4.6.4 ขั้วต่อจัมเปอร์ 12 และ 27

อาจต้องใช้สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 27 สำหรับตัวแปลงความถี่ในการทำงานเมื่อใช้ค่าการตั้ง-โปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน

- ขั้วต่ออินพุตดิจิทัล 27 ออกแบบให้รับค่าส่งอินเตอร์ล๊อคจากภายนอก 24 VDC ในการใช้งานหลายๆแบบ ผู้ใช้ต่อสายอุปกรณ์อินเตอร์ล๊อคจากภายนอกกับขั้วต่อ 27
- เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์อินเตอร์ล๊อค ให้ต่อสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 (แนะนำ) หรือ 13 กับขั้วต่อ 27 ซึ่งจะให้สัญญาณ 24 V ภายในบนขั้วต่อ 27
- หากไม่มีสัญญาณ เครื่องจะไม่ทำงาน
- เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ การลื่นไหลระยะไกลอัตโนมัติ หรือ สัญญาณเตือน 60 อินเตอร์ล๊อคภายนอก แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน แต่ไม่มีสัญญาณอินพุตที่ขั้วต่อ 27
- เมื่อต่อสายอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งจากโรงงานเข้ากับขั้วต่อ 27 อย่าถอดสายนั้นออก



ภาพประกอบ 2.34 ตำแหน่งสวิตช์ขั้วต่อ 53 และ 54

2.4.6.5 สวิตช์ขั้วต่อ 53 และ 54

- ขั้วต่ออินพุตอนาล็อก 53 และ 54 สามารถเลือก-สำหรับทั้งสัญญาณอินพุตแรงดัน (0 ถึง 10 V) หรือกระแส (0/4-20 mA)
- ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวแปลงความถี่ก่อนที่จะเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์
- ตั้งสวิตช์ A53 และ A54 เพื่อเลือกประเภทสัญญาณ U เลือกแรงดัน, I เลือกกระแส
- สามารถเข้าถึงสวิตช์ได้เมื่อถอด LCP แล้ว (ดู ภาพประกอบ 2.34)

คำเตือน

การ์ดเสริมบางแบบที่ใช้ได้กับเครื่องนี้อาจปิดบังสวิตช์เหล่านี้และต้องถอดออกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของสวิตช์ถอดสายไฟที่จ่ายไฟเข้าเครื่องทุกครั้งก่อนถอดการ์ดเสริม

- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 53 ใช้สำหรับการอ้างอิงความเร็ว-ในวงรอบเปิดที่ตั้งค่าใน 16-61 ขั้ว 53 การตั้งค่าสวิตช์
- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 54 ใช้สำหรับสัญญาณเป็อนกลับ-ในวงรอบปิดที่ตั้งค่าใน 16-63 ขั้ว 54 การตั้งค่าสวิตช์

2.4.6.6 ขั้วต่อ 37

ฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO) ขั้วต่อ 37

ตัวแปลงความถี่มีจำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีฟังก์ชัน STO ผ่านทางขั้วต่อส่วนควบคุม 37 STO จะยกเลิกใช้งานแรงดัน-ควบคุมของเซมิคอนดักเตอร์กำลังของสเตรเจอร์ที่แปลง-ความถี่ ซึ่งจะเท่ากับช่วยป้องกันการสร้างแรงดันที่จำเป็นต่อการ-หมุนมอเตอร์ เมื่อ STO (T37) ทำงาน ตัวแปลงความถี่จะส่ง-สัญญาณเตือน ดัดการทำงานของเครื่อง และทำให้มอเตอร์ลื่น-ไหลจนหยุด จากนั้นจำเป็นต้องรีเซ็ตด้วยมือ ฟังก์ชัน STO สามารถใช้เพื่อหยุดตัวแปลงความถี่ในสถานะที่ต้องหยุดฉุกเฉิน ในโหมดทำงานปกติเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ STO ให้ใช้ฟังก์ชัน-หยุดแบบปกติของตัวแปลงความถี่แทน เมื่อใช้การเริ่มทำงาน-ใหม่อัตโนมัติ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 12100-2 ย่อหน้า 5.3.2.5

ข้อกำหนดการรับประกัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานที่ติดตั้งและใช้งานฟังก์ชัน STO:

- อ่านและทำความเข้าใจระเบียบด้านความปลอดภัยที่-เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย/การป้องกัน-อุบัติเหตุ
- ทำความเข้าใจแนวทางด้านความปลอดภัยและเรื่อง-ทั่วไปที่ให้ไว้ในเอกสารนี้และรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือการออกแบบ
- มีความรู้ที่ดีในเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยและ-เรื่องทั่วไปที่มีผลใช้กับการใช้งานเฉพาะด้าน

มาตรฐาน

การใช้ STO ที่ข้อ 37 กำหนดให้ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมด รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชัน STO ที่เป็นอุปกรณ์เสริมตรงตามมาตรฐานต่อไปนี้

- EN 954-1: 1996 หมวด 3
- IEC 60204-1: 2005 หมวด 0 – การหยุดที่ไม่ควบคุม
- IEC 61508: 1998 SIL2
- IEC 61800-5-2: 2007 – ฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO)
- IEC 62061: 2005 SIL CL2
- ISO 13849-1: 2006 หมวด 3 PL d
- ISO 14118: 2000 (EN 1037) – การป้องกันการสาร์ทโดยไม่ได้ใจ

ข้อมูลและคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานฟังก์ชัน STO อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องของ *คู่มือการออกแบบ* ที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรการป้องกัน

- การติดตั้งและการกำหนดหน้าที่การทำงานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น!
- ต้องติดตั้งเครื่องในตู้ IP54 หรือในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน
- สายเคเบิลระหว่างข้อต่อ 37 และอุปกรณ์นิรภัยภายนอกต้องมีการป้องกันการสั้ววงจรตามมาตรฐาน ISO 13849-2 ตาราง D.4
- หากแรงกระทำภายนอกมีอิทธิพลต่อแกนมอเตอร์ (เช่น ภาระสั้นสะเทือน) ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (เช่น เบรคร์งนิรภัย) เพื่อขจัดอันตรายนั้นๆ


การติดตั้งและการตั้งค่า STO**⚠ คำเตือน****ฟังก์ชัน STO!**

ฟังก์ชัน STO ไม่ได้แยกแรงดันไฟฟ้าสายหลักจากตัวแปลงความถี่หรือวงจรเสริม ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่หรือมอเตอร์หลังจากแยกแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าสายหลักและทิ้งช่วงรอตามเวลาที่ระบุใน **1 ความปลอดภัย** แล้วเท่านั้น หากไม่แยกแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าสายหลักจากเครื่องและทิ้งช่วงรอตามเวลาที่ระบุอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

- ไม่แนะนำให้หยุดตัวแปลงความถี่โดยใช้ฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย หากตัวแปลงความถี่ที่ทำงานอยู่ถูกหยุดโดยใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องจะตัดการทำงานและหยุดโดยการลื่นไหล หากวิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้ เช่น ส่งผลอันตราย ต้องหยุดตัวแปลงความถี่และเครื่องจักรโดยใช้โหมดการหยุดที่เหมาะสมก่อนใช้ฟังก์ชันนี้ อาจจำเป็นต้องใช้เบรคเชิงกล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปลงความถี่มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรและซิงโครนัสในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของเซมิคอนดักเตอร์กำลัง IGBT หลายตัว: แม้จะเปิดทำงานฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย ระบบตัวแปลงความถี่ก็ยังสามารถสร้างแรงบิดตามแนว ซึ่งมีกำลังหมุนเพลามอเตอร์ได้ 180/p องศา โดย p หมายถึงหมายเลขคู่ของขั้ว
- ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับดำเนินงานเชิงกลบนระบบตัวแปลงความถี่หรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของเครื่องเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ไม่ควรใช้ฟังก์ชันนี้เป็นการควบคุมการสาร์ทและ/หรือการหยุดตัวแปลงความถี่

ข้อกำหนดต่อไปนี้องค์ปฏิบัติตามเมื่อดำเนินการติดตั้งอย่างปลอดภัยสำหรับตัวแปลงความถี่


1. ถอดสายจัมเปอร์ระหว่างข้อต่อส่วนควบคุม 37 และ 12 หรือ 13 การตัดหรือแยกจัมเปอร์จะไม่ป้องกันการลัดวงจรได้อย่างเพียงพอ (ดูจัมเปอร์ใน *ภาพประกอบ 2.35*)
2. เชื่อมต่อรีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัยตัวนอกผ่านฟังก์ชันนิรภัย NO (ต้องทำตามคำแนะนำของอุปกรณ์นิรภัย) กับข้อต่อ 37 (STO) และข้อต่อ 12 หรือ 13 (24 V DC) รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัยต้องตรงตามหมวดหมู่ 3 (EN 954-1) / PL "d" (ISO 13849-1)



ภาพประกอบ 2.35 จัมเปอร์ระหว่างข้อต่อ 12/13 (24 V) และ 37

130BA874.10

2



ภาพประกอบ 2.36 การติดตั้งเพื่อให้ตรงตามหมวดหมู่การหยุด 0 (EN 60204-1) ที่มีระบบนิรภัย หมวด 3 (EN 954-1) / PL "d" (ISO 13849-1)

1	อุปกรณ์นิรภัย หมวด 3 (อุปกรณ์ชะงักการทำงานวงจรที่อาจมีอินพุทปล่อย)	7	อินเวอร์เตอร์
2	หน้าสัมผัสประตู	8	มอเตอร์
3	คอนแทคเตอร์ (สับไฟ)	9	5 V DC
4	ตัวแปลงความถี่	10	ช่องทางปลอดภัย
5	แหล่งจ่ายไฟหลัก	11	สายเคเบิลป้องกันการลัดวงจร (หากไม่ได้้อยู่ภายในตู้ติดตั้ง)
6	บอร์ดควบคุม		

ตาราง 2.9 คำอธิบาย ภาพประกอบ 2.36

การทดสอบการใช้ STO

หลังจากติดตั้งและก่อนการทำงานครั้งแรก ให้ดำเนินการทดสอบการใช้งานสิ่งที่ติดตั้ง โดยใช้ STO นอกจากนี้ ให้ทำการทดสอบหลังจากการปรับแต่งการติดตั้งแต่ละครั้ง

2.4.7 การสื่อสารแบบอนุกรม

RS-485 เป็นการอินเตอร์เฟซบัสแบบใช้สายสองเส้นซึ่งเข้ากันได้กับโครงสร้างเครือข่ายแบบส่งข่าวสารหลายจุด เช่น เชื่อมต่อโหนดเป็นบัส หรือผ่านทางสายส่งสัญญาณจากขุมสายร่วม โหนดจำนวน 32 โหนดสามารถเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งกลุ่มเครือข่าย

ตัวทวนสัญญาณจะทำหน้าที่แบ่งกลุ่มเครือข่าย โปรดทราบว่าแต่ละตัวทวนสัญญาณจะทำงานเป็นโหนดภายในกลุ่มที่ติดตั้งอยู่ แต่ละโหนดที่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายที่กำหนดให้จะต้องมีที่อยู่ของโหนดโดยเฉพาะทั่วทุกกลุ่ม

เชื่อมต่อทั้งสองปลายของแต่ละกลุ่ม โดยใช้สวิตช์เชื่อมต่อ (S801) ของตัวแปลงความถี่หรือการเชื่อมต่อที่ส่งผลต่อความต้านทานเครือข่าย ควรใช้สายเคเบิลคู่บิดเกลียวแบบมีชีล (STP) เสมอสำหรับการเดินสายให้กับบัส และควรปฏิบัติตามวิธีการติดตั้งที่ได้อยู่เสมอ

การเชื่อมต่อลงดิน (พื้น) ด้วยอิมพีแดนซ์ต่ำของซีลทุกๆ โหนดเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงที่ความถี่สูง ซึ่งสามารถทำได้โดยการต่อหน้าสัมผัสที่กว้างของสายซีลเข้ากับดิน (พื้น) เช่น ด้วยการใช้ตัวยึดจับสายหรือใช้เคเบิลแกลนด์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำ อาจจำเป็นต้องใช้สายปรับความต่างศักย์เพื่อรักษาความต่างศักย์ของดิน (พื้น) ให้เท่ากันทั่วทั้งเครือข่าย โดยเฉพาะในการติดตั้งที่มีความยาวสายมากๆ

เพื่อป้องกันอิมพีแดนซ์ที่ไม่ตรงกัน ให้ใช้สายชนิดเดียวกันตลอดทั่วทั้งเครือข่ายเสมอ เมื่อต่อมอเตอร์เข้ากับตัวแปลงความถี่ ให้ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ที่มีชีลเสมอ

สายเคเบิล	ชนิดคู่บิดเกลียวมีชีล (STP)
อิมพีแดนซ์	120 Ω
ความยาวของสายเคเบิล-สูงสุด [ม.]	1,200 (รวมถึงสายที่ต่อแยก) 500 จากสถานีถึงสถานี

ตาราง 2.10 ข้อมูลสายเคเบิล

3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน

3.1 ก่อนสตาร์ท

3.1.1 การตรวจสอบความปลอดภัย

คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

หากการเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุตทำอย่างไม่เหมาะสม อาจมีแรงดันระดับสูงบนขั้วต่อเหล่านี้ หากสายกำลังไฟสำหรับมอเตอร์หลายตัวทำงานในท่อร้อยสายเดียวกันอย่างไม่เหมาะสม มีโอกาสที่กระแสจะรั่วไหลไปประจุที่ตัวเก็บประจุในตัวแปลงความถี่ แม้ว่าจะปลดการเชื่อมต่อจากอินพุตหลักแล้วก็ตาม สำหรับการเริ่มสตาร์ท อยาตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบกำลัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนการสตาร์ท หากไม่ทำตามขั้นตอนก่อนการสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

1. กำลังอินพุตที่ต่อกับชุดต้อง OFF (ปิด) และถูกล็อค อย่าพึ่งพาแต่สวิตช์ปลดการเชื่อมต่อตัวแปลงความถี่เมื่อต้องการตัดกำลังอินพุต
2. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันที่ขั้วต่ออินพุต L1 (91), L2 (92) และ L3 (93), เฟสต่อเฟส และเฟสต่อกราวด์
3. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันที่ขั้วต่อเอาต์พุต 96 (U) 97(V) และ 98 (W), เฟสต่อเฟส และเฟสต่อกราวด์
4. ยืนยันการทำงานต่อเนื่องของมอเตอร์โดยวัดค่าโอห์มบน U-V (96-97), V-W (97-98) และ W-U (98-96)
5. ตรวจสอบการต่อกราวด์ที่เหมาะสมของตัวแปลงความถี่ รวมถึงมอเตอร์
6. ตรวจสอบตัวแปลงความถี่ว่าไม่มีขั้วต่อที่เชื่อมต่อหลุดหลวม
7. บันทึกข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ต่อไปนี้: กำลัง แรงดัน ความถี่ กระแสโหลดเต็ม และค่าความเร็วที่ระบุ ค่าเหล่านี้จะต้องใช้เพื่อตั้งโปรแกรมข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ในภายหลัง
8. ยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่และมอเตอร์ แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรระวัง

ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่อง ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดตามที่อธิบายใน ตาราง 3.1 ทำเครื่องหมายเลือกในรายการเมื่อเสร็จสิ้น

ตรวจสอบเกี่ยวกับ	คำอธิบาย	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม สวิตช์ การปลดการเชื่อมต่อ หรือฟิวส์อินพุท/เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่อาจตั้งอยู่ด้านกำลังอินพุทของตัวแปลงความถี่หรือด้านเอาต์พุทของมอเตอร์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้พร้อมสำหรับการทำงานที่ความเร็วเต็มที่ ● ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งเซนเซอร์ที่ใช้สำหรับการป้องกันลมย้อนกลับของตัวแปลงความถี่ ● นำฝาปิดแก้ไขตัวประกอบกำลังบนมอเตอร์ออก ถ้ามีอยู่ 	
การวางสายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม แยกกันหรืออยู่ในท่อร้อยสายโลหะแบบแยกสามท่อเพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง 	
การเดินสายควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อว่ามีจุดขาดหรือเสียหายหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าการเดินสายควบคุมแตกต่างหากจากสายไฟฟ้าและสายไฟมอเตอร์เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนหรือไม่ ● ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันของสัญญาณ หากจำเป็น ● แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหรือบิตเกลียวคู่ ดูให้แน่ใจว่าตัดฉนวนอย่างถูกต้อง 	
ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> ● วัดดูว่ามีระยะห่างด้านบนและด้านล่างที่เพียงพอเพื่อให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสมแก่การระบายความร้อน 	
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ EMC	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 	
ข้อควรพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● อุณหภูมิของอุปกรณ์สำหรับขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด ● ระดับความชื้นต้องอยู่ที่ 5-95% ไม่ควบแน่น 	
ระบบฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ว่าถูกต้อง ● ตรวจสอบฟิวส์ทั้งหมดว่าเสียบแน่นหนาและอยู่ในสภาวะทำงานได้ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเปิด 	
การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์)	<ul style="list-style-type: none"> ● อุปกรณ์นี้ต้องมีสายดิน (สายกราวด์) เฉพาะออกจากโครงเครื่องมายังพื้นอาคาร ● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อลงดิน (การเชื่อมต่อกราวด์) ถูกต้อง โดยแน่นหนาและปลอดภัยจากซีไอซ์ ● การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กับท่อร้อยสายหรือการติดตั้งแผงด้านหลังกับแผ่นโลหะไม่ใช่การต่อลงดิน (สายกราวด์) ที่เหมาะสม 	
การเดินสายกำลังไฟอินพุทและเอาต์พุท	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อหลวมหลุดหรือไม่ ● ตรวจสอบว่ามอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟหลักมีท่อร้อยสายแยกกันหรืออยู่ในสายเคเบิลแบบมีชีลที่แยกกัน 	
แผงภายใน	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าภายในเครื่องปลอดภัยจากฝุ่น เศษโลหะ ความชื้น และการสึกกร่อน 	
สวิตช์	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ทั้งหมดและการตั้งคาปลดการเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 	
การสั้น	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างมั่นคงหรือใช้แทนรองกันสะเทือนหากจำเป็น ● ดูว่ามีการสั้นผิดปกติใดๆ หรือไม่ 	

ตาราง 3.1 รายการตรวจสอบการสตาร์ท

3.2 การจ่ายไฟ

คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟหลัก-กระแสสลับ การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น ความล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

คำเตือน

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลงความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟอินพุทมีระดับสมดุลภายใน 3% หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้แก้ไขความไม่สมดุลของแรงดันไฟอินพุทก่อนดำเนินการต่อ ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำอีกครั้งหลังจากแก้ไขแรงดันแล้ว
2. ดูให้แน่ใจว่าการเดินสายอุปกรณ์เสริมที่มีอยู่ ตรงกับการใช้งานการติดตั้ง
3. ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปิด) ประตูแผงควบคุมควรปิดแล้วหรือฝาครอบติดตั้งอยู่
4. จ่ายไฟเข้าเครื่อง อย่ายาสตาร์ทตัวแปลงความถี่ในตอนนีสำหรับชุดที่มีสวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ ให้เปิดไปตำแหน่ง ON (เปิด) เพื่อจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่

ประกาศ

เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ **AUTO REMOTE COASTING** หรือ **สัญญาณเตือน 60 วินาที-ลือคภายนอก** แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน แต่ไม่มีสัญญาณอินพุทที่ขั้วต่อ 27 ดู **ภาพประกอบ 2.35** สำหรับรายละเอียด

3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน

3.3.1 ตัวช่วยการตั้งค่า

เมนู "ตัวช่วย" ในตัวช่วยแนะนำผู้ติดตั้งตลอดขั้นตอนการตั้งค่าตัวแปลงความถี่ โดยมีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นระบบ อีกทั้งจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลกับวิศวกรด้านเครื่องทำความเย็น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความและภาษาที่ใช้เหมาะสมและช่วยให้ผู้ติดตั้งเข้าใจได้

เมื่อเปิดเครื่อง FC 103 จะขอให้ผู้ใช้รับคู่มือการใช้งาน VLT Drive หรือข้ามไป (โดย FC 103 จะสอบถามทุกครั้งเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง จนกว่าจะมีการเรียกใช้คู่มือ) ในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง คู่มือการใช้งานยังสามารถเข้าดูได้ผ่านหน้าจอเมนูด่วน

หากมีการกด [Cancel] FC 103 จะย้อนกลับไปที่หน้าจอสถานะตัวตั้งเวลาอัตโนมัติจะยกเลิกการทำงานของตัวช่วย หากไม่มีการทำงานใดๆ เป็นเวลา 5 นาที (ไม่มีการกดปุ่ม) หากเคยมีการรันตัวช่วยแล้ว ในการรันครั้งต่อไปคุณต้องเข้าถึงผ่านทางเมนูด่วน

การตอบคำถามบนหน้าจอจะช่วยให้ดำเนินการตั้งค่า FC 103 จนเสร็จสิ้น การใช้งานเครื่องทำความเย็นตามมาตรฐานส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าได้โดยใช้คู่มือการใช้งานนี้ คุณเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงได้ทางโครงสร้างเมนู (ไม่ว่าจะเป็นเมนูด่วนหรือเมนูหลัก) ในตัวแปลงความถี่

ตัวช่วย FC 103 ครอบคลุมการตั้งค่ามาตรฐานทั้งหมดสำหรับ:


- คอมเพรสเซอร์
- พัดลมและปั๊มเดียว
- พัดลมคอนเดนเซอร์

การใช้งานเหล่านี้ยังครอบคลุมไปถึงการยอมให้ควบคุมตัวแปลงความถี่ผ่านทางตัวควบคุม PID ภายในของตัวแปลงความถี่เอง หรือจากสัญญาณควบคุมภายนอก

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว เลือกเพื่อรันตัวช่วยอีกครั้งหรือเริ่มต้นการใช้งาน


การแนะนำการประยุกต์ใช้สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ โดยการกด [Back] คู่มือการใช้งานสามารถเข้าถึงได้อีกผ่านทางเมนูด่วน เมื่อเข้าถึงคู่มือการใช้งานอีกครั้ง เครื่องจะสอบถามผู้ใช้งานที่ต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าเป็นการตั้งค่าจากโรงงานหรือเรียกคืนค่าตั้งต้น

เมื่อเปิดเครื่อง FC 103 จะเรียกใช้คู่มือการใช้งาน ในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง คู่มือการใช้งานจะมีให้เข้าถึงผ่านทางหน้าจอเมนูตัว



ภาพประกอบ 3.1 หน้าจอเมนูตัว

หากมีการกด [Cancel] FC 103 จะย้อนกลับไปหน้าจอสถานะตัวตั้งเวลาอัตโนมัติจะยกเลิกการทำงานของตัวช่วย หากไม่มีการทำงานใดๆ เป็นเวลา 5 นาที (ไม่มีการกดปุ่ม) การเข้าถึงตัวช่วยอีกครั้งจะต้องกระทำผ่านเมนูตัว ตามที่อธิบายด้านล่าง หากมีการกด [OK] คู่มือการใช้งานจะเริ่มต้นด้วยหน้าจอต่อไป:



ภาพประกอบ 3.2 การเริ่มต้นคู่มือการใช้งาน

ประกาศ

การกำหนดหมายเลขของขั้นตอนในตัวช่วย (เช่น 1/12) อาจเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกในกระบวนการทำงาน

หน้าจอนี้จะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามหน้าจอป้อนข้อมูลแรกของคู่มือการใช้งาน:




ภาพประกอบ 3.3 การเลือกภาษา




ภาพประกอบ 3.4 การเลือกการใช้งาน

การตั้งค่าชุดคอมเพรสเซอร์

ดูหน้าจอตัวอย่างด้านล่างสำหรับการตั้งค่าชุดคอมเพรสเซอร์:



ภาพประกอบ 3.5 การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่




ภาพประกอบ 3.6 การตั้งค่าความเร็วมอเตอร์ปัจจุบันและที่ระบุ



ภาพประกอบ 3.7 การตั้งค่าความถี่เอาต์พุตสูงสุดและต่ำสุด



ภาพประกอบ 3.8 การตั้งค่าช่วงเวลาต่ำสุดระหว่างการสตาร์ทสองครั้ง




130BA792.10

ภาพประกอบ 3.9 เลือกมี/ไม่มีวาล์วบายพาส



130BA796.10

ภาพประกอบ 3.13 ข้อมูล: การป้อนกลับ 4-20 mA ที่เลือก - เชื่อมต่อตามนั้น



130BA793.10

ภาพประกอบ 3.10 เลือกวงรอบเปิดหรือปิด




130BA797.10

ภาพประกอบ 3.14 ข้อมูล: ตั้งค่าสวิตช์ตามนั้น

ประกาศ


ภายใน/วงรอบปิด: FC 103 จะควบคุมการใช้งานโดยตรงโดยใช้ตัวควบคุม PID ภายในในตัวแปลงความถี่ และต้องการข้อมูลเข้าจากข้อมูลภายนอก เช่น อุณหภูมิหรือเซนเซอร์อื่น ซึ่งเดินสายโดยตรงไปที่ตัวแปลงความถี่และควบคุมจากสัญญาณเซนเซอร์

ภายนอก/วงรอบเปิด: FC 103 รับสัญญาณควบคุมจากตัวควบคุมอื่น (เช่น ตัวควบคุมชุด) ซึ่งมีให้กับตัวแปลงความถี่ เช่น 0-10 V, 4-20 mA หรือ FC 103 Lon ตัวแปลงความถี่จะเปลี่ยนแปลงความเร็วไปตามสัญญาณอ้างอิงนี้



130BA798.10

ภาพประกอบ 3.15 เลือกหน่วยและการแปลงค่าจากความดัน




130BA794.10

ภาพประกอบ 3.11 เลือกประเภทเซนเซอร์




130BA795.10

ภาพประกอบ 3.16 เลือกเซตพอยต์แบบคงที่หรือลอยตัว



130BA795.10


ภาพประกอบ 3.12 การตั้งค่าสำหรับเซนเซอร์



ภาพประกอบ 3.17 ตั้งค่าเซตพอยต์




ภาพประกอบ 3.21 ตั้งค่าจำนวนคอมเพรสเซอร์ในชุด



ภาพประกอบ 3.18 ตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของเซตพอยต์




ภาพประกอบ 3.22 ข้อมูล: เชื่อมต่อตามนั้น



ภาพประกอบ 3.19 ตั้งค่าการตัดออก/เข้า




ภาพประกอบ 3.23 ข้อมูล: ตั้งค่าเสร็จสิ้น



ภาพประกอบ 3.20 เลือกการตั้งค่าการควบคุมเป็นชุด

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว เลือกเพื่อรันตัวช่วยอีกครั้งหรือเริ่มต้นการใช้งาน โดยเลือกระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้:

- รันตัวช่วยอีกครั้ง
- ไปที่เมนูหลัก
- ไปที่สถานะ
- รัน AMA - โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้เป็น AMA แบบย่อหากเลือกการใช้งานคอมเพรสเซอร์ และเป็น AMA แบบเต็มหากเลือกพัดลมและปั๊มเดี่ยว
- หากมีการเลือกพัดลมคอนเดนเซอร์ในการทำงาน ไม่มี AMA สามารถรันได้
- รันการใช้งาน - โหมดนี้จะเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ในโหมดมือ/จากหน้าเครื่อง หรือผ่านทางสัญญาณควบคุมภายนอกหากมีการเลือกวงจรอบเปิดในหน้าจอก่อนหน้า



ภาพประกอบ 3.24 รับการใช้งาน

3

การแนะนำการประยุกต์ใช้สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ- โดยการกด [Back] คู่มือการใช้งานสามารถเข้าถึงได้อีกครั้ง- ผ่านทางเมนูด่วน:



ภาพประกอบ 3.25 เมนูด่วน

เมื่อเข้าไปที่คู่มือการใช้งานอีกครั้ง เลือกระหว่างการ- เปลี่ยนแปลงก่อนหน้าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หรือเรียกคืนค่า- ดั้งเดิม

ประกาศ

หากข้อกำหนดของระบบคือ มีตัวควบคุมชุดภายใน- สำหรับคอมเพรสเซอร์ 3 ตัวพร้อมด้วยวาล์วบายพาสที่- เชื่อมต่อ จำเป็นต้องระบุ FC 103 ด้วยการ์ดรีเลย์พิเศษ (MCB 105) ที่ติดตั้งภายในตัวแปลงความถี่ วาล์วบายพาสต้องได้รับการตั้งโปรแกรมให้ควบคุมการ- ทำงานจากเอาต์พุตรีเลย์พิเศษตัวหนึ่งบนบอร์ด MCB 105 ทั้งนี้เนื่องจากเอาต์พุตรีเลย์มาตรฐานใน FC 103 ถูกใช้- เพื่อควบคุมคอมเพรสเซอร์ในชุด

3.3.2 จำเป็นต้องตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ เริ่มต้น


ประกาศ

หากตัวช่วยรัน ไม่ต้องสนใจข้อความต่อไปนี้

ตัวแปลงความถี่ต้องถูกตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานก่อน- เดินเครื่องเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด การตั้ง- โปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่ป้ายชื่อ- มอเตอร์ที่จะใช้งาน และความเร็วมอเตอร์ขั้นต่ำสุดและสูงสุด ป้อนข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป นี้ และควรมีการตั้งค่าพารามิเตอร์- เพื่อการเริ่มต้นและการตรวจสอบ การตั้งค่าการใช้งานอาจแตก- ต่างจากนี้ ดู 4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ สำหรับคำแนะนำโดย-ละเอียดในการป้อนข้อมูลผ่านทาง LCP


ป้อนข้อมูลนี้เมื่อเปิดเครื่องแล้ว แต่ก่อนใช้งานตัวแปลงความถี่

1. กด [Main Menu] สองครั้งบน LCP
2. ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่ม- พารามิเตอร์ 0-** การทำงาน/แสดงผล และกด [OK]




ภาพประกอบ 3.26 เมนูหลัก

3. ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่ม- พารามิเตอร์ 0-0* การตั้งค่าพื้นฐาน และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.27 การทำงาน/แสดงผล


4. ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยัง 0-03 การ- ตั้งค่าตามท้องถิ่น และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.28 การตั้งค่าพื้นฐาน

5. ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือก [0] นานาชาติ หรือ [1] อเมริกาเหนือ ตามความเหมาะสม แล้วกด [OK] (การเลือกนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจาก- โรงงานสำหรับพารามิเตอร์พื้นฐานบางกลุ่ม ดู 5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่น-นานาชาติ/อเมริกาเหนือ สำหรับรายการที่ครบถ้วน)
6. กด [Quick Menu] บน LCP

- ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ Q2 ชุดค่าตั้งต้น และกด [OK]



1308B847.10


ภาพประกอบ 3.29 เมนูด่วน

- เลือกภาษาและกด [OK]
- ควรต่อสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 และ 27 หากเป็นกรณีนี้ ปล่อยให้ 5-12 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 27 เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน มิเช่นนั้น ให้เลือก *ไม่มีการทำงาน* สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีอุปกรณ์เสริมการเลี้ยว (Bypass) ของ Danfoss ไม่ต้องใช้สายจัมเปอร์
- 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด
- 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด
- 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
- 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
- 3-13 จุดที่ใช้อ้างอิง เชื่อมโยงไปยัง เชื่อมเอง/อัตโนมัติ* หน้าเครื่อง หรือระยะไกล

3.4 การตั้งค่ามอเตอร์อะซิงโครนัส

ป้อนข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20/1-21 ถึง 1-25 โดยข้อมูลนี้สามารถดูได้จากแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์

- 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] หรือ 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]
 - 1-22 แรงดันมอเตอร์ (Volt)
 - 1-23 ความถี่มอเตอร์ (Hz)
 - 1-24 กระแสมอเตอร์ (Amp)
 - 1-25 ความเร็วรอบมอเตอร์ (Rpm)



1308T772.10

ภาพประกอบ 3.30 มอเตอร์ขั้นสูง

3.5 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ

การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) คือขั้นตอนการทดสอบที่จะวัดคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์

- ตัวแปลงความถี่สร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์สำหรับควบคุมกระแสเอาต์พุตมอเตอร์ ขั้นตอนนี้ยังจะทดสอบความสมดุลทางเฟสของกำลังไฟฟ้า และเปรียบเทียบคุณลักษณะของมอเตอร์กับข้อมูลที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25
- เฟลมอเตอร์ไม่หมุน และไม่เป็นอันตรายต่อมอเตอร์-ขณะรัน AMA
- มอเตอร์บางตัวอาจไม่สามารถทำการทดสอบแบบเต็มได้ ในกรณีนั้น เลือก [2] ใช้ AMA แบบย่อ
- หากฟิลเตอร์เอาต์พุตเชื่อมต่อกับมอเตอร์ เลือก ใช้ AMA แบบย่อ
- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน
- ทำขั้นตอนนี้เมื่อมอเตอร์เย็น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

3

ประกาศ

อัลกอริธึม AMA ไม่สามารถใช้กับมอเตอร์ PM

การรัน AMA

- กด [Main Menu] เพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
- เลื่อนไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ 1-29 โหลดและมอเตอร์
- กด [OK]
- เลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 1-2* ข้อมูลมอเตอร์
- กด [OK]
- เลื่อนไปที่ 1-29 ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ(AMA)
- กด [OK]
- เลือก [1] ใช้ AMA สมบูรณ์
- กด [OK]
- ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ
- การทดสอบจะทำโดยอัตโนมัติและระบุเมื่อเสร็จสิ้น

3.6 ตั้งชุดคำสั่งมอเตอร์ PM ใน VVC^{plus}

ข้อควรระวัง

ใช้เฉพาะมอเตอร์ PM ที่มีพัดลมและบีมน้ำมัน

ขั้นตอนการตั้งโปรแกรมเริ่มต้น

1. เปิดใช้งานการทำงานมอเตอร์ PM 1-10 *โครงสร้างของมอเตอร์* เลือก [1] PM, SPM *ไม่ salient*
2. โปรแกรมใจว่าได้ตั้งค่า 0-02 *หน่วยความเร็วมอเตอร์* เป็น [0] RPM

การโปรแกรมข้อมูลมอเตอร์

หลังจากเลือกมอเตอร์ PM ใน 1-10 *โครงสร้างของมอเตอร์* พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ PM ใน กลุ่มพารามิเตอร์ *ข้อมูลมอเตอร์* 1-2*, 1-3* *ขั้นสูง* *ข้อมูลมอเตอร์* และ 1-4* *ทำงาน*

โดยข้อมูลนี้สามารถดูได้จากเนมเพลทมอเตอร์และในเอกสารข้อมูลมอเตอร์

พารามิเตอร์ต่อไปนี้อาจได้รับการตั้งโปรแกรมในลำดับที่แสดง

1. 1-24 *กระแสมอเตอร์ (Amp)*
2. 1-26 *แรงบิดมอเตอร์ที่ค่าพิกัดแบบคงตัว*
3. 1-25 *ความเร็วรอบมอเตอร์ (Rpm)*
4. 1-39 *Motor Poles*
5. 1-30 *ความต้านทานสเตเตอร์ (Rs)*
ป้อนสายเป็นความต้านทานรอบสเตเตอร์ปกติ (Rs) หากมีข้อมูลตามสายเท่านั้น ให้แบ่งข้อมูลนั้นออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้ถึงค่าสายป้อนปกติ (จุดเริ่มต้น) นอกจากนี้ ยังสามารถวัดค่าด้วยโอห์มมิเตอร์ได้ ซึ่งจะนำความต้านทานของสายเคเบิลมาพิจารณาด้วย หาค่าที่วัดได้ด้วย 2 ส่วนและป้อนผลลัพธ์
6. 1-37 *ความเหนี่ยวนำแกน-d (Ld)*
ป้อนสายเป็นความเหนี่ยวนำแกนตรงปกติของมอเตอร์ PM หากมีข้อมูลตามสายเท่านั้น ให้แบ่งข้อมูลนั้นออกเป็น 2 ส่วนเพื่อให้ถึงค่าสายป้อนปกติ (จุดเริ่มต้น) นอกจากนี้ ยังสามารถวัดค่าด้วยมิเตอร์ความเหนี่ยวนำได้ ซึ่งจะนำความเหนี่ยวนำของสายเคเบิลมาพิจารณาด้วย หาค่าที่วัดได้ด้วย 2 ส่วนและป้อนผลลัพธ์
7. 1-40 *Back EMF ที่ 1000 RPM*
ป้อนสายเป็น EMF ย้อนกลับสายของมอเตอร์ PM ที่ความเร็วเชิงกล 1000 RPM (ค่า RMS) EMF ย้อนกลับคือแรงดันที่มอเตอร์ PM สร้างขึ้นเมื่อไม่มีชุดขับเคลื่อนเชื่อมต่ออยู่ และเพลลาหมุนออก โดยปกติแล้ว EMF ย้อนกลับมีกระแสป้อนให้ความเร็วมอเตอร์ที่ระบุหรือ 1000 RPM ที่วัดได้ระหว่าง 2 สาย หากไม่มีค่านี้สำหรับความเร็วมอเตอร์หรือ 1000 RPM ให้คำนวณค่าที่ถูกต้องดังนี้ เช่น หาก EMF ย้อนกลับเป็น 320 V ที่ 1800 RPM สามารถคำนวณได้ค่าที่ 1000 RPM ดังนี้: $EMF \text{ ย้อนกลับ} = (\text{แรงดัน} / \text{RPM}) * 1000 = (320/1800) * 1000 = 178$ ค่านี้เป็นค่าที่ต้องตั้งโปรแกรมสำหรับ 1-40 *Back EMF ที่ 1000 RPM*

ทดสอบการทำงานมอเตอร์

1. สตาร์ทมอเตอร์ที่ความเร็วต่ำ (100 ถึง 200 RPM) หากมอเตอร์ไม่หมุน ตรวจสอบการติดตั้ง การตั้งโปรแกรมทั่วไป และข้อมูลมอเตอร์
2. ตรวจสอบว่าฟังก์ชันสตาร์ทใน 1-70 *PM Start Mode* สอดคล้องกับข้อกำหนดในการใช้งาน

การตรวจสอบโรเตอร์

ฟังก์ชันนี้เป็นทางเลือกที่แนะนำสำหรับการใช้งานเมื่อมอเตอร์เริ่มทำงานจากจุดหยุดนิ่ง เช่น บีมน้ำมัน หรือสายพาน ในมอเตอร์บางรุ่น จะได้ยินเสียงอะคูสติคเมื่อมีการส่งอิมพัลส์ออกมา กรณีนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมอเตอร์แต่อย่างใด

การเบรคกระแสตรง

ฟังก์ชันนี้คือตัวเลือกที่แนะนำสำหรับการใช้งานที่มอเตอร์หมุนที่ความเร็วต่ำ เช่น การหมุนในลักษณะกักหนึ้มในการใช้งาน-พัดลม 2-06 *Parking Current* และ 2-07 *Parking Time* สามารถปรับได้ เพิ่มการตั้งค่าจากโรงงานของพารามิเตอร์เหล่านี้สำหรับการใช้งานที่มีความเฉื่อยสูง

สตาร์ทมอเตอร์ที่ความเร็วมอเตอร์ที่ระบุ ในกรณีที่การใช้งานรับ-ไม่รับรันทัก ตรวจสอบการตั้งค่า vVC^{plus} PM ค่าแนะนำในการใช้งานที่แตกต่างกันสามารถดูได้ใน ตาราง 3.2

การใช้งาน	การตั้งค่า
การใช้งานที่มีความเฉื่อยต่ำ I _{โหลด} /I _{มอเตอร์} < 5	1-17 <i>Voltage filter time const.</i> จะเพิ่มตัวประกอบ 5 ถึง 10 1-14 <i>Damping Gain</i> ควรลดลง 1-66 <i>กระแสต่ำสุดที่ความเร็วต่ำ</i> ควรลดลง (<100%)
การใช้งานที่มีความเฉื่อยต่ำ 50 > I _{โหลด} /I _{มอเตอร์} > 5	เก็บค่าที่คำนวณ
การใช้งานที่มีความเฉื่อยสูง I _{โหลด} /I _{มอเตอร์} > 50	1-14 <i>Damping Gain</i> , 1-15 <i>Low Speed Filter Time Const.</i> และ 1-16 <i>High Speed Filter Time Const.</i> ควรเพิ่มขึ้น
โหลดสูงที่ความเร็วต่ำ <30% (ความเร็วพิกัด)	1-17 <i>Voltage filter time const.</i> ควรเพิ่มขึ้น 1-66 <i>กระแสต่ำสุดที่ความเร็วต่ำ</i> ควรเพิ่มขึ้น (>100% เป็นเวลาที่นานขึ้นอาจทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไป)

ตาราง 3.2 ค่าแนะนำในการใช้งานอื่น

หากมอเตอร์เริ่มสิ้นที่ความเร็วที่แน่นอน ให้เพิ่ม 1-14 *Damping Gain* เพิ่มค่าครึ่งละเล็กน้อย ค่าที่เหมาะสมสำหรับพารามิเตอร์นี้อาจสูงกว่าค่ามาตรฐาน 10% หรือ 100% ขึ้นอยู่กับมอเตอร์

แรงบิดเริ่มต้นสามารถปรับใน 1-66 *กระแสต่ำสุดที่ความเร็วต่ำ* 100% ให้แรงบิดปกติเป็นแรงบิดเริ่มต้น

3.7 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์

ก่อนให้ตัวแปลงความถี่ทำงาน ให้ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์จะทำงานสั้นๆ ที่ 5 Hz หรือตามความถี่ต่ำสุดที่ตั้งใน 4-12 ซีดจำกัดด้านต่ำของความเร็วมอเตอร์ [Hz]

1. กด [Quick Menu]
2. เลือกไปที่ Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว
3. กด [OK]
4. เลื่อนไปที่ 1-28 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์
5. กด [OK]
6. เลื่อนไปที่ [1] ใช้

ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: *หมายเหตุ! มอเตอร์อาจจะหมุนผิดทิศทาง*

7. กด [OK]
8. ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการหมุน ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวแปลงความถี่ และรอให้ไฟคายประจุ กลับทิศทาง การเชื่อมต่อของสายเคเบิลมอเตอร์สองในสามเส้นในด้านมอเตอร์หรือด้านตัวแปลงความถี่ของการเชื่อมต่อ

3.8 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง

⚠️ ข้อควรระวัง

มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการดำเนินงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หากไม่ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย

ประกาศ

ปุ่ม [Hand On] ให้คำสั่งสตาร์ทจากหน้าเครื่องกับตัวแปลงความถี่ ปุ่ม [OFF] ใช้สำหรับฟังก์ชันหยุดการทำงาน

เมื่อทำงานในโหมดหน้าเครื่อง ลูกศร [▲] และ [▼] จะเพิ่มและลดความเร็วเอาต์พุทของตัวแปลงความถี่ ส่วน [←] และ [→] จะย้ายเคอร์เซอร์ที่ปรากฏในจอแสดงผลตัวเลข

1. กด [Hand ON]
2. เร่งความเร็วของตัวแปลงความถี่โดยกด [▲] ไปที่ความเร็วเต็มที่ การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายของจุดทัศนียมจะช่วยให้การเปลี่ยนอินพุทรวดเร็วขึ้น
3. สังเกตปัญหาใดๆ ในการเร่งความเร็ว
4. กด [Off]
5. สังเกตปัญหาใดๆ ในการชะลอความเร็ว

หากพบปัญหาในการเร่งความเร็ว

- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น ดู 8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วเพิ่มใน 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
- เพิ่มขีดจำกัดกระแสใน 4-18 ซีดจำกัดกระแส
- เพิ่มขีดจำกัดแรงบิดใน 4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์

หากพบปัญหาในการชะลอความเร็ว

- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น ดู 8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วลงใน 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
- เปิดใช้งานการควบคุมแรงดันเกินใน 2-17 การควบคุมแรงดันเกิน

โปรดดู 4.1.1 โครงร่าง LCP สำหรับการรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ หลังจากการตัดการทำงาน

ประกาศ

3.1 ก่อนสตาร์ท ถึง 3.8 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง สรุปขั้นตอนในการจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่ การตั้งโปรแกรมพื้นฐาน ชุดการตั้งค่า และการทดสอบการทำงาน

3.9 การสตาร์ทระบบ

ขั้นตอนในส่วนนี้ต้องมีการเดินสายโดยผู้ใช้และการตั้งโปรแกรม-
การใช้งานเสร็จสิ้น 6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน มีขึ้นเพื่อให้อ-
ความช่วยเหลือกับงานนี้ ความช่วยเหลืออื่นๆ กับการตั้งค่าการ-
ใช้งานมีอยู่ใน 6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปหลังจากทำการตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้-
เรียบร้อยแล้ว

3

⚠ ข้อควรระวัง

มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่-
พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการ-
ทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หาก-
ไม่ทำตาม อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสีย-
หายกับอุปกรณ์

1. กด [Auto On]
2. ดูให้แน่ใจว่าการทำงานควบคุมภายนอกมีการเดินสาย-
ต่อกับตัวแปลงความถี่อย่างถูกต้องและการตั้ง-
โปรแกรมทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว
3. ใช้คำสั่งทำงานจากภายนอก
4. ปรับค่าอ้างอิงความเร็วตลอดช่วงความเร็ว
5. ลบคำสั่งทำงานจากภายนอกออก
6. สังเกตปัญหาใดๆ

หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเตือน-
และสัญญาณเตือน

4 อินเทอร์เฟซกับผู้ใช้

4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง

แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP) คือจอแสดงผลและแป้นกดรวมกันที่ด้านหน้าของเครื่อง LCP คืออินเทอร์เฟซกับผู้ใช้ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่

LCP มีการทำงานสำหรับผู้ใช้หลายอย่าง

- การสตาร์ท การหยุด และควบคุมความเร็วเมื่ออยู่ในการควบคุมหน้าเครื่อง
- การแสดงข้อมูลการทำงาน สถานะ ค่าเตือน และข้อควรระวัง
- การตั้งโปรแกรมการทำงานของตัวแปลงความถี่
- การรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากเกิดฟอลต์เมื่อปิดใช้งานการรีเซ็ตอัตโนมัติ


นอกจากนี้ยังมีรุ่น LCP ที่เป็นตัวเลข (NLCP) เป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วย NLCP ทำงานในลักษณะคล้ายคลึงกับ LCP ดูคู่มือการตั้งโปรแกรมสำหรับรายละเอียดการใช้ NLCP

ประกาศ

ความคมชัดของการแสดงผลจะสามารถปรับได้ด้วยการกดปุ่ม [Status] และ [▲]/[▼]

4.1.1 โครงร่าง LCP

LCP แบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ 4 กลุ่ม (ดู ภาพประกอบ 4.1)



130BD390.10

4

ภาพประกอบ 4.1 LCP


- ส่วนจอแสดงผล
- แสดงปุ่มเมนูสำหรับการเปลี่ยนจอแสดงผลเพื่อให้แสดงตัวเลือกสถานะ การตั้งโปรแกรม หรือประวัติข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งสำหรับการทำงานตั้งโปรแกรม การเลื่อนเคอร์เซอร์ที่หน้าจอ และการควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง นอกจากนี้ยังมีไฟแสดงสถานะด้วย
- ปุ่มโหมดการทำงานและการรีเซ็ต

4.1.2 การตั้งค่าจอแสดงผล LCP

ส่วนจอแสดงผลจะเปิดทำงานเมื่อตัวแปลงความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจากแรงดันหลัก ชั่วต่อบัสกระแสตรง หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V DC ภายนอก

ข้อมูลที่แสดงบน LCP สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ได้

- การแสดงผลค่าที่อ่านได้แต่ละค่าจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านั้น
- ตัวเลือกถูกเลือกในเมนูส่วน Q3-13 การตั้งค่าการแสดงผล
- จอแสดงผล 2 มีตัวเลือกการแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นให้เลือก
- สถานะของตัวแปลงความถี่ที่บริบทด้านล่างสุดของจอแสดงผลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเลือกได้



ภาพประกอบ 4.2 การแสดงผลที่อ่านค่าได้

จอแสดงผล	หมายเลขพารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
1.1	0-20	ค่าอ้างอิง %
1.2	0-21	กระแสของมอเตอร์
1.3	0-22	กำลัง [kW]
2	0-23	ความถี่
3	0-24	ตัวนับ kWh

ตาราง 4.1 คำอธิบาย ภาพประกอบ 4.2

4.1.3 ปุ่มเมนูของจอแสดงผล

ปุ่มเมนูใช้เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ สลับโหมด-แสดงผลสถานะระหว่างการทำงานปกติ และดูบันทึกการเกิด-ฟอลต์




ภาพประกอบ 4.3 ปุ่มเมนู

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
สถานะ	<p>แสดงข้อมูลการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ในโหมดอัตโนมัติ กดเพื่อสลับไปมาระหว่าง-จอแสดงผลค่าสถานะที่อ่านได้ ● กดซ้ำๆ เพื่อเลื่อนดูจอแสดงผลสถานะแต่ละชุด ● กด [Status] พร้อมกับ [▲] หรือ [▼] เพื่อปรับ-ความสว่างจอแสดงผล ● สัญลักษณ์ที่มุมขวาบนของหน้าจอแสดง-ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาของมอเตอร์และการตั้งค่าที่-ทำงาน ซึ่งไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
เมนูด่วน	<p>ช่วยให้สามารถเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรม-สำหรับค่าแนะนำในการตั้งค่าเบื้องต้นและค่าแนะนำ-ในการใช้งานโดยละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กดเพื่อเข้าสู่ Q2 การตั้งค่าด่วน สำหรับค่า-แนะนำตามลำดับในการตั้งโปรแกรมการตั้ง-ค่าตัวควบคุมความถี่ขั้นพื้นฐาน ● ทำตามลำดับของพารามิเตอร์ตามที่แสดง-สำหรับการตั้งค่าการทำงาน
เมนูหลัก	<p>สำหรับเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรมทุกตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กดสองครั้งเพื่อเข้าถึงดัชนีระดับบนสุด ● กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังตำแหน่งล่าสุดที่เข้าถึง ● กดเพื่อป้อนตัวเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึง-พารามิเตอร์นั้นโดยตรง
บันทึก-สัญญาณเตือน	<p>แสดงรายการค่าเตือนปัจจุบัน สัญญาณเตือน 10 ครั้งล่าสุด และบันทึกการขอมบ่ารุง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปลงความถี่ก่อน-เข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน เลือกหมายเลข-สัญญาณเตือนโดยใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง-และกด [OK]

ตาราง 4.2 ปุ่มเมนูและคำอธิบายการทำงาน

4.1.4 ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งใช้สำหรับการโปรแกรมและการเลื่อน-เคอร์เซอร์จอแสดงผล ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งยังใช้เพื่อระบุการ-ควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง (ด้วยมือ) ไฟแสดง-สถานะทั้ง 3 แบบของตัวแปลงความถี่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ด้วย



ภาพประกอบ 4.4 ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
Back (กลับ)	ย้อนไปยังขั้นตอนหรือรายการก่อนหน้าในโครงสร้างเมนู
Cancel (ยกเลิก)	ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งล่าสุด ตรวจจับที่ยัง-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโหมดบนหน้าจอแสดงผล
Info (ข้อมูล)	กดเพื่อดูรายละเอียดของการทำงานที่แสดงอยู่
ปุ่มลูกศร-เลื่อน-ตำแหน่ง	ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งสี่ทิศทางเพื่อเลือกระหว่าง-รายการในเมนู
OK (ตกลง)	ใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มพารามิเตอร์หรือเพื่อใช้ตัวเลือก


ตาราง 4.3 การทำงานของปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

แสงไฟ	แสดงสถานะ	ฟังก์ชัน
สีเขียว	On (เปิด)	แสงไฟ ON (เปิด) จะทำงานเมื่อตัว-แปลงความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟ-จากแรงดันหลัก ขั้วต่อบัสกระแสแสดงหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V ภายนอก
สีเหลือง	WARN (คำเตือน)	เมื่อเป็นไปตามสถานะค่าเตือน ไฟ WARN (คำเตือน) สีเหลืองจะสว่าง-ขึ้น และมีข้อความแสดงขึ้นที่บริเวณ-หน้าจอเพื่อระบุปัญหา
สีแดง	ALARM (สัญญาณ-เตือน)	สถานะฟอลต์ที่ทำให้ไฟสัญญาณ-เตือนสีแดงกะพริบและมีข้อความ-สัญญาณเตือนแสดงขึ้น

ตาราง 4.4 การทำงานของไฟแสดงสถานะ

4.1.5 ปุ่มการทำงาน

ปุ่มการทำงานมีอยู่ที่ด้านล่างของ LCP



ภาพประกอบ 4.5 ปุ่มการทำงาน

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ควบคุมด้วย-มือ	เริ่มตัวแปลงความถี่ที่การควบคุมหน้าเครื่อง <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อควบคุมความเร็วตัว-แปลงความถี่ ● สัญญาณการหยุดจากภายนอกโดยอินพุตของ-การควบคุมหรือการสื่อสารอนุกรมจะมีผลเหนือ-กว่าการควบคุมด้วยมือหน้าเครื่อง
Off (ปิด)	หยุดมอเตอร์แต่ไม่ได้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัว-แปลงความถี่
Auto On (เปิด-อัตโนมัติ)	กำหนดให้ระบบอยู่ในโหมดการทำงานจากระยะไกล <ul style="list-style-type: none"> ● ตอบสนองคำสั่งสตาร์ทจากภายนอกโดยขั้วต่อ-ส่วนควบคุมหรือการสื่อสารแบบอนุกรม ● ค่าอ้างอิงความเร็วมาจากแหล่งภายนอก
รีเซ็ต	รีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ตาราง 4.5 การทำงานของปุ่มการทำงาน

4.2 การสำรองข้อมูลและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์

ข้อมูลการตั้งโปรแกรมจะถูกจัดเก็บไว้ภายในตัวแปลงความถี่

- ข้อมูลสามารถอัปโหลดไปยังหน่วยความจำของ LCP เพื่อเป็นการสำรองข้อมูล
- เมื่อจัดเก็บใน LCP แล้ว ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดกลับสู่ตัวแปลงความถี่
- ข้อมูลยังสามารถดาวน์โหลดไปไว้ในตัวแปลงความถี่-อื่นโดยการเชื่อมต่อ LCP เข้ากับเครื่องเหล่านั้นและ-ดาวน์โหลดการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ (วิธีนี้เป็นวิธีที่-รวดเร็วในการตั้งโปรแกรมหลายเครื่องด้วยการตั้งค่า-เดียวกัน)
- การเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ให้เรียกคืนเป็นการตั้งค่า-จากโรงงาน ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วย-ความจำ LCP

คำเตือน

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อ-เชื่อมต่อตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

4

4.2.1 การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดไปยัง LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการอัปเดต
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

4.2.2 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดจาก LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการดาวน์โหลด
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

4.3 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจาก โรงงาน

ข้อควรระวัง

การเริ่มต้นจะเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานของ-เครื่อง บันทึกทั้งหมดของการตั้งโปรแกรม ข้อมูลมอเตอร์ การควบคุมหน้าเครื่อง และบันทึกการตรวจติดตามข้อมูล-จะสูญหาย การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP ช่วยสำรอง-ข้อมูลก่อนการเริ่มต้น

การเรียกคืนการตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวแปลงความถี่ให้กลับไป-เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานทำได้โดยการเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ การเริ่มต้นดำเนินการผ่านทาง 14-22 โหมดการทำงาน หรือ-โดยผู้ใช้

- การเริ่มต้นโดยใช้ 14-22 โหมดการทำงาน จะไม่-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแปลงความถี่ เช่น ชิวโมง-การทำงาน การเลือกการสื่อสารอนุกรม การตั้งค่าเมนู-ส่วนตัว บันทึกการเกิดฟอลต์ บันทึกสัญญาณเตือน และการทำงานตรวจติดตามอื่นๆ
- โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ 14-22 โหมดการทำงาน
- การเริ่มต้นด้วยตนเองโดยผู้ใช้จะลบข้อมูลทั้งหมด-ของมอเตอร์ การตั้งโปรแกรม การควบคุมหน้าเครื่อง และการตรวจติดตามข้อมูลและเรียกคืนการตั้งค่า-มาตรฐานจากโรงงาน

4.3.1 การเริ่มต้นที่แนะนำ

1. กด [Main Menu] สองครั้งเพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
2. เลื่อนไปที่ 14-22 โหมดการทำงาน
3. กด [OK]
4. เลื่อนไปที่ การเริ่มต้น
5. กด [OK]
6. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบีต
7. จ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจะถูกเรียกคืนระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลาานานกว่าปกติเล็กน้อย

8. สัญญาณเตือน 80 จะแสดงขึ้น
9. กด [Reset] เพื่อกลับสู่โหมดการทำงาน

4.3.2 การเริ่มต้นโดยผู้ใช้

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอนจนกระทั่งหน้าจอปิด
2. กด [Status], [Main Menu] และ [OK] ค้างไว้พร้อมกัน และจ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากโรงงานจะถูกเรียกคืนระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลาานกว่าปกติเล็กน้อย

การเริ่มต้นด้วยตนเองไม่รีเซ็ตข้อมูลตัวแปลงความถี่ต่อไปนี้

- 15-00 เวลาการทำงาน
- 15-03 ค่าส่งกลับคืน
- 15-04 อุณหภูมิสูงเกิน
- 15-05 โวลต์สูงเกิน

4.4 วิธีการใช้งาน

4.4.1 การทำงานในห้ารูปแบบ

ตัวแปลงความถี่สามารถทำงานได้ใน 5 รูปแบบ ได้แก่

1. แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP) แบบกราฟิก
2. การสื่อสารแบบอนุกรม RS 485 หรือ USB ทั้งสองรูปแบบสำหรับการเชื่อมต่อกับ PC
3. ผ่าน AK Lon⇒เกตเวย์⇒ซอฟต์แวร์การโปรแกรม AKM
4. ผ่าน AK Lon ⇒ ตัวจัดการระบบ ⇒ซอฟต์แวร์การโปรแกรมเครื่องมือบริการ
5. ผ่าน ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10 ดู 4.5 *การโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10*

ถ้าตัวแปลงความถี่ติดตั้งตัวเลือกฟิลด์บัสด้วย โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ

ซอฟต์แวร์การโปรแกรม AKM สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.danfoss.com

4.5 การโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10

Danfoss มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้ใช้สำหรับการพัฒนา การจัดเก็บ และการถ่ายโอนการโปรแกรมตัวแปลงความถี่ ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อพีซีกับตัวแปลงความถี่ และดำเนินการโปรแกรมในขณะนั้นได้เลย แทนที่จะใช้ LCP นอกจากนี้ การโปรแกรมตัวแปลงความถี่ทั้งหมดยังสามารถดำเนินการในแบบออฟไลน์ แล้วเพียงดาวน์โหลดในตัวแปลงความถี่เท่านั้น หรือจะโหลดโปรแกรมไฟล์ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดลงในพีซีเพื่อการสำรองข้อมูลหรือการวิเคราะห์ก็สามารถทำได้

มีช่องเสียบ USB หรือขั้วต่อ RS-485 พร้อมให้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่

ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10 มีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.VLT-software.com นอกจากนี้ยังมีในแบบซีดี ซึ่งขอได้โดยระบุหมายเลขชิ้นส่วน 130B1000 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำในการใช้งาน

5 การโปรแกรม

5.1 บทนำ

ตัวแปลงความถี่ได้รับการโปรแกรมสำหรับการทำงานของเครื่อง-โดยใช้พารามิเตอร์ พารามิเตอร์สามารถเข้าถึงได้โดยการกดที่ [Quick Menu] หรือ [Main Menu] บน LCP (ดู 4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดการใช้งาน LCP) นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงพารามิเตอร์ผ่านทางพีซี-โดยใช้ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10 ไปที่ www.VLT-software.com.

เมนูตัวนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสตาร์ทเริ่มต้น (Q2-** การตั้งค่าด่วน) และให้คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการใช้งานตัวแปลงความถี่โดยทั่วไป (Q3-** ตั้งค่าฟังก์ชัน) โดยมีรายละเอียดที่ละเอียดขั้นตอนที่ไว้ คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการใช้งานการโปรแกรมในลำดับที่เหมาะสม ข้อมูลที่ป้อนในพารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่มีให้เลือกในพารามิเตอร์หลังจากป้อนข้อมูลนั้น เมนูตัวนี้เป็นแนวทางอย่างง่าย ๆ สำหรับการเริ่มต้นและทำงานกับระบบส่วนใหญ่

เมนูหลักจะเข้าถึงพารามิเตอร์ทุกตัวได้และช่วยให้สามารถใช้งานตัวแปลงความถี่ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น


5.2 ตัวอย่างการโปรแกรม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการโปรแกรมตัวแปลงความถี่สำหรับการใช้งานทั่วไปในวงรอบเปิดโดยใช้เมนูตัว

- ขั้นตอนนี้จะโปรแกรมตัวแปลงความถี่ให้รับสัญญาณการควบคุมอนาล็อก 0-10 V DC บนอินพุทข้อต่อ 53
- ตัวแปลงความถี่จะตอบสนองโดยส่งเอาท์พุท 6-60 Hz ไปยังมอเตอร์ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับสัญญาณอินพุท (0-10 V DC = 6-60 Hz)


เลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้อย่างรวดเร็วโดยใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังหัวข้อนั้นและกด [OK] หลังจากการทำงานแต่ละครั้ง

1. 3-15 ค่าอ้างอิงแหล่ง 1




ภาพประกอบ 5.1 ตัวอย่างการโปรแกรมขั้นตอนที่ 1

2. 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 0 Hz (ซึ่งจะเป็นการตั้งความเร็วต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ที่ 0 Hz)




ภาพประกอบ 5.2 ตัวอย่างการโปรแกรมขั้นตอนที่ 2

3. 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz (ซึ่งจะตั้งความเร็วสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz โปรดสังเกตว่า 50/60 Hz คือค่าตัวแปรระดับภูมิภาค)




ภาพประกอบ 5.3 ตัวอย่างการโปรแกรมขั้นตอนที่ 3

4. 6-10 ขั้ว 53 แรงดันระดับต่ำ. ตั้งค่าอ้างอิง แรงดันภายนอก ต่ำสุดบน ขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 0 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุทต่ำสุดที่ 0 V)



ภาพประกอบ 5.4 ตัวอย่างการโปรแกรมขั้นตอนที่ 4


5. 6-11 ขั้ว 53 แรงดันระดับสูง. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกสูงสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 10 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุต ที่ 10 V)



130BT765.10

ภาพประกอบ 5.5 ตัวอย่างการโปรแกรมขั้นตอนที่ 5


6. 6-14 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าต่ำสุดของค่าอ้างอิงความเร็วบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 6Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันต่ำสุดที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (0 V) เท่ากับเอาต์พุต 6 Hz)



130BT773.11

ภาพประกอบ 5.6 ตัวอย่างการโปรแกรมขั้นตอนที่ 6

7. 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าอ้างอิงสูงสุดของความเร็วบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 60 Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันสูงสุดที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (10 V) เท่ากับเอาต์พุต 60 Hz)




130BT774.11

ภาพประกอบ 5.7 ตัวอย่างการโปรแกรมขั้นตอนที่ 7

เมื่ออุปกรณ์ภายนอกที่ส่งสัญญาณการควบคุม 0-10 V เชื่อมต่อกับขั้วต่อ 53 ของตัวแปลงความถี่แล้ว ระบบก็พร้อมสำหรับการทำงาน โปรดสังเกตว่าแถบเลื่อนที่ด้านขวาในภาพประกอบสุดท้ายของจอแสดงผลอยู่ที่ด้านล่างสุด ระบุว่าขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ภาพประกอบ 5.8 แสดงการเชื่อมต่อสายที่ใช้เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้



130BC958.10

ภาพประกอบ 5.8 ตัวอย่างการเดินสายสำหรับอุปกรณ์ภายนอกที่ให้สัญญาณการควบคุม 0-10 V (ตัวแปลงความถี่ด้านซ้าย, อุปกรณ์ภายนอกด้านขวา)

5

5.3 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมขั้วต่อส่วนควบคุม


ขั้วต่อส่วนควบคุมสามารถโปรแกรมได้

- แต่ละขั้วต่อมีการทำงานเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อจะเปิดใช้งานการทำงานนั้นๆ

ดู ตาราง 2.5 สำหรับหมายเลขพารามิเตอร์ขั้วต่อส่วนควบคุมและการตั้งค่ามาตรฐาน (การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอ้างอิงกับการเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการเข้าถึงขั้วต่อ 18 เพื่อการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน


1. กด [Main Menu] สองครั้ง เลื่อนไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ 5-** อิน/เอาต์พุตดิจิทัล และกด [OK]



130BT768.10

ภาพประกอบ 5.9 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า


2. เลือกไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* *อินพุตดิจิทัล* และกด [OK]



130BT769.10

ภาพประกอบ 5.10 ดิจิทัลอิน/เอาท์

3. เลือกไปที่ 5-10 *ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 18* กด [OK] เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการทำงาน การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานที่ *สตาร์ท* จะแสดงขึ้น



130BT770.10

ภาพประกอบ 5.11 อินพุตดิจิทัล

5

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์- รุ่นนานาชาติ/ อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์- มาตรฐานจาก- โรงงานของรุ่น- อเมริกาเหนือ
4-13 กำหนด- ความเร็วสูงสุด- มอเตอร์ ดูหมายเหตุ 3 และ 5	1500 PM	1800 RPM
4-14 ชีตจำกัดด้าน- สูงของความเร็ว- มอเตอร์ [Hz] ดูหมายเหตุ 4	50 Hz	60 Hz
4-19 ตั้งความถี่- สูงสุดของมอเตอร์	100 Hz	120 Hz
4-53 ตั้งค่าเตือนเมื่อ- เร็วสูงกว่ากำหนด	1500 RPM	1800 RPM
5-12 ตั้งการทำงานของ- เทอร์มินอล 27	สลับไหลผกผัน	อินเตอร์ล๊อคจาก- ภายนอก
5-40 กำหนดการ- ทำงานของรีเลย์	สัญญาณเตือน	ไม่มีสัญญาณเตือน
6-15 ชีว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อน- กลับค่า	50	60
6-50 เอาท์พุท ชีว 42	ความเร็ว 0-ชีตจำกัด- สูง	ความเร็ว 4-20 mA
14-20 รีเซ็ตใหม่	รีเซ็ตด้วยมือกด	รีเซ็ตอัตโนมัติ

ตาราง 5.1 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

หมายเหตุ 1: 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] จะเห็นได้เมื่อ 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น ตั้งเป็น [0] นานาชาติ

หมายเหตุ 2: 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP] , จะเห็นได้เมื่อตั้ง 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น เป็น [1] อเมริกาเหนือ

หมายเหตุ 3: พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ 0-02 หน่วยความเร็ว-มอเตอร์ ตั้งไว้ที่ [0] RPM

หมายเหตุ 4: พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ 0-02 หน่วยความเร็ว-มอเตอร์ ตั้งไว้ที่ [1] Hz

หมายเหตุ 5: ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับจำนวนขั้วของมอเตอร์ สำหรับมอเตอร์ 4 ขั้ว ค่ามาตรฐานนานาชาติคือ 1500 RPM และสำหรับมอเตอร์ 2 ขั้วคือ 3000 RPM ค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับอเมริกาเหนือคือ 1800 และ 3600 RPM ตามลำดับ


การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานจะถูกเก็บไว้และสามารถดูได้ในเมนูต้น พร้อมกับการโปรแกรมใดๆ ที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์

5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

การตั้งค่า 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น เป็น [0] นานาชาติ หรือ [1] อเมริกาเหนือ จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์บางตัว ตาราง 5.1 แสดงพารามิเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์- รุ่นนานาชาติ/ อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์- มาตรฐานจาก- โรงงานของรุ่น- อเมริกาเหนือ
0-03 การตั้งค่าตาม- ท้องถิ่น	นานาชาติ	อเมริกาเหนือ
1-20 กำลังมอเตอร์ [kW]	ดูหมายเหตุ 1	ดูหมายเหตุ 1
1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]	ดูหมายเหตุ 2	ดูหมายเหตุ 2
1-22 แรงดันมอเตอร์ (Volt)	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 ความถี่มอเตอร์ (Hz)	50 Hz	60 Hz
3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	50 Hz	60 Hz
3-04 ฟังก์ชันค่า- อ้างอิง	รวมค่าอ้างอิง	ภายนอก/ค่าล่วงหน้า


1. กด [Quick Menu]
2. เลื่อนไปที่ Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ และกด [OK]
3. เลือก Q5-2 ตั้งแต่ค่าตั้งจากโรงงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในการตั้งโปรแกรมทั้งหมด หรือ Q5-1 เปลี่ยน 10 ครั้งล่าสุด เมื่อดูรายการล่าสุด



ภาพประกอบ 5.12 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ

5.4.1 ตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์

1. กด [Quick Menu]
2. เลื่อนไปที่ Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ และกด [OK]



ภาพประกอบ 5.13 Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ

3. เลือก Q5-2 ตั้งแต่ค่าตั้งจากโรงงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในการตั้งโปรแกรมทั้งหมด หรือ Q5-1 เปลี่ยน 10 ครั้งล่าสุด เมื่อดูรายการล่าสุด

5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์

การดำเนินการตั้งโปรแกรมที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานมักจำเป็นต้องตั้งค่าการทำงานในพารามิเตอร์หลายตัวที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะทำให้ตัวแปลงความถี่มีรายละเอียดของระบบเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดของระบบอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทสัญญาณอินพุตและเอาต์พุต ขั้วต่อสำหรับการตั้งโปรแกรม พิกัดสัญญาณต่ำสุดและสูงสุด การแสดงผลแบบกำหนดเอง การเริ่มทำงานใหม่-อัตโนมัติ และคุณสมบัติอื่นๆ

- ดูหน้าจอ LCP เพื่อดูการตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์โดยละเอียดและตัวเลือกการตั้งค่า
- กด [Info] ที่ตำแหน่งใดๆ ในเมนูเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการทำงานนั้นๆ
- กด [Main Menu] ค้างไว้เพื่อป้อนหมายเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์นั้นโดยตรง
- รายละเอียดสำหรับการตั้งค่าการใช้งานทั่วไปมีอยู่ใน 6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน

5.5.1 โครงสร้างของเมนูต้นวน

5

Q3-1 การตั้งค่าทั่วไป	0-24 การแสดงค่าบรรทัดที่ 3	1-00 แบบการควบคุมมอเตอร์	Q3-31 เขตเดี่ยวใช้เซตพอยต์ภายนอก	20-70 ประเภทวงรอบมีด
Q3-10 การตั้งค่ามอเตอร์ขั้นสูง	0-37 ข้อความแสดงผล 1	20-12 หน่วย ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	1-00 แบบการควบคุมมอเตอร์	20-71 โหมดการปรับแต่ง
1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์	0-38 ข้อความแสดงผล 2	20-13 Minimum Reference/Feedb.	20-12 หน่วย ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	20-72 การเปลี่ยนเอาท์พุท PID
1-93 แหล่งรับสัญญาณเทอร์มิสเตอร์	0-39 ข้อความแสดงผล 3	20-14 Maximum Reference/Feedb.	20-13 Minimum Reference/Feedb.	20-73 ระดับค่าป้อนกลับต่ำสุด
1-29 ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ (AMA)	Q3-2 การตั้งค่าวงรอบมีด	6-22 ชั่วโมง 54 กระแสระดับต่ำ	20-14 Maximum Reference/Feedb.	20-74 ระดับค่าป้อนกลับสูงสุด
14-01 ความถี่สลับ	Q3-20 ค่าอ้างอิงดิจิทัล	6-24 ชั่วโมง 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	6-10 ชั่วโมง 53 แรงดันระดับต่ำ	20-79 การปรับ PID อัตโนมัติ
4-53 ตั้งค่าเดือมเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-25 ชั่วโมง 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	6-11 ชั่วโมง 53 แรงดันระดับสูง	Q3-32 หลายเมเซต/การตั้งค่า
Q3-11 เอาท์พอนอล็อก	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	6-26 ชั่วโมง 54 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	6-12 ชั่วโมง 53 กระแสระดับต่ำ	1-00 แบบการควบคุมมอเตอร์
6-50 เอาท์พุท ชั่วโมง 42	3-10 ค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้า	6-27 ชั่วโมง 54 แรงดันต่ำเกินไป	6-13 ชั่วโมง 53 กระแสระดับสูง	3-15 ค่าอ้างอิงแหล่ง 1
6-51 ชั่วโมง 42 สเกลต่ำสุดของเอาท์พุท	5-13 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 29	6-00 เวลาหมดเวลารอสัญญาณ	6-14 ชั่วโมง 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	3-16 ค่าอ้างอิงแหล่ง 2
6-52 ชั่วโมง 42 สเกลสูงสุดของเอาท์พุท	5-14 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 32	6-01 ฟังก์ชันหมดเวลารอสัญญาณ	6-15 ชั่วโมง 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-00 แหล่งค่าป้อนกลับ 1
Q3-12 การตั้งค่านาฬิกา	5-15 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 33	20-21 เซ็ตพอยต์ 1	6-22 ชั่วโมง 54 กระแสระดับต่ำ	20-01 การแปลงค่าป้อนกลับ 1
0-70 ตั้งวันที่และเวลา	Q3-21 ค่าอ้างอิงนอล็อก	20-81 การควบคุมแบบปกติ/ผกผัน PID	6-24 ชั่วโมง 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-02 ค่าป้อนกลับ 1 หน่วยแหล่ง
0-71 รูปแบบวันที่	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	20-82 ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท PID [RPM]	6-25 ชั่วโมง 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	20-03 แหล่งค่าป้อนกลับ 2
0-72 รูปแบบเวลา	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	20-83 ความเร็วสตาร์ท PID [Hz]	6-26 ชั่วโมง 54 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	20-04 การแปลงค่าป้อนกลับ 2
0-74 DST/ ฤดูร้อน	6-10 ชั่วโมง 53 แรงดันระดับต่ำ	20-93 ค่าเวลา Proportional ของ PID	6-27 ชั่วโมง 54 แรงดันต่ำเกินไป	20-05 ค่าป้อนกลับ 2 หน่วยแหล่ง
0-76 DST/ เริ่มต้นฤดูร้อน	6-11 ชั่วโมง 53 แรงดันระดับสูง	20-94 ค่าเวลา Integral ของ PID	6-00 เวลาหมดเวลารอสัญญาณ	20-06 แหล่งค่าป้อนกลับ 3
0-77 DST/ สิ้นสุดฤดูร้อน	6-12 ชั่วโมง 53 กระแสระดับต่ำ	20-70 ประเภทวงรอบมีด	6-01 ฟังก์ชันหมดเวลารอสัญญาณ	20-07 การแปลงค่าป้อนกลับ 3
Q3-13 การตั้งค่าการแสดงผล	6-13 ชั่วโมง 53 กระแสระดับสูง	20-71 โหมดการปรับแต่ง	20-81 การควบคุมแบบปกติ/ผกผัน PID	20-08 ค่าป้อนกลับ 3 หน่วยแหล่ง
0-20 การแสดงค่าบรรทัดที่ 1.1	6-14 ชั่วโมง 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-72 การเปลี่ยนเอาท์พุท PID	20-82 ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท PID [RPM]	20-12 หน่วย ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ
0-21 การแสดงค่าบรรทัดที่ 1.2	6-15 ชั่วโมง 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-73 ระดับค่าป้อนกลับต่ำสุด	20-83 ความเร็วสตาร์ท PID [Hz]	20-13 Minimum Reference/Feedb.
0-22 การแสดงค่าบรรทัดที่ 1.3	Q3-3 การตั้งค่าวงรอบมีด	20-74 ระดับค่าป้อนกลับสูงสุด	20-93 ค่าเวลา Proportional ของ PID	20-14 Maximum Reference/Feedb.
0-23 การแสดงค่าบรรทัดที่ 2	Q3-30 เขตเดี่ยวใช้เซตพอยต์ภายใน	20-79 การปรับ PID อัตโนมัติ	20-94 ค่าเวลา Integral ของ PID	6-10 ชั่วโมง 53 แรงดันระดับต่ำ

ตาราง 5.2 โครงสร้างของเมนูต้นวน

6-11	ข้อ 53 แรงดันระดับสูง	20-21 เซ็ตพอยต์ 1	22-22 การตรวจพบความเร็วต่ำ	22-21 การตรวจพบกำลังต่ำ	22-87 แรงดันที่ไม่มีมีการไหล
6-12	ข้อ 53 กระแสระดับต่ำ	20-22 เซ็ตพอยต์ 2	22-23 ฟังก์ชัน/ที่ไม่ไหล	22-22 การตรวจพบความเร็วต่ำ	22-88 แรงดันที่ผิดปกติความเร็ว
6-13	ข้อ 53 กระแสระดับสูง	20-81 การควบคุมแบบ PID/สแตท PID	22-24 การตรวจจับไม่ไหล	22-23 ฟังก์ชัน/ที่ไม่ไหล	22-89 การไหลที่จุดออกแบบ
6-14	ข้อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-82 ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท PID [RPM]	22-40 เวลาเริ่มต้นต่ำสุด	22-24 การตรวจจับไม่ไหล	22-90 การไหลที่ผิดปกติความเร็ว
6-15	ข้อ 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-83 ความเร็วสตาร์ท PID [Hz]	22-41 เวลาเริ่มต้นต่ำสุด	22-40 เวลาเริ่มต้นต่ำสุด	1-03 คุณลักษณะแรงบิด
6-16	ข้อ 53 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	20-93 ค่าเวลา Proportional ของ PID [RPM]	22-42 ความเร็วการปลุกการทำงานเดออบ	22-41 เวลาหลังต่ำสุด	1-73 สตาร์ทหาค่าความถี่เริ่มต้น
6-17	ข้อ 53 แรงดันต่ำเกินไป	20-94 ค่าเวลา Integral ของ PID	22-43 ความเร็วการปลุกการทำงาน [Hz]	22-42 ความเร็วการปลุกการทำงานเดออบ [RPM]	Q3-42 ฟังก์ชันคอมเพรสเซอร์
6-20	ข้อ 54 แรงดันระดับต่ำ	20-70 ประเภทของมิด	22-44 ปลุกการทำงาน ด้วยความต่างค่าอ้างอิงต่ำ/ค่าป้อนกลับ	22-43 ความเร็วการปลุกการทำงาน [Hz]	1-03 คุณลักษณะแรงบิด
6-21	ข้อ 54 แรงดันระดับสูง	20-71 โหมดการปรับแต่ง	22-45 มุสเซ็ตพอยต์	22-44 ปลุกการทำงาน ด้วยความต่างค่าอ้างอิงต่ำ/ค่าป้อนกลับ	1-71 หน่วงเวลาสตาร์ท
6-22	ข้อ 54 กระแสระดับต่ำ	20-72 การเปลี่ยนเอาต์พุต PID	22-46 เวลาบูสต์สูงสุด	22-45 มุสเซ็ตพอยต์	22-75 การป้องกันเดินวงรอบสั้น
6-23	ข้อ 54 กระแสระดับสูง	20-73 ระดับค่าป้อนกลับต่ำสุด	2-10 ฟังก์ชันของเบรค	22-46 เวลาบูสต์สูงสุด	22-76 ช่วงเวลาระหว่างการสตาร์ท
6-24	ข้อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	20-74 ระดับค่าป้อนกลับสูงสุด	2-16 กระแส เอชเบรคสูงสุด	22-26 ฟังก์ชันบีบแห้ง	22-77 เวลาเริ่มต้นต่ำสุด
6-25	ข้อ 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	20-79 การปรับ PID อัตโนมัติ	2-17 การควบคุมแรงดันเกิน	22-27 การหน่วงเวลาบีบแห้ง	5-01 เล็กส์สัญญาณดีจิตอล เทอมีนอล 27
6-26	ข้อ 54 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	Q3-4 <i>ติดตั้งแอปพลิเคชัน</i>	1-73 สตาร์ทหาค่าความถี่เริ่มต้น	22-80 การขจัดขุยการไหล	5-02 เล็กส์สัญญาณดีจิตอล เทอมีนอล 29
6-27	ข้อ 54 แรงดันต่ำเกินไป	Q3-40 ฟังก์ชันพัลลัม	1-71 หน่วงเวลาสตาร์ท	22-81 การประมาณการเดินโค้งแบบลิเนียร์-สี่เหลี่ยม	5-12 ตั้งการทำงานของเทอมีนอล 27
6-00	เวลาหมดเวลาการสัญญาณ	22-60 ฟังก์ชันสายพานชำระ	1-80 การทำงานที่หยุด	22-82 การคำนวณจุดทำงาน	5-13 ตั้งการทำงานของเทอมีนอล 29
6-01	ฟังก์ชันหมดเวลาการสัญญาณ	22-61 ค่าแรงบิด ของฟังก์ชันสายพานชำระ	2-00 กระแสไฟ DC ค่า/ลูนให้โหมด	22-83 ความเร็วที่ไม่มีมีการไหล [RPM]	5-40 กำหนดการทำงานของรีเลย์
4-56	ค่าเตือนการป้อนกลับต่ำ	22-62 ค่าเวลาที่หน่วง ของฟังก์ชันสายพานชำระ	4-10 กำหนดทิศทางการทำงานโหมด	22-84 ความเร็วที่ไม่มีมีการไหล [Hz]	1-73 สตาร์ทหาค่าความถี่เริ่มต้น
4-57	ค่าเตือนการป้อนกลับสูง	4-64 ตั้งค่าบายพาสฟังก์ชันอัตโนมัติ	Q3-41 ฟังก์ชันบีบ	22-85 ความเร็วที่จุดการออกแบบ [RPM]	1-86 ตั้งการทำงานที่ความเร็วต่ำ [RPM]
20-20	ฟังก์ชันการป้อนกลับ	1-03 คุณลักษณะแรงบิด	22-20 การตั้งค่าพลังงานต่ำอัตโนมัติ	22-86 ความเร็วที่จุดการออกแบบ [Hz]	1-87 ตั้งการทำงานที่ความเร็วต่ำ [Hz]

ตาราง 5.3 โครงสร้างของเมนูตัวควบคุม

6-53	ตัว 42 ความคมชัดเสาฟ้า	การเลือกข้อความ	11-98 Alarm Text	14-62 ลด ทิศกระแสไหลเกิดของอินเวอร์เตอร์	15-81 Preset Fan Running Hours
6-54	ตัว 42 ความคมชัดเสาฟ้าที่ดึงไว้ล่วงหน้า	พารามิเตอร์สำหรับสัญญาณการแก้ไขพารามิเตอร์	11-99 Alarm Status	15-9**ข้อมูลขั้วขั้วเดิม	15-9**ข้อมูลพารามิเตอร์
6-6*	เสาฟ้าตอนล่าง X30/8	การควบคุมการประมวลผล	13-3**Smart Logic	15-0**ข้อมูลการทำงาน	
6-60	ตัว X30/8 เสาฟ้า	การควบคุมการประมวลผล	13-00* การตั้งค่า SL	15-00 เวลาการทำงาน	15-92 พารามิเตอร์ที่กำหนด
6-61	ตัว X30/8 สเกลค่า	ตัวบ่งชี้ข้อความแสดงการเกิดฟอลต์	13-00 โหนดคำนวณ SL	15-01 ชั่วโมงการรัน	15-93 พารามิเตอร์ที่แก้ไข
6-62	ตัว X30/8 สเกลค่า	รหัสฟอลต์	13-01 Event การสแตนท์	15-02 ชั่วโมง kWh	15-99 พารามิเตอร์ Metadata
6-63	ตัว X30/8 เสาฟ้าตอนล่าง	พารามิเตอร์ฟอลต์	13-02 Event การหยุด	15-03 ค่าส่ง kWh	16-6**ข้อมูลแก้ไขได้
6-64	ตัว X30/8 ความคมชัดของเสาฟ้าที่ดึงไว้ล่วงหน้า	ตัวบ่งชี้สถานะการเกิดฟอลต์	13-02 Event การหยุด	15-04 ค่าส่ง kWh	16-0**สถานะที่แก้ไขได้
		ค่าเตือน Profibus	13-1*ตัวบ่งชี้สถานะ	15-05 โวลต์สูงเกิน	16-00 ค่าส่งความถี่
8-2** ลิงก์ & เสริม		อัตราข้อผิดพลาดที่แท้จริง	13-10 โพลาร์เรตอร์คำนวณเปรียบเทียบ	15-06 รีเซ็ตคำนวณ kWh	16-01 ค่าอ้างอิง [หน่วย]
8-0*	การตั้งค่าทั่วไป	หมายเลขโปรไฟล์	13-11 โพลาร์เรตอร์คำนวณเปรียบเทียบ	15-07 รีเซ็ตคำนวณชั่วโมงการรัน	16-02 ค่าอ้างอิง %
8-01	โปรไฟล์คำนวณ	หมายเลขโปรไฟล์	13-12 ค่าคำนวณเปรียบเทียบ	15-08 จำนวนการสแตนท์	16-03 ค่าแสดงสถานะ
8-02	โปรไฟล์คำนวณ	ค่าแสดงสถานะ 1	13-2*ตัวตั้งเวลา	15-1*ตัวคำนวณที่คำนวณ	16-05 ค่าหลักที่แท้จริง [%]
8-03	เวลาของตัวคำนวณเมื่อหมดเวลา	โปรไฟล์คำนวณ 1	13-4*กฎตรรกะ	15-10 แหล่งคำนวณการนับที่	16-1*สถานะของเดอ
8-04	ฟังก์ชันคำนวณเมื่อหมดเวลา	โปรไฟล์คำนวณ 2	13-40 มัลติกฎตรรกะ 1	15-11 ช่วงการนับที่	16-10 กำลัง [kW]
8-05	ฟังก์ชันสิ้นสุดการหมดเวลา	พารามิเตอร์ที่ระบุ (1)	13-41 โพลาร์เรตอร์กฎตรรกะ 1	15-12 Event การหัก	16-11 กำลัง [hp]
8-06	การรีเซ็ตตัวคำนวณเมื่อหมดเวลา	พารามิเตอร์ที่ระบุ (2)	13-42 มัลติกฎตรรกะ 2	15-13 โหนดคำนวณที่	16-12 แรงดันของเดอ
8-1*	การตั้งค่าความเร็ว	พารามิเตอร์ที่ระบุ (3)	13-43 โพลาร์เรตอร์กฎตรรกะ 2	15-14 ส่งข้อมูลก่อนการหัก	16-13 ความถี่
8-10	โปรไฟล์การควบคุม	พารามิเตอร์ที่ระบุ (4)	13-5*สถานะ	15-20*บันทึกประวัติ	16-14 กระแสของเดอ
8-13	วิธีสถานะที่กำหนดค่าได้ STW	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	13-51 เหตุการณ์คำนวณ SL	15-21 บันทึกประวัติ: เหตุการณ์	16-15 ความถี่ [%]
8-3*	ตั้งค่าพอร์ต FC	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	13-52 การกระทำของตัวคำนวณ SL	15-22 บันทึกประวัติ: เวลา	16-16 แรงบิด [Nm]
8-30	โปรโตคอล	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	14-3**ฟังก์ชันพิเศษ	15-23 บันทึกประวัติ: วันทีและเวลา	16-17 ความเร็ว [RPM]
8-31	ที่อยู่	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	14-0*สลิมอินเวอร์	15-3*บันทึกสัญญาณเตือน	16-18 ความเร็วของเดอ
8-32	Baud rate	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	14-00 รูปแบบการสลับ	15-31 บันทึกสัญญาณเตือน: รหัสข้อผิดพลาด	16-22 ทอร์ก [%]
8-33	พาริตี/บิตหยุด	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	14-01 ความถี่สลับ	15-31 บันทึกสัญญาณเตือน: รหัสข้อผิดพลาด	16-3*สถานะขั้วขั้วเดิม
8-35	การหน่วงเวลาของรับคำสั่ง	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	14-04 PWM สุ่ม	15-32 บันทึกสัญญาณเตือน: เวลา	16-32 พลังงานเบรค /s
8-36	การหน่วงเวลาของรับคำสั่งสูงสุด	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	14-03 โวลท์ในเดอ	15-33 บันทึกสัญญาณเตือน: วันทีและเวลา	16-33 พลังงานเบรค /2 นาที
8-37	หน่วงเวลา inter-char สูงสุด	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	14-1*เปิด/ปิดสามหลัก	15-34 Alarm Log: Status	16-34 อุณหภูมิที่ขั้วขั้วเดิม
8-4*	การตั้งค่าเวลา FC MC	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	14-12 ความถี่/โหมดสามหลัก	15-35 Alarm Log: Alarm Text	16-35 ความร้อนอินเวอร์เตอร์
8-40	การเลือกข้อความที่ส่ง	ค่าที่อ่านได้ ส่งตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด	14-2*ฟังก์ชันการรีเซ็ต	15-4*การระบุขั้วขั้วเดิม	16-36 กระแสอินเวอร์เตอร์ปกติ
8-45	BTM Transaction Command	ค่าที่อ่านได้ รับตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด	14-20 รีเซ็ตโหมด	15-40 ประเภท FC	16-37 กระแสอินเวอร์เตอร์สูงสุด
8-46	BTM Transaction Status	ค่าที่อ่านได้ รับตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด	14-21 เวลาเริ่มต้นในโหมดรีเซ็ต	15-41 ส่วนกำลัง	16-38 สถานะตัวคำนวณ SL
8-47	BTM Timeout	ค่าที่อ่านได้ รับตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด	14-22 โหมดการทำงาน	15-42 แรงดันไฟฟ้า	16-39 อุณหภูมิการควบคุม
8-5*	ดีดล/บัส	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	14-23 ตั้งค่าการทำงาน	15-43 เวอร์ชันของซอฟต์แวร์	16-40 มีไฟการทำงานที่ขั้วขั้วเดิม
8-50	การเลือกสวิตช์	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	14-25 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดที่ขั้วขั้วเดิม	15-44 สวิตช์รีเซ็ตที่ขั้วขั้วเดิม	16-41 มีไฟการทำงานที่ขั้วขั้วเดิม
8-52	การเลือกการสแตนท์	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	14-26 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์	15-45 สวิตช์รีเซ็ตที่ขั้วขั้วเดิม	16-49 แหล่งของกระแส
8-53	การเลือกการตั้งค่า	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	14-28 การตั้งค่าการผิดพลาด	15-46 หมายเลขส่งข้อมูลตัวแปลงความถี่	16-5*อ้างอิง & บ่อนกลับ
8-55	การเลือกการตั้งค่า	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	14-29 รหัสบริการ	15-47 หมายเลขส่งข้อมูลการตั้งค่า	16-50 ค่าอ้างอิงภายนอก
8-8*	การตั้งค่าพอร์ต FC	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	14-3*คุณสมบัติการรีเซ็ต	15-48 เลข ID ของ LCP	16-52 การป้อนกลับ [หน่วย]
8-80	ข้อความการรัน ที่บัส	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	14-30 ตัวคูณกระแส อัตราขยายตาม	15-49 โวลต์ของตัวคำนวณ	16-53 ค่าอ้างอิง Digi Pot
8-81	การปรับค่าพอร์ตที่บัส	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	14-31 ตัวคูณกระแส เวลาปรับ	15-50 โวลต์ของตัวคำนวณ	16-54 ค่าป้อนกลับ 1 [หน่วย]
8-82	การปรับค่าพอร์ตของสเฟ	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	14-32 Current Lim Ctl, Filter Time	15-51 หมายเลขที่ระบุตัวแปลงความถี่	16-55 ค่าป้อนกลับ 2 [หน่วย]
8-9*	บัสเฟด	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	14-4*ปรับพาสซีฟทั้งหมด	15-53 หมายเลขที่ระบุการตั้งค่า	16-56 ค่าป้อนกลับ 3 [หน่วย]
8-90	ความเร็วสเฟเฉพาะ 1	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	14-40 ระดับ VT	15-6*การระบุตัวแปลง	16-60 อินพุตดิจิตอล
8-91	ความเร็วสเฟเฉพาะ 2	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	14-41 การคำนวณสเฟเฉพาะที่ขั้วขั้วเดิม AEO	15-60 ดิจิตอลของสเฟ	16-61 ขั้ว 53 การตั้งค่าสเฟ
8-94	ค่าป้อนกลับ ขั้วบัส1	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	14-42 ความถี่ AEO ค่าตัด	15-61 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม	16-62 อินพุตของสเฟ 53
8-95	ค่าป้อนกลับ ขั้วบัส2	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	14-43 ตัวประกอบกำลังของสเฟ	15-63 หมายเลขของอุปกรณ์เสริม	16-63 ขั้ว 54 การตั้งค่าสเฟ
8-96	ค่าป้อนกลับ ขั้วบัส3	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	14-5*สเฟเฉพาะ	15-70 อุปกรณ์เสริมในสเฟ A	16-64 อินพุตของสเฟ 54
9-2** Profibus		พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	14-50 ตัวกรอง RFI	15-71 เวอร์ชันอุปกรณ์เสริมในสเฟ B	16-65 เสาฟ้าตอนล่าง 42 [mA]
9-00	จุดตั้ง	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	14-51 การเชื่อมต่อสเฟ	15-72 อุปกรณ์เสริมในสเฟ B	16-66 เสาฟ้าตอนล่าง [bin]
9-07	การกำหนดรูปแบบการเขียน PCD	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	14-52 การตรวจเช็คสเฟ	15-73 เวอร์ชันอุปกรณ์เสริมในสเฟ B	16-67 อินพุตของสเฟ #29 [Hz]
9-15	การกำหนดรูปแบบการอ่าน PCD	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	14-53 การตรวจเช็คสเฟ	15-74 อุปกรณ์เสริมในสเฟ C0	16-68 อินพุตของสเฟ #33 [Hz]
9-16	การกำหนดรูปแบบการอ่าน PCD	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	14-54 จำนวนที่แท้จริงของหน่วยอินเวอร์เตอร์	15-75 สเฟ C0 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม	16-69 เสาฟ้าตอนล่าง #27 [Hz]
9-18	โหมดแอคทีฟ	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (6)	14-6*ลดที่กีดกัน	15-76 อุปกรณ์เสริมในสเฟ C1	16-70 เสาฟ้าตอนล่าง #29 [Hz]
			14-60 ฟังก์ชันที่กีดกันสูงเกิน	15-77 สเฟ C1 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม	16-71 เสาฟ้าตอนล่าง [bin]
			14-61 ฟังก์ชันเมื่อกระแสไหลเกินที่อินเวอร์เตอร์	15-8*Operating Data II	16-72 ตัวนับ A
				15-80 Fan Running Hours	16-73 ตัวนับ B



16-75	อินพุตคอมลิก X30/11	20-41	Cut-out Value	21-42	ภายนอก 2 เวลา	22-7*	การล็อกกันเดินรวมสั้น	25-06	จำนวนขั้ว
16-76	อินพุตคอมลิก X30/12	20-42	Cut-in Value	21-43	ภายนอก 2 เวลาต่าง	22-75	การล็อกกันเดินรวมสั้น	25-20*	การตั้งค่าแบบวัด
16-77	เอาต์พุตคอมลิก X30/8 [mA]	20-7*	การรับ PID อัตโนมัติ	21-44	ภายนอก 2 ส่วนต่าง ซึ่งจำกัดด้วยภายนอก	22-76	ช่วงเวลาหวาดหวายการสตาร์ท	25-20	แบบวัดที่แสดง
16-8*	พีดีบีพี & พอร์ต	20-70	โปรแกรมรวมเปิด	21-5*	ภายนอก CL 3 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	22-77	เวลาทำงานต่ำสุด	25-21 + Zone [unit]	
16-80	CTW ฟลัดบัส 1	20-71	โหมดการปรับแต่ง	21-50	ภายนอก 3 ค่าอ้างอิง/หน่วยป้อนกลับ	22-78	เวลาทำงานต่ำสุด	25-22 - Zone [unit]	
16-82	REF ฟลัดบัส 1	20-72	การเปลี่ยนเอาต์พุต PID	21-51	ภายนอก 3 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-79	เวลาทำงานต่ำสุด	25-23	หน่วยวัดความเร็วตามตัว
16-84	ตัวเลือกลิฟต์สตาร์ท	20-73	ระดับค่าป้อนกลับต่ำสุด	21-52	ภายนอก 3 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-80*	Flow Compensation	25-24	หน่วยเวลาแสดง SBW
16-85	CTW พอร์ต FC 1	20-74	ระดับค่าป้อนกลับสูงสุด	21-53	ภายนอก 3 แหล่งค่าอ้างอิง	22-80*	การชดเชยการไหล	25-25	หน่วยเวลาแสดง SBW
16-86	REF พอร์ต FC 1	20-79	การรับ PID อัตโนมัติ	21-54	ภายนอก 3 แหล่งค่าป้อนกลับ	22-81	การปรับแกนแกนแรงบิดแบบลิเนียร์-สี่เหลี่ยม	25-26 ++ Zone Delay	
16-9*	ค่าที่อ่านได้	20-8*	การตั้งค่าพื้นฐาน PID	21-55	ภายนอก 3 เซ็ตพอยต์	22-82	การควบคุมพลังงาน	25-27 -- Zone Delay	
16-90	คำสั่งยูนิคัลเดิม	20-81	การควบคุมแบบเปิด/ปิด/สแกน PID	21-56	ภายนอก 3 เซ็ตพอยต์	22-82	ความถี่ที่ไม่มีการไหล	25-30	Staging Functions
16-91	คำสั่งยูนิคัลเดิม 2	20-82	ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท PID [RPM]	21-57	ภายนอก 3 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	22-83	ความเร็วที่ไม่มีการไหล [RPM]	25-30	ดีเลย์ที่เริ่มการไหล
16-92	คำสั่งยูนิคัลเดิม 2	20-83	ค่าเวลา Differentiation ของ PID	21-58	ภายนอก 3 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	22-84	ความเร็วที่ไม่มีการไหล [Hz]	25-31	ฟังก์ชันดีเลย์
16-93	คำสั่งยูนิคัลเดิม 2	20-84	หน่วยวัดที่อ้างอิงเมื่อสถานะเปิด	21-59	ภายนอก 3 เอาต์พุต [%]	22-85	ความเร็วที่จำกัดการออกแบม [RPM]	25-32	เวลาที่ฟังก์ชันดีเลย์
16-94	ค่าแสดงสถานะแบบขยาย	20-9*	ตัวควบคุม PID	21-6*	ภายนอก CL 3 PID	22-86	ความเร็วที่จำกัดการออกแบม [Hz]	25-33	ฟังก์ชันดีเลย์
16-95	ภายนอก ค่าแสดงสถานะ 2	20-91	ฟังก์ชัน AntiWindup	21-60	ภายนอก 3 การควบคุมแบบเปิด/ปิด/สแกน	22-88	แรงดันที่ไม่มีการไหล	25-34	เวลาที่ฟังก์ชันดีเลย์
16-96	ค่าแสดงการบำรุงรักษา	20-93	ค่าเวลา Proportional ของ PID	21-61	ภายนอก 3 อัตราขยายตามส่วน	22-88	แรงดันที่ฟังก์ชันดีเลย์	25-4*	การตั้งค่าแสดง
18-0*	บันทึกการบำรุงรักษา	20-94	ค่าเวลา Integral ของ PID	21-62	ภายนอก 3 เวลา	22-89	การไหลที่จำกัดการออกแบม	25-42	ค่าเริ่มต้นแสดง
18-01	บันทึกการบำรุงรักษา: รายการ	20-95	ค่าเวลา Differentiation ของ PID	21-63	ภายนอก 3 เวลาต่าง	22-90	การไหลที่ฟังก์ชันดีเลย์	25-44	ความเร็วแสดง [RPM]
18-02	บันทึกการบำรุงรักษา: เวลา	20-96	ฟังก์ชันจำกัดความแตกต่าง PID	21-64	ภายนอก 3 ส่วนต่าง ซึ่งจำกัดด้วยภายนอก	23-0*	การกระทำที่ฟังก์ชันดีเลย์	25-45	ความเร็วแสดง [Hz]
18-03	บันทึกการบำรุงรักษา: วันทีและเวลา	21-0*	การปรับ PID ภายนอกอัตโนมัติ	22-0*	ฟังก์ชันการใช้งาน	23-00	เวลาที่เปิด	25-47	ความเร็วแสดง [Hz]
18-1*	บันทึกโหมดไฟไหม้	21-00	ประเภทของโหมด	22-0*	อินพุต	23-01	การกระทำตามเปิด	25-80	สถานะแสดง
18-10	บันทึกโหมดไฟไหม้: เหตุการณ์	21-01	โหมดการปรับแต่ง	22-2*	การตรวจพบการไหล	23-02	เวลาที่เปิด	25-81	สถานะแสดง
18-11	บันทึกโหมดไฟไหม้: เวลา	21-02	การเปลี่ยนเอาต์พุต PID	22-20	การตั้งค่าพลังงานตัวเอาต์พุต	23-03	การกระทำตามเปิด	25-82	มีหน้า
18-12	บันทึกโหมดไฟไหม้: วันทีและเวลา	21-03	ระดับค่าป้อนกลับต่ำสุด	22-21	การตรวจพบกำลังต่ำ	23-04	เหตุการณ์	25-83	สถานะแสดง
18-3*	อินพุต & เอาต์พุต	21-04	ระดับค่าป้อนกลับสูงสุด	22-22	การตรวจพบความเร็วต่ำ	23-10*	การบำรุงรักษา	25-84	เวลาเปิด
18-30	อินพุตคอมลิก X42/1	21-09	การรับ PID อัตโนมัติ	22-23	ฟังก์ชัน/ที่ไหล	23-10	รายการบำรุงรักษา	25-85	เวลาเปิด
18-31	อินพุตคอมลิก X42/3	21-10	ภายนอก 1 ค่าอ้างอิง/หน่วยป้อนกลับ	22-24	ฟังก์ชันที่ไหล	23-12	การแจ้งเตือนบำรุงรักษา	25-86	การเชื่อมต่อตัวนำ
18-32	อินพุตคอมลิก X42/5	21-11	ภายนอก 1 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	22-26	ฟังก์ชันที่ไหล	23-14	ฟังก์ชันเวลาที่บำรุงรักษา	25-87	Inverse Interlock
18-33	อินพุตคอมลิก X42/7 [V]	21-12	ภายนอก 1 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-27	การแจ้งเตือนบางส่วน	23-15	ฟังก์ชันการบำรุงรักษา	25-88	Pack capacity [%]
18-34	อินพุตคอมลิก X42/9 [V]	21-13	ภายนอก 1 แหล่งค่าอ้างอิง	22-30*	การปรับกำลังที่ไม่มีการไหล	23-16	ฟังก์ชันการบำรุงรักษา	25-90	อินพุตคอมลิก I/O
18-35	อินพุตคอมลิก X42/11 [V]	21-14	ภายนอก 1 แหล่งค่าป้อนกลับ	22-31	ฟังก์ชันการไหล	23-16	ฟังก์ชันการบำรุงรักษา	25-91	การเปลี่ยนด้วยมี
20-0*	ชนิดอินพุตคอมลิก	21-15	ภายนอก 1 เซ็ตพอยต์	22-32	ความเร็วต่ำ [Hz]	23-5*	บันทึกพลังงาน	26-0*	โหมดคอมลิก I/O
20-00	แหล่งค่าป้อนกลับ 1	21-17	ภายนอก 1 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	22-33	ความเร็วต่ำ [HP]	23-50	ความละเอียดในการบันทึกพลังงาน	26-00	ที่ X42/1 ใหม่
20-01	การแปลงค่าป้อนกลับ 1	21-18	ภายนอก 1 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	22-34	กำลังที่ความเร็วต่ำ [kW]	23-51	ช่วงเวลาสตาร์ท	26-01	ที่ X42/3 ใหม่
20-02	แหล่งค่าป้อนกลับ 2	21-19	ภายนอก 1 เอาต์พุต [%]	22-35	กำลังที่ความเร็วต่ำ [HP]	23-53	บันทึกพลังงาน	26-02	ที่ X42/5 ใหม่
20-03	แหล่งค่าป้อนกลับ 2	21-20	ภายนอก 1 การควบคุมแบบเปิด/ปิด/สแกน	22-36	ความเร็วสูง [Hz]	23-54	ฟังก์ชันที่พลังงาน	26-1*	อินพุตคอมลิก X42/1
20-04	การแปลงค่าป้อนกลับ 2	21-21	ภายนอก 1 อัตราขยายตามส่วน	22-37	ความเร็วสูง [kW]	23-60	ตัวแปรแทรก	26-10	ที่ X42/1 แรงดันต่ำ
20-05	แหล่งค่าป้อนกลับ 3	21-22	ภายนอก 1 เวลา	22-38	กำลังความเร็วสูง [HP]	23-61	ข้อมูลพลังงานแสดงต่อเนื่อง	26-11	ที่ X42/1 แรงดันสูง
20-06	แหล่งค่าป้อนกลับ 3	21-23	ภายนอก 1 เวลาต่าง	22-39	กำลังความเร็วสูง [kW]	23-62	ข้อมูลพลังงานแสดงต่อเนื่อง	26-14	ที่ X42/1 ค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-07	การแปลงค่าป้อนกลับ 3	21-24	ภายนอก 1 ส่วนต่าง ซึ่งจำกัดด้วยภายนอก	22-40	เวลาที่ต่ำสุด	23-63	ระยะเวลาการสตาร์ทที่ต่อเนื่อง	26-15	ที่ X42/1 ค่าของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-08	การแปลงค่าป้อนกลับ 3	21-24	ภายนอก 1 ส่วนต่าง ซึ่งจำกัดด้วยภายนอก	22-41	เวลาที่ต่ำสุด	23-64	ระยะเวลาการหยุดที่ต่อเนื่อง	26-16	ที่ X42/1 ค่าของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-12	หน่วย ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	21-25	ภายนอก 1 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-42	ความเร็วการปลดการทำงานต่อรอบ [RPM]	23-65	ข้อมูลพลังงานแสดงต่อเนื่อง	26-17	ที่ X42/1 แรงดันต่ำเกินไป
20-2*	ค่าป้อนกลับ & เซ็ตพอยต์	21-30	ภายนอก 2 ค่าอ้างอิง/หน่วยป้อนกลับ	22-43	ความเร็วการปลดการทำงาน [Hz]	23-66	การเชื่อมต่อข้อมูลพลังงานแสดงต่อเนื่อง	26-20	ที่ X42/3 แรงดันต่ำ
20-20	ฟังก์ชันการป้อนกลับ	21-31	ภายนอก 2 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	22-44	ปลดการทำงาน ด้วยความต่างค่า-	23-67	ฟังก์ชันการเชื่อมต่อข้อมูลพลังงานแสดง	26-21	ที่ X42/3 แรงดันสูง
20-21	เซ็ตพอยต์ 1	21-32	ภายนอก 2 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-45	อ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	23-80	ตัวบันทึกพลังงาน	26-24	ที่ X42/3 ค่าของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-22	เซ็ตพอยต์ 2	21-33	ภายนอก 2 แหล่งค่าอ้างอิง	22-46	เวลาสูงสุด	23-81	ตัวบันทึกพลังงาน	26-25	ที่ X42/3 ค่าของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-23	เซ็ตพอยต์ 3	21-34	ภายนอก 2 แหล่งค่าป้อนกลับ	22-47	เวลาสูงสุด	23-82	การสูญเสีย	26-26	ที่ X42/3 ค่าของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-25	Setpoint Type	21-35	ภายนอก 2 เซ็ตพอยต์	22-5*	ปลายของเซ็นเซอร์	23-83	การสูญเสียพลังงาน	26-27	ที่ X42/3 แรงดันต่ำเกินไป
20-30	การตั้งค่าความเร็ว	21-37	ภายนอก 2 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	22-50	ฟังก์ชันเซ็นเซอร์แรงบิด	23-84	การปรับอัตราส่วน		
20-31	การตั้งค่าความเร็ว	21-38	ภายนอก 2 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	22-51	การแปลงเวลาแสดงต่อเนื่อง	25-0*	การตั้งค่าแบบเปิด		
20-32	การตั้งค่าความเร็ว	21-39	ภายนอก 2 เอาต์พุต [%]	22-6*	การตรวจพบสภาพภายนอก	25-00	ควบคุมแบบเปิด		
20-33	การตั้งค่าความเร็ว	21-40	ภายนอก 2 การควบคุมแบบเปิด/ปิด/สแกน	22-61	ค่าแรงบิด ของฟังก์ชันสภาพภายนอก	25-04	การหมุนเวียนสลับ		
20-4*	Thermostat/Pressostat	21-41	ภายนอก 2 อัตราขยายตามส่วน	22-62	ค่าเวลาหน่วง ของฟังก์ชันสภาพภายนอก				

26-3* ลิมิตตอนลือก X42/5	30-23 Locked Rotor Detection Time [s]
26-30 ชั่ว X42/5 แรงดันต่ำ	31-** ตัวเลือกบายพาส
26-31 ชั่ว X42/5 แรงดันสูง	31-00 โหมดบายพาส
26-34 ชั่ว X42/5 ค่าตัวของอ่างลิ่ง/ค่า มีแอน-กลับ	31-01 ค่าเวลาที่วงจรการเริ่มมบายพาส
26-35 ชั่ว X42/5 ค่าลิ่งของอ่างลิ่ง/ค่า มีแอน-กลับ	31-02 ค่าเวลาที่วงจรการตัดการทำงานบายพาส
26-36 ชั่ว X42/5 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	31-03 การเปิดใช้งานโหมดทดสอบ
26-37 ชั่ว X42/5 แรงดันต่ำเกินไป	31-10 เวิร์ดสถานะบายพาส
26-4* เอาท์ตอนลือก X42/7	31-11 ชั่วในกาทำงานบายพาส
26-40 ชั่ว X42/7 เอาท์พุด	31-19 Remote Bypass Activation
26-41 ชั่ว X42/7 สเกลต่ำสุด	
26-42 ชั่ว X42/7 สเกลสูงสุด	
26-43 ชั่ว X42/7 เอาท์พุดของบัลควบคุม	
26-44 ชั่ว X42/7 ค่ามเวลาเอาท์พุดที่ตั้งไว้-ลิ่งพนัก	
26-5* เอาท์ตอนลือก X42/9	
26-50 ชั่ว X42/9 เอาท์พุด	
26-51 ชั่ว X42/9 สเกลต่ำสุด	
26-52 ชั่ว X42/9 สเกลสูงสุด	
26-53 ชั่ว X42/9 เอาท์พุดของบัลควบคุม	
26-54 ชั่ว X42/9 ค่ามเวลาเอาท์พุดที่ตั้งไว้-ลิ่งพนัก	
26-6* เอาท์ตอนลือก X42/11	
26-60 ชั่ว X42/11 เอาท์พุด	
26-61 ชั่ว X42/11 สเกลต่ำสุด	
26-62 ชั่ว X42/11 สเกลสูงสุด	
26-63 ชั่ว X42/11 เอาท์พุดของบัลควบคุม	
26-64 ชั่ว X42/11 ค่ามเวลาเอาท์พุดที่ตั้งไว้-ลิ่งพนัก	
28-** Compressor Functions	
28-2* Discharge Temperature Monitor	
28-20 Temperature Source	
28-21 Temperature Unit	
28-24 Warning Level	
28-25 Warning Action	
28-26 Emergency Level	
28-27 Discharge Temperature	
28-7* Day/Night Settings	
28-71 Day/Night Bus Indicator	
28-72 Enable Day/Night Via Bus	
28-73 Night Setback	
28-74 Night Speed Drop [RPM]	
28-75 Night Speed Drop Override	
28-76 Night Speed Drop [Hz]	
28-8* PO Optimization	
28-81 dP0 Offset	
28-82 PO	
28-83 PO Setpoint	
28-84 PO Reference	
28-85 PO Minimum Reference	
28-86 PO Maximum Reference	
28-87 Most Loaded Controller	
28-9* Injection Control	
28-90 Injection On	
28-91 Delayed Compressor Start	
30-** ควบคุมบัลควบคุม	
30-2* Adv. Start Adjust	
30-22 Locked Rotor Protection	

6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน

6.1 บทนำ

ประกาศ

เมื่อใช้คุณสมบัติปิดแรงบิดที่ปลอดภัยเสริม อาจต้องใช้สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 37 สำหรับตัวแปลงความถี่ในการทำงานเมื่อใช้ค่าการโปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน

ตัวอย่างในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานทั่วไป


- การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นค่ามาตรฐานตามภูมิภาค เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น (ซึ่งเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อและการตั้งค่าของพารามิเตอร์อื่นๆ จะแสดงไว้ถัดจากภาพร่าง
- ในส่วนที่ต้องมีการตั้งค่าสวิตช์สำหรับขั้วต่ออนุโลก A53 หรือ A54 จะมีข้อมูลแสดงไว้เช่นกัน

6

6.2 ตัวอย่างการตั้งค่า

6.2.1 คอมเพรสเซอร์

ตัวช่วยนำทางผู้ใช้เข้าสู่การตั้งค่าคอมเพรสเซอร์ในเครื่องทำความเย็น โดยจะขอให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์และระบบทำความเย็นที่จะรันตัวแปลงความถี่ ค่าศัพท์เฉพาะและหน่วยทั้งหมดที่ใช้ภายในตัวช่วยเป็นค่าศัพท์เฉพาะและหน่วยที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นประเภททั่วไป ดังนั้น จึงสามารถตั้งค่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 10-15 ขั้นตอนโดยใช้ปุ่มเพียง 2 ปุ่มบน LCP



ภาพประกอบ 6.1 ภาพร่างมาตรฐานของ "คอมเพรสเซอร์ที่มีส่วนควบคุมภายใน"


อินพุตตัวช่วย:

- ค่าการเลี้ยง
- เวลาในการเริ่มรอบใหม่ (จากจุดเริ่มต้นถึงจุดเริ่มต้น)
- Hz ต่ำสุด
- Hz สูงสุด
- เซ็ตพอยต์
- ตัดเข้า/ตัดออก
- 400/230 V AC
- Amps
- RPM

6.2.2 พัดลมหรือปั๊มตัวเดียวหรือหลายตัว

ตัวช่วยนำทางผู้ใช้สู่กระบวนการตั้งค่าพัดลมคอนเดนเซอร์หรือปั๊มในเครื่องทำความเย็น ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคอนเดนเซอร์หรือปั๊ม และระบบทำความเย็นที่จะรันตัวแปลงความถี่ ค่าศัพท์เฉพาะและหน่วยทั้งหมดที่ใช้ภายในตัวช่วยเป็นค่าศัพท์เฉพาะและหน่วยที่ใช้กับเครื่องทำความเย็นประเภททั่วไป ดังนั้น จึงสามารถตั้งค่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ 10-15 ขั้นตอนโดยใช้ปุ่มเพียง 2 ปุ่มบน LCP


6



1.30BA761.11

ภาพประกอบ 6.2 การควบคุมความเร็วโดยใช้คำสั่งอิงอนาล็อก (วงรอบเปิด) – พัดลมหรือปั๊มตัวเดียว/พัดลมหรือปั๊มหลายตัวในแบบขนาน


6



130BA760.11


ภาพประกอบ 6.3 การควบคุมความดันในวงรอบปิด - ระบบแบบเครื่องเดียว - พัดลมหรือบีบตัวเดียว/พัดลมหรือบีบหลายตัวในแบบขนาน

6.2.3 ชุดคอมเพรสเซอร์



130BA807.10

ภาพประกอบ 6.4 ตัวส่งความดัน P₀



130BA808.11

ภาพประกอบ 6.5 วิธีเชื่อมต่อ FC 103 และ AKS33 สำหรับการใช้งานวงรอบปิด


ประกาศ

ในการค้นหาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง รั้นตัวช่วย

7 ข้อความแสดงสถานะ

7.1 จอแสดงสถานะ

เมื่อตัวแปลงความถี่อยู่ในโหมดสถานะ ข้อความแสดงสถานะจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากภายในตัวแปลงความถี่ และปรากฏที่บรรทัดล่างสุดของหน้าจอ (ดู ภาพประกอบ 7.1)



ภาพประกอบ 7.1 จอแสดงสถานะ

1	โหมดการทำงาน (ดู ตาราง 7.2)
2	จุดที่ใช้อ้างอิง (ดู ตาราง 7.3)
3	สถานะการทำงาน (ดู ตาราง 7.4)

ตาราง 7.1 คำอธิบาย ภาพประกอบ 7.1

7.2 คำจำกัดความข้อความแสดงสถานะ

ตาราง ตาราง 7.2 ถึง ตาราง 7.4 ระบุความหมายของค่าที่แสดงในข้อความแสดงสถานะ

Off (ปิด)	ตัวแปลงความถี่ไม่ตอบสนองต่อ สัญญาณการควบคุมใดๆ จนกว่าจะกด [Auto On] หรือ [Hand On]
เปิดอัตโนมัติ	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจากข้อต่อส่วนควบคุมและ/หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจาก ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง บน LCP คำสั่งหยุด รีเซ็ต การกลับทางหมุน เบรคกระแสดตรง และสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้กับข้อต่อส่วนควบคุมมีผลเหนือการควบคุมหน้าเครื่อง

ตาราง 7.2 โหมดการทำงาน

ระยะไกล	ค่าอ้างอิงความเร็วได้รับจากสัญญาณภายนอก การสื่อสารแบบอนุกรม หรือค่าอ้างอิงภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
หน้าเครื่อง	ตัวแปลงความถี่ใช้การควบคุม [Hand On] หรือค่าอ้างอิงจาก LCP

ตาราง 7.3 จุดที่ใช้อ้างอิง

เบรคกระแสดสลั	เบรคกระแสดสลักเลือกใน 2-10 พังค์ชันของเบรค เบรคกระแสดสลักเพิ่มกำลังแม่เหล็กมอเตอร์เพื่อให้ชะลอตามที่ควบคุม
จบ AMA	การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) ดำเนินการสำเร็จ
AMA พร้อม	AMA พร้อมเริ่มต้น กด [Hand On] เพื่อเริ่ม
AMA กำลังรัน	ขั้นตอน AMA กำลังทำงาน
การเบรค	สวิตช์คายพลังงานเบรคกำลังทำงาน พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกดูดซับโดยตัวต้านทานเบรค
การเบรคสูงสุด	สวิตช์คายพลังงานเบรคกำลังทำงาน ชิดจำกัดกำลังสำหรับตัวต้านทานเบรคที่ระบุไว้ใน 2-12 Brake Power Limit (kW) ถึงระดับแล้ว
สิ้นไหล	<ul style="list-style-type: none"> การสิ้นไหลผกผันถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิทัล) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อ การสิ้นไหลถูกเปิดใช้งานจากการสื่อสารแบบอนุกรม
การคุม ลดความเร็ว	<p>การคุมลดความเร็วถูกเลือกใน 14-10 Mains Failure</p> <ul style="list-style-type: none"> แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 14-11 Mains Voltage at Mains Fault ที่เกิดฟอลต์สายหลัก ตัวแปลงความถี่ลดความเร็วมอเตอร์โดยใช้การลดลงที่ถูกควบคุม



กระแสสูง	กระแสเอาต์พุตตัวแปลงความถี่สูงเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ใน 4-51 ตั้งเดือนเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ
กระแสต่ำ	กระแสเอาต์พุตตัวแปลงความถี่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ใน 4-52 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
DC ค้าง	DC ค้างถูกเลือกใน 1-80 การทำงานที่หยุด และคำสั่งหยุดถูกส่งทำงาน มอเตอร์ค้างตามค่ากระแสตรงที่ตั้งไว้ใน 2-00 กระแสไฟ DC ค้าง/ วนให้มอเตอร์
DC หยุด	มอเตอร์ค้างตามค่ากระแส DC (2-01 กระแสในการเบรคกระแสตรง) ตามระยะเวลาที่ระบุ (2-02 ระยะเวลาจ่ายไฟเบรค DC) <ul style="list-style-type: none"> ● เบรค DC ถูกเปิดทำงานใน 2-03 ความเร็วตัดเข้าของเบรคDC[RPM] และคำสั่งหยุดถูกส่งทำงาน ● เบรค DC (ผกผัน) ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องไม่ทำงาน ● เบรค DC ถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม
การป้อนกลับสูง	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานสูงกว่าขีดจำกัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน 4-57 ค่าเดือนการป้อนกลับสูง
การป้อนกลับต่ำ	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานต่ำกว่าขีดจำกัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน 4-56 ค่าเดือนการป้อนกลับต่ำ
การค้างค่าเอาต์พุต	ค่าอ้างอิงระยะไกลทำงานเมื่อค้างที่ความเร็วปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> ● การค้างค่าเอาต์พุตถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตัล) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องทำงาน การควบคุมความเร็วสามารถทำได้ผ่านทางขั้วต่อที่ทำงานควบคุมการเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น ● การค้างการเปลี่ยนความเร็วถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม
ค่าขอการค้างค่าเอาต์พุต	มีการส่งคำสั่งค้างค่าเอาต์พุต แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่นกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รัน
ค้างค่าอ้างอิง	มีการเลือก การค้างค่าอ้างอิง เป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตัล) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องทำงาน ตัวแปลงความถี่บันทึกค่าอ้างอิงที่แท้จริง ในตอนนี้การเปลี่ยนค่าอ้างอิงสามารถทำได้ผ่านทางขั้วต่อที่ทำงานควบคุมการเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น
ค่าขอ Jog	มีการส่งคำสั่ง jog แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่นกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอินพุตดิจิตัล

การ Jog	มอเตอร์กำลังทำงานตามการโปรแกรมใน 3-19 ความเร็ว Jog [RPM] <ul style="list-style-type: none"> ● Jog ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตัล) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้อง (เช่น ขั้วต่อ 29) ทำงาน ● การทำงาน Jog ถูกเปิดทำงานผ่านทาง การสื่อสารแบบอนุกรม ● การทำงาน Jog ถูกเลือกเป็นการตอบสนองสำหรับการทำงานตรวจติดตาม (เช่น ไม่มีสัญญาณ) การทำงานตรวจติดตามทำงาน
ตรวจสอบมอเตอร์	ใน 1-80 การทำงานที่หยุด ตรวจสอบมอเตอร์ถูกเลือกไว้ คำสั่งหยุดทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามอเตอร์เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่ กระแสทดสอบถาวรจะถูกจ่ายให้กับมอเตอร์
ควบคุม OVC	การควบคุมแรงดันเกิน ถูกเปิดทำงานใน 2-17 การควบคุมแรงดันเกิน [2] มอเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กำลังจ่ายพลังงานที่สร้างให้กับตัวแปลงความถี่ การควบคุมแรงดันเกินจะปรับอัตราส่วน V/Hz เพื่อรันมอเตอร์ในโหมดแบบควบคุม และเพื่อป้องกันการตัดการทำงานของตัวแปลงความถี่
ปิดขุดกำลัง	(สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีแหล่งจ่ายไฟ 24 V ภายนอกติดตั้งอยู่เท่านั้น) แหล่งจ่ายไฟสายหลักให้ตัวแปลงความถี่ถูกถอดออก แต่การตัดควบคุมได้รับการจ่ายไฟ 24 V จากภายนอก)
โหมดป้องกัน	โหมดป้องกันทำงาน เครื่องตรวจพบสถานะวิกฤต (กระแสเกินหรือแรงดันเกิน) <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการทำงาน ความถี่การสวิตซ์จะลดเหลือ 4 kHz ● หากเป็นไปได้ โหมดป้องกันจะสิ้นสุดหลังจากนั้นประมาณ 10 วินาที ● โหมดป้องกันสามารถถูกจำกัดใน 14-26 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์
QStop	มอเตอร์ถูกลดความเร็วลงโดยใช้ 3-81 ตั้งเวลาความเร็วลง หยุดทันที <ul style="list-style-type: none"> ● หยุดด่วนผกผันถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิตัล) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องไม่ทำงาน ● การทำงานหยุดด่วนถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม
การเปลี่ยนความเร็ว	มอเตอร์กำลังเร่งความเร็ว/ชะลอความเร็วโดยใช้ความเร็วขาขึ้น/ลงที่ใช้อยู่ โดยยังไม่ถึงระดับค่าอ้างอิง ค่าจำกัด หรือค่านี้
ค่าอ้างอิงสูง	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน สูงกว่าขีดจำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-55 ค่าเดือนค่าอ้างอิงสูง
ค่าอ้างอิงต่ำ	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน ต่ำกว่าขีดจำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-54 ค่าเดือนค่าอ้างอิงต่ำ
รันตามค่าอ้างอิง	ตัวแปลงความถี่กำลังรันอยู่ในช่วงอ้างอิง ค่าป้อนกลับตรงกับค่าเซตพอยต์
รันค่าขอ	มีการส่งคำสั่งสตาร์ท แต่มอเตอร์หยุดอยู่นกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอินพุตดิจิตัล
ขณะรัน	มอเตอร์ถูกขับเคลื่อนโดยตัวแปลงความถี่

โหมดการหลัก	การทำงานประหยัดพลังงานถูกเปิดใช้งาน ซึ่งหมายถึงปัจจุบันมอเตอร์หยุดทำงาน แต่จะสตาร์ทอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
ความเร็วสูง	ความเร็วมอเตอร์สูงกว่าค่าที่ตั้งใน 4-53 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด
ความเร็วต่ำ	ความเร็วมอเตอร์ต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 4-52 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
สแตนด์บาย	ในโหมด เปิดอัตโนมัติ ตัวแปลงความถี่จะสตาร์ทมอเตอร์ด้วยสัญญาณการสตาร์ทจากอินพุตดิจิตอลหรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ช่วงเวลาสตาร์ท	ใน 1-71 <i>ช่วงเวลาสตาร์ท</i> เวลาหน่วงการสตาร์ทถูกกำหนดไว้ ค่าตั้งสตาร์ททำงานและมอเตอร์จะสตาร์ทหลังจากครบเวลาการหน่วงสตาร์ทที่กำหนด
การสตาร์ทเดินหน้า/กลับการสตาร์ท	การสตาร์ทเดินหน้าและกลับการสตาร์ทถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตอล ต่างกันสองตัว (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* <i>อินพุตดิจิตอล</i>) มอเตอร์จะสตาร์ทโดยเดินหน้าหรือถอยหลัง ขึ้นอยู่กับขั้วต่อที่ถูกเรียกใช้งาน
หยุด	ตัวแปลงความถี่ได้รับคำสั่งหยุดจาก LCP อินพุตดิจิตอล หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงาน	เมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์จะหยุดเมื่อแก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนแล้ว ตัวแปลงความถี่สามารถรีเซ็ตด้วยตัวเองโดยกด [Reset] หรือสั่งจากระยะไกลทางขั้วต่อสวนควบคุม หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงานแบบล๊อค	เมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์จะหยุดเมื่อแก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนได้แล้ว ต้องปิดและเปิดไฟเข้าตัวแปลงความถี่ จากนั้นสามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยตนเองโดยกด [Reset] หรือสั่งจากระยะไกลทางขั้วต่อสวนควบคุมหรือการสื่อสารแบบอนุกรม

ตาราง 7.4 สถานะการทำงาน

ประกาศ

ในโหมดอัตโนมัติ/ระยะไกล ตัวแปลงความถี่ต้องใช้คำสั่งจากภายนอกเพื่อรับคำสั่งการทำงาน



8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน

8.1 การตรวจติดตามระบบ

ตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามสถานะของกำลังอินพุท เอาท์พุท และตัวประกอบกำลังมอเตอร์ รวมถึงดัชนีประสิทธิภาพของระบบอื่นๆ ค่าเตือนและสัญญาณเตือนอาจจะไม่ได้ระบุถึงปัญหาภายในตัวแปลงความถี่เสมอไป ในหลายๆ กรณี อาจบ่งชี้ถึงสถานะล้มเหลวจากแรงดันอินพุท โหลดของมอเตอร์หรืออุณหภูมิ สัญญาณภายนอก หรือส่วนอื่นๆ ที่ตรรกะภายในของตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามอยู่ ดูให้แน่ใจว่าตรวจตราปัจจัยภายนอกตัวแปลงความถี่เหล่านี้ตามที่ระบุในสัญญาณเตือนหรือค่าเตือน

8.2 ประเภทการเตือนและสัญญาณเตือน

ค่าเตือน

ค่าเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อกำลังจะเกิดเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเมื่อมีเงื่อนไขการทำงานผิดปกติปรากฏขึ้นและอาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่แจ้งสัญญาณเตือน ค่าเตือนจะลบออกไปเองเมื่อแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

สัญญาณเตือน

ตัดการทำงาน


สัญญาณเตือนจะถูกแจ้งเมื่อตัวแปลงความถี่ถูกตัดการทำงาน นั่นคือ ตัวแปลงความถี่จะรับการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบหรือตัวแปลงความถี่ มอเตอร์จะสั่นไหวไปจนหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ หลังจากแก้ไขเงื่อนไขฟอลต์แล้ว สามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ได้ จากนั้นจะพร้อมสำหรับเริ่มการทำงานอีกครั้ง

การตัดการทำงานสามารถรีเซ็ตได้ด้วยหนึ่งใน 4 วิธี

- กด [Reset] บน LCP
- คำสั่งอินพุทรีเซ็ตดิจิทัล
- คำสั่งอินพุทรีเซ็ตทางการสื่อสารแบบอนุกรม
- รีเซ็ตอัตโนมัติ


สัญญาณเตือนที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงานกำหนดให้กำลังอินพุทได้รับการหมุนเวียน มอเตอร์จะสั่นไหวไปจนหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ ถอดกำลังอินพุทออกจากตัวแปลงความถี่และแก้ไขสาเหตุของฟอลต์ จากนั้นเรียกคืนกำลังการกระทำเช่นนี้ทำให้ตัวแปลงความถี่เข้าสู่เงื่อนไขตัดการทำงาน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน และสามารถรีเซ็ตได้ด้วยวิธีหนึ่งในสี่แบบดังกล่าว

8.3 จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน




ภาพประกอบ 8.1 การแสดงค่าเตือน

สัญญาณเตือนหรือล็อคตัดสัญญาณเตือนจะกะพริบบนหน้าจอฟพร้อมด้วยตัวเลขสัญญาณเตือน



ภาพประกอบ 8.2 การแสดงสัญญาณเตือน

นอกจากข้อความและรหัสสัญญาณเตือนบนจอแสดงผลของตัวแปลงความถี่ LCP แล้ว ยังมีไฟแสดงสถานะอีก 3 ดวง



ภาพประกอบ 8.3 ไฟแสดงสถานะ

	LED ค่าเตือน	LED สัญญาณเตือน
ค่าเตือน	เปิด	ปิด
สัญญาณเตือน	ปิด	เปิด (กะพริบ)
ล๊อคตัดการทำงาน	เปิด	เปิด (กะพริบ)

ตาราง 8.1 ค่าอธิบายไฟแสดงสถานะ

8.4 ค่าจำกัดความค่าเตือนและสัญญาณเตือน

ตาราง 8.2 กำหนดว่าจะแสดงค่าเตือนก่อนสัญญาณเตือนหรือไม่ และสัญญาณเตือนจะตัดการทำงานเครื่องหรือตัดการทำงานแบบล๊อคเครื่อง

หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเตือน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงานแบบล๊อค	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
1	แรงดันไฟ 10 V ต่ำ	X			
2	ข้อผิดพลาดสัญญาณต่ำเกินไป	(X)	(X)		6-01 ฟังก์ชันหมดเวลารอสัญญาณ
4	เฟสหลักหาย	(X)	(X)	(X)	14-12 ความไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก
5	แรงดันดีซีลิงค์สูง	X			
6	แรงดันดีซีลิงค์ต่ำ	X			
7	แรงดัน DC เกิน	X	X		
8	แรงดัน DC ต่ำ	X	X		
9	อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน	X	X		
10	มอเตอร์ ETR มีอุณหภูมิสูงเกิน	(X)	(X)		1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์
11	มอเตอร์เทอร์มิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป	(X)	(X)		1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์
12	ขีดจำกัดแรงบิด	X	X		
13	กระแสเกิน	X	X	X	
14	ตอลงดินผิด	X	X	X	
15	ฮาร์ดแวร์ไม่ตรงกัน		X	X	
16	การลัดวงจร		X	X	
17	คำสั่งควบคุมหมดเวลา	(X)	(X)		8-04 ฟังก์ชันควบคุมเมื่อหมดเวลา
18	การสตาร์ทล้มเหลว				
23	ฟอลต์กับพัดลมภายใน	X			
24	ฟอลต์กับพัดลมภายนอก	X			14-53 การตรวจดูพัดลม
25	ตัวต้านทานเบรคลัดวงจร	X			
26	ขีดจำกัดกำลังของตัวต้านทานเบรค	(X)	(X)		2-13 Brake Power Monitoring
27	ตัวสับเบรคลัดวงจร	X	X		
28	การตรวจสอบเบรค	(X)	(X)		2-15 Brake Check
29	อุณหภูมิตัวขับสูงเกิน	X	X	X	
30	เฟส U ของมอเตอร์หายไป	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์หายไป
31	เฟส V ของมอเตอร์หายไป	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์หายไป
32	เฟส W ของมอเตอร์หายไป	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์หายไป
33	ฟอลต์แบบกระชาก		X	X	
34	ฟอลต์การสื่อสารของฟิลด์บัส	X	X		
35	ออกนอกช่วงความถี่	X	X		
36	แหล่งจ่ายไฟหลักล้มเหลว	X	X		

หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเดือน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงานแบบล๊อค	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
37	เฟสไม่สมดุล	X	X		
38	ฟอลต์ภายใน		X	X	
39	เซนเซอร์แผ่ระบายความร้อน		X	X	
40	โหลดเกินบนขั้วต่อเอาต์พุตดิจิทัล 27	(X)			5-00 เลือกหมวดสัญญาณดิจิทัลอินเอาต์, 5-01 เลือกสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 27
41	โหลดเกินบนขั้วต่อเอาต์พุตดิจิทัล 29	(X)			5-00 เลือกหมวดสัญญาณดิจิทัลอินเอาต์, 5-02 เลือกสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 29
42	โหลดเกินบนเอาต์พุตดิจิทัล บน X30/6	(X)			5-32 ขั้ว X30/6 Digi Out (MCB 101)
42	โหลดเกินบนเอาต์พุตดิจิทัล บน X30/7	(X)			5-33 ขั้ว X30/7 Digi Out (MCB 101)
46	ไฟการด์กำลัง		X	X	
47	ไฟ 24V ต่ำ	X	X	X	
48	ไฟ 1.8 V ต่ำ		X	X	
49	ขีดจำกัดความเร็ว	X	(X)		1-86 ตัดการทำงานที่ความเร็วต่ำ [RPM]
50	การปรับเทียบ AMA ล้มเหลว		X		
51	ตรวจสอบ AMA U _{nom} และ I _{nom}		X		
52	AMA I ต่ำ I _{nom}		X		
53	มอเตอร์ AMA ใหญ่เกินไป		X		
54	มอเตอร์ AMA เล็กเกินไป		X		
55	พารามิเตอร์ AMA อยู่นอกช่วง		X		
56	ขีดจำกัดการทำงานของ AMA โดยผู้ใช้		X		
57	หมดเวลา AMA		X		
58	ฟอลต์ภายใน AMA	X	X		
59	ขีดจำกัดกระแส	X			
60	อินเตอร์ล๊อคจากภายนอก	X			
62	ความถี่เอาต์พุตที่ขีดจำกัดสูงสุด	X			
64	ขีดจำกัดแรงดัน	X			
65	อุณหภูมิเบอร์ดควบคุมสูงเกิน	X	X	X	
66	แผ่ระบายความร้อนอุณหภูมิต่ำ	X			
67	การกำหนดรูปแบบของอุปกรณ์เสริมถูกเปลี่ยน		X		
69	อุณหภูมิการด์กำลัง		X	X	
70	การกำหนดรูปแบบ FC ไม่ถูกต้อง			X	
71	PTC 1 หยุดแบบปลอดภัย	X	X ¹⁾		
72	ความล้มเหลวที่เป็นอันตราย			X ¹⁾	
73	เริ่มสตาร์ทการหยุดแบบปลอดภัยอัตโนมัติ				
76	ตั้งค่านวยกำลัง	X			
77	โหมดกำลังแบบลัด				
79	การกำหนดรูปแบบ PS ไม่ถูกต้อง		X	X	
80	ชุดขับใช้ค่าเริ่มต้นตามมาตรฐาน		X		
91	ตั้งค่าอินพุตอนาล็อก 54 ผิด			X	
92	ไม่มีกรไหล	X	X		22-2* การตรวจจับการไม่ไหล
93	บีมแห้ง	X	X		22-2* การตรวจจับการไม่ไหล
94	สิ้นสุดของเส้นโค้ง	X	X		22-5* สิ้นสุดของเส้นโค้ง
95	สายพานชำรุด	X	X		22-6* การตรวจจับสายพานชำรุด
96	หน่วงเวลาสตาร์ท	X			22-7* การป้องกันการสั้ววงจร
97	หน่วงเวลาหยุด	X			22-7* การป้องกันการสั้ววงจร
98	ฟอลต์นาฬิกา	X			0-7* การตั้งค่านาฬิกา

หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเตือน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงานแบบลือค	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
203	มอเตอร์หายไป				
204	โรเตอร์ที่ลือค				
243	เบรค IGBT	X	X		
244	อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อน	X	X	X	
245	เซนเซอร์แผ่นระบายความร้อน		X	X	
246	ไฟการ์ดกำลัง		X	X	
247	อุณหภูมิการ์ดกำลัง		X	X	
248	การกำหนดรูปแบบ PS ไม่ถูกต้อง		X	X	
250	อะไหล่ใหม่			X	
251	รหัสชนิดใหม่		X	X	

ตาราง 8.2 รายการรหัสค่าเตือน/สัญญาณเตือน

(X) ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์

¹⁾ ไม่สามารถรีเซ็ตอัตโนมัติด้วย 14-20 รีเซ็ตโหมด

ข้อมูลค่าเตือน/สัญญาณเตือนด้านล่างระบุเงื่อนไขของค่าเตือนและสัญญาณเตือน แจ้งสาเหตุที่เป็นไปได้ของเงื่อนไขและรายละเอียดการแก้ไขหรือขั้นตอนการแก้ปัญหา

ค่าเตือน 1, แรงดันไฟ 10 V ต่ำ

แรงดันไฟของการ์ดควบคุมต่ำกว่า 10 V จากขั้วต่อ 50 ปลดโหลดบางส่วนออกจากขั้วต่อ 50 เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟ 10 V กำลังจ่ายโหลดเกิน ค่าสูงสุด 15 mA หรือ ค่าต่ำสุด 590 Ω

สภาพนี้อาจเกิดจากการขี้อัดในโพเทนชิโอมิเตอร์ที่เชื่อมต่อหรือการต่อสายไฟโพเทนชิโอมิเตอร์ไม่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหา

ถอดสายไฟจากขั้วต่อ 50 หากค่าเตือนหายไป ปัญหาอาจมาจากสายไฟของลูกค้ำ หากค่าเตือนไม่ได้หายไป ให้เปลี่ยนการ์ดควบคุม

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 2, ข้อผิดพลาดสัญญาณต่ำเกินไป

ค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนนี้จะปรากฏต่อเมื่อถูกตั้งค่าโดยผู้ใช้ใน 6-01 *ฟังก์ชันหมดเวลารอสัญญาณ* สัญญาณเบนอินพุทอนาล็อกตัวหนึ่งต่ำกว่า 50% ของค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้สำหรับอินพุทนั้น สภาพนี้อาจเกิดขึ้นจากสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณผิดพลาด

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบการเชื่อมต่อบนขั้วต่ออินพุทอนาล็อกทั้งหมด ขั้วต่อการ์ดควบคุม 53 และ 54 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 55 MCB 101 ขั้วต่อ 11 และ 12 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 10 MCB 109 ขั้วต่อ 1, 3, 5 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 2, 4, 6)

ตรวจสอบว่า การโปรแกรมตัวแปลงความถี่และการตั้งค่าสวิตช์ตรงกับประเภทของสัญญาณอนาล็อก

ดำเนินการทดสอบสัญญาณขั้วต่ออินพุท

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 4, เฟสหลักหาย

เฟสหนึ่งด้านแหล่งจ่ายไฟหายไป หรือแรงดันไฟฟ้าหลักมีความไม่สมดุลสูงเกินไป ข้อความนี้จะปรากฏเช่นกันในกรณีที่เกิดฟอลต์ขึ้นที่วงจรเรียงกระแสด้านอินพุทของตัวแปลงความถี่ ตัวเลือกถูกตั้งไว้ที่ 14-12 *ความไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก*.

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟ และกระแสแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายมายังตัวแปลงความถี่

ค่าเตือน 5, แรงดันดีซีลิงค์สูง

แรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (ดีซี) สูงกว่าขีดจำกัดค่าเตือนแรงดันสูง ขีดจำกัดขึ้นกับพิกัดแรงดันของตัวแปลงความถี่ เครื่องยังคงทำงานอยู่

ค่าเตือน 6, แรงดันดีซีลิงค์ต่ำ

แรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (ดีซี) ต่ำกว่าขีดจำกัดค่าเตือนแรงดันต่ำ ขีดจำกัดขึ้นกับพิกัดแรงดันของตัวแปลงความถี่ เครื่องยังคงทำงานอยู่

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 7, แรงดันกระแสตรงเกิน

ถ้าแรงดันวงจรขั้วกลางมีค่าสูงเกินกว่าขีดจำกัด ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังจากเวลาหนึ่ง

การแก้ไขปัญหา

เชื่อมต่อตัวต้านทานเบรค

ขยายช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

เปลี่ยนประเภทความเร็ว

เปิดทำงานฟังก์ชันต่างๆ ใน 2-10 *ฟังก์ชันของเบรค*

เพิ่ม 14-26 *หน่วงการบิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์*

ถ้าค่าเตือน/สัญญาณเตือนเกิดขึ้นในระหว่างไฟฟ้าตก ระบบจะใช้การสำรองพลังงานจลน์ (14-10 *Mains Failure*)

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 8, แรงดัน DC ต่ำ

หากแรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (ดีซีลิงค์) ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดแรงดันต่ำกว่าเกณฑ์ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบว่ามีภาระเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC หรือไม่ ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC ต่ออยู่ ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังการหน่วงเวลาที่กำหนด การหน่วงเวลาจะแตกต่างกันไปตามขนาดของเครื่อง

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่า แรงดันแหล่งจ่ายไฟ ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่

ดำเนินการทดสอบแรงดันอินพุท

ดำเนินการทดสอบวงจรการชาร์จกระแสไฟต่ำ

คำเตือน/สัญญาณเตือน 9, อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน

ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเนื่องจากจ่ายโหลดเกิน (กระแสสูงเป็นเวลานานเกินไป) ตัวนี้สำหรับการป้องกันความร้อนสะสมของอินเวอร์เตอร์ด้วยการคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งค่าเตือนที่ 98% และตัดการทำงานที่ 100% ในขณะที่แจ้งสัญญาณเตือน *ไม่สามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่จนกว่าตัวนี้จะกลับมามีค่าต่ำกว่า 90%*

ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากตัวแปลงความถี่จ่ายโหลดเกิน 100 % เป็นระยะเวลาสั้นเกินไป

การแก้ไขปัญหา

เปรียบเทียบกระแสเอาต์พุทที่แสดงใน LCP กับกระแสที่พิกัดของตัวแปลงความถี่

เปรียบเทียบกระแสเอาต์พุทที่แสดงบนปุ่ม LCP กับกระแสมอเตอร์ที่วัดได้

แสดงโหลดชุดขับเคลื่อนความร้อนบน LCP และตรวจสอบค่า ขณะรันสูงกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่ ตัวนี้ควรเพิ่ม เมื่อรันต่ำกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่ ตัวนี้ควรลดลง

คำเตือน/สัญญาณเตือน 10, มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน

จากการทำงานของรีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETR) พบว่ามอเตอร์มีความร้อนเกินไป เลือกว่าจะให้ตัวแปลงความถี่เตือนหรือส่งสัญญาณเตือนเมื่อตัวนี้ไปถึง 100% ใน *1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์* หรือไม่ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์รับภาระเกิน 100% เป็นเวลานานเกินไป

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่

ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในเชิงกลหรือไม่

ตรวจสอบว่ากระแสมอเตอร์ที่ตั้งใน *1-24 กระแส-มอเตอร์ (Amp)* ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง

หากใช้พัดลมภายนอก ตรวจสอบใน *1-91 มีพัดลมพิเศษภายนอกมอเตอร์* ว่าถูกเลือกไว้

การทำงาน AMA ใน *1-29 ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ (AMA)* อาจปรับตัวควบคุมความถี่ไปยังมอเตอร์ได้แม่นยำมากขึ้นและลดภาระความร้อนสะสม

คำเตือน/สัญญาณเตือน 11, เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์มีความร้อนเกิน

ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์อาจถูกปลดการเชื่อมต่อหรือไม่ เลือกว่าจะให้ตัวแปลงความถี่เตือนหรือส่งสัญญาณเตือนใน *1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์*

1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่

ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในเชิงกลหรือไม่

เมื่อใช้ข้อต่อ 53 หรือ 54 ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องระหว่างข้อต่อ 53 หรือ 54 (อินพุทแรงดันแบบอนาล็อก) และข้อต่อ 50 (แหล่งจ่าย +10 V) รวมทั้งตรวจสอบว่าสวิตช์ข้อต่อสำหรับ 53 หรือ 54 ตั้งไว้สำหรับแรงดัน ตรวจสอบว่า *1-93 แหล่งรับสัญญาณเทอร์มิสเตอร์* เลือกข้อต่อ 53 หรือ 54

เมื่อใช้อินพุทดิจิทัล 18 หรือ 19 ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องระหว่างข้อต่อ 18 หรือ 19 (อินพุทดิจิทัล PNP เท่านั้น) และข้อต่อ 50 ตรวจสอบว่า *1-93 แหล่งรับสัญญาณเทอร์มิสเตอร์* เลือกข้อต่อ 18 หรือ 19

คำเตือน/สัญญาณเตือน 12, ชิดจำกัดแรงบิด

แรงบิดมีค่าสูงกว่าค่าใน *4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์* หรือค่าใน *4-17 กำหนดค่าแรงบิดกรณีไฟย้อนกลับ*, *14-25 ทวน-การบิดที่ชิดจำกัดทอร์ก* สามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้จากเงื่อนไขค่าเตือนอย่างเดียวกันเป็นค่าเตือนที่ตามด้วยสัญญาณเตือน

การแก้ไขปัญหา

หากเกินขีดจำกัดแรงบิดมอเตอร์ระหว่างเปลี่ยนความเร็วขึ้น ให้ขยายเวลาเปลี่ยนความเร็วขึ้น

หากเกินขีดจำกัดแรงบิดเจเนอเรเตอร์ระหว่างเปลี่ยนความเร็วลง ให้ขยายเวลาเปลี่ยนความเร็วลง

หากขีดจำกัดแรงบิดเกิดขึ้นขณะทำงาน อาจเพิ่มขีดจำกัดแรงบิดได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานอย่างปลอดภัยที่แรงบิดสูงขึ้น

ตรวจสอบการใช้งานสำหรับการตั้งกระแสมากเกินไปในมอเตอร์

คำเตือน/สัญญาณเตือน 13, กระแสเกิน

อินเวอร์เตอร์เกินขีดจำกัดกระแสสูงสุด (ประมาณ 200% ของกระแสที่กำหนด) ค่าเตือนจะแสดงค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที หลังจากนั้นตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานและแสดงค่าเตือน ข้อผิดพลาดนี้เกิดได้จากการโหลดที่มีไฟฟ้าช็อคหรือการเร่งความเร็วด้วยโหลดความเฉื่อยสูง และยังปรากฏหลังจากการสำรองพลังงานจนหากมีการเร่งความเร็วในระหว่างเวลาเปลี่ยนความเร็วขาขึ้น ถ้ามีการเลือกการควบคุมเบรคเชิงกลส่วนขยายการตัดการทำงานจะสามารถรีเซ็ตจากภายนอกได้

การแก้ไขปัญหา

ตัดกระแสไฟและตรวจสอบว่าเฟลวมอเตอร์หมุนได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าขนาดมอเตอร์เหมาะสมกับตัวแปลงความถี่หรือไม่

ตรวจสอบพารามิเตอร์มอเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 เพื่อแก้ไขข้อมูลมอเตอร์

ALARM (สัญญาณเตือน) 14, ต่อดิน (พื้น) ผิด

มีกระแสจากเฟสเอาต์พุทลงดิน ทั้งจากในเคเบิลระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์ หรือภายในตัวมอเตอร์เอง

การแก้ไขปัญหา:

ตัดไฟที่จ่ายไปยังตัวแปลงความถี่และแก้ไขฟอลต์ลงดิน

ตรวจสอบฟอลต์ลงดินในมอเตอร์โดยวัดความต้านทานลงกราวด์ของสายไฟมอเตอร์ และมอเตอร์ด้วยเครื่องมือวัดความเป็นฉนวน

ALARM (สัญญาณเตือน) 15, ฮาร์ดแวร์ไม่ตรงกัน

อุปกรณ์เสริมติดตั้งถาวรไม่ได้รับการจัดการจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บอร์ดควบคุมปัจจุบัน

บันทึกค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้และติดต่อซัพพลายเออร์ Danfoss ของคุณ:

15-40 ประเภท FC

15-41 ส่วนกำลัง

15-42 แรงดันไฟฟ้า

15-43 เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

15-45 สตริงรหัสชนิดจริง

15-49 ไอดีซอฟต์แวร์การ์ดควบคุม

15-50 ไอดีซอฟต์แวร์การ์ดกำลัง

15-60 ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

15-61 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม (สำหรับอุปกรณ์เสริมในสล็อตแต่ละชิ้น)

ALARM (สัญญาณเตือน) 16, ลัดวงจร

มีการลัดวงจรในมอเตอร์หรือการเดินสายไฟของมอเตอร์

ตัดกระแสไฟที่จ่ายไปยังตัวแปลงความถี่และแก้ไขการลัดวงจร

คำเตือน/สัญญาณเตือน 17, คำสั่งควบคุมหมดเวลา

ไม่มีการสื่อสารไปยังตัวแปลงความถี่

คำเตือนจะทำงานเมื่อ 8-04 ฟังก์ชันควบคุมเมื่อหมดเวลา ไม่ได้ตั้งไว้ที่ [0] ปี

หาก 8-04 ฟังก์ชันควบคุมเมื่อหมดเวลา ถูกตั้งค่าเป็น [5] หยุดและตัดการทำงาน คำเตือนจะแสดงขึ้น และตัวแปลงความถี่เปลี่ยนความเร็วลงชะลอจนกว่าจะหยุด แล้วจึงแสดงสัญญาณเตือน

การแก้ไขปัญหา:

ตรวจสอบการเชื่อมต่อบนสายการสื่อสารแบบอนุกรม

เพิ่ม 8-03 เวลาของตัวควบคุมเมื่อหมดเวลา

ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์การสื่อสาร

ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อกำหนด EMC

สัญญาณเตือน 18, การสตาร์ทล้มเหลว

ความเร็วต้องไม่เกิน 1-77 ความเร็วสูงสุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ [RPM] ระหว่างการสตาร์ทภายในเวลาที่อนุญาต (ตั้งค่าไว้ใน 1-79 เวลาสูงสุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ถึงตัด) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากมอเตอร์ถูกปิดกั้น

คำเตือน 23, พัดลมภายใน

ฟังก์ชันคำเตือนของพัดลมเป็นฟังก์ชันการป้องกันเพิ่มเติมที่ตรวจสอบว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกการใช้คำเตือนพัดลมได้ใน 14-53 การตรวจดูพัดลม ([0] ยกเลิกการใช้)

สำหรับตัวกรองเฟรม D, E และ F แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของพัดลมจะถูกตรวจสอบ

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่าการทำงานของพัดลมเหมาะสม

จ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่และตรวจสอบว่าพัดลมทำงานช่วงสั้นๆ เมื่อเริ่มเดินเครื่อง

ตรวจสอบเซ็นเซอร์บนแผ่นระบายความร้อนและการ์ดควบคุม

คำเตือน 24, พัดลมภายนอก

ฟังก์ชันคำเตือนของพัดลมเป็นฟังก์ชันการป้องกันเพิ่มเติมที่ตรวจสอบว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกการใช้คำเตือนพัดลมได้ใน 14-53 การตรวจดูพัดลม ([0] ยกเลิกการใช้)

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบว่าการทำงานของพัดลมเหมาะสม

จ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่และตรวจสอบว่าพัดลมทำงานช่วงสั้นๆ เมื่อเริ่มเดินเครื่อง

ตรวจสอบเซ็นเซอร์บนแผ่นระบายความร้อนและการ์ดควบคุม

คำเตือน 25, ตัวต้านทานเบรคลัดวงจร

ตัวต้านทานเบรคได้รับการตรวจระหว่างการทำงาน ถ้าเกิดลัดวงจรขึ้น ฟังก์ชันเบรคจะถูกยกเลิกใช้งาน และมีการแสดงคำเตือน ตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานอยู่ แต่ไม่มีฟังก์ชันเบรคตัดการจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่และเปลี่ยนตัวต้านทานเบรค (ดู 2-15 Brake Check)

คำเตือน/สัญญาณเตือน 26, ชิดจำกัดกำลังของตัวต้านทานเบรค

กำลังที่ส่งไปให้ตัวต้านทานเบรคภายนอกจะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับช่วง 120 วินาทีที่ผ่านมาของเวลาทำงาน การคำนวณพิจารณาจากแรงดันวงจรขึ้นกลางและค่าความต้านทานเบรคที่ตั้งใน 2-16 กระแส เอชซีเบรคสูงสุด คำเตือนจะแสดงเมื่อการเบรคที่ต้องดูดซับเข้าไปสูงกว่า 90% ของกำลังความต้านทานเบรค หากมีการเลือก [2] ตัดการทำงาน ใน 2-13 Brake Power Monitoring ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเมื่อกำลังเบรคที่ตัวต้านทานต้องดูดซับเข้าไปมีค่าสูงกว่า 100%

คำเตือน/สัญญาณเตือน 27, เบรค IGBT

ตัวต้านทานเบรคถูกตรวจดูระหว่างการทำงาน และถ้ามีการลัดวงจร ฟังก์ชันเบรคจะถูกตัดการทำงาน และคำเตือนจะแสดงขึ้น ตัวแปลงความถี่ยังสามารถทำงานได้แต่เนื่องจากตัวต้านทานเบรคได้เกิดการลัดวงจรไปแล้ว กำลังจำนวนมากจะยังคงถูกส่งไปยังตัวต้านทานเบรคถึงแม้ว่าตัวต้านทานจะไม่ทำงานแล้วก็ตาม

ตัดการจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่ และนำตัวต้านทานเบรคออก

คำเตือน/สัญญาณเตือน 28, ตรวจเบรค

ตัวต้านทานเบรคไม่ได้ถูกต่อเอาไว้หรือไม่ทำงาน

ตรวจสอบ 2-15 Brake Check

ALARM (สัญญาณเตือน) 29, อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อน

อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนเกินอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด ฟอลต์ของอุณหภูมิจะไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้จนกว่าอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนที่กำหนดไว้ การตัดการทำงานและจุดรีเซ็ตจะแตกต่างกันตามขนาดกำลังของตัวแปลงความถี่

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนี้

อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูงเกินไป

สายเคเบิลมอเตอร์ยาวเกินไป

การทำความสะอาดด้านบนและด้านล่างของตัวแปลง-
ความถี่ไม่ถูกต้อง

การระบายอากาศถูกปิดกั้นรอบตัวแปลงความถี่

พัดลมแผ่นระบายความร้อนชำรุด

แผ่นระบายความร้อนสกปรก

ALARM (สัญญาณเตือน) 30, เฟส U ของมอเตอร์หายไป
เฟส U ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป
ตัดการจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส U ของ-
มอเตอร์

ALARM (สัญญาณเตือน) 31, เฟส V ของมอเตอร์หายไป
เฟส V ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป
ตัดการจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส V ของ-
มอเตอร์

ALARM (สัญญาณเตือน) 32, เฟส W ของมอเตอร์-
หายไป
เฟส W ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป
ตัดกระแสไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส W ของ-
มอเตอร์

ALARM (สัญญาณเตือน) 33, ฟลลด์แบบกระชาก
มีการเปิดเครื่องเกิดขึ้นหลายครั้งเกินไปภายในช่วงระยะเวลาสั้น
ปล่อยให้เครื่องเย็นลงถึงระดับอุณหภูมิในการทำงาน

คำเตือน/สัญญาณเตือน 34, ฟลลด์การสื่อสารของฟิลด์-
บัส
ฟิลด์บัสบนการ์ดเสริมเพื่อการสื่อสารไม่ทำงาน

คำเตือน/สัญญาณเตือน 36, แหล่งจ่ายไฟหลักล้มเหลว
คำเตือนและสัญญาณเตือนนี้จะทำงานเมื่อแรงดันแหล่งจ่ายไฟ-
ที่จ่ายให้กับตัวแปลงความถี่หายไปและ *14-10 Mains Failure*
ไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ [0] *ไม่มีการทำงาน* ตรวจสอบฟิวส์ที่ต่อกับตัว-
แปลงความถี่และแหล่งจ่ายไฟหลักที่ต่อกับเครื่อง

ALARM (สัญญาณเตือน) 38, ฟลลด์ภายใน
เมื่อเกิดฟลลด์ภายใน หมายเลขรหัสที่ระบุใน *ตาราง 8.3*
จะแสดงขึ้น

การแก้ไขปัญหา

จ่ายไฟ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมติดตั้งอย่างถูกต้อง

ตรวจหาการเดินสายไฟไม่ครบหรือหลวม

อาจจำเป็นต้องติดต่อซัพพลายเออร์หรือแผนกบริการของ
Danfoss จดหมายเลขรหัสเพื่อคำแนะนำในการแก้ปัญหาต่อไป

หมายเลข	ข้อความ
0	พอร์ตอนุกรมไม่สามารถเริ่มใช้งานได้ ติดต่อซัพพลาย- เออร์ของ Danfoss หรือแผนกบริการของ Danfoss
256-258	ข้อมูล EEPROM ของแหล่งจ่ายไฟมีข้อบกพร่องหรือ- เก่าเกินไป เปลี่ยนการ์ดกำลังใหม่
512-519	ฟลลด์ภายใน ติดต่อซัพพลายเออร์ของ Danfoss หรือ- แผนกบริการของ Danfoss

หมายเลข	ข้อความ
783	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดต่ำสุด/สูงสุดที่ระบุไว้
1024-1284	ฟลลด์ภายใน ติดต่อซัพพลายเออร์ของ Danfoss หรือ- แผนกบริการของ Danfoss
1299	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต A เก่าเกินไป
1300	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต B เก่าเกินไป
1302	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1 เก่าเกินไป
1315	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต A ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1316	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต B ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1318	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1 ไม่ได้รับการ- รองรับ (ไม่อนุญาต)
1379-2819	ฟลลด์ภายใน ติดต่อซัพพลายเออร์ของ Danfoss หรือ- แผนกบริการของ Danfoss
2561	เปลี่ยนการ์ดควบคุมใหม่
2820	สแตคข้อมูล LCP มีสถานะเต็ม
2821	พอร์ตอนุกรมมีสถานะเต็ม
2822	พอร์ต USB มีสถานะเต็ม
3072-5122	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้
5123	อุปกรณ์เสริมในสล็อต A: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5124	อุปกรณ์เสริมในสล็อต B: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5125	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5126	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5376-6231	ฟลลด์ภายใน ติดต่อซัพพลายเออร์ของ Danfoss หรือ- แผนกบริการของ Danfoss

ตาราง 8.3 รหัสฟลลด์ภายใน

ALARM (สัญญาณเตือน) 39, เซนเซอร์แผ่นระบายความ-
ร้อน

ไม่มีค่าป้อนกลับจากเซนเซอร์แผ่นระบายความร้อน

สัญญาณจากตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT ไม่ปรากฏในการตั้งค่า
ปัญหาอาจเกิดจากการตั้งค่า จากการ์ดชุดขับเคลื่อนเกด หรือ-
สายเคเบิลรับบิ้นระหว่างการ์ดกำลังกับการ์ดชุดขับเคลื่อนเกด

คำเตือน 40, โหลดเกินของเอาต์พุตดิจิทัล ชั่วต่อ 27
ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับชั้วต่อ 27 หรือถอดสายที่-
ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-00 *เลือกหมวดสัญญาดิจิทัลอิน-เอาต์*
และ 5-01 *เลือกสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 27*

คำเตือน 41, โหลดเกินของเอาต์พุตดิจิทัล ชั่วต่อ 29
ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับชั้ว 29 หรือถอดสายที่ลัดวงจร-
ออก ตรวจสอบ 5-00 *เลือกหมวดสัญญาดิจิทัลอิน-เอาต์* และ
5-02 *เลือกสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 29*

ค่าเตือน 42, โหลดเกินของเอาท์พุทดิจิตัล บน X30/6 หรือโหลดเกินของเอาท์พุทดิจิตัลบน X30/7
สำหรับ X30/6, ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่อกับขั้ว X30/6 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-32 ขั้ว X30/6 Digi Out (MCB 101)

สำหรับ X30/7, ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่อกับขั้ว X30/7 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-33 ขั้ว X30/7 Digi Out (MCB 101)

ALARM (สัญญาณเตือน) 45, ฟลोटลงดิน 2
ฟลोटลงดิน (พื้น) เมื่อสตาร์ท

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบการต่อลงดิน (กราวด์) และการเชื่อมต่อที่อาจหลวมหลุด

ตรวจสอบขนาดสายไฟที่เหมาะสม

ตรวจสอบสายเคเบิลมอเตอร์เพื่อหาการลัดวงจรหรือกระแสรั่วไหล

ALARM (สัญญาณเตือน) 46, แหล่งจ่ายไฟการ์ดกำลัง
แหล่งจ่ายไฟบนการ์ดกำลังอยู่นอกช่วง

มีแหล่งจ่ายไฟสามแหล่งที่มาจากแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ (SMPS) บนเพาเวอร์การ์ด ได้แก่ 24 V, 5 V, ±18 V เมื่อจ่ายไฟ 24 V DC โดยใช้อุปกรณ์เสริม MCB 107 มีเพียงแหล่งจ่ายไฟ 24 V และ 5 V เท่านั้นที่ถูกตรวจสอบ เมื่อจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าสายหลักสามเฟส ตรวจสอบไฟทั้งสามเฟส

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบการตั้งค่าสวิตช์พอร์จหรือไม่

ตรวจสอบการควบคุมว่าพอร์จหรือไม่

ตรวจสอบการดูอุปกรณ์เสริมว่าพอร์จหรือไม่

หากใช้แหล่งจ่ายไฟ 24 V DC ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟถูกต้อง

ค่าเตือน 47, แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ
24 V DC ถูกตรวจวัดบนการ์ดควบคุม แหล่งจ่ายไฟตรงสำรอง 24 V ภายนอกอาจจ่ายโหลดเกิน ในกรณีนี้ ให้ติดต่อซัพพลายเออร์ Danfoss ของคุณ

ค่าเตือน 48, แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V มีค่าต่ำ
แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 1.8 V ที่ใช้บนการ์ดควบคุมอยู่นอกขีดจำกัดที่ได้รับอนุญาต แหล่งจ่ายไฟถูกตรวจวัดบนการ์ดควบคุม ตรวจสอบการควบคุมว่าพอร์จหรือไม่ หากมีการดูอุปกรณ์เสริม ให้ตรวจสอบสภาวะแรงดันเกิน

ค่าเตือน 49, ขีดจำกัดความเร็ว
เมื่อความเร็วไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดใน 4-11 กำหนดความเร็วต่ำสุดมอเตอร์ และ 4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์ ตัวแปลงความเร็วจะแสดงค่าเตือน เมื่อความเร็วต่ำกว่าขีดจำกัดที่ระบุไว้ใน 1-86 ตัดการทำงานที่ความเร็วต่ำ [RPM] (ยกเว้นเมื่อสตาร์ทหรือหยุด) ตัวแปลงความเร็วจะตัดการทำงาน

ALARM (สัญญาณเตือน) 50, การเปรียบเทียบ AMA ล้มเหลว
ติดต่อซัพพลายเออร์ของ Danfoss หรือแผนกบริการของ Danfoss

ALARM (สัญญาณเตือน) 51, ตรวจสอบ AMA U_{nom} และ I_{nom}

การตั้งค่าของแรงดันมอเตอร์ กระแสมอเตอร์ และกำลังมอเตอร์-ผิดพลาด ตรวจสอบการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25

ALARM (สัญญาณเตือน) 52, AMA I_{nom}
กระแสมอเตอร์มีค่าต่ำเกินไป ตรวจสอบการตั้งค่า

ALARM (สัญญาณเตือน) 53, มอเตอร์ AMA ใหญ่เกินไป
มอเตอร์ใหญ่เกินไปสำหรับ AMA จะทำงาน

ALARM (สัญญาณเตือน) 54, มอเตอร์ AMA เล็กเกินไป
มอเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับ AMA จะทำงานได้

ALARM (สัญญาณเตือน) 55, พารามิเตอร์ AMA อยู่นอกช่วง
ค่าพารามิเตอร์จากมอเตอร์อยู่นอกช่วงที่รับได้ AMA จะไม่ทำงาน

ALARM (สัญญาณเตือน) 56, ขัดจังหวะการทำงานของ AMA โดยผู้ใช้
ผู้ใช้ขัดจังหวะการทำงานของ AMA

ALARM (สัญญาณเตือน) 57, ฟลोटภายใน AMA
พยายามรีเซ็ตรท AMA อีกครั้ง การรีเซ็ตรทซ้ำๆ สามารถทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไป

ALARM (สัญญาณเตือน) 58, ฟลोटภายใน AMA
ติดต่อซัพพลายเออร์ของคุณ Danfoss

ค่าเตือน 59, ขีดจำกัดกระแส

กระแสมีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ใน 4-18 ขีดจำกัดกระแส ตรวจสอบว่าข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง อาจเพิ่มขีดจำกัดกระแส ดูให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ขีดจำกัดสูงขึ้น

ค่าเตือน 60, อินเตอร์ลอคภายนอก

สัญญาณอินพุทดิจิตัลระบุเงื่อนไขฟลोटภายนอกให้กับตัวแปลงความถี่ อินเตอร์ลอคภายนอกส่งตัวแปลงความถี่ให้ตัดการทำงาน ลมเงื่อนไขฟลोटภายนอกออก เพื่อให้กลับมาทำงานโดยปกติอีกครั้ง ให้จ่ายแรงดันไฟตรง 24 V ที่ขั้วต่อ-โปรแกรมไว้สำหรับอินเตอร์ลอคภายนอก รีเซ็ตตัวแปลงความถี่

ค่าเตือน 62, ความถี่เอาท์พุทที่ขีดจำกัดสูงสุด

ความถี่เอาท์พุทสูงถึงค่าที่ตั้งไว้ใน 4-19 ตั้งความถี่สูงสุดของมอเตอร์ ตรวจสอบการใช้งานเพื่อหาสาเหตุ อาจเพิ่มขีดจำกัดความถี่เอาท์พุท ดูให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ความถี่เอาท์พุทสูงขึ้น ค่าเตือนจะลบไปเมื่อเอาท์พุทลดต่ำกว่าขีดจำกัดสูงสุด

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 65, การ์ดควบคุมอุณหภูมิสูงเกิน
อุณหภูมิตัดการทำงานของการ์ดควบคุมคือ 80 °C

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของการทำงานอยู่ภายในขีดจำกัด
- ตรวจสอบการอุดตันของตัวกรอง
- ตรวจสอบการทำงานของพัดลม
- ตรวจสอบการควบคุม

คำเตือน 66, อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนมีค่าต่ำ ตัวแปลงความถี่เย็นเกินไปที่จะทำงานได้ คำเตือนนี้ขึ้นกับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิในโมดูล IGBT เพิ่มอุณหภูมิแวดล้อมของเครื่อง นอกจากนี้ ปริมาณทริกเกิลของกระแสสามารถจ่ายให้กับตัวแปลงความถี่เมื่อใดก็ตามที่มอเตอร์ถูกหยุดโดยการตั้งค่า *2-00 กระแสไฟ DC ค้าง/อุณหภูมิมอเตอร์* ที่ 5% และ *1-80 การทำงานที่หยุด*

ALARM (สัญญาณเตือน) 67, การกำหนดค่าโมดูลอุปกรณ์เสริมถูกเปลี่ยน

อุปกรณ์เสริมหนึ่งหรือสองชนิดได้ถูกติดตั้งเพิ่มเข้ามาหรือถอดออกไป ตั้งแต่การตัดการจ่ายไฟครั้งล่าสุด ตรวจสอบว่าตั้งใจเปลี่ยนแปลงการกำหนดรูปแบบนี้ และรีเซ็ตเครื่อง

ALARM (สัญญาณเตือน) 68, หยุดแบบปลอดภัยทำงาน สัญญาณ 24 V DC ที่หายไปบนขั้วต่อ 37 เป็นสาเหตุให้ตัวกรองตัดการทำงาน หากต้องการกลับสู่การทำงานปกติ ให้จ่ายแรงดัน 24 V DC ที่ขั้วต่อ 37 จากนั้นรีเซ็ตตัวกรอง

ALARM (สัญญาณเตือน) 69, อุณหภูมิการควบคุม เซ็นเซอร์อุณหภูมิบนการ์ดกำลังร้อนหรือเย็นเกินไป

การแก้ไขปัญหา

- ตรวจสอบว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของการทำงานอยู่ภายในขีดจำกัด
- ตรวจสอบการอุดตันของตัวกรอง
- ตรวจสอบการทำงานของพัดลม
- ตรวจสอบการตั้งค่า

ALARM (สัญญาณเตือน) 70, การกำหนดรูปแบบ FC ไม่ถูกต้อง

การควบคุมและการตั้งค่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ติดต่อซัพพลายเออร์พร้อมรหัสประเภทของเครื่องจากป้ายชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนของการ์ดเพื่อตรวจสอบความสามารถใช้งานร่วมกัน

ALARM (สัญญาณเตือน) 78, การตรวจสอบผิดพลาดชุดขับไฟค่าเริ่มต้นตามค่ามาตรฐาน

การตั้งค่าพารามิเตอร์ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐานหลังจากการรีเซ็ตด้วยมือ รีเซ็ตเครื่องเพื่อลบสัญญาณเตือน

ALARM (สัญญาณเตือน) 92, ไม่มีการไหล

ตรวจพบเงื่อนไขไม่มีการไหลในระบบ *22-23 ฟังก์ชัน/ที่ไม่ไหล* ถูกตั้งสำหรับสัญญาณเตือน แก้ปัญหาในระบบและรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ALARM (สัญญาณเตือน) 93, บีมแห้ง

เงื่อนไขไม่มีการไหลในระบบในขณะที่ตัวแปลงความถี่ทำงานที่ความเร็วสูงอาจบ่งชี้ว่าบีมแห้ง *22-26 ฟังก์ชันบีมแห้ง* ถูกตั้งสำหรับสัญญาณเตือน แก้ปัญหาในระบบและรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ALARM (สัญญาณเตือน) 94, สิ้นสุดเส้นโค้ง

การป้อนกลับ ต่ำกว่าเซตพอยต์ อาจชี้ว่ามีการรีไหลในระบบ *22-50 ฟังก์ชันสิ้นสุดเส้นโค้ง* ถูกตั้งสำหรับสัญญาณเตือน แก้ปัญหาในระบบและรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ALARM (สัญญาณเตือน) 95, สายพานชำรุด

แรงบิดต่ำกว่าระดับแรงบิดที่ตั้งสำหรับการไม่มีโหลด บ่งชี้ว่าสายพานชำรุด *22-60 ฟังก์ชันสายพานชำรุด* ถูกตั้งสำหรับสัญญาณเตือน แก้ปัญหาในระบบและรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ALARM (สัญญาณเตือน) 96, หน่วงเวลาสตาร์ท

การสตาร์ทมอเตอร์มีการหน่วงเวลาเพราะการป้องกันการลัดวงจร *22-76 ช่วงเวลาระหว่างการสตาร์ท* ถูกเปิดใช้งาน แก้ปัญหาในระบบและรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

คำเตือน 97, หน่วงการหยุด

การหยุดมอเตอร์มีการหน่วงเวลาเพราะการป้องกันการลัดวงจร *22-76 ช่วงเวลาระหว่างการสตาร์ท* ถูกเปิดใช้งาน แก้ปัญหาในระบบและรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

คำเตือน 98, ฟอลต์นาฬิกา

ไม่มีการตั้งเวลา หรือนาฬิกา RTC ล้มเหลว รีเซ็ตนาฬิกาใน *0-70 ตั้งวันที่และเวลา*

คำเตือน 203, มอเตอร์ขาดหาย

เมื่อตัวแปลงความถี่ทำงานด้วยมอเตอร์หลายตัว เงื่อนไขโหลดต่ำถูกตรวจพบ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงมอเตอร์ขาดหาย ตรวจสอบระบบเพื่อดูการทำงานที่เหมาะสม

คำเตือน 204, โรเตอร์ถูกล็อค

เมื่อตัวแปลงความถี่ทำงานด้วยมอเตอร์หลายตัว เงื่อนไขโหลดเกินถูกตรวจพบ ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าโรเตอร์ถูกล็อค ตรวจสอบมอเตอร์ว่าทำงานถูกต้อง

คำเตือน 250, ชิ้นส่วนใหม่

มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในตัวแปลงความถี่ รีเซ็ตตัวแปลงความถี่เพื่อให้ทำงานตามปกติ

คำเตือน 251, รหัสประเภทใหม่

มีการเปลี่ยนสายไฟหรือส่วนประกอบอื่นๆ และรหัสประเภทเปลี่ยนไป รีเซ็ตเพื่อลบคำเตือนและกลับมาทำงานโดยปกติ

9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

9.1 การสตาร์ทและการทำงาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
จอมืด / ไม่มีการทำงาน	กำลังอินพุท ขาดหาย	ดูตาราง 3.1	ตรวจสอบแหล่งกำลังอินพุท
	ฟิวส์ ขาดหรือไม่ครบ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	ดูข้อมูลฟิวส์ขาดและเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงานในตารางนี้เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้	ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้
	ไม่มีกระแสไฟไปที่ LCP	ตรวจสอบสายเคเบิล LCP เพื่อดูว่าการเชื่อมต่อถูกต้องหรือเสียหาย	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	ลัดวงจรบนแรงดันควบคุม (ขั้วต่อ 12 หรือ 50) หรือที่ขั้วต่อส่วนควบคุม	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟแรงดันควบคุม 24 V ของขั้วต่อ 12/13 ถึง 20-39 หรือแหล่งจ่ายไฟ 10 V ของขั้วต่อ 50 ถึง 55	ต่อสายขั้วต่อต่างๆ อย่างเหมาะสม
	LCP (LCP จาก VLT® 2800 หรือ 5000/6000/8000/ FCD หรือ FCM) ผิด		ใช้เฉพาะ LCP 101 (P/N 130B1124) หรือ LCP 102 (P/N 130B1107)
	การตั้งค่าความคมชัดผิด		กด [Status] + [▲]/[▼] เพื่อปรับความคมชัด
	จอแสดงผล (LCP) บกพร่อง	ทดสอบโดยใช้ LCP ที่ต่างไป	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	แหล่งจ่ายไฟแรงดันภายในขัดข้องหรือ SMPS บกพร่อง		ติดต่อซัพพลายเออร์
จอแสดงผลติดๆ ดับๆ	แหล่งจ่ายไฟจ่ายโวลต์เกิน (SMPS) เนื่องจากการเดินสายควบคุมไม่ถูกต้องหรือเกิดฟอลต์ภายในตัวแปลงความถี่	เพื่อตัดปัญหาในการเดินสายควบคุมให้ตัดการเชื่อมต่อการเดินสายควบคุมทั้งหมดโดยถอดขั้วต่อออก	หากจอแสดงผลยังสว่าง แสดงว่าปัญหาอยู่ในการเดินสายควบคุม ตรวจสอบการเดินสายเพื่อหาการลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หากจอแสดงผลยังคงไม่ติด ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับกรณีจอมืด
มอเตอร์ไม่ทำงาน	สวิตช์บริการเปิดอยู่หรือการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ขาดหาย	ตรวจสอบว่ามอเตอร์เชื่อมต่ออยู่และการเชื่อมต่อไม่หยุดชะงัก (เพราะสวิตช์บริการหรืออุปกรณ์อื่น)	เชื่อมต่อมอเตอร์และตรวจสอบสวิตช์บริการ
	ไม่มีแหล่งจ่ายไฟหลักในการดอปกรณเสริม 24 V DC	หากจอแสดงผลแต่ไม่มีเอาต์พุท ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจ่ายไฟให้ตัวแปลงความถี่	จ่ายไฟเข้าเพื่อให้เครื่องทำงาน
	LCP หยุด	ตรวจสอบว่ามีการกด [Off] หรือไม่	กด [Auto On] หรือ [Hand On] (ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน) เพื่อให้มอเตอร์ทำงาน
	สัญญาณสตาร์ทขาดหาย (สแตนด์บาย)	ตรวจสอบ 5-10 ตั้งการทำงานของเทอมินอล 18 เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 18 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	ใช้สัญญาณสตาร์ทที่ถูกต้องเพื่อสตาร์ทมอเตอร์
	สัญญาณมอเตอร์สิ้นโวลต์ทำงาน (สิ้นโวลต์)	ตรวจสอบ 5-12 สิ้นโวลต์หมกผัน เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 27 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	จ่ายไฟ 24 V บนขั้วต่อ 27 หรือโปรแกรมขั้วต่อนี้เป็น ไม่มีการทำงาน
	แหล่งสัญญาณอ้างอิงผิด	ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง: ค่าอ้างอิงจากหน้าเครื่อง ระยะไกล หรือบัส? ค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าทำงาน? การเชื่อมต่อขั้วต่อถูกต้อง? การสเกลของขั้วต่อถูกต้อง? สัญญาณอ้างอิงสามารถใช้ได้?	ตั้งค่าโปรแกรมให้ถูกต้อง ตรวจสอบ 3-13 จุดที่ใช้อ้างอิง ตั้งค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าให้ทำงานในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* ค่าอ้างอิง ตรวจสอบว่าการเดินสายไฟถูกต้อง ตรวจสอบการสเกลของขั้วต่อ ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
มอเตอร์หมุนผิดทิศทาง	จำกัดการหมุนของมอเตอร์	ตรวจสอบว่า 4-10 กำหนดทิศทาง-การหมุนมอเตอร์ได้รับการโปรแกรม-อย่างถูกต้อง	ตั้งค่าโปรแกรมให้ถูกต้อง
	สัญญาณการผกผันทำงาน	ตรวจสอบว่าคำสั่งการผกผันถูก-โปรแกรมสำหรับขั้วต่อในกลุ่ม-พารามิเตอร์ 5-1* อินพุตดิจิทัล	สัญญาณการผกผันถูกยกเลิกทำงาน
	การเชื่อมต่อมอเตอร์ผิดเฟส		ดู 3.7 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ในคู่มือ
มอเตอร์ทำงานไม่ถึงความเร็ว-สูงสุด	ตั้งขีดจำกัดความถี่ผิด	ตรวจสอบขีดจำกัดเอาท์พุทใน 4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์, 4-14 ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็ว-มอเตอร์ [Hz] และ 4-19 ตั้งความถี่-สูงสุดของมอเตอร์	ตั้งโปรแกรมขีดจำกัดให้ถูกต้อง
	สัญญาณอินพุตค่าอ้างอิงไม่ได้สเกล-อย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการสเกลสัญญาณอินพุตค่า-อ้างอิงใน 6-* I/O อนาล็อก และกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* ค่าอ้างอิงค่าอ้างอิงจะจำกัดในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-0* ขีดอ้างอิง	ตั้งค่าโปรแกรมให้ถูกต้อง
ความเร็วมอเตอร์ไม่คงที่	อาจเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูก-ต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าของพารามิเตอร์-ของมอเตอร์ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่า-การชดเชยมอเตอร์ทั้งหมด สำหรับ-การทำงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบ-การตั้งค่า PID	ตรวจสอบการตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-6* โหมด I/O อนาล็อก สำหรับ-การทำงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบ-การตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 20-0* การป้อนกลับ
มอเตอร์ทำงานไม่ราบเรียบ	อาจเป็นที่สนามแม่เหล็กเกิน	ตรวจสอบว่ามี การตั้งค่ามอเตอร์ไม่ถูก-ต้องหรือไม่ในพารามิเตอร์ของ-มอเตอร์ทั้งหมด	ตรวจสอบการตั้งค่ามอเตอร์ในกลุ่ม-พารามิเตอร์ 1-2* ข้อมูลเนมเพลท, 1-3* ข้อมูลมอเตอร์ขึ้นสูง และ 1-5* การตั้งค่าไม่ขึ้นกับโหลด
มอเตอร์ไม่เบรค	อาจเป็นการตั้งค่าไม่ถูกต้องใน-พารามิเตอร์เบรค อาจเป็นเพราะ-เวลาเปลี่ยนลดความเร็วสั้นเกินไป	ตรวจสอบพารามิเตอร์ของเบรค ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาที่ใช้เปลี่ยน-ความเร็ว	ตรวจสอบกลุ่มพารามิเตอร์ 2-0* คม-เบรค DC และ 3-0* ขีดอ้างอิง
เพาเวอร์ฟิวส์ขาดหรือเซ-อร์คิตเบรคเกอร์ตัดการทำงาน	ลัดวงจรเฟสต่อเฟส	มอเตอร์หรือแผงควบคุมมีการลัดวงจร-ในเฟส ตรวจสอบมอเตอร์และแผง-เฟสเพื่อหาจุดลัดวงจร	แก้ไขการลัดวงจรใดๆ ที่ตรวจพบ
	มอเตอร์รับโหลดเกิน	มอเตอร์มีการรับโหลดเกินสำหรับการ-ใช้งาน	สตาร์ทเครื่องและตรวจสอบกระแส-ของมอเตอร์ว่าอยู่ภายในค่าจำเพาะ-หรือไม่ หากกระแสของมอเตอร์เกิน-ค่ากระแสโหลดเต็มที่บนข้อมูลป้ายชื่อ-มอเตอร์อาจทำงานต่อเมื่อโหลดถูก-ลดลง อ่านข้อมูลจำเพาะสำหรับการ-ใช้งาน
	การเชื่อมต่อที่หลวม	ดำเนินการตรวจสอบก่อนสตาร์ท เพื่อ-หาส่วนที่เชื่อมต่อหลวม	ขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่น
กระแสไฟหลักไม่สมดุลเกิน-กว่า 3%	ปัญหาที่กำลังแหล่งจ่ายไฟหลัก (ดูรายละเอียดใน สัญญาณเตือน 4 การหายไปของเฟสแหล่งจ่ายไฟ-หลัก)	หมุนเวียนสายกำลังอินพุทไปยังตัว-แปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ไปยัง B, B ไปยัง C, C ไปยัง A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตาม-สายนั้นไปด้วย แสดงว่าเป็นปัญหา-ของกำลังไฟ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ-หลัก
	ปัญหากับตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายกำลังอินพุทไปยังตัว-แปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ไปยัง B, B ไปยัง C, C ไปยัง A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ขั้ว-ต่ออินพุทเดิม แสดงว่าเป็นปัญหาที่-เครื่อง ติดต่อซัพพลายเออร์

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
ความไม่สมดุลของกระแส- มอเตอร์เกินกว่า 3%	ปัญหาของมอเตอร์หรือการเดินสาย- ไฟมอเตอร์	หมุนเวียนสายเอาต์พุตมอเตอร์ไป- หนึ่งตำแหน่ง U ไปยัง V, V ไปยัง W, W ไปยัง U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเรียงตาม- สายไฟด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของ- มอเตอร์หรือการเดินสายไฟมอเตอร์ ตรวจสอบมอเตอร์และการเดินสาย- มอเตอร์
	ปัญหากับตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายเอาต์พุตมอเตอร์ไป- หนึ่งตำแหน่ง U ไปยัง V, V ไปยัง W, W ไปยัง U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ขั้ว- ต่อเอาต์พุตเดียวกัน แสดงว่าเป็น- ปัญหาที่เครื่อง ติดต่อซีพพลายเออร์
เสียงรบกวนจากมอเตอร์หรือ- การสั่น (เช่น ใบบัดส่งเสียง- รบกวนหรือมีการสั่นที่ความถี่- บางระดับ)	เรโซแนนซ์ เช่น ในระบบมอเตอร์/ พัดลม	เสียงความถี่สำคัญโดยใช้พารามิเตอร์- ในกลุ่มพารามิเตอร์ 4-6*	ตรวจสอบว่าสัญญาณรบกวนและ/ หรือการสั่นลดลงถึงขีดที่รับได้
		ปิดโอเวอร์โมดูลेशनใน 14-03 โอเวอร์โมดูลेशन	
		เปลี่ยนรูปแบบการสวิตช์และความถี่ใน- กลุ่มพารามิเตอร์ 14-0*	
		เพิ่มการลดรีโซแนนซ์ 1-64 การลดรี- โซแนนซ์	

ตาราง 9.1 การสแตร์ทและการทำงาน

10 ข้อมูลจำเพาะ

10.1 ข้อมูลจำเพาะ ขึ้นกับขนาดกำลัง

10.1.1 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x200-240 V AC

ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาทั่วไป [kW]	P1K1 1.1	P1K5 1.5	P2K2 2.2	P3K0 3	P3K7 3.7
IP20/โครงสร้างเครื่อง ⁶⁾	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/ประเภท 12	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
เอาต์พุตที่เพลาทั่วไป [HP] ที่ 208 V	1.5	2.0	2.9	4.0	4.9
กระแสเอาต์พุต					
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	6.6	7.5	10.6	12.5	16.7
ชั่วขณะ (3x200-240 V) [A]	7.3	8.3	11.7	13.8	18.4
ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	2.38	2.70	3.82	4.50	6.00
กระแสอินพุตสูงสุด					
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	5.9	6.8	9.5	11.3	15.0
ชั่วขณะ (3x200-240 V) [A]	6.5	7.5	10.5	12.4	16.5
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม					
ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	63	82	116	155	185
IP20, IP21 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ² / (AWG)]	4, 4, 4 (12, 12, 12) (ขั้นต่ำ 0.2 (24))				
IP55, 66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ² / (AWG)]	4, 4, 4 (12, 12, 12)				
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดโดยตัดการเชื่อมต่อ	6, 4, 4 (10, 12, 12)				
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 55 [กก.] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	13.5	13.5
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 66 [กก.] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	13.5	13.5
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

ตาราง 10.1 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x200-240 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	P5K5 5.5	P7K5 7.5	P11K 11	P15K 15	P18K 18.5	P22K 22	P30K 30	P37K 37	P45K 45
IP20/โครงสร้าง ⁷⁾	B3	B3	B3	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/ประเภท 12	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 208 V	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
กระแสเอาต์พุต									
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4	74.8	88.0	115	143	170
ชั่วขณะ (3x200-240 V) [A]	26.6	33.9	50.8	65.3	82.3	96.8	127	157	187
ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	8.7	11.1	16.6	21.4	26.9	31.7	41.4	51.5	61.2
กระแสอินพุตสูงสุด									
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	22.0	28.0	42.0	54.0	68.0	80.0	104.0	130.0	154.0
ชั่วขณะ (3x200-240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4	74.8	88.0	114.0	143.0	169.0
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม									
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่- โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] 4)	269	310	447	602	737	845	1140	1353	1636
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล- สูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรค, มอเตอร์ และการแบ่งรับภาระ- โหลด)	10, 10 (8,8,-)		35,-,- (2,-,-)	35 (2)	50 (1)		150 (300 MCM)		
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้า- ตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่าย- ไฟหลัก, มอเตอร์) [มม. ² /(AWG)]	g197910, 10 (8,8,-)		35, 25, 25 (2, 4, 4)	50 (1)		150 (300 MCM)			
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้า- ตัดสายเคเบิลสูงสุด (เบรค, การ- แบ่งรับภาระโหลด) [มม. ² / (AWG)]	16, 10, 16 (6, 8, 6)		35,-,- (2,-,-)	50 (1)		95 (3/0)			
มีสวิตช์ตัดกระแสไฟหลักรวมอยู่:	16/6			35/2	35/2			70/3/0	185/ kcmil350
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	12	12	12	23.5	23.5	35	35	50	50
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	23	23	23	27	45	45	45	65	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	23	23	23	27	45	45	45	65	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	23	23	23	27	45	45	45	65	65
ประสิทธิภาพ 3)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97

ตาราง 10.2 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x200-240 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

10.1.2 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x380-480 V AC

ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	P1K1 1.1	P1K5 1.5	P2K2 2.2	P3K0 3	P4K0 4	P5K5 5.5	P7K5 7.5
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 460 V	1.5	2.0	2.9	4.0	5.0	7.5	10
IP20/โครงสร้างเครื่อง ⁶⁾	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/ประเภท 12	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
กระแสเอาต์พุต							
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	3	4.1	5.6	7.2	10	13	16
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	3.3	4.5	6.2	7.9	11	14.3	17.6
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	2.7	3.4	4.8	6.3	8.2	11	14.5
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	3.0	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	2.1	2.8	3.9	5.0	6.9	9.0	11.0
ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]	2.4	2.7	3.8	5.0	6.5	8.8	11.6
กระแสอินพุตสูงสุด							
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	2.7	3.7	5.0	6.5	9.0	11.7	14.4
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	3.0	4.1	5.5	7.2	9.9	12.9	15.8
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	2.7	3.1	4.3	5.7	7.4	9.9	13.0
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	3.0	3.4	4.7	6.3	8.1	10.9	14.3
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม							
ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	58	62	88	116	124	187	255
IP20, IP21 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล- สูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ² / AWG] ²⁾	4, 4, 4 (12, 12, 12) (ขั้นต่ำ 0.2 (24))						
IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล- สูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ² / AWG] ²⁾	4, 4, 4 (12, 12, 12)						
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดโดยตัด- การเชื่อมต่อ	6, 4, 4 (10, 12, 12)						
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]							
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 55 [กก.] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	14.2	14.2
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP 66 [กก.] (A4/A5)	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	9.7/13.5	14.2	14.2
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

ตาราง 10.3 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x380-480 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

ตัวแปลงความถี่	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	11	15	18.5	22	30
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 460 V	15	20	25	30	40
IP20/โครงสร้าง ⁷⁾	B3	B3	B3	B4	B4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2
IP55/ประเภท 12	B1	B1	B1	B2	B2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	B2
กระแสเอาต์พุต					
ต่อเนื่อง (3x380-439 V) [A]	24	32	37.5	44	61
ชั่วขณะ (3x380-439 V) [A]	26.4	35.2	41.3	48.4	67.1
ต่อเนื่อง (3x440-480 V) [A]	21	27	34	40	52
ชั่วขณะ (3x440-480 V) [A]	23.1	29.7	37.4	44	61.6
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	16.6	22.2	26	30.5	42.3
ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]	16.7	21.5	27.1	31.9	41.4
กระแสอินพุตสูงสุด					
ต่อเนื่อง (3x380-439 V) [A]	22	29	34	40	55
ชั่วขณะ (3x380-439 V) [A]	24.2	31.9	37.4	44	60.5
ต่อเนื่อง (3x440-480 V) [A]	19	25	31	36	47
ชั่วขณะ (3x440-480 V) [A]	20.9	27.5	34.1	39.6	51.7
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม					
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] 4)	278	392	465	525	698
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรค, มอเตอร์ และการแบ่งรับภาระโหลด)	16, 10, - (8, 8, -)		35, -, - (2, -, -)		35 (2)
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [มม. ² / (AWG)]	10, 10, 16 (6, 8, 6)		35, 25, 25 (2, 4, 4)		50 (1)
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (เบรค, การแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ² / (AWG)]	10, 10, - (8, 8, -)		35, -, - (2, -, -)		50 (1)
มีสวิตช์ตัดกระแสไฟหลักรวมอยู่:	16/6				
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	12	12	12	23.5	23.5
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	23	23	23	27	27
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	23	23	23	27	27
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	23	23	23	27	27
ประสิทธิภาพ 3)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98

ตาราง 10.4 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x380-480 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

ตัวแปลงความถี่	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	37	45	55	75	90
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 460 V	50	60	75	100	125
IP20/โครงเครื่อง ⁷⁾	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/ประเภท 12	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	C1	C1	C1	C2	C2
กระแสเอาต์พุต					
ต่อเนื่อง (3x380-439 V) [A]	73	90	106	147	177
ชั่วขณะ (3x380-439 V) [A]	80.3	99	117	162	195
ต่อเนื่อง (3x440-480 V) [A]	65	80	105	130	160
ชั่วขณะ (3x440-480 V) [A]	71.5	88	116	143	176
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	50.6	62.4	73.4	102	123
ต่อเนื่อง kVA 460 V AC) [kVA]	51.8	63.7	83.7	104	128
กระแสอินพุตสูงสุด					
ต่อเนื่อง (3x380-439 V) [A]	66	82	96	133	161
ชั่วขณะ (3x380-439 V) [A]	72.6	90.2	106	146	177
ต่อเนื่อง (3x440-480 V) [A]	59	73	95	118	145
ชั่วขณะ (3x440-480 V) [A]	64.9	80.3	105	130	160
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม					
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] 4)	739	843	1083	1384	1474
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรก, มอเตอร์ และการแบ่งรับภาระโหลด)	50 (1)		150 (300 MCM)		
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [มม. ² /(AWG)]			150 (300 MCM)		
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (เบรก, การแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ² /(AWG)]			95 (3/0)		
มีสวิตช์ตัดกระแสไฟหลักรวมอยู่:	35/2	35/2		70/3/0	185/kcmil350
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	23.5	35	35	50	50
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	45	45	45	65	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	45	45	45	65	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	45	45	45	65	65
ประสิทธิภาพ 3)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99

ตาราง 10.5 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x380-480 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

10.1.3 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x525-600 V AC

ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาทั่วไป [kW]	P1K1 1.1	P1K5 1.5	P2K2 2.2	P3K0 3	P3K7 3.7	P4K0 4	P5K5 5.5	P7K5 7.5
IP20/โครงสร้าง	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3
IP21/NEMA 1	A3	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3
IP55/ประเภท 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
กระแสเอาต์พุต								
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	2.6	2.9	4.1	5.2	-	6.4	9.5	11.5
ชั่วขณะ (3x525-550 V) [A]	2.9	3.2	4.5	5.7	-	7.0	10.5	12.7
ต่อเนื่อง (3x525-600 V) [A]	2.4	2.7	3.9	4.9	-	6.1	9.0	11.0
ชั่วขณะ (3x525-600 V) [A]	2.6	3.0	4.3	5.4	-	6.7	9.9	12.1
ต่อเนื่อง kVA (525 V AC) [kVA]	2.5	2.8	3.9	5.0	-	6.1	9.0	11.0
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	2.4	2.7	3.9	4.9	-	6.1	9.0	11.0
กระแสอินพุตสูงสุด								
ต่อเนื่อง (3x525-600 V) [A]	2.4	2.7	4.1	5.2	-	5.8	8.6	10.4
ชั่วขณะ (3x525-600 V) [A]	2.7	3.0	4.5	5.7	-	6.4	9.5	11.5
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม								
ค่าประเมินของการสูญเสียกำลังที่- โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] 4)	50	65	92	122	-	145	195	261
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ²]/ [AWG]	4, 4, 4 (12, 12, 12) (ขั้นต่ำ 0.2 (24))							
IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล- สูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ²]/[AWG]	4, 4, 4 (12, 12, 12) (ขั้นต่ำ 0.2 (24))							
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดโดยตัด- การเชื่อมต่อ	6, 4, 4 (12, 12, 12)							
มีสวิตช์ตัดกระแสไฟหลักรวมอยู่:	4/12							
น้ำหนัก IP20 [กก.]	6.5	6.5	6.5	6.5	-	6.5	6.6	6.6
น้ำหนัก IP21/55 [kg]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2
ประสิทธิภาพ 4)	0.97	0.97	0.97	0.97	-	0.97	0.97	0.97

10
ตาราง 10.6 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x525-600 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที
5) เบรกและการแบ่งรับภาระโหลด 95/ 4/0

ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	P11K 11	P15K 15	P18K 18.5	P22K 22	P30K 30	P37K 37	P45K 45	P55K 55	P75K 75	P90K 90
IP20/โครงสร้าง	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/ประเภท 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
กระแสเอาต์พุต										
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	19	23	28	36	43	54	65	87	105	137
ชั่วขณะ (3x525-550 V) [A]	21	25	31	40	47	59	72	96	116	151
ต่อเนื่อง (3x525-600 V) [A]	18	22	27	34	41	52	62	83	100	131
ชั่วขณะ (3x525-600 V) [A]	20	24	30	37	45	57	68	91	110	144
ต่อเนื่อง kVA (525 V AC) [kVA]	18.1	21.9	26.7	34.3	41	51.4	61.9	82.9	100	130.5
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	17.9	21.9	26.9	33.9	40.8	51.8	61.7	82.7	99.6	130.5
กระแสอินพุตสูงสุด										
ต่อเนื่อง (3x525-600 V) [A]	17.2	20.9	25.4	32.7	39	49	59	78.9	95.3	124.3
ชั่วขณะ (3x525-600 V) [A]	19	23	28	36	43	54	65	87	105	137
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม										
ค่าประเมินของการสูญเสียกำลังที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] 4)	300	400	475	525	700	750	850	1100	1400	1500
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล- สูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรก, การแบ่งรับภาระ- โหลด) [mm ² /(AWG)]	16, 10, 10 (6, 8, 8)		35,-,-(2,-,-)			50,-,- (1,-,-)			95 (4/0)	
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล- สูงสุด5) (มอเตอร์) [mm ² / (AWG)]	10, 10, - (8, 8, -)		35, 25, 25 (2, 4, 4)			50,-,- (1,-,-)			150 (300 MCM)	
IP20 ขนาดหน้าตัดสาย- เคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่าย- ไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระ- โหลด) [mm ² /(AWG)]	10, 10, - (8, 8, -)		35, -, - (2, -, -)			50,-,- (1,-,-)			150 (300 MCM)	
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล- สูงสุดโดยตัดการเชื่อมต่อ	16, 10, 10 (6, 8, 8)				50, 35, 35 (1, 2, 2)			95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)	185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)	
มีสวิตช์ตัดกระแสไฟหลัก- รวมอยู่:	16/6					35/2			70/3/0	185/kcmil350
น้ำหนัก IP20 [กก.]	12	12	12	23.5	23.5	23.5	35	35	50	50
น้ำหนัก IP21/IP55 [กก.]	23	23	23	27	27	27	45	45	65	65
ประสิทธิภาพ 4)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98

ตาราง 10.7 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x525-600 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

5) เบรกและการแบ่งรับภาระโหลด 95/ 4/0

10.1.4 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x525-690 V AC

ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	P11K 11	P15K 15	P18K 18.5	P22K 22	P30K 30	P37K 37	P45K 45	P55K 55	P75K 75	P90K 90
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 575 V	10	16.4	20.1	24	33	40	50	60	75	100
IP21/NEMA 1	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2
IP55/NEMA 12	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2
กระแสเอาต์พุต										
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	14	19	23	28	36	43	54	65	87	105
ชั่วขณะ (3x525-550 V) [A]	15.4	20.9	25.3	30.8	39.6	47.3	59.4	71.5	95.7	115.5
ต่อเนื่อง (3x551-690 V) [A]	13	18	22	27	34	41	52	62	83	100
ชั่วขณะ (3x551-690 V) [A]	14.3	19.8	24.2	29.7	37.4	45.1	57.2	68.2	91.3	110
ต่อเนื่อง kVA (550 V AC) [kVA]	13.3	18.1	21.9	26.7	34.3	41	51.4	61.9	82.9	100
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	12.9	17.9	21.9	26.9	33.8	40.8	51.8	61.7	82.7	99.6
ต่อเนื่อง kVA (690 V AC) [kVA]	15.5	21.5	26.3	32.3	40.6	49	62.1	74.1	99.2	119.5
ขนาดสายสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [mm ²]/(AWG) ²⁾	35 (1/0)					95 (4/0)				
กระแสอินพุตสูงสุด										
ต่อเนื่อง (3x525-690 V) [A]	15	19.5	24	29	36	49	59	71	87	99
ชั่วขณะ (3x525-690 V) [A]	16.5	21.5	26.4	31.9	39.6	53.9	64.9	78.1	95.7	108.9
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	160	160
สภาพแวดล้อม:										
ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	201	285	335	375	430	592	720	880	1200	1440
น้ำหนัก:										
IP21 [กก.]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
IP55 [กก.]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
ประสิทธิภาพ ⁴⁾	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98

- 1) สำหรับประเภทฟิวส์ ดู 10.3 ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์
- 2) เกจลวดอเมริกัน
- 3) รั้วโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ยาว 5 ม. แบบถักเกลียวที่โหลดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด
- 4) กำลังสูญเสียทั่วไปคือที่สภาวะโหลดปกติและคาดว่าจะอยู่ในช่วง $\pm 15\%$ (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่างกัน)
ค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพมอเตอร์ทั่วไป มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในตัวแปลงความถี่และด้านตรงข้ามด้วย หากความถี่การสวิตช์ซึ่งถูกเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ กำลังสูญเสียอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
การใช้พลังงานของ LCP และการควบคุมทั่วไปจะรวมไว้ด้วย อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและโหลดของลูกค้ำอาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ (แม้ว่าโดยทั่วไปจะเพิ่มเพียง 4 W สำหรับการควบคุมโหลดเต็มกำลัง หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสล็อต A หรือสล็อต B แต่ละสล็อต)
แม้ว่าจะทำการวัดจากอุปกรณ์ชิ้นเล็กก็ตาม แต่ต้องเผื่อระดับความไม่แม่นยำของการวัดไว้ที่ ($\pm 5\%$)
- 5) มอเตอร์และสายเคเบิลหลัก 300 MCM/150 มม²
- 6) A2+A3 สามารถแปลงเป็น IP21 ได้โดยใช้ชุดแปลงค่า นอกจากนี้ โปรดดู การติดตั้งเชิงกล และ ชุดกรอบหุ้ม IP21/ประเภท 1 ในคู่มือการออกแบบ
- 7) B3+4 และ C3+4 สามารถแปลงเป็น IP21 ได้โดยใช้ชุดแปลงค่า นอกจากนี้ โปรดดู การติดตั้งเชิงกล และ ชุดกรอบหุ้ม IP21/ประเภท 1 ในคู่มือการออกแบบ

ตาราง 10.8 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x525-690 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟหลัก

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ	L1, L2, L3
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	200-240 V ±10%
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	380-480 V ±10%
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	525-600 V ±10%

แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำ/การลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก:

ระหว่างแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำหรือการลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก ตัวแปลงความถี่จะทำงานต่อไปจนกระทั่งแรงดันวงจรขึ้น-กลางลดต่ำกว่าระดับหยุดต่ำสุด ซึ่งโดยปกติจะมีค่าต่ำลง 15% จากค่าแรงดันที่พิกัดต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ การเปิดเครื่องหรือ-แรงบิดเต็มกำลังไม่สามารถทำได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่า 10% จากแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดไว้ต่ำสุดของตัวแปลงความถี่

ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ	50/60 Hz ±5%
ความไม่สมดุลสูงสุดชั่วคราวระหว่างเฟสหลัก	3.0 % ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ
ค่าตัวประกอบกำลังแท้จริง (λ)	≥ 0.9 ค่าที่ระบุที่โหลดพิกัด
ตัวประกอบกำลังขจัด (cos φ)	เกือบเป็นหนึ่ง (> 0.98)
การเปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) ≤7.5 kW	สูงสุด 2 ครั้ง/นาที
การเปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) 11-75 kW	สูงสุด 1 ครั้ง/นาที
การเปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) ≥ 90 kW	สูงสุด 1 ครั้ง/2 นาที
สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน EN60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100,000 แอมแปร์แบบสมมาตร RMS ที่แรงดันสูงสุด 240/500/600/690 V

เอาต์พุตมอเตอร์ (U, V, W)

แรงดันเอาต์พุต	0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ
ความถี่เอาต์พุต (1.1-90 kW)	0-590 Hz
การเปิดของเอาต์พุต	ไม่จำกัด
เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	1-3600 วินาที

¹⁾ ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟและไฟจ่าย

คุณลักษณะแรงบิด

แรงบิดเริ่มต้น (แรงบิดคงที่)	สูงสุด 110% เป็นเวลา 1 นาที*
แรงบิดเริ่มต้น	สูงสุด 135% นานถึง 0.5 วินาที*
แรงบิดโอเวอร์โหลด (แรงบิดคงที่)	สูงสุด 110% เป็นเวลา 1 นาที*

*เปอร์เซ็นต์เทียบกับแรงบิดที่ระบุของ FC 103

ความยาวและขนาดหน้าตัดของสายเคเบิลควบคุม¹⁾

ความยาวสายมอเตอร์สูงสุด แบบมีขีล	150 ม.
ความยาวสายมอเตอร์สูงสุด ไม่มีขีล	300 ม.
ขนาดหน้าตัดสูงสุดสำหรับขั้วต่อสายควบคุม ซึ่งเป็นสายอ่อน/สายแข็งโดยไม่มีหางปลา	1.5 มม. ² /16 AWG
ขนาดหน้าตัดสูงสุดสำหรับขั้วต่อสายควบคุม ซึ่งเป็นสายอ่อน/สายแข็งพร้อมหางปลา	1 มม. ² /18 AWG
ขนาดหน้าตัดสูงสุดสำหรับขั้วต่อสายควบคุม ซึ่งเป็นสายอ่อน/สายแข็งพร้อมหางปลาและปลอกหุ้ม	0.5 มม. ² /20 AWG
ขนาดหน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อควบคุม	0.25 mm ² /24AWG

¹⁾ สำหรับสายเคเบิลไฟฟ้า โปรดดูตารางข้อมูลทางไฟฟ้า

อินพุตดิจิทัล

อินพุตดิจิทัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	4 (6) ¹⁾
หมายเลขขั้วต่อ	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
ตรรกะ	PNP หรือ NPN
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0-24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' PNP	<5 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' PNP	>10 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' NPN2)	>19 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' NPN2)	<14 V DC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
ช่วงความถี่พัลส์	0-110 kHz
(รอบการทำงาน) ความกว้างพัลส์ต่ำสุด	4.5 ms
ความต้านทานอินพุต, Ri	ประมาณ 4 kΩ

ขั้วต่อปิดแรงบิดที่ปลอดภัย 37³⁾, 4) (ขั้วต่อ 37 เป็นค่าตรรกะ PNP คงที่)

ระดับแรงดันไฟฟ้า	0-24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' PNP	<4 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' PNP	>20 V DC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
กระแสอินพุตทั่วไปที่ 24 V	50 mA rms
กระแสอินพุตทั่วไปที่ 20 V	60 mA rms
ตัวเก็บประจุอินพุต	400 nF

อินพุตดิจิทัลทั้งหมดถูกแยกทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วแรงดันสูงอื่นๆ

1) ขั้วต่อ 27 และ 29 สามารถถูกโปรแกรมเป็นเอาต์พุต

2) ยกเว้นขั้วต่ออินพุตปิดแรงบิดที่ปลอดภัย 37


3) ดู 2.4.6.6 ขั้วต่อ 37 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้วต่อ 37 และปิดแรงบิดที่ปลอดภัย

4) เมื่อใช้คอนแทคเตอร์ที่มีคอยล์ DC ภายในร่วมกับปิดแรงบิดที่ปลอดภัย สิ่งสำคัญคือสร้างเส้นทางกลับสำหรับกระแสจากคอยล์เมื่อปิดทำงาน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ไดโอดวงล่อฟรี (หรืออีกทางหนึ่งคือ MOV 30 หรือ 50 V เพื่อเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้น) ทั่วทั้งขดลวด คอนแทคเตอร์ทั่วไปสามารถหาซื้อได้พร้อมกับไดโอดนี้

อินพุตอนาล็อก

จำนวนอินพุตอนาล็อก	2
หมายเลขขั้วต่อ	53, 54
โหมต	แรงดันหรือกระแส
เลือกโหมต	สวิตช์ S201 และสวิตช์ S202
โหมตแรงดัน	สวิตช์ S201/สวิตช์ S202 = ปิด (U)
ระดับแรงดันไฟฟ้า	-10 ถึง +10 V (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุต, Ri	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันสูงสุด	±20 V
โหมตกระแส	สวิตช์ S201/สวิตช์ S202 = เปิด (I)
ระดับกระแส	0/4 ถึง 20 mA (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุต, Ri	ประมาณ 200 Ω
กระแสสูงสุด	30 mA
ความละเอียดของอินพุตอนาล็อก	10 บิต (เครื่องหมาย +)
ความแม่นยำของอินพุตอนาล็อก	ความผิดพลาดสูงสุด 0.5% ของค่าเต็มสเกล
แบนวิดท์	100 Hz

อินพุตอนาล็อกถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ



ภาพประกอบ 10.1 การแยกส่วน PELV ของอินเวอร์ตอล็อก

อินพุทแบบพัลส์

พัลส์ที่สามารถโปรแกรมได้	2/1
หมายเลขขั้วต่อแบบพัลส์	29, 33 ¹⁾ /32 ²⁾ , 33 ²⁾
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 32, 33	110 kHz (ขับแบบลากและดึง)
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 32, 33	5 kHz (โอเพนคอลเลคเตอร์)
ความถี่ต่ำสุดที่ขั้วต่อ 29, 32, 33	4 Hz
ระดับแรงดันไฟฟ้า	ดู 10.2.1 อินพุทดิจิทัล
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุท	28 V DC
ความต้านทานอินพุท, Ri	ประมาณ 4 kΩ
ความแม่นยำของอินพุทแบบพัลส์ (0.1 - 1 kHz)	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
ความแม่นยำของอินพุทเอ็นโคดเดอร์ (1 -11 kHz)	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.05 % ของค่าเต็มสเกล

อินพุทพัลส์และเอ็นโคดเดอร์ (ขั้วต่อ 29, 32, 33) ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

1) อินพุทแบบพัลส์คือขั้วต่อ 29 และ 33

2) อินพุทของเอ็นโคดเดอร์: 32 = A และ 33 = B

เอาต์พุทอล็อก

จำนวนเอาต์พุทอล็อกที่โปรแกรมได้	1
หมายเลขขั้วต่อ	42
ช่วงกระแสที่เอาต์พุทอล็อก	0/4-20 mA
โหนดลงดินสูงสุด - เอาต์พุทอล็อก	500 Ω
ความแม่นยำที่เอาต์พุทอล็อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.5% ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุทอล็อก	12 บิต

เอาต์พุทอล็อกถูกแยกทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485

หมายเลขขั้วต่อ	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
หมายเลขขั้วต่อ 61	จุดต่อร่วมสำหรับขั้วต่อ 68 และ 69

วงจรการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 ทำงานแยกต่างหากจากวงจรส่วนกลางอื่นๆ และถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV)

10

เอาต์พุตดิจิทัล

เอาต์พุตดิจิทัล/พัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อ	27, 29 ¹⁾
ระดับแรงดันที่เอาต์พุตดิจิทัล/ความถี่	0-24 V
กระแสเอาต์พุต สูงสุด (รับหรือจ่ายกระแส)	40 mA
โหลดสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	1 kΩ
โหลดแบบตัวเก็บประจุสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	10 nF
ความถี่เอาต์พุตต่ำสุดที่เอาต์พุตความถี่	0 Hz
ความถี่เอาต์พุตสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	32 kHz
ความแม่นยำของเอาต์พุตความถี่	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุตความถี่	12 บิต

¹⁾ ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุตได้

เอาต์พุตดิจิทัลถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การ์ดควบคุม, เอาต์พุต 24 V DC

หมายเลขขั้วต่อ	12, 13
แรงดันเอาต์พุต	24 V +1, -3V
โหลดสูงสุด	200 mA

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 24 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) แต่มีความต่างศักย์เท่ากับอินพุตและเอาต์พุตทั้งอนาล็อกและดิจิทัล

เอาต์พุตรีเลย์

เอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถโปรแกรมได้

หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 01	1-3 (เบรค), 1-2 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 1-3 (NC), 1-2 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 1-2 (NO), 1-3 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	60 V DC, 1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ (โหลดตัวเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 02	4-6 (เบรค), 4-5 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวต้านทาน) ²⁾³⁾ แรงดันเกินหมวด II	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อ 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

¹⁾ IEC 60947 ส่วน 4 และ 5

การต่อรีเลย์จะถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากจำนวนที่เหลือของวงจรโดยการเพิ่มไฟฟ้า (PELV)

²⁾ ประเภทแรงดันเกิน II

³⁾ การใช้งานแรงดันไฟ 300V AC2A ของ UL

การ์ดควบคุม, เอาต์พุต 10 V DC

หมายเลขขั้วต่อ	50
แรงดันเอาต์พุต	10.5 V ±0.5 V
โหลดสูงสุด	15 mA

แหล่งจ่ายไฟ DC 10 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

คุณลักษณะการควบคุม

ความละเอียดในการจำแนกของความถี่เอาต์พุตที่ 0-590 Hz	± 0.003 Hz
ความแม่นยำการเข้าของ <i>สตาร์ท/หยุดแม่นยำ</i> (ข้อต่อ 18, 19)	≤± 0.1 ms
เวลาตอบสนองของระบบ (ข้อต่อ 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
ช่วงควบคุมความเร็ว (วงรอบเปิด)	1:100 ของความเร็วซิงโครนัส
ช่วงควบคุมความเร็ว (วงรอบปิด)	1:1000 ของความเร็วซิงโครนัส
ความแม่นยำของความเร็ว (วงรอบเปิด)	30-4000 rpm: ข้อผิดพลาด ±8 rpm
ความถูกต้องของความเร็ว (วงรอบปิด) ขึ้นอยู่กับความละเอียดของอุปกรณ์ที่ให้ค่าป้อนกลับ	0-6000 rpm: ข้อผิดพลาด ±0.15 rpm

คุณลักษณะการควบคุมทั้งหมดอ้างอิงกับมอเตอร์อะซิงโครนัส 4 ขั้ว

สภาพแวดล้อม

กรอบหุ้ม	IP20 ¹⁾ /ประเภท 1, IP21 ²⁾ /ประเภท 1, IP55/ประเภท 12, IP66
การทดสอบการสั่น	1.0 g
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด	5-93% (IEC 721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่กลั่นตัว) ระหว่างการทำงาน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60068-2-43) การทดสอบ H ₂ S	คลาส Kd
อุณหภูมิแวดล้อม ³⁾	สูงสุด 50 °C (เฉลี่ยสูงสุด 24 ชั่วโมงที่ 45 °C)

¹⁾ เฉพาะสำหรับ ≤ 3.7 kW (200-240 V), ≤ 7.5 kW (380-480 V)

²⁾ ส่วนชุดกรอบหุ้มสำหรับ ≤ 3.7 kW (200-240 V), ≤ 7.5 kW (380-480 V)

³⁾ การลดพิกัดเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง ดูเงื่อนไขพิเศษในคู่มือการออกแบบ

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเต็มที่	0 °C
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง	- 10 °C
อุณหภูมิระหว่างการเก็บ/ขนส่ง	-25 - +65/70 °C
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยไม่มีกรลดพิกัด	1000 m

การลดพิกัดสำหรับระดับความสูงที่สูงมาก ให้ดูเงื่อนไขพิเศษในคู่มือการออกแบบ

มาตรฐาน EMC, การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
มาตรฐาน EMC, ภูมิคุ้มกันสัญญาณ	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

ดูหัวข้อเงื่อนไขพิเศษในคู่มือการออกแบบ

สมรรถนะการควบคุม

ช่วงเวลาการสแกน	1 ms
-----------------	------

การควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม USB

มาตรฐาน USB	1.1 (ความเร็วเต็ม)
ปลั๊ก USB	ปลั๊ก "อุปกรณ์" USB ประเภท B

การเชื่อมต่อกับพีซีดำเนินการโดยผ่านทางสายเคเบิล USB แม่ข่าย/อุปกรณ์มาตรฐาน

การเชื่อมต่อ USB ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่นๆ

*การเชื่อมต่อกราวด์ USB **ไม่ได้** ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากสายดินป้องกัน ใช้แลบที่อบแยกต่างหากเพื่อเชื่อมต่อเป็นพีซีเข้ากับขั้วต่อ USB บนตัวแปลงความถี่เท่านั้น*

การป้องกันและคุณสมบัติ

- การป้องกันมอเตอร์จากการสะสมความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีโหลดเกิน
- การตรวจสอบอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนทำให้แน่ใจได้ว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหากอุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับที่ตั้งไว้ล่วงหน้า อุณหภูมิที่โหลดเกินจะไม่สามารถรีเซ็ตได้จนกว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนจะต่ำกว่าค่าที่แสดงในตารางหน้าถัดไป (ค่าแนะนำอุณหภูมิเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามขนาดกำลังของเคส ขนาดเฟรม พิกัดของกรอบหุ้ม เป็นต้น)
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันจากการลัดวงจรบนขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W
- หากเฟสหลักขาดหายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหรือส่งค่าเตือน (ขึ้นอยู่กับโหลด)
- การตรวจดูแรงดันไฟฟ้าของวงจรขั้วกลางทำให้มั่นใจว่าตัวแปลงความถี่นี้จะตัดการทำงาน ถ้าแรงดันของวงจรต่ำหรือสูงเกินไป
- ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบระดับความรุนแรงของอุณหภูมิภายใน กระแสโหลด แรงดันสูงบนวงจรขั้วกลางและความเร็วมอเตอร์ต่ำอยู่เสมอ สำหรับการตอบสนองต่อระดับที่รุนแรง ตัวแปลงความถี่สามารถปรับการสลับความถี่ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบการสลับเพื่อที่จะประกันในสมรรถนะของตัวแปลงความถี่ได้

10.3 ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์

10.3.1 ฟิวส์การป้องกันวงจรย่อย

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางไฟฟ้า IEC/EN 61800-5-1 ขอแนะนำให้ใช้ฟิวส์ต่อไปนี้

ตัวแปลง ความถี่	ขนาดฟิวส์สูงสุด	แรงดัน	ประเภท
200-240 V - T2			
1K1-1K5	16A ¹	200-240	ประเภท gG
2K2	25A ¹	200-240	ประเภท gG
3K0	25A ¹	200-240	ประเภท gG
3K7	35A ¹	200-240	ประเภท gG
5K5	50A ¹	200-240	ประเภท gG
7K5	63A ¹	200-240	ประเภท gG
11K	63A ¹	200-240	ประเภท gG
15K	80A ¹	200-240	ประเภท gG
18K5	125A ¹	200-240	ประเภท gG
22K	125A ¹	200-240	ประเภท gG
30K	160A ¹	200-240	ประเภท gG
37K	200A ¹	200-240	ประเภท aR
45K	250A ¹	200-240	ประเภท aR
380-480 V - T4			
1K1-1K5	10A ¹	380-500	ประเภท gG
2K2-3K0	16A ¹	380-500	ประเภท gG
4K0-5K5	25A ¹	380-500	ประเภท gG
7K5	35A ¹	380-500	ประเภท gG
11K-15K	63A ¹	380-500	ประเภท gG
18K	63A ¹	380-500	ประเภท gG
22K	63A ¹	380-500	ประเภท gG
30K	80A ¹	380-500	ประเภท gG
37K	100A ¹	380-500	ประเภท gG
45K	125A ¹	380-500	ประเภท gG
55K	160A ¹	380-500	ประเภท gG
75K	250A ¹	380-500	ประเภท aR
90K	250A ¹	380-500	ประเภท aR
1) ขนาดฟิวส์สูงสุด - ถูกกระเบียบในประเทศและระหว่างประเทศสำหรับการเลือกขนาดฟิวส์ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้			

ตาราง 10.9 ฟิวส์มาตรฐาน EN50178 ที่ 200 V ถึง 480 V

ขนาดคอมบ์	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่แนะนำของ Danfoss	ระดับตัดการทำงานสูงสุด [A]
A3	1.1	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	1.5	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	2.2	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	3	gG-10	gG-25	CTI25M 10-16	16
	4	gG-10	gG-25	CTI25M 10-16	16
	5.5	gG-16	gG-25	CTI25M 10-16	16
	7.5	gG-16	gG-25	CTI25M 10-16	16
B2	11	gG-25	gG-63		
	15	gG-25	gG-63		
	18	gG-32			
	22	gG-32			
C2	30	gG-40			
	37	gG-63	gG-80		
	45	gG-63	gG-100		
	55	gG-80	gG-125		
	75	gG-100	gG-160		
C3	37	gG-100	gG-125		
	45	gG-125	gG-160		
D	37	gG-125	gG-125		
	45	gG-160	gG-160		
	55-75	gG-200	gG-200		
	90	aR-250	aR-250		
	110	aR-315	aR-315		
	132-160	aR-350	aR-350		
	200	aR-400	aR-400		
	250	aR-500	aR-500		
E	315	aR-550	aR-550		
	355-400	aR-700	aR-700		
F	500-560	aR-900	aR-900		
	630-900	aR-1600	aR-1600		
	1000	aR-2000	aR-2000		
	1200	aR-2500	aR-2500		

ตาราง 10.10 525-690 V, ขนาดเฟรม A, C, D, E และ F (ฟิวส์ไม่ใช่ UL)

10.3.2 ฟิวส์ที่ใช้แทนสำหรับขนาด 240 V

ฟิวส์ดั้งเดิม	ผู้ผลิต	ฟิวส์ที่ใช้แทน
KTN	Bussmann	KTS
FWX	Bussmann	FWH
KLNR	LITTEL FUSE	KLSR
L50S	LITTEL FUSE	L50S
A2KR	FERRAZ SHAWMUT	A6KR
A25X	FERRAZ SHAWMUT	A50X

ตาราง 10.11 ฟิวส์ที่ใช้แทน

10.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ

กรอม- หุ้ม	กำลัง [kW]			แรงบิด [Nm]						
	200-240 V	380-480/ 500 V	525-600 V	525-690 V	แหล่ง- จ่ายไฟ- หลัก	มอเตอร์	การ เชื่อมต่อ- กระแสดรง	เบรค	ลงดิน	รีเลย์
A2	1.1-2.2	1.1-4.0			1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A3	3.0-3.7	5.5-7.5	1.1-7.5		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A4	1.1-2.2	1.1-4.0			1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A5	1.1-3.7	1.1-7.5	1.1-7.5		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B1	5.5-7.5	11-15	11-15		1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6
B2	11	18	18	11	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
		22	22	22	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
B3	5.5 -7.5	11-15	11-15		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B4	11-15	18-30	18-30		4.5	4.5	4.5	4.5	3	0.6
C1	15-22	30-45	30-45		10	10	10	10	3	0.6
C2	30-37	55 -75	55-75	30-75	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0.6
C3	18-22	37-45	37-45		10	10	10	10	3	0.6
C4	30-37	55-75	55-75		14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0.6

ตาราง 10.12 การขันแน่นของขั้วต่อ

1) สำหรับขนาดสายเคเบิลที่ต่างกัน x/y โดยที่ $x \leq 95 \text{ มม.}^2$ และ $y \geq 95 \text{ มม.}^2$

ดัชนี	แหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก.....	17
	แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ.....	6
A		
A53.....	โ	
A54.....	โครงสร้างเมนู.....	41
AMA.....	โครงสร้างของเมนู.....	48
	โหมดการหลั้บ.....	59
E	โหมดสถานะ.....	57
EMC.....	โหมดหน้าเครื่อง.....	37
	โหมดตัดโน้มีติ.....	40
R		
RCD.....	ก	
RS-485.....	กระแส RMS.....	6
	กระแสเกิน.....	58
ไ	กระแสเอาท์พุท.....	58, 64
เซ้ดพอยด์.....	กระแสไหลดเต็ม.....	8, 28
เซ้อร์กิตเบรคเกอร์.....	กระแสตรง.....	6, 58
เดลต้าแบบลอย.....	กระแสมอเตอร์.....	6, 35, 40, 67
เดลต้าที่มีกราวด์.....	กระแสรั่วไหล.....	28
เปิดตัดโน้มีติ.....	กระแสสลับ.....	10, 17
เฟสหายไป.....	กระแสอินพุท.....	17
เมนูด้วน.....	กราวด์.....	29
เมนูหลั้ก.....	กอนสตาร์ท.....	28
เวลาเปล้ยนความเร็วขาซ้บ.....	การเชื่อมตอแหล่งจ่ายไฟหลั้กสำหรับ	
เวลาเปล้ยนความเร็วลง.....	A2 และ A3.....	18
เวลาเร้ง.....	A4 และ A5.....	19
เอาท์พุทมอเตอร์.....	B1 และ B2.....	20
เอาท์พุทรีเลย์.....	C1 และ C2.....	20
เอาท์พุทอนาล็อก.....	การเชื่อมตอกราวด์.....	13, 29
	การเชื่อมตอกำลังไฟ.....	12
แ	การเชื่อมตอลงดิน.....	29
แผงควบคุมหน้าเครื่อง.....	การเชื่อมตออินพุท.....	17
แผ่นหลั้ง.....	การเดินสายไฟมอเตอร์.....	29
แรงด้นเกิน.....	การเดินสายควบคุม.....	12, 0, 13, 22, 29
แรงด้นเหนียวนำ.....	การเดินสายมอเตอร์.....	12, 0
แรงด้นแหล่งจ่ายไฟ.....	การเบรค.....	57, 65
แรงด้นไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ.....	การเร้มีด้น.....	43
แรงด้นไฟฟ้าสายหลั้ก.....	การเร้มีด้นด้วตนเอง.....	43
แรงด้นไม่สมดล.....	การเร้ยกค้บการด้งด้มาตรฐานจากโรงงาน.....	42
แรงด้นที่จ่าย.....	การเว้บพื้นที่.....	8
แรงด้นภายนอก.....	การแก้ไขปัญหา.....	6
แรงด้นหลั้ก.....	การแยกส้ญญานรบกาน.....	12, 29
แรงด้นอินพุท.....	การโปรแกรม.....	43, 46, 63
แหล่งจ่ายไฟหลั้ก	การโปรแกรมระยะไกล.....	43
แหล่งจ่ายไฟหลั้ก.....	การซ้บแน่นของซ้วตอ.....	89
AC.....	การควบคุมหน้าเครื่อง.....	39, 41, 57
T6 3x525-600 V AC.....	การตัดลอกการด้งด้พารามิเตอร์.....	41

การ์ดควบคุม.....	63	ข้อมูลมอเตอร์.....	35, 37, 64, 67
การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม USB.....	85	ชีวิต	
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP.....	42	53.....	24, 44
การตรวจติดตามระบบ.....	60	54.....	24
การตรวจสอบความปลอดภัย.....	28	ชีวิตเอาท์พุท.....	10, 28
การต่อกราวด์.....	13, 14, 17, 28	ชีวิตส่วนควบคุม.....	10, 22, 35, 41, 45, 57, 59
การตอบกลับ.....	68	ชีวิตอินพุท.....	10, 17, 24, 28, 63
การตอบสนองของระบบ.....	6	ขีดจำกัดแรงบิด.....	37
การต่อลงดิน		ขีดจำกัดกระแส.....	37
การต่อลงดิน.....	29	ขีดจำกัดอุณหภูมิ.....	29
(กราวด์).....	29	ขึ้นกับขนาดกำลัง.....	72
การต่อสายดิน.....	13		
การต่อสายมอเตอร์.....	13	ค	
การตั้งโปรแกรม.....	6, 24, 37, 39, 40, 41, 47	ควบคุมด้วยมือ.....	41
การตั้งค่า.....	40	ความเร็วมอเตอร์.....	34
การตั้งค่าพารามิเตอร์.....	41	ความถี่การสวิตช์.....	58
การติดตั้ง.....	6, 9, 12, 22, 29, 30	ความถี่มอเตอร์.....	40
การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง.....	37	ค่าป้อนกลับ.....	66
การทดสอบการทำงาน.....	6, 37	ค่าอ้างอิง.....	iii, 40, 54, 58
การทำงานในห้ารูปแบบ.....	43	ค่าอ้างอิงความเร็ว.....	24, 38, 45, 57
การทำงานหน้าเครื่อง.....	39	ค่าอ้างอิงระยะไกล.....	58
การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ.....	35, 57	ค่าจำกัดความถี่และสัญญาณเตือน.....	61
การป้องกันโหลดเกิน.....	8, 12	คำสั่งจากภายนอก.....	59
การป้องกันไฟเข้า.....	6	คำสั่งทำงาน.....	38
การป้องกันมอเตอร์.....	12, 86	คำสั่งภายนอก.....	6
การป้อนกลับ.....	24, 29, 58	คำสั่งระยะไกล.....	6
การยก.....	9	คำสั่งหยุด.....	58
การระบายความร้อน.....	8	คุณลักษณะแรงบิด.....	81
การรับรอง.....	iii		
การลดพิกัด.....	8	จ	
การสตาร์ท.....	6, 42, 44	จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน.....	60
การสตาร์ทจากหน้าเครื่อง.....	37		
การสตาร์ทระบบ.....	38	ด	
การสื่อสารแบบอนุกรม... 6, 10, 21, 23, 41, 57, 58, 59, 60		ด้วยมือ.....	37
การหมุนของมอเตอร์.....	40	ดีซีลิฟต์.....	63
การหมุนมอเตอร์.....	37		
การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP.....	42	ด	
กำลังมอเตอร์.....	10, 0, 13, 40, 67	ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน.....	13
กำลังอินพุท.....	6, 12, 13, 17, 28, 29, 60, 69	ตั้งค่า.....	38
		ตัดการทำงาน.....	60
		ตัดการทำงานแบบล๊อค.....	60
ข		ตัวแปลงความถี่.....	21
ขนาดสาย.....	12	ตัวแปลงความถี่หลายตัว.....	12, 14
ขนาดสายไฟ.....	14	ตัวกรอง RFI.....	17
ข้อกำหนดเฉพาะ.....	9	ตัวควบคุมภายนอก.....	6
ข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่วางชิ้นต่ำ.....	8	ตัวประกอบกำลัง.....	6, 14, 29
ข้อมูลจำเพาะ.....	6, 72	ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชีวิต.....	45

ติดตั้ง.....	8	วิธีเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักและการต่อลงดินสำหรับ B1 และ B2....	20
ท			
ท่อร้อยสาย.....	0 , 0 , 29	สี่	
ป			
บล็อกไดอะแกรมของตัวแปลงความถี่.....	6	สถานะมอเตอร์.....	6
บันทึกการเกิดฟอลต์.....	40	สวิทช์ปลดการเชื่อมต่อ.....	28, 30
บันทึกสัญญาณเตือน.....	40	สัญญาณเตือน.....	60
ป			
ประเภทการเตือนและสัญญาณเตือน.....	60	สัญญาณเอาท์พุท.....	47
ปุ่มเมนู.....	39, 40	สัญญาณการควบคุม.....	44, 45, 57
ปุ่มการทำงาน.....	41	สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า.....	13
ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง.....	34, 39, 41, 44, 57	สัญญาณอนาล็อก.....	63
พ			
ฟังก์ชันการตั้งค่า.....	8, 64	สัญญาณอินพุท.....	24, 45
ฟ			
ฟังก์ชันการตัดการทำงาน.....	12	สายเคเบิลความถี่.....	iii
ฟิวส์.....	12, 29, 66, 69, 87	สายเคเบิลมอเตอร์.....	12, 14, 37
ฟิวส์มาตรฐาน EN50178 ที่ 200 V ถึง 480 V.....	87	สายเคเบิลที่มีฉนวน.....	12, 29
ม			
มอเตอร์หลายตัว.....	28	สายแบบที่มีฉนวน.....	0
มาตรฐาน IEC 61800-3.....	17	สายไฟของมอเตอร์.....	8
มือ.....	41	สายไฟควบคุม.....	22
ร			
ระดับแรงดันไฟฟ้า.....	82	สายกราวด์.....	13, 29
ระบบควบคุม.....	6	สายดิน.....	13, 29
ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน.....	29	สำหรับสายเคเบิลที่มีฉนวน.....	8
รายการรหัสค่าเตือน/สัญญาณเตือน.....	63	อ	
รีเซ็ต.....	39, 41, 43, 59, 60, 64, 68	อนุญาตให้รัน.....	58
รีเซ็ตอัตโนมัติ.....	39	อัตโนมัติ.....	41
รูปคลื่น AC.....	6	อ้างอิง.....	57
รูปคลื่นกระแสสลับ.....	6	อินเตอร์ล๊อคจากภายนอก.....	46
ล			
ลัดวงจร.....	65	อินเตอร์ล๊อคภายนอก.....	24
ว			
วงรอบเปิด.....	24, 44	อินพุทกระแสสลับ.....	6, 17
วงรอบกราวด์.....	23	อินพุทดิจิทัล.....	21, 24, 46, 58, 59, 64
วงรอบปิด.....	24	อินพุทอนาล็อก.....	21, 63
ย			
		อุปกรณ์เสริม.....	14, 24, 30
		อุปกรณ์เสริมการสื่อสาร.....	66
		ยารโมนิค.....	6



www.danfoss.com/drives

Danfoss ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในแคตตาล็อก โบรชัวร์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ Danfoss สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ถอดแอมป์แล้ว ถ้าไม่ทำให้รายละเอียดเกี่ยวกับถอดแอมป์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละบริษัท Danfoss และโลโก้ของ Danfoss เป็นเครื่องหมายการค้าของ Danfoss A/S ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ

