



คู่มือการใช้งาน

VLT® Refrigeration Drive FC 103, 75-400 kW

ความปลอดภัย

คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอินพุทหลักกระแสสลับ การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

ไฟฟ้าแรงสูง

ตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าสายหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างถึงยวดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ต้องดำเนินการโดยช่างที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

คำเตือน

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลงความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานโดยใช้สวิตช์ตัวนอก คำสั่งบีบสัญญาณ สัญญาณอ้างอิงอินพุท หรือเงื่อนไขฟอลต์ที่ลบออกแล้ว ใช้ความระมัดระวังที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ


คำเตือน

เวลาขายประจุ!

ตัวแปลงความถี่มีตัวเก็บประจุดีซีลิงค์ที่จะยังคงมีประจุไฟอยู่แม้หลังจากตัดกระแสไฟของตัวแปลงความถี่แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ, มอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร และแหล่งจ่ายไฟดีซีลิงค์ระยะไกลใดๆ รวมถึงแบตเตอรี่สำรอง, UPS และการเชื่อมต่อดีซีลิงค์กับตัวแปลงความถี่อื่นๆ รอให้ตัวเก็บประจุคายประจุออกจนหมดก่อนดำเนินการซ่อมบำรุงหรือบริการใดๆ เวลาแสดงไว้ในตาราง *เวลาขายประจุ* หากไม่รอดตามระยะเวลาที่ระบุหลังจากตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนดำเนินการให้บริการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

แรงดัน [V]	พิกัดกำลัง [kW]	เวลารอต่ำสุด [นาที]
3x400	90-250	20
3x400	110-315	20
3x480	110-315	20
3x480	132-355	20
3x550	55-315	20
3x690	75-400	20

เวลาขายประจุ



ตาราง 1.2

หมายเหตุ

ข้อจำกัดที่กำหนดเกี่ยวกับความถี่เอาต์พุท (สืบเนื่องจากข้อบังคับการควบคุมการส่งออก): ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 6.72 ความถี่เอาต์พุทจากตัวแปลงความถี่ถูกจำกัดที่ 590 Hz ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 6x.xx จำกัดความถี่เอาต์พุทสูงสุดไว้ที่ 590 Hz เช่นกัน แต่เวอร์ชันเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการลดระดับหรือเพิ่มระดับก็ตาม

ข้อมูล

1 บทนำ	4
1.1 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	4
1.1.1 มุมมองภายใน	4
1.2 จุดประสงค์ของคู่มือ	5
1.3 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	5
1.4 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	5
1.5 การทำงานของตัวควบคุมภายใน	5
1.6 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง	7
2 การติดตั้ง	8
2.1 การวางแผนสถานที่ติดตั้ง	8
2.1.2 การวางแผนสถานที่ติดตั้ง	8
2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง	8
2.3 การติดตั้งเชิงกล	9
2.3.1 การระบายความร้อน	9
2.3.2 การยก	9
2.3.3 การติดตั้งกับผนัง - เครื่อง IP21 (NEMA 1) และ IP54 (NEMA 12)	10
2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า	10
2.4.1 ข้อกำหนดทั่วไป	10
2.4.2 ข้อกำหนดการต่อลงดิน (การต่อกราวด์)	13
2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)	13
2.4.2.2 การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP20	14
2.4.2.3 การต่อลงดิน(การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP21/54	14
2.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์	15
2.4.3.1 ตำแหน่งขั้วต่อ: D1h-D4h	15
2.4.4 สายเคเบิลมอเตอร์	18
2.4.5 การตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์	18
2.4.6 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ	19
2.5 การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม	19
2.5.1 การเข้าถึง	19
2.5.2 การใช้สายเคเบิลควบคุมที่มีขั้ว	19
2.5.3 การต่อลงดิน (กราวด์)สายเคเบิลควบคุมแบบขั้ว	20
2.5.4 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม	21
2.5.5 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม	22
2.5.6 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม	22
2.6 การสื่อสารแบบอนุกรม	23
2.7 อุปกรณ์เสริม	23
2.7.1 ขั้วต่อการแบ่งโหลด	23
2.7.2 ขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับ	23

2.7.3 เครื่องทำความร้อนแบบป้องกันการควบแน่น	23
2.7.4 ตัวสับเบรค	24
2.7.5 ซิลด์แหล่งจ่ายไฟหลัก	24
3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน	25
3.1 ก่อนสตาร์ท	25
3.1.1 การตรวจสอบความปลอดภัย	25
3.2 การจ่ายไฟ	27
3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน	27
3.3.1 ตัวช่วยการตั้งค่า	27
3.4 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ	33
3.5 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์	33
3.6 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง	34
3.7 การสตาร์ทระบบ	34
4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้	35
4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง	35
4.1.1 โครงร่าง LCP	35
4.1.2 การตั้งค่าจอแสดงผล LCP	36
4.1.3 ปุ่มเมนูของจอแสดงผล	36
4.1.4 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง	37
4.1.5 ปุ่มการทำงาน	37
4.2 การสำรองและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์	37
4.2.1 การอัปโหลดข้อมูลไปยัง LCP	38
4.2.2 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP	38
4.3 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	38
4.3.1 การเริ่มต้นที่แนะนำ	38
4.3.2 การเริ่มต้นโดยผู้ใช้	38
5 การตั้งโปรแกรม	39
5.1 บทนำ	39
5.2 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม	39
5.3 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชั่วคราวควบคุม	40
5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับร่นานาชาติ/อเมริกาเหนือ	41
5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์	42
5.5.1 โครงสร้างของเมนูหลัก	43
5.6 การตั้งโปรแกรมจากระยะไกล ด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10	47
6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้	48
6.1 บทนำ	48
6.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้	48


7 ข้อความแสดงสถานะ	52
7.1 ข้อความแสดงสถานะ	52
7.2 ค่าจำกัดความข้อความแสดงสถานะ	52
8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน	55
8.1 การตรวจติดตามระบบ	55
8.2 ประเภทค่าเตือนและสัญญาณเตือน	55
8.2.1 ค่าเตือน	55
8.2.2 สัญญาณเตือนตัดการทำงาน	55
8.2.3 ล็อคตัดสัญญาณเตือน	55
8.3 จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน	55
8.4 ค่าจำกัดความค่าเตือนและสัญญาณเตือน	57
8.5 ข้อความฟลลด์	60
9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน	66
9.1 การสตาร์ทและการทำงาน	66
10 ข้อมูลจำเพาะ	69
10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง	69
10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค	72
10.3 ตารางฟิวส์	77
10.3.1 การป้องกัน	77
10.3.2 การเลือกฟิวส์	77
10.3.3 พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR)	78
10.3.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ	78
ดัชนี	79

1 บทนำ


1

1.1 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

1.1.1 มุมมองภายใน



ภาพประกอบ 1.1 ส่วนประกอบภายใน D1



ภาพประกอบ 1.2 มุมมองระยะใกล้: LCP และฟังก์ชันความปลอดภัย

1	LCP (แผงควบคุมหน้าเครื่อง)	9	รีเลย์ 2 (04, 05, 06)
2	ช่องเสียบบัสอนุกรม RS-485	10	รูเกี่ยวสำหรับยก
3	I/O ดิจิตัล และแหล่งจ่ายไฟ 24 V	11	ช่องสำหรับติดตั้ง
4	ช่องเสียบ I/O อนุลือก	12	ตัวรัดสายเคเบิล (PE)
5	ช่องเสียบ USB	13	ตอลงดิน (กราวด์)
6	สวิตช์ขั้วต่อบัสอนุกรม	14	ขั้วต่อเอาต์พุตมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
7	สวิตช์อนุลือก (A53), (A54)	15	ขั้วต่ออินพุตสายหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
8	รีเลย์ 1 (01, 02, 03)	16	TB5 (IP21/54 เท่านั้น) บล็อกขั้วต่อสำหรับสวิตเตอร์ด้านการควบคุม

ตาราง 1.1

1.2 จุดประสงค์ของคู่มือ

คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับการติดตั้งและการสตาร์ทตัวแปลงความถี่ 2 การติดตั้ง แสดงข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งทางกลไกและทางไฟฟ้า รวมถึงการทำงานของอินพุท มอเตอร์ ส่วนควบคุม และสายสื่อสารอนุกรม และเทอร์มินัลควบคุม 3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน แสดงขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการสตาร์ท การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน และการทดสอบการทำงาน บทต่างๆ ที่เหลือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนอินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ การตั้งโปรแกรมโดยละเอียด ตัวอย่างการใช้งาน การแก้ไขปัญหาการสตาร์ท และข้อมูลจำเพาะ

1.3 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอื่นๆ มีให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานขั้นสูงและการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่

- คู่มือการโปรแกรม VLT® จะให้รายละเอียดที่ดีกว่าเกี่ยวกับวิธีทำงานกับพารามิเตอร์และตัวอย่างการใช้งานหลายๆ แบบ
- คู่มือการออกแบบ VLT® มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสามารถโดยละเอียดและการทำงานของระบบควบคุมมอเตอร์ที่ระบุ
- เอกสารตีพิมพ์และคู่มือเพิ่มเติมสามารถขอได้จาก Danfoss
ดู www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm สำหรับรายการ
- อุปกรณ์เสริมสามารถใช้ได้ โดยอาจเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่างที่อธิบายไว้ โปรดดูคำแนะนำที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นสำหรับข้อกำหนดเฉพาะด้าน ติดต่อซัพพลายเออร์ Danfoss ในท้องถิ่นหรือไปที่เว็บไซต์ Danfoss: www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm สำหรับดาวน์โหลดหรือข้อมูลเพิ่มเติม


1.4 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ตัวแปลงความถี่คือตัวควบคุมมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงอินพุทกระแสสลับเป็นตัวแปรเอาต์พุทรูปคลื่นกระแสสลับ ความถี่และแรงดันของเอาต์พุทได้รับการกำหนดเพื่อควบคุมความเร็วหรือแรงบิดของมอเตอร์ ตัวแปลงความถี่สามารถเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ให้แปรคอบสนองตามการป้อนกลับของระบบเช่น เซนเซอร์จับตำแหน่งบนสายพานลำเลียง ตัวแปลงความถี่ยังสามารถกำหนดมอเตอร์โดยการคอบสนองคำสั่งระยะไกลจากตัวควบคุมภายนอกได้ด้วย

นอกจากนี้ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบสถานะของระบบและสถานะของมอเตอร์ ส่งค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนสถานะฟอลต์ สตาร์ทและหยุดมอเตอร์ ปรับประสิทธิภาพพลังงานให้เหมาะสมที่สุด และสามารถทำงานด้านการควบคุม ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพอีกมากมาย ฟังก์ชันด้านการทำงานและการตรวจตราจะอยู่ในแบบการแสดงผลสถานะแก่ระบบควบคุมภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารแบบอนุกรม

1.5 การทำงานของตัวควบคุมภายใน

ภาพประกอบ 1.3 แสดงแผนภูมิแบบบล็อกของส่วนประกอบภายในของตัวแปลงความถี่ ดู ตาราง 1.2 สำหรับการทำงาน



ภาพประกอบ 1.3 แผนภูมิแบบบล็อกของตัวแปลงความถี่

1

พื้นที่	หัวข้อ	การใช้
1	อินพุทหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ● แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ-สามเฟสให้กับตัวแปลงความถี่
2	วงจรเรียงกระแส	<ul style="list-style-type: none"> ● วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์จะแปลงอินพุทกระแสสลับ เป็นกระแสตรง เพื่อจ่ายกระแสไฟ-อินเวอร์เตอร์
3	บัสกระแสตรง	<ul style="list-style-type: none"> ● วงจรบัสกระแสตรงชั้นกลางจะจัดการไฟฟ้ากระแสตรง
4	ขดลวดจำกัด-กระแสตรง	<ul style="list-style-type: none"> ● กรองแรงดันวงจรกระแสตรงชั้นกลาง ● ตรวจสอบการป้องกันชั่วคราวด้านไฟเข้า ● ลดกระแส RMS ● เพิ่มตัวประกอบกำลังกลับไปให้ด้านไฟเข้า ● ลดฮาร์โมนิคบนอินพุทกระแสสลับ
5	ช่องตัวเก็บประจุ	<ul style="list-style-type: none"> ● เก็บพลังงานกระแสตรง ● ให้การป้องกันการข้ามผ่านสำหรับการสูญเสียกำลังช่วงสั้นๆ
6	อินเวอร์เตอร์	<ul style="list-style-type: none"> ● แปลงกระแสตรงให้เป็นรูปคลื่นกระแสสลับ PWM ที่มีการควบคุมสำหรับเอาต์พุตผันแปรที่มีการควบคุมให้กับมอเตอร์
7	เอาต์พุตไปยัง-มอเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> ● ควบคุมกระแสไฟเอาต์พุตสามเฟสไปยังมอเตอร์
8	วงจรควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> ● กำสั่งอินพุท การประมวลผลภายใน เอาต์พุท และกระแส-มอเตอร์ ได้รับการตรวจสอบ-เพื่อให้งานและการ-ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ● อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้และคำสั่ง-ภายนอกได้รับการตรวจสอบและ-ดำเนินการ ● สามารถให้อาต์พุทสถานะและ-การควบคุม

ตาราง 1.2 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 1.3

1.6 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง

การโหลดเกินพิกัดระดับปกติ [kW]	90	110	132	160	200	250	315	355	400
400 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h		
480 V			D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	
525 V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h		
690 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h		D4h

ตาราง 1.3 ตัวแปลงความถี่ที่พิกัด kW

การโหลดเกินพิกัด-ระดับปกติ [HP]	125	150	200	250	300	350	400	450
460 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h		D4h
575 V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h	

ตาราง 1.4 ตัวแปลงความถี่ที่พิกัด HP



2 การติดตั้ง

2.1 การวางแผนสถานที่ติดตั้ง

หมายเหตุ

ก่อนดำเนินการติดตั้ง สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนการติดตั้ง-ตัวแปลงความถี่ การละลายเร็นจ์นี้อาจทำให้ต้องทำงาน-เพิ่มขึ้นในระหว่างและหลังการติดตั้ง

เลือกที่ติดตั้งการทำงานที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยการ-พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดในหน้าต่อไปและ-คู่มือการออกแบบที่เกี่ยวข้อง):

- อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม
- วิธีการติดตั้ง
- วิธีการระบายความร้อนของเครื่อง
- ตำแหน่งจัดวางตัวแปลงความถี่
- การวางสายเคเบิล
- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟจ่ายแรงดันที่ถูกต้องและ-กระแสไฟตามที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าพิกัดกระแสแอมแปร์อยู่ในกระแสสูงสุด-จากตัวแปลงความถี่
- หากตัวแปลงความถี่ไม่มีฟิวส์ภายในตัว ตรวจสอบว่า-ฟิวส์ภายนอกมีพิกัดที่ถูกต้อง

แรงดัน [V]	ข้อจำกัดของระดับความสูง
380-500	ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 3 กม. โปรด-ติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV
525-690	ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 2 กม. โปรด-ติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV

ตาราง 2.1 การติดตั้งในที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล

2.1.2 การวางแผนสถานที่ติดตั้ง

หมายเหตุ

ก่อนดำเนินการติดตั้ง สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนการติดตั้ง-ตัวแปลงความถี่ การละลายเร็นจ์นี้อาจทำให้ต้องทำงาน-เพิ่มขึ้นในระหว่างและหลังการติดตั้ง

เลือกที่ติดตั้งการทำงานที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยการ-พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดในหน้าต่อไปและ-คู่มือการออกแบบที่เกี่ยวข้อง):

- อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม
- วิธีการติดตั้ง
- วิธีการระบายความร้อนของเครื่อง
- ตำแหน่งจัดวางตัวแปลงความถี่
- การวางสายเคเบิล
- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟจ่ายแรงดันที่ถูกต้องและ-กระแสไฟตามที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าพิกัดกระแสแอมแปร์อยู่ในกระแสสูงสุด-จากตัวแปลงความถี่

- หากตัวแปลงความถี่ไม่มีฟิวส์ภายในตัว ตรวจสอบว่า-ฟิวส์ภายนอกมีพิกัดที่ถูกต้อง

แรงดัน [V]	ข้อจำกัดของระดับความสูง
380-480	ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 3 กม. โปรด-ติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV
525-690	ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 2 กม. โปรด-ติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV

ตาราง 2.2 การติดตั้งในที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล

2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

- ก่อนนำตัวแปลงความถี่ออกจากกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจ-ว่าเครื่องไม่มีความเสียหายและมีความสมบูรณ์ หากมี-ความชำรุดเสียหายใดเกิดขึ้น ติดต่อบริษัทจัดส่ง-สินค้าทันทีเพื่อเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย
- ก่อนนำตัวแปลงความถี่ออกจากกล่อง ให้วางใน-บริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่ติดตั้งสุดท้ายให้มากที่สุด
- เปรียบเทียบหมายเลขรุ่นของเครื่องบนแผ่นป้ายชื่อ-กับหมายเลขที่สั่งซื้อไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่-ถูกต้อง
- ดูให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนต่อไปนี้พิกัดแรงดันเดียวกัน:
 - แหล่งจ่ายไฟหลัก
 - ตัวแปลงความถี่
 - มอเตอร์
- ดูให้แน่ใจว่าพิกัดกระแสเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่-เท่ากับหรือสูงกว่ากระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์เพื่อ-ประสิทธิภาพสูงสุดของมอเตอร์
 - ขนาดมอเตอร์และกำลังของตัวแปลง-ความถี่ต้องสอดคล้องกับการป้องกันโหลด-เกินที่เหมาะสม
 - หากพิกัดของตัวแปลงความถี่น้อยกว่า-มอเตอร์ จะไม่ได้เอาต์พุตมอเตอร์ที่เต็มที่

2.3 การติดตั้งเชิงกล

2.3.1 การระบายความร้อน

- ต้องเว้นพื้นที่ว่างที่ด้านบนและด้านล่างสำหรับการระบายความร้อน โดยต้องเว้นไว้ 225 มม. (9 นิ้ว)
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไปหรือประสิทธิภาพลดลง
- ต้องใส่ใจต่อการลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิเริ่มต้นระหว่าง 45 °C (113 °F) และ 50 °C (122 °F) และการยกสูง 1,000 ม. (3,300 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล โปรดดูคู่มือการออกแบบ VLT® สำหรับข้อมูลโดยละเอียด

ตัวแปลงความถี่กำลังสูงใช้หลักการการระบายความร้อนที่ช่องด้านล่าง ซึ่งถอดแผ่นระบายความร้อน (Heat Sink) ออก โดยจะนำความร้อนออกจากช่องด้านล่างหลังของตัวแปลงความถี่ที่ 90% โดยประมาณ อากาศที่ช่องด้านล่างสามารถเปลี่ยนเส้นทางจากแผงหรือที่ว่างโดยใช้ชุดอุปกรณ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่าง

การระบายความร้อนท่อ

ชุดระบายความร้อนที่ช่องด้านล่างมีอยู่เพื่อนำอากาศร้อนจากแผ่นระบายความร้อนออกจากแผง เมื่อตัวแปลงความถี่ IP20/โครงเครื่องติดตั้งในกรอบหุ้ม Rittal ใช้ชุดอุปกรณ์นี้เพื่อลดความร้อนในแผง และสามารถระบุพัดลมที่ประตูที่ขนาดเล็กลงบนกรอบหุ้ม

การระบายความร้อนออกจากด้านหลัง (ผาด้านบนและด้านล่าง)

อากาศร้อนที่ออกจากช่องด้านหลังสามารถไหลเวียนในที่ว่าง ดังนั้นความร้อนจากช่องด้านหลังจะไม่กระจายอยู่ในห้องควบคุม

พัดลมที่ประตูเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีในกรอบหุ้มเพื่อระบายอากาศร้อนออกจากช่องด้านหลังของตัวแปลงความถี่และความร้อนเพิ่มเติมที่เกิดจากอุปกรณ์อื่นภายในกรอบหุ้ม โดยต้องคำนวณการหมุนเวียนอากาศโดยรวมที่ต้องการ เพื่อให้สามารถเลือกใช้พัดลมอย่างเหมาะสม

การหมุนเวียนอากาศ

ต้องมีการหมุนเวียนอากาศที่จำเป็นเหนือแผ่นระบายความร้อน โดยอัตราการหมุนเวียนแสดงใน ตาราง 2.3

พัดลมจะทำงานด้วยสาเหตุต่อไปนี้:

- AMA
- DC ต่าง
- สร้างสนามแม่เหล็กลวงหน้า
- เบรคกระแสตรง
- 60% ของกระแสที่ระบุเกินขีดจำกัด
- อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อนเฉพาะเกินขีดจำกัด (ขึ้นกับขนาดกำลัง)
- อุณหภูมิแวดล้อมของการ์ดกำลังเฉพาะเกินขีดจำกัด (ขึ้นกับขนาดกำลัง)
- อุณหภูมิแวดล้อมของการ์ดควบคุมเฉพาะเกินขีดจำกัด

เฟรม	พัดลมที่ประตู/พัดลมด้านบน	พัดลมแผ่นระบายความร้อน
D1h/D3h	102 m ³ /hr (60 CFM)	420 m ³ /hr (250 CFM)
D2h/D4h	204 m ³ /hr (120 CFM)	840 m ³ /hr (500 CFM)


ตาราง 2.3 การหมุนเวียนอากาศ

2.3.2 การยก

ยกตัวแปลงความถี่โดยใช้ช่องสำหรับยกที่ติดกับเครื่องเสมอ ใช้บาร์เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องยกโค้งงอ

ข้อควรระวัง

มุมจากด้านบนสุดของตัวแปลงความถี่กับสายเคเบิลยกควรอยู่ที่ 60° หรือมากกว่า



ภาพประกอบ 2.1 วิธีการยกที่แนะนำ

2.3.3 การติดตั้งกับผนัง - เครื่อง IP21 (NEMA 1) และ IP54 (NEMA 12)

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ก่อนเลือกสถานที่การติดตั้งสุดท้าย:

- พื้นที่ว่างสำหรับการระบายความร้อน
- การเข้าถึงเพื่อเปิดประตู
- ช่องเสียบสายเคเบิลจากด้านล่าง

2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า

2.4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ส่วนนี้มีคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการต่อสายตัวแปลงความถี่ โดยมีคำอธิบายในการทำงานต่อไปนี้:

- การต่อสายมอเตอร์กับขั้วต่อเอาต์พุทของตัวแปลง-ความถี่
- การต่อสายไฟหลักกระแสสลับกับขั้วต่ออินพุทของตัวแปลงความถี่
- การต่อสายไฟส่วนควบคุมและการสื่อสารแบบอนุกรม
- ตรวจสอบอินพุทและกำลังมอเตอร์หลังจากจ่าย-กระแสไฟแล้ว ตั้งโปรแกรมขั้วต่อควบคุมสำหรับการ-ทำงานที่ต้องการ

คำเตือน


อันตรายจากอุปกรณ์!

เพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หม่นอยู่สามารถทำให้เกิด-อันตรายได้ งานทางไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต-หรือบาดเจ็บรุนแรง

ข้อควรระวัง

การแยกสายไฟ!

วางสายกำลังอินพุท เดินสายมอเตอร์ และเดินสายควบคุม ในท่อร้อยสายโลหะแยกกันสามเส้น หรือสายเคเบิลแบบมี-ฉนวนแยกกัน เพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง หากไม่-แยกกำลัง มอเตอร์ และการเดินสายควบคุม อาจส่งผลให้-ตัวแปลงความถี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ไม่เต็ม-ประสิทธิภาพ



1 30RC548 11




ภาพประกอบ 2.2 แผนภูมิที่เชื่อมโยงระหว่างกัน

เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้


- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่อง
- เดินสายเคเบิลมอเตอร์จากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนี่ยวนำจากเอาต์พุตสายเคเบิลมอเตอร์ที่วางไปด้วยสามารถประจำพาซีเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล๊อคอุปกรณ์แล้ว
- ขั้วต่อการต่อสายในสถานที่ตั้งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรับตัวนำที่มีขนาดใหญ่กว่า

การป้องกันโหลดเกินและอุปกรณ์

- ฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวแปลงความถี่มีการป้องกันโหลดเกินสำหรับมอเตอร์ การโหลดเกินคำนวณระดับของการเพิ่มเพื่อเปิดทำงานเวลาสำหรับการตัดการทำงาน (หยุดเอาต์พุตตัวควบคุม) ยิ่งกระแสสูงขึ้นเท่าใด การตอบสนองการตัดการทำงานก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น การป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์เป็นแบบคลาส 20 ดู *8 ค่าเดือนและสัญญาณเตือน* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการตัดการทำงาน
- เนื่องจากการเดินสายมอเตอร์มีกระแสความถี่สูง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเดินสายกำลังไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟหลัก กำลังมอเตอร์ และส่วนควบคุมแยกออกจากกัน ใช้ท่อร้อยสายแบบโลหะหรือสายแบบมีฉนวนแยก ดู *ภาพประกอบ 2.3* หากไม่แยกสายกำลัง มอเตอร์ และส่วนควบคุม อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานได้ต่ำกว่าประสิทธิภาพที่เหมาะสม
- ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดต้องมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการป้องกันกระแสเกิน ต้องมีฟิวส์อินพุตเพื่อให้การป้องกันนี้ ดู *ภาพประกอบ 2.4* หากไม่ได้จัดส่งให้จากโรงงาน ผู้ติดตั้งต้องใส่ฟิวส์ด้วยเมื่อทำการติดตั้ง ดู *พิกัดฟิวส์สูงสุด* ใน *10.3.1 การป้องกัน*



ภาพประกอบ 2.3 ตัวอย่างการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยใช้ท่อร้อยสาย



ภาพประกอบ 2.4 ฟิวส์ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่

ประเภทของสายและพิกัด

- การเดินสายทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นและระดับชาติ เกี่ยวกับข้อกำหนดของพื้นที่หน้าตัดและอุณหภูมิแวดล้อม
- Danfoss แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมดด้วยสายทองแดงที่พิกัด 75 °C เป็นอย่างต่ำ

2.4.2 ข้อกำหนดการต่อลงดิน (การต่อกราวด์)

⚠ คำเตือน

อันตรายจากการต่อลงดิน (กราวด์)!

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องต่อสายดิน (กราวด์) ตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมตามระเบียบด้านไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงคำแนะนำที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ อย่าใช้ท่อร้อยสายที่เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่เป็นท่อแทนจุดต่อกราวด์ที่เหมาะสม กระแสลงดิน (กราวด์) สูงกว่า 3.5 mA หากไม่ดำเนินการต่อสายดิน (กราวด์) ตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

หมายเหตุ

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้หรือช่างไฟฟ้าที่ติดตั้งที่จะต้องมั่นใจว่าต่อกราวด์ (สายดิน) ของอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ

- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติทั้งหมดเพื่อการต่อสายดิน (กราวด์) อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
- การต่อสายดิน (กราวด์) ป้องกันที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่มีกระแสลงดิน (กราวด์) สูงกว่า 3.5 mA ต้องได้รับการดำเนินการครบถ้วน ดู 2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)
- สายดิน (สายกราวด์) เฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินสายกำลังอินพุท กำลังมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม

- ใช้ตัววัดสายที่ให้ไว้กับอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อลงดิน (การเชื่อมต่อกราวด์) ที่เหมาะสม
- อย่าวัดลงดิน (กราวด์) ตัวแปลงความถี่หนึ่งชุดกับอีกชุดในแบบ "สายโซ่เดซี"
- ใช้การต่อสายดิน (กราวด์) ให้สั้นที่สุด
- ขอแนะนำให้ใช้สายเกลียวถี่เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์

2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)

ทำตามข้อกำหนดในประเทศและท้องถิ่นเกี่ยวกับการต่อลงดิน เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่มีกระแสรั่วไหล > 3.5 mA เทคโนโลยีตัวแปลงความถี่ใช้การสวิตช์ความถี่สูงที่กำลังสูง ซึ่งอาจสร้างกระแสรั่วไหลในการเชื่อมต่อลงดิน กระแสฟลोटในตัวแปลงความถี่ที่ขั้วต่อกำลังไฟฟ้าเอาต์พุทอาจมีส่วนประกอบกระแสตรงที่สามารถชาร์จตัวเก็บประจุจากรองและสร้างกระแสลงดินชั่วคราวได้ กระแสรั่วไหลลงดินขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบหลายแบบ รวมถึงการกรอง RFI, สายเคเบิลมอเตอร์แบบมีชีลและกำลังของตัวแปลงความถี่

EN/IEC61800-5-1 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบชุดขับเคลื่อนกำลัง) กำหนดการดูแลเป็นพิเศษหากกระแสรั่วไหลเกิน 3.5 mA การต่อลงดิน (กราวด์) ต้องมีการเสริมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- สายดิน (กราวด์) มีขนาดอย่างน้อย 10 มม.²
- แยกสายดิน (กราวด์) สองเส้น โดยทั้งสองเส้นต้องตรงตามระเบียบเรื่องขนาดของภาคตัดขวาง

ดู EN 60364-5-54 § 543.7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ RCD


เมื่อใช้อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCD) หรือที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสรั่วไหลลงดิน (ELCB) ให้ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้: อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCD)

- ใช้ RCD ประเภท B เท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจจับกระแสกระแสสลับและกระแสตรงได้
- ใช้ RCD ที่มีการหน่วงกระแสชากภายในเพื่อป้องกันฟลोटที่เกิดจากกระแสลงดินชั่วคราว
- กำหนดขนาดของ RCD โดยพิจารณาจากรูปแบบของระบบและสภาพแวดล้อม

2.4.2.2 การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) ครอบหุ้ม IP20

ตัวแปลงความถี่สามารถต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) โดยใช้ท่อหรือสายเคเบิลที่มีชีลด์ การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) ของการเชื่อมต่อกำลังไฟ ให้ใช้จุดต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) ที่แสดงใน ภาพประกอบ 2.5

2




130BC303:10

ภาพประกอบ 2.5 จุดต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) สำหรับครอบหุ้ม (โครงเครื่อง) IP20

2.4.2.3 การต่อลงดิน(การต่อสายกราวด์) ครอบหุ้ม IP21/54

ตัวแปลงความถี่สามารถต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) โดยใช้ท่อหรือสายเคเบิลที่มีชีลด์ การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) ของการเชื่อมต่อกำลังไฟ ให้ใช้จุดต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) ที่แสดงใน ภาพประกอบ 2.6



130BC304:10

ภาพประกอบ 2.6 การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) สำหรับ- ครอบหุ้ม IP21/54

2.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์

⚠ คำเตือน


แรงดันเหนียวนำ!

เดินสายเคเบิลมอเตอร์เอาท์พุทจากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนียวนำจากเอาท์พุทสายเคเบิลมอเตอร์ที่วางไปด้วยสามารถประจุคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล๊อคอุปกรณ์แล้ว หากไม่วางเอาท์พุทสายเคเบิลมอเตอร์แยกจากกันอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง

- สำหรับขนาดสายเคเบิลสูงสุด ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล

- แผ่นกันติดตั้งมีอยู่ที่ฐานของชุด IP21/54 ขึ้นไป (NEMA1/12)
- อย่าติดตั้งตัวเก็บประจุแก้ไขตัวประกอบกำลังระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- อย่าเดินสายอุปกรณ์สตาร์ทหรือเปลี่ยนขั้วระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- ต่อสายไฟมอเตอร์ 3 เฟส กับขั้วต่อ 96 (U), 97 (V) และ 98 (W)
- ต่อสายดิน (กราวด์) สายเคเบิลตามคำแนะนำที่ให้ไว้
- ใช้แรงบิดขันขั้วต่อตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน 10.3.4 แรงบิดขันตั้งเพื่อเชื่อมต่อ
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์


2.4.3.1 ตำแหน่งขั้วต่อ: D1h-D4h




ภาพประกอบ 2.7 ตำแหน่งขั้วต่อ D1h

2

2




ภาพประกอบ 2.8 ตำแหน่งขั้วต่อ D3h




ภาพประกอบ 2.9 ขั้วต่อการแบ่งโหลดหรือขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับ, D3h

1	ภาพด้านหน้า
2	ภาพด้านข้าง

ตาราง 2.4





ภาพประกอบ 2.10 ตำแหน่งขั้วต่อ D2h



ภาพประกอบ 2.11 ตำแหน่งขั้วต่อ D4h

2



1308C534.10

ภาพประกอบ 2.12 ขั้วต่อการแบ่งโหลดและขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับ, D4h

1	ภาพด้านหน้า
2	ภาพด้านข้าง

ตาราง 2.5

2.4.4 สายเคเบิลมอเตอร์


ต่อมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อ U/T1/96, V/T2/97, W/T3/98 ต่อสายดิน (กราวด์) กับขั้วต่อ 99 มอเตอร์มาตรฐานอะซิงโครนัส-สามเฟสทุกชนิดสามารถใช้กับตัวแปลงความถี่ได้ การตั้งค่าจากโรงงานคือ การหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยที่เอาท์พุทตัวแปลงความถี่เชื่อมต่ออยู่ในลักษณะดังนี้:

หมายเลขขั้วต่อ	ฟังก์ชัน
96, 97, 98, 99	แหล่งจ่ายไฟหลัก U/T1, V/T2, W/T3 ต่อลงดิน (กราวด์)

ตาราง 2.6

2.4.5 การตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์

ทิศทางการหมุนของมอเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการสลับสองเฟสในสายเคเบิลมอเตอร์ หรือการเปลี่ยนการตั้งค่า 4-10 กำหนดทิศทางการหมุนมอเตอร์




ตาราง 2.7

สามารถทำการตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ได้โดยใช้ 1-28 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงบนจอ

2.4.6 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก กระแสสลับ

- การเดินสายขนาดขึ้นอยู่กับกระแสอินพุทของตัวแปลง-ความถี่
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ-ที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- เชื่อมต่อสายไฟอินพุทกระแสสลับ 3 เฟส กับขั้วต่อ L1, L2 และ L3 (ดู ภาพประกอบ 2.13)



ภาพประกอบ 2.13 การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ

1	การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก
2	การเชื่อมต่อมอเตอร์

ตาราง 2.8

- ต่อสายเดิน (กราวด์) สายเคเบิลตามคำแนะนำที่ให้ไว้
- ตัวแปลงความถี่ทุกตัวสามารถใช้กับแหล่งอินพุทแยก รวมถึงสายกำลังอ้างอิงสายเดิน (กราวด์) ได้ เมื่อจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก (สายหลัก IT หรือเดลต้าแบบลอย) หรือสายหลัก TT/TN-S ที่มีขากราวด์ (เดลต้าที่มีกราวด์) ให้ตั้ง 14-50 ตัวกรอง RFI เป็นปิด เมื่อปิด ตัวเก็บประจุตัวกรอง RFI ภายในระหว่างโครงเครื่องและวงจรชั้นกลางจะถูกตัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายต่อวงจรชั้นกลางและเพื่อลดกระแสประจุที่ไหลลงดิน (กราวด์) ตามมาตรฐาน IEC 61800-3

2.5 การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม

- แยกการเดินสายควบคุมจากส่วนประกอบกำลังไฟสูง-ในตัวแปลงความถี่
- สำหรับการแยก PELV หากตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อ-อยู่กับเทอร์มิสเตอร์ การเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์-ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ต้องมีการเสริมกำลัง/ป้องกันด้วย-ฉนวนสองชั้น แนะนำแรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC

2.5.1 การเข้าถึง

ขั้วต่อทั้งหมดที่ต่อกับสายเคเบิลควบคุมจะอยู่ข้างใต้ LCP ด้าน-ข้างของตัวแปลงความถี่ หากต้องการเข้าถึง เปิดฝา (IP21/54) หรือถอดแผงด้านหน้าออก (IP20)

2.5.2 การใช้สายเคเบิลควบคุมที่มีชีล


Danfoss แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่มีชีล/ปลอกโลหะแบบถัก เพื่อความปลอดภัยจาก EMC ที่เหมาะสมที่สุดของสายเคเบิล-ควบคุม และการแพร่กระจาย EMC จากสายเคเบิลมอเตอร์ที่-น้อยที่สุด

ความสามารถของสายเคเบิลในการลดการแผ่เข้าและออกของ-การรบกวนทางไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับอิมพีแดนซ์การถ่ายโอน (Z_T) ส่วนชีลของสายเคเบิลโดยปกติแล้วจะออกแบบให้ลดการถ่าย-โอนของการรบกวนทางไฟฟ้า อย่างไรก็ตามส่วนชีลที่มีอิมพี-แดนซ์การถ่ายโอนต่ำกว่า (Z_T) จะมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนชีล-ที่มีอิมพีแดนซ์การถ่ายโอนที่สูงกว่า (Z_T)

อิมพีแดนซ์การถ่ายโอน (Z_T) ไม่ค่อยมีการระบุถึงจากผู้ผลิตสาย-เคเบิล แต่ทั่วไปจะสามารถประมาณค่าอิมพีแดนซ์การถ่ายโอน (Z_T) ได้โดยการประเมินจากรูปแบบทางกายภาพของสายเคเบิล

อิมพีแดนซ์การถ่ายโอน (Z_T) ประเมินได้จากปัจจัยต่อไปนี้:

- ความสามารถในการนำไฟฟ้าของวัสดุขั้ว
- ความต้านทานหน้าสัมผัสระหว่างตัวนำของขั้วแต่ละชนิด
- พื้นที่ของการขั้ว เช่น พื้นที่ทางกายภาพของสายเคเบิลที่ส่วนขั้วครอบคลุม ซึ่งมักจะระบุเป็นค่าเปอร์เซ็นต์
- ประเภทการขั้ว เช่น รูปแบบถักหรือบิดเกลียว
 - a. สายทองแดงหุ้มด้วยอลูมิเนียม
 - b. สายทองแดงบิดเกลียวหรือสายเคเบิลที่มีลวดเหล็กเป็นเกราะหุ้ม
 - c. ลวดทองแดงถักชั้นเดียวที่มีพื้นที่ขั้วครอบคลุมที่เปอร์เซ็นต์ต่างกัน
- สายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลที่อ้างอิงโดยทั่วไปของ Danfoss
 - d. ลวดทองแดงถักสองชั้น
 - e. ลวดทองแดงถักสองชั้นที่มีชั้นกลางมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก มีขั้ว/ปลอกโลหะ
 - f. สายเคเบิลที่ร้อยในท่อทองแดงหรือท่อเหล็ก
 - g. สายเคเบิลตะกั่วที่มีความหนา 1.1 มม.




ภาพประกอบ 2.14

2.5.3 การต่อลงดิน (กราวด์)สายเคเบิลควบคุมแบบขั้ว

ปลอกจนวนที่ถูกต้อง

วิธีการที่เหมาะสมในกรณีส่วนใหญ่คือการยึดสายเคเบิลควบคุมและสายเคเบิลการสื่อสารแบบอนุกรมด้วยตัวรัดสวนขั้วที่ให้ไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ถึงหน้าสัมผัสของสายเคเบิล-ความถี่สูงที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หากความต่างศักย์เทียบกับดิน (กราวด์) ระหว่างตัวแปลงความถี่และ PLC มีความต่างกัน อาจเกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่จะรบกวนการทำงานทั้งระบบ แก้ไขปัญหาโดยติดตั้งสายเคเบิลปรับสมดุล ถัดจากสายเคเบิลควบคุม พื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลต่ำสุด: 16 มม.²




ภาพประกอบ 2.15

1	ต่ำสุด 16 มม. ²
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.9


วงรอบดิน (กราวด์) 50/60 Hz

หากใช้สายเคเบิลควบคุมที่ยาวมาก วงรอบดิน (วงรอบกราวด์) อาจเกิดขึ้น หากต้องการตัดวงรอบดิน (กราวด์) ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของส่วนขั้วลงดิน (กราวด์) ผ่านตัวเก็บประจุ 100 nF (พยายามให้สายขงนี้สั้นที่สุด)



ภาพประกอบ 2.16

ป้องกันสัญญาณรบกวน EMC บนการสื่อสารแบบอนุกรม ขั้วต่อนี้เชื่อมต่อกับสายดิน (กราวด์) ผ่านทางลิงก์ RC ภายใน ใช้สายเคเบิลบิดเกลียวคู่เพื่อลดการรบกวนระหว่างตัวนำ วิธีการที่แนะนำแสดงไว้ด้านล่าง:




ภาพประกอบ 2.17

1	ค่าสุด 16 มม. ²
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.10

หรืออาจข้ามการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ 61 ก็ได้




ภาพประกอบ 2.18

1	ค่าสุด 16 มม. ²
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.11

2.5.4 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม

การทำงานของขั้วและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานได้สรุปไว้ใน 2.5.6 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม




ภาพประกอบ 2.19 ตำแหน่งขั้วต่อส่วนควบคุม

- **ช่องเสียบ 1** มีขั้วต่ออินพุตดิจิทัลที่สามารถโปรแกรมได้สี่ขั้ว ขั้วต่อดิจิทัลเพิ่มเติมสองขั้วที่โปรแกรมเป็นได้ทั้งอินพุตหรือเอาต์พุต ขั้วต่อสำหรับแรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC และขั้วต่อทั่วไปสำหรับจ่ายแรงดัน 24 V DC เป็นส่วนเสริมสำหรับลูกค้ำ
- **ช่องเสียบ 2** ขั้วต่อ (+)68 และ (-)69 ใช้สำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485
- **ช่องเสียบ 3** มีอินพุตอนาล็อกสองช่อง เอาต์พุตอนาล็อกหนึ่งช่อง แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 10 V DC และขั้วต่อทั่วไปสำหรับอินพุตและเอาต์พุต
- **ช่องเสียบ 4** คือพอร์ต USB ที่ไว้ใช้กับการตั้งค่า MCT 10
- นอกจากนี้ยังมีเอาต์พุตรีเลย์แบบ C 2 ตัวที่อยู่บนการ์ดกำลัง
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องที่สามารถสั่งซื้ออาจมีขั้วต่อเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริม

2.5.5 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม

ปลั๊กขั้วต่อสามารถถอดออกได้เพื่อการเข้าถึงที่สะดวก



ภาพประกอบ 2.20 การถอดขั้วต่อส่วนควบคุม

2.5.6 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม

การทำงานของตัวแปลงความถี่สั่งการโดยการรับสัญญาณอินพุทของการควบคุม

- ขั้วต่อแต่ละขั้วต้องมีการตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานที่จะทำการสนับสนุนในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อนั้น โปรดดู 5 การตั้งโปรแกรม และ 6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ สำหรับขั้วต่อและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- สิ่งสำคัญคือจะต้องยืนยันว่าขั้วต่อส่วนควบคุมได้รับการโปรแกรมสำหรับการทำงานที่ถูกต้องแล้ว ดู 5 การตั้งโปรแกรม สำหรับรายละเอียดในการเข้าถึงพารามิเตอร์และการตั้งโปรแกรม
- การตั้งโปรแกรมขั้วต่อตามค่ามาตรฐานมีจุดประสงค์เพื่อเริ่มการทำงานตัวแปลงความถี่ในโหมดการทำงานทั่วไป


2.5.6.1 ขั้วต่อ 53 และสวิตช์ 54

- ขั้วต่ออินพุทอนาล็อก 53 และ 54 สามารถเลือกทั้งสัญญาณอินพุทแรงดัน (0 ถึง 10 V) หรือกระแส (0/4-20 mA)
- ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวแปลงความถี่ก่อนที่จะเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์
- ตั้งสวิตช์ A53 และ A54 เพื่อเลือกประเภทสัญญาณ U เลือกแรงดัน, I เลือกกระแส
- สามารถเข้าถึงสวิตช์ได้เมื่อถอด LCP แล้ว (ดู ภาพประกอบ 2.21)

หมายเหตุ

การ์ดเสริมบางแบบที่ใช้ได้กับเครื่องนี้อาจปิดบังสวิตช์เหล่านี้และต้องถอดออกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของสวิตช์ถอดสายไฟที่จ่ายไฟเข้าเครื่องทุกครั้งก่อนถอดการ์ดเสริม

- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 53 ใช้สำหรับสัญญาณอ้างอิง-ความเร็วในวงรอบเปิดที่ตั้งค่าใน 16-61 ขั้ว 53 การตั้งค่าสวิตช์
- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 54 ใช้สำหรับสัญญาณเฟ้อนกลับ-ในวงรอบเปิดที่ตั้งค่าใน 16-63 ขั้ว 54 การตั้งค่าสวิตช์



ภาพประกอบ 2.21 ตำแหน่งสวิตช์ขั้วต่อ 53 และสวิตช์ 54 และสวิตช์เทอร์มินัล

2.6 การสื่อสารแบบอนุกรม

RS-485 เป็นการอินเทอร์เฟซแบบใช้สายสองเส้นซึ่งเข้ากันได้กับโครงสร้างเครือข่ายแบบส่งข่าวสารหลายจุด เช่น เชื่อมต่อโหนดเป็นบัส หรือผ่านทางสายส่งสัญญาณจากขุมสายร่วม โหนดจำนวน 32 โหนดสามารถเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งกลุ่มเครือข่าย

ตัวทวนสัญญาณจะทำหน้าที่แบ่งกลุ่มเครือข่าย แต่ละตัวทวนสัญญาณจะทำงานเป็นโหนดภายในกลุ่มที่ติดตั้งอยู่ แต่ละโหนดที่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายที่กำหนดให้จะต้องมีที่อยู่ของโหนดโดยเฉพาะทั่วทุกกลุ่ม

เชื่อมต่อทั้งสองปลายของแต่ละกลุ่ม โดยใช้สวิตช์เชื่อมต่อ (S801) ของตัวแปลงความถี่หรือชุดตัวต้านทานที่ต่อเชื่อม ควรใช้สายเคเบิลคู่บิดเกลียวแบบมีชีล (STP) เสมอสำหรับการเดินสายให้กับบัส และควรปฏิบัติตามวิธีการติดตั้งที่ต่ออยู่เสมอ การเชื่อมต่อลงดิน (พื้น) ด้วยอิมพีแดนซ์ต่ำของชีลทุกๆ โหนดเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงที่ความถี่สูง ซึ่งสามารถทำได้โดยการต่อหน้าสัมผัสที่กว้างของสายชีลเข้ากับดิน (พื้น) เช่น ด้วยการใช้ตัวยึดจับสายหรือใช้เคเบิลแกนลวดที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำ อาจจำเป็นต้องใช้สายปรับความต่างศักย์เพื่อรักษาความต่างศักย์ของดิน (พื้น) ให้เท่ากันทั่วทั้งเครือข่าย โดยเฉพาะในการติดตั้งที่มีความยาวสายมาก

เพื่อป้องกันอิมพีแดนซ์ที่ไม่ตรงกัน ให้ใช้สายชนิดเดียวกันตลอดทั่วทั้งเครือข่ายเสมอ เมื่อต่อมอเตอร์เข้ากับตัวแปลงความถี่ ให้ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ที่มีชีลเสมอ


สายเคเบิล	ชนิดคู่บิดเกลียวมีชีล (STP)
อิมพีแดนซ์	120 Ω
ความยาวเคเบิลสูงสุด	1,200 ม. (รวมถึงสายที่ต่อแยก) 500 ม. จากสถานีถึงสถานี

ตาราง 2.12

2.7 อุปกรณ์เสริม

2.7.1 ขั้วต่อการแบ่งโหลด

ขั้วต่อการแบ่งโหลดช่วยให้สามารถเชื่อมต่อวงจรกระแสตรงของตัวแปลงความถี่จำนวนมาก ขั้วต่อการแบ่งโหลดมีอยู่ในตัวแปลงความถี่ IP20 โดยยื่นออกมาจากด้านบนของตัวแปลงความถี่ ฝาครอบขั้วต่อที่จัดส่งให้พร้อมกับตัวแปลงความถี่ ต้องได้รับการติดตั้งเพื่อคงพิกัด IP20 ของกรอบหุ้ม ภาพประกอบ 2.22 แสดงทั้งขั้วต่อที่มีฝาครอบและขั้วต่อที่ไม่มีฝาครอบ



ภาพประกอบ 2.22 ขั้วต่อการแบ่งโหลดหรือขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับที่มีฝาครอบ (ซ้าย) และที่ไม่มีฝาครอบ (ขวา)

2.7.2 ขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับ

ขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับสามารถจัดหาให้สำหรับการใช้งานที่มีโหลดแบบคืนพลังงานกลับ เครื่องแบบคืนพลังงานกลับที่ผู้ผลิตจัดหาให้ จะเชื่อมต่อกับขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับ เพื่อให้สามารถคืนพลังงานกลับไปยังแหล่งจ่ายไฟหลัก ผลลัพธ์คือการประหยัดพลังงาน ขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับมีอยู่ในตัวแปลงความถี่ IP20 โดยยื่นออกมาจากด้านบนของตัวแปลงความถี่ ฝาครอบขั้วต่อที่จัดส่งให้พร้อมกับตัวแปลงความถี่ ต้องได้รับการติดตั้งเพื่อคงพิกัด IP20 ของกรอบหุ้ม ภาพประกอบ 2.22 แสดงทั้งขั้วต่อที่มีฝาครอบและขั้วต่อที่ไม่มีฝาครอบ

2.7.3 เครื่องทำความร้อนแบบป้องกันการควบแน่น

เครื่องทำความร้อนแบบป้องกันการควบแน่นสามารถติดตั้งในตัวแปลงความถี่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นในกรอบหุ้มเมื่อปิดเครื่อง เครื่องทำความร้อนควบคุมโดยกระแสสลับ 230 V ที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้งานเครื่องทำความร้อนเมื่อเครื่องไม่ได้ทำงานอยู่ และปิดเครื่องทำความร้อนเมื่อเครื่องรันอยู่

2.7.4 ตัวสับเบรค

ตัวสับเบรคสามารถจัดทำให้สำหรับการใช้งานที่มีโหลดแบบคีน-พลังงานกลับ ตัวสับเบรคเชื่อมต่อกับตัวต้านทานเบรคที่ใช้พลังงานในการเบรค ป้องกันฟอลต์แรงดันเกินบนบัสกระแสตรง ตัวสับเบรคจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันบัสกระแสตรงเกินระดับที่ระบุ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแรงดันที่พิกัดของตัวแปลงความถี่

2.7.5 ซีลด์แหล่งจ่ายไฟหลัก

ซีลด์แหล่งจ่ายไฟหลักคือฝาครอบ Lexan ที่ติดตั้งอยู่ภายในกรอบหุ้มเพื่อให้การป้องกันตามข้อกำหนดการป้องกันอุบัติเหตุ VBG-4

3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน

3.1 ก่อนสตาร์ท

3.1.1 การตรวจสอบความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

หากการเชื่อมต่ออินพุทและเอาต์พุททำอย่างไม่เหมาะสม อาจมีแรงดันระดับสูงบนขั้วต่อเหล่านี้ หากสายกำลังไฟ- สำหรับมอเตอร์หลายตัวทำงานในท่อร้อยสายเดียวกัน- อย่างไม่เหมาะสม มีโอกาสที่กระแสจะรั่วไหลไปประจุที่ตัว- เก็บประจุภายในตัวแปลงความถี่ แม้ว่าจะปลดการเชื่อม- ต่อจากอินพุทหลักแล้วก็ตาม สำหรับการเริ่มสตาร์ท อยา- ดั้งสมมติฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบกำลัง ให้ปฏิบัติตามขั้น- ตอนก่อนการสตาร์ท หากไม่ทำตามขั้นตอนก่อนการ- สตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย- กับอุปกรณ์

1. กำลังอินพุทที่ต่อกับชุดต้อง OFF (ปิด) และถูกล็อค อยาเพิ่งพาแต่สวิตซ์ปลดการเชื่อมต่อตัวแปลงความถี่- เมื่อต้องการตัดกำลังอินพุท
2. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันที่ขั้วต่ออินพุท L1 (91), L2 (92) และ L3 (93), เฟสต่อเฟส และเฟสต่อกราวด์
3. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันที่ขั้วต่อเอาต์พุท 96 (U) 97(V) และ 98 (W), เฟสต่อเฟส และเฟสต่อกราวด์
4. ตรวจสอบการทำงานต่อเนื่องของมอเตอร์โดยวัดค่า- โอมัมบน U-V (96-97), V-W (97-98) และ W-U (98-96)
5. ตรวจสอบการต่อกราวด์ที่เหมาะสมของตัวแปลง- ความถี่ รวมถึงมอเตอร์
6. ตรวจสอบตัวแปลงความถี่ว่าไม่มีขั้วต่อที่เชื่อมต่อหลุด- หลวม
7. บันทึกข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ต่อไปนี้: กำลัง แรงดัน ความถี่ กระแสโหลดเต็ม และค่าความเร็วที่ระบุ ค่าเหล่านี้จะต้องใช้เพื่อกำหนดโปรแกรมข้อมูลป้ายชื่อ- มอเตอร์ในภายหลัง
8. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเหมาะสม- กับแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่และมอเตอร์ แรง- ดันแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรระวัง

ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่อง ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดตามที่อธิบายใน ตาราง 3.1 ทำเครื่องหมายเลือกรายการดังกล่าวเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น

3

ตรวจสอบเกี่ยวกับ	คำอธิบาย	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม สวิตช์ การปลดการเชื่อมต่อ หรือฟิวส์อินพุท/เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่อาจตั้งอยู่ด้านกำลังอินพุทของตัวแปลงความถี่หรือด้านเอาต์พุทของมอเตอร์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้พร้อมสำหรับการทำงานที่ความเร็วเต็มที่ ● ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งตัวตรวจจับที่ใช้สำหรับการป้องกันมายังตัวแปลงความถี่ ● นำฝาปิดแก้ไขตัวประกอบกำลังบนมอเตอร์ออก ถ้ามีอยู่ 	
การวางสายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูให้แน่ใจว่ากำลังอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม แยกกันหรืออยู่ในท่อร้อยสายโลหะแบบแยกเพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง 	
การเดินสายควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อว่ามีจุดขาดหรือเสียหายหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าการเดินสายควบคุมแยกต่างหากจากสายไฟฟ้าหรือสายไฟมอเตอร์เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนหรือไม่ ● ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันของสัญญาณ หากจำเป็น ● แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหรือบิตเกลียวคู่ ดูให้แน่ใจว่าัดฉนวนอย่างถูกต้อง 	
ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> ● วัดดูว่ามีระยะห่างด้านบนและด้านล่างที่เพียงพอเพื่อให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสมแก่การระบายความร้อน 	
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ EMC	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 	
ข้อควรพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● อุณหภูมิของอุปกรณ์สำหรับขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด ● ระดับความชื้นต้องอยู่ที่ 5-95% ไม่ควบแน่น 	
ระบบฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ว่าถูกต้อง ● ตรวจสอบฟิวส์ทั้งหมดว่าเสียบแน่นหนาและอยู่ในสภาวะทำงานได้ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเปิด 	
การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์)	<ul style="list-style-type: none"> ● อุปกรณ์นี้ต้องมีสายดิน (สายกราวด์) เฉพาะออกจากโครงเครื่องมายังพื้นอาคาร (กราวด์) ● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสายดิน (การเชื่อมต่อกราวด์) ถูกต้อง โดยแน่นหนาและปลอดภัยจากออกซิไดซ์ ● การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กับท่อร้อยสายหรือการติดตั้งแผงด้านหลังกับแผ่นโลหะไม่ใช่การต่อลงดิน (สายกราวด์) ที่เหมาะสม 	
การเดินสายกำลังไฟอินพุทและเอาต์พุท	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อหลวมหลุดหรือไม่ ● ตรวจสอบว่ามอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟหลักมีท่อร้อยสายแยกกันหรืออยู่ในสายเคเบิลที่มีการกรองสัญญาณแยกกันหรือไม่ 	
แผงภายใน	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าภายในเครื่องปลอดภัยจากฝุ่น เศษโลหะ ความชื้น และการสึกกร่อน 	
สวิตช์	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ทั้งหมดและการตั้งค่าปลดการเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 	
การสั่น	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างมั่นคงหรือใช้แท่นรองกันสะเทือนหากจำเป็น ● ดูว่ามีการสั่นผิดปกติใดๆ หรือไม่ 	

ตาราง 3.1 รายการตรวจสอบการสตาร์ท

3.2 การจ่ายไฟ

⚠ คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟหลัก-กระแสสลับ การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุง-รักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น ความล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด-การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

⚠ คำเตือน

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน อาจ-ส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟอินพุตมีระดับสมดุลภายใน 3% หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้แก้ไขความไม่สมดุลของแรง-ดันไฟอินพุตก่อนดำเนินการต่อ ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ-อีกครั้งหลังจากแก้ไขแรงดันแล้ว
2. ดูให้แน่ใจว่าการเดินสายอุปกรณ์เสริมที่มีอยู่ ตรงกับ-การใช้งานการติดตั้ง
3. ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปิด) ประตูแผงควบคุมควรปิดแล้วหรือฝาครอบ-ติดตั้งอยู่
4. จ่ายไฟเข้าเครื่อง อย่ายึดตัวแปลงความถี่ในตอนนี้ สำหรับชุดที่มีสวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ ให้เปิดไป-ตำแหน่ง ON (เปิด) เพื่อจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่

หมายเหตุ

เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ AUTO REMOTE COASTING หรือ สัญญาณเตือน 60 อินเดอร์-ลือคภายนอก แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน แต่ไม่มี-สัญญาณอินพุตที่ขั้วต่อ 27

3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน

3.3.1 ตัวช่วยการตั้งค่า

เมนู "ตัวช่วย" ในตัวช่วยแนะนำผู้ติดตั้งตลอดขั้นตอนการตั้ง-ค่าตัวแปลงความถี่ โดยมีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นระบบ-อีกทั้งจัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลกับวิศวกรด้านเครื่องทำความ-เย็น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความและภาษาที่ใช้เหมาะสมและช่วย-ให้ผู้ติดตั้งเข้าใจได้

เมื่อเปิดเครื่อง FC 103 จะขอให้ผู้ใช้รันคู่มือการใช้งาน VLT Drive หรือเข้าไป (โดย FC 103 จะสอบถามทุกครั้งเมื่อเริ่ม-เปิดเครื่อง จนกว่าจะมีการเรียกใช้คู่มือ) ในกรณีที่เกิดกระแส-ไฟฟ้าขัดข้อง คู่มือการใช้งานยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าจอ-เมนูด่วน

หากมีการกด [Cancel] FC 103 จะย้อนกลับไปที่หน้าจอสถานะ-ตัวตั้งเวลาอัตโนมัติจะยกเลิกการทำงานของตัวช่วย หากไม่มีการทำงานใดๆ เป็นเวลา 5 นาที (ไม่มีการกดปุ่ม) หากเคยมี-การรันตัวช่วยแล้ว ในการรันครั้งต่อไปคุณต้องเข้าถึงผ่านทาง-เมนูด่วน

การตอบคำถามบนหน้าจอจะช่วยให้ดำเนินการตั้งค่า FC 103 จนเสร็จสิ้น การใช้งานเครื่องทำความเย็นตามมาตรฐานส่วน-ใหญ่สามารถตั้งค่าได้โดยใช้คู่มือการใช้งานนี้ คุณเข้าถึง-คุณสมบัติขั้นสูงได้ทางโครงสร้างเมนู (ไม่ว่าจะเป็นเมนูด่วนหรือ-เมนูหลัก) ในตัวแปลงความถี่

ตัวช่วย FC 103 ครอบคลุมการตั้งค่ามาตรฐานทั้งหมดสำหรับ:


- คอมเพรสเซอร์
- พัดลมและปั๊มเดียว
- พัดลมคอนเดนเซอร์

การใช้งานเหล่านี้ยังครอบคลุมไปถึงการยอมให้ควบคุมเครื่อง-แปลงความถี่ผ่านทางตัวควบคุม PID ภายในของเครื่องแปลง-ความถี่เอง หรือจากสัญญาณควบคุมภายนอก

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว เลือกเพื่อรันตัวช่วยอีกครั้งหรือ-เริ่มต้นการใช้งาน


การแนะนำการประยุกต์ใช้สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ-โดยการกด [Back] คู่มือการใช้งานสามารถเข้าถึงได้อีกผ่าน-ทางเมนูด่วน เมื่อเข้าถึงคู่มือการใช้งานอีกครั้ง เครื่องจะ-สอบถามผู้ใช้งานว่าการเก็บการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าเป็นการ-ตั้งค่าจากโรงงานหรือเรียกคืนค่าตั้งต้น

FC 103 จะเริ่มต้นทำงานโดยมีคู่มือการใช้งานด้วยหลังจากนี้ ในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง คู่มือการใช้งานจะมีให้เข้าถึง- ผ่านทางหน้าจอเมนูด้วย หน้าจอต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:



ภาพประกอบ 3.1

หากมีการกด [Cancel] FC 103 จะย้อนกลับไปหน้าจอสถานะ ตัวตั้งเวลาอัตโนมัติจะยกเลิกการทำงานของตัวช่วย หากไม่มีการทำงานใดๆ เป็นเวลา 5 นาที (ไม่มีมีการกดปุ่ม) การเข้าถึงตัวช่วยอีกครั้งจะต้องกระทำผ่านเมนูด้วย ตามที่อธิบายด้านล่าง หากมีการกด [OK] คู่มือการใช้งานจะเริ่มต้นด้วยหน้าจอต่อไป:



ภาพประกอบ 3.2

หมายเหตุ

การกำหนดหมายเลขของขั้นตอนในตัวช่วย (เช่น 1/12) อาจเปลี่ยนแปลงตามตัวเลือกในกระบวนการทำงาน

หน้าจอนี้จะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามหน้าจอป้อนข้อมูลแรกของคู่มือการใช้งาน:



ภาพประกอบ 3.3




ภาพประกอบ 3.4

การตั้งค่าชุดคอมเพรสเซอร์

ดูหน้าจอตัวอย่างด้านล่างสำหรับการตั้งค่าชุดคอมเพรสเซอร์:

การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่



ภาพประกอบ 3.5

การตั้งค่าความเร็วมอเตอร์ปัจจุบันและที่ระบุ



ภาพประกอบ 3.6

การตั้งค่าความถี่เอาต์พุตสูงสุดและต่ำสุด



ภาพประกอบ 3.7


การตั้งค่าช่วงเวลาต่ำสุดระหว่างการสตาร์ทสองครั้ง



130BA791.10

ภาพประกอบ 3.8

เลือกมี/ไม่มีวาล์วบายพาส



130BA792.10

ภาพประกอบ 3.9

เลือกวงรอบเปิดหรือปิด




130BA793.10

ภาพประกอบ 3.10

หมายเหตุ

ภายใน/วงรอบปิด: FC 103 จะควบคุมการใช้งานโดยตรงโดยใช้ตัวควบคุม PID ภายในในตัวแปลงความถี่ และต้องการข้อมูลเข้าจากข้อมูลภายนอก เช่น อุณหภูมิหรือเซ็นเซอร์อื่น ซึ่งเดินสายโดยตรงไปที่ตัวแปลงความถี่และควบคุมจากสัญญาณเซ็นเซอร์
 ภายนอก/วงรอบเปิด: FC 103 รับสัญญาณควบคุมจากตัวควบคุมอื่น (เช่น ตัวควบคุมชุด) ซึ่งมีให้กับตัวแปลงความถี่ เช่น 0-10 V, 4-20 mA หรือ FC 103 Lon ตัวแปลงความถี่จะเปลี่ยนแปลงความเร็วไปตามสัญญาณอ้างอิงนี้

เลือกประเภทเซ็นเซอร์



130BA794.10

ภาพประกอบ 3.11

การตั้งค่าสำหรับเซ็นเซอร์




130BA795.10

ภาพประกอบ 3.12

3


ข้อมูล: การป้อนกลับ 4-20 mA ที่เลือก - เชื่อมต่อตามนั้น



130BA796.10

ภาพประกอบ 3.13

เลือกเซตพอยต์แบบคงที่หรือลอยตัว



130BA799.10

ภาพประกอบ 3.16


ข้อมูล: ตั้งค่าสวิตช์ตามนั้น



130BA797.10

ภาพประกอบ 3.14


ตั้งค่าเซตพอยต์



130BA800.10

ภาพประกอบ 3.17


เลือกหน่วยและการแปลงค่าจากความดัน



130BA798.10

ภาพประกอบ 3.15


ตั้งค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของเซตพอยต์



130BA801.10

ภาพประกอบ 3.18


ตั้งค่าการตัดออก/เข้า



130BA802.10

ภาพประกอบ 3.19


เลือกการตั้งค่าการควบคุมเป็นชุด



130BA803.10

ภาพประกอบ 3.20


ตั้งค่าจำนวนคอมเพรสเซอร์ในชุด



130BA804.10

ภาพประกอบ 3.21

ข้อมูล: เชื่อมต่อตามนั้น



130BC955.10

ภาพประกอบ 3.22

ข้อมูล: ตั้งค่าเสร็จสิ้น




130BA806.10

ภาพประกอบ 3.23

หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้ว เลือกเพื่อรันตัวช่วยอีกครั้งหรือเริ่มต้นการใช้งาน โดยเลือกระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้:

- รันตัวช่วยอีกครั้ง
- ไปที่เมนูหลัก
- ไปที่สถานะ
- รัน AMA - โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้เป็น AMA แบบย่อหากเลือกการใช้งานคอมเพรสเซอร์ และเป็น AMA แบบเต็มหากเลือกพัดลมและปั๊มเดียว
- หากมีการเลือกพัดลมคอนเดนเซอร์ในการใช้งาน ไม่มี AMA สามารถรันได้
- รันการใช้งาน - โหมดนี้จะเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ในโหมดมือ/จากหน้าเครื่อง หรือผ่านทางสัญญาณควบคุมภายนอกหากมีการเลือกวงรอบเปิดในหน้าจอก่อนหน้า



130BP956.10

ภาพประกอบ 3.24

3

การแนะนำการประยุกต์ใช้สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ- โดยการกด [Back] คู่มือการใช้งานสามารถเข้าถึงได้อีกครั้ง- ผ่านทางเมนูด่วน:



ภาพประกอบ 3.25

เมื่อเข้าไปที่คู่มือการใช้งานอีกครั้ง เลือกระหว่างการ- เปลี่ยนแปลงก่อนหน้าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หรือเรียกคืนค่า- ดั้งเดิม

หมายเหตุ

หากข้อกำหนดของระบบคือ มีตัวควบคุมชุดภายใน- สำหรับคอมเพรสเซอร์ 3 ตัวพร้อมด้วยวาล์วบายพาสที่- เชื่อมต่อ จำเป็นต้องระบุ FC 103 ด้วยคาร์ตริลเยพิเศษ (MCB 105) ที่ติดตั้งภายในตัวแปลงความถี่ วาล์วบายพาสต้องได้รับการตั้งโปรแกรมให้ควบคุมการ- ทำงานจากเอาต์พุตคาร์ตริลเยพิเศษตัวหนึ่งบนบอร์ด MCB 105 ทั้งนี้เนื่องจากเอาต์พุตคาร์ตริลเยมาตรฐานใน FC 103 ถูกใช้- เพื่อควบคุมคอมเพรสเซอร์ในชุด

3.3.2 จำเป็นต้องตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ เริ่มต้น


หมายเหตุ

หากตัวช่วยรัน ไม่ต้องสนใจข้อความต่อไปนี้

ตัวแปลงความถี่ต้องถูกตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานก่อน- เดินเครื่องเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด การตั้ง- โปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่ป้ายชื่อ- มอเตอร์ที่จะใช้งาน และความเร็วมอเตอร์ขั้นต่ำสุดและสูงสุด ป้อนข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป นี้ และควรมีการตั้งค่าพารามิเตอร์- เพื่อการเริ่มต้นและการตรวจสอบ การตั้งค่าการใช้งานอาจแตก- ต่างจากนี้ ดู 4 มินิเตอร์เฟสกับผู้ใช้ สำหรับคำแนะนำโดย- ละเอียดในการป้อนข้อมูลผ่านทาง LCP


ป้อนข้อมูลนี้เมื่อเปิดเครื่องแล้ว แต่ก่อนใช้งานตัวแปลงความถี่

1. กด [Main Menu] สองครั้งบน LCP
2. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่ม- พารามิเตอร์ 0-** การทำงาน/แสดงผล และกด [OK]




ภาพประกอบ 3.26 เมนูหลัก

3. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่ม- พารามิเตอร์ 0-0* การตั้งค่าพื้นฐาน และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.27 การทำงาน/แสดงผล


4. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยัง 0-03 การ- ตั้งค่าตามท้องถิ่น และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.28 การตั้งค่าพื้นฐาน

5. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือก [0] นานาชาติ หรือ [1] อเมริกาเหนือ ตามความเหมาะสม แล้วกด [OK] (การเลือกนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจาก- โรงงานสำหรับพารามิเตอร์พื้นฐานบางตัว โปรดดู 5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่น- นานาชาติ/อเมริกาเหนือ สำหรับรายการที่ครบถ้วน)
6. กด [Quick Menu] บน LCP

- ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว และกด [OK]



130BB847.10

ภาพประกอบ 3.29 เมนูด่วน

- เลือกภาษาและกด [OK]
- ควรวางสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 และ 27 หากเป็นกรณีนี้ ปล่อยให้ 5-12 ตั้งการทำงานของ-เทอมินอล 27 เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน มิเช่นนั้น ให้เลือก ไม่มีการทำงาน สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีอุปกรณ์เสริมการเลี้ยว (Bypass) ของ Danfoss ไม่ต้องใช้สายจัมเปอร์
- 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด
- 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด
- 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
- 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
- 3-13 จุดที่ใช้อ้างอิง. เชื่อมโยงไปยัง เชื่อมเอง/อัตโนมัติ* หน้าเครื่อง หรือระยะไกล

3.4 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ

การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) คือขั้นตอนการทดสอบที่จะวัดคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างตัวแปลง-ความถี่และมอเตอร์

- ตัวแปลงความถี่สร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของ-มอเตอร์สำหรับควบคุมเอาต์พุตกระแสของมอเตอร์ ขั้นตอนนี้จะทดสอบความสมดุลทางเฟสของกำลัง-ไฟฟ้า และเปรียบเทียบคุณลักษณะของมอเตอร์กับ-ข้อมูลที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25
- ขั้นตอนนี้จะไม่ทำให้มอเตอร์ทำงานหรือส่งผลเสียต่อ-มอเตอร์
- มอเตอร์บางตัวอาจไม่สามารถทำการทดสอบแบบ-เต็มได้ ในกรณีนั้น เลือก [2] ใช้ AMA แบบย่อ
- หากฟิลเตอร์เอาต์พุตเชื่อมต่อกับมอเตอร์ เลือก ใช้ AMA แบบย่อ
- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน
- ทำขั้นตอนนี้เมื่อมอเตอร์เย็น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หมายเหตุ

อัลกอริธึม AMA ไม่สามารถใช้กับมอเตอร์ PM

การทำ AMA

- กด [Main Menu] เพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
- เลื่อนไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ 1-** โหลดและมอเตอร์
- กด [OK]
- เลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 1-2* ข้อมูลเนมเพลท
- กด [OK]
- เลื่อนไปที่ 1-29 ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ(AMA)
- กด [OK]
- เลือก [1] ใช้ AMA สมบูรณ์
- กด [OK]
- ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ
- การทดสอบจะทำโดยอัตโนมัติและระบุเมื่อเสร็จสิ้น

3.5 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์

ก่อนให้ตัวแปลงความถี่ทำงาน ให้ตรวจสอบการหมุนของ-มอเตอร์ มอเตอร์จะทำงานสั้นๆ ที่ 5 Hz หรือตามความถี่ต่ำสุด-ที่ตั้งใน 4-12 ชัดจำกัดด้านต่ำของความเร็วมอเตอร์ [Hz]

- กด [Quick Menu]
- เลือกไปที่ Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว
- กด [OK]
- เลื่อนไปที่ 1-28 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์
- กด [OK]
- เลื่อนไปที่ [1] ใช้

ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: หมายเหตุ! มอเตอร์อาจจะหมุน-ผิดทิศทาง

- กด [OK]
- ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการหมุน ให้ถอดแหล่ง-จ่ายไฟออกจากตัวแปลงความถี่ และรอให้ไฟคายประจุ กลับ-ทิศทาง การเชื่อมต่อของสายเคเบิลมอเตอร์สองในสามเส้นใน-ด้านมอเตอร์หรือด้านตัวแปลงความถี่ของการเชื่อมต่อ

3

3.6 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง

⚠️ ข้อควรระวัง

มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หากไม่ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย

หมายเหตุ

ปุ่ม [Hand On] ให้คำสั่งสตาร์ทจากหน้าเครื่องกับตัวแปลงความถี่ ปุ่ม [OFF] ใช้สำหรับการทำงานหยุดเมื่อทำงานในโหมดควบคุมจากหน้าเครื่อง ลูกศร [▲] และ [▼] จะเพิ่มและลดเอาต์พุตความเร็วของตัวแปลงความถี่ ส่วน [←] และ [→] จะย้ายเคอร์เซอร์ที่ปรากฏในจอแสดงผลตัวเลข

1. กด [Hand ON]
2. เร่งความเร็วของตัวแปลงความถี่โดยกด [▲] ไปที่ความเร็วเต็มที่ การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายของจุดทศนิยมจะช่วยให้การเปลี่ยนอินพุตรวดเร็วขึ้น
3. สังเกตปัญหาใดๆ ในการเร่งความเร็ว
4. กด [Off]
5. สังเกตปัญหาใดๆ ในการชะลอความเร็ว

หากพบปัญหาในการเร่งความเร็ว

- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 คำเตือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มช่วงเวลาขาขึ้นความเร็วเร่ง ใน 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
- เพิ่มขีดจำกัดกระแสใน 4-18 ขีดจำกัดกระแส
- เพิ่มขีดจำกัดแรงบิดใน 4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์

หากพบปัญหาในการชะลอความเร็ว

- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 คำเตือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มช่วงเวลาขาลงความเร็วลด ใน 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
- เปิดใช้งานการควบคุมแรงดันเกินใน 2-17 การควบคุมแรงดันเกิน

โปรดดู 4.1.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง สำหรับการรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากการตัดการทำงาน

หมายเหตุ

3.2 การจ่ายไฟ ถึง 3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน สรุปลขั้นตอนในการจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่ การตั้งโปรแกรมพื้นฐาน ชุดการตั้งค่า และการทดสอบการทำงาน

3.7 การสตาร์ทระบบ

ขั้นตอนในส่วนนี้ต้องมีการเดินสายโดยผู้ใช้และการตั้งโปรแกรมการใช้งานเสร็จสิ้น 6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ มีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับงานนี้ ความช่วยเหลืออื่นๆ กับการตั้งค่าการใช้งานมีอยู่ใน 1.3 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปหลังจากทำการตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

⚠️ ข้อควรระวัง

มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หากไม่ทำตาม อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

1. กด [Auto On]
2. ดูให้แน่ใจว่าการทำงานควบคุมภายนอกมีการเดินสายต่อกับตัวแปลงความถี่อย่างถูกต้องและการตั้งโปรแกรมทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว
3. ใช้คำสั่งทำงานจากภายนอก
4. ปรับค่าอ้างอิงความเร็วตลอดช่วงความเร็ว
5. ลบคำสั่งทำงานจากภายนอกออก
6. สังเกตปัญหาใดๆ

หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 คำเตือนและสัญญาณเตือน

4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้

4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง

แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP) คือจอแสดงผลและแป้นกดรวมกันที่ด้านหน้าของเครื่อง LCP คืออินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่


LCP มีการทำงานสำหรับผู้ใช้หลายอย่าง

- การสตาร์ท การหยุด และควบคุมความเร็วเมื่ออยู่ในการควบคุมหน้าเครื่อง
- การแสดงข้อมูลการทำงาน สถานะ ค่าเตือน และข้อควรระวัง
- การตั้งโปรแกรมการทำงานของตัวแปลงความถี่
- การรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากเกิดฟอลต์เมื่อปิดใช้งานการรีเซ็ตอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังมีรุ่น LCP ที่เป็นตัวเลข (NLCP) เป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วย NLCP ทำงานในลักษณะคล้ายคลึงกับ LCP ดู *คู่มือการตั้งโปรแกรม* สำหรับรายละเอียดการใช้ NLCP

4.1.1 โครงร่าง LCP

LCP แบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ 4 กลุ่ม (ดู ภาพประกอบ 4.1)



130BC362.10

4

ภาพประกอบ 4.1 LCP


- ส่วนจอแสดงผล
- แสดงปุ่มเมนูสำหรับการเปลี่ยนจอแสดงผลเพื่อให้แสดงตัวเลือกสถานะ การตั้งโปรแกรม หรือประวัติข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งสำหรับการทำงานตั้งโปรแกรม การเลื่อนเคอร์เซอร์ที่หน้าจอ และการควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง นอกจากนี้ยังมีไฟแสดงสถานะด้วย
- ปุ่มโหมดการทำงานและการรีเซ็ต

4.1.2 การตั้งค่าจอแสดงผล LCP

ส่วนจอแสดงผลจะเปิดทำงานเมื่อตัวแปลงความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจากแรงดันหลัก ชั่วต่อบัสกระแสตรง หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V DC ภายนอก

ข้อมูลที่แสดงบน LCP สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ได้

- การแสดงผลค่าที่อ่านได้แต่ละค่าจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านั้น
- ตัวเลือกถูกเลือกในเมนูส่วน Q3-13 การตั้งค่าการแสดงผล
- จอแสดงผล 2 มีตัวเลือกการแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นให้เลือก
- สถานะของตัวแปลงความถี่ที่บริบทด้านล่างสุดของจอแสดงผลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเลือกได้



ภาพประกอบ 4.2 การแสดงผลที่อ่านค่าได้

จอแสดงผล	หมายเลขพารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
1.1	0-20	ค่าอ้างอิง %
1.2	0-21	กระแสของมอเตอร์
1.3	0-22	กำลัง [kW]
2	0-23	ความถี่
3	0-24	ตัวนับ kWh

ตาราง 4.1 คำอธิบาย ภาพประกอบ 4.2

4.1.3 ปุ่มเมนูของจอแสดงผล

ปุ่มเมนูใช้เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ สลับดูโหมด-แสดงผลสถานะระหว่างการทำงานปกติ และดูบันทึกการเกิด-ฟอลต์




ภาพประกอบ 4.3 ปุ่มเมนู

ปุ่ม	การทำงาน
สถานะ	<p>แสดงข้อมูลการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ในโหมดอัตโนมัติ กดเพื่อสลับไปมาระหว่าง-จอแสดงผลค่าสถานะที่อ่านได้ ● กดซ้ำๆ เพื่อเลื่อนดูจอแสดงผลสถานะแต่ละชุด ● กด [Status] พร้อมกับ [▲] หรือ [▼] เพื่อปรับ-ความสว่างจอแสดงผล ● สัญลักษณ์ที่มุมขวาบนของหน้าจอแสดง-ทิศทางหมุนของมอเตอร์และการตั้งค่าที่-ทำงาน ซึ่งไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
เมนูด่วน	<p>ช่วยให้สามารถเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรม-สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าเบื้องต้นและคำแนะนำ-ในการใช้งานโดยละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กดเพื่อเข้าสู่ Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว สำหรับค่า-แนะนำตามลำดับในการตั้งโปรแกรมการตั้ง-ค่าตัวควบคุมความถี่ขั้นพื้นฐาน ● ทำตามลำดับของพารามิเตอร์ตามที่แสดง-สำหรับการตั้งค่าการทำงาน
เมนูหลัก	<p>สำหรับเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรมทุกตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กดสองครั้งเพื่อเข้าถึงดัชนีระดับบนสุด ● กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังตำแหน่งล่าสุดที่เข้าถึง ● กดเพื่อป้อนตัวเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึง-พารามิเตอร์นั้นโดยตรง
บันทึก-สัญญาณเตือน	<p>แสดงรายการค่าเตือนปัจจุบัน สัญญาณเตือน 10 ครั้งล่าสุด และบันทึกการซ่อมบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปลงความถี่ก่อน-เข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน เลือกหมายเลข-สัญญาณเตือนโดยใช้ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง-และกด [OK]

ตาราง 4.2 ปุ่มเมนูและคำอธิบายการทำงาน

4.1.4 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

แรงดันไฟฟ้าสายหลักโครงสร้างเมนูคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง ใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมและการเลือก-เคอร์เซอร์จอแสดงผล คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งยังใช้เพื่อระบุการ-ควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง (ด้วยมือ) ไฟแสดง-สถานะทั้ง 3 แบบของตัวแปลงความถี่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ด้วย



ภาพประกอบ 4.4 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

คีย์	การทำงาน
Back (กลับ)	ย้อนไปยังขั้นตอนหรือรายการก่อนหน้าในโครงสร้างเมนู
Cancel (ยกเลิก)	ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งล่าสุด ตรวจจับที่ยัง-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโหมดบนหน้าจอแสดงผล
Info (ข้อมูล)	กดเพื่อดูรายละเอียดของการทำงานที่แสดงอยู่
คีย์ลูกศร-เลื่อน-ตำแหน่ง	ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งสี่ทิศทางเพื่อเลือกระหว่าง-รายการในเมนู
OK (ตกลง)	ใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มพารามิเตอร์หรือเพื่อใช้ตัวเลือก


ตาราง 4.3 การทำงานของคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

แสงไฟ	แสดงสถานะ	การทำงาน
สีเขียว	ON (เปิด)	แสงไฟ ON จะทำงานเมื่อตัวแปลง-ความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจาก-แรงดันหลัก ขั้วต่อบัสกระแสตรงหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V ภายนอก
สีเหลือง	WARN (คำเตือน)	เมื่อเป็นไปตามสถานะคำเตือน ไฟ WARN สีเหลืองจะสว่างขึ้น และมี-ข้อความแสดงขึ้นที่บริเวณหน้าจอ-เพื่อระบุปัญหา
สีแดง	ALARM (สัญญาณ-เตือน)	สภาวะฟอลต์ที่ทำให้ไฟสัญญาณ-เตือนสีแดงกะพริบและมีข้อความ-สัญญาณเตือนแสดงขึ้น

ตาราง 4.4 การทำงานของไฟแสดงสถานะ

4.1.5 ปุ่มการทำงาน

ปุ่มการทำงานมีอยู่ที่ด้านล่างของ LCP



ภาพประกอบ 4.5 ปุ่มการทำงาน

คีย์	การทำงาน
Hand On (ควบคุม-ด้วยมือ)	เริ่มตัวแปลงความถี่ที่การควบคุมหน้าเครื่อง <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อควบคุมความเร็วตัว-แปลงความถี่ ● สัญญาณการหยุดจากภายนอกโดยอินพุตของ-การควบคุมหรือการสื่อสารอนุกรมจะมีผลเหนือ-กว่าการควบคุมด้วยมือหน้าเครื่อง
Off (ปิด)	หยุดมอเตอร์แต่ไม่ได้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัว-แปลงความถี่
Auto On (เปิด-อัตโนมัติ)	กำหนดให้ระบบอยู่ในโหมดการทำงานจากระยะไกล <ul style="list-style-type: none"> ● ตอบสนองคำสั่งสตาร์ทจากภายนอกโดยขั้วต่อ-ส่วนควบคุมหรือการสื่อสารแบบอนุกรม ● ค่าอ้างอิงความเร็วมาจากแหล่งภายนอก
รีเซ็ต	รีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ตาราง 4.5 การทำงานของปุ่มการทำงาน

4.2 การสำรองและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์

ข้อมูลการตั้งโปรแกรมจะถูกจัดเก็บไว้ในตัวแปลงความถี่

- ข้อมูลสามารถอัปโหลดไปยังหน่วยความจำของ LCP เพื่อเป็นการสำรองข้อมูล
- เมื่อจัดเก็บใน LCP แล้ว ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดกลับสู่ตัวแปลงความถี่
- ข้อมูลยังสามารถดาวน์โหลดไปไว้ในตัวแปลงความถี่-อื่นโดยการเชื่อมต่อ LCP เข้ากับเครื่องเหล่านั้นและ-ดาวน์โหลดการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ (วิธีนี้เป็นวิธีที่-รวดเร็วในการตั้งโปรแกรมหลายเครื่องด้วยการตั้งค่า-เดียวกัน)
- การเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ให้เรียกคืนเป็นการตั้งค่า-จากโรงงาน ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วย-ความจำ LCP

คำเตือน

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อ-เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

- การเริ่มต้นโดยใช้ 14-22 โหมดการทำงาน จะไม่-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแปลงความถี่ เช่น ชั่วโมง-การทำงาน การเลือกการสื่อสารอนุกรม การตั้งค่าเมนู-ส่วนตัว บันทึกการเกิดฟอลต์ บันทึกสัญญาณเตือน และการทำงานตรวจติดตามอื่นๆ
- โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ 14-22 โหมดการทำงาน
- การเริ่มต้นด้วยตนเองโดยผู้ใช้จะลบข้อมูลทั้งหมด-ของมอเตอร์ การตั้งโปรแกรม การควบคุมหน้าเครื่อง และการตรวจติดตามข้อมูลและเรียกคืนการตั้งค่า-มาตรฐานจากโรงงาน

4

4.2.1 การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดไปยัง LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการอัปเดต
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

4.2.2 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดจาก LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการดาวน์โหลด
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

4.3 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจาก โรงงาน

ข้อควรระวัง

การเริ่มต้นจะเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานของ-เครื่อง บันทึกทั้งหมดของการตั้งโปรแกรม ข้อมูลมอเตอร์ การควบคุมหน้าเครื่อง และบันทึกการตรวจติดตามข้อมูล-จะสูญหาย การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP ช่วยสำรอง-ข้อมูลก่อนการเริ่มต้น

การเรียกคืนการตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวแปลงความถี่ให้กลับไป-เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานทำได้โดยการเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ การเริ่มต้นดำเนินการผ่านทาง 14-22 โหมดการทำงาน หรือ-โดยผู้ใช้

4.3.1 การเริ่มต้นที่แนะนำ

1. กด [Main Menu] สองครั้งเพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
2. เลื่อนไปที่ 14-22 โหมดการทำงาน
3. กด [OK]
4. เลื่อนไปที่ การเริ่มต้น
5. กด [OK]
6. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบปิด
7. จ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจะถูกเรียกคืนระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

8. สัญญาณเตือน 80 จะแสดงขึ้น
9. กด [Reset] เพื่อกลับสู่โหมดการทำงาน

4.3.2 การเริ่มต้นโดยผู้ใช้

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบปิด
2. กด [Status], [Main Menu] และ [OK] ค้างไว้-พร้อมกัน และจ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากโรงงานจะถูกเรียกคืน-ระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

การเริ่มต้นด้วยตนเองไม่รีเซ็ตข้อมูลตัวแปลงความถี่ต่อไปนี้

- 15-00 เวลาการทำงาน
- 15-03 กำลังกลับคืน
- 15-04 อุณหภูมิสูงเกิน
- 15-05 โวลต์สูงเกิน

5 การตั้งโปรแกรม

5.1 บทนำ

ตัวแปลงความถี่ได้รับการตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานของเครื่องโดยใช้พารามิเตอร์ พารามิเตอร์สามารถเข้าถึงได้โดยการกดที่ [Quick Menu] หรือ [Main Menu] บน LCP (ดู 4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง สำหรับรายละเอียดการใช้ปุ่มการทำงาน LCP) นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงพารามิเตอร์ผ่านทางพีซีโดยใช้ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10(ดู 5.6.1 การตั้งโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10)

เมนูตัวนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสตาร์ทเริ่มต้น (Q2-** ตั้งค่าแบบเร็ว) และให้คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการใช้งานตัวแปลงความถี่โดยทั่วไป (Q3-** ตั้งค่าฟังก์ชัน) โดยมีรายละเอียดที่ละเอียดจนให้ไว้ คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการใช้งานการตั้งโปรแกรมในลำดับที่เหมาะสม ข้อมูลที่ป้อนในพารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่มีให้เลือกในพารามิเตอร์หลังจากป้อนข้อมูลนั้น เมนูตัวนี้เป็นแนวทางอย่างง่าย ๆ สำหรับการเริ่มต้นและทำงานกับระบบส่วนใหญ่

เมนูหลักจะเข้าถึงพารามิเตอร์ทุกตัวได้และช่วยให้สามารถใช้งานตัวแปลงความถี่ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น


5.2 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่สำหรับการใช้งานทั่วไปในวงรอบเปิดโดยใช้เมนูตัว

- ขั้นตอนนี้จะโปรแกรมตัวแปลงความถี่ให้รับสัญญาณการควบคุมอนาล็อก 0-10 V DC บนอินพุทขั้วต่อ 53
- ตัวแปลงความถี่จะตอบสนองโดยส่งเอาต์พุท 6-60 Hz ไปยังมอเตอร์ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับสัญญาณอินพุท (0-10 V DC = 6-60 Hz)


เลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้อยู่โดยใช้ คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังหัวข้อนั้นและกด [OK] หลังจากการทำงานแต่ละครั้ง

1. 3-15 แหล่งกำหนดค่าอ้างอิงที่ 1




ภาพประกอบ 5.1

2. 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 0 Hz (ซึ่งจะเป็นการตั้งความเร็วต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ที่ 0 Hz)




ภาพประกอบ 5.2

3. 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz (ซึ่งจะตั้งความเร็วสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz โปรดสังเกตว่า 50/60 Hz คือค่าตัวแปรระดับภูมิภาค)




ภาพประกอบ 5.3

4. 6-10 ขั้ว 53 แรงดันระดับต่ำ. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกต่ำสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 0 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุทต่ำสุดที่ 0 V)



ภาพประกอบ 5.4


5. 6-11 ขั้ว 53 แรงดันระดับสูง. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกสูงสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 10 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุตค่าสุดท้ายที่ 10 V)



130BT765.10

ภาพประกอบ 5.5


6. 6-14 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าค่าสุดท้ายของค่าอ้างอิงความเร็วบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 6Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันค่าสุดท้ายที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (0 V) เท่ากับเอาต์พุต 6 Hz)



130BT773.11

ภาพประกอบ 5.6

7. 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าอ้างอิงสูงสุดของความเร็วบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 60 Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันค่าสุดท้ายที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (10 V) เท่ากับเอาต์พุต 60 Hz)




130BT774.11

ภาพประกอบ 5.7

เมื่ออุปกรณ์ภายนอกที่ส่งสัญญาณการควบคุม 0-10 V เชื่อมต่อกับขั้วต่อ 53 ของตัวแปลงความถี่แล้ว ระบบก็พร้อมสำหรับการทำงาน โปรดสังเกตว่าแถบเลื่อนที่ด้านขวาในภาพประกอบสุดท้ายของจอแสดงผลอยู่ที่ด้านล่างสุด ระบุว่าขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ภาพประกอบ 5.8 แสดงการเชื่อมต่อสายที่ใช้เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้



130BC958.10

ภาพประกอบ 5.8 ตัวอย่างการเดินสายสำหรับอุปกรณ์ภายนอกที่ให้สัญญาณการควบคุม 0-10 V (ตัวแปลงความถี่ด้านซ้าย, อุปกรณ์ภายนอกด้านขวา)

5.3 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมขั้วต่อส่วนควบคุม

ขั้วต่อส่วนควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมได้

- แต่ละขั้วต่อมีการทำงานเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อจะเปิดใช้งานการทำงานนั้นๆ
- เพื่อการทำงานที่เหมาะสมของตัวแปลงความถี่ ขั้วต่อส่วนควบคุมต้อง

มีการต่อสายไว้อย่างถูกต้อง


ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับการทำงานตามจุดประสงค์

ได้รับสัญญาณ

ดู ตาราง 5.1 สำหรับหมายเลขพารามิเตอร์ขั้วต่อส่วนควบคุมและการตั้งค่ามาตรฐาน (การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอ้างอิงกับการเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการเข้าถึงขั้วต่อ 18 เพื่อดูการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน


- กด [Main Menu] สองครั้ง เลื่อนไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ 5-** *อิน/เอาต์พุตดิจิ* และกด [OK]



130BT768.10

ภาพประกอบ 5.9


- เลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* *ดิจิตัลอิน* และกด [OK]



130BT769.10

ภาพประกอบ 5.10

- เลื่อนไปที่ 5-10 *ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 18* กด [OK] เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการทำงาน การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานที่ *สตาร์ท* จะแสดงขึ้น



130BT770.10

ภาพประกอบ 5.11

5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

การตั้งค่า 0-03 *การตั้งค่าตามท้องถิ่น* เป็น [0] *นานาชาติ* หรือ [1] *อเมริกาเหนือ* จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์บางตัว ตาราง 5.1 แสดงพารามิเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์- รุ่นนานาชาติ/ อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์- มาตรฐานจาก- โรงงานของรุ่น- อเมริกาเหนือ
0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น	นานาชาติ	อเมริกาเหนือ
0-71 รูปแบบวันที่	วว-ดด-ปปปป	ดด/วว/ปปปป
0-72 รูปแบบเวลา	24 h	12 h
1-20 กำลังมอเตอร์ [kW]	ดูหมายเหตุ 1	ดูหมายเหตุ 1
1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]	ดูหมายเหตุ 2	ดูหมายเหตุ 2
1-22 แรงดันมอเตอร์ (Volt)	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 ความถี่มอเตอร์ (Hz)	50 Hz	60 Hz
3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	50 Hz	60 Hz
3-04 ฟังก์ชันค่าอ้างอิง	รวมค่าอ้างอิง	ภายนอก/ค่าล่วงหน้า
4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์ ดูหมายเหตุ 3	1500 RPM	1800 RPM
4-14 ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz] ดูหมายเหตุ 4	50 Hz	60 Hz
4-19 ตั้งความถี่สูงสุดของมอเตอร์	100 Hz	120 Hz
4-53 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	1500 RPM	1800 RPM
5-12 ตั้งการทำงาน-ของเทอร์มินอล 27	สิ้นไหลผกผัน	อินเตอร์ล๊อคจาก-ภายนอก
5-40 กำหนดการทำงานของรีเลย์	[2] ชุดขับเคลื่อนพร้อม	ไม่มีสัญญาณ

ตาราง 5.1 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์- รุ่นนานาชาติ/ อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์- มาตรฐานจาก- โรงงานของรุ่น- อเมริกาเหนือ
6-15 ชั่ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อน- กลับค่า	50	60
6-50 เอาร์ทพุต ชั่ว 42	ความถี่เอาร์ทพุต	ความเร็ว 4-20 mA
14-20 รีเซ็ตโหมด	รีเซ็ตด้วยมือกด	รีเซ็ตอัตโนมัติ
22-85 ความเร็วที่จุด- การออกแบบ [RPM] ดูหมายเหตุ 3	1500 RPM	1800 RPM
22-86 ความเร็วที่จุด- การออกแบบ [Hz]	50 Hz	60 Hz

ตาราง 5.2 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

หมายเหตุ 1: 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] จะเห็นได้เมื่อ 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น ตั้งเป็น [0] นานาชาติ

หมายเหตุ 2: 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP] , จะเห็นได้เมื่อตั้ง 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น เป็น [1] อเมริกาเหนือ


หมายเหตุ 3: พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ 0-02 หน่วยความเร็วมอเตอร์ ตั้งไว้ที่ [0] RPM

หมายเหตุ 4: พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ 0-02 หน่วยความเร็วมอเตอร์ ตั้งไว้ที่ [1] Hz

หมายเหตุ 5: ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับจำนวนขั้วของมอเตอร์ สำหรับมอเตอร์ 4 ขั้ว ค่ามาตรฐานนานาชาติคือ 1500 RPM และสำหรับมอเตอร์ 2 ขั้วคือ 3000 RPM ค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับอเมริกาเหนือคือ 1800 และ 3600 RPM ตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานจะถูกเก็บไว้และสามารถดูได้ในเมนูส่วนพร้อมกับการโปรแกรมใดๆ ที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์


- กด [Quick Menu]
- เลื่อนไปที่ Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ และกด [OK]
- เลือก Q5-2 ตั้งค่าตั้งจากโรงงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในการตั้งโปรแกรมทั้งหมด หรือ Q5-1 เปลี่ยน 10 ครั้งล่าสุด เมื่อดูรายการล่าสุด



ภาพประกอบ 5.12 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ

5.4.1 ตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์

- กด [Quick Menu]
- เลื่อนไปที่ Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ และกด [OK]



ภาพประกอบ 5.13 Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ

- เลือก Q5-2 ตั้งค่าตั้งจากโรงงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในการตั้งโปรแกรมทั้งหมด หรือ Q5-1 เปลี่ยน 10 ครั้งล่าสุด เมื่อดูรายการล่าสุด

5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์

การดำเนินการตั้งโปรแกรมที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานมักจำเป็นต้องตั้งค่าการทำงานในพารามิเตอร์หลายตัวที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะทำให้ตัวแปลงความถี่มีรายละเอียดของระบบเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดของระบบอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทสัญญาณอินพุตและเอาร์ทพุต ขั้วต่อสำหรับการตั้งโปรแกรม พิกัดสัญญาณต่ำสุดและสูงสุด การแสดงผลแบบกำหนดเอง การเริ่มทำงานใหม่-อัตโนมัติ และคุณสมบัติอื่นๆ

- ดูหน้าจอ LCP เพื่อดูการตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์โดยละเอียดและตัวเลือกการตั้งค่า
- กด [Info] ที่ตำแหน่งใดๆ ในเมนูเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการทำางานนั้นๆ
- กด [Main Menu] ค้างไว้เพื่อป้อนหมายเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์นั้นโดยตรง
- รายละเอียดสำหรับการตั้งค่าการใช้งานทั่วไปมีอยู่ใน 6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

1-0* การตั้งค่าทั่วไป	1-82 ความเร็วต่ำสุดสำหรับฟังก์ชันเฉพาะหยุด [Hz]	4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-63	ข้อ 29 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-00 แบบการควบคุมมอเตอร์	1-86 ตัดการทำงานที่ความเร็วต่ำ [RPM]	4-17 กำหนดค่าแรงบิดกรณีไฟอ่อนลง	5-65	ข้อ 29 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-03 คุณสมบัติแรงบิด	1-87 ตัดการทำงานที่ความเร็วต่ำ [Hz]	4-18 ฟิลด์จำกัดกระแส	5-66	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-1* การเลือกมอเตอร์	1-9* ลงนามมอเตอร์	4-19 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-68	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์ #X30/6
1-10 โครงสร้างมอเตอร์	1-90 ระบุฟังก์ชันการรวมมอเตอร์	4-5* ค่าเก็ลสัญญาณ	5-8* I/O Options	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-1* VVC+ PM	1-91 มีฟังก์ชันความถี่มอเตอร์	4-50 ตั้งเตือนเมื่อกระแสต่ำกว่าระบุ	5-80 AHF Cap Reconnect Delay	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-14 Damping Gain	1-93 แหล่งสัญญาณมอเตอร์	4-51 ตั้งเตือนเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ	5-9* บัสสัญญาณ	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-15 Low Speed Filter Time Const.	2-2* เบรค	4-52 ตั้งเตือนเมื่อความเร็วต่ำกว่ากำหนด	5-90 ความถี่สัญญาณ	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-16 High Speed Filter Time Const.	2-00 คุมเบรค DC	4-53 ตั้งเตือนเมื่อความเร็วสูงกว่ากำหนด	5-93 ความถี่สัญญาณ	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-17 Voltage filter time const.	2-01 กระแสไฟ DC	4-54 ตั้งเตือนเมื่อความเร็วสูงกว่ากำหนด	5-94 ความถี่สัญญาณ	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-2* ข้อมูลเบรค	2-02 กระแสไฟ DC	4-55 ตั้งเตือนเมื่อความเร็วสูงกว่ากำหนด	5-95 ความถี่สัญญาณ	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-20 กำลังเบรค [kW]	2-03 ความเร็วตัดเข้าของเบรคDC [RPM]	4-56 ตั้งเตือนเมื่อความเร็วสูงกว่ากำหนด	5-96 ความถี่สัญญาณ	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-21 กำลังเบรค [HP]	2-04 ความเร็วตัดเข้าของเบรคDC [Hz]	4-57 ตั้งเตือนเมื่อความเร็วสูงกว่ากำหนด	5-97 ความถี่สัญญาณ	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-22 แรงดันเบรค (Volt)	2-06 Parking Current	4-6* ความเร็วเบรค	5-98 ความถี่สัญญาณ	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-23 ความถี่เบรค (Hz)	2-07 Parking Time	4-60 ระบุความเร็วเบรคที่ตัดเข้า	6-1* อินพุต/เอาต์พุต	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-24 กระแสเบรค (Amp)	2-1* คุมผ่านเบรค	4-61 ระบุความเร็วเบรค [Hz]	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-25 ความเร็วเบรค (Rpm)	2-10 ฟังก์ชันของเบรค	4-62 ช่วงความถี่เบรคที่ตัดเข้า	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-26 เปรียบเทียบค่าที่คำนวณได้	2-16 กระแส เอชซีของเบรค	4-63 ช่วงความถี่เบรค [Hz]	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-28 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์	2-17 ระบุความเร็วเบรคที่ตัดเข้า	4-64 ตั้งเตือนเมื่อความเร็วสูงกว่ากำหนด	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-3* ข้อมูลอินพุต	3-3* ฟิลด์สัญญาณ	5-5* อินพุต I/O	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-30 ความต้านทานสเตเตอร์ (Rs)	3-0* ฟิลด์สัญญาณ	5-0* อินพุต I/O	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-31 ความต้านทานโรเตอร์ (Rr)	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	5-00 เลือกรหัสฟิลด์สัญญาณ	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-35 Main Reactance (Xh)	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	5-01 เลือกรหัสฟิลด์สัญญาณ	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-36 Iron Loss Resistance (Rfe)	3-04 ฟังก์ชันค่าอ้างอิง	5-02 เลือกรหัสฟิลด์สัญญาณ	6-0* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-37 ความเหนี่ยวนำแกน-d (Ld)	3-1* ค่าอ้างอิง	5-10 ตั้งการทำงานของมอเตอร์ 18	6-1* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-39 Motor Poles	3-10 ค่าอ้างอิงที่กำหนดฟังก์ชัน	5-11 ตั้งการทำงานของมอเตอร์ 19	6-10	ข้อ 53 แรงดันต่ำสุด
1-40 Back EMF ที่ 1000 RPM	3-11 ความเร็ว Jog [Hz]	5-12 ตั้งการทำงานของมอเตอร์ 27	6-11	ข้อ 53 แรงดันต่ำสุด
1-46 Position Detection Gain	3-13 จุดที่ใช้อ้างอิง	5-13 ตั้งการทำงานของมอเตอร์ 29	6-12	ข้อ 53 แรงดันต่ำสุด
1-5* ตั้งโมเมนตัม	3-14 ค่าอ้างอิงสำหรับฟังก์ชัน Jog	5-14 ตั้งการทำงานของมอเตอร์ 32	6-13	ข้อ 53 แรงดันต่ำสุด
1-50 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	3-15 ค่าอ้างอิงหลัง 1	5-15 ตั้งการทำงานของมอเตอร์ 33	6-14	ข้อ 53 แรงดันต่ำสุด
1-51 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง [RPM]	3-16 ค่าอ้างอิงหลัง 2	5-16 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-15	ข้อ 53 แรงดันต่ำสุด
1-52 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง [Hz]	3-17 ค่าอ้างอิงหลัง 3	5-17 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-16	ข้อ 53 แรงดันต่ำสุด
1-58 การตรวจจับการลัดวงจรมอเตอร์	3-4* ฟิลด์สัญญาณ	5-18 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-17	ข้อ 53 แรงดันต่ำสุด
1-59 การตรวจจับการลัดวงจรมอเตอร์	3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1	5-19 ฟิลด์สัญญาณ	6-2* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-6* ตั้งค่ามอเตอร์	3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	5-30 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1	6-20	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-60 การตรวจจับการลัดวงจรมอเตอร์	3-5* เปลี่ยนเร็ว 2	5-31 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	6-21	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-61 การตรวจจับการลัดวงจรมอเตอร์	3-51 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	5-32 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	6-22	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-62 การตรวจจับการลัดวงจรมอเตอร์	3-8* ฟิลด์สัญญาณ	5-33 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-23	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-63 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	3-80 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1	5-34 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-24	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-64 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	3-81 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	5-35 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-25	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-65 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	3-9* ฟิลด์สัญญาณ	5-36 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-26	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-66 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	3-90 ฟิลด์สัญญาณ	5-37 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-27	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-7* ปรับค่ามอเตอร์	3-91 เวลาเปลี่ยนความเร็ว	5-38 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-3* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-70 PM Start Mode	3-92 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	5-39 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-30	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-71 ฟิลด์สัญญาณ	3-93 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	5-40 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-31	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-72 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	3-94 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	5-41 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-32	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-73 ฟิลด์สัญญาณ	3-95 ช่วงเวลาที่การเปลี่ยนความเร็ว	5-42 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-33	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-74 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-1* ฟิลด์สัญญาณ	5-43 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-34	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-75 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-10 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-44 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-35	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-76 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-11 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-45 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-36	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-77 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-12 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-46 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-4* อินพุต I/O	ข้อ X30/6 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-78 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-13 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-47 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-40	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-8* ปรับค่ามอเตอร์	4-14 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-48 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-41	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-80 การทำงานที่หยุด	4-15 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-49 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-42	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-81 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-50 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-43	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-82 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-17 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-51 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-44	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-83 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-18 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-52 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-45	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-84 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-19 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-53 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-46	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-85 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-20 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-54 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-47	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-86 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-21 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-55 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-48	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-87 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-22 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-56 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-49	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-88 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-23 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-57 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-50	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-89 ค่าเริ่มต้นของมอเตอร์ที่ความถี่สูง	4-24 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-58 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-51	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด
1-9* ฟิลด์สัญญาณ	4-25 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	5-59 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	6-52	ข้อ 54 แรงดันต่ำสุด

6-53	ข้อ 42 ความคมชัดแสงไฟฟ	การเลือกข้อความ	11-98 Alarm Text	14-62 ลด ทิศกระแสไหลเกิดของอินเวอร์เตอร์	15-81 Preset Fan Running Hours
6-54	ข้อ 42 ความคมชัดแสงไฟฟ	พารามิเตอร์สำหรับสัญญาณ	11-99 Alarm Status	15-9* ข้อมูลชนิดขั้วขั้วเชื่อม	15-9* ข้อมูลพารามิเตอร์
6-6*	เลาท์พอลานัลอก X30/8	การควบคุมการประมวลผล	13-3* Smart Logic	15-0* ข้อมูลการทำงาน	15-92 พารามิเตอร์ที่กำหนด
6-60	ข้อ X30/8 เลาท์พ	การควบคุมการประมวลผล	13-00 โหนดค่า SL	15-00 เวลาการทำงาน	15-93 พารามิเตอร์ที่แก้ไข
6-61	ข้อ X30/8 สกลดค่า	ตัวบ่งชี้ข้อความแสดงการเกิดฟอลต์	13-01 Event การสแตนท์	15-01 ชั่วโมงการรัน	15-99 พารามิเตอร์ Metadata
6-62	ข้อ X30/8 สกลดค่า	รหัสฟอลต์	13-02 Event การหยุด	15-02 ชั่วโมง kWh	16-2* ข้อมูลที่แก้ไขได้
6-63	ข้อ X30/8 เลาท์พของสวิตควบคุม	พารามิเตอร์ที่แท้จริง	13-03 3-ชั้ด SL	15-03 ค่าส่งกลับ	16-00 ค่าส่งควบคุม
6-64	ข้อ X30/8 ความคมชัดแสงไฟฟที่ดึงไว้-	ตัวบ่งชี้สถานะการเกิดฟอลต์	13-1* ตัวบ่งชี้ขั้วขั้วเชื่อม	15-04 อลหมัดสูงเกิน	16-01 ค่าอ้างอิง [หน่วย]
8-2* ลิงส์ & เสร้	การตั้งค่าที่ปรับ	ค่าเตือน Profibus	13-10 โพลาร์เรตต์ค่าเปรียบเทียบ	15-05 โวลต์สูงเกิน	16-02 ค่าอ้างอิง %
8-0*	การตั้งค่าที่ปรับ	อัตราอนุพัทธ์	13-11 โพลาร์เรตต์ค่าเปรียบเทียบ	15-06 รีเซตค่า kWh	16-03 ค่าแสดงสถานะ
8-01	ไรต์ควบคุม	หมายเลขโปรไฟล์	13-12 ค่าเปรียบเทียบ	15-07 รีเซตค่าชั่วโมงการรัน	16-05 ค่าหลักที่แท้จริง [%]
8-02	ไรต์ควบคุม	ค่าแสดงสถานะ 1	13-2* ตัวตั้งเวลา	15-08 จำนวนการสแตนท์	16-09 ค่าที่กำหนด
8-03	เวลาของตัวควบคุมเมื่อหมดเวลา	บันทึกค่า Profibus	13-4* กฎตรรกะ	15-10 แหล่งส่วร่วมกับบันทึก	16-1* สถานะมอเตอร์
8-04	ฟังก์ชันควบคุมเมื่อหมดเวลา	รีเซตตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้ Profibus	13-40 มัลติทรรกะ 1	15-11 ช่วงการบันทึก	16-10 กำลัง [kW]
8-05	ฟังก์ชันสิ้นสุดการหมดเวลา	พารามิเตอร์ที่ระบุ (1)	13-41 โพลาร์เรตต์การตรรกะ 1	15-12 การบันทึก	16-11 กำลัง [hp]
8-06	การรีเซ็ตตัวควบคุมเมื่อหมดเวลา	พารามิเตอร์ที่ระบุ (2)	13-42 มัลติทรรกะ 2	15-13 โหมดการบันทึก	16-12 แรงดันมอเตอร์
8-1*	การตั้งค่าควบคุม	พารามิเตอร์ที่ระบุ (3)	13-43 โพลาร์เรตต์การตรรกะ 2	15-14 ส่งข้อมูลก่อนการบันทึก	16-13 ความถี่
8-10	ไรต์ค่าควบคุม	พารามิเตอร์ที่ระบุ (4)	13-44 มัลติทรรกะ 3	15-2* บันทึกประวัติ	16-14 กระแสมอเตอร์
8-13	เซตสถานะที่กำหนดค่าได้ STW	พารามิเตอร์ที่ระบุ (5)	13-5* สถานะ	15-20 บันทึกประวัติ: เหตุการณ์	16-15 ความถี่ [%]
8-3*	ตั้งค่าพอร์ต FC	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	13-51 เหตุการณ์ควบคุม SL	15-21 บันทึกประวัติ: ค่า	16-16 แรงบิด [Nm]
8-30	โปรโตคอล	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	13-52 การกระทำของตัวควบคุม SL	15-22 บันทึกประวัติ: เวลา	16-17 ความเร็ว [RPM]
8-31	ไทม์	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	14-2* ฟังก์ชันที่ปรับ	15-23 บันทึกประวัติ: วันและเวลา	16-18 ความเร็วมอเตอร์
8-32	Baud rate	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	14-0* สลับอินเวอร์	15-3* บันทึกสัญญาณเตือน	16-22 ทอร์ก [%]
8-33	พาริตี/บิตหยุด	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	14-00 ควบคุมสลับ	15-30 บันทึกสัญญาณเตือน: รหัสข้อผิดพลาด	16-3* สถานะขั้วขั้วเชื่อม DC
8-35	การหน่วงเวลาของรับคำสั่ง	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)	14-01 ควบคุมสลับ	15-31 บันทึกสัญญาณเตือน: ค่า	16-32 ฟังก์ชันการรัน / S
8-36	การหน่วงเวลาของรับคำสั่ง	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)	14-04 PWM สุ่ม	15-32 บันทึกสัญญาณเตือน: เวลา	16-33 ฟังก์ชันการรัน / 2 นาที
8-37	หน่วงเวลา inter-char. สูงสุด	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)	14-03 โอเวอร์โหลดเซ็น	15-33 บันทึกสัญญาณเตือน: วันและเวลา	16-34 อลหมัดที่ปรับตั้ง
8-4*	การโปรโตคอล FC MC	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)	14-1* เบ็ด / ปิดสวิตช์	15-34 Alarm Log: Status	16-35 ความร้อนอินเวอร์เตอร์
8-40	การเลือกข้อความที่ส่ง	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)	14-12 ความไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก	15-35 Alarm Log: Alarm Text	16-36 กระแสอินเวอร์เตอร์ปกติ
8-45	BTM Transaction Command	10-0* การตั้งค่าทั่วไป	14-2* ฟังก์ชันการรีเซ็ต	15-4* การระบุขั้วขั้วเชื่อม	16-37 กระแสอินเวอร์เตอร์สูงสุด
8-46	BTM Transaction Status	10-00 โปรโตคอล CAN	14-20 รีเซตโหมด	15-40 ประเภท FC	16-38 สถานะตัวควบคุม SL
8-47	BTM Timeout	10-01 อัตราอนุพัทธ์เลือก	14-21 เวลาเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ	15-41 ส่วนกำลัง	16-39 อลหมัดการควบคุม
8-5*	ตั้งค่า / ไม้	10-02 MAC ID	14-22 โหมดการทำงาน	15-42 แรงดันไฟฟ้า	16-40 มีไฟฟ้การบันทึกเดิม
8-50	การเลือกสี/ไฟ	10-05 ค่าที่อ่านได้ ส่งตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด	14-23 ตั้งค่าการรัน	15-43 เวอร์ชันของซอฟต์แวร์	16-41 มีไฟฟ้การบันทึกเดิม
8-52	การเลือกการสแตนท์	10-06 ค่าที่อ่านได้ รีเซตตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด	14-25 หน่วงการรันที่ติดจากรีเซ็ต	15-44 สตรีกรฟัสชนิดที่ส่ง	16-49 แหล่งโหลดกระแส
8-53	การเลือกการสแตนท์	10-07 ค่าข้อมูลที่อ่านได้ รีเซตตัวบ่งชี้	14-26 หน่วงการรันที่ติดจากรีเซ็ต	15-45 สตรีกรฟัสชนิดที่ส่ง	16-5* อ้างอิง & ป้อนกลับ
8-54	การเลือกการตั้งค่า	10-10 การเลือกประเภทข้อมูลการประมวลผล	14-28 การตั้งค่าการผิดพลาดอินเวอร์เตอร์	15-46 หมายเลขส่งข้อมูลการตั้งค่า	16-50 ค่าอ้างอิงภายนอก
8-55	การเลือกการตั้งค่า	10-11 เขียนค่าปรับแบบข้อมูลประมวลผล	14-29 รีเซ็ตการ	15-47 หมายเลขส่งข้อมูลการตั้งค่า	16-52 การป้อนกลับ [หน่วย]
8-8*	การตั้งค่าพอร์ต FC	10-12 อ่านค่าปรับแบบข้อมูลประมวลผล	14-3* คุมขีดกระแส	15-48 เลขไอดีของ LCP	16-53 ค่าอ้างอิง Digi Pot
8-80	ข้อความการรัน 1 ไม้	10-13 พารามิเตอร์ค่าเตือน	14-30 ตัวคุมขีดกระแส อัตราขยายตาม	15-49 ไอดีซอฟต์แวร์การควบคุม	16-54 ค่าป้อนกลับ 1 [หน่วย]
8-81	ข้อความการรัน 2 ไม้	10-14 ค่าอ้างอิงอัตโนมัติ	14-31 ตัวคุมขีดกระแส เวลาปรับ	15-50 ไอดีซอฟต์แวร์การตั้งค่า	16-55 ค่าป้อนกลับ 2 [หน่วย]
8-82	การบ่งชี้ข้อความของสเฟ	10-15 การควบคุมอัตโนมัติ	14-32 Current Lim Ctl, Filter Time	15-51 หมายเลขซีเรียลตัวแปลงความถี่	16-56 ค่าป้อนกลับ 3 [หน่วย]
8-9*	ไม้	10-2* ตัวกรอง COS	14-4* ปรับพาสซีฟ	15-6* การระบุตัวเลือก	16-6* อินพุต & เอาต์พุต
8-90	ความเร็วไม้เฉพาะ 1	10-20 ตัวกรอง COS 1	14-40 ระดับ VT	15-60 ติตข้อมูลการรัน	16-60 อินพุตดิจิทัล
8-91	ความเร็วไม้เฉพาะ 2	10-21 ตัวกรอง COS 2	14-41 การตั้งค่าสถานะแม่เหล็กตัดสุด AEO	15-61 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม	16-61 ข้อ 53 การตั้งค่ารีเซ็ต
8-94	ค่าป้อนกลับ 1 ไม้	10-22 ตัวกรอง COS 3	14-42 ความถี่ AEO ตัด	15-62 หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์เสริม	16-62 อินพุตนาฬิกา 53
8-95	ค่าป้อนกลับ 2 ไม้	10-23 ตัวกรอง COS 4	14-43 ตัวประกอบกำลังของมอเตอร์	15-63 หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์เสริม	16-63 ข้อ 54 การตั้งค่ารีเซ็ต
8-96	ค่าป้อนกลับ 3 ไม้	10-30 ซีพียูการรัน	14-5* สถานะมอเตอร์	15-64 อุปกรณ์เสริมในสล็อต A	16-64 อินพุตนาฬิกา 54
9-2* Profibus	การตั้งค่าที่ปรับ	10-31 ค่าที่ส่งกลับ	14-50 ตัวกรอง RFI	15-65 เลาท์พอลานัลอก 42 [mA]	16-65 เลาท์พอลานัลอก [bin]
9-00	จุดตั้ง	10-32 การแก้ไข Devicenet	14-51 การเซตเซตที่ส่ง	15-66 เลาท์พอลานัลอก #29 [Hz]	16-67 อินพุตแบบพาสซีฟ #29 [Hz]
9-07	การกำหนดรูปแบบการเขียน PCD	10-33 จัดเก็บพหุคูณ	14-52 การตรวจจุดเลือก	15-67 อุปกรณ์เสริมในสล็อต B	16-68 อินพุตแบบพาสซีฟ #33 [Hz]
9-15	การกำหนดรูปแบบการอ่าน PCD	10-34 รหัสผลิตภัณฑ์ Devicenet	14-53 ตัวควบคุมพาสซีฟ	15-74 อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0	16-69 เลาท์พอลานัลอก #27 [Hz]
9-16	การกำหนดรูปแบบการอ่าน PCD	10-39 พารามิเตอร์ Devicenet F	14-54 จำนวนที่แท้จริงของหน่วยอินเวอร์เตอร์	15-75 สล็อต C0 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม	16-70 เลาท์พอลานัลอก #29 [Hz]
9-18	โหมดแอตเตส	11-2* LonWorks	14-60 ฟังก์ชันข้อมูลเชิงสูงเกิน	15-76 สล็อต C1 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม	16-71 เลาท์พอลานัลอก [bin]
		11-21 จัดเก็บค่าข้อมูล	14-6* ลดที่กัอัตโนมัติ	15-8* Operating Data II	16-72 ชั่วโมง A
		11-90 VLT Network Address	14-61 ฟังก์ชันเมื่อกระแสไหลเกิดขึ้นที่อินเวอร์เตอร์		16-73 ชั่วโมง B
		11-91 AK Service Pin			

16-75	อินพุตคอมบิล็อก X30/11	20-41	Cut-out Value	21-42	หมายเลข 2 เวลาจริง	22-7*	การล็อกกันเดินจรมอบลิน	25-06	จำนวนของบีม
16-76	อินพุตคอมบิล็อก X30/12	20-42	Cut-in Value	21-43	หมายเลข 2 เวลาความต่าง	22-75	การล็อกกันเดินจรมอบลิน	25-20*	การตั้งค่าแอมป์
16-77	เอาต์พุตคอมบิล็อก X30/8 [mA]	20-7*	การปรับ PID อัตโนมัติ	21-44	หมายเลข 2 ส่วนต่าง ที่ได้จากอัตราขยาย	22-76	ช่วงเวลาหวนจรมอบลิน	25-20	แอมป์ที่ลดลง
16-8*	พีดีบีเอส & พอร์ต 1	20-70	โหมดการปรับแต่ง	21-5*	หมายเลข CL 3 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	22-77	เวลาทำงานต่ำสุด	25-21 + Zone [unit]	
16-82	REF ฟีดแบ็ค 1	20-72	การเปลี่ยนเอาต์พุต PID	21-50	หมายเลข 3 ค่าอ้างอิง/หน่วยป้อนกลับ	22-79	เวลาทำงานต่ำสุด	25-22 - Zone [unit]	
16-84	ตัวเลือกสไลด์ STW	20-73	ระดับค่าป้อนกลับต่ำสุด	21-51	หมายเลข 3 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-80*	Flow Compensation	25-23	แมนูอัลความเร็วตามตัว
16-85	CTW พอร์ต FC 1	20-74	ระดับค่าป้อนกลับสูงสุด	21-52	หมายเลข 3 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-80*	การชดเชยการไหล	25-24	หน่วยเวลาดีเลย์ SBW
16-86	REF พอร์ต FC 1	20-79	การปรับ PID อัตโนมัติ	21-53	หมายเลข 3 แหล่งค่าอ้างอิง	22-81	การปรับแกนแกนสโตนแบบลิเนียร์-สไลด์	25-26 ++ Zone Delay	
16-9*	ค่าที่อ่านได้	20-8*	การตั้งค่าพื้นฐาน PID	21-54	หมายเลข 3 แหล่งค่าป้อนกลับ	22-82	การควบคุมอุณหภูมิ	25-27 -- Zone Delay	
16-90	คำสั่งสัญญาณเตือน	20-81	การควบคุมแบบเปิด/ปิด/สแกน PID	21-55	หมายเลข 3 เซ็ตพอยต์	22-82	ค่าความล่าช้าของฟังก์ชัน	25-30*	Staging Functions
16-91	คำสั่งสัญญาณเตือน 2	20-82	ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท PID [RPM]	21-57	หมายเลข 3 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	22-83	ความเร็วที่ไม่มีการไหล [RPM]	25-30	ดีเลย์ที่ไม่มีการไหล
16-92	คำสั่งสัญญาณเตือน 2	20-83	ค่าเวลา Differentiation ของ PID	21-58	หมายเลข 3 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	22-84	ความเร็วที่ไม่มีการไหล [Hz]	25-31	ฟังก์ชันดีเลย์
16-93	คำสั่งสัญญาณเตือน 2	20-84	แมนูอัลค่าอ้างอิงเมื่อสถานะเปิด	21-59	หมายเลข 3 เอาท์พุต [%]	22-85	ความเร็วที่จำกัดการออกแบม [RPM]	25-32	เวลาที่ฟังก์ชันดีเลย์
16-94	คำสั่งสถานะแบบขยาย	20-9*	ตัวควบคุม PID	21-6*	หมายเลข CL 3 PID	22-86	ความเร็วที่จำกัดการออกแบม [Hz]	25-33	ฟังก์ชันดีเลย์
16-95	หมายเลข คำแสดงสถานะ 2	20-91	ฟังก์ชัน AntiWindup	21-60	หมายเลข 3 การควบคุมแบบเปิด/ปิด/สแกน	22-88	แรงดันที่จำกัดการไหล	25-34	เวลาที่ฟังก์ชันดีเลย์
16-96	คำสั่งสถานะแบบขยาย	20-93	ค่าเวลา Proportional ของ PID	21-61	หมายเลข 3 อัตราขยายตามส่วน	22-88	แรงดันที่จำกัดการไหล	25-42	ค่าเริ่มต้นดีเลย์
18-0*	บีมที่กักการบำรุงรักษา	20-94	ค่าเวลา Integral ของ PID	21-62	หมายเลข 3 เวลาจริง	22-89	การไหลที่จำกัดการออกแบม	25-44	ค่าเริ่มต้นดีเลย์ [RPM]
18-01	บีมที่กักการบำรุงรักษา: รายการ	20-95	ค่าเวลา Differentiation ของ PID	21-63	หมายเลข 3 เวลาความต่าง	22-90	การไหลที่จำกัดการออกแบม	25-45	ความเร็วดีเลย์ [Hz]
18-02	บีมที่กักการบำรุงรักษา: เวลา	20-96	ฟังก์ชันจำกัดความแตกต่าง PID	21-64	หมายเลข 3 ส่วนต่าง ที่ได้จากอัตราขยาย	23-0*	การกระทำที่ติดตั้งเวลาไว้	25-46	ความเร็วดีเลย์ [RPM]
18-03	บีมที่กักการบำรุงรักษา: วันทีและเวลา	21-0*	การปรับ PID ภายนอกอัตโนมัติ	22-0*	ฟังก์ชันในการใช้งาน	23-00	เวลาที่เปิด	25-47	ความเร็วดีเลย์ [Hz]
18-1*	บีมที่กักการบำรุงรักษา	21-00	ประเภทของรอมบีม	22-0*	อินพุต	23-01	การกระทำตามเงื่อนไข	25-80	สถานะคาสโคด
18-10	บีมที่กักการบำรุงรักษา: รายการ	21-01	โหมดการปรับแต่ง	22-2*	การตรวจพบการไหล	23-02	เวลาที่เปิด	25-81	สถานะบีม
18-11	บีมที่กักการบำรุงรักษา: เวลา	21-02	การเปลี่ยนเอาต์พุต PID	22-20	การตั้งค่าพลังงานต่ำสุดอัตโนมัติ	23-03	การกระทำตามเงื่อนไข	25-82	บีมนำ
18-12	บีมที่กักการบำรุงรักษา: วันทีและเวลา	21-03	ระดับค่าป้อนกลับต่ำสุด	22-21	การตรวจพบกำลังต่ำ	23-04	เหตุการณ์	25-83	สถานะรีเลย์
18-30	อินพุตคอมบิล็อก X42/1	21-04	ระดับค่าป้อนกลับสูงสุด	22-22	การตรวจพบความเร็วต่ำ	23-1*	การบำรุงรักษา	25-84	เวลาเปิดรีเลย์
18-31	อินพุตคอมบิล็อก X42/3	21-09	การปรับ PID อัตโนมัติ	22-23	ฟังก์ชันที่ไม่มีไหล	23-10	รายการบำรุงรักษา	25-85	เวลาเปิดรีเลย์
18-32	อินพุตคอมบิล็อก X42/5	21-10	หมายเลข CL 1 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	22-24	ฟังก์ชันที่ไม่มีไหล	23-11	การเชื่อมโยงบำรุงรักษา	25-86	การรีเซ็ตตัวบีมรีเลย์
18-33	อินพุตคอมบิล็อก X42/7 [V]	21-11	หมายเลข CL 1 ค่าอ้างอิง/หน่วยป้อนกลับ	22-26	ฟังก์ชันที่ไม่มีไหล	23-12	ฐานเวลาบำรุงรักษา	25-87	Inverse Interlock
18-34	อินพุตคอมบิล็อก X42/9 [V]	21-12	หมายเลข CL 1 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-27	การปรับกำลังบีมในแง่	23-14	ฟังก์ชันเวลาที่จำกัดการบำรุงรักษา	25-88	Pack capacity [%]
18-35	อินพุตคอมบิล็อก X42/11 [V]	21-13	หมายเลข CL 1 แหล่งค่าอ้างอิง	22-28	ความเร็วที่ความเร็วต่ำ	23-15	ฟังก์ชันการบำรุงรักษา	25-90	อินพุตคอมบีม
20-0*	อินพุตคอมบิล็อก X42/11 [V]	21-14	หมายเลข CL 1 แหล่งค่าป้อนกลับ	22-30	การปรับกำลังที่ไม่มีการไหล	23-16	ฟังก์ชันการบำรุงรักษา	25-91	การเปลี่ยนด้วยบีม
20-00	แหล่งค่าป้อนกลับ 1	21-15	หมายเลข CL 1 เซ็ตพอยต์	22-33	ความเร็วที่ความเร็วต่ำ [Hz]	23-5*	บีมที่กักการบำรุงรักษา	26-0*	โหมดคอมบิล็อก I/O
20-01	แหล่งค่าป้อนกลับ 1	21-17	หมายเลข CL 1 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	22-34	กำลังที่ความเร็วต่ำ [kW]	23-50	ความเร็วที่กักการบำรุงรักษา	26-00	โหมด X42/1 ใหม่
20-02	แหล่งค่าป้อนกลับ 1	21-18	หมายเลข CL 1 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	22-35	กำลังที่ความเร็วต่ำ [HP]	23-51	ช่วงเวลาสตาร์ท	26-01	โหมด X42/3 ใหม่
20-03	แหล่งค่าป้อนกลับ 2	21-19	หมายเลข CL 1 เอาท์พุต [%]	22-36	ความเร็วที่ความเร็วต่ำ [RPM]	23-54	ฟังก์ชันที่กักการบำรุงรักษา	26-02	โหมด X42/5 ใหม่
20-04	แหล่งค่าป้อนกลับ 2	21-20	หมายเลข CL 1 การควบคุมแบบเปิด/ปิด/สแกน	22-38	กำลังความเร็วสูง [kW]	23-6*	ทรานด์	26-1*	อินพุตคอมบิล็อก X42/1
20-05	แหล่งค่าป้อนกลับ 2	21-21	หมายเลข CL 1 อัตราขยายตามส่วน	22-39	กำลังความเร็วสูง [HP]	23-61	ข้อมูลสัญญาณส่งออกต่อเนื่อง	26-10	โหมด X42/1 แรงดันต่ำ
20-06	แหล่งค่าป้อนกลับ 3	21-22	หมายเลข CL 1 เวลาจริง	22-40	เวลาที่จำกัด	23-62	ข้อมูลสัญญาณส่งออกที่ต่างเวลาไว้	26-11	โหมด X42/1 แรงดันสูง
20-07	แหล่งค่าป้อนกลับ 3	21-23	หมายเลข CL 1 เวลาความต่าง	22-41	เวลาที่จำกัด	23-63	ระยะเวลาการรีเซ็ตข้อมูลสัญญาณส่งออก	26-14	โหมด X42/1 ค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-08	แหล่งค่าป้อนกลับ 3	21-24	หมายเลข CL 1 ส่วนต่าง ที่ได้จากอัตราขยาย	22-42	ความเร็วการปลดการทำงานต่อรอบ [RPM]	23-64	ระยะเวลาการรีเซ็ตข้อมูลสัญญาณส่งออก	26-15	โหมด X42/1 ค่าสูงของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-12	หน่วย ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	21-30	หมายเลข CL 2 ค่าอ้างอิง/หน่วยป้อนกลับ	22-43	ความเร็วการปลดการทำงาน [Hz]	23-65	ข้อมูลสัญญาณส่งออกต่อเนื่อง	26-16	โหมด X42/1 ค่าสูงของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-2*	ค่าป้อนกลับ & เซ็ตพอยต์	21-31	หมายเลข CL 2 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-44	ปลดการทำงาน ด้วยความต่างค่า-อ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	23-67	ฟังก์ชันข้อมูลสัญญาณส่งออก	26-17	โหมด X42/1 แรงดันต่ำเกินไป
20-21	เซ็ตพอยต์ 1	21-32	หมายเลข CL 2 ค่าอ้างอิงสูงสุด	22-45	มูลค่าเซ็ตพอยต์	23-80	คำสั่งในการรีเซ็ต	26-17	โหมด X42/1 แรงดันต่ำเกินไป
20-22	เซ็ตพอยต์ 2	21-33	หมายเลข CL 2 แหล่งค่าอ้างอิง	22-46	เวลาสูงสุด	23-81	คำสั่งในการรีเซ็ต	26-20	โหมดอินพุตคอมบิล็อก X42/3
20-23	เซ็ตพอยต์ 3	21-34	หมายเลข CL 2 แหล่งค่าป้อนกลับ	22-5*	เวลาของสัญญาณเตือน	23-82	การส่ง	26-21	โหมด X42/3 แรงดันต่ำ
20-25	Setpoint Type	21-35	หมายเลข CL 2 เซ็ตพอยต์	22-50	ฟังก์ชันของสัญญาณเตือน	23-83	การระเหยที่พลังงาน	26-21	โหมด X42/3 แรงดันสูง
20-30	สารทำความเย็น	21-37	หมายเลข CL 2 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	22-51	การแปลงเวลาสัญญาณเตือน	23-84	การระเหยที่พลังงาน	26-24	โหมด X42/3 ค่าสูงของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-31	สารทำความเย็นที่กำหนดโดยผู้ใช้ A1	21-38	หมายเลข CL 2 ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	22-6*	ฟังก์ชันสัญญาณเตือน	25-0*	การตั้งค่าระบบ	26-25	โหมด X42/3 ค่าสูงของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-32	สารทำความเย็นที่กำหนดโดยผู้ใช้ A2	21-39	หมายเลข CL 2 เอาท์พุต [%]	22-61	ค่าแรงดัน ของฟังก์ชันสัญญาณเตือน	25-00	ค่าควบคุมแบบคาสโคด	26-26	โหมด X42/3 ค่าสูงของค่าอ้างอิง/ค่า ป้อนกลับ
20-33	สารทำความเย็นที่กำหนดโดยผู้ใช้ A3	21-40	หมายเลข CL 2 PID	22-62	ค่าเวลาฟื้นฟู ของฟังก์ชันสัญญาณเตือน	25-04	การหมุนเวียนสลับบีม	26-27	โหมด X42/3 แรงดันต่ำเกินไป
20-4*	Thermostat/Pressostat	21-41	หมายเลข CL 2 การควบคุมแบบเปิด/ปิด/สแกน						
20-40	Thermostat/Pressostat Function	21-41	หมายเลข 2 อัตราขยายตามส่วน						



26-3*	ลิมิตอุณหภูมิ X42/5	30-23	Locked Rotor Detection Time [s]
26-30	ตัว X42/5 แรงดันต่ำ	31-*	ตัวเลือกบายพาส
26-31	ตัว X42/5 แรงดันสูง	31-00	โหมดบายพาส
26-34	ตัว X42/5 ค่าดัชนีของค่าอ้างอิง/ค่า มีแอน-กลับ	31-01	ค่าเวลาที่วงจรการเริ่มบายพาส
26-35	ตัว X42/5 ค่าสูงของค่าอ้างอิง/ค่า มีแอน-กลับ	31-02	ค่าเวลาที่วงจรการตัดการทำงานบายพาส
26-36	ตัว X42/5 ค่าคงที่เวลาตัวกรอง	31-03	การเปิดใช้งานโหมดทดสอบ
26-37	ตัว X42/5 แรงดันต่ำเกินไป	31-10	เวิร์ดสถานะบายพาส
26-4*	เอาต์พุตอุณหภูมิ X42/7	31-11	ตัวในกาทำงานบายพาส
26-40	ตัว X42/7 เอาต์พุต	31-19	Remote Bypass Activation
26-41	ตัว X42/7 สเกลต่ำสุด		
26-42	ตัว X42/7 สเกลสูงสุด		
26-43	ตัว X42/7 เอาต์พุตของบัสควบคุม		
26-44	ตัว X42/7 ค่าหมดเวลาเอาต์พุตที่ตั้งไว้-ล่วงหน้า		
26-5*	เอาต์พุตอุณหภูมิ X42/9		
26-50	ตัว X42/9 เอาต์พุต		
26-51	ตัว X42/9 สเกลต่ำสุด		
26-52	ตัว X42/9 สเกลสูงสุด		
26-53	ตัว X42/9 เอาต์พุตของบัสควบคุม		
26-54	ตัว X42/9 ค่าหมดเวลาเอาต์พุตที่ตั้งไว้-ล่วงหน้า		
26-6*	เอาต์พุตอุณหภูมิ X42/11		
26-60	ตัว X42/11 เอาต์พุต		
26-61	ตัว X42/11 สเกลต่ำสุด		
26-62	ตัว X42/11 สเกลสูงสุด		
26-63	ตัว X42/11 เอาต์พุตของบัสควบคุม		
26-64	ตัว X42/11 ค่าหมดเวลาเอาต์พุตที่ตั้งไว้-ล่วงหน้า		
28-*	Compressor Functions		
28-2*	Discharge Temperature Monitor		
28-20	Temperature Source		
28-21	Temperature Unit		
28-24	Warning Level		
28-25	Warning Action		
28-26	Emergency Level		
28-27	Discharge Temperature		
28-7*	Day/Night Settings		
28-71	Day/Night Bus Indicator		
28-72	Enable Day/Night Via Bus		
28-73	Night Setback		
28-74	Night Speed Drop [RPM]		
28-75	Night Speed Drop Override		
28-76	Night Speed Drop [Hz]		
28-8*	PO Optimization		
28-81	dP0 Offset		
28-82	PO		
28-83	PO Setpoint		
28-84	PO Reference		
28-85	PO Minimum Reference		
28-86	PO Maximum Reference		
28-87	Most Loaded Controller		
28-9*	Injection Control		
28-90	Injection On		
28-91	Delayed Compressor Start		
30-*	จุดเริ่มต้นพีค		
30-2*	Adv. Start Adjust		
30-22	Locked Rotor Protection		

5.6 การตั้งโปรแกรมจากระยะไกล ด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10

Danfoss มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้ใช้สำหรับการพัฒนา การจัดเก็บ และการถ่ายโอนการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อพีซีกับตัวแปลงความถี่ และดำเนินการตั้งโปรแกรมในขณะนั้นได้เลย แทนที่จะใช้ LCP นอกจากนี้ การตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ทั้งหมดยังสามารถดำเนินการในแบบออฟไลน์ แล้วจึงเพียงแต่ดาวน์โหลดลงในตัวแปลงความถี่ หรือจะโหลดโปรไฟล์ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดลงในพีซีเพื่อการสำรองข้อมูลหรือการวิเคราะห์ก็สามารถทำได้

ช่องเสียบ USB หรือขั้วต่อ RS-485 มีพร้อมให้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่

6 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

6.1 บทนำ

หมายเหตุ

เมื่อใช้คุณสมบัติการหยุดอย่างปลอดภัยเสริม อาจต้องใส่สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 37 สำหรับตัวแปลงความถี่ในการทำงานเมื่อใช้ค่าการตั้งโปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน

ตัวอย่างในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานทั่วไป

- การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นค่ามาตรฐานตามภูมิภาค เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น (ซึ่งเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อและการตั้งค่าของพารามิเตอร์อื่นๆ จะแสดงไว้ถัดจากภาพร่าง
- ในส่วนที่ต้องมีการตั้งค่าสวิตช์สำหรับขั้วต่ออนุโลก A53 หรือ A54 จะมีข้อมูลแสดงไว้เช่นกัน

		พารามิเตอร์	
FC		ฟังก์ชัน	การตั้งค่า
+24 V	12	130BB930.10	1-29 ปรับตาม- มอเตอร์อัตโนมัติ (AMA)
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50	5-12 ตั้งการ- ทำงานของเทอมิ- นอล 27	[0] ไม่มีการ- ทำงาน
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
		* = ค่ามาตรฐาน	
		หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น: กลุ่ม- พารามิเตอร์ 1-2* ต้องได้รับการ- ตั้งค่าตามมอเตอร์	

6.2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้


		พารามิเตอร์	
FC		ฟังก์ชัน	การตั้งค่า
+24 V	12	130BB929.10	1-29 ปรับตาม- มอเตอร์อัตโนมัติ (AMA)
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50	5-12 ตั้งการ- ทำงานของเทอมิ- นอล 27	[2]* ลินไหล- ผกผัน
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
		* ค่ามาตรฐาน	
		หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น: กลุ่ม- พารามิเตอร์ 1-2* ต้องได้รับการ- ตั้งค่าตามมอเตอร์	

ตาราง 6.1 AMA ที่มี T27 เชื่อมต่ออยู่


ตาราง 6.2 AMA ที่ไม่มี T27 เชื่อมต่ออยู่

		พารามิเตอร์	
FC		ฟังก์ชัน	การตั้งค่า
+24 V	12	130BB926.10	6-10 ขั้ว 53 แรง- ดันระดับต่ำ
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50	6-11 ขั้ว 53 แรง- ดันระดับสูง	10 V*
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
		* = ค่ามาตรฐาน	
		หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น:	


ตาราง 6.3 ค่าอ้างอิงความเร็วอนุโลก (แรงดัน)




ตาราง 6.4 ค่าอ้างอิงความเร็วนาฬิกา (กระแส)




ตาราง 6.5 ค่าสั่งสตาร์ท/หยุดที่มีการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop)



ภาพประกอบ 6.1 ค่าสั่งสตาร์ท/หยุดที่มีการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop)




ตาราง 6.6 การสตาร์ท/หยุดด้วยพัลส์




ภาพประกอบ 6.2 สตาร์ท/หยุดพักฟื้นค้าง


6




ตาราง 6.7 การสตาร์ท/หยุดที่มีการผกผัน
และความเร็วตั้งล่วงหน้า 4 ระดับ




ตาราง 6.8 รีเซ็ตสัญญาณเตือนจากภายนอก



ตาราง 6.9 ค่าอ้างอิงความเร็ว (โดยใช้โพเทน-
ชิโอมิเตอร์ด้วยตนเอง)



ตาราง 6.10 ความเร็วเพิ่ม/ลด



ภาพประกอบ 6.3 ความเร็วเพิ่ม/ลด

		พารามิเตอร์	
FC		ฟังก์ชัน	การตั้งค่า
+24 V	12		
+24 V	13		
D IN	18	8-30 โปรโตคอล	FC*
D IN	19	8-31 ที่อยู่	1*
D IN	32	8-32 Baud rate	9600*
* = ค่ามาตรฐาน			
หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น: เลือกโปรโตคอล แอดเดรส และอัตราบอดในพารามิเตอร์ที่กล่าวถึงข้างต้น			
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
R1	01-03		
R2	04-06		
	61-69	RS-485	

ตาราง 6.11 การเชื่อมต่อเครือข่าย RS-485

ข้อควรระวัง

ต้องมีการเสริมหรือหุ้มฉนวนสองชั้นสำหรับเทอร์มิสเตอร์เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการหุ้มฉนวนของ PELV


		พารามิเตอร์	
FC		ฟังก์ชัน	การตั้งค่า
+24 V	12		
+24 V	13		
D IN	18	1-90 ระบบ-	[2] ปิดเทอร์-
D IN	19	ป้องกันความร้อน-	มิสเตอร์
COM	20	มอเตอร์	
D IN	27	1-93 แหล่งรับ-	[1] อินพุท-
D IN	29	สัญญาณเทอร์-	นาล็อก 53
D IN	32	มิสเตอร์	
* = ค่ามาตรฐาน			
หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น: ถ้าต้องการเฉพาะค่าเดือนเท่านั้น ควรตั้งค่า 1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์ เป็น [1] เดือน-เทอร์มิสเตอร์			
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
U-I			
A53			

ตาราง 6.12 เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์

7 ข้อความแสดงสถานะ

7.1 ข้อความแสดงสถานะ

เมื่อตัวแปลงความถี่อยู่ในโหมดสถานะ ข้อความแสดงสถานะจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากภายในตัวแปลงความถี่ และปรากฏที่บรรทัดล่างสุดของหน้าจอ (ดู ภาพประกอบ 7.1)



ภาพประกอบ 7.1 จอแสดงสถานะ

- ส่วนแรกของบรรทัดแสดงสถานะระบุว่าคำสั่งหยุด/สตาร์ทมาจากที่ใด
- ส่วนที่สองในบรรทัดแสดงสถานะระบุว่าการควบคุมความเร็วมาจากที่ใด
- ส่วนสุดท้ายของบรรทัดแสดงสถานะแจ้งสถานะปัจจุบันของตัวแปลงความถี่ ข้อมูลเหล่านี้แสดงโหมดการทำงานของตัวแปลงความถี่ในขณะนั้น

หมายเหตุ

ในโหมดอัตโนมัติ/ระยะไกล ตัวแปลงความถี่ต้องใช้คำสั่งจากภายนอกเพื่อรับคำสั่งการทำงาน

7.2 คำจำกัดความข้อความแสดงสถานะ

ตาราง 7.1, ตาราง 7.2 และ ตาราง 7.3 ระบุความหมายของค่าที่แสดงในข้อความแสดงสถานะ

ปิด	ตัวแปลงความถี่ไม่ตอบสนองต่อสัญญาณการควบคุมใดๆ จนกว่าจะกด [Auto On] หรือ [Hand On]
เปิดอัตโนมัติ	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจากข้อต่อส่วนควบคุมและ/หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ควบคุมด้วยมือ	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจากคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งบน LCP คำสั่งหยุด รีเซ็ต การผกผันเบรคกระแสดตรง และสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้กับข้อต่อส่วนควบคุมมีผลเหนือการควบคุมหน้าเครื่อง

ตาราง 7.1 โหมดการทำงาน

ระยะไกล	ค่าอ้างอิงความเร็วได้รับจากสัญญาณภายนอก การสื่อสารแบบอนุกรม หรือค่าอ้างอิงภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
หน้าเครื่อง	ตัวแปลงความถี่ใช้การควบคุม [Hand On] หรือค่าอ้างอิงจาก LCP

ตาราง 7.2 จุดที่ใช้อ้างอิง

เบรคกระแสลับ	เบรคกระแสลับถูกเลือกใน 2-10 พังค์ชันของเบรค เบรคกระแสลับเพิ่มกำลังแม่เหล็กมอเตอร์เพื่อให้ชะลอลงตามที่ควบคุม
AMA จบ	การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) ดำเนินการสำเร็จ
AMA พร้อม	AMA พร้อมเริ่มต้น กด [Hand On] เพื่อเริ่ม
AMA กำลังรัน	ขั้นตอน AMA กำลังทำงาน
การเบรค	สวิตช์คายพลังงานเบรคกำลังทำงาน พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกดูดซับโดยตัวต้านทานเบรค
การเบรคสูงสุด	สวิตช์คายพลังงานเบรคกำลังทำงาน ชีตจำกัดกำลังสำหรับตัวต้านทานเบรคที่ระบุไว้ใน 2-12 ชีตจำกัดกำลัง(kW) เบรครีซีสเตอร์ ถึงระดับแล้ว
สิ้นไหล	<ul style="list-style-type: none"> การสิ้นไหลผกผันถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิทัลอิน) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อ การสิ้นไหลถูกเปิดใช้งานจากการสื่อสารแบบอนุกรม

การคุม ลด- ความเร็ว	การคุมลดความเร็วถูกเลือกใน 14-10 แหล่งจ่ายไฟหลักล้มเหลว <ul style="list-style-type: none"> ● แรงดันไฟฟ้าหลักต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ 14-11 แรงดันหลักที่พอลต์หลัก ที่เกิดพอลต์-สายหลัก ● ตัวแปลงความถี่ลดความเร็วมอเตอร์โดย-ควบคุมการลดลง
กระแสสูง	กระแสเอาท์พุทตัวแปลงความถี่สูงเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ใน 4-51 ตั้งเดือนเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ
กระแสต่ำ	กระแสเอาท์พุทตัวแปลงความถี่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ใน 4-52 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
DC ค้าง	DC ค้างถูกเลือกใน 1-80 การทำงานที่หยุด และคำสั่งหยุดถูกส่งทำงาน มอเตอร์ค้างตามค่ากระแส DC ที่ตั้งไว้ใน 2-00 กระแสไฟ DC ค้าง/อุ่นให้มอเตอร์
DC หยุด	มอเตอร์ค้างตามค่ากระแส DC (2-01 กระแสในการเบรคกระแสตรง) ตามระยะเวลาที่ระบุ (2-02 ระยะเวลาจ่ายไฟเบรค DC) <ul style="list-style-type: none"> ● เบรค DC ถูกเปิดทำงานใน 2-03 ความเร็วตัด-เข้าของเบรคDC[RPM] และคำสั่งหยุดถูกส่ง-ทำงาน ● เบรค DC (ผกผัน) ถูกเลือกเป็นการทำงาน-สำหรับอินพุทดิจิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำงาน ● เบรค DC ถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบ-อนุกรม
การป้อนกลับสูง	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานสูงกว่าขีดจำกัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน 4-57 ค่าเดือนการ-ป้อนกลับสูง
การป้อนกลับต่ำ	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานต่ำกว่าขีดจำกัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน 4-56 ค่าเดือน-การป้อนกลับต่ำ
การค้างค่าเอาท์- พุท	ค่าอ้างอิงระยะไกลทำงานเมื่อค้างที่ความเร็ว-ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> ● การค้างค่าเอาท์พุทถูกเลือกเป็นการทำงาน-สำหรับอินพุทดิจิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะทำงาน การ-ควบคุมความเร็วสามารถทำได้ผ่านทางขั้วต่อ-ที่ทำงานคุมการเพิ่มความเร็วและลดความเร็ว-เท่านั้น ● การค้างการเปลี่ยนความเร็วถูกเปิดทำงานผ่าน-ทางการสื่อสารแบบอนุกรม
ค่าขอการค้างค่า- เอาท์พุท	มีการส่งคำสั่งค้างค่าเอาท์พุท แต่มอเตอร์จะยัง-หยุดอยู่จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รัน
ค้างค่าอ้างอิง	มีการเลือกการค้างค่าอ้างอิงเป็นการทำงาน-สำหรับอินพุทดิจิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะทำงาน ตัวแปลงความถี่-นั้นที่ค่าอ้างอิงที่แท้จริง ในตอนมีการเปลี่ยนค่า-อ้างอิงสามารถทำได้ผ่านทางขั้วต่อที่ทำงานคุม-การเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น
ค่าขอ Jog	มีการส่งคำสั่ง jog แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่-จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอิน-พุทดิจิตัล

การ Jog	มอเตอร์กำลังทำงานตามการตั้งโปรแกรมใน 3-19 ความเร็ว Jog [RPM] <ul style="list-style-type: none"> ● Jog ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุทดิ-จิตัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตัลอิน) ขั้ว-ต่อที่เกี่ยวข้อง (เช่น ขั้วต่อ 29) ทำงาน ● การทำงาน Jog ถูกเปิดทำงานผ่านทาง การ-สื่อสารแบบอนุกรม ● การทำงาน Jog ถูกเลือกเป็นการตอบสนอง-สำหรับการทำงานตรวจติดตาม (เช่น ไม่มี-สัญญาณ) การทำงานตรวจติดตามจะทำงาน
ตรวจมอเตอร์	ใน 1-80 การทำงานที่หยุด ตรวจสอบมอเตอร์ ถูกเลือกไว้ คำสั่งหยุดจะทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่า-มอเตอร์เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่ กระแส-ทดสอบถาวรจะถูกจ่ายให้กับมอเตอร์
ควบคุม OVC	การควบคุมแรงดันเกินถูกเปิดทำงานใน 2-17 การ-ควบคุมแรงดันเกิน มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกำลัง-จ่ายพลังงานที่สร้างให้กับตัวแปลงความถี่ การ-ควบคุมแรงดันเกินจะปรับอัตราส่วน V/Hz เพื่อรัน-มอเตอร์ในโหมดแบบควบคุม และเพื่อป้องกันการ-ตัดการทำงานของตัวแปลงความถี่
ปิดขุดกำลัง	(สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีแหล่งจ่ายไฟ 24 V ภายนอกติดตั้งอยู่เท่านั้น) แหล่งจ่ายไฟสายหลัก-ให้ตัวแปลงความถี่ถูกถอดออก แต่การควบคุม-ได้รับการจ่ายไฟ 24 V จากภายนอก)
โหมดป้องกัน	โหมดป้องกันทำงาน เครื่องตรวจพบสถานะวิกฤต (กระแสเกินหรือแรงดันเกิน) <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการทำงาน ความถี่การ-สวิตซ์จะลดเหลือ 4 kHz ● หากเป็นไปได้ โหมดป้องกันจะสิ้นสุดหลังจาก-นั้นประมาณ 10 วินาที ● โหมดป้องกันสามารถถูกจำกัดใน 14-26 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์
การเปลี่ยน- ความเร็ว	มอเตอร์กำลังเร่งความเร็ว/ชะลอความเร็วโดยใช้-ความเร็วขาขึ้น/ลงที่ใช้อยู่ โดยยังไม่ถึงระดับค่า-อ้างอิง ค่าจำกัด หรือค่าคงที่
ค่าอ้างอิงสูง	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน สูงกว่าขีด-จำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-55 ค่าเดือนค่าอ้างอิงสูง
ค่าอ้างอิงต่ำ	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน ต่ำกว่าขีด-จำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-54 ค่าเดือนค่าอ้างอิงต่ำ
รันตามค่า	ตัวแปลงความถี่กำลังรันอยู่ในช่วงอ้างอิง ค่าป้อน-กลับตรงกับค่าเซตพอยต์
รันค่าขอ	มีการส่งคำสั่งสตาร์ท แต่มอเตอร์หยุดอยู่จนกว่า-จะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอินพุทดิ-จิตัล
ขณะรัน	มอเตอร์ถูกขับเคลื่อนโดยตัวแปลงความถี่
ความเร็วสูง	ความเร็วมอเตอร์สูงกว่าค่าที่ตั้งใน 4-53 ตั้งค่า-เดือนเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด
ความเร็วต่ำ	ความเร็วมอเตอร์ต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 4-52 ตั้งค่า-เดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
สแตนด์บาย	ในโหมดเปิดอัตโนมัติ ตัวแปลงความถี่จะสตาร์ท-มอเตอร์ด้วยสัญญาณการสตาร์ทจากอินพุทดิจิตัล-หรือการสื่อสารแบบอนุกรม

หน่วยเวลาสตาร์ท	ใน 1-71 หน่วยเวลาสตาร์ท เวลาหน่วยการสตาร์ทถูกกำหนดไว้ ค่าสังสตาร์ททำงานและมอเตอร์จะสตาร์ทหลังจากครบเวลาการหน่วยสตาร์ทที่กำหนด
เดิน/กลับ	การสตาร์ทเดินหน้าและกลับการสตาร์ทถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัลต่างกันสองตัว (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* <i>ดิจิทัลอิน</i>) มอเตอร์จะสตาร์ทโดยเดินหน้าหรือกลับหลัง ขึ้นอยู่กับข้อต่อที่ถูกเรียกใช้งาน
หยุด	ตัวแปลงความถี่ได้รับคำสั่งหยุดจาก LCP อินพุตดิจิทัล หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงาน	เมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์หยุด เมื่อแก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนแล้ว ตัวแปลงความถี่สามารถรีเซ็ตด้วยตัวเองโดยกด [Reset] หรือสั่งจากระยะไกลทางข้อต่อส่วนควบคุม หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงานแบบล๊อค	เมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์หยุด เมื่อแก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนได้แล้ว ต้องปิดและเปิดไฟเข้าตัวแปลงความถี่ จากนั้นสามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยตนเองโดยกด [Reset] หรือสั่งจากระยะไกลทางข้อต่อส่วนควบคุมหรือการสื่อสารแบบอนุกรม

ตาราง 7.3 สถานะการทำงาน

8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน

8.1 การตรวจติดตามระบบ

ตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามสภาพของกำลังอินพุท เอาท์พุท และตัวประกอบกำลัง รวมถึงดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพของระบบอื่นๆ ค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนอาจจะไม่ได้ระบุถึงปัญหาภายในตัวแปลงความถี่เสมอไป ในหลายๆ กรณี อาจบ่งชี้ถึงสถานะล้มเหลวจากแรงดันอินพุท โหลดของมอเตอร์หรืออุณหภูมิ สัญญาณภายนอก หรือส่วนอื่นๆ ที่ตรวจภายในของตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามอยู่ ดูให้แน่ใจว่าตรวจตราปัจจัยภายนอกตัวแปลงความถี่เหล่านี้ตามที่ระบุในสัญญาณเตือนหรือค่าเตือน

8.2 ประเภทค่าเตือนและสัญญาณเตือน

8.2.1 ค่าเตือน

ค่าเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อกำลังจะเกิดเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเมื่อมีเงื่อนไขการทำงานผิดปกติปรากฏขึ้นและอาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่แจ้งสัญญาณเตือน ค่าเตือนจะลบออกไปเองเมื่อแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

8.2.2 สัญญาณเตือนตัดการทำงาน

สัญญาณเตือนจะเกิดขึ้นเมื่อตัวแปลงความถี่ถูกตัดการทำงาน นั่นคือตัวแปลงความถี่ระงับการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบหรือตัวแปลงความถี่ มอเตอร์จะสิ้นเปลืองไปจนหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ หลังจากแก้ไขเงื่อนไขฟอลต์แล้ว สามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ได้ จากนั้นตัวแปลงความถี่จะพร้อมสำหรับการเริ่มการทำงานอีกครั้ง


การตัดการทำงานสามารถรีเซ็ตได้ด้วยหนึ่งใน 4 วิธีคือ

- กด [Reset]
- ค่าสั่งอินพุทรีเซ็ตดิจิทัล
- ค่าสั่งอินพุทรีเซ็ตทางการสื่อสารแบบอนุกรม
- รีเซ็ตฮาร์ดโนมิต

8.2.3 ล็อคตัดสัญญาณเตือน


สัญญาณเตือนที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปลงความถี่ล็อคตัดการทำงานกำหนดให้ต้องหมุนเวียนกำลังอินพุท มอเตอร์จะสิ้นเปลืองไปจนหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ ถอดกำลังอินพุทออกจากตัวแปลงความถี่และแก้ไขสาเหตุของฟอลต์ จากนั้นเรียกคืนกำลังการกระทำเช่นนี้ทำให้ตัวแปลงความถี่เข้าสู่เงื่อนไขตัดการทำงาน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน และสามารถรีเซ็ตได้ด้วยวิธีหนึ่งในสี่แบบดังกล่าว

8.3 จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน




ภาพประกอบ 8.1

สัญญาณเตือนหรือล็อคตัดสัญญาณเตือนจะกะพริบบนหน้าจอพร้อมกับตัวเลขสัญญาณเตือน



ภาพประกอบ 8.2

นอกจากข้อความและรหัสสัญญาณเตือนบนจอแสดงผลของตัว-
แปลงความถี่แล้ว ยังมีไฟแสดงสถานะอีก 3 ดวง



ภาพประกอบ 8.3

	LED ค่าเตือน	LED สัญญาณเตือน
ค่าเตือน	ON (เปิด)	OFF (ปิด)
สัญญาณเตือน	OFF (ปิด)	ON (เปิด) (กะพริบ)
ล๊อคตัดการทำงาน	ON (เปิด)	ON (เปิด) (กะพริบ)

ตาราง 8.1

8.4 ค่าจำกัดความค่าเตือนและสัญญาณเตือน

ตาราง 8.2 กำหนดว่าจะแสดงค่าเตือนก่อนสัญญาณเตือนหรือไม่ และสัญญาณเตือนจะตัดการทำงานของเครื่องหรือตัดการทำงานแบบ-บล็อกเครื่อง

หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเตือน	สัญญาณ-เตือน/ตัด-การทำงาน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน-แบบบล็อก	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
1	10 โวลต์ ต่ำ	X			
2	แรงดันต่ำ	(X)	(X)		6-01 ฟังก์ชันหมดเวลารอสัญญาณ
4	เฟสหลักหาย	(X)	(X)	(X)	14-12 ความไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก
5	แรงดัน DC สูง	X			
6	แรงดัน DC ต่ำ	X			
7	แรงดัน DC เกิน	X	X		
8	แรงดัน DC ต่ำ	X	X		
9	อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน	X	X		
10	มอเตอร์ ETR มีอุณหภูมิสูงเกิน	(X)	(X)		1-90 ระบบป้องกันความร้อน-มอเตอร์
11	มอเตอร์เทอร์มิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป	(X)	(X)		1-90 ระบบป้องกันความร้อน-มอเตอร์
12	ขีดจำกัดแรงบิด	X	X		
13	กระแสเกิน	X	X	X	
14	ต่อลงดิน (พื้น) ผิด	X	X	X	
15	ฮาร์ดแวร์ไม่ตรงกัน		X	X	
16	การลัดวงจร		X	X	
17	หมดเวลาคำสั่งควบคุม	(X)	(X)		8-04 ฟังก์ชันควบคุมเมื่อหมดเวลา
18	สตาร์ทล้มเหลว				
23	ฟอลต์กับพัดลมภายใน	X			
24	ฟอลต์กับพัดลมภายนอก	X			14-53 การตรวจดูพัดลม
25	ตัวต้านทานเบรคลัดวงจร	X			
26	จำกัดกำลังตัวต้านทานเบรค	(X)	(X)		2-13 การป้องกันเมื่อเกินขีดจำกัด
27	ตัวสับเบรคลัดวงจร	X	X		
28	ตรวจเบรค	(X)	(X)		2-15 การตรวจสอบเบรครีซีสเตอร์
29	อุณหภูมิตัวขับสูงเกิน	X	X	X	
30	เฟส U ของมอเตอร์สูญหาย	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์-หายไประยะหนึ่ง
31	เฟส V ของมอเตอร์สูญหาย	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์-หายไประยะหนึ่ง
32	เฟส W ของมอเตอร์สูญหาย	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์-หายไประยะหนึ่ง
33	ฟอลต์แบบกระชาก		X	X	
34	ฟอลต์การสื่อสารของฟิลด์บัส	X	X		
35	ออกนอกช่วงความถี่	X	X		
36	แหล่งจ่ายไฟหลักล้มเหลว	X	X		
37	เฟสไม่สมดุล	X	X		
38	ฟอลต์ภายใน		X	X	
39	เซนเซอร์แผ่นระบายความร้อน		X	X	
40	โหลดเกินบนเอาต์พุตดิจิทัล ข้อต่อ 27	(X)			5-00 เลือกรวมสัญญาณดิจิทัลอิน-เอาต์, 5-01 เลือกสัญญาณ-ดิจิทัล เทอมินอล 27
41	โหลดเกินบนเอาต์พุตดิจิทัล ข้อต่อ 29	(X)			5-00 เลือกรวมสัญญาณดิจิทัลอิน-เอาต์, 5-02 เลือกสัญญาณ-ดิจิทัล เทอมินอล 29

หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเตือน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน-แบบล๊อค	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
42	โหลดเกินบนเอาต์พุตดิจิทัล บน X30/6	(X)			5-32 ชั่ว X30/6 Digi Out (MCB 101)
42	โหลดเกินบนเอาต์พุตดิจิทัล บน X30/7	(X)			5-33 ชั่ว X30/7 Digi Out (MCB 101)
46	แหล่งจ่ายไฟการ์ดกำลัง		X	X	
47	แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ	X	X	X	
48	แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V มีค่าต่ำ		X	X	
49	ขีดความเร็ว	X	(X)		1-86 ตัดการทำงานที่ความเร็วต่ำ [RPM]
50	ปรับเทียบ AMA ล้มเหลว		X		
51	ตรวจสอบ AMA U _{nom} และ I _{nom}		X		
52	AMA ต่ำ I _{nom}		X		
53	มอเตอร์ AMA ใหญ่เกินไป		X		
54	มอเตอร์ AMA เล็กเกินไป		X		
55	พารามิเตอร์ AMA อยู่นอกช่วง		X		
56	ขัดจังหวะการทำงานของ AMA โดยผู้ใช้		X		
57	หมดเวลา AMA		X		
58	AMA ฟลลด์ภายใน	X	X		
59	ขีดกระแส	X			
60	อินเตอร์ล๊อคภายนอก	X			
62	ความถี่เอาต์พุตที่ขีดจำกัดสูงสุด	X			
64	ขีดแรงดัน	X			
65	บอร์ดควบคุมอุณหภูมิสูงเกิน	X	X	X	
66	อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อนต่ำ	X			
67	การกำหนดรูปแบบของอุปกรณ์เสริมถูกเปลี่ยน		X		
70	รูปแบบ FC ไม่ถูก			X	
71	PTC 1 หยุดแบบปลอดภัย	X	X ¹⁾		
72	ลัมเพลวอันตรายน			X ¹⁾	
73	เริ่มสตาร์ทการหยุดแบบปลอดภัยอัตโนมัติ				
76	ตั้งค่านวดยกำลัง	X			
77	โหมดกำลังแบบลด				
79	ค่า PS ไม่ถูกต้อง		X	X	
80	ชุดขับใช้ค่าเริ่มต้นตามค่ามาตรฐาน		X		

ตาราง 8.2 รายการรหัสค่าเตือน/สัญญาณเตือน

หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเดือน	สัญญาณ-เดือน/ตัด-การทำงาน	สัญญาณเดือน/ตัดการทำงาน-แบบล๊อค	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
91	อินพุทอนาล็อก 54 ตั้งค่าผิด			X	
92	ไม่มีกระแสไหล	X	X		22-2* การตรวจจับการไม่ไหล
93	บีมแห้ง	X	X		22-2* การตรวจจับการไม่ไหล
94	สิ้นสุดของเส้นโค้ง	X	X		22-5* สิ้นสุดของเส้นโค้ง
95	สายพานชำรุด	X	X		22-6* การตรวจจับสายพานชำรุด
96	หน่วงเวลาสตาร์ท	X			22-7* การป้องกันการลัดวงจร
97	หน่วงเวลาหยุด	X			22-7* การป้องกันการลัดวงจร
98	ฟอลต์นาฬิกา	X			0-7* การตั้งค่านาฬิกา
104	ฟอลต์พัดลม	X	X		14-53 การตรวจดูพัดลม
203	มอเตอร์ขาดหาย				
204	โรเตอร์ที่ล๊อค				
243	เบรค IGBT	X	X		
244	อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อน	X	X	X	
245	เซนเซอร์แผ่นระบายความร้อน		X	X	
246	แหล่งจ่ายไฟการ์ดกำลัง		X	X	
247	อุณหภูมิการ์ดกำลัง		X	X	
248	ค่า PS ไม่ถูกต้อง		X	X	
250	อะไหล่ใหม่			X	
251	รหัสชนิดใหม่		X	X	

ตาราง 8.3 รายการรหัสค่าเดือน/สัญญาณเดือน

(X) ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์

¹⁾ ไม่สามารถรีเซ็ตอัตโนมัติด้วย 14-20 รีเซ็ตโหมด

8.5 ข้อความพอลต์

ข้อมูลค่าเตือน/สัญญาณเตือนด้านล่างระบุเงื่อนไขของค่าเตือน/สัญญาณเตือน แจ้งสาเหตุที่เป็นไปได้ของเงื่อนไข และรายละเอียดการแก้ไขหรือขั้นตอน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ค่าเตือน 1, 10 โวลต์ ต่ำ

แรงดันไฟของการ์ดควบคุมต่ำกว่า 10 V จากขั้วต่อ 50 ปลดโหลดบางส่วนออกจากขั้วต่อ 50 เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟ 10 V กำลังจ่ายโหลดเกิน ค่าสูงสุด 15 mA หรือ ค่าต่ำสุด 590 Ω

สภาพนี้อาจเกิดจากการช็อตในโพเทนชิโอมิเตอร์ที่เชื่อมต่อหรือการต่อสายไฟโพเทนชิโอมิเตอร์ไม่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ถอดสายไฟจากขั้วต่อ 50 หากค่าเตือนหายไป ปัญหาน่าจะมาจากสายไฟของลูกค้ หากค่าเตือนไม่ได้หายไป ให้เปลี่ยนการ์ดควบคุม

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 2, แรงดันต่ำ

ค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนนี้จะปรากฏต่อเมื่อถูกตั้งค่าโดยผู้ใช้ใน 6-01 *ฟังก์ชันหมดเวลารอสัญญาณ* สัญญาณบน อินพุทอนาล็อก ตัวหนึ่งต่ำกว่า 50% ของค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้สำหรับอินพุทนั้น สภาพนี้อาจเกิดขึ้นจากสายไฟชำรุดหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณผิดพลาด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อบน ขั้วต่ออินพุทอนาล็อกทั้งหมด ขั้วต่อการ์ดควบคุม 53 และ 54 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อรวม 55 MCB 101 ขั้วต่อ 11 และ 12 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อรวม 10 MCB 109 ขั้วต่อ 1, 3, 5 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อรวม 2, 4, 6)
- ตรวจสอบว่าการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่และการตั้งค่าสวิตช์ตรงกับประเภทของสัญญาณอนาล็อก
- ดำเนินการทดสอบสัญญาณขั้วต่ออินพุท

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 3, ไม่มีมอเตอร์

ไม่มีมอเตอร์ต่ออยู่ที่เอาต์พุทของตัวแปลงความถี่

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 4, เฟสหลักหาย

เกิดการหายไปของไฟฟ้าเฟสหนึ่งทางด้านแหล่งจ่ายไฟหลักหรือแรงดันไฟฟ้าสายหลักมีความไม่สมดุลสูงมากเกินไป ข้อความนี้จะปรากฏเช่นกันในกรณีที่เกิดพอลต์ขึ้นที่วงจรเรียงกระแสด้านอินพุทของตัวแปลงความถี่ ตัวเลือกถูกตั้งไว้ที่ 14-12 *ความไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก*.

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟ และกระแสแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายมายังตัวแปลงความถี่

ค่าเตือน 5, แรงดัน DC สูง

แรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (DC) สูงกว่าขีดจำกัดค่าเตือนแรงดันสูง ขีดจำกัดขึ้นกับพิกัดแรงดันของตัวแปลงความถี่ เครื่องยังคงทำงานอยู่

ค่าเตือน 6, แรงดัน DC ต่ำ

แรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (DC) ต่ำกว่าขีดจำกัดค่าเตือนแรงดันต่ำ ขีดจำกัดขึ้นกับพิกัดแรงดันของตัวแปลงความถี่ เครื่องยังคงทำงานอยู่

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 7, แรงดันกระแสตรงเกิน

ถ้าแรงดันวงจรขั้วกลางมีค่าสูงเกินกว่าขีดจำกัด ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังจากเวลาหนึ่ง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- เชื่อมต่อตัวต้านทานเบรค
- ขยายช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
- เปลี่ยนประเภทความเร็ว
- เปิดทำงานฟังก์ชันต่างๆ ใน 2-10 *ฟังก์ชันของเบรค*
- เพิ่ม 14-26 *หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์*

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 8, แรงดัน DC ต่ำ

หากแรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (ดีซีลิงค์) ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดแรงดันต่ำกว่าเกณฑ์ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบว่ามี การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC หรือไม่ ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงสำรอง 24 V ต่อยู่ ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังการหน่วงเวลาที่กำหนด การหน่วงเวลาจะแตกต่างกันไปตามขนาดของเครื่อง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบว่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟตรงกับแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่
- ดำเนินการทดสอบแรงดันอินพุท
- ดำเนินการทดสอบวงจรการชาร์จกระแสไฟ

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 9, อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน

ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเนื่องจากจ่ายโหลดเกิน (กระแสสูงเป็นเวลานานเกินไป) ตัวนับสำหรับการป้องกันความร้อนสะสมของอินเวอร์เตอร์ด้วยการคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งค่าเตือนที่ 98% และตัดการทำงานที่ 100% ในขณะที่แจ้งสัญญาณเตือน *ไม่สามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่จนกว่าตัวนับจะกลับมามีค่าต่ำกว่า 90%* พอลต์นี้เกิดจากตัวแปลงความถี่จ่ายโหลดเกินกว่า 100% เป็นระยะเวลาสั้นเกินไป

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- เปรียบเทียบกระแสเอาต์พุทที่แสดงใน LCP กับกระแสที่พิกัดของตัวแปลงความถี่
- เปรียบเทียบกระแสเอาต์พุทที่แสดงบน LCP กับกระแสมอเตอร์ที่วัดได้
- แสดงโหลดชุดขับเคลื่อนความร้อนบน LCP และตรวจสอบค่า ขณะรันสูงกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่ ตัวนับควรเพิ่ม เมื่อรันต่ำกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่ ตัวนับควรลดลง

ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 10, มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน

จากการทำงานของรีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETR) พบว่ามอเตอร์มีความร้อนเกินไป เลือกว่าจะให้ตัวแปลงความถี่เตือนหรือส่งสัญญาณเตือนเมื่อตัวนับไปถึง 100% ใน 1-90 *ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์* หรือไม่ เกิดข้อผิดพลาดเมื่อมอเตอร์รับภาระเกิน 100% เป็นเวลานานเกินไป

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในทางเชิงกลหรือไม่
- ตรวจสอบว่ากระแสมอเตอร์ที่ตั้งใน 1-24 กระแส-มอเตอร์ (Amp) ถูกต้อง
- ดูให้แน่ใจว่าข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง
- หากใช้พัดลมภายนอก ตรวจสอบใน 1-91 มีพัดลม-พิเศษภายนอกมอเตอร์ ว่าถูกเลือกไว้
- การทำงาน AMA ใน 1-29 ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ (AMA) อาจปรับตัวแปลงความถี่ไปยังมอเตอร์ได้-แม่นยำมากขึ้นและลดภาระความร้อนสะสม

คำเตือน/สัญญาณเตือน 11, เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์มีความร้อนเกิน

เทอร์มิสเตอร์อาจถูกปลดการเชื่อมต่อ เลือกว่าจะให้ตัวแปลง-ความถี่เตือนหรือส่งสัญญาณเตือนใน 1-90 ระบบป้องกันความ-ร้อนมอเตอร์

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่
- ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในเชิงกลหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องระหว่าง-ขั้วต่อ 53 หรือ 54 (อินพุตแรงดันแบบอนาล็อก) และขั้วต่อ 50 (แหล่งจ่าย +10 V) และสวิตช์ขั้วต่อ-สำหรับ 53 หรือ 54 ตั้งไว้สำหรับแรงดัน ตรวจสอบว่า 1-93 แหล่งรับสัญญาณเทอร์มิสเตอร์ เลือกขั้วต่อ 53 หรือ 54
- เมื่อใช้อินพุตดิจิทัล 18 หรือ 19 ตรวจสอบว่าเทอร์-มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องระหว่างขั้วต่อ 18 หรือ 19 (อินพุตดิจิทัล PNP เท่านั้น) และขั้วต่อ 50
- หากใช้สวิตช์ความร้อนหรือเทอร์มิสเตอร์ ตรวจสอบ-การตั้งค่า 1-93 แหล่งสำหรับเทอร์มิสเตอร์ ว่าเหมาะสมกับสายต่อเซนเซอร์

คำเตือน/สัญญาณเตือน 12, ชัตทอร์ก

แรงบิดมีค่าสูงกว่าค่าใน 4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์ หรือ-ค่าใน 4-17 กำหนดค่าแรงบิดกรณีไฟย้อนกลับ. 14-25 หน่วง-การบิดที่ชัตจกัลดทอร์ก สามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้จากเงื่อนไข-ค่าเตือนอย่างเดียวกันเป็นค่าเตือนที่ตามด้วยสัญญาณเตือน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- หากเกินขีดจำกัดแรงบิดมอเตอร์ระหว่างเปลี่ยน-ความเร็วขึ้น ให้ขยายเวลาเปลี่ยนความเร็วขึ้น
- หากเกินขีดจำกัดแรงบิดเจเนอเรเตอร์ระหว่างเปลี่ยน-ความเร็วลง ให้ขยายเวลาเปลี่ยนความเร็วลง
- หากขีดจำกัดแรงบิดเกิดขึ้นขณะทำงาน อาจเพิ่มขีด-จำกัดแรงบิดได้ โปรดแน่ใจว่าระบบสามารถทำงาน-อย่างปลอดภัยที่แรงบิดสูงขึ้น
- ตรวจสอบการใช้งานสำหรับการตั้งกระแสเกินไป-ในมอเตอร์

คำเตือน/สัญญาณเตือน 13, กระแสเกิน

อินเวอร์เตอร์เกินขีดจำกัดกระแสสูงสุด (ประมาณ 200% ของ-กระแสที่กำหนด) คำเตือนจะแสดงค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที-หลังจากนั้นตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานและแสดงการเตือน-ฟลลด์นี้อาจเกิดจากการโหลดที่มีไฟฟ้าช็อคหรือการเร่ง-ความเร็วด้วยโหลดความเฉื่อยสูง ถ้ามีการเลือกการควบคุมเบรค-เชิงกลส่วนขยาย การตัดการทำงานจะสามารถรีเซ็ตจาก-ภายนอกได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตัดกระแสไฟและตรวจสอบว่าเฟลมอเตอร์หมุนได้-หรือไม่
- ตรวจสอบว่าขนาดมอเตอร์เหมาะสมกับตัวแปลง-ความถี่หรือไม่
- ตรวจสอบพารามิเตอร์มอเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 เพื่อ-แก้ไขข้อมูลมอเตอร์

สัญญาณเตือน 14, ต่ลงดินผิด

มีกระแสจากเฟสเอาท์พุทลงดิน ทั้งจากในเคเบิ้ลระหว่างตัว-แปลงความถี่และมอเตอร์ หรือภายในตัวมอเตอร์เอง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น:

- ตัดไฟที่จ่ายไปยังตัวแปลงความถี่และแก้ไขฟลลด์ลง-ดิน
- ตรวจสอบฟลลด์ลงดินในมอเตอร์โดยวัดความ-ต้านทานลงกราวด์ของสายไฟมอเตอร์และมอเตอร์-ด้วยเครื่องมือวัดความเป็นฉนวน
- ดำเนินการตรวจสอบเซนเซอร์กระแสไฟฟ้า

สัญญาณเตือน 15, ไม่สมบุรณ์ HW

อุปกรณ์เสริมติดตั้งถาวรไม่ได้รับการจัดการจากฮาร์ดแวร์หรือ-ซอฟต์แวร์บอร์ดควบคุมปัจจุบัน

บันทึกค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้และติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Danfoss ของคุณ:

- 15-40 ประเภท FC
- 15-41 ส่วนกำลัง
- 15-42 แรงดันไฟฟ้า
- 15-43 เวอร์ชันของซอฟต์แวร์
- 15-45 สตริงรหัสชนิดจริง
- 15-49 ไอดีซอฟต์แวร์การ์ดควบคุม
- 15-50 ไอดีซอฟต์แวร์การ์ดกำลัง
- 15-60 ติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- 15-61 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม (สำหรับ-อุปกรณ์เสริมในสล็อตแต่ละชิ้น)

สัญญาณเตือน 16, ลัดวงจร

มีการลัดวงจรในมอเตอร์หรือการเดินสายไฟของมอเตอร์

ตัดกระแสไฟที่จ่ายไปยังตัวแปลงความถี่และแก้ไขการลัดวงจร

คำเตือน/สัญญาณเตือน 17, หมดเวลาคำสั่งควบคุม

ไม่มีการสื่อสารไปยังตัวแปลงความถี่

คำเตือนจะทำงานเมื่อ 8-04 พังค์ขึ้นหมดเวลาคำสั่งควบคุม

ไม่ได้ตั้งไว้ที่ ปิด เท่านั้น

หาก 8-04 พังค์ขึ้นหมดเวลาคำสั่งควบคุม ถูกตั้งค่าเป็น หยุด

และ ตัดการทำงาน คำเตือนจะแสดงขึ้น และตัวแปลงความถี่เปลี่ยนความเร็วลงชะลอจนกว่าจะตัดการทำงาน แล้วจึงแสดงสัญญาณเตือน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น:

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อบนสายการสื่อสารแบบอนุกรม
- เพิ่ม 8-03 เวลาหมดเวลาคำสั่งควบคุม
- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์การสื่อสาร
- ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อกำหนด EMC

คำเตือน 23, พัดลมภายใน

พังค์ขึ้นคำเตือนของพัดลมเป็นพังค์ขึ้นการป้องกันเพิ่มเติมที่ตรวจสอบว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกการใช้คำเตือนพัดลมได้ใน 14-53 การตรวจดูพัดลม ([0] ยกเลิกใช้)

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม
- ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ

คำเตือน 24, พัดลมภายนอก

พังค์ขึ้นคำเตือนของพัดลมเป็นพังค์ขึ้นการป้องกันเพิ่มเติมที่ตรวจสอบว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกการใช้คำเตือนพัดลมได้ใน 14-53 การตรวจดูพัดลม ([0] ยกเลิกใช้)

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม
- ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ

คำเตือน 25, ตัวต้านทานเบรคัลดววจร

ตัวต้านทานเบรคัลดววจรได้รับการตรวจระหว่างการทำงาน ถ้าเกิดัลดววจรขึ้น พังค์ขึ้นเบรคจะถูกยกเลิกใช้งาน และมีการแสดงคำเตือน ตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานอยู่ แต่ไม่มีพังค์ขึ้นเบรคตัดการจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่และเปลี่ยนตัวต้านทานเบรค (ดู 2-15 การตรวจสอบเบรคัลดววจร)

คำเตือน/สัญญาณเตือน 26, เกินเบรค

กำลังที่ส่งไปให้ตัวต้านทานเบรคภายนอกจะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับช่วง 120 วินาทีที่ผ่านมาของเวลาทำงาน การคำนวณพิจารณาจากแรงดันวงจรถูกขึ้นกลางและค่าความต้านทานเบรค ที่ตั้งใน 2-16 กระแส เอชซีเบรคสูงสุด คำเตือนจะแสดงเมื่อการเบรคที่ต้องดูดซับเข้าไปสูงกว่า 90% ของกำลังความต้านทานเบรค หากมีการเลือก [2] ตัดการทำงาน ใน 2-13 การป้องกันเมื่อเกินขีดจำกัด ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเมื่อกำลังเบรคที่ตัวต้านทานต้องดูดซับเข้าไปมีค่าสูงกว่า 100%

⚠ คำเตือน

มีความเสี่ยงที่ กำลังจำนวนมากจะถูกถ่ายโอนไปยังตัวต้านทานเบรคถ้าทรานซิสเตอร์เบรคเกิดการัลดววจร

คำเตือน/สัญญาณเตือน 27, เบรค IGBT

ตัวต้านทานเบรคถูกตรวจระหว่างการทำงาน และถ้ามีการัลดววจร พังค์ขึ้นเบรคจะถูกตัดการทำงาน และคำเตือนจะแสดงขึ้น ตัวแปลงความถี่ยังสามารถทำงานได้แต่เนื่องจากตัวต้านทานเบรคได้เกิดการัลดววจรไปแล้ว กำลังจำนวนมากจะยังคงถูกส่งไปยังตัวต้านทานเบรคถึงแม้ว่าตัวต้านทานจะไม่ทำงานแล้วก็ตาม

ตัดการจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่ และนำตัวต้านทานเบรคออก

คำเตือน/สัญญาณเตือน 28, ตรวจเบรค

ตัวต้านทานเบรคไม่ได้ถูกต่อเอาไว้หรือไม่ทำงาน ตรวจสอบ 2-15 การตรวจสอบเบรคัลดววจร

สัญญาณเตือน 29, อุณหภูมิระบาย

อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนอุณหภูมิสูงสุดที่กำหนด ฟอลต์ของอุณหภูมิจะไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้จนกว่าอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนที่กำหนดไว้ การตัดการทำงานและจุดรีเซ็ตจะแตกต่างกันตามขนาดกำลังของตัวแปลงความถี่

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนี้

- อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูงเกินไป
- สายเคเบิลมอเตอร์ยาวเกินไป
- พื้นที่ว่างสำหรับการไหลเวียนของอากาศด้านบนและด้านล่างของตัวแปลงความถี่ไม่ถูกต้อง
- การระบายอากาศถูกปิดกั้นรอบตัวแปลงความถี่
- พัดลมแผ่นระบายความร้อนชำรุด
- แผ่นระบายความร้อนสกปรก

สัญญาณเตือนนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่วัดโดยเซนเซอร์ของแผ่นระบายความร้อนที่ติดตั้งไว้ภายในโมดูล IGBT

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม
- ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ
- เซนเซอร์อุณหภูมิ IGBT

สัญญาณเตือน 30, เฟส U สัญหาย

เฟส U ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป ตัดการจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส U ของมอเตอร์

สัญญาณเตือน 31, เฟส V สัญหาย

เฟส V ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป ตัดการจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส V ของมอเตอร์

สัญญาณเตือน 32, เฟส W หาย

เฟส W ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป ตัดกระแสไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส W ของมอเตอร์

สัญญาณเตือน 33, Inrush ผิด

มีการเปิดเครื่องเกิดขึ้นหลายครั้งเกินไปภายในช่วงระยะเวลาสั้น
ปล่อยให้เครื่องเย็นลงถึงระดับอุณหภูมิในการทำงาน

คำเตือน/สัญญาณเตือน 34, ฟิลต์บัสผิด

ฟิลต์บัสที่การ์ด อุปกรณ์เสริมสำหรับการสื่อสาร ไม่ทำงาน

คำเตือน/สัญญาณเตือน 36, หลักล้มเหลว

คำเตือนและสัญญาณเตือนนี้จะทำงานเมื่อแรงดันแหล่งจ่ายไฟ-
ที่จ่ายให้กับตัวแปลงความถี่หายไปและ 14-10 แหล่งจ่ายไฟ-
หลักล้มเหลว ไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ [0] ไม่มีการทำงาน ตรวจสอบ-
ฟิวส์ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่และแหล่งจ่ายไฟหลักที่ต่อกับเครื่อง

สัญญาณเตือน 38, ฟอลต์ภายใน

เมื่อเกิดฟอลต์ภายใน หมายเลขรหัสที่ระบุในตารางด้านล่างจะ-
แสดงขึ้น

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- จ่ายไฟ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมติดตั้งอย่างถูกต้อง
- ตรวจสอบการเดินสายไฟไม่ครบหรือหลวม

อาจจำเป็นต้องติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือแผนกบริการของ
Danfoss จดหมายเลขรหัสเพื่อคำแนะนำในการแก้ปัญหาดังกล่าว

หมายเลข	ข้อความ
0	พอร์ตอนุกรมไม่สามารถเริ่มใช้งานได้ ติดต่อตัวแทน- จำหน่ายของ Danfoss หรือแผนกบริการของ Danfoss
256-258	ข้อมูล EEPROM ของแหล่งจ่ายไฟมีข้อบกพร่องหรือ- เก่าเกินไป
512	ข้อมูล EEPROM ของบอร์ดควบคุมมีข้อบกพร่องหรือ- เก่าเกินไป
513	การอ่านข้อมูล EEPROM ได้หมดเวลาในการสื่อสาร
514	การอ่านข้อมูล EEPROM ได้หมดเวลาในการสื่อสาร
515	การควบคุมการปรับใช้งานไม่สามารถจำแนกข้อมูล EEPROM
516	ไม่สามารถเขียนลง EEPROM ได้เนื่องจากคำสั่งเขียน- คำสั่งดำเนินการอยู่
517	คำสั่งเขียนได้หมดเวลาลง
518	เกิดความล้มเหลวใน EEPROM
519	ข้อมูลบารีโค้ดใน EEPROM สูญหายหรือไม่ถูกต้อง
783	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดต่ำสุด/สูงสุดที่ระบุไว้
1024-1279	ไม่สามารถส่งเทเลแกรมที่ต้องส่ง
1281	ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) กระทบหมดเวลา
1282	เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของชุดควบคุมตัวประมวลผลไม่ตรง- กัน
1283	เวอร์ชันข้อมูล EEPROM ของแหล่งจ่ายไฟไม่ตรงกัน
1284	ไม่สามารถอ่านเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของตัวประมวลผล- สัญญาณดิจิทัล (DSP)
1299	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล๊อต A เก่าเกินไป
1300	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล๊อต B เก่าเกินไป
1301	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล๊อต C0 เก่าเกินไป
1302	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล๊อต C1 เก่าเกินไป
1315	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล๊อต A ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1316	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล๊อต B ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)

หมายเลข	ข้อความ
1317	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล๊อต C0 ไม่ได้รับการ- รองรับ (ไม่อนุญาต)
1318	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล๊อต C1 ไม่ได้รับการ- รองรับ (ไม่อนุญาต)
1379	อุปกรณ์เสริม A ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชัน- แพลตฟอร์ม
1380	อุปกรณ์เสริม B ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชัน- แพลตฟอร์ม
1381	อุปกรณ์เสริม C0 ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชัน- แพลตฟอร์ม
1382	อุปกรณ์เสริม C1 ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชัน- แพลตฟอร์ม
1536	ข้อยกเว้นในการควบคุมที่ปรับตามการใช้งาน (AOC) ได้ถูกบันทึก ข้อมูลการแก้ไขจุดบกพร่องถูกเขียนลงใน LCP
1792	การเฝ้าติดตาม DSP เปิดใช้งาน การแก้ไขจุดบกพร่อง- ของข้อมูลส่วนของแหล่งจ่ายไฟ ทำให้ข้อมูลการ- ควบคุมที่ปรับตามมอเตอร์ (MOC) โอนย้ายไม่สมบูรณ์
2049	ข้อมูลแหล่งจ่ายไฟรีสตาร์ท
2064-2072	H081x: อุปกรณ์เสริมในสล๊อต x เริ่มต้นการทำงาน- ใหม่
2080-2088	H082x: อุปกรณ์เสริมในสล๊อต x ขึ้นข้อความให้หรือเริ่ม- ต้นจ่ายไฟฟ้า
2096-2104	H983x: อุปกรณ์เสริมในสล๊อต x ขึ้นข้อความให้หรือเริ่ม- ต้นจ่ายไฟฟ้าที่ถูกต้อง
2304	ไม่สามารถอ่านข้อมูลใดๆ จากคำสั่ง EEPROM
2305	ไม่มีเวอร์ชันซอฟต์แวร์จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2314	ไม่มีข้อมูลชุดแหล่งจ่ายไฟจากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2315	ไม่มีเวอร์ชันซอฟต์แวร์จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2316	ไม่มี io_stapage จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2324	การกำหนดค่าการ์ดคำสั่งไม่ถูกต้องเมื่อเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้า
2325	การ์ดคำสั่งหยุดการสื่อสารขณะใช้กำลังหลัก
2326	การกำหนดค่าการ์ดคำสั่งไม่ถูกต้องหลังการทวง- สำหรับการ์ดคำสั่งเพื่อบันทึก
2327	มีการบันทึกที่ดัดแปลงคำสั่งเป็นปัจจุบันมากเกินไป
2330	ข้อมูลขนาดคำสั่งระหว่างการ์ดคำสั่งไม่ตรงกัน
2561	ไม่มีการสื่อสารจาก DSP ไปยัง ATACD
2562	ไม่มีการสื่อสารจาก ATACD ไปยัง DSP (คำสั่งรับ- สถานะ)
2816	โมดูลบนชุดบอร์ดควบคุมแสดงข้อมูลมีสถานะเต็ม
2817	ตัวกำหนดตารางเวลาทำงานช้า
2818	ทำงานเร็ว
2819	เรตของพารามิเตอร์
2820	สแตคข้อมูล LCP มีสถานะเต็ม
2821	พอร์ตอนุกรมมีสถานะเต็ม
2822	พอร์ต USB มีสถานะเต็ม
2836	cfListMempool มีขนาดเล็กเกินไป
3072-5122	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้
5123	อุปกรณ์เสริมในสล๊อต A: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5124	อุปกรณ์เสริมในสล๊อต B: ฮาร์ดแวร์เข้ากันไม่ได้กับ- ฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5125	อุปกรณ์เสริมในสล๊อต C0: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม

หมายเลข	ข้อความ
5126	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5376-6231	ความจำไม่พอ

ตาราง 8.4

สัญญาณเตือน 39, เซ็นเซอร์ระบาย

ไม่มีการป้องกันกลับจากเซ็นเซอร์แผ่นระบายความร้อน

สัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิ IGBT ไม่ปรากฏในการตั้งค่า ปัญหาอาจเกิดจากการตั้งค่าจากการ์ดชุดขับเคลื่อนเกด หรือสายเคเบิลรับมีนระหว่างการ์ดกำลังกับการ์ดชุดขับเคลื่อนเกด

คำเตือน 40, โหลดเกิน T27

ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ 27 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-00 เลือกหมวดสัญญาดิจิทัลอิน-เอาท์ และ 5-01 เลือกสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 27

คำเตือน 41, ภาระเกิน T29

ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้ว 29 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-00 เลือกหมวดสัญญาดิจิทัลอิน-เอาท์ และ 5-02 เลือกสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 29

คำเตือน 42, โหลดเกินของเอาท์พุทดิจิทัล บน X30/6 หรือโหลดเกินของเอาท์พุทดิจิทัลบน X30/7

สำหรับ X30/6, ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้ว X30/6 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-32 ขั้ว X30/6 Digi Out (MCB 101)

สำหรับ X30/7, ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้ว X30/7 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-33 ขั้ว X30/7 Digi Out (MCB 101)

สัญญาณเตือน 46, แหล่งจ่ายไฟการ์ดกำลัง

แหล่งจ่ายไฟบนการ์ดกำลังอยู่นอกช่วง

มีแหล่งจ่ายไฟสามแหล่งที่มาจากแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ (SMPS) บนการ์ดกำลัง ได้แก่ 24 V, 5 V, ±18 V เมื่อจ่ายไฟกระแสตรง 24 V โดยใช้อุปกรณ์เสริม MCB 107 มีเพียงแหล่งจ่ายไฟ 24 V และ 5 V เท่านั้นที่ถูกตรวจสอบ เมื่อจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าสายหลักสามเฟส ตรวจสอบไฟทั้งสามเฟส

คำเตือน 47, แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ

24 V DC ถูกตรวจวัดบนการ์ดควบคุม แหล่งจ่ายไฟตรงสำรอง 24 V ภายนอกอาจจ่ายโหลดเกิน ในกรณีนี้ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ

คำเตือน 48, แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V มีค่าต่ำ

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 1.8 V ที่ใช้บนการ์ดควบคุมอยู่นอกขีดจำกัดที่ได้รับอนุญาต แหล่งจ่ายไฟถูกตรวจวัดบนการ์ดควบคุม ตรวจสอบการ์ดควบคุมว่าบกพร่องหรือไม่ หากมีการดูอุปกรณ์เสริม ให้ตรวจสอบสภาวะแรงดันเกิน

คำเตือน 49, ขีดความเร็ว

เมื่อความเร็วไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดใน 4-11 กำหนดความเร็วต่ำสุดมอเตอร์ และ 4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์ ตัวแปลงความเร็วจะแสดงค่าเตือน เมื่อความเร็วต่ำกว่าขีดจำกัดที่ระบุไว้ใน 1-86 ตัดการทำงานที่ความเร็วต่ำ [RPM] (ยกเว้นเมื่อสตาร์ทหรือหยุด) ตัวแปลงความเร็วจะตัดการทำงาน

สัญญาณเตือน 50, ปรับเทียบ AMA ล้มเหลว

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Danfoss หรือแผนกบริการของ Danfoss

สัญญาณเตือน 51, AMA U_{nom}, I_{nom}

การตั้งค่าของแรงดันมอเตอร์ กระแสมอเตอร์ และกำลังมอเตอร์-ผิดพลาด ตรวจสอบการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25

สัญญาณเตือน 52, AMA I_{nom} ต่ำ

กระแสมอเตอร์มีค่าต่ำเกินไป ตรวจสอบการตั้งค่า

สัญญาณเตือน 53, AMA มอเตอร์ใหญ่

มอเตอร์ใหญ่เกินไปสำหรับ AMA จะทำงานได้

สัญญาณเตือน 54, AMA มอเตอร์เล็ก

มอเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับ AMA จะทำงานได้

สัญญาณเตือน 55, พารามิเตอร์ AMA อยู่นอกช่วง

ค่าพารามิเตอร์จากมอเตอร์อยู่นอกเหนือช่วงที่รับได้ AMA จะไม่ทำงาน

สัญญาณเตือน 56, ขัดจังหวะ AMA

ผู้ใช้ขัดจังหวะการทำงานของ AMA

สัญญาณเตือน 57, ภายใน AMA

ให้ลองพยายามสตาร์ท AMA อีกหลายๆ ครั้ง จนกระทั่ง AMA ทำงาน โปรดระวังไว้ว่าการทำงานซ้ำๆ กันหลายครั้งอาจจะทำให้มอเตอร์ร้อนถึงระดับที่ค่าความต้านทาน R_s และ R_r มีค่าเพิ่มขึ้นได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

สัญญาณเตือน 58, AMA ฟลัดภายใน

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Danfoss

คำเตือน 59, ขีดกระแส

กระแสมีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ใน 4-18 ขีดจำกัดกระแส ข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง อาจเพิ่มขีดจำกัดกระแส ดูให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ขีดจำกัดสูงขึ้น

คำเตือน 60, อินเตอร์ล๊อคภายนอก

มีการทำงานของอินเตอร์ล๊อคภายนอก เพื่อให้กลับมาทำงานโดยปกติอีกครั้ง ให้จ่ายไฟกระแสตรง 24 V ไปที่ขั้วต่อที่โปรแกรมไว้สำหรับอินเตอร์ล๊อคภายนอก จากนั้นรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ (ผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม, I/O ดิจิทัล หรือโดยการกดปุ่ม [Reset])

คำเตือน 62, ความถี่เอาท์พุทที่ขีดจำกัดสูงสุด

ความถี่ของเอาท์พุทมีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ใน 4-19 ตั้งค่าความถี่สูงสุดของมอเตอร์

สัญญาณเตือน 64, จำกัดแรงดันไฟ:

ที่ค่าโหลดและความเร็วที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ที่มีค่าสูงกว่าแรงดันดีซีลิงค์ที่มีอยู่

คำเตือน/สัญญาณเตือน 65, การ์ดควบคุมอุณหภูมิสูงเกิน

การ์ดควบคุมมีอุณหภูมิถึงระดับที่ต้องตัดการทำงานที่ 75 °C

คำเตือน 66, อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนมีค่าต่ำ

ตัวแปลงความถี่เย็นเกินไปที่จะทำงานได้ คำเตือนนี้ขึ้นกับตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิในโมดูล IGBT เพิ่มอุณหภูมิแวดล้อมของเครื่อง นอกจากนี้ ปริมาณทริกเกิลของกระแสสามารถจ่ายให้กับตัวแปลงความถี่เมื่อใดก็ตามที่มอเตอร์ถูกหยุดโดยการตั้งค่า 2-00 กระแสไฟ DC ดำ/อุ่นให้-มอเตอร์ ที่ 5% และ 1-80 การทำงานที่หยุด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อนวัดได้ที่ 0 °C ซึ่งบ่งชี้ได้ว่า-
เช่นเซอร์อุณหภูมิบกพร่อง ทำให้ความเร็วพัดลมเพิ่มขึ้นไปที่ค่า-
สูงสุด หากสายต่อเซ็นเซอร์ระหว่าง IGBT และการ์ดชุดขับ-
เคลื่อนเกิดไม่ได้เชื่อมต่อ จะมีค่าเตือนเกิดขึ้น ตรวจสอบ-
เช่นเซอร์อุณหภูมิ IGBT ด้วย

สัญญาณเตือน 67, การกำหนดโมดูลตัวเลือกถูกเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริมหนึ่งหรือสองชนิดได้ถูกติดตั้งเพิ่มเข้ามาหรือถอด-
ออกไป ตั้งแต่การตัดการจ่ายไฟครั้งล่าสุด ตรวจสอบว่าตั้งใจ-
เปลี่ยนแปลงการกำหนดรูปแบบนี้ และรีเซ็ตเครื่อง

สัญญาณเตือน 68, หยุดปลอดภัยทำงาน
การหยุดแบบปลอดภัยถูกใช้งาน เพื่อให้กลับมาทำงานโดยปกติ-
อีกครั้ง ให้จ่ายแรงดันไฟกระแสตรง 24 V ที่ขั้วต่อ 37 จากนั้น-
ส่งสัญญาณรีเซ็ต (ผ่าน บัส, I/O ดิจิตัล หรือโดยการกด
[Reset])

สัญญาณเตือน 69, อุณหภูมิการ์ดควบคุม
เช่นเซอร์อุณหภูมิมบนการ์ดกำลังร้อนหรือเย็นเกินไป

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบการทำงานของพัดลมที่ประตู
- ตรวจสอบว่าวงจรกรองสำหรับพัดลมที่ประตูไม่ได้อุดตัน
- ตรวจสอบว่าแผ่นกันติดตั้งถูกต้องแล้วบนตัวแปลง-
ความถี่ IP21/IP54 (NEMA 1/12)

สัญญาณเตือน 70, รูปแบบ FC ไม่ถูก

การ์ดควบคุมและการ์ดกำลังไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ติดต่อกับ-
ตัวแทนจำหน่ายพร้อมรหัสประเภทของเครื่องจากป้ายชื่อและ-
หมายเลขชิ้นส่วนของการ์ดเพื่อตรวจสอบความสามารถใช้งาน-
ร่วมกัน

คำเตือน 73, การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) เริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ

หยุดแบบปลอดภัย ด้วยการเปิดใช้การรีสตาร์ทอัตโนมัติ
มอเตอร์อาจสตาร์ทเมื่อฟอลต์ถูกลบออกแล้ว

คำเตือน 76, ตั้งค่านัยกำลัง

จำนวนหน่วยกำลังที่ต้องการไม่ตรงกับจำนวนหน่วยกำลังที่ใช้-
งานอยู่ที่ตรวจวัดได้

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น:

เมื่อถอดเปลี่ยนโมดูลเฟรม F สัญญาณเตือนนี้จะเกิดขึ้นหาก-
ข้อมูลกำลังเฉพาะในการตั้งค่ากำลังโมดูลไม่ตรงกับส่วนที่เหลือของ-
ตัวแปลงความถี่ ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนอะไหล่และสายไฟของ-
อะไหล่เป็นหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้อง

คำเตือน 77, โหมดกำลังที่ลด

คำเตือนนี้บ่งชี้ว่าตัวแปลงความถี่กำลังทำงานในโหมดกำลังที่-
ลดลง (คือต่ำกว่าจำนวนส่วนอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับอนุญาต)
คำเตือนนี้จะเกิดขึ้นบนรอบการจ่ายไฟเมื่อตัวแปลงความถี่ถูกตั้ง-
ให้รันด้วยอินเวอร์เตอร์จำนวนน้อยลงและยังรันอยู่

สัญญาณเตือน 79, การกำหนดค่าส่วนกำลังไม่ถูกต้อง

การตั้งค่าการสเกลเป็นหมายเลขชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ติด-
ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อ MK102 บน-
การ์ดกำลังได้

สัญญาณเตือน 80, ชุดขับใช้ค่าเริ่มต้นตามค่ามาตรฐาน
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ จะเริ่มต้นค่าเป็นค่ามาตรฐานภายหลังจาก-
ทำการรีเซ็ตด้วยมือ รีเซ็ตเครื่องเพื่อลบสัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน 81, CSIV ผิดปกติ

ไฟล์ CSIV มีข้อผิดพลาดไวยากรณ์

สัญญาณเตือน 82, พารามิเตอร์ CSIV ผิด

CSIV ล้มเหลวในการเริ่มพารามิเตอร์

สัญญาณเตือน 85, อันตราย PB เฟล

ข้อผิดพลาดของ Profibus/Profisafe

คำเตือน/สัญญาณเตือน 104, ฟอลต์พัดลม

การตรวจสอบพัดลมจะตรวจสอบว่าพัดลมหมุนเมื่อเปิดเครื่อง-
หรือเมื่อเปิดพัดลมหรือไม่ หากพัดลมไม่หมุน ฟอลต์นี้จะแจ้ง-
ให้ทราบ ฟอลต์พัดลมอาจกำหนดค่าเป็นตัดการทำงานเมื่อมีค่า-
เตือนหรือสัญญาณเตือนได้โดย 14-53 การตรวจดูพัดลม

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

จ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่เพื่อพิจารณาว่ามีค่าเตือน/สัญญาณ-
เตือนแสดงหรือไม่

คำเตือน 250, ชิ้นส่วนใหม่

มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในตัวแปลงความถี่ รีเซ็ตตัวแปลงความถี่-
เพื่อให้ทำงานตามปกติ

คำเตือน 251, รหัสประเภทใหม่

มีการเปลี่ยนสายไฟหรือส่วนประกอบอื่นๆ และรหัสประเภท-
เปลี่ยนไป รีเซ็ตเพื่อลบคำเตือนและกลับมาทำงานโดยปกติ

9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

9.1 การสตาร์ทและการทำงาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
จอมืด / ไม่มีการทำงาน	กำลังอินพุตขาดหาย	ดู ตาราง 3.1	ตรวจสอบแหล่งกำลังอินพุต
	ฟิวส์ขาดหรือไม่ครบ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	ดูข้อมูลฟิวส์ขาดและเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงานในตารางนี้เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้	ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้
	ไม่มีกระแสไฟไปที่ LCP	ตรวจสอบสายเคเบิล LCP เพื่อดูว่าการเชื่อมต่อถูกต้องหรือเสียหาย	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	ลัดวงจรบนแรงดันควบคุม (ขั้วต่อ 12 หรือ 50) หรือที่ขั้วต่อส่วนควบคุม	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟแรงดันควบคุม 24 V ของขั้วต่อ 12/13 ถึง 20-39 หรือแหล่งจ่ายไฟ 10 V ของขั้วต่อ 50 ถึง 55	ต่อสายขั้วต่อต่างๆ อย่างเหมาะสม
	LCP (LCP จาก VLT® 2800 หรือ 5000/6000/8000/ FCD หรือ FCM) ผิด		ใช้เฉพาะ LCP 101 (P/N 130B1124) หรือ LCP 102 (P/N 130B1107)
	การตั้งค่าคอนโทรลผิดพลาด		กด [Status] + [▲]/[▼] เพื่อปรับความคมชัด
	จอแสดงผล (LCP) บกพร่อง	ทดสอบโดยใช้ LCP ที่ต่างไป	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	แหล่งจ่ายไฟแรงดันภายในขั้วช่องหรือ SMPS บกพร่อง		ติดต่อซัพพลายเออร์
จอแสดงผลติดๆ ดับๆ	แหล่งจ่ายไฟจ่ายโวลตเกิน (SMPS) เนื่องจากการเดินสายควบคุมไม่ถูกต้องหรือเกิดฟอลต์ภายในตัวแปลงความถี่	เพื่อตัดปัญหาในการเดินสายควบคุม ให้ตัดการเชื่อมต่อการเดินสายควบคุมทั้งหมดโดยถอดบล็อกขั้วต่อออก	หากจอแสดงผลยังสว่าง แสดงว่าปัญหาอยู่ในการเดินสายควบคุม ตรวจสอบการเดินสายเพื่อหาการลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หากจอแสดงผลยังคงไม่ติด ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับกรณีจอมืด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
มอเตอร์ไม่ทำงาน	สวิตช์บริการเปิดอยู่หรือการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ขาดหาย	ตรวจสอบว่ามอเตอร์เชื่อมต่ออยู่และการเชื่อมต่อไม่หยุดชะงัก (เพราะสวิตช์บริการหรืออุปกรณ์อื่น)	เชื่อมต่อมอเตอร์และตรวจสอบสวิตช์บริการ
	ไม่มีแหล่งจ่ายไฟหลักในการดอปกรณ์เสริม 24 V DC	หากจอแสดงผลทำงานแต่ไม่มีเอาท์พุท ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจ่ายไฟให้ตัวแปลงความถี่	จ่ายไฟเข้าเพื่อให้เครื่องทำงาน
	LCP หยุด	ตรวจสอบว่ามีการกด [Off] หรือไม่	กด [Auto On] หรือ [Hand On] (ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน) เพื่อให้มอเตอร์ทำงาน
	สัญญาณเริ่มต้นขาดหาย (สแตนด์บาย)	ตรวจสอบ 5-10 <i>ตั้งการทำงานของเทอมินอล 18</i> เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 18 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	ใช้สัญญาณสตาร์ทที่ถูกต้องเพื่อสตาร์ทมอเตอร์
	สัญญาณมอเตอร์สั่นไหวทำงาน (สั่นไหว)	ตรวจสอบ 5-12 <i>สั่นไหวผกผัน</i> เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 27 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	จ่ายไฟ 24 V บนขั้วต่อ 27 หรือโปรแกรมขั้วต่อเป็น <i>ไม่มีการทำงาน</i>
	แหล่งสัญญาณอ้างอิงผิด	ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง: ค่าอ้างอิงจากหน้าเครื่อง ระยะเวลา หรือบัส? ค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าทำงาน? การเชื่อมต่อขั้วต่อถูกต้อง? การสเกลของขั้วต่อถูกต้อง? สัญญาณอ้างอิงสามารถใช้ได้?	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง ตรวจสอบ 3-13 <i>จุดที่ใช้อ้างอิง</i> ตั้งค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าให้ทำงานในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* <i>ค่าอ้างอิง</i> ตรวจสอบว่าการเดินสายไฟถูกต้อง ตรวจสอบการสเกลของขั้วต่อ ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง
มอเตอร์ทำงานในทิศทางที่ผิด	การหมุนของมอเตอร์จำกัด	ตรวจสอบว่า 4-10 <i>กำหนดทิศทาง-การหมุนมอเตอร์</i> ได้รับการโปรแกรมอย่างถูกต้อง	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง
	สัญญาณการผกผันทำงาน	ตรวจสอบว่าคำสั่งการผกผันถูกโปรแกรมสำหรับขั้วต่อในกลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* <i>ดิจิทัลอิน</i>	สัญญาณการผกผันถูกยกเลิกทำงาน
	การเชื่อมต่อเฟสมอเตอร์ผิด		ดู 2.4.5 <i>การตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์</i> ในคู่มือนี้
มอเตอร์ทำงานไม่ถึงความเร็วสูงสุด	ตั้งขีดจำกัดความถี่ผิด	ตรวจสอบขีดจำกัดเอาท์พุทใน 4-13 <i>กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์</i> , 4-14 <i>ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz]</i> และ 4-19 <i>ตั้งความเร็วสูงสุดของมอเตอร์</i>	ตั้งโปรแกรมขีดจำกัดให้ถูกต้อง
	สัญญาณอินพุทค่าอ้างอิงไม่ได้สเกลอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการสเกลสัญญาณอินพุทค่าอ้างอิงใน 6-0* <i>โหมด I/O อนาล็อก</i> และกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* <i>ค่าอ้างอิง</i> ค่าอ้างอิงจะจำกัดในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-0* <i>ขีดอ้างอิง</i>	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง
ความเร็วมอเตอร์ไม่คงที่	อาจเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าของพารามิเตอร์ของมอเตอร์ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าการชดเชยมอเตอร์ทั้งหมด สำหรับการดำเนินงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบการตั้งค่า PID	ตรวจสอบการตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-6* <i>โหมด I/O อนาล็อก</i> สำหรับการดำเนินงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบการตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 20-0* <i>การป้อนกลับ</i>
มอเตอร์ทำงานรุนแรง	อาจเป็นที่สนามแม่เหล็กเกิน	ตรวจสอบว่ามี การตั้งค่ามอเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ในพารามิเตอร์ของมอเตอร์ทั้งหมด	ตรวจสอบการตั้งค่ามอเตอร์ในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-2* <i>ข้อมูลเนมเพลท</i> , 1-3* <i>ข้อมูลมอชขึ้นสูง</i> และ 1-5* <i>ตั้งไม่ตามโหลด</i>
มอเตอร์ไม่เบรค	อาจเป็นการตั้งค่าไม่ถูกต้องในพารามิเตอร์เบรค อาจเป็นเพราะเวลาเปลี่ยนลดความเร็วสั้นเกินไป	ตรวจสอบพารามิเตอร์ของเบรค ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	ตรวจสอบกลุ่มพารามิเตอร์ 2-0* <i>คัมเบรค DC</i> และ 3-0* <i>ขีดอ้างอิง</i>

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
ฟิวส์กำลังไฟขาดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	ลัดวงจรเฟสต่อเฟส	มอเตอร์หรือแผงควบคุมมีการลัดวงจรในเฟส ตรวจสอบมอเตอร์และแผงเฟสเพื่อหาจุดลัดวงจร	แก้ไขการลัดวงจรใดๆ ที่ตรวจพบ
	มอเตอร์รีบิลด์เกิน	มอเตอร์มีโหลดเกินสำหรับการใช้งาน	สตาร์ทเครื่องและตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ว่าอยู่ภายในค่าจำเพาะหรือไม่ หากกระแสของมอเตอร์เกินค่ากระแสโหลดเต็มทีบนข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์อาจทำงานต่อเมื่อโหลดถูกลดลง อ่านข้อมูลจำเพาะสำหรับการใช้งาน
	การเชื่อมต่อที่หลวม	ดำเนินการตรวจสอบก่อนสตาร์ท เพื่อหาส่วนที่เชื่อมต่อหลวม	ขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่น
ความไม่สมดุลของกระแสหลักเกินกว่า 3%	ปัญหาที่กำลังแหล่งจ่ายไฟหลัก (ดูรายละเอียดใน <i>สัญญาณเตือน 4 การหายไปของเฟสแหล่งจ่ายไฟหลัก</i>)	หมุนเวียนสายกำลังอินพุตไปยังตัวแปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ไป B, B ไป C, C ไป A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตามสายนั้นไปด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของกำลังไฟ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟหลัก
	ปัญหากับตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายกำลังอินพุตไปยังตัวแปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ไป B, B ไป C, C ไป A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ขั้วต่ออินพุต แสดงว่าเป็นปัญหาที่เครื่องติดต่อชีพหลายเออร์
ความไม่สมดุลของกระแสมอเตอร์เกินกว่า 3%	ปัญหาของมอเตอร์หรือการเดินสายไฟมอเตอร์	หมุนเวียนสายมอเตอร์เอาท์พุทไปหนึ่งตำแหน่ง U ไป V, V ไป W, W ไป U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตามสายไฟด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของมอเตอร์หรือการเดินสายไฟมอเตอร์ ตรวจสอบมอเตอร์และการเดินสายมอเตอร์
	ปัญหากับตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายมอเตอร์เอาท์พุทไปหนึ่งตำแหน่ง U ไป V, V ไป W, W ไป U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ขั้วต่อเอาท์พุทเดียวกัน แสดงว่าเป็นปัญหาที่เครื่อง ติดต่อชีพหลายเออร์
เสียงรบกวนจากมอเตอร์หรือการสั่น (เช่น ใบพัดส่งเสียงรบกวนหรือมีการสั่นที่ความถี่บางระดับ)	เรโซแนนซ์ เช่น ในระบบมอเตอร์/พัดลม	เสียงความถี่สำคัญโดยใช้พารามิเตอร์ในกลุ่มพารามิเตอร์ <i>4-6* ความเร็วข้าม</i>	ตรวจสอบว่าสัญญาณรบกวนและ/หรือการสั่นลดลงถึงขีดที่รับได้
		ปิดโอเวอร์โมดูลชันใน <i>14-03 โอเวอร์โมดูลชัน</i>	
		เปลี่ยนรูปแบบการสวิตช์และความถี่ในกลุ่มพารามิเตอร์ <i>14-0* สลับอินเวอร์*</i>	
		เพิ่มการลดรีโซแนนซ์ใน <i>1-64 การลดรีโซแนนซ์</i>	

ตาราง 9.1 การแก้ไขปัญหา

10 ข้อมูลจำเพาะ

10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง

	N110	N132	N160	N200	N250	N315
โหลดปกติ*	NO	NO	NO	NO	NO	NO
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 400 V [kW]	110	132	160	200	250	315
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 460 V [hp]	150	200	250	300	350	450
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 480 V [kW]	132	160	200	250	315	355
กรอบหุ้ม IP21	D1h	D1h	D1h	D2h	D2h	D2h
กรอบหุ้ม IP54	D1h	D1h	D1h	D2h	D2h	D2h
กรอบหุ้ม IP20	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h
กระแสเอาต์พุต						
ต่อเนื่อง (ที่ 400 V) [A]	212	260	315	395	480	588
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 400 V) [A]	233	286	347	435	528	647
ต่อเนื่อง (ที่ 460/480 V) [A]	190	240	302	361	443	535
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 460/480 V) [kVA]	209	264	332	397	487	588
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 400 V) [kVA]	147	180	218	274	333	407
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 460 V) [kVA]	151	191	241	288	353	426
กระแสอินพุตสูงสุด						
ต่อเนื่อง (ที่ 400 V) [A]	204	251	304	381	463	567
ต่อเนื่อง (ที่ 460/480 V) [A]	183	231	291	348	427	516
ขนาดสายเคเบิลสูงสุด: สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งโหลด [mm (AWG)]	2 x95 (2x3/0)			2x185 (2x350)		
ฟิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A]	315	350	400	550	630	800
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 400 V [W]	2555	2949	3764	4109	5129	6663
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 460 V [W]	2257	2719	3622	3561	4558	5703
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP54 กก. (ปอนด์)	62 (135)			125 (275)		
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 กก. (ปอนด์)	62 (135)			125 (275)		
ประสิทธิภาพ	0.98					
ความถี่เอาต์พุต	0-590 Hz					
*โหลดเกินปกติ = กระแส 110% เป็นเวลา 60 วินาที						

10
ตาราง 10.1 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x380-480 V AC

	N75K	N90K	N110	N132	N160	N200
โหลดปกติ*	NO	NO	NO	NO	NO	NO
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 550 V [kW]	55	75	90	110	132	160
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 575 V [hp]	75	100	125	150	200	250
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 690 V [kW]	75	90	110	132	160	200
กรอบหุ้ม IP21	D1h	D1h	D1h	D1h	D1h	D2h
กรอบหุ้ม IP54	D1h	D1h	D1h	D1h	D1h	D2h
กรอบหุ้ม IP20	D3h	D3h	D3h	D3h	D3h	D4h
กระแสเอาต์พุต						
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	90	113	137	162	201	253
ชั่วขณะ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 550 V) [A]	99	124	151	178	221	278
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V) [A]	86	108	131	155	192	242
ชั่วขณะ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 575/690 V) [kVA]	95	119	144	171	211	266
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 550 V) [kVA]	86	108	131	154	191	241
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 575 V) [kVA]	86	108	130	154	191	241
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 690 V) [kVA]	103	129	157	185	229	289
กระแสอินพุตสูงสุด						
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	89	110	130	158	198	245
ต่อเนื่อง (ที่ 575 V) [A]	85	106	124	151	189	234
ต่อเนื่อง (ที่ 690 V) [A]	87	109	128	155	197	240
ขนาดสายเคเบิลสูงสุด: สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งโหลด [mm (AWG)]	2x95 (2x3/0)					2x185 (2x350 mcm)
ฟิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A]	160	315	315	315	350	350
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 575 V [W]	1161	1426	1739	2099	2646	3071
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 690 V [W]	1203	1476	1796	2165	2738	3172
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP54 กก. (ปอนด์)	62 (135)					125 (275)
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 กก. (ปอนด์)	62 (135)					125 (275)
ประสิทธิภาพ	0.98					
ความถี่เอาต์พุต	0-590 Hz					
ตัดการทำงานผ่านระบายความร้อน-ร้อนเกิน	110 °C					
ตัดการทำงานจากอุณหภูมิแวดล้อม-ของเพาเวอร์การ์ด	75 °C					
*โหลดเกินปกติ = กระแส 110% เป็นเวลา 60 วินาที						

ตาราง 10.2 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC

	N250	N315	N400
โหลดปกติ*	NO	NO	NO
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 550 V [kW]	200	250	315
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 575 V [hp]	300	350	400
เอาต์พุตเพลาหัวไปที่ 690 V [kW]	250	315	400
กรอบหุ้ม IP21	D2h	D2h	D2h
กรอบหุ้ม IP54	D2h	D2h	D2h
กรอบหุ้ม IP20	D4h	D4h	D4h
กระแสเอาต์พุต			
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	303	360	418
ชั่วขณะ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 550 V) [A]	333	396	460
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V) [A]	290	344	400
ชั่วขณะ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 575/690 V) [kVA]	319	378	440
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 550 V) [kVA]	289	343	398
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 575 V) [kVA]	289	343	398
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 690 V) [kVA]	347	411	478
กระแสอินพุตสูงสุด			
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	299	355	408
ต่อเนื่อง (ที่ 575 V) [A]	286	339	390
ต่อเนื่อง (ที่ 690 V) [A]	296	352	400
ขนาดสายเคเบิลสูงสุด: สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งโหลด [mm (AWG)]	2x185 (2x350 mcm)		
ฟิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A]	400	500	550
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 575 V [W]	3719	4460	5023
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 690 V [W]	3848	4610	5150
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP54 กก. (ปอนด์)	125 (275)		
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 กก. (ปอนด์)	125 (275)		
ประสิทธิภาพ	0.98		
ความถี่เอาต์พุต	0-590 Hz		
ตัดการทำงานแผ่นระบายความร้อนร้อนเกิน	110 °C		
ตัดการทำงานจากอุณหภูมิแวดล้อมของเพาเวอร์การ์ด	75 °C		
*โหลดเกินปกติ = กระแส 110% เป็นเวลา 60 วินาที			

10
ตาราง 10.3 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC

กำลังสูญเสียหัวไปคือที่สภาวะโหลดปกติ และคาดว่าจะอยู่ในช่วง $\pm 15\%$ (ความทนทานสัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่างกัน)

การสูญเสียขึ้นกับความถี่การสวิตช์ที่เป็นค่าเริ่มต้น การสูญเสียจะเพิ่มขึ้นมากที่ความถี่การสวิตช์สูงขึ้น

ดูอุปกรณ์เสริมจะเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวแปลงความถี่ น้ำหนักสูงสุดของเฟรม D5h-D8h ปรากฏใน ตาราง 10.4

ขนาดเฟรม	คำอธิบาย	น้ำหนักสูงสุด [กก.] ([ปอนด์])
D5h	พิกัด D1h + ตัวตัดการเชื่อมต่อ และ/หรือตัวสับเบรก	166 (255)
D6h	พิกัด D1h + คอนแทคเตอร์ และ/หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์	129 (285)
D7h	พิกัด D2h + ตัวตัดการเชื่อมต่อ และ/หรือตัวสับเบรก	200 (440)
D8h	พิกัด D2h + คอนแทคเตอร์ และ/หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์	225 (496)

ตาราง 10.4 น้ำหนัก D5h-D8h

10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟหลัก (L1, L2, L3)

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 380–480 V ±10%, 525–690 V ±10%

แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำ/การลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก:

ระหว่างแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำหรือการลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก ตัวแปลงความถี่จะทำงานต่อไปจนกระทั่งแรงดันวงจรขั้วกลางลดต่ำกว่าระดับหยุดต่ำสุด ซึ่งโดยปกติจะมีค่าต่ำลง 15% จากค่าแรงดันที่พิกัดต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ การเปิดเครื่องหรือแรงบิดเต็มกำลังไม่สามารถทำได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่า 10% จากแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดไว้ต่ำสุดของตัวแปลงความถี่

ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ 50/60 Hz ±5%

ความไม่สมดุลสูงสุดชั่วคราวระหว่างเฟสหลัก 3.0% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ

ค่าตัวประกอบกำลังแท้จริง (λ) ≥0.9 ค่าที่ระบุที่โหลดพิกัด

แฟคเตอร์กำลังการเข้าแทนที่ (cos Φ) เกือบเข้ากัน (>0.98)

การเปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) สูงสุด 1 ครั้ง/2 นาที

สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน EN60664-1 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100,000 RMS แอมแปร์แบบสมมาตร แรงดันสูงสุด 480/600 V

เอาต์พุตมอเตอร์ (U, V, W)

แรงดันเอาต์พุต 0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ

ความถี่เอาต์พุต 0-590 Hz*

การเปิดของเอาต์พุต ไม่จำกัด

เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว 0.01-3,600 วินาที

* ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟและไฟจ่าย

คุณลักษณะแรงบิด

แรงบิดเริ่มต้น (แรงบิดคงที่) สูงสุด 110% สำหรับ 60 วินาที*

แรงบิดเริ่มต้น สูงสุด 135% นานถึง 0.5 วินาที*

แรงบิดโอเวอร์โหลด (แรงบิดคงที่) สูงสุด 110% สำหรับ 60 วินาที*

*) เปรียบเทียบจะสัมพันธ์กับแรงบิดปกติของตัวแปลงความถี่

ความยาวของสายเคเบิลและหน้าตัด

ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบซีล/ปลอกโลหะ 150 ม.

ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบไม่มีซีล/ไม่มีปลอกโลหะ 300 ม.

ขนาดหน้าตัดของสายเคเบิล, สายไฟหลัก, การแบ่งโหลดและเบรกสูงสุด *

ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อส่วนควบคุม, สายแข็ง 1.5 มม.²/16 AWG (2x0.75 มม.²)

ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุม, สายอ่อน 1 มม.²/18 AWG

ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อควบคุม, สายเคเบิลที่มีปลอกหุ้มแกน 0.5 มม.²/20 AWG

ขนาดหน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อควบคุม 0.25 มม.²

*) ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟและไฟจ่าย

อินพุตดิจิทัล

อินพุตดิจิทัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 4 (6)

หมายเลขขั้วต่อ 18, 19, 27¹⁾, 29¹⁾, 32, 33

ตรรกะ PNP หรือ NPN

ระดับแรงดันไฟฟ้า 0-24 V DC

ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' PNP <5 V DC

ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' PNP >10 V DC

ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' NPN >19 V DC

ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' NPN <14V DC

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต 28 V DC


ความต้านทานอินพุต, R_i ประมาณ 4 kΩ

อินพุตดิจิทัลทั้งหมดถูกแยกทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วแรงดันสูงอื่นๆ

¹⁾ ขั้วต่อ 27 และ 29 สามารถถูกตั้งโปรแกรมเป็นเอาต์พุตด้วย

อินพุทอนาล็อก	
จำนวนอินพุทอนาล็อก	2
หมายเลขขั้วต่อ	53, 54
โหมด	แรงดันหรือกระแส
เลือกโหมด	สวิตช์ A53 และ A54
โหมดแรงดัน	สวิตช์ A53/A54 =(U)
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0 V ถึง 10 V (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันสูงสุด	±20 V
โหมดกระแส	สวิตช์ A53/A54 =(I)
ระดับกระแส	0/4 ถึง 20 mA (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 200 Ω
กระแสสูงสุด	30 mA
ความละเอียดของอินพุทอนาล็อก	10 บิต (เครื่องหมาย +)
ความแม่นยำของอินพุทอนาล็อก	ความผิดพลาดสูงสุด 0.5% ของค่าเต็มสเกล
แบนวิดท์	100 Hz

อินพุทอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ



ภาพประกอบ 10.1

อินพุทแบบพัลส์	
อินพุทแบบพัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อแบบพัลส์	29, 33
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	110 kHz (ขับแบบลากและดึง)
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	5 kHz (คอลเลคเตอร์เปิด)
ความถี่ต่ำสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	4 Hz
ระดับแรงดันไฟฟ้า	โปรดดู 10.2.1 อินพุทดิจิทัล:
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุท	28 V DC
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 4 kΩ
ความแม่นยำของอินพุทแบบพัลส์ (0.1 - 1 kHz)	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
เอาต์พุทอนาล็อก	
จำนวนเอาต์พุทอนาล็อกที่โปรแกรมได้	1
หมายเลขขั้วต่อ	42
ช่วงกระแสที่เอาต์พุทอนาล็อก	0/4-20 mA
โหลดสูงสุดของตัวต้านทานที่สามารถต่อร่วมกับเอาต์พุทอนาล็อก	500 Ω
ความแม่นยำที่เอาต์พุทอนาล็อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.8 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุทอนาล็อก	8 บิต

เอาต์พุทอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485

หมายเลขขั้วต่อ	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
หมายเลขขั้วต่อ 61	จุดต่อร่วมสำหรับขั้วต่อ 68 และ 69

วงจรการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 ทำงานแยกต่างหากจากวงจรส่วนกลางอื่นๆ และถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV)

เอาต์พุตดิจิทัล

เอาต์พุตดิจิทัล/พัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อ	27, 29 ¹⁾
ระดับแรงดันที่เอาต์พุตดิจิทัล/ความถี่	0-24 V
กระแสเอาต์พุตสูงสุด (รับหรือจ่ายกระแส)	40 mA
โหลดสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	1 kΩ
โหลดแบบตัวเก็บประจุสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	10 nF
ความถี่เอาต์พุตต่ำสุดที่เอาต์พุตความถี่	0 Hz
ความถี่เอาต์พุตสูงสุดที่เอาต์พุตความถี่	32 kHz
ความแม่นยำของเอาต์พุตความถี่	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุตความถี่	12 บิต

¹⁾ ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุตได้

เอาต์พุตดิจิทัลถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การควบคุม, เอาต์พุต 24 V DC

หมายเลขขั้วต่อ	12, 13
โหลดสูงสุด	200 mA

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 24 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) แต่มีความต่างศักย์เท่ากับอินพุตและเอาต์พุตทั้งอนาล็อกและดิจิทัล

เอาต์พุตรีเลย์

เอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
รีเลย์ 01 หมายเลขขั้วต่อ	1-3 (เบรก), 1-2 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 1-2 (NO) (โหลดต้านทาน) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 1-2 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 1-2 (NO) (โหลดต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 1-2 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 1-3 (NC) (โหลดต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 1-3 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 1-3/ (NC) (โหลดต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 1-3 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อบน 1-3 (NC), 1-2 (NO)	24 V DC 10 mA, 24V AC 2 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2
หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 02	4-6 (เบรก), 4-5 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดต้านทาน) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อบน 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24V AC 2 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

¹⁾ IEC 60947 t 4 และ 5

การต่อรีเลย์จะถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากจำนวนที่เหลือของวงจรโดยการเพิ่มไฟฟ้า (PELV)

²⁾ ประเภทแรงดันเกิน II

³⁾ การใช้งานแรงดันไฟ 300V AC2A ของ UL

การวัดควบคุม, เอาท์พุท 10 V DC

หมายเลขขั้วต่อ	50
แรงดันเอาท์พุท	10.5 V ±0.5 V
โหลดสูงสุด	25 mA

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 10 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

คุณลักษณะการควบคุม

ความละเอียดของความถี่เอาท์พุทที่ 0 - 590 Hz	± 0.003 Hz
เวลาตอบสนองของระบบ (ขั้วต่อ 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤2 ms
ช่วงควบคุมความเร็ว (วงรอบเปิด)	1:100 ของความเร็วเชิงโครนัส
ความแม่นยำของความเร็ว (วงรอบเปิด)	30-4000 rpm: ความคลาดเคลื่อนสูงสุด ±8 rpm

คุณลักษณะการควบคุมทั้งหมดอ้างอิงกับมอเตอร์อะซิงโครนัส 4 ขั้ว

สภาพแวดล้อม:

ประเภทการอบแห้ง D1h/D2h/D5h/D6h/D7h/D8h	IP21/ประเภท 1, IP54/ประเภท 12
ประเภทการอบแห้ง D3h/D4h	IP20/โครงสร้าง
ทดสอบการสั่นรบกวนทุกประเภท	1.0 g
ความชื้นสัมพัทธ์	5%-95% (IEC 721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่กลั่นตัว) ระหว่างการทำงาน
การทดสอบ H ₂ S ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60068-2-43)	คลาส Kd
วิธีการทดสอบตาม IEC 60068-2-43 H ₂ S (10 วัน)	
อุณหภูมิแวดล้อม (ที่โหมดสวิตชิ่ง 60 AVM)	
- ที่มีการลดพิกัด	สูงสุด 55°C ¹⁾

- ที่กำลังเอาท์พุทเต็มที่ของมอเตอร์ EFF2 แบบทั่วไป (กระแสเอาท์พุทได้ถึง 90%)	สูงสุด 50 °C ¹⁾
- ที่กระแสเอาท์พุท FC ต่อเนื่องเต็มที่	สูงสุด 45 °C ¹⁾

¹⁾ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดพิกัด ดู คู่มือการออกแบบ หัวข้อ เงื่อนไขพิเศษ

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเต็มที่	0 °C
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง	-10 °C
อุณหภูมิระหว่างการเก็บ/ขนส่ง	-25 ถึง +65/70 °C
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยไม่มี การลดพิกัด	1,000 ม.
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยมี การลดพิกัด	3,000 ม.

¹⁾ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดพิกัด ดู คู่มือการออกแบบ หัวข้อ เงื่อนไขพิเศษ

มาตรฐาน EMC, การแพร่กระจาย	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
มาตรฐาน EMC, ภูมิคุ้มกันสัญญาณ	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

ดู คู่มือการออกแบบ หัวข้อ เงื่อนไขพิเศษ

สมรรถนะการวัดควบคุม

ช่วงเวลาการสแกน	5 ms
-----------------	------

การวัดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม:

มาตรฐาน USB	1.1 (ความเร็วเต็ม)
ปลั๊ก USB	ปลั๊ก "อุปกรณ์" USB ประเภท B

⚠️ ข้อควรระวัง

การเชื่อมต่อกับพีซีดำเนินการโดยผ่านทางสายเคเบิล USB แม่ข่าย/อุปกรณ์มาตรฐาน การเชื่อมต่อ USB ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่นๆ การเชื่อมต่อ USB ไม่ได้ ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากสายดิน (กราวด์) ป้องกัน ใช้แลปท็อป/พีซีที่แยกต่างหากเท่านั้นเพื่อเชื่อมต่อกับขั้วต่อ USB บนตัวแปลงความถี่ หรือสายเคเบิล/ตัวแปลงสัญญาณ USB ที่แยกโดดทางไฟฟ้า

การป้องกันและคุณสมบัติ

- การป้องกันมอเตอร์จากการสะสมความร้อนเกินแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีโหลดเกิน
- การตรวจสอบอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อน (heatsink) ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้นถึง $95\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ อุณหภูมิที่โหลดเกินจะไม่สามารถถูกรีเซ็ตได้จนกว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนจะต่ำกว่า $70\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (คำแนะนำ - อุณหภูมิเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ขนาดกำลังไฟ, กรอบหุ้ม ฯลฯ) ตัวแปลงความถี่มีฟังก์ชันการลดพีคักัดอัตราโน้มนัดเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนถึง $95\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันจากการลัดวงจรบนขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W
- หากเฟสหลักขาดหายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหรือส่งค่าเตือน (ขึ้นอยู่กับโหลด)
- การตรวจสอบแลแรงดันไฟฟ้าของวงจรขั้วกลางทำให้มั่นใจว่าตัวแปลงความถี่นี้จะตัดการทำงาน ถ้าแรงดันของวงจรต่ำหรือสูงเกินไป
- ตัวแปลงความถี่นี้มีการป้องกันต่อการเกิดฟอลต์ลงดิน (พื้น) ที่ขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W

10.3 ตารางฟิวส์

10.3.1 การป้องกัน

การป้องกันวงจรย่อย

เพื่อป้องกันการติดตั้งจากอันตรายทางไฟฟ้าและเพลิงไหม้ ทุกวงจรรย่อยในการติดตั้ง สวิตช์เกียร์ เครื่องจักร ฯลฯ จะต้องมีการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟเกินตามกฎหมายบังคับในและต่างประเทศ

การป้องกันการลัดวงจร

ตัวแปลงความถี่จะต้องได้รับการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าหรือเพลิงไหม้ Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์ตามที่ระบุด้านล่างเพื่อป้องกันบุคคลและอุปกรณ์ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดภายในตัวแปลงความถี่ ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างสมบูรณ์ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรที่เอาท์พุทของมอเตอร์

การป้องกันกระแสเกิน

มีการป้องกันโหลดเกินเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากเพลิงไหม้ อันเนื่องมาจากสายเคเบิลในการติดตั้งมีความร้อนสูงเกินไป ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันกระแสไฟเกินติดตั้งอยู่ภายใน ซึ่งสามารถใช้ป้องกันการเกิดโหลดเกินที่ต้นทาง (ไม่รวมการใช้งาน UL) ดู 4-18 ขีดจำกัดกระแส นอกจากนี้ ยังสามารถนำฟิวส์หรือ-

เซอร์กิตเบรกเกอร์มาใช้ในการป้องกันการเกิดกระแสเกินในการติดตั้ง การป้องกันกระแสเกินจะต้องดำเนินการเสมอโดยยึดกฎข้อบังคับในประเทศ

10.3.2 การเลือกฟิวส์

Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะยังคงสอดคล้องกับมาตรฐาน EN50178 ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวแปลงความถี่โดยไม่จำเป็น

ฟิวส์ด้านล่างเหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแส 100,000 แอมแปร์ (แบบสมมาตร)

N110-N315	380-480 V	ประเภท aR
N75K-N400	525-690 V	ประเภท aR

ตาราง 10.5

ขนาดกำลัง	อ็อฟชั่นฟิวส์							
	Bussman PN	Littelfuse PN	Littelfuse PN	Bussman n PN	Siba PN	Ferraz-Shawmut PN	Ferraz-Shawmut PN (ยุโรป)	Ferraz-Shawmut PN (อเมริกาเหนือ)
N110	170M2619	LA50QS300-4	L50S-300	FWH-300A	20 610 31.315	A50QS300-4	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N132	170M2620	LA50QS350-4	L50S-350	FWH-350A	20 610 31.350	A50QS350-4	6,9URD31D08A0350	A070URD31KI0350
N160	170M2621	LA50QS400-4	L50S-400	FWH-400A	20 610 31.400	A50QS400-4	6,9URD31D08A0400	A070URD31KI0400
N200	170M4015	LA50QS500-4	L50S-500	FWH-500A	20 610 31.550	A50QS500-4	6,9URD31D08A0550	A070URD31KI0550
N250	170M4016	LA50QS600-4	L50S-600	FWH-600A	20 610 31.630	A50QS600-4	6,9URD31D08A0630	A070URD31KI0630
N315	170M4017	LA50QS800-4	L50S-800	FWH-800A	20 610 31.800	A50QS800-4	6,9URD32D08A0800	A070URD31KI0800

ตาราง 10.6 ตัวเลือกฟิวส์สำหรับตัวแปลงความถี่ 380-480 V

OEM		ฉ้อฟชั่นฟิวส์		
รุ่น VLT	Bussmann PN	Siba PN	Ferraz-Shawmut European PN	Ferraz-Shawmut North American PN
N75k T7	170M2616	20 610 31.160	6,9URD30D08A0160	A070URD30KI0160
N90k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N132 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N160 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N200 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N250 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N315 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N400 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550

ตาราง 10.7 ตัวเลือกฟิวส์สำหรับตัวแปลงความถี่ 525-690 V

เพื่อความสอดคล้องกับ UL สำหรับเครื่องที่มีให้โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมเฉพาะคอนแทคเตอร์ ต้องใช้ฟิวส์รุ่น Bussmann 170M

10.3.3 พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR)

พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR) ของตัวแปลงความถี่จะเป็น 100,000 แอมป์ที่ทุกระดับแรงดันไฟฟ้า (380–690 V)

หากตัวแปลงความถี่มีตัวตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักให้มาด้วย SCCR ของตัวแปลงความถี่จะเป็น 100,000 แอมป์ที่ทุกระดับแรงดันไฟฟ้า (380–690 V)

10.3.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ

เมื่อขันการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมด สิ่งสำคัญคือการขันตั้งด้วยแรงบิดที่ถูกต้อง แรงบิดที่ต่ำหรือสูงเกินไปอาจส่งผลให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าไม่เหมาะสม ใช้ประแจปอนด์เพื่อให้แน่ใจว่าแรงบิดถูกต้อง ใช้ประแจปอนด์เพื่อขันสลักทุกครั้ง

10

ขนาดเฟรม	ขั้วต่อ	แรงบิด	ขนาดสลัก
D1h/D3h/D5h/D6h	สายไฟหลัก มอเตอร์ การแบ่งรับ- โหลด แบบคีน- พลังงานกลับ	19-40 Nm (168-354 in- lbs)	M10
	สายดิน (กราวด์) เบรค	8.5-20.5 Nm (75-181 in- lbs)	M8
D2h/D4h/D7h/D8h	สายไฟหลัก มอเตอร์ แบบคีน- พลังงานกลับ การแบ่งรับ- โหลด สายดิน (กราวด์)	19-40 Nm (168-354 in- lbs)	M10
	เบรค	8.5-20.5 Nm (75-181 in- lbs)	M8

ตาราง 10.8 แรงบิดสำหรับขั้วต่อ

ดัชนี

A

AMA

AMA.....	61, 64
ที่ไม่มี T27 เชื่อมต่ออยู่.....	48
ที่มี T27 เชื่อมต่ออยู่.....	48

E

EMC.....	21, 26, 75
----------	------------

I

IEC 61800-3.....	75
------------------	----

P

PELV.....	19, 51, 74
-----------	------------

R

RS-485.....	23
-------------	----

ไ

เซ็ดพอยต์.....	52
เซอร์กิตเบรกเกอร์.....	26
เดลด้าแบบลอย.....	19
เดลด้าที่มีกราวด์.....	19
เทอร์มิสเตอร์.....	19, 51, 61
เปิดอัตโนมัติ.....	37, 52
เฟสหายไป.....	60
เมนูด่วน.....	36, 39, 42
เมนูหลัก.....	36, 39
เวลาเปลี่ยนความเร็วขาขึ้น.....	34
เวลาเปลี่ยนความเร็วลง.....	34
เวลาเร่ง.....	34
เอาท์พุทดิจิตัล.....	74
เอาท์พุทมอเตอร์ (U, V, W).....	72
เอาท์พุทรีเลย์.....	21, 74
เอาท์พุทอนาล็อก.....	21, 73

แ

แผงควบคุมหน้าเครื่อง.....	35
แผนภูมิแบบบล็อกของตัวแปลงความถี่.....	5
แรงดันเกิน.....	34, 52
แรงดันเหนียวน้ำ.....	12
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ.....	19, 21, 63, 73
แรงดันแหล่งจ่ายไฟหลัก.....	36
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ.....	25
แรงดันไฟฟ้าสายหลัก.....	37, 52

แรงดันไม่สมดุล.....	60
---------------------	----

แรงดันภายนอก.....	39
-------------------	----

แรงดันอินพุท.....	27, 55
-------------------	--------

แรงบิดสำหรับชีวิต.....	78
------------------------	----

แหล่งจ่ายไฟหลัก

แหล่งจ่ายไฟหลัก.....	12
(L1, L2, L3).....	72

แหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก.....	19
----------------------------	----

แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ.....	5, 6
-------------------------------	------

โ

โครงสร้างเมนู.....	37
--------------------	----

โครงสร้างของเมนู.....	42
-----------------------	----

โหมดสถานะ.....	52
----------------	----

โหมดหน้าเครื่อง.....	34
----------------------	----

โหมดอัตโนมัติ.....	36
--------------------	----

ก

กระแส

DC.....	6, 52
RMS.....	6

กระแสเกิน.....	52
----------------	----

กระแสเอาท์พุท.....	52, 60, 74
--------------------	------------

กระแสโหลดเต็ม.....	25
--------------------	----

กระแสโหลดเต็มที่.....	8
-----------------------	---

กระแสมอเตอร์.....	6, 33, 36, 64
-------------------	---------------

กระแสรั่วไหล

กระแสรั่วไหล.....	25
(>3.5 MA).....	13

กระแสอินพุท.....	19
------------------	----

การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ.....	19
---	----

การเชื่อมต่อกราวด์.....	13, 26
-------------------------	--------

การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม.....	19
-----------------------------------	----

การเชื่อมต่อกำลัง.....	13
------------------------	----

การเชื่อมต่อมอเตอร์.....	15
--------------------------	----

การเชื่อมต่อลงดิน.....	13, 26
------------------------	--------

การเดินสายไปยังชีวิตส่วนควบคุม.....	22
-------------------------------------	----

การเดินสายควบคุม.....	10, 12, 13, 26
-----------------------	----------------

การเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์.....	19
------------------------------------	----

การเดินสายมอเตอร์.....	10, 12, 26
------------------------	------------

การเบรก.....	52, 62
--------------	--------

การเริ่มต้น.....	38
------------------	----

การเริ่มต้นด้วยตนเอง.....	38
---------------------------	----

การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน.....	38
--	----

การแก้ไขปัญหา.....	5, 66
--------------------	-------

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	60
-----------------------------	----

การแยกสัญญาณรบกวน.....	10
------------------------	----

การใช้ฟิวส์.....	26
------------------	----

การใช้สายเคเบิลควบคุมที่มีชีล.....	19	การหมุนของมอเตอร์.....	36
การควบคุมหน้าเครื่อง.....	35, 37, 52	การหมุนมอเตอร์.....	33
การตัดลอการตั้งค่าพารามิเตอร์.....	37	การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP.....	38
การ์ดควบคุม.....	60	กำลัง.....	13
การ์ดควบคุม,		กำลังมอเตอร์.....	12, 36, 64
เอาต์พุต 10 V DC.....	75	กำลังอินพุต.....	6, 10, 13, 25, 26, 55, 66
เอาต์พุต 24 V DC.....	74		
การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485.....	74	ข	
การสื่อสารแบบอนุกรม.....	75	ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง.....	7
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP.....	38	ข้อความแสดงสถานะ.....	52
การตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์.....	18	ข้อความฟลลด์.....	60
การตรวจสอบความปลอดภัย.....	25	ข้อมูลเนมเพลท.....	33
การต่อกราวด์.....	13, 25	ข้อมูลจำเพาะ.....	5
การต่อลงดิน		ข้อมูลมอเตอร์.....	34, 61, 64
การต่อลงดิน.....	26	ขั้วต่อ	
(กราวด์) สายเคเบิลควบคุมแบบชีล.....	20	53.....	22, 39
(การต่อสายกราวด์).....	26	54.....	22
(การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP20.....	14	ขั้วต่อเอาต์พุต.....	25
การต่อลงดิน(การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP21/54... ..	14	ขั้วต่อส่วนควบคุม.....	22, 33, 37, 40, 52
การตั้งโปรแกรม.....	5, 34, 35, 36, 37, 42, 47, 60	ขั้วต่ออินพุต.....	22, 25, 60
การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน.....	27	ขีดจำกัดแรงบิด.....	34
การตั้งโปรแกรมขั้วต่อ.....	22	ขีดจำกัดกระแส.....	34
การตั้งโปรแกรมจากระยะไกล.....	47	ขีดจำกัดอุณหภูมิ.....	26
การตั้งค่า.....	36		
การตั้งค่าพารามิเตอร์.....	37, 41	ค	
การติดตั้ง.....	5, 12, 26, 27	ควบคุมด้วยมือ.....	37
การติดตั้งเชิงกล.....	9	ความเร็วมอเตอร์.....	32
การติดตั้งทางไฟฟ้า.....	10	ความถี่การสวิตช์.....	52
การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง.....	34	ความถี่มอเตอร์.....	36
การทดสอบการทำงาน.....	5, 34	ความยาวของสายเคเบิลและหน้าตัด.....	72
การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม.....	22	ค่าอ้างอิง.....	iii, 36, 48, 52
การทำงานหน้าเครื่อง.....	35	ค่าอ้างอิงความเร็ว.....	22, 34, 40, 48, 0, 52
การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ.....	33, 52	ค่าอ้างอิงระยะไกล.....	52
การป้องกัน.....	77	ค่าจำกัดความถี่และสัญญาณเตือน.....	57
การป้องกันและคุณสมบัติ.....	76	คำสั่งจากภายนอก.....	52
การป้องกันโหลดเกิน.....	8, 12	คำสั่งทำงาน.....	34
การป้องกันขั้วต่อ.....	6	คำสั่งภายนอก.....	6
การป้องกันมอเตอร์.....	12, 76	คำสั่งระยะไกล.....	5
การป้อนกลับ.....	22, 26, 52, 64	คำสั่งหยุด.....	52
การป้อนกลับของระบบ.....	5	คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง.....	32, 35, 37, 39, 52
การยก.....	9	คุณลักษณะแรงบิด.....	72
การระบายความร้อน.....	9, 26	คุณลักษณะการควบคุม.....	75
การระบายความร้อนท่อ.....	9		
การลดพิกัด.....	9, 75, 76	ด	
การสตาร์ท.....	5, 38, 39, 66	ด้วยมือ.....	34, 52
การสตาร์ทจากหน้าเครื่อง.....	34	ดีซีลิงค์.....	60
การสื่อสารแบบอนุกรม.....	5, 20, 21, 23, 37, 52, 55		
การหมุนเวียนอากาศ.....	9		

	รูปแบบคลื่น AC.....	6
	รูปคลื่นกระแสสลับ.....	5
ด		
ดั่งค่า.....		34
ตัวแปลงความถี่หลายตัว.....		12, 15
ตัวกรอง RFI.....		19
ตัวควบคุมภายนอก.....		5
ตัวประกอบกำลัง.....		6, 15
ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชีวิตต่อ.....		40
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้.....		48
ตำแหน่งชีวิตต่อ		
D1h.....		15
D2h.....		17
ท		
ท่อ.....		12
ท่อร้อยสาย.....		26
บ		
บันทึกการเกิดฟอลต์.....		36
บันทึกสัญญาณเตือน.....		36
ป		
ประเภทของสายและพิกัด.....		13
ประเภทชีวิตต่อส่วนควบคุม.....		21
ปัจจัยกำลัง.....		26
ปุ่มเมนู.....		35, 36
ปุ่มการทำงาน.....		37
พ		
พิกัดกระแส.....		8, 60
ฟ		
ฟังก์ชันการตัดการทำงาน.....		12
ฟิวส์.....		12, 26, 63, 66
ภ		
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์.....		4
ม		
มอเตอร์หลายตัว.....		25
มือ.....		37
ร		
ระบบควบคุม.....		5
รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง.....		8
รายการรหัสค่าเตือน/สัญญาณเตือน.....		58, 59
รีเซ็ท.....		35, 37, 38, 52, 55, 60, 65, 76
รีเซ็ทอัตโนมัติ.....		35
	วงรอบเปิด.....	22, 39, 75
	วงรอบกราวด์.....	20
	วงรอบดิน	
	วงรอบดิน.....	20
	(กราวด์) 50/60 Hz.....	20
	วงรอบปิด.....	22
ล		
ลัดวงจร.....		61
ว		
ว		
สถานที่ติดตั้ง.....		8
สถานะมอเตอร์.....		5
สภาพแวดล้อม.....		75
สมรรถนะการ์ดควบคุม.....		75
สวิทช์ปลดการเชื่อมต่อ.....		25, 27
สัญญาณเตือนตัดการทำงาน.....		55
สัญญาณเอาท์พุท.....		42
สัญญาณการควบคุม.....		39, 40, 52
สัญญาณรบกวน.....		26
สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า.....		13
สัญญาณอนาล็อก.....		60
สัญญาณอินพุท.....		22, 40
สายเคเบิลควบคุม.....		20
สายเคเบิลควบคุมแบบซีล.....		20
สายเคเบิลที่มีฉนวน.....		10, 26
สายเคเบิลมอเตอร์.....		12, 15, 18, 33
สายเคเบิลอีควอลไซิ่ง.....		20
สายแบบมีฉนวน.....		12
สายกราวด์.....		13, 26
สายดิน.....		26
อ		
อนุญาตให้รับ.....		52
อัตโนมัติ.....		37, 52
อันตรายของการไม่ต่อสายดิน (กราวด์).....		13
อินเตอร์ล๊อคภายนอก.....		41, 42
อินพุทแบบพัลส์.....		73
อินพุทกระแสสลับ.....		6, 19
อินพุทดิจิตัล.....		21, 40, 52, 61, 72
อินพุทอนาล็อก.....		21, 60, 73
อุปกรณ์เสริม.....		5, 27
อุปกรณ์เสริมสำหรับการสื่อสาร.....		63

อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCD)..... 13

ฮี
สารโมโนค..... 6



www.danfoss.com/drives

Danfoss ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในแคตตาล็อก โบรชัวร์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ Danfoss สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ถอดแอมป์แล้ว ถ้าไม่ทำให้รายละเอียดเกี่ยวกับถอดแอมป์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละบริษัท Danfoss และโลโก้ของ Danfoss เป็นเครื่องหมายการค้าของ Danfoss A/S ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ

