

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่ง-ไฟฟ้ากระแสสลับทางอินพุท การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้-ชำนาญการเท่านั้น หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้-ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

ไฟฟ้าแรงสูง

ตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าสายหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างยิงยวดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ต้องดำเนินการ-โดยช่างที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

⚠ คำเตือน

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อ-เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานโดยการใช้สวิตช์ตัวนอก คำสั่งบัส-อนุกรม สัญญาณอ้างอิงอินพุท หรือเงื่อนไขฟอลต์ที่ลบออกแล้ว ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเริ่มต้นทำงานโดย-ไม่ตั้งใจ

⚠ คำเตือน

เวลาขายประจุ!

ตัวแปลงความถี่มีตัวเก็บประจุที่ขั้วลิ่งค์ที่จะยังคงมีประจุไฟ-อยู่แม้หลังจากตัดกระแสไฟของตัวแปลงความถี่แล้ว เพื่อ-หลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่าย-ไฟหลักกระแสสลับ, มอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร และแหล่งจ่ายไฟดีซีลิ่งค์ระยะไกลใดๆ รวมถึงแบตเตอรี่-สำรอง, UPS และการเชื่อมต่อดีซีลิ่งค์กับตัวแปลงความถี่-อื่นๆ รอให้ตัวเก็บประจุขายประจุออกจนหมดก่อนดำเนิ-การงานซ่อมบำรุงหรือบริการใดๆ เวลาแสดงไว้ใน-ตาราง *เวลาขายประจุ* หากไม่รอดตามระยะเวลาที่ระบุหลัง-จากตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนดำเนินการให้บริการอาจส่ง-ผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

แรงดัน [V]	เวลารอค่าสุด [นาท]		
	4	7	15
200-240	0.25-3.7 kW		5.5-45 kW
380-480	0.37-7.5 kW		11-90 kW
525-600	0.75-7.5 kW		11-90 kW
525-690		1.1-7.5 kW	11-90 kW

อาจมีแรงดันสูงอยู่แม้ว่าไฟ LED แสดงสถานะคำเตือนจะดับแล้วก็ตาม

เวลาในการขายประจุ

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนีใช้ในคู่มือนี้

⚠ คำเตือน

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

⚠ ข้อควรระวัง

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง นอกจากนี้ ยังอาจใช้เพื่อแจ้งเตือนถึงการดำเนินการที่ไม่-ปลอดภัย

ข้อควรระวัง

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่สร้าง-ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินเท่านั้น

หมายเหตุ

ระบุถึงข้อมูลที่เน้นย้ำ ซึ่งควรใส่ใจคำนึงถึงเพื่อหลีกเลี่ยง-ความผิดพลาดหรือการใช้งานอุปกรณ์ด้วยประสิทธิภาพที่-น้อยกว่าความเหมาะสม



การรับรอง

หมายเหตุ

กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความถี่สัญญาณออก (เนื่องจากกฎระเบียบการควบคุมการส่งออก): จากซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.99 ความถี่เอาต์พุทของตัว-แปลงความถี่จำกัดไว้ที่ 590 Hz ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1x.xx ยังจำกัดความถี่เอาต์พุทสูงสุดไว้ที่ 590 Hz แต่เวอร์ชัน-เหล่านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้

ข้อมูล


1 บทนำ	4
1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ	6
1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	6
1.3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	6
1.4 การทำงานของส่วนประกอบภายใน	7
1.5 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง	8
1.6 การหยุดแบบปลอดภัย	8
1.6.1 ขั้วต่อ 37 พังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย	9
1.6.2 การทดสอบการใช้การหยุดแบบปลอดภัย	11
2 การติดตั้ง	13
2.1 รายการตรวจสอบสถานที่การติดตั้ง	13
2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้งตัวแปลงความถี่และมอเตอร์	13
2.3 การติดตั้งเชิงกล	13
2.3.1 การระบายความร้อน	13
2.3.2 การยก	14
2.3.3 การติดตั้ง	14
2.3.4 แรงบิดขันตึง	14
2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า	15
2.4.1 ข้อกำหนด	17
2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)	17
2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)	18
2.4.2.2 ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน	18
2.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์	18
2.4.4 การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ	19
2.4.5 การเดินสายควบคุม	20
2.4.5.1 การเข้าถึง	20
2.4.5.2 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม	21
2.4.5.3 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม	22
2.4.5.4 การใช้สายเคเบิลควบคุมที่มีฉนวน	22
2.4.5.5 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม	23
2.4.5.6 ขั้วต่อจัมเปอร์ 12 และ 27	23
2.4.5.7 สวิตช์ขั้วต่อ 53 และ 54	23
2.4.5.8 การควบคุมเบรกเชิงกล	24
2.4.6 การสื่อสารแบบอนุกรม	24
3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน	25
3.1 ก่อนสตาร์ท	25
3.1.1 การตรวจสอบความปลอดภัย	25
3.2 การจ่ายไฟฟ้าไปยังตัวแปลงความถี่	27

3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน	27
3.3.1 จำเป็นต้องตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่เริ่มต้น	27
3.4 ตั้งชุดคำสั่งมอเตอร์ PM ใน VVC ^{plus}	28
3.5 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ	29
3.6 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์	30
3.7 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง	30
3.8 การสตาร์ทระบบ	30
3.9 เสียงรบกวนหรือการสั่น	31
4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้	32
4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง	32
4.1.1 โครงร่าง LCP	32
4.1.2 การตั้งค่าจอแสดงผล LCP	33
4.1.3 ปุ่มเมนูของจอแสดงผล	33
4.1.4 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง	34
4.1.5 ปุ่มการทำงาน	34
4.2 การสำรองข้อมูลและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์	34
4.2.1 การอัปโหลดข้อมูลไปยัง LCP	35
4.2.2 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP	35
4.3 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	35
4.3.1 การเริ่มต้นที่แนะนำ	35
4.3.2 การเริ่มต้นโดยผู้ใช้	35
5 เกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่	36
5.1 บทนำ	36
5.2 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม	36
5.3 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชั่วคราวควบคุม	37
5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ	38
5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์	39
5.5.1 โครงสร้างของเมนูด่วน	40
5.5.2 โครงสร้างของเมนูหลัก	42
5.6 การโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10	46
6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน	47
6.1 บทนำ	47
6.2 ตัวอย่างการใช้งาน	47
7 ข้อความแสดงสถานะ	51
7.1 จอแสดงสถานะ	51
7.2 คำจำกัดความข้อความแสดงสถานะ	51
8 คำเตือนและสัญญาณเตือน	54

8.1 การตรวจติดตามระบบ	54
8.2 ประเภทค่าเตือนและสัญญาณเตือน	54
8.3 จอแสดงผลค่าเตือนและสัญญาณเตือน	54
8.4 ค่าจำกัดความค่าเตือนและสัญญาณเตือน	56
9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน	57
9.1 การสตาร์ทและการทำงาน	57
10 ข้อมูลจำเพาะ	60
10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง	60
10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค	71
10.3 ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์	76
10.3.1 ความสอดคล้องตาม CE	76
10.3.2 ตารางฟิวส์	76
10.3.3 ความสอดคล้อง UL	79
10.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ	85
ดัชนี	86

1 บทนำ


1



ภาพประกอบ 1.1 มุมมองขยายขนาด A

1	LCP	10	ขั้วต่อเอาต์พุตมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
2	ช่องเสียบบัสอนุกรม RS-485 (+68, -69)	11	รีเลย์ 2 (01, 02, 03)
3	ช่องเสียบ I/O อนุล็อก	12	รีเลย์ 1 (04, 05, 06)
4	ปลั๊กอินพุท LCP	13	ขั้วต่อเบรค (-81, +82) และการแบ่งรับภาระโหลด (-88, +89)
5	สวิตช์อนุล็อก (A53), (A54)	14	ขั้วต่ออินพุทสายหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
6	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล/กราวด์ PE	15	ช่องเสียบ USB
7	แผ่นตัดคัมปลิง	16	สวิตช์ขั้วต่อบัสอนุกรม
8	ตัวรัดสายกราวด์ (PE)	17	I/O ดิจิตัล และแหล่งจ่ายไฟ 24 V
9	จุดผ่อนแรงดึงและตัวรัดสายเคเบิลกราวด์ที่มีฉนวน	18	แผ่นครอบสายเคเบิลควบคุม

ตาราง 1.1 คำอธิบาย ภาพประกอบ 1.1



1308B493:10

1

ภาพประกอบ 1.2 มุมมองขยายขนาด B และ C

1	LCP	11	รีเลย์ 2 (04, 05, 06)
2	ฝาครอบ	12	รูเกี่ยวสำหรับยก
3	ช่องเสียบบัสอนุกรม RS-485	13	ช่องสำหรับติดตั้ง
4	I/O ดิจิตัล และแหล่งจ่ายไฟ 24 V	14	ตัวรัดสายกราวด์ (PE)
5	ช่องเสียบ I/O อนาล็อก	15	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล / กราวด์ PE
6	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล/กราวด์ PE	16	ขั้วต่อเบรก (-81, +82)
7	ช่องเสียบ USB	17	ขั้วต่อการแบ่งรับภาระโหลด (บัสกระแสตรง) (-88, +89)
8	สวิตช์ขั้วต่อบัสอนุกรม	18	ขั้วต่อเอาต์พุตมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	สวิตช์อนาล็อก (A53), (A54)	19	ขั้วต่ออินพุตสายหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	รีเลย์ 1 (01, 02, 03)		

ตาราง 1.2 คำอธิบาย ภาพประกอบ 1.2

1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ

คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับการติดตั้งและการสตาร์ทตัวแปลงความถี่ 2 การติดตั้ง แสดงข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งทางกลไกและทางไฟฟ้า รวมถึงการทำงานของอินพุท มอเตอร์ ส่วนควบคุมและสายสื่อสารอนุกรม และเทอร์มินัลควบคุม 3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน แสดงขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการสตาร์ท การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน และการทดสอบการทำงาน บทต่างๆ ที่เหลือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนอินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ การโปรแกรม ตัวอย่างการใช้งาน การแก้ไขปัญหาการสตาร์ท และข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์

1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลอื่นๆ มีให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานขั้นสูงและการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่

- *คู่มือการโปรแกรม VLT®* จะให้รายละเอียดที่ดีกว่าเกี่ยวกับการทำงานของพารามิเตอร์และตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลายๆ แบบ
- *คู่มือการออกแบบ VLT®* มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความสามารถโดยละเอียดและฟังก์ชันสำหรับออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์
- เอกสารตีพิมพ์และคู่มือเพิ่มเติมสามารถขอได้จาก Danfoss
ดู www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm สำหรับรายการ
- อุปกรณ์เสริมสามารถใช้ได้ โดยอาจเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่างที่อธิบายไว้ โปรดดูคำแนะนำที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นสำหรับข้อกำหนดเฉพาะด้าน ติดต่อซัพพลายเออร์ Danfoss ในท้องถิ่นหรือไปที่เว็บไซต์ Danfoss: www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm สำหรับดาวน์โหลดหรือข้อมูลเพิ่มเติม

1.3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ตัวแปลงความถี่คือตัวควบคุมมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงอินพุทกระแสสลับ เป็นตัวแปรเอาต์พุทรูปคลื่นกระแสสลับ ความถี่และแรงดันของเอาต์พุทได้รับการกำหนดเพื่อควบคุมความเร็วหรือแรงบิดของมอเตอร์ ตัวแปลงความถี่สามารถเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ให้แปรตอบสนองตามการป้อนกลับของระบบ เช่น การเปลี่ยนอุณหภูมิหรือความดันสำหรับควบคุมพัดลม คอมเพรสเซอร์ หรือมอเตอร์ของปั๊ม ตัวแปลงความถี่ยังสามารถกำหนดมอเตอร์โดยการตอบสนองค่าสังระยะไกลจากตัวควบคุมภายนอกได้ด้วย

นอกจากนี้ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบสถานะของระบบและสถานะของมอเตอร์ ส่งค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนสถานะฟอลต์สตาร์ทและหยุดมอเตอร์ ปรับประสิทธิภาพพลังงานให้เหมาะสมที่สุด และสามารถทำงานด้านการควบคุม ตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพอีกมากมาย ฟังก์ชันด้านการทำงานและการตรวจสอบจะอยู่ในแบบการแสดงผลสถานะแก่ระบบควบคุมภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารแบบอนุกรม

สำหรับตัวแปลงความถี่เฟสเดียว (S2 และ S4) ที่ติดตั้งใน EU กรณีต่อไปนี้เกี่ยวข้อง:


ตัวแปลงความถี่เฟสเดียว (S2 และ S4) ที่มีกระแสอินพุทน้อยกว่า 16 A และอินพุทมากกว่า 1 kW ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การทำงานในการซื้อขาย การประกอบวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม การใช้งานที่ต้องการได้แก่:

- สระว่ายน้ำสาธารณะ ระบบน้ำประปา การเกษตรกรรม อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

โดยไม่ได้ผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานสาธารณะทั่วไปหรือใช้ในบ้านเรือนอาศัย ตัวแปลงความถี่เฟสเดียวอินทงหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในระบบแรงดันต่ำส่วนตัว โดยติดต่อกับแหล่งจ่ายไฟสาธารณะเฉพาะที่ระดับแรงดันปานกลางหรือสูงเท่านั้น ผู้ดำเนินการของระบบส่วนตัวต้องตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อม EMC สอดคล้องตาม IEC 61000-3-6 และ/หรือข้อตกลงตามสัญญา

1.4 การทำงานของส่วนประกอบภายใน

ภาพประกอบ 1.3 แสดงบล็อกไดอะแกรมของส่วนประกอบภายในของตัวแปลงความถี่ ดู ตาราง 1.3 สำหรับฟังก์ชัน



ภาพประกอบ 1.3 บล็อกไดอะแกรมของตัวแปลงความถี่

พื้นที่	หัวข้อ	ฟังก์ชัน
8	วงจรควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> กำลังอินพุท การประมวลผลภายใน เอาท์พุท และกระแสมอเตอร์ ได้รับการตรวจสอบเพื่อให้การทำงานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อินเตอร์เฟสกับผู้ใช้และคำสั่งภายนอกได้รับการตรวจสอบและดำเนินการ สามารถให้เอาท์พุทสถานะและการควบคุม

ตาราง 1.3 บรรยาย ภาพประกอบ 1.3

พื้นที่	หัวข้อ	ฟังก์ชัน
1	อินพุทหลัก	<ul style="list-style-type: none"> แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับสามเฟสให้กับตัวแปลงความถี่
2	วงจรเรียงกระแส	<ul style="list-style-type: none"> วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์จะแปลงอินพุทกระแสสลับ เป็นกระแสตรงเพื่อจ่ายกระแสไฟอินเวอร์เตอร์
3	บัสไฟฟ้ากระแสตรง	<ul style="list-style-type: none"> วงจรดีซีบัสขั้วกลางจะจัดการไฟฟ้ากระแสตรง
4	ขดลวดไฟฟ้ากระแสตรง	<ul style="list-style-type: none"> กรองแรงดันวงจรกระแสตรงขั้วกลาง ตรวจสอบการป้องกันชั่วคราวด้านไฟเข้า ลดกระแส RMS เพิ่มตัวประกอบกำลังกลับไปให้ด้านไฟเข้า ลดฮาร์โมนิคบนอินพุทกระแสสลับ
5	ชุดตัวเก็บประจุ	<ul style="list-style-type: none"> เก็บพลังงานกระแสตรง ให้การป้องกันการข้ามผ่านสำหรับการสูญเสียกำลังช่วงสั้นๆ
6	อินเวอร์เตอร์	<ul style="list-style-type: none"> แปลงกระแสตรงให้เป็นรูปคลื่นกระแสสลับ PWM ที่มีการควบคุมสำหรับเอาท์พุทผันแปรที่มีการควบคุมให้กับมอเตอร์
7	เอาท์พุทไปยังมอเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมกระแสไฟเอาท์พุทสามเฟสไปยังมอเตอร์

1

1.5 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง

ค่าอ้างอิงของขนาดเฟรมที่ใช้ในคู่มือนี้ถูกระบุใน ตาราง 1.4

โวลต์ [V]	ขนาดเฟรม [kW]											
	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240	0.25-2.2	3.0-3.7	0.25-2.2	0.25-3.7	5.5-11	15	5.5-11	15-18.5	18.5-30	37-45	22-30	37-45
380-480	0.37-4.0	5.5-7.5	0.37-4.0	0.37-7.5	11-18.5	22-30	11-18.5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-600	n/a	0.75-7.5	n/a	0.75-7.5	11-18.5	22-30	11-18.5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-690	n/a	1.1-7.5	n/a	n/a	n/a	11-30	n/a	n/a	n/a	37-90	45-55	n/a
หนึ่งเฟส												
200-240	n/a	1.1	n/a	1.1	1.5-5.5	7.5	n/a	n/a	15	22	n/a	n/a
380-480	n/a	n/a	n/a	n/a	7.5	11	n/a	n/a	18.5	37	n/a	n/a

ตาราง 1.4 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง

1.6 การหยุดแบบปลอดภัย

ตัวแปลงความถี่สามารถทำฟังก์ชันการปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO ตามที่กำหนดโดย EN IEC 61800-5-2¹) หรือ การหยุด-หมุน 0 (ตามที่กำหนดใน EN 60204-1²) ได้อย่างปลอดภัย). Danfoss เรียกฟังก์ชันนี้ว่า การหยุดแบบปลอดภัย ก่อนที่จะทำการรื้อและใช้การหยุดแบบปลอดภัยในการติดตั้ง ให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่า การทำงานการหยุดแบบปลอดภัยและระดับความปลอดภัยมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ การหยุดแบบปลอดภัยได้รับการออกแบบและรับรองแล้วว่าเหมาะสมสำหรับข้อกำหนด:

- หมวดความปลอดภัย 3 ตาม EN ISO 13849-1
- ระดับประสิทธิภาพ "d" ตาม EN ISO 13849-1:2008
- สมรรถนะ SIL 2 ตาม IEC 61508 และ EN 61800-5-2
- SILCL 2 ตาม EN 62061

1) ดู EN IEC 61800-5-2 สำหรับรายละเอียดของฟังก์ชันการปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO)

2) ดู EN IEC 60204-1 สำหรับรายละเอียดหมวดความปลอดภัย 0 และ 1

การเปิดและระบบหยุดแบบปลอดภัย

ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย (STO) จะถูกเรียกใช้งานโดยการตัดแรงดันที่ขั้วต่อ 37 ของอินเวอร์เตอร์นิกซ์ เมื่อเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์นิกซ์เข้ากับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายนอกที่มีกำหนดเวลาการหยุด การติดตั้งจะสามารถเป็นไปตามหมวดการหยุดแบบปลอดภัย ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยสามารถใช้ได้กับทั้งมอเตอร์ชนิดอะซิงโครนัส ซิงโครนัส และมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

คำเตือน

หลังการติดตั้งการหยุดแบบปลอดภัย (STO) ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการทดสอบตามที่ระบุใน 1.6.2 การทดสอบการใช้การหยุดแบบปลอดภัย ต้องผ่านการทดสอบภายหลังการติดตั้งครั้งแรก และหลังจากทุกครั้งที่เปลี่ยนการติดตั้งด้านความปลอดภัย

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการหยุดแบบปลอดภัย

ค่าต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับประเภทที่แตกต่างกันของระดับความปลอดภัย:

เวลาตอบกลับสำหรับ T37

- เวลาตอบกลับสูงสุด: 10 ms

เวลาตอบกลับสูงสุด = หน่วงระหว่างการตัดไฟฟ้าอินพุท STO และการปิดเอาต์พุทบริดจ์ตัวแปลงความถี่

ข้อมูลสำหรับ EN ISO 13849-1

- ระดับประสิทธิภาพ "d"
- MTTFd (เวลาเฉลี่ยต่อความล้มเหลวที่เป็นอันตราย) 14,000 ปี
- DC (พื้นที่การวินิจฉัย): 90%
- หมวด 3
- อายุการใช้งาน 20 ปี

ข้อมูลสำหรับ EN IEC 62061, EN IEC 61508, EN IEC 61800-5-2

- สมรรถนะ SIL 2, SILCL 2
- PFH (ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวที่เป็นอันตรายต่อชั่วโมง)= $1e-10FIT=7e-19/h-9/h>90\%$
- SFF (เศษส่วนความล้มเหลวที่ปลอดภัย) > 99%
- HFT (ความต้านทานฟอลต์ของฮาร์ดแวร์) = 0 (สถาปัตยกรรม 1001)
- อายุการใช้งาน 20 ปี

ข้อมูลสำหรับ EN IEC 61508 อุปกรณ์ตัว

- PFDavg รับประกันการทดสอบนาน 1 ปี: 1E-10
- PFDavg รับประกันการทดสอบนาน 3 ปี: 1E-10
- PFDavg รับประกันการทดสอบนาน 5 ปี: 1E-10

ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาฟังก์ชัน STO

ผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการมาตรการความปลอดภัย เช่น การติดตั้งในตู้ติดตั้งแบบปิดที่เข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

ข้อมูล SISTEMA

สามารถดูข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานผ่านทางห้องสมุดข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องมือคำนวณของ SISTEMA จาก IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) และข้อมูลสำหรับการคำนวณด้วยตนเอง ห้องสมุดนี้ข้อมูลสมบูรณ์และมีการขยายเพิ่มเติมอย่างถาวร

1.6.1 ชั่วต่อ 37 ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย

ตัวแปลงความถี่มีจำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยผ่านทางชั่วต่อส่วนควบคุม 37 การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) จะยกเลิกใช้งานแรงดันควบคุมของเซมิคอนดักเตอร์กำลังของสแตทอปตัวแปลงความถี่ ซึ่งจะเท่ากับช่วยป้องกันการสร้างแรงดันที่จำเป็นต่อการหมุนมอเตอร์เมื่อการหยุดแบบปลอดภัย (T37) ทำงาน ตัวแปลงความถี่จะส่งสัญญาณเตือน ดัดการทำงานของเครื่อง และทำให้มอเตอร์สิ้นไหลจนหยุด จากนั้นจำเป็นต้องรีเซ็ตด้วยมือ ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยสามารถใช้เพื่อหยุดตัวแปลงความถี่ในสถานะที่ต้องหยุดฉุกเฉิน ในโหมดทำงานปกติเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้การหยุดแบบปลอดภัย ให้ใช้ฟังก์ชันหยุดแบบปกติแทน เมื่อใช้การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ ต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 12100-2 ย่อหน้า 5.3.2.5

ข้อกำหนดการรับประกัน

ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบดูแลให้บุคลากรที่มีความสามารถติดตั้งและใช้งานฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย:

- อ่านและทำความเข้าใจระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย/การป้องกันอุบัติเหตุ
- ทำความเข้าใจแนวทางด้านความปลอดภัยและเรื่องทั่วไปที่ไว้ในเอกสารนี้และรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการออกแบบ
- มีความรู้ที่ดีในเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเรื่องทั่วไปที่มีผลใช้กับการใช้งานเฉพาะด้าน

ผู้ใช้หมายถึง: ผู้ประกอบ ผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

มาตรฐาน

การใช้การหยุดแบบปลอดภัยที่ชั่วต่อ 37 กำหนดให้ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดด้านความปลอดภัย รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยที่เป็นอุปกรณ์เสริมตรงตามมาตรฐานต่อไปนี้

- IEC 60204-1: 2005 หมวด 0 – การหยุดที่ไม่ควบคุม
- IEC 61508: 1998 SIL2
- IEC 61800-5-2: 2007 – ฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO)
- IEC 62061: 2005 SIL CL2
- ISO 13849-1: 2006 หมวด 3 PL d
- ISO 14118: 2000 (EN 1037) – การป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลและคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย! ต้องปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องของคู่มือการออกแบบที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรการป้องกัน

- ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญสำหรับการติดตั้งและการกำหนดหน้าที่การทำงานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
- ต้องติดตั้งเครื่องในตู้ IP54 หรือในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ต้องใช้ IP ระดับสูงขึ้นในการใช้งานพิเศษ
- สายเคเบิลระหว่างชั่วต่อ 37 และอุปกรณ์นิรภัยภายนอกต้องมีการป้องกันการลัดวงจรตามมาตรฐาน ISO 13849-2 ตาราง D.4
- หากแรงกระทำภายนอกมีอิทธิพลต่อแกนมอเตอร์ (เช่น ภาระสั้นสะท้อน) ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (เช่น เบรคแรงนิรภัย) เพื่อขจัดอันตรายนั้นๆ

การติดตั้งและการตั้งค่าการหยุดแบบปลอดภัย**คำเตือน****ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย!**

ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยไม่ได้แยกแรงดันไฟฟ้าสายหลักจากตัวแปลงความถี่หรือวงจรเสริม ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่หรือมอเตอร์หลังจากแยกแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าสายหลักและทิ้งช่วงรอตามเวลาที่ระบุใน ตาราง 1.1 หากไม่แยกแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าสายหลักจากเครื่องและทิ้งช่วงรอตามเวลาที่ระบุอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

- ไม่แนะนำให้หยุดตัวแปลงความถี่โดยใช้ฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย หากตัวแปลงความถี่ที่ทำงานอยู่ถูกหยุดโดยใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องจะตัดการทำงานและหยุดโดยการสิ้นไหล หากวิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้หรืออันตราย ให้ใช้โหมดการหยุดอื่นเพื่อหยุดตัวแปลง-


1

ความถี่และเครื่องจักรก่อนใช้ฟังก์ชันนี้ อาจจำเป็นต้องใช้เบรกเชิงกล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน


- สำหรับตัวแปลงความถี่มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรและ-ซิงโครนัสในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของเซมิคอนดักเตอร์กำลัง IGBT หลายตัว: แม้จะเปิดทำงานฟังก์ชันเบรกที่ปลอดภัย ระบบก็ยังสามารถสร้างแรงเบรกตามแนว ซึ่งมีกำลังหมุนเฟลามาเตอร์ได้ 180/p องศา p หมายถึงหมายเลขคู่ของขั้ว
- ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับดำเนินงานเชิงกลบนระบบหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของเครื่องเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ไม่ควรใช้ฟังก์ชันนี้เป็นการควบคุมการสตาร์ทและ/หรือการหยุดตัวแปลงความถี่

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อดำเนินการติดตั้งอย่างปลอดภัยสำหรับตัวแปลงความถี่

1. ถอดสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 37 และ 12 หรือ 13 การตัดหรือแยกจัมเปอร์จะไม่ป้องกันการลัดวงจรได้อย่างเพียงพอ (ดูจัมเปอร์ที่ ภาพประกอบ 1.4)
2. เชื่อมต่อรีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัยตัวนอกผ่านฟังก์ชันนอร์มัล NO กับขั้วต่อ 37 (การหยุดแบบปลอดภัย) และขั้วต่อ 12 หรือ 13 (24 V DC) ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัยต้องตรงตามหมวดหมู่ 3 /PL "d"(ISO 13849-1) หรือ SIL 2 (EN 62061)



ภาพประกอบ 1.4 จัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12/13 (24 V) และ 37



ภาพประกอบ 1.5 การติดตั้งเพื่อให้ตรงตามหมวดหมู่การหยุด 0 (EN 60204-1) ที่มี Cat. 3 /PL "d" (ISO 13849-1) หรือ SIL 2 (EN 62061)

1	ตัวแปลงความถี่
2	ปุ่ม [Reset]
3	รีเลย์ความปลอดภัย (cat. 3, PL d หรือ SIL2)
4	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
5	สายเคเบิลป้องกันการลัดวงจร (หากไม่ได้อยู่ภายในตู้ติดตั้ง IP54)

ตาราง 1.5 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 1.5

การทดสอบการใช้งานหยุดแบบปลอดภัย

หลังจากติดตั้งและก่อนการทำงานครั้งแรก ให้ดำเนินการทดสอบการใช้งานสิ่งที่ติดตั้ง โดยใช้การหยุดแบบปลอดภัย นอกจากนี้ ให้ทำการทดสอบหลังจากการปรับแต่งการติดตั้งแต่ละครั้ง

⚠ คำเตือน

การใช้งานการหยุดแบบปลอดภัย (เช่น การตัดการจ่ายแรงดัน 24 V DC ที่ขั้วต่อ 37) ไม่ได้ให้ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ดังนั้น ลำพังฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยจึงไม่เพียงพอในการดำเนินการฟังก์ชันเบรกฉุกเฉินตามที่ EN 60204-1 กำหนด การหยุดฉุกเฉินต้องใช้มาตรการแยกกันทางไฟฟ้า เช่น ด้วยการปิดแหล่งจ่ายไฟหลักผ่านทางคอนแทคเตอร์

1. ใช้งานฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย โดยตัดการจ่ายแรงดัน 24 V DC ที่ส่งไปยังขั้วต่อ 37
2. หลังจากที่ใช้การหยุดแบบปลอดภัย (เช่น หลังจากเวลาตอบกลับ) ตัวแปลงความถี่จะสั้นไหล (หยุดการสร้างสนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์) เวลาการตอบกลับปกติคือน้อยกว่า 10 ms

ตัวแปลงความถี่จะยืนยันการไม่รีสตาร์ทการสร้างสนามแม่เหล็กหมุนโดยพลัดภายใน (ตรงตามหมวด 3 PL d acc. EN ISO 13849-1 และ SIL 2 acc. EN 62061) หลังจากที่ใช้การหยุดแบบปลอดภัย จะแสดงผลจะแสดงข้อความ "Safe Stop activated" (ใช้งานการหยุดแบบปลอดภัยแล้ว) ข้อความวิธีใช้-

ที่เกี่ยวข้องจะระบุว่า "Safe Stop has been activated." (การหยุดแบบปลอดภัยใช้งานแล้ว) ซึ่งแสดงว่าการหยุดแบบปลอดภัยได้รับการใช้งาน หรือการทำงานปกติยังไม่ทำต่อหลังจากที่ใช้การหยุดแบบปลอดภัย

หมายเหตุ

จะเป็นไปตามข้อกำหนดของหมวด 3 /PL "d" (ISO 13849-1) จะเป็นไปได้เมื่อใดเมื่อตัดหรือลดการจ่าย 24 V DC ไปที่ขั้วต่อ 37 ด้วยอุปกรณ์ที่สอดคล้องตามหมวด 3 PL "d" (ISO 13849-1) หากกำลังภายนอกมีผลกับมอเตอร์ ต้องไม่ใช้งานมอเตอร์โดยปราศจากมาตรการป้องกันการรบกวน กำลังภายนอกอาจเพิ่มขึ้น เช่น ในกรณีแกนแวนดิง (ภาระสั้นสะเทือน) มีการเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องการ เช่น การเคลื่อนที่ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วง อาจทำให้เกิดอันตรายได้ มาตรการป้องกันการรบกวนอาจเป็นเบรคเชิงกลเพิ่มเติม

ตามค่ามาตรฐาน ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยถูกตั้งเป็นรูปแบบการป้องกันการรีสตาร์ทที่ไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น หากต้องการเริ่มการทำงานต่อหลังจากการเปิดหยุดแบบปลอดภัย

1. ให้จ่ายไฟ 24 V DC ไปยังขั้วต่อ 37 อีกครั้ง (ข้อความ 'Safe Stop activated' (ใช้งานหยุดเพื่อความปลอดภัยแล้ว) ยังปรากฏอยู่)
2. สร้างสัญญาณรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ดิจิตัล หรือปุ่ม [Reset])

สามารถตั้งฟังก์ชันหยุดปลอดภัยเป็นรูปแบบการรีสตาร์ท-อัตโนมัติ ดังค่า 5-19 ขั้วต่อ 37 การหยุดแบบปลอดภัย จากค่ามาตรฐาน [1] เป็นค่า [3]

การรีสตาร์ทอัตโนมัติเป็นการระงับระบบหยุดแบบปลอดภัย และกลับเข้าสู่การทำงานตามปกติ ทันทีที่จ่ายไฟ 24 V DC ไปยังขั้ว 37 โดยไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตสัญญาณ

คำเตือน

สามารถใช้รูปแบบการรีสตาร์ทอัตโนมัติได้ในหนึ่งในสองกรณีต่อไปนี้:

1. การป้องกันการรีสตาร์ทที่ไม่ได้ตั้งใจดำเนินการโดยส่วนอื่น ๆ ของการติดตั้งระบบหยุดแบบปลอดภัย
2. สามารถตัดแยกพื้นที่อันตรายได้เมื่อไม่ได้เปิดใช้ระบบหยุดแบบปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปฏิบัติตามย่อหน้า 5.3.2.5 ของ ISO 12100-2 2003

1.6.2 การทดสอบการใช้การหยุดแบบปลอดภัย

หลังจากติดตั้งและก่อนการทำงานครั้งแรก ให้ดำเนินการทดสอบการติดตั้งหรือการใช้งานโดยใช้การหยุดแบบปลอดภัย ทำการทดสอบหลังจากการปรับแต่งการติดตั้งหรือการประยุกต์ใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหยุดแบบปลอดภัย

หมายเหตุ

ต้องผ่านการทดสอบภายหลังการติดตั้งครั้งแรก และหลังจากทุกครั้งที่เปลี่ยนการติดตั้งด้านความปลอดภัย

การทดสอบระบบ (เลือกกรณี 1 หรือ 2 ตามความเป็นจริง):

กรณีที่ 1 : ต้องมีระบบป้องกันการรีสตาร์ทฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย (เช่น หยุดปลอดภัยเฉพาะเมื่อพารามิเตอร์ 5-19 ขั้วต่อ 37 การหยุดแบบปลอดภัย ตั้งไว้เป็นค่ามาตรฐาน [1] หรือผสมผสานการหยุดแบบปลอดภัยและ MCB 112 โดยพารามิเตอร์ 5-19 ขั้วต่อ 37 การหยุดแบบปลอดภัย ตั้งไว้ที่ [6] PTC 1 และรีเลย์ A หรือ [9] PTC 1 และรีเลย์ W/A):

1.1 ตัดการจ่ายแรงดัน 24 V DC ไปยังขั้วต่อ 37 โดยใช้อุปกรณ์ตัด ในขณะที่ตัวแปลงความถี่กำลังส่งแรงขับเคลื่อน (หมายถึงไม่มีการตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก) ขั้นตอนการทดสอบจะผ่านเมื่อ

- มอเตอร์มีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการสั่นไหวและ
- เบรคเชิงกลถูกเปิดทำงาน (หากเชื่อมต่อ)
- สัญญาณเตือน "หยุดแบบปลอดภัย [A68]" ปรากฏขึ้นใน LCP หากมีการติดตั้ง

1.2 ส่งสัญญาณรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ดิจิตัล หรือปุ่ม [Reset]) ขั้นตอนการทดสอบจะผ่านหากมอเตอร์ยังอยู่ในสถานะหยุดเพื่อความปลอดภัย และเบรคเชิงกล (หากเชื่อมต่อ) ยังคงถูกสั่งใช้งาน

1.3 จ่ายไฟ DC 24 V ไปยังขั้วต่อ 37 อีกครั้ง การทดสอบจะผ่านหากมอเตอร์ยังอยู่ในสถานะสั่นไหวและเบรคเชิงกล (หากเชื่อมต่อ) ยังคงทำงาน

1.4 ส่งสัญญาณรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ดิจิตัล หรือปุ่ม [Reset]) การทดสอบจะผ่านหากมอเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง

การทดสอบระบบถือว่าผ่านเมื่อการทดสอบขั้นตอนทั้งสี่ขั้นใน 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 ผ่าน

กรณีที่ 2 : ควรใช้และสามารถใช้ระบบป้องกันการรี-สตาร์ทอัตโนมัติ (เช่น หยุดปลอดภัยเฉพาะเมื่อพารามิเตอร์ 5-19 ชั่วต่อ 37 การหยุดแบบปลอดภัย ตั้งไว้เป็น [3] หรือผสมผสานการหยุดแบบปลอดภัยและ MCB 112 โดยพารามิเตอร์ 5-19 ชั่วต่อ 37 การหยุดแบบปลอดภัย ตั้งไว้ที่ [7] PTC 1 และรีเลย์ W หรือ [8] PTC 1 และรีเลย์ A/W):

2.1 ตัดการจ่ายแรงดัน 24 V DC ไปยังชั่วต่อ 37 โดยใช้อุปกรณ์ตัด ในขณะที่ตัวแปลงความถี่กำลังส่งแรงขับเคลื่อนมอเตอร์ (หมายถึงไม่มีการตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก) ขั้นตอนการทดสอบจะผ่านเมื่อ

- มอเตอร์มีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการสั่นไหวและ
- เบรกเชิงกลถูกเปิดทำงาน (หากเชื่อมต่อ)
- สัญญาณเตือน "หยุดแบบปลอดภัย [A68]" ปรากฏขึ้นใน LCP หากมีการติดตั้ง

2.2 จ่ายไฟ 24 V DC ไปยังชั่วต่อ 37 อีกครั้ง

การทดสอบจะผ่านหากมอเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง การทดสอบระบบถือว่าผ่านเมื่อทำการทดสอบขั้นตอนทั้งหมดใน 2.1 และ 2.2 ผ่าน

หมายเหตุ

ดูคำเตือนเกี่ยวกับรูปแบบการรีสตาร์ทใน 1.6.1 ชั่วต่อ 37 ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย

คำเตือน

ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยสามารถใช้ได้กับทั้งมอเตอร์ชนิดอะซิงโครนัส ชิงโครนัส และมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร อาจเกิดฟลัดขึ้นสองแบบที่เซมิคอนดักเตอร์กำลังของตัวแปลงความถี่ เมื่อใช้กับมอเตอร์ชิงโครนัสหรือมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรอาจทำให้เกิดการหมุนตกค้างจากฟลัด การหมุนอาจคำนวณได้เป็น มุม = $360 /$ (จำนวนขั้ว) การประยุกต์ใช้งานที่มีมอเตอร์แบบชิงโครนัสจะต้องพิจารณาประเด็นการหมุนตกค้างนี้ และรับประกันว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ประเด็นที่วิกฤตในเรื่องความปลอดภัย สถานการณ์แบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส

2 การติดตั้ง

2.1 รายการตรวจสอบสถานที่การติดตั้ง

- ตัวแปลงความถี่จะต้องอาศัยอากาศแวดล้อมสำหรับการระบายความร้อน ปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศแวดล้อมเพื่อการทำงานที่ดีที่สุด
- ดูให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักการติดตั้งตัวแปลงความถี่
- เก็บคู่มือ ภาพร่าง และแผนภูมิต่างๆ ให้สามารถหยิบมาใช้สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งและการทำงานโดยละเอียด เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องสามารถดูคู่มือได้
- วางตำแหน่งอุปกรณ์ให้ใกล้กับมอเตอร์ที่สุดเท่าที่ทำได้ ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ให้สั้นที่สุด ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของมอเตอร์เพื่อดูความต้านทานที่แท้จริง อย่าใช้งานเกินระดับ
 - 300 ม. (1,000 ฟุต) สำหรับสายไฟ-มอเตอร์ที่ไม่มีฉนวน
 - 150 ม. (500 ฟุต) สำหรับสายเคเบิลที่มีฉนวน
- ตรวจสอบว่าเกิดการป้องกันทางเข้าของตัวแปลงความถี่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง อาจจำเป็นต้องใช้กรอบหุ้ม IP55 (NEMA 12) หรือ IP66 (NEMA 4)

⚠ ข้อควรระวัง

การป้องกันทางเข้า

สามารถรับประกันพิกัด IP54, IP55 และ IP66 หากเครื่องปิดอย่างเหมาะสมเท่านั้น

- ตรวจสอบว่าปลอกสายเคเบิลและรูที่ไม่ใช้งานของปลอกปิดอย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าฝาครอบเครื่องปิดอย่างเหมาะสม

⚠ ข้อควรระวัง

อุปกรณ์เสียหายจากการปนเปื้อน

อย่าเปิดฝาครอบตัวแปลงความถี่ทิ้งไว้

2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้งตัวแปลงความถี่และมอเตอร์


- เปรียบเทียบหมายเลขรุ่นของเครื่องบนแผ่นป้ายชื่อกับสิ่งที่สั่งซื้อไว้เพื่อยืนยันอุปกรณ์ที่เหมาะสม
- ดูให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนต่อไปนี้มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง:
 - แหล่งจ่ายไฟหลัก
 - ตัวแปลงความถี่
 - มอเตอร์
- ดูให้แน่ใจว่าพิกัดเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่เท่ากับหรือสูงกว่ากระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์สำหรับประสิทธิภาพมอเตอร์ที่คาดหวัง
 - ขนาดมอเตอร์และกำลังของตัวแปลงความถี่ต้องสอดคล้องกับการป้องกันโหลดเกินที่เหมาะสม
 - หากพิกัดของตัวแปลงความถี่น้อยกว่ามอเตอร์ จะไม่ได้เอาต์พุตมอเตอร์ที่เต็มที่

2.3 การติดตั้งเชิงกล

2.3.1 การระบายความร้อน

- เพื่อให้ได้การหมุนเวียนอากาศระบายความร้อน ติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรง หรือติดกับแผ่นหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ดู 2.3.3 การติดตั้ง)
- ต้องเว้นพื้นที่ว่างที่ด้านบนและด้านล่างสำหรับการระบายความร้อน โดยต้องเว้นไว้ 100-225 มม. (4-10 นิ้ว) ดู ภาพประกอบ 2.1 สำหรับข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่ว่างขั้นต่ำ
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไปและประสิทธิภาพลดลง
- ต้องใส่ใจต่อการลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิเริ่มต้นระหว่าง 40 °C (104 °F) และ 50 °C (122 °F) และการยกสูง 1,000 ม. (3,300 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล โปรดดูคู่มือการออกแบบอุปกรณ์สำหรับข้อมูลโดยละเอียด

2



ภาพประกอบ 2.1 การเว้นพื้นที่ระบายความร้อนที่ด้านบนและด้านล่าง

กรอบหุ้ม	A2-A5	B1-B4	C1, C3	C2, C4
a/b [มม.]	100	200	200	225


ตาราง 2.1 ข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่วางชิ้นตัว

2.3.2 การยก

- ตรวจสอบน้ำหนักของชุดเพื่อพิจารณาวิธีการยกที่ปลอดภัย
- ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์การยกเหมาะสมกับงาน
- หากจำเป็น ให้เตรียมรถ เครน หรือรถยกที่มีพิกัดเหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- สำหรับการยก ให้ใช้รถล้อรถยกบนตัวเครื่อง หากมีให้ไว้


2.3.3 การติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องตามแนวตั้ง
- ตัวแปลงความถี่สามารถติดตั้งขนานข้างกันได้
- ให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งแข็งแรงต่อการรองรับน้ำหนักของเครื่อง
- เพื่อให้ได้การหมุนเวียนอากาศระบายความร้อน ติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรง หรือติดกับแผ่นหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ดู ภาพประกอบ 2.2 และ ภาพประกอบ 2.3)
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไปหรือประสิทธิภาพลดลง
- ใช้รูสำหรับยึดติดแบบสล๊อตบนเครื่องสำหรับการติดตั้งกับกำแพง หากมีให้ไว้



ภาพประกอบ 2.2 การติดตั้งกับแผ่นหลังอย่างเหมาะสม

รายการ A เป็นแผ่นหลังที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อการหมุนเวียนอากาศที่จำเป็นต่อการระบายความร้อนของเครื่อง



ภาพประกอบ 2.3 การติดตั้งกับรางกันอย่างเหมาะสม

หมายเหตุ

ต้องใช้แผ่นหลังเมื่อติดตั้งกับรางกัน

2.3.4 แรงบิดขึ้นตั้ง


ดู 10.4 แรงบิดขึ้นตั้งเพื่อเชื่อมต่อ สำหรับข้อกำหนดเฉพาะของการขึ้นตั้งที่เหมาะสม.

2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า

ส่วนนี้มีคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการต่อสายตัวแปลงความถี่ โดยมีคำอธิบายในการทำงานต่อไปนี้

- การต่อสายมอเตอร์กับขั้วต่อเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่
- การต่อสายไฟหลักกระแสสลับกับขั้วต่ออินพุตของตัวแปลงความถี่
- การต่อสายไฟส่วนควบคุมและการต่อสายสื่อสารแบบอนุกรม
- ตรวจสอบอินพุตและกำลังมอเตอร์หลังจากจ่ายกระแสไฟแล้ว ตั้งโปรแกรมขั้วต่อส่วนควบคุมสำหรับการทำงานที่ต้องการ

ภาพประกอบ 2.4 แสดงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน




1308A544:12

ภาพประกอบ 2.4 ภาพร่างผังการเดินสายพื้นฐาน

* ขั้วต่อ 37 เป็นทางเลือกเสริม

2



ภาพประกอบ 2.5 การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั่วไป

1	PLC	6	ขั้นต่ำ 200 มม. (7.9 นิ้ว) ระหว่างสายเคเบิลควบคุม มอเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟหลัก
2	ตัวแปลงความถี่	7	มอเตอร์, 3 เฟสและ PE
3	คอนแทคเตอร์เอาท์พุท (ไม่แนะนำโดยทั่วไป)	8	แหล่งจ่ายไฟหลัก, 3 เฟสและ PE ที่เสริมกำลัง
4	รางกันต่อสายดิน (PE)	9	การเดินสายควบคุม
5	การหุ้มฉนวนสายเคเบิล (ปกสายไว้)	10	การเทียบเท่าขั้นต่ำ 16 มม. ² (0.025 นิ้ว)

ตาราง 2.2 คำอธิบาย ภาพประกอบ 2.5

2.4.1 ข้อกำหนด

คำเตือน**อันตรายจากอุปกรณ์!**

เพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมุนอยู่สามารถทำให้เกิดอันตรายได้ งานทางไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษาต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

ข้อควรระวัง**การแยกสายไฟ!**


วางสายกำลังอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุมในท่อร้อยสายโลหะแยกกันสามเส้น หรือใช้สายเคเบิลแบบมีฉนวนแยกกัน เพื่อแยกสัญญาณรบกวน-ความถี่สูง หากไม่แยกกำลัง มอเตอร์ และการเดินสายควบคุม อาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ถูกเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยาวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่อง
- เดินสายเคเบิลมอเตอร์จากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนี่ยวนำจากเอาต์พุทสายเคเบิลมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันสามารถประจุคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและลือคอุปกรณ์แล้ว

การป้องกันโหลดเกินและอุปกรณ์

- ฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวแปลงความถี่มีการป้องกันโหลดเกินสำหรับมอเตอร์ การโหลดเกินคำนวณระดับของการเพิ่มเพื่อเรียกใช้การตั้งเวลาสำหรับการตัดการทำงาน (หยุดเอาต์พุทตัวควบคุม) ยิ่งกระแสสูงขึ้นเท่าใด การตอบสนองการตัดการทำงานก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น การโหลดเกินนี้มีการป้องกันมอเตอร์แบบคลาส 20 ดู **8 คำเตือนและสัญญาณเตือน** สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดการทำงาน
- เนื่องจากการเดินสายมอเตอร์มีกระแสความถี่สูง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเดินสายกำลังไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟหลัก กำลังมอเตอร์ และส่วนควบคุมต้องแยกออกจากกัน ใช้ท่อร้อยสายแบบโลหะหรือสายแบบมีฉนวนแยก หากไม่แยกสายกำลัง มอเตอร์ และส่วนควบคุม อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานได้ต่ำกว่าประสิทธิภาพที่เหมาะสม
- ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดต้องมีการป้องกันไฟฟาสลัดวงจรและการป้องกันกระแสเกิน ต้องมีฟิวส์อินพุทเพื่อให้การป้องกันนี้ ดู **ภาพประกอบ 2.6** หากไม่ได้จัดส่งให้จากโรงงาน ผู้ติดตั้งต้องใส่ฟิวส์ด้วยเมื่อทำการติดตั้ง ดูพิกัดฟิวส์สูงสุดใน **10.3 ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์**.



ภาพประกอบ 2.6 ฟิวส์

ประเภทของสายและพิกัด

- การเดินสายทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นและระดับชาติ เกี่ยวกับข้อกำหนดของพื้นที่หน้าตัดและอุณหภูมิแวดล้อม
- Danfoss แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมดด้วยสายทองแดงที่พิกัด 75° C เป็นอย่างต่ำ
- ดู **10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง** สำหรับขนาดสายที่แนะนำ

2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)

คำเตือน**อันตรายจากกราวด์!**

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องต่อสายดินตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมตามระดับด้านไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงคำแนะนำที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ กระแสลงดินสูงกว่า 3.5 mA หากไม่ดำเนินการต่อสายดินตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

หมายเหตุ

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้หรือช่างไฟฟ้าที่ติดตั้งที่จะต้องมั่นใจว่าต่อกราวด์ (สายดิน) ของอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ

- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติทั้งหมดเพื่อการต่อสายดินอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
- การต่อสายดินป้องกันที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่มีกระแสลงดินสูงกว่า 3.5 mA ต้องได้รับการดำเนินการครบถ้วน ดู **2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)**
- สายดินเฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินสายกำลังอินพุท กำลังมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม
- ใช้ตัวรัดสายที่ให้ไว้กับอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อลงดินที่เหมาะสม

- อย่าต่อกราวด์ตัวแปลงความถี่หนึ่งชุดกับอีกชุดในแบบ "สายโซ่เดซี"
- ใช้สายกราวด์ให้สั้นที่สุด
- ขอแนะนำให้ใช้สายเกลียวถี่เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์

2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)

ทำตามข้อกำหนดในประเทศและท้องถิ่นเกี่ยวกับการต่อลงดินเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ที่มีกระแสรั่วไหล > 3.5 mA เทคโนโลยีตัวแปลงความถี่ใช้การสวิตช์ความถี่สูงที่ก่าลังสูง ซึ่งอาจสร้างกระแสรั่วไหลในการเชื่อมต่อลงดิน กระแสฟอลต์ในตัวแปลงความถี่ที่ขั้วต่อกำลังไฟฟ้าเอาท์พุทอาจมีส่วนประกอบกระแสตรงที่สามารถขาร์จตัวเก็บประจุจวงจรกรองและสร้างกระแสลงดินชั่วคราวได้ กระแสรั่วไหลลงดินขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบหลายแบบ รวมถึงการกรอง RFI, สายเคเบิลมอเตอร์แบบถักเกลียว และกำลังของตัวแปลงความถี่

EN/IEC61800-5-1 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบชุดขับเคลื่อนกำลัง) กำหนดการดูแลเป็นพิเศษหากกระแสรั่วไหลเกิน 3.5 mA การต่อกราวด์ลงดินต้องมีการเสริมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- สายกราวด์ที่ต่อลงดินมีขนาดอย่างน้อย 10 มม²
- แยกสายกราวด์ลงดินสองเส้น โดยทั้งสองเส้นต้องตรงตามระเบียบเรื่องขนาดของภาคตัดขวาง

ดู EN 60364-5-54 § 543.7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


การใช้ RCD

เมื่อใช้อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCDs) หรือที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสรั่วลงดิน (ELCBs) ให้ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้:

- ใช้ RCDs ประเภท B เท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจจับกระแสกระแสวิบและกระแสตรงได้
- ใช้ RCDs ที่มีการหน่วงกระแสชากภายในเพื่อป้องกันฟอลต์ที่เกิดจากกระแสลงดินชั่วคราว
- กำหนดขนาดของ RCDs โดยพิจารณาจากรูปแบบของระบบและสภาพแวดล้อม

2.4.2.2 ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน

ตัวรัดสายต่อลงดิน (สายกราวด์) จัดเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับการเดินสายมอเตอร์ (ดู ภาพประกอบ 2.7).



ภาพประกอบ 2.7 ต่อกราวด์ด้วยสายเคเบิลที่มีฉนวน

2.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์


⚠ คำเตือน

แรงดันเหนียวน่า!


เดินสายเคเบิลมอเตอร์เอาท์พุทจากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนียวน่าจากเอาท์พุทสายเคเบิลมอเตอร์ที่ไปด้วยกันสามารถชาร์ทคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล๊อคอุปกรณ์แล้ว หากไม่วางเอาท์พุทสายเคเบิลมอเตอร์แยกจากกันอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง

- สำหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- แผ่นเจาะสำหรับเดินสายไฟมอเตอร์หรือแผงควบคุมมีอยู่ที่ฐานของชุด IP21 ขึ้นไป (NEMA1/12)
- อย่าติดตั้งตัวเก็บประจุสำหรับแก์คาเพาเวอร์แฟลคเตอร์ของมอเตอร์ ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- อย่าเดินสายอุปกรณ์สแตร์ทหรือเปลี่ยนขั้วระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- ต่อสายไฟมอเตอร์ 3 เฟส กับขั้วต่อ 96 (U), 97 (V) และ 98 (W)
- ต่อกราวด์สายเคเบิลตามคำแนะนำการต่อกราวด์ที่ให้ไว้
- ใช้แรงบิดขันขั้วต่อตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน 10.4.1 แรงบิดขันตั้งเพื่อเชื่อมต่อ
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์


ภาพประกอบสามภาพต่อไปนี้แสดงไฟฟ้าหลักอินพุท มอเตอร์ และการต่อกราวด์ลงดินสำหรับตัวแปลงความถี่ขึ้นพื้นฐาน การกำหนดรูปแบบที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปตามประเภทเครื่องและอุปกรณ์เสริม



ภาพประกอบ 2.8 มอเตอร์ สายหลัก และสายดินสำหรับขนาดเฟรม A



ภาพประกอบ 2.9 มอเตอร์ สายหลัก และสายดินสำหรับขนาดเฟรม B ขึ้นไปที่ใช้สายเคเบิลมีฉนวน




ภาพประกอบ 2.10 มอเตอร์ สายหลัก และสายดินสำหรับขนาดเฟรม B ขึ้นไปที่ใช้ท่อร้อยสาย

2

2.4.4 การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ

- ขนาดของสายไฟขึ้นอยู่กับกระแสอินพุทของตัวแปลงความถี่ สำหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู *10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง*
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- เชื่อมต่อสายไฟอินพุทกระแสสลับ 3 เฟส กับขั้วต่อ L1, L2 และ L3 (ดู *ภาพประกอบ 2.11*)
- กำลังอินพุทจะถูกเชื่อมต่อกับขั้วต่ออินพุทสายหลักหรือปลดการเชื่อมต่ออินพุท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดรูปแบบของอุปกรณ์

2



130BT336:10

ภาพประกอบ 2.11 การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-
กระแสสลับ


- ต่อกาวด์สายเคเบิลตามคำแนะนำการต่อกาวด์ที่ให้ไว้ใน 2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)
- ตัวแปลงความถี่ทุกตัวสามารถใช้กับแหล่งอินพุตแยก รวมถึงสายกำลังอ้างอิงกราวด์ได้ เมื่อจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก (สายหลัก IT หรือเดลต้าแบบลอย) หรือสายหลัก TT/TN-S ที่มีขากาวด์ (เดลต้าที่มีกราวด์) ให้ตั้ง 14-50 ตัวกรอง RFI เป็นปิด เมื่อปิด ตัวเก็บประจุตัวกรอง RFI ภายในระหว่างโครงเครื่องและวงจรถักจะถูกลดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อวงจรถักและเพื่อลดกระแสประจุที่ไหลลงดิน ตามมาตรฐาน IEC 61800-3

2.4.5 การเดินสายควบคุม

- แยกการเดินสายควบคุมจากส่วนประกอบกำลังไฟสูงในตัวแปลงความถี่
- สำหรับการแยก PELV หากตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับเทอร์มิสเตอร์ การเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ต้องมีการเสริมกำลัง/ป้องกันด้วยฉนวนสองชั้น แนะนำให้ใช้แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC


2.4.5.1 การเข้าถึง

- ถอดฝาปิดออกโดยใช้ไขควง ดูภาพประกอบ 2.12
- หรือถอดฝาครอบด้านหน้าโดยคลายสกรูที่ยึดติดออก ดูภาพประกอบ 2.13



130BT248:10

ภาพประกอบ 2.12 การเข้าถึงการเดินสายควบคุมสำหรับ
กรอมหุ้ม A2, A3, B3, B4, C3 และ C4



130BT334:10

ภาพประกอบ 2.13 การเข้าถึงการเดินสายควบคุมสำหรับ
กรอมหุ้ม A4, A5, B1, B2, C1 และ C2


โปรดดู ตาราง 2.3 ก่อนขันปิดส่วนฝา

เฟรม	IP20	IP21	IP55	IP66
A4/A5	-	-	2	2
B1	-	*	2.2	2.2
B2	-	*	2.2	2.2
C1	-	*	2.2	2.2
C2	-	*	2.2	2.2
* ไม่มีสกรูสำหรับใช้ขัน - ไม่ปรากฏ				

ตาราง 2.3 แรงบิดในการขันฝาปิด (Nm)

2.4.5.2 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม

ภาพประกอบ 2.17 แสดงขั้วต่อตัวแปลงความถี่ที่สามารถถอดออกได้ การทำงานของขั้วและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานได้สรุปไว้ใน ตาราง 2.4



ภาพประกอบ 2.14 ตำแหน่งขั้วต่อส่วนควบคุม

- **ช่องเสียบ 1** มีขั้วต่ออินพุตดิจิทัลที่สามารถโปรแกรมได้สี่ขั้ว ขั้วต่อดิจิทัลเพิ่มเติมสองขั้วที่โปรแกรมเป็นได้ทั้งอินพุตหรือเอาต์พุต ขั้วต่อ 24 V DC แรงดันแหล่งจ่ายไฟ และขั้วต่อทั่วไปสำหรับจ่ายแรงดัน 24 V DC เป็นส่วนเสริมสำหรับลูกค้า
- **ช่องเสียบ 2** ขั้วต่อ (+)68 และ (-)69 ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสื่อสารแบบอนุกรม RS-485
- **ช่องเสียบ 3** มีอินพุตอนาล็อกสองช่อง เอาต์พุตอนาล็อกหนึ่งช่อง แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 10 V DC และขั้วต่อทั่วไปสำหรับอินพุตและเอาต์พุต
- **ช่องเสียบ 4** คือพอร์ต USB ที่ไว้ใช้กับ ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10
- นอกจากนี้ยังมีเอาต์พุตรีเลย์ Form C สองช่องที่อยู่ในตำแหน่งต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบและขนาดของตัวควบคุม
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องที่สามารถส่งข้ออาจะมีขั้วต่อเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริม

ดู 10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค สำหรับรายละเอียดขั้วต่อ


คำอธิบายขั้วต่อ			
อินพุต/เอาต์พุตดิจิทัล			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐาน	คำอธิบาย
12, 13	-	+24 V DC	แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC กระแสเอาต์พุตสูงสุดคือ 200 mA โดยรวมสำหรับโหลด 24 V ทั้งหมด สามารถใช้กับอินพุตดิจิทัลและทรานซิสเตอร์ภายนอก
18	5-10	[8] สตาร์ท	อินพุตดิจิทัล
19	5-11	[0] ไม่มีการทำงาน	
32	5-14	[0] ไม่มีการทำงาน	
33	5-15	[0] ไม่มีการทำงาน	
27	5-12	[2] สิ้นไหล-ผกผัน	สามารถเลือกเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตดิจิทัล
29	5-13	[14] การ jog	ค่ามาตรฐานที่ตั้งจากโรงงานคืออินพุต
20	-		ใช้สำหรับจุดรวมอินพุตดิจิทัลและค่าต่างศักย์ 0 V สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 24 V
37	-	แรงบิดที่ปลอดภัยปิด (STO)	(เสริม) อินพุตปลอดภัย ใช้สำหรับ STO
อินพุต/เอาต์พุตอนาล็อก			
39	-		จุดรวมสำหรับเอาต์พุตอนาล็อก
42	6-50	ความเร็ว 0 - ชัตจากัดสูงสุด	เอาต์พุตอนาล็อกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ สัญญาณอนาล็อกคือ 0-20 mA หรือ 4-20 mA ที่สูงสุด 500Ω
50	-	+10 V DC	แรงดันแหล่งจ่ายไฟ-อนาล็อก 10 V DC สูงสุด 15 mA ใช้โดยทั่วไปกับโพเทนชิโอเมเตอร์หรือเทอร์มิสเตอร์
53	6-1	ค่าอ้างอิง	อินพุตอนาล็อก สามารถเลือกได้สำหรับแรงดันหรือกระแส สวิตช์ A53 และ A54 เลือก mA หรือ V
54	6-2	ค่าป้อนกลับ	
55	-		จุดรวมสำหรับอินพุตอนาล็อก
การสื่อสารแบบอนุกรม			

คำอธิบายขั้วต่อ			
อินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐาน	คำอธิบาย
61	-		วงจรรอง RC ในตัวสำหรับเคเบิลแบบชิล ใช้สำหรับเชื่อมต่อชิลเมื่อมีปัญหา EMC เท่านั้น
68 (+)	8-3		อินเตอร์เฟซ RS-485
69 (-)	8-3		สวิตช์บนการ์ดควบคุมให้ไว้เพื่อต่อตัวต้านทานปิดวงจร
รีเลย์			
01, 02, 03	5-40 [0]	[0] สัญญาณเตือน	เอาต์พุตรีเลย์ Form C สามารถใช้กับแรงดันกระแสสลับหรือกระแสตรง และโหลดตัวต้านทานหรือตัวเหนี่ยวนำ
04, 05, 06	5-40 [1]	[0] กาลังรัน	

ตาราง 2.4 คำอธิบายขั้วต่อ

2.4.5.3 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม

ช่องเสียบขั้วต่อส่วนควบคุมสามารถถอดออกจากตัวแปลง-ความถี่ได้เพื่อความง่ายในการติดตั้ง ดังแสดงใน ภาพประกอบ 2.15.




ภาพประกอบ 2.15 การถอดปลั๊กขั้วต่อส่วนควบคุม

1. เปิดหน้าสัมผัสโดยเสียบไขควงขนาดเล็กเข้าไปในช่องบนหรือล่างหน้าสัมผัสนั้น ตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 2.16
2. เสียบสายไฟควบคุมเปลือยเข้าไปที่หน้าสัมผัส
3. ดึงไขควงออกเพื่อให้สายควบคุมรัดติดกับหน้าสัมผัส
4. ดูให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสแน่นหนาและไม่หลวมหลุด การเดินสายควบคุมไว้หลวมๆ เป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานบกพร่องหรือด้อยประสิทธิภาพ

ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง สำหรับขนาดสายขั้วต่อส่วนควบคุม

ดู 6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน สำหรับการเดินสายควบคุมทั่วไป




ภาพประกอบ 2.16 การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม

2.4.5.4 การใช้สายเคเบิลควบคุมที่มีฉนวน

ปลอกฉนวนที่ถูกต้อง


วิธีการที่เหมาะสมในกรณีส่วนใหญ่คือการยึดสายเคเบิลควบคุมและสายเคเบิลการสื่อสารแบบอนุกรมด้วยตัวรัดส่วนชิลที่ให้ไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ถึงหน้าสัมผัสของสายเคเบิล-ความถี่สูงที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้



ภาพประกอบ 2.17 ตัวรัดส่วนชิลที่ปลายทั้งสองด้าน

วงรอบกราวด์ 50/60 Hz


หากใช้สายเคเบิลควบคุมที่ยาวมาก วงรอบกราวด์อาจเกิดขึ้น หากต้องการตัดวงรอบกราวด์ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของส่วนชิลลงดินผ่านตัวเก็บประจุ 100 nF (พยายามให้สายขงนี้สั้นที่สุด)



ภาพประกอบ 2.18 การเชื่อมต่อกับตัวเก็บประจุ 100 nF

ป้องกันสัญญาณรบกวน EMC บนการสื่อสารแบบอนุกรม

หากต้องการขจัดสัญญาณรบกวนความถี่ต่ำระหว่างตัวแปลง-ความถี่ เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของส่วนชิลกับขั้วต่อ 61 ขั้วต่อ-นี้เชื่อมต่อกับกราวด์ผ่านทางลิงก์ RC ภายใน ใช้สายเคเบิลบิดเกลียวคู่เพื่อลดการรบกวนระหว่างตัวนำ



ภาพประกอบ 2.19 สายเคเบิลบิดเกลียวคู่

2.4.5.5 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม

การทำงานของตัวแปลงความถี่สั่งการโดยการรับสัญญาณอินพุทของการควบคุม

- ขั้วต่อแต่ละขั้วต้องมีการตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานที่จะทำการสนับสนุนในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อนั้น โปรดดู ตาราง 2.4 สำหรับขั้วต่อและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- สิ่งสำคัญคือจะต้องยืนยันว่าขั้วต่อส่วนควบคุมได้รับการโปรแกรมสำหรับการทำงานที่ถูกต้องแล้ว ดู 4 อินเตอร์เฟสกับผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดในการเข้าถึงพารามิเตอร์และ 5 เกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ สำหรับรายละเอียดการโปรแกรม
- การโปรแกรมขั้วต่อตามค่ามาตรฐานมีจุดประสงค์เพื่อเริ่มการทำงานตัวแปลงความถี่ในโหมดการทำงานทั่วไป


2.4.5.6 ขั้วต่อจัมเปอร์ 12 และ 27

อาจต้องใช้สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 27 สำหรับตัวแปลงความถี่ในการทำงานเมื่อใช้ค่าการตั้งโปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน

- ขั้วต่ออินพุทดิจิทัล 27 ออกแบบให้รับคำสั่งอินเตอร์ล๊อคจากภายนอก 24 V DC ในการทำงานหลายๆแบบ ผู้ใช้ต่อสายอุปกรณ์อินเตอร์ล๊อคจากภายนอกกับขั้วต่อ 27
- เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์อินเตอร์ล๊อค ให้ต่อสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 (แนะนำ) หรือ 13 กับขั้วต่อ 27 ซึ่งจะให้สัญญาณ 24 V ภายในบนขั้วต่อ 27
- หากไม่มีสัญญาณ เครื่องจะไม่ทำงาน
- เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ AUTO REMOTE COASTING หรือ สัญญาณเตือน 60 อินเตอร์ล๊อคภายนอก แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงานแต่ไม่มีสัญญาณอินพุทที่ขั้วต่อ 27
- เมื่อต่อสายอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งจากโรงงานเข้ากับขั้วต่อ 27 อย่าถอดสายนั้นออก

2.4.5.7 สวิตช์ขั้วต่อ 53 และ 54

- ขั้วต่ออินพุทอนาล็อก 53 และ 54 สามารถเลือกสำหรับทั้งสัญญาณอินพุทแรงดัน (0 ถึง 10 V) หรือกระแส (0/4-20 mA)
- ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวแปลงความถี่ก่อนที่จะเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์
- ตั้งสวิตช์ A53 และ A54 เพื่อเลือกประเภทสัญญาณ U เลือกแรงดัน, I เลือกกระแส
- สามารถเข้าถึงสวิตช์ได้เมื่อถอด LCP แล้ว (ดู ภาพประกอบ 2.20) โปรดทราบว่าการ์ดเสริมบางแบบที่ใช้ได้กับเครื่องนี้อาจปิดบังสวิตช์เหล่านี้และต้องถอดออกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของสวิตช์ ถอดสายไฟที่จ่ายไฟเข้าเครื่องทุกครั้งก่อนถอดการ์ดเสริม
- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 53 ใช้สำหรับการอ้างอิงความเร็วในวงรอบเปิดที่ตั้งค่าใน 16-61 ขั้ว 53 การตั้งค่าสวิตช์
- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 54 ใช้สำหรับสัญญาณป้อนกลับในวงรอบปิดที่ตั้งค่าใน 16-63 ขั้ว 54 การตั้งค่าสวิตช์



ภาพประกอบ 2.20 ตำแหน่งสวิตช์ขั้วต่อ 53 และ 54


2.4.5.8 การควบคุมเบรกเชิงกล

ในการทำงานเกี่ยวกับการชะลอ/หยุดลง จำเป็นต้องสามารถควบคุมเบรกไฟฟ้าเชิงกลได้:

- ควบคุมเบรกโดยใช้เอาต์พุทรีเลย์หรือเอาต์พุตดิจิทัล (ขั้วต่อ 27 และ 29)
- ให้เอาต์พุต (ปลดแรงดันไฟฟ้า) ตรวจจับที่ตัวแปลงความถี่ไม่สามารถ 'รองรับ' มอเตอร์ได้ด้วยอย่างเช่น ในกรณีที่โหลดหนักเกินไป
- เลือก [32] การควบคุมเบรกเชิงกล ในกลุ่มพารามิเตอร์ 5-4* รีเลย์ สำหรับการใช้งานกับเบรกไฟฟ้าเชิงกล
- เบรกจะถูกปล่อยเมื่อกระแสมอเตอร์มีค่าเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน 2-20 Release Brake Current
- เบรกจะทำงานเมื่อความเร็วเอาต์พุตมีค่าน้อยกว่าความเร็วที่ตั้งไว้ใน 2-21 Activate Brake Speed [RPM] หรือ 2-22 Activate Brake Speed [Hz] และเฉพาะเมื่อตัวแปลงความถี่กำลังดำเนินการตามคำสั่งหยุด

ถ้าตัวแปลงความถี่อยู่ในโหมดสัญญาณเตือน หรือในสถานการณ์ที่เกิดแรงดันเกิน เบรกเชิงกลจะตัดเข้าทันที

ในการเคลื่อนที่แนวตั้ง จุดสำคัญคือโหลดต้องได้รับการจัดการหยุด ควบคุม (เพิ่ม ลด) ในโหมดปลดปล่อยระหว่างการทำงานทั้งหมด เนื่องจากตัวแปลงความถี่ไม่ใช่อุปกรณ์นิรภัย ผู้ออกแบบเครื่อง/รถยก (OEM) ต้องพิจารณาถึงประเภทและจำนวนของอุปกรณ์นิรภัย (เช่น สวิตช์ควบคุมความเร็ว, เบรกฉุกเฉิน ฯลฯ) ที่จะใช้ เพื่อให้สามารถหยุดโหลดในกรณีฉุกเฉินหรือระบบทำงานผิดปกติ ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่อง/รถยกภายในประเทศ




ภาพประกอบ 2.21 การเชื่อมต่อเบรกเชิงกลกับตัวแปลงความถี่

130BA902.10

2.4.6 การสื่อสารแบบอนุกรม

เชื่อมต่อสายการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 กับขั้วต่อ (+)68 และ (-)69

- แนะนำให้ใช้สายเคเบิลการสื่อสารแบบอนุกรมที่มีการกรองสัญญาณ
- ดู 2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์) สำหรับการต่อกราวด์ที่เหมาะสม



130BB489.10

ภาพประกอบ 2.22 แผนผังการเดินสายการสื่อสารแบบอนุกรม

สำหรับการตั้งค่าการสื่อสารแบบอนุกรมขั้นพื้นฐาน เลือกดังต่อไปนี้

1. ประเภทรูปแบบใน 8-30 โปรโตคอล
 2. แอดเดรสของตัวแปลงความถี่ใน 8-31 ที่อยู่
 3. อัตราบอดใน 8-32 Baud rate
- รูปแบบการสื่อสาร 4 แบบเป็นการสื่อสารภายในกับตัวแปลงความถี่ ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์
Danfoss FC
Modbus RTU
Johnson Controls N2®
 - ฟังก์ชันสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานจากระยะไกลโดยใช้ซอฟต์แวร์โปรโตคอลและการเชื่อมต่อ RS-485 หรือในกลุ่มพารามิเตอร์ 8-** การสื่อสารและตัวเลือก
 - การเลือกรูปแบบการสื่อสารเฉพาะด้านจะเปลี่ยนการตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานหลายค่าให้ตรงกับข้อมูลจำเพาะของรูปแบบนั้น ควบคุมไปกับการทำให้พารามิเตอร์เฉพาะโปรโตคอลเพิ่มเติมสามารถใช้งานได้
 - การ์ดอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวแปลงความถี่สามารถนำมาใช้เพื่อให้รูปแบบการสื่อสารเพิ่มเติม โปรโตคอลเอกสารของการ์ดอุปกรณ์เสริมนั้นสำหรับการติดตั้งและคำแนะนำในการใช้งาน

3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน

3.1 ก่อนสตาร์ท

3.1.1 การตรวจสอบความปลอดภัย

คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

หากการเชื่อมต่ออินพุตและเอาต์พุตทำอย่างไม่เหมาะสม อาจมีแรงดันระดับสูงบนขั้วต่อเหล่านี้ หากสายกำลังไฟ- สำหรับมอเตอร์หลายตัวทำงานในท่อร้อยสายเดียวกัน- อย่างไม่เหมาะสม มีโอกาสที่กระแสจะรั่วไหลไปประจุที่ตัวเก็บประจุภายในตัวแปลงความถี่ แม้ว่าจะปลดการเชื่อมต่อจากอินพุตหลักแล้วก็ตาม สำหรับการเริ่มสตาร์ท อยา- ดั้งสมมติฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบกำลัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนการสตาร์ท หากไม่ทำตามขั้นตอนก่อนการ- สตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย- กับอุปกรณ์

1. กำลังอินพุตที่ต่อกับชุดต้อง OFF (ปิด) และถูกล็อค อยาเพิ่งพาแต่สวิตซ์ปลดการเชื่อมต่อตัวแปลงความถี่- เมื่อต้องการตัดกำลังอินพุต
2. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันที่ขั้วต่ออินพุต L1 (91), L2 (92) และ L3 (93), เฟสต่อเฟส และเฟสต่อกราวด์
3. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันที่ขั้วต่อเอาต์พุต 96 (U) 97(V) และ 98 (W), เฟสต่อเฟส และเฟสต่อกราวด์
4. ตรวจสอบการทำงานต่อเนื่องของมอเตอร์โดยวัดค่า- โอมัมบน U-V (96-97), V-W (97-98) และ W-U (98-96)
5. ตรวจสอบการต่อกราวด์ที่เหมาะสมของตัวแปลง- ความถี่ รวมถึงมอเตอร์
6. ตรวจสอบตัวแปลงความถี่ว่าไม่มีขั้วต่อที่เชื่อมต่อหลุด- หลวม
7. บันทึกข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ต่อไปนี้: กำลัง แรงดัน ความถี่ กระแสโหลดเต็ม และค่าความเร็วที่ระบุ ค่าเหล่านี้จะต้องใช้เพื่อกำหนดโปรแกรมข้อมูลป้ายชื่อ- มอเตอร์ในภายหลัง
8. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเหมาะสม- กับแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่และมอเตอร์ แรง- ดันแหล่งจ่ายไฟ

ข้อควรระวัง

ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่อง ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดตามที่อธิบายใน ตาราง 3.1 ทำเครื่องหมายเลือกในรายการเมื่อเสร็จสิ้น

3

ตรวจสอบเกี่ยวกับ	คำอธิบาย	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม สวิตช์ การปลดการเชื่อมต่อ หรือฟิวส์อินพุท/เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่อาจตั้งอยู่ด้านกำลัง-อินพุทของตัวแปลงความถี่หรือด้านเอาต์พุทของมอเตอร์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้พร้อมสำหรับการทำงานที่ความเร็วเต็มที่ ● ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งเช่นเซอร์ที่ใช้สำหรับการป้องกันมายังตัวแปลงความถี่ ● นำฝาปิดแก้ไขตัวประกอบกำลังบนมอเตอร์ออก ถ้ามีอยู่ 	
การวางสายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม แยกกันหรืออยู่ในท่อร้อยสาย-โลหะแบบแยกสามท่อเพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง 	
การเดินสายควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อว่ามีจุดขาดหรือเสียหายหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าการเดินสายควบคุมแยกต่างหากจากสายไฟฟ้าและสายไฟมอเตอร์เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนหรือไม่ ● ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันของสัญญาณ หากจำเป็น ● แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหรือบิตเกลียวคู่ ดูให้แน่ใจว่าตัดฉนวนอย่างถูกต้อง 	
ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> ● วัดดูว่ามีระยะห่างด้านบนและด้านล่างที่เพียงพอเพื่อให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสมแก่การระบายความร้อน 	
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ EMC	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 	
ข้อควรพิจารณาด้าน-สภาพแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูที่ฉลากของอุปกรณ์สำหรับขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด ● ระดับความชื้นต้องอยู่ที่ 5-95% ไม่ควบแน่น 	
ระบบฟิวส์และเซอร์กิต-เบรกเกอร์	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ว่าถูกต้อง ● ตรวจสอบฟิวส์ทั้งหมดว่าเสียบแน่นหนาและอยู่ในสภาวะทำงานได้ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเปิด 	
การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์)	<ul style="list-style-type: none"> ● อุปกรณ์นี้ต้องมีสายดิน (สายกราวด์) เฉพาะออกจากโครงเครื่องมายังพื้นอาคาร ● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อลงดิน (การเชื่อมต่อกราวด์) ถูกต้อง โดยแน่นหนาและปลอดภัยจากซีไอซ์ ● การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กับท่อร้อยสายหรือการติดตั้งแผงด้านหลังกับแผ่นโลหะไม่ใช่การต่อลงดิน (สายกราวด์) ที่เหมาะสม 	
การเดินสายกำลังไฟอินพุทและเอาต์พุท	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อหลวมหลุดหรือไม่ ● ตรวจสอบว่ามอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟหลักมีท่อร้อยสายแยกกันหรืออยู่ในสายเคเบิลที่มีการกรองสัญญาณแยกกันหรือไม่ 	
แผงภายใน	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าภายในเครื่องปลอดภัยจากฝุ่น เศษโลหะ ความชื้น และการสั่นไหว 	
สวิตช์	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ทั้งหมดและการตั้งค่าปลดการเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 	
การสั่น	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างมั่นคงหรือใช้แท่นรองรับกันสะเทือนหากจำเป็น ● ดูว่ามีการสั่นผิดปกติใดๆ หรือไม่ 	

ตาราง 3.1 รายการตรวจสอบการสตาร์ท

3.2 การจ่ายไฟฟ้าไปยังตัวแปลงความถี่

⚠ คำเตือน

ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟหลัก-กระแสสลับ การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น ความล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

⚠ คำเตือน

การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลงความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงาน อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟอินพุทมีระดับสมดุลภายใน 3% หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้แก้ไขความไม่สมดุลของแรงดันไฟอินพุทก่อนดำเนินการต่อ ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำอีกครั้งหลังจากแก้ไขแรงดันแล้ว
2. ดูให้แน่ใจว่าการเดินสายอุปกรณ์เสริมที่มีอยู่ ตรงกับการใช้งานการติดตั้ง
3. ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปิด) ประตูดับควบคุมควรปิดแล้วหรือฝาครอบติดตั้งอยู่
4. จ่ายไฟเข้าเครื่อง อย่าสตาร์ทตัวแปลงความถี่ในตอนนี้ สำหรับชุดที่มีสวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ ให้เปิดไป-ตำแหน่ง ON (เปิด) เพื่อจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่

หมายเหตุ

เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ **AUTO REMOTE COASTING** หรือ **สัญญาณเตือน 60 อินเดอร์-ลือคภายนอก** แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน แต่ไม่มีสัญญาณอินพุทที่ขั้วต่อ 27 ดู **ภาพประกอบ 1.4** สำหรับรายละเอียด


3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน

3.3.1 จำเป็นต้องตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่เริ่มต้น

ตัวแปลงความถี่ต้องถูกตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานก่อน-เดินเครื่องเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด การตั้ง-โปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่ปายชื่อ-มอเตอร์ที่จะใช้งาน และความเร็วมอเตอร์ขั้นต่ำสุดและสูงสุด ป้อนข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป นี้ และควรมีการตั้งค่าพารามิเตอร์-เพื่อการเริ่มต้นและการตรวจสอบ การตั้งค่าการใช้งานอาจแตกต่างจากนี้ ดู **4 อินเดอร์เฟสกับผู้ใช้** สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดในการป้อนข้อมูลผ่านทาง LCP


ป้อนข้อมูลนี้เมื่อเปิดเครื่องแล้ว แต่ก่อนใช้งานตัวแปลงความถี่

1. กด [Main Menu] สองครั้งบน LCP
2. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่ม-พารามิเตอร์ **0-** การทำงาน/แสดงผล** และกด [OK]




ภาพประกอบ 3.1 เมนูหลัก

3. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่ม-พารามิเตอร์ **0-0* การตั้งค่าพื้นฐาน** และกด [OK]




ภาพประกอบ 3.2 การทำงาน/แสดงผล

4. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยัง 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.3 การตั้งค่าพื้นฐาน

5. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือก [0] นานาชาติ หรือ [1] อเมริกาเหนือ ตามความเหมาะสม แล้วกด [OK] (การเลือกนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์พื้นฐานบางกลุ่ม โปรดดู 5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ สำหรับรายการที่ครบถ้วน)
6. กด [Quick Menu] บน LCP
7. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ Q2 ชุดค่าตั้งต้น และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.4 เมนูด่วน

8. เลือกภาษาและกด [OK]
9. ควรต่อสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 และ 27 หากเป็นกรณีนี้ ปล่อยให้ 5-12 ตั้งการทำงานของเทอมินอล 27 เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน มิเช่นนั้น ให้เลือก ไม่มีการทำงาน สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีอุปกรณ์เสริมการเลี้ยง (Bypass) ของ Danfoss ไม่ต้องใช้สายจัมเปอร์
10. 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด
11. 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด
12. 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
13. 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
14. 3-13 จุดที่ใช้อ้างอิง. เชื่อมโยงไปยัง เชื่อมเอง/ออลโต้* หน้าเครื่อง หรือระยะไกล

3.4 ตั้งชุดค่าตั้งมอเตอร์ PM ใน WVCplus

ข้อควรระวัง

ใช้เฉพาะมอเตอร์ PM ที่มีพัดลมและบีมนเท่านั้น

ขั้นตอนการตั้งโปรแกรมเริ่มต้น

1. เปิดใช้งานการทำงานมอเตอร์ PM 1-10 โครงสร้างของมอเตอร์, เลือก [1] PM, SPM ไม่ salient
2. โปรดแน่ใจว่าได้ตั้งค่า 0-02 หน่วยความเร็วมอเตอร์ เป็น [0] RPM

การโปรแกรมข้อมูลมอเตอร์

หลังจากเลือกมอเตอร์ PM ใน 1-10 โครงสร้างของมอเตอร์

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์ PM ในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-2*, 1-3* และ 1-4* ทำงาน

โดยข้อมูลนี้สามารถดูได้จากเนมเพลทมอเตอร์และในเอกสารข้อมูลมอเตอร์

พารามิเตอร์ต่อไปนี้อาจได้รับการตั้งโปรแกรมในลำดับที่แสดง

1. 1-24 กระแสมอเตอร์ (Amp)
2. 1-26 แรงบิดมอเตอร์ที่ค่าที่กีดแบบคงตัว
3. 1-25 ความเร็วรอบมอเตอร์ (Rpm)
4. 1-39 Motor Poles
5. 1-30 ความต้านทานสเตเตอร์ (Rs)
ป้อนสายเป็นความต้านทานรอบสเตเตอร์ปกติ (Rs) หากมีเฉพาะข้อมูลแบบสายต่อสายเท่านั้น หากมีข้อมูลนั้นด้วย 2 เพื่อให้ได้ค่าสายเป็นค่าปกติ (จุดสตาร์ท) นอกจากนี้ ยังสามารถวัดค่าด้วยโอมมิเตอร์ได้ ซึ่งจะนำความต้านทานของสายเคเบิลมาค่านึงด้วย หากค่าที่วัดได้ด้วย 2 ส่วนและป้อนผลลัพธ์
6. 1-37 ความเหนียวนำแกน-d (Ld)
ป้อนสายเป็นความเหนียวนำแกนตรงปกติของมอเตอร์ PM หากมีเฉพาะข้อมูลแบบสายต่อสาย หากมีข้อมูลนั้นด้วย 2 เพื่อให้ได้ค่าสายเป็นค่าปกติ (จุดสตาร์ท) นอกจากนี้ ยังสามารถวัดค่าด้วยมิเตอร์ความเหนียวนำได้ ซึ่งจะนำความเหนียวนำของสายเคเบิลมาค่านึงด้วย หากค่าที่วัดได้ด้วย 2 ส่วนและป้อนผลลัพธ์
7. 1-40 Back EMF ที่ 1000 RPM
ป้อนสายเป็น EMF ย้อนกลับสายของมอเตอร์ PM ที่ความเร็วเชิงกล 1000 RPM (ค่า RMS) EMF ย้อนกลับคือแรงดันที่มอเตอร์ PM สร้างขึ้นเมื่อไม่มีชุดขับเคลื่อนเชื่อมต่ออยู่ และเพลลาหมุนออก โดยปกติแล้ว EMF ย้อนกลับมักระบุให้กับความเร็วมอเตอร์ที่ระบุหรือ 1000 RPM ที่วัดได้ระหว่าง 2 สาย หากไม่มีค่านี้สำหรับความเร็วมอเตอร์หรือ 1000 RPM ให้คำนวณค่าที่ถูกต้องดังนี้ เช่น หาก EMF ย้อนกลับเป็น 320 V ที่ 1800 RPM สามารถคำนวณได้ค่าที่ 1000 RPM ดังนี้: EMF ย้อนกลับ = (แรงดัน / RPM)*1000 = (320/1800)*1000 = 178 ค่านี้เป็นค่าที่ต้องตั้งโปรแกรมสำหรับ 1-40 Back EMF ที่ 1000 RPM

ทดสอบการทำงานมอเตอร์

1. สตาร์ทมอเตอร์ที่ความเร็วต่ำ (100 ถึง 200 RPM) หากมอเตอร์ไม่หมุน ตรวจสอบการติดตั้ง การตั้งโปรแกรมทั่วไป และข้อมูลมอเตอร์
2. ตรวจสอบว่าฟังก์ชันสตาร์ทใน *1-70 PM Start Mode* สอดคล้องกับข้อกำหนดในการใช้งาน

การตรวจสอบโรเตอร์

ฟังก์ชันนี้เป็นทางเลือกที่แนะนำสำหรับการใช้งานเมื่อมอเตอร์เริ่มทำงานจากจุดหยุดนิ่ง เช่น บีม หรือสายพาน ในมอเตอร์บางรุ่น จะได้ยินเสียงอะคูสติกเมื่อมีการส่งอิมพัลส์ออกมา กรณีนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมอเตอร์แต่อย่างใด

การเบรคกระแสดรง

ฟังก์ชันนี้คือตัวเลือกที่แนะนำสำหรับการใช้งานที่มอเตอร์หมุนที่ความเร็วต่ำ เช่น การหมุนในลักษณะกึ่งหั่นลมในการใช้งาน-พัลลัม *2-06 Parking Current* และ *2-07 Parking Time* สามารถปรับได้ เพิ่มการตั้งค่าจากโรงงานของพารามิเตอร์เหล่านี้สำหรับการใช้งานที่มีความเฉื่อยสูง

สตาร์ทมอเตอร์ที่ความเร็วมอเตอร์ที่ระบุ ในกรณีที่การใช้งานไม่รันอย่างดึ๊ง ตรวจสอบการตั้งค่า vVC^{plus} PM ค่าแนะนำในการใช้งานที่แตกต่างกันสามารถดูได้ใน *ตาราง 3.2*

แอปพลิเคชัน	การตั้งค่า
แอปพลิเคชันที่มีแรงเฉื่อยต่ำ $I_{โหลด}/I_{มอเตอร์} < 5$	<i>1-17 Voltage filter time const.</i> จะเพิ่มตัวประกอบ 5 ถึง 10 <i>1-14 Damping Gain</i> ควรลดลง <i>1-66 กระแสต่ำสุดที่ความเร็วต่ำ</i> ควรลดลง (<100%)
แอปพลิเคชันที่มีแรงเฉื่อยต่ำ $50 > I_{โหลด}/I_{มอเตอร์} > 5$	เก็บค่าที่คำนวณ
แอปพลิเคชันที่มีแรงเฉื่อยสูง $I_{โหลด}/I_{มอเตอร์} > 50$	<i>1-14 Damping Gain</i> , <i>1-15 Low Speed Filter Time Const.</i> และ <i>1-16 High Speed Filter Time Const.</i> ควรเพิ่มขึ้น
โหลดสูงที่ความเร็วต่ำ <30% (ความเร็วพิกัด)	<i>1-17 Voltage filter time const.</i> ควรเพิ่มขึ้น <i>1-66 กระแสต่ำสุดที่ความเร็วต่ำ</i> ควรเพิ่มขึ้น (>100% เป็นเวลานานขึ้น-สามารถทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไป)

ตาราง 3.2 ค่าแนะนำในการใช้งานอื่น

หากมอเตอร์เริ่มสิ้นที่ความเร็วที่แน่นอน ให้เพิ่ม *1-14 Damping Gain* เพิ่มค่าครึ่งละเล็กน้อย ค่าที่เหมาะสมสำหรับพารามิเตอร์นี้อาจสูงกว่าค่ามาตรฐาน 10% หรือ 100% ขึ้นอยู่กับมอเตอร์

แรงบิดเริ่มต้นสามารถปรับใน *1-66 กระแสต่ำสุดที่ความเร็วต่ำ* 100% ให้แรงบิดปกติเป็นแรงบิดเริ่มต้น

3.5 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ

การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) คือขั้นตอนการทดสอบที่จะวัดคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างตัวแปลง-ความถี่และมอเตอร์

- ตัวแปลงความถี่สร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์สำหรับควบคุมเอาต์พุตกระแสและมอเตอร์ ขั้นตอนนี้จะทดสอบความสมดุลทางเฟสของกำลังไฟฟ้า และเปรียบเทียบคุณลักษณะของมอเตอร์กับข้อมูลที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์ *1-20* ถึง *1-25*
- ขั้นตอนนี้จะไม่ทำให้มอเตอร์ทำงานหรือส่งผลเสียต่อมอเตอร์
- มอเตอร์บางตัวอาจไม่สามารถทำการทดสอบแบบเต็มได้ ในกรณีนั้น เลือก *[2] ใช้ AMA แบบย่อ*
- หากฟิลเตอร์เอาต์พุตเชื่อมต่อกับมอเตอร์ เลือก *ใช้ AMA แบบย่อ*
- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู *8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน*
- ทำขั้นตอนนี้เมื่อมอเตอร์เย็น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หมายเหตุ

อัลกอริธึม AMA ไม่สามารถใช้กับมอเตอร์ PM

การทำ AMA

1. กด [Main Menu] เพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
2. เลื่อนไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ *1-** โหลดและมอเตอร์*
3. กด [OK]
4. เลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ *1-2* ข้อมูลเนมเพลท*
5. กด [OK]
6. เลื่อนไปที่ *1-29 ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ(AMA)*
7. กด [OK]
8. เลือก *[1] ใช้ AMA สมบูรณ์*
9. กด [OK]
10. ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ
11. การทดสอบจะทำโดยอัตโนมัติและระบุเมื่อเสร็จสิ้น

3.6 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์

ก่อนให้ตัวแปลงความถี่ทำงาน ให้ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์จะทำงานสั้นๆ ที่ 5 Hz หรือตามความถี่ต่ำสุดที่ตั้งใน 4-12 ซีกจำกัดด้านต่ำของความเร็วมอเตอร์ [Hz].

1. กด [Main Menu]
2. กด [OK]
3. สาร์วจไปยัง 1-28 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์
4. กด [OK]
5. เลื่อนไปที่ [1] ใช้

ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น: *หมายเหตุ! มอเตอร์อาจจะหมุนผิดทิศทาง*

6. กด [OK]
7. ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการหมุน ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวแปลงความถี่ และรอให้ไฟคายประจุ กลับทิศทาง การเชื่อมต่อของสายเคเบิลมอเตอร์สองในสามเส้นในมอเตอร์หรือที่ตัวแปลงความถี่ด้านมอเตอร์

3.7 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง

⚠️ ข้อควรระวัง

มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หากไม่ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย

หมายเหตุ

ปุ่ม [Hand On] ให้คำสั่งสตาร์ทจากหน้าเครื่องกับตัวแปลงความถี่ ปุ่ม [OFF] ใช้สำหรับฟังก์ชันหยุดการทำงาน

เมื่อทำงานในโหมดควบคุมจากหน้าเครื่อง ลูกศร [▲] และ [▼] จะเพิ่มและลดเอาต์พุตความเร็วของตัวแปลงความถี่ ส่วน [←] และ [→] จะย้ายเคอร์เซอร์ที่ปรากฏในจอแสดงผลตัวเลข

1. กด [Hand ON]
2. เร่งความเร็วของตัวแปลงความถี่โดยกด [▲] ไปที่ความเร็วเต็มที่ การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายของจุดทศนิยมจะช่วยให้การเปลี่ยนอินพุตเร็วขึ้น
3. สังเกตปัญหาใดๆ ในการเร่งความเร็ว
4. กด [Off]
5. สังเกตปัญหาใดๆ ในการชะลอความเร็ว

หากพบปัญหาในการเร่งความเร็ว

- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มช่วงเวลาขาขึ้นความเร็วเร่ง ใน 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
- เพิ่มขีดจำกัดกระแสใน 4-18 ขีดจำกัดกระแส
- เพิ่มขีดจำกัดแรงบิดใน 4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์

หากพบปัญหาในการชะลอความเร็ว

- หากมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มช่วงเวลาขาลงความเร็วลดใน 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
- เปิดใช้งานการควบคุมแรงดันเกินใน 2-17 การควบคุมแรงดันเกิน

โปรดดู 4.1.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง สำหรับการรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากการตัดการทำงาน

หมายเหตุ

3.2 การจ่ายไฟฟ้าไปยังตัวแปลงความถี่ ถึง 3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน สรุปขั้นตอนในการจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่ การตั้งโปรแกรมพื้นฐาน ชุดการตั้งค่า และการทดสอบการทำงาน

3.8 การสตาร์ทระบบ

ขั้นตอนในส่วนนี้ต้องมีการเดินสายโดยผู้ใช้และการตั้งโปรแกรมการใช้งานเสร็จสิ้น 6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน มีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับงานนี้ ความช่วยเหลืออื่นๆ กับการตั้งค่าการใช้งานมีอยู่ใน 1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปหลังจากทำการตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

⚠️ ข้อควรระวัง

มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หากไม่ทำตาม อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์

1. กด [Auto On]
2. ดูให้แน่ใจว่าการทำงานควบคุมภายนอกมีการเดินสายต่อกับตัวแปลงความถี่อย่างถูกต้องและการตั้งโปรแกรมทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว
3. ใช้คำสั่งทำงานจากภายนอก
4. ปรับค่าอ้างอิงความเร็วตลอดช่วงความเร็ว
5. ลบคำสั่งทำงานจากภายนอกออก

6. สังเกตปัญหาใดๆ

หากมีค่าเดือนหรือสัญญาณเดือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเดือน-
และสัญญาณเดือน

3.9 เสียงรบกวนหรือการสั่น

หากมอเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เช่น ใบพัด
ส่งเสียงรบกวนหรือมีการสั่น ที่ความถี่บางระดับ ให้ลองดำเนินการ
การดังนี้:

- การเสียงความเร็ว, กลุ่มพารามิเตอร์ 4-6*
- โอเวอร์โมดูลेशन, 14-03 โอเวอร์โมดูลेशन ตั้งเป็น-
ปิด
- รูปแบบการสวิตช์และความถี่การสวิตช์ กลุ่ม-
พารามิเตอร์ 14-0*
- การลดเรโซแนนซ์, 1-64 การลดรีโซแนนซ์

4 อินเทอร์เฟซกับผู้ใช้

4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง

แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP) คือจอแสดงผลและแป้นกดรวมกันที่ด้านหน้าของเครื่อง LCP คืออินเทอร์เฟซกับผู้ใช้ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่


LCP มีการทำงานสำหรับผู้ใช้หลายอย่าง

- การสตาร์ท การหยุด และควบคุมความเร็วเมื่ออยู่ในการควบคุมหน้าเครื่อง
- การแสดงข้อมูลการทำงาน สถานะ ค่าเตือน และข้อควรระวัง
- การตั้งโปรแกรมการทำงานของตัวแปลงความถี่
- การรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากเกิดฟอลต์เมื่อปิดใช้งานการรีเซ็ตอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังมีรุ่น LCP ที่เป็นตัวเลข (NLCP) เป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วย NLCP ทำงานในลักษณะคล้ายคลึงกับ LCP ดู *คู่มือการตั้งโปรแกรม* สำหรับรายละเอียดการใช้ NLCP

4.1.1 โครงร่าง LCP

LCP แบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ 4 กลุ่ม (ดู ภาพประกอบ 4.1)



130BC362.10

ภาพประกอบ 4.1 LCP


- ส่วนจอแสดงผล
- แสดงปุ่มเมนูสำหรับการเปลี่ยนจอแสดงผลเพื่อให้แสดงตัวเลือกสถานะ การตั้งโปรแกรม หรือประวัติ-ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งสำหรับการทำงานตั้งโปรแกรม การเลื่อนเคอร์เซอร์ที่หน้าจอ และการควบคุม-ความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง นอกจากนี้ยังมีไฟ-แสดงสถานะด้วย
- ปุ่มโหมดการทำงานและการรีเซ็ต

4.1.2 การตั้งค่าจอแสดงผล LCP


ส่วนจอแสดงผลจะเปิดทำงานเมื่อตัวแปลงความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจากแรงดันหลัก เทอร์มิบัส DC หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V DC ภายนอก

ข้อมูลที่แสดงบน LCP สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ได้

- การแสดงผลค่าที่อ่านได้แต่ละค่าจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านั้น
- ตัวเลือกถูกเลือกในเมนูส่วน Q3-11 การตั้งค่าการแสดงผล
- จอแสดงผล 2 มีตัวเลือกการแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นให้เลือก
- สถานะของตัวแปลงความถี่ที่บรรทัดล่างสุดของจอแสดงผลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเลือกได้



ภาพประกอบ 4.2 การแสดงผลที่อ่านค่าได้



ภาพประกอบ 4.3 การแสดงผลที่อ่านค่าได้

จอแสดงผล	หมายเลขพารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
1.1	0-20	RPM ของมอเตอร์
1.2	0-21	กระแสของมอเตอร์
1.3	0-22	กำลังมอเตอร์ (kW)
2	0-23	ความถี่มอเตอร์
3	0-24	ค่าอ้างอิงเป็นเปอร์เซ็นต์

ตาราง 4.1 คำอธิบาย ภาพประกอบ 4.2 และ ภาพประกอบ 4.3

4.1.3 ปุ่มเมนูของจอแสดงผล

ปุ่มเมนูใช้เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ สลับดูโหมด-แสดงผลสถานะระหว่างการทำงานปกติ และดูบันทึกการเกิด-ฟอลต์




ภาพประกอบ 4.4 ปุ่มเมนู

ปุ่ม	การทำงาน
สถานะ	<p>แสดงข้อมูลการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ในโหมดอัตโนมัติ กดเพื่อสลับไปมาระหว่าง-จอแสดงค่าสถานะที่อ่านได้ ● กดซ้าย เพื่อเลื่อนดูจอแสดงสถานะแต่ละชุด ● กด [Status] พร้อมกับ [▲] หรือ [▼] เพื่อปรับ-ความสว่างจอแสดงผล ● สัญลักษณ์ที่มุมขวาบนของหน้าจอแสดง-ทิศทางหมุนของมอเตอร์และการตั้งค่าที่-ทำงาน ซึ่งไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
เมนูด่วน	<p>ช่วยให้สามารถเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรม-สำหรับค่าแนะนำในการตั้งค่าเบื้องต้นและค่าแนะนำ-ในการใช้งานโดยละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กดเพื่อเข้าสู่ Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว สำหรับค่า-แนะนำตามลำดับในการตั้งโปรแกรมการตั้ง-ค่าตัวควบคุมความถี่ขั้นพื้นฐาน ● ทำตามลำดับของพารามิเตอร์ตามที่แสดง-สำหรับการตั้งค่าการทำงาน
เมนูหลัก	<p>สำหรับเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรมทุกตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กดสองครั้งเพื่อเข้าถึงดัชนีระดับบนสุด ● กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังตำแหน่งล่าสุดที่เข้าถึง ● กดเพื่อป้อนตัวเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึง-พารามิเตอร์นั้นโดยตรง
บันทึก-สัญญาณเตือน	<p>แสดงรายการค่าเตือนปัจจุบัน สัญญาณเตือน 10 ครั้งล่าสุด และบันทึกการซ่อมบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปลงความถี่ก่อน-เข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน เลือกหมายเลข-สัญญาณเตือนโดยใช้สัญลักษณ์เลื่อนตำแหน่ง-และกด [OK]

ตาราง 4.2 ปุ่มเมนูและคำอธิบายการทำงาน

4.1.4 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

แรงดันไฟฟ้าสายหลักโครงสร้างเมนูคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง ใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมและการเลือก-เคอร์เซอร์จอแสดงผล คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งยังใช้เพื่อบริการ-ควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง (ด้วยมือ) ไฟแสดง-สถานะทั้ง 3 แบบของตัวแปลงความถี่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ด้วย



ภาพประกอบ 4.5 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

คีย์	การทำงาน
Back (กลับ)	ย้อนไปยังขั้นตอนหรือรายการก่อนหน้าในโครงสร้างเมนู
Cancel (ยกเลิก)	ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งล่าสุด ตรวจจับที่ยัง-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโหมดบนหน้าจอแสดงผล
Info (ข้อมูล)	กดเพื่อดูรายละเอียดของการทำงานที่แสดงอยู่
คีย์ลูกศร-เลื่อน-ตำแหน่ง	ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งสี่ทิศทางเพื่อเลือกระหว่าง-รายการในเมนู
OK (ตกลง)	ใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มพารามิเตอร์หรือเพื่อใช้ตัวเลือก


ตาราง 4.3 การทำงานของคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

แสงไฟ	แสดงสถานะ	การทำงาน
สีเขียว	ON (เปิด)	แสงไฟ ON จะทำงานเมื่อตัวแปลง-ความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจาก-แรงดันหลัก ชั่วต่อบัสกระแสตรงหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V ภายนอก
สีเหลือง	WARN (คำเตือน)	เมื่อเป็นไปตามสถานะคำเตือน ไฟ WARN สีเหลืองจะสว่างขึ้น และมี-ข้อความแสดงขึ้นที่บริเวณหน้าจอ-เพื่อระบุปัญหา
สีแดง	ALARM (สัญญาณ-เตือน)	สภาวะฟอลต์ที่ทำให้ไฟสัญญาณ-เตือนสีแดงกะพริบและมีข้อความ-สัญญาณเตือนแสดงขึ้น

ตาราง 4.4 การทำงานของไฟแสดงสถานะ

4.1.5 ปุ่มการทำงาน

ปุ่มการทำงานมีอยู่ที่ด้านล่างของ LCP



ภาพประกอบ 4.6 ปุ่มการทำงาน

คีย์	การทำงาน
Hand On (ควบคุม-ด้วยมือ)	เริ่มตัวแปลงความถี่ที่การควบคุมหน้าเครื่อง <ul style="list-style-type: none"> ● ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อควบคุมความเร็วตัว-แปลงความถี่ ● สัญญาณการหยุดจากภายนอกโดยอินพุตของ-การควบคุมหรือการสื่อสารอนุกรมจะมีผลเหนือ-กว่าการควบคุมด้วยมือหน้าเครื่อง
Off (ปิด)	หยุดมอเตอร์แต่ไม่ได้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัว-แปลงความถี่
Auto On (เปิด-อัตโนมัติ)	กำหนดให้ระบบอยู่ในโหมดการทำงานจากระยะไกล <ul style="list-style-type: none"> ● ตอบสนองคำสั่งสตาร์ทจากภายนอกโดยตัวต่อ-ส่วนควบคุมหรือการสื่อสารแบบอนุกรม ● ค่าอ้างอิงความเร็วมาจากแหล่งภายนอก
รีเซ็ต	รีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ตาราง 4.5 การทำงานของปุ่มการทำงาน

4.2 การสำรองข้อมูลและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์

ข้อมูลการตั้งโปรแกรมจะถูกจัดเก็บไว้ในตัวแปลงความถี่

- ข้อมูลสามารถอัปโหลดไปยังหน่วยความจำของ LCP เพื่อเป็นการสำรองข้อมูล
- เมื่อจัดเก็บใน LCP แล้ว ข้อมูลสามารถดาวน์โหลด-กลับสู่ตัวแปลงความถี่
- ข้อมูลยังสามารถดาวน์โหลดไปไว้ในตัวแปลงความถี่-อื่นโดยการเชื่อมต่อ LCP เข้ากับเครื่องเหล่านั้นและ-ดาวน์โหลดการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ (วิธีนี้เป็นวิธีที่-รวดเร็วในการตั้งโปรแกรมหลายเครื่องด้วยการตั้งค่า-เดียวกัน)
- การเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ให้เรียกคืนเป็นการตั้งค่า-จากโรงงาน ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วย-ความจำ LCP

คำเตือน**การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!**

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อ-เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

4.2.1 การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดไปยัง LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการอัปเดต
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

4.2.2 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดจาก LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการดาวน์โหลด
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

4.3 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจาก โรงงาน**ข้อควรระวัง**

การเริ่มต้นจะเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานของ-เครื่อง บันทึกทั้งหมดของการตั้งโปรแกรม ข้อมูลมอเตอร์ การควบคุมหน้าเครื่อง และบันทึกการตรวจติดตามข้อมูล-จะสูญหาย การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP ช่วยสำรอง-ข้อมูลก่อนการเริ่มต้น

การเรียกคืนการตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวแปลงความถี่ให้กลับไป-เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานทำได้โดยการเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ การเริ่มต้นดำเนินการผ่านทาง 14-22 โหมดการทำงาน หรือ-โดยผู้ใช้

- การเริ่มต้นโดยใช้ 14-22 โหมดการทำงาน จะไม่-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแปลงความถี่ เช่น ชั่วโมง-การทำงาน การเลือกการสื่อสารอนุกรม การตั้งค่าเมนู-ส่วนตัว บันทึกการเกิดฟอลต์ บันทึกสัญญาณเตือน และการทำงานตรวจติดตามอื่นๆ
- โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ 14-22 โหมดการทำงาน
- การเริ่มต้นด้วยตนเองโดยผู้ใช้จะลบข้อมูลทั้งหมด-ของมอเตอร์ การตั้งโปรแกรม การควบคุมหน้าเครื่อง และการตรวจติดตามข้อมูลและเรียกคืนการตั้งค่า-มาตรฐานจากโรงงาน

4.3.1 การเริ่มต้นที่แนะนำ

1. กด [Main Menu] สองครั้งเพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
2. เลื่อนไปที่ 14-22 โหมดการทำงาน
3. กด [OK]
4. เลื่อนไปที่ การเริ่มต้น
5. กด [OK]
6. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบปิด
7. จ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจะถูกเรียกคืนระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

8. สัญญาณเตือน 80 จะแสดงขึ้น
9. กด [Reset] เพื่อกลับสู่โหมดการทำงาน

4.3.2 การเริ่มต้นโดยผู้ใช้

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบปิด
2. กด [Status], [Main Menu] และ [OK] ค้างไว้-พร้อมกัน และจ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากโรงงานจะถูกเรียกคืน-ระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

การเริ่มต้นด้วยตนเองไม่รีเซ็ตข้อมูลตัวแปลงความถี่ต่อไปนี้

- 15-00 เวลาการทำงาน
- 15-03 กำลังกลับคืน
- 15-04 อุณหภูมิสูงเกิน
- 15-05 โวลต์สูงเกิน

5 เกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่

5.1 บทนำ

ตัวแปลงความถี่ได้รับการตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานของเครื่องโดยใช้พารามิเตอร์ พารามิเตอร์สามารถเข้าถึงได้โดยการกดที่ [Quick Menu] หรือ [Main Menu] บน LCP (ดู 4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดการใช้งาน LCP) นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงพารามิเตอร์ผ่านทางพีซีโดยใช้ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 (ดู 5.6 การโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10

เมนูตัวนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสตาร์ทเริ่มต้น (Q2-** ตั้งค่าแบบเร็ว) และให้คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการใช้งานตัวแปลงความถี่โดยทั่วไป (Q3-** ตั้งค่าฟังก์ชัน) โดยมีรายละเอียดที่ละเอียดจนทำให้คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการใช้งานการตั้งโปรแกรมในลำดับที่เหมาะสม ข้อมูลที่ป้อนในพารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่มีให้เลือกในพารามิเตอร์หลังจากป้อนข้อมูลนั้น เมนูตัวนี้เป็นแนวทางอย่างง่าย ๆ สำหรับการเริ่มต้นและทำงานกับระบบส่วนใหญ่

เมนูตัวยังมี Q7-** *นำและป้อน* ซึ่งช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติแนะนำและป้อนโดยเฉพาะทั้งหมดของ VLT® AQUA Drive ได้อย่างรวดเร็ว

เมนูหลักจะเข้าถึงพารามิเตอร์ทุกตัวได้และช่วยให้สามารถใช้งานตัวแปลงความถี่ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น


5.2 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่สำหรับการใช้งานทั่วไปในวงรอบเปิด

- ขั้นตอนนี้จะโปรแกรมตัวแปลงความถี่ให้รับสัญญาณการควบคุมอนาล็อก 0-10 V DC บนขั้วต่ออินพุท 53
- ตัวแปลงความถี่จะตอบสนองโดยส่งเอาต์พุท 6-60 Hz ไปยังมอเตอร์ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับสัญญาณอินพุท (0-10 V DC = 6-60 Hz)


เลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้อยู่โดยใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังหัวข้อนั้นและกด [OK] หลังจากการทำงานแต่ละครั้ง

1. 3-15 ค่าอ้างอิงแหล่ง 1




ภาพประกอบ 5.1 ค่าอ้างอิง 3-15 ค่าอ้างอิงแหล่ง 1

2. 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 0 Hz (ซึ่งจะเป็นการตั้งความเร็วต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ที่ 0 Hz)




ภาพประกอบ 5.2 ค่าอ้างอิงอนาล็อก 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด

3. 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz (ซึ่งจะตั้งความเร็วสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz โปรดสังเกตว่า 50/60 Hz คือค่าตัวแปรระดับภูมิภาค)




ภาพประกอบ 5.3 ค่าอ้างอิงอนาล็อก 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด

4. 6-10 ขั้ว 53 แรงดันระดับต่ำ. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกต่ำสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 0 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุทต่ำสุดที่ 0 V)



ภาพประกอบ 5.4 ค่าอ้างอิงอนาล็อก 6-10 ขั้ว 53 แรงดันระดับต่ำ


5. 6-11 ขั้ว 53 แรงดันระดับสูง. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกสูงสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 10 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุตสูงสุดที่ 10 V)



130BT765.10

ภาพประกอบ 5.5 ค่าอ้างอิงอนาล็อก 6-11 ขั้ว 53 แรงดันระดับสูง


6. 6-14 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าอ้างอิงความเร็วต่ำสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 6 Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันต่ำสุดที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (0 V) เท่ากับเอาต์พุต 6 Hz)



130BT773.11

ภาพประกอบ 5.6 ค่าอ้างอิงอนาล็อก 6-14 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า

7. 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าอ้างอิงสูงสุดของความเร็วบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 60 Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันสูงสุดที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (10 V) เท่ากับเอาต์พุต 60 Hz)




130BT774.11

ภาพประกอบ 5.7 ค่าอ้างอิงอนาล็อก 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า

เมื่ออุปกรณ์ภายนอกที่ส่งสัญญาณการควบคุม 0-10 V เชื่อมต่อกับขั้วต่อ 53 ของตัวแปลงความถี่แล้ว ระบบก็พร้อมสำหรับการทำงาน โปรดสังเกตว่าแถบเลื่อนที่ด้านขวาในภาพประกอบสุดท้ายของจอแสดงผลอยู่ที่ด้านล่างสุด ระบุว่าขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ภาพประกอบ 5.8 แสดงการเชื่อมต่อสายที่ใช้เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้



130BB482.10

ภาพประกอบ 5.8 ตัวอย่างการเดินสายสำหรับอุปกรณ์ภายนอกที่ให้สัญญาณการควบคุม 0-10 V (ตัวแปลงความถี่ด้านซ้าย, อุปกรณ์ภายนอกด้านขวา)

5

5.3 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมขั้วต่อส่วนควบคุม


ขั้วต่อส่วนควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมได้

- แต่ละขั้วต่อมีการทำงานเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อจะเปิดใช้งานการทำงานนั้นๆ

ดู ตาราง 2.4 สำหรับหมายเลขพารามิเตอร์ขั้วต่อส่วนควบคุมและการตั้งค่ามาตรฐาน (การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอ้างอิงกับการเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการเข้าถึงขั้วต่อ 18 เพื่อดูการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน


1. กด [Main Menu] สองครั้ง เลือกไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ 5-** อิน/เอาต์พุตดิจิทัล และกด [OK]



130BT768.10

ภาพประกอบ 5.9 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า


2. เลือกไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 5-1*อินพุตดิจิทัล และกด [OK]



130BT769.10

ภาพประกอบ 5.10 ดิจิทัลอิน/เอาท์

3. เลือกไปที่ 5-10 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 18 กด [OK] เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการทำงาน การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานที่ *สตาร์ท* จะแสดงขึ้น



130BT770.10

ภาพประกอบ 5.11 อินพุตดิจิทัล

5

5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

การตั้งค่า 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น เป็น นานาชาติ หรืออเมริกาเหนือ จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์บางตัว ตาราง 5.1 แสดงพารามิเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์-รุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์-มาตรฐานจากโรงงานของรุ่นอเมริกาเหนือ
0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น	นานาชาติ	อเมริกาเหนือ
0-71 รูปแบบวันที่	ปปปป-ดด-วว	ดด/วว/ปปปป
0-72 รูปแบบเวลา	24h	12h
1-20 กำลังมอเตอร์ [kW]	ดูหมายเหตุ 1	ดูหมายเหตุ 1
1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]	ดูหมายเหตุ 2	ดูหมายเหตุ 2
1-22 แรงดันมอเตอร์ (Volt)	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 ความถี่มอเตอร์ (Hz)	20-1000 Hz	60 Hz
3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	50 Hz	60 Hz
3-04 ฟังก์ชันค่าอ้างอิง	รวมค่าอ้างอิง	ภายนอก/ค่าล่วงหน้า

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์-รุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์-มาตรฐานจากโรงงานของรุ่นอเมริกาเหนือ
4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์ ดูหมายเหตุ 3	1500 RPM	1800 RPM
4-14 ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz] ดูหมายเหตุ 4	50 Hz	60 Hz
4-19 ตั้งความเร็วสูงสุดของมอเตอร์	1.0 - 1000.0 Hz	120 Hz
4-53 ตั้งค่าเตือนเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	1500 RPM	1800 RPM
5-12 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 27	สลับไฟลน	อินเตอร์ล๊อคจากภายนอก
5-40 กำหนดการทำงานของรีเลย์	สัญญาณเตือน	ไม่มีสัญญาณเตือน
6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า	50	60
6-50 เอาท์พุท ขั้ว 42	100	ความเร็ว 4-20mA
14-20 รีเซ็ตโหมด	รีเซ็ตอัตโนมัติx10	รีเซ็ตอัตโนมัติ
22-85 ความเร็วที่จุดการออกแบบ [RPM] ดูหมายเหตุ 3	1500 RPM	1800 RPM
22-86 ความเร็วที่จุดการออกแบบ [Hz]	50 Hz	60 Hz

ตาราง 5.1 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

หมายเหตุ 1: 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] จะเห็นได้เมื่อ 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น ตั้งเป็น [0] นานาชาติ


หมายเหตุ 2: 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP] , จะเห็นได้เมื่อตั้ง 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น เป็น [1] อเมริกาเหนือ

หมายเหตุ 3: พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ 0-02 หน่วยความเร็วมอเตอร์ ตั้งไว้ที่ [0] RPM

หมายเหตุ 4: พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ 0-02 หน่วยความเร็วมอเตอร์ ตั้งไว้ที่ [1] Hz


การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน- จะถูกเก็บไว้และสามารถดูได้ในเมนูด่วนพร้อมกับการโปรแกรมใดๆ ที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์

1. กด [Quick Menu]
2. เลื่อนไปที่ Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ และกด [OK]



ภาพประกอบ 5.12 เมนูด่วน

3. เลือก Q5-2 ตั้งค่าตั้งจากโรงงาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในการตั้งโปรแกรมทั้งหมด หรือ Q5-1 เปลี่ยน 10 ครั้งล่าสุด เมื่อดูรายการล่าสุด



ภาพประกอบ 5.13 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ

5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์

การดำเนินการตั้งโปรแกรมที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานมักจำเป็น- ต้องตั้งค่าการทำงานในพารามิเตอร์หลายตัวที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะทำให้ตัวแปลงความถี่มีรายละเอียดของระบบเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดของระบบอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท ขั้วต่อสำหรับการตั้งโปรแกรม พิกัดสัญญาณต่ำสุดและสูงสุด การแสดงผลแบบกำหนดเอง การเริ่มทำงานใหม่- อัปเดตโน้มนัด และคุณสมบัติอื่นๆ

- ดูหน้าจอ LCP เพื่อดูการตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์โดยละเอียดและตัวเลือกการตั้งค่า
- กด [Info] ที่ตำแหน่งใดๆ ในเมนูเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการทำงานนั้นๆ
- กด [Main Menu] ค้างไว้เพื่อป้อนหมายเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์นั้นโดยตรง
- รายละเอียดสำหรับการตั้งค่าการใช้งานทั่วไปมีอยู่ใน 6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน

5.5.1 โครงสร้างของเมนูตัววน

Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว	0-37 ข้อความแสดงผล 1	20-12 หน่วย ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	การเปรียบเทียบเพอร์เซนต์	29-13 Derag Speed [RPM]
0-01 ภาษา	0-38 ข้อความแสดงผล 2	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	Q7 นำและบีบ	29-14 Derag Speed [Hz]
0-02 หน่วยความเร็วมอเตอร์	0-39 ข้อความแสดงผล 3	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	Q7-1 การเติมน้ำเข้าท่อ	29-15 Derag Off Delay
1-20 กำลังมอเตอร์ [kW]	Q3-12 เอาท์พุทของเอาท์พุท	6-20 ชั่วโมง 54 แรงดันระดับต่ำ	Q7-10 ท่อแฉก	29-22 Derag Power Factor
1-22 แรงดันมอเตอร์ (Volt)	6-50 เอาท์พุท ชั่วโมง 42	6-21 ชั่วโมง 54 แรงดันระดับสูง	29-00 Pipe Fill Enable	29-23 Derag Power Delay
1-23 ความถี่มอเตอร์ (Hz)	6-51 ชั่วโมง 42 สเกลค่าสูงสุดของเอาท์พุท	6-24 ชั่วโมง 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	29-01 Pipe Fill Speed [RPM]	29-24 Low Speed [RPM]
1-24 กระแสมอเตอร์ (Amp)	6-52 ชั่วโมง 42 สเกลค่าสูงสุดของเอาท์พุท	6-25 ชั่วโมง 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	29-02 Pipe Fill Speed [Hz]	29-25 Low Speed [Hz]
1-25 ความเร็วรวมมอเตอร์ (Rpm)	Q3-13 รีเลย์	6-00 เวลาหน่วงเวลาของสัญญาณ	29-03 Pipe Fill Time	29-26 Low Speed Power [kW]
	รีเลย์เสริม หากมี			
3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1	รีเลย์ 1 ⇒ 5-40 กำหนดการทำงานของ-	6-01 ฟังก์ชันหน่วงเวลาของสัญญาณ	29-04 Pipe Fill Rate	29-27 Low Speed Power [HP]
3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1	รีเลย์ 2 ⇒ 5-40 กำหนดการทำงานของ-	Q3-31 การตั้งค่า PID	29-05 Filled Setpoint	29-28 High Speed [RPM]
	รีเลย์			
4-11 กำหนดความเร็วต่ำสุดมอเตอร์	Q3-2 การตั้งค่าวงรอบบีบ	20-81 การควบคุมแบบปกติ/สแกน PID	29-05 Filled Setpoint	29-29 High Speed [Hz]
4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์	Q3-20 ค่าอ้างอิงดิจิทัล	20-82 ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท PID [RPM]	29-06 No-Flow Disable Timer	29-30 High Speed Power [kW]
1-29 ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ (AMA)	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	20-21 เซ็ตพอยต์ 1	Q7-11 ท่อแมงคิง	29-31 High Speed Power [HP]
Q3 การตั้งค่าฟังก์ชัน	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	20-93 ค่าเวลา Proportional ของ PID	29-00 Pipe Fill Enable	29-32 Derag On Ref Bandwidth
Q3-1 การตั้งค่าทั่วไป	3-10 ค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้า	20-94 ค่าเวลา Integral ของ PID	29-04 Pipe Fill Rate	Q7-3 ทำงานแบบแห้ง
Q3-10 การตั้งค่าหน้าที่กา	5-13 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 29	Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ท่า	29-05 Filled Setpoint	22-21 การตรวจพบกำลังต่ำ
0-70 วันที่และเวลา	5-14 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 32	Q5-1 การเปลี่ยน 10 ครั้งล่าสุด	29-06 No-Flow Disable Timer	22-20 การตั้งค่าพลังงานต่ำอัตโนมัติ
0-71 รูปแบบวันที่	5-15 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 33	Q5-2 ตั้งค่ากำหนดค่าจากโรงงาน	Q7-12 ระบบผสม	22-27 การหน่วงเวลามีแห้ง
0-72 รูปแบบเวลา	Q3-21 ค่าอ้างอิงอนาล็อก	Q5-3 การกำหนดอินพุท	29-00 Pipe Fill Enable	22-26 ฟังก์ชันบีบแห้ง
0-74 DST/ ฤดูร้อน	3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด	Q6 บันทึกลง (Loggings)	29-01 Pipe Fill Speed [RPM]	Q7-4 การตรวจพบการสิ้นสุดเส้นโค้ง
0-76 DST/ เริ่มต้นฤดูร้อน	3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	ค่าอ้างอิง [หน่วย]	29-02 Pipe Fill Speed [Hz]	22-50 ฟังก์ชันสิ้นสุดเส้นโค้ง
0-77 ลินสุด DST เวลาหน้าร้อน	6-10 ชั่วโมง 53 แรงดันระดับต่ำ	อินพุทอนาล็อก 53	29-03 Pipe Fill Time	22-51 การหน่วงเวลาสิ้นสุดเส้นโค้ง
Q3-11 การตั้งค่าการแสดงผล	6-11 ชั่วโมง 53 แรงดันระดับสูง	กระแสของมอเตอร์	29-05 Filled Setpoint	Q7-5 โหมดการหัด
0-20 การแสดงค่าบรรทัดที่ 1.1	6-14 ชั่วโมง 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า	ความถี่	29-06 No-Flow Disable Timer	Q7-50 ความเร็วต่ำ
0-21 การแสดงค่าบรรทัดที่ 1.2	6-15 ชั่วโมง 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า	ค่าป้อนกลับ [หน่วย]	Q7-2 การ Derag	22-22 การตรวจพบความเร็วต่ำ
0-22 การแสดงค่าบรรทัดที่ 1.3	Q3-3 การตั้งค่าวงรอบบีบ	บันทึกพลังงาน	29-10 Derag Cycles	22-23 ฟังก์ชัน/ที่ไม่ไหล
0-23 การแสดงค่าบรรทัดที่ 2	Q3-30 การตั้งค่าป้อนกลับ	Trending Cont Bin	29-11 Derag at Start/Stop	22-24 การหน่วงที่ไม่ไหล
0-24 การแสดงค่าบรรทัดที่ 3	1-00 แบบการควบคุมมอเตอร์	Trending Timed Bin	29-12 Deragging Run Time	22-28 ความเร็วต่ำไม่มีการไหล [RPM]

ตาราง 5.2 โครงสร้างของเมนูตัววน

22-29 ความเร็วต่ำไม่มีภาระไหล [HZ]	22-24 การหน่วงที่ไมไหล	22-20 การตั้งค่าพลังงานต่ำอัตโนมัติ	Q7-6 การขจัดเซกการไหล	22-90 การไหลที่พิกัดความเร็ว
22-40 เวลาเริ่มต้นต่ำสุด	22-20 การตั้งค่าพลังงานต่ำอัตโนมัติ	22-22 การตรวจพบความเร็วต่ำ	22-80 การขจัดเซกการไหล	Q7-7 การเปลี่ยนความเร็วแบบทันที
22-41 เวลาหาลับต่ำสุด	22-40 เวลาเริ่มต้นต่ำสุด	22-28 ความเร็วต่ำไม่มีภาระไหล [RPM]	22-81 การประมาณการเส้นโค้งแบบลิ- เนียร์-สี่เหลี่ยม	3-84 Initial Ramp Time
22-42 ความเร็วการปลุกการทำงานต่อรอบ [RPM]	22-41 เวลาหาลับต่ำสุด	22-29 ความเร็วต่ำไม่มีภาระไหล [Hz]	22-82 การคำนวณจุดทำงาน	3-88 Final Ramp Time
22-43 ความเร็วการปลุกการทำงาน [HZ]	22-42 ความเร็วการปลุกการทำงานต่อรอบ [RPM]	22-40 เวลาเริ่มต้นต่ำสุด	22-83 ความเร็วที่ไม่มีภาระไหล [RPM]	3-85 Check Valve Ramp Time
22-44 ปลุกการทำงาน ด้วยความต่างค่า- อ้างอิงต่ำ/ค่าป้อนกลับ	22-43 ความเร็วการปลุกการทำงาน [HZ]	22-41 เวลาหาลับต่ำสุด	22-84 ความเร็วที่ไม่มีภาระไหล [Hz]	3-86 Check Valve Ramp End Speed [RPM]
22-45 มุสตัดเซ็ดพอยต์	22-44 ปลุกการทำงาน ด้วยความต่างค่า- อ้างอิงต่ำ/ค่าป้อนกลับ	22-42 ความเร็วการปลุกการทำงานต่อรอบ [RPM]	22-85 ความเร็วที่จุดการออกแอม	3-87 Check Valve Ramp End Speed [HZ]
22-46 เวลามุสตัดสูงสุด	22-45 มุสตัดเซ็ดพอยต์	22-43 ความเร็วการปลุกการทำงาน [HZ]	22-86 ความเร็วที่จุดการออกแอม	
Q7-51 ก่าสั่งต่ำ	22-46 เวลามุสตัดสูงสุด	22-44 ปลุกการทำงาน ด้วยความต่างค่า- อ้างอิงต่ำ/ค่าป้อนกลับ	22-87 แรงดันที่ไม่มีภาระไหล	
22-21 การตรวจพบก่าสั่งต่ำ	Q7-52 ก่าสั่ง/ความเร็วต่ำ	22-45 มุสตัดเซ็ดพอยต์	22-88 แรงดันที่พิกัดความเร็ว	
22-23 พังก์ชัน/ที่ไมไหล	22-21 การตรวจพบก่าสั่งต่ำ	22-46 เวลามุสตัดสูงสุด	22-89 การไหลที่จุดออกแอม	

ตาราง 5.3

5.5.2 โครงสร้างของเมนูหลัก

0-0* การตั้งค่าพื้นฐาน

- 0-00 หมายเลขควบคุมมอเตอร์
- 0-01 หลักการควบคุมมอเตอร์
- 0-02 คุณสมบัติแรงบิด
- 0-03 การเลือกมอเตอร์
- 0-04 โครงสร้างของมอเตอร์
- 0-05 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-06 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-07 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-08 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-09 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-10 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-11 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-12 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-13 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-14 การตั้งค่าตัวคูณ

0-1* การตั้งค่าตัวคูณ

- 0-10 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-11 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-12 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-13 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-14 การตั้งค่าตัวคูณ

0-2* การตั้งค่าตัวคูณ

- 0-20 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-21 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-22 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-23 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-24 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-25 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-26 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-27 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-28 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-29 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-30 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-31 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-32 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-33 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-34 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-35 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-36 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-37 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-38 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-39 การตั้งค่าตัวคูณ

0-3* การตั้งค่าตัวคูณ

- 0-30 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-31 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-32 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-33 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-34 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-35 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-36 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-37 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-38 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-39 การตั้งค่าตัวคูณ

0-4* การตั้งค่าตัวคูณ

- 0-40 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-41 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-42 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-43 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-44 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-45 การตั้งค่าตัวคูณ

0-5* การตั้งค่าตัวคูณ

- 0-50 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-51 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-52 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-53 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-54 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-55 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-56 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-57 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-58 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-59 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-60 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-61 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-62 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-63 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-64 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-65 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-66 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-67 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-68 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-69 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-70 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-71 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-72 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-73 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-74 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-75 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-76 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-77 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-78 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-79 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-80 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-81 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-82 การตั้งค่าตัวคูณ
- 0-83 การตั้งค่าตัวคูณ

1-75 ความเร็วสตาร์ท [Hz] (Start Speed [Hz])

- 1-76 กระแสสตาร์ท
- 1-8* ปรับลดมอเตอร์
- 1-80 การทำงานที่หยุด
- 1-81 ค่าสตาร์ทที่หยุด [RPM]
- 1-82 ความเร็วต่ำสุดสำหรับฟังก์ชันเฉพาะโหมด [Hz]
- 1-86 อัตราการทำงานความเร็วต่ำ [RPM]
- 1-87 อัตราการทำงานความเร็วต่ำ [Hz]
- 1-9* ลดทอนมอเตอร์
- 1-90 รมบ่มองกันความเร็วมอเตอร์
- 1-91 มีฟิล์มที่ความเร็วมอเตอร์
- 1-93 แหล่งรับสัญญาณเทอร์มิสเตอร์

2-*** เปรียบ

- 2-0* คูณเบรก DC
- 2-01 กระแสไฟ DC ดัง/อุณหภูมิมอเตอร์
- 2-02 กระแสไฟเบรก DC
- 2-03 ความเร็วเข้าของเบรก DC [RPM]
- 2-04 ความเร็วตัดเข้าของเบรก DC [Hz]
- 2-06 Parking Current
- 2-07 Parking Time
- 2-1* คูณผ่านมอเตอร์
- 2-10 ฟังก์ชันของเบรก
- 2-11 ตัวต้านทานเบรก (โอห์ม)
- 2-12 ซีลจำกัดกำลัง (kW) เบรกซีลสเตอร์
- 2-13 การเลือกเบรกเมื่อเบรกจำกัด
- 2-15 การตรวจสอบเบรกซีลสเตอร์
- 2-16 AC brake Max. Current
- 2-17 การควบคุมเบรก

3-*** อ้างอิง/เปลี่ยน

- 3-0* อัตราอ้างอิง
- 3-02 อ้างอิงสูงสุด
- 3-03 อ้างอิงสูงสุด
- 3-04 ฟังก์ชันอ้างอิง
- 3-1* อ้างอิง
- 3-10 อ้างอิงที่ทำงานลดลงทันที
- 3-11 ความเร็ว Jog [Hz]
- 3-13 จดที่ใช้อ้างอิง
- 3-14 อ้างอิงสัมพันธ์ลดลงทันที
- 3-15 อ้างอิงแหล่ง 1
- 3-16 อ้างอิงแหล่ง 2
- 3-17 อ้างอิงแหล่ง 3
- 3-19 ความเร็ว Jog [RPM]
- 3-4* ขึ้น-ลงชุด 1
- 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขึ้น ชุด 1
- 3-42 กำหนดเวลาความเร็วลง ชุด 1
- 3-5* เปลี่ยนเร็ว 2
- 3-51 กำหนดเวลาความเร็วขึ้น ชุด 2
- 3-52 กำหนดเวลาความเร็วลง ชุด 2
- 3-8* ขึ้น-ลงลิ้ม
- 3-80 กำหนดเวลาความเร็วขึ้น-ลง Jog
- 3-81 ตั้งเวลาความเร็วสูง หยุดทันที
- 3-84 Initial Ramp Time
- 3-85 Check Valve Ramp End
- 3-86 Check Valve Ramp End Speed [RPM]
- 3-87 Check Valve Ramp End Speed [Hz]
- 3-88 Final Ramp Time

0-89 วันทีและเวลาที่อ่านได้

1-*** โหมดและมอเตอร์

- 1-0* การตั้งค่าทั่วไป
- 1-00 หมายเลขควบคุมมอเตอร์
- 1-01 หลักการควบคุมมอเตอร์
- 1-03 คุณสมบัติแรงบิด
- 1-06 การเลือกมอเตอร์
- 1-10 โครงสร้างของมอเตอร์
- 1-11 WVC + PM
- 1-14 Damping Gain
- 1-15 Low Speed Filter Time Const.
- 1-16 High Speed Filter Time Const.
- 1-17 Voltage filter time const.
- 1-2* ข้อมูลมอเตอร์
- 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW]
- 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]
- 1-22 แรงดันมอเตอร์ (Volt)
- 1-23 ความถี่มอเตอร์ (Hz)
- 1-24 กระแสมอเตอร์ (Amp)
- 1-25 ความเร็วรอบมอเตอร์ (Rpm)
- 1-26 แรงบิดมอเตอร์ที่ค่าที่กำหนด
- 1-28 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์
- 1-29 ปรับลดมอเตอร์อัตโนมัติ (AMA)
- 1-3* ข้อมูลขั้วมอเตอร์
- 1-30 ความต้านทานสเตเตอร์ (Rs)
- 1-31 ความต้านทานโรเตอร์ (Rr)
- 1-33 รีเฟกแทนซ์รีฟลักซ์สเตเตอร์ (X1)
- 1-34 รีเฟกแทนซ์รีฟลักซ์โรเตอร์ (X2)
- 1-35 Main Reactance (Xh)
- 1-36 Iron Loss Resistance (Rfe)
- 1-37 ความเหนียวแกน-d (Ld)
- 1-39 Motor Poles
- 1-40 Back EMF ที่ 1000 RPM
- 1-46 Position Detection Gain
- 1-5* ตั้งไม่ไดนามิค
- 1-50 สร้างสนามแม่เหล็กมอเตอร์ที่ความเร็วตาม [RPM]
- 1-51 ครเร็วต่ำสุด สร้างสนามแม่เหล็กปกติ [Hz]
- 1-52 ครเร็วต่ำสุด สร้างสนามแม่เหล็กปกติ [Hz]
- 1-55 คุณสมบัติ V/f - V
- 1-56 คุณสมบัติ V/f - F
- 1-59 ความถี่พัลส์การลดสปีดหลายสตาร์ท
- 1-6* ตั้งค่าไดนามิค
- 1-60 การลดสปีดโดยที่ความเร็วต่ำ
- 1-61 การลดสปีดโดยที่ความเร็วสูง
- 1-62 การลดสปีดโดยที่ความเร็วสูง
- 1-63 ค่าคงที่เวลาของเบรก
- 1-64 การลดสปีดโดยที่ความเร็วสูง
- 1-65 ค่าคงที่เวลาของเบรก
- 1-66 ค่าคงที่เวลาของเบรก
- 1-7* ปรับค่าสตาร์ท
- 1-70 PM Start Mode
- 1-71 ช่วงเวลาสตาร์ท
- 1-72 ฟังก์ชันสตาร์ท
- 1-73 สตาร์ทความเร็วเริ่มต้น
- 1-74 ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท [RMP] (Start Speed [RMP])

1-75 ความเร็วสตาร์ท [Hz] (Start Speed [Hz])

- 1-76 กระแสสตาร์ท
- 1-8* ปรับลดมอเตอร์
- 1-80 การทำงานที่หยุด
- 1-81 ค่าสตาร์ทที่หยุด [RPM]
- 1-82 ความเร็วต่ำสุดสำหรับฟังก์ชันเฉพาะโหมด [Hz]
- 1-86 อัตราการทำงานความเร็วต่ำ [RPM]
- 1-87 อัตราการทำงานความเร็วต่ำ [Hz]
- 1-9* ลดทอนมอเตอร์
- 1-90 รมบ่มองกันความเร็วมอเตอร์
- 1-91 มีฟิล์มที่ความเร็วมอเตอร์
- 1-93 แหล่งรับสัญญาณเทอร์มิสเตอร์

2-*** เปรียบ

- 2-0* คูณเบรก DC
- 2-01 กระแสไฟ DC ดัง/อุณหภูมิมอเตอร์
- 2-02 กระแสไฟเบรก DC
- 2-03 ความเร็วเข้าของเบรก DC [RPM]
- 2-04 ความเร็วตัดเข้าของเบรก DC [Hz]
- 2-06 Parking Current
- 2-07 Parking Time
- 2-1* คูณผ่านมอเตอร์
- 2-10 ฟังก์ชันของเบรก
- 2-11 ตัวต้านทานเบรก (โอห์ม)
- 2-12 ซีลจำกัดกำลัง (kW) เบรกซีลสเตอร์
- 2-13 การเลือกเบรกเมื่อเบรกจำกัด
- 2-15 การตรวจสอบเบรกซีลสเตอร์
- 2-16 AC brake Max. Current
- 2-17 การควบคุมเบรก

3-*** อ้างอิง/เปลี่ยน

- 3-0* อัตราอ้างอิง
- 3-02 อ้างอิงสูงสุด
- 3-03 อ้างอิงสูงสุด
- 3-04 ฟังก์ชันอ้างอิง
- 3-1* อ้างอิง
- 3-10 อ้างอิงที่ทำงานลดลงทันที
- 3-11 ความเร็ว Jog [Hz]
- 3-13 จดที่ใช้อ้างอิง
- 3-14 อ้างอิงสัมพันธ์ลดลงทันที
- 3-15 อ้างอิงแหล่ง 1
- 3-16 อ้างอิงแหล่ง 2
- 3-17 อ้างอิงแหล่ง 3
- 3-19 ความเร็ว Jog [RPM]
- 3-4* ขึ้น-ลงชุด 1
- 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขึ้น ชุด 1
- 3-42 กำหนดเวลาความเร็วลง ชุด 1
- 3-5* เปลี่ยนเร็ว 2
- 3-51 กำหนดเวลาความเร็วขึ้น ชุด 2
- 3-52 กำหนดเวลาความเร็วลง ชุด 2
- 3-8* ขึ้น-ลงลิ้ม
- 3-80 กำหนดเวลาความเร็วขึ้น-ลง Jog
- 3-81 ตั้งเวลาความเร็วสูง หยุดทันที
- 3-84 Initial Ramp Time
- 3-85 Check Valve Ramp End
- 3-86 Check Valve Ramp End Speed [RPM]
- 3-87 Check Valve Ramp End Speed [Hz]
- 3-88 Final Ramp Time

23-64	ระยะเวลาการหยุดที่ค้างไว้	27-03	Current Runtime Hours	27-95	Advanced Cascade Relay Output [bin]
23-65	ข้อมูลพื้นฐานแสดงต่อสไลด์	27-04	Pump Total Lifetime Hours	27-96	Extended Cascade Relay Output [bin]
23-66	การรีเซ็ตข้อมูลพื้นฐานแสดงต่อเนื่อง	27-1* Configuration		29-0* Water Application Functions	
23-67	ตั้งเวลาของการรีเซ็ตข้อมูลพื้นฐานแสดง	27-10	Cascade Controller	29-00	Pipe Fill Enable
23-8* ตัวนับการเดิน		27-11	Number Of Drives	29-01	Pipe Fill Speed [RPM]
23-80	ค่าอ้างอิงตัวประกอบกำลัง	27-12	Number Of Pumps	29-02	Pipe Fill Speed [Hz]
23-81	ค่านพหุคูณกำลัง	27-16	Runtime Balancing	29-03	Pipe Fill Time
23-82	การลงท่น	27-17	Motor Starters	29-04	Pipe Fill Rate
23-83	การประหยัดพลังงาน	27-18	Spin Time for Unused Pumps	29-05	Filled Setpoint
23-84	การประหยัดพลังงาน	27-2* Bandwidth Settings		29-1* Deragging Function	
24-1* การตั้งค่าการขับ		27-19	Reset Current Runtime Hours	29-10	Derag Cycles
24-10	ฟังก์ชันการปรับค่าชุดขับ	27-20	Normal Operating Range	29-11	Derag at Start/Stop
24-11	เวลาหน่วงการปรับค่าชุดขับ	27-21	Overlimit	29-12	Deragging Run Time
25-1* อัตราความเร็วแปรตามโหลด		27-22	Fixed Speed Only Operating Range	29-13	Derag Speed [RPM]
25-00	การตั้งค่าความเร็ว	27-23	Staging Delay	29-14	Derag Speed [Hz]
25-02	มอเตอร์สตาร์ท	27-24	Destaging Delay	29-15	Derag Off Delay
25-04	การหมุนเวียนสลับมีม	27-25	Override Hold Time	29-2* Derag Power Tuning	
25-05	มีมเบี่ยงตัว	27-27	Min Speed Destage Delay	29-20	Derag Power [kW]
25-06	จำนวนของมีม	27-3* Staging Speed		29-21	Derag Power [HP]
25-2* การตั้งค่าแมนูอัล		27-30	การตั้งค่าความเร็วแสดงแมนูอัลไม่มีที่	29-22	Derag Power Factor
25-20	แมนูอัลที่แสดง	27-31	Stage On Speed [RPM]	29-23	Derag Power Delay
25-21	แมนูอัลที่ override	27-32	Stage On Speed [Hz]	29-24	Low Speed [RPM]
25-22	แมนูอัลที่ความเร็วตามตัว	27-33	Stage Off Speed [RPM]	29-25	Low Speed [Hz]
25-23	แมนูอัลที่แสดง SBW	27-34	Stage Off Speed [Hz]	29-26	Low Speed Power [kW]
25-24	แมนูอัลที่แสดง SBW	27-4* Staging Settings		29-27	Low Speed Power [HP]
25-26	แสดงที่ไมมีการไหล	27-40	การตั้งค่าแสดงแมนูอัลไม่มีที่	29-28	High Speed [RPM]
25-27	ฟังก์ชันแสดง	27-41	Ramp Down Delay	29-29	High Speed [Hz]
25-28	เวลาที่ฟังก์ชันแสดง	27-42	Ramp Up Delay	29-30	High Speed Power [kW]
25-29	ฟังก์ชันแสดง	27-43	Staging Threshold	29-31	High Speed Power [HP]
25-30	เวลาที่ฟังก์ชันแสดง	27-44	Destaging Threshold	29-32	Derag On Ref Bandwidth
25-4* การตั้งค่าแสดง		27-45	Staging Speed [RPM]	29-33	Power Derag Limit
25-40	เวลาที่หน่วง ช่วงลดความเร็ว	27-46	Staging Speed [Hz]	29-34	Consecutive Derag Interval
25-41	เวลาที่หน่วง ช่วงเพิ่มความเร็ว	27-47	Destaging Speed [RPM]	30-8* ความเข้ากันได้ (I)	
25-42	ค่าเริ่มต้นแสดง	27-48	Destaging Speed [Hz]	30-8* ความเข้ากันได้ (I)	
25-43	ค่าเริ่มต้นแสดง	27-5* Alternate Settings		31-1* ตัวเลือกรับเข้า	
25-44	ความเร็วแสดง [RPM]	27-50	Automatic Alternation	31-00	โหมดบายพาส
25-45	ความเร็วแสดง [Hz]	27-51	Alternation Event	31-01	ค่าเวลาที่หน่วงการเริ่มต้นบายพาส
25-46	ความเร็วแสดง [RPM]	27-52	Alternation Time Interval	31-02	ค่าเวลาที่หน่วงการตัดการทำงานบายพาส
25-47	ความเร็วแสดง [Hz]	27-53	Alternation Timer Value	31-03	การเปิดใช้งานในโหมดสลับ
25-5* การตั้งค่าการเปลี่ยน		27-54	Alternation At Time of Day	31-10	เว็รด์สถานะบายพาส
25-50	การเปลี่ยนมีม	27-55	Alternation Predefined Time	31-11	ชั่วโมงการทำงานบายพาส
25-51	เหตุการณ์การเปลี่ยน	27-56	Alternate Capacity is <	31-19	Remote Bypass Activation
25-52	ช่วงเวลาการเปลี่ยน	27-58	Run Next Pump Delay	35-1* โปรแกรมรีเซ็ตมีมที่ตัวตรวจจับ	
25-53	ค่าตั้งเวลาของการเปลี่ยน	27-6* ดิจิตอลมีม		35-00	มีมดิจิตอล
25-54	ค่าตั้งเวลาของการเปลี่ยนที่กำหนดไว้แล้ว	27-60	ตัวต่อ X66/1 อินพุตดิจิตอล	35-00	ตัวต่อ X48/4 หน่วงอุณหภูมิ
25-55	เปลี่ยนค่าไบโลด <50%	27-61	ตัวต่อ X66/3 อินพุตดิจิตอล	35-01	ตัวต่อ X48/4 ประเภทอินพุท
25-56	โหมดแสดงที่การเปลี่ยน	27-62	ตัวต่อ X66/5 อินพุตดิจิตอล	35-02	ตัวต่อ X48/7 หน่วงอุณหภูมิ
25-58	การหน่วงการเปลี่ยนที่ค่าที่น้อยไป	27-63	ตัวต่อ X66/7 อินพุตดิจิตอล	35-03	ตัวต่อ X48/7 ประเภทอินพุท
25-59	การแบ่งเวลารับมีมที่ค้างที่	27-64	ตัวต่อ X66/9 อินพุตดิจิตอล	35-04	ตัวต่อ X48/10 หน่วงอุณหภูมิ
25-8* สถานะ		27-65	ตัวต่อ X66/11 อินพุตดิจิตอล	35-05	ตัวต่อ X48/10 ประเภทอินพุท
25-80	สถานะคาสเคด	27-66	ตัวต่อ X66/13 อินพุตดิจิตอล	35-1* อินพุทอุณหภูมิ X48/4	
25-81	สถานะมีม	27-7* Connections		35-14	ตัวต่อ X 48/4 ค่าคงที่เวลาที่ค้าง
25-82	มีม	27-70	Relay	35-15	ตัวต่อ X48/4 การตรวจลอม
25-83	สถานะโหลด	27-9* Readouts			
25-84	เวลาเปิดมีม	27-91	Cascade Reference		
25-85	เวลาเปิดมีม	27-92	% Of Total Capacity		
		27-93	Cascade Option Status		
		27-94	สถานะระบบคาสเคด		
		27-01	Pump Status		
		27-02	Manual Pump Control		

5.6 การโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์ การตั้งค่า MCT 10

Danfoss มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้ใช้สำหรับการพัฒนา การจัดเก็บ และการถ่ายโอนการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อพีซีกับตัวแปลงความถี่ และดำเนินการตั้งโปรแกรมในขณะนั้นได้เลย แทนที่จะใช้ LCP นอกจากนี้ การตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ทั้งหมดยังสามารถดำเนินการในแบบออฟไลน์ แล้วจึงเพียงแต่ดาวน์โหลดลงในตัวแปลงความถี่ หรือจะโหลดโปรแกรมไฟล์ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดลงในพีซีเพื่อการสำรองข้อมูลหรือการวิเคราะห์ก็สามารถทำได้

5

มีช่องเสียบ USB หรือขั้วต่อ RS-485 พร้อมให้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 มีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ www.VLT-software.com นอกจากนี้ยังมีในแบบซีดี ซึ่งขอได้โดยระบุหมายเลขชิ้นส่วน 130B1000 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำในการใช้งาน

6 ตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งาน

6.1 บทนำ


หมายเหตุ

เมื่อใช้คุณสมบัติการหยุดอย่างปลอดภัยเสริม อาจต้องใช้สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 37 สำหรับตัวแปลงความถี่ในการทำงานเมื่อใช้ค่าการตั้งโปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน


ตัวอย่างในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานทั่วไป

- การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นค่ามาตรฐานตามภูมิภาค เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น (ซึ่งเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อและการตั้งค่าของพารามิเตอร์อื่นๆ จะแสดงไว้ถัดจากภาพร่าง
- ในส่วนที่ต้องมีการตั้งค่าสวิตช์สำหรับขั้วต่ออนุโลก A53 หรือ A54 จะมีข้อมูลแสดงไว้เช่นกัน


6.2 ตัวอย่างการใช้งาน



ตาราง 6.1 ทรานสดิวเซอร์การป้อนกลับกระแสอนุโลก




ตาราง 6.2 ทรานสดิวเซอร์การป้อนกลับกระแสอนุโลก (3 สาย)



ตาราง 6.3 ทรานสดิวเซอร์การป้อนกลับกระแสอนุโลก (4 สาย)


6



ตาราง 6.4 ค่าอ้างอิงความเร็วนาฬิกา (แรงดัน)

หมายเหตุ

หมายเหตุการตั้งค่าสวิตช์สำหรับการเลือกแรงดันหรือกระแส




ตาราง 6.5 ค่าอ้างอิงความเร็วนาฬิกา (กระแส)

หมายเหตุ


หมายเหตุการตั้งค่าสวิตช์สำหรับการเลือกแรงดันหรือกระแส




ตาราง 6.6 ค่าสั่งทำงาน/หยุด มีอินเตอร์ลือคจากภายนอก




ตาราง 6.7 ค่าสั่งทำงาน/หยุด ไม่มีอินเตอร์ลือคจากภายนอก




ตาราง 6.8 รีเซ็ตสัญญาณเตือนจากภายนอก



ตาราง 6.9 ค่าอ้างอิงความเร็ว (โดยใช้
โพเทนชิโอมิเตอร์ด้วยตนเอง)




ตาราง 6.10 อนุญาตให้รัน



ตาราง 6.11 การเชื่อมต่อเครือข่าย
RS-485 (N2, Modbus RTU, FC)

ข้อควรระวัง

ต้องมีการเสริมหรือหุ้มฉนวนสองชั้นสำหรับเทอร์มิสเตอร์-
เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการหุ้มฉนวนของ PELV




ตาราง 6.12 เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์

7 ข้อความแสดงสถานะ

7.1 จอแสดงสถานะ

เมื่อตัวแปลงความถี่อยู่ในโหมดสถานะ ข้อความแสดงสถานะจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากภายในตัวแปลงความถี่ และปรากฏที่บรรทัดล่างสุดของหน้าจอ (ดู ภาพประกอบ 7.1)



ภาพประกอบ 7.1 จอแสดงสถานะ

- ส่วนแรกของบรรทัดแสดงสถานะระบุว่าคำสั่งหยุด/สตาร์ทมาจากที่ใด
- ส่วนที่สองในบรรทัดแสดงสถานะระบุว่าความเร็วมาจากการควบคุมความเร็วมาจากที่ใด
- ส่วนสุดท้ายของบรรทัดแสดงสถานะแจ้งสถานะปัจจุบันของตัวแปลงความถี่ ข้อมูลเหล่านี้แสดงโหมดการทำงานของตัวแปลงความถี่ในขณะนั้น

หมายเหตุ

ในโหมดอัตโนมัติ/ระยะไกล ตัวแปลงความถี่ต้องใช้คำสั่งจากภายนอกเพื่อรับคำสั่งการทำงาน

7.2 คำจำกัดความข้อความแสดงสถานะ

ฉลากสามฉลากต่อไปนี้แสดงความหมายของค่าแสดงข้อความสถานะ

	โหมดการทำงาน
ปิด	ตัวแปลงความถี่ไม่ตอบสนองต่อ สัญญาณการควบคุมใดๆ จนกว่าจะกด [Auto On] หรือ [Hand On]
Auto On	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจากขั้วต่อส่วนควบคุมและ/หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
	คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งบน LCP ใช้ควบคุมตัวแปลงความถี่ คำสั่งหยุด รีเซ็ต การผกผัน เบรกกระแสตรง และสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้กับขั้วต่อส่วนควบคุมมีผลเหนือการควบคุมหน้าเครื่อง

ตาราง 7.1 โหมดการทำงานของข้อความสถานะ

	จุดที่ใช้อ้างอิง
ระยะไกล	ค่าอ้างอิงความเร็วได้รับจากสัญญาณภายนอก การสื่อสารแบบอนุกรม หรือค่าอ้างอิงภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
หน้าเครื่อง	ตัวแปลงความถี่ใช้การควบคุม [Hand On] หรือค่าอ้างอิงจาก LCP

ตาราง 7.2 จุดที่ใช้อ้างอิงข้อความสถานะ

	สถานะการทำงาน
เบรก AC	เบรก AC ถูกเลือกใน 2-10 ฟังก์ชันของเบรกเบรก AC เพิ่มกำลังแม่เหล็กมอเตอร์เพื่อให้ชะลอตามที่ต้องการ
AMA จบ	การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) ดำเนินการสำเร็จ
AMA พร้อม	AMA พร้อมเริ่มต้น กด [Hand On] เพื่อเริ่ม
AMA กำลังรัน	ขั้นตอน AMA กำลังทำงาน
การเบรก	สวิตช์คายพลังงานเบรกอยู่ระหว่างทำงาน พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกดูดซับโดยตัวต้านทานเบรก
การเบรกสูงสุด	สวิตช์คายพลังงานเบรกอยู่ระหว่างทำงาน ชีตจำกัดกำลังสำหรับตัวต้านทานเบรกที่ระบุไว้ใน 2-12 ชีตจำกัดกำลัง(kW) เบรกซีเอสเตอร์ ถึงระดับแล้ว
สิ้นไหล	<ul style="list-style-type: none"> การสิ้นไหลผกผันถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อ การสิ้นไหลถูกเปิดใช้งานจากการสื่อสารแบบอนุกรม



	สถานะการทำงาน
การคุม ลด- ความเร็ว	การคุมลดความเร็วถูกเลือกใน 14-10 แหล่งจ่ายไฟหลักล้มเหลว <ul style="list-style-type: none"> แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 14-11 แรงดันสายหลักเมื่อเกิดข้อผิดพลาดสายหลัก (Mains Voltage at Mains Fault) ที่เกิด-ฟอลต์สายหลัก ตัวแปลงความถี่ลดความเร็วมอเตอร์โดยใช้การลดลงที่ถูกควบคุม
กระแสสูง	กระแสเอาต์พุตตัวแปลงความถี่สูงเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ใน 4-51 ตั้งเดือนเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ
กระแสต่ำ	กระแสเอาต์พุตตัวแปลงความถี่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ใน 4-52 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
DC ค้าง	DC ค้างถูกเลือกใน 1-80 การทำงานที่หยุดและคำสั่งหยุดถูกส่งทำงาน มอเตอร์ค้างตามค่ากระแส DC ที่ตั้งไว้ใน 2-00 กระแสไฟ DC ค้าง/อุ่นให้มอเตอร์
DC หยุด	มอเตอร์ค้างตามค่ากระแส DC (2-01 กระแสในการเบรคกระแสตรง) ตามระยะเวลาที่ระบุ (2-02 ระยะเวลาจ่ายไฟเบรค DC) <ul style="list-style-type: none"> เบรค DC ถูกเปิดทำงานใน 2-03 ความเร็วตัดเข้าของเบรค DC [RPM] และคำสั่งหยุดถูกส่งทำงาน เบรค DC (ผกผัน) ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิทัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำงาน เบรค DC ถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม
การป้อนกลับสูง	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานสูงกว่าขีดจำกัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน 4-57 ค่าเดือน-การป้อนกลับสูง
การป้อนกลับต่ำ	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานต่ำกว่าขีดจำกัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน 4-56 ค่าเดือน-การป้อนกลับต่ำ
การค้างค่าเอาต์พุต	ค่าอ้างอิงระยะไกลทำงานเมื่อค้างที่ความเร็วปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> การค้างค่าเอาต์พุตถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิทัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะทำงาน การควบคุมความเร็วสามารถทำได้ผ่านทางขั้วต่อที่ทำงานคุมการเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น การค้างการเปลี่ยนความเร็วถูกเปิดทำงานผ่านทาง การสื่อสารแบบอนุกรม
ค่าขอการค้างค่าเอาต์พุต	มีการให้คำสั่งค้างค่าเอาต์พุต แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รัน
ค่าอ้างอิงลือคค้าง	มีการเลือก ค่าอ้างอิงลือคค้าง เป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิทัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะทำงาน ตัวแปลงความถี่-บันทึกค่าอ้างอิงที่แท้จริง ในตอนนี้การเปลี่ยนค่าอ้างอิงสามารถทำได้ผ่านทางขั้วต่อที่ทำงานคุม-การเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น

	สถานะการทำงาน
ค่าขอ Jog	มีการให้คำสั่ง jog แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่-จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอินพุตดิจิทัล
การ Jog	มอเตอร์กำลังทำงานตามการตั้งโปรแกรมใน 3-19 ความเร็ว Jog [RPM] <ul style="list-style-type: none"> Jog ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิทัลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้อง (เช่น ขั้วต่อ 29) ทำงาน การทำงาน Jog ถูกเปิดทำงานผ่านทาง การสื่อสารแบบอนุกรม การทำงาน Jog ถูกเลือกเป็นการตอบสนอง-สำหรับการทำงานตรวจสอบ (เช่น ไม่มี-สัญญาณ) การทำงานตรวจติดตามทำงาน
ตรวจมอเตอร์	ใน 1-80 การทำงานที่หยุด ตรวจมอเตอร์ ถูกเลือกไว้ คำสั่งหยุดจะทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่า-มอเตอร์เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่ กระแส-ทดสอบถาวรจะถูกจ่ายให้กับมอเตอร์
ควบคุม OVC	การควบคุมแรงดันเกินถูกเปิดทำงานใน 2-17 การ-ควบคุมแรงดันเกิน มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกับคำสั่ง-จ่ายพลังงานที่สร้างให้กับตัวแปลงความถี่ การ-ควบคุมแรงดันเกินจะปรับอัตราส่วน V/Hz เพื่อรัน-มอเตอร์ในโหมดแบบควบคุม และเพื่อป้องกันการ-ตัดการทำงานของตัวแปลงความถี่
ปิดชุดกำลัง	(สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีแหล่งจ่ายไฟ 24 V ภายนอกติดตั้งอยู่เท่านั้น) แหล่งจ่ายไฟสายหลัก-ให้ตัวแปลงความถี่ถูกถอดออก แต่การควบคุม-ได้รับการจ่ายไฟ 24 V จากภายนอก
โหมดป้องกัน	โหมดป้องกันทำงาน เครื่องตรวจพบสถานะวิกฤต (กระแสเกินหรือแรงดันเกิน) <ul style="list-style-type: none"> เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการทำงาน ความถี่การ-สวิตซ์จะลดเหลือ 4 kHz หากเป็นไปได้ โหมดป้องกันจะสิ้นสุดหลังจาก-นั้นประมาณ 10 วินาที โหมดป้องกันสามารถถูกจำกัดใน 14-26 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์
QStop	มอเตอร์ถูกลดความเร็วลงโดยใช้ 3-81 ตั้งเวลา-ความเร็วลง หยุดทันที <ul style="list-style-type: none"> การผกผันหยุดด่วนถูกเลือกเป็นการทำงาน-สำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1*) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำงาน การทำงานหยุดด่วนถูกเปิดทำงานผ่าน-ทางการสื่อสารแบบอนุกรม
การเปลี่ยน- ความเร็ว	มอเตอร์กำลังเร่งความเร็ว/ชะลอความเร็วโดยใช้-ความเร็วขาขึ้น/ลง ที่ใช้อยู่ โดยยังไม่ถึงระดับค่า-อ้างอิง ค่าจำกัด หรือคานิ่ง
ค่าอ้างอิงสูง	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน สูงกว่าขีด-จำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-55 ค่าเดือนค่าอ้างอิงสูง
ค่าอ้างอิงต่ำ	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน ต่ำกว่าขีด-จำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-54 ค่าเดือนค่าอ้างอิงต่ำ
รันตามค่า	ตัวแปลงความถี่กำลังรันอยู่ในช่วงอ้างอิง ค่าป้อน-กลับตรงกับค่าเซ็ทพอยต์

	สถานะการทำงาน
รีนค่าขอ	มีการส่งคำสั่งสตาร์ท แต่มอเตอร์หยุดอยู่จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รีนผ่านทางอินพุตดิจิทัล
ขณะรีน	ตัวแปลงความถี่ทำงานมอเตอร์
โหมดการกลับ	การทำงานประหยัดพลังงานถูกเปิดใช้งาน มอเตอร์หยุดทำงาน แต่จะสตาร์ทอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
ความเร็วสูง	ความเร็วมอเตอร์สูงกว่าค่าที่ตั้งใน 4-53 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด
ความเร็วต่ำ	ความเร็วมอเตอร์ต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 4-52 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
สแตนด์บาย	ในโหมดเปิดอัตโนมัติ ตัวแปลงความถี่จะสตาร์ทมอเตอร์ด้วยสัญญาณการสตาร์ทจากอินพุตดิจิทัลหรือการสื่อสารแบบอนุกรม
หน่วยเวลาสตาร์ท	ใน 1-71 หน่วยเวลาสตาร์ท เวลาหน่วยการสตาร์ทถูกกำหนดไว้ ค่าส่งสตาร์ทถูกเรียกทำงานและมอเตอร์จะสตาร์ทหลังจากหมดค่าเวลาที่หน่วยของสตาร์ท
เดิน/กลับ	การสตาร์ทเดินหน้าและกลับการสตาร์ทถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัลต่างกันสองตัว (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ตั้งค่าฮับ) มอเตอร์สตาร์ทโดยเดินหน้าหรือกลับหลัง ขึ้นอยู่กับขั้วต่อที่ถูกเรียกใช้งาน
หยุด	ตัวแปลงความถี่ได้รับคำสั่งหยุดจาก LCP อินพุตดิจิทัล หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงาน	มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์ถูกหยุด เมื่อแก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนแล้ว ตัวแปลงความถี่สามารถรีเซ็ตด้วยตัวเองโดยกด [Reset] หรือสั่งจากระยะไกลทางขั้วต่อส่วนควบคุม หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงานแบบล๊อค	มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์ถูกหยุด เมื่อแก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนได้แล้ว ต้องจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่ จากนั้นสามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยตนเองโดยกด [Reset] หรือสั่งจากระยะไกลทางขั้วต่อส่วนควบคุมหรือการสื่อสารแบบอนุกรม

ตาราง 7.3 สถานะการทำงานของข้อความแสดงสถานะ

8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน

8.1 การตรวจติดตามระบบ

ตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามสถานะของกำลังอินพุท เอาท์พุท และตัวประกอบกำลังมอเตอร์ รวมถึงดัชนีประสิทธิภาพของระบบอื่นๆ ค่าเตือนและสัญญาณเตือนอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงปัญหาภายในตัวแปลงความถี่เสมอไป ในหลายๆ กรณี อาจบ่งชี้ถึงสถานะล้มเหลวจากแรงดันอินพุท โหลดของมอเตอร์หรืออุณหภูมิ สัญญาณภายนอก หรือส่วนอื่นๆ ที่ตรวจภายในของตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามอยู่ ดูให้แน่ใจว่าตรวจตราปัจจัยภายนอกตัวแปลงความถี่เหล่านี้ตามที่ระบุในสัญญาณเตือนหรือค่าเตือน

8.2 ประเภทค่าเตือนและสัญญาณเตือน

ค่าเตือน

ค่าเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อกำลังจะเกิดเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเมื่อมีเงื่อนไขการทำงานผิดปกติปรากฏขึ้นและอาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่แจ้งสัญญาณเตือน ค่าเตือนจะลบออกไปเองเมื่อแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

สัญญาณเตือน

ตัดการทำงาน


สัญญาณเตือนจะถูกแจ้งเมื่อตัวแปลงความถี่ถูกตัดการทำงาน นั่นคือ ตัวแปลงความถี่จะรับการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบหรือตัวแปลงความถี่ มอเตอร์จะสั่นไหวไปจนหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ หลังจากแก้ไขเงื่อนไขฟอลต์แล้ว สามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ได้ จากนั้นจะพร้อมสำหรับเริ่มการทำงานอีกครั้ง

การตัดการทำงานสามารถรีเซ็ตได้ด้วยหนึ่งใน 4 วิธี

- กด [Reset] บน LCP
- ค่าสั่งอินพุทรีเซ็ตดิจิทัล
- ค่าสั่งอินพุทรีเซ็ตทางการสื่อสารแบบอนุกรม
- รีเซ็ตฮาร์ดโนมัลด์

สัญญาณเตือนที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงาน กำหนดให้กำลังอินพุทได้รับการหมุนเวียน มอเตอร์จะสั่นไหวไปจนหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ ถอดกำลังอินพุทออกจากตัวแปลงความถี่และแก้ไขสาเหตุของฟอลต์ จากนั้นเรียกคืนกำลังการทำงาน เช่นนี้ทำให้ตัวแปลงความถี่เข้าสู่เงื่อนไขตัดการทำงาน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน และสามารถรีเซ็ตได้ด้วยวิธีหนึ่งในสี่แบบดังกล่าว


8.3 จอแสดงผลค่าเตือนและสัญญาณเตือน



130BP085.11

ภาพประกอบ 8.1 การแสดงค่าเตือน


สัญญาณเตือนหรือล็อคตัดสัญญาณเตือนจะกะพริบบนหน้าจอพร้อมกับตัวเลขสัญญาณเตือน



130BP086.11

ภาพประกอบ 8.2 การแสดงสัญญาณเตือน

นอกจากข้อความและรหัสสัญญาณเตือนบนจอแสดงผลของตัว-
แปลงความถี่ LCP แล้ว ยังมีไฟแสดงสถานะอีก 3 ดวง



ภาพประกอบ 8.3 ไฟแสดงสถานะ

	LED ค่าเตือน	LED สัญญาณเตือน
ค่าเตือน	เปิด	ปิด
สัญญาณเตือน	ปิด	เปิด (กะพริบ)
ล๊อคตัดการ- ทำงาน	เปิด	เปิด (กะพริบ)

ตาราง 8.1 คำอธิบายไฟแสดงสถานะ

8.4 คำจำกัดความคำเตือนและสัญญาณเตือน

ข้อควรระวัง

ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่อง ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดตามที่อธิบายใน ตาราง 3.1 ทำเครื่องหมายเลือกการดำเนินการดังกล่าวเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น

ตรวจสอบเกี่ยวกับ	คำอธิบาย	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม สวิตช์ การปลดการเชื่อมต่อ หรือฟิวส์อินพุท/เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่อาจตั้งอยู่ด้านกำลังอินพุทของตัวแปลงความถี่หรือด้านเอาต์พุทไปหามอเตอร์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้พร้อมสำหรับการทำงานที่ความเร็วเต็มที่ ● ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งเช่นเซอร์ที่ใช้สำหรับการป้องกันลมมายังตัวแปลงความถี่ ● ถอดตัวเก็บประจุสำหรับแคปาเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่ตัวมอเตอร์ออก 	
การวางสายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูให้แน่ใจว่าไฟอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม แยกกันหรืออยู่ในท่อร้อยสายโลหะแบบแยกเพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง 	
การเดินสายควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อว่ามีจุดขาดหรือเสียหายหรือไม่ ● ตรวจสอบว่าการเดินสายควบคุมแตกต่างหากจากสายไฟฟ้าและสายไฟมอเตอร์เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนหรือไม่ ● ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันของสัญญาณ หากจำเป็น ● แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหรือบิตเกลียวคู่ ดูให้แน่ใจว่าตัดฉนวนอย่างถูกต้อง 	
ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> ● วัดดูว่ามีระยะห่างด้านบนและด้านล่างที่เพียงพอเพื่อให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสมแก่การระบายความร้อน 	
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ EMC	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 	
ข้อควรพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูที่จลลของอุปกรณ์สำหรับขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด ● ระดับความชื้นต้องอยู่ที่ 5-95% ไม่ควบแน่น 	
ระบบฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ว่าถูกต้อง ● ตรวจสอบฟิวส์ทั้งหมดว่าเสียบแน่นหนาและอยู่ในสภาวะทำงานได้ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเปิด 	
การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์)	<ul style="list-style-type: none"> ● อุปกรณ์นี้ต้องมีสายดิน (สายกราวด์) เฉพาะออกจากโครงเครื่องมายังพื้นอาคาร ● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อกราวด์ถูกต้อง โดยแน่นหนาและปลอดภัยจากซีไอซ์ ● การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กับท่อร้อยสายหรือการติดตั้งแผงด้านหลังกับแผ่นโลหะไม่ใช้การต่อลงดิน (สายกราวด์) ที่เหมาะสม 	
การเดินสายกำลังไฟอินพุทและเอาต์พุท	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อหลวมหลุดหรือไม่ ● ตรวจสอบว่ามอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟหลักมีท่อร้อยสายแยกกันหรืออยู่ในสายเคเบิลที่มีการกรองสัญญาณแยกกันหรือไม่ 	
แผงภายใน	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าภายในเครื่องปลอดภัยจากฝุ่น เศษโลหะ ความชื้น และการสั่นไหว 	
สวิตช์	<ul style="list-style-type: none"> ● ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ทั้งหมดและการตั้งค่าปลดการเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 	
การสั่น	<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างมั่นคงหรือใช้แท่นรองรับกันสะเทือนหากจำเป็น ● ดูว่ามีอาการสั่นผิดปกติใดๆ หรือไม่ 	

ตาราง 8.2 รายการตรวจสอบการสตาร์ท

9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

9.1 การสตาร์ทและการทำงาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
จอมืด / ไม่มีการทำงาน	ไฟอินพุตขาดหาย	ดู ตาราง 3.1	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟด้านอินพุต
	ฟิวส์ขาดหรือไม่ครบ หรือเซอร์กิต-เบรกเกอร์ตัดการทำงาน	ดูข้อมูลฟิวส์ขาดและเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงานในตารางนี้เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้	ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้
	ไม่มีกระแสไฟไปที่ LCP	ตรวจสอบสายเคเบิล LCP เพื่อดูว่าการเชื่อมต่อถูกต้องหรือเสียหายหรือไม่	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	ลัดวงจรบนแรงดันควบคุม (ขั้วต่อ 12 หรือ 50) หรือที่ขั้วต่อส่วนควบคุม	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟแรงดันควบคุม 24 V ของขั้วต่อ 12/13 ถึง 20-39 หรือแหล่งจ่ายไฟ 10 V ของขั้วต่อ 50 ถึง 55	ต่อสายขั้วต่อต่างๆ อย่างเหมาะสม
	LCP (LCP จาก VLT® 2800 หรือ 5000/6000/8000/ FCD หรือ FCM) ผิด		ใช้เฉพาะ LCP 101 (P/N 130B1124) หรือ LCP 102 (P/N 130B1107)
	การตั้งค่าความคมชัดผิด		กด [Status] + [▲]/[▼] เพื่อปรับความคมชัด
	จอแสดงผล (LCP) บกพร่อง	ทดสอบโดยใช้ LCP ที่ต่างไป	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	แหล่งจ่ายไฟแรงดันภายในขัดข้องหรือ SMPS บกพร่อง		ติดต่อซัพพลายเออร์
จอแสดงผลติดๆ ดับๆ	แหล่งจ่ายไฟจ่ายโวลต์เกิน (SMPS) เนื่องจากการเดินสายควบคุมไม่ถูกต้องหรือเกิดฟอลต์ภายในตัวแปลง-ความถี่	เพื่อตัดปัญหาในการเดินสายควบคุม ให้ตัดการเชื่อมต่อการเดินสายควบคุมทั้งหมดโดยถอดชุดขั้วต่อออก	หากจอแสดงผลยังสว่าง แสดงว่าปัญหาอยู่ในการเดินสายควบคุม ตรวจสอบการเดินสายเพื่อหาการลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หากจอแสดงผลยังคงไม่ติด ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับกรณีจอมืด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
มอเตอร์ไม่ทำงาน	สวิตช์บริการเปิดอยู่หรือการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ขาดหาย	ตรวจสอบว่ามอเตอร์เชื่อมต่ออยู่และการเชื่อมต่อไม่หยุดชะงัก (เพราะสวิตช์บริการหรืออุปกรณ์อื่น)	เชื่อมต่อมอเตอร์และตรวจสอบสวิตช์บริการ
	ไม่มีแหล่งจ่ายไฟหลักในการดอปกรณ์เสริม 24 V DC	หากจอแสดงผลแต่ไม่มีเอาต์พุต ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจ่ายไฟให้ตัวแปลงความถี่	จ่ายไฟเข้าเพื่อให้เครื่องทำงาน
	LCP หยุด	ตรวจสอบว่ามีการกด [Off] หรือไม่	กด [Auto On] หรือ [Hand On] (ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน) เพื่อให้มอเตอร์ทำงาน
	สัญญาณสตาร์ทขาดหาย (สแตนด์บาย)	ตรวจสอบ 5-10 <i>ตั้งการทำงานของเทอมินอล 18</i> เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 18 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	ใช้สัญญาณสตาร์ทที่ถูกต้องเพื่อสตาร์ทมอเตอร์
	สัญญาณมอเตอร์สิ้นไหลทำงาน (สิ้นไหล)	ตรวจสอบ 5-12 <i>สิ้นไหลผกผัน</i> เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 27 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	จ่ายไฟ 24 V บนขั้วต่อ 27 หรือโปรแกรมขั้วต่อเป็น <i>ไม่มีการทำงาน</i>
	แหล่งสัญญาณอ้างอิงผิด	ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง: ค่าอ้างอิงจากหน้าเครื่อง ระยะไกล หรือบัส? ค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าทำงาน? การเชื่อมต่อขั้วต่อถูกต้อง? การสเกลของขั้วต่อถูกต้อง? สัญญาณอ้างอิงสามารถใช้ได้?	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง ตรวจสอบ 3-13 <i>จุดที่ใช้อ้างอิง</i> ตั้งค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าให้ทำงานในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* <i>ค่าอ้างอิง</i> ตรวจสอบว่าการเดินสายไฟถูกต้อง ตรวจสอบการสเกลของขั้วต่อ ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง
มอเตอร์หมุนผิดทิศทาง	จำกัดการหมุนของมอเตอร์	ตรวจสอบว่า 4-10 <i>กำหนดทิศทาง-การหมุนมอเตอร์</i> ได้รับการโปรแกรมอย่างถูกต้อง	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง
	สัญญาณการผกผันทำงาน	ตรวจสอบว่าคำสั่งการผกผันถูกโปรแกรมสำหรับขั้วต่อในกลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* <i>ดิจิทัลอิน</i>	สัญญาณการผกผันถูกยกเลิกทำงาน
	การเชื่อมต่อมอเตอร์ผิดพลาด		ดู ในคู่มือนี้
มอเตอร์ทำงานไม่ถึงความเร็วสูงสุด	ตั้งขีดจำกัดความถี่ผิด	ตรวจสอบขีดจำกัดเอาต์พุตใน 4-13 <i>กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์</i> , 4-14 <i>ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz]</i> และ 4-19 <i>ตั้งความเร็วสูงสุดของมอเตอร์</i>	ตั้งโปรแกรมขีดจำกัดให้ถูกต้อง
	สัญญาณอินพุตค่าอ้างอิงไม่ได้สเกลอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการสเกลสัญญาณอินพุตค่าอ้างอิงใน 6-0* <i>โหมด I/O อนาล็อก</i> และกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* <i>ค่าอ้างอิง</i> ค่าอ้างอิงจะจำกัดในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-0* <i>ขีดอ้างอิง</i>	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง
ความเร็วมอเตอร์ไม่คงที่	อาจเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าของพารามิเตอร์ของมอเตอร์ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าการชดเชยมอเตอร์ทั้งหมด สำหรับการดำเนินงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบการตั้งค่า PID	ตรวจสอบการตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-6* <i>โหมด I/O อนาล็อก</i> สำหรับการทำงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบการตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 20-0* <i>การป้อนกลับ</i>
มอเตอร์ทำงานไม่ราบเรียบ	อาจเป็นที่สนามแม่เหล็กเกิน	ตรวจสอบว่ามี การตั้งค่ามอเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ในพารามิเตอร์ของมอเตอร์ทั้งหมด	ตรวจสอบการตั้งค่ามอเตอร์ในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-2* <i>ข้อมูลเนมเพลท</i> , 1-3* <i>ข้อมูลมอชขึ้นสูง</i> และ 1-5* <i>ตั้งไม่ตามโหลด</i>
มอเตอร์ไม่เบรค	อาจเป็นการตั้งค่าไม่ถูกต้องในพารามิเตอร์เบรค อาจเป็นเพราะเวลาเปลี่ยนลดความเร็วสั้นเกินไป	ตรวจสอบพารามิเตอร์ของเบรค ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	ตรวจสอบกลุ่มพารามิเตอร์ 2-0* <i>คัมเบรค DC</i> และ 3-0* <i>ขีดอ้างอิง</i>

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
เพาเวอร์ฟิวส์ขาดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	ลัดวงจรเฟสต่อเฟส	มอเตอร์หรือแผงควบคุมมีการลัดวงจรในเฟส ตรวจสอบมอเตอร์และแผงเฟสเพื่อหาจุดลัดวงจร	แก้ไขการลัดวงจรใดๆ ที่ตรวจพบ
	มอเตอร์รีบ์โหลดเกิน	มอเตอร์มีโหลดเกินสำหรับการใช้งาน	สตาร์ทเครื่องและตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ว่าอยู่ภายในค่าจำเพาะหรือไม่ หากกระแสของมอเตอร์เกินค่ากระแสโหลดเต็มที่บนข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์อาจทำงานต่อเมื่อโหลดถูกลดลง อ่านข้อมูลจำเพาะสำหรับการใช้งาน
	การเชื่อมต่อที่หลวม	ดำเนินการตรวจสอบก่อนสตาร์ท เพื่อหาส่วนที่เชื่อมต่อหลวม	ขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่น
กระแสไฟหลักไม่สมดุลเกินกว่า 3%	ปัญหาที่แหล่งจ่ายไฟหลัก (ดูรายละเอียดใน <i>สัญญาณเตือน 4 การหายไปของเฟสแหล่งจ่ายไฟหลัก</i>)	หมุนเวียนสายกำลังอินพุตไปยังตัวแปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ไป B, B ไป C, C ไป A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตามสายนั้นไปด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของกำลังไฟ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟหลัก
	ปัญหากับตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายกำลังอินพุตไปยังตัวแปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ไป B, B ไป C, C ไป A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ขาต่ออินพุตเดิม แสดงว่าเป็นปัญหาที่เครื่อง ติดต่อชัฟฟลายเออร์
ความไม่สมดุลของกระแส-มอเตอร์เกินกว่า 3%	ปัญหาของมอเตอร์หรือการเดินสายไฟมอเตอร์	หมุนเวียนสายมอเตอร์เอาท์พุทไปหนึ่งตำแหน่ง U ไป V, V ไป W, W ไป U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตามสายไปด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของมอเตอร์หรือการเดินสายไฟมอเตอร์ ตรวจสอบมอเตอร์และการเดินสายมอเตอร์
	ปัญหากับตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายมอเตอร์เอาท์พุทไปหนึ่งตำแหน่ง U ไป V, V ไป W, W ไป U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ขาต่อเอาท์พุทเดียวกัน แสดงว่าเป็นปัญหาที่เครื่อง ติดต่อชัฟฟลายเออร์
เสียงรบกวนหรือการสั่น	เรโซแนนซ์	เสียงความถี่สำคัญโดยใช้พารามิเตอร์ในกลุ่มพารามิเตอร์ <i>4-6* ความเร็วข้าม</i> ปิดโอเวอร์โมดูลชันใน <i>14-03 โอเวอร์โมดูลชัน</i> เปลี่ยนรูปแบบการสวิตช์และความถี่ในกลุ่มพารามิเตอร์ <i>14-0*</i> สลับอินเวอร์เซอร์ เพิ่มการลดรีโซแนนซ์ใน <i>1-64 การลดรีโซแนนซ์</i>	ตรวจสอบว่าสัญญาณรบกวนและ/หรือการสั่นลดลงถึงขีดจำกัดที่รับได้

ตาราง 9.1 การแก้ไขปัญหา

10 ข้อมูลจำเพาะ

10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง

10.1.1 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 1 x 200-240 V AC

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 1 x 200-240 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที									
ตัวแปลงความถี่	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	P5K5	P7K5	P15K	P22K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7	5.5	7.5	15	22
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 240 V	1.5	2.0	2.9	4.0	4.9	7.5	10	20	30
IP20/โครงเครื่อง	A3	-	-	-	-	-	-	-	-
IP21/NEMA 1	-	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
IP55/NEMA 12	A5	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
IP66	A5	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
กระแสเอาต์พุต									
ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	6.6	7.5	10.6	12.5	16.7	24.2	30.8	59.4	88
ชั่วขณะ(3 x 200-240 V) [A]	7.3	8.3	11.7	13.8	18.4	26.6	33.4	65.3	96.8
ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]						5.00	6.40	12.27	18.30
กระแสอินพุตสูงสุด									
ต่อเนื่อง (1 x 200-240 V) [A]	12.5	15	20.5	24	32	46	59	111	172
ชั่วขณะ (1 x 200-240 V) [A]	13.8	16.5	22.6	26.4	35.2	50.6	64.9	122.1	189.2
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	20	30	40	40	60	80	100	150	200
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม									
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ พิกัดโหลดสูงสุด [W] ⁴⁾	44	30	44	60	74	110	150	300	440
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [mm ²]/(AWG) ²⁾	[0.2-4]/(4-10)					[10]/(7)	[35]/(2)	[50]/(1)/ 0	[95]/ (4/0)
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	-	23	23	23	23	23	27	45	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	-	23	23	23	23	23	27	45	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	-	23	23	23	23	23	27	45	65
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.968	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98

ตาราง 10.1 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 1 x 200-240 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

10.1.2 แหล่งจ่ายไฟหลัก 3 x 200-240 V AC

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 200-240 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที									
ตัวแปลงความถี่	PK25	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	3.7
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 208 V	0.25	0.37	0.55	0.75	1.5	2.0	2.9	4.0	4.9
IP 20/โครงเครื่อง NEMA	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP21/NEMA 1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
กระแสเอาต์พุต									
ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	1.8	2.4	3.5	4.6	6.6	7.5	10.6	12.5	16.7
ชั่วขณะ (3 x 200-240 V) [A]	1.98	2.64	3.85	5.06	7.26	8.3	11.7	13.8	18.4
ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	0.65	0.86	1.26	1.66	2.38	2.70	3.82	4.50	6.00
กระแสอินพุตสูงสุด									
ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	1.6	2.2	3.2	4.1	5.9	6.8	9.5	11.3	15.0
ชั่วขณะ (3 x 200-240 V) [A]	1.7	2.42	3.52	4.51	6.5	7.5	10.5	12.4	16.5
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	10	10	10	10	20	20	20	32	32
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม									
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	21	29	42	54	63	82	116	155	185
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [มม. ²]/(AWG) ²⁾	[0.2-4]/(4-10)								
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

ตาราง 10.2 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 200-240 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 200-240 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที									
ตัวแปลงความถี่	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 208 V	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60
IP 20/โครงสร้าง NEMA*	B3	B3	B3	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/NEMA 12	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
กระแสเอาต์พุต									
ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4	74.8	88.0	115	143	170
ชั่วขณะ (3 x 200-240 V) [A]	26.6	33.9	50.8	65.3	82.3	96.8	127	157	187
ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	8.7	11.1	16.6	21.4	26.9	31.7	41.4	51.5	61.2
กระแสอินพุตสูงสุด									
ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	22.0	28.0	42.0	54.0	68.0	80.0	104.0	130.0	154.0
ชั่วขณะ (3 x 200-240 V) [A]	24.2	30.8	46.2	59.4	74.8	88.0	114.0	143.0	169.0
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	63	63	63	80	125	125	160	200	250
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม									
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่พิกัดโหลดสูงสุด [W] ⁴⁾	269	310	447	602	737	845	1140	1353	1636
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก) [mm. ²]/(AWG) ²⁾	[10]/(7)			[35]/(2)	[50]/(1/0)			[95]/(4/0)	[120]/(250 MCM)
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	12	12	12	23.5	23.5	35	35	50	50
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	23	23	23	27	45	45	65	65	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	23	23	23	27	45	45	65	65	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	23	23	23	27	45	45	65	65	65
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97

ตาราง 10.3 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 200-240 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

* B3+4 และ C3+4 สามารถแปลงเป็น IP21 ได้โดยใช้ชุดแปลงค่า
(ติดต่อ Danfoss)

10.1.3 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 1 x 380-480 V AC

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 1 x 380 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที				
ตัวแปลงความถี่	P7K5	P11K	P18K	P37K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	7.5	11	18.5	37
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 460 V	10	15	25	50
IP21/NEMA 1	B1	B2	C1	C2
IP55/NEMA 12	B1	B2	C1	C2
IP66	B1	B2	C1	C2
กระแสเอาต์พุต				
ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	16	24	37.5	73
ชั่วขณะ (3 x 380-440 V) [A]	17.6	26.4	41.2	80.3
ต่อเนื่อง (3 x 441-480 V) [A]	14.5	21	34	65
ชั่วขณะ (3 x 441-480 V) [A]	15.4	23.1	37.4	71.5
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	11.0	16.6	26	50.6
ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]	11.6	16.7	27.1	51.8
กระแสอินพุตสูงสุด				
ต่อเนื่อง (1 x 380-440 V) [A]	33	48	78	151
ชั่วขณะ (1 x 380-440 V) [A]	36	53	85.8	166
ต่อเนื่อง (1 x 441-480 V) [A]	30	41	72	135
ชั่วขณะ (1 x 441-480 V) [A]	33	46	79.2	148
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	63	80	160	250
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม				
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	300	440	740	1480
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก) [มม. ²]/(AWG) ²⁾	[10]/(7)	[35]/(2)	[50]/(1/0)	[120]/(4/0)
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	23	27	45	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	23	27	45	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	23	27	45	65
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.96	0.96	0.96	0.96

ตาราง 10.4 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 1 x 380 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

10.1.4 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 380-480 V AC

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 380-480 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที										
ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	PK37 0.37	PK55 0.55	PK75 0.75	P1K1 1.1	P1K5 1.5	P2K2 2.2	P3K0 3	P4K0 4	P5K5 5.5	P7K5 7.5
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 460 V	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0	2.9	4.0	5.3	7.5	10
IP 20/โครงเครื่อง NEMA	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP21/NEMA 1										
IP55/NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	AA	A5
กระแสเอาต์พุต										
ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	1.3	1.8	2.4	3	4.1	5.6	7.2	10	13	16
ชั่วขณะ (3 x 380-440 V) [A]	1.43	1.98	2.64	3.3	4.5	6.2	7.9	11	14.3	17.6
ต่อเนื่อง (3 x 441-480 V) [A]	1.2	1.6	2.1	2.7	3.4	4.8	6.3	8.2	11	14.5
ชั่วขณะ (3 x 441-480 V) [A]	1.32	1.76	2.31	3.0	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	0.9	1.3	1.7	2.1	2.8	3.9	5.0	6.9	9.0	11.0
ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]	0.9	1.3	1.7	2.4	2.7	3.8	5.0	6.5	8.8	11.6
กระแสอินพุตสูงสุด										
ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	1.2	1.6	2.2	2.7	3.7	5.0	6.5	9.0	11.7	14.4
ชั่วขณะ (3 x 380-440 V) [A]	1.32	1.76	2.42	3.0	4.1	5.5	7.2	9.9	12.9	15.8
ต่อเนื่อง (3 x 441-480 V) [A]	1.0	1.4	1.9	2.7	3.1	4.3	5.7	7.4	9.9	13.0
ชั่วขณะ (3 x 441-480 V) [A]	1.1	1.54	2.09	3.0	3.4	4.7	6.3	8.1	10.9	14.3
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	10	10	10	10	10	20	20	20	30	30
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม										
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	35	42	46	58	62	88	116	124	187	255
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก) [mm ²]/(AWG) ²⁾	[4]/(10)									
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]										
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

ตาราง 10.5 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 380-480 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 380 - 480V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที										
ตัวแปลงความถี่	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 460 V	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125
IP 20/โครงสร้าง NEMA *	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/NEMA 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
กระแสเอาต์พุต										
ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	24	32	37.5	44	61	73	90	106	147	177
ชั่วขณะ (3 x 380-440 V) [A]	26.4	35.2	41.3	48.4	67.1	80.3	99	117	162	195
ต่อเนื่อง (3 x 441-480 V) [A]	21	27	34	40	52	65	80	105	130	160
ชั่วขณะ (3 x 441-480 V) [A]	23.1	29.7	37.4	44	61.6	71.5	88	116	143	176
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	16.6	22.2	26	30.5	42.3	50.6	62.4	73.4	102	123
ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]	16.7	21.5	27.1	31.9	41.4	51.8	63.7	83.7	104	128
กระแสอินพุตสูงสุด										
ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133	161
ชั่วขณะ (3 x 380-440 V) [A]	24.2	31.9	37.4	44	60.5	72.6	90.2	106	146	177
ต่อเนื่อง (3 x 441-480 V) [A]	19	25	31	36	47	59	73	95	118	145
ชั่วขณะ (3 x 441-480 V) [A]	20.9	27.5	34.1	39.6	51.7	64.9	80.3	105	130	160
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	250	250
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม										
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ พิกัดโหลดสูงสุด [W] ⁴⁾	278	392	465	525	698	739	843	1083	1384	1474
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [mm ²]/(AWG) ²⁾	[10]/(7)		[35]/(2)		[50]/(1/0)			[120]/ (4/0)	[120]/ (4/0)	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	12	12	12	23.5	23.5	23.5	35	35	50	50
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP21 [กก.]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP55 [กก.]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP66 [กก.]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
ประสิทธิภาพ ³⁾	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99

ตาราง 10.6 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 380-480 V AC - โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที

* B3+B4 และ C3+C4 สามารถแปลงเป็น IP21 ได้โดยใช้ชุดแปลงค่า
(ติดต่อ Danfoss)

10.1.5 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 525-600 V AC

โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที									
ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	PK75 0.75	P1K1 1.1	P1K5 1.5	P2K2 2.2	P3K0 3	P4K0 4	P5K5 5.5	P7K5 7.5	P11K 11
IP 20/โครงเครื่อง NEMA	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	B3
IP21/NEMA 1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	B1
IP55/NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1
IP66	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1
กระแสเอาต์พุต									
ต่อเนื่อง (3 x 525-550 V) [A]	1.8	2.6	2.9	4.1	5.2	6.4	9.5	11.5	19
ชั่วขณะ (3 x 525-550 V) [A]		2.9	3.2	4.5	5.7	7.0	10.5	12.7	21
ต่อเนื่อง (3 x 525-600 V) [A]	1.7	2.4	2.7	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0	18
ชั่วขณะ (3 x 525-600 V) [A]		2.6	3.0	4.3	5.4	6.7	9.9	12.1	20
ต่อเนื่อง kVA (525 V AC) [kVA]	1.7	2.5	2.8	3.9	5.0	6.1	9.0	11.0	18.1
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	1.7	2.4	2.7	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0	17.9
กระแสอินพุตสูงสุด									
ต่อเนื่อง (3 x 525-600 V) [A]	1.7	2.4	2.7	4.1	5.2	5.8	8.6	10.4	17.2
ชั่วขณะ (3 x 525-600 V) [A]		2.7	3.0	4.5	5.7	6.4	9.5	11.5	19
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	10	10	10	20	20	20	32	32	40
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม									
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	35	50	65	92	122	145	195	261	225
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [mm ²]/(AWG) ²⁾	[0.2-4]/(24 - 10)								[16]/(6)
น้ำหนักกรอมหุ้ม IP20 [กก.]	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	12
ประสิทธิภาพ ⁴⁾	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98

ตาราง 10.7 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 525-600 V AC

¹⁾ สำหรับประเภทฟิวส์ ดู 10.3.2 ตารางฟิวส์

²⁾ เกจลดอเมริกา

³⁾ วัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ยาว 5 ม. แบบตักเกลียวที่โหลดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด

⁴⁾ กำลังสูญเสียหัวไปคือที่สภาวะโหลดปกติและคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง ± 15% (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่างกัน)

ค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพมอเตอร์หัวไป (eff2/eff3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในตัวแปลงความถี่และด้านตรงข้ามด้วย

หากความถี่การสวิตช์ซึ่งถูกเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ กำลังสูญเสียอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การใช้พลังงานของ LCP และการควบคุมหัวไปจะรวมไว้ด้วย อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและโหลดของลูกค้ายาจเพิ่มถึง 30 วัตต์ในการสูญเสียนี้ (แม้ว่าโดยหัวไปจะเพิ่มเพียง 4 W สำหรับการควบคุมโหลดเต็มกำลัง หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสลอต A หรือสลอต B แต่ละสลอต) แม้ว่าจะทำการวัดจากอุปกรณ์ชิ้นเลิศก็ตาม แต่ต้องเผื่อระดับความไม่แม่นยำของการวัดไว้ที่ (± 5%)

⁵⁾ มอเตอร์และสายเคเบิลหลัก: 300 MCM/150 มม.²

โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที									
ตัวแปลงความถี่	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
เอาต์พุตที่เพลาทั่วไป [kW]	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
IP 20/โครงสร้าง NEMA	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
IP55/NEMA 12	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
IP66	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
กระแสเอาต์พุต									
ต่อเนื่อง (3 x 525-550 V) [A]	23	28	36	43	54	65	87	105	137
ชั่วขณะ (3 x 525-550 V) [A]	25	31	40	47	59	72	96	116	151
ต่อเนื่อง (3 x 525-600 V) [A]	22	27	34	41	52	62	83	100	131
ชั่วขณะ (3 x 525-600 V) [A]	24	30	37	45	57	68	91	110	144
ต่อเนื่อง kVA (525 V AC) [kVA]	21.9	26.7	34.3	41	51.4	61.9	82.9	100	130.5
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	21.9	26.9	33.9	40.8	51.8	61.7	82.7	99.6	130.5
กระแสอินพุตสูงสุด									
ต่อเนื่อง (3 x 525-600 V) [A]	20.9	25.4	32.7	39	49	59	78.9	95.3	124.3
ชั่วขณะ (3 x 525-600 V) [A]	23	28	36	43	54	65	87	105	137
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	40	50	60	80	100	150	160	225	250
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม									
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด ⁴⁾ [W]	285	329	460	560	740	860	890	1020	1130
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [mm. ²]/(AWG) ²⁾			[35]/(2)			[50]/(1)		[95 ⁵⁾]/(3/0)	
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	12	12	23.5	23.5	23.5	35	35	50	50
ประสิทธิภาพ ⁴⁾	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98

ตาราง 10.8 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 525-600 V AC

- ¹⁾ สำหรับประเภทฟิวส์ ดู 10.3.2 ตารางฟิวส์
- ²⁾ เกจลดอเมริกัน
- ³⁾ วัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ยาว 5 ม. แบบถักเกลียวที่โหลดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด
- ⁴⁾ กำลังสูญเสียทั่วไปคือที่สถานะโหลดปกติและคาดว่าจะอยู่ในช่วง $\pm 15\%$ (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่างกัน)
ค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพมอเตอร์ทั่วไป (eff2/eff3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในตัวแปลงความถี่และด้านตรงข้ามด้วย

หากความถี่การสวิตช์ซึ่งถูกเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ กำลังสูญเสียอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การใช้พลังงานของ LCP และการควบคุมทั่วไปจะรวมไว้ด้วย อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและโหลดของลูกค้ายาจเพิ่มถึง 30 วัตต์ในการสูญเสียนี้ (แม้ว่าโดยทั่วไปจะเพิ่มเพียง 4 W สำหรับการควบคุมโหลดเต็มกำลังหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสล็อต A หรือสล็อต B แต่ละสล็อต) แม้ว่าจะทำการวัดจากอุปกรณ์ชิ้นเลิศก็ตาม แต่ต้องเผื่อระดับความไม่แม่นยำของการวัดไว้ที่ ($\pm 5\%$)

⁵⁾ มอเตอร์และสายเคเบิลหลัก: 300 MCM/150 มม.²

10.1.6 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 525-690 V AC

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC							
	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
ตัวแปลงความถี่ เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
กรอบหุ้ม IP20 (เท่านั้น)	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
กระแสเอาต์พุต โหลดเกินสูง 110% เป็นเวลา 1 นาที							
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	2.1	2.7	3.9	4.9	6.1	9	11
ชั่วขณะ (3x525-550 V) [A]	2.3	3.0	4.3	5.4	6.7	9.9	12.1
ต่อเนื่อง kVA (3x551-690 V) [A]	1.6	2.2	3.2	4.5	5.5	7.5	10
ชั่วขณะ kVA (3x551-690 V) [A]	1.8	2.4	3.5	4.9	6.0	8.2	11
ต่อเนื่อง kVA 525 V AC	1.9	2.6	3.8	5.4	6.6	9	12
ต่อเนื่อง kVA 690 V AC	1.9	2.6	3.8	5.4	6.6	9	12
กระแสอินพุตสูงสุด							
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	1.9	2.4	3.5	4.4	5.5	8	10
ชั่วขณะ (3x525-550 V) [A]	2.1	2.6	3.8	8.4	6.0	8.8	11
ต่อเนื่อง kVA (3x551-690 V) [A]	1.4	2.0	2.9	4.0	4.9	6.7	9
ชั่วขณะ kVA (3x551-690 V) [A]	1.5	2.2	3.2	4.4	5.4	7.4	9.9
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม							
IP20 ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด ⁵⁾ (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [มม. ²]/(AWG)	[0.2-4]/(24-10)						
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด ⁴⁾ [W]	44	60	88	120	160	220	300
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 [กก.]	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
ประสิทธิภาพ ⁴⁾	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

ตาราง 10.9 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 525-690 V AC IP20

โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที										
ตัวแปลงความถี่	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	11	15	18.5	22	30	37	45	55	75	90
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 575 V	10	16.4	20.1	24	33	40	50	60	75	100
IP21/NEMA 1	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2
IP55/NEMA 12	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2
กระแสเอาต์พุต										
ต่อเนื่อง (3 x 525-550 V) [A]	14	19	23	28	36	43	54	65	87	105
ชั่วขณะ (3 x 525-550 V) [A]	15.4	20.9	25.3	30.8	39.6	47.3	59.4	71.5	95.7	115.5
ต่อเนื่อง (3 x 551-690 V) [A]	13	18	22	27	34	41	52	62	83	100
ชั่วขณะ (3 x 551-690 V) [A]	14.3	19.8	24.2	29.7	37.4	45.1	57.2	68.2	91.3	110
ต่อเนื่อง kVA (550 V AC) [kVA]	13.3	18.1	21.9	26.7	34.3	41	51.4	61.9	82.9	100
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	12.9	17.9	21.9	26.9	33.8	40.8	51.8	61.7	82.7	99.6
ต่อเนื่อง kVA (690 V AC) [kVA]	15.5	21.5	26.3	32.3	40.6	49	62.1	74.1	99.2	119.5
กระแสอินพุตสูงสุด										
ต่อเนื่อง (3 x 525-690 V) [A]	15	19.5	24	29	36	49	59	71	87	99
ชั่วขณะ (3 x 525-690 V) [A]	16.5	21.5	26.4	31.9	39.6	53.9	64.9	78.1	95.7	108.9
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	160	160
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม										
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	201	285	335	375	430	592	720	880	1200	1440
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [มม. ²]/(AWG) ²⁾	[35]/(1/0)				[95]/(4/0)					
น้ำหนัก IP21 [กก.]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
น้ำหนัก IP55 [กก.]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
ประสิทธิภาพ ⁴⁾	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98

ตาราง 10.10 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 525-690 V AC IP21-IP55/NEMA 1-NEMA 12

โหลดเกินปกติ 110% เป็นเวลา 1 นาที		
ตัวแปลงความถี่	P45K	P55K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	45	55
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [HP] ที่ 575 V	60	75
IP20/โครงเครื่อง	C3	C3
กระแสเอาต์พุต		
ต่อเนื่อง (3 x 525-550 V) [A]	54	65
ชั่วขณะ (3 x 525-550 V) [A]	59.4	71.5
ต่อเนื่อง (3 x 551-690 V) [A]	52	62
ชั่วขณะ (3 x 551-690 V) [A]	57.2	68.2
ต่อเนื่อง kVA (550 V AC) [kVA]	51.4	62
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	62.2	74.1
ต่อเนื่อง kVA (690 V AC) [kVA]	62.2	74.1
กระแสอินพุตสูงสุด		
ต่อเนื่อง (3 x 525-550 V) [A]	52	63
ชั่วขณะ (3 x 525-550 V) [A]	57.2	69.3
ต่อเนื่อง (3 x 551-690 V) [A]	50	60
ชั่วขณะ (3 x 551-690 V) [A]	55	66
ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด ¹⁾ [A]	100	125
ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม		
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] ⁴⁾	592	720
ขนาดสายสูงสุด (สายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรค) [มม.2]/(AWG) ²⁾	50 (1)	
น้ำหนัก IP20 [กก.]	35	35
ประสิทธิภาพ ⁴⁾	0.98	0.98

ตาราง 10.11 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3 x 525-690 V IP20

¹⁾ สำหรับประเภทฟิวส์ ดู 10.3.2 ตารางฟิวส์

²⁾ เกจลดอเมริกา

³⁾ วัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ยาว 5 ม. แบบถักเกลียวที่โหลดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด

⁴⁾ กำลังสูญเสียหัวไปคือที่สภาวะโหลดปกติและคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง $\pm 15\%$ (ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่างกัน)

ค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพมอเตอร์หัวไป (eff2/eff3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มกำลังสูญเสียในตัวแปลงความถี่และด้านตรงข้ามด้วย

หากความถี่การสวิตชิ่งถูกเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ กำลังสูญเสียอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

การใช้พลังงานของ LCP และการควบคุมหัวไปจะรวมไว้ด้วย อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและโหลดของลูกค้ายาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ (แม้ว่าโดยหัวไปจะเพิ่มเพียง 4 W สำหรับการควบคุมโหลดเต็มกำลัง หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสล๊อต A หรือสล๊อต B แต่ละสล๊อต)

แม้ว่าจะทำการวัดจากอุปกรณ์ชิ้นเล็กก็ตาม แต่ต้องเฝ้าระดับความไม่แม่นยำของการวัดไว้ที่ ($\pm 5\%$).

⁵⁾ มอเตอร์และสายเคเบิลหลัก 300 MCM/150 มม.²

10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค

การป้องกันและคุณสมบัติ

- การป้องกันมอเตอร์จากการสะสมความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีโหลดเกิน
- การตรวจจุดอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อน (heatsink) ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้นถึง $95\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ อุณหภูมิที่โหลดเกินจะไม่สามารถรีเซ็ตได้จนกว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนจะต่ำกว่า $70\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (คำแนะนำ - อุณหภูมิเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ขนาดกำลังไฟ, กรอบหุ้ม ฯลฯ) VLT® AQUA Drive มีฟังก์ชันการลดพิกัดอัตโนมัติเพื่อป้องกันแผ่นระบายความร้อนขึ้นสูงถึง $95\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันจากการลัดวงจรบนขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W
- หากเฟสหลักขาดหายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหรือส่งค่าเตือน (ขึ้นอยู่กับโหลด)
- การตรวจจุดแรงดันไฟฟ้าของวงจรขึ้นกลางทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแปลงความถี่นี้จะตัดการทำงาน ถ้าแรงดันของวงจรต่ำหรือสูงเกินไป
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันต่อการเกิดฟอลต์ลงดินที่ขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W

แหล่งจ่ายไฟหลัก (L1, L2, L3)

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	200-240 V $\pm 10\%$
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	380-480 V $\pm 10\%$
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	525-600 V $\pm 10\%$
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	525-690 V $\pm 10\%$

แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำ/การลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก:

ระหว่างแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำหรือการลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก ตัวแปลงความถี่จะทำงานต่อไปจนกระทั่งแรงดันวงจรขึ้นกลางลดต่ำกว่าระดับหยุดต่ำสุด ซึ่งโดยปกติจะมีค่าต่ำลง 15% จากค่าแรงดันที่พิกัดต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ การเปิดเครื่องหรือแรงบิดเต็มกำลังไม่สามารถทำได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่า 10% จากแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดไว้ต่ำสุดของตัวแปลงความถี่

ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ	50/60 Hz +4/-6%
-----------------------	-----------------

แหล่งจ่ายไฟตัวแปลงความถี่ได้รับการทดสอบตาม IEC61000-4-28, 50 Hz +4/-6%

ความไม่สมดุลสูงสุดชั่วคราวระหว่างเฟสหลัก	3.0% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ
ค่าตัวประกอบกำลังแท้จริง (λ)	≥ 0.9 ค่าที่ระบุที่พิกัดโหลด
ตัวประกอบกำลังการเข้าแทนที่ ($\cos\phi$) เกือบเข้ากัน	(> 0.98)
การสลับบนแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) \leq กรอบหุ้มประเภท A	สูงสุด 2 ครั้ง/นาที
การสลับบนแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) \geq กรอบหุ้มประเภท B, C	สูงสุด 1 ครั้ง/นาที
การสลับบนแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) \geq กรอบหุ้มประเภท D, E, F	สูงสุด 1 ครั้ง/2 นาที
สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน EN60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100,000 แอมแปร์แบบสมมาตร RMS ที่แรงดันสูงสุด 240/480/600/690 V

มอเตอร์เอชท์พุท (U, V, W)

แรงดันเอชท์พุท	0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ
ความถี่เอชท์พุท	0-590 Hz*
การเปิดของเอชท์พุท	ไม่จำกัด
เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	1-3600 s

* ขึ้นอยู่กับขนาดกำลัง

คุณลักษณะแรงบิด

แรงบิดเริ่มต้น (แรงบิดคงที่)	สูงสุด 110% เป็นเวลา 1 นาที*
แรงบิดเริ่มต้น	สูงสุด 135% นานถึง 0.5 วินาที*
แรงบิดโอเวอร์โหลด (แรงบิดคงที่)	สูงสุด 110% เป็นเวลา 1 นาที*

*เปอร์เซ็นต์จะสัมพันธ์กับแรงบิดปกติของชุดขับ AQUA VLT

ข้อมูลจำเพาะ
**คู่มือการใช้งาน
ชุดขับ AQUA VLT®**

ความยาวของสายเคเบิลและพื้นที่หน้าตัด	
ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบซีล/ปลอกโลหะ	150 ม.
ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบไม่มีซีล/ไม่มีปลอกโลหะ	300 ม.
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของสายมอเตอร์, สายไฟหลัก, การแบ่งโหลดและเบรก *	
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อส่วนควบคุม, สายแข็ง	1.5 มม. ² /16 AWG (2 x 0.75 มม. ²)
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุม, สายอ่อน	1 มม. ² /18 AWG
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อควบคุม, สายเคเบิลที่มีปลอกหุ้มแกน	0.5 มม. ² /20 AWG
ขนาดพื้นที่หน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อควบคุม	0.25 มม. ²

* ดูตารางแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!

การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485


หมายเลขขั้วต่อ	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
หมายเลขขั้วต่อ 61	จุดต่อรวมสำหรับขั้วต่อ 68 และ 69

วงจรการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 ทำงานแยกต่างหากจากวงจรส่วนกลางอื่นๆ และถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV)

อินพุทอนาล็อก

จำนวนอินพุทอนาล็อก	2
หมายเลขขั้วต่อ	53, 54
โหมด	แรงดันหรือกระแส
เลือกโหมด	สวิตช์ S201 และสวิตช์ S202
โหมดแรงดัน	สวิตช์ S201/สวิตช์ S202 = ปิด (U)
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0 ถึง +10 V (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันสูงสุด	±20 V
โหมดกระแส	สวิตช์ S201/สวิตช์ S202 = เปิด (I)
ระดับกระแส	0/4 ถึง 20 mA (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 200 Ω
กระแสสูงสุด	30 mA
ความละเอียดของอินพุทอนาล็อก	10 บิต (เครื่องหมาย +)
ความแม่นยำของอินพุทอนาล็อก	ความผิดพลาดสูงสุด 0.5% ของค่าเต็มสเกล
แบนวิดท์	200 Hz

อินพุทอนาล็อกถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ



ภาพประกอบ 10.1 การแยกส่วน PELV ของอินพุทอนาล็อก

เอาต์พุทอนาล็อก

จำนวนเอาต์พุทอนาล็อกที่โปรแกรมได้	1
หมายเลขขั้วต่อ	42
ช่วงกระแสที่เอาต์พุทอนาล็อก	0/4-20 mA
โหลดสูงสุดของตัวต้านทานที่สามารถต่อรวมที่เอาต์พุทอนาล็อก	500 Ω
ความแม่นยำที่เอาต์พุทอนาล็อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.8% ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุทอนาล็อก	8 บิต

เอาต์พุทอนาล็อกถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ
**คู่มือการใช้งาน
ชุดขับ AQUA VLT®**
อินพุตดิจิทัล

อินพุตดิจิทัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	4 (6)
หมายเลขขั้วต่อ	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
ตรรกะ	PNP หรือ NPN
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0-24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' PNP	<5 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' PNP	>10 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' NPN	>19 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' NPN	<14 V DC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
ความต้านทานอินพุต, Ri	ประมาณ 4 kΩ

อินพุตดิจิทัลทั้งหมดถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

1) ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นเอาต์พุตได้

เอาต์พุตดิจิทัล

เอาต์พุตดิจิทัล/เอาต์พุตพัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อ	27, 29 ¹⁾
ระดับแรงดันที่เอาต์พุตดิจิทัล/ความถี่	0-24 V
กระแสเอาต์พุตสูงสุด (รับหรือจ่ายกระแส)	40 mA
โหลดสูงสุดที่ความถี่เอาต์พุต	1 kΩ
โหลดแบบตัวเก็บประจุสูงสุดที่ความถี่เอาต์พุต	10 nF
ความถี่เอาต์พุตต่ำสุดที่ความถี่เอาต์พุต	0 Hz
ความถี่เอาต์พุตสูงสุดที่ความถี่เอาต์พุต	32 kHz
ความแม่นยำของความถี่เอาต์พุต	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของความถี่เอาต์พุต	12 บิต

1) ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุตได้

เอาต์พุตดิจิทัลถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

อินพุตแบบพัลส์

อินพุตแบบพัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อแบบพัลส์	29, 33
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	110 kHz (ขับแบบพช-พวล)
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	5 kHz (โอเพนคอลเลคเตอร์)
ความถี่ต่ำสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	4 Hz
ระดับแรงดันไฟฟ้า	โปรดดู 10.2.1
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
ความต้านทานอินพุต, Ri	ประมาณ 4 kΩ
ความแม่นยำของอินพุตแบบพัลส์ (0.1 - 1 kHz)	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
การ์ดควบคุม, เอาต์พุต 24 V DC	
หมายเลขขั้วต่อ	12, 13
โหลดสูงสุด	200 mA

แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 24 V ถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) แต่มีความต่างศักย์เท่ากับอินพุตและเอาต์พุตทั้งอนาล็อกและดิจิทัล

เอาต์พุตรีเลย์

เอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 01	1-3 (เบรก), 1-2 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 1-3 (NC), 1-2 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ (โหลดตัวเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 1-2 (NO), 1-3 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	60 V DC, 1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ (โหลดตัวเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 02	4-6 (เบรก), 4-5 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวต้านทาน) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ on 4-5 (NO) (โหลดตัวเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-5 (NO) (โหลดตัวเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A

ข้อมูลจำเพาะ
**คู่มือการใช้งาน
ชุดขับ AQUA VLT®**

โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 4-6 (NC) (โหลดตัวเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อ 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

1) IEC 60947 ส่วน 4 และ 5

หน้าสัมผัสสีเขียวถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากส่วนที่เหลือของวงจรโดยฉนวนเสริม (PELV)

2) ประเภทแรงดันเกิน II

3) การใช้งานแรงดันไฟ 300 V AC 2 A ของ UL

การวัดควบคุม, เอาท์พุท DC 10 V

หมายเลขขั้วต่อ	50
แรงดันเอาท์พุท	10.5 V ±0.5 V
โหลดสูงสุด	25 mA

แหล่งจ่ายไฟ DC 10 V ถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

คุณลักษณะการควบคุม

ความละเอียดในการจำแนกของความถี่เอาท์พุทที่ 0 - 1,000 Hz	±0.003 Hz
เวลาดับสนองของระบบ (ขั้วต่อ 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
ช่วงควบคุมความเร็ว (วงรอบเปิด)	1:100 ของความเร็วซิงโครนัส
ความแม่นยำของความเร็ว (วงรอบเปิด)	30-4000 rpm: ความคลาดเคลื่อนสูงสุด ±8 rpm

คุณลักษณะการควบคุมทั้งหมดอ้างอิงกับมอเตอร์อะซิงโครนัส 4 ขั้ว

สภาพแวดล้อม

ประเภทครอบหุ้ม A	IP20/โครงเครื่อง, IP21 kit/ประเภท 1, IP55/ประเภท12, IP66
ประเภทครอบหุ้ม B1/B2	IP21/ประเภท 1, IP55/ประเภท12, IP66
ประเภทครอบหุ้ม B3/B4	IP20/โครงเครื่อง
ประเภทครอบหุ้ม C1/C2	IP21/ประเภท 1, IP55/ประเภท 12, IP66
ประเภทครอบหุ้ม C3/C4	IP20/โครงเครื่อง
ประเภทครอบหุ้ม D1/D2/E1	IP21/ประเภท 1, IP54/ประเภท 12
ประเภทครอบหุ้ม D3/D4/E2	IP00/โครงเครื่อง
ชุดประกอบครอบหุ้มที่มีอยู่ ≤ ครอบหุ้มประเภท A	IP21/TYPE 1/IP4X top
ครอบหุ้มทดสอบการสั่น A/B/C	1.0 g
ครอบหุ้มทดสอบการสั่น D/E/F	0.7 g
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด	5% - 95% (IEC 721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่กลั่นตัว) ระหว่างการทำงาน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 721-3-3), ไม่ได้เคลือบ	คลาส 3C2
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 721-3-3), เคลือบ	คลาส 3C3
วิธีการทดสอบตาม IEC 60068-2-43 H2S (10 วัน)	
อุณหภูมิแวดล้อม	สูงสุด 50 °C

การลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมที่สูง ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเต็มที่	0 °C
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง	- 10 °C
อุณหภูมิระหว่างการเก็บ/ขนส่ง	-25 ถึง +65/70 °C
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยไม่มี การลดพิกัด	1,000 ม.
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยมี การลดพิกัด	3,000 ม.

การลดพิกัดสำหรับกรณีที่สูง ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ

มาตรฐาน EMC, การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EN 61800-3, EN 61000-6-3, EN 55011, IEC 61800-3
มาตรฐาน EMC, ภูมิคุ้มกันสัญญาณ	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ

สมรรถนะการควบคุม

ช่วงเวลาการสแกน 5 ms

การควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม USB

มาตรฐาน USB 1.1 (ความเร็วเต็ม)

ปลั๊ก USB ปลั๊ก "อุปกรณ์" USB ประเภท B

⚠️ ข้อควรระวัง

การเชื่อมต่อกับพีซีดำเนินการโดยผ่านทางแม่ข่ายมาตรฐาน/อุปกรณ์สายเคเบิล USB

การเชื่อมต่อ USB ถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่นๆ

การเชื่อมต่อ USB ไม่ได้ ถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากสายดินป้องกัน ใช้แลปท็อป/PC ที่แยกต่างหากเท่านั้นเพื่อเชื่อมต่อกับขั้วต่อ USB บนชุดขับ AQUA VLT หรือสายเคเบิล/ตัวแปลงสัญญาณ USB ที่แยกส่วนทางไฟฟ้า

10.3 ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์

10.3.1 ความสอดคล้องตาม CE

ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องตรงตาม IEC 60364 Danfoss แนะนำให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ฟิวส์ด้านล่างเหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแส 100,000 แอมแปร์ (แบบสมมาตร) ที่มีแรงดันต่อไปนี้

- 240 V
- 480 V
- 600 V
- 690 V

ขึ้นกับพิกัดแรงดันของชุดขับเคลื่อน เมื่อใช้ฟิวส์ที่เหมาะสม พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR) ของชุดขับคือ 100,000 Arms

10.3.2 ตารางฟิวส์

กรอบหุ้ม	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุด ที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่- แนะนำ Moeller	ระดับตัดการทำงาน- สูงสุด [A]
A1	-	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0.25-2.2	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	3.0-3.7	gG-16 (3) gG-20 (3.7)	gG-32	PKZM0-25	25
A4	0.25-2.2	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	0.25-3.7	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2-3) gG-20 (3.7)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	5.5-11	gG-25 (5.5) gG-32 (7.5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	15	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	5.5-11	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
B4	15-18	gG-32 (7.5) gG-50 (11) gG-63 (15)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	18.5-30	gG-63 (15) gG-80 (18.5) gG-100 (22)	gG-160 (15-18.5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	160
C2	37-45	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250
C3	22-30	gG-80 (18.5) aR-125 (22)	gG-150 (18.5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	150
C4	37-45	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250

ตาราง 10.12 200-240 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

กรอบหุ้ม	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุด ที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่- แนะนำ Moeller	ระดับตัดการทำงาน- สูงสุด [A]
A1	-	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	1.1-4.0	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
A4	1.1-4.0	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	1.1-7.5	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4-7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18.5	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (18.5) gG-63 (22)	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	11-18	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50
B4	22-37	gG-50 (18.5) gG-63 (22) gG-80 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-80 (30) gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-160	NZMB2-A200	160
C2	75-90	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
C3	45-55	gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-150 (37) gG-160 (45)	NZMB2-A200	150
C4	75-90	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

ตาราง 10.13 380-480 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

กรอบหุ้ม	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่แนะนำ Moeller	ระดับตัดการทำงานสูงสุด [A]
A2	1.1-4.0	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-10 (5.5) gG-16 (7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	1.1-7.5	gG-10 (0.75-5.5) gG-16 (7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18	gG-25 (11) gG-32 (15) gG-40 (18.5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	11-18.5	gG-25 (11) gG-32 (15)	gG-63	PKZM4-50	50
B4	22-37	gG-40 (18.5) gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-63 (37) gG-100 (45) aR-160 (55)	gG-160 (37-45) aR-250 (55)	NZMB2-A200	160
C2	75-90	aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
C3	45-55	gG-63 (37) gG-100 (45)	gG-150	NZMB2-A200	150
C4	75-90	aR-160 (55) aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

ตาราง 10.14 525-600 V, ขนาดเฟรม A, B และ C
10

กรอบหุ้ม	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่แนะนำ Danfoss	ระดับตัดการทำงานสูงสุด [A]
A3	1.1	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	1.5	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	2.2	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	3	gG-10	gG-25	CTI25M 10-16	16
	4	gG-10	gG-25	CTI25M 10-16	16
	5.5	gG-16	gG-25	CTI25M 10-16	16
	7.5	gG-16	gG-25	CTI25M 10-16	16
B2	11	gG-25	gG-63		
	15	gG-25	gG-63		
	18	gG-32			
	22	gG-32			
C2	30	gG-40			
	37	gG-63	gG-80		
	45	gG-63	gG-100		
	55	gG-80	gG-125		
	75	gG-100	gG-160		
C3	37	gG-100	gG-125		
	45	gG-125	gG-160		
D	37	gG-125	gG-125		
	45	gG-160	gG-160		
	55-75	gG-200	gG-200		
	90	aR-250	aR-250		

ตาราง 10.15 525-690 V, ขนาดเฟรม A, C และ D (ฟิวส์ไม่ใช่ UL)

10.3.3 ความสอดคล้อง UL

ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้รับการกำหนดให้สอดคล้องกับ UL สำหรับ NEC 2009 ขอแนะนำให้เลือกต่อไปนี้

ฟิวส์ด้านล่างเหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแส 100,000 แอมแปร์ (แบบสมมาตร) ที่มีแรงดันต่อไปนี้

- 240 V
- 480 V
- 600 V
- 690 V

ขึ้นกับพิกัดแรงดันของชุดขับเคลื่อน เมื่อใช้ฟิวส์ที่เหมาะสม พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR) ของชุดขับคือ 100,000 Arms

ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ													
กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์สูงสุด [A]	Bussmann JFHR 2	Bussmann RK1	Bussmann J	Bussmann T	Bussmann CC	Bussmann CC	Bussmann CC	SIBA RK1	Littel fuse RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	Ferraz-Shawmut J
1.1	15	FWX-15	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	50179 06-01 6	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	HSJ15
1.5	20	FWX-20	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	50179 06-02 0	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R	HSJ20
2.2	30*	FWX-30	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30	50124 06-03 2	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R	HSJ30
3.0	35	FWX-35	KTN-R35	JKS-35	JJN-35				---	KLN-R35	---	A2K-35R	HSJ35
3.7	50	FWX-50	KTN-R50	JKS-50	JJN-50				50140 06-05 0	KLN-R50	---	A2K-50R	HSJ50
5.5	60**	FWX-60	KTN-R60	JKS-60	JJN-60				50140 06-06 3	KLN-R60	---	A2K-60R	HSJ60
7.5	80	FWX-80	KTN-R80	JKS-80	JJN-80				50140 06-08 0	KLN-R80	---	A2K-80R	HSJ80
15	150	FWX-150	KTN-R150	JKS-150	JJN-150				20282 20-15 0	KLN-R150		A2K-150R	HSJ150
22	200	FWX-200	KTN-R200	JKS-200	JJN-200				20282 20-20 0	KLN-R200		A2K-200R	HSJ200

ตาราง 10.16 1 x 200-240 V

* Siba อนุญาตให้สูงสุด 32 A

** Siba อนุญาตให้สูงสุด 63 A

10

ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ													
กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์สูงสุด [A]	Bussmann JFHR 2	Bussmann RK1	Bussmann J	Bussmann T	Bussmann CC	Bussmann CC	Bussmann CC	SIBA RK1	Littel fuse RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	Ferraz-Shawmut J
7.5	60	FWH-60	KTS-R60	JKS-60	JJS-60				50140 06-063	KLS-R60	-	A6K-60R	HSJ60
11	80	FWH-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80				20282 20-100	KLS-R80	-	A6K-80R	HSJ80
22	150	FWH-150	KTS-R150	JKS-150	JJS-150				20282 20-160	KLS-R150	-	A6K-150R	HSJ150
37	200	FWH-200	KTS-R200	JKS-200	JJS-200				20282 20-200	KLS-200		A6K-200R	HSJ200

ตาราง 10.17 1 x 380-500 V

ฟิวส์ KTS จาก Bussmann อาจจะใช้แทน KTN สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ FWH จาก Bussmann อาจจะใช้แทน FWX สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ JJS จาก Bussmann อาจจะใช้แทน JJN สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ KLSR จาก LITTLE FUSES อาจจะใช้แทน KLNR สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์ A6KR จาก FERRAZ SHAWMUT อาจจะใช้แทน A2KR สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ						
กำลัง [kW]	Bussmann ประเภท RK1 1)	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	Bussmann ประเภท CC	Bussmann	Bussmann ประเภท CC
0.25-0.37	KTN-R-05	JKS-05	JJN-05	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
0.55-1.1	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1.5	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2.2	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3.0	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3.7	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5.5-7.5	KTN-R-50	KS-50	JJN-50	-	-	-
11	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	-	-	-
15	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	-	-	-
18.5-22	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	-	-	-
30	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	-	-	-
37	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	-	-	-
45	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	-	-	-

ตาราง 10.18 3 x 200-240 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	SIBA ประเภท RK1	Littel fuse ประเภท RK1	Ferraz- Shawmut ประเภท CC	Ferraz- Shawmut ประเภท RK1 ³⁾
0.25-0.37	5017906-005	KLN-R-05	ATM-R-05	A2K-05-R
0.55-1.1	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R
1.5	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R
2.2	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R
3.0	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R
3.7	5012406-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R
5.5-7.5	5014006-050	KLN-R-50	-	A2K-50-R
11	5014006-063	KLN-R-60	-	A2K-60-R
15	5014006-080	KLN-R-80	-	A2K-80-R
18.5-22	2028220-125	KLN-R-125	-	A2K-125-R
30	2028220-150	KLN-R-150	-	A2K-150-R
37	2028220-200	KLN-R-200	-	A2K-200-R
45	2028220-250	KLN-R-250	-	A2K-250-R

ตาราง 10.19 3 x 200-240 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	Bussmann ประเภท JFHR22)	Littel fuse JFHR2	Ferraz- Shawmut JFHR2 ⁴⁾	Ferraz- Shawmut J
0.25-0.37	FWX-5	-	-	HSJ-6
0.55-1.1	FWX-10	-	-	HSJ-10
1.5	FWX-15	-	-	HSJ-15
2.2	FWX-20	-	-	HSJ-20
3.0	FWX-25	-	-	HSJ-25
3.7	FWX-30	-	-	HSJ-30
5.5-7.5	FWX-50	-	-	HSJ-50
11	FWX-60	-	-	HSJ-60
15	FWX-80	-	-	HSJ-80
18.5-22	FWX-125	-	-	HSJ-125
30	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150
37	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200
45	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250

ตาราง 10.20 3 x 200-240 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

- 1) ฟิวส์ KTS จาก Bussmann อาจจะใช้แทน KTN สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V
- 2) ฟิวส์ FWH จาก Bussmann อาจจะใช้แทน FWX สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V
- 3) ฟิวส์ A6KR จาก FERRAZ SHAWMUT อาจจะใช้แทน A2KR สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V
- 4) ฟิวส์ A50X จาก FERRAZ SHAWMUT อาจจะใช้แทน A25X สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ					
	Bussmann ประเภท RK1	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC
-	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6
1.1-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5.5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7.5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	-	-	-
15	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
45	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
55	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
75	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	-	-	-
90	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	-	-	-

ตาราง 10.21 3 x 380-480 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	SIBA ประเภท RK1	Littel fuse ประเภท RK1	Ferraz-Shawmut ประเภท CC	Ferraz-Shawmut ประเภท RK1
-	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-6-R
1.1-2.2	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R
3	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R
4	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R
5.5	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R
7.5	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R
11	5014006-040	KLS-R-40	-	A6K-40-R
15	5014006-050	KLS-R-50	-	A6K-50-R
22	5014006-063	KLS-R-60	-	A6K-60-R
30	2028220-100	KLS-R-80	-	A6K-80-R
37	2028220-125	KLS-R-100	-	A6K-100-R
45	2028220-125	KLS-R-125	-	A6K-125-R
55	2028220-160	KLS-R-150	-	A6K-150-R
75	2028220-200	KLS-R-200	-	A6K-200-R
90	2028220-250	KLS-R-250	-	A6K-250-R

ตาราง 10.22 3 x 380-480 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	Bussmann JFHR2	Ferraz- Shawmut J	Ferraz- Shawmut JFHR2 ¹⁾	Littel fuse JFHR2
-	FWH-6	HSJ-6	-	-
1.1-2.2	FWH-10	HSJ-10	-	-
3	FWH-15	HSJ-15	-	-
4	FWH-20	HSJ-20	-	-
5.5	FWH-25	HSJ-25	-	-
7.5	FWH-30	HSJ-30	-	-
11	FWH-40	HSJ-40	-	-
15	FWH-50	HSJ-50	-	-
22	FWH-60	HSJ-60	-	-
30	FWH-80	HSJ-80	-	-
37	FWH-100	HSJ-100	-	-
45	FWH-125	HSJ-125	-	-
55	FWH-150	HSJ-150	-	-
75	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225
90	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250

ตาราง 10.23 3 x 380-480 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

1) ฟิวส์ A50QS จาก Ferraz-Shawmut อาจใช้แทนฟิวส์ A50P

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ					
	Bussmann ประเภท RK1	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC
0.75-1.1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5.5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7.5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11-15	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-
18	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-
22	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
30	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
37	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
45	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
55	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
75	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
90	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-

ตาราง 10.24 3 x 525-600 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	SIBA ประเภท RK1	Littel fuse ประเภท RK1	Ferraz- Shawmut ประเภท RK1	Ferraz- Shawmut J
0.75-1.1	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6
1.5-2.2	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10
3	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15
4	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20
5.5	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25
7.5	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30
11-15	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35
18	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45
22	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50
30	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60
37	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80
45	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100
55	2028220-125	KLS-R-125	A6K-125-R	HSJ-125
75	2028220-150	KLS-R-150	A6K-150-R	HSJ-150
90	2028220-200	KLS-R-175	A6K-175-R	HSJ-175

ตาราง 10.25 3 x 525-600 V, ขนาดเฟรม A, B และ C

1) ฟิวส์ 170M แสดงจาก Bussmann ใช้เครื่องหมายภาพ -/80, -TN/80 ประเภท T, ใช้เข็มฟิวส์ -/110 หรือ TN/110 ประเภท T ที่มีขนาดเท่ากัน และจำนวนแอมแปร์ที่อาจจะทดแทนกันได้

กำลัง [kW]	ฟรี-ฟิวส์-สูงสุด [A]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ						
		Bussman n E52273 RK1/ JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	LittelFuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E163267/ E2137 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E2137 J/HSJ
11-15	30	KTS-R-30	JKS-30	JKJS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30
22	45	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45
30	60	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60
37	80	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80
45	90	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90
55	100	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100
75	125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125
90	150	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150

* สอดคล้องตาม UL 525-600 V เท่านั้น

ตาราง 10.26 3 x 525-690 V*, ขนาดเฟรม B และ C

10.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ

กรอบหุ้ม	กำลัง (kW)			แรงบิด (Nm)						
	200-240 V	380-480/500 V	525-600 V	525-690 V	ไฟฟ้าหลัก	มอเตอร์	การเชื่อมต่อ DC	เบรก	ลงดิน	รีเลย์
A2	0.25-2.2	0.37-4.0			1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A3	3.0-3.7	5.5-7.5	0.75-7.5	1.1-7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A4	0.25-2.2	0.37-4.0			1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A5	0.25-3.7	0.37-7.5	0.75-7.5		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B1	5.5-7.5	11-15	11-15		1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6
B2	11	18	18	11	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
		22	22	22	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
B3	5.5 -7.5	11-15	11-15		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B4	11-15	18-30	18-30		4.5	4.5	4.5	4.5	3	0.6
C1	15-22	30-45	30-45		10	10	10	10	3	0.6
C2	30-37	55 -75	55-75	30-75	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0.6
C3	18-22	37-45	37-45	45-55	10	10	10	10	3	0.6
C4	30-37	55-75	55-75		14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0.6

ตาราง 10.27 การขั้นต่ำของขั้วต่อ

1) สำหรับขนาดสายเคเบิลที่ต่างกัน x/y โดยที่ $x \leq 95 \text{ มม.}^2$ และ $y \geq 95 \text{ มม.}^2$

ดัชนี	คู่มือการใช้งาน ชุดขับ AQUA VLT®
ดัชนี	แผ่นหลัง..... 14
A	แรงดันเกิน..... 30, 51
A53 23	แรงดันเหนียวน้ำ..... 17
A54 23	แรงดันแหล่งจ่ายไฟ..... 20, 21
Auto On 51	แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ..... 25
AWG 61	แรงดันไฟฟ้าสายหลัก..... 34
	แรงดันภายนอก..... 36
	แรงดันหลัก..... 33, 51
D	แรงดันอินพุท..... 27, 54
Danfoss FC 24	แหล่งจ่ายไฟสายหลัก
	แหล่งจ่ายไฟสายหลัก..... 66
	1 X 200-240 V AC..... 60
E	แหล่งจ่ายไฟหลัก
EMC 26, 56	แหล่งจ่ายไฟหลัก..... 17, 61
	(L1, L2, L3)..... 71
	AC..... 6, 15, 19
I	แหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก..... 20
IEC 61800-3 20	แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ..... 7
J	
Johnson Controls N2® 24	โ
	โครงสร้างเมนู..... 34, 40
M	โครงสร้างของเมนู..... 39
Modbus RTU 24	โหมดการหลัก..... 51
	โหมดสถานะ..... 51
P	โหมดหน้าเครื่อง..... 30
PELV 20, 50	โหมดตัดโนมิตี..... 33
R	ก
RCD 18	กระแส
	DC..... 51
	RMS..... 7
เ	กระแสเกิน..... 51
เซ็ทพอยต์ 51	กระแสเอาท์พุท..... 51
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 26, 56	กระแสไหลดเต็ม..... 13, 25
เดลต้าแบบลอย 20	กระแสตรง..... 7
เดลต้าที่มีกราวด์ 20	กระแสมอเตอร์..... 29, 33
เทอร์มิสเตอร์ 20, 50	กระแสรั่วไหล..... 25
เปิดตัดโนมิตี 34, 51	กระแสอินพุท..... 19
เมนูด่วน 33, 36, 39	กราวด์..... 26
เมนูหลัก 33, 36	ก่อนสตาร์ท..... 25
เวลาเปลี่ยนความเร็วขาขึ้น 30	การเชื่อมต่อกราวด์..... 17, 26, 56
เวลาเปลี่ยนความเร็วลง 30	การเชื่อมต่อกำลังไฟ..... 17
เวลาเร่ง 30	การเชื่อมต่อลงดิน..... 26, 56
เอาท์พุทดิจิทัล 73	การเดินสายไฟมอเตอร์..... 26
เอาท์พุทรีเลย์ 21, 73	การเดินสายควบคุม..... 17, 20, 22, 26, 56
เอาท์พุทอนาล็อก 21, 72	การเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์..... 20
แ	การเดินสายมอเตอร์..... 17, 56
แผงควบคุมหน้าเครื่อง 32	การเบรก..... 51

ดัชนี	คู่มือการใช้งาน ชุดขับ AQUA VLT®
การเริ่มต้น.....	35, 36
การเริ่มต้นด้วยตนเอง.....	35
การเว้นพื้นที่.....	14
การแก้ไขปัญหา.....	6
การแยกสัญญาณรบกวน.....	17, 26, 56
การโปรแกรม.....	6, 39
การโปรแกรมชีวต่อ.....	23
การขันแน่นของชีวต่อ.....	85
การควบคุมเบรคเชิงกล.....	24
การควบคุมหน้าเครื่อง.....	32, 34, 51
การตัดลอการการตั้งค่าพารามิเตอร์.....	34
การวัดควบคุม, เอาต์พุต DC 10 V.....	74
เอาต์พุต DC 24 V.....	73
การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485.....	72
การสื่อสารแบบอนุกรม USB.....	75
การตัดแปลงมอเตอร์อัตโนมัติ.....	51
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP.....	35
การตรวจติดตามระบบ.....	54
การตรวจสอบความปลอดภัย.....	25
การต่อกราวด์.....	18, 19, 20, 25
การตอบสนองระบบ.....	6
การต่อลงดิน การต่อลงดิน.....	26, 56
(กราวด์).....	26
การต่อสายกราวด์.....	56
การต่อสายดิน.....	17
การต่อสายมอเตอร์.....	18
การตั้งโปรแกรม.....	23, 30, 32, 33, 34, 39, 46
การตั้งโปรแกรมระยะไกล.....	46
การตั้งค่า.....	33
การตัดการทำงาน.....	17
การติดตั้ง.....	6, 13, 14, 17, 22, 24, 26, 27, 56
การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง.....	30
การทดสอบการทำงาน.....	6, 30
การทำงานหน้าเครื่อง.....	32
การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ.....	29
การป้องกันและคุณสมบัติ.....	71
การป้องกันโหลดเกิน.....	13, 17
การป้องกันไฟเข้า.....	7
การป้องกันมอเตอร์.....	17, 71
การป้อนกลับ.....	23, 26, 47, 51, 56
การยก.....	14
การระบายความร้อน.....	13
การรับรอง.....	iii
การลดฟีดแบ็ค.....	13
การสตาร์ท.....	6, 35, 57
การสตาร์ทจากหน้าเครื่อง.....	30
การสตาร์ทระบบ.....	30
การสื่อสารแบบอนุกรม... ..	6, 15, 21, 22, 24, 34, 51, 54, 75
การหมุนของมอเตอร์.....	30, 33
การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop).....	8
การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP.....	35
กำลังมอเตอร์.....	15, 17, 33
กำลังอินพุต.....	7, 17, 19, 25, 26, 54, 56, 57
ข	
ขนาดสาย.....	17
ขนาดสายไฟ.....	18
ข้อกำหนดเฉพาะ.....	14
ข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่วางชิ้นต่ำ.....	13
ข้อมูลเนมเพลท.....	29
ข้อมูลจำเพาะ.....	6, 24, 60
ข้อมูลทางเทคนิค.....	71
ข้อมูลมอเตอร์.....	30
ชีวต่อ	
53.....	23, 36
54.....	23
ชีวต่อเอาต์พุต.....	15, 25
ชีวต่อส่วนควบคุม.....	15, 22, 28, 34, 37, 51
ชีวต่ออินพุต.....	15, 19, 23, 25
ขีดจำกัดแรงบิด.....	30
ขีดจำกัดกระแส.....	30
ขีดจำกัดอุณหภูมิ.....	26
ขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อม.....	56
ขึ้นกับขนาดกำลัง.....	60
ค	
ควบคุมด้วยมือ.....	34
ความเร็วมอเตอร์.....	27
ความถี่การสวิตช์.....	51
ความถี่มอเตอร์.....	33
ความยาวของสายเคเบิลและพื้นที่หน้าตัด.....	72
ค่าอ้างอิง.....	iii, 33, 47, 51
ค่าอ้างอิงความเร็ว.....	23, 30, 37, 48, 51
ค่าอ้างอิงระยะไกล.....	51
ค่าจำกัดความถี่และสัญญาณเตือน.....	56
คำสั่งจากภายนอก.....	51
คำสั่งทำงาน.....	30
คำสั่งภายนอก.....	7
คำสั่งระยะไกล.....	6
คำสั่งหยุด.....	51
ตัวยึดเคลื่อนตำแหน่ง.....	27, 32, 34, 36, 51
คุณลักษณะแรงบิด.....	71
คุณลักษณะการควบคุม.....	74

ดัชนี	คู่มือการใช้งาน ชุดขับ AQUA VLT®
	ระบบควบคุม..... 6
จ	ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน..... 26, 56
จอแสดงผลค่าเดือนและสัญญาณเตือน..... 54	รีเซ็ต..... 32, 34, 35, 51, 54
ด	รีเซ็ตอัตโนมัติ..... 32
ด้วยมือ..... 30	รูปคลื่น AC..... 6
	รูปคลื่นกระแสสลับ..... 7
ด	ว
ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน..... 18	วงรอบเปิด..... 23, 36
ตั้งค่า..... 30	วงรอบกราวด์..... 22
ตัดการทำงาน..... 54	วงรอบปิด..... 23
ตัดการทำงานแบบล๊อค..... 54	
ตัวแปลงความถี่หลายตัว..... 17, 18	ส
ตัวกรอง RFI..... 20	สถานะมอเตอร์..... 6
ตัวควบคุมภายนอก..... 6	สภาพแวดล้อม..... 74
ตัวประกอบกำลัง..... 7, 18, 26, 56	สมรรถนะเอาท์พุท (U, V, W)..... 71
ตัวอย่างการใช้งาน..... 47	สมรรถนะการ์ดควบคุม..... 75
ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม..... 36	สวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ..... 25, 27
ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชีวิตต่อ..... 37	สัญญาณเตือน..... 54
	สัญญาณเอาท์พุท..... 39
ท	สัญญาณการควบคุม..... 36, 37
ท้อร้อยสาย..... 17, 19, 26, 56	สัญญาณควบคุม..... 51
	สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า..... 18
บ	สัญญาณอินพุท..... 23, 37
บล็อกไดอะแกรมของตัวแปลงความถี่..... 7	สัญลักษณ์..... iii
บันทึกการเกิดฟอลต์..... 33	สายเคเบิลควบคุม..... 22
บันทึกสัญญาณเตือน..... 33	สายเคเบิลควบคุมแบบมีชีล..... 22
ป	สายเคเบิลที่มีฉนวน..... 13, 56
ประเภทค่าเดือนและสัญญาณเตือน..... 54	สายเคเบิลมอเตอร์..... 13, 17, 18, 30
ปลดการเชื่อมต่ออินพุท..... 19	สายเคเบิลมีฉนวน..... 17, 26
ปุ่มเมนู..... 32, 33	สายแบบมีฉนวน..... 17
ปุ่มการทำงาน..... 34	สายไฟควบคุม..... 22
	สายกราวด์..... 18, 26, 56
พ	สายดิน..... 17, 26, 56
พิกัดกระแส..... 13	
	อ
ฟ	อนุญาตให้รับ..... 51
ฟิวส์..... 17, 26, 56, 57	อัตโนมัติ..... 34
	อินเตอร์ล๊อคจากภายนอก..... 38, 48
ม	อินเตอร์ล๊อคภายนอก..... 23
มอเตอร์เอาท์พุท..... 71	อินพุท AC..... 19
มอเตอร์หลายตัว..... 25	อินพุทแบบพัลส์..... 73
มือ..... 34	อินพุทกระแสสลับ..... 7
	อินพุทดิจิทัล..... 21, 23, 38, 51, 73
ร	อินพุทอนาล็อก..... 21, 72
ระดับแรงดัน..... 73	อุปกรณ์เสริม..... 6, 19, 23, 27

ดัชนี

คู่มือการใช้งาน
ชุดขับ AQUA VLT®

อี
สารโมนิต..... 7