

## ความปลอดภัย

### ⚠ คำเตือน

#### ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอินพุทหลักกระแสสลับ การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

#### ไฟฟ้าแรงสูง

ตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าสายหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างถึงขีดสุดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ต้องดำเนินการโดยช่างที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

### ⚠ คำเตือน

#### การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลงความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อเชื่อมต่อตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

#### การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานโดยใช้สวิตช์ตัวนอก คำสั่งบีบสวิตช์ สัญญาณแจ้งอิงอินพุท หรือเงื่อนไขปลอดภัยที่ลบออกแล้ว ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ

### ⚠ คำเตือน

#### เวลาขายประจำ!

ตัวแปลงความถี่มีตัวเก็บประจุที่ขั้วลิ่งค์ที่จะยังคงมีประจุไฟอยู่แม้หลังจากตัดกระแสไฟของตัวแปลงความถี่แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ, มอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร และแหล่งจ่ายไฟดีซีลิ่งค์ระยะไกลใดๆ รวมถึงแบตเตอรี่สำรอง, UPS และการเชื่อมต่อดีซีลิ่งค์กับตัวแปลงความถี่อื่นๆ รอให้ตัวเก็บประจุคายประจุออกจนหมดก่อนดำเนินการซ่อมบำรุงหรือบริการใดๆ เวลาขายประจำแสดงไว้ในตาราง *เวลาขายประจำ* หากไม่รอดตามระยะเวลาที่ระบุหลังจากตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนดำเนินการให้บริการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

แรงดัน [V]	เวลาขายประจำ [นาที]	
	4	15
200-240	0.25-3.7 kW	5.5-37 kW
380-480	0.25-7.5 kW	11-75 kW
525-600	0.75-7.5 kW	11-75 kW
525-690		11-75 kW

อาจมีแรงดันสูงอยู่แม้ว่าไฟ LED แสดงสถานะคำเตือนจะดับแล้วก็ตาม

#### เวลาขายประจำ

#### สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในคู่มือนี้

### ⚠ คำเตือน

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

### ⚠ ข้อควรระวัง

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งหากไม่หลีกเลี่ยง อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง นอกจากนี้ ยังอาจใช้เพื่อแจ้งเตือนถึงการดำเนินการที่ไม่ปลอดภัย

### ข้อควรระวัง

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินเท่านั้น

#### หมายเหตุ

ระบุถึงข้อมูลที่เน้นย้ำ ซึ่งควรใส่ใจคำนึงถึงเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือการใช้งานอุปกรณ์ด้วยประสิทธิภาพที่น้อยกว่าความเหมาะสม

#### การรับรอง



ตาราง 1.2

**หมายเหตุ****ข้อจำกัดที่กำหนดเกี่ยวกับความถี่เอาต์พุท****(สืบเนื่องจากข้อบังคับการควบคุมการส่งออก):**

ตั้งแต่ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 6.72 ความถี่เอาต์พุทจากตัว-

แปลงความถี่ถูกจำกัดที่ 590 Hz ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 6x.xx จำกัดความถี่เอาต์พุทสูงสุดไว้ที่ 590 Hz เช่นกัน แต่เวอร์ชันเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการลดระดับหรือเพิ่มระดับก็ตาม

**ข้อมูล**


<b>1 บทนำ</b>	<b>4</b>
1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ	5
1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	6
1.3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	6
1.4 การทำงานของตัวควบคุมภายใน	6
1.5 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง	7
<b>2 การติดตั้ง</b>	<b>8</b>
2.1 รายการตรวจสอบสถานที่การติดตั้ง	8
2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้งตัวแปลงความถี่และมอเตอร์	8
2.3 การติดตั้งเชิงกล	8
2.3.1 การระบายความร้อน	8
2.3.2 การยก	9
2.3.3 การติดตั้ง	9
2.3.4 แรงบิดขันตั้ง	9
2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า	10
2.4.1 ข้อกำหนด	12
2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)	12
2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)	13
2.4.2.2 ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน	13
2.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์	13
2.4.4 การเชื่อมต่อกระแสสลับ	14
2.4.5 การเดินสายควบคุม	14
2.4.5.1 การเข้าถึง	14
2.4.5.2 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม	15
2.4.5.3 การเดินสายไปยัง ขั้วต่อส่วนควบคุม	16
2.4.5.4 การใช้ สายเคเบิลควบคุมแบบมีฉนวน	16
2.4.5.5 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม	17
2.4.5.6 ขั้วต่อจัมเปอร์ 12 และ 27	17
2.4.5.7 สวิตช์ขั้วต่อ 53 และ 54	17
2.4.5.8 การควบคุมเบรกเชิงกล	18
2.4.6 การสื่อสารแบบอนุกรม	18
2.5 การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop)	19
2.5.1 ขั้วต่อ 37 ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย	20
2.5.2 การทดสอบการใช้การหยุดแบบปลอดภัย	22
<b>3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน</b>	<b>23</b>
3.1 ก่อนสตาร์ท	23
3.1.1 การตรวจสอบความปลอดภัย	23
3.2 การจ่ายไฟ	25

3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน	25
3.4 การตั้งค่ามอเตอร์อะซิงโครนัส	27
3.5 ตั้งขุดคำสั่งมอเตอร์ PM ใน VVC <sup>plus</sup>	27
3.6 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ	27
3.7 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์	28
3.8 ตรวจสอบ การหมุนของเอ็นโคเดอร์	28
3.9 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง	29
3.10 การสตาร์ทระบบ	29
<b>4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้</b>	<b>30</b>
4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง	30
4.1.1 โครงร่าง LCP	30
4.1.2 การตั้งค่าจอแสดงผล LCP	31
4.1.3 ปุ่มเมนูของจอแสดงผล	31
4.1.4 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง	32
4.1.5 ปุ่มการทำงาน	32
4.2 การสำรองข้อมูลและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์	32
4.2.1 การอัปโหลดข้อมูลไปยัง LCP	33
4.2.2 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP	33
4.3 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	33
4.3.1 การเริ่มต้นที่แนะนำ	33
4.3.2 การเริ่มต้นด้วยตนเอง	33
<b>5 เกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่</b>	<b>34</b>
5.1 บทนำ	34
5.2 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม	34
5.3 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชั่วคราวควบคุม	35
5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ	36
5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์	37
5.5.1 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์	38
5.6 การตั้งโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10	43
<b>6 ตัวอย่างการใช้งาน</b>	<b>44</b>
6.1 บทนำ	44
6.2 ตัวอย่างการใช้งาน	44
<b>7 ข้อความแสดงสถานะ</b>	<b>49</b>
7.1 จอแสดงสถานะ	49
7.2 ตารางค่าจำกัดความข้อความแสดงสถานะ	49
<b>8 คำเตือนและสัญญาณเตือน</b>	<b>52</b>
8.1 การตรวจติดตามระบบ	52

8.2 ประเภทการเตือนและสัญญาณเตือน	52
8.3 จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน	52
8.4 ค่าจำกัดความค่าเตือนและสัญญาณเตือน	53
<b>9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>61</b>
9.1 การสตาร์ท และการทำงาน	61
<b>10 ข้อมูลจำเพาะ</b>	<b>64</b>
10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง	64
10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค	77
10.3 ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์	82
10.3.2 ข้อแนะนำ	82
10.3.3 ความสอดคล้องตาม CE	82
10.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ	91
<b>ดัชนี</b>	<b>92</b>

# 1 บทนำ


## 1



ภาพประกอบ 1.1 มุมมองแบบขยาย A1-A3, IP20

1	LCP	10	ขั้วต่อเอาต์พุตมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
2	ช่องเสียบบัสอนุกรม RS-485 (+68, -69)	11	รีเลย์ 1 (01, 02, 03)
3	ช่องเสียบ I/O อนุาล็อก	12	รีเลย์ 2 (04, 05, 06)
4	ปลั๊กอินพุท LCP	13	ขั้วต่อเบรค (-81, +82) และการแบ่งรับภาระโหลด (-88, +89)
5	สวิตช์อนุาล็อก (A53), (A54)	14	ขั้วต่ออินพุทสายหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
6	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล/กราวด์ PE	15	ช่องเสียบ USB
7	แผ่น decoupling	16	สวิตช์ขั้วต่อบัสอนุกรม
8	ตัวรัดสายกราวด์ (PE)	17	I/O ดิจิตัล และแหล่งจ่ายไฟ 24 V
9	จุดผ่อนแรงดึงและตัวรัดสายเคเบิลกราวด์ที่มีฉนวน	18	แผ่นครอบสายเคเบิลควบคุม

ตาราง 1.1 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 1.1



1308B493:10

1

ภาพประกอบ 1.2 มุมมองแบบขยาย ขนาด B และ C, IP55/66

1	LCP	11	รีเลย์ 2 (04, 05, 06)
2	ฝาครอบ	12	รูเกี่ยวสำหรับยก
3	ช่องเสียบบัสอนุกรม RS-485	13	ช่องสำหรับติดตั้ง
4	I/O ดิจิตัล และแหล่งจ่ายไฟ 24 V	14	ตัวรัดสายกราวด์ (PE)
5	ช่องเสียบ I/O อนาล็อก	15	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล/กราวด์ PE
6	จุดผ่อนแรงดึงสายเคเบิล/กราวด์ PE	16	ขั้วต่อเบรก (-81, +82)
7	ช่องเสียบ USB	17	ขั้วต่อการแบ่งรับภาระโหลด (บัสกระแสตรง) (-88, +89)
8	สวิตช์ขั้วต่ออนุกรม	18	ขั้วต่อเอาต์พุตมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	สวิตช์อนาล็อก (A53), (A54)	19	ขั้วต่ออินพุตสายหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	รีเลย์ 1 (01, 02, 03)		

ตาราง 1.2 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 1.2

### 1.1 จุดประสงค์ของคู่มือ

คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับการติดตั้งและการสตาร์ทตัวแปลงความถี่ แสดงข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งทางกลไกและทางไฟฟ้า รวมถึงการทำงานของอินพุตมอเตอร์ ส่วนควบคุม และสายสื่อสารอนุกรม และเทอร์มินัลควบคุม แสดงขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการสตาร์ท การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน และการทดสอบการทำงาน บทต่างๆ ที่เหลือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนอินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ การตั้งโปรแกรมโดยละเอียด ตัวอย่างการใช้งาน การแก้ไขปัญหาการสตาร์ท และข้อมูลจำเพาะ

1

## 1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานขั้นสูง- และการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่

- **คู่มือการตั้งโปรแกรม VLT®** จะให้รายละเอียดที่ดีกว่าเกี่ยวกับวิธีทำงานกับพารามิเตอร์และตัวอย่างการใช้งานหลายๆ แบบ
- **คู่มือการออกแบบ VLT®** มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความ- สามารถโดยละเอียดและการทำงานในการออกแบบ- ระบบควบคุมมอเตอร์
- เอกสารตีพิมพ์และคู่มือเพิ่มเติมสามารถขอได้จาก Danfoss  
ดูที่ <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm> สำหรับรายการ
- อุปกรณ์เสริม สามารถใช้ได้ โดยอาจเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่างที่อธิบายไว้ โปรดดูคำแนะนำที่จัดส่ง- ให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นสำหรับข้อกำหนด- เฉพาะด้าน ติดต่อซัพพลายเออร์ Danfoss ท้องถิ่น- หรือไปที่เว็บไซต์ Danfoss: <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm> เพื่อดาวน์โหลดหรือดูข้อมูล- เพิ่มเติม


## 1.3 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ตัวแปลงความถี่คือตัวควบคุมมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงอิน- พุทกระแสสลับเป็นตัวแปรเอาต์พุทรูปคลื่นกระแสสลับ ความถี่- และแรงดันของเอาต์พุทได้รับการกำหนดเพื่อควบคุมความเร็ว- หรือแรงบิดของมอเตอร์ ตัวแปลงความถี่สามารถเปลี่ยน- ความเร็วของมอเตอร์ให้แปรตอบสนองตามการป้อนกลับของ- ระบบเช่น เซนเซอร์จับตำแหน่งบนสายพานลำเลียง ตัวแปลง- ความถี่ยังสามารถกำหนดมอเตอร์โดยการตอบสนองคำสั่งระยะ- ไกลจากตัวควบคุมภายนอกได้ด้วย

นอกจากนี้ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบสถานะของระบบและ- สถานะของมอเตอร์ ส่งค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนสภาวะฟอลด์- สตาร์ทและหยุดมอเตอร์ ปรับประสิทธิภาพพลังงานให้เหมาะสม- ที่สุด และสามารถทำงานด้านการควบคุม ตรวจสอบ และเพิ่ม- ประสิทธิภาพอีกมากมาย ฟังก์ชันด้านการทำงานและการตรวจ- ตราจะอยู่ในแบบการแสดงสถานะแก่ระบบควบคุมภายนอกหรือ- เครือข่ายการสื่อสารแบบอนุกรม

## 1.4 การทำงานของตัวควบคุมภายใน

ภาพประกอบ 1.3 แสดงแผนภูมิแบบบล็อกของส่วนประกอบ- ภายในของตัวแปลงความถี่ ดู ตาราง 1.3 สำหรับการทำงาน



ภาพประกอบ 1.3 แผนภูมิแบบบล็อกของตัวแปลงความถี่

1752A016.12



พื้นที่	หัวข้อ	การใช้
1	อินพุทหลัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ-สามเฟสให้กับตัวแปลงความถี่</li> </ul>
2	วงจรเรียงกระแส	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์จะแปลงอินพุทกระแสสลับ เป็นกระแสตรง เพื่อจ่ายกระแสไฟ-อินเวอร์เตอร์</li> </ul>
3	บัสกระแสตรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วงจรบัสกระแสตรงชั้นกลางจะจัดการไฟฟ้ากระแสตรง</li> </ul>
4	ขดลวดจำกัด-กระแสตรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรองแรงดันวงจรกระแสตรงชั้นกลาง</li> <li>● ตรวจสอบการป้องกันชั่วคราวด้านไฟเข้า</li> <li>● ลดกระแส RMS</li> <li>● เพิ่มตัวประกอบกำลังกลับไปให้ด้านไฟเข้า</li> <li>● ลดฮาร์โมนิคบนอินพุทกระแสสลับ</li> </ul>
5	ช่องตัวเก็บประจุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เก็บพลังงานกระแสตรง</li> <li>● ให้การป้องกันการข้ามผ่านสำหรับการสูญเสียกำลังช่วงสั้นๆ</li> </ul>
6	อินเวอร์เตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แปลงกระแสตรงให้เป็นรูปคลื่นกระแสสลับ PWM ที่มีการควบคุมสำหรับเอาต์พุตผันแปรที่มีการควบคุมให้กับมอเตอร์</li> </ul>
7	เอาต์พุตไปยัง-มอเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ควบคุมกระแสไฟเอาต์พุตสามเฟสไปยังมอเตอร์</li> </ul>
8	วงจรควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำลังอินพุท การประมวลผลภายใน เอาต์พุท และกระแส-มอเตอร์ ได้รับการตรวจสอบ-เพื่อให้การทำงานและการ-ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>● อินเตอร์เฟสกับผู้ใช้และคำสั่ง-ภายนอกได้รับการตรวจสอบและ-ดำเนินการ</li> <li>● สามารถให้เอาต์พุตสถานะและ-การควบคุม</li> </ul>

ตาราง 1.3 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 1.3

### 1.5 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง

[โวลต์]	ขนาดเฟรม [kW]										
	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	C1	C2	C3	C4
200-240	0.25-1.5	0.25-2.2	3.0-3.7	0.25-2.2	0.25-3.7	5.5-7.5	11	15-22	30-37	18.5-22	30-37
380-480	0.37-1.5	0.37-4.0	5.5-7.5	0.37-4.0	0.37-7.5	11-15	18.5-22	30-45	55-75	37-45	55-75
525-600	N/A	N/A	0.75-7.5	N/A	0.75-7.5	11-15	18.5-22	30-45	55-90	37-45	55-90
525-690	N/A	N/A	1.1-7.5	N/A	N/A	N/A	11-22	N/A	30-75	37-45	N/A

ตาราง 1.4 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง

## 2 การติดตั้ง

### 2

#### 2.1 รายการตรวจสอบสถานที่การติดตั้ง

- ตัวแปลงความถี่จะต้องอาศัยอากาศแวดล้อมสำหรับการระบายความร้อน ปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศแวดล้อมเพื่อการทำงานที่ดีที่สุด
- ดูให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักการติดตั้งตัวแปลงความถี่
- เก็บคู่มือ ภาพร่าง และแผนภูมิต่างๆ ให้สามารถหยิบมาใช้สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งและการทำงานโดยละเอียด เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้อุปกรณ์จะต้องสามารถดูคู่มือได้
- วางตำแหน่งอุปกรณ์ให้ใกล้กับมอเตอร์ที่สุดเท่าที่ทำได้ ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ให้สั้นที่สุด ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของมอเตอร์เพื่อดูความต้านทานที่แท้จริง อย่าใช้งานเกินระดับ
  - 300 ม. (1,000 ฟุต) สำหรับสายไฟ-มอเตอร์ที่ไม่มีฉนวน
  - 150 ม. (500 ฟุต) สำหรับสายเคเบิลที่มีฉนวน
- ตรวจสอบว่าเกิดการป้องกันทางเข้าของตัวแปลงความถี่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้ง อาจจำเป็นต้องใช้กรอบหุ้ม IP55 (NEMA 12) หรือ IP66 (NEMA 4)

#### **⚠️ ข้อควรระวัง**

##### การป้องกันทางเข้า

สามารถรับประกันพิกัด IP54, IP55 และ IP66 หากเครื่องปิดอย่างเหมาะสมเท่านั้น

- ตรวจสอบว่าปลอกสายเคเบิลและรูที่ไม่ใช้งานของปลอกปิดอย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าฝาครอบเครื่องปิดอย่างเหมาะสม

#### **⚠️ ข้อควรระวัง**

##### อุปกรณ์เสียหายจากการปนเปื้อน

อย่าเปิดฝาครอบตัวแปลงความถี่ทิ้งไว้

สำหรับการติดตั้ง "แบบไม่เกิดประกายไฟ" ตามข้อตกลงของยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางน้ำระหว่างประเทศ (ADN\_2011 ###) ดู © คู่มือการออกแบบ FC 300 ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT


#### 2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้งตัวแปลงความถี่และมอเตอร์

- เปรียบเทียบหมายเลขรุ่นของเครื่องบนแผ่นป้ายชื่อกับสิ่งที่สั่งซื้อไว้เพื่อยืนยันอุปกรณ์ที่เหมาะสม
- ดูให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนต่อไปนี้มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง:
  - แหล่งจ่ายไฟหลัก
  - ตัวแปลงความถี่
  - มอเตอร์
- ดูให้แน่ใจว่าพิกัดเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่เท่ากับหรือสูงกว่ากระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์สำหรับประสิทธิภาพมอเตอร์ที่คาดหวัง
  - ขนาดมอเตอร์และกำลังของตัวแปลงความถี่ต้องสอดคล้องกับการป้องกันโหลดเกินที่เหมาะสม
  - หากพิกัดของตัวแปลงความถี่น้อยกว่ามอเตอร์ จะไม่ได้เอาต์พุตมอเตอร์ที่เต็มที่

#### 2.3 การติดตั้งเชิงกล

##### 2.3.1 การระบายความร้อน

- เพื่อให้ได้การหมุนเวียนอากาศระบายความร้อน ติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรง หรือติดกับแผ่นหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ดู 2.3.3 การติดตั้ง)
- ต้องเว้นพื้นที่ว่างที่ด้านบนและด้านล่างสำหรับการระบายความร้อน โดยต้องเว้นไว้ 100-225 มม. (4-10 นิ้ว) ดู ภาพประกอบ 2.1 สำหรับข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่ว่าง
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไปหรือประสิทธิภาพลดลง
- ต้องใส่ใจต่อการลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิเริ่มต้นระหว่าง 40 °C (104 °F) และ 50 °C (122 °F) และการยกสูง 1,000 ม. (3300 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล โปรดดูคู่มือการออกแบบอุปกรณ์สำหรับข้อมูลโดยละเอียด



ภาพประกอบ 2.1 การเว้นพื้นที่ระบายความร้อนที่ด้านบนและด้านล่าง

กรอบหุ้ม	A1-A5	B1-B4	C1, C3	C2, C4
a/b [มม.]	100	200	200	225


ตาราง 2.1 ข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่วางชิ้นตัว

### 2.3.2 การยก

- ตรวจสอบน้ำหนักของชุดเพื่อพิจารณาวิธีการยกที่ปลอดภัย
- ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์การยกเหมาะสมกับงาน
- หากจำเป็น ให้เตรียมรถ เครน หรือรถยกที่มีพิกัดเหมาะสมสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- สำหรับการยก ให้ใช้รถคล่องรถยกบนตัวเครื่อง หากมีให้ไว้


### 2.3.3 การติดตั้ง

- ติดตั้งเครื่องตามแนวตั้ง
- ตัวแปลงความถี่นี้สามารถติดตั้งขนานข้างกันได้
- ให้แน่ใจว่าตำแหน่งที่ติดตั้งแข็งแรงต่อการรองรับน้ำหนักของเครื่อง
- เพื่อให้ได้การหมุนเวียนอากาศระบายความร้อน ติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบ แข็งแรง หรือติดกับแผ่นหลังที่เป็นอุปกรณ์เสริม (ดู ภาพประกอบ 2.2 และ ภาพประกอบ 2.3)
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไปหรือประสิทธิภาพลดลง
- ใช้รูสำหรับยึดติดแบบสล๊อตบนเครื่องสำหรับการติดตั้งกับกำแพง หากมีให้ไว้



ภาพประกอบ 2.2 การติดตั้งกับแผ่นหลังอย่างเหมาะสม

รายการ A เป็นแผ่นหลังที่ติดตั้งอย่างเหมาะสมเพื่อการหมุนเวียนอากาศที่จำเป็นต่อการระบายความร้อนของเครื่อง



ภาพประกอบ 2.3 การติดตั้งกับรางกันอย่างเหมาะสม

### หมายเหตุ

ต้องใช้แผ่นหลังเมื่อติดตั้งกับรางกัน


### 2.3.4 แรงบิดขึ้นตั้ง

ดู 10.4 แรงบิดขึ้นตั้งเพื่อเชื่อมต่อ สำหรับข้อกำหนดเฉพาะของการขึ้นตั้งที่เหมาะสม.

## 2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า

ส่วนนี้มีคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการต่อสายตัวแปลงความถี่ โดยทำงานดังต่อไปนี้

- ต่อสายมอเตอร์กับขั้วต่อเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่
- ต่อสายไฟหลักกระแสสลับกับขั้วต่ออินพุตของตัวแปลงความถี่
- ต่อสายไฟส่วนควบคุมและการสื่อสารแบบอนุกรม
- การตรวจสอบอินพุตและกำลังมอเตอร์หลังจากใช้กระแสไฟแล้ว; ตั้งโปรแกรมขั้วต่อควบคุมสำหรับการทำงานที่ต้องการ




ภาพประกอบ 2.4 ภาพร่างผังการเดินสายพื้นฐาน

A=อนาล็อก, D=ดิจิทัล

ขั้วต่อ 37 จะใช้สำหรับการหยุดแบบปลอดภัย สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งการหยุดแบบปลอดภัย โปรดดูคู่มือการออกแบบ

\* ขั้วต่อ 37 ไม่มีอยู่ใน FC 301 (ยกเว้นขนาดเฟรม A1) รีเลย์ 2 และ ขั้วต่อ 29 ไม่มีเครื่องมือใช้งานอยู่ใน FC 301 \*\* ไม่ต้องเชื่อมต่อขั้วของสายเคเบิล



ภาพประกอบ 2.5 การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั่วไป

1	PLC	6	ขั้นต่ำ 200 มม. (7.9 นิ้ว) ระหว่างสายเคเบิลควบคุม มอเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟหลัก
2	ตัวแปลงความถี่	7	มอเตอร์, 3 เฟสและ PE
3	คอนแทคเตอร์เอาท์พุท (ไม่แนะนำโดยทั่วไป)	8	แหล่งจ่ายไฟหลัก, 3 เฟสและ PE ที่เสริมกำลัง
4	รางกันต่อสายดิน (PE)	9	การเดินสายควบคุม
5	การหุ้มฉนวนสายเคเบิล (ปกสายไว้)	10	การเทียบเท่าขั้นต่ำ 16 มม. <sup>2</sup> (0.025 นิ้ว)

ตาราง 2.2 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 2.5

### 2.4.1 ข้อกำหนด

#### ⚠ คำเตือน

##### อันตรายจากอุปกรณ์!

เพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมนอยู่สามารถทำให้เกิดอันตรายได้ งานทางไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษาต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

#### ข้อควรระวัง

##### การแยกสายไฟ!


วางสายกำลังอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุมในท่อร้อยสายโลหะแยกกันสามเส้น หรือใช้สายเคเบิลแบบมีฉนวนแยกกัน เพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง หากไม่แยกกำลัง มอเตอร์ และการเดินสายควบคุม อาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ถูกเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่อง
- เดินสายเคเบิลมอเตอร์จากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนี่ยวนำจากเอาต์พุทสายเคเบิลมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันสามารถประจุคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและลือคอุปกรณ์แล้ว

##### การป้องกันโหลดและอุปกรณ์

- ฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวแปลงความถี่มีการป้องกันการโหลดเกินสำหรับมอเตอร์ การโหลดเกินคำนวณระดับของการเพิ่มเพื่อเปิดทำงานเวลาสำหรับการตัดการทำงาน (หยุดเอาต์พุทตัวควบคุม) ยิ่งกระแสถูกดึงสูงขึ้นเท่าใด การตอบสนองการตัดการทำงานก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น การโหลดเกินนี้มีการป้องกันมอเตอร์แบบ Class 20 ดู *8 คำเตือนและสัญญาณเตือน* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการตัดการทำงาน
- เนื่องจากการเดินสายมอเตอร์มีกระแสความถี่สูง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเดินสายกำลังไฟฟ้าด้านเข้าหลักกำลังมอเตอร์ และส่วนควบคุมแยกออกจากกัน ใช้ท่อร้อยสายแบบโลหะหรือสายแบบมีฉนวนแยก หากไม่แยกสายกำลัง มอเตอร์ และส่วนควบคุม อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานได้ต่ำกว่าประสิทธิภาพที่เหมาะสม
- ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดต้องมีการป้องกันไฟฟาลัดวงจรและการป้องกันกระแสเกิน ต้องมีฟิวส์อินพุทเพื่อให้การป้องกันนี้ ดู *ภาพประกอบ 2.6*. หากไม่ได้อัดส่งให้จากโรงงาน ผู้ติดตั้งต้องใส่ฟิวส์ด้วยเมื่อทำการติดตั้ง ดูฟิวส์ที่สูงสุดใน *10.3 ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์*.



ภาพประกอบ 2.6 ฟิวส์ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่

##### ประเภทของสายและฟิวส์

- การเดินสายทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นและระดับชาติ เกี่ยวกับข้อกำหนดของพื้นที่หน้าตัดและอุณหภูมิแวดล้อม
- Danfoss แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมดด้วยสายทองแดงที่ฟิวส์ 75 °C เป็นอย่างต่ำ
- ดู *10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง* สำหรับขนาดสายที่แนะนำ

### 2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)

#### ⚠ คำเตือน

##### อันตรายจากกราวด์!

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องต่อสายดินตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมตามระดับด้านไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงคำแนะนำที่รวมอยู่ในคำแนะนำเหล่านี้ กระแสลัดดินสูงกว่า 3.5 mA หากไม่ดำเนินการต่อสายดินตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

##### หมายเหตุ

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้หรือช่างไฟฟ้าที่ติดตั้งที่จะต้องมั่นใจว่าต่อกราวด์ (สายดิน) ของอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ

- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติทั้งหมดเพื่อการต่อสายดินอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
- การต่อสายดินป้องกันที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่มีกระแสลัดดินสูงกว่า 3.5 mA ต้องได้รับการดำเนินการครบถ้วน ดู *กระแสรั่วไหล (>3,5 mA)*
- สายดินเฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินสายกำลังอินพุท กำลังมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม
- ใช้ตัวรัดสายที่ให้ไว้กับอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อกราวด์ที่เหมาะสม

- อย่าต่อกราวด์ตัวแปลงความถี่หนึ่งชุดกับอีกชุดในแบบ "สายโซ่เดซี"
- ใช้สายกราวด์ให้สั้นที่สุด
- ขอแนะนำให้ใช้สายเกลียวถี่เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์

### 2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)

ทำตามข้อกำหนดในประเทศและท้องถิ่นเกี่ยวกับการต่อลงดินเพื่อป้องกันอุปกรณ์ ที่มีกระแสรั่วไหล > 3.5 mA เทคโนโลยีตัวแปลงความถี่ใช้การสวิตช์ความถี่สูงที่กำลังสูง ซึ่งอาจสร้างกระแสรั่วไหลในการเชื่อมต่อลงดิน กระแสฟอลต์ในตัวแปลงความถี่ที่ขั้วต่อกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตอาจมีส่วนประกอบกระแสตรงที่สามารถขาร์จตัวเก็บประจุจากรองและสร้างกระแสลงดินชั่วคราวได้ กระแสรั่วไหลลงดินขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบหลายแบบ รวมถึงการกรอง RFI, สายเคเบิลมอเตอร์แบบฉกเกลียว และกำลังของตัวแปลงความถี่

EN/IEC61800-5-1 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบชุดขับเคลื่อนกำลัง) กำหนดการดูแลเป็นพิเศษหากกระแสรั่วไหลเกิน 3.5 mA การต่อกราวด์ลงดินต้องมีการเสริมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- สายกราวด์ที่ต่อลงดินมีขนาดอย่างน้อย 10 มม<sup>2</sup>
- แยกสายกราวด์ลงดินสองเส้น โดยทั้งสองเส้นต้องตรงตามระเบียบเรื่องขนาดของภาคตัดขวาง

ดู EN 60364-5-54 § 543.7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


#### การใช้ RCD

เมื่อใช้อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCDs) หรือที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสรั่วลงดิน (ELCBs) ให้ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้:

- ใช้ RCDs ประเภท B เท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจจับกระแสกระแสวิบและกระแสตรงได้
- ใช้ RCDs ที่มีการหน่วงกระแสชากภายในเพื่อป้องกันฟอลต์ที่เกิดจากกระแสลงดินชั่วคราว
- กำหนดขนาดของ RCDs โดยพิจารณาจากรูปแบบของระบบและสภาพแวดล้อม

### 2.4.2.2 ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน

ตัวรัดสายต่อลงดิน (สายกราวด์) จัดเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับการเดินสายมอเตอร์ (ดู ภาพประกอบ 2.7).



ภาพประกอบ 2.7 ต่อกราวด์ด้วยสายเคเบิลที่มีฉนวน

### 2.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์


#### ⚠ คำเตือน

#### แรงดันเหนี่ยวนำ!

เดินสายเคเบิลมอเตอร์เอาต์พุตจากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนี่ยวนำจากเอาต์พุตสายเคเบิลมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันสามารถประจุคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล๊อคอุปกรณ์แล้ว หากไม่วางเอาต์พุตสายเคเบิลมอเตอร์แยกจากกันอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง

- สำหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง
- ปฏิบัติระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- แผ่นเจาะสำหรับเดินสายไฟมอเตอร์หรือแผงควบคุมมีอยู่ที่ฐานของชุด IP21 ขึ้นไป (NEMA1/12)
- อย่าติดตั้งตัวเก็บประจุแก้ไขตัวประกอบกำลังระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- อย่าเดินสายอุปกรณ์สวิตช์หรือเปลี่ยนขั้วระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- ต่อสายไฟมอเตอร์ 3 เฟส กับขั้วต่อ 96 (U), 97 (V) และ 98 (W)
- ต่อกราวด์สายเคเบิลตามคำแนะนำการต่อกราวด์ที่ให้ไว้
- ใช้แรงบิดขันขั้วต่อตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์

ภาพประกอบ 2.8 แสดงอินพุทหลัก มอเตอร์ และการต่อกราวด์ลงดินสำหรับตัวแปลงความถี่ขั้นพื้นฐาน การกำหนดรูปแบบที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปตามประเภทเครื่องและอุปกรณ์เสริม



130B8920.10

ภาพประกอบ 2.8 ตัวอย่างของมอเตอร์ สายหลัก และการเดินสายดิน

### 2.4.4 การเชื่อมต่อกระแสสลับ


- การเดินสายขนาดขึ้นอยู่กับกระแสอินพุทของตัวแปลงความถี่ สำหรับขนาดสายไฟสูงสุด ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง .
- ปฏิบัติระเบียบการไฟฟ้าในห้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- เชื่อมต่อสายไฟอินพุทกระแสสลับ 3 เฟส กับขั้วต่อ L1, L2 และ L3 (ดูภาพประกอบ ภาพประกอบ 2.8).
- กำลังอินพุทจะถูกเชื่อมต่อกับขั้วต่ออินพุทสายหลักหรือปลดการเชื่อมต่ออินพุท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดรูปแบบของอุปกรณ์
- ต่อกราวด์สายเคเบิลตามคำแนะนำการต่อกราวด์ที่ให้ไว้ใน 2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์)
- ตัวแปลงความถี่ทุกตัวสามารถใช้กับแหล่งอินพุทแยก รวมถึงสายกำลังอ้างอิงกราวด์ได้ เมื่อจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก (สายหลัก IT หรือเดลต้าแบบลอย) หรือสายหลัก TT/TN-S ที่มีขากราวด์ (เดลต้าที่มีกราวด์) ให้ตั้ง 14-50 ตัวกรอง RFI เป็น [0] ปิด เมื่อปิด ตัวเก็บประจุตัวกรอง RFI ภายในระหว่างโครงเครื่องและวงจรถับคลื่นกลางจะถูกตัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเสียหายต่อวงจรถับคลื่นกลางและเพื่อลดกระแสประจุที่ไหลลงดิน ตามมาตรฐาน IEC 61800-3

### 2.4.5 การเดินสายควบคุม


- แยกการเดินสายควบคุมจากส่วนประกอบกำลังไฟสูงในตัวแปลงความถี่
- หากตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับเทอร์มิสเตอร์, สำหรับการแยก PELV การเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ต้องมีการเสริมกำลัง/ป้องกันด้วยฉนวนสองชั้น แนะนำให้ใช้แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC

#### 2.4.5.1 การเข้าถึง

- ใช้ไขควงถอดฝาปิดช่องเข้าถึงออก ดูภาพประกอบ 2.9
- หรือถอดฝาครอบด้านหน้าโดยคลายสกรูที่ยึดติดออก ดูภาพประกอบ 2.10



ภาพประกอบ 2.9 การเข้าถึงการเดินสายควบคุมสำหรับกรอบหุ้ม A2, A3, B3, B4, C3 และ C4



ภาพประกอบ 2.10 การเข้าถึงการเดินสายควบคุมสำหรับกรอบหุ้ม A4, A5, B1, B2, C1 และ C2



โปรดดู ตาราง 2.3 ก่อนขันปิดสวิตช์


เฟรม	IP20	IP21	IP55	IP66
A3/A4/A5	-	-	2	2
B1/B2	-	*	2.2	2.2
C1/C2/C3/C4	-	*	2.2	2.2

\* ไม่มีสกรูสำหรับใช้ขัน  
- ไม่ปรากฏ


ตาราง 2.3 แรงบิดในการขันฝาปิด (Nm)

### 2.4.5.2 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม

ภาพประกอบ 2.11 แสดงขั้วต่อตัวแปลงความถี่ที่สามารถถอดออกได้ การทำงานของขั้วและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานได้สรุปไว้ใน ตาราง 2.5



ภาพประกอบ 2.11 ตำแหน่งขั้วต่อส่วนควบคุม



ภาพประกอบ 2.12 หมายเลขขั้วต่อ

- **ช่องเสียบ 1** มีขั้วต่ออินพุตดิจิทัลที่สามารถโปรแกรมได้สี่ขั้ว ขั้วต่อดิจิทัลเพิ่มเติมสองขั้วที่โปรแกรมเป็นได้ทั้งอินพุตหรือเอาต์พุต ขั้ว 24V DC แรงดันแหล่งจ่ายไฟ และขั้วต่อทั่วไปสำหรับจ่ายแรงดัน 24 VDC เป็นส่วนเสริมสำหรับลูกค้าย FC 302 และ FC 301 (อุปกรณ์เสริมในกรอบหุ้ม A1) ยังมีอินพุตดิจิทัลสำหรับฟังก์ชัน STO (Safe Torque Off)
- **ช่องเสียบ 2** ขั้วต่อ (+)68 และ (-)69 ใช้สำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485
- **ช่องเสียบ 3** มีอินพุตอนาล็อกสองช่อง เอาต์พุตอนาล็อกหนึ่งช่อง แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 10 VDC และขั้วต่อทั่วไปสำหรับอินพุตและเอาต์พุต
- **ช่องเสียบ 4** คือพอร์ต USB ที่ไว้ใช้กับการตั้งค่า MCT 10

- นอกจากนี้ยังมีเอาต์พุตฟรีเลย์ Form C สองช่อง ที่อยู่ในตำแหน่งต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบและขนาดของตัวแปลงความถี่
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องที่สามารถสั่งซื้ออาจมีขั้วต่อเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริม

ดู 10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค สำหรับรายละเอียดพิกัดขั้วต่อ

คำอธิบายขั้วต่อ			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	คำอธิบาย
<b>อินพุต/เอาต์พุตดิจิทัล</b>			
12, 13	-	+24 V DC	แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC กระแสเอาต์พุตสูงสุดคือ 200 mA โดยรวม (130 mA สำหรับ FC 301) สำหรับโหลด 24 V ทั้งหมด สามารถใช้กับอินพุตดิจิทัลและทรานสดิวเซอร์ภายนอก
18	5-10	[8] สตาร์ท	อินพุตดิจิทัล
19	5-11	[10] กลับทิศทาง	
32	5-14	[0] ไม่มีการทำงาน	
33	5-15	[0] ไม่มีการทำงาน	สามารถเลือกเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตดิจิทัล
27	5-12	[2] ลีนโหลดผกผัน	
29	5-13	[14] การ jog	ค่ามาตรฐานที่ตั้งจากโรงงานคืออินพุต
20	-		ใช้ได้ทั่วไปสำหรับอินพุตดิจิทัลและค่าต่างศักย์ 0 V สำหรับแหล่งจ่ายไฟ 24 V
37	-	แรงบิดที่ปลอดภัยปิด (STO)	อินพุตนิรภัย ใช้สำหรับ STO
<b>อินพุต/เอาต์พุตอนาล็อก</b>			
39	-		ทั่วไปสำหรับเอาต์พุตอนาล็อก
42	6-50	[0] ไม่มีการทำงาน	เอาต์พุตอนาล็อกที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ สัญญาณอนาล็อกคือ 0-20 mA หรือ 4-20 mA ที่สูงสุดของ 500 Ω
50	-	+10 V DC	แรงดันแหล่งจ่ายไฟอนาล็อก 10 V DC สูงสุด 15 mA ใช้โดยทั่วไปกับโพเทนชิโอเมเตอร์หรือเทอร์มิสเตอร์

คำอธิบายขั้วต่อ			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	คำอธิบาย
53	6-1*	ค่าอ้างอิง	อินพุทอนาล็อก
54	6-2*	ค่าป้อนกลับ	สามารถเลือกได้สำหรับแรงดันหรือกระแส สวิตช์ A53 และ A54 เลือก mA หรือ V
55	-		ทั่วไปสำหรับอินพุทอนาล็อก

ตาราง 2.4 คำอธิบายขั้วต่อ อินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล อินพุท/เอาต์พุทอนาล็อก

คำอธิบายขั้วต่อ			
ขั้วต่อ	พารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	คำอธิบาย
<b>การสื่อสารแบบอนุกรม</b>			
61	-		วงจรรอง RC ในตัวสำหรับเคเบิลแบบขีล ใช้สำหรับเชื่อมต่อขีลเมื่อมีปัญหา EMC เท่านั้น
68 (+)	8-3*		อินเตอร์เฟซ RS-485 สวิตช์การควบคุมให้ไว้เพื่อความต้านทานการตัด
69 (-)	8-3*		
<b>รีเลย์</b>			
01, 02, 03	5-40 [0]	[0] ไม่มีการทำงาน	เอาต์พุตรีเลย์ Form C สามารถใช้กับแรงดันกระแสสลับหรือกระแสตรง และโหลดต้านทานหรือเหนี่ยวนำ
04, 05, 06	5-40 [1]	[0] ไม่มีการทำงาน	

ตาราง 2.5 คำอธิบายขั้วต่อ การสื่อสารแบบอนุกรม


### 2.4.5.3 การเดินสายไปยัง ขั้วต่อส่วนควบคุม

ช่องเสียบขั้วต่อส่วนควบคุมสามารถถอดออกจากตัวแปลง-ความถี่ได้เพื่อความง่ายในการติดตั้ง ดังแสดงใน ภาพประกอบ 2.11.

1. เปิดหน้าสัมผัสโดยเสียบไขควงขนาดเล็กเข้าไปในช่องบนหรือล่างหน้าสัมผัสนั้น ตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 2.13
2. เสียบสายไฟควบคุมเปลือยเข้าไปที่หน้าสัมผัส
3. ดึงไขควงออกเพื่อให้สายควบคุมรัดติดกับหน้าสัมผัส
4. ดูให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสแน่นหนาและไม่หลวมหลุด การเดินสายควบคุมไว้หลวมๆ เป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานบกพร่องหรือต่อยประสิทธิภาพ

ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง สำหรับขนาดสายขั้วต่อส่วนควบคุม

ดู 6 ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับการเดินสายควบคุมทั่วไป




ภาพประกอบ 2.13 การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม

### 2.4.5.4 การใช้ สายเคเบิลควบคุมแบบมีฉนวน

#### ปลอกฉนวนที่ถูกต้อง

วิธีการที่เหมาะสมในกรณีส่วนใหญ่คือการยึดสายเคเบิลควบคุมและสายเคเบิล การสื่อสารแบบอนุกรม ด้วยตัวรัดส่วนขีลที่ให้ไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ถึงถึงหน้าสัมผัสของสายเคเบิลความถี่สูงที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

หากความต่างศักย์เทียบกับดินระหว่างตัวแปลงความถี่และ PLC มีความต่างกัน อาจเกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่จะรบกวนการทำงานทั้งระบบ แก้ไขปัญหานี้โดยติดตั้งสายเคเบิลปรับสมดุลถัดจากสายเคเบิลควบคุม พื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลต่ำสุด: 16 มม.<sup>2</sup>




ภาพประกอบ 2.14 ปลอกฉนวนที่ถูกต้อง

1	ต่ำสุด 16 มม <sup>2</sup>
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.6 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 2.14


#### วงรอบกราวด์ 50/60 Hz

หากใช้ สายเคเบิลควบคุมที่ยาวมาก วงรอบกราวด์ อาจเกิดขึ้น หากต้องการตัดวงรอบกราวด์ ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของขีลลงดินผ่านตัวเก็บประจุ 100 nF (พยายามให้สายขีลสั้นที่สุด)



ภาพประกอบ 2.15 วงรอบกราวด์ 50/60 Hz

ป้องกันสัญญาณรบกวน EMC บนการสื่อสารแบบอนุกรม  
 ขั้วต่อนี้เชื่อมต่อกับสายดินผ่านทางลิงก์ RC ภายใน ใช้สาย-  
 เคเบิลบิดเกลียวคู่เพื่อลดการรบกวนระหว่างตัวนำ วิธีการที่-  
 แนะนำแสดงไว้ด้านล่าง:




ภาพประกอบ 2.16 สายเคเบิลบิดเกลียวคู่

1	ค่าสุด 16 มม <sup>2</sup>
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.7 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 2.16

หรืออาจข้ามการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ 61 ก็ได้



ภาพประกอบ 2.17 สายเคเบิลบิดเกลียวคู่ที่ไม่มีขั้วต่อ 61

1	ค่าสุด 16 มม <sup>2</sup>
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.8 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 2.17

### 2.4.5.5 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม

การทำงานของตัวแปลงความถี่สังการโดยการรับสัญญาณอิน-  
 พุทของการควบคุม

- ขั้วต่อแต่ละขั้วต้องมีการตั้งโปรแกรมสำหรับการ-  
 ทำงานที่จะทำการสนับสนุนในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง-  
 กับขั้วต่อนั้น โปรดดู ตาราง 2.5 สำหรับขั้วต่อและ-  
 พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- สิ่งสำคัญคือจะต้องยืนยันว่าขั้วต่อส่วนควบคุมได้รับ-  
 การตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานที่ถูกต้องแล้ว ดู  
 4 อินเตอร์เฟสกับผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดในการเข้า-  
 ถึงพารามิเตอร์และ 5 เกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมตัว-  
 แปลงความถี่ สำหรับรายละเอียดการตั้งโปรแกรม
- การตั้งโปรแกรมขั้วต่อตามค่ามาตรฐานมีจุดประสงค์-  
 เพื่อเริ่มการทำงานตัวแปลงความถี่ในโหมดการ-  
 ทำงานทั่วไป

### 2.4.5.6 ขั้วต่อจัมเปอร์ 12 และ 27

อาจต้องใช้สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ  
 27 สำหรับตัวแปลงความถี่ในการทำงานเมื่อใช้ค่าการตั้ง-  
 โปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน

- ขั้วต่ออินพุตดิจิทัล 27 ออกแบบให้รับค่าสังอินเตอร์-  
 ล็อคจากภายนอก 24 V DC ในการใช้งานหลายๆ  
 แบบ ผู้ใช้ต่อสายอุปกรณ์อินเตอร์ล็อคจากภายนอก-  
 กับขั้วต่อ 27
- เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์อินเตอร์ล็อค ให้ต่อสายจัมเปอร์-  
 ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 (แนะนำ) หรือ 13 กับ-  
 ขั้วต่อ 27 ซึ่งจะให้สัญญาณ 24 V ภายในบนขั้วต่อ  
 27
- หากไม่มีสัญญาณ เครื่องจะไม่ทำงาน
- เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ  
 AUTO REMOTE COAST แสดงว่าเครื่องพร้อม-  
 ทำงาน แต่ไม่มีสัญญาณอินพุตที่ขั้วต่อ 27
- เมื่อต่อสายอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งจากโรงงานเข้ากับขั้ว-  
 ต่อ 27 อย่ายถอดสายนั้นออก

### 2.4.5.7 สวิตซ์ขั้วต่อ 53 และ 54


- ขั้วต่ออินพุตอนาล็อก 53 และ 54 สามารถเลือก-  
 สำหรับทั้งสัญญาณอินพุตแรงดัน (-10 ถึง 10 V)  
 หรือกระแส (0/4-20 mA)
- ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวแปลงความถี่ก่อนที่จะจะ-  
 เปลี่ยนตำแหน่งสวิตซ์
- ตั้งสวิตซ์ A53 และ A54 เพื่อเลือกประเภทสัญญาณ  
 U เลือกแรงดัน, I เลือกกระแส
- สามารถเข้าถึงสวิตซ์ได้เมื่อถอด LCP แล้ว (ดู ภาพ-  
 ประกอบ 2.18)

### หมายเหตุ

โปรดทราบว่าการ์ดเสริมบางแบบที่ใช้ได้กับเครื่องนี้อาจ-  
 ปิดบังสวิตซ์เหล่านี้และต้องถอดออกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า-  
 ของสวิตซ์ ถอดสายไฟที่จ่ายไฟเข้าเครื่องทุกครั้งก่อน-  
 ถอดการ์ดเสริม


- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 53 ใช้สำหรับสัญญาณการอ้างอิง-  
 ความเร็วในวงรอบเปิด ใน 16-61 ขั้ว 53 การตั้งค่า-  
 สวิตซ์
- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 54 ใช้สำหรับสัญญาณเฟ้อนกลับ-  
 ในวงรอบปิด 16-63 ขั้ว 54 การตั้งค่าสวิตซ์

2



ภาพประกอบ 2.18 ตำแหน่งสวิตช์ขั้วต่อ 53 และ 54 สวิตช์และสวิตช์เทอร์มินัลบัส

ในการเคลื่อนที่แนวตั้ง จุดสำคัญคือโหลดต้องได้รับการจัดการหยุด ควบคุม (เพิ่ม, ลด) ในโหมดปลอดภัยอย่างแท้จริงระหว่างการทำงานทั้งหมด เนื่องจากตัวแปลงความถี่ไม่ใช่อุปกรณ์นิรภัย ผู้ออกแบบเครื่อง/รถยก (OEM) ต้องพิจารณาถึงประเภทและจำนวนของอุปกรณ์นิรภัย (เช่น สวิตช์ควบคุมความเร็ว, เบรกฉุกเฉิน ฯลฯ) ที่จะใช้ เพื่อให้สามารถหยุดโหลดในกรณีฉุกเฉินหรือระบบทำงานผิดปกติ ตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่อง/รถยกภายในประเทศ



ภาพประกอบ 2.19 การเชื่อมต่อเบรกเชิงกลกับตัวแปลงความถี่

### 2.4.5.8 การควบคุมเบรกเชิงกล

ในการทำงานเกี่ยวกับการชะลอ/หยุดลง จำเป็นต้องสามารถควบคุมเบรกไฟฟ้าเชิงกลได้:


- ควบคุมเบรกโดยใช้เอาต์พุตหรือเอาต์พุตดิจิทัล (ขั้วต่อ 27 และ 29)
- ให้เอาต์พุตเปิด (ปลอดภัยดับไฟฟ้) ตรวจจับที่ตัวแปลงความถี่ไม่สามารถ 'รองรับ' มอเตอร์ได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่โหลดหนักเกินไป
- เลือก [32] การควบคุมเบรกเชิงกล ในกลุ่มพารามิเตอร์ 5-4\* สำหรับการใช้งานกับเบรกไฟฟ้าเชิงกล
- เบรกจะถูกลบเมื่อกระแสมอเตอร์มีค่าเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน 2-20 ตั้งกระแสให้เบรกเชิงกลทำงาน
- เบรกจะทำงานเมื่อความถี่เอาต์พุตมีค่าน้อยกว่าความถี่ที่ตั้งไว้ใน 2-21 ตั้งรอบมอฯ ให้เบรกทำงาน หรือ 2-22 ความเร็วเบรกเริ่มทำงาน [Hz] และเฉพาะเมื่อตัวแปลงความถี่กำลังดำเนินการตามคำสั่งหยุด

ถ้าตัวแปลงความถี่อยู่ในโหมดสัญญาณเตือน หรือในสถานการณ์ที่เกิดแรงดันเกิน เบรกเชิงกลจะตัดเข้าทันที

### 2.4.6 การสื่อสารแบบอนุกรม

เชื่อมต่อสายการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 กับขั้วต่อ (+)68 และ (-)69

- แนะนำให้ใช้สายเคเบิลการสื่อสารแบบอนุกรมที่มีการกรองสัญญาณ
- ดู 2.4.2 ข้อกำหนดของการต่อสายดิน (กราวด์) สำหรับการต่อกราวด์ที่เหมาะสม



ภาพประกอบ 2.20 แผนผังการเดินสายการสื่อสารแบบอนุกรม

สำหรับการตั้งค่าการสื่อสารแบบอนุกรมขั้นพื้นฐาน เลือกดังต่อไปนี้

1. ประเภทรูปแบบใน 8-30 โปรโตคอล
  2. ที่อยู่ตัวแปลงความถี่ใน 8-31 ที่อยู่
  3. อัตราบอดใน 8-32 Baud rate
- รูปแบบการสื่อสาร 2 แบบเป็นการสื่อสารภายในกับตัวแปลงความถี่ ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์
    - Danfoss FC
    - Modbus RTU
  - ฟังก์ชันสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานจากระยะไกลโดยใช้ซอฟต์แวร์โปรโตคอลและการเชื่อมต่อ RS-485 หรือในกลุ่มพารามิเตอร์ 8-\*\* การสื่อสารและตัวเลือก
  - การเลือกรูปแบบการสื่อสารเฉพาะด้านจะเปลี่ยนการตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานหลายค่าให้ตรงกับข้อมูลจำเพาะของรูปแบบนั้น ควบคู่ไปกับการทำให้พารามิเตอร์เฉพาะโปรโตคอลเพิ่มเติมสามารถใช้งานได้
  - การดupleกรณเสริมที่ติดตั้งในตัวแปลงความถี่สามารถนำมาใช้เพื่อให้รูปแบบการสื่อสารเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารของการดupleกรณเสริมนั้นสำหรับการติดตั้งและคำแนะนำในการใช้งาน

## 2.5 การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop)

ตัวแปลงความถี่สามารถทำฟังก์ชันการปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO ตามที่กำหนดโดย EN IEC 61800-5-2<sup>1)</sup> หรือ การหยุด-หมวด 0 (ตามที่กำหนดใน EN 60204-1<sup>2)</sup> ได้อย่างปลอดภัย). Danfoss เรียกฟังก์ชันนี้ว่า การหยุดแบบปลอดภัย ก่อนที่จะทำการผสานและใช้การหยุดแบบปลอดภัยในการติดตั้งให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่า การทำงานการหยุดแบบปลอดภัยและระดับความปลอดภัยมีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ การหยุดแบบปลอดภัยได้รับการออกแบบและรับรองแล้วว่าเหมาะสมสำหรับข้อกำหนด:

- หมวดความปลอดภัย 3 ตาม EN ISO 13849-1
- ระดับประสิทธิภาพ "d" ตาม EN ISO 13849-1:2008
- สมรรถนะ SIL 2 ตาม IEC 61508 และ EN 61800-5-2
- SILCL 2 ตาม EN 62061

- 1) ดู EN IEC 61800-5-2 สำหรับรายละเอียดของฟังก์ชันการปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO)
- 2) ดู EN IEC 60204-1 สำหรับรายละเอียดหมวดความปลอดภัย 0 และ 1

### การเปิดและระบบหยุดแบบปลอดภัย

ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย (STO) จะถูกเรียกใช้งานโดยการกดแรงดันที่ขั้วต่อ 37 ของอินเวอร์เตอร์นิกซ์ เมื่อเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์นิกซ์เข้ากับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยภายนอกที่มีการหน่วงเวลานิกซ์ การติดตั้งก็สามารถเป็นไปตามหมวดการหยุดแบบปลอดภัย ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยสามารถใช้ได้กับทั้งมอเตอร์ชนิดอะซิงโครนัส ซิงโครนัส และมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

## คำเตือน

หลังการติดตั้งการหยุดแบบปลอดภัย (STO) ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการทดสอบตามที่ระบุใน 2.5.2 การทดสอบการใช้การหยุดแบบปลอดภัย ต้องผ่านการทดสอบภายหลังการติดตั้งครั้งแรก และหลังจากทุกครั้งที่เปลี่ยนการติดตั้งด้านความปลอดภัย

### ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการหยุดแบบปลอดภัย

ค่าต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับประเภทที่แตกต่างกันของระดับความปลอดภัย:

#### เวลาตอบกลับสำหรับ T37

- เวลาตอบกลับสูงสุด: 10 ms

เวลาตอบกลับสูงสุด = หน่วงระหว่างการตัดไฟฟ้าอินพุท STO และการเปิดเอาท์พุทบริดจ์ตัวแปลงความถี่

#### ข้อมูลสำหรับ EN ISO 13849-1

- ระดับประสิทธิภาพ "d"
- MTTFd (เวลาเฉลี่ยต่อความล้มเหลวที่เป็นอันตราย) 14,000 ปี
- DC (พื้นที่การวินิจฉัย): 90%
- หมวด 3
- อายุการใช้งาน 20 ปี

#### ข้อมูลสำหรับ EN IEC 62061, EN IEC 61508, EN IEC 61800-5-2

- สมรรถนะ SIL 2, SILCL 2
- PFH (ความน่าจะเป็นของความล้มเหลวที่เป็นอันตรายต่อชั่วโมง) =  $1e-10FIT = 7e-19/h-9/h > 90\%$
- SFF (เศษส่วนความล้มเหลวที่ปลอดภัย) > 99%
- HFT (ความต้านทานฟลัดของฮาร์ดแวร์) = 0 (สถาปัตยกรรม 1001)
- อายุการใช้งาน 20 ปี

#### ข้อมูลสำหรับ EN IEC 61508 อุปกรณ์ต่ำ

- PFDavg รับประกันการทดสอบนาน 1 ปี:  $1E-10$
- PFDavg รับประกันการทดสอบนาน 3 ปี:  $1E-10$
- PFDavg รับประกันการทดสอบนาน 5 ปี:  $1E-10$

ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาฟังก์ชัน STO

ผู้ใช้งานเป็นต้องดำเนินการมาตรการความปลอดภัย เช่น การติดตั้งในตู้ติดตั้งแบบปิดที่เข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

### ข้อมูล SISTEMA

สามารถดูข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานผ่านทางห้องสมุดข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องมือคำนวณของ SISTEMA จาก IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance) และข้อมูลสำหรับการคำนวณด้วยตนเอง ห้องสมุดนี้ข้อมูลสมบูรณ์และมีการขยายเพิ่มเติมอย่างถาวร

### 2.5.1 ขั้วต่อ 37 ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย

ตัวแปลงความถี่มีจำหน่ายพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยผ่านทางขั้วต่อส่วนควบคุม 37 การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) จะยกเลิกใช้งานแรงดันควบคุมของเซมิคอนดักเตอร์กำลังของสแตจเอาต์พุตตัวแปลงความถี่ ซึ่งจะเท่ากับช่วยป้องกันการสร้างแรงดันที่จำเป็นต่อการหมุนมอเตอร์เมื่อการหยุดแบบปลอดภัย (T37) ทำงาน ตัวแปลงความถี่จะส่งสัญญาณเตือน ดัดการทำงานของเครื่อง และทำให้มอเตอร์ลื่นไหลจนหยุด จากนั้นจำเป็นต้องรีเซ็ตด้วยมือ ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยสามารถใช้เพื่อหยุดตัวแปลงความถี่ในสถานะที่ต้องหยุดฉุกเฉิน ในโหมดทำงานปกติเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้การหยุดแบบปลอดภัย ให้ใช้ฟังก์ชันหยุดแบบปกติแทน เมื่อใช้การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ ต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 12100-2 ย่อหน้า 5.3.2.5

#### ข้อกำหนดการรับประกัน

ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบดูแลให้บุคคลากรที่มีความสามารถติดตั้งและใช้งานฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย:

- อ่านและทำความเข้าใจระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย/การป้องกันอุบัติเหตุ
- ทำความเข้าใจแนวทางด้านความปลอดภัยและเรื่องทั่วไปที่ให้อำนาจในเอกสารนี้และรายละเอียดเพิ่มเติมใน *คู่มือการออกแบบ*
- มีความรู้ที่ดีในเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเรื่องทั่วไปที่มีผลใช้กับการใช้งานเฉพาะด้าน

ผู้ใช้หมายถึง: ผู้ประกอบ ผู้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่บริการ เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา

#### มาตรฐาน

การใช้การหยุดแบบปลอดภัยที่ขั้วต่อ 37 กำหนดให้ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดด้านความปลอดภัย รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยที่เป็นอุปกรณ์เสริมตรงตามมาตรฐานต่อไปนี้

- IEC 60204-1: 2005 หมวด 0 – การหยุดที่ไม่ควบคุม
- IEC 61508: 1998 SIL2
- IEC 61800-5-2: 2007 – ฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย (STO)
- IEC 62061: 2005 SIL CL2
- ISO 13849-1: 2006 หมวด 3 PL d
- ISO 14118: 2000 (EN 1037) – การป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

ข้อมูลและคำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย! ต้องปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องของคู่มือการออกแบบที่เกี่ยวข้องด้วย

#### มาตรการป้องกัน

- ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญสำหรับการติดตั้งและการกำหนดหน้าที่การทำงานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
- ต้องติดตั้งเครื่องในตู้ IP54 หรือในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ต้องใช้ IP ระดับสูงขึ้นในการใช้งานพิเศษ
- สายเคเบิลระหว่างขั้วต่อ 37 และอุปกรณ์นิรภัยภายนอกต้องมีการป้องกันการลัดวงจรตามมาตรฐาน ISO 13849-2 ตาราง D.4
- หากแรงกระทำภายนอกมีอิทธิพลต่อแกนมอเตอร์ (เช่น ภาระสั้นสะเทือน) ต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (เช่น เบรคคิงนิรภัย) เพื่อขจัดอันตรายนั้นๆ

#### การติดตั้งและการตั้งค่าการหยุดแบบปลอดภัย

### คำเตือน

#### ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย!


ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยไม่ได้แยกแรงดันไฟฟ้าสายหลักจากตัวแปลงความถี่หรือวงจรเสริม ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่หรือมอเตอร์หลังจากแยกแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าสายหลักและทิ้งช่วงรอตตามเวลาที่ระบุใน *ตาราง 1.1* หากไม่แยกแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าสายหลักจากเครื่องและทิ้งช่วงรอตตามเวลาที่ระบุอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

- ไม่แนะนำให้หยุดตัวแปลงความถี่โดยใช้ฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย หากตัวแปลงความถี่ที่ทำงานอยู่ถูกหยุดโดยใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องจะตัดการทำงานและหยุดโดยการลื่นไหล หากวิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้หรืออันตราย ให้ใช้โหมดการหยุดอื่นเพื่อหยุดตัวแปลงความถี่และเครื่องจักรก่อนใช้ฟังก์ชันนี้ อาจจำเป็นต้องใช้เบรคเชิงกล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
- สำหรับตัวแปลงความถี่มอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรและซิงโครนัสในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของเซมิคอนดักเตอร์กำลัง IGBT หลายตัว: แม้จะเปิดทำงานฟังก์ชันปิดแรงบิดที่ปลอดภัย ระบบก็ยังสามารถสร้างแรงบิดตามแนว ซึ่งมีกำลังหมุนเพลามอเตอร์ได้ 180/p องศา p หมายถึงหมายเลขคู่ของขั้ว
- ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับดำเนินงานเชิงกลบนระบบหรือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของเครื่องเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ไม่ควรใช้ฟังก์ชันนี้เป็นกระบวนการสตาร์ทและ/หรือการหยุดตัวแปลงความถี่

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อดำเนินการติดตั้งอย่างปลอดภัยสำหรับตัวแปลงความถี่


1. ถอดสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 37 และ 12 หรือ 13 การตัดหรือแยกจัมเปอร์จะไม่ป้องกันการลัดวงจรได้อย่างเพียงพอ (ดูจัมเปอร์ที่ *ภาพประกอบ 2.21*)
2. เชื่อมต่อรีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัยด้านนอกผ่านฟังก์ชันนิรภัย NO กับขั้วต่อ 37 (การหยุดแบบปลอดภัย) และขั้วต่อ 12 หรือ 13 (24 V DC) ปฏิบัติ-

ตามคำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย  
รีเลย์ตรวจสอบความปลอดภัยต้องตรงตามหมวดหมู่  
3 /PL "d" (ISO 13849-1) หรือ SIL 2 (EN 62061)



1308A874.10

ภาพประกอบ 2.21 จัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12/13 (24 V) และ 37



1308C971.10

ภาพประกอบ 2.22 การติดตั้งเพื่อให้ตรงตามหมวดหมู่การหยุด  
0 (EN 60204-1) ที่มี Cat. 3 /PL "d" (ISO 13849-1)  
หรือ SIL 2 (EN 62061)

1	ตัวแปลงความถี่
2	ปุ่ม [Reset]
3	รีเลย์ความปลอดภัย (cat. 3, PL d หรือ SIL2)
4	ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
5	สายเคเบิลป้องกันการลัดวงจร (หากไม่ได้มีอยู่ในตู้ติดตั้ง IP54)

ตาราง 2.9 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 2.22

### การทดสอบการใช้การหยุดแบบปลอดภัย

หลังจากติดตั้งและก่อนการทำงานครั้งแรก ให้ดำเนินการทดสอบการใช้งานสิ่งที่ติดตั้ง โดยใช้การหยุดแบบปลอดภัย นอกจากนี้ ให้ทำการทดสอบหลังจากการปรับแต่งการติดตั้งแต่ละครั้ง

### คำเตือน

การใช้งานการหยุดแบบปลอดภัย (เช่น การตัดการจ่ายแรงดัน 24 V DC ที่ขั้วต่อ 37) ไม่ได้ให้ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ดังนั้น ล่าพังฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยจึงไม่เพียงพอในการดำเนินการฟังก์ชันปิดฉุกเฉินตามที่ EN 60204-1 กำหนด การหยุดฉุกเฉินต้องใช้มาตรการแยกกันทางไฟฟ้า เช่น ด้วยการปิดแหล่งจ่ายไฟหลักผ่านทางคอนแทคเตอร์

1. ใช้งานฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัย โดยตัดการจ่ายแรงดัน 24 V DC ที่ส่งไปยังขั้วต่อ 37
2. หลังจากที่ใช้การหยุดแบบปลอดภัย (เช่น หลังจากเวลาตอบกลับ) ตัวแปลงความถี่จะสิ้นไหล (หยุดการสร้างสนามแม่เหล็กหมุนในมอเตอร์) เวลาการตอบกลับปกติคือน้อยกว่า 10 ms

ตัวแปลงความถี่จะยืนยันการไม่รีเซ็ตการสร้างสนามแม่เหล็กหมุนโดยพลัดภายใน (ตรงตามหมวด 3 PL d acc. EN ISO 13849-1 และ SIL 2 acc. EN 62061) หลังจากที่ใช้การหยุดแบบปลอดภัย จะแสดงผลจะแสดงข้อความ "Safe Stop activated" (ใช้งานการหยุดแบบปลอดภัยแล้ว) ข้อความวิธีใช้ที่เกี่ยวข้องจะระบุว่า "Safe Stop has been activated." (การหยุดแบบปลอดภัยใช้งานแล้ว) ซึ่งแสดงว่าการหยุดแบบปลอดภัยได้รับการใช้งาน หรือการทำงานปกติยังไม่ทำต่อหลังจากที่ใช้การหยุดแบบปลอดภัย

### หมายเหตุ

จะเป็นไปตามข้อกำหนดของหมวด 3 /PL "d" (ISO 13849-1) จะเป็นไปได้เมื่อใดเมื่อตัดหรือลดการจ่าย 24 V DC ไปที่ขั้วต่อ 37 ด้วยอุปกรณ์ที่สอดคล้องตามหมวด 3 PL "d" (ISO 13849-1) หากกำลังภายนอกมีผลกับมอเตอร์ ต้องไม่ใช้งานมอเตอร์โดยปราศจากมาตรการป้องกันการรบกวน กำลังภายนอกอาจเพิ่มขึ้น เช่น ในกรณีแกนแนวตั้ง (ภาระสิ้นสะเทือน) มีการเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องการ เช่น การเคลื่อนที่ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วง อาจทำให้เกิดอันตรายได้ มาตรการป้องกันการรบกวนอาจเป็นเบรคเชิงกลเพิ่มเติม

ตามค่ามาตรฐาน ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัยถูกตั้งเป็นรูปแบบการป้องกันการรีเซ็ตที่ไม้ได้ตั้งใจ ดังนั้น หากต้องการเริ่มการทำงานต่อหลังจากการเปิดหยุดแบบปลอดภัย

1. ให้จ่ายไฟ 24 V DC ไปที่ขั้วต่อ 37 อีกครั้ง (ข้อความ 'Safe Stop activated' (ใช้งานหยุดเพื่อความปลอดภัยแล้ว) ยังปรากฏอยู่)
2. สร้างสัญญาณรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ดิจิตัล หรือปุ่ม [Reset])



สามารถตั้งฟังก์ชันหยุดปลอดภัยเป็นรูปแบบการรีเซ็ตหรือรีเซ็ตอัตโนมัติ ตั้งค่า 5-19 Terminal 37 Safe Stop จากค่ามาตรฐาน [1] เป็นค่า [3]  
การรีเซ็ตอัตโนมัติเป็นการระงับระบบหยุดแบบปลอดภัยและกลับเข้าสู่การทำงานตามปกติ ทันทีที่จ่ายไฟ 24 V DC ไปยังขั้ว 37 โดยไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตสัญญาณ

## คำเตือน

สามารถใช้รูปแบบการรีเซ็ตอัตโนมัติได้ในหนึ่งในสองกรณีต่อไปนี้:

1. การป้องกันการรีเซ็ตที่ไม่ได้ตั้งใจดำเนินการโดยส่วนอื่น ๆ ของการติดตั้งระบบหยุดแบบปลอดภัย
2. สามารถตัดแยกพื้นที่อันตรายได้เมื่อไม่ได้เปิดใช้ระบบหยุดแบบปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องปฏิบัติตามย่อหน้า 5.3.2.5 ของ ISO 12100-2 2003

### 2.5.2 การทดสอบการใช้การหยุดแบบปลอดภัย

หลังจากติดตั้งและก่อนการทำงานครั้งแรก ให้ดำเนินการทดสอบการติดตั้งหรือการใช้งานโดยใช้การหยุดแบบปลอดภัยทำการทดสอบหลังจากการปรับแต่งการติดตั้งหรือการประยุกต์ใช้งานแต่ละครั้ง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหยุดแบบปลอดภัย

#### หมายเหตุ

ต้องผ่านการทดสอบภายหลังการติดตั้งครั้งแรก และหลังจากทุกครั้งที่เปลี่ยนการติดตั้งด้านความปลอดภัย

การทดสอบระบบ (เลือกกรณี 1 หรือ 2 ตามความเป็นจริง):

**กรณีที่ 1 :** ต้องมีระบบป้องกันการรีเซ็ตที่ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย (เช่น หยุดปลอดภัยเฉพาะเมื่อพารามิเตอร์ 5-19 Terminal 37 Safe Stop ตั้งไว้เป็นค่ามาตรฐาน [1] หรือผสมผสานการหยุดแบบปลอดภัยและ MCB 112 โดยพารามิเตอร์ 5-19 Terminal 37 Safe Stop ตั้งไว้ที่ [6] PTC 1 และรีเลย์ A หรือ [9] PTC 1 และรีเลย์ W/A):

1.1 ตัดการจ่ายแรงดัน 24 V DC ไปยังขั้วต่อ 37 โดยใช้อุปกรณ์ตัด ในขณะที่ตัวแปลงความถี่กำลังส่งแรงขับมอเตอร์ (หมายถึงไม่มีการตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก) ขั้นตอนการทดสอบจะผ่านเมื่อ

- มอเตอร์มีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการสั่นไหวและ
- เบรกเชิงกลถูกเปิดทำงาน (หากเชื่อมต่อ)
- สัญญาณเตือน "หยุดแบบปลอดภัย [A68]" ปรากฏขึ้นใน LCP หากมีการติดตั้ง

1.2 ส่งสัญญาณรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ดิจิตัล หรือปุ่ม [Reset]) ขั้นตอนการทดสอบจะผ่านหากมอเตอร์ยังอยู่ในสถานะหยุดเพื่อความปลอดภัย และเบรกเชิงกล (หากเชื่อมต่อ) ยังคงถูกสั่งใช้งาน

1.3 จ่ายไฟ DC 24 V ไปยังขั้วต่อ 37 อีกครั้ง การทดสอบจะผ่านหากมอเตอร์ยังอยู่ในสถานะสั่นไหวและเบรกเชิงกล (หากเชื่อมต่อ) ยังคงทำงาน

1.4 ส่งสัญญาณรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ดิจิตัล หรือปุ่ม [Reset]) การทดสอบจะผ่านหากมอเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง

การทดสอบระบบถือว่าผ่านเมื่อการทดสอบขั้นตอนทั้งสี่ขั้นใน 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 ผ่าน

**กรณีที่ 2 :** ควรมีและสามารถใช้ระบบป้องกันการรีเซ็ตอัตโนมัติ (เช่น หยุดปลอดภัยเฉพาะเมื่อพารามิเตอร์ 5-19 Terminal 37 Safe Stop ตั้งไว้เป็น [3] หรือผสมผสานการหยุดแบบปลอดภัยและ MCB 112 โดยพารามิเตอร์ 5-19 Terminal 37 Safe Stop ตั้งไว้ที่ [7] PTC 1 และรีเลย์ W หรือ [8] PTC 1 และรีเลย์ A/W):

2.1 ตัดการจ่ายแรงดัน 24 V DC ไปยังขั้วต่อ 37 โดยใช้อุปกรณ์ตัด ในขณะที่ตัวแปลงความถี่กำลังส่งแรงขับมอเตอร์ (หมายถึงไม่มีการตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก) ขั้นตอนการทดสอบจะผ่านเมื่อ

- มอเตอร์มีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการสั่นไหวและ
- เบรกเชิงกลถูกเปิดทำงาน (หากเชื่อมต่อ)
- สัญญาณเตือน "หยุดแบบปลอดภัย [A68]" ปรากฏขึ้นใน LCP หากมีการติดตั้ง

2.2 จ่ายไฟ 24 V DC ไปยังขั้วต่อ 37 อีกครั้ง

การทดสอบจะผ่านหากมอเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้ง การทดสอบระบบถือว่าผ่านเมื่อทำการทดสอบขั้นตอนทั้งหมดใน 2.1 และ 2.2 ผ่าน

#### หมายเหตุ

คำเตือนเกี่ยวกับรูปแบบการรีเซ็ตใน 2.5.1 ขั้วต่อ 37 ฟังก์ชันหยุดแบบปลอดภัย

## คำเตือน

ฟังก์ชันการหยุดแบบปลอดภัยสามารถใช้ได้กับทั้งมอเตอร์ชนิดอะซิงโครนัส ซิงโครนัส และมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร อาจเกิดฟลัดขึ้นสองแบบที่เซมิคอนดักเตอร์กำลังของตัวแปลงความถี่ เมื่อใช้กับมอเตอร์ซิงโครนัสหรือมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวรอาจทำให้เกิดการหมุนตกต่างจากฟลัด การหมุนอาจคำนวณได้เป็น มุม = 360/ (จำนวนขั้ว) การประยุกต์ใช้งานที่มีมอเตอร์แบบซิงโครนัสจะต้องพิจารณาประเด็นการหมุนตกดังนี้ และรับประกันว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ประเด็นที่วิกฤตในเรื่องความปลอดภัย สถานการณ์แบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส



## 3 การสตาร์ทและการทดสอบการทำงาน

### 3.1 ก่อนสตาร์ท

#### 3.1.1 การตรวจสอบความปลอดภัย

#### **⚠ คำเตือน**

##### **ไฟฟ้าแรงสูง!**

หากการเชื่อมต่อกับอินพุตและเอาต์พุตทำอย่างไม่เหมาะสม อาจมีแรงดันระดับสูงบนขั้วต่อเหล่านี้ หากสายกำลังไฟ- สำหรับมอเตอร์หลายตัวทำงานในท่อร้อยสายเดียวกัน- อย่างไม่เหมาะสม มีโอกาสที่กระแสจะรั่วไหลไปประจุที่ตัวเก็บประจุภายในตัวแปลงความถี่ แม้ว่าจะปลดการเชื่อมต่อจากอินพุตหลักแล้วก็ตาม สำหรับการเริ่มสตาร์ท อย่- ดั้งสมมติฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบกำลัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนการสตาร์ท หากไม่ทำตามขั้นตอนก่อนการ- สตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหาย- กับอุปกรณ์

1. กำลังอินพุตที่ต่อกับชุดต้อง OFF (ปิด) และถูกล็อค อย่- ฟังพาแต่สวิตช์ปลดการเชื่อมต่อตัวแปลงความถี่- เมื่อต้องการตัดกำลังอินพุต
2. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันที่ขั้วต่ออินพุต L1 (91), L2 (92) และ L3 (93), เฟสต่อเฟส และเฟสต่อกราวด์
3. ตรวจสอบว่าไม่มีแรงดันที่ขั้วต่อเอาต์พุต 96 (U) 97(V) และ 98 (W), เฟสต่อเฟส และเฟสต่อกราวด์
4. ตรวจสอบการทำงานต่อเนื่องของมอเตอร์โดยวัดค่า- โอมัมบน U-V (96-97), V-W (97-98) และ W-U (98-96)
5. ตรวจสอบการต่อกราวด์ที่เหมาะสมของตัวแปลง- ความถี่ รวมถึงมอเตอร์
6. ตรวจสอบตัวแปลงความถี่ว่าไม่มีขั้วต่อที่เชื่อมต่อหลุด- หลวม
7. บันทึกข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์ต่อไปนี้: กำลัง แรงดัน ความถี่ กระแสโหลดเต็ม และค่าความเร็วที่ระบุ ค่าเหล่านี้จะต้องใช้เพื่อกำหนดโปรแกรมข้อมูลป้ายชื่อ- มอเตอร์ในภายหลัง
8. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเหมาะสม- กับแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่และมอเตอร์ แรง- ดันแหล่งจ่ายไฟ

## ข้อควรระวัง

ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่อง ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดตามที่อธิบายใน ตาราง 3.1 ทำเครื่องหมายเลือกรายการดังกล่าวเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น

3

ตรวจสอบเกี่ยวกับ	คำอธิบาย	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม สวิตช์ การปลดการเชื่อมต่อ หรือฟิวส์อินพุท/เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่อาจตั้งอยู่ด้านกำลังอินพุทของตัวแปลงความถี่หรือด้านเอาต์พุทของมอเตอร์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้พร้อมสำหรับการทำงานที่ความเร็วเต็มที่</li> <li>● ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งตัวตรวจจับที่ใช้สำหรับการป้องกันมายังตัวแปลงความถี่</li> <li>● นำฝาปิดแก้ไขตัวประกอบกำลังบนมอเตอร์ออก ถ้ามีอยู่</li> </ul>	
การวางสายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดูให้แน่ใจว่ากำลังอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม แยกกันหรืออยู่ในท่อร้อยสายโลหะแบบแยกเพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง</li> </ul>	
การเดินสายควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อว่ามีจุดขาดหรือเสียหายหรือไม่</li> <li>● ตรวจสอบว่าการเดินสายควบคุมแยกต่างหากจากสายไฟฟ้าหรือสายไฟมอเตอร์เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนหรือไม่</li> <li>● ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันของสัญญาณ หากจำเป็น</li> <li>● แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหรือบิตเกลียวคู่ ดูให้แน่ใจว่าตัดฉนวนอย่างถูกต้อง</li> </ul>	
ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วัดดูว่ามีระยะห่างด้านบนและด้านล่างที่เพียงพอเพื่อให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสมแก่การระบายความร้อน</li> </ul>	
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า</li> </ul>	
ข้อควรพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดูที่ฉลากของอุปกรณ์สำหรับขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด</li> <li>● ระดับความชื้นต้องอยู่ที่ 5-95% ไม่ควบแน่น</li> </ul>	
ระบบฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ว่าถูกต้อง</li> <li>● ตรวจสอบฟิวส์ทั้งหมดว่าเสียบแน่นหนาและอยู่ในสภาวะทำงานได้ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเปิด</li> </ul>	
การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● อุปกรณ์นี้ต้องมีสายดิน (สายกราวด์) เฉพาะออกจากโครงเครื่องมายังพื้นอาคาร (กราวด์)</li> <li>● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อสายดิน (การเชื่อมต่อกราวด์) ถูกต้อง โดยแน่นหนาและปลอดภัยจากออกซิไดซ์</li> <li>● การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กับท่อร้อยสายหรือการติดตั้งแผงด้านหลังกับแผ่นโลหะไม่ใช่การต่อลงดิน (สายกราวด์) ที่เหมาะสม</li> </ul>	
การเดินสายกำลังไฟอินพุทและเอาต์พุท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อหลวมหลุดหรือไม่</li> <li>● ตรวจสอบว่ามอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟหลักมีท่อร้อยสายแยกกันหรืออยู่ในสายเคเบิลที่มีการกรองสัญญาณแยกกันหรือไม่</li> </ul>	
แผงภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าภายในเครื่องปลอดภัยจากฝุ่น เศษโลหะ ความชื้น และการสั่นสะเทือน</li> </ul>	
สวิตช์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ทั้งหมดและการตั้งค่าปลดการเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม</li> </ul>	
การสั่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างมั่นคงหรือใช้แท่นรองรับกันสะเทือนหากจำเป็น</li> <li>● ดูว่ามีการสั่นผิดปกติใดๆ หรือไม่</li> </ul>	

ตาราง 3.1 รายการตรวจสอบการสตาร์ท

## 3.2 การจ่ายไฟ

### ⚠ คำเตือน

#### ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟหลัก-  
กระแสสลับ การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุง-  
รักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น  
หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา  
ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้-  
เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

### ⚠ คำเตือน

#### การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-  
กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-  
ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-  
สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อ-  
เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ  
อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-  
อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟอินพุทมีระดับสมดุลภายใน 3%  
หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้แก้ไขความไม่สมดุลของแรง-  
ดันไฟอินพุทก่อนดำเนินการต่อ ทำตามขั้นตอนซ้ำอีก-  
ครั้งหลังจากแก้ไขแรงดันแล้ว
2. ดูให้แน่ใจว่าการเดินสายอุปกรณ์เสริมที่มีอยู่ ตรงกับ-  
การใช้งานการติดตั้ง
3. ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่ง  
OFF (ปิด) ระบุดูแผงควบคุมปิดแล้วหรือฝาครอบติด-  
ตั้งอยู่
4. จ่ายไฟเข้าเครื่อง อย่ายาสตาร์ทตัวแปลงความถี่ในตอนนี  
สำหรับชุดที่มีสวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ ให้เปิดไป-  
ตำแหน่ง ON (เปิด) เพื่อจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่

#### หมายเหตุ

เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ AUTO  
REMOTE COAST แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน แต่ไม่มี-  
สัญญาณอินพุทที่ขั้วต่อ 27

## 3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน

#### การตั้งโปรแกรม

ตัวแปลงความถี่ต้องถูกตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานก่อน-  
เดินเครื่องเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด การตั้ง-  
โปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่ป้ายชื่อ-  
มอเตอร์ที่จะใช้งาน และความเร็วมอเตอร์ขั้นต่ำสุดและสูงสุด  
และควรมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อการเริ่มต้นและการตรวจสอบ  
การตั้งค่าการใช้งานอาจแตกต่างจากนี้ ดู 4.1 แผงควบคุมหน้า-  
เครื่อง สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดในการป้อนข้อมูลผ่านทาง  
LCP

ป้อนข้อมูลนี้เมื่อเปิดเครื่องแล้ว แต่ก่อนใช้งานตัวแปลงความถี่  
การตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ทำได้สองวิธีคือ: โดยการใช้ชุด-  
คำสั่งการใช้งาน (SAS) หรือโดยการใช้ขั้นตอนที่อธิบายต่อไป-  
ด้านล่าง SAS เป็นตัวช่วยสำหรับการตั้งค่าการใช้งานที่ใช้-  
บ่อย ในการเปิดเครื่องครั้งแรก และหลังจากรีเซ็ต SAS  
จะปรากฏบน LCP ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอต่อ-  
เนื่องเพื่อตั้งชุดคำสั่งการใช้งานที่แสดง SAS ยังพบได้ภายใต้-  
เมนูส่วน ปุ่ม [Info] สามารถนำมาใช้ตลอดขั้นตอนการตั้งค่า-  
การใช้งานเพื่อดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับการเลือก การตั้งค่า  
และข้อความแบบต่างๆ

#### หมายเหตุ


ระบบจะไม่สนใจเงื่อนไขสตาร์ทเมื่ออยู่ในตัวช่วยดังกล่าว

#### หมายเหตุ

หากไม่มีการดำเนินการใดหลังจากการเปิดเครื่องหรือรีเซ็ต  
หน้าจอ SAS จะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 10 นาที


เมื่อไม่ได้ใช้ SAS ให้ป้อนข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. กด [Main Menu] สองครั้งบน LCP
2. กดคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์และกด [OK]




ภาพประกอบ 3.1 0-\*\* การทำงาน/จอแสดงผล

3. กดคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 0-0\* การตั้งค่าพื้นฐาน และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.2 0-0\* การตั้งค่าพื้นฐาน


4. กดคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยัง 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.3 0-03 การตั้งค่าตามภูมิภาค


5. กดคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือก *นานาชาติ* หรือ *อเมริกาเหนือ* ตามความเหมาะสม แล้วกด [OK] (การเลือกนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์พื้นฐานบางกลุ่ม ดู สำหรับรายการที่ครบถ้วน)
6. กด [Quick Menu] บน LCP

7. กดคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ Q2 ชุดคำสั่งด่วนและกด [OK]



ภาพประกอบ 3.4 Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว

8. เลือกภาษาและกด [OK]




ภาพประกอบ 3.5 เลือกภาษา

9. ตรวจสอบสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 และ 27 หากเป็นกรณีนี้ ปล่อยให้ 5-12 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 27 เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน มิเช่นนั้น ให้เลือก *ไม่มีการทำงาน* สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีอุปกรณ์เสริมการเสียบ (Bypass) ไม่ต้องใช้สายจัมเปอร์
10. 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด
11. 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด
12. 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
13. 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
14. 3-13 จุดที่ใช้อ้างอิง. เชื่อมโยงกับด้วยมือ/อัตโนมัติ\* รีโมทในเครื่อง

### 3.4 การตั้งค่ามอเตอร์อะซิงโครนัส

Enter the motor data in parameters 1-20/1-21 to 1-25. The information can be found on the motor nameplate.

1. *1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] or 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]*  
*1-22 แรงดันมอเตอร์ ( Volt)*  
*1-23 ความถี่มอเตอร์ ( Hz)*  
*1-24 กระแสมอเตอร์ ( Amp)*  
*1-25 ความเร็วรอบมอเตอร์ ( Rpm)*



ภาพประกอบ 3.6 Motor Setup

### 3.5 ตั้งชุดคำสั่งมอเตอร์ PM ใน VVCplus

ส่วนนี้เกี่ยวข้องเมื่อใช้มอเตอร์ PM เท่านั้น

ตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐานสำหรับมอเตอร์:

- 1-10 โครงสร้างของมอเตอร์
- 1-14 Damping Gain
- 1-15 Low Speed Filter Time Const.
- 1-16 High Speed Filter Time Const.
- 1-17 Voltage filter time const.
- 1-24 กระแสมอเตอร์ ( Amp)
- 1-25 ความเร็วรอบมอเตอร์ ( Rpm)
- 1-26 แรงบิดมอเตอร์ที่ค่าพิกัดแบบคงตัว
- 1-30 ความต้านทานสเตเตอร์ (Rs)
- 1-37 ความเหนี่ยวนำแกน-d (Ld)
- 1-39 Motor Poles
- 1-40 Back EMF ที่ 1000 RPM
- 1-66 กระแสต่ำสุดที่ความเร็วต่ำ
- 4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์
- 4-19 ตั้งความถี่สูงสุดของมอเตอร์

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลมอเตอร์ขั้นสูง:

ความต้านทานสเตเตอร์และความเหนี่ยวนำแกน d มักได้รับการอธิบายต่างกัน ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค สำหรับการตั้งโปรแกรมค่าความต้านทานและความเหนี่ยวนำแกน d ในตัวแปลงความถี่ ให้ใช้ค่าสายป้อนปกติ (จุดเริ่มต้น) ซึ่งใช้ได้สำหรับทั้งมอเตอร์อะซิงโครนัสและมอเตอร์ PM

พารามิเตอร์ 1-30	ความต้านทานสเตเตอร์ (สายป้อนปกติ)	พารามิเตอร์นี้ให้ความต้านทานรอบสเตเตอร์ (Rs) ที่คล้ายกับความต้านทานสเตเตอร์มอเตอร์อะซิงโครนัส เมื่อมีข้อมูลตามสาย (ที่ความต้านทานสเตเตอร์ถูกตรวจวัดระหว่าง 2 สาย) คุณจำเป็นต้องแบ่งข้อมูลนั้นออกเป็น 2 ส่วน
พารามิเตอร์ 1-37	ความเหนี่ยวนำแกน-d (สายป้อนปกติ)	พารามิเตอร์นี้ให้ความเหนี่ยวนำแกนตรงของมอเตอร์ PM เมื่อมีข้อมูลตามสาย คุณจำเป็นต้องแบ่งข้อมูลนั้นออกเป็น 2 ส่วน
พารามิเตอร์ 1-40	Back EMF ที่ 1000RPM RMS (ค่าสายกับสาย )	พารามิเตอร์นี้ให้ EMF ย้อนกลับที่วัดต่อสเตเตอร์ของมอเตอร์ PM ที่ 1000RPM ความเร็วเชิงกลที่เฉพาะเจาะจง โดยถูกกำหนดระหว่างสายกับสาย และแสดงเป็นค่า RMS ในกรณีที่มีข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ PM แสดงค่าที่เกี่ยวข้องกับความเร็วมอเตอร์อื่น ต้องคำนวณแรงดันใหม่สำหรับ 1000 RPM

ตาราง 3.2

หมายเหตุเกี่ยวกับ EMF ย้อนกลับ:

EMF ย้อนกลับคือแรงดันที่มอเตอร์ PM สร้างขึ้นเมื่อไม่มีชุดขับเคลื่อนเชื่อมต่ออยู่ และเฟลาหมุนออก ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคมีระบุว่าแรงดันนี้เกี่ยวข้องกับความเร็วมอเตอร์ที่ระบุหรือ 1000 RPM ที่วัดได้ระหว่าง 2 สาย

### 3.6 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ

การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) คือขั้นตอนการทดสอบที่จะวัดคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมที่สุดระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์

- ตัวแปลงความถี่สร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์สำหรับควบคุมเอาต์พุตกระแสมอเตอร์ ขั้นตอนนี้ยังจะทดสอบความสมดุลทางเฟสของกำลังไฟฟ้า และเปรียบเทียบคุณลักษณะของมอเตอร์กับข้อมูลที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์ 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] ถึง 1-25 ความเร็วรอบมอเตอร์ ( Rpm).
- ขั้นตอนนี้จะไม่ทำให้มอเตอร์ทำงานหรือส่งผลเสียต่อมอเตอร์
- มอเตอร์บางตัวอาจไม่สามารถทำการทดสอบแบบเต็มได้ ในกรณีนั้น เลือก ใช้ AMA แบบย่อ
- หากฟิลเตอร์เอาต์พุตเชื่อมต่อกับมอเตอร์ เลือก ใช้ AMA แบบย่อ
- หากมีค่าเดือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเดือนและสัญญาณเตือน
- ทำขั้นตอนนี้เมื่อมอเตอร์เย็น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

**การทำ AMA**

1. กด [Main Menu] เพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
2. เลื่อนไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ 1-\*\* โหลดและมอเตอร์
3. กด [OK]
4. เลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 1-2\* ข้อมูลมอเตอร์
5. กด [OK]
6. เลื่อนไปที่ 1-29 ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ(AMA)
7. กด [OK]
8. เลือก ใช้ AMA สมบูรณ์
9. กด [OK]
10. ทำตามคำแนะนำที่หน้าจอ
11. การทดสอบจะทำโดยอัตโนมัติและระบุเมื่อเสร็จสิ้น

**3.7 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์**

ก่อนให้ตัวแปลงความถี่ทำงาน ให้ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์

1. กด [Hand ON]
2. กด [▶] สำหรับค่าอ้างอิงความเร็วบวก
3. ตรวจสอบว่าความเร็วที่แสดงเป็นค่าบวก

เมื่อ 1-06 Clockwise Direction ตั้งไว้ที่ [0]\* ปกติ (ตามเข็มนาฬิกา):

- 4a. ตรวจสอบว่ามอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา
- 5a. ตรวจสอบว่าลูกศรทิศทางของ LCP คือตามเข็มนาฬิกา


เมื่อ 1-06 Clockwise Direction ถูกตั้งไว้ที่ [1] ผกผัน (ทวนเข็มนาฬิกา):

- 4b. ตรวจสอบว่ามอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
- 5b. ตรวจสอบว่าลูกศรทิศทางของ LCP คือทวนเข็มนาฬิกา

**3.8 ตรวจสอบ การหมุนของเอ็นโคดเดอร์**

ตรวจสอบการหมุนของเอ็นโคดเดอร์เท่านั้นหากมีการใช้การป้อนกลับของเอ็นโคดเดอร์ ตรวจสอบการหมุนของเอ็นโคดเดอร์ในการควบคุมแบบวงรอบเปิดที่ตั้งเป็นค่ามาตรฐาน

1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเอ็นโคดเดอร์ว่าเป็นไปตามภาพประกอบ 3.7:



ภาพประกอบ 3.7 แผนผังการเดินสายไฟ

**หมายเหตุ**

เมื่อใช้อุปกรณ์เสริมเอ็นโคดเดอร์ โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์เสริมนั้นๆ

2. ป้อนแหล่งป้อนกลับความเร็ว PID ใน 7-00 แหล่งค่าป้อนกลับPIDค.เร็ว
3. กด [Hand On]
4. กด [▶] สำหรับค่าอ้างอิงความเร็วบวก (1-06 Clockwise Direction ที่ [0]\* ปกติ)
5. ตรวจสอบใน 16-57 Feedback [RPM] ว่าการป้อนกลับเป็นค่าบวก

**หมายเหตุ**

หากการป้อนกลับเป็นค่าลบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเอ็นโคดเดอร์ผิด!

### 3.9 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง

#### ⚠️ ข้อควรระวัง

##### มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หากไม่ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย

#### หมายเหตุ

คีย์ควบคุมด้วยมือบน LCP ให้คำสั่งสตาร์ทจากหน้าเครื่องกับตัวแปลงความถี่ ปุ่ม [OFF] ใช้สำหรับการทำงานหยุดเมื่อทำงานในโหมดควบคุมจากหน้าเครื่อง, ลูกศรขึ้นและลงบน LCP จะเพิ่มและลดเอาต์พุตความเร็วของตัวแปลงความถี่ ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาจะเลื่อนเคอร์เซอร์หน้าจอในจอแสดงตัวเลข

1. กด [Hand ON]
2. เร่งความเร็วของตัวแปลงความถี่โดยกด [▲] ไปที่ความเร็วเต็มที่ การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายของจุดศรนิยมจะช่วยให้การเปลี่ยนอินพุตรวดเร็วขึ้น
3. สังเกตปัญหาใดๆ ในการเร่งความเร็ว
4. กด [Off]
5. สังเกตปัญหาใดๆ ในการชะลอความเร็ว

หากพบปัญหาในการเร่งความเร็ว

- หากมีการเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 คำเตือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วเพิ่มใน 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
- เพิ่มขีดจำกัดกระแสใน 4-18 ขีดจำกัดกระแส
- เพิ่มขีดจำกัดแรงบิดใน 4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์

หากพบปัญหาในการชะลอ

- หากมีการเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 คำเตือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วลงใน 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
- เปิดใช้การควบคุมแรงดันเกินใน 2-17 การควบคุมแรงดันเกิน

โปรดดู 8.4 คำจำกัดความคำเตือนและสัญญาณเตือน สำหรับการรีเซ็ตตัวแปลงความถี่หลังจากการตัดการทำงาน

#### หมายเหตุ

3.1 ก่อนสตาร์ท จนถึง 3.9 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง ในบทนี้รวมถึงขั้นตอนในการจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่ การตั้งโปรแกรมพื้นฐาน ชุดการตั้งค่า และการทดสอบการทำงาน

### 3.10 การสตาร์ทระบบ

ขั้นตอนในส่วนนี้ต้องมีการเดินสายโดยผู้ใช้และการตั้งโปรแกรมการใช้งานเสร็จสิ้น 6 ตัวอย่างการใช้งานมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับงานนี้ ความช่วยเหลืออื่นๆ กับการตั้งค่าการใช้งานมีอยู่ใน 1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนีหลังจากทำการตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

#### ⚠️ ข้อควรระวัง

##### มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หากไม่ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย

1. กด [Auto On]
2. ดูให้แน่ใจว่าการทำงานควบคุมภายนอกมีการเดินสายต่อกับตัวแปลงความถี่อย่างถูกต้องและการตั้งโปรแกรมทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว
3. ใช้คำสั่งทำงานจากภายนอก
4. ปรับค่าอ้างอิงความเร็วตลอดช่วงความเร็ว
5. ลบคำสั่งทำงานจากภายนอกออก
6. สังเกตปัญหาใดๆ

หากมีคำเตือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 คำเตือนและสัญญาณเตือน

## 4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้

### 4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง

แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP) คือจอแสดงผลและแป้นกดรวมกันที่ด้านหน้าของเครื่อง LCP คืออินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่

LCP มีการทำงานสำหรับผู้ใช้หลายอย่าง

- การสตาร์ท การหยุด และควบคุมความเร็วเมื่ออยู่ระหว่างการควบคุมหน้าเครื่อง
- การแสดงข้อมูลการทำงาน สถานะ ค่าเตือน และข้อควรระวัง
- การตั้งโปรแกรมการทำงานของตัวแปลงความถี่
- การรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากเกิดฟอลต์เมื่อเปิดใช้งานการรีเซ็ตอัตโนมัติ


นอกจากนี้ยังมีรุ่น LCP ที่มีตัวเลข (NLCP) เป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วยด้วย NLCP ทำงานในลักษณะคล้ายคลึงกับ LCP ดู คู่มือการตั้งโปรแกรม สำหรับรายละเอียดการใช้ NLCP

#### หมายเหตุ

การตัดกันของแสงในจอแสดงผลสามารถปรับได้โดยการกด [Status] (สถานะ) และปุ่ม [▲]/[▼]

### 4.1.1 โครงร่าง LCP

LCP แบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ 4 กลุ่ม (ดู ภาพประกอบ 4.1)



130BC362.10

ภาพประกอบ 4.1 LCP

- ส่วนจอแสดงผล
- แสดงปุ่มเมนูสำหรับการเปลี่ยนจอแสดงผลเพื่อให้แสดงตัวเลือกสถานะ การตั้งโปรแกรม หรือประวัติข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งสำหรับการทำงานตั้งโปรแกรม การเลื่อนเคอร์เซอร์ที่หน้าจอ และการควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง นอกจากนี้ยังมีไฟแสดงสถานะด้วย
- ปุ่มโหมดการทำงานและการรีเซ็ต




### 4.1.2 การตั้งค่าจอแสดงผล LCP


ส่วนจอแสดงผลจะเปิดทำงานเมื่อตัวแปลงความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจากแรงดันหลัก ชั่วต่อบัสกระแสตรง หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V ภายนอก

ข้อมูลที่แสดงบน LCP สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ได้

- การแสดงผลค่าที่อ่านได้แต่ละค่าจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านั้น
- ตัวเลือกที่เลือกในเมนูหลัก 0-2\* หน้าจอ LCP
- สถานะของตัวแปลงความถี่ที่บรรทัดล่างสุดของจอแสดงผลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเลือกได้ ดู 7 ข้อความแสดงสถานะ สำหรับค่าจำกัดความและรายละเอียด



ภาพประกอบ 4.2 แสดงค่าที่อ่านได้



ภาพประกอบ 4.3 แสดงค่าที่อ่านได้

จอแสดงผล	หมายเลขพารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐาน-จากโรงงาน
1.1	0-20	ความเร็ว [RPM]
1.2	0-21	กระแสมอเตอร์
1.3	0-22	กำลัง [kW]
2	0-23	ความถี่
3	0-24	ค่าอ้างอิง [%]

ตาราง 4.1 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 4.2 และ ภาพประกอบ 4.3

### 4.1.3 ปุ่มเมนูของจอแสดงผล

ปุ่มเมนูใช้เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ สลับดูโหมด-แสดงผลสถานะระหว่างการทำงานปกติ และดูบันทึกการเกิด-ฟอลต์




ภาพประกอบ 4.4 ปุ่มเมนู

ปุ่ม	การทำงาน
สถานะ	กดเพื่อดูข้อมูลการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>● ในโหมดอัตโนมัติ กดค้างไว้เพื่อสลับไปมาระหว่างจอแสดงค่าสถานะที่อ่านได้</li> <li>● กดซ้ำๆ เพื่อเลื่อนดูจอแสดงสถานะแต่ละชุด</li> <li>● กด [Status] ค้างไว้ พร้อมกับ [▲] หรือ [▼] เพื่อปรับความสว่างหน้าจอ</li> <li>● สัญลักษณ์ที่มุมขวาบนของหน้าจอแสดงทิศทางหมุนของมอเตอร์และการตั้งค่าที่ทำงาน ซึ่งไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้</li> </ul>
เมนูด่วน	ช่วยให้สามารถเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรม-สำหรับค่าแนะนำในการตั้งค่าเบื้องต้นและค่าแนะนำในการใช้งานโดยละเอียด <ul style="list-style-type: none"> <li>● กดเพื่อเข้าสู่ Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว สำหรับค่าแนะนำตามลำดับในการตั้งโปรแกรมการตั้งค่าตัวควบคุมความถี่ขั้นพื้นฐาน</li> <li>● ทำตามลำดับของพารามิเตอร์ตามที่แสดง-สำหรับการตั้งค่าการทำงาน</li> </ul>
เมนูหลัก	สำหรับเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรมทุกตัว <ul style="list-style-type: none"> <li>● กดสองครั้งเพื่อเข้าถึงดัชนีระดับบนสุด</li> <li>● กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังตำแหน่งล่าสุดที่เข้าถึง</li> <li>● กดค้างไว้เพื่อป้อนตัวเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์นั้นโดยตรง</li> </ul>
บันทึก-สัญญาณเตือน	แสดงรายการค่าเตือนปัจจุบัน สัญญาณเตือน 5 ครั้งล่าสุด และบันทึกการขอมบ่ารุง <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปลงความถี่ก่อนเข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน เลือกหมายเลข-สัญญาณเตือนโดยใช้ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง-และกด [OK]</li> </ul>

ตาราง 4.2 คำอธิบายสำหรับ ภาพประกอบ 4.4

### 4.1.4 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

แรงดันไฟฟ้าสายหลักโครงสร้างเมนูคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง ใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมและการเลือก-เคอร์เซอร์จอแสดงผล คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งยังใช้เพื่อระบุการ-ควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง (ด้วยมือ) ไฟแสดง-สถานะทั้ง 3 แบบของตัวแปลงความถี่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ด้วย



ภาพประกอบ 4.5 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

คีย์	การทำงาน
<b>Back (กลับ)</b>	ย้อนไปยังขั้นตอนหรือรายการก่อนหน้าในโครงสร้างเมนู
<b>Cancel (ยกเลิก)</b>	ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งล่าสุด ตรวจจับที่ยัง-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่บนหน้าจอแสดงผล
<b>Info (ข้อมูล)</b>	กดเพื่อดูรายละเอียดของการทำงานที่แสดงอยู่
<b>คีย์ลูกศร-เลื่อน-ตำแหน่ง</b>	ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งสี่ทิศทางเพื่อเลือกระหว่าง-รายการในเมนู
<b>OK (ตกลง)</b>	ใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มพารามิเตอร์หรือเพื่อใช้ตัวเลือก


ตาราง 4.3 การทำงานของคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

แสงไฟ	แสดงสถานะ	การทำงาน
สีเขียว	ON (เปิด)	แสงไฟ ON จะทำงานเมื่อตัวแปลง-ความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจาก-แรงดันหลัก ขั้วต่อบัสกระแสตรงหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V ภายนอก
สีเหลือง	WARN (คำเตือน)	เมื่อเป็นไปตามสถานะคำเตือน ไฟ WARN สีเหลืองจะสว่างขึ้น และมี-ข้อความแสดงขึ้นที่บริเวณหน้าจ-เพื่อระบุปัญหา
สีแดง	ALARM (สัญญาณ-เตือน)	สภาวะฟอลต์ที่ทำให้ไฟสัญญาณ-เตือนสีแดงกะพริบและมีข้อความ-สัญญาณเตือนแสดงขึ้น

ตาราง 4.4 การทำงานของไฟแสดงสถานะ

### 4.1.5 ปุ่มการทำงาน

ปุ่มการทำงานมีอยู่ที่ด้านล่างของ LCP



ภาพประกอบ 4.6 ปุ่มการทำงาน

คีย์	การทำงาน
<b>Hand On (ควบคุม-ด้วยมือ)</b>	เริ่มตัวแปลงความถี่ที่การควบคุมหน้าเครื่อง <ul style="list-style-type: none"> <li>● ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อควบคุมความเร็วตัว-แปลงความถี่</li> <li>● สัญญาณการหยุดจากภายนอกโดยอินพุตของ-การควบคุมหรือการสื่อสารอนุกรมจะมีผลเหนือ-กว่าการควบคุมด้วยมือหน้าเครื่อง</li> </ul>
<b>Off (ปิด)</b>	หยุดมอเตอร์แต่ไม่ได้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัว-แปลงความถี่
<b>Auto On (เปิด-อัตโนมัติ)</b>	กำหนดให้ระบบอยู่ในโหมดการทำงานจากระยะไกล <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตอบสนองคำสั่งสตาร์ทจากภายนอกโดยขั้วต่อ-ส่วนควบคุมหรือการสื่อสารแบบอนุกรม</li> <li>● ค่าอ้างอิงความเร็วมาจากแหล่งภายนอก</li> </ul>
<b>รีเซ็ต</b>	รีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ตาราง 4.5 การทำงานของปุ่มการทำงาน

## 4.2 การสำรองข้อมูลและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์

ข้อมูลการตั้งโปรแกรมจะถูกจัดเก็บไว้ในตัวแปลงความถี่

- ข้อมูลสามารถอัปโหลดไปยังหน่วยความจำของ LCP เพื่อเป็นการสำรองข้อมูล
- เมื่อจัดเก็บใน LCP แล้ว ข้อมูลสามารถดาวน์โหลด-กลับสู่ตัวแปลงความถี่
- ข้อมูลยังสามารถดาวน์โหลดไปไว้ในตัวแปลงความถี่-อื่นโดยการเชื่อมต่อ LCP เข้ากับเครื่องเหล่านั้นและ-ดาวน์โหลดการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ (วิธีนี้เป็นวิธีที่-รวดเร็วในการตั้งโปรแกรมหลายเครื่องด้วยการตั้งค่า-เดียวกัน)
- การเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ให้เรียกคืนเป็นการตั้งค่า-จากโรงงาน ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วย-ความจำ LCP

## คำเตือน

### การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อ-เชื่อมต่อตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

#### 4.2.1 การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดไปยัง LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการอัปเดต
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

#### 4.2.2 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดจาก LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการดาวน์โหลด
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

#### 4.3 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจาก โรงงาน

### ข้อควรระวัง

การเริ่มต้นจะเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานของ-เครื่อง บันทึกทั้งหมดของการตั้งโปรแกรม ข้อมูลมอเตอร์ การควบคุมหน้าเครื่อง และบันทึกการตรวจติดตามข้อมูล-จะสูญหาย การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP ช่วยสำรอง-ข้อมูลก่อนการเริ่มต้น

การเรียกคืนการตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวแปลงความถี่ให้กลับไป-เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานทำได้โดยการเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ การเริ่มต้นดำเนินการผ่านทาง 14-22 โหมดการทำงาน หรือ-โดยผู้ใช้

- การเริ่มต้นโดยใช้ 14-22 โหมดการทำงาน จะไม่-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแปลงความถี่ เช่น ชั่วโมง-การทำงาน การเลือกการสื่อสารอนุกรม การตั้งค่าเมนู-ส่วนตัว บันทึกการเกิดฟอลต์ บันทึกสัญญาณเตือน และการทำงานตรวจติดตามอื่นๆ
- โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ 14-22 โหมดการทำงาน
- การเริ่มต้นด้วยตนเองโดยผู้ใช้จะลบข้อมูลทั้งหมด-ของมอเตอร์ การตั้งโปรแกรม การควบคุมหน้าเครื่อง และการตรวจติดตามข้อมูลและเรียกคืนการตั้งค่า-มาตรฐานจากโรงงาน

#### 4.3.1 การเริ่มต้นที่แนะนำ

1. กด [Main Menu] สองครั้งเพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
2. เลื่อนไปที่ 14-22 โหมดการทำงาน
3. กด [OK]
4. เลื่อนไปที่ การเริ่มต้น
5. กด [OK]
6. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบปิด
7. จ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจะถูกเรียกคืนระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

8. สัญญาณเตือน 80 จะแสดงขึ้น
9. กด [Reset] เพื่อกลับสู่โหมดการทำงาน

#### 4.3.2 การเริ่มต้นด้วยตนเอง

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบปิด
2. กด [Status], [Main Menu] และ [OK] ค้างไว้-พร้อมกัน และจ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากโรงงานจะถูกเรียกคืน-ระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

การเริ่มต้นด้วยตนเองไม่ ข้อมูลตัวแปลงความถี่ต่อไปนี้

- 15-00 เวลาการทำงาน
- 15-03 กำลังกลับคืน
- 15-04 อุณหภูมิสูงเกิน
- 15-05 โวลต์สูงเกิน

## 5 เกี่ยวกับการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่

### 5.1 บทนำ

ตัวแปลงความถี่ได้รับการตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานของเครื่องโดยใช้พารามิเตอร์ พารามิเตอร์สามารถเข้าถึงได้โดยการกดที่ [Quick Menu] หรือ [Main Menu] บน LCP (ดู 4 อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ สำหรับรายละเอียดการใช้งาน LCP) นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงพารามิเตอร์ผ่านทางพีซีโดยใช้ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 (ดู 5.6.1 การตั้งโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10)

เมนูตัวนี้มีขึ้นเพื่อสตาร์ทเครื่องในช่วงแรก (Q2-\*\* การตั้งค่า-ด่วน) ข้อมูลที่ป้อนในพารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่มีให้เลือกในพารามิเตอร์หลังจากป้อนข้อมูลนั้น

เมนูหลักจะเข้าถึงพารามิเตอร์ทุกตัวได้และช่วยให้สามารถใช้งานตัวแปลงความถี่ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น


### 5.2 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่สำหรับการใช้งานทั่วไปในวงรอบเปิดโดยใช้เมนูด่วน

- ขั้นตอนนี้จะโปรแกรมตัวแปลงความถี่ให้รับสัญญาณการควบคุมอนาล็อก 0-10 V DC บนขั้วต่ออินพุท 53
- ตัวแปลงความถี่จะตอบสนองโดยส่งเอาต์พุท 6-60 Hz ไปยังมอเตอร์ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับสัญญาณอินพุท (0-10 V DC = 6-60 Hz)


เลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้อยู่โดยใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังหัวข้อนั้นและกด [OK] หลังจากการทำงานแต่ละครั้ง

1. 3-15 แหล่งกำหนดค่าอ้างอิงที่ 1




ภาพประกอบ 5.1 3-15 แหล่งกำหนดค่าอ้างอิงที่ 1

2. 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 0 Hz (ซึ่งจะเป็นการตั้งความเร็วต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ที่ 0 Hz)




ภาพประกอบ 5.2 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด

3. 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในสูงสุดในตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz (ซึ่งจะตั้งความเร็วสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz โปรดสังเกตว่า 50/60 Hz คือค่าตัวแปรระดับภูมิภาค)




ภาพประกอบ 5.3 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด

4. 6-10 ขั้ว 53 แรงดันระดับต่ำ. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกต่ำสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 0 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุทต่ำสุดที่ 0 V)



ภาพประกอบ 5.4 6-10 ขั้ว 53 แรงดันระดับต่ำ


5. 6-11 ขั้ว 53 แรงดันระดับสูง. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกสูงสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 10 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุตสูงสุดที่ 10 V)



130BT765.10

ภาพประกอบ 5.5 6-11 ขั้ว 53 แรงดันระดับสูง


6. 6-14 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าอ้างอิงความเร็วต่ำสุดบนขั้วต่อ 53 ที่ 6 Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันต่ำสุดที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (0 V) เท่ากับเอาต์พุต 6 Hz)



130BT773.11

ภาพประกอบ 5.6 6-14 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า

7. 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าอ้างอิงความเร็วสูงสุดบนขั้วต่อ 53 ที่ 60 Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันสูงสุดที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (10 V) เท่ากับเอาต์พุต 60 Hz)



130BT774.11


ภาพประกอบ 5.7 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า

เมื่ออุปกรณ์ภายนอกที่ส่งสัญญาณการควบคุม 0-10 V เชื่อมต่อกับขั้วต่อ 53 ของตัวแปลงความถี่แล้ว ระบบก็พร้อมสำหรับการทำงาน

### หมายเหตุ

เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น แคมเปลี่ยนจะอยู่ด้านล่าง

ภาพประกอบ 5.8 แสดงการเชื่อมต่อสายที่ใช้เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้



130BB482.10

ภาพประกอบ 5.8 ตัวอย่างการเดินสายสำหรับอุปกรณ์ภายนอกที่ให้สัญญาณการควบคุม 0-10 V (ตัวแปลงความถี่ด้านซ้าย อุปกรณ์ภายนอกด้านขวา)

5

## 5.3 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมขั้วต่อส่วนควบคุม


ขั้วต่อส่วนควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมได้

- แต่ละขั้วต่อมีการทำงานเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อจะเปิดใช้งานการทำงานนั้นๆ

ดู ตาราง 2.5 สำหรับหมายเลขพารามิเตอร์ขั้วต่อส่วนควบคุมและการตั้งค่ามาตรฐาน (การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอ้างอิงกับการเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการเข้าถึงขั้วต่อ 18 เพื่อการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน


1. กด [Main Menu] สองครั้ง เลื่อนไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ 5-\*\* อิน/เอาต์พุตดิจิ และกด [OK]



130BT768.10

ภาพประกอบ 5.9


- เลือกไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 5-1\* *ดิจิตอลอิน* และกด [OK]



130BT769.10

ภาพประกอบ 5.10

- เลือกไปที่ 5-10 *ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 18* กด [OK] เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการทำงาน การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานที่ *สตาร์ท* จะแสดงขึ้น



130BT770.10

ภาพประกอบ 5.11

5

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์- รุ่นนานาชาติ/ อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์- มาตรฐานจาก- โรงงานของรุ่น- อเมริกาเหนือ
4-13 กำหนด- ความเร็วสูงสุด- มอเตอร์ ดูหมายเหตุ 3 และ 5	1500 RPM	1800 RPM
4-14 ชี้ดจำกัดด้าน- สูงของความเร็ว- มอเตอร์ [Hz] ดูหมายเหตุ 4	50 Hz	60 Hz
4-19 ตั้งความถี่- สูงสุดของมอเตอร์	132 Hz	120 Hz
4-53 ตั้งค่าเตือนเมื่อ- เร็วสูงกว่ากำหนด	1500 RPM	1800 RPM
5-12 ตั้งการทำงาน- ของเทอร์มินอล 27	สิ้นไหลผลผัน	อินเตอร์ล็อกภายนอก
5-40 กำหนดการ- ทำงานของรีเลย์	ไม่มีการทำงาน	ไม่มีสัญญาณเตือน
6-15 ชั่ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อน- กลับค่า	50	60
6-50 เอาท์พุท ชั่ว 42	ไม่มีการทำงาน	ความเร็ว 4-20 mA
14-20 รีเซ็ตใหม่	รีเซ็ตด้วยมือกด	รีเซ็ตอัตโนมัติ

ตาราง 5.1 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

หมายเหตุ 1: 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] จะเห็นได้เมื่อ 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น ตั้งเป็น [0] นานาชาติ

หมายเหตุ 2: 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP] , จะเห็นได้เมื่อตั้ง 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น เป็น [1] อเมริกาเหนือ

หมายเหตุ 3: พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ 0-02 หน่วยความเร็วมอเตอร์ ตั้งไว้ที่ [0] RPM

หมายเหตุ 4: พารามิเตอร์นี้จะมองเห็นได้เมื่อ 0-02 หน่วยความเร็วมอเตอร์ ตั้งไว้ที่ [1] Hz

หมายเหตุ 5: ค่ามาตรฐานขึ้นอยู่กับจำนวนขั้วของมอเตอร์ สำหรับมอเตอร์ 4 ขั้ว ค่ามาตรฐานนานาชาติคือ 1500 RPM และสำหรับมอเตอร์ 2 ขั้วคือ 3000 RPM ค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับอเมริกาเหนือคือ 1800 และ 3600 RPM ตามลำดับ


## 5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

การตั้งค่า 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น เป็น [0] นานาชาติ หรือ [1] อเมริกาเหนือ จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์บางตัว ตาราง 5.1 แสดงพารามิเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์- รุ่นนานาชาติ/ อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์- มาตรฐานจาก- โรงงานของรุ่น- อเมริกาเหนือ
0-03 การตั้งค่าตาม- ท้องถิ่น	นานาชาติ	อเมริกาเหนือ
1-20 กำลังมอเตอร์ [kW]	ดูหมายเหตุ 1	ดูหมายเหตุ 1
1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]	ดูหมายเหตุ 2	ดูหมายเหตุ 2
1-22 แรงดันมอเตอร์ ( Volt)	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 ความถี่มอเตอร์ ( Hz)	50 Hz	60 Hz
3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	50 Hz	60 Hz
3-04 ฟังก์ชันค่า- อ้างอิง	ผลรวม	ภายนอก/ค่าล่วงหน้า


การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน- จะถูกเก็บไว้และสามารถดูได้ในเมนูด่วน พร้อมกับการตั้ง-โปรแกรม ใดๆ ที่ป้อนไว้ในพารามิเตอร์

1. กด [Quick Menu]
2. เลือกไปที่ Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำ และกด [OK]



ภาพประกอบ 5.12 Q5 การเปลี่ยนแปลงที่ทำแล้ว

3. เลือก Q5-2 ตั้งค่าตั้งจากโรงงาน เพื่อดูการ-เปลี่ยนแปลงในการตั้งโปรแกรมทั้งหมด หรือ Q5-1 เปลี่ยน 10 ครั้งล่าสุด เมื่อดูรายการล่าสุด



ภาพประกอบ 5.13 Q5-2 ตั้งค่าการตั้งค่าจากโรงงาน

## 5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์

การดำเนินการ ตั้งโปรแกรม ที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานมัก-จำเป็นต้องตั้งค่าการทำงานในพารามิเตอร์หลายตัวที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะทำให้ตัวแปลงความถี่มีราย-ละเอียดของระบบเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ราย-ละเอียดของระบบอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทสัญญาณ-อินพุทและเอาต์พุท ข้อต่อสำหรับการตั้งโปรแกรม พิกัด-สัญญาณต่ำสุดและสูงสุด การแสดงผลแบบกำหนดเอง การเริ่ม-ทำงานใหม่อัตโนมัติ และคุณสมบัติอื่นๆ

- ดูหน้าจอ LCP เพื่อดูการตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์โดยละเอียดและตัวเลือกการตั้งค่า
- กด [Info] ที่ตำแหน่งใดๆ ในเมนูเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการทำงานนั้นๆ
- กด [Main Menu] ค้างไว้เพื่อป้อนหมายเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์นั้นโดยตรง
- รายละเอียดสำหรับการตั้งค่าการใช้งานทั่วไปมีอยู่ใน 6 ตัวอย่างการใช้งาน

5

**5.5.1 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์**

1-06	ทิศทางตามเข็มนาฬิกา	1-70	PM Start Mode	2-32	Speed PID Start	3-90	ขนาดชั้น
1-07	Motor Angle Offset Adjust	1-71	ช่วงเวลารอสตาร์ท	2-33	Speed PID Start Lowpass Filter	3-91	เวลาเปลี่ยนความเร็ว
<b>1-1*</b>	<b>การเลือกมอเตอร์</b>	1-72	ฟังก์ชันสตาร์ท	<b>3-0*</b>	<b>อ้างอิง/เปลี่ยน</b>	3-92	การเรียกคืนค่าตั้ง
1-10	โครงสร้างของมอเตอร์	1-73	การตั้งค่าของมอเตอร์หมุน	3-00	ค่าอ้างอิง	3-93	ขีดจำกัดสูงสุด
1-11	Motor Model	1-74	ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท	3-00	ค่าอ้างอิง/ค่าปรับกลับ	3-94	ขีดจำกัดต่ำสุด
1-14	Damping Gain	1-75	ความเร็วสตาร์ท [Hz]	3-01	หน่วย ค่าอ้างอิง/ค่าปรับกลับ	3-95	ช่วงเวลาในการเปลี่ยนความเร็ว
1-15	Low Speed Filter Time Const.	1-76	กระแสที่เริ่มสตาร์ท	3-02	ค่าอ้างอิงสูงสุด	<b>4-1*</b>	<b>ขีดจำกัด/ลำดับ</b>
1-16	High Speed Filter Time Const.	<b>1-8*</b>	<b>ปรับดอมนัด</b>	3-03	ค่าอ้างอิงสูงถึง	<b>4-2*</b>	<b>ตั้งค่ามอเตอร์</b>
1-17	Voltage filter time const.	1-80	การทำงานของหน่วย	3-04	ฟังก์ชันค่าอ้างอิง	4-10	กำหนดทิศทางการทำงานของมอเตอร์
<b>1-2*</b>	<b>ปรับกระแสที่ No Load</b>	1-81	คำสั่งทำงานที่หยุด [RPM]	<b>3-1*</b>	<b>ค่าอ้างอิง</b>	4-11	กำหนดความเร็วที่มอเตอร์
1-20	กำลังมอเตอร์ [kW]	1-82	ความเร็วคำสั่งสำหรับฟังก์ชันหยุด	3-10	ค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้า	4-12	ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz]
1-21	กำลังมอเตอร์ [HP]	1-83	ฟังก์ชันหยุดอย่างเต็มที่	3-11	ความเร็ว Jog [Hz]	4-13	กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์
1-22	แรงดันมอเตอร์ (Volt)	1-84	คำสั่งที่หยุดอย่างเต็มที่	3-12	เพิ่ม/ลดความเร็วเทียบกับปัจจุบัน	4-14	ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz]
1-23	ความถี่มอเตอร์ (Hz)	1-85	ช่วงเวลาของความเร็วหยุดเมมเบย์	3-13	จุดที่ใช้งาน	4-16	กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-24	กระแสมอเตอร์ (Amp)	<b>1-9*</b>	<b>อุณหภูมิมอเตอร์</b>	3-14	ค่าอ้างอิงสัมพัทธ์ของค่าอ้างอิงที่ 1	4-17	กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
1-25	ความเร็วรอบมอเตอร์ (Rpm)	1-90	ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์	3-15	แหล่งกำหนดค่าอ้างอิงที่ 2	4-18	ขีดจำกัดการกระแส
1-26	แรงบิดมอเตอร์ที่กำหนดโดยตัว	1-91	ฟังก์ชันตรวจจับอุณหภูมิมอเตอร์	3-16	แหล่งกำหนดค่าอ้างอิงที่ 3	<b>4-2*</b>	<b>เฟลด์คัทรีเซ็ต</b>
<b>1-3*</b>	<b>ข้อมูลอนไลน์สูง</b>	1-93	แหล่งสำหรับพารามิเตอร์ ATEX ETR cur.lim. speed reduction	3-17	แหล่งกำหนดค่าอ้างอิงที่ 3	4-20	แหล่งเฟลด์คัทรีเซ็ตมอเตอร์
1-30	ความต้านทานมอเตอร์ (Rs)	1-94	ATEX ETR cur.lim. speed reduction	3-18	ความเร็ว Jog [RPM]	4-21	แหล่งเฟลด์คัทรีเซ็ตความเร็ว
1-31	ความต้านทานอินดักทีฟ (Rr)	1-95	ชนิดของมอเตอร์	<b>3-4*</b>	<b>ขั้น-ลงชุด 1</b>	<b>4-3*</b>	<b>ตรวจสอบความเร็วมอเตอร์</b>
1-33	Stator Leakage Reactance (Xl)	1-96	แหล่งข้อมูลมอเตอร์	3-40	ประเภทความเร็วชุด 1	4-30	ฟังก์ชันค่าปรับกลับมอเตอร์สลับ
1-34	Rotor Leakage Reactance (X2)	1-97	ค่าเริ่มต้น KTY	3-41	กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1	4-31	ความเร็วค่าปรับกลับมอเตอร์สลับ
1-35	Main Reactance (Xh)	1-98	ATEX ETR interp. points freq.	3-42	กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1	4-32	ครมเวลา ค่าปรับกลับมอเตอร์สลับ
1-36	Iron Loss Resistance (Rfe)	1-99	ATEX ETR interp. points current	3-43	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-34	ฟังก์ชันตรวจสอบข้อผิดพลาด
1-37	ความเหนี่ยวนำแกน-d (Ld)	<b>2-2*</b>	<b>เบรก</b>	3-46	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-35	การตรวจสอบข้อผิดพลาด
1-38	q-axis Inductance (Lq)	<b>2-0*</b>	<b>คумเบรค DC</b>	3-47	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-36	การตรวจสอบข้อผิดพลาดตามเวลา
1-39	Motor Poles	2-01	กระแสในมอเตอร์	<b>3-48</b>	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-37	ตรวจสอบข้อผิดพลาดเปลี่ยนความเร็ว
1-40	Back EMF ที่ 1000 RPM	2-02	กระแสในมอเตอร์	<b>3-50</b>	<b>เปลี่ยนเร็ว 2</b>	4-38	ตรวจสอบข้อผิดพลาดตามเวลาที่เปลี่ยนความเร็ว
1-41	alpha/ชดเชยความเหนี่ยวนำ	2-03	กระแสในมอเตอร์	3-51	กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	<b>4-39</b>	<b>ข้อผิดพลาดหลังเวลาเปลี่ยนความเร็ว</b>
1-44	d-axis Inductance Sat. (LdSat)	2-04	ความเร็วตัดเข้าของมอเตอร์(DC)(Hz)	3-52	กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	4-50	ตั้งเดือเมื่อกระแสต่ำกว่าระบุ
1-45	q-axis Inductance Sat. (LqSat)	2-05	ความเร็วตัดเข้าของมอเตอร์(DC)(Hz)	3-55	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-51	ตั้งเดือเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ
1-46	Position Detection Gain	2-06	Parking Current	3-56	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-52	ตั้งเดือเมื่อเร็วกว่าที่กำหนด
1-47	Low Speed Torque Calibration	2-07	Parking Time	3-57	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-53	ตั้งเดือเมื่อเร็วกว่าที่กำหนด
1-48	Inductance Sat. Point	<b>2-1*</b>	<b>คумผ่านครีรี</b>	3-58	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-54	ค่าเดือค่าอ้างอิงต่ำ
<b>1-5*</b>	<b>ตั้งไม่ไดนามิก</b>	2-10	ฟังก์ชันของเบรก	<b>3-6*</b>	<b>เปลี่ยนเร็ว 3</b>	4-55	ค่าเดือค่าอ้างอิงสูง
1-51	สร้างสนามแม่เหล็กมอเตอร์ที่ความเร็วสตาร์ท [RPM]	2-11	ตัวกำหนดเบรก (โทรม)	3-60	ประเภทความเร็วชุด 3	4-56	ค่าเดือการป้องกันมอเตอร์
1-52	ความเร็วล่าสุดที่สร้างสนามแม่เหล็กมอเตอร์ [Hz]	2-12	ขีดจำกัดกำลัง(kW) เบรคส์เฟลด์	3-61	กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 3	4-57	ค่าเดือการป้องกันมอเตอร์
1-53	ความถี่เปลี่ยนโมเดล	2-13	การปรับแก้เมื่อเกินขีดจำกัด	3-62	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-58	ตั้งเดือเมื่อเฟลด์คัทรีเซ็ต
1-54	Voltage reduction in fieldweakening	2-15	การตรวจสอบเบรคส์เฟลด์	3-66	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	<b>4-6*</b>	<b>ความเร็วข้าม</b>
1-55	คุณสมบัติของ U/f - U	2-16	AC brake Max. Current	3-67	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	4-60	ช่วงเวลาความเร็วกระโดดข้าม
1-56	คุณสมบัติของ U/f - F	2-17	การควบคุมแรงดัน	<b>3-7*</b>	<b>เปลี่ยนเร็ว 4</b>	4-62	ช่วงเวลาความเร็วกระโดดข้าม
1-58	คุณสมบัติของฟิลด์คัทรีเซ็ต	2-18	เงื่อนไขการตรวจสอบเบรก	3-70	ประเภทความเร็วชุด 4	4-63	ช่วงเวลาความเร็วไปส่ง [Hz]
1-59	คุณสมบัติของฟิลด์คัทรีเซ็ต	2-20	ตั้งเบรคส์ให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-71	กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 4	<b>5-0*</b>	<b>อินพุท/เอาต์พุตดิจิทัล</b>
<b>1-6*</b>	<b>ตั้งค่าพารามิเตอร์</b>	2-21	ตั้งเบรคส์ให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-72	กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 4	<b>5-00</b>	<b>เลือกโหมดสัญญาณดิจิทัล</b>
1-60	การตรวจเช็คฟิลด์คัทรีเซ็ต	2-22	ตั้งค่าพารามิเตอร์	3-75	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	5-01	เลือกสัญญาณดิจิทัล
1-61	การตรวจเช็คฟิลด์คัทรีเซ็ต	2-23	ช่วงเวลาการทำงาน	3-76	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	5-02	เลือกสัญญาณดิจิทัล
1-62	การตรวจเช็คฟิลด์คัทรีเซ็ต	2-24	ช่วงเวลาการทำงาน	3-77	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	<b>5-1*</b>	<b>ตั้งค่าเดือ</b>
1-63	ค่าคงที่เวลาของเบรกเชิงกล	2-25	เวลาเบรกเบรก	3-78	S-rampเปลี่ยนความเร็วของเครื่อง	5-10	ตั้งการทำงานของมอเตอร์
1-64	การตรวจเช็คฟิลด์คัทรีเซ็ต	2-26	ค่าอ้างอิงเบรก	<b>3-8*</b>	<b>ขั้น-ลงอิน</b>	5-11	ตั้งการทำงานของมอเตอร์
1-65	ค่าเวลาที่การลดทอน	2-27	เวลาที่เบรกเปลี่ยนแปลง	3-80	กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-12	ตั้งการทำงานของมอเตอร์
1-66	กระแสสุดท้ายที่ความเร็ว	2-28	ตัวประกอบการเพิ่มอัตราขยาย	3-81	ตั้งเวลาความเร็วชุด ชุด 1	5-13	ตั้งการทำงานของมอเตอร์
1-67	ประเภทของฟิลด์คัทรีเซ็ต	2-29	Torque Ramp Down Time	3-82	ประเภทความเร็วชุด ชุด 1	5-14	ตั้งการทำงานของมอเตอร์
1-68	แรงเฉื่อยล่าสุด	<b>2-3*</b>	<b>Torque Mech Brake</b>	3-83	อัตราส่วนความเร็ว	5-15	ตั้งการทำงานของมอเตอร์
1-69	แรงเฉื่อยสูงสุด	2-30	Position P Start Proportional Gain	3-84	อัตราส่วนความเร็ว	5-16	ตั้งการทำงานของมอเตอร์
<b>1-7*</b>	<b>ปรับค่าสตาร์ท</b>	2-31	Speed PID Start Proportional Gain	<b>3-9*</b>	<b>ตั้งค่าคูลทอร์</b>		



5-17	หัว X30/3 อินพุตดิจิทัล	6-11	หัว 53 แรงดันระดับสูง	7-03	เวลารวมความเร็ว PID	8-30	โปรโตคอล	9-72	รีเซ็ตขั้นต้นด้วย Profibus
5-18	หัว X30/4 อินพุตดิจิทัล	6-12	หัว 53 กระแสระดับต่ำ	7-04	ค่าเวลา D ใน PID ในโหมดความเร็ว	8-31	ที่อยู่	9-75	DO Identification
5-19	หัวต่อ 37 การหยุดแบบมอดูลด้วย	6-13	หัว 53 กระแสระดับสูง	7-05	ขีดจำกัดต่าง PID โหมดความเร็ว	8-32	อัตราเอาต์พุต FC	9-80	พารามิเตอร์ที่ระบุ (1)
5-20	หัวต่อ X46/1 อินพุตดิจิทัล	6-14	หัว 53 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	7-06	เวลารวมการกรอง PID ในโหมดเร็ว	8-33	พาริ์ค/บิตต่อ	9-81	พารามิเตอร์ที่ระบุ (2)
5-21	หัวต่อ X46/3 อินพุตดิจิทัล	6-15	หัว 53 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	7-07	อัตราส่วนการปรับกลับความเร็ว PID	8-34	รวมเวลาตามทีละช่วงเวลา	9-82	พารามิเตอร์ที่ระบุ (3)
5-22	หัวต่อ X46/5 อินพุตดิจิทัล	6-16	หัว 53 คำตั้งเวลาตัวกรอง	7-08	เพดเดอร์ป้องกันหน้า PID ความเร็ว	8-35	การหน่วงเวลาเอาต์พุต	9-83	พารามิเตอร์ที่ระบุ (4)
5-23	หัวต่อ X46/7 อินพุตดิจิทัล	6-20	<b>อินพุตอนาล็อก 2</b>	7-09	Speed PID Correction w/ Ramp	8-36	การหน่วงเวลาเอาต์พุตสูงสุด	9-84	พารามิเตอร์ที่ระบุ (5)
5-24	หัวต่อ X46/9 อินพุตดิจิทัล	6-21	หัว 54 แรงดันระดับต่ำ	7-1*	<b>การควบคุมแรงบิด PI</b>	8-37	ช่วงเวลา inter-char สูงสุด	9-90	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (1)
5-25	หัวต่อ X46/11 อินพุตดิจิทัล	6-22	หัว 54 แรงดันระดับสูง	7-12	อัตราขยายตามส่วน สำหรับแรงบิด PI	8-4*	<b>ชุดโปรโตคอล FC MC</b>	9-91	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (2)
5-26	หัวต่อ X46/13 อินพุตดิจิทัล	6-23	หัว 54 กระแสระดับสูง	7-13	เวลารวมแรงบิด PI	8-40	การเลือกข้อความที่ส่ง	9-92	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (3)
5-3*	<b>ดีดลอคเอาต์</b>	6-24	หัว 54 กระแสระดับต่ำ	7-19	Current Controller Rise Time	8-41	Parameters for Signals	9-93	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (4)
5-30	กำหนดเอาต์พุตของ เทอมีนอล 27	6-25	หัว 54 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	7-2*	<b>ควบคุมการป้อนกลับ</b>	8-42	การกำหนดรูปแบบการเขียน PC	9-94	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลง (5)
5-31	กำหนดเอาต์พุตของ เทอมีนอล 29	6-26	หัว 54 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	7-20	Process CL Feedback 1 Resource	8-43	การกำหนดรูปแบบการเขียน PC	9-99	ตัวบ่งชี้ Profibus
5-32	หัว X30/6 Digi Out (MCB 101)	6-3*	<b>อินพุตอนาล็อก 3</b>	7-22	Process CL Feedback 2 Resource	8-45	BTM Transaction Command	10-0*	<b>การตั้งค่าทั่วไป</b>
5-33	หัว X30/7 Digi Out (MCB 101)	6-30	หัว X30/11 แรงดันต่ำ	7-3*	<b>ควบคุมPIDกระบวนการ</b>	8-46	BTM Transaction Status	10-00	โปรโตคอล CAN
5-4*	<b>รีโมท</b>	6-31	หัว X30/11 แรงดันสูง	7-30	ควบคุมกีด/แคสท์ PID กระบวนการ	8-47	BTM Timeout	10-01	อัตราเอาต์พุตเลือก
5-40	กำหนดการทำงานของรีเลย์	6-34	หัว X30/11 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	7-31	ป้องกันAntiWindupกระบวนการ	8-48	BTM Maximum Errors	10-02	MAC ID
5-41	หน่วงเวลา On Delay ของรีเลย์	6-35	หัว X30/11 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	7-32	ค่าความเร็วเริ่มต้นของ PID กระบวนการ	8-49	BTM Error Log	10-05	คำที่อ่านได้ ส่งตัวนับข้อผิดพลาด
5-42	หน่วงเวลา Off Delay ของรีเลย์	6-36	หัว X30/11 คำตั้งเวลาตัวกรอง	7-33	อัตราขยาย P ของ PID สำหรับกระบวนการ	8-5*	<b>ดีดลอค/บัส</b>	10-06	คำที่อ่านได้ รับตัวนับข้อผิดพลาด
5-5*	<b>ดีดลอคฟิลล์</b>	6-4*	<b>อินพุตอนาล็อก 4</b>	7-34	ค่าเวลา I ของ PID สำหรับกระบวนการ	8-50	การเลือกสีในโหมด	10-07	คำข้อมูลที่สามารถโต้ตอบได้กับตัวนับ
5-50	ตั้งรับความถี่ฟิลล์ต่ำเทอมีนอล 29	6-40	หัว X30/12 แรงดันต่ำ	7-35	ค่าเวลา D ของ PID สำหรับกระบวนการ	8-51	การเลือกโหมดเบรคเร็ว	10-1*	<b>DeviceNet</b>
5-51	ตั้งรับความถี่ฟิลล์ต่ำเทอมีนอล 29	6-41	หัว X30/12 แรงดันสูง	7-36	ขีดจำกัดขยาย D PID กระบวนการ	8-52	การเลือกเบรคกระแสดัง	10-10	การเลือกการประมวลผล
5-52	หัว 29 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	6-44	หัว X30/12 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับต่ำ	7-38	เพดเดอร์ป้องกันหน้า PID กระบวนการ	8-54	การเลือกกลับทิศทาง	10-11	เขียนค่ารูปแบบข้อมูลประมวลผล
5-53	หัว 29 คำอ้างอิงสูง/ค่าป้อนต่ำ	6-45	หัว X30/12 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับสูง	7-39	แนววัดอ้างอิงเมื่อสถานะเป็น	8-55	การเลือกการตั้งค่า	10-12	อ่านค่ารูปแบบข้อมูลประมวลผล
5-54	ค่าตั้งเวลาตัวกรองฟิลล์ # 29	6-46	หัว X30/12 คำตั้งเวลาตัวกรอง	7-4*	<b>Adv. Process PID I</b>	8-56	เลือกค่าอ้างอิงที่ค่าแปลงหน้า	10-13	พารามิเตอร์ค่าเดือ
5-55	ตั้งรับความถี่ฟิลล์ต่ำเทอมีนอล 32	6-5*	<b>เอาต์พุตบนาล็อก 1</b>	7-40	PID กระบวนการ รีเซ็ท I-part	8-57	Profidrive OFF2 Select	10-14	ค่าอ้างอิงเปิด
5-56	ตั้งรับความถี่ฟิลล์ต่ำเทอมีนอล 32	6-50	เอาต์พุต 42	7-41	PID กระบวนการ ควบคุม เอาต์พุตตาม	8-58	Profidrive OFF3 Select	10-15	การควบคุมเบรค
5-57	หัว 33 คำอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	6-51	เอาต์พุต 42 สกอลสูงสุดของเอาต์พุต	7-42	PID กระบวนการ ควบคุม เอาต์พุตตาม	8-58	Profidrive OFF3 Select	10-20	<b>ตัวกรอง COS</b>
5-58	หัว 33 คำอ้างอิงสูง/ค่าป้อนกลับ	6-52	หัว 42 สกอลสูงสุดของเอาต์พุต	7-43	PID สกอลอัตราส่วนที่อ้างอิง คำสั่ง	8-80	การปรับข้อความที่บัส	10-20	ตัวกรอง COS 1
5-59	ค่าตั้งเวลาตัวกรองฟิลล์ # 33	6-53	หัว 42 ความคมชัดของเอาต์พุต	7-44	PID สกอลอัตราส่วนที่อ้างอิง สูงสุด	8-81	ข้อความกรองที่บัส	10-21	ตัวกรอง COS 2
5-60	<b>ค่าฟิลล์ที่อ่านได้</b>	6-54	หัว 42 ค่าแนวเวลาเอาต์พุตที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	7-45	PID กระบวนการ แหล่งป้อนเดือหน้า	8-82	ข้อความกรองที่บัส	10-22	ตัวกรอง COS 3
5-61	เอาต์พุตฟิลล์ ความถี่สูงสุด #27	6-55	หัวต่อ 42 ตัวกรองเอาต์พุต	7-46	PID ป้อนเดือเปิด/ ควบคุมหน้า	8-83	การปรับข้อผิดพลาดของกระบวนการ	10-23	ตัวกรอง COS 4
5-62	เอาต์พุตฟิลล์ ความถี่สูงสุด #27	6-56	<b>เอาต์พุตบนาล็อก 2</b>	7-48	PCD Feed Forward	8-90	<b>บัสเพชชะ</b>	10-30	ตัวบ่งชี้ารย
5-63	เอาต์พุตฟิลล์ ความถี่สูงสุด #29	6-60	หัว X30/8 เอาต์พุต	7-49	PID กระบวนการ เอาต์พุตเปิด/ ควบคุมหน้า	8-91	ความเร็วปรับเดือ	10-31	คำข้อมูลเดือ
5-64	เอาต์พุตฟิลล์ ความถี่สูงสุด #29	6-61	หัว X30/8 สกอลต่ำสุด	7-5*	<b>Adv. Process PID II</b>	9-9*	<b>PROFIdrive</b>	10-32	การแก้ไข Devicenet
5-65	เอาต์พุตฟิลล์ ความถี่สูงสุด #29	6-62	หัว X30/8 สกอลสูงสุด	7-50	PID กระบวนการ PID ส่วนขยาย	9-00	จุดตั้ง	10-33	จุดเก็บพดครั้ง
5-66	เอาต์พุตฟิลล์ ความถี่สูงสุด #X30/6	6-63	หัวต่อ X30/8 บัสควบคุม	7-51	PID กระบวนการ อัตราขยายป้อนเดือหน้า	9-07	คำที่แท้จริง	10-34	รหัสผลิตภัณฑ์ DeviceNet
5-67	เอาต์พุตฟิลล์ ความถี่สูงสุด #X30/6	6-64	หัว X30/8 คำแนวเวลาเอาต์พุตตั้งล่วงหน้า	7-52	PID เปลี่ยนเห็นความเร็วเดือหน้า	9-15	การกำหนดรูปแบบการเขียน PC	10-39	พารามิเตอร์ Devicenet F
5-7*	<b>อินพุตที่อ่านได้ 24V</b>	6-7*	<b>เอาต์พุตบนาล็อก 3</b>	7-53	PID เปลี่ยนข้อความความเร็วเดือหน้า	9-16	การกำหนดรูปแบบการอ่าน PC	10-5*	<b>CANopen</b>
5-70	เทอม 32/33 ฟิลล์ดีคอบ	6-70	เอาต์พุตบนาล็อก 3	7-56	PID กระบวนการ เวลากรองอ้างอิง	9-18	โหมดเอาต์พุต	10-50	ตั้งค่าการเขียน Process Data
5-71	เงื่อนไข 32/33 ที่ทางเข้าที่อ่านได้	6-71	หัวต่อ X45/1 เอาต์พุต	7-57	PID กระบวนการ เวลากรองอ้างอิง	9-19	การเลือกข้อความ	10-51	ตั้งค่าการอ่าน Process Data
5-72	เอาต์พุตฟิลล์ #27 ควบคุมบัส	6-72	หัวต่อ X45/1 สกอลต่ำสุด	8-0*	<b>การตั้งค่าทั่วไป</b>	9-22	พารามิเตอร์สำหรับสัญญาณ	12-0*	<b>การตั้งค่า IP</b>
5-73	เอาต์พุตฟิลล์ #27 ควบคุมบัส	6-73	หัวต่อ X45/1 บัสควบคุม	8-01	บัสควบคุม	9-27	การแก้ไขพารามิเตอร์	12-00	การกำหนดที่อยู่ IP
5-74	เอาต์พุตฟิลล์ #27 ตั้งค่าแนวเวลาตัวกรอง	6-74	หัว X45/1 คำแนวเวลาเอาต์พุตตั้งล่วงหน้า	8-02	แหล่งคำสั่งควบคุม	9-28	การควบคุมการประมวลผล	12-01	ที่อยู่ IP
5-75	เอาต์พุตฟิลล์ #29 ควบคุมบัส	6-8*	<b>เอาต์พุตบนาล็อก 4</b>	8-03	แหล่งคำสั่งควบคุม	9-44	การควบคุมการประมวลผล	12-02	Subnet Mask
5-76	เอาต์พุตฟิลล์ #29 ตั้งค่าแนวเวลาตัวกรอง	6-80	หัวต่อ X45/3 เอาต์พุต	8-04	ฟังก์ชันแนวเวลาคำสั่งควบคุม	9-45	รหัสโฟลด์	12-03	เครือข่ายตามตรา
5-77	เอาต์พุตฟิลล์ #X30/6 บัสควบคุม	6-81	หัวต่อ X45/3 สกอลต่ำสุด	8-05	ฟังก์ชันสิ้นสุดการหน่วงเวลา	9-47	หน่วยเบสโฟลด์	12-04	เซิร์ฟเวอร์ DHCP
5-78	เอาต์พุตฟิลล์ #X30/6 แนวเวลาตัวกรอง	6-82	หัวต่อ X45/3 สกอลสูงสุด	8-06	ฟังก์ชันการหน่วงเวลาคำสั่งควบคุม	9-52	ตัวนับสถานะการโฟลด์	12-05	หมายเลขเข้า
5-79	เอาต์พุตฟิลล์ #27 ตั้งค่าแนวเวลาตัวกรอง	6-83	หัวต่อ X45/3 บัสควบคุม	8-07	การวินิจฉัยการตัดบัส	9-53	ค่าเดือ Profibus	12-06	ชื่อเซิร์ฟเวอร์
5-80	เอาต์พุตฟิลล์ #29 ควบคุมบัส	6-84	หัว X45/3 คำควบคุม	8-08	การตั้งค่าข้อความ	9-63	อัตราเอาต์พุตที่แท้จริง	12-07	ชื่อโดเมน
5-81	เอาต์พุตฟิลล์ #29 ตั้งค่าแนวเวลาตัวกรอง	7-0*	<b>ควบคุม</b>	8-10	Control Word Profile (โปรไฟล์ควบคุม)	9-64	การควบคุมการประมวลผล	12-08	ชื่อโฮสต์
5-82	เอาต์พุตฟิลล์ #29 ตั้งค่าแนวเวลาตัวกรอง	7-0*	<b>ควบคุม</b>	8-13	วิธีสถานะที่กำหนดค่าได้ STW	9-65	หน่วยเบสโปรไฟล์	12-09	ฟิลล์ดีคอบ
5-83	เอาต์พุตฟิลล์ #29 ตั้งค่าแนวเวลาตัวกรอง	7-00	แหล่งคำป้อนกลับPIDความเร็ว	8-14	วิธีสถานะที่กำหนดค่าได้ CTW ที่กำหนดรูปแบบได้	9-66	คำสั่งควบคุม 1	12-10	สถานะลิงก์
5-84	เอาต์พุตฟิลล์ #29 ตั้งค่าแนวเวลาตัวกรอง	7-02	อัตราขยายตามส่วนPIDในโหมดเร็ว	8-19	Product Code	9-70	Edit Set-up	12-11	ระยะเวลาเชื่อมโยง
5-85	เอาต์พุตฟิลล์ #29 ตั้งค่าแนวเวลาตัวกรอง	7-02	อัตราขยายตามส่วนPIDในโหมดเร็ว	8-3*	<b>ตั้งค่าเอาต์พุต FC</b>	9-71	บัสที่เก่า Profibus	12-12	ดีดลอคอัตโนมัติ



12-13 ความเร็วการลิงก์	13-11 โบลเดอร์เรตต์ดาวน์พร้อมเขียน	14-7* ความเข้ากันได้	15-73 เวอร์ชันอุปกรณ์เสริมสล็อต B	16-61 ชั่ว 53 การตั้งค่าลวดซ์
12-14 Link Duplex	13-12 ค่าตัวเปรียบเทียบ	14-72 ข้อความสัญญาณเตือนของ VLT	15-74 อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0	16-62 อินพุตนาฬิกา 53
<b>12-2* ปริมาณข้อผิดพลาด</b>	<b>13-1* RS Flip Flops</b>	14-73 ค่าเตือนของ VLT	15-75 สล็อต C0 เวอร์ชันซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริม	16-63 ชั่ว 54 การตั้งค่าลวดซ์
12-20 Instance คอมพิวเตอร์	13-15 RS-FF Operand S	14-74 VLT สวมเขียน ที่ความถี่สถานะ	15-76 สล็อต C1 เวอร์ชันซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริม	16-64 อินพุตนาฬิกา 54
12-21 เขียนค่าโปรแกรมของหน่วยประมวลผล	13-16 RS-FF Operand R	<b>14-8* อุปกรณ์เสริม</b>	15-77 สล็อต C1 เวอร์ชันซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริม	16-65 เลขที่พจนานุกรม 42 [mA]
12-22 จำนวนค่าโปรแกรมของหน่วยประมวลผล	<b>13-2* ตัวตั้งเวลา</b>	14-80 อุปกรณ์เสริมที่ใช้ไฟจ่าย 24VDC จากภายนอก	<b>15-8* Operating Data II</b>	16-66 เลขที่พจนานุกรม [bin]
12-23 Process Data Config Write Size	13-20 ตัวตั้งเวลาตัวควบคุม SL	14-88 Option Data Storage	15-80 Fan Running Hours	16-67 Freq. อินพุตความถี่ #29 [Hz]
12-24 Process Data Config Read Size	<b>13-4* ฤดูร้อน</b>	14-89 Option Detection	15-81 Preset Fan Running Hours	16-68 อินพุตความถี่ #33 [Hz]
12-27 Master Address	13-40 บัลลิสต์ฤดูร้อน 1	<b>14-9* การตรวจจับข้อผิดพลาด</b>	<b>15-9* ข้อมูลพารามิเตอร์</b>	16-69 เลขที่พจนานุกรม #27 [Hz]
12-28 การจำกัดความเร็วของมอเตอร์	13-41 โบลเดอร์เรตต์ดาวน์ฤดูร้อน 2	14-90 ระดับข้อผิดพลาด	15-92 พารามิเตอร์ที่แก้ไข	16-70 เลขที่พจนานุกรม #29 [Hz]
<b>12-3* EtherNet/IP</b>	13-43 โบลเดอร์เรตต์ดาวน์ฤดูร้อน 3	<b>15-0* ข้อมูลข้อผิดพลาด</b>	15-93 พารามิเตอร์ที่แก้ไข	16-71 เลขที่พจนานุกรม [bin]
12-30 พารามิเตอร์การเตือน	<b>13-5* สถานะ</b>	<b>15-0* ข้อมูลการทำงาน</b>	15-98 พารามิเตอร์ Metadatas	16-72 ตัวนับ A
12-31 ค่าอ้างอิง	13-51 เหตุการณ์ตัวควบคุม SL	15-00 เวลาการทำงาน	<b>16-0* ข้อมูลที่อ่านได้</b>	16-73 ตัวนับ B
12-32 การควบคุมเน็ต	13-52 การกระชากของตัวควบคุม SL	15-01 ชั่วโมงการทำงาน	<b>16-0* สถานะที่อ่านได้</b>	16-74 ตัวนับ B
12-33 การแก้ไข CIP	<b>14-0* สิ่งกีดขวางที่เขียน</b>	15-02 ค่ากำลังกลับคืน	16-00 ค่าตั้งควบคุม	16-75 อินพุตนาฬิกา X30/11
12-34 รหัสผลิตภัณฑ์ CIP	<b>14-0* สลัสนับเวอร์ชัน</b>	15-03 ค่ากำลังกลับคืน	16-01 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	16-76 อินพุตนาฬิกา X30/12
12-35 พารามิเตอร์ EDS	14-01 ความถี่สลิป	15-04 อุณหภูมิสุญญากาศ	16-02 ค่าอ้างอิง %	16-77 เลขที่พจนานุกรม X30/8 [mA]
12-37 ตัวนับเวลาที่เกิน COS	14-02 ไวลด์เรตต์ดาวน์	15-05 ไวลด์สลิป	16-03 ค่าแสดงสถานะ	16-78 เลขที่พจนานุกรม X45/1 [mA]
12-38 ตัวกรอง COS	14-03 ไวลด์เรตต์ดาวน์	15-06 รีเซ็ตตัวนับ kWh	16-04 ค่าแสดงสถานะ	16-79 เลขที่พจนานุกรม X45/3 [mA]
<b>12-4* Modbus TCP</b>	14-04 PWM สุ่ม	<b>15-07 รีเซ็ตตัวนับชั่วโมงการทำงาน</b>	16-05 ค่าที่แก้ไขที่แท้จริง [%]	<b>16-8* ฟัลด์บัส &amp; พอร์ต</b>
12-40 Status Parameter	14-06 Dead Time Compensation	<b>15-1* ตั้งค่าบันทึกข้อมูล</b>	16-09 ค่าที่แก้ไขที่แท้จริง	16-80 CTW ฟัลด์บัส 1
12-41 Slave Message Count	<b>14-1* บัลลิสต์/ปีศาจ</b>	15-10 แหล่งพลังงานการบันทึก	<b>16-1* สถานะมอเตอร์</b>	16-82 REF ฟัลด์บัส 1
12-42 Slave Exception Message Count	14-10 แรงดันข้างล้มเหลว	15-11 ช่วงการบันทึก	16-10 กำลัง [kW]	16-84 ตัวเลือกสล็อต STW
<b>12-5* EtherCAT</b>	14-11 แรงดันสายหลักที่ข้อผิดพลาดหลัก	15-12 Event การทริก	16-11 กำลัง [hp]	16-85 CTW พอร์ต FC 1
12-50 Configured Station Alias	14-12 ความไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก	15-13 ในเหตุการณ์ที่	16-12 แรงดันมอเตอร์	16-87 Bus Readout Alarm/Warning
12-51 Configured Station Address	14-13 แพลตฟอร์มไฟฟ้ลิ่งลิ้มเหลว	15-14 สุ่มเก็บข้อมูลการทริก	16-13 ความถี่	<b>16-9* ค่าที่อ่านได้</b>
12-59 EtherCAT Status	14-14 Kin. Backup Time Out	<b>15-2* บัลลิสต์ประวัติ</b>	16-14 กระแสมอเตอร์	16-90 ค่าสัญญาณเตือน
<b>12-6* Ethernet PowerLink</b>	14-15 Kin. Backup Trip Recovery Level	15-20 บัลลิสต์ประวัติ: เต็มการ	16-15 ความถี่ [%]	16-91 ค่าสัญญาณเตือน 2
12-60 Node ID	<b>14-2* รีเซ็ตตัวทำงาน</b>	15-21 บัลลิสต์ประวัติ: เต็ม	16-16 แรงบิด [Nm]	16-92 ค่าเตือน
12-62 SDO Timeout	14-20 รีเซ็ตใหม่	15-22 บัลลิสต์ประวัติ: เวลา	16-17 ความเร็ว [RPM]	16-93 ค่าเตือน 2
12-63 Basic Ethernet Timeout	14-21 เวลาเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ	<b>15-3* บัลลิสต์ข้อผิดพลาด</b>	16-18 ความเร็วมอเตอร์	16-94 ค่าแสดงสถานะแบบขยาย
12-66 Threshold	14-22 โหมดการทำงาน	15-30 บัลลิสต์ข้อผิดพลาด: รหัสข้อผิดพลาด	16-19 อุณหภูมิตัวตรวจจับ KTY	<b>17-0* ตัวเลือกอินพุต</b>
12-67 Threshold Counters	14-23 ตั้งค่ารหัสขีต	15-31 บัลลิสต์ข้อผิดพลาด: ค่า	16-20 ตำแหน่งมอเตอร์	<b>17-1* อินเตอร์เฟส Inc. Enc.</b>
12-68 Cumulative Counters	14-24 วงจรการแจ้งเตือน	15-32 บัลลิสต์ข้อผิดพลาด: เวลา	16-21 Torque [%] High Res.	17-10 ชนิดของสัญญาณ
12-69 Ethernet PowerLink Status	14-25 วงจรการแจ้งเตือนที่ข้อผิดพลาดที่	<b>15-4* การระบุข้อมูลมอเตอร์</b>	16-22 พอร์ต [%]	17-11 ความละเอียดในการอ่าน (PPR)
<b>12-8* ทรัพยากรอินเทอร์เน็ต</b>	14-26 วงจรการแจ้งเตือนที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์	15-40 ประเภท FC	16-25 แรงบิด [Nm] สูง	<b>17-2* อินเตอร์เฟส Abs.Enc.</b>
12-80 เซิร์ฟเวอร์ FTP	14-27 การตั้งค่าการผิดพลาด	15-41 ส่วนกำลัง	<b>16-3* สถานะข้อมูลมอเตอร์</b>	17-20 การเลือกโปรโตคอล
12-81 เซิร์ฟเวอร์ HTTP	14-28 รหัสบริการ	15-42 แรงดันไฟฟ้า	16-32 พลังงานเบรค /s	17-21 ความละเอียดในการอ่าน (ตำแหน่ง)
12-82 บริการ SMTP	<b>14-3* คุณสมบัติการแก้ไข</b>	15-43 สตรีงที่สัมพันธ์ถึง	16-33 พลังงานเบรค /2 นาที	17-24 ความยาวข้อมูล SSI
12-89 Transparent Socket Channel Port	14-30 คุณสมบัติการแก้ไข	15-44 สตรีงที่สัมพันธ์ถึง	16-34 อุณหภูมิที่ขีต	17-25 อัตรานาฬิกา
<b>12-9* บริการอินเทอร์เน็ต</b>	14-31 คุณสมบัติการแก้ไขโดยรายตามส่วน	15-45 สตรีงที่สัมพันธ์ถึง	16-35 ความเร็วอินเวอร์เตอร์	17-26 ฟิลเตอร์ข้อมูล SSI
12-90 รีเซ็บบัสแคเบิล	14-32 คุณสมบัติการแก้ไขโดยระยะเวลา	15-46 หมายเลขขีตที่ตัวแปลงความถี่	16-36 กระแสอินเวอร์เตอร์ปกติ	17-34 อัตรานาฬิกา HIPERFACE
12-91 Auto Cross Over	14-33 คุณสมบัติการแก้ไขโดยเวลา	15-47 หมายเลขขีตที่ตัวแปลงความถี่	16-37 กระแสอินเวอร์เตอร์สูงสุด	<b>17-5* อินเตอร์เฟสไฮดรอลิก</b>
12-92 ความยาวสายเคเบิล	14-34 รีเซ็บบัสแคเบิล	15-48 เลข ไอดีของ LCP	16-38 สถานะตัวควบคุม SL	17-50 ชั่ว
12-93 ความยาวสายเคเบิล	14-35 รีเซ็บบัสแคเบิล	15-49 ไอดีของตัวควบคุม	16-39 อุณหภูมิการควบคุม	17-51 แรงดันอินพุต
12-94 ป้องกันการกระชากกลุ่ม	14-40 ระดับ VT	15-50 ไอดีของตัวแปลงความถี่	16-40 ฟิลเตอร์ที่แก้ไข	17-52 ความถี่
12-95 ตัวกรองการกระชากกลุ่ม	14-41 การตั้งค่าการแก้ไขโดยเวลา AEO	15-51 หมายเลขขีตที่ตัวแปลงความถี่	16-41 ทรานส์สภาวะตัวแปลง LCP	17-53 สัปดาห์การแปลง
12-96 Port Config	14-42 ความถี่ AEO ตัวตั้ง	15-52 หมายเลขขีตที่ตัวแปลงความถี่	16-48 Speed Ref. After Ramp [RPM]	17-56 Encoder Sim. Resolution
12-98 ตัวนับอินพุตที่แก้ไข	14-43 ตัวกรองขาเข้าของอินเวอร์เตอร์	15-53 หมายเลขขีตที่ตัวแปลงความถี่	16-49 แหล่งพลังงาน	17-59 อินเตอร์เฟสไฮดรอลิก
12-99 ตัวนับอินพุต	14-50 ตัวกรอง RFI	15-54 Smart Setup Filename	<b>16-5* อ้างอิง &amp; ป้อนกลับ</b>	<b>17-6* การระบุข้อมูล</b>
<b>13-0* Smart Logic</b>	14-51 การควบคุมขีตที่ขีต	15-55 ชื่อไฟล์ CSV	16-50 ค่าอ้างอิงภายนอก	17-60 ที่ทางขีต
<b>13-0* การตั้งค่า SLC</b>	14-52 การควบคุมขีต	<b>15-6* การระบุข้อมูล</b>	16-51 ค่าอ้างอิงฟิลล์	17-61 การตรวจสอบสัญญาณภายนอก
13-00 โหมดควบคุม SL	14-53 การตรวจข้อผิดพลาด	15-60 ตัวตั้งอุปกรณ์เสริม	16-52 การป้อนกลับ [หน่วย]	<b>18-0* ข้อมูลที่อ่านได้ 2</b>
13-01 Event การสตาร์ท	14-54 ตัวกรองขาเข้า	15-61 หมายเลขขีตของอุปกรณ์เสริม	16-53 ค่าอ้างอิง Digi Pot	<b>18-3* Analog Readouts</b>
13-02 Event การหยุด	14-55 ตัวกรองขาเข้า	15-62 หมายเลขขีตของอุปกรณ์เสริม	16-54 ค่าอ้างอิง Feedback [RPM]	18-36 อินพุตนาฬิกา X48/2 [mA]
13-03 รีเซ็บบัสแคเบิล	14-56 ตัวกรองขาเข้า	15-63 หมายเลขขีตของอุปกรณ์เสริม	<b>16-6* อินพุต &amp; เอาต์พุต</b>	18-37 อินพุตอุณหภูมิ X48/4
<b>13-1* ตัวเปรียบเทียบ</b>	14-57 ตัวกรองขาเข้า	15-64 หมายเลขขีตของอุปกรณ์เสริม	16-60 อินพุตขีต	18-38 อินพุตอุณหภูมิ X48/7
13-10 โบลเดอร์เรตต์ดาวน์พร้อมเขียน	14-59 จำนวนที่แท้จริงของหน่วยอินเวอร์เตอร์	15-65 หมายเลขขีตของอุปกรณ์เสริม		

18-39 อินพุตเฉพาะ X48/10	32-13 Enc.2 Control	33-10 เฟดเดอร์สลับการซิงโครไนส์ (M:S)	33-82 ตรวจสอบสถานะขั้วขั้ว	35-00 Term. X48/4 Temperature Unit
18-6* Inputs & Outputs 2	32-14 Enc.2 mode ID	33-11 เฟดเดอร์รอกการซิงโครไนส์ (M:S)	33-83 การทำงานหลังดีเฟลท	35-01 ขั้วต่อ X48/4 ประเภทอินพุท
18-60 Digital Input 2	32-15 Enc.2 CAN guard	33-12 ออฟเซตตำแหน่งซิงโครไนส์	33-84 การทำงานหลัง Esc.	35-02 Term. X48/7 Temperature Unit
18-9* ค่า PID ที่ขาด	32-30 เซ็ตสวิตช์การตั้งค่า	33-13 หน้าต่างความเร็วของมอเตอร์	33-85 MCO ง่ายโดย 24VDC นอก	35-03 ขั้วต่อ X48/7 ประเภทอินพุท
18-90 ฟิลด์คัลคูล PID กระบวนการ	32-30 เซ็ตสวิตช์การตั้งค่า	33-14 จากความเร็วของมอเตอร์	33-86 ขั้วต่อเมื่อมีสัญญาณเตือน	35-04 Term. X48/10 Temperature Unit
18-91 เอาท์พุท PID กระบวนการ	32-31 ความละเอียดแบบเพิ่มเติม	33-15 จำนวนการยกของระบบหลัก	33-87 การซิงโครไนส์สัญญาณเตือน	35-05 ขั้วต่อ X48/10 ประเภทอินพุท
18-92 PID กระบวนการ เอาท์พุทที่มีการควบคุม	32-32 ความละเอียดแบบเพิ่มเติม	33-16 จำนวนการยกของระบบรอง	33-88 ฟิลด์สถานะเมื่อมีสัญญาณเตือน	35-06 ฟังก์ชันสัญญาณเตือนด้วยเวลาหน่วง
18-93 PID กระบวนการ เอาท์พุทที่สเกลอัตรา- ขยาย	32-33 ความละเอียดแบบเพิ่มเติม	33-17 ระบบการยกหลัก	33-9* MCO Port Settings	35-1* Temp. Input X48/4
30-0* อินพุตที่เลือก	32-34 ความยาวข้อมูลอินพุตที่เลือก	33-18 ระบบการยกรอง	33-90 X62 MCO CAN node ID	35-14 ขั้วต่อ X 48/4 ค่าตั้งเวลาตัวกรอง
30-0* Wobler	32-35 ความถี่ที่เลือกอินพุตที่เลือก	33-19 เซ็ตการยกหลัก	33-91 X62 MCO CAN baud rate	35-15 Term. X48/4 Temp. Monitor
30-00 โหมดการสลับ	32-36 การสร้างพิกัดการเลือกอินพุตที่เลือก	33-20 เซ็ตการยกของ	33-94 X60 MCO RS485 serial termination	35-16 Term. X48/4 Low Temp. Limit
30-01 ความถี่เดอลากการสลับ [Hz]	32-37 ความยาวเดอลากการเลือกอินพุตที่เลือก	33-21 หน้าต่างความเร็วของมอเตอร์	33-95 X60 MCO RS485 serial baud rate	35-17 Term. X48/4 High Temp. Limit
30-02 ความถี่เดอลากการสลับ [%]	32-38 การหยุดอินพุตที่เลือก	33-22 หน้าต่างความเร็วของมอเตอร์	34-0* PCD เซ็ตพารามิเตอร์	35-2* Temp. Input X48/7
30-03 ความถี่เดอลากการสลับ แหล่งการสแก	32-39 ความยาวเดอลากการเลือกอินพุตที่เลือก	33-23 เริ่มการทำงานซ้ำซิงโครไนส์	34-01 PCD 1 เซ็ตพารามิเตอร์	35-24 ขั้วต่อ X 48/7 ค่าตั้งเวลาตัวกรอง
30-04 ความถี่เดอลากการสลับ [Hz]	32-40 การหยุดอินพุตที่เลือก	33-24 จำนวนการยกของซิงโครไนส์	34-02 PCD 2 เซ็ตพารามิเตอร์	35-25 Term. X48/7 Temp. Monitor
30-05 ความถี่เดอลากการสลับ [%]	32-41 Enc.1 Control	33-25 จำนวนการยกของระบบพร้อม	34-03 PCD 3 เซ็ตพารามิเตอร์	35-26 Term. X48/7 Low Temp. Limit
30-06 เวลาตั้งการสลับ	32-42 Enc.1 mode ID	33-26 ตัวกรองความเร็ว	34-04 PCD 4 เซ็ตพารามิเตอร์	35-27 Term. X48/7 High Temp. Limit
30-07 เวลาตั้งการสลับ	32-43 Enc.1 Control	33-27 เวลาตัวกรองออฟเซต	34-05 PCD 5 เซ็ตพารามิเตอร์	35-3* Temp. Input X48/10
30-08 เวลาตั้งการสลับ	32-44 Enc.1 CAN guard	33-28 กำหนดค่าตัวกรองของมอเตอร์	34-06 PCD 6 เซ็ตพารามิเตอร์	35-34 ขั้วต่อ X 48/10 ค่าตั้งเวลาตัวกรอง
30-09 พิกัดการสลับแบบเต็ม	32-45 Enc.1 CAN guard	33-29 เวลาตัวกรองสำหรับตัวกรองการยก	34-07 PCD 7 เซ็ตพารามิเตอร์	35-35 Term. X48/10 Temp. Monitor
30-10 อัตราส่วนการสลับแบบสูงสุด	32-5* แหล่งข้อมูลอินพุต	33-30 การแก้ไขการยกของมอเตอร์	34-08 PCD 8 เซ็ตพารามิเตอร์	35-36 Term. X48/10 Low Temp. Limit
30-11 อัตราส่วนการสลับแบบสูงสุด	32-50 ส่วนการตั้งค่าทาง	33-31 เซ็ตการซิงโครไนส์	34-09 PCD 9 เซ็ตพารามิเตอร์	35-37 Term. X48/10 High Temp. Limit
30-12 อัตราส่วนการสลับแบบสูงสุด	32-51 สิ่งต่อไปใน MCO 302	33-32 Feed Forward Velocity Adaptation	34-10 PCD 10 เซ็ตพารามิเตอร์	35-42 ขั้วต่อ X48/2 กระแสระดับต่ำ
30-19 ความถี่เดอลากการสลับ ที่มีการสแก	32-52 Source Master	33-33 Velocity Filter Window	34-21 PCD 1 ง่ายๆจาก MCO	35-43 ขั้วต่อ X48/2 กระแสระดับสูง
30-2* Adv. Start Adjust	32-53 ตัวกรองอินพุต	33-34 Slave Marker filter time	34-22 PCD 2 ง่ายๆจาก MCO	35-45 Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value
30-20 High Starting Torque Time [s]	32-54 ค่าที่ตั้งการตั้งค่า	33-35 อัตราส่วนการสลับแบบเต็ม	34-23 PCD 3 ง่ายๆจาก MCO	35-46 ขั้วต่อ X 48/2 ค่าตั้งเวลาตัวกรอง
30-21 High Starting Torque Current [%]	32-55 ความเร็วของอินพุต	33-36 ความเร็วของอินพุต	34-24 PCD 4 ง่ายๆจาก MCO	42-1* Safety Monitoring
30-22 Locked Rotor Protection	32-56 การตั้งค่าอินพุต	33-37 ความถี่เดอลากการเลือกอินพุตที่เลือก	34-25 PCD 5 ง่ายๆจาก MCO	42-10 Measured Speed Source
30-23 Locked Rotor Detection Time [s]	32-57 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-38 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	34-26 PCD 6 ง่ายๆจาก MCO	42-11 Encoder Resolution
30-8* ความเร็วที่เลือก (I)	32-58 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-39 เวลาของอินพุตที่เลือก	34-27 PCD 7 ง่ายๆจาก MCO	42-12 Encoder Direction
30-80 ความเร็วที่เลือกแบบ (Ld)	32-59 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-40 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-28 PCD 8 ง่ายๆจาก MCO	42-13 Gear Ratio
30-81 ตัวต้านทานเบรก (LdH)	32-60 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-41 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-29 PCD 9 ง่ายๆจาก MCO	42-14 Feedback Type
30-83 อัตราขยายตามส่วนPID/โหมดเร็ว	32-61 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-42 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-30 PCD 10 ง่ายๆจาก MCO	42-15 Feedback Filter
30-84 ค่าตั้งการสลับ P ใน PID สำหรับ- กระบวนการ	32-62 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-43 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-4* อินพุต & เอาท์พุท	42-17 Tolerance Error
31-0* อินพุตที่เลือกแบบพิเศษ	32-63 ค่าที่ตั้งการตั้งค่า	33-44 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-41 ดีจิตอลเอาท์พุท	42-18 Zero Speed Timer
31-00 โหมดแบบพิเศษ	32-64 ค่าที่ตั้งการตั้งค่า	33-45 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-5* อินพุตที่เลือก	42-19 Zero Speed Limit
31-01 ค่าเวลาที่หน่วงการตั้งค่าแบบพิเศษ	32-65 ความเร็วของอินพุต	33-46 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-51 ค่าตั้งตำแหน่ง	42-2* Safe Input
31-02 ค่าเวลาที่หน่วงการตั้งค่าแบบพิเศษ	32-66 การตั้งค่าอินพุต	33-47 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-52 ตำแหน่งที่แท้จริงของตัวหลัก	42-20 Safe Function
31-03 การเปิดใช้งานในโหมดสลับ	32-67 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-48 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-53 ตำแหน่งที่แท้จริงของตัวหลัก (Master)	42-21 Type
31-10 ฟิลด์สถานะแบบพิเศษ	32-68 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-49 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-54 ตำแหน่งที่แท้จริงของตัวหลัก (Slave)	42-22 Discrepany Time
31-11 เซ็ตการตั้งค่าแบบพิเศษ	32-69 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-50 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-55 ตำแหน่งที่แท้จริงของตัวหลัก	42-23 Stable Signal Time
31-19 Remote Bypass Activation	32-70 ลักษณะการตั้งค่าอินพุต	33-51 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-56 Track ผิดพลาด	42-24 Restart Behaviour
32-2* อินพุตที่เลือก MCO	32-71 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	33-52 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-57 เซ็ตการตั้งค่าผิดพลาด	42-3* General
32-00 เซ็ตสัญญาณแบบเพิ่มเติม	32-72 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	33-53 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-58 ความเร็วที่แท้จริง	42-30 External Failure Reaction
32-01 ความละเอียดแบบเพิ่มเติม	32-73 Integral limit filter time	33-54 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-59 ความเร็วที่แท้จริงของตัวหลัก	42-31 Reset Source
32-02 อินพุตที่เลือก	32-74 Position error filter time	33-55 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-60 สถานะการซิงโครไนส์	42-33 Parameter Set Name
32-03 ความละเอียดแบบเพิ่มเติม	32-75 ความเร็ว & การเร่ง	33-56 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-61 สถานะการ	42-35 S-CRC Value
32-04 Absolute Encoder Baudrate X55	32-76 ความเร็วที่เลือก	33-57 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-62 สถานะโปรแกรม	42-36 Level 1 Password
32-05 ความยาวข้อมูลอินพุตที่เลือก	32-77 การตั้งค่าอินพุต	33-58 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-63 สถานะโปรแกรม	42-40 Type
32-06 ความยาวข้อมูลอินพุตที่เลือก	32-78 Acc. down for limited jerk	33-59 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-64 สถานะโปรแกรม	42-41 Ramp Profile
32-07 ความยาวข้อมูลอินพุตที่เลือก	32-79 Dec. up for limited jerk	33-60 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-65 ความเร็วของ MCO 302	42-42 Delay Time
32-08 ความยาวข้อมูลอินพุตที่เลือก	32-80 ความเร็วสูงสุด (แบบไดโอด)	33-61 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-7* ค่าที่ตั้ง	42-43 Delta T
32-09 การตรวจการสลับอินพุตที่เลือก	32-81 การตั้งค่าอินพุตที่เลือก	33-62 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	34-70 ค่าที่ตั้งการตั้งค่า	42-45 Deceleration Rate
32-10 การตรวจการสลับอินพุตที่เลือก	32-82 เซ็ตการตั้งค่าอินพุต	33-63 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	35-3* Sensor Input Option	42-46 Zero Speed
32-11 ตัวการหน่วงที่ใช้	32-83 ความละเอียดแบบเพิ่มเติม	33-64 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก	35-0* Temp. Input Mode	
32-12 ตัวตั้งหน่วยผู้ใช้	32-84 ความละเอียดแบบเพิ่มเติม	33-65 หน้าต่างของอินพุตที่เลือก		



42-47 Ramp Time  
 42-48 S-ramp Ratio at Decel. Start  
 42-49 S-ramp Ratio at Decel. End  
**42-5\* SLS**  
 42-50 Cut Off Speed  
 42-51 Speed Limit  
 42-52 Fail Safe Reaction  
 42-53 Start Ramp  
 42-54 Ramp Down Time  
**42-8\* Status**  
 42-80 Safe Option Status  
 42-81 Safe Option Status 2  
 42-85 Active Safe Func.  
 42-86 Safe Option Info  
 42-89 Customization File Version  
**42-9\* Special**  
 42-90 Restart Safe Option

## 5.6 การตั้งโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์ การตั้งค่า MCT 10

Danfoss มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้ใช้สำหรับการพัฒนา การจัดเก็บ และการถ่ายโอนการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อพีซีกับตัวแปลงความถี่ และดำเนินการตั้งโปรแกรมในขณะนั้นได้เลย แทนที่จะใช้ LCP นอกจากนี้ การตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ทั้งหมดยังสามารถดำเนินการในแบบออฟไลน์ แล้วจึงเพียงแต่ดาวน์โหลดลงในตัวแปลงความถี่ หรือจะโหลดโปรแกรมไฟล์ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดลงในพีซีเพื่อการสำรองข้อมูลหรือการวิเคราะห์ก็สามารถทำได้

มีช่องเสียบ USB หรือขั้วต่อ RS-485 พร้อมให้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 มีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ [www.VLT-software.com](http://www.VLT-software.com) นอกจากนี้ยังมีในแบบซีดี ซึ่งขอได้โดยระบุหมายเลขชิ้นส่วน 130B1000 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำในการใช้งาน

## 6 ตัวอย่างการใช้งาน

### 6.1 บทนำ

#### หมายเหตุ

อาจต้องใช้สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 37 สำหรับตัวแปลงความถี่ในการทำงานเมื่อใช้ค่าการตั้งโปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน


ตัวอย่างในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานทั่วไป

- การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นค่ามาตรฐานตามภูมิภาคเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น (ซึ่งเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อและการตั้งค่าของพารามิเตอร์อื่นๆ จะแสดงไว้ถัดจากภาพร่าง
- ในส่วนที่ต้องมีการตั้งค่าสวิตช์สำหรับขั้วต่ออนุโลก A53 หรือ A54 จะมีข้อมูลแสดงไว้เช่นกัน


### 6.2 ตัวอย่างการใช้งาน

#### ข้อควรระวัง


ต้องมีการเสริมหรือหุ้มฉนวนสองชั้นสำหรับเทอร์มิสเตอร์เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการหุ้มฉนวนของ PELV




ตาราง 6.1 AMA ที่มี T27 เชื่อมต่ออยู่




ตาราง 6.2 AMA ที่ไม่มี T27 เชื่อมต่ออยู่




ตาราง 6.3 ค่าอ้างอิงความเร็วอนุโลก (แรงดัน)



ตาราง 6.4 ค่าอ้างอิงความเร็วนาฬิกา (กระแส)




ตาราง 6.5 คำสั่งสตาร์ท/หยุดที่มีการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop)




130BB805.11

ภาพประกอบ 6.1 สตาร์ท/หยุดที่มีการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop)




ตาราง 6.6 การสตาร์ท/หยุดด้วยพัลส์




130BB806.10

ภาพประกอบ 6.2 เริ่ม/หยุดผกผันค้าง


6



ตาราง 6.7 การสตาร์ท/หยุดที่มีการผกผันและความเร็วตั้งล่วงหน้า 4 ระดับ




ตาราง 6.8 รีเซ็ตสัญญาณเตือนจากภายนอก




ตาราง 6.9 ค่าอ้างอิงความเร็ว (โดยใช้โพเทนชิโอมิเตอร์ด้วยตนเอง)







ตาราง 6.10 ความเร็วเพิ่ม/ลด



ภาพประกอบ 6.3 ความเร็วเพิ่ม/ลด



ตาราง 6.11 การเชื่อมต่อเครือข่าย RS-485



ตาราง 6.12 เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์


6

		พารามิเตอร์	
FC		การทำงาน	มาตรฐาน
+24 V	12	1308B839.10	4-30 ฟังก์ชันค่า- ป้อนกลับมอเตอร์- สูญหาย [1] ค่าเดือน
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50	1308B841.10	4-31 ความเร็วค่า- ป้อนกลับมอเตอร์- ผิดพลาด 100 RPM
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
R1	01		
R1	02		
R1	03		
R2	04		
R2	05		
R2	06		
		7-00 แหล่งค่า- ป้อนกลับPIDค.เร็ว	[2] MCB 102
		17-11 ความ- ละเอียดในการ- จำแนก (PPR)	1024*
		13-00 โหมดตัว- ควบคุม SL	[1] เปิด
		13-01 Event การสตาร์ท	[19] ค่าเดือน
		13-02 Event การหยุด	[44] ปุ่มรีเซ็ต
		13-10 โอเปอร์- เรนต์ตัวเปรียบเทียบ	[21] หมายเลขค่า- เดือน
		13-11 โอเปอร์เร- เตอร์ตัวเปรียบเทียบ	[1] ≈*
		13-12 ค่าตัว- เปรียบเทียบ	90
		13-51 เหตุการณ์- ตัวควบคุม SL	[22] ตัว- เปรียบเทียบ 0
		13-52 การกระทำของตัวควบคุม SL	[32] เอ้าท์พุทดิจิทัล A ค่า SL
		5-40 กำหนดการ- ทำงานของรีเลย์	[80] SLเอ้าท์พุทดิจิทัล A
*=ค่ามาตรฐาน			
<b>หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น:</b>			
หากการตรวจสอบการป้อนกลับพบค่าเกินขีดจำกัด ค่าเดือน 90 จะแสดงขึ้น ค่าเดือน 90 การตรวจสอบ SLC และในกรณีที่ค่าเดือน 90 เป็นค่า TRUE หมายถึงรีเลย์ 1 จะทริกเกอร์ จากนั้นอุปกรณ์ภายนอกอาจจะระบุว่าต้องการบริการ หากข้อผิดพลาดการป้อนกลับมีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดอีกครั้งภายใน 5 วินาที ตัวแปลงความถี่จะทำงานต่อไป และค่าเดือนจะหายไป แต่รีเลย์ 1 จะยังมีการทริกเกอร์จนกว่า [รีเซ็ต] บน LCP			

ตาราง 6.13 การใช้ SLC เพื่อตั้งรีเลย์

		พารามิเตอร์	
FC		การทำงาน	มาตรฐาน
+24 V	12	1308B841.10	5-40 กำหนดการ- ทำงานของรีเลย์ [32] คุมเบรค- เชิงกล
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50	1308B842.10	5-10 ตั้งการ- ทำงานของเทอมิ- นอล 18
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
R1	01		
R1	02		
R1	03		
R2	04		
R2	05		
R2	06		
		5-11 ตั้งการ- ทำงานของเทอมิ- นอล 19	[8] สตาร์ท*
		1-71 หน่วงเวลา- สตาร์ท	[11] สตาร์ท- กลับทิศ
		1-72 ฟังก์ชัน- สตาร์ท	0.2
		1-76 กระแสที่- เริ่มสตาร์ท	[5] VVCplus/ FLUX ตาม- เข็ม
		2-20 ตั้งกระแส- ให้เบรคเชิงกล- ทำงาน	I <sub>m,n</sub>
		2-21 ตั้งรอมมอ- ให้เบรคการทำงาน	ขึ้นอยู่กับแอป- พลิเคชัน
			ครึ่งหนึ่งของ- การไหลที่- พิกัดของ- มอเตอร์
*=ค่ามาตรฐาน			
<b>หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น:</b>			

ตาราง 6.14 การควบคุมเบรคเชิงกล




ภาพประกอบ 6.4 การควบคุมเบรคเชิงกล

## 7 ข้อความแสดงสถานะ

### 7.1 จอแสดงสถานะ

เมื่อตัวแปลงความถี่อยู่ในโหมดสถานะ ข้อความแสดงสถานะจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากภายในตัวแปลงความถี่ และปรากฏที่บรรทัดล่างสุดของหน้าจอ (ดู ภาพประกอบ 7.1)



ภาพประกอบ 7.1 จอแสดงสถานะ

- ส่วนแรกของบรรทัดแสดงสถานะระบุว่าคำสั่งหยุด/สตาร์ทมาจากที่ใด
- ส่วนที่สองในบรรทัดแสดงสถานะระบุว่าการควบคุมความเร็วมาจากที่ใด
- ส่วนสุดท้ายของบรรทัดแสดงสถานะแจ้งสถานะปัจจุบันของตัวแปลงความถี่ ข้อมูลเหล่านี้แสดงโหมดการทำงานของตัวแปลงความถี่ในขณะนั้น

### หมายเหตุ

ในโหมดอัตโนมัติ/ระยะไกล ตัวแปลงความถี่ต้องใช้คำสั่งจากภายนอกเพื่อรับคำสั่งการทำงาน

### 7.2 ตารางค่าจำกัดความข้อความแสดงสถานะ

ตาราง 7.1, ตาราง 7.2 และ ตาราง 7.3 ระบุความหมายของค่าที่แสดงในข้อความแสดงสถานะ

Off (ปิด)	ตัวแปลงความถี่ไม่ตอบสนองต่อ สัญญาณการควบคุมใดๆ จนกว่าจะกด [Auto On] หรือ [Hand On]
Auto on (อัตโนมัติ)	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจากข้อต่อส่วนควบคุมและ/หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
Hand on (ควบคุมด้วยมือ)	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจากคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งบน LCP คำสั่งหยุด รีเซ็ต การผกผันเบรคกระแสดตรง และสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้กับข้อต่อส่วนควบคุมมีผลเหนือการควบคุมหน้าเครื่อง

ตาราง 7.1 โหมดการทำงาน

ระยะไกล	ค่าอ้างอิงความเร็วได้รับจากสัญญาณภายนอก การสื่อสารแบบอนุกรม หรือค่าอ้างอิงภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
หน้าเครื่อง	ตัวแปลงความถี่ใช้การควบคุม [Hand On] หรือค่าอ้างอิงจาก LCP

ตาราง 7.2 จุดที่ใช้อ้างอิง

เบรคกระแสลับ	เบรคกระแสลับถูกเลือกใน 2-10 พังค์ชันของเบรค เบรคกระแสลับเพิ่มกำลังแม่เหล็กมอเตอร์เพื่อให้ชะลอลงตามที่ควบคุม
AMA จบ	การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) ดำเนินการสำเร็จ
AMA พร้อม	AMA พร้อมเริ่มต้น กด [Hand On] เพื่อเริ่ม
AMA กำลังรัน	ขั้นตอน AMA กำลังทำงาน
การเบรค	สวิตช์คายพลังงานเบรคอยู่ระหว่างทำงาน พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกดูดซับโดยตัวต้านทานเบรค
การเบรคสูงสุด	สวิตช์คายพลังงานเบรคอยู่ระหว่างทำงาน ชีตจำกัดกำลังสำหรับตัวต้านทานเบรคที่ระบุไว้ใน 2-12 ชีตจำกัดกำลัง(kW) เบรครีซีสเตอร์ ถึงระดับแล้ว
สิ้นไหล	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสิ้นไหลผกผันถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิทัลอิน) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อ</li> <li>การสิ้นไหลถูกเปิดใช้งานจากการสื่อสารแบบอนุกรม</li> </ul>



คุมผกผัน ลด- ความเร็ว	การคุมลดความเร็วถูกเลือกใน 14-10 แหล่งจ่าย- ไฟหลักล้มเหลว <ul style="list-style-type: none"> <li>● แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 14-11 แรงดันหลักที่พอลต์หลัก ที่เกิด- พอลต์สายหลัก</li> <li>● ตัวแปลงความถี่ลดความเร็วมอเตอร์โดย- ใช้การลดลงที่ถูกควบคุม</li> </ul>
กระแสสูง	กระแสเอาต์พุตตัวแปลงความถี่สูงเกินขีดจำกัดที่- ตั้งไว้ใน 4-51 ตั้งเดือนเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ
กระแสต่ำ	กระแสเอาต์พุตตัวแปลงความถี่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่- ตั้งไว้ใน 4-52 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
DC ค้าง	DC ค้างถูกเลือกใน 1-80 การทำงานที่หยุด และคำสั่งหยุดถูกส่งทำงาน มอเตอร์ค้างตามค่า- กระแส DC ที่ตั้งไว้ใน 2-00 กระแสไฟ DC ค้าง/ อุ่นให้มอเตอร์
DC หยุด	มอเตอร์ค้างตามค่ากระแส DC (2-01 กระแสใน- การเบรคกระแสตรง) ตามระยะเวลาที่ระบุ (2-02 ระยะเวลาจ่ายไฟเบรค DC) <ul style="list-style-type: none"> <li>● เบรค DC ถูกเปิดทำงานใน 2-03 ความเร็วตัด- เข้าของเบรคDC[RPM] และคำสั่งหยุดถูกส่ง- ทำงาน</li> <li>● เบรค DC (ผกผัน) ถูกเลือกเป็นการทำงาน- สำหรับอินพุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตอลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำงาน</li> <li>● เบรค DC ถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบ- อนุกรม</li> </ul>
การป้อนกลับสูง	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานสูงกว่า- ขีดจำกัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน 4-57 ค่าเดือนการ- ป้อนกลับสูง
การป้อนกลับต่ำ	ผลรวมของการป้อนกลับทั้งหมดที่ทำงานต่ำกว่า- ขีดจำกัดการป้อนกลับที่ตั้งไว้ใน 4-56 ค่าเดือน- การป้อนกลับต่ำ
การค้างค่าเอาต์- พุท	ค่าอ้างอิงระยะไกลทำงานเมื่อค้างที่ความเร็ว- ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>● การค้างค่าเอาต์พุตถูกเลือกเป็นการทำงาน- สำหรับเอาต์พุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตอลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะทำงาน การ- ควบคุมความเร็วสามารถทำได้ผ่านทางขั้วต่อ- ที่ทำงานคุมการเพิ่มความเร็วและลดความเร็ว- เท่านั้น</li> <li>● การค้างการเปลี่ยนความเร็วถูกเปิดทำงานผ่าน- ทางการสื่อสารแบบอนุกรม</li> </ul>
ค่าขอการค้างค่า- เอาต์พุท	มีการส่งคำสั่งค้างค่าเอาต์พุท แต่มอเตอร์จะยัง- หยุดอยู่นกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รัน
ค้างค่าอ้างอิง	มีการเลือกการค้างค่าอ้างอิงเป็นการทำงาน- สำหรับอินพุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตอลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะทำงาน ตัวแปลงความถี่- ปัจจุบันที่ค้างค่าอ้างอิงที่แท้จริง ในตอนนี้การเปลี่ยนค่า- อ้างอิงสามารถทำได้ผ่านทางขั้วต่อที่ทำงานคุม- การเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น
ค่าขอ Jog	มีการส่งคำสั่ง jog แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่- จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอิน- พุตดิจิตอล

การ Jog	มอเตอร์กำลังทำงานตามการตั้งโปรแกรมใน 3-19 ความเร็ว Jog [RPM] <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jog ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิ- จิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตอลอิน) ขั้ว- ต่อที่เกี่ยวข้อง (เช่น ขั้วต่อ 29) ทำงาน</li> <li>● การทำงาน Jog ถูกเปิดทำงานผ่านทาง การ- สื่อสารแบบอนุกรม</li> <li>● การทำงาน Jog ถูกเลือกเป็นการตอบสนอง- สำหรับการทำงานตรวจติดตาม (เช่น ไม่มี- สัญญาณ) การทำงานตรวจติดตามทำงาน</li> </ul>
ตรวจมอเตอร์	ใน 1-80 การทำงานที่หยุด ตรวจมอเตอร์ ถูก- เลือกไว้ คำสั่งหยุดทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่า- มอเตอร์เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่ กระแส- ทดสอบถาวรจะถูกจ่ายให้กับมอเตอร์
ควบคุม OVC	การควบคุมแรงดันเกินถูกเปิดทำงานใน 2-17 การ- ควบคุมแรงดันเกิน มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกำลัง- จ่ายพลังงานที่สร้างให้กับตัวแปลงความถี่ การ- ควบคุมแรงดันเกินจะปรับอัตราส่วน V/Hz เพื่อรัน- มอเตอร์ในโหมดแบบควบคุม และเพื่อป้องกันการ- ตัดการทำงานของตัวแปลงความถี่
ปิดชุดกำลัง	(สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีแหล่งจ่ายไฟ 24 V ภายนอกติดตั้งอยู่เท่านั้น) แหล่งจ่ายไฟสายหลัก- ให้ตัวแปลงความถี่ถูกถอดออก แต่การควบคุม- ได้รับการจ่ายไฟ 24 V จากภายนอก)
โหมดป้องกัน	โหมดป้องกันทำงาน เครื่องตรวจพบสถานะวิกฤต (กระแสเกินหรือแรงดันเกิน) <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการทำงาน ความถี่การ- สวิตซ์จะลดเหลือ 4 kHz</li> <li>● หากเป็นไปได้ โหมดป้องกันจะสิ้นสุดหลังจาก- นั้นประมาณ 10 วินาที</li> <li>● โหมดป้องกันสามารถถูกจำกัดใน 14-26 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์</li> </ul>
QStop	มอเตอร์ถูกลดความเร็วลงโดยใช้ 3-81 ตั้งเวลา- ความเร็วลง หยุดทันที <ul style="list-style-type: none"> <li>● การผกผันหยุดด่วนถูกเลือกเป็นการทำงาน- สำหรับอินพุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* ดิจิตอลอิน) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำงาน</li> <li>● การทำงานหยุดด่วนถูกเปิดทำงานผ่าน- ทางการสื่อสารแบบอนุกรม</li> </ul>
การเปลี่ยน- ความเร็ว	มอเตอร์กำลังเร่งความเร็ว/ชะลอความเร็วโดยใช้- ความเร็วขาขึ้น/ลง ที่ใช้อยู่ โดยยังไม่ถึงระดับค่า- อ้างอิง ค่าจำกัด หรือคานิ่ง
ค่าอ้างอิงสูง	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน สูงกว่าขีด- จำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-55 ค่าเดือนค่าอ้างอิงสูง
ค่าอ้างอิงต่ำ	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน ต่ำกว่าขีด- จำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-54 ค่าเดือนค่าอ้างอิงต่ำ
รันตามค่า	ตัวแปลงความถี่กำลังรันอยู่ในช่วงอ้างอิง ค่าป้อน- กลับตรงกับค่าเซตพอยต์
รันค่าขอ	มีการส่งคำสั่งสตาร์ท แต่มอเตอร์หยุดอยู่นกว่า- จะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอินพุตดิ- จิตอล
ขณะรัน	มอเตอร์ถูกขับเคลื่อนโดยตัวแปลงความถี่

ความเร็วสูง	ความเร็วมอเตอร์สูงกว่าค่าที่ตั้งใน 4-53 ตั้งค่า- เดือนเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด
ความเร็วต่ำ	ความเร็วมอเตอร์ต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 4-52 ตั้งค่า- เดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
สแตนด์บาย	ในโหมดเปิดอัตโนมัติ ตัวแปลงความถี่จะสตาร์ท- มอเตอร์ด้วยสัญญาณการสตาร์ทจากอินพุตดิจิทัล- หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ช่วงเวลาสตาร์ท	ใน 1-71 <i>ช่วงเวลาสตาร์ท</i> เวลาหน่วงการ- สตาร์ทถูกกำหนดไว้ ค่าตั้งสตาร์ทถูกเรียกทำงาน- และมอเตอร์จะสตาร์ทหลังจากหมดค่าเวลาที่- หน่วงของสตาร์ท
เดิน/กลับ	การสตาร์ทเดินหน้าและกลับการสตาร์ทถูกเลือก- เป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิทัลต่างกันสองตัว (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* <i>ดิจิทัลอิน</i> ) มอเตอร์จะ- สตาร์ทโดยเดินหน้าหรือกลับหลัง ขึ้นอยู่กับขั้วต่อ- ที่ถูกเรียกใช้งาน
หยุด	ตัวแปลงความถี่ได้รับคำสั่งหยุดจาก LCP อินพุ- ตดิจิทัล หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงาน	มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์ถูกหยุด เมื่อ- แก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนแล้ว ตัวแปลง- ความถี่สามารถรีเซ็ตด้วยตัวเองโดยกด [Reset] หรือสั่งจากระยะไกลทางขั้วต่อส่วนควบคุม หรือ- การสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงาน- แบบล๊อค	มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์ถูกหยุด เมื่อ- แก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนได้แล้ว ต้องจ่าย- ไฟเข้าตัวแปลงความถี่ จากนั้นสามารถรีเซ็ตตัว- แปลงความถี่ด้วยตนเองโดยกด [Reset] หรือสั่ง- จากระยะไกลทางขั้วต่อส่วนควบคุมหรือการ- สื่อสารแบบอนุกรม

**ตาราง 7.3 สถานะการทำงาน**

## 8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน

### 8.1 การตรวจติดตามระบบ

ตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามสถานะของกำลังอินพุท เอาท์พุท และตัวประกอบกำลังมอเตอร์ รวมถึงดัชนีประสิทธิภาพของระบบอื่นๆ ค่าเตือนและสัญญาณเตือนอาจจะไม่ได้รับถึงปัญหาภายในตัวแปลงความถี่เสมอไป ในหลายๆ กรณี อาจบ่งชี้ถึงสถานะล้มเหลวจากแรงดันอินพุท โหลดของมอเตอร์หรืออุณหภูมิ สัญญาณภายนอก หรือส่วนอื่นๆ ที่ตรวจภายในของตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามอยู่ ดูให้แน่ใจว่าตรวจตราปัจจัยภายนอกตัวแปลงความถี่เหล่านี้ตามที่ระบุในสัญญาณเตือนหรือค่าเตือน

### 8.2 ประเภทการเตือนและสัญญาณเตือน

#### ค่าเตือน

ค่าเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อกำลังจะเกิดเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเมื่อมีเงื่อนไขการทำงานผิดปกติปรากฏขึ้นและอาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่แจ้งสัญญาณเตือน ค่าเตือนจะลบออกไปเองเมื่อแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

#### สัญญาณเตือน

##### ตัดการทำงาน


สัญญาณเตือนจะถูกแจ้งเมื่อตัวแปลงความถี่ถูกตัดการทำงาน นั่นคือ ตัวแปลงความถี่จะรับการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบหรือตัวแปลงความถี่ มอเตอร์จะสั่นไหวไปจนหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ หลังจากแก้ไขเงื่อนไขฟอลต์แล้ว สามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ได้ จากนั้นจะพร้อมสำหรับเริ่มการทำงานอีกครั้ง

การตัดการทำงานสามารถรีเซ็ตได้ด้วยหนึ่งใน 4 วิธี

- กด [Reset] บน LCP
- คำสั่งอินพุทรีเซ็ตดิจิทัล
- คำสั่งอินพุทรีเซ็ตทางการสื่อสารแบบอนุกรม
- รีเซ็ตฮาร์ดโนมัลด์


สัญญาณเตือนที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงาน กำหนดให้กำลังอินพุทได้รับการหมุนเวียน มอเตอร์จะสั่นไหวไปจนหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ ถอดกำลังอินพุทออกจากตัวแปลงความถี่และแก้ไขสาเหตุของฟอลต์ จากนั้นเรียกคืนกำลังการทำงาน เช่นนี้ทำให้ตัวแปลงความถี่เข้าสู่เงื่อนไขตัดการทำงาน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน และสามารถรีเซ็ตได้ด้วยวิธีหนึ่งในสี่แบบดังกล่าว

### 8.3 จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน




ภาพประกอบ 8.1 การแสดงค่าเตือน

สัญญาณเตือนหรือล็อคตัดสัญญาณเตือนจะกะพริบบนหน้าจอพร้อมกับตัวเลขสัญญาณเตือน



ภาพประกอบ 8.2 การแสดงสัญญาณเตือน

นอกจากข้อความและรหัสสัญญาณเตือนบนจอแสดงผลของตัวแปลงความถี่ LCP แล้ว ยังมีไฟแสดงสถานะอีก 3 ดวง



ภาพประกอบ 8.3 ไฟแสดงสถานะ

	LED คำเตือน	LED สัญญาณเตือน
คำเตือน	เปิด	ปิด
สัญญาณเตือน	ปิด	เปิด (กะพริบ)
ล็อคตัดการทำงาน	เปิด	เปิด (กะพริบ)

ตาราง 8.1 คำอธิบายไฟแสดงสถานะ

### 8.4 คำจำกัดความคำเตือนและสัญญาณเตือน

ข้อมูลคำเตือน/สัญญาณเตือนด้านล่างระบุเงื่อนไขของคำเตือนและสัญญาณเตือน แจ้งสาเหตุที่เป็นไปได้ของเงื่อนไขและรายละเอียดการแก้ไขหรือขั้นตอนการแก้ปัญหา

#### คำเตือน 1, 10 โวลต์ ต่ำ

แรงดันไฟของการ์ดควบคุมต่ำกว่า 10 V จากขั้วต่อ 50 ปลดโหลดบางส่วนออกจากขั้วต่อ 50 เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟ 10 V กำลังจ่ายโหลดเกิน ค่าสูงสุด 15 mA หรือ ค่าต่ำสุด 590 Ω

สภาพนี้อาจเกิดจากการขี้อัดในโพเทนชิโอมิเตอร์ที่เชื่อมต่อหรือการต่อสายโพเทนชิโอมิเตอร์ไม่ถูกต้อง

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ถอดสายไฟจากขั้วต่อ 50 หากคำเตือนหายไป ปัญหาจะมาจากสายไฟของลูกค้ หากคำเตือนไม่ได้หายไป ให้เปลี่ยนการ์ดควบคุม

#### คำเตือน/สัญญาณเตือน 2, แรงดันต่ำ

คำเตือนหรือสัญญาณเตือนนี้จะปรากฏต่อเมื่อถูกตั้งค่าโดยผู้ใช้ใน 6-01 พลังงานหมดเวลารอสัญญาณ สัญญาณบน อินพุทอนาล็อก ตัวหนึ่งต่ำกว่า 50% ของค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้สำหรับอินพุทนั้น สภาพนี้อาจเกิดขึ้นจากสายไฟชำรุดหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณผิดพลาด

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบการเชื่อมต่อบน ขั้วต่ออินพุทอนาล็อกทั้งหมด ขั้วต่อการ์ดควบคุม 53 และ 54 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อรวม 55 MCB 101 ขั้วต่อ 11 และ

12 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อรวม 10 MCB 109 ขั้วต่อ 1, 3, 5 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อรวม 2, 4, 6)

ตรวจสอบว่า การตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่และการตั้งค่าสวิตช์ตรงกับประเภทของสัญญาณอนาล็อก

ดำเนินการทดสอบสัญญาณขั้วต่ออินพุท

#### คำเตือน/สัญญาณเตือน 3, ไม่มีมอเตอร์

ไม่มีมอเตอร์ต่ออยู่ที่เอาต์พุทของตัวแปลงความถี่

#### คำเตือน/สัญญาณเตือน 4, เฟสหลักหาย

เกิดการหายไปของไฟฟ้าเฟสหนึ่งทางด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก หรือ แรงดันไฟฟ้าสายหลัก มีความไม่สมดุลสูงมากเกินไป ข้อความนี้จะปรากฏเช่นกันในกรณีที่เกิดฟอลต์ขึ้นที่วงจรเรียงกระแสด้านอินพุทของตัวแปลงความถี่ ตัวเลือกถูกตั้งไว้ที่ 14-12 ความไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก.

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟ และกระแสแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายมายังตัวแปลงความถี่

#### คำเตือน 5, แรงดัน DC สูง

แรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (DC) สูงกว่าขีดจำกัดค่าเตือนแรงดันสูง ขีดจำกัดขึ้นกับพิกัดแรงดันของตัวแปลงความถี่ เครื่องยังคงทำงานอยู่

#### คำเตือน 6, แรงดัน DC ต่ำ

แรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (DC) ต่ำกว่าขีดจำกัดค่าเตือนแรงดันต่ำ ขีดจำกัดขึ้นกับพิกัดแรงดันของตัวแปลงความถี่ เครื่องยังคงทำงานอยู่

#### คำเตือน/สัญญาณเตือน 7, แรงดันกระแสตรงเกิน

ถ้าแรงดันวงจรขั้วกลางมีค่าสูงเกินกว่าขีดจำกัด ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังจากเวลาหนึ่ง

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เชื่อมต่อตัวต้านทานเบรค

ขยายช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

เปลี่ยนประเภทความเร็ว

เปิดทำงานฟังก์ชันต่างๆ ใน 2-10 พลังงานของเบรค

เพิ่ม 14-26 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์

ถ้าคำเตือน/สัญญาณเตือนเกิดขึ้นในระหว่างไฟฟ้าตก ระบบจะใช้การสำรองพลังงานลนั (14-10 แรงดันเข้าล้มเหลว)

#### คำเตือน/สัญญาณเตือน 8, แรงดัน DC ต่ำ

หากแรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (ดีซีลิงค์) ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดแรงดันต่ำกว่าเกณฑ์ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบว่ามีกระแสเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC หรือไม่ ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC ต่ออยู่ ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังการหน่วงเวลาที่กำหนด การหน่วงเวลาจะแตกต่างกันไปตามขนาดของเครื่อง

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบว่า แรงดันแหล่งจ่ายไฟ ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่

ดำเนินการทดสอบแรงดันอินพุท

ดำเนินการทดสอบวงจรการชาร์จกระแสไฟต่ำ

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 9, อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน**  
ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเนื่องจากจ่ายโหลดเกิน (กระแสสูงเป็นเวลานานเกินไป) ตัวนับสำหรับการป้องกันความร้อนสะสมของอินเวอร์เตอร์ด้วยการคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งค่าเดือนที่ 98% และตัดการทำงานที่ 100% ในขณะที่แจ้งสัญญาณเตือน *ไม่สามารถ* รีเซ็ตตัวแปลงความถี่จนกว่าตัวนับจะกลับมามีค่าต่ำกว่า 90%  
ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากตัวแปลงความถี่จ่ายโหลดเกิน 100% เป็นระยะเวลาสั้นเกินไป

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เปรียบเทียบกระแสเอาต์พุตที่แสดงใน LCP กับกระแสที่พิกัดของตัวแปลงความถี่

เปรียบเทียบกระแสเอาต์พุตที่แสดงบนปุ่ม LCP กับกระแสมอเตอร์ที่วัดได้

แสดงโหลดชุดขับเคลื่อนความถี่บน LCP และตรวจสอบค่า ขณะรันสูงกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่ ตัวนับควรเพิ่มขึ้น เมื่อรันต่ำกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่ ตัวนับควรลดลง

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 10, มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน**  
จากการทำงานของรีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETR) พวมอเตอร์มีความร้อนเกินไป เลือกว่าจะให้ตัวแปลงความถี่เตือนหรือส่งสัญญาณเตือนเมื่อตัวนับไปถึง 100% ใน 1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์ หรือไม่ เกิดข้อผิดพลาดเมื่อมอเตอร์รับภาระเกิน 100% เป็นเวลานานเกินไป

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่

ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในทางเชิงกลหรือไม่

ตรวจสอบว่ากระแสมอเตอร์ที่ตั้งใน 1-24 กระแส-มอเตอร์ (Amp) ถูกต้อง

ตรวจสอบว่าข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง

หากใช้พัดลมภายนอก ตรวจสอบใน 1-91 มีพัดลมพิเศษภายนอกมอเตอร์ ว่าถูกเลือกไว้

การทำงาน AMA ใน 1-29 ปรับตามมอเตอร์ขอได้ (AMA) อาจปรับตัวควบคุมความถี่ไปยังมอเตอร์ได้แม่นยำมากขึ้นและลดภาระความร้อนสะสม

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 11, เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์มีความร้อนเกิน**

เทอร์มิสเตอร์อาจถูกปลดการเชื่อมต่อ เลือกว่าจะให้ตัวแปลงความถี่เตือนหรือส่งสัญญาณเตือนใน 1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่

ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในเชิงกลหรือไม่

ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องระหว่างขั้วต่อ 53 หรือ 54 (อินพุตแรงดันแบบอนาล็อก) และขั้วต่อ 50 (แหล่งจ่าย +10 V) และสวิตช์ขั้วต่อสำหรับ 53 หรือ 54 ตั้งไว้สำหรับแรงดัน ตรวจสอบว่า

1-93 แหล่งรับสัญญาณเทอร์มิสเตอร์ เลือกขั้วต่อ 53 หรือ 54

เมื่อใช้อินพุตดิจิทัล 18 หรือ 19 ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องระหว่างขั้วต่อ 18 หรือ 19 (อินพุตดิจิทัล PNP เท่านั้น) และขั้วต่อ 50

ถ้ามีการใช้เซนเซอร์ KTY ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการต่อระหว่างขั้วต่อ 54 และ 55

หากใช้สวิตช์ความร้อนหรือเทอร์มิสเตอร์ ตรวจสอบการตั้งค่า 1-93 แหล่งสำหรับเทอร์มิสเตอร์ ว่าเหมาะสมกับสายต่อตัวตรวจจับ

หากใช้ตัวตรวจจับ KTY ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ 1-95 ชนิดเซนเซอร์ KTY, 1-96 แหล่ง-เทอร์มิสเตอร์ KTY และ 1-97 ค่าเริ่มต้น KTY ว่าเหมาะสมกับสายต่อตัวตรวจจับ

#### ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 12, ชัตตอร์ค

แรงบิดมีค่าสูงกว่าค่าใน 4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์ หรือค่าใน 4-17 กำหนดค่าแรงบิดกรณีไฟย้อนกลับ. 14-25 หน่วงการบิดที่ชัตจำกัดทอร์ก สามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้จากเงื่อนไขค่าเดือนอย่างเดียวเท่านั้นเป็นค่าเดือนที่ตามด้วยสัญญาณเตือน

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากเกินชัตจำกัดแรงบิดมอเตอร์ระหว่างเปลี่ยนความเร็วขึ้น ให้ขยายเวลาเปลี่ยนความเร็วขึ้น

หากเกินชัตจำกัดแรงบิดเจเนอเรเตอร์ระหว่างเปลี่ยนความเร็วลง ให้ขยายเวลาเปลี่ยนความเร็วลง

หากชัตจำกัดแรงบิดเกิดขึ้นขณะทำงาน อาจเพิ่มชัตจำกัดแรงบิดได้ โปรดแน่ใจว่าระบบสามารถทำงานอย่างปลอดภัยที่แรงบิดสูงขึ้น

ตรวจสอบการใช้งานสำหรับการตั้งกระแสมากเกินไปในมอเตอร์

#### ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 13, กระแสเกิน

อินเวอร์เตอร์เกินชัตจำกัดกระแสสูงสุด (ประมาณ 200% ของกระแสที่กำหนด) ค่าเดือนจะแสดงค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที หลังจากนั้นตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานและแสดงค่าเดือน ข้อผิดพลาดนี้เกิดได้จากการโหลดที่มีไฟฟ้าช็อคหรือการเร่งความเร็วด้วยโหลดความเฉื่อยสูง และยังปรากฏหลังจากการสำรองพลังงานจลน์หากมีการเร่งความเร็วในระหว่างเวลาเปลี่ยนความเร็วขาขึ้น ถ้ามีการเลือกการควบคุมเบรคเชิงกลส่วนขยายการตัดการทำงานจะสามารถรีเซ็ตจากภายนอกได้

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตัดกระแสไฟและตรวจสอบว่าเฟลมอเตอร์หมุนได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าขนาดมอเตอร์เหมาะสมกับตัวแปลงความถี่หรือไม่

ตรวจสอบพารามิเตอร์มอเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 เพื่อแก้ไขข้อมูลมอเตอร์

#### สัญญาณเตือน 14, ตอลงดินผิด

มีกระแสจากเฟสเอาต์พุตลงดิน ทั้งจากในเคเบิลระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์ หรือภายในตัวมอเตอร์เอง



**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตัดไฟที่จ่ายไปยังตัวแปลงความถี่และแก้ไขฟอลต์ลงดิน

ตรวจสอบฟอลต์ลงดินในมอเตอร์โดยวัดความต้านทานลงกราวด์ของสายไฟมอเตอร์ และมอเตอร์ด้วยเครื่องมือวัดความเป็นฉนวน

ดำเนินการตรวจสอบตัวตรวจจับกระแสไฟฟ้า

**สัญญาณเตือน 15, ไม่สมบูรณ์ HW**

อุปกรณ์เสริมติดตั้งถาวรไม่ได้รับการจัดการจากฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บอร์ดควบคุมปัจจุบัน

บันทึกค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้และติดต่อซัพพลายเออร์Danfoss ของคุณ:

15-40 ประเภท FC

15-41 ส่วนกำลัง

15-42 แรงดันไฟฟ้า

15-43 เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

15-45 สตริงรหัสชนิดจริง

15-49 ไอดีซอฟต์แวร์การควบคุม

15-50 ไอดีซอฟต์แวร์การกำลัง

15-60 ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

15-61 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม (สำหรับอุปกรณ์เสริมในสล็อตแต่ละชิ้น)

**สัญญาณเตือน 16, ลัดวงจร**

มีการลัดวงจรในมอเตอร์หรือการเดินสายไฟของมอเตอร์

ตัดกระแสไฟที่จ่ายไปยังตัวแปลงความถี่และแก้ไขการลัดวงจร

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 17, หมดเวลาค่าตั้งควบคุม**

ไม่มีการสื่อสารไปยังตัวแปลงความถี่

ค่าเดือนจะทำงานเมื่อ 8-04 ฟังก์ชันหมดเวลาค่าตั้งควบคุม

ไม่ได้ตั้งไว้ที่ [0] บิต

หาก 8-04 ฟังก์ชันหมดเวลาค่าตั้งควบคุม ถูกตั้งค่าเป็น หยุด

และ ตัดการทำงาน ค่าเดือนจะแสดงขึ้น และตัวแปลงความถี่เปลี่ยนความเร็วลงจนกว่าจะตัดการทำงาน แล้วจึงแสดงสัญญาณเตือน

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น:**

ตรวจสอบการเชื่อมต่อบนสายการสื่อสารแบบอนุกรม

เพิ่ม 8-03 เวลาหมดเวลาค่าตั้งควบคุม

ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์การสื่อสาร

ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อกำหนด EMC

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 22, การเบรคเชิงกลชักรอก**

ค่าที่รายงานจะแสดงประเภท

0 = ไม่ถึงค่าอ้างอิงแรงบิดก่อนหมดเวลา

1 = มีการป้อนกลับเบรคก่อนหมดเวลา

**ค่าเดือน 23, พัดลมภายใน**

ฟังก์ชันค่าเดือนของพัดลมเป็นฟังก์ชันการป้องกันเพิ่มเติมที่ตรวจสอบว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกการใช้ค่าเดือนพัดลมได้ใน 14-53 การตรวจดูพัดลม ([0] ยกเลิกการใช้)

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม

ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ

**ค่าเดือน 24, พัดลมภายนอก**

ฟังก์ชันค่าเดือนของพัดลมเป็นฟังก์ชันการป้องกันเพิ่มเติมที่ตรวจสอบว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถยกเลิกการใช้ค่าเดือนพัดลมได้ใน 14-53 การตรวจดูพัดลม ([0] ยกเลิกการใช้)

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม

ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ

**ค่าเดือน 25, ตัวต้านทานเบรคลัดวงจร**

ตัวต้านทานเบรคได้รับการตรวจระหว่างการทำงาน ถ้าเกิดลัดวงจรขึ้น ฟังก์ชันเบรคจะถูกยกเลิกใช้งาน และมีการแสดงค่าเดือน ตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานอยู่ แต่ไม่มีฟังก์ชันเบรคตัดการจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่และเปลี่ยนตัวต้านทานเบรค (ดู 2-15 การตรวจสอบเบรคคริสตีสเตอร์)

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 26, เกินเบรค**

กำลังที่ส่งไปที่ตัวต้านทานเบรคภายนอกจะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับช่วง 120 วินาทีที่ผ่านมาของเวลาการทำงาน การคำนวณพิจารณาจากแรงดันวงจรขั้วกลางและค่าความต้านทานเบรค ที่ตั้งใน 2-16 กระแส เอชเบรคสูงสุด ค่าเดือนจะแสดงเมื่อ การเบรค ที่ต้องดูดซับเข้าไปสูงกว่า 90% ของกำลังความต้านทานเบรค หากมีการเลือก [2] ตัดการทำงาน ใน 2-13 การป้องกันเมื่อเกินขีดจำกัดตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเมื่อกำลังเบรคที่ตัวต้านทานต้องดูดซับเข้าไปมีค่าสูงกว่า 100%

**▲ค่าเดือน**

มีความเสี่ยงที่กำลังจำนวนมากจะถูกถ่ายโอนไปยังตัวต้านทานเบรคถ้าทรานซิสเตอร์เบรคเกิดการลัดวงจร

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 27, เบรค IGBT**

ตัวต้านทานเบรคถูกตรวจดูระหว่างการทำงาน และถ้ามีการลัดวงจร ฟังก์ชันเบรคจะถูกตัดการทำงาน และค่าเดือนจะแสดงขึ้น ตัวแปลงความถี่ยังสามารถทำงานได้แต่เนื่องจากตัวต้านทานเบรคได้เกิดการลัดวงจรไปแล้ว กำลังจำนวนมากจะยังคงถูกส่งไปยังตัวต้านทานเบรคถึงแม้ว่าตัวต้านทานจะไม่ทำงานแล้วก็ตาม ตัดการจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่ และนำตัวต้านทานเบรคออก

สัญญาณเตือน/ค่าเดือนนี้อาจเกิดขึ้นหากตัวต้านทานเบรคมีความร้อนเกิน เทอร์มินอล 104 และ 106 มีไว้เป็นอินพุท KliXon ของตัวต้านทานเบรค โปรดดูหัวข้อ *สวิตช์อุณหภูมิของตัวต้านทานเบรค* ในคู่มือการออกแบบ

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 28, ตรวจเบรค**

ตัวต้านทานเบรคไม่ได้ถูกต่อเอาไว้หรือไม่ทำงาน

ตรวจสอบ 2-15 การตรวจสอบเบรคคริสตีสเตอร์

**สัญญาณเตือน 29, อุณหภูมิระบาย**

อุณหภูมิสูงสุดของแผ่นระบายความร้อนสูงเกินไป ฟอลต์ของอุณหภูมิจะไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้จนกว่าอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนที่กำหนดไว้ การตัดการทำงานและจรีเซตจะแตกต่างกันตามขนาดกำลังของตัวแปลงความถี่

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนี้

- อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูงเกินไป
- สายเคเบิลมอเตอร์ยาวเกินไป
- การทำความสะอาดด้านบนและด้านล่างของตัวแปลง-  
ความถี่ ไม่ถูกต้อง
- การระบายอากาศถูกปิดกั้นรอบตัวแปลงความถี่
- พัดลมแผ่นระบายความร้อนชำรุด
- แผ่นระบายความร้อนสกปรก

สำหรับขนาดเฟรม D, E และ F สัญญาณเตือนนี้ขึ้นอยู่กับ-  
อุณหภูมิที่วัดโดยตัวตรวจจับของแผ่นระบายความร้อนที่ติดตั้ง-  
ไว้ภายในโมดูล IGBT สำหรับขนาดเฟรม F สัญญาณเตือนนี้-  
อาจเกิดจากตัวตรวจจับอุณหภูมิในโมดูลวงจรเรียงกระแส

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

- ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม
- ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ
- ตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT

**สัญญาณเตือน 30, เฟส U สุนหาย**

เฟสมอเตอร์ U ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป

ตัดการจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส U ของ-  
มอเตอร์

**สัญญาณเตือน 31, เฟส V สุนหาย**

เฟส V ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป

ตัดการจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส V ของ-  
มอเตอร์

**สัญญาณเตือน 32, เฟส W หาย**

เฟส W ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป

ตัดกระแสไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส W ของ-  
มอเตอร์

**สัญญาณเตือน 33, Inrush ผิด**

มีการเปิดเครื่องเกิดขึ้นหลายครั้งเกินไปภายในช่วงระยะเวลาสั้น  
ปล่อยให้เครื่องเย็นลงถึงระดับอุณหภูมิในการทำงาน

**คำเตือน/สัญญาณเตือน 34, ฟิลต์บัสผิด**

ฟิลต์บัสบนการ์ดเสริมเพื่อการสื่อสารไม่ทำงาน

**คำเตือน/สัญญาณเตือน 36, หลักล้มเหลว**

คำเตือนและสัญญาณเตือนนี้จะทำงานเมื่อแรงดันแหล่งจ่ายไฟ-  
ที่จ่ายให้กับตัวแปลงความถี่หายไปและ 14-10 แหล่งจ่ายไฟ-  
หลักล้มเหลว ไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ [0] ไม่มีการทำงาน ตรวจสอบ-  
ฟิวส์ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่และแหล่งจ่ายไฟหลักที่ต่อกับเครื่อง

**สัญญาณเตือน 38, ฟลลต์ภายใน**

เมื่อเกิดฟลลต์ภายใน หมายเลขรหัสที่ระบุใน ตาราง 8.2  
จะแสดงขึ้น

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

- จ่ายไฟ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมติดตั้งอย่างถูกต้อง
- ตรวจหาการเดินสายไฟไม่ครบหรือหลวม

อาจจำเป็นต้องติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือแผนกบริการของ  
Danfoss จดหมายเลขรหัสเพื่อคำแนะนำในการแก้ปัญหาต่อไป

No.	ข้อความ
0	พอร์ตอนุกรมไม่สามารถเริ่มใช้งานได้ ติดต่อบริการ- จำหน่ายของ Danfoss หรือแผนกบริการของ Danfoss
256-258	ข้อมูล EEPROM ของแหล่งจ่ายไฟมีข้อบกพร่องหรือ- เก่าเกินไป
512	ข้อมูล EEPROM ของบอร์ดควบคุมมีข้อบกพร่องหรือ- เก่าเกินไป
513	การอ่านข้อมูล EEPROM ได้หมดเวลาในการสื่อสาร
514	การอ่านข้อมูล EEPROM ได้หมดเวลาในการสื่อสาร
515	การควบคุมการปรับใช้งานไม่สามารถจำแนกข้อมูล EEPROM
516	ไม่สามารถเขียนลง EEPROM ได้เนื่องจากคำสั่งเขียน- คำสั่งดำเนินการอยู่
517	คำสั่งเขียนได้หมดเวลาลง
518	เกิดความล้มเหลวใน EEPROM
519	ข้อมูลบาร์โค้ดใน EEPROM สุนหายหรือไม่ถูกต้อง
783	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดต่ำสุด/สูงสุดที่ระบุไว้
1024-1279	ไม่สามารถส่งเทเลแกรมที่ต้องการ
1281	ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) กระพริบหมดเวลา
1282	เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของชุดควบคุมตัวประมวลผลไม่ตรง- กัน
1283	เวอร์ชันข้อมูล EEPROM ของแหล่งจ่ายไฟไม่ตรงกัน
1284	ไม่สามารถอ่านเวอร์ชันของตัวประมวลผลสัญญาณดิ- จิตัล (DSP)
1299	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล롯 A เก่าเกินไป
1300	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล롯 B เก่าเกินไป
1301	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล롯 C0 เก่าเกินไป
1302	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล롯 C1 เก่าเกินไป
1315	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล롯 A ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1316	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล롯 B ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1317	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล롯 C0 ไม่ได้รับการ- รองรับ (ไม่อนุญาต)
1318	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล롯 C1 ไม่ได้รับการ- รองรับ (ไม่อนุญาต)
1379	อุปกรณ์เสริม A ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชัน- แพลตฟอร์ม
1380	อุปกรณ์เสริม B ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชัน- แพลตฟอร์ม
1381	อุปกรณ์เสริม C0 ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชัน- แพลตฟอร์ม
1382	อุปกรณ์เสริม C1 ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชัน- แพลตฟอร์ม
1536	ข้อบกพร่องในการควบคุมที่ปรับตามการใช้งาน (AOC) ได้ถูกบันทึก ข้อมูลการแก้ไขจุดบกพร่องถูกเขียนลงใน LCP
1792	การเฝ้าติดตาม DSP เปิดใช้งาน การแก้ไขจุดบกพร่อง- ของข้อมูลส่วนของแหล่งจ่ายไฟ ทำให้ข้อมูลการ- ควบคุมที่ปรับตามมอเตอร์ (MOC) โอนย้ายไม่สมบูรณ์
2049	ข้อมูลการเริ่มต้นใหม่ของแหล่งจ่ายไฟ
2064-2072	H081x: อุปกรณ์เสริมในสล롯 x เริ่มต้นการทำงาน- ใหม่
2080-2088	H082x: อุปกรณ์เสริมในสล롯 x ขึ้นข้อความให้รอเริ่ม- ต้นจ่ายไฟฟ้า

No.	ข้อความ
2096-2104	H983x: อุปกรณ์เสริมในสล็อต x ขึ้นข้อความให้พร้อม- ต้นจ่ายไฟฟ้าที่ถูกต้อง
2304	ไม่สามารถอ่านข้อมูลใดๆ จากกำลัง EEPROM
2305	ไม่มีเวอร์ชันซอฟต์แวร์จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2314	ไม่มีข้อมูลชุดแหล่งจ่ายไฟจากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2315	ไม่มีเวอร์ชันซอฟต์แวร์จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2316	ไม่มี io_statepage จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2324	การกำหนดรูปแบบการตั้งค่าถูกกำหนดให้ไม่ถูกต้อง- ขณะเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้า
2325	การตั้งค่าหยุดการสื่อสารขณะใช้กำลังหลัก
2326	การกำหนดรูปแบบถูกกำหนดให้ไม่ถูกต้องหลังการ- หน่วงเพื่อให้การตั้งค่าทำการบันทึก
2327	มีการบันทึกที่ตั้งค่าการตั้งค่าเป็นปัจจุบันมากเกินไป
2330	ข้อมูลขนาดกำลังระหว่างการตั้งค่าไม่ตรงกัน
2561	ไม่มีการสื่อสารจาก DSP ไปยัง ATACD
2562	ไม่มีการสื่อสารจาก ATACD ไปยัง DSP (กำลังรับ- สถานะ)
2816	โมดูลบนชุดบอร์ดควบคุมแสดงข้อมูลที่มีสถานะเต็ม
2817	ตัวกำหนดตารางเวลาทำงานซ้ำ
2818	ทำงานเร็ว
2819	เรตของพารามิเตอร์
2820	สแตทข้อมูล LCP มีสถานะเต็ม
2821	พอร์ตอนุกรมมีสถานะเต็ม
2822	พอร์ต USB มีสถานะเต็ม
2836	cflistMemPool มีขนาดเล็กเกินไป
3072-5122	คำพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้
5123	อุปกรณ์เสริมในสล็อต A: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5124	อุปกรณ์เสริมในสล็อต B: ฮาร์ดแวร์เข้ากันไม่ได้กับ- ฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5125	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5126	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งาน- ร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5376-6231	ความจำไม่พอ

**ตาราง 8.2** ฟลลต์ภายใน หมายเลขรหัส

**สัญญาณเตือน 39, เซ็นเซอร์ระบาย**

ไม่มีค่าป้อนกลับจากเซ็นเซอร์แผ่นระบายความร้อน

สัญญาณจากตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT ไม่ปรากฏในการตั้งค่า  
ปัญหาอาจเกิดจากการตั้งค่า จากการ์ดชุดขับเคลื่อนเกด หรือ-  
สายเคเบิลรับมีนระหว่างการตั้งค่ากับการ์ดชุดขับเคลื่อนเกด

**คำเตือน 40, โหลดเกิน T27**

ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่อกับขั้ว 27 หรือถอดสายที่ลัดวงจร-  
ออก ตรวจสอบ5-00 *เลือกหมวดสัญญาติจิตอลอิน-เอาท์*  
และ5-01 *เลือกสัญญาติจิตอล เทอมินอล 27*

**คำเตือน 41, ภาระเกิน T29**

ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่อกับขั้ว 29 หรือถอดสายที่ลัดวงจร-  
ออก ตรวจสอบ5-00 *เลือกหมวดสัญญาติจิตอลอิน-เอาท์*  
และ5-02 *เลือกสัญญาติจิตอล เทอมินอล 29*

**คำเตือน 42, โหลดเกินของเอาท์พุทดิจิตัล บน X30/6 หรือโหลดเกินของเอาท์พุทดิจิตัลบน X30/7**

สำหรับ X30/6, ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่อกับขั้ว X30/6 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ5-32 *ขั้ว X30/6 Digi Out (MCB 101)*

สำหรับ X30/7, ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่อกับขั้ว X30/7 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ5-33 *ขั้ว X30/7 Digi Out (MCB 101)*

**สัญญาณเตือน 46, แหล่งจ่ายไฟการ์ดกำลัง แหล่งจ่ายไฟบนการ์ดกำลังอยู่นอกช่วง**

มีแหล่งจ่ายไฟสามแหล่งที่มาจากแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตซ์ (SMPS) บนการ์ดกำลัง ได้แก่ 24 V, 5 V, ±18 V เมื่อจ่ายไฟ-  
ด้วย 24 V DC โดยใช้อุปกรณ์เสริม MCB 107 มีเพียงแหล่ง-  
จ่ายไฟ 24 V และ 5 V เท่านั้นที่ถูกตรวจสอบ เมื่อจ่ายไฟด้วย-  
แรงดันไฟฟ้าสายหลักสามเฟส ตรวจสอบไฟทั้งสามเฟส

**คำเตือน 47, แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ**

24 V DC ถูกตรวจวัดบนการ์ดควบคุม แหล่งจ่ายไฟตรงสำรอง  
24 V DC ภายนอกอาจจ่ายโหลดเกิน ในกรณีอื่น ให้ติดต่อ-  
ตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ

**คำเตือน 48, แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V มีค่าต่ำ**

แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V DC ที่ใช้บนการ์ดควบคุมอยู่นอกขีดจำกัด-  
ที่ได้รับอนุญาต แหล่งจ่ายไฟถูกตรวจวัดบนการ์ดควบคุม ตรวจสอบ  
การ์ดควบคุมว่าพร้อมหรือไม่ หากมีการดูอุปกรณ์เสริม  
ให้ตรวจสอบสภาวะแรงดันเกิน

**คำเตือน 49, ชัดความเร็ว**

เมื่อความเร็วไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดใน 4-11 *กำหนดความเร็วต่ำ-  
สุดมอเตอร์* และ 4-13 *กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์* ตัวแปลง-  
ความถี่จะแสดงค่าเตือน เมื่อความเร็วต่ำกว่าขีดจำกัดที่ระบุไว้ใน  
1-86 *ตัดการทำงานที่ความเร็วต่ำ [RPM]* (ยกเว้นเมื่อสตาร์ท-  
หรือหยุด) ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงาน

**สัญญาณเตือน 50, ปรับเทียบ AMA ล้มเหลว**

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Danfoss หรือแผนกบริการของ  
Danfoss

**สัญญาณเตือน 51, AMA U<sub>nom</sub>, I<sub>nom</sub>**

การตั้งค่าของแรงดันโวลต์มอเตอร์ กระแสมอเตอร์ และกำลัง-  
มอเตอร์ผิดพลาด ตรวจสอบการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง  
1-25

**ALARM 52, AMA ค่า I<sub>nom</sub>**

กระแสมอเตอร์มีค่าเกินไป ตรวจสอบการตั้งค่า

**สัญญาณเตือน 53, AMA มอเตอร์ใหญ่**

มอเตอร์ใหญ่เกินไปสำหรับ AMA จะทำงาน

**สัญญาณเตือน 54, AMA มอเตอร์เล็ก**

มอเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับ AMA จะทำงานได้

**สัญญาณเตือน 55, พารามิเตอร์ AMA อยู่นอกช่วง**

ค่าพารามิเตอร์จากมอเตอร์อยู่นอกเหนือช่วงที่รับได้ AMA  
จะไม่ทำงาน

**สัญญาณเตือน 56, ชัดจังหวะ AMA**

ผู้ใช้ชัดจังหวะการทำงานของ AMA

**สัญญาณเตือน 57, ภายใน AMA**

ให้ลองพยายามสตาร์ท AMA อีกหลายๆ ครั้ง จนกระทั่ง AMA ทำงาน โปรดระวังไว้ว่าการทำงานซ้ำๆ กันหลายครั้งอาจจะทำให้มอเตอร์ร้อนถึงระดับที่ค่าความต้านทาน  $R_s$  และ  $R_r$  มีค่าเพิ่มขึ้นได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

**สัญญาณเตือน 58, AMA ฟลลด์ภายใน**

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ Danfoss

**คำเตือน 59, ชัดกระแส**

กระแสมีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ใน 4-18 ชัดจำกัดกระแส ตรวจสอบดูว่าข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง อาจเพิ่มขีดจำกัดกระแส ดูให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ขีดจำกัดสูงสุด

**คำเตือน 60, อินเตอร์ล๊อคภายนอก**

มีการทำงานของอินเตอร์ล๊อคภายนอก เพื่อให้กลับมามาทำงานโดยปกติอีกครั้ง ให้จ่ายไฟ 24 V DC ที่ขั้วต่อที่โปรแกรมไว้สำหรับอินเตอร์ล๊อคภายนอก จากนั้นรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ (ผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม, I/O ดิจิตอล หรือโดยการกดปุ่ม [Reset])

**คำเตือน/สัญญาณเตือน 61, ข้อผิดพลาดการติดตาม**

ความผิดพลาดระหว่างความเร็วของมอเตอร์ที่คำนวณได้กับเครื่องวัดความเร็วด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบผลสะท้อนกลับ การทำงานคำเตือน/สัญญาณเตือน/ปิดใช้งาน ตั้งค่าใน 4-30 พังกซ์ขึ้นค่าป้องกันมอเตอร์สัญญาณ การติดตั้งความผิดพลาดที่รับได้ใน 4-31 ความเร็วค่าป้องกันมอเตอร์ผิดพลาดและการติดตั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่ยอมรับได้ใน 4-32 ครบเวลา ค่าป้องกันมอเตอร์สัญญาณ ระหว่างที่เครื่องมือสำหรับใช้งานเกิดบกพร่องอาจเกิดขึ้นได้

**คำเตือน 62, ความถี่เอาต์พุตที่ขีดจำกัดสูงสุด**

ความถี่ของเอาต์พุตมีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ใน 4-19 ตั้งความถี่สูงสุดของมอเตอร์

**สัญญาณเตือน 64, จำกัดแรงดันไฟ:**

ที่ค่าโหลดและความเร็วที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ที่มีค่าสูงกว่าแรงดันดีซีลิงค์ที่มีอยู่

**คำเตือน/สัญญาณเตือน 65, การ์ดควบคุมอุณหภูมิสูงเกิน**

การตัดอุณหภูมิของการ์ดควบคุมอยู่ที่ 80 °C

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

- ตรวจสอบว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของการทำงานอยู่ภายในขีดจำกัด
- ตรวจสอบการอุดตันของตัวกรอง
- ตรวจสอบการทำงานของพัดลม
- ตรวจสอบการ์ดควบคุม

**คำเตือน 66, อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนมีค่าต่ำ** ตัวแปลงความถี่เย็นเกินไปที่จะทำงานได้ คำเตือนนี้ขึ้นกับตัวตรวจจับอุณหภูมิในโมดูล IGBT

เพิ่มอุณหภูมิแวดล้อมของเครื่อง นอกจากนี้ ปริมาณทริกเกิลของกระแสสามารถจ่ายให้กับตัวควบคุมความถี่เมื่อใดก็ตามที่มอเตอร์ถูกหยุดโดยการตั้งค่า 2-00 กระแสไฟ DC ค้าง/อุณหภูมิมอเตอร์ ที่ 5% และ 1-80 การทำงานที่หยุด

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

อุณหภูมิฮีทซิงค์วัดได้ที่ 0 °C ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าตัวตรวจจับอุณหภูมิบกพร่อง ทำให้ความเร็วพัดลมเพิ่มขึ้นไปที่ค่าสูงสุด หากสายต่อตัวตรวจจับระหว่าง IGBT และการ์ดชุดขับเคลื่อนเกิดไม่ได้อัปเดต จะมีการเตือนเกิดขึ้น ตรวจสอบตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT ด้วย

**สัญญาณเตือน 67, การกำหนดโมดูลตัวเลือกถูกเปลี่ยน**

อุปกรณ์เสริมหนึ่งหรือสองชนิดได้ถูกติดตั้งเพิ่มเข้ามาหรือถอดออกไป ตั้งแต่การตัดการจ่ายไฟครั้งสุดท้าย ตรวจสอบว่าตั้งใจเปลี่ยนแปลงการกำหนดรูปแบบนี้ และรีเซ็ตชุด

**สัญญาณเตือน 68, หยุดปลอดภัยทำงาน**

การหยุดแบบปลอดภัยถูกใช้งาน เมื่อต้องการกลับสู่การทำงานปกติ ใช้ 24 V DC กับขั้วต่อ 37 จากนั้นส่งสัญญาณการรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ดิจิตอล หรือโดยการกดปุ่มรีเซ็ต)

**สัญญาณเตือน 69, อุณหภูมิการ์ดกำลัง**

ตัวตรวจจับอุณหภูมิมบนการ์ดกำลังร้อนหรือเย็นเกินไป

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบการทำงานของพัดลมที่ประตู

ตรวจสอบว่าวงจรกรองสำหรับพัดลมที่ประตูไม่ได้อุดตัน

ตรวจสอบว่าแผ่นกันติดตั้งถูกต้องแล้วบนตัวแปลงความถี่ IP21/IP 54 (NEMA 1/12)

**สัญญาณเตือน 70, การกำหนดรูปแบบตัวแปลงความถี่ไม่ถูกต้อง**

การ์ดควบคุมและการ์ดกำลังไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายพร้อมรหัสประเภทของเครื่องจากป้ายชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนของการ์ดเพื่อตรวจสอบความสามารถใช้งานร่วมกัน

**สัญญาณเตือน 71, PTC 1 หยุดแบบปลอดภัย**

การหยุดแบบปลอดภัยจะถูกใช้งานจากการ์ดเทอร์มิสเตอร์ PTC MCB 112 (มอเตอร์ร้อนเกินไป) สามารถกลับเข้าสู่การใช้งานตามปกติเมื่อ MCB 112 ใช้แรงดันไฟ DC 24 V ไปที่ T-37 อีกครั้ง (เมื่ออุณหภูมิมอเตอร์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) และเมื่อสัญญาณดีดิจิทัลขาเข้าจาก MCB 112 ถูกปิดการทำงาน ในกรณีนี้ สัญญาณรีเซ็ตจะต้องถูกส่งออกไป (ผ่านบัส, I/O ดิจิตอล หรือโดยการกดปุ่ม [RESET]) โปรดทราบว่าหากเปิดใช้การรีเซ็ตอัตโนมัติ มอเตอร์อาจสตาร์ทเมื่อฟลลด์ถูกลบออกแล้ว

**สัญญาณเตือน 72, ความล้มเหลวที่เป็นอันตราย**

ระบบหยุดแบบปลอดภัยพร้อมล๊อครอบ ระดับสัญญาณแทรกในการหยุดแบบปลอดภัย และสัญญาณอินพุตดิจิทัล PTC MCB 112 ของการ์ดเทอร์มิสเตอร์

**คำเตือน 73, เริ่มสตาร์ทการหยุดแบบปลอดภัยอัตโนมัติ**

หยุดแบบปลอดภัย ด้วยการเปิดใช้การรีเซ็ตอัตโนมัติ มอเตอร์อาจสตาร์ทเมื่อฟลลด์ถูกลบออกแล้ว

**ค่าเตือน 76, การตั้งค่าหน่วยกำลัง**

จำนวนหน่วยกำลังที่ต้องการไม่ตรงกับจำนวนหน่วยกำลังที่ใช้ทำงานอยู่ที่ตรวจวัดได้

**ค่าเตือน 77, โหมดกำลังที่ลด**

ค่าเตือนนี้บ่งชี้ว่าตัวแปลงความถี่กำลังทำงานในโหมดกำลังที่ลดลง (คือต่ำกว่าจำนวนส่วนอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับอนุญาต) ค่าเตือนนี้จะเกิดขึ้นบนรอบการจ่ายไฟเมื่อตัวแปลงความถี่ถูกตั้งไว้ให้รันด้วยอินเวอร์เตอร์จำนวนน้อยลงและยังรันอยู่

**สัญญาณเตือน 79, การกำหนดค่าส่วนกำลังไม่ถูกต้อง**

การตั้งค่าการสเกลเป็นหมายเลขชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ติดตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อ MK102 บนการตั้งค่าได้

**สัญญาณเตือน 80, ชุดขับเคลื่อนใช้ค่าเริ่มต้นตามค่ามาตรฐาน**

การตั้งค่าพารามิเตอร์ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐานหลังจากการรีเซ็ตด้วยมือ รีเซ็ตเครื่องเพื่อลบสัญญาณเตือน

**สัญญาณเตือน 81, CSIV ผิดปกติ**

ไฟล์ CSIV มีข้อผิดพลาดไวยากรณ์

**สัญญาณเตือน 82, พารามิเตอร์ CSIV ผิดพลาด**

CSIV ล้มเหลวในการเริ่มพารามิเตอร์

**สัญญาณเตือน 85, PB ล้มเหลวหนัก**

ข้อผิดพลาดของ Profibus/Profisafe

**ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 104, ฟอลต์พัฒนา**

การตรวจสอบพัฒนาจะตรวจสอบว่าพัฒนาหมุนเมื่อเปิดเครื่องหรือเมื่อเปิดพัฒนาหรือไม่ หากพัฒนาไม่หมุน ฟอลต์นี้จะแจ้งให้ทราบ ฟอลต์พัฒนาอาจกำหนดค่าเป็นตัดการทำงานเมื่อมีค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนได้โดย 14-53 การตรวจดูพัฒนา

**การแก้ไขปัญหา** จ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่เพื่อพิจารณาว่ามีค่าเตือน/สัญญาณเตือนแสดงหรือไม่

**ค่าเตือน/สัญญาณเตือน 243, เมรด IGBT**

สัญญาณเตือนนี้สำหรับตัวแปลงความถี่ เฟรม F เท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 27 คำรายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโมดูลกำลังตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน:

- 1 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้าย
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์กลางในขนาดเฟรม F12 หรือ F3
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F10 หรือ F11
- 2 = ตัวแปลงความถี่ที่สองจากโมดูลอินเวอร์เตอร์-ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 3 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F12 หรือ F13
- 3 = ที่สามจากโมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 4 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาสุดในขนาดเฟรม F14
- 5 = ชุดวงจรเรียงกระแส
- 6 = ชุดวงจรเรียงกระแสขวาในขนาดเฟรม F14

**สัญญาณเตือน 244, อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อน**

สัญญาณเตือนนี้สำหรับตัวแปลงความถี่ เฟรม F เท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 29 คำรายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโมดูลกำลังตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้าย
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์กลางในขนาดเฟรม F12 หรือ F3
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F10 หรือ F11
- 2 = ตัวแปลงความถี่ที่สองจากโมดูลอินเวอร์เตอร์-ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 3 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F12 หรือ F13
- 3 = ที่สามจากโมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 4 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาสุดในขนาดเฟรม F14
- 5 = ชุดวงจรเรียงกระแส
- 6 = ชุดวงจรเรียงกระแสขวาในขนาดเฟรม F14

**สัญญาณเตือน 245, เซ็นเซอร์ระบาย**

สัญญาณเตือนนี้สำหรับตัวแปลงความถี่ เฟรม F เท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 39 คำรายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโมดูลกำลังตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้าย
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์กลางในขนาดเฟรม F12 หรือ F3
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F10 หรือ F11
- 2 = ตัวแปลงความถี่ที่สองจากโมดูลอินเวอร์เตอร์-ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 3 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F12 หรือ F13
- 3 = ที่สามจากโมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 4 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาสุดในขนาดเฟรม F14
- 5 = ชุดวงจรเรียงกระแส
- 6 = ชุดวงจรเรียงกระแสขวาในขนาดเฟรม F14

**สัญญาณเตือน 246, แหล่งจ่ายไฟการ์ดกำลัง**

สัญญาณเตือนนี้สำหรับตัวแปลงความถี่ เฟรม F เท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 46 คำรายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโมดูลกำลังตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้าย
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์กลางในขนาดเฟรม F12 หรือ F3
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F10 หรือ F11
- 2 = ตัวแปลงความถี่ที่สองจากโมดูลอินเวอร์เตอร์-ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 3 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F12 หรือ F13
- 3 = ที่สามจากโมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 4 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาสุดในขนาดเฟรม F14
- 5 = ชุดวงจรเรียงกระแส
- 6 = ชุดวงจรเรียงกระแสขวาในขนาดเฟรม F14

**สัญญาณเตือน 247, อุณหภูมิการ์ดควบคุม**

สัญญาณเตือนนี้สำหรับตัวแปลงความถี่ เฟรม F เท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 69 คำรายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโมดูลกำลังตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน

- 1 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้าย
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์กลางในขนาดเฟรม F12 หรือ F3
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F10 หรือ F11
- 2 = ตัวแปลงความถี่ที่สองจากโมดูลอินเวอร์เตอร์-ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 3 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F12 หรือ F13
- 3 = ที่สามจากโมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 4 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาสุดในขนาดเฟรม F14
- 5 = ชุดวงจรเรียงกระแส
- 6 = ชุดวงจรเรียงกระแสขวาในขนาดเฟรม F14

**สัญญาณเตือน 248, การกำหนดค่าส่วนกำลังไม่ถูกต้อง**

สัญญาณเตือนนี้สำหรับตัวแปลงความถี่ เฟรม F เท่านั้น ซึ่งเท่ากับสัญญาณเตือน 79 คำรายงานในบันทึกสัญญาณเตือนบ่งชี้ว่าโมดูลกำลังตัวใดที่ทำให้เกิดสัญญาณเตือน:

- 1 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้าย
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์กลางในขนาดเฟรม F12 หรือ F3
- 2 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F10 หรือ F11
- 2 = ตัวแปลงความถี่ที่สองจากโมดูลอินเวอร์เตอร์-ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 3 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาในขนาดเฟรม F12 หรือ F13
- 3 = ที่สามจากโมดูลอินเวอร์เตอร์ซ้ายในขนาดเฟรม F14
- 4 = โมดูลอินเวอร์เตอร์ขวาสุดในขนาดเฟรม F14
- 5 = ชุดวงจรเรียงกระแส
- 6 = ชุดวงจรเรียงกระแสขวาในขนาดเฟรม F14

**คำเตือน 250, ชิ้นส่วนใหม่**

มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในตัวแปลงความถี่ รีเซ็ตตัวแปลงความถี่เพื่อให้ทำงานตามปกติ

**คำเตือน 251, รหัสประเภทใหม่**

มีการเปลี่ยนสายไฟหรือส่วนประกอบอื่นๆ และรหัสประเภท-เปลี่ยนไป รีเซ็ตเพื่อลบคำเตือนและกลับมาทำงานโดยปกติ

## 9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

### 9.1 การสตาร์ท และการทำงาน

#### หมายเหตุ

ดู Alarm Log ใน ตาราง 4.2

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
จอมืด / ไม่มีการทำงาน	กำลังอินพุทขาดหาย	ดูตาราง 3.1	ตรวจสอบแหล่งกำลังอินพุท
	ฟิวส์ ขาดหรือไม่ครบ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	ดูข้อมูลฟิวส์ขาดและเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงานในตารางนี้เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้	ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้
	ไม่มีกระแสไฟไปที่ LCP	ตรวจสอบสายเคเบิล LCP เพื่อดูว่าการเชื่อมต่อถูกต้องหรือเสียหาย	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	ลัดวงจรบนแรงดันควบคุม (ขั้วต่อ 12 หรือ 50) หรือที่ขั้วต่อส่วนควบคุม	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟแรงดันควบคุม 24 V ของขั้วต่อ 12/13 ถึง 20-39 หรือแหล่งจ่ายไฟ 10 V ของขั้วต่อ 50 ถึง 55	ต่อสายขั้วต่อต่างๆ อย่างเหมาะสม
	LCP (LCP จาก VLT® 2800 หรือ 5000/6000/8000/ FCD หรือ FCM) ผิด		ใช้เฉพาะ LCP 101 (P/N 130B1124) หรือ LCP 102 (P/N 130B1107)
	การตั้งค่าคอนทราสผิด		กด [Status] + ▲/▼ เพื่อปรับคอนทราส
	จอแสดงผล (LCP) บกพร่อง	ทดสอบโดยใช้ LCP ที่ต่างไป	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	แหล่งจ่ายไฟแรงดันภายในชุดช่องหรือ SMPS บกพร่อง		ติดต่อซัพพลายเออร์
จอแสดงผลติดๆ ดับๆ	แหล่งจ่ายไฟจ่ายโหลดเกิน (SMPS) เนื่องจากการเดินสายควบคุมไม่ถูกต้องหรือเกิดฟอลต์ภายในตัวแปลง-ความถี่	เพื่อตัดปัญหาในการเดินสายควบคุม ให้ตัดการเชื่อมต่อการเดินสายควบคุมทั้งหมดโดยถอดปลั๊กขั้วต่อออก	หากจอแสดงผลยังสว่าง แสดงว่าปัญหาอยู่ในการเดินสายควบคุม ตรวจสอบการเดินสายเพื่อหาการลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หากจอแสดงผลยังคงไม่ติด ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับกรณีจอมืด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
มอเตอร์ไม่ทำงาน	สวิตช์บริการเปิดอยู่หรือการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ขาดหาย	ตรวจสอบว่ามอเตอร์เชื่อมต่ออยู่และการเชื่อมต่อไม่หยุดชะงัก (เพราะสวิตช์บริการหรืออุปกรณ์อื่น)	เชื่อมต่อมอเตอร์และตรวจสอบสวิตช์บริการ
	ไม่มีแหล่งจ่ายไฟหลักในการดอปกรณ์เสริม 24 V กระแสตรง	หากจอแสดงผลผลงานแต่ไม่มีเอาท์พุท ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจ่ายไฟให้ตัวแปลงความถี่	จ่ายไฟเข้าเพื่อให้เครื่องทำงาน
	LCP หยุด	ตรวจสอบว่ามีกราด [Off] หรือไม่	กด [Auto On] หรือ [Hand On] (ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานของคุณ) เพื่อให้มอเตอร์ทำงาน
	สัญญาณเริ่มต้นขาดหาย (สแตนด์บาย)	ตรวจสอบ 5-10 <i>ตั้งการทำงานของเทอมินอล 18</i> เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 18 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	ใช้สัญญาณสตาร์ทที่ถูกต้องเพื่อสตาร์ทมอเตอร์
	สัญญาณมอเตอร์สั่นไหวทำงาน (สั่นไหว)	ตรวจสอบ 5-12 <i>ตั้งการทำงานของเทอมินอล 27</i> เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 27 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	จ่ายไฟ 24 V บนขั้วต่อ 27 หรือโปรแกรมขั้วต่อนี้เป็น ไม่มีการทำงาน
	แหล่งสัญญาณอ้างอิงผิด	ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง: ค่าอ้างอิงภายใน ระยะไกล หรือบัส? ค่าอ้างอิงปัจจุบันทำงาน? การเชื่อมต่อขั้วต่อถูกต้อง? การสเกลของขั้วต่อถูกต้อง? สัญญาณอ้างอิงสามารถใช้ได้?	โปรแกรมการตั้งค่าที่ถูกต้อง ตรวจสอบ 3-13 <i>จุดที่ใช้อ้างอิง</i> ตั้งค่าอ้างอิงปัจจุบันที่ทำงานในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* <i>ค่าอ้างอิง</i> ตรวจสอบว่าการเดินสายไฟถูกต้อง ตรวจสอบการสเกลของขั้วต่อ ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง
มอเตอร์ทำงานในทิศทางที่ผิด	การหมุนของมอเตอร์จำกัด	ตรวจสอบว่า 4-10 <i>กำหนดทิศทาง-การหมุนมอเตอร์</i> ได้รับการตั้งโปรแกรมอย่างถูกต้อง	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง
	สัญญาณการผกผันทำงาน	ตรวจสอบว่าคำสั่งการผกผันถูกโปรแกรมสำหรับขั้วต่อในกลุ่มพารามิเตอร์ 5-1* <i>ดิจิทัลอิน</i>	สัญญาณการผกผันถูกยกเลิกทำงาน
	การเชื่อมต่อเฟสมอเตอร์ผิด		ดู 3.7 <i>ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์</i> ในคู่มือนี้
มอเตอร์ทำงานไม่ถึงความเร็วสูงสุด	ตั้งขีดจำกัดความถี่ผิด	ตรวจสอบขีดจำกัดเอาท์พุทใน 4-13 <i>กำหนดความเร็วสูงสุด-มอเตอร์</i> , 4-14 <i>ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz]</i> และ 4-19 <i>ตั้งความเร็วสูงสุดของมอเตอร์</i>	ตั้งโปรแกรมขีดจำกัดให้ถูกต้อง
	สัญญาณอินพุทค่าอ้างอิงไม่ได้สเกลอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการสเกลสัญญาณอินพุทค่าอ้างอิงในกลุ่มพารามิเตอร์ 6-* <i>อิน/เอาท์พุทอนา</i> และกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* <i>ค่าอ้างอิง</i>	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง
ความเร็วมอเตอร์ไม่คงที่	อาจเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าของพารามิเตอร์ของมอเตอร์ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่าการชดเชยมอเตอร์ทั้งหมด สำหรับการดำเนินงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบการตั้งค่า PID	ตรวจสอบการตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-6* <i>โหมด I/O อนาล็อก</i> สำหรับการทำงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบการตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 20-0* <i>การป้อนกลับ</i>
มอเตอร์ทำงานรุนแรง	อาจเป็นที่สนามแม่เหล็กเกิน	ตรวจสอบว่ามีกราดมอเตอร์ไม่ถูกต้องหรือไม่ในพารามิเตอร์ของมอเตอร์ทั้งหมด	ตรวจสอบการตั้งค่ามอเตอร์ในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-2* <i>ข้อมูลเนมเพลท</i> , 1-3* <i>ข้อมูลมอเตอร์ขั้นสูง</i> และ 1-5* <i>ตั้งไม่ตามโหลด</i>
มอเตอร์ไม่เบรค	อาจเป็นการตั้งค่าไม่ถูกต้องในพารามิเตอร์เบรค อาจเป็นเพราะเวลาเปลี่ยนลดความเร็วสั้นเกินไป	ตรวจสอบพารามิเตอร์ของเบรค ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	ตรวจสอบกลุ่มพารามิเตอร์ 2-0* <i>คัมเบรค DC</i> และ 3-0* <i>ขีดอ้างอิง</i>



อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
ฟิวส์กำลังไฟขาดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	ลัดวงจรเฟสต่อเฟส	มอเตอร์หรือแผงควบคุมมีการลัดวงจรในเฟส ตรวจสอบมอเตอร์และแผงเฟสเพื่อหาจุดลัดวงจร	แก้ไขการลัดวงจรใดๆ ที่ตรวจพบ
	มอเตอร์รับโหลดเกิน	มอเตอร์มีการรับโหลดเกินสำหรับการใช้งาน	สตาร์ทเครื่องและตรวจสอบกระแสของมอเตอร์ว่าอยู่ในค่าจำเพาะหรือไม่ หากกระแสของมอเตอร์เกินค่ากระแสโหลดเต็มที่บนข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์อาจทำงานต่อเมื่อโหลดถูกลดลง อ่านข้อมูลจำเพาะสำหรับการใช้งาน
	การเชื่อมต่อที่หลวม	ดำเนินการตรวจสอบก่อนสตาร์ท เพื่อหาส่วนที่เชื่อมต่อหลวม	ขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่น
ความไม่สมดุลของกระแสหลักเกินกว่า 3%	ปัญหาที่กำลังแหล่งจ่ายไฟหลัก (ดูรายละเอียดใน <i>สัญญาณเตือน 4 การหายไปของเฟสแหล่งจ่ายไฟหลัก</i> )	หมุนเวียนสายกำลังอินพุตไปยังชุดขับเคลื่อนหนึ่งตำแหน่ง A ถึง B, B ถึง C, C ถึง A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตามสายนั้นไปด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของกำลังไฟ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟหลัก
	ปัญหากับชุดตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายกำลังอินพุตไปยังตัวแปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ถึง B, B ถึง C, C ถึง A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ชุดอินพุต แสดงว่าเป็นปัญหาที่ชุดติดต่อซีพพลายเออร์
ความไม่สมดุลของกระแสมอเตอร์เกินกว่า 3%	ปัญหาของมอเตอร์หรือการเดินสายไฟมอเตอร์	หมุนเวียนสายมอเตอร์เอาท์พุทไปหนึ่งตำแหน่ง U ถึง V, V ถึง W, W ถึง U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตามสายไฟด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของมอเตอร์หรือการเดินสายไฟมอเตอร์ ตรวจสอบมอเตอร์และการเดินสายมอเตอร์
	ปัญหากับชุดตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายมอเตอร์เอาท์พุทไปหนึ่งตำแหน่ง U ถึง V, V ถึง W, W ถึง U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ชุดเอาท์พุทเดียวกัน แสดงว่าเป็นปัญหาที่ชุด ติดต่อซีพพลายเออร์

**ตาราง 9.1 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

## 10 ข้อมูลจำเพาะ

### 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง

	PK25	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
เอาต์พุตที่เพลาทัวไป [kW]	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	3.7
กรอบหุ้ม IP20/IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
กรอบหุ้ม IP20 (FC 301 เท่านั้น)	A1	A1	A1	A1	A1	A1	-	-	-
กรอบหุ้ม IP55, IP66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
<b>กระแสเอาต์พุต</b>									
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	1.8	2.4	3.5	4.6	6.6	7.5	10.6	12.5	16.7
หยุดเป็นพักๆ (3x200-240 V) [A]	2.9	3.8	5.6	7.4	10.6	12.0	17.0	20.0	26.7
ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	0.65	0.86	1.26	1.66	2.38	2.70	3.82	4.50	6.00
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>									
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	1.6	2.2	3.2	4.1	5.9	6.8	9.5	11.3	15.0
หยุดเป็นพักๆ (3x200-240 V) [A]	2.6	3.5	5.1	6.6	9.4	10.9	15.2	18.1	24.0
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>									
IP20, 21 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการ- แบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	4,4,4 (12,12,12) (ขั้นต่ำ 0.2 (24))								
IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการ- แบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	4,4,4 (12,12,12)								
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> โดยตัดการ- เชื่อมต่อ	6,4,4 (10,12,12)								
ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	21	29	42	54	63	82	116	155	185
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 [กก.]	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
A1 (IP20)	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	-	-	-
A5 (IP55, IP66)	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
ประสิทธิภาพ 4)	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
0.25-3.7 kW มีเฉพาะโหลดเกินสูง 160%									

**ตาราง 10.1 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x200-240 V AC**

โหลดสูง/ปกติ1)	P5K5		P7K5		P11K	
	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาท์พุทที่เพลาทัวร์ไป [kW]	5.5	7.5	7.5	11	11	15
กรอบหุ้ม IP20	B3		B3		B4	
กรอบหุ้ม IP21	B1		B1		B2	
กรอบหุ้ม IP55, IP66	B1		B1		B2	
<b>กระแสเอาท์พุท</b>						
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	24.2	30.8	30.8	46.2	46.2	59.4
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x200-240 V) [A]	38.7	33.9	49.3	50.8	73.9	65.3
ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	8.7	11.1	11.1	16.6	16.6	21.4
<b>กระแสอินพุทสูงสุด</b>						
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	22	28	28	42	42	54
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x200-240 V) [A]	35.2	30.8	44.8	46.2	67.2	59.4
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>						
IP21 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรค, การแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	16,10, 16 (6,8,6)		16,10, 16 (6,8,6)		35,-,- (2,-,-)	
IP21 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (มอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	10,10,- (8,8,-)		10,10,- (8,8,-)		35,25,25 (2,4,4)	
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรค, มอเตอร์ และการแบ่งรับภาระโหลด)	10,10,- (8,8,-)		10,10,- (8,8,-)		35,-,- (2,-,-)	
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดโดยตัดการเชื่อมต่อ [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	16,10,10 (6,8,8)					
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	239	310	371	514	463	602
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP55, IP66 [กก.]	23		23		27	
ประสิทธิภาพ <sup>4)</sup>	0.964		0.959		0.964	

**ตาราง 10.2 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x200-240 V AC**

	P15K		P18K		P22K		P30K		P37K	
โหลดสูง/ปกติ1)	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาท์พุทที่เพลาทัวร์ไป [kW]	15	18.5	18.5	22	22	30	30	37	37	45
กรอบหุ้ม IP20	B4		C3		C3		C4		C4	
กรอบหุ้ม IP21	C1		C1		C1		C2		C2	
กรอบหุ้ม IP55, IP66	C1		C1		C1		C2		C2	
<b>กระแสเอาท์พุท</b>										
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	59.4	74.8	74.8	88	88	115	115	143	143	170
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x200-240 V) [A]	89.1	82.3	112	96.8	132	127	173	157	215	187
ต่อเนื่อง kVA (208 V AC) [kVA]	21.4	26.9	26.9	31.7	31.7	41.4	41.4	51.5	51.5	61.2
<b>กระแสอินพุทสูงสุด</b>										
ต่อเนื่อง (3x200-240 V) [A]	54	68	68	80	80	104	104	130	130	154
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x200-240 V) [A]	81	74.8	102	88	120	114	156	143	195	169
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>										
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรก, มอเตอร์ และการแบ่งรับภาระโหลด)	35 (2)		50 (1)		50 (1)		150 (300MCM)		150 (300MCM)	
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัด- สายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟ- หลัก, มอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	50 (1)		50 (1)		50 (1)		150 (300MCM)		150 (300MCM)	
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัด- สายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (เบรก, การแบ่ง- รับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	50 (1)		50 (1)		50 (1)		95 (3/0)		95 (3/0)	
ขนาดสายเคเบิลสูงโดยตัดแหล่งจ่าย- ไฟหลัก [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	50, 35, 35 (1, 2, 2)						95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)		185, 150, 120 (350MCM, 300MCM, 4/0)	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	624	737	740	845	874	1140	1143	1353	1400	1636
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP55/IP66 [กก.]	45		45		45		65		65	
ประสิทธิภาพ <sup>4)</sup>	0.96		0.97		0.97		0.97		0.97	

**ตาราง 10.3 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x200-240 V AC**

สำหรับพิกัดที่วส์ ดู 10.3.1 ที่วส์

- 1) โหลดเกินสูง = 160% ของแรงบิดในช่วง 60 วินาที โหลดเกินปกติ = 110% ของแรงบิดในช่วง 60 วินาที
- 2) เกจลดอเมริกา
- 3) วัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. แบบมีขีล ที่โหลดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด
- 4) กำลังสูญเสียทั่วไปคือที่สภาวะโหลดพิกัด และคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง  $\pm 15\%$  (ความทนทานสัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่าง-กัน)  
ค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพมอเตอร์ทั่วไป (eff2/eff3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มการสูญเสียกำลังในตัว-แปลงความถี่และด้านตรงข้ามด้วย  
หากความถี่สวิตช์เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน กำลังสูญเสียอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก  
การใช้พลังงานของ LCP และการควบคุมทั่วไปจะรวมไว้ด้วย อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและโหลดของลูกค้ายาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ (แม้ว่าโดยทั่วไปจะเพียง 4 W เพิ่มเติมสำหรับการควบคุมโหลดเต็มกำลัง หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสล๊อต A หรือสล๊อต B แต่ละสล๊อต) แม้ว่าค่าการวัดจากอุปกรณ์ชิ้นเลิศก็ตาม แต่ต้องเผื่อระดับความไม่แม่นยำของการวัดไว้ที่ ( $\pm 5\%$ )
- 5) ค่าสามค่าสำหรับขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดคือสำหรับสายหลักเดียว สายชนิดยึดหยุ่น และสายชนิดยึดหยุ่นที่มีปลอกหุ้ม ตามลำดับ

	PK 37	PK 55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
เอาท์พุทที่เพลาทัวร์ไป [kW]	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
กรอบหุ้ม IP20/IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
กรอบหุ้ม IP20 (FC 301 เท่านั้น)	A1	A1	A1	A1	A1					
กรอบหุ้ม IP55, IP66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
<b>กระแสเอาท์พุท</b>										
<b>โหลดเกินสูง 160% เป็นเวลา 1 นาที</b>										
เอาท์พุทเพล่า [kW]	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	1.3	1.8	2.4	3	4.1	5.6	7.2	10	13	16
หยุดเป็นพักๆ (3x380-440 V) [A]	2.1	2.9	3.8	4.8	6.6	9.0	11.5	16	20.8	25.6
ต่อเนื่อง (3x441-500 V) [A]	1.2	1.6	2.1	2.7	3.4	4.8	6.3	8.2	11	14.5
หยุดเป็นพักๆ (3x441-500 V) [A]	1.9	2.6	3.4	4.3	5.4	7.7	10.1	13.1	17.6	23.2
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	0.9	1.3	1.7	2.1	2.8	3.9	5.0	6.9	9.0	11.0
ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]	0.9	1.3	1.7	2.4	2.7	3.8	5.0	6.5	8.8	11.6
<b>กระแสอินพุทสูงสุด</b>										
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	1.2	1.6	2.2	2.7	3.7	5.0	6.5	9.0	11.7	14.4
หยุดเป็นพักๆ (3x380-440 V) [A]	1.9	2.6	3.5	4.3	5.9	8.0	10.4	14.4	18.7	23.0
ต่อเนื่อง (3x441-500 V) [A]	1.0	1.4	1.9	2.7	3.1	4.3	5.7	7.4	9.9	13.0
หยุดเป็นพักๆ (3x441-500 V) [A]	1.6	2.2	3.0	4.3	5.0	6.9	9.1	11.8	15.8	20.8
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>										
IP20, 21 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล-สูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	4,4,4 (12,12,12) (ขั้นต่ำ 0.2(24))									
IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิล-สูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	4,4,4 (12,12,12)									
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> โดยตัด-การเชื่อมต่อ	6,4,4 (10,12,12)									
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	35	42	46	58	62	88	116	124	187	255
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	6.6	6.6
กรอบหุ้ม IP55, IP66	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2
ประสิทธิภาพ 4)	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
0.37-7.5 kW มีเฉพาะโหลดเกินสูง 160%										

**ตาราง 10.4 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x380-500 V AC (FC 302), 3x380-480 V AC (FC 301)**

	P11K		P15K		P18K		P22K	
โหลดสูง/ปกติ1)	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาท์พุทที่เพลาทัวร์ไป [kW]	11	15	15	18.5	18.5	22.0	22.0	30.0
กรอบหุ้ม IP20	B3		B3		B4		B4	
กรอบหุ้ม IP21	B1		B1		B2		B2	
กรอบหุ้ม IP55, IP66	B1		B1		B2		B2	
<b>กระแสเอาท์พุท</b>								
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	24	32	32	37.5	37.5	44	44	61
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x380-440 V) [A]	38.4	35.2	51.2	41.3	60	48.4	70.4	67.1
ต่อเนื่อง (3x441-500 V) [A]	21	27	27	34	34	40	40	52
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x441-500 V) [A]	33.6	29.7	43.2	37.4	54.4	44	64	57.2
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	16.6	22.2	22.2	26	26	30.5	30.5	42.3
ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]		21.5		27.1		31.9		41.4
<b>กระแสอินพุทสูงสุด</b>								
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	22	29	29	34	34	40	40	55
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x380-440 V) [A]	35.2	31.9	46.4	37.4	54.4	44	64	60.5
ต่อเนื่อง (3x441-500 V) [A]	19	25	25	31	31	36	36	47
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x441-500 V) [A]	30.4	27.5	40	34.1	49.6	39.6	57.6	51.7
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>								
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรค, การแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	16, 10, 16 (6, 8, 6)		16, 10, 16 (6, 8, 6)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)	
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (มอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35, 25, 25 (2, 4, 4)		35, 25, 25 (2, 4, 4)	
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรค, มอเตอร์ และการแบ่งรับภาระโหลด)	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)	
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดโดยตัดการเชื่อมต่อ [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	16, 10, 10 (6, 8, 8)							
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	291	392	379	465	444	525	547	739
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 [กก.]	12		12		23.5		23.5	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP55, 66 [กก.]	23		23		27		27	
ประสิทธิภาพ <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98	

**ตาราง 10.5 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x380-500 V AC (FC 302), 3x380-480 V AC (FC 301)**

	P30K		P37K		P45K		P55K		P75K	
โหลดสูง/ปกติ <sup>1)</sup>	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาท์พุทที่เพลาหัวไป [kW]	30	37	37	45	45	55	55	75	75	90
กรอบหุ้ม IP20	B4		C3		C3		C4		C4	
กรอบหุ้ม IP21	C1		C1		C1		C2		C2	
กรอบหุ้ม IP55, IP66	C1		C1		C1		C2		C2	
<b>กระแสเอาท์พุท</b>										
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	61	73	73	90	90	106	106	147	147	177
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x380-440 V) [A]	91.5	80.3	110	99	135	117	159	162	221	195
ต่อเนื่อง (3x441-500 V) [A]	52	65	65	80	80	105	105	130	130	160
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x441-500 V) [A]	78	71.5	97.5	88	120	116	158	143	195	176
ต่อเนื่อง kVA (400 V AC) [kVA]	42.3	50.6	50.6	62.4	62.4	73.4	73.4	102	102	123
ต่อเนื่อง kVA (460 V AC) [kVA]		51.8		63.7		83.7		104		128
<b>กระแสอินพุทสูงสุด</b>										
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	55	66	66	82	82	96	96	133	133	161
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x380-440 V) [A]	82.5	72.6	99	90.2	123	106	144	146	200	177
ต่อเนื่อง (3x441-500 V) [A]	47	59	59	73	73	95	95	118	118	145
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x441-500 V) [A]	70.5	64.9	88.5	80.3	110	105	143	130	177	160
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>										
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลักและมอเตอร์)	35 (2)		50 (1)		50 (1)		150 (300 MCM)		150 (300 MCM)	
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (เบรกและการแบ่งรับภาระโหลด)	35 (2)		50 (1)		50 (1)		95 (4/0)		95 (4/0)	
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัด- สายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟ- หลัก, มอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	50 (1)		50 (1)		50 (1)		150 (300 MCM)		150 (300MCM)	
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัด- สายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (เบรก, การแบ่ง- รับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	50 (1)		50 (1)		50 (1)		95 (3/0)		95 (3/0)	
ขนาดสายเคเบิลสูงโดยตัดแหล่งจ่าย- ไฟหลัก [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>			50, 35, 35 (1, 2, 2)				95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)		185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	570	698	697	843	891	1083	1022	1384	1232	1474
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP55, IP66 [กก.]	45		45		45		65		65	
ประสิทธิภาพ <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98		0.99	

**ตาราง 10.6 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x380-500 V AC (FC 302), 3x380-480 V AC (FC 301)**
*สำหรับพิกัดพิวส์ ดู 10.3.1 พิวส์*
*1) โหลดเกินสูง = 160% ของแรงบิดในช่วง 60 วินาที โหลดเกินปกติ = 110% ของแรงบิดในช่วง 60 วินาที*
*2) เกจลดอเมริกา*
*3) วัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. แบบมีขีล ที่โหลดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด*
*4) กำลังสูญเสียทั่วไปคือที่สภาวะโหลดพิกัด และคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง ±15% (ความทนทานสัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่าง-  
กัน)*
*ค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพมอเตอร์หัวไป (eff2/eff3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าจะเพิ่มการสูญเสียกำลังในตัว-  
แปลงความถี่และด้านตรงข้ามด้วย*
*หากความถี่สวิตชิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน กำลังสูญเสียอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก*

การใช้พลังงานของ LCP และการควบคุมทั่วไปจะรวมไว้ด้วย อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและโหลดของลูกค้ อาจเพิ่มถึง 30W ในการสูญเสียนี้ (แม้ว่าโดยทั่วไปจะเพียง 4W เพิ่มเติมสำหรับการควบคุมโหลดเต็มกำลัง หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสล๊อต A หรือสล๊อต B แต่ละสล๊อต) แม้ว่า จะทำการวัดจากอุปกรณ์ให้สมัยก็ตาม แต่ต้องเผื่อระดับความไม่แม่นยำของการวัดไว้ที่ ( $\pm 5\%$ )

5) ค่าสามค่าสำหรับขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดคือสำหรับสายหลักเดี่ยว สายชนิดยึดหยุ่น และสายชนิดยึดหยุ่นที่มีปลอกหุ้ม ตามลำดับ

	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
กรอบหุ้ม IP20, IP21	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
กรอบหุ้ม IP55	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
<b>กระแสเอาต์พุต</b>								
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	1.8	2.6	2.9	4.1	5.2	6.4	9.5	11.5
หยุดเป็นพักๆ (3x525-550 V) [A]	2.9	4.2	4.6	6.6	8.3	10.2	15.2	18.4
ต่อเนื่อง (3x551-600 V) [A]	1.7	2.4	2.7	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0
หยุดเป็นพักๆ (3x551-600 V) [A]	2.7	3.8	4.3	6.2	7.8	9.8	14.4	17.6
ต่อเนื่อง kVA (525 V AC) [kVA]	1.7	2.5	2.8	3.9	5.0	6.1	9.0	11.0
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	1.7	2.4	2.7	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>								
ต่อเนื่อง (3x525-600 V) [A]	1.7	2.4	2.7	4.1	5.2	5.8	8.6	10.4
หยุดเป็นพักๆ (3x525-600 V) [A]	2.7	3.8	4.3	6.6	8.3	9.3	13.8	16.6
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>								
IP20, 21 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	4,4,4 (12,12,12) (ขั้นต่ำ 0.2 (24))							
IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	4,4,4 (12,12,12)							
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> โดยตัดการเชื่อมต่อ	6,4,4 (10,12,12)							
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	35	50	65	92	122	145	195	261
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 [กก.]	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP55 [กก.]	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.2	14.2
ประสิทธิภาพ 4)	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97

ตาราง 10.7 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-600 V AC (FC 302 เท่านั้น)



	P11K		P15K		P18K		P22K		P30K	
โหลดสูง/ปกติ1)	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาท์พุทที่เพลาหัวไป [kW]	11	15	15	18.5	18.5	22	22	30	30	37
กรอบหุ้ม IP21, IP55, IP66	B1		B1		B2		B2		C1	
กรอบหุ้ม IP20	B3		B3		B4		B4		B4	
<b>กระแสเอาท์พุท</b>										
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	19	23	23	28	28	36	36	43	43	54
หยุดเป็นพักๆ (3x525-550 V) [A]	30	25	37	31	45	40	58	47	65	59
ต่อเนื่อง (3x525-600 V) [A]	18	22	22	27	27	34	34	41	41	52
หยุดเป็นพักๆ (3x525-600 V) [A]	29	24	35	30	43	37	54	45	62	57
ต่อเนื่อง kVA (550 V AC) [kVA]	18.1	21.9	21.9	26.7	26.7	34.3	34.3	41.0	41.0	51.4
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	17.9	21.9	21.9	26.9	26.9	33.9	33.9	40.8	40.8	51.8
<b>กระแสอินพุทสูงสุด</b>										
ต่อเนื่องที่ 550 V [A]	17.2	20.9	20.9	25.4	25.4	32.7	32.7	39	39	49
หยุดเป็นพักๆ ที่ 550 V [A]	28	23	33	28	41	36	52	43	59	54
ต่อเนื่องที่ 575 V [A]	16	20	20	24	24	31	31	37	37	47
หยุดเป็นพักๆ ที่ 575 V [A]	26	22	32	27	39	34	50	41	56	52
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>										
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรค, การแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	16, 10, 10 (6, 8, 8)		16, 10, 10 (6, 8, 8)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)		50,-,- (1,-,-)	
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (มอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35, 25, 25 (2, 4, 4)		35, 25, 25 (2, 4, 4)		50,-,- (1,-,-)	
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, เบรค, มอเตอร์ และการแบ่งรับภาระโหลด)	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-(2,-,-)	
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดโดยตัด-การเชื่อมต่อ [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	16, 10, 10 (6, 8, 8)								50, 35, 35 (1,2, 2)	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	225		285		329		700		700	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, [กก.]	23		23		27		27		27	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 [กก.]	12		12		23.5		23.5		23.5	
ประสิทธิภาพ 4)	0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

**ตาราง 10.8 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-600 V AC (FC 302 เท่านั้น)**

	P37K		P45K		P55K		P75K	
โหลดสูง/ปกติ1)	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาท์พุทที่เพลาหัวไป [kW]	37	45	45	55	55	75	75	90
กรอบหุ้ม IP21, IP55, IP66	C1	C1	C1		C2		C2	
กรอบหุ้ม IP20	C3	C3	C3		C4		C4	
<b>กระแสเอาท์พุท</b>								
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	54	65	65	87	87	105	105	137
หยุดเป็นพักๆ (3x525-550 V) [A]	81	72	98	96	131	116	158	151
ต่อเนื่อง (3x525-600 V) [A]	52	62	62	83	83	100	100	131
หยุดเป็นพักๆ (3x525-600 V) [A]	78	68	93	91	125	110	150	144
ต่อเนื่อง kVA (550 V AC) [kVA]	51.4	61.9	61.9	82.9	82.9	100.0	100.0	130.5
ต่อเนื่อง kVA (575 V AC) [kVA]	51.8	61.7	61.7	82.7	82.7	99.6	99.6	130.5
<b>กระแสอินพุทสูงสุด</b>								
ต่อเนื่องที่ 550 V [A]	49	59	59	78.9	78.9	95.3	95.3	124.3
หยุดเป็นพักๆ ที่ 550 V [A]	74	65	89	87	118	105	143	137
ต่อเนื่องที่ 575 V [A]	47	56	56	75	75	91	91	119
หยุดเป็นพักๆ ที่ 575 V [A]	70	62	85	83	113	100	137	131
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>								
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลักและมอเตอร์)	50 (1)			150 (300 MCM)				
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (เบรคและการแบ่งรับภาระโหลด)	50 (1)			95 (4/0)				
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	50 (1)			150 (300 MCM)				
IP21, IP55, IP66 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (เบรค, การแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	50 (1)			95 (4/0)				
ขนาดสายเคเบิลสูงโดยตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	50, 35, 35 (1, 2, 2)			95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)			185, 150, 120 (350MCM, 300MCM, 4/0)	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] 4)	850		1100		1400		1500	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 [กก.]	35		35		50		50	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP55 [กก.]	45		45		65		65	
ประสิทธิภาพ 4)	0.98		0.98		0.98		0.98	

**ตาราง 10.9 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-600 V AC (FC 302 เท่านั้น)**

	<b>P1K1</b>	<b>P1K5</b>	<b>P2K2</b>	<b>P3K0</b>	<b>P4K0</b>	<b>P5K5</b>	<b>P7K5</b>
เอาต์พุตที่เพลาทัวร์ไป [kW]	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5
กรอบหุ้ม IP20 (เท่านั้น)	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
<b>กระแสเอาต์พุต โหลดเกินสูง 160% เป็นเวลา 1 นาที</b>							
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	2.1	2.7	3.9	4.9	6.1	9	11
หยุดเป็นพักๆ (3x525-550 V) [A]	3.4	4.3	6.2	7.8	9.8	14.4	17.6
ต่อเนื่อง kVA(3x551-690 V) [A]	1.6	2.2	3.2	4.5	5.5	7.5	10
หยุดเป็นพักๆ kVA(3x551-690 V) [A]	2.6	3.5	5.1	7.2	8.8	12	16
ต่อเนื่อง kVA 525 V AC	1.9	2.5	3.5	4.5	5.5	8.2	10
ต่อเนื่อง kVA 690 V AC	1.9	2.6	3.8	5.4	6.6	9	12
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>							
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	1.9	2.4	3.5	4.4	5.5	8	10
หยุดเป็นพักๆ (3x525-550 V) [A]	3.0	3.9	5.6	7.1	8.8	13	16
ต่อเนื่อง kVA(3x551-690 V) [A]	1.4	2.0	2.9	4.0	4.9	6.7	9
หยุดเป็นพักๆ kVA(3x551-690 V) [A]	2.3	3.2	4.6	6.5	7.9	10.8	14.4
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>							
IP20 ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด <sup>5)</sup> (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับภาระโหลด) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	0.2-4 (24-12)						
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] 4)	44	60	88	120	160	220	300
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 [กก.]	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
ประสิทธิภาพ <sup>4)</sup>	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96

**ตาราง 10.10 เฟรม A3**
**แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC IP20/โครงสร้างป้องกัน**

	P11K		P15K		P18K		P22K	
โหลดสูง/ปกติ1)	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 550 V [kW]	7.5	11	11	15	15	18.5	18.5	22
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 575 V [hp]	11	15	15	20	20	25	25	30
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 690 V [kW]	11	15	15	18.5	18.5	22	22	30
กรอบหุ้ม IP21, IP55	B2		B2		B2		B2	
<b>กระแสเอาต์พุต</b>								
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	14	19	19	23	23	28	28	36
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x525-550 V) [A]	22.4	20.9	30.4	25.3	36.8	30.8	44.8	39.6
ต่อเนื่อง (3x551-690 V) [A]	13	18	18	22	22	27	27	34
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x551-690 V) [A]	20.8	19.8	28.8	24.2	35.2	29.7	43.2	37.4
ต่อเนื่อง KVA(ที่ 550 V) [KVA]	13.3	18.1	18.1	21.9	21.9	26.7	26.7	34.3
ต่อเนื่อง KVA(ที่ 575 V) [KVA]	12.9	17.9	17.9	21.9	21.9	26.9	26.9	33.9
ต่อเนื่อง KVA(ที่ 690 V) [KVA]	15.5	21.5	21.5	26.3	26.3	32.3	32.3	40.6
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>								
ต่อเนื่อง (3x525-690 V) [A]	15	19.5	19.5	24	24	29	29	36
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x525-690 V) [A]	23.2	21.5	31.2	26.4	38.4	31.9	46.4	39.6
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>								
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, การแบ่งรับภาระโหลด และเบรก) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	35,-,- (2,-,-)							
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (มอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	35, 25, 25 (2, 4, 4)							
ขนาดสายเคเบิลสูงโดยตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	16,10,10 (6,8, 8)							
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	228		285		335		375	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP55 [กก.]	27							
ประสิทธิภาพ <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98	

**ตาราง 10.11 เฟรม B2**
**แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC IP21/IP55 - NEMA 1/NEMA 12 (FC 302 เท่านั้น)**

	P30K		P37K		P45K		P55K		P75K	
โหลดสูง/ปกติ*	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 550 V [kW]	22	30	30	37	37	45	45	55	55	75
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 575 V [hp]	30	40	40	50	50	60	60	75	75	100
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 690 V [kW]	30	37	37	45	45	55	55	75	75	90
กรอบหุ้ม IP21, IP55	C2		C2		C2		C2		C2	
<b>กระแสเอาต์พุต</b>										
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	36	43	43	54	54	65	65	87	87	105
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x525-550 V) [A]	54	47.3	64.5	59.4	81	71.5	97.5	95.7	130.5	115.5
ต่อเนื่อง (3x551-690 V) [A]	34	41	41	52	52	62	62	83	83	100
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x551-690 V) [A]	51	45.1	61.5	57.2	78	68.2	93	91.3	124.5	110
ต่อเนื่อง KVA(ที่ 550 V) [KVA]	34.3	41.0	41.0	51.4	51.4	61.9	61.9	82.9	82.9	100.0
ต่อเนื่อง KVA(ที่ 575 V) [KVA]	33.9	40.8	40.8	51.8	51.8	61.7	61.7	82.7	82.7	99.6
ต่อเนื่อง KVA(ที่ 690 V) [KVA]	40.6	49.0	49.0	62.1	62.1	74.1	74.1	99.2	99.2	119.5
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>										
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	36	49	49	59	59	71	71	87	87	99
ต่อเนื่อง (ที่ 575 V) [A]	54	53.9	72	64.9	87	78.1	105	95.7	129	108.9
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>										
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลักและมอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	150 (300 MCM)									
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (การแบ่งรับภาระโหลดและเบรค) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	95 (3/0)									
ขนาดสายเคเบิลสูงโดยตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก [mm <sup>2</sup> (AWG)] <sup>2)</sup>	95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)						185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)		-	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] <sup>4)</sup>	480		592		720		880		1200	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP55 [กก.]	65									
ประสิทธิภาพ <sup>4)</sup>	0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

**10**
**ตาราง 10.12 เฟรม C2**
**แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC IP21/IP55 - NEMA 1/NEMA 12 (FC 302 เท่านั้น)**

	P37K		P45K	
โหลดสูง/ปกติ1)	HO	NO	HO	NO
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 550 V [kW]	30	37	37	45
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 575 V [hp]	40	50	50	60
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 690 V [kW]	37	45	45	55
กรอบหุ้ม IP20 เท่านั้น	C3		C3	
<b>กระแสเอาต์พุต 150% เป็นเวลา 1 นาที (HO), 110% เป็นเวลา 1 นาที (NO)</b>				
ต่อเนื่อง (3x525-550 V) [A]	43	54	54	65
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x525-550 V) [A]	64.5	59.4	81	71.5
ต่อเนื่อง (3x551-690 V) [A]	41	52	52	62
หยุดเป็นพักๆ (โหลดเกิน 60 s) (3x551-690 V) [A]	61.5	57.2	78	68.2
ต่อเนื่อง KVA(ที่ 550 V) [KVA]	41	51.4	51.4	62
ต่อเนื่อง KVA(ที่ 690 V) [KVA]	49	62.2	62.2	74.1
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>				
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	41.5	52.1	52.1	62.7
หยุดเป็นพักๆ (ที่ 550 V) [A]	62.2	57.3	78.1	68.9
ต่อเนื่อง (ที่ 690 V) [A]	39.5	50.1	50.1	59.8
หยุดเป็นพักๆ (ที่ 690 V) [A]	59.3	55.1	75.2	65.8
<b>ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม</b>				
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (แหล่งจ่ายไฟหลัก, การแบ่งรับ-ภาระโหลด และเบรค) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	50 (1)			
ขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด (มอเตอร์) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	50 (1)			
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่โหลดสูงสุดที่พิกัด [W] 4)	592		720	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 [กก.]	35		35	
ประสิทธิภาพ4)	0.98		0.98	

**ตาราง 10.13 เฟรม C3**
**แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC IP20/โครงเครื่องป้องกัน (FC 302 เท่านั้น)**
*สำหรับพิกัดฟิวส์ ดู 10.3.1 ฟิวส์*

- 1) โหลดเกินสูง = 160% ของแรงบิดในช่วง 60 วินาที โหลดเกินปกติ = 110% ของแรงบิดในช่วง 60 วินาที
- 2) เกจลดตอมอเมริกัน
- 3) วัดโดยใช้สายเคเบิลมอเตอร์ 5 ม. แบบมีซิล ที่โหลดที่พิกัดและความถี่ที่พิกัด
- 4) กำลังสูญเสียทั่วไปคือที่สภาวะโหลดพิกัด และคาดว่าจะอยู่ภายในช่วง  $\pm 15\%$  (ความทนทานสัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่างกัน)  
ค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพมอเตอร์ทั่วไป (eff2/eff3 border line) มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ายังจะเพิ่มการสูญเสียกำลังในตัว-แปลงความถี่และด้านตรงข้ามด้วย  
หากความถี่สวิตชิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน กำลังสูญเสียอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก  
การใช้พลังงานของ LCP และการควบคุมทั่วไปจะรวมไว้ด้วย อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมและโหลดของลูกค้ายาจเพิ่มถึง 30 W ในการสูญเสียนี้ (แม้ว่าโดยทั่วไปจะเพียง 4 W เพิ่มเติมสำหรับการควบคุมโหลดเต็มกำลัง หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับสล๊อต A หรือสล๊อต B แต่ละสล๊อต) แม้ว่าจะทำกรวัดจากอุปกรณ์ทันสมัยก็ตาม แต่ต้องเผื่อระดับความไม่แม่นยำของการวัดไว้ที่ ( $\pm 5\%$ )
- 5) ค่าสามค่าสำหรับขนาดหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุดคือสำหรับสายหลักเดียว สายชนิดยึดหยุ่น และสายชนิดยึดหยุ่นที่มีปลอกหุ้ม ตามลำดับ

## 10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค

### แหล่งจ่ายไฟหลัก

ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ (6 พัลส์)	L1, L2, L3
ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ (12 พัลส์)	L1-1, L2-1, L3-1, L1-2, L2-2, L3-2
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	200-240 V ±10%
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	FC 301: 380-480 V/FC 302: 380-500 V ±10%
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	FC 302: 525-600 V ±10%
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	FC 302: 525-690 V ±10%

*แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำ/การลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก:*

*ระหว่างแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำหรือการลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก ตัวแปลงความถี่จะทำงานต่อไปจนกระทั่งแรงดันวงจรขึ้น-กลางลดต่ำกว่าระดับหยุดต่ำสุด ซึ่งโดยปกติจะมีค่าต่ำลง 15% จากค่าแรงดันที่พิกัดต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ การเปิดเครื่องหรือ-แรงบิดเต็มกำลังไม่สามารถทำได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่า 10% จากแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดไว้ต่ำสุดของตัวแปลงความถี่*

ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ	50/60 Hz ±5%
ความไม่สมดุลสูงสุดชั่วคราวระหว่างเฟสหลัก	3.0 % ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ
ค่าตัวประกอบกำลังแท้จริง (λ)	≥ 0.9 ค่าที่ระบุที่โหลดพิกัด
ตัวประกอบกำลังขจัด (cos φ)	เกือบเป็นหนึ่ง (> 0.98)
การเปิดปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) ≤ 7.5 kW	สูงสุด 2 ครั้ง/นาที
การเปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) 11-75 kW	สูงสุด 1 ครั้ง/นาที
การเปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) ≥ 90 kW	สูงสุด 1 ครั้ง/2 นาที
สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน EN60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

*เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100,000 แอมแปร์แบบสมมาตร RMS ที่แรงดันสูงสุด 240/500/600/690 V*

### เอาต์พุตมอเตอร์ (U, V, W)

แรงดันเอาต์พุต	0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ
ความถี่เอาต์พุต (0.25-75 kW)	FC 301: 0.2-590 Hz/FC 302: 0-590 Hz
ความถี่เอาต์พุต (90-1000 kW)	0-590 <sup>1)</sup> Hz
เอาต์พุตของความถี่ในหมวดแรงดันของแม่เหล็ก(FC 302 เท่านั้น)	0-300 Hz
การเปิดของเอาต์พุต	ไม่จำกัด
เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	0.01-3600 s

<sup>1)</sup> ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟและไฟจ่าย

### คุณลักษณะแรงบิด

แรงบิดเริ่มต้น (แรงบิดคงที่)	สูงสุด 160% สำหรับ 60 s1)
แรงบิดเริ่มต้น	สูงสุด 180% นานถึง 0.5 s1)
แรงบิดโอเวอร์โหลด (แรงบิดคงที่)	สูงสุด 160% สำหรับ 60 s1)
แรงบิดเริ่มต้น (แรงบิดแปรผัน)	สูงสุด 110% สำหรับ 60 s1)
แรงบิดโอเวอร์โหลด (แรงบิดแปรผัน)	สูงสุด 110% สำหรับ 60 s
เวลาในการเพิ่มแรงบิดใน VVC <sup>plus</sup> (ไม่ขึ้นกับ fsw)	10 ms
เวลาในการเพิ่มแรงบิดใน FLUX (สำหรับ 5 kHz fsw)	1 ms

<sup>1)</sup> อัตราเปอร์เซ็นต์สัมพันธ์กับแรงบิดที่พิกัด

<sup>2)</sup> เวลาตอบสนองแรงบิดขึ้นกับการใช้งานและภาระ แต่โดยทั่วไปแล้ว ขึ้นแรงบิดจาก 0 ถึงค่าอ้างอิงคือ 4-5 x เวลาในการเพิ่มแรงบิด

**อินพุตดิจิทัล**

อินพุตดิจิทัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	FC 301: 4 (5) <sup>1)</sup> /FC 302: 4 (6) <sup>1)</sup>
หมายเลขขั้วต่อ	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33,
ตรรกะ	PNP หรือ NPN
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0 - 24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' PNP	< 5 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' PNP	> 10 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' NPN2)	แรงดันไฟ DC 19V
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' NPN2)	แรงดันไฟ DC < 14V
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
ช่วงความถี่พัลส์	0-110 kHz
(รอบการทำงาน) ความกว้างพัลส์ต่ำสุด	4.5 ms
ความต้านทานอินพุต, Ri	ประมาณ 4 kΩ

**การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) ขั้วต่อ 37<sup>3)</sup>, 4) (ขั้วต่อ 37 เป็นค่าตรรกะ PNP คงที่)**

ระดับแรงดันไฟฟ้า	0-24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' PNP	<4 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' PNP	>20 V DC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC
กระแสอินพุตทั่วไปที่ 24 V	50 mA rms
กระแสอินพุตทั่วไปที่ 20 V	60 mA rms
ตัวเก็บประจุอินพุต	400 nF

อินพุตดิจิทัลทั้งหมดถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วแรงดันสูงอื่นๆ

1) ขั้วต่อ 27 และ 29 สามารถถูกตั้งโปรแกรมเป็นเอาต์พุต

2) ยกเว้นขั้วต่ออินพุตการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) 37

3) โปรดดู 2.5 การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้วต่อ 37 และการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop)


4) เมื่อใช้คอนแทคเตอร์ที่มีคอยล์ DC ภายใน ร่วมกับการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop) สิ่งสำคัญคือสร้างเส้นทางกลับสำหรับกระแสจากคอยล์เมื่อปิดทำงาน ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ไดโอดวงล่อฟรี (หรืออีกทางหนึ่งคือ MOV 30 หรือ 50 V เพื่อเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้น) หัวทั้งขดลวด คอนแทคเตอร์ทั่วไปสามารถหาซื้อได้พร้อมกับไดโอดนี้

**อินพุตอนาล็อก**

จำนวนอินพุตอนาล็อก	2
หมายเลขขั้วต่อ	53, 54
โหมต	แรงดันหรือกระแส
เลือกโหมต	สวิตช์ S201 และสวิตช์ S202
โหมตแรงดัน	สวิตช์ S201/สวิตช์ S202 = ปิด (U)
ระดับแรงดันไฟฟ้า	FC 301: 0 ถึง +10/FC 302: -10 ถึง +10 V (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุต, Ri	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันสูงสุด	± 20 V
โหมตกระแส	สวิตช์ S201/สวิตช์ S202 = เปิด (I)
ระดับกระแส	0/4 ถึง 20 mA (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุต, Ri	ประมาณ 200 Ω
กระแสสูงสุด	30 mA
ความละเอียดของอินพุตอนาล็อก	10 บิต (เครื่องหมาย +)
ความแม่นยำของอินพุตอนาล็อก	ความผิดพลาดสูงสุด 0.5% ของค่าเต็มสเกล
แบนวิidth	FC 301: 20 Hz/FC 302: 100 Hz

อินพุตอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ





ภาพประกอบ 10.1

**อินพุทพัลส์/เอ็นโคดเดอร์**

อินพุทพัลส์/เอ็นโคดเดอร์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2/1
หมายเลขขั้วต่อ พัลส์/เอ็นโคดเดอร์	29 <sup>1)</sup> , 33 <sup>2)</sup> / 32 <sup>3)</sup> , 33 <sup>3)</sup>
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 32, 33	110 kHz (ขั้วแบบลากและดึง)
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 32, 33	5 kHz (คอลเลคเตอร์เปิด)
ความถี่ต่ำสุดที่ขั้วต่อ 29, 32, 33	4 Hz
ระดับแรงดันไฟฟ้า	ดูส่วนที่เกี่ยวกับอินพุตดิจิทัล
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุท	28 V DC
ความต้านทานอินพุท, Ri	ประมาณ 4 kΩ
ความแม่นยำของอินพุทแบบพัลส์ (0.1 - 1 kHz)	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
ความแม่นยำของอินพุทเอ็นโคดเดอร์ (1 - 11 kHz)	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.05 % ของค่าเต็มสเกล

อินพุทของพัลส์และเอ็นโคดเดอร์ (ขั้วต่อ 29, 32, 33) จะถูกแยกโดยไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่น

- 1) FC 302 เท่านั้น
- 2) อินพุทของพัลส์อยู่ที่ 29 และ 33)
- 3) อินพุทของเอ็นโคดเดอร์: 32 = A และ 33 = B

**เอาต์พุตดิจิทัล**

เอาต์พุตดิจิทัล/พัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อ	27, 29 <sup>1)</sup>
ระดับแรงดันที่เอาต์พุตดิจิทัล/ความถี่	0-24 V
กระแสเอาต์พุท สูงสุด (รับหรือจ่ายกระแส)	40 mA
โหลดสูงสุดที่เอาต์พุทความถี่	1 kΩ
โหลดแบบตัวเก็บประจุสูงสุดที่เอาต์พุทความถี่	10 nF
ความถี่เอาต์พุทต่ำสุดที่เอาต์พุทความถี่	0 Hz
ความถี่เอาต์พุทสูงสุดที่เอาต์พุทความถี่	32 kHz
ความแม่นยำของเอาต์พุทความถี่	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุทความถี่	12 บิต

1) ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุทได้

เอาต์พุตดิจิทัลถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

**เอาต์พุทอนาล็อก**

จำนวนเอาต์พุทอนาล็อกที่โปรแกรมได้	1
หมายเลขขั้วต่อ	42
ช่วงกระแสที่เอาต์พุทอนาล็อก	0/4 ถึง 20 mA
โหลดลงดินสูงสุด - เอาต์พุทอนาล็อกน้อยกว่า	500 Ω
ความแม่นยำที่เอาต์พุทอนาล็อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.5% ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุทอนาล็อก	12 บิต

เอาต์พุทอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

**การควบคุม, เอาท์พุท 24 V DC**

หมายเลขขั้วต่อ	12, 13
แรงดันเอาท์พุท	24 V +1, -3V
โหลดสูงสุด	FC 301: 130mA/FC 302: 200 mA

แหล่งจ่ายไฟ DC 24 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) แต่มีความต่างศักย์เท่ากับอินพุทและเอาท์พุททั้ง-อนาล็อกและดิจิทัล

**การควบคุม, เอาท์พุท 10 V DC**

หมายเลขขั้วต่อ	±50
แรงดันเอาท์พุท	10.5 V ±0.5 V
โหลดสูงสุด	15 mA

แหล่งจ่ายไฟ DC 10 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

**การควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485**

หมายเลขขั้วต่อ	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
หมายเลขขั้วต่อ 61	จุดต่อร่วมสำหรับขั้วต่อ 68 และ 69

วงจรการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 ทำงานแยกต่างหากจากวงจรส่วนกลางอื่นๆ และถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV)

**การควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม USB**

มาตรฐาน USB	1.1 (ความเร็วเต็ม)
ปลั๊ก USB	ปลั๊ก "อุปกรณ์" USB ประเภท B

การเชื่อมต่อกับพีซีดำเนินการโดยผ่านทางสายเคเบิล USB แมชชีน/อุปกรณ์มาตรฐาน

การเชื่อมต่อ USB ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่นๆ

การเชื่อมต่อกราวด์ USB ไม่ได้ ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากสายดินป้องกัน ใช้แลบที่ออกแบบต่างหากเพื่อเชื่อมต่อเป็นพีซีเข้ากับขั้วต่อ USB บนตัวแปลงความถี่เท่านั้น

**เอาท์พุทรีเลย์**

เอาท์พุทรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	FC 301kW ทั้งหมด: 1/FC 302 kW ทั้งหมด: 2
รีเลย์ 01 หมายเลขขั้วต่อ	1-3 (เบรค), 1-2 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) <sup>1)</sup> บน 1-3 (NC), 1-2 (NO) (โหลดด้านทาน)	240 V AC, 2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 1-2 (NO), 1-3 (NC) (โหลดด้านทาน)	แรงดันไฟ DC 60V , 1A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) <sup>1)</sup> (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1A
หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 02 (เฉพาะ FC 302 เท่านั้น)	4-6 (เบรค), 4-5 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1)1 บน 4-5 (NO) (โหลดด้านทาน)2)3)	400 V AC, 2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> บน 4-5 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 4-5 (NO) (โหลดด้านทาน)	80 V DC, 2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) <sup>1)</sup> บน 4-5 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) <sup>1)</sup> บน 4-6 (NC) (โหลดด้านทาน)	240 V AC, 2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> บน 4-6 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 4-6 (NC) (โหลดด้านทาน)	50 V DC, 2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) <sup>1)</sup> บน 4-6 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อ 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

<sup>1)</sup> IEC 60947 ส่วน 4 และ 5

การต่อรีเลย์จะถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากจำนวนที่เหลือของวงจรโดยการเพิ่มไฟฟ้า (PELV) 2)

<sup>2)</sup> ประเภทแรงดันเกิน II

<sup>3)</sup> การใช้งานแรงดันไฟ 300V AC2A ของ UL

**ความยาวและขนาดหน้าตัดของสายเคเบิลควบคุม<sup>1)</sup>**

ความยาวสายมอเตอร์สูงสุด แบบมีขั้ว	FC 301: 50 m/FC 301 (ขนาดเฟรม A1): 25 m/FC 302: 150 m
ความยาวสายมอเตอร์สูงสุด ไม่มีขั้ว	FC 301: 75 m/FC 301 (ขนาดเฟรม A1): 50 m/FC 302: 300 m
ขนาดหน้าตัดสูงสุดสำหรับขั้วต่อส่วนควบคุม ซึ่งเป็นสายอ่อน/สายแข็งโดยไม่มีหางปลา	1.5 มม. <sup>2</sup> /16 AWG
ขนาดหน้าตัดสูงสุดสำหรับขั้วต่อส่วนควบคุม ซึ่งเป็นสายอ่อน/สายแข็งพร้อมหางปลา	1 มม. <sup>2</sup> /18 AWG
ขนาดหน้าตัดสูงสุดสำหรับขั้วต่อส่วนควบคุม ซึ่งเป็นสายอ่อน/สายแข็งพร้อมหางปลาและปลอกหุ้ม	0.5 มม. <sup>2</sup> /20 AWG
ขนาดหน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อควบคุม	0.25 มม. <sup>2</sup> /24 AWG

<sup>1)</sup> สำหรับสายเคเบิลไฟฟ้า โปรดดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง

**สมรรถนะการควบคุม**

ช่วงเวลาการสแกน	FC 301: 5 ms/FC 302: 1 ms
-----------------	---------------------------

**คุณลักษณะการควบคุม**

ความละเอียดของความถี่เอาต์พุตที่ 0 - 590 Hz	±0.003 Hz
ความแม่นยำการซ้ำของ สตาร์ท/หยุดแม่นยำ (ขั้วต่อ 18, 19)	≤±0.1 ms
เวลาตอบสนองของระบบ (ขั้วต่อ 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
ช่วงควบคุมความเร็ว (วงรอบเปิด)	1:100 ของความเร็วขิงโครนัส
ช่วงควบคุมความเร็ว (วงรอบปิด)	1:1000 ของความเร็วขิงโครนัส
ความแม่นยำของความเร็ว (วงรอบเปิด)	30-4000 rpm: ข้อผิดพลาด ±8 rpm
ความถูกต้องของความเร็ว (วงรอบปิด) ขึ้นอยู่กับความละเอียดของอุปกรณ์ที่ให้ค่าป้อนกลับ	0-6000 rpm: ข้อผิดพลาด ±0.15 rpm
ความแม่นยำการควบคุมแรงบิด (การป้อนกลับความเร็ว)	ข้อผิดพลาดสูงสุด ±5% ของแรงบิดที่พิกัด

คุณลักษณะการควบคุมทั้งหมดอ้างอิงกับมอเตอร์อะซิงโครนัส 4 ขั้ว

**สภาพแวดล้อม**

กรอบหุ้ม	IP20 <sup>1)</sup> /ประเภท 1, IP21 <sup>2)</sup> /ประเภท 1, IP55/ประเภท 12, IP66
การทดสอบการสั่น	1.0 g
THVD สูงสุด	10%
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด	5% - 93% (IEC 721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่กลั่นตัว) ระหว่างการทำงาน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60068-2-43) การทดสอบ H <sub>2</sub> S	คลาส Kd
อุณหภูมิแวดล้อม <sup>3)</sup>	สูงสุด 50 °C (เฉลี่ยสูงสุด 24 ชั่วโมงที่ 45 °C)

<sup>1)</sup> เฉพาะสำหรับ ≤ 3.7kW (200 - 240V), ≤ 7.5kW (400 - 480/ 500V)

<sup>2)</sup> ส่วนชุดกรอบหุ้มสำหรับ ≤ 3.7kW (200 - 240V), ≤ 7.5kW (400 - 480/ 500V)

<sup>3)</sup> การลดพิกัดเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง ดูเงื่อนไขพิเศษในคู่มือการออกแบบ

อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเต็มที	0 °C
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง	- 10 °C
อุณหภูมิระหว่างการเก็บ/ขนส่ง	-25 ถึง +65/70 °C
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยไม่มีกรลดพิกัด	1000 m

การลดพิกัดสำหรับระดับความสูงที่สูงมาก ให้ดูเงื่อนไขพิเศษในคู่มือการออกแบบ

มาตรฐาน EMC, การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
มาตรฐาน EMC, ภูมิคุ้มกันสัญญาณ	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

ดู หัวข้อเงื่อนไขพิเศษในคู่มือการออกแบบ

## 10.3 ข้อมูลจำเพาะของฟิวส์

### 10.3.1 ฟิวส์

ขอแนะนำให้ใช้ฟิวส์และ/หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่ด้านจ่ายไฟ เพื่อป้องกันในกรณีที่ส่วนประกอบเสียหายภายในตัวแปลงความถี่ (ฟอลต์แรก)

#### หมายเหตุ

สิ่งนี้เป็นข้อบังคับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับ IEC 60364 สำหรับ CE หรือ NEC 2009 สำหรับ UL

### คำเตือน

บุคคลและทรัพย์สินต้องได้รับการป้องกันจากความเสียหายของส่วนประกอบภายในในตัวแปลงความถี่ที่อาจเกิดขึ้นตามมา

#### การป้องกันวงจรย่อย

เพื่อป้องกันการติดตั้งต่ออันตรายจากไฟฟ้าและเพลิงไหม้ ทุกวงจรย่อยในการติดตั้งสวิตช์เกียร์ เครื่องจักร ฯลฯ จะต้องมีการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟเกินตามกฎระเบียบทั้งในและต่างประเทศ

#### หมายเหตุ

ขอแนะนำที่ให้อุปกรณ์ไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันวงจรย่อยสำหรับ UL

#### การป้องกันการลัดวงจร

Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์/เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน ในกรณีที่ส่วนประกอบเสียหายภายในตัวแปลงความถี่

### 10.3.2 ข้อแนะนำ

### คำเตือน

ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวแปลงความถี่

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการกระแสที่พิกัดที่แนะนำ ฟิวส์ที่แนะนำคือประเภท gG สำหรับกำลังไฟขนาดเล็กถึงกลาง สำหรับกำลังไฟขนาดใหญ่กว่านั้น แนะนำให้ใช้ฟิวส์ aR สำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ ประเภท Moeller ผ่านการทดสอบเพื่อให้แนะนำให้ใช้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ประเภทอื่นๆ ก็สามารถใช้ได้หากมีการจำกัดพลังงานเข้าตัวแปลงความถี่ในระดับที่เท่ากับหรือต่ำกว่าประเภท Moeller

หากเลือกฟิวส์/เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามข้อแนะนำแล้ว ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแปลงความถี่ส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายภายในเครื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

### 10.3.3 ความสอดคล้องตาม CE

ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องตรงตาม IEC 60364 Danfoss แนะนำให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ฟิวส์ด้านล่างเหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแส 100,000 แอมแปร์ (แบบสมมาตร) 240 V 480 V, 500 V, 600 V, หรือ 690 V ขึ้นอยู่กับพิกัดแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่ เมื่อใช้ฟิวส์ที่เหมาะสม พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR) ของตัวแปลงความถี่คือ 100,000 Arms

ฟิวส์ที่เหมาะสมคือฟิวส์ที่แสดง UL ต่อไปนี้:

- ฟิวส์ UL248-4 class CC
- ฟิวส์ UL248-8 class J
- ฟิวส์ UL248-12 class R (RK1)
- ฟิวส์ UL248-15 class T

ประเภทและขนาดฟิวส์สูงสุดต่อไปนี้ได้รับการทดสอบแล้ว:

ขนาด- กรอบหุ้ม	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุด ที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่- แนะนำ <b>Moeller</b>	ระดับตัดการทำงาน- สูงสุด [A]
A1	0.25-1.5	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0.25-2.2	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	3.0-3.7	gG-16 (3) gG-20 (3.7)	gG-32	PKZM0-25	25
B3	5.5	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
B4	7.5-15	gG-32 (7.5) gG-50 (11) gG-63 (15)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	18.5-22	gG-80 (18.5) aR-125 (22)	gG-150 (18.5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	150
C4	30-37	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250
A4	0.25-2.2	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	0.25-3.7	gG-10 (0.25-1.5) gG-16 (2.2-3) gG-20 (3.7)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	5.5-7.5	gG-25 (5.5) gG-32 (7.5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	11	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	15-22	gG-63 (15) gG-80 (18.5) gG-100 (22)	gG-160 (15-18.5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	160
C2	30-37	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250

**ตาราง 10.14 200-240 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

ขนาด- กรอบหุ้ม	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุด ที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรคเกอร์ Moeller ที่แนะนำ	ระดับตัดการทำงาน- สูงสุด [A]
A1	0.37-1.5	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0.37-4.0	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
B3	11-15	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50
B4	18.5-30	gG-50 (18.5) gG-63 (22) gG-80 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	37-45	gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-150 (37) gG-160 (45)	NZMB2-A200	150
C4	55-75	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
A4	0.37-4	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	0.37-7.5	gG-10 (0.37-3) gG-16 (4-7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-15	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63
B2	18.5-22	gG-50 (18.5) gG-63 (22)	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	30-45	gG-80 (30) gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-160	NZMB2-A200	160
C2	55-75	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

**ตาราง 10.15 380-500 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

ขนาด- กรอบหุ้ม	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุด ที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่- แนะนำ <b>Moeller</b>	ระดับตัดการทำงาน- สูงสุด [A]
A2	0-75-4.0	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-10 (5.5) gG-16 (7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
B3	11-15	gG-25 (11) gG-32 (15)	gG-63	PKZM4-50	50
B4	18.5-30	gG-40 (18.5) gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C3	37-45	gG-63 (37) gG-100 (45)	gG-150	NZMB2-A200	150
C4	55-75	aR-160 (55) aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
A5	0.75-7.5	gG-10 (0.75-5.5) gG-16 (7.5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18	gG-25 (11) gG-32 (15) gG-40 (18.5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-100	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-63 (37) gG-100 (45) aR-160 (55)	gG-160 (37-45) aR-250 (55)	NZMB2-A200	160
C2	75	aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

**ตาราง 10.16 525-600 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

ขนาด- กรอบหุ้ม	กำลัง [kW]	ขนาดฟิวส์ ที่แนะนำ	ฟิวส์สูงสุด ที่แนะนำ	เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่- แนะนำ <b>Moeller</b>	ระดับตัดการทำงาน- สูงสุด [A]
A3	1.1	gG-6	gG-25	-	-
	1.5	gG-6	gG-25		
	2.2	gG-6	gG-25		
	3	gG-10	gG-25		
	4	gG-10	gG-25		
	5.5	gG-16	gG-25		
B2	7.5	gG-16	gG-25	-	-
	11	gG-25 (11)	gG-63		
	15	gG-32 (15)			
	18	gG-32 (18)			
C2	22	gG-40 (22)		gG-80 (30) gG-100 (37) gG-125 (45) gG-160 (55-75)	-
	30	gG-63 (30)			
	37	gG-63 (37)			
	45	gG-80 (45)			
	55	gG-100 (55)			
C3	75	gG-125 (75)	gG-100 gG-125	-	-
	37	gG-80			
	45	gG-100			

**ตาราง 10.17 525-690 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

**ความสอดคล้อง UL**

ฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้รับการกำหนดให้สอดคล้องกับ NEC 2009 Danfoss ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

ฟิวส์ด้านล่างเหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแส 100,000 แอมแปร์ (แบบสมมาตร) 240 V หรือ 480 V หรือ 500 V หรือ 600 V ขึ้นอยู่กับพิกัดแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่ เมื่อใช้ฟิวส์ที่เหมาะสม พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR) ของชุดขับเคลื่อนคือ 100,000 Arms

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ					
	Bussmann ประเภท RK1 1)	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC
0.25-0.37	KTN-R-05	JKS-05	JJN-05	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
0.55-1.1	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1.5	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2.2	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3.0	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3.7	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5.5	KTN-R-50	KS-50	JJN-50	-	-	-
7.5	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	-	-	-
11	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	-	-	-
15-18.5	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	-	-	-
22	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	-	-	-
30	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	-	-	-
37	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	-	-	-

**ตาราง 10.18 200-240 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	SIBA ประเภท RK1	ฟิวส์ Littell ประเภท RK1	Ferraz- Shawmut ประเภท CC	Ferraz- Shawmut ประเภท RK13)
0.25-0.37	5017906-005	KLN-R-05	ATM-R-05	A2K-05-R
0.55-1.1	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R
1.5	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R
2.2	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R
3.0	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R
3.7	5012406-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R
5.5	5014006-050	KLN-R-50	-	A2K-50-R
7.5	5014006-063	KLN-R-60	-	A2K-60-R
11	5014006-080	KLN-R-80	-	A2K-80-R
15-18.5	2028220-125	KLN-R-125	-	A2K-125-R
22	2028220-150	KLN-R-150	-	A2K-150-R
30	2028220-200	KLN-R-200	-	A2K-200-R
37	2028220-250	KLN-R-250	-	A2K-250-R

**ตาราง 10.19 200-240 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**



กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	Bussmann ประเภท JFHR22)	ฟิวส์ Littell JFHR2	Ferraz- Shawmut JFHR2 <sup>4)</sup>	Ferraz- Shawmut J
0.25-0.37	FWX-5	-	-	HSJ-6
0.55-1.1	FWX-10	-	-	HSJ-10
1.5	FWX-15	-	-	HSJ-15
2.2	FWX-20	-	-	HSJ-20
3.0	FWX-25	-	-	HSJ-25
3.7	FWX-30	-	-	HSJ-30
5.5	FWX-50	-	-	HSJ-50
7.5	FWX-60	-	-	HSJ-60
11	FWX-80	-	-	HSJ-80
15-18.5	FWX-125	-	-	HSJ-125
22	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150
30	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200
37	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250

**ตาราง 10.20 200-240 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

- 1) ฟิวส์ KTS จาก Bussmann อาจจะใช้แทน KTN สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V
- 2) ฟิวส์ FWH จาก Bussmann อาจจะใช้แทน FWX สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V
- 3) ฟิวส์ A6KR จาก FERRAZ SHAWMUT อาจจะใช้แทน A2KR สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V
- 4) ฟิวส์ A50X จาก FERRAZ SHAWMUT อาจจะใช้แทน A25X สำหรับตัวแปลงความถี่ 240 V

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ					
	Bussmann ประเภท RK1	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC
0.37-1.1	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5.5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7.5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	-	-	-
15	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
18	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
22	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
30	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
37	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
45	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
55	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	-	-	-
75	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	-	-	-

**ตาราง 10.21 380-500 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	SIBA ประเภท RK1	ฟิวส์ Littell ประเภท RK1	Ferraz- Shawmut ประเภท CC	Ferraz- Shawmut ประเภท RK1
0.37-1.1	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-6-R
1.5-2.2	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R
3	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R
4	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R
5.5	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R
7.5	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R
11	5014006-040	KLS-R-40	-	A6K-40-R
15	5014006-050	KLS-R-50	-	A6K-50-R
18	5014006-063	KLS-R-60	-	A6K-60-R
22	2028220-100	KLS-R-80	-	A6K-80-R
30	2028220-125	KLS-R-100	-	A6K-100-R
37	2028220-125	KLS-R-125	-	A6K-125-R
45	2028220-160	KLS-R-150	-	A6K-150-R
55	2028220-200	KLS-R-200	-	A6K-200-R
75	2028220-250	KLS-R-250	-	A6K-250-R

**ตาราง 10.22 380-500 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	Bussmann JFHR2	Ferraz- Shawmut J	Ferraz- Shawmut JFHR2 <sup>1)</sup>	ฟิวส์ Littell JFHR2
0.37-1.1	FWH-6	HSJ-6	-	-
1.5-2.2	FWH-10	HSJ-10	-	-
3	FWH-15	HSJ-15	-	-
4	FWH-20	HSJ-20	-	-
5.5	FWH-25	HSJ-25	-	-
7.5	FWH-30	HSJ-30	-	-
11	FWH-40	HSJ-40	-	-
15	FWH-50	HSJ-50	-	-
18	FWH-60	HSJ-60	-	-
22	FWH-80	HSJ-80	-	-
30	FWH-100	HSJ-100	-	-
37	FWH-125	HSJ-125	-	-
45	FWH-150	HSJ-150	-	-
55	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225
75	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250

**ตาราง 10.23 380-500 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

1) ฟิวส์ A50QS จาก Ferraz-Shawmut อาจใช้แทนฟิวส์ A50P

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ					
	Bussmann ประเภท RK1	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC
0.75-1.1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5.5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7.5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-
15	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-
18	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
45	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
55	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
75	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-

**ตาราง 10.24 525-600 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ			
	SIBA ประเภท RK1	ฟิวส์ Littell ประเภท RK1	Ferraz- Shawmut ประเภท RK1	Ferraz- Shawmut J
0.75-1.1	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6
1.5-2.2	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10
3	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15
4	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20
5.5	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25
7.5	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30
11	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35
15	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45
18	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50
22	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60
30	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80
37	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100
45	2028220-125	KLS-R-125	A6K-125-R	HSJ-125
55	2028220-150	KLS-R-150	A6K-150-R	HSJ-150
75	2028220-200	KLS-R-175	A6K-175-R	HSJ-175

**ตาราง 10.25 525-600 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

1) \*ฟิวส์ 170M แสดงจาก Bussmann ใช้เครื่องหมายภาพ -/80, -TN/80 ประเภท T, ใช้เข็มฟิวส์ -/110 หรือ TN/110 ประเภท T ที่มีขนาดเท่ากันและ จำนวนแอมแปร์ที่อาจจะทดแทนกันได้

กำลัง [kW]	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ					
	Bussmann ประเภท RK1	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC	Bussmann ประเภท CC
[kW]						
1.1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5.5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7.5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-
15	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-
18	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
45	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
55	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
75	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-

**ตาราง 10.26 525-690 V, ขนาดเฟรม A, B และ C**

กำลัง [kW]	ฟรี- ฟิวส์- สูงสุด	ฟิวส์สูงสุดที่แนะนำ						
		Bussman n E52273 RK1/ JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	LittelFuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E163267/ E2137 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E2137 J/HSJ
11	30 A	KTS-R-30	JKS-30	JKJS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30
15-18.5	45 A	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45
22	60 A	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60
30	80 A	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80
37	90 A	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90
45	100 A	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100
55	125 A	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125
75	150 A	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150

\* ความสอดคล้อง UL เฉพาะ 525-600 V

**ตาราง 10.27 525-690 V\*, ขนาดเฟรม B และ C**

### 10.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ

กรอม- หุ้ม	กำลัง (kW)			แรงบิด (Nm)						
	200-240 V	380-480/500 V	525-600 V	525-690 V	ไฟสายหลัก	มอเตอร์	การเชื่อมต่อ DC	เบรก	ลงดิน	รีเลย์
A2	0.25-2.2	0.37-4.0			1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A3	3.0-3.7	5.5-7.5	0.75-7.5	1.1-7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A4	0.25-2.2	0.37-4.0			1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
A5	0.25-3.7	0.37-7.5	0.75-7.5		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B1	5.5-7.5	11-15	11-15		1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6
B2	11	18	18	11	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
		22	22	22	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
B3	5.5 -7.5	11-15	11-15		1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6
B4	11-15	18-30	18-30		4.5	4.5	4.5	4.5	3	0.6
C1	15-22	30-45	30-45		10	10	10	10	3	0.6
C2	30-37	55 -75	55-75	30-75	14/24 <sup>1)</sup>	14/24 <sup>1)</sup>	14	14	3	0.6
C3	18-22	37-45	37-45	45-55	10	10	10	10	3	0.6
C4	30-37	55-75	55-75		14/24 <sup>1)</sup>	14/24 <sup>1)</sup>	14	14	3	0.6

ตาราง 10.28 การขั้นต่ำของขั้วต่อ

1) สำหรับขนาดสายเคเบิลที่ต่างกัน x/y โดยที่  $x \leq 95 \text{ mm}^2$  และ  $y \geq 95 \text{ mm}^2$

**ดัชนี**

**A**

**AMA**

AMA.....	54, 57
ที่ไม่มี T27 เชื่อมต่ออยู่.....	44
ที่มี T27 เชื่อมต่ออยู่.....	44

**D**

<b>Danfoss FC</b> .....	19
-------------------------	----

<b>DC</b> เชื่อมโยง.....	53
--------------------------	----

**E**

<b>EMC</b> .....	24
------------------	----

**I**

<b>IEC 61800-3</b> .....	14
--------------------------	----

**M**

<b>Modbus RTU</b> .....	19
-------------------------	----

<b>Motor Data</b> .....	27
-------------------------	----

**P**

<b>PELV</b> .....	14, 44
-------------------	--------

**R**

<b>RCD</b> .....	13
------------------	----

**เ**

เซ็ดพอยต์.....	49
----------------	----

เซอร์กิตเบรกเกอร์.....	24
------------------------	----

เดลด้าแบบลอย.....	14
-------------------	----

เดลด้าที่มีกราวด์.....	14
------------------------	----

เทอร์มิสเตอร์.....	14, 44, 54
--------------------	------------

เปิดอัตโนมัติ.....	32, 49
--------------------	--------

เฟสหายไป.....	53
---------------	----

เมนูด่วน.....	31, 34, 37
---------------	------------

เมนูหลัก.....	31, 34
---------------	--------

เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วเพิ่ม.....	29
-------------------------------------	----

เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วลง.....	29
----------------------------------	----

เอาต์พุตดิจิทัล.....	79
----------------------	----

เอาต์พุตมอเตอร์.....	77
----------------------	----

เอาต์พุตรีเลย์.....	15, 80
---------------------	--------

เอาต์พุตฮอนาล็อก.....	15, 79
-----------------------	--------

**แ**

แผงควบคุมหน้าเครื่อง.....	30
---------------------------	----

แผนภูมิแบบบล็อกของตัวแปลงความถี่.....	6
---------------------------------------	---

แผ่นหลัง.....	9
---------------	---

แรงดันเกิน.....	29, 49
-----------------	--------

แรงดันเหนียวน้ำ.....	12
----------------------	----

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ.....	14, 15, 56
------------------------	------------

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ.....	23
--------------------------------	----

แรงดันไฟฟ้าสายหลัก.....	32, 49
-------------------------	--------

แรงดันไม่สมดุล.....	53
---------------------	----

แรงดันภายนอก.....	34
-------------------	----

แรงดันหลัก.....	31
-----------------	----

แรงดันอินพุท.....	25, 52
-------------------	--------

แหล่งไฟหลักกระแสสลับ.....	14
---------------------------	----

แหล่งจ่ายไฟสายหลัก.....	64, 71, 72
-------------------------	------------

แหล่งจ่ายไฟหลัก	
-----------------	--

แหล่งจ่ายไฟหลัก.....	70
----------------------	----

(L1, L2, L3).....	77
-------------------	----

แหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก.....	14
----------------------------	----

แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ.....	6, 7
-------------------------------	------

**โ**

โครงสร้างเมนู.....	32
--------------------	----

โครงสร้างของเมนู.....	37
-----------------------	----

โหมดควบคุมจากหน้าเครื่อง.....	29
-------------------------------	----

โหมดสถานะ.....	49
----------------	----

โหมดอัตโนมัติ.....	31
--------------------	----

**ก**

**กระแส**

DC.....	7, 49
---------	-------

RMS.....	7
----------	---

กระแสเกิน.....	49
----------------	----

กระแสเอาต์พุท.....	49, 54
--------------------	--------

กระแสโหลดเต็ม.....	8, 23
--------------------	-------

กระแสมอเตอร์.....	7, 27, 31, 57
-------------------	---------------

กระแสรั่วไหล.....	12, 23
-------------------	--------

กระแสอินพุท.....	14
------------------	----

ก่อนสตาร์ท.....	23
-----------------	----

การเชื่อมต่อกราวด์.....	12, 24
-------------------------	--------

การเชื่อมต่อกำลังไฟ.....	12
--------------------------	----

การเชื่อมต่อลงดิน.....	24
------------------------	----

การเดินสายควบคุม.....	12, 14, 16, 24
-----------------------	----------------

การเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์.....	14
------------------------------------	----

การเดินสายมอเตอร์.....	12, 24
------------------------	--------

การเดินสายส่วนควบคุม.....	12
---------------------------	----

การเบรก.....	49, 55
--------------	--------

การเริ่มต้น.....	33
------------------	----

การเริ่มต้นด้วยตนเอง.....	33
---------------------------	----

การเว้นพื้นที่.....	9
---------------------	---

การแก้ไขปัญหา.....	5	การหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop).....	19
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	61	การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP.....	33
การใช้ฟิวส์.....	12, 24	การอ้างอิงความเร็ว.....	17
การขึ้นแน่นของขั้วต่อ.....	91	การอ้างอิงระยะไกล.....	49
การควบคุมเบรกเชิงกล.....	18	กำลังมอเตอร์.....	10, 12, 57
การควบคุมหน้าเครื่อง.....	30, 32, 49	กำลังอินพุท.....	7, 12, 14, 23, 24, 52, 61
การตัดลอการตั้งค่าพารามิเตอร์.....	32		
การ์ดควบคุม.....	53	<b>ข</b>	
การ์ดควบคุม, เอาต์พุตไฟตรง 24V.....	80	ขนาดสาย.....	12
เอาต์พุตกระแสตรง +10 V.....	80	ขนาดสายไฟ.....	13
การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485.....	80	ข้อกำหนดเฉพาะ.....	9
การสื่อสารแบบอนุกรม USB.....	80	ข้อกำหนดในการเว้นพื้นที่ว่าง.....	8
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP.....	33	ข้อความแสดงสถานะ.....	49
การตรวจติดตามระบบ.....	52	ข้อมูลเนมเพลท.....	28
การตรวจสอบความปลอดภัย.....	23	ข้อมูลจำเพาะ.....	5, 19, 64
การต่อกราวด์.....	13, 14, 23	ข้อมูลทางเทคนิค.....	77
การต่อลงดิน		ข้อมูลมอเตอร์.....	25, 29, 54, 58
การต่อลงดิน.....	24	ข้อมูลอ้างอิง.....	44
(การต่อสายกราวด์).....	24	<b>ขั้วต่อ</b>	
การต่อสายดิน.....	12	53.....	17, 34
การต่อสายมอเตอร์.....	13	54.....	17
การตั้งโปรแกรม.....	5, 17, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 43, 53	ขั้วต่อเอาต์พุต.....	10, 23
การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน.....	25	ขั้วต่อควบคุม.....	10
การตั้งโปรแกรมขั้วต่อ.....	17	ขั้วต่อส่วนควบคุม.....	16, 25, 32, 35, 49
การตั้งโปรแกรมระยะไกล.....	43	ขั้วต่ออินพุท.....	10, 17, 23, 53
การตั้งค่า.....	29, 31	ขีดจำกัดแรงบิด.....	29
การติดตั้ง.....	5, 8, 9, 12, 16, 19, 24, 25	ขีดจำกัดกระแส.....	29
การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง.....	29	ขีดจำกัดอุณหภูมิ.....	24
การทดสอบการทำงาน.....	5, 23, 29	ขึ้นกับขนาดกำลัง.....	64
การทำงานหน้าเครื่อง.....	30		
การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ.....	27, 49	<b>ค</b>	
การป้องกันโหลดเกิน.....	8, 12	ควบคุมด้วยมือ.....	29, 32, 49
การป้องกันขั้วครู่.....	7	ความเร็วมอเตอร์.....	25
การป้องกันมอเตอร์.....	12	ความถี่การสวิตช์.....	49
การป้องกันวงจรย่อย.....	82	ความยาวของสายเคเบิลและขนาดหน้าตัด.....	81
การป้อนกลับ.....	24	ค่าป้อนกลับ.....	57
การป้อนกลับของระบบ.....	6	ค่าอ้างอิง.....	iii, 31, 49
การยก.....	9	ค่าอ้างอิงความเร็ว.....	29, 35, 44, 49
การระบายความร้อน.....	8, 24	ค่าจำกัดความถี่และสัญญาณเตือน.....	53
การรับรอง.....	iii	คำสั่งจากภายนอก.....	49
การลดพีค.....	8	คำสั่งภายนอก.....	7
การสตาร์ท.....	5, 23, 33, 61	คำสั่งระยะไกล.....	6
การสตาร์ทระบบ.....	29	คำสั่งหยุด.....	49
การสื่อสารแบบอนุกรม... ..	6, 10, 15, 16, 18, 32, 49, 52, 80	คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง.....	25, 30, 32, 34, 49
การหมุนของเอ็นโคดเดอร์.....	28	คุณลักษณะแรงบิด.....	77
การหมุนของมอเตอร์.....	28, 31	คุณลักษณะการควบคุม.....	81

จ	ม
จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน..... 52	มอเตอร์หลายตัว..... 23
ข	มีอ..... 32
ชุดคำสั่งการใช้งาน (SAS)..... 25	ร
ขู	ระดับแรงดันไฟฟ้า..... 78
ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 ซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง..... 43	ระบบควบคุม..... 6
ด	รันคำสั่ง..... 29
ดิจิทัลอลอิน..... 36	รีเซ็ต..... 30, 32, 33, 49, 52, 54, 59
ด	รีเซ็ตอัตโนมัติ..... 30
ต่อกราวด์โดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวน..... 13	รูปแบบคลื่น AC..... 7
ตั้งค่าตัววน..... 25	รูปคลื่นกระแสสลับ..... 6
ตัดการทำงาน..... 52	ล
ตัดการทำงานแบบลือค..... 52	ลัดวงจร..... 55
ตัวแปลงความถี่หลายตัว..... 12, 13	ว
ตัวกรอง RFI..... 14	วงรอบเปิด..... 17, 34
ตัวควบคุมภายนอก..... 6	วงรอบกราวด์..... 16
ตัวประกอบกำลัง..... 7, 13	วงรอบปิด..... 17
ตัวอย่างการใช้งาน..... 44	ส
ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม..... 34	สตาร์ทเครื่อง..... 34
ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชีวิต..... 35	สตาร์ทจากหน้าเครื่อง..... 29
ท	สถานะมอเตอร์..... 6
ท่อร้อยสาย..... 12, 24	สภาพแวดล้อม..... 81
บ	สมรรถนะเอาท์พุท (U, V, W)..... 77
บันทึกการเกิดฟอลต์..... 31	สมรรถนะการควบคุม..... 81
บันทึกสัญญาณเตือน..... 31	สวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ..... 23
ป	สวิตช์ตัดตอน..... 25
ประเภทการเตือนและสัญญาณเตือน..... 52	สัญญาณเตือน..... 52
ปลดการเชื่อมต่ออินพุท..... 14	สัญญาณเอาท์พุท..... 37
ป้อนกลับ..... 17, 49	สัญญาณการควบคุม..... 34, 35
ปัจจัยกำลัง..... 24	สัญญาณควบคุม..... 49
ปุ่มเมนู..... 30, 31	สัญญาณรบกวน..... 12, 24
ปุ่มการทำงาน..... 32	สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า..... 13
พ	สัญญาณอนาล็อก..... 53
พิกัดกระแส..... 8, 54	สัญญาณอินพุท..... 17, 35
ฟ	สัญลักษณ์..... iii
ฟังก์ชันการตัดการทำงาน..... 12	สายเคเบิลควบคุม..... 16
ฟิวส์..... 24, 56, 61, 82	สายเคเบิลควบคุมแบบมีฉนวน..... 16
	สายเคเบิลที่มีฉนวน..... 8, 12, 24
	สายเคเบิลมอเตอร์..... 8, 12, 13
	สายแบบมีฉนวน..... 12
	สายไฟควบคุม..... 16



สายไฟหลัก.....	12
สายไฟหลักกระแสสลับ.....	10
สายกราวด์.....	13, 24
สายดิน.....	12, 24
อ	
อนุญาตให้รับ.....	49
อัตโนมัติ.....	32, 49
อินเตอร์ล๊อคภายนอก.....	36
อินเตอร์ล๊อคจากภายนอก.....	17
อินพุทกระแสสลับ.....	7, 14
อินพุทดิจิทัล.....	15, 17, 49, 54, 78
อินพุทพัลส์/เอ็นโคดเดอร์.....	79
อินพุทอนาล็อก.....	15, 53, 78
อุปกรณ์เสริม.....	6, 14, 17, 25
อุปกรณ์เสริมการสื่อสาร.....	56
ฮ	
ฮาร์โมนิค.....	7