



**คู่มือการใช้งาน, 90 kW–315 kW เฟรม D**  
VLT® AutomationDrive FC 300



## ความปลอดภัย

### ความปลอดภัย

#### ⚠ คำเตือน

##### ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งอินพุทหลักกระแสสลับ การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

##### ไฟฟ้าแรงสูง

ตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าสายหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน หรือการบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ต้องดำเนินการโดยช่างที่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

#### ⚠ คำเตือน

##### การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลงความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

##### การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานโดยใช้สวิตช์ตัวนอก คำสั่งบีบสัญญาณสัญญาณแจ้งอินพุท หรือเงื่อนไขฟอลต์ที่ลบออกแล้ว ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ

#### ⚠ คำเตือน


##### เวลาขายประจุ!

ตัวแปลงความถี่มีตัวเก็บประจุที่ขั้วลิ่งค์ที่จะยังคงมีประจุไฟอยู่แม้หลังจากตัดกระแสไฟของตัวแปลงความถี่แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ, มอเตอร์ประเภทแม่เหล็กถาวร และแหล่งจ่ายไฟดีซีลิ่งค์ระยะไกลใดๆ รวมถึงแบตเตอรี่สำรอง, UPS และการเชื่อมต่อดีซีลิ่งค์กับตัวแปลงความถี่อื่นๆ รอให้ตัวเก็บประจุคายประจุออกจนหมดก่อนดำเนินการซ่อมบำรุงหรือบริการใดๆ เวลาแสดงไว้ในตาราง *เวลาขายประจุ* หากไม่รอดตามระยะเวลาที่ระบุหลังจากตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนดำเนินการให้บริการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

แรงดัน [V]	พิกัดกำลัง [kW]	เวลารอต่ำสุด [นาที]
3x400	90-250	20
3x400	110-315	20
3x500	110-315	20
3x500	132-355	20
3x525	75-250	20
3x525	90-315	20
3x690	90-250	20
3x690	110-315	20

เวลาขายประจุ

### การรับรอง



ตาราง 1.2



## ข้อมูล

<b>1 บทนำ</b>	4
1.1 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	4
1.1.2 ตู้อุปกรณ์แบบขยาย	5
1.2 จุดประสงค์ของคู่มือ	6
1.3 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	6
1.4 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	6
1.5 การทำงานของตัวควบคุมภายใน	7
1.6 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง	8
<b>2 การติดตั้ง</b>	9
2.1 การวางแผนสถานที่ติดตั้ง	9
2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง	9
2.3 การติดตั้งเชิงกล	9
2.3.1 การระบายความร้อน	9
2.3.2 การยก	10
2.3.3 การติดตั้งกับผนัง - เครื่อง IP21 (NEMA 1) และ IP54 (NEMA 12)	10
2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า	11
2.4.1 ข้อกำหนดทั่วไป	11
2.4.2 ข้อกำหนดการต่อลงดิน (การต่อกราวด์)	14
2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)	14
2.4.2.2 การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP20	15
2.4.2.3 การต่อลงดิน(การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP21/54	15
2.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์	15
2.4.3.1 ตำแหน่งขั้วต่อ: D1h-D4h	16
2.4.3.2 ตำแหน่งขั้วต่อ: D5h-D8h	19
2.4.4 สายเคเบิลมอเตอร์	27
2.4.5 การตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์	27
2.4.6 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ	27
2.5 การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม	28
2.5.1 การเข้าถึง	28
2.5.2 การใช้สายเคเบิลควบคุมที่มีขั้ว	28
2.5.3 การต่อลงดิน (กราวด์) สายเคเบิลควบคุมแบบขั้ว	29
2.5.4 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม	29
2.5.5 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม	30
2.5.6 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม	30
2.6 การสื่อสารแบบอนุกรม	31
2.7 อุปกรณ์เสริม	31
2.7.1 ขั้วต่อการแบ่งโหลด	31
2.7.2 ขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับ	31

2.7.3	เครื่องทำความร้อนแบบป้องกันการควบแน่น	31
2.7.4	ตัวสับเบรค	31
2.7.5	ซีลด์แหล่งจ่ายไฟหลัก	31
2.7.6	การตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก	32
2.7.7	คอนแทคเตอร์	32
2.7.8	เซอร์กิตเบรกเกอร์	32
<b>3</b>	<b>การสตาร์ทและการทดสอบเพื่อใช้งาน</b>	<b>33</b>
3.1	ก่อนสตาร์ท	33
3.2	การจ่ายไฟ	34
3.3	การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน	34
3.4	การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง	35
3.5	การสตาร์ทระบบ	36
<b>4</b>	<b>อินเตอร์เฟซกับผู้ใช้</b>	<b>37</b>
4.1	แผงควบคุมหน้าเครื่อง	37
4.1.1	โครงสร้าง LCP	37
4.1.2	การตั้งค่าจอแสดงผล LCP	38
4.1.3	ของจอแสดงผล	38
4.1.4	คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง	39
4.1.5	ปุ่มการทำงาน	39
4.2	การสำรองและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์	39
4.2.1	การอัปโหลดข้อมูลไปยัง LCP	40
4.2.2	การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP	40
4.3	การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน	40
4.3.1	การเริ่มต้นที่แนะนำ	40
4.3.2	การเริ่มต้นด้วยตนเอง	40
<b>5</b>	<b>การตั้งโปรแกรม</b>	<b>41</b>
5.1	บทนำ	41
5.2	ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม	41
5.3	ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชั่วคราวส่วนควบคุม	43
5.4	การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานสำหรับรูนานาชาติ/อเมริกาเหนือ	43
5.5	โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์	44
5.6	การตั้งโปรแกรมจากระยะไกล ด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10	49
<b>6</b>	<b>ตัวอย่างการใช้งาน</b>	<b>50</b>
6.1	บทนำ	50
6.2	ตัวอย่างการใช้งาน	50
<b>7</b>	<b>ข้อความแสดงสถานะ</b>	<b>55</b>
7.1	จอแสดงสถานะ	55


7.2 ตารางค่าจำกัดความข้อความแสดงสถานะ	55
<b>8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน</b>	<b>58</b>
8.1 การตรวจติดตามระบบ	58
8.2 ประเภทค่าเตือนและสัญญาณเตือน	58
8.2.1 ค่าเตือน	58
8.2.2 สัญญาณเตือนตัดการทำงาน	58
8.2.3 ล็อคตัดสัญญาณเตือน	58
8.3 จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน	58
8.4 ค่าจำกัดความค่าเตือนและสัญญาณเตือน	59
8.5 ข้อความฟอลต์	61
<b>9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน</b>	<b>68</b>
9.1 การสตาร์ท และการทำงาน	68
<b>10 ข้อมูลจำเพาะ</b>	<b>71</b>
10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง	71
10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค	74
10.3 ตารางฟิวส์	78
10.3.1 การป้องกัน	78
10.3.2 การเลือกฟิวส์	78
10.3.3 พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR)	79
10.3.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ	79
<b>ดัชนี</b>	<b>80</b>

# 1 บทนำ


## 1

### 1.1 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

#### 1.1.1 มุมมองภายใน



ภาพประกอบ 1.1 ส่วนประกอบภายใน D1



ภาพประกอบ 1.2 มุมมองระยะใกล้: LCP และฟังก์ชันควบคุม

1	LCP (แผงควบคุมหน้าเครื่อง)	9	รีเลย์ 2 (04, 05, 06)
2	ช่องเสียบบัสอนุกรม RS-485	10	รูเกี่ยวสำหรับยก
3	I/O ดิจิตัล และแหล่งจ่ายไฟ 24 V	11	ช่องสำหรับติดตั้ง
4	ช่องเสียบ I/O อนุลือก	12	ตัวรัดสายเคเบิล (PE)
5	ช่องเสียบ USB	13	สายดิน (กราวด์)
6	สวิตช์ขั้วต่อบัสอนุกรม	14	ขั้วต่อเอาต์พุตมอเตอร์ 96 (U), 97 (V), 98 (W)
7	สวิตช์อนุลือก (A53), (A54)	15	ขั้วต่ออินพุตสายหลัก 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
8	รีเลย์ 1 (01, 02, 03)	16	TB5 (IP21/54 เท่านั้น) บล็อกขั้วต่อสำหรับสวิตเตอร์ด้านการควบคุม

ตาราง 1.1

### หมายเหตุ

สำหรับตำแหน่งของ TB6 (บล็อกขั้วต่อสำหรับช่องเสียบ)

ดู 2.4.3.2 ตำแหน่งขั้วต่อ: D5h-D8h




### 1.1.2 ตู้เสริมแบบขยาย

หากตัวแปลงความถี่ถูกสั่งซื้อพร้อมหนึ่งในอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ ตัวแปลงความถี่จะถูกจัดส่งให้พร้อมกับตู้อุปกรณ์เสริมที่ทำให้ตัวแปลงความถี่มีขนาดสูงขึ้น

- ตัวสับเบรก
- ดัดแหล่งจ่ายไฟหลัก
- คอนแทคเตอร์
- ดัดแหล่งจ่ายไฟหลักพร้อมคอนแทคเตอร์
- เซอร์กิตเบรกเกอร์

ภาพประกอบ 1.3 แสดงตัวอย่างตัวแปลงความถี่ที่มีตู้อุปกรณ์เสริม ตาราง 1.2 แสดงตัวแปลงความถี่แบบต่างๆ ที่มีอุปกรณ์อินพุทเสริม



1308C539.10

1

ภาพประกอบ 1.3 กรอบหุ้ม D7h

การ- ออกแบบชุด- อุปกรณ์เสริม	ตู้ต่อขยาย	อุปกรณ์เสริมที่เป็นไปได้
D5h	กรอบหุ้ม D1h พร้อม- ส่วนต่อขยายสั้น	เบรก, ตัดการเชื่อมต่อ
D6h	กรอบหุ้ม D1h พร้อม- ส่วนต่อขยายสูง	คอนแทคเตอร์, คอนแทค- เตอร์ที่มีตัวตัดการเชื่อมต่อ, เซอร์กิตเบรกเกอร์
D7h	กรอบหุ้ม D2h พร้อม- ส่วนต่อขยายสั้น	เบรก, ตัดการเชื่อมต่อ
D8h	กรอบหุ้ม D2h พร้อม- ส่วนต่อขยายสูง	คอนแทคเตอร์, คอนแทค- เตอร์ที่มีตัวตัดการเชื่อมต่อ, เซอร์กิตเบรกเกอร์

**ตาราง 1.2**

ตัวแปลงความถี่ D7h และ D8h (D2h รวมทั้งตู้อุปกรณ์เสริม)  
มีฐานขนาด 200 มม. สำหรับการติดตั้งบนพื้น

บนผาด้านหน้าของตู้อุปกรณ์เสริมมีสลักนักรัก หากตัวแปลง-  
ความถี่ถูกจัดตั้งให้โดยมีตัวตัดแหล่งจ่ายไฟหลักหรือไม่มีเซ-  
อร์กิตเบรกเกอร์ สลักนักรักจะป้องกันไม่ให้ประตูเปิดเมื่อมีการ-  
จ่ายไฟเข้าสู่ตัวแปลงความถี่ ก่อนเปิดประตูตัวแปลงความถี่ ตัว-  
ตัดการเชื่อมต่อหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องเปิดอยู่ (เพื่อตัดการ-  
จ่ายไฟเข้าสู่ตัวแปลงความถี่) และต้องถอดฝาตู้อุปกรณ์เสริมออก

สำหรับตัวแปลงความถี่ที่จัดซื้อพร้อมตัวตัดการเชื่อมต่อ  
คอนแทคเตอร์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ ป้ายชื่อจะมีรหัสประเภท-  
สำหรับการเปลี่ยนที่ไม่มีอุปกรณ์เสริม หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัว-  
แปลงความถี่ สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้อย่างอิสระ

ดู *2.7 อุปกรณ์เสริม* สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมของ-  
อุปกรณ์เสริมและตู้อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่อาจเพิ่มในตัวแปลง-  
ความถี่

## 1.2 จุดประสงค์ของคู่มือ

คู่มือนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดสำหรับการติดตั้ง  
และการสตาร์ทตัวแปลงความถี่ แสดงข้อกำหนดสำหรับการติด-  
ตั้งทางกลไกและทางไฟฟ้า รวมถึงการทำงานของอินพุท  
มอเตอร์ ส่วนควบคุมและสายสื่อสารอนุกรม และเทอร์มินัล-  
ควบคุม *3 การสตาร์ทและการทดสอบเพื่อใช้งาน* แสดงขั้นตอน-  
โดยละเอียดสำหรับการสตาร์ท การตั้งโปรแกรมการทำงานขึ้น-  
พื้นฐาน และการทดสอบการทำงาน บทต่างๆ ที่เหลือเป็นราย-  
ละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงส่วนอินเตอร์เฟซกับผู้ใช้ การตั้ง-  
โปรแกรมอย่างละเอียด ตัวอย่างการใช้งาน การแก้ไขปัญหา  
การสตาร์ท และข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์

## 1.3 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำงานขั้นสูง-  
และการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่

- *คู่มือการโปรแกรม VLT®* จะให้รายละเอียดที่ดีกว่า-  
เกี่ยวกับวิธีทำงานกับพารามิเตอร์และตัวอย่างการใ้-  
งานหลายๆ แบบ
- *คู่มือการออกแบบ VLT®* มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดง-  
ความสามารถโดยละเอียดและการทำงานเพื่อออกแบบ  
ระบบควบคุมมอเตอร์
- เอกสารตีพิมพ์และคู่มือเพิ่มเติมสามารถขอได้จาก  
Danfoss  
ดูที่ [http://www.danfoss.com/Products/  
Literature/Technical+Documentation.htm](http://www.danfoss.com/Products/Literature/Technical+Documentation.htm)  
สำหรับรายการ
- อุปกรณ์เสริม สามารถใช้ได้ โดยอาจเปลี่ยนแปลงชั้น-  
ตอนบางอย่างที่อธิบายไว้ โปรดดูคำแนะนำที่จัดส่ง-  
ให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นสำหรับข้อกำหนด-  
เฉพาะด้าน ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Danfoss  
ในท้องถิ่น หรือไปที่ Danfoss เพื่อดาวน์โหลดหรือดู-  
ข้อมูลเพิ่มเติม


## 1.4 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ตัวแปลงความถี่คือตัวควบคุมมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงอิน-  
พุทกระแสสลับเป็นตัวแปรเอาต์พุทรูปคลื่นกระแสสลับ ความถี่-  
และแรงดันของเอาต์พุทได้รับการกำหนดเพื่อควบคุมความเร็ว-  
หรือแรงบิดของมอเตอร์ ตัวแปลงความถี่สามารถเปลี่ยน-  
ความเร็วของมอเตอร์ให้แปรตอบสนองตามการป้อนกลับของ-  
ระบบเช่น เซอร์โวขับเคลื่อนตำแหน่งบนสายพานลำเลียง ตัวแปลง-  
ความถี่ยังสามารถกำหนดมอเตอร์โดยการตอบสนองคำสั่งระยะ-  
ไกลจากตัวควบคุมภายนอกได้ด้วย

นอกจากนี้ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบสถานะของระบบและ-  
สถานะของมอเตอร์ ส่งค่าเตือนหรือสัญญาณเตือนสถานะฟอลต์  
สตาร์ทและหยุดมอเตอร์ ปรับประสิทธิภาพพลังงานให้เหมาะสม-  
ที่สุด และสามารถทำงานด้านการควบคุม ตรวจสอบ และเพิ่ม-  
ประสิทธิภาพอีกมากมาย ฟังก์ชันด้านการทำงานและการตรวจ-  
ตราจะอยู่ในแบบการแสดงผลสถานะแก่ระบบควบคุมภายนอกหรือ-  
เครือข่ายการสื่อสารแบบอนุกรม

### 1.5 การทำงานของตัวควบคุมภายใน

ภาพประกอบ 1.4 แสดงแผนภูมิแบบบล็อกของส่วนประกอบภายในของตัวแปลงความถี่ ดู ตาราง 1.3 สำหรับการทำงาน



ภาพประกอบ 1.4 แผนภูมิแบบบล็อกของตัวแปลงความถี่

พื้นที่	หัวข้อ	การใช้งาน
1	อินพุตหลัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับสามเฟสให้กับตัวแปลงความถี่</li> </ul>
2	วงจรเรียงกระแส	<ul style="list-style-type: none"> <li>วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์จะแปลงอินพุตกระแสสลับ เป็นกระแสตรง เพื่อจ่ายกระแสไฟอินเวอร์เตอร์</li> </ul>
3	บัสกระแสตรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>วงจรบัสกระแสตรงชั้นกลางจะจัดการไฟฟ้ากระแสตรง</li> </ul>
4	ขดลวดจำกัดกระแสตรง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรองแรงดันวงจรกระแสตรงชั้นกลาง</li> <li>ตรวจสอบการป้องกันชั่วคราวด้านไฟเข้า</li> <li>ลดกระแส RMS</li> <li>เพิ่มตัวประกอบกำลังกลับไปให้ด้านไฟเข้า</li> <li>ลดฮาร์มอนิกบนอินพุตกระแสสลับ</li> </ul>
5	ช่องตัวเก็บประจุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บพลังงานกระแสตรง</li> <li>ให้การป้องกันการข้ามผ่านสำหรับการสูญเสียกำลังช่วงสั้นๆ</li> </ul>
6	อินเวอร์เตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>แปลงกระแสตรงให้เป็นรูปคลื่นกระแสสลับ PWM ที่มีการควบคุมสำหรับเอาต์พุตผันแปรที่มีการควบคุมให้กับมอเตอร์</li> </ul>
7	เอาต์พุตไปยังมอเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมกระแสไฟเอาต์พุตสามเฟสไปยังมอเตอร์</li> </ul>
8	วงจรควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำลังอินพุต การประมวลผลภายใน เอาต์พุต และกระแสมอเตอร์ ได้รับการตรวจสอบเพื่อให้งานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>อินเตอร์เฟสกับผู้ใช้และคำสั่งภายนอกได้รับการตรวจสอบและดำเนินการ</li> <li>สามารถให้อาต์พุตสถานะและการควบคุม</li> </ul>

ตาราง 1.3 ส่วนประกอบภายในของตัวแปลงความถี่

1

**1.6 ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง**

การโหลดเกินพิกัดระดับสูง kW	75	90	110	132	160	200	250	315	315
การโหลดเกินพิกัดระดับปกติ kW	90	110	132	160	200	250	315	355	400
400 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h		
500 V			D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	
525 V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h		
690 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h		D4h

**ตาราง 1.4 ตัวแปลงความถี่ที่พิกัด kW**

การโหลดเกินพิกัดระดับสูง HP	100	125	150	200	250	300	350	350
การโหลดเกินพิกัดระดับปกติ HP	125	150	200	250	300	350	400	450
460 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h		D4h
575 V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h	

**ตาราง 1.5 ตัวแปลงความถี่ที่พิกัด HP**

## 2 การติดตั้ง

### 2.1 การวางแผนสถานที่ติดตั้ง

#### หมายเหตุ

ก่อนดำเนินการติดตั้ง สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนการติดตั้ง-ตัวแปลงความถี่ การละลายเร็นเจอร์นี้อาจทำให้ต้องทำงาน-เพิ่มขึ้นในระหว่างและหลังการติดตั้ง

เลือกที่ติดตั้งการทำงานที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยการ-พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดในหน้าต่อไปและ-คู่มือการออกแบบที่เกี่ยวข้อง):

- อุณหภูมิการทำงานแวดล้อม
- วิธีการติดตั้ง
- วิธีการระบายความร้อนของเครื่อง
- ตำแหน่งจัดวางตัวแปลงความถี่
- การวางสายเคเบิล
- ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟจ่ายแรงดันที่ถูกต้องและ-กระแสไฟตามที่ต้องการ
- ตรวจสอบว่าพิกัดกระแสมอเตอร์อยู่ภายในกระแสสูงสุด-จากตัวแปลงความถี่
- หากตัวแปลงความถี่ไม่มีฟิวส์ภายในตัว ตรวจสอบว่า-ฟิวส์ภายนอกมีพิกัดที่ถูกต้อง

แรงดัน [V]	ข้อจำกัดของระดับความสูง
380-500	ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 3 กม. โปรด-ติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV
525-690	ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 2 กม. โปรด-ติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV

ตาราง 2.1 การติดตั้งในที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล

### 2.2 รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

- ก่อนนำตัวแปลงความถี่ออกจากกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจ-ว่าเครื่องไม่มีความเสียหายและมีความสมบูรณ์ หากมี-ความชำรุดเสียหายใดเกิดขึ้น ติดต่อบริษัทจัดส่ง-สินค้าทันทีเพื่อเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย
- ก่อนนำตัวแปลงความถี่ออกจากกล่อง ให้วางใน-บริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่ติดตั้งสุดท้ายให้มากที่สุด
- เปรียบเทียบหมายเลขรุ่นของเครื่องบนแผ่นป้ายชื่อ-กับหมายเลขที่สั่งซื้อไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่-ถูกต้อง
- ดูให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนต่อไปนี้ไม่มีพิกัดแรงดันเดียวกัน:
  - แหล่งจ่ายไฟหลัก
  - ตัวแปลงความถี่
  - มอเตอร์
- ดูให้แน่ใจว่าพิกัดกระแสเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่-เท่ากับหรือสูงกว่ากระแสโหลดเต็มที่ของมอเตอร์เพื่อ-ประสิทธิภาพสูงสุดของมอเตอร์

- ขนาดมอเตอร์และกำลังของตัวแปลง-ความถี่ต้องสอดคล้องกับการป้องกันโหลด-เกินที่เหมาะสม
- หากพิกัดของตัวแปลงความถี่น้อยกว่า-มอเตอร์ จะไม่ได้เอาต์พุตมอเตอร์ที่เต็มที่

### 2.3 การติดตั้งเชิงกล

#### 2.3.1 การระบายความร้อน

- ต้องเว้นพื้นที่ว่างที่ด้านบนและด้านล่างสำหรับการ-ระบายความร้อน โดยต้องเว้นไว้ 225 มม. (9 นิ้ว)
- การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เครื่องมีความ-ร้อนสูงเกินไปหรือประสิทธิภาพลดลง
- ต้องใส่ใจต่อการลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิเริ่มต้นระหว่าง 45 °C (113 °F) และ 50 °C (122 °F) และการยก-สูง 1,000 ม. (3,300 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล โปรดดู-คู่มือการออกแบบ VLT® สำหรับข้อมูลโดยละเอียด

ตัวแปลงความถี่กำลังสูงใช้หลักการการระบายความร้อนที่ช่อง-ด้านล่าง ซึ่งถอดแผ่นระบายความร้อน (Heat Sink) ออก โดย-จะนำความร้อนออกจากช่องด้านล่างของตัวแปลงความถี่ที่ 90% โดยประมาณ อากาศที่ช่องด้านล่างสามารถเปลี่ยนเส้น-ทางจากแผงหรือที่ว่างโดยใช้ชุดอุปกรณ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งด้าน-ล่าง

#### การระบายความร้อนท่อ

ชุดระบายความร้อนที่ช่องด้านล่างมีอยู่เพื่อนำอากาศร้อนจาก-แผ่นระบายความร้อนออกจากแผง เมื่อตัวแปลงความถี่ IP20/ โครงเครื่องติดตั้งในกรอบหุ้ม Rittel ใช้ชุดอุปกรณ์นี้เพื่อลด-ความร้อนในแผง และสามารถระบุพดลมที่ประตูที่ขนาดเล็กลง-บนกรอบหุ้ม

#### การระบายความร้อนออกจากด้านหลัง (ผาด้านบนและ-ด้านล่าง)

อากาศร้อนที่ออกจากช่องด้านหลังสามารถไหลเวียนในที่ว่าง-ดังนั้นความร้อนจากช่องด้านหลังจะไม่กระจายอยู่ในห้อง-ควบคุม

พดลมที่ประตูเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีในกรอบหุ้มเพื่อระบายอากาศ-ร้อนออกจากช่องด้านหลังของตัวแปลงความถี่และความร้อน-เพิ่มเติมที่เกิดจากอุปกรณ์อื่นภายในกรอบหุ้ม โดยต้องคำนวณ-การหมุนเวียนอากาศโดยรวมที่ต้องการ เพื่อให้สามารถเลือกใช้-พดลมอย่างเหมาะสม

**การหมุนเวียนอากาศ**

ต้องมีการหมุนเวียนอากาศที่จำเป็นเหนือแผ่นระบายความร้อน โดยอัตราการหมุนเวียนแสดงใน ตาราง 2.2

พัดลมจะทำงานด้วยสาเหตุต่อไปนี้:

- AMA
- DC ค้าง
- สร้างสนามแม่เหล็กล่วงหน้า
- เบรคกระแสตรง
- 60% ของกระแสที่ระบุเกินขีดจำกัด
- อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อนเฉพาะเกินขีดจำกัด (ขึ้นกับขนาดกำลัง)
- อุณหภูมิแวดล้อมของการ์ดกำลังเฉพาะเกินขีดจำกัด (ขึ้นกับขนาดกำลัง)
- อุณหภูมิแวดล้อมของการ์ดควบคุมเฉพาะเกินขีดจำกัด

เฟรม	พัดลมที่ประตู/พัดลมด้านบน	พัดลมแผ่นระบายความร้อน
D1h/D3h	102 m <sup>3</sup> /hr (60 CFM)	420 m <sup>3</sup> /hr (250 CFM)
D2h/D4h	204 m <sup>3</sup> /hr (120 CFM)	840 m <sup>3</sup> /hr (500 CFM)


ตาราง 2.2 การหมุนเวียนอากาศ

**2.3.2 การยก**

ยกตัวแปลงความถี่โดยใช้ช่องสำหรับยกที่ติดกับเครื่องเสมอ ใช้บาร์เพื่อป้องกันไม่ให้ช่องยกโค้งงอ

**ข้อควรระวัง**

มุมจากด้านบนสุดของตัวแปลงความถี่กับสายเคเบิลยกควรอยู่ที่ 60° หรือมากกว่า



ภาพประกอบ 2.1 วิธีการยกที่แนะนำ

**2.3.3 การติดตั้งกับผนัง - เครื่อง IP21 (NEMA 1) และ IP54 (NEMA 12)**

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ก่อนเลือกสถานที่การติดตั้งสุดท้าย:

- พื้นที่ว่างสำหรับการระบายความร้อน
- การเข้าถึงเพื่อเปิดประตู
- ช่องเสียบสายเคเบิลจากด้านล่าง

## 2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้า

### 2.4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ส่วนนี้มีคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการต่อสายตัวแปลงความถี่ โดยทำงานดังต่อไปนี้:

- ต่อสายมอเตอร์กับขั้วต่อเอาต์พุตของตัวแปลงความถี่
- ต่อสายไฟหลักกระแสสลับกับขั้วต่ออินพุตของตัวแปลงความถี่
- ต่อสายไฟส่วนควบคุมและการสื่อสารแบบอนุกรม
- ตรวจสอบอินพุตและกำลังมอเตอร์หลังจากจ่ายกระแสไฟแล้ว ตั้งโปรแกรมขั้วต่อควบคุมสำหรับการทำงานที่ต้องการ

### **คำเตือน**

#### **อันตรายจากอุปกรณ์!**


เพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมุนอยู่สามารถทำให้เกิดอันตรายได้ งานทางไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

## **ข้อควรระวัง**

### **การแยกสายไฟ!**

วางสายกำลังอินพุต เดินสายมอเตอร์ และเดินสายควบคุม ในท่อร้อยสายโลหะแยกกันสามเส้น หรือสายเคเบิลแบบมีฉนวนแยกกัน เพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง หากไม่แยกกำลัง มอเตอร์ และการเดินสายควบคุม อาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

2



1 30RC548 11

ภาพประกอบ 2.2 แผนภูมิที่เชื่อมโยงระหว่างกัน




เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

- อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ถูกเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าหลักที่มีอันตราย ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่อง
- เดินสายเคเบิลมอเตอร์จากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนี่ยวนำจากเอาต์พุตสายเคเบิลมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันสามารถประจุคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล๊อคอุปกรณ์แล้ว
- ขั้วต่อการต่อสายในสถานที่ตั้งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อรับตัวนำที่มีขนาดใหญ่กว่า


**การป้องกันโหลดเกินและอุปกรณ์**

- ฟังก์ชันที่มีการเรียกใช้งานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวแปลงความถี่มีการป้องกันโหลดเกินสำหรับมอเตอร์ การโหลดเกินคำนวณระดับของการเพิ่มเพื่อเปิดทำงานเวลาสำหรับการตัดการทำงาน (หยุดเอาต์พุตตัวควบคุม) ยิ่งกระแสถูกดึงสูงขึ้นเท่าใด การตอบสนองการตัดการทำงานก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น การโหลดเกินนี้มีการป้องกันมอเตอร์แบบคลาส 20 ดู *8 ค่าเดือนและสัญญาณเตือน* สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการตัดการทำงาน
- เนื่องจากการเดินสายมอเตอร์มีกระแสความถี่สูง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเดินสายกำลังไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟหลัก กำลังมอเตอร์ และส่วนควบคุมแยกออกจากกัน ใช้ท่อร้อยสายแบบโลหะหรือสายแบบมีฉนวนแยก ดู *ภาพประกอบ 2.3* หากไม่แยกสายกำลัง มอเตอร์ และส่วนควบคุม อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานได้ต่ำกว่าประสิทธิภาพที่เหมาะสม
- ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดต้องมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการป้องกันกระแสเกิน ต้องมีฟิวส์อินพุตเพื่อให้การป้องกันนี้ ดู *ภาพประกอบ 2.4* หากไม่ได้จัดส่งให้จากโรงงาน ผู้ติดตั้งต้องใส่ฟิวส์ด้วยเมื่อทำการติดตั้ง ดู *พิกัดฟิวส์สูงสุด* ใน *10.3.1 การป้องกัน*



**ภาพประกอบ 2.3** ตัวอย่างการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยใช้ท่อร้อยสาย

- ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดต้องมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและการป้องกันกระแสเกิน ต้องมีฟิวส์อินพุทเพื่อให้การป้องกันนี้ ดู ภาพประกอบ 2.4 หากไม่ได้จัดส่งให้จากโรงงาน ผู้ติดตั้งต้องใส่ฟิวส์ด้วยเมื่อทำการติดตั้ง ดูพิกัดฟิวส์สูงสุดใน 10.3.1 การป้องกัน



ภาพประกอบ 2.4 ฟิวส์ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่

**ประเภทของสายและพิกัด**

- การเดินสายทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นและระดับชาติ เกี่ยวกับข้อกำหนดของพื้นที่หน้าตัดและอุณหภูมิแวดล้อม
- Danfoss แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมดด้วยสายทองแดงที่พิกัด 75 °C เป็นอย่างต่ำ

**2.4.2 ข้อกำหนดการต่อลงดิน (การต่อกราวด์)**

**คำเตือน**

**อันตรายจากการต่อลงดิน (กราวด์)!**  
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องต่อสายดิน (กราวด์) ตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมตามระเบียบด้านไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงคำแนะนำที่รวมอยู่ในเอกสารนี้ อย่าใช้ท่อร้อยสายที่เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่เป็นท่อแทนจุดต่อกราวด์ที่เหมาะสม กระแสลงดิน (กราวด์) สูงกว่า 3.5 mA หากไม่ดำเนินการต่อสายดิน (กราวด์) ตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

**หมายเหตุ**

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้หรือช่างไฟฟ้าที่ติดตั้งที่จะต้องมั่นใจว่าต่อกราวด์ (สายดิน) ของอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติ

- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติทั้งหมดเพื่อการต่อสายดิน (กราวด์) อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม
- การต่อสายดิน (กราวด์) ป้องกันที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ที่มีกระแสลงดิน (กราวด์) สูงกว่า 3.5 mA ต้องได้รับการดำเนินการครบถ้วน ดู 2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)

- สายดิน (สายกราวด์) เฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินสายกำลังอินพุท กำลังมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม
- ใช้ตัวรัดสายที่ให้ไว้กับอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อลงดิน (การเชื่อมต่อกราวด์) ที่เหมาะสม
- อย่าต่อลงดิน (กราวด์) ตัวแปลงความถี่หนึ่งชุดกับอีกชุดในแบบ "สายโซ่เดซี"
- ใช้การต่อสายดิน (กราวด์) ให้สั้นที่สุด
- ขอแนะนำให้ใช้สายเกลียวถี่เพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์

**2.4.2.1 กระแสรั่วไหล (>3.5 mA)**

ทำตามข้อกำหนดในประเทศและท้องถิ่นเกี่ยวกับการต่อลงดินเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่มีกระแสรั่วไหล > 3.5 mA เทคโนโลยีตัวแปลงความถี่ใช้การสวิตช์ความถี่สูงที่กำลังสูง ซึ่งอาจสร้างกระแสรั่วไหลในการเชื่อมต่อลงดิน กระแสฟอลต์ในตัวแปลงความถี่ที่ชั่วต่อนาทีไฟฟ้าเอาท์พุทอาจมีส่วนประกอบกระแสตรงที่สามารถชาร์จตัวเก็บประจุวงจรกรองและสร้างกระแสลงดินชั่วคราวได้ กระแสรั่วไหลลงดินขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบหลายแบบ รวมถึงการกรอง RFI, สายเคเบิลมอเตอร์แบบมีชีลและกำลังของตัวแปลงความถี่

EN/IEC61800-5-1 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบชุดขับเคลื่อนกำลัง) กำหนดการดูแลเป็นพิเศษหากกระแสรั่วไหลเกิน 3.5 mA การต่อลงดิน (กราวด์) ต้องมีการเสริมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- สายดิน (กราวด์) มีขนาดอย่างน้อย 10 มม.<sup>2</sup>
- แยกสายดิน (กราวด์) สองเส้น โดยทั้งสองเส้นต้องตรงตามระเบียบเรื่องขนาดของภาคตัดขวาง

ดู EN 60364-5-54 § 543.7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


**การใช้ RCD**

เมื่อใช้อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCD) หรือที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรคเกอร์กระแสรั่วไหลลงดิน (ELCB) ให้ปฏิบัติตามรายการต่อไปนี้: อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD)

- ใช้ RCD ประเภท B เท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจจับกระแสกระแสสลับและกระแสตรงได้
- ใช้ RCD ที่มีกำหนดวงกระแสชากภายในเพื่อป้องกันฟอลต์ที่เกิดจากกระแสลงดินชั่วคราว
- กำหนดขนาดของ RCD โดยพิจารณาจากรูปแบบของระบบและสภาพแวดล้อม

### 2.4.2.2 การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP20


ตัวแปลงความถี่นี้สามารถต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) โดยใช้ท่อหรือสายเคเบิลที่มีฉนวน การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) ของการเชื่อมต่อกำลังไฟ ให้ใช้จุดต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) ที่แสดงใน ภาพประกอบ 2.6



ภาพประกอบ 2.5 จุดต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) สำหรับกรอบหุ้ม (โครงเครื่อง) IP20

### 2.4.2.3 การต่อลงดิน(การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP21/54

ตัวแปลงความถี่นี้สามารถต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) โดยใช้ท่อหรือสายเคเบิลที่มีฉนวน การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) ของการเชื่อมต่อกำลังไฟ ให้ใช้จุดต่อลงดิน (ต่อสายกราวด์) ที่แสดงใน ภาพประกอบ 2.6



ภาพประกอบ 2.6 การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) สำหรับกรอบหุ้ม IP21/54

### 2.4.3 การเชื่อมต่อมอเตอร์

#### **คำเตือน**

#### **แรงดันเหนี่ยวนำ!**

เดินสายเคเบิลมอเตอร์เอาท์พุทจากตัวแปลงความถี่หลายตัวแยกกัน แรงดันเหนี่ยวนำจากเอาท์พุทสายเคเบิลมอเตอร์ที่ทำงานร่วมกันสามารถประจุคาปาซิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ แม้จะปิดและล๊อคอุปกรณ์แล้ว หากไม่วางเอาท์พุทสายเคเบิลมอเตอร์แยกจากกันอาจส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง


- สำหรับขนาดสายเคเบิลสูงสุด ดู 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- แผ่นกันติดตั้งมีอยู่ที่ฐานของชุด IP21/54 ขึ้นไป (NEMA1/12)
- อย่าติดตั้งตัวเก็บประจุแก้ไขตัวประกอบกำลังระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- อย่าเดินสายอุปกรณ์สตาร์ทหรือเปลี่ยนขั้วระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
- ต่อสายไฟมอเตอร์ 3 เฟส กับขั้วต่อ 96 (U), 97 (V) และ 98 (W)
- ต่อลงดิน (กราวด์) สายเคเบิลตามคำแนะนำที่ให้ไว้

- ใช้แรงบิดขั้นข้อต่อตามข้อมูลที่ให้ไว้ใน 10.3.4 แรงบิดขั้นตั้งเพื่อเชื่อมต่อ


- ทำตามข้อกำหนดในการเดินสายของผู้ผลิตมอเตอร์

2.4.3.1 ตำแหน่งขั้วต่อ: D1h-D4h


2



ภาพประกอบ 2.7 ตำแหน่งขั้วต่อ D1h




ภาพประกอบ 2.8 ตำแหน่งขั้วต่อ D3h



ภาพประกอบ 2.9 ขั้วต่อการแบ่งโหลดและขั้วต่อแบบคินพลังงานกลับ, D3h

1	ภาพด้านหน้า
2	ภาพด้านข้าง

ตาราง 2.3




ภาพประกอบ 2.10 ตำแหน่งขั้วต่อ D2h

2




2.4.3.2 ตำแหน่งขั้วต่อ: D5h-D8h




2

ภาพประกอบ 2.13 ตำแหน่งขั้วต่อ, D5h พร้อมอุปกรณ์เสริมการตัดการเชื่อมต่อ




ภาพประกอบ 2.14 ตำแหน่งขั้วต่อ, D5h พร้อมอุปกรณ์เสริมเบรค

2




ภาพประกอบ 2.15 ตำแหน่งขั้วต่อ, D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์



ภาพประกอบ 2.16 ตำแหน่งขั้วต่อ, D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์และการตัดการเชื่อมต่อ







2

ภาพประกอบ 2.17 ตำแหน่งขั้วต่อ, D6h พร้อมอุปกรณ์เสริมเซอร์กิตเบรคเกอร์

2




ภาพประกอบ 2.18 ตำแหน่งขั้วต่อ, D7h พร้อมอุปกรณ์เสริมการตัดการเชื่อมต่อ



2


ภาพประกอบ 2.19 ตำแหน่งขั้วต่อ, D7h พร้อมอุปกรณ์เสริมเบรค

2



1.30BC544.11


ภาพประกอบ 2.20 ตำแหน่งขั้วต่อ, D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์



2

ภาพประกอบ 2.21 ตำแหน่งขั้วต่อ, D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมคอนแทคเตอร์และการตัดการเชื่อมต่อ

2



130BC546.10

ภาพประกอบ 2.22 ตำแหน่งขั้วต่อ, D8h พร้อมอุปกรณ์เสริมเซอร์กิตเบรคเกอร์

### 2.4.4 สายเคเบิลมอเตอร์


ต่อมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อ U/T1/96, V/T2/97, W/T3/98 ต่อสายดิน (กราวด์) กับขั้วต่อ 99 มอเตอร์มาตรฐานอะซิงโครนัสสามเฟสทุกชนิดสามารถใช้กับตัวแปลงความถี่ได้ การตั้งค่าจากโรงงานคือ การหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยที่เอาต์พุตตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อไปยังลักษณะดังนี้:

หมายเลขขั้วต่อ	การทำงาน
96, 97, 98, 99	แหล่งจ่ายไฟหลัก U/T1, V/T2, W/T3 สายดิน (กราวด์)

ตาราง 2.5

### 2.4.5 การตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์

ทิศทางการหมุนของมอเตอร์สามารถเปลี่ยนได้ด้วยการสลับสองเฟสในสายเคเบิลมอเตอร์ หรือการเปลี่ยนการตั้งค่า 4-10 กำหนดทิศทางการหมุนมอเตอร์




ตาราง 2.6

สามารถทำการตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ได้โดยใช้ 1-28 ตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงบนจอ

### 2.4.6 การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ

- การเดินสายขนาดขึ้นอยู่กับกระแสอินพุทของตัวแปลงความถี่
- ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟ้าในท้องถิ่นและระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับขนาดของสายเคเบิล
- เชื่อมต่อสายไฟอินพุทกระแสสลับ 3 เฟส กับขั้วต่อ L1, L2 และ L3 (ดู ภาพประกอบ 2.23)



1308C254.10

2

ภาพประกอบ 2.23 การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ

1	การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก
2	การเชื่อมตอมอเตอร์

ตาราง 2.7

- ต่อสายดิน (กราวด์) สายเคเบิลตามคำแนะนำที่ให้ไว้
- ตัวแปลงความถี่ทุกตัวสามารถใช้กับแหล่งอินพุทแยก รวมถึงสายกำลังอ้างอิงสายดิน (กราวด์) ได้ เมื่อจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก (สายหลัก IT หรือเดลต้าแบบลอย) หรือสายหลัก TT/TN-S ที่มีขากกราวด์ (เดลต้าที่มีกราวด์) ให้ตั้ง 14-50 ตัวกรอง RFI เป็นปิด เมื่อปิด ตัวเก็บประจุตัวกรอง RFI ภายในระหว่างโครงเครื่องและวงจรมอเตอร์จะถูกลดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อวงจรมอเตอร์และเพื่อลดกระแสประจุที่ไหลลงดิน (พื้น) ตามมาตรฐาน IEC 61800-3

2

## 2.5 การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม

- แยกการเดินสายควบคุมจากส่วนประกอบกำลังไฟสูง-ในตัวแปลงความถี่
- สำหรับการแยก PELV หากตัวแปลงความถี่เชื่อมต่ออยู่กับเทอร์มิสเตอร์ การเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ต้องมีการเสริมกำลัง/ป้องกันด้วยฉนวนสองชั้น แนะนำแรงดันแหล่งจ่ายไฟ 24 V DC

### 2.5.1 การเข้าถึง

ข้อต่อทั้งหมดที่ต่อกับสายเคเบิลควบคุมจะอยู่ข้างใต้ LCP ด้านข้างของตัวแปลงความถี่ หากต้องการเข้าถึง เบ็ดฝา (IP21/54) หรือถอดแผงด้านหน้าออก (IP20)

### 2.5.2 การใช้สายเคเบิลควบคุมที่มีชีล

Danfoss แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่มีชีล/ปลอกโลหะแบบถัก เพื่อความปลอดภัยจาก EMC ที่เหมาะสมที่สุดของสายเคเบิล-ควบคุม และการแพร่กระจาย EMC จากสายเคเบิลมอเตอร์ที่น้อยที่สุด


ความสามารถของสายเคเบิลในการลดการแผ่เข้าและออกของการรบกวนทางไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับอิมพีแดนซ์การถ่ายโอน ( $Z_T$ ) ส่วนชีลของสายเคเบิลโดยปกติแล้วจะออกแบบให้ลดการถ่ายโอนของการรบกวนทางไฟฟ้า อย่างไรก็ตามส่วนชีลที่มีอิมพีแดนซ์การถ่ายโอนต่ำกว่า ( $Z_T$ ) จะมีประสิทธิภาพมากกว่าส่วนชีลที่มีอิมพีแดนซ์การถ่ายโอนที่สูงกว่า ( $Z_T$ )

อิมพีแดนซ์การถ่ายโอน ( $Z_T$ ) ไม่ค่อยมีการระบุถึงจากผู้ผลิตสายเคเบิล แต่ทั่วไปจะสามารถประมาณค่าอิมพีแดนซ์การถ่ายโอน ( $Z_T$ ) ได้โดยการประเมินจากรูปแบบทางกายภาพของสายเคเบิล

**อิมพีแดนซ์การถ่ายโอน ( $Z_T$ ) ประเมินได้จากปัจจัยต่อไปนี้:**

- ความสามารถในการนำไฟฟ้าของวัสดุชีล
  - ความต้านทานหน้าสัมผัสระหว่างตัวนำของชีลแต่ละชนิด
  - พื้นที่ของการชีล เช่น พื้นที่ทางกายภาพของสายเคเบิลที่ส่วนชีลครอบคลุม ซึ่งมักจะระบุเป็นค่าเปอร์เซ็นต์
  - ประเภทการชีล เช่น รูปแบบถักหรือบิดเกลียว
- สายทองแดงหุ้มด้วยอลูมิเนียม
  - สายทองแดงบิดเกลียวหรือสายเคเบิลที่มีลวดเหล็กเป็นเกราะหุ้ม
  - ลวดทองแดงถักชั้นเดียวที่มีพื้นที่ชีลครอบคลุมที่เปอร์เซ็นต์ต่างกัน  
สายเคเบิลนี้เป็นสายเคเบิลที่อ้างอิงโดยทั่วไปของ Danfoss
  - ลวดทองแดงถักสองชั้น
  - ลวดทองแดงถักสองชั้นที่มีชั้นกลางมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก มีชีล/ปลอกโลหะ

- สายเคเบิลที่ร้อยในท่อทองแดงหรือท่อเหล็ก
- สายเคเบิลตะกั่วที่มีความหนา 1.1 มม.




175ZA166.13  
ภาพประกอบ 2.24



2.5.3 การต่อลงดิน (กราวด์) สายเคเบิล  
ควบคุมแบบซีล

ปลอกฉนวนที่ถูกต้อง

วิธีการที่เหมาะสมในกรณีส่วนใหญ่คือการยึดสายเคเบิลควบคุมและสายเคเบิลการสื่อสารแบบอนุกรมด้วยตัวรัดส่วนซีลที่ให้ไว้ที่ปลายทั้งสองด้าน เพื่อให้แน่ใจได้ถึงหน้าสัมผัสของสายเคเบิล-ความถี่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หากความต่างศักย์เทียบกับดิน (กราวด์) ระหว่างตัวแปลงความถี่และ PLC มีความต่างกัน อาจเกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่จะรบกวนการทำงานของระบบ แก้ไขปัญหานี้โดยติดตั้งสายเคเบิลปรับสมดุล ถัดจากสายเคเบิลควบคุม พื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิลต่ำสุด: 16 มม.<sup>2</sup>




ภาพประกอบ 2.25

1	ต่ำสุด 16 มม. <sup>2</sup>
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.8


วงรอบดิน (กราวด์) 50/60 Hz

หากใช้สายเคเบิลควบคุมที่ยาวมาก วงรอบดิน (วงรอบกราวด์) อาจเกิดขึ้น หากต้องการตัดวงรอบดิน (กราวด์) ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของส่วนซีลลงดิน (กราวด์) ผ่านตัวเก็บประจุ 100 nF (พยายามให้สายชวงนั้นสั้นที่สุด)



ภาพประกอบ 2.26

ป้องกันสัญญาณรบกวน EMC บนการสื่อสารแบบอนุกรม  
ซีลตอนนีเชื่อมต่อกับสายดิน (กราวด์) ผ่านทางลิงก์ RC ภายใน  
ใช้สายเคเบิลบิดเกลียวคู่เพื่อลดการรบกวนระหว่างตัวนำ วิธีการ  
ที่แนะนำแสดงไว้ด้านล่าง:




ภาพประกอบ 2.27

1	ต่ำสุด 16 มม. <sup>2</sup>
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.9

หรืออาจข้ามการเชื่อมต่อกับขั้วต่อ 61 ก็ได้




ภาพประกอบ 2.28

1	ต่ำสุด 16 มม. <sup>2</sup>
2	สายเคเบิลอีควอลไลซิง

ตาราง 2.10

2.5.4 ประเภทขั้วต่อส่วนควบคุม

การทำงานของขั้วและการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานได้สรุปไว้ใน 2.5.6 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม




ภาพประกอบ 2.29 ตำแหน่งขั้วต่อส่วนควบคุม

- **ช่องเสียบ 1** มีขั้วต่ออินพุตดิจิทัลที่สามารถโปรแกรมได้สี่ขั้ว ขั้วต่อดิจิทัลเพิ่มเติมสองขั้วที่โปรแกรมเป็นได้ทั้งอินพุตหรือเอาต์พุต ขั้วต่อ 24 V DC แรงดันแหล่งจ่ายไฟ และขั้วต่อทั่วไปสำหรับจ่ายแรงดัน 24 V DC เป็นส่วนเสริมสำหรับลูกค้า
- **ช่องเสียบ 2** ขั้วต่อ (+)68 และ (-)69 ใช้สำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485
- **ช่องเสียบ 3** มีอินพุตอนาล็อกสองช่อง เอาต์พุตอนาล็อกหนึ่งช่อง แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 10 V DC และขั้วต่อทั่วไปสำหรับอินพุตและเอาต์พุต
- **ช่องเสียบ 4** คือพอร์ต USB ที่ไว้ใช้กับ ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10
- นอกจากนี้ยังมี เอาต์พุตรีเลย์ Form C สองช่อง ที่อยู่ในตำแหน่งต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดรูปแบบและขนาดของตัวแปลงความถี่
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องที่สามารถส่งข้ออาจะมีขั้วต่อเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือที่จัดส่งให้พร้อมกับอุปกรณ์เสริม

### 2.5.5 การเดินสายไปยังขั้วต่อส่วนควบคุม

ปลั๊กขั้วต่อสามารถถอดออกได้เพื่อการเข้าถึงที่สะดวก



ภาพประกอบ 2.30 การถอดขั้วต่อส่วนควบคุม

### 2.5.6 การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม

การทำงานของตัวแปลงความถี่สั่งการโดยการรับสัญญาณอินพุตของการควบคุม

- ขั้วต่อแต่ละขั้วต้องมีการตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานที่จะทำการสนับสนุนในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อนั้น โปรดดู 5 การตั้งโปรแกรม และ 6 ตัวอย่างการใช้งาน สำหรับขั้วต่อและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- สิ่งสำคัญคือจะต้องยืนยันว่าขั้วต่อส่วนควบคุมได้รับการโปรแกรมสำหรับการทำงานที่ถูกต้องแล้ว ดู 5 การตั้งโปรแกรม สำหรับรายละเอียดในการเข้าถึงพารามิเตอร์และการตั้งโปรแกรม
- การตั้งโปรแกรมขั้วต่อตามค่ามาตรฐานมีจุดประสงค์เพื่อเริ่มการทำงานตัวแปลงความถี่ในโหมดการทำงานทั่วไป


### 2.5.6.1 ขั้วต่อ 53 และสวิตช์ 54

- ขั้วต่ออินพุตอนาล็อก 53 และ 54 สามารถเลือกสำหรับทั้งสัญญาณอินพุตแรงดัน (-10 ถึง 10V) หรือกระแส (0/4-20 mA)
- ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวแปลงความถี่ก่อนที่จะเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์
- ตั้งสวิตช์ A53 และ A54 เพื่อเลือกประเภทสัญญาณ U เลือกแรงดัน, I เลือกกระแส
- สามารถเข้าถึงสวิตช์ได้เมื่อถอด LCP แล้ว (ดู ภาพประกอบ 2.31)

#### หมายเหตุ

การ์ดเสริมบางแบบที่ใช้ได้กับเครื่องนี้อาจปิดบังสวิตช์เหล่านี้และต้องถอดออกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของสวิตช์

- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 53 ใช้สำหรับสัญญาณการอ้างอิงความเร็วในวงรอบเปิดที่ตั้งไว้ใน 16-61 ขั้ว 53 การตั้งค่าสวิตช์
- ค่ามาตรฐานขั้วต่อ 54 ใช้สำหรับสัญญาณการป้อนกลับในวงรอบเปิดที่ตั้งไว้ใน 16-63 ขั้ว 54 การตั้งค่าสวิตช์



ภาพประกอบ 2.31 ตำแหน่งสวิตช์ขั้วต่อ 53 และสวิตช์ 54 และสวิตช์เทอร์มินัล

## 2.6 การสื่อสารแบบอนุกรม

RS-485 เป็นการอินเทอร์เฟซบัสแบบใช้สายสองเส้นซึ่งเข้ากันได้กับโครงสร้างเครือข่ายแบบส่งข่าวสารหลายจุด เช่น เชื่อมต่อโหนดเป็นบัส หรือผ่านทางสายส่งสัญญาณจากขุมสายรวมโหนดจำนวน 32 โหนดสามารถเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งกลุ่มเครือข่าย

ตัวทวนสัญญาณจะทำหน้าที่แบ่งกลุ่มเครือข่าย แต่ละตัวทวนสัญญาณจะทำงานเป็นโหนดภายในกลุ่มที่ติดตั้งอยู่ แต่ละโหนดที่เชื่อมต่อภายในเครือข่ายที่กำหนดให้จะต้องมีที่อยู่ของโหนดโดยเฉพาะทั่วทุกกลุ่ม

เชื่อมต่อทั้งสองปลายของแต่ละกลุ่ม โดยใช้สวิตช์เชื่อมต่อ (S801) ของตัวแปลงความถี่หรือชุดตัวต้านทานที่ต่อเชื่อม ควรใช้สายเคเบิลคู่บิดเกลียวแบบมีชีล (STP) เสมอสำหรับการเดินสายให้กับบัส และควรปฏิบัติตามวิธีการติดตั้งที่ต่อเชื่อมการเชื่อมต่อลงดิน (พื้น) ด้วยอิมพีแดนซ์ต่ำของชีลทุกๆ โหนดเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงที่ความถี่สูง ซึ่งสามารถทำได้โดยการต่อหน้าสัมผัสที่กว้างของสายชีลเข้ากับดิน (พื้น) เช่น ด้วยการใช้ตัวยึดจับสายหรือใช้เคเบิลกลแลนด์ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำ อาจจำเป็นต้องใช้สายปรับความต่างศักย์เพื่อรักษาความต่างศักย์ของดิน (พื้น) ให้เท่ากันทั่วทั้งเครือข่าย โดยเฉพาะในการติดตั้งที่มีความยาวสายมาก

เพื่อป้องกันอิมพีแดนซ์ที่ไม่ตรงกัน ให้ใช้สายชนิดเดียวกันตลอดทั่วทั้งเครือข่ายเสมอ เมื่อต่อมอเตอร์เข้ากับตัวแปลงความถี่ ให้ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ที่มีชีลเสมอ


สายเคเบิล	ชนิดคู่บิดเกลียวมีชีล (STP)
อิมพีแดนซ์	120 Ω
ความยาวเคเบิลสูงสุด	1,200 ม. (รวมถึงสายที่ต่อแยก) 500 ม. จากสถานีถึงสถานี

ตาราง 2.11

## 2.7 อุปกรณ์เสริม

### 2.7.1 ขั้วต่อการแบ่งโหลด

ขั้วต่อการแบ่งโหลดช่วยให้สามารถเชื่อมต่อวงจรกระแสตรงของตัวแปลงความถี่จำนวนมาก ขั้วต่อการแบ่งโหลดมีอยู่ในตัวแปลงความถี่ IP20 โดยยื่นออกมาจากด้านบนของตัวแปลงความถี่ ฝาครอบขั้วต่อที่จัดส่งให้พร้อมกับตัวแปลงความถี่ ต้องได้รับการติดตั้งเพื่อคงพิกัด IP20 ของกรอบหุ้ม ภาพประกอบ 2.32 แสดงทั้งขั้วต่อที่มีฝาครอบและขั้วต่อที่ไม่มีฝาครอบ



ภาพประกอบ 2.32 ขั้วต่อการแบ่งโหลดหรือขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับที่มีฝาครอบ (ซ้าย) และที่ไม่มีฝาครอบ (ขวา)

### 2.7.2 ขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับ

ขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับสามารถจัดหาให้สำหรับการใช้งานที่มีโหลดแบบคืนพลังงานกลับ เครื่องแบบคืนพลังงานกลับที่ผู้ผลิตอื่นจัดหาให้ จะเชื่อมต่อกับขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับเพื่อให้สามารถคืนพลังงานกลับไปยังแหล่งจ่ายไฟหลัก ผลลัพธ์คือการประหยัดพลังงาน ขั้วต่อแบบคืนพลังงานกลับมีอยู่ในตัวแปลงความถี่ IP20 โดยยื่นออกมาจากด้านบนของตัวแปลงความถี่ ฝาครอบขั้วต่อที่จัดส่งให้พร้อมกับตัวแปลงความถี่ ต้องได้รับการติดตั้งเพื่อคงพิกัด IP20 ของกรอบหุ้ม ภาพประกอบ 2.32 แสดงทั้งขั้วต่อที่มีฝาครอบและขั้วต่อที่ไม่มีฝาครอบ

### 2.7.3 เครื่องทำความร้อนแบบป้องกันการควบแน่น

เครื่องทำความร้อนแบบป้องกันการควบแน่นสามารถติดตั้งในตัวแปลงความถี่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นในกรอบหุ้มเมื่อปิดเครื่อง เครื่องทำความร้อนควบคุมโดยกระแสสลับ 230 V ที่ลูกค้าเป็นผู้จัดหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้งานเครื่องทำความร้อนเมื่อเครื่องไม่ได้ทำงานอยู่ และปิดเครื่องทำความร้อนเมื่อเครื่องรันอยู่

### 2.7.4 ตัวสับเบรก

ตัวสับเบรกสามารถจัดหาให้สำหรับการใช้งานที่มีโหลดแบบคืนพลังงานกลับ ตัวสับเบรกเชื่อมต่อกับตัวต้านทานเบรกที่ใช้พลังงานในการเบรก ป้องกันฟลัดแรงดันเกินบนบัสกระแสตรง ตัวสับเบรกจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันบัสกระแสตรงเกินระดับที่ระบุ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแรงดันที่พิกัดของตัวแปลงความถี่

### 2.7.5 ซีลด์แหล่งจ่ายไฟหลัก

ซีลด์แหล่งจ่ายไฟหลักคือฝาครอบ Lexan ที่ติดตั้งอยู่ในกรอบหุ้มเพื่อให้การป้องกันตามข้อกำหนดการป้องกันอุบัติเหตุ VBG-4

## 2.7.6 การตัดแหล่งจ่ายไฟหลัก

อุปกรณ์เสริมตัดการเชื่อมต่อมีให้ในตู้อุปกรณ์เสริมหลากหลายรุ่น ตำแหน่งของตัวตัดการเชื่อมต่อจะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของตู้อุปกรณ์เสริมนั้น และขึ้นอยู่กับว่ามีอุปกรณ์เสริมอื่นด้วยหรือไม่ ตาราง 2.12 มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตัดการเชื่อมต่อที่ใช้

แรงดัน [V]	รุ่นตัวแปลงความถี่	ผู้ผลิตและประเภทของตัวตัดการเชื่อมต่อ
380–500	N90KT5–N132T5	ABB OT400U03
	N160T5–N250T5	ABB OT600U03
525–690	N55KT7–N132T7	ABB OT400U03
	N200T7–N315T7	ABB OT600U03

ตาราง 2.12

## 2.7.7 คอนแทคเตอร์

คอนแทคเตอร์ได้รับการจ่ายไฟจากสัญญาณ 50/60 Hz 230 V AC ที่ลูกคามีให้

แรงดัน [V]	รุ่นตัวแปลงความถี่	ผู้ผลิตและประเภทของคอนแทคเตอร์	หมวดการใช้ IEC
380-500	N90KT5–N132T5	GE CK95BE311N	AC-3
	N160T5–N200T5	GE CK11CE311N	AC-3
		N250T5	GE CK11CE311N
525-690	N55KT7–N132T7	GE CK95BE311N	AC-3
		N160T7–N315T7	GE CK11CE311N

ตาราง 2.13

## หมายเหตุ

ในการใช้งานที่ต้องการรายการ UL เมื่อตัวแปลงความถี่มีคอนแทคเตอร์ให้มาด้วย ลูกค้ำต้องจัดเตรียมฟิวส์ภายนอกเพื่อรักษาฟักัด UL ของตัวแปลงความถี่และฟักัดกระแสของการลัดวงจรเป็น 100,000 A ดู 10.3 ตารางฟิวส์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับฟิวส์

## 2.7.8 เซอร์กิตเบรกเกอร์

ตาราง 2.14 มีรายละเอียดของประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีให้เป็นอุปกรณ์เสริมโดยมีช่วงกำลังไฟฟ้าและขนาดเครื่องต่างๆ กัน

แรงดัน [V]	รุ่นตัวแปลงความถี่	ผู้ผลิตและประเภทของเซอร์กิตเบรกเกอร์
380–500	N90KT5–N110T5	ABB T5L400TW
	N132T5	ABB T5LQ400TW
	N160T5	ABB T6L600TW
	N200T5	ABB T6LQ600TW
	N250T5	ABB T6LQ800TW
525–690	N55KT7–N132T7	ABB T5L400TW
	N160T7–N250T7	ABB T6L600TW
	N315T7	ABB T6LQ600TW

ตาราง 2.14

## 3 การสตาร์ทและการทดสอบเพื่อใช้งาน

### 3.1 ก่อนสตาร์ท

#### ข้อควรระวัง

ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่อง ตรวจสอบการติดตั้งทั้งหมดตามที่อธิบายใน ตาราง 3.1 ทำเครื่องหมายเลือกรายการดังกล่าวเมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น

ตรวจสอบเกี่ยวกับ	คำอธิบาย	<input checked="" type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบอุปกรณ์เสริม สวิตช์ การปลดการเชื่อมต่อ หรือฟิวส์อินพุท/เซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่อาจตั้งอยู่ด้านกำลังอินพุทของตัวแปลงความถี่หรือด้านเอาต์พุทของมอเตอร์ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้พร้อมสำหรับการทำงานที่ความเร็วเต็มที่</li> <li>● ตรวจสอบการทำงานและการติดตั้งเซนเซอร์ที่ใช้สำหรับการป้องกันมายังตัวแปลงความถี่</li> <li>● นำฝาปิดแก้ไขตัวประกอบกำลังบนมอเตอร์ออก ถ้ามีอยู่</li> </ul>	
การวางสายเคเบิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดูให้แน่ใจว่ากำลังอินพุท การเดินสายมอเตอร์ และการเดินสายควบคุม แยกกันหรืออยู่ในท่อร้อยสายโลหะแบบแยกสามท่อเพื่อแยกสัญญาณรบกวนความถี่สูง</li> </ul>	
การเดินสายควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบสายและการเชื่อมต่อว่ามีจุดขาดหรือเสียหายหรือไม่</li> <li>● ตรวจสอบว่าการเดินสายควบคุมแยกต่างหากจากสายไฟฟ้าและสายไฟมอเตอร์เพื่อการป้องกันสัญญาณรบกวนหรือไม่</li> <li>● ตรวจสอบแหล่งจ่ายแรงดันของสัญญาณ หากจำเป็น</li> <li>● แนะนำให้ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหรือบิวดเกลียวคู่ ดูให้แน่ใจว่าตัดฉนวนอย่างถูกต้อง</li> </ul>	
ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● วัดดูว่ามีระยะห่างด้านบนและด้านล่างที่เพียงพอเพื่อให้อากาศไหลผ่านอย่างเหมาะสมแก่การระบายความร้อน</li> </ul>	
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับ EMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า</li> </ul>	
ข้อควรพิจารณาด้านสภาพแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดูที่ฉลากของอุปกรณ์สำหรับขีดจำกัดอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด</li> <li>● ระดับความชื้นต้องอยู่ที่ 5-95% ไม่ควบแน่น</li> </ul>	
ระบบฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ว่าถูกต้อง</li> <li>● ตรวจสอบฟิวส์ทั้งหมดว่าเสียบแน่นหนาและอยู่ในสภาวะทำงานได้ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งเปิด</li> </ul>	
การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● อุปกรณ์นี้ต้องมีสายดิน (สายกราวด์) เฉพาะออกจากโครงเครื่องมายังพื้นอาคาร</li> <li>● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อลงดิน (การเชื่อมต่อกราวด์) ถูกต้อง โดยแน่นหนาและปลอดภัยจากข้อผิดพลาด</li> <li>● การต่อลงดิน (การต่อสายกราวด์) กับท่อร้อยสายหรือการติดตั้งแผงด้านหลังกับแผ่นโลหะไม่ใช่การต่อลงดิน (สายกราวด์) ที่เหมาะสม</li> </ul>	
การเดินสายกำลังไฟอินพุทและเอาต์พุท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อหลวมหลุดหรือไม่</li> <li>● ตรวจสอบว่ามอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟหลักมีท่อร้อยสายแยกกันหรืออยู่ในสายเคเบิลที่มีการกรองสัญญาณแยกกันหรือไม่</li> </ul>	
แผงภายใน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าภายในเครื่องปลอดภัยจากฝุ่น เศษโลหะ ความชื้น และการสีกกร่อน</li> </ul>	
สวิตช์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ดูให้แน่ใจว่าสวิตช์ทั้งหมดและการตั้งค่าปลดการเชื่อมต่ออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม</li> </ul>	
การสั่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างมั่นคงหรือใช้แท่นรองกันสะเทือนหากจำเป็น</li> <li>● ดูว่ามีการสั่นผิดปกติใดๆ หรือไม่</li> </ul>	

ตาราง 3.1 รายการตรวจสอบการสตาร์ท

## 3.2 การจ่ายไฟ

### คำเตือน

#### ไฟฟ้าแรงสูง!

ตัวแปลงความถี่มีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟหลัก-กระแสสลับ การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

### คำเตือน

#### การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลงความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่กับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

1. ตรวจสอบว่าแรงดันไฟอินพุตมีระดับสมดุลภายใน 3% หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้แก้ไขความไม่สมดุลของแรงดันไฟอินพุตก่อนดำเนินการต่อ ทำตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งหลังจากแก้ไขแรงดันแล้ว
2. ดูให้แน่ใจว่าการเดินสายอุปกรณ์เสริมที่มีอยู่ ตรงกับการใช้งานการติดตั้ง
3. ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของผู้ใช้ทั้งหมดอยู่ในตำแหน่ง OFF (ปิด) ประตูแผงควบคุมปิดแล้วหรือฝาครอบติดตั้งอยู่
4. จ่ายไฟเข้าเครื่อง อย่ายาสตาร์ทตัวแปลงความถี่ในตอนนีสำหรับชุดที่มีสวิตช์ปลดการเชื่อมต่อ ให้เปิดไปตำแหน่ง ON (เปิด) เพื่อจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่

#### หมายเหตุ

เมื่อบรรทัดแสดงสถานะที่ด้านล่างของ LCP ระบุ **AUTO REMOTE COAST** แสดงว่าเครื่องพร้อมทำงาน แต่ไม่มีสัญญาณอินพุตที่ขั้วต่อ 27

## 3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน

ตัวแปลงความถี่ต้องถูกตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานก่อนเดินเครื่องเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องป้อนข้อมูลที่ป้ายชื่อมอเตอร์ที่จะใช้งาน และความเร็วมอเตอร์ขั้นต่ำสุดและสูงสุด และควรมีการตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อการเริ่มต้นและการตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งานอาจแตกต่างจากนี้ ดู 4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดในการป้อนข้อมูลผ่านทาง LCP

ป้อนข้อมูลนี้เมื่อเปิดเครื่องแล้ว แต่ก่อนใช้งานตัวแปลงความถี่ การตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ทำได้สองวิธีคือ: โดยการใช้ชุดคำสั่งการใช้งาน (SAS) หรือโดยการใช้ขั้นตอนที่อธิบายต่อไปด้านล่าง SAS เป็นตัวช่วยด่วนสำหรับการตั้งค่าการใช้งานที่ใช้บ่อย ในการเปิดเครื่องครั้งแรก และหลังจากรีเซ็ต SAS จะปรากฏบน LCP ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอต่อเนื่องเพื่อตั้งชุดคำสั่งการใช้งานที่แสดง SAS ยังพบได้ภายใต้เมนูด่วน ปุ่ม [Info] สามารถนำมาใช้ตลอดขั้นตอนการตั้งค่าการใช้งานเพื่อดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับการเลือก การตั้งค่า และข้อความแบบต่างๆ

#### หมายเหตุ


ระบบจะไม่สนใจเงื่อนไขสตาร์ทเมื่ออยู่ในตัวช่วยดังกล่าว

#### หมายเหตุ

หากไม่มีการดำเนินการใดหลังจากการเปิดเครื่องหรือรีเซ็ตหน้าจอ SAS จะหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 10 นาที


เมื่อไม่ได้ใช้ SAS ให้ป้อนข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี

1. กด [Main Menu] สองครั้งบน LCP
2. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 0-\*\* การทำงาน/แสดงผล และกด [OK]




ภาพประกอบ 3.1

3. ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 0-0\* การตั้งค่าพื้นฐาน และกด [OK]




ภาพประกอบ 3.2

- ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยัง 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.3


- ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือก *นานาชาติ* หรือ *อเมริกาเหนือ* ตามความเหมาะสม แล้วกด [OK] (การเลือกนี้จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์พื้นฐานบางกลุ่ม โปรดดู 5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์ สำหรับรายการที่ครบถ้วน)
- กด [Quick Menu] บน LCP
- ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ Q2 ชุดค่าตั้งต้น และกด [OK]



ภาพประกอบ 3.4

- เลือกภาษาและกด [OK] แล้วป้อนข้อมูลมอเตอร์ใน 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] | 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP] ถึง 1-25 ความเร็วรอบมอเตอร์ (Rpm) โดยข้อมูลนี้สามารถดูได้จากแผ่นป้ายข้อมูลมอเตอร์

- 1-20 กำลังมอเตอร์ [kW] หรือ
- 1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]
- 1-22 แรงดันมอเตอร์ ( Volt)
- 1-23 ความถี่มอเตอร์ ( Hz)
- 1-24 กระแสมอเตอร์ ( Amp)
- 1-25 ความเร็วรอบมอเตอร์ ( Rpm)



ภาพประกอบ 3.5

- ตรวจสอบสายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อส่วนควบคุม 12 และ 27 หากเป็นกรณีนี้ ปล่อยให้ 5-12 ตั้งการทำงานของเทอมินอล 27 เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน มิเช่นนั้น ให้เลือก *ไม่มีการทำงาน* สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีอุปกรณ์เสริมการเลี้ยง (Bypass) ของ Danfoss ไม่ต้องใช้สายจัมเปอร์
- 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด
- 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด
- 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
- 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1
- 3-13 จุดที่ใช้อ้างอิง. เชื่อมโยงกับด้วยมือ/อัตโนมัติ\* รีโมทในเครื่อง

ส่วนนี้รวมถึงขั้นตอนการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว กด [Status] เพื่อกลับไปยังหน้าจอการทำงาน

### 3.4 การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง

#### **⚠️ ข้อควรระวัง**

##### มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจถึงการทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หากไม่ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่พร้อมที่จะสตาร์ท อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย

#### หมายเหตุ

คีย์ [ควบคุมด้วยมือ] บน LCP ให้คำสั่งสตาร์ทจากหน้าเครื่องกับตัวแปลงความถี่ ปุ่ม [OFF] ใช้สำหรับการทำงานหยุด

เมื่อทำงานในโหมดควบคุมจากหน้าเครื่อง, ลูกศร [▲] และ [▼] บน LCP จะเพิ่มและลดเอาต์พุตความเร็วของตัวแปลงความถี่ ส่วน [←] และ [→] จะย้ายเคอร์เซอร์ที่ปรากฏในจอแสดงผลตัวเลข

- กด [Hand ON]
- เร่งความเร็วของตัวแปลงความถี่โดยกด [▲] ไปที่ความเร็วเต็มที่ การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายของจุดทดสอบจะช่วยให้การเปลี่ยนอินพุทรวดเร็วขึ้น
- สังเกตปัญหาใดๆ ในการเร่งความเร็ว
- กด [Off]
- สังเกตปัญหาใดๆ ในการชะลอความเร็ว

หากพบปัญหาในการเร่งความเร็ว

- หากมีค่าเดือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเดือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วเพิ่มใน 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1
- เพิ่มขีดจำกัดกระแสใน 4-18 ขีดจำกัดกระแส

- เพิ่มขีดจำกัดแรงบิดใน 4-16 กำหนดค่าแรงบิด-  
มอเตอร์

หากพบปัญหาในการชะลอ

- หากมีค่าเดือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู  
8 ค่าเดือนและสัญญาณเตือน
- ตรวจสอบว่าป้อนข้อมูลมอเตอร์ถูกต้อง
- เพิ่มเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วลงใน 3-42 กำหนด-  
เวลาความเร็วขาลง ชุด 1
- เปิดใช้งานการควบคุมแรงดันเกินใน 2-17 การ-  
ควบคุมแรงดันเกิน

## หมายเหตุ

อัลกอริทึม OVC ไม่สามารถใช้กับมอเตอร์แม่เหล็กถาวร

โปรดดู 4.1.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง สำหรับการรีเซ็ตตัวแปลง-  
ความถี่หลังจากการตัดการทำงาน

## หมายเหตุ

3.2 การจ่ายไฟ จนถึง 3.3 การตั้งโปรแกรมการทำงาน-  
ขั้นพื้นฐาน ในบทนี้รวมถึงขั้นตอนในการจ่ายไฟไปยังตัว-  
แปลงความถี่ การตั้งโปรแกรมพื้นฐาน ชุดการตั้งค่า และ  
การทดสอบการทำงาน

## 3.5 การสตาร์ทระบบ

ขั้นตอนในส่วนนี้จำเป็นต้องมีการเดินสายโดยผู้ใช้และการตั้ง-  
โปรแกรมการใช้งานให้แล้วเสร็จ ดู 6 ตัวอย่างการใช้งาน  
สำหรับข้อมูลการตั้งค่าการใช้งาน แนะนำให้ดำเนินการตามขั้น-  
ตอนต่อไปนีหลังจากทำการตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

### **⚠ ข้อควรระวัง**

#### มอเตอร์เริ่มทำงาน!

ดูให้แน่ใจว่ามอเตอร์ ระบบ และอุปกรณ์ใดๆ ที่ต่ออยู่  
พร้อมที่จะสตาร์ท ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบดูให้แน่ใจถึงการ-  
ทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานใดๆ หาก-  
ไม่ทำตาม อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสีย-  
หายกับอุปกรณ์

1. กด [Auto On]
2. ดูให้แน่ใจว่าการทำงานควบคุมภายนอกมีการเดินสาย-  
ต่อกับตัวแปลงความถี่อย่างถูกต้องและการตั้ง-  
โปรแกรมทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว
3. ใช้คำสั่งทำงานจากภายนอก
4. ปรับค่าอ้างอิงความเร็วตลอดช่วงความเร็ว
5. ลบคำสั่งทำงานจากภายนอกออก
6. บันทึกปัญหาที่พบ

หากมีค่าเดือนหรือสัญญาณเตือนเกิดขึ้น โปรดดู 8 ค่าเดือน-  
และสัญญาณเตือน



## 4 อินเทอร์เฟซกับผู้ใช้

### 4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง

แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP) คือจอแสดงผลและแป้นกดรวมกันที่ด้านหน้าของเครื่อง LCP คืออินเทอร์เฟซกับผู้ใช้ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่


LCP มีการทำงานสำหรับผู้ใช้หลายอย่าง

- การสตาร์ท การหยุด และควบคุมความเร็วเมื่ออยู่ระหว่างการควบคุมหน้าเครื่อง
- การแสดงข้อมูลการทำงาน สถานะ ค่าเตือน และข้อควรระวัง
- การตั้งโปรแกรมการทำงานของตัวแปลงความถี่
- การรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากเกิดฟอลต์เมื่อเปิดใช้งานการรีเซ็ตอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังมีรุ่น LCP ที่มีตัวเลข (NLCP) เป็นอุปกรณ์เสริมอีกด้วยด้วย NLCP ทำงานในลักษณะคล้ายคลึงกับ LCP ดู *คู่มือการตั้งโปรแกรม* สำหรับรายละเอียดการใช้ NLCP

#### 4.1.1 โครงร่าง LCP

LCP แบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ 4 กลุ่ม (ดู *ภาพประกอบ 4.1*)



130BC362.10

4

ภาพประกอบ 4.1 LCP

- ส่วนจอแสดงผล
- แสดงปุ่มเมนูสำหรับการเปลี่ยนจอแสดงผลเพื่อให้แสดงตัวเลือกสถานะ การตั้งโปรแกรม หรือประวัติข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งสำหรับการทำงานตั้งโปรแกรม การเลื่อนเคอร์เซอร์ที่หน้าจอ และการควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง นอกจากนี้ยังมีไฟแสดงสถานะด้วย
- ปุ่มโหมดการทำงานและการรีเซ็ต

### 4.1.2 การตั้งค่าจอแสดงผล LCP


ส่วนจอแสดงผลจะเปิดทำงานเมื่อตัวแปลงความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจากแรงดันหลัก ชั่วต่อบัสกระแสตรง หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V DC ภายนอก

ข้อมูลที่แสดงบน LCP สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ได้


- การแสดงผลค่าที่อ่านได้แต่ละค่าจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับค่านั้น
- ตัวเลือกถูกเลือกในเมนูส่วน Q3-13 การตั้งค่าการแสดงผล
- จอแสดงผล 2 มีตัวเลือกการแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นให้เลือก
- สถานะของตัวแปลงความถี่ที่บรรทัดล่างสุดของจอแสดงผลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถเลือกได้

จอแสดงผล	หมายเลขพารามิเตอร์	การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน
1.1	0-20	RPM ของมอเตอร์
1.2	0-21	กระแสของมอเตอร์
1.3	0-22	กำลังมอเตอร์ (kW)
2	0-23	ความถี่มอเตอร์
3	0-24	ค่าอ้างอิงเป็นเปอร์เซ็นต์

ตาราง 4.1



ภาพประกอบ 4.2



ภาพประกอบ 4.3

### 4.1.3 ของจอแสดงผล

ปุ่มเมนูใช้เพื่อเข้าถึงเมนูการตั้งค่าพารามิเตอร์ สลับดูโหมด-แสดงผลสถานะระหว่างการทำงานปกติ และดูบันทึกการเกิด-ฟอลต์




ภาพประกอบ 4.4

ปุ่ม	การทำงาน
สถานะ	<p>แสดงข้อมูลการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ในโหมดอัตโนมัติ กดเพื่อสลับไปมาระหว่าง-จอแสดงผลค่าสถานะที่อ่านได้</li> <li>● กดซ้ำๆ เพื่อเลื่อนดูจอแสดงผลสถานะแต่ละชุด</li> <li>● กด [Status] พร้อมกับ [▲] หรือ [▼] เพื่อปรับ-ความสว่างจอแสดงผล</li> <li>● สัญลักษณ์ที่มุมขวาบนของหน้าจอแสดง-ทิศทางหมุนของมอเตอร์และการตั้งค่าที่-ทำงาน ซึ่งไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้</li> </ul>
เมนูด่วน	<p>ช่วยให้สามารถเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรม-สำหรับค่าแนะนำในการตั้งค่าเบื้องต้นและค่าแนะนำ-ในการใช้งานโดยละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กดเพื่อเข้าสู่ Q2 ตั้งค่าแบบเร็ว สำหรับค่า-แนะนำตามลำดับในการตั้งโปรแกรมการตั้ง-ค่าตัวควบคุมความถี่ขั้นพื้นฐาน</li> <li>● ทำตามลำดับของพารามิเตอร์ตามที่แสดง-สำหรับการตั้งค่าการทำงาน</li> </ul>
เมนูหลัก	<p>สำหรับเข้าถึงพารามิเตอร์การตั้งโปรแกรมทุกตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กดสองครั้งเพื่อเข้าถึงดัชนีระดับบนสุด</li> <li>● กดหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังตำแหน่งล่าสุดที่เข้าถึง</li> <li>● กดเพื่อป้อนตัวเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึง-พารามิเตอร์นั้นโดยตรง</li> </ul>
บันทึก-สัญญาณเตือน	<p>แสดงรายการค่าเตือนปัจจุบัน สัญญาณเตือน 10 ครั้งล่าสุด และบันทึกการขอมบ่ารุง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปลงความถี่ก่อน-เข้าสู่โหมดสัญญาณเตือน เลือกหมายเลข-สัญญาณเตือนโดยใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง-และกด [OK]</li> </ul>

ตาราง 4.2

#### 4.1.4 คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง

คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง ใช้สำหรับการตั้งโปรแกรมและการเลือก-  
เคอร์เซอร์บนจอแสดงผล คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งยังใช้เพื่อระบ-  
การควบคุมความเร็วในการทำงานหน้าเครื่อง (ด้วยมือ)  
ไฟแสดงสถานะทั้ง 3 แบบของตัวแปลงความถี่ตั้งอยู่ในบริเวณ-  
นี้ด้วย



ภาพประกอบ 4.5

ปุ่ม	การทำงาน
<b>Back (กลับ)</b>	ย้อนไปยังขั้นตอนหรือรายการก่อนหน้าในโครงสร้างเมนู
<b>Cancel (ยกเลิก)</b>	ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงหรือคำสั่งล่าสุด ตรวจจับที่ยัง- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่บนหน้าจอแสดงผล
<b>Info (ข้อมูล)</b>	กดเพื่อดูรายละเอียดของการทำงานที่แสดงอยู่
<b>คีย์ลูกศร- เลื่อน- ตำแหน่ง</b>	ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งสี่ทิศทางเพื่อเลือกระหว่าง- รายการในเมนู
<b>OK (ตกลง)</b>	ใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่มพารามิเตอร์หรือเพื่อใช้ตัวเลือก


ตาราง 4.3

แสงไฟ	แสดงสถานะ	การทำงาน
สีเขียว	ON (เปิด)	แสงไฟ ON จะทำงานเมื่อตัวแปลง- ความถี่ได้รับการจ่ายกระแสไฟจาก- แรงดันหลัก ขั้วต่อบัสกระแสตรง หรือแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 V ภายนอก
สีเหลือง	WARN (คำเตือน)	เมื่อเป็นไปตามสถานะคำเตือน ไฟ WARN สีเหลืองจะสว่างขึ้น และมี- ข้อความแสดงขึ้นที่บริเวณหน้าจอ- เพื่อระบุปัญหา
สีแดง	ALARM (สัญญาณ- เตือน)	สถานะฟอลต์จะทำให้ไฟสัญญาณ- เตือนสีแดงกะพริบและมีข้อความ- สัญญาณเตือนแสดงขึ้น

ตาราง 4.4

#### 4.1.5 ปุ่มการทำงาน

ปุ่มการทำงานมีอยู่ที่ด้านล่างของ LCP



ภาพประกอบ 4.6

ปุ่ม	การทำงาน
<b>Hand On (ควบคุม- ด้วยมือ)</b>	เริ่มตัวแปลงความถี่ที่การควบคุมหน้าเครื่อง <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งเพื่อควบคุมความเร็วตัว- แปลงความถี่</li> <li>สัญญาณการหยุดจากภายนอกโดยอินพุตของ- การควบคุมหรือการสื่อสารอนุกรมจะมีผลเหนือ- กว่าการควบคุมด้วยมือหน้าเครื่อง</li> </ul>
<b>Off (ปิด)</b>	หยุดมอเตอร์แต่ไม่ได้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัว- แปลงความถี่
<b>Auto On (เปิด- อัตโนมัติ)</b>	กำหนดให้ระบบอยู่ในโหมดการทำงานจากระยะไกล <ul style="list-style-type: none"> <li>ตอบสนองคำสั่งสตาร์ทจากภายนอกโดยขั้วต่อ- ส่วนควบคุมหรือการสื่อสารแบบอนุกรม</li> <li>ค่าอ้างอิงความเร็วมาจากแหล่งภายนอก</li> </ul>
<b>Reset (รีเซ็ต)</b>	รีเซ็ตตัวแปลงความถี่ด้วยมือหลังจากแก้ไขฟอลต์แล้ว

ตาราง 4.5

#### 4.2 การสำรองและการคัดลอกการตั้งค่าพารามิเตอร์

ข้อมูลการตั้งโปรแกรมจะถูกจัดเก็บไว้ในตัวแปลงความถี่

- ข้อมูลสามารถอัปโหลดไปยังหน่วยความจำของ LCP เพื่อเป็นการสำรองข้อมูล
- เมื่อจัดเก็บใน LCP แล้ว ข้อมูลสามารถดาวน์โหลดกลับสู่ตัวแปลงความถี่
- ข้อมูลยังสามารถดาวน์โหลดไปไว้ในตัวแปลงความถี่-  
อื่นโดยการเชื่อมต่อ LCP เข้ากับเครื่องเหล่านั้นและ-  
ดาวน์โหลดการตั้งค่าที่จัดเก็บไว้ (วิธีนี้เป็นวิธีที่-  
รวดเร็วในการตั้งโปรแกรมหลายเครื่องด้วยการตั้งค่า-  
เดียวกัน)
- การเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ให้เรียกคืนเป็นการตั้งค่า-  
จากโรงงาน ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วย-  
ความจำ LCP

**คำเตือน****การเริ่มต้นทำงานโดยไม่ตั้งใจ!**

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ มอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ ตัวแปลง-ความถี่ มอเตอร์ และอุปกรณ์ขับเคลื่อนใดๆ ต้องอยู่ใน-สภาพพร้อมทำงาน หากไม่อยู่ในสภาพพร้อมทำงานเมื่อ-เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ อาจส่งผลต่อชีวิต การบาดเจ็บรุนแรง ความเสียหายต่อ-อุปกรณ์หรือทรัพย์สินได้

- การเริ่มต้นโดยใช้ 14-22 โหมดการทำงาน จะไม่-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแปลงความถี่ เช่น ชั่วโมง-การทำงาน การเลือกการสื่อสารอนุกรม การตั้งค่าเมนู-ส่วนตัว บันทึกการเกิดฟอลต์ บันทึกสัญญาณเตือน และการทำงานตรวจติดตามอื่นๆ
- โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ 14-22 โหมดการทำงาน
- การเริ่มต้นด้วยตนเองโดยผู้ใช้จะลบข้อมูลทั้งหมด-ของมอเตอร์ การตั้งโปรแกรม การควบคุมหน้าเครื่อง และการตรวจติดตามข้อมูลและเรียกคืนการตั้งค่า-มาตรฐานจากโรงงาน

## 4

## 4.2.1 การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดไปยัง LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการอัปเดต
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

## 4.2.2 การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP

1. กด [Off] เพื่อหยุดมอเตอร์ก่อนที่จะอัปเดตหรือ-ดาวน์โหลดข้อมูล
2. ไปที่ 0-50 บันทึกและถ่ายโอนข้อมูล
3. กด [OK]
4. เลือก ทั้งหมดจาก LCP
5. กด [OK] แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดง-กระบวนการดาวน์โหลด
6. กด [Hand On] หรือ [Auto On] เพื่อกลับสู่การ-ทำงานปกติ

4.3 การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจาก  
โรงงาน**ข้อควรระวัง**

การเริ่มต้นจะเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานของ-เครื่อง บันทึกทั้งหมดของการตั้งโปรแกรม ข้อมูลมอเตอร์ การควบคุมหน้าเครื่อง และบันทึกการตรวจติดตามข้อมูล-จะสูญหาย การอัปเดตข้อมูลไปยัง LCP ช่วยสำรอง-ข้อมูลก่อนการเริ่มต้น

การเรียกคืนการตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวแปลงความถี่ให้กลับไป-เป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานทำได้โดยการเริ่มต้นตัวแปลงความถี่ การเริ่มต้นดำเนินการผ่านทาง 14-22 โหมดการทำงาน หรือ-โดยผู้ใช้

## 4.3.1 การเริ่มต้นที่แนะนำ

1. กด [Main Menu] สองครั้งเพื่อเข้าถึงพารามิเตอร์
2. เลื่อนไปที่ 14-22 โหมดการทำงาน
3. กด [OK]
4. เลื่อนไปที่ การเริ่มต้น
5. กด [OK]
6. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบปิด
7. จ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจะถูกเรียกคืนระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

8. สัญญาณเตือน 80 จะแสดงขึ้น
9. กด [Reset] เพื่อกลับสู่โหมดการทำงาน

## 4.3.2 การเริ่มต้นด้วยตนเอง

1. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจากเครื่องและรอจนกระทั่ง-หน้าจอบปิด
2. กด [Status], [Main Menu] และ [OK] ค้างไว้-พร้อมกัน และจ่ายไฟเข้าเครื่อง

การตั้งค่าพารามิเตอร์มาตรฐานจากโรงงานจะถูกเรียกคืน-ระหว่างการสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติเล็กน้อย

การเริ่มต้นด้วยตนเองไม่ ข้อมูลตัวแปลงความถี่ต่อไปนี้

- 15-00 เวลาการทำงาน
- 15-03 กำลังกลับคืน
- 15-04 อุณหภูมิสูงเกิน
- 15-05 โวลต์สูงเกิน

## 5 การตั้งโปรแกรม

### 5.1 บทนำ

ตัวแปลงความถี่ได้รับการตั้งโปรแกรมสำหรับการทำงานของเครื่องโดยใช้พารามิเตอร์ พารามิเตอร์สามารถเข้าถึงได้โดยการกดที่ [Quick Menu] หรือ [Main Menu] บน LCP (ดู 4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง สำหรับรายละเอียดการใช้ปุ่มการทำงาน LCP) นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงพารามิเตอร์ผ่านทางพีซีโดยใช้ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10(ดู 5.6.1 การตั้งโปรแกรมระยะไกลด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10)

เมนูตัวนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสตาร์ทเริ่มต้น (Q2-\*\* *ตั้งค่าแบบเร็ว*) และให้คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการใช้งานตัวแปลงความถี่โดยทั่วไป (Q3-\*\* *ตั้งค่าฟังก์ชัน*) โดยมีรายละเอียดที่ละเอียดจนทำให้ คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งพารามิเตอร์ที่ใช้สำหรับการใช้งานการตั้งโปรแกรมในลำดับที่เหมาะสม ข้อมูลที่ป้อนในพารามิเตอร์สามารถเปลี่ยนตัวเลือกที่มีให้เลือกในพารามิเตอร์หลังจากป้อนข้อมูลนั้น เมนูตัวนี้เป็นแนวทางอย่างง่าย ๆ สำหรับการเริ่มต้นและทำงานกับระบบส่วนใหญ่

เมนูหลักจะเข้าถึงพารามิเตอร์ทุกตัวได้และช่วยให้สามารถใช้งานตัวแปลงความถี่ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น

### 5.2 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรม


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่สำหรับการใช้งานทั่วไปในวงรอบเปิดโดยใช้เมนูตัว

- ขั้นตอนนี้จะตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ให้รับสัญญาณการควบคุมอนาล็อก 0-10 V DC บนขั้วต่ออินพุท 53
- ตัวแปลงความถี่จะตอบสนองโดยส่งเอาต์พุท 20-50 Hz ไปยังมอเตอร์ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับสัญญาณอินพุท (0-10 V DC = 20-50 Hz)

นี่เป็นการทำงานของบีมหรือพัลลมทั่วไป

กด [Quick Menu] และเลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้อยู่โดยใช้คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังหัวข้อนั้นและกด [OK] หลังจากการทำงานแต่ละครั้ง


1. Q3 *ตั้งค่าฟังก์ชัน*
2. ชุดข้อมูลพารามิเตอร์



130BT112.10

ภาพประกอบ 5.1


3. Q3-2 *การตั้งค่าวงรอบเปิด*



130BT760.10

ภาพประกอบ 5.2


4. Q3-21 *ค่าอ้างอิงอนาล็อก*



130BT761.10

ภาพประกอบ 5.3


5. 3-02 *ค่าอ้างอิงต่ำสุด*. ตั้งค่าอ้างอิงภายในต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 0 Hz (ซึ่งจะเป็นการตั้งความเร็วต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ที่ 0 Hz)



130BT762.10

ภาพประกอบ 5.4


6. 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด. ตั้งค่าอ้างอิงภายในสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz (ซึ่งจะตั้งความเร็วสูงสุดของตัวแปลงความถี่ไว้ที่ 60 Hz โปรดสังเกตว่า 50/60 Hz คือค่าตัวแปรระดับภูมิภาค)



130BT763.11

ภาพประกอบ 5.5


7. 6-10 ขั้ว 53 แรงดันระดับต่ำ. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกต่ำสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 0 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุตต่ำสุดที่ 0 V)



130BT764.10

ภาพประกอบ 5.6


8. 6-11 ขั้ว 53 แรงดันระดับสูง. ตั้งค่าอ้างอิงแรงดันภายนอกสูงสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 10 V (ซึ่งจะตั้งสัญญาณอินพุตต่ำสุดที่ 10 V)



130BT765.10

ภาพประกอบ 5.7


9. 6-14 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าอ้างอิงความเร็วต่ำสุดบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 20 Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันต่ำสุดที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (0 V) เท่ากับเอาต์พุต 20 Hz)



130BT773.11

ภาพประกอบ 5.8

10. 6-15 ขั้ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับค่า. ตั้งค่าอ้างอิงสูงสุดของความเร็วบนขั้วต่อ 53 ไว้ที่ 50 Hz (ซึ่งจะบอกตัวแปลงความถี่ว่าแรงดันสูงสุดที่ได้รับบนขั้วต่อ 53 (10 V) เท่ากับเอาต์พุต 50 Hz)



130BT774.11


ภาพประกอบ 5.9

เมื่ออุปกรณ์ภายนอกที่ส่งสัญญาณการควบคุม 0-10 V เชื่อมต่อกับขั้วต่อ 53 ของตัวแปลงความถี่แล้ว ระบบก็พร้อมสำหรับการทำงาน

### หมายเหตุ

แถบเลื่อนที่ด้านขวาในภาพประกอบสุดท้ายของจอแสดงผลอยู่ที่ด้านล่างสุด ระบุว่าขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ภาพประกอบ 5.10 แสดงการเชื่อมต่อสายที่ใช้เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่านี้



130BB482.10

ภาพประกอบ 5.10 ตัวอย่างการเดินสายสำหรับอุปกรณ์ภายนอกที่ให้สัญญาณการควบคุม 0-10 V

### 5.3 ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชั่วคราว

ชั่วคราวควบคุมสามารถตั้งโปรแกรมได้

- แต่ละชั่วคราวมีการทำงานเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับชั่วคราวจะเปิดใช้งานการทำงานนั้นๆ
- เพื่อการทำงานที่เหมาะสมของตัวแปลงความถี่ ชั่วคราวควบคุมต้อง

มีการต่อสายไว้อย่างถูกต้อง


ตั้งโปรแกรมไว้สำหรับการทำงานตามจุดประสงค์

ได้รับสัญญาณ

ดู ตาราง 5.1 สำหรับหมายเลขพารามิเตอร์ชั่วคราวควบคุมและการตั้งค่ามาตรฐาน (การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอ้างอิงกับการเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงการเข้าถึงชั่วคราว 18 เพื่อดูการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน


1. กด [Main Menu] สองครั้ง เลื่อนไปที่กลุ่มพารามิเตอร์ 5-\*\* อิน/เอาต์พุตดิจิตอล และกด [OK]



130BT768.10

ภาพประกอบ 5.11


2. เลื่อนไปยังกลุ่มพารามิเตอร์ 5-1\* ดิจิตัลอิน และกด [OK]



130BT769.10

ภาพประกอบ 5.12

3. เลื่อนไปที่ 5-10 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 18 กด [OK] เพื่อเข้าถึงตัวเลือกการทำงาน การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานที่ *สตาร์ท* จะแสดงขึ้น



130BT770.10

ภาพประกอบ 5.13

### 5.4 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐานสำหรับรุ่นนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

การตั้งค่า 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น เป็น [0] นานาชาติ หรือ [1] อเมริกาเหนือ จะเปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานสำหรับพารามิเตอร์บางตัว ตาราง 5.1 แสดงพารามิเตอร์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์- รุ่นนานาชาติ/ อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์- มาตรฐานจาก- โรงงานของรุ่น- อเมริกาเหนือ
0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น	นานาชาติ	อเมริกาเหนือ
0-71 รูปแบบวันที่	ว-ดต-ป/ป/ป	ด/ว/ว/ป/ป/ป
0-72 รูปแบบเวลา	24 h	12 h
1-20 กำลังมอเตอร์ [kW]	ดูหมายเหตุ 1	ดูหมายเหตุ 1
1-21 กำลังมอเตอร์ [HP]	ดูหมายเหตุ 2	ดูหมายเหตุ 2
1-22 แรงดันมอเตอร์ ( Volt)	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 ความถี่มอเตอร์ ( Hz)	50 Hz	60 Hz
3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด	50 Hz	60 Hz
3-04 ฟังก์ชันค่าอ้างอิง	ผลรวม	ภายนอก/ค่าล่วงหน้า
4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์ ดูหมายเหตุ 3	1500 RPM	1800 RPM
4-14 ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz] ดูหมายเหตุ 4	50 Hz	60 Hz
4-19 ตั้งความถี่สูงสุดของมอเตอร์	100 Hz	120 Hz
4-53 ตั้งค่าเตือนเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	1500 RPM	1800 RPM
5-12 ตั้งการทำงานของเทอร์มินอล 27	สั่นไหลผกผัน	อินเตอร์ล็อกภายนอก

พารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์- รูนานาชาติ/ อเมริกาเหนือ	ค่าพารามิเตอร์- มาตรฐานจาก- โรงงานของรูน- อเมริกาเหนือ
5-40 กำหนดการ- ทำงานของรีเลย์	สัญญาณเตือน	ไม่มีสัญญาณเตือน
6-15 ชั่ว 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อน- กลับค่า	50	60
6-50 เอาท์พุท ชั่ว 42	ความเร็ว 0-ขีดจำกัด- สูง	ความเร็ว 4-20 mA
14-20 รีเซ็ตโหมด	รีเซ็ตด้วยมือกด	รีเซ็ตอัตโนมัติ
22-85 ความเร็วที่จุด- การออกแบบ [RPM] ดูหมายเหตุ 3	1500 RPM	1800 RPM
22-86 ความเร็วที่จุด- การออกแบบ [Hz]	50 Hz	60 Hz
24-04 Fire Mode Max Reference	50 Hz	60 Hz

ตาราง 5.1 การตั้งค่าพารามิเตอร์ค่ามาตรฐาน  
สำหรับรูนานาชาติ/อเมริกาเหนือ

## 5.5 โครงสร้างของเมนูพารามิเตอร์

การดำเนินการตั้งโปรแกรมที่ถูกต้องสำหรับการใช้งานมักจำเป็นต้องตั้งค่าการทำงานในพารามิเตอร์หลายตัวที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้จะทำให้ตัวแปลงความถี่มีรายละเอียดของระบบเพื่อให้งานทำงานได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดของระบบอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท ชั่วต่อสำหรับการตั้งโปรแกรม พิกัดสัญญาณต่ำสุดและสูงสุด การแสดงผลแบบกำหนดเอง การเริ่มทำงานใหม่-อัตโนมัติ และคุณสมบัติอื่นๆ

- ดูหน้าจอ LCP เพื่อดูการตั้งโปรแกรมพารามิเตอร์โดยละเอียดและตัวเลือกการตั้งค่า
- กด [Info] ที่ตำแหน่งใดๆ ในเมนูเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการทำงานนั้นๆ
- กด [Main Menu] ค้างไว้เพื่อป้อนหมายเลขพารามิเตอร์สำหรับการเข้าถึงพารามิเตอร์นั้นโดยตรง
- รายละเอียดสำหรับการตั้งค่าการใช้งานทั่วไปมีอยู่ใน *6 ตัวอย่างการใช้งาน*



## การตั้งโปรแกรม

## ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D คู่มือการใช้งาน

### 5.5.1 โครงสร้างของเมนูหลัก

<b>0-0*</b> การทำงาน/แสดงผล	0-06	ทิศทางตามเข็มนาฬิกา	1-06	กระแสที่เริ่มสตาร์ท	3-12	เพิ่ม/ขจัดเวลาเร็วเทียบกับปัจจุบัน	4-14	ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz]
<b>0-0*</b> การตั้งค่าพื้นฐาน	0-07	Motor Angle Offset Adjust	1-07	<b>1-8*</b> ปรับคอมเพนด	3-13	จุดที่ใช้งาน	4-16	กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์
0-01	ทฤษฎี		1-80	การทำงานของโหมด	3-14	ค่าอ้างอิงสัมพันธ์ถึงลวงหน้า	4-17	กำหนดค่าแรงบิดกรณีไฟย้อนกลับ
0-02	หน่วยความถี่มอเตอร์		1-81	ค่าอ้างอิงความเร็ว	3-15	แหล่งกำเนิดค่าอ้างอิงที่ 1	4-18	ขีดจำกัดกระแส
0-03	การตั้งค่าตามท้องถิ่น		1-82	ความเร็วค่าสำหรับฟังก์ชันเฉพาะชุด [Hz]	3-16	แหล่งกำเนิดค่าอ้างอิงที่ 2	4-19	ขีดจำกัดสตาร์ทของมอเตอร์
0-04	เลือกการทำงานเมื่อเริ่มจ่ายไฟ		1-83	ฟังก์ชันหยุดอย่างแม่นยำ	3-17	แหล่งกำเนิดค่าอ้างอิงที่ 3	<b>4-2*</b> เฟดเดอริจังก์ชัน	
0-09	Performance Monitor		1-84	ค่าตัวบ่งชี้ตัวอย่างแม่นยำ	3-18	ความเร็ว Jog [RPM]	4-20	แหล่งเฟดเดอริจังก์ชัน
<b>0-1*</b> การใช้งานชุดคำสั่ง	0-10	Low Speed Filter Time Const.	1-85	ช่วงเวลาหยุดความเร็วหยุดแม่นยำ	<b>3-4*</b> ขึ้น/ลงชุด 1		<b>4-3*</b> ตรวจความเร็วมอเตอร์	
0-10	เลือกชุดคำสั่งใช้งาน		<b>1-9*</b> อุณหภูมิมอเตอร์	3-40	ประเภทความเร็วชุด 1		ฟังก์ชันคำป้อนกลับมอเตอร์สัญญาณ	
0-11	เลือกชุดคำสั่งใช้งาน		1-90	ระบบป้องกันความเร็วมอเตอร์	3-41	กำหนดเวลาความเร็วชุด 1	ความเร็วคำป้อนกลับมอเตอร์สัญญาณ	
0-12	เชื่อมโยงไปยังชุดคำสั่ง		1-91	มีฟังก์ชันความเร็วมอเตอร์	3-42	กำหนดเวลาความเร็วชุด 2	ครมเวลา คำป้อนกลับมอเตอร์สัญญาณ	
0-13	เชื่อมโยงไปยังชุดคำสั่ง		1-92	แหล่งสัญญาณความเร็วมอเตอร์	3-43	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ฟังก์ชันตรวจสอบข้อผิดพลาด	
0-14	อ่านชุดคำสั่งที่เชื่อมโยง		1-93	ATEX ETR cur.lim. speed reduction	3-44	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	การตรวจสอบข้อผิดพลาดตามเวลา	
0-15	อ่านชุดคำสั่งที่เชื่อมโยง/เซต		1-94	ขจัดความเร็ว KTY	3-45	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตรวจสอบข้อผิดพลาดไปเรียนความเร็ว	
<b>0-2*</b> อ่านค่า	0-16	ปรับความเร็วมอเตอร์ (Rpm)	1-95	ขจัดความเร็ว KTY	3-46	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตรวจสอบข้อผิดพลาดไปเรียนความเร็ว	
0-20	การตั้งค่าการรบกวนที่ 1.1		1-96	แหล่งความเร็วมอเตอร์ KTY	3-47	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตรวจสอบข้อผิดพลาดไปเรียนความเร็ว	
0-21	การตั้งค่าการรบกวนที่ 1.2		1-97	ค่าเริ่มต้น KTY	<b>3-5*</b> เปลี่ยนเร็ว 2		ตรวจสอบข้อผิดพลาดไปเรียนความเร็ว	
0-22	การตั้งค่าการรบกวนที่ 1.3		1-98	ATEX ETR interpol. points freq.	3-50	ประเภทความเร็วชุด 2	ขีดจำกัดเวลาหลังหมดเวลาไปเรียนความเร็ว	
0-23	การตั้งค่าการรบกวนที่ 2		<b>2-0*</b> เบรก	3-51	กำหนดเวลาความเร็วชุด 2		<b>4-5*</b> ค่าเก็ดยุค	
0-24	การตั้งค่าการรบกวนที่ 3		2-00	คอมมอนด์ DC	3-52	กำหนดเวลาความเร็วชุด 2	ตั้งเดิมเมื่อกระแสต่ำกว่าระบุ	
0-25	เมนู LCP กำหนดเอง		2-01	กระแสไฟ DC ดังให้มอเตอร์	3-53	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตั้งเดิมเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ	
0-30	หน่วยสำหรับค่าที่อ่านได้ที่ใช้กำหนดเอง		2-02	กระแสในเบรกครเรเตอร์	3-54	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตั้งเดิมเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด	
0-31	คำสั่งสตอปค่าที่อ่านได้ที่ใช้กำหนดเอง		2-03	ความเร็วตัดเข้าของเบรก DC [RPM]	3-55	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตั้งเดิมเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	
0-32	คำสั่งสตอปค่าที่อ่านได้ที่ใช้กำหนดเอง		2-04	ความเร็วตัดเข้าของเบรก DC [Hz]	3-56	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตั้งเดิมเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	
0-33	ข้อความแสดงผล 1		2-05	ค่าอ้างอิงสูงสุด	3-57	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตั้งเดิมเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	
0-34	ข้อความแสดงผล 2		2-06	Parking Current	3-58	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตั้งเดิมเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	
0-35	ข้อความแสดงผล 3		2-07	Parking Time	<b>3-6*</b> เปลี่ยนเร็ว 3		ค่าตัวบ่งชี้อ้างอิง	
0-4*	ปุ่มหน้าจอ		2-08	ความเร็วตัดเข้าของเบรก DC [Hz]	3-60	ประเภทความเร็วชุด 3	ค่าตัวบ่งชี้อ้างอิงสูง	
0-40	การทำงานของปุ่ม Hand On		2-09	ความเร็วตัดเข้าของเบรก DC [Hz]	3-61	กำหนดเวลาความเร็วชุด 3	ค่าตัวบ่งชี้อ้างอิงต่ำ	
0-41	การทำงานของปุ่ม Off		2-10	ฟังก์ชันของเบรก	3-62	กำหนดเวลาความเร็วชุด 3	ค่าตัวบ่งชี้อ้างอิงสูง	
0-42	การทำงานของปุ่ม Auto On		2-11	ตัวกำหนดเบรก (โอห์ม)	3-63	กำหนดเวลาความเร็วชุด 3	ค่าตัวบ่งชี้อ้างอิงสูง	
0-43	การทำงานของปุ่ม Reset		2-12	ขีดจำกัดกำลัง (kW) เบรกที่สตาร์ท	3-64	กำหนดเวลาความเร็วชุด 3	ค่าตัวบ่งชี้อ้างอิงสูง	
0-44	ปุ่ม [Off/Reset] บน LCP		2-13	การป้องกันเมื่อเกินขีดจำกัด	3-65	กำหนดเวลาความเร็วชุด 3	ค่าตัวบ่งชี้อ้างอิงสูง	
0-45	ปุ่ม [Drive Bypass] บน LCP		2-14	การตรวจสอบเบรกที่สตาร์ท	3-66	กำหนดเวลาความเร็วชุด 3	ค่าตัวบ่งชี้อ้างอิงสูง	
<b>0-5*</b> เก็บบีและบายโอม	0-50	ปุ่มที่เก็บบีและบายโอม	2-15	การตรวจสอบเบรกที่สตาร์ท	3-67	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตั้งเดิมเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	
0-51	บัพที่เก็บบีและบายโอม		2-16	AC brake Max. Current	3-68	S-ramp เปลี่ยนความเร็วชุดเร่งสูงสุด	ตั้งเดิมเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด	
<b>0-6*</b> รหัสผ่าน	0-51	บัพที่เก็บบีและบายโอม	2-17	การควบคุมเบรก	<b>3-7*</b> เปลี่ยนเร็ว 4		ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
0-60	รหัสผ่านเบรก		2-18	เงื่อนไขการตรวจสอบเบรก	3-70	ประเภทความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
0-61	ตั้งข้ามไม่มีรหัสผ่าน		2-19	Over-voltage Gain	3-71	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
0-65	รหัสผ่านของหน่วย		2-20	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-72	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
0-66	ตั้งข้ามหน่วยไม่มีรหัสผ่าน		2-21	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-73	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
0-67	รหัสผ่านการเข้าถึง		2-22	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-74	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
0-68	Safe Parameter Password		2-23	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-75	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
0-69	Password Protection of Safe Parameter		2-24	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-76	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
<b>1-0*</b> โหมดแสดงข้อผิดพลาด	1-60	การตรวจข้อผิดพลาดที่ความเร็วต่ำ	2-25	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-77	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
1-00	แบบการควบคุมมอเตอร์		2-26	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-78	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
1-01	หลักการควบคุมมอเตอร์		2-27	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	<b>3-8*</b> ขึ้น-ลงอื่น		ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
1-02	แหล่งของคำป้อนกลับฟังก์ชันมอเตอร์		2-28	ตั้งความเร็วให้เบรกเชิงกลทำงาน	3-80	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
1-03	คำสั่งเบรกแรงบิด		3-00	ค่าอ้างอิงฟังก์ชันการดำเนินงานมอเตอร์	3-81	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
1-04	โหมดโอเวอร์โหลด		3-01	หน่วย ค่าอ้างอิง/คำป้อนกลับ	3-82	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	
1-05	การกำหนดรูปแบบเบรกตามหน้าเครื่อง		3-02	ค่าอ้างอิงสูงสุด	3-83	กำหนดเวลาความเร็วชุด 4	ฟังก์ชันความเร็วชุดเร่งสูงสุด	



การตั้งโปรแกรม

ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D  
คู่มือการใช้งาน

5

5-31	กำหนดเอาต์พุตของ เทอมินอล 29	7-22	Process CL Feedback 2 Resource	8-50	การเลือกสีใหม่	10-1*	DeviceNet
5-32	ขา X30/6 Digit Out (MCB 101)	7-3*	ควบคุม PID กระบวนการ	8-51	การเลือกโหมดเบรกความเร็ว	10-10	การเลือกประเภทข้อมูลการประมวล
5-33	ขา X30/7 Digit Out (MCB 101)	7-30	ควบคุมปกติ/โหมด PID กระบวนการ	8-52	การเลือกเบรกกระแสตรง	10-11	เขียนค่ารูปแบบข้อมูลประมวล
5-4*	กำหนดการทำงานของรีเลย์	7-31	ฟังก์ชัน Auto/Winchup กระบวนการ	8-53	การเลือกการตั้งค่า	10-12	อ่านค่ารูปแบบข้อมูลประมวล
5-41	หน่วงเวลา On Delay ของรีเลย์	7-32	ค่าความเร่งเริ่มต้นของ PID กระบวนการ	8-54	การเลือกการตั้งค่า	10-13	พารามิเตอร์ค่าเดิม
5-42	หน่วงเวลา Off Delay ของรีเลย์	7-33	อัตราขยาย P ของ PID สำหรับกระบวนการ	8-55	การเลือกการตั้งค่า	10-14	ค่าอ้างอิงใหม่
5-5*	อินพุตพัลส์	7-34	ค่าเวลาของ PID สำหรับกระบวนการ	8-56	เลือกค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้า	10-15	การควบคุมใหม่
5-50	ตั้งริบความถี่พัลส์ค่าเทอมินอล 29	7-35	ค่าเวลา D ของ PID สำหรับกระบวนการ	8-57	Profidrive OFF2 Select	10-2*	ตัวกรอง COS
5-51	ตั้งริบความถี่พัลส์ค่าเทอมินอล 29	7-36	อัตราขยาย D ของ PID สำหรับกระบวนการ	8-58	Profidrive OFF3 Select	10-20	ตัวกรอง COS 1
5-52	ตั้งริบค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	7-38	เฟดเดอร์อินพุตของ PID กระบวนการ	8-8*	การปรับตั้งความถี่ FC	10-21	ตัวกรอง COS 2
5-53	ขา 29 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	7-39	แนววิถีของอินพุตสถานะเบ็ด	8-80	การปรับตั้งความถี่	10-22	ตัวกรอง COS 3
5-54	ตั้งริบความถี่พัลส์ค่าเทอมินอล 33	7-40	Adv. Process PID I	8-81	การปรับตั้งโหมดฟลัดที่	10-23	ตัวกรอง COS 4
5-55	ตั้งริบความถี่พัลส์ค่าเทอมินอล 33	7-41	PID กระบวนการ ความคม	8-82	โหมดความถี่ที่	10-3*	ใช้พารามิเตอร์
5-56	ตั้งริบความถี่พัลส์ค่าเทอมินอล 32	7-42	PID กระบวนการ ความคม	8-83	การปรับตั้งโหมดฟลัดของระบบ	10-30	ตัวพารามิเตอร์
5-57	ขา 33 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	7-43	PID กระบวนการ ความคม	8-9*	ความถี่พัลส์เฉพาะ 1	10-31	ค่าข้อมูลจำกัด
5-58	ขา 33 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	7-44	PID สเกลอัตราส่วนที่อ้างอิง ค่าสูงสุด	8-90	ความถี่พัลส์เฉพาะ 2	10-32	การแก้ไข Devicenet
5-59	ค่าตั้งริบความถี่พัลส์ # 33	7-45	PID สเกลอัตราส่วนที่อ้างอิง สูงสุด	9-1*	PROFIDrive	10-33	จัดเก็บพกดั้ง
5-60	ค่าตั้งริบความถี่พัลส์ # 33	7-46	PID ปรับแต่งปกติ/คุมเฟดเดอร์	9-00	จุดตั้ง	10-34	รหัสผลิตภัณฑ์ DeviceNet
5-62	เอาต์พุตพัลส์ ความถี่สูงสุด #27	7-48	PCD Feed Forward	9-07	ค่าตั้งที่แท้จริง	10-39	พารามิเตอร์ Devicenet F
5-63	เอาต์พุตพัลส์ ความถี่สูงสุด #29	7-49	PID กระบวนการ เอาท์พุตปกติ/ ความคม	9-15	การกำหนดรูปแบบการเขียน PCD	10-50	ตั้งค่าการเขียน Process Data
5-65	เอาต์พุตพัลส์ ความถี่สูงสุด #29	7-5*	Adv. Process PID II	9-16	การกำหนดรูปแบบการอ่าน PCD	10-51	ตั้งค่าการอ่าน Process Data
5-66	ขา X30/6 ตัวแปรเอาต์พุตพัลส์	7-50	PID กระบวนการ PID ส่วนขยาย	9-18	โหมดแอนดอร์ส	12-0*	การตั้งค่า IP
5-68	เอาต์พุตพัลส์ ความถี่สูงสุด #X30/6	7-51	PID กระบวนการ อัตราขยายย้อนเดินหน้า	9-22	การเลือกข้อมูล	12-00	การกำหนดที่อยู่ IP
5-7*	อินพุตพัลส์ 24V	7-52	PID เปลี่ยนเฟดเดอร์เร็วเดินหน้า	9-23	การแก้ไขพารามิเตอร์	12-01	ที่อยู่ IP
5-70	เทอม 32/33 พัลส์ต่อรอบ	7-53	PID เปลี่ยนเฟดเดอร์เร็วเดินหน้า	9-28	การควบคุมการประมวล	12-02	Subnet Mask
5-71	เทอม 32/33 พัลส์ต่อรอบ	7-54	PID เปลี่ยนเฟดเดอร์เร็วเดินหน้า	9-44	ตัวนับข้อความแสดงการเกิดฟลัด	12-03	เครือข่ายคอมพิวเตอร์
5-8*	I/O Options	7-56	PID กระบวนการ เวลาการล่าช้า	9-45	รหัสฟลัด	12-04	เซิร์ฟเวอร์ DHCP
5-80	A/H Cap Reconnect Delay	7-57	PID กระบวนการ เวลาการล่าช้า	9-47	หมายเลขพลาต	12-05	หมายเลขเช่า
5-9*	ฟังก์ชันควบคุม	8-0*	ฟังก์ชันการตั้งค่า	9-52	ตัวนับสถานะการผิดพลาด	12-06	ชื่อเซิร์ฟเวอร์
5-90	ควบคุมตั้งเอาต์พุตและรีเลย์ด้วยพัลส์	8-01	โหมดควบคุม	9-53	ค่าเดิม Profibus	12-07	ชื่อโดเมน
5-93	เอาต์พุตพัลส์ #27 ความคมสูง	8-02	โหมดคำสั่งควบคุม	9-63	อัตราอดดับที่แท้จริง	12-08	ชื่อโฮสต์
5-94	เอาต์พุตพัลส์ #27 ตั้งค่าหน่วงเวลา	8-03	เวลาหน่วงเวลาคำสั่งควบคุม	9-64	การระบุโปรไฟล์	12-09	ฟิลล์ค แอดเดรส
5-95	เอาต์พุตพัลส์ #29 ความคมสูง	8-04	ฟังก์ชันหน่วงเวลาคำสั่งควบคุม	9-65	หมายเลขโปรไฟล์	12-1*	พารามิเตอร์ที่เหนือระดับ
5-96	เอาต์พุตพัลส์ #29 ตั้งค่าหน่วงเวลา	8-05	ฟังก์ชันสิ้นสุดการควบคุม	9-67	คำสั่งควบคุม 1	12-10	สถานีหลัก
5-97	เอาต์พุตพัลส์ #X30/6 บัสควบคุม	8-06	ฟังก์ชันการหน่วงเวลาคำสั่งควบคุม	9-68	ค่าแสดงสถานะ 1	12-11	ระยะเวลาเชื่อมโยง
5-98	เอาต์พุตพัลส์ #X30/6 หน่วงเวลาตั้งล่วงหน้า	8-07	การรับสัญญาณตัดมีด	9-71	บันทึกค่า Profibus	12-12	ติดต่ออัตโนมัติ
6-0*	อินพุต/เอาต์พุต	8-08	การกรองค่าที่อ่านได้	9-72	รหัสชุดข้อมูลด้วย Profibus	12-13	ความถี่การลิงก์
6-00	เวลาหน่วงเวลาการสัญญาณ	8-1*	ตั้งค่าค่าควบคุม	9-75	พารามิเตอร์ที่ระบุ (1)	12-14	Link Duplex
6-01	ฟังก์ชันหน่วงเวลาสัญญาณ	8-10	Control Word Profile (โปรไฟล์ควบคุม)	9-80	พารามิเตอร์ที่ระบุ (2)	12-2*	ประมวลผลข้อมูล
6-10	ขา 53 แรงดันเริ่มต้น	8-13	เว็ทสถานะที่กำหนดค่าได้ STW	9-81	พารามิเตอร์ที่ระบุ (3)	12-20	Instance ความคม
6-11	ขา 53 แรงดันเริ่มต้น	8-14	เว็ทควบคุม CTW ที่กำหนดรูปแบบได้	9-82	พารามิเตอร์ที่ระบุ (4)	12-21	เขียนค่ารูปแบบข้อมูลประมวล
6-12	ขา 53 กระแสเริ่มต้น	8-3*	ตั้งค่าพอร์ต FC	9-83	พารามิเตอร์ที่ระบุ (5)	12-22	อ่านค่ารูปแบบข้อมูลประมวล
6-13	ขา 53 กระแสเริ่มต้น	8-30	โปรโตคอล	9-84	พารามิเตอร์ที่ระบุ (1)	12-24	Process Data Config Write Size
6-14	ขา 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	8-31	ที่อยู่	9-90	พารามิเตอร์ที่ระบุ (2)	12-24	Process Data Config Read Size
6-15	ขา 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	8-32	อัตราขยายของส่วน PID ในโหมดเร็ว	9-91	พารามิเตอร์ที่ระบุ (3)	12-27	Master Address
6-16	ขา 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	8-33	พารามิเตอร์ PID ในโหมดความเร็ว	9-92	พารามิเตอร์ที่ระบุ (4)	12-28	การจับคู่กับค่าข้อมูล
6-20	ขา 54 แรงดันเริ่มต้น	8-34	รวมเวลาหน่วงเวลาคอมรับคำสั่ง	9-94	พารามิเตอร์ที่ระบุ (5)	12-29	จัดเก็บพกดั้ง
6-21	ขา 54 แรงดันเริ่มต้น	8-35	เวลาหน่วงเวลาคอมรับคำสั่ง	9-99	ตัวนับชุด Profibus	12-30	พารามิเตอร์การเชื่อมต่อ
6-22	ขา 54 กระแสเริ่มต้น	8-36	การหน่วงเวลาคอมรับคำสั่ง	10-0*	ฟังก์ชัน CAN	12-31	ค่าอ้างอิงใหม่
6-23	ขา 54 กระแสเริ่มต้น	8-37	หน่วงเวลา inter-FC สูงสุด	10-00	โปรโตคอล CAN	12-32	การควบคุมใหม่
6-24	ขา 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	8-40	การเลือกข้อมูลทางที่ส่ง	10-01	อัตราอดดับที่เลือก	12-33	การแก้ไข CIP

การตั้งโปรแกรม

ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D  
คู่มือการใช้งาน

12-4* Modbus TCP	14-14 Kin. Backup Time Out	15-21 บันทึกประวัติ:ค่า	16-20 ค่ามุมเออร์	17-1* อินเตอร์ฟอส Inc. Enc.
12-40 Status Parameter	14-15 Kin. Backup Trip Recovery Level	15-22 บันทึกประวัติ:เวลา	16-21 Torque [%] High Res.	17-10 ชนิดของสัญญาณ
12-41 Slave Message Count	14-2* รีเซ็ตตัดทำงาน	15-3* บันทึกข้อผิดพลาด	16-22 ทอร์ก [%]	17-11 ความละเอียดในการอ่าน (PPR)
12-42 Slave Exception Message Count	14-20 เวลาเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ	15-30 บันทึกข้อผิดพลาด:รหัสข้อผิดพลาด	16-25 แรงบิด [Nm] สูง	17-2* อินเตอร์ฟอส Abs. Enc.
12-5* EtherCAT	14-21 เวลาเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ	15-31 บันทึกข้อผิดพลาด:ค่า	16-3* สถานะขุดขิมเคลื่อน	17-20 การเลือกโปรโตคอล
12-50 Configured Station Alias	14-22 โหมดการทำงาน	15-32 บันทึกข้อผิดพลาด:เวลา	16-30 แรงดันการขิมโมโย DC (รอบ)	17-21 ความละเอียดในการอ่าน (ตำแหน่ง/รอบ)
12-51 Configured Station Address	14-23 ตั้งค่ารหัสขิม	15-4* การระบุขิมเคลื่อน	16-32 พลังงานเบรค /s	17-24 ความยาวขุมล SSI
12-59 EtherCAT Status	14-24 พวงตัดการขิมขุดขิม	15-40 ประเภท FC	16-33 พลังงานเบรค /2 นาที	17-25 อัตราานพิกาศ
12-8* มริการีเทอร์มินัล	14-25 พวงการขิมขุดขิมขุดขิม	15-41 ส่วนกำลัง	16-34 อุณหภูมิขิมขุด	17-26 รูปแบบขุมล SSI
12-80 เซิร์ฟเวอร์ FTP	14-26 พวงการขิมขุดขิมขุดขิม	15-42 แรงดันไฟฟ้า	16-35 การรบกวนอินเวอร์เตอร์	17-34 อัตราานอด HIFERFACE
12-81 เซิร์ฟเวอร์ HTTP	14-28 การตั้งการขิม	15-43 แรงดันของขุดขิม	16-36 กระแสอินเวอร์เตอร์ปกติ	17-5* อินเตอร์ฟอสโซลเวอร์
12-82 มริการี SMTP	14-29 รหัสมริการี	15-44 สตรีงรหัสขิมขุด	16-37 กระแสอินเวอร์เตอร์สูงสุด	17-50 ขั้ว
12-9* มริการี Socket Channel Port	14-30 คู่มือขิมขุด	15-45 สตรีงรหัสขิมขุดจริง	16-38 สถานะขิมขุดขิม	17-51 แรงดันอินพุต
12-99* มริการีเทอร์มินัลสูง	14-31 ความถี่การขิม	15-46 หมายเลขขิมขุดขิมขุดขิม	16-39 อุณหภูมิขิมขุด	17-52 ความถี่อินพุต
12-90 อินพุตสามเคบิล	14-32 ความถี่การขิมขุดขิม	15-47 หมายเลขขิมขุดขิมขุดขิม	16-40 มีเฟดกรับขิมขุด	17-53 สัดส่วนการแปลง
12-91 MIDI-X	14-33 ความถี่การขิมขุดขิม	15-48 เลข "ไอชอง" LCP	16-41 มริการีสถานะขิมขุด	17-56 Encoder Sim. Resolution
12-92 การตรวจสอบ IGMP	14-35 ข้อบกพร่องขิมขุด	15-50 ไอชองพีดแบริการขิมขุด	16-42 Speed Ref. After Ramp [RPM]	17-59 อินเตอร์ฟอสโซลเวอร์
12-93 ความยาวขิมขุดขิม	14-4* ปริมาณขิมขุด	15-51 หมายเลขขิมขุดขิมขุดขิม	16-49 แหล่งขิมขุด	17-6* ตรวจจับและใช้งาน
12-94 มริการีการกระจายกลุ่ม	14-40 ระดับ VT	15-52 หมายเลขขิมขุดขิมขุดขิม	16-50 ค่าอ้างอิงพัลส์	17-60 ทิศทางขิมขุด
12-95 ตัวกรองการกระจายกลุ่ม	14-41 การสร้างขิมขุด	15-53 หมายเลขขิมขุดขิมขุดขิม	16-51 ค่าอ้างอิงพัลส์	17-61 การตรวจสอบสัญญาณขิมขุด
12-96 Port Config	14-42 ความถี่ AEO ต่ำสุด	15-54 หมายเลขขิมขุดขิมขุดขิม	16-52 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	18-3* Analog Readouts
12-98 อินพุตอินเตอร์ฟอส	14-43 ตัวประกอบกำลังขิมขุด	15-55 Smart Setup Filename	16-53 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	18-36 อินพุตขิมขุด X48/2 [mA]
12-99 ตัวบ่งชี้	14-5* สภาพขิมขุด	15-59 ชื่อไฟล์ CSV	16-54 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	18-37 อินพุตขิมขุด X48/4
13-3* Smart Logic	14-50 ตัวกรอง RFI	15-60 ตัดขิมขุด	16-55 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	18-38 อินพุตขิมขุด X48/7
13-0* การตั้งค่า SLC	14-51 การขุดขิมขุด	15-61 เวอร์ชันของโปรแกรม	16-56 อินพุตขิมขุด	18-39 อินพุตขิมขุด X48/10
13-00 โหมดควบคุม SL	14-52 การควบคุมขิมขุด	15-62 หมายเลขขิมขุดขิมขุดขิม	16-60 อินพุตขิมขุด	18-6* Inputs & Outputs 2
13-01 Event การตัด	14-53 การตรวจสอบขิมขุด	15-63 หมายเลขขิมขุดขิมขุดขิม	16-61 ขั้ว 53 การตัดขิมขุด	18-60 Digital Input 2
13-02 Event การหยุด	14-55 ตัวกรองเอาต์พุต	15-70 อุปกรณ์เสริมในสล็อต A	16-62 อินพุตขิมขุด	18-9* ค่า PID ที่อ่านได้
13-03 ชุด SLC	14-56 ตัวกรองเอาต์พุตขิมขุด	15-71 เวอร์ชันของโปรแกรม	16-63 ขั้ว 54 การตัดขิมขุด	18-90 ชุดพลาต PID กระบวนการ
13-1* ค่าเตรียมขิม	14-57 ตัวกรองเอาต์พุตขิมขุด	15-72 อุปกรณ์เสริมในสล็อต B	16-64 อินพุตขิมขุด	18-91 เอาท์พุต PID กระบวนการ
13-10 โพลาริตีขิมขุด	14-59 จำนวนขิมขุดขิมขุดขิม	15-73 เวอร์ชันของโปรแกรม	16-65 เอาท์พุตขิมขุด	18-92 PID กระบวนการ เอาท์พุตขิมขุด
13-11 โพลาริตีขิมขุดขิม	14-72 ข้อความขิมขุด	15-74 อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0	16-66 เอาท์พุตขิมขุด	18-93 PID กระบวนการ เอาท์พุตขิมขุด
13-12 ค่าเตรียมขิม	14-73 ค่าเตรียมขิม	15-75 สล็อต C0 เวอร์ชันของโปรแกรม	16-67 Freq. อินพุตขิมขุด #29 [Hz]	30-0* Wobblers
13-1* RS Flip Flops	14-74 VLT ส่วนขยาย	15-76 อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1	16-68 อินพุตขิมขุด #33 [Hz]	30-00 โหมดการขิม
13-15 RS-FF Operand S	14-75 VLT ส่วนขยาย	15-77 อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1	16-69 เอาท์พุตขิมขุด #27 [Hz]	30-01 ความถี่ขิมขุด [Hz]
13-16 RS-FF Operand R	14-8* อุปกรณ์เสริม	15-9* ข้อมูลพารามิเตอร์	16-70 เอาท์พุตขิมขุด #29 [Hz]	30-02 ความถี่ขิมขุด [%]
13-2* ตัวตั้งเวลา	14-80 อุปกรณ์เสริมที่ใช้จ่าย 24VDC จากภายนอก	15-92 พารามิเตอร์ที่พาด	16-71 เอาท์พุตขิมขุด [bin]	30-03 ความถี่ขิมขุด [%]
13-4* วัตถุประสงค์	14-89 Option Detection	15-93 พารามิเตอร์ที่พาด	16-72 ตัวบ่ง A	30-04 ความถี่ขิมขุด [%]
13-40 วัตถุประสงค์ 1	14-9* การตั้งค่าพอลิต	15-98 การระบุขิมขุด	16-73 ตัวบ่ง B	30-05 ความถี่ขิมขุด [%]
13-41 โพลาริตีขิมขุด	14-90 ระดับขิมขุด	15-99 พารามิเตอร์ Metadata	16-74 ตัวบ่ง	30-06 เวลาขิมขุด
13-42 วัตถุประสงค์ 2	15-0* ข้อมูลขิมขุด	16-0* สถานะขิมขุด	16-75 อินพุตขิมขุด X30/11	30-07 เวลาขิมขุด
13-43 โพลาริตีขิมขุด	15-01 เวลาการทำงาน	16-01 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	16-76 อินพุตขิมขุด X30/12	30-08 เวลาขิมขุด
13-44 วัตถุประสงค์ 3	15-02 ตัวบ่ง kWh	16-02 ค่าอ้างอิง %	16-77 เอาท์พุตขิมขุด X30/8 [mA]	30-09 พลังงานขิมขุด
13-5* สถานะ	15-03 ค่าอ้างอิงขิมขุด	16-03 ค่าแสดงสถานะ	16-78 เอาท์พุตขิมขุด X45/1 [mA]	30-10 อัตราส่วนขิมขุด
13-51 เหตุการณ์ควบคุม SL	15-04 โพลาริตีขิมขุด	16-04 ค่าอ้างอิง [%]	16-79 เอาท์พุตขิมขุด X45/3 [mA]	30-11 อัตราส่วนขิมขุด
13-52 การระบุขิมขุดควบคุม SL	15-05 โพลาริตีขิมขุด	16-05 ค่าอ้างอิง [%]	16-8* ฟิลเตอร์ & พอลิต	30-12 อัตราส่วนขิมขุด
14-0* สลับอินพุต	15-06 รีเซ็ตขิมขุด	16-09 ค่าที่พาดขิมขุด	16-80 CTW ฟิลเตอร์ 1	30-13 อัตราส่วนขิมขุด
14-01 ความถี่ขิมขุด	15-07 รีเซ็ตขิมขุด	16-10 กำลัง [kW]	16-82 REF ฟิลเตอร์ 1	30-14 อัตราส่วนขิมขุด
14-03 โพลาริตีขิมขุด	15-1* ตั้งค่าขิมขุด	16-11 กำลัง [hp]	16-84 ตัวเลือกขิมขุด STW	30-15 อัตราส่วนขิมขุด
14-04 PWM สุ่ม	15-10 เวลาการทำงานขิมขุด	16-12 แรงดันขิมขุด	16-85 CTW พอร์ต FC 1	30-16 อัตราส่วนขิมขุด
14-06 Dead Time Compensation	15-11 เวลาการทำงานขิมขุด	16-13 ความถี่	16-86 CTW พอร์ต FC 1	30-17 อัตราส่วนขิมขุด
14-1* เป็ด/ขิมขุด	15-12 Event การขิม	16-14 กระแสขิมขุด	16-87 ตัวเลือกขิมขุด STW	30-18 อัตราส่วนขิมขุด
14-10 แรงดันขิมขุด	15-13 โหมดการทำงานขิมขุด	16-15 ความถี่ [%]	16-9* ค่าที่อ่านได้	30-19 อัตราส่วนขิมขุด
14-11 แรงดันขิมขุดขิมขุด	15-14 สุ่มขิมขุด	16-16 แรงบิด [Nm]	16-90 ค่าขิมขุด	30-20 High Starting Torque Time [s]
14-12 ความถี่ขิมขุด	15-2* บันทึกประวัติ	16-17 ความถี่ [RPM]	16-91 ค่าขิมขุด	30-21 High Starting Torque Current [%]
14-13 เพคเตอร์ขิมขุด	15-20 บันทึกประวัติ:เหตุการณ์	16-18 ความถี่ขิมขุด	16-92 ค่าขิมขุด	30-22 Locked Rotor Protection [s]



30-83	อัตราขยายตามส่วนPIDใหม่เร็ว	33-47	ขนาดของหน้าต่างเป้าหมาย	34-29	PCD 9 ส่วนจาก MCO	42-13	Gear Ratio
30-84	ค่าอัตราขยาย P ใน PID สำหรับกระบวนการ	33-50	ขนาดของหน้าต่างเป้าหมาย	34-30	PCD 10 ส่วนจาก MCO	42-14	Feedback Type
31-00	โหมดความพาส	33-51	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-4*	อินพุต & เอาท์พุท	42-15	Feedback Filter
31-01	ค่าเวลาที่หน่วงการเริ่มความพาส	33-52	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-40	ดีจิตอลอินพุต	42-17	Tolerance Error
31-02	ค่าเวลาที่หน่วงการตัดการพาส	33-53	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-41	ดีจิตอลเอาท์พุท	42-18	Zero Speed Timer
31-03	การเปิดใช้งานโหมดดีดลอม	33-54	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-5*	ประมวลผลข้อมูล	42-19	Zero Speed Limit
31-10	วิธีสถานะแบบความพาส	33-55	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-50	ค่าพารามิเตอร์ที่แท้จริง	42-20	Safe Input
31-11	วิธีโหมดการพาสแบบความพาส	33-56	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-51	คำสั่งตำแหน่ง	42-20	Safe Function
31-19	Remote Bypass Activation	33-57	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-52	ตำแหน่งหลักที่แท้จริงของตัวหลัก	42-21	Type
32-0*	อินพุตเลือก MCO	33-58	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-53	ตำแหน่งตั้งโปรแกรม (Slave)	42-22	Discrepancy Time
32-00	อินพุตเลือก 2	33-59	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-54	ตำแหน่งตั้งโปรแกรม (Master)	42-23	Stable Signal Time
32-01	ความละเอียดแบบเพิ่ม	33-60	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-55	ตำแหน่งตั้งโปรแกรม	42-24	Restart Behaviour
32-02	ความเร็วดีดลอมเพิ่ม	33-61	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-56	Track ผิดพลาด	42-3*	General
32-03	ความเร็วดีดลอมลด	33-62	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-57	Track ผิดพลาด	42-30	External Failure Reaction
32-04	Absolute Encoder Baudrate X55	33-63	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-58	ความเร็วที่แท้จริง	42-31	Reset Source
32-05	ความยาวของพาสอินพุตเลือก	33-64	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-59	ความเร็วหลักที่แท้จริงของตัวหลัก	42-33	Parameter Set Name
32-06	ความถี่ของพาสอินพุตเลือก	33-65	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-60	สถานะการตั้งโปรแกรม	42-34	Parameter Set Timestamp
32-07	การสร้างนาฬิกาอินพุตเลือก	33-66	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-61	สถานะนาฬิกา	42-35	S-CRC Value
32-08	ความยาวของพาสอินพุตเลือก	33-67	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-62	สถานะโปรแกรม	42-36	Level 1 Password
32-09	การรวมพาสอินพุตเลือก	33-68	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-63	สถานะโปรแกรม	42-4*	SSI
32-10	ทิศทางการหมุน	33-69	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-64	สถานะโปรแกรม	42-40	Type
32-11	ค่าของหน่วยที่ใช้	33-70	ขนาดของหน้าต่างความคุม (ยกเลิก-ทำงาน)	34-70	คำสั่งอินพุต	42-41	Ramp Profile
32-13	Enc.2 Control	33-80	หมายเลขโปรแกรมที่ใช้	34-71	คำสั่งอินพุตเลือก MCO 1	42-42	Delay Time
32-14	Enc.2 node ID	33-81	สถานะเปิดเครื่อง	35-0*	Temp. Input Option	42-43	Delta T
32-15	Enc.2 CAN guard	33-82	ตรวจสอบสถานะข้อผิดพลาด	35-01	ข้อผิดพลาด X48/4	42-44	Deceleration Rate
32-3*	อินพุตเลือก 1	33-83	การตั้งค่าพาสหลัง Esc.	35-02	Term. X48/7	42-45	Delta V
32-30	ชนิดสัญญาณแบบเพิ่ม	33-84	การตั้งค่าพาสหลัง Esc.	35-03	Term. X48/7	42-46	Zero Speed
32-31	ความเร็วดีดลอมเพิ่ม	33-85	MCO ง่ายโดย 24VDC นอก	35-04	Term. X48/10	42-47	Ramp Time
32-32	ความเร็วดีดลอมลด	33-86	การตั้งค่าอินพุตสัญญาณ	35-05	Term. X48/10	42-48	S-ramp Ratio at Decel. Start
32-33	ความเร็วดีดลอมเพิ่ม	33-87	การตั้งค่าอินพุตสัญญาณ	35-06	พิกัดสัญญาณเริ่มต้นตัวควบคุม	42-49	S-ramp Ratio at Decel. End
32-34	ความเร็วดีดลอมลด	33-88	การตั้งค่าอินพุตสัญญาณ	35-1*	Temp. Input X48/4	42-5*	SLS
32-35	ความยาวของพาสอินพุตเลือก	33-89	MCO Port Settings	35-14	ข้อผิดพลาด X48/4	42-50	Cut Off Speed
32-36	ความถี่ของพาสอินพุตเลือก	33-90	X62 MCO CAN node ID	35-15	Term. X48/4	42-51	Speed Limit
32-37	การตั้งค่าพาสอินพุตเลือก	33-91	X62 MCO CAN baud rate	35-16	Term. X48/4	42-52	Fall Safe Reaction
32-38	ความยาวของพาสอินพุตเลือก	33-92	X60 MCO RS485 serial termination	35-17	Term. X48/4	42-53	Start Ramp
32-39	ความเร็วดีดลอมเพิ่ม	33-93	X60 MCO RS485 serial baud rate	35-18	Term. X48/4	42-54	Ramp Down Time
32-40	ความเร็วดีดลอมลด	34-0*	PCD เข็มพารามิเตอร์	35-19	Term. X48/4	42-8*	Status
32-43	Enc.1 Control	34-01	PCD 1 เข็มใน MCO	35-20	Term. X48/4	42-80	Safe Option Status
32-44	Enc.1 node ID	34-02	PCD 2 เข็มใน MCO	35-21	Term. X48/4	42-81	Safe Option Status 2
32-45	Enc.1 CAN guard	34-03	PCD 3 เข็มใน MCO	35-22	Term. X48/4	42-85	Active Safe Func.
32-5*	แหล่งข้อมูลหลัก	34-04	PCD 4 เข็มใน MCO	35-23	Term. X48/4	42-86	Safe Option Info
32-50	แหล่งข้อมูลหลัก	34-05	PCD 5 เข็มใน MCO	35-24	Term. X48/4	42-89	Customization File Version
32-51	แหล่งข้อมูลหลัก	34-06	PCD 6 เข็มใน MCO	35-3*	Temp. Input X48/10	42-9*	Special
32-52	Source Master	34-07	PCD 7 เข็มใน MCO	35-34	ข้อผิดพลาด X48/10	42-90	Restart Safe Option
32-60	โหมดความเร็ว	34-08	PCD 8 เข็มใน MCO	35-35	Term. X48/10		
32-61	ความเร็วดีดลอมเพิ่ม	34-09	PCD 9 เข็มใน MCO	35-36	Term. X48/10		
32-62	ความเร็วดีดลอมลด	34-10	PCD 10 เข็มใน MCO	35-37	Term. X48/10		
32-63	ค่าจำกัดความเร็วรวมจำนวนเต็ม	34-21	PCD 1 จาก MCO	35-38	Term. X48/10		
32-64	โหมดความเร็ว	34-22	PCD 2 จาก MCO	35-39	Term. X48/10		
32-65	ความเร็วดีดลอมเพิ่ม	34-23	PCD 3 จาก MCO	35-40	Term. X48/10		
32-66	ความเร็วดีดลอมลด	34-24	PCD 4 จาก MCO	35-41	Term. X48/10		
32-67	ความเร็วดีดลอมเพิ่ม	34-25	PCD 5 จาก MCO	35-42	Term. X48/10		
32-68	ความเร็วดีดลอมลด	34-26	PCD 6 จาก MCO	35-43	Term. X48/10		
32-69	ความเร็วดีดลอมเพิ่ม	34-27	PCD 7 จาก MCO	35-44	Term. X48/2		
32-70	ความเร็วดีดลอมลด	34-28	PCD 8 จาก MCO	35-45	Term. X48/2		

## 5.6 การตั้งโปรแกรมจากระยะไกล ด้วย ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10

Danfoss มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้ใช้สำหรับการพัฒนา การจัดเก็บ และการถ่ายโอนการตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อพีซีกับตัวแปลงความถี่ และดำเนินการตั้งโปรแกรมในขณะนั้นได้เลย แทนที่จะใช้ LCP นอกจากนี้ การตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่ทั้งหมดยังสามารถดำเนินการในแบบออฟไลน์ แล้วจึงเพียงแต่ดาวน์โหลดลงในตัวแปลงความถี่ หรือจะโหลดโปรแกรมไฟล์ตัวแปลงความถี่ทั้งหมดลงในพีซีเพื่อการสำรองข้อมูลหรือการวิเคราะห์ก็สามารถทำได้

ช่องเสียบ USB หรือขั้วต่อ RS-485 มีพร้อมให้ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่

## 6 ตัวอย่างการใช้งาน

### 6.1 บทนำ

#### หมายเหตุ

อาจต้องใช้สายจัมเปอร์ระหว่างขั้วต่อ 12 (หรือ 13) และขั้วต่อ 37 สำหรับตัวแปลงความถี่ในการทำงานเมื่อใช้ค่าการตั้งโปรแกรมมาตรฐานจากโรงงาน


ตัวอย่างในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วสำหรับการใช้งานทั่วไป

- การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นค่ามาตรฐานตามภูมิภาคเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น (ซึ่งเลือกใน 0-03 การตั้งค่าตามท้องถิ่น)
- พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับขั้วต่อและการตั้งค่าของพารามิเตอร์อื่นๆ จะแสดงไว้ถัดจากภาพร่าง
- ในส่วนที่ต้องมีการตั้งค่าสวิตช์สำหรับขั้วต่ออนุโลก A53 หรือ A54 จะมีข้อมูลแสดงไว้เช่นกัน

### 6.2 ตัวอย่างการใช้งาน

#### ข้อควรระวัง


ต้องมีการเสริมหรือหุ้มฉนวนสองชั้นสำหรับ PELV เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการหุ้มฉนวนของ PELV




ตาราง 6.1 AMA ที่มี T27 เชื่อมต่ออยู่




ตาราง 6.2 AMA ที่ไม่มี T27 เชื่อมต่ออยู่




ตาราง 6.3 ค่าอ้างอิงความเร็วอนุโลก (แรงดัน)




ตาราง 6.4 ค่าอ้างอิงความเร็วนาฬิกา (กระแส)




ตาราง 6.5 คำสั่งสตาร์ท/หยุดที่มีการหยุดแบบปลอดภัย (Safe Stop)



ภาพประกอบ 6.1




ตาราง 6.6 การสตาร์ท/หยุดด้วยพัลส์




ภาพประกอบ 6.2


6



ตาราง 6.7 การสตาร์ท/หยุดที่มีการผกผันและคว  
ามเร็วตั้งล่วงหน้า 4 ระดับ




ตาราง 6.8 รีเซ็ตสัญญาณเตือนจากภายนอก




ตาราง 6.9 ค่าอ้างอิงความเร็ว  
(โดยใช้โพเทนชิโอมิเตอร์ด้วยตนเอง)







ตาราง 6.10 ความเร็วเพิ่ม/ลด



ภาพประกอบ 6.3



ตาราง 6.11 การเชื่อมต่อเครือข่าย RS-485




ตาราง 6.12 เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์

6

FC		พารามิเตอร์		
		การทำงาน	มาตรฐาน	
+24 V	12	1308B839.10	4-30 ฟังก์ชันค่า- ป้อนกลับมอเตอร์- สัญญาณ	[1] ค่าเดือน
+24 V	13		4-31 ความเร็วค่า- ป้อนกลับมอเตอร์- ผิดพลาด	100 RPM
D IN	18		4-32 ระยะเวลา ค่าป้อนกลับ- มอเตอร์สัญญาณ	5 s
D IN	19		7-00 แหล่งค่า- ป้อน- กลับPIDค.เร็ว	[2] MCB 102
COM	20		17-11 ความ- ละเอียดในการ- จ่ายแก (PPR)	1024*
D IN	27		13-00 โหมดตัว- ควบคุม SL	[1] เปิด
D IN	29		13-01 Event การสตาร์ท	[19] ค่าเดือน
D IN	32		13-02 Event การหยุด	[44] ปุ่มรีเซ็ต
D IN	33		13-10 โอเปอร์- เรนต์ตัวเปรียบเทียบ	[21] หมายเลขค่า- เดือน
D IN	37		13-11 โอเปอร์เร- เตอร์ตัวเปรียบเทียบ	[1] ≈*
+10V	50	13-12 ค่าตัว- เปรียบเทียบ	90	
A IN	53	13-51 เหตุการณ์- ตัวควบคุม SL	[22] ตัว- เปรียบเทียบ 0	
A IN	54	13-52 การกระทำ ของตัวควบคุม SL	[32] เอาท์พุท ดิจิทัล A ค่า SL	
COM	55	5-40 กำหนดการ- ทำงานของรีเลย์	[80] SLเอาท์พุท ดิจิทัลA	
A OUT	42	*=ค่ามาตรฐาน		
COM	39	<b>หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น:</b> หากการตรวจสอบการป้อนกลับ- พบค่าเกินขีดจำกัด ค่าเดือน 90 จะแสดงขึ้น ค่าเดือน 90 การ- ตรวจสอบ SLC และในกรณีที่ค่า- เดือน 90 เป็นค่า TRUE หมายถึง- รีเลย์ 1 จะทริกเกอร์ จากนั้นอุปกรณ์ภายนอกอาจจะระบุ- ว่าต้องการรับการบริการ หากข้อ- ผิดพลาดการป้อนกลับมีค่าต่ำกว่า- ขีดจำกัดอีกครั้งภายใน 5 วินาที ตัวแปลงความถี่จะทำงานต่อไป- และค่าเดือนจะหายไป แต่รีเลย์ 1 จะยังมีการทริกเกอร์จนกว่า [รีเซ็ต] บน LCP		

FC		พารามิเตอร์		
		การทำงาน	มาตรฐาน	
+24 V	12	1308B841.10	5-40 กำหนดการ- ทำงานของรีเลย์	[32] คมเบรค- เชิงกล
+24 V	13		5-10 ตั้งการ- ทำงานของเทอมิ- นอล 18	[8] สตาร์ท*
D IN	18		5-11 ตั้งการ- ทำงานของเทอมิ- นอล 19	[11] สตาร์ท- กลับทิศ
D IN	19		1-71 หน่วงเวลา- สตาร์ท	0.2
COM	20		1-72 ฟังก์ชัน- สตาร์ท	[5] VVC <sup>plus</sup> / FLUX ตาม- เข็ม
D IN	27		1-76 กระแสที่- เริ่มสตาร์ท	$I_{m,n}$
D IN	29		2-20 ตั้งกระแส- ให้เบรคเชิงกล- ทำงาน	ขึ้นอยู่กับการ- ใช้งาน
D IN	32		2-21 ตั้งรอมบอฯ ให้เบรคผลงาน การไหลที่- พิกัดของ- มอเตอร์	ครึ่งหนึ่งของ- การไหลที่- พิกัดของ- มอเตอร์
D IN	33		*=ค่ามาตรฐาน	
D IN	37		<b>หมายเหตุ/ข้อคิดเห็น:</b>	

ตาราง 6.14 การควบคุมเบรคเชิงกล




ภาพประกอบ 6.4

ตาราง 6.13 การใช้ SLC เพื่อตั้งรีเลย์

## 7 ข้อความแสดงสถานะ

### 7.1 จอแสดงสถานะ

เมื่อตัวแปลงความถี่อยู่ในโหมดสถานะ ข้อความแสดงสถานะจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติจากภายในตัวแปลงความถี่ และปรากฏที่บรรทัดล่าสุดของหน้าจอ (ดู ภาพประกอบ 7.1)



ภาพประกอบ 7.1 จอแสดงสถานะ

- ส่วนแรกของบรรทัดแสดงสถานะระบุว่าคำสั่งหยุด/สตาร์ทมาจากที่ใด
- ส่วนที่สองในบรรทัดแสดงสถานะระบุว่าความเร็วมาจากการควบคุมความเร็วมาจากที่ใด
- ส่วนสุดท้ายของบรรทัดแสดงสถานะแจ้งสถานะปัจจุบันของตัวแปลงความถี่ ข้อมูลเหล่านี้แสดงโหมดการทำงานของตัวแปลงความถี่ในขณะนั้น

### หมายเหตุ

ในโหมดอัตโนมัติ/ระยะไกล ตัวแปลงความถี่ต้องใช้คำสั่งจากภายนอกเพื่อรับคำสั่งการทำงาน

### 7.2 ตารางค่าจำกัดความข้อความแสดงสถานะ

ตารางสามตารางต่อไปนี้ระบุความหมายของค่าที่แสดงในข้อความแสดงสถานะ

	โหมดการทำงาน
Off (ปิด)	ตัวแปลงความถี่ไม่ตอบสนองต่อ สัญญาณการควบคุมใดๆ จนกว่าจะกด [Auto On] หรือ [Hand On]
Auto on (อัตโนมัติ)	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจากขั้วต่อส่วนควบคุมและ/หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
Hand on (ควบคุมด้วยมือ)	ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมจากคีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่งบน LCP คำสั่งหยุด รีเซ็ต การผูกพันเบรคกระแสดตรง และสัญญาณอื่นๆ ที่ใช้กับขั้วต่อส่วนควบคุมมีผลเหนือการควบคุมหน้าเครื่อง

ตาราง 7.1

	ขีดอ้างอิง
ระยะไกล	ค่าอ้างอิงความเร็วได้รับจากสัญญาณภายนอก การสื่อสารแบบอนุกรม หรือค่าอ้างอิงภายในที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
หน้าเครื่อง	ตัวแปลงความถี่ใช้การควบคุม [Hand On] หรือค่าอ้างอิงจาก LCP

ตาราง 7.2

	สถานะการทำงาน
เบรคกระแสดสลั	เบรคกระแสดสลักถูกเลือกใน 2-10 พังค์ชันของเบรค เบรคกระแสดสลักเพิ่มกำลังแม่เหล็กมอเตอร์เพื่อให้ชะลอตามทีควบคุม
AMA จบ	การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA) ดำเนินการสำเร็จ
AMA พร้อม	AMA พร้อมเริ่มต้น กด [Hand On] เพื่อเริ่ม
AMA กำลังรัน	ขั้นตอน AMA กำลังทำงาน
การเบรค	สวิตช์คายพลังงานเบรคอยู่ระหว่างทำงาน พลังงานที่เกิดขึ้นจะถูกดูดซับโดยตัวต้านทานเบรค
การเบรคสูงสุด	สวิตช์คายพลังงานเบรคอยู่ระหว่างทำงาน ชีตจำกัดกำลังสำหรับตัวต้านทานเบรคที่ระบุไว้ใน 2-12 ชีตจำกัดกำลัง(KW) เบรครีซีสเตอร์ ถึงระดับแล้ว
สิ้นไหล	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสิ้นไหลผูกพันถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1*) ขั้วต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการเชื่อมต่อ</li> <li>การสิ้นไหลถูกเปิดใช้งานจากการสื่อสารแบบอนุกรม</li> </ul>

	สถานะการทำงาน
การคุม ลด- ความเร็ว	การคุมลดความเร็วถูกเลือกใน 14-10 แหล่งจ่ายไฟหลักล้มเหลว <ul style="list-style-type: none"> <li>แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 14-11 แรงดันหลักที่พอลต์หลัก ที่เกิดพอลต์สายหลัก</li> <li>ตัวแปลงความถี่ลดความเร็วมอเตอร์โดยใช้การลดแรงที่ถูควบคุม</li> </ul>
กระแสสูง	กระแสเอาท์พุทตัวแปลงความถี่สูงเกินขีดจำกัดที่ตั้งไว้ใน 4-51 ตั้งเดือนเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ
กระแสต่ำ	กระแสเอาท์พุทตัวแปลงความถี่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ใน 4-52 ตั้งค่าเดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
DC ค้าง	DC ค้างถูกเลือกใน 1-80 การทำงานที่หยุด และคำสั่งหยุดถูกส่งทำงาน มอเตอร์ค้างตามค่ากระแสตรงที่ตั้งไว้ใน 2-00 กระแสไฟ DC ค้าง/อุ่นให้มอเตอร์
DC หยุด	มอเตอร์ค้างตามค่ากระแส DC (2-01 กระแสในการเบรคกระแสตรง) ตามระยะเวลาที่ระบุ (2-02 ระยะเวลาจ่ายไฟเบรค DC) <ul style="list-style-type: none"> <li>เบรค DC ถูกเปิดทำงานใน 2-03 ความเร็วตัดเข้าของเบรค DC [RPM] และคำสั่งหยุดถูกส่งทำงาน</li> <li>เบรค DC (ผกผัน) ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุทดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1*) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำงาน</li> <li>เบรค DC ถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม</li> </ul>
การป้องกันสูง	ผลรวมของการป้องกันทั้งหมดที่ทำงานสูงกว่าขีดจำกัดการป้องกันที่ตั้งไว้ใน 4-57 ค่าเดือนการป้องกันสูง
การป้องกันต่ำ	ผลรวมของการป้องกันทั้งหมดที่ทำงานต่ำกว่าขีดจำกัดการป้องกันที่ตั้งไว้ใน 4-56 ค่าเดือนการป้องกันต่ำ
การค้างค่าเอาท์พุท	ค่าอ้างอิงระยะไกลทำงานเมื่อค้างที่ความเร็วปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> <li>การค้างค่าเอาท์พุทถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับเอาท์พุทดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1*) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องจะทำงาน การควบคุมความเร็วสามารถทำได้ผ่านทางข้อต่อที่ทำงาน การเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น</li> <li>การค้างการเปลี่ยนความเร็วถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม</li> </ul>
ค่าขอการค้างค่าเอาท์พุท	มีการส่งคำสั่งค้างค่าเอาท์พุท แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รัน
ค้างค่าอ้างอิง	มีการเลือกการค้างค่าอ้างอิงเป็นการทำงานสำหรับอินพุทดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1*) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องจะทำงาน ตัวแปลงความถี่บันทึกค่าอ้างอิงที่แท้จริง ในตอนนี้การเปลี่ยนค่าอ้างอิงสามารถทำได้ผ่านทางข้อต่อที่ทำงาน การเพิ่มความเร็วและลดความเร็วเท่านั้น
ค่าขอ Jog	มีการส่งคำสั่ง jog แต่มอเตอร์จะยังหยุดอยู่จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอินพุทดิจิตอล

	สถานะการทำงาน
การ Jog	มอเตอร์กำลังทำงานตามการตั้งโปรแกรมใน 3-19 ความเร็ว Jog [RPM] <ul style="list-style-type: none"> <li>Jog ถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุทดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1*) ข้อต่อที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อต่อ 29) ทำงาน</li> <li>การทำงาน Jog ถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม</li> <li>การทำงาน Jog ถูกเลือกเป็นการตอบสนองสำหรับการทำงานตรวจติดตาม (เช่น ไม่มีสัญญาณ) การทำงานตรวจติดตามทำงาน</li> </ul>
ตรวจมอเตอร์	ใน 1-80 การทำงานที่หยุด ตรวจมอเตอร์ ถูกเลือกไว้ คำสั่งหยุดทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่ามอเตอร์เชื่อมต่อกับตัวแปลงความถี่ กระแสทดสอบถาวรจะถูกจ่ายให้กับมอเตอร์
ควบคุม OVC	การควบคุมแรงดันเกินถูกเปิดทำงานใน 2-17 การควบคุมแรงดันเกิน มอเตอร์ที่เชื่อมต่อกำลังจ่ายพลังงานที่สร้างให้กับตัวแปลงความถี่ การควบคุมแรงดันเกินจะปรับอัตราส่วน V/Hz เพื่อรันมอเตอร์ในโหมดแบบควบคุม และเพื่อป้องกันการตัดการทำงานของตัวแปลงความถี่
ปิดชุดกำลัง	(สำหรับตัวแปลงความถี่ที่มีแหล่งจ่ายไฟ 24 V ภายนอกติดตั้งอยู่เท่านั้น) แหล่งจ่ายไฟสายหลักให้ตัวแปลงความถี่ถูกถอดออก แต่การควบคุมได้รับการจ่ายไฟ 24 V จากภายนอก)
โหมดป้องกัน	โหมดป้องกันทำงาน เครื่องตรวจพบสถานะวิกฤต (กระแสเกินหรือแรงดันเกิน) <ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการทำงาน ความถี่การสวิตช์จะลดเหลือ 4 kHz</li> <li>หากเป็นไปได้ โหมดป้องกันจะสิ้นสุดหลังจากนั้นประมาณ 10 วินาที</li> <li>โหมดป้องกันสามารถถูกจำกัดใน 14-26 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์</li> </ul>
QStop	มอเตอร์ถูกลดความเร็วลงโดยใช้ 3-81 ตั้งเวลาความเร็วลง หยุดทันที <ul style="list-style-type: none"> <li>การผกผันหยุดด่วนถูกเลือกเป็นการทำงานสำหรับอินพุทดิจิตอล (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1*) ข้อต่อที่เกี่ยวข้องจะไม่ทำงาน</li> <li>การทำงานหยุดด่วนถูกเปิดทำงานผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม</li> </ul>
การเปลี่ยนความเร็ว	มอเตอร์กำลังเร่งความเร็ว/ชะลอความเร็วโดยใช้ความเร็วขาขึ้น/ลง ที่ใช้อยู่ โดยยังไม่ถึงระดับค่าอ้างอิง ค่าจำกัด หรือค่านิ่ง
ค่าอ้างอิงสูง	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน สูงกว่าขีดจำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-55 ค่าเดือนค่าอ้างอิงสูง
ค่าอ้างอิงต่ำ	ผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมดที่ทำงาน ต่ำกว่าขีดจำกัดอ้างอิงที่ตั้งไว้ใน 4-54 ค่าเดือนค่าอ้างอิงต่ำ
รันตามค่า	ตัวแปลงความถี่กำลังรันอยู่ในช่วงอ้างอิง ค่าป้องกันตรงกับค่าเซตพอยต์
รันค่าขอ	มีการส่งคำสั่งสตาร์ท แต่มอเตอร์หยุดอยู่จนกว่าจะได้รับสัญญาณอนุญาตให้รันผ่านทางอินพุทดิจิตอล
ขณะรัน	มอเตอร์ถูกขับเคลื่อนโดยตัวแปลงความถี่

	สถานะการทำงาน
ความเร็วสูง	ความเร็วมอเตอร์สูงกว่าค่าที่ตั้งใน 4-53 ตั้งค่า- เดือนเมื่อเร็วสูงกว่ากำหนด
ความเร็วต่ำ	ความเร็วมอเตอร์ต่ำกว่าค่าที่ตั้งใน 4-52 ตั้งค่า- เดือนเมื่อเร็วต่ำกว่ากำหนด
สแตนด์บาย	ในโหมดเปิดอัดโนมีติ ตัวแปลงความถี่จะสตาร์ท- มอเตอร์ด้วยสัญญาณการสตาร์ทจากอินพุตดิจิ- ตอลหรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ช่วงเวลาสตาร์ท	ใน 1-71 ช่วงเวลาสตาร์ท เวลาหน่วงการ- สตาร์ทถูกกำหนดไว้ ค่าสังสตาร์ทถูกเรียกทำงาน- และมอเตอร์จะสตาร์ทหลังจากหมดค่าเวลาที่- หน่วงของสตาร์ท
เดิน/กลับ	การสตาร์ทเดินหน้าและกลับการสตาร์ทถูกเลือก- เป็นการทำงานสำหรับอินพุตดิจิตัลต่างกันสองตัว (กลุ่มพารามิเตอร์ 5-1) มอเตอร์จะสตาร์ทโดยเดิน- หน้าหรือกลับหลัง ขึ้นอยู่กับขั้วต่อที่ถูกเรียกใช้งาน
หยุด	ตัวแปลงความถี่ได้รับคำสั่งหยุดจาก LCP อินพุ- ตดิจิตอล หรือการสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงาน	มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์ถูกหยุด เมื่อ- แก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนแล้ว ตัวแปลง- ความถี่สามารถรีเซ็ตด้วยตัวเองโดยกด [Reset] หรือสั่งจากระยะไกลทางขั้วต่อส่วนควบคุม หรือ- การสื่อสารแบบอนุกรม
ตัดการทำงาน- แบบล๊อค	มีสัญญาณเตือนเกิดขึ้นและมอเตอร์ถูกหยุด เมื่อ- แก้ไขสาเหตุของสัญญาณเตือนได้แล้ว ต้องจ่าย- ไฟเข้าตัวแปลงความถี่ จากนั้นสามารถรีเซ็ตตัว- แปลงความถี่ด้วยตนเองโดยกด [Reset] หรือสั่ง- จากระยะไกลทางขั้วต่อส่วนควบคุมหรือการ- สื่อสารแบบอนุกรม

ตาราง 7.3

## 8 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน

### 8.1 การตรวจติดตามระบบ

ตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามสถานะของกำลังอินพุท เอาท์พุท และตัวประกอบกำลังมอเตอร์ รวมถึงดัชนีบ่งชี้ประสิทธิภาพของระบบอื่นๆ ค่าเตือนและสัญญาณเตือนอาจจะไม่ได้รับถึงปัญหาภายในตัวแปลงความถี่เสมอไป ในหลายๆ กรณี อาจบ่งชี้ถึงสถานะล้มเหลวจากแรงดันอินพุท โหลดของมอเตอร์หรืออุณหภูมิ สัญญาณภายนอก หรือส่วนอื่นๆ ที่ตรวจภายในของตัวแปลงความถี่ตรวจติดตามอยู่ ดูให้แน่ใจว่าตรวจตราปัจจัยภายนอกตัวแปลงความถี่เหล่านี้ตามที่ระบุในสัญญาณเตือนหรือค่าเตือน

### 8.2 ประเภทค่าเตือนและสัญญาณเตือน

#### 8.2.1 ค่าเตือน

ค่าเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อกำลังจะเกิดเงื่อนไขของสัญญาณเตือนหรือเมื่อมีเงื่อนไขการทำงานผิดปกติปรากฏขึ้นและอาจส่งผลให้ตัวแปลงความถี่แจ้งสัญญาณเตือน ค่าเตือนจะลบบอกไปเองเมื่อแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

#### 8.2.2 สัญญาณเตือนตัดการทำงาน

สัญญาณเตือนจะแสดงขึ้นเมื่อตัวแปลงความถี่ถูกตัดการทำงาน นั่นคือ ตัวแปลงความถี่ระงับการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบหรือตัวแปลงความถี่ มอเตอร์จะสิ้นเปลืองหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่ยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ หลังจากแก้ไขเงื่อนไขฟอลต์แล้ว สามารถรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ได้ จากนั้นจะพร้อมสำหรับเริ่มการทำงานอีกครั้ง


การตัดการทำงานสามารถรีเซ็ตได้ด้วยหนึ่งใน 4 วิธีคือ

- กด [Reset] บน LCP
- คำสั่งอินพุทรีเซ็ตดิจิทัล
- คำสั่งอินพุทรีเซ็ตทางการสื่อสารแบบอนุกรม
- รีเซ็ตอัตโนมัติ

#### 8.2.3 ล็อคตัดสัญญาณเตือน


สัญญาณเตือนที่เป็นสาเหตุให้ตัวแปลงความถี่ตัดการทำงานกำหนดให้กำลังอินพุทได้รับการหมุนเวียน มอเตอร์จะสิ้นเปลืองหยุด ตรวจจับตัวแปลงความถี่ยังคงทำงานและตรวจติดตามสถานะของตัวแปลงความถี่ ถอดกำลังอินพุทออกจากตัวแปลงความถี่และแก้ไขสาเหตุของฟอลต์ จากนั้นเรียกคืนกำลังการกระทำเช่นนี้ทำให้ตัวแปลงความถี่เข้าสู่เงื่อนไขตัดการทำงาน ตามที่อธิบายไว้ด้านบน และสามารถรีเซ็ตได้ด้วยวิธีหนึ่งในสี่แบบดังกล่าว

### 8.3 จอแสดงผลการเตือนและสัญญาณเตือน




ภาพประกอบ 8.1

สัญญาณเตือนหรือลอคตัดสัญญาณเตือนจะกะพริบบนหน้าจอพร้อมกับตัวเลขสัญญาณเตือน



ภาพประกอบ 8.2

นอกจากข้อความและรหัสสัญญาณเตือนบน LCP ของตัวแปลงความถี่แล้ว ยังมีไฟแสดงสถานะอีก 3 ดวง



ภาพประกอบ 8.3

	LED ค่าเตือน	LED สัญญาณเตือน
ค่าเตือน	เปิด	ปิด
สัญญาณเตือน	ปิด	เปิด (กะพริบ)
ล๊อคตัดการ-ทำงาน	เปิด	เปิด (กะพริบ)

**ตาราง 8.1**

## 8.4 ค่าจำกัดความค่าเตือนและสัญญาณเตือน

ตาราง 8.2 กำหนดว่าจะแสดงค่าเตือนก่อนสัญญาณเตือนหรือไม่ และสัญญาณเตือนจะตัดการทำงานเครื่องหรือตัดการทำงานแบบล๊อคเครื่อง

หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเตือน	สัญญาณ-เตือน/ตัด-การทำงาน	สัญญาณเตือน/ล๊อคตัดการ-ทำงาน	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
1	แรงดันไฟ 10 V ต่ำ	X			
2	ข้อผิดพลาดแรงดันต่ำเกินไป	(X)	(X)		6-01 ฟังก์ชันหมดเวลารอสัญญาณ
4	เฟสหลักหาย	(X)	(X)	(X)	14-12 ความไม่สมดุลแหล่งจ่าย-ไฟหลัก
5	แรงดัน DC สูง	X			
6	แรงดัน DC ต่ำ	X			
7	แรงดัน DC เกิน	X	X		
8	แรงดัน DC ต่ำ	X	X		
9	อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน	X	X		
10	มอเตอร์ ETR มีอุณหภูมิสูงเกิน	(X)	(X)		1-90 ระบบป้องกันความร้อน-มอเตอร์
11	มอเตอร์เทอร์มิสเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป	(X)	(X)		1-90 ระบบป้องกันความร้อน-มอเตอร์
12	ขีดจำกัดแรงบิด	X	X		
13	กระแสเกิน	X	X	X	
14	ตอลงดินผิด	X	X	X	
15	ฮาร์ดแวร์ไม่ตรงกัน		X	X	
16	การลัดวงจร		X	X	
17	คำสั่งควบคุมหมดเวลา	(X)	(X)		8-04 ฟังก์ชันควบคุมเมื่อหมดเวลา
20	ข้อผิดพลาด อินพุตอุณหภูมิ				
21	พารามิเตอร์ผิด				
22	เบรคกล ชักรอก	(X)	(X)		กลุ่มพารามิเตอร์ 2-2*
23	พัดลมภายใน	X			
24	พัดลมภายนอก	X			14-53 การตรวจดูพัดลม
25	ตัวต้านทานเบรคลัดวงจร	X			
26	ขีดจำกัดกำลังของตัวต้านทานเบรค	(X)	(X)		2-13 การป้องกันเมื่อเกินขีดจำกัด
27	ตัวล๊อคเบรคลัดวงจร	X	X		
28	การตรวจสอบเบรค	(X)	(X)		2-15 การตรวจสอบเบรครีซีสเตอร์
29	อุณหภูมิแผ่ระบายความร้อน	X	X	X	
30	เฟส U สูญหาย	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์-หายไ
31	เฟส V สูญหาย	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์-หายไ
32	เฟส W หาย	(X)	(X)	(X)	4-58 ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์-หายไ
33	Inrush ผิด		X	X	
34	ฟิลต์บัสผิด	X	X		

หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเดือน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน	สัญญาณเตือน/ล็อคตัดการทำงาน	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
35	ฟอลต์ตัวเลือก	X	X		
36	หลักล้มเหลว	X	X		
37	เฟสไม่สมดุล		X		
38	ฟอลต์ภายใน		X	X	
39	เซนเซอร์แผ่นระบายความร้อน		X	X	
40	โหลดเกินบนขั้วต่อเอาต์พุตดิจิทัล 27	(X)			5-00 เลือกหมวดสัญญาณดิจิทัลอินเอาต์, 5-01 เลือกสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 27
41	โหลดเกินบนขั้วต่อเอาต์พุตดิจิทัล 29	(X)			5-00 เลือกหมวดสัญญาณดิจิทัลอินเอาต์, 5-02 เลือกสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 29
42	เกิน X30/6-7	(X)			
43	แหล่งจ่ายไฟภายนอก (เสริม)				
45	ฟอลต์ลงดิน 2	X	X	X	
46	ไฟการ์ดกำลัง		X	X	
47	แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ	X	X	X	
48	แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V มีค่าต่ำ		X	X	
49	ขีดจำกัดความเร็ว	X			
50	การปรับเทียบ AMA ล้มเหลว		X		
51	AMA ตรวจสอบ $U_{nom}$ และ $I_{nom}$		X		
52	AMA ค่า $I_{nom}$		X		
53	AMA มอเตอร์ใหญ่เกินไป		X		
54	AMA มอเตอร์เล็กเกินไป		X		
55	AMA พารามิเตอร์อยู่นอกช่วง		X		
56	AMA ขัดจังหวะการทำงานโดยผู้ใช้		X		
57	หมดเวลา AMA		X		
58	AMA ฟอลต์ภายใน	X	X		
59	ขีดจำกัดกระแส	X			4-18 ขีดจำกัดกระแส
61	ค่าป้อนกลับผิด	(X)	(X)		4-30 ฟังก์ชันค่าป้อนกลับมอเตอร์-สัญญาณ
62	ความถี่เอาต์พุตที่ขีดจำกัดสูงสุด	X			
63	เบรคเชิงกลมีค่าต่ำ		(X)		2-20 ตั้งกระแสให้เบรคเชิงกลทำงาน
64	ขีดจำกัดแรงดัน	X			
65	บอร์ดควบคุมอุณหภูมิสูงเกิน	X	X	X	
66	แผ่นระบายความร้อนอุณหภูมิต่ำ	X			
67	การกำหนดรูปแบบของอุปกรณ์เสริมถูกเปลี่ยน		X		
68	การหยุดแบบปลอดภัย	(X)	(X) <sup>1)</sup>		5-19 ขั้วต่อ 37 การหยุดแบบปลอดภัย
70	รูปแบบ FC ไม่ถูกต้อง			X	
71	PTC 1 หยุดแบบปลอดภัย				
72	ความล้มเหลวที่เป็นอันตราย				
73	เริ่มสตาร์ทการหยุดแบบปลอดภัยอัตโนมัติ	(X)	(X)		5-19 ขั้วต่อ 37 การหยุดแบบปลอดภัย
74	เทอร์มิสเตอร์ PTC			X	
75	เลือกรูปแบบไม่ถูกต้อง		X		
76	ตั้งค่าหน่วยกำลัง	X			
77	โหมดกำลังแบบลด	X			14-59 จำนวนที่แท้จริงของหน่วยอินเวอร์เตอร์
78	การตรวจสอบข้อผิดพลาด	(X)	(X)		4-34 ฟังก์ชันตรวจสอบข้อผิดพลาด



หมายเลข	คำอธิบาย	ค่าเดือน	สัญญาณเตือน/ตัดการทำงาน	สัญญาณเตือน/ลือคตัดการทำงาน	ค่าอ้างอิงของพารามิเตอร์
79	ค่า PS ไม่ถูกต้อง		X	X	
80	ชุดขับเคลื่อนใช้ค่าเริ่มต้นตามมาตรฐาน		X		
81	CSIV ผิดปกติ		X		
82	ข้อผิดพลาดในพารามิเตอร์ CSIV		X		
83	การรวมอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง			X	
84	ไม่มีอุปกรณ์เสริมติดตั้ง		X		
88	การตรวจพบอุปกรณ์เสริม			X	
89	การเลื่อนเบรกเชิงกล	X			
90	ตรวจสอบการป้อนกลับ	(X)	(X)		17-61 การตรวจสอบสัญญาณป้อนกลับ
91	อินพุทอนาล็อก 54 การตั้งค่าผิด			X	S202
104	ฟอลต์พิดลม	X	X		14-53
163	ค่าเดือนขีดจำกัดกระแส ATEX ETR	X			
164	สัญญาณเตือนขีดจำกัดกระแส ATEX ETR		X		
165	ค่าเดือนขีดจำกัดความถี่ ATEX ETR	X			
166	สัญญาณเตือนขีดจำกัดความถี่ ATEX ETR		X		
243	เบรก IGBT	X	X	X	
244	อุณหภูมิแผ่นระบายความร้อน	X	X	X	
245	เซนเซอร์แผ่นระบายความร้อน		X	X	กลุ่มพารามิเตอร์ 0-7*
246	ไฟการด์กำลัง			X	
249	เครื่องปรับอุณหภูมิ	X			
250	อะไหล่ใหม่			X	
251	รหัสชนิดใหม่		X	X	

**ตาราง 8.2 รายการรหัสค่าเดือน/สัญญาณเตือน**

(X) ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์

<sup>1)</sup> ไม่สามารถรีเซ็ตอัตโนมัติด้วย 14-20 รีเซ็ตโหมด

## 8.5 ข้อความฟอลต์

ข้อมูลค่าเดือน/สัญญาณเตือนด้านล่างระบุเงื่อนไขของค่าเดือนและสัญญาณเตือน แจ้งสาเหตุที่เป็นไปได้ของเงื่อนไขและรายละเอียดการแก้ไขหรือขั้นตอนการแก้ปัญหา

### ค่าเดือน 1, 10 โวลต์ ต่ำ

แรงดันไฟของการ์ดควบคุมต่ำกว่า 10 V จากขั้วต่อ 50 ปลดโหลดบางส่วนออกจากขั้วต่อ 50 เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟ 10 V กำลังจ่ายโหลดเกิน ค่าสูงสุด 15 mA หรือ ค่าต่ำสุด 590 Ω

สภาพนี้อาจเกิดจากการขี้อัดในโพเทนชิโอมิเตอร์ที่เชื่อมต่อหรือการต่อสายโพเทนชิโอมิเตอร์ไม่ถูกต้อง

### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ถอดสายไฟจากขั้วต่อ 50 หากค่าเดือนหายไป ปัญหาน่าจะมาจากสายไฟของลูกค้ำ หากค่าเดือนไม่ได้หายไป ให้เปลี่ยนการ์ดควบคุม

### ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 2, แรงดันต่ำ

ค่าเดือนหรือสัญญาณเตือนนี้จะปรากฏต่อเมื่อถูกตั้งค่าโดยผู้ใช้ใน 6-01 ฟังก์ชันหมดเวลารอสัญญาณ สัญญาณบนอินพุทอนาล็อกตัวหนึ่งต่ำกว่า 50% ของค่าต่ำสุดที่ตั้งไว้สำหรับอินพุทนั้น สภาพนี้อาจเกิดขึ้นจากสายไฟชำรุดหรืออุปกรณ์ส่งสัญญาณผิดพลาด

### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบการเชื่อมต่อบนขั้วต่ออินพุทอนาล็อกทั้งหมด ขั้วต่อการ์ดควบคุม 53 และ 54 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 55 MCB 101 ขั้วต่อ 11 และ 12 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 10 MCB 109 ขั้วต่อ 1, 3, 5 สำหรับสัญญาณ, ขั้วต่อร่วม 2, 4, 6)

ตรวจสอบว่า การตั้งโปรแกรมตัวแปลงความถี่และการตั้งค่าสวิตช์ตรงกับประเภทของสัญญาณอนาล็อก

ดำเนินการทดสอบสัญญาณขั้วต่ออินพุท

### ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 3, ไม่มีมอเตอร์

ไม่มีมอเตอร์ต่ออยู่ที่เอาต์พุทของตัวแปลงความถี่

### ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 4, เฟสหลักหาย

เกิดการหายไปของไฟฟ้าเฟสหนึ่งทางด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก หรือ แรงดันไฟฟ้าสายหลัก มีความไม่สมดุลสูงมากเกินไป ข้อความนี้จะปรากฏเช่นกันในกรณีที่เกิดฟอลต์ขึ้นที่วงจรเรียงกระแสด้านอินพุทของตัวแปลงความถี่ ตัวเลือกถูกตั้งไว้ที่ 14-12 ความไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก.

### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบแรงดันแหล่งจ่ายไฟ และกระแสแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายมายังตัวแปลงความถี่

**ค่าเดือน 5, แรงดัน DC สูง**

แรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (DC) สูงกว่าขีดจำกัดค่าเดือนแรงดันสูง ขีดจำกัดขึ้นกับพิกัดแรงดันของตัวแปลงความถี่ ชุดยังคงทำงานอยู่

**ค่าเดือน 6, แรงดัน DC ต่ำ**

แรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (DC) ต่ำกว่าขีดจำกัดค่าเดือนแรงดันต่ำ ขีดจำกัดขึ้นกับพิกัดแรงดันของตัวแปลงความถี่ เครื่องยังคงทำงานอยู่

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 7, แรงดันกระแสตรงเกิน**

ถ้าแรงดันวงจรขั้วกลางมีค่าสูงเกินกว่าขีดจำกัด ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังจากเวลาหนึ่ง

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

เชื่อมต่อตัวต้านทานเบรค

ขยายช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

เปลี่ยนประเภทความเร็ว

เปิดทำงานฟังก์ชันต่างๆ ใน 2-10 ฟังก์ชันของเบรค

เพิ่ม 14-26 หน่วงการปิดที่ข้อผิดพลาดอินเวอร์เตอร์

ถ้าค่าเดือน/สัญญาณเตือนเกิดขึ้นในระหว่างไฟฟ้าตก ระบบจะใช้การสำรองพลังงานจลน์ (14-10 แรงดัน-เข้าล้มเหลว)

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 8, แรงดัน DC ต่ำ**

หากแรงดันไฟฟ้าวงจรขั้วกลาง (ดีซีลิงค์) ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดแรงดันต่ำกว่าเกณฑ์ ตัวแปลงความถี่จะตรวจสอบว่ามี การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC หรือไม่ ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายไฟสำรอง 24 V DC ต่ออยู่ ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหลังการหน่วงเวลาที่กำหนด การหน่วงเวลาจะแตกต่างกันไปตามขนาดของเครื่อง

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบว่า แรงดันแหล่งจ่ายไฟ ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่

ดำเนินการทดสอบแรงดันอินพุท

ดำเนินการทดสอบวงจรการชาร์จกระแสไฟต่ำ

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 9, อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน**

ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเนื่องจากจ่ายโหลดเกิน (กระแสสูงเป็นเวลานานเกินไป) ตัวนับสำหรับการป้องกันความร้อนสะสมของอินเวอร์เตอร์ด้วยการคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์จะแจ้งค่าเดือนที่ 98% และตัดการทำงานที่ 100% ในขณะที่แจ้งสัญญาณเตือน ตัวแปลงความถี่ *ไม่สามารถ* รีเซ็ต จนกว่าตัวนับจะกลับมามีค่าต่ำกว่า 90%

ข้อผิดพลาดนี้เกิดจากตัวแปลงความถี่จ่ายโหลดเกิน 100 % เป็นระยะเวลาสั้นเกินไป

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

เปรียบเทียบกระแสเอาต์พุทที่แสดงใน LCP กับกระแสที่พิกัดของตัวแปลงความถี่

เปรียบเทียบกระแสเอาต์พุทที่แสดงบน LCP กับกระแสมอเตอร์ที่วัดได้

แสดงโหลดชุดขับเคลื่อนความร้อนบน LCP

และตรวจสอบค่า ขณะรันสูงกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่ ตัวนับควรเพิ่ม เมื่อรันต่ำกว่าพิกัดกระแสต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่ ตัวนับควรลดลง

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 10, มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน**

จากการทำงานของรีเลย์ความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ETR) พบว่ามอเตอร์มีความร้อนเกินไป เลือกที่จะให้ตัวแปลงความถี่-เดือนหรือส่งสัญญาณเตือนเมื่อตัวนับไปถึง 100% ใน 1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์ หรือไม่ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมอเตอร์รับภาระเกิน 100% เป็นเวลานานเกินไป

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่

ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในเชิงกลหรือไม่

ตรวจสอบว่ากระแสมอเตอร์ที่ตั้งใน 1-24 กระแส-มอเตอร์ (Amp) ถูกต้อง

ข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง

หากใช้พัดลมภายนอก ตรวจสอบใน 1-91 มีพัดลม-พิเศษภายนอกมอเตอร์ ว่าถูกเลือกไว้

การทำงาน AMA ใน 1-29 *ปรับตามมอเตอร์อัตโนมัติ* (AMA) อาจปรับตัวควบคุมความถี่ไปยังมอเตอร์ได้-แม่นยำมากขึ้นและลดภาระความร้อนสะสม

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 11, เทอร์มิสเตอร์ของมอเตอร์มีความร้อนเกิน**

เทอร์มิสเตอร์อาจถูกปลดการเชื่อมต่อ เลือกที่จะให้ตัวแปลงความถี่เดือนหรือส่งสัญญาณเตือนใน 1-90 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบว่ามอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่

ตรวจสอบว่ามอเตอร์จ่ายโหลดเกินในเชิงกลหรือไม่

ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องระหว่างขั้วต่อ 53 หรือ 54 (อินพุทแรงดันแบบอนาล็อก) และขั้วต่อ 50 (แหล่งจ่าย +10 V) และสวิตช์ขั้วต่อ-สำหรับ 53 หรือ 54 ตั้งไว้สำหรับแรงดัน ตรวจสอบว่า 1-93 แหล่งรับสัญญาณเทอร์มิสเตอร์ เลือกขั้วต่อ 53 หรือ 54

เมื่อใช้อินพุทดิจิทัล 18 หรือ 19 ตรวจสอบว่าเทอร์มิสเตอร์ต่ออยู่อย่างถูกต้องระหว่างขั้วต่อ 18 หรือ 19 (อินพุทดิจิทัล PNP เท่านั้น) และขั้วต่อ 50

ถ้ามีการใช้เซนเซอร์ KTY ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการต่อระหว่างขั้วต่อ 54 และ 55

หากใช้สวิตช์ความร้อนหรือเทอร์มิสเตอร์ ตรวจสอบการตั้งค่า 1-93 แหล่งสำหรับเทอร์มิสเตอร์ ว่าเหมาะสมกับสายต่อเซนเซอร์

หากใช้เซนเซอร์ KTY ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ 1-95 ชนิดเซนเซอร์ KTY, 1-96 แหล่งเทอร์มิสเตอร์ KTY และ 1-97 ค่าเริ่มต้น KTY ว่าเหมาะสมกับสายต่อเซนเซอร์

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 12, ขีดทอร์ก**

แรงบิดมีค่าสูงกว่าค่าใน 4-16 กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์ หรือ-ค่าใน 4-17 กำหนดค่าแรงบิดกรณีไฟย้อนกลับ. 14-25 หน่วง-การปิดที่ขีดจำกัดทอร์ก สามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้จากเงื่อนไข-ค่าเดือนอย่างเดียวเท่านั้นเป็นค่าเดือนที่ตามด้วยสัญญาณเตือน

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

หากเกินขีดจำกัดแรงบิดมอเตอร์ระหว่างเปลี่ยน-  
ความเร็วขึ้น ให้ขยายเวลาเปลี่ยนความเร็วขึ้น

หากเกินขีดจำกัดแรงบิดเจเนอเรเตอร์ระหว่างเปลี่ยน-  
ความเร็วลง ให้ขยายเวลาเปลี่ยนความเร็วลง

หากขีดจำกัดแรงบิดเกิดขึ้นขณะทำงาน อาจเพิ่มขีด-  
จำกัดแรงบิดได้ โปรดแน่ใจว่าระบบสามารถทำงาน-  
อย่างปลอดภัยที่แรงบิดสูงขึ้น

ตรวจสอบการใช้งานสำหรับการดึงกระแสมากเกินไป-  
ในมอเตอร์

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 13, กระแสเกิน**

อินเวอร์เตอร์เกินขีดจำกัดกระแสสูงสุด (ประมาณ 200% ของ-  
กระแสที่กำหนด) ค่าเดือนจะแสดงค้างไว้ประมาณ 1.5 วินาที  
หลังจากนั้นตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานและแสดงค่าเดือน  
ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการไหลดที่มีไฟฟ้าช็อคหรือการเร่ง-  
ความเร็วด้วยไหลดความถี่สูง และยังอาจปรากฏหลังจาก-  
การสำรองพลังงานจนหากมีการเร่งความเร็วในระหว่างเวลา-  
เปลี่ยนความเร็วขาขึ้น ถ้ามีการเลือกการควบคุมเบรกเชิงกลสน-  
ขยาย การตัดการทำงานจะสามารถรีเซ็ตจากภายนอกได้

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตัดกระแสไฟและตรวจสอบว่าเฟลมมอเตอร์หมุนได้-  
หรือไม่

ตรวจสอบว่าขนาดมอเตอร์เหมาะสมกับตัวแปลง-  
ความถี่หรือไม่

ตรวจสอบพารามิเตอร์มอเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 เพื่อ-  
แก้ไขข้อมูลมอเตอร์

**สัญญาณเตือน 14, ต่อดินผิด**

มีกระแสจากเฟสเอาท์พุทลงดิน ทั้งจากในเคเบิลระหว่างตัว-  
แปลงความถี่และมอเตอร์ หรือภายในตัวมอเตอร์เอง

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น:**

ตัดไฟที่จ่ายไปยังตัวแปลงความถี่และแก้ไขฟอลต์ลง-  
ดิน

ตรวจสอบฟอลต์ลงดินในมอเตอร์โดยวัดความ-  
ต้านทานลงกราวด์ของสายไฟมอเตอร์ และมอเตอร์-  
ด้วยเครื่องมือวัดความเป็นฉนวน

ดำเนินการตรวจสอบตัวตรวจจับกระแสไฟฟ้า

**สัญญาณเตือน 15, ไม่สมบรูณ์ HW**

อุปกรณ์เสริมติดตั้งถาวรไม่ได้รับการจัดการจากฮาร์ดแวร์หรือ-  
ซอฟต์แวร์บอร์ดควบคุมปัจจุบัน

บันทึกค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้จะติดต่อซัพพลายเออร์ Danfoss  
ของคุณ:

15-40 ประเภท FC

15-41 ส่วนกำลัง

15-42 แรงดันไฟฟ้า

15-43 เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

15-45 สตริงรหัสชนิดจริง

15-49 ไอดีซอฟต์แวร์การ์ดควบคุม

15-50 ไอดีซอฟต์แวร์การ์ดกำลัง

15-60 ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

15-61 เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสริม (สำหรับ-  
อุปกรณ์เสริมในสล็อตแต่ละชิ้น)

**สัญญาณเตือน 16, ลัดวงจร**

มีการลัดวงจรในมอเตอร์หรือการเดินสายไฟของมอเตอร์

ตัดกระแสไฟที่จ่ายไปยังตัวแปลงความถี่และแก้ไขการลัดวงจร

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 17, หมดเวลาคำสั่งควบคุม**

ไม่มีการสื่อสารไปยังตัวแปลงความถี่

ค่าเดือนจะทำงานเมื่อ 8-04 พังกั้นหมดเวลาคำสั่งควบคุม

ไม่ได้ตั้งไว้ที่ [0] บิต

หาก 8-04 พังกั้นหมดเวลาคำสั่งควบคุม ถูกตั้งค่าเป็น หยุด  
และ ตัดการทำงาน ค่าเดือนจะแสดงขึ้น และตัวแปลงความถี่-  
เปลี่ยนความเร็วลงจะชะลอจนกว่าจะตัดการทำงาน แล้วจึงแสดง-  
สัญญาณเตือน

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น:**

ตรวจสอบการเชื่อมต่อบนสายการสื่อสารแบบอนุกรม

เพิ่ม 8-03 เวลาหมดเวลาคำสั่งควบคุม

ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์การสื่อสาร

ตรวจสอบการติดตั้งที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากข้อ-  
กำหนด EMC

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 22, การเบรคเชิงกลชักรอก**

ค่าที่รายงานจะแสดงประเภท

0 = ไม่ถึงค่าอ้างอิงแรงบิดก่อนหมดเวลา

1 = มีการป้อนกลับเบรกก่อนหมดเวลา

**ค่าเดือน 23, พัดลมภายใน**

พังกั้นค่าเดือนของพัดลมเป็นพังกั้นการป้องกันเพิ่มเติมที่-  
ตรวจสอบว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถ-  
ยกเลิกการใช้ค่าเดือนพัดลมได้ใน 14-53 การตรวจดูพัดลม ([0]  
ยกเลิกการใช้)

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม

ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ

**ค่าเดือน 24, พัดลมภายนอก**

พังกั้นค่าเดือนของพัดลมเป็นพังกั้นการป้องกันเพิ่มเติมที่-  
ตรวจสอบว่าพัดลมกำลังทำงาน/ถูกติดตั้งอยู่หรือไม่ สามารถ-  
ยกเลิกการใช้ค่าเดือนพัดลมได้ใน 14-53 การตรวจดูพัดลม ([0]  
ยกเลิกการใช้)

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม

ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ

**ค่าเดือน 25, ตัวต้านทานเบรคลัดวงจร**

ตัวต้านทานเบรคได้รับการตรวจระหว่างการทำงาน ถ้าเกิด-  
ลัดวงจรขึ้น พังกั้นเบรคจะถูกยกเลิกใช้งาน และมีการแสดงค่า-  
เดือน ตัวแปลงความถี่จะยังคงทำงานอยู่ แต่ไม่มีพังกั้นเบรค  
ตัดการจ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่และเปลี่ยนตัวต้านทานเบรค  
(ดู 2-15 การตรวจสอบเบรคคริสตเตอร์)

**ค่าเดือน/สัญญาณเตือน 26, เกินเบรค**

กำลังที่ส่งไปให้ตัวต้านทานเบรคภายนอกจะถูกคำนวณเป็นค่า-  
เฉลี่ยมาตรฐานสำหรับช่วง 120 วินาทีที่ผ่านมาของเวลาทำงาน  
การคำนวณพิจารณาจากแรงดันวงจรขั้วกลางและค่าความ-  
ต้านทานเบรคที่ตั้งใน 2-16 กระแส เอชซีเบรคสูงสุด ค่าเดือนจะ-

แสดงเมื่อการเบรกที่ต้องดูดซับเข้าไปสูงกว่า 90% ของกำลัง-  
ความต้านทานเบรก หากมีการเลือก [2] *ตัดการทำงาน* ใน  
2-13 *การป้องกันเมื่อเกินขีดจำกัด* ตัวแปลงความถี่จะตัดการ-  
ทำงานเมื่อกำลังเบรกที่ตัวต้านทานต้องดูดซับเข้าไปมีค่าสูงกว่า  
100%

## คำเตือน

มีความเสี่ยงที่กำลังจำนวนมากจะถูกถ่ายโอนไปยังตัว-  
ต้านทานเบรกถ้าทรานซิสเตอร์เบรกเกิดการลัดวงจร

### คำเตือน/สัญญาณเตือน 27, เบรก IGBT

ตัวต้านทานเบรกจะถูกตรวจดูระหว่างการดำเนินงาน และถ้ามีการ-  
ลัดวงจร ฟังก์ชันเบรกจะถูกตัดการทำงาน และคำเตือนจะแสดง-  
ขึ้น ตัวแปลงความถี่ยังสามารถทำงานได้แต่เนื่องจากตัว-  
ต้านทานเบรกได้เกิดการลัดวงจรไปแล้ว กำลังจำนวนมากจะยัง-  
คงถูกส่งไปยังตัวต้านทานเบรกถึงแม้ว่าตัวต้านทานจะไม่ทำงาน-  
แล้วก็ตาม  
ตัดการจ่ายไฟไปยังตัวแปลงความถี่ และนำตัวต้านทานเบรก-  
ออก

สัญญาณเตือน/คำเตือนนี้อาจเกิดขึ้นหากตัวต้านทานเบรกมี-  
ความร้อนเกิน เทอร์มินอล 104 และ 106 มีไว้เป็นอินพุท  
Klixon ของตัวต้านทานเบรก โปรดดูหัวข้อ *สวิตช์อุณหภูมิของ-*  
*ตัวต้านทานเบรก* ในคู่มือการออกแบบ

### คำเตือน/สัญญาณเตือน 28, ตรวจสอบเบรก

ตัวต้านทานเบรกไม่ได้ถูกต่อเอาไว้หรือไม่ทำงาน  
ตรวจสอบ 2-15 *การตรวจสอบเบรก* ซีรีส์เตอร์

### สัญญาณเตือน 29, อุณหภูมิระบาย

อุณหภูมิสูงสุดของแผ่นระบายความร้อนสูงเกินไป พอลต์ของ-  
อุณหภูมิจะไม่สามารถตั้งค่าใหม่ได้จนกว่าอุณหภูมิจะลดลงต่ำ-  
กว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนที่กำหนดไว้ การตัดการ-  
ทำงานและจอร์เจียจะแตกต่างกันตามขนาดกำลังของตัวแปลง-  
ความถี่

### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปนี้

- อุณหภูมิแวดล้อมมีค่าสูงเกินไป
- สายเคเบิลมอเตอร์ยาวเกินไป
- การทำความสะอาดด้านบนและด้านล่างของตัวแปลง-  
ความถี่ ไม่ถูกต้อง
- การระบายอากาศถูกปิดกั้นรอบตัวแปลงความถี่
- พัดลมแผ่นระบายความร้อนชำรุด
- แผ่นระบายความร้อนสกปรก

สำหรับขนาดเฟรม D, E และ F สัญญาณเตือนนี้ขึ้นอยู่กับ-  
อุณหภูมิที่วัดโดยตัวตรวจจับของแผ่นระบายความร้อนที่ติดตั้ง-  
ไว้ภายในโมดูล IGBT สำหรับขนาดเฟรม F สัญญาณเตือนนี้-  
อาจเกิดจากตัวตรวจจับอุณหภูมิในโมดูลจอร์เจียเรียงกระแส

### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

- ตรวจสอบความต้านทานของพัดลม
- ตรวจสอบฟิวส์การชาร์จด้วยกระแสต่ำ
- ตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT

### สัญญาณเตือน 30, เฟส U สัญหาย

เฟสมอเตอร์ U ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป  
ตัดการจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส U ของ-  
มอเตอร์

### สัญญาณเตือน 31, เฟส V สัญหาย

เฟส V ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป  
ตัดการจ่ายไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส V ของ-  
มอเตอร์

### สัญญาณเตือน 32, เฟส W หาย

เฟส W ของมอเตอร์ระหว่างตัวแปลงความถี่และมอเตอร์หายไป  
ตัดกระแสไฟจากตัวแปลงความถี่และตรวจสอบเฟส W ของ-  
มอเตอร์

### สัญญาณเตือน 33, Inrush ผิด

มีการเปิดเครื่องเกิดขึ้นหลายครั้งเกินไปภายในช่วงระยะเวลาสั้น  
ปล่อยให้เครื่องเย็นลงถึงระดับอุณหภูมิในการทำงาน

### คำเตือน/สัญญาณเตือน 34, ฟิลต์บัสผิด

ฟิลต์บัสบนการ์ดเสริมเพื่อการสื่อสารไม่ทำงาน

### คำเตือน/สัญญาณเตือน 36, หลักรวมเหลว

คำเตือนและสัญญาณเตือนนี้จะทำงานเมื่อแรงดันแหล่งจ่ายไฟ-  
ที่จ่ายให้กับตัวแปลงความถี่หายไปและ 14-10 แหล่งจ่ายไฟ-  
หลักรวมเหลว ไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ [0] *ไม่มีการทำงาน* ตรวจสอบ-  
ฟิวส์ที่ต่อกับตัวแปลงความถี่และแหล่งจ่ายไฟหลักที่ต่อกับเครื่อง

### สัญญาณเตือน 38, ฟอลต์ภายใน

เมื่อเกิดฟอลต์ภายใน หมายเลขรหัสที่ระบุในตารางด้านล่างจะ-  
แสดงขึ้น

### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

จ่ายไฟ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมติดตั้งอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบหาการเดินสายไฟไม่ครบหรือหลวม

อาจจำเป็นต้องติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือแผนกบริการของ  
Danfoss จดหมายเลขรหัสเพื่อคำแนะนำในการแก้ปัญหาต่อไป

หมายเลข	ข้อความ
0	พอร์ตอนุกรมไม่สามารถเริ่มใช้งานได้ ติดต่อตัวแทน- จำหน่ายของ Danfoss หรือแผนกบริการของ Danfoss
256-258	ข้อมูล EEPROM ของแหล่งจ่ายไฟมีข้อบกพร่องหรือ- เก่าเกินไป
512	ข้อมูล EEPROM ของบอร์ดควบคุมมีข้อบกพร่องหรือ- เก่าเกินไป
513	การอ่านข้อมูล EEPROM ได้หมดเวลาในการสื่อสาร
514	การอ่านข้อมูล EEPROM ได้หมดเวลาในการสื่อสาร
515	การควบคุมการปรับใช้งานไม่สามารถจำแนกข้อมูล EEPROM
516	ไม่สามารถเขียนลง EEPROM ได้เนื่องจากคำสั่งเขียน- กำลังดำเนินการอยู่
517	คำสั่งเขียนได้หมดเวลาลง
518	เกิดความล้มเหลวใน EEPROM
519	ข้อมูลบาร์โค้ดใน EEPROM สัญหายหรือไม่ถูกต้อง
783	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดต่ำสุด/สูงสุดที่ระบุไว้
1024-1279	ไม่สามารถส่งเทเลแกรมที่ต้องส่ง
1281	ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) กระทบหมดเวลา

หมายเลข	ข้อความ
1282	เวอร์ชันซอฟต์แวร์ของชุดควบคุมตัวประมวลผลไม่ตรงกัน
1283	เวอร์ชันข้อมูล EEPROM ของแหล่งจ่ายไฟไม่ตรงกัน
1284	ไม่สามารถอ่านเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)
1299	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต A เก่าเกินไป
1300	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต B เก่าเกินไป
1301	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0 เก่าเกินไป
1302	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1 เก่าเกินไป
1315	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต A ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1316	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต B ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1317	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0 ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1318	ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1 ไม่ได้รับการรองรับ (ไม่อนุญาต)
1379	อุปกรณ์เสริม A ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชันแพลตฟอร์ม
1380	อุปกรณ์เสริม B ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชันแพลตฟอร์ม
1381	อุปกรณ์เสริม C0 ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชันแพลตฟอร์ม
1382	อุปกรณ์เสริม C1 ไม่ตอบสนองเมื่อคำนวณเวอร์ชันแพลตฟอร์ม
1536	ข้อยกเว้นในการควบคุมที่ปรับตามการใช้งาน (AOC) ได้ถูกบันทึก ข้อมูลการแก้ไขจุดบกพร่องถูกเขียนลงใน LCP
1792	การเฝ้าติดตาม DSP เปิดใช้งาน การแก้ไขจุดบกพร่องของข้อมูลส่วนของแหล่งจ่ายไฟ ทำให้ข้อมูลการควบคุมที่ปรับตามมอเตอร์ (MOC) โอนย้ายไม่สมบูรณ์
2049	ข้อมูลการเริ่มต้นใหม่ของแหล่งจ่ายไฟ
2064-2072	H081x: อุปกรณ์เสริมในสล็อต x เริ่มต้นการทำงานใหม่
2080-2088	H082x: อุปกรณ์เสริมในสล็อต x ขึ้นข้อความให้หรือเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้า
2096-2104	H983x: อุปกรณ์เสริมในสล็อต x ขึ้นข้อความให้หรือเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าที่ถูกต้อง
2304	ไม่สามารถอ่านข้อมูลใดๆ จากกำลัง EEPROM
2305	ไม่มีเวอร์ชันซอฟต์แวร์จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2314	ไม่มีข้อมูลชุดแหล่งจ่ายไฟจากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2315	ไม่มีเวอร์ชันซอฟต์แวร์จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2316	ไม่มี io_statepage จากชุดแหล่งจ่ายไฟ
2324	การกำหนดรูปแบบการ์ดกำลังถูกกำหนดให้ไม่ถูกต้องขณะเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้า
2325	การ์ดกำลังหยุดการสื่อสารขณะใช้กำลังหลัก
2326	การกำหนดรูปแบบถูกกำหนดให้ไม่ถูกต้องหลังการหน่วงเพื่อให้การ์ดกำลังทำการบันทึก
2327	มีการบันทึกที่ติดตั้งการ์ดกำลังเป็นปัจจุบันมากเกินไป
2330	ข้อมูลขนาดกำลังระหว่างการ์ดกำลังไม่ตรงกัน
2561	ไม่มีการสื่อสารจาก DSP ไปยัง ATACD
2562	ไม่มีการสื่อสารจาก ATACD ไปยัง DSP (กำลังรับสถานะ)
2816	โมดูลบนชุดบอร์ดควบคุมสแตคข้อมูลที่มีสถานะเต็ม

หมายเลข	ข้อความ
2817	ตัวกำหนดตารางเวลาทำงานซ้ำ
2818	ทำงานเร็ว
2819	เรตของพารามิเตอร์
2820	สแตคข้อมูล LCP มีสถานะเต็ม
2821	พอร์ตอนุกรมมีสถานะเต็ม
2822	พอร์ต USB มีสถานะเต็ม
2836	cfListMempool มีขนาดเล็กเกินไป
3072-5122	ค่าพารามิเตอร์เกินขีดจำกัดที่ระบุไว้
5123	อุปกรณ์เสริมในสล็อต A: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5124	อุปกรณ์เสริมในสล็อต B: ฮาร์ดแวร์เข้ากันไม่ได้กับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5125	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C0: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5126	อุปกรณ์เสริมในสล็อต C1: ฮาร์ดแวร์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุม
5376-6231	ความจำไม่พอ

**ตาราง 8.3**
**สัญญาณเตือน 39, เซ็นเซอร์ระบาย**

ไม่มีคำเตือนกลับจากเซ็นเซอร์แผ่นระบายความร้อน

สัญญาณจากตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT ไม่ปรากฏในการตั้งค่าสิ่งปัญหาอาจเกิดจากการตั้งค่าสิ่ง จากการ์ดชุดขับเคลื่อนเกต หรือสายเคเบิลลึบมีนระหว่างการ์ดกำลังกับการ์ดชุดขับเคลื่อนเกต

**คำเตือน 40, โหลดเกิน T27**

ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้ว 27 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-00 เลือกรหัสสัญญาณดิจิทัลอิน-เอาท์ และ 5-01 เลือกรหัสสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 27

**คำเตือน 41, ภาระเกิน T29**

ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้ว 29 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-00 เลือกรหัสสัญญาณดิจิทัลอิน-เอาท์ และ 5-02 เลือกรหัสสัญญาณดิจิทัล เทอมินอล 29

**คำเตือน 42, โหลดเกินของเอาท์พุทดิจิทัล บน X30/6 หรือโหลดเกินของเอาท์พุทดิจิทัลบน X30/7**

สำหรับ X30/6, ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้ว X30/6 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-32 ขั้ว X30/6 Digi Out (MCB 101)

สำหรับ X30/7, ตรวจสอบโหลดที่เชื่อมต่ออยู่กับขั้ว X30/7 หรือถอดสายที่ลัดวงจรออก ตรวจสอบ 5-33 ขั้ว X30/7 Digi Out (MCB 101)

**สัญญาณเตือน 46, แหล่งจ่ายไฟการ์ดกำลัง**

แหล่งจ่ายไฟบนการ์ดกำลังอยู่นอกช่วง

มีแหล่งจ่ายไฟสามแหล่งที่มาจกแหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตซ์ (SMPS) บนการ์ดกำลัง ได้แก่ 24 V, 5 V, ±18 V เมื่อจ่ายไฟด้วย 24 V DC โดยใช้อุปกรณ์เสริม MCB 107 มีเพียงแหล่งจ่ายไฟ 24 V และ 5 V เท่านั้นที่ถูกตรวจสอบ เมื่อจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าสายหลักสามเฟส ตรวจพบไฟทั้งสามเฟส

**คำเตือน 47, แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ**

24 V DC ถูกตรวจวัดบนการ์ดควบคุม แหล่งจ่ายไฟตรงสภาวะ 24 V DC ภายนอกอาจจ่ายโหลดเกิน ในกรณีอื่น ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ

**คำเตือน 48, แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V มีค่าต่ำ**

แหล่งจ่ายไฟ 1.8 V DC ที่ใช้บนการ์ดควบคุมอยู่นอกขีดจำกัดที่ได้รับอนุญาต แหล่งจ่ายไฟถูกตรวจวัดบนการ์ดควบคุม ตรวจสอบการวัดควบคุมว่าพร้อมหรือไม่ หากมีการดูปลั๊กเสริมให้ตรวจสอบสถานะแรงดันเกิน

**คำเตือน 49, ชัดความเร็ว**

เมื่อความเร็วไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดใน 4-11 กำหนดความเร็วต่ำสุดมอเตอร์ และ 4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์ ตัวแปลงความเร็วจะแสดงค่าเตือน เมื่อความเร็วต่ำกว่าขีดจำกัดที่ระบุไว้ใน 1-86 ตัดการทำงานที่ความเร็วต่ำ [RPM] (ยกเว้นเมื่อสตาร์ทหรือหยุด) ตัวแปลงความเร็วจะตัดการทำงาน

**สัญญาณเตือน 50, ปรับเทียบ AMA ล้มเหลว**

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Danfoss หรือแผนกบริการของ Danfoss

**สัญญาณเตือน 51, AMA  $U_{nom}, I_{nom}$** 

การตั้งค่าสำหรับแรงดันมอเตอร์, กระแสมอเตอร์ และ กำลังมอเตอร์ ผิด ตรวจสอบการตั้งค่าในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25

**ALARM 52, AMA ค่า  $I_{nom}$** 

กระแสมอเตอร์มีค่าต่ำเกินไป ตรวจสอบการตั้งค่า

**สัญญาณเตือน 53, AMA มอเตอร์ใหญ่**

มอเตอร์ใหญ่เกินไปสำหรับ AMA จะทำงาน

**สัญญาณเตือน 54, AMA มอเตอร์เล็ก**

มอเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับ AMA จะทำงานได้

**สัญญาณเตือน 55, พารามิเตอร์ AMA อยู่นอกช่วง**

ค่าพารามิเตอร์จากมอเตอร์อยู่นอกเหนือช่วงที่รับได้ AMA จะไม่ทำงาน

**สัญญาณเตือน 56, ชัดจังหวะ AMA**

ผู้ใช้ชัดจังหวะการทำงานของ AMA

**สัญญาณเตือน 57, ภายใน AMA**

ให้ลองพยายามสตาร์ท AMA อีกหลายๆ ครั้ง จนกระทั่ง AMA ทำงาน โปรดระวังไว้ว่าการทำงานซ้ำๆ กันหลายครั้งอาจจะทำให้มอเตอร์ร้อนถึงระดับที่ค่าความต้านทาน  $R_s$  และ  $R_r$  มีค่าเพิ่มขึ้นได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

**สัญญาณเตือน 58, AMA ปลอดภัยภายใน**

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ Danfoss

**คำเตือน 59, ชัดกระแส**

กระแสมีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ใน 4-18 ชัดจำกัดกระแส ตรวจสอบดูว่าข้อมูลมอเตอร์ในพารามิเตอร์ 1-20 ถึง 1-25 ได้รับการตั้งค่าถูกต้อง อาจเพิ่มขีดจำกัดกระแส ดูให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ขีดจำกัดสูงสุด

**คำเตือน 60, อินเตอร์ล๊อคภายนอก**

มีการทำงานของอินเตอร์ล๊อคภายนอก เพื่อให้กลับมาทำงานโดยปกติอีกครั้ง ให้จ่ายไฟ 24 V DC ที่ขั้วต่อที่โปรแกรมไว้สำหรับอินเตอร์ล๊อคภายนอก จากนั้นรีเซ็ตตัวแปลงความเร็ว (ผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม, I/O ดิจิตอล หรือโดยการกดปุ่ม [Reset])

**คำเตือน/สัญญาณเตือน 61, ข้อผิดพลาดการติดตาม**

ความผิดพลาดระหว่างความเร็วของมอเตอร์ที่คำนวณได้กับเครื่องวัดความเร็วด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบผลสะท้อนกลับ การทำงานคำเตือน/สัญญาณเตือน/ปิดใช้งาน ตั้งค่าใน 4-30 พังค์ชันค่าป้อนกลับมอเตอร์สัญญาณ การติดตั้งความผิดพลาดที่รับได้ใน 4-31 ความเร็วค่าป้อนกลับมอเตอร์ผิดพลาด

และการติดตั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่ยอมรับได้ใน 4-32 ครอบคลุม ค่าป้อนกลับมอเตอร์สัญญาณ ระหว่างที่เครื่องมือสำหรับใช้งานเกิดบกพร่องอาจจะเกิดขึ้นได้

**คำเตือน 62, ความถี่เอาต์พุตที่ขีดจำกัดสูงสุด**

ความถี่ของเอาต์พุตมีค่าสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ใน 4-19 ดั่งความถี่สูงสุดของมอเตอร์

**สัญญาณเตือน 64, จำกัดแรงดันไฟ:**

ที่ค่าโหลดและความเร็วที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ที่มีค่าสูงกว่าแรงดันดีซีลิงค์ที่มีอยู่

**คำเตือน/สัญญาณเตือน 65, การ์ดควบคุมอุณหภูมิสูงเกิน** การตัดอุณหภูมิของการ์ดควบคุมอยู่ที่ 80 °C

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

- ตรวจสอบว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดของการทำงานอยู่ภายในขีดจำกัด
- ตรวจสอบการอุดตันของตัวกรอง
- ตรวจสอบการทำงานของพัดลม
- ตรวจสอบการควบคุม

**คำเตือน 66, อุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนมีค่าต่ำ**

ตัวแปลงความเร็วเย็นเกินไปที่จะทำงานได้ ค่าเตือนนี้ขึ้นกับตัวตรวจจับอุณหภูมิในโมดูล IGBT

เพิ่มอุณหภูมิแวดล้อมของเครื่อง นอกจากนี้ ปริมาณทริกเกิลของกระแสสามารถจ่ายให้กับตัวควบคุมความเร็วเมื่อใดก็ตามที่มอเตอร์ถูกหยุดโดยการตั้งค่า 2-00 กระแสไฟ DC ค้าง/อุ่นให้มอเตอร์ ที่ 5% และ 1-80 การทำงานที่หยุด

**การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น**

อุณหภูมิฮีตซิงค์วัดได้ที่ 0 °C ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าตัวตรวจจับอุณหภูมิบกพร่อง ทำให้ความเร็วพัดลมเพิ่มขึ้นไปที่ค่าสูงสุด หากสายต่อตัวตรวจจับระหว่าง IGBT และการ์ดชุดขับเคลื่อนเกิดไม่ได้อัปเดต จะมีการเตือนเกิดขึ้น ตรวจสอบตัวตรวจจับอุณหภูมิ IGBT ด้วย

**สัญญาณเตือน 67, การกำหนดโมดูลตัวเลือกถูกเปลี่ยน** อุปกรณ์เสริมหนึ่งหรือสองชนิดได้ถูกติดตั้งเพิ่มเข้ามาหรือถอดออกไป ตั้งแต่การตัดการจ่ายไฟครั้งสุดท้าย ตรวจสอบว่าดัดแปลงเปลี่ยนแปลงการกำหนดรูปแบบนี้ และรีเซ็ตชุด

**สัญญาณเตือน 68, หยุดปลอดภัยทำงาน**

การหยุดแบบปลอดภัยถูกใช้งาน เมื่อต้องการกลับสู่การทำงานปกติ ใช้ 24 V DC กับขั้วต่อ 37 จากนั้นส่งสัญญาณการรีเซ็ต (ผ่านบัส, I/O ดิจิตอล หรือโดยการกดปุ่มรีเซ็ต)

**สัญญาณเตือน 70, การกำหนดรูปแบบตัวแปลงความเร็วไม่ถูกต้อง**

การควบคุมและการดักฟังไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายพร้อมรหัสประเภทของเครื่องจากป้ายชื่อและหมายเลขชิ้นส่วนของการ์ดเพื่อตรวจสอบความสามารถใช้งานร่วมกัน

**สัญญาณเตือน 71, PTC 1 หยุดแบบปลอดภัย**

การหยุดแบบปลอดภัยจะถูกใช้งานจากการ์ดเทอร์มิสเตอร์ PTC MCB 112 (มอเตอร์ร้อนเกินไป) สามารถกลับเข้าสู่การใช้งานปกติเมื่อ MCB 112 ใช้แรงดันไฟ DC 24 V ไปที่ T-37 อีกครั้ง (เมื่ออุณหภูมิมอเตอร์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้) และเมื่อสัญญาณดีจิทัลเข้าจาก MCB 112 ถูกปิดการทำงาน ในกรณีนี้ สัญญาณรีเซ็ตจะต้องถูกส่งออกไป (ผ่านบัส, I/O ดิจิตอล หรือโดยการกดปุ่ม [RESET]) โปรดทราบว่าหากเปิดใช้

การรีเซ็ตรหัสดับอัตโนมัติ มอเตอร์อาจสตาร์ทเมื่อฟอลต์ถูกลบออกแล้ว

#### สัญญาณเตือน 72, ความล้มเหลวที่เป็นอันตราย

ระบบหยุดแบบปลอดภัยพร้อมล๊อคครอบ ระดับสัญญาณแทรกในการหยุดแบบปลอดภัย และสัญญาณอินพุตดิจิทัล PTC MCB 112 ของการ์ดเทอร์มิสเตอร์

#### คำเตือน 73, เริ่มสตาร์ทการหยุดแบบปลอดภัยอัตโนมัติ

หยุดแบบปลอดภัย ด้วยการเปิดใช้การรีเซ็ตรหัสดับอัตโนมัติ มอเตอร์อาจสตาร์ทเมื่อฟอลต์ถูกลบออกแล้ว

#### คำเตือน 76, การตั้งค่าน้อยกำลัง

จำนวนหน่วยกำลังที่ต้องการไม่ตรงกับจำนวนหน่วยกำลังที่ใช้ใช้งานอยู่ที่ตรวจวัดได้

#### การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น:

เมื่อแทนที่โมดูลเฟรม F ซึ่งจะเกิดขึ้นหากข้อมูลกำลังเฉพาะในการตั้งค่าโมดูลไม่ตรงกับส่วนที่เหลือของตัวแปลงความถี่ ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนอะไหล่และสายไฟของอะไหล่เป็นหมายเลขชิ้นส่วนที่ถูกต้อง

#### คำเตือน 77, โหมดกำลังที่ลด

คำเตือนนี้ป้องกันตัวแปลงความถี่กำลังทำงานในโหมดกำลังที่ลดลง (คือต่ำกว่าจำนวนส่วนอินเวอร์เตอร์ที่ได้รับอนุญาต) คำเตือนนี้จะเกิดขึ้นบนรอบการจ่ายไฟเมื่อตัวแปลงความถี่ถูกตั้งให้รันด้วยอินเวอร์เตอร์จำนวนน้อยลงและยังรันอยู่

#### สัญญาณเตือน 79, การกำหนดค่าส่วนกำลังไม่ถูกต้อง

การตั้งค่าการสเกลเป็นหมายเลขชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ติดตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถติดตั้งตัวเชื่อมต่อ MK102 บนการ์ดกำลังได้

#### สัญญาณเตือน 80, ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติเริ่มต้นตามค่ามาตรฐาน

การตั้งค่าพารามิเตอร์ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐานหลังจากการรีเซ็ตด้วยมือ รีเซ็ตเครื่องเพื่อลบสัญญาณเตือน

#### สัญญาณเตือน 81, CSIV ผิดปกติ

ไฟล์ CSIV มีข้อผิดพลาดไวยากรณ์

#### สัญญาณเตือน 82, พารามิเตอร์ CSIV ผิดพลาด

CSIV ล้มเหลวในการเริ่มพารามิเตอร์

#### สัญญาณเตือน 85, PB ล้มเหลวหนัก:

ข้อผิดพลาดของ Profibus/Profisafe

#### คำเตือน/สัญญาณเตือน 104, ฟอลต์พัลลัม

การตรวจสอบพัลลัมจะตรวจสอบว่าพัลลัมหมุนเมื่อเปิดเครื่องหรือเมื่อเปิดพัลลัมหรือไม่ หากพัลลัมไม่หมุน ฟอลต์นี้จะแจ้งให้ทราบ ฟอลต์พัลลัมอาจกำหนดค่าเป็นตัดการทำงานเมื่อมีคำเตือนหรือสัญญาณเตือนได้โดย 14-53 การตรวจดูพัลลัม

การแก้ไขปัญหา จ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่เพื่อพิจารณาว่ามีคำเตือน/สัญญาณเตือนแสดงหรือไม่

#### คำเตือน 250, ชิ้นส่วนใหม่

มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในตัวแปลงความถี่ รีเซ็ตตัวแปลงความถี่เพื่อให้ทำงานตามปกติ

#### คำเตือน 251, รหัสประเภทใหม่

มีการเปลี่ยนสายไฟหรือส่วนประกอบอื่นๆ และรหัสประเภทเปลี่ยนไป รีเซ็ตเพื่อลบคำเตือนและกลับมาทำงานโดยปกติ

## 9 การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

### 9.1 การสตาร์ท และการทำงาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
จอมืด / ไม่มีการทำงาน	กำลังอินพุตขาดหาย	ดูตาราง 3.1	ตรวจสอบแหล่งกำลังอินพุต
	ฟิวส์ ขาดหรือไม่ครบ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงาน	ดูข้อมูลฟิวส์ขาดและเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดการทำงานในตารางนี้เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้	ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้
	ไม่มีกระแสไฟไปที่ LCP	ตรวจสอบสายเคเบิล LCP เพื่อดูว่าการเชื่อมต่อถูกต้องหรือเสียหาย	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	ลัดวงจรบนแรงดันควบคุม (ขั้วต่อ 12 หรือ 50) หรือที่ขั้วต่อส่วนควบคุม	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟแรงดันควบคุม 24 V ของขั้วต่อ 12/13 ถึง 20-39 หรือแหล่งจ่ายไฟ 10 V ของขั้วต่อ 50 ถึง 55	ต่อสายขั้วต่อต่างๆ อย่างเหมาะสม
	LCP (LCP จาก VLT® 2800 หรือ 5000/6000/8000/ FCD หรือ FCM) ผิด		ใช้เฉพาะ LCP 101 (P/N 130B1124) หรือ LCP 102 (P/N 130B1107)
	การตั้งค่าคอนทราสผิด		กด [Status] + [▲]/[▼] เพื่อปรับคอนทราส
	จอแสดงผล (LCP) บกพร่อง	ทดสอบโดยใช้ LCP ที่ต่างไป	เปลี่ยน LCP ที่เสีย หรือสายเคเบิลเชื่อมต่อ
	แหล่งจ่ายไฟแรงดันภายในชุดช่องหรือ SMPS บกพร่อง		ติดต่อซัพพลายเออร์
จอแสดงผลติดๆ ดับๆ	แหล่งจ่ายไฟจ่ายโวลต์เกิน (SMPS) เนื่องจากการเดินสายควบคุมไม่ถูกต้องหรือเกิดฟอลต์ภายในตัวแปลงความถี่	เพื่อตัดปัญหาในการเดินสายควบคุม ให้ตัดการเชื่อมต่อการเดินสายควบคุมทั้งหมดโดยถอดปลั๊กขั้วต่อออก	หากจอแสดงผลยังสว่าง แสดงว่าปัญหาอยู่ในการเดินสายควบคุม ตรวจสอบการเดินสายเพื่อหาการลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง หากจอแสดงผลยังคงไม่ติด ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับกรณีจอมืด
มอเตอร์ไม่ทำงาน	สวิตช์บริการเปิดอยู่หรือการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ขาดหาย	ตรวจสอบว่ามอเตอร์เชื่อมต่ออยู่และการเชื่อมต่อไม่หยุดชะงัก (เพราะสวิตช์บริการหรืออุปกรณ์อื่น)	เชื่อมต่อมอเตอร์และตรวจสอบสวิตช์บริการ
	ไม่มีแหล่งจ่ายไฟหลักในการดอปกรณเสริม 24 V กระแสตรง	หากจอแสดงผลทำงานแต่ไม่มีเอาต์พุต ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจ่ายไฟให้ตัวแปลงความถี่	จ่ายไฟเข้าเพื่อให้เครื่องทำงาน
	LCP หยุด	ตรวจสอบว่ามีการกด [Off] หรือไม่	กด [Auto On] หรือ [Hand On] (ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงาน) เพื่อให้มอเตอร์ทำงาน
	สัญญาณเริ่มต้นขาดหาย (สแตนด์บาย)	ตรวจสอบ 5-10 ตั้งการทำงานของเทอมินอล 18 เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 18 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	ใช้สัญญาณสตาร์ทที่ถูกต้องเพื่อสตาร์ทมอเตอร์
	สัญญาณมอเตอร์สิ้นโวลต์ทำงาน (สิ้นโวลต์)	ตรวจสอบ 5-12 สิ้นโวลต์หมกผัน เพื่อดูการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับขั้วต่อ 27 (ใช้การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน)	จ่ายไฟ 24 V บนขั้วต่อ 27 หรือโปรแกรมขั้วต่อนี้เป็น <i>ไม่มีการทำงาน</i>
	แหล่งสัญญาณอ้างอิงผิด	ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง: ค่าอ้างอิงภายใน ระยะไกล หรือบัส? ค่าอ้างอิงปัจจุบันทำงาน? การเชื่อมต่อขั้วต่อถูกต้อง? การสเกลของขั้วต่อถูกต้อง? สัญญาณอ้างอิงสามารถใช้ได้?	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง ตรวจสอบ 3-13 จุดที่ใช้อ้างอิง ตั้งค่าอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้าให้ทำงานในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* ค่าอ้างอิง ตรวจสอบว่าการเดินสายไฟถูกต้อง ตรวจสอบการสเกลของขั้วต่อ ตรวจสอบสัญญาณอ้างอิง



อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
มอเตอร์ทำงานในทิศทางที่ผิด	การหมุนของมอเตอร์จำกัด	ตรวจสอบว่า 4-10 กำหนดทิศทาง-การหมุนมอเตอร์ได้รับการโปรแกรม-อย่างถูกต้อง	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง
	สัญญาณการผกผันทำงาน	ตรวจสอบว่าคำสั่งการผกผันถูก-โปรแกรมสำหรับขั้วต่อในกลุ่ม-พารามิเตอร์ 5-1* <i>ดิจิทัลอิน</i>	สัญญาณการผกผันถูกยกเลิกทำงาน
	การเชื่อมต่อเฟสมอเตอร์ผิด		ดู 2.4.5 การตรวจสอบการหมุนของ-มอเตอร์ ในคู่มือนี้
มอเตอร์ทำงานไม่ถึงความเร็ว-สูงสุด	ตั้งขีดจำกัดความถี่ผิด	ตรวจสอบขีดจำกัดเอาท์พุทใน 4-13 กำหนดความเร็วสูงสุดมอเตอร์, 4-14 ขีดจำกัดด้านสูงของความเร็ว-มอเตอร์ [Hz] และ 4-19 ตั้งความถี่-สูงสุดของมอเตอร์	ตั้งโปรแกรมขีดจำกัดให้ถูกต้อง
	สัญญาณอินพุทค่าอ้างอิงไม่ได้สเกล-อย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการสเกลสัญญาณอินพุทค่า-อ้างอิงใน 6-* <i>อิน/เอาท์พุทอนา</i> และกลุ่มพารามิเตอร์ 3-1* <i>ค่าอ้างอิง</i> ค่าอ้างอิงจำกัดในกลุ่มพารามิเตอร์ 3-0*	ตั้งโปรแกรมการตั้งค่าให้ถูกต้อง
ความเร็วมอเตอร์ไม่คงที่	อาจเป็นการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูก-ต้อง	ตรวจสอบการตั้งค่าของพารามิเตอร์-ของมอเตอร์ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค่า-การชดเชยมอเตอร์ทั้งหมด สำหรับ-การทำงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบ-การตั้งค่า PID	ตรวจสอบการตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 1-6* <i>โหมด I/O อนาล็อก</i> สำหรับ-การทำงานแบบวงรอบปิด ตรวจสอบ-การตั้งค่าในกลุ่มพารามิเตอร์ 20-0* <i>การป้อนกลับ</i>
มอเตอร์ทำงานรุนแรง	อาจเป็นที่สนามแม่เหล็กเกิน	ตรวจสอบว่ามี การตั้งค่ามอเตอร์ไม่ถูก-ต้องหรือไม่ในพารามิเตอร์ของ-มอเตอร์ทั้งหมด	ตรวจสอบการตั้งค่ามอเตอร์ในกลุ่ม-พารามิเตอร์ 1-2* <i>ข้อมูลเนมเพลท</i> , 1-3* <i>ข้อมูลมอฯ</i> ชิ้นสูง และ 1-5* <i>ตั้ง-ไม่ตามโหลด</i>
มอเตอร์ไม่เบรค	อาจเป็นการตั้งค่าไม่ถูกต้องใน-พารามิเตอร์เบรค อาจเป็นเพราะ-เวลาเปลี่ยนลดความเร็วสั้นเกินไป	ตรวจสอบพารามิเตอร์ของเบรค ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาที่ใช้เปลี่ยน-ความเร็ว	ตรวจสอบกลุ่มพารามิเตอร์ 2-0* <i>คัม-เบรค DC</i> และ 3-0* <i>ขีดอ้างอิง</i>
ฟิวส์กำลังไฟขาดหรือเซ-อร์กิตเบรคเกอร์ตัดการทำงาน	ลัดวงจรเฟสต่อเฟส	มอเตอร์หรือแผงควบคุมมีการลัดวงจร-ในเฟส ตรวจสอบมอเตอร์และแผง-เฟสเพื่อหาจุดลัดวงจร	แก้ไขการลัดวงจรใดๆ ที่ตรวจพบ
	มอเตอร์รับโหลดเกิน	มอเตอร์มีการรับโหลดเกินสำหรับการ-ใช้งาน	สตาร์ทเครื่องและตรวจสอบกระแส-ของมอเตอร์ว่าอยู่ภายในค่าจำเพาะ-หรือไม่ หากกระแสของมอเตอร์เกิน-ค่ากระแสโหลดเต็มทึบนข้อมูลป้ายชื่อ มอเตอร์อาจทำงานต่อเมื่อโหลดถูก-ลดลง อ่านข้อมูลจำเพาะสำหรับการ-ใช้งาน
	การเชื่อมต่อที่หลวม	ดำเนินการตรวจสอบก่อนสตาร์ท เพื่อ-หาส่วนที่เชื่อมต่อหลวม	ขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่น
ความไม่สมดุลของกระแส-หลักเกินกว่า 3%	ปัญหาที่กำลังแหล่งจ่ายไฟหลัก (ดูรายละเอียดใน <i>สัญญาณเตือน 4 การหายไปของเฟสแหล่งจ่ายไฟ-หลัก</i> )	หมุนเวียนสายกำลังอินพุทไปยังตัว-แปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ไปยัง B, B ไปยัง C, C ไปยัง A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตาม-สายนั้นไปด้วย แสดงว่าเป็นปัญหา-ของกำลังไฟ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ-หลัก
	ปัญหากับตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายกำลังอินพุทไปยังตัว-แปลงความถี่หนึ่งตำแหน่ง A ไปยัง B, B ไปยัง C, C ไปยัง A	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ขั้ว-ต่ออินพุท แสดงว่าเป็นปัญหาที่ชุด ติดต่อซีพพลายเออร์

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การทดสอบ	ทางแก้
ความไม่สมดุลของกระแส- มอเตอร์เกินกว่า 3%	ปัญหาของมอเตอร์หรือการเดินสาย- ไฟมอเตอร์	หมุนเวียนสายมอเตอร์เอาท์พุทไป- หนึ่งตำแหน่ง U ไปยัง V, V ไปยัง W, W ไปยัง U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลเวียนตาม- สายไฟด้วย แสดงว่าเป็นปัญหาของ- มอเตอร์หรือการเดินสายไฟมอเตอร์ ตรวจสอบมอเตอร์และการเดินสาย- มอเตอร์
	ปัญหากับตัวแปลงความถี่	หมุนเวียนสายมอเตอร์เอาท์พุทไป- หนึ่งตำแหน่ง U ไปยัง V, V ไปยัง W, W ไปยัง U	หากขาที่เกิดความไม่สมดุลยังอยู่ที่ขั้ว- ต่อเอาท์พุทเดียวกัน แสดงว่าเป็น- ปัญหาที่ชุด ติดต่อซีพพลายเออร์
เสียงรบกวนจากมอเตอร์หรือ- การสั่น (เช่น ใบพัด ส่งเสียง- รบกวนหรือมีการสั่น ที่ความถี่- บางระดับ)	เรโซแนนซ์ เช่น ในระบบมอเตอร์/ พัดลม	เสียงความถี่สำคัญโดยใช้พารามิเตอร์- ในกลุ่มพารามิเตอร์ 4-6*	ตรวจสอบว่าสัญญาณรบกวนและ/ หรือการสั่นลดลงถึงขีดที่รับได้
		ปิดโอเวอร์โมดูละชั้นใน <i>14-03 โอเวอร์โมดูละชั้น</i>	
		เปลี่ยนรูปแบบการสวิตช์และความถี่ใน- กลุ่มพารามิเตอร์ 14-0*	
		เพิ่มการลดรีโซแนนซ์ <i>1-64 การลดรี- โซแนนซ์</i>	

**ตาราง 9.1**

## 10 ข้อมูลจำเพาะ

### 10.1 ข้อมูลจำเพาะขึ้นกับขนาดกำลัง

FC 302	N90K		N110		N132		N160		N200		N250	
	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
โหลดสูง/ปกติ*												
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 400 V [kW]	90	110	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 460 V [Hp]	125	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350	450
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 500 V [kW]	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315	315	355
กรอบหุ้ม IP21	D1h		D1h		D1h		D2h		D2h		D2h	
กรอบหุ้ม IP54	D1h		D1h		D1h		D2h		D2h		D2h	
กรอบหุ้ม IP20	D3h		D3h		D3h		D4h		D4h		D4h	
<b>กระแสเอาต์พุต</b>												
ต่อเนื่อง (ที่ 400 V) [A]	177	212	212	260	260	315	315	395	395	480	480	588
ไม่สม่ำเสมอ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 400 V) [A]	266	233	318	286	390	347	473	435	593	528	720	647
ต่อเนื่อง (ที่ 460/500 V) [A]	160	190	190	240	240	302	302	361	361	443	443	535
ไม่สม่ำเสมอ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 460/500 V) [kVA]	240	209	285	264	360	332	453	397	542	487	665	588
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 400 V) [kVA]	123	147	147	180	180	218	218	274	274	333	333	407
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 460 V) [kVA]	127	151	151	191	191	241	241	288	288	353	353	426
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 500 V) [kVA]	139	165	165	208	208	262	262	313	313	384	384	463
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>												
ต่อเนื่อง (ที่ 400 V) [A]	171	204	204	251	251	304	304	381	381	463	463	567
ต่อเนื่อง (ที่ 460/500 V) [A]	154	183	183	231	231	291	291	348	348	427	427	516
ขนาดสายเคเบิลสูงสุด: ไฟสายหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับโหลด มม. (AWG)	2x95 (2x3/0)						2x185 (2x350 mcm)					
ฟิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A]	315		350		400		550		630		800	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 400 V [W]	2031	2559	2289	2954	2923	3770	3093	4116	4039	5137	5005	6674
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 460 V [W]	1828	2261	2051	2724	2089	3628	2872	3569	3575	4566	4458	5714
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP54 กก. (ปอนด์)	62 (135)						125 (275)					
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 กก. (ปอนด์)	62 (135)						125 (275)					
ประสิทธิภาพ	0.98											
ความถี่เอาต์พุต	0-590 Hz											
ตัดการทำงานฮีทซิงค์รอนเกิน	110 °C											
การ์ดควบคุมตัดการทำงานแวลลุ่ม	75 °C											
*การโหลดเกินสูง=150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที, การโหลดเกินปกติ=110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที												

**ตาราง 10.1 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x380-500 V AC**

FC 302	N55K		N75K		N90K		N110		N132		N160	
	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO
โหลดสูง/ปกติ*												
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 550 V [kW]	45	55	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 575 V [hp]	60	75	75	100	100	125	125	150	150	200	200	250
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 690 V [kW]	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160	160	200
กรอบหุ้ม IP21	D1h		D1h		D1h		D1h		D1h		D2h	
กรอบหุ้ม IP54	D1h		D1h		D1h		D1h		D1h		D2h	
กรอบหุ้ม IP20	D3h		D3h		D3h		D3h		D3h		D4h	
<b>กระแสเอาต์พุต</b>												
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	76	90	90	113	113	137	137	162	162	201	201	253
ไม่สม่ำเสมอ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 550 V) [A]	122	99	135	124	170	151	206	178	243	221	302	278
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V) [A]	73	86	86	108	108	131	131	155	155	192	192	242
ไม่สม่ำเสมอ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 575/690 V) [kVA]	117	95	129	119	162	144	197	171	233	211	288	266
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 550 V) [kVA]	72	86	86	108	108	131	131	154	154	191	191	241
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 575 V) [kVA]	73	86	86	108	108	130	130	154	154	191	191	241
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 690 V) [kVA]	87	103	103	129	129	157	157	185	185	229	229	289
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>												
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	77	89	89	110	110	130	130	158	158	198	198	245
ต่อเนื่อง (ที่ 575 V) [A]	74	85	85	106	106	124	124	151	151	189	189	234
ต่อเนื่อง (ที่ 690 V)	77	87	87	109	109	128	128	155	155	197	197	240
ขนาดสายเคเบิลสูงสุด: ไฟสายหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับโหลด มม. (AWG)	2x95 (2x3/0)										2x185 (2x350)	
ฟิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A]	160		315		315		315		315		550	
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 575 V [W]	1098	1162	1162	1428	1430	1740	1742	2101	2080	2649	2361	3074
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 690 V [W]	1057	1204	1205	1477	1480	1798	1800	2167	2159	2740	2446	3175
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP54 กก. (ปอนด์)	62 (135)										125 (275)	
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 กก. (ปอนด์)	125 (275)											
ประสิทธิภาพ	0.98											
ความถี่เอาต์พุต	0-590 Hz											
ตัดการทำงานแผ่นระบายความร้อน-ร้อนเกิน	110 °C											
การ์ดควบคุมตัดการทำงานแวดล้อม	75 °C											
*การโหลดเกินสูง=150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที, การโหลดเกินปกติ=110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที												

**ตาราง 10.2 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC**

FC 302 โหลดสูง/ปกติ*	N200		N250		N315	
	HO	NO	HO	NO	HO	NO
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 550 V [kW]	160	200	200	250	250	315
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 575 V [hp]	250	300	300	350	350	400
เอาต์พุตที่เพลาหัวไปที่ 690 V [kW]	200	250	250	315	315	400
กรอบหุ้ม IP21	D2h		D2h		D2h	
กรอบหุ้ม IP54	D2h		D2h		D2h	
กรอบหุ้ม IP20	D4h		D4h		D4h	
<b>กระแสเอาต์พุต</b>						
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	253	303	303	360	360	418
ไม่สม่ำเสมอ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 550 V) [A]	380	333	455	396	540	460
ต่อเนื่อง (ที่ 575/690 V) [A]	242	290	290	344	344	400
ไม่สม่ำเสมอ (โหลดเกิน 60 วินาที) (ที่ 575/690 V) [kVA]	363	319	435	378	516	440
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 550 V) [kVA]	241	289	289	343	343	398
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 575 V) [kVA]	241	289	289	343	343	398
ต่อเนื่อง kVA (ที่ 690 V) [kVA]	289	347	347	411	411	478
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>						
ต่อเนื่อง (ที่ 550 V) [A]	245	299	299	355	355	408
ต่อเนื่อง (ที่ 575 V) [A]	234	286	286	339	339	390
ต่อเนื่อง (ที่ 690 V)	240	296	296	352	352	400
ขนาดสายเคเบิลสูงสุด: ไฟสายหลัก, มอเตอร์, เบรก และการแบ่งรับโหลด มม. (AWG)	2x185 (2x350)					
ฟิวส์หลักภายนอกสูงสุด [A]	550					
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 575 V [W]	3012	3723	3642	4465	4146	5028
ค่าประเมินของกำลังสูญเสียที่ 690 V [W]	3123	3851	3771	4614	4258	5155
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP21, IP54 กก. (ปอนด์)	125 (275)					
น้ำหนัก, กรอบหุ้ม IP20 กก. (ปอนด์)	125 (275)					
ประสิทธิภาพ	0.98					
ความถี่เอาต์พุต	0–590 Hz					
ตัดการทำงานแผ่นระบายความร้อนเกิน	110 °C					
การควบคุมตัดการทำงานแวลวล้อม	75 °C					
*การโหลดเกินสูง=150% ของกระแสในช่วง 60 วินาที, การโหลดเกินปกติ=110% ของกระแสในช่วง 60 วินาที						

**ตาราง 10.3 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525-690 V AC**

กำลังสูญเสียทั่วไปคือที่สภาวะโหลดปกติ และคาดว่าจะอยู่ในช่วง  $\pm 15\%$  (ความทนทานสัมพันธ์กับแรงดันและสภาพสายเคเบิลที่ต่างกัน)

การสูญเสียขึ้นกับความถี่การสวิตช์ที่เป็นค่าเริ่มต้น การสูญเสียจะเพิ่มขึ้นมากที่ความถี่การสวิตช์สูงขึ้น

ดูอุปกรณ์เสริมจะเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวแปลงความถี่ น้ำหนักสูงสุดของเฟรม D5h–D8h ปรากฏใน ตาราง 10.4

ขนาดเฟรม	คำอธิบาย	น้ำหนักสูงสุด [กก. (ปอนด์)]
D5h	พิกัด D1h + ตัวตัดการเชื่อมต่อ และ/หรือตัวสับเบรก	166 (255)
D6h	พิกัด D1h + คอนแทคเตอร์ และ/หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์	129 (285)
D7h	พิกัด D2h + ตัวตัดการเชื่อมต่อ และ/หรือตัวสับเบรก	200 (440)
D8h	พิกัด D2h + คอนแทคเตอร์ และ/หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์	225 (496)

**ตาราง 10.4 น้ำหนัก D5h–D8h**

## 10.2 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค

### แหล่งจ่ายไฟสายหลัก (L1, L2, L3)

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ 380-500 V ±10%, 525-690 V ±10%

#### แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำ/การลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก:

ระหว่างแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำหรือการลดลงของแรงดันไฟฟ้าสายหลัก ตัวแปลงความถี่จะทำงานต่อไปจนกระทั่งแรงดันวงจรชั้นกลางลดต่ำกว่าระดับหยุดต่ำสุด ซึ่งโดยปกติจะมีค่าต่ำลง 15% จากค่าแรงดันที่พิกัดต่ำสุดของตัวแปลงความถี่ การเปิดเครื่องหรือแรงบิดเต็มกำลังไม่สามารถทำได้เมื่อแรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำกว่า 10% จากแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดไว้ต่ำสุดของตัวแปลงความถี่

ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ 50/60 Hz ±5%

ความไม่สมดุลสูงสุดชั่วคราวระหว่างเฟสหลัก 3.0% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ

ค่าตัวประกอบกำลังแท้จริง (λ) ≥ 0.9 ค่าที่ระบุที่โหลดพิกัด

แฟคเตอร์กำลังการเข้าแทนที่ (cos Φ) เกือบเข้ากัน (>0.98)

การเปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) สูงสุด 1 ครั้ง/2 นาที

สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน EN60664-1 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100,000 RMS แอมแปร์แบบสมมาตร 480/600 V

### เอาต์พุตมอเตอร์ (U, V, W)

แรงดันเอาต์พุต 0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ

ความถี่เอาต์พุต 0-590 Hz\*

การเปิดของเอาต์พุต ไม่จำกัด

เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว 0.01-3,600 s

\* ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟและไฟจ่าย

### คุณลักษณะแรงบิด

แรงบิดเริ่มต้น (แรงบิดคงที่) สูงสุด 160% สำหรับ 60 s \*

แรงบิดเริ่มต้น สูงสุด 180% นานถึง 0.5 s\*

แรงบิดโอเวอร์โหลด (แรงบิดคงที่) สูงสุด 160% สำหรับ 60 s\*

เปอร์เซ็นต์จะสัมพันธ์กับแรงบิดพิกัดของตัวแปลงความถี่

### ความยาวของสายเคเบิลและหน้าตัด

ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบซีล/ปลอกโลหะ 150 ม.

ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบไม่มีซีล/ไม่มีปลอกโลหะ 300 ม.

ขนาดหน้าตัดสูงสุดของสายมอเตอร์, สายไฟหลัก, การแบ่งโหลดและเบรก \*

ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสวนควบคุม, สายแข็ง 1.5 มม.<sup>2</sup>/16 AWG (2x0.75 มม.<sup>2</sup>)

ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุม, สายอ่อน 1 มม.<sup>2</sup>/18 AWG

ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อควบคุม, สายเคเบิลที่มีปลอกหุ้มแกน 0.5 มม.<sup>2</sup>/20 AWG

ขนาดหน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อควบคุม 0.25 มม.<sup>2</sup>

### อินพุตดิจิทัล

อินพุตดิจิทัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ 4 (6)

หมายเลขขั้วต่อ 18, 19, 27<sup>1)</sup>, 29<sup>1)</sup>, 32, 33

ตรรกะ PNP หรือ NPN

ระดับแรงดันไฟฟ้า 0-24 V DC

ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' PNP <5 V DC

ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' PNP >10 V DC

ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '0' NPN >19 V DC

ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ '1' NPN <14 V DC

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต 28 V DC

ความต้านทานอินพุต, R<sub>i</sub> ประมาณ 4 kΩ

อินพุตดิจิทัลทั้งหมดถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

1) ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นเอาต์พุตได้

### อินพุตอนาล็อก

จำนวนอินพุตอนาล็อก 2

หมายเลขขั้วต่อ 53, 54

โหมด แรงดันหรือกระแส

เลือกโหมด สวิตช์ A53 และ A54


โหมดแรงดัน สวิตช์ A53/A54 = (U)

ระดับแรงดันไฟฟ้า -10 V ถึง +10 V (เปลี่ยนสเกลได้)

**ข้อมูลจำเพาะ**
**ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D  
คู่มือการใช้งาน**

ความต้านทานอินพุท, R <sub>i</sub>	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันสูงสุด	±20 V
โหมครกระแส	สวิตช์ A53/A54 = (I)
ระดับกระแส	0/4 ถึง 20 mA (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุท, R <sub>i</sub>	ประมาณ 200 Ω
กระแสสูงสุด	30 mA
ความละเอียดของอินพุทอนาล็อก	10 บิต (เครื่องหมาย +)
ความแม่นยำของอินพุทอนาล็อก	ความผิดพลาดสูงสุด 0.5% ของค่าเต็มสเกล
แบนวิดท์	100 Hz

อินพุทอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ



ภาพประกอบ 10.1

อินพุทแบบพัลส์	
อินพุทแบบพัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อแบบพัลส์	29, 33
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	110 kHz (ขับแบบลากและดึง)
ความถี่สูงสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	5 kHz (คอลเลคเตอร์เปิด)
ความถี่ต่ำสุดที่ขั้วต่อ 29, 33	4 Hz
ระดับแรงดันไฟฟ้า	โปรดดู 10.2.1 อินพุทดิจิทัล
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุท	28 V DC
ความต้านทานอินพุท, R <sub>i</sub>	ประมาณ 4 kΩ
ความแม่นยำของอินพุทแบบพัลส์ (0.1 - 1 kHz)	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
เอาต์พุทอนาล็อก	
จำนวนเอาต์พุทอนาล็อกที่โปรแกรมได้	1
หมายเลขขั้วต่อ	42
ช่วงกระแสที่เอาต์พุทอนาล็อก	0/4-20 mA
โหลดสูงสุดของตัวต้านทานที่สามารถต่อร่วมกับเอาต์พุทอนาล็อก	500 Ω
ความแม่นยำที่เอาต์พุทอนาล็อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.8% ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุทอนาล็อก	8 บิต

เอาต์พุทอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485	
หมายเลขขั้วต่อ	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
หมายเลขขั้วต่อ 61	จัดต่อรวมสำหรับขั้วต่อ 68 และ 69

วงจรรสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 ทำงานแยกต่างหากจากวงจรส่วนกลางอื่นๆ และถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV)

เอาต์พุทดิจิทัล	
เอาต์พุทดิจิทัล/พัลส์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อ	27, 29 <sup>1)</sup>
ระดับแรงดันที่เอาต์พุทดิจิทัล/ความถี่	0-24 V
กระแสเอาต์พุทสูงสุด (รับหรือจ่ายกระแส)	40 mA
โหลดสูงสุดที่เอาต์พุทความถี่	1 kΩ
โหลดแบบตัวเก็บประจุสูงสุดที่เอาต์พุทความถี่	10 nF
ความถี่เอาต์พุทต่ำสุดที่เอาต์พุทความถี่	0 Hz
ความถี่เอาต์พุทสูงสุดที่เอาต์พุทความถี่	32 kHz

## ข้อมูลจำเพาะ

ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D  
คู่มือการใช้งาน

ความแม่นยำของเอาต์พุตความถี่	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.1 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุตความถี่	12 บิต
1) ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุตได้	
เอาต์พุตดิจิทัลถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ	
การ์ดควบคุม, เอาต์พุต 24 V DC	
หมายเลขขั้วต่อ	12, 13
โหลดสูงสุด	200 mA
แหล่งจ่ายไฟ DC 24 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) แต่มีความต่างศักย์เท่ากับอินพุตและเอาต์พุตทั้ง-อนาล็อกและดิจิทัล	
เอาต์พุตรีเลย์	
เอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
<b>รีเลย์ 01 หมายเลขขั้วต่อ</b>	
	1-3 (เบรก), 1-2 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) <sup>1)</sup> บน 1-2 (NO) (โหลดต้านทาน) <sup>2)3)</sup>	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> บน 1-2 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 1-2 (NO) (โหลดต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) <sup>1)</sup> บน 1-2 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) <sup>1)</sup> บน 1-3 (NC) (โหลดต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> บน 1-3 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 1-3 (NC) (โหลดต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) <sup>1)</sup> บน 1-3 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อบน 1-3 (NC), 1-2 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2
<b>หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 02</b>	
	4-6 (เบรก), 4-5 (ท่า)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) <sup>1)</sup> บน 4-5 (NO) (โหลดต้านทาน) <sup>2)3)</sup>	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> on 4-5 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 4-5 (NO) (โหลดต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) <sup>1)</sup> บน 4-5 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) <sup>1)</sup> บน 4-6 (NC) (โหลดต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> บน 4-6 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 4-6 (NC) (โหลดต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) <sup>1)</sup> บน 4-6 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อบน 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2
1) IEC 60947 t 4 และ 5	
การต่อรีเลย์จะถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากจำนวนที่เหลือของวงจรโดยการเพิ่มไฟฟ้า (PELV)	
2) ประเภทแรงดันเกิน II	
3) การใช้งานแรงดันไฟ 300V AC 2 A ของ UL	
การ์ดควบคุม, เอาต์พุต DC 10 V	
หมายเลขขั้วต่อ	50
แรงดันเอาต์พุต	10.5 V ±0.5 V
โหลดสูงสุด	25 mA
แหล่งจ่ายไฟ DC 10 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ	
คุณลักษณะการควบคุม	
ความละเอียดในการจำแนกของความถี่เอาต์พุตที่ 0 - 1,000 Hz	±0.003 Hz
เวลาตอบสนองของระบบ (ขั้วต่อ 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤2 ms
ช่วงควบคุมความเร็ว (วงรอบเปิด)	1:100 ของความเร็วซิงโครนัส
ความแม่นยำของความเร็ว (วงรอบเปิด)	30-4000 rpm: ความคลาดเคลื่อนสูงสุด ±8 rpm
คุณลักษณะการควบคุมทั้งหมดอ้างอิงกับมอเตอร์อะซิงโครนัส 4 ขั้ว	
สภาพแวดล้อม	
ประเภทการอบแห้ง D1h/D2h	IP21/ประเภท 1, IP54/ประเภท 12
ประเภทการอบแห้ง D3h/D4h	IP20/โครงสร้าง
ทดสอบการสั่นรบกวนทุกประเภท	1.0 g



## ข้อมูลจำเพาะ

ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D  
คู่มือการใช้งาน

ความชื้นสัมพัทธ์	5%-95% (IEC 721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่กลั่นตัว) ระหว่างการทำงาน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60068-2-43) การทดสอบ H <sub>2</sub> S	คลาส Kd
วิธีการทดสอบตาม IEC 60068-2-43 H <sub>2</sub> S (10 วัน)	
อุณหภูมิแวดล้อม (ที่โหลดสวิตซิง SFAVM)	
- ที่มีการลดพิกัด	สูงสุด 55° C <sup>1)</sup>
- ที่มีกำลังเอาต์พุตเต็มของมอเตอร์ EFF2 แบบทั่วไป (กระแสเอาต์พุตได้ถึง 90%)	สูงสุด 50° C <sup>1)</sup>
- ที่กระแสเอาต์พุต FC ต่อเนื่องเต็มพิกัด	สูงสุด 45° C <sup>1)</sup>
<sup>1)</sup> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดพิกัด ดู คู่มือการออกแบบ ในหัวข้อ เงื่อนไขพิเศษ	
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเต็มที่	0° C
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง	- 10° C
อุณหภูมิระหว่างการเก็บ/ขนส่ง	-25 ถึง +65/70° C
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยไม่มีกรลดพิกัด	1,000 ม.
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยมีการลดพิกัด	3,000 ม.
<sup>1)</sup> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดพิกัด ดู คู่มือการออกแบบ ในหัวข้อ เงื่อนไขพิเศษ	
มาตรฐาน EMC, การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
มาตรฐาน EMC, ภูมิคุ้มกันสัญญาณ	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
ดู คู่มือการออกแบบ ในหัวข้อ เงื่อนไขพิเศษ	
สมรรถนะการ์ดควบคุม	
ช่วงเวลาการสแกน	5 ms
การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม USB:	
มาตรฐาน USB	1.1 (ความเร็วเต็ม)
ปลั๊ก USB	ปลั๊ก "อุปกรณ์" USB ประเภท B

**⚠️ ข้อควรระวัง**

การเชื่อมต่อกับพีซีดำเนินการโดยผ่านทางสายเคเบิล USB แม่ข่าย/อุปกรณ์มาตรฐาน  
การเชื่อมต่อ USB ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และชั้วต่อแรงดันไฟฟ้าแรงสูงอื่นๆ  
การเชื่อมต่อ USB ไม่ได้ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากสายดินป้องกัน (กราวด์) ไข้แลป/พีซีที่แยกต่างหากเท่านั้นเพื่อ  
เชื่อมต่อกับชั้วต่อ USB บนตัวแปลงความถี่ หรือสายเคเบิล/ตัวแปลงสัญญาณ USB ที่แยกโดดทางไฟฟ้า

## การป้องกันและคุณสมบัติ

- การป้องกันมอเตอร์จากการสะสมความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีโหลดเกิน
- การตรวจจุดอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อน (heatsink) ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิมีค่าถึง 95° C ±5° C อุณหภูมิที่โหลดเกินจะไม่สามารถถูกกรีเซ็ทได้จนกว่าอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนจะต่ำกว่า 70° C ±5° C (ค่าแนะนำ - อุณหภูมิเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ขนาดกำลังไฟ, กรอบหุ้ม ฯลฯ) ตัวแปลงความถี่มีฟังก์ชันการลดพิกัดอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนถึง 95° C
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันจากการลัดวงจรบนชั้วต่อมอเตอร์ U, V, W
- หากเฟสหลักขาดหายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหรือส่งค่าเตือน (ขึ้นอยู่กับโหลด)
- การตรวจจุดแรงดันไฟฟ้าของวงจรชั้นกลางทำให้มั่นใจว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงาน ถ้าแรงดันของวงจรต่ำหรือสูงเกินไป
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันต่อการเกิดฟอลต์ลงดิน (กราวด์) ที่ชั้วต่อมอเตอร์ U, V, W

## 10.3 ตารางฟิวส์

### 10.3.1 การป้องกัน

#### การป้องกันวงจรย่อย:

เพื่อป้องกันการติดตั้งจากอันตรายทางไฟฟ้าและเพลิงไหม้ ทุกวงจรย่อยในการติดตั้ง สวิตช์เกียร์ เครื่องจักร ฯลฯ จะต้องมีการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟเกินตามกฎหมายระเบียบในและต่างประเทศ

#### การป้องกันการลัดวงจร:

ตัวแปลงความถี่จะต้องได้รับการป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าหรือเพลิงไหม้ Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์ตามที่ระบุด้านล่าง เพื่อป้องกันบุคลากรบริการและอุปกรณ์ในกรณีที่เกิดความขัดข้องภายในของตัวแปลงความถี่ ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างสมบูรณ์ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรที่เอาต์พุตของมอเตอร์

#### การป้องกันกระแสเกิน:

มีการป้องกันโหลดเกินเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากเพลิงไหม้ อันเนื่องมาจากสายเคเบิลในการติดตั้งมีความร้อนสูงเกินไป ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันกระแสไฟเกินติดตั้งอยู่ภายใน ซึ่ง

สามารถใช้ป้องกันการเกิดโหลดเกินที่ต้นทาง (ไม่รวมการประยุกต์ใช้งานที่ตรงตาม UL) ดู 4-18 ข้อจำกัดกระแส นอกจากนี้ ยังสามารถนำฟิวส์หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ มาใช้ในการป้องกันการเกิดกระแสเกินในการติดตั้ง การป้องกันกระแสเกินจะต้องดำเนินการเสมอโดยยึดกฎข้อบังคับในประเทศ

### 10.3.2 การเลือกฟิวส์

Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์ดังต่อไปนี้ ซึ่งจะยังคงสอดคล้องกับมาตรฐาน EN50178 ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวแปลงความถี่โดยไม่จำเป็น

ฟิวส์ด้านล่างเหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแส 100,000 แอมแปร์ (แบบสมมาตร)

N90K-N250	380-500 V	ประเภท aR
N55K-N315	525-690 V	ประเภท aR

ตาราง 10.5 ฟิวส์ที่แนะนำ

รุ่น VLT	Bussman PN	Littelfuse PN	Littelfuse PN	Bussman n PN	Siba PN	Ferraz-Shawmut PN	Ferraz-Shawmut PN (ยุโรป)	Ferraz-Shawmut PN (อเมริกาเหนือ)
N90K	170M2619	LA50QS300-4	L50S-300	FWH-300A	20 610 31.315	A50QS300-4	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110	170M2620	LA50QS350-4	L50S-350	FWH-350A	20 610 31.350	A50QS350-4	6,9URD31D08A0350	A070URD31KI0350
N132	170M2621	LA50QS400-4	L50S-400	FWH-400A	20 610 31.400	A50QS400-4	6,9URD31D08A0400	A070URD31KI0400
N160	170M4015	LA50QS500-4	L50S-500	FWH-500A	20 610 31.550	A50QS500-4	6,9URD31D08A0550	A070URD31KI0550
N200	170M4016	LA50QS600-4	L50S-600	FWH-600A	20 610 31.630	A50QS600-4	6,9URD31D08A0630	A070URD31KI0630
N250	170M4017	LA50QS800-4	L50S-800	FWH-800A	20 610 31.800	A50QS800-4	6,9URD32D08A0800	A070URD31KI0800

ตาราง 10.6 ตัวเลือกฟิวส์สำหรับตัวแปลงความถี่ 380-500 V

รุ่น VLT®	Bussmann PN	Siba PN	Ferraz-Shawmut European PN	Ferraz-Shawmut North American PN
N55k T7	170M2616	20 610 31.160	6,9URD30D08A0160	A070URD30KI0160
N75k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N90k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N132 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N160 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N200 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N250 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N315 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550

ตาราง 10.7 ตัวเลือกฟิวส์สำหรับตัวแปลงความถี่ 525-690 V

เพื่อความสอดคล้องกับ UL สำหรับเครื่องที่มีให้โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมเฉพาะคอนแทคเตอร์ ต้องใช้ฟิวส์รุ่น Bussmann 170M ดู ตาราง 10.9 สำหรับพิกัด SCCR และเงื่อนไขฟิวส์ UL

หากอุปกรณ์เสริมเฉพาะคอนแทคเตอร์มีให้พร้อมกับตัวแปลงความถี่

### 10.3.3 พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR)

หากตัวแปลงความถี่ไม่มีตัวตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก คอนแทคเตอร์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้มาด้วย พิกัดกระแสลัดวงจร (SCCR) ของตัวแปลงความถี่จะเป็น 100,000 แอมป์ที่ทุกระดับแรงดันไฟฟ้า (380–690 V)

หากตัวแปลงความถี่มีตัวตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักให้มาด้วย SCCR ของตัวแปลงความถี่จะเป็น 100,000 แอมป์ที่ทุกระดับแรงดันไฟฟ้า (380–690 V)

หากตัวแปลงความถี่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้มาด้วย SCCR ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า โปรดดู ตาราง 10.8:

	415 V	480 V	600 V	690 V
เฟรม D6h	120,000 A	100,000 A	65,000 A	70,000 A
เฟรม D8h	100,000 A	100,000 A	42,000 A	30,000 A

ตาราง 10.8 ตัวแปลงความถี่ที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้มาด้วย

หากตัวแปลงความถี่มีอุปกรณ์เสริมเฉพาะคอนแทคเตอร์ให้มาด้วย และต่อฟิวส์ภายนอกตาม ตาราง 10.9 SCCR ของตัวแปลงความถี่จะเป็นดังนี้

	415 V IEC <sup>1)</sup>	480 V UL <sup>2)</sup>	600 V UL <sup>2)</sup>	690 V IEC <sup>1)</sup>
เฟรม D6h	100,000 A	100,000 A	100,000 A	100,000 A
เฟรม D8h (ไม่รวม N250T5)	100,000 A	100,000 A	100,000 A	100,000 A
เฟรม D8h (N250T5 เท่านั้น)	100,000 A	ติดต่อโรงงาน	ใช้ไม่ได้	

ตาราง 10.9 ตัวแปลงความถี่ที่มีคอนแทคเตอร์ให้มาด้วย

<sup>1)</sup> ด้วยฟิวส์ Bussmann ประเภท LPJ-SP หรือฟิวส์ Gould Shawmut ประเภท AJT โดยขนาดฟิวส์สูงสุด 450 A สำหรับ D6h และขนาดฟิวส์สูงสุด 900 A สำหรับ D8h

<sup>2)</sup> ต้องใช้ฟิวส์ย่อย Class J หรือ L เพื่อการรับรองความปลอดภัยตาม UL ขนาดฟิวส์สูงสุด 450 A สำหรับ D6h และขนาดฟิวส์สูงสุด 600 A สำหรับ D8h

### 10.3.4 แรงบิดขั้นต่ำเพื่อเชื่อมต่อ

เมื่อขึ้นแน่นการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องขึ้นแน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม การใช้แรงบิดต่ำเกินไปหรือสูงเกินไป ทำให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าไม่เหมาะสมได้ ใช้ประแจบิดเพื่อให้แน่ใจถึงแรงบิดที่ถูกต้อง และใช้ประแจบิดเสมอเมื่อขึ้นแน่นน็อต

ขนาด-เฟรม	ข้อต่อ	แรงบิด [Nm (in-lbs)]	ขนาด-น็อต
D1h/D3h	ไฟสายหลัก มอเตอร์ การแบ่งรับโหลด แบบคืนพลังงานกลับ	19-40 (168-354)	M10
	ต่อลงดิน (กราวด์) เบรก	8.5-20.5 (75-181)	M8
D2h/D4h	ไฟสายหลัก มอเตอร์ แบบคืนพลังงานกลับ การแบ่งรับโหลด ต่อลงดิน (กราวด์)	19-40 (168-354)	M10
	เบรก	8.5-20.5 (75-181)	M8

ตาราง 10.10 แรงบิดสำหรับข้อต่อ

ดัชนี	ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D คู่มือการใช้งาน
<b>ดัชนี</b>	แรงดันเหนี่ยวนำ..... 13
	แรงดันแหล่งจ่ายไฟ..... 28, 29, 75
	แรงดันไฟฟ้าสายหลัก..... 56
<b>A</b>	แรงดันไม่สมดุล..... 61
<b>AMA</b>	แรงดันที่จ่าย..... 64
AMA..... 62, 66	แรงดันภายนอก..... 41
ที่ไม่มี T27 เชื่อมต่ออยู่..... 50	แรงดันหลัก..... 2, 39
ที่มี T27 เชื่อมต่ออยู่..... 50	แรงดันอินพุท..... 34, 58
<b>Auto On (อัตโนมัติ)..... 55</b>	แรงบิดสำหรับชีวิตต่อ..... 79
	แหล่งจ่ายไฟหลัก
<b>D</b>	แหล่งจ่ายไฟหลัก..... 13
<b>DC..... 62</b>	(L1, L2, L3)..... 74
	แหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยก..... 27
<b>E</b>	แหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ..... 6, 7
<b>EMC..... 29, 33, 76</b>	
	<b>โ</b>
<b>H</b>	โครงสร้างเมนู..... 39
<b>Hand On (ควบคุมด้วยมือ)..... 55</b>	โครงสร้างของเมนู..... 44
	โหมดควบคุมจากหน้าเครื่อง..... 35
<b>I</b>	โหมดสถานะ..... 55
<b>IEC 61800-3..... 76</b>	โหมดอัตโนมัติ..... 38
	<b>ก</b>
<b>P</b>	กระแส RMS..... 7
<b>PELV..... 28, 50, 76</b>	กระแสเกิน..... 56
	กระแสเอาท์พุท..... 56, 62, 75
<b>R</b>	กระแสไหลดเต็มที..... 9
<b>RS-485..... 31</b>	กระแสตรง..... 7, 56
	กระแสมอเตอร์..... 7, 2, 66
<b>เ</b>	กระแสรั่วไหล (>3.5 MA)..... 14
เซ็ดพอยต์..... 56	กระแสอินพุท..... 27
เซอร์กิตเบรกเกอร์..... 33	กราวด์..... 33
เดลต้าแบบลอย..... 27	การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ..... 27
เดลต้าที่มีกราวด์..... 27	การเชื่อมต่อกราวด์..... 14, 33
เทอร์มิสเตอร์..... 28, 50, 62	การเชื่อมต่อการเดินสายควบคุม..... 28
เปิดอัตโนมัติ..... 39, 57	การเชื่อมต่อกำลัง..... 14
เฟสหายไป..... 61	การเชื่อมต่อมอเตอร์..... 15
เมนูด่วน..... 2, 38, 41	การเชื่อมต่อลงดิน..... 14, 33
เมนูหลัก..... 38, 41	การเดินสายไปยังชีวิตต่อส่วนควบคุม..... 30
เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วเพิ่ม..... 35	การเดินสายไฟมอเตอร์..... 33
เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วลง..... 36	การเดินสายควบคุม..... 11, 13, 14, 33
เอาท์พุทดิจิทัล..... 75	การเดินสายควบคุมเทอร์มิสเตอร์..... 28
เอาท์พุทมอเตอร์ (U, V, W)..... 74	การเดินสายมอเตอร์..... 11, 13
เอาท์พุทรีเลย์..... 29, 76	การเบรก..... 55, 63
เอาท์พุทอนาล็อก..... 29, 75	การเริ่มต้น..... 40
<b>แ</b>	การเริ่มต้นด้วยตนเอง..... 40
แผงควบคุมหน้าเครื่อง..... 37	การเรียกคืนการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน..... 40
แผนภูมิแบบบล็อกของตัวแปลงความถี่..... 7	
แรงดันเกิน..... 36	

การแก้ไขปัญหา.....	6, 68	การสื่อสารแบบอนุกรม.....	6, 29, 31, 39, 55, 56, 57, 58
การแยกสัญญาณรบกวน.....	11, 33	การหมุนเวียนอากาศ.....	10
การใช้สายเคเบิลควบคุมที่มีชีล.....	28	การหมุนของมอเตอร์.....	38
การควบคุมแรงดันเกิน.....	56	การอัปโหลดข้อมูลไปยัง LCP.....	40
การควบคุมหน้าเครื่อง.....	37, 39, 55	กำลัง.....	14
การตัดลอการตั้งค่าพารามิเตอร์.....	39	กำลังมอเตอร์.....	13, 2, 66
การ์ดควบคุม.....	61	กำลังอินพุท.....	7, 11, 14, 33, 58, 68
การ์ดควบคุม, เอาต์พุท DC 10 V.....	76	<b>ข</b>	
เอาต์พุทกระแสตรง 24 V.....	76	ขนาดเฟรมและพิกัดกำลัง.....	8
การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485.....	75	ข้อความแสดงสถานะ.....	55
การสื่อสารแบบอนุกรม USB.....	77	ข้อความฟอลต์.....	61
การดาวน์โหลดข้อมูลจาก LCP.....	40	ข้อมูลจำเพาะ.....	6
การตรวจสอบการหมุนของมอเตอร์.....	27	ข้อมูลมอเตอร์.....	35, 62, 66
การต่อกราวด์.....	14	<b>ขั้วต่อ</b>	
<b>การต่อลงดิน</b>		53.....	30, 41
การต่อลงดิน.....	33	54.....	30
(กราวด์).....	33	<b>ขั้วต่อส่วนควบคุม.....</b>	30, 35, 39, 43, 55, 57
(กราวด์) สายเคเบิลควบคุมแบบชีล.....	29	<b>ขั้วต่ออินพุท.....</b>	30, 61
(การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP20.....	15	<b>ขีดจำกัดแรงบิด.....</b>	36
<b>การต่อลงดิน(การต่อสายกราวด์) กรอบหุ้ม IP21/54... 15</b>		<b>ขีดจำกัดกระแส.....</b>	35
การตั้งโปรแกรม.....	6, 36, 37, 38, 39, 44, 49, 61	<b>ขีดจำกัดอุณหภูมิ.....</b>	33
การตั้งโปรแกรมการทำงานขั้นพื้นฐาน.....	34	<b>ค</b>	
การตั้งโปรแกรมขั้วต่อ.....	30	ควบคุมด้วยมือ.....	35, 39
การตั้งโปรแกรมจากระยะไกล.....	49	ความเร็วมอเตอร์.....	34
การตั้งค่า.....	38	ความถี่การสวิตช์.....	56
การตั้งค่าพารามิเตอร์.....	39, 43	ความถี่มอเตอร์.....	2
การตั้งค่าอย่างรวดเร็ว.....	35	ความยาวของสายเคเบิลและหน้าตัด.....	74
การติดตั้ง.....	6, 13, 33, 34	ค่าป้อนกลับ.....	65
การติดตั้งเชิงกล.....	9	ค่าอ้างอิง.....	iii, 2, 41, 50, 56
การติดตั้งทางไฟฟ้า.....	11	ค่าอ้างอิงความเร็ว.....	30, 36, 41, 50, 55
การทดสอบการควบคุมหน้าเครื่อง.....	35	ค่าอ้างอิงระยะไกล.....	56
การทดสอบการทำงาน.....	6, 36	คำสั่งจากภายนอก.....	55
การทำงานของขั้วต่อส่วนควบคุม.....	30	คำสั่งทำงาน.....	36
การทำงานหน้าเครื่อง.....	37	คำสั่งภายนอก.....	7
การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ.....	55	คำสั่งระยะไกล.....	6
การป้องกัน.....	78	คำสั่งหยุด.....	56
การป้องกันและคุณสมบัติ.....	77	<b>คีย์ลูกศรเลื่อนตำแหน่ง.....</b>	34, 37, 39, 41, 55
การป้องกันโหลดเกิน.....	9, 13	<b>คุณลักษณะแรงบิด.....</b>	74
การป้องกันไฟเข้า.....	7	<b>คุณลักษณะการควบคุม.....</b>	76
การป้องกันมอเตอร์.....	13, 77	<b>ช</b>	
การป้อนกลับ.....	30, 33, 56	ชุดคำสั่งการใช้งาน (SAS).....	34
การป้อนกลับของระบบ.....	6	<b>ด</b>	
การยก.....	10	ตั้งโปรแกรม.....	34
การระบายความร้อน.....	9		
การระบายความร้อนท่อ.....	9		
การลดพิกัด.....	9, 76, 77		
การสตาร์ท.....	6, 40, 41, 68		

ดัชนี	ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D คู่มือการใช้งาน
ตัวแปลงความถี่หลายตัว.....	13, 15
ตัวกรอง RFI.....	27
ตัวควบคุมภายนอก.....	6
ตัวประกอบกำลัง.....	7, 15, 33
ตัวอย่างการใช้งาน.....	50
ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมชีวิตต่อ.....	43
ตำแหน่งชีวิตต่อ	
D1h.....	16
D2h.....	17
ท	
ท่อ.....	13
ท่อร้อยสาย.....	33
บ	
บันทึกการเกิดฟอลต์.....	38
บันทึกสัญญาณเตือน.....	38
ป	
ประเภทของสายและพิกัด.....	14
ประเภทชีวิตต่อส่วนควบคุม.....	29
ปุ่มเมนู.....	37, 38
ปุ่มการทำงาน.....	39
พ	
พิกัดกระแส.....	9, 62
ฟ	
ฟังก์ชันการตัดการทำงาน.....	13
ฟิวส์.....	13, 33, 64, 68
ภ	
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์.....	4
ม	
มือ.....	39
ร	
ระบบควบคุม.....	6
ระยะห่างเพื่อระบายความร้อน.....	33
รายการตรวจสอบก่อนการติดตั้ง.....	9
รายการรหัสค่าเตือน/สัญญาณเตือน.....	61
รีเซ็ต.....	37, 39, 40, 57, 58, 62, 67, 77
รีเซ็ตอัตโนมัติ.....	37
รูปคลื่นกระแสสลับ.....	6, 7
ล	
ลัดวงจร.....	63
ว	
วงรอบเปิด.....	30, 41, 76
วงรอบกราวด์.....	29
วงรอบดิน	
วงรอบดิน.....	29
(กราวด์) 50/60 Hz.....	29
วงรอบปิด.....	30
ส	
สตาร์ทจากหน้าเครื่อง.....	35
สถานที่ติดตั้ง.....	9
สถานะมอเตอร์.....	6
สภาพแวดล้อม.....	76
สมรรถนะการ์ดควบคุม.....	77
สวิตช์ตัดตอน.....	34
สัญญาณเอาท์พุท.....	44
สัญญาณการควบคุม.....	41, 55
สัญญาณควบคุม.....	41
สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า.....	14
สัญญาณอนาล็อก.....	61
สัญญาณอินพุท.....	30, 41
สายเคเบิลควบคุม.....	29
สายเคเบิลควบคุมแบบซีล.....	29
สายเคเบิลที่มีฉนวน.....	11
สายเคเบิลมอเตอร์.....	13, 15, 27
สายเคเบิลมีฉนวน.....	33
สายเคเบิลอีควอไลซิง.....	29
สายแบบมีฉนวน.....	13
สายกราวด์.....	14, 33
สายดิน.....	33
อ	
อนุญาตให้รับ.....	56
อัตโนมัติ.....	39
อันตรายของการไม่ต่อสายดิน (กราวด์).....	14
อ้างอิง.....	55
อินเตอร์ล๊อคภายนอก.....	44
อินพุทแบบพัลส์.....	75
อินพุทกระแสสลับ.....	7, 27
อินพุทดิจิทัล.....	29, 43, 56, 57, 62, 74
อินพุทอนาล็อก.....	29, 61, 74
อุปกรณ์เสริม.....	6, 34
อุปกรณ์เสริมการสื่อสาร.....	64
อุปกรณ์กระแสตกค้าง (RCD).....	14

---

ดัชนี

ชุดขับเคลื่อนอัตโนมัติ VLT® เฟรม D  
คู่มือการใช้งาน

---

อี  
สารนิพนธ์..... 7



[www.danfoss.com/drives](http://www.danfoss.com/drives)

---

Danfoss ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในแคตตาล็อก โบรชัวร์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ Danfoss สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ออเดอร์แล้ว ถ้าไม่ทำให้รายละเอียดเกี่ยวกับอเดอร์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว  
เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละบริษัท Danfoss และโลโก้ของ Danfoss เป็นเครื่องหมายการค้าของ Danfoss A/S ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ

---

