

## ข้อมูล

<b>1. ความปลอดภัย</b>	3
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	3
การรับรอง	3
ค่าเตือนทั่วไป	3
หลีกเลี่ยง การสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ	4
ก่อนเริ่มต้นงานซ่อมบำรุง	5
<b>2. การติดตั้งเชิงกล</b>	7
ก่อนการสตาร์ท	7
ขนาดเชิงกล	8
<b>3. การติดตั้งทางไฟฟ้า</b>	9
วิธีเชื่อมต่อ	9
การติดตั้งทางไฟฟ้าโดยทั่วไป	9
การติดตั้ง EMC อย่างถูกต้อง	10
การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก	11
การเชื่อมต่อมอเตอร์	11
ขั้วต่อสวนควบคุม	13
การเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อควบคุม	13
สวิตช์	13
ภาพรวมของวงจรกำลัง	15
การแบ่งรับโหลด/การเบรค	15
<b>4. การตั้งโปรแกรม</b>	17
วิธีการตั้งโปรแกรม	17
การตั้งโปรแกรมด้วย MCT-10	17
การตั้งโปรแกรมกับ LCP11 หรือ LCP12	17
เมนูสถานะ:	20
เมนูตัวน	20
พารามิเตอร์ในเมนูตัวน	21
เมนูหลัก	25
<b>5. ภาพรวมของพารามิเตอร์</b>	27
<b>6. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น</b>	31
<b>7. ข้อมูลจำเพาะ</b>	33
แหล่งจ่ายไฟหลัก	33
ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ	35
เงื่อนไขพิเศษ	37
วัตถุประสงค์ของการลดพิกัด	37

การลดพิกัดอุณหภูมิแวดล้อม	37
การลดพิกัดสำหรับแรงดันอากาศต่ำ	37
การลดพิกัดสำหรับการทำงานที่ความเร็วต่ำ	38
อุปกรณ์เสริมสำหรับ FC51 ชุดขับ Micro VLT	39
<b>ดัชนี</b>	<b>40</b>

## 1. ความปลอดภัย

1

### 1.1.1. ค่าเดือนไฟฟ้าแรงสูง



แรงดันไฟฟ้าของตัวแปลงความถี่ มีอันตรายเมื่อตัวแปลงความถี่ต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟหลัก การต่อมอเตอร์หรือตัวแปลงความถี่ที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือเล่มนี้ รวมทั้งกฎข้อบังคับในประเทศและท้องถิ่น และกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่างๆ

### 1.1.2. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแปลงความถี่มีการต่อลงดินอย่างเหมาะสม
- ห้ามถอดตัวเชื่อมของแหล่งจ่ายไฟหลัก ตัวเชื่อมของมอเตอร์ หรือตัวเชื่อมกำลังอื่น ในขณะที่ตัวแปลงความถี่ถูกเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- ป้องกันผู้ใช้งานแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย
- ป้องกันมอเตอร์ไม่ได้รับโหลดเกิน ตามกฎข้อบังคับในประเทศและท้องถิ่น
- กระแสรั่วไหลลงดิน มีค่าเกินกว่า 3.5 mA
- ปุ่ม [OFF] ไม่ใช่สวิตช์เพื่อความปลอดภัย ปุ่มนี้ไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อตัวแปลงความถี่ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

### 1.1.3. การรับรอง



### 1.1.4. คำเตือนทั่วไป



#### คำเตือน:

การสัมผัสชิ้นส่วนทางไฟฟ้าอาจมีอันตรายอย่างร้ายแรง แม้ว่าอุปกรณ์จะตัดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักแล้วก็ตาม


และควรดูให้แน่ใจว่า อินพุทแรงดันอื่นๆ ได้ถูกปลดการเชื่อมต่อแล้ว เช่น การแบ่งรับโหลด (การเชื่อมต่อของวงจรชั้นกลางกระแสตรง)

โปรดตระหนักว่าอาจจะมีแรงดันสูงในดีซีลิงค์ แม้ว่าไฟแสดงสถานะจะดับแล้วก็ตาม

ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าใดๆ ของชุดขับ Micro VLT ให้รออย่างน้อย 4 นาทีสำหรับทุกขนาดเครื่อง

ใช้เวลารอน้อยกว่านี้ได้เฉพาะในกรณีที่บ่งชี้ไว้บนป้ายชื่อสำหรับเครื่องที่ระบุเท่านั้น


1




**กระแสรั่วไหล**  
กระแสรั่วไหลลงดินจาก FC 51 ชุดขับเคลื่อน Micro VLT มีค่าเกินกว่า 3.5 mA ตาม IEC 61800-5-1 จะต้องแน่ใจว่าได้มีการเชื่อมต่อลงดินโดยใช้สายดินที่มีขนาดต่ำสุดชนิดทองแดงขนาด 10 มม<sup>2</sup> หรือสายดินเพิ่มเติมที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเท่ากับสายไฟหลักแต่ต้องต่อแยกออกจากกัน

**อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD)**  
ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เกิดกระแสตรงไหลในตัวนำป้องกัน โดยที่อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD) จะถูกใช้สำหรับการป้องกันพิเศษ ควรใช้เฉพาะ RCD ประเภท B (แบบหน่วงเวลา) ที่ด้านแหล่งจ่ายไฟของผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดดู MN.90.GX.YY บันทึกการประยุกต์ใช้งานของ Danfoss บน RCD

การต่อลงดินเพื่อการป้องกันของชุดขับเคลื่อน Micro VLT และการใช้ RCD ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในท้องถิ่นและในประเทศเสมอ




สามารถตั้งระบบป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลังได้โดยตั้งค่าพารามิเตอร์ 1-90 ป้องกันความร้อนมอเตอร์ตามคาร์บอน ETR สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ: ฟังก์ชัน ETR มีการป้องกันโหลดเกินของมอเตอร์แบบคลาส 20 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน NEC



**การติดตั้งที่สูงมากเหนือระดับน้ำทะเล**  
ที่ระดับเหนือกว่าน้ำทะเล 2 กม. โปรดติดต่อ Danfoss Drives ที่เกี่ยวข้องกับ PELV

### 1.1.5. ไฟสายหลักสำหรับ IT



**ไฟสายหลักสำหรับ IT**  
การติดตั้งกับแหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยกวงจร เช่น แหล่งจ่ายไฟหลัก IT แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ได้เมื่อต่อเข้าแหล่งจ่ายไฟหลัก: 440 V


และ Danfoss ขอแนะนำตัวกรองสายไฟซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพฮาร์โมนิคของแหล่งจ่าย

### 1.1.6. หลีกเลี่ยง การสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ

ในขณะที่ตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับสายหลัก มอเตอร์สามารถสตาร์ท/หยุดได้โดยใช้คำสั่งดิจิทัล, คำสั่งบัส, คำอ้างอิง หรือผ่านทางแผงควบคุมหน้าเครื่อง

- ปลดตัวแปลงความถี่จากแหล่งจ่ายไฟหลักเมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยแล้วคิดว่าจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสตาร์ทมอเตอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
- เพื่อหลีกเลี่ยงการสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้กดปุ่ม [OFF] ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์

### 1.1.7. คำแนะนำในการกำจัดทิ้ง



อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนทางไฟฟ้าต้องไม่ถูกกำจัดทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป ต้องเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าแยกต่างหากตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันและในระดับท้องถิ่น

### 1.1.8. ก่อนเริ่มดำเนินงานซ่อมบำรุง

1. ปลด FC51 ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (และแหล่งจ่าย DC ภายนอก หากใช้)
2. รอประมาณ 4 นาทีเพื่อให้ดีซีลิงค์คายประจุ
3. ปลดขั้วต่อบัส DC และขั้วต่อเบรก (หากต่อไว้)
4. ถอดสายเคเบิลมอเตอร์



## 2. การติดตั้งเชิงกล


### 2.1. ก่อนการสตาร์ท

#### 2.1.1. รายการตรวจสอบ

เมื่อนำตัวแปลงความถี่ออกจากกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องไม่มีความเสียหายและมีความสมบูรณ์ ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:

- FC51 ชุดขับ Micro VLT
- คู่มือฉบับย่อ


เลือกได้: LCP และ/หรือแผ่นดีคัปปลิง



ภาพประกอบ 2.1: รายการภายในกล่อง


### 2.2. การติดตั้งแบบติดกัน

ชุดขับ Micro VLT ของ Danfoss สามารถยึดติดกันสำหรับรุ่นที่มีพิกัด IP20 และต้องการระยะห่างเพียง 100 มม. ทั้งด้านบนและด้านล่างสำหรับการระบายความร้อน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยทั่วไป โปรดดูที่บท *ข้อมูลจำเพาะ*



ภาพประกอบ 2.2: การติดตั้งแบบติดกัน

### 2.3.1. ขนาดเชิงกล



ภาพประกอบ 2.3: ขนาดเชิงกล

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**  
แผ่นแม่แบบสำหรับการเจาะจะอยู่ที่บานพับของกล่องบรรจุ

เฟรม	กำลัง (kW)			สูง (มม.)		กว้าง (มม.)		ลึก <sup>1)</sup> (มม.)	น้ำหนักสูงสุด	
	1 x 200-240 V	3 X 200-240 V	3 X 380-480 V	A	A (รวมแผ่นติดตั้ง)	a	B	b		C
M1	0.18 - 0.75	0.25 - 0.75	0.37 - 0.75	150	205	140.4	70	55	148	1.1
M2	1.5	1.5	1.5 - 2.2	176	230	166.4	75	59	168	1.6
M3	2.2	2.2 - 3.7	3.0 - 7.5	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)

ตาราง 2.1: ขนาดเชิงกล

<sup>1)</sup> สำหรับ LCP ที่มีโพเทนชิโอมิเตอร์โปรดเพิ่มระยะ 7.6 มม.

<sup>2)</sup> ขนาดเหล่านี้จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**  
มีชุดรางยึด DIN ให้สำหรับ M1 โปรดใช้หมายเลขสั่งซื้อ 132B0111



## 3. การติดตั้งทางไฟฟ้า

### 3.1. วิธีเชื่อมต่อ

#### 3.1.1. การติดตั้งทางไฟฟ้าโดยทั่วไป



##### โน้ตสำหรับผู้อ่าน

การติดตั้งสายเคเบิลต้องสอดคล้องระเบียบข้อบังคับภายในประเทศเกี่ยวกับพื้นที่หน้าตัดและอุณหภูมิแวดล้อม แนะนำให้ใช้ตัวนำที่เป็นทองแดง (60-75 °C)

##### รายละเอียดของแรงบิดขั้นต่ำที่ขั้วต่อ

เฟรม	กำลัง (kW)			แรงบิด (Nm)					
	1 x 200-240 V	3 x 200-240 V	3 x 380-480 V	สาย	มอเตอร์	การเชื่อมต่อ DC/ เบรก <sup>1)</sup>	ขั้วต่อส่วน ควบคุม	ลงดิน	รีเลย์
M1	0.18 - 0.75	0.25 - 0.75	0.37 - 0.75	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5
M2	1.5	1.5	1.5 - 2.2	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5
M3	2.2	2.2 - 3.7	3.0 - 7.5	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5

<sup>1)</sup> ขั้วต่อแบบก้ามปู

ตาราง 3.1: การขันแน่นของขั้วต่อ

#### 3.1.2. ฟิวส์

##### การป้องกันวงจรย่อย:

เพื่อป้องกันการติดตั้งต่ออันตรายจากไฟฟ้าและเพลิงไหม้ ทุกวงจรรย่อยในการติดตั้งสวิตช์เกียร์ เครื่องจักร ฯลฯ จะต้องมี การป้องกัน การเกิด ไฟฟ้าลัดวงจร และ กระแสไฟเกิน ตามกฎระเบียบทั้งในและต่างประเทศ

##### การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร:

Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์ตามที่ได้ระบุไว้ในตารางถัดไป เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่ เกิดฟอลต์ขึ้นภายในชุดขับหรือลัดวงจรบนดีซีลิงค์ ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรที่เอาต์พุตของมอเตอร์หรือเบรก

##### การป้องกันกระแสเกิน:

มีการป้องกันโหลดเกินเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนเกินของสายเคเบิลในการติดตั้ง การป้องกันกระแสเกินจะต้อง ดำเนินการเสมอโดยยึดกฎระเบียบในประเทศ ฟิวส์ที่ใช้จะต้องได้รับการออกแบบสำหรับการป้องกันในวงจร ซึ่งสามารถจ่ายกระแสสูงสุดได้ถึง 100,000 Arms (สมมาตร), แรงดันสูงสุด 480 V

##### ไม่สอดคล้องกับ UL:

หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับ UL/cUL Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1.3 ซึ่งจะยังคงสอดคล้องกับมาตรฐาน EN50178:

ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับฟิวส์อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวแปลงความถี่

FC 51	Bussmann	Bussmann	Bussmann	ฟิวส์ Littell	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut	จำนวนฟิวส์สูงสุดที่ไม่ใช่ UL
<b>1 x 200-240 V</b>							
kW	ประเภท RK1	ประเภท J	ประเภท T	ประเภท RK1	ประเภท CC	ประเภท RK1	ประเภท gG
0K18 0K37	- KTN-R15	JKS-15	JJN-15	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	15A
0K75	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R	25A
1K5	KTN-R35	JKS-35	JJN-35	KLN-R35	-	A2K-35R	35A
2K2	KTN-R45	JKS-45	JJN-45	KLN-R45	-	A2K-45R	45A
<b>3 x 200-240 V</b>							
0K25	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10A
0K37	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	15A
0K75	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R	20A
1K5	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R	25A
2K2	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R	30A
3K7	KTN-R45	JKS-45	JJN-45	KLN-R45	-	A2K-45R	45A
<b>3 x 380-480 V</b>							
0K37 0K75	- KTS-R10	JKS-10	JJS-10	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R	10A
1K5	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	KLS-R15	ATM-R15	A6K-15R	15A
2K2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R	20A
3K0	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	KLS-R25	ATM-R25	A6K-25R	25A
4K0	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R	30A
5K5	KTS-R35	JKS-35	JJS-35	KLS-R35	-	A6K-35R	35A
7K5	KTS-R45	JKS-45	JJS-45	KLS-R45	-	A6K-45R	45A

ตาราง 3.2: ฟิวส์

### 3.1.3. การติดตั้ง EMC อย่างถูกต้อง

แนะนำให้ปฏิบัติตามคู่มือเหล่านี้ โดยจำเป็นต้องปฏิบัติตาม EN 61000-6-3/4, EN 55011 หรือ EN 61800-3 *สภาพแวดล้อมลำดับแรก* หากติดตั้งใน EN 61800-3 *สภาพแวดล้อมลำดับที่สอง* สามารถยอมรับได้ที่จะให้แตกต่างออกไปจากคู่มือเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ขอแนะนำ

#### แนวปฏิบัติที่ดีทางวิศวกรรมเพื่อความมั่นใจในการติดตั้งทางไฟฟ้าที่เหมาะสมตาม EMC


- ใช้สายเคเบิลมอเตอร์และสายควบคุมที่มีชิลชนิดถัก/ปลอกโลหะเท่านั้น ชิลควรจะครอบคลุมพื้นที่ต่ำสุด 80% วัสดุที่เป็นชิลต้องเป็นโลหะ ไม่ได้จำกัดแต่โดยทั่วไปเป็นทองแดง อลูมิเนียม เหล็กหรือตะกั่ว สำหรับสายเคเบิลหลักไม่มีข้อกำหนดเป็นพิเศษ
- การติดตั้งโดยใช้ท่อร้อยสายที่เป็นโลหะแข็งไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการใช้สายเคเบิลแบบชิล แต่สำหรับสายเคเบิลมอเตอร์จะต้องได้รับการติดตั้งในท่อร้อยสายแยกจากสายเคเบิลหลักและสายควบคุม การเชื่อมต่อของท่อจากชุดชั้นเคลื่อนไปที่มอเตอร์ต้องต่อไว้อย่างครบถ้วน ประสิทธิภาพ EMC ของท่อร้อยสายแบบยึดหยุ่นจะแตกต่างกันมาก และต้องขอข้อมูลจากผู้ผลิต
- เชื่อมต่อ ชิล/ปลอกโลหะ/ท่อร้อยสาย เข้ากับสายดินที่ปลายทั้งสองด้านของสายเคเบิลมอเตอร์ รวมถึงสายควบคุม
- หลีกเลี่ยงการต่อชิล/ปลอกโลหะ แบบบิดเกลียวที่ปลาย (หางหมู) การต่อเช่นนั้นจะเพิ่มอิมพีแดนซ์ความถี่สูงของชิล ซึ่งจะลดประสิทธิภาพผลที่ความถี่สูง ใช้แคลมป์ปรัดเคเบิลที่มีอิมพีแดนซ์ต่ำหรือใช้เคเบิลเกลนด์แทน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสัมผัสทางไฟฟ้าที่ดีระหว่างแผ่นดีคัปปลิงและโครงโลหะของตัวแปลง ความถี่ โปรดดูคำแนะนำใน MI.02.BX.YY
- หลีกเลี่ยงการใช้สายเคเบิลมอเตอร์หรือสายเคเบิลควบคุมที่ไม่มีส่วนชิล/ปลอกโลหะ ภายในตู้ที่ตั้งชุดชั้นในทุกกรณีที่เกี่ยวข้อง

## 3.2. การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลัก

### 3.2.1. การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก


ขั้นที่ 1: ชั้นแรกต่อสายดิน

ขั้นที่ 2: ต่อสายไฟเข้าในขั้ว L1/L, L2 และ L3/N แล้วขันให้แน่น



ภาพประกอบ 3.1: การต่อสายดินและสายไฟหลัก

สำหรับการเชื่อมต่อแบบ 3 เฟส ให้ต่อสายไฟเข้ากับขั้วต่อทั้งสาม  
สำหรับการเชื่อมต่อแบบเฟสเดียว ให้ต่อสายไฟเข้ากับขั้ว L1/L และ L3/N



ภาพประกอบ 3.2: การเชื่อมต่อสายไฟสำหรับ สามเฟสและ เฟสเดียว

## 3.3. การเชื่อมต่อมอเตอร์


### 3.3.1. วิธีเชื่อมต่อมอเตอร์

ดูที่บท *ข้อมูลจำเพาะ* สำหรับขนาดหน้าตัดและความยาวของสายเคเบิลมอเตอร์ที่ถูกต้อง

- ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ชนิดที่มีฉนวน/ปลอกโลหะ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการแพร่กระจาย EMC และเชื่อมต่อสายเข้ากับทั้งแผ่นดีคัปปลิงและโครงของมอเตอร์
- พยายามใช้สายเคเบิลมอเตอร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อลดระดับสัญญาณรบกวนและกระแสรั่วไหล

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นดีคัปปลิง โปรดดูคำแนะนำใน MI.02.BX.YY


มอเตอร์มาตรฐานอะซิงโครนัสสามเฟสทุกชนิด สามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวแปลงความถี่ โดยปกติ มอเตอร์ขนาดเล็กจะเชื่อมต่อแบบสตาร์ (230/400 V,  $\Delta/Y$ ) มอเตอร์ขนาดใหญ่จะเชื่อมต่อแบบเดลตา (400/690 V,  $\Delta/Y$ ) ดูป้ายชื่อของมอเตอร์สำหรับ โหมดการเชื่อมต่อและแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง



ภาพประกอบ 3.3: การเชื่อมต่อแบบสตาร์และเดลตา


ขั้นที่ 1: ขั้นแรกให้ต่อสายดิน

ขั้นที่ 2: เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วต่อแบบ สตาร์หรือแบบเดลตา ดูป้ายชื่อของมอเตอร์สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม



ภาพประกอบ 3.4: การต่อสายดินและสายไฟของ มอเตอร์

สำหรับการติดตั้งที่ถูกต้องตาม EMC ให้ใช้แผ่นดี คัปปลิงที่เป็นอุปกรณ์เสริม โปรดดูบท *อุปกรณ์เสริม สำหรับ FC51 ชุดขับเคลื่อน Micro VLT*




ภาพประกอบ 3.5: ชุดขับเคลื่อน Micro VLT พร้อมกันแผ่นดี คัปปลิง

## 3.4. ขั้วต่อส่วนควบคุม

### 3.4.1. การเข้าถึงขั้วต่อส่วนควบคุม

ขั้วต่อทั้งหมดของสายเคเบิลควบคุมจะอยู่ที่ข้างใต้ฝาปิดขั้วต่อที่ด้านหน้าของตัวแปลงความถี่ ถอดฝาปิดขั้วต่อโดยใช้ไขควง



ภาพประกอบ 3.6: การถอดฝาปิดขั้วต่อ




#### โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ดูด้านหลังของฝาปิดขั้วต่อสำหรับผังของขั้วต่อควบคุมและสวิตช์

### 3.4.2. การเชื่อมต่อเข้ากับขั้วต่อควบคุม

ภาพประกอบนี้แสดงขั้วต่อทั้งหมดของชุดขับ Micro VLT การป้อนสัญญาณสตาร์ท (ขั้วต่อ 18) และค่าอ้างอิงอนาล็อก (ขั้วต่อ 53 หรือ 60) จะทำให้ตัวแปลงความถี่ทำงาน



ภาพประกอบ 3.7: ภาพรวมของขั้วต่อควบคุมในการกำหนดค่าแบบ PNP และค่าตั้งจากโรงงาน

## 3.5. สวิตช์




#### โน้ตสำหรับผู้อ่าน

ห้ามเปิดสวิตช์ในขณะที่จ่ายไฟเข้าตัวแปลงความถี่

#### การต่อเชื่อมบัส:

เปิดสวิตช์ *BUS TER* ให้อยู่ในตำแหน่ง ON แล้วต่อพอร์ต RS485 ขั้วต่อ 68,69 ดูแบบวงจรกำลัง

ค่ามาตรฐาน = ปิด




ภาพประกอบ 3.8: ต่อสายบัสเข้ากับ S640

**สวิตช์ S200 1-4:**

สวิตช์ 1:	* ปิด = PNP ขั้วต่อ 29 เปิด = NPN ขั้วต่อ 29
สวิตช์ 2:	* ปิด = PNP ขั้วต่อ 18, 19, 27 และ 33 เปิด = NPN ขั้วต่อ 18, 19, 27 และ 33
สวิตช์ 3:	ไม่มีการทำงาน
สวิตช์ 4:	*ปิด = ขั้วต่อ 53 0-10 V เปิด = ขั้วต่อ 53 0/4 -20 mA
* ค่ามาตรฐานจากโรงงาน	

ตาราง 3.3: การตั้งสวิตช์ S200 1-4



ภาพประกอบ 3.9: สวิตช์ S200 1-4:




**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

พารามิเตอร์ 6-19 จะต้องตั้งค่าให้สอดคล้องกับตำแหน่งของสวิตช์ 4

## 3.6. ภาพรวมของวงจรกำลัง

### 3.6.1. ภาพรวมของวงจรกำลัง



ภาพประกอบ 3.10: แผนผังแสดงขั้วต่อทางไฟฟ้าทั้งหมด

เบรกใช้ไม่ได้กับเฟรม M1

ตัวต้านทานเบรกสามารถสั่งซื้อได้ที่ Danfoss

ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังและสามารถบรรลุสมรรถนะตาม EMC ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวกรองสายไฟจาก Danfoss

ตัวกรองกำลังของ Danfoss สามารถใช้สำหรับการแบ่งโหลดได้

### 3.6.2. การแบ่งรับโหลด/การเบรก

ใช้ปลั๊กแบบเสียบเร็วที่หุ้มฉนวนขนาด 6.3 มม. ซึ่งออกแบบมาให้ใช้กับแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับ DC (การแบ่งรับโหลดและการเบรก)

ติดต่อ Danfoss หรือคู่มือเลขที่ MI.50.Nx.02 สำหรับการแบ่งรับโหลด และคู่มือเลขที่ MI.90.Fx.02 สำหรับการเบรก

การแบ่งรับโหลด ให้เชื่อมต่อขั้วต่อ UDC- และ UDC/BR+

การเบรก ให้เชื่อมต่อขั้วต่อ BR- และ UDC/BR+



โปรดจำไว้ว่าอาจเกิดระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงถึง 850 V DC ขึ้นระหว่างขั้วต่อ 88 และ 89 UDC+/BR+ และ UDC- ไม่ได้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร



## 4. การตั้งโปรแกรม

### 4.1. วิธีการตั้งโปรแกรม

#### 4.1.1. การตั้งโปรแกรมด้วย MCT-10

ตัวแปลงความถี่สามารถตั้งโปรแกรมได้จาก PC ผ่านพอร์ตสื่อสาร RS485 โดยการติดตั้ง MCT-10 ซอฟต์แวร์การตั้งค่า


ซอฟต์แวร์นี้สามารถสั่งซื้อได้โดยใช้รหัสหมายเลข 130B1000 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Danfoss: [www.danfoss.com](http://www.danfoss.com), Business Area: Motion Controls

โปรดดูที่คู่มือ MG.10.RX.YY


#### 4.1.2. การตั้งโปรแกรมกับ LCP11 หรือ LCP12

LCP ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ได้ สี่กลุ่ม:

1. การแสดงผลแบบตัวเลข
2. ปุ่มเมนู
3. ปุ่มนำทาง
4. ปุ่มการทำงานและไฟแสดงสถานะ (LED)



ภาพประกอบ 4.1: LCP 12 มีโพเทนชิโอมิเตอร์




ภาพประกอบ 4.2: LCP 11 ไม่มีโพเทนชิโอมิเตอร์

**หน้าจอแสดงผล:**

ข้อมูลต่างๆสามารถอ่านได้จากหน้าจอแสดงผลนี้


หมายเลขชุดคำสั่ง แสดงชุดคำสั่งที่ใช้งานและชุดคำสั่งที่แก้ไข หากชุดคำสั่งเดียวกันทำหน้าที่เป็นทั้งชุดคำสั่งใช้งานและชุดคำสั่งแก้ไข เฉพาะหมายเลขชุดคำสั่งนั้นเท่านั้นที่จะแสดง (ค่าตั้งจากโรงงาน)

หากชุดคำสั่งใช้งานและชุดคำสั่งแก้ไขเป็นคนละชุด หมายเลขของชุดคำสั่งทั้งสองจะแสดงบนหน้าจอ (ชุดคำสั่ง 12) หมายเลขกะพริบจะแสดงชุดคำสั่งแก้ไข




ภาพประกอบ 4.3: ชุดคำสั่งแสดงค่า

ตัวเลขขนาดเล็กทางด้านซ้ายแสดง หมายเลขพารามิเตอร์ ที่ถูกเลือก




ภาพประกอบ 4.4: การแสดงหมายเลขพารามิเตอร์ที่ถูกเลือก

หมายเลขขนาดใหญ่ในช่วงกลางของหน้าจอแสดงค่า ของพารามิเตอร์ที่ถูกเลือก




ภาพประกอบ 4.5: การแสดงค่าของพารามิเตอร์ที่ถูกเลือก

ด้านขวาของหน้าจอแสดง หน่วย ของพารามิเตอร์ที่ถูกเลือก ซึ่งค่านี้อาจจะเป็น , V, kW, HP, %, s หรือ RPM



ภาพประกอบ 4.6: การแสดงหน่วยของพารามิเตอร์ที่ถูกเลือก

ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ จะแสดงทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอ ซึ่งจะบ่งชี้ด้วยลูกศรขนาดเล็ก โดยชี้ตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา



ภาพประกอบ 4.7: การแสดงทิศทางการหมุนของมอเตอร์

4

ใช้ปุ่ม [MENU] เพื่อเลือกเมนูใดเมนูหนึ่งดังต่อไปนี้:

#### Status Menu:

เมนูสถานะ จะอยู่ที่ใน โหมดอ่านค่า หรือ โหมดสั่งด้วยมือ ในโหมด ค่าที่อ่านได้ (โหมดอ่านค่า) ค่าของพารามิเตอร์ที่ถูกเลือกในปัจจุบันจะแสดงอยู่บนหน้าจอ

ใน โหมดสั่งด้วยมือค่าอ้างอิงของ LCP ที่เครื่องจะแสดงบนหน้าจอ

#### Quick Menu(เมนูด่วน):

จะแสดงพารามิเตอร์ของเมนูด่วนและการตั้งค่าของพารามิเตอร์เหล่านั้น พารามิเตอร์ในเมนูด่วนสามารถเข้าถึงและแก้ไขจากที่นี่ การประยุกต์ใช้งานส่วนใหญ่จะทำงานโดยใช้การตั้งค่าพารามิเตอร์ในเมนูด่วน

#### Main Menu(เมนูหลัก):

จะแสดงพารามิเตอร์ของเมนูหลักและการตั้งค่าของพารามิเตอร์เหล่านั้น พารามิเตอร์ทั้งหมดสามารถเข้าถึงและแก้ไขจากที่นี่ ภาพรวมของพารามิเตอร์จะแสดงอยู่ในตอนท้ายของบทนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งโปรแกรม โปรดดูที่ MG02CXYY คู่มือการโปรแกรม

#### ไฟแสดงสถานะ:

- LED สีเขียว: มีไฟจ่ายเข้าตัวแปลงความถี่
- LED สีเหลือง: แสดงการเตือน
- LED กะพริบสีแดง: แสดงสัญญาณเตือน

#### ปุ่มนำทาง

[Back] (ย้อนกลับ): ย้อนไปยังขั้นตอนหรือขั้นก่อนหน้าในโครงสร้างการนำทาง

ลูกศร [▲] [▼]: สำหรับระหว่างการเลื่อนระหว่างกลุ่มพารามิเตอร์ พารามิเตอร์และภายในพารามิเตอร์

[OK] (ตกลง): สำหรับการเลือกพารามิเตอร์และสำหรับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของพารามิเตอร์

#### ปุ่มการทำงาน:

ไฟสีเหลืองด้านบนเหนือปุ่มการทำงานแสดงว่าปุ่มใช้งานอยู่

[Hand on]: สตาร์ทมอเตอร์และเปิดใช้การควบคุมตัวแปลงความถี่ผ่าน LCP

[Off/Reset]: มอเตอร์จะหยุดยกเว้นในโหมดสัญญาณเตือน ในกรณีนั้นมอเตอร์จะถูกรีเซ็ต

[Auto on]: ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมผ่านข้อต่อควบคุมหรือการสื่อสารอนุกรม

[Potentiometer] (LCP12): โพลเทนซีโอมิเตอร์ทำงานในสองรูปแบบขึ้นอยู่กับโหมดที่ตัวแปลงความถี่ทำงานอยู่

ใน โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode) โพลเทนซีโอมิเตอร์จะทำหน้าที่เป็นอินพุตอนาล็อกที่โปรแกรมได้เพิ่มเติม


ใน โหมดสั่งด้วยมือ โพลเทนซีโอมิเตอร์จะควบคุมค่าอ้างอิงที่เครื่อง

## 4.2. เมนูสถานะ:

หลังจากเปิดเครื่องเมนูสถานะจะทำงาน ใช้ปุ่ม [MENU] เพื่อสลับระหว่าง สถานะ เมนูด่วนและ เมนูหลัก

ลูกศร [▲] และ [▼] ใช้สลับระหว่างตัวเลือกในแต่ละเมนู

หน้าจจะแสดงโหมดสถานะด้วยลูกศรเล็กๆ เหนือ "Status"




ภาพประกอบ 4.8: การแสดงโหมดสถานะ

## 4.3. เมนูด่วน

เมนูด่วนมอบการเข้าใช้งานพารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยส่วนใหญ๋ได้อย่างง่ายดาย

1. เมื่อต้องการเข้าใช้เมนูด่วน ให้กดปุ่ม [MENU] จนกว่าไฟสถานะจะติดเหนือ Quick Menu แล้วกด [OK]
2. ใช้ [▲] [▼] เพื่อเรียกดูพารามิเตอร์ทั้งหมดในเมนูด่วน
3. กด [OK] เพื่อเลือกพารามิเตอร์
4. ใช้ [▲] [▼] เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งของพารามิเตอร์
5. กด [OK] เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง
6. เมื่อต้องการออก ให้กด [Back] สองครั้ง เพื่อเข้าสู่สถานะ หรือกด [Menu] ครั้งเดียวเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก



ภาพประกอบ 4.9: การแสดงโหมดเมนูด่วน

## 4.4. พารามิเตอร์ในเมนูด่วน

### 4.4.1. พารามิเตอร์ของเมนูด่วน – การตั้งค่าพื้นฐาน QM1

ด้านล่างเป็นคำอธิบายพารามิเตอร์ทั้งหมดที่จะพบในเมนูด่วน

\* = ค่าตั้งจากโรงงาน

#### 1-20 กำลังของมอเตอร์ [kW]/[HP] (P<sub>m.n</sub>)

พิสัย:

[0.09 kW/0.12 HP -  
11 kW/15 HP]

หน้าที่:

ป้องกันกำลังของมอเตอร์จากข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์

ลดลงสองขนาด เพิ่มขึ้นหนึ่งขนาดจากพิกัดของ VLT ที่กำหนด



**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

การเปลี่ยนพารามิเตอร์นี้จะส่งผลต่อพารามิเตอร์ 1-22 ถึง 1-25, 1-30, 1-33 และ 1-35

#### 1-22 แรงดันของมอเตอร์ (U<sub>m.n</sub>)

พิสัย:

230/400 [50 - 999 V]  
V

หน้าที่:

ป้องกันแรงดันของมอเตอร์จากข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์

#### 1-23 ความถี่มอเตอร์ (f<sub>m.n</sub>)

พิสัย:

50 Hz\* [20-400 Hz]

หน้าที่:

ป้องกันความถี่มอเตอร์จากข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์

#### 1-24 กระแสของมอเตอร์ (I<sub>m.n</sub>)

พิสัย:

ขึ้นกับ [0.01 - 26.00 A]  
ประเภท  
มอเตอร์\*

หน้าที่:

ป้องกันกระแสของมอเตอร์จากข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์

#### 1-25 ความเร็วของมอเตอร์ที่พิกัด (n<sub>m.n</sub>)

พิสัย:

ขึ้นอยู่กับ [100 - 9999 RPM]  
ชนิดของ  
มอเตอร์\*

หน้าที่:

ป้องกันความเร็วที่พิกัดของมอเตอร์จากข้อมูลป้ายชื่อมอเตอร์

#### 1-29 การปรับให้เหมาะสมกับมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMT)

อุปกรณ์เสริม:

หน้าที่:

ใช้ AMT เพื่อปรับสมรรถนะของมอเตอร์ให้เหมาะสมที่สุด



**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

พารามิเตอร์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนในขณะที่มอเตอร์ทำงานอยู่

1. หยุด VLT แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์หยุดนิ่ง
2. เลือก [2] เพื่อใช้ AMT
3. ให้สัญญาณเริ่มต้นโดย
  - ผ่าน LCP: กด Hand On
  - หรือในโหมดระยะไกล ป้อนสัญญาณเริ่มบนขั้วต่อ 18

[0] \* ปิด      การทำงาน AMT ปิดการใช้งานอยู่

[2]      เปิดใช้ AMT      การทำงาน AMT เริ่มทำงาน



#### โน้ตสำหรับผู้อ่าน

เมื่อต้องการได้รับการปรับที่เหมาะสมที่สุดของตัวแปลงความถี่ ให้ใช้ AMT กับมอเตอร์ที่เย็น

### 3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด

พิสัย:

0.00\* [-4999 - 4999]

หน้าที่:

ป้อนค่าสำหรับค่าอ้างอิงต่ำสุด

ผลรวมของค่าอ้างอิงภายในและภายนอกถูกควบคุม (จำกัด) โดยค่าอ้างอิงต่ำสุดในพารามิเตอร์ 3-02

### 3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด

พิสัย:

50.00\* [-4999 - 4999]

หน้าที่:

ค่าอ้างอิงสูงสุดสามารถปรับได้ในช่วงค่าอ้างอิงต่ำสุด - 4999

ป้อนค่าสำหรับค่าอ้างอิงสูงสุด

ผลรวมของค่าอ้างอิงภายในและภายนอกถูกควบคุม (จำกัด) โดยค่าอ้างอิงสูงสุดในพารามิเตอร์ 3-03

### 3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้นชุด 1

พิสัย:

3.00 s\* [0.05 - 3600 s]

หน้าที่:

ป้อนเวลาที่ใช้ในการเพิ่มความเร็วจาก 0 Hz ไปเป็นความเร็วที่มอเตอร์ที่กำหนด ( $f_{M,N}$ ) ที่ตั้งในพารามิเตอร์ 1-23

เลือกเวลาที่ใช้ในการเพิ่มความเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกินขีดจำกัดแรงบิด ดูพารามิเตอร์ 4-16

### 3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลงค

พิสัย:

3.00\* [0.05 - 3600 s]

หน้าที่:

ป้อนเวลาที่ใช้ในการลดความเร็วจากความเร็วที่มอเตอร์ที่พิกัด ( $f_{M,N}$ ) ในพารามิเตอร์ 1-23 เป็น 0 Hz

เลือกเวลาที่ช่วยลดความเร็วที่ไม่ทำให้เกิดแรงดันเกินในอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากการทำงานของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นใหม่ นอกจากนั้นแรงบิดที่เกิดขึ้นมาใหม่จะตั้งไม่เกินที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 4-17

## 4.4.2. พารามิเตอร์ของเมนูด่วน – การตั้งค่า PI แบบพื้นฐาน QM2

รายละเอียดถัดไปเป็นคำอธิบายโดยสรุปของพารามิเตอร์สำหรับการตั้งค่า PI แบบพื้นฐาน สำหรับคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ MG.02.CX.YY. *คู่มือการโปรแกรมชุดขับ Micro VLT*

**1-00 โหมดการกำหนดรูปแบบ**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[ ]	เลือก [3] วงรอบปิดของกระบวนการ

**3-02 ค่าอ้างอิงต่ำสุด**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[-4999 - 4999]	ตั้งขีดจำกัดสำหรับเซตพ้อยต์และค่าป้อนกลับ

**3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[-4999 - 4999]	ตั้งขีดจำกัดสำหรับเซตพ้อยต์และค่าป้อนกลับ

**3-10 ค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้า**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[-100.00 - 100.00]	ค่าตั้งล่วงหน้า [0] ทำหน้าที่เป็นค่าเซตพ้อยต์

**4-12 ขีดจำกัดด้านต่ำของความถี่มอเตอร์**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0.0- 400 Hz]	ความถี่เอาต์พุตต่ำสุดเท่าที่จะต่ำได้

**4-14 ขีดจำกัดด้านสูงของความถี่มอเตอร์**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0.0- 400.00 Hz]	ความถี่เอาต์พุตสูงสุดเท่าที่จะสูงได้

**โน้ตสำหรับผู้อ่าน**

ค่ามาตรฐานที่ 65 Hz ควรลดลงตามปกติอยู่ที่ 50-55 Hz

**6-22 ขั้วต่อ 60 กระแสต่ำ**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0.00 - 19.99 mA]	ปกติตั้งที่ 0 หรือ 4 mA

**6-23 ขั้วต่อ 60 กระแสสูง**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0.01 - 20.00 mA]	ปกติ (ค่ามาตรฐาน) ตั้งที่ 20 mA

**6-24 ขั้วต่อ 60 ค่าป้อนกลับต่ำ**

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[-4999 - 4999]	ค่าที่ตั้งต้องสอดคล้องกับการตั้งค่าพารามิเตอร์ 6-22

**6-25** ขั้วต่อ 60 ค่าป้อนกลับสูง

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[-4999 - 4999]	ค่าที่ตั้งต้องสอดคล้องกับการตั้งค่าพารามิเตอร์ 6-23

**6-26** ขั้วต่อ 60 ค่าคงที่เวลาของตัวกรอง

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0.01 - 10.00 s]	ตัวกรองระงับการรบกวน

**7-20** แหล่งค่าป้อนกลับวงรอบปิดของกระบวนการ

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[ ]	เลือก [2] อินพุทอนาล็อก 60

**7-30** กระบวนการ PI ปกติ/ผกผัน

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[ ]	ตัวควบคุม PI ส่วนใหญ่ตั้งค่าเป็น "ปกติ"

**7-31** กระบวนการ PI Anti Windup

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[ ]	เลือก ใช้ตามปกติ

**7-32** ความเร็วสตาร์ทของกระบวนการ PI

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0.0- 200.0 Hz]	เลือกค่าความเร็วสำหรับการทำงานปกติตามที่คาดไว้

**7-33** อัตราขยายตามส่วนสำหรับกระบวนการ PI

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0.00 - 10.00]	ป้อนค่าปัจจัย P

**7-34** เวลารวมสำหรับกระบวนการ PI

<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0.10 - 9999.00 s]	ป้อนค่าปัจจัย I

**7-38** แฟคเตอร์ป้อนไปหน้าของกระบวนการ


<b>พีสัย:</b>	<b>หน้าที่:</b>
[0 - 400%]	ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนค่าเซตพอยต์



## 4.5. เมนูหลัก

เมนูหลักจะให้การเข้าถึงพารามิเตอร์ทั้งหมด

1. เมื่อต้องการเข้าใช้เมนูหลัก ให้กดปุ่ม [MENU] จนกว่าไฟสถานะจะติดเหนือ *Main Menu*
2. ใช้ [▲] [▼] เพื่อเรียกดูกลุ่มพารามิเตอร์ทั้งหมด
3. กด [OK] เพื่อเลือกกลุ่มพารามิเตอร์
4. ใช้ [▲] [▼] เพื่อเรียกดูพารามิเตอร์ในกลุ่มเฉพาะ
5. กด [OK] เพื่อเลือกพารามิเตอร์
6. ใช้ [▲] [▼] เพื่อตั้ง/เปลี่ยนแปลงค่าของพารามิเตอร์
7. กด [OK] เพื่อยอมรับค่า
8. เมื่อต้องการออก ให้กด [Back] สองครั้ง เพื่อเข้าสู่ *เมนูต้น* หรือกด [Menu] ครั้งเดียวเพื่อเข้าสู่ *สถานะ*



ภาพประกอบ 4.10: การแสดงโหมดเมนูหลัก



## 5. ภาพรวมของพารามิเตอร์

พารามิเตอร์	ภาพรวมพารามิเตอร์	ค่าเริ่มต้น	หน่วย
<b>0-0** การทำงาน/จอแสดงผล</b>	การตั้งค่าพารามิเตอร์	0-999 * 0	ไม่มีหน่วย
<b>0-03 การตั้งค่าพื้นฐาน</b>	ค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์	0-999 * 0	ไม่มีหน่วย
*[0] สากล			
[1] สหรัฐอเมริกา			
<b>0-04 สถานะ การทำงานเมื่อเปิดเครื่อง (ตามชื่อ)</b>	สถานะการทำงานของมอเตอร์	0-199 % * 100 %	%
[0] ทำต่อ			
*[1] การบังคับหยุด ค่าอ้างอิง = เก่า			
[2] บังคับหยุด ค่าอ้างอิง = 0			
<b>0-1* การจัดการชุดคำสั่ง</b>	การจัดการชุดคำสั่ง	0-400 Hz	Hz
<b>0-10 ชุดคำสั่งใช้งาน</b>	ชุดคำสั่งใช้งาน	0-199 % * 100 %	%
[1] ชุดคำสั่ง 1			
[2] ชุดคำสั่ง 2			
[9] ชุดคำสั่งใช้งาน			
<b>0-12 ชุดคำสั่งเชื่อมโยง</b>	ชุดคำสั่งเชื่อมโยง	0-150 % * 100 %	%
[0] ไม่เชื่อมโยง			
*[20] เชื่อมโยง			
<b>0-4* ปรากฏการณ์ LCP</b>	ปรากฏการณ์ LCP	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
[0] ยกเลิกการใช้			
*[1] ใช้			
<b>0-41 การทำงานของปุ่ม [off/Reset]</b>	การทำงานของปุ่ม [off/Reset]	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
[0] ยกเลิกการใช้ทั้งหมด			
*[1] ใช้ทั้งหมด			
[2] ใช้ รีเซ็ต เท่านั้น			
<b>0-42 การทำงานของปุ่ม Auto On</b>	การทำงานของปุ่ม Auto On	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
[0] ยกเลิกการใช้			
*[1] ใช้			
<b>0-5* คัดลอก/บันทึก</b>	คัดลอก/บันทึก	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
<b>0-50 คัดลอก LCP</b>	คัดลอก LCP	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
*[0] ไม่คัดลอก			
[1] ทั้งหมดจาก LCP			
[2] ทั้งหมดจาก LCP			
[3] ขึ้นกับขนาดจาก LCP			
<b>0-51 คัดลอกชุดคำสั่ง</b>	คัดลอกชุดคำสั่ง	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
*[0] ไม่คัดลอก			
[1] คัดลอกจากชุดคำสั่ง 1			
[2] คัดลอกจากชุดคำสั่ง 2			
[9] คัดลอกจากชุดคำสั่งจากโรงงาน			
<b>0-6* รหัสผ่าน</b>	รหัสผ่าน	0-999 * 0	ไม่มีหน่วย
<b>0-60 รหัสผ่านเมนู(หลัก)</b>	รหัสผ่านเมนู(หลัก)	0-999 * 0	ไม่มีหน่วย
<b>1-1** โหมด/มอเตอร์</b>	โหมด/มอเตอร์	0-999 * 0	ไม่มีหน่วย
<b>1-0* การตั้งค่าทั่วไป</b>	การตั้งค่าทั่วไป	0-400 Hz	Hz
<b>1-00 โหมดการกำหนดรูปแบบ</b>	โหมดการกำหนดรูปแบบ	0-199 % * 100 %	%
*[0] รอบความเร็วเปิด			
[3] กระบวนการ			
<b>1-01 หลักการควบคุมมอเตอร์</b>	หลักการควบคุมมอเตอร์	0-199 % * 100 %	%
[0] U/f			
*[1] VVC+			
<b>1-03 ลักษณะแรงบิด</b>	ลักษณะแรงบิด	0-400 - 399 % * 100 %	%
*[0] แรงบิดคงที่			
[2] ปรับแรงบิดอัตโนมัติ			
<b>1-05 การปรับตั้งค่าในโหมดภายใน</b>	การปรับตั้งค่าในโหมดภายใน	0.05 - 5.00 s * 0.10 s	s
[0] รอบความเร็วเปิด			
*[2] ตามที่กำหนดค่าในพารามิเตอร์ 1-00			
<b>1-2* ชื่อมอเตอร์</b>	ชื่อมอเตอร์	0-10.0 s * 0.0 s	s
<b>1-20 กำลังมอเตอร์[kW] [HP]</b>	กำลังมอเตอร์	0.09 kW / 0.12 HP ... 11 kW / 15 HP	kW / HP
<b>1-22 แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์</b>	แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์	50 - 999 V * 230 - 400 V	V
<b>1-23 ความถี่สัญญาณมอเตอร์</b>	ความถี่สัญญาณมอเตอร์	20 - 400 Hz * 50 Hz	Hz
<b>1-24 กระแสไฟฟ้ามอเตอร์</b>	กระแสไฟฟ้ามอเตอร์	0.01 - 26.00 A * ขึ้นอยู่กับประเภทของมอเตอร์	A
<b>1-25 ความเร็วที่คัตออฟมอเตอร์</b>	ความเร็วที่คัตออฟมอเตอร์	100 - 9999 rpm * ขึ้นอยู่กับประเภทของมอเตอร์	rpm
<b>1-29 ปรับจูนมอเตอร์อัตโนมัติ (AMT)</b>	ปรับจูนมอเตอร์อัตโนมัติ (AMT)	[0] ปิด	
[2] เปิดใช้ AMT			
<b>1-3* ชื่อมอเตอร์อัตโนมัติ</b>	ชื่อมอเตอร์อัตโนมัติ	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
<b>1-30 ความต้านทานสเตเตอร์ (RS)</b>	ความต้านทานสเตเตอร์ (RS)	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
[Ohm] * ขึ้นอยู่กับข้อมูลของมอเตอร์			
<b>1-33 รีเลย์ไดนามิกของสเตเตอร์ (X1)</b>	รีเลย์ไดนามิกของสเตเตอร์ (X1)	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
[Ohm] * ขึ้นอยู่กับข้อมูลของมอเตอร์			
<b>1-35 รีเลย์ไดนามิกของพลังงานไฟฟ้หลัก (Xh)</b>	รีเลย์ไดนามิกของพลังงานไฟฟ้หลัก (Xh)	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
[Ohm] * ขึ้นอยู่กับข้อมูลของมอเตอร์			
<b>1-5* การตั้งค่า โหมดอิสระ</b>	การตั้งค่า โหมดอิสระ	0-100.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
<b>1-50 การสร้างสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ที่ความเร็ว 0</b>	การสร้างสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ที่ความเร็ว 0	0-300 % * 100 %	%
<b>1-52 การสร้างสนามแม่เหล็กปกติที่ความเร็วต่ำสุด [Hz]</b>	การสร้างสนามแม่เหล็กปกติที่ความเร็วต่ำสุด [Hz]	0.0 - 10.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
<b>2-0* เปรกกระแสตรง</b>	เปอร์เซ็นต์กระแสตรง	0-150 % * 50 %	%
<b>2-01 กระแสในการแปรกระแสตรง</b>	กระแสในการแปรกระแสตรง	0-150 % * 50 %	%
<b>2-02 ระยะเวลากลับไฟเฟรม DC</b>	ระยะเวลากลับไฟเฟรม DC	0.0 - 60.0 s * 10.0 s	s
<b>2-04 ความเร็วตัดด้วยเบรกกระแสตรง</b>	ความเร็วตัดด้วยเบรกกระแสตรง	0.0 - 400.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
<b>2-1* ฟังก์ชันพลังงานของเบรก</b>	ฟังก์ชันพลังงานของเบรก	*[0] ปิด	
[1] เบรกด้วยตัวทาน			
[2] เบรกกระแสกลับ			
<b>2-11 ตัวต้านทานเบรก (โอห์ม)</b>	ตัวต้านทานเบรก (โอห์ม)	5 - 5000 * 5	Ω
<b>2-16 กระแสสูงสุดเบรกกระแสกลับ</b>	กระแสสูงสุดเบรกกระแสกลับ	0 - 150 % * 100 %	%
<b>2-17 การควบคุมแรงดันเกิน</b>	การควบคุมแรงดันเกิน	*[0] ยกเลิกการใช้	
[1] ใช้ (ไม่ใช่ขณะหยุด)			
[2] ใช้			
<b>2-2* ทำงานกับเบรก</b>	ทำงานกับเบรก	0.00 - 100.0 A * 0.00 A	A
<b>2-20 ตั้งกระแสไหลกลับเบรกเชิงกล</b>	ตั้งกระแสไหลกลับเบรกเชิงกล	0.0 - 400.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
<b>2-22 ความเร็วเบรกเริ่มต้น [Hz]</b>	ความเร็วเบรกเริ่มต้น [Hz]	0.0 - 400.0 Hz * 0.0 Hz	Hz
<b>3-0* ค่าอ้างอิง/การเปลี่ยนแปลงความเร็ว</b>	ค่าอ้างอิง/การเปลี่ยนแปลงความเร็ว	*[0] ปิด	
<b>3-00 ช่วงค่าอ้างอิง</b>	ช่วงค่าอ้างอิง	*[0] ปิด	
[1] -สูงสุด - สูงสุด			
[2] ค่าอ้างอิงต่ำสุด			
<b>3-02 ค่าอ้างอิงสูงสุด</b>	ค่าอ้างอิงสูงสุด	4999 - 4999 * 0.000	
<b>3-03 ค่าอ้างอิงสูงสุด</b>	ค่าอ้างอิงสูงสุด	4999 - 4999 * 50.00	
<b>3-1* ค่าอ้างอิง</b>	ค่าอ้างอิง	-100.0 - 100.0 % * 0.00 %	%
<b>3-10 ค่าอ้างอิงล่วงหน้า</b>	ค่าอ้างอิงล่วงหน้า	0.0 - 400.0 Hz * 5.0 Hz	Hz
<b>3-11 ความเร็ว Jog [Hz]</b>	ความเร็ว Jog [Hz]	0.0 - 100.0 % * 0.00 %	%
<b>3-12 เฟรม/ชะลอค่าที่ตั้ง</b>	เฟรม/ชะลอค่าที่ตั้ง	0.00 - 100.0 % * 0.00 %	%
<b>3-14 ค่าอ้างอิงล่วงหน้า</b>	ค่าอ้างอิงล่วงหน้า	-100.0 - 100.0 % * 0.00 %	%
<b>3-15 แหล่งกำหนดค่าอ้างอิง 1</b>	แหล่งกำหนดค่าอ้างอิง 1	[0] ไม่ทำงาน	
[1] อินพุตนาฬิกา 53			
[2] อินพุตนาฬิกา 60			
[8] อินพุตพัลส์ 33			

[11] ค่าอ้างอิงบัสในเครื่อง	[11] ค่าอ้างอิงบัสในเครื่อง	[23] การตั้งค่าเลือกบิต 0	[32] ความคมเบรกเชิงกล
[21] โทเทินซีโอไมเตอร์ของ LCP	[0] ตามเข็มนาฬิกา	[28] กวตคาม	[36] ค่าตั้งความคม 11
<b>3-16</b> แหล่งกำหนดค่าอ้างอิง 2	* [2] ทั้งสองทิศทาง	[29] ขะลอลง	[51] ค่าอ้างอิงระยะไกลที่ใช้งาน
[1] อินพุทอนาล็อก 53	<b>4-12</b> กำหนดความเร็วต่ำสุดมอเตอร์ [Hz]	[60] ตัวนับ A (ซิม)	[53] ไม่มีสัญญาณเตือน
* [2] อินพุทอนาล็อก 60	0.0 - 400.0 Hz * 0.0 Hz	[61] ตัวนับ A (ลจ)	[54] ค่าส่งสถานีทำงาน
[8] อินพุทพัลส์ 33	<b>4-14</b> ค่าจำกัดด้านสูงของความเร็วมอเตอร์ [Hz]	[62] รีเซ็ตตัวนับ A	[55] ทำงานกลับทิศทาง
[11] ค่าอ้างอิงบัสในเครื่อง	0.1 - 400.0 Hz * 65.0 Hz	[63] ตัวนับ B (ซิม)	[56] โหมดซิมด้วยตัวเอง
[21] โทเทินซีโอไมเตอร์ของ LCP	<b>4-16</b> กำหนดค่าแรงบิดมอเตอร์	[64] ตัวนับ B (ลจ)	[57] โหมดซิมอัตโนมัติ
<b>3-17</b> แหล่งกำหนดค่าอ้างอิง 3	0 - 400 % * 150 %	[65] รีเซ็ตตัวนับ B	[60-63] ตัวเปรียบเทียบกับ
[0] ไม่ทำงาน	<b>4-17</b> โหมดซีลจำกัดของแรงบิดของเงินเนมอเตอร์	<b>5-11</b> ซีวัด 19 อินพุทดิจิทัล	[70-73] กฏตรวจ 0-3
[1] อินพุทอนาล็อก 53	0 - 400 % * 100 %	ดูพารามิเตอร์ 5-10 * [10] การกลับทิศทาง	[81] เอาท์พุทดิจิทัล SL B
[2] อินพุทอนาล็อก 60	<b>4-50</b> การปรับตั้ง การเตือน	<b>5-12</b> ซีวัด 27 อินพุทดิจิทัล	<b>5-55</b> ซีวัด 33 ความถี่ต่ำ
[8] อินพุทพัลส์ 33	0.00 - 26.00 A * 0.00 A	ดูพารามิเตอร์ 5-10 * [11] รีเซ็ต	20 - 4999 Hz * 20 Hz
* [11] ค่าอ้างอิงบัสในเครื่อง	<b>4-51</b> การเตือนกระแสสูง	<b>5-13</b> ซีวัด 29 อินพุทดิจิทัล	<b>5-56</b> ซีวัด 33 ความถี่สูง
[21] โทเทินซีโอไมเตอร์ของ LCP	0.00 - 26.00 A * 26.00 A	ดูพารามิเตอร์ 5-10 * [14] Jog	21 - 5000 Hz * 5000 Hz
<b>3-18</b> แหล่งค่าอ้างอิงค่าสเกลสัมพัทธ์	<b>4-58</b> ตั้งเตือนเมื่อเฟสมอเตอร์หายไป	<b>5-15</b> ซีวัด 33 อินพุทดิจิทัล	<b>5-57</b> ซีวัด 33 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า
* [0] ไม่ทำงาน	[0] ปิด	ดูพารามิเตอร์ 5-10 * [16] บิตค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้า 0	-4999 - 4999 * 0.000
[1] อินพุทอนาล็อก 53	* [1] เปิด	[26] การหยุดแบบเข้าคตค้น	<b>5-58</b> ซีวัด 33 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า
[2] อินพุทอนาล็อก 60	<b>4-6* บายพาสความเร็ว</b>	[27] สถานีการหยุดแบบเข้าคตค้น	-4999 - 4999 * 50.00
[8] อินพุทพัลส์ 33	<b>4-61</b> เปลี่ยนความเร็วจาก [Hz]	[32] อินพุทพัลส์	<b>6-*</b> อินพุท/เอาท์พุทของ I/O
[11] ค่าอ้างอิงบัสในเครื่อง	0.0 - 400.0 Hz * 0.0 Hz	<b>5-4* รีเซ็ต</b>	<b>6-00</b> เวลาของการสิ้นสุดเวลาแรงดันต่ำเกินไป
[21] โทเทินซีโอไมเตอร์ของ LCP	<b>4-63</b> เปลี่ยนความเร็วไปยัง [Hz]	<b>5-40</b> การทำงานของรีเซ็ต	1 - 99 s * 10 s
<b>3-4* การสับเปลี่ยนความเร็ว 1</b>	0.0 - 400.0 Hz * 0.0 Hz	[1] การควบคุมพร้อม	<b>6-01</b> ฟังก์ชันหน่วงเวลาของแรงดันต่ำเกินไป
<b>3-40</b> ประเภทความเร็วชุด 1	<b>5-1* อินพุทดิจิทัล</b>	[2] ชุดขับพร้อม	* [0] ปิด
* [0] เชิงเส้น	<b>5-10</b> ซีวัด 18 อินพุทดิจิทัล	[3] ชุดขับพร้อม ระยะไกล	[1] เอาท์พุทต่าง
[2] ความเร็วคลื่นไซน์ชุด 2	[0] ไม่ทำงาน	[4] ชุดขับพร้อม	[2] หยุด
<b>3-41</b> กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้นชุด 1	[1] รีเซ็ต	[5] ชุดขับทำงาน	[3] Jog
0.05 - 3600 s * 3.00 s	[2] ไลน์ลอสกลับ	[6] ทำงาน/ไม่เตือน	[4] ความเร็วสูงสุด
<b>3-42</b> เวลาเปลี่ยนความเร็วกลาง ชุด 1	[3] ลีนไลน์ลอสกลับและรีเซ็ต	[7] ทำงานในช่วง/ไม่เตือน	[5] หยุดและตัดการทำงาน
0.05 - 3600 s * 3.00 s	[4] หยุดตัวนำกลับ	[8] ทำงานด้วยค่าอ้างอิง/ไม่เตือน	<b>6-1*</b> อินพุทของ I/O 1
<b>3-5* การสับเปลี่ยนความเร็ว 2</b>	[6] หยุดกลับ	[9] สัญญาณเตือน	<b>6-10</b> ซีวัด 53 แรงดันต่ำ
* [0] เชิงเส้น	* [8] สถานี	[10] สัญญาณเตือนหรือการเตือน	0.00 - 9.99 V * 0.07 V
[2] ความเร็วคลื่นไซน์ชุด 2	[9] การสตาร์ทต่าง	[12] นอกช่วงกระแส	<b>6-11</b> ซีวัด 53 แรงดันไฟฟ้าสูง
<b>3-51</b> กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้นชุด 2	[10] การกลับทิศทาง	[13] ค่าจำกัดกระแสต่ำ	0.01 - 10.00 V * 10.00 V
0.05 - 3600 s * 3.00 s	[11] สตาร์ทกลับทิศทาง	[14] สูงกว่ากระแสต่ำ	<b>6-12</b> ซีวัด 53 กระแสต่ำ
<b>3-52</b> กำหนดเวลาความเร็วกลางชุด 2	[12] สตาร์ทไปหน้า	[22] พร้อมและไม่มีการเตือนความเร็ว	0.00 - 19.99 mA * 0.14 mA
0.05 - 3600 s * 3.00 s	[13] สตาร์ทกลับทิศทาง	[23] ระยะไกลพร้อมและไม่มีการเตือนความเร็ว	<b>6-13</b> ซีวัด 53 กระแสสูง
<b>3-8* การเปลี่ยนความเร็วแบบอื่น</b>	[14] หยุด	[24] พร้อม, แรงดันเบ็ด	<b>6-14</b> ซีวัด 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า
<b>3-80</b> เวลาเปลี่ยนความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	[16-18] ค่าอ้างอิงตั้งล่วงหน้า 0-2	[25] กลืนทิศทาง	0.01 - 20.00 mA * 20.00 mA
0.05 - 3600 s * 3.00 s	[19] ค่าอ้างอิงขณะลอคค่า	[26] บัสปกติ	-4999 - 4999 * 0.000
<b>3-81</b> เงามเวลาความเร็วลง หยุดทันที	[20] เอาท์พุทต่าง	[28] บรก, ไม่เตือน	<b>6-15</b> ซีวัด 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า
0.05 - 3600 s * 3.00 s	[21] แรงความเร็ว	[29] เปรกพร้อม/ไม่โฟลด์	-4999 - 4999 * 50.00
<b>4-** ซีลจำกัด/การเตือน</b>	[22] ลดความเร็ว	[30] ฟลัดเบรก (IGBT)	<b>6-16</b> ซีวัด 53 ค่าคงที่เวลาของตัวกรอง
<b>4-1* ซีลจำกัดของมอเตอร์</b>			0.01 - 10.00 s * 0.01 s

<b>6-19</b> ช้าลง 53 โหมด	[2] อินพุตนาฬิกา 60	<b>8-30</b> โปรโตคอล	<b>13-01</b> เหตุการณ์การสตาร์ท
*[0] โหมดเริ่มต้น	[8] อินพุตพัลส์ 33	*[0] FC	[0] เท็จ
<b>6-2*</b> โหมดกระแส	[11] ค่าอ้างอิงโหมดหน้าเครื่อง	[2] Modbus	[1] จริง
<b>6-22</b> ช้าลง 60 กระแสต่ำ	<b>7-3*</b> กระบวนการ PI	<b>8-31</b> แลตเตนซี	[2] กำลังทำงาน
0.00 - 19.99 mA * 0.14 mA	คำสั่งควบคุม 7-30 คำควบคุมกระบวนการ PI ปกติ/ผกผัน	1 - 247 * 1	[3] ในช่วง
<b>6-23</b> ช้าลง 60 กระแสสูง	ต้น	<b>8-32</b> อัตราเบรกของพอร์ตของ FC	[4] ด้วยคำสั่ง
0.01 - 20.00 mA * 20.00 mA	*[0] ปกติ	[0] 2400 มอด	[7] นอกช่วงกระแส
<b>6-24</b> ช้าลง 60 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	<b>7-31</b> ป้อน AntiWindup กระบวนการ	[1] 4800 มอด	[8] ค่าการกระแสดับต่ำ
-4999 - 4999 * 0.000	*[1] ใช้	*[2] 9600 มอด	[9] สูงกว่ากระแสระดับสูง
<b>6-26</b> ช้าลง 60 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	<b>7-32</b> ความเร็วสตาร์ทของกระบวนการ PI	<b>8-33</b> พารามิเตอร์ของ FC	[16] การกระจายอนุกรม
0.01 - 10.00 s * 0.01 s	0.0 - 200.0 Hz * 0.0 Hz	*[0] ภาวะดี มีดหยุด 1	[17] แหล่งจ่ายอนุกรม
<b>6-8*</b> โหมดฮาร์ดแวร์ของ LCP	<b>7-33</b> อัตราขยายตามส่วนสำหรับกระบวนการ PI	[1] ภาวะดี มีดหยุด 1	[18] การกลับทิศทาง
<b>6-81</b> โหมดฮาร์ดแวร์ของ LCP ค่าอ้างอิงต่ำ	0.00 - 10.00 * 0.01	[2] ไม่มีพารามิเตอร์หยุด 2	[19] การเตือน
-4999 - 4999 * 0.000	<b>7-34</b> เวลาเริ่มสำหรับกระบวนการ PI	<b>8-35</b> การหน่วงเวลาตอนรับต่ำสุด	[20] สัญญาณเตือนตัดการทำงาน
<b>6-82</b> โหมดฮาร์ดแวร์ของ LCP ค่าอ้างอิงสูง	0.10 - 9999 s * 9999 s	0.001-0.5 * 0.010 s	[21] สัญญาณเตือนลอคตัดการทำงาน
<b>6-9*</b> เสาที่พจนานุกรม xx	<b>7-38</b> แอปพลิเคชันป้อนไปหน้าของกระบวนการ PI	<b>8-36</b> การหน่วงเวลาตอนรับสูงสุด	[22-25] ตำแหน่งเทียบ 0-3
*[0] 0-20 mA	0 - 400 % * 0 %	<b>8-5*</b> คิวคิว/บัส	[26-29] กุญแจ 0-3
[1] 4-20 mA	<b>7-39</b> แนวโน้มอ้างอิงเมื่อสถานะเปิด	<b>8-50</b> เลือกรหัสไลน์	[33] อินพุตดิจิทัล 18
[2] เอาท์พุตดิจิทัล	0 - 200 % * 5 %	[0] อินพุตดิจิทัล 27	[34] อินพุตดิจิทัล 19
<b>6-91</b> ช้าลง 42 เอาท์พุตนาฬิกา	<b>8-*</b> การสื่อสารและอุปกรณ์เสริม	[1] บัส	[35] อินพุตดิจิทัล 29
*[0] ไม่ใช้งาน	<b>8-0*</b> การตั้งค่าทั่วไป	[2] ตรวจจับ And	[38] อินพุตดิจิทัล 33
[10] ความถี่เอาท์พุท	<b>8-01</b> จุดควบคุม	[3] ตรวจจับ Or	*[39] คำสั่งสตาร์ท
[11] ค่าอ้างอิง	*[0] ดิจิตอลและคำสั่งควบคุม	<b>8-51</b> เลือกรหัสด้าน	[40] หยุดชุดขับ
[13] กระแสมอเตอร์	[1] ดิจิตอลเท่านั้น	ดูพารามิเตอร์ 8-50 * [3] ตรวจจับ Or	<b>13-02</b> เหตุการณ์การหยุด
[16] กำลัง	[2] คำสั่งควบคุมเท่านั้น	<b>8-52</b> เลือกรหัสกระแสตรง	ดูพารามิเตอร์ 13-01 * [40] หยุดชุดขับ
[20] ปัสสาวะ	<b>8-02</b> แหล่งคำสั่งควบคุม	ดูพารามิเตอร์ 8-50 * [3] ตรวจจับ Or	<b>13-03</b> รีเซ็ต SLC
<b>6-92</b> ช้าลง 42 เอาท์พุตดิจิทัล	[0] ไม่มี	<b>8-53</b> เลือกรหัสสตาร์ท	*[0] ห้ามรีเซ็ต
ดูพารามิเตอร์ 5-40 * [0] ไม่ใช้งาน	<b>8-03</b> เวลาที่สิ้นสุดของคำสั่งควบคุม	ดูพารามิเตอร์ 8-50 * [3] ตรวจจับ Or	[1] รีเซ็ต SLC
[80] เอาท์พุตดิจิทัล SLA	0.1 - 6500 s * 1.0 s	<b>8-54</b> เลือกรหัสทิศทาง	<b>13-10</b> โดเมนรีเซ็ตตัวป้อนเทียบ
<b>6-93</b> ช้าลง 42 สเกลต่ำสุดของเอาท์พุท	<b>8-04</b> ฟังก์ชันหน่วงเวลาของคำสั่งควบคุม	ดูพารามิเตอร์ 8-50 * [3] ตรวจจับ Or	*[0] ยกเลิกการใช้
0.00 - 200.00 % * 0.00 %	*[0] ปิด	<b>8-55</b> เลือกรหัสคำสั่ง	[1] ค่าอ้างอิง
<b>6-94</b> ช้าลง 42 สเกลสูงสุดของเอาท์พุท	[1] เอาท์พุทต่าง	ดูพารามิเตอร์ 8-50 * [3] ตรวจจับ Or	[2] ค่าป้อนกลับ
0.00 - 200.0 % * 100.0 %	[2] หยุด	<b>8-56</b> เลือกรหัสอ้างอิงที่กำหนดล่วงหน้า	[3] ความเร็วมอเตอร์
<b>7-*</b> ตัวควบคุม	[3] Jog	<b>8-9*</b> บัส Jog/ค่าป้อนกลับ	[4] กระแสมอเตอร์
<b>7-2*</b> ความถี่การป้อนกลับ	[4] ความเร็วสูงสุด	0x8000 - 0x7FFF * 0	[7] แรงดันมอเตอร์
<b>7-20</b> แหล่งป้อนกลับแรงป้อนของกระบวนการ 1	[5] หยุดและตัดการทำงาน	<b>13-*</b> Smart Logic	[8] แรงดันดีซีลิงค์
*[0] ไม่ใช้งาน	<b>8-06</b> รีเซ็ตหน่วงเวลาคำสั่งควบคุม	<b>13-0**</b> การตั้งค่า SLC	[12] อินพุตนาฬิกา 53
[1] อินพุตนาฬิกา 53	*[0] ไม่ใช้งาน	<b>13-00</b> โหมดตัวควบคุม SL	[13] อินพุตนาฬิกา 60
	[1] ไม่มีขีด	*[0] ปิด	[18] อินพุตพัลส์ 33
	<b>8-3*</b> การตั้งค่าพอร์ต FC	[1] เปิด	[20] หมายเลขสัญญาณเตือน

[30] ตัวนับ A	[27] สิ้นเปลือง	15-00 เวลาใช้งาน	16-3* สถานะชุดขับ
[31] ตัวนับ B	[28] เวลาที่แตกต่าง	15-01 ชั่วโมงทำงาน	16-30 แรงดันการเชื่อม [แรง DC]
13-11 โหมดรีเซ็ตตัวนับ	[29] เริ่มตัวนับเวลา 0	15-02 ชั่วโมง KWh	16-36 กระแสอินเวอร์เตอร์ปกติ
*[1] ซ้ำกันโดยประมาณ	[30] เริ่มตัวนับเวลา 1	15-03 การจ่ายไฟเข้าเครื่อง	16-37 กระแสอินเวอร์เตอร์สูงสุด
[2] มากกว่า	[31] เริ่มตัวนับเวลา 2	15-04 สอนภูมิสูงขึ้น	16-38 สถานะตัวควบคุม SL
13-12 ค่าเบี่ยงเบนเทียบ	[32] ตั้งเวลาพิกัดจุด A ต่ำ	15-05 แรงดันสูงขึ้น	16-5* ค่าอ้างอิงและตัวบ่งชี้
-9999 - 9999 * 0.0	[33] ตั้งเวลาพิกัดจุด B ต่ำ	*[0] ห้ามรีเซ็ต	16-50 ค่าอ้างอิงภายนอก
13-2* ตัวนับเวลา	[38] ตั้งเวลาพิกัดจุด A สูง	[1] รีเซ็ตตัวนับ	16-51 ค่าอ้างอิงพลัส
13-20 ตัวนับเวลาตัวควบคุม SL	[39] ตั้งเวลาพิกัดจุด B สูง	15-07 รีเซ็ตตัวนับชั่วโมงทำงาน	16-52 ค่าบ่งชี้ [หน่วย]
0.0 - 3600 s	[60] รีเซ็ตตัวนับ A	*[0] ห้ามรีเซ็ต	16-60 ลินพุดจิลดล 18,19,27,33
13-4* กฎการกะ	[61] รีเซ็ตตัวนับ B	[1] รีเซ็ตตัวนับ	0 - 1111
13-40 มัลติทริกเกอร์ 1	14-** ฟังก์ชันพิเศษ	15-3* มุมที่การเกิดฟลลด์	16-61 ลินพุดจิลดล 29
ดูพารามิเตอร์ 13-01 *[0] เท่า	14-0* อินเวอร์เตอร์รีเซ็ต	15-30 มุมที่การเกิดฟลลด์: รหัสข้อผิดพลาด	0 - 1
[30] - [32] SL Timeout 0-2	14-01 ความถี่รีเซ็ต	15-4* การระบุชุดขับ	16-62 อินพุดนาลลิก 53 (แรงดัน)
13-41 โหมดรีเซ็ตตัวนับ	[0] 2 kHz	15-40 ประเภท FC	16-63 อินพุดนาลลิก 53 (กระแส)
*[0] ยกเลิกการใช้	*[1] 4 kHz	15-41 ส่วนกำลัง	16-64 อินพุดนาลลิก 60
[1] And	[2] 8 kHz	15-42 แรงดันไฟฟ้า	16-65 เวลาพุดนาลลิก 42 [mA]
[2] Or	[4] 16 kHz	15-43 คลื่นไซน์ของซอฟต์แวร์	16-68 อินพุดพลัส [Hz]
[3] And not	14-03 โหมดรีเซ็ต	15-46 เลขคำสั่งข้อดีดแปลง ไม่	16-71 เวลาพุดรีเลย์ [bin]
[4] Or not	[0] ปิด *[1] เปิด	15-48 หมายเลขไอดีของ LCP	16-72 ตัวนับ A
[5] Not and	14-1* การตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟหลัก	15-51 หมายเลขรีเซ็ตตัวแปลงความถี่	16-73 ตัวนับ B
[6] Not or	14-12 การทำงานเมื่อแหล่งจ่ายไฟไม่สมดุล	16-** ค่าขีดจำกัดที่อ่านได้	16-86 ค่าอ้างอิงพุดรีด FC
[7] Not and not	*[0] ตัดการทำงาน	16-0* สถานะทั่วไป	16-9* ค่าที่อ่านได้จากกรับัง
[8] Not or not	[1] การเตือน	16-00 ค่าส่งควบคุม	0x8000 - 0x7FFF
13-42 มัลติทริกเกอร์ 2	[2] ยกเลิกการใช้	16-01 ค่าอ้างอิง [หน่วย]	0 - 0xFFFFFFF
ดูพารามิเตอร์ 13-40	14-2* รีเซ็ตตัวทำงาน	-4999 - 4999	16-92 ค่าเตือน
13-43 โหมดรีเซ็ตตัวนับ	*[0] รีเซ็ตด้วยมือ	16-02 ค่าอ้างอิง %	0 - 0xFFFFFFF
ดูพารามิเตอร์ 13-41 *[0] ยกเลิกการใช้	[1-9] รีเซ็ตอัตโนมัติ 1-9	-200.0 - 200.0 %	16-94 ส่วนขยาย ข้อความแสดงสถานะ
13-44 มัลติทริกเกอร์ 3	[10] รีเซ็ตอัตโนมัติ 10	16-03 ข้อความแสดงสถานะ	0 - 0xFFFFFFF
ดูพารามิเตอร์ 13-40	[11] รีเซ็ตอัตโนมัติ 15	0 - 0xFFFF	0 - 0xFFFFFFF
13-5* สถานะ	[12] รีเซ็ตอัตโนมัติ 20	16-05 ค่าหลักที่แท้จริง [%]	0 - 0xFFFFFFF
13-51 เหตุการณ์ตัวควบคุม SL	[13] รีเซ็ตอัตโนมัติไม่สิ้นสุด	-200.0 - 200.0 %	
ดูพารามิเตอร์ 13-40	14-21 เวลาเริ่มสตาร์ทใหม่อัตโนมัติ	16-1* สถานะมอเตอร์	
13-52 การกระทำตัวควบคุม SL	0 - 600 s * 10 s	16-10 กำลัง [kW]	
*[0] ยกเลิกการใช้	14-22 โหมดการทำงาน	16-11 กำลัง [hp]	
[1] ไม่พบ	*[0] การทำงานปกติ	16-12 แรงดันมอเตอร์ [V]	
[2] เลือกค่าส่ง 1	[2] การทำงานเริ่มต้น	16-13 ความถี่ [Hz]	
[3] เลือกค่าส่ง 2	14-26 ฟลลด์การกระทำที่อินเวอร์เตอร์	16-14 กระแสของมอเตอร์ [A]	
[10-17] เลือกค่าส่งตั้งล่วงหน้า 0-7	[0] ตัดการทำงาน	16-15 ความถี่ [%]	
[18] เลือกรับประกันความเร็ว 1	*[1] การเตือน	16-18 ความเร็วของมอเตอร์ [%]	
[19] เลือกรับประกันความเร็ว 2	14-4* การปรับการใช้พลังงานในโหมดผสม		
[22] ทำงาน	14-41 การสร้างสนามแม่เหล็กต่ำสุดของ AEO		
[23] ทำงานกลับทิศทาง	40 - 75 % * 66 %		
[24] หยุด	15-** ข้อผิดพลาด		
[25] หยุดวน	15-0* ข้อผิดพลาดการใช้งาน		
[26] หยุดด้วย DC			

## 6. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หมายเลข	คำอธิบาย	การเตือน	สัญญาณเตือน	ลỗiตัดการทำงาน	สาเหตุของปัญหา
2	แรงดันต่ำ	X	X	X	สัญญาณที่ขั้วต่อ 53 หรือ 60 น้อยกว่า 50% ของค่าที่ตั้งในพารามิเตอร์ 6-10, 6-12 และ 6-22
4	เฟสของแหล่งจ่ายไฟหลักหายไป <sup>1)</sup>	X	X	X	เฟสหายไปจากแหล่งจ่ายไฟ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลสูงเกินไป ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
7	แรงดัน DC สูงเกินไป <sup>1)</sup>	X	X	X	แรงดันของวงจรขึ้นกลางดงสูงเกินขีดจำกัด " การเตือนแรงดันต่ำ"
8	แรงดัน DC ต่ำเกินไป <sup>1)</sup>	X	X	X	มีดีโพลเดเกิน 100% เป็นระยะเวลาสั้นเกินไป
9	อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน	X	X	X	มอเตอร์หรืออินเวอร์เตอร์โหลดเกิน 100% เป็นระยะเวลาสั้นเกินไป
10	มอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินไปโดย ETR	X	X	X	มอเตอร์มีสวิตช์หรือการเชื่อมต่อเทอร์มิสเตอร์หลุดจากการเชื่อมต่อ
11	มอเตอร์อุณหภูมิสูงเกินไปโดยเทอร์มิสเตอร์	X	X	X	
12	ขั้วจำกัดแรงบิด	X	X	X	แรงบิดเกินค่าที่ตั้งไว้ในพารามิเตอร์ 4-16 หรือ 4-17
13	กระแสเกิน	X	X	X	กระแสหยุดของอินเวอร์เตอร์เกินขีดจำกัด
14	ฟอลต์ลงเดิน	X	X	X	สายประจจากเอาท์พุทเฟสลงดิน
16	ลัดวงจร	X	X	X	ลัดวงจรในมอเตอร์หรือที่ขั้วต่อของมอเตอร์
17	ค่าส่งควบคุมหมดเวลา	X	X	X	ไม่สื่อสารกับตัวแปลงความถี่
25	ตัวต้านทานเบรกลัดวงจร	X	X	X	ตัวต้านทานเบรกลัดวงจร ดังนั้นทำให้การทำงานของเบรกถูกปลดออก
27	ตัวสับเบรกลัดวงจร	X	X	X	ตัวต้านทานเบรกลัดวงจร ดังนั้นทำให้การทำงานของเบรกถูกปลดออก
28	การตรวจสอบเบรก	X	X	X	ตัวต้านทานเบรกไม่ได้ถูกต่อเอาไว้/ไม่ทำงาน
29	บอร์ตกาลังอุณหภูมิสูงเกินไป	X	X	X	แนะนำความถี่รอบมีอุณหภูมิถึงระดับตัดออก
30	เฟส U ของมอเตอร์หายไป	X	X	X	เฟส U ของมอเตอร์หายไป ตรวจสอบแรงดันเฟส
31	เฟส V ของมอเตอร์หายไป	X	X	X	เฟส V ของมอเตอร์หายไป ตรวจสอบแรงดันเฟส
32	เฟส W ของมอเตอร์หายไป	X	X	X	เฟส W ของมอเตอร์หายไป ตรวจสอบแรงดันเฟส
38	ฟอลต์ภายใน	X	X	X	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ
47	ฟอลต์แรงดันควบคุม	X	X	X	24 V DC อาจมีโหลดเกิน
51	AMT ตรวจสอบ U <sub>nom</sub> และ I <sub>nom</sub>	X	X	X	การตั้งค่าแรงดันของมอเตอร์ กระแสของมอเตอร์และแรงดันมอเตอร์ผิด
52	AMT I <sub>nom</sub> ต่ำ	X	X	X	กระแสมอเตอร์มีค่าเกินไป ตรวจสอบการตั้งค่า
59	ขั้วจำกัดกระแส	X	X	X	VLT โหลดเกิน
63	เบรกเชิงกลมีค่าต่ำ	X	X	X	กระแสของมอเตอร์ที่แท้จริงไม่เกินกระแส "ปล่อยเบรก" ภายในกรอบเวลา "หน่วงการสตาร์ท"
80	ชุดขับใช้ค่าเริ่มต้นตามค่ามาตรฐาน	X	X	X	การตั้งค่าของพารามิเตอร์ถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐาน

<sup>1)</sup> ฟอลต์เหล่านี้ อาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงานผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟ การติดตั้งตัวกรองสายไฟของ Danfoss อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาได้

ตาราง 6.1: รายการรหัส







## 7. ข้อมูลจำเพาะ



### 7.1. แหล่งจ่ายไฟหลัก

#### 7.1.1. แหล่งจ่ายไฟหลัก 1 x 200 - 240 VAC

โหลดเกินปกติ 150% สำหรับ 1 นาที						
	เฟรม M1	เฟรม M1	เฟรม M1	เฟรม M2	เฟรม M3	
ตัวแปลงความถี่	P0K18	P0K37	P0K75	P1K5	P2K2	
เอาต์พุตเพลาทัวไป [kW]	0.18	0.37	0.75	1.5	2.2	
เอาต์พุตเพลาทัวไป [HP]	0.25	0.5	1	2	3	
<b>กระแสเอาต์พุต</b>						
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	1.2	2.2	4.2	6.8	TBD
	ไม่สม่ำเสมอ (3 x 200-240 V) [A]	1.8	3.3	6.3	10.2	TBD
	ขนาดสายเคเบิลสูงสุด					
(สายไฟหลัก, สายมอเตอร์) [มม. <sup>2</sup> /AWG]	4/10					
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>						
	ต่อเนื่อง (1 x 200-240 V) [A]	3.3	6.1	11.6	18.7	TBD
	ไม่สม่ำเสมอ (1 x 200-240 V) [A]	4.5	8.3	15.6	26.4	TBD
	ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด [A]	ดูหัวข้อ <i>ฟิวส์</i>				
	สภาพแวดล้อม					
	ค่าพลังงานที่สูญเสียโดยประมาณตามโหลดที่กัก [W], ในกรณีที่ดีที่/กรณีทั่วไป <sup>1)</sup>	12.5/15.5	20.0/25.0	36.5/44.0	61.0/67.0	TBD
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	1.1	1.1	1.1	1.6	TBD	
ประสิทธิภาพ	95.6/94.5	96.5/95.6	96.6/96.0	97.0/96.7	TBD	
กรณีที่ดีที่/ปกติ <sup>1)</sup>						

ตาราง 7.1: แหล่งจ่ายไฟหลัก 1 x 200 - 240 VAC

#### 7.1.2. แหล่งจ่ายไฟหลัก 3 x 200 - 240 VAC

โหลดเกินปกติ 150% สำหรับ 1 นาที							
	เฟรม M1	เฟรม M1	เฟรม M1	เฟรม M2	เฟรม M3	เฟรม M3	
ตัวแปลงความถี่	P0K25	P0K37	P0K75	P1K5	P2K2	P3K7	
เอาต์พุตเพลาทัวไป [kW]	0.25	0.37	0.75	1.5	2.2	3.7	
เอาต์พุตเพลาทัวไป [HP]	0.33	0.5	1	2	3	5	
<b>กระแสเอาต์พุต</b>							
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	1.5	2.2	4.2	6.8	TBD	
	ไม่สม่ำเสมอ (3 x 200-240 V) [A]	2.3	3.3	6.3	10.2	TBD	
	ขนาดสายเคเบิลสูงสุด						
(สายไฟหลัก, สายมอเตอร์) [มม. <sup>2</sup> /AWG]	4/10						
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>							
	ต่อเนื่อง (3 x 200-240 V) [A]	2.4	3.5	6.7	10.9	TBD	
	ไม่สม่ำเสมอ (3 x 200-240 V) [A]	3.2	4.6	8.3	14.4	TBD	
	ฟิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด [A]	ดูหัวข้อ <i>ฟิวส์</i>					
	สภาพแวดล้อม						
	ค่าพลังงานที่สูญเสียโดยประมาณตามโหลดที่กัก [W], ในกรณีที่ดีที่/กรณีทั่วไป <sup>1)</sup>	14.0/20.0	19.0/24.0	31.5/39.5	51.0/57.0	TBD	TBD
น้ำหนักกรอบหุ้ม IP20 [กก.]	1.1	1.1	1.1	1.6	TBD	TBD	
ประสิทธิภาพ	96.4/94.9	96.7/95.8	97.1/96.3	97.4/97.2	TBD	TBD	
กรณีที่ดีที่/ปกติ <sup>1)</sup>							

ตาราง 7.2: แหล่งจ่ายไฟหลัก 3 x 200 - 240 VAC

- กำลังสูญเสียที่สภาวะโหลดที่กัก

### 7.1.3. แหล่งจ่ายไฟหลัก 3 x 380 - 480 VAC

โวลต์เกินปกติ 150% สำหรับ 1 นาที									
ตัวแปลงความถี่	P0K37	P0K75	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	
เอาต์พุตเพลาทั่วไป [kW]	0.37	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	
เอาต์พุตเพลาทั่วไป [HP]	0.5	1	2	3	4	5	7.5	10	
IP 20	เฟรม M1	เฟรม M1	เฟรม M2	เฟรม M2	เฟรม M3	เฟรม M3	เฟรม M3	เฟรม M3	เฟรม M3
<b>กระแสเอาต์พุต</b>									
	ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A] ไม่สม่ำเสมอ (3 x 380-440 V) [A] ต่อเนื่อง (3 x 440-480 V) [A] ไม่สม่ำเสมอ (3 x 440-480 V) [A] ขนาดสายเคเบิลสูงสุด (สายไฟหลัก, สายมอเตอร์) [มม. <sup>2</sup> /AWG]								
	1.2	2.2	3.7	5.3	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	1.8	3.3	5.6	8.0	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	1.1	2.1	3.4	4.8	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	1.7	3.2	5.1	7.2	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	4/10								
<b>กระแสอินพุตสูงสุด</b>									
	ต่อเนื่อง (3 x 380-440 V) [A] ไม่สม่ำเสมอ (3 x 380-440 V) [A] ต่อเนื่อง (3 x 440-480 V) [A] ไม่สม่ำเสมอ (3 x 440-480 V) [A] พิวส์ก่อนเข้าเครื่องสูงสุด [A] สภาพแวดล้อม ค่าประเมินของกำลังสูญเสีย ที่โหลดสูงสุดที่ติดตั้ง [W] กรณีที่ติดตั้ง/ภาค <sup>1)</sup> นำหนักรวมหุ้ม IP20 [กก.] ประสิทธิภาพ กรณีที่ติดตั้ง/ภาค <sup>1)</sup>								
	1.9	3.5	5.9	8.5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	2.6	4.7	8.7	12.6	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	1.7	3.0	5.1	7.3	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	2.3	4.0	7.5	10.8	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	ดูหัวข้อ P105								
	18.5/25.5	28.5/43.5	41.5/56.5	57.5/81.5	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	1.1	1.1	1.6	1.6	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	96.8/95.5	97.4/96.0	98.0/97.2	97.9/97.1	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
<b>1. กำลังสูญเสียที่สภาวะโหลดที่ติดตั้ง</b>									

ตาราง 7.3: แหล่งจ่ายไฟหลัก 3 x 380 - 480 VAC

## 7.2. ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ

### การป้องกันและคุณสมบัติ

- การป้องกันมอเตอร์จากการสะสมความร้อนเกินระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีโหลดเกิน
- การตรวจสอบอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนทำให้แน่ใจได้ว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานในกรณีที่มีอุณหภูมิสูง
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันจากการลัดวงจรบนขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W
- หากเฟสของมอเตอร์หายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานและแจ้งสัญญาณเตือน
- หากเฟสหลักขาดหายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหรือส่งการเตือน (ขึ้นอยู่กับโหลด)
- การตรวจดูแลแรงดันไฟฟ้าของวงจรชั้นกลางทำให้มั่นใจว่าตัวแปลงความถี่นี้จะตัดการทำงาน ถ้าแรงดันของวงจรต่ำหรือสูงเกินไป
- ตัวแปลงความถี่นี้มีการป้องกันต่อการเกิดฟอลต์ลงดินที่ขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W

### แหล่งจ่ายไฟหลัก (L1/L, L2, L3/N):

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย	200-240 V ๓10%
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย	380-480 V ๓10%
ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ	50/60 Hz
ความไม่สมดุลสูงสุดชั่วคราวระหว่างเฟสแหล่งจ่ายไฟ	3.0 % ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่าย
ค่าตัวประกอบกำลังแท้จริง ( $\lambda$ )	$\geq 0.4$ ค่าที่ระบุที่โหลดพิกัด
แฟคเตอร์กำลังการเข้าแทนที่ ( $\cos \phi$ ) เกือบเข้ากัน	(> 0.98)
การเปิดปิดแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1/L, L2, L3/N (การเปิดเครื่อง)	สูงสุด 2 ครั้ง/นาที
สภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน EN60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100.000 RMS แอมแปร์แบบสมมาตร แรงดันสูงสุด 240/480 V

### เอาต์พุตมอเตอร์ (U, V, W):

แรงดันเอาต์พุต	0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ
ความถี่เอาต์พุต	0-200 Hz (VVC+), 0-400 Hz (u/f)
การเปิดปิดของเอาต์พุต	ไม่จำกัด
เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	0.05 - 3600 sec.

### ความยาวและขนาดหน้าตัดของสายเคเบิล:

ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบซีล/ปลอกโลหะ (ติดตั้งถูกต้องตาม EMC)	15 m
ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุดแบบไม่มีซีล/ไม่มีปลอกโลหะ	50 m
ขนาดหน้าตัดของสายมอเตอร์, สายไฟหลัก, การแบ่งโหลดและเบรกสูงสุด	
ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายควบคุมชนิดสายแข็ง	1.5 มม. <sup>2</sup> /16 AWG (2 x 0.75 มม. <sup>2</sup> )
ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุมชนิดสายอ่อน	1 มม. <sup>2</sup> /18 AWG
ขนาดหน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุม, สายเคเบิลที่มีปลอกหุ้มแกน	0.5 มม. <sup>2</sup> /20 AWG
ขนาดหน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อสายควบคุม	0.25 mm <sup>2</sup>

\* ดูตารางแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม!

### อินพุตดิจิทัล (อินพุตพัลส์/เอ็นโคเดอร์):

อินพุตดิจิทัลที่สามารถโปรแกรมได้ (พัลส์/เอ็นโคเดอร์)	5 (1)
หมายเลขขั้วต่อ	18, 19, 27, 29, 33,
ลอจิก	PNP หรือ NPN
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0 - 24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ลอจิก '0' PNP	< 5 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ลอจิก '1' PNP	> 10 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ลอจิก '0' NPN	> 19 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ลอจิก '1' NPN	< 14 V DC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุต	28 V DC

ความต้านทานอินพุท, R <sub>i</sub>	ประมาณ 4 kΩ
ความถี่พัลส์สูงสุดที่ขั้วต่อ 33	5000 Hz
ความถี่พัลส์ต่ำสุดที่ขั้วต่อ 33	20 Hz

**อินพุทอนาล็อก:**

จำนวนอินพุทอนาล็อก	2
หมายเลขขั้วต่อ	53, 60
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0 - 10 V
ความต้านทานอินพุท, R <sub>i</sub>	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันสูงสุด	20 V
ระดับกระแส	0/4 ถึง 20 mA (เปลี่ยนสเกลได้)
ความต้านทานอินพุท, R <sub>i</sub>	ประมาณ 200 Ω
กระแสสูงสุด	30 mA

**เอาต์พุทอนาล็อก:**

จำนวนเอาต์พุทอนาล็อกที่โปรแกรมได้	1
หมายเลขขั้วต่อ	42
ช่วงกระแสของเอาต์พุทอนาล็อก	0/4 - 20 mA
โหลดสูงสุดที่สามารถต่อรวมที่เอาต์พุทอนาล็อก	500 Ω
ความแม่นยำของเอาต์พุทอนาล็อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: .8 % ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาต์พุทอนาล็อก	8 บิต

เอาต์พุทอนาล็อกถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

**การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS-485**

หมายเลขขั้วต่อ	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
หมายเลขขั้วต่อ 61	จุดต่อรวมสำหรับขั้วต่อ 68 และ 69

วงจรการสื่อสารแบบอนุกรม RS-485 ทำงานแยกต่างหากจากวงจรส่วนกลางอื่นๆ และถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV)

**การ์ดควบคุม, เอาต์พุท DC 24 V:**

หมายเลขขั้วต่อ	12
โหลดสูงสุด	200 mA

**เอาต์พุทรีเลย์:**

เอาต์พุทรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	1
รีเลย์ 01 หมายเลขขั้วต่อ	01-03 (ตัด), 01-02(ต่อ)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) <sup>1)</sup> บน 01-02 (NO) (โหลดต้านทาน)	250 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> บน 01-02 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	250 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 01-02 (NO) (โหลดต้านทาน)	30 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) <sup>1)</sup> บน 01-02 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) <sup>1)</sup> บน 01-03 (NC) (โหลดต้านทาน)	250 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) <sup>1)</sup> บน 01-03 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	250 V AC, 0.2A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) <sup>1)</sup> บน 01-03 (NC) (โหลดต้านทาน)	30 V DC, 2 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อบน 01-03 (NC), 01-02 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

1) IEC 60947 ส่วน 4 และ 5

**การ์ดควบคุม, เอาต์พุท DC 10 V:**

หมายเลขขั้วต่อ	50
แรงดันเอาต์พุท	10.5 V ±0.5 V
โหลดสูงสุด	25 mA

แหล่งจ่ายไฟ DC 10 V ถูกแยกโดดทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

สภาพแวดล้อม:	
เคส	IP 20
ชุดเคสที่ใช้ได้	IP 21
ชุดเคสที่ใช้ได้	ประเภท 1
การทดสอบการสั่น	1.0 g
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด	5% - 95%(IEC 60721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่ควบแน่น) ระหว่างการทำงาน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60721-3-3), เคลือบ	คลาส 3C3
วิธีการทดสอบตาม IEC 60068-2-43 H2S (10 วัน)	
อุณหภูมิแวดล้อม	สูงสุด 40 °C
<i>การลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิแวดล้อม ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ</i>	
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเต็มที่	0 °C
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง	- 10 °C
อุณหภูมิระหว่างการเก็บ/ขนส่ง	-25 - +65/70 °C
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยไม่มี การลดพิกัด	1,000 m
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยมีการลดพิกัด	3,000 m
<i>การลดพิกัดสำหรับระดับความสูงที่สูงมาก ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ</i>	
มาตรฐาน EMC, การปล่อยไอเสีย	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3
มาตรฐาน EMC, ภูมิคุ้มกันสัญญาณ	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
<i>ดูที่หัวข้อเงื่อนไขพิเศษ</i>	

## 7.3. เงื่อนไขพิเศษ

### 7.3.1. วัตถุประสงค์ของการลดพิกัด

การลดค่าพิกัดควรพิจารณานำมาใช้เมื่อใช้ตัวแปลงความถี่ที่สภาพความดันอากาศต่ำ (ติดตั้งในที่สูง), ความเร็วต่ำ หรือที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง การดำเนินการที่จำเป็นได้อธิบายไว้ในหัวข้อนี้แล้ว

### 7.3.2. การลดพิกัดอุณหภูมิแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมที่ถูกรีดนานเกินกว่า 24 ชั่วโมงจะต้องต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่อนุญาต 5 °C เป็นอย่างน้อย

หากตัวแปลงความถี่ทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง ควรลดกระแสเอาต์พุตที่ต่อเนื่องลง

FC 51 ชุดขับเคลื่อน Micro VLT ได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ 50 °C กับมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงหนึ่งขนาดจากปกติ การทำงานแบบต่อเนื่องเต็มพิกัดโหลดที่อุณหภูมิแวดล้อม 50 °C จะลดอายุการใช้งานตัวแปลงความถี่ลง

### 7.3.3. การลดพิกัดสำหรับแรงดันอากาศต่ำ

ความสามารถในการระบายความร้อนของอากาศจะลดลงเมื่อความดันอากาศต่ำ

ที่ระดับเหนือกว่าน้ำทะเล 2000 ม. โปรดติดต่อ Danfoss Drives ที่เกี่ยวข้องกับ PELV

ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ต่ำกว่า 1000 ม. ไม่จำเป็นต้องลดพิกัด แต่ที่ระดับเหนือกว่า 1000 ม. ขึ้นไป อุณหภูมิแวดล้อมและกระแสเอาต์พุตสูงสุดควรจะต้องลดลง  
ลดเอาต์พุตลง 1% ต่อ 100 ม. ที่ความสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเกินกว่า 1000 ม. ขึ้นไป หรือลดอุณหภูมิแวดล้อมลง 1 องศาต่อ 200 ม.












### 7.3.4. การลดพิกัดสำหรับการทำงานที่ความเร็วต่ำ

เมื่อเชื่อมต่omotorกับตัวแปลงความถี่ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการระบายความร้อนของmotorมีความเพียงพอ

ปัญหาอาจเกิดขึ้นที่ค่าความเร็วต่ำในการใช้งานที่มีแรงบิดคงที่ การทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วต่ำ (ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของความเร็วปกติ) อาจจำเป็นต้องเพื่อการระบายความร้อน หรือเลือกmotorที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (ใหญ่ขึ้นหนึ่งขนาด)

## 7.4. อุปกรณ์เสริมสำหรับ FC51 ชุดขับเคลื่อน Micro VLT

### 7.4.1. อุปกรณ์เสริมสำหรับ FC51 ชุดขับเคลื่อน Micro VLT

หมายเลขการสั่งซื้อ	คำอธิบาย	
132B0100	LCP 11 ตู้ควบคุม VLT ไม่มี โพเทนชิโอมิเตอร์	
132B0101	LCP 12 ตู้ควบคุม VLT มี โพเทนชิโอมิเตอร์	
132B0102	ชุดติดตั้งระยะไกลสำหรับ LCP รวมถึง สายเคเบิลยาว 3 ม. IP54 สำหรับ LCP 11, IP21 สำหรับ LCP 12	
132B0103	ชุด Nema Type 1 สำหรับเฟรม M1	
132B0104	ชุด Nema Type 1 สำหรับเฟรม M2	
132B0105	ชุด Nema Type 1 สำหรับเฟรม M3	
132B0106	ชุดแผ่นตัดปลิงสำหรับเฟรม M1 และ M2	
132B0107	ชุดแผ่นตัดปลิงสำหรับ เฟรม M3	
132B0108	IP21 สำหรับเฟรม M1	
132B0109	IP21 สำหรับเฟรม M2	
132B0110	IP21 สำหรับเฟรม M3	
132B0111	ชุดรางยึด DIN สำหรับ M1	

ตัวกรองสายไฟและตัวต้านทานเบรกของ Danfoss มีพร้อมเมื่อต้องการ

## ดัชนี

## I

Ip21	39
------	----

## L

Lcp	8, 17, 19
Lcp 11 ดูควบคุม Vlt	39
Lcp 12 ดูควบคุม Vlt	39

## M

Main Menu	19
-----------	----

## Q

Quick Menu	19
------------	----

## S

Status Menu	19
-------------	----

## เ

เอาต์พุตมอเตอร์	35
เอาต์พุทรีเลย์	36
เอาต์พุทอนาล็อก	36

## แ

แผ่นแม่แบบสำหรับการเจาะ	8
แหล่งจ่ายไฟหลัก	33
แหล่งจ่ายไฟหลัก (I1/I, L2, L3/n)	35
แหล่งจ่ายไฟหลัก It	4

## พ

ไฟแสดงสถานะ	19
-------------	----

## ก

กระแสรั่วไหล	4
กระแสรั่วไหลลงดิน	3
การ์ดควบคุม, เอาต์พุต Dc +10 V	36
การ์ดควบคุม, เอาต์พุต Dc 24 V	36
การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม Rs-485	36
การต่อเชื่อมบัส	13
การป้องกัน	9
การป้องกันและคุณสมบัติ	35
การป้องกันกระแสเกิน	9
การป้องกันมอเตอร์	35

## ข

ขยะอิเล็กทรอนิกส์	4
-------------------	---

## ค

ความยาวและขนาดหน้าตัดของสายเคเบิล	35
ค่า	18
คำแนะนำในการกำจัดทิ้ง	4

## ช

ชุด Nema Type 1	39
ชุดแผ่นดีคัปปลิง	39
ชุดติดตั้งระยะไกล	39
ชุดรางยึด Din	8, 39



<b>ข</b>		
ซอฟต์แวร์การตั้งค่า		17
<b>ท</b>		
ทิศทางหมุนของมอเตอร์		19
<b>ป</b>		
ปุ่มการทำงาน		19
ปุ่มนำทาง		19
<b>ฟ</b>		
ฟาส		9
<b>ร</b>		
ระดับแรงดันไฟฟ้า		35
ระยะห่าง		7
<b>ส</b>		
สมรรถนะเอาต์พุต (n, V, W)		35
สวิตช์ S200 1-4		14
สอดคล้องกับ UI		9
<b>ห</b>		
หน่วย		18
หน้าจอแสดงผล		18
หมายเลขชุดคำสั่ง		18
หมายเลขพารามิเตอร์		18
<b>อ</b>		
อินพุตดิจิทัล:		35
อินพุตอนาล็อก		36
อุปกรณ์เสริม		39
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (rcd)		4