
130BC438.18
3 phase power input
RFI
91 (L1)
92 (L2)
93 (L3)
95 PE
3)
(U) 96
(V) 97
(W) 98
(PE) 99
Motor
Switch Mode Power Supply
10 V DC 15 mA
24 V DC 100 mA
1)
(-UDC) 88
(+UDC) 89
(BR) 81 5)
Brake resistor
+10 V DC
50 (+10 V OUT)
0-10 V DC 0/4-20 mA
53 (A IN)
0-10 V DC 0/4-20 mA
54 (A IN)
55 (COM A IN/OUT)
Analog output 0/4-20 mA
42 (A OUT)
45 (A OUT)
12 (+24 V OUT)
Relay 1
03
02
01
250 V AC, 3 A
Relay 2 2)
06
05
04
250 V AC, 3 A
P 5-00
18 (D IN)
19 (D IN)
20 (COM D IN)
27 (D IN/OUT)
29 (D IN/OUT)
31 (D IN)
32 (D IN)
33 (D IN)
24 V (NPN)
0 V (PNP)
24 V
0 V
4)
ON
1 2
ON=Terminated
OFF=Open
5V
S801
0V
RS485 Interface
(N RS485) 69
(P RS485) 68
(COM RS485) 61
RS485
0 V
(PNP) = Source
(NPN) = Sink