

CAUTION



HIGH VOLTAGE!

SEE USER'S MANUAL CHAPTER 1

VARAUSJÄNNITE!

KATSO KÄYTÖÖHJE KOHTA 1

HÖG SPÄNNING!

SE ANVÄNDARMANUALEN KAPITEL 1

HOCHSPANNUNG!

SIEHE BETRIEBSANLEITUNG KAP. 1

HAUTE TENSION!

VOIR MANUEL UTILISATEUR CHAP. 1

ALTA TENSIONE!

VEDI MANUALE BASE CAPITOLO 1

ALTA TENSIÓN!

VER EL CAPITULO. 1 DEL MANUAL


1 RAFFREDDAMENTO

A =Gioco intorno all'unità

B =Distanza dall'unità a un'altra unità

C =Spazio libero al di sopra dell'unità


D =Spazio libero al di sotto dell'unità



2 MONTAGGIO

Dimensioni di montaggio (mm)


NXL	H2	W2	Ø
0003-0012 5	313	100	7
0016-0031 5	406	100	7
0038-0061 5	541	148	9




Dimensioni unitarie (mm)

NXL	H1	W1	D1
0003-0012 5	327	128	190
0016-0031 5	419	144	214
0038-0061 5	558	195	237

3 COLLEGAMENTI DI ALIMENTAZIONE



4 COLLEGAMENTI DI CONTROLLO



CONTROLLO I/O standard

Morsetto	Segnale	Impostazione predefinita
1	10 Vref	Tensione di riferimento
2	A11+	Ingresso analogico, 0-10V
3	A11-	Ingresso analogico comune
4	A12+	Ingresso analogico, 0/4-20 mA
5	A12-	Ingresso analogico comune
6	24 Vout	Tensione ausiliaria a 24 V
7	GND	I/O messa a terra
8	DIN1	Ingresso digitale 1 Avvio avanti
9	DIN2	Ingresso digitale 2 Avvio indietro
10	DIN3	Ingresso digitale 3 Velocità preimpostata 1
11	GND	I/O messa a terra
12	AO1+	Uscita analogica Freq. di uscita
13	AO1-	Uscita analogica comune
A	RS 485	Bus seriale (Modbus RTU)
B	RS 485	Bus seriale
30	+24V	Alimentazione tensione di controllo esterna
21	R01	Uscita relé 1 GUASTO
22	R01	
23	R01	

OPT-AA
OPT-AI


CONTROLLO I/O espansione (opzionale)

Morsetto	Segnale	Impostazione predefinita
1	+24V	Tensione ausiliaria a 24 V
2	GND	I/O messa a terra
3	DIN1	Ingresso digitale 1 Velocità preimpostata 2
4	DIN2	Ingresso digitale 2 Reset guasto
5	DIN3	Ingresso digitale 3 Disabilita PID
6	D01	Uscita digitale Pronto
24	R01	Uscita relé 1 ESECUZIONE
25	R01	
26	R01	

Morsetto	Segnale	Impostazione predefinita
12	+24V	Tensione ausiliaria a 24 V
13	GND	I/O messa a terra
14	DIN1	Ingresso digitale 1 Velocità preimpostata 2
15	DIN2	Ingresso digitale 2 Reset guasto
16	DIN3	Ingresso digitale 3 Disabilita PID
28	T11+	Ingresso termistorre
29	T11-	Ingresso termistorre
25	RO1	Uscita relé 1 ESECUZIONE
26	RO1	

5 PROCEDURA GUIDATA DI AVVIO

=Premere il tasto



1 Per attivare, tenere premuto per 5 secondi (in modalità di arresto)


2 Selezionare la modalità. Vedere la tabella seguente!

4 Messa a punto nrg/min. 5 Accetta

6 Messa a punto 7 Accetta


	P21.1 Freq. min. [Hz]	P21.2 Freq. max. [Hz]	P21.3 Tempo acc. [s]	P21.5 Limite di corrente [A]	P21.6 motore [V]	P21.7 Frequenza nominale	P21.11 Funz. marcia	P21.12 Funz. arresto	P21.13 Ottimizzazione VI	P21.14 I/O ref.	P21.21 Raggiamento automatico	P3.1 Posizione di controllo
Sfd Standard	0	50	3	3	I _H 1,5	400	50	0= Rampa	0= Aggancio in velocità	0= Non in uso	0= A11	0= Non in uso
FAn Ventola	20	50	20	s	I _L * 1,1	400	50	0= Rampa	0= Aggancio in velocità	0= Non in uso	0= A11	0= Non in uso
PU Pompa	20	50	5	s	I _L * 1,1	400	50	0= Rampa	1= Rampa	0= Non in uso	0= A11	0= Non in uso
HP Alte prestazioni	0	50	1	s	I _H 1,8	400	50	0= Rampa	0= Aggancio in velocità	1= boost coppia automatica	0= A11	0= Non in uso

*Nei drive di 208V...230V questo valore è 230V



NOTA! La procedura guidata di avvio ripristina tutti i parametri sui valori predefiniti dal produttore!

6 STRUTTURA MENU



7 MENU MONITORAGGIO M1

Codice	Nome segnale	Unità
V1.1	Frequenza di uscita	Hz
V1.2	Riferimento frequenza	Hz
V1.3	Velocità motore	rpm
V1.4	Corrente motore	A
V1.5	Coppia motore	%
V1.6	Potenza motore	%
V1.7	Tensione motore	V
V1.8	Tensione DC link	V
V1.9	Temperatura unità	°C
V1.10	Ingresso analogico 1	
V1.11	Ingresso analogico 2	
V1.12	Corrente di uscita analogica	mA
V1.13	Corrente di uscita analogica 1, scheda di espansione	mA
V1.14	Corrente di uscita analogica 2, scheda di espansione	mA
V1.15	DIN1, DIN2, DIN3	
V1.16	DIE1, DIE2, DIE3	
V1.17	R01	
V1.18	ROE1, ROE2, ROE3	
V1.19	DOE1	
V1.20	Riferimento PID	%
V1.21	Valore effettivo PID	%
V1.22	Valore di errore PID	%
V1.23	Uscita PID	%
V1.24	Autochange 1,2,3	
V1.25	Modalità: 0= Non selezionato [predefinita], 1= Standard, 2= Ventola, 3= Pompe, 4= Alte prestazioni	

8 MENU CONTROLLO TASTERINA NUMERICA K3

Parametri	Selezioni
P3.1 Selezione postazione di controllo	1= I/O morsetti, 2=Tastiera numerica, 3=Bus di campo
R3.2 Riferimento tastiera numerica	[Hz]
P3.3 Direzione tastiera numerica	0= Avanti, 1= Indietro
P3.4 Attivazione tasto Stop	0= Funzionamento limitato, 1= Sempre abilitato
P3.5 Riferimento PID 1	(%)
P3.6 Riferimento PID 2	(%)

9 IMPOSTAZIONI PARAMETRI

MODALITÀ SELEZIONATA		VALORI NOMINALI MOTORE
<i>Std</i>	Modalità standard	P 2.1.8 Velocità nominale motore
<i>Fan</i>	Modalità ventola	P 2.1.9 Corrente nominale motore
<i>Pump</i>	Modalità pompa	
<i>HP</i>	Modalità alte prestazioni	

PARAMETRI DI BASE

Codice	Parametro	Nota	Codice	Parametro	Nota
P 2.1.1	Frequenza min.	[Hz]	P 2.1.16	Funzione uscita analogica	0=Non in uso 1=Freq. di uscita (0-fmax) 2=Riferimento freq. (0-fmax) 3=Velocità motore (0-vel. nom. mot.) 4=Corrente di uscita (0-inMotor) 5=Coppia motore (0-TrMotor) 6=Potenza motore (0-PmMotor) 7=Tensione motore (0-UmMotor) 8+Tensione DC link (0-1000V) 9=Velocità di riferimento PI 10=Valore att. contr. PI 11=Valore errore contr. PI 12=Uscita controller PI
P 2.1.2	Frequenza max.	[Hz]	P 2.1.17	Funzione DIN2	0=Non in uso 1=Avvio indietro 2=Indietro 3=Impulso di arresto 4=Guasto esterno, cc 5=Guasto esterno, oc 6=Abilità esecuzione 7=Velocità preimpostata 2 8=Velocità preimpostata SU [cc] 9=Disabilita PID [Rif. freq. diretto] 10=Selezione di comando ad azione 11=Velocità preimpostata 1 12=Velocità preimpostata 2 13=Selezione tastiera numerica PID r.t.2 14=Selezione di comando ad azione 15=Ingresso termistore (v. cap. 6.2.4) 16=Postazione di controllo forza a 1/0 17=Selezione di controllo forza a bus 18=Selezione AI/A2
P 2.1.3	Tempo di accelerazione 1	[s]	P 2.1.18	Funzione DIN3	0=Non in uso 1=Indietro 2=Guasto esterno, cc 3=Guasto esterno, oc 4=Reset guasto 5=Abilità esecuzione 6=Velocità preimposta 1 7=Velocità preimposta 2 8=Corrente riferimento DC 9=Pot. motore SU [cc] 10=Pot. motore GIU [cc] 11=Disabilita PID [selezione contr. PID] 12=Selezione tastiera numerica PID r.t.2 13=Dispositivo di comando ad azione 14=Ingresso termistore (v. cap. 6.2.4) 15=Postazione di controllo forza a 1/0 16=Selezione di controllo forza a bus 17=Selezione AI/A2
P 2.1.4	Tempo di decelerazione 1	[s]	P 2.1.19	Velocità preimposta 1	[Hz]
P 2.1.5	Limite corrente	Limite corrente di uscita [A] dell'unità	P 2.1.20	Velocità preimposta 2	[Hz]
P 2.1.6	Tensione nominale del motore	[V]	P 2.1.21	Riavviamento autom.	0=Non in uso 1=In uso
P 2.1.7	Frequenza nominale del motore	[Hz]	P 2.1.22	Nascondi parametro	0=Tutti i parametri e i menu visibili 1=P2.1 e menu MI - H5 visibili
P 2.1.8	Velocità nominale del motore (rpm)				
P 2.1.9	Corrente nominale del motore	[A]			
P 2.1.10	Cos motore				
P 2.1.11	Funzionamento marcia	0=Rampa 1=Aggiungo in velocità			
P 2.1.12	Funzionamento arresto	0=Arresto per inerzia 1=Rampa			
P 2.1.13	Ottimizzazione V/I	0=Non in uso 1=Boost coppia automatico			
P 2.1.14	Riferimento I/O	0=A1 1=A2 2=Keypad reference 3=Fieldbus reference [FBspeed Reference] 4=Motor potentiometer 5=Selezione AI1/AI2			
P 2.1.15	Range segnale AI2	1=0mA - 20mA 2=4mA - 20mA 3=0V - 10V 4=2V - 10V			

10 CODICI DI GUASTO

CODICE	GUASTO	CODICE	GUASTO
1	Sovraccorrente	29	Guasto termistore
2	Sovratensione	34	Comunicazione bus interno
3	Guasto terra	35	Guasto applicazione
8	Guasto di sistema	39	Dispositivo rimosso
9	Sottotensione	40	Dispositivo sconosciuto
11	Supervisione fase di uscita	41	Temperatura IGBT
13	Temperatura insufficiente convertitore di frequenza	44	Cambio dispositivo
14	Temperatura eccessiva convertitore di frequenza	45	Dispositivo aggiunto
15	Arresto motore	50	Ingresso analogico lin < 4mA (sel. range segnale 4-20 mA)
16	Temperatura eccessiva motore	51	Guasto esterno
17	Carico insufficiente motore	52	Guasto comunicazione tastiera numerica
22	Errore di checksum EEPROM	53	Guasto bus di campo
24	Guasto contatore	54	Guasto slot
25	Guasto watchdog microprocessore	55	Supervisione valore effettivo

ud01085A

www.vacon.com

VACON

DRIVEN BY DRIVES

VACON NXL
GUIDA RAPIDA