

Produkthandbuch VLT® DriveMotor FCP 106/FCM 106







In halts verzeichn is

1 Einführung	4
1.1 Zielsetzung des Handbuchs	4
1.2 Zusätzliche Materialien	4
1.3 Produktübersicht	5
1.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
1.3.2 Elektrische Anschlussübersicht	6
1.4 Zulassungen	7
1.5 Entsorgungshinweise	7
2 Sicherheit	8
2.1 Qualifiziertes Personal	8
2.2 Sicherheitsmaßnahmen	8
3 Mechanische Installation	11
3.1 Auspacken	11
3.1.1 Gelieferte Teile, FCP 106	11
3.1.2 Zusätzlich erforderliche Teile, FCP 106	11
3.1.3 Gelieferte Teile, FCM 106	11
3.1.4 Identifikation der Einheit	11
3.1.5 Typenschilder	12
3.1.6 Heben	13
3.2 Installationsumgebung	13
3.3 Montage	13
3.3.1 Einführung	13
3.3.2 Vorbereitung der Dichtung	14
3.3.3 Vorbereitung der Adapterplatte	14
3.3.4 Montage des DriveMotor	15
3.3.5 Motorwellenausrichtung	15
3.3.6 Lagerlebensdauer und Schmierung	16
4 Elektrische Installation	18
4.1 Sicherheitshinweise	18
4.2 IT-Netz	19
4.3 EMV-gerechte Installation	20
4.4 Kabelanforderungen	22
4.5 Erdung	22
4.6 Motoranschluss	22
4.6.1 Schließen Sie den FCP 106 am Motor an	22
4.6.2 Thermistoreingang vom Motor	25
4.7 Netzanschluss	25



4.8 Steuerkabel	26
4.8.1 Steuerklemmen und -relais 2	26
4.8.2 Steuerklemmen und -relais 3	26
4.8.3 Zwischenkreiskopplung	27
4.8.4 Bremse	27
4.9 Checkliste vor der Installation	28
4.9.1 Empfehlungen für UL-gelistete PRGY-Systeme	29
betriebnahme	30
5.1 Anlegen der Netzversorgung	30
5.2 Betrieb des Local Control Panels (LCP)	30
5.3 Memory Module MCM 101	32
5.3.1 Konfiguration mit dem VLT [®] Memory Module MCM 101	32
5.4 Grundlegende Programmierung	33
5.4.1 Inbetriebnahmeassistent für Anwendungen ohne Rückführung	33
5.4.2 Einrichtungsassistent für Anwendungen mit Regelung mit Rückführung	35
5.4.3 Quick-Menü Motoreinstellung	36
5.4.4 Ändern von Parametereinstellungen	37
5.4.5 Konfiguration des Thermistors	37
6.2 Warnungen und Alarmmeldungen	38
echnische Daten	41
7.1 Abstände, Abmessungen und Gewichtsangaben	41
7.1.1 Abstände	41
7.1.2 FCP 106 Abmessungen	42
7.1.3 FCM 106 Abmessungen	43
7.1.4 Gewicht	46
7.2 Elektrische Daten	47
7.2.1 Netzversorgung 3 x 380-480 VAC – Normale und hohe Überlast	47
7.3 Netzversorgung	49
7.4 Schutzfunktionen und Eigenschaften	49
7.5 Umgebungsbedingungen	49
7.6 Technische Daten zu Kabeln	50
7.7 Steuereingang/-ausgang und Steuerdaten	50
7.8 Anzugsdrehmomente für Anschlüsse	52
7.9 Technische Daten des FCM 106-Motors	52
7.10 Technische Daten zu Sicherungen und Trennschaltern	53
nhang	55
iniang	



Inhaltsverzeichnis	Produkthandbuch	
	8.1 Abkürzungen und Konventionen	55
	8.2 Aufbau der Parametermenüs	55
Inde	ex	58



1 Einführung

1.1 Zielsetzung des Handbuchs

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters.

VLT® DriveMotor FCP 106

Die Lieferung umfasst nur den Frequenzumrichter. Zur Installation sind zusätzlich eine Wand- oder Motoradapterplatte sowie Crimp-Leistungsklemmen erforderlich. Bestellen Sie den Wandmontagesatz oder die Adapterplatte sowie die Crimp-Leistungsklemmen separat.




Abbildung 1.1 FCP 106

VLT® DriveMotor FCM 106

Der Frequenzumrichter ist bei Lieferung bereits auf dem Motor montiert. Die Kombination von FCP 106 und dem Motor heißt VLT® DriveMotor FCM 106.




Abbildung 1.2 FCM 106

1.2 Zusätzliche Materialien

Verfügbare Literatur:

- Das VLT® DriveMotor FCP 106/FCM 106 Produkthandbuch, für Informationen, die für Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters erforderlich sind.
- Das VLT[®] DriveMotor FCP 106/FCM 106 Projektierungshandbuch enthält die notwendigen Informationen für die Integration des Frequenzumrichters in einer Vielzahl von Anwendungen.
- Das VLT® DriveMotor FCP 106/FCM 106 Programmierhandbuch beschreibt die Programmierung des Frequenzumrichters, einschließlich kompletter Parameterbeschreibungen.
- VLT® LCP-Anleitung zum Betrieb der Bedieneinheit (LCP).
- VLT® LOP-Anleitung zum Betrieb der LOP-Einheit.
- Das Modbus RTU Produkthandbuch und das VLT®
 DriveMotor FCP 106/FCM 106 BACnet Produkthandbuch enthalten Informationen zur Regelung, Überwachung und Programmierung des Frequenzumrichters.
- Die VLT® PROFIBUS DP MCA 101-Installationsanleitung enthält Informationen zur Installation des



- PROFIBUS sowie zur Fehlersuche und beseitigung.
- Das VLT® PROFIBUS DP MCA 101-Programmierhandbuch enthält Informationen zur Konfiguration des Systems, zur Steuerung des Frequenzumrichters, zum Zugriff auf den Frequenzumrichter, zur Programmierung und zur Fehlersuche und behebung. Zudem enthält es einige typische Anwendungsbeispiele.
- Das VLT[®] Motion Control Tool MCT 10 ermöglicht Ihnen das Konfigurieren des Frequenzumrichters auf einem Windows™-PC.
- Danfoss VLT® Energy Box-Software zur Energieberechung in HLK-Anwendungen.

Technische Literatur und Zulassungen sind online verfügbar unter vlt-drives.danfoss.com/Support/Service/.

Sie können die Danfoss VLT® Energy Box-Software unter www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutionsim Download-Bereich für PC-Software herunterladen.

1.3 Produktübersicht

1.3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Frequenzumrichter ist ein elektronischer Motorregler zur

 Regelung der Motordrehzahl als Reaktion auf die Systemrückführung oder auf Remote-Befehle von externen Reglern. Ein Leistungsantriebssystem setzt sich zusammen aus:

- Den Frequenzumrichter:
- Den Motor.
- den vom Motor angetriebenen Geräten.
- Überwachung von System- und Motorzustand.

Sie können den Frequenzumrichter auch zum Motorüberlastschutz verwenden. Der Frequenzumrichter ist für die Verwendung in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen unter Berücksichtigung örtlich geltender Gesetze und Standards zugelassen.

Je nach Konfiguration lässt sich der Frequenzumrichter als Stand-alone-Anwendung oder als Teil einer größeren Anwendung oder Installation einsetzen.

Bei Verwendung eines Motors mit thermischem Schutz ist der Frequenzumrichter für die Verwendung in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen unter Berücksichtigung örtlich geltender Gesetze und Standards zugelassen.

Vorhersehbarer Missbrauch

Verwenden Sie den Frequenzumrichter nicht in Anwendungen, die nicht mit den angegebenen Betriebsbedingungen und -umgebungen konform sind. Stellen Sie die Konformität mit den in *Kapitel 7 Technische Daten* festgelegten Bedingungen sicher.



1.3.2 Elektrische Anschlussübersicht




Abbildung 1.3 Elektrische Anschlussübersicht



1.4 Zulassungen

Zertifizierung		FCP 106	FCM 106
EG-Konformitätser- klärung	ϵ	√	√
UL-gelistet	c UL us	-	✓
UL erkannt	.P 2°	✓	-
C-Tick	C	✓	✓

Die EG-Konformitätserklärung basiert auf den folgenden Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) basiert auf EN 61800-5-1 (2007).
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG basiert auf EN 61800-3 (2004).

UL-gelistet

Produktauswertung wurde abgeschlossen und das Produkt kann auf dem System installiert werden. Das System muss außerdem von dem entsprechenden Anbieter UL gelistet werden.

UL erkannt

Vor Inbetriebnahme der Kombination aus Frequenzumrichter und Motor ist eine zusätzliche Auswertung erforderlich. Das System, auf dem Sie das Produkt installieren, muss auch von dem entsprechenden Anbieter UL gelistet sein.

Der Frequenzumrichter erfüllt die Anforderungen der UL508C bezüglich der thermischen Sicherung. Weitere Informationen können Sie dem Abschnitt *Thermischer Motorschutz* im produktspezifischen *Projektierungshandbuch* entnehmen.

1.5 Entsorgungshinweise



Sie dürfen Geräte mit elektrischen Bauteilen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Diese müssen separat mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten gemäß den lokalen Bestimmungen und den aktuell gültigen Gesetzen gesammelt werden.



2 Sicherheit

Dieses Handbuch verwendet folgende Symbole:

AWARNUNG

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

AVORSICHT

Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann. Die Kennzeichnung kann ebenfalls als Warnung vor unsicheren Verfahren dienen.

HINWEIS

Weist auf eine wichtige Information hin, z. B. eine Situation, die zu Geräte- oder sonstigen Sachschäden führen kann.

2.1 Qualifiziertes Personal

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Frequenzumrichters setzt fachgerechten und zuverlässigen Transport voraus. Lagerung, Installation, Bedienung und Instandhaltung müssen diese Anforderungen ebenfalls erfüllen. Nur qualifiziertes Fachpersonal darf dieses Gerät installieren oder bedienen.

Qualifiziertes Fachpersonal sind per Definition geschulte Mitarbeiter, die gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften zur Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Betriebsmitteln, Systemen und Schaltungen berechtigt sind. Ferner muss das qualifizierte Personal mit allen Anweisungen und Sicherheitsmaßnahmen gemäß diesem Produkthandbuch vertraut sein.

2.2 Sicherheitsmaßnahmen

AWARNUNG

HOCHSPANNUNG

Bei Anschluss an das Versorgungsnetz führen Frequenzumrichter Hochspannung. Erfolgen Installation, Inbetriebnahme und Wartung nicht durch qualifiziertes Personal, kann dies Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

 Nur qualifiziertes Personal darf Installation, Inbetriebnahme und Wartung vornehmen.

AWARNUNG

UNERWARTETER ANLAUF

Bei Anschluss des Frequenzumrichters an Versorgungsnetz, DC-Versorgung oder Zwischenkreiskopplung kann der angeschlossene Motor jederzeit unerwartet anlaufen. Ein unerwarteter Anlauf im Rahmen von Programmierungs-, Service- oder Reparaturarbeiten kann zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen oder zu Sachschäden führen. Der Motor kann über einen externen Schalter, einen Feldbus-Befehl, ein Sollwerteingangssignal, über einen Tastendruck an LCP oder LOP, eine Fernbedienung per Softwaretool oder nach einem quittierten Fehlerzustand anlaufen.

So verhindern Sie ein unerwartetes Starten des Motors:

- Trennen Sie den Frequenzumrichter vom Netz.
- Drücken Sie [Off/Reset] am LCP, bevor Sie Parameter programmieren.
- Stellen Sie beim Anschluss des Frequenzumrichters an Versorgungsnetz, DC-Stromversorgung oder Zwischenkreiskopplung sicher, dass Frequenzumrichter, Motor und alle angetriebenen Geräte vollständig verkabelt und montiert sind.



AWARNUNG

ENTLADEZEIT

Der Frequenzumrichter enthält Zwischenkreiskondensatoren, die auch bei abgeschaltetem Frequenzumrichter geladen sein können. Auch wenn die Warn-LED nicht leuchten, kann Hochspannung anliegen. Das Nichteinhalten der angegebenen Wartezeit nach dem Trennen der Stromversorgung vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Stoppen Sie den Motor.
- Trennen Sie das Versorgungsnetz und alle externen DC-Zwischenkreisversorgungen, einschließlich externer Batterie-, USV- und DC-Zwischenkreisverbindungen mit anderen Frequenzumrichtern.
- Trennen oder verriegeln Sie den PM-Motor.
- Warten Sie, damit die Kondensatoren vollständig entladen können. Die minimale Wartezeit finden Sie in Tabelle 2.1.
- Verwenden Sie vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten ein geeignetes Spannungsmessgerät, um sicherzustellen, dass die Kondensatoren vollständig entladen sind.

Spannung	Leistungsbereich ¹⁾	Mindestwartezeit
[V]	[kW]	(Minuten)
3x400	0,55-7,5	4

Tabelle 2.1 Entladezeit

1) Die Nennleistungen beziehen sich auf die normale Überlast (HO).

▲WARNUNG

GEFAHR TÖDLICHER UND SCHWERER VERLET-ZUNGEN

Gemäß UL 508C unterstützen VLT® DriveMotor FCP 106 und VLT® DriveMotor FCM 106 nicht die Verwendung eines per Dreieckschaltung geerdeten Netzes.

Durch die Verwendung des VLT® DriveMotor FCP 106 oder VLT® DriveMotor FCM 106 in einem per Dreieckschaltung geerdeten Netz besteht die Gefahr tödlicher oder schwerer Verletzungen.

Beachten Sie zur Vermeidung dieser Gefahr Folgendes:

 Installieren Sie VLT® DriveMotor FCP 106 und VLT® DriveMotor FCM 106 nicht in einem per Dreieckschaltung geerdeten Netz.

AWARNUNG

GEFAHR DURCH ANLAGENKOMPONENTEN!

Ein Kontakt mit drehenden Wellen und elektrischen Betriebsmitteln kann zu schweren Personenschäden oder sogar tödlichen Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten ausschließlich von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Alle Elektroarbeiten müssen den VDE-Vorschriften und anderen lokal geltenden Elektroinstallationsvorschriften entsprechen.
- Befolgen Sie die Verfahren in dieser Anleitung.

AWARNUNG

UNERWARTETE MOTORDREHUNG WINDMÜHLEN-EFFEKT

Ein unerwartetes Drehen von Permanentmagnetmotoren erzeugt Spannung und lädt das Gerät ggf. auf, was zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

 Stellen Sie sicher, dass die Permanentmagnetmotoren blockiert sind, sodass sie sich unter keinen Umständen drehen können.



▲WARNUNG

GEFAHR DURCH ABLEITSTRÖME

Befolgen Sie im Hinblick auf die Schutzerdung von Geräten mit einem Ableitstrom gegen Erde von mehr als 3,5 mA alle nationalen und lokalen Vorschriften. Die Frequenzumrichtertechnik nutzt hohe Schaltfrequenzen bei gleichzeitig hoher Leistung. Das Schalten erzeugt einen Ableitstrom in der Erdverbindung. Ein Fehlerstrom im Frequenzumrichter an den Ausgangsleistungsklemmen kann eine Gleichstromkomponente enthalten, die die Filterkondensatoren laden und einen transienten Erdstrom verursachen kann. Der Erdableitstrom hängt von verschiedenen Faktoren bei der Systemkonfiguration ab, wie EMV-Filter, abgeschirmte Motorkabel und Leistung des Frequenzumrichters. EN/IEC 61800-5-1 (Produktnorm für Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl) stellt besondere Anforderungen, da der Erdableitstrom 3,5 mA übersteigt. Weitere Informationen finden Sie in der Norm EN 60364-5-54, Abschnitt 543.7.

- Lassen Sie die ordnungsgemäße Erdung der Geräte durch einen zertifizierten Elektroinstallateur überprüfen.
- Sie müssen die Erdverbindung auf eine der folgenden Arten verstärken:
 - Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel einen Querschnitt von mindestens 10 mm² (7 AWG) aufweist.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie 2 getrennt verlegte Erdungskabel verwenden, die die vorgeschriebenen Maße einhalten.

HINWEIS

GROSSE HÖHENLAGEN

Wenden Sie sich bei einer Installation in einer Höhe von mehr als 2000 m (6562 ft) hinsichtlich PELV an Danfoss.

AWARNUNG

GEFAHR DURCH GLEICHSTROM

Dieses Produkt kann einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Eine Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Personen- und Geräteschäden führen. Treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Wenn Sie einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) als zusätzlichen Schutz einsetzen, verwenden Sie netzseitig nur allpolige Fehlerstromschutzschalter Typ B mit Zeitverzögerung.
- Die Schutzerdung des Frequenzumrichters und die Verwendung von Fehlerstromschutzschaltern müssen immer den einschlägigen Vorschriften entsprechen.

AWARNUNG

VORSCHRIFTSMÄSSIG ERDEN

Aus Gründen der Bedienersicherheit ist es wichtig, Frequenzumrichter gemäß den geltenden Vorschriften und entsprechend den Anweisungen in diesem Handbuch richtig zu erden. Der Ableitstrom gegen Erde ist höher als 3,5 mA. Eine nicht vorschriftsmäßige Erdung des Frequenzumrichters kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Es obliegt dem Benutzer oder einem zertifizierten Elektroinstallateur, für eine einwandfreie Erdung der Geräte gemäß geltenden nationalen und örtlichen Elektroinstallationsvorschriften und -normen zu sorgen.

- Beachten Sie alle örtlichen und nationalen Elektroinstallationsvorschriften zur einwandfreien Erdung elektrischer Geräte und Betriebsmittel!
- Sie müssen eine ordnungsgemäße Schutzerdung für Geräte mit Erdströmen über 3,5 mA vornehmen.
- Für Netzversorgung, Motorkabel und Steuerleitungen ist ein spezieller Schutzleiter erforderlich.
- Verwenden Sie die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Kabelschellen für ordnungsgemäße Erdanschlüsse.
- Erden Sie Frequenzumrichter nicht in Reihe hintereinander.
- Halten Sie die Erdungskabel so kurz wie möglich.
- Verwenden Sie Kabel mit hoher Litzenzahl, um elektrische Störgeräusche zu verringern.
- Befolgen Sie die Anforderungen des Motorherstellers an die Motorkabel.



3 Mechanische Installation

3.1 Auspacken

HINWEIS

INSTALLATION - GEFAHR VON GERÄTE-SCHÄDEN

Eine unsachgemäße Installation kann zu Geräteschäden führen.

- Prüfen Sie vor der Installation die Lüfterabdeckung, die Welle, die Montagehalterung auf Schäden und auf lose Befestigungen.
- Prüfen Sie die Einzelheiten des Typenschilds
- Vergewissern Sie sich, dass die Montagefläche eben ist, damit die Installation gleichmäßig ausgerichtet werden kann. Vermeiden Sie eine unzureichende Ausrichtung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Dichtungen und Abdeckungen richtig eingebaut sind.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Riemenspannung.

3.1.1 Gelieferte Teile, FCP 106

Prüfen Sie, dass alle Teile vorhanden sind:

- 1 FCP 106-Frequenzumrichter.
- 1 x Beutel mit Zubehör.
- 1 VLT® Memory Module MCM 101.
- Produkthandbuch.

3.1.2 Zusätzlich erforderliche Teile, FCP 106

- 1 Adapterplatte (Wandadapterplatte oder Motoradapterplatte).
- 1 Dichtung für den Einsatz zwischen Motoradapterplatte und Frequenzumrichter.
- 1 Motorstecker.
- 4 Schrauben zur Befestigung des Frequenzumrichters an der Adapterplatte.
- 4 Schrauben zur Befestigung der Motoradapterplatte am Motor.

Crimpklemmen:

- Die Bestellnummern für AMP-Standard-Federkontakte finden Sie unter Kapitel 4.6.1 Schließen Sie den FCP 106 am Motor an.
- 3 Stück für die Motorklemmen, U, V und W
- 2 Stück für den Thermistor (optional).
- 1 Stück für die Erdungsklemme.
- 2 Führungsstifte (optional).

3.1.3 Gelieferte Teile, FCM 106

Prüfen Sie, dass alle Teile vorhanden sind:

- 1 FCM 106-Frequenzumrichter mit Motor.
- 1 x Beutel mit Zubehör.
- Produkthandbuch.


3.1.4 Identifikation der Einheit

Die mitgelieferten Teile können je nach Produktkonfiguration unterschiedlich sein.

- Überprüfen Sie, dass die mitgelieferten Teile und die Informationen auf dem Typenschild mit der Bestellbestätigung übereinstimmen.
- Überprüfen Sie die Verpackung und den Frequenzumrichter per Sichtprüfung auf Beschädigungen, die eine unsachgemäße Handhabung beim Versand verursacht hat. Erheben Sie ggf. gegenüber der Spedition Anspruch auf Schadensersatz. Behalten Sie beschädigte Teile bis zur Klärung ein.




3.1.5 Typenschilder



1	Typencode
2	Zertifizierungen
3	Schutzart
4	Barcode zur Verwendung durch den Hersteller
5	Zertifizierungen
6	Seriennummer ¹⁾
7	Bauform und Schutzart, maximale Umgebungstemperatur
′	ohne Leistungsreduzierung
8	Ausgangsspannung, -frequenz und -strom (bei niedrigen/
0	hohen Spannungen)
9	Eingangsspannung, -frequenz und -strom (bei niedrigen/
9	hohen Spannungen)
10	Nennleistung
11	Bestellnummer

Abbildung 3.1 FCP 106 Typenschild (Beispiel)

1) Beispiel für das Format: die Seriennummer 'xxxxx253' zeigt den Herstellungszeitraum als Woche 25, Jahr 2013 an.



1	Typencode
2	Zertifizierungen
3	Schutzart
4	Seriennummer ¹⁾
5	Motor-Betriebsart
6	Zertifizierungen
7	Gewicht
8	Motorleistungsfaktor
9	Schutzart (IP)
10	Frequenzbereich
11	Motorsollwert
12	Maximale Umgebungstemperatur ohne Leistungsredu-
12	zierung
13	Nennleistung
14	Eingangsspannung, -strom und -frequenz (bei niedrigen/
	hohen Spannungen)
15	Bestellnummer

Abbildung 3.2 FCM 106 Typenschild (Beispiel)

1) Beispiel für das Format: die Seriennummer 'xxxxx253' zeigt den Herstellungszeitraum als Woche 25, Jahr 2013 an.

HINWEIS

GARANTIEVERLUST

Entfernen Sie das Typenschild nicht vom Frequenzumrichter.

J

3.1.6 Heben

HINWEIS

HEBEN - GEFAHR VON SACHSCHÄDEN Ein nicht ordnungsgemäßes Heben kann Sachschäden verursachen.

- Verwenden Sie beide Hebeösen, sofern vorhanden.
- Vermeiden Sie bei vertikalem Anheben unkontrollierte Drehungen.
- Heben Sie mit Hubvorrichtungen keine Geräte an, die nur über Hebepunkte am Motor verfügen.

Die Bedienung und das Heben des Geräts darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Stellen Sie Folgendes sicher:

- Verfügbarkeit der gesamten Produktdokumentation sowie der für ein sicheres Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Geräte.
- Krane, Hebevorrichtungen, Hebegurte und Traversen müssen für die zu hebenden Geräte ausgelegt sein. Angaben zum Gewicht des Geräts finden Sie unter Kapitel 7.1.4 Gewicht.
- Wenn Sie eine Hebeöse verwenden, müssen Sie vor dem Heben sicherstellen, dass der Schaft der Hebeöse fest auf der Oberfläche des Rahmens angezogen ist.

Die mit dem Gerät mitgelieferten Hebeösen oder Lagerzapfen sind nur für das Gewicht des Geräts ausgelegt, nicht jedoch für zusätzlich daran befestigte Geräte.

3.1.7 Lagerung

Stellen Sie sicher, dass die Lageranforderungen erfüllt sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter *Kapitel 7.5 Umgebungsbedingungen*.

3.2 Installationsumgebung

HINWEIS

In Umgebungen, in denen Aerosol-Flüssigkeiten, Partikel oder korrosive Gase in der Luft enthalten sind, müssen Sie sicherstellen, dass die IP-Schutzart der Geräte der Installationsumgebung entspricht. Eine Nichterfüllung der Anforderungen von bestimmten Umgebungsbedingungen kann zu einer Reduzierung der Lebensdauer des Frequenzumrichters führen. Stellen Sie sicher, dass alle Anforderungen hinsichtlich Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Höhenlage erfüllt werden.

Vibrationen und Erschütterungen

Der Frequenzumrichter entspricht den Anforderungen für Geräte zur Wandmontage, sowie bei Montage an Maschinengestellen oder in Schaltschränken.

Detaillierte Angaben zu Umgebungsbedingungen finden Sie unter Kapitel 7.5 Umgebungsbedingungen.

3.3 Montage

3.3.1 Einführung

Es gibt mehrere Montagealternativen.

FCM 106

Der Frequenzumrichter ist bei Lieferung bereits auf dem Motor montiert. Die zusammengebaute Einheit heißt DriveMotor.

Installationsanleitung:

- 1. Bauen Sie den Drive Motor ein, siehe Kapitel 3.3.4 Montage des DriveMotor.
- 2. Führen Sie die elektrische Installation durch, beginnend mit *Kapitel 4.7.1 Netzanschluss*.

Gehen Sie direkt zu Kapitel 3.3.4 Montage des DriveMotor.

FCP 106

Montieren Sie den Frequenzumrichter auf der Adapterplatte, die Sie

- neben dem Motor auf einer flachen Oberfläche oder
- direkt auf dem Motor befestigen. Die zusammengebaute Einheit aus Frequenzumrichter und Motor heißt DriveMotor.

Installationsanleitung:

- 1. Bereiten Sie die Dichtung und die Adapterplatte vor, siehe *Kapitel 3.3.2 Vorbereitung der Dichtung* und *Kapitel 3.3.3 Vorbereitung der Adapterplatte.*
- Schließen Sie den Frequenzumrichter am Motor an. Siehe Kapitel 4.6.1 Schließen Sie den FCP 106 am Motor an. Die zusammengebaute Einheit heißt DriveMotor.
- Bauen Sie den Drive Motor ein, siehe Kapitel 3.3.4 Montage des DriveMotor.
- 4. Führen Sie die übrige elektrische Installation durch, siehe *Kapitel 4.7.1 Netzanschluss*.

3

3.3.2 Vorbereitung der Dichtung

Die Vorbereitung der Dichtung müssen Sie nur vornehmen, wenn Sie den FCP 106 auf einen Motor montieren.

Die Montage des FCP 106 auf einem Motor erfordert den Einbau einer angepassten Dichtung. Die Dichtung passt zwischen Motoradapterplatte und Motor.

Beim FCP 106 ist keine Dichtung im Lieferumfang enthalten.

Deshalb müssen Sie die Dichtung vor der Installation auslegen und prüfen, damit sie die Schutzart erfüllt (z. B. IP55, IP54 oder NEMA 3R).

Anforderungen an die Dichtung

- Erhalten Sie die Masseverbindung zwischen Frequenzumrichter und Motor aufrecht. Der Frequenzumrichter ist zur Motoradapterplatte geerdet. Verwenden Sie zwischen Motor und Frequenzumrichter eine Leitungsverbindung und sorgen Sie dafür, dass zwischen Motoradapterplatte und Motor eine leitende Verbindung besteht.
- Verwenden Sie ein UL-genehmigtes Material für die Dichtung, wenn für das fertig montierte Produkt eine UL-Zulassung oder -Registrierung erforderlich ist.

3.3.3 Vorbereitung der Adapterplatte

Die Adapterplatte ist mit und ohne vorgebohrte Löcher erhältlich.

Weitere Informationen zur Adapterplatte ohne vorgebohrte Löcher finden Sie unter *Abbildung 3.3*.






Abbildung 3.3 Adapterplatte, Führung für Bohrungen

Wenn die Adapterplatte keine Bohrungen aufweist, bohren Sie sie wie folgt:

- 4 Bohrungen in Bereich 1, zur Montage der Adapterplatte am Motor (erforderlich).
- 1 Bohrung in Bereich 2, für die Hebeöse (optional)
- Lassen Sie Spiel für die Senkkopfschrauben.

Bei einer Adapterplatte mit vorgebohrten Löchern sind keine zusätzlichen Bohrungen erforderlich. Vorgebohrte Löcher sind speziell für FCM 106-Motoren ausgelegt.



3.3.4 Montage des DriveMotor




Abbildung 3.4 Installationsausrichtung, IP54/UL-Typ 3R

Bauen Sie den DriveMotor so ein, dass hinreichend Platz für routinegemäße Wartungsarbeiten vorhanden ist. Achten Sie auf die empfohlenen Abstände, siehe *Kapitel 7 Technische Daten*. Es empfiehlt sich, einen Mindestabstand von 0,75 m um den Motor einzuhalten, sowohl für den Arbeitszugang als auch für ausreichende Luftzirkulation am Motorlüftereinlass. Nähere Angaben finden Sie auch in *Kapitel 7.1 Abstände, Abmessungen und Gewichtsangaben*.

Sofern mehrere DriveMotor in unmittelbarer Nähe zueinander eingebaut sind, verhindern Sie unbedingt die Zuführung warmer Abluft. Der Installationsort muss stabil, starr und eben sein.

HINWEIS

Elektrische Installation

Entfernen Sie nicht die obere Folie auf dem Frequenzumrichter, da dies Teil der Sicherheitsvorrichtung ist.

Aufziehen von Ritzeln, Scheiben und Kopplungen

Bohren Sie die Ritzel, Riemenscheiben und Kopplungen auf Standardwerte auf und schieben Sie diese drehend auf die Motorwelle. Sie müssen den fachgerechten Schutz aller beweglichen Teile sicherstellen.

HINWEIS

Das Anbringen von Anbauteilen auf der Motorwelle mit einem Hammer - oder Holzhammer führt zu Lagerschäden. Diese Schäden verstärken die Lagergeräusche und verkürzen die Lagerlebensdauer erheblich.

3.3.5 Motorwellenausrichtung

Wenn die Anwendung eine Direktkopplung erfordert, müssen Sie die Wellen in allen drei Ebenen korrekt ausrichten. Eine Fehlausrichtung kann eine Hauptursache für Geräuschentwicklung, Vibrationen und verkürzte Lagerlebensdauer sein.

Beachten Sie das Wellenlängsspiel und die thermische Ausdehnung sowohl axial als auch in den vertikalen Ebenen. Vorzugsweise sollten Sie flexible Antriebskupplungen verwenden.

3.3.6 Lagerlebensdauer und Schmierung

Die Lebensdauer von Kugellagern entspricht *Tabelle 3.1* und *Tabelle 3.2*, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Temperatur von 80 °C.
- Radialkräfte am Lastpunkt bei halber Motorwellendehnung überschreiten nicht die in *Tabelle 3.1* und *Tabelle 3.2* angegebenen Werte.

IE2 50 Hz 3-phasige Motoren		Zulässige Radialkräfte		Zulässige Axialkräfte (IMB3)		Zulässige Axialkräfte (IMV1)		Zulässige Axialkräfte (IMV1)	
				Beide Ric	htungen	Kraft nach oben		Kraft nach unten	
		20000 h	40000 h	20000 h	40000 h	20000 h	40000 h	20000 h	40000 h
Motorgröße	Anzahl der Pole	F rad [N]	F rad [N]	Fax [N]	Fax [N]	Fax [N]	F ax [N]	F ax [N]	F ax [N]
71	2	460	370	230	175	260	205	210	170
/1	4	580	465	330	250	350	275	300	240
80	2	590	475	320	255	340	280	290	220
80	4	830	665	440	350	470	380	410	310
90	2	670	535	340	260	380	315	310	235
90	4	940	750	480	365	470	385	440	330
100	2	920	735	480	360	540	460	430	325
100	4	1290	1030	680	530	740	620	620	465
112	2	930	745	480	380	560	475	400	300
112	4	1300	1040	680	540	750	630	600	450
132 S	2	1350	1080	800	625	1000	845	610	460
132 3	4	1900	1520	1130	880	1320	1095	930	700
132 M	2	1400	1120	780	610	990	835	580	435
132 101	4	1970	1575	1090	850	1300	1080	890	670
160 M	2	1550	1240	840	685	1180	975	500	395
100 101	4	2170	1735	1180	950	1520	1245	830	640
160 L	2	1580	1265	820	675	1180	980	460	365
100 L	4	2220	1775	1150	925	1510	1245	790	610

Tabelle 3.1 Zulässige Kräfte, IE2 50 Hz 3-phasige Motoren

Zulässige Radialkräfte: Lastpunkt bei halber Motorwellendehnung, 0 Axialkraft zugrunde gelegt.

Zulässige Axialkräfte: 0 Radialkraft zugrunde gelegt.

Zulässige Lasten mit simultanen Radial- und Axialkräften sind auf Anfrage erhältlich.



		Zulässige Radial-		Zulässige Axialkräfte		Zulässige A		"	
HPS-Motoren	HPS-Motoren		ifte		1B3)	(IM)		(IMV1)	
				Beide Richtungen		Kraft nach oben		Kraft nach unten	
		20000 h	40000 h	20000 h	40000 h	20000 h	40000 h	20000 h	40000 h
Motorgröße	Drehzahl [UPM]	F rad [N]	F rad [N]	F ax [N]	F ax [N]	F ax [N]	F ax [N]	F ax [N]	F ax [N]
	1500	580	465	330	250	350	275	300	240
71	1800	520	420	295	225	315	250	270	215
/1	3000	460	370	230	175	260	205	210	170
	3600	415	335	205	155	235	185	190	150
	1500	940	750	480	365	470	385	440	330
90	1800	845	675	430	330	420	345	395	300
90	3000	670	535	340	260	380	315	310	235
	3600	600	480	305	235	340	285	280	210
	1500	1300	1040	680	540	750	630	600	450
112	1800	1170	935	610	485	675	565	540	405
112	3000	930	745	480	380	560	475	400	300
	3600	835	670	430	340	505	430	360	270
	1500	-	1	-	-	-	-	-	-
132 M	1800	1710	1370	1015	790	1190	985	835	630
132 W	3000	1350	1080	800	625	1000	845	610	460
	3600	1215	970	720	565	900	760	550	415
	1500	1970	1575	1090	850	1300	1080	890	670
132 XL	1800	_	-	-	-	_	-	-	-
	3000	1400	1120	780	610	990	835	580	435
	3600	1260	1010	700	550	890	750	520	390
	1500	1970	1575	1090	850	1300	1080	890	670
132 XXL	1800	1770	1415	980	765	1170	970	800	600
IJZ AAL	3000	1400	1120	780	610	990	835	580	435
	3600	1260	1010	700	550	890	750	520	390

Tabelle 3.2 Zulässige Kräfte, HPS-Motoren

 $\label{thm:constraint} \textit{Zul\"{a}ssige Radialkr\"{a}fte: Lastpunkt bei halber Motorwellendehnung, 0 Axialkr\"{a}ft zugrunde gelegt.}$

Zulässige Axialkräfte: 0 Radialkraft zugrunde gelegt.

Zulässige Lasten mit simultanen Radial- und Axialkräften sind auf Anfrage erhältlich.

Motortyp	Motorbaugröße	Schmiermitteltyp	Temperaturbereich
Asynchron	80–180	Lithium-Basis	-40 bis +140 °C
PM	71–160	LittiiuiTi-Dasis	-40 bis +140 C

Tabelle 3.3 Schmierung

Motorbaugr	Drehzahl	Lagertyp, Asyr	nchronmotoren	Lagertyp, F	M-Motoren
öße	[UPM]	Antriebsende	Nicht-Antriebsende	Antriebsende	Nicht-Antriebsende
71	1500/3000	-	=	6205 2ZC3	6303 2ZC3
80	1500/3000	6204 2ZC3	6204 2ZC3	-	-
90	1500/3000	6205 2ZC3	6205 2ZC3	6206 2ZC3	6205 2ZC3
100	1500/3000	6206 2ZC3	6206 2ZC3	-	-
112	1500/3000	6306 2ZC3	6306 2ZC3	6208 2ZC3	6306 2ZC3
132	1500/3000	6208 2ZC3	6208 2ZC3	6309 2ZC3	6208 2ZC3
160	1500/3000	1)	1)	-	-
180	1500/3000	1)	1)	-	-

Tabelle 3.4 Standard-Lagerbezeichnungen und Öldichtungen für Motoren

1) Daten bei künftiger Veröffentlichung verfügbar.

4

4 Elektrische Installation

4.1 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise finden Sie unter *Kapitel 2 Sicherheit*.

AWARNUNG

INDUZIERTE SPANNUNG!

Induzierte Spannung durch nebeneinander verlegte Motorkabel kann Gerätekondensatoren auch dann aufladen, wenn die Geräte freigeschaltet sind. Die Nichtbeachtung der Empfehlung zum separaten Verlegen von Motorkabeln oder zur Verwendung von abgeschirmten Kabeln kann schwere Personenschäden oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Verlegen Sie Motorkabel getrennt oder
- Verwenden Sie abgeschirmte Kabel.

AVORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR

Der Frequenzumrichter kann einen Gleichstrom im Schutzleiter verursachen. Eine Nichtbeachtung dieser Empfehlung kann dazu führen, dass der Fehlerstromschutzschalter nicht den gewünschten Schutz bietet.


 Wenn Sie zum Schutz vor elektrischem Schlag einen Fehlerstromschutzschalter (Residual Current Device, RCD) verwenden, muss dieser an der Versorgungsseite vom Typ B sein.

AVORSICHT

GEFAHR DURCH ANLAGENKOMPONENTEN!

Die Leiterplattenfläche reagiert empfindlich auf elektrostatische Entladung. Eine Berührung der Leiterplattenfläche kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.

• Leiterplattenfläche nicht berühren



1 Leiterplattenfläche

Abbildung 4.1 Eine Berührung der Leiterplattenfläche vermeiden

Überspannungsschutz

- Für Anwendungen mit mehreren Motoren benötigen Sie zusätzliche Schutzvorrichtungen wie einen Kurzschlussschutz oder einen thermischen Motorschutz zwischen Frequenzumrichter und Motor.
- Gewährleisten Sie den Kurzschluss- und Überspannungsschutz durch Sicherungen am Eingang. Wenn die Sicherungen nicht Bestandteil der Lieferung ab Werk sind, muss sie der Installateur als Teil der Installation bereitstellen. Zeigt die maximalen Nennwerte der Sicherungen in Tabelle 7.15, Tabelle 7.16 und Tabelle 7.17.

Leitungstyp und Nennwerte

HINWEIS

Isolierungsanforderungen, MH1

Für die Kabel von Steuerkarte und Relaiskarte ist eine Isolierung von mindestens 300 V und 75 °C (167 °F).

- Die Querschnitte und Hitzebeständigkeit aller verwendeten Kabel sollten den örtlichen und nationalen Vorschriften entsprechen.
- Empfehlung für die Verdrahtung des Stromanschlusses: Kupferdraht, bemessen für mindestens 75 °C (167 °F).

Siehe Kapitel 7 Technische Daten und Kapitel 7.6 Technische Daten zu Kabeln zu empfohlenen Kabelquerschnitten und - typen.

4.2 IT-Netz

AVORSICHT

IT-NETZ

Installation an isolierter Netzstromquelle (IT-Netz). Maximal zulässige Versorgungsspannung bei Netzanschluss: 440 V (3x380-480 V-Einheiten).

Nur für den IT-Netzbetrieb:

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung und warten Sie die Entladezeit ab. Siehe Entladezeit in *Tabelle 2.1*.
- Entfernen Sie die Abdeckung, siehe Abbildung 4.7.
- Deaktivieren Sie den EMV-Filter, indem Sie den EMV-Schalter/die Schraube entfernen. Zur Position siehe Abbildung 4.2.

Schalten Sie in diesem Modus die internen EMV-Filterkondensatoren zwischen Gehäuse und der EMV-Filterschaltung aus, um die Erdungskapazität zu verringern.




Abbildung 4.2 Position des EMV-Schalters/der Schraube




Verwenden Sie beim erneuten Einsetzen nur eine M3.5x20 Schraube.



4.3 EMV-gerechte Installation

4.3.1 EMV-gerechte elektrische Installation




1	Übergeordnete Steuerung (SPS)	5	Steuerkabel
2	Motor	6	Netz, 3 Phasen und verstärkter PE-Leiter
3	Frequenzumrichter 7 Kabelisolierung (abisoliert)		
4	Mindestens 200 mm (7,87 in) Abstand zwischen Steuerkabel, Netzkabel und Motorkabel.		

Abbildung 4.3 EMV-gerechte elektrische Installation, FCP 106







1	Übergeordnete Steuerung (SPS)	4	Steuerkabel
2	DriveMotor	5	Netz, 3 Phasen und verstärkter PE-Leiter
3	Mindestens 200 mm (7,87 in) Abstand zwischen	6	Kabelisolierung (abisoliert)
	Steuerkabel und Netzkabel.		

Abbildung 4.4 EMV-gerechte elektrische Installation, FCM 106

eine EMV-gerechte elektrische Installation gewährleistet ist. Verwenden Sie nur abgeschirmte Motor- und

Bitte beachten Sie auf diese allgemeinen Punkte, damit

- Steuerkabel.
- Verbinden Sie die Abschirmung beidseitig mit der
- Vermeiden Sie die Installation mit verdrillten Abschirmungsenden (Pig-Tails), die den Abschirmungseffekt bei hohen Frequenzen zunichte machen. Verwenden Sie stattdessen die mitgelieferten Kabelschellen.
- Stellen Sie sicher, dass zwischen Frequenzumrichter und Massepotenzial der SPS das gleiche Potenzial vorhanden ist.
- Verwenden Sie Sternscheiben und galvanisch leitfähige Montageplatten.

4.4 Kabelanforderungen

Befolgen Sie stets die nationalen und lokalen Vorschriften zum Kabelquerschnitt und zur Umgebungstemperatur. Kupfer- oder Aluminiumleiter sind erforderlich, (75 °C (167 °F) werden empfohlen). Die Kabelspezifikationen finden Sie in Kapitel 7.6 Technische Daten zu Kabeln.

4.5 Erdung

Gewährleisten Sie beim Anschluss des FCP 106 an einen Motor eines Drittanbieters eine ordnungsgemäße Erdung:

- Sorgen Sie für einen Metallkontakt zwischen Frequenzumrichter und Motor, siehe Abbildung 4.5.
- Befestigen Sie einen zusätzlichen Schutzleiter auf der Adapterplatte.
- Befestigen Sie einen zusätzlichen Schutzleiter am Motor.

4.6 Motoranschluss

4.6.1 Schließen Sie den FCP 106 am Motor an

HINWEIS

Beachten Sie zur Vermeidung von Beschädigungen der Geräte vor der Montage des FCP 106 am Motor Folgendes:

- Halten Sie die in Tabelle 7.1 angegebenen Abstände zur Kühlluftzirkulation ein.
- Beachten Sie die in Tabelle 7.2 aufgeführten Schraubenabstände.

HINWEIS

GEFAHR VOR SCHÄDEN

Falls die Schrauben zu weit in das Gehäuse reichen oder zu weit über der Adapterplatte angebracht sind, kann das zu Beschädigungen am Motor oder Frequenzumrichter führen.

Befolgen Sie die in Tabelle 4.1 und Abbildung 4.5 dargestellten Installationsschritte, um den FCP 106 am Motor anzuschließen.

Schri	Beschreibung		
tt	_		
1	Befestigen Sie die Motorphasen und Thermistorkabel an den Crimpklemmen. Bestellnummern der Crimpkontakte (AMP-Kontakte) ¹⁾ : 134B0495 (0,2–0,5 mm²) [AWG 24–20].		
	• 134B0496 (0,5–1 mm²) [AWG 20–17].		
	 134B0497 (1–2,5 mm²) [AWG 17–13,5]. 134B0498 (2,5–4 mm²) [AWG 13–11]. 		
	• 134B0499 (4–6 mm²) [AWG 12-10].		
2	Befestigen Sie die Schutzleiterklemme am Motoranschluss und schließen Sie die PE-Crimpklemmen an der Leitung an.		
3	Befestigen Sie die Dichtung zwischen dem Motor und der Adapterplatte. Siehe <i>Kapitel 3.3.2 Vorbereitung der</i> <i>Dichtung.</i>		
4	Ziehen Sie die Motorphasen und Thermistorkabel durch den Hals der Adapterplatte.		
5	 Befestigen Sie die Adapterplatte mithilfe von vier Schrauben am Motor. Setzen Sie die Führungsstifte in zwei der Schraubenöffnungen, bevor Sie die Adapterplatte in ihre Position absenken. Entfernen Sie die Führungsstifte, wenn Sie die Schrauben festziehen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben zwischen der 		
	Adapterplatte und dem Motor eine leitende Verbindung herstellen.		
6	Befestigen Sie die Motoranschlussdichtungen am Hals der Adapterplatte.		




Schri	Beschreibung		
tt			
7	Befestigen Sie die Klemmen am Motoranschluss.		
	Befestigen Sie die drei Motorphasen.		
	Befestigen Sie die zwei Thermistorkabel.		
	Befestigen Sie den PE-Stecker.		
	Beachten Sie die am Motoranschluss aufgedruckten		
	Klemmennummern für eine ordnungsgemäße Instal-		
	lation.		
	HINWEIS		
	Der Thermistor ist nicht galvanisch getrennt. Das		
	Vertauschen von Thermistorkabeln und		
	Motorkabeln untereinander kann den Frequen-		
	zumrichter dauerhaft beschädigen.		
8	Befestigen Sie den Motorstecker im Hals der Adapter-		
	platte.		
9	Positionieren Sie den FCP 106 auf der Adapterplatte.		
10	Befestigen Sie den FCP 106 mithilfe von vier Schrauben		
	an der Adapterplatte.		

Tabelle 4.1 Installationsschritte wie in Abbildung 4.5 dargestellt

1) Kontakte anderer Hersteller und Kontakte mit gleicher oder besser elektrischer Leitfähigkeit und Beschichtung sind ebenfalls geeignet, falls sie die mechanischen und elektrischen Anforderungen erfüllen.

Der FCP 106 ist jetzt am Motor befestigt. Die zusammengebaute Einheit heißt DriveMotor.





1	U, V, W (Motorphasen)	6	Adapterplatte
2	M _{T1} , M _{T2} (Motor-Thermistorkabel)	7	Motoranschlussdichtung
3	PE	8	Motorstecker
4	Dichtung zwischen Motor und Motorhalterung	9	Frequenzumrichter
5	Motorkabel	10	Befestigungsschraube

Abbildung 4.5 Den FCP 106 am Motor anschließen



4.6.2 Thermistoreingang vom Motor

Schließen Sie den Motor-Thermistor wie in Kapitel 4.6.1 Schließen Sie den FCP 106 am Motor an dargestellt an die im Motoranschlusskasten positionierten Klemmen an.

Sie müssen *Parameter 1-90 Motor Thermal Protection* entsprechend der Richtlinien in *Kapitel 5.4.5 Konfiguration des Thermistors* einstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie in den VLT® DriveMotor FCP 106 *und* FCM 106-*Programmierhandbüchern*.

HINWEIS

Der Thermistor ist nicht galvanisch getrennt. Das Vertauschen von Thermistorkabeln und Motorkabeln untereinander kann den Frequenzumrichter dauerhaft beschädigen.

4.7 Netzanschluss

Der Frequenzumrichter kann alle dreiphasigen Standard-Asynchron- und PM-Motoren betreiben. Für Angaben zum maximalen Kabelquerschnitt siehe *Kapitel 7.2.1 Netzversorgung 3 x 380-480 VAC – Normale und hohe Überlast.*


FCP 106-Wandmontage

- Verwenden Sie zur Einhaltung von EMV-Emmissionsanforderungen
 - Verwenden Sie ein abgeschirmtes Motorkabel, Maximallänge 0,5 m (1,64 ft).
 - Schließen Sie dieses Kabel an die Metallgehäuse von Frequenzumrichter und Motor an.
- Nähere Angaben finden Sie auch in Kapitel 4.3 EMV-gerechte Installation.

Vorgehensweise zum Anschluss der Netzversorgung

- 1. Beachten Sie die Sicherheitsmaßnahmen, siehe Kapitel 2.2 Sicherheitsmaßnahmen.
- 2. Lösen Sie die Schrauben der vorderen Abdeckung.
- 3. Entfernen Sie die vordere Abdeckung, siehe *Abbildung 4.7*.
- 4. Installieren Sie Kabelverschraubungen, die die Anforderungen der erforderlichen Schutzart erfüllen.
- Schließen Sie die Erdleitungen mithilfe der Kabelverschraubungen an den Erdungsklemmen an, siehe Abbildung 4.8.

- Schließen Sie das Netzkabel an den Klemmen L1,
 L2 und L3 an und ziehen Sie die Schrauben fest.
 Siehe Abbildung 4.8.
- 7. Bauen Sie die Abdeckung wieder zusammen und ziehen Sie die Schrauben fest.
- 8. Anzugsdrehmomente, siehe Kapitel 7.8 Anzugsdrehmomente für Anschlüsse.



1	Einführung für LCP-Verlängerungskabel	
2, 3	Einführungen für andere Kabel: Steuer-, RS485- und	
	Relaiskabel	
4	Netzkabeleinführung	

Abbildung 4.6 Position der Kabeleinführung, MH1-MH3





Abbildung 4.7 Entfernen Sie die vordere Abdeckung



1	Steuerklemmen	
2	Relais	
3	Netz (L3, L2, L1)	
4	PE	
5	RS485	
6	Federschelle für PROFIBUS-Kabel	

Abbildung 4.8 Verkabelung, MH1-MH3


4.8 Steuerkabel

4.8.1 Steuerklemmen und -relais 2

Verfahrensweise:

- 1. Schließen Sie die Klemme und die Kabel an den in *Abbildung 4.9* und *Abbildung 4.10* dargestellten Positionen an.
- 2. Detaillierte Informationen zur Klemme finden Sie unter *Kapitel 4.8.2 Steuerklemmen und -relais 3*.
- 3. Befestigen Sie die vordere Abdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.
- 4. Der Frequenzumrichter ist nun betriebsbereit. Zur Inbetriebnahme siehe *Kapitel 5.1.2 Inbetriebnahme*.


4.8.2 Steuerklemmen und -relais 3



1	Steuerklemmen
2	Relaisklemmen
3	UDC+, UDC-, Leitung (L3, L2, L1)
4	PE
5	LCP-Anschluss
6	VLT [®] PROFIBUS DP MCA 101
7	VLT® Memory Module MCM 101

Abbildung 4.9 Position der Klemmen und Relais, MH1





1	Steuerklemmen	
2	Relaisklemmen	
3	UDC+, UDC-, Leitung (L3, L2, L1)	
4	PE	
5	LCP-Anschluss	
6	VLT® PROFIBUS DP MCA 101	
7	VLT® Memory Module MCM 101	
8	Federschelle für PROFIBUS-Kabel	

Abbildung 4.10 Position der Klemmen und Relais, MH2-MH3

Steuerklemmen




Abbildung 4.11 Steuerklemmen

Klemme	Funktion	Konfiguration	Werksein-
Nr.			stellung
12	+24 V-	-	_
	Ausgang		
18	Digital-	*PNP/NPN	Start
	eingang		
19	Digital-	*PNP/NPN	Ohne
	eingang		Funktion
20	Masse	-	-
27	Digital-	*PNP/NPN	Motorfreilauf
	eingang/-		(inv.)
	ausgang		
29	Digital-	*PNP/NPN	Festdrehzahl
	eingang/-		JOG
	ausgang/		
	Pulseingang		
50	+10 V-	-	-
	Ausgang		
53	Analog-	*0-10 V/0-20 mA/	Ref1
	eingang	4–20 mA	
54	Analog-	*0-10 V/0-20 mA/	Ref2
	eingang	4–20 mA	
55	Masse		
42	10 Bit	*0-20 mA/4-20 mA/DO Analog	
45	10 Bit	*0-20 mA/4-20 mA/DO Analog	
1, 2, 3	Relais 1	1, 2 NO 1, 3 NC [9] Alarm	
4, 5, 6 Relais 2 4, 5 NO 4, 6 NC		4, 5 NO 4, 6 NC	[5] Motor ein

Tabelle 4.2 Steuerklemmenfunktionen

HINWEIS

PNP/NPN ist Masse für die Klemmen 18, 19, 27 und 29.

4.8.3 Zwischenkreiskopplung

Die Zwischenkreiskopplung ist nicht zulässig.

4.8.4 Bremse

Der Frequenzumrichter weist keine interne Bremse auf. Sie können zwischen den UDC+ and UDC- Klemmen eine externe Bremse anschließen. Begrenzen Sie die Spannung zwischen diesen Klemmen auf ein Maximum von 768 V.

HINWEIS

Die Spannung über diesen Grenzwert hinaus zu erhöhen, kann die Lebenszeit verkürzen und den Frequenzumrichter dauerhaft beschädigen.

^{*} Kennzeichnet die Werkseinstellung.

4

4.9 Checkliste vor der Installation

Prüfen Sie die gesamte Anlage vor dem Anlegen von Netzspannung an das Gerät wie in *Tabelle 4.3* beschrieben. Markieren Sie die geprüften Punkte anschließend mit einem Haken.

Prüfpunkt	Beschreibung	
Zusatzeinrichtungen	Erfassen Sie Zusatzeinrichtungen, Zubehör, Schalter, Trenner oder Netzsicherungen bzw. Trennschalter, die auf der Netz- oder Motorseite des Frequenzumrichters angeschlossen sein können. Stellen Sie sicher, dass diese Einrichtungen für einen Betrieb bei voller Drehzahl bereit sind.	
	Überprüfen Sie Funktion und Installation von Sensoren, die Istwertsignale zum Frequenzumrichter senden.	
	Entfernen Sie die Kondensatoren zur Leistungsfaktorkorrektur am Motor.	
	Stellen Sie alle Kondensatoren zur Leistungsfaktorkorrektur an der Netzseite ein und stellen Sie sicher, dass diese verdrosselt werden.	
Kabelführung	Stellen Sie sicher, dass Sie Motorkabel und Steuerleitungen getrennt oder in 3 separaten Metall-Installati- onsrohren verlegen oder geschirmte Kabel zur Vermeidung von Hochfrequenzstörungen verwenden.	
Steuerleitungen	Prüfen Sie, ob Kabel gebrochen oder beschädigt sind und ob lose Verbindungen vorliegen.	
	Stellen Sie zur Gewährleistung der Störfestigkeit sicher, dass Steuerleitungen getrennt von Netz- und Motorkabeln verlaufen.	
	Prüfen Sie den Stellbereich der Signale.	
	Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln oder verdrillten Aderpaaren wird empfohlen. Sorgen Sie für einen ordnungsgemäßen Abschluss der Abschirmung.	
Abstand zur	Stellen Sie sicher, dass für eine ausreichende Luftzirkulation entsprechende Freiräume über und unter dem	
Kühlluftzirkulation	Frequenzumrichter vorhanden sind, siehe Kapitel 7.1 Abstände, Abmessungen und Gewichtsangaben.	
Umgebungsbedin- gungen	Überprüfen Sie, dass die Anforderungen für die Umgebungsbedingungen erfüllt sind.	
Sicherungen und	Stellen Sie sicher, dass die richtigen Sicherungen oder Trennschalter eingebaut sind.	
Trennschalter	Prüfen Sie, dass alle Sicherungen fest eingesetzt und in einem betriebsfähigen Zustand sowie alle Trennschalter geöffnet sind.	
Prüfen Sie, dass die Anlage eine Erdverbindung besitzt und die Kontakte fest angezogen sind und ke Oxidation aufweisen.		
	Eine Erdung an Kabelkanälen oder eine Montage der Rückwand an einer Metallfläche stellen keine ausreichende Erdung dar.	
Netz- und	Prüfen Sie, ob alle Kontakte fest angeschlossen sind.	
Motorkabel	Stellen Sie sicher, dass Motor- und Netzkabel in getrennten Kabelkanälen verlegt sind, oder verwenden Sie getrennte abgeschirmte Kabel.	
Schaltschrankin-	Stellen Sie sicher, dass das Innere des Frequenzumrichters frei von Schmutz, Metallspänen, Feuchtigkeit	
nenraum	und Korrosion ist.	
	Prüfen Sie, dass das Gerät auf einer unlackierten Metalloberfläche montiert ist.	
Schalter	Stellen Sie sicher, dass alle Schalter und Trennschalter in der richtigen Schaltposition sind.	
Vibrationen	Stellen Sie sicher, dass der Frequenzumrichter je nach Anforderung stabil montiert ist oder bei Bedarf Dämpferbefestigungen verwendet werden.	
	Prüfen Sie, ob übermäßige Vibrationen vorhanden sind.	

Tabelle 4.3 Checkliste bei der Installation





POTENZIELLE GEFAHR IM FALLE EINES INTERNEN FEHLERS

Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie den Frequenzumrichter nicht ordnungsgemäß schließen.

- Vor dem Einschalten des Stroms müssen Sie sicherstellen, dass alle Sicherheitsabdeckungen eingesetzt und sicher befestigt sind.
- 4.9.1 Empfehlungen für UL-gelistete PRGY-Systeme

AWARNUNG

BRANDGEFAHR

Führen Sie für VLT® DriveMotor FCM 106 mit Asynchronoder Permanentmagnetmotoren, die als UL PRGY-Systeme gelistet sind eine Temperaturprüfung bei blockiertem Rotor sowie eine laufende Überlastprüfung durch, um ein Überhitzen des Motors zu vermeiden. Die Notwendigkeit zur Durchführung dieser Prüfungen richtet sich nach dem Endproduktstandard, in dem der VLT® DriveMotor FCM 106 zum Einsatz kommt. Wenn Sie die Temperaturprüfung bei blockiertem Rotor und die laufende Überlastprüfung nicht erfolgreich abschließen, kann dies dazu führen, dass der Frequenzumrichter nicht mehr funktioniert.

- Überprüfen Sie vor der Prüfung die folgenden Parameter und stellen Sie diese ein:
 - Parameter 1-90 Thermischer Motorschutz.
 - Parameter 4-18 Stromgrenze.
 - Parameter 14-20 Quittierfunktion.
 - Parameter 14-21 Autom. Quittieren Zeit.
 - Parameter 14-90 Fehlerebenen.
 - Parameter 30-22 Blockierter Rotorschutz.
- Überschreiten Sie nicht die in den Motordaten des Motorherstellers angegebenen Temperaturgrenzen.



5 Inbetriebnahme

5.1 Anlegen der Netzversorgung

5.1.1 Schalten Sie die Netzversorgung ein

Schalten Sie die Netzversorgung ein, um den Frequenzumrichter mit Spannung zu versorgen.

5.1.2 Inbetriebnahme

Starten Sie den Frequenzumrichter.

Wählen Sie beim ersten Einschalten mit verbundenem LCP die bevorzugte Sprache aus. Nachdem Sie sie ausgewählt haben, erscheint dieser Bildschirm bei den folgenden Einschaltvorgängen nicht mehr. Gehen Sie zu *Parameter 0-01 Sprache*, um die Sprache zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern.



Abbildung 5.1 Sprache auswählen

5.2 Betrieb des Local Control Panels (LCP)

HINWEIS

Sie können den Frequenzumrichter auch mit dem PC über den RS485 COM-Anschluss programmieren. Dazu müssen Sie die MCT 10 Konfigurationssoftware installieren.

Das LCP ist in 4 funktionelle Gruppen unterteilt.

- A. Alphanumerisches Display.
- B. Menüauswahl.
- C. Navigationstasten und Anzeigeleuchten (LED).
- D. Bedientasten mit Kontroll-Anzeigen (LED).




Abbildung 5.2 Bedieneinheit (LCP)

A. Displaybereich

Das Display ist aktiviert, wenn Netzspannung, eine Zwischenkreisklemme oder eine externe 24 V DC-Versorgung den Frequenzumrichter mit Spannung versorgen.

Sie können die am LCP angezeigten Informationen an die jeweilige Anwendung anpassen. Wählen Sie die Optionen im Quick-Menü *Q3-13 DisplayeinstellungenLCP* aus.

ID	Display	Parame-	Werkseinstellung
		ternummer	
1	1.1	0-20	Sollwert %
2	1.2	0-21	Motorstrom
3	1.3	0-22	Leistung [kW]
4	2	0-23	Frequenz
5	3	0-24	kWh-Zähler

Tabelle 5.1 Legende zu Abbildung 5.2



B. Menütaste am Display

Die Menütasten dienen zum Zugriff auf Menüs zur Parametereinstellung, zur Änderung der Displayanzeige im Normalbetrieb und zur Anzeige von Einträgen im Fehlerspeicher.

ID	Taste	Funktion
6	Status	Diese Taste zeigt Betriebsinforma-
		tionen an.
7	Quick-Menü	Dieses Menü bietet schnellen
		Zugang zu Parametern zur
		Programmierung für die erste
		Inbetriebnahme und zu vielen
		detaillierten Anwendungshin-
		weisen.
8	Main Menu	Dient zum Zugriff auf alle
		Parameter.
9	Alarm Log	Zeigt eine Liste aktueller
		Warnungen, der letzten 10
		Alarme und den Wartungs-
		speicher.

Tabelle 5.2 Legende zu Abbildung 5.2

C. Navigationstasten und Kontrollleuchten (LED)

Die Navigationstasten dienen zum Navigieren durch die Programmierfunktionen und zum Bewegen des Displaycursors. Die Navigationstasten ermöglichen zudem eine Drehzahlregelung im Handbetrieb (Ortsteuerung). In diesem Bereich befinden sich darüber hinaus drei Frequenzumrichter-Statusanzeigen (LED) zur Anzeige des Zustands.

ID	Taste	Funktion
10	Back	Bringt Sie zum vorherigen Schritt
		oder zur vorherigen Liste in der
		Menüstruktur zurück.
11	Abbrechen	Macht die letzte Änderung oder den
		letzten Befehl rückgängig, so lange
		der Anzeigemodus bzw. die Display-
		anzeige nicht geändert worden ist.
12	Info	Zeigt im Anzeigefenster Informa-
		tionen zu einem Befehl, einem
		Parameter oder einer Funktion.
13	Navigations-	Navigieren Sie mit Hilfe dieser Tasten
	tasten	zwischen den verschiedenen
		Optionen in den Menüs.
14	OK	Drücken Sie diese Taste, um auf
		Parametergruppen zuzugreifen oder
		die Wahl eines Parameters zu
		bestätigen.

Tabelle 5.3 Legende zu Abbildung 5.2

ID	Anzeige	LED	Funktion
15	ON	Grün	Die ON-LED ist aktiv, wenn der
			Frequenzumrichter an die
			Netzspannung, eine DC-
			Zwischenkreisklemme oder eine
			externe 24-V-Versorgung
			angeschlossen ist.
16	WARN	Gelb	Die gelbe WARN-LED leuchtet,
			wenn eine Warnung auftritt. Im
			Display erscheint zusätzlich ein
			Text, der das Problem angibt.
17	ALARM	Rot	Die rote Alarm-LED blinkt bei
			einem Fehlerzustand. Im Display
			erscheint zusätzlich ein Text, der
			den Alarm näher spezifiziert.

Tabelle 5.4 Legende zu Abbildung 5.2

D. Bedientasten mit Kontroll-Anzeigen (LED)

Die Bedientasten befinden sich unten am LCP.


ID	Taste	Funktion	
18	[Hand On]	Drücken Sie diese Taste, um den	
		Frequenzumrichter im Handbetrieb (Ort-	
		Steuerung) zu starten.	
		Ein externes Stoppsignal über	
		Steuersignale oder serielle Kommuni-	
		kation hebt den Handbetrieb auf.	
19	Off	Stoppt den angeschlossenen Motor,	
		schaltet jedoch nicht die Spannungsver-	
		sorgung zum Frequenzumrichter ab.	
20	Auto on	Diese Taste versetzt das System in den	
		Fernbetrieb (Autobetrieb).	
		Sie reagiert auf einen externen	
		Startbefehl über Steuerklemmen	
		oder serielle Kommunikation.	
21	Zurücksetzen	Diese Taste dient dazu, den Frequen-	
		zumrichter nach Behebung eines Fehlers	
		manuell zurückzusetzen.	

Tabelle 5.5 Legende zu Abbildung 5.2

HINWEIS

Drücken Sie zur Einstellung des Display-Kontrasts [Status] und [▲]/[▼].

5.2.1 Schließen Sie das LCP-Kabel an



1	Bedieneinheit
2	Schaltschranktür

Abbildung 5.3 LCP-Ferneinbau

Schließen Sie das LCP mithilfe des LCP-Kabels an, um die Einstellungen des Frequenzumrichters anzuzeigen oder zu ändern. Siehe *Abbildung 5.3*.

Ziehen Sie das LCP-Kabel nach der Verwendung vom Frequenzumrichter ab, um die Schutzart des Gehäuses aufrecht zu erhalten.

5.3 Memory Module MCM 101

Das VLT® Memory Module MCM 101 ist ein kleines Speichermedium, das beispielsweise folgende Daten enthält:

- Firmware.
- SIVP-Datei.
- Pumpentabelle.
- Motor-Datenbank.
- Parameterlisten.

Das Modul ist werkseitig am Frequenzumrichter installiert.




Abbildung 5.4 Position des Speichermoduls

Wenn das Speichermodul ausfällt, kann der Frequenzumrichter dennoch weiterarbeiten. Die Warn-LED am Deckel blinkt, und das LCP (falls installiert) zeigt eine Warnung an.

Warnung 206, Speichermodul zeigt an, dass Sie einen Frequenzumrichter ohne Speichermodul betreiben oder das Speichermodul defekt ist. Die genaue Ursache für die Warnung finden Sie in Parameter 18-51 Ursache der Warnung Speichermodul.

Sie können ein neues Speichermodul als Ersatzteil bestellen.

Bestellnummer: 134B0791.

5.3.1 Konfiguration mit dem VLT® Memory Module MCM 101

Beim Austausch oder Hinzufügen eines Frequenzumrichters zu einem System ist eine einfache Übertragung der vorhandenen Daten zum Frequenzumrichter möglich. Die Frequenzumrichter müssen jedoch dieselbe Leistungsgröße haben und über kompatible Hardware verfügen.

AWARNUNG

TRENNEN SIE DIE NETZVERSORGUNG VOR DER WARTUNG!

Vor der Durchführung von Reparaturarbeiten müssen Sie den Frequenzumrichter vom Versorgungsnetz trennen. Warten Sie nach dem Trennen der Netzversorgung 4 Minuten, damit sich die Kondensatoren entladen können. Eine Nichtbeachtung dieser Schritte kann tödliche oder schwerste Verletzungen zur Folge haben.



- 1. Entfernen Sie den Deckel von einem Frequenzumrichter mit Speichermodul.
- 2. Klemmen Sie das Speichermodul ab.
- Setzen Sie den Deckel ein und befestigen Sie diesen.
- 4. Entfernen Sie den Deckel vom neuen Frequenzumrichter.
- 5. Bauen Sie das Speichermodul in den neuen/ anderen Frequenzumrichter ein.
- 6. Setzen Sie den Deckel am neuen Frequenzumrichter ein und befestigen Sie diesen.
- 7. Schalten Sie den Frequenzumrichter ein.

HINWEIS

Die erste Netz-Einschaltung dauert ca. 3 Minuten. In dieser Zeit werden alle Daten an den Frequenzumrichter übertragen.

5.4 Grundlegende Programmierung

Dieses Handbuch erläutert nur die erste Inbetriebnahme. Eine vollständige Parameterliste finden Sie im *VLT® DriveMotor FCP 106 und FCM 106-Programmierhandbuch.*

Bei der ersten Inbetriebnahme ruft der Frequenzumrichter den Inbetriebnahmeassistenten für Anwendungen mit Regelung ohne Rückführung auf, siehe

Kapitel 5.4.1 Inbetriebnahmeassistent für Anwendungen ohne Rückführung.

Nachdem der Inbetriebnahmeassistent beendet wurde, stehen Ihnen die folgenden zusätzlichen Einrichtungsassistenten und Anweisungen zur Verfügung:

- Kapitel 5.4.2 Einrichtungsassistent für Anwendungen mit Regelung mit Rückführung.
- Kapitel 5.4.3 Quick-Menü Motoreinstellung.
- Kapitel 5.4.5 Konfiguration des Thermistors.

Allgemeine Anweisungen zum Ändern von Parametereinstellungen finden Sie unter *Kapitel 5.4.4 Ändern von Parametereinstellungen*.

5.4.1 Inbetriebnahmeassistent für Anwendungen ohne Rückführung

Der Inbetriebnahmeassistent führt den Installateur zur Einrichtung einer Anwendung ohne Rückführung auf klare und strukturierte Weise durch die Konfiguration des Frequenzumrichters. Eine Anwendung ohne Rückführung verwendet kein Istwertsignal des Prozesses.




Abbildung 5.5 Anschlussdiagramm für den Inbetriebnahmeassistenten für Anwendungen ohne Rückführung



Abbildung 5.6 Assistent-Startansicht

Die Startansicht des Assistenten erscheint nach der Netz-Einschaltung und wird angezeigt, bis eine Parametereinstellung geändert wird. Sie können den Assistenten zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit über das *Quick-Menü* aufrufen. Drücken Sie [OK], um den Assistenten zu starten. Drücken Sie [Back], um zur Statusanzeige zurückzukehren.






Abbildung 5.7 Inbetriebnahmeassistent für Anwendungen ohne Rückführung



5.4.2 Einrichtungsassistent für Anwendungen mit Regelung mit Rückführung




Abbildung 5.8 Assistent für PI-Einstellungen



5.4.3 Quick-Menü Motoreinstellung

Das Quick-Menü Motoreinstellung führt den Installateur durch die Einstellung der erforderlichen Motorparameter.

HINWEIS

MOTORÜBERLASTSCHUTZ

Der thermische Schutz des Motors wird empfohlen. Insbesondere beim Betrieb bei niedriger Drehzahl ist die Kühlung vom integrierten Motorlüfter häufig nicht ausreichend.

- Verwenden Sie PTC oder Klixon-Schalter, siehe Kapitel 4.6.2 Thermistoreingang vom Motor oder
- Aktivieren Sie den thermischen Motorschutz, indem Sie Parameter 1-90 Thermischer Motorschutz auf [4] ETR Alarm 1 einstellen.




Abbildung 5.9 Quick-Menü Motoreinstellung



5.4.4 Ändern von Parametereinstellungen

Schnellzugriff zur Änderung der Parametereinstellungen:

- Drücken Sie zum Aufrufen des Quick-Menüs die [Menu]-Taste, bis der Anzeiger im Display auf dem Quick-Menü steht.
- Drücken Sie die Tasten [▲] [▼] zur Auswahl des Assistenten, PI-Einstellungen, Motoreinstellung oder Liste geänd. Param., und drücken Sie anschließend [OK].
- 3. Navigieren Sie mit den Tasten [▲] [▼] durch die Parameter im *Quick-Menü*.
- 4. Drücken Sie zur Auswahl eines Parameters [OK].
- Drücken Sie [▲] [▼], um den Wert einer Parametereinstellung zu ändern.
- 6. Drücken Sie [►], um die Stelle bei der Eingabe eines dezimalen Parameters zu wechseln.
- Drücken Sie [OK], um die Änderung zu bestätigen.
- 8. Drücken Sie zweimal [Back], um zum *Status*menü zu wechseln, oder einmal [Menu], um das *Hauptmenü* zu öffnen.

Über das *Hauptmenü* können Sie auf alle Parameter zugreifen.

- 1. Drücken Sie auf [Menu], bis die Option *Hauptmenü* hervorgehoben wird.
- Verwenden Sie die Tasten [♣] [▼], um durch die Parametergruppen zu navigieren.
- Drücken Sie zur Auswahl einer Parametergruppe [OK].
- Navigieren Sie mit den Tasten [▲] [▼] durch die Parameter der jeweiligen Gruppe.
- 5. Drücken Sie zur Auswahl des Parameters [OK].
- Mit den Tasten [▲] [▼] können Sie den Parameterwert einstellen oder ändern.

Liste geänderter Parameter:

- 1. Drücken Sie die [Menu]-Taste, bis der Anzeiger im Display auf dem *Quick-Menü* steht.
- Navigieren Sie mit den Tasten [▲] [▼] durch die Quick-Menüs.
- 3. Drücken Sie auf die Taste [OK], um *05 Liste* geänderter Parameter auszuwählen.
- Liste geänd. Param. listet alle Parameter auf, die von der Werkseinstellung abweichen.
- Die Liste zeigt nur Parameter, die im aktuellen Programm-Satz geändert wurden.
- Parameter, die auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurden, werden nicht aufgelistet.

• Die Meldung *Empty* zeigt an, dass keine Parameter geändert wurden.

5.4.5 Konfiguration des Thermistors

Programmieren Sie *Parameter 1-90 Motor Thermal Protection* auf [1] *Thermistor Warnung* oder [2] *Thermistor Abschalt*.

Detaillierte Informationen finden Sie im VLT® DriveMotor FCP 106 und FCM 106-Programmierhandbuch.



6 Wartung, Diagnose und Fehlersuche

6.1 Instandhaltung

Unter normalen Betriebsbedingungen und Lastprofilen ist der Frequenzumrichter über die gesamte Lebensdauer wartungsfrei. Zur Vermeidung von Betriebsstörungen, Gefahren und Beschädigungen müssen Sie die Frequenzumrichter je nach Betriebsbedingungen in regelmäßigen Abständen inspizieren. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile durch Originalersatzteile oder Standardteile. Wenden Sie sich für Service und Support an Ihren örtlichen Danfoss-Händler.

- 1. Lesen Sie die Sicherheitswarnungen in Kapitel 2 Sicherheit.
- 2. Trennen Sie den Frequenzumrichter vom Netz.
- 3. Trennen Sie den Frequenzumrichter von der externen DC-Versorgung, falls vorhanden.
- 4. Trennen Sie den Frequenzumrichter vom Motor, da dieser beim Drehen Spannung erzeugen kann, zum Beispiel beim Auftreten eines Windmühlen-Effekts.
- 5. Warten Sie auf die Entladung des Zwischenkreises. Die Entladezeit finden Sie in Tabelle 2.1.
- 6. Entfernen Sie den Frequenzumrichter von der Motoradapterplatte oder von der Wandadapterplatte.

6.2 Warnungen und Alarmmeldungen

Alarm/ Warnungs	Fehlertext	Warnung	Alarm	Abschalt blockieru	Problemursache
nummer				ng	
					Das Signal an den Klemmen 53 oder 54 entspricht weniger als 50 %
					des eingestellten Werts in:
					Parameter 6-10 Klemme 53 Skal. Min.Spannung.
2	Signalfehler	Х	X		Parameter 6-12 Klemme 53 Skal. Min.Strom.
					Parameter 6-20 Klemme 54 Skal. Min.Spannung.
					Parameter 6-22 Klemme 54 Skal. Min.Strom.
					Siehe auch Parametergruppe 6-0* Analoger Ein-/Ausgang
3	Kein Motor	Х			Am Frequenzumrichter ist kein Motor angeschlossen.
					Versorgungsseitiger Phasenausfall oder zu hohe Spannungsasymmetrie.
4	Netzasymmetrie	Χ	X	Х	Versorgungsspannung überprüfen. Siehe Parameter 14-12 Netzphasen-
					Unsymmetrie.
7	DC-Übersp.	Х	Х		Die Zwischenkreisspannung überschreitet den Grenzwert.
8	DC-Untersp.	Χ	l x		Zwischenkreisspannung liegt unter dem Spannungsgrenzwert des
	De ontersp.				Steuersystems.
9	WR-Überlast	Χ	l x		Der Frequenzumrichter wurde zu lange Zeit mit mehr als 100 %
					Ausgangsstrom belastet.
10	Motor-ETR	Х	l x		Der Motor überhitzt, weil er zu lange mit mehr als 100 % belastet
	Übertemp.				wurde. Siehe <i>Parameter 1-90 Thermischer Motorschutz</i> .
11	Motor Therm.	Χ	X		Der Thermistor bzw. die Verbindung zum Thermistor ist unterbrochen.
	Über				Siehe Parameter 1-90 Thermischer Motorschutz.
13	Überstrom	Х	Х	Х	Die Spitzenstromgrenze des Wechselrichters ist überschritten.
14	Erdschluss	Х	Х	Х	Entladung zwischen Ausgangsphasen und Erde.
16	Kurzschluss		Х	Х	Kurzschluss im Motor oder an den Motorklemmen.
17	Steuerwort-	Χ	l x		Es besteht keine Kommunikation zum Frequenzumrichter. Siehe
	Timeout				Parametergruppe 8-0* Opt./Schnittstellen
24	Lüfterfehler	Х	X		Externe Lüfter sind aufgrund defekter Hardware oder nicht montierter
					Lüfter ausgefallen.



Alarm/				Abschalt	
Warnungs	Fehlertext	Warnung	Alarm	blockieru	Problemursache
nummer				ng	
25	Bremswi-		X	X	Bremswiderstand Kurzschluss: Der Frequenzumrichter überwacht den
	derstand				Bremswiderstand während des Betriebs. Wenn der Bremswiderstand
	Kurzschluss				einen Kurzschluss verursacht, wird die Bremsfunktion unterbrochen und
					eine Warnung angezeigt. Schalten Sie den Frequenzumrichter aus und
					tauschen Sie den Bremswiderstand aus.
27	Kurzschluss		X	X	Bremschopperfehler: Es besteht ein Kurzschluss am Bremstransistor,
	Raizsemass		^	^	weshalb die Bremsfunktion unterbrochen ist. Bei einem Kurzschluss
					wird erhebliche Leistung zum Bremswiderstand übertragen. Schalten
					Sie den Frequenzumrichter als Vorsichtsmaßnahme gegen Brand aus.
28	Bremswiders-	X	X		Sie den Frequenzummenter dis vorsientsmashamme gegen bland das.
20	tandstest	^	^		Bremse geprüft und Fehler erkannt.
	tariastest				Die Motorphase U fehlt. Phase prüfen. Siehe
30	U-Phasenfehler		Х	Х	Parameter 4-58 Motorphasen Überwachung.
					Die Motorphase V fehlt. Phase prüfen. Siehe
31	V-Phasenfehler		X	Х	Parameter 4-58 Motorphasen Überwachung.
32	W-Phasenfehler		X	Х	Die Motorphase W fehlt. Phase prüfen. Siehe
		.,			Parameter 4-58 Motorphasen Überwachung.
34	Feldbus-Fehl.	Х			
35	Optionsfehler		Х		
36	Netzausfall	Х			
38	Interner Fehler		Х	Х	Kontaktieren Sie den örtlichen Danfoss-Zulieferer.
40	Überlast T27	X			
41	Überlast T29	Х			
44	Erdschluss		x	X	
	ENTSÄTT		_ ^	^	
	Spannungs-				
46	fehler IGBT-		X	Х	
	Ansteuerkarte				
47	Steuerspan-	Х	x	Х	Externe 24 V DC Steuerspannung ist möglicherweise überlastet.
77	nungsfehler	*	^	^	Externe 24 v De Stederspannung ist mognenerweise übenästet.
51	AMA U _{nom} , I _{nom}		l x		Die Einstellung von Motorspannung, Motorstrom und Motorleistung ist
J.	7 HVD C OHOHI, HIOHI				vermutlich falsch. Überprüfen Sie die Einstellungen.
52	AMA I _{nom} zu		l x		Der Motorstrom ist zu niedrig. Überprüfen Sie die Einstellungen.
52	niedrig		_ ^		ber motorstrom ist zu meung. Oberprüfen sie die Einstellungen.
53	AMA Motor zu		X		Der Motor ist für die Durchführung der AMA zu groß.
33	groß		^		Der Motor ist für die Durchführling der AMA zu groß.
54	AMA Motor zu		Х		Der Motor ist für die Durchführung der AMA zu klein.
34	klein		^		Der Motor ist für die Durchführling der AMA zu klein.
	AMA-Daten				Die gefundenen Parameterwerte vom Motor sind außerhalb des
55	außerhalb des		X		
	Bereichs				zulässigen Bereichs.
56	AMA Abbruch		Х		Der Benutzer hat die AMA abgebrochen.
					Versuchen Sie einen Neustart der AMA, bis die AMA durchläuft.
					HINWEIS
					Wiederholter Betrieb kann zu einer Erwärmung des Motors
57	AMA-Timeout		l x		führen, was wiederum eine Erhöhung der Widerstände Rs
-			^		und Rr bewirkt. Im Regelfall ist diese Erhöhung des
					Widerstands jedoch nicht kritisch.
					Triderstands jedoch ment kindsen.
			-	-	
58	AMA interner	Х	x		Kontaktieren Sie den örtlichen Danfoss-Zulieferer.
	Fehler	<u> </u>			D 6: 117 1 W 11 2 110 6
59	Stromgrenze	Х	Х		Der Strom ist höher als der Wert in Parameter 4-18 Stromgrenze.

6





Alarm/				Abschalt	
Warnungs	Fehlertext	Warnung	Alarm	blockieru	Problemursache
nummer				ng	
60	Externe Verrie- gelung		х		Die externe Verriegelung wurde aktiviert. Zur Wiederaufnahme des Normalbetriebs legen Sie 24 V DC an die Klemme an, die für externe Verriegelung programmiert ist und quittieren Sie den Frequenzumrichter. Quittieren Sie ihn über die serielle Schnittstelle, digitale E/A oder indem Sie die [Reset] auf dem LCP drücken).
63	Mech. Bremse		Х		Der mindestens erforderliche Strom zum Öffnen der mechanischen Bremse wurde nicht erreicht.
65	Steuerkar- tentemp	Х	Х	х	
66	Kühlkörpertem- peratur zu niedrig	Х			Die Kühlkörpertemperatur wird als 0°C gemessen. Das Ergebnis kann darauf hindeuten, dass der Temperatursensor defekt ist. Der Defekt führt dazu, dass sich die Lüfterdrehzahl auf das Maximum erhöht, um das Leistungsteil oder die Steuerkarte abzukühlen.
67	Optionen neu		Х		
69	Leistung Übertemp.	Х	х	х	Der Temperaturfühler der Leistungskarte erfasst entweder eine zu hohe oder eine zu niedrige Temperatur.
70	Ungültige FU- Konfiguration		Х	Х	Leistungsgrößenkonfigurationsfehler auf der Leistungskarte.
80	Antrieb initial- isiert		Х		Alle Parametereinstellungen des Frequenzumrichters wurden mit Werkseinstellungen initialisiert.
87	Auto DC- Bremsung	Х			Der Frequenzumrichter führt eine automatische DC-Bremsung durch.
88	Optionser- kennung		х	х	
93	Trockenlauf	Х	Х		
94	Kennlinienende	X	Х		
95	Riemenbruch	Х	х		Das Drehmoment liegt unter dem Drehmomentwert für keine Last. Dies weist auf einen Riemenbruch hin. Siehe Parametergruppe 22-6* Riemenbrucherkennung.
99	Rotor gesperrt		Х		Der Frequenzumrichter hat einen blockierten Rotor erkannt. Siehe Parameter 30–22 Locked Rotor Protection und Parameter 30–23 Locked Rotor Detection Time [s].
101	Durchfluss-/ Druckinforma- tionen fehlen		х		Durchfluss-/Druckinformationen fehlen.
126	Motor dreht		Х		Hohe Gegen-EMK-Spannung. Stoppen Sie den Rotor des PM-Motors.
127	Gegen-EMK zu hoch	Х			
200	Notfallbetrieb	Х			Der Notfallbetrieb wurde aktiviert.
202	Grenzen für Notfallbetrieb überschritten	Х			Der Notfallbetrieb hat einen oder mehrere garantierelevante Alarme unterdrückt.
206	Speichermodul	Х			
207	Speichermo- dulalarm		х	Х	

Tabelle 6.1 Warnungen und Alarmmeldungen



7 Technische Daten

7.1 Abstände, Abmessungen und Gewichtsangaben

7.1.1 Abstände

Beachten Sie alle in *Tabelle 7.1* aufgeführten Mindestabstände, damit ein ausreichender Luftstrom zum Frequenzumrichter gewährleistet ist.

Wenn der Luftstrom in der Nähe des Frequenzumrichters behindert wird, stellen Sie sicher, dass der Einlass von kühler Luft und der Auslass von heißer Luft aus dem Gerät gewährleistet ist.


	Gehäuse		Leistung ¹⁾ [kW]	Abstand o	ben/unten m]
Baugröße	Schutzart		3x380-480 V	Motor-Flanschende	Kühllüfterende
	FCP 106	FCM 106			
MH1	IP66/Typ 4X ²⁾	IP55	0.55–1.5	30	100
MH2	IP66/Typ 4X ²⁾	IP55	2.2-4.0	40	100
MH3	IP66/Typ 4X ²⁾	IP55	5.5–7.5	50	100

Tabelle 7.1 Mindestabstand zur Kühlung

2) Die angegebenen IP- und Typ-Nennwerte gelten nur, wenn der FCP 106 an einer Wandmontageplatte oder an einem Motor mit der Adapterplatte montiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung zwischen Adapterplatte und Motor über eine Schutzart verfügt, die der eingesetzten Kombination aus Motor und Frequenzumrichter entspricht. Für die Stand-alone-Anwendung ist die Schutzart IP00, offener Typ.

Baugröße	Maximale Tiefe der Bohrung in der Adapterplatte (A)	Maximale Höhe der Schraube über der Adapterplatte			
	[mm]	(B) [mm]			
MH1	3	0.5			
MH2	4	0.5			
MH3	3.5	0.5			

Tabelle 7.2 Informationen über Schrauben zur Befestigung der Motoradapterplatte



1	Adapterplatte
2	Schraube
Α	Maximale Tiefe der Bohrung in der Adapterplatte
В	Maximale Höhe der Schraube über der Adapterplatte

Abbildung 7.1 Schrauben zur Befestigung der Motoradapterplatte

¹⁾ Die Nennleistungen beziehen sich auf HO, siehe Kapitel 7.2 Elektrische Daten.



7.1.2 FCP 106 Abmessungen




Abbildung 7.2 FCP 106-Abmessungen

	Leistung ¹⁾	Länge		Länge Breite Höhe		Kabelverschraubung		Befestigungs	
	[kW]	[mm (in)]	[mm (in)]	[n	nm (in)]	Durchmesser		bohrung
					Normaler	Normaler Hoher Deckel für			
Gehäusetyp					Deckel	Deckel VLT® PROFIBUS DP			
						MCA 101-			
						Option			
	3x380-480 V	Α	a	В	С	С	Х	Υ]
MH1	0,55–1,5	231,4 (9,1)	130 (5,1)	162,1 (6,4)	106,8 (4,2)	121,4 (4,8)	M20	M20	M6
MH2	2,2-4,0	276,8 (10,9)	166 (6,5)	187,1 (7,4)	113,2 (4,5)	127,8 (5,0)	M20	M20	M6
MH3	5,5–7,5	321,7 (12,7)	211 (8,3)	221,1 (8,7)	123,4 (4,9)	138,1 (5,4)	M20	M25	M6

Tabelle 7.3 FCP 106-Abmessungen

1) Die Nennleistungen beziehen sich auf HO, siehe Kapitel 7.2 Elektrische Daten.



7.1.3 FCM 106 Abmessungen




Tabelle 7.4 FCM 106-Abmessungen: Fußmontage - B3 Asynchron- oder PM-Motor






Tabelle 7.5 FCM 106-Abmessungen: Flanschmontage - B5, B35 für Asynchron- oder PM-Motor






Tabelle 7.6 FCM 106-Abmessungen: Oberflächenmontage - B14, B34 für Asynchron- oder PM-Motor






Tabelle 7.7 FCM 106-Abmessungen: Welle Antriebsende - Asynchron- oder PM-Motor

7.1.4 Gewicht

Addieren Sie zur Berechnung des Gesamtgewichts der Einheit das

- Gewicht von Frequenzumrichter und Adapterplatte, siehe *Tabelle 7.8*.
- Gewicht des Motors, siehe *Tabelle 7.9*.

	Gewicht							
Gehäusetyp	FCP 106	Motoradapterplatte [kg (lb)]	Kombination von FCP 106					
	[kg (lb)]		und Motoradapterplatte [kg (lb)]					
MH1	3,9 (8,6)	0,7 (1,5)	4,6 (10,1)					
MH2	5,8 (12,8)	1,12 (2,5)	6,92 (15,3)					
MH3	8,1 (17,9)	1,48 (3,3)	9,58 (21,2)					

Tabelle 7.8 Gewicht des FCP 106

		PM-M	lotor		Asynchronmotor				
Wellenleistung	1500 U	/min	3000 U	/min	1500 U	l/min	3000 U	J/min	
[kW]	Motor-	Gewicht	Motor-	Gewicht	Motor-	Gewicht	Motor-	Gewicht	
	bau-	[kg (lb)]	bau-	[kg (lb)]	bau-	[kg (lb)]	bau-	[kg (lb)]	
	größe		größe		größe		größe		
0,55	71	4,8 (10,6)	-		-	-			
0,75	71	5,4 (11,9)	71	4,8 (10,6)	80S	11 (24,3)	71	9,5 (20,9)	
1,1	71	7,0 (15,4)	71	4,8 (10,6)	90S	16,4 (36,2)	80	11 (24,3)	
1,5	71	10 (22)	71	6,0 (13,2)	90L	16,4 (36,2)	80	14 (30,9)	
2,2	90	12 (26,5)	71	6,6 (14,6)	100L	22,4(49,4)	90L	16 (35,3)	
3	90	14 (30,9)	90S	12 (26,5)	100L	26,5 (58,4)	100L	23 (50,7)	
4	90	17 (37,5)	90S	14 (30,9)	112M	30,4 (67)	100L	28 (61,7)	
5,5	112	30 (66)	90S	16 (35,3)	132S	55 (121,3)	112M	53 (116,8)	
7,5	112	33 (72,8)	112M	26 (57,3)	132M	65 (143,3)	112M	53 (116,8)	

Tabelle 7.9 Ungefähres Motorgewicht



7.2 Elektrische Daten

7.2.1 Netzversorgung 3 x 380-480 VAC – Normale und hohe Überlast

Gehäuse	MH1								MH2					МНЗ
Genause	PK55	PK	75	P1	K1	P1	K5	P2	K2	P3	КО	P4	K0	P5K5
Überlast ¹⁾	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО
Typische Wellen-	0.5		0.7	75	1.	1	1	.5	2.	า	,	.0		4.0
leistung [kW]	0))	0	73	١.	.1				.2	3	.0		4.0
Typische Wellen-	0.7	75	1.	٥	1.	5	2	.0	3.	n	4	.0		5.0
leistung [PS]	0	, ,	1.	.0				.0	J.	.0		.0		5.0
Maximaler														
Kabelquerschnitt														
der Klemmen ²⁾	4/	12	4/	12	4/	12	4/	12	4/	12	4/	12		4/12
(Netz, Motor)														
[mm ² /AWG]														
Ausgangsstrom									-					
40 °C Umgebungst	emperat	ur												
Dauerbetrieb	1	1.7 2		2.2 3.0		3.7 5.3		5.3 7.2		a	9.0			
(3x380-440 V) [A]	1.	.,,	2.		٥.		3	./	٥.		_ ′			9.0
Überlast	1.9	2.7	2.4	3.5	3.3	4.8	4.1	5.9	5.8	8.5	7.9	11.5	9.9	14.4
(3x380-440 V) [A]	1.9	2.7	2.4	ر.ر	ر. د	7.0	4.1	٥.۶	5.0	0.5	7.9	11.5	9.9	14.4
Dauerbetrieb	1.	6	2.1		1 2.8		3	.4	4	8	6.3		8.2	
(3x440-480 V) [A]		.0	2.		2.				7.					0.2
Überlast	1.8	2.6	2.3	3.4	3.1	4.5	3.7	5.4	5.3	7.7	6.9	10.1	9.0	13.2
(3x440-480 V) [A]	1.0	2.0	2.3	3.1	3.1	٦.5	5.7	3.7	3.3	7.7	0.5	10.1	7.0	13.2
Max. Eingangsstror	n													
Dauerbetrieb	1	.3	2.	1	2.	4	3	.5	5 4.7		6.3		8.3	
(3x380-440 V) [A]			2.		2.		,	.5	7.			.5		0.5
Überlast	1.4	2.0	2.3	2.6	2.6	3.7	3.9	4.6	5.2	7.0	6.9	9.6	9.1	12.0
(3x380-440 V) [A]	1	2.0	2.3	2.0	2.0	5.7	3.5	1.0	3.2	7.0	0.5	5.0	7.1	12.0
Dauerbetrieb	1.2		1.	8	2.	2	2	.9	3.	9	5	.3		6.8
(3x440-480 V) [A]	·		•				_		3.9		5.5		0.0	
Überlast	1.3	1.9	2.0	2.5	2.4	3.5	3.2	4.2	4.3	6.3	5.8	8.4	7.5	11.0
(3x440-480 V) [A]			2.0	4.9	2		J.2	1.2		0.5		0.1		11.0
Maximale Netzsi-				Siehe Ka	apitel 7.10	0 Technis	sche Date	en zu Sic	herungen	und Tre	nnschalte	ern.		
cherungen					r									

Tabelle 7.10 Netzversorgung 3 x 380-480 VAC – Normale und hohe Überlast: Bauform MH1, MH2 und MH3

Für einen für hohe Überlast bestimmten Frequenzumrichter sind entsprechende Motornenndaten erforderlich. Zum Beispiel zeigt Tabelle 7.10, dass bei einem 1,5-kW-Motor für hohe Überlast ein P2K2-Frequenzumrichter erforderlich ist.

2) Der maximale Kabelquerschnitt ist der größte Kabelquerschnitt, den Sie an die Klemmen anschließen können. Beachten Sie immer nationale und örtliche Vorschriften.

¹⁾ NO: Normale Überlast, 110 % für 1 Minute. HO: Hohe Überlast, 160 % für 1 Minute.



Gehäuse		MH3	
Genause	P5K5	P7	′K5
Überlast ¹⁾	NO	НО	NO
Typische Wellenleistung [kW]	5.	5	7.5
Typische Wellenleistung [PS]	7.	5	10
Maximaler Kabelquerschnitt der Klemmen ²⁾			
(Netz, Motor)	4/1	12	4/12
[mm²/AWG]			
Ausgangsstrom			
40 °C Umgebungstemperatur			
Dauerbetrieb	1:	2	15.5
(3x380-440 V) [A]	' <i>'</i>	15.5	
Überlast	13.2	19.2	17.1
(3x380-440 V) [A]	13.2	19.2	17.1
Dauerbetrieb	1:	14	
(3x440–480 V) [A]	ı	ı	14
Überlast	12.1	13.2	15.4
(3x440–480 V) [A]	12.1	13.2	15.4
Max. Eingangsstrom			
Dauerbetrieb	1	1	15
(3x380-440 V) [A]			13
Überlast	12	17	17
(3x380-440 V) [A]	12	.,	''
Dauerbetrieb	9.	13	
(3x440–480 V) [A]	,	•	13
Überlast	10	15	14
(3x440–480 V) [A]			
Maximale Netzsicherungen	Siehe <i>Kapitel 7.10 Tech</i>	en und Trennschaltern.	

Tabelle 7.11 Netzversorgung 3 x 380-480 VAC – Normale und hohe Überlast: Bauform MH3

1) NO: Normale Überlast, 110 % für 1 Minute. HO: Hohe Überlast, 160 % für 1 Minute.

Für einen für hohe Überlast bestimmten Frequenzumrichter sind entsprechende Motornenndaten erforderlich. Zum Beispiel zeigt Tabelle 7.11, dass bei einem 5,5-kW-Motor für hohe Überlast ein P7K5-Frequenzumrichter erforderlich ist.

2) Der maximale Kabelquerschnitt ist der größte Kabelquerschnitt, den Sie an die Klemmen anschließen können. Beachten Sie immer nationale und örtliche Vorschriften.



7.3 Netzversorgung

Netzversorgung (L1, L2, L3)

Versorgungsspannung 380-480 V ±10%

Niedrige Netzspannung/Netzausfall:

Bei einer niedrigen Netzspannung oder einem Netzausfall arbeitet der Frequenzumrichter weiter, bis die Zwischenkreisspannung unter den minimalen Stopppegel abfällt, typischerweise 15 % unter der niedrigsten Versorgungsnennspannung des Frequenzumrichters. Bei einer Netzspannung von weniger als 10 % unterhalb der niedrigsten Versorgungsnennspannung des Frequenzumrichters erfolgt kein Netz-Ein und es wird kein volles Drehmoment erreicht.

Netzfrequenz	50 Hz
Maximale kurzzeitige Asymmetrie zwischen Netzphasen	3,0 % der Versorgungsnennspannung
Wirkleistungsfaktor (λ)	≥0,9 bei Nennlast
Verschiebungsleistungsfaktor (cosφ)	Nahe 1 (> 0,98)
Schalten am Netzeingang L1, L2, L3 (Einschaltvorgang)	max. 2 x/Min.
Umgebung gemäß EN 60664-1 und IEC 61800-5-1	Überspannungskategorie III/Verschmutzungsgrad 2
Das Garät gignot sich für Notze, die einen Kurzschlussstrom von	mavimal

Das Gerät eignet sich für Netze, die einen Kurzschlussstrom von maximal

- 100.000 Aeff (symmetrisch) bei maximal je 480 V liefern, mit als Abzweigschutz eingesetzten Trennschaltern.
- Siehe Tabelle 7.15 und Tabelle 7.16 bei mit als Abzweigschutz eingesetzten Trennschaltern.

7.4 Schutzfunktionen und Eigenschaften

Schutzfunktionen und Eigenschaften

- Elektronischer thermischer Motorüberlastschutz
- Die Temperaturüberwachung des Kühlkörpers stellt sicher, dass der Frequenzumrichter bei Erreichen einer Temperatur von 90 °C (194 °F) ±5 °C (41 °F) abschaltet. Sie können eine Überlastabschaltung durch hohe Temperatur erst zurücksetzen, nachdem die Kühlkörpertemperatur wieder unter 70 °C (158 °F) ±5 °C (41 °F) gesunken ist. Beachten Sie, dass diese Temperaturen je nach Leistungsgröße, Gerätebaugröße, Schutzart usw. abweichen können. Die automatische Leistungsreduzierung des Frequenzumrichters sorgt dafür, dass die Kühlkörpertemperatur keine 90 °C (194 °F) erreicht.
- Die Motorklemmen U, V und W des Frequenzumrichters sind bei Netz-Einschaltung und beim Start des Motors gegen Erdschluss geschützt.
- Bei fehlender Motorphase schaltet der Frequenzumrichter ab und gibt eine Warnung aus.
- Bei fehlender Netzphase schaltet der Frequenzumrichter ab oder gibt eine Warnung aus (je nach Last).
- Die Überwachung der Zwischenkreisspannung stellt sicher, dass das Frequenzumrichter abschaltet, wenn die Zwischenkreisspannung zu niedrig oder zu hoch ist.
- Der Frequenzumrichter ist an den Motorklemmen U, V und W gegen Erdschluss geschützt.
- Alle Steuerklemmen und die Relaisklemmen 01-03/04-06 entsprechen PELV. Dies gilt jedoch nicht für den geerdeten Dreieck-Zweig über 300 V.

7.5 Umgebungsbedingungen

Umgebung

66/Typ 4X ¹⁾
66/Type 4X
66/Type 4X
IP66
Cl. 5.2,6.4
25,0 g
es Betriebs
Klasse 3C3
5 (10 Tage)
•



Umgebungstemperatur	40 °C (104 °F) (24-Stunden-Mittelwert)
Min. Umgebungstemperatur bei Volllast	-10 °C (14 °F)
Min. Umgebungstemperatur bei reduzierter Leistung	-20 °C (-4 °F)
Minimale Umgebungstemperatur bei reduzierter Leistung	50 °C (122 °F)
Temperatur bei Lagerung	-25 bis +65 °C (-13 bis +149 °F)
Temperatur bei Transport	-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)
Max. Höhe über dem Meeresspiegel ohne Leistungsreduzierung	1000 m (3280 ft)
Max. Höhe über dem Meeresspiegel mit Leistungsreduzierung	3000 m (9842 ft)
Sicherheitsnormen	EN/IEC 60204-1, EN/IEC 61800-5-1, UL 508C
EMV-Normen, Störaussendung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-12, EN 55011, EN 61000-6-4
EMV-Normen, Störfestigkeit	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2
Energieeffizienzklasse, VLT® DriveMotor FCP 106 ²⁾	IE2
Energieeffizienzklasse, VLT® DriveMotor FCM 106	IES

¹⁾ Die angegebenen IP- und Typ-Nennwerte gelten nur, wenn der FCP 106 an einer Wandmontageplatte oder an einem Motor mit der Adapterplatte montiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Dichtung zwischen Adapterplatte und Motor über eine Schutzart verfügt, die der eingesetzten Kombination aus Motor und Frequenzumrichter entspricht. Für die Stand-alone-Anwendung ist die Schutzart IPOO, offener Typ.

- 2) Bestimmt gemäß EN50598-2 bei:
 - Nennlast
 - 90 % der Nennfrequenz
 - Schaltfrequenz-Werkseinstellung.
 - Schaltmodus-Werkseinstellung

7.6 Technische Daten zu Kabeln

Kabellängen und Querschnitte

Maximale Motorkabellänge für Wandmontagesatz, abgeschirmt/geschirmt	0,5 m (1,64 ft)
Maximaler Querschnitt für Motor, Netz für MH1-MH3	4 mm²/11 AWG
Maximaler Querschnitt DC-Klemmen an Bauformen MH1-MH3	4 mm²/11 AWG
Max. Querschnitt für Steuerklemmen, starrer Draht	2,5 mm ² /13 AWG
Max. Querschnitt für Steuerklemmen, flexibles Kabel	2,5 mm ² /13 AWG
Mindestquerschnitt für Steuerklemmen	0,05 mm²/30 AWG
Maximaler Querschnitt für Thermistoreingang (am Motoranschluss)	4 mm²/11 AWG

7.7 Steuereingang/-ausgang und Steuerdaten

-	•		••	
חו(ו	ııtal	AID	gär	വമ
ν iq	Ita	CIII	gai	190

Programmierbare Digitaleingänge	4
Klemme Nr.	18, 19, 27, 29
Logik	PNP oder NPN
Spannungsniveau	0–24 V DC
Spannungsniveau, logisch 0 PNP	<5 V DC
Spannungsniveau, logisch 1 PNP	>10 V DC
Spannungspegel, logisch 0 NPN	>19 V DC
Spannungspegel, logisch 1 NPN	<14 V DC
Maximale Spannung am Eingang	28 V DC
Eingangswiderstand, R _i	Ca. 4 kΩ
Digitaleingang 29 als Pulseingang	Maximale Frequenz 32 kHz Gegentakt & 5 kHz (O.C.)

Analogeingänge

Anzahl Analogeingänge	2
Klemme Nr.	53, 54
Klemme 53 Modus	Parameter 6-19 Terminal 53 mode: 1=Spannung, 0=Strom
Klemme 54 Modus	Parameter 6-29 Klemme 54 Funktion: 1=Spannung, 0=Strom



	rodukthandbuch
Cooppupation	0
Spannungsniveau Eingangswiderstand, R _i	Ca. `
Höchstspannung	Cd.
Strombereich	0/4 bis 20 mA (skali
Eingangswiderstand, R _i	0/4 DI3 20 IIIA (3Kdiii
Maximaler Strom	2
Analogausgang	
Analogausgang Anzahl programmierbarer Analogausgänge	
Klemme Nr.	42
Strombereich am Analogausgang	0/4–2
Maximale Last zum Bezugspotential am Analo	
Maximale Spannung am Analogausgang	guasgarig
Genauigkeit am Analogausgang	Maximale Abweichung: 0,4 % der Gesam
Auflösung am Analogausgang	maximale Abwelchding, 0,4 % dei Gesam
1) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als	
Digitalausgang	
Anzahl Digitalausgänge Klemmen 27 und 29	
	22
Klemme Nr.	27
Spannungsniveau am Digitalausgang	0
Maximaler Ausgangsstrom (Körper und Quelle K <mark>lemmen 42 und 45</mark>) 4
Klemme Nr.	42
Spannungsniveau am Digitalausgang	
	2
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang	
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss	Eingang programmieren.
2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt.
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr.	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr.	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt.
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr.	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX- 61 Masse für Klemmen 68 u
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 8 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 8 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05) ¹⁾ auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last)
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 8 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V A05) ¹⁾ auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last bei cosφ
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05) ¹⁾ auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V AC,
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-10,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-10,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-10)	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05) ¹⁾ auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V AC,) ¹⁾ auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last bei cosφ 250 V AC,
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1 0,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC- Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05 10 auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V AC, 11 auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V AC, 13 auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 30 V DC (3) auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last)
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1 0,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05) ¹⁾ auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V AC,) ¹⁾ auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last bei cosφ 250 V AC,
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-10,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-10,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-10,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-10,4)	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05)1) auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V AC,)1) auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last bei cosφ 250 V AC,)1) auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last) 30 V DC, 3)1) auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last) 24 V DC,)1) auf 01-03/04-06 (NC/Öffner) (ohmsche Last)
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-1 0,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u. 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05 u. 8 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05 u. 250 V AC, 10 auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last bei cosφ 250 V AC, 10 auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last) u. 30 V DC, 30 uf 01-03/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last) u. 250 V AC, 250 V AC, 250 V AC, 30 uf 01-03/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last) u. 250 V AC, 250 V AC,
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-10,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-20,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-20,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-10,4)	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05 10 auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V AC, 250 V AC, 250 V AC, 30 V DC 31 auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (induktive Last) 24 V DC, 250 V AC, 250 V AC, 250 V AC, 10 auf 01-03/04-06 (NC/Öffner) (ohmsche Last) 250 V AC, 250 V AC,
Maximaler Ausgangsstrom am Digitalausgang Maximale Last am Digitalausgang 1) Sie können die Klemmen 27 und 29 auch als 2) Sie können die Klemmen 42 und 45 auch als Die Digitalausgänge sind von der Versorgungss Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle Klemme Nr. Klemme Nr. Klemme Nr. Maximale Last Relaisausgang Programmierbarer Relaisausgang Relais 01 und 02 Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-10,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (DC-20,4) Maximaler Belastungsstrom der Klemme (AC-10,4)	Eingang programmieren. Analogausgang programmieren. pannung (PELV) und anderen Hochspannungsklemmen galvanisch getrennt. 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-61 Masse für Klemmen 68 u 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05. 10 auf 01-02/04-05 (NO/Schließer) (ohmsche Last) 250 V AC, 250 V AC, 250 V AC, 30 V DC, 250 V AC, 30 V DC, 250 V AC, 30 V DC,



Steuerkarte, 10 V DC-Ausgang

Klemme Nr.	50
Ausgangsspannung	10,5 V ±0,5 V
Maximale Last	25 mA

7.8 Anzugsdrehmomente für Anschlüsse

Ort	Тур	Drehmomentregler
		[Nm (in-lb)]
Frontabdeckungsschrauben	T20 oder Schlitz	3–3,5 (26,6–31)
Kunststoffkabel-Blindstecker	Steckschlüssel 24 mm oder 28 mm	2,2 (19,5)
Steuerkarte	T10	1,3 (11,5)
Relaiskarte	T10	1,3 (11,5)
Steuerplatte	T20 oder Schlitz	1,5 (13,3)
Anschluss an Adapterplatte	T20 oder Schlitz	7,0 (62)

Tabelle 7.12 Anzugsmoment für externe Schrauben des Frequenzumrichters

Baugröße	Leistung ¹⁾ [kW]			Di	rehmomentreg [Nm (in-lb)]	ller		
baugioise	3x380-480 V	Netz	Motor	DC-	Steuer-	Masse	Relais	EMV-Schalter
				Verbindung	klemmen			
MH1	0,55–1,5		Crimp,					
MH2	2,2-4 (3,0-5,0)		kein					
MH3	5,5–7,5	1,4 (12,4)	angewendete	1,4 (12,4)	0,5 (4,4)	3,0 (26,6)	0,5 (4,4)	0,9 (8,0)
			S					
			Drehmoment					

Tabelle 7.13 Anzugsmoment für interne Schrauben des Frequenzumrichters

1) Nennleistungen beziehen sich auf NO, siehe Kapitel 7.2 Elektrische Daten.

Baugröße	Leistung ¹⁾ [kW]				Тур			
Daugione	3x380-480 V	Netz	Motor	DC-	Steuer-	Masse	Relais	EMV-
				Verbindung	klemmen			Schalter
MH1	0,55–1,5					T20,		
MH2	2,2-4 (3,0-5,0)	Schlitz oder	Crimp	Schlitz oder	Schlitz oder	Schlitz oder	Schlitz	T20 oder
MH3	5,5–7,5	Kreuzschlitz	Cillip	Kreuzschlitz	Kreuzschlitz	10-mm-	Jennez	Schlitz
						Steckschlüssel		

Tabelle 7.14 Schraubentypen für die internen Schrauben des Frequenzumrichters

1) Nennleistungen beziehen sich auf NO, siehe Kapitel 7.2 Elektrische Daten.

7.9 Technische Daten des FCM 106-Motors

Ausgangsspannung	0-100 % der Versorgungsspannung
Ausgangsfrequenz, Asynchronmotor	0–200 Hz (VVC+), 0–400 Hz (u/f)
Ausgangsfrequenz, PM-Motor	0–390 Hz (VVC+ PM)
Schalten am Ausgang	Unbegrenzt
Rampenzeiten	0,05–3600 s
Thermistoreingang (bei Motoranschluss)	
Eingangsbedingungen	Fehler: >2,9 k Ω , kein Fehler: <800 Ω



7.10 Technische Daten zu Sicherungen und Trennschaltern

Überspannungsschutz

Sorgen Sie für einen Überlastschutz, um eine Überhitzung der Kabel in der Anlage auszuschließen. Führen Sie den Überspannungsschutz stets gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften aus. Die Sicherungen müssen für den Schutz eines Kreislaufs ausgelegt sein, der imstande ist, höchstens 100.000 A_{eff} (symmetrisch), 480 V max. zu liefern. Siehe *Tabelle 7.15* und *Tabelle 7.16* für die Bremskapazität des Danfoss CTI25M-Trennschalters bei max. 480 V.

UL-Konformität/Nicht-UL-Konformität

Verwenden Sie die in *Tabelle 7.15*, *Tabelle 7.16* und *Tabelle 7.17* aufgelisteten Trennschalter und Sicherungen, damit die Übereinstimmung mit UL 508C oder IEC 61800-5-1 gewährleistet ist.

HINWEIS

SACHSCHÄDEN

Im Falle einer Fehlfunktion kann das Nichtbeachten der Empfehlung zu Schäden am Frequenzumrichter führen.

Gehäusegröße	Leistung ¹⁾ [kW]	Hauptschalter						
	3x380–480 V	Empfohlen, mit UL-Zertifi- zierung	Brems- kapazität	Maximale UL	Brems- kapazität			
	0,55	CTI25M - 47B3146	100000	CTI25M - 047B3149	50000			
MH1	0,75	CTI25M - 47B3147	100000	CTI25M - 047B3149	50000			
	1,1	CTI25M - 47B3147	100000	CTI25M - 047B3150	6000			
	1,5	CTI25M - 47B3148	100000	CTI25M - 047B3150	6000			
	2,2	CTI25M - 47B3149	50000	CTI25M - 047B3151	6000			
MH2	3,0 (4,0)	CTI25M - 47B3149	50000	CTI25M - 047B3151	6000			
	4,0 (5,0)	CTI25M - 47B3150	6000	CTI25M - 047B3151	6000			
MH3	5,5	CTI25M - 47B3150	6000	CTI25M - 047B3151	6000			
IVIDS	7,5	CTI25M - 47B3151	6000	CTI25M - 047B3151	6000			

Tabelle 7.15 Trennschalter, mit UL-Zertifizierung

Gehäusegröße	Leistung ¹⁾ [kW]	Hauptschalter						
	3x380–480 V	nicht UL empfohlen	Brems- kapazität	Maximal ohne UL	Brems- kapazität			
	0,55	CTI25M - 47B3146	100000	CTI25M - 47B3149	100000			
MH1	0,75	CTI25M - 47B3147	100000	CTI25M - 47B3149	100000			
	1,1	CTI25M - 47B3147	100000	CTI25M - 47B3150	50000			
	1,5	CTI25M - 47B3148	100000	CTI25M - 47B3150	50000			
	2,2	CTI25M - 47B3149	100000	CTI25M - 047B3151	15000			
MH2	3,0 (4,0)	CTI25M - 47B3149	100000	CTI25M - 047B3151	15000			
	4,0 (5,0)	CTI25M - 47B3150	50000	CTI25M - 047B3102 ¹⁾	15000			
МНЗ	5,5	CTI25M - 47B3150	50000	CTI25M - 047B3102 ¹⁾	15000			
	7,5	CTI25M - 47B3151	15000	CTI25M - 047B3102 ¹⁾	15000			

Tabelle 7.16 Trennschalter, ohne UL-Zertifizierung

1) Maximaler Abschaltwert auf 32 A eingestellt.

	Leistung ¹⁾ [kW] 3x380–480 V	Sicherung							
Gehäusegrö ße		Empfohlen, mit UL-Zertifizierung	Maximale UI					Empfohlen ohne UL	Maximal ohne UL
			Тур						
		RK5, RK1, J, T, CC	RK5	RK1	J	T	cc	gG	gG
	0,55	6	6	6	6	6	6	10	10
MH1	0,75	6	6	6	6	6	6	10	10
MITT	1,1	6	10	10	10	10	10	10	10
	1,5	6	10	10	10	10	10	10	10





Gehäusegrö ße		Sicherung							
	Leistung ¹⁾ [kW] 3x380–480 V	Empfohlen, mit UL-Zertifizierung	Maximale UL					Empfohlen ohne UL	Maximal ohne UL
	3X38U-48U V		Тур						
		RK5, RK1, J, T, CC	RK5	RK1	J	T	cc	gG	gG
	2,2	6	20	20	20	20	20	16	20
MH2	3,0 (4,0)	15	25	25	25	25	25	16	25
	4,0 (5,0)	15	30	30	30	30	30	16	32
МН3	5,5	20	30	30	30	30	30	25	32
	7,5	25	30	30	30	30	30	25	32

Tabelle 7.17 Sicherungen

1) Die Nennleistungen beziehen sich auf HO, siehe Kapitel 7.2 Elektrische Daten.



8 Anhang

8.1 Abkürzungen und Konventionen

Schutzart	Die Schutzart ist eine genormte Spezifikation für
	elektrische Betriebsmittel, die den Schutz gegen
	das Eindringen von Fremdobjekten und Wasser
	beschreibt (Beispiel: IP20).
Dlx	DI1: Digitaleingang 1.
	DI2: Digitaleingang 2.
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit.
Fehler	Diskrepanz zwischen einem berechneten,
	beobachteten oder gemessenen Wert oder
	Zustand und dem vorgegebenen oder
	theoretisch richtigen Wert oder Zustand.
Werksein-	Werkseinstellungen im Auslieferungszustand des
stellung	Produkts.
Fehler	Ein Fehler kann einen Störungszustand
	verursachen.
Fehlerrück-	Eine Funktion, mit der nach Beheben eines
stellung	erkannten Fehlers durch Entfernen der Ursache
	des Fehlers der Frequenzumrichter in einen
	Betriebszustand zurückversetzt wird. Der Fehler
	ist dann nicht mehr aktiv.
MM	Speichermodul.
MMP	Speichermodul-Programmierung.
Parameter	Gerätedaten und -werte, die ausgelesen und (bis
	zu einem gewissen Umfang) festgelegt werden
	können.
PELV	Protective Extra Low Voltage, Schutzklein-
	spannung. Weitere Informationen finden Sie
	unter IEC 60364-4-41 oder IEC 60204-1.
Überge-	Speicherprogrammierbare Steuerung.
ordnete	
Steuerung	
(SPS)	
RS485	Feldbus-Schnittstelle gemäß EIA-422/485-
	Busbeschreibung, die serielle Datenübertragung
	zu mehreren Geräten ermöglicht.
Warnung	Wird der Begriff außerhalb des Zusammenhangs
	von Sicherheitsanweisungen verwendet,
	informiert eine Warnung über ein potenzielles
	Problem, das von einer Überwachungsfunktion
	erkannt wurde. Eine Warnung ist kein Fehler und
	führt nicht zu einem Übergang des Betriebs-
	zustands.

Tabelle 8.1 Abkürzungen

Konventionen

- Nummerierte Listen zeigen Vorgehensweisen.
- Aufzählungslisten zeigen weitere Informationen und Beschreibung der Abbildungen.
- Kursivschrift bedeutet:
 - Querverweise.
 - Link.
 - Fußnoten.
 - Parametername
 - Parametergruppenname.
 - Parameteroption.
- Alle Abmessungen in mm (Zoll).

8.2 Aufbau der Parametermenüs



BACnet-Geräteinstanz MS/TP Max. Master MS/TP Max. Info-Frames MS/TP Max. Info-Frames MS/TP Max. Info-Frames "I am"-Service Initialisierungspasswort Protokoll-Firmwaneversion Diagnose FC-Schnittstelle Zähler Busmeldungen Bus-Fehlernummer Gesendete Follower-Meldungen Follower-Timeout-Fehler Follower-Timeout-Fehler Follower-Timeout-Fehler Follower-Timeout-Fehler Gesendete Follower-Meldungen Follower-Timeout-Fehler Follower-Meldungen Follower-Mel
8-72 8-73 8-74 8-75 8-83 8-83 8-83 8-83 8-83 8-83 8-94 8-91 9-00 9-15 9-15 9-15 9-15 9-16 9-16 9-17 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18
Klemme 53 Modus Analogeingang 54 Klemme 54 Skal. Min.Spannung Klemme 54 Skal. Min.Spannung Klemme 54 Skal. Min.Spannung Klemme 54 Skal. Min.Spannung Klemme 54 Skal. Min.Stonn Klemme 54 Skal. Min.Soll/ Wert Klemme 54 Skal. Min.Skalierung Klemme 45 Digitalausgang 45 Klemme 45 Digitalausgang Klemme 45 Digitalausgang Klemme 45 Digitalausgang Klemme 42 Digitalausgang Klemme 42 Digitalausgang Klemme 42 Analogausgang Klemme 42 Analogausgang Klemme 42 Analogausgang Klemme 42 Analogausgang Klemme 42 Digitalausgang Klemme 42 Analogausgang Klemme 42 Eurktion Digramsertellungen Grundeinstellungen Grundeinstellungen Grundeinstellungen Grundeinstellungen Greegelte Steuerwort STW Steuerwort Timeout-Eurktion Diganose Trigger Geregelte Steuerwort Steuerwortprofil Konfigurierbares Steuerwort STW Froduct Code (Produktcode)
6-1-6 6-1-6
Motor Grenzen Motorfachrichtung Min. Motorfrequenz [Hz] Max. Motorfrequenz [Hz] Stromgrenze Max. Ausgangsfrequenz 2) Warnungen Warnings 2 (Warnungen 2) Warnung Frequenz Niedrig Warnung Strom niedrig Warnung Strom niedrig Warnung Strom niedrig Warnung Strom niedrig Warnung Stwert niedrig Warnung Istwert hoch Motorphasen-Überwachung Drehz.ausblendung Ausbl. Frequenz bis [Hz] Halbautom. AusblKonfig. Digit. fin-Mutgänge Grundeinstellungen Schaltlogik Klemme 27 Funktion Klemme 27 Funktion Klemme 19 Digitaleingang Klemme 19 Digitaleingang Klemme 29 Digitaleingang Fin Verzögerung Digitaleinsang
* 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Lastausgleich tief Lastausgleich tief Lastausgleich hoch Schlupfausgleich hoch Schlupfausgleich Zeitkonstante Resonanzdämpfung Zeitkonstante Min. Strom bei niedr. Drz. Startfunktion PM-Startfunktion PM-Startfunktion Motorfangschaltung Startpurktion Motorfangschaltung Startpurktion Motorfangschaltung Stoppfunktion Ein-Frequenz für Stoppfunktion [Hz] Verstärkung AC-Bremse DC-Halte-/Vorwärmstrom DC-Bremssett DC-Bremsett DC-Bremsett DC-Bremsett DC-Bremsett DC-Bremsett DC-Bremsett Generator. Bremsen Parking Zeit Generator. Bremsen Bremst Gfinen bei Motorstrom Bremse schließen bei Motorfrequenz Sollwert/Rampen Sollwert/Rampen Sollwert/Rampen
1-6** 1-6** 1-6** 1-6** 1-6** 1-6** 1-6** 1-6** 1-7** 1-7** 1-8** 1-7** 1-7** 1-7** 1-7** 1-8** 1-7** 1-7** 1-8** 1-7** 1-7** 1-7** 1-8** 1-8** 1-7** 1-7** 1-8** 1-8** 1-7**
Displaytext 2 Displaytext 3 Displaytext 3 LEP-fasten Hand Onl-LCP Taste (Off/Reset)-LCP-Taste (Off/Reset)-LCP-Taste Ropie/Speichern LCP-Kopie Parametersatz-Kopie Passwort Hauptmenii Passwort Motorylast Grundeinstellungen Regelverfahren Motorsteuerprinzip Drehmomentkennlinie Rechtslauf Bandbreite der Motorsteuerung Motorauswahl Motorat Motorat Motorat Motorsteuer Motorat Motorsteuer Motoratesuelliter niedrige Drehzahl Filter hohe Drehzahl Spannungskonstante Motorfrequenz Statorviderstand (Rs) Statorviderstand (Rs) Statorviderstand (Rs)
Displaytext Displaytext LCP-Tasten [Hand On]- [Auto On]- [Off(Reset) Kopie/Spei LCP-Kopie Parameters Passwort Hauptmeni Motor/Last Grundeinst Regelverfal Motorsteue Drehmome Rechtslauf Bandbreite Motorausw Motoraleistu Motorspann Motorfeistu Motorspann Mo
1-6* Lastabh, Einstellung 4-1* Motor Grenzen 6-16 Klemme 53 Filterzeitkonstante 8-70






	9 Alamhadhabung Notfallbetrieb * FU-Bypass * FU-Bypass 1 Verzögerungszeit FU-Bypass * Sonderfunktionen * Sonderfunktionen * Erw. Startanpassung * Startanoment hoch [3] 1 Hoher Anlaufmomentstrom [%] 2 Erkennung blockierter Rotor 3 Erkennungszeit blockierter Rotor [5]
	24.09 24.14.02 30.22 30.22 30.22 30.22 30.23
	20-0* Istwertunatural 20-0. Istwertanschluss 1 20-1 Istwertunaschluss 1 20-2* Istwert/Sollwert 20-2* Istwert/Sollwert 20-6 Ohne Geber 20-6 Dinheit ohne Geber 20-6 Einheit ohne Geber 20-6 Informationen ohne Geber 20-8* PLGrundeinstellungen 20-8* PLStarffrequenz [Hz] 20-8* PLStarffrequenz [Hz] 20-9* PLProgess Anti-Windup 20-9* PLProgess Vorsteuerung 20-9* No-Flow Leistungsangerung 20-9* No-Flow Leistungsausgleich 20-9* PLPROGESS Vorsteuerung 20-9* No-Flow Leistungsgeung 20-9* No-Flow Leistungsgeung 20-9* PLPROGESS Vorsteuerung 20-9* PLPROGESS Vorsteuerung 20-9* PLPROGESS Vorsteuerung 20-9* No-Flow Leistung 20-9* No-Flow Leistungsgeung 20-9* No-Flow Leistungsgeung 20-9* PLPROGESS Vorsteuerung 20-9* Riemenbruchwerzögerung 20-9* PLPROGESS Vorsteuerung 20-9* PLPROGESS Vorsteuerung 20-9* PLPROGESS Vo
	AND THE
	Anzeigen-Motor Leistung [kW] Motorspannung Frequenz Motorstom Frequenz [%] Drehmoment [1%] Drehmoment [1%] Drehmoment [1%] Leistung gefiltert [kW] Anzeigen Frequenzumrichter DC-Zwischenkreisspannung Kühlkörpertemperatur FC Überlast inv. WR-Strom SL Contr.Zustand Steuerstarentemp. Soll- & Istwerte Externer Sollwert Istwert [Einheit] Ein- & Ausgänge Digtaleingänge AE 53 Modus Analogeingang 53 Aralogeingang 54 Analogeingang 54 Analogeingang 42 Digtaleingang 42 Digtaleingang 99 Pulseingang 99 Pulseingang 99 Pulseingang 17 Relaisausgänge Zähler A Zähler B Analogausgang 45 Sighler A Zähler B Analogausgang 45 Digtaleusyang Pulseingang 29 [Hz] Relaisausgänge Steuerwort 1 Feldbus Steuerwort 1 Feldbus Schuerrwort 1 Feldbus Steuerwort 1 Feldbus Steuerwort 1 Feldbus Steuerwort 1 Feldbus Alammwort Alammwort Alammwort Warnwort
15-9* 15-97 15-97 15-97 16-07 16-01 16-02 16-02 16-03 16-03	16-14 16-10 16-11 16-13 16-15 16-16 16-18
Stromgrenzenregler, Proportionalverstärkung Stromgrenzenregler, Integrationszeit Stromgrenzenregler, Filterzeit Energieoptinierung Quadr.Mom. Anpassung Minimale AEO-Magnetisierung Stromoptinierung D-Achse für IPM Umgebung Zwischenkreis-Spannungskompensat Ausgangsfilter Grückeren keis-Appenden ein Ausgangsfilter Grückeren e	14-61 Funktion bei WR-Uberlast 16-13 14-63 Min. Takfrequenz 16-10 14-64 Dead Time Compensation, Level (Totzeit-Kompensation, Nullstrom-Pegel) 16-10 14-65 Speed Derate Dead Time Compensation, Speed Derate Dead Time Compensation, Speed Derate Dead Time Compensation 16-13 14-8* Optionserkennung 16-16 14-9* Fehlereinstellungen 16-16 14-9* Fehlereinstellungen 16-20 15-0* Betriebsstaten 16-23 15-0* Betriebsstaten 16-34 15-0* Motorlaufstunden 16-34 15-0* Betriebsstaten 16-34 15-0* Motorlaufstunden 16-34 15-0* Anzahl Überspannungen 16-34 15-0* Anzahl Überspannungen 16-54 15-0* Anzahl Überspannungen 16-54 15-0* Anzahl Überspannungen 16-54 15-3* Alarm Log 16-54 15-4* Ehlerspeicher: Fehler rogel 16-54
Steuerwort 1 Zustandswort 1 Programm Satz Datenwerte speichern Freq.umr. Reset DO Identification Definierte Parameter (1) Definierte Parameter (3) Definierte Parameter (4) Definierte Parameter (5) Definierte Parameter (5) Definierte Parameter (6)	9-90 Geänderte Parameter (1) 9-91 Geänderte Parameter (2) 9-91 Geänderte Parameter (3) 9-92 Geänderte Parameter (3) 9-93 Geänderte Parameter (5) 9-94 Geänderte Parameter (5) 13-08 SL-Einstellungen 13-00 SL-Controller Modus 13-00 SL-Controller Start 13-01 SL-Controller Stopp 13-03 Reset SLC 13-14 Vergleicher-Operand 13-10 Vergleicher-Funktion 13-12 Vergleicher-Mert 13-10 Vergleicher-Wert 13-20 SL-Timer 13-41 Logikregel Boolsch 1 13-42 Logikregel Boolsch 2 13-42 Logikregel Boolsch 3 13-42 Logikregel Boolsch 3 13-43 Logikregel Boolsch 3 13-54 Logikregel Boolsch 3 13-55 SL-Controller-Retion 13-10 SL-Controller-Retion 13-10 Takfrequenz 13-11 Augustagen 13-12 SL-Controller-Retion 13-13 Logikregel Boolsch 3 13-55 SL-Controller-Retion 13-14 Logikregel Boolsch 3 13-55 SL-Controller-Retion 13-15 Logikregel Boolsch 3 13-55 SL-Controller-Retion 14-07 Dead Time Compensation Level 14-07 Dead Time Gompensation 14-07 Dead Time Bias Current Level (Totzeit 14-08 Dämpfungsfaktor 14-10 Netzausfall 14-11 Netzapannung bei Netzphasenfehler 14-20 Quittierfunktionen 14-20 Quittierfunktionen 14-21 Automatische Wiederanlaufzeit 14-22 Betriebsart 14-23 Betriebsart 14-24 Servicecode 14-32 Servicecode



Index

A	
Abgeschirmtes Kabel	22, 25, 28
Abkürzungen	55
Ableitstrom	10
Abmessungen	43, 44, 45, 46
Abmessungen mit Asynchron- und PM-Motor	43
Abmessungen, FCM 106	43
Abmessungen, FCP 106	42
Abstand	20, 41
Abstand zur Kühlluftzirkulation	28
Adapterplatte	14, 22, 24
Aggressive Umgebungsbedingungen	49
Alarme, Liste	38
AMA	39
Anwendungen ohne Rückführung	33
Anzeigeleuchten	31
Assistent für PI-Einstellungen	35
Aufbau der Parametermenüs	56
Ausgänge Analogausgang Digitalausgang Relaisausgang	51
Ausgangsleitungen	28
Auspacken	11
Automatische Motoranpassung	39
В	
Bedientasten	31
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
C	
Code für Woche und Jahr	12
Code ful Woche und Jani	12
D	
DC-Überspannung	38
DC-Unterspannung	38
DeviceNet	4
Dichtung	14
Diskrepanz	
Display Display	
Dokument	
Siehe auch Manuell	1

Drenmomentregier	
Anzugsmoment, externe Verbindungspunkte, A	-dapterplat te 52
Anzugsmoment, interne Verbindungspunkte	52
DriveMotor	13, 15
Durchführen	28
E	
Eingänge	
Analogeingang Digitaleingang	
Eingangsstrom	28
Einschalten	30
Elektrische Anschlussübersicht	6
Elektrische Installation Siehe auch <i>Installation, elektrisch</i>	13, 18, 22
Elektronik-Altgeräte	7
EMV EMV-gerechte elektrische Installation	
EMV-gerechte Installation	
EMV-Filter	
EMV-Schalter	
Entladezeit	
Erdanschluss	
Erdschluss	
Erdung	
Erschütterungen	
ETR	38
Externe Verriegelung	40
Externen Reglern	5
F	
Fehler stromschutz schalter	10
Fernbefehlen	5
G	
Gelieferte Teile	11
Große Höhenlagen	10
Н	
Hauptmenü	37
Hauptschalter	
Heben	
Hochspannung	
I	
ldentifikation	11, 12
Inbetriebnahme	







Inbetriebnahmeassistent	LCP
Inbetriebnahmeassistent für Anwendungen ohne Rückfüh-	LCP-Anschluss
rung 33	LCP-Kabel32
Installation	Leistungsfaktor28
Checkliste	_
EMV-gerechte elektrische Installation	Leistungskartentemperatur40
EMV-gerechte Installation	Leistungsreduzierung
des DriveMotor	Automatische Leistungsreduzierung49
Installation, elektrisch	Leiterplattenfläche18
Installation, mechanisch	Liste geänderter Parameter
Installationsschritte	_
Installationsumgebung	Local Control Panel (LCP Bedieneinheit)
Instandhaltung	
Instandhaltung	M
Sicherheit	Manuell 4
	Siehe auch <i>Dokument</i>
Interne Bremse	Mechanische Installation22
lstwert	Siehe auch Installation, mechanisch
IT-Netze	Mehrere Frequenzumrichter
	Menütaste
K	Modbus 4
Kabel	
Kabelanforderungen	Montage
Kabelführung 28	Motor
Kabellängen und Querschnitte50	Motorausgang (U, V, W) 52
Kabelquerschnitt22, 47, 48	Motoreinstellung 36
Motorkabel18	Motorkabel28
Kabelquerschnitt 18	Motorklemmen
	Motorschutz
Klemmen Crimpklemme11	Motorüberlastschutz
DC-Klemme	Motorzustand
Klemme 12	Thermischer Motorschutz 18, 36
Klemme 18	Motorwellenausrichtung 15
Klemme 19	
Klemme 27	N
Klemme 2950	
Klemme 42 51	Navigationstasten 31
Klemme 45 51	Netz
Klemme 50 52	Netz, Anschluss an25
Klemme 53 50	Netzasymmetrie 38
Klemme 54	Netzausfall
Klemme 68 (P, TX+, RX+)	Netzphasenfehler
Klemme 69 (N, TX-, RX-)	Netzversorgung30
Motorklemmen	Netzversorgung (L1, L2, L3)
Relaisklemme	Netzversorgung 3 x 380-480 VAC – Normale und hohe Überlast 47
Steuerklemmenfunktionen	
UDCKlemme	Netzanschluss
UDC+-Klemme	Siehe auch Netz, Anschluss an
Konvention	Netzkabel28
Kühlung41	
Kurzschluss	
L	
Lager	
Lagerung	



Normen und Richtlinien		Seriennummer	12
Cl. 5.2,6.4		Service	38
Die EMV-Richtlinie 2004/108/EG		Sicherungen	
Die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)EIA-422/485		-	
EIA-422/485		Speichermodul	55
EN 60364-5-54		Speichermodul-Programmierung	55
EN 60664-1		Steuerkarte, 10 V DC-Ausgang	
EN 61000-3-12	•		
EN 61000-3-2		Steuerkarte, 24 V DC-Ausgang	51
EN 61000-6-1/2	50	Steuerkarte, RS485 serielle Schnittstelle	51
EN 61000-6-4	50	Steuerung/Regelung	
EN 61800-3	50	Steuerleitungen	28
EN 61800-3 (2004)			
EN 61800-5-1 (2007)		Strom	10
EN/IEC 60204-1		Gleichstrom	18
EN/IEC 61800-5-1	•	Stromanschluss	18
IEC 60068-2-43		Systemrückführung	5
IEC 60204-1		3y3terri della di la cina di la c	5
IEC 60364-4-41		-	
IEC 60721-3-3		Т	
IEC 60721-3-3; Klasse 3K4		Thermische Überlast	. 38
IEC 60947			
IEC 61800-5-1	. ,	Thermischer Schutz	/
IEC61800-5-1 Ed.2		Thermistor25	5, 38
UL 508C		Thermistoreingang (bei Motoranschluss)	52
Notfallbetrieb	40		
		Typenschild	12
P			
		Ü	
Parametereinstellung	37	ÜL .	
PELV	49, 55	Überspannungsschutz18	
PELV (Schutzkleinspannung - Protective Extra Low Vol	ltago)	Überstrom	38
	11age) 49, 55		
	•	U	
Potential	22		
PROFIBUS	4	UL-Konformität	53
		Umgebung	49
0			
Q		Unerwartete Motordrehung	
Qualifiziertes Personal	8	Unerwarteter Anlauf	8
Quick-Menü	36 37		
Quick Metid	50, 57	V	
_			
R		Vibrationen	13
Relais		Vorhersehbarer Missbrauch	5
Relais	26		
Relaisausgang		\A/	
Relaisklemme		W	
		Warnungen und Alarmmeldungen	. 38
Reset		Siehe auch Warnungen, Liste	
Riemenbruch	40	Warnungen, Liste	30
S		Windmühlen-Effekt	9
		WR-Überlast	38
Schalten am Netzeingang	49		
Schmierung	17	Z	
•		L	
Schraubenart	52	Zertifizierung	7
Schutz vor Störungen	28	Zubehör	
Schutzart	53, 55	LCP-Ferneinbau	. 37
	•	251 1 6116110444	. 52
Schutzfunktionen und Eigenschaften	49		



Index Produkthandbuch

Zulassungen	7
Zusatzeinrichtungen	28
Zusätzlich erforderliche Teile	11
Zwischenkreis	49
Zwischenkreiskopplung	. 27



Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss-Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen der angemessenen und zumutbaren Änderungen an seinen Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss-Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Danfoss A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten vlt-drives.danfoss.com

