

Руководство по программированию VLT® AutomationDrive FC 360





Оглавление

1 Введение	3
1.1 Как пользоваться этим Руководством по программированию	3
1.2 Определения	
1.3 Электрическая схема соединений — кабели управления	7
2 Техника безопасности	11
2.1 Символы безопасности	11
2.2 Квалифицированный персонал	11
2.3 Меры предосторожности	11
3 Программирование	13
3.1 Краткое описание	13
3.2 Быстрое меню	15
3.3 Меню Status (Состояние)	17
3.4 Главное меню	17
4 Описание параметров	20
4.1 Параметры: 0-** Operation and Display (Управл./отображ.)	20
4.2 Параметры: 1-** Load and Motor (Нагрузка/двигатель)	29
4.3 Параметры: 2-** Brakes (Торможение)	39
4.4 Параметры: 3-** Reference/Ramps (Задан./Измен. скор.)	42
4.5 Параметры: 4-** Пределы/Предупр.	48
4.6 Параметры: 5-** Цифр. вход/выход	51
4.7 Параметры: 6-** Аналог.ввод/вывод	67
4.8 Параметры: 7-** Контроллеры	73
4.9 Параметры: 8-** Связь и доп. устр.	79
4.10 Параметры: 9-** PROFIdrive	84
4.11 Параметры: 12-** Ethernet	90
4.12 Параметры: 13-** Smart Logic Control (Интеллектуальная логика)	93
4.13 Параметры: 14-** Special Functions (Специальные функции)	101
4.14 Параметры: 15-** Информация о приводе	108
4.15 Параметры: 16-** Показания	111
4.16 Параметры: 17-** Feedback Options (Доп. устр. ОС)	116
4.17 Параметры: 18-** Показания 2	117
4.18 Параметры: 21-** Ext. Closed Loop (Расшир. замкн. контур)	118
4.19 Параметры: 22-** Application Functions (Прикладные функции)	120
4.20 Параметры: 30-** Special Features (Специал. возможн.)	122
4.21 Параметры: 32-** Базовые настр.МСО	122
4.22 Параметры: 33-** Motion Control Adv. Settings (Доп. настр. MCO)	123



VLT® AutomationDrive FC 360 Оглавление 4.23 Параметры: 34-** Показания МСО 124 4.24 Параметры: 37-** Application Settings (Настройки применения) 126 5 Перечни параметров 131 5.1 Введение 131 5.2 Перечни параметров 134 6 Устранение неисправностей 164 6.1 Предупреждения и аварийные сигналы 164

Алфавитный указатель





1 Введение

1.1 Как пользоваться этим Руководством по программированию

1.1.1 Цель данного руководства

Руководство по программированию FC 360 содержит информацию об управлении преобразователем частоты, доступ е к его параметрам, программированию и устранению неисправностей. Руководство по программированию предназначено для использования квалифицированным персоналом, хорошо знакомым с устройством преобразователей частоты FC 360. Прежде чем приступать к программированию, прочтите все инструкции, приведенные в настоящем руководстве, и соблюдайте их.

1.1.3 Сокращения и условные обозначения

Перем. ток	Переменный ток
АОЭ	Автоматическая оптимизация
AO3	энергопотребления
ACP	Процессор управления
ACP	применением
AWG	Американский сортамент проводов
ААД	Автоматическая адаптация двигателя
°C	Градусы Цельсия
Пост. ток	Постоянный ток
	Электрически-стираемое
ЭСППЗУ	программируемое постоянное
	запоминающее устройство
ЭМС	Электромагнитная совместимость
ЭМП	Электромагнитные помехи
ЭТР	Электронное тепловое реле
f _{M,N}	Номинальная частота двигателя
FC	Преобразователь частоты
IP	Защита корпуса
I _{LIM}	Предел по току
	Номинальный выходной ток
linv	инвертора
I _{M,N}	Номинальный ток двигателя
I _{VLT,MAX}	Максимальный выходной ток
	Номинальный выходной ток,
I _{VLT,N}	обеспечиваемый преобразователем
	частоты.
L _d	Индуктивность по оси d
LCP	Панель местного управления
MCP	Процессор управления двигателем
N.A.	Неприменимо
P _{M,N}	Номинальная мощность двигателя
PCB	Печатная плата
PE	Защитное заземление
PELV	Защитное сверхнизкое напряжение

VLT® является зарегистрированным товарным знаком.

1.1.2 Версия документа и программного обеспечения

Данное руководство регулярно пересматривается и обновляется. Все предложения по его улучшению будут приняты и рассмотрены. В *Таблица 1.1* указаны версия документа и соответствующая версия ПО.

Редакция	Комментарии	Версия ПО
MG06C5	Заменяет MG06C4	1.4X

Таблица 1.1 Версия документа и программного обеспечения

PWM	С широтно-импульсной модуляцией
R _s	Активное сопротивление статора
Рекуперация	Клеммы рекуперации
об/мин	Число оборотов в минуту
ВЧ-помехи	Радиочастотные помехи
SCR	Кремниевый управляемый тиристор
SMPS	Импульсный источник
SIVIES	электропитания
T _{LIM}	Предел крутящего момента
U _{M,N}	Номинальное напряжение двигателя
X _h	Главное реактивное сопротивление

Таблица 1.2 Сокращения

Условные обозначения

- Нумерованные списки обозначают процедуры.
- Маркированные списки обозначают другую информацию.
- Текст, выделенный курсивом, обозначает
 - перекрестную ссылку
 - ссылку
 - наименование параметра
- Все размеры в миллиметрах (дюймах).
- * указывает значение по умолчанию для параметра.



1.1.4 Разрешения



1.2 Определения

1.2.1 Преобразователь частоты

Останов выбегом

Вал находится в режиме свободного вращения. Крутящий момент на двигателе отсутствует.

IVLT, MAX

Максимальный выходной ток.

I_{VLT,N}

Номинальный выходной ток, обеспечиваемый преобразователем частоты.

U_{VLT,MAX}

Максимальное выходное напряжение.

1.2.2 Вход

Команды управления

Запуск и останов подключенного двигателя осуществляется с помощью LCP и цифровых входов. Функции делятся на 2 группы.

Функции группы 1 имеют более высокий приоритет, чем функции группы 2.

Группа 1	Сброс, останов выбегом, сброс и останов	
	выбегом, быстрый останов, торможение	
	постоянным током, останов и [OFF] (Выкл.).	
Группа 2	Пуск, импульсный пуск, реверс, реверс и пуск,	
	фиксация частоты и фиксация выходной	
	частоты.	

Таблица 1.3 Группы функций

1.2.3 Двигатель

Двигатель работает

Крутящий момент, генерируемый на выходном валу, и скорость от 0 об/мин до максимальной скорости двигателя.

$f_{\Phi \text{MKC}}$

Частота двигателя в случае активизации функции фиксации частоты (через цифровые клеммы).

fм

Частота двигателя.

f_{MAKC}.

Максимальная частота двигателя.

fмин.

Минимальная частота двигателя.

fм м

Номинальная частота двигателя (данные паспортной таблички).

lм

Ток двигателя (фактический).

$I_{M,N}$

Номинальный ток двигателя (данные паспортной таблички).

n_M,N

Номинальная скорость двигателя (данные паспортной таблички).

\mathbf{n}_{s}

Скорость синхронного двигателя

$$n_s = \frac{2 \times nap... 1 - 23 \times 60 c}{nap... 1 - 39}$$

nslip

Скольжение двигателя.

P_M,N

Номинальная мощность двигателя (данные из паспортной таблички, в кВт или л. с.).

Тмг

Номинальный крутящий момент (двигателя).

U_M

Мгновенное напряжение двигателя.

Um.n

Номинальное напряжение двигателя (данные паспортной таблички).

Момент опрокидывания




Рисунок 1.2 Момент опрокидывания

ηνιτ

КПД преобразователя частоты определяется отношением выходной мощности к входной.

Команда запрещения пуска

Команда останова, которая относится к группе команд управления 1. Подробнее см. в глава 1.2.2 Вход.



Команда останова

Команда останова, которая относится к группе команд управления 1. Подробнее см. в глава 1.2.2 Вход.

1.2.4 Задания

Аналоговое задание

Сигнал, подаваемый на аналоговые входы 53 или 54, может представлять собой напряжение или ток.

Двоичное задание

Сигнал, передаваемый на порт последовательного канала связи.

Предустановленное задание

Предварительно установленное задание, значение которого может находиться в диапазоне от -100 до +100 % от диапазона задания. Предусмотрен выбор восьми предустановленных заданий через цифровые входы.

Импульсное задание

Импульсный частотный сигнал, подаваемый на цифровые входы (клемма 29 или 33).

Ref_{MAKC}.

Определяет зависимость между входным заданием при 100 % от значения полной шкалы (обычно 10 В, 20 мА) и результирующим заданием. Максимальное значение задания устанавливается в 3-03 Макс. задание.

Refмин.

Определяет зависимость между входным заданием при значении 0 % (обычно 0 В, 0 мА, 4 мА) и результирующим заданием. Минимальное значение задания устанавливается в *3-02 Мин. задание*.

1.2.5 Разное

Аналоговые входы

Аналоговые входы используются для управления различными функциями преобразователя частоты. Предусмотрено два вида аналоговых входов:

- Вход по току 0-20 мА и 4-20 мА
- Вход по напряжению, от 0 до +10 В пост. тока.

Аналоговые выходы

Аналоговые выходы могут выдавать сигнал 0-20 мA, 4-20 мA.

Авто адаптация двигателя (ААД)

Алгоритм ААД определяет электрические параметры при подключенном двигателе, находящемся в остановленном состоянии.

Тормозной резистор

Тормозной резистор представляет собой модуль, способный поглощать мощность торможения, выделяемую при рекуперативном торможении. Регенеративная мощность торможения повышает напряжение промежуточной цепи, и тормозной

прерыватель обеспечивает передачу этой мощности в тормозной резистор.

Характеристики СТ

Характеристики постоянного крутящего момента (constant torque, CT), используемые во всевозможных применениях, например в ленточных транспортерах, поршневых насосах и подъемных кранах.

Цифровые входы

Цифровые входы могут использоваться для управления различными функциями преобразователя частоты.

Цифровые выходы

Преобразователь частоты имеет 2 полупроводниковых выхода, способных выдавать сигналы 24 В пост. тока (ток до 40 мА).

DSP

Цифровой процессор сигналов.

ЭТР

Электронное тепловое реле вычисляет тепловую нагрузку исходя из текущей нагрузки и времени. Служит для оценки температуры двигателя.

Шина стандарта FC

Представляет собой шину RS485, работающую по протоколу FC или протоколу MC. См. *параметр 8-30 Protocol.*

Инициализация

Если выполняется инициализация (*napamemp 14-22 Operation Mode*), преобразователь частоты возвращается к заводским настройкам.

Прерывистый рабочий цикл

Под прерывистым рабочим циклом понимают последовательность рабочих циклов. Каждый цикл состоит из периода работы под нагрузкой и периода работы вхолостую. Работа может иметь либо периодический, либо непериодический характер.

LCP

Панель местного управления (LCP) предоставляет полный интерфейс для управления преобразователем частоты и его программирования. Панель управления съемная и может быть установлена на расстоянии до 3 м от преобразователя частоты, например, на лицевой панели с помощью дополнительного монтажного комплекта

NLCP

Цифровая панель местного управления (NLCP) предоставляет интерфейс для управления преобразователем частоты и его программирования. На дисплее панели в цифровом виде отображаются значения технологического процесса. Панель NLCP имеет функции хранения и копирования.

Младший бит

Младший значащий бит.

Старший бит

Старший значащий бит.

MCM

Сокращение Mille Circular Mil (млн круглых мил), американской единицы для измерения сечения проводов. 1 MCM \equiv 0,5067 мм².

Оперативные/автономные параметры

Оперативные параметры вступают в действие сразу же после изменения их значений. Нажмите [OK] для активации изменения автономных параметров.

ПИД-регулятор процесса

ПИД-регулятор поддерживает необходимую скорость, давление, температуру и т. д. путем регулирования выходной частоты так, чтобы она соответствовала изменяющейся нагрузке.

PCD

Данные управления процессом

Включение-выключение питания

Отключите сетевое питание и подождите, пока дисплей (LCP) не погаснет, затем снова включите питание.

Коэффициент мощности

Коэффициент мощности — это отношение I_1 к $I_{9 \varphi \varphi}$.

Коэффициент мощности =
$$\frac{\sqrt{3} \times U \times I_1 \cos \phi 1}{\sqrt{3} \times U \times I_{3\phi\phi}}$$
.

Для преобразователей частоты FC 360, $cos\phi1$ =1, отсюда:

Коэффициент мощности =
$$\frac{I1 \ x \ cos \phi 1}{I_{\textit{эфф.}}} = \frac{I_1}{I_{\textit{эфф.}}}$$

Коэффициент мощности показывает, в какой мере преобразователь частоты нагружает питающую сеть. Чем ниже коэффициент мощности, тем больше $I_{эфф.}$ при одной и той же мощности преобразователя (кВт).

$$I_{9\phi\phi}$$
 = $\sqrt{I_1^2 + I_5^2 + I_7^2 + ... + I_n^2}$

Кроме того, высокий коэффициент мощности показывает, что токи различных гармоник малы. Встроенные дроссели постоянного тока повышают коэффициент мощности, минимизируя нагрузку на питающую сеть.

Импульсный вход/инкрементальный энкодер

Внешний цифровой импульсный датчик, используемый для формирования сигнала обратной связи по скорости двигателя. Энкодер используется в таких системах, где требуется высокая точность регулирования скорости.

RCD

Датчик остаточного тока

Набор параметров

Настройки параметров можно сохранять в виде 2 наборов. Возможен переход между двумя наборами параметров и редактирование одного набора параметров во время действия другого набора параметров.

SFAVM

Метод коммутации, так называемое Асинхронное векторное управление с ориентацией по магнитному потоку cmamopa (Stator Flux-oriented Asynchronous Vector Modulation).

Компенсация скольжения

Преобразователь частоты компенсирует скольжение двигателя путем повышения частоты в соответствии с измеряемой нагрузкой двигателя, обеспечивая почти полное постоянство скорости вращения двигателя.

Интеллектуальное логическое управление (SLC)

Интеллектуальное логическое управление — это последовательность действий, определяемых пользователем, которые выполняются интеллектуальным логическим контроллером (SLC), если он признает соответствующие определенные пользователем события истинными (группа параметров 13-**Smart Logic Control (Интеллектуальное логическое управление).

STW

Слово состояния.

THD

Общее гармоническое искажение тока, является амплитудой всех гармонических искажений.

Термистор

Терморезистор, устанавливаемый там, где требуется контроль температуры (в преобразователе частоты или в двигателе).

Отключение

Состояние, вводимое в аварийных ситуациях, например, в случае перегрева преобразователя частоты или для защиты двигателя, технологического процесса или механизма. Перезапуск не допускается до тех пор, пока причина неисправности не будет устранена и состояние отключения не будет отменено выполнением функции сброса или, в некоторых случаях, посредством запрограммированного автоматического сброса. Не используйте отключение для обеспечения безопасности персонала.

Отключение с блокировкой

Состояние, вводимое в аварийной ситуации, когда преобразователь частоты осуществляет защиту собственных устройств и требует физического вмешательства, например, при возникновении короткого замыкания на его выходе. Отключение с блокировкой может быть отменено выключением сети питания, устранением причины неисправности и новым подключением преобразователя частоты. Перезапуск не допускается до тех пор, пока состояние отключения не будет отменено выполнением функции сброса или, в некоторых случаях, посредством запрограммированного автоматического сброса. Не используйте отключение с блокировкой для обеспечения безопасности персонала.

Характеристики переменного крутящего момента:

Характеристики переменного крутящего момента (VT, variable torque), используемые для управления насосами и вентиляторами.



VVC+

В сравнении с обычным регулированием соотношения «напряжение/частота» векторное управление напряжением (VVC+) обеспечивает улучшение динамики и устойчивости как при изменении задания скорости, так и при изменениях момента нагрузки.

60 °AVM

Модель переключения, так называемая Асинхронная векторная модуляция 60° (60° asynchronous vector modulation).

1.3 Электрическая схема соединений — кабели управления

1.3.1 Краткое описание




Рисунок 1.3 Схема основных подключений

A = аналоговый, D = цифровой

- 1) Встроенным тормозным прерывателем оборудуются приводы мощностью 0,37-22 кВт и выше.
- 2) Реле 2 является 2-полюсным для корпусов J1–J3 и 3-полюсным для J4–J7. Реле 2 для J4–J7 с клеммами 4, 5, 6 имеет ту же логическую схему нормально открытых/нормально закрытых контактов, что и Реле 1. В J1–J5 реле штепсельные, а в J6–J7 фиксированные.
- 3) Два дросселя постоянного тока в преобразователях мощностью 30-75 кВт (J6-J7).



4) Переключатель S801 (клемма шины) может использоваться для включения оконечной нагрузки для порта RS485 (клеммы 68 и 69).

30BD367.10

5) Тормоз (BR) в преобразователях мощностью 30–75 кВт (J6–J7) отсутствует.

Иногда при большой длине кабелей управления и использовании аналоговых сигналов могут возникать токи на землю с частотой 50/60 Гц, обусловленные помехами от кабелей сети электропитания. В таком случае следует разорвать экран кабеля или установить между экраном и шасси конденсатор емкостью 100 нФ.

Цифровые и аналоговые входы и выходы следует подключать к общим входам преобразователя частоты (клеммы 20, 55) отдельными проводами, чтобы исключить влияние токов заземления из обеих групп на другие группы. Например, переключение цифрового входа может создавать помехи для сигнала аналогового входа.

Входная полярность клемм управления





Рисунок 1.4 PNP (источник)



УВЕДОМЛЕНИЕ

Кабели управления должны быть экранированными/ защищенными.





Сведения о правильном подключении кабелей управления см. в разделе Заземление экранированных кабелей управления в Руководстве по проектированию.




Рисунок 1.6 Заземление экранированных/защищенных кабелей управления

1.3.2 Пуск/останов

Клемма 18=5-10 Клемма 18, цифровой вход [8] Start (Пуск).

Клемма 27 = 5-12 Клемма 27, цифровой вход [0] No operation (Не используется) (по умолчанию выбег, инверсный).





Рисунок 1.7 Пуск/останов

Start/Stop

1.3.3 Импульсный пуск/останов

Клемма 18=5-10 Клемма 18, цифровой вход [9] Latched start (Импульсный запуск).

Клемма 27=5-12 Клемма 27, цифровой вход [6] Stop inverse (Останов, инверсный).






Рисунок 1.8 Импульсный пуск/останов

1.3.4 Увеличение/снижение скорости

Клеммы 29/32=Speed up/down (Увеличение/снижение скорости)

Клемма 18=5-10 Клемма 18, цифровой вход [9] Start (Пуск) (по умолчанию).

Клемма 27=5-12 Клемма 27, цифровой вход [19] Freeze reference (Зафиксиров. задание).

Клемма 29=5-13 Клемма 29, цифровой вход [21] Speed up (Увеличение скорости).

Клемма 32=5-14 Клемма 32, цифровой вход [22] Speed down (Снижение скорости).






Рисунок 1.9 Увеличение/снижение скорости

1.3.5 Задание от потенциометра

Задание напряжения потенциометром

Источник задания 1 = [1] Analog input 53 (Аналоговый вход 53) (по умолчанию).

Клемма 53, низкое напряжение = 0 В

Клемма 53, высокое напряжение = 10 В

Клемма 53, низкое зад./обр. связь = 0.

Клемма 53, высокое зад./обр. связь = 1500.

6-19 Terminal 53 mode=[1] Voltage (Напряжение).




Рисунок 1.10 Задание от потенциометра



2 Техника безопасности

2.1 Символы безопасности

В этом документе используются следующие символы.

▲ВНИМАНИЕ!

Указывает на потенциально опасную ситуацию, при которой существует риск летального исхода или серьезных травм.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, при которой существует риск получения незначительных травм или травм средней тяжести. Также может использоваться для обозначения потенциально небезопасных действий.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначает важную информацию, включая ситуации, которые могут привести к повреждению оборудования или имущества.

2.2 Квалифицированный персонал

Правильная и надежная транспортировка, хранение, монтаж, эксплуатация и обслуживание необходимы для беспроблемной и безопасной работы преобразователя частоты. Монтаж и эксплуатация этого оборудования должны выполняться только квалифицированным персоналом.

Квалифицированный персонал определяется как обученный персонал, уполномоченный проводить монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, систем и цепей в соответствии с применимыми законами и правилами. Кроме того, персонал должен хорошо знать указания и правила безопасности, описанные в этих инструкциях по эксплуатации.

2.3 Меры предосторожности

▲ВНИМАНИЕ!

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Преобразователи частоты, подключенные к сети переменного тока, источнику постоянного тока или цепи разделения нагрузки, находятся под высоким напряжением. Установка, пусконаладка и техобслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом; несоблюдение этого требования может привести к летальному исходу или получению серьезных травм.

 Монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание должны осуществляться только квалифицированным персоналом.

№ВНИМАНИЕ!

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ПУСК

Если преобразователь частоты подключен к сети питания переменного тока, источнику переменного тока или цепи разделения нагрузки, двигатель может включиться в любой момент. Случайный пуск во время программирования, техобслуживания или ремонтных работ может привести к летальному исходу, получению серьезных травм или порче имущества. Двигатель может запуститься внешним переключателем, командой по шине последовательной связи, входным сигналом задания с LCP либо после устранения неисправности. Чтобы предотвратить случайный пуск двигателя:

- Отсоедините преобразователь частоты от сети.
- Перед программированием параметров обязательно нажмите на LCP кнопку [Off/ Reset] (Выкл./Сброс).
- Следует полностью завершить подключение проводки и монтаж компонентов преобразователя частоты, двигателя и любого подключенного оборудования, прежде чем подключать преобразователь частоты к сети переменного тока, источнику постоянного тока или цепи разделения нагрузки.

▲ВНИМАНИЕ!

ВРЕМЯ РАЗРЯДКИ

В преобразователе частоты установлены конденсаторы постоянного тока, которые остаются заряженными даже после отключения сетевого питания. Несоблюдение такого периода ожидания после отключения питания перед началом обслуживания или ремонтных работ может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

- 1. Остановите двигатель.
- 2. Отключите сеть переменного тока, двигатели с постоянными магнитами и дистанционно расположенные источники питания сети постоянного тока, в том числе резервные аккумуляторы, ИБП и подключения к сети постоянного тока других преобразователей частоты.
- 3. Перед выполнением работ по обслуживанию и ремонту следует дождаться полной разрядки конденсаторов. Время ожидания указано в *Таблица 2.1*.

Минимальное время выдержки (в минутах)	
4	15
0,37–7,5 кВт	11–75 кВт
	мину 4

Высокое напряжение может присутствовать даже в том случае, если светодиоды погасли.

Таблица 2.1 Время разрядки

▲ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ТОКА УТЕЧКИ

Токи утечки превышают 3,5 мА. Неправильное заземление преобразователя частоты может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

 Правильное заземление оборудования должно быть устроено сертифицированным специалистом-электромонтажником.

▲ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прикосновение к вращающимся валам и электрическому оборудованию может привести к летальному исходу или серьезным травмам.

- Обеспечьте, чтобы монтаж, пусконаладка и техническое обслуживание выполнялись только обученным и квалифицированным персоналом.
- Убедитесь, что электромонтажные работы выполняются в соответствии с государственными и местными электротехническими нормами.
- Соблюдайте процедуры, описанные в этом документе.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ В СЛУЧАЕ ВНУТРЕННЕГО ОТКАЗА

Если преобразователь частоты не закрыт должным образом, внутренняя неисправность в преобразователе частоты может привести к серьезным травмам.

• Перед включением в сеть убедитесь, что все защитные крышки установлены на свои места и надежно закреплены.

УВЕДОМЛЕНИЕ

БОЛЬШИЕ ВЫСОТЫ

Если высота монтажа превышает 2000 м над уровнем моря, обратитесь в компанию Danfoss относительно требований PELV.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используется с изолированными сетями питания

Подробнее об использовании преобразователя частоты в сети, изолированной от земли, см. в разделе Выключатель фильтра ВЧ-помех в Руководстве по проектированию.

Следуйте рекомендациям относительно установки в сети IT. Во избежание аварий используйте устройства мониторинга для сетей IT.



3 Программирование

3.1 Краткое описание

3.1.1 Программирование с помощью цифровой панели местного управления (LCP 21)

FC 360 поддерживает графическую и цифровую местные панели управления, а также использование закрывающих щитков. Эта глава посвящена программированию с помощью цифровой панели местного управления (LCP 21).

Преобразователь частоты может быть запрограммирован с ПК через СОМ-порт RS485 с помощью программы настройки Средство конфигурирования МСТ 10. Используйте код 130В1000 для заказа программы или загрузите ее с веб-сайта компании: www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/softwaredownload.

3.1.2 Цифровая панель местного управления LCP 21

Цифровая панель местного управления (LCP 21) разделена на 4 функциональные зоны.

- А. Цифровой дисплей.
- В. Кнопка меню.
- С. Кнопки навигации и световые индикаторы (Светодиоды).
- D. Кнопки управления и световые индикаторы (Светодиоды).




Рисунок 3.1 Внешний вид LCP 21

А. Цифровой дисплей

Жидкокристаллический дисплей имеет фоновую подсветку с одной цифровой строкой. Все данные отображаются на LCP.

1	Номер набора показывает активный набор и
	редактируемый набор. Если один и тот же набор
	является и активным, и редактируемым, отображается
	только номер активного набора (заводская настройка).
	Если активный и редактируемый наборы разные, на
	дисплее отображаются оба номера (набор 12).
	Мигающий номер означает редактируемый набор
	параметров.
2	Номер параметра.
3	Значение параметра.
4	Направление вращения двигателя показано слева в
	нижней части дисплея и обозначается небольшой
	стрелкой, направленной либо по часовой стрелке, либо
	против часовой стрелки.
5	Треугольник показывает, находится ли LCP в меню
	состояния, быстром меню или главном меню.

Таблица 3.1 Пояснения к Рисунок 3.1, раздел А



Рисунок 3.2 Отображаемая информация

В. Кнопка меню

Кнопка [Menu] (Меню) позволяет переключаться между меню состояния, быстрым меню и главным меню.

С. Навигационные кнопки и световые индикаторы (светодиоды)

6	Зеленый светодиод/On: секция управления работает.
7	Желтый светодиод/Warn.: обозначает предупреждение.
8	Мигающий красный светодиод/Alarm: обозначает
	аварийный сигнал.
9	[Back] (Назад): позволяет возвратиться к предыдущему
	шагу или уровню в структуре перемещений.
10	Кнопки со стрелками [▲] [▼]: используются для
	перехода между группами параметров, параметрами и в
	пределах параметров и/или для увеличения или
	уменьшения значений параметров. Кнопки со
	стрелками используются также для настройки местного
	задания.
11	[ОК]: используется для выбора параметра и принятия
	изменений, внесенных в значение параметра.
12	[▶]: позволяет перемещаться слева направо в пределах
	значения параметра для изменения каждого разряда
	отдельно.

Таблица 3.2 Пояснения к Рисунок 3.1, раздел С

D. Кнопки управления и световые индикаторы (светодиоды)

13 [Hand On] (Ручной пуск): используется для пуска двигателя и позволяет управлять преобразователем частоты с LCP.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для параметра 5-12 Terminal 27 Digital Input по умолчанию указан инверсный выбег. Это означает, что при помощи кнопки [Hand On] (Ручной пуск) невозможно запустить двигатель при отсутствии напряжения 24 В на клемме 27.

- [Off/Reset] (Выкл./Сброс): останавливает подключенный двигатель. В аварийном режиме выполняется сброс сигнализации.
- 15 [Auto On] (Автоматический пуск): позволяет управлять преобразователем частоты через клеммы управления или последовательную связь.

Таблица 3.3 Пояснения к Рисунок 3.1, раздел D

▲ВНИМАНИЕ!

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Прикосновение к преобразователю частоты после нажатия кнопки [Off/Reset] (Выкл./Сброс) все еще опасно, поскольку эта кнопка не отключает преобразователь частоты от сети.

• Отключите преобразователь частоты от сети и дождитесь полной разрядки преобразователя частоты. Время разрядки см. в *Таблица 2.1*.

3.1.3 Функции кнопки «вправо» на LCP 21

Нажмите [►], чтобы редактировать отдельно любую из четырех цифр на дисплее. При однократном нажатии кнопки [►] курсор перемещается к первой цифре и она начинает мигать, как показано на *Рисунок 3.3*. Для изменения значения параметра используются кнопки [▲] [▼]. Нажатие [►] не изменяет значение цифр и не перемещает десятичную запятую.




Рисунок 3.3 Функции кнопки «вправо»

Кнопка [▶] может также использоваться для перехода между группами параметров: Находясь в главном меню, нажмите кнопку [▶], чтобы перейти к первому параметру в следующей группе параметров (например, чтобы перейти от 0-03 Regional Settings [0] International (Международные) к параметр 1-00 Configuration Mode [0] Open loop (Разомкнутый контур).



3.2 Быстрое меню

Быстрое меню обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемым параметрам.

- 1. Для входа в быстрое меню нажимайте кнопку [Menu] (Меню) до перемещения индикатора на дисплее на *Quick Menu (Быстрое меню*).
- 2. Выберите QM1 или QM2 с помощью кнопок со стрелками [▲] [▼], после чего нажмите [OK].
- Для перехода между параметрами в меню нажимайте кнопки со стрелками [▲] [▼].
- 4. Чтобы выбрать параметр, нажмите кнопку [ОК].
- 5. Для изменения значения параметра нажимайте кнопки со стрелками [\blacktriangle] [\blacktriangledown].
- 6. Чтобы принять новое значение, нажмите кнопку [ОК].
- 7. Двойное нажатие кнопки [Back] (Назад) (или трехкратное, если открыты меню QM2 и QM3) позволяет перейти в меню состояния, а однократное нажатие кнопки [Menu] (Меню) позволяет перейти в главное меню.






Рисунок 3.4 Структура быстрого меню



3.3 Меню Status (Состояние)

После включения питания активируется меню состояния. Нажатие кнопки [Menu] (Меню) позволяет переключаться между меню состояния, быстрым меню и главным меню.

Кнопки со стрелками [\blacktriangle] и [\blacktriangledown] позволяют переключаться между элементами каждого меню.

Дисплей указывает режим состояния маленькой стрелкой над надписью Status (Состояние).



Рисунок 3.5 Режим отображения состояния

3.4 Главное меню

Главное меню обеспечивает доступ ко всем параметрам.

- 1. Для входа в главное меню нажимайте кнопку [Menu] (Меню) до перемещения индикатора на дисплее на Main Menu (Главное меню).
- [▲] [▼]: используются для перехода между группами параметров.
- 3. Чтобы выбрать группу параметров, нажмите кнопку [ОК].
- [▲] [▼]: используются для перехода между параметрами в конкретной группе.
- 5. Чтобы выбрать параметр, нажмите кнопку [ОК].
- [►] и [▲] [▼]: используются для установки/ изменения значения параметра.
- 7. Чтобы принять значение, нажмите кнопку [ОК].
- 8. Двойное нажатие кнопки [Back] (Назад) (или трехкратное в случае параметров массива) позволяет перейти в главное меню, а однократное нажатие кнопки [Menu] (Меню) позволяет перейти к меню состояния.

Принципы изменения значений непрерывных, перечислимых параметров и параметров массива см. в *Рисунок 3.6, Рисунок 3.7* и *Рисунок 3.8.* Действия,

показанные на иллюстрациях, описываются в Таблица 3.4, Таблица 3.5 и Таблица 3.6.




Рисунок 3.6 Работа с главным меню — непрерывные параметры



1	[ОК]: отображается первый параметр в группе.
2	Нажмите [▼] несколько раз для перемещения вниз к
	нужному параметру.
3	Нажмите [OK], чтобы начать редактирование.
4	[▶]: первый разряд мигает (его можно редактировать).
5	[▶]: второй разряд мигает (его можно редактировать).
6	[▶]: третий разряд мигает (его можно редактировать).
7	[▼]: уменьшает значение параметра, десятичная запятая
	изменяется автоматически.
8	[▲]: увеличивает значение параметра.
9	[Back] (Назад): отменяет изменения и возвращает к 2).
	[ОК]: используется для принятия изменений и возврата к
	2).
10	[▲][▼]: используется для выбора параметра внутри
	группы.
11	[Back] (Назад): удаляет значение и отображает название
	группы параметров.
12	[▲][▼]: выбор группы.

Таблица 3.4 Изменение значений непрерывных параметров

Для перечислимых параметров взаимодействие аналогично, но значение параметра отображается в скобках из-за ограничения LCP 21 (4 больших цифры), а значение перечислимого параметра может быть выше 99. Когда значение перечисления больше 99, дисплей LCP 21 может отобразить только первую часть числа в скобках.




Рисунок 3.7 Работа с главным меню — перечислимые параметры

1	[ОК]: отображается первый параметр в группе.
2	Нажмите [ОК], чтобы начать редактирование.
3	[▲][▼]: используется для изменения (мигающего)
	значения параметра.
4	Нажмите Back [Назад] для отмены изменений или [OK]
	для подтверждения изменений (возвращение на экран
	2).
5	[▲][▼]: используется для выбора параметра внутри
	группы.
6	[Back] (Назад): удаляет значение и отображает название
	группы параметров.
7	[▲][▼]: выбор группы.

Таблица 3.5 Изменение значений перечислимых параметров

Параметры массива функционируют следующим образом:




Рисунок 3.8 Работа с главным меню — параметры массива



1	[OK]: показывает номера параметров и значение в
	первом указателе.
2	[OK]: позволяет выбрать указатель.
3	[▲][▼]: позволяет выбрать указатель.
4	[ОК]: значение может быть изменено.
5	[▲][▼]: используется для изменения (мигающего)
	значения параметра.
6	[Back] (Назад): используется для отмены изменений.
	[OK]: используется для принятия изменений.
7	[Back] (Назад): отменяет редактирование указателя,
	может быть выбран новый параметр.
8	[▲][▼]: используется для выбора параметра внутри
	группы.
9	[Back] (Назад): используется для удаления значения
	указателя параметра и отображения наименования
	группы параметров.
10	[▲][▼]: выбор группы.

Программирование

Таблица 3.6 Изменение значений параметров массива

4 Описание параметров

4.1 Параметры: 0-** Operation and Display (Управл./отображ.)

Параметры, относящиеся к основным функциям преобразователя частоты, функциям кнопок LCP и конфигурации дисплея LCP.

4.1.1 0-0* Основные настройки

0-01 Language		
Опция:		Функция:
[0] *	English	
[10] Chinese		

0-03 Региональные установки			
Опция:		Функция:	
		УВЕДОМЛЕНИЕ Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.	
[O] *	Международные	Активирует 1-20 Мощность двигателя [кВт] для установки мощности двигателя в кВт и устанавливает значение по умолчанию для 1-23 Частота двигателя на уровне 50 Гц.	
[1]	США	Активирует 1-20 Мощность двигателя [кВт] для установки мощности двигателя в л. с. и устанавливает для 1-23 Частота двигателя значение по умолчанию 60 Гц.	

0-04 Раб.состояние при включении питания			
Опь	Опция: Функция:		
		Выберите рабочий режим, в котором будет работать преобразователь частоты при новом подключении к напряжению питающей сети после выключения питания в режиме ручного управления.	
[0]	Восстановление	Преобразователь частоты перезапускается с сохранением тех же параметров пуска/останова (применяемых с помощью кнопок [Hand On/Off]), что и до выключения питания преобразователя частоты.	
[1] *	Прин.остан,стар.зад	Преобразователь частоты перезапускается с сохраненным	

0-04	0-04 Раб.состояние при включении питания			
Опь	Опция: Функция:			
		местным заданием после восстановления питания и нажатия кнопки [Hand On] (Ручной режим).		
[2]	Прин.останов,зад.=0	Обнуляет значение местного задания при перезапуске преобразователя частоты.		

0-06 GridType			
Опция:		Функция:	
		Выберите тип сети для питающего	
		напряжения/частоты.	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Не все варианты выбора	
		доступны для всех типоразмеров.	
		IT-сеть представляет собой сеть питания, в которой нейтральная точка вторичной обмотки трансформатора не присоединена к земле.	
		Треугольник — сеть питания, в которой вторичная обмотка трансформатора	
		подсоединена по схеме «треугольник», и одна фаза заземлена.	
[10]	380-440V/ 50Hz/IT-grid		
[11]	380-440V/50Hz/ Delta		
[12]	380-440V/50Hz		
[20]	440-480V/ 50Hz/IT-grid		
[21]	440-480V/50Hz/ Delta		
[22]	440-480V/50Hz		
[110]	380-440V/ 60Hz/IT-grid		
[111]	380-440V/60Hz/ Delta		
[112]	380-440V/60Hz		
[120]	440-480V/ 60Hz/IT-grid		
[121]	440-480V/60Hz/ Delta		
[122]	440-480V/60Hz		



0-07 Auto DC Braking				
Опь	Опция: Функция:			
		Функция защиты от перенапряжения при останове выбегом.		
[0]	Off	Функция не активна.		
[1] *	On	Функция активна.		

4.1.2 0-1* Set-up Operations (Раб.с набор.парам)

Задание отдельных наборов параметров и управление ими.

Преобразователь частоты имеет 2 набора параметров, которые могут быть запрограммированы независимо друг от друга. Это делает преобразователь частоты очень гибким устройством, способным решать проблемы функционального обеспечения современных методов управления, зачастую с экономией затрат на внешнее управляющее оборудование. Например, эти наборы параметров могут быть использованы для программирования преобразователя частоты в соответствии с одной схемой управления при одном наборе параметров (например, двигателя 1 для горизонтального перемещения) и с другой схемой управления при другом наборе параметров (например, двигателя 2 для вертикального перемещения). Кроме того, изготовители оборудования могут использовать наборы параметров для программирования всех поставляемых на предприятие преобразователей частоты так, чтобы в пределах заданного модельного ряда оборудование имело одинаковые параметры. Затем в процессе производства/ввода в эксплуатацию можно просто выбрать конкретный набор параметров в зависимости от того, на какой модели оборудования установлен преобразователь частоты. Активный набор параметров (т. е. набор параметров, с которым преобразователь частоты работает в данный момент) может быть выбран в 0-10 Активный набор и отображен на LCP. Используя параметр Multi set-up (Несколько наборов параметров), можно переключаться между различными наборами параметров через цифровой вход или посредством команд, передаваемых по последовательному каналу связи, при работающем или остановленном преобразователе. Если необходимо менять наборы параметров во время работы, необходимо соответствующим образом запрограммировать параметр napamemp 0-12 Link Setups. Используя параметр 0-11 Programming Set-up, можно редактировать параметры в любом из наборов во время работы преобразователя частоты, и преобразователь частоты может продолжать работать с активным набором параметров, который может быть отличным от редактируемого набора параметров. Используя параметр 0-51 Set-up Copy, можно копировать значения параметров из одного набора параметров в другой для ускорения процесса наладки в

случаях, когда в различных наборах параметров требуются аналогичные их значения.

0-10 Active Set-up			
С			
y,			
же			
1			
1			
Не			
еют			
пся			
чни			
a			
зует			
1			

0-11 Programming Set-up		
Опь	ция:	Функция:
		Выберите набор параметров, который должен быть запрограммирован во время работы: либо активный набор, либо неактивный набор. Номер редактируемого набора мигает на экране LCP.
[1]	Set-up 1	[1] Set-up 1 (Набор 1) и [2] Set-up 2 (Набор 2) могут свободно редактироваться в процессе работы независимо от того, какой набор является активным.
[2]	Set-up 2	
[9] *	Active Set-up	Набор параметров, с которым преобразователь частоты работает в данный момент, может также редактироваться в процессе работы.

0-12 Link Setups			
Опці	ия:	Функция:	
		Эта связь обеспечивает синхронизацию	
	значений параметров, не подлежащих		
	изменению во время работы, позволяя		



0-12	0-12 Link Setups		
Опці	ия:	Функция:	
		переходить от одного набора к другому в процессе работы. Если наборы не связаны, их смена во время работы двигателя невозможна. Поэтому изменение набора не происходит до выбега двигателя.	
[0]	Not linked	Параметры в обоих наборах остаются неизменными и не могут быть изменены во время работы двигателя.	
[20] *	Linked	Параметры, не подлежащие изменению во время работы, копируются из одного набора в другой, таким образом, они становятся идентичными в обоих наборах.	

0-16 Application Selection			
Опция:		Функция:	
[0] *	None		
[1]	Simple Process Closed Loop		
[2]	Local/Remote		
[3]	Speed Open Loop		
[4]	Simple Speed Closed Loop		
[5]	Multi Speed		
[6]	OGD Function		

0-20 Display Line 1.1 Small		
Опция:	Функция:	
[0]		
[37]	Display Text 1	
[38]	Display Text 2	
[39]	Display Text 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus Warning Word	
[1501]	Running Hours	
[1502]	kWh Counter	
[1600]	Control Word	
[1601]	Reference [Unit]	
[1602] *	Reference [%]	
[1603]	Status Word	
[1605]	Main Actual Value [%]	
[1609]	Custom Readout	
[1610]	Power [kW]	
[1611]	Power [hp]	
[1612]	Motor Voltage	
[1613]	Frequency	
[1614]	Motor current	
[1615]	Frequency [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	Motor Thermal	
[1622]	Torque [%]	
[1630]	DC Link Voltage	
[1633]	Brake Energy /2 min	
[1634]	Heatsink Temp.	

0-20 Display Line 1.1 Small		
Опция:		Функция:
[1635]	Inverter Thermal	
[1636]	Inv. Nom. Current	
[1637]	Inv. Max. Current	
[1638]	SL Controller State	
[1639]	Control Card Temp.	
[1650]	External Reference	
[1652]	Feedback[Unit]	
[1653]	Digi Pot Reference	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	Digital Input	
[1661]	Terminal 53 Setting	
[1662]	Analog Input 53	
[1663]	Terminal 54 Setting	
[1664]	Analog Input Al54	
[1665]	Analog Output 42 [mA]	
[1666]	Digital Output	
[1667]	Pulse Input 29[Hz]	
[1668]	Pulse Input 33 [Hz]	
[1669]	Pulse Output 27 [Hz]	
[1670]	Pulse Output 29 [Hz]	
[1671]	Relay Output	
[1672]	Counter A	
[1673]	Counter B	
[1679]	Analog Output AO45	
[1680]	Fieldbus CTW 1	
[1682]	Fieldbus REF 1	
[1684]	Comm. Option STW	
[1685]	FC Port CTW 1	
[1686]	FC Port REF 1	
[1690]	Alarm Word	
[1691]	Alarm Word 2	
[1692]	Warning Word	
[1693]	Warning Word 2	
[1694]	Ext. Status Word	
[1695]	Ext. Status Word 2	
[1697]	Alarm Word 3	
[1890]	Process PID Error	
[1891]	Process PID Output	
[1892]	Process PID Clamped Output	
[1893]	Process PID Gain Scaled Output	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 Write For Application	
[3402]	PCD 2 Write For Application	
[3403]	PCD 3 Write For Application	
[3404]	PCD 4 Write For Application	
[3405]	PCD 5 Write For Application	
[3406]	PCD 6 Write For Application	
[3407]	PCD 7 Write For Application	
[3408]	PCD 8 Write For Application	
[3409]	PCD 9 Write For Application	



0-20 Display Line 1.1 Small		
Опция:		Функция:
[3410]	PCD 10 Write For Application	
[3421]	PCD 1 Read For Application	
[3422]	PCD 2 Read For Application	
[3423]	PCD 3 Read For Application	
[3424]	PCD 4 Read For Application	
[3425]	PCD 5 Read For Application	
[3426]	PCD 6 Read For Application	
[3427]	PCD 7 Read For Application	
[3428]	PCD 8 Read For Application	
[3429]	PCD 9 Read For Application	
[3430]	PCD 10 Read For Application	
[3450]	Actual Position	
[3456]	Track Error	

0-21 Di	isplay Line 1.2 Small	
Опция:		Функция:
[0]		
[37]	Display Text 1	
[38]	Display Text 2	
[39]	Display Text 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus Warning Word	
[1501]	Running Hours	
[1502]	kWh Counter	
[1600]	Control Word	
[1601]	Reference [Unit]	
[1602]	Reference [%]	
[1603]	Status Word	
[1605]	Main Actual Value [%]	
[1609]	Custom Readout	
[1610]	Power [kW]	
[1611]	Power [hp]	
[1612]	Motor Voltage	
[1613]	Frequency	
[1614] *	Motor current	
[1615]	Frequency [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	Motor Thermal	
[1622]	Torque [%]	
[1630]	DC Link Voltage	
[1633]	Brake Energy /2 min	
[1634]	Heatsink Temp.	
[1635]	Inverter Thermal	
[1636]	Inv. Nom. Current	
[1637]	Inv. Max. Current	
[1638]	SL Controller State	
[1639]	Control Card Temp.	
[1650]	External Reference	
[1652]	Feedback[Unit]	
[1653]	Digi Pot Reference	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	Digital Input	

0-21 Dis	splay Line 1.2 Small	
Опция:		Функция:
[1661]	Terminal 53 Setting	
[1662]	Analog Input 53	
[1663]	Terminal 54 Setting	
[1664]	Analog Input AI54	
[1665]	Analog Output 42 [mA]	
[1666]	Digital Output	
[1667]	Pulse Input 29[Hz]	
[1668]	Pulse Input 33 [Hz]	
[1669]	Pulse Output 27 [Hz]	
[1670]	Pulse Output 29 [Hz]	
[1671]	Relay Output	
[1672]	Counter A	
[1673]	Counter B	
[1679]	Analog Output AO45	
[1680]	Fieldbus CTW 1	
[1682]	Fieldbus REF 1	
[1684]	Comm. Option STW	
[1685]	FC Port CTW 1	
[1686]	FC Port REF 1	
[1690]	Alarm Word	
[1691]	Alarm Word 2	
[1692]	Warning Word	
[1693]	Warning Word 2	
[1694]	Ext. Status Word	
[1695]	Ext. Status Word 2	
[1697]	Alarm Word 3	
[1890]	Process PID Error	
[1891]	Process PID Output	
[1892]	Process PID Clamped Output	
[1893]	Process PID Gain Scaled Output	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 Write For Application	
[3402]	PCD 2 Write For Application	
[3403]	PCD 3 Write For Application	
[3404]	PCD 4 Write For Application	
[3405]	PCD 5 Write For Application	
[3406]	PCD 6 Write For Application	
[3407]	PCD 7 Write For Application	
[3408]	PCD 8 Write For Application	
[3409]	PCD 9 Write For Application	
[3410]	PCD 10 Write For Application	
[3421]	PCD 1 Read For Application	
[3422]	PCD 2 Read For Application	
[3423]	PCD 3 Read For Application	
[3424]	PCD 4 Read For Application	
[3425]	PCD 5 Read For Application	
[3426]	PCD 6 Read For Application	
[3427]	PCD 7 Read For Application	
[3428]	PCD 8 Read For Application	
[3429]	PCD 9 Read For Application	



0-21 Display Line 1.2 Small			
Опция: Функц		Функция:	
[3430]	PCD 10 Read For Application		
[3450]	Actual Position		
[3456]	Track Error		

[3450]	ITACK EFFOR	
0-22 Display Line 1.3 Small		
Опция:		Функция:
[0]		
[37]	Display Text 1	
[38]	Display Text 2	
[39]	Display Text 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus Warning Word	
[1501]	Running Hours	
[1502]	kWh Counter	
[1600]	Control Word	
[1601]	Reference [Unit]	
[1602]	Reference [%]	
[1603]	Status Word	
[1605]	Main Actual Value [%]	
[1609]	Custom Readout	
[1610] *	Power [kW]	
[1611]	Power [hp]	
[1612]	Motor Voltage	
[1613]	Frequency	
[1614]	Motor current	
[1615]	Frequency [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	Motor Thermal	
[1622]	Torque [%]	
[1630]	DC Link Voltage	
[1633]	Brake Energy /2 min	
[1634]	Heatsink Temp.	
[1635]	Inverter Thermal	
[1636]	Inv. Nom. Current	
[1637]	Inv. Max. Current	
[1638]	SL Controller State	
[1639]	Control Card Temp.	
[1650]	External Reference	
[1652]	Feedback[Unit]	
[1653]	Digi Pot Reference	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	Digital Input	
[1661]	Terminal 53 Setting	
[1662]	Analog Input 53	
[1663]	Terminal 54 Setting	
[1664]	Analog Input Al54	
[1665]	Analog Output 42 [mA]	
[1666]	Digital Output	
[1667]	Pulse Input 29[Hz]	
[1668]	Pulse Input 29[Hz]	
[1669]	Pulse Output 27 [Hz]	
[1670]	Pulse Output 29 [Hz]	

0-22 Di	splay Line 1.3 Small	
Опция:		Функция:
[1671]	Relay Output	
[1672]	Counter A	
[1673]	Counter B	
[1679]	Analog Output AO45	
[1680]	Fieldbus CTW 1	
[1682]	Fieldbus REF 1	
[1684]	Comm. Option STW	
[1685]	FC Port CTW 1	
[1686]	FC Port REF 1	
[1690]	Alarm Word	
[1691]	Alarm Word 2	
[1692]	Warning Word	
[1693]	Warning Word 2	
[1694]	Ext. Status Word	
[1695]	Ext. Status Word 2	
[1697]	Alarm Word 3	
[1890]	Process PID Error	
[1891]	Process PID Output	
[1892]	Process PID Clamped Output	
[1893]	Process PID Gain Scaled Output	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 Write For Application	
[3402]	PCD 2 Write For Application	
[3403]	PCD 3 Write For Application	
[3404]	PCD 4 Write For Application	
[3405]	PCD 5 Write For Application	
[3406]	PCD 6 Write For Application	
[3407]	PCD 7 Write For Application	
[3408]	PCD 8 Write For Application	
[3409]	PCD 9 Write For Application	
[3410]	PCD 10 Write For Application	
[3421]	PCD 1 Read For Application	
[3422]	PCD 2 Read For Application	
[3423]	PCD 3 Read For Application	
[3424]	PCD 4 Read For Application	
[3425]	PCD 5 Read For Application	
[3426]	PCD 6 Read For Application	
[3427]	PCD 7 Read For Application	
[3428]	PCD 8 Read For Application	
[3429]	PCD 9 Read For Application	
[3430] [3450]	PCD 10 Read For Application Actual Position	
[3456]	Track Error	
[3430]	Hack EHUI	

0-23 Display Line 2 Large		
Опция: Функ		Функция:
[0]		
[37]	Display Text 1	
[38]	Display Text 2	
[39]	Display Text 3	



0-23 Di	splay Line 2 Large	
_	spidy Line 2 Large	
Опция:	1	Функция:
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus Warning Word	
[1501]	Running Hours	
[1502]	kWh Counter	
[1600]	Control Word	
[1601]	Reference [Unit]	
[1602]	Reference [%]	
[1603]	Status Word	
[1605]	Main Actual Value [%]	
[1609]	Custom Readout	
[1610]	Power [kW]	
[1611]	Power [hp]	
[1612]	Motor Voltage	
[1613] *	Frequency	
[1614]	Motor current	
[1615]	Frequency [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	Motor Thermal	
[1622]	Torque [%]	
[1630]	DC Link Voltage	
[1633]	Brake Energy /2 min	
[1634]	Heatsink Temp.	
[1635]	Inverter Thermal	
[1636]	Inv. Nom. Current	
[1637]	Inv. Max. Current	
[1638]	SL Controller State	
[1639]	Control Card Temp.	
[1650]	External Reference	
[1652]	Feedback[Unit]	
[1653]	Digi Pot Reference	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	Digital Input	
[1661]	Terminal 53 Setting	
[1662]	Analog Input 53	
[1663]	Terminal 54 Setting	
[1664]	Analog Input Al54	
[1665]	Analog Output 42 [mA]	
[1666]	Digital Output	
[1667]	Pulse Input 29[Hz]	
[1668]	Pulse Input 33 [Hz]	
[1669]	Pulse Output 27 [Hz]	
[1670]	Pulse Output 29 [Hz]	
[1671]	Relay Output	
[1672]	Counter A	
[1673]	Counter B	
[1679]	Analog Output AO45	
[1680]	Fieldbus CTW 1	
[1682]	Fieldbus REF 1	
[1684]	Comm. Option STW	
[1685]	FC Port CTW 1	
[1686]	FC Port REF 1	
[1690]	Alarm Word	

0-23 Dis	splay Line 2 Large	
Опция:		Функция:
[1691]	Alarm Word 2	
[1692]	Warning Word	
[1693]	Warning Word 2	
[1694]	Ext. Status Word	
[1695]	Ext. Status Word 2	
[1697]	Alarm Word 3	
[1890]	Process PID Error	
[1891]	Process PID Output	
[1892]	Process PID Clamped Output	
[1893]	Process PID Gain Scaled Output	
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 Write For Application	
[3402]	PCD 2 Write For Application	
[3403]	PCD 3 Write For Application	
[3404]	PCD 4 Write For Application	
[3405]	PCD 5 Write For Application	
[3406]	PCD 6 Write For Application	
[3407]	PCD 7 Write For Application	
[3408]	PCD 8 Write For Application	
[3409]	PCD 9 Write For Application	
[3410]	PCD 10 Write For Application	
[3421]	PCD 1 Read For Application	
[3422]	PCD 2 Read For Application	
[3423]	PCD 3 Read For Application	
[3424]	PCD 4 Read For Application	
[3425]	PCD 5 Read For Application	
[3426]	PCD 6 Read For Application	
[3427]	PCD 7 Read For Application	
[3428]	PCD 8 Read For Application	
[3429]	PCD 9 Read For Application	
[3430]	PCD 10 Read For Application	
[3450]	Actual Position	
[3456]	Track Error	
	<u> </u>	

0-24 Display Line 3 Large		
Опция:		Функция:
[0]		
[37]	Display Text 1	
[38]	Display Text 2	
[39]	Display Text 3	
[748]	PCD Feed Forward	
[953]	Profibus Warning Word	
[1501]	Running Hours	
[1502] *	kWh Counter	
[1600]	Control Word	
[1601]	Reference [Unit]	
[1602]	Reference [%]	
[1603]	Status Word	·
[1605]	Main Actual Value [%]	
[1609]	Custom Readout	



0-24 D	isplay Line 3 Large	
Опция:	:	Функция:
[1610]	Power [kW]	
[1611]	Power [hp]	
[1612]	Motor Voltage	
[1613]	Frequency	
[1614]	Motor current	
[1615]	Frequency [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	Motor Thermal	
[1622]	Torque [%]	
[1630]	DC Link Voltage	
[1633]	Brake Energy /2 min	
[1634]	Heatsink Temp.	
[1635]	Inverter Thermal	
[1636]	Inv. Nom. Current	
[1637]	Inv. Max. Current	
[1638]	SL Controller State	
[1639]	Control Card Temp.	
[1650]	External Reference	
[1652]	Feedback[Unit]	
[1653]	Digi Pot Reference	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	Digital Input	
[1661]	Terminal 53 Setting	
[1662]	Analog Input 53	
[1663]	Terminal 54 Setting	
[1664]	Analog Input AI54	
[1665]	Analog Output 42 [mA]	
[1666]	Digital Output	
[1667]	Pulse Input 29[Hz]	
[1668]	Pulse Input 33 [Hz]	
[1669]	Pulse Output 27 [Hz]	
[1670]	Pulse Output 29 [Hz]	
[1671]	Relay Output	
[1672]	Counter A	
[1673]	Counter B	
[1679]	Analog Output AO45	
[1680]	Fieldbus CTW 1	
[1682]	Fieldbus REF 1	
[1684]	Comm. Option STW	
[1685]	FC Port CTW 1	
[1686]	FC Port REF 1	
[1690]	Alarm Word	
[1691]	Alarm Word 2	
[1692]	Warning Word	
[1693]	Warning Word 2	
[1694]	Ext. Status Word	
[1694]	Ext. Status Word 2	
	Alarm Word 3	
[1697]		
[1890]	Process PID Cutnut	
[1891]	Process PID Clamped Output	
[1892]	Process PID Clamped Output	
[1893]	Process PID Gain Scaled Output	

0-24 Display Line 3 Large		
Опция: Функция:		
[2117]	Ext. 1 Reference [Unit]	
[2118]	Ext. 1 Feedback [Unit]	
[2119]	Ext. 1 Output [%]	
[3401]	PCD 1 Write For Application	
[3402]	PCD 2 Write For Application	
[3403]	PCD 3 Write For Application	
[3404]	PCD 4 Write For Application	
[3405]	PCD 5 Write For Application	
[3406]	PCD 6 Write For Application	
[3407]	PCD 7 Write For Application	
[3408]	PCD 8 Write For Application	
[3409]	PCD 9 Write For Application	
[3410]	PCD 10 Write For Application	
[3421]	PCD 1 Read For Application	
[3422]	PCD 2 Read For Application	
[3423]	PCD 3 Read For Application	
[3424]	PCD 4 Read For Application	
[3425]	PCD 5 Read For Application	
[3426]	PCD 6 Read For Application	
[3427]	PCD 7 Read For Application	
[3428]	PCD 8 Read For Application	
[3429]	PCD 9 Read For Application	
[3430]	PCD 10 Read For Application	
[3450]	Actual Position	
[3456]	Track Error	

4.1.3 0-3* LCP Custom Readout (Показ.МПУ/выб.плз.)

Элементы, выводимые на дисплей, можно настроить различным образом.

Вывод показаний по выбору пользователя

Отображаемая величина вычисляется, исходя из установок в 0-30 Ед.изм.показания,выб.польз., 0-31 Мин.знач.показания, зад.пользователем (только линейная), 0-32 Макс.знач.показания, зад.пользователем, 4-14 Верхний предел скорости двигателя [Гц] и фактической скорости.






Рисунок 4.1 Показания по выбору пользователя

Скорость зависит от типа единицы измерения, выбранного в *0-30 Ед.изм.показания,выб.польз.*:

Единица измерения	Зависимость от скорости	
Безразмерная		
Скорость		
Расход, объем		
Расход, масса	Линейная	
Скорость		
Длина		
Температура		
Давление	Квадратичная	
Коэффициент	Кубическая	

Таблица 4.1 Соотношение между единицей измерения и скоростью

0-30 Custom Readout Unit		
Опц	ия:	Функция:
		Программирование значения, отображаемого
		на LCP. Эта величина имеет линейную,
		квадратичную или кубическую зависимость от
		скорости. Это отношение зависит от выбранной
		единицы измерения. См. Таблица 4.1.
		Фактическое расчетное значение может быть
		прочитано в <i>параметр 16-09 Custom Readout</i> .
[0]	None	
[1] *	%	
[5]	PPM	
[10]	1/min	
[11]	RPM	
[12]	Pulse/s	
[20]	l/s	
[21]	l/min	
[22]	l/h	
[23]	m³/s	
[24]	m³/min	
[25]	m³/h	

0-30	Custon	n Readout Unit
Опц	ия:	Функция:
[30]	kg/s	
[31]	kg/min	
[32]	kg/h	
[33]	t/min	
[34]	t/h	
[40]	m/s	
[41]	m/min	
[45]	m	
[60]	°C	
[70]	mbar	
[71]	bar	
[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m WG	
[80]	kW	
[120]	GPM	
[121]	gal/s	
[122]	gal/min	
[123]	gal/h	
[124]	CFM	
[127]	ft³/h	
[140]	ft/s	
[141]	ft/min	
[160]	°F	
[170]	psi	
[171]	lb/in2	
[172]	in WG	
[173]	ft WG	
[180]	HP	

0-31 Custom Readout Min Value		
Диапазон:		Функция:
0 CustomRea-	[0-	В данном параметре задается
doutUnit*	999999.99	мин. значение показания,
	CustomRea-	выбираемого пользователем
	doutUnit]	для вывода (выполняется на
		нулевой скорости). При выборе
		линейных единиц измерения в
		параметр 0-30 Custom Readout
		Unit можно выбрать только
		значение, отличное от 0. Для
		квадратических и кубических
		единиц минимальным
		значением является 0.

0-32 Custom Readout Max Value		
Диапазон: Функция:		
100 Custom-	[0.0 -	Этот параметр задает
ReadoutUnit*	999999.99	максимальное значение,
	CustomRea-	отображаемое, когда
	doutUnit]	скорость двигателя достигла
		величины, заданной в
	doutonitj	



0-32 Custom Readout Max Value		
Диапазон:	Функция:	
	параметр 4-14 Motor Speed High Limit [Hz].	

4.1.4 0-4* Клавиатура МПУ

Активация, деактивация и защита паролем отдельных кнопок на LCP.

0-40	0-40 [Hand on] Key on LCP			
Опц	ция:	Функция:		
[0]	Disabled	Исключает случайный запуск преобразователя частоты в <i>ручном режиме</i> .		
[1] *	Enabled	Разрешает действие кнопки [Hand On] (Ручной пуск).		

0-42	0-42 [Auto on] Key on LCP		
Опция:		Функция:	
[0]	Disabled	Исключает случайный запуск преобразователя частоты с LCP.	
[1] *	Enabled	Разрешает действие кнопки [Hand On] (Ручной пуск).	

0-44 [Off/Reset] Key on LCP		
Опция: Функция:		Функция:
[0]	Disabled	
[1] *	Enabled	
[7]	Enable Reset Only	

4.1.5 0-5* Копир./Сохранить

Копирование настроек в память LCP и из нее. Эти параметры используются для сохранения и копирования наборов из одного преобразователя частоты в другой.

0-50 LCP Copy		
Опь	ция:	Функция:
[0] *	No copy	Функция отключена
[1]	All to LCP	Копирование всех параметров во всех наборах из памяти преобразователя частоты в память LCP. Для облегчения техобслуживания скопируйте все параметры в LCP после ввода преобразователя частоты в эксплуатацию.
[2]	All from LCP	Копирование всех параметров всех наборов из памяти LCP в память преобразователя частоты.
[3]	Size indep. from LCP	Копирование только тех параметров, которые не зависят от типоразмера двигателя. Этот вариант выбора может использоваться для программирования

0-50	0-50 LCP Copy		
Опция: Функция:		Функция:	
		нескольких преобразователей частоты с одинаковыми функциями без изменения заданных ранее параметров двигателей.	

0-5	0-51 Set-up Copy			
Опь	ция:	Функция:		
[0] *	No copy	Функция отключена		
[1]	Copy from setup 1	Копирование из набора 1 в набор 2.		
[2]	Copy from setup 2	Копирование из набора 2 в набор 1.		
[9]	Copy from Factory setup	Копирование заводской настройки в программируемый набор (выбранный в napamemp 0-11 Programming Set-up).		

4.1.6 0-6* Пароль

0-60 Main Menu Password			
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 999]	Задайте пароль для доступа в главное меню с помощью кнопки [Main Menu] (Главное меню). Установка параметра равным нулю отключает функцию пароля.	



4.2 Параметры: 1-** Load and Motor (Нагрузка/двигатель)

4.2.1 1-0* General Settings (Общие настройки)

1-0	1-00 Configuration Mode			
Опі	ция:	Функция:		
		Выберите принцип управления приложением, который должен использоваться при активном дистанционном (через аналоговый вход или периферийную шину) задании.		
[0]	Open Loop	Позволяет регулировать скорость (без сигнала обратной связи от двигателя) с использованием автоматической компенсации скольжения для получения практически постоянной скорости при изменении нагрузки. Компенсация действует, но может быть запрещена в группе параметров 1-0** Load and Motor (Нагрузка/двигатель). Параметры регулирования скорости устанавливаются в группе параметров 7-0* Speed PID Control (ПИД-регулят.скор.).		
[1]	Speed closed loop	Позволяет регулировать замкнутый контур скорости с использованием сигнала обратной связи. Для повышения точности регулирования скорости обеспечьте сигнал обратной связи и настройте ПИД-регулятор скорости. Параметры регулирования скорости устанавливаются в группе параметров 7-0* Speed PID Control (ПИД-регулят.скор.).		
[2]	Torque closed loop	Позволяет управлять с помощью сигнала обратной связи замкнутым контуром крутящего момента. Возможен только если в пар. 1-01 Motor Control Principle (Принцип управления двигателем) выбрано значение [1] VVC+.		
[3]	Process Closed Loop	Позволяет осуществлять управление технологическим процессом с помощью преобразователя частоты. Параметры управления процессом задаются в группах параметров 7-2* Process Ctrl. Feedback (ОС д/ управл. проц.) и 7-3* Process PID Ctrl. (Упр.ПИД-рег.проц.).		
[4]	Torque open			
[6]	Surface Winder			
[7]	Extended PID Speed OL			

1-0	1-01 Motor Control Principle					
Опь	ция:	Функция:				
[0]	U/f	<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>				
		При управлении U/f управление				
		скольжением и компенсация нагрузки				
		отсутствуют.				
		Используется при параллельном подключении				
		двигателей и/или для двигателей в специальных				
		применениях. Задайте настройки U/f в <i>1-55 U/f</i>				
		Characteristic - U и 1-56 U/f Characteristic - F.				
[1] *	VVC+	<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>				
		Если в 1-10 Motor Construction выбраны				
		значения, относящиеся к двигателям с				
		постоянными магнитами, доступно только				
		значение VVC+.				
		Режим нормальной работы, включающий				
		компенсацию скольжения и нагрузки.				
		1				

1-03	1-03 Torque Characteristics			
Опь	ция:	Функция:		
		Выберите необходимые характеристики крутящего момента. VT и АОЭ — режимы, обеспечивающие энергосбережение.		
[0] *	Constant torque			
[1]	Variable Torque			
[2]	Auto Energy Optim. CT			

1-06 Clockwise Direction

Опі	ция:	Функция:			
		УВЕДОМЛЕНИЕ			
		Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.			
		Этот параметр определяет направление <i>По</i> часовой стрелке, соответствующее стрелке направления на LCP. Используется для удобного изменения направления вращения вала, чтобы не менять местами провода двигателя.			
[0]	Normal	Вал двигателя вращается по часовой стрелке при подключении преобразователя частоты к двигателю следующим образом: U⇒U, V⇒V; и W⇒W.			
[1]	Inverse	Вал двигателя вращается против часовой стрелки при подключении преобразователя частоты к двигателю следующим образом: U⇒U, V⇒V; и W⇒W.			

4.2.2 1-1* Motor Selection (Выбор двигателя)

Группа параметров для установки общих характеристик двигателя. Эти параметры не могут быть изменены во время вращения двигателя.

Активные параметры показаны в *Таблица 4.2.* х указывает на то, что конкретной параметр активен, выбрано соответствующее значение.

1-10 Конструкц	[0]	[1] PM	[2] PM,	[3] PM,
ия двигателя	Asynchro	Motor	salient IPM,	salient IPM,
	n	non	non Sat	non Sat
	(Асинхро	salient	(Явнополюс	(Явнополюс
	нный)	(Неявно	н. с пост.	н. с пост.
	,	п. с	магнитами	магнитами
		пост.	без управл.	с управл.
		магн.)	насыщение	насыщение
		,	м	м.
			индукции)	индукции)
1-00 Режим	х	х	Х	х
конфигурирова				
ния				
1-03 Хар-ка	х			
момента				
нагрузки				
1-06 По часовой	х	х	х	х
стрелке				
1-08 Motor	х	х	х	х
Control				
Bandwidth				
1-14 Damping		х	х	х
Gain				
1-15 Low Speed		х	х	х
Filter Time Const.				
1-16 High Speed		х	Х	х
Filter Time Const.				
1-17 Voltage		х	Х	х
filter time const.				
1-20 Мощность	х			
двигателя				
[кВт]				
1-22 Напряжени	х			
е двигателя				
1-23 Частота	х			
двигателя				
1-24 Ток	х	х	х	х
двигателя				
1-25 Номинальн	х	х	х	х
ая скорость				
двигателя				
двигателя				

1-26 Длительн		х	Х	х
ый ном.				
момент				
двигателя				
Параметр 1-29	х	х	Х	Х
Automatic Motor				
Adaption (AMA)				
1-30 Сопротивл	x	x	Х	х
ение статора				
(Rs)				
1-33 Реакт.conp	х			
отивл.рассеяни				
я статора(Х1)				
1-35 Основное	х			
реактивное				
сопротивление				
(Xh)				
1-37 Индуктивн		х	х	Х
ость по оси d				
(Ld)				
1-38 q-axis			Х	Х
Inductance (Lq)				
1-39 Число	х	х	Х	Х
полюсов				
двигателя				
Параметр 1-40		х	Х	Х
Противо-ЭДС				
npu 1000				
об/мин				
1-42 Motor	х	Х	Х	Х
Cable Length				
1-43 Motor	х	х	Х	х
Cable Length				
Feet				
1-44 d-axis				
Inductance Sat.				
(LdSat)				
1-45 q-axis				Х
Inductance Sat.				^
(LqSat)				
1-46 Position		х	Х	Х
Detection Gain		^	^	^
1-48 Current at				Х
Min Inductance				^
for d-axis				
1-49 Current at				Х
Min Inductance				, X
for q-axis				
Параметр 1-50				
Motor Magneti-				
sation at Zero				
Speed				
1-52 Min Speed				
Normal				
Magnetising [Hz]				





			-	
1-55 U/f Charac-				
teristic - U				
1-56 U/f Charac-				
teristic - F				
1-62 Slip				
Compensation				
Параметр 1-63				
Slip Compen-				
sation Time				
Constant				
1-64 Resonance				
Dampening				
1-65 Resonance				
Dampening Time				
Constant				
1-66 Min.		х	х	х
Current at Low				
Speed				
1-70 PM Start		х	х	х
Mode			, î	^
1-71 Задержка	х	х	Х	Х
запуска	^	^	^	^
1-72 Функция				v
	Х	X	Х	Х
запуска		.,	.,	.,
1-73 Flying Start	Х	Х	Х	Х
1-80 Функция	Х	Х	Х	Х
при останове				
1-90 Motor	Х	Х	Х	Х
Thermal				
Protection				
2-00 Ток	Х	Х	x	Х
удержания				
(пост. ток)				
2-01 Ток	х	х	×	Х
торможения				
пост. током				
2-02 Время	х	х	x	х
торможения				
пост. током				
2-04 Скорость	х	х	х	х
включ.торм.пос				
т.током [Гц]				
2-06 Ток торм.		х	х	х
пост. т.				
2-07 Вр. торм.		х	х	х
nocm. m.				
2-10 Функция	х	х	х	х
торможения				
2-16 Макс.ток	Х			
торм.пер.токо				
м				
2-17 Контроль	х	х	х	х
перенапряжени				
я				
			L	

4-10 Направлен	х	х	x	х
ие вращения				
двигателя				
4-14 Верхний	Х	х	х	х
предел				
скорости				
двигателя [Гц]				
4-18 Предел по	Х	Х	х	Х
току				
4-19 Макс.	х	х	Х	х
выходная				
частота				
4-58 Функция	х	х	Х	х
при обрыве	^	^	^	^
фазы				
двигателя				
14-01 Switching	х	х	Х	Х
Frequency				
14-03 Overmo-	х	х	Х	Х
dulation				
14-07 Dead Time	х	х	Х	х
Compensation				
Level				
14-08 Damping	Х	х	x	х
Gain Factor				
14-09 Dead Time	х	х	x	х
Bias Current				
Level				
14-10 Mains	х	х	х	х
Failure				
14-11 Mains	х	х	х	Х
Voltage at Mains				
Fault				
14-12 Function	х			
at Mains				
Imbalance				
14-27 Action At	· ·	х	Х	х
Inverter Fault	Х	^	^	^
14-40 VT Level	· ·	· ·	V	
	X	X	X	X
14-41 Мин.	XX	Х	Х	Х
намагничивани				
е АОЭ				
14-50 RFI Filter	Х			
14-51 DC-Link	x	х	х	х
Voltage Compen-				
sation				
14-55 Output	х	х	х	х
Filter				
14-64 Dead Time	х	х	х	х
Compensation				
Zero Current				
Level				
14-65 Speed	х	х	Х	х
Derate Dead	==		•	"
Time Compen-				
sation				
341011				







Таблица 4.2 Активные параметры

1-10 Конструкция двигателя

Опция:		Функция:	
[0] *	Асинхронный	Для асинхронных двигателей.	
[1]	Неявноп. с пост.	Для двигателей с постоянными	
	магн	магнитами с наружными магнитами	
		(неявнополюсных). Для оптимизации	
		работы двигателя обратитесь к	
		параметрам с 1-14 по 1-17.	
[2]	PM, salient IPM,	Для двигателей с постоянными	
	non Sat	магнитами с внутренними	
		(явнополюсными) магнитами без	
		управления насыщением индукции.	

1-14 Damping Gain		
Диапа	зон:	Функция:
120	[0-	Усиление подавления стабилизирует машину
%*	250 %]	с постоянными магнитами. Значение
		усиления подавления контролирует
		динамические характеристики машины с
		постоянными магнитами. Высокое значение
		усиления подавления приводит к высоким
		динамическим характеристикам, а низкое
		значение — к низким динамическим
		характеристикам. Динамические
		характеристики связаны с данными машины
		и типом нагрузки. Если усиление подавления
		слишком высокое или низкое, управление
		станет неустойчивым.

1-15 Low Speed Filter Time Const. Диапазон: Функция: Size related* [0.01 - 20 s]

1-16 High Speed Filter Time Const.			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0.01 - 20 s]		

1-17 Voltage filter time const.			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[0.01 - 1 s]		

4.2.3 1-2* Данные двигателя

Параметры этой группы содержат введенные данные с паспортной таблички подключенного двигателя.

Danfoss

УВЕДОМЛЕНИЕ

Изменение значений этих параметров влияет на настройку других параметров.

1-20 Motor Power			
Опция:	Опция: Функция:		
[2]	0.12 kW - 0.16 hp		
[3]	0.18 kW - 0.25 hp		
[4]	0.25 kW - 0.33 hp		
[5]	0.37 kW - 0.5 hp		
[6]	0.55 kW - 0.75 hp		
[7]	0.75 kW - 1 hp		
[8]	1.1 kW - 1 hp		
[9]	1.5 kW - 2 hp		
[10]	2.2 kW - 3 hp		
[11]	3 kW - 4 hp		
[12]	3.7 kW - 5 hp		
[13]	4 kW - 5.4 hp		
[14]	5.5 kW - 7.5 hp		
[15]	7.5 kW - 10 hp		
[16]	11 kW - 15 hp		
[17]	15 kW - 20 hp		
[18]	18.5 kW - 25 hp		
[19]	22 kW - 30 hp		
[20]	30 kW - 40 hp		
[21]	37 kW - 50 hp		
[22]	45 kW - 60 hp		
[23]	55 kW - 75 hp		
[24]	75 kW - 100 hp		
[25]	90 kW - 120 hp		
[26]	110 kW - 150 hp		

1-22 Motor Voltage			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[50 - 1000 V]		

1-23 Motor Frequency		
Диапазон:		Функция:
		УВЕДОМЛЕНИЕ
		Во время работы двигателя данный параметр изменить нельзя.
Size related*	[20 - 500	
	Hz]	

1-24 Motor Current		
Диапазон: Функция:		
Size related*	[0.01 - 10000.00 A]	

ı	Į
L	

1-25 Motor Nominal Speed		
Диапазон: Функция:		
Size related*	[50 - 60000 RPM]	

1-26 Motor Cont. Rated Torque			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0.1 - 10000 Nm]		

1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)			
Опь	ция:	Функция:	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.	
		Функция ААД оптимизирует динамические характеристики двигателя путем автоматической оптимизации дополнительных параметров двигателя (параметры с параметр 1-30 Stator Resistance (Rs) по параметр 1-35 Main Reactance (Xh)) при неподвижном двигателе.	
[0] *	Off	Нет функции	
[1]	Enable Complete AMA	Выполняется ААД сопротивления статора Rs, реактивного сопротивления утечки статора X1 и главного реактивного сопротивления Xh. УВЕДОМЛЕНИЕ Цифровой вход клеммы 27 (5-12 Terminal 27 Digital Input) по умолчанию настроен на инверсный останов выбегом. Это означает, что ААД не может быть выполнена при отсутствии напряжения 24 В на клемме 27.	
[2]	Enable Reduced AMA	Выполняется только упрощенная ААД сопротивления статора R_s в системе. Выберите этот вариант, если между преобразователем частоты и двигателем включен LC-фильтр.	

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если для 1-10 Motor Construction установлены значения, включающие режим двигателя с постоянными магнитами, единственным доступным для выбора значением будет [1] Enable Complete AMA (Включ. полной ААД).

После выбора [1] Enable Complete AMA (Включ. полной ААД) или [2] Enable Reduced AMA (Включ.упрощ. ААД) активизируйте функцию ААД нажатием кнопки [Hand on] (Ручной режим). После выполнения обычной

последовательности операций на дисплее появляется сообщение: *Нажмите [ОК] для завершения ААД.* После нажатия кнопки [ОК] преобразователь частоты готов к работе.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Для наилучшей адаптации преобразователя частоты выполняйте ААД на холодном двигателе.
- ААД не может проводиться на работающем двигателе.
- ААД не может быть выполнена на двигателе с большей номинальной мощностью, чем у преобразователя частоты, например, при подключении двигателя мощностью 5,5 кВт к преобразователю частоты мощностью 4 кВт.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При выполнении ААД на двигатель не должен воздействовать внешний крутящий момент.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При изменении одного из значений в группе параметров 1-2* Motor Data (Данные двигателя) расширенные параметры двигателя (с napamemp 1-30 Stator Resistance (Rs) по napamemp 1-39 Motor Poles) возвращаются к установкам по умолчанию.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Полная ААД должна выполняться без фильтра, и только упрощенная ААД должна выполняться с фильтром.

4.2.4 1-3* Доп. данн. двигателя I

Параметры для дополнительных данных двигателя. Для оптимальной работы данные двигателя в параметрах с 1-30 по 1-39 должны соответствовать характеристикам двигателя. Если данные двигателя неизвестны, рекомендуется провести автоматическую адаптацию двигателя (ААД).

1-30 Stator Resistance (Rs)			
Диапазон:		Функция:	
Size related* [0.0 - 99.99 Ohm]			
1-31 Rotor Resistance (Rr)			
Диапазон:		Функция:	

[0.010 - 100.000 Ohm]

Size related*



1-33 Stator Leakage Reactance (X1)

Диапазон: Функция:

Size related* [0.0 - 999.9 Ohm]

1-35 Main Reactance (Xh)

Диапазон: Функция:

Size related* [0.0 - 999.9 Ohm]

1-37 d-axis Inductance (Ld)			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0 - 1000 mH]		

1-38 q-axis Inductance (Lq)		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0.000 - 1000 mH]	

1-39 Motor Poles		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[2 - 100]	

4.2.5 1-4* Adv. Motor Data II (Доп. данн. двигателя II)

Параметры для дополнительных данных двигателя.

1-40 Противо-ЭДС при 1000 об/мин		
Диапазо	н:	Функция:
Диапазо 500. V*	H: [10 9000 V]	Установите номинальное значение противо-ЭДС для двигателя, вращающегося со скоростью 1000 об/мин. Противо-ЭДС — это напряжение, создаваемое двигателем с постоянными магнитами при внешнем вращении валов в отсутствие подключенного преобразователя частоты. Противо-ЭДС обычно указывается для номинальной скорости двигателя или для 1000 об/мин при измерении между двумя линиями. Если значение недоступно для скорости двигателя 1000 об/мин, рассчитайте правильное значение следующим образом. Если противо-ЭДС при 1800 об/мин составляет, например, 320 В, его можно рассчитать для скорости 1000
		об/мин следующим образом. Пример Противо-ЭДС 320 В при 1800 об/мин. Противо-ЭДС = (напряжение/об/мин)*1000 = (320/1800)*1000 = 178. Этот параметр действует только в том случае, если в 1-10 Motor Construction установлены значения для работы с двигателями с постоянными магнитами. Только FC 360.

1-40 Противо-ЭДС при 1000 об/мин		
Диапазо	н:	Функция:
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>
		При пользовании двигателями с постоянными магнитами рекомендуется использовать тормозные резисторы.
Size	[0 -	
related*	9000 V]	

1-42 Motor Cable Length		
Диап	азон:	Функция:
50 m*	[0 - 100 m]	Настройте длину кабеля двигателя в метрах.

1-43 Motor Cable Length Feet		
Диапа	зон:	Функция:
164 ft*	[0 - 328 ft]	Настройте длину кабеля двигателя. Ед.
		измерения — футы.

1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0 - 1000 mH]	

1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0 - 1000 mH]	

1-46 Position Detection Gain		
Диапазон:		Функция:
100 %*	[20 - 200 %]	

1-48 Current at Min Inductance for d-axis		
Диап	азон:	Функция:
100 %	[20 - 200 %]	Используйте этот парамерт для установки точки насыщения индуктивности.

1-49 Current at Min Inductance for q-axis		
Диап	азон:	Функция:
100 %	[20 - 200 %]	Этот параметр определяет кривую насыщения для значений индуктивности по оси q. При значениях данного параметра от 20 % до 100 % значения индуктивности линейно аппроксимируются в соответствии с параметрами параметр 1-38 q-axis Inductance (Lq) и параметр 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat). Параметры, имеющие отношение к указанным на паспортной табличке электродвигателя компенсациям нагрузки, типу применяемой нагрузки и функции электронного торможения для быстрого останова/удержания двигателя.



4.2.6 1-5* Настр.,нзав.от нагр

Параметры для настроек двигателя, не зависящих от нагрузки.

1-50	1-50 Motor Magnetisation at Zero Speed			
Диапа	зон:	Функция:		
Диапа 100 %*	[0 - 300 %]	Этот параметр используется вместе с 1-52 Min Speed Normal Magnetising [Hz] для получения различной тепловой нагрузки двигателя при его вращении на низкой скорости. Введите значение в процентах от номинального тока намагничивания. Если заданное значение слишком мало, возможно снижение крутящего момента на валу		
		Мадп. current 90% Раг.1-50 Раг.1-52 Н Рисунок 4.2 Намагничивание двигателя		

1-52 Min Speed Normal Magnetising [Hz]			
Диапазон:		Функция:	
1 Hz*	[0.1 - 10.0	Установите требуемую частоту для	
	Hz]	нормального тока намагничивания.	
		Используйте этот параметр вместе с	
		параметр 1-50 Motor Magnetisation at	
		Zero Speed, см. также Рисунок 4.2.	

1-55 U/f Characteristic - U			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[0 - 500 V]		

1-56 U/f Characteristic - F			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[0 - 400.0 Hz]		

4.2.7 1-6* Настр, зав.от нагр

Параметры для регулировки настроек двигателя, зависящих от нагрузки.

1-60	1-60 Low Speed Load Compensation		
Диапа	ізон:	Функция:	
100 %*	[0 - 300	Введите в процентах значение	
	%]	компенсации напряжения при низкой	
		скорости. Этот параметр используется	
		для оптимизации нагрузки на низких	
		оборотах. Этот параметр активен, только	
		если 1-10 Motor Construction = [0]	
		Asynchron (Асинхронный).	

1-61 High Speed Load Compensation			
Диапазон:		Функция:	
100 %*	[0 - 300	Введите в процентах значение	
	%]	компенсации нагрузки на высокой	
		скорости. Этот параметр используется	
		для оптимизации нагрузки на высоких	
		оборотах. Этот параметр активен, только	
		если 1-10 Motor Construction = [0]	
		Asynchron (Асинхронный).	

1-62 Slip Compensation			
Диапазон: Функці			
Size related*	[-400 - 399.0 %]		

1-63	1-63 Slip Compensation Time Constant			
Диапазон:		Функция:		
0.1 s*	[0.05 - 5 s]	Введите скорость реакции при		
		компенсации скольжения. Большое		
		значение соответствует медленной		
		реакции, низкое значение — быстрой.		
		Если возникают проблемы с резонансом		
		на низких частотах, необходимо задавать		
		большее значение времени.		

1-64 Resonance Dampening			
зон:	Функция:		
[0 - 500	Введите величину подавления резонанса.		
%]	Установите параметр 1-64 Resonance		
	Dampening и параметр 1-65 Resonance		
	Dampening Time Constant для уменьшения		
	резонансных явлений на высоких частотах.		
	Для уменьшения резонансных колебаний		
	увеличьте значение		
	параметр 1-64 Resonance Dampening.		
	зон: [0 - 500		

1-65 Resonance Dampening Time Constant			
Диапазон:		Функция:	
0.005 s*	[0.001 -	Установите параметр 1-64 Resonance	
	0.05 s]	Dampening и параметр 1-65 Resonance	
		Dampening Time Constant для	
		уменьшения резонансных явлений на	
		высоких частотах. Установите	
		постоянную времени, обеспечивающую	
		наилучшее подавление резонанса.	

1-66 Min. Current at Low Speed			
Диапазон:		Функция:	
50 %*	[0 - 120 %]		



4.2.8 1-7* Регулировки пуска

Параметры для регулировки настроек запуска двигателя.

1-70 F	PM Start Mode	
Опция	:	Функция:
[0] *	Rotor Detection	
[1]	Parking	

1-71	1-71 Start Delay		
Диапазон:		Функция:	
0 s*	[0 - 10 s]	Данный параметр используется для задания задержки при запуске. Преобразователь частоты начинает работу с учетом функции запуска, заданной в 1-72 Start Function. Установите время задержки пуска до начала ускорения.	

1-72 Start Function			
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите функцию запуска в период задержки запуска. Этот параметр связан с <i>параметр 1-71 Start Delay</i> .	
[0]	DC Hold/delay time		
[2] *	Coast/delay time		
[3]	Start speed cw		
[4]	Horizontal operation		
[5]	VVC+ clockwise	Пусковая скорость вычисляется автоматически. В этой функции в течение задержки пуска задается только начальная скорость.	

1-75 Flying Start		
Опь	ция:	Функция:
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>
		Во время работы двигателя данный
		параметр изменять нельзя.
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>
		Для получения наиболее
		эффективного подхвата
		вращающегося двигателя необходимо правильно указать
		дополнительные данные двигателя в
		параметрах от 1-30 Stator Resistance
		(Rs) до 1-35 Main Reactance (Xh).
		Позволяет «подхватить» двигатель, который
		свободно вращается вследствие
		пропадания напряжения.
[0] *	Disabled	Не используется

1-73	1-73 Flying Start			
Опь	ция:	Функция:		
[1]	Enabled	Позволяет преобразователю частоты «подхватывать» вращающийся двигатель и управлять им. Если параметр 1-73 Flying Start разрешен, параметр 1-71 Start Delay и параметр 1-72 Start Function не действуют.		
[2]	Enabled Always			
[3]	Enabled Ref. Dir.			
[4]	Enab. Always Ref. Dir.			

1-75 Start Speed [Hz]			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[0 - 10 Hz]		

1-76 Start Current			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0 - 10000 A]		

1-78	1-78 Compressor Start Max Speed [Hz]		
Диаг	тазон:	Функция:	
0 Hz*	[0 - 650 Hz]	Этот параметр включает высокий пусковой крутящий момент. Эта функция игнорирует предел по току и предел крутящего момента при запуске двигателя. Период времени от подачи сигнала пуска до момента превышения указанного в этом параметре	
		значения скорости становится стартовой зоной, для которой предел по току и предел крутящего момента двигателя установлены на максимально возможные значения для комбинации «преобразователь частоты/ двигатель». Период времени, во время которого не используется предел по току и предел крутящего момента, не должен превышать значения, указанного для параметра параметр 1-79 Compressor Start Max Time to Trip. В противном случае преобразователь частоты отключается с аварийным сигналом 18, «Ошиб. пуска».	

4

1-73 Flying Start



1-79	1-79 Compressor Start Max Time to Trip		
Диапазон:		Функция:	
		Delay как функция запуска, должно быть использовано в этом временном пределе.	

4.2.9 1-8* Регулиров.останова

Параметры для регулировки настроек останова двигателя.

1-8	1-80 Function at Stop			
Ог	іция:	Функция:		
		Выберите действие преобразователя частоты после команды останова или после снижения скорости до значения, установленного в параметр 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz].		
		Доступные варианты выбора зависят от 1-10 Motor Construction.		
		[0] Asynchron (Асинхронный)		
		[0] Coast (Останов выбегом)		
		[1] DC-hold (Удерж.пост.током)		
		[2] Motor check, warning (Пров.двиг., предупр.)		
		[6] Motor check, alarm (Пров.двиг, ав.сиг.)		
		PM non salient (Неявноп. с пост. магнитами)		
		[0] Coast (Останов выбегом)		
[0] *	Coast	Оставляет двигатель в режиме свободного вращения.		
[1]	DC hold / Motor Preheat	Подача на двигатель удерживающего постоянного тока (см. <i>napaмemp 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current</i>).		
[3]	Pre- magnetizing	Создается магнитное поле при остановленном двигателе. Это позволяет двигателю быстро создавать крутящий момент при поступлении команд (только асинхронные двигатели). Такая функция предварительного намагничивания не обеспечивает самую первую команду пуска. Для предварительного намагничивания машины при первой команде пуска существует два различных решения: 1. Запустить привод с заданием 0 об/мин и подождать от 2 до 4 постоянных времени ротора (см.		

1-80 Function	at Stop
Опция:	Функция:
	ниже) перед тем, как увеличить задание скорости.
	2. 2а Установить пар. параметр 1-71 Start Delay на необходимое время предварительного намагничивания (от 2 до 4 постоянных времени ротора).
	2b Установить пар. параметр 1-72 Start Function либо на [0] DC- hold (Уд.пост.током), либо [1] DC-brake (Торм.пост.током).
	Установить величину постоянного тока удержания или постоянного тока торможения (параметр 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current или 2-01 DC Brake Current), равную Іпредв. намагн. = Uном/ (1,73 x Xч)
	Примерные постоянные времени ротора равны (Xh+X2)/(6,3*Част. ном.*Rr) 1 кВт = 0,2 с 10 кВт = 0,5 с 100 кВт = 1,7 с

1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz]		
Диапазон: Функция:		Функция:
0 Hz*	[0 - 20 Hz]	Установите выходную частоту, при которой активируется 1-80 Function at Stop.

4.2.10 1-9* Темпер. двигателя

Параметры для регулировки настроек температурной защиты двигателя.

1-9	1-90 Motor Thermal Protection		
Опі	ция:	Функция:	
[0] *	No protection	Двигатель постоянно перегружен, и при этом не требуется выдачи предупреждений или отключения преобразователя частоты.	
[1]	Thermistor warning	Активируется предупреждение, когда подключенный термистор или датчик КТҮ, установленный в двигателе, сигнализирует о перегреве двигателя.	
[2]	Thermistor trip	Преобразователь частоты останавливается (отключается), когда подключенный термистор или датчик КТҮ в двигателе реагирует в случае перегрева двигателя.	



1-9	1-90 Motor Thermal Protection			
Опі	ция:	Функция:		
		Значение для отключения термистора должно быть > 3 кОм. Установите термистор (датчик РТС) в двигатель для защиты его обмоток.		
[3]	ETR warning 1	Рассчитывает нагрузку при активном наборе параметров 1 и выводит на дисплей предупреждение при перегрузке двигателя. Запрограммируйте выдачу сигнала предупреждения через один из цифровых выходов.		
[4]	ETR trip 1	Рассчитывает нагрузку при активном наборе параметров 1 и останавливает (отключает) преобразователь частоты при перегрузке двигателя. Запрограммируйте выдачу сигнала предупреждения через один из цифровых выходов. Сигнал появляется в случае предупреждения и отключения преобразователя частоты (предупреждение о перегреве).		

1-93	3 Thermistor	Source
Опц	ция:	Функция:
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>
		Во время работы двигателя данный параметр изменять нельзя.
		УВЕДОМЛЕНИЕ
		Для цифрового входа следует установить значение [0] PNP — активен при 24 В в 5-00 Digital I/O Mode.
		Выберите вход, к которому должен быть подключен термистор (датчик РТС). Параметры аналоговых входов [1] Аналоговый вход 53 или [2] Аналоговый вход 54 не могут быть выбраны, если аналоговый вход уже используется как источник задания (выбран в параметр 3-15 Reference 1 Source, параметр 3-16 Reference 2 Source или параметр 3-17 Reference 3 Source).
[0] *	None	
[1]	Analog Input 53	
[2]	Analog Input 54	
[3]	Digital input 18	
[4]	Digital input 19	

1-93 Thermistor Source				
Опь	ция:	Функция:		
[5]	Digital input			
	32			
[6]	Digital input			
	33			
[7]	Digital input			
	31			



4.3 Параметры: 2-** Brakes (Торможение)

4.3.1 2-0* Тормож.пост.током

Эта группа параметров используется для конфигурирования функций торможения постоянным током и удержания постоянным током.

2-00 DC Hold/Motor Preheat Current				
Диап	азон:	Функция:		
50 %*	[0 - 160 %]	Ток удержания устанавливается в процентах от номинального тока двигателя $I_{M,N}$ (параметр 1-24 Motor Current). Этот параметр удерживает функцию двигателя (удерживающий момент) или предварительный прогрев двигателя. Данный параметр активен, если значение [0] DC hold (Уд.пост.током) выбрано в параметр 1-72 Start Function или значение [1] DC hold/pre-heat (Удерж.пост.током/предв. подогрев) выбрано в параметр 1-80 Function at Stop. УВЕДОМЛЕНИЕ Максимальная величина зависит от номинального тока двигателя. Избегайте слишком длительной подачи 100-процентного тока. Это может привести к повреждению двигателя.		

2-01 DC Brake Current			
Диапазон: Функция:			
50 %*	[0 -	Ток устанавливается в процентах от	
	150 %]	номинального тока двигателя,	
		параметр 1-24 Motor Current. Ток торможения	
		постоянным током подается по команде	
		останова, когда скорость становится ниже	
		предельного значения, установленного в	
		параметр 2-04 DC Brake Cut In Speed; при	
		активизации инверсной функции торможения	
		постоянным током; или по команде, поданн	
		через порт последовательной связи. См.	
		продолжительность в <i>параметр 2-02 DC</i>	
		Braking Time.	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Максимальное значение зависит от	
		номинального тока двигателя.	
		Избегайте слишком длительной подачи	
		100-процентного тока. Это может	
		привести к повреждению двигателя.	

2-02	2-02 DC Braking Time			
Диапазон: Функция:				
10 s*	[0 - 60 s]	Установите продолжительность протекания тока, заданного в <i>параметр 2-01 DC Brake Current</i> , после активирования торможения постоянным током.		

2-04	2-04 DC Brake Cut In Speed			
Диапазон: Функция:				
0 Hz*	[0 - 400	Данный параметр используется для		
	Hz]	задания скорости включения торможения		
		постоянным током, при достижении		
		которой подается постоянный ток		
		торможения (пар. <i>параметр 2-01 DC Brake</i>		
		Current) совместно с командой останова.		

УВЕДОМЛЕНИЕ

Параметры 2-01, 2-02 и 2-04 не имеют влияния, если 1-10 Конструкция двигателя = [1] Неявноп. с пост. магн.

2-06 Parking Current				
Диапазон: Функция:				
50 %*	[0 - 1000 %]	Ток устанавливается в процентах от номинального тока двигателя, 1-24 Ток двигателя.		

2-07	2-07 Parking Time				
Диа	Диапазон: Функция:				
3 s*	[0.1 - 60 s]	Установите продолжительность протекания			
		тока парковки, заданного в			
		параметр 2-06 Parking Current, после			
		активирования.			

4.3.2 2-1* Функц.энерг.торм.

Группа параметров для выбора параметров динамического торможения. Только для преобразователей частоты с тормозным прерывателем.

2-10 Brake Function			
Оп	ция:	Функция:	
[0] *	Off	Тормозной резистор не установлен.	
[1]	Resistor brake	В систему встроен тормозной резистор для рассеяния избыточной энергии торможения в виде тепла. Подключение тормозного резистора позволяет работать при большем напряжении в цепи постоянного тока в процессе торможения (в генераторном режиме). Функция тормозного резистора действует только в преобразователях частоты с встроенным динамическим торможением.	



2-10 Brake Function Опция: Функция: [2] AC Улучшает торможение без использования brake тормозных резисторов. Этот параметр служит для регулировки повышенного намагничивания двигателя при работе с генераторной нагрузкой. Эта функция позволяет улучшить функцию OVC (контроль перенапряжения). Повышение электропотерь в двигателе позволяет функции OVC повысить крутящий момент торможения без превышения предела *УВЕДОМЛЕНИЕ* Торможение переменным током не так эффективно, как динамическое торможение с помощью резистора. Торможение переменным током используется для режима VVC+ как в открытом, так и закрытом контуре.

2-11 Brake Resistor (ohm)				
Диапазон: Функция:				
Size related*	[0 - 65535 Ohm]			

2-12 Brake Power Limit (kW)				
Диапазон:	Функция:			
Size related*	[0.001 - 2000 kW]			

2-14 Brake voltage reduce Диапазон: Функция: 0 V* [0 - 0 V] Установка этого параметра может изменить характеристики тормозного резистора (параметр 2-11 Brake Resistor (ohm)).

2-16 AC Brake, Max current		
Диапа	зон:	Функция:
100 %*	[0 - 160 %]	Введите максимально допустимый ток при торможении переменным током, чтобы исключить перегрев обмоток двигателя. УВЕДОМЛЕНИЕ Параметр 2-16 AC Brake, Max current не имеет влияния, если для параметра 1-10 Motor Construction установлено значение [1] PM, nonsalient SPM (Неявноп. с пост. магн.).

2-17 Over-voltage Control			
Опция:		Функция:	
[0]	Disabled	Режим контроля перенапряжения (OVC) уменьшает опасность отключения преобразователя частоты при перенапряжении в цепи постоянного тока, обусловленного поступлением энергии рекуперации из нагрузки. Контроль перенапряжения не требуется.	
*	500.00		
[1]	Enabled (not at stop)	Активируется OVC, кроме случаев использования сигнала останова для остановки преобразователя частоты.	
[2]	Enabled	Активируется контроль перенапряжения (OVC). ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ИЛИ РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ Разрешение OVC в подъемных устройствах может привести к травмам персонала или повреждению оборудования. В таких проименениях включать контроль перенапряжения не нужно.	

2-19 Over-voltage Gain		
Диапа	зон:	Функция:
100 %*	[0 - 200 %]	Выберите коэффициент усиления перенапряжения.

4.3.3 2-2* Механич. тормоз

Диапазон: Функция: 0 A* [0 - 100] Установите ток двигателя, при котором	2-20	2-20 Release Brake Current		
	Диа	пазон:	Функция:	
отпускается механический тормоз, когда имеется сигнал запуска. Значением по умолчанию является максимальный ток, выдаваемый инвертером для определенной мощности. Верхний предел задается в 16-37 Макс. ток инвертора. УВЕДОМІЛЕНИЕ Если выбран выход управления механическим тормозом, однако сам механический тормоз не подключен, функция по умолчанию не работает вследствие низкого тока двигателя.			Установите ток двигателя, при котором отпускается механический тормоз, когда имеется сигнал запуска. Значением по умолчанию является максимальный ток, выдаваемый инвертером для определенной мощности. Верхний предел задается в 16-37 Макс. ток инвертора. УВЕДОМЛЕНИЕ Если выбран выход управления механическим тормозом, однако сам механический тормоз не подключен, функция по умолчанию не работает	



2-22 Activate Brake Speed [Hz]		
Диапазон: Функция:		
0 Hz*	[0 - 400 Hz]	Установите такое значение частоты
		двигателя, при котором происходит
		включение механического тормоза при
		наличии условия останова.

2-23 Activate Brake Delay

Описание параметров

Введите время задержки торможения при выбеге после интервала регулируемого снижения скорости. Скорость вала удерживается на 0 при полном удерживающем моменте. Убедитесь, что механический тормоз удерживает нагрузку перед вводом режима останова выбегом.

web ed anothern beautiful and a second		
Диапазон:		Функция:
0 s*	[0 - 5 s]	



4.4 Параметры: 3-** Reference/Ramps (Задан./Измен. скор.)

4.4.1 3-0* Пределы задания

Параметры для настройки единицы измерения задания, пределов и диапазонов.

3-00	3-00 Reference Range		
Опь	ция:	Функция:	
[0] *	Min - Max	Выберите диапазоны сигналов задания и обратной связи. Сигнал может быть только положительным и отрицательным.	
[1]	-Max - +Max	И для положительных, и для отрицательных значений (в обоих направлениях, относительно 4-10 Motor Speed Direction).	

3-01 Reference/Feedback Unit		
Опция:		Функция:
[0]	None	
[1]	%	
[2]	RPM	
[3]	Hz	
[4]	Nm	
[5]	PPM	
[10]	1/min	
[12]	Pulse/s	
[20]	I/s	
[21]	l/min	
[22]	l/h	
[23]	m³/s	
[24]	m³/min	
[25]	m³/h	
[30]	kg/s	
[31]	kg/min	
[32]	kg/h	
[33]	t/min	
[34]	t/h	
[40]	m/s	
[41]	m/min	
[45]	m	
[60]	℃	
[70]	mbar	
[71]	bar	
[72]	Pa	
[73]	kPa	
[74]	m WG	
[80]	kW	
[120]	GPM	
[121]	gal/s	
[122]	gal/min	
[123]	gal/h	
[124]	CFM	
[125]	ft³/s	

3-01 Referen	ce/Feedback Unit	
Опция:		Функция:
[126]	ft³/min	
[127]	ft³/h	
[130]	lb/s	
[131]	lb/min	
[132]	lb/h	
[140]	ft/s	
[141]	ft/min	
[145]	ft	
[150]	lb ft	
[160]	°F	
[170]	psi	
[171]	lb/in2	
[172]	in WG	
[173]	ft WG	
[180]	HP	

3-02 Minimum Reference			
Диапазон:		Функция:	
0 Reference-	[0 - 4999	Введите минимальное задание.	
FeedbackUnit*	ReferenceFeed-	Минимальное задание — это	
	backUnit]	наименьшее значение, которое	
		можно получить при	
		суммировании всех заданий	
		Минимальное задание	
		действительно только в том	
		случае, если в	
		параметр 3-00 Reference Range	
		установлено значение [0] Min	
		Мах (Мин – Макс).	
		Единица минимального задания	
		соответствует:	
		• Выбранной	
		конфигурации в	
		параметр 1-00 Configu-	
		ration Mode.	
		• Единице, выбранной в	
		параметр 3-01 Reference/	
		Feedback Unit.	

3-03 Maximum Reference			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[-4999.0 - 4999 ReferenceFeed-		
	backUnit]		



3-04	3-04 Reference Function		
Опь	ция:	Функция:	
[0] *	Sum	Суммирует сигналы внешнего и предустановленного заданий.	
[1]	External/ Preset	Подключение источника либо внешнего, либо предустановленного задания. Переход между внешними и предустановленными заданиями выполняется при помощи команды или сигнала на цифровом входе.	

4.4.2 3-1* References (Задания)

Выберите предустановленное задание (задания). Выберите для соответствующих цифровых входов в группе параметров 5-1* Digital Inputs (Цифровые входы) значение preset ref. bit 0/1/2 [16], [17] or [18] (Предуст. задание, бит 0/1/2 [16], [17] или [18]).

3-10	3-10 Preset Reference		
Диа	пазон:	Функция:	
0 %*	[-100 - 100 %]	Введите в этот параметр до восьми различных предустановленных заданий (0–7), используя метод программирования массива. Выберите для соответствующих цифровых входов в группе параметров 5-1* Цифровые входы значение Предуст. задание, бит 0/1/2 [16], [17] или [18].	

3-11	3-11 Jog Speed [Hz]		
Диапазон:		Функция:	
5 Hz*	[0 - 400.0 Hz]	Фиксированная скорость — это заданная выходная скорость, которую обеспечивает преобразователь частоты, когда активирована функция фиксации частоты. См. также параметр 3-80 Jog Ramp Time.	

3-12	3-12 Catch up/slow Down Value		
Диа	пазон:	Функция:	
0 %*	[0 - 100 Введите относительную величину (в процентах), которая должна добавляться к		
	761	фактическому заданию или вычитаться из него, соответственно, для увеличения или уменьшения задания. Если через один из цифровых входов (с 5-10 Terminal 18 Digital Input по 5-15 Terminal 33 Digital Input) выбрано значение [28] Catch up (Увеличение задания),	
		то относительная величина (в процентах) добавляется к полному заданию. Если через один из цифровых входов (с 5-10 Terminal 18 Digital Input по 5-15 Terminal 33 Digital Input) выбрано значение [29] Slow down (Снижение задания), то относительная величина (в процентах) вычитается из полного задания.	

3-14	3-14 Preset Relative Reference		
Диа	пазон:	Функция:	
0 %*	[-100 -	Фактическое задание, Х, будет увеличено	
	100 %]	или уменьшено на процент Y, установленный	
		в 3-14 Предустановл. относительное	
		задание. Результат представляет собой	
		фактическое задание Z. Фактическое задание	
		(X) — это сумма входов, выбранных в	
		3-15 Источник задания 1, 3-16 Источник	
		задания 2, 3-17 Источник задания 3 и	
		8-02 Источник управления.	



Рисунок 4.4 Preset Relative Reference (Предустановл. относительное задание)




Рисунок 4.5 Фактическое задание

3-15	3-15 Reference 1 Source			
Опь	ция:	Функция:		
		Выберите вход задания, который должен использоваться для подключения первого сигнала задания. Параметр 3-15 Reference 1 Source, параметр 3-16 Reference 2 Source и параметр 3-17 Reference 3 Source определяют до трех различных сигналов задания. Сумма этих сигналов задания определяет фактическое задание.		
[0]	No function			
[1] *	Analog Input 53			
[2]	Analog Input 54			
[7]	Frequency input 29			
[8]	Frequency input 33			
[11]	Local bus reference			
[20]	Digital pot.meter			



 3-15 Reference 1 Source

 Опция:
 Функция:

 [32]
 Bus PCD

3-16	3-16 Reference 2 Source		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите вход задания, который должен использоваться для подключения первого сигнала задания. Параметр 3-15 Reference 1 Source, параметр 3-16 Reference 2 Source и параметр 3-17 Reference 3 Source определяют до трех различных сигналов задания. Сумма этих сигналов задания определяет фактическое задание.	
[0]	No function		
[1]	Analog Input 53		
[2] *	Analog Input 54		
[7]	Frequency input 29		
[8]	Frequency input 33		
[11]	Local bus reference		
[20]	Digital pot.meter		
[32]	Bus PCD		

3-17 Reference 3 Source			
Опці	ия:	Функция:	
		Выберите вход задания, который должен использоваться для подключения первого сигнала задания. Параметр 3-15 Reference 1 Source, параметр 3-16 Reference 2 Source и параметр 3-17 Reference 3 Source определяют до трех различных сигналов задания. Сумма этих сигналов задания определяет фактическое задание.	
[0]	No function		
[1]	Analog Input 53		
[2]	Analog Input 54		
[7]	Frequency input 29		
[8]	Frequency input 33		
[11] *	Local bus reference		
[20]	Digital pot.meter		
[32]	Bus PCD		

3-18 Relative Scaling Reference Resource			
Опция: Функция:		• •	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.	
		Задайте переменную величину, которая должна добавляться к фиксированной величине (заданной в параметр 3-14 Preset Relative Reference). Сумма фиксированной и переменной величин (обозначена Y на Рисунок 4.6) умножается на фактическое задание (обозначено X на Рисунок 4.6). Это произведение затем добавляется к фактическому заданию (X+X*Y/100) для получения результирующего фактического задания. Рисунок 4.6 Результирующее фактическое задание	
[0] *	No function		
[1]	Analog Input 53		
[2]	Analog Input 54		
[7]	Frequency input 29		
[8]	Frequency input 33		
[11]	Local bus reference		

4.4.3 3-4* Изменение скор. 1

Danfoss

4.4.4 3-5* Ramp 2 (Изменение скор. 2)

Используется для настройки параметра изменения скорости и значений времени изменения скорости для каждой из двух характеристик изменения скорости (группы параметров 3-4* Изменение скор. 1 и 3-5*

Изменение скор. 2).




Рисунок 4.7 Пример изменения скорости 1

3-40	3-40 Ramp 1 Type		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите тип изменения скорости в	
		зависимости от требований к разгону и	
		замедлению. В процессе линейного изменения	
		скорости обеспечивается постоянное	
		ускорение. При S-образной характеристике	
		изменения скорости осуществляется	
		нелинейное ускорение.	
[0] *	Linear		
[2]	S-ramp	S-образная характеристика основывается на	
	Const	значениях, задаваемых в <i>параметр 3-41 Ramp</i>	
	Time	1 Ramp Up Time и параметр 3-42 Ramp 1 Ramp	
		Down Time.	

3-41 Ramp 1 Ramp Up Time		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0.05 - 3600 s]	

3-42 Ramp 1 Ramp Down Time		
Диапазон: Функция:		
Size related*	[0.05 - 3600 s]	

В этой группе параметров настраиваются параметры изменения скорости 2.

3-50	3-50 Ramp 2 Type			
Опь	ция:	Функция:		
		Выберите тип изменения скорости в зависимости от требований к разгону и замедлению. В процессе линейного изменения скорости обеспечивается постоянное ускорение. При S-образной характеристике изменения скорости осуществляется нелинейное ускорение.		
[0] *	Linear			
[2]	S-ramp Const Time	S-образная характеристика основывается на значениях, задаваемых в параметр 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time и параметр 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time.		

3-51 Ramp 2 Ramp Up Time		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0.05 - 3600 s]	

3-52 Время замедления 2		
Диапазон:		Функция:
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	

4.4.5 3-6* Ramp 3 (Изменение скор. 3)

В этой группе параметров настраиваются параметры изменения скорости 3.

3-60	3-60 Ramp 3 Type		
Оп	ция:	Функция:	
		Выберите тип изменения скорости в зависимости от требований к разгону и замедлению. В процессе линейного изменения скорости обеспечивается постоянное ускорение. При S-образной характеристике изменения скорости	
		осуществляется нелинейное ускорение.	
[0] *	Linear		
[2]	S-ramp Const Time	S-образная характеристика основывается на значениях, задаваемых в параметр 3-61 Время разгона 3 и параметр 3-62 Время замедления 3.	

3-61 Время разгона 3		
Диапазон:		Функция:
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	

3-62 Время замедления 3		
Диапазон:		Функция:
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	



4.4.6 3-7* Ramp 4 (Изменение скор. 4)

В этой группе параметров настраиваются параметры изменения скорости 4.

3-70	3-70 Ramp 4 Type		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите тип изменения скорости в зависимости от требований к разгону и замедлению. В процессе линейного изменения скорости обеспечивается постоянное ускорение. При S-образной характеристике изменения скорости осуществляется нелинейное ускорение.	
[0] *	Linear		
[2]	S-ramp Const Time	S-образная характеристика основывается на значениях, задаваемых в параметр 3-71 Время разгона 4 и параметр 3-72 Время замедления 4.	

3-71 Время разгона 4		
Диапазон:		Функция:
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	

3-72 Время замедления 4		
Диапазон:		Функция:
3.00 s*	[0.01 - 3600.00 s]	

4.4.7 3-8* Other Ramps (Др.изменен.скор.)

3-80 Jog Ramp Time		
	Функция:	
[0.05 - 3600 s]		




Рисунок 4.8 Время достижения фиксированной частоты

$$\Pi ap. \ .\ 3-80 \ = \ \frac{t_{\it фиксация\, \it частоты}}{\Delta\, \it фиксация\, \it частоты}\, \text{Co}\, x\, n_s \left[\it o6/\it мин\right] }$$

3-81 Quick Stop Ramp Time		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0.05 - 3600 s]	




Рисунок 4.9 Время замедл.для быстр.останова

4.4.8 3-9* Цифр.потенциометр

Цифровой потенциометр позволяет увеличивать или уменьшать текущее задание путем изменения настройки цифровых входов с помощью функций Увеличить, Уменьшить или Очистить. Чтобы активизировать функцию, не менее одного цифрового входа должно быть установлено на значение Увеличить или Уменьшить.

3-90 Step Size		
Диапа	зон:	Функция:
0.10 %*	[0.01 - 200	
	%]	
0,10 %*	[0,01–200	Введите значение приращения,
	%]	необходимое для УВЕЛИЧЕНИЯ/
		УМЕНЬШЕНИЯ скорости в процентах от
		синхронной скорости двигателя n₅.
		Если активирована команда
		УВЕЛИЧИТЬ/УМЕНЬШИТЬ,
		результирующее задание
		увеличивается/уменьшается на
		величину, установленную для этого
		параметра.

3-92	3-92 Power Restore		
Опция: Функция:			
[0] *	Off	Сброс задания цифрового потенциометра до 0 % после включения питания.	
[1]	On	Восстановление последнего значения цифрового потенциометра при включении питания.	



3-93 Maximum Limit			
Диапазон: Функция:		Функция:	
100 %*	[-200 - 200	Установите максимально допустимое	
	%]	значение результирующего задания.	
		Это целесообразно, если для тонкой	
		настройки результирующего задания	
		используется цифровой потенциометр.	

Описание параметров

	3-94 Minimum Limit			
Диапазон:		зон:	Функция:	
	-100 %	[-200 - 200	Установите минимально допустимое	
%]		%]	значение результирующего задания. Это	
			целесообразно, если для тонкой	
			настройки результирующего задания	
			используется цифровой потенциометр.	

3-95 Ramp Delay			
Диапазон:		Функция:	
1000	[0 -	Введите необходимую задержку с	
ms*	3600000 ms]	момента активации функции цифрового	
		потенциометра до начала изменения	
		задания преобразователем частоты.	
		Если задержка равна 0 мс, задание	
		начинает изменяться сразу же при	
		появлении сигнала УВЕЛИЧЕНИЕ/	
		УМЕНЬШЕНИЕ.	



4.5 Параметры: 4-** Пределы/Предупр.

4.5.1 4-1* Пределы двигателя

Определите пределы двигателя по крутящему моменту, току и скорости, а также реакцию преобразователя частоты на превышение этих пределов.

При превышении предельного значения на дисплее появляется сообщение. При предупреждении всегда создается сообщение, выводимое на дисплей или на периферийную шину. Функция контроля может вызывать предупреждение или отключение, вследствие которого преобразователь частоты останавливается и выдает аварийное сообщение.

4-10	4-10 Motor Speed Direction			
Опь	ция :	Функция:		
[0]	Clockwise	Допускается направление только по часовой стрелке.		
[2] *	Both directions	Допускается работа в направлениях по часовой стрелке и против часовой стрелки.		

УВЕДОМЛЕНИЕ

Hастройки в *napamemp 4-10 Motor Speed Direction* влияют на *1-73 Flying Start*.

4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]			
Диап	іазон:	Функция:	
0 Hz*	[0 - 400.0	Введите нижний предел скорости	
	Hz]	вращения двигателя. Нижний предел	
		скорости вращения двигателя может	
		устанавливаться в соответствии с	
		минимальной выходной частотой вала	
		двигателя. Нижний предел скорости	
		вращения вала двигателя не должен	
		превышать значение, установленное в	
		параметр 4-14 Motor Speed High Limit [Hz].	

4-14 Motor Speed High Limit [Hz]

Диапазон:		Функция:
65 Hz*	[0.1 - 500 Hz]	УВЕДОМЛЕНИЕ Максимальная выходная частота не может превышать 10 % от частоты коммутации инвертора (параметр 14-01 Switching Frequency).
		Введите верхний предел скорости вращения двигателя. Верхний предел скорости двигателя может устанавливаться в соответствии с рекомендуемой изготовителем максимальной скоростью вала двигателя. Верхний предел скорости двигателя должен быть больше значения,

4-14 Motor Speed High Limit [Hz]			
Диапа	азон:	Функция:	
		установленного в параметр 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz].	

4-16 Torque Limit Motor Mode			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0 - 1000 %]		

4-17 Torque Limit Generator Mode			
Диапазон: Функция:			
100 %* [0 - 1000 %] Данная функция ограничивает крутящий момент на валу для защиты механической установки.		крутящий момент на валу для защиты	

4-18 Current Limit			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[0 - 1000 %]		

4-19 Max Output Frequency		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0 - 500 Hz]	

4.5.2 4-2* Предельные коэф.

4-20 Torque Limit Factor Source				
Опция:		Функция:		
[0] *	No function			
[2]	Analog in 53			
[4]	Analog in 53 inv			
[6]	Analog in 54			
[8]	Analog in 54 inv			

4-21 Speed Limit Factor Source			
Опция: Функция:			
[0] *	No function		
[2]	Analog in 53		
[4]	Analog in 53 inv		
[6]	Analog in 54		
[8]	Analog in 54 inv		

4-22 Break Away Boost			
Опция:		Функция:	
[0] *	Off		
[1]	On		




4.5.3 4-3* Контр. ск-сти вращ.двиг.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Предупреждение 90 активно, если превышается значение, указанное в *параметр 4-31 Motor Feedback Speed Error*, независимо от значения, установленного в пар. *параметр 4-32 Motor Feedback Loss Timeout*. Предупреждение/авар. сигнал 61 «Ошибка слежен.» относится к функции, действующей при потере ОС двигателя.

4-30	4-30 Motor Feedback Loss Function		
Опция:		Функция:	
		Эта функция используется для	
		мониторинга согласованности в сигнале	
		обратной связи (если сигнал обратной	
		связи доступен). Выберите реакцию	
		преобразователя частоты на обнаружение	
		неисправности цепи обратной связи.	
		Выбранное действие имеет место в случае,	
		когда разность между сигналом обратной	
		связи и выходной скоростью превышает	
		значение, заданное в <i>параметр 4-31 Motor</i>	
		Feedback Speed Error, в течение времени,	
		превышающего время, установленное в	
		параметр 4-32 Motor Feedback Loss Timeout.	
[0] *	Disabled		
[1]	Warning		
[2]	Trip		
[3]	Jog		
[4]	Freeze		
	Output		
[5]	Max Speed		
[6]	Switch to		
	Open Loop		

4-31 Motor Feedback Speed Error			
Диапазон: Функция:			
20 Hz*	[0 - 50 Hz]	Выберите макс. допустимую ошибку	
		скорости (отношение выходной скорости	
		к обратной связи).	



Pисунок 4.10 Motor Feedback Speed Error (Ошибка скорости ОС двигателя)

4-32 Motor Feedback Loss Timeout			
Диапа	зон:	Функция:	
0.05 s*	[0 - 60 s]	Установите время ожидания, в течение	
		которого допускается превышение ошибки	
		скорости, заданной в <i>параметр 4-31 Motor</i>	
		Feedback Speed Error, перед включением	
		функции, выбранной в	
		параметр 4-30 Motor Feedback Loss Function.	

4.5.4 4-4* Adjustable Warnings 2 (Настраиваемые предупреждения 2)

4-40 Warning Freq. Low			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[0 - 400 Hz]		
4-41 Warning Freq. High			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0 - 400 Hz]		

4-42	4-42 Adjustable Temperature Warning			
Диапазон: Функция:				
0*	[0 - 255]	Используйте этот параметр для задания		
		предельной температуры двигателя.		



4.5.5 4-5* Настр. предупр.

Используйте данные параметры для настройки пределов предупреждений по току, скорости, заданию и обратной связи.

4-50	4-50 Warning Current Low			
Диапазон:		Функция:		
0 A*	[0 - 194.0	Введите значение І _{низк.} . Когда ток двигателя		
	A]	падает ниже этого предела, в слове		
		состояния устанавливается бит. Данное		
		значение может программироваться на		
		формирование сигнала на цифровом		
		выходе или релейном выходе.		

4-51 Warning Current High		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0.0 - 194.0 A]	

4-54 Warning Reference Low			
Диапа	азон:	Функция:	
-4999*	[-4999 -	Введите нижний предел задания. Если	
	4999]	фактическое задание падает ниже этого	
		предела, на дисплее появляется	
		сообщение <i>Ref_{низк.}.</i> Сигнальные выходы	
		могут программироваться на	
		формирование сигнала состояния на	
		клемме 27 или 29 и на релейном выходе	
		01 или 02.	

4-55	4-55 Warning Reference High		
Диап	азон:	Функция:	
4999*	[-4999 -	Введите верхний предел задания. Если	
	4999]	фактическое задание превышает указанный	
		предельный уровень, на дисплее	
		появляется сообщение <i>Ref_{BыC}.</i> . Сигнальные	
		выходы могут программироваться на	
		формирование сигнала состояния на	
		клемме 27 или 29 и на релейном выходе 0	
		или 02.	

4-56 Warning Feedback Low		
Диапазон:		Функция:
-4999	[-4999 - 4999	Введите нижний предел
ProcessCtrlUnit*	ProcessCtrlUnit]	сигнала обратной связи.
		Если сигнал обратной связи
		ниже этого предельного
		уровня, на дисплее
		появляется сообщение
		Feedb Low (Обр.связь, мин).
		Сигнальные выходы могут
		программироваться на
		формирование сигнала
		состояния на клемме 27
		или 29 и на релейном
		выходе 01 или 02.

4-57 Warning Feedback High		
Диапазон:		Функция:
4999	[-4999 - 4999	Введите верхний предел
ProcessCtrlUnit*	ProcessCtrlUnit]	обратной связи. Если
		сигнал обратной связи
		превышает указанный
		предельный уровень, на
		дисплее появляется
		сообщение Feedb High
		(Обр.связь,макс).
		Сигнальные выходы могут
		программироваться на
		формирование сигнала
		состояния на клемме 27
		или 29 и на релейном
		выходе 01 или 02.

4-58	4-58 Missing Motor Phase Function			
Опь	Опция: Функция:			
[0]	Off	Аварийный сигнал в случае обрыва фазы двигателя не отображается.		
[1] *	On	В случае обрыва фазы двигателя отображается аварийный сигнал.		

4.5.6 4-6* Исключ. скорости

4-61	4-61 Bypass Speed From [Hz]		
Диаг	іазон:	Функция:	
0 Hz*	[0 - 500 Hz]	В некоторых системах необходимо	
		исключить определенные выходные	
		скорости из-за проблем, связанных с	
		резонансом. Введите нижний предел	
		интервала скоростей, подлежащих	
		исключению.	

4-63	4-63 Bypass Speed To [Hz]		
Диапазон:		Функция:	
0 Hz*	[0 - 500 Hz]	В некоторых системах необходимо	
		исключить определенные выходные	
		скорости из-за проблем, связанных с	
		резонансом. Введите верхнюю границу	
		интервала скоростей, подлежащего	
		исключению.	



4.6 Параметры: 5-** Цифр. вход/выход

4.6.1 5-0* Digital I/O Mode (Реж. цифр. вв/ выв)

Параметры для настройки входов и выходов с использованием NPN и PNP.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Эти параметры не могут быть изменены во время вращения двигателя.

5-00	5-00 Digital Input Mode		
Опь	ция:	Функция:	
		Задайте режим NPN или PNP для цифровых входов 18,19 и 27. Режим цифрового ввода/вывода	
[0] *	PNP	Действие на положительных импульсах направления (0). В системах PNP напряжение снижено до напряжения «земли».	
[1]	NPN	Действие на отрицательных импульсах напряжения (1). В системах NPN напряжение увеличено до +24 В внутри преобразователя частоты.	

5-01	5-01 Terminal 27 Mode		
Опь	Опция: Функция:		
		УВЕДОМЛЕНИЕ Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.	
[0] *	Input	Определяет клемму 27 в качестве цифрового входа.	
[1]	Output	Определяет клемму 27 в качестве цифрового выхода.	

5-02	5-02 Terminal 29 Mode		
Опь	Опция: Функция:		
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.	
[0] *	Input	Определение клеммы 29 в качестве цифрового входа.	
[1]	Output	Определение клеммы 29 в качестве цифрового выхода.	

4.6.2 5-1* Digital Inputs (Цифровые входы)

Цифровые входы используются для выбора различных функций преобразователя частоты.

5-10 — 5-16 Цифровые входы

5-10	0 — 5-16 Цифровые входы			
[0]	No operation (He	Нет реакции на сигналы,		
	используется)	поступившие на клемму.		
[1]	Reset (Cброс)	Выполняет сброс		
		преобразователя частоты после		
		ОТКЛЮЧЕНИЯ/АВАРИЙНОГО		
		СИГНАЛА. Не все аварийные		
		сигналы могут быть сброшены.		
[2]	Coast inverse (Выбег,	(По умолчанию цифровой вход		
	инверсный)	27): останов выбегом, инверсный		
		вход (Н3). Преобразователь		
		частоты оставляет двигатель в		
		режиме свободного вращения.		
		Логический 0⇒останов выбегом.		
[3]	Coast and reset inverse	Сброс и останов выбегом,		
	(Выбег+сброс,	инверсный вход (Н3). Оставляет		
	инверс.)	двигатель в режиме свободного		
		вращения и вызывает сброс		
		преобразователя частоты.		
		Логический 0 ⇒останов выбегом		
		и сброс.		
[4]	Quick stop inverse	Инверсный вход (Н3). Вызывает		
	(Быстр.останов,	останов в соответствии с		
	инверс)	временем замедления для		
		быстрого останова,		
		установленным в 3-81 Время		
		замедл.для быстр.останова.		
		Когда двигатель останавливается,		
		вал оказывается свободным.		
		Логический 0⇒быстрый останов.		
[5]	DC-brake inverse	Инверсный вход для торможения		
	(Торм.пост.током,инв)	постоянным током (Н3).		
		Останавливает двигатель подачей		
		на него постоянного тока в		
		течение определенного периода		
		времени. См. <i>2-01 Ток</i>		
		торможения пост. током–		
		2-04 Скорость		
		включ.торм.пост.током [Гц]. Эта		
		функция активна только в том		
		случае, если значение параметра		
		2-02 Время торможения пост.		
		током отличается от 0.		
		Логический 0=>торможение		
		постоянным током.		



[6]	Stop inverse (Останов,	УВЕДОМЛЕНИЕ
	инверсный)	Если преобразователь
		частоты находится на
		пределе момента и получает
		команду останова, он не
		может остановиться
		самостоятельно. Чтобы
		обеспечить останов
		преобразователя частоты,
		сконфигурируйте цифровой
		выход на функцию [27]
		Torque limit and stop (Пред.no
		<i>момен.+стоп)</i> и соедините
		этот цифровой выход с
		цифровым входом, который
		сконфигурирован для
		выполнения выбега.
		Инверсная функция останова.
		Формирует функцию останова,
		когда сигнал на выбранной
		клемме переходит из состояния
		логической 1 в состояние
		логического 0. Останов
		выполняется в соответствии с
		выбранным временем изменения
		скорости (3-42 Время замедления
		1, параметр 3-52 Время замедления 2).
[8]	Start (Пуск)	(По умолчанию цифровой вход
[O]	Start (Hyck)	18): выберите пуск в команде
		пуска/останова. Логическая 1 =
		пуск, логический 0 = стоп.
[9]	Latched start	Если импульс поступает не менее
	(Импульсный запуск)	2 мс, двигатель запускается. При
		активации [[6] Stop inverse
		(Останов, инверсный) или подаче
		команды сброса (через цифровой
		вход) двигатель останавливается.
[10]	Reversing (Реверс)	(По умолчанию цифровой вход
		19): изменение направления
		вращения вала двигателя. Для
		реверсирования выберите
		логическую 1. Сигнал реверса
		только изменяет направление
		вращения. Функцию пуска он не
		включает. Выберите оба
		направления в 4-10 Направление
		вращения двигателя. Данная функция не активируется в
		замкнутом контуре
		технологического процесса.
1		i
[11]	Start reversing (3anvey	Используется для полаци комаци
[11]	Start reversing (Запуск	Используется для подачи команд
[11]	Start reversing (Запуск и реверс)	пуска/останова и реверса по
[11]	,	пуска/останова и реверса по одному и тому же проводу. Не
[11]	,	пуска/останова и реверса по

[12]	Enable start forward	Выключение движения против	
	(Разреш.запуск	часовой стрелки и разрешение	
	вперед)	движения по часовой стрелке.	
[13]	Enable start reverse	Выключение движения по	
	(Разреш. запуск назад)	часовой стрелке и разрешение	
		движения против часовой	
		стрелки.	
[14]	Jog (Фикс. част.)	(По умолчанию цифровой вход	
		29): используется для задания	
		фиксированной скорости. См.	
		3-11 Фиксированная скорость [Гц].	
[15]	Preset reference on	Выполняется переход от	
	(Предуст. зад., вкл.)	внешнего задания к	
		предустановленному и наоборот.	
		Предполагается, что с помощью	
		параметра 3-04 Функция задания	
		было выбрано [1] External/preset	
		(Внешнее/предуст). Логический 0	
		= активно внешнее задание;	
		логическая 1 = активно одно из	
		восьми предустановленных	
		заданий.	
[16]	Preset ref bit 0	Биты 0, 1 и 2 предустановленного	
	(Предуст. зад., бит 0)	задания позволяют выбрать одно	
		из восьми предустановленных	
		значений задания в соответствии	
		с Таблица 4.3.	
[17]	Preset ref bit 1	То же, что [16] Preset ref bit 0	
	(Предуст. зад., бит 1)	(Предуст.зад., бит 0).	
[18]	Preset ref bit 2	То же, что [16] Preset ref bit 0	
	(Предуст. зад., бит 2)	(Предуст.зад., бит 0).	

Предуст. задание, бит	2	1	0
Предуст. задание 0	0	0	0
Предуст. задание 1	0	0	1
Предуст. задание 2	0	1	0
Предуст. задание 3	0	1	1
Предуст. задание 4	1	0	0
Предуст. задание 5	1	0	1
Предуст. задание 6	1	1	0
Предуст. задание 7	1	1	1

Таблица 4.3 Предуст. задание, бит

[19]	Freeze ref	Фиксируется фактическое задание,
	(Зафиксиров.	которое впредь является отправной
	задание)	точкой выдачи разрешения/
		определения условия для [21]
		Увеличение скорости и [22] Снижение
		скорости. При использовании [21]
		Speed ир (Увеличение скорости) и [22]
		Speed down (Снижение скорости)
		скорость всегда следует изменению
		скорости 2 (3-51 Время разгона 2 и
		параметр 3-52 Время замедления 2) в
		диапазоне от 0 до 3-03 Макс. задание.



[20]	Freeze output	<i>УВЕДОМЛЕНИЕ</i>
	(Зафиксировать выход)	Если действует функция [20] Freeze output (Зафиксировать выход), преобразователь частоты не
		может быть остановлен низким сигналом [8] Start (Пуск). Остановить преобразователь частоты можно с помощью
		клеммы, запрограммированной как [2] Coasting inverse (Выбег, инверсный) или [3] Coast and reset,
		inverse (Выбег+сброс,инверс).
		Фиксируется фактическая частота двигателя (Гц), которая впредь является отправной точкой выдачи разрешения/ определения условия для [21] Speed up (Увеличение скорости) и [22] Speed down (Снижение скорости). При использовании [21] Speed up (Увеличение скорости) и [22] Speed down (Снижение скорости) скорость всегда следует изменению скорости 2 (3-51 Время разгона 2 и параметр 3-52 Время замедления 2) в
		диапазоне от 0 до 1-23 Частота двигателя.
[21]	Speed up (Увеличение скорости)	двигателя. [21] Speed up (Увеличение скорости) и [22] Speed down (Снижение скорости) выбираются при необходимости цифрового управления увеличением/ снижением скорости (потенциометр двигателя). Эта функция активируется путем выбора либо [19] Freeze reference (Зафиксиров. задание) или [20] Freeze output (Зафиксировать выход). Если функция увеличения/уменьшения скорости активна в течение менее 400 мс, результирующее задание увеличивается/уменьшается на 0,1 %. Если функция увеличения/снижения скорости активна дольше 400 мс, результирующее задание подчиняется установке в параметре разгона/ замедления 3-х1/3-х2.

	Shut down (Останов)	Catch up (Увеличение задания)
Скорость не изменяется	0	0
Снижение на определенный процент	1	0
Увеличение на определенный процент	0	1
Снижение на определенный процент	1	1

Таблица 4.4 Shut Down/Catch Up (Останов/увеличение

задания)

[22]	Speed down (Снижение	Аналогично [21] Speed up
,	скорости)	(Увеличение скорости).
[23]	Set-up select bit 0 (Выбор	Чтобы выбрать один из двух
	набора, бит 0)	наборов, выберите [23] Set-up
	, , , , ,	select bit 0 (Выбор набора, бит
		0) или [1] Set-up select bit 1
		(Выбор набора, бит 1).
		Установите для <i>0-10 Активный</i>
		набор значение [9] Multi Set-up
		(Несколько наборов).
[24]	Set-up select bit 1 (Выбор	(По умолчанию цифровой
	набора, бит 1)	вход 32): аналогично
		значению [23] Set-up select bit 0
		(Выбор набора, бит 0).
[26]	Precise stop inv.	Функция точного инверсного
	(Точн.остан., инверс.)	останова предусмотрена для
		клеммы 18 или 19.
[28]	Catch up (Увеличение	Увеличивается значение
	задания)	задания на процент
		(относительный),
		установленный в
		3-12 Значение разгона/
		замедления.
[29]	Slow down (Снижение	Уменьшается значение
	задания)	задания на процент
		(относительный),
		установленный в
		3-12 Значение разгона/
		замедления.
[34]	Ramp bit 0	Разрешает выбор одного из
	(Измен.скорости.,бит 0)	четырех доступных изменений
		скорости, указанных в
		Таблица 4.5.

Бит предуст. измен. скорости	1	0
Изменение скорости 1	0	0
Изменение скорости 2	0	1
Изменение скорости 3	1	0
Изменение скорости 4	1	1

Таблица 4.5 Биты предустановленного изменения скорости

[51]	External interlock	С помощью данной функции можно
	(Внешняя	подать сигнал внешней неисправности
	блокировка)	на преобразователь частоты. Для
		устранения неисправности
		используется тот же способ, что и для
		внутреннего аварийного сигнала.
[60]	Counter A	(Только клемма 29 или 33) Вход для
	(Счетчик А)	прямого счета в счетчике ПЛК.
[61]	Counter A	(Только клемма 29 или 33) Вход для
	(Счетчик А)	обратного счета в счетчике ПЛК.
[62]	Reset Counter A	Вход для сброса счетчика А.
	(Сброс счетчика	
	A)	



Counter B [63] (Только клемма 29 или 33) Вход для (Счетчик В) прямого счета в счетчике ПЛК. Counter B [64] (Только клемма 29 или 33) Вход для (Счетчик В) обратного счета в счетчике ПЛК. [65] Reset Counter B Вход для сброса счетчика В. (Сброс счетчика B) [72] PID error inverse При активации выполняется инверсия (Ош. ПИД-рег. результирующей ошибки ПИДинв.) регулятора технологического процесса. Доступно только в том случае, если в 1-00 Режим конфигурирования выбраны [6] Surface Winder (Пов. наматыв. устр.) или [7] Extended PID Speed OL (Рас.упр.ПИД-рег.ск-ти -ОС). [73] PID reset I-part При активации выполняется сброс І (Сброс ПИД-рег., части ПИД-регулятора Ιч.) технологического процесса. Аналогично параметр 7-40 Сброс 1 части ПИД-рег. пр.. Доступно только в том случае, если в 1-00 Режим конфигурирования выбраны [6] Surface Winder (Пов. наматыв. устр.) или [7] Extended PID Speed OL (Pac.ynp.ПИДрег.ск-ти -ОС). [74] PID enable (Зап. При активации включается ПИД-рег.) расширенный ПИД-регулятор процесса. Аналогично параметр 7-50 ПИД-рег. проц., расш. ПИД-рег.. Доступно только в том случае, если в 1-00 Режим конфигурирования выбрано [7] Extended PID Speed OL (Рас.упр.ПИД-рег.ск-ти -OC).

Кроме вариантов выбора, описанных выше, имеются значение по умолчанию и некоторые дополнительная параметры для конкретных клемм.

5-10 Клемма 18, цифровой вход

Опция:		Функция:	
[8] *	Пуск	Функции описаны в разделе, посвященном группе	
		параметров 5-1* Цифровые входы.	

5-11 Клемма 19, цифровой вход

Опция:		Функция:	
[10] *	Реверс	Функции описаны в разделе, посвященном	
		группе параметров <i>5-1* Цифровые входы</i> .	

5-12 Клемма 27, цифровой вход

Опция:		ция:	Функция:
	[2] *	Выбег, инверсный	Функции описаны в разделе,
			посвященном группе параметров 5-1*
			Цифровые входы.

5-13 Клемма 29, цифровой вход Опция: Функция: [14] * Фикс. част. Функции описаны в разделе, посвященном группе параметров

5-1* Цифровые входы.

[32] Импульсный вход

5-14 Клемма 32, цифровой вход

Опция:		Функция:
[0]	Не используется	Функции описаны в разделе,
		посвященном группе параметров 5-1*
		Цифровые входы.
[82]	Encoder input B	

5-15 Клемма 33, цифровой вход

Опция:		Функция:
[0] *	Не используется	Функции описаны в разделе,
		посвященном группе параметров 5-1*
		Цифровые входы.
[32]	Импульсный вход	
[81]	Enocder input A	

5-16 Terminal 31 Digital Input

	Опция:		Функция:
ĺ	[0]	Не используется	Функции описаны в разделе,
l			посвященном группе параметров 5-1*
l			Цифровые входы.

4.6.3 5-3* Digital Outputs (Цифровые выходы)

Эти два полупроводниковых цифровых выхода являются общими для клемм 27 и 29. Функция входа/выхода для клеммы 27 устанавливается в 5-01 Клемма 27, режим, а для клеммы 29 — в 5-02 Клемма 29, режим.

Клеммы 42 и 45 могут быть также запрограммированы в качестве цифровых выходов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Эти параметры не могут быть изменены во время вращения двигателя.

5-30 — 5-31 Цифровые выходы

[0]	No operation (He	Значение по умолчанию для
	используется)	всех цифровых и релейных
		выходов.
[1]	Control ready (Готовн. к	Плата управления готова.
	управлению)	
[2]	Drive ready (Привод	Преобразователь частоты
	готов)	готов к работе и подает
		сигнал питания на плату
		управления.
[3]	Drive ready/remote	Преобразователь частоты
	control (Привод готов/	готов к работе и находится в



	дистанционное	режиме автоматического
	управление)	управления.
[4]	Enable / no warning	Готовность к работе. Команда
	(Разреш.,нет предупр.)	пуска или останова не подана
		(запуск/отключение). Нет
		активных предупреждений.
[5]	Running (Работа)	Двигатель работает, на валу
		присутствует крутящий
		момент.
[6]	Running / no warning	Выходная частота выше
	(Раб.,нет предупрежд.)	значения, установленного в
		1-81 Мин.скор.для функц.при
		остан.[об/мин]. Двигатель
		вращается, и предупреждений
		нет.
[7]	Run in range / no	Двигатель работает в
	warning (Раб.в диап./нет	запрограммированных
	пред.)	пределах тока и скорости,
		установленных в параметрах
		от 4-50 Предупреждение: низкий ток до 4-51 Warning
		Current High. Предупреждений
		нет.
[8]	Run on reference / no	Двигатель вращается со
	warning (Раб. на зад./нет	скоростью, соответствующей
	пред.)	заданию. Предупреждений
		нет.
[9]	Alarm (Аварийный	Аварийный сигнал активирует
	сигнал)	выход. Предупреждений нет.
[10]	Alarm or warning	Аварийный сигнал или
	(Авар.сигн./предупр.)	предупреждение активирует
		выход.
[11]	At torque limit (Ha	Превышен предельный
[11]	At torque limit (На пределе момента)	Превышен предельный крутящий момент,
[11]	1	Превышен предельный крутящий момент, установленный в
[11]	1	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с
[11]	1	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или
[11]	1	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с
	пределе момента)	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента.
[11]	пределе момента) Out of current range (Ток	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за
	пределе момента)	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента.
	пределе момента) Out of current range (Ток	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона,
	пределе момента) Out of current range (Ток	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел
[12]	пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона)	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току.
[12]	Пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше
[12]	Пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в
[12]	Пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Предупреждение: низкий
[12]	Пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток ниже минимальн.)	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Предупреждение: низкий ток. Ток двигателя больше значения, установленного в
[12]	пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток ниже минимальн.)	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Предупреждение: низкий ток.
[12]	пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток ниже минимальн.) Ток выше макс. (Ток выше макс.)	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Предупреждение: низкий ток. Ток двигателя больше значения, установленного в
[12]	Пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток ниже минимальн.) Ток выше макс. (Ток выше макс.) Out of frequency range	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Предупреждение: низкий ток. Ток двигателя больше значения, установленного в 4-51 Предупреждение: высокий
[12]	пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток ниже минимальн.) Ток выше макс. (Ток выше макс.) Out of frequency range (Вне частотного	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Предупреждение: низкий ток. Ток двигателя больше значения, установленного в 4-51 Предупреждение: высокий ток.
[12] [13] [14]	пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток ниже минимальн.) Ток выше макс. (Ток выше макс.) Out of frequency range (Вне частотного диапазона)	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Предупреждение: низкий ток. Ток двигателя больше значения, установленного в 4-51 Предупреждение: высокий ток. Выходная частота находится вне частотного диапазона.
[12]	пределе момента) Out of current range (Ток вне диапазона) Below current, low (Ток ниже минимальн.) Ток выше макс. (Ток выше макс.) Out of frequency range (Вне частотного	Превышен предельный крутящий момент, установленный в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента или 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в 4-18 Предел по току. Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Предупреждение: низкий ток. Ток двигателя больше значения, установленного в 4-51 Предупреждение: высокий ток. Выходная частота находится

		параметр 4-40 Warning Freq. Low.
[17]	Скорость выше макс. (Скорость выше макс.)	Выходная скорость больше значения, установленного в napaмemp 4-41 Warning Freq. High.
[18]	Out of feedback range (ОС вне диапазона)	Сигнал обратной связи находится вне пределов диапазона, установленного в 4-56 Предупреждение: низкий сигн. ОС и 4-57 Предупреждение: высокий сигн. ОС.
[19]	Below feedback low (ОС ниже мин.)	Сигнал обратной связи ниже предела, установленного в 4-56 Предупреждение: низкий сигн. ОС.
[20]	Above feedback high (OC выше макс)	Сигнал обратной связи выше предела, установленного в 4-57 Предупреждение: высокий сигн. ОС.
[21]	Thermal warning (Предупр. о перегреве)	Предупреждение о перегреве возникает в том случае, когда температура превышает установленный предел для двигателя, преобразователя частоты, тормозного резистора или термистора.
[22]	Ready, no thermal warning (Готов, нет предупрежд. по температуре)	Преобразователь частоты готов к работе, и предупреждение о перегреве отсутствует.
[23]	Remote, ready, no thermal warning (Готов к дистанционному управлению, нет предупрежд. по температуре)	Преобразователь частоты готов к работе и находится в режиме автоматического управления. Предупреждение о перегреве отсутствует.
[24]	Ready, no over-/ under voltage (Готово, напряж. норм.)	Преобразователь частоты готов к работе, и напряжение питающей сети находится в заданных пределах (см. раздел Общие технические характеристики руководства по проектированию).
[25]	Reverse (Реверс)	Двигатель вращается (или готов к вращению) по часовой стрелке при логич. 0 и против часовой стрелки при логич. 1. Выходная мощность изменяется сразу с применением сигнала реверса.
[26]	Bus OK (Шина в норме)	Осуществляется передача данных через порт последовательной связи (тайм-аута нет).



[27]	Torque limit and stop	Используйте при выполнении
	(Пред.по момен.+стоп)	останова выбегом при
	, , , ,	предельном крутящем
		моменте. Если
		преобразователь частоты
		получает сигнал останова и
		находится в состоянии
		предельного крутящего
		момента, сигнал представляет
		собой логический 0.
[28]	Brake, no brake warning	Тормоз работает,
	(Тормоз, нет предупр.)	предупреждений нет.
[29]	Brake ready, no fault	Тормоз готов к работе,
-	(Тормоз гтв,нет неисп.)	неисправности отсутствуют.
[30]	Brake fault (IGBT) (Неисп.	Логическая 1 на выходе в
	тормоза (IGBT))	случае короткого замыкания
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	тормозного IGBT. Эта функция
		используется для защиты
		преобразователя частоты в
		случае неисправности в
		тормозных модулях.
		Используйте цифровой выход/
		реле для отключения питания
		от преобразователя частоты.
[31]	Relay 123 (Реле 123)	Реле активируется, когда в
[51]	New 123 (1 c/le 123)	группе параметров 8-**
		Communications and Options
		(Связь и доп. устр.)
		выбирается значение [0]
		Control Word (Командное
		слово).
[32]	Mechanical brake control	Разрешает управление
,	(Управл.мех.тормозом)	внешним механическим
	(*,,	тормозом. Подробнее см.
		группу параметров 2-2*
		Mechanical Brake (Механич.
		тормоз.)
[31]	Relay 123 (Реле 123)	
[32]	Mech brake ctrl	
	(Управл.мех.тормозом)	
[36]	Control word bit 11	
[,,,	(Кмнд. слово, бит 11)	
[37]	Control word bit 12	
[3,]	(Кмнд. слово, бит 12)	
[40]	Out of ref range (BHe	Активируется, если
[]	диапаз. задания)	фактическая скорость
	п	находится вне пределов
		диапазона, установленного в
		4-52 Предупреждение: низкая
		скорость-
		4-55 Предупреждение: высокое
		задание.
[41]	Below reference low	Активируется, если
[]	(Низкий: ниже задания)	фактическая скорость ниже
	(элдин пиме эадапим)	значения задания скорости.
		The second supported

[42]	Above reference high (Высокий: выше задания)	Активируется, если фактическая скорость выше значения задания скорости.
[45]	Bus Ctrl (Упр. по шине)	Управление выходом по шине. Состояние выхода задается в 5-90 Управление цифр. и релейн. шинами. В случае тайм-аута шины состояние выхода сохраняется.
[46]	Bus Ctrl On at timeout (Упр. по ш., 1(т-аут))	Управление выходом по шине. Состояние выхода задается в 5-90 Управление цифр. и релейн. шинами. В случае тайм-аута шины выход переводится в высокоуровневое состояние (Вкл.).
[55]	Pulse output (Импульсный выход)	
[56]	Heat sink cleaning warning, high (Предупреждение об очистке радиатора, высокий уровень)	
[60]	Comparator 0 (Компаратор 0)	См. группу параметров 13-1* Сотрагаtors (Компараторы). Если состояние компаратора 0 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.
[61]	Comparator 1 (Компаратор 1)	См. группу параметров 13-1* Сотрагаtors (Компараторы). Если состояние компаратора 1 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.
[62]	Comparator 2 (Компаратор 2)	См. группу параметров 13-1* Сотрагаtors (Компараторы). Если состояние компаратора 2 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала В противном случае — низкий уровень.
[63]	Comparator 3 (Компаратор 3)	См. группу параметров 13-1* Сотрагаtors (Компараторы). Если состояние компаратора 3 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.



[64]	Comparator 4 (Компаратор 4)	См. группу параметров 13-1* Сотрагаtors (Компараторы). Если состояние компаратора 4 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.
[65]	Comparator 5 (Компаратор 5)	См. группу параметров 13-1* Сотрагаtors (Компараторы). Если состояние компаратора 5 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.
[70]	Logic Rule 0 (Логич.соотношение 0)	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 0 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.
[71]	Logic Rule 1 (Логич.соотношение 1)	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 1 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.
[72]	Logic Rule 2 (Логич.соотношение 2)	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 2 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.
[73]	Logic Rule 3 (Логич.соотношение 3)	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 3 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.
[74]	Logic Rule 4 (Логич.соотношение 4)	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 4 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень.

[75] Logic Rule 5 (Логич.соотношение 5) См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 5 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень. [80] SL Digital Output A (Цифр. выход SL A) См. 13-52 Действие контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
Если логическое соотношение 5 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень. [80] SL Digital Output A (Цифр. выход SL A) См. 13-52 Действие контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
5 оценивается как TRUE (Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень. [80] SL Digital Output A (Цифр. выход SL A) См. 13-52 Действие контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
(Истина), на выход поступает высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень. [80] SL Digital Output A (Цифр. выход SL A) См. 13-52 Действие контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
высокий уровень сигнала. В противном случае — низкий уровень. [80] SL Digital Output A (Цифр. выход SL A) См. 13-52 Действие контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
противном случае — низкий уровень. [80] SL Digital Output A (Цифр. выход SL A) См. 13-52 Действие контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
уровень. [80] SL Digital Output A См. 13-52 Действие контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
[80] SL Digital Output A (Цифр. выход SL A) См. 13-52 Действие контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
(Цифр. выход SL A) контроллера SL. Выход становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
становится высокоуровневым при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
при каждом выполнении действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
действия интеллектуальной логики [38] Set dig. out. A high
логики [38] Set dig. out. A high
(Ус. в. ур. на цфв.вых.А). Выход
становится низкоуровневым
при каждом выполнении
действия интеллектуальной
логики [32] Set dig. out. A low
(Ус. н. ур. на цфв. вых. А).
[81] SL Digital Output B См. 13-52 Действие
(Цифр. выход SL B) контроллера SL. Вход
становится высокоуровневым
при каждом выполнении
действия интеллектуальной
логики [39] Set dig. out. B high
(Ус. в. ур. на цфв.вых.В). Вход
становится низкоуровневым
при каждом выполнении
действия интеллектуальной
логики [33] Set dig. out. B low
(Ус. н. ур. на цфв.вых.В).
[82] SL Digital Output C См. 13-52 Действие
(Цифр. выход SL C) контроллера SL. Вход
становится высокоуровневым
при каждом выполнении
действия интеллектуальной
логики [40] Set dig. out. C high
(Ус. в. ур. на цфв.вых.С). Вход
становится низкоуровневым
при каждом выполнении
действия интеллектуальной
логики [34] Set dig. out. C low
(Ус. н. ур. на цфв.вых.С).
[83] SL Digital Output D См. 13-52 Действие
(Цифр. выход SL D) контроллера SL. Вход
становится высокоуровневым
при каждом выполнении
действия интеллектуальной
логики [41] Set dig. out. D high
(Ус. в. ур. на цфв.вых.D). Вход
становится низкоуровневым
при каждом выполнении
действия интеллектуальной
логики [35] Set dig. out. D low
(Ус. н. ур. на цфв.вых.D).



[160]	No alarm (Нет авар.	При отсутствии аварийного	
	сигналов)	сигнала выход имеет высокий	
		уровень.	
[161]	Running reverse (Вращ.в	Выход имеет высокий	
	обр.направл.)	уровень, когда привод	
		вращается против часовой	
		стрелки (логическое	
		произведение битов	
		состояния работа И реверс).	
[165]	Local reference active		
	(Местн. задание		
	активно)		
[166]	Remote ref active		
	(Дист.задание активно)		
[167]	Start command activ	Выход имеет высокий	
	(Команда пуска акт.)	уровень, если активна	
		команда пуска, а команда	
		останова не активна.	
[168]	Drive in hand mode	Выход имеет высокий	
	(Ручн. режим привода)	уровень, когда	
		преобразователь частоты	
		находится в ручном режиме.	
[169]	Drive in auto mode	Выход имеет высокий	
	(Авторежим привода)	уровень, когда	
		преобразователь частоты	
		находится в автоматическом	
		режиме.	
[193]	Sleep mode (Спящий	Преобразователь частоты/	
	режим)	система перешли в режим	
		ожидания. См. группу	
		параметров 22-4* Sleep Mode	
		(Спящий режим)	
[194]	Broken belt (Обрыв	Обнаружено условие обрыва	
	ремня)	ремня. См. группу параметров	
		22-4* Sleep Mode (Спящий	
		режим).	

5-30 Terminal 27 Digital Output		
Опция:		Функция:
[0] *	No operation	
[1]	Control Ready	
[2]	Drive ready	
[3]	Drive rdy/rem ctrl	
[4]	Stand-by / no warning	
[5]	Running	
[6]	Running / no warning	
[7]	Run in range/no warn	
[8]	Run on ref/no warn	
[9]	Alarm	
[10]	Alarm or warning	
[11]	At torque limit	
[12]	Out of current range	
[13]	Below current, low	
[14]	Above current, high	
[15]	Out of frequency range	
[16]	Below frequency, low	

5-30	Terminal 27 Digital Output	
Опци	Опция: Функция:	
[17]	Above frequency, high	
[18]	Out of feedb. range	
[19]	Below feedback, low	
[20]	Above feedback, high	
[21]	Thermal warning	
[22]	Ready, no thermal warning	
[23]	Remote,ready,no TW	
[24]	Ready, no over-/ under voltage	
[25]	Reverse	
[26]	Bus OK	
[27]	Torque limit & stop	
[28]	Brake, no brake warning	
[29]	Brake ready, no fault	
[30]	Brake fault (IGBT)	
[31]	Relay 123	
[32]	Mech brake ctrl	
[36]	Control word bit 11	
[37]	Control word bit 12	
[40]	Out of ref range	
[41]	Below reference, low	
[42]	Above ref, high	
[43]	Extended PID Limit	
	Bus ctrl.	
[45]		
[46]	Bus control, timeout: On	
[47]	Bus control, timeout: Off	
[55]	Pulse output	
[56]	Heat sink cleaning warning, high	
[60]	Comparator 0	
[61]	Comparator 1	
[62]	Comparator 2	
[63]	Comparator 3	
[64]	Comparator 4	
[65]	Comparator 5	
[70]	Logic rule 0	
[71]	Logic rule 1	
[72]	Logic rule 2	
[73]	Logic rule 3	
[74]	Logic rule 4	
[75]	Logic rule 5	
[80]	SL digital output A	
[81]	SL digital output B	
[82]	SL digital output C	
[83]	SL digital output D	
[91]	Encoder emulate output A	
[160]	No alarm	
[161]	Running reverse	
[165]	Local ref active	
[166]	Remote ref active	
[167]	Start command activ	
[168]	Drive in hand mode	
[169]	Drive in auto mode	
[170]	Homing Completed	



5-30 Terminal 27 Digital Output		
Опция: Функ		Функция:
[171]	Target Position Reached	
[172]	Position Control Fault	
[173]	Position Mech Brake	
[174]	TLD indicator	
[175]	Running on tension	
[176]	Ready to run	
[177]	End of roll	
[193]	Sleep Mode	
[194]	Broken Belt Function	

5-31 Клемма 29, цифровой выход

Oi	іция.	Функция.
[0]	Не используется	Функции описаны в группе параметров
		5-3* Цифровые выходы.

5-34 On Delay, Digital Output			
Диапазон:		Функция:	
0.01 s*	[0 - 600 s]		

5-35 Off Delay, Digital Output		
Диапазон:		Функция:
0.01 s*	[0 - 600 s]	

4.6.4 5-4* Реле

Параметры для конфигурирования временных и выходных функций реле.

Этот параметр является табличным параметром и используется для настройки двух реле.

5-40	5-40 Function Relay		
Опц	ия:	Функция:	
[0]	No operation	Значение по умолчанию для всех цифровых и релейных выходов.	
[1]	Control Ready	Плата управления готова.	
[2]	Drive ready	Преобразователь частоты готов к работе. Сеть и питание управления в норме.	
[3]	Drive rdy/rem ctrl	Преобразователь частоты готов к работе и находится в режиме автоматического управления.	
[4]	Stand-by / no warning	Готовность к работе. Команда пуска или останова не подана. Нет активных предупреждений.	
[5]	Running	Двигатель работает, присутствует крутящий момент вала.	
[6]	Running / no warning	Выходная частота выше значения, установленного в 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz]. Двигатель вращается, предупреждений нет.	

5-40 Function Relay				
Опц	Опция: Функция:			
[7]	Run in range/no warn	Двигатель работает в запрограммированных пределах тока, установленных в 4-50 Warning Current Low.		
[8]	Run on ref/no warn	Двигатель вращается со скоростью, соответствующей заданию. Предупреждений нет.		
[9]	Alarm	Аварийный сигнал активирует выход. Предупреждений нет.		
[10]	Alarm or warning	Аварийный сигнал или предупреждение активирует выход.		
[11]	At torque limit	Превышен предельный крутящий момент, установленный в параметр 4-16 Torque Limit Motor Mode или параметр 4-17 Torque Limit Generator Mode.		
[12]	Out of current range	Ток двигателя вышел за пределы диапазона, установленного в параметр 4-18 Current Limit.		
[13]	Below current, low	Ток двигателя меньше значения, установленного в 4-50 Warning Current Low.		
[14]	Above current, high	Ток двигателя больше значения, установленного в 4-51 Warning Current High.		
[15]	Out of frequency range	Выходная скорость/частота превышают значения, установленные в параметр 4-40 Warning Freq. Low и параметр 4-41 Warning Freq. High.		
[16]	Below frequency, low	Выходная частота меньше значения, установленного в napamemp 4-40 Warning Freq. Low.		
[17]	Above frequency, high	Частота превышает значение в napaмemp 4-41 Warning Freq. High.		
[18]	Out of feedb. range	Сигнал обратной связи находится вне пределов диапазона, установленного в параметр 4-56 Warning Feedback Low и параметр 4-57 Warning Feedback High.		
[19]	Below feedback, low	Сигнал обратной связи ниже предела, установленного в napawemp 4-56 Warning Feedback Low.		
[20]	Above feedback, high	Сигнал обратной связи выше предела, установленного в napamemp 4-57 Warning Feedback High.		
[21]	Thermal warning	Предупреждение о перегреве возникает, когда превышается		



5-40 Function Relay Опция: Функция: температурный предел двигателя, преобразователя частоты, тормозного резистора или подключенного резистора. [22] Ready, no thermal Преобразователь частоты готов к warning работе, и предупреждение о перегреве отсутствует. [23] Remote,ready,no Преобразователь частоты готов к TW работе и находится в режиме автоматического управления. Предупреждение о перегреве отсутствует. [24] Ready, no over-/ Преобразователь частоты готов к under voltage работе, и напряжение сети находится в заданных пределах. [25] Reverse Двигатель вращается (или готов к вращению) по часовой стрелке при логич. 0 и против часовой стрелки при логич. 1. Выходная мощность изменяется сразу с применением сигнала реверса. Bus OK [26] Осуществляется передача данных через порт последовательной связи (тайм-аута нет). [27] Torque limit & Используйте для выполнения stop останова с выбегом при предельном крутящем моменте преобразователя частоты. Если преобразователь частоты получает сигнал останова и находится в состоянии предельного крутящего момента, сигнал представляет собой логический 0. [28] Brake, no brake Тормоз работает, предупреждений warning нет. [29] Brake ready, no Тормоз готов к работе, fault неисправности отсутствуют. [30] Brake fault (IGBT) Логическая 1 на выходе в случае короткого замыкания тормозного IGBT. Эта функция используется для защиты преобразователя частоты в случае неисправности в тормозном модуле. Используйте цифровой выход/реле для отключения питания преобразователя частоты. [31] Relay 123 Цифровой выход/реле активируется, когда в группе параметров 8-** Comm. and Options (Связь и доп. устр.) выбрано значение [0] Control word (Командное слово).

5-40	5-40 Function Relay		
Опц	ия:	Функция:	
[32]	Mech brake ctrl	Выбор управления механическим тормозом. Если выбранные параметры в группе параметров 2-2* Mechanical Brake (Механич.тормоз) активны, необходимо усилить выход, чтобы сделать его способным проводить ток катушки в тормозе. Обычно эта проблема решается путем подключения внешнего реле к выбранному цифровому выходу.	
[36]	Control word bit 11	Активирует реле 1 с помощью команды с периферийной шины. Другое функциональное воздействие в преобразователе частоты отсутствует. Типичное применение: управление вспомогательными устройствами с периферийной шины. Функция действительна, если в 8-10 Control Word Profile выбрано значение [0] FC Profile (Профиль FC).	
[37]	Control word bit 12	Активирует реле 2 с помощью команды с периферийной шины. Другое функциональное воздействие в преобразователе частоты отсутствует. Типичное применение: управление вспомогательными устройствами с периферийной шины. Функция действительна, если в 8-10 Control Word Profile выбрано значение [0] FC Profile (Профиль FC).	
[40]	Out of ref range	Активируется, если фактическая скорость находится вне пределов, установленных в napamemp 4-55 Warning Reference High и napamemp 4-56 Warning Feedback Low.	
[41]	Below reference, low	Активируется, если фактическая скорость ниже значения задания скорости.	
[42]	Above ref, high	Активируется, если фактическая скорость выше значения разности скоростей.	
[45]	Bus ctrl.	Управление цифровым выходом/ реле по шине. Состояние выхода задается в 5-90 Digital & Relay Bus Control. В случае тайм-аута шины состояние выхода сохраняется.	
[46]	Bus control, timeout: On	Управление выходом по шине. Состояние выхода задается в 5-90 Digital & Relay Bus Control. В случае тайм-аута шины выход	



5-40 Function Relay		
Опция: Функция:		
		переводится в высокоуровневое состояние (вкл.).
[47]	Bus control, timeout: Off	Управление выходом по шине. Состояние выхода задается в 5-90 Digital & Relay Bus Control. В случае тайм-аута шины выход переводится в низкоуровневое состояние (выкл.).
[56]	Heat sink cleaning warning, high	
[60]	Comparator 0	См. группу параметров 13-1* Smart Logic Control (Интеллектуальное логическое управление). Если состояние компаратора 0 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[61]	Comparator 1	См. группу параметров 13-1* Smart Logic Control (Интеллектуальное логическое управление). Если состояние компаратора 1 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[62]	Comparator 2	См. группу параметров 13-1* Smart Logic Control (Интеллектуальное логическое управление). Если состояние компаратора 2 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[63]	Comparator 3	См. группу параметров 13-1* Smart Logic Control (Интеллектуальное логическое управление). Если состояние компаратора 3 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[64]	Comparator 4	См. группу параметров 13-1* Smart Logic Control (Интеллектуальное логическое управление). Если состояние компаратора 4 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[65]	Comparator 5	См. группу параметров 13-1* Smart Logic Control (Интеллектуальное

5-40 Function Relay		
Опц	ия:	Функция:
		логическое управление). Если состояние компаратора 5 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[70]	Logic rule 0	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 0 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[71]	Logic rule 1	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 1 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[72]	Logic rule 2	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 2 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[73]	Logic rule 3	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 3 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[74]	Logic rule 4	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 4 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[75]	Logic rule 5	См. группу параметров 13-4* Logic Rules (Правила логики). Если логическое соотношение 5 в SLC оценивается как TRUE (Истина), выход становится высокоуровневым. В противном случае — низкий уровень.
[80]	SL digital output A	См. napaмemp 13-52 SL Controller Action. Выход A становится низкоуровневым при выполнении [32] Smart Logic Action (действия



5-40	Function Relay	
Опц	ия:	Функция:
		интеллектуальной логики). Выход А становится высокоуровневым при выполнении [38] Smart Logic Action (действия интеллектуальной логики).
[81]	SL digital output B	См. параметр 13-52 SL Controller Action. Выход В становится низкоуровневым при выполнении [33] Smart Logic Action (действия интеллектуальной логики). Выход В становится высокоуровневым при выполнении [39] Smart Logic Action (действия интеллектуальной логики).
[82]	SL digital output C	См. параметр 13-52 SL Controller Action. Выход С становится низкоуровневым при выполнении [34] Smart Logic Action (действия интеллектуальной логики). Выход С становится высокоуровневым при выполнении [40] Smart Logic Action (действия интеллектуальной логики).
[83]	SL digital output D	См. параметр 13-52 SL Controller Action. Выход D становится низкоуровневым при выполнении [35] Smart Logic Action (действия интеллектуальной логики). Выход D становится высокоуровневым при выполнении [41] Smart Logic Action (действия интеллектуальной логики).
[160]	No alarm	
[161]	Running reverse	
[165]	Local ref active	
[166]	Remote ref active Start command activ	
[168]	Drive in hand mode	
[169]	Drive in auto mode	
[170]	Homing Completed	
[171]	Target Position Reached	
[172]	Position Control Fault	
[173]	Position Mech Brake	
[175]	Running on tension	
[176]	Ready to run	

5-40	5-40 Function Relay		
Опц	ия:	Функция:	
[193]	Sleep Mode		
[194]	Broken Belt		
	Function		

Массив [9], (реле 1 [0], реле 2 [1], реле 3 [2], реле 4 [3], реле 5 [4], реле 6 [5], реле 7 [6], реле 8 [7], реле 9 [8]) Диапазон: Функция: 0.01 s* [0.01 - 600 s] Введите величину задержки включения реле. Реле включается только если условие в 5-40 Реле функций остается непрерывным в течение указанного времени.





Рисунок 4.11 On Delay, Relay (Задержка включения, реле)






Рисунок 4.12 Задержка выключения, реле

Если состояние выбранного события изменяется до истечения времени задержки включения или



выключения, то это не влияет на состояние выхода реле.

4.6.5 5-5* Pulse Input (Импульсный вход)

Параметры импульсного входа используются с целью определения соответствующего окна для зоны импульсного задания путем конфигурирования масштабирования и фильтров для импульсных входов. В качестве входов задания частоты могут действовать входные клеммы 29 или 33. Установите для клеммы 29 (5-13 Клемма 29, цифровой вход) или 33 (5-15 Клемма 33, цифровой вход) значение [32] Pulse Input (Импульсный вход). Если клемма 29 используется в качестве входа, установите для 5-01 Клемма 27, режим значение [0] Input (Вход).




Рисунок 4.13 Pulse Input (Импульсный вход)

5-5	5-50 Term. 29 Low Frequency		
Диапазон: Функция:		Функция:	
4 Hz	* [4 - 31999	Введите нижний предел частоты,	
	Hz]	соответствующий минимальной скорости	
		вращения вала двигателя (т. е.	
		минимальному значению задания), в	
		параметр 5-52 Term. 29 Low Ref./Feedb.	
		Value. См. Рисунок 4.13 в данном разделе.	

5-51 Term. 29 High Frequency		
1:	Функция:	
[5 - 32000	Введите верхний предел частоты,	
Hz]	соответствующий максимальному	
	значению скорости вращения вала	
	двигателя (т. е. максимальному	
	значению задания), в	
	параметр 5-53 Term. 29 High Ref./Feedb.	
	Value.	
	1: [5 - 32000	

5	5-52 Term. 29 Low Ref./Feedb. Value		
Д	Диапазон: Функция:		
0*	[-4999 -	Введите нижний предел задания скорости	
	4999]	вращения вала двигателя [Гц]. Эта величина	

5-5	5-52 Term. 29 Low Ref./Feedb. Value		
Ди	Диапазон: Функция:		
		также является минимальным значением	
		сигнала обратной связи, см. также	
		параметр 5-57 Term. 33 Low Ref./Feedb. Value.	
		Установите клемму 29 в режим цифрового	
		входа (параметр 5-02 Terminal 29 Mode= [0]	
		Input (Вход) и 5-13 Terminal 29 Digital Input =	
		соответствующее значение).	

5-53 Term. 29 High Ref./Feedb. Value			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[-4999 - 4999]		

5-55 Term. 33 Low Frequency		
Диаг	іазон:	Функция:
4 Hz*	[4 - 31999	Введите низкое значение частоты,
	Hz]	соответствующее минимальному
		значению скорости вращения вала
		двигателя (т. е. минимальному значению
		задания), в <i>параметр 5-57 Term. 33 Low</i>
		Ref./Feedb. Value.

5-56 Term. 33 High Frequency		
Диапазон:		Функция:
32000	[5 - 32000	Введите в <i>параметр 5-58 Term. 33 High</i>
Hz*	Hz]	Ref./Feedb. Value максимальное
		значение частоты, соответствующее
		максимальному значению скорости
		вращения вала двигателя (т. е.
		максимальному значению задания).

5-5	5-57 Term. 33 Low Ref./Feedb. Value		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[-4999 -	Введите нижний предел задания скорости	
	4999]	вращения вала двигателя [Гц]. Эта	
		величина также является минимальным	
		значением обратной связи, см. также	
		параметр 5-52 Term. 29 Low Ref./Feedb.	
		Value.	

5-58 Term. 33 High Ref./Feedb. Value		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[-4999 - 4999]	

4.6.6 5-6* Pulse Outputs (Импульсный выход)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Эти параметры не могут быть изменены во время вращения двигателя.

Данные параметры используются для конфигурирования масштаба и выходных функций

импульсных выходов. Клеммы 27 и 29 назначаются для импульсного выхода через *5-01 Клемма 27, режим* и *5-02 Клемма 29, режим*.




Рисунок 4.14 Конфигурация импульсных выходов

5-60 Terminal 27 Pulse Output Variable		
Опция: Функция:		
[0] *	No operation	
[45]	Bus ctrl.	
[48]	Bus ctrl., timeout	
[100]	Output frequency	
[101]	Reference	
[102]	Process Feedback	
[103]	Motor Current	
[104]	Torque rel to limit	
[105]	Torq relate to rated	
[106]	Power	
[107]	Speed	
[109]	Max Out Freq	

5-62 Pu	5-62 Pulse Output Max Freq 27		
Диапазон: Функция:		Функция:	
5000 Hz*	[4 - 32000	Установите максимальную частоту	
	Hz]	сигнала для клеммы 27,	
		соответствующую выходной	
		переменной, выбранной в	
		параметр 5-60 Terminal 27 Pulse Output	
		Variable.	

5-63 Terminal 29 Pulse Output Variable		
Опция:		Функция:
[0] *	No operation	
[45]	Bus ctrl.	
[48]	Bus ctrl., timeout	
[100]	Output frequency	
[101]	Reference	
[102]	Process Feedback	
[103]	Motor Current	
[104]	Torque rel to limit	

5-63 Terminal 29 Pulse Output Variable		
Опция:		Функция:
[105]	Torq relate to rated	
[106]	Power	
[107]	Speed	
[109]	Max Out Freq	

5-65 Pulse Output Max Freq 29		
Диапаз	он:	Функция:
5000 Hz*	[4 - 32000 Hz]	Задайте максимальную частоту сигнала на клемме 29, соответствующую выходной переменной, заданной в параметр 5-63 Terminal 29 Pulse Output Variable.

4.6.7 5-7* 24 V Encoder Input (Вход энкодера 24 В)

Подключите энкодер 24 В к клемме 12 (питание 24 В пост. тока), клемме 32 (канал А), клемме 33 (канал В) и клемме 20 (GND — земля). Цифровые входы 32/33 активны для входов энкодера, если в параметр 7-00 Speed PID Feedback Source выбрано значение [1] 24 V encoder (Энкодер 24 В). Энкодер является двухканальным (каналы А и В) и рассчитан на напряжение 24 В. Макс. входная частота: 32 кГц.

Подключение энкодера к преобразователю частоты Инкрементальный энкодер с напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля — 5 м.

130BD366.12





Рисунок 4.15 Подключение энкодера 24 В или 10-30 В






Рисунок 4.16 Направление вращение энкодера

5-70	5-70 Term 32/33 Pulses Per Revolution		
Диаг	тазон:	Функция:	
1024*	[1 - 4096]	Позволяет установить число импульсов энкодера на один оборот вала двигателя. Правильное значение можно посмотреть на энкодере.	

5-7	5-71 Term 32/33 Encoder Direction		
Опь	ция:	Функция:	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Во время работы двигателя данный параметр изменять нельзя.	
		Позволяет изменить направление вращения энкодера без переключения его проводов.	
[0] *	Clockwise	Задается отставание сигнала канала А на 90° (электрических градусов) от сигнала канала В при вращении вала энкодера по часовой стрелке.	
[1]	Counter clockwise	Задается опережение сигналом канала A на 90° (электрических градусов) сигнала канала В при вращении вала энкодера против часовой стрелки.	

4.6.8 5-9* Bus Controlled (Управление по шине)

Эта группа параметров предназначена для выбора цифровых и релейных выходов через настройку периферийной шины.

5-90 Digital & Relay Bus Control			
Ді	иапазон:	Функция:	
0*	[0 -	Этот параметр сохраняет состояние	
	0xFFFFFFF]	цифровых выходов и реле при	
		управлении по шине.	
		Логическая 1 показывает, что на выходе	
		имеет место высокий уровень или он	
		активен.	
		Логический 0 показывает, что на выходе	
		имеет место низкий уровень или он	
		неактивен.	

Биты 0–3	Зарезервировано	
Бит 4	Реле 1, выходная клемма	
Бит 5	Реле 2, выходная клемма	
Биты 6–23	Зарезервировано	
Бит 24	Клемма 42, цифровой выход	
Бит 25	Клемма 45, цифровой выход	
Биты 26-31	6–31 Зарезервировано	

Таблица 4.6 Функции битов

5-93 Pulse Out 27 Bus Control			
Диапазон: Функция:		Функция:	
0 %*	[0 - 100	Задание выходной частоты сигнала,	
	%]	подаваемого на выходную клемму 27, когда	
		клемма сконфигурирована как [45] Bus	
		Controlled (Упр. по шине) в	
		параметр 5-60 Terminal 27 Pulse Output	
		Variable.	



5-94 Pulse Out 27 Timeout Preset		
Диапазон:		Функция:
0 %*	[0 - 100	Задание выходной частоты сигнала,
	%]	подаваемого на выходную клемму 27, когда
		клемма сконфигурирована как [48] Bus Ctrl
		Timeout (Упр. по шине,т-аут) в
		параметр 5-60 Terminal 27 Pulse Output
		Variable и обнаружен тайм-аут.

5-95 Pulse Out 29 Bus Control			
Диапазон:		Функция:	
0 %*	[0 - 100	Задание выходной частоты сигнала,	
	%]	подаваемого на выходную клемму 29, когда	
		клемма сконфигурирована как [45] Bus	
		Controlled (Упр. по шине) в	
		параметр 5-63 Terminal 29 Pulse Output	
		Variable.	

5-96 Pulse Out 29 Timeout Preset			
Диапазон:		Функция:	
0 %*	[0 - 100	Задание выходной частоты сигнала,	
	%]	подаваемого на выходную клемму 29, когда	
		клемма сконфигурирована как [48] Bus Ctrl	
		Timeout (Упр. по шине,т-аут) в	
		параметр 5-63 Terminal 29 Pulse Output	
		Variable и обнаружен тайм-аут.	



4.7 Параметры: 6-** Аналог.ввод/вывод

Группа параметров для настройки конфигурации аналоговых входов/выходов и цифрового выхода. Преобразователь частоты имеет два аналоговых входа:

- Клемма 53
- Клемма 54

Аналоговые входы можно свободно конфигурировать в качестве входов либо по напряжению (0–10 В), либо по току (0/4–20 мА).

4.7.1 6-0* Analog I/O Mode (Реж. аналог. вв/выв)

6-00 Live Zero Timeout Time			
Диапазон:		Функция:	
10 s*	[1 - 99 s]	Введите время тайм-аута.	

6-0	6-01 Live Zero Timeout Function		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите функцию тайм-аута. Функция, заданная в параметр 6-01 Live Zero Timeout Function активируется, если величина входного сигнала на клеммах 53 и 54 составляет менее 50 % значения, заданного в параметрах параметр 6-10 Terminal 53 Low Voltage, параметр 6-12 Terminal 53 Low Current, параметр 6-20 Terminal 54 Low Voltage или параметр 6-22 Terminal 54 Low Current в течение времени, определенного в параметр 6-00 Live Zero Timeout Time.	
[0] *	Off		
[1]	Freeze output		
[2]	Stop		
[3]	Jogging		
[4]	Max. speed		
[5]	Stop and trip		




Рисунок 4.17 Функция тайм-аута

4.7.2 6-1* Analog Input 53 (Аналоговый вход 53)

Параметры для конфигурирования масштаба и пределов аналогового входа 53 (клемма 53).

6-10 Terminal 53 Low Voltage			
зон:	Функция:		
[0 - 10	Введите напряжение (В), которое		
V]	соответствует параметр 6-14 Terminal 53		
	Low Ref./Feedb. Value. Необходимо		
	установить значение > 1 В, чтобы		
	активировать <i>параметр 6-01 Live Zero</i>		
	Timeout Function.		
	зон:		

6-11 Terminal 53 High Voltage			
Диапазон:		Функция:	
10 V*	[0 - 10 V]	Введите значение напряжения (В), которое соответствует высокому значению задания (установленному в 6-15 Клемма 53, высокое зад./обр. связь).	

6-12 Terminal 53 Low Current		
Диапа	азон:	Функция:
4 mA*	[0 - 20	Введите нижнее значение тока. Этот сигнал
	mA]	задания должен соответствовать низкому
		значению задания/сигнала обратной связи,
		установленному в <i>параметр 6-14 Terminal 53</i>
		Low Ref./Feedb. Value. Необходимо установить
		значение > 2 мА, чтобы активизировать
		функцию тайм-аута действующего нуля в
		параметр 6-01 Live Zero Timeout Function.



6-13 Terminal 53 High Current		
Диапа	зон:	Функция:
20 mA*	[0 - 20	Введите высокое значение тока,
	mA]	соответствующее максимальному
		значению задания/сигнала обратной
		связи, заданному в
		параметр 6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb.
		Value.

6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value Диапазон: Функция: 0* [-4999 - 4999] Введите значение задания или обратной связи, которое соответствует значению тока или напряжения, заданному в параметра спараметр 6-10 Terminal 53 Low Voltage по параметр 6-12 Terminal 53 Low Current.

6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value		
Диапазон	:	Функция:
Size	[-4999 -	Введите значение задания или
related*	4999]	обратной связи, которое
		соответствует значению тока или
		напряжения, заданному в параметра
		спараметр 6-11 Terminal 53 High
		Voltage по параметр 6-13 Terminal 53
		High Current.

6-16 Terminal 53 Filter Time Constant		
Диапа	эзон:	Функция:
0.01 s*	[0.01 - 10 s]	Введите постоянную времени. Это постоянная времени цифрового фильтра низких частот первого порядка для подавления электрических помех на клемме 53. Высокое значение постоянной времени улучшает подавление колебаний, но в то же время увеличивает временную задержку прохождения сигнала через фильтр.

6-19	6-19 Terminal 53 mode			
Опция:		Функция:		
		Выберите тип входа на клемме 53: ток или напряжение.		
[0]	Current mode			
[1] *	Voltage mode			

4.7.3 6-2* Analog Input 54 (Аналоговый вход 54)

Параметры для конфигурирования масштаба и пределов аналогового входа 54 (клемма 54).

6-20 Terminal 54 Low Voltage		
зон:	Функция:	
[0 - 10	Введите напряжение (В), которое	
V]	соответствует нижнему значению задания	
	(установленному в <i>napaмemp 6-24 Terminal</i>	
	54 Low Ref./Feedb. Value). Необходимо	
	установить значение > 1 В, чтобы	
	активировать <i>параметр 6-01 Live Zero</i>	
	Timeout Function.	
	30H: [0 - 10	

6-21	6-21 Terminal 54 High Voltage		
Диапазон: Функция:		Функция:	
10 V*	[0 - 10 V]	Введите значение напряжения (В), которое соответствует высокому значению задания (установленному в <i>napaмemp 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value</i>).	

6-22	6-22 Terminal 54 Low Current		
Диап	азон:	Функция:	
4 mA*	[0 - 20	Введите нижнее значение тока. Этот сигнал	
	mA]	задания должен соответствовать низкому	
		значению задания/сигнала обратной связи,	
		установленному в <i>параметр 6-24 Terminal 54</i>	
		Low Ref./Feedb. Value. Это значение должно	
		быть > 2 мА для активации функции тайм-	
		аута действующего нуля в	
		параметр 6-01 Live Zero Timeout Function.	

6-23 Terminal 54 High Current			
Диапазон:		Функция:	
20 mA*	[0 - 20 mA]	Введите высокое значение тока,	
20,00 мА*	[пар. 6-22–	соответствующего максимальному	
	20,00 мА]	значению задания/сигнала обратной	
		связи, заданному в	
		параметр 6-25 Terminal 54 High Ref./	
		Feedb. Value.	

6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value		
апазон:	Функция:	
[-4999 -	Введите значение задания или обратной	
4999]	связи, которое соответствует значению	
	тока или напряжения, заданному в	
	параметр 6-21 Terminal 54 High Voltage/	
	параметр 6-22 Terminal 54 Low Current.	
	апазон: [-4999 -	

6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value		
Диапазон:		Функция:
Size	[-4999 -	Введите значение задания или
related*	4999]	обратной связи, которое





6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value		
Диапазон	Функция:	
	соответствует значению тока или напряжения, заданному в параметр 6-21 Terminal 54 High Voltage/параметр 6-23 Terminal 54 High Current.	

6-26 Terminal 54 Filter Time Constant		
Диапа	зон:	Функция:
0.01 s*	[0.01 - 10 s]	Введите постоянную времени. Это постоянная времени цифрового фильтра низких частот первого порядка для подавления электрических помех на клемме 54. Высокое значение постоянной времени улучшает подавление колебаний, но в то же время увеличивает временную задержку прохождения сигнала через
		фильтр.

6-29	6-29 Terminal 54 mode		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите клемму 54, если она используется для входа по току или напряжению.	
[0]	Current mode		
[1] *	Voltage mode		

4.7.4 6-7* Аналог./цифр. выход 45

Параметры для конфигурирования масштаба и пределов аналоговой/цифровой клеммы 45. Аналоговые выходы являются токовыми выходами: 0/4–20 мА. Разрешение аналогового выхода составляет 12 бит. Клеммы аналогового выхода можно также настроить, как цифровой выход.

6-70 Terminal 45 Mode			
Опция:		Функция:	
		Настройте клемму 45 для работы в качестве аналогового выхода или как цифрового выхода.	
[0] *	0-20 mA		
[1]	4-20 mA		
[2]	Digital Output		

6-71 Terminal 45 Analog Output		
Опция:		Функция:
[0] *	No operation	
[100]	Output frequency	0–100 Гц
[101]	Reference	Мин. _{Задан.} –Макс. _{Задан.}
[102]	Process Feedback	Мин.ос-Макс.ос
[103]	Motor Current	0-І _{макс.}

6-71 Terminal 45 Analog Output		
Опци	я:	Функция:
[104]	Torque rel to limit	
[105]	Torq relate to rated	
[106]	Power	0-Рном.
[107]	Speed	
[111]	Speed Feedback	
[113]	Ext. Closed Loop 1	
[139]	Bus Control	0–100%
[143]	Ext. CL 1	
[162]	Tapered tension set point	
[254]	DC Link Voltage	

6-72 Terminal 45 Digital Output			
Опці	ия:	Функция:	
		Выберите для клеммы 45 функцию цифрового токового выхода. См. также 6-70 Terminal 45 Моде. Описание опции см. в параметр 5-40 Function Relay.	
[0] *	No operation		
[1]	Control Ready		
[2]	Drive ready		
[3]	Drive rdy/rem ctrl		
[4]	Stand-by / no warning		
[5]	Running		
[6]	Running / no warning		
[7]	Run in range/no warn		
[8]	Run on ref/no warn		
[9]	Alarm		
[10]	Alarm or warning		
[11]	At torque limit		
[12]	Out of current range		
[13]	Below current, low		
[14]	Above current, high		
[15]	Out of frequency range		
[16]	Below frequency, low		
[17]	Above frequency, high		
[18]	Out of feedb. range		
[19]	Below feedback, low		
[20]	Above feedback, high		
[21]	Thermal warning		
[22]	Ready, no thermal warning		
[23]	Remote,ready,no TW		
[24]	Ready, no over-/ under voltage		
[25]	Reverse		
[26]	Bus OK		
[27]	Torque limit & stop		
[28]	Brake, no brake warning		
[29]	Brake ready, no fault		
[30]	Brake fault (IGBT)		



6-72 Terminal 45 Digital Output			
Опция: Функция:			
[31]	Relay 123		
[32]	Mech brake ctrl		
[36]	Control word bit 11		
[37]	Control word bit 12		
[40]	Out of ref range		
[41]	Below reference, low		
[42]	Above ref, high		
[45]	Bus ctrl.		
[46]	Bus control, timeout: On		
[47]	Bus control, timeout: Off		
[56]	Heat sink cleaning warning, high		
[60]	Comparator 0		
[61]	Comparator 1		
[62]	Comparator 2		
[63]	Comparator 3		
[64]	Comparator 4		
[65]	Comparator 5		
[70]	Logic rule 0		
[71]	Logic rule 1		
[72]	Logic rule 2		
[73]	Logic rule 3		
[74]	Logic rule 4		
[75]	Logic rule 5		
[80]	SL digital output A		
[81]	SL digital output B		
[82]	SL digital output C		
[83]	SL digital output D		
[160]	No alarm		
[161]	Running reverse		
[165]	Local ref active		
[166]	Remote ref active		
[167]	Start command activ		
[168]	Drive in hand mode		
[169]	Drive in auto mode		
[170]	Homing Completed		
[171]	Target Position Reached		
[172]	Position Control Fault		
[173]	Position Mech Brake		
[174]	TLD indicator		
[175]	Running on tension		
[176]	Ready to run		
[177]	End of roll		
[193]	Sleep Mode		
[194]	Broken Belt Function		
[198]	Drive Bypass		
	<u> </u>		

6-73 Terminal 45 Output Min Scale			
Диапазон: Функция:		Функция:	
0 %*	[0 - 200	Масштаб минимального значения	
	%]	выходного аналогового сигнала на клемме	
		45 (0 или 4 мА). Задайте значение в виде	

6-73	6-73 Terminal 45 Output Min Scale		
Диапазон:		Функция:	
		процента полного диапазона переменной, выбранной в <i>параметр 6-71 Terminal 45</i> Analog Output.	

6-74 Terminal 45 Output Max Scale			
Диапазон:		Функция:	
100 %*	[0 - 200	Масштаб максимального значения	
	%]	выходного аналогового сигнала (20 мА)	
		на клемме 45. Задайте значение в виде	
		процента полного диапазона переменной,	
		выбранной в <i>параметр 6-71 Terminal 45</i>	
		Analog Output.	

6-76 Terminal 45 Output Bus Control			
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 16384]	Сохраняет уровень аналогового выхода при	
		управлении по шине.	

4.7.5 6-9* Analog/Digital Output 42 (Аналогов./цифр. выход 42)

Параметры для конфигурирования пределов аналогового/цифрового выхода клеммы 42. Аналоговые выходы являются токовыми выходами: 0/4–20 мА. Разрешение аналоговых выходов составляет 12 бит. Клеммы аналогового выхода можно также настроить, как цифровой выход.

6-90 Terminal 42 Mode			
Опция:		Функция:	
		Настройте клемму 42 для работы в качестве аналогового выхода или в качестве цифрового выхода.	
[0] *	0-20 mA		
[1]	4-20 mA		
[2]	Digital Output		

6-91 Terminal 42 Analog Output		
Опция	:	Функция:
[0] *	No operation	
[100]	Output frequency	
[101]	Reference	
[102]	Process Feedback	
[103]	Motor Current	
[104]	Torque rel to limit	
[105]	Torq relate to rated	
[106]	Power	
[107]	Speed	
[111]	Speed Feedback	
[113]	Ext. Closed Loop 1	
[139]	Bus Control	
[143]	Ext. CL 1	



6-91 Terminal 42 Analog Output			
Опция: Функция:			
[162]	[62] Tapered tension set point		
[254]	DC Link Voltage		


[254]	DC Link Voltage			
6-92	Terminal 42 Digital Output			
Опци	я:	Функция:		
[0] *	No operation			
[1]	Control Ready			
[2]	Drive ready			
[3]	Drive rdy/rem ctrl			
[4]	Stand-by / no warning			
[5]	Running			
[6]	Running / no warning			
[7]	Run in range/no warn			
[8]	Run on ref/no warn			
[9]	Alarm			
[10]	Alarm or warning			
[11]	At torque limit			
[12]	Out of current range			
[13]	Below current, low			
[14]	Above current, high			
[15]	Out of frequency range			
[16]	Below frequency, low			
[17]	Above frequency, high			
[18]	Out of feedb. range			
[19]	Below feedback, low			
[20]	Above feedback, high			
[21]	Thermal warning			
[22]	Ready, no thermal warning			
[23]	Remote,ready,no TW			
[24]	Ready, no over-/ under voltage			
[25]	Reverse			
[26]	Bus OK			
[27]	Torque limit & stop			
[28]	Brake, no brake warning			
[29]	Brake ready, no fault			
[30]	Brake fault (IGBT)			
[31]	Relay 123			
[32]	Mech brake ctrl			
[36]	Control word bit 11			
[37]	Control word bit 12			
[40]	Out of ref range			
[41]	Below reference, low			
[42]	Above ref, high			
[45]	Bus ctrl.			
[46]	Bus control, timeout: On			
[47]	Bus control, timeout: Off			
[56]	Heat sink cleaning warning, high			
[60]	Comparator 0			
[61]	Comparator 1			
[62]	Comparator 2			
[63]	Comparator 3			
[64]	Comparator 4			

6-92	Terminal 42 Digital Output			
Опци	ия: Функция:			
[65]	Comparator 5			
[70]	Logic rule 0			
[71]	Logic rule 1			
[72]	Logic rule 2			
[73]	Logic rule 3			
[74]	Logic rule 4			
[75]	Logic rule 5			
[80]	SL digital output A			
[81]	SL digital output B			
[82]	SL digital output C			
[83]	SL digital output D			
[160]	No alarm			
[161]	Running reverse			
[165]	Local ref active			
[166]	Remote ref active			
[167]	Start command activ			
[168]	Drive in hand mode			
[169]	Drive in auto mode			
[170]	Homing Completed			
[171]	Target Position Reached			
[172]	Position Control Fault			
[173]	Position Mech Brake			
[174]	TLD indicator			
[175]	Running on tension			
[176]	Ready to run			
[177]	End of roll			
[193]	Sleep Mode			
[194]	Broken Belt Function			
[198]	Drive Bypass			

6-93 Terminal 42 Output Min Scale			
Диапазон:		Функция:	
0 %*	[0 - 200	Масштаб минимального значения	
	%]	выходного аналогового сигнала на клемме	
		42 (0 или 4 мА). Задайте значение в виде	
		процента полного диапазона переменной,	
		выбранной в <i>параметр 6-91 Terminal 42</i>	
		Analog Output.	

6-94 Terminal 42 Output Max Scale		
зон:	Функция:	
[0 -	Масштаб максимального значения выходного	
200 %]	сигнала (20 мА) на клемме 42. Задайте	
	значение в виде процента полного	
	диапазона переменной, выбранной в	
	параметр 6-91 Terminal 42 Analog Output.	
	зон: [0 -	





6-9	6-96 Terminal 42 Output Bus Control		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 16384]	Сохраняет уровень аналогового выхода на клемме 42 при управлении по шине.	



4.8 Параметры: 7-** Контроллеры

4.8.1 7-0* ПИД-регулят. скор.

7-00 Speed PID Feedback Source			
Опці	ия:	Функция:	
		УВЕДОМЛЕНИЕ	
		Во время работы двигателя данный параметр изменять	
		нельзя.	
		Выберите источник ОС для	
		управления замкнутым контуром	
		скорости.	
[1]	24V encoder		
[2]	MCB 102		
[3]	MCB 103		
[6]	Analog Input 53		
[7]	Analog Input 54		
[8]	Frequency input 29		
[9]	Frequency input 33		
[20] *	None		

7-02 Speed PID Proportional Gain		
Диапа	зон:	Функция:
0.015*	[0 -	Введите коэффициент усиления
	1]	пропорционального звена регулятора
		скорости. Коэффициент усиления
		пропорционального звена усиливает
		рассогласование (разность сигналов обратной
		связи и уставки). Этот параметр используется
		при установке в 1-00 Режим конфигурирования
		значений [0] Speed open loop (Ск-сть, без обр.
		св.) и [1] Speed closed loop (Ск-сть,
		замкн.конт). При высоком усилении
		обеспечивается быстродействие регулятора.
		Однако, если усиление слишком большое,
		процесс может стать неустойчивым.

7-03	7-03 Speed PID Integral Time		
Диап	азон:	Функция:	
Диап 8 ms*	[2 - 20000 ms]	Функция: Введите постоянную интегрирования регулятора скорости, определяющую время, которое требуется внутреннему ПИД-регулятору на устранение ошибки. Чем больше ошибка, тем быстрее возрастает выходной сигнал интегратора. Постоянная интегрирования вызывает задержку сигнала	
		и поэтому обеспечивает эффект сглаживания, что может использоваться для уменьшения установившейся ошибки скорости. При малом времени интегрирования обеспечивается быстродействие регулятора, однако, если время интегрирования слишком мало, процесс становится неустойчивым.	

7-03	7-03 Speed PID Integral Time		
Диапа	азон:	Функция:	
		Слишком большое время интегрирования снижает эффект интегрирования, вызывая большие отклонения регулируемой скорости от задания, поскольку регулятор процесса требует слишком большого времени для компенсации ошибок. Этот параметр используется при установке значений [0] Speed open loop (Ск-сть, без обр. св.) и [1] Speed closed loop (Ск-сть, замкн.конт.) в 1-00 Режим конфигурирования.	


7-04 Speed PID Differentiation Time		
Диапазон:		Функция:
30 ms*	[0 - 200 ms]	Введите постоянную дифференцирования регулятора скорости. Дифференциатор не реагирует на постоянную ошибку. Он обеспечивает усиление, пропорциональное скорости изменения обратной связи по
		скорости двигателя. Чем быстрее изменяется ошибка, тем больше сигнал на выходе дифференциатора. Коэффициент усиления пропорционален скорости изменения ошибки. При установке для этого параметра нулевого значения дифференциатор отключается. Этот параметр используется при установке в параметр 1-00 Configuration Mode значения [1] Speed closed loop (Ск-сть, замкн.конт).


7-05 Speed PID Diff. Gain Limit Диапазон: Функция:

[1 - 20] Установите предел усиления в цепи дифференцирования. Поскольку усиление дифференциатора возрастает на более высоких частотах, ограничение усиления может оказаться полезным. Например, можно установить чистое дифференцирование на низких частотах и обеспечить постоянную дифференциальную составляющую на повышенных частотах. Этот параметр используется при установке в параметр 1-00 Configuration Mode значения [1] Speed closed loop (Ск-сть, замкн.конт).



7-06 Speed PID Lowpass Filter Time Диапазон: Функция: *УВЕДОМЛЕНИЕ* 10 [1 -100 ms* Сильная фильтрация может ухудшить ms] динамические характеристики. Этот параметр используется совместно с 1-00 Режим конфигурирования, [1] Speed closed loop (Ск-сть, замкн.конт). Установите постоянную времени фильтра низких частот регулятора скорости. Фильтр низких частот улучшает характеристику в установившемся режиме и подавляет колебания в сигнале обратной связи. Это полезно, например, если система подвергается воздействию сильных помех, см. Рисунок 4.19. Например, если постоянная времени (т) запрограммирована равной 100 мс, то частота среза низкочастотного фильтра составит 1/0,1 = 10 рад/с, что соответствует (10/2 x π) = 1,6 Гц. ПИД-регулятор будет регулировать только сигнал обратной связи, изменяющийся с частотой, меньшей 1,6 Гц. ПИД-регулятор не реагирует на сигналы обратной связи изменяющиеся с частотой более 1,6 Гц. Практические значения *параметр 7-06 Speed* PID Lowpass Filter Time, полученные на основе числа импульсов на оборот для энкодера: 7-06 Пост.вр.фильт.ни PPR энкодера ж.част.ПИД-рег.скор. 512 10 мс 1024 5 мс 2048 2 мс 4096 1 мс





7-08	7-08 Speed PID Feed Forward Factor		
Диапазон:		Функция:	
0 %*	[0 - 500 %]	Сигнал задания шунтирует регулятор	
		скорости на указанную величину. Данная	
		функция повышает динамические рабочие	
		характеристики контура регулировки	
		скорости.	



4.8.2 7-1* Упр-е кр. мом. РІ

Параметры для конфигурирования ПИ-регулирования крутящего момента.

7-12 Torque PID Proportional Gain				
Диапа	зон:	Функция:		
100 %*	[0 - 500 %]	Введите значение коэффициента		
		усиления пропорционального звена		
		регулятора крутящего момента. При		
		большом усилении быстродействие		
		регулятора повышается. Слишком		
		высокое усиление приводит к		
		неустойчивости регулятора.		

7-13 Torque PID Integration Time		
Диапазон:		Функция:
0.020 s*	[0.002 - 2 s]	Введите время интегрирования для
		регулятора крутящего момента. При
		низком значении быстродействие
		регулятора повышается. Слишком
		низкое значение приводит к
		нестабильности регулирования.

4.8.3 7-2* ОС д/управл. проц.

Выберите источники обратной связи для ПИДрегулятора процесса и способ управления этой обратной связью.

7-20	7-20 Process CL Feedback 1 Resource		
Опь	ция:	Функция:	
		Эффективный сигнал обратной связи представляет собой сумму двух разных входных сигналов. Выберите, какой вход должен обрабатываться в качестве источника первого из этих сигналов. Второй входной сигнал определяется в параметр 7-22 Process CL Feedback 2 Resource.	
[0] *	No function		
[1]	Analog Input 53		
[2]	Analog Input 54		
[3]	Frequency input 29		
[4]	Frequency input 33		

7-2	7-22 Process CL Feedback 2 Resource		
Опі	ция:	Функция:	
		Эффективный сигнал обратной связи	
		представляет собой сумму двух	
		разных входных сигналов. Выберите,	
		какой вход должен обрабатываться в	
		качестве источника второго из этих	
		сигналов. Первый входной сигнал	
		качестве источника второго из этих	

7-22 Process CL Feedback 2 Resource		
ия:	Функция:	
	определяется в <i>napamemp 7-20 Process</i> CL Feedback 1 Resource.	
No function		
Analog Input 53		
Analog Input 54		
Frequency input 29		
Frequency input 33		
	No function Analog Input 53 Analog Input 54 Frequency input 29 Frequency input	

4.8.4 7-3* Упр. ПИД-рег. проц.

7-30 Норм/инв реж. упр. ПИД-рег.пр.			
Опь	ция:	Функция:	
		Нормальное и инверсное управление реализуется вводом разности между сигналом задания и сигналом обратной связи.	
[0] *	Нормальный	Управление процессом настраивается на увеличение выходной частоты.	
[1]	Инверсный	Управление процессом настраивается на уменьшение выходной частоты.	

7-3	7-31 Антираскрутка ПИД-рег. проц.				
Опция: Функция:					
[0]	Выкл.	Продолжается регулирование погрешности даже в том случае, если выходную частоту нельзя увеличивать или уменьшать.			
[1] *	Вкл.	Прекращается регулирование погрешности, когда дальнейшая регулировка выходной частоты невозможна.			

7-32	7-32 Скорость пуска ПИД-рег.пр.		
Диапа	зон:	Функция:	
Диапа 0 RPM*	[0 - 6000 RPM]	Функция: Введите скорость двигателя, которая должна достигаться в качестве сигнала пуска для начала ПИД-регулирования. Когда питание включается, преобразователь частоты начинает изменять скорость и затем работает в режиме регулирования скорости в разомкнутом контуре. Когда достигается начальная скорость ПИД-регулятора процесса, преобразователь частоты	
		переключается на режим ПИД- регулирования процесса.	



7-33 Проп.коэфф.ус.ПИД-рег. проц.			
Диапазон:		Функция:	
0.01	[0.00 -	Введите пропорциональный	
N/A*	10.00 N/A]	коэффициент усиления ПИД-	
		регулятора. Пропорциональный	
		коэффициент усиления умножает	
		рассогласование между уставкой и	
		сигналом обратной связи.	

7-34 Process PID Integral Time			
Диапа	зон:	Функция:	
9999 s*	[0.10 - 9999 s]	Введите время интегрирования ПИД- регулятора. Интегратор обеспечивает увеличение коэффициента усиления при постоянном рассогласовании между уставкой и сигналом обратной связи. Постоянная времени интегрирования — это время, которое требуется интегрирующему звену, чтобы значение его коэффициента усиления достигло такой же величины, как коэффициент усиления пропорционального звена.	

7-35	7-35 Process PID Differentiation Time			
Диа	пазон:	Функция:		
0 s*	[0 - 20 s]	Введите время дифференцирования ПИД-		
		регулятора. Дифференцирующее звено не		
		реагирует на постоянное рассогласование, а		
		обеспечивает усиления только при		
		изменении рассогласования. Чем меньше		
		время дифференцирования, тем больше		
		будет коэффициент усиления		
		дифференцирующего звена.		

7-36 ПУ цепи дифф.ПИД-рег.пр.			
Диапазон:		Функция:	
5.0	[1.0 -	Введите предельное значение	
N/A*	50.0 N/A]	коэффициента усиления	
		дифференцирующего звена (DG). Если	
		предел отсутствует, коэффициент DG	
		возрастает при быстрых изменениях.	
		Ограничьте коэффициент DG, чтобы	
		получить правильное значение этого	
		коэффициента при медленных изменениях	
		и постоянный коэффициент DG при	
		быстрых изменениях.	

7-38	7-38 Process PID Feed Forward Factor			
Диапазон:		Функция:		
0 %*	[0 - 200			
	%]	регулятора (FF). Коэффициент FF служит для		
		посылки постоянной части сигнала задания в		
		обход ПИД-регулятора для того, чтобы ПИД-		
		регулятор действовал только на оставшуюся		
		часть сигнала управления. Любое изменение		

7-38	7-38 Process PID Feed Forward Factor			
Диа	пазон:	Функция:		
		этого параметра влияет на скорость		
		двигателя. Коэффициент прямой связи		
		уменьшает перерегулирование и		
		обеспечивает высокие динамические качества		
		при изменении уставки.		
Параметр 7-38 Process PID Feed Forwa		Параметр 7-38 Process PID Feed Forward Factor		
		активен, если <i>napaмemp 1-00 Configuration</i>		
		Mode имеет значение [3] Process (Процесс).		

7-39 Зона соответствия заданию			
Диапазон:		Функция:	
5 %*	[0 - 200 %]	Введите зону соответствия заданию. Если рассогласование ПИД-регулятора (разность между заданием и сигналом обратной связи) меньше установленного значения этого параметра, бит состояния соответствия заданию имеет высокой уровень, т. е. = 1.	

4.8.5 7-4* Advanced Process PID Ctrl. (Расш. упр. ПИД-рег. проц.)

Эта группа параметров используется в том случае, если для 1-00 Режим конфигурирования установлено значение [7] Рас.упр.ПИД-рег.ск-ти+ОС.

7-40 Сброс 1 части ПИД-рег. пр.			
Опь	ция:	Функция:	
[0] *	Нет		
[1]	Да	Выберите [1] Yes (Да) для сброса части I ПИД-	
		регулятора управления процессом. Выбор	
		автоматически изменяется на [0] No (Hem). Сброс	
		части I позволяет выполнять запуск с заданной	
		точки после какого-либо изменения в	
		технологическом процессе (например после смены	
		барабана в текстильном производстве).	

7-41 Process PID Output Neg. Clamp				
Диапаз	зон:	Функция:		
-100 %*	[-100 - 100 %]	Введите отрицательный предел для выхода технологического ПИД-контроллера.		

7-42 Process PID Output Pos. Clamp			
Диапазон:		Функция:	
100 %*	[-100 - 100 %]	Введите положительный предел для выхода технологического ПИД-контроллера.	

7-43 Масштаб усил. ПИД-рег. пр. на мин. зад.		
Диапа	зон:	Функция:
100 %*	[0 - 100	Введите процент, применяемый к выходу
	%]	ПИД-регулятора процесса при работе на

7-43 Масштаб усил. ПИД-рег. пр. на мин. зад.		
Диапазон:		Функция:
		минимальном задании. Процент масштабирования регулируется линейно между масштабом на мин. задании (параметр 7-43 Масштаб усил. ПИД-рег. пр. на мин. зад.) и масштабом на макс. задании (параметр 7-44 М-6 ус. ПИД-рег. пр. на макс. зад.).

7-44	7-44 М-б ус. ПИД-рег. пр. на макс. зад.		
Диапа	зон:	Функция:	
100 %*	[0 - 100 %]	Введите процент, применяемый к выходу ПИД-регулятора процесса при работе на максимальном задании. Процент масштабирования регулируется линейно между масштабом на мин. задании (параметр 7-43 Масштаб усил. ПИД-рег. пр. на мин. зад.) и масштабом на макс. задании	
		(параметр 7-44 М-6 ус. ПИД-рег. пр. на макс. зад.).	

7-4	7-45 Process PID Feed Fwd Resource			
Опь	ция:	Функция:		
		Выберите, какой вход преобразователя частоты должен использоваться для коэффициента прямой связи добавляется к выходу ПИД-контроллера. Это повышает динамическую производительность.		
[0] *	No function			
[1]	Analog Input 53			
[2]	Analog Input 54			
[7]	Frequency input 29			
[8]	Frequency input 33			
[11]	Local bus reference			
[32]	Bus PCD			

7-46	7-46 ПИД-рег.проц., прям.связь, норм./инв. Упр.			
Опь	ция:	Функция:		
[0] *	Нормальный	Выберите [0] Normal (Нормальный) для того, чтобы коэффициент упреждения использовал положительное значение ресурса прямой связи.		
[1]	Инверсный	Выберите [1] Inverse (Инверсный) для того, чтобы использовалось отрицательное значение ресурса прямой связи.		

7-48 PCD Feed Forward			
Диапа	эзон:	Функция:	
0*	[0 - 65535]		

7-4	7-49 Выход ПИД-рег. пр. норм./инв. упр.		
Опі	ция:	Функция:	
[0] *	Нормальный	Выберите [0] Normal (Нормальный), чтобы использовать результирующий выход ПИД-регулятора управления процессом как есть.	
[1]	Инверсный	Выберите [1] Inverse (Инверсный), чтобы использовать результирующий выход ПИД-регулятора управления процессом. Эта операция выполняется после применения коэффициента прямой связи.	

4.8.6 7-5* Adv. Process PID II (Расш. упр. ПИД-рег. проц. II)

Эта группа параметров используется в том случае, если для 1-00 Режим конфигурирования установлено значение [7] Рас.упр.ПИД-рег.ск-ти+ОС.

7-50	7-50 ПИД-рег. проц., расш. ПИД-рег.		
Опция:		Функция:	
[0]	Запрещено	Отключает расширенные компоненты ПИД- регулятора технологического процесса.	
[1] *	Разрешено	Включает расширенные компоненты ПИД-регулятора технологического процесса.	

7-51	7-51 Process PID Feed Fwd Gain		
Диа	пазон:	Функция:	
1*	[0 - 100]	Прямая связь используется для получения требуемого уровня на базе известного	
		сигнала. При этом ПИД-регулятор участвует в управлении в меньшей степени, работая с неизвестными величинами. Стандартный коэффициент прямой связи, заданный в	
		параметр 7-38 Process PID Feed Forward Factor всегда относится к заданию, а параметр 7-51 Process PID Feed Fwd Gain предусматривает большее количество возможных вариантов. При работе с	
		наматывающими устройствами коэффициент прямой связи обычно равен линейной скорости системы.	

7-52 Process PID Feed Fwd Ramp up		
Диапазон:		Функция:
0.01 s*	[0.01 - 100 s]	Управление динамикой сигнала прямой
		связи при ускорении.

7-53 Process PID Feed Fwd Ramp down		
Диапазон: Функция:		
0.01 s*	[0.01 - 100 s]	Управление динамикой сигнала прямой
		связи при замедлении.



7-56 Зад. ПИД-рег. пр. вр. фильтра		
Диапаз	вон:	Функция:
0.001 s*	[0.001 - 1	Установите постоянную времени для
	s]	фильтра низких частот первого порядка
		в схеме задания. Фильтр низких частот
		улучшает характеристику в
		установившемся режиме и подавляет
		колебания в сигнале задания/обратной
		связи. Однако сильная фильтрация
		может ухудшить динамические
		характеристики.

7-57 ПИД-рег. проц., бл. предохр. вр. фильтра		
Диапазон:		Функция:
0.001 s*	[0.001 - 1	Установите постоянную времени для
	s]	фильтра низких частот первого порядка
		в схеме обратной связи. Фильтр низких
		частот улучшает характеристику в
		установившемся режиме и подавляет
		колебания в сигнале задания/обратной
		связи. Однако сильная фильтрация
		может ухудшить динамические
		характеристики.

4.8.7 7-6* Feedback Conversion (Преобразование обратной связи)

Используйте группу параметров для настройки преобразований для сигналов обратной связи.

7-60 Fe	7-60 Feedback 1 Conversion		
Опция:		Функция:	
[0] *	Linear		
[1]	Square root		

7-62 Feedback 2 Conversion		
Опция:		Функция:
[0] *	Linear	
[1]	Square root	



4.9 Параметры: 8-** Связь и доп. устр.

4.9.1 8-0* Общие настройки

8-0	8-01 Место управления		
Ог	іция:	Функция:	
		Значение, выбранное в этом параметре, имеет приоритет над настройками параметр 8-50 Выбор выбега— параметр 8-56 Выбор предустановленного задания.	
[0]	Цифр.и кмнд.слово	Управление с помощью как цифрового входа, так и командного слова.	
[1]	Только цифровое	Управление с помощью только цифровых входов.	
[2]	Только коман. слово	Управление с помощью только командного слова.	

8-	8-02 Control Source		
Or	тция :	Функция:	
		УВЕДОМЛЕНИЕ Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя.	
[0]	None		
[1]	FC Port		
[3]	Option A		

8-0	8-03 Control Timeout Time		
Диа	апазон:	Функция:	
1 s*	[0.1 -	Введите максимальное ожидаемое время	
	6000 s]	между приемом двух следующих друг за	
		другом телеграмм. Если установленное	
		время превышено, то это свидетельствует о	
		прерывании связи по последовательному	
		каналу. После этого выполняется функция,	
		выбранная в <i>параметр 8-04 Control Timeout</i>	
		Function.	

8-04	8-04 Control Timeout Function				
Опь	Опция: Функция:				
[0] *	Off	Выберите функцию тайм-аута. Функция тайм-аута			
		активируется, если командное слово не обновляется			
		в течение времени, заданного в			
		параметр 8-03 Control Timeout Time.			

8-07 Diagnosis Trigger			
Опция:		Функция:	
[0] *	Disable		
[1]	Trigger on alarms		
[2]	Trigger alarm/warn.		

4.9.2 8-1* Настр. командн.сл.

8-10 Профиль командного слова

Выберите интерпретацию командного слова и слова состояния, соответствующую установленной периферийной шине. На дисплее LCP отображаются только варианты выбора, которые действительны для адаптера периферийной шины, установленной в гнезде A.

Рекомендации по выбору значений [0] FC profile (Профиль FC) и [1] PROFIdrive profile (Профиль PROFIdrive) приведены в разделе Последовательная связь через интерфейс RS485 в руководстве по проектированию.

Дополнительные указания по выбору значения [1] PROFIdrive profile (Профиль PROFIdrive) содержатся в инструкциях по эксплуатации установленного адаптера периферийной шины.

Опция:		Функция:
[0] *	Профиль FC	
[1]	Профиль PROFIdrive	
[5]	ODVA	
[7]	CANopen DSP 402	

8-14 Configurable Control Word CTW				
Опция: Функция:				
[0]	None			
[1] *	Profile default			
[2]	CTW Valid, active low			
[4]	PID error inverse			
[5]	PID reset I part			
[6]	PID enable			

8-19 Product Code				
Диапазо	н:	Функция:		
Size related*	[0 - 2147483647]	Выберите [0] для вывода на дисплей кода установленного изделия периферийной шины. Выберите [1] для вывода на дисплей текущего идентификатора изготовителя.		

4.9.3 8-3* Настройки порта ПЧ

8-30 Protocol			
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите протокол для встроенного порта RS485.	
[0] *	FC	Связь осуществляется в соответствии с протоколом FC.	
[2]	Modbus RTU	Связь осуществляется в соответствии с протоколом Modbus RTU.	



8-31 Address				
Диапазон: Функция:				
1*	[0.0 - 247]	Введите адрес для порта RS485. Допустимый диапазон: 1–126 для шины FC		
		или 1–247 для Modbus.		

8-32 Baud Rate Опция: Функция: Выберите скорость передачи для порта RS485. [0] 2400 Baud [1] 4800 Baud [2] 9600 Baud [3] 19200 Baud [4] 38400 Baud [5] 57600 Baud [6] 76800 Baud [7] 115200 Baud

8-33 Parity / Stop Bits			
Опция:		Функция:	
[0] *			
[1]			
[2]			
[3]			

8-35 Minimum Response Delay				
Диапа	азон:	Функция:		
0.01 s*	[0.0010 - 0.5	Задайте минимальную задержку между		
s]		получением запроса и передачей		
		ответа. Эта задержка используется для		
		преодоления задержки при		
		реверсировании передачи данных		
		модемом.		

8-36 Maximum Response Delay				
Диапазон: Функция:				
Size related*	[0.1 - 10.0 s]			

8-37 Maximum Inter-char delay				
Диапазон: Функция:				
0.025 s*	[0.025 - 0.025	Задайте максимальную задержку		
	s]	между двумя символами в		
		сообщении. Превышение времени		
		этой задержки приводит к		
		отклонению сообщения.		

4.9.4 8-4* Уст. прот-ла FC MC

8-42 PCD Write Configuration

Различные параметры могут быть присвоены данным PCD 3– 10 PPO (количество PCD зависит от типа PPO). Значения данных в PCD 3–10 записываются в выбранные параметры в качестве их значений.

Опция:		Функция:
[0]	None	
[1]	[302] Minimum Reference	
[2]	[303] Maximum Reference	
[3]	[341] Ramp 1 Ramp up time	
[4]	[342] Ramp 1 Ramp down time	
[5]	[351] Ramp 2 Ramp up time	
[6]	[352] Ramp 2 Ramp down time	
[7]	[380] Jog Ramp Time	
[8]	[381] Quick Stop Time	
[9]	[412] Motor Speed Low Limit	
	[Hz]	
[10]	[414] Motor Speed High Limit	
	[Hz]	
[11]	[590] Digital & Relay Bus Control	
[12]	[676] Terminal45 Output Bus	
	Control	
[13]	[696] Terminal 42 Output Bus	
	Control	
[14]	[894] Bus Feedback 1	
[15]	FC Port CTW	
[16]	FC Port REF	

8-43	PCD Read Configuration	
Опці	ия:	Функция:
[0]	None	
[1]	[1500] Operation Hours	
[2]	[1501] Running Hours	
[3]	[1502] kWh Counter	
[4]	[1600] Control Word	
[5]	[1601] Reference [Unit]	
[6]	[1602] Reference %	
[7]	[1603] Status Word	
[8]	[1605] Main Actual Value [%]	
[9]	[1609] Custom Readout	
[10]	[1610] Power [kW]	
[11]	[1611] Power [hp]	
[12]	[1612] Motor Voltage	
[13]	[1613] Frequency	
[14]	[1614] Motor Current	
[15]	[1615] Frequency [%]	
[16]	[1616] Torque [Nm]	
[17]	[1618] Motor Thermal	
[18]	[1630] DC Link Voltage	
[19]	[1634] Heatsink Temp.	
[20]	[1635] Inverter Thermal	
[21]	[1638] SL Controller State	



8-43	PCD Read Configuration	
Опці	ия:	Функция:
[22]	[1650] External Reference	
[23]	[1652] Feedback [Unit]	
[24]	[1660] Digital Input 18,19,27,33	
[25]	[1661] Terminal 53 Switch Setting	
[26]	[1662] Analog Input 53(V)	
[27]	[1663] Terminal 54 Switch Setting	
[28]	[1664] Analog Input 54	
[29]	[1665] Analog Output 42 [mA]	
[30]	[1671] Relay Output [bin]	
[31]	[1672] Counter A	
[32]	[1673] Counter B	
[33]	[1690] Alarm Word	
[34]	[1692] Warning Word	
[35]	[1694] Ext. Status Word	
[38]	[1622] Torque [%]	

4.9.5 8-5* Digital/Bus (Цифровое/Шина)

Параметры для конфигурирования объединения командного слова цифрового управления/шины.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Эти параметры активны только в случае, когда в параметр 8-01 Место управления установлено значение [0] Digital and control word (Цифр.и кмнд.слово).

8-50	8-50 Выбор выбега		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите способ управления функцией выбега через клеммы (цифровой вход) и/или по шине.	
[0]	Цифровой вход	Активирует команду пуска через цифровой вход.	
[1]	Шина	Активирует команду пуска через порт последовательной связи или по дополнительной периферийной шине.	
[2]	Логическое И	Активирует команду пуска по периферийной шине/через порт последовательной связи И, кроме того, через один из цифровых входов.	
[3] *	Логическое ИЛИ	Активирует команду пуска по периферийной шине/через порт последовательной связи ИЛИ через один из цифровых входов.	

8-51 Выбор быстрого останова			
Выберите управление функцией быстрого останова через клеммы (цифровой вход) и/или по шине.			
Опция: Функция:			
[0]	Цифровой вход		
[1]	Шина		
[2] Логическое И			
[3] *	Логическое ИЛИ		

0-:	8-52 выоор торможения пост. током			
Ог	іция:	Функция:		
		Выберите управление торможением		
		постоянным током через клеммы		
		(цифровой вход) и/или по периферийной		
		шине.		
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>		
		Если для 1-10 Конструкция двигателя		
		установлено значение [1] PM non-		
		salient SPM (Неявноп. с пост. магн.), то		
		возможен только выбор значения [0]		
		Digital input (Цифровой вход).		
[0]	Цифровой	Активирует команду пуска через цифровой		
	вход	вход.		
[1]	Шина	Активирует команду пуска через порт		
		последовательной связи или по		
		дополнительной периферийной шине.		
[2]	Логическое	Активирует команду пуска по		
	И	периферийной шине/через порт		
		последовательной связи И, кроме того,		
		через один из цифровых входов.		
[3]	Логическое	Активирует команду пуска по		
	или	периферийной шине/через порт		
		последовательной связи ИЛИ через один из		
		цифровых входов.		

8-53 Выбор пуска			
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите управление пуском преобразователя частоты через клеммы (цифровой вход) и/или по периферийной шине.	
[0]	Цифровой вход	Активирует команду пуска через цифровой вход.	
[1]	Шина	Активирует команду пуска через порт последовательной связи или по дополнительное устройство периферийной шины.	
[2]	Логическое И	Активирует команду пуска по периферийной шине/через порт последовательной связи И, кроме того, через один из цифровых входов.	



8-53	8-53 Выбор пуска			
Опция: Функция:				
[3] *	Логическое ИЛИ	Активирует команду пуска по периферийной шине/через порт последовательной связи ИЛИ через один из цифровых входов.		

8-54	8-54 Выбор реверса		
Опь	ция:	Функция:	
[0]	Цифровой вход	Выберите управление функцией реверса преобразователя частоты через клеммы (цифровой вход) и/или по периферийной шине.	
[1]	Шина	Активирует команду реверса через порт последовательной связи или дополнительную периферийную шину.	
[2]	Логическое И	Активирует команду реверса через периферийную шину/порт последовательной связи И, кроме того, через один из цифровых входов.	
[3] *	Логическое ИЛИ	Активирует команду реверса через периферийную шину/порт последовательной связи ИЛИ через один из цифровых входов.	

8-55	8-55 Выбор набора		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите управление выбором набора параметров преобразователя частоты через клеммы (цифровой вход) и/или через периферийную шину.	
[0]	Цифровой вход	Активирует выбор набора через цифровой вход.	
[1]	Шина	Активирует выбор набора через порт последовательной связи или по дополнительной периферийной шине.	
[2]	Логическое И	Активирует выбор набора по периферийной шине/через порт последовательной связи И, кроме того, через один из цифровых входов.	
[3] *	Логическое ИЛИ	Активирует выбор набора по периферийной шине/через порт последовательной связи ИЛИ через один из цифровых входов.	

8-56 Выбор предустановленного задания			
Опь	Опция: Функция:		
		Используется для выбора предустановленного задания через клеммы (цифровой вход) и/или периферийную шину.	

8-56 Выбор предустановленного задания			
Опь	ция:	Функция:	
[0]	Цифровой вход	Активирует выбор предустановленного задания через цифровой вход.	
[1]	Шина	Активирует выбор предустановленного задания через порт последовательной связи или по дополнительной периферийной шине.	
[2]	Логическое И	Активирует выбор предустановленного задания по периферийной шине/через порт последовательной связи И, кроме того, через один из цифровых входов.	
[3] *	Логическое ИЛИ	Активирует выбор предустановленного задания по периферийной шине/через порт последовательной связи ИЛИ через один из цифровых входов.	

8-57 Profidrive OFF2 Select

Выберите параметр OFF2 управления преобразователем частоты через клеммы (цифровой вход) и/или через периферийную шину. Этот параметр активен только в том случае, когда в napamemp 8-01 Mecmo управления выбрано значение [0] Digital and ctrl. word (Цифр.и кмнд.слово), а параметр napamemp 8-10 Профиль командного слова имеет значение [1] Profidrive profile (Профиль PROFIdrive).

Опция: Функция:

[0]	Цифровой вход	
[1]	Шина	
[2]	Логическое И	
[3] *	Логическое ИЛИ	

8-58 Profidrive OFF3 Select

Выберите параметр OFF3 управления преобразователем частоты через клеммы (цифровой вход) и/или через периферийную шину. Этот параметр активен только в том случае, когда в параметр 8-01 Место управления выбрано значение [0] Digital and ctrl. word (Цифр.и кмнд.слово), а параметр параметр 8-10 Профиль командного слова имеет значение [1] Profidrive profile (Профиль PROFIdrive).

Опция:	Функция:

[0]	Цифровой вход	
[1]	Шина	
[2]	Логическое И	
[3] *	Логическое ИЛИ	



4.9.6 8-7* BACnet

8-79 Protocol Firmware version		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0 - 65535]	Версия микропрограммного обеспечения протокола.

4.9.7 8-8* Диагностика порта FC

Эти параметры используются для контроля связи по шине через порт FC.

8-8	8-80 Bus Message Count	
Ди	апазон:	Функция:
0*	[0 - 65536]	Этот параметр показывает количество корректных телеграмм, определяемых на шине.

8-8	8-81 Bus Error Count		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 65536]	Этот параметр показывает количество телеграмм со сбоями (например, с ошибками контрольной суммы), определяемых на шине.	

8-8	8-82 Slave Messages Rcvd		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 65536]	Этот параметр показывает количество	
		допустимых телеграмм, отправленных	
		преобразователем частоты на подчиненное	
		устройство.	

8-8	8-83 Slave Error Count		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 65536]	Этот параметр показывает количество	
		телеграмм с ошибками, которые не могут	
		быть выполнены преобразователем частоты.	

8-8	8-84 Slave Messages Sent		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 65536]	Этот параметр показывает количество сообщений, отправленных подчиненным устройством.	

8	8-85 Slave Timeout Errors		
Д	иапазон:	Функция:	
0*	[0 - 65536]	Этот параметр показывает количество	
		ошибок тайм-аута подчиненного устройства.	

8-88 Reset FC port Diagnostics		
Опция:		Функция:
[0] *	Do not reset	
[1]	Reset counter	

4.9.8 8-9* Фикс. част. по шине

Эта группа параметров используется для конфигурирования обратной связи по шине.

8-90 Bus Jog 1 Speed		
Диапазо	он:	Функция:
100 RPM*	[0 - 1500	Введите толчковую скорость. Эта
	RPM]	фиксированная скорость
		устанавливается через
		последовательный порт или по
		дополнительной периферийной
		шине.

8-91 Bu	8-91 Bus Jog 2 Speed		
Диапазо	рн :	Функция:	
200 RPM*	[0 - 1500 RPM]	Введите толчковую скорость. Эта фиксированная скорость устанавливается через последовательный порт или по дополнительной периферийной шине.	



4.10 Параметры: 9-** PROFIdrive

9-0	9-00 Setpoint		
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 65535]	Данный параметр получает циклическое задание от главного устройства класса 2. Если приоритет управления задан как главное устройство класса 2, то задание для преобразователя частоты берется из данного параметра, и циклическое задание при этом игнорируется.	

9-0	9-07 Actual Value		
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 65535]	Данный параметр определяет посылку MAV для класса главного устройства 2. Параметр действителен только в том случае, если для приоритета управления задан класс главного устройства 2.	

9-15 PCD Write Configuration		
Опция:		Функция:
[0]		
[302]	Minimum Reference	
[303]	Maximum Reference	
[312]	Catch up/slow Down Value	
[341]	Ramp 1 Ramp Up Time	
[342]	Ramp 1 Ramp Down Time	
[351]	Ramp 2 Ramp Up Time	
[352]	Ramp 2 Ramp Down Time	
[380]	Jog Ramp Time	
[381]	Quick Stop Ramp Time	
[412]	Motor Speed Low Limit [Hz]	
[414]	Motor Speed High Limit [Hz]	
[416]	Torque Limit Motor Mode	
[417]	Torque Limit Generator Mode	
[553]	Term. 29 High Ref./Feedb. Value	
[558]	Term. 33 High Ref./Feedb. Value	
[590]	Digital & Relay Bus Control	
[593]	Pulse Out 27 Bus Control	
[595]	Pulse Out 29 Bus Control	
[615]	Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	
[625]	Terminal 54 High Ref./Feedb. Value	
[696]	Terminal 42 Output Bus Control	
[748]	PCD Feed Forward	
[890]	Bus Jog 1 Speed	
[891]	Bus Jog 2 Speed	
[1680]	Fieldbus CTW 1	
[1682]	Fieldbus REF 1	

9-16 PC	D Read Configuration	
Опция:		Функция:
[0]		
[1500]	Operating hours	
[1501]	Running Hours	
[1502]	kWh Counter	
[1600]	Control Word	
[1601]	Reference [Unit]	
[1602]	Reference [%]	
[1603]	Status Word	
[1605]	Main Actual Value [%]	
[1609]	Custom Readout	
[1610]	Power [kW]	
[1611]	Power [hp]	
[1612]	Motor Voltage	
[1613]	Frequency	
[1614]	Motor current	
[1615]	Frequency [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	Motor Thermal	
[1622]	Torque [%]	
[1630]	DC Link Voltage	
[1633]	Brake Energy /2 min	
[1634]	Heatsink Temp.	
[1635]	Inverter Thermal	
[1638]	SL Controller State	
[1639]	Control Card Temp.	
[1650]	External Reference	
[1652]	Feedback[Unit]	
[1653]	Digi Pot Reference	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	Digital Input	
[1661]	Terminal 53 Setting	
[1662]	Analog Input 53	
[1663]	Terminal 54 Setting	
[1664]	Analog Input AI54	
[1665]	Analog Output 42 [mA]	
[1667]	Pulse Input 29[Hz]	
[1668]	Pulse Input 33 [Hz]	
[1669]	Pulse Output 27 [Hz]	
[1670]	Pulse Output 29 [Hz]	
[1671]	Relay Output	
[1672]	Counter A	
[1673]	Counter B	
[1679]	Analog Output AO45	
[1684]	Comm. Option STW	
[1685]	FC Port CTW 1	
[1690]	Alarm Word	
[1691]	Alarm Word 2	
[1692]	Warning Word	
[1693]	Warning Word 2	
[1694]	Ext. Status Word	
[1695]	Ext. Status Word 2	
[1697]	Alarm Word 3	



Danfoss

Диапазон: Функці	ия:
126] можно т переклю с помощ установи состояни переклю (вкл.)). В	в этот параметр адрес станции; адрес акже ввести с помощью аппаратного рчателя. Для установки адреса станции дью параметр 9-18 Node Address ите аппаратный переключатель в ие 126 или 127 (т. е. все рчатели должны быть в состоянии оп противном случае этот параметр ает фактическое состояние

9-19 Drive Unit System Number		
Диап	азон:	Функция:
1037*	[0 - 65535]	Системны идентификатор, свой у каждого изготовителя.

9-22 Telegram Selection		
Опци	я:	Функция:
[1]	Standard telegram	Выберите для преобразователя частоты стандартную конфигурацию телеграммы PROFIBUS в качестве альтернативы свободно конфигурируемым телеграммам, определяемым параметрами параметр 9-15 PCD Write Configuration и параметр 9-16 PCD Read Configuration.
[100] *	None	
[101]	PPO 1	
[102]	PPO 2	
[103]	PPO 3	
[104]	PPO 4	
[105]	PPO 5	
[106]	PPO 6	
[107]	PPO 7	
[108]	PPO 8	

9-23 Parameters for Signals		
Опция:		Функция:
[0] *		
[302]	Minimum Reference	
[303]	Maximum Reference	
[312]	Catch up/slow Down Value	
[341]	Ramp 1 Ramp Up Time	
[342]	Ramp 1 Ramp Down Time	
[351]	Ramp 2 Ramp Up Time	
[352]	Ramp 2 Ramp Down Time	
[380]	Jog Ramp Time	
[381]	Quick Stop Ramp Time	
[412]	Motor Speed Low Limit [Hz]	
[414]	Motor Speed High Limit [Hz]	
[416]	Torque Limit Motor Mode	

9-23 P	arameters for Signals	
Опция	:	Функция:
[417]	Torque Limit Generator Mode	
[553]	Term. 29 High Ref./Feedb. Value	
[558]	Term. 33 High Ref./Feedb. Value	
[590]	Digital & Relay Bus Control	
[593]	Pulse Out 27 Bus Control	
[595]	Pulse Out 29 Bus Control	
[615]	Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	
[625]	Terminal 54 High Ref./Feedb. Value	
[696]	Terminal 42 Output Bus Control	
[748]	PCD Feed Forward	
[890]	Bus Jog 1 Speed	
[891]	Bus Jog 2 Speed	
[1500]	Operating hours	
[1501]	Running Hours	
[1502]	kWh Counter	
[1600]	Control Word	
[1601]	Reference [Unit]	
[1602]	Reference [%]	
[1603]	Status Word	
[1605]	Main Actual Value [%]	
[1609]	Custom Readout	
[1610]	Power [kW]	
[1611]	Power [hp]	
[1612]	Motor Voltage	
[1613]	Frequency	
[1614]	Motor current	
[1615]	Frequency [%]	
[1616]	Torque [Nm]	
[1618]	Motor Thermal	
[1622]	Torque [%]	
[1630]	DC Link Voltage	
[1633]	Brake Energy /2 min	
[1634]	Heatsink Temp.	
[1635]	Inverter Thermal	
[1638]	SL Controller State	
[1639]	Control Card Temp.	
[1650]	External Reference	
[1652]	Feedback[Unit]	
[1653]	Digi Pot Reference	
[1657]	Feedback [RPM]	
[1660]	Digital Input	
[1661]	Terminal 53 Setting	
[1662]	Analog Input 53	
[1663]	Terminal 54 Setting	
[1664]	Analog Input AI54	
[1665]	Analog Output 42 [mA]	
[1667]	Pulse Input 29[Hz]	
[1668]	Pulse Input 33 [Hz]	
[1669]	Pulse Output 27 [Hz]	
[1670]	Pulse Output 29 [Hz]	
[1671]	Relay Output	
[1672]	Counter A	



9-23 Parameters for Signals			
Опция	Опция:		
[1673]	Counter B		
[1679]	Analog Output AO45		
[1680]	Fieldbus CTW 1		
[1682]	Fieldbus REF 1		
[1684]	Comm. Option STW		
[1685]	FC Port CTW 1		
[1690]	Alarm Word		
[1691]	Alarm Word 2		
[1692]	Warning Word		
[1693]	Warning Word 2		
[1694]	Ext. Status Word		
[1695]	Ext. Status Word 2		
[1697]	Alarm Word 3		
[3401]	PCD 1 Write For Application		
[3402]	PCD 2 Write For Application		
[3403]	PCD 3 Write For Application		
[3404]	PCD 4 Write For Application		
[3405]	PCD 5 Write For Application		
[3406]	PCD 6 Write For Application		
[3407]	PCD 7 Write For Application		
[3408]	PCD 8 Write For Application		
[3409]	PCD 9 Write For Application		
[3410]	PCD 10 Write For Application		
[3421]	PCD 1 Read For Application		
[3422]	PCD 2 Read For Application		
[3423]	PCD 3 Read For Application		
[3424]	PCD 4 Read For Application		
[3425]	PCD 5 Read For Application		
[3426]	PCD 6 Read For Application		
[3427]	PCD 7 Read For Application		
[3428]	PCD 8 Read For Application		
[3429]	PCD 9 Read For Application		
[3430]	PCD 10 Read For Application		
[3450]	Actual Position		
[3456]	Track Error		

9-27	9-27 Редактирование параметра		
Опь	Опция: Функция:		
		Параметры можно редактировать по шине PROFIBUS, через стандартный интерфейс RS485 или с LCP.	
[0]	Запрещено	Запрет редактирования по шине PROFIBUS.	
[1] *	Разрешено	Разрешение редактирования по шине PROFIBUS.	

9-28 Управление процессом		
Опци	1я:	Функция:
		Управление процессом
		(формирование командного слова,
		задание скорости и данные
		процесса) возможно по шине
		PROFIBUS или по стандартной

9-2	9-28 Управление процессом		
Оп	ция:	Функция:	
		периферийной шине, но не одновременно по обеим шинам. Местное управление с местной панели управления (LCP) возможно всегда. Управление через систему управления процессом возможно либо через клеммы, либо по периферийной шине, в зависимости от значений в параметрах с параметр 8-50 Выбор выбега до параметр 8-56 Выбор предустановленного задания.	
[0]	Запрещен	Запрет управления процессом по шине PROFIBUS и разрешение управления процессом по стандартной периферийной шине или по шине PROFIBUS Master класса 2.	
[1] *	Разреш.циклич.ведущ.	Разрешение управления процессом по шине PROFIBUS Master Класса 1 и запрет управления процессом по стандартной периферийной шине или шине PROFIBUS Master Класса 2.	

9-44 Счетчик сообщений о неисправностях Диапазон: Функция: 0* [0 - 65535] Указывает число отказов, содержащееся в данный момент в параметре параметре параметр 9-45 Код неисправности. Максимальная емкость буфера — 8 событий отказа. Буфер и счетчик устанавливаются на нуль путем сброса или выключения питания.

9-45 Код неисправности			
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 0]	Данный буфер содержит аварийное слово для	
		всех аварийных сигналов и предупреждений,	
		появившихся со времени последнего	
		перезапуска или включения питания.	
		Максимальная емкость буфера — 8 событий	
		отказа.	

9-47 Номер неисправности			
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 0]	Данный буфер содержит аварийное слово для	
		всех аварийных сигналов и предупреждений,	
		появившихся со времени последнего	
		перезапуска или включения питания.	



9-47	9-47 Номер неисправности		
Диаг	пазон:	Функция:	
		Максимальная емкость буфера – восемь	
		отказов.	

9-52 Fault Situation Counter			
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 1000]	Отображает число событий неисправности,	
		возникших со времени последнего	
		перезапуска или включения питания.	

9-5	9-53 Profibus Warning Word			
Ди	Диапазон: Функция:			
0*	[0 - 65535]		ветр отображает предупреждения вязи по шине PROFIBUS.	
		Бит	Значение	
		0	Соединение с главным устройством DP отсутствует.	
		1	Не используется.	
		2	FDL (уровень передачи данных периферийной шины) не в порядке.	
		3	Получена команда стирания данных	
		4	Фактическое значение не обновлено.	
		5	Поиск скорости передачи данных.	
		6	Специализированная интегральная схема PROFIBUS не передает данные	
		7	Инициализация PROFIBUS не выполнена.	
		8	Преобразователь частоты отключен.	
		9	Внутренняя ошибка CAN.	
		10	Неправильные данные конфигурации, поступившие из PLC.	
		11	Неправильный идентификатор, переданный PLC.	
		12	Произошла внутренняя ошибка.	
		13	Не настроено.	
		14	Активен таймаут.	
		15	Активно предупреждение 34.	
		Таблица 4	4.7 Определение бита	

9-63 Actual Baud Rate		
Опция:		Функция:
		Этот параметр отображает
		фактическую скорость передачи по
		шине PROFIBUS. Скорость передачи
		данных автоматически
		устанавливается главным

9-63 Actual Baud Rate			
Опци	я:	Функция:	
		управляющим устройством PROFIBUS.	
[0]	9,6 kbit/s		
[1]	19,2 kbit/s		
[2]	93,75 kbit/s		
[3]	187,5 kbit/s		
[4]	500 kbit/s		
[6]	1500 kbit/s		
[7]	3000 kbit/s		
[8]	6000 kbit/s		
[9]	12000 kbit/s		
[10]	31,25 kbit/s		
[11]	45,45 kbit/s		
[255] *	No baudrate found		

9-64	9-64 Device Identification		
Диаг	тазон:	Функция:	
0*	[0 -	Параметр идентификации устройства. Тип данных: Maccuв[n] целых чисел без знака (Unsigned16). Назначение первых субиндексов определено и показано в <i>Таблица 4.8</i> .	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Этот параметр не отображается на местной панели управления.	

1ндекс	Содержание	Значение
)	Изготовитель	128
	Тип устройства	1
	Версия	ххуу
	Год выпуска	гггг
	микропрограммы	
	День и месяц	ддмм
	выпуска	
	микропрограммы	
	Число осей	переменная
		величина
	Специфика	ххуу
	поставщика:	
	Версия РВ	
	Специфика	ххуу
	поставщика:	
	Версия базы	
	данных	
	Специфика	ххуу
	поставщика:	
	Версия АОС	
	Специфика	ххуу
	поставщика:	
	Версия МОС	



9-65	9-65 Profile Number		
Диаг	тазон:	Функция:	
0*	[0 - 0]	Этот параметр содержит данные	
		идентификации профиля. Байт 1 содержит	
		номер профиля, а байт 2 — номер версии	
		профиля.	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Этот параметр не отображается на	
		местной панели управления.	

9-6	9-67 Control Word 1			
Диапазон:		Функция:		
0*	[0 - 65535]	Этот параметр получает командное слово от главного устройства класса 2 в таком же формате, что и PCD 1.		

9-6	9-68 Status Word 1			
Диапазон: Функция:				
0*	[0 - 65535]	Этот параметр обеспечивает доставку слова		
		состояния для главного устройства класса 2		
		в таком же формате, что и PCD 2.		

9-70 Edit Set-up		
Опь	ция:	Функция:
		Выберите набор параметров, в котором программирование (изменение данных) выполняется во время работы. Независимо от того, какой набор выбран активным, можно программировать все четыре набора параметров. Доступ к параметрам каждого из главных устройств определяется в соответствии с набором параметров, который выбран конкретным главным устройством (циклический, ациклический MCL1, первый ациклический MCL2, третий ациклический MCL2).
[1]	Set-up 1	
[2]	Set-up 2	
[9] *	Active	
	Set-up	

9-7°	9-71 Profibus Save Data Values			
Опь	ция:	Функция:		
		Значения параметров, измененных через порт 485, не сохраняются автоматически в		
		энергонезависимой памяти. Используйте этот параметр для активации функции, которая сохраняет значения параметров в		
		энергонезависимой памяти ЭСППЗУ, чтобы при выключении питания сохранились измененные значения параметров.		
[0] *	Off	Отключает функцию сохранения в энергонезависимой памяти.		

9-71 Profibus Save Data Values			
Опь	ция:	Функция:	
[1]	Store all setups	Сохранение в энергонезависимой памяти всех значений параметров набора, выбранного в <i>параметр 9-70 Edit Set-up</i> . После того как все значения будут сохранены, этот параметр возвращается в состояние [0] Off (Выкл).	
[2]	Store all setups	Сохраняет все значения параметров всех наборов в энергонезависимой памяти. После того как все значения параметров будут сохранены, этот параметр возвращается к [0] Off (Выкл).	

9-72	9-72 ProfibusDriveReset		
Опь	ция:	Функция:	
[0] *	No action		
[1]	Power-on	Сброс преобразователя частоты при подаче	
	reset	питания (как в случае выключения и	
		включения питания).	
[2]	Power-on		
	reset prep		
[3]	Comm	При сбросе преобразователь частоты	
	option reset	отключается от периферийной шины, что	
		может привести к появлению ошибки связи	
		в управляющем устройстве.	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Сброс только дополнительной платы PROFIBUS.	

9-7	9-75 DO Identification			
Ди	Диапазон: Функция:			
0*	[0 - 65535]	Содержит информацию об объекте привода (DO, т. e. Drive Object)		

9-8	9-80 Defined Parameters (1)			
Диа	Диапазон: Функция:			
0*	[0 - 9999]	Этот параметр отображает перечень всех		
		заданных параметров преобразователя		
		частоты, предусмотренных для шины		
		PROFIBUS.		

9-8	9-81 Defined Parameters (2)			
Диа	Диапазон: Функция:			
0*	[0 - 9999]	Этот параметр отображает перечень всех заданных параметров преобразователя частоты, предусмотренных для шины PROFIBUS.		



9-82 Defined Parameters (3)			
Диа	Диапазон: Функция:		
0*	[0 - 9999]	Этот параметр отображает перечень всех	
		заданных параметров преобразователя	
		частоты, предусмотренных для шины	
		PROFIBUS.	

9-8	9-83 Defined Parameters (4)		
Диапазон: Функция:			
0*	[0 - 9999]	Этот параметр отображает перечень всех заданных параметров преобразователя частоты, предусмотренных для шины PROFIBUS.	

9-84 Defined Parameters (5)				
Диапаз	он:	Функция:		
0*	[0 - 9999]			

9-85 Defined Parameters (6)		
Диапаз	он:	Функция:
0*	[0 - 9999]	

9-90 Changed Parameters (1)			
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 9999]	Этот параметр отображает перечень всех	
		параметров преобразователя частоты,	
		которые отличаются от установок по	
		умолчанию.	

9-91 Changed Parameters (2) Диапазон: Функция: 0* [0 - 9999] Этот параметр отображает перечень всех параметров преобразователя частоты, которые отличаются от установок по умолчанию.

9-92 Changed Parameters (3)		
Диапазон: Фун		Функция:
0*	[0 - 9999]	Этот параметр отображает перечень всех
		параметров преобразователя частоты,
		которые отличаются от установок по
		умолчанию.

9-93 Changed Parameters (4)		
Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 9999]	Этот параметр отображает перечень всех
		параметров преобразователя частоты,
		которые отличаются от установок по
		умолчанию.

9-94 Changed Parameters (5)			
Диапазон: Функция:		Функция:	
0*	[0 - 9999]	Этот параметр отображает перечень всех	
		параметров преобразователя частоты,	

3-34	9-94 Changed Parameters (5)			
Диапазон: Функция:		Функция:		
		которые отличаются от установок по умолчанию.		

9-99 Profibus Revision Counter				
Диапазон:		Функция:		
0*	[0 - 65535]	Вывод на диспл. счетч. измер.		



4.11 Параметры: 12-** Ethernet

4.11.1 12-0* Hастройки IP

12-00 IP Address Assignment (Назначение адреса IP)

Опция:		Функция:	
		Выбор метода назначения адреса IP.	
[0] *	Manual	Задайте IP-адрес задается в	
	(РУЧНОЕ)	параметр 12-01 IP Address IP Address.	
[1]	DHCP	IP-адрес задается через DHCP сервер.	
[2]	BOOTP	IP-адрес задается через BOOTP сервер.	

12-0	2-01 IP Address		
Диаг	пазон:	Функция:	
0*	[0 - 4294967295]		

12-0	12-02 Subnet Mask		
Диаг	іазон:	Функция:	
0*	[0 - 4244635647]		

12-0	12-03 Default Gateway		
Диаг	пазон:	Функция:	
0*	[0 - 2147483647]		

12-04 DHCP Server		
Диаг	іазон:	Функция:
0*	[0 - 2147483647]	

12-05 Lease Expires			
Диапазон:	Функция:		
0 N/A*	[0 - 0 N/A]	Только чтение.	
		Отображает оставшийся	
		срок владения для	
		текущего IP адреса,	
		назначенного для DHCP.	
В соответствии с	[0 - 0]		
типоразмером*			

12-06	12-06 Name Servers		
Диапазон:		Функция:	
0 N/A*	[0 - 2147483647 N/A]	IP адресов серверов доменных имен. Может назначаться автоматически при использовании DHCP.	

12-07	12-07 Domain Name		
Диап	Диапазон: Функция:		
0 N/A	[0 - 0 N/A]	Доменное имя прилагаемой сети. Может	
		назначаться автоматически при	
		использовании сети DHCP.	

12-08 Имя хоста Диапазон: Функция: Пустой [0–19 символов] Логическое (присвоенное) имя дополнительного устройства.

12-0	12-09 Physical Address			
Диапазон: Функция:				
0*	[0 - 17]	Только чтение. Отображение физического (МАС) адреса дополнительного устройства.		

4.11.2 12-1* Параметры канала Ethernet

12-10 Link Status			
Опция: Функция:			
[0] *	No Link		
[1]	Link	Выводит на дисплей состояние портов Ethernet.	

12-11 Link Duration			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0-0]		

12	12-12 Auto Negotiation		
Оп	Опция: Функция:		
		Конфигурирование автоматического согласования параметров связи Ethernet по каждому порту: ВКЛ или ВЫКЛ.	
[0]	Off	Скорость связи и дуплекс связи можно конфигурировать в <i>параметр 12-13 Link Speed и параметр 12-14 Link Duplex</i> .	

12-	12-13 Link Speed			
Опь	ция:	Функция:		
		Задает скорость связи для каждого порта, 10 или 100 Мбит/с. Если параметр 12-12 Auto Negotiation имеет значение [1] Оп (Включена), этот параметр используется только для чтения и отображает текущую скорость связи. Если связь отсутствует, отображается сообщение None (Omcymcmsyem).		
[0] *	None			
[1]	10 Mbps			
[2]	100			
	Mbps			

12-	12-14 Link Duplex			
Опция:		Функция:		
		Задает вид дуплексной связи для каждого порта — полнодуплексная или полудуплексная. Если параметр 12-12 Auto Negotiation имеет значение [1] On (Включена), этот параметр используется		
		только для чтения.		
[0]	Half Duplex			

12-	12-14 Link Duplex			
Опция:		Функция:		
[1] *	Full Duplex			

4.11.3 12-8* Доп. Службы Ethernet

12-80 FTP Server				
Опция:		Функция:		
[0] *	Disabled			
[1]	Enabled			

12-81 HTTP Server			
Опция:		Функция:	
[0] *	Disabled		
[1]	Enabled		

12-82 SMTP Service		
Опция:		Функция:
[0] *	Disabled	
[1]	Enabled	

12-89 Transparent Socket Channel Port			
Диапазон: Функция:		Функция:	
4000*	[0 - 65535]	Конфигурация номера порта ТСР для	
		прозрачного порта канала. Это позволяет	
		прозрачно отсылать для FC-телеграммы	
		через Ethernet с использованием TCP.	
		Значение по умолчанию 4000, 0 означает	
		режим отключения.	

4.11.4 12-9* Расшир. службы Ethernet

12-90 Cable Diagnostic		
Опь	ция:	Функция:
		Включение/выключение функции расширенной
		диагностики кабеля. Если функция включена,
		расстояние до сбоев кабеля можно прочесть в
		параметр 12-93 Cable Error Length. После
		завершения диагностики параметр
возвращается к значению по умолчанию		возвращается к значению по умолчанию
	(Disable (Запрещено)).	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>
		Функция диагностики кабеля
используется только для портов, на		
		которых отсутствует связь (см.
		параметр 12-10 Link Status)
[0] *	Disabled	
[1]	Enabled	

12-91 Auto Cross Over		
Опь	ция:	Функция:
		УВЕДОМЛЕНИЕ Отключение функции автокроссировки требует кроссировки кабелей Ethernet для организации последовательного опроса дополнительных устройств.
[0]	Disabled	Отключение функции автоматического пересечения.
[1] *	Enabled	Включение функции автоматического пересечения.

12-92 IGMP Snooping		
Опция:		Функция:
[0]	Disabled	
[1] *	Enabled	

12-93 Cable Error Length		
апазон:	Функция:	
[0 -	Если диагностика кабеля разрешена в	
65535]	параметр 12-90 Cable Diagnostic, можно	
	использовать встроенный переключатель по	
	технологии рефлектометрии промежутков	
	времени (TDR, Time Domain Reflectometry). Это	
	технология измерения, позволяющая	
	определять общие проблемы кабельной	
	проводки, такие как размыкание контура,	
	короткое замыкание, несовпадение импеданса	
	или разрыв кабеля. Расстояние от	
	дополнительного устройства до места	
	возникновения ошибки отображается в метрах	
	с точностью ±2 м. Значение 0 указывает на то,	
	что ошибок обнаружено не было.	
	апазон: [0 -	

12-94 Broadcast Storm Protection Диапазон: Функция: -1 %* [-1 -Встроенный переключатель может защищать 20 %] систему переключения от получения слишком большого количества широковещательных пакетов, что могло бы привести к чрезмерной загрузке сетевых ресурсов. Значение указывает на процент общей ширины полосы, которая отведена под широкополосные сообщения. Пример: OFF (ВЫКЛ.) означает, что фильтр отключен будут пересылаются все широкополосные сообщения. Значение 0 % означает, что широкополосные сообщения не пропускаются. Значение 10 % означает, что 10 % общей ширины полосы отведено под широкополосные сообщения. Если объем широкополосных сообщений превышает порог 10%, они блокируются.

MG06C550



[1]

[255]

12-95 Broadcast Storm Filter Применяется к параметр 12-94 Broadcast Storm Protection, если защита от лавины широковещательных пакетов предусматривает многоадресную рассылку телеграмм. Опция: Функция: [0] * Broadcast only

Broadcast & Multicast

Mirror Int. Port to 2

12-96 Port Config		
Опция:		Функция:
[0]	Normal	
[1]	Mirror Port 1 to 2	
[2]	Mirror Port 2 to 1	
[10]	Port 1 disabled	
[11]	Port 2 disabled	
[254]	Mirror Int. Port to 1	

12-98 Interface Counters			
Диапазон:		Функция:	
4000*	[0 -	Только чтение.	
	4294967295]	Расширенные интерфейсные	
		счетчики встроенного	
		переключателя могут использоваться	
		для выявления неисправностей на	
		низком уровне. Параметр	
		показывает сумму порт 1 + порт 2.	

12-99 Media Counters			
Диапазон: Функция:			
0*	[0 -	Только чтение.	
	4294967295]	Расширенные интерфейсные счетчики	
		встроенного переключателя могут	
		использоваться для выявления	
		неисправностей на низком уровне.	
		Параметр показывает сумму порт 1 +	
		порт 2.	

запрограммировать от 1 до 20 событий и действий. Когда произошло последнее событие/действие, последовательность начинается снова с события [0]/ действия [0]. На Рисунок 4.22 показан пример с тремя событиями/действиями.

действие [0] и начнет оценивать событие [1]. Можно

4.12 Параметры: 13-** Smart Logic Control (Интеллектуальная логика)

Программируемый логический контроллер (SLC) представляет собой заданную пользователем последовательность действий (см. 13-52 Действие контроллера SL [x]), которая выполняется SLC, когда соответствующее заданное пользователем событие (см. 13-51 Событие контроллера SL [x]) оценивается SLC как TRUE (Истина).

Условием для события может быть определенный статус или такое условие, при котором выход из логики или операнда компаратора определяется как TRUE (Истина). Это приводит к связанному действию, как показано ниже.




Рисунок 4.21 Интеллектуальное логическое управление (SLC)

События и действия пронумерованы и связаны в пары (состояния). Это означает, что когда наступает событие [0] (приобретает значение TRUE (Истина)), выполняется действие [0]. После этого анализируются условия события [1] и, если оно оценивается как TRUE, выполняется действие [1] и т. д. В каждый момент времени оценивается только одно событие. Если событие оценено как FALSE (Ложь), в течение текущего интервала сканирования (в SLC) ничего не происходит и никакие другие события не анализируются. Это значит, что когда запускается SLC, в каждом интервале сканирования выполняется оценка события [0] (и только события [0]). И только когда событие [0] будет оценено как TRUE (Истина), контроллер SLC выполнит




Рисунок 4.22 События и действия

Пуск и останов SLC

Пуск и останов SLC может производиться выбором значения [1] Оп (Вкл.) или [0] Оff (Выкл.) в параметр 13-00 Режим контроллера SL. SLC всегда запускается в состоянии 0 (в котором он оценивает событие [0]). SLC запускается, когда оценка события запуска (определенного в параметре 13-01 Событие запуска) принимает значение TRUE (Истина) (при условии, что в параметре параметр 13-00 Режим контроллера SL установлено значение [1] Оп (Вкл.)). Останов SLC происходит, когда событие останова (13-02 Событие останова) принимает значение TRUE (Истина). Параметр 13-03 Сброс SLC сбрасывает все параметры SLC и запускает программу с начальной позиции.

УВЕДОМЛЕНИЕ

SLC активен только в автоматическом режиме, и не активен в ручном режиме.

4.12.1 13-0* Настройка SLC

Используйте настройки SLC для включения, выключения и сброса интеллектуального логического управления. Логические функции и компараторы всегда работают в фоновом режиме, что позволяет осуществлять отдельное управление цифровыми входами и выходами.

13-00 Режим контроллера SL		
Ог	тция:	Функция:
[0]	Выкл.	Запрет работы программируемого логического контроллера.
[1]	Вкл.	Разрешение работы программируемого логического контроллера.



13-01 Start Event			
Опция:		Функция:	
[0]	False		
[1]	True		
[2]	Running		
[3]	In range		
[4]	On reference		
[7]	Out of current range		
[8]	Below I low		
[9]	Above I high		
[16]	Thermal warning		
[17]	Mains out of range		
[18]	Reversing		
[19]	Warning		
[20]	Alarm (trip)		
[21]	Alarm (trip lock)		
[22]	Comparator 0		
[23]	Comparator 1		
[24]	Comparator 2		
[25]	Comparator 3		
[26]	Logic rule 0		
[27]	Logic rule 1		
[28]	Logic rule 2		
[29]	Logic rule 3		
[33]	Digital input DI18		
[34]	Digital input DI19		
[35]	Digital input DI27		
[36]	Digital input DI29		
[39] *	Start command		
[40]	Drive stopped		
[42]	Auto Reset Trip		
[50]	Comparator 4		
[51]	Comparator 5		
[60]	Logic rule 4		
[61]	Logic rule 5		
[83]	Broken Belt		

13-02 Stop Event		
Опция:		Функция:
[0]	False	
[1]	True	
[2]	Running	
[3]	In range	
[4]	On reference	
[7]	Out of current range	
[8]	Below I low	
[9]	Above I high	
[16]	Thermal warning	
[17]	Mains out of range	
[18]	Reversing	
[19]	Warning	
[20]	Alarm (trip)	
[21]	Alarm (trip lock)	
[22]	Comparator 0	

13-02 Stop Event		
Опция:		Функция:
[23]	Comparator 1	
[24]	Comparator 2	
[25]	Comparator 3	
[26]	Logic rule 0	
[27]	Logic rule 1	
[28]	Logic rule 2	
[29]	Logic rule 3	
[30]	SL Time-out 0	
[31]	SL Time-out 1	
[32]	SL Time-out 2	
[33]	Digital input DI18	
[34]	Digital input DI19	
[35]	Digital input DI27	
[36]	Digital input DI29	
[39]	Start command	
[40] *	Drive stopped	
[42]	Auto Reset Trip	
[50]	Comparator 4	
[51]	Comparator 5	
[60]	Logic rule 4	
[61]	Logic rule 5	
[70]	SL Time-out 3	
[71]	SL Time-out 4	
[72]	SL Time-out 5	
[73]	SL Time-out 6	
[74]	SL Time-out 7	
[83]	Broken Belt	

13-0	13-03 C6poc SLC		
Опь	ция:	Функция:	
[0] *	Не сбрасывать SLC	Сохранение запрограммированных значений во всей группе параметров 13- ** Smart Logic Control (Интеллектуальная логика).	
[1]	Сброс SLC	Восстановление заводских значений всех параметров в группе параметров 13-** Smart Logic Control (Интеллектуальная логика).	

4.12.2 13-1* Компараторы

Компараторы используются для сравнения непрерывных переменных (выходной частоты, выходного тока, аналогового входного сигнала и т. д.) с фиксированными предустановленными величинами.






Рисунок 4.23 Компараторы

Имеются цифровые величины, сравниваемые с фиксированными значениями времени. См. объяснение в 13-10 Операнд сравнения. Компараторы выполняют сравнение один раз в каждом интервале контроля. Результат сравнения (TRUE или FALSE) используется непосредственно. Все параметры в данной группе являются параметрами типа массива с индексами от 0 до 5. Выберите индекс 0 для программирования компаратора 0, индекс 1 для программирования компаратора 1 и т. д.

13-10 Comparator Operand		
Опция:		Функция:
[0] *	Disabled	
[1]	Reference %	
[2]	Feedback %	
[3]	Motor speed	
[4]	Motor Current	
[6]	Motor power	
[7]	Motor voltage	
[12]	Analog input Al53	
[13]	Analog input Al54	
[18]	Pulse input FI29	
[19]	Pulse input FI33	
[20]	Alarm number	
[30]	Counter A	
[31]	Counter B	

13-	13-11 Comparator Operator		
Оп	ция:	Функция:	
		Выберите оператор, который должен использоваться при сравнении. Это параметр массива, содержащий операторы компаратора от 0 до 5.	
[0]	Less Than (<)	Результат оценки оказывается TRUE (Истина), если переменная, заданная в параметр 13-10 Сотрагатог Орегапа, меньше постоянной величины, установленной в параметр 13-12 Сотрагатог Value. Результат оказывается FALSE (Ложь), если переменная, выбранная в параметр 13-10 Сотрагатог Орегапа, превышает фиксированную величину, установленную в параметр 13-12 Сотрагатог Value.	

13-	13-11 Comparator Operator		
Оп	ция:	Функция:	
[1] *	Approx.Equal (~)	Результат оценки будет TRUE (Истина), если переменная, заданная в параметр 13-10 Comparator Operand,	
		примерно равна постоянной величине, установленной в параметр 13-12 Comparator Value.	
[2]	Greater Than (>)	Логика, противоположная логике [0] Меньше, чем (<).	

13	13-12 Comparator Value		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[-9999 - 9999]	Введите уровень срабатывания для переменной, которая контролируется данным компаратором. Это параметр массива, содержащий значения компаратора от 0 до 5.	

4.12.3 13-2* Таймеры

Выходные сигналы таймеров (TRUE (Истина) или FALSE (Ложь)) используются непосредственно для определения события (см. 13-51 Событие контроллера SL) или в качестве булевых переменных в логических соотношениях (см. 13-40 Булева переменная логич.соотношения1, 13-42 Булева переменная логич.соотношения2 или 13-44 Булева переменная логич.соотношения3). Сигнал FALSE (Ложь) на выходе таймера присутствует только в случае, если он запущен некоторой командой (например, [29] Запуск таймера 1) и остается активным до тех пор, пока не истечет выдержка времени таймера, заданная в этом параметре. После этого сигнал на выходе таймера снова становится TRUE (Истина).

Все параметры в этой группе являются массивами с индексами от 0 до 2. Для программирования таймера 0 выберите индекс 0, для программирования таймера 1 выберите индекс 1 и т. д.

13-	13-20 SL Controller Timer		
Диа	апазон:	Функция:	
0 s*	[0 - 3600	Введите значение, определяющее	
	s]	длительность действия сигнала FALSE (Ложь)	
		на выходе программируемого таймера.	
		Сигнал FALSE (Ложь) на выходе таймера	
		присутствует только в случае, если он	
		запущен некоторой командой (например, [29]	
		Start timer (Запуск таймера 1), и до тех пор,	
		пока не истечет заданная выдержка таймера.	

4.12.4 13-4* Правила логики

С помощью логических операторов И, ИЛИ, НЕ можно объединять до трех булевых входов (TRUE/FALSE) от таймеров, компараторов, цифровых входов, битов состояния и событий. Выберите булевы входы для расчета в 13-40 Булева переменная логич.соотношения1, 13-42 Булева переменная логич.соотношения2 и 13-44 Булева переменная логич.соотношения3. Задайте операторы для логического комбинирования выбранных входов в 13-41 Оператор логического соотношения 1 и 13-43 Оператор логического соотношения 2.




Рисунок 4.24 Правила логики

Приоритет вычислений

В первую очередь обрабатываются результаты из 13-40 Булева переменная логич.соотношения 1, 13-41 Оператор логического соотношения 1 и 13-42 Булева переменная логич.соотношения 2. Результат данного вычисления (TRUE/FALSE) (Истина/Ложь) комбинируется с настройками 13-43 Оператор логического соотношения 2 и 13-44 Булева переменная логич.соотношения3, в результате чего получается конечный результат (TRUE/FALSE) (Истина/Ложь) логического соотношения.

13-4	13-40 Logic Rule Boolean 1		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите первый булевый вход (TRUE или FALSE) для выбранного логического соотношения. Подробнее см. <i>параметр 13-01 Start Event</i> ([0]–[61]) и параметр 13-02 Stop Event ([70]–[74])	
[0] *	False		
[1]	True		
[2]	Running		
[3]	In range		
[4]	On reference		
[7]	Out of current range		
[8]	Below I low		
[9]	Above I high		
[16]	Thermal warning		
[17]	Mains out of range		
[18]	Reversing		

13-40 Logic Rule Boolean 1		
Опь	ция:	Функция:
[19]	Warning	
[20]	Alarm (trip)	
[21]	Alarm (trip lock)	
[22]	Comparator 0	
[23]	Comparator 1	
[24]	Comparator 2	
[25]	Comparator 3	
[26]	Logic rule 0	
[27]	Logic rule 1	
[28]	Logic rule 2	
[29]	Logic rule 3	
[30]	SL Time-out 0	
[31]	SL Time-out 1	
[32]	SL Time-out 2	
[33]	Digital input DI18	
[34]	Digital input DI19	
[35]	Digital input DI27	
[36]	Digital input DI29	
[39]	Start command	
[40]	Drive stopped	
[42]	Auto Reset Trip	
[50]	Comparator 4	
[51]	Comparator 5	
[60]	Logic rule 4	
[61]	Logic rule 5	
[70]	SL Time-out 3	
[71]	SL Time-out 4	
[72]	SL Time-out 5	
[73]	SL Time-out 6	
[74]	SL Time-out 7	
[83]	Broken Belt	

13-4	13-41 Logic Rule Operator 1		
Опь	ция:	Функция:	
		Выберите первый логический оператор для булевых входов в napaмemp 13-40 Logic Rule Boolean 1 и napaмemp 13-42 Logic Rule Boolean 2.	
[0] *	Disabled	He учитывает параметр 13-42 Logic Rule Boolean 2, параметр 13-43 Logic Rule Operator 2 и параметр 13-44 Logic Rule Boolean 3.	
[1]	AND	Рассчитывает результат выражения [13-40] И [13-42].	
[2]	OR	Рассчитывает результат выражения [13-40] ИЛИ [13-42].	
[3]	AND NOT	Рассчитывает результат выражения [13-40] И НЕ [13-42].	
[4]	OR NOT	Рассчитывает результат выражения [13-40] ИЛИ НЕ [13-42].	



Danfoss



13-4	13-42 Logic Rule Boolean 2		
Опь	ция:	Функция:	
		Задайте второй булевый вход (TRUE или FALSE) для выбранного логического соотношения. Подробнее см. параметр 13-01 Start Event ([0]–[61]) и	
		параметр 13-02 Stop Event ([70]–[74])	
[0] *	False		
[1]	True		
[2]	Running		
[3]	In range		
[4]	On reference		
[7]	Out of current range		
[8]	Below I low		
[9]	Above I high		
[16]	Thermal warning		
[17]	Mains out of range		
[18]	Reversing		
[19]	Warning		
[20]	Alarm (trip)		
[21]	Alarm (trip lock)		
[22]	Comparator 0		
[23]	Comparator 1		
[24]	Comparator 2		
[25]	Comparator 3		
[26]	Logic rule 0		
[27]	Logic rule 1		
[28]	Logic rule 2		
[29]	Logic rule 3		
[30]	SL Time-out 0		
[31]	SL Time-out 1		
[32]	SL Time-out 2		
[33]	Digital input DI18		
[34]	Digital input DI19		
[35]	Digital input DI27		
[36]	Digital input DI29		
[39]	Start command		
[40]	Drive stopped		
[42]	Auto Reset Trip		
[50]	Comparator 4		
[51]	Comparator 5		

Опция: Функция: [60] Logic rule 4 [61] Logic rule 5 [70] SL Time-out 3 [71] SL Time-out 4 [72] SL Time-out 5 [73] SL Time-out 6 [74] SL Time-out 7	13-4	13-42 Logic Rule Boolean 2		
[61] Logic rule 5 [70] SL Time-out 3 [71] SL Time-out 4 [72] SL Time-out 5 [73] SL Time-out 6	Опь	ция:	Функция:	
[70] SL Time-out 3 [71] SL Time-out 4 [72] SL Time-out 5 [73] SL Time-out 6	[60]	Logic rule 4		
[71] SL Time-out 4 [72] SL Time-out 5 [73] SL Time-out 6	[61]	Logic rule 5		
[72] SL Time-out 5 [73] SL Time-out 6	[70]	SL Time-out 3		
[73] SL Time-out 6	[71]	SL Time-out 4		
	[72]	SL Time-out 5		
[74] SL Time-out 7	[73]	SL Time-out 6		
	[74]	SL Time-out 7	_	
[83] Broken Belt	[83]	Broken Belt		

13-4	13-43 Logic Rule Operator 2		
Опция:		Функция:	
		Выберите второй логический оператор,	
		который должен использоваться для	
		булевого входа, вычисленного в	
		параметр 13-40 Logic Rule Boolean 1,	
		параметр 13-41 Logic Rule Operator 1 и	
		параметр 13-42 Logic Rule Boolean 2, а	
		также для булевого входа от	
		параметр 13-42 Logic Rule Boolean 2.	
		Параметр 13-42 Logic Rule Boolean 2	
		обозначает булевый вход	
		параметр 13-44 Logic Rule Boolean 3.	
		Параметр 13-40 Logic Rule Boolean 1 и	
		параметр 13-42 Logic Rule Boolean 2	
		обозначают булевый вход, вычисленный в	
		параметр 13-40 Logic Rule Boolean 1,	
		параметр 13-41 Logic Rule Operator 1 и	
		параметр 13-42 Logic Rule Boolean 2.	
[0] *	Disabled	Игнорирует параметр 13-44 Logic Rule	
		Boolean 3.	
[1]	AND		
[2]	OR		
[3]	AND NOT		
[4]	OR NOT		
[5]	NOT AND		
[6]	NOT OR		
[7]	NOT AND		
	NOT		
[8]	NOT OR NOT		

13-44 Logic Rule Boolean 3		
Опци	ія:	Функция:
		Задайте третий булевый вход (TRUE или FALSE) для выбранного логического соотношения. См. параметр 13-40 Logic Rule Boolean 1, параметр 13-41 Logic Rule Operator 1 и параметр 13-42 Logic Rule Boolean 2, а также раздел, посвященный булевому входу. Подробнее см. параметр 13-01 Start Event ([0]–[61]) и параметр 13-02 Stop Event ([70]–[74])



13-44 Logic Rule Boolean 3			
Опция:		Функция:	
[0] *	False		
[1]	True		
[2]	Running		
[3]	In range		
[4]	On reference		
[7]	Out of current range		
[8]	Below I low		
[9]	Above I high		
[16]	Thermal warning		
[17]	Mains out of range		
[18]	Reversing		
[19]	Warning		
[20]	Alarm (trip)		
[21]	Alarm (trip lock)		
[22]	Comparator 0		
[23]	Comparator 1		
[24]	Comparator 2		
[25]	Comparator 3		
[26]	Logic rule 0		
[27]	Logic rule 1		
[28]	Logic rule 2		
[29]	Logic rule 3		
[30]	SL Time-out 0		
[31]	SL Time-out 1		
[32]	SL Time-out 2		
[33]	Digital input DI18		
[34]	Digital input DI19		
[35]	Digital input DI27		
[36]	Digital input DI29		
[39]	Start command		
[40]	Drive stopped		
[42]	Auto Reset Trip		
[50]	Comparator 4		
[51]	Comparator 5		
[60]	Logic rule 4		
[61]	Logic rule 5		
[70]	SL Time-out 3		
[71]	SL Time-out 4		
[72]	SL Time-out 5		
[73]	SL Time-out 6		
[74]	SL Time-out 7		
[83]	Broken Belt		

4.12.5 13-5* Состояние

13-5	51 SL Controller Eve	ent			
Опь	Опция: Функция:				
		Задайте третий булевый вход (TRUE или FALSE) для выбранного логического соотношения. См. параметр 13-40 Logic Rule Boolean 1, параметр 13-41 Logic Rule Operator 1 и параметр 13-42 Logic Rule Boolean 2, а также раздел, посвященный булевому входу. Подробнее см. параметр 13-01 Start Event ([0]–[61]) и параметр 13-02 Stop Event ([70]–[74])			
[0] *	False				
[1]	True				
[2]	Running				
[3]	In range				
[4]	On reference				
[7]	Out of current range				
[8]	Below I low				
[9]	Above I high				
[16]	Thermal warning				
[17]	Mains out of range				
[18]	Reversing				
[19]	Warning				
[20]	Alarm (trip)				
[21]	Alarm (trip lock)				
[22]	Comparator 1				
[24]	Comparator 1 Comparator 2				
[25]	Comparator 3				
[26]	Logic rule 0				
[27]	Logic rule 1				
[28]	Logic rule 2				
[29]	Logic rule 3				
[30]	SL Time-out 0				
[31]	SL Time-out 1				
[32]	SL Time-out 2				
[33]	Digital input DI18				
[34]	Digital input DI19				
[35]	Digital input DI27				
[36]	Digital input DI29				
[39]	Start command				
[40]	Drive stopped				
[42]	Auto Reset Trip				
[50]	Comparator 4				
[51]	Comparator 5				
[60]	Logic rule 4				
[61]	Logic rule 5				
[70]	SL Time-out 3				
[71]	SL Time-out 4				
[72]	SL Time-out 5				



Danfoss

13-5	13-51 SL Controller Event		
Опция:		Функция:	
[73]	SL Time-out 6		
[74]	SL Time-out 7		
[83]	Broken Belt		

13-5	13-52 SL Controller Action		
Опь		Функция:	
[0] *	Disabled	Выберите действие, соответствующее событию ПЛК. Действия выполняются, когда соответствующее событие (определенное в <i>napaмemp 13-51 SL Controller Event</i>) оценивается как истинное.	
[1]	No action		
[2]	Select set-up 1	Изменение активного набора (параметр 0-10 Active Set-up) на 1. При смене набора параметров происходит объединение с другими командами набора, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[3]	Select set-up 2	Изменение активного набора (параметр 0-10 Active Set-up) на 2. При смене набора параметров происходит объединение с другими командами набора, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[10]	Select preset ref 0	Выбор предустановленного задания 0. При смене активного предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного задания, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[11]	Select preset ref 1	Выбор предустановленного задания 1. При смене активного предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного задания, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[12]	Select preset ref 2	Выбор предустановленного задания 2. При смене активного предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного задания, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[13]	Select preset ref 3	Выбор предустановленного задания 3. При смене активного предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного задания, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[14]	Select preset ref 4	Выбор предустановленного задания 4. При смене активного предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного	

13-52 SL Controller Action			
Опция: Функция:			
		задания, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[15]	Select preset ref 5	Выбор предустановленного задания 5. При смене активного предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного задания, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[16]	Select preset ref 6	Выбор предустановленного задания 6. При смене активного предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного задания, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[17]	Select preset ref 7	Выбор предустановленного задания 7. При смене активного предустановленного задания происходит объединение с другими командами предустановленного задания, поступающими с цифровых входов или по периферийной шине.	
[18]	Select ramp 1	Выбор изменения скорости 1.	
[19]	Select ramp 2	Выбор изменения скорости 2.	
[22]	Run	На преобразователь частоты подается команда пуска.	
[23]	Run reverse	На преобразователь частоты подается команда пуска в обратном направлении.	
[24]	Stop	На преобразователь частоты подается команда останова.	
[25]	Qstop	На преобразователь частоты подается команда быстрого останова.	
[26]	DC Brake	На преобразователь частоты подается команда торможения постоянным током.	
[27]	Coast	Преобразователь частоты останавливается с выбегом немедленно. Все команды останова, включая команду останова выбегом, останавливают SLC.	
[28]	Freeze output	Фиксация выходной частоты преобразователя частоты.	
[29]	Start timer 0	Дополнительные сведения см. в параметр 13-20 SL Controller Timer.	
[30]	Start timer 1	Дополнительные сведения см. в параметр 13-20 SL Controller Timer.	
[31]	Start timer 2	Дополнительные сведения см. в параметр 13-20 SL Controller Timer.	
[32]	Set digital out A low	Любой выход, связываемый с выходом A SLC, является низкоуровневым.	
[33]	Set digital out B low	Любой выход, связываемый с выходом В SLC, является низкоуровневым.	



13-	13-52 SL Controller Action		
Опь	ция:	Функция:	
[34]	Set digital out C low	Любой выход, связываемый с выходом С SLC, является низкоуровневым.	
[35]	Set digital out D low	Любой выход, связываемый с выходом D SLC, является низкоуровневым.	
[38]	Set digital out A high	Любой выход, связываемый с выходом A SLC, является высокоуровневым.	
[39]	Set digital out B high	Любой выход, связываемый с выходом В SLC, является высокоуровневым.	
[40]	Set digital out C high	Любой выход, связываемый с выходом С SLC, является высокоуровневым.	
[41]	Set digital out D high	Любой выход, связываемый с выходом D SLC, является высокоуровневым.	
[60]	Reset Counter A	Сброс счетчика А в нулевое состояние.	
[61]	Reset Counter B	Сброс счетчика В в нулевое состояние.	
[70]	Start Timer 3	Дополнительные сведения см. в napaмemp 13-20 SL Controller Timer.	
[71]	Start Timer 4	Дополнительные сведения см. в napaмemp 13-20 SL Controller Timer.	
[72]	Start Timer 5	Дополнительные сведения см. в napaмemp 13-20 SL Controller Timer.	
[73]	Start Timer 6	Дополнительные сведения см. в napaмemp 13-20 SL Controller Timer.	
[74]	Start Timer 7	Дополнительные сведения см. в napaмemp 13-20 SL Controller Timer.	



4.13 Параметры: 14-** Special Functions (Специальные функции)

4.13.1 14-0* Inverter Switching (Коммут. инвертора)

14-	14-01 Switching Frequency				
Опі	ция:	Функция:			
		Выберите частоту коммутации инвертора. Изменение частоты коммутации способствует снижению акустического шума двигателя.			
[0]	Ran3	3 кГц, истинная случайная частота ШИМ (модуляция «белого» шума)			
[1]	Ran5	5 кГц, истинная случайная частота ШИМ (модуляция «белого» шума)			
[2]	2.0 kHz				
[3]	3.0 kHz				
[4]	4.0 kHz				
[5]	5.0 kHz				
[6]	6.0 kHz				
[7]	8.0 kHz				
[8]	10.0 kHz				
[9]	12.0 kHz				
[10]	16.0 kHz				

14-03	14-03 Overmodulation		
Опция:	Функция:		
[0] Off	Чтобы избежать пульсаций крутящего момента на валу двигателя, выберите [0] Off (Выкл.) для отключения сверхмодуляции выходного напряжения. Эта особенность может быть полезна при использовании привода, например в шлифовальных станках.		
[1] * On	Выберите [1] Оп (Вкл.) для включения функции сверхмодуляции для выходного напряжения. Это правильный выбор, если необходимо, чтобы выходное напряжение было выше 95 % входного напряжения (типично при сверхсинхронной работе). Выходное напряжение увеличивается в соответствии со степенью сверхмодуляции. УВЕДОМЛЕНИЕ Сверхмодуляция приводит к увеличению пульсации (колебаний) крутящего момента, поскольку увеличиваются гармоники.		

14-07 Dead Time Compensation Level		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0 - 100]	

14-08 Damping Gain Factor			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0 - 100 %]	Коэффициент демпфирования	
		компенсации напряжения в звене	
		пост. тока.	

14-09 Dead Time Bias Current Level		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0 - 100 %]	

4.13.2 14-1* Вкл./Выкл. сети

Параметры для конфигурирования контроля и управления в случае отказа питающей сети. Если происходит отказ питающей сети, преобразователь частоты пытается продолжить работу в регулируемом режиме, пока не исчезнет питание в промежуточной цепи постоянного тока.

14-10 Mains Failure		
Опция:		Функция:
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>
		Параметр Параметр 14-10 Mains Failure
		невозможно изменить в процессе
		работы двигателя.
		Параметр 14-10 Mains Failure обычно
		используется при наличии кратковременных
		сбоев сети (провалы напряжения). При 100%-
		ной нагрузке и кратковременном сбое сети
		напряжение постоянного тока в главных
		конденсаторах быстро падает. В более крупных
		преобразователях частоты всего за несколько
		иллисекунд напряжение постоянного тока
		снижается приблизительно до значения 373 В
		пост. тока, IGBT отключаются и управление
		двигателем теряется. При возобновлении
		сетевого питания IGBT снова запускаются,
		выходная частота и вектор напряжения не
		соответствуют скорости/частоте двигателя, в
		результате обычно наблюдается
		перенапряжение или перегрузка по току, что
		обычно приводит к срабатыванию отключения
		с блокировкой. Параметр 14-10 Mains Failure
		можно запрограммировать для недопущения
		такой ситуации.
		Выберите функцию, которую преобразователь
		частоты должен исполнять, когда достигнут
		порог, установленный в пар. 14-11 Напряжение
		сети при отказе питания.
[0]	No	Преобразователь частоты не компенсирует
×	function	нарушение в подаче питания от сети.
		Напряжение в цепи постоянного тока быстро
		падает, и управление двигателем пропадает на

период от нескольких миллисекунд до


MG06C550



14-10 Mains Failure		s Failure
Ог	іция:	Функция:
		нескольких секунд. В результате происходит отключение с блокировкой.
[1]	Ctrl. ramp- down	Преобразователь частоты продолжает управлять двигателем и выполняет управляемое торможение с уровня параметр 14-11 Mains Voltage at Mains Fault. Если параметр 2-10 Brake Function имеет значение [0] Off (Выкл.) или [2] AC brake (Торм. перем. током), изменение скорости происходит как при разгоне и торможении при перенапряжении. Если пар. параметр 2-10 Brake Function имеет значение [1] Resistor Brake (Peзистивн.торможен.), изменение скорости выполняется в соответствии со значением, установленным в параметр 3-81 Quick Stop Ramp Time. Это значение особенно полезно при работе с насосами, когда наблюдается низкая инерция и высокое трение. При восстановлении сетевого питания изменение выходной частоты повышает обороты двигателя до заданной скорости (если сбой сети продолжается, управляемое замедление может понизить выходную частоту вплоть до значения 0 об/мин; после восстановления сетевого питания происходит ускорение от 0 об/мин до заданной скорости в режиме нормального ускорения). Если энергия в цепи постоянного тока исчезает до изменения скорости двигателя до нуля, двигатель останавливается выбегом.
[2]	Ctrl. ramp- down, trip	Выбор этого значения аналогичен выбору [1], за исключением того, что при значении [2] для пуска после включения питания необходим сброс.
[3]	Coasting	Центрифуги могут работать до часа без сетевого питания. В таких ситуациях можно выбрать функцию выбега при сбое сети, а также запуск с хода при восстановлении сетевого питания.
[4]	Kinetic back-up	Возврат кинетической энергии, запасенной в нагрузке, обеспечивает непрерывную работу преобразователя частоты в течение всего времени, пока в системе имеется энергия, получаемая от инерции двигателя или от нагрузки. Это осуществляется путем преобразования механической энергии в постоянный ток, которое позволяет поддерживать непрерывное управление преобразователем частоты и двигателем. В зависимости от инерции системы это позволяет продлить время управляемой работы. Для вентиляторов это время обычно составляет несколько секунд, для насосов — до 2 секунд, а

14-10 Mains Failure Опция: Функция:

для компрессоров — только несколько долей секунды. Многие промышленные применения позволяют продлить управляемое работы на многие секунды, что обычно достаточно для восстановления питания от сети.



l	Α	Обычная работа
l	В	Неисправность сети питания
l	С	Кинетический резерв
l	D	Питание от сети восстанавливается
l	Е	Нормальная работа: изменение скорости

Рисунок 4.25 Кинетический резерв

Уровень постоянного тока при действии параметра [4] Kinetic back-up (Кинетический резерв) составляет параметр 14-11 Mains Voltage at Mains Fault x 1,35.

Если питание от сети не восстанавливается, U_{пост.т.} поддерживается настолько долго, насколько это возможно, посредством разгона и торможения до 0 об/мин. В конце концов преобразователь частоты останавливается выбегом.

Если питание от сети восстанавливается во время возврата кинетической энергии, _{Опост.т.} превышает *параметр 14-11 Mains Voltage at Mains Fault**1,35. Это обнаруживается одним из следующих способов.

- Если U_{пост.т.} > napaмemp 14-11 Mains Voltage at Mains Fault*1,35*1,05
- Если скорость превышает задание. Это происходит, если питание от сети восстанавливается на более низком уровне, чем раньше, например при napamemp 14-11 Mains Voltage at Mains Fault*1,35*1,02. При этом критерий, описанный в пункте один, не выполняется, и преобразователь частоты пытается понизить Unoct... до napamemp 14-11 Mains Voltage at Mains Fault*1,35 путем увеличения скорости. Это не приводит к желаемому результату, поскольку питание от сети не может быть снижено.





[5] Kinetic Paback-up, photographic trip 3a	• Двигатель работает в режиме двигателя. Тот же механизм, что в предыдущем случае, но инерция препятствует выходу скорости за пределы задания. Это приводит к тому, что двигатель работает в режиме двигателя пока скорость не становится выше заданной, и возникает ситуация, описанная выше. Вместо ожидания этой ситуации вводится данный критерий. Тазница между возвратом кинетической нергии с отключением и без отключения аключается в том, что при возврате без отключения всегда происходит замедление до 0 об/мин и отключение, независимо от того, осстановлено питание или нет.
back-up, эн trip за	двигателя. Тот же механизм, что в предыдущем случае, но инерция препятствует выходу скорости за пределы задания. Это приводит к тому, что двигатель работает в режиме двигателя пока скорость не становится выше заданной, и возникает ситуация, описанная выше. Вместо ожидания этой ситуации вводится данный критерий. Тазница между возвратом кинетической нергии с отключением и без отключения аключается в том, что при возврате без отключения всегда происходит замедление до 0 об/мин и отключение, независимо от того,
back-up, эн	нергии с отключением и без отключения аключается в том, что при возврате без отключения всегда происходит замедление до 0 б/мин и отключение, независимо от того,
BG DG TC YF	В Неисправность сети питания
[6] Alarm	
[7] Kin.	
back-up, trip w recovery	

Диапазон: Функция:	
342 V* [100 - 800] Этот параметр определяет пороговое значение напряжения, при котором должна активизироваться функция, выбранная в <i>параметр 14-10 Mains Failure</i> . Уровень обнаружения равен корню квадратному значения, установленного в данном параметре.	

14-12 Function at Mains Imbalance		
Опь	ция:	Функция:
		Работа при значительной асимметрии сети снижает срок службы двигателя. Условия работы считаются жесткими, если двигатель работает при нагрузке, близкой к номинальной (например, в том случае, если насос или вентилятор работают на скорости, близкой к максимальной).
[0] *	Trip	Отключает преобразователь частоты.
[1]	Warning	Выдает предупреждение.
[2]	Disabled	Никакие действия не выполняются.
[3]	Derate	Снижает номинальные характеристики преобразователя частоты.

14-15 Kin. Backup Trip Recovery Level		
Диапазон:		Функция:
Size related*	[0 - 500.000 ReferenceFeedbackUnit]	

4.13.3 14-2* Trip Reset (Сброс отключения)

Параметры для конфигурирования автоматического сброса, специальных операций в случае аварийного отключения, самотестирования платы управления или инициализации.

14-20 Reset Mode



14-20 Reset Mode

Опция:

Функция:

▲ВНИМАНИЕ!

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ПУСК

Если преобразователь частоты подключен к сети питания переменного тока, источнику переменного тока или цепи разделения нагрузки, двигатель может включиться в любой момент. Случайный пуск во время программирования, техобслуживания или ремонтных работ может привести к летальному исходу, получению серьезных травм или порче имущества. Двигатель может запуститься внешним переключателем, командой по шине последовательной связи, входным сигналом задания с LCP либо после устранения неисправности. Чтобы предотвратить случайный пуск двигателя:

- Отсоедините преобразователь частоты от сети.
- Перед программированием параметров обязательно нажмите на LCP кнопку [Off/Reset] (Выкл./Сброс).
- Следует полностью завершить подключение проводки и монтаж компонентов преобразователя частоты, двигателя и любого подключенного оборудования, прежде чем подключать преобразователь частоты к сети переменного тока, источнику постоянного тока или цепи разделения нагрузки.

Опция: Функция:		
0112	19171:	<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>
		Если заданное число попыток
		автоматического сброса достигнуто
		в течение 10 минут,
		преобразователь частоты переходит в режим [0] Manual reset
		(Сброс вручную). После выполнения
		ручного сброса параметр
		параметр 14-20 Reset Mode
		возвращается к первоначальному
		значению. Если в течение 10 минут
		заданное число попыток
		автоматического сброса не было
		выполнено или был осуществлен
		ручной сброс, внутренний счетчик
		автоматических сбросов
		возвращается в нулевое состояние.
		Выберите функцию сброса после
		отключения. После сброса
		преобразователь частоты может быть
		перезапущен.
[0] *	Manual reset	Выберите [0] Manual reset (Сброс вручную)
		для выполнения сброса с помощью
		кнопки [Reset] (Сброс) или через
		цифровые входы.
[1]	Automatic	Выберите [1]–[12] Automatic reset x 1x20
	reset x 1	(Автосброс х 1х 20) для выполнения от
		1 до 20 попыток автоматического сброса
		после отключения.
[2]	Automatic	
	reset x 2	
[3]	Automatic	
F.43	reset x 3	
[4]	Automatic	
[6]	reset x 4	
[5]	Automatic reset x 5	
[6]	Automatic	
[0]	reset x 6	
[7]	Automatic	
	reset x 7	
[8]	Automatic	
	reset x 8	
[9]	Automatic	
	reset x 9	
[10]	Automatic	
	reset x 10	
[11]	Automatic	
	reset x 15	
[12]	Automatic	
	reset x 20	



Danfoss



14-2	14-20 Reset Mode		
Опь	ция:	Функция:	
[13]	Infinite auto	Выберите [13] Infinite Automatic Reset	
	reset	(Беск.число авт. сбр.) для выполнения	
		непрерывно повторяющихся попыток	
		автоматического сброса после	
		отключения.	
[14]	Reset at		
	power-up		

14-21 Automatic Restart Time		
Диаг	пазон:	Функция:
10 s*	[0 - 600 s]	Введите временной интервал между
		отключением и запуском функции
		автоматического сброса. Этот параметр
		действует, когда <i>параметр 14-20 Reset Mode</i>
		имеет значение [1]–[13] Automatic reset
		(Автосброс).

14-	14-22 Operation Mode		
Опі	ция:	Функция:	
		Используется для установления обычного режима работы, выполнения тестирования или инициализирования всех параметров, за исключением параметров параметр 15-03 Кол-во включений питания, параметр 15-04 Кол-во перегревов и параметр 15-05 Кол-во перенапряжений. Данная функция активируется только в цикле выключения/нового включения питания преобразователя частоты.	
[0] *	Normal operation	Нормальная работа с выбранным двигателем.	
[2]	Initiali- sation	Используется для сброса до значений по умолчанию всех параметров, кроме параметр 15-03 Кол-во включений питания, параметр 15-04 Кол-во перегревов и параметр 15-05 Кол-во перенапряжений. Сброс до значений по умолчанию происходит при очередном включении питания преобразователя частоты.	

14-2	14-24 Trip Delay at Current Limit		
Диаг	тазон:	Функция:	
60 s*	[0 - 60	Введите задержку отключения при	
	s]	предельном токе в секундах. Если выходной	
		ток достигает предельного значения	
		(параметр 4-18 Current Limit), то будет выдано	
		предупреждение. Если предупреждение о	
		предельном токе активно в течение заданного	
		в этом параметре времени, преобразователь	
		частоты отключается. Для непрерывной	
		работы при предельном токе без отключения	
		установите для этого параметра значение 60	
		s=Off (60 c = Выкл.). При этом контроль	

14-2	14-24 Trip Delay at Current Limit		
Диапазон:		Функция:	
		теплового состояния преобразователя частоты остается активным.	

14-2	14-25 Trip Delay at Torque Limit		
Диа	пазон:	Функция:	
Диа 60 s*		Функция: Введите задержку отключения при предельном крутящем моменте в секундах. Когда выходной крутящий момент достигает предельных значений (параметры параметр 4-16 Torque Limit Motor Mode и параметр 4-17 Torque Limit Generator Mode), выдается предупреждение. Если предупреждение о пределе крутящего момента активно в течение заданного в этом параметре времени, преобразователь частоты отключается. Выключите задержку отключения, установив параметр равным 60 s = Off (60 с = Выкл.). При этом контроль	
		теплового состояния преобразователя частоты остается активным.	

14-2	14-27 Action At Inverter Fault		
Опция:		Функция:	
		Выберите реакцию преобразователя частоты на обнаружение неисправности вентилятора.	
[0]	Trip	Преобразователь частоты отключается.	
[1] *	Warning	Преобразователь частоты выдает предупреждение.	

14-28 Production Settings		
Опция:		Функция:
[0] *	No action	
[1]	Service reset	
[3]	Software Reset	

14	14-29 Service Code			
Диапазон:		Функция:		
0*	[0 - 0x7FFFFFFF]	Только для внутреннего использования.		

4.13.4 14-3* Current Limit Control (Регул.пределов тока)

Преобразователь частоты имеет встроенный регулятор предельного тока, который включается, когда ток двигателя и, следовательно, крутящий момент оказываются выше предельных значений, установленных в 4-16 Двигательн.режим с огранич. момента и 4-17 Генераторн.режим с огранич.момента. Когда достигается предел по току в режиме двигателя или в режиме рекуперации, преобразователь частоты стремится как можно скорее уменьшить крутящий момент, чтобы он стал ниже установленных пределов по крутящему моменту без потери управления двигателем. Пока действует регулятор тока, преобразователь частоты может быть остановлен только путем установки цифрового входа на значение [2] Coast inverse (Выбег, инверсный) или [3] Coast and reset inv (Выбег+сброс, инверс). Любые сигналы на клеммах с 18 до 33 не действуют до тех пор, пока преобразователь частоты не выйдет из зоны предела по току.

При установке цифрового входа в режим [2] Coast inverse (Выбег, инверсный) или [3] Coast and reset inv. (Выбег+сброс,инверс) двигатель не использует время замедления, поскольку преобразователь частоты находится в режиме выбега. Если необходим быстрый останов, используется функция механического торможения наряду с внешним электромеханическим тормозом, предусмотренным при данном применении.

14-30 Регул-р предела по току, пропорц.усил		
Диапазон:		Функция:
100 %*	[0 - 500 %]	Введите значение коэффициента
		усиления пропорционального звена
		регулятора предельного тока. При
		большом усилении быстродействие
		регулятора повышается. Слишком
		высокое усиление приводит к
		неустойчивости регулятора.

14-31 Current Lim Ctrl, Integration Time Диапазон: Функция: 0.020 s* [0.002 - 2 s] Определяет время интегрирования в схеме токоограничения. Установка более низкого значения вызывает более быструю реакцию. Слишком малое время интегрирования вызывает неустойчивость регулирования.

14-32	Current Lim Ctrl, Filter Time		
Диап	азон:	Функция:	
5 ms*	[1 - 100 ms]	Устанавливает постоянную времени для предела по току фильтра низких частот контроллера.	

4.13.5 14-4* Опт. энергопотр.

Параметры для настройки уровня оптимизации энергопотребления как в режиме переменного крутящего момента (VT), так и в режиме автоматической оптимизации энергопотребления (АОЭ) в 1-03 Хар-ка момента нагрузки.

14-40	14-40 Уровень изменяющ. крутящ. момента		
Диап	азон:	Функция:	
66 %*	[40 - 90 %]	УВЕДОМЛЕНИЕ Этот параметр не может быть изменен во время вращения двигателя. Введите уровень намагничивания двигателя на малых оборотах. Выбор низкого значения уменьшает потери энергии в двигателе, одновременно уменьшая нагружающую способность.	

УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот параметр не действует, если в 1-10 Конструкция двигателя установлено значение [1] PM non-salient SPM (Неявноп. с пост. магн.).

14-41	14-41 AEO Minimum Magnetisation		
Диапазон:		Функция:	
66 %*	[40 - 75 %]	Введите минимально допустимое намагничивание для АОЭ. Выбор низкого значения уменьшает потери энергии в двигателе, одновременно уменьшая стойкость к внезапным изменениям нагрузки.	

4.13.6 14-5* Окружающая среда

Эти параметры позволяют настроить преобразователь частоты для работы в особых окружающих условиях.

14-50 RFI Filter		
Опция:		Функция:
[0]	Off	
[1]	On	
[2] *	Grid Type	

14-51 DC-Link Voltage Compensation			
Опц	Опция: Функция:		
[0]	Off	Запрещает компенсацию цепи постоянного тока.	
[1] *	On	Разрешает компенсацию цепи постоянного тока.	

14-52 Fan Control			
Эта функция доступна только в преобразователях частоты мощностью до 11–75 кВт.			
Опция: Функция:			
[5] *	Constant-on mode		
[6]	Constant-off mode		
[7]	On-when-Inverter-is-on-		
	else-off Mode		
[8]	Variable-speed mode		

14-	14-55 Output Filter		
Опь	ция:	Функция:	
		<u>УВЕДОМЛЕНИЕ</u>	
		Во время работы двигателя данный параметр изменять нельзя.	
		Выберите тип подключенного выходного фильтра.	
[0] *	No Filter		
[1]	Sine-Wave Filter		

4.13.7 14-6* Автоматич. снижение номинальных параметров

Эта группа параметров используется для настройки автоматического снижения номинального выходного тока преобразователя частоты.

14-6	14-63 Min Switch Frequency		
Опь	ция:	Функция:	
		Установите минимальную частоту модуляции,	
		допускаемую выходным фильтром.	
[2] *	2.0 kHz		
[3]	3.0 kHz		
[4]	4.0 kHz		
[5]	5.0 kHz		
[6]	6.0 kHz		
[7]	8.0 kHz		
[8]	10.0 kHz		
[9]	12.0 kHz		
[10]	16.0 kHz		

14-64 Dead Time Compensation Zero Current Level		
Опция:		Функция:
[0] *	Disabled	
[1]	Enabled	

14-65 Speed Derate Dead Time Compensation		
Диапазон: Функция:		
Size related* [20 - 1000 Hz]		

4.13.8 14-8* Доп-но

14-89	14-89 Option Detection		
Опция	:	Функция:	
[0] *	Protect Option Config.		
[1]	Enable Option Change		

4.13.9 14-9* Уст-ки неиспр.

Эти параметры используются для настройки параметров отказа.

14-90 Fault Level		
Этот параметр используется для настройки уровней отказа.		
Опция: Функция:		
[3] *	Trip Lock	
[4]	[4] Trip w. delayed reset	
[5]	Flystart	

Индекс	Alarm	Отключение	Откл. с	Пуск с
	(Аварийный	с	отлож.	хода
	сигнал)	блокировкой	сбросом	
0	Зарезервиро			
	вано			
1	Зарезервиро			
	вано			
2	Зарезервиро			
	вано			
3	Зарезервиро			
	вано			
4	Зарезервиро			
	вано			
5	Зарезервиро			
	вано			
6	Зарезервиро			
	вано			
7	Перегрузка	D	х	х
	по току			

Таблица 4.8 Таблица выбора действия при появлении выбранного аварийного сигнала: (napawemp 14-90 Fault Level)

D = настройка по умолчанию

x = можно выбрать.



4.14 Параметры: 15-** Информация о приводе

4.14.1 15-0* Operating Data (Рабочие данные)

15-00 Operating hours		
Диапазон: Функция:		Функция:
0 h*	[0 - 0x7fffffff. h]	Показывает, сколько часов проработал преобразователь частоты. Эта величина сохраняется при выключении преобразователя частоты.

15-0	15-01 Running Hours		
Диапазон:		Функция:	
0 h*	[0 - 0x7fffffff. h]	Показывает, сколько часов проработал преобразователь частоты. Счетчик сбрасывается в <i>napaмemp 15-07 Reset Running Hours Counter</i> . Эта величина сохраняется при выключении	
		преобразователя частоты.	

15-02 Счетчик кВтч		
Диапа	зон:	Функция:
0 kWh*	[0 -	Регистрация потребляемой
	2147483647	двигателем энергии, как среднего
	kWh]	значения за 1 час. Счетчик
		сбрасывается в
		параметр 15-06 Сброс счетчика
		кВтч.

15	15-03 Кол-во включений питания		
Д	Диапазон: Функция:		
0*	[0 - 2147483647]	Показывает, сколько раз на преобразователь частоты подавалось питание.	

15	15-04 Кол-во перегревов		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 65535]	Показывает число отказов, связанных с	
		перегревом преобразователя частоты.	

15	15-05 Кол-во перенапряжений	
Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 65535]	Показывает число бросков напряжения, которым подвергся преобразователь частоты.

15-0	15-06 Сброс счетчика кВтч		
Опция:		Функция:	
[0] *	Не сбрасывать	Сброс счетчика электроэнергии	
		нежелателен.	

15-0	15-06 Сброс счетчика кВтч		
Опция:		Функция:	
[1]	Сброс счетчика	Нажмите кнопку [ОК] для сброса счетчика электроэнергии в ноль (см. параметр 15-02 Счетчик кВтч).	

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сброс выполняется нажатием кнопки [OK].

15-07 Reset Running Hours Counter			
Опция:		Функция:	
[0] *	Do not reset		
[1]	Reset counter	Нажмите [ОК] для сброса счетчика наработки в ноль (см. napaмemp 15-01 Running Hours).	

4.14.2 15-3* Жур.авар.

Параметры этой группы являются параметрами массива, где показываются до 10 элементов регистрации отказов. Элемент [0] является самым близким по времени, а элемент [9] содержит самую старую информацию. Для всех зарегистрированных данных можно просмотреть коды ошибок, значения и отметки времени.

15-3	15-30 Alarm Log: Error Code	
Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 255]	Посмотрите код ошибки и найдите его значение в главе глава 6 Устранение неисправностей.

15	15-31 InternalFaultReason		
Диапазон:		Функция:	
0*	[-32767 -	Дает дополнительное описание ошибки.	
	32767]	Этот параметр используется обычно	
		вместе с аварийным сигналом 38 Internal	
		Fault (Внутренний отказ).	

4.14.3 15-4* Drive Identification (Идентиф. привода)

Параметры, содержащие информацию «только для чтения» и относящиеся к конфигурированию аппаратных и программных средств преобразователя частоты.

15-4	15-40 FC Type	
Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 0]	Показывает тип преобразователя частоты.
		Считываемое значение идентично символам 1–
		6 поля мощности в определении типового
		кода.

Λ



15-4	15-41 Power Section	
Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 20]	Показывает тип преобразователя частоты. Считываемое значение идентично символам 7–10 поля мощности в определении типового кода.

15-4	15-42 Voltage		
Диа	пазон:	Функция:	
0*	[0 - 20]	Показывает тип преобразователя частоты. Считываемое значение идентично символам 11–12 поля мощности в определении типового кода.	

15-4	15-43 Версия ПО	
Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 5]	Показывает версию объединенного
		программного обеспечения (или «пакетную
		версию»), включающую ПО для силовой части
		и ПО управления.

	15-4	15-44 Начальное обозначение	
Диапазон:		пазон:	Функция:
l	0*	[0 - 40]	Показывает строку кода типа, используемую
			для повторного заказа преобразователя
			частоты в его первоначальной конфигурации.

15-45 Actual Typecode String		pecode String	
	Диа	апазон:	Функция:
	0*	[0 - 40]	Показывает текущий код типа.

15-4	15-46 Drive Ordering No	
Диаг	тазон:	Функция:
0*	[0 - 0]	Показывает 8-значный номер, используемый для повторного заказа преобразователя частоты в первоначальной конфигурации.

15-4	15-47 № для заказа силовой платы		
Диаг	тазон:	Функция:	
0*	[0 - 8]	Показывает номер для заказа силовой платы	
		питания.	

15	15-48 Идент. номер LCP			
Дι	иапазон:	Функция:		
0*	[0 - 20]	Показывает идентификационный номер LCP.		
15	15-49 № версии ПО платы управления			
Ді	Диапазон: Функция:			
0*	[0 - 20]	Показывает номер версии ПО платы управления.		

15-50 № версии ПО силовой платы		
Диапазон: Функция:		
0*	[0 - 20]	Показывает номер версии ПО силовой платы питания.

15-5	15-51 Заводск.номер преобразов.частоты	
Диа	пазон:	Функция:
0*	[0 - 10]	Показывает серийный номер преобразователя частоты.

15-5	15-53 Серийный № силовой платы	
Диа	пазон:	Функция:
0*	[0 - 19]	Показывает серийный номер силовой платы питания.

4.14.4 15-6* Идентиф. опций

Эта группа параметров, допускающая только считывание, содержит информацию о конфигурации аппаратных и программных средств дополнительных устройств (опций), которые вставлены в гнезда A, B, C0 и C1.

15-60 Option Mounted				
Диапазон:		Функция:		
Size related*	[0 - 30]			

15-61 Option SW Version			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[0 - 20]		

15-62 Option Ordering No			
Диапазон:		Функция:	
Size related*	[0 - 8]		

15-63 Option Serial No			
Диапазон:	Функция:		
Size related*	[0 - 18]		

15-7	15-70 Option in Slot A	
Диа	пазон:	Функция:
0*	[0 - 30]	Отображает строку кода типа дополнительного устройства, установленного в гнезде А, и расшифровку этого кода.

15-7	15-71 Slot A Option SW Version		
Диапазон: Функция:			
0*	[0 - 20]	Показывает версию программного	
		обеспечения дополнительного устройства,	
		установленного в гнезде А.	

4.14.5 15-9* Информац.о парам.

Используйте эту группу параметров для просмотра сведений о доступных параметрах преобразователя частоты.

15-	15-92 Defined Parameters		
Диапазон: Ф		Функция:	
0*	[0 - 2000]	Показывает список всех заданных параметров преобразователя частоты.	
		Список заканчивается цифрой 0.	

1	15-97 Application Type		
Д	иапазон:	Функция:	
0*	[0 - 0xFFFFFFFF]	Этот параметр содержит данные, используемые программным средством МСТ10.	

15-9	15-98 Drive Identification		
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 56]	Этот параметр содержит данные,	
		используемые программным средством	
		MCT10.	

15-	15-99 Parameter Metadata		
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 9999]	Этот параметр содержит данные,	
		используемые программным средством	
		MCT10.	



4.15 Параметры: 16-** Показания

4.15.1 16-0* General Status (Общее состояние)

16-	16-00 Командное слово	
Ди	апазон:	Функция:
0*	[0 - 65535]	Показывает в шестнадцатеричном коде
		командное слово, передаваемое из
		преобразователя частоты через порт
		последовательной связи.

16-01 Reference [Unit]		
Диапазон:		Функция:
0 ReferenceFeed-	[-4999 - 4999	Показывает поданное в
backUnit*	ReferenceFeed-	импульсной или
	backUnit]	аналоговой форме
		текущее значение задания
		в единицах измерения,
		соответствующих
		конфигурации, выбранной
		в параметр 1-00 Configu-
		ration Mode.

16-0	16-02 Задание %	
Диапазон:		Функция:
0 %*	[-200 -	Показывает полное задание. Полное
	200 %]	задание — это сумма заданий на цифровом
		и аналоговом входах, предустановленного
		задания, задания, поступающего по шине и
		фиксированного задания с учетом также
		данных увеличения и уменьшения задания.

16-	16-03 слово состояния		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 65535]	Показывает в шестнадцатеричном коде	
		слово состояния, передаваемое из	
		преобразователя частоты через порт	
		последовательной связи.	
		преобразователя частоты через порт	

16-05 Main Actual Value [%]			
Диа	пазон:	Функция:	
0 %*	[-200 - 200 %]	Показывает слово из двух байтов,	
		передаваемое со словом состояния на	
		главное устройство шины с сообщением	
		текущего значения параметра.	

16-09 Custom Readout		
Диапазон:		Функция:
0 CustomRea-	[0 - 9999	Просмотр показаний по
doutUnit*	CustomRea-	выбору пользователя из
	doutUnit]	параметров с
		параметр 0-30 Custom
		Readout Unit по

16-09 Custom Readout	
Диапазон:	Функция:
	параметр 0-32 Custom Readout Max Value.

4.15.2 16-1* Состоян. двигателя

16-10 Power [kW]		
Диап	азон:	Функция:
0 kW*	[0 - 1000 kW]	Показывает мощность двигателя в кВт. Показываемая величина вычисляется на основе действительного напряжения и тока электродвигателя. Данная величина фильтруется, поэтому от момента фактического изменения входной величины до изменения показываемого значения может пройти приблизительно 30 мс. Значения показаний, передаваемых по периферийной шине, записываются с шагом 10 Вт.

16-1	16-11 Power [hp]		
Диап	іазон:	Функция:	
0 hp*	[0 - 1000	Показывает мощность двигателя в л. с.	
	hp]	Отображаемая величина вычисляется на	
		основе фактических значений напряжения и	
		тока электродвигателя. Данная величина	
		фильтруется, поэтому от момента	
		фактического изменения входной величины	
		до изменения показываемого значения	
		может пройти приблизительно 30 мс.	

16-	16-12 Motor Voltage		
Диа	пазон:	Функция:	
0 V*	[0 - 65535 V]	Показывает напряжение двигателя,	
		вычисляемое значение используется для	
		управления двигателем.	

16-13 Frequency				
Диаг	іазон:	Функция:		
0 Hz*	[0 - 6553.5 Hz]	Показывает частоту двигателя без		
		подавления резонансных колебаний.		

16- 1	16-14 Motor current		
Диа	пазон:	Функция:	
0 A*	[0 - 655.35	Показывает среднеквадратическое	
	A]	значение тока двигателя І₃фф Данная	
		величина фильтруется, поэтому от момента	
		фактического изменения входной величины	
		до изменения показываемого значения	
		может пройти приблизительно 30 мс.	

MG06C550



16-1	16-15 Frequency [%]			
Диапазон:		Функция:		
0 %*	[0 - 6553.5	Показывает слово из двух байт,		
	%]	сообщающее текущую частоту двигателя		
		(без подавления резонанса) в процентах		
		(масштаб 0000–4000 16-ричн.) от		
		4-19 Макс. выходная частота.		

16-16	16-16 Torque [Nm]		
Диап	іазон:	Функция:	
0 Nm	[-30000 - 30000 Nm]	Показывает, с учетом знака, значение крутящего момента, приложенного к валу двигателя. Некоторые электродвигатели развивают крутящий момент, превышающий 160 % от номинального. Соответственно, минимальное и максимальное значения зависят от максимального тока двигателя, а также от используемого двигателя.	

16-18 Motor Thermal			
Диапазон:		Функция:	
0 %*	[0 - 100	Показывает вычисленную тепловую	
	%]	нагрузку на двигатель. 100 % соответствует	
		порогу отключения. Основой для расчета	
		служит функция ЭТР, выбранная в	
		параметр 1-90 Motor Thermal Protection.	

16-22 Крутящий момент [%]

Диапазон:		Функция:
0 %*	[-200- 200 %]	Просмотрите крутящий момент в виде
		процента от номинального значения со
		знаком, прилагаемым к валу двигателя.

4.15.3 16-3* Drive Status (Состояние привода)

16-30 DC Link Voltage		
Диапазон:		Функция:
0 V*	[0 - 65535 V]	Показывает измеренное значение. Значение фильтруется с постоянной времени 30 мс.

16-33	16-33 Энергия торможения /2 мин		
Диапазон:		Функция:	
0 kW*	[0 - 10000 kW]	Показывает мощность торможения, передаваемую на внешний тормозной резистор. Средняя мощность вычисляется как среднее за период времени, выбранный в 2-13 Контроль мощности торможения.	

16-34 Heatsink Temp.			
Диапазон:		Функция:	
0 °C*	[-128 - 127	Показывает температуру радиатора	
	°C]	преобразователя частоты. Порог	
		отключения составляет 90 ±5 °C,	
		повторное включение двигателя	
		происходит при температуре 60 ±5 °C.	

16-3	16-35 Inverter Thermal		
Диа	Диапазон: Функция:		
0 %*	[0 - 255 %]	Просмотр относительных потерь мощности в инверторе в %.	

16-3	16-36 Inv. Nom. Current			
Диапазон: Функция:				
0 A*	[0 - 655.35 A]	Показывает номинальный ток инвертора,		
		который должен соответствовать данным		
		паспортной таблички подключенного		
		двигателя. Данные используются для		
		расчета момента, параметров защиты		
		двигателя и т. д.		

16-3	16-37 Inv. Max. Current		
Диа	пазон:	Функция:	
0 A*	[0 - 655.35 A]	Показывает максимальный ток	
		инвертора, который должен	
		соответствовать данным паспортной	
		таблички подключенного двигателя.	
		Данные используются для расчета	
		момента, параметров защиты двигателя и	
		т. д.	

16-38 SL Controller State			
Диаі	Диапазон: Функция:		
0*	[0 - 20]	Показывает состояние события при	
		управлении от контроллера SL.	

16-3	16-39 Control Card Temp.			
Диа	пазон:	Функция:		
0 °C*	[0 - 65535 °C]	Показывает температуру платы управления в °C.		
		управления в С.		



4.15.4 16-5* Ref. & Feedb. (Задание и обр.связь)

| Торопортивной поступающего по шине и фиксированного задания, с учетом также данных увеличения и уменьшения задания.

16-52 Feedback[Unit]			
Диапазон:		Функция:	
Диапазон: 0 ProcessCtrlUnit*	[-4999 - 4999 ProcessCtrlUnit]	Функция: Проверьте единицу измерения сигнала обратной связи, которая получилась в результате выбора единицы измерения и масштабирования в параметр 3-00 Reference Range, параметр 3-01 Reference/ Feedback Unit,	
		параметр 3-02 Minimum Reference и параметр 3-03 Maximum Reference.	

16-53 Digi Pot Reference Диапазон: Функция: 0* [-200 - Показывает, с учетом знака, значение крутящего момента, приложенного к валу двигателя. Некоторые электродвигатели развивают крутящий момент, превышающий 160 % от номинального. Соответственно, минимальное и максимальное значения зависят от максимального тока двигателя, а также от используемого двигателя.

16-57	16-57 Feedback [RPM]		
Диапазон:		Функция:	
0 RPM*	[-30000 -	Считывание параметра, при котором	
	30000	фактическое значение об/мин от	
	RPM]	источника сигнала ОС может считываться	
		как в замкнутом контуре, так и в	
		разомкнутом контуре. Источник сигнала	
		обратной связи выбирается в пар.	
		параметр 7-00 Speed PID Feedback Source.	

4.15.5 16-6* Входы и выходы

16	16-60 Digital Input			
Ди	Диапазон: Функция:			
0*	[0 -	Показывает действительное состояние на		
	65535]	цифровых входах 18, 19, 27 и 29.		
		Бит Не используется 0		
		Бит Не используется 1		
		Бит Цифровой вход, клемма 29 2		
		Бит Цифровой вход, клемма 27 3		
		Бит Цифровой вход, клемма 19 4		
		Бит Цифровой вход, клемма 18 5		
		Бит Не используется 6-		
		Таблица 4.9 Определение битов		

16	16-61 Terminal 53 Setting			
Опция:		Функция:		
		Показывает настройку входной клеммы 53.		
[0]	Current mode			
[1]	Voltage mode			

16-62 Analog Input 53			
Диа	Диапазон: Функция:		
1*	[0 - 20]	Показывает фактическое значение сигнала на входе 53.	

16-63 Terminal 54 Setting			
Ог	іция:	Функция:	
		Показывает настройку входной клеммы 54.	
[0]	Current mode		
[1]	Voltage mode		

16-6	16-64 Analog Input AI54		
Диа	пазон:	Функция:	
1*	[0 - 20]	Показывает фактическое значение сигнала на входе 54.	

16-65 Analog Output 42 [mA]		
Диапазон:		Функция:
0 mA*	[0 - 20	Показывает фактическую величину
	mA]	сигнала на выходе 42. Показываемая
		величина соответствует значениям,
		выбранным в 6-90 Terminal 42 Mode и
		параметр 6-91 Terminal 42 Analog Output.



Δ	

16	16-66 Digital Output		
Диапазон:		Функция:	
0*	[0 - 15]	Показывает двоичное значение всех	
		цифровых выходов.	
16-67 Имп. вход #29 [Гц]			
16	-67 Имп. в	код #29 [Гц]	
	-67 Имп. в: напазон:	код #29 [Гц] Функция:	
		Функция:	

16	16-68 Pulse Input 33 [Hz]		
Ді	иапазон:	Функция:	
0*	[0 - 130000]	Просмотр фактического значения частоты, подаваемой на клемму 33 в качестве импульсного входного сигнала.	

16-69 Pulse Output 27 [Hz]		
Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 40000]	Показывает текущее значение частоты импульсного сигнала на клемме 27 в режиме цифрового выхода.

16-70 Pulse Output 29 [Hz]		
Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 40000]	Показывает текущее число импульсов на
		клемме 29 в режиме цифрового выхода.

16	16-71 Relay Output			
Диапазон:		Функция:		
0*	[0 - 65535]	Просмотр настройки всех реле.		

16	16-72 Counter A	
Диапазон:		Функция:
0*	[-32768 -	Просмотр текущего значения счетчика А.
	32767]	Счетчики полезны в качестве операндов
		компаратора, см. <i>параметр 13-10 Comparator</i>
		Operand.
		Значение может быть сброшено или изменено
		либо через цифровые входы (группа
		параметров 5-1* Digital Inputs (Цифровые
		<i>входы)),</i> либо с помощью действия SLC
		(параметр 13-52 SL Controller Action).

16	5-73 Counter B	
Диапазон:		Функция:
0*	[-32768 -	Просмотр текущего значения счетчика В.
	32767]	Счетчики полезны в качестве операндов
		компаратора (параметр 13-10 Comparator
		Operand).
		Значение может быть сброшено или изменено
		либо через цифровые входы (группа
		параметров 5-1* Цифровые входы), либо с
		помощью действия SLC (<i>napaмemp 13-52 SL</i>
		Controller Action).
	Ди	Диапазон: 0* [-32768 -

16-79	16-79 Analog Output AO45		
Диап	азон:	Функция:	
0 mA*	[0 - 20	Показывает фактическую величину сигнала	
	mA]	в мА на выходе 45. Показываемая	
		величина соответствует выбору в	
		6-70 Terminal 45 Mode и	
		параметр 6-71 Terminal 45 Analog Output.	

4.15.6 16-8* Fieldbus и порт ПЧ

Параметры, характеризующие состояние заданий и командных слов.

16-	16-80 Fieldbus CTW 1		
Ди	апазон:	Функция:	
0*	[0 - 65535]	Показывает командное слово, состоящее из двух байт и полученное от главного устройства на шине. Интерпретация СТW зависит от установленной дополнительной периферийной шины и профиля СТW, выбранного в пар. 8-10 Control Word Profile. Более подробную информацию см. в соответствующих руководствах по	
		зависит от установленной дополнительной периферийной шины и профиля CTW, выбранного в пар. <i>8-10 Control Word Profile</i> . Более подробную информацию см. в	

16	16-82 Fieldbus REF 1		
Диапазон:		Функция:	
0*	[-32768 - 32767]	Показывает слово, состоящее из двух байт и посылаемое главным устройством шины вместе с командным словом для установки значения задания. Более подробная информация приведена в соответствующем руководстве по периферийной шине fieldbus.	

16	16-84 Comm. Option STW			
Ди	апазон:	Функция:		
0*	[0 - 65535]	Просмотр слова состояния дополнительного оборудования связи расширенной периферийной шины. Более подробная информация приведена в соответствующем руководстве по периферийной шине fieldbus.		

16-85	16-85 FC Port CTW 1			
Диап	іазон:	Функция:		
1084*	[0 -	Показывает командное слово, состоящее		
	65535]	из двух байт и полученное от главного		
		устройства на шине. Интерпретация		
		командного слова зависит от		
		установленного типа периферийной шины		
		и профиля командного слова, выбранного		
		в 8-10 Control Word Profile.		





16	16-86 FC Port REF 1			
Ди	чапазон:	Функция:		
0*	[-32768 - 32767]	Показывает последнее задание,		
		полученное через порт ПЧ.		

4.15.7 16-9* Показ.диагностики

Следующие параметры используются для отображения аварийной сигнализации, предупреждений и расширенных слов состояния.

1	16-90 Alarm Word			
Диапазон:		Функция:		
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	Показывает в шестнадцатеричном		
		коде слово аварийной сигнализации,		
		передаваемое через порт		
		последовательного канала связи.		

16-91 Alarm Word 2			
Диапазон: Функция:			
[0 - 0xFFFFFFFFUL]	Просмотрите слово аварийной		
	сигнализации 2 в шестнадцатеричном		
	коде, переданное через		
	последовательный порт связи.		
	иапазон:		

16	16-92 Warning Word			
Диапазон:		Функция:		
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	Показывает в шестнадцатеричном		
		коде слово предупреждения,		
		переданное через порт		
		последовательной связи.		

16	16-93 Warning Word 2			
Диапазон: Функция:				
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	Просмотрите слово предупреждения		
		2 в шестнадцатеричном коде,		
		переданное через последовательный		
		порт связи.		

16	16-94 Ext. Status Word			
Диапазон: Функция:				
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	Показывает в шестнадцатеричном		
		коде расширенное слово состояния,		
		переданное через последовательный		
		порт связи.		

16	16-95 Ext. Status Word 2			
Диапазон: Функция:				
0*	[0 - 0xFFFFFFFFUL]	Показывает в шестнадцатеричном		
		коде расширенное слово состояния		
		2, переданное через		
		последовательный порт связи.		



4.16 Параметры: 17-** Feedback Options (Доп. устр. ОС)

4.16.1 17-1*Интерф.инкр.энкод

17-10 Signal Type			
Опция:		Функция:	
[0]	None		
[1] *	RS422 (5V TTL)		
[2]	Sinusoidal 1Vpp		

17-11	17-11 Resolution (PPR)				
Диап	азон:	Функция:			
1024*	[10 - 10000]	Введите разрешающую способность			
		инкрементного канала, которая			
		представляет собой число импульсов			
		или периодов на один оборот.			

4.16.2 17-5* Интерф. резолвера

17-50 Poles				
Диапаз	вон:		Функция:	
2*	[2 - 2]			

17-51 lr	nput Voltage	
Диапазо	он:	Функция:
7 V*	[2 - 8 V]	

17-52 Input Frequency		
Диапазон:		Функция:
10 kHz*	[2 - 15 kHz]	

17-53 Transformation Ratio		
Диапазон	1:	Функция:
0.5*	[0.1 - 1.1]	

17-56 Encoder Sim. Resolution		
Опция:		Функция:
[0] *	Disabled	
[1]	512	
[2]	1024	
[3]	2048	
[4]	4096	

17-59 Resolver Interface		
Опция:		Функция:
[0] *	Disabled	
[1]	Enabled	

4.16.3 17-6* Контроль и примен.

17-60 Feedback Direction		
Опция:		Функция:
[0] *	Clockwise	
[1]	Counter clockwise	

17-61	17-61 Feedback Signal Monitoring		
Опция:		Функция:	
[0]	Disabled		
[1] *	Warning		
[2]	Trip		
[3]	Jog		
[4]	Freeze Output		
[5]	Max Speed		
[6]	Switch to Open Loop		

4.17 Параметры: 18-** Показания 2

4.17.1 18-8* Center Winder Readout (Показание центрального наматывающего устройства)

18-81 Tension PID Output			
Диапазон: Функция:		Функция:	
0 Hz	[-5000 - 5000 Hz]	Параметр только для чтения, используется для отображения выходного значения на ПИД-регуляторе контура натяжения.	

18-8	18-82 Center Winder Output		
Диапазон:		Функция:	
0 Hz	[-5000 - 5000 Hz]	Параметр только для чтения, используется для отображения выходного значения на ПИД-регуляторе контура натяжения.	

18-8	18-83 Line Speed		
Диапазон:		Функция:	
0 Hz	[-5000 - 5000 Hz]	Параметр только для чтения, используется для отображения выходного значения на ПИД-регуляторе контура натяжения.	

18-84 Diameter		
Диапазон	:	Функция:
0 %*	[0 - 100 %]	

18-85 Tape	ered Tension Set Point	
Диапазон:		Функция:
0 %*	[0 - 100 %]	

18-86 Tension Feedback		
Диапазон:		Функция:
0 %*	[0 - 100 %]	

4.17.2 18-9* PID Readouts (Показ. ПИДper.)

18-9	0 Ошибка ПИД-рег. пр.		
Диапазон:		Функция:	
0 %*	[-200 - 200 %]	Текущая величина ошибки, используемая ПИД-регулятором процесса.	

18-9	18-91 Выход ПИД-рег. проц.		
Диа	пазон:	Функция:	
0 %*	[-200 - 200 %]	Текущее необработанное выходное	
		значение от ПИД-регулятора процесса.	

18-9	92 Выход фиксир. ПИД-рег. пр.		
Диапазон:		Функция:	
0 %* [-200 - 200 %]		Выдает текущее выходное значение от	
		ПИД-регулятора процесса после учета	
		фиксированных пределов.	

18-93 Полн. мощн. ус. ПИД-рег. проц.			
Диапазон:		Функция:	
0 %*	[-200 - 200 %]	Выдает текущее выходное значение от	
		ПИД-регулятора после учета пределов	
		клапана и масштабирования	
		результирующего значения в	
		соответствии с коэффициентом	
		усиления.	

- 4.18 Параметры: 21-** Ext. Closed Loop (Расшир. замкн. контур)
- 4.18.1 21-0* Ext. CL Autotuning (Внеш. CL, автонастр.)

21-09 Extended PID Enable

Выберите ПИД-регулятор с расширенным CL, который необходимо автоматически настроить.

Опция: Функция:

[0] *	Disabled	
[1]	Enabled Ext CL1 PID	

4.18.2 21-1* Ext. Closed-loop Reference/ feedback (Расш. замкн. контур, задание/обратная связь)

21-11 Ext. 1 Minimum Reference		
Диапазон: Функция:		
0 ExtPID1Unit [-999999.999 - 999999.999 ExtPID1Unit]		Этот параметр задает
		минимальную величину,
		которую можно получить
		суммированием уставки и
		задания.

21-12 Ext. 1 Maximum Reference			
Диапазон: Функция:			
100	[-999999.999 - Этот параметр задает		
ExtPID1Unit	999999.999	минимальную величину,	
	ExtPID1Unit] которую можно получить		
	суммированием уставки и		
		задания.	

21-13 Ext. 1 Reference Source

Этот параметр определяет, какой вход на преобразователе частоты должен рассматриваться в качестве источника сигнала задания.

Опция: Функция:

[0] *	No function	
[1]	Analog Input 53	
[2]	Analog Input 54	
[7]	Frequency input 29	
[8]	Frequency input 33	

21-14 Ext. 1 Feedback Source

Этот параметр определяет, какой вход на преобразователе частоты должен рассматриваться в качестве источника сигнала обратной связи.

Опция: Функция:

-		•
[0] *	No function	
[1]	Analog Input 53	
[2]	Analog Input 54	
[3]	Frequency input 29	
[4]	Frequency input 33	

21-15 Ext. 1 Setpoint

Этот параметр используется как задание, с которым сравниваются значения обратной связи. Уставка может иметь смещение, которое задается дискретным или аналоговым сигналом или сигналом, поступающим по шине.

Диапазон: Функция:

0 ExtPID1Unit*	[-999999.999 -	
	999999.999	
	ExtPID1Unit]	

21-17 Ext. 1 Reference [Unit]

Выдает результирующее значение задания.

Диапазон:		Функция
0 ExtPID1Unit*	[-999999.999 - 999999.999	
	ExtPID1Unit]	

21-18 Ext. 1 Feedback [Unit]

Выдает значение сигнала обратной связи.

Диапазон:		Функция:
0 ExtPID1Unit*	[-999999.999 - 999999.999	
	ExtPID1Unit1	

21-19 Ext. 1 Output [%]

Выдает выходное значение ПИД-регулятора расширенного замкнутого контура 1.

Диапазон:		Функция:
0 %*	[0 - 100 %]	

21-20 Ext. 1 Normal/Inverse Control

Выберите Normal (Нормальный), если выходной сигнал контроллера следует уменьшить, когда сигнал обратной связи больше сигнала задания. Выберите Inverse (Инверсный), если выходной сигнал следует увеличить, когда сигнал обратной связи больше сигнала задания.

Опция: Функция:

[0] *	Normal	
[1]	Inverse	

21-21 Ext. 1 Proportional Gain

Коэффициент усиления пропорционального звена показывает, во сколько раз увеличено рассогласование между уставкой и сигналом обратной связи.

Диапазон:		Функция:
0.01*	[0 - 10]	

21-22 Ext. 1 Integral Time

Интегрирующее звено обеспечивает рост коэффициента усиления при постоянном рассогласовании уставки и сигнала обратной связи. Постоянная времени интегрирования — это время, которое требуется интегрирующему звену, чтобы значение его коэффициента усиления достигло такой же величины, как коэффициент усиления пропорционального звена.

Диапазон:	Функция:	
10000 s*	[0.01 - 10000 s]	



21-23 Ext. 1 Differentation Time

Описание параметров

Дифференциатор не реагирует на постоянное рассогласование. Усиление имеет место только в случае изменения рассогласования. Чем быстрее изменяется ошибка, тем больше сигнал на выходе дифференциатора.

Диапазон: Функция:

0 s* [0 - 10 s]

21-24 Ext. 1 Dif. Gain Limit

Установите предельное значение коэффициента усиления дифференцирующего звена (DG). Коэффициент усиления дифференцирующего звена возрастает с увеличением скорости изменений. Ограничьте коэффициент усиления дифференцирующего звена, чтобы получить истинный коэффициент усиления при медленных изменениях и постоянный коэффициент усиления дифференцирующего звена при быстрых изменениях.

Диапазон: Функция:

5* [1 - 50]



4.19 Параметры: 22-** Application Functions (Прикладные функции)

4.19.1 22-4* Sleep mode (Спящий режим)

Последовательность при работе режима ожидания в разомкнутом контуре:

- 1. Скорость двигателя менее параметр 22-47 Sleep Speed [Hz], и двигатель проработал более параметр 22-40 Minimum Run Time.
- 2. Преобразователь частоты выполняет замедление двигателя до значения *napamemp 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz]*.
- 3. Преобразователь частоты включает 1-80 Function at Stop. Преобразователь частоты переходит в режим ожидания.
- 4. Преобразователь частоты сравнивает уставку скорости с *параметр 22-43 Wake-Up Speed [Hz]* для определения ситуации выхода из режима ожидания.
- Уставка скорости превышает параметр 22-43 Wake-Up Speed [Hz], и состояние ожидания продолжается более параметр 22-41 Minimum Sleep Time. Преобразователь частоты перешел в режим ожидания.
- 6. Возвращение к скорости при разомкнутом контуре (скорость двигателя увеличивается до уставки скорости).

Последовательность при работе режима ожидания в замкнутом контуре:

- 1. Если 20-81 PI Normal/ Inverse Control=[0] Normal (Нормальный). Если расхождение между заданием и обратной связью превышает 22-44 Wake-Up Ref./FB Diff, преобразователь частоты переходит в состояние форсирования. Если пар. 22-45 Setpoint Boost не установлен, преобразователь частоты переходит в режим ожидания.
- 2. После истечения времени 22-46 Maximum Boost Time преобразователь частоты выполняет замедление двигателя до значения napamemp 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz].
- 3. Преобразователь частоты включает 1-80 Function at Stop. Преобразователь частоты переходит в режим ожидания.
- 4. Когда расхождение между заданием и обратной связью превышает 22-44 Wake-Up Ref./FB Diff и состояние продолжается более

- времени *параметр 22-41 Minimum Sleep Time*, преобразователь частоты выходит из режима ожидания.
- 5. Преобразователь частоты возвращается в режим замкнутого контура.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Режим ожидания не активен, если активно местное задание (скорость задана вручную при помощи кнопок навигации на LCP).

В режиме *ручного управления* не действует. Автоматическая настройка при разомкнутом контуре должна производиться до настройки входа/выхода в замкнутом контуре.

22-4	22-40 Minimum Run Time		
Диапазон:		Функция:	
10 s*	[0 - 600 s]	Установите требуемое минимальное время работы двигателя после команды пуска (через цифровой вход или по шине) до перехода в режим ожидания.	

22-41 Minimum Sleep Time		
тазон:	Функция:	
[0 - 600 s]	Установите нужное минимальное время	
	пребывания в режиме ожидания. Этот	
	параметр отменяет любые условия выхода	
	из режима ожидания.	
	тазон:	

22-4	22-43 Wake-Up Speed [Hz]		
Диа	пазон:	Функция:	
10*	[0 - 400.0]	Используется только в том случае, если в	
		1-00 Режим конфигурирования включен	
		разомкнутый контур и задание скорости	
		вводится внешним регулятором. Установите	
		контрольную скорость, при которой режим	
		ожидания будет деактивирован.	

		•	
22-44	22-44 Wake-Up Ref./FB Diff		
Диап	азон:	Функция:	
10 %*	[0 - 100	Используется только в том случае, если в	
	%]	параметр 1-00 Configuration Mode включен	
		замкнутый контур и для регулирования	
		давления используется встроенный ПИ-	
		регулятор.	
		Установите допустимое падение давления в	
		процентах от уставки давления (Р _{уст.}) до	
		отмены режима ожидания.	





22-4	5 Setpoi	nt Boost
Диа	пазон:	Функция:
0 %*	[-100 - 100 %]	Используется только в том случае, если в параметр 1-00 Configuration Mode включен замкнутый контур и используется встроенный ПИ-регулятор. В системах, в которых поддерживается постоянное давление, имеет смысл несколько увеличить давление в системе перед остановкой двигателя. Это позволяет увеличить время, по истечении
		которого двигатель останавливается, и избежать частых пусков/остановок. Установите желаемое значение повышения давления/температуры в процентах от уставки давления (Руст.)/температуры перед переходом в режим ожидания. Если уставка равна 5 %, давление форсирования равно Руст.*1,05. Могут быть заданы также отрицательные значения, например при регулировании давления в градирне, где требуются отрицательные изменения.

22-4	22-46 Maximum Boost Time		
Диаі	пазон:	Функция:	
60 s*	[0 - 600	Используется только в том случае, если в	
	s]	параметр 1-00 Configuration Mode включен	
		замкнутый контур и для регулирования	
		давления используется встроенный ПИ-	
		регулятор.	
		Задайте максимальное время, в течение	
		которого допустим режим форсирования. По	
		истечении заданного времени происходит	
		переход в режим ожидания без достижения	
		заданного повышенного давления.	

22-47 Sleep Speed [Hz]		
Диа	апазон:	Функция:
0*	[0-400.0]	Установите скорость, ниже которой
		преобразователь частоты переходит в
		режим ожидания.

4.19.2 22-6* Обнаружение обрыва ремня

Функция обнаружения обрыва ремня используется в системах как с замкнутым, так и разомкнутым контуром регулирования для насосов и вентиляторов. Если вычисленный крутящий момент (ток) двигателя оказывается меньше значения крутящего момента (тока) при оборванном приводном ремне (параметр 22-61 Broken Belt Torque), а значение выходной частоты преобразователя составляет не менее 15 Гц, выполняется 22-60 Broken Belt Function.

22-6	22-60 Broken Belt Function			
Опь	ция:	Функция:		
		Выбор действия, выполняемого в случае обнаружения обрыва ремня.		
[0] *	Off			
[1]	Warning	Преобразователь частоты продолжает работу, однако активируется предупреждение об обрыве ремня [W95]. Предупреждение передается на другое устройство через цифровой выход преобразователя частоты или по шине последовательной связи.		
[2]	Trip	Преобразователь частоты прекращает работу и активируется аварийный сигнал обрыва ремня [А95]. Аварийный сигнал передается на другое устройство через цифровые выходы преобразователя частоты или по шине последовательной связи.		

22-61	22-61 Broken Belt Torque				
Диап	азон:	Функция:			
10 %*	[5 - 100 %]	Установка момента срабатывания при			
		обрыве ремня в процентах от			
		номинального крутящего момента			
		двигателя.			

22-62 Broken Belt Delay			
Диапазон:		Функция:	
10 s*	[0 - 600 s]	Установите время, в течение которого	
		должны существовать условия обрыва	
		ремня прежде чем будет выполнено	
		действие, выбранное в	
		параметр 22-60 Broken Belt Function.	



- 4.20 Параметры: 30-** Special Features (Специал. возможн.)
- 4.20.1 30-2* Adv. Start Adjust (Расш. зап. настр.)

30-20 High Starting Torque Time [s]				
Диапазон:	Функция:			
Size related*	[0 - 60 s]			

30-21 High Starting Torque Current [%]			
Диапазон: Функция:			
Size related*	[0 - 200.0 %]		

30-2	30-22 Locked Rotor Protection			
Опь	Опция: Функция:			
[0] *	Off			
[1]	On	Защита от блокировки ротора для двигателей с постоянными магнитами (PM).		

30-23 Locked Rotor Detection Time [s]			
Диапа	азон:	Функция:	
0.10 s*	[0.05 - 1 s]	Время обнаружения блокировки ротора для двигателей с постоянными магнитами (PM).	

4.21 Параметры: 32-** Базовые настр.МСО

32-11 User Unit Denominator			
Диапазон:		Функция:	
1*	[1 - 65535]		

32-12 User Unit Numerator			
Диапазон:		Функция:	
1*	[1 - 65535]		

32-67 Max. Tolerated Position Error			
Диапазон: Функция:			
2000000*	[1 - 2147483648]		

32-80 Maximum Allowed Velocity				
Диапазон: Функция:				
1500 RPM*	[1 - 30000 RPM]			

32-81 Motion Ctrl Quick Stop Ramp			
Диапазон:	Функция:		
1000 ms*	[50 - 3600000 ms]		

4.22 Параметры: 33-** Motion Control Adv. Settings (Доп. настр. MCO)

33-00 Homing Mode

Используется для выбора режим возврата в исходное положение.

Опция:		Функция:
[0] *	Not forced	
[1]	Forced manual homing	
[2]	Forced automated homing	

33-	33-01 Home Offset		
Диа	апазон:	Функция:	
0*	[-1073741824 - 1073741824]		

33-02 Home Ramp Time		
Диапазон:		Функция:
10 ms*	[1 - 1000 ms]	

33-03 Homing Velocity		
Диапазон:		Функция:
100 RPM*	[-1500 - 1500 RPM]	

33-0	33-04 Homing Behaviour			
Опь	ция:	Функция:		
		Используется для указания поведения при обнаружении переключателя возврата в исходное положение: реверс без поиска индекса (0 импульсов), или движение вперед без поиска индекса.		
[1] *	Reverse no index			
[3]	Forward no index			

33-41 Negative Software Limit		
Диапазон	:	Функция:
-500000*	[-1073741824 - 1073741824]	

33-42 Positive Software Limit		
Диапазо	н:	Функция:
500000*	[-1073741824 - 1073741824]	

33-43 Negative Software Limit Active

Когда этот параметр активирован, преобразователь частоты непрерывно проверяет, находится ли целевое положение ниже отрицательного программного предела. Если это происходит, выводится ошибка и управление преобразователя частоты отключается.

Опция:		Функция:
[0] *	Inactive	
[1]	Active	

33-44 Positive Software Limit Active

Когда этот параметр активирован, преобразователь частоты непрерывно проверяет, находится ли целевое положение выше положительного программного предела. Если это происходит, выводится ошибка и управление преобразователя частоты отключается.

Опция:		Функция:
[0] *	Inactive	
[1]	Active	

33-47 Target Position Window

Определяет размер целевого окна в единицах измерения пользователя. Положение считается достигнутым только тогда, когда фактическое положение находится в пределах этого окна.

Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 10000]	

4.23 Параметры: 34-** Показания МСО

4.23.1 34-0* PCD Writer Par. (Пар. записи PCD)

Параметры для вывода на дисплей данных, полученных от главного устройства периферийной шины.

34-01 PCD 1 Write For Application

Значение, полученное в PCD1 телеграммы периферийной шины.

Диапазон: Функция:

0* [0 - 65535]

34-02 PCD 2 Write For Application

Значение, полученное в PCD2 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-03 PCD 3 Write For Application

Значение, полученное в PCD3 телеграммы периферийной шины.

Диапазон: Функция: 0* [0 - 65535]

34-04 PCD 4 Write For Application

Значение, полученное в PCD4 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-05 PCD 5 Write For Application

Значение, полученное в PCD5 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-06 PCD 6 Write For Application

Значение, полученное в PCD6 телеграммы периферийной шины.

Диапазон: Функция: 0* [0 - 65535]

34-07 PCD 7 Write For Application

Значение, полученное в PCD7 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-08 PCD 8 Write For Application

Значение, полученное в PCD8 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-09 PCD 9 Write For Application

Значение, полученное в PCD9 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-10 PCD 10 Write For Application

Значение, полученное в PCD10 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

4.23.2 34-2* PCD Read Par. (Пар. чтения PCD)

Параметры для вывод на дисплей данных, отправленных на главное устройство периферийной шины.

34-21 PCD 1 Read For Application

Значение, отправленное в PCD1 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-22 PCD 2 Read For Application

Значение, отправленное в PCD2 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-23 PCD 3 Read For Application

Значение, отправленное в PCD3 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-24 PCD 4 Read For Application

Значение, отправленное в PCD4 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-25 PCD 5 Read For Application

Значение, отправленное в РСD5 телеграммы периферийной шины.

Диапазон: Функция: 0* [0 - 65535]

34-26 PCD 6 Read For Application

Значение, отправленное в РСD6 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]



34-27 PCD 7 Read For Application

Значение, отправленное в PCD7 телеграммы периферийной шины.

 Диапазон:
 Функция:

 0*
 [0 - 65535]

34-28 PCD 8 Read For Application

Значение, отправленное в PCD8 телеграммы периферийной шины.

Диапазон: Функция:

0* [0 - 65535]

34-29 PCD 9 Read For Application

Значение, отправленное в РСD9 телеграммы периферийной шины.

Диапазон: Функция:

0* [0 - 65535]

34-30 PCD 10 Read For Application

Значение, отправленное в PCD10 телеграммы периферийной шины.

Диапазон: Функция:

0* [0 - 65535]

4.23.3 34-5* Process Data (Данные процесса)

Вывод на дисплей данных процесса для управления перемещением.

34-50 Actual Position

Фактическое положение в единицах измерения пользователя.

Диапазон: Функция:

0* [-1073741824 - 1073741824]

34-56 Track Error

Вывод на дисплей рассогласования между вычисленным положением в команде и фактическим положением в единицах измерения пользователя.

Диапазон: Функция:

0* [-2147483647 -2147483647]

4.24 Параметры: 37-** Application Settings (Настройки применения)

4.24.1 37-0* Application Mode (Режим применения)

37-00 Application Mode		
Опция:		Функция:
[0] *	Drive mode	
[1]	Center winder	
[2]	Position control	

4.24.2 37-1* Position Control (Управление положением)

37-01 Pos. Feedback Source Выберите источник обратной связи по положению. Опция: Функция: [1] * МСВ102 [2] МСВ103

37-02 Pos. Target

Если параметр 37-03 Pos. Туре имеет значение [0] Absolute (Абсолютный), целевое положение рассматривается как абсолютное положение (относительно исходного положения). Если параметр 37-03 Pos. Туре имеет значение [1] Relative (Относительное), а последнее положение было получено посредством фиксации частоты, целевое положение является относительным к этому положению. Если последнее положение было достигнуто в результате команды позиционирования, то целевое положение является относительным к последнему целевому положению вне зависимости от того, было оно достигнуто или нет.

Диапазон:		Функция:
0*	[-1073741824 -	
	1073741824]	

37-03 Pos. Type

Этот параметр определяет тип целевого положения.

Опция:	Опция: Функция:	
[0] *	Absolute	
[1]	Relative	

37-04 Pos. Velocity

Определяет скорость во время позиционирования. Максимальное значение не должно превышать значение, установленное в *napamemp 32-80 Maximum Allowed Velocity*.

Диапазон:		Функция:
100 RPM*	[1 - 30000 RPM]	

37-05 Pos. Ramp Up Time

Определяет в миллисекундах время, которое занимает изменение скорости от остановленного состояния до *параметр 32-80 Maximum Allowed Velocity*.

Диапазон: Функция:

5000 ms* [50 - 100000 ms]

37-06 Pos. Ramp Down Time

Определяет в миллисекундах время, которое занимает изменение скорости от *napamemp 32-80 Maximum Allowed Velocity* до остановленного состояния.

Диапазон: Функция:

5000 ms* [50 - 100000 ms]

37-07 Pos. Auto Brake Ctrl

Если функция автоматического управления тормозом запрещена, преобразователь частоты управляет применением и в остановленном состоянии. Если функция автоматического управления тормозом разрешена, механический тормоз автоматически активируется каждый раз, когда применение находится в в остановленном состоянии в течение времени, заданного в *параметр 37-08 Pos. Hold Delay*.

Опция: Функция:

[0]	Disable	
[1] *	Enable	

37-08 Pos. Hold Delay

Используется с функцией автоматического управления тормозом. Задержка удержания представляет собой период ожидания, в течение которого тормоз не активируется даже если применение находится в остановленном состоянии.

Диапазон: Функция:

0 ms* [0 - 10000 ms]

37-09 Pos. Coast Delay

Используется с функцией автоматического управления тормозом. Задержка останова выбегом отсчитывается от активации механического тормоза до выключения контроллера и останова преобразователя частоты выбегом.

Диапазон: Функция:

200 ms* [0 - 1000 ms]

37-10 Pos. Brake Delay

Используется с функцией автоматического управления тормозом. Задержка тормоза — это задержка после активации органа управления и намагничивания двигателя перед отпусканием тормоза.

Диапазон: Функция:

200 ms* [0 - 1000 ms]



37-11 Pos. Brake Wear Limit

Установите для этого параметра положительное значение. Если при активированном тормозе преобразователь частоты перемещается далее предела, установленного в этом параметре в единицах измерения пользователя, преобразователь частоты выдает аварийный сигнал ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ с указанием причины сбоя Brake Wear Limit Exceeded (Превышен предел износа тормоза).

Диапазон: Функция:

0* [0 - 1073741824]

37-12 Pos. PID Anti Windup

Укажите, следует ли включить антираскрутку для ПИДрегулятора позиционирования.

Опция: Функция:

[0]	Disable	
[1] *	Enable	

37-13 Pos. PID Output Clamp

Этот параметр фиксирует суммарное выходное значение ПИДрегулятора. Значение 1000 соответствует 100 % от параметр 32-80 Maximum Allowed Velocity.

Диапазон: Функция:

1000* [1 - 10000]

37-14 Pos. Ctrl. Source

Используется для выбора источника управления позиционированием.

Опция: Функция:

[0] *	DI	
[1]	FieldBus	

37-15 Pos. Direction Block

Этот параметр используется для включения или выключения блокировки направления и выбора блокируемого направления.

Опция: Функция:

[0] *	No Blocking	
[1]	Block Reverse	
[2]	Block Forward	

37-16 Pos. Power Recovery

Испольузется для включения или выключения функции рекуперации мощности.

Опция: Функция:

[0]	Disable	
[1] *	Enable	

37-17 Pos. Ctrl Fault Behaviour

Этот параметр определяет поведение преобразователя частоты после обнаружения сбоя.

Опция: Функция:

[0] *	Ramp Down&Brake	
[1]	Brake Directly	

37-18 Pos. Ctrl Fault Reason

ПАРАМЕТР ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ: В этом параметре отображается причина текущего отказа, в результате которого сработал аварийный сигнал ОШИБКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ.

Опция: Функция: No Fault [0] * [1] Homing Needed Pos. HW Limit [2] [3] Neg. HW Limit [4] Pos. SW Limit [5] Neg. SW Limit [7] Brake Wear Limit [8] Quick Stop [9] PID Error Too Big [12] Rev. Operation [13] Fwd. Operation Can not find home position [20]

37-19 Pos. New Index

Номер текущего зафиксированного индекса.

Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 255]	
•	L J	

4.24.3 37-2* Center Winder (Центральное наматывающее устройство)

37-20 Winder Mode Selection

Укажите, следует ли использовать машину для намотки или размотки.

Опция: Функция:

·		
[0] *	Wind	
[1]	Unwind	

37-21 Tension Set Point

Установите требуемое рабочее натяжение.

Диапазон: Функция: 0 %* [0 - 100 %]

37-22 Taper Set Point

Используйте этот параметр для изменения уставки натяжения при увеличении диаметра.

Диапазон: Функция:

0 %* [-110 - 110 %]

37-23 Partial Roll Diameter Value

Используйте этот параметр для предварительной установки диаметра при установке частично намотанного мотка в наматывающее устройство. В применениях размотки используйте этот параметр для указания диаметра полного мотка.

Диапазон: Функция:

5 %* [5 - 100 %]

37-24 Core1 Diameter

Установите значение главной сердцевины для использования в наматывающем устройстве. В этом параметре необходимо установить диаметр наименьшей сердцевины как для применений намотки, так и для применений размотки.

Диапазон:	Функция:

5 %*	[5 - 100 %]	
------	-------------	--

37-25 Core2 Diameter

Установите диаметр вспомогательной сердцевины для применений намотки или диаметр вспомогательного полного мотка для применений размотки.

Диапазон:	Функция

5 %* [5 -	100 %]
-----------	--------

37-26 Winder Jog Speed

Установите толчковую скорость наматывающего устройства (в процентах). Это значение в процентах используется для толчковой скорость как в прямом, так и реверсном направлении.

Диапазон:	Функция

0 %*	[0 - 100 %]
------	-------------

37-27 TLD Low Limit

Установите нижний предел обнаружения предельного натяжения.

Диапазон:	Функция:

0 %* [0 - 100 %]

37-28 TLD High Limit

Установите верхний предел обнаружения предельного натяжения.

Диапазон:	Функция:
-----------	----------

0 %* [0 - 100 %]

37-29 TLD Timer

Устанавливает время, в пределах которого натяжение должно выходить за верхний или нижний предел обнаружения предельного натяжения.

Диапазон: Функция:

0.001 s* [0.001 - 5 s]

37-30 TLDOnDelay

Включите этот параметр, чтобы дать устройству намотки время для стабилизации натяжения нити. Как только натяжение возвращается в диапазон между нижним и верхним пределами натяжения, функция TLD переходит в нормальный режим работы. Эта функция может быть полезна во время быстрого пуска машины с провисающей нитью. Эта функция доступна только во время работы.

Опция: Функция:

[0]	Disabled	
[1] *	Enabled	

37-31 Diameter Limit Detector

Когда вычисленный диаметр мотка достигает установленного диаметра, включается соответствующий цифровой выход, указывая на достижение конца мотка. При намотке этот сигнал означает, что моток полон, а при размотке — что моток пустой.

Диапазон: Функция:

100 %* [0 - 100 %]

37-32 Initial Diameter Measurement

К одному из аналоговых входов преобразователя частоты можно подключить датчик диаметра мотка. Это сигнал может применяться, чтобы заставить контроллер использовать измеренный начальный диаметр, а не диаметр, установленный параметрами.

Опция: Функция:

-		
[0] *	Set diameter when	
	diameter reset	
[1]	Set diameter based on	
	analog signal	

37-33 Diameter Measurement Input

Используйте этот параметр, чтобы указать аналоговый вход для сигнала измеренного диаметра.

Опция: Функция:

[0] *	No Function	
[1]	Input53(0~10 VDC or 0~20	
	mA)	
[2]	Input54(0~10 VDC or 0~20	
	mA)	

37-34 Reading at Core

Используйте этот параметр, чтобы установить считывание сигнала аналогового входа при наименьшем используемом диаметре сердцевины.

Диапазон: Функция:

0* [0 - 10]

37-35 Reading at Full Roll

Используйте этот параметр, чтобы установить считывание сигнала аналогового входа при используемом диаметре полного рулона.

Диапазон: Функция:

0 V* [0 - 20 V]

37-36 Tension Set Point Input

Используйте этот параметр, чтобы указать источник уставки натяжения.

Опция: Функция:

[0] *	Par.3721	
[1]	Input53(0~10 VDC or 0~20 mA)	
[2]	Input54(0~10 VDC or 0~20	
	mA)	

37-37 Taper Set Point Input

Используйте этот параметр, чтобы указать источник уставки конусности.

Опция:		Функция:
[0] *	Par.3722	
[1]	Input53(0~10 VDC or 0~20	
	mA)	
[2]	Input54(0~10 VDC or 0~20	
	mA)	

37-38 Tension Feedback Input

Используйте этот параметр, чтобы указать аналоговый вход, используемый для обратной связи по натяжению.

Опция:		Функция:
[0] *	No Function	
[1]	Input53(0~10 VDC or 0~20	
	mA)	
[2]	Input54(0~10 VDC or 0~20	
	mA)	

37-39 Tension Feedback Type

Позволяет выбрать тип устройства, используемого для обратной связи по натяжению.

Опция:		Функция:
[0] *	Load cell	
[1]	Dancer	

37-40 Center Winder Cmd Src

Используйте этот параметр, чтобы настроить источник команды управления.

Опция:		Функция:
[0]	Digital and parameter	
[1] *	Parameter 3754~3759 control the	
	functions	
[2]	Digital input control	

37-41 Diameter Change Rate

Позволяет задать разрешенную величину изменений диаметра при каждом сканировании программы.

Диапазон:		Функция:
0.001 %*	[0.001 - 0.05 %]	

37-42 Tapered Tension Change Rate

Задает величину натяжения при конусной намотке; эта величина может меняться в каждом периоде сканирования. Эта функция плавно изменяет уставку натяжения при конусной намотке на предустановленное значение в случае изменения пользователем уставки натяжения или конусности. Это обеспечивает стабильность во время пошагового изменения уставок.

Диапазон:		Функция:
0.1 %*	[0.1 - 1 %]	

37-43 Diameter Calculator Min Speed

Задает минимальную линейную скорость, которая должна быть достигнута, прежде чем активируется калькулятор диаметра. При низких скоростях линии разрешения скорости линии и скорости наматывающего устройства слишком малы для точного вычисления диаметра.

Диапазон:		Функция:
0 %*	[0 - 100 %]	

37-44 Line Acceleration Feed Forward

Задает скорость прямой подачи, что помогает компенсировать изменения натяжения, вызываемые увеличением и уменьшением линейной скорости.

Диапазон:		Функция:
0*	[-20 - 20]	

37-45 Line Speed Source

Используйте этот параметр, чтобы указать вход для сигнала скорости.

Опция:		Функция:
[0] *	No function	
[1]	24V encoder	
[2]	MCB102	
[3]	MCB103	
[4]	Analog input 53	
[5]	Analog input 54	
[6]	Frequency input 29	
[7]	Frequency input 33	

37-46 Winder Speed Match Scale

Этот параметр используется для согласования поверхностных скоростей линии и наматывающего устройства на самой маленькой сердцевине во время работы линии на 100 % скорости.

Диапазон:		Функция:
1*	[0.001 - 1000]	

37-47 Tension PID Profile

Позволяет масштабировать выходной сигнал контура натяжения ПИД-регулятора, чтобы компенсировать изменение диаметра мотка. В идеале значение на выходе усилителя контура натяжения ПИД-регулятора должно делиться на 2 при каждом удвоении диаметра; такая ситуация считается полным профилем. Однако в некоторых случаях может потребоваться неполный профиль, поскольку полный профиль приведет к сверхкомпенсации при увеличении диаметра.

Диапазон:		Функция:
0 %*	[0 - 100 %]	

37-48 Tension PID Proportional Gain

Используется для установки коэффициента усиления пропорционального звена в усилителе контура натяжения ПИД-регулятора.

Диапазон:		Функция:
0*	[0 - 10]	





37-49 Tension PID Derivate Time

Используется для установки времени производной в усилителе контура натяжения ПИД-регулятора.

Диапазон: Функция:

0 s* [0 - 20 s]

37-50 Tension PID Integral Time

Задает постоянную времени интегрирования в усилителе контура натяжения ПИД-регулятора.

Диапазон: Функция:

501 s* [0.01 - 501 s]

37-51 Tension PID Out Limit

Задает максимальное значение на выходе контура натяжения ПИД-регулятора; оно может добавляться к заданию скорости в разомкнутом контуре. Это значение обычно используется, чтобы задать предельную долю контура натяжения ПИД-регулятора в размере 10 % от максимального задания скорости.

Диапазон: Функция:

0 %* [0 - 100 %]

37-52 Tension PID Der Gain Limit

Устанавливает предел коэффициента усиления производной в контуре усилителя ПИД-регулятора натяжения.

Диапазон: Функция:

5* [1 - 50]

37-53 Tension PID Anti Windup

Активирует функцию антираскрутки в контуре усилителя ПИДрегулятора натяжения.

Опция: Функция:

[0]	Disabled	
[1] *	Enabled	

37-54 Winder Jog Reverse

Используется для фиксации частоты реверсивного вращения устройства намотки при скорости, установленной в *napamemp 37-26 Winder Jog Speed*.

Опция: Функция:

[0] *	No Function	
[1]	Jog reverse	

37-55 Winder Jog Forward

Используется для фиксации частоты прямого вращения устройства намотки при скорости, установленной в *napamemp 37-26 Winder Jog Speed*.

Опция: Функция:

[0] *	No function	
[1]	Jog forward	

37-56 New Diameter Select

В качестве предустановленного начального диаметра при включенном сбросе диаметра используется частичный диаметр мотка, а не один из двух предустановленных диаметров сердцевины.

Опция: Функция:

[0] *	Core diameter	
[1]	Partial roll diameter	

37-57 Tension On/Off

Используется для включения или выключения регулятора натяжения.

Опция: Функция:

•		'
[0] *	Off	
[1]	On	

37-58 Core Select

Используется для выбора предустановленного размера 1 или 2 сердцевины.

Опция: Функция:

[0] *	Core1 diameter	
[1]	Core2 diameter	

37-59 Diameter Reset

Сброс диаметра на новое значение. Если активируется выбор нового диаметра, используется значение частичного диаметра сердцевины, в противном случае диаметр на используемой сердцевине сбрасывается на значение 1 или 2.

Опция: Функция:

[0] *	Off	
[1]	On	



5 Перечни параметров

5.1 Введение

5.1.1 Установки по умолчанию

Изменения в процессе работы

TRUE (ИСТИНА) означает, что параметр может быть изменен в процессе работы преобразователя частоты, а FALSE (ЛОЖЬ) указывает на то, что перед изменением параметра преобразователь частоты следует остановить.

2 набора параметров

All set-ups (Все наборы): для каждого из 2 наборов можно установить индивидуальные значения параметра (один параметр может иметь 2 разных значения данных).

1 set-up (1 настройка): значение данных одинаково во всех наборах.

Тип	Описание	Тип
данных		
2	Целое 8	Int8
3	Целое 16	Int16
4	Целое 32	Int32
5	Целое без знака 8	Uint8
6	Целое без знака 16	Uint16
7	Целое без знака 32	Uint32
9	Видимая строка	VisStr
33	Нормализованное значение 2 байта	N2
35	Двоичная последовательность из 16	V2
	булевых переменных	
54	Разность времени без даты	TimD

Таблица 5.1 Тип данных

5.1.2 Преобразование

Различные атрибуты каждого параметра указаны в разделе Factory Setting (Заводские установки). Значения параметров передаются только как целые числа. Поэтому для передачи дробной части числа используются коэффициенты преобразования.

Коэффициент преобразования 4-12 Нижний предел скорости двигателя [Гц] равен 0,1. Если нужно предварительно установить минимальную частоту равной 10 Гц, то должно быть передано число 100. Коэффициент преобразования 0,1 означает, что переданная величина умножается на 0,1. Следовательно, значение 100 читается как 10,0.

Примеры:

0 с⇒индекс преобразования 0

0,00 с⇒индекс преобразования -2

0 мс⇒индекс преобразования -3

0,00 мс⇒индекс преобразования -5

Индекс преобразования	Коэффициент
	преобразования
100	
75	
74	
67	
6	1000000
5	100000
4	10000
3	1000
2	100
1	10
0	1
-1	0,1
-2	0,01
-3	0,001
-4	0,0001
-5	0,00001
-6	0,000001
-7	0,0000001

Таблица 5.2 Таблица преобразования



5.1.3 Активные/неактивные параметры в разных режимах управления привода

- + означает, что параметр активен в данном режиме.
- означает, что параметр неактивен в данном режиме.

1-10 Motor Construction	Двигатель переменного тока			
1-01 Motor Control Principle	Режим U/f	VVC+		
1-00 Режим конфигурирования				
[0] Speed Open Loop (Ск-сть, разомкн. конт.)	+	+		
[1] Speed Closed Loop (Ск-сть, замкн.конт.)	-	+		
[3] Process (Процесс)	+	+		
[4] Torque Open Loop (Мом. без обр. св.)	-	+		
[6] Surface Winder (Пов. наматыв. устр.)	+	+		
[7] Ext. PID Open Loop (Рас.упр.ПИД-рег.ск-ти-ОС)	+	+		
1-03 Хар-ка момента нагрузки	-	+ CM. ^{1, 2, 3)}		
1-06 По часовой стрелке	+	+		
1-20 Мощность двигателя [кВт]	+	+		
(0-03 Regional Settings =[0] International (Международные))	+	Ť		
1-22 Напряжение двигателя	+	+		
1-23 Частота двигателя	+	+		
1-24 Ток двигателя	+	+		
1-25 Номинальная скорость двигателя	+	+		
1-29 Авто адаптация двигателя (ААД)	+	+		
1-30 Сопротивление статора (Rs)	+	+		
1-33 Реакт.сопротивл.рассеяния статора(Х1)	+	+		
1-34 Реакт.conpomивл.paccеяния ротора (X2)	-	+ cm. 5)		
1-35 Основное реактивное сопротивление (Xh)	+	+		
1-39 Число полюсов двигателя	+	+		

Таблица 5.3 Активные/неактивные параметры

- 1) Постоянный крутящий момент
- 2) Переменный крутящий момент
- 3) AOЭ
- 5) Используется в пуске с хода

1-10 Конструкция двигателя	Двигатель переменного тока			
1-01 Принцип управления двигателем	Режим U/f	VVC+		
1-50 Намагнич. двигателя при 0 скорости	-	+		
1-52 Мин. скорость норм. намагнич. [Гц]	-	+		
1-55 Характеристика U/f - U	+	-		
1-56 Характеристика U/f - F	+	-		
1-60 Компенсация нагрузки на низк.скорости	-	+		
1-61 Компенсация нагрузки на выс.скорости	-	+		
1-62 Компенсация скольжения		+		
	-	CM. ⁷⁾		
1-63 Пост.времени компенсации скольжения	+			
	см. ⁸⁾	+		
1-64 Подавление резонанса	+	+		
1-65 Постоянная времени подавл. резонанса	+	+		
1-71 Задержка запуска	+	+		
1-72 Функция запуска	+	+		
1-73 Запуск с хода	-	+		
1-75 Начальная скорость [Гц]	-	+		

1-10 Конструкция двигателя	Двигатель переменного тока	
1-01 Принцип управления двигателем	Режим U/f	VVC ⁺
1-76 Пусковой ток	-	+

Руководство по программированию

Таблица 5.4 Активные/неактивные параметры

- 6) Используется, если 1-03 Хар-ка момента нагрузки постоянная мощность.
- 7) Не используется, если 1-03 Хар-ка момента нагрузки = VT.
- 8) Часть подавления резонанса.

1-10 Конструкция двигателя	Двигатель переменного тока			
1-01 Принцип управления двигателем	Режим U/f	VVC ⁺		
1-80 Функция при останове	+	+		
1-82 Мин.ск. д.функц.при ост. [Гц]				
(<i>Par. 002</i> = Гц)	+	+		
1-90 Тепловая защита двигателя	+	+		
1-93 Источник термистора	+	+		
2-00 Ток удержания (пост. ток)	+	+		
2-01 Ток торможения пост. током	+	+		
2-02 Время торможения пост. током	+	+		
2-04 Скорость включ.торм.пост.током [Гц]	+	+		
2-10 Функция торможения	+			
	CM. ⁹⁾	+		
2-11 Тормозной резистор (Ом)	+	+		
2-12 Предельная мощность торможения (кВт)	+	+		
2-16 Макс.ток торм.пер.током	-	+		
2-17 Контроль перенапряжения	+	+		
2-19 Over-voltage Gain	+	+		
2-20 Ток отпускания тормоза	+	+		
2-22 Скорость включения тормоза [Гц]	+	+		

Таблица 5.5 Активные/неактивные параметры

9) Нет торможения переменным током

5.2 Перечни параметров

5.2.1 0-** Operation and Display (Управл./отображ.)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по	2 набора	Изменение	Коэффицие	Тип
		умолчанию	параметров	во время работы	нт преобразов ания	
0-0* Basic	Settings (Основные настройки)				ания	
0-01	Language (Язык)	[0] English (Английский)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Regional Settings (Региональные	[0] International				
0-03	установки)	(Международные)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
	Operating State at Power-up (Paбoчee	[0] Resume				
0-04	состояние при включении питания)	(Возобновление)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
0-06	GridType (Тип сети)	Предел выражения	1 настройка	FALSE	_	Uint8
	Auto DC Braking (Автом. торможение					
0-07	пост. током)	[1] On (Вкл.)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
0-1* Set-u	р Operations (Раб.с набор.парам)			-		
0-10	Active Set-up (Активный набор)	[1] Set-up 1 (Ha6op 1)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Programming Set-up	[9] Active Set-up		-		
0-11	(Программирование набора)	(Активный набор)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
0-12	Link Setups (Этот набор связан с)	[20] Linked (Связан)	Все наборы	FALSE	_	Uint8
· · · ·	Readout: Edit Set-ups / Channel	[20] Ziinica (consail)	Dec macops.	.,,,,,,,		00
	(Показание: редакт.конфигурацию/					
0-14	канал)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Int32
	Application Selection (Выбор					
0-16	применения)	[0] None (Отсутствует)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
	Display (Дисплей LCP)	[0] (0.10))				
	Display Line 1.1 Small (Строка дисплея					
0-20	1.1, малая)	1602	Все наборы	TRUE	_	Uint16
	Display Line 1.2 Small (Строка дисплея	.002	Dec macops.			0
0-21	1.2, малая)	1614	Все наборы	TRUE	_	Uint16
	Display Line 1.3 Small (Строка дисплея	-		-		
0-22	1.3, малая)	1610	Все наборы	TRUE	_	Uint16
	Display Line 2 Large (Строка дисплея 2,					
0-23	большая)	1613	Все наборы	TRUE	_	Uint16
	Display Line 3 Large (Строка дисплея 3,					
0-24	большая)	1502	Все наборы	TRUE	_	Uint16
0-3* LCP C	ustom Readout (Показ.МПУ/выб.плз.)					
	Custom Readout Unit (Ед.изм.показания,					
0-30	выб.польз.)	[1] %	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Custom Readout Min Value					
	(Мин.знач.показания,	0 ед. изм., выбр.				
0-31	зад.пользователем)	пользователем	1 настройка	TRUE	-2	Int32
	Custom Readout Max Value					
	(Макс.знач.показания,	100 ед. изм., выбр.				
0-32	зад.пользователем)	пользователем	1 настройка	TRUE	-2	Int32
0-37	Display Text 1 (Текст 1 на дисплее)	0	1 настройка	TRUE	0	VisStr[21]
0-38	Display Text 2 (Текст 2 на дисплее)	0	1 настройка	TRUE	0	VisStr[26]
0-39	Display Text 3 (Текст 3 на дисплее)	0	1 настройка	TRUE	0	VisStr[26]
0-4* LCP K	Сеураd (Клавиатура LCP)					
	[Hand on] Key on LCP (Кнопка [Hand					
0-40	On] Ha LCP)	[1] Enabled (Разрешено)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	[Auto on] Key on LCP (Кнопка [Auto On]	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				-
0-42	на LCP)	[1] Enabled (Разрешено)	Все наборы	TRUE	_	Uint8



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время	Коэффицие нт	Тип
				работы	преобразов	
					ания	
	[Off/Reset] Key on LCP (Кнопка [Off/					
0-44	Reset] на LCP)	[1] Enabled (Разрешено)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
0-5* Copy/	Save (Копир./Сохранить)					
		[0] No copy (He				
0-50	LCP Copy (Копирование с LCP)	копировать)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
		[0] No copy (He				
0-51	Set-up Copy (Копировать набор)	копировать)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
0-6* Passw	0-6* Password (Пароль)					
	Main Menu Password (Пароль главного					
0-60	меню)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16

5.2.2 1-** Load and Motor (Нагрузка/двигатель)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффици	Тип
			параметров	во время	ент	
				работы	преобраз	
					ования	
1-0* Genei	al Settings (Общие настройки)					
	Configuration Mode (Режим	[0] Open Loop				
1-00	конфигурирования)	(Разомкнутый контур)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Motor Control Principle (Принцип					
1-01	управления двигателем)	[1] VVC ⁺	Все наборы	FALSE	-	Uint8
		[0] Constant torque				
	Torque Characteristics (Характеристики	(Постоянный крутящий				
1-03	крутящего момента)	момент)	Все наборы	FALSE	-	Uint8
1-06	Clockwise Direction (По часовой стрелке)	[0] Normal (Нормальное)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
	Motor Control Bandwidth (Полоса					
1-08	управления двигателем)	Предел выражения	1 настройка	FALSE	-	Uint8
1-1* Motor	Selection (Выбор двигателя)					
	Motor Construction (Конструкция	[0] Asynchron				
1-10	двигателя)	(Асинхронный)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
1-14	Damping Gain (Усил. подавл.)	120 %	Все наборы	TRUE	0	Int16
	Low Speed Filter Time Const. (Пост. вр.					
1-15	фил./низк. скор.)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	High Speed Filter Time Const. (Пост. вр.					
1-16	фил./выс. скор.)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Voltage filter time const. (Пост. вр. фил.					
1-17	напряж.)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-3	Uint16
1-2* Motor	Data (Данные двигателя)	•				
1-20	Motor Power (Мощность двигателя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-	Uint8
1-22	Motor Voltage (Напряжение двигателя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	Uint16
1-23	Motor Frequency (Частота двигателя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	Uint16
1-24	Motor Current (Ток двигателя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-2	Uint32
	Motor Nominal Speed (Номинальная					
1-25	скорость двигателя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	67	Uint16
	Motor Cont. Rated Torque (Длительный					
1-26	ном. момент двигателя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-1	Uint32
	Automatic Motor Adaption (AMA)					
1-29	(Автоадаптация двигателя (ААД))	[0] Off (Выкл.)	Все наборы	FALSE	_	Uint8
1-3* Доп.	Motor Data I (Доп. данн. двигателя I)					

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
	Stator Resistance (Rs) (Сопротивление					
1-30	статора (Rs))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-3	Uint32
	Rotor Resistance (Rr) (Сопротивление					
1-31	ротора (Rr))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-3	Uint32
	Stator Leakage Reactance (X1)					
1-33	(Реакт.сопротивл.рассеяния статора (X1))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-3	Uint32
	Main Reactance (Xh) (Основное реактивное					
1-35	сопротивление (Xh))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-2	Uint32
	d-axis Inductance (Ld) (Индуктивность по					
1-37	оси d (Ld))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-3	Int32
	q-axis Inductance (Lq) (Индуктивн. по оси q					
1-38	(Lq))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-6	Int32
1-39	Motor Poles (Число полюсов двигателя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	Uint8
1-4* Доп. І	Motor Data II (Доп. данн. двигателя II)					
	Back EMF at 1000 RPM (Противо-ЭДС при					
1-40	1000 об/мин)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	Motor Cable Length (Длина кабеля					
1-42	двигателя)	50 м	Все наборы	FALSE	0	Uint8
	Motor Cable Length Feet (Длина кабеля					
1-43	двигателя в футах)	164 фута	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	d-axis Inductance Sat. (LdSat) (Насыщение					
1-44	индуктивности по оси d (LdSat))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-3	Int32
	q-axis Inductance Sat. (LqSat) (Насыщение					
1-45	индуктивности по оси q (LqSat))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-3	Int32
	Position Detection Gain (Коэф. усил.					
1-46	обнаруж. положения)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Current at Min Inductance for d-axis (Ток					
1-48	при мин. индуктивности для оси d)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Current at Min Inductance for q-axis (Ток					
1-49	при мин. индуктивности для оси q)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
1-5* Load	Indep. Setting (Настр., незав. от нагр.)					
	Motor Magnetisation at Zero Speed					
1-50	(Намагнич. двигателя при 0 скорости)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Min Speed Normal Magnetising [Hz] (Мин.					
1-52	скорость норм. намагнич. [Гц])	1 Гц	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	U/f Characteristic - U (Характеристика U/f					
1-55	— U)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-1	Uint16
	U/f Characteristic - F (Характеристика U/f —					
1-56	F)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-1	Uint16
1-6* Load	Depen. Setting (Настр, зав.от нагр.)					
	Low Speed Load Compensation					
1-60	(Компенсация нагрузки на низк.скорости)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Int16
	High Speed Load Compensation					
1-61	(Компенсация нагрузки на выс. скорости)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Int16
	Slip Compensation (Компенсация					
1-62	скольжения)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	0	Int16
	Slip Compensation Time Constant (Пост.					
1-63	времени компенсации скольжения)	0,1 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Resonance Dampening (Подавление					
1-64	резонанса)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16





Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз	Тип
					ования	
	Resonance Dampening Time Constant					
1-65	(Постоянная времени подавл. резонанса)	0,005 c	Все наборы	TRUE	-3	Uint16
	Min. Current at Low Speed (Мин. ток при					
1-66	низкой скорости)	50 %	Все наборы	TRUE	0	Uint32
1-7* Start	Adjustments (Регулировки пуска)					
		[0] Rotor Detection				
1-70	PM Start Mode (Реж. пуска РМ)	(Обнаруж. ротора)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
1-71	Start Delay (Задержка запуска)	0 c	Все наборы	TRUE	-1	Uint8
		[2] Coast/delay time (Выбег/				
1-72	Start Function (Функция запуска)	время задерж.)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
1-73	Flying Start (Запуск с хода)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	_	Uint8
1-75	Start Speed [Hz] (Начальная скорость [Гц])	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
1-76	Start Current (Пусковой ток)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Compressor Start Max Speed [Hz]					
1-78	(Макс.нач.скорость компрес.[Гц])	0 Гц	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Compressor Start Max Time to Trip					
1-79	(Макс.вр.нач.запуск компр.для откл)	5 c	Все наборы	TRUE	-1	Uint8
1-8* Stop	Adjustments (Регулиров.останова)					
1-80	Function at Stop (Функция при останове)	[0] Coast (Останов выбегом)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Min Speed for Function at Stop [Hz] (Мин.					
1-82	ск. д. функц. при ост. [Гц])	0 Гц	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
1-9* Темпе	ер. двигателя (Темпер.двигателя)					
	Motor Thermal Protection (Тепловая защита	[0] No protection (Нет				
1-90	двигателя)	защиты)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
1-93	Thermistor Source (Источник термистора)	[0] None (Нет)	Все наборы	FALSE	_	Uint8

5.2.3 2-** Brakes (Торможение)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
2-0* DC-Br	ake (Тормож.пост.током)					
	DC Hold/Motor Preheat Current (Ток удержания (пост. ток)/ток предпускового					
2-00	нагрева)	50 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
2-01	DC Brake Current (Ток торможения пост. током)	50 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
2-02	DC Braking Time (Время торм. пост. током)	10 c	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
2-04	DC Brake Cut In Speed (Скорость включ.торм.пост.током)	0 Гц	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
2-06	Parking Current (Ток торм. пост. т.)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
2-07	Parking Time (Вр. торм. пост. т.)	3 c	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
2-1* Функ	ц.энерг.торм.					
2-10	Brake Function (Функция торможения)	[0] Off (Выкл.)	Все наборы	FALSE	-	Uint8
2-11	Brake Resistor (ohm) (Тормозной резистор (Ом))	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-1	Uint16
2-12	Brake Power Limit (kW) (Предельная мощность торможения (кВт))	Предел выражения	Все наборы	TRUE	0	Uint32
2-14	Brake Voltage Reduce (Уменьшение напряжения торможения)	0 B	Все наборы	FALSE	0	Uint16



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффици	Тип
			параметров	во время	ент	
				работы	преобраз	
					ования	
	AC Brake, Max current (Макс.ток					
2-16	торм.пер.ток)	100 %	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Over-voltage Control (Контроль					
2-17	перенапряжения)	[0] Disabled (Запрещено)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Over-voltage Gain (Over-voltage Gain					
2-19	(Коэффициент усиления перенапряжения))	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
2-2* Mexai	нич. тормоз					
	Release Brake Current (Ток отпускания					
2-20	тормоза)	0 A	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Activate Brake Speed [Hz] (Скорость					
2-22	включения тормоза [Гц])	0 Гц	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
2-23	Задержка включения тормоза	0,0 c	Все наборы	TRUE	-1	Uint8

5.2.4 3-** Reference/Ramps (Задан./Измен. скор.)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
3-0* Refer	ence Limits (Пределы задания)					
3-00	Reference Range (Диапазон задания)	[0] Min - Max (Мин – Макс)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Reference/Feedback Unit (Единицы задания/					
3-01	сигн. обр. связи)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-	Uint8
3-02	Minimum Reference (Мин. задание)	0 ед. изм. сигнала ОС	Все наборы	TRUE	-3	Int32
3-03	Maximum Reference (Максимальное задание)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-3	Int32
3-04	Reference Function (Функция задания)	[0] Sum (Сумма)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	ences (Задания)	[o] Sum (cymmu)	200 1.000 p.3.			0
J i itelei	Preset Reference (Предустановленное					
3-10	задание)	0 %	Все наборы	TRUE	-2	Int16
	Jog Speed [Hz] (Фиксированная скорость					
3-11	[Гц])	5 Гц	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Catch up/slow Down Value (Значение					
3-12	разгона/замедления)	0 %	Все наборы	TRUE	-2	Int16
	Preset Relative Reference (Предустановл.					
3-14	относительное задание)	0 %	Все наборы	TRUE	-2	Int16
3-15	Reference 1 Source (Источник задания 1)	[1] Analog Input 53 (Аналоговый вход 53)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
		[2] Analog Input 54				
3-16	Reference 2 Source (Источник задания 2)	(Аналоговый вход 54)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
		[11] Local bus reference				
3-17	Reference 3 Source (Источник задания 3)	(Местн. зад. по шине)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Relative Scaling Reference Resource	[0] No function (He				
3-18	(Источник отн. масштабирования задания)	используется)	Все наборы	TRUE		Uint8
3-4* Ramp	1 (Изменение скор. 1)					
3-40	Ramp 1 Туре (Изменение скор., тип 1)	[0] Linear (Линейное)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
3-41	Ramp 1 Ramp Up Time (Время разгона 1)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Ramp 1 Ramp Down Time (Время					
3-42	замедления 1)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
3-5* Ramp	2 (Изменение скор. 2)					
3-50	Ramp 2 Туре (Изменение скор., тип 2)	[0] Linear (Линейное)	Все наборы	TRUE	_	Uint8





Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффици	Тип
			параметров	во время	ент	
				работы	преобраз	
					ования	
3-51	Ramp 2 Ramp Up Time (Время разгона 2)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Ramp 2 Ramp Down Time (Время					
3-52	замедления 2)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
3-6* Ramp	3 (Изменение скор. 3)					
3-60	Ramp 3 Туре (Изменение скор., тип 3)	[0] Linear (Линейное)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
3-61	Ramp 3 Ramp up Time (Время разгона 3)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Ramp 3 Ramp down Time (Время					
3-62	замедления 3)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
3-7* Ramp	4 (Изменение скор. 4)					
3-70	Ramp 4 Туре (Изменение скор., тип 4)	[0] Linear (Линейное)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
3-71	Ramp 4 Ramp up Time (Время разгона 4)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Ramp 4 Ramp Down Time (Время					
3-72	замедления 4)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
3-8* Other	Ramps (Др.изменен.скор.)					
	Jog Ramp Time (Темп изм. скор.при перех.					
3-80	на фикс. скор.)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Quick Stop Ramp Time (Время замедл.для					
3-81	быстр.останова)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	-2	Uint32
3-9* Digita	l pot.meter (Цифр.потенциометр)					
3-90	Step Size (Размер ступени)	0,10 %	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
3-92	Power Restore (Восстановление питания)	[0] Off (Выкл.)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
3-93	Maximum Limit (Макс. предел)	100%	Все наборы	TRUE	0	Int16
3-94	Minimum Limit (Мин. предел)	-100%	Все наборы	TRUE	0	Int16
3-95	Ramp Delay (Задержка рампы)	1000 мс	Все наборы	TRUE	-3	Uint16

5.2.5 4-** Limits/Warnings (Пределы/Предупр.)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
4-1* Motor	r Limits (Пределы двигателя)					
	Motor Speed Direction (Направление	[2] Both directions (O6a				
4-10	вращения двигателя)	направления)	Все наборы	FALSE	_	Uint8
	Motor Speed Low Limit [Hz] (Нижний					
4-12	предел скорости двигателя [Гц])	0 Гц	Все наборы	FALSE	-1	Uint16
	Motor Speed High Limit [Hz] (Верхний					
4-14	предел скорости двигателя [Гц])	65 Гц	Все наборы	FALSE	-1	Uint16
	Torque Limit Motor Mode					
4-16	(Двигательн.режим с огранич. момента)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Torque Limit Generator Mode (Генераторн.					
4-17	режим с огранич. момента)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
4-18	Current Limit (Предел по току)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Max Output Frequency (Макс. выходная					
4-19	частота)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	-1	Uint16
4-2* Limit	Factors (Предельные коэф.)					
	Torque Limit Factor Source	[0] No function (He				
4-20	(Источн.предельн.коэф.момента)	используется)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Speed Limit Factor Source	[0] No function (He				
4-21	(Источн.предельн.коэф.скорости)	используется)	Все наборы	TRUE	_	Uint8

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
	Break Away Boost (Форсирование					
4-22	опрокидывания)	[0] Off (Выкл.)	Все наборы	FALSE	-	Uint8
4-3* Moto	r Fb Monitor (Контроль ОС двиг.)					
	Motor Feedback Loss Function (Функция					
4-30	при потере ОС двигателя)	[0] Disabled (Запрещено)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Motor Feedback Speed Error (Ошибка					
4-31	скорости ОС двигателя)	20 Гц	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Motor Feedback Loss Timeout (Тайм-аут при					
4-32	потере ОС двигателя)	0,05 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
4-4* Adj. V	Varnings 2 (Настр. предупр. 2)					
	Warning Freq. Low (Предупреждение о					
4-40	низкой частоте)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Warning Freq. High (Предупреждение о					
4-41	высокой частоте)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Adjustable Temperature Warning					
	(Настраиваемое предупреждение о					
4-42	температуре)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint8
4-5* Adj. V	Varnings (Настр. предупр.)					
-	Warning Current Low (Предупреждение:					
4-50	низкий ток)	0 A	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Warning Current High (Предупреждение:					
4-51	высокий ток)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Warning Reference Low (Предупреждение:					
4-54	низкое задание)	-4999 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Warning Reference High (Предупреждение:					
4-55	высокое задание)	4999 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Warning Feedback Low (Предупреждение:	-4999 ед. управл.				
4-56	низкий сигнал ОС)	процессом	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Warning Feedback High (Предупреждение:					
4-57	высокий сигн. ОС)	4999 ед. управл. процессом	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Missing Motor Phase Function (Функция при		-			
4-58	обрыве фазы двигателя)	[1] On (Запрещено)	Все наборы	FALSE	_	Uint8
4-6* Speed	Вураss (Исключ. скорости)					
	Bypass Speed From [Hz] (Исключение					
4-61	скорости с [Гц])	0 Гц	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Bypass Speed To [Hz] (Исключение		•			
4-63	скорости до [Гц])	0 Гц	Все наборы	TRUE	-1	Uint16



5.2.6 5-** Digital In/Out (Цифр. вход/выход)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
5-0* Digita	l I/O mode (Реж. цифр. вв/выв)					
	Digital I/O Mode (Режим цифрового ввода/					
5-00	вывода)	[0] PNP	1 настройка	FALSE	-	Uint8
5-01	Terminal 27 Mode (Клемма 27, режим)	[0] Input (Вход)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
5-02	Terminal 29 Mode (Клемма 29, режим)	[0] Input (Вход)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
5-1* Digita	l Inputs (Цифровые входы)					
	Terminal 18 Digital Input (Клемма 18,					
5-10	цифровой вход)	[8] Start (Пуск)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Terminal 19 Digital Input (Клемма 19,					
5-11	цифровой вход)	[10] Reversing (Реверс)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Terminal 27 Digital Input (Клемма 27,					
5-12	цифровой вход)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Terminal 29 Digital Input (Клемма 29,					
5-13	цифровой вход)	[14] Jog (Фикс. част.)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Terminal 32 Digital Input (Клемма 32,	[0] No operation (He				
5-14	цифровой вход)	используется)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Terminal 33 Digital Input (Клемма 33,	[16] Preset ref bit 0				
5-15	цифровой вход)	(Предуст. зад., бит 0)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Terminal 31 Digital Input (Клемма 31,	[0] No operation (He				
5-16	цифровой вход)	используется)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
5-3* Digita	l Outputs (Цифровые выходы)					
	Terminal 27 Digital Output (Клемма 27,	[0] No operation (He				
5-30	цифровой выход)	используется)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Terminal 29 Digital Output (Клемма 29,	[0] No operation (He				
5-31	цифровой выход)	используется)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	On Delay, Digital Output (Задержка					
5-34	включения, цифровой выход)	0,01 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Off Delay, Digital Output (Задержка					
5-35	выключения, цифровой выход)	0,01 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
5-4* Relay	s (Реле)					
5-40	Function Relay (Реле функций)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	On Delay, Relay (Задержка включения,					
5-41	реле)	0,01 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Off Delay, Relay (Задержка выключения,					
5-42	реле)	0,01 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
5-5* Pulse	Input (Импульсный вход)					
	Term. 29 Low Frequency (Клемма 29, мин.					
5-50	частота)	4 Гц	Все наборы	TRUE	0	Uint32
	Term. 29 High Frequency (Клемма 29, макс.					
5-51	частота)	32000 Гц	Все наборы	TRUE	0	Uint32
	Term. 29 Low Ref./Feedb. Value (Клемма 29,		· ·			
5-52	мин. задание/обр. связь)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Term. 29 High Ref./Feedb. Value (Клемма 29,					
5-53	макс. задание/обр. связь)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Term. 33 Low Frequency (Клемма 33, мин.		· ·			
5-55	частота)	4 Гц	Все наборы	TRUE	0	Uint32
	Term. 33 High Frequency (Клемма 33, макс.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			
5-56	частота)	32000 Гц	Все наборы	TRUE	0	Uint32



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
	Term. 33 Low Ref./Feedb. Value (Клемма 33,					
5-57	мин. задание/обр. связь)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Term. 33 High Ref./Feedb. Value (Клемма 33,					
5-58	макс. задание/обр. связь)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-3	Int32
5-6* Pulse	Output (Импульсный выход)					
	Terminal 27 Pulse Output Variable (Клемма	[0] No operation (He				
5-60	27, переменная импульс.выхода)	используется)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Pulse Output Max Freq 27 (Макс.частота					
5-62	имп.выхода №27)	5000 Гц	Все наборы	TRUE	0	Uint32
	Terminal 29 Pulse Output Variable (Клемма	[0] No operation (He				
5-63	29,переменная импульс.выхода)	используется)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Pulse Output Max Freq 29 (Макс.частота					
5-65	имп.выхода №29)	5000 Гц	Все наборы	TRUE	0	Uint32
5-7* 24V E	ncoder Input (Вход энкодера 24 В)					
	Term 32/33 Pulses Per Revolution (Клеммы					
5-70	32/33, число имп. на об.)	1024 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	Term 32/33 Encoder Direction (Клеммы	[0] Clockwise (По часовой				
5-71	32/33, направление энкодера)	стрелке)	Все наборы	FALSE	_	Uint8
5-9* Bus C	ontrolled (Управление по шине)					
	Digital & Relay Bus Control (Управление					
5-90	цифр. и релейн. шинами)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint32
	Pulse Out 27 Bus Control (Имп. вых №27,					
5-93	управление шиной)	0 %	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Pulse Out 27 Timeout Preset (Имп. выход					
5-94	№27, предуст. тайм-аута)	0 %	1 настройка	TRUE	-2	Uint16
	Pulse Out 29 Bus Control (Имп. вых №29,					
5-95	управление шиной)	0 %	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Pulse Out 29 Timeout Preset (Имп. выход					
5-96	№29, предуст. тайм-аута)	0 %	1 настройка	TRUE	-2	Uint16





5.2.7 6-** Analog In/Out (Аналог.ввод/вывод)

Πар. № #	Описание параметра g I/O Mode (Реж. аналог. вв/выв)	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
0-0" Allalo	Live Zero Timeout Time (Время тайм-аута					
6-00		10 c	Peo uafonu	TRUE	0	Uint8
0-00	нуля)	10 C	Все наборы	INUE	0	UIIILO
6.01	Live Zero Timeout Function (Функция при	[0] Off (D)	D 6	TOUE		11:+0
6-01	тайм-ауте нуля)	[0] Off (Выкл.)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
6-1* Analo	g Input 53 (Аналоговый вход 53)					
	Terminal 53 Low Voltage (Клемма 53,	0.07.0				
6-10	низкое напряжение)	0,07 B	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Terminal 53 High Voltage (Клемма 53,	40.0				
6-11	высокое напряжение)	10 B	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Terminal 53 Low Current (Клемма 53, малый					
6-12	ток)	4 MA	Все наборы	TRUE	-5	Uint16
	Terminal 53 High Current (Клемма 53,					
6-13	большой ток)	20 мА	Все наборы	TRUE	-5	Uint16
	Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value (Клемма					
6-14	53, мин. задание/обр. связь)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Terminal 53 High Ref./Feedb. Value (Клемма					
6-15	53, макс. задание/обр. связь)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Terminal 53 Filter Time Constant (Клемма					
6-16	53, постоянн. времени фильтра)	0,01 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
		[1] Voltage Mode (Режим				
6-19	Terminal 53 mode (Режим клеммы 53)	напряжения)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
6-2* Analo	g Input 54 (Аналоговый вход 54)					
	Terminal 54 Low Voltage (Клемма 54,					
6-20	низкое напряжение)	0,07 B	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Terminal 54 High Voltage (Клемма 54,					
6-21	высокое напряжение)	10 B	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Terminal 54 Low Current (Клемма 54, малый					
6-22	ток)	4 mA	Все наборы	TRUE	-5	Uint16
	Terminal 54 High Current (Клемма 54,					
6-23	большой ток)	20 мА	Все наборы	TRUE	-5	Uint16
	Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value (Клемма					
6-24	54, мин. задание/обр. связь)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Terminal 54 High Ref./Feedb. Value (Клемма	, ,				
6-25	54, макс. задание/обр. связь)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Terminal 54 Filter Time Constant (Клемма					
6-26	54, пост. времени фильтра)	0,01 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	- The state of the	[1] Voltage Mode (Режим				
6-29	Terminal 54 Mode (Режим клеммы 54)	напряжения)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	g/Digital Output 45 (Аналогов./цифр. выход	•	Пастрочна	THOL		Onico
6-70 Allalo	Terminal 45 Mode (Режим клеммы 45)	[0] 0–20 mA	Все наборы	TRUE	_	Uint8
0-70	Terminal 45 Analog Output (Клемма 45,		все наооры	TROL	_	Ollito
6-71	аналоговый выход)	[0] No operation (He	Все наборы	TRUE		Uint8
0-71		используется)	ьсе наооры	INUE	-	OIIILO
6 72	Terminal 45 Digital Output (Клемма 45,	[0] No operation (He	Dec	TOLIF		11:-40
6-72	цифровой выход)	используется)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
6.70	Terminal 45 Output Min Scale (Клемма 45,			TO. 1-		
6-73	мин. шкала выхода)	0 %	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Terminal 45 Output Max Scale (Клемма 45,				_	
6-74	макс. шкала выхода)	100 %	Все наборы	TRUE	-2	Uint16



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз	Тип
					ования	
	Terminal 45 Output Bus Control (Клемма 45,					
6-76	выход при управлении по шине)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
6-9* Analo	g/Digital Output 42 (Аналогов./цифр. выход	42)				
6-90	Terminal 42 Mode (Клемма 42, режим)	[0] 0-20 мА	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Terminal 42 Analog Output (Клемма 42,	[0] No operation (He				
6-91	аналоговый выход)	используется)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Terminal 42 Digital Output (Клемма 42,	[0] No operation (He				
6-92	цифровой выход)	используется)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Terminal 42 Output Min Scale (Клемма 42,					
6-93	мин. шкала выхода)	0 %	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Terminal 42 Output Max Scale (Клемма 42,					
6-94	макс. шкала выхода)	100 %	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
·	Terminal 42 Output Bus Control (Клемма 42,					
6-96	выход при управлении по шине)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16

5.2.8 7-** Controllers (Контроллеры)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
7-0* Speed	d PID Ctrl. (ПИД-регулят. скор.)					
	Speed PID Feedback Source (Ист. сигн. ОС					
7-00	ПИД-рег. скор.)	[20] None (Отсутствует)	Все наборы	FALSE	-	Uint8
	Speed PID Proportional Gain					
7-02	(Усил.пропорц.звена ПИД-регулят.скор)	0,015 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-3	Uint16
	Speed PID Integral Time (Постоянн. интегр-					
7-03	я ПИД-регулят. скор.)	8 мс	Все наборы	TRUE	-4	Uint32
	Speed PID Differentiation Time (Постоянн.					
7-04	дифф-я ПИД-регулят. скор.)	30 мс	Все наборы	TRUE	-4	Uint16
	Speed PID Diff. Gain Limit (Пр.усил.в цепи					
7-05	дифф-я ПИД-рег.скор)	5 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Speed PID Lowpass Filter Time					
7-06	(Пост.вр.фильт.ниж.част.ПИД-рег.скор.)	10 мс	Все наборы	TRUE	-4	Uint16
	Speed PID Feedback Gear Ratio (Перед-е					
7-07	отн-е ОС для ПИД ск-сти)	1 Отсутствует	Все наборы	FALSE	-4	Uint32
	Speed PID Feed Forward Factor (Коэфф. пр.					
7-08	св. ПИД-рег. скор.)	0 %	Все наборы	FALSE	0	Uint16
7-1* Torqu	ie PID Ctrl. (Упр-е кр. мом. PI)					
	Torque PID Proportional Gain (Прпрц. к-т ус-					
7-12	я для рег-я прпрцинтегр. кр. мом.)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Torque PID Integration Time (Время интгр.					
7-13	для рег. прпрцинтегр. кр. мом.)	0,020 c	Все наборы	TRUE	-3	Uint16
7-2* Proce	ss Ctrl. Feedb (ОС д/управл. проц.)					
	Process CL Feedback 1 Resource (Источник	[0] No function (Нет				
7-20	ОС 1 для упр. процессом)	функции)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Process CL Feedback 2 Resource (Источник					
7-22	ОС 2 для упр. процессом)	[0] Нет функции	Все наборы	TRUE	_	Uint8
7-3* Proce	ss PID Ctrl. (Упр.ПИД-рег.проц.)	•				
	Process PID Normal/ Inverse Control (Hopm./					
7-30	инв. реж. упр. ПИД-рег. пр.)	[0] Normal (Нормальный)	Все наборы	TRUE	_	Uint8



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
7-31	Process PID Anti Windup (Антираскрутка ПИД-рег. проц.)	[1] On (Вкл.)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
7 31	Process PID Start Speed (Скорость пуска	[1] OH (BKH.)	все наооры	TROE		Onto
7-32	ПИД-рег. пр.)	0 об/мин	Все наборы	TRUE	67	Uint16
7-32	Process PID Proportional Gain (Проп. коэфф.	О ОО/МИН	все наооры	TNOL	07	Onicio
7-33	ус. ПИД-рег. проц.)	0,01 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Process PID Integral Time (Пост. врем.					
7-34	интегрир. ПИД-рег. проц.)	9999 с	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Process PID Differentiation Time					
7-35	(Постоянная врем. дифф. ПИД-рег. проц.)	0 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Process PID Diff. Gain Limit (ПУ цепи					
7-36	дифф.ПИД-рег.пр.)	5 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Process PID Feed Forward Factor (Коэфф. пр.					
7-38	св. ПИД-рег. пр.)	0 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	On Reference Bandwidth (Зона					
7-39	соответствия заданию)	5 %	Все наборы	TRUE	0	Uint8
7-4* Adv. I	Process PID I (Расш. упр. ПИД-рег. проц. I)	!				
	Process PID I-part Reset (Сброс I части ПИД-					
7-40	рег. пр.)	[0] No (Нет)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Process PID Output Neg. Clamp (Отр. выход					
7-41	ПИД-рег. пр. зажим)	-100 %	Все наборы	TRUE	0	Int16
	Process PID Output Pos. Clamp (Пол. выход					
7-42	ПИД-рег. пр. зажим)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Int16
	Process PID Gain Scale at Min. Ref. (Масштаб					
7-43	усил. ПИД-рег. пр. на мин. зад.)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Int16
	Process PID Gain Scale at Max. Ref. (M-6 yc.					
7-44	ПИД-рег. пр. на макс. зад.)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Int16
	Process PID Feed Fwd Resource (Ресурс пр.	[0] No function (He				
7-45	св. ПИД-рег. пр.)	используется)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Process PID Feed Fwd Normal/ Inv. Ctrl.					
	(ПИД-рег.проц., прям.связь, норм./инв.					
7-46	упр.)	[0] Normal (Нормальный)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
7-48	PCD Feed Forward (Прямая связь PCD)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Process PID Output Normal/ Inv. Ctrl. (ПИД-					
7-49	рег.проц., прям.связь, норм./инв. упр.)	[0] Normal (Нормальный)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
7-5* Adv. I	Process PID II (Доп. ПИД-регулятор процесса	II)				
	Process PID Extended PID (ПИД-рег. проц.,					
7-50	расш. ПИД-рег.)	[1] Enabled (Разрешено)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Process PID Feed Fwd Gain (Увел. пр. св.					
7-51	ПИД-рег. проц.)	1 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Process PID Feed Fwd Ramp up (Разгон пр.					
7-52	св. ПИД-рег. пр.)	0,01 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Process PID Feed Fwd Ramp down (Замедл.					
7-53	пр. св. ПИД-рег. пр.)	0,01 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Process PID Ref. Filter Time (Зад. ПИД-рег.					
7-56	пр. вр. фильтра)	0,001 c	Все наборы	TRUE	-3	Uint16
	Process PID Fb. Filter Time (Обр. связь ПИД-					
7-57	рег. пр., вр. фильтра)	0,001 c	Все наборы	TRUE	-3	Uint16
7-6* Feedb	раск Conversion (Преобразование обратной	связи)				
	Feedback 1 Conversion (Преобразование					
7-60	сигнала ОС 1)	[0] Linear (Линейное)	Все наборы	TRUE	_	Uint8



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффици	Тип
			параметров	во время	ент	
				работы	преобраз	
					ования	
	Feedback 2 Conversion (Преобразование					
7-62	сигнала ОС 2)	[0] Linear (Линейное)	Все наборы	TRUE	-	Uint8

5.2.9 8-** Communications and Options (Связь и доп. устр.)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
8-0* Gener	al Settings (Общие настройки)					
		[0] Digital and ctrl.word				
8-01	Control Site (Место управления)	(Цифр.и кмнд.слово)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
8-02	Control Source (Источник управления)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Control Timeout Time (Время таймаута					
8-03	управления)	1 c	1 настройка	TRUE	-1	Uint16
	Control Timeout Function (Функция					
8-04	таймаута управления)	[0] Off (Выкл.)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
8-07	Diagnosis Trigger (Запуск диагностики)	[0] Disable (Запрещено)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
8-1* Ctrl. V	Vord Settings (Настр. командн. сл.)					
	Control Word Profile (Профиль командного					
8-10	слова)	[0] FC profile (Профиль FC)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Configurable Control Word CTW	[1] Profile default (Проф. по				
8-14	(Конфигурир. слово управления CTW)	умолч.)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
8-19	Product Code (Код изделия)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	0	Uint32
8-3* FC Po	rt Settings (Настройки порта ПЧ)					
8-30	Protocol (Протокол)	[0] FC	1 настройка	TRUE	-	Uint8
8-31	Address (Адрес)	1 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint8
8-32	Baud Rate (Скорость передачи данных)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Parity / Stop Bits (Биты контроля четности/					
8-33	стоповые биты)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Minimum Response Delay (Минимальная					
8-35	задержка реакции)	0,01 c	1 настройка	TRUE	-3	Uint16
	Maximum Response Delay (Максимальная					
8-36	задержка реакции)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	-3	Uint16
	Maximum Inter-char delay (Макс. задержка					
8-37	между символами)	0,025 c	1 настройка	TRUE	-3	Uint16
8-4* FC MC	protocol set (Уст. прот-ла FC MC)					
	PCD Write Configuration (Конфиг-е записи					
8-42	PCD)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	PCD Read Configuration (Конфиг-е чтения					
8-43	PCD)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	-	Uint8
8-5* Digita	I/Bus (Цифровое/Шина)					
		[3] Logic OR (Логическое				
8-50	Coasting Select (Выбор выбега)	или)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Quick Stop Select (Выбор быстрого	[3] Logic OR (Логическое				
8-51	останова)	или)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	DC Brake Select (Выбор торможения пост.	[3] Logic OR (Логическое				
8-52	током)	или)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
		[3] Logic OR (Логическое				
8-53	Start Select (Выбор пуска)	или)	Все наборы	TRUE	_	Uint8



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
		[3] Logic OR (Логическое				
8-54	Reversing Select (Выбор реверса)	или)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
8-55	Set-up select (Выбор набора)	[3] Logic OR (Логическое ИЛИ)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Preset Reference Select (Выбор	[3] Logic OR (Логическое				
8-56	предустановленного задания)	или)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Profidrive OFF2 Select (Выбор пар. OFF2	[3] Logic OR (Логическое				
8-57	Profidrive)	или)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Profidrive OFF3 Select (Выбор пар. OFF3	[3] Logic OR (Логическое				
8-58	Profidrive)	или)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
8-7* BACne	et					
	Protocol Firmware version (Версия					
8-79	протокола микропрограммы)	Предел выражения	1 настройка	FALSE	-2	Uint16
8-8* FC Po	rt Diagnostics (Диагностика порта FC)					
	Bus Message Count (Счетчик сообщений					
8-80	при управ. по шине)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Bus Error Count (Счетчик ошибок при					
8-81	управ. по шине)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Slave Messages Rcvd (Получ. сообщ. от					
8-82	подчин-го)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Slave Error Count (Подсчет ошибок					
8-83	подчиненного устройства)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
8-84	Slave Messages Sent (Отправ. сообщ. подчин.)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Slave Timeout Errors (Ошибки тайм-аута					
8-85	подч.)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Reset FC port Diagnostics (C6poc	[0] Do not reset (He				
8-88	диагностики порта ПЧ)	сбрасывать)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
8-9* Bus Fo	eedback (Фикс.част.по шине)	!				
	Bus Jog 1 Speed (Фикс. скор. 1, уст. по					
8-90	шине)	100 об/мин	Все наборы	TRUE	67	Uint16
8-91	Bus Jog 2 Speed (Фикс. скор. 2, уст. по шине)	200 об/мин	Все наборы	TRUE	67	Uint16

5.2.10 9-** PROFIdrive

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффициен	Тип
			параметров	во время	т	
				работы	преобразова	
					ния	
9-00	Setpoint (Уставка)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Actual Value (Фактическое					
9-07	значение)	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	PCD Write Configuration					
9-15	(Конфиг-е записи PCD)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	_	Uint16
	PCD Read Configuration					
9-16	(Конфиг-е чтения PCD)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	_	Uint16
9-18	Node Address (Адрес узла)	126 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint8
	Drive Unit System Number					
	(Системный номер блока					
9-19	привода)	1037 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16





Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффициен т преобразова ния	Тип
	Telegram Selection (Выбор					
9-22	телеграммы)	[100] None (Отсутствует)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Parameters for Signals					
9-23	(Параметры сигналов)	0	Все наборы	TRUE	_	Uint16
	Parameter Edit (Редактирование					
9-27	параметра)	[1] Enabled (Разрешено)	1 настройка	FALSE	-	Uint16
	Process Control (Управление	[1] Enable cyclic master				
9-28	процессом)	(Разреш.циклич.ведущ.)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
	Fault Message Counter (Счетчик					
9-44	сообщений о неисправностях)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
9-45	Fault Code (Код неисправности)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Fault Number (Номер					
9-47	неисправности)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Fault Situation Counter (Счетчик					
9-52	ситуаций неисправности)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PROFIBUS Warning Word (Слово					
9-53	предупреждения PROFIBUS)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	V2
	Actual Baud Rate (Фактическая	[255] No baudrate found				
9-63	скорость передачи)	(Скор.перед.не опред)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Device Identification					
9-64	(Идентификация устройства)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Profile Number (Homep	,, .		-		
9-65	профиля)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	OctStr[0]
	Control Word 1 (Командное			-		
9-67	слово 1)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	V2
	Status Word 1 (Слово состояния			-		
9-68	1)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	V2
	Programming Set-up	[9] Active Set-up		-		
9-70	(Программирование набора)	(Активный набор)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	PROFIBUS Save Data Values	(е.				
	(Сохранение значений данных					
9-71	PROFIBUS)	[0] Off (Выкл.)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	PROFIBUSDriveReset (C6poc	[0] No action (Нет	Бес пасорь.			
9-72	привода PROFIBUS)	действия)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
	DO Identification	денегония	· ··ac·po····a			
9-75	(Идентификация DO)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Defined Parameters (1)	o o regionale	эсс насоры	11102	 	
9-80	(Заданные параметры (1))	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	Defined Parameters (2)	o o regionale	эсс наооры	.,,,,,,,,	 	
9-81	(Заданные параметры (2))	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	Defined Parameters (3)	o o ley le ibyei	эсс наооры	, , , LJL	 	JIIII
9-82	(Заданные параметры (3))	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	Defined Parameters (4)	o o icy icibyei	эсс наооры	, , , LJL	 	JIIII
9-83	(Заданные параметры (4))	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
, 03	Defined Parameters (5)	o orcyrerbyer	ъсс наобры	IALJE		JIIIII
9-84	(Заданные параметры (5))	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
J 'U T	Сhanged Parameters (1)	o Orcy (cribyer	рсе наооры	IALSE		UIIILIU
0_00	(Измененные параметры (1))	0.01011010101	Rea ushani	EVICE	_	Hint16
9-90		0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	Changed Parameters (2)	i l		1	1	



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффициен	Тип
			параметров	во время	т	
				работы	преобразова	
					ния	
	Changed Parameters (3)					
9-92	(Измененные параметры (3))	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	Changed Parameters (4)					
9-93	(Измененные параметры (4))	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	Changed Parameters (5)					
9-94	(Измененные параметры (5))	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
	PROFIBUS Revision Counter					
9-99	(Счет-к изм-й PROFIBUS)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16

5.2.11 12-** Ethernet

Пар. № #	Описание параметра	Значение по	2 набора	Изменение	Коэффициент	Тип
		умолчанию	параметров	во время	преобразова	
				работы	ния	
12-0* IP Set	tings (Настройки IP)					
	IP Address Assignment					
12-00	(Назначение адреса ІР)	[10] DCP	1 настройка	TRUE	-	Uint8
12-01	IP Address (Адрес IP)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	OctStr[4]
12-02	Subnet Mask (Маска подсети)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	OctStr[4]
	Default Gateway (Межсетев. шлюз					
12-03	по умолч.)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	OctStr[4]
12-04	DHCP Server (Сервер DHCP)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	OctStr[4]
	Lease Expires (Истек срок					
12-05	владения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	TimD
12-06	Name Servers (Серверы имен)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	OctStr[4]
12-07	Domain Name (Имя домена)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	VisStr[48]
12-08	Host Name (Имя хоста)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	VisStr[48]
	Physical Address (Физический					
12-09	адрес)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	VisStr[17]
12-1* Ether	net Link Parameters (Параметры кана	ала Ethernet)				
12-10	Link Status (Состояние связи)	[0] No Link (Нет связи)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
12-11	Link Duration (Продолжит. связи)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	0	TimD
	Auto Negotiation (Автомат.					
12-12	согласован.)	[1] On (Включена)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
12-13	Link Speed (Скорость связи)	[0] None (Отсутствует)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
		[1] Full Duplex				
12-14	Link Duplex (Дуплексн. связь)	(Полнодуплек.)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
12-8* Other	Ethernet Services (Доп. службы Ethe	ernet)				
		[0] Disabled				
12-80	FTP Server (Сервер FTP)	(Запрещено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
		[0] Disabled				
12-81	HTTP Server (Сервер HTTP)	(Запрещено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
		[0] Disabled				
12-82	SMTP Service (Сервер SMTP)	(Запрещено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Transparent Socket Channel Port					
12-89	(Прозрач. порт канала сокета)	4000 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
12-9* Adva	nced Ethernet Services (Расшир. служ	бы Ethernet)				
	Cable Diagnostic (Диагностика	[0] Disabled				
12-90	кабеля)	(Запрещено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Auto Cross Over					
12-91	(Автопересечение)	[1] Enabled (Разрешено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8



Пар. № #	Описание параметра	Значение по	2 набора	Изменение	Коэффициент	Тип
		умолчанию	параметров	во время	преобразова	
				работы	ния	
12-92	IGMP Snooping (Слежение IGMP)	[1] Enabled (Разрешено)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Cable Error Length (Ошибка в					
12-93	длине кабеля)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
	Broadcast Storm Protection (Защита					
12-94	«лавины» широковещ. пакетов)	-1 %	1 настройка	TRUE	0	Int8
		[0] Broadcast only				
	Broadcast Storm Filter (Фильтр	(Только циркул.				
12-95	«лавины» широковещ. пакетов)	рассыл.)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
12-96	Port Config (Конф. порта)	Предел выражения	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Interface Counters (Интерф.					
12-98	счетчики)	4000 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint32
12-99	Media Counters (Медиа счетчики)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint32

5.2.12 13-** Smart Logic Control (Интеллектуальная логика)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
13-0* SLC :	Settings (Настройка SLC)					
	SL Controller Mode (Режим контроллера					
13-00	SL)	[0] Off (Выкл.)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
		[39] Start command				
13-01	Start Event (Событие запуска)	(Команда пуска)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
		[40] Drive stopped (Привод				
13-02	Stop Event (Событие останова)	остановлен)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
		[0] Do not reset SLC (He				
13-03	Reset SLC (C6poc SLC)	сбрасывать SLC)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
13-1* Com	parators (Компараторы)					
13-10	Comparator Operand (Операнд сравнения)	[0] Disabled (Запрещено)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
		[1] Approx.Equal (~) (≈				
13-11	Comparator Operator (Оператор сравнения)	(равно))	1 настройка	TRUE	-	Uint8
13-12	Comparator Value (Результат сравнения)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	-3	Int32
13-2* Time	rs (Таймеры)					
	SL Controller Timer (Таймер контроллера					
13-20	SL)	0 c	1 настройка	TRUE	-2	Uint32
13-4* Logic	Rules (Правила логики)					
	Logic Rule Boolean 1 (Булева переменная					
13-40	логич.соотношения 1)	[0] False	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Logic Rule Operator 1 (Оператор					
13-41	логического соотношения 1)	[0] Disabled (Запрещено)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Logic Rule Boolean 2 (Булева переменная					
13-42	логич.соотношения 2)	[0] False	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Logic Rule Operator 2 (Оператор					
13-43	логического соотношения 2)	[0] Disabled (Запрещено)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Logic Rule Boolean 3 (Булева переменная					
13-44	логич.соотношения 3)	[0] False	1 настройка	TRUE	_	Uint8
13-5* State	s (Состояние)					
	SL Controller Event (Событие контроллера					
13-51	SL)	[0] False	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	SL Controller Action (Действие контроллера					
13-52	SL)	[0] Disabled (Запрещено)	1 настройка	TRUE	-	Uint8





5.2.13 14-** Special Functions (Специальные функции)

Πap. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
	ter Switching (Коммут. инвертора)		D (TOUE		11: 10
14-01	Switching Frequency (Частота коммутации)	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-	Uint8
14-03	Overmodulation (Сверхмодуляция)	[1] On (Вкл.)	Все наборы	FALSE	-	Uint8
	Dead Time Compensation Level (Уровень	_			_	
14-07	компенсации времени простоя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	Uint8
	Damping Gain Factor (Коэффициент					
14-08	усиления подавления)	96 %	Все наборы	TRUE	0	Uint8
	Dead Time Bias Current Level (Уровень тока					
14-09	поправки времени простоя)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	Uint8
14-1* Main	s On/Off (Вкл./Выкл. сети)	<u> </u>				
		[0] No function (He				
14-10	Mains Failure (Отказ питания)	используется)	Все наборы	FALSE	-	Uint8
	Mains Voltage at Mains Fault (Напряжение					
14-11	сети при отказе питания)	342 B	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Function at Mains Imbalance (Функция при					
14-12	асимметрии сети)	[0] Trip (Отключение)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Kin. Backup Trip Recovery Level (Уровень					
	восстановления при кинетическом					
14-15	резерве с отключением)	200,000 ед. изм.сигнала ОС	Все наборы	TRUE	-3	Uint32
14-2* Rese	t Functions (Сброс отключения)					
		[0] Manual reset (C6poc				
14-20	Reset Mode (Режим сброса)	вручную)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
	Automatic Restart Time (Время автом.	,,,,				
14-21	перезапуска)	10 c	Все наборы	TRUE	0	Uint16
		[0] Normal operation				
14-22	Operation Mode (Режим работы)	(Обычная работа)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Trip Delay at Current Limit (Задрж. откл.	, ,				
14-24	при прд. токе)	60 c	Все наборы	TRUE	0	Uint8
	Trip Delay at Torque Limit (Задержка			-		
14-25	отключ.при пред. моменте)	60 c	Все наборы	TRUE	0	Uint8
	Action At Inverter Fault (Зад. отк. при	[1] Warning			_	
14-27	неисп. инв.)	(Предупреждение)	Все наборы	TRUE	_	Uint8
1127	Production Settings (Производственные	[0] No action (Her	вес паооры	11102		Onito
14-28	настройки)	действия)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
14-29	Service Code (Сервисный номер)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	ent Limit Ctrl. (Регул.пределов тока)	o olcylcibyei	т настроика	INOL	0	Ollitoz
14-5 Cuite	Current Lim Ctrl, Proportional Gain (Регул-р					
14-30	предела по току, пропорц.усил)	100 %	Все наборы	TRUE	0	Uint16
14-30		100 %	все наооры	INUE	U	UIIILIO
14 21	Current Lim Ctrl, Integration Time (Регул-р	0.002 -	D6	TOUE	,	l line16
14-31	предела по току,время интегр.)	0,002 c	Все наборы	TRUE	-3	Uint16
11.22	Current Lim Ctrl, Filter Time (Регул-р	_		TOUE		
14-32	предела по току, время фильтра)	5 мс	Все наборы	TRUE	-4	Uint16
14-4* Ener	gy Optimising (Опт. энергопотр.)					
	VT Level (Уровень изменяющ. крутящ.					
14-40	момента)	66 %	Все наборы	FALSE	0	Uint8
	AEO Minimum Magnetisation (Мин.					
14-41	намагничивание АОЭ)	66 %	Все наборы	FALSE	0	Uint8
14-5* Envir	onment (Окружающая среда)					
14-50	RFI Filter (Фильтр ВЧ-помех)	[2] Grid type (Тип сети)	1 настройка	FALSE	-	Uint8

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
	DC-Link Voltage Compensation (Корр.нап.					
14-51	на шине пост.т)	[1] On (Вкл.)	Все наборы	FALSE	-	Uint8
		[5] Constant-on mode				
		(Режим: постоянно				
14-52	Fan Control (Упр. вентилят.)	включен)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
14-55	Output Filter (Выходной фильтр)	[0] No Filter (Нет фильтра)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
14-6* Auto	Derate (Автоматич. снижение номинальны					
	Min Switch Frequency (Мин. частота					
14-63	модуляции)	[2] 2.0 kHz (2,0 кГц)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
	Dead Time Compensation Zero Current					
	Level (Уровень нулевого тока при					
14-64	компенсации времени простоя)	[0] Disabled (Запрещено)	Все наборы	FALSE	_	Uint8
	Speed Derate Dead Time Compensation					
	(Компенсация времени простоя при					
14-65	снижении ном. скорости)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	Uint16
14-8* Opti	ons (Доп-но)					
		[0] Protect Option Config.				
	Option Detection (Обнаружение	(Защита конфигурации доп.				
14-89	дополнительного устройства)	устройства)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
14-9* Fault	: Settings (Уст-ки неиспр.)					
		[3] Trip Lock (Отключение с				
14-90	Fault Level (Уровень отказа)	блокировкой)	Все наборы	TRUE	_	Uint8

5.2.14 15-** Drive Information (Информация о приводе)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
15-0* Opei	rating Data (Рабочие данные)					
15-00	Operating hours (Время работы в часах)	0 ч	1 настройка	TRUE	74	Uint32
15-01	Running Hours (Наработка в часах)	0 ч	1 настройка	TRUE	74	Uint32
15-02	kWh Counter (Счетчик кВтч)	0 кВтч	1 настройка	TRUE	75	Uint32
15-03	Power Up's (Кол-во включений питания)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
15-04	Over Temp's (Кол-во перегревов)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
15-05	Over Volt's (Кол-во перенапряжений)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
		[0] Do not reset (He				
15-06	Reset kWh Counter (Сброс счетчика кВтч)	сбрасывать)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Reset Running Hours Counter (Сброс	[0] Do not reset (He				
15-07	счетчика наработки)	сбрасывать)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
15-3* Alarr	m Log (Журнал неиспр.)					
	Alarm Log: Error Code (Журнал					
15-30	неисправностей: код ошибки)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint8
	InternalFaultReason (Журнал					
15-31	неисправностей: Значение)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Int16
15-4* Drive	e Identification (Идентиф. привода)					
15-40	FC Туре (Тип ПЧ)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[7
15-41	Power Section (Силовая часть)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[20]
15-42	Voltage (Напряжение)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[20]
15-43	Software Version (Версия ПО)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[20]



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
	Ordered TypeCode (Начальное					
15-44	обозначение)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[41]
	Actual Typecode String (Текущее					
15-45	обозначение)	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	VisStr[40]
	Drive Ordering No (Номер заказанного					
15-46	привода)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[9]
15-48	LCP Id No (Идент. номер LCP)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[21]
	SW ID Control Card (№ версии ПО платы					
15-49	управления)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[21]
	SW ID Power Card (№ версии ПО силовой					
15-50	платы)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[21]
	Drive Serial Number (Серийный номер					
15-51	привода)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[13]
	Power Card Serial Number (Серийный №					
15-53	силовой платы)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[21]
15-6* Optio	on Ident (Идентиф. опций)					
	Option Mounted (Доп. устройство					
15-60	установлено)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	VisStr[30]
	Option SW Version (Версия прогр. обеспеч.					
15-61	доп. устр.)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	VisStr[20]
	Option Ordering No (Номер для заказа					
15-62	доп. устройства)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	VisStr[8]
	Option Serial No (Серийный номер доп.					
15-63	устройства)	Предел выражения	Все наборы	FALSE	0	VisStr[18]
	Option in Slot A (Доп. устройство в гнезде					
15-70	A)	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	VisStr[30]
	Slot A Option SW Version (Версия ПО доп.					
15-71	устройства А)	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	VisStr[20]
15-9* Paraı	meter Info (Информац.о парам.)					
15-92	Defined Parameters (Заданные параметры)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
15-97	Application Type (Тип применения)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
15-98	Drive Identification (Идентиф. привода)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	VisStr[56]
	Parameter Metadata (Метаданные					
15-99	параметра)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	Uint16

5.2.15 16-** Data Read-outs (Показания)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффицие нт преобразов	Тип
				,	ания	
16-0* Gene	eral Status (Общее состояние)					
16-00	Control Word (Командное слово)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
16-01	Reference [Unit] (Задание [ед. измер.])	0 ед. изм. сигнала ОС	1 настройка	TRUE	-3	Int32
16-02	Reference [%] (Задание [%])	0 %	1 настройка	TRUE	-1	Int16
16-03	Status Word (Слово состояния)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
	Main Actual Value [%] (Основное					
16-05	фактич. значение [%])	0 %	1 настройка	TRUE	-2	Int16
	Custom Readout (Показ.по	0 ед. изм., выбр.				
16-09	выб.польз.)	пользователем	1 настройка	TRUE	-2	Int32
16-1* Moto	or Status (Состоян. двигателя)					

Значение по умолчанию

2 набора

Изменение

Коэффицие

Описание параметра

Пар. № #



Тип

параметров во время преобразов работы ания 16-10 Power [kW] (Мощность [кВт]) 0 кВт 1 настройка TRUE -3 Uint32 16-11 Power [hp] (Мощность [л. с.]) 0 л. с. 1 настройка TRUE -3 Uint32 Motor Voltage (Напряжение 16-12 двигателя) 0 B 1 настройка **TRUE** Uint32 -1 16-13 0 Гц **TRUE** Uint32 Frequency (Частота) 1 настройка -1 16-14 Motor Current (Ток двигателя) 0 A 1 настройка **TRUE** -2 Uint16 16-15 Frequency [%] (Частота [%]) 0 % 1 настройка TRUE -1 Uint16 16-16 **FALSE** -1 Int32 Torque [Nm] (Крутящий момент [H-м]) 0 Н∙м Все наборы Motor Thermal (Тепловая нагрузка 16-18 двигателя) 0 % 1 настройка **TRUE** 0 Uint8 Torque [%] (Крутящий момент [%]) 16-22 **FALSE** 0 Int16 0 % Все наборы 16-3* Drive Status (Состояние привода) DC Link Voltage (Напряжение цепи 16-30 0 B 1 настройка TRUE Uint32 пост. тока) 0 Brake Energy /2 min (Энергия 0 16-33 торможения/2 мин) 0 кВт Все наборы **FALSE** Uint32 16-34 Heatsink Temp. (Темп. радиатора) 0 °C TRUE 100 Int8 1 настройка Inverter Thermal (Тепловая нагрузка 16-35 инвертора) 0 % 1 настройка TRUE 0 Uint8 Inv. Nom. Current (Номинальный ток 16-36 0 A 1 настройка **TRUE** Uint16 инвертора) Inv. Max. Current (Макс. ток 16-37 инвертора) 0 A 1 настройка TRUE -2 Uint16 SL Controller State (Состояние SL 16-38 контроллера) **TRUE** 0 Uint8 0 Отсутствует 1 настройка Control Card Temp. (Температура 0 ℃ **FALSE** 100 Uint16 16-39 платы управления) Все наборы 16-5* Ref. & Feedb. (Задание и обр.связь) -1 16-50 External Reference (Внешнее задание) 0 % 1 настройка TRUE Int16 Feedback[Unit] (Обратная связь [ед. 16-52 TRUE Int32 изм.]) 0 ед. управл. процессом 1 настройка -3 Digi Pot Reference (Задание от 16-53 цифрового потенциометра) 0 Отсутствует Все наборы **FALSE** -2 Int16 Feedback [RPM] (Обратная связь [об/ 16-57 0 об/мин Все наборы **FALSE** 67 Int32 16-6* Inputs & Outputs (Входы и выходы) 16-60 Digital Input (Цифровой вход) 0 Отсутствует 1 настройка TRUE 0 Uint16 Terminal 53 Setting (Клемма 53, **TRUE** 16-61 настройка переключателя) Предел выражения 1 настройка Uint8 Analog Input 53 (Аналоговый вход 16-62 1 Отсутствует 1 настройка **TRUE** -2 Uint16 Terminal 54 Setting (Клемма 54, TRUE Uint8 16-63 настройка переключателя) Предел выражения 1 настройка Analog Input AI54 (Аналоговый вход 16-64 1 Отсутствует 1 настройка **TRUE** -2 Uint16 Analog Output 42 [mA] (Аналоговый 16-65 TRUE -2 Uint16 выход 42 [мА]) 0 мА 1 настройка 16-66 Digital Output (Цифровой выход) 0 Отсутствует 1 настройка TRUE 0 VisStr[5] Pulse Input 29[Hz] (Имп. вход №29

5

16-67

[Гц])

0 Отсутствует

Все наборы

FALSE

0

Int32



Danfoss

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффицие	Тип
			параметров	во время	нт	
				работы	преобразов	
					ания	
	Pulse Input 33 [Hz] (Имп. вход №33					
16-68	[Гц])	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Int32
	Pulse Output 27 [Hz] (Импульсный					
16-69	выход №27 [Гц])	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Int32
	Pulse Output 29 [Hz] (Импульсный					
16-70	выход №29 [Гц])	0 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Int32
16-71	Relay Output (Релейный выход)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
16-72	Counter A (Счетчик A)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Int16
16-73	Counter B (Счетчик B)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Int16
	Analog Output AO45 (Аналог. выход					
16-79	AO45)	0 мА	1 настройка	TRUE	-2	Uint16
16-8* Field	bus & FC Port (Fieldbus и порт ПЧ)	•				
	Fieldbus CTW 1 (Fieldbus, командное					
16-80	слово 1)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
16-82	Fieldbus REF 1 (Fieldbus, ЗАДАНИЕ 1)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Int16
	Comm. Option STW (Слово состояния					
16-84	доп. уст-ва связи)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
	FC Port CTW 1 (Порт ПЧ, ком. слово					
16-85	1)	1084 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	uint16
16-86	FC Port REF 1 (Порт ПЧ, ЗАДАНИЕ 1)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Int16
16-9* Diag	nosis Readouts (Показ.диагностики)	'				
	Alarm Word (Слово аварийной					
16-90	сигнализации)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Alarm Word 2 (Слово аварийной					
16-91	сигнализации 2)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Warning Word (Слово					
16-92	предупреждения)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Warning Word 2 (Слово					
16-93	предупреждения 2)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Ext. Status Word (Расш. слово					
16-94	состояния)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Ext. Status Word 2 (Расшир. слово					
16-95	состояния 2)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Alarm Word 3 (Слово аварийной					
16-97	сигнализации 3)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32

5.2.16 17-** Feedback Options (Доп. устр. ОС)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффициент преобразован ия	Тип
17-1* Inc.Er	nc.Interface (Интерф.инкр.энкод)					
		[1] RS422 (5V TTL)				
17-10	Signal Type (Тип сигн.)	(RS422 (5B ТТЛ))	Все наборы	FALSE	_	Uint8
	Resolution (PPR) (Разрешение					
17-11	(позиции/об))	1024 Отсутствует	Все наборы	FALSE	0	Uint16
17-5* Resol	ver Interface (Интерф. резолвера)					
17-50	Poles (Число полюсов)	2 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	Uint8
17-51	Input Voltage (Входное напряжение)	7 B	1 настройка	FALSE	-1	Uint8
17-52	Input Frequency (Входная частота)	10 кГц	1 настройка	FALSE	2	Uint8



Пар. № #	Описание параметра	Значение по	2 набора	Изменение	Коэффициент	Тип
		умолчанию	параметров	во время	преобразован	
				работы	ия	
	Transformation Ratio					
17-53	(Коэф.трансформации)	0,5 Отсутствует	1 настройка	FALSE	-1	Uint8
	Encoder Sim. Resolution					
	(Разрешающая способность	[0] Disabled				
17-56	моделирования энкодера)	(Запрещено)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
	Resolver Interface (Интерф.	[0] Disabled				
17-59	резолвера)	(Запрещено)	Все наборы	FALSE	_	Uint8
17-6* Monit	coring and App. (Контроль и примен.)					
	Feedback Direction (Направление	[0] Clockwise (По				
17-60	энкодера)	часовой стрелке)	Все наборы	FALSE	-	Uint8
	Feedback Signal Monitoring (Контроль	[1] Warning				
17-61	сигнала энкодера)	(Предупреждение)	Все наборы	TRUE	_	Uint8

5.2.17 18-** Data Readouts 2 (Показания 2)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	4 набора	Изменение во время работы	Коэффици ент преобразо вания	Тип
18-8* (Center Winder Readout (Показание центральн	ого наматывающего				
устрой	іства)					
	Tension PID Output (Выход ПИД-регулятора					
18-81	натяжения)	0 Гц	1 настройка	TRUE	-3	Int32
	Center Winder Output (Выход центрального					
18-82	наматывающего устройства)	0 Гц	1 настройка	TRUE	-3	Int32
18-83	Line Speed (Скорость линии)	0 Гц	1 настройка	TRUE	-3	Int32
18-84	Diameter (Диаметр)	0 %	1 настройка	TRUE	-3	Int32
	Tapered Tension Set Point (Уставка					
18-85	натяжения при конусной намотке)	0 %	1 настройка	TRUE	-1	Int32
	Tension Feedback Туре (Тип обратной связи					
18-86	по натяжению)	0 %	1 настройка	TRUE	-1	Int32
18-9* I	PID Readouts (Показ. ПИД-рег.)					
18-90	Process PID Error (Ошибка ПИД-рег. пр.)	0 %	Все наборы	FALSE	-1	Int16
18-91	Process PID Output (Выход ПИД-рег. проц.)	0 %	Все наборы	FALSE	-1	Int16
	Process PID Clamped Output (Выход фиксир.					
18-92	ПИД-рег. пр.)	0 %	Все наборы	FALSE	-1	Int16
	Process PID Gain Scaled Output (Полн. мощн.					
18-93	ус. ПИД-рег. проц.)	0 %	Все наборы	FALSE	-1	Int16

5.2.18 21-** Ext. Closed Loop (Расшир. замкн. контур)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	4 набора	Изменение во время работы	Коэффициен т преобразов ания	Тип
21-0* E	ext. CL Autotuning (Внеш. CL, автонастр.)					
	Extended PID Enable (Включ. расш. ПИД-	[0] Disabled				
21-09	per.)	(Запрещено)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
21-1* E	xt. CL 1 Ref./Fb. (Расшир. CL 1, задан./обр.	связь)				
	Ext. 1 Minimum Reference (Расш. 1, мин.	0 ед. изм. расш. ПИД-				
21-11	задание)	рег. 1	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Ext. 1 Maximum Reference (Расш. 1, макс.	100 ед. изм. расш.				
21-12	задание)	ПИД-рег. 1	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Ext. 1 Reference Source (Расш. 1, источник	[0] No function (Нет				
21-13	задания)	функции)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Ext. 1 Feedback Source (Расш. 1, источник	[0] No function (Нет				
21-14	OC)	функции)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
		0 ед. изм. расш. ПИД-				
21-15	Ext. 1 Setpoint (Расшир. 1, уставка)	рег. 1	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Ext. 1 Reference [Unit] (Расшир. 1, задание	0 ед. изм. расш. ПИД-				
21-17	[ед. изм.])	рег. 1	Все наборы	TRUE	-3	Int32
	Ext. 1 Feedback [Unit] (Расш. 1, обратная	0 ед. изм. расш. ПИД-				
21-18	связь [ед.изм.])	рег. 1	Все наборы	TRUE	-3	Int32
21-19	Ext. 1 Output [%] (Расш. 1, выход [%])	0 %	Все наборы	TRUE	0	Int32
Ext. CL	1 PID (Расшир. CL 1, ПИД-регулятор)					
	Ext. 1 Normal/Inverse Control (Расшир. 1,	[0] Normal				
21-20	нормальн./инверсн. управление)	(Нормальный)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Ext. 1 Proportional Gain (Расшир. 1,					
21-21	пропорциональный коэффициент)	0,01 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Ext. 1 Integral Time (Расшир. 1, пост.					
21-22	времени интегрир.)	10000 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint32
	Ext. 1 Differentation Time (Расшир. 1,					
21-23	время дифференцир.)	0 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	Ext. 1 Dif. Gain Limit (Расшир. 1, предел					
21-24	усиления дифф. звена)	5 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-1	Uint16

5.2.19 22-** Application Functions (Прикладные функции)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффици	Тип
			параметров	во время	ент	
				работы	преобраз	
					ования	
22-4* Sleep	o mode (Спящий режим)					
22-40	Minimum Run Time (Мин. время работы)	10 c	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Minimum Sleep Time (Мин. время					
22-41	нахождения в режиме ожидания)	10 c	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Wake-Up Speed [Hz] (Скорость при выходе					
22-43	из режима ожидания [Гц])	10 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
	Wake-Up Ref./FB Diff (Задание при выходе					
22-44	из режима ожидания/разность ОС)	10 %	Все наборы	TRUE	0	Uint8
22-45	Setpoint Boost (Увеличение уставки)	0 %	Все наборы	TRUE	0	Int8
	Maximum Boost Time (Макс. время					
22-46	форсирования)	60 c	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	Sleep Speed [Hz] (Скорость режима					
22-47	ожидания [Гц])	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	-1	Uint16
22-6* Brok	en Belt Detection (Обнаружение обрыва рем	іня)				
	Broken Belt Function (Функция					
22-60	обнаружения обрыва ремня)	[0] Off (Выкл.)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Broken Belt Torque (Момент срабатывания					
22-61	при обрыве ремня)	10 %	Все наборы	TRUE	0	Uint8
	Broken Belt Delay (Задержка срабатывания					
22-62	при обрыве ремня)	10 c	Все наборы	TRUE	0	Uint16

5.2.20 30-** Special Features (Специал. возможн.)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффици	Тип
			параметров	во время	ент	
				работы	преобраз	
					ования	
30-2* Adv. 9	Start Adjust (Расш. зап. настр.)					
	High Starting Torque Time [s] (Время выс.					
30-20	пуск. крут. мом. [с])	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-2	Uint16
	High Starting Torque Current [%] (Ток выс.					
30-21	пуск. крут. момента [%])	Предел выражения	Все наборы	TRUE	-1	Uint32
	Locked Rotor Protection (Защита от					
30-22	блокировки ротора)	[0] Off (Выкл.)	Все наборы	TRUE	-	Uint8
	Locked Rotor Detection Time [s] (Время					
30-23	определ. блокир. ротора [c])	0,10 c	Все наборы	TRUE	-2	Uint8



5.2.21 32-** Motion Control Basic Settings (Базовые настр.МСО)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора	Изменение	Коэффици	Тип
			параметров	во время	ент	
				работы	преобраз	
					ования	
32-11	User Unit Denominator (Знаменатель	1 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	единицы пользователя)					
32-12	User Unit Numerator (Числитель единицы	1 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	пользователя)					
	Max. Tolerated Position Error (Макс.					
32-67	допустимая ош. положения)	2000000 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	PID Sample Time (Время выборки ПИД-					
32-69	регулятора)	16 мс	1 настройка	TRUE	-3	Uint16
	Maximum Allowed Velocity (Макс.					
32-80	допустим. скорость)	1500 об/мин	1 настройка	FALSE	67	Uint16
	Motion Ctrl Quick Stop Ramp (Самое					
32-81	быстрое изм.скорости)	1000 мс	1 настройка	TRUE	-3	Uint32

5.2.22 33-** Motion Control Adv. Settings (Доп. настр. MCO)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время	Коэффици ент	Тип
				работы	преобраз	
					ования	
	Force Home (Принуд. установить в ИСХ.	[0] Home not forced (Нет				
33-00	полож.)	принуд. возврата)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Home Offset (Смещ.нулевой точки от					
33-01	исх.положения)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Int32
	Home Ramp Time (Изм. скор.д/движ. в исх.					
33-02	полож.)	10 мс	1 настройка	TRUE	-3	Uint16
	Homing Velocity (Скорость движения в					
33-03	исх. полож.)	100 об/мин	1 настройка	TRUE	67	Int16
	Homing Type (Режим во время движения в	[1] Reverse no index (Назад				
33-04	исх. полож.)	без индекс.)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Negative Software Limit (Отрицат. прогр.					
33-41	конечный предел)	-500000 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Int32
	Positive Software Limit (Положит. прогр.					
33-42	конечный предел)	500000 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Int32
	Negative Software Limit Active (Отрицат.					
33-43	прогр. конечный предел активен)	[0] Inactive (Не действует)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Positive Software Limit Active (Полож.					
33-44	прогр. кон. предел акт.)	[0] Inactive (Не действует)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Target Position Window (Размер заданного					
33-47	окна)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16

5.2.23 34-** Motion Control Data Readouts (Показания МСО)

Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
34-0* PCD	Write Par. (Παρ. записи PCD)	1				
24.01	PCD 1 Write For Application (Запись PCD 1	0.0	D 6	TOUE		11:+16
34-01	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 2 Write For Application (Запись PCD 2			T0.15		
34-02	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 3 Write For Application (Запись PCD 3				_	
34-03	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 4 Write For Application (Запись PCD 4					
34-04	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 5 Write For Application (Запись PCD 5					
34-05	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 6 Write For Application (Запись PCD 6		_			
34-06	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 7 Write For Application (Запись PCD 7					
34-07	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 8 Write For Application (Запись PCD 8					
34-08	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 9 Write For Application (Запись PCD 9					
34-09	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 10 Write For Application (Запись PCD					
34-10	10 применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
34-2* PCD	Read Par. (Пар. чтения PCD)		1			
	PCD 1 Write For Application (Чтение PCD 1					
34-21	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 2 Write For Application (Чтение PCD 2					
34-22	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 3 Write For Application (Чтение PCD 3					
34-23	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 4 Write For Application (Чтение PCD 4					
34-24	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 5 Write For Application (Чтение PCD 5					
34-25	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 6 Write For Application (Чтение PCD 6					
34-26	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 7 Write For Application (Чтение PCD 7					
34-27	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 8 Write For Application (Чтение PCD 8					
34-28	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 9 Write For Application (Чтение PCD 9					
34-29	применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
	PCD 10 Write For Application (Чтение PCD					
34-30	10 применения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Uint16
34-5* Proce	ess Data (Данные процесса)					
34-50	Actual Position (Фактическое положение)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Int32
34-56	Track Error (Ошибка слежения)	0 Отсутствует	Все наборы	TRUE	0	Int32



Danfoss



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
37-0* Appli	cation Mode (Режим применения)					
27.00		[0] Drive mode (Режим		FALCE		
37-00	Application Mode (Режим применения)	привода)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
37-1* Positi	on Control (Управление положением)					
27.04	Pos. Feedback Source (Источник обратной	[0] 24V Encoder (Энкодер		FALCE		
37-01	связи по положению)	24 B)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
37-02	Pos. Target (Целевое положение)	0 Отсутствует	1 настройка	FALSE	0	Int32
37-03	Роs. Туре (Тип положения)	[0] Absolute (Абсолютный)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
37-04	Pos. Velocity (Скорость положения)	100 об/мин	1 настройка	FALSE	67	Uint16
	Pos. Ramp Up Time (Время разгона для					
37-05	положения)	5000 мс	1 настройка	FALSE	-3	Uint32
	Pos. Ramp Down Time (Время замедления					
37-06	для положения)	5000 мс	1 настройка	FALSE	-3	Uint32
	Pos. Auto Brake Ctrl (Управление					
37-07	автоматическим торможением положения)	[1] Enable (Разрешено)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Pos. Hold Delay (Время задержки					
37-08	удержания положения)	0 мс	1 настройка	TRUE	-3	Uint32
	Pos. Coast Delay (Время задержки выбега					
37-09	для положения)	200 мс	1 настройка	TRUE	-3	Uint16
	Pos. Brake Delay (Время задержки					
37-10	торможения для положения)	200 мс	1 настройка	TRUE	-3	Uint16
	Pos. Brake Wear Limit (Предел износа					
37-11	тормоза положения)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint32
	Pos. PID Anti Windup (Антираскрутка ПИД-					l
37-12	регулятора положения)	[1] Enable (Разрешено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Pos. PID Output Clamp (Выходной зажим			T0.15		
37-13	ПИД-рег. положения)	1000 Отсутствует	1 настройка	TRUE	0	Uint16
	Pos. Ctrl. Source (Источник управления	rea B1 (1) 1 × \		T0.15		
37-14	положением)	[0] DI (Цифровой вход)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
27.45	Pos. Direction Block (Блокировка	[0] No Blocking (Без		TOUE		
37-15	направления положения)	блокировки)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
27.46	Pos. Power Recovery (Рекуперация	[4] F (D)		TOUE		11: .0
37-16	мощности положения)	[1] Enable (Разрешено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Des Ctul Feelt Balancian (Flandaum)	[0] Ramp Down&Brake				
27 17	Pos. Ctrl Fault Behaviour (Поведение при сбое управления положением)	(Замедление и	1	FALCE		l lint0
37-17	, , ,	торможение)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
27.10	Pos. Ctrl Fault Reason (Причина сбоя	[0] No Foult (Hon (60 a)	1	TOLIE		Linko
37-18	управления положением)	[0] No Fault (Нет сбоя)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
37-19	Pos. New Index (Новый индекс положения)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	-	Uint8
37-2* Cente	r Winder1 set-up (Центральное наматываюц	цее устроиство) г набор			1	l
27 20	Winder Mode Selection (Выбор режима	[0] Wind (Universe)	1	EALCE.		Lline
37-20	намотки)	[0] Wind (Намотка)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
37-21	Tension Set Point (Уставка натяжения)	0 %	1 настройка	TRUE	-1	Uint16
37-22	Taper Set Point (Уставка конусности)	0 %	1 настройка	TRUE	-1	Int16
	Partial Roll Diameter Value (Значение					
37-23	диаметра части рулона)	5 %	1 настройка	FALSE	-3	Uint32
37-24	Core1 diameter (Диаметр сердцевины 1)	5 %	1 настройка	FALSE	-3	Uint32
37-25	Core2 diameter (Диаметр сердцевины 2)	5 %	1 настройка	FALSE	-3	Uint32



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
	Winder Jog Speed (Толчковая скорость					
37-26	намотки)	0 %	1 настройка	TRUE	0	Uint8
37-27	TLD Low Limit (Нижний предел TLD)	0 %	1 настройка	TRUE	-1	Uint16
37-28	TLD High Limit (Верхний предел TLD)	0 %	1 настройка	TRUE	-1	Uint16
37-29	TLD Timer (Таймер TLD)	0,001 c	1 настройка	TRUE	-3	Uint16
37-30	TLDOnDelay (Задержка включения TLD)	[1] Enabled (Разрешено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Diameter Limit Detector (Детектор					
37-31	предельного диаметра)	100 %	1 настройка	TRUE	-3	Uint32
37-32	Initial Diameter Measurement (Исходное измерение диаметра)	[0] Set diameter when diameter reset (Установка диаметра при сбросе диаметра)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
37 32	Diameter Measurement Input (Ввод	[0] No Function (He	т настроика	TALSE		Onito
37-33	измеренного диаметра)	используется)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
3, 33	Reading at Core (Считывание на	vicitoribayeten	Пистроина	171252		Oiiito
37-34	сердцевине)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	-2	Int16
3, 3.	Reading at Full Roll (Считывание на	o orey relayer	Пастроина	THOL	-	mero
37-35	полном рулоне)	0 B	1 настройка	TRUE	-2	Int16
	Tension Set Point Input (Ввод уставки					
37-36	натяжения)	[0] Par.3721 (Πap.3721)	1 настройка	FALSE	-	Uint8
	Taper Set Point Input (Ввод уставки					
37-37	конусности)	[0] Par.3722 (Пар.3722)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
	Tension Feedback Input (Ввод обратной	[0] No Function (He				
37-38	связи по натяжению)	используется)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
	Tension Feedback Туре (Тип обратной	[0] Load cell (Датчик				
37-39	связи по натяжению)	нагрузки)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
		[1] Parameter 3754~3759 control the functions				
		(Управление функцией с				
	Center Winder Cmd Src (Источник команды	помощью параметров				
37-40	центрального наматывающего устройства)	3754~3759)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Diameter Change Rate (Скорость				_	
37-41	изменения диаметра)	0,001 %	1 настройка	TRUE	-3	Uint8
	Tapered Tension Change Rate (Скорость				_	
37-42	изменения натяжения конуса)	0,1 %	1 настройка	TRUE	-1	Uint8
27.42	Diameter Calculator Min Speed (Мин.	0.0/		TOUE		11: .46
37-43	скорость калькулятора диаметра)	0 %	1 настройка	TRUE	0	Uint16
27.44	Line Acceleration Feed Forward (Прямая	0.0	1 5	TOUT	2	l::+1.6
37-44	связь ускорения линии)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	-3	Int16
37-45	Line Speed Source (Источник скорости	[0] No Function (He используется)	1 настройка	FALSE		Uint8
37-43	ЛИНИИ)	используется)	т настроика	FALSE	-	Ullito
37-46	Winder Speed Match Scale (Масштаб соответствия скорости намотки)	1 Отсутствует	1 настройка	FALSE	-3	Uint32
37 10	Tension PID Profile (Профиль ПИД-	1 Oleyleibyei	Тпастроина	TALSE		OIIICSZ
37-47	регулятора натяжения)	0 %	1 настройка	TRUE	-2	Uint16
**	Tension PID Proportional Gain	<u> </u>	serponiu		_	
	(Коэффициент усиления					
	пропорционального звена ПИД-		1			
37-48	регулятора по натяжению)	0 Отсутствует	1 настройка	TRUE	-2	Uint16
	Tension PID Derivate Time (Время	, ,-	1.			
	производной ПИД-регулятора натяжения)	0 с	1 настройка	TRUE	-2	Uint16



Пар. № #	Описание параметра	Значение по умолчанию	2 набора параметров	Изменение во время работы	Коэффици ент преобраз ования	Тип
	Tension PID Integral Time (Постоянная					
	времени интегрирования ПИД-регулятора					
37-50	по натяжению)	501 c	1 настройка	TRUE	-2	Uint32
	Tension PID Out Limit (Предел выхода					
37-51	ПИД-регулятора по натяжению)	0 %	1 настройка	TRUE	-3	Uint32
	Tension PID Der Gain Limit (Предел					
	коэффициента усиления производной					
37-52	ПИД-регулятора по натяжению)	5 Отсутствует	1 настройка	TRUE	-1	Uint16
	Tension PID Anti Windup (Антираскрутка					
37-53	ПИД-регулятора по натяжению)	[1] Enabled (Разрешено)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	Winder Jog Reverse (Фиксация частоты	[0] No Function (He				
37-54	намотки, реверс)	используется)	1 настройка	TRUE	-	Uint8
	Winder Jog Forward (Фиксация частоты	[0] No Function (He				
37-55	намотки, вперед)	используется)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
	New Diameter Select (Выбор нового	[0] Core diameter (Диаметр				
37-56	диаметра)	сердцевины)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
37-57	Tension On/Off (Вкл./выкл. натяжение)	[0] Off (Выкл.)	1 настройка	TRUE	_	Uint8
		[0] Core1 diameter				
37-58	Core Select (Выбор сердцевины)	(Диаметр сердцевины 1)	1 настройка	FALSE	_	Uint8
37-59	Diameter Reset (Сброс диаметра)	[0] Off (Выкл.)	1 настройка	FALSE	_	Uint8

Перечни параметров



6 Устранение неисправностей

6.1 Предупреждения и аварийные сигналы

Когда схемы защиты преобразователя частоты обнаруживают условие сбоя или ожидаемый сбой, выдается предупреждение и аварийный сигнал. Мигающий дисплей LCP указывает на аварийный сигнал или предупреждение, а в строке 2 отображается соответствующий номер кода. Иногда перед аварийным сигналом подается предупреждение.

6.1.1 Аварийные сигналы

Аварийный сигнал вызывает отключение (приостанавливает работу) преобразователя частоты. Имеется три условия отключения преобразователя частоты, и они отображаются в строке 1.

ОТКЛЮЧЕНИЕ (АВТ. ПЕРЕЗАПУСК): Преобразователь частоты запрограммирован на автоматический перезапуск после устранения сбоя. Число попыток автоматического перезапуска может быть неограниченным или ограничено программно. Если установленное число попыток автоматического перезапуска превышено, условие отключения изменяется на ОТКЛЮЧЕНИЕ (СБРОС).

ОТКЛЮЧЕНИЕ (СБРОС): Требует сброса преобразователя частоты перед запуском после устранения сбоя. Чтобы вручную сбросить преобразователь частоты, нажмите [Reset] (Сброс) или используйте цифровой вход или команду последовательной шины. При использовании цифровой LCP для останова и сброса используется одна и та же кнопка. Если кнопка [Stop/Reset] (Стоп/сброс) используется для сброса преобразователя частоты, кнопка [Start] (Пуск) используется для инициализации команды пуска в ручном (Hand On) или автоматическом (Auto On) режиме.

ОТКЛЮЧЕНИЕ С БЛОКИРОВКОЙ (ОТКЛ. СЕТИ): Отключите питание преобразователя частоты из сети переменного тока на время, достаточно долгое, чтобы дисплей погас. Устраните условие сбоя и восстановите питание. После включения питания индикация отказа изменяется на ОТКЛЮЧЕНИЕ (СБРОС) и становится возможным ручной сброс или сброс по цифровому входу или по шине последовательной связи.

6.1.2 Warnings (Настр. предупр.)

Во время предупреждения преобразователь частоты остается работающим, хотя предупреждение мигает, пока состояние существует. Преобразователь частоты может, однако, самостоятельно выйти из состояния предупреждения. Например, если отображается предупреждение о предельном моменте (Предупреждение 12), преобразователь частоты снизит скорость для компенсации состояния перегрузки по току. В некоторых случаях, если условие не исправлено или ухудшается, активируется аварийное состояние, и выходной сигнал преобразователя частоты на двигатель прекращается. В строке 1 предупреждение отображается открытым текстом, в строке 2 отображается номер предупреждения.

6.1.3 Предупреждения/аварийные сообщения

Светодиоды на передней панели преобразователя частоты и код на дисплее указывают на предупреждение или аварийный сигнал.

Светодиодная индикация					
Warning (Предупреждение)	Желтый				
Alarm (Аварийный сигнал)	Мигающий красный				

Таблица 6.1 Клеммы управления и связанный параметр

Предупреждение указывает на условие, которое требует внимания пользователя, или на тенденцию, которая может потребовать внимания пользователя. Предупреждение продолжает подаваться до тех пор, пока не будет устранена его причина. При определенных условиях работа двигателя может продолжаться.

При появлении аварийного сигнала происходит отключение. При отключении происходит отключение питания от двигателя. После устранения состояния двигатель может быть перезапущен путем нажатия кнопки [Reset] (Сброс) либо с использованием цифрового входа (группа параметров 5-1* Digital Inputs (Цифровые входы)). Событие, вызвавшее аварийный сигнал, не может повредить преобразователь частоты или создать опасные условия работы. Для возобновления работы аварийные сигналы должны быть сброшены после устранения их причины.



Сброс может быть выполнен тремя способами:

- Посредством кнопки [Reset] (Сброс).
- Команда сброса, поданная на цифровой вход.
- Сигнал сбора, поданный по последовательной связи/дополнительной периферийной шине.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для перезапуска двигателя после ручного сброса кнопкой [Reset] (Сброс) необходимо нажать кнопку [Auto On] (Автоматический пуск).

Символ X в таблице *Таблица 6.2* указывает на происходящее действие. Перед аварийным сигналом подается предупреждение.

Отключение с блокировкой — это действие при появлении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению преобразователя частоты или подключенных к нему механизмов. Питание двигателя отключается. Отключение с блокировкой может быть сброшено путем выключения и последующего включения питания только после устранения причины. После устранения неисправности продолжает мигать только аварийный сигнал, пока не будет произведен сброс преобразователя частоты.

Nº	Описание	Предупре	Аварийн	Отключение	Причина
		ждение	ый	c	
			сигнал	блокировко	
	_			Й	
					Сигнал на клемме 53 или 54 ниже 50 % от значения,
2	Ошибка действующего нуля	X	Х		установленного в 6-10 Terminal 53 Low Voltage,
					6-12 Terminal 53 Low Current, 6-20 Terminal 54 Low
	+				Voltage и 6-22 Terminal 54 Low Current.
3	Нет двигателя	X			К выходу преобразователя частоты не подключен двигатель.
	+	1			Потеря фазы на стороне питания или слишком
4	Потеря фазы питания ¹⁾	l x	X	X	большая асимметрия напряжения питания. Проверьте
ļ ·	Потерл фазы питапил			_ ^	напряжение питания.
7	Перенапряжение пост. тока ¹⁾	X	Х		Напряжение промежуточной цепи превышает верхний
	Trepenang/menne noem rond				предел.
	Недостаточное напряжение				Напряжение промежуточной цепи падает ниже
8	пост. тока ¹⁾	X	Х		нижнего предела.
9	Перегрузка преобразователя	Х	Х		Нормальная перегрузка: более 110 % от номинальной
	частоты.				нагрузки в течение 1 минуты. Повышенная перегрузка:
					более 150 % от номинальной нагрузки в течение 1
					минуты.
10	Сработало ЭТР: перегрев	X	х		Перегрев двигателя из-за перегрузки.
10	двигателя	^	^		
11	Перегрев термистора	l x	x		Термистор не подключен или преобразователя
<u> </u>	двигателя		^		частоты перегружен.
					Превышен крутящий момент, установленный в пар.
12	Предел крутящего момента	l x	X		параметр 4-16 Torque Limit Motor Mode или
					параметр 4-17 Torque Limit Generator Mode.
13	Перегрузка по току	X	Х	X	Превышен предел пикового тока.
14	Замыкание на землю	X	X	X	Замыкание выходных фаз на землю.
16	Короткое замыкание	1	Х	Х	Короткое замыкание в двигателе или на его клеммах.
17	Тайм-аут командного слова	Х	Х		Нет связи с преобразователем частоты.
	Короткое замыкание	1 ,,	.,	,,	Короткое замыкание тормозного резистора, в связи с
25	тормозного резистора	X	Х	X	чем функция торможения отключена.
					Мощность, передаваемая на тормозной резистор за
26	Попогрузка тормоза	X	x		последние 120 с, превышает предел. Возможные меры:
26	Перегрузка тормоза	X	_ x		уменьшите энергию торможения, уменьшив скорость
					или увеличив время изменения скорости.



Νo	Описание	Предупре ждение	Аварийн ый	Отключение с	Причина
			сигнал	блокировко й	
27	Короткое замыкание	Х	Х	х	Короткое замыкание тормозного транзистора, в связи
	тормозного IGBT/прерывателя.				с чем функция торможения отключена.
28	Проверка тормоза	Х	Х		Тормозной резистор не подключен/не работает.
30	Обрыв фазы U		Х	Х	Отсутствует фаза U двигателя. Проверьте фазу.
31	Обрыв фазы V		Х	Х	Отсутствует фаза V двигателя. Проверьте фазу.
32	Обрыв фазы W		Х	Х	Отсутствует фаза W двигателя. Проверьте фазу.
34	Неисправность периферийной шины	Х	Х		Возникли неполадки со связью по шине PROFIBUS.
35	Ошибка доп. оборудования		Х		Периферийной шиной или дополнительным устройством в гнезде В обнаружены внутренние ошибки.
36	Неисправность сети питания	X	x		Это предупреждение/аварийный сигнал активируется только в случае пропадания напряжения питания на преобразователе частоты и если для
50	Пеисправность сеги питании	^	^		параметр 14-10 Mains Failure не установлено значение [0] No Function (Не используется).
38	Внутренняя неисправность		Х	Х	Обратитесь к поставщику оборудования Danfoss.
40	Перегрузка Т27	Х			Проверьте нагрузку, подключенную к клемме 27, или устраните короткое замыкание.
41	Перегрузка Т29	Х			Проверьте нагрузку, подключенную к клемме 29, или устраните короткое замыкание.
46	Сбой напряжения платы драйверов		Х	Х	На силовую плату питания подается питание, не соответствующее установленному диапазону. Проверьте силовую плату.
47	Низкое напряжение питания 24 В	Х	Х	Х	Возможно, перегружен источник питания 24 В постоянного тока.
51	ААД: проверить U _{ном.} и I _{ном.}		Х		Неправильно установлены значения напряжения и тока двигателя.
52	AMA low I _{nom} (ААД: низ. знач. I _{ном.})		Х		Слишком мал ток двигателя. Проверьте настройки.
53	ААД, слишком мощный двигатель		Х		Слишком мощный двигатель для выполнения ААД.
54	ААД: маломощный двигатель		Х		Двигатель имеют слишком малую мощность для проведения ААД.
55	ААД: параметр вне диапазона		Х		Значения параметров двигателя находятся вне допустимых пределов. Невозможно выполнить ААД.
56	Прерыв ААД		Х		ААД была прервана пользователем.
57	Тайм-аут ААД		X		Запустите ААД еще раз.
58	Внутренний сбой ААД		X		Обратитесь в Danfoss.
59	Предел по току	Х	X		Перегрузка преобразователя частоты.
61	Отказ энкодера	X	X		
63	Низкий ток не позволяет отпустить механический тормоз		Х		Фактический ток двигателя не превышает значения тока отпускания тормоза в течение промежутка времени задержки пуска.
65	Температура платы управления	Х	Х	Х	Температура платы управления, при которой происходит ее отключение, равна 80 °C.
67	Смена доп. устройства		Х		Обнаружена установка нового или удаление старого дополнительного устройства.
69	Температура силовой платы питания	Х	Х	Х	Разница между заданием скорости и обратной связью превышает предел.





Nº	Описание	Предупре	Аварийн	Отключение	Причина
		ждение	ый	c	
			сигнал	блокировко	
				Й	
80	Привод приведен к значениям по умолчанию		X		При инициализации все параметры возвращаются к заводским настройкам.
87	Автоматическое торможение постоянным током	Х			Появляется в IT-сетях, если преобразователь частоты останавливается выбегом, а напряжение постоянного тока превышает 830 В. Энергия цепи постоянного тока потребляется двигателем. Эта функция может быть разрешена или запрещена в пар. <i>параметр 0-07 Auto DC Braking</i> .
88	Обнаружение дополнительного устройства		Х	Х	Дополнительное устройство успешно удалено.
90	Монитор ОС	Х	Х		Дополнительным устройством в гнезде В обнаружена ошибка обратной связи.
95	Broken belt (Обрыв ремня)	Χ	Χ		
101	Нет сведений о расходе/ давлении		Х	Х	
120	Сбой управления позиционированием		Х		
250	Новая запчасть		Х	Х	
251	Новый код типа		Х	Х	
252	Предел натяжения		Х		
nw	Не во время работы (Not while				Параметр может быть изменен только при
run	running)				остановленном двигателе.
Ошиб ка	Введен неверный пароль				Возникает при введении неверного пароля при изменении параметра, защищенного паролем.

Таблица 6.2 Перечень кодов предупреждений и аварийных сигналов

1) Эти отказы могут вызываться искажениями сетевого питания. Установка сетевого фильтра Danfoss поможет устранить эту проблему.

Аварийные коды, слова предупреждения и расширенные слова состояния могут считываться для диагностики по шине последовательной связи или по дополнительной периферийной шине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 2, Ошибка действующего нуля

Это предупреждение или аварийный сигнал отображается только если пользователь запрограммировал соответствующую функцию в 6-01 Функция при тайм-ауте нуля. Сигнал на одном из аналоговых входов составляет менее 50 % от минимального значения, запрограммированного для данного входа. Это условие может быть вызвано обрывом проводов или неисправностью устройства, посылающего сигнал.

Устранение неисправностей

- Проверьте соединения на всех клеммах аналогового входа. Клеммы платы управления
 53 и 54 — для сигналов, клемма 55 — общая.
- Убедитесь, что установки программирования преобразователя частоты и переключателя соответствуют типу аналогового сигнала.

 Выполните тестирование сигнала входной клеммы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 4, Обрыв фазы питания

Отсутствует фаза со стороны источника питания, или слишком велика асимметрия сетевого напряжения. Это сообщение появляется также при отказе входного выпрямителя в преобразователе частоты. Дополнительные устройства программируются в 14-12 Функция при асимметрии сети.

Устранение неисправностей

 Проверьте напряжение питания и токи в цепях питания преобразователя частоты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ

СИГНАЛ 7, Повышенное напряжение пост. тока

Если напряжение в промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение, преобразователь частоты через некоторое время отключается.

Устранение неисправностей

- Увеличьте время замедления.
- Выберите тип изменения скорости.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ

СИГНАЛ 8, Пониженное напряжение постоянного тока

Если напряжение промежуточной цепи (постоянного тока) падает ниже предельно низкого напряжения, преобразователь частоты отключается через заданное время. Это время зависит от размера блока.

Устранение неисправностей

- Убедитесь в том, что напряжение источника питания соответствует напряжению преобразователя частоты.
- Выполните проверку входного напряжения.
- Выполните проверку цепи мягкого заряда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 9, Перегрузка инвертора

Преобразователь частоты находится вблизи порога отключения ввиду перегрузки (слишком большой ток в течение слишком длительного времени). Счетчик электронной тепловой защиты инвертора выдает предупреждение при 90 % и отключает преобразователь при 100 %; отключение сопровождается аварийным сигналом. Преобразователь частоты не может выполнить сброс, пока сигнал счетчика не опустится ниже 0 %.

Неисправность заключается в том, что преобразователь частоты находится в состоянии перегрузки на уровне более 100 % в течение длительного времени.

Устранение неисправностей

- Сравните выходной ток на LCP с номинальным током преобразователя частоты.
- Сравните выходной ток, отображаемый на LCP, с измеренным током двигателя.
- Отобразите термальную нагрузку привода на LCP и отслеживайте ее значение. При превышении номинальных значений непрерывного тока преобразователя частоты значения счетчика увеличиваются. При значениях ниже номинальных значений непрерывного тока преобразователя частоты значения счетчика уменьшаются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 10, Сработало ЭТР: перегрев двигателя

Электронная тепловая защита (ЭТР) сигнализирует о перегреве двигателя. Выберите, должен ли преобразователь частоты подавать сигнал предупреждения или аварийный сигнал при достижении счетчиком показания 100 %, в 1-90 Тепловая защита двигателя. Сбой возникает в том случае, когда двигатель находится в состоянии перегрузки на уровне более 100 % в течение длительного времени.

Устранение неисправностей

- Проверьте, не перегрелся ли двигатель.
- Проверьте, нет ли механической перегрузки двигателя.

- Проверьте правильность установки тока двигателя в 1-24 Ток двигателя.
- Проверьте правильность установки данных двигателя в параметрах от 1-20 до 1-25.
- Выполнение ААД с помощью 1-29 Авто адаптация двигателя (ААД) позволяет более точно согласовать преобразователь частоты с двигателем и снизить тепловую нагрузку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 11, Сработал термистор: перегрев двигателя

Проверьте, отключен ли термистор. Выберите в 1-90 Тепловая защита двигателя, должен ли преобразователь частоты подавать сигнал предупреждения или аварийный сигнал.

Устранение неисправностей

- Проверьте, не перегрелся ли двигатель.
- Проверьте, нет ли механической перегрузки двигателя.
- При использовании клемм 53 или 54 убедитесь в правильности подключения термистора между клеммами 53 или 54 (вход аналогового напряжения) и клеммой 50 (напряжение питания +10 В). Также проверьте правильно ли выбрано напряжение для клеммы для 53 или 54 на клеммном переключателе. Убедитесь, что в параметр 1-93 Thermistor Source выбрана клемма 53 или 54.
- При использовании клемм 18, 19, 31, 32 или 33 (цифровые входы) проверьте правильность подключения термистора к используемой клемме цифрового входа (только цифровой вход PNP) и клемме 50. Выберите клемму для использования в параметр 1-93 Thermistor Source.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 13, Перегрузка по току

Превышено пиковое значение тока инвертора (примерно 200 % от номинального значения тока). Предупреждение будет подаваться в течение приблизительно 5 с, после чего преобразователь частоты отключается с подачей аварийного сигнала. Эта неисправность может быть вызвана ударной нагрузкой или быстрым ускорением с высокими нагрузками инерции.

Устранение неисправностей:

- Отключите питание и проверьте, можно ли повернуть вал двигателя.
- Проверьте, соответствует ли мощность двигателя преобразователю частоты.
- Проверьте правильность данных двигателя в параметрах от 1-20 до 1-25.



АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 14, Пробой на землю (нуль)

Происходит разряд тока с выходных фаз на землю либо в кабеле между преобразователем частоты и двигателем, либо в самом двигателе.

Устранение неисправностей

- Выключите питание преобразователя частоты и устраните пробой на землю.
- Проверьте наличие замыкания на землю в двигателе, измерив сопротивление к земле проводки двигателя и самого двигателя с помощью мегаомметра.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 16, Короткое замыкание

В двигателе или проводке двигателя обнаружено короткое замыкание.

Отключите питание преобразователя частоты и устраните короткое замыкание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 17, Тайм-аут командного слова

Отсутствует связь с преобразователем частоты. Предупреждение выдается только в том случае, если для 8-04 Функция таймаута командного слова НЕ установлено значение [0] Off (Выкл).

Если для параметра 8-04 Функция таймаута командного слова установлено значение [5] Stop and Trip (Останов и отключение), появляется предупреждение, и преобразователь частоты замедляет вращение двигателя, после чего отключается, выдавая при этом аварийный сигнал. Значение в 8-03 Control Timeout Time может быть увеличено.

Устранение неисправностей:

- Проверьте соединения на кабеле последовательной связи.
- Увеличьте 8-03 Время таймаута командного слова.
- Проверьте работу оборудования связи.
- Проверьте правильность установки в соответствии с требованиями электромагнитной совместимости (ЭМС).

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 30, Отсутствует фаза U двигателя

Обрыв фазы U между преобразователем частоты и двигателем.

Устранение неисправностей

▲ВНИМАНИЕ!

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Перед выполнением работ отключите питание.

• Отключите питание преобразователя частоты и проверьте напряжение фазы U двигателя.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 31, Отсутствует фаза V двигателя

Обрыв фазы V между преобразователем частоты и двигателем.

Устранение неисправностей

▲ВНИМАНИЕ!

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Перед выполнением работ отключите питание.

 Отключите питание преобразователя частоты и проверьте напряжение фазы V двигателя.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 32, Отсутствует фаза W двигателя

Обрыв фазы W между преобразователем частоты и двигателем.

Устранение неисправностей **АВНИМАНИЕ!**

Перед выполнением работ отключите питание.

 Отключите питание преобразователя частоты и проверьте напряжение фазы W двигателя.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 38, Внутренняя неисправность

При возникновении внутренней ошибки отображается определенный кодовый номер.

Устранение неисправностей

- Отключите и включите питание.
- Убедитесь в правильности установки дополнительных устройств.
- Убедитесь в надежности и полноте соединений.

Если неисправность не устраняется, свяжитесь с поставщиком оборудования Danfoss или с отделом технического обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 47, Низкое напряжение питания 24 в

Питание от источника 24 В пост. тока измеряется на плате управления.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 51, ААД: проверить U_{nom} и I_{nom} Неправильно установлены значения напряжения, тока и мощности двигателя.

Устранение неисправностей

• Проверьте значения параметров от 1-20 до 1-25.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 52, ААД: низкое значение Inom Слишком мал ток двигателя.

Устранение неисправностей

• Проверьте значение параметра в 1-24 Motor Current.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 53, ААД: слишком мощный двигатель

Слишком мощный двигатель для проведения ААД.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 54, ААД: слишком маломощный двигатель

Двигатель имеет слишком малую мощность для проведения ААД.



АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 55, ААД: параметр вне диапазона

Значения параметров двигателя находятся вне допустимых пределов. Невозможно выполнить ААД.

56 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ, ААД прервана

пользователем

ААД была прервана пользователем.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 57, ААД: внутренняя неисправность

Попытайтесь перезапустить ААД повторно. При повторных перезапусках возможен перегрев двигателя.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 58, Внутренняя неисправность

Обратитесь к своему поставщикуDanfoss.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 59, Предел по току

Ток двигателя больше значения, установленного в 4-18 Предел по току.

Устранение неисправностей

- Проверьте правильность установки данных двигателя в параметрах от 1-20 до 1-25.
- Возможно, требуется увеличить значение предела по току.
- Убедитесь в безопасности эксплуатации системы с более высоким пределом по току.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 60, Внешн.блокировка

Цифровой входной сигнал указывает на отказ за пределами преобразователя частоты. Внешняя блокировка привела к отключению преобразователя частоты.

Устранение неисправностей

- Устраните внешнюю неисправность.
- Чтобы возобновить нормальную работу, подайте 24 В пост. тока на клемму, запрограммированную для внешней блокировки.
- Выполните сброс преобразователя частоты.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 80, Привод приведен к значениям по умолчанию

Значения параметров возвращаются к заводским настройкам после ручного сброса.

Устранение неисправностей

Для устранения аварийного сигнала выполните сброс.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 95, Обрыв ремня

Крутящий момент оказывается ниже значения, заданного для состояния с отсутствием нагрузки, что указывает на обрыв ремня. 22-60 Функция обнаружения обрыва ремня устанавливается на аварийный сигнал.

Устранение неисправностей

 Выполните поиск неисправностей в системе и перезагрузите преобразователь частоты после устранения сбоя.



Алфавитный указатель	Асимметрия напряжения	167
С	Б	
Current limit control (регул.пределов тока), 14-3* 106	Большая высота	12
_	Быстрое меню	15
D	D	
Data readout (показания), 16-** 111	В	
Drive identification (идентиф. привода), 15-4* 108	Вкл./выкл. сети, 14-1*	
Drive status (состояние привода), 16-3* 112	Включение-выключение питания	
	Время разрядки	
G	Время торможения постоянным током	
General status (общее состояние), 16-0* 111	Входная клемма	
1	Входной сигнал	
Inverter switching (коммут. инвертора), 14-0* 101	Высокое напряжение	
Tiverter switching (kommy). undepropa), 14-0	Выход реле	
L	Выходной ток	168
LCP	Γ	
	Главное меню	17
N	Главное реактивное сопротивление	33
NPN51	·	
	Д	
0	Данные двигателя	168, 170
Operating data (рабочие данные), 15-0* 108	Действующий ноль	67
Отключение с блокировкой 165	Диагностика порта FC, 8-8*	83
P	Доп. ПИД-регулятор процесса II, 7-5*	77
PELV 12	N/	
PNP	Ж	
Pulse output (импульсный выход), 5-6*	Жур.авар., 15-3*	108
Tuise output (viiiiTyTibenbiri BbixOd), 3-0	3	
R		10
RCD6	Задание от потенциометра Задержка пуска	
Reference & feedback (задание и обр.связь), 16-5* 113	задержка пуска	30
	И	
S	Импульсное задание	5
Set-up operation, 0-1* (раб.с набор.парам, 0-1*) 21	Импульсный вход	
V	•	
V	K	
VVC+	Кабель управления	8
Α	Квалифицированный персонал	11
ААД 5, 168, 169	Клавиатура МПУ, 0-4*	
Антоматическая адаптация двигателя	Клемма 53, большой ток	68
Автоматическая адаптация двигателя	Клемма 53, высокое напряжение	
Аналоговый вход 5	Клемма 53, малый ток	
Аналоговый сигнал	Клемма 53, низкое напряжение	
TO/	Клемма 53, постоянная времени фильтра	68





Клемма 54, большой ток	68	_	
Клемма 54, высокое напряжение	68	П	
Клемма 54, малый ток	68	Панель местного управления	13
Клемма 54, низкое напряжение	68	Пароль, 0-6*	28
Клемма 54, постоянная времени фильтра	69	Перегрев	16
Клемма управления	167	Перечень кодов предупреждений и аварийнь	
Кнопка меню	14		16
Кнопка управления	14	ПИД-регулят. скор., 7-0*	
Компаратор, 13-1*	94	ПИД-регулятор процесса, 7-3*	
Компенсация нагрузки	29	Питание от сети	
Компенсация скольжения	6	Плата управления	
Копир./сохранить, 0-5*	28	Последовательная связь	
Короткое замыкание	169	Потеря фазы	
Коэффициент мощности	6	Правила логики, 13-4*	
Крутящий момент [%]	112	Пределы двигателя, 4-1*	
Крутящий момент при обрыве ремня		Предупреждение о пониженном токе	5
		Предустановленное задание	
M		Преобразование обратной связи, 7-6*	78
Меню состояния	17	Прерывистый рабочий цикл	
Местное задание	20	Принцип управления двигателем	29
Механический тормоз	40	Программирование	13, 16
Мин. время нахождения в режиме ожидания	120	Пуск/останов	
Момент опрокидывания	4	D	
Мощность двигателя	169	P	
Мощность торможения	5	Разделение нагрузки	
·		Разрешение	
Н		Реактивное сопротивление утечки статора	
Навигационная кнопка	14	Режим клеммы 42	7
Намагнич. двигателя при 0 скорости	35	Режим клеммы 45	
Направление вращения электродвигателя	48	Режим клеммы 53	
Настр. предупр., 4-5*	50	Режим клеммы 54	6
Настройка реле	59	Режим работы	2
Настройки порта ПЧ, 8-3*	79	Режим цифрового входа	5
Непреднамеренный пуск	. 11, 104		
Номинальная скорость двигателя	4	С	
Номинальный ток	168	Сброс	168, 170
Номинальный ток двигателя	4	Светодиод	
		Скорость включения тормоза постоянного ток	
0		Скорость режима ожидания [Гц]	12
Обеспечение безопасности,	12	Скорость синхронного двигателя	
Обнаружение обрыва ремня	121	Сокращение	
Общие настройки, 8-0*		Состоян. двигателя, 16-1*	11
Опт. энергопотр., 14-4*		Спящий режим	12
ОС д/управл. проц., 7-2*		Схема электрических соединений	
Останов выбегом			
Отключение	6		





Т	
Таймеры, 13-2*	95
Тепловая нагрузка	12
Термистор	6
Ток двигателя 1	69
Ток торможения постоянным током	39
Ток утечки	12
Тормозной резистор	5
у	
Увеличение задания	53
Управл./отображ., 0-**	20
Упр-е кр. мом. PI, 7-1*	75
Условие отключения 1	64
Условное обозначение	3
Уст. прот-ла FC MC, 8-4*	80
Установка по умолчанию 1	31
Φ	
Фиксация выходной частоты	4
Фиксация частоты	4
Функц.энерг.торм., 2-1*	39
Ц	
Цифровой вход 51, 1	68
Цифровой дисплей	13
Ш	
Шина последовательной связи 164, 1	67
Э	
ЭМС1	69
ЭТР	



Компания «Данфосс» не несет ответственности за возможные опечатки в каталогах, брошюрах и других видах печатных материалов. Компания «Данфосс» оставляет за собой право на изменение своих продуктов без предварительного извещения. Это относится также к уже заказанным продуктам при условии, что такие изменения не влекут последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все товарные знаки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс» и логотип «Данфосс» являются товарными знаками компании «Данфосс А/О». Все права защищены.

Danfoss A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten vlt-drives.danfoss.com

