

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Instructiuni de operare VLT® HVAC Drive

Siguranță

Siguranță

AVERTISMENT

Tensiune ridicată!

Convertizoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la puterea la intrare a rețelei de alimentare cu c.a. Instalarea, pornirea și întreținerea trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau la deces.

Tensiune ridicată

Convertizoarele de frecvență sunt conectate la tensiuni periculoase de rețea. Trebuie să lucrați cu mare atenție pentru a vă proteja împotriva șocurilor. Numai personalul instruit familiarizat cu echipamentul electronic trebuie să instaleze, să pornească sau să întrețină acest echipament.

AVERTISMENT

Pornire accidentală!

Când convertorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a., motorul poate porni oricând. Convertorul de frecvență, motorul și orice echipament angrenat trebuie să fie pregătite pentru funcționare. Faptul că nu sunt pregătite pentru funcționare atunci când convertorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a. poate duce la moarte, la răniri grave, la avarierea echipamentului sau a proprietății.

Pornire accidentală

Când convertorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a., motorul poate fi pornit cu ajutorul unui comutator extern, al unei comenzi prin magistrală serială, al unui semnal de referință de intrare sau al unei stări de defecțiune ștersă. Utilizați avertismentele corespunzătoare pentru a împiedica o pornire accidentală.

AVERTISMENT

TIMP DE DESCĂRCARE!

Convertizoarele de frecvență includ condensatoare de circuit intermediar care pot rămâne încărcate chiar și atunci când convertorul de frecvență nu este alimentat. Pentru a evita pericolele electrice, deconectați rețeaua de alimentare cu c.a., toate motoarele de tip magnet permanent și toate sursele de alimentare ale circuitului intermediar de la distanță, inclusiv bateriile de rezervă, conexiunile UPS și conexiunile circuitului intermediar către alte convertizoare de frecvență. Așteptați descărcarea completă a condensatoarelor înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de reparație. Timpul de așteptare este listat în tabelul *Timp de descărcare*. Nerespectarea timpului specificat după deconectare înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de reparații poate avea ca rezultat decesul sau răniri grave.

Tensiune (V)	Timp minim de așteptare (minute)	
	4	15
200 - 240	1,1 - 3,7 kW 1 1/2 - 5 CP	5,5 - 45 kW 7 1/2 - 60 CP
380 - 480	1,1 - 7,5 kW 1 1/2 - 10 CP	11 - 90 kW 15 - 120 CP
525 - 600	1,1 - 7,5 kW 1 1/2 - 10 CP	11 - 90 kW 15 - 120 CP
525 - 690	nu se aplică	11 - 90 kW 15 - 120 CP

Poate exista tensiune ridicată chiar și atunci când LED-urile de avertisment nu sunt aprinse!

Timp de descărcare

Simboluri

În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri.

AVERTISMENT

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la moarte sau la răniri grave.

ATENȚIONARE

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la răniri minore sau moderate. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru a avertiza împotriva metodelor nesigure.

ATENȚIONARE

Indică o situație care poate duce numai la accidente soldate cu avarierea echipamentului sau a proprietății.

NOTĂ!

Indică informații evidențiate care trebuie citite cu atenție pentru a evita greșelile sau funcționarea echipamentului la o performanță mai puțin optimă.

Aprobări

Tabel 1.2

Conținut


1 Introducere	4
1.1 Scopul acestui manual	6
1.2 Resurse suplimentare	6
1.3 Prezentare generală a produselor	6
1.4 Funcțiile regulatorului intern al Convertor de frecvență	6
1.5 Dimensiunile de carcase și puterile nominale	8
2 Instalarea	9
2.1 Tabela de control pentru locul instalării	9
2.2 Tabela de control pentru preinstalarea Convertor de frecvență și a motorului	9
2.3 Instalarea mecanică	9
2.3.1 Răcirea	9
2.3.2 Ridicarea	10
2.3.3 Montarea	10
2.3.4 Cupluri de strângere	10
2.4 Instalarea electrică	11
2.4.1 Cerințe	13
2.4.2 Cerințe de legare la pământ (împământare)	14
2.4.2.1 Curent de dispersie (> 3,5 mA)	14
2.4.2.2 Împământarea cu ajutorul unui cablu ecranat	15
2.4.3 Conectarea motorului	15
2.4.4 Conectarea rețelei de alimentare de c.a.	16
2.4.5 Cablajul de control	16
2.4.5.1 Accesul	16
2.4.5.2 Tipuri de borne de control	17
2.4.5.3 Conectarea la bornele de control	18
2.4.5.4 Utilizarea cablurilor de control ecranate	19
2.4.5.5 Funcțiile bornelor de control	19
2.4.5.6 Conductor de șuntare între bornele 12 și 27	20
2.4.5.7 Comutatoarele bornei 53 și 54	20
2.4.5.8 Borna 37	20
2.4.5.9 Controlul frânei mecanice	23
2.4.6 Comunicația serială	24
3 Pornirea și testarea funcționării	25
3.1 Prepornirea	25
3.1.1 Verificarea privind siguranță	25
3.2 Alimentarea Convertor de frecvență	27
3.3 Programarea de funcționare de bază	27
3.4 Configurarea magneto-motorului	29

3.5 Adaptarea automată a motorului	29
3.6 Verificarea sensului de rotație a motorului	30
3.7 Test de control local	30
3.8 Pornirea sistemului	31
3.9 Zgomot acustic sau vibrație	31
4 Interfață pentru utilizator	32
4.1 Panoul de comandă local	32
4.1.1 Prezentarea panoului LCP	32
4.1.2 Configurarea valorilor afișajului LCP	33
4.1.3 Tastele meniului de afișare	33
4.1.4 Tastele de navigare	34
4.1.5 Tastele de funcționare	34
4.2 Copie de rezervă și copierea setărilor parametrilor	35
4.2.1 Încărcarea datelor în LCP	35
4.2.2 Descărcarea datelor din LCP	35
4.3 Restabilirea configurațiilor implicate	35
4.3.1 Inițializarea recomandată	35
4.3.2 Inițializarea manuală	36
5 Despre programarea convertorului de frecvență	37
5.1 Introducere	37
5.2 Exemplu de programare	37
5.3 Exemple de programare a bornelor de control	38
5.4 Setările implicate ale parametrilor internaționali/din America de Nord	39
5.5 Structura meniului de parametri	40
5.5.1 Structura meniului rapid	41
5.5.2 Structura meniului principal	43
5.6 Programarea la distanță cu ajutorul programului Programul MCT 10 Set-up Software	47
6 Exemple de configurații de aplicații	48
6.1 Introducere	48
6.2 Exemple de aplicații	48
7 Mesaje de stare	53
7.1 Afisarea stării	53
7.2 Tabelul cu definiții de mesaje de stare	53
8 Avertismente și alarme	56
8.1 Monitorizarea sistemului	56
8.2 Tipuri de avertismente și alarme	56
8.3 Afisări de avertismente și alarme	56

8.4 Definițiile avertismentelor și ale alarmelor	58
9 Depanare de bază	66
9.1 Pornirea și funcționarea	66
10 Specificații	69
10.1 Specificații referitoare la putere	69
10.2 Date tehnice generale	75
10.3 Tabele de siguranțe	80
10.3.1 Siguranțe pentru protecția circuitului derivat	80
10.3.2 Siguranțe pentru protecția circuitului derivat conforme cu UL și cu cUL	81
10.3.3 Siguranțe de schimb pentru 240 V	82
10.4 Cupluri de strângere pentru racordare	82
Index	83

1 Introducere

1




130BB492.10

Illustrația 1.1 Dimensiune vedere descompusă A

1	LCP	10	Bornele de ieșire a motorului 96 (U), 97 (V), 98 (W)
2	Conector magistrală serială RS-485 (+68, -69)	11	Releu 1 (01, 02, 03)
3	Conector I/O analogică	12	Releu 2 (04, 05, 06)
4	Fișă de intrare LCP	13	Frână (-81, +82) și borne de distribuire sarcină (-88, +89)
5	Comutatoare analogice (A53), (A54)	14	Bornele de intrare la rețeaua de alimentare 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
6	Prinderea cablurilor/Împământarea PE	15	Conector USB
7	Placă de cuplaj	16	Comutator bornă magistrală serială
8	Clemă de legare la pământ (PE)	17	I/O digitală și alimentare de 24 V
9	Clemă de legare la pământ a cablului ecranat și prinderea	18	Placă de acoperire a cablului de control

Tabel 1.1



Illustrația 1.2 Dimensiuni vederi descompuse B și C

1	LCP	11	Releu 2 (04, 05, 06)
2	Capac	12	Inel de ridicare
3	Conector magistrală serială RS-485	13	Slot de montare
4	I/O digitală și alimentare de 24 V	14	Clemă de legare la pământ (PE)
5	Conector I/O analogică	15	Prinderea cablurilor/Împământarea PE
6	Prinderea cablurilor/Împământarea PE	16	Bornă frână (-81, +82)
7	Conector USB	17	Bornă distribuire sarcină (magistrală c.c.) (-88, +89)
8	Comutator bornă magistrală serială	18	Bornele de ieșire a motorului 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	Comutatoare analogice (A53), (A54)	19	Bornele de intrare la rețeaua de alimentare 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	Releu 1 (01, 02, 03)		

Tabel 1.2

1.1 Scopul acestui manual

Acest manual este destinat să furnizeze informații detaliate legate de instalarea și pornirea convertorului de frecvență. 2 *Instalarea* prezintă cerințele pentru instalarea mecanică și electrică, inclusiv cablajul de intrare, al motorului, de control și pentru comunicațiile seriale și funcțiile bornelor de control. 3 *Pornirea și testarea funcționării* prezintă procedurile detaliate pentru pornire, programarea pentru funcționarea de bază și testarea funcționării. Capitolele următoare prezintă detalii suplimentare. Acestea includ interfața pentru utilizator, programarea detaliată, exemple de aplicație, depanarea la pornire și specificațiile tehnice.

1.2 Resurse suplimentare

Alte resurse sunt disponibile pentru a înțelege funcțiile și programarea avansate ale convertorului de frecvență.

- *Ghidul de programare VLT® MG33MXYY* furnizează multe detalii despre modul de lucru cu parametri și multe exemple de aplicații.
- *Ghidul de proiectare VLT® MG33BXYY* este destinat furnizării capabilităților și funcționalității detaliate pentru a proiecta sistemele de control ale motorului.
- Sunt disponibile publicații și manuale suplimentare de la Danfoss. Pentru prezentări, consultați <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm>.
- Este disponibil echipamentul optional care ar putea modifica anumite proceduri descrise. Citiți instrucțiunile furnizate care includ aceste opțiuni pentru anumite cerințe. Pentru descărcari sau pentru informații suplimentare, consultați furnizorul local Danfoss sau accesați <http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/Technical+Documentation.htm>.


1.3 Prezentare generală a produselor

Un convertor de frecvență este un regulator electronic al motorului care transformă intrarea rețelei de alimentare de a.c. într-o ieșire de undă de a.c. variabilă. Frecvența și tensiunea ieșirii sunt reglate pentru a controla viteza sau cuplul motorului. convertor de frecvență poate varia viteza motorului ca răspuns la reacția sistemului, cum ar fi modificarea temperaturii sau a presiunii pentru ventilatorul de control, pentru compresor sau pentru motoarele pompe. convertor de frecvență poate regla, de asemenea, motorul răspunzând la comenziile de la distanță de la regulațoarele externe.

În plus, convertor de frecvență monitorizează sistemul și starea motorului, emite avertismente sau alarme pentru stările de defecțiune, pornește și oprește motorul, optimizează randamentul energiei și oferă multe alte funcții de control, de monitorizare și de randament. Funcțiile de funcționare și de monitorizare sunt disponibile ca indicații de stare pentru un sistem extern de control sau pentru o rețea de comunicație serială.

1.4 Funcțiile regulatorului intern al Convertor de frecvență

Ilustrația 1.3 prezintă o diagramă de blocare a componentelor interne ale convertorului de frecvență. Pentru funcțiile acestora, consultați *Tabel 1.3*.



Ilustrația 1.3 Diagrama de blocare a convertorului de frecvență

Zonă	Denumire	Funcții
1	Intrare rețea de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> Alimentare cu energie pentru rețeaua de alimentare cu c.a. trifazică la convertorul de frecvență
2	Redresor	<ul style="list-style-type: none"> Puntea redresorului transformă intrarea de c.a. în curent continuu pentru a alimenta invertorul
3	Magistrală de c.c.	<ul style="list-style-type: none"> Circuitul intermediar al magistralei de c.c. manevrează curentul continuu
4	Reactoare de c.c.	<ul style="list-style-type: none"> Filtrează tensiunea circuitului intermediar Asigură protecția tranzistorie a conductei Reduce curentul RMS Crește factorul de putere reflectat în conductă Reduce oscilațiile la intrarea de c.a.
5	Baterie de condensator	<ul style="list-style-type: none"> Stochează curentul continuu Oferă protecție în timpul transportului pentru pierderi scurte de putere
6	Invertor	<ul style="list-style-type: none"> Transformă curentul continuu într-o undă de c.a. controlată de PWM pentru o ieșire variabilă controlată la motor
7	Ieșire la motor	<ul style="list-style-type: none"> Putere regulată la ieșirea trifazică a motorului
8	Circuite de comandă	<ul style="list-style-type: none"> Puterea la intrare, procesarea internă, ieșirea și curentul de sarcină al motorului sunt monitorizate pentru a furniza o funcționare și un control eficiente Interfața pentru utilizator și comenzi externe sunt monitorizate și efectuate Se poate furniza ieșirea și controlul stării

Tabel 1.3 Componentele interne ale convertorului de frecvență

1.5 Dimensiunile de carcase și puterile nominale

Referințele la dimensiunile de carcase utilizate în acest manual sunt definite în *Tabel 1.4*.

Volti	Dimensiune carcasă (kW)											
	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240	1.1-2.2	3.0-3.7	0.25-2.2	1.1-3.7	5,5 - 11	15	5,5 - 11	15 - 18,5	18,5 - 30	37-45	22-30	37-45
380-480	1.1-4.0	5.5-7.5	0.37-4.0	1.1-7.5	11 - 18,5	22-30	11 - 18,5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-600	nu se aplică	1.1-7.5	nu se aplică	1.1-7.5	11 - 18,5	22-30	11 - 18,5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-690	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică	11-30	nu se aplică	nu se aplică	nu se aplică	37-90	nu se aplică	nu se aplică

Tabel 1.4 Dimensiunile de carcase și puterile nominale

2 Instalarea

2.1 Tabela de control pentru locul instalării

- convertor de frecvență depinde de aerul ambient pentru răcire. Respectați limitele legate de temperatura ambientă pentru o funcționare optimă
- Asigurați-vă că locul de instalare are o rezistență de susținere suficientă pentru a monta convertor de frecvență
- Păstrați partea interioară a convertor de frecvență fără praf și murdărie. Asigurați-vă că aceste componente rămân cât mai curate posibil. În zonele de construcție, furnizați un acoperiș de protecție. Este posibil să fie necesare carcase IP55 (NEMA 12) sau IP66 (NEMA 4).
- Păstrați manualul, desenele și diagramele la dispoziție în vederea consultării instrucțiunilor detaliate pentru instalare și funcționare. Este important ca manualul să fie disponibil pentru operatorii echipamentului.
- Poziționați echipamentul cât mai aproape de motor. Mențineți cablurile motorului cât mai scurte. Verificați caracteristicile motorului pentru toleranțe reale. Nu depășiți
 - 300 m (1.000 ft) pentru cablurile neecranate ale motorului
 - 150 m (500 ft) pentru cablurile ecranate.

2.2 Tabela de control pentru preinstalarea Convertor de frecvență și a motorului

- Comparați numărul de model al unității de pe placuța de identificare cu cel ce s-a comandat pentru a verifica dacă este echipamentul corespunzător
- Asigurați-vă că fiecare dintre următoarele elemente sunt evaluate pentru aceeași tensiune:

Rețea de alimentare (putere)

Convertor de frecvență

Motor

- Asigurați-vă că acest curent nominal de ieșire al convertor de frecvență este egal cu sau mai mare decât curentul maxim de sarcină pentru a determina performanța de vârf a acestuia

Dimensiunea motorului și puterea convertor de frecvență trebuie să se


potrivească pentru a oferi o protecție corespunzătoare la suprasarcină

Dacă puterea nominală a convertor de frecvență este mai mică decât cea a motorului, atunci ieșirea completă a motorului nu poate fi realizată

2.3 Instalarea mecanică


2.3.1 Răcirea

- Pentru a furniza un curent de aer de răcire, montați unitatea pe o suprafață netedă solidă sau pe un panou posterior optional (consultați [2.3.3 Montarea](#))
- Trebuie să se furnizeze spațiu în partea de sus și în partea de jos pentru răcirea aerului. În general, este necesar un spațiu de 100 - 225 mm (4 - 10 in). Consultați [Illustrația 2.1](#) pentru cerințe legate de spațiul liber
- Montarea necorespunzătoare poate duce la supraîncălzire sau la performanțe reduse
- Trebuie să fie luată în considerare devaluarea pentru temperaturile cuprinse între 40 °C (104 °F) și 50 °C (122 °F) și la o înălțime de 1.000 m (3.300 ft) deasupra nivelului mării. Pentru informații detaliate, consultați Ghidul de proiectare al echipamentului.



Ilustrația 2.1 Spațiu în partea de sus și în partea de jos pentru răcire

- Montați unitatea pe o suprafață netedă solidă sau pe panoul posterior optional pentru a furniza un curent de răcire (consultați *Ilustrația 2.2* și *Ilustrația 2.3*)
- Montarea necorespunzătoare poate duce la supraîncălzire sau la performanțe reduse
- Utilizați orificiile de fixare cu sloturi de pe unitate pentru montarea pe perete, atunci când acestea există



Ilustrația 2.2 Montare corespunzătoare cu panou posterior

Carcasă	A2	A3	A4	A5	B1	B2
a/b (mm)	100	100	100	100	200	200
a/b (in)	4	4	4	4	8	8
Carcasă	B3	B4	C1	C2	C3	C4
a/b (mm)	200	200	200	225	200	225
a/b (in)	8	8	8	9	8	9

Tabel 2.1 Cerințe minime de spațiu liber pentru curentul de aer


2.3.2 Ridicarea

- Verificați greutatea unității pentru a determina o metodă sigură de ridicare
- Asigurați-vă că dispozitivul de ridicare este potrivit pentru această operațiune
- Dacă este necesar, utilizați un troliu, o macara sau un încărcător cu furcă cu puterea nominală corespunzătoare pentru a muta unitatea
- Pentru ridicare, utilizați inelele troliului de pe unitate, atunci când există

2.3.3 Montarea

- Montați unitatea vertical
- convertor de frecvență permite instalarea „unul lângă altul”
- Asigurați-vă că soliditatea locului de montare va suporta greutatea unității

Elementul A este un panou posterior instalat corespunzător, astfel încât curentul de aer necesar să răcească unitatea.



Ilustrația 2.3 Montare corespunzătoare cu traverse

NOTĂ!

Este necesar panoul posterior la montarea pe traverse.

2.3.4 Cupluri de strângere


Consultați *10.4 Cupluri de strângere pentru racordare* pentru specificații privind strângerea corespunzătoare.

2.4 Instalarea electrică

Această secțiune conține instrucțiuni detaliate referitoare la cablarea convertor de frecvență. Sunt descrise următoarele operațiuni.

- Conectarea motorului la bornele de ieșire ale convertor de frecvență
- Conectarea rețelei de alimentare de c.a. la bornele de intrare ale convertor de frecvență
- Conectarea cablajului de control și pentru comunicația serială
- După alimentare, verificarea intrării și a puterii motorului; programarea bornelor de control pentru a vedea funcțiile programate


Ilustrația 2.4 prezintă o legătură electrică de bază.



Ilustrația 2.4 Desen schematic pentru conectarea de bază.

* Borna 37 este o opțiune

2



Illustrația 2.5 Legătură electrică tipică

1	PLC	6	Min. 200 mm (7,9 in) între cablurile de control, motor și rețeaua de alimentare
2	Convertor de frecvență	7	Motor, trifazic și PE
3	Contactor de ieșire (în general, nu se recomandă)	8	Rețea de alimentare, trifazică și PE întărit
4	Traversă de legare la pământ (de împământare) (PE)	9	Cablaj de control
5	Izolare a cablului (dezisolat)	10	Egalizare min. 16 mm ² (0,025 in)

Tabel 2.2

2.4.1 Cerințe

AVERTISMENT

ECHIPAMENT PERICULOS!

Arborii rotativi și echipamentul electric pot fi periculoși. Toate lucrările electrice trebuie să respecte codurile electrice naționale și locale. Se recomandă ca instalarea, pornirea și întreținerea să fie efectuate numai de către personalul instruit și calificat. Nerespectarea instrucțiunilor poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă.

ATENȚIONARE

IZOLAREA CABLURILOR!

Direcționați puterea de intrare, cablajul motorului și cablajul de control prin trei conductori metalici separați sau utilizați cabluri ecranate separate pentru izolarea zgomotului la frecvență înaltă. Nerespectarea izolării cablajului de alimentare, de motor și de control poate duce la o performanță mai puțin optimă a convertor de frecvență și a echipamentului asociat.


Pentru siguranța dvs., respectați următoarele cerințe.

- Echipamentul electronic de control este conectat la o tensiune de rețea periculoasă. Trebuie să lucrați cu mare atenție pentru a vă proteja împotriva pericolelor electrice la alimentarea cu energie electrică a unității.
- Direcționați separat cablurile motorului de la mai multe convertore de frecvență. Tensiunea indușă de la cablurile de ieșire ale motorului care funcționează împreună poate încărca aceste condensatoare ale echipamentului, chiar și cu echipamentul oprit și blocat.

Protecție la suprasarcină și protecția echipamentului


- O funcție activată electronic din cadrul convertor de frecvență furnizează o protecție la suprasarcină pentru motor. Suprasarcina calculează nivelul de creștere pentru a activa temporizarea pentru funcția de decuplare (oprirea de ieșire a regulatorului). Cu cât este mai mare extragerea curentului, cu atât mai rapid este răspunsul de decuplare. Suprasarcina oferă o protecție a motorului din clasa 20. Pentru detalii despre funcția de decuplare, consultați 8 Avertismente și alarne.
- Deoarece cablurile motorului transportă curent la frecvență înaltă, este important ca cele pentru rețea de alimentare, cele pentru puterea motorului și cele pentru control să se afle în conductori separați. Utilizați conductori metalici sau conductori ecranati separați. Nerespectarea izolării cablurilor de alimentare, de motor și de

control poate duce la o performanță mai puțin optimă a echipamentului. Consultați *Ilustrația 2.6*.



Ilustrația 2.6 Instalarea electrică adecvată utilizând conductorul

- Toate convertoarele de frecvență trebuie să fie dotate cu o protecție la scurtcircuit și la supracurent. Sunt necesare siguranțe de intrare pentru a oferi protecție; consultați *Ilustrația 2.7*. Dacă nu sunt montate din fabrică, siguranțele trebuie să fie furnizate de reglări ca parte a instalării. Consultați siguranțele nominale maxime în 10.3 Tabele de siguranțe.



Ilustrația 2.7 Siguranțele Convertor de frecvență

130BB447.10

2

Tipul și puterile nominale ale conductorilor

- Toate cablurile trebuie să respecte reglementările locale și naționale cu privire la cerințele legate de secțiunea transversală și de temperatura mediului ambient.
- Danfoss recomandă ca toate conexiunile de alimentare să fie efectuate cu un conductor de cupru la o temperatură minimă de 75 °C.
- Pentru dimensiunile recomandate ale conductorilor, consultați *10.1 Specificații referitoare la putere*.

**2.4.2 Cerințe de legare la pământ
(împământare)**** AVERTISMENT****LEGAREA LA PĂMÂNT ESTE PERICULOASĂ!**

Pentru siguranța operatorului, este important să legați la pământ convertor de frecvență în mod corespunzător conform codurilor electrice naționale și locale, precum și conform recomandărilor incluse în aceste instrucțiuni. Curenții telurici depășesc 3,5 mA. Nerespectarea instrucțiunilor de legare la pământ a convertor de frecvență în mod corespunzător poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă.

NOTĂ!

Este responsabilitatea utilizatorului sau a electricianului autorizat să asigure legarea la pământ (împământarea) corectă a echipamentului în conformitate cu codurile electrice și standardele naționale și locale.

- Respectați toate codurile electrice locale și naționale pentru a lega la pământ echipamentul electric în mod corespunzător
- Trebuie să se stabilească protecția corespunzătoare prin împământare pentru echipamentul cu curenți telurici mai mari decât 3,5 mA; consultați secțiunea *Curent de dispersie (> 3,5 mA)*
- Un conductor de împământare special este necesar pentru puterea de intrare, pentru puterea motorului și pentru cablajul de control
- Utilizați clemele cu care este dotat echipamentul pentru conectările corespunzătoare ale împământării
- Nu legați la pământ un convertor de frecvență împreună cu un altul după modelul „lanț de margarete”
- Mențineți conexiunile conductorilor de împământare cât mai scurte.

- Se recomandă utilizarea unui fascicul mare de conductori pentru a reduce zgomotul electric
- Respectați cerințele de cablare ale producătorului motorului

2.4.2.1 Curent de dispersie (> 3,5 mA)

Respectați codurile naționale și locale privind împământarea de protecție a echipamentului cu un curent de dispersie > 3,5 mA.

Tehnologia pentru Convertor de frecvență implică comutarea frecvenței înalte la putere mare. Acesta va genera un curent de dispersie în legătura la masă. Un curent defect în convertor de frecvență la bornele de ieșire poate conține o componentă de curent continuu care poate încărca aceste condensatoare ale filtrului și poate produce un curent de împământare tranzistoriu. Curentul de scurgere la împământare depinde de diferențele configurații ale sistemului, inclusiv filtrul RFI, cablurile ecranate ale motorului și puterea convertor de frecvență.

EN/IEC61800-5-1 (Standard de produs pentru sisteme de variație de putere) necesită o atenție specială în cazul în care curentul de dispersie depășește 3,5 mA.

Împământarea trebuie să fie întărită într-unul dintre următoarele moduri:

- Conductor de împământare de cel puțin 10 mm²
- Doi conductori de împământare separați care respectă regulile de dimensionare

Pentru informații suplimentare, consultați EN 60364-5-54 § 543.7.

Utilizarea dispozitivelor RCD

Acolo unde sunt utilizate dispozitivele de curent rezidual (dispozitive RCD), cunoscute, de asemenea, și ca întrerupătoare de circuit de scurgere la împământare (întrerupătoare ELCB), respectați următoarele:


Utilizați dispozitive RCD de tip B care sunt capabile să detecteze curenți de c.a. și de c.c.

Utilizați dispozitivele RCD cu o întârziere la pornire pentru a evita defecțiunile din cauza curenților de împământare tranzitorii

Dimensionați dispozitivele RCD conform configurației sistemului și a considerentelor de mediu

2.4.2.2 Împământarea cu ajutorul unui cablu ecranat


Clemele de legare la pământ (împământare) sunt furnizate pentru cablajul motorului (consultați *Ilustrația 2.8*).



Ilustrația 2.8 Împământarea cu ajutorul cablului ecranat

- Strângeți bornele conform informațiilor furnizate în secțiunea *10.4.1 Cupluri de strângere pentru racordare*
- Respectați cerințele de cablare ale producătorului motorului

Cele trei imagini care urmează reprezintă intrarea rețelei de alimentare, motorul și împământarea pentru convertoarele de frecvență de bază. Configurațiile reale variază în funcție de tipurile unităților și de echipamentul optional.



Ilustrația 2.9 Cablurile de motor, de rețea și de împământare pentru dimensiunile de carcăsa A


2.4.3 Conectarea motorului

AVERTISMENT


TENSIUNE INDUSĂ!

Direcționați separat cablurile motorului de la mai multe convertoare de frecvență. Tensiunea indusă de la cablurile de ieșire ale motorului care funcționează împreună poate încărca aceste condensatoare ale echipamentului chiar și cu echipamentul oprit și blocat. Nerespectarea acționării separate a cablurilor de ieșire ale motorului poate avea ca rezultat moartea sau rănirea gravă.


- Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați *10.1 Specificații referitoare la putere*
- Respectați codurile electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor
- Ejectoarele cablajului motorului sau panourile de acces sunt furnizate la baza unităților IP21 și mai mari (NEMA1/12)
- Nu instalați condensatoare de corecție a factorului de putere între convertor de frecvență și motor
- Nu conectați un dispozitiv de pornire sau unul de schimbare a polilor între convertor de frecvență și motor
- Conectați cablajul motorului trifazic la bornele 96 (U), 97 (V) și 98 (W)
- Legați la pământ cablul respectând instrucțiunile de legare la pământ furnizate



Ilustrația 2.10 Cablurile de motor, de rețea și de împământare pentru dimensiunile de carcăsa B și pentru cele menționate mai sus utilizând un cablu ecranat



Ilustrația 2.11 Cablurile de motor, de rețea și de împământare pentru dimensiunile de carcasă B și pentru cele menționate mai sus utilizând un conductor



Ilustrația 2.12 Conectarea la rețeaua de alimentare de c.a.

2.4.4 Conectarea rețelei de alimentare de c.a.

- Dimensionați cablajul pe baza curentului de intrare al convertor de frecvență. Pentru dimensiunile maxime ale conductorilor, consultați [10.1 Specificații referitoare la putere](#).
- Respectați codurile electrice locale și naționale pentru dimensiunile cablurilor.
- Conectați cablajul pentru puterea de intrare de c.a. trifazică la bornele L1, L2 și L3 (consultați [Ilustrația 2.12](#)).
- În funcție de configurația echipamentului, puterea de intrare va fi conectată la bornele de intrare ale rețelei de alimentare sau va fi deconectată la intrare.


- Legați la pământ cablul respectând instrucțiunile de împământare furnizate în [2.4.2 Cerințe de legare la pământ \(împământare\)](#)
- Toate convertoarele de frecvență pot fi utilizate cu o sursă de intrare izolată, precum și cu linii de alimentare legate la pământ. Când sunt alimentate de la o sursă izolată a rețelei de alimentare (rețea de alimentare IT sau triunghi de încărcare) sau de la o rețea de alimentare TT/TN-S cu un picior împământat (triunghi împământat), configurați [14-50 Filtru RFI](#) la Dezactiv. Când sunt dezactivate, condensatoarele interne ale filtrului RFI dintre șasiu și circuitul intermediar sunt izolate, pentru a evita deteriorarea circuitului intermediar și pentru a reduce curenții telurici de capacitate conform IEC 61800-3.

2.4.5 Cablajul de control


- Izolați cablajul de control de componente de putere mare din convertorul de frecvență.
- În cazul în care convertorul de frecvență este conectat la un termistor, pentru izolare PELV, cablajul optional de control al termistorului trebuie întărit/dublu izolat. Se recomandă o tensiune de alimentare de 24 V c.c.

2.4.5.1 Accesul


- Îndepărtați placa de acoperire a accesului cu o șurubelnită. Consultați [Ilustrația 2.13](#).
- Sau îndepărtați capacul frontal prin slăbirea șuruburilor de fixare. Consultați [Ilustrația 2.14](#).



Ilustrația 2.13 Accesul la cablajul de control pentru carcasele A2, A3, B3, B4, C3 și C4



Ilustrația 2.15 Locațiile bornelor de control



Ilustrația 2.14 Accesul la cablajul de control pentru carcasele A4, A5, B1, B2, C1 și C2

Consultați *Tabel 2.3* înainte de a strânge capacele.

Carcasă	IP20	IP21	IP55	IP66
A4/A5	-	-	2	2
B1	-	*	2,2	2,2
B2	-	*	2,2	2,2
C1	-	*	2,2	2,2
C2	-	*	2,2	2,2

* Niciun șurub de strâns
- Nu există

Tabel 2.3 Cupluri de strângere pentru capace (Nm)

2.4.5.2 Tipuri de borne de control

rezintă conectorii amovibili ai convertor de frecvență. Funcțiile bornelor și configuraările implicate sunt rezumate în *Tabel 2.4*.

- **Conectorul 1** furnizează patru borne programabile ale intrărilor digitale, două borne digitale suplimentare programabile, de intrare sau de ieșire, o tensiune de alimentare la borne de 24 V c.c. și o tensiune obișnuită de alimentare de 24 V c.c. pentru clientul optional
- Bornele **Conectorului 2** (+)68 și (-)69 sunt pentru o conexiune la comunicația serială RS-485
- **Conectorul 3** furnizează două intrări analogice, o ieșire analogică, o tensiune de alimentare de 10 V c.c. și valori obișnuite pentru intrări și ieșiri
- **Conectorul 4** este un port USB disponibil pentru a fi utilizat cu programul Programul MCT 10 Set-up Software
- Sunt furnizate, de asemenea, două ieșiri ale releului de forma literei C ce sunt amplasate în diferite locații în funcție de configurația și dimensiunea convertor de frecvență
- Anumite opțiuni disponibile pentru comandarea unității pot furniza borne suplimentare. Consultați manualul furnizat împreună cu echipamentul optional.

Pentru detalii despre valorile nominale ale bornelor, consultați *10.2 Date tehnice generale*.


Descriere bornă			
Intrări/ieșiri digitale			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
12, 13	-	+24 V c.c.	Tensiune de alimentare de 24 V c.c. Currentul maxim de ieșire este de 200 mA pentru toate sarcinile de 24 V. Utilizabil pentru intrările digitale și pentru traductoarele externe.
18	5-10	[8] Pornire	Intrări digitale.
19	5-11	[0] Nefuncțional	
32	5-14	[0] Nefuncțional	
33	5-15	[0] Nefuncțional	
27	5-12	[2] Oprire inerț. inv.	Selectabil pentru orice intrare sau ieșire digitală. Configurarea implicită este de intrare.
29	5-13	[14] JOG	Valoarea obișnuită pentru intrările digitale și potențial 0 V pentru alimentarea de 24 V.
20	-		
37	-	Cuplu sigur dezactivat (STO)	Intrare sigură (optională). Utilizată pentru STO
Intrări/ieșiri analogice			
39	-		Valoarea obișnuită pentru ieșirea analogică
42	6-50	Vit. rot. 0 - Lim. sup	Ieșire analogică programabilă. Semnalul analogic este cuprins între 0 și 20 mA sau între 4 și 20 mA la o valoare maximă de 500 Ω
50	-	+10 V c.c.	Tensiune analogică de alimentare de 10 V c.c. Valoarea maximă de 15 mA este utilizată în mod obișnuit pentru un potențiometru sau un termistor.

Descriere bornă			
Intrări/ieșiri digitale			
Bornă	Parametru	Configurare implicită	Descriere
53	6-1	Referință	Intrare analogică.
54	6-2	Reacție	Selectabilă pentru tensiune sau curent. Comutatoarele A53 și A54 selectează mA sau V.
55	-		Valoarea obișnuită pentru intrarea analogică
Comunicația serială			
61	-		Filtrul RC integrat pentru ecranul cablului. NUMAI pentru conectarea ecranului când apar probleme de EMC.
68 (+)	8-3		Interfață pentru RS-485. Un comutator pentru modulul de control este furnizat pentru rezistența de terminare.
69 (-)	8-3		
Relee			
01, 02, 03	5-40 [0]	[0] Alarmă	Ieșirea releului în formă de C. Utilizabilă pentru tensiunea c.a. și c.c. și pentru sarcinile rezistive sau inductive.
04, 05, 06	5-40 [1]	[0] Funcțion.	

Tabel 2.4 Descriere bornă

2.4.5.3 Conectarea la bornele de control

Conectorii bornei de control pot fi deconectați de la convertor de frecvență pentru ușurința instalării, așa cum se arată în Ilustrația 2.16.




Ilustrația 2.16 Deconectarea bornelor de control

1. Deschideți contactul introducând o șurubelniță mică în slotul de deasupra sau de dedesubtul contactului, așa cum se arată în *Ilustrația 2.17*.
2. Introduceți conductorul neizolat de control în contact.
3. Scoateți șurubelniță pentru a fixa conductorul de control în contact.
4. Asigurați-vă că acest contact este prins strâns și nu este slăbit. Cablajul slăbit de control poate fi sursa defecțiunilor echipamentului sau a funcționării mai puțin optime.

Pentru dimensiunile cablajului de control al bornelor, consultați *10.1 Specificații referitoare la putere*.

Pentru conexiunile specifice ale cablajului de control, consultați *6 Exemple de configurări de aplicații*.




Ilustrația 2.17 Conectarea cablajului de control

2.4.5.4 Utilizarea cablurilor de control ecranate

Ecranarea corespunzătoare

Metoda preferată în majoritatea cazurilor este de a fixa cablurile de control și pentru comunicație serială cu cleme de ecranare fixate la ambele capete pentru a asigura cel mai bun contact al cablului cu frecvență înaltă.


Dacă potențialul de împământare dintre convertorul de frecvență și PLC este diferit, poate apărea zgomotul electric care va deranja întregul sistem. Rezolvați această problemă, fixând un cablu de egalizare lângă cablul de control. Secțiune transversală minimă a cablului: 16 mm².



Ilustrația 2.18

Bucle de împământare de 50/60 Hz

Cu cabluri de control foarte lungi, se pot forma bucle de împământare. Pentru a elimina buclele de împământare, conectați un capăt al ecranului la pământ cu un condensator de 100 nF (menținând cablurile scurte).




130BB609.11

Ilustrația 2.19

Evitarea zgomerului EMC în comunicația serială


Această bornă este legată la pământ printr-o legătură RC internă. Utilizați cablurile duble răscute pentru a reduce interferența dintre conductori. Metoda recomandată este prezentată mai jos:



130BB923.11

Ilustrația 2.20

De asemenea, conexiunea la borna 61 poate fi omisă:



130BB924.11

Ilustrația 2.21

2.4.5.5 Funcțiile bornelor de control

Funcțiile pentru Convertor de frecvență sunt comandate prin primirea semnalelor de intrare de control.

- Fiecare bornă trebuie să fie programată pentru funcția pe care o va efectua în parametrii asociați bornei respective. Pentru borne și pentru parametrii asociați, consultați *Tabel 2.4*.
- Este important să confirmați că borna de control este programată pentru funcția corectă. Pentru detalii despre accesarea parametrilor, consultați *4 Interfață pentru utilizator*, iar pentru detalii despre programare, consultați *5 Despre programarea convertorului de frecvență*.
- Programarea implicită a bornei este destinată inițierii funcționării convertor de frecvență într-un mod de funcționare special.


2.4.5.6 Conductor de șuntare între bornele 12 și 27

Un conductor de șuntare poate fi necesar între borna 12 (sau 13) și borna 27 pentru funcționarea convertor de frecvență când se utilizează valorile de programare implicate din fabrică.

- Borna 27 de intrare digitală este proiectată pentru a primi o comandă de interblocaj externă de 24 V c.c. În multe aplicații, utilizatorul conectează un dispozitiv de interblocaj externă la borna 27
- Când nu se utilizează niciun dispozitiv de interblocaj, conectați un conductor de șuntare între borna de control 12 (recomandată) sau 13 și borna 27. Acest lucru furnizează un semnal intern de 24 V pe borna 27
- Lipsa prezenței unui semnal împiedică funcționarea unității
- Când linia de stare din partea de jos a panoului LCP afișează ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERȚIE DE LA DISTANȚĂ sau se afișează Alarmă 60 Interblocaj ext., acest lucru indică faptul că unitatea este gata de funcționare, dar că lipsește un semnal de intrare pe borna 27.
- Dacă echipamentul optional instalat din fabrică este conectat la borna 27, nu îndepărtați cablajul respectiv

2.4.5.7 Comutatoarele bornei 53 și 54

- Bornele 53 și 54 pentru intrarea analogică pot fi selectate pentru semnale de intrare ale tensiunii (de la 0 la 10 V) sau ale curentului (0/4 - 20 mA)
- Deconectați convertor de frecvență înainte de schimbarea pozițiilor comutatorului
- Configurați comutatoarele A53 și A54 pentru a selecta tipul de semnal. U selectați tensiunea, I selectați curentul.
- Comutatoarele sunt accesibile când panoul LCP a fost îndepărtat (consultați *Ilustrația 2.22*). Rețineți că anumite module optionale disponibile pentru unitate pot acoperi aceste comutatoare și trebuie scoase pentru a modifica configurațiile comutatoarelor. Opriți întotdeauna unitatea înainte de a îndepărta modulele optionale.
- Valoarea implicită a bornei 53 este pentru un semnal de referință a vitezei din bucla deschisă configurată în 16-61 Bornă 53, conf. comutator
- Valoarea implicită a bornei 54 este pentru un semnal de reacție din bucla închisă configurată în 16-63 Bornă 54, conf. comutator



Ilustrația 2.22 Locația comutatoarelor bornei 53 și 54

2.4.5.8 Borna 37

Funcția de oprire de siguranță prin borna 37

Convertorul de frecvență este disponibil cu funcția opțională de oprire de siguranță prin intermediul bornei de control 37. Oprirea de siguranță dezactivează tensiunea de control a semiconducțoarelor de alimentare al etapei de ieșire a convertorului de frecvență care, în schimb, împiedică generarea de tensiune necesară pentru a roti motorul. Când oprirea de siguranță (T37) este activată, convertorul de frecvență emite o alarmă, decuplăză unitatea și rotește din inerție motorul până la oprire. Este necesară repornirea manuală. Funcția de oprire de siguranță poate fi utilizată pentru oprirea convertorului de frecvență în situații de oprire de urgență. În modul de funcționare normală când oprirea de siguranță nu este necesară, utilizați în schimb funcția de oprire obișnuită a convertorului de frecvență. Când se utilizează repornirea automată - trebuie respectate cerințele conform ISO 12100-2, paragraful 5.3.2.5.

Condiții de garanție

Este responsabilitatea utilizatorului să asigure personalul care instalează și utilizează funcția de oprire de siguranță:

- Citiți și înțelegeți regulile privind siguranța referitoare la sănătate și la siguranță/evitarea accidentelor
- Înțelegeți instrucțiunile generale și de siguranță furnizate în această descriere și în descrierea detaliată din *Ghidul de proiectare*

- Trebuie să cunoașteți foarte bine standardele generale și de siguranță aplicabile unei anumite aplicații

Utilizatorul este definit ca: integrator, operator, personal de service și de întreținere.

Standarde

Utilizarea opririi de siguranță pe borna 37 necesită ca utilizatorul să respecte toate recomandările de siguranță, inclusiv legile, reglementările și instrucțiunile relevante. Funcția optională de oprire de siguranță respectă următoarele standarde.

EN 954-1: 1996 Categoria 3

IEC 60204-1: 2005 Categoria 0 - oprire necontrolată

IEC 61508: 1998 SIL2

IEC 61800-5-2: 2007 - funcție de cuplu sigur dezactivat (STO)

IEC 62061: 2005 SIL CL2

ISO 13849-1: 2006 Categoria 3 PL d

ISO 14118: 2000 (EN 1037) - împiedicarea pornirii accidentale

Informațiile și instrucțiunile furnizate în manualul de utilizare nu sunt suficiente pentru o utilizare corectă și sigură a funcției de oprire de siguranță. Trebuie respectate informațiile și instrucțiunile similare din *Ghidul de proiectare* relevant.

Măsuri de protecție

- Sistemele de siguranță pot fi instalate și puse în funcțiune numai de personalul calificat și instruit
- Unitatea trebuie să fie instalată pe un tablou IP54 sau într-un mediu echivalent
- Cablul dintre borna 37 și dispozitivul extern de siguranță trebuie să fie protejat la scurtcircuit conform ISO 13849-2, tabelul D.4
- Dacă orice forță externă influențează axele motorului (de ex., sarcinile suspendate), sunt necesare măsuri suplimentare (de ex., o frână de siguranță) pentru a elimina riscurile

Instalarea și configurarea opririi de siguranță

AVERTISMENT


FUNCȚIE DE OPRIRE DE SIGURANȚĂ!

Funcția de oprire de siguranță NU izolează tensiunea rețelei convertorului de frecvență sau a circuitelor auxiliare. Efectuați o lucrare asupra componentelor electrice ale convertorului de frecvență sau asupra motorului numai după izolare tensiunii rețelei și așteptând durata de timp specificată în capitolul Siguranță din acest manual. Nerespectarea izolării tensiunii rețelei de la unitate și a timpului de așteptare specificat poate duce la deces sau la răniri grave.


- Nu se recomandă oprirea convertorului de frecvență utilizând funcția Cuplu sigur dezactivat. Dacă un convertor de frecvență în funcțiune este oprit cu ajutorul funcției, unitatea va decupla și se va opri prin rotire din inerție. Dacă această funcție nu este acceptată, de ex., determină pericol, convertorul de frecvență și utilajul trebuie să fie opriți utilizând modul de oprire corespunzător înainte de utilizarea acestei funcții. În funcție de aplicație, poate fi necesară o frână mecanică.
- Referitor la convertizoarele de frecvență cu motor cu magneți sincroni și permanenți în cazul defecțiunii mai multor semiconductori IGBT: În ciuda activării funcției Cuplu sigur dezactivat, sistemul convertorului de frecvență poate produce un cuplu de aliniere care poate roti la maximum arborele motorului cu 180/p grade. p denotă numărul perechii de poli.
- Această funcție este potrivită pentru efectuarea lucrului mecanic asupra sistemului convertorului de frecvență sau numai a zonei afectate a unui dispozitiv. Nu furnizează siguranță electrică. Această funcție nu trebuie utilizată ca și control pentru pornirea și/sau oprirea convertorului de frecvență.

Următoarele cerințe trebuie să fie respectate pentru a efectua o instalare sigură a convertorului de frecvență.

1. Îndepărtați un conductor de șuntare dintre bornele de control 37 și 12 sau 13. Tăierea sau secționarea conductorului de șuntare nu este suficientă pentru a evita scurtcircuitarea.
(Consultați conductorul de șuntare din *Ilustrația 2.23*.)
2. Conectați un releu extern de monitorizare de siguranță printr-o funcție fără siguranță (instrucțiunea pentru dispozitivul de siguranță trebuie respectată) pentru borna 37 (oprire de siguranță) și oricare dintre bornele 12 sau 13 (24 V c.c.).
Releul de monitorizare de siguranță trebuie să respecte categoria 3 (EN 954-1)/PL „d” (ISO 13849-1).



Ilustrația 2.23 Conductor de șuntare între borna 12/13 (24 V) și 37



Ilustrația 2.24 Instalarea pentru a respecta Categoria 0 de oprire (EN 60204-1) cu Cat. 3 de siguranță (EN 954-1)/PL „d” (ISO 13849-1).

1	Dispozitiv de siguranță Cat. 3 (dispozitiv de întrerupere a circuitului, posibil cu intrare de decuplare)	7	Invertor
2	Contact ușă	8	Motor
3	Contactor (Rotire din inertie)	9	5 V c.c.
4	Convertizor de frecvență	10	Canal sigur
5	Rețea de alimentare	11	Cablu de protecție la scurtcircuit (dacă nu se află în interiorul tabloului de instalare)
6	Panou de comandă		

Tabel 2.5

Test de punere în funcțiune a opririi de siguranță

După instalare și înainte de prima funcționare, efectuați un test de punere în funcțiune a instalației, utilizând oprirea de siguranță. Mai mult, efectuați testul după fiecare modificare a instalației.

2.4.5.9 Controlul frânei mecanice

În aplicațiile de ridicare/coborâre, este necesară controlarea unei frâne electromecanice:


- Controlați frâna utilizând toate ieșirile releului sau ieșirile digitale (borna 27 sau 29).
- Mențineți ieșirea închisă (fără tensiune) atât timp cât convertor de frecvență nu poate „susține” motorul, de exemplu, din cauza unei sarcini prea mari.
- Pentru aplicațiile cu o frână electromecanică, selectați *Contr.frână el.mec.* [32] din grupul de parametri 5-4*.

- Frâna este eliberată când curentul de sarcină al motorului depășește valoarea predefinită în 2-20 *Release Brake Current*.
- Frâna este acționată când frecvența de ieșire este mai mică decât frecvența configurață în 2-21 *Activate Brake Speed [RPM]* sau în 2-22 *Activate Brake Speed [Hz]* și numai în cazul în care convertor de frecvență execută o comandă de oprire.

În cazul în care convertor de frecvență este în modul alarmă sau într-o situație de supratensiune, frâna mecanică intervine imediat.

În mișcarea verticală, punctul cheie este că sarcina trebuie să fie susținută, oprită, controlată (ridicată, coborâtă) într-un mod extrem de sigur pe parcursul întregii funcționări.

Deoarece convertor de frecvență nu este un dispozitiv de siguranță, proiectantul macaralei/dispozitivul de ridicare (OEM) trebuie să decidă asupra tipului și a numărului de dispozitive de siguranță (de ex., comutatorul de viteză, frânele de urgență etc.) care trebuie utilizate pentru a putea opri sarcina în caz de urgență sau de funcționare defectuoasă a sistemului, conform reglementărilor naționale relevante privind macaralele/dispozitivele de ridicare.



Ilustrația 2.25 Conectarea frânei mecanice la Convertor de frecvență

același potențial de legare la pământ (împământare) în cadrul rețelei. În special în instalațiile cu cabluri lungi. Pentru a împiedica nepotrívirea impedanței, utilizați întotdeauna același tip de cablu în întreaga rețea. Când conectați un motor la convertorul de frecvență, utilizați întotdeauna un cablu de motor ecranat.

Cablu: Pereche de conductoare torsadate ecranate (STP)
Impedanță: 120 Ω
Lungime a cablului: Max. 1.200 m (inclusiv conductele descendente)
Max. 500 m între stații

Tabel 2.6

2.4.6 Comunicația serială

RS-485 este o interfață pentru magistrala cu doi conductori compatibilă cu o topologie de mai multe rețele descendente, adică nodurile pot fi conectate ca magistrală sau prin cabluri descendente de la o conductă obișnuită a conductei principale. Un număr total de 32 de noduri pot fi conectate la un segment al rețelei.

Amplificatoarele împart segmentele rețelei. Rețineți că fiecare amplificator funcționează ca nod în cadrul segmentului în care este instalat. Fiecare nod conectat în cadrul unei rețele date trebuie să aibă o adresă unică de nod pentru toate segmentele.

Terminați fiecare segment la ambele capete, utilizând fie comutatorul de terminare (S801) al convertizoarelor de frecvență, fie o rețea polarizată cu rezistor de terminare. Utilizați întotdeauna un cablu cu o pereche de conductoare torsadate ecranate (STP) pentru cablarea magistralei și respectați întotdeauna metoda de instalare cea mai bună.

Este importantă conectarea împământării de impedanță joasă a ecranării la fiecare nod, inclusiv la frecvențe înalte. Astfel, conectați o suprafață mare a ecranării la pământ, de exemplu cu o clemă de cablu sau cu o presgarnitură conductibilă de cablu. Este posibil să fie necesară aplicarea cablurilor de echilibrare a potențialului pentru a păstra

3 Pornirea și testarea funcționării

3.1 Prepornirea

3.1.1 Verificarea privind siguranța

AVERTISMENT

3

TENSIUNE RIDICATĂ!

În cazul în care conexiunile la intrare și la ieșire au fost efectuate incorrect, există riscul de tensiune ridicată pe aceste borne. În cazul în care cablurile electrice pentru mai multe motoare sunt direcționate necorespunzător în același conductor, există riscul încărcării condensatoarelor din convertor de frecvență cu curent de dispersie, chiar și atunci când convertorul de frecvență este deconectat de la intrarea rețelei de alimentare. Pentru pornirea inițială, nu faceți nicio presupunere în legătură cu componentele de alimentare. Respectați procedurile de prepornire. Nerespectarea procedurilor de prepornire poate duce la vătămări corporale sau la avarierea echipamentului.

1. Puterea de intrare în unitate trebuie să fie în poziția OPRIT și blocată. Nu vă bazați pe întrerupătoarele de rețea ale convertor de frecvență pentru izolarea puterii de intrare.
2. Verificați dacă nu există tensiune pe bornele de intrare L1 (91), L2 (92) și L3 (93), între faze, între fază și pământ.
3. Verificați dacă nu există tensiune pe bornele de ieșire 96 (U) 97(V) și 98 (W), între faze și între fază și pământ.
4. Confirmați continuitatea motorului prin măsurarea valorilor în ohmi pe U-V (96-97), V-W (97-98) și W-U (98-96).
5. Verificați împământarea corespunzătoare a convertor de frecvență, precum și cea a motorului.
6. Inspectați convertor de frecvență pentru a vedea dacă există conexiuni slăbite pe borne.
7. Înregistrați următoarele date de pe plăcuța cu datele nominale ale motorului: puterea, tensiunea, frecvența, curentul maxim de sarcină și viteza nominală. Aceste valori vor fi necesare pentru a programa ulterior datele de pe plăcuța cu datele nominale ale motorului.
8. Confirmați că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii convertor de frecvență și a motorului.

ATENȚIONARE

Înainte de alimentarea unității, verificați întreaga instalație
așa cum este detaliat în *Tabel 3.1. Bifați elementele*
respective după finalizare.

Verificare a următoarelor elemente	Descriere	<input checked="" type="checkbox"/>
Echipament auxiliar	<ul style="list-style-type: none"> Căutați echipamentul auxiliar, comutatoarele, deconectările sau siguranțele de intrare/întrerupătoarele de circuit care pot fi amplasate pe partea de putere de intrare a convertorului de frecvență sau pe partea de ieșire la motor. Asigurați-vă că sunt pregătite pentru funcționarea la viteza maximă. Verificați funcționarea și instalarea tuturor senzorilor utilizați pentru reacția la convertorul de frecvență. Îndepărtați capacele de corecție a factorului de putere de pe motoare, dacă există. 	
Direcționare a cablului	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că puterea de intrare, cablajul motorului și cablajul de control sunt separate sau sunt amplasate în trei conductori metalici separați pentru izolarea zgomotului la frecvențe înalte. 	
Cablaj de control	<ul style="list-style-type: none"> Verificați pentru a detecta conductori întrerupte sau avariate și conexiuni slăbite. Verificați dacă acest cablaj de control este izolat de cablajul de alimentare și de cablajul motorului pentru insensibilitatea zgomotului. Verificați sursa de tensiune a semnalelor dacă este necesar. Se recomandă utilizarea cablului ecranat sau a perechii de conductoare torsadate. Asigurați-vă că protecția este terminată corect. 	
Spațiu de răcire	<ul style="list-style-type: none"> Măsurăți ca spațiul liber din partea de sus și din partea de jos să fie corespunzător pentru a asigura un curent de aer adecvat pentru răcire. 	
Criterii EMC	<ul style="list-style-type: none"> Verificați instalarea corectă privind compatibilitatea electromagnetică. 	
Considerente de mediu	<ul style="list-style-type: none"> Consultați eticheta echipamentului pentru a vedea limitele maxime ale temperaturii de funcționare în mediul ambiant. Nivelurile de umiditate trebuie să fie de 5 - 95%, non-condens. 	
Siguranțe și întrerupătoare de circuit	<ul style="list-style-type: none"> Verificați siguranțele și întrerupătoarele de circuit corespunzătoare. Verificați dacă toate siguranțele sunt introduse bine și dacă sunt în stare de funcționare și dacă toate întrerupătoarele de circuit sunt în poziția deschis. 	
(împământare)	<ul style="list-style-type: none"> Unitatea necesită un conductor de legare la pământ(conductor de împământare). Verificați conectările bune ale legării la pământ(conectările bune ale împământării) care sunt strânse și neoxidate. Legarea la pământ (împământarea) în conductor sau montarea panoului posterior pe o suprafață metalică nu sunt considerate suprafete potrivite. 	
Cablaj al puterii la intrare și la ieșire	<ul style="list-style-type: none"> Verificați conexiunile slăbite. Verificați dacă motorul și rețeaua de alimentare sunt în conductori separați sau în cabluri ecranate separate. 	
Partea interioară a panoului	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă partea interioară a unității este lipsită de murdărie, de fragmente metalice, de umezeală și de coroziune. 	
Comutatoare	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă toate comutatoarele și setările de deconectare sunt în pozițiile corespunzătoare. 	

Verificare a următoarelor elemente	Descriere	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibratie	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă unitatea este montată fix sau dacă sunt utilizate suporturile împotriva şocurilor dacă este necesar. Verificați orice semnal neobișnuit de vibrație. 	

Tabel 3.1 Tabelă de control pentru pornire

3.2 Alimentarea Convertor de frecvență

3

AVERTISMENT

TENSIUNE RIDICATĂ!

Converteoarele de frecvență au tensiune ridicată când sunt conectate la rețeaua de alimentare de c.a. Instalarea, pornirea și întreținerea trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Dacă instalarea, pornirea și întreținerea nu sunt efectuate de personalul calificat, acest lucru poate duce la răniri grave sau la deces.

AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ!

Când convertor de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare de c.a., motorul poate porni oricând. convertor de frecvență, motorul și orice echipament antrenat trebuie să fie pregătite pentru funcționare. Faptul că nu sunt pregătite pentru funcționare atunci când convertor de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare de c.a. poate duce la moarte, la răniri grave, la avarierea echipamentului sau a proprietății.

1. Confirmați că tensiunea de intrare este stabilă în limita de 3%. În caz contrar, corectați diferența tensiunii de intrare înainte de a continua. Repetați procedura după corectarea tensiunii.
2. Asigurați-vă că acest cablaj optional al echipamentului, dacă există, se potrivește cu aplicația de instalare.
3. Asigurați-vă că toate dispozitivele operatorului sunt în poziția OPRIT. Ușile panoului trebuie să fie închise sau trebuie montat un capac.
4. Alimentați unitatea. NU porniți convertor de frecvență în acest moment. Pentru unitățile care au un întrerupător de rețea, rotiți-l în poziția PORNIT pentru a alimenta convertor de frecvență.

NOTĂ!


Dacă linia de stare din partea de jos a panoului LCP afișează ROTIRE AUTOMATĂ DIN INERTIE DE LA DISTANȚĂ sau se afișează Alarmă 60 Interblocaj ext. acest lucru indică faptul că unitatea este gata de funcționare, dar că lipsește un semnal de intrare pe borna 27. Consultați *Ilustrația 2.23* pentru detalii.

3.3 Programarea de funcționare de bază

Converteoarele de frecvență necesită o programare de funcționare de bază înainte de punerea în funcțiune pentru a obține cea mai bună performanță. Programarea de funcționare de bază necesită introducerea datelor de pe plăcuța nominală a motorului care funcționează și vitezele minime și maxime ale motorului. Introduceți datele conform următoarei proceduri. Setările recomandate ale parametrilor sunt destinate pornirii și verificării. Setările aplicațiilor pot varia. Pentru instrucțiuni detaliate legate de introducerea datelor pe panoul LCP, consultați *4 Interfață pentru utilizator*.

Introduceți datele cu alimentarea pornită, dar înainte de a actiona convertor de frecvență.


1. Apăsați de două ori pe [Main Menu] (Meniu principal) de pe LCP.
2. Utilizați tastele de navigare pentru a derula la grupul de parametri 0-** Operare / Afisare, apoi apăsați pe [OK].



130BP066.10


Ilustrația 3.1

3. Utilizați tastele de navigare pentru a derula la grupul de parametri 0-0* *Conf. de bază*, apoi apăsați pe [OK].




Illustrația 3.2

4. Utilizați tastele de navigare pentru a derula la 0-03 *Config. regionale*, apoi apăsați pe [OK].



Illustrația 3.3

5. Utilizați tastele de navigare pentru a selecta *International* sau *America de Nord* după cum este cazul, apoi apăsați pe [OK]. (Acest lucru modifică configurațiile implicite pentru un număr de parametri de bază. Pentru o listă completă, consultați 5.4 *Setările implicite ale parametrilor internaționali/din America de Nord*.)
6. Apăsați pe [Quick Menu] (Meniu rapid) de pe LCP.
7. Utilizați tastele de navigare pentru a derula la grupul de parametri Q2 *Config.Rapidă*, apoi apăsați pe [OK].




Illustrația 3.4

8. Selectați limba, apoi apăsați pe [OK]. Apoi, introduceți datele motorului în parametrii de la 1-20/1-21 la 1-25 (numai pentru motoare cu inducție; pentru magneto-motoare, ignorați acești parametrii pentru moment). Informațiile pot fi

găsite pe plăcuța cu datele nominale ale motorului. Întregul meniu rapid este prezentat în 5.5.1 *Structura meniului rapid*

- 1-20 Putere motor [kW] sau 1-21 Putere mot [CP]
- 1-22 Tensiune lucru motor
- 1-23 Frecv.motor
- 1-24 Curent sarcină motor
- 1-25 Vit. nominală de rot. motor



Illustrația 3.5

9. Pentru a obține cele mai bune rezultate, săriți peste 1-28 *Verif rotire motor* în acest moment până la finalizarea programării de bază. Aceasta va fi testată conform configurației de bază.
10. Se recomandă 3-41 *Timp de demaraj rampă 1* ca 60 de secunde pentru ventilatoare sau ca 10 secunde pentru pompe.
11. Se recomandă 3-42 *Timp de încetinire rampă 1* ca 60 de secunde pentru ventilatoare sau ca 10 secunde pentru pompe.
12. Pentru 4-12 *Lim. inf. turătie motor [Hz]*, introduceți cerințele aplicației. Dacă acest valori nu sunt cunoscute în momentul respectiv, se recomandă următoarele valori. Aceste valori vor asigura funcționarea inițială a convertor de frecvență. Totuși, luați toate măsurile de precauție necesare pentru a împiedica avarierea echipamentului. Asigurați-vă că valorile recomandate sunt sigure de utilizat pentru testarea funcțională înainte de pornirea echipamentului.

Ventilator = 20 Hz

Pompă = 20 Hz

Compresor = 30 Hz

13. În 4-14 *Lim. sup. turătie motor [Hz]*, introduceți frecvența motorului din 1-23 *Frecv.motor*.
14. Lăsați 3-11 *Vit. rot. Jog [Hz]*(10 Hz) la valorile implicite din fabrică (acestea nu sunt utilizate în programarea inițială).
15. Un conductor de șuntare trebuie să fie poziționat între bornele de control 12 și 27. În acest caz, lăsați 5-12 *Intrare digitală bornă 27* la valorile

- implicite din fabrică. În caz contrar, selectați *Nefuncțional*. Pentru convertoarele de frecvență cu un bypass optional de la Danfoss, nu este necesar niciun conductor de șuntare.
16. *5-40 Funcție Releu*, lăsați la valorile implicite din fabrică.

Aici se termină procedura de setare rapidă. Apăsați pe [Status] (Stare) pentru a reveni la afișajul operațional.

3.4 Configurarea magneto-motorului

Această secțiune este relevantă numai când se utilizează un magneto-motor.

Configurați parametrii de bază ai motorului:

- *1-10 Construcție mot*
- *1-14 Damping Gain*
- *1-15 Low Speed Filter Time Const.*
- *1-16 High Speed Filter Time Const.*
- *1-17 Voltage filter time const.*
- *1-24 Current sarcină motor*
- *1-25 Vit. nominală de rot. motor*
- *1-26 Cuplu nom mot cont.*
- *1-30 Rezist. statorului (Rs)*
- *1-37 Inductanță axă d (Ld)*
- *1-39 Polii motorului*
- *1-40 Red. EMF la 1000 RPM*
- *1-66 Current min. la vit. rot. redusă*
- *4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]*
- *4-19 Frec. max. de ieșire*

Notă privind datele avansate ale motorului:

Valorile rezistenței statorice și a inductanței axei d sunt adesea descrise diferit în specificațiile tehnice. Pentru programarea valorilor rezistenței și a inductanței axei d în convertoarele de frecvență Danfoss, utilizați întotdeauna linia pentru valorile obișnuite (punct de pornire). Acest lucru este valabil atât pentru motoarele asincrone, cât și pentru magneto-motoare.

Par. 1-30	Rezist. statorului (Linie pentru valoare obișnuită)	Acest parametru oferă rezistență statorică (Rs) similară cu rezistența statorică a motorului asincron. Când sunt disponibile datele despre cablu-cablu (acolo unde rezistența statorică este măsurată între oricare două cabluri), trebuie să le împărțiți la 2.
Par. 1-37	Inductanță axă d (Linie pentru valori obișnuite)	Acest parametru furnizează inductanță directă a axelor magneto-motorului. Când sunt disponibile datele despre cablu-cablu, trebuie să le împărțiți la 2.
Par. 1-40	Red. EMF la 1.000 RPM RMS (Valoare cablu-cablu)	Acest parametru furnizează tensiunea electromagnetică indușă pe borna statorului magneto-motorului la o viteză mecanică specifică de 1.000 RPM. Este definită între cablu-cablu și este exprimată în valori RMS. În cazul în care specificațiile pentru magneto-motor furnizează această valoare corelată cu o altă viteză a motorului, tensiunea trebuie să fie recalculată pentru 1.000 RPM.

Tabel 3.2

Notă privind tensiunea electromagnetică indușă:
Tensiunea electromagnetică indușă reprezintă tensiunea generată de un magneto-motor când nu este conectat niciun convertor de frecvență, iar arborele este rotit înspre exterior. De obicei, specificațiile tehnice indică faptul că această tensiune este legată de viteza nominală a motorului sau de turația de 1.000 RPM măsurată între două cabluri.

3.5 Adaptarea automată a motorului

Adaptarea automată a motorului (AMA) este o procedură de testare care măsoară caracteristicile electrice ale motorului pentru a optimiza compatibilitatea dintre convertor de frecvență și motor.

- convertor de frecvență generează un model matematic al motorului pentru reglarea curentului de sarcină de ieșire al motorului. Procedura testează, de asemenea, echilibrul fazelor de intrare a curentului electric. Aceasta compară caracteristicile motorului cu datele introduse în parametrii de la 1-20 la 1-25.
- Nu determină funcționarea motorului sau avarierea acestuia
- Este posibil ca anumite motoare să nu poată efectua versiunea completă a acestui test. În acest caz, selectați *Activare AMA redusă*
- Dacă un filtru de ieșire este conectat la motor, selectați *Activare AMA redusă*

- Dacă apar avertismente sau alarme, consultați capitolul 8 *Avertismente și alarme*
- Pentru a obține cele mai bune rezultate, execuționați această procedură pe un motor rece

NOTĂ!

Algoritmul AMA nu funcționează când se utilizează magneto-motoare.

3

Pentru a efectua AMA

1. Apăsați pe [Main Menu] (Meniu principal) pentru a accesa parametrii.
2. Derulați la grupul de parametri 1-** *Sarcină / motor*.
3. Apăsați pe [OK].
4. Derulați la grupul de parametri 1-2* *Date motor*.
5. Apăsați pe [OK].
6. Derulați la 1-29 *Adaptare autom. a motorului (AMA)*.
7. Apăsați pe [OK].
8. Selectați *Activ AMA completă*.
9. Apăsați pe [OK].
10. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
11. Testul se va efectua automat și va indica atunci când s-a finalizat.

3.6 Verificarea sensului de rotație a motorului

Înainte de punerea în funcțiune a convertor de frecvență, verificați sensul de rotație a motorului. Motorul va funcționa pentru scurt timp la 5 Hz sau la frecvența minimă configurată în 4-12 *Lim. inf. turărie motor [Hz]*.

1. Apăsați pe [Quick Menu] (Meniu rapid).
2. Derulați la Q2 *Config.Rapidă*.
3. Apăsați pe [OK].
4. Derulați la 1-28 *Verif rotire motor*.
5. Apăsați pe [OK].
6. Derulați la *Activare*.

Va apărea următorul text: *Notă! Există posibilitatea ca motorul să se rotească în direcție greșită.*

7. Apăsați pe [OK].
8. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba direcția de rotație, deconectați convertor de frecvență și așteptați descărcarea acestuia. Inversați conexiunea a două dintre cele trei cabluri ale motorului de la motor sau de la conexiunea convertor de frecvență.

3.7 Test de control local

[ATENȚIONARE]

PORNIREA MOTORULUI!

Asigurați-vă că motorul, sistemul și orice alt echipament atașat este pregătit de pornire. Este responsabilitatea utilizatorului de a asigura funcționarea sigură în toate condițiile. Dacă motorul, sistemul și orice alt echipament atașat nu este pregătit de pornire, acest lucru poate duce la vătămări corporale sau la avarierea echipamentului.

NOTĂ!

Tasta [Hand On] (Pornire manuală) de pe LCP transmite o comandă de pornire locală către convertorul de frecvență. Tasta [Off] (Oprire) furnizează funcția de oprire. Când funcționează în modul local, tastele săgeți [\blacktriangleleft] și [\triangleright] de pe panoul LCP cresc și reduc ieșirea de viteză a convertorului de frecvență. Tastele [\blacktriangleleft] și [\triangleright] mută cursorul afișajului în afișajul numeric.

1. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală).
2. Accelerăți convertorul de frecvență apăsând pe [\blacktriangleleft] la viteză maximă. Mutarea cursorului în stânga punctului zecimal furnizează modificări de intrare mai rapide.
3. Observați problemele de accelerare.
4. Apăsați pe [Off] (Oprire).
5. Observați problemele de decelerare.

Dacă s-au găsit probleme de accelerare

- Dacă apar avertismente sau alarme, consultați 8 *Avertismente și alarme*.
- Verificați dacă datele motorului sunt introduse corect.
- Măriți timpul de demaraj în 3-41 *Timp de demaraj rampă 1*.
- Măriți limita de curent în 4-18 *Limit. curent*.
- Măriți limita de cuplu în 4-16 *Limită de cuplu, mod motor*.

Dacă s-au găsit probleme de decelerare

- Dacă apar avertismente sau alarme, consultați 8 *Avertismente și alarme*.
- Verificați dacă datele motorului sunt introduse corect.
- Măriți timpul de încetinire în 3-42 *Timp de încetinire rampă 1*.
- Activăți controlul supratensiunii în 2-17 *Contr. suprtens*.

NOTĂ!

Algoritmul OVC nu funcționează când se utilizează magneto-motoare.

Pentru resetarea convertorului de frecvență după o decuplare, consultați *8.4 Definițiile avertismentelor și ale alarmelor*.

NOTĂ!

Secțiunile de la 3.1 Prepornirea până la 3.7 Test de control local din acest capitol prezintă procedurile pentru alimentarea convertorului de frecvență, programarea de bază, configurarea și testarea funcțională.

3.8 Pornirea sistemului

Procedura din această secțiune necesită finalizarea cablării efectuate de utilizator și a programării aplicațiilor.

Secțiunea *6 Exemple de configurări de aplicații* este destinată să ajute la efectuarea acestei operațiuni. Alte ajutoare pentru configurarea acestei aplicații sunt listate în *1.2 Resurse suplimentare*. Se recomandă următoarea procedură după finalizarea configurării aplicației efectuată de utilizator.

ATENȚIONARE

PORNIREA MOTORULUI!!

Asigurați-vă că motorul, sistemul și orice alt echipament atașat este pregătit de pornire. Este responsabilitatea utilizatorului de a asigura funcționarea sigură în toate condițiile de funcționare. Dacă motorul, sistemul și orice alt echipament atașat nu este pregătit de pornire, acest lucru poate duce la vătămări corporale sau la avarierea echipamentului.

1. Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată).
2. Asigurați-vă că funcțiile de control extern sunt conectate corespunzător la convertor de frecvență și că întreaga programare este finalizată.
3. Aplicați o comandă externă de funcționare.
4. Reglați referința vitezei pe parcursul intervalului de viteză.
5. Îndepărtați comanda externă de funcționare.
6. Observați toate problemele.

Dacă apar avertismente sau alarne, consultați capitolul *8 Avertismente și alarne*.

3.9 Zgomot acustic sau vibrație

Dacă motorul sau echipamentul acționat de motor - de ex., o lamă a ventilatorului - face zgomot sau vibrează la anumite frecvențe, încercați următoarele:

- Bypass vit. rot., grup de parametri 4-6*
- Supramodulație, 14-03 Supramodulație setat la opriț
- Caract. de comutare și frecv. de comutare, grup de parametri 14-0*
- Amortizarea rezonanței, 1-64 Amortizarea rezonanței

4 Interfață pentru utilizator

4.1 Panoul de comandă local

Panoul de comandă local (LCP) este reprezentat prin afișajul și tastatura combineate de pe partea frontală a unității. Panoul LCP este interfață pentru utilizator a convertorului de frecvență.

Panoul LCP are câteva funcții pentru utilizator.

4

- Pornirea, oprirea și reglarea vitezei când este în modul de comandă locală
- Afisarea datelor de funcționare, a stării, a avertismentelor și a atenționărilor
- Programarea funcțiilor convertorului de frecvență
- Resetarea manuală a convertorului de frecvență după o defecțiune atunci când resetarea automată nu este activă


Un LCP numeric optional (NLCP) este, de asemenea, disponibil. Panoul NLCP funcționează într-un mod similar cu panoul LCP. Pentru detalii despre utilizarea panoului NLCP, consultați Ghidul de programare.

NOTĂ!

Contrastul afișajului poate fi ajustat apăsând pe [STATUS] (Stare), apoi pe tasta sus/jos.

4.1.1 Prezentarea panoului LCP

Panoul LCP este împărțit în patru grupe funcționale (consultați *Ilustrația 4.1*).



130BC362.10

Ilustrația 4.1 LCP

- Zona de afișare.
- de afișare pentru modificarea afișajului în vederea prezentării opțiunilor de stare, a programării sau a istoricului mesajelor de eroare. Taste de navigare pentru programarea funcțiilor, pentru mutarea cursorului afișajului și pentru reglarea vitezei în modul de funcționare locală. Sunt incluse, de asemenea, luminile indicatorului de stare.
- Tastele și resetarea modului de funcționare.

4.1.2 Configurarea valorilor afișajului LCP


Zona de afișare este activată atunci când convertorul de frecvență este alimentat de la tensiunea rețelei, de la o bornă a magistralei de c.c. sau de la o sursă externă de 24 V.

Informațiile afișate pe panoul LCP pot fi particularizate pentru aplicația utilizatorului.


- Fiecare afișare are un parametru asociat acesteia.
- Opțiunile sunt selectate din meniu rapid Q3-13 *Setări afișaj*.
- Afișajul 2 are o opțiune de afișare alternativă mai mare.
- Starea convertorului de frecvență de pe linia de jos a afișajului este generată automat și nu poate fi selectată.

Afișaj	Număr de parametru	Configurare implicită
1.1	0-20	Turație motor
1.2	0-21	Curent de sarcină al motorului
1.3	0-22	Putere motor (kW)
2	0-23	Frecvență motor
3	0-24	Referință în procente

Tabel 4.1



Illustrația 4.2



Illustrația 4.3

4.1.3 Tastele meniului de afișare

Tastele meniului sunt utilizate pentru configurarea parametrilor de acces din meniu, pentru derularea între modurile de afișare a stării în timpul funcționării normale și pentru vizualizarea datelor din jurnalul de alarme.



Illustrația 4.4

130BP045.10


4

Tastă	Funcție
[Status] (Stare)	Afișează informații despre funcționare. <ul style="list-style-type: none"> • În modul Auto, apăsați pentru a comuta între valorile de stare afișate • Apăsați în mod repetat pe tastă pentru a derula la fiecare afișare a stării • Apăsați pe [Status] (Stare) și pe [▲] sau pe [▼] pentru a regla luminositatea afișajului • Simbolul din colțul din dreapta sus al afișajului arată sensul de rotație a motorului și ce configurație este activă. Aceasta nu este programabil.
[Quick Menu] (Meniu rapid)	Permite accesul la parametrii de programare pentru instrucțiunile de configurație inițială și multe instrucțiuni detaliate ale aplicației. <ul style="list-style-type: none"> • Pentru instrucțiuni legate de programarea configurației de bază a regulatorului de frecvență, apăsați pentru a accesa Q2 <i>Config.Rapidă</i> • Urmați ordinea parametrilor aşa cum este prezentată pentru configurația funcțiilor
[Main Menu] (Meniu principal)	Permite accesul la toți parametrii de programare. <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați de două ori pe tastă pentru a accesa indexul din partea de sus • Apăsați o dată pe tastă pentru a reveni la ultima locație accesată • Apăsați pe tastă pentru a introduce numărul unui parametru pentru a avea acces direct la parametrul respectiv
[Alarm Log] (Jurnal alarmă)	Afișează o listă a avertismentelor curente, ultimele 10 alarme și jurnalul de întreținere. <ul style="list-style-type: none"> • Pentru detalii despre convertorul de frecvență înainte de a intra în modul de alarmă, selectați numărul alarmei utilizând tastele de navigare și apăsați pe [OK].

Tabel 4.2

4.1.4 Tastele de navigare

sunt utilizate pentru programarea funcțiilor și pentru mutarea cursorului afișajului. Tastele de navigare furnizează, de asemenea, reglarea vitezei în funcționarea locală (manuală). Trei lumini ale indicatoarelor de stare ale convertorului de frecvență sunt, de asemenea, localizate în această zonă.



Ilustrația 4.5

Tastă	Funcție
[Back] (Înapoi)	Revine la etapa sau la lista anterioară din structura meniuului.
[Cancel] (Anulare)	Anulează ultima modificare sau comandă atâtă timp cât modul de afișare nu s-a schimbat.
[Info] (Informații)	Apăsați pentru afișarea definiției funcției.
Tastele de navigare	Utilizați cele patru săgeți de navigare pentru a muta între elementele din meniu.
OK	Utilizați pentru a accesa grupurile de parametri sau pentru a activa o opțiune.


Tabel 4.3

Lumină	Indicator	Funcție
Verde	[ON] (Pornire)	Lumina [ON] (Pornire) se aprinde atunci când convertorul de frecvență se alimentează de la tensiunea rețelei, de la borna magistralei de c.c. sau de la o sursă externă de 24 V.
Galben	[WARN] (Avertisment)	Când se îndeplinesc condițiile de avertisment, lumina galbenă [WARN] (AVERTISMENT) se aprinde și apare textul care identifică problema în zona de afișare.
Roșu	[ALARM] (Alarmă)	O stare de defectiune determină aprinderea intermitentă a luminii roșii de alarmă și afișarea textului de alarmă.

Tabel 4.4

4.1.5 Tastele de funcționare

Tastele de funcționare se găsesc în partea de jos a panoului LCP.



Ilustrația 4.6

Tastă	Funcție
[Hand on] (Pornire manuală)	Pornește convertorul de frecvență în modul de comandă locală. <ul style="list-style-type: none"> Utilizați tastele de navigare pentru a controla viteza convertorului de frecvență Un semnal extern de oprire de la o intrare de comandă sau de la o comunicație serială înlocuiește pornirea manuală locală
[Off] (Oprire)	Oprește motorul, dar nu oprește și alimentarea convertorului de frecvență.
[Auto on] (Pornire automată)	Pune sistemul în modul de funcționare la distanță. <ul style="list-style-type: none"> Răspunde la o comandă externă de pornire prin bornele de control sau prin comunicația serială Referința vitezei provine de la o sursă externă
[Reset] (Resetare)	Resetează manual convertorul de frecvență după remedierea unei defectiuni.

Tabel 4.5

4.2 Copie de rezervă și copierea setărilor parametrilor

Datele de programare sunt stocate intern în convertizorul de frecvență.

- Datele pot fi încărcate în memoria panoului LCP ca o copie de rezervă a stocării
- După stocarea în panoul LCP, datele pot fi descărcate din nou în convertizorul de frecvență
- De asemenea, datele pot fi descărcate în alte convertizoare de frecvență prin conectarea panoului LCP la unitățile respective sau prin descărcarea setărilor stocate. (Aceasta este o modalitate rapidă de a programa mai multe unități cu aceleași setări.)
- Inițializarea convertizorului de frecvență pentru a restabili configurațiile implicite din fabrică nu modifică datele stocate în memoria panoului LCP

AVERTISMENT

PORNIRE ACCIDENTALĂ!

Când convertizorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a., motorul poate porni oricând. Convertizorul de frecvență, motorul și orice echipament angrenat trebuie să fie pregătite pentru funcționare. Faptul că nu sunt pregătite pentru funcționare atunci când convertizorul de frecvență este conectat la rețeaua de alimentare cu c.a. poate duce la moarte, la răniri grave, la avariera echipamentului sau a proprietății.

4.2.1 Încărcarea datelor în LCP

1. Apăsați pe [Off] (Oprire) pentru a opri motorul înainte de încărcarea sau de descărcarea datelor.
2. Accesați 0-50 Cop. LCP.
3. Apăsați pe [OK].
4. Selectați Tot către LCP.
5. Apăsați pe [OK]. O bară de progres afișează procesul de încărcare.
6. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) sau pe [Auto On] (Pornire automată) pentru a reveni la funcționarea normală.

4.2.2 Descărcarea datelor din LCP

1. Apăsați pe [Off] (Oprire) pentru a opri motorul înainte de încărcarea sau de descărcarea datelor.
2. Accesați 0-50 Cop. LCP.
3. Apăsați pe [OK].
4. Selectați Tot din LCP.

5. Apăsați pe [OK]. O bară de progres afișează procesul de descărcare.
6. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) sau pe [Auto On] (Pornire automată) pentru a reveni la funcționarea normală.

4.3 Restabilirea configurațiilor implicite

ATENȚIONARE

Inițializarea restabilește unitatea la configurațiile implicite din fabrică. Toate înregistrările legate de programare, de datele motorului, de localizare și de monitorizare se vor pierde. Încărcarea datelor în panoul LCP generează o copie de rezervă înaintea inițializării.

Restabilirea setărilor parametrilor convertizorului de frecvență la valorile implicite este efectuată prin inițializarea acestuia. Inițializarea poate fi efectuată utilizând 14-22 Mod operare sau manual.

- Inițializarea efectuată utilizând 14-22 Mod operare nu modifică datele convertizorului de frecvență, cum ar fi orele de funcționare, opțiunile comunicației seriale, configurațiile meniu personal, jurnalul de defecțiuni, jurnalul de alarme sau alte funcții de monitorizare.
- Se recomandă, în general, utilizarea 14-22 Mod operare
- Inițializarea manuală șterge toate datele despre motor, despre programare, despre localizare și monitorizare și restabilește configurațiile implicite din fabrică

4.3.1 Inițializarea recomandată

1. Apăsați de două ori pe [Main Menu] pentru a accesa parametrii.
2. Derulați la 14-22 Mod operare.
3. Apăsați pe [OK].
4. Derulați la Inițializare.
5. Apăsați pe [OK].
6. Deconectați alimentarea unității și așteptați ca afișajul să se stingă.
7. Alimentați unitatea.

Setările implicite ale parametrilor sunt restabilește în timpul pornirii. Această operațiune poate dura puțin mai mult decât operațiunea normală.

8. Se afișează Alarmă 80.
9. Apăsați pe [Reset] pentru a reveni la modul de funcționare.

4.3.2 Inițializarea manuală

1. Deconectați alimentarea unității și așteptați ca afișajul să se stingă.
2. Mențineți apăsată tastele [Status] (Stare), [Main Menu] (Meniu principal) și [OK] în același timp și alimentați unitatea.

Setările implicate din fabrică ale parametrilor sunt restabilite în timpul pornirii. Această operațiune poate dura puțin mai mult decât operațiunea normală.

4

Inițializarea manuală nu resetează următoarele informații legate de convertorul de frecvență

- *15-00 Ore de funcționare*
- *15-03 Porniri*
- *15-04 Nr. supraîncălziri*
- *15-05 Nr. supratensiuni*

5 Despre programarea convertorului de frecvență

5.1 Introducere

convertor de frecvență este programat pentru funcțiile aplicației utilizând parametri. Parametrii sunt accesăți apăsând pe tastele [Quick Menu] (Meniu rapid) sau [Main Menu] (Meniu principal) de pe LCP. (Pentru detalii despre utilizarea tastelor funcționale de pe panoul LCP, consultați *4 Interfață pentru utilizator.*) De asemenea, parametrii pot fi accesăți prin intermediul unui computer utilizând programul Programul MCT 10 Set-up Software (consultați *5.6 Programarea la distanță cu ajutorul programului*).

Meniul rapid este destinat pornirii inițiale (Q2-**) *Config.Rapidă* și instrucțiunilor detaliate pentru aplicațiile convertor de frecvență obișnuite (Q3-** *Config funcții*). Sunt furnizate instrucțiuni pas cu pas. Aceste instrucțiuni permit utilizatorului să navigheze printre parametrii utilizati pentru aplicațiile de programare în ordinea corespunzătoare. Datele introduse într-un parametru pot modifica opțiunile disponibile din parametri după introducerea acestora. Meniul rapid prezintă instrucțiuni simple pentru pornirea și funcționarea celor mai multe sisteme.

Meniul principal accesează toți parametrii și permite aplicații avansate ale convertor de frecvență.


5.2 Exemplu de programare

Iată un exemplu pentru programarea convertorului de frecvență pentru o aplicație obișnuită în buclă deschisă utilizând meniul rapid.

- Această procedură programează convertorul de frecvență pentru a primi un semnal de comandă analogică de 0 - 10 V c.c. pe borna de intrare 53
- Convertorul de frecvență va răspunde furnizând o ieșire de 6 - 60 Hz la motor proporțională cu semnalul de intrare (0 - 10 V c.c. = 6 - 60 Hz)

Selectați următorii parametri utilizând tastele de navigare pentru a derula la titluri, apoi apăsați pe [OK] după fiecare acțiune.


1. 3-15 Reference Resource 1



130BB848.10

Ilustrația 5.1


2. 3-02 Referință min.. Configurați referința minimă internă a convertorului de frecvență la 0 Hz. (Aceasta setează viteza minimă a convertorului de frecvență la 0 Hz.)



130BT762.10

Ilustrația 5.2


3. 3-03 Referință max.. Configurați referința maximă internă a convertorului de frecvență la 60 Hz. (Aceasta setează viteza maximă a convertorului de frecvență la 60 Hz. Rețineți că 50/60 Hz este o variație regională.)



130BT763.11

Ilustrația 5.3


4. 6-10 Tensiune redusă bornă 53. Configurați referința minimă a tensiunii externe la borna 53 la 0 V. (Aceasta setează semnalul minim de intrare la 0 V.)



130BT764.10

Ilustrația 5.4


5. 6-11 Tensiune ridicată bornă 53. Configurați referința maximă a tensiunii externe la borna 53 la 10 V. (Aceasta setează semnalul maxim de intrare la 10 V.)



130BT765.10

Ilustrația 5.5


6. 6-14 Val. ref./reacț. scăzută bornă 53. Configurați referința minimă a vitezei pe borna 53 la 6 Hz. (Aceasta informează convertorul de frecvență că tensiunea minimă primită la Borna 53 (0 V) este egală cu ieșirea de 6 Hz.)



130BT773.11

Ilustrația 5.6

7. 6-15 Val. ref./reacț. ridicată bornă 53. Configurați referința maximă a vitezei la Borna 53 la 60 Hz. (Aceasta informează convertorul de frecvență că tensiunea maximă primită la Borna 53 (10 V) este egală cu ieșirea de 60 Hz.)




130BT774.11

Ilustrația 5.7

Cu un dispozitiv extern care furnizează un semnal de comandă cuprins între 0 - 10 V conectat la borna 53 a convertorului de frecvență, sistemul este acum pregătit pentru funcționare. Rețineți că bara de derulare din partea dreaptă din ultima imagine a afișajului se află în partea de jos, indicând finalizarea procedurii.

Ilustrația 5.8 prezintă conexiunile cablurilor utilizate pentru a activa această configurație.



130BB482.10

Ilustrația 5.8 Exemplu de cablare pentru dispozitivul extern care furnizează un semnal de comandă de 0 - 10 V (convertor de frecvență în stânga, dispozitiv extern în dreapta)

5.3 Exemple de programare a bornelor de control

Bornele de control pot fi programate.


- Fiecare bornă are funcții specifice pe care le poate efectua
- Parametrii asociați bornei activează funcția
- Pentru funcționarea corespunzătoare a convertor de frecvență, bornele de control trebuie

- Să fie conectate corespunzător
- Să fie programate pentru funcționarea propusă
- Să primească un semnal

Pentru numărul parametrilor bornelor de control și pentru configurațiile implicate, consultați *Tabel 2.4.* (Configurarea implicită se poate modifica pe baza selecției din *0-03 Config regionale*.)

Exemplul următor prezintă accesarea Bornei 18 pentru a vedea configurația implicită.


1. Apăsați de două ori pe [Main Menu] (Meniu principal), derulați la grupul de parametri *5-** Set param. de date intr./ieș. digit.* > și apăsați pe [OK].



130BT768.10

Ilustrația 5.9


2. Derulați la grupul de parametri *5-1* Intrări digitale*, apoi apăsați pe [OK].



130BT769.10

Ilustrația 5.10

3. Derulați la *5-10 Intrare digitală bornă 18*. Apăsați pe [OK] pentru a accesa opțiunile funcțiilor. Se afișează configurația implicită *Pornire*.



130BT770.10

Ilustrația 5.11

5.4 Setările implicate ale parametrilor internaționali/din America de Nord

Configurarea *0-03 Config regionale* la [0] *Internațional* sau la [1] *America de Nord* modifică aceste configurații implicate pentru anumiți parametri. *Tabel 5.1* listează parametrii respectivi care sunt afectați.

Parametru	Valoarea implicită a parametrului internațional	Valoarea implicită a parametrului din America de Nord
0-03 Config regionale	Internățional	America de Nord
1-20 Putere motor [kW]	Consultați Nota 1	Consultați Nota 1
1-21 Putere mot [CP]	Consultați Nota 2	Consultați Nota 2
1-22 Tensiune lucru motor	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 Frecv.motor	50 Hz	60 Hz
3-03 Referință max.	50 Hz	60 Hz
3-04 Funcție de referință	Sumă	Extern/Predef
4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]	1.500 RPM	1.800 RPM
4-14 Lim. sup. turație motor [Hz]	50 Hz	60 Hz
4-19 Frec. max. de ieșire	132 Hz	120 Hz
4-53 Avertism. vit. rot. ridicată	1.500 RPM	1.800 RPM
5-12 Intrare digitală bornă 27	Oprire inerț. inv.	Interblocaj ext.
5-40 Funcție Releu	Nefuncționare	Lipsă alarmă
6-15 Val. ref./reacț. ridicată bornă 53	50	60
6-50 Ieșire bornă 42	Nefuncționare	Vit. rot. 4-20 mA
14-20 Mod reset.	Reset. manual.	Reset. auto. infinită

Tabel 5.1 Setările implicate ale parametrilor internaționali/din America de Nord

Nota 1: 1-20 Putere motor [kW] este vizibil numai când 0-03 Config regionale este setat la [0] Internațional.

Nota 2: 1-21 Putere mot [CP] este vizibil numai când 0-03 Config regionale este setat la [1] America de Nord.

Nota 3: Acest parametru este vizibil numai când 0-02 Unit vit. rot. mot este setat la [0] RPM.


Nota 4: Acest parametru este vizibil numai când 0-02 Unit vit. rot. mot este setat la [1] Hz.

Nota 5: Valoarea implicită depinde de numărul de poli ai motorului. Pentru un motor cuadripolar, valoarea implicită internațională este 1.500 RPM, iar pentru un motor bipolar este 3.000 RPM. Valorile

corespunzătoare pentru America de Nord sunt 1.800, respectiv 3.600 RPM.

Modificările efectuate asupra configurațiilor implicate sunt stocate și disponibile pentru vizualizare în meniu rapid împreună cu întreaga programare introdusă în parametri.


- Apăsați pe [Quick Menu] (Meniu rapid).
- Derulați la Q5 *Modificări efectuate*, apoi apăsați pe [OK].



130BB849.10

Ilustrația 5.12

- Selectați Q5-2 *De la configurarea din fabrică* pentru a vedea toate modificările de programare sau Q5-1 *Ultimele 10 modificări* pentru a vedea cele mai recente modificări.




130BB850.10

Ilustrația 5.13

5.4.1 Verificarea datelor parametrului

- Apăsați pe [Quick Menu] (Meniu rapid).
- Derulați la Q5 *Modificări efectuate*, apoi apăsați pe [OK].



130BP089.10

Ilustrația 5.14

- Selectați Q5-2 *De la configurarea din fabrică* pentru a vedea toate modificările de programare sau Q5-1 *Ultimele 10 modificări* pentru a vedea cele mai recente modificări.

5.5 Structura meniului de parametri

Stabilirea programării corecte pentru aplicații necesită adesea funcții de configurare în câțiva parametri corelați. Setările acestor parametri furnizează convertor de frecvență detalii despre sistem pentru funcționarea corespunzătoare a convertor de frecvență. Detaliile despre sistem pot include informații, cum ar fi tipurile de semnal de intrare și de ieșire, bornele de programare, intervalele minime și maxime ale semnalelor, afișajele particularizate, repornirea automată și alte funcții.

- Consultați afișajul LCP pentru a vedea opțiunile detaliate de programare și de configurare a parametrilor
- Apăsați pe [Info] (Informații) din orice locație din meniu pentru a vedea detalii suplimentare despre funcția respectivă
- Mențineți apăsată tasta [Main Menu] (Meniu principal) pentru a introduce numărul unui parametru pentru accesul direct la parametrul respectiv
- Detalii despre configurațiile obișnuite ale aplicației sunt furnizate în *6 Exemple de configurații de aplicații*

5.5.1 Structura meniului rapid

Q3-1 Conf. generale	0-24 Câmp afișaj 3 mare	1-00 Mod configurare	Q3-31 Val setare sing zonă ext.	20-70 Tip bucătă închisă
Q3-10 Config avan motor	0-37 Afisare text 1	20-12 Unitate pt.referință/reactie	1-00 Mod configurare	20-71 Randament PID
1-90 Protecție termică motor	0-38 Afisare text 2	20-13 Referință/reactie min.	20-12 Unitate pt.referință/reactie	20-72 Schimbare ieșire PID
1-93 Sursă termistor	0-39 Afisare text 3	20-14 Referință/reactie max.	20-13 Referință/reactie min.	20-73 Nivel referință minimă
1-29 Adaptare autom. a motorului (AMA)	Q3-2 Config buclă desch	6-22 Current scăzut bornă 54	20-14 Referință/reactie max.	20-74 Nivel referință maximă
14-01 Frec. de comutare	Q3-20 Referință digit	6-24 Val.ref./react, scăzută bornă 54	6-10 Tensiune redusă bornă 53	20-79 Autoadaptare PID
4-53 Avertism. vit. rot. ridicată	3-02 Referință min.	6-25 Val.ref./react, ridicată bornă 54	6-11 Tensiune ridicată bornă 53	Q3-32 Zonă/avant multipli
Q3-11 Ieșire anal	3-03 Referință max.	6-26 Constantă de timp filtru bornă 54	6-12 Current scăzut bornă 53	1-00 Mod configurare
6-50 Ieșire bornă 42	3-10 Ref. prescrisă	6-27 Nul viu term. 54	6-13 Current ridicat bornă 53	3-15 Sursă referință 1
6-51 Scăld. min. ieșire bornă 42	5-13 Intrare digitală bornă 29	6-00 Timp "timeout" val. zero	6-14 Val.ref./react, scăzută bornă 53	3-16 Sursă referință 2
6-52 Scăld. max. ieșire bornă 42	5-14 Intrare digitală bornă 32	6-01 Funcție "imeout" val. zero	6-15 Val.ref./react, ridicată bornă 53	20-00 Sursă react 1
Q3-12 Setări ceas	5-15 Intrare digitală bornă 33	20-21 Ref.progr. 1	6-22 Current scăzut bornă 54	20-01 Conversie react 1
0-70 Data și ora	Q3-21 Referință anal	20-81 Control norm./inv. PID	6-24 Val.ref./react, scăzută bornă 54	20-02 React 1 unitate sursă
0-71 Formata dată	3-02 Referință min	20-82 Turata de pornire PID [RPM]	6-25 Val.ref./react, ridicată bornă 54	20-03 Sursă react 2
0-72 Formata oră	3-03 Referință max.	20-83 Frecv.de pornire PID [Hz]	6-26 Constantă de timp filtru bornă 54	20-04 Conversie react 2
0-74 DST/orar vară	6-10 Tensiune redusă bornă 53	20-93 Amplif.comp.proporț.PID	6-27 Nul viu term. 54	20-05 React 2 unitate sursă
0-76 DST/incep orar vară	6-11 Tensiune ridicată bornă 53	20-94 Timp comp.integr.PID	6-00 Timp "timeout" val. zero	20-06 Sursă react 3
0-77 DST/s orar vară	6-12 Current scăzut bornă 53	20-70 Tip bucătă închisă	6-01 Funcție "timeout" val. zero	20-07 Conversie react 3
Q3-13 Setări afișaj	6-13 Current ridicat bornă 53	20-71 Randament PID	20-81 Control norm./inv. PID	20-08 React 3 unitate sursă
0-20 Câmp afișaj 1,1 redus	6-14 Val.ref./react, scăzută bornă 53	20-72 Schimbare ieșire PID	20-82 Turata de pornire PID [RPM]	20-12 Unitate pt.referință/reactie
0-21 Câmp afișaj 1,2 redus	6-15 Val.ref./react, ridicată bornă 53	20-73 Nivel referință minimă	20-83 Frecv.de pornire PID [Hz]	20-13 Referință/reactie min.
0-22 Câmp afișaj 1,3 redus	Q3-3 Config buclă închis	20-74 Nivel referință maximă	20-93 Amplif.comp.proporț.PID	20-14 Referință/reactie max.
0-23 Câmp afișaj 2 mare	Q3-30 Val setare sing zonă int.	20-79 Autoadaptare PID	20-94 Timp comp.integr.PID	6-10 Tensiune redusă bornă 53

Tabel 5.2

6-11 Tensiune ridicată bornă 53	20-21 Ref.progr. 1	22-22 Detectie vît. scăz.	22-21 Detect. put. scăz.	22-87 Pres la vît. debit zero
6-12 Curent scăzut bornă 53	20-22 Ref.progr. 2	22-23 Funct debit zero	22-22 Detectie vît. scăz	22-88 Pres la vît. nomin
6-13 Curent ridicat bornă 53	20-81 Control norm./inv. PID	22-24 Întârz debit zero	22-23 Funct debit zero	22-89 Debit la pct concepț
6-14 Val. ref/react. scăzută bornă 53	20-82 Turatia de pornire PID [RPM]	22-40 Timp funct. minim	22-24 Întârz debit zero	22-90 Debit la vît. nomin
6-15 Val. ref/react. ridicată bornă 53	20-83 Frecv.de pornire PID [Hz]	22-41 Durată minim hibern	22-40 Timp funct. minim	1-03 Caracteristici de cuplu
6-16 Constantă de timp filtru bornă 53	20-93 Amplif.compr.proporț.PID	22-42 Tur. activare [RPM]	22-41 Durată minim hibern	1-73 Start cu rot. în mișc
6-17 Nul viu term. 53	20-94 Timp comp.integr.PID	22-43 Tur. activare [Hz]	22-42 Tur. activare [RPM]	Q3-42 Funcții compresor
6-20 Tensiune redusă bornă 54	20-70 Tip buclă închisă	22-44 Diferență activ ref/react	22-43 Tur. activare [Hz]	1-03 Caracteristici de cuplu
6-21 Tensiune ridicată bornă 54	20-71 Randament PID	22-45 Activ val.setare	22-44 Diferență activ ref/react	1-71 Întâzire de pornire
6-22 Curent scăzut bornă 54	20-72 Schimbare ieșire PID	22-46 Timp de adm maxim	22-45 Activ val.setare	22-75 Protecție ciclu scurt
6-23 Curent ridicat bornă 54	20-73 Nivel referință minimă	2-10 Funcție frână	22-46 Timp de adm maxim	22-76 Interval între porniri
6-24 Val. ref/react. scăzută bornă 54	20-74 Nivel referință maximă	2-16 Curent max. frână c.a.	22-26 Funcție lipsă apă	22-77 Timp funcț. minim
6-25 Val. ref/react. ridicată bornă 54	20-79 Autoadaptare PID	2-17 Contr. suprtens	22-27 Întâzire lipsă apă	5-01 Mod bornă 27
6-26 Constantă de timp filtru bornă 54	Q3-4 Setări aplicării	1-73 Start cu rot. în mișc	22-80 Compensare debit	5-02 Mod bornă 29
6-27 Nul viu term. 54	Q3-40 Funcții ventilator	1-71 Întâzire de pornire	22-81 Aproximare curbă liniară-pătrată	5-12 Intrare digitală bornă 27
6-00 Timp "timeout" val. zero	22-60 Funcție curea ruptă	1-80 Funcție la Oprire	22-82 Calculare pct de lucru	5-13 Intrare digitală bornă 29
6-01 Funcție "timeout" val. zero	22-61 Cuplu curea ruptă	2-00 Current mențin./preîncălz. c.c.	22-83 Vît. la debit zero [RPM]	5-40 Funcție Releu
4-56 Avertism react. scăzută	22-62 Întârz. curea ruptă	4-10 Direcție de rot. motor	22-84 Vît. la debit zero [Hz]	1-73 Start cu rot. în mișc
4-57 Avertism react. ridicată	4-64 Config semi-auto bypass	Q3-41 Funcții pompă	22-85 Tur. la pct de lucru pr. [RPM]	1-86 Vît. de decupl. redusă [RPM]
20-20 Funcție reacție	1-03 Caracteristici de cuplu	22-20 Autoconfig put. scăz	22-86 Frecv. în pct.lucru pr. [Hz]	1-87 Vît. de decupl. redusă [Hz]

Tabel 5.3

5.5.2 Structură meniului principal

1-0*	Conf. generale	1-91 Ventilator ext. pt. motor	4-18 Limit. curent
1-00 Mod configurare	1-93 Sursă termistor	4-19 Frec. max. de ieșire	
1-03 Caracteristică de cuplu			
1-06 Sprijne dreapta	2-** Frâne c.c.	4-5* Avertism. regl.	
0-** Operare / Afisare			
0-0*	Conf. de bază		
0-01 Limbă	1-10 Constructie mot	2-00 Current mențin./preincălz. c.c.	5-66 Variabilă ieșire în imp. bornă X30/6
0-02 Unit vit. rot. mot	1-1* WC+ PM	2-01 Current frânare c.c.	5-68 Frecv max ieș imp nr. X30/6
0-03 Config. regională	1-14 Amplif. amortiz.	2-02 Timp frânare c.c.	5-8* Optiuni I/O
0-04 Stare funcț. în fază pornire	Const. de timp filtru vit. redusă	2-03 Vit. rot. cupl. frână c.c. [RPM]	5-80 Înțârz. reconnec. cap. AHF
0-05 Unit mod local	1-16 Const. de timp filtru vit. ridicată	2-04 Vit. rot. cupl. frână c.c. [Hz]	5-9* Contr. Bus
0-10 Conf. activă	1-17 Const. timp filtru tens.	2-06 Current parcare	5-90 Contr. Bus dig. și Contr. Bus rel.
0-11 Setare de programare	Date motor	2-07 Timp parcare	5-93 Control Bus ieș. imp nr. 27
0-12 Această conf. este legată la	1-20 Putere motor [kW]	2-** Func. putere frână	5-94 "Timeout" predef leș. imp nr. 27
0-13 Afisare: Conf. legate	Putere mot. [CP]	2-10 Funcție frână	5-95 Control Bus ieș. imp nr. 29
0-14 Afisare: Config. prog/canal	1-22 Tensiune lucru motor	2-11 Rez. frânare (ohm)	5-96 "Timeout" predef leș. imp nr. 29
0-2*	Afisaj LCP	2-12 Limită putere frână (kW)	5-97 Control Bus ieș. imp nr. X30/6
0-20 Câmp afişaj 1,1 redus	1-23 Monit. putere franei	2-13 Verif. frână	5-98 "Timeout" predef leș. imp nr. X30/6
0-22 Câmp afişaj 1,2 redus	1-24 Current sarcină motor	2-16 Current max. frână c.a.	
0-23 Câmp afişaj 2, mare	1-25 Vt. nominală de rot. motor	2-17 Contr. suprins	
0-24 Câmp afişaj 3 mare	Cuplu nom. mot cont.		
0-25 Meniu meu pers.	1-28 Verif. rotire motor	3-** Referinte/Rampe	6-0* Mod analog I/O
0-3*	Afis. pers. LCP	1-29 Adaptere autom. a motorului (AMA)	6-00 Timp „timeout” val. zero
0-30 Unitate afis person	Date motor compl.	1-30 Rez. rotatorului (Rs)	6-01 Functie „timeout” val. zero
0-31 Val min afisare person	1-31 Reactantă princip. (Xh)	1-31 Ref. prescrișă	6-02 Funct. „timeout” val zero mod incendiu
0-32 Val max afisare person	1-32 Rez. de pierdere în fier (Ffe)	3-02 Lim. de referință	
0-37 Afisare text 1	1-33 Inductanță axă d (Ld)	3-03 Referință min.	6-1* Intr. analog. 53
0-38 Afisare text 2	1-34 Polii motorului	3-04 Funcție de referință	6-10 Tensiune redusă bornă 53
0-39 Afisare text 3	1-35 Rez. const. de test la por. lansată	3-** Referințe	6-11 Tensiune ridicată bornă 53
0-4*	Tastatură LCP	1-36 Magnetiz. motorului la vit. rot. zero	6-12 Current scăzut bornă 53
1-50 Vt/min.de rot. la magnetiz norm. [RPM]	1-51 Vt/min.de rot. la magnetiz norm. [Hz]	3-10 Ref. jog [Hz]	6-13 Current ridicat bornă 53
1-52 Turata mină magnetiz norm. [Hz]	1-53 Current imp. de test la por. lansată	3-11 Vit. rot. Jog [RPM]	6-14 Val. ref/react. scăzută bornă 53
1-54 Tasta [Hand on] pe LCP	1-54 Tasta [Off] pe LCP	3-12 Stare de referință	6-20 Tensiune redusă bornă 54
1-55 Tasta [Drive Bypass] pe LCP	1-55 Tasta [Auto on] pe LCP	3-13 Ref. relativă prescrișă	6-21 Tensiune ridicată bornă 54
1-56 Compens. sarcină la vit. rot. redușă	1-56 Compens. sarcină la vit. rot. ridicată	3-14 Sursă referință 1	6-22 Constantă de timp filtru bornă 54
1-57 Compens. sarcină la vit. rot. ridicată	1-57 Compensare alunecare	3-15 Sursă referință 2	6-23 Current ridicat bornă 54
1-58 Compensare alunecare	1-58 Cons. de timp a compensarei alunecare	3-16 Sursă referință 3	6-24 Val. ref/react. scăzută bornă 54
1-59 Fr. imp. de test la por. lansată	1-59 Fr. imp. de test la por. lansată	3-17 Stare de referință 3	6-25 Val. ref/react. ridicată bornă 54
1-6*	Conf. dep. sarcină	1-60 Tasta [Reset] pe LCP	6-26 Constantă de timp filtru bornă 54
1-61 Compens. sarcină la vit. rot. redușă	1-61 Tasta [Off/Reset] pe LCP	3-4* Rampa 1	6-27 Nul viu bornă 54
1-62 Compensare alunecare	1-62 Tasta [Drive Bypass] pe LCP	3-41 Timp de demaraj rampă 1	
1-63 Cons. de timp a compensarei alunecare	1-63 Cop. LCP	3-42 Timp de incetinire rampă 1	6-3* Intrare anal. X30/11
1-64 Amortizarea rezonanței	1-64 Conf. copiere	3-5* Rampa 2	6-30 Tensiune redusă bornă X30/11
1-65 Const. de timp a amortiz. de rezonanță	1-65 Parolă meniu principal	3-51 Timp de demaraj rampă 2	6-31 Tensiune ridicată bornă X30/11
1-66 Curent min. la vit. rot. redușă	1-66 Acces meniu personal fără parolă	3-52 Timp de incetinire rampă 2	6-34 Val. ref/react. redușă bornă X30/11
0-7*	Setări ceas	3-9* Setări de pornire	6-35 Val. ref/react. ridicată bornă X30/11
0-70 Data și ora	1-70 Mod pornire PM	3-93 Mărimea pasului	6-36 Constantă de timp filtru bornă X30/11
0-71 Format dată	1-71 Înțâzire de pornire	3-94 Limită min.	6-37 Nul viu bornă X30/11
0-72 Format oră	1-72 Func. de pornire	3-95 Înțâzire rampă	
0-74 DST/Orar vară	1-73 Start cu rot. în mișc		
0-76 DST/Incep orar vară	1-74 Vt. rot. max. pornire compresor [RPM]		
0-77 DST/Sf orar vară	1-75 Vt. de decupl. redușă [RPM]		
0-79 Eroare ceas	1-81 Vt. min.de rot. la func. pt. oprire [RPM]	4-1* Limită motor	
0-81 Zile funcț.	1-82 Turata min.:pt. funcție de oprire [Hz]	4-10 Direcție de rot. motor	
0-82 Zile suplim. cu funcțion.	1-86 Vt. de decupl. redușă [Hz]	4-11 Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]	
0-83 Zile suplim. fără funcțion.	1-87 Vt. de decupl. redușă [Hz]	4-12 Lim. sup. turatie motor [Hz]	
0-89 Format dată și oră	1-9* Temp. motorului	4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]	
1-90 Protectie termică motor	1-91 Protectie termică motor	4-14 Lim. sup. turatie motor [Hz]	

6-62	Scală max. bornă X30/8	9-07	Vâl. actuală	12-95	Filtru suprâncărcare de trafic	14-59	Număr actual de unități invertor
6-63	Control Bus ieșire bornă X30/8	9-15	Conf. de scriere PCD	12-96	Config. port	14-60	Autodevălu.
6-64	„Timeout” predefinit ieșire bornă X30/8	9-16	Conf. de citire PCD	12-98	Cronometre interfață	14-61	Funcție la supraincărcă inv.
8-** Com. și opțiuni		9-18	Adresă de nod	12-99	Cronometre media	14-62	Curent devă suprasarcină inv.
8-0*	Conf. generale	9-22	Selectie telegرامă	13-** Config LON		15-** Info convert freqv.	
8-01	Stare contr.	9-23	Par. pentru semnale	13-0*	Config SLC	15-** Date de exploat.	
8-02	Sursă control	9-27	Editare par.	13-0*			
8-03	Temp. de „timeout” control	9-28	Contri. proces	13-0*			
8-04	Funcție de „timeout” control	9-44	Contor meșaj defect	13-0*			
8-05	Funcție sfârșit de „timeout”	9-45	Cod defect	13-0*			
8-06	Resetare „timeout” control	9-47	Număr defect	13-1*	Comparatoare	15-0*	Ore de funcționare
8-07	Circ. decl. diagnostă	9-52	Contor stare defect	13-1*			
8-08	Filtrare afișare	9-53	Cuv. avertisment Profibus	13-1*			
8-09	Charset comunicație	9-63	Raiă baud actuală	13-1*			
8-1* Setări control		9-64	Identificare dispozitiv	13-2*	Tempor.	15-0*	Reset. contor ore de lucru
8-10	Profil control	9-65	Număr profil	13-20	Temporiz. control SL	15-08	Numărul de porniri
8-13	Cuv. de stare configurabil	9-67	Cuvânt contr. 1	13-4*	Formulă logică	15-1*	Config date reg.
8-3* Conf. port FC		9-68	Închiderea expriră	13-40	Formulă logică booleană 1		
8-30	Protocol	9-71	Valori date salv. Profibus	13-41	Formulă logică operator 1		
8-31	Adresă	9-72	ProfibusDriveReset	13-42	Formulă logică booleană 2		
8-32	Vit.[baud]	9-75	Identificare DO	13-43	Formulă logică operator 2		
8-33	Part./stop bit	9-80	Parametri definitii (1)	13-44	Formulă logică booleană 3		
8-34	Durată estimată ciclu	9-81	Parametri definitii (2)	13-5*	Stări	15-2*	Jurnal istoric
8-35	Intăriere min. de răspuns	9-82	Parametri definitii (3)	13-51	Eveniment. control SL	15-20	Jurnal istoric: Eveniment.
8-36	Intăriere max. de răspuns	9-84	Parametri definitii (4)	13-52	Actuine. control SL	15-21	Jurnal istoric: Valoare
8-37	Intăriere inter-car. max.	9-84	Parametri definitii (5)	14-2*	Funcții speciale	15-22	Jurnal istoric: Timp
8-4*	Config. prot FC MC	9-90	Parametri modificații (1)	14-0*	Comutare invertor	15-23	Jurnal istoric: Data și ora
8-40	Selecție telegramă	9-91	Parametri modificații (2)	14-00	Caract. de comutare	15-3*	Jurnalalarm.
8-42	Configurare de scriere PCD	9-92	Parametri modificații (3)	14-01	Frec. de comutare	15-31	Jurnalalarm.: Cod eroare
8-43	Configurare de citire PCD	9-93	Parametri modificații (4)	14-03	Supramodulație	15-32	Jurnalalarm.: Ora
8-5*	Digit/Magistr.	9-94	Parametri modificații (5)	14-04	PWM aleatoriu	15-33	Jurnalalarm.: Data și ora
8-50	Sei. rot. din inerție	9-99	Contor revizie Profibus	14-1*	Alim ref. Opt/Porn	15-4*	Id. convert. freqv.
8-52	Sei. fără c.c.	10-** Fieldbus CAN		12-2*	Date proces		
8-53	Sei. pornire			12-21	SCRIRE conf. date proces		
8-54	Sei. reversare			12-22	CITIRE conf. date proces		
8-55	Sei. conf.			12-27	Master principal		
8-56	Selectare ref. prescrisă			12-28	Stocare date		
8-7*	BAChet			12-29	Stocă întotdeauna		
8-70	Exemp. disp. BAChet	10-02	ID MAC	12-3*	Ethernet/IP	15-42	Tensiune putere
8-72	MS/TP Max Master	10-05	Afișare contor de transm. a erorilor	12-30	Par. avertisment	15-43	Ver. software
8-73	MS/TP Max info cadre	10-06	Afișare contor de recep. a erorilor	12-31	Referință Net	15-44	SR ordonat de cod de caract.
8-74	„Pompare eu sun”	10-07	Citire contor magistrală oprită	12-32	Control Net	15-45	Sig actual de cod de caract.
8-75	Pard. de initializ.	10-1*	DeviceNet	12-33	Revizie CLP	15-46	Cod comandă convertor frecvență
8-8*	Diagnostic port FC	10-10	Selecte tip date proces	12-34	Codul CLP al produsului	15-47	Cod c-dă Modul Putere
8-80	Contor meșaj Bus	10-11	scriere conf. date proces	12-35	Parametru EDS	15-48	Nr. id LCP
8-81	Contor eroare pe bus	10-12	Citire conf. date proces	12-37	Temponizator COS. opri	15-49	Modul de control. id SW
8-82	Contor msj slave	10-13	Par. avertisment	12-38	Filtru COS	15-50	Modul de alim., id SW
8-83	Contor er slave			12-4*	Modbus TCP	15-51	Serie convertor frecvență
8-84	Contor msj slave trim.			12-40	Parametru stare	15-53	Serie Modul Putere
8-85	Erori „Timeout” slave	10-21	Filtru COS 1	12-41	Contor msj slave	15-55	Adresa URL distribuitor
8-86	Contor diagnostică	10-22	Filtru COS 2	12-42	Contor msj slave excepție	15-56	Nume distribuitor
8-9*	Bus log/Reacție	10-23	Filtru COS 3	12-80	Server FTV	15-59	Nume fișier CSV
8-90	Vit. rot. 1 Bus Jog	10-23	Filtru COS 4	12-81	Server HTTP	15-6*	Ident optiune
8-91	Vit. rot. 2 Bus Jog	10-3*	Acces parametru	12-82	Serverul SMTP	15-60	Opt. montată
8-94	React. Bus 1	10-30	Index matrice	12-89	Port canal cu mufă transparentă	15-61	Opțiune ver. SW
8-95	React. Bus 2	10-31	Stocare date	12-9*	Serv. Ethernet avansate	15-62	Cod comandă opt.
8-96	React. Bus 3	10-32	Revizuire DeviceNet			15-63	Cod serie opt.
9-** Profibus		10-34	Cod produs DeviceNet			15-70	Opțiune în slot A, ver. SW
9-00	Val. setare	10-39	Parametri DeviceNet F			15-71	Opțiune în slot A, ver. SW
						15-72	Opțiune în slot B, ver. SW
						15-73	Opțiune slot B, ver. SW
						15-74	Opt. în slot C0

15-75 Optiune slot C0, ver. SW	20-13 Referință/reactie min.	21-22 Temp integrare ext. 1	22-40 Temp funct. minim
15-76 Opt. în slot C1	20-14 Referință/reactie maximă	21-23 Durată minim hibern	22-41 Durată minim hibern
15-77 Optiune slot C1, ver. SW	20-2* Reactivă setare	21-24 Lim. amp. dif. ext. 1	22-42 Tur. activare [RPM]
15-9* Info parametri	20-20 Funcție reactie	21-3* Ref/react CL 2 ext.	22-44 Diferență activ ref/react
15-92 Parametri definiti	20-21 Ref.progr. 1	21-30 Unitate ref/react ext. 2	
15-93 Parametri modificări	20-22 Ref.progr. 2	21-31 Referință minimă ext. 2	
15-98 Id. convert. frecv.	20-23 Ref.progr. 3	21-32 Referință maximă ext. 2	
15-99 Metadate de par.	20-3* Conv. av. react.	21-33 Sursă referință ext. 2	22-46 Temp de adm maxim
16-** Afisare date	20-30 Agent răcire	21-34 Sursă reactie ext. 2	22-5* Capăt caracterist.
16-0* Stare Generală	20-31 Agent răcire def de utiliz A1	21-35 Val. setare ext.2	22-51 Înțârz. capăt caracterist.
16-00 Cuvânt control	20-32 Agent răcire def de utiliz A2	21-37 Ref. ext. 2 [Unitate]	22-6* Detectie curea ruptă
16-01 Referință [%]	20-33 Agent răcire def de utiliz A3	21-38 Reacție ext. 2 [Unitate]	22-60 Functie curea ruptă
16-02 Ref. 1, Fieldbus	20-34 Zonă conductă 1 [m ²]	21-39 Ieșire ext. 2 [%]	22-61 Cuplu curea ruptă
16-03 Cuvânt stare	20-35 Zonă conductă 1 [m ²]	21-4* PID CL 2 ext.	22-62 Înțârz. curea ruptă
16-05 Val. actuală princip. [%]	20-36 Zonă conductă 2 [m ²]	21-40 Contr. norm/inv ext. 2	22-7* Protecție ciclu scurt
16-09 Afisare personalizată	20-37 Zonă conductă 2 [m ²]	21-41 Amp. proporc. ext. 2	22-75 Protecție ciclu scurt
16-1* Stare motor	20-38 Factor densitate aer [%]	21-42 Temp integrare ext. 2	22-76 Interval între porniri
16-10 Putere [kW]	20-6* Fără senzor	21-43 Temp diferenție ext. 2	22-77 Temp funct. minim
16-11 Putere [CP]	20-60 Unitate fără senzor	21-44 Lim. amp. dif. ext. 2	22-78 Temp minim funct. prioritari
16-12 Tens. lucru motor	20-69 Informații fără senzor	21-5* Ref/react CL 3 ext.	22-79 Valeoare prioritari temp min. funct.
16-13 Frevență	20-7* Autoadaptare PID	21-50 Unitate ref/react ext. 3	22-8* Compensare debit
16-14 Curent de sarcină motor	20-70 Tip buclă închisă	21-51 Referință minimă ext. 3	22-80 Compensare debit
16-15 Frevență [%]	20-71 Randament PID	21-52 Referință maximă ext. 3	22-81 Aproximare curbă liniară-pătrată
16-16 Cuplu [Nm]	20-72 Schimbare ieșire PID	21-53 Sursă referință ext. 3	22-82 Calculare pct de lucru
16-17 Vit. rot. [RPM]	20-73 Nivel referință minimă	21-54 Sursă reactie ext. 3	
16-18 Prot. term. motor	20-74 Nivel referință maximă	21-55 Val. setare ext.3	
16-22 Cuplu [%]	20-79 Autoadaptare PID	21-57 Ref. ext. 3 [Unitate]	
16-26 Alini. filtrată [kW]	20-8* Setări de bază PID	21-58 Reacție ext. 3 [Unitate]	
16-27 Alini. filtrată [CP]	20-81 Control norm/inv. PID	21-59 Ieșire ext. 3 [%]	
18-* Info și valori	20-82 Nivel referință minimă	21-6* PID CL 3 ext.	
18-0* Jurnal de întret	20-83 Frecuță de pornire PID [RPM]	21-60 Contr. norm/inv ext. 3	
18-00 Jurnal de întret: Element	20-84 Frecuță de pornire PID [Hz]	21-61 Amp. proporc. ext. 3	
18-01 Jurnal de întret: Acțiune	Lărg bandă la referință	21-62 Temp integrare ext. 3	
18-02 Jurnal de întret: Temp	20-85 Regulator PID	21-63 Temp diferenție ext. 3	
18-1* Jur mod incen.	20-86 Jurnal de întret: Data și ora	21-64 Lim. amp. dif. ext. 3	
18-10 Jurn.mod Incen: Eveniment	20-87 Jurnal de întret: Data și ora	22-2* Setări act. progr.	
18-11 Jurn.mod Incen: Temp	20-88 Jurnal de întret: Data și ora	23-01 Act. activ	
18-12 Jurn.mod Incen: Data și ora	20-89 Anti-saturare PID	23-02 Tim. dezact	
18-3* Stare conv. frecv	20-94 Temp comp.integr.PID	23-03 Act. dezact	
16-30 Tens. circ. intermediar	20-95 Temp comp.deriv.PID	23-04 Ocurență	
16-32 Puterea frânei / s	20-96 Lim.amp.diferent PID	22-2* Detect debit zero	
16-33 Puterea frânei / 2 min	21-** Buchă Inch ext.	22-20 Autoadaptare PID	
16-34 Temp. radiator.	21-0* Alust. auto CL ext.	22-21 Detect put. scăz	
16-35 Prot. term. inventar.	21-00 Tip buclă închisă	22-22 Detect put. scăz	
16-36 Inom inv .	21-01 Randament PID	22-23 Detecte vit. scăz	
16-37 Imax inv.	21-02 Schimbare ieșire PID	22-24 Funct debit zero	
16-38 Stare regulator SL	21-03 Nivel referință minimă	22-25 Înțârz debit zero	
16-39 Temp. modul de contr.	21-04 Nivel referință maximă	22-26 Functie lipsă apă	
16-40 Mem. jurnal plină	21-09 Autoadaptare PID	22-27 Înțârz lipsă apă	
16-41 Mem. jurnal plină	21-10 Unitate reflat ext. 1	22-30 Put. debit zero	
16-43 Star actуни programate	21-11 Referință minimă ext. 1	22-31 Factor corelare put.	
16-49 Sursă defect, current	21-12 Referință maximă ext. 1	22-32 Vit. scăz. [RPM]	
16-5* Ref. React.	21-13 Sursă referință ext. 1	22-33 Vit. scăz. [Hz]	
16-50 Referință externă	21-14 Sursă reactie ext. 1	22-34 Putere vit. scăz. [kW]	
16-52 Reacție [Unitate]	21-15 Val. setare ext.1	22-35 Putere vit. scăz. [CP]	
16-53 Referință pot. dig.	21-17 Ref. ext. 1 [Unitate]	22-37 Vit. inaltă [RPM]	
16-54 React. 1 [Unitate]	21-18 Reacție ext. 1 [Unitate]	22-38 Putere vit. inaltă [kW]	
16-55 React. 2 [Unitate]	21-19 Ieșire ext. 1 [%]	22-39 Putere vit. inaltă [CP]	
16-56 React. 3 [Unitate]	21-1* Ref/react CL 1 ext.	23-60 Variabilă tend	
16-58 Ieșire PID [%]	21-20 Unitate reflat ext. 1	23-61 Date bin continue	
16-6* Intrările leșiri	21-23 Referință minimă ext. 1		
16-60 Intrare digit.	21-24 Sursă reactie ext. 1		
16-61 Bonă 53, conf. comutator	21-25 Val. setare ext.1		
16-62 Intr. analog. 53	21-27 Ref. ext. 1 [Unitate]		
16-63 Bonă 54, conf. comutator	21-28 Reacție ext. 1 [Unitate]		
16-64 Intr. analog. 54	21-29 Converge react. 3		
16-65 Ieșire analog. 42 [mA]	20-07 Converge react. 3		
16-66 Ieșire digitală [bin]	20-08 React. 3 unitate surșă		
	20-12 Unitate preferință/reactie		

23-62 Date bin cronom	25-42 Prag conectare	26-5*	Ies analog. X42/9	99-07 Scală DAC 4
23-63 Începere per. cron	25-43 Prag de deconectare	26-50 Ieșire mod bornă X42/9	99-08 Test param 1	
23-64 Term per. cronom	25-44 Turde conectare [RPM]	26-51 Scală min. bornă X42/9	99-09 Test param 2	
23-65 Val bin minimă	25-45 Frecv.de conectare [Hz]	26-52 Scală max. bornă X42/9	99-10 Slot opțiune DAC	
23-66 Reset date bin continue	25-46 Tur. de deconect. [RPM]	26-53 Control Bus bornă X42/9	99-11 RFI 2.	
23-67 Reset date bin cronom	25-47 Frecv. de deconect. [Hz]	26-54 "Timeout" predefinit bornă X42/9	99-12 Ventilator	
23-8* Contor amortiz.	25-5* Setări alternanță	26-4* Ies analog. X42/11		99-13 Timp inactiv
23-80 Factor referință put.	25-50 Alternare pompă princip.	leserie mod bornă X42/11	Solicitate parametru în aştept.	
23-81 Cost energ	25-51 Eveniment alternare	26-61 Scală min. bornă X42/11	99-14 Tempor. sec. la defect, invertor	
23-82 Investiție	25-52 Interval timp alternare	26-62 Scală max. bornă X42/11	99-15 Temp. sec. la defect, invertor	
23-83 Econom energie	25-53 Valeoare temporizator alternare	26-63 Control Bus bornă X42/11	99-16 Fără senzori de curent	
23-84 Reduc. cost.	25-54 Timp predefinit alternare	26-64 "Timeout" predefinit bornă X42/11	99-20 Temp. HS (PC1)	
24-** Funcții aplicație 2	25-55 Alternare dacă sarcina < 50 %	31-** Optiune bypass	99-21 Temp. HS (PC2)	
24-0* Mod Incendiu	25-56 Mod conectare la alternare	31-00 Mod bypass	99-22 Temp. HS (PC3)	
24-00 Funct mod incendiu	25-58 Întârz. pompare pompă um.	31-01 Timp întârz. conect. bypass	99-23 Temp. HS (PC4)	
24-01 Configurare mod incendiu	25-59 Întârz. pompare la rețea	31-02 Timp întârz. dec. bypass	99-24 Temp. HS (PC5)	
24-02 Utilizare mod incendiu	25-8* Stare	31-03 Activare. mod test	99-25 Temp. HS (PC6)	
24-03 Ref. min. mod incendiu	25-80 Stare cascădă	31-10 Cuv. stare bypass	99-26 Temp. HS (PC7)	
24-04 Ref. max. mod incendiu	25-81 Stare pompă	31-11 Ore funct. bypass	99-27 Temp. HS (PC8)	
24-05 Ref.preprog. mod incendiu	25-82 Pompă princip.	31-19 Activare bypass distanță	Versiune platformă	
24-06 Sursă ref mod incendiu	25-83 Stare relee	35-2* Opt. intr. senzor	99-40 Startup/Wizardstate	
24-07 Sursă reacție mod incendiu	25-84 Durată Pompa ACTIVĂ	35-0 Mod intr. senzor	99-90 Opțiuni prezente	
24-08 Prei. alar. mod incendiu	25-85 Durată Releu ACTIV	35-00 Unitate temp. bornă X48/4	99-91 Putere motor internă	
24-1* Bypass conv.	25-86 Resetare contoare releu	35-01 Tip intr. bornă X48/4	99-92 Tens. motor internă	
24-10 Funcție bypass	25-9* Service	35-02 Unitate temp. bornă X48/7	99-93 Frecv. motor internă	
24-11 Timp întârz. bypass	25-90 Interblocare pompă	35-03 Tip intr. bornă X48/7	99-94 Autodeval la asim. [%]	
24-9* Funct. mot. multip.	25-91 Alternare manuală	35-04 Unitate temp. bornă X48/10	99-95 Autodeval temp [%]	
24-90 Funcție lipsă motor	26-** Optiune anal. I/O	35-05 Tip intr. bornă X48/10	99-96 Autodeval supras [%]	
24-91 Coeficient lipsă motor 1	26-0* Mod analog I/O	35-06 Funcție alarmă senzor temperatură		
24-92 Coeficient lipsă motor 2	26-01 Mod bornă X42/1	35-1* Intr. bornă X48/4		
24-93 Coeficient lipsă motor 3	26-02 Mod bornă X42/3	35-14 Constantă de timp filtru bornă X48/4		
24-94 Coeficient lipsă motor 4	26-02 Mod bornă X42/5	35-15 Monitorizare temp. bornă X48/4		
24-95 Funcție rotor blocat	26-1* Intrare anal.X42/1	35-16 Limită temp. scâz. bornă X48/4		
24-96 Coeficient rotor blocat 1	26-11 Tensiune inf. bornă X42/1	35-17 Limită temp. ridicată bornă X48/4		
24-97 Coeficient rotor blocat 2	26-14 Val. inf. ref/react. bornă X42/1	35-2* Intr. bornă X48/7		
24-98 Coeficient rotor blocat 3	26-15 Val. sup. ref/react. bornă X42/1	35-24 Constantă de timp filtru bornă X48/7		
24-99 Coeficient rotor blocat 4	26-16 Constantă de timp filtru bornă X42/1	35-25 Monitorizare temp. bornă X48/7		
25-0* Setări sistem	26-17 Nul viu bornă X42/1	35-26 Limită temp. scâz. bornă X48/7		
25-00 Modul contr.in cascadă	26-2* Intrare anal.X42/3	35-27 Limită temp. ridicată bornă X48/7		
25-02 Pompare motor	26-20 Tensiune inf. bornă X42/3	35-34 Constantă de timp filtru bornă X48/10		
25-04 Cidare pompă	26-21 Tensiune sup. bornă X42/3	35-35 Monitorizare temp. bornă X48/10		
25-05 Pompă princip. fixată	26-24 Val. inf. ref/react. bornă X42/3	35-36 Limită temp. scâz. bornă X48/10		
25-06 Număr pompe	26-25 Val. sup. ref/react. bornă X42/3	35-37 Limită temp. ridicată bornă X48/10		
25-2* Setări larg. bandă	26-26 Constantă de timp filtru bornă X42/3	35-4* Intrare anal.X48/2		
25-20 Lărgime bandă conectare	26-27 Nul viu bornă X42/3	35-42 Current scăzut bornă X48/2		
25-21 Lărgime bandă prioritară	26-30 Tensiune inf. bornă X42/5	35-43 Current ridicat bornă X48/2		
25-22 Bandă turatie fixată	26-31 Tensiune sup. bornă X42/5	35-44 Val. inf. ref/react. bornă X48/2		
25-23 Întârz. conectare SBW	26-34 Val. inf. ref/react. bornă X42/5	35-45 Valsup. ref./react. bornă X48/2		
25-24 Întârz. deconectare SBW	26-35 Val. sup. ref/react. bornă X42/5	35-46 Constantă de timp filtru bornă X48/2		
25-25 Timp OBW	26-36 Constantă de timp filtru bornă X42/5	35-47 Nul viu bornă X48/2		
25-26 Deconectare la debite zero	26-37 Nul viu bornă X42/5	99-* Asistentă Devel		
25-27 Funcție conectare	26-40 Ieșire mod bornă X42/7	99-00 Selecte DAC 1		
25-28 Timp funcție conectare	26-41 Scală min. bornă X42/7	99-01 Selecte DAC 2		
25-29 Timp funcție deconectare	26-42 Scală max. bornă X42/7	99-02 Selecte DAC 3		
25-4* Setări conectare	26-43 Control Bus bornă X42/7	99-03 Selecte DAC 4		
25-40 Întârz. rampă decel.	26-44 "Timeout" predefinit bornă X42/7	99-04 Scală DAC 1		
25-41 Întârz. demaraj		99-05 Scală DAC 2		
		99-06 Scală DAC 3		

5.6 Programarea la distanță cu ajutorul programului Programul MCT 10 Set-up Software

Danfoss are un program software disponibil pentru dezvoltarea, stocarea și transferarea programării convertor de frecvență. Programul Programul MCT 10 Set-up Software permite utilizatorului să conecteze un computer la un convertor de frecvență și să efectueze o programare reală, în loc să utilizeze panoul LCP. De asemenea, întreaga programare a convertor de frecvență poate fi efectuată offline sau descărcată pur și simplu în convertor de frecvență. Sau întregul profil al convertor de frecvență poate fi încărcat în computer pentru stocarea și analiza de rezervă.

Conectorul USB sau borna RS-485 sunt disponibile pentru conectarea la convertor de frecvență.

Programul MCT 10 Set-up Software este disponibil pentru descărcare gratuită la adresa www.VLT-software.com. De asemenea, este disponibil și un CD dacă solicitați codul de produs 130B1000. Manualul utilizatorului furnizează instrucțiuni detaliate de funcționare.

6 Exemple de configurări de aplicații

6.1 Introducere

NOTĂ!

Un conductor de șuntare poate fi necesar între borna 12 (sau 13) și borna 27 pentru funcționarea convertorului de frecvență când se utilizează valorile de programare implicate din fabrică.

Exemplile din această secțiune au rolul de referință rapidă pentru aplicații obișnuite.

- Setările parametrilor sunt valorile implicate regionale, dacă nu se specifică altceva (selectate în 0-03 Config regionale)
- Parametrii asociați bornelor și configurațiile acestora sunt prezentate în următoarele desene
- Unde sunt necesare setările de comutare pentru bornele analogice A53 sau A54, acestea sunt, de asemenea, prezentate

6

6.2 Exemple de aplicații

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	12○		
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○		
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
		* = Valoare implicită	
		Note/comenarii:	Grupul de parametri 1-2* trebuie să fie setat în funcție de motor

Tabel 6.1 AMA cu T27 conectată

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	12○		
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○		
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
		* = Valoare implicită	
		Note/comenarii:	Grupul de parametri 1-2* trebuie să fie setat în funcție de motor

Tabel 6.2 AMA fără T27 conectată

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	12○		
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○		
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
		* = Valoare implicită	
		Note/comenarii:	


Tabel 6.3 Referință vitezei analogice (Tensiune)

		Parametri	
FC		Funcție	Setare
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	6-12 Current scăzut bornă 53	4 mA*
D IN	190	6-13 Current ridicat bornă 53	20 mA*
COM	200	6-14 Val. ref./reacț. scăzută bornă 53	0RPM
D IN	270	6-15 Val. ref./reacț. ridicată bornă 53	1500RPM
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
A53			
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			
Dacă 5-12 Intrare digitală bornă 27 este setat la [0] Nefuncțional, este necesar un conductor de şuntare la borna 27.			

Tabel 6.4 Referință vitezei analogice (Current)

		Parametri	
FC		Funcție	Setare
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	5-10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire*
D IN	190	5-12 Intrare digitală bornă 27	[0] Nefuncțional
COM	200	5-19 Terminal 37	[1] Alarmă Safe Stop
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			
Dacă 5-12 Intrare digitală bornă 27 este setat la [0] Nefuncțional, este necesar un conductor de şuntare la borna 27.			


Tabel 6.5 Comandă de pornire/oprire cu oprire de siguranță



Ilustrația 6.1

		Parametri	
FC		Funcție	Setare
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	5-10 Intrare digitală bornă 18	[9] Start cu digitală bornă 18 com în imp
D IN	190		
COM	200	5-12 Intrare digitală bornă 27	[6] Oprire invers.
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			
Dacă 5-12 Intrare digitală bornă 27 este setat la [0] Nefuncțional, este necesar un conductor de şuntare la borna 27.			

Tabel 6.6 Pornirea/oprirea în impulsuri



Ilustrația 6.2

130BB803.10

130BB806.10

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	5-10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
130BB34.10			
*			
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			

Tabel 6.7 Pornirea/oprirea cu reversare și 4 viteze predefinite

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190	5-11 Intrare digitală bornă 19	[1] Reset
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
130BB28.10			
*			
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			


Tabel 6.8 Resetare a alarmei externe

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
130BB63.10			
*			
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			

Tabel 6.9 Referință a vitezei (utilizând un potențiometru manual)

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	120	5-10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire*
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190	5-12 Intrare digitală bornă 27	[19] Fixare ref.
COM	200		
D IN	270		
D IN	290	5-13 Terminal 29	[21] Accelerare
D IN	320	Digital Input	
D IN	330	5-14 Terminal 32	[22] Decelerare
D IN	370	Digital Input	
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
130BB8804.10			
*			
* = Valoare implicită			
Note/comentarii:			

Tabel 6.10 Accelerare/decelerare



Illustrația 6.3

Parametri	
Funcție	Setare
FC	
+24 V	120
+24 V	130
D IN	180
D IN	190
COM	200
D IN	270
D IN	290
D IN	320
D IN	330
D IN	370
+10 V	500
A IN	530
A IN	540
COM	550
A OUT	420
COM	390
R1	010 020 030
R2	040 050 060
RS-485	610 680 + 690 -

130BB685.10

* = Valoare implicită

Note/comenarii:
Selectați protocolul, adresa și rata de transfer din parametrii menționați mai sus.

Tabel 6.11 Conexiunea de rețea RS-485

ATENȚIONARE

Termistoarele trebuie să utilizeze izolația întărită sau dublată pentru a îndeplini cerințele de izolație PELV.

Parametri	
Funcție	Setare
1-90 Protecție termică motor	[2] Decuplare termist.
1-93 Sursă termistor	[1] Intrare analog. 53
*	= Valoare implicită
Note/comenarii:	
Dacă se dorește numai un avertisment, 1-90 Protecție termică motor trebuie să fie configurat la [1] Avertisment termist.	

130BB686.11


Tabel 6.12 Termistor al motorului

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010		
	020		
	030		
R2	040		
	050		
	060		
130BB839.10			
		4-30 Motor Feedback Loss Function	[1] Avertisment
		4-31 Motor Feedback Speed Error	100RPM
		4-32 Motor Feedback Loss Timeout	5 sec.
		7-00 Speed PID Feedback Source	[2] MCB 102
		17-11 Resolution (PPR)	1024*
		13-00 Mod control SL	[1] Pornită
		13-01 Start Event	[19] Avertisment
		13-02 Stop Event	[44] Tasta res.
		13-10 Comparato r Operand	[21] Număr avertisment
		13-11 Comparato r Operator	[1] ≈*
		13-12 Val. comparator	90
		13-51 SL Controller Event	[22] Comparato r 0
		13-52 SL Controller Action	[32] Dezactiv. ieș. dig. A
		5-40 Function Relay	[80] ieș. digit. SL A
		* = Valoare implicită	
Note/comentarii:			
Dacă se depășește limita de monitorizare a reacției, se va emite Avertismentul 90. SLC monitorizează Avertismentul 90 și, în cazul în care Avertismentul 90 devine ADEVĂRAT, atunci Releul 1 este decuplat. Atunci, echipamentul extern poate indica faptul că este necesară depanarea. Dacă eroarea de reacție scade din nou sub limită în decurs de 5 sec., atunci convertizorul de frecvență continuă, iar avertismentul dispare. Însă Releul 1 va fi decuplat, totuși, până când apare [Reset] (Resetare) pe panoul LCP.			

Tabel 6.13 Utilizarea SLC pentru a configura un releu

		Parametri	
		Funcție	Setare
FC			
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010		
	020		
	030		
R2	040		
	050		
	060		
130BB841.10			
		5-40 Function Relay	[32] Contr.frână el.mec.
		5-10 Intrare digitală bornă 18	[8] Pornire*
		5-11 Terminal 19	[11] Pornire revers.
		1-71 Start Delay	0,2
		1-72 Start Function	[5] VVC+/Flux dreapta
		1-76 Start Current	Im,n
		2-20 Release Brake Current	În funcție de aplic.
		2-21 Activate Brake Speed [RPM]	Jumătate din alunecarea nominală a motorului
		* = Valoare implicită	
Note/comentarii:			

Tabel 6.14 Controlul frânei mecanice




Illustrația 6.4

7 Mesaje de stare

7.1 Afișarea stării

Când convertorul de frecvență convertor de frecvență este în modul stare, mesajele de stare sunt generate automat din convertor de frecvență și apar în linia de jos a afișajului (consultați *Ilustrația 7.1.*)



Ilustrația 7.1 Afișarea stării

- Primul cuvânt din linia de stare indică de unde provine comanda de oprire/pornire.
- Al doilea cuvânt din linia de stare indică de unde provine reglarea vitezei.
- Ultima parte a liniei de stare prezintă starea curentă a convertorului de frecvență convertor de frecvență. Acestea afișează modul de funcționare în care se află convertor de frecvență.

NOTĂ!

În modul automat/la distanță, convertorul de frecvență convertor de frecvență necesită comenzi externe pentru a efectua funcțiile.

7.2 Tabelul cu definiții de mesaje de stare

Următoarele trei tabele definesc înțelesul cuvintelor afișate în mesajele de stare.

	Mod de funcționare
Oprire	convertor de frecvență nu reacționează la niciun semnal de comandă până când nu se apasă pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală).
Pornire automată	convertor de frecvență este controlat de la bornele de control și/sau de la comunicația serială.
	convertor de frecvență poate fi controlat de tastele de navigare de pe LCP. Comenziile de oprire, resetarea, reversarea, frânarea în c.c. și alte semnale aplicate bornelor de control pot înlocui comanda locală.

Tabel 7.1

	Stare de referință
La distanță	Referința de viteză este furnizată de la semnale externe, de la comunicația serială sau de la referințele interne predefinite.
Local	convertor de frecvență utilizează comanda [Hand On] (Pornire manuală) sau valorile de referință de pe LCP.

Tabel 7.2

	Stare de funcționare
Frână c.a.	Frâna c.a. a fost selectată din 2-10 <i>Funcție frână</i> . Frâna c.a. supramagnetizează motorul pentru a realiza o încetinire controlată.
AMA realizată	Adaptarea automată a motorului (AMA) a fost efectuată cu succes.
AMA preg.	AMA este pregătită să pornească. Apăsați pe [Hand On] (Pornire manuală) pentru a porni.
AMA funcț.	Procesul AMA este în curs de desfășurare.
Frânare	Chopperul de frânare este în funcțiune. Energia generativă este absorbită de rezistorul de frânare.
Max. frân.	Chopperul de frânare este în funcțiune. Limita de putere pentru rezistorul de frânare definită în 2-12 <i>Limită putere frână (kW)</i> a fost atinsă.

	Stare de funcționare		Stare de funcționare
Rotire din inerție	<ul style="list-style-type: none"> Oprise inerț. inv. a fost selectată ca funcție pentru o intrare digitală (grupul de parametri 5-1*). Borna corespunzătoare nu este conectată. Rotirea din inerție a fost activată de comunicația serială 	Oprire ref.	<i>Oprire ref.</i> a fost selectată ca funcție pentru o intrare digitală (grupul de parametri 5-1*). Borna corespunzătoare este activă. convertor de frecvență salvează referința actuală. Modificarea referinței este posibilă acum numai prin accelerarea și încetinirea funcțiilor bornei.
Contr. încetinire	Controlul încetinirii a fost selectat în 14-10 <i>Defec. alim. de la rețea</i> . <ul style="list-style-type: none"> Tensiunea rețelei este sub valoarea setată în 14-11 <i>Val. tensiunii de alim. la defect rețea</i> la defecțiunea rețelei de alimentare convertor de frecvență încetinește motorul utilizând o încetinire controlată 	Solicit Jog	O comandă jog a fost dată, dar motorul va rămâne oprit până la primirea unui semnal de funcționare permisivă printre-o intrare digitală.
Curent ridicat	Curentul de ieșire al convertor de frecvență este peste limită setată în 4-51 <i>Avertisment curent ridicat</i> .	Jogging	Motorul funcționează în limitele programate în 3-19 <i>Vit. rot. Jog [RPM]</i> . <ul style="list-style-type: none"> <i>Jog</i> a fost selectat ca funcție pentru o intrare digitală (grupul de parametri 5-1*). Borna corespunzătoare (de ex., borna 29) este activă. Funcția <i>Jog</i> este activată prin comunicația serială. Funcția <i>Jog</i> a fost selectată ca reacție pentru o funcție de monitorizare (de ex., Fără semnal). Funcția de monitorizare este activă.
Curent scăzut	Curentul de ieșire al convertor de frecvență este sub limita setată în 4-52 <i>Avertism. vit. rot. scăzută</i> .	Verif. motor	În 1-80 <i>Funcție la Oprire</i> , s-a selectat <i>Verif. motor</i> . O comandă de oprire este activă. Pentru a vă asigura că un motor este conectat la convertor de frecvență, un curent permanent de testare este aplicat motorului.
Menține c.c.	Menținerea c.c. este selectată în 1-80 <i>Funcție la Oprire</i> și o comandă de oprire este activă. Motorul este menținut de un curent continuu setat în 2-00 <i>Curent mențin./preîncălz. c.c.</i>	Control OVC	Controlul <i>supratensiunii</i> a fost activat în 2-17 <i>Contr. supraventilator</i> . Motorul conectat alimentează convertor de frecvență cu energie generativă. Controlul supratensiunii reglează raportul V/Hz pentru a actiona motorul în modul controlat și pentru a împiedica decuplarea convertor de frecvență.
Oprire c.c.	Motorul este menținut cu un curent continuu (2-01 <i>Curent frânare c.c.</i>) pentru un timp specificat (2-02 <i>Timp frânare c.c.</i>). <ul style="list-style-type: none"> Frânarea în c.c. este activată în 2-03 <i>Vit. rot. cupl. frână c.c. [RPM]</i> și o comandă de oprire este activă. Frânarea în c.c. (inversă) este selectată ca funcție pentru o intrare digitală (grupul de parametri 5-1*). Borna corespunzătoare nu este activă. Frânarea în c.c. este activată prin comunicația serială. 	Alim. dezactiv	(Numai pentru convertoare de frecvență cu o rețea externă de alimentare de 24 V instalată.) Rețeaua de alimentare la convertor de frecvență este îndepărtată, dar modulul de control este alimentat de o sursă externă de 24 V.
Reacț. ridicată	Suma tuturor reacțiilor active este peste limita de reacție setată în 4-57 <i>Avertism reacț. ridicată</i> .	Mod protecție	Modul de protecție este activ. Unitatea a detectat o stare critică (un supracurent sau o supratensiune). <ul style="list-style-type: none"> Pentru a evita decuplarea, frecvența de comutare este redusă la 4 kHz. Dacă este posibil, modul de protecție se termină după aproximativ 10 sec. Modul de protecție poate fi limitat în 14-26 <i>Întârz decupl la def invert</i>
Reacț. scăzută	Suma tuturor reacțiilor active este sub limita de reacție setată în 4-56 <i>Avertism reacț. scăzută</i> .		
Oprire ieș.	Referința de la distanță este activă ceea ce menține viteza curentă. <ul style="list-style-type: none"> Blocarea ieșirii a fost selectată ca funcție pentru o intrare digitală (Grupul 5-1*). Borna corespunzătoare este activă. Reglarea vitezei este posibilă numai prin accelerarea sau încetinirea funcțiilor bornei. Menținerea rampei este activată prin comunicația serială. 		
Solicitare oprire ieș.	O comandă de blocare a ieșirii a fost dată, dar motorul va rămâne oprit până se primește un semnal de funcționare permisivă.		

Stare de funcționare	
Qstop	<p>Motorul decelerează utilizând 3-81 <i>Timp de rampă oprire rapidă</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Oprirea rapidă inversată</i> a fost selectată ca funcție pentru o intrare digitală (grupul de parametri 5-1*). Borna corespunzătoare nu este activă. • Funcția de oprire rapidă a fost activată prin comunicația serială.
Mers în ramp	Motorul accelerează/decelerează utilizând funcția Demaraj/Încetinire activă. Referința, o valoare limită sau o oprire nu este atinsă încă.
Ref. ridicată	Suma tuturor referințelor active este peste limita de referință setată în 4-55 <i>Avertism ref ridicată</i> .
Ref. scăzută	Suma tuturor referințelor active este sub limita de referință setată în 4-54 <i>Avertism ref scăzută</i> .
Funcț. pe ref.	convertor de frecvență funcționează în intervalul de referință. Valoarea reacției se potrivește cu valoarea punctului de funcționare.
Solicit. rotire	O comandă de pornire a fost dată, dar motorul este oprit până la primirea unui semnal de funcționare permisiv prin intrarea digitală.
Funcț.	Motorul este acționat de convertor de frecvență.
Mod hibernare	Funcția de economisire a energiei este activată. Aceasta înseamnă că în prezent motorul s-a oprit, dar că va reporni automat când este nevoie.
Vit.rot. ridic.	Viteza motorului este peste valoarea setată în 4-53 <i>Avertism. vit. rot. ridicată</i> .
Vit.rot. scăz.	Viteza motorului este sub valoarea setată în 4-52 <i>Avertism. vit. rot. scăzută</i> .
Așteptare	În modul Pornire automată, convertor de frecvență va porni motorul prin intermediul unui semnal de pornire de la o intrare digitală sau de la o comunicație serială.
Întârz de porn	În 1-71 <i>Întârziere de pornire</i> , s-a setat un timp de pornire întârziat. O comandă de pornire este activată, iar motorul va porni după expirarea timpului de întârziere de pornire.
Porn înainte/rev	Pornirea înainte și pornirea inversă au fost selectate ca funcții pentru două intrări digitale diferite (grupul de parametri 5-1*). Motorul va porni înainte sau înapoi în funcție de ce bornă corespunzătoare este activată.
Oprire	convertor de frecvență a primit o comandă de oprire de la LCP, de la intrarea digitală sau de la comunicația serială.

Stare de funcționare	
Decuplare	A apărut o alarmă, iar motorul s-a oprit. După descoperirea cauzei alarmei, convertor de frecvență poate fi resetat manual apăsând pe [Reset] (Resetare) sau de la distanță cu ajutorul bornelor de control sau a comunicației seriale.
Bloc. decupl.	A apărut o alarmă, iar motorul s-a oprit. După descoperirea cauzei alarmei, puterea trebuie să fie ciclată la convertor de frecvență. Atunci, convertor de frecvență poate fi resetat manual apăsând pe [Reset] (Resetare) sau de la distanță prin bornele de control sau prin comunicația serială.

Tabel 7.3

8 Avertismente și alarme

8.1 Monitorizarea sistemului

Convertorul de frecvență monitorizează condițiile puterii de intrare, ieșirea și factorii motorului, precum și alți indicatori de performanță ai sistemului. Un avertisment sau o alarmă nu indică neapărat o problemă internă la convertorul de frecvență. În multe cazuri, acestea indică nerespectarea condițiilor de la tensiunea de intrare, de la sarcina sau temperatura motorului, de la semnalele externe sau de la alte zone monitorizate de valoarea logică internă a convertorului de frecvență. Asigurați-vă că verificați aceste zone din afara convertorului de frecvență așa cum este indicat în alarmă sau în avertisment.

8.2 Tipuri de avertismente și alarme

Avertismente

Se emite un avertisment când o condiție de alarmă se află în aşteptare sau când există condiții anormale de funcționare sau care pot duce la emiterea unei alarme de către convertor de frecvență. Un avertisment se șterge singur când condiția anormală este îndepărtată.

Alarme

Decuplare

Se emite o alarmă când convertor de frecvență este decuplat, adică, convertor de frecvență întrerupe funcționarea pentru a împiedica avarierea convertorului de frecvență convertor de frecvență sau a sistemului. Motorul se va roti din inerție până la oprire. Logica convertorului convertor de frecvență va continua să funcționeze și să monitorizeze starea convertorului convertor de frecvență. După remedierea stării de defecțiune, convertor de frecvență poate fi resetat. Atunci, va fi pregătit din nou pentru începerea funcționării.

O deconectare poate fi resetată în oricare dintre cele 4 moduri:


- Apăsați pe [RESET] de pe panoul LCP
- Prin comanda de intrare de resetare digitală
- Prin comanda de intrare de resetare prin comunicație serială
- Prin resetare automată

Deconectare cu blocare

O alarmă care produce deconectarea cu blocare a convertorului convertor de frecvență necesită ca puterea de intrare să fie ciclătă. Motorul se va roti din inerție până la oprire. convertor de frecvență va continua să acționeze și să monitorizeze starea convertorului convertor de frecvență. Îndepărtați puterea de intrare la convertor de frecvență și remediați cauza defecțiunii, apoi restabiliți alimentarea. Această acțiune pună convertorul convertor

de frecvență într-o stare de deconectare, așa cum este descris mai sus și poate fi resetat în oricare dintre cele 4 moduri.

8.3 Afisări de avertismente și alarme




Status	!1(1)	
0.0Hz	0.000psi	0.00A
	0.0Hz	
1:0 - Off		

ILive zero error [W2]
Off Remote Stop

130BP085.11

Ilustrația 8.1

O alarmă sau o alarmă de deconectare cu blocare va clipi intermitent pe afișaj împreună cu numărul alarmei.




Status	!1(1)	
0.0Hz	0.000kW	0.00A
	0.0Hz	
0		

Earth Fault [A14]
Auto Remote Trip

130BP086.11

Ilustrația 8.2

Pe lângă textul și codul alarmei de pe panoul LCP al convertorului de frecvență, se aprind trei lumini ale indicatorului de stare.



Ilustrația 8.3

	LED [Warn.] (Avertisment)	LED [Alarm] (Alarmă)
Avertisment	Aprins	Stins
Alarmă	Stins	Aprins (Clipește intermitent)
Deconectare cu blocare	Aprins	Aprins (Clipește intermitent)

Tabel 8.1

8.4 Definițiile avertismentelor și ale alarmelor

Tabel 8.2 definește dacă un avertisment este emis înainte de o alarmă și dacă alarma decuplează unitatea sau o deconectează cu blocare.

Nr.	Descriere	Avertisment	Alarmă/ Deconectare	Alarmă/ Deconectare cu blocare	Referință parametru
1	Sub 10 V	X			
2	Eroare val. zero	(X)	(X)		6-01 Funcție "timeout" val. zero
4	Lipsă det. fază	(X)	(X)	(X)	14-12 Func. la dif. de tensiune între faze
5	Tens. ridicată	X			
6	Tens. redusă	X			
7	Suptens circ int	X	X		
8	Subtens circ int	X	X		
9	Inver. supraînc	X	X		
10	Supîn ETR mot	(X)	(X)		1-90 Protecție termică motor
11	Supînc tem mot	(X)	(X)		1-90 Protecție termică motor
12	Limită de cuplu	X	X		
13	Supracurent	X	X	X	
14	Defec. împăm.	X	X	X	
15	HW incompl.		X	X	
16	Scurtcircuit		X	X	
17	Cuv. contr. TO	(X)	(X)		8-04 Funcție de "timeout" control
18	Porn. nereușită				
23	Defecțiune ventil. int.	X			
24	Defecțiune ventil. ext.	X			14-53 Mon. ventil.
25	Rez. de frânare scurtcircuitat	X			
26	Limită putere rez. frânare	(X)	(X)		2-13 Monit. puterii frânei
27	Chopper de frânare scurtcircuitat	X	X		
28	Verif. frână	(X)	(X)		2-15 Verif. frână
29	Supraîncălzire conv. de freqv.	X	X	X	
30	Lipsă det fază U motor	(X)	(X)	(X)	4-58 Funcție lipsă fază motor
31	Lipsă det fază V motor	(X)	(X)	(X)	4-58 Funcție lipsă fază motor
32	Lipsă det fază W motor	(X)	(X)	(X)	4-58 Funcție lipsă fază motor
33	Supșoc pornire		X	X	
34	Defecț comuniicație fieldbus	X	X		
35	În afara gamei de frecvențe	X	X		
36	Def. alim rețea	X	X		
37	Dezechilibru fază	X	X		
38	Defec internă		X	X	
39	Senzor radiator		X	X	
40	Supras. bornă 27 ieșire digitală	(X)			5-00 Mod digital I/O, 5-01 Mod bornă 27
41	Supras. bornă 29 ieșire digitală	(X)			5-00 Mod digital I/O, 5-02 Mod bornă 29
42	Supras. ieșire digitală pe X30/6	(X)			5-32 ieșire digitală bornă X30/6
42	Supras. ieșire digitală pe X30/7	(X)			5-33 ieșire digitală bornă X30/7
46	Alim. mod. put.		X	X	
47	Sub tens. 24 V	X	X	X	
48	Sub tens. 1,8 V		X	X	

Nr.	Descriere	Avertisment	Alarmă/ Deconectare	Alarmă/ Deconectare cu blocare	Referință parametru
49	Lim. vit. rot.	X	(X)		1-86 Vit. de decupl. redusă [RPM]
50	Calibrare AMA nereușită		X		
51	U_{nom} și I_{nom} pentru verificare AMA		X		
52	I_{nom} redus AMA		X		
53	Mot exces. AMA		X		
54	Motor inf. AMA		X		
55	Parametru AMA în afara limitelor		X		
56	AMA întreruptă de utilizator		X		
57	„Timeout” AMA		X		
58	Defecțiune internă AMA	X	X		
59	Lim. curent	X			
60	Interblocare ext.	X			
62	Limită max. freqv. de ieșire	X			
64	Lim. tens.	X			
65	Supraînc panou de comandă	X	X	X	
66	Temp. radiator scâz.	X			
67	Configurația opțiunii s-a modificat		X		
69	Temp. mod. put.		X	X	
70	Conf. FC neperm			X	
71	Opr. sig. PTC 1	X	X ¹⁾		
72	Defecț. peric.			X ¹⁾	
73	Rp aut op sig				
76	Config. alim.	X			
77	Modul put. red.				
79	Cf. PS neperm		X	X	
80	Conv. inițializ. la valoarea implicită		X		
91	Conf. inc. intr. analog. 54			X	
92	Debit zero	X	X		22-2*
93	Lipsă apă	X	X		22-2*
94	Capăt caract	X	X		22-5*
95	Curea ruptă	X	X		22-6*
96	Porn. întârz	X			22-7*
97	Opr. întârziată	X			22-7*
98	Eroare ceas	X			0-7*
201	Mod incen activ				
202	Dep lim. ince.				
203	Lipsă motor				
204	Rotor blocat				
243	Frână IGBT	X	X		
244	Temp. radiator	X	X	X	
245	Senzor radiator		X	X	
246	Al. modul put.		X	X	
247	Temp. modul put.		X	X	
248	Cf. PS neperm		X	X	
250	Compon. nouă			X	
251	Cod tip nou		X	X	

Tabel 8.2 Lista codurilor de alarmă/avertisment

(X) În funcție de parametru

¹⁾ Nu poate fi resetat automat prin 14-20 Mod reset.

Informațiile despre avertismente/alarme de mai jos definesc condiția de avertisment/alarmă, furnizează cauza probabilă a stării și detaliază o procedură sau un remediu de depanare.

AVERTISMENT 1, Sub 10 V

Tensiunea modulului de control este mai scăzută de 10 V de la borna 50.

Decuplați câteva sarcini de pe borna 50, deoarece sursa de 10 V este supraîncărcată. Max. 15 mA sau minimum 590 Ω.

Această stare poate fi cauzată de un scurtcircuit la un potențiometru conectat sau la un cablaj necorespunzător al potențiometrului.

Depanare

Îndepărtați cablajul de la borna 50. Dacă avertismentul dispără, problema este de la cablajul clientului. Dacă avertismentul nu dispără, înlocuiți modulul de control.

AVERTISMENT/ALARMĂ 2, Eroare val. zero

Acest avertisment sau această alarmă vor apărea numai dacă sunt programate de utilizator în 6-01 Funcție "timeout" val. zero. Semnalul la una dintre intrările analogice este mai mic de 50% din valoarea minimă programată pentru intrarea respectivă. Această stare poate fi cauzată de cablurile rupte sau de un dispozitiv defect care transmite semnalul.

Depanare

Verificați conexiunile pe toate bornele de intrare analogice. Bornele 53 și 54 ale modulului de control pentru semnale, borna 55 comună.

Bornele 11 și 12 MCB 101 pentru semnale, borna 10 comună. Bornele 1, 3, 5 MCB 109 pentru semnale, bornele 2, 4, 6 comune).

Verificați dacă programarea și configurările comutatoarelor convertor de frecvență se potrivesc cu tipul de semnal analogic.

Efectuați testul pentru semnalul bornei de intrare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 4, Lipsă det. fază

Lipsește o fază din rețeaua de alimentare sau tensiunea de alimentare nesimetrică este prea ridicată. Acest mesaj este afișat și atunci când la redresorul de intrare al convertorului de frecvență apare o defecțiune. Opțiunile sunt programate la 14-12 Func. la dif. de tensiune între faze.

Depanare

Verificați tensiunea de alimentare și currentul de alimentare către convertorul de frecvență.

AVERTISMENT 5, Tens. ridicată

Tensiunea circuitului intermediar (c.c.) este mai ridicată decât limita de avertizare pentru tensiune ridicată. Limita depinde de tensiunea nominală a convertorului de frecvență. Unitatea este încă activă.

AVERTISMENT 6, Tens. redusă

Tensiunea circuitului intermediar (c.c.) este mai scăzută decât limita de avertizare pentru tensiune redusă. Limita depinde de tensiunea nominală a convertorului de frecvență. Unitatea este încă activă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 7, Suptens circ int

Dacă tensiunea circuitului intermediar depășește limita, convertorul de frecvență se deconectează după o perioadă.

Depanare

Conectați un rezistor de frânare

Prelungați timpul de rampă

Schimbați tipul de rampă

Activăți funcțiile din 2-10 Funcție frână

Măriți 14-26 Întârz decupl la def invert

AVERTISMENT/ALARMĂ 8, Subtens circ int

Dacă tensiunea circuitului intermediar (circ. interm.) scade sub limita de tensiune, convertorul de frecvență verifică dacă sursa de rezervă de 24 V c.c. este conectată. Dacă nu este conectată nicio sursă de rezervă de 24 V c.c., convertorul de frecvență se deconectează după o anumită întârziere de timp. Întârzierea variază în funcție de dimensiunea unității.

Depanare

Verificați dacă tensiunea de alimentare se potrivește cu tensiunea convertorului de frecvență.

Efectuați testul pentru tensiunea de intrare.

Efectuați testul pentru încărcare simplă a circuitului.

AVERTISMENT/ALARMĂ 9, Inver. supraînc

Convertorul de frecvență este pe punctul de a decupa din cauza unei suprasarcini (current prea ridicat pe o perioadă prea lungă). Contorul pentru protecția electronică, termică a invertorului emite un avertisment la 98% și se deconectează la 100%, declanșând o alarmă. Convertorul de frecvență nu poate fi resetat până ce contorul nu indică mai puțin de 90%.

Defecțiunea este supraîncărcarea convertorului de frecvență cu peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă.

Depanare

Comparați curentul de ieșire afișat pe LCP cu curentul nominal al convertorului de frecvență.

Comparați curentul de ieșire afișat pe LCP cu curentul de sarcină al motorului măsurat.

Afişați sarcina termică a convertorului de frecvență pe LCP și monitorizați valoarea. Când funcționează peste valoarea curentului continuu nominal al convertorului de frecvență, contorul ar trebui să crească. Când funcționează sub valoarea curentului continuu nominal al convertorului de frecvență, contorul ar trebui să scadă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 10, Supîn suprasarcină motor

Conform protecției termice electronice (ETR), motorul este supraîncălzit. Selectați dacă dorîți ca acest convertor de frecvență să emită un avertisment sau o alarmă când

contorul ajunge la 100% în 1-90 *Protecție termică motor.* Defecțiunea apare când motorul este supraîncărcat cu peste 100% pe o perioadă de timp prea lungă.

Depanare

- Verificați dacă motorul este supraîncălzit.
- Verificați dacă motorul este supraîncărcat mecanic
- Verificați dacă setarea curentului de sarcină al motorului din 1-24 *Curent sarcină motor* este corectă.
- Asigurați-vă că Datele motor din parametrii de la 1-20 la 1-25 sunt configurate corect.
- Dacă un ventilator extern este în funcțiune, verificați în 1-91 *Ventilator ext. pt. motor* dacă acesta este selectat.
- Efectuarea AMA în 1-29 *Adaptare autom. a motorului (AMA)* poate adapta convertorul de frecvență la motor mai precis și poate reduce sarcina termică.

AVERTISMENT/ALARMĂ 11, Supînc tem mot

Este posibil ca termistorul să fie deconectat. Selectați dacă doriți ca acest convertor convertor de frecvență să emită un avertisment sau o alarmă în 1-90 *Protecție termică motor.*

Depanarea

- Verificați dacă motorul este supraîncălzit.
- Verificați dacă motorul este supraîncărcat mecanic.
- La utilizarea bornei 53 sau 54, verificați dacă termistorul este conectat corect între borna 53 sau 54 (intrare tensiune analogică) și borna 50 (alimentare +10 V) sau dacă acest comutator pentru borna 53 sau 54 este setat pentru tensiune. Verificați dacă parametrul 1-93 *Sursă termistor* selecteză borna 53 sau 54.
- La utilizarea intrărilor digitale 18 sau 19, verificați dacă termistorul a fost conectat corect între borna 18 sau 19 (numai PNP intrare digitală) și borna 50. Verificați dacă parametrul 1-93 *Sursă termistor* selecteză borna 18 sau 19.

AVERTISMENT/ALARMĂ 12, Limită de cuplu

Valoarea cuplului depășește valoarea din 4-16 *Limită de cuplu, mod motor* sau din 4-17 *Limită de cuplu, mod generator.* 14-25 *Întârz. de decuplare la lim. de cuplu* se poate modifica de la o condiție numai de avertisment la un avertisment urmat de o alarmă.

Depanare

- Dacă limita de cuplu a motorului este depășită în timpul demarajului, prelungiți timpul de demaraj.
- Dacă limita de cuplu a generatorului este depășită în timpul decelerării, prelungiți timpul de decelerare.

Dacă limita de cuplu apare în timpul funcționării, măriți limita de cuplu. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la un cuplu mai mare.

Verificați aplicația pentru a vedea dacă există o extragere excesivă a curentului pe motor.

AVERTISMENT/ALARMĂ 13, Supracurent

S-a depășit limita max. de curent a invertorului (aproximativ 200% din curentul nominal). Avertismentul durează aproximativ 1,5 sec., după care convertorul de frecvență se deconectează declanșând o alarmă. Această defecțiune poate fi cauzată de încărcarea şocului sau de accelerarea rapidă cu sarcini inerțiale ridicate. Dacă este selectat controlul frânei mecanice extinsă, deconectarea poate fi resetată din exterior.

Depanare

Deconectați și verificați dacă arborele motorului poate fi rotit.

Verificați dacă dimensiunea motorului se potrivește cu convertorul de frecvență.

Verificați parametrii de la 1-20 la 1-25 pentru datele corecte ale motorului.

ALARMĂ 14, Defec. împăm.

Există curent de la fazele de ieșire către împământare, ori în cablul dintre convertor de frecvență și motor ori în motor.

Depanare:

Oprîți convertor de frecvență și remediați defecțiunea de împământare.

Verificați defecțiunile de împământare în motor măsurând rezistența la împământare a conductorilor motorului și motorul cu un megohmetru.

ALARMĂ 15, HW incomp.

O opțiune atașată nu este funcțională cu hardware-ul sau software-ul panoului de comandă prezent.

Înregistrați valoarea următorilor parametri și luați legătura cu furnizorul Danfoss:

- 15-40 FC Type
- 15-41 Power Section
- 15-42 Voltage
- 15-43 Software Version
- 15-45 Actual Typecode String
- 15-49 SW ID Control Card
- 15-50 SW ID Power Card
- 15-60 Option Mounted
- 15-61 Option SW Version (pentru fiecare slot al opțiunii)

ALARMĂ 16, Scurtcircuit

Există un scurtcircuit în motor sau la cablajele acestuia.

Oriți convertorul de frecvență și remediați scurtcircuitul.

AVERTISMENȚ/ALARMĂ 17, Cuv. contr. TO

Nu există comunicare către convertor de frecvență.

Avertismentul va fi activ numai când 8-04 Control Word Timeout Function NU este configurat la Dezactiv.

Dacă 8-04 Control Word Timeout Function este configurat la Opreire și decuplare, va apărea un avertisment, după care convertor de frecvență va încetini și va decupla, timp în care afișează o alarmă.

Depanare:

Verificați conexiunile din cablul de comunicație serială.

Măriți 8-03 Control Word Timeout Time

Verificați funcționarea echipamentului de comunicație.

Verificați instalarea corectă pe baza cerințelor EMC.

ALARMĂ 18, Porn. nereușită

Viteza nu a putut să depășească AP-70 Vit. rot. max. pornire compresor [RPM] în timpul pornirii în timpul permis. (configurat în AP-72 Timp max. porn. compresor pt. dec.). Acest lucru poate fi cauzat de un motor blocat.

AVERTISMENȚ/ALARMĂ 23, Defecțiune ventil. int.

Funcția de avertisment a ventilatorului reprezintă o protecție suplimentară care verifică dacă ventilatorul funcționează/este montat. Funcția de avertisment a ventilatorului poate fi dezactivată din 14-53 Fan Monitor ([0] Dezactiv).

Pentru filtrele cu carcăsă D, E și F, tensiunea reglată a ventilatoarelor este monitorizată.

Depanare:

Verificați funcționarea corespunzătoare a ventilatorului.

Conectați convertor de frecvență și verificați dacă ventilatorul funcționează pentru scurt timp la pornire.

Verificați senzorii radiatorului și modulul de control.

AVERTISMENȚ/ALARMĂ 24, Defecțiune ventil. ext.

Funcția de avertisment a ventilatorului reprezintă o protecție suplimentară care verifică dacă ventilatorul funcționează/este montat. Funcția de avertisment a ventilatorului poate fi dezactivată din 14-53 Fan Monitor ([0] Dezactiv).

Depanare:

Verificați funcționarea corespunzătoare a ventilatorului.

Conectați convertor de frecvență și verificați dacă ventilatorul funcționează pentru scurt timp la pornire.

Verificați senzorii radiatorului și modulul de control.

AVERTISMENȚ/ALARMĂ 25, Rez. de frânare scurtcircuitat

Rezistorul de frânare este monitorizat în cursul funcționării.

Dacă apare un scurtcircuit, funcția de frânare este dezactivată și se afișează avertismentul. Convertorul de frecvență funcționează încă, dar fără funcția de frânare. Deconectați convertorul de frecvență și înlocuiți rezistorul de frânare (consultați 2-15 Brake Check).

AVERTISMENȚ/ALARMĂ 26, Limită putere rez. frânare

Puterea transmisă spre rezistorul de frânare este calculată ca valoare medie în ultimele 120 de secunde din timpul de funcționare. Calculul se bazează pe tensiunea circuitului intermediu și pe valoarea rezistenței de frânare configurată în 2-16 Current max. frână c.a.. Avertismentul este activ când puterea de frânare disipată este mai mare decât 90% din rezistența de frânare. Dacă s-a selectat Decuplare [2] din 2-13 Brake Power Monitoring, convertor de frecvență va decupla când puterea de frânare disipată ajunge la 100%.

AVERTISMENȚ/ALARMĂ 27, Defecțiune chopper de frânare

Tranzistorul de frânare este monitorizat în timpul funcționării și dacă acesta este scurtcircuitat, funcția de frânare este dezactivată și se emite un avertisment. Convertorul de frecvență convertor de frecvență mai poate funcționa, dar dacă tranzistorul de frânare a fost scurtcircuitat, pe rezistorul de frânare va fi transmisă o putere substanțială chiar dacă acesta este inactiv. Orați convertorul de frecvență convertor de frecvență și înlocuiți rezistorul de frânare.

AVERTISMENȚ/ALARMĂ 28, Verif. frână nereușită

Rezistorul de frânare nu este conectat sau nu funcționează. Verificați 2-15 Verif. frână.

ALARMĂ 29, Temp. radiator

S-a depășit temperatura maximă a radiatorului. Defecțiunea de supraîncălzire nu va fi resetată până când temperatura nu scade sub temperatura definită a radiatorului. Punctele de decuplare și de resetare se bazează pe dimensiunea de putere a convertor de frecvență.

Depanare:

Verificați următoarele condiții.

Temperatura mediului ambiant este prea ridicată.

Cablul motorului este prea lung.

Distanța curentului de aer este necorespunzătoare deasupra și sub convertor de frecvență.

Curent de aer blocat în jurul convertor de frecvență.

VENTILATORUL RADIATORULUI ESTE AVARIAT.

RADIATORUL ESTE MURDAR.

ALARMĂ 30, Lipsă det fază U motor

Între convertorul de frecvență și motor lipsește faza U a motorului.

Oriți convertorul de frecvență și verificați faza U a motorului.

ALARMĂ 31, Lipsă det fază V motor

Între convertorul de frecvență și motor lipsește faza V a motorului.

Deconectați convertorul de frecvență și verificați faza V a motorului.

ALARMĂ 32, Lipsă det fază W motor

Între convertorul de frecvență și motor lipsește faza W a motorului.

Oriți convertorul de frecvență și verificați faza W a motorului.

ALARMĂ 33, Supșoc pornire

Într-o perioadă scurtă de timp, au avut loc prea multe porniri. Lăsați unitatea să se răcească la temperatura de funcționare.

AVERTISMENT/ALARMĂ 34, Defect comunicație

Filedbusul de pe modulul opțional de comunicație nu funcționează.

AVERTISMENT/ALARMĂ 36, Def. alim rețea

Acest avertisment/această alarmă este activ(ă) numai dacă se întrerupe tensiunea de alimentare a convertorului de frecvență și dacă 14-10 *Defec. alim. de la rețea* NU este configurat la [0] *Fără funcție*. Verificați siguranțele pentru convertorul de frecvență și alimentarea de la rețea a unității.

ALARMĂ 38, Defec internă

Când apare o defecțiune internă, se afișează un număr de cod definit în tabelul de mai jos.

Depanare

Conectați

Verificați dacă opțiunea este instalată corect

Verificați dacă există cabluri slabite sau dacă acestea lipsesc

Este posibil să fie necesar să contactați furnizorul Danfoss sau departamentul de întreținere. Pentru instrucțiuni ulterioare de depanare, rețineți numărul de cod.

Nr.	Text
0	Portul serial nu se poate inițializa. Contactați furnizorul Danfoss sau Departamentul de întreținere Danfoss.
256-258	Datele EEPROM de activare sunt defecte sau vechi
512-519	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau Departamentul de întreținere Danfoss.
783	Valoarea parametrului în afara limitelor min./max.
1024-1284	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau Departamentul de întreținere Danfoss.
1299	Opțiunea SW în slotul A este prea veche

Nr.	Text
1300	Opțiunea SW în slotul B este prea veche
1302	Opțiunea SW în slotul C1 este prea veche
1315	Opțiunea SW în slotul A nu este acceptată (nepermisă)
1316	Opțiunea SW în slotul B nu este acceptată (nepermisă)
1318	Opțiunea SW în slotul C1 nu este acceptată (nepermisă)
1379-2819	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau Departamentul de întreținere Danfoss.
2820	Depășire stivă LCP
2821	Exces de date pe portul serial
2822	Exces de date pe portul USB
3072-5122	Valoarea parametrului se află în afara limitelor sale
5123	Opțiune în slot A: Hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă
5124	Opțiune în slot B: Hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă
5125	Opțiune în slot C0: Hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă
5126	Opțiune în slot C1: Hardware incompatibil cu hardware-ul panoului de comandă
5376-6231	Defecțiune internă. Contactați furnizorul Danfoss sau Departamentul de întreținere Danfoss.

Tabel 8.3

ALARMĂ 39, Senzor radiator

Nicio reacție de la senzorul de temperatură a radiatorului.

Semnalul de la senzorul termic IGBT nu este disponibil în modulul de putere. Problema ar putea fi la modulul de putere, la modulul de intrare al convertorului de frecvență sau la cablul-bandă dintre modulul de putere și modulul de intrare al convertorului de frecvență.

AVERTISMENT 40, Supras. bornă 27 ieșire digitală

Verificați sarcina conectată la borna 27 sau îndepărtați conexiunea scurtcircuitată. Verificați 5-00 *Mod digital I/O* și 5-01 *Mod bornă 27*.

AVERTISMENT 41, Supras. bornă 29 ieșire digitală

Verificați sarcina conectată la borna 29 sau îndepărtați conexiunea scurtcircuitată. Verificați 5-00 *Mod digital I/O* și 5-02 *Mod bornă 29*.

AVERTISMENT 42, Supras. ieșire digitală pe X30/6 sau pe X30/7

Pentru X30/6, verificați sarcina conectată la borna X30/6 sau îndepărtați conexiunea scurtcircuitată. Verificați 5-32 *Term X30/6 Digi Out (MCB 101)*.

Pentru X30/7, verificați sarcina conectată la borna X30/7 sau îndepărtați conexiunea scurtcircuitată. Verificați 5-33 *Term X30/7 Digi Out (MCB 101)*.

ALARMĂ 45, Defec. împăm. 2

Defecțiune de legare la pământ (împământare) la pornire.

Depanare

- Verificați legarea la pământ (împământarea) corespunzătoare și conexiunile slabe.
- Verificați dimensiunea corespunzătoare a conductorilor.
- Verificați cablurile motorului pentru a identifica scurtcircuit sau curenți de dispersie.

ALARMĂ 46, Alim. modul put.

Alimentarea din modulul de putere este în afara intervalului.

Există trei surse de alimentare generate de sursa de alimentare a modului de comutare (SMPS) în modulul de putere: 24 V, 5 V, +/- 18 V. Când este alimentat cu curent de 24 V cu opțiunea MCB 107, numai sursele de 24 V și de 5 V sunt monitorizate. Când se alimentează cu tensiune de rețea cu trei faze, sunt monitorizate toate cele trei surse.

Depanare

- Verificați pentru a identifica modulul de putere defect.
 - Verificați pentru a identifica modulul de control defect.
 - Verificați pentru a identifica modulul optional defect.
- Dacă se utilizează o sursă de 24 V c.c., verificați puterea de alimentare corespunzătoare.

AVERTISMENT 47, Sub tens. 24 V

Curentul continuu de 24 V este măsurat pe modulul de control. Alimentarea de rezervă de 24 V c.c. poate fi suprasolicitată, în caz contrar luați legătura cu furnizorul Danfoss.

AVERTISMENT 48, Sub tens. 1,8 V

Sursa de c.c. de 1,8 V utilizată pe modulul de control se află în afara limitelor permise. Sursa de alimentare este măsurată pe modulul de control. Verificați pentru a identifica modulul de control defect. Dacă există un modul optional, verificați pentru a identifica o condiție de supratensiune.

AVERTISMENT 49, Lim. vit. rot.

Când viteza nu se află în gama specificată în 4-11 *Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]* și 4-13 *Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]*, convertorul de frecvență va emite un avertisment. Când viteza este sub limita specificată în 1-86 *Vit. de decupl. redusă [RPM]* (cu excepția pornirii și a opririi), convertorul de frecvență va decupla.

ALARMĂ 50, Calibrare AMA nereușită

Contactați furnizorul Danfoss sau Departamentul de întreținere Danfoss.

ALARMĂ 51, U_{nom} și I_{nom} pentru verificare AMA

Configurarea tensiunii motorului, a curentului de sarcină al motorului și a puterii motorului nu este corectă. Verificați configurațiile în parametrii de la 1-20 la 1-25.

ALARMĂ 52, I_{nom} redus AMA

Curentul de sarcină al motorului este prea scăzut. Verificați configurațiile.

ALARMĂ 53, Mot exces. AMA

Motorul este de prea mare putere pentru ca AMA să poată funcționa.

ALARMĂ 54, Motor inf. AMA

Motorul este de prea mică putere pentru ca AMA să funcționeze.

ALARMĂ 55, Par. AMA în afara limitelor

Valorile parametrului motorului sunt în afara gamei acceptabile. AMA nu va funcționa.

56 ALARMĂ, AMA Întreruptă de utilizator

Utilizatorul a întrerupt AMA.

ALARMĂ 57, Defecțiune internă AMA

Încercați să reporniți AMA. Repornirile repetitive pot supraîncărzi motorul.

ALARMĂ 58, Def. intern. AMA

Luați legătura cu furnizorul Danfoss.

AVERTISMENT 59, Lim. curent

Curentul este mai ridicat decât valoarea din 4-18 *Limit. curent*. Asigurați-vă că Datele motor din parametrii de la 1-20 la 1-25 sunt configurate corect. Puteți mări limita de curent. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la o limită mai mare.

AVERTISMENT 60, Interblocaj ext.

Un semnal de intrare digitală indică o stare de defecțiune externă la convertor de frecvență. O interblocaj extențional a comandat decuplarea convertor de frecvență. Stergeți starea de defecțiune externă. Pentru a relua funcționarea normală, aplicați c.c. de 24 V pe borna programată pentru interblocaj extențional. Resetați convertor de frecvență.

AVERTISMENT 62, Limită max. freqv. de ieșire

Frecvența de ieșire a atins valoarea setată în 4-19 *Frec. max. de ieșire*. Verificați aplicația pentru a determina cauza. Puteți mări limita frecvenței de ieșire. Asigurați-vă că sistemul poate funcționa în siguranță la o frecvență de ieșire mai mare. Avertismentul se va sterge când frecvența de ieșire scade sub limita maximă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 65, Supraîncălzire modul de control

Temperatura de decuplare a modulului de control este de 80 °C.

Depanare

- Verificați dacă temperatura de funcționare a mediului ambiant se află în cadrul limitelor
- Verificați pentru a identifica filtrele înfundate
- Verificați funcționarea ventilatorului
- Verificați modulul de control

AVERTISMENT 66, Temp. scăz. radiator

convertor de frecvență este prea rece pentru a funcționa. Avertismentul se bazează pe senzorul de temperatură din modulul IGBT.

Creșteți temperatura mediului ambiant a unității. De asemenea, o anumită cantitate de curent poate fi furnizată către convertor de frecvență ori de câte ori motorul este oprit prin setarea parametrului *2-00 Curent mențin./preîncălz. c.c.* la 5% și a parametrului *1-80 Funcție la Oprire*.

ALARMĂ 67, Configurație modul opțiune modificată

Una sau mai multe opțiuni au fost adăugate sau eliminate de la ultima oprire. Verificați dacă modificarea configurației este plănită și resetați unitatea.

ALARMĂ 68, Oprire de sig. activ.

Pierderea semnalului de 24 V c.c. pe borna 37 a determinat decuplarea filtrului. Pentru a relua funcționarea normală, aplicați c.c. de 24 V pe borna 37 și resetați filtrul.

ALARMĂ 69, Temp. modul put.

Senzorul de temperatură de pe modulul de putere este fie prea fierbinte, fie prea rece.

Depanare

Verificați dacă temperatura de funcționare a mediului ambiant se află în cadrul limitelor.

Verificați pentru a identifica filtrele înfundate.

Verificați funcționarea ventilatorului.

Verificați modulul de putere.

ALARMĂ 70, Conf. FC neperm

Modulul de control și modulul de putere sunt incompatibile. Contactați furnizorul oferind codul de tip al unității de pe plăcuța de identificare și codurile de produs ale modulelor pentru a verifica compatibilitatea.

ALARMĂ 80, Conv. inițializ. la val. implicită

Setările parametrilor sunt inițializate la valorile implicite după o resetare manuală. Resetați unitatea pentru a șterge alarmă.

ALARMĂ 92, Debit zero

S-a detectat o condiție de debit zero în sistem. Parametrul 22-23 *Funcție debit zero* este setat pentru alarmă. Depanați sistemul și resetați convertor de frecvență după remedierea defecțiunii.

ALARMĂ 93, Lipsă apă

O condiție de debit zero în sistem cu convertor de frecvență care funcționează la viteză mare poate indica lipsa apei. Parametrul 22-26 *Funcție lipsă apă* este configurat pentru alarmă. Depanați sistemul și resetați convertor de frecvență după remedierea defecțiunii.

ALARMĂ 94, Capăt caract

Reacția este mai redusă decât punctul de funcționare. Aceasta poate indica o scurgere în sistem. 22-50 *Funcție capăt de caracterist.* este configurat pentru alarmă.

Depanați sistemul și resetați convertor de frecvență după remedierea defecțiunii.

ALARMĂ 95, Curea ruptă

Cuplul este sub nivelul de cuplu configurat pentru funcționarea fără sarcină, ceea ce indică o curea ruptă. 22-60 *Funcție curea ruptă* este configurat pentru alarmă.

Depanați sistemul și resetați convertor de frecvență după remedierea defecțiunii.

ALARMĂ 96, Porn. întârz.

Pornirea motorului a fost întârziată din cauza protecției la ciclu scurt. 22-76 *Interval între porniri* este activat. Depanați sistemul și resetați convertor de frecvență după remedierea defecțiunii.

AVERTISMENT 97, Opr. întârziată

Oprirea motorului a fost întârziată din cauza protecției la ciclu scurt. 22-76 *Interval între porniri* este activat. Depanați sistemul și resetați convertor de frecvență după remedierea defecțiunii.

AVERTISMENT 98, Eroare ceas

Timpul nu este configurat sau ceasul de timp real nu funcționează. Resetați ceasul în 0-70 *Data și ora*.

AVERTISMENT 200, Mod incendiu

Acest lucru indică faptul că convertor de frecvență funcționează în modul incendiu. Avertismentul se șterge la dezactivarea modului incendiu. Consultați datele pentru modul incendiu din jurnalul de alarmă.

AVERTISMENT 201, Mod incen activ

Acest lucru indică faptul că convertor de frecvență a intrat în modul incendiu. Conectați unitatea pentru a elimina avertismentul. Consultați datele pentru modul incendiu din jurnalul de alarmă.

AVERTISMENT 202, Dep lim. ince.

Când funcționează în modul incendiu, una sau mai multe condiții de alarmă au fost ignorate, lucru care în mod normal duce la decuplarea unității. Funcționarea în această condiție va anula garanția. Conectați unitatea pentru a elimina avertismentul. Consultați datele pentru modul incendiu din jurnalul de alarmă.

AVERTISMENT 203, Lipsă motor

Cu un convertor de frecvență care acționează mai multe motoare, s-a detectat o condiție de subsarcină. Aceasta ar putea indica un motor lipsă. Examinați sistemul pentru a vedea funcționarea corectă.

AVERTISMENT 204, Rotor blocat

Cu un convertor de frecvență care acționează mai multe motoare, s-a detectat o condiție de suprasarcină. Aceasta ar putea indica un rotor blocat. Verificați motorul pentru a vedea dacă funcționează corespunzător.

AVERTISMENT 250, Compon. nouă

O componentă în convertorul de frecvență a fost înlocuită. Resetați convertorul de frecvență pentru o funcționare normală.

AVERTISMENT 251, Cod tip nou

Modulul de putere sau alte componente au fost înlocuite și codul de tip a fost modificat. Resetați pentru a elimina avertismentul și pentru a relua funcționarea normală.

9 Depanare de bază

9.1 Pornirea și funcționarea

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Afișaj întunecat/Fără funcție	Lipsă putere la intrare	Consultați <i>Tabel 3.1.</i>	Verificați sursa puterii la intrare.
	Lipsă siguranțe sau siguranțe deschise sau întrerupător de circuit decuplat	Consultați Siguranțe deschise și întrerupător de circuit decuplat din acest tabel pentru posibilele cauze.	Respectați recomandările oferite
	Nicio alimentare a panoului LCP	Verificați cablul panoului LCP pentru a vedea conectarea corespunzătoare sau dacă există avarii.	Înlocuiți panoul LCP defect sau cablul de conectare.
	Scurtcircuit la tensiunea de control (borna 12 sau 50) sau la bornele de control	Verificați sursa tensiunii de control de 24 V pentru borna 12/13 la 20-39 sau sursa de 10 V pentru bornele 50-55.	Conectați bornele corespunzător.
	Panou LCP defect (panou LCP de la VLT® 2800 sau 5000/6000/8000/ FCD sau FCM)		Utilizați numai LCP 101 (P/N 130B1124) sau LCP 102 (P/N 130B1107).
	Setare de contrast incorectă		Apăsați pe [Status] (Stare) + [▲]/[▼] pentru a regla contrastul.
	Afișajul (LCP) este defect	Testați utilizând un alt panou LCP.	Înlocuiți panoul LCP defect sau cablul de conectare.
Afișaj intermitent	Sursa tensiunii de alimentare internă este defectă sau SMPS este defect		Luăți legătura cu furnizorul.
	Alimentare cu energie de suprasarcină (SMPS) din cauza cablajului necorespunzător de control sau o defectiune în convertizorul de frecvență	Pentru a rezolva problema la cablajul de control, deconectați întregul cablaj de control, scoțând blocurile bornelor.	Dacă afișajul nu se stinge, atunci problema este la cablajul de control. Verificați cablajul pentru a detecta scurtcircuite sau conexiuni incorecte. Dacă afișajul se stinge în continuare, urmați procedura pentru afișaj întunecat.



Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Motorul nu funcționează	Comutator de întreținere deschis sau lipsă conexiune la motor	Verificați dacă motorul este conectat și dacă această conexiune nu este întreruptă (de un comutator de întreținere sau de alt dispozitiv).	Conectați motorul și verificați comutatorul de întreținere.
	Fără alimentare cu modul opțional de 24 V c.c.	Dacă afișajul funcționează, dar nu există ieșire, verificați dacă acest convertor de frecvență este alimentat.	Alimentați pentru a acționa unitatea.
	Oprire LCP	Verificați dacă s-a apăsat pe [Off] (Oprire).	Apăsați pe [Auto On] (Pornire automată) sau pe [Hand On] (Pornire manuală) (în funcție de modul de funcționare) pentru a acționa motorul.
	Lipsă semnal de pornire (în așteptare)	Verificați 5-10 Intrare digitală bornă 18 pentru configuraarea corectă a bornei 18 (utilizați configurarea implicită).	Aplicați un semnal de pornire corect pentru a porni motorul.
	Semnal de rotire din inerție a motorului activ (Rotire din inerție)	Verificați 5-12 Oprire inerț. inv. pentru a vedea configuraarea corectă a bornei 27 (utilizați configurarea implicită).	Aplicați un curent de 24 V pe borna 27 sau programați această bornă la Nefuncțional.
	Sursă semnal de referință incorectă	Verificați semnalul de referință: Referință locală, la distanță sau pentru magistrală? Referința predefinită este activă? Conexiunea la borna este corectă? Scalarea bornelor este corectă? Semnalul de referință este disponibil?	Programați configuraările corecte. Verificați 3-13 Stare de referință. Configurați referința predefinită activă în grupul de parametri 3-1* Referințe. Verificați cablajul corect. Verificați scalarea bornelor. Verificați semnalul de referință.
Motorul se rotește în direcție greșită	Limita sensului de rotație a motorului	Verificați ca 4-10 Direcție de rot. motor să fie programat corect.	Programați configuraările corecte.
	Semnal de reversare activ	Verificați dacă o comandă de reversare este programată pentru borna din grupul de parametri 5-1* Intrări digitale.	Dezactivați semnalul de reversare.
	Conexiune incorectă a fazei motorului		Consultați din acest manual.
Motorul nu atinge viteza maximă	Limitele de frecvență sunt configurate incorect	Consultați limitele ieșirii din 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM], 4-14 Lim. sup. turație motor [Hz] și 4-19 Frec. max. de ieșire	Programați limitele corecte.
	Semnalul de intrare de referință nu este scalat corect	Verificați scalarea semnalului de intrare de referință din 6-* Mod analog I/O și din grupul de parametri 3-1* Referințe. Limite de referință din grupul de parametri 3-0*.	Programați configuraările corecte.
Viteza motorului instabilă	Setările parametrilor posibil incorecte	Verificați setările tuturor parametrilor motorului, inclusiv toate setările compensării motorului. Pentru funcționarea în buclă închisă, verificați setările PID.	Verificați setările din grupul de parametri 1-6* Mod analog I/O. Pentru funcționarea în buclă închisă, verificați setările din grupul de parametri 20-0* Reacție.

Simptom	Cauză posibilă	Test	Soluție
Motorul funcționează cu dificultate	Posibilă supramagnetizare	Verificați setările incorecte ale motorului în toți parametrii acestuia.	Verificați setările motorului în grupurile de parametri 1-2* Date motor, 1-3* Date motor compl. și 1-5* Conf. indep sarcină.
Motorul nu se va frâna	Este posibil ca setările să fie incorecte în parametrii de frânare. Timpi de încetinire posibil prea mici.	Verificați parametrii de frânare. Verificați setările timpului de rampă.	Verificați grupul de parametri 2-0* Frână c.c. și 3-0* Lim. de referință.
Deconectare a siguranțelor deschise de energie sau a întrerupătorului de circuit	Scurtcircuit între faze	Motorul sau panoul are un scurtcircuit între faze. Verificați dacă motorul și panoul au scurtcircuite între faze.	Remediați toate scurtcircuitele detectate.
	Suprasarcină a motorului	Motorul este supraîncărcat pentru aplicație.	Efectuați testul de pornire și verificați dacă acest curent de sarcină al motorului se încadrează în limita specificațiilor. În cazul în care curentul de sarcină al motorului depășește curentul de sarcină maxim de pe plăcuța de identificare, motorul poate funcționa numai cu sarcină redusă. Revedeți specificațiile aplicației.
	Conexiuni slăbite	Efectuați o verificare a prepornirii pentru conexiuni slăbite.	Strângeți conexiunile slăbite.
Instabilitatea curentului de la rețeaua de alimentare este mai mare de 3%	Problemă la rețeaua de alimentare (Consultați descrierea <i>Alarma 4 Lipsă det. fază</i>)	Rotiți cablurile de putere de intrare din convertorul de frecvență cu o poziție: de la A la B, de la B la C, de la C la A.	Dacă piciorul instabil urmează conductorului, este o problemă la energie. Verificați alimentarea rețelei.
	Problemă la convertorul de frecvență	Rotiți cablurile de putere de intrare din convertorul de frecvență cu o poziție: de la A la B, de la B la C, de la C la A.	Dacă piciorul instabil rămâne la aceeași bornă de intrare, este o problemă la unitate. Luati legătura cu furnizorul.
Instabilitatea curentului de sarcină al motorului este mai mare de 3%	Problemă la motor sau la cablajul motorului	Rotiți cablurile motorului de ieșire cu o poziție: de la U la V, de la V la W, de la W la U.	Dacă piciorul instabil urmează conductorului, problema este la motor sau la cablajul acestuia. Verificați motorul și cablajul acestuia.
	Problemă la convertizoarele de frecvență	Rotiți cablurile motorului de ieșire cu o poziție: de la U la V, de la V la W, de la W la U.	Dacă piciorul instabil rămâne pe aceeași bornă de ieșire, este o problemă la unitate. Luati legătura cu furnizorul.
Zgomot acustic sau vibrație (de ex., o lamă a ventilatorului face zgomot sau vibrează la anumite frecvențe)	Rezonanțe, de ex., în sistemul motorului/ventilatorului	Frecvențe critice de bypass utilizând parametrii din grupul de parametri 4-6*.	Verificați dacă zgomotul și/sau vibrația a fost redusă la o limită acceptabilă.
		Dezactivați supramodulația din 14-03 Overmodulation.	
		Modificați caracteristica de comutare și frecvența în grupul de parametri 14-0*.	
		Măriți amortizarea rezonanței din 1-64 Amortizarea rezonanței.	

Tabel 9.1

10 Specificații

10.1 Specificații referitoare la putere

Rețea de alimentare 200 - 240 V c.a. - Suprasarcină normală 110% pentru 1 minut					
	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
Convertor de frecvență					
Putere caracteristică la arbore [kW]	1,1	1,5	2,2	3	3,7
IP20/Şasiu (A2+A3 pot fi convertite la IP21 utilizând un set de conversie. (Consultați, de asemenea, Montarea mecanică și Setul de carcase IP21/Tip 1 din Ghidul de proiectare.)	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/Tip 12	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
Putere caracteristică la arbore [CP] la 208 V	1,5	2,0	2,9	4,0	4,9
Curent de ieșire					
	Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	6,6	7,5	10,6	12,5 16,7
	Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	7,3	8,3	11,7	13,8 18,4
	Continuu kVA (208 V c.a.) [kVA]	2,38	2,70	3,82	4,50 6,00
Curent max. de intrare					
	Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	5,9	6,8	9,5	11,3 15,0
	Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	6,5	7,5	10,5	12,4 16,5
Specificații suplimentare					
Pierdere de putere estimată la sarcina max. nominală [W] ⁴⁾	63	82	116	155	185
Dimensiune max. cablu (rețea de alimentare, motor, frână) [mm ² /AWG] ²⁾			4/10		
Greutatea carcasei IP20 [kg]	4,9	4,9	4,9	6,6	6,6
Greutatea carcasei IP21 [kg]	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
Greutatea carcasei IP55 [kg] (A4/A5)	9,7/13,5	9,7/13,5	9,7/13,5	13,5	13,5
Greutatea carcasei IP66 [kg] (A4/A5)	9,7/13,5	9,7/13,5	9,7/13,5	13,5	13,5
Randament ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Tabel 10.1 Rețea de alimentare 200 - 240 V c.a.

Rețea de alimentare 3 x 200 - 240 V c.a. - Suprasarcină normală 110% timp de 1 minut							
IP20/Sesiu (B3+4 și C3+4 pot fi convertite la IP21 utilizând un set de conversie. Consultați de asemenea, secțiunile Montare mecanică și Setul de carcuse IP21/Tip 1 din Ghidul de proiectare.)	B3	B3	B3	B4	B4	C3	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C2
IP55/Tip 12	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C2
Converter de frecvență	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K
Putere caracteristică la arbore [kW]	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30
Putere caracteristică la arbore [CPI] la 208 V	7,5	10	15	20	25	30	40
Curent de ieșire							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	115
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	26,6	33,9	50,8	65,3	82,3	96,8	127
130BA058,10	8,7	11,1	16,6	21,4	26,9	31,7	41,4
Continuu kVA (208 V c.a.) [kVA]							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0
130BA057,10							
Continuu (3 x 200 - 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0
Intermitent (3 x 200 - 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0

Rețea de alimentare 3 x 380 - 480 V c.a. - Suprasarcină normală 110% pentru 1 minut		P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Converter de frecvență	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	5,5	7,5
Putere caracteristică la arbore [kW]								
Putere caracteristică la arbore [CP] la 460 V	1,5	2,0	2,9	4,0	5,0	7,5	10	
IP 20/Şasiu								
(A2+A3 pot fi convertite la IP21 utilizând un set de conversie. (Consultați, de asemenea, secțiunile Montare mecanică și Set de carcuse IP 21/Tip 1 din Ghidul de proiectare.))	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	A3
IP 55/Tip 12								
IP 66 / NEMA 4X	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5
Current de ieșire								
130BA058..10	Continuu (3 x 380 - 440 V) [A]	3	4,1	5,6	7,2	10	13	16
	Intermitent (3 x 380 - 440 V) [A]	3,3	4,5	6,2	7,9	11	14,3	17,6
	Continuu (3 x 441 - 480 V) [A]	2,7	3,4	4,8	6,3	8,2	11	14,5
	Intermitent (3 x 441 - 480 V) [A]	3,0	3,7	5,3	6,9	9,0	12,1	15,4
	Continuu kVA (400 V c.a.) [kVA]	2,1	2,8	3,9	5,0	6,9	9,0	11,0
	Continuu kVA (460 V c.a.) [kVA]	2,4	2,7	3,8	5,0	6,5	8,8	11,6
Current max. de intrare								
130BA057..10	Continuu (3 x 380 - 440 V) [A]	2,7	3,7	5,0	6,5	9,0	11,7	14,4
	Intermitent (3 x 380 - 440 V) [A]	3,0	4,1	5,5	7,2	9,9	12,9	15,8
	Continuu (3 x 441 - 480 V) [A]	2,7	3,1	4,3	5,7	7,4	9,9	13,0
	Intermitent (3 x 441 - 480 V) [A]	3,0	3,4	4,7	6,3	8,1	10,9	14,3
Specificații suplimentare								
	Pierdere de putere estimată la sarcina max. nominală [W] ⁴⁾	58	62	88	116	124	187	255
	(retea de alimentare, motor, frâna)							
	[J/mm ² /AWG ²⁾]					4/10		
	Greutatea carcasei IP20 [kg]	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	6,6	6,6
	Greutatea carcasei IP021 [kg]							
	Greutatea carcasei IP055 [kg] (A4/A5)	9,7/13,5	9,7/13,5	9,7/13,5	9,7/13,5	9,7/13,5	14,2	14,2
	Greutatea carcasei IP066 [kg] (A4/A5)	9,7/13,5	9,7/13,5	9,7/13,5	9,7/13,5	9,7/13,5	14,2	14,2
	Rândament ³⁾	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Tabel 10.3 Rețea de alimentare 3 x 380 - 480 V c.a.

		P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Converter de frecvență		11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
Putere caracteristică la arbore [kW]		15	20	25	30	40	50	60	75	100	125
Putere caracteristică la arbore [CP] la 460 V											
IP20/Şasiu (B3+4 și C3+4 pot fi transformate în IP21 utilizând un set de conversie (Luat legătura cu Danfoss)	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2	C2
IP55/Tip 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2	C2
Current de ieșire											
130BA058.10	Continuu (3 x 380 - 439 V) [A]	24	32	37,5	44	61	73	90	106	147	177
	Intermitent (3 x 380 - 439 V) [A]	26,4	35,2	41,3	48,4	67,1	80,3	99	117	162	195
	Continuu (3 x 440 - 480 V) [A]	21	27	34	40	52	65	80	105	130	160
	Intermitent (3 x 440 - 480 V) [A]	23,1	29,7	37,4	44	61,6	71,5	88	116	143	176
	Continuu kV/A (400 V c.a.) [kVA]	16,6	22,2	26	30,5	42,3	50,6	62,4	73,4	102	123
	Continuu kV/A (460 V c.a.) [kVA]	16,7	21,5	27,1	31,9	41,4	51,8	63,7	83,7	104	128
Current max. de intrare											
130BA057.10	Continuu (3 x 380 - 439 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133	161
	Intermitent (3 x 380 - 439 V) [A]	24,2	31,9	37,4	44	60,5	72,6	90,2	106	146	177
	Continuu (3 x 440 - 480 V) [A]	19	25	31	36	47	59	73	95	118	145
	Intermitent (3 x 440 - 480 V) [A]	20,9	27,5	34,1	39,6	51,7	64,9	80,3	105	130	160
	Continuu kV/A (460 V c.a.) [kVA]										
	Continuu kV/A (400 V c.a.) [kVA]										
Specificații suplimentare											
Pierdere de putere estimată la sarcina max. nominală [W] ⁴⁾	278	392	465	525	698	739	843	1083	1384	1474	
Dimensiune max. cablu (rețea de alimentare, motor, frână) [mm ² /AWG] ²⁾			10/7		35/2		50/1/0 (B4=35/2)		95/ 4/0	120/ MCM250	
Cu întregător de rețea de alimentare inclus:			16/6		35/2		35/2		70/3/0	185/ kcmil350	
Greutatea carcasei IP20 [kg]	12	12	12	23,5	23,5	23,5	35	35	50	50	
Greutatea carcasei IP21 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65	
Greutatea carcasei IP55 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65	
Greutatea carcasei IP66 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65	
Rândament ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	

Tabel 10.4 Rețea de alimentare 3 x 380 - 480 V c.a.

Rețea de alimentare 3 x 525 - 600 V c.a. - Suprasarcină normală 110% pentru 1 minut																		
Dimensiune:	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Putere caracteristică la arbore [kW]	1,1	1,5	2,2	3	3,7	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
IP20/Săsiu	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3	A3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4	C4
IP21/NEMA 1	A3	A3	A3	A2	A3	A3	A3	A3	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2	C2
IP55/Tip 12	A5	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C2	C2	C2							
IP66/NEMA 4X	A5	B1	B1	B1	B1	B1	C1	C1	C2	C2	C2							
Curent de ieșire																		
Continuu (3 x 525 - 550 V) [A]	2,6	2,9	4,1	5,2	-	6,4	9,5	11,5	19	23	28	36	43	54	65	87	105	137
Intermitent (3 x 525 - 550 V) [A]	2,9	3,2	4,5	5,7	-	7,0	10,5	12,7	21	25	31	40	47	59	72	96	116	151
Continuu (3 x 525 - 600 V) [A]	2,4	2,7	3,9	4,9	-	6,1	9,0	11,0	18	22	27	34	41	52	62	83	100	131
Intermitent (3 x 525 - 600 V) [A]	2,6	3,0	4,3	5,4	-	6,7	9,9	12,1	20	24	30	37	45	57	68	91	110	144
Continuu kVA (525 V c.a.) [kVA]	2,5	2,8	3,9	5,0	-	6,1	9,0	11,0	18,1	21,9	26,7	34,3	41	51,4	61,9	82,9	100	130,5
Continuu kVA (575 V c.a.) [kVA]	2,4	2,7	3,9	4,9	-	6,1	9,0	11,0	17,9	21,9	26,9	33,9	40,8	51,8	61,7	82,7	99,6	130,5
Curent max. de intrare																		
Continuu (3 x 525 - 600 V) [A]	2,4	2,7	4,1	5,2	-	5,8	8,6	10,4	17,2	20,9	25,4	32,7	39	49	59	78,9	95,3	124,3
Intermitent (3 x 525 - 600 V) [A]	2,7	3,0	4,5	5,7	-	6,4	9,5	11,5	19	23	28	36	43	54	65	87	105	137
Specificații suplimentare																		
Pierdere de putere estimată la sarcina max. nominală [W ⁴]	50	65	92	122	-	145	195	261	300	400	475	525	700	750	850	1100	1400	1500
Dimensiune max. cablu IP 21/55/66 (rețea de alimentare, motor, frână) [mm ² /I(AWG) ²)	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7
Dimensiune max. cablu IP 20 (reteea de alimentare, motor, frână) [mm ² /I(AWG) ²)	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	4/10	16/6	16/6	16/6	16/6	16/6	16/6	16/6	16/6	16/6	16/6
Interrupător de rețea de alimentare inclus:																		
Greutate IP20 [kg]	6,5	6,5	6,5	6,5	-	6,5	6,6	6,6	12	12	12	23,5	23,5	35	35	50	50	50
Greutate IP21/55 [kg]	13,5	13,5	13,5	13,5	-	13,5	14,2	14,2	23	23	23	27	27	45	45	65	65	65
Rândament ⁴⁾	0,97	0,97	0,97	0,97	-	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tabel 10.5 ⁵⁾ Cu frâna și distribuire sarcină 95/4/0

10.1.1 Rețea de alimentare 3 x 525 - 690 V c.a.

		Suprasarcină normală de 110 % pentru 1 minut									
Dimensiune:		P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Putere caracteristică la arbore [kW]	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90	90
Putere caracteristică la arbore [CP] la 575 V	10	16,4	20,1	24	33	40	50	60	75	100	100
IP21/NEMA 1	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
IP55/NEMA 12	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
Curent de ieșire											
Continuu	Continuu (3 x 525 - 550 V) [A]	14	19	23	28	36	43	54	65	87	105
Intermitent	Intermitent (3 x 525 - 550 V) [A]	15,4	20,9	25,3	30,8	39,6	47,3	59,4	71,5	95,7	115,5
Continuu	Continuu (3 x 551 - 690 V) [A]	13	18	22	27	34	41	52	62	83	100
Intermitent	Intermitent (3 x 551 - 690 V) [A]	14,3	19,8	24,2	29,7	37,4	45,1	57,2	68,2	91,3	110
Continuu kVA (550 V c.a.) [kVA]	Continuu kVA (550 V c.a.) [kVA]	13,3	18,1	21,9	26,7	34,3	41	51,4	61,9	82,9	100
Continuu kVA (575 V c.a.) [kVA]	Continuu kVA (575 V c.a.) [kVA]	12,9	17,9	21,9	26,9	33,8	40,8	51,8	61,7	82,7	99,6
Continuu kVA (690 V c.a.) [kVA]	Continuu kVA (690 V c.a.) [kVA]	15,5	21,5	26,3	32,3	40,6	49	62,1	74,1	99,2	119,5
Dimensiune max. cablu (rețea de alimentare, motor, frâna)	[mm ²]/(AWG) ¹⁾							95	4/0		
Curent max. de intrare											
Continuu	Continuu (3 x 525 - 690 V) [A]	15	19,5	24	29	36	49	59	71	87	99
Intermitent	Intermitent (3 x 525 - 690 V) [A]	16,5	21,5	26,4	31,9	39,6	53,9	64,9	78,1	95,7	108,9
Mărime max. siguranță în amonte ¹⁾ [A]	Mărime max. siguranță în amonte ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	160	160
Mediu:											
Pierdere de putere estimată la sarcina max. nominală [W ⁴⁾	Pierdere de putere estimată la sarcina max. nominală [W ⁴⁾	201	285	335	375	430	592	720	880	1200	1440
Greutate:											
IP21 [kg]	IP21 [kg]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
IP55 [kg]	IP55 [kg]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
Rândament ⁴⁾	Rândament ⁴⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

¹⁾ Pentru tipul siguranței, consultați secțiunea **Siguranțe**

²⁾ American Wire Gauge

³⁾ Măsurăță utilizând cabluri de motor ecranațe de 5 m la sarcina nominală și la frecvența nominală

⁴⁾ Pierderile de putere caracteristice sunt în condiții de sarcină normală și se așteaptă să fie între +/- 15% (toleranță este legată de diferențele condiții de tensiune și de cabluri).

Valorile se bazează pe un rândament tipic al motorului (limita eff2/eff3). Motoarele cu rândament mai scăzut vor contribui, de asemenea, la pierderea de putere a convertor de frecvență și invers. Dacă frecvența de comutare este crescută de la valoarea nominală, pierderile de putere pot crește semnificativ. Consumurile pentru LCP și pentru modulul de control caracteristic sunt incluse. Opțiunile suplimentare și sarcina clientului pot adăuga la pierderi până la 30 W suplimentari. (Deși, în mod caracteristic, numai 4 W în plus pentru un modulul de control complet încărcat sau opțiuni pentru slotul A sau B, fiecare.) Deși măsurătorile sunt executate cu echipamente de ultimă generație, trebuie să se permită o toleranță de măsurare (+/-5%).

⁵⁾ Cablu de motor și de rețea: 300MCM/150 mm²

Tabel 10.6 Rețea de alimentare 3 x 525 - 690 V c.a.

10.2 Date tehnice generale

Rețea de alimentare (L1, L2, L3):

Tensiune de alimentare	200 - 240 V ±10%, 380 - 480 V ±10%, 525 - 690 V ±10%
------------------------	--

Tensiunea rețelei scăzută/căderea rețelei de alimentare:

În timpul perioadelor de tensiune scăzută a rețelei sau în timpul căderii rețelei de alimentare, convertorul de frecvență continuă până când tensiunea circuitului intermediu scade sub nivelul minim de oprire, care în mod caracteristic corespunde cu 15% sub cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare a convertorului. Nu se poate aștepta pornirea și atingerea cuplului complet la o tensiune a rețelei mai mică decât 10% sub cea mai scăzută tensiune nominală de alimentare a convertorului de frecvență.

Frecvență de alimentare	50/60 Hz ±5%
Diferență max. temporară admisă între fazele rețelei	3,0% din tensiunea nominală de alimentare
Factor de putere adevărat ()	≥ 0,9 nominal la sarcina nominală
Factorul de putere de deplasare (cos) apropiat de unitate	(> 0,98)
Comutare pe sursa de intrare L1, L2, L3 (porniri) ≤ carcasa tip A	maximum de două ori/min.
Comutare pe sursa de intrare L1, L2, L3 (porniri) ≥ carcasa tip B, C	maximum o dată/min.
Comutare pe sursa de intrare L1, L2, L3 (porniri) ≥ carcasa tip D, E, F	maximum o dată/2 min.
Protecția mediului conform EN60664-1	Categoria desupratensiune III/gradul de poluare 2

Echipamentul este utilizabil pentru un circuit capabil să libereze curent simetric de maximum 100.000 RMS, maximum 480/600 V.

Ieșirea motorului (U, V, W):

Tensiune de ieșire	0 – 100% din tensiunea de alimentare
Frecvență de ieșire	0 – 1000 Hz*
Comutare pe ieșire	Nelimitată
Timpi de rampă	1 - 3600 sec.

* Depinde de nivelul de putere.

Caracteristici de cuplu:

Cuplu de pornire (Cuplu constant)	maximum 110% pentru 1 min.*
Cuplu de pornire	maximum 135% până la 0,5 sec.*
Cuplu de suprasarcină (Cuplu constant)	maximum 110% pentru 1 min.*

*Procentajul se referă la cuplul nominal al convertorului de frecvență.

Lungimile și secțiunile transversale ale cablurilor:

Lungimea max. a cablului de motor, ecranat/armat	VLT® HVAC Drive: 150 m
Lungimea max. a cablului de motor, neecranat/nearmat	VLT® HVAC Drive: 300 m
Pentru secțiunea transversală maximă a firelor de motor, de alimentare, distribuire de sarcină și frână *	
Secțiunea transversală maximă a bornelor de control, conductor rigid	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Secțiunea transversală maximă a bornelor de control, cablu flexibil	1 mm ² /18 AWG
Secțiunea transversală maximă a bornelor de control, cablu cu suport interior auxiliar	0,5 mm ² /20 AWG
Secțiunea transversală minimă a bornelor de control	0,25 mm ²

* Pentru informații suplimentare, consultați 10.1 Specificații referitoare la putere !

Intrări digitale:

Intrări digitale programabile	4 (6)
Număr borne	18, 19, 27 ¹ , 29 ¹ , 32, 33,
Logic	PNP sau NPN
Nivel de tensiune	0 - 24 V c.c.
Nivel de tensiune, „0” logic PNP	< 5 V c.c.
Nivel de tensiune, „1” logic PNP	> 10 V c.c.
Nivel de tensiune, „0” logic NPN	> 19 V c.c.
Nivel de tensiune, „1” logic NPN	< 14 V c.c.
Tensiune maximă la intrare	28 V c.c.
Rezistență de intrare, R _i	aprox. 4 kΩ


Toate intrările digitale sunt izolate galvanic de tensiunea de alimentare (PELV) și de alte borne de înaltă tensiune.

1) Bornele 27 și 29 pot fi, de asemenea, programate ca și ieșire.

Intrări analogice:

Numărul intrărilor analogice	2
Număr bornă	53, 54
Moduri	Tensiune sau curent
Selectare mod	Comutatoare A53 și A54
Mod tensiune	Comutator A53/A54 = (U)
Nivel de tensiune	de la 0 la +10 V (scalabil)
Rezistență de intrare, R_i	aprox. 10 kΩ
Tensiune max.	± 20 V
Mod curent	Comutator A53/A54 = (I)
Nivel de curent	0/4 la 20 mA (scalabil)
Rezistență de intrare, R_i	aprox. 200 Ω
Curent max.	30 mA
Rezoluția pentru intrările analogice	10 biți (cu semnul +)
Precizia intrărilor analogice	Eroare max.: 0,5 % din scala completă
Lărgimea de bandă	200 Hz

Intrările analogice sunt izolate galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) și de la alte borne de înaltă tensiune.



Ilustrația 10.1

10

Intrări în impulsuri:

Intrări în impulsuri programabile	2
Număr bornă impulsuri	29, 33
Frecvență max. la bornă 29, 33	110 kHz (ieșire „push-pull”)
Frecvență max. la bornă 29, 33	5 kHz (colector deschis)
Frecvență min. la bornă 29, 33	4 Hz
Nivel de tensiune	consultați secțiunea Intrări digitale
Tensiune maximă la intrare	28 V c.c.
Rezistență de intrare, R_i	aprox. 4 kΩ
Precizia intrării în impulsuri (0,1 – 1 kHz)	Eroare max.: 0,1% din scala completă
Ieșire analogică:	
Numărul ieșirilor analogice programabile	1
Număr bornă	42
Gama de variație a curentului pe ieșirea analogică	0/4 - 20 mA
Sarcină max. a rezistorului pentru borna comună la ieșirea analogică	500 Ω
Precizia pe ieșirea analogică	Eroare max.: 0,8 % din scala completă
Rezoluția pe ieșirea analogică	8 biți

Ieșirea analogică este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) și de la alte borne de înaltă tensiune.

Modulul de control, comunicația serială RS-485:

Număr bornă	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Borna numărul 61	Comună pentru bornele 68 și 69

Circuitul de comunicație serială RS-485 este separat funcțional de alte circuite centrale și izolat galvanic de tensiunea de alimentare (PELV).

Ieșirea digitală:

Ieșiri digitale/în impulsuri programabile	2
Număr bornă	27, 29 ¹⁾
Nivelul de tensiune la ieșirea digitală/frecvență de ieșire	0 - 24 V
Nivelul max. al currentului de ieșire (absorbit sau sursă)	40 mA
Sarcina max. la frecvența de ieșire	1 kΩ
Sarcina max. capacativă la frecvența de ieșire	10 nF
Frecvența minimă de ieșire la ieșirea de frecvență	0 Hz
Frecvența maximă de ieșire la ieșirea de frecvență	32 kHz
Precizia ieșirii de frecvență	Eroare max.: 0,1 % din scala completă
Rezoluția ieșirii de frecvență	12 bit

1) Bornele 27 și 29 pot fi programate ca și intrare.

Ieșirea digitală este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) și de la alte borne de înaltă tensiune.

Modul de control, ieșire de 24 V c.c.:

Număr bornă	12, 13
Sarcină max.	200 mA

Alimentarea de 24 V c.c. este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV), dar are același potențial ca și intrările și ieșirile digitale și analogice.

Ieșirile releului:

Ieșiri ale releului programabile	2
Releu 01, număr bornă	1-3 (decuplabil), 1-2 (cuplabil)
Sarcină max. la borne (c.a.-1) ¹⁾ pe 1-3 (NC), 1-2 (NO) (Sarcină rezistivă)	240 V c.a., 2 A
Sarcină max. de bornă (c.a.-15) ¹⁾ (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-1) ¹⁾ pe 1-2 (NO), 1-3 (NC) (Sarcină rezistivă)	60 V c.c., 1 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-13) ¹⁾ (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Releu 02, număr bornă	4-6 (decuplabil), 4-5 (cuplabil)
Sarcină max. la borne (c.a.-1) ¹⁾ pe 4-5 (NO) (Sarcină rezistivă) ²⁾⁽³⁾	400 V c.a., 2 A
Sarcină max. de bornă (c.a.-15) ¹⁾ pe 4-5 (NO) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină max. la borne (c.c.-1) ¹⁾ pe 4-5 (NO) (Sarcină rezistivă)	80 V c.c., 2 A
Sarcină max. la borne (c.c.-13) ¹⁾ pe 4-5 (NO) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină max. la borne (c.a.-1) ¹⁾ pe 4-6 (NC) (Sarcină rezistivă)	240 V c.a., 2 A
Sarcină max. de bornă (c.a.-15) ¹⁾ pe 4-6 (NC) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4)	240 V c.a., 0,2 A
Sarcină max. la borne (c.c.-1) ¹⁾ pe 4-6 (NC) (Sarcină rezistivă)	50 V c.c., 2 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-13) ¹⁾ pe 4-6 (NC) (Sarcină inductivă)	24 V c.c., 0,1 A
Sarcină min. de bornă pe 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V c.c. 10 mA, 24 V c.a. 2 mA
Protectia mediului conform EN 60664-1	categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2

1) IEC 60947 t 4 și 5

Contactele releului sunt izolate galvanic de restul circuitului prin izolație suplimentară (PELV).

2) Supratensiune Categoria II

3) Aplicații UL 300 V c.a. 2 A

Card de control, ieșire 10 V c.c.:

Număr bornă	50
Tensiunea de ieșire	10,5 V ±0,5 V
Sarcină max.	25 mA

Alimentarea de 10 V c.c. este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) și de la alte borne de înaltă tensiune.

Caracteristici de comandă:

Rezoluția frecvenței de ieșire la 0 - 1000 Hz	+/- 0,003 Hz
Timp de răspuns al sistemului (bornele 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
Intervalul de reglare a vitezei de rotație (buclă deschisă)	1:100 din viteza de rotație sincron
Precizia vitezei de rotație (buclă deschisă)	30 - 4000 rpm: Eroare maximă de ±8 rpm

Toate caracteristicile de comandă se bazează pe un motor asincron cuadripolar

Mediul exterior:

Carcasă tip A	IP 20/Şasiu, kit IP 21/Tip 1, IP55/Tip12, IP 66/Tip12
Carcasă tip B1/B2	IP 21/Tip 1, IP55/Tip 12, IP 66/12
Carcasă tip B3/B4	IP20/Şasiu
Carcasă tip C1/C2	IP 21/Tip 1, IP55/Tip 12, IP66/12
Carcasă tip C3/C4	IP20/Şasiu
Carcasă tip D1/D2/E1	IP21/Tip 1, IP54/Tip 12
Carcasă tip D3/D4/E2	IP00/Şasiu
Carcasă tip F1/F3	IP21, 54/Tip1, 12
Carcasă tip F2/F4	IP21, 54/Tip1, 12
Kit carcăsă disponibil ≤ carcăsă tip D	IP21/NEMA 1/IP 4x în partea de sus a carcăsei
Test de vibrație pentru toate tipurile de carcăsă	1,0 g
Umiditate relativă	5% - 95% (IEC 721-3-3; Clasa 3K3 (fără condensare) în cursul funcționării
Test H ₂ S al mediului agresiv (IEC 60068-2-43)	clasa Kd
Metodă de testare conform IEC 60068-2-43 H ₂ S (10 zile)	
Temperatura mediului ambiant (în modul de comutare 60 AVM)	
- cu devaluare	max. 55°C ¹⁾
- cu întreaga putere de ieșire a motoarelor caracteristice din clasa EFF 2 (până la 90% din curentul de ieșire)	max. 50°C ¹⁾
- la curent de ieșire continuu total al convertorului de frecvență	max. 45°C ¹⁾

¹⁾ Pentru informații suplimentare despre devaluare, consultați Ghidul de proiectare , secțiunea referitoare la condițiile speciale.

Temperatura minimă a mediului ambiant în cursul funcționării la capacitatea maximă	0°C
Temperatura minimă a mediului ambiant în cursul funcționării la capacitatea redusă	- 10°C
Temperatura de stocare/transport	-25 - +65/70°C
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării fără devaluare	1000 m
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării cu devaluare	3000 m

Pentru utilizare în condiții de mare altitudine, a se citi condițiile speciale

Standarde EMC, Emisii	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
Standarde EMC, Insensibilitate	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

A se citi secțiunea cu privire la condițiile speciale!

Caracteristica modulului de control	
Interval de scanare	5 ms

Modul de control, comunicatie serială USB:

Standard USB	1.1 (viteză maximă)
Fișă USB	Conector „dispozitiv” B tip USB

ATENTIONARE

Conectarea la PC este efectuată prin intermediul unui cablu USB standard gazdă/dispozitiv.

Conexiunea USB este izolată galvanic de tensiunea de alimentare (PELV) și de alte borne de înaltă tensiune.

Conexiunea USB nu este izolată galvanic de împământarea de protecție. Utilizați numai computere de tip laptop/PC-uri izolate pentru a vă conecta la conectorul USB al convertor de frecvență sau utilizați un cablu/convertor USB izolat.

Protecție și funcții:

- Protecție electrotermică a motorului la suprasarcină.
- Monitorizarea temperaturii radiatorului asigură acțiunea de decuplare a convertor de frecvență dacă temperatura atinge $95^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Temperatura unei suprasarcini nu poate fi resetată până când temperatura radiatorului nu scade sub $70^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ (Notă - aceste temperaturi pot difera în funcție de dimensiunile de putere, de carcase etc.). convertor de frecvență este prevăzut cu o funcție de devaluare automată pentru a evita încălzirea radiatorului până la 95°C .
- convertor de frecvență este prevăzut cu protecție împotriva scurtcircuitelor de pe bornele U, V și W ale motorului.
- Dacă lipsește o fază a rețelei, convertor de frecvență se decouplează sau emite un avertisment (în funcție de sarcină).
- Monitorizarea tensiunii circuitului intermediar asigură acțiunea de decuplare a convertor de frecvență dacă tensiunea circuitului intermediar este prea scăzută sau prea ridicată.
- convertor de frecvență este prevăzut cu protecție împotriva defectiunilor de împământare de pe bornele U, V și W ale motorului.

10.3 Tabele de siguranțe

10.3.1 Siguranțe pentru protecția circuitului derivat

Pentru a fi în conformitate cu standardele electrice IEC/EN 61800-5-1, se recomandă următoarele siguranțe.

Convertor de frecvență	Dimensiune max. siguranță	Tensiune	Tip
200-240 V - T2			
1K1-1K5	16 A ¹	200-240	tip gG
2K2	25 A ¹	200-240	tip gG
3K0	25 A ¹	200-240	tip gG
3K7	35 A ¹	200-240	tip gG
5K5	50 A ¹	200-240	tip gG
7K5	63 A ¹	200-240	tip gG
11K	63 A ¹	200-240	tip gG
15K	80 A ¹	200-240	tip gG
18K5	125 A ¹	200-240	tip gG
22K	125 A ¹	200-240	tip gG
30K	160 A ¹	200-240	tip gG
37K	200 A ¹	200-240	tip aR
45K	250 A ¹	200-240	tip aR
380-480 V - T4			
1K1-1K5	10 A ¹	380-500	tip gG
2K2-3K0	16 A ¹	380-500	tip gG
4K0-5K5	25 A ¹	380-500	tip gG
7K5	35 A ¹	380-500	tip gG
11K-15K	63 A ¹	380-500	tip gG
18K	63 A ¹	380-500	tip gG
22K	63 A ¹	380-500	tip gG
30K	80 A ¹	380-500	tip gG
37K	100A ¹	380-500	tip gG
45K	125 A ¹	380-500	tip gG
55K	160 A ¹	380-500	tip gG
75K	250 A ¹	380-500	tip aR
90K	250 A ¹	380-500	tip aR

1) Siguranțe max. - consultați reglementările naționale/internăționale pentru selectarea mărimii corecte a siguranței.

Tabel 10.7 Siguranțe EN50178 de la 200 V la 480 V

10.3.2 Siguranțe pentru protecția circuitului derivat conforme cu UL și cu cUL

Pentru a respecta standardele electrice UL și cUL, sunt necesare următoarele siguranțe sau piese de schimb aprobată de UL/cUL. Sunt listate siguranțele maxime nominale.

Convertor de frecvență	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	Littel fuse	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut
200 - 240 V							
kW	Tip RK1	Tip J	Tip T	Tip RK1	Tip RK1	Tip CC	Tip RK1
K25-K37	KTN-R05	JKS-05	JJN-05	5017906-005	KLN-R005	ATM-R05	A2K-05R
K55-1K1	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R
1K5	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	5017906-015	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R
2K2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5012406-020	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R
3K0	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	5012406-025	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R
3K7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-030	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R
5K5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	-	A2K-50R
7K5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	-	A2K-50R
11K	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60	A2K-60R	A2K-60R
15K	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80	A2K-80R	A2K-80R
18K5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R
22K	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125	A2K-125R	A2K-125R
30K	FWX-150	-	-	2028220-150	L25S-150	A25X-150	A25X-150
37K	FWX-200	-	-	2028220-200	L25S-200	A25X-200	A25X-200
45K	FWX-250	-	-	2028220-250	L25S-250	A25X-250	A25X-250
380 - 480 V, 525 - 600 V							
kW	Tip RK1	Tip J	Tip T	Tip RK1	Tip RK1	Tip CC	Tip RK1
K37-1K1	KTS-R6	JKS-6	JJS-6	5017906-006	KLS-R6	ATM-R6	A6K-6R
1K5-2K2	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	5017906-010	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R
3K0	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	5017906-016	KLS-R16	ATM-R16	A6K-16R
4K0	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	5017906-020	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R
5K5	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	5017906-025	KLS-R25	ATM-R25	A6K-25R
7K5	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	5012406-032	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R
11K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
15K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R
18K	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	-	A6K-50R
22K	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R
30K	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R
37K	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100	-	A6K-100R
45K	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125	-	A6K-125R
55K	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150	-	A6K-150R
75K	FWH-220	-	-	2028220-200	L50S-225	-	A50-P225
90K	FWH-250	-	-	2028220-250	L50S-250	-	A50-P250

Tabel 10.8 Siguranțe UL, 200 - 240 V și 380 - 600 V

10.3.3 Siguranțe de schimb pentru 240 V

Siguranță originală	Producător	Siguranțe de schimb
KTN	Bussmann	KTS
FWX	Bussmann	FWH
KLNR	LITTEL FUSE	KLSR
L50S	LITTEL FUSE	L50S
A2KR	FERRAZ SHAWMUT	A6KR
A25X	FERRAZ SHAWMUT	A50X

Tabel 10.9

10.4 Cupluri de strângere pentru racordare

Carcasă	Putere (kW)				Rețea de alimentare	Motor	Cuplu (Nm)			
	200-240V	380-480V	525-600V	525-690V			Conexiune circuit intermediar	Frână	Împământare	Releu
A2	1,1 - 3,0	1,1 - 4,0	1,1 - 4,0		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A3	3,7	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A4	1,1 - 2,2	1,1 - 4,0			1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A5	1,1 - 3,7	1,1 - 7,5	1,1 - 7,5		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B1	5,5 - 11	11 - 18,5	11 - 18,5	-	1,8	1,8	1,5	1,5	3	0,6
B2	-	22	22	11	4,5	4,5	3,7	3,7	3	0,6
	15	30	30	30	4,5 ²⁾	4,5 ²⁾	3,7	3,7	3	0,6
B3	5,5 - 11	11 - 18,5	11 - 18,5	-	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B4	15 - 18,5	22 - 37	22 - 37	-	4,5	4,5	4,5	4,5	3	0,6
C1	18,5 - 30	37 - 55	37 - 55	-	10	10	10	10	3	0,6
C2	37 - 45	75 - 90	75 - 90	30 90	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6
C3	22 - 30	45 - 55	45 - 55	-	10	10	10	10	3	0,6
C4	37 - 45	75 - 90	75 - 90	-	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6

Tabel 10.10 Strângerea bornelor

1) Pentru dimensiuni de cablu diferite x/y, unde $x \leq 95 \text{ mm}^2$ și $y \geq 95 \text{ mm}^2$.

2) Dimensiunile de cablu mai mari de $18,5 \text{ kW} \geq 35 \text{ mm}^2$ și mai mici de $22 \text{ kW} \leq 10 \text{ mm}^2$.

Index

A

A

Curentului De Sarcină Al Motorului..... 64

Puterii Motorului..... 64

A53..... 20

A54..... 20

Adaptarea Automată A Motorului..... 29, 53

Afisări De Avertismente și Alarme..... 56

[

[Alarm Log] (Jurnal Alarmă)..... 33

A

Alarme..... 56

AMA

AMA..... 61, 64

Cu T27 Conectată..... 48

Fără T27 Conectată..... 48

Aprobări..... 2

[

[Auto On] (Pornire Automată)..... 34

[Auto] (Automat)..... 34

A

Avertismente..... 56

AWG..... 69

B

Borna

53..... 38

De Intrare 53..... 37

Bornei

53..... 20

54..... 20

Bornele

De Control..... 18, 28, 34, 53, 38

De ieșire..... 11, 25

De Intrare..... 11, 16, 25, 60

Bornelor De Control..... 11, 55, 75

Bucla

Deschisă..... 20

Închisă..... 20

Buclă Deschisă..... 37, 77

Bucle De Împământare..... 19

C

Cabajul

De Control..... 13, 14, 26

Motorului..... 13, 15, 26

Optional De Control Al Termistorului..... 16

Slăbit De Control..... 19

Cablului Ecranat..... 26

Cabluri

Ale Motorului..... 30

De Control..... 19

Ecranațe..... 13

Cablurile

Ecranațe..... 9

Motorului..... 9, 13, 15

Caracteristica

De ieșire (U, V, W)..... 75

Modulului De Control..... 78

Caracteristici

De Comandă..... 77

De Cuplu..... 75

Card De Control, ieșire 10 V C.c..... 77

Cerințe Legate De Spațiul Liber..... 9

Circuit Intermediar..... 60

Comandă

De Oprit..... 54

Externă De Funcționare..... 31

Locală..... 32, 34

Comanda Locală..... 53

Comenzi Externe..... 53

Comenzile

De La Distanță..... 6

Externe..... 7

Comunicația Serială..... 11, 17, 53, 54, 55

Comunicație Serială..... 19, 34, 56

Conductor

Conductor..... 16, 26

De Împământare..... 14, 26, 14

De Legare La Pământ..... 26

Conductori

Conductori..... 13, 26

Ecranați..... 13

Conductorul Neizolat De Control..... 19

Conectările

Bune Ale Împământării..... 26

Bune Ale Legării La Pământ..... 26

Corespunzătoare Ale Împământării..... 14

Conexiunile De Alimentare..... 14

Configurare..... 33

Configurarea..... 31

Control..... 13

Controlul Frânei Mecanice..... 23

Copierea Setărilor Parametrilor..... 35

Curent

Continuu.....	7, 54
De Dispersie.....	25, 14
De Dispersie (> 3,5 MA).....	14
De Sarcină Al Motorului.....	33
Nominal.....	9

Curentul

Continuu.....	7
De ieșire.....	60, 54
De Sarcină Al Motorului.....	7
Maxim De Sarcină.....	9, 25
RMS.....	7

Curentului

Continuu Nominal.....	60
De ieșire.....	77
De Intrare.....	16
De Sarcină De ieșire Al Motorului.....	29

D**Date**

Motor.....	30
Tehnice.....	75
Tehnice Generale.....	75

Datele

Motor.....	61, 64
Motorului.....	28, 30

De

Comunicație Serială.....	6
Intrare De C.a.....	16

Deconectare Cu Blocare**Deconectată La Intrare****Decuplare****Definițiile Avertismentelor și Ale Alarmelor****Depanare**

60, 66

Depanarea

6

Devaluare

78, 79

Devaluarea

9

Dimensiunile

Maxime Ale Conductorilor.....	15
-------------------------------	----

Recomandate Ale Conductorilor.....	14
------------------------------------	----

E**Echipamentul Opțional**

6, 15, 20

EMC

26, 78

Exemple

De Aplicații.....	48
-------------------	----

De Programare A Bornelor.....	38
-------------------------------	----

Exemplu De Programare

37

F**Factor De Putere**

75

Factorul De Putere

7

Factorului De Putere

15, 26

Filtrului RFI

16

Frânare

53

Frecvență

De Comutare.....	54
------------------	----

Motorului.....	28
----------------	----

Frecvență Motor

33

Funcția De Decuplare

13

Funcționare Permisivă

54

H**Hand On**

30

[

[Hand On] (Pornire Manuală)

34

[Hand] (Manual)

34

I**IEC 61800-3**

16, 78

ieșire

ieșire.....	40
-------------	----

Analogică.....	17, 76
----------------	--------

ieșirea

Digitală.....	77
---------------	----

Motorului.....	75
----------------	----

ieșiri Ale Releului

17

ieșirile Releului

77

Î**Împământare**

14, 16, 26

Împământarea

Împământarea.....	15, 25, 14
-------------------	------------

Cu Ajutorul Unui Cablu Ecranat.....	15
-------------------------------------	----

I**Inițializare**

36

Inițializarea Manuală

36

Instalare

9

Instalarea

6, 10, 27

Instalării

13, 18

Instalație

26

Interblocare

Ext.....	39
----------	----

Externă.....	20
--------------	----

Intrare Digitală

20, 61

Intrarea

Analogică.....	20
----------------	----

De C.a.....	7
-------------	---

Digitală.....	55
---------------	----

I
Intrări

- Analogice..... 17, 76
- Digitale..... 55, 39, 75
- În Impulsuri..... 76

Intrările Analogice..... 60**Intrărillor Digitale**..... 17**Î****Întrerupătoarele**

- De Circuit..... 26
- De Rețea..... 25

Întrerupător De Rețea..... 27**J****Izolarea Zgomotului**..... 13, 26**Izolată A Rețelei De Alimentare**..... 16**Jurnal De Alarmă**..... 33**L****Legare La Pământ**..... 26**Limita**

- De Cuplu..... 30
- De Curent..... 30

Limitele Maxime Ale Temperaturii..... 26**Lipsă Fază**..... 60**Lista Codurilor De Alarmă/avertisment**..... 59**Lungimile și Secțiunile Transversale Ale Cablurilor**..... 75**M****Mai**

- Multe Converteoare De Frecvență..... 13, 15
- Multe Motoare..... 25

[**[Main Menu] (Meniu Principal)**..... 33**M****Mediul Exterior**..... 78**Meniu Rapid**..... 28**Meniu**

- Principal..... 37
- Rapid..... 33, 40, 37

Mesaje De Stare..... 53**Mod Hibernare**..... 55**Modul**

- Auto..... 33
- De Control, Comunicație Serială USB:..... 78
- De Control, ieșire De 24 V C.c..... 77
- Local..... 30
- Stare..... 53

Modulul De Control, Comunicația Serială RS-485:..... 76**Monitorizarea Sistemului**..... 56**Montare**..... 10**Montarea**..... 26**N****Nivel De Tensiune**..... 75**O****Optional**

- Al Echipamentului..... 27
- De Comunicație..... 63

Oscilațiile..... 7**P****Panoul**

- De Comandă Local..... 32
- Posterior..... 10

PELV..... 16, 51, 75, 77**Pentru Modul De Funcționare Locală**..... 32**Pornire**

- Automată..... 53, 55
- Locală..... 30

Pornirea

- Pornirea..... 6, 25, 66
- Sistemului..... 31

Pornirii..... 35, 37**Prepornirea**..... 25**Programare**..... 20, 33, 40**Programarea**

- Programarea..... 6, 31, 37, 60, 27, 32, 35
- Implicită A Bornei..... 19
- La Distanță..... 47

Programării..... 28, 40, 47**Protecția Tranzitorie**..... 7**Protectie**

- A Motorului..... 13
- Corespunzătoare La Suprasarcină..... 9
- Electrotermică A Motorului..... 79
- La Suprasarcină..... 13
- și Funcții..... 79

Punctului De Funcționare..... 55**Putere**

- De Intrare..... 26
- La Intrare..... 66
- Motor..... 33

Puterea

- De Frânare..... 62
- De Intrare..... 13, 14, 16, 56, 25
- La Intrare..... 7
- Motorului..... 13, 14

Puterii

- De Intrare..... 56
- Motorului..... 11

[

- [Quick Menu] (Meniu Rapid)..... 33

R

- Răcire..... 9

- Răcirea..... 9

- RCD..... 14

- React..... 54

Reacția

- Reacția..... 26, 65
- Sistemului..... 6

- Reacție..... 20, 63

Referința

- Referința..... 54, 55
- De La Distanță..... 54
- De Viteză..... 53
- Minimă A Vitezei..... 38
- Vitezei..... 31, 48

Referință

- Referință..... 48, 53, 1, 33
- A Vitezei..... 20

- Referitoare La Putere..... 69

- Regulatoarele Externe..... 6

[

- [Reset] (Resetare)..... 34

R

- Resetare..... 36, 65

Resetarea

- Resetarea..... 32
- Automată..... 32

- Resetat..... 55, 56, 60

- Resetată..... 79

- Rețea De Alimentare..... 69, 73, 74

Rețeaua

- De Alimentare..... 13
- De Alimentare Cu C.a..... 7

Rețelei

- De Alimentare De A.c..... 6
- De Alimentare De C.a..... 11, 16

- Ridicare..... 10

- RS-485..... 24

S

- Scurtcircuit..... 62

- Semnal De Comandă..... 37, 38, 53

- Semnale De Intrare..... 20

- Semnalelor De Intrare..... 19

- Semnalul Maxim De Intrare..... 38

Sensul

- De Rotație A Motorului..... 30

- De Rotație Al Motorului..... 33

- Setare Rapidă..... 29

Siguranțe

- Sigurante..... 13, 66, 26, 80, 81

- EN50178 De La 200 V La 480 V..... 80

- UL..... 81

- Siguranțele..... 26, 63

- Simboluri..... 1

- Sistem Extern De Control..... 6

- Sistemele De Control..... 6

Spațiu

- Spațiu..... 10

- De Răcire..... 26

- Specificații..... 10, 69

- Specificațiile Tehnice..... 6

- Starea Motorului..... 6

- Strângerea Bornelor..... 82

- Structura Meniului..... 34, 40, 41

- Supracurent..... 54

- Supratensiune..... 75

- Supratensiunii..... 30, 54

T**Taste**

- De Funcționare..... 34

- De Navigare..... 32

Tastele

- De Navigare..... 27, 37, 53, 34

- Meniului..... 32, 33

- Tem..... 61

Tensiune

- De Alimentare..... 16, 17, 75

- Nesimetrică..... 60

Tensiunea

- De Alimentare..... 25, 63, 76

- De Intrare..... 56

- Indusă..... 13

- Rețelei..... 33, 34, 54, 75

Tensiunii

- De Intrare..... 27

- Externe..... 38

- Termistoare..... 51

- Termistor..... 16

Test De Control Local..... 30

Testarea

 Funcțională..... 31
 Funcționării..... 6, 25

Timpul

 De Demaraj..... 30
 De Încetinire..... 30

Tipuri De Avertismente și Alarme..... 56

Triunghi

 De Încărcare..... 16
 Împământat..... 16

U

Undă

 De A.c..... 6
 De C.a..... 7

V

Verificarea Privind Siguranța..... 25

Vitezele Minime și Maxime Ale Motorului..... 27

Z

Zgomotul Electric..... 14



www.danfoss.com/drives

Danfoss declină orice răspundere în ceea ce privește eventualele erori din cataloge, prospecțe, sau orice alte materiale tipărite. Danfoss își rezervă dreptul de a aduce schimbări la produsele sale fără preaviz. Aceasta se aplică totodată în cazul produselor comandate în prealabil, cu condiția ca schimbările să poată fi făcute fără a fi necesar să fie schimbat în mod substantial caietul de sarcini asupra căruia s-a căzut de acord în prealabil. Toate mările de fabricație din cadrul acestui material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss, emblema Danfoss sunt mărci de fabricație ale companiei Danfoss A/S. Rezervă toate drepturile.