

Varnost

Varnost

AOPZOZORILO

VISOKA NAPETOST!

Ko so frekvenčni pretvorniki priključeni na AC napajanje, so posamezne komponente vir visoke napetosti. Namestitev, zagon in vzdrževanje lahko izvaja samo usposobljeno osebje. Nepravilna namestitev, zagon in slabo vzdrževanje lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.

Visoka napetost

Frekvenčni pretvorniki so priključeni na omrežja visokih napetosti. Zaradi možnosti električnega udara bodite pri delu zelo previdni. Frekvenčne pretvornike lahko namešča, zaganja in vzdržuje samo za delo z elektronsko opremo usposobljeno osebje.

AOPZOZORILO

NEŽELENI START!

Ko je frekvenčni pretvornik povezan v električno omrežje, se motor lahko kadar koli zažene. Frekvenčni pretvornik, motor in vsa oprema morajo biti v pripravljenosti za delovanje. Neprevidnost in malomarnost ob priklopu frekvenčnega pretvornika na električno omrežje lahko povzroči smrt, resne poškodbe ter poškodbe opreme ali lastnine uporabnika.

Neželeni start

Ko je frekvenčni pretvornik priklopljen na električno omrežje, lahko motor zažene z zunanjim stikalom, ukazom preko serijskega vodila, vhodnega referenčnega signala ali odpravljeno napako. Preprečite neželeni start z ustreznimi varnostnimi ukrepi.

AOPZOZORILO

ČAS RAZELEKTRITVE

Kondenzatorji v enosmernem tokokrogu frekvenčnega pretvornika ostanejo pod napetostjo tudi po izključitvi frekvenčnega pretvornika. Zaradi nevarnosti električnega udara odklopite frekvenčni pretvornik z električnega omrežja, PM motorje, zunanja napajanja enosmernega tokokroga, pomožne akumulatorje, enote za nepreklenjeno napajanje in prekinite eventuelne povezave enosmernega tokokroga z drugimi frekvenčnimi pretvorniki. Pred servisnimi ali vzdrževalnimi posegi počakajte, da se kondenzatorji povsem razelektrijo. Čas čakanja je naveden v tabeli Čas razelektritve. Če pred servisnim ali vzdrževalnim posegom ne počakate, da se kondenzatorji povsem spraznijo, lahko to povzroči smrt ali resne poškodbe.

Napetost [V]	Minimalni čas čakanja [minute]		
	4	7	15
200-240	0,25–3,7 kW		5,5–45 kW
380-480	0,37–7,5 kW		11–90 kW
525-600	0,75–7,5 kW		11–90 kW
525-690		1,1–7,5 kW	11–90 kW

V nekaterih komponentah je lahko prisotna visoka napetost, tudi ko kontrolne LED lučke ne svetijo

Čas razelektritve

Simboli

V teh navodilih so uporabljeni naslednji simboli.

AOPZOZORILO

Označuje morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali resne poškodbe, če se ji ne izognete.

APOZOR

Označuje morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažjo ali zmerno poškodbo, če se ji ne izognete. Včasih tudi opozarja na nevarne prakse.

POZOR

Označuje situacijo, ki lahko povzroči samo poškodbo opreme ali lastnine.

OPOMBA!

Označuje pomembne informacije, na katere morate biti pozorni, da preprečite napake ali delovanje opreme pri zmogljivosti, ki ni optimalna.



Odobritve

OPOMBA!

Dodatno uvedene omejitve izhodne frekvence (zaradi predpisov za nadzor izvoza):

Od različice programske opreme 1.99 je izhodna frekvence frekvenčnega pretvornika omejena na 590 Hz. Različice programske opreme 1x.xx ravno tako omejujejo maks. izhodno frekvenco na 590 Hz, vendar pri teh različicah namestitev novejše ali starejše različice programske opreme ni možna.

Vsebina


1 Uvod	4
1.1 Namen priročnika	6
1.2 Dodatni viri	6
1.3 Pregled izdelka	6
1.4 Funkcije notranjih komponent	7
1.5 Velikosti ohišij in nazivne moči	8
1.6 Varna zaustavitev	8
1.6.1 Funkcija za varno zaustavitev sponke 37	9
1.6.2 Preizkus parametriranja varne zaustavitve	11
2 Namestitev	13
2.1 Kontrolni seznam za mesto namestitve	13
2.2 Prednamestitveni kontrolni seznam za frekvenčni pretvornik in motor	13
2.3 Mehanska namestitev	13
2.3.1 Hlajenje	13
2.3.2 Dvigovanje	14
2.3.3 Montaža	14
2.3.4 Priznani navori	14
2.4 Električna napeljava	15
2.4.1 Zahteve	17
2.4.2 Zahteve zemeljskega stika (ozemljitve)	17
2.4.2.1 Uhajavi tok (>3,5 mA)	18
2.4.2.2 Ozemljitev z oklopljenim kablom	18
2.4.3 Vezava motorja	18
2.4.4 Omrežni priključek AC	19
2.4.5 Krmilno označenje	20
2.4.5.1 Dostop	20
2.4.5.2 Vrste krmilnih sponk	21
2.4.5.3 Označenje krmilnih sponk	22
2.4.5.4 Uporaba oklopljenih krmilnih kablov	22
2.4.5.5 Funkcije krmilne sponke	23
2.4.5.6 Sponke mostičkov 12 in 27	23
2.4.5.7 Stikala sponke 53 in 54	23
2.4.5.8 Krmiljenje mehanske zavore	24
2.4.6 Serijska komunikacija	24
3 Zagon in preizkus delovanja	25
3.1 Pred zagonom	25
3.1.1 Varnostni pregled	25
3.2 Priklop frekvenčnega pretvornika na napajanje	27

3.3 Osnovno programiranje delovanja	27
3.3.1 Zahtevano začetno programiranje frekvenčnega pretvornika	27
3.4 Nastavitev PM motorja v VVC ^{plus}	28
3.5 Avtomatska prilagoditev motorju	29
3.6 Preverite vrtenje motorja	30
3.7 Preizkus lokalnega krmiljenja	30
3.8 Zagon sistema	31
3.9 Akustični šum ali vibracije	31
4 Uporabniški vmesnik	32
4.1 Lokalna krmilna plošča	32
4.1.1 Pregled plošče LCP	32
4.1.2 Nastavitev prikaza vrednosti na plošči LCP	33
4.1.3 Zaslonske menijske tipke	33
4.1.4 Navigacijske tipke	34
4.1.5 Operacijske tipke	34
4.2 Varnostno kopiranje in kopiranje nastavitev parametrov	34
4.2.1 Nalaganje podatkov v LCP	35
4.2.2 Prenos podatkov iz LCP	35
4.3 Obnovitev tovarniških nastavitev	35
4.3.1 Priporočena inicializacija	35
4.3.2 Ročna inicializacija	35
5 O programiraju frekvenčnega pretvornika	36
5.1 Uvod	36
5.2 Primer programiranja	36
5.3 Primeri programiranja krmilnih sponk	38
5.4 Prizete mednarodne/severnoameriške nastavitev parametrov	38
5.5 Struktura menija parametrov	39
5.5.1 Struktura glavnega menija	40
5.5.2 Struktura glavnega menija	42
5.6 Daljinsko programiranje z Programska oprema MCT 10 za parametriranje frekvenčnih pretvornikov	46
6 Primeri nastavitev različnih aplikacij	47
6.1 Uvod	47
6.2 Primeri uporabe	47
7 Statusna sporočila	51
7.1 Prikaz stanja	51
7.2 Definicije sporočil o stanju	51

8 Opozorila in alarmi	54
8.1 Nadzor sistema	54
8.2 Vrsta opozoril in alarmov	54
8.3 Prikazi opozoril in alarmov	54
8.4 Definicije opozoril in alarmov	56
9 Osnovno odpravljanje težav	57
9.1 Zagon in obratovanje	57
10 Specifikacije	60
10.1 Specifikacije, odvisne od moči	60
10.2 Splošni tehnični podatki	71
10.3 Specifikacije varovalk	76
10.3.1 Skladnost s CE	76
10.3.2 Tabele varovalk	76
10.3.3 Skladnost z UL	79
10.4 Pritezni navori povezav	85
Kazalo	86

1 Uvod


1



Ilustracija 1.1 Razširjen prikaz velikosti A

1	LCP	10	Izhodne sponke motorja 96 (U), 97 (V), 98 (W)
2	RS-485 priključek serijske komunikacije (+68, -69)	11	Rele 2 (01, 02, 03)
3	Analogni I/O priključek	12	Rele 1 (04, 05, 06)
4	Vhodni vtič LCP	13	Sponke za zavore (-81, +82) in delitev bremena (-88, +89)
5	Analogni stikali (A53), (A54)	14	Vhodne sponke električnega omrežja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
6	Kabel za sprostitev pritiska/PE ozemljitev	15	USB priključek
7	Ločilna plošča	16	Stikalo sponke serijske komunikacije
8	Ozemljitvena objemka (PE)	17	Digitalni I/O in 24 V električno napajanje
9	Ozemljitvena objemka oklopljenega kabla in sprostitev obremenjenosti	18	Pokrovna plošča krmilnega kabla

Tabela 1.1 Legenda k Ilustracija 1.1



Ilustracija 1.2 Razširjen prikaz velikosti B in C

1	LCP	11	Rele 2 (04, 05, 06)
2	Pokrov	12	Dvižni obroč
3	RS-485 priključek serijske komunikacije	13	Namestitvena reža
4	Digitalni I/O in 24 V električno napajanje	14	Ozemljitvena objemka (PE)
5	Analogni I/O priključek	15	Kabel za sprostitev pritiska/PE ozemljitev
6	Kabel za sprostitev pritiska/PE ozemljitev	16	Sponka zavore (-81, +82)
7	USB priključek	17	Sponka delitve bremena (DC vodilo) (-88, +89)
8	Stikalo sponke serijske komunikacije	18	Izhodne sponke motorja 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	Analogni stikali (A53), (A54)	19	Vhodne sponke električnega omrežja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	Rele 1 (01, 02, 03)		

Tabela 1.2 Legenda k Ilustracija 1.2

1.1 Namen priročnika

Ta priročnik je namenjen zagotavljanju podrobnih informacij za namestitev frekvenčnega pretvornika. *2 Namestitev* navaja zahteve za strojno in električno instalacijo, vključno z napajanjem, priklopom motorja in krmilno ter serijsko komunikacijsko napeljavo in funkcije krmilnih sklopov. Postopki zagona, osnovno programiranje in preizkus delovanja so podrobno opisani v *3 Zagon in preizkus delovanja*. Ostala poglavja navajajo dodatne podrobnosti. Te vključujejo uporabniški vmesnik, podrobnejše programiranje in primere uporabe, odpravljanje težav pri zagonu ter specifikacije.

1.2 Dodatni viri

Za razumevanje naprednih funkcij frekvenčnega pretvornika in programiranje so na voljo še drugi viri.

- V priročniku za programiranje VLT® je podrobno opisano tudi naprednejše parametriranje, vključno s številnimi primeri različnih aplikacij.
- *Navodila za projektiranje VLT®* podrobno opisujejo funkcionalnosti, zmogljivosti in navajajo ostale podatke, ki so potrebni za projektiranje krmilnih sistemov.
- Danfoss vam lahko priskrbi dodatno literaturo. Glejte www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm (za sezname).
- Na voljo je dodatna oprema, ki lahko spremeni nekatere opisane postopke. Preberite navodila, priložena tem opcijam za posebne zahteve. Obrnite se na lokalnega dobavitelja Danfoss ali obiščite spletno mesto Danfoss: www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm (za prenose programske opreme ali dodatne informacije).

1.3 Pregled izdelka

Frekvenčni pretvornik je krmilnik elektronskega motorja, ki pretvarja izmenično električno napetost ene frekvence v izmenično napetost druge frekvence. Frekvenca in napetost izhoda sta uravnana za nadzor hitrosti motorja ali navora. Frekvenčni pretvornik lahko spreminja hitrost motorja glede na povratne informacije sistema, kot je spremenjanje temperature ali pritiska za nadzor ventilatorja, kompresorja ali motorjev črpalk. Frekvenčni pretvornik lahko uravnava motor tudi z odzivanjem na oddaljene ukaze zunanjih upravljavcev.

Poleg tega frekvenčni pretvornik nadzira stanje sistema in motorja, izdaja opozorila ali alarme za napake, zaganja in ustavlja motor, optimizira energetsko učinkovitost ter omogoča veliko večji nadzor, spremeljanje in dodatne funkcije za učinkovitost. Funkcije obratovanja in nadzora so kot oznake stanja na voljo zunanjemu nadzornemu sistemu ali omrežju za serijsko komunikacijo.


Za enofazne frekvenčne pretvornike (S2 in S4), nameščene v EU velja naslednje:
Enofazni frekvenčni pretvorniki (S2 in S4) v vhodnim tokom pod 16 A in porabo nad 1 kW so namenjeni za profesionalno rabo v trgovinski dejavnosti, znanosti ali industriji. Področja uporabe oz. aplikacije:

- javna kopališča, javni vodni viri, kmetijstvo, komercialne ustanove in industrijski objekti.

Ti frekvenčni pretvorniki niso namenjeni za splošno javno uporabo v stanovanjskih območjih. Vsi ostali enofazni frekvenčni pretvorniki so namenjeni samo za uporabo v zasebnih nizkonapetostnih sistemih, ki so priključeni na javno električno omrežje na srednjih ali visokih napetostih. Vzdrževalci zasebnih sistemov morajo zagotoviti elektromagnetno združljivost EMC skladno s standardom IEC 61000-3-6 in/ali pogodbenimi določili.

1.4 Funkcije notranjih komponent

Ilustracija 1.3 je shema notranjih komponent frekvenčnega pretvornika. Glejte *Tabela 1.3* za opis njihovih funkcij.



Ilustracija 1.3 Shema frekvenčnega pretvornika

Območje	Naslov	Funkcije
8	Krmilno vezje	<ul style="list-style-type: none"> Nadzoruje vhodno napajanje, notranje procese, izhod in tok motorja za učinkovito obratovanje ter nadzor Nadzoruje uporabniški vmesnik in izvaja zunanje ukaze Omogoča prikaz in nadzor stanja

Tabela 1.3 Legenda za *Ilustracija 1.3*

Območje	Naslov	Funkcije
1	Napajalni vhod	<ul style="list-style-type: none"> Trifazno AC napajanje frekvenčnega pretvornika
2	Usmernik	<ul style="list-style-type: none"> Usmerniški del pretvarja izmenični tok v enosmerni tok za napajanje inverterja
3	DC vodilo	<ul style="list-style-type: none"> Enosmerni tokokrog DC vodila upravlja enosmerni tok
4	DC dušilke	<ul style="list-style-type: none"> Filtrirajo napetost enosmerne DC tokokroga Omogočajo zaščito pred prehodnimi pojavi omrežja Zmanjšujejo RMS tok Povečujejo faktor moči, ki se vrača v napeljavu Zmanjšujejo harmonska popačenja na AC vhodu
5	Kondenzatorji	<ul style="list-style-type: none"> Shranjuje moč DC tokokroga Omogoča zaščito pred krajšimi izgubami napajanja
6	Inverter	<ul style="list-style-type: none"> Pretvarja enosmerni tok v pulzno širinsko moduliran tokovni signal (PWM), ki ustrezan za krmiljenje asinhronskega motorja.
7	Motorski izhodi	<ul style="list-style-type: none"> Regulirano trifazno napajanje motorja

1.5 Velikosti ohišij in nazivne moči

Reference za velikosti okvirjev v teh navodilih so določene v *Tabela 1.4.*

1

Voltov [V]	Velikost okvirja [kW]											
	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
200-240	0.25-2.2	3.0-3.7	0.25-2.2	0.25-3.7	5,5-11	15	5,5-11	15-18,5	18,5-30	37-45	22-30	37-45
380-480	0.37-4.0	5.5-7.5	0.37-4.0	0.37-7.5	11-18,5	22-30	11-18,5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-600	ni podatka	0.75-7.5	ni podatka	0.75-7.5	11-18,5	22-30	11-18,5	22-37	37-55	75-90	45-55	75-90
525-690	ni podatka	1.1-7.5	ni podatka	ni podatka	ni podatka	11-30	ni podatka	ni podatka	ni podatka	37-90	45-55	ni podatka
Ena faza												
200-240	ni podatka	1,1	ni podatka	1,1	1.5-5.5	7,5	ni podatka	ni podatka	15	22	ni podatka	ni podatka
380-480	ni podatka	ni podatka	ni podatka	ni podatka	7,5	11	ni podatka	ni podatka	18,5	37	ni podatka	ni podatka

Tabela 1.4 Velikosti okvirjev in nazivne moči

1.6 Varna zaustavitev

Frekvenčni pretvornik lahko izvaja varnostno funkcijo *Varen navor zaustavitev* (STO), kot je navedeno v osnutku EN IEC 61800-5-2¹) in *Ustavitevna kategorija 0* (kot je navedeno v EN 60204-1²).

Danfoss je to funkcionalnost poimenoval *Varna zaustavitev*. Pred integracijo in uporabo varne zaustavitev v namestitvi je potrebno izvesti podrobno analizo tveganj, da bi ugotovili, ali so funkcionalnost in varnostne stopnje varne zaustavitev primerne in zadostne. Varna zaustavitev je zasnovana in potrjena za zahteve:

- varnostne kat. 3 v skladu s standardom EN ISO 13849-1
- stopnje zmogljivosti »d« v skladu s standardom EN ISO 13849-1:2008
- zmožnosti SIL 2 v skladu s standardoma IEC 61508 in EN 61800-5-2
- SILCL 2 v skladu s standardom EN 62061

¹⁾ Glejte EN IEC 61800-5-2 za podrobnosti o izklopu varnega navora (funkcija STO).

²⁾ Glejte EN IEC 60204-1 za podrobnosti o kategorijah zaustavitev 0 in 1.

Aktiviranje in prekinitev varne zaustavitev

Funkcija varne zaustavitev (STO) se aktivira z odstranitvijo napetosti na sponki 37 varnega inverterja. S povezavo varnega inverterja z zunanjimi varnostnimi napravami, ki zagotavljajo varno zakasnitev, lahko pridobite namestitev za varno kategorijo zaustavitev 1. Funkcija varne zaustavitev se lahko uporablja za asinhronske in sinhronske motorje ter motorje s trajnim magnetom (PM).

APOZORILO

Po namestitvi varne zaustavitev (STO) je treba izvesti preizkus parametriranja, kot je določeno v *1.6.2 Preizkus parametriranja varne zaustavitev*. Opravljen preizkus parametriranja je obvezen po prvi namestitvi in po vsaki spremembi varnostne namestitve.

Tehnični podatki o varni zaustavitevi

Naslednje vrednosti so povezane z različnimi vrstami varnostnih stopenj:

Reakcijski čas za T37

- Maksimalni reakcijski čas: 10 ms

Reakcijski čas = zakasnitev med prekinitevijo napajanja vhoda STO in izklopom izhodnega mostička frekvenčnega pretvornika.

Podatki za EN ISO 13849-1

- Stopnja zmogljivosti »d«:
- MTTF_d (povprečni čas do nevarne napake): 14000 let
- DC (Diagnostic Coverage – diagnostična pokritost): 90 %
- Kategorija 3
- Življenska doba 20 let

Podatki za EN IEC 62061, EN IEC 61508, EN IEC 61800-5-2

- Zmožnost SIL 2, SILCL 2
- PFH (Probability of Dangerous failure per Hour – verjetnost nevarne napake na uro) = 1e-10FIT = 7e-19/h-9/h >90 %
- SFF (Safe Failure Fraction – ulomek varne napake) >99 %
- HFT (Hardware Fault Tolerance – toleranca strojne napake) = 0 (arhitektura 1001)

- Življenska doba 20 let

Podatki za EN IEC 61508 z nizko zahtevo

- Preizkus zmogljivosti PFDavg za eno leto: 1E-10
- Preizkus zmogljivosti PFDavg za tri leta: 1E-10
- Preizkus zmogljivosti PFDavg za pet let: 1E-10

Vzdrževanje funkcionalnosti STO ni potrebno.

Uporabnik mora izvesti varnostne ukrepe, npr. pri namestitvi v zaprtem ohišju, ki je dostopno samo usposobljenemu osebju.

Podatki SISTEMA

Funkcionalni varnostni podatki so na voljo v knjižnici podatkov za uporabo z orodjem za izračunavanje SISTEMA ustanove IFA (Inštitut za varnost pri delu v okviru nemškega socialnega zavarovanja za primer poškodb) in podatki za ročen izračun. Knjižnica je trajno dopolnjena in razširjena.

1.6.1 Funkcija za varno zaustavitev sponke 37

Frekvenčni pretvornik je na voljo s funkcijo varne zaustavitve prek krmilne sponke 37. Varna zaustavitev onemogoči krmilno napetost polprevodnikov izhodne stopnje frekvenčnega pretvornika. To preprečuje generiranje napetosti, potrebne za rotacijo motorja. Pri aktivaciji varne zaustavitve (T37) frekvenčni pretvornik sproži alarm, sproži enoto in zaustavi motor v prostem teku. Potreben je ročni ponovni zagon. Funkcijo varne zaustavitve lahko uporabite za zaustavitev frekvenčnega pretvornika v sili. Pri običajnem delovanju, ko varna zaustavitev ni potrebna, uporabite običajno funkcijo zaustavitve. Pri uporabi samodejnega ponovnega zagona je treba upoštevati določila standarda ISO 12100-2, odstavek 5.3.2.5.

Pogoji odgovornosti

Uporabnik mora zagotoviti, da funkcijo varne zaustavitve namesti in upravlja usposobljeno osebje:

- Prebrati in razumeti morate varnostne predpise v zvezi z zdravjem in varnostjo/preprečevanjem nesreč
- Razumeti morate generične in varnostne smernice v teh navodilih in obširnem opisu v ustreznih *Navodilih za programiranje*
- Dobro morate poznati generične in varnostne standarde, namenjene za posebno uporabo

Uporabnik je določen kot: integrator, upravljavec, serviser, vzdrževalec.

Standardi

Uporaba varne ustavitev na sponki 37 zahteva, da uporabnik upošteva vse varnostne predpise, vključno z ustreznimi zakoni, predpisi in smernicami. Dodatna funkcija varne ustavitev je v skladu z naslednjimi standardi.

- IEC 60204-1: 2005 kategorija 0 – nekrmiljena ustavitev
- IEC 61508: 1998 SIL2
- IEC 61800-5-2: 2007 – funkcija STO (varen navor izklopljen)
- IEC 62061: 2005 SIL CL2
- ISO 13849-1: 2006 Kategorija 3 PL d
- ISO 14118: 2000 (EN 1037) – preprečevanje nenamernega zagona

Informacije in napotki v navodilih za uporabo niso dovolj za ustrezeno in varno uporabo funkcije varne ustavitev. Upoštevati morate namenjene informacije in napotke v ustreznih *Navodilih za projektiranje*.

Varnostni ukrepi

- Namestitev in parametrirvanje varnostnih inženirskev sistemov lahko izvede samo kvalificirano in usposobljeno osebje
- Enoto morate namestite v omarico IP54 ali enakovredno okolje. Za posebne načine uporabe se zahteva višja stopnja IP
- Kabel med sponko 37 in zunanjo varnostno napravo mora biti zaščiten pred kratkim stikom v skladu z ISO 13849-2, tabela D.4
- Če na motorno os vplivajo zunanje sile (npr. viseča bremena), so za preprečevanje nevarnosti potrebni dodatni ukrepi (npr. varnostna zavora za pridržanje)

Namestitev in nastavitev varne ustavitev


APOZORILO**FUNKCIJA VARNE ZAUSTAVITVE**

Funkcija varne zaustavitve NE izolira omrežne napetosti s frekvenčnim pretvornikom ali pomožnimi vezji. Dela na električnih delih frekvenčnega pretvornika ali motorja opravljajte šele po tem, ko ste izolirali dovod elektrike iz omrežja in počakali nekaj časa, ki je določen v *Tabela 1.1*. Če ne izolirate napetosti omrežja od enote in počakate določen čas, lahko to povzroči smrt ali resne poškodbe.

- Ne priporočamo, da frekvenčni pretvornik ustawljajte s funkcijo STO. Če zagnan frekvenčni pretvornik zaustavite prek te funkcije, bo enota preklopila v napako in se zaustavila s prostim tokom. Če to ni ustrezeno oziroma povzroča nevarnost, je treba frekvenčni pretvornik in stroje zaustaviti s primernim načinom za zaustavljanje pred poskusom zaustavitve s to funkcijo. Odvisno od uporabe bo morda potrebna mehanska zavora.
- Frekvenčni pretvorniki za sinhronске motorje in motorje s trajnim magnetom (PM) v primeru okvare napajanja IGBT več prevodnikov: Kljub aktivaciji funkcije STO lahko sistem proizvede izravnalni navor, ki maksimalno zarotira motorno os za 180/p stopnj – p označuje številko parnega pola.
- Ta funkcija je primerna samo za mehanska dela na sistemu ali prizadetem območju stroja. Ne zagotavlja električne varnosti. Te funkcije ni dovoljeno uporabljati kot nadzor zagona in/ali zaustavitve frekvenčnega pretvornika.


Upoštevajte ta navodila za varno namestitev frekvenčnega pretvornika:

1. Odstranite mostiček med krmilnima sponkama 37 in 12 ali 13. Če boste mostiček odrezali ali zlomili, lahko ta še vedno povzroči kratek stik. (Glejte mostiček na *Ilustracija 1.4*.)
2. Povežite zunanj varnostno-nadzorni rele prek varnostne funkcije NO na sponko 37 (varna zaustavitev) in sponko 12 ali 13 (24 V DC). Upoštevajte navodila za varnostno napravo. Varnostno-nadzorni rele mora biti v skladu s kategorijo 3 /PL "d" (ISO 13849-1) ali SIL 2 (EN 62061).



130BA874.10

Ilustracija 1.4 Mostiček med sponkami 12/13 (24 V) in 37



130BC971.10

Ilustracija 1.5 Montaža za doseg zaustavitev
kategorije 0 (EN 60204-1) s kat. 3 /PL "d"
(ISO 13849-1) ali SIL 2 (EN 62061).

1	Frekvenčni pretvornik
2	Tipka [Reset]
3	Varnostni rele (kat. 3, PL d ali SIL2)
4	Gumb za zasilno zaustavitev
5	Kabel z zaščito pred kratkim stikom (če ni v namestitveni omarici IP54)

Tabela 1.5 Legenda za *Ilustracija 1.5*

Preizkus parametriranja varne zaustavitve

Po namestitvi in pred prvo uporabo opravite preizkus parametriranja namestitve z varno zaustavitvijo. Preizkus opravite po vsakokratnem spremenjanju namestitve.

APOZORILO

Aktiviranje varne zaustavite (tj. odstranitve 24 V DC napetostnega napajanja na sponko 37) ne zagotavlja električne varnosti. Funkcija varne zaustavitve zato ne zadostuje za uvedbo funkcije izklopa v sili, kot je določeno s standardom EN 60204-1. Funkcija izklopa v sili zahteva ukrepe električne izolacije, na primer z izklopom omrežja prek dodatnega kontaktora.

1. Aktivirajte funkcijo varne zaustavitve z odstranitvijo 24 V DC napetostnega napajanja na sponko 37.
2. Po aktiviranju varne zaustavitve (t.j. po odzivnem času) frekvenčni pretvornik sprosti motor (zaustavi ustvarjanje rotacijskega polja v motorju). Odzivni čas je ponavadi manj kot 10 ms.

Zajamčeno je, da frekvenčni pretvornik ne izvede ponovnega ustvarjanja rotacijskega polja z notranjo napako (v skladu s kat. 3 PL d acc. EN ISO 13849-1 in SIL 2 acc. EN 62061). Po aktiviranju varne zaustavitve se na zaslonu prikaže sporočilo »Safe Stop activated (Aktivirana varna zaustavitev)«. Povezano besedilo navaja: »Safe Stop has been activated (Aktivirana je bila varna zaustavitev)«. To pomeni, da je bila aktivirana varna zaustavitev ali da normalno obratovanje še ni bilo ponovno vzpostavljeno po varni zaustavitvi.

OPOMBA!

Zahteve kat. 3 /PL d (ISO 13849-1) so izpolnjene, samo če je ohranjeno odstranjenje ali nizko napajanje 24 V DC na sponko 37 z uporabo varnostne naprave, ki izpoljuje določila kat. 3 PL d (ISO 13849-1). Če na motor delujejo zunanje sile, ga ni dovoljeno upravljati brez ukrepov za zaščito pred padci. Zunanje sile lahko nastanejo v primeru navpične osi (viseča bremena), kjer lahko neželeno premikanje, ki je posledica npr. gravitacije, povzroči nevarnost. Zaščitni ukrepi pred padci so lahko dodatne mehanske zavore.

Funkcija varne zaustavitve je privzeto nastavljena za preprečevanje nenamernega ponovnega zagona. Zato za nadaljevanje obratovanja po aktiviranju varne zaustavitve>

1. ponovno vzpostavite napetost 24 V DC na sponko 37 (besedilo »Safe Stop activated (Aktivirana varna zaustavitev)« je še vedno prikazano).
2. ustvarite signal za reset (preko vodila, digitalnega I/O ali tipke [Reset]).

Funkcijo varne zaustavitev lahko nastavite na samodejni ponovni zagon. Spremenite privzeto vrednost [1] v 5-19 Sponka 37 varna ustavitev na vrednost [3].

Samodejni ponovni zagon pomeni, da je varna zaustavitev prekinjena in da se ponovno vzpostavi normalno obratovanje, takoj ko uporabite napetost 24 V DC na sponki 37. Potrebno je poslati signal za reset.

APOZORILO

Vedenje samodejnega ponovnega zagona je dovoljeno v eni od teh situacij:

1. Uvedeno je preprečevanje nenamernega zagona z drugimi deli namestitve varne zaustavitev.
2. Prisotnost v nevarnih območjih je lahko fizično izključena, ko varna zaustavitev ni aktivna. Še posebej je treba upoštevati določila v odstavku 5.3.2.5 standarda ISO 12100-2 2003

1.6.2 Preizkus parametriranja varne zaustavitve

Po namestitvi in pred prvo uporabo opravite preizkus parametriranja napeljave ali aplikacije z varno zaustavitvijo. Ponovno opravite preizkus po vsakokratnem spremenjanju namestitve ali aplikacije z varno zaustavitvijo.

OPOMBA!

Opravljen preizkus parametriranja je obvezen po prvi namestitvi in po vsaki spremembi varnostne namestitve.

Preizkus parametriranja (izberite ustrezen primer – 1 ali 2):

Primer 1: Zahteva se preprečitev ponovnega zagona za varno zaustavitev (tj. varna zaustavitev, samo kjer je 5-19 Sponka 37 varna ustavitev nastavljen na privzeto vrednost [1], ali kombinacija varne zaustavitev in MCB 112, kjer je 5-19 Sponka 37 varna ustavitev nastavljen na [6] PTC 1 in rele A ali [9] PTC 1 in rele W/A):

1. Odstranite 24 V DC napetostno napajanje na sponko 37 z napravo za prekinitev, medtem ko frekvenčni pretvornik omogoča obratovanje motorja (omrežno napajanje ni prekinjeno).

Preizkusni korak je zaključen, ko

- se motor sprosti in
- se mehanska zavore aktivira (če je priključena)
- se na zaslonu plošče LCP (če je montirana) prikaže alarm "Varna zaustavitev [A68]"

2. Pošljite signal za reset (preko vodila, digitalnega I/O ali tipke [Reset]). Preizkusni korak je zaključen, če motor ostane v stanju varne

zaustavitev in se aktivira mehanska zavora (če je priključena).

1.3 Ponovno povežite 24 V DC na sponko 37.
Preizkusni korak je zaključen, če motor ostane v stanju sprostitev, mehanska zavora pa ostane aktivna (če je priključena).

1.4 Pošljite signal za reset (preko vodila, digitalnega I/O ali tipke [Reset]). Preizkusni korak je zaključen, ko lahko motor ponovno obratuje.

Preizkus parametriranja je zaključen, če so izpolnjeni vsi štirje opisani koraki (1.1, 1.2, 1.3 in 1.4).

Primer 2: Samodejni ponovni zagon varne zaustavitev je želen in dovoljen (t.j. varna zaustavitev, samo kjer je 5-19 Sponka 37 varna ustavitev nastavljen na [3], ali kombinacija varne zaustavitev in MCB 112, kjer je 5-19 Sponka 37 varna ustavitev nastavljen na [7] PTC 1 in rele W ali [8] PTC 1 in rele A/W):

2.1 Odstranite 24 V DC napetostno napajanje na sponko 37 z napravo za prekinitev, medtem ko frekvenčni pretvornik omogoča obratovanje motorja (omrežno napajanje ni prekinjeno).

Preizkusni korak je zaključen, ko

- se motor sprosti in
- se mehanska zavora aktivira (če je priključena)
- se na zaslonu plošče LCP (če je montirana) prikaže alarm "Varna zaustavitev [A68]"

2.2 Ponovno povežite 24 V DC na sponko 37.

Preizkusni korak je zaključen, ko lahko motor ponovno obratuje. Preizkus parametriranja je zaključen, če sta izpolnjena oba preizkusna koraka (2.1 in 2.2).

OPOMBA!

Glejte opozorilo glede vedenja pri ponastavitev v 1.6.1 Funkcija za varno zaustavitev sponke 37

APOZORILO

Funkcijo varne zaustavitve lahko uporabite za asinhronske in sinhronske motorje ter motorje s trajnim magnetom (PM). V napetostnem polprevodniku frekvenčnega pretvornika lahko pride do dveh napak. Pri uporabi sinhronskoga motorja ali motorja s trajnim magnetom (PM) lahko napake povzročijo odvečno vrtenje. Vrtenja se lahko izračuna na kot = $360/\text{število polov}$. Pri uporabi sinhronega motorja ali motorja s trajnim magnetom je treba to odvečno vrtenje upoštevati in zagotoviti, da ne pomeni varnostnega tveganja. To ne velja za asinhronske motorje.

2 Namestitev

2.1 Kontrolni seznam za mesto namestitve

- Frekvenčni pretvornik se ohlaja z zrakom iz okolice. Za optimalno delovanje nadzirajte omejitve temperature zraka v okolici
- Mesto namestitve mora imeti zadostno nosilno moč za montažo frekvenčnega pretvornika
- Za podrobna navodila za namestitve in delovanje hranite priročnik, skice in diagrame na dostopnem mestu. Pomembno je, da je priročnik na voljo upravljavcem opreme.
- Opremo postavite čim bliže motorju. Kabli motorja morajo biti čim kraši. Preverite dejanske tolerance motorja. Ne prekoračite omejitve
 - 300 m (1000 čevljev) za nezaščitene motorne vode
 - 150 m (500 čevljev) za oklopljene kable.
- Preverite, ali rating vhodne zaščite frekvenčnega pretvornika ustreza napeljavi. Morda potrebujete ohišje IP55 (NEMA 12) ali IP66 (NEMA 4).

⚠ POZOR

Vhodna zaščita

Ratingi za IP54, IP55 in IP66 so zajamčeni, samo če je enota pravilno zaprt.

- Zagotovite, da so vse sponke kablov in neuporabljene odprtine za sponke ustrezno zatesnjene.
- Preverite, ali je pokrov enote pravilno zaprt

⚠ POZOR

Okvare naprave zaradi onesnaženja

Ne pustite frekvenčnega pretvornika razkritega.

2.2 Prednamestitveni kontrolni seznam za frekvenčni pretvornik in motor

- Primerjajte številko modela enote na napisni ploščici z naročenim, da preverite pravilnost opreme
- Preverite, ali se za naslednje komponente zahteva enaka napetost:
 - Električno omrežje (napajanje)
 - Frekvenčni pretvornik
 - Motor
- Zagotovite, da je izhodni rating frekvenčnega pretvornika enak ali večji od toka polne obremenitve motorja za največjo zmogljivost motorja.


Velikost motorja in moč frekvenčnega pretvornika se morata ujemati za primerno zaščito pred preobremenitvijo

Če so nazivni podatki frekvenčnega pretvornika manjši od nazivnih podatkov motorja, ni mogoče doseči polne izhodne moči motorja.

2.3 Mehanska namestitev

2.3.1 Hlajenje

- Za namene kroženja zraka in hlajenja namestite enoto na trdo ravno podlogo ali na dodatno zadnjo ploščo (glejte 2.3.3 Montaža)
- Nad enoto in pod njo mora biti dovolj prostora, ki omogoča hlajenje. Običajno je ta razdalja 100–225 mm (4–10 palcev). Glejte Ilustracija 2.1 za potrebno razdaljo
- Nepravilna namestitev lahko povzroči pregrevanje in zmanjšano zmogljivost.
- Upoštevati morate omejitve za temperature med 40 °C (104 °F) in 50 °C (122 °F) in na 1000 m (3300 čevljev) nadmorske višine. Za podrobne informacije glejte Navodila za projektiranje opreme.



Ilustracija 2.1 Razdalja za hlajenje zgoraj in spodaj

Ohišje	A2-A5	B1-B4	C1, C3	C2, C4
a/b [mm]	100	200	200	225

Tabela 2.1 Najmanjše razdalje za kroženje zraka


2.3.2 Dvigovanje

- Preverite težo enote, da določite varen način dvigovanja
- Prepričajte se, da je dvižna naprava primerna za to opravilo
- Po potrebi uporabite dvigalo, žerjav ali viličarja z ustrezno nazivno močjo za premik enote
- Pri dvigovanju uporablajte dvigalne obročke na enoti, če so na voljo

2.3.3 Montaža


- Enoto namestite navpično
- Frekvenčni pretvornik dopušča namestitev en ob drugem
- Zagotovite, da bo nosilnost mesta montaže podpirala težo enote
- Za namene kroženja zraka in hlajenja namestite enoto na trdo ravno podlago ali na dodatno zadnjo ploščo (glejte *Ilustracija 2.2* in *Ilustracija 2.3*)
- Nepravilna namestitev lahko povzroči pregrevanje in zmanjšano zmogljivost

- Uporabite režaste namestitvene luknje na enoti za pritrditev na zid, če so na voljo



Ilustracija 2.2 Pravilna namestitev z zadnjo ploščo

Element A je pravilno nameščena zadnja plošča za zahtevani pretok zraka za hlajenje enote.



Ilustracija 2.3 Pravilno nameščanje na stebre

OPOMBA!

Pri nameščanju na stebre je treba uporabiti zadnjo ploščo.

2.3.4 Pritezni navori


Glejte 10.4 Pritezni navori povezav za ustrezne tehnične podatke o pritezovanju.

2.4 Električna napeljava

Ta odsek navaja podrobna navodila za električno namestitev frekvenčnega pretvornika. Opisana so naslednja opravila.

- Ožičenje motorja z izhodnimi sponkami frekvenčnega pretvornika
- Ožičenje električnega omrežja AC z vhodnimi sponkami frekvenčnega pretvornika
- Povezava ožičenja krmiljenja in serijske komunikacije
- Preverjanje vhoda in moči motorja po dovodu električne energije; programiranje krmilnih sponk za namenske funkcije


Ilustracija 2.4 prikazuje osnovno električno povezavo.



Ilustracija 2.4 Shema enostavnega ožičenja.

* Sponka 37 je dodatna možnost

2



Ilustracija 2.5 Tipična električna povezava

1	PLC	6	Najmanj 200 mm (7,9 palca) med krmilnimi kabli, motorjem in električnim omrežjem
2	Frekvenčni pretvornik	7	Motor, 3 faze in PE
3	Izhodni kontaktor (običajno ni priporočen)	8	Omrežje, 3 faze in ojačan PE
4	Ozemljeni steber (PE)	9	Krmilno ožičenje
5	Kabelska izolacija (brez)	10	Izenačevanje najmanj 16 mm ² (0,025 palca)

Tabela 2.2 Legenda k Ilustracija 2.5

2.4.1 Zahteve

APOZORILO

NEVARNOSTI PRI UPORABI OPREME

Vrtljive gredi in električna oprema so lahko nevarni. Celotna električna namestitev mora biti opravljena v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi o električni napeljavi. Priporočamo, da napeljavo, zagon in vzdrževanje izvaja samo pooblaščeno in usposobljeno osebje. Neupoštevanje teh priporočil lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.

POZOR

IZOLACIJA OŽIČENJA!


Napajalne, motorske in krmilne kable je potrebno namestiti v treh ločenih kovinskih vodih ali uporabiti oklopljene kable, ki so odporni proti visokofrekvenčnim motnjam. Nepravilna namestitev ali slaba izolacija napajalnih, krmilnih in motorskih kablov lahko poslabša zmogljivost frekvenčnega pretvornika in priključene opreme.

Zaradi lastne varnosti upoštevajte naslednje zahteve.

- Električna krmilna oprema je priključena na visoko omrežno napetost. Za zaščito pred električnim udarom morate biti pri vklopu napajanja enote izredno previdni.
- Motorske kable iz več frekvenčnih pretvornikov je potrebno napeljati ločeno. Inducirana napetost iz motorskih kablov lahko napolni kondenzatorje, tudi če enota ni priključena na napajanje.

Preobremenitev in zaščita opreme

- Elektronsko aktivirana funkcija frekvenčnega pretvornika omogoča zaščito pred preobremenitvijo motorja. Preobremenitev izračuna stopnjo povečanja za aktivacijo časovne nastavitev funkcije napake (zaustavitev izhoda krmilnika). Večji tok pomeni tudi hitrejšo aktivacijo napake. Preobremenitev omogoča zaščito motorja razreda 20. Za podrobnosti o funkciji napake glejte 8 Opozorila in alarmi.
- Ker ožičenje motorja prevaja visokofrekvenčni tok, je izredno pomembno, da so napajalni, krmilni in motorski kabli napeljni ločeno. Uporabite kovinski vod ali ločen oklopljeni kabel. Nepravilna izolacija napajalnih, krmilnih in motorskih kablov lahko poslabša zmogljivost opreme.
- Vsi frekvenčni pretvorniki morajo biti zaščiteni za primer kratkega stika in previsokega toka. Za to zaščito potrebujete vhodne varovalke, glejte Ilustracija 2.6. Če niso tovarniško priložene, jih mora električar namestiti kot del napeljave. Glejte podatke o velikosti varovalk v 10.3 Specifikacije varovalk.



Ilustracija 2.6 Varovalke

Vrsta kablov in karakteristike

- Celotno ožičenje mora biti v skladu z državnimi in lokalnimi uredbami o preseku kablov ter temperaturo okolja.
- Danfoss priporoča, da so vse povezave izvedene z bakreno žico z nazivno temperaturo vsaj 75 °C.
- Glejte 10.1 Specifikacije, odvisne od moči za priporočene velikosti žic.

2.4.2 Zahteve zemeljskega stika (ozemljitve)

APOZORILO

NEVARNOST OZEMLJITVE

Za varnost upravljalca je pomembno, da pravilno ozemljite frekvenčni pretvornik v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi o električni napeljavi ter navodili v tem dokumentu. Ozemljitveni tokovi so večji od 3,5 mA. Nepravilna ozemljitev frekvenčnega pretvornika lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.

OPOMBA!

Odgovornost uporabnika ali pooblaščenega električarja je, da zagotoviti pravilno ozemljitev opreme v skladu z državnimi in lokalnimi predpisi ter standardi o električni napeljavi.

- Za pravilno ozemljitev električne opreme upoštevajte vse lokalne in državne predpise o električni napeljavi.
- Primerna zaščitna ozemljitev za opremo z talnimi tokovi, višjimi od 3,5 mA, mora biti vzpostavljena, glejte 2.4.2.1 Uhajavi tok (>3,5 mA).
- Namenska ozemljitvena žica je zahtevana za vhodno moč, moč motorja in krmilno ožičenje.
- Za pravilne ozemljitvene vezave uporabite objemke, priložene opremi

- Ne ozemljite enega frekvenčnega pretvornika z drugim na način »veriga marjetic«
- Povezave ozemljitvene žice morajo biti čim krajše
- Priporočena je uporaba visoko-pramenske žice za zmanjšanje električnega hrupa
- Upoštevajte zahteve za napeljavo proizvajalca motorja.

2.4.2.1 Uhajavi tok (>3,5 mA)

Sledite nacionalnim in lokalnim predpisom, ko gre za zaščitno ozemljitev opreme z uhajavim tokom > 3,5 mA. Tehnologija frekvenčnega pretvornika zajema visoko frekvenčno preklapljanje pri visoki moči. To ustvari uhajavi tok v ozemljitvi. Moten tok v frekvenčnem pretvorniku na izhodno napajalnih sponkah lahko vključuje komponento DC, ki lahko napolni kondenzatorje filtra in tako povzroči začasen ozemljitveni tok. Uhajanje ozemljitvenega toka je odvisno od različnih konfiguracij sistema, vključno s filtriranjem RFI, oklopljenimi kabli motorja in močjo frekvenčnega pretvornika.

EN/IEC61800-5-1 (Standard za napajalne sisteme) je treba upoštevati, zlasti kadar uhajavi tok presega 3,5 mA.

Ozemljitev je treba ojačati na enega od naslednjih načinov:

- Ozemljitvena žica z najmanj 10 mm²
- Dve ločeni ozemljitveni žici, ki sta v skladu z merili

Za več informacij glejte EN 60364-5-54 § 543.7.

Uporaba RCD-jev

Če uporabljate zaščitne naprave pred tokom napake (RCD-ji), imenovane tudi odklopniki uhajanja ozemljitve (ELCB-ji), je treba upoštevati naslednje:


Uporablajte samo RCD-je tipa B, ki lahko zaznajo izmenični in enosmerni tok

Uporablajte RCD-je s prodornim zamikom, ki preprečuje napake zaradi začasnih ozemljitvenih tokov

Mere RCD-jev morajo biti v skladu s sistemskimi konfiguracijami in okoljevarstvenimi predpisi

2.4.2.2 Ozemljitev z oklopljenim kablom

Ozemljitvene objemke so priložene za ozičenje motorja (glejte Ilustracija 2.7).



Ilustracija 2.7 Ozemljitev z oklopljenim kablom

2.4.3 Vezava motorja


⚠️ OPOZORILO

INDUCIRANA NAPETOST


Motorske kable iz več frekvenčnih pretvornikov napeljite ločeno. Inducirana napetost iz motorskih kablov lahko napolni kondenzatorje opreme, tudi če je oprema izklopljena. Če motorskih kablov ne napeljete ločeno, lahko pride do smrti ali resne poškodbe.

- Za največje velikosti žic glejte 10.1 Specifikacije, odvisne od moči.
- Dimenzijs kablov morajo biti v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi o električni napeljavi.
- Ozičenje motorja ali plošče za dostop so na podnožju IP21 in višjih enotah (NEMA1/12)
- Med frekvenčni pretvornik in motor ne nameščajte kondenzatorjev za popravilo faktorja moči.
- Med frekvenčni pretvornik in motor ne priklapljamajte naprave za zagon ali menjavo pola.
- Priključite kable trifaznega motorja na sponke 96 (U), 97 (V) in 98 (W).
- Ozemljite kabel v skladu s priloženimi navodili za ozemljitev
- Privijte sponke v skladu z informacijami v razdelku 10.4.1 Zatezni navori
- Upoštevajte zahteve za napeljavo proizvajalca motorja.


Naslednje tri slike označujejo vhod električnega omrežja, motor in ozemljitev za običajne frekvenčne pretvornike. Dejanske konfiguracije se razlikujejo glede na vrsto enote in dodatno opremo.



Ilustracija 2.8 Motorski, napajalni in ozemljitveni kabli za velikosti okvirjev A




Ilustracija 2.10 Motorski, napajalni in ozemljitveni kabli za velikosti okvirjev B in večje z vodom



Ilustracija 2.9 Motorski, napajalni in ozemljitveni kabli za velikosti okvirjev B in večje (uporaba okopljenih kablov)

2.4.4 Omrežni priključek AC

- Velikost ožičenja je odvisna od vhodnega toka frekvenčnega pretvornika. Za največje velikosti žic glejte 10.1 Specifikacije, odvisne od moči.
- Dimenzijs kablov morajo biti v skladu z lokalnimi in državnimi predpisi o električni napeljavi.
- Priklopite trifazno AC vhodno ožičenje napajanja na sponke L1, L2 in L3 (glejte Ilustracija 2.11).
- Odvisno od konfiguracije opreme bo vhodno napajanje priklopljeno na vhodne sponke električnega omrežja ali odklop.



Ilustracija 2.11 Priključek na električno omrežje


- Ozemljite kabel v skladu s priloženimi navodili za ozemljitev v 2.4.2 Zahteve zemeljskega stika (ozemljitev)
- Vsi frekvenčni pretvorniki morajo biti uporabljeni z izoliranim vhodnim virom in ozemljenimi referenčnimi napajalnimi vodi. Ko je dovajan iz izoliranega vira električnega omrežja (IT električno omrežje ali plavajoča delta) ali TT/TN-S električno omrežje z ozemljeno nogo (ozemljena delta), 14-50 RFI filter nastavljen na OFF (izklopljeno). Pri tej nastavitevi so kondenzatorji notranjega RFI filtra med ohišjem in vmesnim tokokrogom izolirani, da se prepreči poškodba vmesnega tokokroga in zmanjšajo zemeljski tokovi v skladu z IEC 61800-3.

2.4.5 Krmilno ožičenje


- Ločite krmilno ožičenje od močnostnih komponent frekvenčnega pretvornika.
- Če je frekvenčni pretvornik povezan s termistorjem, je za PELV izolacijo treba ojačati/ dvojno izolirati opcionalno krmilno ožičenje termistorja. Priporoča se napajalna napetost 24 V DC.

2.4.5.1 Dostop

- Z izvijačem odstranite krovno ploščo za dostop. Glejte Ilustracija 2.12.
- Ali odstranite sprednji pokrov z odvijtem pritrjenih vijakov. Glejte Ilustracija 2.13.



Ilustracija 2.12 Dostop do krmilnih sponk za ohišja A2, A3, B3, B4, C3 in C4.



Ilustracija 2.13 Dostop do krmilnih sponk za ohišja A4, A5, B1, B2, C1 in C2.

Glejte Tabela 2.3, preden zategnete pokrove.

Okvir	IP20	IP21	IP55	IP66
A4/A5	-	-	2	2
B1	-	*	2,2	2,2
B2	-	*	2,2	2,2
C1	-	*	2,2	2,2
C2	-	*	2,2	2,2


* Ni vijakov za pritrjditev

- Ne obstaja

Tabela 2.3 Zatezni navori za pokrove (Nm)

2.4.5.2 Vrste krmilnih sponk

Ilustracija 2.17 kaže snemljive priključke frekvenčnega pretvornika. Funkcije sponk in tovarniške nastavitev so povzete v *Tabela 2.4*.



Ilustracija 2.14 Lokacije krmilnih sponk

- Prikluček 1:** omogoča štiri digitalne vhodne sponke (ki se lahko programirajo), dve dodatni digitalni sponki (ki se lahko programirata kot vhod ali izhod), napajalno napetost sponk 24 V DC ter maso za zunanje vire z napetostjo 24 V DC.
- Prikluček 2:** sponki (+)68 in (-)69 sta za povezavo RS-485 serijske komunikacije.
- Prikluček 3:** omogoča uporabo dveh analognih vhodov, enega analognega izhoda, napajalne napetosti 10 V DC ter mase za vhode in izhode.
- Prikluček 4:** USB vhod, namenjen za uporabo z Programska oprema MCT 10 za parametriranje frekvenčnih pretvornikov
- Prav tako sta na voljo dva relejska izhoda (C), ki sta na različnih mestih, odvisno od konfiguracije in velikosti frekvenčnega pretvornika.
- Nekateri opcionalni moduli nudijo dodatne sponke. Glejte navodila, priložena dodatni opremi.

Za podrobnosti o ratingih sponk glejte *10.2 Splošni tehnični podatki*.


Opis sponke			
Digitalni vhodi/izhodi			
Sponka	Parameter	Privzeto Nastavitev	Opis
12, 13	-	24 V DC	24 V DC napajalna napetost. Največji dovoljeni izhodni tok za 24 V bremena je skupaj 200 mA. Uporabna za digitalne vhode in zunanje pretvornike.
18	5-10	[8] Start	Digitalni vhodi.
19	5-11	[0] Brez funkcije	
32	5-14	[0] Brez funkcije	
33	5-15	[0] Brez funkcije	
27	5-12	[2] Prosta ustav./inv.	
29	5-13	[14] JOG	
20	-		
37	-	STO (Varen navor izklopljen)	(dodatek možnost) Varen vhod. Uporablja se za STO.
Analogni vhodi/izhodi			
39	-		Masa za analogni izhod
42	6-50	Hitrost 0 – zgornja omejitev	Programabilni analogni izhod. Analogni signal je 0–20 mA ali 4–20 mA pri največ 500 Ω
50	-	10 V DC	10 V DC napajalna napetost za analogni vhod. Za potenciometer ali termistor se najpogosteje uporablja največ 15 mA.
53	6-1	Referenca	Analogni vhod. Izberete lahko napetost ali tok. Za stikala A53 in A54 izberite mA ali V.
54	6-2	Povratna zveza	Izbirate lahko napetost ali tok. Za stikala A53 in A54 izberite mA ali V.
55	-		Masa za analogni vhod
Serijska komunikacija			

Opis sponke			
Digitalni vhodi/izhodi			
Sponka	Parameter	Privzeto Nastavitev	Opis
61	-		Integriran RC-Filter za okopljen kabel. SAMO pri povezavi oklopa pri težavah z EMC.
68 (+)	8-3		RS-485 vmesnik. S stikalom krmilne kartice omogočite terminacijski upor.
69 (-)	8-3		
Releji			
01, 02, 03	5-40 [0]	[0] Alarm	Relejski izhod (C). Uporabno za AC ali DC napetost in ohmska ali induktivna bremena.
04, 05, 06	5-40 [1]	[0] Delovanje	

Tabela 2.4 Opis sponke

2.4.5.3 Ožičenje krmilnih sponk

Priklučki krmilnih sponk se lahko odklopijo s frekvenčnega pretvornika za enostavnejšo namestitev, kot je prikazano v Ilustracija 2.15.




Ilustracija 2.15 Odklop krmilnih sponk

- Odprite stik, tako da vstavite majhen izvijač v režo nad ali pod stikom, kot prikazuje Ilustracija 2.16.
- Vstavite neizolirano krmilno žico v stik.
- Odstranite izvijač, da zatesnite krmilno žico na stik.
- Prepričajte se, da je stik čvrsto vzpostavljen in ni zrahljan. Zrahljano krmilno ožičenje je lahko izvor napak ali slabšega delovanja opreme.

Glejte 10.1 Specifikacije, odvisne od moči za velikosti ožičenja krmilne sponke.

Glejte 6 Primeri nastavitev različnih aplikacij za tipične priključke krmilnega ožičenja.




Ilustracija 2.16 Povezava krmilnega ožičenja

2.4.5.4 Uporaba okopljenih krmilnih kablov

Ustrezen oklop


V večini primerov je najbolje krmilne kable in kable za serijsko komunikacijo zaščititi na obeh koncih s kvalitetnimi objemkami. S tem zagotovite kar najboljši stik s kablom, kar je pri visokih frekvencah zelo pomembno.



Ilustracija 2.17 Objemke za oklop na obeh koncih

50/60 Hz ozemljitvene zanke


Pri zelo dolgih krmilnih kablih se lahko pojavijo ozemljitvene zanke. En konec oklopa ozemljite s 100 nF kondenzatorjem, saj se s tem izognete ozemljitvenim zankam.



Ilustracija 2.18 Povezava s 100 nF kondenzatorjem

Preprečite EMC motnje pri serijski komunikaciji

Da odpravite nizko-frekvenčni šum med frekvenčnimi pretvorniki, povežite en konec oklopa na sponko 61. Sponka je ozemljena preko vgrajene RC povezave. Uporabite prepletten par kablov (parico), da zmanjšate motnje med prevodniki.



Ilustracija 2.19 Prepletten par kablov (parica)

2.4.5.5 Funkcije krmilne sponke

Funkcije frekvenčnega pretvornika so upravljanje s sprejemanim krmilnih vhodnih signalov.

- Vsaka sponka mora biti v parametrih, povezanih s sponko, programirana za funkcijo, ki jo bo podpirala. Glejte *Tabela 2.4* za sponke in povezane parametre.
- Preverite, ali je krmilna sponka programirana za pravilno funkcijo. Glejte *4 Uporabniški vmesnik za podrobnosti o dostopnih parametrih in 5 O programiranju frekvenčnega pretvornika* programiranju.
- Privzeto programiranje sponke je namenjeno za zagon delovanja frekvenčnega pretvornika v običajnem načinu delovanja.

2.4.5.6 Sponke mostičkov 12 in 27


Žica mostička je potrebna med sponko 12 (ali 13) in sponko 27 za delovanje frekvenčnega pretvornika pri uporabi privzetih tovarniško programiranih vrednosti.

- Digitalna vhodna sponka 27 je zasnovana za sprejemanje 24 V DC zunanjih varnostnih izklopov. V številnih aplikacijah uporabnik poveže zunanj varnostno napravo s sponko 27
- Ko ni uporabljeni varnostne naprave, povežite mostiček med krmilno sponko 12 (priporočeno) ali 13 s sponko 27. To omogoči notranji 24 V signal na sponki 27
- Ni signalov, ki preprečujejo delovanje enote
- Če se v vrstici stanja na dnu zaslona LCP izpiše AUTO REMOTE COASTING (Samodejna oddaljena sprostitev motorja) ali Alarm 60 – Zun.varn.izklop, to pomeni, da je enota pripravljena na delovanje, vendar manjka vhod na sponki 27.
- Ko je tovarniško nameščena opcionalna oprema povezana s sponko 27, ne odstranjujte tega označenja.

2.4.5.7 Stikala sponke 53 in 54

- Analoge vhodne sponke 53 in 54 lahko izberete ali za napetost (0 do 10 V) ali tok (0/4–20 mA) vhodnih signalov
- Preden zamenjate položaje stikal, izključite napajanje frekvenčnega pretvornika.
- Nastavite stikala A53 in A54 za izbiro vrste signala. U izbere napetost, I izbere tok.
- Stikala so dostopna, ko je plošča LCP odstranjena (glejte *Ilustracija 2.20*). Pomnite, da lahko ta stikala prekrivajo dodatne kartice, ki so na voljo za to enoto in jih morate odstraniti, če želite spremeniti nastavitev stikal. Vedno odklopite enoto, preden odstranite dodatne kartice.
- Privzeta nastavitev sponke 53 je za signal reference hitrosti v odprtih zankah nastavljenih v *16-61 Sponka 53 Nastavitev preklopov*
- Privzeta vrednost sponke 54 je za povratni signal v zaprtih zankah nastavljenih v *16-63 Sponka 54 Nastavitev preklopov*

2



Ilustracija 2.20 Lokacija stikal sponk 53 in 54


2.4.5.8 Krmiljenje mehanske zavore

Pri dvižnih aplikacijah morate uporabiti elektromehansko zavoro:

- Zavoro lahko krmilite s katerega koli relejskega ali digitalnega izhoda (sponka 27 ali 29).
- Izhod naj bo neaktiven (brez napetosti) tako dolgo, dokler frekvenčni pretvornik ne zagotovi dovolj moči motorju (npr. zaradi prevelike obremenitve).
- Izberite [32] Kontr. mehan. zavore v skupini parametrov 5-4* Releji za aplikacije z elektromehansko zavoro.
- Zavora popusti, ko tok motorja preseže predhodno nastavljeno vrednost v 2-20 Release Brake Current.
- Zavora se aktivira, ko je izhodna frekvencna manjša od frekvence, ki je nastavljena v 2-21 Activate Brake Speed [RPM] ali 2-22 Activate Brake Speed [Hz], in samo tedaj, ko frekvenčni pretvornik izvede ukaz za ustavitev (stop).

Če je frekvenčni pretvornik v napaki ali se pojavi previšoka napetost, se mehanska zavora takoj aktivira.

Pri navpičnem gibanju je pomembno, da je se breme lahko v katerem koli trenutku varno zaustavi, zadrži v določenem položaju in eventuelno modificira trenutni položaj (dviga/spušča). Ker frekvenčni pretvornik ni varnostna naprava, se mora proizvajalec žerjava/dvigala (OEM) odločiti za vrsto in število varnostnih naprav (npr. hitro stikalo, zasiilne zavore, itd.), da lahko v nujnem primeru ali okvari sistema zaustavi in zadrži breme v skladu z ustreznimi veljavnimi predpisi za žerjave/dvigala.




Ilustracija 2.21 Priklop mehanske zavore na frekvenčni pretvornik

2.4.6 Serijska komunikacija

Povežite ozičenje RS-485 serijske komunikacije s sponkama (+)68 in (-)69.

- Za serijsko komunikacijo je priporočen oklopljeni kabel
- Glejte 2.4.2 Zahteve zemeljskega stika (ozemljitve) za ustrezeno ozemljitev



130BB489.10

Ilustracija 2.22 Diagram ozičenja serijske komunikacije

Za osnovno nastavitev serijske komunikacije izberite naslednje

1. Vrsta protokola v 8-30 Protokol.
2. Naslov frekvenčnega pretvornika v 8-31 Naslov.
3. Hitrost izmenjave podatkov v 8-32 Hitr.izm.podat..
- V frekvenčnemu pretvorniku so vgrajeni štirje komunikacijski protokoli. Upoštevajte zahteve za napeljavo proizvajalca motorja

Danfoss FC

Modbus RTU

Johnson Controls N2®

- Funkcije se lahko programirajo tudi na daljavo z uporabo ustrezone programske opreme in RS-485 povezave ali v skupini parametrov 8-** Komunikacija in možnosti
- Izberi določenega komunikacijskega protokola spremeni različne privzete nastavitev parametrov, da ustrezajo zahtevam tega protokola skupaj z omogočanjem dodatnih parametrov, specifičnih za izbrani protokol
- Opcijske kartice za frekvenčni pretvornik omogočajo uporabo dodatnih komunikacijskih protokolov. Za navodila za namestitev in upravljanje glejte dokumentacijo opcijskih kartice

3 Zagon in preizkus delovanja

3.1 Pred zagonom

3.1.1 Varnostni pregled

APOZORILO

VISOKA NAPETOST!

Če so vhodne in izhodne povezave nepravilno vzpostavljene, obstaja nevarnost visoke napetosti na teh sponkah. Če so napajalni vodi za več motorjev nepravilno povezani v istem vodu, obstaja morebitna nevarnost uhajanja toka za napajanje kondenzatorjev znotraj frekvenčnega pretvornika, tudi če ste izklopili vhod napajalnega voda. Pri začetnem zagonu ne postavljajte predpostavk o napajalnih komponentah. Sledite predzgonskim postopkom. Neupoštevanje teh predzgonskih postopkov lahko povzroči telesno poškodbo ali poškodbo opreme.

1. Vhodno napajanje mora biti izklopljeno in zaklenjeno. Ne zanašajte se na stikala za odprtje frekvenčnega pretvornika za izolacijo vhodnega napajanja.
2. Prepričajte se, da ni napetosti na vhodnih sponkah L1 (91), L2 (92) in L3 (93), faza-v-fazo ali faza-v-zemljo,
3. Preverite, da ni napetosti na izhodnih sponkah 96 (U) 97(V) in 98 (W), faza-v-fazo in faza-v-zemljo.
4. Preverite nemoteno delovanje motorja tako, da izmerite ohmske vrednosti na U-V (96-97), V-W (97-98) in W-U (98-96).
5. Preverite pravilno ozemljitev frekvenčnega pretvornika in motorja.
6. Preverite, ali niso morda povezave na sponkah frekvenčnega pretvornika zrahljane.
7. Zabeležite podatke z napisne ploščice motorja: moč, napetost, frekvenca, tok polne obremenitve in nazivna hitrost. Te vrednosti potrebujete za programiranje podatkov napisne ploščice motorja.
8. Preverite, ali vse napetosti napajanja ustrezajo napetostim frekvenčnega pretvornika in motorja.

POZOR

Pred priklopom enote na napajanje preverite celotno napeljavo, kot je opisano v razdelku *Tabela 3.1*. Ko končate, označite preverjene elemente s kljukico.

Preverite	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatna oprema	<ul style="list-style-type: none">Poščite dodatno opremo, stikala, odklopnike ali vhodne varovalke/odklopnike, ki so morda na vhodni napajalni strani frekvenčnega pretvornika ali izhodni strani motorja. Preverite, ali so na voljo za obratovanje pri polni zmogljivosti.Preverite delovanje in namestitev senzorjev, uporabljenih za povratno zvezo s frekvenčnim pretvornikom.Odstranite pokrove za korekcijo faktorja moči motorja, če jih naprava ima.	
Napeljava kablov	<ul style="list-style-type: none">Zagotovite, da so vhodno napajanje, ožičenje motorja in krmilno ožičenje ločeni ali nameščeni v treh ločenih kovinskih vodih, ki ščitijo pred visokofrekvenčnimi motnjami.	
Krmilno ožičenje	<ul style="list-style-type: none">Preverite, če so kabli kakorkoli poškodovani in če so povezave zrahljane.Krmilno ožičenje mora biti ločeno od napajalnih in motorskih kablov zaradi optimalne zaščite pred motnjami.Po potrebi preverite napetostni vir signalov.Priporočena je uporaba izoliranih kablov ali parice. Preverite, če je izolacija pravilno zaključena.	
Prostor za hlajenje	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je pod in nad frekvenčnim pretvornikom dovolj prostora za zadosten pretok zraka za hlajenje.	
Upoštevanje predpisov EMC	<ul style="list-style-type: none">Preverite, če namestitev ustreza zahtevam glede elektromagnetne združljivosti.	
Upoštevanje okoljskih predpisov	<ul style="list-style-type: none">Preglejte oznake na opremi, kjer so navedene temperaturne omejitve delovnega okolja.Stopnja vlažnosti mora biti 5–95 % brez kondenzacije.	
Varovalke in odklopniki	<ul style="list-style-type: none">Preverite ustreznost namestitve varovalk in odklopnikov.Preverite, ali so vse varovalke trdno vstavljenе in delujejo ter vsi odklopni v odprtih položajih.	
Ozemljitev (zemlja)	<ul style="list-style-type: none">Enota zahteva ločen ozemljitveni kabel (vodnik) iz ohišja do tal (zemlje).Preverite, ali so ozemljitveni kabli (vodniki) ustrezeni in neoksidirani.Ozemljitev na vod ali montaža zadnje plošče na kovinsko površino ni primeren način ozemljitve.	
Ožičenje vhodnega in izhodnega napajanja	<ul style="list-style-type: none">Preverite, če so povezave zrahljane.Preverite, ali so motorski in napajalni kabli oklopljeni in ločeni in ali so v ločenih vodih.	
Notranjost plošče	<ul style="list-style-type: none">Notranjost enote mora biti čista, brez kovinskih delcev, vlage in korozije.	
Stikala	<ul style="list-style-type: none">Prepričajte se, ali so vsa stikala in nastavitev za odklop v pravilnih položajih.	
Vibracije	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je enota trdno pritrjena in blažilci vibracij ustrezeno nameščeni (če je to potrebno).Preverite, ali so morda prisotne neobičajne vibracije.	

Tabela 3.1 Kontrolni seznam za zagon

3.2 Priklop frekvenčnega pretvornika na napajanje

APOZORILO

VISOKA NAPETOST!

Frekvenčni pretvorniki vključujejo visoko napetost, ko so priklopljeni na električno omrežje. Namestitev, zagon in vzdrževanje mora izvajati samo usposobljeno osebje. Neupoštevanje tega lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.

APOZORILO

NEŽELENI START!

Ko je frekvenčni pretvornik povezan v električno omrežje, se motor lahko kadar koli zažene. Frekvenčni pretvornik, motor in vsa oprema morajo biti v pripravljenosti za delovanje. Nepripravljenost na delovanje ob priklopu v električno omrežje lahko povzroči smrt, resne poškodbe ter poškodbe opreme ali lastnine.

1. Poskrbite, da je vhodna napetost uravnana znotraj 3 %. Če ni, pred nadaljevanjem popravite neravnovesje vhodne napetosti. Ko popravite napetost, ponovite ta postopek.
2. Ožičenje dodatne opreme (če je na voljo) se mora ujemati z načinom uporabe napajanja.
3. Prepričajte se, da so vse naprave upravljavca izklopljene. Vrata plošče morajo biti zaprta ali pa mora biti nameščen pokrov.
4. Vklopite napajanje enote. NE zaganjajte frekvenčnega pretvornika. Pri enotah s stikalom za odprtje preklopite v položaj ON za vklop napajanja frekvenčnega pretvornika.

OPOMBA!

Če se v vrstici stanja na dnu zaslona LCP izpiše AUTO REMOTE COASTING (Samodejna oddaljena sprostitev motorja) ali Alarm 60 – Zun.varn.izklop, to pomeni, da je enota pripravljena na delovanje, vendar manjka vhod na sponki 27. Za podrobnosti glejte *Ilustracija 1.4*.


3.3 Osnovno programiranje delovanja

3.3.1 Zahtevano začetno programiranje frekvenčnega pretvornika

Frekvenčne pretvornike je potrebno ustrezno parametrirati, če želite zagotoviti optimalno delovanje in zmogljivost. Osnovno programiranje frekvenčnega pretvornika zahteva vnos podatkov napisne ploščice motorja ter minimalno in maksimalno hitrost motorja. Vnesite te podatke v skladu z naslednjim postopkom. Priporočene nastavitev parametrov so namenjene za zagon in izklop. Nastavitev aplikacij se lahko razlikujejo. Za podrobnejša navodila o vnašanju podatkov prek plošče LCP glejte 4 *Uporabniški vmesnik*.

Podatke začnite vnašati v frekvenčni pretvornik ob vklopu, vendar pred zagonom frekvenčnega pretvornika.


1. Dvakrat pritisnite tipko [Main Menu] na plošči LCP.
2. Uporabite navigacijske tipke za pomik na skupino parametrov 0-** *Obrat./prikazoval.* in pritisnite [OK].



130BP066.10

Ilustracija 3.1 Glavni meni


3. Uporabite navigacijske tipke za pomik na skupino parametrov 0-0* *Osnovne nastavitev* in pritisnite [OK].



130BP087.10


Ilustracija 3.2 Obratovanje/prikazovalnik

4. Uporabite navigacijske tipke za pomik na *0-03 Regionalne nastavitev* in pritisnite [OK].



Ilustracija 3.3 Osnovne nastavitev

5. Uporabite navigacijske tipke za izbiro [0] *Mednarodni* ali [1] *Severna Amerika* in pritisnite [OK]. (To spremeni tovarniške nastavitev za več osnovnih parametrov. Glejte razdelek 5.4 *Privzete mednarodne/severnoameriške nastavitev parametrov* za prikaz celotnega seznama.)
6. Pritisnite [Quick Menu] na plošči LCP.
7. Uporabite navigacijske tipke za pomik na skupino parametrov *Q2 Hitre nastavitev* in pritisnite [OK].



Ilustracija 3.4 Hitri meniji

8. Izberite jezik in pritisnite [OK].
9. Krmilni sponki 12 in 27 je treba kratko spojiti (mostiček). V tem primeru za *5-12 Sponka 27 Digitalni vhod* pustite privzeto tovarniško nastavitev. V nasprotnem primeru izberite *Brez funkcije*. Za frekvenčne pretvornike z dodatno premostitvijo Danfoss kratek spoj (mostiček) ni potreben.
10. *3-02 Minimalna referenca*
11. *3-03 Maksimalna referenca*
12. *3-41 Rampa 1 - Čas zagona*
13. *3-42 Rampa 1 - Čas ustavitev*
14. *3-13 Namestitev reference*. Vezano na ročno/avto* Lokalno Daljinsko.

3.4 Nastavitev PM motorja v VVC^{plus}

POZOR

PM motor se lahko uporablja samo z ventilatorji in črpalkami.

Opis začetnega programiranja

- Aktivirajte obratovanje PM motorja
1-10 Konstrukcija motorja, izberite [1] *PM mot. neizr. SPM*
- Nastavite *0-02 Enota hitrosti motorja* na [0] *RPM*

Vnos podatkov motorja.

Po izbiri PM motorja v *1-10 Konstrukcija motorja* so aktivni z njim povezani parametri v skupinah parametrov *1-2**, *1-3** in *1-4**.

Podatke najdete na napisni ploščici in podatkovnem listu motorja.

Naslednje parametre je treba vnesti v navedenem vrstnem redu.

- 1-24 Tok motorja*
- 1-26 Krmiljenje motorja Nazivni navor*
- 1-25 Nazivna hitrost motorja*
- 1-39 Št. polov motorja*
- 1-30 Upornost statorja (Rs)*

Vnesite linijo za upornost navitja statorja (Rs). Če so na voljo le podatki vrstica-vrstica, jih morate deliti z 2, da dobite vrstico za skupno (začetno) vrednost.

Vrednost lahko izmerite tudi z ohmmetrom, ki upošteva tudi upornost kabla. Izmerjeno vrednost delite z 2 in vnesite rezultat.

- 1-37 Induktanca d-osi (Ld)*
Vnesite linijo za skupno neposredno induktanco osi PM motorja.
Če so na voljo le podatki linija-linija, jih morate deliti z 2, da dobite linijo za skupno (začetno) vrednost.
Vrednost lahko izmerite tudi z merilnikom induktance, ki bo upošteval tudi induktanco kabla. Izmerjeno vrednost delite z 2 in vnesite rezultat.
- 1-40 Lastna napetost pri 1000 o/min*
Vnesite linijo za lastno napetost (back EMF) PM motorja pri mehanski hitrosti 1000 vrt./min (RMS vrednost). Lastna napetost (back EMF) je napetost, ki jo generira PM motor brez priključnega frekvenčnega pretvornika in gred ženemo ročno. Lastna napetost je običajno navedena za nazivno hitrost motorja ali 1000 vrt./min, izmerjeno med dvema linijama. Če vrednost ni na voljo za hitrost motorja 1000 vrt./min, izračunajte pravilno vrednost tako: če je lastna

napetost na primer 320 V pri 1800 vrt./min, se lahko pri 1000 vrt./min izračuna tako: Lastna napetost = (napetost/RPM) x 1000 = (320/1800) x 1000 = 178. To je vrednost, ki mora biti programirana za 1-40 *Lastna napetost pri 1000 o/min*

Preizkus obratovanja motorja

- Zaženite motor pri nizki hitrosti (100–200 vrt./min). Če se motor ne obrne, preverite namestitev, splošno programiranje in podatke motorja.
- Preverite, ali startna funkcija v 1-70 PM Start Mode ustreza zahtevam aplikacije.

Zaznavanje rotorja

Ta funkcija je priporočena izbira za načine uporabe, kjer se motor zažene iz mirovanja (npr. pri črpalkah ali tekočih trakih). Pri nekaterih motorjih se zasliši zvok, ko je poslan impulz. To ne pomeni okvare motorja.

Zaviranje

Ta funkcija je priporočljiva izbira za aplikacije, pri katerih se motor vrni počasi (npr. pri uporabi mlinov na veter v ventilatorskih aplikacijah). 2-06 Parking Current in 2-07 Parking Time lahko prilagodite. Povečajte tovarniške nastavitev teh parametrov za aplikacije z velikimi vztrajnostmi.

Zaženite motor pri nazivni hitrosti. Če aplikacija ne deluje ustrezno, preverite nastavitev VVC^{plus} PM. Priporočila za različne načine uporabe si lahko ogledate v *Tabela 3.2*.

Applikacija	Nastavitev
Applikacije z nizko vztrajnostjo I breme/I _{motor} <5	1-17 Voltage filter time const. se poveča za faktor 5–10 1-14 Damping Gain se mora zmanjšati 1-66 Min. tok pri nizki hitrosti se mora zmanjšati (<100 %)
Applikacije z nizko vztrajnostjo 50>I breme/I _{motor} >5	Ohranite izračunane vrednosti
Applikacije z visoko vztrajnostjo I breme/I _{motor} > 50	1-14 Damping Gain, 1-15 Low Speed Filter Time Const. in 1-16 High Speed Filter Time Const. se morata povečati
Veliko breme pri nizki hitrosti <30 % (naziv. hitrosti)	1-17 Voltage filter time const. se mora povečati 1-66 Min. tok pri nizki hitrosti se mora povečati (>100 % za daljši čas lahko preveč segreje motor)

Tabela 3.2 Priporočila za različne načine uporabe

Če se motor začne »zaletavati« pri določeni hitrosti, povečajte 1-14 Damping Gain. Povečajte vrednost v majhnih intervalih. Optimalna vrednost za ta parameter je 10 ali 100 % višja od privzetih vrednosti, odvisno od motorja.

Začetni navor lahko prilagodite v 1-66 Min. tok pri nizki hitrosti. 100 % zagotavlja nazivni navor kot začetni navor.

3.5 Avtomatska prilagoditev motorju

Avtomatska prilagoditev motorju (AMA) je preizkusni postopek, ki meri električne značilnosti motorja za optimiranje združljivosti med frekvenčnim pretvornikom in motorjem.

- Frekvenčni pretvornik ustvarja matematični model motorja za upravljanje izhodnega toka motorja. Postopek prav tako preskusi ravnovesje vhodne faze električnega napajanja. Primerja karakteristike motorja s podatki, vnesenimi v parametre 1–20 do 1–25.
- Ne povzroči zagona ali poškodbe motorja
- Nekateri motorji ne morejo izvesti celotne različice preizkusa. V tem primeru izberite [2] omogoči omej. AMA
- Če je na motor priključen izhodni filter, izberite Omogoči omej. AMA
- Če se pojavijo opozorila ali alarmi, glejte 8 Opozorila in alarmi.
- Za najboljše rezultate je postopek treba zagnati pri hladnem motorju

3

OPOMBA!

AMA algoritem ne deluje pri uporabi motorjev PM.

Za zagon AMA

- Pritisnite [Main Menu] za dostop do parametrov.
- Pomaknite se na skupino parametrov 1-** Breme in motor.
- Pritisnite [OK].
- Pomaknite se na skupino parametrov 1-2* Podatki motorja.
- Pritisnite [OK].
- Pomaknite se na 1-29 Avtomat. prilagoditev motorju (AMA).
- Pritisnite [OK].
- Izberite [1] omogoči popolno AMA.
- Pritisnite [OK].
- Sledite navodilom na zaslonu.
- Preizkus se bo samodejno zagnal in sporočil, ko bo dokončan.

3.6 Preverite vrtenje motorja

Pred zagonom frekvenčnega pretvornika preverite vrtenje motorja. Motor se bo na kratko zagnal pri 5 Hz ali minimalni frekvenci nastavljeni v *4-12 Hitrost motorja spodnja meja [Hz]*.

1. Pritisnite tipko [Main Menu].
2. Pritisnite [OK].
3. Pomaknite se do *1-28 Kontr. vrtenja motorja*.
4. Pritisnite [OK].
5. Pomaknite se na *[1] Omogoči*.

Prikaže se to besedilo: *Opomba: Motor lahko deluje v napaka smeri.*

6. Pritisnite [OK].
7. Sledite navodilom na zaslonu.

Če želite spremeniti smer vrtenja, prekinite napajanje frekvenčnega pretvornika in počakajte na razelektritev. Obrnite smer dveh od treh kablov motorja na strani motorja ali na izhodu frekvenčnega pretvornika.

3.7 Preizkus lokalnega krmiljenja

APOZOR

ZAGON MOTORJA

Prepričajte se, da so motor, sistem in vsa priklopljena oprema pripravljeni za zagon. Uporabnik je odgovoren za varno obratovanje v vseh okoliščinah. Neustrezen priklop, namestitev in priprava motorja, sistema in vse povezane opreme na zagon lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbo opreme.

OPOMBA!

Tipka [Hand On] pošle ukaz za lokalni zagon frekvenčnega pretvornika. Tipka [Off] ima funkcijo izklopa.

Pri obratovanju v lokalnem načinu lahko s puščicama [**▲**] in [**▼**] zmanjšate ali povečate hitrost na izhodu frekvenčnega pretvornika. S puščicama [**◀**] in [**▶**] pomaknete kazalec na alfanumeričnem krmilnem panelu.

1. Pritisnite [Hand On].
2. S pritiskanjem tipke [**▲**] pospešite frekvenčni pretvornik do največje hitrosti. S pomikanjem kazalca v levo od decimalne točke lahko hitreje vnesete spremembe.
3. Bodite pozorni na kakršne koli težave med pospeševanjem.
4. Pritisnite [Off].
5. Bodite pozorni na kakršne koli težave med zmanjševanjem hitrosti.

Če ste naleteli na težave pri pospeševanju

- Če se pojavi opozorila ali alarmi, glejte *8 Opozorila in alarmi*.
- Preverite, ali so podatki motorja pravilno vneseni.
- Povečajte čas zagona (pospeševanja) v *3-41 Rampa 1 - Čas zagona*.
- Povečajte omejitev toka v *4-18 Omejitev toka*.
- Povečajte omejitev navora v *4-16 Omejitev navora - motorski način*.

Če se pojavi težave pri pojemu

- Če se pojavi opozorila ali alarmi, glejte *8 Opozorila in alarmi*.
- Preverite, ali so podatki motorja pravilno vneseni.
- Povečajte čas zaustavitve (pojemka) v *3-42 Rampa 1 - Čas ustavitev*.
- Omogočite nadzor previsoke napetosti v *2-17 Kontrola prenapetosti*.

Glejte *4.1.1 Krmilni panel LCP* za resetiranje frekvenčnega pretvornika po napaki.

OPOMBA!

Poglavlja od *3.2 Priklop frekvenčnega pretvornika na napajanje* do *3.3 Osnovno programiranje delovanja* navajajo postopke za vklop napajanja frekvenčnega pretvornika, osnovno programiranje, nastavitev in preizkus delovanja.

3.8 Zagon sistema

Postopek v tem razdelku zahteva uporabniško ožičenje in programiranje aplikacije, ki jo je potrebno zaključiti.

6 Primeri nastavitev različnih aplikacij je namenjen za pomoč pri tem opravlju. Druge vrste pomoči za namestitev aplikacije so navedene v 1.2 Dodatni viri. Naslednji postopek se priporoča, ko aplikacijo nastavi uporabnik.

POZOR

ZAGON MOTORJA

Prepričajte se, da so motor, sistem in vsa priklapljena oprema pripravljeni za zagon. Uporabnik je odgovoren za varno obratovanje v vseh okoliščinah. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb opreme.

1. Pritisnite [Auto On].
2. Prepričajte se, da so funkcije zunanjega krmiljenja pravilno ožičene s frekvenčnim pretvornikom in da je izvedeno programiranje.
3. Uporabite ukaz za zunanji zagon.
4. Nastavite referenco hitrosti z območjem hitrosti.
5. Odstranite zunanji ukaz za zagon.
6. Preverite, ali so nastale težave.

Če se pojavijo opozorila ali alarmi, glejte 8 Opozorila in alarmi.

3.9 Akustični šum ali vibracije

Če motor ali oprema, ki jo poganja motor - npr. rezilo ventilatorja - proizvaja hrup ali vibracije pri določenih frekvencah, poskusite naslednje:

- Premostitev hitrosti, skupina parametrov 4-6*
- Premodulacija, 14-03 Premodulacija nastavljen na izklop
- Vzorec preklapljanja in skupina parametrov preklopne frekvence 14-0*
- Dušenje resonance, 1-64 Dušenje resonance

4 Uporabniški vmesnik

4

4.1 Lokalna krmilna plošča

Krmilni panel (LCP) je kombinacija zaslona in tipkovnice na sprednji strani enote. Krmilni panel LCP je uporabniški vmesnik frekvenčnega pretvornika.


LCP ima več uporabniških funkcij.

- Zagon, zaustavitev in nadzor hitrosti z lokalnim krmiljenjem
- Prikaz podatkov delovanja, stanja, opozoril in obvestil
- Programiranje funkcij frekvenčnega pretvornika
- Ročno resetiranje frekvenčnega pretvornika po napaki, ko je auto reset deaktivirana

Na voljo je tudi alfanumerični krmilni panel NLCP. NLCP deluje na podoben način kot LCP. Za podrobnosti o uporabi NLCP glejte *Priročnik za programiranje*.

4.1.1 Pregled plošče LCP

Plošča LCP je razdeljena v štiri funkcijске skupine (glejte Ilustracija 4.1).



130BC362.10

Ilustracija 4.1 LCP


- a. Območje prikaza.
- b. Prikaže menijske tipke za spremjanje prikaza možnosti statusa, programiranje ali zgodovino sporočil o napakah.
- c. Navigacijske tipke za programiranje funkcij, premikanje kazalnika zaslona in krmiljenje hitrosti pri lokalnem delovanju. Vključene so tudi indikatorske lučke stanja.
- d. Tipke za način delovanja in resetiranje.

4.1.2 Nastavitev prikaza vrednosti na plošči LCP


Prikazovalnik se vklopi takoj, ko frekvenčni pretvornik priklopimo na napajanje, ko se pojavi napetost v enosmernem tokokrogu ali ko se krmilni del napaja iz 24 V DC opcjske kartice.

Po želji lahko izberete različne vrednosti, ki so prikazane na plošči LCP.

- Vsak izpis na zaslonu je povezan z določenim parametrom.
- V hitrem meniju Q3-13 *Nast. prikaza* so na voljo različne možnosti.
- Zaslon 2 ima možnost prikaza na večjem zaslonu.
- Na spodnjem delu prikazovalnika je prikazano stanje frekvenčnega pretvornika. Tega ni mogoče spremeniti.



Ilustracija 4.2 Izpisi na zaslonu



Ilustracija 4.3 Izpisi na zaslonu

Zaslon	Številka parametra	Tovarniška nastavitev
1,1	0-20	Vrt./min motorja
1,2	0-21	Tok motorja
1,3	0-22	Moč motorja (kW)
2	0-23	Frekvenca motorja
3	0-24	Referenca v odstotkih

Tabela 4.1 Legenda za Ilustracija 4.2 in Ilustracija 4.3

4.1.3 Zaslonske menijske tipke

Menijske tipke se uporabljujo za nastavitev parametrov, pomikanje skozi stanje načinov prikaza med običajnim delovanjem in prikaz podatkov dnevnika napak.



130BP045.10


Ilustracija 4.4 Menijske tipke

Tipka	Funkcija
Status	<p>Prikazuje podatke o delovanju.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V samodejnem načinu pritisnite za preklop med prikazi izpisov stanja. • Večkrat pritisnite za pomikanje skozi vsak prikaz stanja. • Pritisnite [Status] ter [Δ] ali [∇] za nastavitev osvetlitve zaslona. • Simbol v zgornjem desnem kotu zaslona prikazuje smer vrtenja motorja in katera nastavitev je aktivna. Tega ni mogoče programirati.
Quick Menu	<p>Omogoča dostop do vseh parametrov programiranja za začetna namestitvena navodila in številna podrobna navodila za aplikacijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite, če želite odpreti Q2 <i>Hitre nastavite</i> z zaporednimi navodili za programiranje osnovne namestitve frekvenčnega krmilnika • Sledite nizu parametrov, kot so prikazani za nastavitev funkcij.
Main Menu	<p>Omogoča dostop do vseh parametrov za programiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite dvakrat za dostop do glavnega kazala. • Pritisnite enkrat za vrnitev na zadnjo odprto možnost. • Pritisnite za vnos številke parametra za neposreden dostop do tega parametra.
Alarm Log	<p>Prikaže seznam trenutnih opozoril, zadnjih 10 alarmov ter dnevnik vzdrževanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za podrobnosti o frekvenčnem pretvorniku, preden ta vstopi v način alarma, izberite številko alarmha z navigacijskimi tipkami in pritisnite [OK].

Tabela 4.2 Menijske tipke za opis funkcije

4.1.4 Navigacijske tipke

Navigacijske tipke se uporabljajo za programiranje funkcij in pomikanje kazalca na zaslonu. Navigacijske tipke omogočajo tudi nadzor hitrosti pri lokalnem (ročnem) delovanju. V tem območju se nahajajo tudi tri signalne lučke stanja frekvenčnega pretvornika.



Ilustracija 4.5 Navigacijske tipke

Tipka	Funkcija
Nazaj	Preklopi na prejšnji korak ali stran v strukturi menija.
Cancel (Preklici)	Prekliče zadnjo spremembo oziroma ukaz, če še ni bilo sprememb načina prikaza.
Info	Pritisnite za določitev prikazane funkcije.
Navigacijske tipke	Uporabite štiri smerne tipke za pomikanje med predmeti v meniju.
OK	Uporabite za dostop do skupine parametrov ali omogočanje izbire.


Tabela 4.3 Funkcije navigacijskih tipk

Lučka	Indikator	Funkcija
Zelena	ON	Lučka ON se aktivira, ko frekvenčni pretvornik prejme moč iz omrežne napetosti prek DC zbiralke ali 24 V zunanje napetosti.
Rumena	WARN	Ko se pojavijo nevarni pogoji, se vklopi rumena opozorilna lučka in na zaslonu se pojavi besedilo, ki opisuje težavo.
Rdeča	ALARM	Napaka je povzročila utripanje rdeče lučke in prikazano je alarmno besedilo.

Tabela 4.4 Funkcije signalnih lučk

4.1.5 Operacijske tipke

Operacijske tipke so na dnu plošče LCP.



130BT117.10

Ilustracija 4.6 Operacijske tipke

Tipka	Funkcija
Hand On (Ročni vklop)	Zažene frekvenčni pretvornik v lokalnem krmiljenju. <ul style="list-style-type: none"> Uporabite navigacijske tipke za krmiljenje hitrosti frekvenčnega pretvornika Zunanji zaustavitevni signal preko krmilnega vnosa ali serijske komunikacije razveljavi ročni vklop
Ne sveti	Ustavi motor, vendar ne prekine napajanja frekvenčnega pretvornika.
Auto On (Samodejni vklop)	Preklopi sistem na način oddaljenega delovanja. <ul style="list-style-type: none"> Ustreza ukazu zunanjega zagona preko krmilnih sponk ali serijske komunikacije Referenca hitrosti je iz zunanjega vira
Reset	Ročno resetira frekvenčni pretvornik po odpravi napake.

Tabela 4.5 Funkcije operacijskih tipk

4.2 Varnostno kopiranje in kopiranje nastavitev parametrov

Programirani podatki so shranjeni v frekvenčnem pretvorniku.

- Podatke lahko naložite v pomnilnik LCP kot varnostno kopijo uskladiščenja.
- Ko so shranjeni v vmesniku LCP, jih lahko ponovno prenesete v frekvenčni pretvornik.
- Prenesete jih lahko tudi v druge frekvenčne pretvornike s povezavo vmesnika LCP z njimi ter prenosom shranjenih nastavitev. (To je hiter način za programiranje več enot z enakimi nastavtvami.)
- Incializacija frekvenčnega pretvornika za obnovitev privzetih tovarniških nastavitev ne spremeni podatkov, shranjenih v pomnilniku LCP.

AOPZOZORILO**NEŽELENI START!**

Ko je frekvenčni pretvornik povezan v električno omrežje, se motor lahko kadar koli zažene. Frekvenčni pretvornik, motor in vsa oprema morajo biti v pripravljenosti za delovanje. Nepripravljenost na delovanje ob priklopu frekvenčnega pretvornika na električno omrežje lahko povzroči smrt, resne poškodbe ter poškodbe opreme ali lastnine.

4.2.1 Nalaganje podatkov v LCP

1. Pritisnite [Off] za zaustavitev motorja pred začetkom nalaganja ali prenosa podatkov.
2. Pojdite v *0-50 LCP kopiranje*.
3. Pritisnite [OK].
4. Izberite *Vse v LCP*.
5. Pritisnite [OK]. Prikazala se bo vrstica napredka postopka nalaganja.
6. Pritisnite [Hand On] ali [Auto On] za običajno delovanje.

4.2.2 Prenos podatkov iz LCP

1. Pritisnite [Off] za zaustavitev motorja pred začetkom nalaganja ali prenosa podatkov.
2. Pojdite v *0-50 LCP kopiranje*.
3. Pritisnite [OK].
4. Izberite *Vse iz LCP*.
5. Pritisnite [OK]. Prikazala se bo vrstica napredka postopka prenosa.
6. Pritisnite [Hand On] ali [Auto On] za običajno delovanje.

4.3 Obnovitev tovarniških nastavitev**POZOR**

Incializacija obnovi enoto na privzete tovarniške nastavitev. Celotno programiranje, podatki motorja, lokализacija in zapisi nadzora bodo izbrisani. Prenos podatkov v LCP ustvari varnostno kopijo pred incializacijo.

Obnovitev nastavitev parametrov frekvenčnega pretvornika nazaj na privzete vrednosti se opravi z incializacijo frekvenčnega pretvornika. Incializacija se lahko opravi prek *14-22 Način obratovanja* ali ročno.

- Inicializacija z uporabo *14-22 Način obratovanja* ne spremeni podatkov frekvenčnega pretvornika, kot so obratovalne ure, izbira serijske komunikacije, nastavitev osebnega menija, dnevnika napak, dnevnika alarmov ter drugih nadzornih funkcij
- Uporaba *14-22 Način obratovanja* je priporočena
- Ročna incializacija izbriše vse podatke motorja, programiranja, lokalizacije in nadzora ter obnovi privzete tovarniške nastavitev

4.3.1 Priporočena incializacija

1. Dvakrat pritisnite [Main Menu] za dostop do parametrov.
2. Pomaknite se na *14-22 Način obratovanja*.
3. Pritisnite [OK].
4. Pomaknite se na *Incializacija*.
5. Pritisnite [OK].
6. Odklopite napajanje enote in počakajte, dokler se zaslon ne izklopi.
7. Priklopite napajanje enote.

Privzete nastavitev parametrov so obnovljene ob zagonu. To lahko traja malce dlje časa kot običajno.

8. Prikazan je Alarm 80.
9. Pritisnite [Reset] za vrnitev v način delovanja.

4.3.2 Ročna incializacija

1. Odklopite napajanje enote in počakajte, dokler se zaslon ne izklopi.
2. Pritisnite in hkrati držite [Status], [Main Menu] in [OK] ter priklopite enoto na napajanje.

Privzete tovarniške nastavitev parametrov so obnovljene med zagonom. To lahko traja malce dlje kot običajno.

Ročna incializacija ne ponastavi naslednjih informacij frekvenčnega pretvornika

- *15-00 Obratovalne ure*
- *15-03 Zagoni*
- *15-04 Pregrevanje*
- *15-05 Prenapetost*

5 O programiranju frekvenčnega pretvornika

5.1 Uvod

Frekvenčni pretvornik se za določeno aplikacijo programira z nastavljivo ustreznimi parametri. Parametri so dostopni s pritiskom tipke [Quick Menu] ali [Main Menu] na plošči LCP. (Glejte poglavje 4 *Uporabniški vmesnik* za podrobnosti o uporabi funkcijskih tipk.) Do parametrov lahko dostopate tudi prek računalnika z uporabo Programska oprema MCT 10 za parametriranje frekvenčnih pretvornikov (glejte)5.6 *Daljinsko programiranje z Programska oprema MCT 10 za parametriranje frekvenčnih pretvornikov.*

5

Hitri meni je namenjen začetnemu zagonu (Q2-** *Hitre nastavite*) in podrobnim navodilom za skupno uporabo frekvenčnega pretvornika (Q3-** *Nast. funkcij*). Podana so navodila s posameznimi koraki. Ta navodila omogočajo uporabnikom pregled parametrov, uporabljenih za programiranje aplikacij v pravilnem zaporedju. Podatki, vneseni v parameter, lahko spremenijo dostopne možnosti v parametrih, ki sledijo temu vnosu. Hitri meni navaja enostavne smernice za zagon in upravljanje večine sistemov.

Hitri meni vključuje tudi skupino parametrov Q7-** *Voda in črpalki* za zelo hiter dostop do namenskih funkcij za vodne aplikacije izdelka VLT® AQUA Drive

Glavni meni omogoča dostop do vseh parametrov in napredno uporabo frekvenčnega pretvornika.


5.2 Primer programiranja

Tu je naveden primer programiranja frekvenčnega pretvornika za običajno aplikacijo delovanja v odprtih zanki.

- S tem postopkom programiramo frekvenčni pretvornik tako, da ga lahko krmilimo z analognim signalom 10 VDC na sponki 53
- Frekvenčni pretvornik se odzove z ustreznim referenčno, kar pomeni hitrost motorja 6–60 Hz sorazmerno z vhodnim signalom (0–10 V DC = 6–60 Hz).


Dvakrat pritisnite [Quick Menu] in izberite naslednje parametre z uporabo navigacijskih tipk za pomikanje na naslove ter pritisnite [OK] po vsakem dejanju.

1. 3-15 *Vir reference 1*




Ilustracija 5.1 Reference 3-15 Vir reference 1

2. 3-02 *Minimalna referenca*. Nastavite minimalno referenco frekvenčnega pretvornika na 0 Hz. (To nastavi minimalno hitrost frekvenčnega pretvornika na 0 Hz.)



Ilustracija 5.2 Analogna referenca 3-02 Minimalna referenca

3. 3-03 *Maksimalna referenca*. Nastavite maksimalno referenco frekvenčnega pretvornika na 60 Hz. (To nastavi maksimalno hitrost frekvenčnega pretvornika na 60 Hz. Upoštevajte, da je frekvence 50/60 Hz odvisna od regije.)




Ilustracija 5.3 Analogna referenca 3-03 Maksimalna referenca

130BB848.10

130BT762.10


130BT7763.11

4. 6-10 Sponka 53/niz. Napetost. Nastavite referenco minimalne napetosti na sponki 53 pri 0 V. (To nastavi minimalni vhodni signal na 0 V.)




Ilustracija 5.4 Analogna referenca 6-10 Sponka 53/niz. Napetost

5. 6-11 Sponka 53/vis. Napetost. Nastavite referenco maksimalne napetosti na sponki 53 na 10 V. (To nastavi maksimalni vhodni signal na 10 V.)




Ilustracija 5.5 Analogna referenca 6-11 Sponka 53/vis. Napetost

6. 6-14 Sponka 53/niz. Referenca/povr. Zveza. Nastavite minimalno referenco hitrosti na sponki 53 na 6 Hz. (To sporoči frekvenčnemu pretvorniku, da je minimalna napetost, prejeta na sponki 53 (0 V), enaka izhodu 6 Hz.)



Ilustracija 5.6 Analogna referenca 6-14 Sponka 53/niz. Referenca/povr. Zveza


7. 6-15 Sponka 53/vis. Referenca/povr. Zveza. Nastavite maksimalno referenco hitrosti na sponki 53 na 60 Hz. (To sporoči frekvenčnemu pretvorniku, da je največja napetost, prejeta na sponki 53 (10 V), enaka izhodu 60 Hz.)



Ilustracija 5.7 Analogna referenca 6-15 Sponka 53/vis. Referenca/povr. Zveza

Z napravo, ki pošilja 0-10 V krmilni signal na sponko 53 frekvenčnega pretvornika, je sistem sedaj pripravljen za delovanje. Upoštevajte, da je drsnik na desni strani na zadnji sliki zaslona na dnu in označuje zaključen postopek.

Ilustracija 5.8 prikazuje povezave ozičenja, ki omogočajo te nastavitev.



Ilustracija 5.8 Primer ozičenja za zunanjou napravo, ki zagotavlja 0-10 V krmilni signal (frekvenčni pretvornik levo, zunanjou naprava desno).

5.3 Primeri programiranja krmilnih sponk

Krmilne sponke je mogoče programirati.


- Vsaka sponka lahko izvaja določene funkcije
- Parametri, povezani s sponko, omogočijo funkcijo

Glejte *Tabela 2.4* za številko parametra krmilne sponke in privzeto nastavitev. (Privzeto nastavitev lahko spremenite glede na izbiro v *0-03 Regionalne nastavitev*.)

Naslednji primer prikazuje dostop do sponke 18 za prikaz privzetih nastavitev.

5


1. Dvakrat pritisnite [Main Menu], pomaknite se na 5-** *Digitalni vhod/izhod* in pritisnite [OK].



130BT768.10

Ilustracija 5.9 6-15 Sponka 53/vis. Referenca/povr. Zveza


2. Pomaknite se na skupino parametrov 5-1* *Digitalni vhodi* in pritisnite [OK].



130BT769.10

Ilustracija 5.10 Digitalni vhod/izhod

3. Pomaknite se na 5-10 Sponka 18 *Digitalni vhod*. Pritisnite [OK] za dostop do izbire funkcij. Prikazana je privzeta nastavitev *Start*.



130BT770.10

Ilustracija 5.11 Digitalni vhodi

5.4 Privzete mednarodne/severnoameriške nastavitev parametrov

Nastavitev *0-03 Regionalne nastavitev* na *Mednarodni* ali *Severna Amerika* spremeni tovarniške nastavitev nekaterim parametrom. *Tabela 5.1* navaja parametre, na katere to vpliva.

Parameter	Privzeta vrednost parametra Mednarodni	Privzeta vrednost parametra Severna Amerika
0-03 Regionalne nastavitev	Mednarodni	Severna Amerika
0-71 Format datuma	LLLL-MM-DD	MM/DD/YYYY
0-72 Format časa	24 h	12 h
1-20 Moč motorja [kW]	Glejte opombo 1	Glejte opombo 1
1-21 Moč motorja [HP]	Glejte opombo 2	Glejte opombo 2
1-22 Napetost motorja	230/400/575 V	208/460/575 V
1-23 Frekvenca motorja	20–1000 Hz	60 Hz
3-03 Maksimalna referenca	50 Hz	60 Hz
3-04 Referenčna funkcija	Vsota	Zunanji/prednast.
4-13 Hitrost motorja - zgornja meja [o/min]	1500 vrt./min	1800 vrt./min
Glejte opombo 3		
4-14 Hitrost motorja zgornja meja [Hz]	50 Hz	60 Hz
Glejte opombo 4		
4-19 Maks. Izvodna frekvenca	1–1000 Hz	120 Hz
4-53 Opozorilo prevelika hitrost	1500 vrt./min	1800 vrt./min
5-12 Sponka 27 Digitalni vhod	Prosta ustav./inv.	Zun. varn. izklop
5-40 Funkcija releja	Alarm	Ni alarm
6-15 Sponka 53/vis. Referenca/povr. Zveza	50	60
6-50 Sponka 42 izhod	100	Hitrost 4–20 mA
14-20 Način reset	Samodej. reset x 10	Neomejen auto reset

Tabela 5.1 Privzete mednarodne/severnoameriške nastavitev parametrov

Parameter	Privzeta vrednost parametra Mednarodni	Privzeta vrednost parametra Severna Amerika
22-85 Hitr.pri ozn.točki [vrt/min] Glejte opombo 3	1500 vrt./min	1800 vrt./min
22-86 Hitr. pri označ. točki [Hz]	50 Hz	60 Hz

Tabela 5.2 Privzete mednarodne/severnoameriške nastavitev parametrov

Opomba 1: 1-20 Moč motorja [kW] vidno samo v primeru nastavitev 0-03 Regionalne nastavitev na [0] Mednarodni.


Opomba 2: 1-21 Moč motorja [HP] vidno samo v primeru nastavitev 0-03 Regionalne nastavitev na [1] Severna Amerika.

Opomba 3: ta parameter je viden samo, ko je 0-02 Enota hitrosti motorja nastavljen na [0] vrt./min.

Opomba 4: ta parameter je viden samo, ko je 0-02 Enota hitrosti motorja nastavljen na [1] Hz.

Spremembe, opravljene na privzetih nastavitevah, so shranjene in jih lahko vidite v hitrem meniju skupaj z ostalimi spremembami parametrov.


- Pritisnite [Quick Menu].
- Pomaknite se na Q5 Opravljene spremembe in pritisnite [OK].



130BP089.10

Ilustracija 5.12 Hitri meniji

- Izberite Q5-2 Od tovarniških nastavitev za prikaz vseh sprememb programiranja ali Q5-1 Zadnjih 10 sprememb za zadnje spremembe.



130BP090.10

Ilustracija 5.13 Opravljanje sprememb

5.5 Struktura menija parametrov

Vzpostavitev pravilnega programiranja za aplikacije pogosto zahteva nastavitev funkcij v nekaterih povezanih parametrih. Te nastavitev parametrov frekvenčnemu pretvorniku sporočajo podrobnosti sistema za pravilno delovanje. Podrobnosti sistema vključujejo elemente, kot so vrste vhodnih in izhodnih signalov, programiranje sponk, minimalni in maksimalni razponi signalov, prikazi po meri, samodejni ponovni zagon in druge funkcije.

- Za prikaz podrobnih možnosti programiranja parametrov in nastavitev glejte ploščo LCP
- Pritisnite [Info] v katerem koli meniju za prikaz dodatnih podrobnosti te funkcije.
- Pritisnite in držite tipko [Main Menu] za vnos številke parametra za neposreden dostop do tega parametra.
- Podrobnosti za nastavitev skupnih aplikacij najdete v poglavju 6 Primeri nastavitev različnih aplikacij .

5.5.1 Struktura glavnega menija

Q2 Hitre nastavitev	0-37 Prikaz besedila 1	20-12 Ref./enota povr.zvezze	Primerjava trendov	29-13 Derag Speed [RPM]
0-01 Jezik	0-38 Prikaz besedila 2	3-02 Minimalna referenca	Q7 Voda in čpalke	29-14 Derag Speed [Hz]
0-02 Enota hitrosti motorja	0-39 Prikaz besedila 3	3-03 Maksimalna referenca	Q7-1 Polniljenje cevi	29-15 Derag Off Delay
1-20 Moč motorja [kW]	Q3-12 Analogni izhod	6-20 Sponka 54/niz. Napetost	Q7-10 Vodoravne cevi	29-22 Derag Power Factor
1-22 Napetost motorja	6-50 Sponka 42 izhod	6-21 Sponka 54/vis. Napetost	29-00 Pipe Fill Enable	29-23 Derag Power Delay
1-23 Frekvenca motorja	6-51 Sponka 42 izhod skaliranje Min.	6-24 Sponka 54/niz. Referenca/povr.	29-01 Pipe Fill Speed [RPM]	29-24 Low Speed [RPM]
1-24 Tok motorja	6-52 Sponka 42 izhod skaliranje Maks.	6-25 Sponka 54/vis. Referenca/povr.	29-02 Pipe Fill Speed [Hz]	29-25 Low Speed [Hz]
1-25 Nazivna hitrost motorja	Q3-13 Releji	6-00 Čas timeout-a napake prem. vh. Zvezza	29-03 Pipe Fill Time	29-26 Low Speed Power [kW]
3-41 Rampa 1 - Čas zagona	Izbirni i.relej, če so na voljo	6-01 Čas timeout-a napake prem. vh. sig.	29-04 Pipe Fill Rate	29-27 Low Speed Power [HP]
3-42 Rampa 1 - Čas ustaviteve	Rele 1 => 5-40 Funkcija releja	Q3-31 PID nastavitev	29-05 Filled Setpoint	29-28 High Speed [RPM]
4-11 Hitrost motorja - spodnja meja [o/min]	Q3-2 Nast. odpirte zanke	20-81 PID Norm./Inverz.krmilj.	29-05 Filled Setpoint	29-29 High Speed [Hz]
4-13 Hitrost motorja - zgornja meja [o/min]	Q3-20 Digital.reference	20-82 PID Start.hitr.[vrt/min]	29-06 No-Flow Disable Timer	29-30 High Speed Power [kW]
1-29 Avtomat. prilagoditev motorju (AMA)	3-02 Minimalna referenca	20-21 Nast. točka 1	Q7-11 Navpične cevi	29-31 High Speed Power [HP]
Q3 Funkcijske nastavitev	3-03 Maksimalna referenca	20-93 PID proporc.ojačanje	29-00 Pipe Fill Enable	29-32 Derag On Ref Bandwidth
Q3-1 Sploš.nastavitev	3-10 Začetna referenca	20-94 PID čas integratorja	29-04 Pipe Fill Rate	Q7-3 Suhi tek
Q3-10 Nastavitev ure	5-13 Sponka 29 Digitalni vhod	Q5 Opravljene spremembe	29-05 Filled Setpoint	22-21 Detekcija nizke moči
0-70 Datum in čas	5-14 Sponka 32 Digitalni vhod	Q5-1 Zadnjih 10 sprememb	29-06 No-Flow Disable Timer	22-20 Avt. nast. nizke moči
0-71 Format datuma	5-15 Sponka 33 Digitalni vhod	Q5-2 Od tovar.nastavitev	Q7-12 Meš. sistemi	22-27 Zakas. suhega teka
0-72 Format časa	Q3-21 Analog.reference	Q5-3 Vhodne zadolžitve	29-00 Pipe Fill Enable	22-26 Funkc. suh. teka
0-74 DST/Polet.čas	3-02 Minimalna referenca	Q6 Zapiski	29-01 Pipe Fill Speed [RPM]	Q7-4 Zaznavanje konca krivulje
0-76 DST/Začet.polet.časa	3-03 Maksimalna referenca	Referenca [enota]	29-02 Pipe Fill Speed [Hz]	22-50 Funkc. konca krivulje
0-77 DST/Konec polet.časa	6-10 Sponka 53/niz. Napetost	Analogni vhod 53	29-03 Pipe Fill Time	22-51 Zakas. konca krivulje
Q3-11 Nast. prikaza	6-11 Sponka 53/vis. Napetost	Tok motorja	29-05 Filled Setpoint	Q7-5 Način spanja
0-20 Prikazovalnik vrstica 1.1 majhna	6-14 Sponka 53/niz. Referenca/povr.	Frekvenca	29-06 No-Flow Disable Timer	Q7-50 Nizka hitrost
Zvezza				
0-21 Prikazovalnik vrstica 1.2 majhna	6-15 Sponka 53/vis. Referenca/povr.	Povratna zvezza [enota]	Q7-2 Čiščenje	22-22 Detekc.nizke hitrosti
Zvezza				
0-22 Prikazovalnik vrstica 1.3 majhna	Q3-3 Nast. zaprite zanke	Zapis porabe energije	29-10 Derag Cycles	22-23 Funkc.brez pretoka
0-23 Prikazovalnik vrstica 2. velika	Q3-30 Nastavitev povratne zvezze	Neprek. bin. trendov	29-11 Derag at Start/Stop	22-24 Zakas.brez pretoka
0-24 Prikazovalnik vrstica 3. velika	1-00 Nastavljiveni način	Čas.uskl.bn trendov	29-12 Deraging Run Time	22-28 Brez pretoka-nizka hitr. [vrt./min]

Tabela 5.3 Struktura glavnega menija

22-29 Brez pretoka-nizka hitr. [Hz]	22-24 Zakas.brez pretoka	22-20 Avt. nast. nizke moči	Q7-6 Kompenzacija pretoka	22-90 Pretok pri naziv. hitr.
22-40 Min.čas delovanja	22-20 Avt. nast. nizke moči	22-22 Detekc.nizke hitrosti	22-80 Kompenzacija pretoka	Q7-7 Posebne rampe
22-41 Min.čas spanja	22-40 Min.čas delovanja	22-28 Brez pretoka-nizka hitr. [vrt./min]	22-81 Kvadratno-linearna aproks.	3-84 Initial Ramp Time
22-42 Hitr.prebuditve [vrt/min]	22-41 Min.čas spanja	22-29 Brez pretoka-nizka hitr. [Hz]	22-82 Računanje delovne točke	3-88 Final Ramp Time
22-43 Hitr.prebuditve [Hz]	22-42 Hitr.prebuditve [vrt/min]	22-40 Min.čas delovanja	22-83 Hitr. brez pretoka [vrt./min]	3-85 Check Valve Ramp Time
22-44 Ref./FB razl.prebuditve	22-43 Hitr.prebuditve [Hz]	22-41 Min.čas spanja	22-84 Hitrbrez pretoka [Hz]	3-86 Check Valve Ramp End Speed [RPM]
22-45 Ojač.nast.točke	22-44 Ref./FB razl.prebuditve	22-42 Hitr.prebuditve [vrt/min]	22-85 Hitr.pri ozn.točki [vrt/min]	3-87 Check Valve Ramp End Speed [Hz]
22-46 Maks čas ojačanja	22-45 Ojač.nast.točke	22-43 Hitr.prebuditve [Hz]	22-86 Hitr. pri označ.točki [Hz]	
Q7-51 Nizka moč	22-46 Maks.čas ojačanja	22-44 Ref./FB razl.prebuditve	22-87 Tlak pri hitr. brez pretoka	
22-21 Detekcija nizke moči	Q7-52 Nizka hitrost/moč	22-45 Ojač.nast.točke	22-88 Tlak pri naziv. hitrosti	
22-23 Funkc.brez pretoka	22-21 Detekcija nizke moči	22-46 Maks.čas ojačanja	22-89 Pretok pri označ. točki	

Tabela 5.4

5.5.2 Struktura glavnega menija

1-* Breme in motor	1-80 Funkcija ob ustavitev	3-94 Minimalna mera
Splošne nastavitev	1-81 Min. hitr. za funk. pri zaust. [Hz]	3-95 Zakasnitvev rampje
1-00 Nastaviteveni način	1-82 Nap. mahl.hitr. [Vrt./min]	4-** Omeljitev/Opozorila
1-01 Princip krmiljenja motorja	1-83 Napaka mahl.hitr. [Hz]	4-1* Omeljitev motora
1-03 Karakteristike navora	1-87 Napaka malih hitr. [Hz]	4-10 Smer vretena motorja
1-06 V smerni ureinega kazalca	1-9* Temper. motorja	4-11 Hitrost motorja - spodnja meja [o/min]
Izbira motorja	1-90 Termična zaščita motorja	4-12 Hitrost motorja - spodnja meja [Hz]
1-10 Konstrukcija motorja	1-91 Motor s prisilno ventilacijo	4-13 Hitrost motorja - zgornja meja [o/min]
WC+ PM	1-93 Priklik termistorija	4-14 Hitrost motorja - zgornja meja [Hz]
1-14 Damping Gain	2-02 DC zaviranje	4-15 Omeljitev navora - motorski način
1-15 Low Speed Filter Time Const.	2-00 DC drža/zagrev. tok	4-16 Omeljitev navora - generatorski način
1-16 High Speed Filter Time Const.	2-01 Tok DC zaviranja	4-17 Omeljitev toka
1-17 Voltage filter time const.	2-02 Cas DC zaviranja	4-18 Maks. izhodna frekvencija
Podatki motorja	2-03 Hitr.pri vkl.DC zav.[Vrt/min]	4-5* Dod. opozorila
1-20 Moč motorja [kW]	2-04 Hitrost pri vkloru DC zaviranja [Hz]	4-50 Opozorilo prenizek tok
1-21 Moč motorja [HP]	2-06 Parking Current	4-51 Opozorilo previrok tok
1-22 Napetost motorja	2-07 Parking Time	4-52 Opozorilo prenajhoda hitrosti
1-23 Frekventna motorja	2-1* Energizir./funkc.	4-53 Opozorilo prevelika hitrost
1-24 Tok motorja	2-10 Zavorna funkcija	4-54 Opozorilo referenca nizka
1-25 Nazivna hitrost motorja	2-11 Zavorni upor (ohm)	4-55 Opozorilo referenca visoka
1-26 Krmiljenje motorja Nazivni navor	2-12 Omeljitev moči zaviranja (kW)	4-56 Opozorilo povratna zveza nizka
1-27 Kontrol. vretenja motorja	2-13 Nádzor moči zaviranja	4-57 Opozorilo povratna zveza visoka
1-29 Avtomat. prilagođivitev motoriju (AMA)	2-15 Preverjanje zavore	4-58 Funkcija izpadanja faze motorja
Dod.podatak o motor.	2-16 Maks.tok AC zavore	4-6* Analogni vhod/zihod
1-30 Upornost statorja (Rs)	2-17 Kontrola prenapetosti	6-00 Čas timeouta napake prem. vh. sig.
1-31 Upornost rotora (Rr)	3-** Referenca / rampje	6-01 Fun.po timeoutu nap. premajvh.sig.
1-32 Maks. vrednost nastavljenega zpisa	3-0* Omeljitev referenca	6-1* Analog. vhod 53
0-37 Pričak besedila 1	3-02 Minimalna referenca	6-10 Spomka 53/niz. Napetost
0-38 Pričak besedila 2	3-03 Maksimalna referenca	6-11 Spomka 53/niz. Napetost
0-39 Pričak besedila 3	3-04 Referenčna funkcija	6-12 Spomka 53/niz. Tok
0-3* LCP nast. izpis	3-10 Začetna referenca	6-13 Spomka 53/niz. Tok
0-30 Nastav. enote prikaza	3-11 Jog hitrost [Hz]	6-14 Spomka 27 Način
0-31 Min. vrednost nast. izpisa	3-12 Vir reference 1	6-15 Spomka 29 Način
0-32 Maks. vrednost nastavljenega zpisa	3-13 Vir reference 2	6-16 Spomka 3 Časovna konstanta filtra
0-33 Razispina reaktanca statorja (X1)	3-14 Vir reference 3	6-17 Spom. 53 Nap. analog. vhoda
0-34 Razispina reaktanca rotorja (X2)	3-15 Jog hitrost [o/min]	6-2* Analog. vhod 54
0-35 Glavna reaktanca (Xh)	3-16 Min. tok 1000 o/min	6-18 Digitalni vhod/zihod
0-36 Izgube v želenju (Re)	3-17 Position Test/Position Gain	6-19 Digitalni vhod/zihod
0-37 Induktanca d-osi (Ld)	3-18 Lastna napetost pri 1000 o/min	6-20 Digitalni vhod/zihod
0-38 Št. polov motorja	3-19 Min. napetost	6-21 Digitalni vhod/zihod
0-39 Lastna napetost pri 1000 o/min	3-20 Min. napetost	6-22 Digitalni vhod/zihod
1-5* Naloži needybit.nast.	3-21 Namestitve referenca	6-23 Spomka 54/niz. Tok
1-50 Magnetejenje motorja pri niželni hitrosti	3-22 Začetna relativna referenca	6-24 Spomka 18 Digitalni vhod
1-51 Min. hitr. norm. mag. [o/min]	3-23 Vir reference 1	6-25 Spomka 19 Digitalni vhod
1-52 Min. hitr. norm. mag. [Hz]	3-24 Vir reference 2	6-26 Spomka 27 Digitalni vhod
1-53 V/f karakteristika - V	3-25 Vir reference 3	6-27 Spomka 29 Digitalni vhod
1-54 V/f karakteristika - f	3-26 Jog hitrost [o/min]	6-28 Spomka 32 Digitalni vhod
1-55 Tok testnih pulzov letelčega starta	3-27 Rampa 1 - Čas zagona	6-29 Spomka 33 Digitalni vhod
1-56 Kompenzacija bremena pri niz.hitrosti	3-28 Rampa 1 - Čas ustavitev	6-30 Spomka 29 Digitalni izhod
1-57 Frek. testnih pulzov letelčega starta	3-29 Rampa 2 - Čas zagona	6-31 Spomka 29 Digitalni vhod
1-6* Kompenzacija bremena pri niz.hitrosti	3-30 Rampa 2 - Čas ustavitev	6-32 Spomka X30/3 Digitalni vhod
1-60 Dušenje rezonance	3-31 Rampa 3 - Vir reference	6-33 Spomka X30/4 Digitalni vhod
1-61 Časovna konstanta dušenja resonanca	3-32 Rampa 3 - Vir reference	6-34 Spomka X30/7 Dig izh (MCB 101)
1-62 Kompenzacija bremena pri vel.hitrostih	3-33 Rampa 4 - Vir reference	6-35 Spom. X30/11 časovna konstanta filtra
1-63 Časovna konstanta kompenzacije slipa	3-34 Rampa 4 - Čas ustavitev	6-36 Spom. X30/11 Nap. analog. vhoda
1-64 Dušenje rezonance	3-35 Check Valve Ramp Time	6-4* Analog. vhod X30/12
1-65 Časovna konstanta dušenja resonanca	3-36 Check Valve Ramp End Speed [RPM]	6-37 Spomka 27 Digitalni napetost
1-66 Min. tok pri nizki hitrosti	3-37 Jog čas rampe	6-38 Spomka 29/niz. Napetost
1-67 Dostop do osebe, menjila brez gesla	3-38 Final Ramp Time	6-39 Spomka X30/12 Visoka napetost
1-68 Dostop do gesla vodila	3-39 Velikost koraka	6-40 Spom. X30/12 Nizka napetost
0-6* Geslo	3-40 Cas rampe	6-41 Spom. X30/12 Vis.ref./pov. zanka
0-60 Geslo glavnega menjila	3-41 Leteči start	6-42 Zaksnitvev izkljupa, Rele
0-61 Dostop do glavnega menjila brez gesla	3-42 Format datuma	6-5* Impulzni vhod
0-62 Dostop do osebe, menjila brez gesla	3-43 Format časa	6-43 Spomka 29/niz. Frekvence
0-63 Startna hitrost [o/min]	3-44 DST/Polet.čas	6-44 Spomka 29/niz. Frekvence
0-64 Datum in čas	3-45 DST/Začet.polet.časa	6-45 Spom. X30/12 Vis.ref./pov. zanka
0-70 Zagonska funkcija	3-46 DST/Konec polet.časa	6-46 Spom. X30/12 Časovna konstanta filtra
0-71 Napaka ure	3-47 Leteči start	6-47 Spom. X30/12 Nap. analog. vhoda
0-81 Delovni dnevi	3-48 Startna hitrost [o/min]	
0-82 Dodatni delovni dnevi	3-49 Starina hitrost [Hz]	
0-83 Dodatni nedel. dnevi	3-50 Cas rampe	
0-89 Prikaz dat. in časa	3-51 Ponovna vzpostavitev napajanja	
1-8* Stop prilagoditve	3-52 Maksimalna meja	
	3-53 Spomka 29/niz. Ref./povrata vrednost	
	3-54 Spomka 29/niz. Ref./povrata vrednost	
	3-55 Spomka 33/niz. Frekvencia	
	3-56 Spomka 33/niz. Ref./povrata vrednost	
	3-57 Spomka 33/niz. Ref./povrata vrednost	
	3-58 Spomka 33/niz. Ref./povrata vrednost	
	Impulzni izhod	
	3-59 Impulzni izhod - časovna konstanta #33	
	Impulzni filter - časovna konstanta #29	
	3-60 Impulzni izhod maks. frek. #47	
	3-61 Impulz. izhod maks. frek. #29	
	3-62 Impulz. izhod maks. frek. #29	
	3-63 Spomka X30/6 Sprem. impulzni izhod	
	3-64 Impulz. izhod maks. frek. #X30/6	
	5-8* I/O Options	
	5-80 AHF Cap Reconnect Delay	
	Krmili z vodilom	
	5-9* Digital. & nadzor relaj. vodila	
	5-90 Impulz. izhod #27 nadzor vodila	
	5-91 Prednast. timeouta	
	5-92 Impulz. izhod #29 nadzor vodila	
	5-93 Impulz. izhod #27 prednast. timeouta	
	5-94 Impulz. izhod #27 prednast. timeouta	
	5-95 Impulz. izhod #29 prednast. timeouta	
	5-96 Impulz. izhod #29 prednast. timeouta	
	5-97 Impulz. izhod #X30/6 nadz.vodila	
	5-98 Impulz. izhod #X30/6 prednast.timeouta	
	Analogni I/O načini	
	6-0* Čas timeouta napake prem. vh. sig.	
	6-01 Fun.po timeoutu nap. premajvh.sig.	
	Analog. vhod 53	
	6-10 Spomka 53/niz. Napetost	
	6-11 Spomka 53/niz. Tok	
	6-12 Spomka 53/niz. Tok	
	6-13 Spomka 53/niz. Tok	
	6-14 Spomka 27 Način	
	6-15 Spomka 29 Način	
	6-16 Spomka 3 Časovna konstanta filtra	
	6-17 Spom. 53 Nap. analog. vhoda	
	5-0* Digitalni I/O načini	
	5-00 Digitalni vhod/zihod	
	5-01 Bypass hitrosti od [o/min]	
	5-02 Bypass hitrosti od [Hz]	
	5-03 Bypass hitrosti od [Hz]	
	5-04 Bypass hitrosti od [o/min]	
	5-05 Bypass hitrosti od [Hz]	
	5-06 Bypass hitrosti od [o/min]	
	5-07 Bypass hitrosti od [Hz]	
	5-08 Bypass hitrosti od [Hz]	
	5-** Digitalni vhod/zihod	
	5-10 Spomka 18 Digitalni vhod	
	5-11 Spomka 19 Digitalni vhod	
	5-12 Spomka 27 Digitalni vhod	
	5-13 Spomka 29 Digitalni vhod	
	5-14 Spomka 32 Digitalni vhod	
	5-15 Spomka 33 Digitalni vhod	
	5-16 Spomka 34 Digitalni vhod	
	5-17 Spomka 35 Digitalni vhod	
	5-18 Spomka 36 Digitalni vhod	
	5-19 Spomka 37 varna ustavitev	
	5-3* Digitalni izhodi	
	5-20 Spomka 38 Digitalni izhod	
	5-21 Spomka 39 Digitalni izhod	
	5-22 Spomka 40 Digitalni izhod	
	5-23 Spomka 41 Digitalni izhod	
	6-3* Analog. vhod X30/11	
	6-30 Spomka 30/11 Nizka napetost	
	6-31 Spomka 30/11 Visoka napetost	
	6-32 Spomka 30/11 Niz.ref./pov. zanka	
	6-33 Spom. X30/11 Vis.ref./pov.zanka	
	6-34 Spom. X30/11 Vis.ref./pov.zanka	
	6-35 Spom. X30/11 časovna konstanta filtra	
	6-36 Spom. X30/11 Nap. analog. vhoda	
	6-4* Analog. vhod X30/12	
	6-37 Spomka 31 Digitalni napetost	
	6-38 Spomka 32 Digitalni napetost	
	6-39 Spomka 33 Digitalni napetost	
	6-40 Spomka 34 Digitalni napetost	
	6-41 Spom. X30/12 Vis.ref./pov. zanka	
	6-42 Zaksnitvev izkljupa, Rele	
	6-5* Impulzni vhod	
	6-43 Spomka 35 Digitalni napetost	
	6-44 Spom. X30/12 Vis.ref./pov. zanka	
	6-45 Spom. X30/12 Vis.ref./pov. zanka	
	6-46 Spom. X30/12 Časovna konstanta filtra	
	6-47 Spom. X30/12 Nap. analog. vhoda	
	6-6* Analog. vhod X30/13	
	6-48 Spom. X30/13 Digitalni napetost	
	6-49 Spom. X30/13 Vis.ref./pov. zanka	
	6-50 Spom. X30/13 Vis.ref./pov. zanka	
	6-51 Spom. X30/13 Vis.ref./pov. zanka	
	6-52 Spom. X30/13 Vis.ref./pov. zanka	
	6-53 Spom. X30/13 Vis.ref./pov. zanka	
	6-7* Analog. vhod X30/14	
	6-54 Spom. X30/14 Digitalni napetost	
	6-55 Spom. X30/14 Vis.ref./pov. zanka	
	6-56 Spom. X30/14 Vis.ref./pov. zanka	
	6-57 Spom. X30/14 Vis.ref./pov. zanka	
	6-58 Spom. X30/14 Vis.ref./pov. zanka	
	6-8* Analog. vhod X30/15	
	6-59 Spom. X30/15 Digitalni napetost	
	6-60 Spom. X30/15 Vis.ref./pov. zanka	
	6-61 Spom. X30/15 Vis.ref./pov. zanka	
	6-62 Spom. X30/15 Vis.ref./pov. zanka	
	6-63 Spom. X30/15 Vis.ref./pov. zanka	
	6-64 Spom. X30/15 Vis.ref./pov. zanka	
	6-9* Analog. vhod X30/16	
	6-65 Spom. X30/16 Digitalni napetost	
	6-66 Spom. X30/16 Vis.ref./pov. zanka	
	6-67 Spom. X30/16 Vis.ref./pov. zanka	
	6-68 Spom. X30/16 Vis.ref./pov. zanka	
	6-69 Spom. X30/16 Vis.ref./pov. zanka	
	6-70 Spom. X30/16 Vis.ref./pov. zanka	
	6-10* Analog. vhod X30/17	
	6-71 Spom. X30/17 Digitalni napetost	
	6-72 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-73 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-74 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-75 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-76 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-77 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-78 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-79 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-80 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-81 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-82 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-83 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-84 Spom. X30/17 Vis.ref./pov. zanka	
	6-11* Analog. vhod X30/18	
	6-85 Spom. X30/18 Digitalni napetost	
	6-86 Spom. X30/18 Vis.ref./pov. zanka	
	6-87 Spom. X30/18 Vis.ref./pov. zanka	
	6-88 Spom. X30/18 Vis.ref./pov. zanka	
	6-89 Spom. X30/18 Vis.ref./pov. zanka	
	6-12* Analog. vhod X30/19	
	6-90 Spom. X30/19 Digitalni napetost	
	6-91 Spom. X30/19 Vis.ref./pov. zanka	
	6-92 Spom. X30/19 Vis.ref./pov. zanka	
	6-93 Spom. X30/19 Vis.ref./pov. zanka	
	6-94 Spom. X30/19 Vis.ref./pov. zanka	
	6-13* Analog. vhod X30/20	
	6-95 Spom. X30/20 Digitalni napetost	
	6-96 Spom. X30/20 Vis.ref./pov. zanka	
	6-97 Spom. X30/20 Vis.ref./pov. zanka	
	6-98 Spom. X30/20 Vis.ref./pov. zanka	
	6-99 Spom. X30/20 Vis.ref./pov. zanka	
	6-14* Analog. vhod X30/21	
	6-100 Spom. X30/21 Digitalni napetost	
	6-101 Spom. X30/21 Vis.ref./pov. zanka	
	6-102 Spom. X30/21 Vis.ref./pov. zanka	
	6-103 Spom. X30/21 Vis.ref./pov. zanka	
	6-104 Spom. X30/21 Vis.ref./pov. zanka	
	6-15* Analog. vhod X30/22	
	6-105 Spom. X30/22 Digitalni napetost	
	6-106 Spom. X30/22 Vis.ref./pov. zanka	
	6-107 Spom. X30/22 Vis.ref./pov. zanka	
	6-108 Spom. X30/22 Vis.ref./pov. zanka	
	6-109 Spom. X30/22 Vis.ref./pov. zanka	
	6-16* Analog. vhod X30/23	
	6-110 Spom. X30/23 Digitalni napetost	
	6-111 Spom. X30/23 Vis.ref./pov. zanka	
	6-112 Spom. X30/23 Vis.ref./pov. zanka	
	6-113 Spom. X30/23 Vis.ref./pov. zanka	
	6-114 Spom. X30/23 Vis.ref./pov. zanka	
	6-17* Analog. vhod X30/24	
	6-115 Spom. X30/24 Digitalni napetost	
	6-116 Spom. X30/24 Vis.ref./pov. zanka	
	6-117 Spom. X30/24 Vis.ref./pov. zanka	
	6-118 Spom. X30/24 Vis.ref./pov. zanka	
	6-119 Spom. X30/24 Vis.ref./pov. zanka	
	6-18* Analog. vhod X30/25	
	6-120 Spom. X30/25 Digitalni napetost	
	6-121 Spom. X30/25 Vis.ref./pov. zanka	
	6-122 Spom. X30/25 Vis.ref./pov. zanka	
	6-123 Spom. X30/25 Vis.ref./pov. zanka	
	6-19* Analog. vhod X30/26	
	6-124 Spom. X30/26 Digitalni napetost	
	6-125 Spom. X30/26 Vis.ref./pov. zanka	
	6-126 Spom. X30/26 Vis.ref./pov. zanka	
	6-127 Spom. X30/26 Vis.ref./pov. zanka	
	6-20* Analog. vhod X30/27	
	6-128 Spom. X30/27 Digitalni napetost	
	6-129 Spom. X30/27 Vis.ref./pov. zanka	
	6-130 Spom. X30/27 Vis.ref./pov. zanka	
	6-131 Spom. X30/27 Vis.ref./pov. zanka	
	6-21* Analog. vhod X30/28	
	6-132 Spom. X30/	

6-5* Analog. izhod #2	8-90 Bus Jog 1 hitrost	10-23 COS Filter 4	12-98 števci vmesnika
6-50 Spomona 42 izhod	8-91 Bus Jog 2 hitrost	10-30 Parametri - dostop	12-99 Števici obiskov
6-51 Spomona 42 izhod skaliranje Min.	8-94 Feedback vodila 1	10-30 Indeks polj	13-* Smart Logic
6-52 Spomona 42 izhod skaliranje Maks.	8-95 Feedback vodila 2	10-31 Shranit vrednosti podatkov	14-* SLC nastavitev
6-53 Spomona 42 Nadzor izhodnega vodila	8-96 Feedback vodila 3	10-32 DeviceNet revizija	14-62 Zniž. toka pri preobr.invert.
6-54 Spomona 42 Prednast izhod, timeouta	PROFdrive	10-33 Vedno shrani	14-62 Možnosti
6-55 Filter analognega izhoda	9-00 Delovna točka	10-34 DeviceNet koda	14-80 Opcija z zun. napajanjem 24 V DC
6-6* Analog. izhod X30/8	9-07 Dejanska vrednost	10-39 DeviceNet F parametri	14-9* Nastavitev napak
6-60 Spomona X30/8 izhod	9-15 PCD konfiguracija priši	12-* Ethernet	14-90 Stopna napake
6-61 Spomona X30/8 min. lestvica	9-16 Operand komparatorja	12-* IP nastavitev	15-* Inf. frekv. pretv.
6-62 Spomona X30/8 Maks. lestvica	9-18 Naslov vozla	12-00 Dodelitev IP naslova	15-0 Podatki delovanja
6-63 Spomona X30/8 Nadzor izhodnega vodila	9-22 Izbira telegrama	12-01 IP Naslov	15-00 Obratovane ure
6-64 Spomona X30/8 Prednast. izhod.	9-23 Parametri za signale	12-02 Masko podomr.	15-01 Ure delovanja
timeouta	9-27 Spremeni parametre	12-03 Privzeta vrata	15-02 kWh števec
8-** Kom. in opcije	9-28 Krmiljenje procesa	12-04 DHCP Strežnik	15-03 Zagoni
8-0* Spoščo nastavitev	9-31 Varni naslov	12-05 Zakup poteč	15-04 Pregevanje
8-01 Izvor krmiljenja	9-44 Števec sporočil o napaki	12-06 Imenski stričen.	15-05 Preprijetost
8-02 Vir krmilne besede	9-45 Koda napake	12-07 Ime domene	15-06 Resetiraj števec kWh
8-03 Timeout krmil.besede	9-47 Številka napake	12-08 Ime gostit.	15-07 Resetiraj števec delovnih ur
8-04 Timeout funkc.krmilbes.	9-52 Števec napacnih situacij	12-09 Fizični naslov	15-1* Nast. Zap. Pod.
8-05 Funkcija po koncu Timeout-a	9-53 Profibus opozorilna beseda	12-1* Param. etihnet povezave	13-4* Logična pravila
8-06 Ponast.krmilbes.timeouta	9-63 Dejanski Baud Rate	12-10 Stanje povezave	13-40 Logično pravilo Boolean 1
8-07 Sprožilec diagnoze	9-64 Identifikacija naprave	12-11 Traj.povezave	13-41 Logično pravilo Operator 1
8-08 Filtriranje izpisov	9-65 Številka profila	12-12 Avg. pogajanje	13-42 Logično pravilo Boolean 2
8-1* Nast. krmiljenja	9-67 Krmilna beseda 1	12-13 Hitrost povezave	13-43 Logično pravilo Operator 2
8-10 Profil krmilj.	9-68 Statusna beseda 1	12-14 Povez. dupl.	13-5* Stanja
8-13 Nastavljiva statusna beseda STW	9-71 Shrani podat. vredn. Profibus	12-15 Stanje povezave	13-51 Sl. krmilnik - dogodek
8-14 Nastavljiva krmilna beseda CTW	9-72 ProfibusDriveReset	12-16 Traj.povezave	13-52 Sl. krmilnik - dejanje
8-3* FC dostopa	DO identifikacijon	12-17 Avg. pogajanje	14-* Poselne funkcije
8-20 Protokol	9-75 Definirani parametri (1)	12-18 Hitrost povezave	14-0* Predp. invert.
8-31 Naslov	9-81 Definirani parametri (2)	12-19 Primary Master	14-1* Napajalkop/izkllop
8-32 Htrizm.podatak.	9-82 Definirani parametri (3)	12-20 Shrani vred.podatak.	14-01 Preklopna frekvenca
8-33 Paritetni / zaust. biti	9-83 Definirani parametri (4)	12-21 Piši podatke konfig., procesa	14-03 Premodulacija
8-35 Minimalna zakasitev odziva	9-84 Definirani parametri (5)	12-22 Bei podat. konfig., procesa	14-04 PDM Naključaj
8-36 Maks. zakasitev odziva	9-90 Spremenjeni parametri (1)	12-23 Primary Master	14-05 Napaka omrežja
8-37 Maks. zamik med znaki	9-91 Spremenjeni parametri (2)	12-27 Kontr. mreže	14-11 Omrež.napet. napake omrež.
8-4* Protokolsklad FC MC	9-92 Spremenjeni parametri (3)	12-28 Shrani vred.podatak.	14-12 Način obratovanja
8-40 Izbira telegrama	9-93 Spremenjeni parametri (4)	12-29 Vedno shrani	14-23 Nast. kode
8-42 PCD zapisovalna konfiguracija	9-94 Spremenjeni parametri (4)	12-3* Ethernet/IP	14-24 Kasn.Napaka/izkllop pri omej.navora
8-43 PCD čitalna konfiguracija	9-99 Stevec rezivijski profibus	12-30 Opozorilni parameter	14-26 Zákaz. prekl. pri napaki inventora
8-5* Digitalni/Vodilo	10-* CAN vodilo	12-31 Ref. mreže	14-28 Producilijske nastavitev
8-50 Izbor proste ustanovitev	10-0* Skupne nastavitev	12-32 Kontr. mreže	14-29 Servisna koda
8-52 Izbor DC zaviranja	10-00 CAN protokol	12-33 CIP revizija	14-3* Krmiljenje toka
8-53 Izberi start	10-01 Baud Rate - izbira	12-34 CIP Kod	14-30 Krmiljenje toka - proporc. očenje
8-54 Izbira delovanja nazaj/CCW	10-02 MAC ID	12-35 EDS Parameter	14-31 Krmiljenje toka - integracijski čas
8-55 Izbor načina procesiranja podatkov	10-05 Izpis: stevec oddanih napak	12-37 Zadž.-časov. COS	14-32 Krmiljenje omrežijev toka, čas filtra
8-56 Izbor začetne referenčne	10-06 Izpis: stevec spregjetih napak	12-38 COS Filter	14-40 VT nivo
8-7* BACnet	10-1* DeviceNet	12-40 Status Parameter	14-4* Opt. energ.
8-70 Primer naprave BACnet	10-07 Izbor načina procesiranja podatkov	12-41 Slave Message Count	14-5* Modbus TCP
8-72 M/S/TP maks. master	10-10 Izbor načina procesiranja podatkov	12-42 Slave Exception Message Count	14-43 RF filter
8-73 M/S/TP maks. info okviri	10-11 Pisi podatke konfig., procesa	12-48 FPT Strežnik	14-44 AE0 Minimalno magnetenje
8-74 "Startup I am"	10-12 Beri podatke konfig., procesa	12-81 HTTP Strežnik	14-45 RF filter
8-75 Geslo za inicializacijo	10-13 Opozorilni parameter	12-90 Diagnost. kabla	14-46 Kompenzacija DC tokokroga
8-8* Diagnostika vrat FC	10-14 Referenca mreže	12-91 MDI-X	14-47 Krm. ventilatorja
8-80 Števec sporočil vod.	10-15 Kontrola mreže	12-92 IGMP Snooping	14-48 Nadrz ventilatorja
8-81 Števec napak vod.		12-93 Napad.dolžina kabla	14-49 Izhodni filter
8-82 Prejeta "slave" sporočila		12-94 Zaščita pred motn. oddaj.	14-50 Dejansko št. enot invertejerja
8-83 Števec napak Slave		12-95 Filter za motnje oddaj.	14-51 Opcijski modul ser. št.
8-9* Vodilo jog		12-96 Port Mirroring	14-52 Opcijski modul SW verzija
			14-53 Opcijski modul naroč. št.
			14-54 Opcijski modul ser. št.
			14-55 Opcijski modul nameščen
			14-56 Opcijski modul nameščen
			14-57 Opcijski modul nameščen
			14-58 Opcijski modul nameščen
			14-59 Opcijski modul nameščen
			14-60 Opcijski modul nameščen



15-71	Reža A SW verzija opcije	20-21	Nast. točka 1	21-43	Zun. 2 čas diferenciacije
15-72	Opcija v reziju B	20-22	Nast. točka 2	21-44	Zun. 2 omej. dif. ojač.
15-73	Reža B SW verzija opcije	20-23	Nast. točka 3	21-5*	Zun. čas delovanja
15-74	Opcija v reziju C0	20-24	3. Ref./Enota povr. zveze	21-50	Zun. 3 min. referenca
15-75	Reža CO SW verzija opcije	20-25	Vrista zaprite zanke	21-51	Zun. 3 nast. točka
15-76	Općija v reziju C1	20-70	Način samon. PID	21-52	Zun. 3 maks. referenca
15-77	Reža C1 SW verzija opcije	20-71	Spremenba izh. PID	21-53	Zun. 3 vir reference
15-9* Info. o parametrib		20-72	Min.nivo povr.zvezze	21-54	Zun. 3 vir povratne zvezze
15-92	Definirani parametri	20-73	Min.nivo povr.zvezze	21-55	Zun. 3 nast. točka
15-93	Modificirani parametri	20-74	Maks.nivo povr.zvezze	21-56	Zun. 3 referenca [enota]
15-98	Ident. fr. pretv.	20-75	Samonastavitev PID	21-57	Zun. 3 referenca [enota]
15-99	Parametar Metadat	20-8*	PID Osnovne nastav.	21-58	Zun. 3 povr. zvezza [enota]
16-** Prikaz podatkov	16-8* Splošni status	20-81	PID Norm./Inverz.krmil.	21-59	Zun. 3 izhod [%]
16-77	Analogni izhod X30/8 [mA]	20-82	PID Start/hitr.[vrt/min]	21-6*	Zun. CL 3 PID
16-78	Analogni vchod X30/12 [Hz]	20-83	PID Start/hitrost [Hz]	21-60	Zun. 3 norm./inv. krmiljenje
16-79	Analogni izhod X30/8 [mA]	20-84	V področju reference	21-61	Zun. 3 proporc. ojačanje
16-80	Vodilo REF 1	20-9*	PID regulator	21-62	Zun. 3 čas integratorja
16-81	Kom. opclja STW	20-91	PID integr. pobeg	21-63	Zun. 3 čas diferenciacije
16-85	FC dostop CTW 1	20-93	PID proporc.ojačanje	21-64	Zun. 3 omej. dif. ojač.
16-86	FC dostop REF 1	20-94	PID čas.integratorija	22-0*	Razno
16-9* Prikaz diagnoz		20-95	PID čas.diferenciatorja	22-0*	Apl. Funkcije
16-90	Alarma beseda	20-96	PID omej.dif. olač	22-0	Zun. varn.izklopa
16-91	Alamna beseda 2	21-**	Zun. zapita zanke	22-2*	Detelek. odstot. pretoka
16-92	Opoznilo Beseda	21-0*	Samonast. zun. CL	22-20	Avt. nast. nizke moči
16-93	Opoz. beseda 2	21-01	Vrista zapr. zanke	22-21	Detelekcija nizke moči
16-94	Zunanji status - beseda	21-02	Spremenba izh. PID	22-22	Detelekc.nizke hitrosti
16-95	Zun status beseda 2	21-03	Min.nivo povr.zvezze	22-23	Funkc.brez pretoka
16-96	Beseda vzdrževanja	21-04	Maks.nivo povr.zvezze	22-24	Zakas.brez pretoka
18-* Info & Izpis		21-05	Način samon. povr.zvezze	22-25	Funkc. suh. teka
18-0*	Dnevnik vzdrževanja	21-06	Samonast. PID	22-27	Funkc. suh. teka
18-00	Dnevnik vzdrževanja: Postavka	21-07*	Zun. CL 1 Ref/Fb.	22-28	Brez pretoka-nizka hitr. [vrt/min]
18-01	Dnevnik vzdrževanja: Ukrepl	21-10	Zun. 1 Ref./Enota povr.ZV.	22-29	Brez pretoka-nizka hitr. [Hz]
18-02	Dnevnik vzdrževanja: Čas	21-11	Dnevnik vzdrževanja: Datum in čas	22-3*	Uglaskoči brez pretoka
18-03	Dnevnik vzdrževanja: Navod	21-12	Dnevnik vzdrževanja: Navod [%]	22-30	Moč brez pretoka
18-3*	Vhodi & Izhodi	21-13	Analogni vchod X42/1	22-31	Faktor popravka moči
18-30	Napetost DC tokotokroga	21-14	Analogni vchod X42/3	22-32	Nizka hitr.[vrt/min]
16-32	Energija zaviranja /s	21-15	Analogni vchod X42/5	22-33	Nizka hitrost [Hz]
16-33	Energija zaviranja /2 min	21-17	Analogni izh. X42/7 [V]	22-34	Moč nizke hitr. [kW]
16-34	Temp. hladilnega telesa	21-18	Analogni izh. X42/9 [V]	22-35	Moč nizke hitr. [HP]
16-35	Temperatura invertejra	21-19	Analogni izh. X42/11 [V]	22-36	Vis. Hitr.[vrt/min]
16-36	Inv. Nom. Tok	21-2*	Zun. CL 1 PID	22-37	Visoka hitrost [Hz]
16-37	VLT. Maks. Tok	21-20	Zun. 1 norm./inv. krmiljenje	22-38	Moč vis.hitr. [kW]
16-38	SL krmilnik - stanje	21-21	Temp. vhod X48/4	22-39	Moč vis.hitr. [HP]
16-39	Temperatura krmilne kartice	21-22	Temp. vhod X48/10	22-4*	Spani način
16-40	Zapisovalni vmesnik poln	21-23	Digitalni Input 2	22-40	Min.čas delovanja
16-49	Vir napake toka	21-24	Povr. zvezka ft.pretv.	22-41	čas spanjha
16-5* Povr. povr. Zvezza		21-25*	Zapita zanke ft.pretv.	22-42	Hitr.pretv/buditive [vrt/min]
16-50	Zunanja referenca	21-30	Povr. zvezka 2	22-43	Hitr.pretv/buditive [Hz]
16-52	Povratna zvezza [enota]	21-31	Zun 2 min. referenca	22-44	Ref./FB razl.pretv/buditive
16-53	Digi Pot referenca	21-32	Zun 2 maks. referenca	22-45	Ojač. nast.točke
16-54	Povr. zvezza 1[enota]	21-33	Zun 2 vir reference	22-46	Maks.čas ojačanja
16-55	Povr. zvezza 1 izvor. enota	21-34	Zun 2 vir povr. zvezze	22-5*	Konec krvivle
16-56	Povr. zvezza 3[enota]	21-35	Zun 2 nast. točka	22-50	Funkc. konca krvivle
16-58	Izhod PID [%]	21-36	Zun 2 referenca [enota]	22-51	Koncas. konca krvivle
16-6* Vhodi & Izhodi		21-37	Zun 2 referenca [enota]	22-52	Ref. faktor moči
16-60	Digitalen vhod	21-38	Zun 2 povr. zvezza [enota]	22-53	Stroški energije
16-61	Sponka 53 Nastavitev preklopov	21-39	Zun 2 izhod [%]	22-54	Investicija
16-62	Analogni vhod 53	21-4*	Zun. CL 2 PID	22-55	Prihr. energije
16-63	Sponka 54 Nastavitev preklopov	20-12	Ref./enota povr.zvezze	22-62	Zakas. prihr. pasu
16-64	Analogni vhod 54	21-41	Zun. 2 proporc. ojačanje	22-63	Zaščita krmilnega cikla
20-2* Povr.zvezka ft.pretv.		21-42	Zun. 2 čas.integratorja	22-64	Kasadnji krmilnik
20-20	Funkc.povr.zvezze	21-43	Zun. 2 norm./inv. krmil.	22-75	Zaščita krmilnega cikla
20-21	Povr.zvezka 1 Vir	20-0	Povr.zvezka 1 Vir	22-76	Razmak med zagoni
20-06	Povr.zvezka 3 Vir	20-07	Povr.zvezka Konverzija	22-77	Min. čas delovanja
20-07	Povr.zvezka Konverzija	20-08	Povr.zvezka 3 izvor. enota	22-78	Min. razvelj. časa delovanja
20-12	Ref./enota povr.zvezze	20-13	Povr.zvezka 2 Konverzija	22-79	Min. vel. razvelj. časa delovanja
22-8* Flow Compensation		22-80	Kompenzacija pretoka	22-80	Kvadratno-linearna aproks. krivulje
22-81	Hitr.pri ozn.točki [vrt/min]	22-82	Tlak pri naziv. brez pretoka	22-81	Komp.čas delovanje dolgone točke
22-82	Hitr.pri naziv. točki [Hz]	22-83	Tlak pri naziv. hitrosti	22-82	Hitr. bresz pretoka [vrt/min]
22-83	Hitr.bresz pretoka [Hz]	22-84	Hitr.bresz pretoka [Hz]	22-84	Komp.čas delovanje
22-85	Hitr.pri ozn.točki [vrt/min]	22-86	Tlak pri naziv. točki [Hz]	22-85	Komp.čas delovanje
22-86	Hitr. pri naziv. točki [Hz]	22-87	Tlak pri naziv. brez pretoka	22-86	Komp.čas delovanje
22-87	Tlak pri naziv. hitrosti	22-88	Tlak pri naziv. hitrosti	22-87	Komp.čas delovanje
22-88	Tlak pri naziv. hitrosti	22-89	Pretok pri označ. točki	22-88	Komp.čas delovanje
22-89	Pretok pri označ. točki	22-90	Pretok pri naziv. hitr.	22-89	Komp.čas delovanje
22-90	Pretok pri naziv. hitr.	22-91	Casovne funkcije	22-90	Casovne funkcije
22-91	Casovne funkcije	22-92	Cas.ustisk del.	22-91	Cas.ustisk del.
22-92	Cas.ustisk del.	22-93	Čas.vklopa	22-92	Čas.vklopa
22-93	Čas.vklopa	22-94	Čas izklopa	22-93	Čas izklopa
22-94	Čas izklopa	22-95	Čas.izklopa	22-94	Čas.izklopa
22-95	Čas.izklopa	22-96	Čas.baza vzdrž.	22-95	Čas.baza vzdrž.
22-96	Čas.baza vzdrž.	22-97	Čas.razmaz vzdrževanja	22-96	Čas.razmaz vzdrževanja
22-97	Čas.razmaz vzdrževanja	22-98	Postavka vzdrževanja	22-97	Postavka vzdrževanja
22-98	Postavka vzdrževanja	22-99	Izvedba vzdrž.	22-98	Izvedba vzdrž.
22-99	Izvedba vzdrž.	23-0*	Reset vzdrževanja	22-99	Reset vzdrževanja
23-0*	Reset vzdrževanja	23-1	Reset vzdrževanja	23-0*	Reset vzdrževanja
23-1	Reset vzdrževanja	23-2	Čas.baza vzdrž.	23-1	Čas.baza vzdrž.
23-2	Čas.baza vzdrž.	23-3	Čas.vklopa	23-2	Čas.vklopa
23-3	Čas.vklopa	23-4	Pogostnost	23-3	Pogostnost
23-4	Pogostnost	23-5	Lodj.zapisva energije	23-4	Lodj.zapisva energije
23-5	Lodj.zapisva energije	23-6	Trendi	23-5	Začetek obdobja
23-6	Trendi	23-7	Čas.uskl.buditive	23-6	Čas.uskl.buditive
23-7	Čas.uskl.buditive	23-8	Minimalna bin vrednost	23-7	Minimalna bin vrednost
23-8	Minimalna bin vrednost	23-9	Čas.uskl.obdobja	23-8	Čas.uskl.obdobja
23-9	Čas.uskl.obdobja	23-10	Čas.uskl.buditive	23-9	Čas.uskl.buditive
23-10	Čas.uskl.buditive	23-11	Reset čas.uskl.buditive	23-10	Reset čas.uskl.buditive
23-11	Reset čas.uskl.buditive	23-12	Čas.razmaz vzdrževanja	23-11	Čas.razmaz vzdrževanja
23-12	Čas.razmaz vzdrževanja	23-13	Čas.vklopa	23-12	Čas.vklopa
23-13	Čas.vklopa	23-14	Datum in čas vzdrževanja	23-13	Datum in čas vzdrževanja
23-14	Datum in čas vzdrževanja	23-15	Beseda reseva vzdrževanja	23-14	Beseda reseva vzdrževanja
23-15	Beseda reseva vzdrževanja	23-16	Beseda vzdrževanja	23-15	Beseda vzdrževanja
23-16	Beseda vzdrževanja	23-17	Čas.baza vzdrž.	23-16	Čas.baza vzdrž.
23-17	Čas.baza vzdrž.	23-18	Čas.vklopa	23-17	Čas.vklopa
23-18	Čas.vklopa	23-19	Čas.vklopa	23-18	Čas.vklopa
23-19	Čas.vklopa	23-20	Čas.vklopa	23-19	Čas.vklopa
23-20	Čas.vklopa	23-21	Čas.vklopa	23-20	Čas.vklopa
23-21	Čas.vklopa	23-22	Čas.vklopa	23-21	Čas.vklopa
23-22	Čas.vklopa	23-23	Čas.vklopa	23-22	Čas.vklopa
23-23	Čas.vklopa	23-24	Čas.vklopa	23-23	Čas.vklopa
23-24	Čas.vklopa	23-25	Čas.vklopa	23-24	Čas.vklopa
23-25	Čas.vklopa	23-26	Čas.vklopa	23-25	Čas.vklopa
23-26	Čas.vklopa	23-27	Čas.vklopa	23-26	Čas.vklopa
23-27	Čas.vklopa	23-28	Čas.vklopa	23-27	Čas.vklopa
23-28	Čas.vklopa	23-29	Čas.vklopa	23-28	Čas.vklopa
23-29	Čas.vklopa	23-30	Čas.vklopa	23-29	Čas.vklopa
23-30	Čas.vklopa	23-31	Čas.vklopa	23-30	Čas.vklopa
23-31	Čas.vklopa	23-32	Čas.vklopa	23-31	Čas.vklopa
23-32	Čas.vklopa	23-33	Čas.vklopa	23-32	Čas.vklopa
23-33	Čas.vklopa	23-34	Čas.vklopa	23-33	Čas.vklopa
23-34	Čas.vklopa	23-35	Čas.vklopa	23-34	Čas.vklopa
23-35	Čas.vklopa	23-36	Čas.vklopa	23-35	Čas.vklopa
23-36	Čas.vklopa	23-37	Čas.vklopa	23-36	Čas.vklopa
23-37	Čas.vklopa	23-38	Čas.vklopa	23-37	Čas.vklopa
23-38	Čas.vklopa	23-39	Čas.vklopa	23-38	Čas.vklopa
23-39	Čas.vklopa	23-40	Čas.vklopa	23-39	Čas.vklopa
23-40	Čas.vklopa	23-41	Čas.vklopa	23-40	Čas.vklopa
23-41	Čas.vklopa	23-42	Čas.vklopa	23-41	Čas.vklopa
23-42	Čas.vklopa	23-43	Čas.vklopa	23-42	Čas.vklopa
23-43	Čas.vklopa	23-44	Čas.vklopa	23-43	Čas.vklopa
23-44	Čas.vklopa	23-45	Čas.vklopa	23-44	Čas.vklopa
23-45	Čas.vklopa	23-46	Čas.vklopa	23-45	Čas.vklopa
23-46	Čas.vklopa	23-47	Čas.vklopa	23-46	Čas.vklopa
23-47	Čas.vklopa	23-48	Čas.vklopa	23-47	Čas.vklopa
23-48	Čas.vklopa	23-49	Čas.vklopa	23-48	Čas.vklopa
23-49	Čas.vklopa	23-50	Čas.vklopa	23-49	Čas.vklopa
23-50	Čas.vklopa	23-51	Čas.vklopa	23-50	Čas.vklopa
23-51	Čas.vklopa	23-52	Čas.vklopa	23-51	Čas.vklopa
23-52	Čas.vklopa	23-53	Čas.vklopa	23-52	Čas.vklopa
23-53	Čas.vklopa	23-54	Čas.vklopa	23-53	Čas.vklopa
23-54	Čas.vklopa	23-55	Čas.vklopa	23-54	Čas.vklopa
23-55	Čas.vklopa	23-56	Čas.vklopa	23-55	Čas.vklopa
23-56	Čas.vklopa	23-57	Čas.vklopa	23-56	Čas.vklopa
23-57	Čas.vklopa	23-58	Čas.vklopa	23-57	Čas.vklopa
23-58	Čas.vklopa	23-59	Čas.vklopa	23-58	Čas.vklopa
23-59	Čas.vklopa	23-60	Čas.vklopa	23-59	Čas.vklopa
23-60	Čas.vklopa	23-61	Čas.vklopa	23-60	Čas.vklopa
23-61	Čas.vklopa	23-62	Čas.vklopa	23-61	Čas.vklopa
23-62	Čas.vklopa	23-63	Čas.vklopa	23-62	Čas.vklopa
23-63	Čas.vklopa	23-64	Čas.vklopa	23-63	Čas.vklopa
23-64	Čas.vklopa	23-65	Čas.vklopa	23-64	Čas.vklopa
23-65	Čas.vklopa	23-66	Čas.vklopa	23-65	Čas.vklopa
23-66	Čas.vklopa	23-67	Čas.vklopa	23-66	Čas.vklopa
23-67	Čas.vklopa	23-68	Čas.vklopa	23-67	Čas.vklopa
23-68	Čas.vklopa	23-69	Čas.vklopa	23-68	Čas.vklopa
23-69	Čas.vklopa	23-70	Čas.vklopa	23-69	Čas.vklopa
23-70	Čas.vklopa	23-71	Čas.vklopa	23-70	Čas.vklopa
23-71	Čas.vklopa	23-72	Čas.vklopa	23-71	Čas.vklopa
23-72	Čas.vklopa	23-73	Čas.vklopa	23-72	Čas.vklopa
23-73	Čas.vklopa	23-74	Čas.vklopa	23-73	Čas.vklopa
23-74	Čas.vklopa	23-75	Čas.vklopa	23-74	Čas.vklopa
23-75	Čas.vklopa	23-76	Čas.vklopa	23-75	Čas.vklopa
23-76	Čas.vklopa	23-77	Čas.vklopa	23-76	Čas.vklopa
23-77	Čas.vklopa	23-78	Čas.vklopa	23-77	Čas.vklopa
23-78	Čas.vklopa	23-79	Čas.vklopa	23-78	Čas.vklopa
23-79	Čas.vklopa	23-80	Čas.vklopa	23-79	Čas.vklopa
23-80	Čas.vklopa	23-81	Čas.vklopa	23-80	Čas.vklopa
23-81	Čas.vklopa	23-82	Čas.vklopa	23-81	Čas.vklopa
23-82	Čas.vklopa	23-83	Čas.vklopa	23-82	Čas.vklopa
23-83	Čas.vklopa	23-84	Čas.vklopa	23-83	Čas.vklopa
23-84	Čas.vklopa	23-85	Čas.vklopa	23-84	Čas.vklopa
23-85	Čas.vklopa	23-86	Čas.vklopa	23-85	Čas.vklopa
23-86	Čas.vklopa	23-87	Čas.vklopa	23-86	Čas.vklopa
23-87	Čas.vklopa	23-88	Čas.vklopa	23-87	Čas.vklopa
23-88	Čas.v				

25-02	Zagon motorja	26-20	Sponka X4/2/3 Nizka napetost	27-34	Stage Off Speed [Hz]	29-25	Low Speed [Hz]	
25-04	Cikri. črpalk	26-21	Sponka X4/2/3 Visoka napetost	27-40	27.4* Staging Settings	29-26	Low Speed Power [kW]	
25-05	Fiksna vodil. črp.	26-24	Spon. X4/2/3 Niz.ref./pov. zanka	27-41	Samonast. vkllop. stopnje	29-27	Low Speed Power [HP]	
25-06	Število črpalk	26-25	Spon. X4/2/3 Vis.ref./pov. zanka	27-42	Ramp Down Delay	29-28	High Speed [RPM]	
25-2*	Nast. pasovne širine	26-26	Spon. X4/2/3 Časovna konstanta filtra	27-42	Ramp Up Delay	29-29	High Speed [Hz]	
25-20	Vkllop stop.pas.širine	26-27	Spon. X4/2/3 Nap. analog vhoda	27-43	Staging Threshold	29-30	High Speed Power [kW]	
25-21	Razvelj. pas. širine	26-3*	Analog. vhood X42/5	27-44	Destaging Threshold	29-31	High Speed Power [HP]	
25-22	Pas. šir. fiksne hitr.	26-31	Sponka X4/2/5 Nizka napetost	27-45	Staging Speed [Hz]	29-32	Derag On Ref Bandwidth	
25-23	SBW zamik vkl.stopnje	26-34	Spon. X4/2/5 Niz.ref./pov. zanka	27-46	Staging Speed [Hz]	29-33	Power Derag Limit	
25-24	SBW zamik izkl.stopnje	26-35	Spon. X4/2/5 Vis.ref./pov. zanka	27-47	Destaging Speed [RPM]	29-34	Consecutive Derag interval	
OBW čas	Izkl. stop., ni pretoka	26-36	Spon. X4/2/5 Časovna konstanta filtra	27-48	Destaging Speed [Hz]	30-** Posibne funkcije	30-8* Zdržljivost ()	
25-25	Funkcyklostopnje	26-37	Spon. X4/2/5 Nap. analog. vhoda	27.5* Alternate Settings	30-81	Zavorni upor (ohm)		
25-26	Čas funkcyklostopnje	26-4*	Analog izhod X42/7	31-**	Opcionalni/priporočeni.	31-00	Premost taktilna	
25-27	Funkc. izkl. stopnje	26-40	Sponka X4/2/7 Izhod	31-01	Čas zakas.aktiv. premos.			
25-28	Čas funk. izkl. stopnje	26-41	Sponka X4/2/7 min. vrednost	31-02	Čas zakas.napake premos.			
25-4*	Nast. vkllop stopnje	26-42	Sponka X4/2/7 Maks. vrednost	31-03	Aktiv. načina test.			
25-40	Zakas. časa zaust.	26-43	Spon. X4/2/7 Nadzor prek vodila	31-10	Status beseda premost.			
25-41	Zakas. časa zagona	26-44	Spon. X4/2/7 Predn. timeudata	31-11	Ure del. premost.			
25-42	Mej.vred.čikl.stopnje	26-5*	Analogni izhod X42/9	31-19	Remote Bypass Activation			
25-43	Mehr. vred. izk. stop.	26-51	Sponka X4/2/9 Izhod	27.6* Digit. vhood	35-0*	Senzorski/vhodni orodski modul		
25-44	Hitr.vkl.stop.[vrt/min]	26-52	Sponka X4/2/9 min. vrednost	35-0*	Temp. Način vhooda			
25-45	Hitr.vkl.stop.[vrt/min]	26-52	Sponka X4/2/9 Maks. vrednost	35-00	Spon. X48/4 Temp. Enota			
25-46	Hitr.zk.stop.[vrt/min]	26-53	Spon. X4/2/9 Nadzor prek vodila	35-01	Spon. X48/4 Vhodni tip			
25-47	Hitr. izkl. stopnje [Hz]	26-54	Spon. X4/2/9 Predn. timeudata	35-02	Spon. X48/7 Temp. Enota			
25-5*	Nast.lizm.delovanja	26-6*	Analogni izhod X42/11	35-03	Spon. X48/7 Vhodni tip			
25-50	Izmn. delov. vod. črpalk	26-60	Sponka X4/2/11 Izhod	35-04	Spon. X48/10 Temp. Enota			
25-51	Proženje izm.. delovanja	26-61	Sponka X4/2/11 min. vrednost	35-05	Spon. X48/10 Vhodni tip			
25-52	Čas. razmak izm. del.	26-62	Sponka X4/2/11 Maks. vrednost	35-06	Funkcija alarm na senzorja za temp.			
25-53	Vrednost čas. izm. del.	26-63	Spon. X4/2/11 Nadzor prek vodila	35-1* Temp. vhood X48/4	35-14	Časovna konstanta filtra		
25-54	Vnaprej dol. čas izm. del.	26-64	Spon. X4/2/11 Predn. timeudata	35-15	% Of Total Capacity			
25-55	Izn. pri obrem. < 50%	27.7* Cascade CTL Option	27-91	Cascade Reference	35-16	Status kaskadne sistema		
25-56	Način vkl.stop.pri izm.del.	27-0*	Control & Status	27-92	Advanced Cascade Relay Output [bin]	35-2* Temp. vhood X48/7	35-27	Status kaskadne sistema
25-58	Zakas.del.nasled.črpalk	27-01	Number Of Pumps	27-95	Extended Cascade Relay Output [bin]	35-27	Status kaskadne sistema	
25-59	Zakas.del. iz omrežja	27-02	Manual Pump Control	27-96	No-Flow Disable Timer	35-3*	Temp. vhood X48/10	
25-8*	Status	27-03	Current Runtime Hours	29-00	Pipe Fill Enable	35-34	Časovna konstanta filtra	
25-80	Kaskadni status	27-04	Pump Total Lifetime Hours	29-01	Pipe Fill Speed [RPM]	35-35	Status kaskadne sistema	
25-81	Stan. črpalk	27-10	Cascade Controller	29-02	Pipe Fill Speed [Hz]	35-36	Temp. Omrejtivev	
25-82	Vod. črpalka	27-11	Number Of Drives	29-03	Pipe Fill Time	35-37	Vis. temp. Omrejtivev	
25-83	Status releja	27-12	Number Of Pumps	29-04	Pipe Fill Rate	35-4* Analogni vhood X48/2	35-42	Spom. X48/2 Nizek tok
25-84	Čas.vkl.črpalk	27-13	Pump Capacity	29-05	Filled Setpoint	35-43	Spom. X48/2 Visoki tok	
25-85	Čas.vklopa releja	27-14	Override Limit	29-06	No-Flow Disable Timer	35-44	Spom. X48/2 Niz.ref./pov.	
25-86	Reset relej. števcev	27-15	Runtime Balancing	29-10	Deragging Cycles	35-45	Vrednost	
25-9*	Stopitev	27-17	Motor Starters	29-11	Derag at Start/Stop	35-46	Spom. X48/2 Vis.ref./pov.	
25-90	Varn.izkl.črpalk	27-18	Spin Time for Unused Pumps	29-12	Deragging Run Time	35-47	Vrednost	
25-91	Rično izm. delov.	27-19	Reset Current Runtime Hours	29-13	Derag Speed [RPM]	35-48	Spom. X48/2 Časovna konstanta filtra	
26-** Analog. I/O opcijska	27-2*	Bandwidth Settings	29-14	Derag Speed [Hz]	35-49	Spom. X48/2 Nap. analog. vhoda		
26-0*	Analog. I/O način	27-20	Normal Operating Range	29-15	Derag. Off Delay	35-50	Derag. Power [kW]	
26-00	Sponka X4/2/1 način	27-21	Override Limit	29-20	Derag. Power Factor	35-51	Derag. Power Factor	
26-01	Sponka X4/2/3 način	27-22	Fixed Speed Only Operating Range	29-23	Derag. Power Delay	35-52	Derag. Power Delay	
26-02	Sponka X4/2/5 način	27-23	Staging Delay	29-24	Low Speed [RPM]	35-53	Low Speed [RPM]	
26-1*	Analog. vhood X42/1	27-24	Destaging Delay					
26-10	Sponka X4/2/1 Nizka napetost	27-25	Override Hold Time					
26-11	Sponka X4/2/1 Visoka napetost	27-27	Min Speed Destage Delay					
26-15	Spon. X4/2/1 Niz.ref./pov. zanka	27-30	Samonast. vkl.					
26-16	Spon. X4/2/1 Vis.ref./pov. zanka	27-31	Stage On Speed [RPM]					
26-17	Spon. X4/2/1 Čas. konstanta filtra	27-32	Stage On Speed [Hz]					
26-2*	Analog. vhood X42/3	27-33	Stage Off Speed [RPM]					

5.6 Daljinsko programiranje z Programska oprema MCT 10 za parametriranje frekvenčnih pretvornikov

Danfoss ima na voljo programsko opremo za razvoj, shranjevanje in prenašanje programiranja frekvenčnega pretvornika. Programska oprema MCT 10 za parametriranje frekvenčnih pretvornikov omogoča uporabniku, da na frekvenčni pretvornik priklopi računalnik in namesto uporabe plošče LCP izvaja programiranje v živo. Poleg tega se celotno programiranje frekvenčnega pretvornika lahko opravi brez povezave s preprostim prenosom v frekvenčni pretvornik. V računalnik pa lahko naložite tudi celoten profil frekvenčnega pretvornika za varnostno kopijo ali analizo.

Za povezavo s frekvenčnim pretvornikom sta na voljo USB priključek ali sponka RS-485.

Programska oprema MCT 10 za parametriranje frekvenčnih pretvornikov je na voljo za brezplačen prenos na spletnem mestu www.VLT-software.com. Na voljo je tudi CD s številko dela 130B1000. Za več informacij glejte navodila za uporabo.

6 Primeri nastavitev različnih aplikacij

6.1 Uvod

OPOMBA!

Če uporabljate dodatno funkcijo varne zaustavitve, je za delovanje frekvenčnega pri uporabi privzetih tovarniško programiranih vrednosti pretvornika med sponko 12 (ali 13) in sponko 37 potrebna povezava (mostič).

Primeri v tem razdelku so hitra referenca za običajne aplikacije.

- Nastavitev parametrov so regijske privzete vrednosti, razen če ni drugače označeno (izbrane v 0-03 Regionalne nastavitev).
- Parametri, povezani s sponkami in njihovimi nastavitvami, so prikazani ob skicah.
- Če so potrebeni preklopi U/I stikal za analogna vhoda A53 ali A54, je to prikazano na skici.

6.2 Primeri uporabe

		Parametri	
FC		Funkcija	Nastavitev
+24 V	12		
+24 V	13		
DIN	18	6-22 Sponka 54/ niz. Tok	4 mA*
DIN	19	6-23 Sponka 54/ vis. Tok	20 mA*
COM	20		
DIN	27	6-24 Sponka 54/ niz. Referenca/ povr. Zveza	0*
DIN	29		
DIN	32	6-25 Sponka 54/ vis. Referenca/povr. Zveza	50*
DIN	33		
DIN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
U - I			
A 54			

130B8675.10

* = privzeta vrednost

Opombe/komentarji:

Tabela 6.1 Analogni pretvornik tokovne povratne zveze

		Parametri	
FC		Funkcija	Nastavitev
+24 V	12		
+24 V	13		
DIN	18	6-20 Sponka 54/ niz. Napetost	0,07 V*
DIN	19	6-21 Sponka 54/ vis. Napetost	10 V*
COM	20		
DIN	27	6-24 Sponka 54/ niz. Referenca/ povr. Zveza	0*
DIN	29		
DIN	32	6-25 Sponka 54/ vis. Referenca/ povr. Zveza	50*
DIN	33		
DIN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
U - I			
A 54			

130B8676.10

* = privzeta vrednost

Opombe/komentarji:

Tabela 6.2 Analogni pretvornik tokovne povratne zveze (3-žični)

		Parametri	
FC		Funkcija	Nastavitev
+24 V	12		
+24 V	13		
DIN	18	6-20 Sponka 54/ niz. Napetost	0,07 V*
DIN	19	6-21 Sponka 54/ vis. Napetost	10 V*
COM	20		
DIN	27	6-24 Sponka 54/ niz. Referenca/ povr. Zveza	0*
DIN	29		
DIN	32	6-25 Sponka 54/ vis. Referenca/ povr. Zveza	50*
DIN	33		
DIN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
U - I			
A 54			

130B8677.10

* = privzeta vrednost

Opombe/komentarji:

Tabela 6.3 Analogni pretvornik tokovne povratne zveze (4-žični)

		Parametri	
		Funkcija	Nastavitev
		6-10 Sponka 53/ niz. Napetost	0,07 V*
130BB678.10		6-11 Sponka 53/ vis. Napetost	10 V*
+24 V	120	6-14 Sponka 53/ niz. Referenca/ povr. Zveza	0*
+24 V	130	6-15 Sponka 53/ vis. Referenca/ povr. Zveza	50*
D IN	180	* = privzeta vrednost	
D IN	190	Opombe/komentarji:	
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
U - I		0 - 10V	
A53			

Tabela 6.4 Analogna referenca hitrosti (napetost)

OPOMBA!

Z ustrezno nastavitevjo stikala izberite napetostni ali tokovni način.

		Parametri	
		Funkcija	Nastavitev
		6-12 Sponka 53/ niz. Tok	4 mA*
130BB679.10		6-13 Sponka 53/ vis. Tok	20 mA*
+24 V	120	6-14 Sponka 53/ niz. Referenca/ povr. Zveza	0*
+24 V	130	6-15 Sponka 53/ vis. Referenca/ povr. Zveza	50*
D IN	180	* = privzeta vrednost	
D IN	190	Opombe/komentarji:	
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
U - I		4 - 20mA	
A53			

Tabela 6.5 Analogna referenca hitrosti (tok)

OPOMBA!

Z ustrezno nastavitevjo stikala izberite napetostni ali tokovni način.

		Parametri	
		Funkcija	Nastavitev
		5-10 Sponka 18/ Digitalni vhod	[8] Start*
130BB680.10		5-12 Sponka 27/ Digitalni vhod	[7] Zun.varn.izklop
+24 V	120	* = privzeta vrednost	
+24 V	130	Opombe/komentarji:	
D IN	180		
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		

Tabela 6.6 Ukaz za zagon/zaustavitev z zunanjim zaporo

		Parametri	
		Funkcija	Nastavitev
		5-10 Sponka 18/ Digitalni vhod	[8] Start*
130BB681.10		5-12 Sponka 27/ Digitalni vhod	[7] Zun.varn.izklop
+24 V	120	* = privzeta vrednost	
+24 V	130	Opombe/komentarji:	
D IN	180		
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010		
	020		
	030		
R2	040		
	050		
	060		

Tabela 6.7 Ukaz za zagon/zaustavitev brez

zunanje zapore

		Parametri	
		Funkcija	Nastavitev
FC			
+24 V	12○		
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○		
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
130BB682.10			
5-11 Sponka 19 [1] Reset Digitalni vhod			
* = privzeta vrednost			
Opombe/komentarji:			

Tabela 6.8 Zunanji reset napake

		Parametri	
		Funkcija	Nastavitev
FC			
+24 V	12○		
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○		
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
130BB683.10			
6-10 Sponka 53/ niz. Napetost 0,07 V*			
6-11 Sponka 53/ vis. Napetost 10 V*			
6-14 Sponka 53/ niz. Referenca/ povr. Zveza 0*			
6-15 Sponka 53/ vis. Referenca/ povr. Zveza 50*			
* = privzeta vrednost			
Opombe/komentarji:			

Tabela 6.9 Referenca hitrosti (z ročnim potenciometrom)




Tabela 6.10 Dopolneno obratovanje

		Parametri	
FC		Funkcija	Nastavitev
+24 V	120		
+24 V	130	8-30 Protokol	FC*
D IN	180	8-31 Naslov	1*
D IN	190	8-32 Hitr.izm.pod at.	9600*
COM	200	* = privzeta vrednost	
D IN	270	Opombe/komentarji: Izberite protokol, naslov in hitrost izmenjave podatkov v zgoraj navedenih parametrih.	
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
		R1	010 020 030
		R2	040 050 060
			RS-485
		610	
		680	+
		690	-

Tabela 6.11 RS-485 omrežna povezava (N2, Modbus RTU, FC)

POZOR

Uporaba termistorjev zahteva ojačano ali dvojno izolacijo, da ustreza zahtevam izolacije PELV.


		Parametri	
FC		Funkcija	Nastavitev
+24 V	120		
+24 V	130	1-90 Termična zaščita motorja	[2] Nap. termistorja
D IN	180	1-93 Priklj. termistorja	[1] Analogni vhod 53
D IN	190	* = privzeta vrednost	
COM	200	Opombe/komentarji: Če želite nastaviti samo opozorilo, nastavite 1-90 Termična zaščita motorja na [1] Opozorilo termistorja.	
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
		U - I	A53

Tabela 6.12 Termistor motorja

7 Statusna sporočila

7.1 Prikaz stanja

Ko je frekvenčni pretvornik v načinu stanja, se sporočila o stanju samodejno ustvarjajo v njem in se prikažejo ob dnu zaslona (glejte *Ilustracija 7.1*).



Ilustracija 7.1 Zaslon stanja

- Prva beseda v vrstici stanja označuje, od kod izvira ukaz stop/start.
- Druga beseda v vrstici stanja označuje, od kod izvira krmiljenje hitrosti.
- Zadnji del vrstice stanja označuje trenutno stanje frekvenčnega pretvornika. Ta prikazuje način delovanja, v katerem je frekvenčni pretvornik.

OPOMBA!

V načinu samodejno/oddaljeno, frekvenčni pretvornik zahteva zunanje ukaze za izvedbo funkcij.

7.2 Definicije sporočil o stanju

Naslednje tri tabele določajo pomen besed, prikazanih v sporočilu o stanju.

Način obratovanja	
Izklop	Frekvenčni pretvornik se ne bo odzval na noben krmilni signal dokler je prisoten [Auto On] ali [Hand On].
Samodjeno	Frekvenčni pretvornik lahko krmilite s krmilnimi sponkami in/ali serijsko komunikacijo.
	Navigacijske tipke na LCP krmilijo frekvenčni pretvornik. Ukazi za zagon, reset, vrtenje v nasprotno smer, DC zaviranje in drugi signali, uporabljeni na krmilnih sponkah, lahko prekličejo lokalno krmiljenje.

Tabela 7.1 Sporočilo o stanju Način obratovanja

Namestitev reference	
Daljinsko	Referenca hitrosti je podana iz zunanjih signalov, serijske komunikacije ali notranjih prednastavljenih referenc.
Lokalno	Frekvenčni pretvornik uporablja krmiljenje [Hand On] ali referenčne vrednosti s plošče LCP.

Tabela 7.2 Sporočilo o stanju Položaj reference

Stanje obratovanja	
AC zavora	AC zavora je bila izbrana v 2-10 Zavorna funkcija. AC zavora namagneti motor, da doseže nadzorovano upočasnitev.
AMA nar. OK	Avtomatska prilagoditev motorju (AMA) je bila uspešno izvedena.
AMA pripr.	AMA je pripravljena na zagon. Prit. [Hand On] za zagon.
AMA v teku	V teku je AMA postopek.
Zaviranje	Zavorni modul je v delovanju. Ustvarjena energija se absorbuje z zavornim uporom.
Zavira. maks.	Zavorni modul je v delovanju. Dosežena je omejitev moči za zavorni upor, določena v 2-12 Omejitev moči zaviranja (kW).
Sprostitev motorja	<ul style="list-style-type: none"> Prosta ustavitev inverzno je bila izbrana kot funkcija za digitalni vhod (skupina parametrov 5-1* Digitalni vhodi). Ustrezna sponka ni povezana. Sprostitev motorja je aktivirana prek serijske komunikacije

Stanje obratovanja	
Zaus. po ram.	<p>Kontrolna zaustavitev je bila izbrana v 14-10 Napaka omrežja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Napetost električnega omrežja je pod vrednostjo, nastavljeno v 14-11 Omrež.napet. napake omrež. pri napaki električnega omrežja Frekvenčni pretvornik zaustavi motor z uporabo kontrolirane zaustavitve
Previsok tok	Izhod frekvenčnega pretvornika je nadomejtvijo, nastavljeno v 4-51 Opozorilo previsok tok .
Prenizek tok	Izhod frekvenčnega pretvornika je podomejtvijo, nastavljeno v 4-52 Opozorilo premajhna hitrost
DC držanje	DC držanje je izbrano v 1-80 Funkcija ob ustaviti in ukaz za zaustavitev je aktivен. Motor je ohranjen z DC tokom, nastavljenim v 2-00 DC držal./zagrev. tok .
DC ustavitev	<p>Motor je ohranjen z enosmernim tokom (2-01 Tok DC zaviranja) za določen čas (2-02 Čas DC zaviranja).</p> <ul style="list-style-type: none"> DC zavora je aktivirana v 2-03 Hitr.pri vkl.DC zav.[vrt/min] in ukaz stop je aktivен. DC zavora (inverzno) je izbrana kot funkcija za digitalni vhod (skupina parametrov 5-1* Digitalni vhodi). Ustrezna sponka ni aktivna. DC zavora je aktivirana prek serijske komunikacije.
Prev.pov.zv.	Vsota vseh dejavnih povratnih zvez je nadomejtvijo povratne zveze, nastavljene v 4-57 Opozorilo povratna zveza visoka .
Pren.pov.zv.	Vsota vseh aktivnih povratnih zvez je podomejtvijo povratne zveze, nastavljene v 4-56 Opozorilo povratna zveza nizka .
Zamrzni izhod	<p>Daljinska referenca je aktivna in drži trenutno hitrost.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zamrznitev izhoda je bila izbrana kot funkcija za digitalni vhod (skupina parametrov 5-1* Digitalni vhodi). Ustrezna sponka je aktivna. Krmiljenje hitrosti je možno preko funkcij sponk za povečanje in zmanjšanje hitrosti. Držanje zaustavitve je aktivirano prek serijske komunikacije.
Zaht. zamrz.	Ukaz za zamrznitev izhoda je bil podan, vendar bo motor zaustavljen, dokler signal za dopuščeno obratovanje ni prejet.

Stanje obratovanja	
Zamrzni ref.	Zamrzni referenco je bila izbrana kot funkcija za digitalni vhod (skupina parametrov 5-1* Digitalni vhodi). Ustrezna sponka je aktivna. Frekvenčni pretvornik shrani trenutno referenco. Sprememba reference je sedaj možna prek funkcij sponke za povečanje in zmanjšanje hitrosti.
Zahtev. jog	Ukaz jog je bil izdan, vendar bo motor miroval, dokler ni prejet signal dopuščeno obratovanje prek digitalnega vhoda
Jogging	<p>Motor deluje, kot je programiran v 3-19 Jog hitrost [°/min].</p> <ul style="list-style-type: none"> Jog je bil izbran kot funkcija za digitalni vhod (skupina parametrov 5-1* Digitalni vhodi). Ustrezna sponka (npr. sponka 29) je aktivna. Funkcija Jog je bila aktivirana prek serijske komunikacije. Funkcija Jog je bila izbrana kot odgovor na funkcijo nadzora (npr. ni signala). Funkcija nadzora je aktivna.
Prever.mot.	V 1-80 Funkcija ob ustaviti je bila izbrana funkcija Preverjanje motorja . Ukaz za ustavitev je aktivен. Da preverite, ali sta frekvenčni pretvornik in motor povezana, se na motorju izvede trajni preizkus toka.
Prenap.nadzor	Kontrola prenapetosti je bila omogočena v 2-17 Kontrola prenapetosti . Priključen motor napaja frekvenčni pretvornik z generativno energijo. Nadzor previsoke napetosti nastavi razmerje V/Hz, da motor deluje v nadzorovanem načinu in preprečuje napake frekvenčnega pretvornika.
Nap.en.izkl.	(Samo za frekvenčne pretvornike z nameščenim zunanjim 24 V napajanjem.) Električno omrežje, dovajano frekvenčnemu pretvorniku je odstranjeno, vendar je krmilna kartica oskrbovana prek zunanjega 24 V napajanja.
Zaščita md	<p>Zaščitni način je aktivен. Enota je zaznala kritično stanje (previsok tok ali previsoko napetost).</p> <ul style="list-style-type: none"> Za preprečitev napak je preklopna frekvenca zmanjšana na 4 kHz. Če je možno, se zaščitni način zaključi po približno 10 s. Zaščitni način lahko omejite v 14-26 Zakas. prekl. pri napaki invertorja.

Stanje obratovanja	
Hitra ustavitev.	<p>Motor se zaustavlja z 3-81 Čas hitre ustaviteve.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hitra ustavitev (inverzno)</i> je bila izbrana kot funkcija za digitalni vhod (skupina parametrov 5-1*). Ustrezna sponka ni aktivna. • Hitra ustavitev je bila aktivirana prek serijske komunikacije.
Sprem. hitr.	Motor pospešuje/zavira z aktivno pospešitvijo/upočasnitvijo. Referenca, omejena vrednost ali mrtva točka še ni bila dosežena.
Ref. visoka	Vsota vseh aktivnih referenc je nad omejitvijo referenc, nastavljeno v 4-55 <i>Opozorilo referenca visoka</i> .
Ref. nizka	Vsota vseh aktivnih referenc je pod omejitvijo referenc, nastavljeno v 4-54 <i>Opozorilo referenca nizka</i> .
Del. po ref.	Frekvenčni pretvornik deluje v referenčnem območju. Vrednost povratne zveze se ujema z vrednostjo točke nastavitev.
Zaht. za obrat	Zahteva za zagon je bila izdana, vendar bo motor zaustavljen, dokler ne prejme signala za dopuščeno obratovanje prek digitalnega vhoda.
Delovanje	Frekvenčni pretvornik poganja motor.
Spalni način	Funkcija varčevanja z energijo je omogočena. Motor je zaustavljen, vendar se bo samodejno ponovno zagnal, ko bo to potrebno.
Prev. hitrost	Hitrost motorja je nad vrednostjo, nastavljeno v 4-53 <i>Opozorilo prevelika hitrost</i> .
Prem. hitrost	Hitrost motorja je pod vrednostjo, nastavljeno v 4-52 <i>Opozorilo premajhna hitrost</i> .
Mirovanje	V samodejnem načinu bo frekvenčni pretvornik zagnal motor z zagonskim signalom iz digitalnega vhoda ali serijske komunikacije.
Zakasn.zagona	Čas zakasnitve zagona je bil nastavljen v 1-71 <i>Zakasnitev start</i> . Ukaz za zagon je aktiviran in motor se bo zagnal po izteku časa zakasnitve zagona.
St. nap./naz.	Start in start v nasprotno smer sta bila izbrana kot funkciji za dva različna digitalna vhoda (skupina parametrov 5-1* <i>Digitalni vhodi</i>). Motor se zažene naprej ali v obratni smeri, odvisno od tega, katera sponka je aktivirana.
Stop	Frekvenčni pretvornik je prejel ukaz stop iz plošče LCP, digitalnega vhoda ali serijske komunikacije.
Napaka/izklop	Pojavil se je alarm in motor se je ustavil. Ko je vzrok alarma odpravljen, lahko frekvenčni pretvornik ročno resetirate s pritiskom tipke [Reset] ali oddaljeno prek krmilnih sponk ali serijske komunikacije.

Stanje obratovanja	
Nap./izk.zak.	Pojavil se je alarm in motor se je ustavil. Ko je napaka alarma odpravljena, je potrebno odklopiti in ponovno priklopiti napajanje frekvenčnega pretvornika. Frekvenčni pretvornik se lahko resetira ročno s pritiskom na [Reset] ali oddaljeno preko krmilnih sponk ali serijske komunikacije.

Tabela 7.3 Sporočilo o delovanju Stanje obratovanja

8 Opozorila in alarmi

8.1 Nadzor sistema

Frekvenčni pretvornik nadzira pogoje svojega vhodnega napajanja, izhoda in faktorjev motorja ter druge indikatorje zmožljivosti sistema. Ni nujno, da opozorilo ali alarm označuje težavo znotraj samega frekvenčnega pretvornika. Pogosto označuje pogoje napake iz vhodne napetosti, obremenitve motorja ali temperature, zunanjih signalov ali drugih območij, ki jih nadzira vgrajena logika frekvenčnega pretvornika. Najprej preverite ta območja frekvenčnega pretvornika, kot označuje alarm ali opozorilo.

8.2 Vrsta opozoril in alarmov

Opozorila

Opozorilo se prikaže, kadar grozi stanje alarma ali ko je prisoten nepravilen pogoj delovanja, pri čemer se lahko predvaja alarm. Opozorilo se samodejno odstrani, ko je pogoj odpravljen.

8

Alarmi

Napaka/izklop


Alarm je izdan, kadar pride do napake frekvenčnega pretvornika, to je, kadar frekvenčni pretvornik prekine delovanje, da bi preprečil poškodbo frekvenčnega pretvornika ali sistema. Motor se bo sprostil do ustavitev. Logika frekvenčnega pretvornika bo nadaljevala z delovanjem in nadzorom stanja frekvenčnega pretvornika. Ko je napaka odpravljena, lahko frekvenčni pretvornik resetirate. Nato bo ponovno pripravljen za obratovanje.

Napako lahko resetirate na 4 načine

- Pritisnite [Reset] na plošči LCP
- Izvedite vhodni ukaz za digitalni reset
- Izvedite vhodni ukaz za reset iz serijske komunikacije
- Samodejni reset

Alarm, ki povzroči napako frekvenčnega pretvornika, zahteva, da vhodno napajanje odklopite in ponovno priklopite. Motor se bo sprostil do ustavitev. Logika frekvenčnega pretvornika bo nadaljevala z delovanjem in nadzorom stanja frekvenčnega pretvornika. Odstranite vhodno napajanje frekvenčnega pretvornika in popravite vzrok napake, nato obnovite napajanje. To dejanje preklopi frekvenčni pretvornik v pogoj napake, kot je opisano zgoraj, in se lahko resetira na katerega od omenjenih štirih načinov.


8.3 Prikazi opozoril in alarmov



130BF085.11

Ilustracija 8.1 Prikaz opozorila


Alarm ali alarm za napako/zaklepanje bo utripal na zaslonu skupaj s številko alarma.



130BP086.11

Ilustracija 8.2 Prikaz alarma

Poleg prikaza besedila in kode alarma na zaslonu frekvenčnega pretvornika se aktivirajo statusne signalne lučke.



130BB467.10

Ilustracija 8.3 Signalne lučke stanja

	Lučka LED za opozorilo	Lučka LED za alarm
Opozorilo	Sveti	Ne sveti
Alarm	Ne sveti	Sveti (utripa)
Napaka/ zaklepanje	Sveti	Sveti (utripa)

Tabela 8.1 Opisi signalnih lučk za stanja

8.4 Definicije opozoril in alarmov

POZOR

Pred vklopom napajanja enote preverite celotno namestitev, kot je opisano v *Tabela 3.1*. Označite elemente, ki ste jih preverili.

Preverite	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatna oprema	<ul style="list-style-type: none">Poiščite dodatno opremo, stikala, odklopnike ali vhodne varovalke/odklopnike, ki so lahko na napajalni strani frekvenčnega pretvornika ali izhodni strani proti motorju. Preverite, ali so na voljo za obratovanje pri polni zmogljivosti.Preverite delovanje in namestitev senzorjev, uporabljenih za povratno zvezo s frekvenčnim pretvornikom.Odstranite pokrove za korekcijo faktorja moči motorja, če jih enota vključuje	
Napeljava kablov	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali so napajalni, krmilni in motorski kabli napoljeni v treh ločenih kovinskih vodih, ki so odporni proti visokofrekvenčnim motnjam.	
Krmilni kabli	<ul style="list-style-type: none">Preverite kable (morebitne poškodbe) in povezave (slaba, zrahljana povezava).Krmilni kabli morajo biti ločeni od napajalnih in motorskih kablov zaradi možnega vpliva visokofrekvenčnih motenj.Če je potrebno, preverite napetostni vir signalov.Priporočena je uporaba izoliranih kablov ali parice. Prepričajte se, ali je izolacija pravilno zaključena.	
Prostor za hlajenje	<ul style="list-style-type: none">Preverite, če prostora nad ali pod frekvenčnim pretvornikom zagotavlja primeren pretok zraka za hlajenje.	
Upoštevanje predpisov EMC	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali namestitev ustreza zahtevam glede elektromagnetne združljivosti.	
Upoštevanje okoljskih predpisov	<ul style="list-style-type: none">Glejte nalepko opreme za največje dovoljene temperature delovnega okolja.Vlažnost zraka mora biti v območju 5–95 % brez kondenzacije.	
Uporaba varovalk in odklopnikov	<ul style="list-style-type: none">Preverite ustreznost namestitve varovalk in odklopnikov.iPreverite, ali so vse varovalke primerno trdno vstavljeni in delujejo ter ali so vsi odklopni v odprtih položajih.	
Ozemljitev (zemlja)	<ul style="list-style-type: none">Enota zahteva ločen ozemljitveni kabel (vodnik) z ohišja do tal.Preverite, ali je ozemljitvena vezava ustrezna in brez oksidacije.Ozemljitev na vod ali montaža zadnje plošče na kovinsko površino ni primeren način ozemljitve.	
Vhodni in izhodni močnostni kabli	<ul style="list-style-type: none">Prepričajte se, da ni zrahljanih povezav.Preverite, ali sta motor in omrežje v ločenem vodu ali ločenih okopljenih kablih.	
Notranjost plošče	<ul style="list-style-type: none">Notranjost enote mora biti brez umazanije, kovinskih delcev, vlage in korozije.	
Stikala	<ul style="list-style-type: none">Prepričajte se, ali so vsa stikala in nastavitev za odklop v pravilnih položajih.	
Vibracije	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je enota trdno pritrjena in ali so nameščeni nosilci za blažitev sunkov.Preverite, ali so morda prisotne neobičajno intenzivne vibracije.	

Tabela 8.2 Kontrolni seznam zagona

9 Osnovno odpravljanje težav

9.1 Zagon in obratovanje

Simptom	Možen vzrok	Preizkus	Rešitev
Temen/nedeljujoč zaslon	Ni napajanja	Glejte Tabela 3.1	Preverite vir napajanja
	Manjkajoče ali odprte varovalke ali napaka odklopnika	Za možne vzroke glejte odprte varovalke in napake odklopnika v tej tabeli	Upoštevajte navedena priporočila
	LCP se ne napaja	Preverite, ali je kabel LCP pravilno priključen ali poškodovan	Zamenjajte poškodovani kabel LCP ali povezovalni kabel
	Kratek stik krmilne napetosti (sponka 12 ali 50) ali pri krmilnih sponkah	Preverite 24 V krmilno napajalno napetost za sponke od 12/13 do 20–39 ali 10 V napetostno napajanje za sponke od 50 do 55	Pravilno ožičite sponke
	Napačna plošča LCP (za VLT® 2800 ali 5000/6000/8000/ FCD ali FCM)		Uporabljajte samo ploščo LCP 101 (P/N 130B1124) ali LCP 102 (P/N 130B1107)
	Napačna nastavitev kontrasta		Pritisnite [Status] + [▲]/[▼] za prilagoditev kontrasta
	Zaslon (LCP) je okvarjen	Poskusite uporabiti drugo ploščo LCP	Zamenjajte poškodovani kabel LCP ali povezovalni kabel
	Napaka notranje napajalne napetosti ali okvara SMPS		Obrnite se na dobavitelja
Moten zaslonski prikaz	Preobremenjen vir napajanja (SMPS) zaradi nepravilnega krmilnega ožičenja ali okvare frekvenčnega pretvornika	Če želite odpraviti težavo krmilnega ožičenja, odklopite vse krmilne kable, tako da odstranite celoten blok sponk.	Če je zaslon še vedno osvetljen, je težava v krmilnem ožičenju. Preverite stike kablov ali nepravilne povezave. Če se zaslon še vedno izklaplja, sledite postopku za zatemnitve zaslona.

Simptom	Možen vzrok	Preizkus	Rešitev
Motor ne obratuje	Servisno stikalo je odprto ali ni povezave z motorjem	Preverite, ali je motor priključen in ali je povezava prekinjena (s servisnim stikalom ali drugo napravo).	Priklučite motor in preverite servisno stikalo
	Ni omrežnega napajanja z dodatno kartico 24 V DC	Če zaslons deluje, vendar ne prikazuje informacij, preverite, ali je frekvenčni pretvornik priključen na električno omrežje.	Enoto priklopite na napajanje.
	LCP zaustavitev	Preverite, ali je bila pritisnjena tipka [Off]	Pritisnite [Auto On] ali [Hand On] (odvisno od načina delovanja) za zagon motorja
	Ni signala za start (mirovanje)	Preverite 5-10 Sponka 18 Digitalni vhod za pravilno nastavitev sponke 18 (uporabite tovarniško nastavitev)	Zagotovite ustrezni signal za start motorja
	Aktiviran je signal za prosti tek motorja (prosta zaustavitev)	Preverite parameter 5-12 Prosta ustav. / inv. za pravilno nastavitev sponke 27 (uporabite tovarniško nastavitev).	Priklučite 24 V na sponko 27 ali nastavite to sponko na Brez delovanja
	Napačen vir referenčnega signala	Preverite referenčni signal: lokalna, daljinska referenca ali referenca vodila? Ali je aktivna prednastavljena referenca? Ali je sponka pravilno priključena? Ali je skaliranje sponk pravilno? Ali je referenčni signal na voljo?	Izberite pravilne nastavitev. Preverite 3-13 Namestitev reference. Nastavite prenastavljeno referenco na aktivno v skupini parametrov 3-1* Reference. Preverite, ali je ožičenje pravilno. Preverite skaliranje sponk. Preverite referenčni signal.
Motor se vrta v napačno smer	Omejitev vrtenja motorja	Preverite, ali je 4-10 Smer vrtenja motorja pravilno programiran.	Izberite pravilne nastavitev
	Aktivirajte signal za menjavo smeri	Preverite, ali je ukaz za menjavo smeri programiran za sponko v skupini parametrov 5-1* Digitalni vhodi.	Onemogočite signal za menjavo smeri
	Napačen priklop faz na motor		Glejte v teh navodilih
Motor ne dosega največje hitrosti	Omejitve frekvence so napačno nastavljene	Preverite izhodne omejitve v 4-13 Hitrost motorja - zgornja meja [o/min], 4-14 Hitrost motorja zgornja meja [Hz] in 4-19 Maks. Izhodna frekvenca.	Nastavite pravilne omejitve
	Referenčni vhodni signal ni pravilno skaliran	Preverite skaliranje referenčnega vhodnega signala v skupinah parametrov 6-0* Analogni I/O način in 3-1* Reference. Omejitve referenc v skupini parametrov 3-0* Omejitve referenc.	Izberite pravilne nastavitev
Hitrost motorja ni stabilna	Možne nepravilne nastavitev parametrov	Preverite nastavitev vseh parametrov motorja, vključno z vsemi nastavtvami kompenzacije motorja. Za delovanje zaprete zanke glejte nastavitev PID.	Preverite nastavitev v skupini parametrov 1-6* Analogni I/O način. Za delovanje zaprete zanke preverite nastavitev v skupini parametrov 20-0* Povr. zveza.
Oteženo delovanje motorja	Možno prekomerno namagnetjenje	Preverite možne nepravilne nastavitev motorja v vseh motorskih parametrih	Preverite nastavitev motorja v skupini parametrov 1-2* Podatki motorja, 1-3* Dod.podat. o motor. in 1-5* Naloži neodv. nast.

Simptom	Možen vzrok	Preizkus	Rešitev
Motor ne zavira	Možne nepravilne nastavitev parametrov zaviranja. Možni prekratki časi zaustavljanja	Preverite parametre zaviranja. Preverite nastavitev časa rampe	Preverite skupino parametrov 2-0* DC zavora in 3-0* Omejitve referenc.
Odprte napajalne varovalke ali napaka odklopnika	Kratek stik med fazama	Kratek stik med fazama motorja ali plošče. Preverite, ali so faze motorja/plošče v kratkem stiku	Odpravite vse ugotovljene kratke stike
	Preobremenitev motorja	Motor je preobremenjen za aplikacijo	Izvedite zagon in preverite, ali je tok motorja ustreza specifikacijam. Če tok motorja presega tok pri polni obremenitvi na napisni ploščici, bo morda motor normalno deloval samo pri manjši obremenitvi. Preverite specifikacije za izbrano aplikacijo.
	Zrahljane povezave	Pred zagonom vedno preverite, če obstajajo slabe ali zrahljane povezave.	Pritrdite zrahljane povezave
Asimetrija električnega toka iz omrežja je večja od 3 %	Težava z omrežnim napajanjem (Glejte opis Alarm 4 Izpad nap. faze)	Obrnite vhodne napajalne kable v naslednji položaj: A na B, B na C, C na A.	Če asimetrija "sledi" kablu, je vzrok težave v omrežju. Preverite napajalno omrežje.
	Težava s frekvenčnim pretvornikom	Obrnite vhodne napajalne kable v naslednji položaj: A na B, B na C, C na A.	Če asimetrija ostane na istem vhodu, je okvarjen frekv. pretvornik. Obrnite se na dobavitelja.
Asimetrija toka motorja je večja od 3 %	Težava z motorjem ali motorskimi kabli	Zamenjajte motorske kable za eno stopnjo: U na V, V na W, W na U.	Če asimetrija sledi žici, je težava z motorjem ali ožičenjem motorja. Preverite motor in ožičenje motorja.
	Težava s frekvenčnimi pretvorniki	Zamenjajte motorske kable za eno stopnjo: U na V, V na W, W na U.	Če asimetrija ostane na istem izhodu sponke, je okvarjen frekv. pretvornik. Obrnite se na dobavitelja.
Akustični hrup ali vibracije	Resonance	Premostitev kritičnih frekvenc s parametri v skupini parametrov 4-6* Bypass hitrosti	Preverite, ali so hrup in/ali vibracije ustrezeno zmanjšani.
		Izklopite premodulacijo v 14-03 Premodulacija	
		Spremenite vzorec preklapljanja in frekvenco v skupini parametrov 14-0* Preklopi inverterja	
		Povečajte dušenje resonance v 1-64 Dušenje resonance	

Tabela 9.1 Odpravljanje napak

10 Specifikacije

10.1 Specifikacije, odvisne od moči

10.1.1 Napajanje 1 x 200–240 V AC

Napajanje 1 x 200–240 V AC – normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto									
Frekvenčni pretvornik	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	P5K5	P7K5	P15K	P22K
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	1.1	1.5	2.2	3.0	3.7	5.5	7.5	15	22
Tipična izhodna moč gredi [HP] pri 240 V	1,5	2	2,9	4	4,9	7,5	10	20	30
IP20/ohišje	A3	-	-	-	-	-	-	-	-
IP21/NEMA 1	-	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
IP55/NEMA 12	A5	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
IP66	A5	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
Izhodni tok									
Trajni (3 x 200–240 V) [A]	6,6	7,5	10,6	12,5	16,7	24,2	30,8	59,4	88
S prekinvtvami (3 x 200–240 V) [A]	7,3	8,3	11,7	13,8	18,4	26,6	33,4	65,3	96,8
Trajni kVA (208 V AC) [kVA]						5	6,4	12,27	18,3
Maks. vhodni tok									
Trajni (1 x 200–240 V) [A]	12,5	15	20,5	24	32	46	59	111	172
S prekinvtvami (1 x 200–240 V) [A]	13,8	16,5	22,6	26,4	35,2	50,6	64,9	122,1	189,2
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	20	30	40	40	60	80	100	150	200
Dodatne specifikacije									
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	44	30	44	60	74	110	150	300	440
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²]/(AWG) ²⁾	[0,2–4]/(4–10)					[10]/(7)	[35]/(2)	[50]/(1)/0	[95]/(4/0)
Teža za ohišje IP20 [kg]	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Teža za ohišje IP21 [kg]	-	23	23	23	23	23	27	45	65
Teža za ohišje IP55 [kg]	-	23	23	23	23	23	27	45	65
Teža za ohišje IP66 [kg]	-	23	23	23	23	23	27	45	65
Učinkovitost ³⁾	0,968	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tabela 10.1 Napajanje 1 x 200–240 V AC – normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto

10.1.2 Napajanje 3 x 200–240 V AC

Napajanje 3 x 200–240 V AC – normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto									
Frekvenčni pretvornik	PK25	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2	2,9	4
Tipična izhodna moč na gredi [HP] pri 208 V	0,25	0,37	0,55	0,75	1,5	2	2,9	4	4,9
Ohišje IP20/NEMA	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP21/NEMA 1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
Izhodni tok									
Trajni (3 x 200–240 V) [A]	1,8	2,4	3,5	4,6	6,6	7,5	10,6	12,5	16,7
S prekinitvami (3 x 200–240 V) [A]	1,98	2,64	3,85	5,06	7,26	8,3	11,7	13,8	18,4
Trajni kVA (208 V AC) [kVA]	0,65	0,86	1,26	1,66	2,38	2,7	3,82	4,5	6
Maks. vhodni tok									
Trajni (3 x 200–240 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,1	5,9	6,8	9,5	11,3	15
S prekinitvami (3 x 200–240 V) [A]	1,7	2,42	3,52	4,51	6,5	7,5	10,5	12,4	16,5
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	10	10	10	10	20	20	20	32	32
Dodatne specifikacije									
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	21	29	42	54	63	82	116	155	185
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²]/(AWG 2)	[0,2–4]/(4–10)								
Teža za ohišje IP20 [kg]	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	6,6	6,6
Teža za ohišje IP21 [kg]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
Teža za ohišje IP55 [kg]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Teža za ohišje IP66 [kg]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Učinkovitost ³⁾	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Tabela 10.2 Napajanje 3 x 200–240 V AC – normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto

Napajanje 3 x 200–240 V AC – normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto									
Frekvenčni pretvornik	P5K5 5,5	P7K5 7,5	P11K 11	P15K 15	P18K 18,5	P22K 22	P30K 30	P37K 37	P45K 45
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60
Ohišje IP20/NEMA*	B3	B3	B3	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/NEMA 12	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
Izhodni tok									
Trajni (3 x 200–240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88	115	143	170
S prekinivami (3 x 200–240 V) [A]	26,6	33,9	50,8	65,3	82,3	96,8	127	157	187
Trajni kVA (208 V AC) [kVA]	8,7	11,1	16,6	21,4	26,9	31,7	41,4	51,5	61,2
Maks. vhodni tok									
Trajni (3 x 200–240 V) [A]	22	28	42	54	68	80	104	130	154
S prekinivami (3 x 200–240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88	114	143	169
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	63	63	63	80	125	125	160	200	250
Dodatne specifikacije									
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	269	310	447	602	737	845	1140	1353	1636
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²] / (AWG) ²⁾	[10]/(7)			[35]/(2)	[50]/(1/0)			[95]/(4/0)	[120]/(250 MCM)
Teža za ohišje IP20 [kg]	12	12	12	23,5	23,5	35	35	50	50
Teža za ohišje IP21 [kg]	23	23	23	27	45	45	65	65	65
Teža za ohišje IP55 [kg]	23	23	23	27	45	45	65	65	65
Teža za ohišje IP66 [kg]	23	23	23	27	45	45	65	65	65
Učinkovitost ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97

Tabela 10.3 Napajanje 3 x 200–240 V AC – normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto

* B3+4 in C3+4 se lahko pretvorita v IP21 s kompletom za pretvorbo

(obrnite se na Danfoss)

10.1.3 Napajanje 1 x 380–480 V AC

Napajanje 1 x 380 V AC – normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto				
Frekvenčni pretvornik	P7K5 7,5	P11K 11	P18K 18,5	P37K 37
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	10	15	25	50
Tipična izhodna moč na gredi [HP] pri 460 V	B1	B2	C1	C2
IP21/NEMA 1	B1	B2	C1	C2
IP55/NEMA 12	B1	B2	C1	C2
IP66	B1	B2	C1	C2
Izhodni tok				
Trajni (3 x 380–440 V) [A]	16	24	37,5	73
S prekinitvami (3 x 380–440 V) [A]	17,6	26,4	41,2	80,3
Trajni (3 x 441–480 V) [A]	14,5	21	34	65
S prekinitvami (3 x 441–480 V) [A]	15,4	23,1	37,4	71,5
Trajni kVA (400 V AC) [kVA]	11	16,6	26	50,6
Trajni kVA (460 V AC) [kVA]	11,6	16,7	27,1	51,8
Maks. vhodni tok				
Trajni (1 x 380–440 V) [A]	33	48	78	151
S prekinitvami (1 x 380–440 V) [A]	36	53	85,8	166
Trajni (1 x 441–480 V) [A]	30	41	72	135
S prekinitvami (1 x 441–480 V) [A]	33	46	79,2	148
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	63	80	160	250
Dodatne specifikacije				
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	300	440	740	1480
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²] / (AWG) ²⁾	[10]/(7)	[35]/(2)	[50]/(1/0)	[120]/(4/0)
Teža za ohišje IP21 [kg]	23	27	45	65
Teža za ohišje IP55 [kg]	23	27	45	65
Teža za ohišje IP66 [kg]	23	27	45	65
Učinkovitost ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96

Tabela 10.4 Napajanje 1 x 380 V AC – normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto

10.1.4 Napajanje 3 x 380–480 V AC

Omrežno napajanje 3 x 380–480 V AC – normalna preobremenitev 110% za 1 minuto										
Frekvenčni pretvornik	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
Tipična izhodna moč na gredi [kW] pri 460 V	0,5	0,75	1	1,5	2	2,9	4	5,3	7,5	10
Ohišje IP20/NEMA	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP21/NEMA 1										
IP55/NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	AA	A5
Izhodni tok										
Trajni (3 x 380–440 V) [A]	1,3	1,8	2,4	3	4,1	5,6	7,2	10	13	16
S prekinitvami (3 x 380–440 V) [A]	1,43	1,98	2,64	3,3	4,5	6,2	7,9	11	14,3	17,6
Trajni (3 x 441–480 V) [A]	1,2	1,6	2,1	2,7	3,4	4,8	6,3	8,2	11	14,5
S prekinitvami (3 x 441–480 V) [A]	1,32	1,76	2,31	3	3,7	5,3	6,9	9	12,1	15,4
Trajni kVA (400 V AC) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,1	2,8	3,9	5	6,9	9	11
Trajni kVA (460 V AC) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,4	2,7	3,8	5	6,5	8,8	11,6
Maks. vhodni tok										
Trajni (3 x 380–440 V) [A]	1,2	1,6	2,2	2,7	3,7	5	6,5	9	11,7	14,4
S prekinitvami (3 x 380–440 V) [A]	1,32	1,76	2,42	3	4,1	5,5	7,2	9,9	12,9	15,8
Trajni (3 x 441–480 V) [A]	1	1,4	1,9	2,7	3,1	4,3	5,7	7,4	9,9	13
S prekinitvami (3 x 441–480 V) [A]	1,1	1,54	2,09	3	3,4	4,7	6,3	8,1	10,9	14,3
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	10	10	10	10	10	20	20	20	30	30
Dodatne specifikacije										
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	35	42	46	58	62	88	116	124	187	255
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²]/(AWG) ²⁾	[4]/(10)									
Teža za ohišje IP20 [kg]	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	6,6	6,6
Teža za ohišje IP21 [kg]										
Teža za ohišje IP55 [kg]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14,2	14,2
Teža za ohišje IP66 [kg]	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	14,2	14,2
Učinkovitost ³⁾	0,93	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Tabela 10.5 Napajanje 3 x 380–480 V AC – normalna preobremenitev 110% za 1 minuto

Napajanje 3 x 380–480 V AC – normalna preobremenitev 110% za 1 minuto										
Frekvenčni pretvornik	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
Tipična izhodna moč na gredi [HP] pri 460 V	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125
Ohišje IP20/NEMA *	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/NEMA 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
Izhodni tok										
Trajni (3 x 380–440 V) [A]	24	32	37,5	44	61	73	90	106	147	177
S prekinitvami (3 x 380–440 V) [A]	26,4	35,2	41,3	48,4	67,1	80,3	99	117	162	195
Trajni (3 x 441–480 V) [A]	21	27	34	40	52	65	80	105	130	160
S prekinitvami (3 x 441–480 V) [A]	23,1	29,7	37,4	44	61,6	71,5	88	116	143	176
Trajni kVA (400 V AC) [kVA]	16,6	22,2	26	30,5	42,3	50,6	62,4	73,4	102	123
Trajni kVA (460 V AC) [kVA]	16,7	21,5	27,1	31,9	41,4	51,8	63,7	83,7	104	128
Maks. vhodni tok										
Trajni (3 x 380–440 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133	161
S prekinitvami (3 x 380–440 V) [A]	24,2	31,9	37,4	44	60,5	72,6	90,2	106	146	177
Trajni (3 x 441–480 V) [A]	19	25	31	36	47	59	73	95	118	145
S prekinitvami (3 x 441–480 V) [A]	20,9	27,5	34,1	39,6	51,7	64,9	80,3	105	130	160
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	250	250
Dodate specifikacije										
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	278	392	465	525	698	739	843	1083	1384	1474
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²]/(AWG) ²⁾	[10]/(7)			[35]/(2)			[50]/(1/0)			[120]/(4/0) [120]/(4/0)
Teža za ohišje IP20 [kg]	12	12	12	23,5	23,5	23,5	35	35	50	50
Teža za ohišje IP21 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
Teža za ohišje IP55 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
Teža za ohišje IP66 [kg]	23	23	23	27	27	45	45	45	65	65
Učinkovitost ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99

Tabela 10.6 Napajanje 3 x 380–480 V AC – normalna preobremenitev 110% za 1 minuto

* B3+B4 in C3+C4 se lahko pretvorita v IP21 s kompletom za pretvorbo (obrnite se na Danfoss)

10.1.5 Napajanje 3 x 525–600 V AC

Normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto									
Frekvenčni pretvornik	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11
Ohišje IP20/NEMA	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	B3
IP21/NEMA 1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	B1
IP55/NEMA 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1
IP66	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1
Izhodni tok									
Trajni (3 x 525–550 V) [A]	1,8	2,6	2,9	4,1	5,2	6,4	9,5	11,5	19
S prekinitvami (3 x 525–550 V) [A]		2,9	3,2	4,5	5,7	7	10,5	12,7	21
Trajni (3 x 525–600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	9	11	18
S prekinitvami (3 x 525–600 V) [A]		2,6	3	4,3	5,4	6,7	9,9	12,1	20
Trajni kVA (525 V AC) [kVA]	1,7	2,5	2,8	3,9	5	6,1	9	11	18,1
Trajni kVA (575 V AC) [kVA]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	9	11	17,9
Maks. vhodni tok									
Trajni (3 x 525–600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	4,1	5,2	5,8	8,6	10,4	17,2
S prekinitvami (3 x 525–600 V) [A]		2,7	3	4,5	5,7	6,4	9,5	11,5	19
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	10	10	10	20	20	20	32	32	40
Dodatne specifikacije									
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	35	50	65	92	122	145	195	261	225
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²] / (AWG) ²⁾	[0,2–4]/(24–10)							[16]/(6)	
Teža za ohišje IP20 [kg]	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	12
Učinkovitost ⁴⁾	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98

10

Tabela 10.7 Napajanje 3 x 525–600 V AC

¹⁾ Za vrsto varovalke glejte 10.3.2 Tabele varovalk

²⁾ Ameriški standard za presek kablov

³⁾ Izmerjeno s pomočjo 5 m oklopjenih kablov motorja pri nazivni obremenitvi in nazivni frekvenci

⁴⁾ Tipične izgube se pojavijo pri normalnih pogojih obremenitve in s predvideno napako ±15 % (zaradi razlik v napetosti in stanju kablov).

Vrednosti temeljijo na tipični učinkovitosti motorja (mejna eff2/eff3).

Manj učinkoviti motorji tudi prispevajo k izgubam frekvenčnega pretvornika in obratno.

Če preklopna frekvenca naraste nad nazivno, se lahko izgube znatno povečajo.

Vključena je poraba plošče LCP in običajne krmilne kartice. Dodatne opcije in obremenitve lahko povečajo izgube do 30 W. (Vendar pa je običajna dodatna poraba samo po 4 W pri polno obremenjeni krmilni kartici ali opcijskem modulu v reži A oz. B).

Čeprav se merjenje izvaja z najnaprednejšo opremo, je treba dopustiti možnost določene nenatančnosti pri merjenju (±5 %).

⁵⁾ Motor in napajalni kabel: 300 MCM/150 mm²

Normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto									
Frekvenčni pretvornik	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
Ohišje IP20/NEMA	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/NEMA 1	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
IP55/NEMA 12	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
IP66	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
Izhodni tok									
Trajni (3 x 525–550 V) [A]	23	28	36	43	54	65	87	105	137
S prekinitvami (3 x 525–550 V) [A]	25	31	40	47	59	72	96	116	151
Trajni (3 x 525–600 V) [A]	22	27	34	41	52	62	83	100	131
S prekinitvami (3 x 525–600 V) [A]	24	30	37	45	57	68	91	110	144
Trajni kVA (525 V AC) [kVA]	21,9	26,7	34,3	41	51,4	61,9	82,9	100	130,5
Trajni kVA (575 V AC) [kVA]	21,9	26,9	33,9	40,8	51,8	61,7	82,7	99,6	130,5
Maks. vhodni tok									
Trajni (3 x 525–600 V) [A]	20,9	25,4	32,7	39	49	59	78,9	95,3	124,3
S prekinitvami (3 x 525–600 V) [A]	23	28	36	43	54	65	87	105	137
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	40	50	60	80	100	150	160	225	250
Dodatne specifikacije									
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	285	329	460	560	740	860	890	1020	1130
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²]/(AWG ²⁾)				[35]/(2)		[50]/(1)		[95 ⁵⁾]/(3/0)	
Teža za ohišje IP20 [kg]	12	12	23,5	23,5	23,5	35	35	50	50
Učinkovitost ⁴⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tabela 10.8 Napajanje 3 x 525–600 V AC¹⁾ Za vrsto varovalke glejte 10.3.2 Tabele varovalk²⁾ Ameriški standard za presek kablov³⁾ Izmerjeno s pomočjo 5 m oklopljenih kablov motorja pri nazivni obremenitvi in nazivni frekvenci⁴⁾ Tipične izgube se pojavijo pri normalnih pogojih obremenitve s predvideno napako ±15 % (zaradi razlik v napetosti in stanju kablov).

Vrednosti temeljijo na tipični učinkovitosti motorja (mejna eff2/eff3).

Manj učinkoviti motorji tudi prispevajo k izgubam frekvenčnega pretvornika in obratno.

Če preklopna frekvenca naraste nad nazivno, se lahko izgube znatno povečajo.

Vključena je poraba plošče LCP in običajne krmilne kartice. Dodatne opcije in obremenitve lahko povečajo izgube do 30 W. (Vendar pa je običajna dodatna poraba samo po 4 W pri polno obremenjeni krmilni kartici ali opcijskem modulu v reži A oz. B).

Čeprav se merjenje izvaja z najnaprednejšo opremo, je treba dopustiti možnost določene nenatančnosti pri merjenju (±5 %).

⁵⁾ Motor in napajalni kabel: 300 MCM/150 mm²

10.1.6 Napajanje 3 x 525–690 V AC

Napajanje 3 x 525–690 V AC							
Frekvenčni pretvornik	P1K1 1.1	P1K5 1.5	P2K2 2.2	P3K0 3	P4K0 4	P5K5 5.5	P7K5 7.5
Tipična izhodna moč na gredi [kW]							
Ohišje IP20 (samo)	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
Izhodni tok Visoka preobremenitev 110 % za 1 min							
Trajni (3 x 525–550 V) [A]	2,1	2,7	3,9	4,9	6,1	9	11
S prekinitvami (3 x 525–550 V) [A]	2,3	3	4,3	5,4	6,7	9,9	12,1
Trajni kVA (3 x 551–690 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,5	5,5	7,5	10
S prekinitvami kVA (3 x 551–690 V) [A]	1,8	2,4	3,5	4,9	6	8,2	11
Trajni kVA 525 V AC	1,9	2,6	3,8	5,4	6,6	9	12
Trajni kVA 690 V AC	1,9	2,6	3,8	5,4	6,6	9	12
Maks. vhodni tok							
Trajni (3 x 525–550 V) [A]	1,9	2,4	3,5	4,4	5,5	8	10
S prekinitvami (3 x 525–550 V) [A]	2,1	2,6	3,8	8,4	6	8,8	11
Trajni kVA (3 x 551–690 V) [A]	1,4	2	2,9	4	4,9	6,7	9
S prekinitvami kVA (3 x 551–690 V) [A]	1,5	2,2	3,2	4,4	5,4	7,4	9,9
Dodatne specifikacije							
IP20 maks. presek kabla ⁵⁾ (omrežje, motor, zavora in delitev bremena) [mm ²]/(AWG)	[0,2–4]/(24–10)						
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	44	60	88	120	160	220	300
Teža za ohišje IP20 [kg]	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Učinkovitost ⁴⁾	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Tabela 10.9 Omrežno napajanje 3 x 525–690 V AC IP20

Normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto										
Frekvenčni pretvornik	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Tipična izhodna moč gredi [kW]	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
Tipična izhodna moč na gredi [HP] pri 575 V	10	16,4	20,1	24	33	40	50	60	75	100
IP21/NEMA 1	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2
IP55/NEMA 12	B2	B2	B2	B2	B2	C2	C2	C2	C2	C2
Izhodni tok										
Trajni (3 x 525–550 V) [A]	14	19	23	28	36	43	54	65	87	105
S prekinitvami (3 x 525–550 V) [A]	15,4	20,9	25,3	30,8	39,6	47,3	59,4	71,5	95,7	115,5
Trajni (3 x 551–690 V) [A]	13	18	22	27	34	41	52	62	83	100
S prekinitvami (3 x 551–690 V) [A]	14,3	19,8	24,2	29,7	37,4	45,1	57,2	68,2	91,3	110
Trajni kVA (550 V AC) [kVA]	13,3	18,1	21,9	26,7	34,3	41	51,4	61,9	82,9	100
Trajni kVA (575 V AC) [kVA]	12,9	17,9	21,9	26,9	33,8	40,8	51,8	61,7	82,7	99,6
Trajni kVA (690 V AC) [kVA]	15,5	21,5	26,3	32,3	40,6	49	62,1	74,1	99,2	119,5
Maks. vhodni tok										
Trajni (3 x 525–690 V) [A]	15	19,5	24	29	36	49	59	71	87	99
S prekinitvami (3 x 525–690 V) [A]	16,5	21,5	26,4	31,9	39,6	53,9	64,9	78,1	95,7	108,9
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	160	160
Dodatne specifikacije										
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	201	285	335	375	430	592	720	880	1200	1440
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavore) [mm ²]/(AWG) ²⁾	[35]/(1/0)				[95]/(4/0)					
Teža IP21 [kg]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
Teža IP55 [kg]	27	27	27	27	27	65	65	65	65	65
Učinkovitost ⁴⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tabela 10.10 Napajanje 3 x 525–690 V AC IP21-IP55/NEMA 1–NEMA 12

Normalna preobremenitev 110 % za 1 minuto		
Frekvenčni pretvornik	P45K	P55K
Tipična izhodna moč na gredi [kW]	45	55
Tipična izhodna moč na gredi [HP] pri 575 V	60	75
IP20/ohišje	C3	C3
Izhodni tok		
Trajni (3 x 525–550 V) [A]	54	65
S prekinitvami (3 x 525–550 V) [A]	59,4	71,5
Trajni (3 x 551–690 V) [A]	52	62
S prekinitvami (3 x 551–690 V) [A]	57,2	68,2
Trajni kVA (550 V AC) [kVA]	51,4	62
Trajni kVA (575 V AC) [kVA]	62,2	74,1
Trajni kVA (690 V AC) [kVA]	62,2	74,1
Maks. vhodni tok		
Trajni (3 x 525–550 V) [A]	52	63
S prekinitvami (3 x 525–550 V) [A]	57,2	69,3
Trajni (3 x 551–690 V) [A]	50	60
S prekinitvami (3 x 551–690 V) [A]	55	66
Maks. predvarovalke ¹⁾ [A]	100	125
Dodatne specifikacije		
Ocenjene izgube pri nazivnem maks. bremenu [W] ⁴⁾	592	720
Maks. dimenzija kabla (omrežje, motor, zavora)[mm ²]/[AWG] 2)	50 (1)	
Teža IP20 [kg]	35	35
Učinkovitost ⁴⁾	0,98	0,98

Tabela 10.11 Napajanje 3 x 525–690 V IP20¹⁾ Za vrsto varovalke glejte 10.3.2 Tabele varovalk²⁾ Ameriški standard za presek kablov³⁾ Izmerjeno s pomočjo 5 m oklopljenih kablov motorja pri nazivni obremenitvi in nazivni frekvenci⁴⁾ Tipične izgube se pojavijo pri normalnih pogojih obremenitve, možno odstopanje pa je ±15 % (zaradi razlik v napetosti in stanju kablov).

Vrednosti temeljijo na tipični učinkovitosti motorja (mejna eff2/eff3). Manj učinkoviti motorji tudi prispevajo k izgubam frekvenčnega pretvornika in obratno.

Če preklopna frekvanca naraste nad nazivno, se lahko izgube znatno povečajo.

Vključena je poraba plošče LCP in običajne krmilne kartice. Dodatne opcije in uporabniške obremenitve lahko povečajo izgube do 30 W. (Vendar pa je običajna dodatna poraba samo po 4 W pri polno obremenjeni krmilni kartici ali opcijskem modulu v reži A oz. B).

Čeprav se merjenje izvaja z najnaprednejšo opremo, obstaja možnost napak pri merjenju (±5 %).

⁵⁾ Motor in napajalni kabel: 300 MCM/150 mm²

10.2 Splošni tehnični podatki

Zaščita in funkcije

- Elektronska termična zaščita motorja pred preobremenitvijo.
- Nadzor temperature na hladilnem rebru zagotavlja izklop frekv. pretvornika, če temperatura doseže $95^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$. Napake zaradi previsoke temperature ni mogoče resetirati, dokler temperatura hladilnega rebra topote ne pade pod $70^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ (opomba – te temperature so lahko različne pri različnih močeh, ohišjih ipd.). Frekvenčni pretvornik VLT® AQUA Drive lahko vklopi funkcijo samodejnega zmanjšanja zmogljivosti za preprečevanje prekomernega segrevanja frekvenčnega pretvornika.
- Frekvenčni pretvornik je zaščiten pred kratkim stikom na sponkah motorja U, V in W.
- Ob izpadu faze napajalnega omrežja frekvenčni pretvornik preneha delovati (napaka) ali pa se prikaže opozorilo (odvisno od bremena).
- Nadzor napetosti v enosmernem tokokrogu omogoča zaustavitev oz. napako frekvenčnega pretvornika, če je napetost prenizka ali previsoka.
- Frekvenčni pretvornik je zaščiten pred zemeljskim stikom na motorskih sponkah U, V in W.

Napajalno omrežje (L1, L2, L3)

Napajalna napetost	$200\text{--}240\text{ V} \pm 10\%$
Napajalna napetost	$380\text{--}480\text{ V} \pm 10\%$
Napajalna napetost	$525\text{--}600\text{ V} \pm 10\%$
Napajalna napetost	$525\text{--}690\text{ V} \pm 10\%$

Nizka omrežna napetost/izpad omrežja:

Ob prenizki napetosti električnega omrežja ali izpada omrežja frekvenčni pretvornik deluje, dokler napetost enosmernega tokokroga ne pade pod minimalno stopnjo (kjer pride do zaustavitve), ki je ponavadi do 15 % pod najnižjo ocenjeno napajalno napetostjo frekvenčnega pretvornika. Pri omrežnih napetostih, nižjih od 90 % najnižje ocenjene napajalne napetosti frekvenčnega pretvornika, ni mogoče zagotoviti zagona in polnega navora.

Frekvenca napajanja	$50/60\text{ Hz } 4/-6\%$
---------------------	---------------------------

Napajanje frekvenčnega pretvornika je preizkušeno v skladu z IEC61000-4-28, 50 Hz 4/-6 %.

Maks. začasna asimetrija med omrežnimi fazami	3 % nazivne napajalne napetosti
Dejanski faktor moči (λ)	$\geq 0,9$ nominalno pri nazivni obremenitvi
Premostitveni faktor moči ($\cos\phi$) blizu enote	($> 0,98$)
Priklop napajanja L1, L2 in L3 (zagoni) \leq ohišja tipa A	največ 2-krat/min.
Priklop napajanja L1, L2 in L3 (zagoni) \geq ohišja tipa B, C	največ 1-krat/min.
Priklop napajanja L1, L2 in L3 (zagoni) \geq ohišja tipa D, E, F	največ 1-krat/2 min.
Skladno s standardom EN60664-1	kategorija prenapetosti III/stopnja onesnaženja 2

Enota je primerna za uporabo na tokokrogu, ki je zmožen zagotavljati največ 100,000 simetričnih amperov RMS, 240/480/600/690 V.

Motorski izhod (U, V, W)

Izhodna napetost	0–100 % napajalne napetosti
Izhodna frekvenca	$0\text{--}590\text{ Hz}^*$
Preklop na izhod	Neomejeno
Časi rampe	1–3600 s

* Odvisno od moči.

Navorovne karakteristike

Startni navor (konstantni navor)	največ 110 % za 1 min.*
Startni navor	največ 135 % do 0,5 s*
Navor preobremenitve (konstantni navor)	največ 110 % za 1 min.*

*Odstotek se nanaša na nazivni navor za VLT AQUA Drive.

Dolžine in preseki kablov

Maks. dolžina kabla motorja, okopljen/armiran	150 m
Maks. dolžina kabla motorja, neokopljen/nearmiran	300 m
Maks. presek kabla za motor, omrežje, delitev obremenitve in zavoro *	
Maksimalni presek kabla za krmilne sponke, kabel s trdo žico	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Maksimalni presek kabla za krmilne sponke, kabel z mehko žico	1 mm ² /18 AWG
Maksimalni presek kabla za krmilne sponke, kabel z okopljenim jedrom	0,5 mm ² /20 AWG
Minimalni presek kabla za krmilne sponke	0,25 mm ²

* Za več podatkov o tem glejte tabele napajalnega omrežja.

Krmilna kartica, RS-485 serijska komunikacija


Številka sponke	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
Sponka 61	Masa za sponki 68 in 69

Serijski komunikacijski tokokrog RS-485 je funkcionalno ločen od glavnega tokokroga in galvansko ločeno od napajalne napetosti (PELV).

Analogni vhodi

Število analognih vhodov	2
Številka sponke	53, 54
Načini	Napetost ali tok
Izbira načina	Stikalo S201 in stikalo S202
Napetostni način	Stikalo S201/stikalo S202 = Izklop (U)
Nivo napetosti	od 0 do 10 V (skalirno)
Vhodna upornost, R _i	pribl. 10 kΩ
Maks. napetost	±20 V
Tokovni način	Stikalo S201/stikalo S202 = Vklop (I)
Nivo toka	od 0/4 do 20 mA (skalirno)
Vhodna upornost, R _i	pribl. 200 Ω
Maks. tok	30 mA
Ločljivost za analogne vhode	10-bitna (+ predznak)
Natančnost analognih vhodov	Maks. napaka: 0,5 % celotnega območja
Pasovna širina	200 Hz

Analogni vhodi so galvansko ločeni od napajalne napetosti (PELV) in drugih visokonapetostnih sponk.



Ilustracija 10.1 PELV izolacija analognih vhodov

Specifikacije	VLT® AQUA Drive Navodila za uporabo
---------------	--

Analogni izhod

Število programabilnih analognih izhodov	1
Številka sponke	42
Tokovno območje analognega izhoda	0/4–20 mA
Maks. obremenitev upora na analognem izhodu proti masi	500 Ω
Natančnost na analognem izhodu	Maks. napaka: 0,8 % celotnega območja
Ločljivost na analognem izhodu	8-bitna

Analogni izhod je galvansko ločen od napajalne napetosti (PELV) in drugih visokonapetostnih sponk.

Digitalni vhodi

Programabilni digitalni vhodi	4 (6)
Številka sponke	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
Logika	PNP ali NPN
Nivo napetosti	0–24 V DC
Nivo napetosti, logična '0' PNP	<5 V DC
Nivo napetosti, logična '1' PNP	>10 V DC
Nivo napetosti, logična '0' NPN	>19 V DC
Nivo napetosti, logična '1' NPN	<14 V DC
Maksimalna napetost na vhodu	28 V DC
Vhodna upornost, R _i	pribl. 4 kΩ

Vsi digitalni vhodi so galvansko ločeni od napajalne napetosti (PELV) in drugih visokonapetostnih sponk.

1) Sponki 27 in 29 lahko delujeta kot digitalna vhoda ali izhoda.

Digitalni izhod

Programabilni digitalni/pulzni izhodi	2
Številka sponke	27, 29 ¹⁾
Nivo napetosti na digitalnem/frekvenčnem izhodu	0–24 V
Maks. izhodni tok (ponor ali vir)	40 mA
Maks. obremenitev na frekvenčnem izhodu	1 kΩ
Maks. kapacitivna obremenitev na frekvenčnem izhodu	10 nF
Minimalna izhodna frekvenca na frekvenčnem izhodu	0 Hz
Maksimalna izhodna frekvenca na frekvenčnem izhodu	32 kHz
Natančnost na frekvenčnem izhodu	Maks. napaka: 0,1 % celotnega območja
Ločljivost frekvenčnih izhodov	12-bitna

1) Sponki 27 in 29 sta lahko digitalna vhoda ali izhoda.

Digitalni izhod je galvansko ločen od napajalne napetosti (PELV) in drugih visokonapetostnih sponk.

Pulzni vhodi

Programabilni pulzni vhodi	2
Pulz številke sponke	29, 33
Maks. frekvenca na sponkah 29, 33	110 kHz (s pogonom Push - pull)
Maks. frekvenca na sponkah 29, 33	5 kHz (odprt kolektor)
Min. frekvenca na sponkah 29, 33	4 Hz
Nivo napetosti	glejte 10.2.1
Maksimalna napetost na vhodu	28 V DC
Vhodna upornost, R _i	pribl. 4 kΩ
Natančnost pulznega vhoda (0,1–1 kHz)	Maks. napaka: 0,1 % celotnega območja
Krmilna kartica, izhod 24 V DC	
Številka sponke	12, 13
Maks. obremenitev	200 mA

Napajanje 24 V DC je galvansko ločeno od napajalne napetosti (PELV), vendar ima enak potencial kot analogni in digitalni vhodi in izhodi.

Specifikacije	VLT® AQUA Drive Navodila za uporabo
---------------	--

Relejski izhodi

Relejski izhodi, ki jih je mogoče programirati	2
Številka sponke releja 01	
Maks. obremenitev sponke (AC-1) ¹⁾ na 1-3 (NC), 1-2 (NO) (ohmsko breme)	1-3 (mirovni), 1-2 (delovni) 240 V AC, 2 A
Maks. obremenitev sponke (AC-15) ¹⁾ (induktivno breme @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. obremenitev sponke (DC-1) ¹⁾ na 1-2 (NO), 1-3 (NC) (ohmsko breme)	60 V DC, 1 A
Maks. obremenitev sponke (DC-13) ¹⁾ (induktivno breme)	24 V DC, 0,1 A
Številka sponke releja 02	4-6 (mirovni), 4-5 (delovni)
Maks. obremenitev sponke (AC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (ohmsko breme) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
Maks. obremenitev sponke (AC-15) ¹⁾ na 4-5 (NO) (induktivno breme @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. obremenitev sponke (DC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (ohmsko breme)	80 V DC, 2 A
Maks. obremenitev sponke (DC-13) ¹⁾ na 4-5 (NO) (induktivno breme)	24 V DC, 0,1 A
Maks. obremenitev sponke (AC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (ohmsko breme)	240 V AC, 2 A
Maks. obremenitev sponke (AC-15) ¹⁾ na 4-6 (NC) (induktivno breme @ cosφ 0,4)	240 V AC, 0,2 A
Maks. obremenitev sponke (DC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (ohmsko breme)	50 V DC, 2 A
Maks. obremenitev sponke (DC-13) ¹⁾ na 4-6 (NC) (induktivno breme)	24 V DC, 0,1 A
Min. obremenitev sponke na 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
Skladno z okoljevarstvenim standardom EN 60664-1	kategorija prenapetosti III/stopnja onesnaženja 2

1) IEC 60947 – člena 4 in 5

Relejski kontakti so galvansko ločeni in so dodatno izolirani (PELV) od ostalih delov tokokroga.

2) Kategorija prenapetosti II

3) UL aplikacije 300 V AC 2 A

Krmilna kartica, izhod 10 V DC

Številka sponke	50
Izhodna napetost	10,5 V ±0,5 V
Maks. obremenitev	25 mA

Napajanje 10 V DC je galvansko ločeno od napajalne napetosti (PELV) in drugih visokonapetostnih sponk.

10

Karakteristike krmiljenja

Ločljivost izhodne frekvence pri 0–1000 Hz	±0,003 Hz
Čas odziva sistema (sponke 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
Območje krmiljenja hitrosti (odprta zanka)	1:100 sinhronske hitrosti
Natančnost hitrosti (odprta zanka)	30–4000 vrt./min: maks. napaka ±8 vrt./min

Karakteristike krmiljenja temeljijo na principu delovanja 4-polnega asinhronskega motorja.

Okolica

Tip ohišja A	IP20/ohišje, IP21 komplet/tip 1, IP55/tip 12, IP66
Tip ohišja B1/B2	IP21/tip 1, IP55/tip 12, IP66
Tip ohišja B3/B4	IP20/ohišje
Tip ohišja C1/C2	IP21/tip 1, IP55/tip 12, IP66
Tip ohišja C3/C4	IP20/ohišje
Tip ohišja D1/D2/E1	IP21/tip 1, IP54/tip 12
Tip ohišja D3/D4/E2	IP00/ohišje
Pripomočki, ki so na voljo za ohišja ≤ tip ohišja A	Vrhni del IP21/TIP 1/IP 4X
Preizkus vibracij ohišja A/B/C	1 g
Preizkus vibracij ohišja D/E/F	0,7 g
Maks. relativna vlažnost	5–95 % (IEC 721-3-3; razred 3K3 (brez kondenzacije) med obratovanjem
Agresivno okolje (IEC 721-3-3), neprevlečena tiskana vezja	razred 3C2
Agresivno okolje (IEC 721-3-3), prevlečena tiskana vezja	razred 3C3
Način preskušanja v skladu s standardom IEC 60068-2-43 H2S (10 dni)	
Temperatura okolja	Maks. 50 °C

Zmanjšanje zmogljivosti pri visokih temperaturah okolja - glejte opis posebnih pogojev

Minimalna temperatura okolja med polnim obratovanjem	0 °C
Minimalna temperatura okolja med obratovanjem z zmanjšano zmogljivostjo	- 10 °C
Temperatura med skladiščenjem/transportom	Od -25 do +65/70 °C

Specifikacije	VLT® AQUA Drive Navodila za uporabo
---------------	--

Maksimalna nadmorska višina brez zmanjšanja zmogljivosti	1000 m
Maksimalna nadmorska višina z zmanjšanjem zmogljivosti	3000 m

Zmanjšanje zmogljivosti na visoki nadmorski višini, glejte opis posebnih pogojev

EMC standardi, emisija	EN 61800-3, EN 61000-6-3, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
EMC standardi, odpornost	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Glejte poglavje o posebnih pogojih

Zmogljivost krmilne kartice	
Interval skeniranja	5 ms

Krmilna kartica, USB serijska komunikacija	
USB standard	1.1 (polna hitrost)
USB vtič	Vtič »naprave« USB tip B

APOZOR

Povezava z računalnikom je vzpostavljena prek standardnega USB kabla med gostiteljem/napravo.

USB priključek je galvansko ločen od napajalne napetosti (PELV) in drugih visokonapetostnih sponk.

Prikluček USB ni galvansko ločen od zaščitne ozemljitve. Uporablajte samo izoliran prenosni računalnik/PC za povezavo z USB konektorjem na frekvenčnem pretvorniku VLT AQUA Drive ali izoliran USB kabel/pretvornik.

10.3 Specifikacije varovalk

10.3.1 Skladnost s CE

Varovalke ali odklopni morajo biti v skladu z IEC 60364. Danfoss priporoča uporabo naslednjih.

Spodaj navedene varovalke so primerne za uporabo na tokokrogu, ki je zmožen zagotavljati 100.000 A RMS (simetrično) s spodaj navedeno napetostjo

- 240 V
- 480 V
- 600 V
- 690 V

odvisno od nazivne napetosti frekvenčnega pretvornika. S primernimi varovalkami znaša vrednost kratkostičnega toka frekv. pretvornika (SCCR) 100.000 A RMS.

10.3.2 Tabele varovalk

Ohišje	Moč [kW]	Priporočena velikost varovalke	Priporočena Največja dovoljena varovalka	Priporočen odklopnik Moeller	Maks. nivo napake [A]
A1	-	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0.25-2.2	gG-10 (0,25-1,5) gG-16 (2,2)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	3.0-3.7	gG-16 (3) gG-20 (3,7)	gG-32	PKZM0-25	25
A4	0.25-2.2	gG-10 (0,25-1,5) gG-16 (2,2)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	0.25-3.7	gG-10 (0,25-1,5) gG-16 (2,2-3) gG-20 (3,7)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	5,5-11	gG-25 (5,5) gG-32 (7,5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	15	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	5,5-11	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
B4	15-18	gG-32 (7,5) gG-50 (11) gG-63 (15)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	18,5-30	gG-63 (15) gG-80 (18,5) gG-100 (22)	gG-160 (15-18,5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	160
C2	37-45	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250
C3	22-30	gG-80 (18,5) aR-125 (22)	gG-150 (18,5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	150
C4	37-45	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250

Tabela 10.12 200-240 V, velikosti okvirja A, B in C

Ohišje	Moč [kW]	Priporočena velikost varovalke	Priporočena Največja dovoljena varovalka	Priporočen odklopnik Moeller	Maks. nivo napake [A]
A1	-	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	1.1-4.0	gG-10 (0,37-3) gG-16 (4)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
A4	1.1-4.0	gG-10 (0,37-3) gG-16 (4)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	1.1-7.5	gG-10 (0,37-3) gG-16 (4-7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18,5	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (18,5) gG-63 (22)	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	11-18	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50
B4	22-37	gG-50 (18,5) gG-63 (22) gG-80 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-80 (30) gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-160	NZMB2-A200	160
C2	75-90	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
C3	45-55	gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-150 (37) gG-160 (45)	NZMB2-A200	150
C4	75-90	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

Tabela 10.13 380–480 V, velikosti okvirja A, B in C

Ohišje	Moč [kW]	Priporočena velikost varovalke	Priporočena Največja dovoljena varovalka	Priporočen odklopnik Moeller	Maks. nivo napake [A]
A2	1.1-4.0	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-10 (5,5) gG-16 (7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	1.1-7.5	gG-10 (0,75-5,5) gG-16 (7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18	gG-25 (11) gG-32 (15) gG-40 (18,5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	11-18,5	gG-25 (11) gG-32 (15)	gG-63	PKZM4-50	50
B4	22-37	gG-40 (18,5) gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-63 (37) gG-100 (45) aR-160 (55)	gG-160 (37-45) aR-250 (55)	NZMB2-A200	160
C2	75-90	aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
C3	45-55	gG-63 (37) gG-100 (45)	gG-150	NZMB2-A200	150
C4	75-90	aR-160 (55) aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

Tabela 10.14 525–600 V, velikosti okvirja A, B in C

10

Ohišje	Moč [kW]	Priporočena velikost varovalke	Priporočena maks. varovalka	Priporočen odklopnik Danfoss	Maks. nivo napake [A]
A3	1,1	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	1,5	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	2,2	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	3	gG-10	gG-25	CTI25M 10-16	16
	4	gG-10	gG-25	CTI25M 10-16	16
	5,5	gG-16	gG-25	CTI25M 10-16	16
	7,5	gG-16	gG-25	CTI25M 10-16	16
B2	11	gG-25	gG-63		
	15	gG-25	gG-63		
	18	gG-32			
	22	gG-32			
C2	30	gG-40			
	37	gG-63	gG-80		
	45	gG-63	gG-100		
	55	gG-80	gG-125		
	75	gG-100	gG-160		
C3	37	gG-100	gG-125		
	45	gG-125	gG-160		
D	37	gG-125	gG-125		
	45	gG-160	gG-160		
	55-75	gG-200	gG-200		
	90	aR-250	aR-250		

Tabela 10.15 525–690 V, velikosti okvirja A, C in D (brez UL varovalk)

10.3.3 Skladnost z UL

Varovalke ali odklopni morajo biti v skladu z UL za NEC 2009. Priporočamo, da uporabite naslednje

Spodaj navedene varovalke so primerne za uporabo na tokokrogu, ki je zmožen zagotavljati 100.000 A RMS (simetrično) s spodaj navedeno napetostjo

- 240 V
- 480 V
- 600 V
- 690 V

odvisno od nazivne napetosti frekvenčnega pretvornika. S primernimi varovalkami znaša vrednost kratkostičnega toka frekv. pretvornika (SCCR) 100.000 A RMS.

Priporočena maks. varovalka													
Moč [kW]	Maks. velikost predvarovalke [A]	Buss-mann JFHR2	Buss-mann RK1	Buss-mann J	Buss-mann T	Buss-mann CC	Buss-mann CC	SIBA RK1	Littel varovalka RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	Ferraz-Shawmut J	
1,1	15	FWX-1 5	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	501790 KLN-6-016	R15	ATM-R15	A2K-15R	HSJ15
1,5	20	FWX-2 0	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	501790 KLN-6-020	R20	ATM-R20	A2K-20R	HSJ20
2,2	30*	FWX-3 0	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30	501240 KLN-6-032	R30	ATM-R30	A2K-30R	HSJ30
3	35	FWX-3 5	KTN-R35	JKS-35	JJN-35				---	KLN-R35	---	A2K-35R	HSJ35
3,7	50	FWX-5 0	KTN-R50	JKS-50	JJN-50				501400 KLN-6-050	R50	---	A2K-50R	HSJ50
5,5	60**	FWX-6 0	KTN-R60	JKS-60	JJN-60				501400 KLN-6-063	R60	---	A2K-60R	HSJ60
7,5	80	FWX-8 0	KTN-R80	JKS-80	JJN-80				501400 KLN-6-080	R80	---	A2K-80R	HSJ80
15	150	FWX-1 50	KTN-R150	JKS-150	0 0				202822 KLN-0-150	R150		A2K-150R	HSJ150
22	200	FWX-2 00	KTN-R200	JKS-200	0 0				202822 KLN-0-200	R200		A2K-200R	HSJ200

10

Tabela 10.16 1 x 200–240 V

* Siba dovoljeno do 32 A

** Siba dovoljeno do 63 A

Priporočena maks. varovalka													
Moč [kW]	Maks. velikost predvarovalke [A]	Bussmann JFHR2	Bussmann RK1	Bussmann J	Bussmann T	Bussmann CC	Bussmann CC	Bussmann CC	SIBA RK1	Littel varovalka RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	Ferraz-Shawmut J
7,5	60	FWH-60	KTS-R60	JKS-60	JJS-60				501400 6-063	KLS-R60	-	A6K-60R	HSJ60
11	80	FWH-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80				202822 0-100	KLS-R80	-	A6K-80R	HSJ80
22	150	FWH-150	KTS-R150	JKS-150	JJS-150				202822 0-160	KLS-R150	-	A6K-150R	HSJ150
37	200	FWH-200	KTS-R200	JKS-200	JJS-200				202822 0-200	KLS-200		A6K-200R	HSJ200

Tabela 10.17 1 x 380–500 V

KTS-varovalke proizvajalca Bussmann lahko nadomestijo KTN za 240 V frekvenčne pretvornike.

FWH-varovalke proizvajalca Bussmann lahko nadomestijo FWX za 240 V frekvenčne pretvornike.

JJS-varovalke proizvajalca Bussmann lahko nadomestijo JJN za 240 V frekvenčne pretvornike.

KLSR-varovalke proizvajalca LITTEL FUSES lahko nadomestijo KLNR varovalke za 240 V frekvenčne pretvornike.

A6KR-varovalke proizvajalca FERRAZ SHAWMUT lahko nadomestijo A2KR za 240 V frekvenčne pretvornike.

Priporočena maks. varovalka						
Moč [kW]	Bussmann Tip RK1 ¹⁾	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann	Bussmann Tip CC
0.25-0.37	KTN-R-05	JKS-05	JJN-05	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
0.55-1.1	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1,5	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2,2	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3,7	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5.5-7.5	KTN-R-50	KS-50	JJN-50	-	-	-
11	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	-	-	-
15	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	-	-	-
18,5-22	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	-	-	-
30	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	-	-	-
37	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	-	-	-
45	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	-	-	-

Tabela 10.18 3 x 200–240 V, velikosti okvirja A, B in C

Moč [kW]	Priporočena maks. varovalka			
	SIBA Tip RK1	Littel varovalka Tip RK1	Ferraz- Shawmut Tip CC	Ferraz- Shawmut Tip RK1 ³⁾
0.25-0.37	5017906-005	KLN-R-05	ATM-R-05	A2K-05-R
0.55-1.1	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R
1,5	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R
2,2	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R
3	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R
3,7	5012406-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R
5.5-7.5	5014006-050	KLN-R-50	-	A2K-50-R
11	5014006-063	KLN-R-60	-	A2K-60-R
15	5014006-080	KLN-R-80	-	A2K-80-R
18,5-22	2028220-125	KLN-R-125	-	A2K-125-R
30	2028220-150	KLN-R-150	-	A2K-150-R
37	2028220-200	KLN-R-200	-	A2K-200-R
45	2028220-250	KLN-R-250	-	A2K-250-R

Tabela 10.19 3 x 200–240 V, velikosti okvirja A, B in C

Moč [kW]	Priporočena maks. varovalka			
	Bussmann Tip JFHR2 ²⁾	Littel varovalka JFHR2	Ferraz- Shawmut JFHR2 ⁴⁾	Ferraz- Shawmut J
0.25-0.37	FWX-5	-	-	HSJ-6
0.55-1.1	FWX-10	-	-	HSJ-10
1,5	FWX-15	-	-	HSJ-15
2,2	FWX-20	-	-	HSJ-20
3	FWX-25	-	-	HSJ-25
3,7	FWX-30	-	-	HSJ-30
5.5-7.5	FWX-50	-	-	HSJ-50
11	FWX-60	-	-	HSJ-60
15	FWX-80	-	-	HSJ-80
18,5-22	FWX-125	-	-	HSJ-125
30	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150
37	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200
45	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250

Tabela 10.20 3 x 200–240 V, velikosti okvirja A, B in C

- 1) KTS-varovalke proizvajalca Bussmann lahko nadomestijo KTN za 240 V frekvenčne pretvornike.
 2) FWH-varovalke proizvajalca Bussmann lahko nadomestijo FWX za 240 V frekvenčne pretvornike.
 3) A6KR-varovalke proizvajalca FERRAZ SHAWMUT lahko nadomestijo A2KR za 240 V frekvenčne pretvornike.
 4) A50X-varovalke proizvajalca FERRAZ SHAWMUT lahko nadomestijo A25X za 240 V frekvenčne pretvornike.

Moč [kW]	Priporočena maks. varovalka					
	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
-	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6
1.1-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5,5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7,5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	-	-	-
15	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
45	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
55	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
75	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	-	-	-
90	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	-	-	-

Tabela 10.21 3 x 380–480 V, velikosti okvirja A, B in C

Moč [kW]	Priporočena maks. varovalka			
	SIBA Tip RK1	Littel varovalka Tip RK1	Ferraz- Shawmut Tip CC	Ferraz- Shawmut Tip RK1
-	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-6-R
1.1-2.2	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R
3	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R
4	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R
5,5	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R
7,5	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R
11	5014006-040	KLS-R-40	-	A6K-40-R
15	5014006-050	KLS-R-50	-	A6K-50-R
22	5014006-063	KLS-R-60	-	A6K-60-R
30	2028220-100	KLS-R-80	-	A6K-80-R
37	2028220-125	KLS-R-100	-	A6K-100-R
45	2028220-125	KLS-R-125	-	A6K-125-R
55	2028220-160	KLS-R-150	-	A6K-150-R
75	2028220-200	KLS-R-200	-	A6K-200-R
90	2028220-250	KLS-R-250	-	A6K-250-R

Tabela 10.22 3 x 380–480 V, velikosti okvirja A, B in C

Moč [kW]	Priporočena maks. varovalka			
	Bussmann JFHR2	Ferraz- Shawmut J	Ferraz- Shawmut JFHR2 ¹⁾	Littel varovalka JFHR2
-	FWH-6	HSJ-6	-	-
1.1-2.2	FWH-10	HSJ-10	-	-
3	FWH-15	HSJ-15	-	-
4	FWH-20	HSJ-20	-	-
5,5	FWH-25	HSJ-25	-	-
7,5	FWH-30	HSJ-30	-	-
11	FWH-40	HSJ-40	-	-
15	FWH-50	HSJ-50	-	-
22	FWH-60	HSJ-60	-	-
30	FWH-80	HSJ-80	-	-
37	FWH-100	HSJ-100	-	-
45	FWH-125	HSJ-125	-	-
55	FWH-150	HSJ-150	-	-
75	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225
90	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250

Tabela 10.23 3 x 380–480 V, velikosti okvirja A, B in C

1) Varovalke Ferraz-Shawmut A50QS lahko nadomestijo varovalke A50P.

Moč [kW]	Priporočena maks. varovalka					
	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
0.75-1.1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5,5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7,5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11-15	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-
18	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-
22	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
30	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
37	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
45	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
55	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
75	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
90	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-

Tabela 10.24 3 x 525–600 V, velikosti okvirja A, B in C

Moč [kW]	Priporočena maks. varovalka			
	SIBA Tip RK1	Littel varovalka Tip RK1	Ferraz- Shawmut Tip RK1	Ferraz- Shawmut J
0.75-1.1	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6
1.5-2.2	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10
3	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15
4	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20
5,5	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25
7,5	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30
11-15	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35
18	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45
22	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50
30	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60
37	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80
45	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100
55	2028220-125	KLS-R-125	A6K-125-R	HSJ-125
75	2028220-150	KLS-R-150	A6K-150-R	HSJ-150
90	2028220-200	KLS-R-175	A6K-175-R	HSJ-175

Tabela 10.25 3 x 525–600 V, velikosti okvirja A, B in C

1) Prikazane Bussmann varovalke 170M imajo vizualni indikator -/80. Lahko jih nadomestite z varovalkami z indikatorjem -TN/80 tip T, -/110 ali TN/110 tip T iste velikosti in amperske vrednosti.

Moč [kW]	Priporočena maks. varovalka								
	Maks. predva- rovalka [A]	Bussmann E52273 RK1/JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	LittelFuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E163267/E2137 RK1/JDDZ	Ferraz- Shawmut E2137 J/HSJ	
11-15	30	KTS-R-30	JKS-30	JKS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30	
22	45	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45	
30	60	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60	
37	80	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80	
45	90	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90	
55	100	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100	
75	125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125	
90	150	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150	

* Skladnost z UL samo 525–600 V

Tabela 10.26 3 x 525–690 V*, velikosti enot B in C

10.4 Pritezni navori povezav

Ohi- šje	Moč (kW)			Navor (Nm)						
	200–240 V	380–480/500 V	525–600 V	525–690 V	Omrežje	Motor	DC priključek	Zavora	Ozemljitev	Rele
A2	0.25-2.2	0.37-4.0			1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A3	3.0-3.7	5.5-7.5	0.75-7.5	1.1-7.5	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A4	0.25-2.2	0.37-4.0			1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A5	0.25-3.7	0.37-7.5	0.75-7.5		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B1	5.5-7.5	11-15	11-15		1,8	1,8	1,5	1,5	3	0,6
B2	11	18 22	18 22	11 22	4.5	4.5	3.7	3.7	3	0.6
B3	5.5-7.5	11-15	11-15		1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B4	11-15	18-30	18-30		4,5	4,5	4,5	4,5	3	0,6
C1	15-22	30-45	30-45		10	10	10	10	3	0,6
C2	30-37	55-75	55-75	30-75	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6
C3	18-22	37-45	37-45	45-55	10	10	10	10	3	0,6
C4	30-37	55-75	55-75		14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6

Tabela 10.27 Zategovanje sponk

¹⁾ Za različne dimenzijske kablov x/y, pri čemer je $x \leq 95 \text{ mm}^2$ in $y \geq 95 \text{ mm}^2$.

Kazalo

A	
A53.....	23
A54.....	23
AC	
Omrežje.....	7
Valovna Oblika.....	7
Vhod.....	7, 19
Alarmi.....	54
Analogni	
Izhod.....	21, 73
Vhodi.....	21, 72
Auto	
Auto.....	34
On.....	34, 51
Reset.....	32
Avtomatska Prilagoditev Motorju.....	29
AWG.....	61
Č	
Čas	
Pospeševanja.....	30
Zagona.....	30
Zaustavljanja.....	30
D	
Danfoss FC.....	24
DC Tok.....	7
Definicije Opozoril In Alarmov.....	56
Digitalni	
Izhod.....	73
Vhod.....	23, 51
Vhodi.....	21, 38, 73
Dodata Oprema.....	6, 19, 23, 27
Dolžine In Preseki Kablov.....	72
Dopuščeno Obratovanje.....	51
Dvigovanje.....	14
E	
Električni Hrup.....	18
Električno Omrežje AC.....	6, 15, 19
EMC.....	26, 56
F	
Faktor Moči.....	7, 18, 26, 56
Filter RFI.....	20
Frekvence Motorja.....	33
Funkcija Napake.....	17

G

Glavni Meni.....	33, 36
------------------	--------

H

Hand On.....	30, 34
Harmonične Lastnosti.....	7
Hitri Meni.....	33, 36, 39
Hitrosti Motorja.....	27
Hlajenje.....	13

I

IEC 61800-3.....	20
Inducirana Napetost.....	17
Incializacija.....	35
Izhodna Zmogljivost (U, V, W).....	71
Izhodne Sponke.....	15, 25
Izhodni	
Signal.....	39
Tok.....	51
Izolacija Hrupa.....	26
Izoliran Kabel.....	56
Izolirano Omrežje.....	20

J

Johnson Controls N2°.....	24
---------------------------	----

K

Kabli Motorja.....	13, 18
Karakteristike Krmiljenja.....	74
Kopiranje Nastavitev Parametrov.....	34
Krmiljenje Mehanske Zavore.....	24
Krmilna	
Kartica, Izhod 10 V DC.....	74
Kartica, Izhod 24 V DC.....	73
Kartica, RS-485 Serijska Komunikacija.....	72
Kartica, USB Serijska Komunikacija.....	75
Žica.....	22
Krmilne Sponke.....	15, 22, 28, 34, 38, 51

Krmilni

Kabli.....	17, 22, 56
Signal.....	36, 37, 51
Sistem.....	6

Krmilno

Ožičenje.....	17, 22, 26, 20
Ožičenje Termistorja.....	20

L

Lokalna Krmilna Plošča.....	32
-----------------------------	----

Lokalni	
Način.....	30
Zagon.....	30
Lokalno	
Delovanje.....	32
Krmiljenje.....	32, 34, 51
M	
Menijske Tipke	32, 33
Moč Motorja	15, 17, 33
Modbus RTU	24
Montaža	14, 26, 56
Motorski	
Izhod.....	71
Kabli.....	17, 30, 56
N	
Način Spanja	51
Nadzor Sistema	54
Nalaganje Podatkov V LCP	35
Namestitev	6, 13, 14, 17, 22, 24, 26, 27, 56
Napajalna Napetost	20, 21, 25
Napajalne Povezave	17
Napajalno Omrežje (L1, L2, L3)	71
Napajanje	
Napajanje.....	61, 66
1 X 200–240 V AC.....	60
Napaka/izklop	54
Napetost	
Električnega Omrežja.....	51
Omrežja.....	33
Nastavitev	31, 33
Nastavitevna Točka	51
Navigacijske Tipke	27, 32, 34, 36, 51, 34
Navorovne Karakteristike	71
Nivo Napetosti	73
O	
Oddaljena Referenca	51
Oddaljeni Ukazi	6
Oddaljeno Programiranje	46
Odklop Vhoda	19
Odklopni	26, 56
Odobritve	iii
Odpravljanje Težav	6
Odprta Zanka	23, 36
Odvisno Od Moči	60
Oklopljen Kabel	17

Oklopljeni	
Kabel.....	13, 26
Krmilni Kabli.....	22
Okolica	74
Omejitev	
Navora.....	30
Toka.....	30
Omejitve Temperature	26
Omrežje	17
Omrežna Napetost	34
Operacijske Tipke	34
Ozemljena Delta	20
Ozemljitev	
Ozemljitev.....	17, 18, 19, 20, 25, 26, 56
(zemlja).....	26
Z Oklopljenim Kablom.....	18
Ozemljitvena	
Vezava.....	26, 56
Žica.....	17, 18, 26
Ozemljitvene	
Povezave.....	26
Vezave.....	17, 26
Zanke.....	22
Ozemljitveni	
Kabel.....	56
Vod.....	26
Vodnik.....	56
Ožičenje Motorja	17, 18, 26
P	
PELV	20, 50
Plavajoča Delta	20
Podatki Motorja	30, 29
Potrebna Razdalja	13
Povratna	
Zveza.....	23, 26, 47, 56
Zveza Sistema.....	6
Povratne Informacije	51
Pred Zagonom	25
Preizkus	
Delovanja.....	6, 30
Lokalnega Krmiljenja.....	30
Preklopna Frekvanca	51
Prenos Podatkov Iz LCP	35
Previsok Tok	51
Previsoka Napetost	30, 51
Prikazi Opozoril In Alarmov	54
Primer Programiranja	36
Primeri	
Programiranja Sponk.....	38
Uporabe.....	47

Programiranje	
Programiranje.....	6, 23, 30, 32, 33, 34, 39, 46
Sponke.....	23
Prostor Za Hlajenje	26, 56
Protihrupna Izolacija	17, 56
Pulzni Vhodi	73
 R	
Rating Toka	13
Razdalja	14
RCD	18
Referenca	
Referenca.....	iii, 33, 47, 51
Hitrosti.....	23, 31, 37, 48, 51
Relejski Izhodi	21, 74
Reset	32, 34, 35, 51, 54
RMS Tok	7
Ročna Inicializacija	35
Ročno	30, 34
 S	
Samodejna Prilagoditev Motorja	51
Samodejni Način	33
Samodjeno	51
Serijska Komunikacija	6, 15, 21, 22, 34, 51, 54, 75, 24
Shema Frekvenčnega Pretvornika	7
Simboli	iii
Specifikacije	6, 24, 60
Sponka	
53.....	23, 36, 37
54.....	23
Stanje Motorja	6
Statusni Način	51
Stikala Za Odklop	25
Stikalo Za Odklop	27
Struktura	
Menija.....	40, 39
Menijev.....	34
 T	
Tehnični Podatki	14, 71
Temperaturne Omejitve	56
Termistor	20, 50
Tok	
DC.....	51
Motorja.....	7, 29, 33
Pri Polni Obremenitvi.....	13, 25
 U	
Uplaživi Tok	25
 Ukaz	
Za Zagon.....	31
Za Zaustavitev.....	51
Uporaba Varovalk	17, 26, 56
 V	
Valovna Oblika AC	6
Varna Zaustavitev	8
Varnostni Pregled	25
Varovalke	26, 56, 57
Več	
Frekvenčnih Pretvornikov.....	17, 18
Monitorjev.....	25
Velikosti Žic	17, 18
Vhodna	
Moč.....	7, 17, 19, 25, 26, 54, 57
Napetost.....	27, 54
Vhodne Sponke	15, 19, 23, 25
Vhodni	
Signal.....	37
Signali.....	23
Tok.....	19
Vhodno Napajanje	54, 56
Vod	17, 19, 26, 56
Vrsta Opozoril In Alarmov	54
Vrtenje Motorja	30, 33
 Z	
Zadnja Plošča	14
Zagon	
Zagon.....	6, 35, 36, 57
Sistema.....	31
Zaklenjena Napaka	54
Zapis	
Alarmov.....	33
Napake.....	33
Zaprta Zanka	23
Zaščita	
In Funkcije.....	71
Motorja.....	17, 71
Pred Prehodnimi Pojavi.....	7
Preobremenitve.....	13, 17
Zategovanje Sponk	85
Zaviranje	51
Zemlja	56
Zmanjšanje Zmogljivosti	13
Zmogljivost Krmilne Kartice	75
Zun. Varn. Izklop	38
Zunanja	
Napetost.....	37
Varnostna Naprava.....	23
Zapora.....	48

Zunanji

Krmilniki.....	6
Ukazi.....	7, 51