

# POZOR



HIGH VOLTAGE!

KATSO KÄYTÖÖHJE KOHTA 1

HÖG SPÄNNING!

SE ANVÄNDARMANUALEN KAPITEL 1

HOCHSPANNUNG!

SIEHE BETRIEBSANLEITUNG KAP. 1

HAUTE TENSION!

VOIR MANUEL UTILISATEUR CHAP. 1

VYSOKÉ NAPÄTIE!

VÍD. PRÍRUCKA POUŽIVATEĽA KAP. 1

VYSOKÉ NAPĚtí!

SEE USER'S MANUAL CHAPTER 1

KATSO KÄYTÖÖHJE KOHTA 1

SE ANVÄNDARMANUALEN KAPITEL 1

SIEHE BETRIEBSANLEITUNG KAP. 1

VOIR MANUEL UTILISATEUR CHAP. 1

VÍD. PRÍRUCKA POUŽIVATEĽA KAP. 1

VIZ. PŘÍRUCKA UžIVATELE KAP. 1


## 1 CHLADENIE

A = Priestor okolo meniča

B = Medzera medzi dvoma meničmi

C = Voľný priestor nad meničom

D = Voľný priestor pod meničom




Rozmery (mm)

NXL	A	B	C	D
0003-0012 5	20	20	100	50
0016-0031 5	20	20	120	60
0038-0061 5	30	20	160	80

## 2 MONTÁŽ

Montážne rozmery (mm)


NXL	H2	W2	Ø
0003-0012 5	313	100	7
0016-0031 5	406	100	7
0038-0061 5	541	148	9




Rozmery jednotky (mm)

NXL	H1	W1	D1
0003-0012 5	327	128	190
0016-0031 5	419	144	214
0038-0061 5	558	195	237

## 3 SILOVÉ PRIPOJENIE



## 4 PRIPOJENIE OVLÁDANIA



### STANDARDNÉ I/O

Svorka	Signál	Prednastavené
1 10 Vref	Referenčné napätie	
2 AI1+	Analog. vstup, 0-10V	
3 AI1-	AI spoločný	
4 AI2+	Analog. vstup, 0/4-20 mA	
5 AI2-	AI spoločný	
6 24 Vout	Pomocné napätie 24 V	
7 GND	Zem I/O	
8 DIN1	Digitálny vstup 1	Start dopredu
9 DIN2	Digitálny vstup 2	Start dozadu
10 DIN3	Digitálny vstup 3	Prednast. rýchlosť
11 GND	Zem I/O	
18 AO1+	Analog. výstup	Výst. frekvencia
19 AO1-	AO spoločný	
A RS 485	Sériová zbernicá (Modbus RTU)	
B RS 485	Sériová zbernicá	
30 +24V	Externé riadiace napájanie	
21 RO1	Reléový výstup 1	PORUCHA
22 RO1	Reléový výstup 1	
23 RO1	Reléový výstup 1	

### ROZŠÍRENÉ I/O (voliteľné)


Svorka	Signál	Prednastavené
1 24V	Pomocné napätie 24 V	
2 GND	Zem I/O	
3 DIN1	Digitálny vstup 1	Prednast. rýchlosť 2
4 DIN2	Digitálny vstup 2	Reset poruchy
5 DIN3	Digitálny vstup 3	Výradenie PID
DO1	Digitálny výstup	Pripárený
24 RO1	Reléový výstup 1	CHOD
25 RO1	Reléový výstup 1	
26 RO1	Reléový výstup 1	

Svorka	Signál	Prednastavené
12 +24 V	Pomocné napätie 24 V	
13 GND	Zem I/O	
14 DIN1	Digitálny vstup 1	Prednast. rýchlosť 2
15 DIN2	Digitálny vstup 2	Reset poruchy
16 DIN3	Digitálny vstup 3	Výradenie PID
28 TI1+	Vstup termistora	
29 TI1-	Vstup termistora	
25 RO1	Reléový výstup 1	
26 RO1	Reléový výstup 1	

## 5 SPRIEVODCA SPUSTENÍM

= Stlačenie tlačidla




Štandard	P2.1.1 Min. frekv. (Hz)	P2.1.2 Max. frekv. (Hz)	P2.1.3 Čas rozběhu (s)	P2.1.4 Čas dobehu (s)	P2.1.5 Limit prúdu (A)	P2.1.6 Un motoru (V)	P2.1.7 fn motora (Hz)	P2.1.11 Spôsob zásuv.	P2.1.12 Optimaliz. urf.	P2.1.14 Ovl. I/O - refer.	P2.1.21 Autom. reštart.	P3.1 Spôsob ovládania!
Standa	0 Hz	50 Hz	3 s	3 s	I <sub>n</sub> *1,5 A	400 V <sup>*</sup>	50 Hz	po rampe	0= nevyužit.	0= vypn.	0= vypn.	I <sub>n</sub> I/O
Standard	0 Hz	50 Hz	20 s	20 s	I <sub>n</sub> *1,1 A	400 V <sup>*</sup>	50 Hz	po rampe	0= nevyužit.	0= vypn.	0= vypn.	I <sub>n</sub> I/O
Ventilátor	20 Hz	50 Hz	20 s	20 s	I <sub>n</sub> *1,1 A	400 V <sup>*</sup>	50 Hz	po rampe	0= nevyužit.	0= vypn.	0= vypn.	I <sub>n</sub> I/O
Čerpadlo	20 Hz	50 Hz	5 s	5 s	I <sub>n</sub> *1,1 A	400 V <sup>*</sup>	50 Hz	po rampe	1= po rampe	0= nevyužit.	0= vypn.	I <sub>n</sub> I/O
Vysoká kvalita	0 Hz	50 Hz	1 s	1 s	I <sub>n</sub> *1,8 A	400 V <sup>*</sup>	50 Hz	po rampe	0= nevyužit.	1= aut. záb. moment	0= vypn.	I <sub>n</sub> I/O



POZNÁMKA! Sprievodca spustením vráti všetky ostatné parametre na prednastavené hodnoty z výroby!

\* Meniče s napäťom 208V...230V majú túto hodnotu 230V

## 6 ŠTRUKTÚRA MENU



## 7 MENU MONITOROVANIA M1

Kód	Názov signálu	Jednotka
V1.1	Výstupná frekvencia	Hz
V1.2	Referencia frekvencie	Hz
V1.3	Rýchlosť motora	ot/min
V1.4	Prúd motora	A
V1.5	Moment motora	%
V1.6	Výkon motora	%
V1.7	Napätie motora	V
V1.8	Napätie JS medziobvodu	V
V1.9	Teplota chladiča	°C
V1.10	Analógový vstup 1	
V1.11	Analógový vstup 2	
V1.12	Analógový výstupný prúd	mA
V1.13	Analógový výstup 1, prídavná karta	mA
V1.14	Analógový výstup 2, prídavná karta	mA
V1.15	DIN1, DIN2, DIN3	
V1.16	DIE1, DIE2, DIE3	
V1.17	RO1	
V1.18	ROE1, ROE2, ROE3	
V1.19	DOE1	
V1.20	Referencia PID	%
V1.21	Spätná väzba PID	%
V1.22	Odhýlka PID	%
V1.23	Výstup PID	%
V1.24	Výstupy striedania 1,2,3	
V1.25	Režim: 0= žiadny (prednastavené), 1= štandardný, 2= ventilátor, 3= čerpadlo, 4= vysoká kvalita	

## 8 MENU OVLÁDANIA PANELOM K3

Parametre	Možnosti
P3.1 Spôsob ovládania	1= I/O svorky, 2=panel, 3=zbernice
R3.2 Referencia z panelu	(Hz)
P3.3 Smer (len z panelu)	0= dopredu, 1= dozadu
P3.4 Aktivácia tlačidla Stop	0= obmedzená funkcia 1= vždy aktívne
P3.5 Referencia PID 1	(%)
P3.6 Referencia PID 2	(%)

## 9 NASTAVENIE PARAMETROV



ZVOLENÝ REŽIM



ŠTÍTKOVÉ ÚDAJE MOTORA

<i>St</i> d	Štandardný	P 2.1.8 Nominálne otáčky
<i>F</i> an	Ventilátor	P 2.1.9 Nominálny prúd
<i>P</i> U	Čerpadlo	
<i>H</i> P	Vysoká kvalita	

## ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Kód	Parameter	Poznámka	Kód	Parameter	Poznámka
P 2.1.1	Min. frekvencia	(Hz)	P 2.1.16	Funkcia analógového výstupu	0=Nevyužité 1=Výstup. frek. (0-fmax) 2=Refer. frekv. (0-fmax) 3=Rych.mot.(0-nom.rych.) 4=Analógový prúd (0-In) 5=Môd. prúd (0-In) 7=Výkon motora (0-Pn) 8=JS napätie (0-1000V) 9=Referencia PID reg. 10=Spätná väzba PID 11=Odhýlka PID reg. 12=Výstup PID regulat.
P 2.1.2	Max. frekvencia	(Hz)	P 2.1.17	Funkcia DIN2	0=Nevyužité 1=Start dozadu 2=Reverz 3=Invert stop 4=Externá porucha, cc 5=Externá porucha, oc 6=Chod povolený 7=Prednast. rýchlosť 2 8=Motor. HORE (cc) 9=Výradenie PID (pr. ref.) 10=Zareadený 1
P 2.1.3	Čas rozbehu 1	(s)	P 2.1.18	Funkcia DIN3	0=Nevyužité 1=Reverz 2=Externá porucha, cc 3=Externá porucha, oc 4=Reset poruchy 5=Chod povolený 6=Prednast. rýchlosť 1 7=Prednast. rýchlosť 2 8=Povel JS brzdenia 9=Motor. pot. HORE (cc) 10=Výradenie DOLE (cc) 11=Výradenie PID (pr. ref.) 12=Výber PID ref. panelu 2 13=Zareadený 2 14=Výstup PTC (kap. 6.2.4) 15=Spôsob ovládania I/O 16=Spôsob ovl. zbernicou 17=Výber A11/A12
P 2.1.4	Čas dobehu 1	(s)	P 2.1.19	Predn.rých.1	(Hz)
P 2.1.5	Obmedzenie prúdu	Obmedzne výstupn. prúdu (A) meniča	P 2.1.20	Predn.rých.2	(Hz)
P 2.1.6	Nominálne napätie motora	(V)	P 2.1.21	Autom.restart	0=Nevyužitý
P 2.1.7	Nom. frekvencia motora	(Hz)	P 2.1.22	Ukrytie parametrov	0=Všetky parametre a menu viditeľné 1=P2.1 a menu MI - H5 viditeľné
P 2.1.8	Nominálne otáčky motora	Prednast. hodnota platí pre 4-pólový motor a nomin. výkon meniča.	P 2.1.15	Rozsah sig. A12	1=0mA - 20mA 2=4mA - 20mA 3=0V - 10V 4=2V - 10V
P 2.1.9	Nominálny prúd motora	(A)			
P 2.1.10	Účinnik motora cos φ	Overte údaj na stítku motora			
P 2.1.11	Spôsob štartu	0=Po rampe 1=Letmý start			
P 2.1.12	Spôsob zastavenia	0=Volný dobeh 1=Po rampe			
P 2.1.13	Optimaliz. U/f	0=Nevyužitá 1=Alebo záber. moment			
P 2.1.14	I/O referencia	0=A11 1=A12 2=Ovl. panel R3.2 3=Príemys. zbernice (FBSpeedReference) 4=Motor potenciomet. 5=Výber A11/A12			
P 2.1.15	Rozsah sig. A12	1=0mA - 20mA 2=4mA - 20mA 3=0V - 10V 4=2V - 10V			

## 10 KÓDY PORÚCH

KÓD	PORUCHA	KÓD	PORUCHA
1	Nadprúd	29	Porucha termistora
2	Prepátie	34	Komunikácia po internej zbernici
3	Zemný skrat	35	Porucha aplikačného makra
8	Systémová porucha	39	Odstránenie zariadenia
9	Podpárie	40	Neznáme zariadenie
11	Dohliadanie výstupnej fázy	41	Teplota IGBT
13	Nízka teplota meniča	44	Zmena zariadenia
14	Prehriatie meniča	45	Pridané zariadenie
15	Zablokovanie motora	50	Analógový vstup < 4mA
16	Prehriatie motoru	51	Externá porucha
17	Odľahčenie motoru	52	Komunikácia s ovládcami panelom
22	Porucha kontrôleného súčtu EEPROM	53	Porucha priemyselnej zbernice
24	Porucha počítadla	54	Porucha slotu
25	Porucha procesora (watchdog)	55	Dohliadanie spätnej väzby