

Sadržaj

1. Sigurnost i zaštita	3
Sigurnosne upute	3
Odobrenja	3
Opće upozorenje	3
Izbjegavajte neželjeni start	4
Prije početka popravaka	5
2. Mehanička instalacija	7
Pripremne radnje	7
Ugradbene mjere	8
3. Elektroinstalacije	9
Način povezivanja	9
Općenito o elektroinstalacijama	9
Montaža u skladu s EMC zahtjevima	10
Mrežni priključak	11
Povezivanje motora	11
Upravljačke stezaljke	13
Povezivanje na upravljačke stezaljke	13
Sklopke	13
Naponski krug - pregled	15
Dijelj.opter./Koč.	15
4. Programiranje	17
Način programiranja	17
Programiranje s MCT-10	17
Programiranje putem LCP 11 ili LCP 12	17
Izbornik Status	20
Brzi izbornik	20
Parametri brzog izbornika	21
Glavni izbornik	25
5. Pregled parametara	27
6. Uklanjanje kvarova	31
7. Specifikacije	33
Napajanje	33
Ostalo	35
Posebni uvjeti	37
Svrha korekcije	37

Faktor korekcije za temperaturu okruženja	37
Korekcija vrijednosti za niski pritisak zraka	38
Korekcija za pogon pri malim brzinama	38
Opcije za VLT Micro Drive FC 51	39
	40

1. Sigurnost i zaštita

1.1.1. Upozorenje o visokom naponu



Napon frekvencijskog pretvarača opasan je uvijek kad je pretvarač spojen na električnu mrežu. Neispravno instaliranje motora ili frekvencijskog pretvarača može prouzročiti oštećenje opreme, povrede opasne po život ili smrt. Stoga je veoma važno pridržavati se uputa iz ovog priručnika, kao i lokalnih i nacionalnih zakona i sigurnosnih propisa.

1.1.2. Sigurnosne upute

- Provjerite je li frekvencijski pretvarač pravilno uzemljen.
- Ne odvajajte motorni i mrežni priključak ili druge priključke od frekvencijskog pretvarača sve dok je frekvencijski pretvarač spojen na električnu mrežu.
- Zaštitite korisnike od ulaznog napona.
- Zaštitite motor od preopterećenja prema važećim nacionalnim i lokalnim propisima.
- Odvodna struja uzemljenja prelazi 3,5 mA.
- Tipka [OFF] (isklop) nije sigurnosna sklopka. Ona neće isključiti frekvencijski pretvarač s mreže.

1.1.3. Odobrenja



1.1.4. Opće upozorenje



Upozorenje:

Dodirivanje električnih dijelova može izazvati smrt - čak i kada je uređaj isključen iz mreže.

Provjerite također jesu li isključeni drugi ulazi napona (spoj jednosmjernog napona međukruga).

Imajte na umu da istosmjerni međukrug može biti pod visokim naponom čak i kada su kontrolne lampice isključene.

Prije dodirivanja bilo kojih dijelova frekvencijskog pretvarača VLT Micro pod naponom, pričekajte barem 4 minute za sve veličine.

Kraće vrijeme dozvoljeno je samo ako je naznačeno na natpisnoj pločici specifičnog uređaja.

1**Kapacitivna struja**

Odvodna struja uzemljenja iz VLT Micro frekvencijskog pretvarača FC 51 prelazi 3,5 mA. Prema IEC 61800-5-1, ojačani spoj zaštitnog uzemljenja mora se osigurati putem min. $10 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ ili dodatnog PE vodiča - s istim presjekom kao kod kabela za napajanje – sa zasebnim završecima.

Relej za diferencijalnu zaštitu

Ovaj proizvod može prouzročiti istosmjernu struju u zaštitnom vodiču. Ako se relej za diferencijalnu zaštitu (RCD) koristi za dodatnu zaštitu, na strani napajanja ovog proizvoda potrebno je koristiti samo RCD tipa B (s vremenskim zatezanjem). Pogledajte također Danfossovu napomenu na RCD, MN.90.GX.YY.

Zaštitno uzemljivanje uređaja VLT Micro i uporaba releja za diferencijalnu zaštitu (RCD) uvijek moraju biti izvršeni u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima.



Zaštita motora od preopterećenja moguća je ako se parametar 1-90 Temperaturna zaštita motora postavi na isklop ETR-a. Za sjevernoameričko tržište: ETR funkcije zaštite motora od preopterećenja podržavaju klasu 20, prema standardu NEC.

**Ugradnja na velikim nadmorskim visinama:**

Kod nadmorskih visina iznad 2km, obratite se Danfoss Drives za pojedinosti o PELV strujnom krugu.

1.1.5. IT električna mreža**IT električna mreža**

Instalacija na izoliranom izvoru napajanja, tj. IT električnoj mreži.

Maks. dopušteni opskrbni napon kod spajanja na mrežu: 440 V.

Danfoss kao opciju nudi linijske filtre za poboljšanu harmonijsku izvedbu.

1.1.6. Izbjegavajte neželjeni start

Dok je frekvencijski pretvarač spojen na električnu mrežu, motor je moguće pokretati/zaustavljati digitalnim komandama, komandama sabirnice, referencama ili putem lokalne upravljačke ploče (LCP).

- Isključite frekvencijski pretvarač s mreže u slučajevima kad je zbog osobne sigurnosti potrebno izbjegavati nekontrolirani start motora.
- Da biste izbjegli nekontrolirani start, uvijek aktivirajte tipku [OFF] prije promjene parametara.

1.1.7. Upute o odlaganju

Opremu koja sadrži električne komponente ne odlazite zajedno s komunalnim otpadom.

Morate ju odložiti zasebno kao električni i elektronički otpad u skladu s lokalnim i trenutno važećim propisima.

1.1.8. Prije početka popravaka

1

1. Odvojite FC 51 s mreže (i vanjskog istosmjernog napajanja, ako postoji).
2. Pričekajte 4 minute na pražnjenje istosmjernog međukruga.
3. Odvojite stezaljke DC sabirnice i stezaljke kočnice (ako postoje)
4. Uklonite kabel za povezivanje motora

2. Mehanička instalacija


2.1. Pripremne radnje

2.1.1. Ispitni popis

Prilikom vađenja frekvencijskog pretvarača iz pakiranja provjerite je li uređaj neoštećen i jesu li isporučeni svi dijelovi. U pakiranju se mora nalaziti sljedeće:

- VLT Micro Drive FC 51
- Brzi vodič


Opcija: LCP i/ili montažna ploča.



Slika 2.1: Sadržaj pakiranja.


2.2. Usporedna ugradnja

Uređaje Danfoss VLT Micro Drive možete ugraditi jedan do drugog za sve jedinice s IP 20 oznakom. Ostavite 100 mm slobodnog prostora iznad i ispod uređaja radi ventilacije. Uvjete okruženja potražite u odjeljku *7. Tehničke karakteristike*.



Slika 2.2: Usporedna ugradnja

2.3.1. Ugradbene mjere



Slika 2.3: Ugradbene mjere.



Pozor!

Predložak za izradu otvora nalazi se na preklopu pakiranja.

Okvir	Snaga (kW)			Visina (mm)			Širina (mm)		Dubina ¹⁾ (mm)	Maks. težina
	1 x 200-240 V	3 X 200 - 240 V	3 X 380 - 480 V	A	A (s razdjelnom pločicom)	a	B	b		
M1	0.18 - 0.75	0.25 - 0.75	0.37 - 0.75	150	205	140.4	70	55	148	1.1
M2	1.5	1.5	1.5 - 2.2	176	230	166.4	75	59	168	1.6
M3	2.2	2.2 - 3.7	3.0 - 7.5	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)

Tablica 2.1: Ugradbene mjere

¹⁾ Za LCP s potenciometrom molimo dodajte 7,6 mm.

²⁾ Te dimenzije bit će objavljene naknadno.



Pozor!

Komplet za ugradnju DIN pregrade dostupan je za M1. Molimo navedite broj za narudžbu 132B0111

3. Elektroinstalacije

3.1. Način povezivanja

3.1.1. Općenito o elektroinstalacijama



Pozor!

Svi kabeli moraju biti postavljeni u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima o presjecima kabela i temperaturi okruženja. Potrebni su bakreni vodiči, (60-75 °C) preporučeno.

Detalji o zateznim momentima stezaljki.

Okvir	Snaga (kW)			Linijski vod	Motor	Moment (Nm)			
	1 x 200-240 V	3 x 200-240 V	3 x 380-480 V			DC priključak/kočnica ¹⁾	Upravljačke stezaljke	Uzemljenje	Relej
M1	0.18 - 0.75	0.25 - 0.75	0.37 - 0.75	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5
M2	1.5	1.5	1.5 - 2.2	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5
M3	2.2	2.2 - 3.7	3.0 - 7.5	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5

¹⁾ Kabelske stopice

Tablica 3.1: Zatezanje stezaljki.

3.1.2. Osigurači

Zaštita kruga ogranka:

Kako biste zaštitili instalaciju od električnog udara i požara, svi ogranci, sklopke, uređaji i sl. moraju imati zaštitu od kratkog spoja i prekostruje prema nacionalnim i međunarodnim propisima.

Zaštita od kratkog spoja:

Danfoss preporuča korištenje osigurača iz sljedećih tablica kako bi se u slučaju internog kvara uređaja ili kratkog spoja u istosmjernom međukrugu zaštitilo osoblje servisa i druga oprema. Frekvencijski pretvarač nudi potpunu zaštitu od kratkog spoja u slučaju kratkog spoja na izlazu motora ili kočnice.

Zaštita od prekostruje:

Osigurajte zaštitu od preopterećenja kako biste izbjegli opasnost pregrijavanja kabela. Zaštita od prekostruje mora biti izvedena prema nacionalnim propisima. Osigurači moraju pružati zaštitu u strujnom krugu koji može davati maksimalno 100.000 A_{rms} (simetrično), 480 V maksimalno.

Neusklađenost sUL-om:

Ako nije potrebna usklađenost s UL/cUL, Danfoss preporuča korištenje osigurača iz tablice 1,3, koji osiguravaju usklađenost sa standardom EN50178:

Nepoštivanje preporuka o veličini osigurača u slučaju kvara može rezultirati nepotrebnim oštećenjem frekvencijskog pretvarača.

FC 51	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Littel osigurač	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut	Maks. broj ne-UL osigurača
1 x 200-240 V							
kW	Tip RK1	Tip J	Tip T	Tip RK1	Tip CC	Tip RK1	Tip gG
0K18	-	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R
OK37							15A
OK75	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R	25A
1K5	KTN-R35	JKS-35	JJN-35	KLN-R35	-	A2K-35R	35A
2K2	KTN-R45	JKS-45	JJN-45	KLN-R45	-	A2K-45R	45A
3 x 200-240 V							
0K25	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10A
OK37	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	15A
OK75	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R	20A
1K5	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R	25A
2K2	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R	30A
3K7	KTN-R45	JKS-45	JJN-45	KLN-R45	-	A2K-45R	45A
3 x 380-480 V							
OK37	-	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R
OK75							10A
1K5	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	KLS-R15	ATM-R15	A2K-15R	15A
2K2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R	20A
3K0	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	KLS-R25	ATM-R25	A6K-25R	25A
4K0	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R	30A
5K5	KTS-R35	JKS-35	JJS-35	KLS-R35	-	A6K-35R	35A
7K5	KTS-R45	JKS-45	JJS-45	KLS-R45	-	A6K-45R	45A

Tablica 3.2: Osigurači

3.1.3. Montaža u skladu s EMC zahtjevima

Pridržavanje ovih smjernica preporučeno je kada se zahtijeva sukladnost sa standardima EN 61000-6-3/4, EN 55011 ili EN 61800-3 *Prvo okruženje*. Ako se ugradnja vrši prema EN 61800-3 *Drugo okruženje*, dozvoljena su odstupanja od navedenih smjernica. Međutim, nisu preporučena.

Dobra inženjerska praksa za osiguranje pravilne ugradnje u skladu s EMC:


- Koristite isključivo opletene oklopljene/armirane motorne i upravljačke kabele. Oklop mora osigurati minimalno 80% zaštitu i izrađen od metala. Iako nije pravilo, najčešće se koriste bakar, aluminij, čelik ili olovo. Nema posebnih zahtjeva za mrežni kabel.
- Montaža pomoću krutih metalnih kanalica nije potrebna u slučaju korištenja oklopljenog kabela, međutim motorni kabel mora biti ugrađen u zasebnu kanalicu, odvojeno od upravljačkih kabela i kabela za napajanje. Kanalicu je potrebno ugraditi cijelom duljinom od frekvencijskog pretvarača do motora. EMC izvedba fleksibilnih kanalica značajno varira te od proizvođača morate nabaviti mnogo informacija.
- Povežite oba kraja oklopa/opleta/kanalice na uzemljenje za motorni i upravljačke kabele.
- Ne završavajte oklopljeni/opleteni kabel uvrтанjem krajeva. Time povećavate visokofrekventnu impedanciju opleta, čime smanjujete njegovu efikasnost pri višim frekvencijama. Umjesto toga koristite niskoimpedantne obujmice ili brtve.
- Osigurajte dobar električni kontakt između montažne ploče i metalnog kućišta pretvarača. Vidi upute MI.02.BX.YY
- Izbjegavajte uporabu neoklopljenih/neopletenih motornih ili upravljačkih kabela unutar ormarića u kojima se nalaze frekvencijski pretvarači.

3.2. Mrežni priključak

3.2.1. Priključivanje na električnu mrežu

Korak 1: Prvo ugradite kabel uzemljenja.


Korak 2: Spojite i pritegnite vodove na stezaljkama L1/L, L2 i L3/N.



Slika 3.1: Ugradnja kabela uzemljenja i naponskih vodova.

Kod trofaznog sustava, vodove spojite na sve tri stezaljke.

Kod jednofaznog sustava, vodove spojite na stezaljke L1/L i L3/N.



Slika 3.2: Priključci u trofaznim i jednofaznim sustavima.

3.3. Povezivanje motora

3.3.1. Način povezivanja motora


Pogledajte poglavljje *Specifikacije* za pravilno dimenzioniranje presjeka i dužina motornih vodova.

- Koristite opleteni/oklopljeni kabel za povezivanje motora prema smjernicama za EMC emisiju i povežite taj kabel na montažnu ploču i metalnu pločicu motora.
- Kabel za povezivanje motora treba biti što kraći kako bi se izbjegli šumovi i struje samopražnjenja.

Za više pojedinosti o ugradnji montažne ploče pogledajte upute MI.02.BX.YY.

Svi standardni trofazni asinkroni elektromotori mogu biti priključeni na frekvencijski pretvarač. Mali motori su obično spojeni u zvijezdu (230/400 V, Δ/Y). Veći su obično spojeni u trokut (400/690 V, Δ/Y). Točan način priključivanja i napon očitajte s natpisne pločice motora.


3



Slika 3.3: Priključci u zvijezdu i trokut.


Korak 1: Prvo ugradite kabel uzemljenja.

Korak 2: Spojite vodiče na stezaljke putem zvjezdastog ili trokut-priklučka. Dodatne informacije potražite na nazivnoj pločici.



Slika 3.4: Ugradnja kabela uzemljenja i vodova motora.

Za montažu u skladu s EMC zahtjevima koristite opciju montažne ploče. Pogledajte poglavljje *Opcije za VLT Micro Drive FC 51*.




Slika 3.5: Frekvencijski pretvarač VLT Micro s montažnom pločom

3.4. Upravljačke stezaljke

3.4.1. Pristup upravljačkim stezaljkama

Sve stezaljke za upravljačke kablele nalaze se ispod zaštitnog poklopca stezaljki s prednje strane frekvencijskog pretvarača. Uklonite poklopac stezaljki pomoću odvijača.



Slika 3.6: Uklanjanje poklopca stezaljki.




Pozor!

Nacrt upravljačkih stezaljki i sklopki potražite na poleđini poklopca stezaljki.

3.4.2. Povezivanje na upravljačke stezaljke

Na slici su prikazane sve upravljačke stezaljke frekvencijskog pretvarača VLT Micro. Frekvencijski pretvarač pokreće se primjenom starta (stez. 18) i analogne reference (stez. 53 ili 60).



Slika 3.7: Pregled upravljačkih stezaljki u PNP-konfiguraciji i tvorničke postavke.

3.5. Sklopke




Pozor!

Ne napajajte sklopke putem frekvencijskog pretvarača.

Završetak sabirnice:

Sklopka *BUS TER* pol. UKLJ. završava RS485 ulaz, stezaljke 68, 69. Pogledajte shemu naponskog kruga.

Zadana postavka = Isklj.




Slika 3.8: Završetak sabirnice S640


S200 sklopke 1-4:

Sklopka 1:	*ISKLJ. = PNP stezaljka 29 UKLJ. = NPN stezaljka 29
Sklopka 2:	*ISKLJ. = PNP stezaljke 18, 19, 27 i 33 UKLJ. = NPN stezaljke 18, 19, 27 i 33
Sklopka 3:	Bez funkcije
Sklopka 4:	*ISKLJ. = Stezaljka 53 0 - 10 V UKLJ. = Stezaljka 0/4 - 20 mA
* = zadana postavka	

Tablica 3.3: Postavke za S200 sklopke 1-4




Slika 3.9: S200 sklopke 1- 4



3.6. Naponski krug - pregled

3.6.1. Naponski krug - pregled



Slika 3.10: Na dijagramu su prikazane sve električne stezaljke.

Kočnica nije dostupna za okvir M1.

Kočione otrponike možete nabaviti u Danfossu.

Poboljšani faktor snage i EMC izvedba mogu se postići ugradnjom Danfossovih opcijskih mrežnih filtera.

Danfossovi naponski filtri također se mogu koristiti za dijeljenje opterećenja.

3.6.2. Dijelj.opter./Koč.

Koristiti 6,3 mm izolirane Faston utikače za visoki istosmj. napon (dijeljenje opter. i kočenje). Kontaktirajte Danfoss ili pogledajte upute br. MI.50.Nx.02 za dijeljenje opterećenja te upute br. MI.90.Fx.02 za kočenje.

Dijeljenje opter: Priključite stezaljke UDC- i UDC/BR+.

Kočnica: Priključite stezaljke BR- i UDC/BR+.



Između stezaljki se može pojaviti napon do 850 V DC.
UDC+/BR+ i UDC-. Bez zaštite od kratkog spoja.

4. Programiranje

4.1. Način programiranja

4.1.1. Programiranje s MCT-10

Frekvencijski pretvarač je moguće programirati putem RS485 komunikacijskog ulaza na računalu pomoću softvera za postavljanje MCT-10.

4


Taj softver možete naručiti pomoću koda 130B1000 ili ga možete preuzeti s web-mjesta tvrtke Danfoss: www.danfoss.com, Područje poslovanja: Kontrola gibanja.

Pogledajte priručnik MG.10.RX.YY.


4.1.2. Programiranje putem LCP 11 ili LCP 12

LCP je podijeljena u četiri funkcionalne skupine:

1. Numerički zaslon.
2. Tipke izbornika.
3. Tipke za navigaciju.
4. Tipke za rad i kontrolne lampice (LED).



Slika 4.1: LCP 12 s potenciometrom



Slika 4.2: LCP 11 bez potenciometra


Zaslon:

Sa zaslona možete očitati niz različitih podataka.

Broj postava označava aktivni i postav za uređivanje. Ako isti postav služi kao aktivni postav i postav za uređivanje, prikazan je samo broj postava (tvornička postavka).


Kada se ta dva postava razlikuju, na zaslolu su prikazana oba broja (postav 12). Broj koji titra označava postav za uređivanje.

4




Slika 4.3: Označavanje postava

Male znamenke s lijeve strane označavaju odabrani **broj parametra**.




Slika 4.4: Označavanje odabranog br. par.

Velike znamenke u sredini zaslona označavaju **vrijednost** odabranog parametra.




Slika 4.5: Označavanje vrijednosti odabranog par.

S desne strane zaslona prikazane su **jedinice** odabranog parametra. To mogu biti Hz, A, V, kW, HP, %, s ili o/min.



Slika 4.6: Označavanje jedinica odabranog par.

Smjer vrtnje motora prikazan je u donjem lijevom kutu zaslona i označen malom strelicom okrenutom udesno ili ulijevo.



Slika 4.7: Označavanje smjera vrtnje motora

Pomoću tipke [MENU] odaberite neki od sljedećih izbornika:

Izbornik Status:

Statusni izbornik nalazi se u *Načinu očitanja* ili *Ručnom načinu rada*. U *Načinu očitanja* na zaslonu je prikazana vrijednost trenutno odabranog parametra očitanja.

U *Ručnom načinu rada* prikazana je lokalna referenca LCP-a.

Brzi izbornik:

Prikazuje parametre brzog izborniku i njihove postavke. Ovdje možete pristupiti parametrima brzog izbornika te ih uređivati. Većina primjena može se pokrenuti postavljanjem parametara u brzim izborcima.

Glavni izbornik:

Prikazuje parametre glavnog izbornika i njihove postavke. Ovdje možete pristupiti svim parametrima te ih uređivati. Pregled parametara donosi se u nastavku ovog poglavlja. Za detaljne upute o programiranju pogledajte *Vodič za programiranje*, MG02CXYY.

Kontrolne lampice:

- Zelena lampica: Uključeno je napajanje frekvencijskog pretvarača.
- Žuta lampica: Označava upozorenje.
- Titrajuća crvena lampica: Označava alarm.

Tipke za navigaciju:

[Back]: Za povratak na prethodni korak ili sloj u navigacijskoj strukturi.

Strelice [\wedge] [\vee]: Za kretanje među skupinama parametara, parametrima i unutar parametara.
[OK]: Za odabir parametra i prihvatanje izmjena postavki parametra.

Funkcijska tipka:

Žuta lampica iznad funkcijeske tipke označava aktivnu tipku.

[Hand on]: Pokreće motor i omogućuje upravljanje frekvencijskim pretvaračem putem LCP-a.

[Off/Reset]: Zaustavljanje motora osim u slučaju alarma. U tom slučaju motor se poništava.

[Auto on]: Omogućuje upravljanje frekvencijskim pretvaračem putem upravljačkih stezaljki i/ili serijske komunikacije.

[Potentiometer] (LCP12): Potenciometar ima dva načina rada ovisno o načinu rada frekvencijskog pretvarača.

Kod *automatskog načina rada* potenciometar se ponaša kao dodatni programabilni analogni ulaz.

Kod *ručnog načina rada* potenciometar kontrolira lokalnu referencu.


4.2. Izbornik Status

Statusni izbornik aktivan je nakon pokretanja uređaja. Pomoću tipke [MENU] krećite se između statusnog, brzog i glavnog izbornika.

Strelicama [\blacktriangle] i [\blacktriangledown] izmjenjuju se mogućnosti u svakom izborniku.

Malom strelicom iznad riječi "Status" na zaslonu je prikazan statusni način rada.

4




Slika 4.8: Označavanje statusnog načina rada

4.3. Brzi izbornik

Brzi izbornik nudi lak pristup najčešće korištenim parametrima.

1. Za pristup brzom izborniku držite pritisnutu tipku [MENU] dok se indikator na zaslonu ne postavi iznad opcije *Brzi izbornik* pa pritisnite [OK].
2. Pomoću [\blacktriangle] [\blacktriangledown] krećite se među parametrima brzog izbornika.
3. Za odabir parametra pritisnite [OK].
4. Pomoću tipaka [\blacktriangle] [\blacktriangledown] mijenjajte vrijednosti postavki parametra.
5. Za potvrdu nove postavke pritisnite [OK]..
6. Za izlaz dvaput pritisnite [Back] kako biste pristupili u izbornik *Status*, ili jednom pritisnite [Menu] za pristup u *Glavni izbornik*.



Slika 4.9: Označavanje načina rada u brzom izborniku

4.4. Parametri brzog izbornika

4.4.1. Parametri brzog izbornika – Osnovne postavke QM1

U nastavku se donosi opis svih parametara brzog izbornika.

* = Tvornička postavka.

1-20 Snaga motora [kW]/[HP] (P_{m.n})

Raspon:

[0,09 kW/0,12 HP -
11 kW/15 HP]

Funkcija:

Unesite vrijednost snage motora s nazivne pločice.



Pozor!

Promjena tog parametra utječe na par. 1-22 do 1-25, 1-30, 1-33 i 1-35.

1-22 Napon motora (U_{m.n})

Raspon:

230/400 [50 - 999 V]
V

Funkcija:

Unesite vrijednost napona motora s nazivne pločice.

1-23 Frekvencija motora (f_{m.n})

Raspon:

50 Hz* [20 - 400 Hz]

Funkcija:

Unesite vrijednost frekvencije motora s nazivne pločice.

1-24 Struja motora (I_{m.n})

Raspon:

Ovisno o [0,01 - 26,00 A]
vrsti
motora*

Funkcija:

Unesite vrijednost struje motora s nazivne pločice.

1-25 Nazivna brzina motora (n_{m.n})

Raspon:

Ovisno o [100 - 9999 o/min]
vrsti
motora*

Funkcija:

Unesite vrijednost nazivne brzine motora s nazivne pločice.

1-29 Autom. prilagođenje motoru (AMT)

Opcija:

Funkcija:

Koristite AMT za optimizaciju izvedbe motora.



Pozor!

Taj se parametar ne može mijenjati tijekom rada motora.

1. Zaustavite VLT – provjerite da motor miruje
2. Odaberite [2] Omog. AMT
3. Primijenite početni signal
 - Na LCP-u: Pritisnite [Hand On]
 - Ili u načinu daljinskog rada: Primijenite početni signal na stezaljku 18

[0] *	Isklj.	AMT funkcija je onemogućena.
-------	--------	------------------------------

[2]	Omog. AMT	AMT funkcija se pokreće.
-----	-----------	--------------------------

**Pozor!**

Za optimalno ugađanje frekvencijskog pretvarača AMT izvršite na hladnom motoru.

3-02 Minimalna referenca**Raspon:**

0.00* [-4999 - 4999]

Funkcija:

Unesite vrijednost za min. referencu.

Zbroj svih internih i eksternih referenci je povezan (ograničen) na vrijednost minimalne reference, par. 3-02.

3-03 Maksimalna referenca**Raspon:**

50.00* [-4999 - 4999]

Funkcija:

Maksimalna referenca može se prilagođavati u rasponu minimalne reference - 4999.

Unesite vrijednost za maks. referencu.

Zbroj svih internih i eksternih referenci povezan je (ograničen) na vrijednost maksimalne reference, par. 3-03.

3-41 Rampa1 Vrijeme zaleta**Raspon:**

3,00 s.* [0,05 - 3600 s.]

Funkcija:

Unesite vrijeme zaleta od 0 Hz do nazivne frekvencije motora ($f_{M,N}$) postavljene u par. 1-23.

Odaberite vrijeme zaleta bez prekoračenja graničnog obrtnog momenta, vidi par. 4-16.

3-42 Rampa1 Vrijeme kočenja**Raspon:**

3.00* [0,05 - 3600 s.]

Funkcija:

Unesite vrijeme kočenja od nazivne frekvencije motora ($f_{M,N}$) postavljene u par. 1- 23 do 0 Hz.

Odaberite vrijeme kočenja kod kojeg zbog regenerativnog rada motora neće doći do prenapona u invertoru. Uz to, regenerativni moment ne smije prijeći ograničenje postavljeno u par. 4-17.

4.4.2. Parametri brzog izbornika – PI osnovne postavke QM2

U nastavku se donosi kratak opis parametara PI osnovnih postavki. Za detaljniji opis pogledajte *Vodič za programiranje fr. pretvarača VLT Micro, MG.02.CX.YY.*

1-00 Konfiguriranje

Raspon:	Funkcija:
[]	Odaberite [3] Procesna zatvorena petlja

3-02 Min. referenca

Raspon:	Funkcija:
[-4999 - 4999]	Postavljanje ograničenja za postavljenu vrijednost i povratnu vezu.

4

3-03 Maks. referenca

Raspon:	Funkcija:
[-4999 - 4999]	Postavljanje ograničenja za postavljenu vrijednost i povratnu vezu.

3-10 Predefinirana referenca

Raspon:	Funkcija:
[-100.00 - 100.00]	Predefinirana vrijednost [0] služi kao postavljena vrijednost.

4-12 Donja granica brzine motora

Raspon:	Funkcija:
[0,0 - 400 Hz]	Najniža moguća izlazna frekvencija.

4-14 Gornja granica brzine motora

Raspon:	Funkcija:
[0,0 - 400,00 Hz]	Najviša moguća izlazna frekvencija.



Pozor!

Standardnih 65 Hz treba se obično smanjiti na 50 - 55 Hz.

6-22 Stezaljka 60 Niska struja

Raspon:	Funkcija:
[0,00- 19,99 mA]	Obično postavljeno na 0 ili 4 mA.

6-23 Stezaljka 60 Visoka struja

Raspon:	Funkcija:
[0,01- 20,00 mA]	Obično (zadano) postavljeno na 20 mA.

6-24 Stezaljka 60 Donja granica povratne veze

Raspon:	Funkcija:
[-4999 - 4999]	Vrijednost dogovara postavci P. 6- 22.

6-25 Stezaljka 60 Gornja granica povratne veze

Raspon: [-4999 - 4999] **Funkcija:**
 Vrijednost dogovara postavci P. 6-23.

6-26 Stezaljka 60 Vremenska konstanta filtra

Raspon: [0,01 - 10,00 s.] **Funkcija:**
 Filter za suzbijanje šuma.

7-20 Izvor povratne veze upravljanja procesom

Raspon: [] **Funkcija:**
 Odaberite [2] Analogni ulaz 60.

7-30 PI normalno/inverzno upravljanje

Raspon: [] **Funkcija:**
 Većina PI kontrolera su "normalni".

7-31 Procesni PI odmatanje procesa

Raspon: [] **Funkcija:**
 Najčešće ostavite *Omogućeno*.

7-32 Procesni PI brzina pokretanja

Raspon: [0,0 - 200,0 Hz] **Funkcija:**
 Odaberite očekivanu normalnu brzinu rada.

7-33 Procesni PI proporcionalno povećanje

Raspon: [0,00 - 10,00] **Funkcija:**
 Unesite P-faktor.

7-34 Procesni PI vrijeme integracije

Raspon: [0,10 - 9999,00 s.] **Funkcija:**
 Unesite I-faktor.


7-38 Procesni faktor odmatanja

Raspon: [0 - 400%] **Funkcija:**
 Dostupno samo uz izmjenu postavljenih vrijednosti.

4.5. Glavni izbornik

Glavni izborniku nudi pristup svim parametrima.

1. Za pristup glavnому izborniku držite pritisnutu tipku [MENU] dok se indikator na zaslonu ne postavi iznad opcije *Glavni izbornik*.
2. Pomoću [Δ] [∇] krećite se među skupinama parametara.
3. Za odabir skupine parametara pritisnite [OK].
4. Pomoću [Δ] [∇] krećite se među parametrima unutar specifične skupine.
5. Za odabir parametra pritisnite [OK].
6. Pomoću tipaka [Δ] [∇] postavite/izmjenite vrijednost parametra.
7. Za potvrdu vrijednosti pritisnite [OK]..
8. Za izlaz dvaput pritisnite [Back] kako biste pristupili u *Brzi izbornik*, ili jednom pritisnite [Menu] za pristup u *Status*.



Slika 4.10: Označavanje načina rada u glavnom izborniku

5. Pregled parametara

Pregled parametara	
0-** Rad/Zaslon	1-6* Postav ovisan o optereć.
0-** Osnovne postavke	1-50 Kompenz.optereć.pri maloj brzini 0 - 999 * 0 0 - 199 % * 100 %
0-03 Regionalne postavke	1-61 Kompenz.optereć.pri velikoj brzini
*[0] Međunarodno	1-0 Funkc.kočenja
[1] SAD	1-0 Način konfiguracije
0-04 Stanje rada pri uklopu napajanja	*[0] Brzina u otvorenoj petlj [0] Nastavl *[1] Prisilno zaust., ref=stara [2] Prisilno zaust., ref=0
0-1* Postupci postava	1-01 Princip regulacije motora [0] U/f *[1] VVC+
0-10 Aktivni postav	1-03 Karakteristike momenta *[0] Konstantni moment [2] Auto,optim.,potroš.energ.
0-11 Uredi postav	1-05 Konfiguracija lokalnog načina [0] Brzina u otvorenoj petlj *[2] Kao konfig. u par. 1-00
0-12 Poveži postave	1-2* Podaci o motoru
0-44* Tipkovnica LCP-a	1-20 Snaga motora [kW] [HP] 0,09 kW ... 0,12 HP ... 11 kW/15 HP
0-49 [Hand on] tipka na LCP-u	1-22 Napon motora
0-51 Kopija LCP-a	1-23 Frekvencija motora 50 - 999 V * 230 - 400 V
0-52 [Auto on] tipka na LCP-u	1-24 Struja motora 0,01 - 26,00 A * Ovisno o vrsti motora.
0-53 Kopiraj/Spremi	1-25 Nazivna brzina motora 100 - 9999 o/min * Ovisno o vrsti motora
0-54 Kopija postava	1-30 Opis statora (Rs) *[0] Isklj. [0] Onemog. *[1] Omog, sve
0-55 [Off/Reset] tipka na LCP-u	1-31 Izvor termistora *[0] Isklj. [2] Omog, samo ponisti.
0-56 [Auto on]	1-32 Minimalna referenca -4999 - 4999 * 0,0000
0-57 Sve u LCP	1-33 Maksimalna referenca -4999 - 4999 * 50,00
0-58 Sve iz LCP-a	1-34 Reference
0-59 Velič.neovisna o LCP-u	1-35 Glavna reaktancija (Xh) [Ohm] * Ovisno o podaciima motora
0-60 Zaporka za (glavni) izbornik	1-36 Reaktivna referenca -100,0 - 100,0 % * 0,00 %
0-61 Kompenz.optereć.pri maloj brzini	1-37 Brzina puzanja [Hz] 0,0 - 400,0 Hz * 5,0 Hz
0-62 Min.brzina za normal.magnetiz.	1-38 Vrijednost ubrzavanja/usporavanja 0,00 - 100,0 % * 0,00 %
0-63 Vrijeme istosm.kočenja	1-39 Tempаратура мотора 0,0 - 20,0 Hz * 0,0 Hz
0-64 Istosm.kočenja drž.	1-40 Toplinska zaštita motora *[0] Bez zaštite
0-65 Iznos strujna diž.	1-41 Povezane funkcije *[0] Min. - Maks. *[1] -Maks. - +Maks.
0-66 Minimalna referenca	1-42 Min.brzina funkcije pri zaust.[Hz] -100,0 - 100,0 % * 0,00 %
0-67 Maximalna referenca	1-43 Izvor reference *[0] Analog, ulaz 53 [6] Digitalni ulaz 29
0-68 Relativna referenca	1-44 Preddefinirana referenca -100,0 - 100,0 % * 0,00 %
0-69 Vrijeme istosm.kočenja	1-45 Izvor reference 1 *[0] Bez funkcije [1] Analog, ulaz 53
0-70 Magnetič. motora pri nultoj brzini	1-46 Izvor reference 2 -100,0 - 100,0 % * 0,00 %
0-71 Vrijeme istosm.kočenja	1-47 Izvor reference 3 *[0] Bez funkcije [2] Analog, ulaz 60
0-72 Vrijeme istosm.kočenja	1-48 Izvor reference 4 -100,0 - 100,0 % * 0,00 %
0-73 Vrijeme istosm.kočenja - U	1-49 Izvor reference 5 *[0] Bez funkcije [8] Pulsni ulaz 33
0-74 Vrijeme istosm.kočenja	1-50 Lokalna ref. sabirnice 0 - 150 % * 50 %
0-75 Vrijeme istosm.kočenja - F	1-51 Potenciomетар LCP-a [21] Potenciomētar LCP-a

3-16 Izvor reference 2	[0] Bez funkcije	[64] Brojilo B (dole)	[70-73] Logičko pravilo 0-3
[1] Analog. ulaz 53	[65] Ponisti brojila B	[81] Sl. digital. izlaz B	
*[2] Analog. ulaz 60	5-11 Stezaljka 19 Digitalni ulaz	5-55 Stezaljka 33 Niska frekvencija	
[8] Pulski ulaz 33	Vidi par. 5-10. *	[10] Suprotan smjer	
[11] Lokalna ref. sabirnice	Vidi par. 5-10. *	[1] Ponisti	
[21] Potenciometar LCP-a	Vidi par. 5-10. *	[1] Precizni stop, inverzno	
3-17 Izvor reference 3	5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz	5-56 Stezaljka 33 Visoka frekvencija	
[0] Bez funkcije	Vidi par. 5-10. *	[2] Start, precizni stop	
[1] Analog. ulaz 53	Vidi par. 5-10. *	[3] Pulski ulaz	
[2] Analog. ulaz 60	Vidi par. 5-10. *	6-7* Analog. ul./izl/	
[8] Pulski ulaz 33	Vidi par. 5-10. *	6-8* Analog. ul./izl/	
*[11] Lokalna ref. sabirnice	Vidi par. 5-10. *	6-9* Vrijeme isteka žive nule	
[21] Potenciometar LCP-a	Vidi par. 5-10. *	1 - 99 s * 10 s	
3-18 Izvor ref. skaliranja reference	4-4* Relaj/	6-10 Vrijeme isteka žive nule	
[0] Bez funkcije	4-5 Funkcijski relaj	*[0] Isklj.	
[1] Analog. ulaz 53	*[0] Bez funkcije	[1] Zamrzni izlaz	
[2] Analog. ulaz 60	[1] Upravlji, spremno	[2] Zaust.	
[8] Pulski ulaz 33	[2] Fr. prev./spreman	[3] Puzanje	
[11] Lokalna ref. sabirnice	[3] Fr. prev./upozorenje	[4] Maks.brzina	
[21] Potenciometar LCP-a	[4] Fr. prev., pokren.	[5] Zaust. i pogreška	
3-4* Rampa 1	[5] Pogon, bez upozorenja	6-1* Analog. ulaz 1	
[0] Linearno	[7] Rad u rasponu/bez upozorenja	[6-10 Stezaljka 53 Niski napon	
[2] Sine2 rampa	[8] Rad na ref./bez upoz.	0,00 - 9,99 V * 0,07 V	
3-41 Rampa 1 Vrijeme zleta	[9] Alarm	6-11 Stezaljka 53 Visoki napon	
0,05 - 3600 s * 3,00 s	[12] Van raspona struje	0,01 - 10,00 V * 10,00 V	
3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja	[13] Ispod donje granice struje	6-12 Stezaljka 53 Niska struja	
0,05 - 3600 s * 3,00 s	[14] Iznad gor. granice struje	0,00 - 19,99 mA * 0,14 mA	
3-5* Rampa 2	[21] Toplinsko upozor.	6-13 Stezaljka 53 Visoka struja	
3-50 Rampa 2 Vrsta	[22] Spremno, bez topi., upozorenja	0,01 - 20,00 mA * 20,00 mA	
*[0] Linearno	[23] Udaljeni, bez topi., upozorenja	6-14 Stezaljka 53 Niska vrijedn.ref./ povr. veze	
[2] Sine2 rampa	[24] Spremno, napon OK	-4999 - 4999 * 0,000	
3-51 Rampa 2 Vrijeme zleta	[25] Suprotan smjer	6-15 Stezaljka 53 Visoka vrijedn.ref./ povr. veze	
0,05 - 3600 s * 3,00 s	[26] Sabirn.OK	-4999 - 4999 * 50,000	
3-52 Rampa 2 Vrijeme kočenja	[28] Kočenje, bez upozorenja	6-16 Stezaljka 53 Vremenska konstanta filtra	
0,05 - 3600 s * 3,00 s	[29] Kvar, spremno, nema kvara	0,01 - 10,00 s * 0,01 s	
3-8* Druge rampe	[30] Kvar, kockice (IGBT)	6-19 Stezaljka 53 Način	
3-80 Puzanje,vr.zleta	[32] Kontr. meh. kočenja	*[0] Naponski način rada	
0,05 - 3600 s * 3,00 s	[36] Bit upravl.rijeci 11	[1] Strujni način rada	
3-81 Vrijeme rampe brzog stopa	[51] Lokal.reaktivna	6-22 Stezaljka 60 Niska struja	
0,05 - 3600 s * 3,00 s	[52] Udaljeni ref.aktivna	0,00 - 19,99 mA * 0,14 mA	
4-** Ograničenja / Upozorenja	[53] Nema alarma	6-23 Stezaljka 60 Visoka struja	
4-1* Ograničić.motora	[54] Naredba pokret. aktivna	0,01 - 20,00 mA * 20,00 mA	
4-10 Smjer vrtnje motora	[55] Pogon u suprot.smjeru		
[0] Udesno	[56] Fr. prev. u ručnom nač.		
[1] Ulijevo	[57] Fr. prev. u autom.nač.		
*[2] Dvosmjerno	[60] Brojilo A (gore)		
4-12 Donja gran.brz.motora [Hz]	[61] Brojilo A (dole)		
0,0 - 400,0 Hz * 0,0 Hz	[62] Ponisti, brojila A		
	[63] Brojilo B (gore)	[60- 63] Komparator 0-3	

6-24 Stez. 60 Niska vrijedn.ref./ povr. veze	7-31 Procesni PI odmatavanje procesa	8-33 Paritet FC ulaza
-4999 - 4999 * 0.000 *1] Omog.	[0] Onemog.	[8] Ispod donje gran.struje [9] Iznad gornje gran.struje
6-25 Stez. 60 Visoka vrijedn.ref./ povr. veze	7-32 Procesni PI brzina pokret.	[10] Parni paritet, 1 stop bit [11] Neparni paritet, 1 stop bit [12] Bez pariteta, 1 stop bit [13] Bez pariteta, 2 stop bita
-4999 - 4999 * 50.00	0.0 - 200,0 Hz * 0,0 Hz	[17] Mreža izvan raspona [18] Suprotan smjer [19] Upozorenje [20] Alarm_Pogreška
6-26 Stezaljka 60 Vremenska konstanta filtra	7-33 Procesni PI proporcional.poveć.	[21] Alarm_Blokada [22-25] Komparator 0-3 [26-29] Logičko pravilo 0-3
0,01 - 10,00 s * 0,01 s	0,00 - 10,00 * 0,01	[33] Digital. ulaz_18 [34] Digital. ulaz_19
6-8* Potenc. LCP-a	7-34 Procesni PI vrijeme integracije	[35] Digital. ulaz_27 [36] Digital. ulaz_29
-4999 - 4999 * 0.000	0,10 - 9999 s * 9999 s	[38] Digital. ulaz_33 *39] Naredba pokretanja [40] Fr. prev. zaustavljen
6-82 Potenc. LCP-a, visoka ref.	7-38 Procesni PI Faktor odmatavanja	13-02 Dogadaj zaustav. Pogledajte par. 13-01 *
-4999 - 4999 * 50,00	0 - 400 % * 0 %	13-03 Ponisti SLC *0] Ne ponisti SLC
6-9* Analog. izlaz xx	7-39 U rasponu reference	13-1* Komparatori *1] Ponisti SLC
6-90 Stezaljka 42 Način	8-0** Komunikat. i opcije	13-10 Operand komparatora *0] Onemog. [1] Referenca [2] Povratna veza
0] 0-20 mA	8-0 Optičke postavke	[3] Birzina motora [4] Struja motora [6] Snaga motora [7] Napon motora [8] Napon istosm.medušk.
6-91 Stezaljka 42 Analog. izlaz	8-01 Kontrol.mjesto	[12] Analog.ulaz_53 [13] Analog.ulaz_60 [18] Pulsni ulaz_33 [20] Broj alarma [30] Brojilo A [31] Brojilo B
[1] 4-20 mA	8-02 Odabir brzog stopa	13-11 Operator komparatora [0] Manje od
[2] Digitalni izlaz	Vidi par. 8-50 * [3] Logičko ILLI	
6-92 Stezaljka 42 Digitalni izlaz	8-52 Odab.istosm.koč.	
*[0] Nema pogona	Vidi par. 8-50 * [3] Logičko ILLI	
[10] Izlazna frekv.	8-53 Odabir pokretanja	
[11] Reference	Vidi par. 8-50 * [3] Logičko ILLI	
[12] Povratna veza	8-54 Odabir suprot.smisla vrtnje	
[13] Struja motora	Vidi par. 8-50 * [3] Logičko ILLI	
[16] Snaga	8-55 Odabir postava	
[20] Upravlji.putem sabir.	Vidi par. 8-50 * [3] Logičko ILLI	
6-93 Stezaljka 42 Min. raspon izlaza	8-56 Odabir predef.reference	
0,00 - 200,0 % * 100,0 %	Vidi par. 8-50 * [3] Logičko ILLI	
6-94 Stezaljka 42 Maks. raspon izlaza	8-9* Imp.putem sabir./povr.veze	
0,00 - 200,0 % * 100,0 %	Vidi par. 8-50 * [3] Logičko ILLI	
7-2* Kontroleri	8-94 Povr.veza sabir.1	
7-20 Povr.veza upravlji.procесом 1 Izvor	0x8000 - 0x7FFF * 0	
7-2* Povr.veza upravlji.procесом	13-** Pametna logika	
[0] Bez funkcije	13-0 Postavke SLC-a	
[1] Analog. ulaz_53	13-0 Načrada SI kontrolera	
[2] Analog. ulaz_60	*[0] Isklj.	
[8] Pulsni ulaz_33	13-01 Početni dogadaj	
[11] Lokalna ref. sabirnice	[1] Netočno	
7-3* PI upravlji.	8-30 Protokol	
Istek 7-30 PI normal./inverz.upravlji.	*[0] Fr.prevrtv.	
*[0] Normalno	[2] Modbus	
[1] Inverzno	8-31 Adresa	
	1 - 247 * 1	
	8-32* Brz.prijenosna pod.na FC ulazu	
	[0] 2400 Stopa prijenosa pod.	
	[1] 4800 Stopa prijenosa pod.	
	*[2] 9600 Stopa prijenosa pod.	

*[1] Približno jednako	[33] Postavi digitalni izlaz B nisko	15-04 Nadtemperatu
[2] Veće od	[38] Postavi digitalni izlaz A visoko	15-05 Prenaponi
13-12 Vrijednost komparatora	[39] Postavi digitalni izlaz B visoko	15-02 Ponisti brojilo kWh
-9999 - 9999 * 0,0	[60] Ponisti brojilo A	*[0] Ne ponisti stavaj
13-2* Tajmer/	[61] Ponisti brojilo B	[1] Ponisti brojilo
13-20 Tajmer SL kontrolera		15-07 Ponisti brojila sati pogona
0,0 - 3600 s * 0,0 s		*[0] Ne ponisti stavaj
13-4* Logička pravila	[1] Ponisti brojilo	15-3* Dnev.pogreški
13-40 Logič.prav. boolean 1	[0] 2 kHz	Dnev.pogreški: Kod pogreške
Pogledajte par. 13-01 * [0] Netočno.	*[1] 4 kHz	15-4* Identif. frekv.pretv.
[30] - [32] SL istek 0-2	[2] 8 kHz	
13-41 Logič.prav. operator 1	[4] 16 kHz	15-50 Digitalni ulaz 18,19,27,33
*[0] Onemog.		0 - 1111
[1] I		16-61 Digitalni ulaz 29
[2] Ili		0 - 1
[3] A ne		16-62 Analog. ulaz 53 (volt)
[4] Ili ne		16-63 Analog. ulaz 53 (struja)
[5] Ne i		16-64 Analog. ulaz 60
[6] Ne ili		15-48 LCP Id No
[7] Ne i ne		15-51 Serijski broj fr. pretvarača
[8] Ne ili ne		16-0* Očitavanje podataka
13-42 Logič.prav. boolean 2		16-0* Opći status
Pogledajte par. 13-40		0 - 0xFFFF
13-43 Logič.prav. operator 2		16-1 Ref. [jedinica]
Pogledajte par. 13-41 * [0] Onemog.		-4999 - 4999
13-44 Logič.prav. boolean 3		16-02 Referenca %
Pogledajte par. 13-40		-200,0 - 200,0 %
13-5* Stanja		16-03 Stavnsna riječ
13-51 Dogadjaj SL kontrolera		0 - 0xFFFFFFF
Pogledajte par. 13-40		16-05 Glavna stvarna vrijednost [%]
13-52 Akcija SL kontrolera		-200,0 - 200,0 %
[0] Onemog.		16-1 Status motora
[1] Nema akcije		-200,0 - 200,0 %
[2] Odabir postava1		16-10 Snaga [kW]
[3] Odabir postava2		16-11 Snaga [hp]
[10-17] Odabir predef.ref.0-7		16-12 Napon motora [V]
[18] Odabir rampa1		16-13 Frekvencija [Hz]
[19] Odabir rampa2		16-14 Struja motora [A]
[22] Pokretanje		16-15 Frekvencija [%]
[23] Suprotan smjer		16-18 Toplinska zaštita motora [%]
[24] Zaust.		15-** Podaci o fi.pretv.
[25] Qstop		15-0* Podaci o radu uređaja
[26] DCstop		15-00 Dani rada
[27] Slizaust.		15-01 Broj sati pogona
[28] Zamrzi izlaz		15-02 Brojilo kWh
[29] Tajmer pokret.0		15-03 Pokretanja
[30] Tajmer pokret.1		
[31] Tajmer pokret.2		
[32] Postavi digitalni izlaz A nisko		

6. Uklanjanje kvarova

Broj	Opis	Upozorenje	Alarm	Blokada	Uzrok problema
2	Greška žive nule	X			Signal na stezaljki 53 ili 60 niži je od 50% vrijednosti postavljene u par. 6-10, 6- 12 i 6-22.
4	Gubitak faze napojine mreže ¹⁾	X	X	X	Nedostaje faza na opskrbnoj strani ili je prevelika neravnoteža mrežnog napona. Provjerite opskrbni napon.
7	Istosmj. prenapon ¹⁾	X	X		Prekoračeno je ograničenje napona istosmjernog međukruga.
8	Istosmj. podnapon ¹⁾	X	X		Napon istosmjernog međukruga pao je ispod graniče "upozorenja preniskog napona". Preopterećenje više od 100% predugo.
9	Preopteri. pretvarač	X	X		Motor je pregrijan zbog predugovog preopterećenja više od 100%..
10	Nadtemperatura ETR motora	X	X		Temistor ili spoj termistora je isklučen.
11	Nadtemperatura termistora motora	X	X		Moment prelazi vrijednost zadatu u par. 4-16 ili 4-17.
12	Ogranič.moment.	X	X		Prekoračena je vršna struja pretvarača.
13	Prekostruja	X	X	X	Između izlazne faze i zemlje dojavljen je zemljjosoj.
14	Zemljospoj			X	Došlo je do kratkog spoja u motoru ili stezalkama motora.
16	Kratki spoj			X	Nema komunikacije do frekvencijskog pretvarača.
17	Istek upravljačke riječi	X	X		Napomena: Kratki spoj otpornika kočenja ili isključenje funkcije kočenja.
25	Kratki spoj kočionog otpomika	X	X	X	Kratki spoj tranzistora kočenja ili isključenje funkcije kočenja.
27	Kratki spoj čopera	X	X	X	Čoper nije priključen ili ne radi.
28	Provjera kočenja	X	X		Dosegnuta je granična temperatura hladnjaka.
29	Nadtemperatura matične ploče	X	X	X	Nedostaje U faza motora. Provjerite fazu.
30	Nedostaje U faza motora	X	X	X	Nedostaje V faza motora. Provjerite fazu.
31	Nedostaje V faza motora	X	X	X	Nedostaje W faza motora. Provjerite fazu.
32	Nedostaje W faza motora	X	X	X	Obrihatte se lokalnom dobavljaču tvrtke Danfoss.
38	Interni kvar	X	X	X	24 V DC napajanje je možda preopterećeno.
47	Pogreška kontrolnog napona	X	X	X	Postavke napona, struje i snage motora su pogrešne.
51	AMT provjera U_{nom} i I_{nom}	X	X		Preniska struja motora. Provjerite postavke.
52	AMT nisko I_{nom}	X			Naponsko preopterećenje.
59	Strujno ogranič.	X			Stvarna struja motora ne prelazi struju "otpuštanja kočenja" u okviru vremena "početka zatezanja".
63	Nisko mehaničko kočenje	X		X	Postavke svih parametara vraćaju se na zadane postavke.
80	Fr.pretv.pokrenut prema zadanoj vrijednosti				



Tablica 6.1: Popis kodova

¹⁾ Uzrok tih pogrešaka mogu biti distorzije u mreži. Problem uklonite ugradnjom Danfossovog mrežnog filtra.

7. Specifikacije



7.1. Napajanje

7.1.1. Mrežno napajanje 1 x 200 - 240 V AC

Normalno preopterećenje 150% za 1 minuto					
	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M2	Okvir M3
Frekvenčni pretvarač	POK18	POK37	POK75	P1K5	P2K2
Uobičajena snaga osovine [kW]	0.18	0.37	0.75	1.5	2.2
Uobičajena snaga osovine [HP]	0.25	0.5	1	2	3
Izlazna struja					
	Kontinuirano (3 x 200 - 240 V) [A] Isprekidano (3 x 200 - 240 V) [A]	1.2 1.8	2.2 3.3	4.2 6.3	6.8 10.2
Maks. veličina kabela:	(faza, motor) [mm ² /AWG]				4/10
Maks. ulazna struja					
	Kontinuirano (1 x 200 - 240 V) [A] Isprekidano (1 x 200 - 240 V) [A]	3.3 4.5	6.1 8.3	11.6 15.6	18.7 26.4
Maks. broj predosigurača [A]	Pogledati odjeljak <i>Osigurači</i>				
Okruženje					
Očekivani gubitak snage pri maks. nazivnom opterećenju [W], optimalno/uobičajeno ¹⁾	12.5/ 15.5	20.0/ 25.0	36.5/ 44.0	61.0/ 67.0	U izradi
Težina kućišta IP20 [kg]	1.1	1.1	1.1	1.6	U izradi
Učinkovitost	95.6/ 94.5	96.5/ 95.6	96.6/ 96.0	97.0/ 96.7	U izradi
Optimalno/uobičajeno ¹⁾					

Tablica 7.1: Mrežno napajanje 1 x 200 - 240 V AC

7.1.2. Mrežno napajanje 3 x 200 - 240 V AC

Normalno preopterećenje 150% za 1 minuto					
	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M2	Okvir M3
Frekvenčni pretvarač	POK25	POK37	POK75	P1K5	P2K2
Uobičajena snaga osovine [kW]	0.25	0.37	0.75	1.5	2.2
Uobičajena snaga osovine [HP]	0.33	0.5	1	2	3
Izlazna struja					
	Kontinuirano (3 x 200 - 240 V) [A] Isprekidano (3 x 200 - 240 V) [A]	1.5 2.3	2.2 3.3	4.2 6.3	6.8 10.2
Maks. veličina kabela:	(faza, motor) [mm ² /AWG]				4/10
Maks. ulazna struja					
	Kontinuirano (3 x 200 - 240 V) [A] Isprekidano (3 x 200 - 240 V) [A]	2.4 3.2	3.5 4.6	6.7 8.3	10.9 14.4
Maks. broj predosigurača [A]	Pogledati odjeljak <i>Osigurači</i>				
Okruženje					
Očekivani gubitak snage pri maks. nazivnom opterećenju [W], optimalno/uobičajeno ¹⁾	14.0/ 20.0	19.0/ 24.0	31.5/ 39.5	51.0/ 57.0	U izradi U izradi
Težina kućišta IP20 [kg]	1.1	1.1	1.1	1.6	U izradi U izradi
Učinkovitost	96.4/ 94.9	96.7/ 95.8	97.1/ 96.3	97.4/ 97.2	U izradi U izradi
Optimalno/uobičajeno ¹⁾					

Tablica 7.2: Mrežno napajanje 3 x 200 - 240 V AC

- Gubitak snage u uvjetima nazivnog opterećenja

7.1.3. Mrežno napajanje 3 x 380 - 480 V AC

Normalno preopterećenje 150% za 1 minutu		P0K37 0.37	P0K75 0.75	P1K5 1.5	P2K2 2.2	P3K0 3.0	P4K0 4.0	P5K5 5.5	P7K5 7.5
Frekvenčni pretvarač		0.5	1	2	3	4	5	7.5	10
Uobičajena snaga osovine [kW]									
Uobičajena snaga osovine [HP]									
IP 20									
Izlazna struja		Okvir M1	Okvir M1	Okvir M2	Okvir M2	Okvir M3	Okvir M3	Okvir M3	Okvir M3
Kontinuirano (3 x 380 - 440 V) [A]		1.2	2.2	3.7	5.3	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Isprekidano (3 x 380 - 440 V) [A]		1.8	3.3	5.6	8.0	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Kontinuirano (3 x 440 - 480 V) [A]		1.1	2.1	3.4	4.8	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Isprekidano (3 x 440 - 480 V) [A]		1.7	3.2	5.1	7.2	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Maks. veličina kabela: (faza, motor) [mm ² /AWG]									
Maks. ulazna struja		1.9	3.5	5.9	8.5	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Kontinuirano (3 x 380 - 440 V) [A]		2.6	4.7	8.7	12.6	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Isprekidano (3 x 380 - 440 V) [A]		1.7	3.0	5.1	7.3	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Kontinuirano (3 x 440 - 480 V) [A]		2.3	4.0	7.5	10.8	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Isprekidano (3 x 440 - 480 V) [A]						Pogledati odjeljak <i>Osigurači</i>			
Maks. broj predosigurača [A]									
Okruženje									
Očekivani gubitak snage pri nazivnom opterećenju [W]		18.5/25.5	28.5/43.5	41.5/56.5	57.5/81.5	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Optimalno/(uobičajeno) ¹⁾		1.1	1.1	1.6	1.6	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Težina kućišta IP20 [kg]		96.8/95.5	97.4/96.0	98.0/97.2	97.9/97.1	U izradi	U izradi	U izradi	U izradi
Učinkovitost Optimalno/(uobičajeno) ¹⁾									
1. Gubitak snage u uvjetima nazivnog opterećenja									

Tablica 7.3: Mrežno napajanje 3 x 380 - 480 V AC

7.2. Ostalo

Zaštita i značajke:

- Elektronička toplinska zaštita motora od preopterećenja.
- Nadzor temperature rashladnog uređaja osigurava isklop frekvencijskog pretvarača u slučaju nadtemperatura.
- Frekvencijski pretvarač zaštićen je od kratkog spoja na stezalkama U, V, W (na strani motora).
- U slučaju nedostatka faze motora frekvencijski pretvarač se blokira i pokreće alarm.
- U slučaju nedostatka mrežne faze, frekvencijski pretvarač se blokira ili odašilje upozorenje.
- Nadzor napona međukruga osigurava isključenje frekvencijskog pretvarača kod previsokog ili preniskog napona u istosmernom međukrugu.
- Frekvencijski pretvarač je zaštićen od zemljospoja na stezalkama motora U, V, W.

Napajanje (L1/L, L2, L3/N):

Opskrbni napon	200-240 V ±10%
Opskrbni napon	380- 480 V ±10%
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Maks. privremena nesimetrija između faza mreže	3,0 % nazivnog napona
Stvarni faktor snage (λ)	≥ 0,4 pri nazivnom opterećenju
Faktor snage ($\cos\phi$) blizu izjednačenja	(> 0,98)
Uklapanje na ulazu L1/L, L2, L3/N (pokretanja)	maks. 2 puta/min.
Okruženje po normi EN60664-1	kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2

Uredaj je prikidan za rad u strujnom krugu koji može davati ne više od 100.000 RMS simetričnih ampera i maks. 240/480 V.

Izlaz motora (U, V, W):

Izlazni napon	0-100% opskrbnog napona
Izlazna frekv.	0-200 Hz (VVC+), 0-400 Hz (u/f)
Uklapanje na izlazu	Neograničeno
Vremena rampe	0,05 - 3600 s.

Dužine i presjeci vodiča:

Maks. dužina motornog kabela, opleteni/armirani (montaža u skladu s EMC zahtjevima)	15 m
Maks. dužina motornog kabela, neopleteni/nearmirani	50 m
Maks. presjek za motor, mrežu, dijeljenje opterećenja i kočenje *	
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, kruta žica	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, fleksibilni kabel	1 mm ² /18 AWG
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, vodič s kabelskim završetkom	0,5 mm ² /20 AWG
Minimalni presjek do upravljačkih stezaljki	0,25 mm ²

* Više informacija potražite u tablicama o mrežnom napajanju!

Digitalni ulazi (pulsni ulaz/ulaz enkodera):

Programabilni digitalni ulazi (pulsni/enkoder)	5 (1)
Broj stezaljke	18, 19, 27, 29, 33,
Logika	PNP ili NPN
Razina napona	0 - 24 V DC
Razina napona, logička '0' PNP	< 5 V DC
Razina napona, logička '1' PNP	> 10 V DC
Razina napona, logička '0' NPN	> 19 V DC

Razina napona, logička '1' NPN	< 14 V DC
Maksimalni napon na ulazu	28 V DC
Ulagani otpor, R_i	oko 4 kΩ
Maksimalna frekvencija pulsa na stezaljci 33	5000 Hz
Minimalna frekvencija pulsa na stezaljci 33	20 Hz

Analog. ulazi:

Broj analognih ulaza	2
Broj stezaljke	53, 60
Razina napona	0 - 10 V
Ulagni otpor, R_i	približno 10 kΩ
Maks. napon	20 V
Razina struje	0/4 do 20 mA (skalabilno)
Ulagni otpor, R_i	oko 200 Ω
Maks. struja	30 mA

Analog. izlaz:

Broj programabilnih analognih izlaza	1
Broj stezaljke	42
Raspont struje na analognom izlazu	0/4 - 20 mA
Maksimalni otpor prema uzemljenju na analognom izlazu	500 Ω
Točnost analognog izlaza	Maks. pogreška: 0,8 % cijelog raspona
Razlučivost analognog izlaza	8 bita

Analogni izlaz je galvanski odvojen od opskrbnog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Upravljačka kartica, RS - 485 serijsko sučelje:

Broj stezaljke	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Stežaljka broj 61	Zajedničko za stežaljke 68 i 69

Krug serijske komunikacije RS-485 funkcijски је одвојен од других средишњих krugova i galvanski odvojen od opskrbnog napona (PELV).

Upravljačka kartica, 24 V DC izlaz:

Broj stezaljke	12
Maks. opterećenje	200 mA

Relejni izlaz:

Programabilni relejni izlaz	1
Relej 01 Broj stezaljke	01-03 (isklopni), 01-02 (uklopni)
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-1) ¹⁾ na 01-02 (NO) (rezistentno opterećenje)	250 V AC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-15) ¹⁾ na 01-02 (NO) (indukcijsko opterećenje pri cosφ 0,4)	250 V AC, 0,2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-1) ¹⁾ na 01-02 (NO) (rezistentno opterećenje)	30 V DC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-13) ¹⁾ na 01-02 (NO) (indukcijsko opterećenje)	24 V DC, 0,1 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-1) ¹⁾ na 01-03 (NC) (rezistentno opterećenje)	250 V AC, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-15) ¹⁾ na 01-03 (NC) (indukcijsko opterećenje pri cosφ 0,4)	250 V AC, 0,2A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-1) ¹⁾ na 01-03 (NC) (rezistentno opterećenje)	30 V DC, 2 A
Min. opterećenje na stezaljkama na 01-03 (NC), 01-02 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA

Okrženje po normi EN 60664-1 kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2
1) IEC 60947 dio 4 i 5

Upravljačka kartica, 10 V DC izlaz:

Broj stezaljke	50
Izlazni napon	10,5 V ±0,5 V
Maks. opterećenje	25 mA

10 V istosmjerno napajanje je galvanski odvojeno od opskrbnog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Uvjeti okruženja:

Kućište	IP 20
Raspoloživi komplet kućišta	IP 21
Raspoloživi komplet kućišta	TIP 1
Test na vibracije	1,0 g
Maksimalna relativna vlažnost	5% - 95%(IEC 60721-3-3; klasa 3K3 (bez kondenzacije) tijekom rada
Agresivna okruženja (IEC 60721-3-3), s premazom	klasa 3C3
Način provjere prema IEC 60068-2-43 H2S (10 dana)	
Temperatura okruženja	Maks. 40 °C

Za korekciju visokih temperatura okruženja pogledajte odjeljak o posebnim uvjetima rada.

Min. temperatura okruženja na nazivnoj snazi	0 °C
Minimalna temperatura okruženja uz smanjenu snagu	- 10 °C
Temperatura za vrijeme skladištenja/transporta	-25 - +65/70 °C
Maksimalna nadmorska visina bez korekcije	1.000 m
Maksimalna nadmorska visina s korekcijom	3.000 m

Za korekciju velikih nadmorskih visina pogledajte odjeljak o posebnim uvjetima rada.

RSO standardi, Emisija	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3
	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
RSO standardi, Imunitet	EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Pogledajte odjeljak o posebnim uvjetima rada

7.3. Posebni uvjeti

7.3.1. Svrha korekcije

Korekcija podataka mora se uzeti u obzir kada se frekvencijski pretvarač koristi pri niskom pritisku (velike visine), pri niskim brzinama ili u uvjetima visoke temperature okruženja. Potrebne radnje opisane su u ovom odjeljku.

7.3.2. Faktor korekcije za temperaturu okruženja

Temperatura okruženja izmjerena tijekom 24 sata mora biti barem 5 °C niža od maksimalno do-puštene temperature okruženja.

Ako frekvencijski pretvarač radi pri visokim temperaturama okruženja, vrijednost stalne izlazne struje trebate smanjiti.

VLT Micro Drive FC 51 namijenjen je za rad pri maks. temperaturi od 50 °C s jednom veličinom motora manjom od nazvine. Stalni rad pri punom opterećenju i temperaturi okruženja od 50 °C smanjuje životni vijek frekvencijskog pretvarača.

7.3.3. Korekcija vrijednosti za niski pritisak zraka

Kapacitet zračnog hlađenja smanjuje se na niskom pritisku zraka.

Kod nadmorskih visina iznad 2.000 m, obratite se Danfoss Drives za pojedinosti o PELV strujnom krugu.

Kod nadmorskih visina ispod 1000 m nije potrebna korekcija, ali iznad 1000 m potrebno je smanjiti temperaturu okruženja ili maksimalnu izlaznu struju.

Smanjite izlaz za 1% za svakih 100 m visine iznad 1000 m ili smanjite maksimalnu temperaturu okruženja za 1 za svakih 200 m.

7.3.4. Korekcija za pogon pri malim brzinama

Kada je motor povezan na frekvencijski pretvarač, obvezno provjerite prikladnost hlađenja motora. Problem može nastati pri niskim vrijednostima brzine kod primjena pri konstantnom momentu. Stalni pogon pri malim brzinama – ispod polovice nazivne brzine motora – može zahtijevati ugradnju dodatnog zračnog hlađenja. Alternativno, odaberite veći motor (za jednu veličinu iznad).

7.4. Opcije za VLT Micro Drive FC 51

7.4.1. Opcije za VLT Micro Drive FC 51

Br. narudžbe	Opis
132B0100	VLT upravljačka ploča LCP 11 bez potenciometrom
132B0101	VLT upravljačka ploča LCP 12 s potenciometrom
132B0102	Komplet za odvojenu montažu lokalnog upravljačkog zaslona plus 3 m kabela IP54 s LCP 11, IP21 s LCP 12
132B0103	Komplet Nema tip 1 za M1 okvir
132B0104	Komplet Nema tip 1 za M2 okvir
132B0105	Komplet Nema tip 1 za M3 okvir
132B0106	Komplet s montažnom pločom za okvire M1 i M2
132B0107	Komplet s montažnom pločom za okvir M3
132B0108	IP21 za okvir M1
132B0109	IP21 za okvir M2
132B0110	IP21 za okvir M3
132B0111	Komplet za ugradnju DIN pregrada za M1

Danfossovi mrežni filtri i kočioni otpornici dostupni su na zahtjev.

A

Analog. Izlaz	36
Analog. Ulazi	36

B

Broj Parametra	18
Broj Postava	18
Brzi Izbornik	19

D

Digitalni Ulazi:	35
Dužine I Presjeci Vodiča	35

E

Elektronički Otpad	4
--------------------	---

F

Funkcijska Tipka	19
------------------	----

G

Glavni Izbornik	19
-----------------	----

I

Ip21	39
It Električnoj Mreži	4
Izbornik Status	19
Izlaz Motora	35
Izlazni Učinak (u , V , W)	35

J

Jedinice	18
----------	----

K

Kapacitivna Struja	4
Komplet Nema Tip 1	39
Komplet S Montažnom Pločom	39
Komplet Za Odvojenu Montažu	39
Komplet Za Ugradnju Din Pregrade	8, 39
Kontrolne Lampice	19
Kratkog Spoja	9

L

Lcp	8, 17
Lcp-a	19

M

Mrežno Napajanje	33
------------------	----

N

Napajanje (I ₁ /I ₁ , L ₂ , L ₃ /n)	35
---	----

O

Ovodna Struja Uzemljenja	3
Opcije	39
Osigurači	9

P

Predložak Za Izradu Otvora	8
----------------------------------	---

R

Razina Napona	35
Relej Za Diferencijalnu Zaštitu	4
Relejni Izlaz	36

S

S200 Sklopke 1-4	14
Slobodnog Prostora	7
Smjer Vrtnje Motora	19
Softvera Za Postavljanje	17

T

Tipke Za Navigaciju	19
---------------------------	----

U

Ul-om	9
Upravljačka Kartica, +10 V Dc Izlaz	37
Upravljačka Kartica, 24 V Dc Izlaz	36
Upravljačka Kartica, Rs - 485 Serijsko Sučelje	36
Upute O Odlaganju	4

V

Vlt Upravljačka Ploča Lcp 12	39
Vlt Upravljačka Ploča Lcp 11	39
Vrijednost	18

Z

Zaslon	18
Zaštita I Značajke	35
Zaštita Motora	35
Zaštita Od Prekostruje	9
Završetak Sabirnice	13