

คู่มือการใช้งาน

VLT[®] HVAC Basic Drive FC 101



ข้อมูล

1 บทนำ	3
1.1 วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้งาน	3
1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	3
1.3 เอกสารและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์	3
1.4 ใบรับรองและการอนุมัติ	3
1.5 การกำจัดทิ้ง	4
2 ความปลอดภัย	5
2.1 บทนำ	5
2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ	5
2.3 ความปลอดภัย	5
2.4 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์	6
3 การติดตั้ง	7
3.1 การติดตั้งเชิงกล	7
3.1.1 การติดตั้งแบบติดกัน	7
3.1.2 ขนาดตัวแปลงความถี่	8
3.2 การติดตั้งทางไฟฟ้า	11
3.2.1 แหล่งจ่ายไฟหลัก IT	12
3.2.2 การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักและมอเตอร์	13
3.2.3 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์	19
3.2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้าที่ต้องทำตาม EMC	21
3.2.5 ขั้วต่อสวนควบคุม	23
3.2.6 เสี่ยงรบกวนหรือการสั้น	24
4 การตั้งโปรแกรม	25
4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP)	25
4.2 ตัวช่วยการตั้งค่า	26
4.3 รายการพารามิเตอร์	40
5 คำเตือนและสัญญาณเตือน	43
6 ข้อมูลจำเพาะ	45
6.1 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก	45
6.1.1 3x200–240 V AC	45
6.1.2 3x380–480 V AC	46
6.1.3 3x525–600 V AC	50
6.2 ผลการทดสอบการแพร่กระจาย EMC	51
6.3 เงื่อนไขพิเศษ	52
6.3.1 การลดพิกัดอุณหภูมิแวดล้อมและความถี่การสวิตซ์	52
6.3.2 การลดพิกัดสำหรับแรงดันอากาศต่ำและที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล	52

6.4 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค	52
6.4.1 แหล่งจ่ายไฟหลัก (L1, L2, L3)	52
6.4.2 เอาท์พุทมอเตอร์ (U, V, W)	53
6.4.3 ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิล	53
6.4.4 อินพุทดิจิทัล	53
6.4.5 อินพุทอนาล็อก	53
6.4.6 เอาท์พุทอนาล็อก	54
6.4.7 เอาท์พุทดิจิทัล	54
6.4.8 การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS485	54
6.4.9 การ์ดควบคุม, เอาท์พุท 24 V DC	54
6.4.10 เอาท์พุทรีเลย์	54
6.4.11 การ์ดควบคุม, เอาท์พุท 10 V DC	55
6.4.12 สภาวะแวดล้อม	55
ดัชนี	57

1 บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์ของคู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานเล่มนี้มีข้อมูลของการติดตั้งและการทดสอบเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัยของตัวแปลงความถี่

คู่มือการใช้งานนี้มีจุดประสงค์สำหรับการใช้งานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น

อ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในการใช้ตัวแปลงความถี่อย่างปลอดภัยและเป็นมืออาชีพ และให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยและค่าเตือนทั่วไป จัดเก็บคู่มือการใช้งานไว้กับตัวแปลงความถี่เสมอ

VLT® เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้า

1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

- *คู่มือการโปรแกรม VLT® HVAC Basic Drive FC 101* ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีตั้งโปรแกรม รวมถึงคำอธิบายเกี่ยวกับพารามิเตอร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
- *คู่มือการออกแบบ VLT® HVAC Basic Drive FC 101* บรรจุข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดเกี่ยวกับตัวแปลงความถี่ การออกแบบ และการประยุกต์ใช้งานของลูกค้า อีกทั้งยังแสดงรายการอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ประกอบด้วย

เอกสารทางเทคนิคมีในรูปแบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation.

รองรับ ซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-mct-10/.

ในระหว่างกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ป้อนรหัสเข้าถึง 81463800 เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน FC 101 โดยไม่ต้องมีไลเซนส์คีย์เพื่อใช้งานฟังก์ชัน FC 101

ซอฟต์แวร์ล่าสุดไม่ได้มีอัปเดตล่าสุดสำหรับตัวแปลงความถี่เสมอ ติดต่อสำนักงานขายในท้องถิ่นสำหรับอัปเดตตัวแปลงความถี่ล่าสุด (ในรูปแบบของไฟล์ *.upd) หรือดาวน์โหลดอัปเดตตัวแปลงความถี่ได้จาก www.danfoss.com/en/service-and-support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-mct-10/#Overview.

1.3 เอกสารและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะๆ เรายินดีรับฟังคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งหมด

ฉบับที่	หมายเหตุ	เวอร์ชันของซอฟต์แวร์
MG18AAxx	อัปเดตเนื่องจากเวอร์ชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ใหม่	4.2x






ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 4.0x และหลังจากนั้น (สัปดาห์ผลิต 33 2017 และหลังจากนั้น) ฟังก์ชันพัลลวมระบายความร้อนฮีทซิงค์-

ที่ปรับความเร็วได้ถูกนำมาใช้ในตัวแปลงความถี่สำหรับขนาดกระแสไฟ 22 kW (30 hp) 400 V IP20 และต่ำกว่านั้น และ 18.5 kW (25 hp) 400 V IP54 และต่ำกว่านั้น ฟังก์ชันนี้ต้องการการอัปเดตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และแนะนำข้อจำกัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเข้ากันได้ย้อนหลังของขนาดกรอบหุ้ม H1–H5 และ I2–I4 ดูที่ *ตาราง 1.1* สำหรับข้อจำกัด

ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์	การ์ดควบคุมเก่า (สัปดาห์ผลิต 33 2017 หรือก่อนหน้า)	การ์ดควบคุมใหม่ (สัปดาห์ผลิต 34 2017 หรือหลังจากนั้น)
ซอฟต์แวร์เก่า (เวอร์ชันไฟล์ OSS 3.xx และต่ำกว่า)	ใช่	ไม่
ซอฟต์แวร์ใหม่ (เวอร์ชันไฟล์ OSS 4.xx และต่ำกว่า)	ไม่	ใช่
ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์	การ์ดควบคุมเก่า (สัปดาห์ผลิต 33 2017 หรือก่อนหน้า)	การ์ดควบคุมใหม่ (สัปดาห์ผลิต 34 2017 หรือหลังจากนั้น)
การ์ดกำลังเก่า (สัปดาห์ผลิต 33 2017 หรือก่อนหน้า)	ใช่ (เฉพาะเวอร์ชันซอฟต์แวร์ 3.xx หรือต่ำกว่า)	ใช่ (ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชัน 4.xx หรือสูงกว่า)
การ์ดกำลังใหม่ (สัปดาห์ผลิต 34 2017 หรือหลังจากนั้น)	ใช่ (ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชัน 3.xx หรือต่ำกว่า พัลลวมจะทำงานต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด)	ใช่ (เฉพาะเวอร์ชันซอฟต์แวร์ 4.xx หรือสูงกว่า)

ตาราง 1.1 ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

1.4 ใบรับรองและการอนุมัติ

การรับรอง		IP20	IP54
ใบรับรองแสดง-ความสอดคล้อง EC		✓	✓
การรับรอง UL		✓	-
RCM		✓	✓
EAC		✓	✓
UkrSEPRO		✓	✓

ตาราง 1.2 ใบรับรองและการอนุมัติ

1

ตัวแปลงความถี่สอดคล้องตามข้อกำหนดการเก็บรักษาหน่วย-
ความจำความร้อน (thermal memory retention) UL 508C
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ส่วน การป้องกันความร้อนสะสม
ของมอเตอร์ ใน คู่มือการออกแบบ เฉพาะของผลิตภัณฑ์

1.5 การกำจัดทิ้ง



อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนทางไฟฟ้าต้องไม่ถูก-
กำจัดทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป
ต้องเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้าแยกต่างหาก-
ตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันและในระดับท้องถิ่น

2 ความปลอดภัย

2.1 บทนำ

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในเอกสารนี้:

คำเตือน

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

ข้อควรระวัง

ระบุถึงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง นอกจากนี้ ยังอาจใช้เพื่อแจ้งเตือนถึงการดำเนินการที่ไม่ปลอดภัย

ประกาศ

บ่งบอกข้อมูลสำคัญ ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือทรัพย์สิน

2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ

ต้องมีการขนส่ง การจัดเก็บ การติดตั้ง การทำงาน และการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและไว้วางใจได้เพื่อการทำงานที่ไม่มีปัญหา และปลอดภัยของตัวแปลงความถี่ เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์นี้

เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง ทดสอบเพื่อใช้งาน และจัดการอุปกรณ์ระบบ และวงจรโดยสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ต้องทำความเข้าใจกับคำแนะนำและมาตรการด้านความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เป็นอย่างดีแล้ว

2.3 ความปลอดภัย

คำเตือน

แรงดันสูง

ตัวแปลงความถี่มีแรงดันสูงเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้ากระแสสลับทางอินพุต แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับภาระโหลด หากการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- การติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษา ต้องดูแลจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น
- ก่อนการดำเนินการหรืองานซ่อมแซมใดๆ ใช้อุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแรงดันไฟฟ้าเหลือในตัวแปลงความถี่

คำเตือน

การสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อตัวแปลงความถี่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก-กระแสสลับ แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่งรับภาระโหลดมอเตอร์อาจเริ่มต้นทำงานได้ทุกเมื่อ การสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการตั้งโปรแกรม การบริการ หรือการซ่อมแซมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บรุนแรง หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ สตาร์ทมอเตอร์โดยใช้-สวิตช์ตัวนอก คำสั่งฟิลด์บัส สัญญาณอ้างอิงอินพุตจาก-แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP) ผ่านทางการใช้งานระยะ-ไกลโดยใช้ซอฟต์แวร์ MCT 10 หรือหลังจากเงื่อนไข-ปลอดภัยที่ลบออกแล้ว

เพื่อป้องกันการสตาร์ทมอเตอร์โดยไม่ตั้งใจ:

- ปลดตัวแปลงความถี่ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก
- กดปุ่ม [Off/Reset] บน LCP ก่อนทำการตั้ง-โปรแกรมพารามิเตอร์
- ตรวจสอบว่าตัวแปลงความถี่ต่อสายและประกอบ-อย่างครบถ้วนเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ-หลักกระแสสลับ แหล่งจ่ายไฟตรง หรือการแบ่ง-รับภาระโหลด

คำเตือน

เวลาดำเนินการ

ตัวแปลงความถี่มีตัวเก็บประจุดีซีลิงค์ที่ยังคงมีประจุไฟ-อยู่แม้หลังจากตัดกระแสไฟของตัวแปลงความถี่แล้ว อาจ-มีแรงดันสูงอยู่แม้ว่าไฟแสดงสถานะคำเตือน LED จะดับ-แล้วก็ตาม หากไม่รอตามระยะเวลาที่ระบุหลังจากตัดการ-เชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนดำเนินการให้บริการหรือซ่อมแซม อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- หยุดมอเตอร์
- ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักกระแสสลับ และแหล่งจ่ายไฟดีซีลิงค์ระยะไกล รวมถึง-แบตเตอรี่สำรอง, UPS และการเชื่อมต่อดีซีลิงค์-กับตัวแปลงความถี่อื่นๆ
- ตัดการเชื่อมต่อหรือล๊อคมอเตอร์ PM
- รอให้คาปาซิเตอร์คายประจุจนหมด ระยะเวลา-รอต่ำสุดระบุไว้ใน ตาราง 2.1
- ก่อนการดำเนินการหรืองานซ่อมแซมใดๆ ใช้อุปกรณ์วัดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อให้-แน่ใจว่าคาปาซิเตอร์คายประจุหมดสิ้นแล้ว

แรงดัน [V]	พิกัดกำลัง [kW (hp)]	เวลารอต่ำสุด (นาที)
3x200	0.25–3.7 (0.33–5)	4
3x200	5.5–11 (7–15)	15
3x400	0.37–7.5 (0.5–10)	4
3x400	11–90 (15–125)	15
3x600	2.2–7.5 (3–10)	4
3x600	11–90 (15–125)	15

ตาราง 2.1 เวลาขายประจ

⚠ คำเตือน

อันตรายของกระแสรั่วไหล

กระแสรั่วไหลเกิน 3.5 mA หากไม่ดำเนินการต่อสายดิน-ตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการต่อสายดินของอุปกรณ์ไว้อย่างถูกต้องโดยช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง

⚠ คำเตือน

อันตรายจากอุปกรณ์

การสัมผัสเพลลาหมุนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง

- ต้องแน่ใจว่าการติดตั้ง การเริ่มต้นทำงาน และการบำรุงรักษาดูแลจัดการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเท่านั้น
- ต้องแน่ใจว่างานทางไฟฟ้าทั้งหมดสอดคล้องตามข้อกำหนดทางไฟฟ้าในห้องกั้นและระดับชาติ
- ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือนี้

⚠ ข้อควรระวัง

อันตรายจากฟอลต์ภายใน

ฟอลต์ภายในตัวแปลงความถี่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อไม่ได้ปิดตัวแปลงความถี่อย่างเหมาะสม

- ตรวจสอบว่าฝาครอบเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดติดตั้งอยู่และยึดแน่นหนาดีก่อนการจ่ายไฟ

2.4 ระบบป้องกันความร้อนมอเตอร์

ตั้งค่า พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection เป็น [4] การปิด ETR 1 เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการป้องกันภาวะความร้อนมอเตอร์

3 การติดตั้ง

3.1 การติดตั้งเชิงกล

3.1.1 การติดตั้งแบบติดกัน

ตัวแปลงความถี่สามารถติดตั้งแบบด้านข้างติดกันได้ แต่ต้องการระยะห่างทั้งด้านบนและด้านล่างสำหรับการระบายความร้อน

ขนาด	คลาส IP	กำลัง [kW (hp)]			ระยะห่างด้านบน/ล่าง [มม. (นิ้ว)]
		3x200–240 V	3x380–480 V	3x525–600 V	
H1	IP20	0.25–1.5 (0.33–2)	0.37–1.5 (0.5–2)	–	100 (4)
H2	IP20	2.2 (3)	2.2–4 (3–5)	–	100 (4)
H3	IP20	3.7 (5)	5.5–7.5 (7.5–10)	–	100 (4)
H4	IP20	5.5–7.5 (7.5–10)	11–15 (15–20)	–	100 (4)
H5	IP20	11 (15)	18.5–22 (25–30)	–	100 (4)
H6	IP20	15–18.5 (20–25)	30–45 (40–60)	18.5–30 (25–40)	200 (7.9)
H7	IP20	22–30 (30–40)	55–75 (70–100)	37–55 (50–70)	200 (7.9)
H8	IP20	37–45 (50–60)	90 (125)	75–90 (100–125)	225 (8.9)
H9	IP20	–	–	2.2–7.5 (3–10)	100 (4)
H10	IP20	–	–	11–15 (15–20)	200 (7.9)
I2	IP54	–	0.75–4.0 (1–5)	–	100 (4)
I3	IP54	–	5.5–7.5 (7.5–10)	–	100 (4)
I4	IP54	–	11–18.5 (15–25)	–	100 (4)
I6	IP54	–	22–37 (30–50)	–	200 (7.9)
I7	IP54	–	45–55 (60–70)	–	200 (7.9)
I8	IP54	–	75–90 (100–125)	–	225 (8.9)




ตาราง 3.1 ระยะห่างที่ต้องการเพื่อระบายความร้อน

ประกาศ




หากมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม IP21/NEMA Type1 ต้องเว้นระยะห่างระหว่างเครื่อง 50 มม. (2 นิ้ว)

3.1.2 ขนาดตัวแปลงความถี่

กรอหมุม	กำลัง [kW (hp)]			ความสูง [มม. (นิ้ว)]			ความกว้าง [มม. (นิ้ว)]		ความลึก [มม. (นิ้ว)]	รูสำหรับติดตั้ง [มม. (นิ้ว)]			น้ำหนักสูงสุด	
	ขนาด	คลาส IP	V	A	A ¹	a	B	b		C	d	e		f
			3x200-240 V	3x380-480 V	3x525-600 V									
H1	IP20	0.25-1.5 (0.33-2.0)	0.37-1.5 (0.5-2.0)	-	195 (7.7)	273 (10.7)	183 (7.2)	75 (3.0)	168 (6.6)	9 (0.35)	4.5 (0.18)	5.3 (0.21)	2.1 (4.6)	
H2	IP20	2.2 (3.0)	2.2-4.0 (3.0-5.0)	-	227 (8.9)	303 (11.9)	212 (8.3)	90 (3.5)	190 (7.5)	11 (0.43)	5.5 (0.22)	7.4 (0.29)	3.4 (7.5)	
H3	IP20	3.7 (5.0)	5.5-7.5 (7.5-10)	-	255 (10.0)	329 (13.0)	240 (9.4)	100 (3.9)	206 (8.1)	11 (0.43)	5.5 (0.22)	8.1 (0.32)	4.5 (9.9)	
H4	IP20	5.5-7.5 (7.5-10)	11-15 (15-20)	-	296 (11.7)	359 (14.1)	275 (10.8)	135 (5.3)	241 (9.5)	12.6 (0.50)	7 (0.28)	8.4 (0.33)	7.9 (17.4)	
H5	IP20	11 (15)	18.5-22 (25-30)	-	334 (13.1)	402 (15.8)	314 (12.4)	150 (5.9)	255 (10)	12.6 (0.50)	7 (0.28)	8.5 (0.33)	9.5 (20.9)	
H6	IP20	15-18.5 (20-25)	30-45 (40-60)	18.5-30 (25-40)	518 (20.4)	595 (23.4)/635 (25), 45 kW	495 (19.5)	239 (9.4)	242 (9.5)	-	8.5 (0.33)	15 (0.6)	24.5 (54)	
H7	IP20	22-30 (30-40)	55-75 (70-100)	37-55 (50-70)	550 (21.7)	630 (24.8)/690 (27.2), 75 kW	521 (20.5)	313 (12.3)	335 (13.2)	-	8.5 (0.33)	17 (0.67)	36 (79)	
H8	IP20	37-45 (50-60)	90 (125)	75-90 (100-125)	660 (26)	800 (31.5)	631 (24.8)	375 (14.8)	335 (13.2)	-	8.5 (0.33)	17 (0.67)	51 (112)	
H9	IP20	-	-	2.2-7.5 (3.0-10)	269 (10.6)	374 (14.7)	257 (10.1)	130 (5.1)	205 (8.0)	11 (0.43)	5.5 (0.22)	9 (0.35)	6.6 (14.6)	
H10	IP20	-	-	11-15 (15-20)	399 (15.7)	419 (16.5)	380 (15)	165 (6.5)	248 (9.8)	12 (0.47)	6.8 (0.27)	7.5 (0.30)	12 (26.5)	



1) รวมแผ่นติดตั้งปลั๊ก

 <p>130BB614.10</p>		 <p>130BC205.10</p>		 <p>130BC246.10</p>		น้ำหนัก-สูงสุด (ปอนด์)
กรอมหุ้ม ขนาด คลาส IP	กำลัง [kW (hp)] 3x200-240 V 3x380-480 V 3x525-600 V	ความสูง [มม. (นิ้ว)] A A ¹⁾	ความกว้าง [มม. (นิ้ว)] B b	ความลึก [มม. (นิ้ว)] C	รุสสำหรับติดตั้ง [มม. (นิ้ว)] d e	f
<p>ขนาดนี้เป็นขนาดตัวเครื่องทางกายภาพเท่านั้น</p> <p>ประกาศ</p> <p>เมื่อติดตั้งในระบบ ต้องมีพื้นที่วางด้านบนและด้านล่างตัวเครื่องเพื่อการระบายความร้อน ขนาดพื้นที่เพื่อการไหลเวียนของอากาศอย่างอิสระระบุไว้ใน ตาราง 3.1</p>						

ตาราง 3.2 ขนาด, ขนาดกรอมหุ้ม H1-H10

กรอมหุ้ม	กำลัง [kW (hp)]		ความสูง [มม. (นิ้ว)]		ความกว้าง [มม. (นิ้ว)]		ความลึก [มม. (นิ้ว)]	รูสำหรับติดตั้ง [มม. (นิ้ว)]			น้ำหนักสูงสุด				
	ขนาด	คลาส IP	3x200-240 V	3x380-480 V	3x525-600 V	A	A ¹⁾	a	B	b	C	d	e	f	กก. (ปอนด์)
I2	IP54	-	-	0.75-4.0 (1.0-5.0)	-	332 (13.1)	-	318.5 (12.53)	115 (4.5)	74 (2.9)	225 (8.9)	11 (0.43)	5.5 (0.22)	9 (0.35)	5.3 (11.7)
I3	IP54	-	-	5.5-7.5 (7.5-10)	-	368 (14.5)	-	354 (13.9)	135 (5.3)	89 (3.5)	237 (9.3)	12 (0.47)	6.5 (0.26)	9.5 (0.37)	7.2 (15.9)
I4	IP54	-	-	11-18.5 (15-25)	-	476 (18.7)	-	460 (18.1)	180 (7.0)	133 (5.2)	290 (11.4)	12 (0.47)	6.5 (0.26)	9.5 (0.37)	13.8 (30.42)
I6	IP54	-	-	22-37 (30-50)	-	650 (25.6)	-	624 (24.6)	242 (9.5)	210 (8.3)	260 (10.2)	19 (0.75)	9 (0.35)	9 (0.35)	27 (59.5)
I7	IP54	-	-	45-55 (60-70)	-	680 (26.8)	-	648 (25.5)	308 (12.1)	272 (10.7)	310 (12.2)	19 (0.75)	9 (0.35)	9.8 (0.39)	45 (99.2)
I8	IP54	-	-	75-90 (100-125)	-	770 (30)	-	739 (29.1)	370 (14.6)	334 (13.2)	335 (13.2)	19 (0.75)	9 (0.35)	9.8 (0.39)	65 (143.3)

I) รวมแผ่นติดตั้ง

ขนาดนี้เป็นขนาดตัวเครื่องทางกายภาพเท่านั้น

ประกาศ

เมื่อติดตั้งในระบบ ต้องมีพื้นที่ว่างด้านบนและด้านล่างตัวเครื่องเพื่อการระบายความร้อน ขนาดพื้นที่เพื่อการไหลเวียนของอากาศอย่างอิสระระบุไว้ใน ตาราง 3.1

ตาราง 3.3 ขนาด, ขนาดกรอมหุ้ม I2-I8

3.2 การติดตั้งทางไฟฟ้า

การติดตั้งสายเคเบิลต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นและในประเทศเกี่ยวกับพื้นที่หน้าตัดสายเคเบิลและ อุณหภูมิแวดล้อม แนะนำให้ใช้ตัวนำที่เป็นทองแดง 75 °C (167 °F)

กำลัง [kW (hp)]				แรงบิด [Nm (in-lb)]					
ขนาด- กรอมหุ้ม	คลาส IP	3x200–240 V	3x380–480 V	ไฟฟ้าหลัก	มอเตอร์	การเชื่อมต่อ ต่อ DC	ข้อต่อส่วน- ควบคุม	กราวด์	รีเลย์
H1	IP20	0.25–1.5 (0.33–2.0)	0.37–1.5 (0.5–2.0)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)
H2	IP20	2.2 (3.0)	2.2–4.0 (3.0– 5.0)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)
H3	IP20	3.7 (5.0)	5.5–7.5 (7.5– 10)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)
H4	IP20	5.5–7.5 (7.5– 10)	11–15 (15–20)	1.2 (11)	1.2 (11)	1.2 (11)	0.5 (4.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)
H5	IP20	11 (15)	18.5–22 (25– 30)	1.2 (11)	1.2 (11)	1.2 (11)	0.5 (4.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)
H6	IP20	15–18.5 (20– 25)	30–45 (40–60)	4.5 (40)	4.5 (40)	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.5 (4.0)
H7	IP20	22–30 (30–40)	55 (70)	10 (89)	10 (89)	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.5 (4.0)
H7	IP20	–	75 (100)	14 (124)	14 (124)	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.5 (4.0)
H8	IP20	37–45 (50–60)	90 (125)	24 (212) ¹⁾	24 (212) ¹⁾	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.5 (4.0)

ตาราง 3.4 แรงบิดในการขันแน่นสำหรับขนาดกรอมหุ้ม H1–H8, 3x200–240 V และ 3x380–480 V

กำลัง [kW (hp)]			แรงบิด [Nm (in-lb)]					
ขนาด- กรอมหุ้ม	คลาส IP	3x380–480 V	ไฟฟ้าหลัก	มอเตอร์	การเชื่อมต่อ ต่อ DC	ข้อต่อส่วน- ควบคุม	กราวด์	รีเลย์
I2	IP54	0.75–4.0 (1.0–5.0)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)
I3	IP54	5.5–7.5 (7.5– 10)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)
I4	IP54	11–18.5 (15– 25)	1.4 (12)	0.8 (7.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)	0.8 (7.0)	0.5 (4.0)
I6	IP54	22–37 (30–50)	4.5 (40)	4.5 (40)	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.6 (5.0)
I7	IP54	45–55 (60–70)	10 (89)	10 (89)	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.6 (5.0)
I8	IP54	75–90 (100– 125)	14 (124)/24 (212) ²⁾	14 (124)/24 (212) ²⁾	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.6 (5.0)

ตาราง 3.5 แรงบิดในการขันแน่นสำหรับขนาดกรอมหุ้ม I2–I8

กำลัง [kW (hp)]			แรงบิด [Nm (in-lb)]					
ขนาด- กรอมหุ้ม	คลาส IP	3x525–600 V	ไฟฟ้าหลัก	มอเตอร์	การเชื่อมต่อ ต่อ DC	ข้อต่อส่วน- ควบคุม	กราวด์	รีเลย์
H9	IP20	2.2–7.5 (3.0– 10)	1.8 (16)	1.8 (16)	ไม่แนะนำ	0.5 (4.0)	3 (27)	0.6 (5.0)
H10	IP20	11–15 (15–20)	1.8 (16)	1.8 (16)	ไม่แนะนำ	0.5 (4.0)	3 (27)	0.6 (5.0)
H6	IP20	18.5–30 (25– 40)	4.5 (40)	4.5 (40)	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.5 (4.0)
H7	IP20	37–55 (50–70)	10 (89)	10 (89)	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.5 (4.0)
H8	IP20	75–90 (100– 125)	14 (124)/24 (212) ²⁾	14 (124)/24 (212) ²⁾	–	0.5 (4.0)	3 (27)	0.5 (4.0)

ตาราง 3.6 แรงบิดในการขันแน่นสำหรับขนาดกรอมหุ้ม H6–H10, 3x525–600 V

1) ขนาดสายเคเบิล >95 มม.²

2) ขนาดสายเคเบิล ≤95 มม.²

3.2.1 แหล่งจ่ายไฟหลัก IT


⚠ ข้อควรระวัง

แหล่งจ่ายไฟหลัก IT

การติดตั้งกับแหล่งจ่ายไฟหลักแบบแยกวงจร นั่นคือ แหล่งจ่ายไฟหลัก IT

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟไม่เกิน 440 V (3x380–480 V เครื่อง) เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก

ใน IP20, 200–240 V, 0.25–11 kW (0.33–15 hp) และ 380–480 V, IP20, 0.37–22 kW (0.5–30 hp) เปิดสวิตช์ RFI โดยนำสกรูที่ด้านข้างของตัวแปลงความถี่ออกเมื่ออยู่ที่กริด IT




13088612.10

1	สกรู EMC
---	----------

ภาพประกอบ 3.1 IP20, 200–240 V, 0.25–11 kW (0.33–15 hp), IP20, 0.37–22 kW (0.5–30 hp), 380–480 V

บนเครื่อง 400 V, 30–90 kW (40–125 hp) และ 600 V ให้ตั้งค่า พารามิเตอร์ 14-50 RFI Filter ไว้ที่ [0] ปิด เมื่อทำงานในแหล่งจ่ายไฟหลัก IT

สำหรับเครื่อง IP54, 400 V, 0.75–18.5 kW (1.0–25 hp) สกรู EMC อยู่ภายในตัวแปลงความถี่ ตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 3.2



130BC251.10

1	สกรู EMC
---	----------

ภาพประกอบ 3.2 IP54, 400 V, 0.75–18.5 kW (1.0–25 hp)

ประกาศ

หากเป็นการใส่ใหม่ ใช้สกรู M3x12 เท่านั้น


3.2.2 การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักและมอเตอร์

ตัวแปลงความถี่ออกแบบมาเพื่อทำงานกับมอเตอร์อะซิงโครนัส 3 เฟสมาตรฐานทุกตัว สำหรับขนาดหน้าตัดสูงสุดของสายโปรดดู บท 6.4 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค

- ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ชนิดที่มีชีลด์/ปลอกโลหะ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการแพร่กระจาย EMC และเชื่อมต่อสายเข้ากับทั้งแผ่นดีคัปปลิ่งและมอเตอร์
- พยายามใช้สายเคเบิลมอเตอร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อลดระดับสัญญาณรบกวนและกระแสรั่วไหล
- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นดีคัปปลิ่ง โปรดดู VLT® HVAC Basic Drive คำแนะนำในการติดตั้งแผ่นดีคัปปลิ่ง
- และดู การติดตั้งที่ถูกต้องตามหลักการ EMC ในคู่มือการออกแบบ VLT® HVAC Basic Drive FC 101

1. ต่อสายกราวด์เข้ากับขั้วต่อกราวด์
2. เชื่อมต่อมอเตอร์เข้ากับขั้วต่อ U, V และ W แล้วขันสกรูให้แน่นโดยใช้แรงบิดตามที่ระบุใน บท 3.2.1 การติดตั้งทางไฟฟ้าโดยทั่วไป
3. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟหลักเข้ากับขั้วต่อ L1, L2 และ L3 แล้วขันสกรูให้แน่นโดยใช้แรงบิดตามที่ระบุใน บท 3.2.1 การติดตั้งทางไฟฟ้าโดยทั่วไป

รีเลย์และขั้วต่อบนขนาดกรอบหมั H1-H5



130BB634-10


3

1	ไฟฟ้าหลัก
2	กราวด์
3	มอเตอร์
4	รีเลย์

ภาพประกอบ 3.3 ขนาดกรอบหมั H1-H5
 IP20, 200–240 V, 0.25–11 kW (0.33–15 hp)
 IP20, 380–480 V, 0.37–22 kW (0.5–30 hp)

3

รีเลย์และขั้วต่อบนขนาดกรอบหุ้ม H6




1	ไฟฟ้าหลัก
2	มอเตอร์
3	กราวด์
4	รีเลย์

ภาพประกอบ 3.4 ขนาดกรอบหุ้ม H6

IP20, 380–480 V, 30–45 kW (40–60 hp)
 IP20, 200–240 V, 15–18.5 kW (20–25 hp)
 IP20, 525–600 V, 22–30 kW (30–40 hp)

รีเลย์และขั้วต่อบนขนาดกรอบหุ้ม H7




1	ไฟฟ้าหลัก
2	รีเลย์
3	กราวด์
4	มอเตอร์

ภาพประกอบ 3.5 ขนาดกรอบหุ้ม H7

IP20, 380–480 V, 55–75 kW (70–100 hp)
 IP20, 200–240 V, 22–30 kW (30–40 hp)
 IP20, 525–600 V, 45–55 kW (60–70 hp)


รีเลย์และขั้วตอมขนาดกรอบหุ้ม H8



1	ไฟฟ้าหลัก
2	รีเลย์
3	กราวด์
4	มอเตอร์

ภาพประกอบ 3.6 ขนาดกรอบหุ้ม H8
 IP20, 380–480 V, 90 kW (125 hp)
 IP20, 200–240 V, 37–45 kW (50–60 hp)
 IP20, 525–600 V, 75–90 kW (100–125 hp)


การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักและมอเตอร์สำหรับขนาดกรอบหุ้ม H9



ภาพประกอบ 3.7 การต่อตัวแปลงความถี่กับมอเตอร์, ขนาดกรอบหุ้ม H9
 IP20, 600 V, 2.2–7.5 kW (3.0–10 hp)

ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับขนาดกรอบหุ้ม H9 ให้แรงบิดขันแน่นตามที่ระบุใน บท 3.2.1 การติดตั้งทางไฟฟ้าโดยทั่วไป

1. เลื่อนแผ่นยึดให้เข้าที่และขันสกรู 2 ตัวให้แน่นตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 3.8




ภาพประกอบ 3.8 การติดตั้งแผ่นยึด

3


3

2. ต่อด้ายกราวด์ตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 3.9




ภาพประกอบ 3.9 การต่อด้ายกราวด์

3. เสียบสายเคเบิลแหล่งจ่ายไฟหลักเข้ากับปลั๊กหลักและขันสกรูให้แน่นตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 3.10




ภาพประกอบ 3.10 การต่อปลั๊กหลัก

4. ติดตั้งแผงยึดเข้ากับสายเคเบิลแหล่งจ่ายไฟหลักและขันสกรูให้แน่นตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 3.11




ภาพประกอบ 3.11 การติดตั้งแผงยึด

รีเลย์และขั้วต่อบนขนาดกรอบหุ้ม H10



ภาพประกอบ 3.12 ขนาดกรอบหุ้ม H10
IP20, 600 V, 11–15 kW (15–20 hp)


ขนาดกรอบหุ้ม I2



1	RS485
2	ไฟฟ้าหลัก
3	กราวด์
4	ตัวรัดสายเคเบิล
5	มอเตอร์
6	UDC
7	รีเลย์
8	I/O

ภาพประกอบ 3.13 ขนาดกรอบหุ้ม I2
IP54, 380–480 V, 0.75–4.0 kW (1.0–5.0 hp)


ขนาดกรอบหุ้ม I3



1	RS485
2	ไฟฟ้าหลัก
3	กราวด์
4	ตัวรัดสายเคเบิล
5	มอเตอร์
6	UDC
7	รีเลย์
8	I/O

ภาพประกอบ 3.14 ขนาดกรอบหุ้ม I3
IP54, 380–480 V, 5.5–7.5 kW (7.5–10 hp)


ขนาดกรอบหุ้ม I4



130BD011.10

1	RS485
2	ไฟฟ้าหลัก
3	กราวด์
4	ตัวรัดสายเคเบิล
5	มอเตอร์
6	UDC
7	รีเลย์
8	I/O


ภาพประกอบ 3.15 ขนาดกรอบหุ้ม I4
IP54, 380–480 V, 0.75–4.0 kW (1.0–5.0 hp)



ภาพประกอบ 3.16 IP54 ขนาดกรอบหุ้ม I2, I3, I4


130BC203.10

ขนาดกรอบหุ้ม I6




130BT326.10

ภาพประกอบ 3.17 การต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักสำหรับ-
ขนาดกรอบหุ้ม I6
IP54, 380–480 V, 22–37 kW (30–50 hp)



130BT325.10


ภาพประกอบ 3.18 การต่อเข้ากับมอเตอร์สำหรับขนาดกรอบหุ้ม
I6
IP54, 380–480 V, 22–37 kW (30–50 hp)



130BA215:10

ภาพประกอบ 3.19 รีเลย์บนขนาดกรอบหุ้ม I6
IP54, 380–480 V, 22–37 kW (30–50 hp)

ขนาดกรอบหุ้ม I7, I8



ภาพประกอบ 3.20 ขนาดกรอบหุ้ม I7, I8
IP54, 380–480 V, 45–55 kW (60–70 hp)
IP54, 380–480 V, 75–90 kW (100–125 hp)

3.2.3 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์

การป้องกันวงจรรย่อย

เพื่อป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้ ปกป้องวงจรรย่อยในการติดตั้ง สวิตช์เกียร์ เครื่องจักร และอื่นๆ จากไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟเกิน ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งในประเทศและนานาชาติ

การป้องกันการลัดวงจร

Danfoss แนะนำให้ใช้ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ตามที่ได้แสดงใน ตาราง 3.7 เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์อื่นๆ ในกรณีที่เกิดความขัดข้องขึ้นภายในชุดขับเคลื่อนหรือเกิดการลัดวงจรบนการเชื่อมต่อกระแสตรง ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างสมบูรณ์ ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรบนมอเตอร์

การป้องกันกระแสเกิน

มีการป้องกันโหลดเกินเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนเกินของสายเคเบิลในการติดตั้ง การป้องกันกระแสเกินจะต้องดำเนินการเสมอโดยยึดกฎระเบียบในประเทศและนานาชาติ เซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์จะต้องได้รับการออกแบบสำหรับการป้องกันในวงจรร ซึ่งสามารถจ่ายกระแสสูงสุดได้ถึง 100000 Arms (สมมาตร), แรงดันสูงสุด 480 V

ความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องกับ UL

เพื่อให้แน่ใจถึงความสอดคล้องกับ UL หรือ IEC 61800-5-1 ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ตามที่ระบุไว้ใน ตาราง 3.7 เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องได้รับการออกแบบสำหรับการป้องกันในวงจรรซึ่งสามารถจ่ายกระแสสูงสุดได้ถึง 10000 Arms (สมมาตร), แรงดันสูงสุด 480 V

ประกาศ

ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวแปลงความถี่

3

กำลัง [kW (hp)]	เซอร์กิตเบรกเกอร์		ฟิวส์						
	UL	ไม่ใช่ UL	UL				ไม่ใช่ UL		
			Bussmann ประเภท RK5	Bussmann ประเภท RK1	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	ฟิวส์สูงสุด ประเภท G		
3x200–240 V IP20									
0.25 (0.33)	-	-	FRS-R-10	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	10		
0.37 (0.5)			FRS-R-10	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	10		
0.75 (1.0)			FRS-R-10	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	10		
1.5 (2.0)			FRS-R-10	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	10		
2.2 (3.0)			FRS-R-15	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	16		
3.7 (5.0)			FRS-R-25	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	25		
5.5 (7.5)			FRS-R-50	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	50		
7.5 (10)			FRS-R-50	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	50		
11 (15)			FRS-R-80	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	65		
15 (20)			Cutler-Hammer EGE3100FFG	Moeller NZMB1- A125	FRS-R-100	KTN-R100	JKS-100	JJN-100	125
18.5 (25)	FRS-R-100	KTN-R100			JKS-100	JJN-100	125		
22 (30)	Cutler-Hammer JGE3150FFG	Moeller NZMB1- A160	FRS-R-150	KTN-R150	JKS-150	JJN-150	160		
30 (40)			FRS-R-150	KTN-R150	JKS-150	JJN-150	160		
37 (50)	Cutler-Hammer JGE3200FFG	Moeller NZMB1- A200	FRS-R-200	KTN-R200	JKS-200	JJN-200	200		
45 (60)			FRS-R-200	KTN-R200	JKS-200	JJN-200	200		
3x380–480 V IP20									
0.37 (0.5)	-	-	FRS-R-10	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	10		
0.75 (1.0)			FRS-R-10	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	10		
1.5 (2.0)			FRS-R-10	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	10		
2.2 (3.0)			FRS-R-15	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	16		
3.0 (4.0)			FRS-R-15	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	16		
4.0 (5.0)			FRS-R-15	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	16		
5.5 (7.5)			FRS-R-25	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	25		
7.5 (10)			FRS-R-25	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	25		
11 (15)			FRS-R-50	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	50		
15 (20)			FRS-R-50	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	50		
18.5 (25)			FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	65		
22 (30)			FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	65		
30 (40)			Cutler-Hammer EGE3125FFG	Moeller NZMB1- A125	FRS-R-125	KTS-R125	JKS-R125	JJS-R125	80
37 (50)					FRS-R-125	KTS-R125	JKS-R125	JJS-R125	100
45 (60)	FRS-R-125	KTS-R125			JKS-R125	JJS-R125	125		
55 (70)	Cutler-Hammer JGE3200FFG	Moeller NZMB1- A200	FRS-R-200	KTS-R200	JKS-R200	JJS-R200	150		
75 (100)			FRS-R-200	KTS-R200	JKS-R200	JJS-R200	200		
90 (125)	Cutler-Hammer JGE3250FFG	Moeller NZMB2- A250	FRS-R-250	KTS-R250	JKS-R250	JJS-R250	250		
3x525–600 V IP20									
2.2 (3.0)	-	-	FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	20		
3.0 (4.0)			FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	20		
3.7 (5.0)			FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	20		
5.5 (7.5)			FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	20		
7.5 (10)			FRS-R-20	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	30		
11 (15)	-	-	FRS-R-30	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	35		
15 (20)			FRS-R-30	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	35		

กำลัง [kW (hp)]	เซอร์กิตเบรกเกอร์		ฟิวส์				
	UL	ไม่ใช่ UL	UL				ไม่ใช่ UL
			Bussmann ประเภท RK5	Bussmann ประเภท RK1	Bussmann ประเภท J	Bussmann ประเภท T	ฟิวส์สูงสุด ประเภท G
18.5 (25)	Cutler-Hammer EGE3080FFG	Cutler-Hammer EGE3080FFG	FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	80
22 (30)			FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	80
30 (40)			FRS-R-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	80
37 (50)	Cutler-Hammer JGE3125FFG	Cutler-Hammer JGE3125FFG	FRS-R-125	KTS-R125	JKS-125	JJS-125	125
45 (60)			FRS-R-125	KTS-R125	JKS-125	JJS-125	125
55 (70)			FRS-R-125	KTS-R125	JKS-125	JJS-125	125
75 (100)	Cutler-Hammer JGE3200FAG	Cutler-Hammer JGE3200FAG	FRS-R-200	KTS-R200	JKS-200	JJS-200	200
90 (125)		-	FRS-R-200	KTS-R200	JKS-200	JJS-200	200
3x380-480 V IP54							
0.75 (1.0)	-	PKZM0-16	FRS-R-10	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	16
1.5 (2.0)		PKZM0-16	FRS-R-10	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	16
2.2 (3.0)		PKZM0-16	FRS-R-15	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	16
3.0 (4.0)		PKZM0-16	FRS-R-15	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	16
4.0 (5.0)		PKZM0-16	FRS-R-15	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	16
5.5 (7.5)		PKZM0-25	FRS-R-25	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	25
7.5 (10)		PKZM0-25	FRS-R-25	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	25
11 (15)		PKZM4-63	FRS-R-50	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	63
15 (20)		PKZM4-63	FRS-R-50	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	63
18.5 (25)		PKZM4-63	FRS-R-80	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	63
22 (30)	Moeller NZMB1-A125	-	FRS-R-80	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	125
30 (40)		-	FRS-R-125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	125
37 (50)		-	FRS-R-125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	125
45 (60)	Moeller NZMB2-A160	-	FRS-R-125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	160
55 (70)		-	FRS-R-200	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	160
75 (100)	Moeller NZMB2-A250	-	FRS-R-200	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	200
90 (125)		-	FRS-R-250	KTS-R-250	JKS-200	JJS-200	200


ตาราง 3.7 เซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์

3.2.4 การติดตั้งทางไฟฟ้าที่ถูกต้องตาม EMC

จุดทั่วไปที่ต้องสังเกตเพื่อให้มั่นใจถึงการติดตั้งทางไฟฟ้าที่เหมาะสมตาม EMC:

- ใช้สายเคเบิลมอเตอร์ชนิดที่มีชีลด์/ปลอกโลหะและสายเคเบิลควบคุมชนิดที่มีชีลด์/ปลอกโลหะ
- ดอกกราวด์ที่ปลายส่วนชีลด์ทั้งสองด้าน
- หลีกเลี่ยงการติดตั้งด้วยปลายชีลด์แบบบิดเกลียว (pigtail) เนื่องจากจะลดประสิทธิภาพในการชีลด์ที่ความถี่สูง ให้ใช้ตัวรัดสายเคเบิลที่มีให้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต่างศักย์ระหว่างตัวแปลงความถี่และความต่างศักย์ของดินของ PLC เท่ากัน
- ใช้แหวนรูปดาวและแผ่นติดตั้งที่เป็นตัวนำไฟฟ้า

3




ภาพประกอบ 3.21 การติดตั้งทางไฟฟ้าที่ถูกต้องตาม EMC

3.2.5 ขั้วต่อส่วนควบคุม

ถอดฝาครอบขั้วต่อเพื่อเข้าใช้งานขั้วต่อควบคุม

ใช้ไขควงปากแบนเพื่อดันตัวล็อคของฝาครอบขั้วต่อได้ LCP ลง แล้วถอดฝาครอบขั้วต่อตามที่แสดงใน ภาพประกอบ 3.22

สำหรับเครื่อง IP54 เข้าใช้งานขั้วต่อควบคุมได้หลังจากถอดฝาครอบด้านหน้าออก



1308BD331.10

ภาพประกอบ 3.22 การถอดฝาครอบขั้วต่อ

ภาพประกอบ 3.23 แสดงขั้วต่อส่วนควบคุมทั้งหมดของตัวแปลงความถี่ ใช้การสแตรท (ขั้วต่อ 18) การเชื่อมต่อระหว่างขั้วต่อ 12-27 และค่าอ้างอิงอนาล็อก (ขั้วต่อ 53 หรือ 54 และ 55) ทำให้ตัวแปลงความถี่ทำงาน

โหมดยินพุทดิจิทัล 18, 19 และ 27 ถูกตั้งค่าใน พารามิเตอร์ 5-00 Digital Input Mode (PNP เป็นค่าดีฟอลต์) และโหมดยินพุทดิจิทัล 29 ถูกตั้งค่าใน พารามิเตอร์ 5-03 Digital Input 29 Mode (PNP เป็นค่าดีฟอลต์)

BUSTER.
OFF ON


61	68	69
COMM. GND	P	N

18	19	27	29	42	45	50	53	54
DIG IN	DIG IN	DIG IN	DIG IN	0/4-20 mA A OUT/DIG OUT	0/4-20 mA A OUT/DIG OUT	10V OUT	10V/20 mA IN	10V/20 mA IN

12	20	55
+24V	GND	GND

1308F892.10

ภาพประกอบ 3.23 ขั้วต่อส่วนควบคุม



ภาพประกอบ 3.24 ภาพร่างผังการเดินสายพื้นฐาน

ประกาศ

ไม่มีการเข้าถึง UDC- และ UDC+ ในชุดต่อไปนี้:

- IP20, 380–480 V, 30–90 kW (40–125 hp)
- IP20, 200–240 V, 15–45 kW (20–60 hp)
- IP20, 525–600 V, 2.2–90 kW (3.0–125 hp)
- IP54, 380–480 V, 22–90 kW (30–125 hp)

3.2.6 เสียงรบกวนหรือการสั่น

หากมอเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เช่น ใบพัด ส่งเสียงรบกวนหรือมีการสั่น ที่ความถี่บางระดับ ให้กำหนดค่าพารามิเตอร์หรือกลุ่มพารามิเตอร์ต่อไปนี้ เพื่อลดหรือขจัดเสียงรบกวนหรือการสั่น:

- กลุ่มพารามิเตอร์ 4-6* ความเร็วข้าม
- ตั้งค่า พารามิเตอร์ 14-03 โอเวอร์โมดูล์ชั่น เป็น [0] ปิด

- เปลี่ยนรูปแบบและความถี่การสวิตช์ในกลุ่มพารามิเตอร์ 14-0* สลับอินเวอร์เตอร์
- พารามิเตอร์ 1-64 การลดรีโซแนนซ์.


4 การตั้งโปรแกรม

4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP)

นอกจากนี้ ตัวแปลงความถี่ยังสามารถตั้งโปรแกรมได้จาก LCP หรือจาก PC ผ่านพอร์ต RS485 COM โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์การตั้งค่า MCT 10 คู่มือที่ *บท 1.2 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม* สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

LCP แบ่งออกเป็นกลุ่มตามหน้าที่ 4 กลุ่ม

- A. จอแสดงผล
- B. ปุ่มเมนู
- C. ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งและไฟแสดงสถานะ
- D. ปุ่มการทำงานและไฟแสดงสถานะ



ภาพประกอบ 4.1 แผงควบคุมหน้าเครื่อง (LCP)

A. จอแสดงผล

จอแสดงผลแบบ LCD เรืองแสงพร้อมกับบรรทัดแสดงตัวอักษร-ตัวเลข 2 บรรทัด ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงบน LCP

ภาพประกอบ 4.1 อธิบายข้อมูลต่างๆ ที่สามารถอ่านได้จากหน้าจอแสดงผล

1	ชื่อและหมายเลขพารามิเตอร์
2	ค่าพารามิเตอร์
3	หมายเลขชุดคำสั่ง แสดงชุดคำสั่งที่ใช้งานและชุดคำสั่งที่แก้ไข หากชุดคำสั่งเดียวกันทำหน้าที่เป็นทั้งชุดคำสั่งใช้งานและชุดคำสั่งแก้ไข เฉพาะหมายเลขชุดคำสั่งนั้นเท่านั้นที่จะแสดง (ค่าตั้ง-จากโรงงาน) หากชุดคำสั่งใช้งานและชุดคำสั่งแก้ไขเป็นคนละชุด หมายเลขของชุดคำสั่งทั้งสองจะแสดงบนหน้าจอ (ชุดคำสั่ง 12) หมายเลขกะพริบ แสดงว่าเป็นชุดคำสั่งแก้ไข
4	ทิศทาง การหมุนของมอเตอร์ จะแสดงทางด้านล่างซ้ายของหน้าจอ ซึ่งจะบ่งชี้ด้วยลูกศรขนาดเล็กโดยชี้ตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา
5	รูปสามเหลี่ยมบ่งชี้ว่า LCP อยู่ในเมนูสถานะ เมนูด่วน หรือเมนูหลัก

ตาราง 4.1 คำอธิบาย ภาพประกอบ 4.1, ส่วนที่ I

B. ปุ่มเมนู

กด [Menu] เพื่อเลือกกระหว่างเมนูสถานะ เมนูด่วน หรือเมนูหลัก

C. ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่งและไฟแสดงสถานะ

6	Com. LED: กะพริบในระหว่างการสื่อสารของบัส
7	LED สีเขียว/On: ส่วนควบคุมกำลังทำงานอยู่ถูกต้อง
8	LED สีเหลือง/Warn: แสดงค่าเตือน
9	LED สีแดงกะพริบ/Alarm: แสดงสัญญาณเตือน
10	[Back]: ย้อนไปยังขั้นตอนหรือขั้นก่อนหน้าในโครงสร้างการนำทาง
11	[▲] [▼] [▶] [◀]: สำหรับการสำรวจระหว่างกลุ่มพารามิเตอร์ พารามิเตอร์ และภายในพารามิเตอร์ และยังสามารถใช้เพื่อตั้งค่าอ้างอิงที่หน้าเครื่องด้วย
12	[OK]: สำหรับการเลือกพารามิเตอร์และสำหรับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของพารามิเตอร์

ตาราง 4.2 คำอธิบาย ภาพประกอบ 4.1, ส่วนที่ II


D. ปุ่มการทำงานและไฟแสดงสถานะ

13	[Hand On]: สตาร์ทมอเตอร์และเปิดใช้การควบคุมตัวแปลง-ความถี่ผ่าน LCP ประกาศ [2] <i>สิ้นไหลผกผัน</i> เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับ พารามิเตอร์ 5-12 Terminal 27 Digital Input ถ้าไม่มีกระแส 24 V จ่ายไปยังขั้วต่อ 27 [Hand On] จะไม่สตาร์ทมอเตอร์ ดังนั้นโปรดเชื่อมต่อขั้วต่อ 12 กับขั้วต่อ 27
14	[Off/Reset]: หยุดมอเตอร์ (ปิด) ในโหมดตั้งปลุก จะมีการรีเซ็ต-การตั้งปลุก
15	[Auto On]: ตัวแปลงความถี่ถูกควบคุมผ่านขั้วต่อควบคุมหรือ-การสื่อสารอนุกรม

ตาราง 4.3 คำอธิบาย ภาพประกอบ 4.1, ส่วนที่ III


4.2 ตัวช่วยการตั้งค่า

เมนูตัวช่วยในตู้จะแนะนำผู้ติดตั้งตลอดขั้นตอนการตั้งค่าตัว-
แปลงความถี่ด้วยวิธีการที่ชัดเจนและเป็นรูปแบบสำหรับการตั้ง-
ค่าสำหรับการใช้งานวงรอบเปิด การใช้งานวงรอบปิด และการ-
ตั้งค่านมอเตอร์ตัว




ภาพประกอบ 4.2 การต่อสายตัวแปลงความถี่

ตัวช่วยจะแสดงขึ้นหลังจากเริ่มต้นจ่ายไฟฟ้าจนกว่าจะมีการ-
เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใดๆ คุณสามารถเข้าถึงตัวช่วยได้อีก-
ครั้งผ่านทางเมนูตัวน กด [OK] เพื่อเริ่มต้นตัวช่วย กด [Back]
เพื่อกลับสู่มุมมองสถานะ



ภาพประกอบ 4.3 ตัวช่วยการสตาร์ท/ออก



ภาพประกอบ 4.4 ตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับการใช้งานวงรอบเปิด

ตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับการใช้งานวงรอบเปิด

พารามิเตอร์	อุปกรณ์เสริม	ค่าเริ่มต้น	การใช้
พารามิเตอร์ 0-03 Regional Settings	[0] นานาชาติ [1] อเมริกาเหนือ	[0] นานาชาติ	–
พารามิเตอร์ 0-06 GridType	[0] 200–240 V/50 Hz/IT-grid [1] 200–240 V/50 Hz/Delta [2] 200–240 V/50 Hz [10] 380–440 V/50 Hz/IT-grid [11] 380–440 V/50 Hz/Delta [12] 380–440 V/50 Hz [20] 440–480 V/50 Hz/IT-grid [21] 440–480 V/50 Hz/Delta [22] 440–480 V/50 Hz [30] 525–600 V/50 Hz/IT-grid [31] 525–600 V/50 Hz/Delta [32] 525–600 V/50 Hz [100] 200–240 V/60 Hz/IT-grid [101] 200–240 V/60 Hz/Delta [102] 200–240 V/60 Hz [110] 380–440 V/60 Hz/IT-grid [111] 380–440 V/60 Hz/Delta [112] 380–440 V/60 Hz [120] 440–480 V/60 Hz/IT-grid [121] 440–480 V/60 Hz/Delta [122] 440–480 V/60 Hz [130] 525–600 V/60 Hz/IT-grid [131] 525–600 V/60 Hz/Delta [132] 525–600 V/60 Hz	ขนาดที่สัมพันธ์	เลือกโหมดการทำงานเพื่อรีเซ็ตหลังจากการเชื่อมต่ออีกครั้งของตัวแปลงความถี่กับแรงดันไฟฟ้าหลักหลังจากที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่าย
พารามิเตอร์ 1-10 Motor Construction	*[0] อะซิงโครนัส [1] PM, SPM ไม่ salient [3] PM, salient IPM	[0] อะซิงโครนัส	การตั้งค่าพารามิเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เหล่านี้: ● พารามิเตอร์ 1-01 Motor Control Principle. ● พารามิเตอร์ 1-03 Torque Characteristics.

พารามิเตอร์	อุปกรณ์เสริม	ค่าเริ่มต้น	การใช้
			<ul style="list-style-type: none"> ● พารามิเตอร์ 1-08 Motor Control Bandwidth. ● พารามิเตอร์ 1-14 Damping Gain. ● พารามิเตอร์ 1-15 Low Speed Filter Time Const. ● พารามิเตอร์ 1-16 High Speed Filter Time Const. ● พารามิเตอร์ 1-17 Voltage filter time const. ● พารามิเตอร์ 1-20 Motor Power. ● พารามิเตอร์ 1-22 Motor Voltage. ● พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency. ● พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current. ● พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed. ● พารามิเตอร์ 1-26 Motor Cont. Rated Torque. ● พารามิเตอร์ 1-30 Stator Resistance (Rs). ● พารามิเตอร์ 1-33 Stator Leakage Reactance (X1). ● พารามิเตอร์ 1-35 Main Reactance (Xh). ● พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld). ● พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq). ● พารามิเตอร์ 1-39 Motor Poles. ● พารามิเตอร์ 1-40 Back EMF at 1000 RPM. ● พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat). ● พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat). ● พารามิเตอร์ 1-46 Position Detection Gain. ● พารามิเตอร์ 1-48 Current at Min Inductance for d-axis. ● พารามิเตอร์ 1-49 Current at Min Inductance for q-axis. ● พารามิเตอร์ 1-66 Min. Current at Low Speed. ● พารามิเตอร์ 1-70 Start Mode. ● พารามิเตอร์ 1-72 Start Function. ● พารามิเตอร์ 1-73 Flying Start. ● พารามิเตอร์ 1-80 Function at Stop. ● พารามิเตอร์ 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz]. ● พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection. ● พารามิเตอร์ 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current. ● พารามิเตอร์ 2-01 DC Brake Current. ● พารามิเตอร์ 2-02 DC Braking Time. ● พารามิเตอร์ 2-04 DC Brake Cut In Speed. ● พารามิเตอร์ 2-10 Brake Function. ● พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz]. ● พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency. ● พารามิเตอร์ 4-58 Missing Motor Phase Function. ● พารามิเตอร์ 14-65 Speed Derate Dead Time Compensation.


พารามิเตอร์	อุปกรณ์เสริม	ค่าเริ่มต้น	การใช้
พารามิเตอร์ 1-20 Motor Power	0.12–110 kW/0.16–150 hp	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันกำลังของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-22 Motor Voltage	50–1000 V	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันแรงดันมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency	20–400 Hz	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันความถี่มอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current	0.01–10000.00 A	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันกระแสของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed	50–9999 RPM	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันความเร็วที่พิกัดของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อ-มอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-26 Motor Cont. Rated Torque	0.1–1000.0 Nm	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้จะทำให้ใช้งานก็ต่อเมื่อ <i>พารามิเตอร์ 1-10 Motor Construction</i> ตั้งค่าเป็นตัวเลือกที่เปิดใช้งานโหมดมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ประกาศ การเปลี่ยนค่าในพารามิเตอร์นี้จะกระทบกับการตั้ง-ค่าของพารามิเตอร์อื่น
พารามิเตอร์ 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)	ดูพารามิเตอร์ 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)	ปิด	การใช้งาน AMA จะให้สมรรถนะมอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด
พารามิเตอร์ 1-30 Stator Resistance (Rs)	0.000–99.990 Ω	ขนาดที่สัมพันธ์	ตั้งค่าความต้านทานสเตเตอร์
พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันค่าความเหนี่ยวนำแกน d ดูค่านี้จากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร
พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันค่าความเหนี่ยวนำแกน q
พารามิเตอร์ 1-39 Motor Poles	2–100	4	ป้องกันหมายเลขของขั้วมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-40 Back EMF at 1000 RPM	10–9000 V	ขนาดที่สัมพันธ์	แรงดัน EMF ย้อนกลับ RMS แบบสายต่อสายที่ 1000 RPM
พารามิเตอร์ 1-42 Motor Cable Length	0–100 m	50 m	ป้องกันความยาวสายมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้สอดคล้องกับความอิ่มตัวของแกนเหนี่ยวนำของ Ld โดยอุดมคติแล้ว พารามิเตอร์นี้มีค่าเท่ากับ <i>พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld)</i> อย่างไรก็ตาม หากผู้จำหน่ายมอเตอร์ระบุค่าเส้นโค้งเหนี่ยวนำให้ ให้ป้องกันค่าเหนี่ยวนำ ซึ่งเป็น 200% ของกระแสที่ระบุ
พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้สอดคล้องกับความอิ่มตัวของแกนเหนี่ยวนำของ Lq โดยอุดมคติแล้ว พารามิเตอร์นี้มีค่าเท่ากับ <i>พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq)</i> อย่างไรก็ตาม หากผู้จำหน่ายมอเตอร์ระบุค่าเส้นโค้งเหนี่ยวนำให้ ให้ป้องกันค่าเหนี่ยวนำ ซึ่งเป็น 200% ของกระแสที่ระบุ
พารามิเตอร์ 1-46 Position Detection Gain	20–200%	100%	ปรับค่าความสูงของฟิลส์ทดสอบในระหว่างการตรวจจับ-ตำแหน่งเมื่อเริ่มต้น
พารามิเตอร์ 1-48 Current at Min Inductance for d-axis	20–200%	100%	ป้องกันจุดอิ่มตัวเหนี่ยวนำ
พารามิเตอร์ 1-49 Current at Min Inductance for q-axis	20–200%	100%	พารามิเตอร์นี้ระบุเส้นโค้งความอิ่มตัวของแกนเหนี่ยวนำ d และ q ค่าเหนี่ยวนำเป็นภาวะความเป็นเชิงเส้นโดยประมาณเนื่องจาก <i>พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld)</i> , <i>พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq)</i> , <i>พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)</i> และ <i>พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)</i> โดยมีค่าจาก 20–100% ของพารามิเตอร์นี้

พารามิเตอร์	อุปกรณ์เสริม	ค่าเริ่มต้น	การใช้
พารามิเตอร์ 1-70 Start Mode	[0] การตรวจสอบโรเตอร์ [1] การเบรคกระแสตรง	[0] การตรวจสอบโรเตอร์	เลือกโหมดสตาร์ทมอเตอร์ PM
พารามิเตอร์ 1-73 Flying Start	[0] ยกเลิกการใช้ [1] เปิดใช้	[0] ยกเลิกการใช้	เลือก [1] <i>เปิดใช้</i> เพื่อเปิดใช้งานตัวแปลงความถี่เพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์ที่เกิดจากภาวะแรงดันไฟฟ้าสายหลักหายไป เลือก [0] <i>ยกเลิกการใช้</i> ถ้าไม่ต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้ เมื่อพารามิเตอร์นี้ตั้งค่าเป็น [1] <i>เปิดใช้</i> พารามิเตอร์ 1-71 Start Delay และ พารามิเตอร์ 1-72 Start Function ไม่ทำงาน พารามิเตอร์ 1-73 Flying Start จะทำงานในโหมด VVC+ เท่านั้น
พารามิเตอร์ 3-02 Minimum Reference	-4999.000–4999.000	0	ค่าอ้างอิงต่ำสุดคือค่าต่ำสุดที่ได้รับจากผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมด
พารามิเตอร์ 3-03 Maximum Reference	-4999.000–4999.000	50	ค่าอ้างอิงสูงสุดคือค่าสูงสุดที่ได้รับจากผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมด
พารามิเตอร์ 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time	0.05–3600.00 s	ขนาดที่สัมพันธ์	หากเลือกมอเตอร์อะซิงโครนัส เวลาขาขึ้นจาก 0 เป็น พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency ที่พิกัด หากเลือกมอเตอร์ PM เวลาขาขึ้นจาก 0 เป็น พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed
พารามิเตอร์ 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time	0.05–3600.00 s	ขนาดที่สัมพันธ์	สำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัส เวลาขาลงจาก พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency ที่พิกัดเป็น 0 สำหรับมอเตอร์ PM เวลาขาลงจาก พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed เป็น 0
พารามิเตอร์ 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]	0.0–400.0 Hz	0 Hz	ป้องกันจำกัดต่ำสุดสำหรับความเร็วต่ำ
พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz]	0.0–400.0 Hz	100 Hz	ป้องกันจำกัดสูงสุดสำหรับความเร็วสูง
พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency	0.0–400.0 Hz	100 Hz	ป้องกันค่าความถี่เอาต์พุตสูงสุด หาก พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency ตั้งค่าต่ำกว่า พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] ค่า พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] ตั้งค่าเท่ากับ พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency โดยอัตโนมัติ
พารามิเตอร์ 5-40 Function Relay	ดู พารามิเตอร์ 5-40 Function Relay	[9] สัญญาณเตือน	เลือกการทำงานเพื่อควบคุมรีเลย์เอาต์พุต 1
พารามิเตอร์ 5-40 Function Relay	ดู พารามิเตอร์ 5-40 Function Relay	[5] ชุดชับทำงาน	เลือกการทำงานเพื่อควบคุมรีเลย์เอาต์พุต 2
พารามิเตอร์ 6-10 Terminal 53 Low Voltage	0.00–10.00 V	0.07 V	ป้องกันแรงดันที่สอดคล้องกับค่าอ้างอิงค่าต่ำ
พารามิเตอร์ 6-11 Terminal 53 High Voltage	0.00–10.00 V	10 V	ป้องกันแรงดันที่สอดคล้องกับค่าอ้างอิงค่าสูง
พารามิเตอร์ 6-12 Terminal 53 Low Current	0.00–20.00 mA	4 mA	ป้องกันกระแสที่สอดคล้องกับค่าอ้างอิงค่าต่ำ
พารามิเตอร์ 6-13 Terminal 53 High Current	0.00–20.00 mA	20 mA	ป้องกันกระแสที่สอดคล้องกับค่าอ้างอิงค่าสูง
พารามิเตอร์ 6-19 Terminal 53 mode	[0] กระแส [1] แรงดัน	[1] แรงดัน	เลือกหากใช้ขั้วต่อ 53 สำหรับกระแสหรืออินพุตแรงดัน
พารามิเตอร์ 30-22 Locked Rotor Protection	[0] ปิด [1] เปิด	[0] ปิด	–
พารามิเตอร์ 30-23 Locked Rotor Detection Time [s]	0.05–1 s	0.10 s	–

ตาราง 4.4 ตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับการใช้งานวงรอบเปิด

ตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับการใช้งานวงรอบปิด

4



ภาพประกอบ 4.5 ตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับการใช้งานวงรอบปิด

พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	การใช้
พารามิเตอร์ 0-03 Regional Settings	[0] นานาชาติ [1] อเมริกาเหนือ	[0] นานาชาติ	–
พารามิเตอร์ 0-06 GridType	[0]–[132] ดู ตาราง 4.4	ขนาดที่เลือก	เลือกโหมดการทำงานเพื่อรีเซ็ตหลังจากการเชื่อมต่ออีกครั้ง-ของตัวแปลงความถี่กับแรงดันไฟฟ้าหลักหลังจากที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่าย
พารามิเตอร์ 1-00 Configuration Mode	[0] วงรอบเปิด [3] วงรอบปิด	[0] วงรอบเปิด	เลือก [3] วงรอบปิด
พารามิเตอร์ 1-10 Motor Construction	*[0] อะซิงโครนัส [1] PM, SPM ไม่ salient [3] PM, salient IPM	[0] อะซิงโครนัส	การตั้งค่าพารามิเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เหล่านี้: <ul style="list-style-type: none"> ● พารามิเตอร์ 1-01 Motor Control Principle. ● พารามิเตอร์ 1-03 Torque Characteristics. ● พารามิเตอร์ 1-08 Motor Control Bandwidth. ● พารามิเตอร์ 1-14 Damping Gain. ● พารามิเตอร์ 1-15 Low Speed Filter Time Const. ● พารามิเตอร์ 1-16 High Speed Filter Time Const. ● พารามิเตอร์ 1-17 Voltage filter time const. ● พารามิเตอร์ 1-20 Motor Power. ● พารามิเตอร์ 1-22 Motor Voltage. ● พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency. ● พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current. ● พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed. ● พารามิเตอร์ 1-26 Motor Cont. Rated Torque. ● พารามิเตอร์ 1-30 Stator Resistance (Rs). ● พารามิเตอร์ 1-33 Stator Leakage Reactance (X1). ● พารามิเตอร์ 1-35 Main Reactance (Xh). ● พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld). ● พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq). ● พารามิเตอร์ 1-39 Motor Poles. ● พารามิเตอร์ 1-40 Back EMF at 1000 RPM.

พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	การใช้
			<ul style="list-style-type: none"> ● พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat). ● พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat). ● พารามิเตอร์ 1-46 Position Detection Gain. ● พารามิเตอร์ 1-48 Current at Min Inductance for d-axis. ● พารามิเตอร์ 1-49 Current at Min Inductance for q-axis. ● พารามิเตอร์ 1-66 Min. Current at Low Speed. ● พารามิเตอร์ 1-70 Start Mode. ● พารามิเตอร์ 1-72 Start Function. ● พารามิเตอร์ 1-73 Flying Start. ● พารามิเตอร์ 1-80 Function at Stop. ● พารามิเตอร์ 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz]. ● พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection. ● พารามิเตอร์ 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current. ● พารามิเตอร์ 2-01 DC Brake Current. ● พารามิเตอร์ 2-02 DC Braking Time. ● พารามิเตอร์ 2-04 DC Brake Cut In Speed. ● พารามิเตอร์ 2-10 Brake Function. ● พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz]. ● พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency. ● พารามิเตอร์ 4-58 Missing Motor Phase Function. ● พารามิเตอร์ 14-65 Speed Derate Dead Time Compensation.
พารามิเตอร์ 1-20 Motor Power	0.09–110 kW	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันกำลังของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-22 Motor Voltage	50–1000 V	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันแรงดันมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency	20–400 Hz	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันความถี่มอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current	0–10000 A	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันกระแสของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed	50–9999 RPM	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันความเร็วที่พิกัดของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-26 Motor Cont. Rated Torque	0.1–1000.0 Nm	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้จะทำให้ใช้งานก็ต่อเมื่อ พารามิเตอร์ 1-10 Motor Construction ตั้งค่าเป็นตัวเลือกที่เปิดใช้งานโหมดมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ประกาศ การเปลี่ยนค่าในพารามิเตอร์นี้จะกระทบกับการตั้งค่าของพารามิเตอร์อื่น
พารามิเตอร์ 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA)		ปิด	การใช้งาน AMA จะให้สมรรถนะมอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด
พารามิเตอร์ 1-30 Stator Resistance (Rs)	0–99.990 Ω	ขนาดที่สัมพันธ์	ตั้งค่าความต้านทานสเตเตอร์
พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันค่าความเหนี่ยวนำแกน d ดูค่านี้จากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร

พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	การใช้
พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันความเหนียวนาแกน q
พารามิเตอร์ 1-39 Motor Poles	2–100	4	ป้องกันหมายเลขของขั้วมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-40 Back EMF at 1000 RPM	10–9000 V	ขนาดที่สัมพันธ์	แรงดัน EMF ย้อนกลับ RMS แบบสายต่อสายที่ 1000 RPM
พารามิเตอร์ 1-42 Motor Cable Length	0–100 m	50 m	ป้องกันความยาวสายมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้สอดคล้องกับความอิ่มตัวของแกนเหนียวนาของ Ld โดยอุดมคติแล้ว พารามิเตอร์นี้มีค่าเท่ากับ พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld) อย่างไรก็ตาม หากผู้จำหน่ายมอเตอร์ระบุค่าเส้นโค้งเหนียวนาให้ ให้ป้องกันค่าเหนียวนา ซึ่งเป็น 200% ของกระแสที่ระบุ
พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้สอดคล้องกับความอิ่มตัวของแกนเหนียวนาของ Lq โดยอุดมคติแล้ว พารามิเตอร์นี้มีค่าเท่ากับ พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq) อย่างไรก็ตาม หากผู้จำหน่ายมอเตอร์ระบุค่าเส้นโค้งเหนียวนาให้ ให้ป้องกันค่าเหนียวนา ซึ่งเป็น 200% ของกระแสที่ระบุ
พารามิเตอร์ 1-46 Position Detection Gain	20–200%	100%	ปรับค่าความสูงของฟิลส์ทดสอบในระหว่างการตรวจจับตำแหน่งเมื่อเริ่มต้น
พารามิเตอร์ 1-48 Current at Min Inductance for d-axis	20–200%	100%	ป้องกันจุดอิ่มตัวเหนียวนา
พารามิเตอร์ 1-49 Current at Min Inductance for q-axis	20–200%	100%	พารามิเตอร์นี้ระบุเส้นโค้งความอิ่มตัวของแกนเหนียวนา d และ q ค่าเหนียวนาเป็นภาวะความเป็นเชิงเส้นโดยประมาณเนื่องจาก พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld), พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq), พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) และ พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) โดยมีค่าจาก 20–100% ของพารามิเตอร์นี้
พารามิเตอร์ 1-70 Start Mode	[0] การตรวจสอบโรเตอร์ [1] การเบรคกระแสตรง	[0] การตรวจสอบโรเตอร์	เลือกโหมดสตาร์ทมอเตอร์ PM
พารามิเตอร์ 1-73 Flying Start	[0] ยกเลิกการใช้ [1] เปิดใช้	[0] ยกเลิกการใช้	เลือก [1] เปิดใช้ เพื่อเปิดใช้งานตัวแปลงความถี่เพื่อควบคุมมอเตอร์ที่หมุนอยู่ได้แก่ การใช้งานพัลลวม เมื่อมีการเลือก PM พารามิเตอร์นี้จะถูกเปิดใช้งาน
พารามิเตอร์ 3-02 Minimum Reference	-4999.000–4999.000	0	ค่าอ้างอิงต่ำสุดคือค่าต่ำสุดที่ได้รับจากผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมด
พารามิเตอร์ 3-03 Maximum Reference	-4999.000–4999.000	50	ค่าอ้างอิงสูงสุดคือค่าสูงสุดที่ได้รับจากผลรวมของค่าอ้างอิงทั้งหมด
พารามิเตอร์ 3-10 Preset Reference	-100–100%	0	ป้องกันค่าเซตพอยต์
พารามิเตอร์ 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time	0.05–3600.0 s	ขนาดที่สัมพันธ์	เวลาขาขึ้นจาก 0 ถึง พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency ที่พิกัดสำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัส เวลาขาขึ้นจาก 0 ถึง พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed สำหรับมอเตอร์ PM
พารามิเตอร์ 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time	0.05–3600.0 s	ขนาดที่สัมพันธ์	เวลาขาลงจาก พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency ที่พิกัดถึง 0 สำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัส เวลาขาลงจาก พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed ถึง 0 สำหรับมอเตอร์ PM
พารามิเตอร์ 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]	0.0–400.0 Hz	0.0 Hz	ป้องกันขีดจำกัดต่ำสุดสำหรับความเร็วต่ำ
พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz]	0.0–400.0 Hz	100 Hz	ป้องกันขีดจำกัดสูงสุดสำหรับความเร็วสูง

พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	การใช้
พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency	0.0–400.0 Hz	100 Hz	ป้องกันค่าความถี่เอาต์พุตสูงสุด หาก พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency ตั้งค่าต่ำกว่า พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] ค่า พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] ตั้งค่าเท่ากับ พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency โดยอัตโนมัติ
พารามิเตอร์ 6-20 Terminal 54 Low Voltage	0.00–10.00 V	0.07 V	ป้องกันแรงดันที่สอดคล้องกับค่าอ้างอิงค่าต่ำ
พารามิเตอร์ 6-21 Terminal 54 High Voltage	0.00–10.00 V	10.00 V	ป้องกันแรงดันที่สอดคล้องกับค่าอ้างอิงค่าสูง
พารามิเตอร์ 6-22 Terminal 54 Low Current	0.00–20.00 mA	4.00 mA	ป้องกันกระแสที่สอดคล้องกับค่าอ้างอิงค่าต่ำ
พารามิเตอร์ 6-23 Terminal 54 High Current	0.00–20.00 mA	20.00 mA	ป้องกันกระแสที่สอดคล้องกับค่าอ้างอิงค่าสูง
พารามิเตอร์ 6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value	-4999–4999	0	ป้องกันค่าป้อนกลับที่สอดคล้องกับค่าแรงดันหรือค่ากระแสที่ตั้งค่าใน พารามิเตอร์ 6-20 Terminal 54 Low Voltage/พารามิเตอร์ 6-22 Terminal 54 Low Current
พารามิเตอร์ 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb. Value	-4999–4999	50	ป้องกันค่าป้อนกลับที่สอดคล้องกับค่าแรงดันหรือค่ากระแสที่ตั้งค่าใน พารามิเตอร์ 6-21 Terminal 54 High Voltage/พารามิเตอร์ 6-23 Terminal 54 High Current
พารามิเตอร์ 6-26 Terminal 54 Filter Time Constant	0.00–10.00 s	0.01	ป้องกันค่าคงที่เวลาของตัวกรอง
พารามิเตอร์ 6-29 Terminal 54 mode	[0] กระแส [1] แรงดัน	[1] แรงดัน	เลือกหากใช้ขั้วต่อ 54 สำหรับกระแสหรืออินพุตแรงดัน
พารามิเตอร์ 20-81 PI Normal/Inverse Control	[0] ปกติ [1] ผกผัน	[0] ปกติ	เลือก [0] ปกติ เพื่อกำหนดการควบคุมกระบวนการให้เพิ่มความเร็วของเอาต์พุตเมื่อข้อผิดพลาดกระบวนการเป็นบวก เลือก [1] ผกผัน เพื่อลดความเร็วเอาต์พุต
พารามิเตอร์ 20-83 PI Start Speed [Hz]	0–200 Hz	0 Hz	ป้องกันความเร็วมอเตอร์ที่จะให้ได้รับเพื่อเป็นสัญญาณสตาร์ทสำหรับดำเนินการการควบคุม PI
พารามิเตอร์ 20-93 PI Proportional Gain	0.00–10.00	0.01	ป้องกันค่าการปรับอัตราขยายตามส่วนของตัวควบคุมกระบวนการ การควบคุมที่รวดเร็วจะเกิดขึ้นได้ที่อัตราขยายสัญญาณค่าสูง อย่างไรก็ตาม หากการอัตราขยายสัญญาณมีระดับสูงเกินไป กระบวนการอาจจะขาดเสถียรภาพ
พารามิเตอร์ 20-94 PI Integral Time	0.1–999.0 s	999.0 s	ป้องกันค่าเวลาในการอินทิกรัลของตัวควบคุมกระบวนการ การรับ-การควบคุมที่รวดเร็วผ่านทางเวลาในการอินทิกรัลที่สั้น แต่หากเวลาในการอินทิกรัลสั้นเกินไป กระบวนการอาจจะไม่เสถียร ค่าเวลาในการอินทิกรัลที่นานเกินไปจะยกเลิกการทำงานอินทิกรัล
พารามิเตอร์ 30-22 Locked Rotor Protection	[0] ปิด [1] เปิด	[0] ปิด	–
พารามิเตอร์ 30-23 Locked Rotor Detection Time [s]	0.05–1.00 s	0.10 s	–

ตาราง 4.5 ตัวช่วยการตั้งค่าสำหรับการใช้งานวงรอบปิด

ชุดคำสั่งมอเตอร์

ตัวช่วยตั้งค่านมอเตอร์แนะนำผู้ใช้ตลอดขั้นตอนตั้งค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ที่จำเป็น

พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	การใช้
พารามิเตอร์ 0-03 Regional Settings	[0] นานาชาติ [1] อเมริกาเหนือ	0	–
พารามิเตอร์ 0-06 GridType	[0]–[132] ดู ตาราง 4.4	ขนาดที่สัมพันธ์	เลือกโหมดการทำงานเพื่อรีเซ็ตหลังจากการเชื่อมต่ออีกครั้งของตัวแปลงความถี่กับแรงดันไฟฟ้าหลักหลังจากที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่าย
พารามิเตอร์ 1-10 Motor Construction	*[0] อะซิงโครนัส [1] PM, SPM ไม่ salient [3] PM, IPM ไม่ salient	[0] อะซิงโครนัส	การตั้งค่าพารามิเตอร์อาจเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เหล่านี้: <ul style="list-style-type: none"> ● พารามิเตอร์ 1-01 Motor Control Principle. ● พารามิเตอร์ 1-03 Torque Characteristics. ● พารามิเตอร์ 1-08 Motor Control Bandwidth. ● พารามิเตอร์ 1-14 Damping Gain. ● พารามิเตอร์ 1-15 Low Speed Filter Time Const. ● พารามิเตอร์ 1-16 High Speed Filter Time Const. ● พารามิเตอร์ 1-17 Voltage filter time const. ● พารามิเตอร์ 1-20 Motor Power. ● พารามิเตอร์ 1-22 Motor Voltage. ● พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency. ● พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current. ● พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed. ● พารามิเตอร์ 1-26 Motor Cont. Rated Torque. ● พารามิเตอร์ 1-30 Stator Resistance (Rs). ● พารามิเตอร์ 1-33 Stator Leakage Reactance (X1). ● พารามิเตอร์ 1-35 Main Reactance (Xh). ● พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld). ● พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq). ● พารามิเตอร์ 1-39 Motor Poles. ● พารามิเตอร์ 1-40 Back EMF at 1000 RPM.

พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	การใช้
			<ul style="list-style-type: none"> ● พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat). ● พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat). ● พารามิเตอร์ 1-46 Position Detection Gain. ● พารามิเตอร์ 1-48 Current at Min Inductance for d-axis. ● พารามิเตอร์ 1-49 Current at Min Inductance for q-axis. ● พารามิเตอร์ 1-66 Min. Current at Low Speed. ● พารามิเตอร์ 1-70 Start Mode. ● พารามิเตอร์ 1-72 Start Function. ● พารามิเตอร์ 1-73 Flying Start. ● พารามิเตอร์ 1-80 Function at Stop. ● พารามิเตอร์ 1-82 Min Speed for Function at Stop [Hz]. ● พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection. ● พารามิเตอร์ 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current. ● พารามิเตอร์ 2-01 DC Brake Current. ● พารามิเตอร์ 2-02 DC Braking Time. ● พารามิเตอร์ 2-04 DC Brake Cut In Speed. ● พารามิเตอร์ 2-10 Brake Function. ● พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz]. ● พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency. ● พารามิเตอร์ 4-58 Missing Motor Phase Function. ● พารามิเตอร์ 14-65 Speed Derate Dead Time Compensation.
พารามิเตอร์ 1-20 Motor Power	0.12–110 kW/0.16–150 hp	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันกำลังของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-22 Motor Voltage	50–1000 V	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันแรงดันมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency	20–400 Hz	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันความถี่มอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-24 Motor Current	0.01–10000.00 A	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันกระแสของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-25 Motor Nominal Speed	50–9999 RPM	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันความเร็วที่พิกัดของมอเตอร์จากข้อมูลบนแผ่นป้ายชื่อมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-26 Motor Cont. Rated Torque	0.1–1000.0 Nm	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้จะทำให้ใช้งานก็ต่อเมื่อ พารามิเตอร์ 1-10 Motor Construction ตั้งค่าเป็นตัวเลือกที่เปิดใช้งานโหมดมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ประกาศ การเปลี่ยนค่าในพารามิเตอร์นี้จะกระทบกับการตั้งค่าของพารามิเตอร์อื่น
พารามิเตอร์ 1-30 Stator Resistance (Rs)	0–99.990 Ω	ขนาดที่สัมพันธ์	ตั้งค่าความต้านทานสเตเตอร์
พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันค่าความเหนี่ยวนำแกน d ดูค่านี้จากเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร
พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	ป้องกันค่าความเหนี่ยวนำแกน q

พารามิเตอร์	ช่วง	ค่าเริ่มต้น	การใช้
พารามิเตอร์ 1-39 Motor Poles	2–100	4	ป้อนหมายเลขของขั้วมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-40 Back EMF at 1000 RPM	10–9000 V	ขนาดที่สัมพันธ์	แรงดัน EMF ย้อนกลับ RMS แบบสายต่อสายที่ 1000 RPM
พารามิเตอร์ 1-42 Motor Cable Length	0–100 m	50 m	ป้อนความยาวสายมอเตอร์
พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้สอดคล้องกับความอิ่มตัวของการเหนี่ยวนำของ Ld โดยอุดมคติแล้ว พารามิเตอร์นี้มีค่าเท่ากับ พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld) อย่างไรก็ตาม หากผู้จำหน่ายมอเตอร์ระบุค่าเส้นโค้งเหนี่ยวนำให้ ให้ป้อนค่าเหนี่ยวนำ ซึ่งเป็น 200% ของกระแสที่ระบุ
พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat)	0.000–1000.000 mH	ขนาดที่สัมพันธ์	พารามิเตอร์นี้สอดคล้องกับความอิ่มตัวของการเหนี่ยวนำของ Lq โดยอุดมคติแล้ว พารามิเตอร์นี้มีค่าเท่ากับ พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq) อย่างไรก็ตาม หากผู้จำหน่ายมอเตอร์ระบุค่าเส้นโค้งเหนี่ยวนำให้ ให้ป้อนค่าเหนี่ยวนำ ซึ่งเป็น 200% ของกระแสที่ระบุ
พารามิเตอร์ 1-46 Position Detection Gain	20–200%	100%	ปรับค่าความสูงของฟิลส์ทดสอบในระหว่างการตรวจจับตำแหน่งเมื่อเริ่มต้น
พารามิเตอร์ 1-48 Current at Min Inductance for d-axis	20–200%	100%	ป้อนจุดอิ่มตัวเหนี่ยวนำ
พารามิเตอร์ 1-49 Current at Min Inductance for q-axis	20–200%	100%	พารามิเตอร์นี้ระบุเส้นโค้งความอิ่มตัวของค่าเหนี่ยวนำ d และ q ค่าเหนี่ยวนำเป็นภาวะความเป็นเชิงเส้นโดยประมาณเนื่องจาก พารามิเตอร์ 1-37 d-axis Inductance (Ld), พารามิเตอร์ 1-38 q-axis Inductance (Lq), พารามิเตอร์ 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) และ พารามิเตอร์ 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) โดยมีค่าจาก 20–100% ของพารามิเตอร์นี้
พารามิเตอร์ 1-70 Start Mode	[0] การตรวจสอบโรเตอร์ [1] การเบรคกระแสตรง	[0] การตรวจสอบ-โรเตอร์	เลือกโหมดสตาร์ทมอเตอร์ PM
พารามิเตอร์ 1-73 Flying Start	[0] ยกเลิกการใช้ [1] ใช้	[0] ยกเลิกการใช้	เลือก [1] เปิดใช้ เพื่อใช้งานตัวแปลงความถี่ให้ควบคุมมอเตอร์ที่หมุนอยู่
พารามิเตอร์ 3-41 Ramp 1 Ramp Up Time	0.05–3600.0 s	ขนาดที่สัมพันธ์	เวลาขาขึ้นจาก 0 ถึง พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency ที่พิกัด
พารามิเตอร์ 3-42 Ramp 1 Ramp Down Time	0.05–3600.0 s	ขนาดที่สัมพันธ์	เวลาขาลงจาก พารามิเตอร์ 1-23 Motor Frequency ที่พิกัด ถึง 0
พารามิเตอร์ 4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]	0.0–400.0 Hz	0.0 Hz	ป้อนขีดจำกัดต่ำสุดสำหรับความเร็วต่ำ
พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz]	0.0–400.0 Hz	100.0 Hz	ป้อนขีดจำกัดสูงสุดสำหรับความเร็วสูง
พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency	0.0–400.0 Hz	100.0 Hz	ป้อนค่าความถี่เอาต์พุตสูงสุด หาก พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency ตั้งค่าต่ำกว่า พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] ค่า พารามิเตอร์ 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] ตั้งค่าเท่ากับ พารามิเตอร์ 4-19 Max Output Frequency โดยอัตโนมัติ
พารามิเตอร์ 30-22 Locked Rotor Protection	[0] ปิด [1] เปิด	[0] ปิด	–
พารามิเตอร์ 30-23 Locked Rotor Detection Time [s]	0.05–1.00 s	0.10 s	–

ตาราง 4.6 การตั้งค่าตัวช่วยตั้งค่ามอเตอร์

การเปลี่ยนแปลง

ฟังก์ชันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

- รายการจะแสดงเฉพาะพารามิเตอร์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าที่แก้ไขในปัจจุบัน
- พารามิเตอร์ที่ถูกรีเซ็ตเป็นค่ามาตรฐานจะไม่แสดง
- ข้อความ *ว่างเปล่า* บ่งบอกว่าไม่มีพารามิเตอร์เปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพารามิเตอร์

1. เมื่อต้องการเข้าใช้เมนูด่วน กดปุ่ม [Menu] จนกว่าไฟสถานะในจอแสดงผลจะติดเหนือเมนูด่วน
2. กด [▲] [▼] เพื่อเลือกระหว่างตัวช่วย, ชุดคำสั่งวงรอบปิด, ชุดคำสั่งมอเตอร์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ทำ
3. กด [OK]
4. กด [▲] [▼] เพื่อเรียกดูพารามิเตอร์ในเมนูด่วน
5. กด [OK] เพื่อเลือกพารามิเตอร์
6. กด [▲] [▼] เพื่อเปลี่ยนค่าของการตั้งค่าพารามิเตอร์
7. กด [OK] เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง
8. กด [Back] สองครั้งเพื่อเข้าสู่สถานะ หรือกด [Menu] ครั้งเดียวเพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

เมนูหลักจะเข้าถึงพารามิเตอร์ทั้งหมด

1. กดปุ่ม [Menu] จนกว่าไฟสถานะในจอแสดงผลจะติดเหนือเมนูหลัก
2. กด [▲] [▼] เพื่อเรียกดูกลุ่มพารามิเตอร์ทั้งหมด
3. กด [OK] เพื่อเลือกกลุ่มพารามิเตอร์
4. กด [▲] [▼] เพื่อเรียกดูพารามิเตอร์ในกลุ่มเฉพาะ
5. กด [OK] เพื่อเลือกพารามิเตอร์
6. กด [▲] [▼] เพื่อตั้ง/เปลี่ยนแปลงค่าของพารามิเตอร์
7. กด [OK] เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

4.3 รายการพารามิเตอร์

0-0* การทำงาน/แสดงผล	1-43 ความยาวสายมอเตอร์ ชุด	3-41 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 1	6-1* อินพุทลอกล็อก 53	8-72 MS/TP มาสเตอร์สูงสุด
0-0* การตั้งค่าพื้นฐาน	1-44 ความถี่ของการทำงานย่านแกน-d (LdSet)	3-42 กำหนดเวลาความเร็วขาลง ชุด 1	6-10 ชุด 53 ระดับต่ำ	8-73 MS/TP เฟรมซิงค์สูงสุด
0-01 ภาษา	1-45 ความถี่ของการทำงานย่านแกน-q	3-5* เปลี่ยนความเร็ว 2	6-11 ชุด 53 ระดับสูง	8-74 วิธีการ "I am"
0-03 การตั้งค่าตัวเก็บ	1-46 ความถี่ของการทำงานย่านแกน-q	3-51 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	6-12 ชุด 53 ระดับต่ำ	8-75 รหัสสำหรับการเริ่มต้น
0-04 สถานะการทำงานเมื่อเปิดเครื่อง	1-47 ความถี่ของการทำงานย่านแกน-q	3-52 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น ชุด 2	6-13 ชุด 53 ระดับต่ำ	8-76 เวอร์ชันเฟิร์มแวร์โปรโตคอล
0-06 ประเภทดาว	1-48 ความถี่ของการทำงานย่านแกน-q	3-8* ฮับ-ลิงค์	6-14 ชุด 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	8-8* การวินิจฉัยข้อผิดพลาด FC
0-07 ประเภทและระดับฮับ	1-49 ความถี่ของการทำงานย่านแกน-q	3-80 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	6-15 ชุด 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	8-80 ข้อความการนับที่มี
0-0* การใช้งานชุดคำสั่ง	1-48 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	3-81 กำหนดเวลาความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	6-16 ชุด 53 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	8-81 การนับความผิดพลาดที่มี
0-10 เลือกชุดคำสั่งใช้งาน	1-49 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-** ชุดจำกัด/จำกัด	6-19 โหมดข้อผิดพลาด 53	8-82 ข้อความที่รับ
0-11 ชุดคำสั่งใช้งาน	1-50 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-1* ชุดจำกัดมอเตอร์	6-2* อินพุทลอกล็อก 54	8-83 การนับความผิดพลาดของซอฟต์แวร์
0-12 ชุดคำสั่งใช้งาน	1-51 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-10 กำหนดทิศทางการหมุนมอเตอร์	6-20 ชุด 54 ระดับต่ำ	8-84 ข้อความที่รับ
0-3* ค่า LCP กำหนดเอง	1-52 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-12 ชุดจำกัดตามตำแหน่งความเร็ว	6-21 ชุด 54 ระดับสูง	8-85 ข้อผิดพลาดขณะเวลาซอฟต์แวร์
0-30 ค่าตัวเก็บที่กำหนด	1-53 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-14 ชุดจำกัดตามตำแหน่งความเร็ว	6-22 ชุด 54 ระดับต่ำ	8-88 รหัสการวินิจฉัยข้อผิดพลาด FC
0-31 ค่าตัวเก็บที่กำหนด	1-54 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-18 ชุดจำกัดความเร็ว	6-23 ชุด 54 ระดับต่ำ	8-9* ค่าป้อนกลับที่มี
0-32 ค่าตัวเก็บที่กำหนด	1-55 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-19 ชุดจำกัดความเร็ว	6-24 ชุด 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	8-94 ค่าป้อนกลับที่มี
0-37 ข้อความแสดงผล 1	1-56 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-4* การปรับ ค่าเดิม 2	6-25 ชุด 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	8-95 ค่าป้อนกลับที่มี
0-38 ข้อความแสดงผล 2	1-57 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-40 ค่าเดิมค่าเดิม ค่า	6-26 ชุด 54 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	13-0* การตั้งค่า SLC
0-39 ข้อความแสดงผล 3	1-58 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-41 ค่าเดิมค่าเดิม ค่า	6-29 โหมดข้อผิดพลาด 54	13-00 โหมดตัวควบคุม SLC
0-4* ปุ่มหน้าจอ	1-59 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-5* การปรับ ค่าเดิม	6-7* เอาท์พุทลอกล็อก/ดีดิล 45	13-01 Event การสตาร์ท
0-40 การทำงานของปุ่ม [Hand On]	1-60 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-50 ตั้งเวลาเมื่อกระแสต่ำกว่าระบุ	6-70 ชุด 45 โหมด	13-02 Event การหยุด
0-42 การทำงานของปุ่ม [Auto On]	1-61 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-51 ตั้งเวลาเมื่อกระแสสูงกว่าระบุ	6-71 ชุด 45 เอาท์พุทลอกล็อก	13-03 รีเซ็ต SLC
0-44 ปุ่ม [Off/Reset] บน LCP	1-62 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-54 ค่าเดิมค่าเดิม ค่า	6-72 ชุด 45 เอาท์พุทดีดิล	13-1* ตัวปรับเทียบ
0-5* เก็น&โหนดงาน	1-63 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-55 ค่าเดิมค่าเดิม ค่า	6-73 ชุด 45 สเกลค่าสตอปของเอาท์พุท	13-10 โพลาร์ไรต์ตัวปรับเทียบ
0-50 มอเตอร์และสายโหม่ง	1-64 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-56 ค่าเดิมค่าเดิม ค่า	6-74 ชุด 45 สเกลค่าสตอปของเอาท์พุท	13-11 โพลาร์ไรต์ตัวปรับเทียบ
0-51 มอเตอร์และสายโหม่ง	1-65 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-56 ค่าเดิมค่าเดิม ค่า	6-76 ชุด 45 ความคมชัดเอาท์พุท	13-12 ค่าตัวปรับเทียบ
0-6* รหัสผ่าน	1-66 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-58 ตั้งเวลาเมื่อกระแสต่ำกว่า	6-9* เอาท์พุทลอกล็อก/ดีดิล 42	13-2* ตัวตั้งเวลา
0-60 รหัสผ่านหลัก	1-67 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-6* ความเร็วขยับ	6-90 ชุด 42 โหมด	13-20 ตัวตั้งเวลาตัวควบคุม SLC
0-61 ตั้งค่าปุ่ม [ไม่รีเซ็ตงาน]	1-68 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-61 ขยับความเร็วจาก [Hz]	6-91 ชุด 42 เอาท์พุทลอกล็อก	13-4* กัดระยะ
1-0* การตั้งค่าทั่วไป	1-69 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-63 ขยับความเร็วจาก [Hz]	6-92 ชุด 42 เอาท์พุทดีดิล	13-40 บุลินกูดระยะ 1
1-0* การตั้งค่าทั่วไป	1-70 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	4-64 ตั้งค่าขยับความเร็วจาก [Hz]	6-93 ชุด 42 สเกลค่าสตอปของเอาท์พุท	13-41 โพลาร์ไรต์ตัวปรับเทียบ
1-00 แบบการควบคุมมอเตอร์	1-71 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-** ดีดิล/โอ/โอ	6-94 ชุด 42 สเกลค่าสตอปของเอาท์พุท	13-42 บุลินกูดระยะ 2
1-01 คลังข้อมูลมอเตอร์	1-72 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-00 โหมด I/O ดีดิล	6-96 ชุด 42 ความคมชัดเอาท์พุท	13-43 โพลาร์ไรต์ตัวปรับเทียบ
1-03 คลังข้อมูลมอเตอร์	1-73 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-01 โหมด I/O ดีดิล	8-** ล็อกอิน/ล็อกเอาท์	13-44 บุลินกูดระยะ 3
1-06 ที่ทางตามเข็มนาฬิกา	1-74 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-03 โหมด I/O ดีดิล	8-0* การตั้งค่าทั่วไป	13-5* สถานะ
1-08 แบบวัดที่การควบคุมมอเตอร์	1-75 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-1* อินพุทดีดิล	8-01 ไรต์ควบคุม	13-51 เหตุการณ์ตัวควบคุม SLC
1-1* การตั้งค่าทั่วไป	1-76 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-10 ตั้งค่าการตั้งค่าของอินพุท	8-02 แหล่งควบคุม	13-52 การกระทำของตัวควบคุม SLC
1-10 โดรนซ์ของมอเตอร์	1-77 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-11 ตั้งค่าการตั้งค่าของอินพุท	8-03 เวลาของตัวควบคุมเมื่อหมดเวลา	14-0* ฟังก์ชันพิเศษ
1-14 อัตราขยายแอมป์	1-78 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-12 ตั้งค่าการตั้งค่าของอินพุท	8-04 ฟังก์ชันควบคุมเมื่อหมดเวลา	14-01 ความถี่
1-15 เวลาที่การกรองความเร็วต่ำ	1-79 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-13 ตั้งค่าการตั้งค่าของอินพุท	8-3* ตั้งค่าฟอร์ต FC	14-03 โอเวอร์โมดูล
1-16 เวลาที่การกรองความเร็วสูง	1-80 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-34 เอาท์พุทดีดิล หนึ่งเวลา On	8-30 โปรโตคอล	14-07 ระดับการขยายเวลาที่เสียไป
1-17 ค่าเวลาตั้งที่การกรองแรงดัน	1-81 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-35 เอาท์พุทดีดิล หนึ่งเวลา Off	8-31 ที่อยู่	14-08 แพลตฟอร์มการขยายแอมป์
1-2* ข้อมูลมอเตอร์	1-82 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-4* รีเลย์	8-32 อัตรา	14-09 ระดับกระแสในเวลาที่เสียไป
1-20 กำลังมอเตอร์	1-83 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-40 กำหนดการทำงานของรีเลย์	8-33 พาริ/มิชชุด	14-1* แหล่งจ่ายไฟหลัก
1-22 แรงดันมอเตอร์	1-84 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-41 หนึ่งเวลา On Delay ของรีเลย์	8-35 การแบ่งเวลาต่อรับคำสั่ง	14-10 แหล่งจ่ายไฟหลัก
1-23 ความถี่มอเตอร์	1-85 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-42 หนึ่งเวลา Off Delay ของรีเลย์	8-36 การแบ่งเวลาต่อรับคำสั่ง	14-11 ระดับแรงดันที่เกิดพลวัตหลัก
1-24 การเชื่อมต่อ	1-86 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-5* อินพุทดีดิล	8-37 หนึ่งเวลา Inter-Char สูงสุด	14-12 การตอบสนองความถี่ไม่สมดุลแหล่งจ่ายไฟหลัก
1-25 ความเร็วของมอเตอร์	1-87 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-50 ตั้งค่าการตั้งค่าของอินพุท	8-4* ชุดโปรโตคอล FC MC	14-2* ฟังก์ชันการรีเซ็ต
1-26 แรงดันมอเตอร์ ที่ค่าที่ปรับแต่งตัว	1-88 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-51 ตั้งค่าการตั้งค่าของอินพุท	8-42 การกำหนดรูปแบบการเขียน PCD	14-20 รีเซ็ตใหม่
1-29 ปรับปรุงมอเตอร์โดยอัตโนมัติ (AMA)	1-89 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-52 ชุด 29 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	8-43 การกำหนดรูปแบบการอ่าน PCD	14-21 เวลาเริ่มต้นใหม่อัตโนมัติ
1-30 ความต้านทานมอเตอร์ (Rs)	1-90 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-53 ชุด 29 ค่าอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ ค่า	8-5* ดีดิล/โอ/โอ	14-22 โหมดการทำงาน
1-33 รีเลย์และตัวรีเลย์ของมอเตอร์ (X1)	1-91 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-9* การควบคุมตัวป้อนกลับ	8-50 ความคมชัดของมอเตอร์	14-27 ฟังก์ชันการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์
1-35 รีเลย์และตัวรีเลย์ของมอเตอร์ (Xh)	1-92 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	5-90 ความคมชัดของมอเตอร์	8-51 การเลือกโหมดการแสดงผล	14-3* ความคมชัดของกระแส
1-37 รีเลย์และตัวรีเลย์ของมอเตอร์ (Ld)	1-93 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	6-0* อินพุทลอกล็อก I/O	8-52 เวลาของมอเตอร์	14-30 ตัวควบคุมกระแส อัตราขยายตาม
1-38 อินพุทดีดิล แกน q (Lq)	1-94 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	6-00 เวลาของมอเตอร์	8-53 เวลาของมอเตอร์	14-31 ตัวควบคุมกระแส เวลา
1-39 อินพุทดีดิล แกน d (Ld)	1-95 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	6-01 ฟังก์ชันของมอเตอร์	8-54 เวลาของมอเตอร์	14-32 เวลาที่การควบคุมมอเตอร์
1-4* อินพุทดีดิล	1-96 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog	6-02 ฟังก์ชันของมอเตอร์	8-55 เวลาของมอเตอร์	
1-40 Back EMF ที่ 1000 RPM	1-97 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog		8-56 เวลาของมอเตอร์	
1-42 ความยาวสายมอเตอร์	1-98 การตั้งค่าความเร็วขาขึ้น-ลง Jog		8-57 เวลาของมอเตอร์	



14-4*	ปรับพลังงานให้เหมาะสม	16-13	ความถี่	20-60	หน่วยไรต์ดราจจัม	24-1*	การนำมายพาสเซชัน
14-40	ระดับ VT	16-14	กระแสของมอเตอร์	20-69	ขอมูลไรต์ดราจจัม	24-10	ฟังก์ชันการนำมายพาสเซชัน
14-41	การสร้างสนามแม่เหล็กต่ำสุด AEO	16-15	ความถี่ [%]	20-8*	การตั้งค่าพื้นฐาน PI	24-11	เวลาหน่วงการนำมายพาสเซชัน
14-44	การปรับกระแสแกน d ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับ IPM	16-16	ความถี่ [Nm]	20-81	การควบคุมแบบปิด/เปิดที่ PI	30-2**	คุณสมบัติพิเศษ
14-5*	สภาพแวดล้อม	16-17	ความเร็ว [RPM]	20-83	ความเร็วรอบที่เริ่มสตาร์ท PI [Hz]	30-2**	ขั้นสูง ปรับการสตาร์ท
14-50	ตัวกรอง REI	16-18	ความเร็วของมอเตอร์	20-84	แบบเดิร์ทที่อ้างอิงถึงเมื่อสถานะเปิด	30-22	การป้องกันโรเตอร์ที่ลัด
14-51	การชดเชยแรงดันดีซีลิงค์	16-22	แรงบิด [%]	20-9*	ชุดควบคุม PI	30-23	เวลาในการตรวจสอโรเตอร์ที่ลัด [s]
14-52	การควบคุมฟีดแบค	16-26	กำลังที่กรอง [kW]	20-91	PI Anti Windup		
14-53	การตรวจจุดต่อ	16-27	กำลังที่กรอง [hp]	20-93	ค่าอัตราขยายที่เพิ่มสัดส่วน PI		
14-55	ตัวกรองเอาท์พุท	16-30	แรงดันการเชื่อมโวลต์ DC	20-94	เวลารวม PI		
14-6*	ลดที่จุดอินพุต	16-33*	สถานะชุดขับเคลื่อน	20-97	เฟดเดอร์โปรแกรม/หน้าของ PI		
14-61	ฟังก์ชันเมื่อกระแสไหลเกินที่อินเวอร์เตอร์	16-34	อุณหภูมิที่เซ็นเซอร์	22-0*	ฟังก์ชัน ฟังก์ชัน		
14-63	ความถี่ที่ลัดต่ำสุด	16-35	อุณหภูมิอินเวอร์เตอร์	22-0* ลัด			
14-64	ระดับกระแสต้นของการชดเชยเวลาที่เสียไป	16-36	ตรงข้าม ปกติ กระแส	22-01	เวลากำลังจลนกรง		
14-65	การชดเชยเวลาที่เสียไปของการลัดที่ปิด-ความถี่	16-37	ตรงข้าม อินเวอร์เตอร์สูงสุด	22-02	โหมดการควบคุม CL โหมดการลัด		
14-9*	การตั้งค่าพอลด์	16-5*	อ้างอิง & ป้อนกลับ	22-2*	การตรวจพบการไม่ไหล		
14-90	ระดับพอลด์	16-50	ค่าอ้างอิงภายนอก	22-23	ฟังก์ชันที่ไม่ไหล		
15-0*	ข้อมูลชุดขับเคลื่อน	16-52	ค่าป้อนกลับภายใน	22-24	การหน่วงที่เพิ่มไหล		
15-00	เวลาการทำงาน	16-54	ค่าป้อนกลับ 1 [หน่วย]	22-3*	การปรับกำลังที่ไม่มีการไหล		
15-01	ชั่วโมงการทำงาน	16-55	ค่าป้อนกลับ 2 [หน่วย]	22-31	เฟดเดอร์แก้ไขกำลัง		
15-02	ชั่วโมง kWh	16-61	อินพุตดีดี	22-33	ความเร็วค่า [kW]		
15-03	กำลังกลับคืน	16-62	ข้อต่อ 53 การตั้งค่า	22-37	ความเร็วสูง [Hz]		
15-04	อุณหภูมิสูงเกิน	16-63	ข้อต่อ 54 การตั้งค่า	22-38	กำลังที่ความเร็วสูง [kW]		
15-05	โวลต์สูงเกิน	16-64	อินพุตนอก 54	22-40	เวลารันต่ำสุด		
15-06	รีเซ็ตตัวนับ kWh	16-65	เวลาที่พอลด์ 42 [mA]	22-41	เวลาหลังลัด		
15-07	รีเซ็ตตัวนับชั่วโมงการทำงาน	16-66	เวลาที่พอลด์รีเซ็ต 29 [Hz]	22-43	ความเร็วการลัดการทำงาน [Hz]		
15-3*	บันทึกสัญญาณเตือน	16-71	เวลาที่พอลด์รีเซ็ต 29 [Hz]	22-44	ส่วนต่างระหว่างอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ-ของการทำงาน		
15-30	บันทึกสัญญาณเตือน: รหัสข้อผิดพลาด	16-72	ตัวนับ A	22-45	มุลด์เซ็ดพอยต์		
15-31	สถานะพอลด์ภายใน	16-73	ตัวนับ B	22-46	เวลารันสูงสุด		
15-4*	การระบุชุดขับเคลื่อน	16-78	เวลาที่พอลด์ 45 [mA]	22-47	ความเร็วการลัด		
15-40	ประเภท FC	16-8*	ฟลัดปัส&พอลด์	22-48	หน่วงเวลารัน		
15-41	ส่วนกำลัง	16-86	REF พอลด์ FC 1	22-49	หน่วงเวลาลบการทำงาน		
15-42	แรงดัน	16-9*	ค่าที่อ่านได้	22-60	ฟังก์ชันสายพานเข้าชุด		
15-43	ความเร็วของเฟดเดอร์	16-90	ค่าสัญญาณเตือน	22-61	ค่าแรงบิดของฟังก์ชันสายพานเข้าชุด		
15-44	รหัสชนิดที่ลัด	16-91	ค่าสัญญาณเตือน 2	22-62	ค่าเวลาที่หน่วงของฟังก์ชันสายพานเข้าชุด		
15-45	สวิตช์รีเซ็ตจริง	16-92	ค่าเตือน	22-8*	การชดเชยการไหล		
15-46	หมายเลขสั่งซื้อชุดขับ	16-93	ค่าเตือน 2	22-80	การชดเชยการไหล		
15-48	เลขไอดีของ LCP	16-94	แบบขยาย รีเซ็ตสถานะ 2	22-81	การประมาณการเส้นโค้งแบบเชิงเส้น-กำลัง		
15-49	ไอซีซอฟต์แวร์การควบคุม	18-*	ข้อมูล & ค่าข้อมูลที่อ่านได้	22-82	การคำนวณจุดทำงาน		
15-50	ไอซีซอฟต์แวร์การตั้งค่า	18-1*	บันทึกใหม่	22-84	ความเร็วที่ไม่มีการไหล [Hz]		
15-51	หมายเลขซีเรียลชุดขับเคลื่อน	18-10	บันทึกใหม่: เหตุการณ์	22-86	ความเร็วที่จุดการออกแบบ [Hz]		
15-53	หมายเลขซีเรียลการตั้งค่า	18-5*	อ้างอิง & ป้อนกลับ	22-87	แรงดันที่ไม่มีการไหล		
15-59	ชื่อไฟล์	18-50	ค่าที่อ่านได้ของการไรต์ดราจจัม [หน่วย]	22-88	แรงดันที่จำกัดความเร็ว		
16-0*	ข้อมูลทั่วไป	20-*	การป้อนกลับ	22-89	การไหลที่จุดออกแบบ		
16-00	ค่าตั้งควบคุม	20-0*	การป้อนกลับ	22-90	การไหลที่จำกัดความเร็ว		
16-01	ค่าอ้างอิง [หน่วย]	20-00	แหล่งค่าป้อนกลับ 1	24-0*	โหมดใหม่		
16-02	ค่าอ้างอิง [%]	20-01	การแปลงค่าป้อนกลับ 1	24-00	ฟังก์ชัน FM		
16-03	รีเซ็ตสถานะ	20-03	แหล่งค่าป้อนกลับ 2	24-01	การกำหนดรูปแบบโหมดพลังงานใหม่		
16-05	ค่าลัดที่แท้จริง [%]	20-04	การแปลงค่าป้อนกลับ 2	24-05	ค่าอ้างอิงที่กำหนดพลังงานใหม่ FM		
16-09	ค่าที่กำหนดเอง	20-12	หน่วยอ้างอิง/ค่าป้อนกลับ	24-06	แหล่งอ้างอิงของโหมดพลังงานใหม่		
16-1*	สถานะมอเตอร์	20-2*	ค่าป้อนกลับ/เซ็ทพอยต์	24-07	แหล่งค่าป้อนกลับของโหมดพลังงานใหม่		
16-10	กำลัง [kW]	20-20	ฟังก์ชันค่าป้อนกลับ	24-09	การจัดการสัญญาณเตือน FM		
16-11	กำลัง [hp]	20-21	เซ็ทพอยต์ 1				
16-12	แรงดันมอเตอร์	20-6*	ไรต์ดราจจัม				

5 ค่าเดือนและสัญญาณเดือน

หมายเลขข้อผิดพลาด	หมายเลขบิตสัญญาณเดือน/ค่าเดือน	ข้อความพอลต์	การเตือน	สัญญาณเตือน	ตัดสื่อกการทำงาน	สาเหตุของปัญหา
2	16	ข้อผิดพลาดสัญญาณต่ำเกินไป	X	X	-	สัญญาณที่ขั้วต่อ 53 หรือ 54 น้อยกว่า 50% ของค่าที่ตั้งใน พารามิเตอร์ 6-10 Terminal 53 Low Voltage, พารามิเตอร์ 6-12 Terminal 53 Low Current, พารามิเตอร์ 6-20 Terminal 54 Low Voltage หรือ พารามิเตอร์ 6-22 Terminal 54 Low Current ดูเพิ่มเติมที่ กลุ่มพารามิเตอร์ 6-0* โหมด I/O อนุลือก
4	14	เฟสหลักหาย	X	X	X	เฟสหายไปจากแหล่งจ่ายไฟ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลสูงเกินไป ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ดู พารามิเตอร์ 14-12 Response to Mains Imbalance
7	11	แรงดัน DC สูง	X	X	-	แรงดันไฟของดีซีลิ่งค้เกินขีดจำกัด
8	10	แรงดัน DC ต่ำ	X	X	-	แรงดันไฟของดีซีลิ่งค้ตกลงต่ำกว่าขีดจำกัดการเตือนแรงดันต่ำ
9	9	อินเวอร์เตอร์โหลดเกิน	X	X	-	มีโหลดเกิน 100% เป็นระยะเวลานาน
10	8	ETR สูง	X	X	-	มอเตอร์ร้อนเกินไปเนื่องจากมีโหลดเกิน 100% เป็นระยะเวลานาน ดู พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection
11	7	มอเตอร์สูง	X	X	-	เทอร์มิสเตอร์หรือการเชื่อมต่อเทอร์มิสเตอร์หลุดจากการเชื่อมต่อ ดู พารามิเตอร์ 1-90 Motor Thermal Protection
13	5	กระแสเกิน	X	X	X	กระแสอดของอินเวอร์เตอร์เกินขีดจำกัด
14	2	พอลต์ลงดิน	-	X	X	คายประจุจากเฟสเอาท์พุทลงดิน
16	12	การลัดวงจร	-	X	X	ลัดวงจรในมอเตอร์หรือที่ขั้วต่อของมอเตอร์
17	4	คำสั่ง TO	X	X	-	ไม่สื่อสารกับตัวแปลงความถี่ ดู กลุ่มพารามิเตอร์ 8-0* การตั้งค่าทั่วไป
24	50	พอลต์พัลลัม	X	X	-	พัลลัมแผ่นระบายความร้อนไม่ทำงาน (เฉพาะชุด 400 V 30-90 kW)
30	19	เฟส U หายไป	-	X	X	เฟส U ของมอเตอร์หายไป ตรวจสอบเฟส ดู พารามิเตอร์ 4-58 Missing Motor Phase Function
31	20	เฟส V หายไป	-	X	X	เฟส V ของมอเตอร์หายไป ตรวจสอบเฟส ดู พารามิเตอร์ 4-58 Missing Motor Phase Function
32	21	เฟส W หายไป	-	X	X	เฟส W ของมอเตอร์หายไป ตรวจสอบเฟส ดู พารามิเตอร์ 4-58 Missing Motor Phase Function
38	17	พอลต์ภายใน	-	X	X	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ
44	28	พอลต์ลงดิน	-	X	X	คายประจุจากเฟสเอาท์พุทลงดิน โดยใช้ค่าเป็น พารามิเตอร์ 15-31 InternalFaultReason หากเป็นไปได้
46	33	แรงดันควบคุมเกิดข้อผิดพลาด	-	X	X	แรงดันควบคุมค่าต่ำ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ
47	23	แหล่งจ่ายไฟ 24 V มีค่าต่ำ	X	X	X	แหล่งจ่ายไฟ 24 V DC อาจมีโหลดเกิน
50		การปรับเทียบ AMA ล้มเหลว	-	X	-	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ
51	15	AMA Unom, Inom	-	X	-	การตั้งค่าของแรงดันโวลต์มอเตอร์ กระแสมอเตอร์ และกำลังมอเตอร์ผิดพลาด ตรวจสอบการตั้งค่า
52	-	AMA ต่ำ Inom	-	X	-	กระแสมอเตอร์มีค่าต่ำเกินไป ตรวจสอบการตั้งค่า
53	-	AMA มอเตอร์ใหญ่	-	X	-	มอเตอร์ใหญ่เกินไปสำหรับทำงาน AMA
54	-	AMA มอเตอร์เล็ก	-	X	-	มอเตอร์เล็กเกินไปสำหรับทำงาน AMA
55	-	พารามิเตอร์ AMA	-	X	-	ค่าพารามิเตอร์ที่หาได้จากมอเตอร์อยู่นอกเหนือระดับที่ยอมรับได้
56	-	ขัดจังหวะผู้ใช้ AMA	-	X	-	AMA ขัดจังหวะการทำงานโดยผู้ใช้

หมายเลขข้อผิดพลาด	หมายเลขบิตสัญญาณเตือน/ค่าเตือน	ข้อความพอลต์	การเตือน	สัญญาณเตือน	ตัดล็อกการทำงาน	สาเหตุของปัญหา
57	-	หมดเวลา AMA	-	X	-	ให้ลองพยายามสตาร์ท AMA อีกหลายๆ ครั้ง จนกระทั่ง AMA ทำงาน ประกาศ การทำงานซ้ำๆ กันหลายครั้งอาจจะทำให้มอเตอร์ร้อนถึงระดับที่ค่าความต้านทาน R_s และ R_r มีค่าเพิ่มขึ้นได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
58	-	ภายใน AMA	X	X	-	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ
59	25	ขีดจำกัดกระแส	X	-	-	กระแสมีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ใน <i>พารามิเตอร์ 4-18 Current Limit</i>
60	44	อินเวอร์เตอร์ล๊อคจากภายนอก	-	X	-	มีการทำงานของอินเวอร์เตอร์ล๊อคภายนอก เพื่อให้กลับมามีการทำงานโดยปกติอีกครั้ง ให้จ่ายไฟ 24 V DC ที่ขั้วต่อที่โปรแกรมไว้สำหรับอินเวอร์เตอร์ล๊อคภายนอก จากนั้นรีเซ็ตตัวแปลงความถี่ (ผ่านการสื่อสารแบบอนุกรม, I/O ดิจิทัล หรือโดยการกดปุ่ม [Reset] บน LCP)
66	26	แผ่นระบายความร้อนอุณหภูมิต่ำ	X	-	-	ค่าเตือนนี้ขึ้นกับเซนเซอร์อุณหภูมิในโมดูล IGBT (ในชุด 400 V, 30–90 kW (40–125 hp) และ 600 V)
69	1	อุณหภูมิของการ์ดกำลัง	X	X	X	เซนเซอร์อุณหภูมิบนการ์ดกำลังเกินค่าจำกัดสูงสุดหรือต่ำสุด
70	36	การกำหนดรูปแบบ FC ไม่ถูกต้อง	-	X	X	การ์ดควบคุมและการ์ดกำลังไม่สามารถจับคู่กัน
79	-	การกำหนดค่าส่วนกำลังไม่ถูกต้อง	X	X	-	พอลต์ภายใน ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ
80	29	ชุดขับเคลื่อน	-	X	-	การตั้งค่าของพารามิเตอร์ถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็นค่ามาตรฐาน
87	47	เบรคกระแสตรงอัตโนมัติ	X	-	-	ตัวแปลงความถี่กำลังเบรคด้วยกระแสตรงอัตโนมัติ
95	40	สายพานขาด	X	X	-	แรงบิดต่ำกว่าระดับแรงบิดที่ตั้งสำหรับการไม่มีโหลด บ่งชี้ว่าสายพานชำรุด ดู <i>กลุ่มพารามิเตอร์ 22-6* การตรวจจับสนายพานชำรุด</i>
126	-	การหมุนมอเตอร์	-	X	-	แรงดัน EMF ย้อนกลับสูง หยุดโรเตอร์ของมอเตอร์ PM
200	-	โหมดไฟใหม่	X	-	-	โหมดไฟใหม่ถูกเปิดใช้งาน
202	-	เกินขีดจำกัดโหมดไฟใหม่	X	-	-	โหมดไฟใหม่จะจับสัญญาณเตือนที่ทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ 1 ครั้งขึ้นไป
250	-	อะไหล่ใหม่	-	X	X	แหล่งจ่ายไฟ หรือแหล่งจ่ายไฟของโหมดสวิตช์ถูกสลับเปลี่ยน (บนชุด 400 V, 30–90 kW (40–125 hp) และ 600 V) ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ
251	-	รหัสประเภทใหม่	-	X	X	ตัวแปลงความถี่ได้รับรหัสประเภทใหม่ (บนชุด 400 V, 30–90 kW (40–125 hp) และ 600 V) ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Danfoss ของคุณ

ตาราง 5.1 ค่าเตือนและสัญญาณเตือน

6 ข้อมูลจำเพาะ

6.1 แหล่งจ่ายไฟสายหลัก

6.1.1 3x200–240 V AC

ตัวแปลงความถี่	PK2 5	PK3 7	PK7 5	P1K 5	P2K 2	P3K7	P5K 5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	0.25	0.37	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0	30.0	37.0	45.0
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [hp]	0.33	0.5	1.0	2.0	3.0	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0
พิกัดการป้องกันกรอบหมั IP20	H1	H1	H1	H1	H2	H3	H4	H4	H5	H6	H6	H7	H7	H8	H8
ขนาดสายสูงสุดในขั้วต่อ (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [mm. ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	16 (6)	16 (6)	16 (6)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	50 (1)	95 (0)	120 (4/0)
กระแสเอาต์พุต															
อุณหภูมิแวดล้อม 40 °C (104 °F)															
ต่อเนื่อง (3x200–240 V) [A]	1.5	2.2	4.2	6.8	9.6	15.2	22.0	28.0	42.0	59.4	74.8	88.0	115.0	143.0	170.0
ชั่วขณะ (3x200–240 V) [A]	1.7	2.4	4.6	7.5	10.6	16.7	24.2	30.8	46.2	65.3	82.3	96.8	126.5	157.3	187.0
กระแสอินพุตสูงสุด															
ต่อเนื่อง (3x200–240 V) [A]	1.1	1.6	2.8	5.6	8.6/ 7.2	14.1/ 12.0	21.0/ 18.0	28.3/ 24.0	41.0/ 38.2	52.7	65.0	76.0	103.7	127.9	153.0
ชั่วขณะ (3x200–240 V) [A]	1.2	1.8	3.1	6.2	9.5/ 7.9	15.5/ 13.2	23.1/ 19.8	31.1/ 26.4	45.1/ 42.0	58.0	71.5	83.7	114.1	140.7	168.3
ฟิวส์หลักสูงสุด	ดู บท 3.2.3 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์														
การสูญเสียกำลังโดยประมาณ [W], กรณีที่ติดตั้ง/กรณี- ทั่วไป ¹⁾	12/ 14	15/ 18	21/ 26	48/ 60	80/ 102	97/ 120	182/ 204	229/ 268	369/ 386	512	697	879	1149	1390	1500
น้ำหนักพิกัดการป้องกัน- กรอบหมั IP20 [กก. (ปอนด์)]	2.0 (4.4)	2.0 (4.4)	2.0 (4.4)	2.1 (4.6)	3.4 (7.5)	4.5 (9.9)	7.9 (17.4)	7.9 (17.4)	9.5 (20.9)	24.5 (54)	24.5 (54)	36.0 (79.4)	36.0 (79.4)	51.0 (112.4)	51.0 (112.4)
ประสิทธิภาพ [%], ในกรณี- ที่ดีที่สุด/ กรณีทั่วไป ²⁾	97.0 / 96.5	97.3 / 96.8	98.0 / 97.6	97.6 / 97.0	97.1/ 96.3	97.9/ 97.4	97.3/ 97.0	98.5/ 97.1	97.2/ 97.1	97.0	97.1	96.8	97.1	97.1	97.3
กระแสเอาต์พุต															
อุณหภูมิแวดล้อม 50 °C (122 °F)															
ต่อเนื่อง (3x200–240 V) [A]	1.5	1.9	3.5	6.8	9.6	13.0	19.8	23.0	33.0	41.6	52.4	61.6	80.5	100.1	119
ชั่วขณะ (3x200–240 V) [A]	1.7	2.1	3.9	7.5	10.6	14.3	21.8	25.3	36.3	45.8	57.6	67.8	88.6	110.1	130.9

ตาราง 6.1 3x200–240 V AC, 0.25–45 kW (0.33–60 hp)

1) ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบายความร้อนตัวแปลงความถี่ หากความถี่การสวิตช์สูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังอาจเพิ่มขึ้น LCP และการสิ้นเปลืองพลังงานการควบคุมทั่วไปจะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) ประสิทธิภาพวัดที่กระแสสเปกต์ สำหรับชั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน ดู บท 6.4.12 สภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหลดบางส่วน ดู drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

6.1.2 3x380–480 V AC

ตัวแปลงความถี่	PK37	PK75	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	0.37	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [hp]	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0
พิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP20	H1	H1	H1	H2	H2	H2	H3	H3	H4	H4
ขนาดสายสูงสุดในขั้วต่อ (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [mm. ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	16 (6)	16 (6)
กระแสเอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อม - 40 °C (104 °F)										
ต่อเนื่อง (3x380–440 V) [A]	1.2	2.2	3.7	5.3	7.2	9.0	12.0	15.5	23.0	31.0
ชั่วขณะ (3x380–440 V) [A]	1.3	2.4	4.1	5.8	7.9	9.9	13.2	17.1	25.3	34.0
ต่อเนื่อง (3x441–480 V) [A]	1.1	2.1	3.4	4.8	6.3	8.2	11.0	14.0	21.0	27.0
ชั่วขณะ (3x441–480 V) [A]	1.2	2.3	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4	23.1	29.7
กระแสอินพุตสูงสุด										
ต่อเนื่อง (3x380–440 V) [A]	1.2	2.1	3.5	4.7	6.3	8.3	11.2	15.1	22.1	29.9
ชั่วขณะ (3x380–440 V) [A]	1.3	2.3	3.9	5.2	6.9	9.1	12.3	16.6	24.3	32.9
ต่อเนื่อง (3x441–480 V) [A]	1.0	1.8	2.9	3.9	5.3	6.8	9.4	12.6	18.4	24.7
ชั่วขณะ (3x441–480 V) [A]	1.1	2.0	3.2	4.3	5.8	7.5	10.3	13.9	20.2	27.2
ฟิวส์หลักสูงสุด	ดู บท 3.2.3 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์									
การสูญเสียกำลังโดยประมาณ [W], กรณีที่ดีที่สุด/กรณีทั่วไป ¹⁾	13/15	16/21	46/57	46/58	66/83	95/118	104/131	159/198	248/274	353/379
น้ำหนักพิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP20 [กก. (ปอนด์)]	2.0 (4.4)	2.0 (4.4)	2.1 (4.6)	3.3 (7.3)	3.3 (7.3)	3.4 (7.5)	4.3 (9.5)	4.5 (9.9)	7.9 (17.4)	7.9 (17.4)
ประสิทธิภาพ [%], กรณีที่ดีที่สุด/กรณีทั่วไป ²⁾	97.8/97.3	98.0/97.6	97.7/97.2	98.3/97.9	98.2/97.8	98.0/97.6	98.4/98.0	98.2/97.8	98.1/97.9	98.0/97.8
กระแสเอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อม - 50 °C (122 °F)										
ต่อเนื่อง (3x380–440 V) [A]	1.04	1.93	3.7	4.85	6.3	8.4	10.9	14.0	20.9	28.0
ชั่วขณะ (3x380–440 V) [A]	1.1	2.1	4.07	5.4	6.9	9.2	12.0	15.4	23.0	30.8
ต่อเนื่อง (3x441–480 V) [A]	1.0	1.8	3.4	4.4	5.5	7.5	10.0	12.6	19.1	24.0
ชั่วขณะ (3x441–480 V) [A]	1.1	2.0	3.7	4.8	6.1	8.3	11.0	13.9	21.0	26.4

ตาราง 6.2 3x380–480 V AC, 0.37–15 kW (0.5–20 hp), ขนาดกรรอมหุ้ม H1–H4

1) ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบายความร้อนตัวแปลงความถี่ หากความถี่การสวิตช์สูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังอาจเพิ่มขึ้น LCP และการสิ้นเปลืองพลังงานการควบคุมทั่วไปจะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) กรณีทั่วไป: ภายใต้สภาวะที่ระบุ

กรณีที่ดียิ่งที่สุด: ใช้สภาวะที่ดียิ่งที่สุด เช่น อินพุตแรงดันสูงกว่า และความถี่การสวิตช์ต่ำกว่า

ตัวแปลงความถี่	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	18.5	22.0	30.0	37.0	45.0	55.0	75.0	90.0
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [hp]	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	100.0	125.0
พิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP20	H5	H5	H6	H6	H6	H7	H7	H8
ขนาดสายสูงสุดในขั้วต่อ (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [มม. ² (AWG)]	16 (6)	16 (6)	35 (2)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	95 (0)	120 (250MCM)
กระแสเอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อม - 40 °C (104 °F)								
ต่อเนื่อง (3x380-440 V)[A]	37.0	42.5	61.0	73.0	90.0	106.0	147.0	177.0
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	40.7	46.8	67.1	80.3	99.0	116.0	161.0	194.0
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	34.0	40.0	52.0	65.0	80.0	105.0	130.0	160.0
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	37.4	44.0	57.2	71.5	88.0	115.0	143.0	176.0
กระแสอินพุตสูงสุด								
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	35.2	41.5	57.0	70.0	84.0	103.0	140.0	166.0
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	38.7	45.7	62.7	77.0	92.4	113.0	154.0	182.0
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	29.3	34.6	49.2	60.6	72.5	88.6	120.9	142.7
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	32.2	38.1	54.1	66.7	79.8	97.5	132.9	157.0
ฟิวส์หลักสูงสุด	ดู บท 3.2.3 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์							
การสูญเสียกำลังโดยประมาณ [W], กรณีที่แย่ที่สุด/กรณีทั่วไป ¹⁾	412/456	475/523	733	922	1067	1133	1733	2141
น้ำหนักพิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP20 [กก. (ปอนด์)]	9.5 (20.9)	9.5 (20.9)	24.5 (54)	24.5 (54)	24.5 (54)	36.0 (79.4)	36.0 (79.4)	51.0 (112.4)
ประสิทธิภาพ [%], กรณีที่แย่ที่สุด/กรณี- ทั่วไป ²⁾	98.1/97.9	98.1/97.9	97.8	97.7	98	98.2	97.8	97.9
กระแสเอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อม - 50 °C (122 °F)								
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	34.1	38.0	48.8	58.4	72.0	74.2	102.9	123.9
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	37.5	41.8	53.7	64.2	79.2	81.6	113.2	136.3
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	31.3	35.0	41.6	52.0	64.0	73.5	91.0	112.0
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	34.4	38.5	45.8	57.2	70.4	80.9	100.1	123.2

ตาราง 6.3 3x380-480 V AC, 18.5-90 kW (25-125 hp), ขนาดกรรอมหุ้ม H5-H8

- 1) ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบายความร้อนตัวแปลงความถี่ หากความถี่การสวิตช์ที่สูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังอาจเพิ่มขึ้น LCP และการสิ้นเปลืองพลังงานการควบคุมทั่วไปจะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.
- 2) ประสิทธิภาพวัดที่กระแสปกติ สำหรับชั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน ดู บท 6.4.12 สภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหลดบางส่วน ดู drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

ตัวแปลงความถี่	PK75	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K
เอาต์พุตที่เพลาทัวร์ไป [kW]	0.75	1.5	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11	15	18.5
เอาต์พุตที่เพลาทัวร์ไป [hp]	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0	15	20	25
พิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP54	I2	I2	I2	I2	I2	I3	I3	I4	I4	I4
ขนาดสายสูงสุดในขั้วต่อ (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [mm. ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	16 (6)	16 (6)	16 (6)
กระแสเอาต์พุต										
อุณหภูมิแวดล้อม 40 °C (104 °F)										
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	2.2	3.7	5.3	7.2	9.0	12.0	15.5	23.0	31.0	37.0
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	2.4	4.1	5.8	7.9	9.9	13.2	17.1	25.3	34.0	40.7
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	2.1	3.4	4.8	6.3	8.2	11.0	14.0	21.0	27.0	34.0
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	2.3	3.7	5.3	6.9	9.0	12.1	15.4	23.1	29.7	37.4
กระแสอินพุตสูงสุด										
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	2.1	3.5	4.7	6.3	8.3	11.2	15.1	22.1	29.9	35.2
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	2.3	3.9	5.2	6.9	9.1	12.3	16.6	24.3	32.9	38.7
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	1.8	2.9	3.9	5.3	6.8	9.4	12.6	18.4	24.7	29.3
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	2.0	3.2	4.3	5.8	7.5	10.3	13.9	20.2	27.2	32.2
ฟิวส์หลักสูงสุด	ดู บท 3.2.3 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์									
การสูญเสียกำลังโดยประมาณ [W], กรณีที่ดีที่สุด/กรณีทั่วไป ¹⁾	21/ 16	46/ 57	46/ 58	66/ 83	95/ 118	104/ 131	159/ 198	248/ 274	353/ 379	412/ 456
น้ำหนักพิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP54 [กก. (ปอนด์)]	5.3 (11.7)	5.3 (11.7)	5.3 (11.7)	5.3 (11.7)	5.3 (11.7)	7.2 (15.9)	7.2 (15.9)	13.8 (30.4)	13.8 (30.4)	13.8 (30.4)
ประสิทธิภาพ [%], กรณีที่ดีที่สุด/กรณีทั่วไป ²⁾	98.0/ 97.6	97.7/ 97.2	98.3/ 97.9	98.2/ 97.8	98.0/ 97.6	98.4/ 98.0	98.2/ 97.8	98.1/ 97.9	98.0/ 97.8	98.1/ 97.9
กระแสเอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อม - 50 °C (122 °F)										
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	1.93	3.7	4.85	6.3	7.5	10.9	14.0	20.9	28.0	33.0
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	2.1	4.07	5.4	6.9	9.2	12.0	15.4	23.0	30.8	36.3
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	1.8	3.4	4.4	5.5	6.8	10.0	12.6	19.1	24.0	30.0
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	2.0	3.7	4.8	6.1	8.3	11.0	13.9	21.0	26.4	33.0

ตาราง 6.4 3x380-480 V AC, 0.75-18.5 kW (1-25 hp), ขนาดกรรอมหุ้ม I2-I4

1) ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบายความร้อนตัวแปลงความถี่ หากความถี่การสวิตช์ที่สูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังอาจเพิ่มขึ้น LCP และการสิ้นเปลืองพลังงานการควบคุมทั่วไปจะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) ประสิทธิภาพวัดที่กระแสปกติ สำหรับขั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน ดู บท 6.4.12 สภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหลดบางส่วน ดู drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

ตัวแปลงความถี่	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
เอาต์พุตที่เพลาทั่วไป [kW]	22.0	30.0	37.0	45.0	55.0	75.0	90.0
เอาต์พุตที่เพลาทั่วไป [hp]	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	100.0	125.0
พิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP54	I6	I6	I6	I7	I7	I8	I8
ขนาดสายสูงสุดในตัวต่อ (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [mm. ² (AWG)]	35 (2)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	50 (1)	95 (3/0)	120 (4/0)
กระแสเอาต์พุต							
อุณหภูมิแวดล้อม 40 °C (104 ° F)							
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	44.0	61.0	73.0	90.0	106.0	147.0	177.0
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	48.4	67.1	80.3	99.0	116.6	161.7	194.7
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	40.0	52.0	65.0	80.0	105.0	130.0	160.0
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	44.0	57.2	71.5	88.0	115.5	143.0	176.0
กระแสอินพุตสูงสุด							
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	41.8	57.0	70.3	84.2	102.9	140.3	165.6
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	46.0	62.7	77.4	92.6	113.1	154.3	182.2
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	36.0	49.2	60.6	72.5	88.6	120.9	142.7
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	39.6	54.1	66.7	79.8	97.5	132.9	157.0
ฟิวส์หลักสูงสุด							
การสูญเสียกำลังโดยประมาณ [W], กรณีที่ดีที่สุด/กรณีทั่วไป ¹⁾	496	734	995	840	1099	1520	1781
น้ำหนักพิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP54 [กก. (ปอนด์)]	27 (59.5)	27 (59.5)	27 (59.5)	45 (99.2)	45 (99.2)	65 (143.3)	65 (143.3)
ประสิทธิภาพ [%], กรณีที่ดีที่สุด/กรณีทั่วไป ²⁾	98.0	97.8	97.6	98.3	98.2	98.1	98.3
กระแสเอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อม - 50 °C (122 °F)							
ต่อเนื่อง (3x380-440 V) [A]	35.2	48.8	58.4	63.0	74.2	102.9	123.9
ชั่วขณะ (3x380-440 V) [A]	38.7	53.9	64.2	69.3	81.6	113.2	136.3
ต่อเนื่อง (3x441-480 V) [A]	32.0	41.6	52.0	56.0	73.5	91.0	112.0
ชั่วขณะ (3x441-480 V) [A]	35.2	45.8	57.2	61.6	80.9	100.1	123.2

ตาราง 6.5 3x380-480 V AC, 22-90 kW (30-125 hp), ขนาดกรรอมหุ้ม I6-I8

1) ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบายความร้อนตัวแปลงความถี่ หากความถี่การสวิตช์สูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังอาจเพิ่มขึ้น LCP และการสิ้นเปลืองพลังงานการควบคุมทั่วไปจะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) ประสิทธิภาพวัดที่กระแสปกติ สำหรับชั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน ดู บท 6.4.12 สภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหลดบางส่วน ดู drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

6.1.3 3x525–600 V AC

ตัวแปลงความถี่	P2K 2	P3K 0	P3K7	P5K 5	P7K 5	P11 K	P15K	P18 K	P22 K	P30 K	P37 K	P45 K	P55 K	P75 K	P90 K
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [kW]	2.2	3.0	3.7	5.5	7.5	11.0	15.0	18.5	22.0	30.0	37	45.0	55.0	75.0	90.0
เอาต์พุตที่เพลาหัวไป [hp]	3.0	4.0	5.0	7.5	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	100. 0	125. 0
พิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP20	H9	H9	H9	H9	H9	H10	H10	H6	H6	H6	H7	H7	H7	H8	H8
ขนาดสายสูงสุดในขั้วต่อ (แหล่งจ่ายไฟหลัก, มอเตอร์) [มม. ² (AWG)]	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	4 (10)	10 (8)	10 (8)	35 (2)	35 (2)	35 (2)	50 (1)	50 (1)	50 (1)	95 (0)	120 (4/0)
กระแสเอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อม - 40 °C (104 ° F)															
ต่อเนื่อง (3x525–550 V) [A]	4.1	5.2	6.4	9.5	11.5	19.0	23.0	28.0	36.0	43.0	54.0	65.0	87.0	105. 0	137.0
ชั่วขณะ (3x525–550 V) [A]	4.5	5.7	7.0	10.5	12.7	20.9	25.3	30.8	39.6	47.3	59.4	71.5	95.7	115. 5	150.7
ต่อเนื่อง (3x551–600 V) [A]	3.9	4.9	6.1	9.0	11.0	18.0	22.0	27.0	34.0	41.0	52.0	62.0	83.0	100. 0	131. 0
ชั่วขณะ (3x551–600 V) [A]	4.3	5.4	6.7	9.9	12.1	19.8	24.2	29.7	37.4	45.1	57.2	68.2	91.3	110. 0	144. 1
กระแสอินพุตสูงสุด															
ต่อเนื่อง (3x525–550 V) [A]	3.7	5.1	5.0	8.7	11.9	16.5	22.5	27.0	33.1	45.1	54.7	66.5	81.3	109. 0	130. 9
ชั่วขณะ (3x525–550 V) [A]	4.1	5.6	6.5	9.6	13.1	18.2	24.8	29.7	36.4	49.6	60.1	73.1	89.4	119. 9	143. 9
ต่อเนื่อง (3x551–600 V) [A]	3.5	4.8	5.6	8.3	11.4	15.7	21.4	25.7	31.5	42.9	52.0	63.3	77.4	103. 8	124. 5
ชั่วขณะ (3x551–600 V) [A]	3.9	5.3	6.2	9.2	12.5	17.3	23.6	28.3	34.6	47.2	57.2	69.6	85.1	114. 2	137.0
ฟิวส์หลักสูงสุด	ดู บท 3.2.3 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์														
การสูญเสียกำลังโดยประมาณ [W], กรณีที่ดีที่สุด/กรณีทั่วไป ¹⁾	65	90	110	132	180	216	294	385	458	542	597	727	1092	1380	1658
น้ำหนักพิกัดการป้องกันกรรอมหุ้ม IP54 [กก. (ปอนด์)]	6.6 (14.6)	6.6 (14.6)	6.6 (14.6)	6.6 (14.6)	6.6 (14.6)	11.5 (25.3)	11.5 (25.3)	24.5 (54)	24.5 (54)	24.5 (54)	36.0 (79.3)	36.0 (79.3)	36.0 (79.3)	51.0 (112. 4)	51.0 (112. 4)
ประสิทธิภาพ [%], กรณีที่ดีที่สุด/กรณีทั่วไป ²⁾	97.9	97	97.9	98.1	98.1	98.4	98.4	98.4	98.4	98.5	98.5	98.7	98.5	98.5	98.5
กระแสเอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อม - 50 °C (122 °F)															
ต่อเนื่อง (3x525–550 V) [A]	2.9	3.6	4.5	6.7	8.1	13.3	16.1	19.6	25.2	30.1	37.8	45.5	60.9	73.5	95.9
ชั่วขณะ (3x525–550 V) [A]	3.2	4.0	4.9	7.4	8.9	14.6	17.7	21.6	27.7	33.1	41.6	50.0	67.0	80.9	105. 5
ต่อเนื่อง (3x551–600 V) [A]	2.7	3.4	4.3	6.3	7.7	12.6	15.4	18.9	23.8	28.7	36.4	43.3	58.1	70.0	91.7
ชั่วขณะ (3x551–600 V) [A]	3.0	3.7	4.7	6.9	8.5	13.9	16.9	20.8	26.2	31.6	40.0	47.7	63.9	77.0	100. 9

ตาราง 6.6 3x525–600 V AC, 2.2–90 kW (3–125 hp), ขนาดกรรอมหุ้ม H6–H10

1) ใช้สำหรับการกำหนดขนาดของตัวระบายความร้อนตัวแปลงความถี่ หากความถี่การสวิตช์สูงกว่าการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน การสูญเสียกำลังอาจเพิ่มขึ้น LCP และการสิ้นเปลืองพลังงานการควบคุมทั่วไปจะถูกรวมไว้ด้วย สำหรับข้อมูลการสูญเสียกำลังตาม EN 50598-2 ดูที่ drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) ประสิทธิภาพวัดที่กระแสเบส สำหรับชั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน ดู บท 6.4.12 สภาวะแวดล้อม. สำหรับการสูญเสียโหลดบางส่วน ดู drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

6.2 ผลการทดสอบการแพร่กระจาย EMC

ผลการทดสอบต่อไปนี้จะเกิดจากการใช้ระบบที่มีตัวแปลงความถี่, สายเคเบิลควบคุมแบบชีลด์, กล่องควบคุมพร้อมโพเทนชิโอเมเตอร์ รวมทั้งสายเคเบิลมอเตอร์แบบชีลด์

ประเภทตัว- กรอง RFI	มีการแพร่กระจาย ความยาวของสายเคเบิลแบบชีลด์สูงสุด [ม. (ฟุต)]						การแพร่กระจายโดยการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า			
	แหล่งอุตสาหกรรม		แหล่งอุตสาหกรรม		แหล่งอุตสาหกรรม		แหล่งอุตสาหกรรม		แหล่งอุตสาหกรรม	
EN 55011	คลาส A กลุ่ม 2 แหล่งอุตสาหกรรม		คลาส A กลุ่ม 1 แหล่งอุตสาหกรรม		คลาส B ที่พักอาศัย ย่านธุรกิจ และอุตสาหกรรมเบา		คลาส A กลุ่ม 1 แหล่งอุตสาหกรรม		คลาส B ที่พักอาศัย ย่านธุรกิจ และอุตสาหกรรมเบา	
EN/IEC 61800-3	หมวด C3 สภาพแวดล้อมรอง อุตสาหกรรม		หมวด C2 สภาพแวดล้อมแรก บ้านและสำนักงาน		หมวด C1 สภาพแวดล้อมแรก บ้านและสำนักงาน		หมวด C2 สภาพแวดล้อมแรก บ้านและสำนักงาน		หมวด C1 สภาพแวดล้อมแรก บ้านและสำนักงาน	
	ไม่มีตัว- กรอง- ภายนอก	มีตัวกรอง- ภายนอก	ไม่มีตัว- กรอง- ภายนอก	มีตัวกรอง- ภายนอก	ไม่มีตัว- กรอง- ภายนอก	มีตัวกรอง- ภายนอก	ไม่มีตัว- กรอง- ภายนอก	มีตัว- กรอง- ภายนอก	ไม่มีตัว- กรอง- ภายนอก	มีตัว- กรอง- ภายนอก
ตัวกรอง H4 RFI (EN55011 A1, EN/IEC61800-3 C2)										
0.25–11 kW (0.34–15 hp) 3x200–240 V IP20	-	-	25 (82)	50 (164)	-	20 (66)	ใช่	ใช่	-	ไม่
0.37–22 kW (0.5–30 hp) 3x380–480 V IP20	-	-	25 (82)	50 (164)	-	20 (66)	ใช่	ใช่	-	ไม่
ตัวกรอง H2 RFI (EN 55011 A2, EN/IEC 61800-3 C3)										
15–45 kW (20–60 hp) 3x200–240 V IP20	25 (82)	-	-	-	-	-	ไม่	-	ไม่	-
30–90 kW (40–120 hp) 3x380–480 V IP20	25 (82)	-	-	-	-	-	ไม่	-	ไม่	-
0.75–18.5 kW (1–25 hp) 3x380–480 V IP54	25 (82)	-	-	-	-	-	ใช่	-	-	-
22–90 kW (30–120 hp) 3x380–480 V IP54	25 (82)	-	-	-	-	-	ไม่	-	ไม่	-
ตัวกรอง H3 RFI (EN55011 A1/B, EN/IEC 61800-3 C2/C1)										
15–45 kW (20–60 hp) 3x200–240 V IP20	-	-	50 (164)	-	20 (66)	-	ใช่	-	ไม่	-
30–90 kW (40–120 hp) 3x380–480 V IP20	-	-	50 (164)	-	20 (66)	-	ใช่	-	ไม่	-

ประเภทตัว- กรอง RFI	มีการแพร่กระจาย ความยาวของสายเคเบิลแบบชีลด์สูงสุด [ม. (ฟุต)]						การแพร่กระจายโดยการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า			
	แหล่งอุตสาหกรรม									
0.75–18.5 kW (1–25 hp) 3x380–480 V IP54	–	–	25 (82)	–	10 (33)	–	ใช่	–	–	–
22–90 kW (30–120 hp) 3x380–480 V IP54	–	–	25 (82)	–	10 (33)	–	ใช่	–	ไม่	–

ตาราง 6.7 ผลการทดสอบการแพร่กระจาย EMC

6

6.3 เงื่อนไขพิเศษ

6.3.1 การลดพิกัดอุณหภูมิแวดล้อมและความถี่การสวิตซ์

ตรวจสอบว่าอุณหภูมิแวดล้อมที่วัดค่าเป็นระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมงต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่ระบุให้กับตัวแปลงความถี่อย่างน้อย 5 °C (41 °F) หากตัวแปลงความถี่ทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง ให้ลดกระแสเอาต์พุตที่ต่อเนื่องลง สำหรับเส้นโค้งการลดพิกัด ดู คู่มือการออกแบบ VLT® HVAC Basic Drive FC 101

6.3.2 การลดพิกัดสำหรับแรงดันอากาศต่ำและที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล

ความสามารถในการระบายความร้อนจะลดลงเมื่อความดันอากาศต่ำ ที่ระดับความสูงเกินกว่า 2000 ม. (6562 ฟุต) โปรดติดต่อ Danfoss เกี่ยวกับ PELV ไม่จำเป็นต้องลดพิกัดที่ความสูงต่ำกว่า 1000 เมตร (3281 ฟุต) ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงกว่า 1000 ม. (3281 ฟุต) ให้ลดอุณหภูมิแวดล้อมและกระแสเอาต์พุตสูงสุด ลดเอาต์พุตลง 1% ต่อ 100 ม. (328 ฟุต) ที่ความสูงที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลเกินกว่า 1000 ม. (3281 ฟุต) ขึ้นไป หรือลดอุณหภูมิแวดล้อมลง 1 °C (33.8 °F) ต่อ 200 ม. (656 ฟุต)

6.4 ข้อมูลทั่วไปทางเทคนิค

การป้องกันและคุณสมบัติ

- การป้องกันความร้อนของมอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีโหลดเกิน
- การตรวจสอบอุณหภูมิของแผ่นระบายความร้อนทำให้มั่นใจได้ว่าตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหากมีอุณหภูมิสูง
- ตัวแปลงความถี่มีการป้องกันจากการลัดวงจรระหว่างขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W
- เมื่อเฟสของมอเตอร์หายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานและแจ้งสัญญาณเตือน
- เมื่อเฟสหลักขาดหายไป ตัวแปลงความถี่จะตัดการทำงานหรือส่งค่าเตือน (ขึ้นอยู่กับโหลด)
- การตรวจดูแรงดันไฟฟ้าของดีซีลิงค์ทำให้มั่นใจว่าตัวแปลงความถี่นี้จะตัดการทำงาน ถ้าแรงดันของดีซีลิงค์ต่ำหรือสูงเกินไป
- ตัวแปลงความถี่นี้มีการป้องกันต่อการเกิดฟอลต์ลงกราวด์ที่ขั้วต่อมอเตอร์ U, V, W

6.4.1 แหล่งจ่ายไฟหลัก (L1, L2, L3)

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	200–240 V ±10%
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	380–480 V ±10%
แรงดันแหล่งจ่ายไฟ	525–600 V ±10%
ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ	50/60 Hz
ความไม่สมดุลสูงสุดชั่วคราวระหว่างเฟสหลัก	3.0% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัดของแหล่งจ่ายไฟ
ค่าตัวประกอบกำลังแท้จริง (λ)	≥0.9 ค่าที่ระบุที่โหลดพิกัด
ตัวประกอบกำลังการเข้าแทนที่ (cosφ) มีค่าเข้าใกล้หนึ่ง	(>0.98)
การสลับบนแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) ประเภทรอบหุ้ม H1–H5, I2, I3, I4	สูงสุด 1 ครั้ง/30 วินาที
การสลับบนแหล่งจ่ายไฟด้านเข้า L1, L2, L3 (การเปิดเครื่อง) ประเภทรอบหุ้ม H6–H10, I6–I8	สูงสุด 1 ครั้ง/นาที
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในวงจรที่มีความสามารถในการจ่ายกระแสไม่มากกว่า 100000 A_{rms} แอมแปร์แบบสมมาตร แรงดันสูงสุด 240/480 V

6.4.2 เอ้าท์พุทมอเตอร์ (U, V, W)

แรงดันเอ้าท์พุท	0 - 100% ของแรงดันแหล่งจ่ายไฟ
ความถี่เอ้าท์พุท	0-400 Hz
การเปิดของเอ้าท์พุท	ไม่จำกัด
เวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็ว	0.05-3600 s

6.4.3 ความยาวและพื้นที่หน้าตัดของสายเคเบิล

ความยาวสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด แบบชิลด์/ปลอกโลหะ (ติดตั้งถูกต้องตาม EMC)	ดู บท 6.2.1 ผลการทดสอบการแพร่กระจาย EMC บท 6.2 ผลการทดสอบการแพร่กระจาย EMC
ความยาวของสายเคเบิลมอเตอร์สูงสุด, แบบไม่ชิลด์/ไม่มีปลอกโลหะ	50 ม. (164 ฟุต)
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของมอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟหลัก ¹⁾	
พื้นที่หน้าตัดขั้วต่อกระแสตรงสำหรับการป้อนกลับวงจรกรองบนขนาดกรอบหุ้ม H1-H3, I2, I3, I4	4 มม. ² /11 AWG
พื้นที่หน้าตัดขั้วต่อกระแสตรงสำหรับการป้อนกลับวงจรกรองบนขนาดกรอบหุ้ม H4-H5	16 มม. ² /6 AWG
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อส่วนควบคุม, สายแข็ง	2.5 มม. ² /14 AWG
ขนาดพื้นที่หน้าตัดสูงสุดของขั้วต่อสำหรับสายเคเบิลควบคุม, สายอ่อน	2.5 มม. ² /14 AWG
ขนาดพื้นที่หน้าตัดต่ำสุดสำหรับขั้วต่อควบคุม	0.05 mm ² /30 AWG

1) ดู บท 6.1.2 3x380-480 V AC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6.4.4 อินพุทดิจิตัล

อินพุทดิจิตัลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	4
หมายเลขขั้วต่อ	18, 19, 27, 29
ตรรกะ	PNP หรือ NPN
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0-24 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ 0 PNP	<5 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ 1 PNP	>10 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ 0 NPN	>19 V DC
ระดับแรงดันไฟฟ้า, ตรรกะ 1 NPN	<14 V DC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่อินพุท	28 V DC
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 4 kΩ
อินพุทดิจิตัล 29 เป็นอินพุทเทอร์มิสเตอร์	ฟอลต์: >2.9 kΩ และไม่มีฟอลต์: <800 Ω
อินพุทดิจิตัล 29 เป็นอินพุทฟิลส์	ความถี่สูงสุด 32 kHz ชับแบบพุช-พูล & 5 kHz (O.C.)

6.4.5 อินพุทอนาล็อก

จำนวนอินพุทอนาล็อก	2
หมายเลขขั้วต่อ	53, 54
โหมตขั้วต่อ 53	พารามิเตอร์ 16-61 Terminal 53 Setting: 1 = แรงดัน, 0 = กระแส
โหมตขั้วต่อ 54	พารามิเตอร์ 16-63 Terminal 54 Setting: 1 = แรงดัน, 0 = กระแส
ระดับแรงดันไฟฟ้า	0-10 V
ความต้านทานอินพุท, R _i	ประมาณ 10 kΩ
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	20 V
ระดับกระแส	0/4-20 mA (ปรับระดับได้)
ความต้านทานอินพุท, R _i	<500 Ω
กระแสสูงสุด	29 mA
ความละเอียดบนอินพุทอนาล็อก	10 บิต

6.4.6 เอาท์พุทอนาล็อก

จำนวนเอาท์พุทอนาล็อกที่โปรแกรมได้	2
หมายเลขขั้วต่อ	42, 45 ¹⁾
ช่วงกระแสที่เอาท์พุทอนาล็อก	0/4–20 mA
โหลดสูงสุดไปยังจุดต่อรวมที่เอาท์พุทอนาล็อก	500 Ω
แรงดันไฟสูงสุดที่เอาท์พุทอนาล็อก	17 V
ความแม่นยำที่เอาท์พุทอนาล็อก	ข้อผิดพลาดสูงสุด: 0.4% ของค่าเต็มสเกล
ความละเอียดของเอาท์พุทอนาล็อก	10 บิต

1) สามารถตั้งโปรแกรมขั้วต่อ 42 และ 45 เป็นเอาท์พุทดิจิทัลได้ด้วย

6.4.7 เอาท์พุทดิจิทัล

จำนวนเอาท์พุทดิจิทัล	4
ขั้วต่อ 27 และ 29	
หมายเลขขั้วต่อ	27, 29 ¹⁾
ระดับแรงดันที่เอาท์พุทดิจิทัล	0–24 V
กระแสเอาท์พุทสูงสุด (รับและจ่ายกระแส)	40 mA
ขั้วต่อ 42 และ 45	
หมายเลขขั้วต่อ	42, 45 ²⁾
ระดับแรงดันที่เอาท์พุทดิจิทัล	17 V
กระแสเอาท์พุทสูงสุดที่เอาท์พุทดิจิทัล	20 mA
โหลดสูงสุดที่เอาท์พุทดิจิทัล	1 kΩ

1) ขั้วต่อ 27 และ 29 ยังสามารถตั้งโปรแกรมเป็นอินพุทได้

2) สามารถตั้งโปรแกรมขั้วต่อ 42 และ 45 เป็นเอาท์พุทอนาล็อกได้ด้วย

เอาท์พุทดิจิทัลถูกแยกส่วนทางไฟฟ้าจากแรงดันแหล่งจ่ายไฟ (PELV) และขั้วต่อแรงดันสูงอื่นๆ

6.4.8 การ์ดควบคุม, การสื่อสารแบบอนุกรม RS485

หมายเลขขั้วต่อ	68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
หมายเลขขั้วต่อ	61 จุดต่อร่วมสำหรับขั้วต่อ 68 และ 69

6.4.9 การ์ดควบคุม, เอาท์พุท 24 V DC

หมายเลขขั้วต่อ	12
โหลดสูงสุด	80 mA

6.4.10 เอาท์พุทรีเลย์

เอาท์พุทรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้	2
รีเลย์ 01 และ 02 (ขนาดกรอบหุ้ม H1–H5 & I2–I4)	01–03 (NC), 01–02 (NO), 04–06 (NC), 04–05 (NO)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 01–02/04–05 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	250 V AC, 3 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 01–02/04–05 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	แรงดันไฟ AC 250 V, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 01–02/04–05 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	แรงดันไฟ DC 30 V, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 01–02/04–05 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 01–03/04–06 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	250 V AC, 3 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 01–03/04–06 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	แรงดันไฟ AC 250 V, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 01–03/04–06 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	แรงดันไฟ DC 30 V, 2 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อบน 01–03 (NC), 01–02 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

1) IEC 60947 ส่วน 4 และ 5 ความทนทานของรีเลย์แตกต่างกันตามประเภทโหลด กระแสการสวิชชิง อุณหภูมิแวดล้อม การกำหนดค่าขับเคลื่อน โปรไฟล์ทำงานที่แตกต่างกัน และอื่นๆ ขอแนะนำให้ติดตั้งวงจรสนับเบอร์ดเมื่อเชื่อมต่อโหลดเหนี่ยวนำเข้ากับรีเลย์

เอาท์พุทรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 01 (ขนาดกรอบหุ้ม H9)	01-03 (NC), 01-02 (NO)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 01-03 (NC), 01-02 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ (โหลดตัวเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 01-02 (NO), 01-03 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	60 V DC, 1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
หมายเลขขั้วต่อของรีเลย์ 01 และ 02 (ขนาดกรอบหุ้ม H6, H7, H8, H9 (รีเลย์ 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05 2 เท่านั้น), H10 และ I6-I8)	(NO)
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 04-05 (NO) (โหลดตัวต้านทาน) ²⁾³⁾	400 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 04-05 (NO) (โหลดตัวเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 04-05 (NO) (โหลดตัวต้านทาน)	80 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 04-05 (NO) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-1) ¹⁾ บน 04-06 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	240 V AC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (AC-15) ¹⁾ บน 04-06 (NC) (โหลดตัวเหนี่ยวนำ @ cosφ 0.4)	240 V AC, 0.2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-1) ¹⁾ บน 04-06 (NC) (โหลดตัวต้านทาน)	50 V DC, 2 A
โหลดสูงสุดที่ขั้วต่อ (DC-13) ¹⁾ บน 04-06 (NC) (โหลดเหนี่ยวนำ)	24 V DC, 0.1 A
โหลดต่ำสุดที่ขั้วต่อบน 01-03 (NC), 01-02 (NO), 04-06 (NC), 04-05 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
สิ่งแวดล้อมตาม EN 60664-1	หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III/ระดับมลภาวะ 2

1) IEC 60947 ส่วน 4 และ 5 ความทนทานของรีเลย์แตกต่างกันตามประเภทโหลด กระแสการสวิชชิง อุณหภูมิแวดล้อม การกำหนดค่าขั้วเคลื่อน ไปรไฟพลังงานที่แตกต่างกัน และอื่นๆ ขอแนะนำให้ติดตั้งวงจรสับเบรกเมื่อเชื่อมต่อโหลดเหนี่ยวนำเข้ากับรีเลย์

2) หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน II

3) การประยุกต์ใช้งาน UL 300 V AC 2 A

6.4.11 การ์ดควบคุม, เอาท์พุท 10 V DC

หมายเลขขั้วต่อ	50
แรงดันเอาท์พุท	10.5 V ±0.5 V
โหลดสูงสุด	25 mA

6.4.12 สภาวะแวดล้อม

พิกัดการป้องกันกรอบหุ้ม	IP20, IP54 (ไม่ใช่สำหรับการติดตั้งนอกอาคาร)
ชุดตัวเครื่องด้านนอกที่ใช้ได้	IP21, TYPE 1
การทดสอบการสั่น	1.0 g
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด	5-95% (IEC 60721-3-3; คลาส 3K3 (ไม่ควบแน่น)) ระหว่างการทำงาน
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60721-3-3), ขนาดกรอบหุ้มเคลื่อน (มาตรฐาน) H1-H5	คลาส 3C3
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60721-3-3), ขนาดกรอบหุ้มไม่เคลื่อน H6-H10	คลาส 3C2
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60721-3-3), ขนาดกรอบหุ้มเคลื่อน (อุปกรณ์เสริม) H6-H10	คลาส 3C3
สภาพแวดล้อมที่รุนแรง (IEC 60721-3-3), ขนาดกรอบหุ้มไม่เคลื่อน I2-I8	คลาส 3C2
วิธีการทดสอบตาม IEC 60068-2-43 H2S (10 วัน)	
อุณหภูมิแวดล้อม ¹⁾	ดูกระแสเอาท์พุทสูงสุดที่ 40/50 °C (104/122 °F) ใน บท 6.1.2 3x380-480 V AC
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานเต็มที่	0 °C (32 °F)
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง ขนาดกรอบหุ้ม H1-H5 และ I2-I4	-20 °C (-4 °F)
อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุดสำหรับการทำงานแบบลดสมรรถนะลง ขนาดกรอบหุ้ม H6-H10 และ I6-I8	-10 °C (14 °F)
อุณหภูมิระหว่างการเก็บ/ขนส่ง	-30 ถึง +65/70 °C (-22 ถึง +149/158°F)
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยไม่มีภาระลดพิกัด	1000 ม. (3281 ฟุต)
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดโดยมีการลดพิกัด	3000 ม. (9843 ฟุต)
การลดพิกัดสำหรับระดับความสูงที่สูงมาก ดู บท 6.3.2 การลดพิกัดสำหรับแรงดันอากาศต่ำและที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล	
มาตรฐานความปลอดภัย	EN/IEC 61800-5-1, UL 508C
มาตรฐาน EMC, การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3
มาตรฐาน EMC, ภูมิคุ้มกัน	EN 61800-3, EN 61000-3-12, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
สัญญาณ	

ชั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน²⁾

IE2

1) ดูเงื่อนไขพิเศษในคู่มือการออกแบบสำหรับ:

- การลดพิกัดสำหรับอุณหภูมิแวดล้อมสูง
- การลดพิกัดสำหรับกรณีที่สูง

2) กำหนดตาม EN 50598-2 ที่:

- โหลดที่พิกัด
- ตัวแปลงความถี่ที่พิกัด 90%
- การตั้งค่าจากโรงงานของการสวิชชิงความถี่
- การตั้งค่าจากโรงงานของรูปแบบการสวิชชิง

ดัชนี

L

L1, L2, L3.....	52
LCP.....	25

เ

เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ.....	5
เซอร์กิตเบรกเกอร์.....	19
เวลาคายประจุ.....	5
เอาต์พุต	
เอาต์พุตดิจิทัล.....	54
เอาต์พุตอนาล็อก.....	54

แ

แรงดันสูง.....	5
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม.....	3
แหล่งจ่ายไฟสายหลัก (L1, L2, L3).....	52
แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x380–480 V AC.....	46
แหล่งจ่ายไฟสายหลัก 3x525–600 V AC.....	50
แหล่งจ่ายไฟหลัก 3x200-240 V AC.....	45

ไฟ

ไฟแสดงสถานะ.....	25
------------------	----

ก

กระแสรั่วไหล.....	6
การเชื่อมต่อกับมอเตอร์.....	13
การแบ่งรับภาระโหลด.....	5
การ์ดควบคุม	
เอาต์พุต 24 V DC.....	54
เอาต์พุต DC 10 V.....	55
การสื่อสารแบบอนุกรม RS485.....	54
การตั้งโปรแกรม	
การตั้งโปรแกรม.....	25
การตั้งโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ชุดคำสั่ง MCT 10.....	25
การติดตั้ง.....	21
การติดตั้งแบบติดกัน.....	7
การติดตั้งทางไฟฟ้า.....	11
การป้องกัน.....	19, 52
การป้องกันกระแสเกิน.....	19
การป้องกันความร้อน.....	4
การสตาร์ทโดยไม่ตั้งใจ.....	5

ข

ขนาดพื้นที่หน้าตัด.....	53
ขั้วต่อ	
50.....	55

ค

ความปลอดภัย.....	6
ความสอดคล้อง UL.....	19
คำแนะนำในการจำกัดทั้ง.....	4

จ

จอแสดงผล.....	25
---------------	----

ช

ชั้นประสิทธิภาพด้านพลังงาน.....	56
---------------------------------	----

ป

ประสิทธิภาพ.....	46
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน.....	45, 47, 48, 49, 50
ปุ่มเมนู.....	25
ปุ่มการทำงาน.....	25
ปุ่มลูกศรเลื่อนตำแหน่ง.....	25

ผ

ผังการเดินสาย.....	24
--------------------	----

ฟ

ฟิวส์.....	19
------------	----

ม

มอเตอร์	
เอาต์พุต (U, V, W).....	53
การป้องกันมอเตอร์รับโหลดเกิน.....	52

ร

รายการค่าเดือนและสัญญาณเตือน.....	43
-----------------------------------	----

ส

สภาวะแวดล้อม.....	55
สายเคเบิล	
ความยาวสาย.....	53

อ

อินพุต	
อินพุตดิจิทัล.....	53
อินพุตอนาล็อก.....	53



.....
Danfoss ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดในแคตตาล็อก โบรชัวร์และสิ่งพิมพ์อื่นๆ Danfoss ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้ออเดอร์แล้ว ถ้าไม่ทำให้รายละเอียดเกี่ยวกับออเดอร์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ติดกลงกันไว้แล้ว เครื่องหมายการค้าทั้งหมดในเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละบริษัท Danfoss และโลโก้ของ Danfoss เป็นเครื่องหมายการค้าของ Danfoss A/S ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ทุกประการ
.....

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

