

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Upute za uporabu 90 kW–315 kW D-okvir VLT® AutomationDrive FC 300

Sigurnost

Sigurnost

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON!

Frekvenčni pretvarači nalaze se pod visokim naponom dok su spojeni na ulazno izmjenično mrežno napajanje. Ugradnju, pokretanje i održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje. Ako instalaciju, pokretanje i održavanje ne provede kvalificirano osoblje, to može dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede.

Visoki napon

Frekvenčni pretvarači spojeni su na opasan mrežni napon. Radi zaštite od električnog udara potreban je iznimno oprez. Samo kvalificirano osoblje upoznato s električnom opremom smije instalirati, pokretati ili održavati ovu opremu.

AUPOZORENJE

NEŽELJENO POKRETANJE!

Kada je frekvenčni pretvarač spojen na mrežno izmjenično napajanje, motor se može pokrenuti u bilo kojem trenutku. Frekvenčni pretvarač, motor i druga pokretana oprema moraju biti spremni za rad. Ako nisu spremni za rad kad se frekvenčni pretvarač spaja na mrežno izmjenično napajanje, to može dovesti do pogibije, ozbiljne ozljede, oštećenja opreme ili imovine.

Neželjeno pokretanje

Kada je frekvenčni pretvarač spojen na mrežno izmjenično napajanje, motor se može pokrenuti putem vanjske sklopke, naredbe putem serijske sabirnice, ulaznog referentnog signala ili uklanjanjem kvara. Poduzmite odgovarajuće mјere opreza kako biste sprječili neželjeno pokretanje.

AUPOZORENJE


VRIJEME PRAŽNJENJA!

Frekvenčni pretvarači sadrže kondenzatore u istosmjernom međukrugu koji mogu ostati napunjeni čak i kad je mrežno izmjenično napajanje isključeno. Kako biste izbjegli opasnosti od električnog udara, odvojite izmjenično mrežno napajanje, sve motore s permanentnim magnetima i sva udaljena električna napajanja istosmjernog međukruga, uključujući baterijska rezervna napajanja, priključke za UPS i istosmjerni međukrug drugih pretvarača. Prije izvođenja bilo kakvih servisnih radova ili uklanjanja kvarova, pričekajte da se ti kondenzatori do kraja isprazne. Dužine vremenskog perioda za čekanje navedena je u tablici Vrijeme pražnjenja. Ako prije izvođenja servisa ili popravaka na jedinici ne pričekate propisani vremenski period nakon isključivanja napajanja, to može dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede.

Napon [V]	Raspon snage [kW]	Minimalno vrijeme čekanja [min]
3x400	90-250	20
3x400	110-315	20
3x500	110-315	20
3x500	132-355	20
3x525	75-250	20
3x525	90-315	20
3x690	90-250	20
3x690	110-315	20

Vrijeme pražnjenja

Odobrenja



Tablica 1.2

Sadržaj

1 Uvod	4
1.1 Pregled proizvoda	4
1.1.2 Proširene opcijeske kutije	5
1.2 Svrha priručnika	6
1.3 Dodatni izvori	6
1.4 Pregled proizvoda	6
1.5 Unutarnja funkcija kontrolera	7
1.6 Veličina okvira i nazivna snaga	8
2 Ugradnja	9
2.1 Planiranje instalacijske lokacije	9
2.2 Popis za provjeru prije instalacije	9
2.3 Mehanička instalacija	9
2.3.1 Hlađenje	9
2.3.2 Podizanje	10
2.3.3 Ugradnja na zid - IP21 (NEMA 1 i IP54) (NEMA 12) jedinice	10
2.4 Električne instalacije	11
2.4.1 Opći zahtjevi	11
2.4.2 Zahtjevi uzemljenja	14
2.4.2.1 Kapacitivna struja (>3,5 mA)	14
2.4.2.2 Uzemljenje (uzemljenje) kućišta IP20	15
2.4.2.3 Uzemljenje IP21/54 kućišta	15
2.4.3 Prikљučivanje motora	15
2.4.3.1 Lokacije stezaljki: D1h-D4h	16
2.4.3.2 Lokacije stezaljki: D5h-D8h	19
2.4.4 Motorni kabel	27
2.4.5 Provjera vrtnje motora	27
2.4.6 Spoj izmjeničnog mrežnog napajanja	27
2.5 Priklučak kontrolnog ozičenja	28
2.5.1 Pristup	28
2.5.2 Upotreba oklopljenih upravljačkih kabela	28
2.5.3 Uzemljenje oklopljenih upravljačkih kabela	28
2.5.4 Vrste upravljačkih stezaljki	29
2.5.5 Ožičenje na upravljačkim stezaljkama	30
2.5.6 Funkcije upravljačkih stezaljki	30
2.6 Serijska komunikacija	30
2.7 Izborna oprema	31
2.7.1 Udio opterećenja stezaljke	31
2.7.2 Regeneracijske stezaljke	31

2.7.3 Grijач protiv kondenzacije	31
2.7.4 Čoper	31
2.7.5 Štit mrežnog napajanja	31
2.7.6 Prekid mrežnog napajanja	31
2.7.7 Sklopnik	31
2.7.8 Prekidač	32
3 Pokretanje i puštanje u pogon	33
3.1 Prijе pokretanja	33
3.2 Primjena snage	34
3.3 Osnovno radno programiranje	34
3.4 Test lokalnog upravljanja	36
3.5 Pokretanje sustava	36
4 Korisničko sučelje	37
4.1 Lokalna upravljačka ploča	37
4.1.1 Izgled LCP-a	37
4.1.2 Postavljanje vrijednosti LCP zaslona	38
4.1.3 Zaslonske	38
4.1.4 Tipke za navigaciju	39
4.1.5 Funkcijske tipke	39
4.2 Sigurnosno kopiranje i kopiranje postavki parametara	39
4.2.1 Učitavanje podataka na LCP	40
4.2.2 Preuzimanje podataka iz LCP-a	40
4.3 Vraćanje tvorničkih postavki	40
4.3.1 Preporučena inicijalizacija	40
4.3.2 Ručna inicijalizacija	40
5 Programiranje	41
5.1 Uvod	41
5.2 Primjer programiranja	41
5.3 Primjeri programiranja upravljačke stezaljke	43
5.4 Međunarodne/sjevernoameričke postavke zadanog parametra	43
5.5 Struktura izbornika parametra	44
5.6 Daljinsko programiranje sa Softver za postavljanje MCT 10-om	49
6 Primjeri primjene	50
6.1 Uvod	50
6.2 Primjeri primjene	50
7 Poruke o statusu	55
7.1 Zaslon statusa	55


7.2 Tablica s definicijama poruka o statusu	55
8 Upozorenja i alarmi	58
8.1 Nadzor sustava	58
8.2 Vrste upozorenja i alarma	58
8.2.1 Upozorenja	58
8.2.2 Greška alarma	58
8.2.3 Alarm zaključavanja pogreške	58
8.3 Prikaz upozorenja i alarma	58
8.4 Definicije upozorenja i alarma	59
8.5 Poruke o kvaru	61
9 Osnove Rješavanje problema	68
9.1 Pokretanje i rad	68
10 Specifikacije	71
10.1 Specifikacije ovisno o snazi	71
10.2 Opći tehnički podaci	74
10.3 Tablice osigurača	78
10.3.1 Zaštita	78
10.3.2 Odabir osigurača	78
10.3.3 Nazivna struja kratkog spoja (SCCR)	79
10.3.4 Momenti pritezanja priključka	79
.....	80

1


1 Uvod

1.1 Pregled proizvoda

1.1.1 Unutarnji prikazi



Slika 1.1 D1 unutarnje komponente



Slika 1.2 Prikaz izbliza: LCP i funkcije upravljanja

1	LCP (lokalna upravljačka ploča)	9	Relej 2 (04, 05, 06)
2	RS-485 priključak serijske sabirnice	10	Prsten za podizanje
3	Digitalni I/O i napajanje od 24 V	11	Utor za montiranje
4	Analogni I/O priključak	12	Kabelska obujmica (PE)
5	USB priključak	13	Uzemljenje
6	Sklopka stezaljke serijske sabirnice	14	Izlazne stezaljke motora 96 (U), 97 (V), 98 (W)
7	Analogne sklopke (A53), (A54)	15	Ulazne stezaljke glavnog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
8	Relej 1 (01, 02, 03)	16	TB5 (samo IP21/54). Blok stezaljke za grijač protiv kondenzacije

Tablica 1.1

NAPOMENA!

Za lokaciju TB6 (blok stezaljki za sklopnik), pogledajte


2.4.3.2 Lokacije stezaljki: D5h-D8h.

1.1.2 Proširene opcija kutije

Ako se frekvenčni pretvarač naručuje s jednom od sljedećih opcija, dostavlja se s opcijskom kutijom koja ga čini višim.

- Čoper
- Prekid mrežnog napajanja
- Sklopnik
- Sklopka za isključivanje mrežnog napajanja sa sklopnikom
- Prekidač strujnog kruga

Slika 1.3 prikazuje primjer frekvenčnog pretvarača s opcijskom kutijom. Tablica 1.2 navodi varijante frekvenčnih pretvarača koji uključuju opcije ugradnje.



Slika 1.3 Kućište D7h

Oznake opcija jedinice	Priklučne kutije	Moguće opcije
D5h	Kućište D1h s kratkim proširenjem	Kočnica, sklopka za isključivanje
D6h	Kućište D1h s visokim proširenjem	Sklopnik, sklopnik sa sklopkom za isključenje, prekidač strujnog kruga
D7h	Kućište D2h s kratkim proširenjem	Kočnica, sklopka za isključivanje
D8h	Kućište D2h s visokim proširenjem	Sklopnik, sklopnik sa sklopkom za isključenje, prekidač strujnog kruga

Tablica 1.2

Frekvenčni pretvarači D7h i D8h (D2h s opcijom), uključuju podest od 200 mm za postavljanje na pod.

Na prednjem poklopcu opcione kutije nalazi se sigurnosna brava. Ako je frekvenčni pretvarač opremljen sklopkom za isključivanje mrežnog napajanja ili prekidačem strujnog kruga, sigurnosna brava sprječava otvaranje vrata ormara za vrijeme napajanja frekvenčnog pretvarača. Prije otvaranja vrata frekvenčnog pretvarača mora se otvoriti sklopka za isključivanje ili prekidač strujnog kruga (da bi se prekinulo napajanje frekvenčnog pretvarača) i ukloniti poklopac opcione kutije.

Za frekvenčne pretvarače koji su kupljeni sa sklopkom za isključivanje mrežnog napajanja, sklopnikom ili prekidačem strujnog kruga, nazivna pločica sadrži oznaku tipa za zamenu u kojoj nije uključena opcija. Ako postoji problem s frekvenčnim pretvaračem, zamjenite ga neovisno o opcijama.

Za detaljnije opise ulaza i ostale opcije koje se mogu dodati na frekvenčni pretvarač pogledajte 2.7 Izborna oprema.

1.2 Svrha priručnika

Namjena je ovog priručnika pružiti detaljne informacije za instalaciju i pokretanje frekvenčnog pretvarača. U poglavljiju opisani su uvjeti za mehaničku i električnu instalaciju, uključujući ulaz, motor, kontrolno i serijsko komunikacijsko ozičenje i funkcije upravljačke stezaljke. U poglavljju 3 Pokretanje i puštanje u pogon opisani su detaljni postupci za pokretanje, osnovno operacijsko programiranje i funkcionalno testiranje. U ostalim poglavljima moguće je pronaći dodatne pojedinosti. One uključuju korisničko sučelje, detaljno programiranje, primjere primjene, pokretanje rješavanje problema i specifikacije.

1.3 Dodatni izvori

Dostupni su drugi izvori za razumijevanje naprednih funkcija frekvenčnog pretvarača i programiranja.

- *VLT® Vodič za programiranje* sadrži više pojedinosti o radu s parametrima i mnogo primjera primjene.
- *VLT® Vodič za projektiranje* namijenjen je pružanju detaljnih mogućnosti i funkcionalnosti u projektiranju upravljačkog sustavamotora.
- Dodatna izdanja i priručnici dostupni su kod tvrtke Danfoss.
Za popis pogledajte <http://www.danfoss.com/Products/Literature/Technical+Documentation.htm>.
- Dostupna je dodatna oprema koja može izmijeniti neke opisane procedure. Za specifične zahtjeve pogledajte upute koje se dostavljaju s tim opcijama. Kontaktirajte lokalnog dobavljača tvrtke Danfoss ili idite na stranicu Danfoss za preuzimanje ili dodatne informacije.


1.4 Pregled proizvoda

Frekvenčni pretvarač je elektronički kontroler motora koji pretvara ulaz mrežnog napajanja izmjeničnog napona u varijablu izlaza valnog oblika izmjeničnog napona. Frekvencija i napon izlaza regulirani su kako bi se kontrolirala brzina motora ili moment. Frekvenčni pretvarač može varirati brzinu motora u odgovoru na povratnu vezu sustava, poput osjetnika položaja na trakastom transporteru. Frekvenčni pretvarač može također regulirati i motor putem daljinskih naredbi s vanjskih pretvarača.

Nadalje, frekvenčni pretvarač nadzire status sustava i status motora, izdaje upozorenja ili alarme za uvjete kvara, pokreće i zaustavlja motor, optimizira učinkovitost energije i nudi još funkcija kontrole, nadzora i učinkovitosti. Funkcije rada i nadzora dostupne su kao statusne indikacije za vanjski upravljački sustav ili mrežu serijske komunikacije.

1.5 Unutarnja funkcija kontrolera

Slika 1.4 je dijagram toka unutarnjih komponenti frekvenčnog pretvarača. Pogledajte Tablica 1.3 za njihove funkcije.



Slika 1.4 Dijagram toka frekvenčnog pretvarača

Područje	Naslov	Funkcije
1	Ulaz mrežnog napajanja	<ul style="list-style-type: none"> Trofazno izmjenično mrežno napajanje na frekvenčni pretvarač
2	Ispravljač	<ul style="list-style-type: none"> Most ispravljača pretvara ulaz izmjeničnog napona u istosmjernu struju radi napajanja pretvarača
3	Sabirnica istosmjernog napona	<ul style="list-style-type: none"> Međukrug sabirnice istosmjernog napona upravlja istosmjernom strujom
4	Istosmjerni reaktori	<ul style="list-style-type: none"> Filtracija napona istosmjernog međukruga Potvrdite liniju tranzijentne zaštite Smanjite RMS struju Podignite faktor faznog pomaka koji se reflektira natrag na liniju Smanjite harmonike na ulazu izmjeničnog napona
5	Banka kondenzatora	<ul style="list-style-type: none"> Pohranjuje istosmjernu snagu Omogućuje prijenosnu zaštitu za kratke gubitke snage
6	Pretvarač	<ul style="list-style-type: none"> Konvertira istosmjerni napon u kontrolirani PWM valni oblik izmjeničnog napona za kontrolirani varijabilni izlaz na motor
7	Izlaz na motor	<ul style="list-style-type: none"> Regulirana trofazna izlazna snaga na motor
8	Nadzorni sklop	<ul style="list-style-type: none"> Prati se ulazna snaga, unutarnje procesuiranje, izlaz i struja motora radi pružanja učinkovitog rada i upravljanja Korisničko sučelje i vanjske komande prate se i provode Moguć je izlaz statusa i upravljanje

Tablica 1.3 Unutarnje komponente frekvenčnog pretvarača

1.6 Veličina okvira i nazivna snaga

kW visoko preopterećenje	75	90	110	132	160	200	250	315	315
kW normalno preopterećenje	90	110	132	160	200	250	315	355	400
400 V			D3h	D3h	D3h	D4h	D4h		
500 V				D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	
525 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h	
690 V			D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h

Tablica 1.4 Frekvenčni pretvarači u kW

HP visoko preopterećenje	100	125	150	200	250	300	350	350
HP normalno preopterećenje	125	150	200	250	300	350	400	450
460 V		D3h	D3h	D3h	D4h	D4h		D4h
575 V	D3h	D3h	D3h	D4h	D4h	D4h	D4h	

Tablica 1.5 Frekvenčni pretvarači u HP jedinicama

2 Ugradnja

2.1 Planiranje instalacijske lokacije

NAPOMENA!

Prije instalacije važno je isplanirati instalaciju frekvenčnog pretvarača. Ako se to zanemari, možda će biti potreban dodatni rad tijekom i nakon instalacije.

Odaberite najbolju moguću radnu lokaciju razmatranjem sljedećeg (pogledajte detalje na sljedećim stranicama te odgovarajućim Vodičima za projektiranje):

- Radna temperatura okoline
- Način instalacije
- Kako rashladiti jedinicu
- Položaj frekvenčnog pretvarača
- Usmjeravanje kabela
- Pazite da izvor struje osigurava ispravan napon i potrebnu struju
- Pazite da je nazivna vrijednost struje motora unutar maksimalne struje frekvenčnog pretvarača
- Ako frekvenčni pretvarač nema ugrađene osigurače, pazite da vanjski osigurači imaju ispravne nazive

Napon [V]	Ograničenja visine
380-500	Za nadmorske visine iznad 3 km obratite se Danfoss u vezi s PELV-om
525-690	Za nadmorske visine iznad 2 km obratite se Danfoss u vezi s PELV-om

Tablica 2.1 Ugradnja na velikim nadmorskim visinama

2.2 Popis za provjeru prije instalacije

- Prilikom vađenja frekvenčnog pretvarača iz pakiranja provjerite je li uređaj neoštećen. Ako se pojavilo oštećenje, odmah se obratite tvrtki koja je jedinicu isporučila da biste prijavili štetu.
- Prije raspakiravanja frekvenčnog pretvarača preporučljivo ga je dopremiti što je bliže moguće konačnoj lokaciji instalacije
- Usaporete broj modela na nazivnoj pločici s naručenim kako biste provjerili je li oprema odgovarajuća
- Provjerite imaju li sljedeće stavke isti nazivni napon:
 - Mrežno napajanje (snaga)
 - Frekvenčni pretvarač
 - Motor

- Provjerite je li nazivna struja izlaza frekvenčnog pretvarača jednaka ili veća od struje opterećenja motora za maksimalne performanse motora
 - Veličina motora i snaga frekvenčnog pretvarača moraju odgovarati pravilnoj zaštiti od preopterećenja
 - Ako su nazivni podaci frekvenčnog pretvarača manji od onih za motor, potpuni izlaz motora se ne može postići

2.3 Mehanička instalacija

2.3.1 Hlađenje

- Mora se omogućiti slobodan prostor za hlađenje zrakom na vrhu i pri dnu. Općenito je potrebno 225 mm (9 in).
- Nepravilno montiranje može rezultirati pregrijavanjem i smanjiti performanse
- Korigiranje za temperature počevši od 45 °C (113 °F) do 50 °C (122 °F) i nadmorske visine od 1000 m (3300 ft) potrebno je uzeti u obzir. Pogledajte *VLT® Vodič za projektiranje* za detaljne informacije.

Frekvenčni pretvarači velike snage služe hlađenju stražnjeg kanala koje uklanja zrak rashladnog tijela koje nosi približno 90% topline iz stražnjeg kanala frekvenčnih pretvarača. Zrak stražnjeg-kanala može se preusmjeriti s panela ili prostorije pomoću jednog od kompletova ispod.

Rashladivanje putem vodova

Komplet za hlađenje stražnjeg kanala može usmjeriti zrak rashladnog tijela iz panela kada IP20/osovina frekvenčnih pretvarača instalirana u kućištu Rittal. Pomoću ovog kompletova smanjuje se toplina u panelu i manja vratašca ventilatora mogu se odrediti na kućištu.

Hlađenje izvan (gornji i donji poklopci)

Zrak stražnjeg kanala može biti izведен iz prostorije tako da se toplina iz stražnjih kanala ne rasipa unutar kontrolne sobe.

Nužan je ulazni ventilator (ventilatori) na kućištu kako bi se uklonili toplina koje nema u pozadinskom kanalu frekvenčnog pretvarača te bilo kakvi dodatni gubici koje proizvedu ostale komponente unutar kućišta. Mora se izračunati ukupno potrebni protok zraka da bi se mogli odabrati odgovarajući ventilatori.

Protok zraka

Potrebno je osigurati potreban protok zraka iznad rashladnog tijela. Stopa protoka prikazan je u *Tablica 2.2*.

Ventilator radi zbog sljedećeg:

- AMA
- Istosmjerno zadržavanje
- Pre-Mag
- Istosmjerno kočenje
- Prekoračeno je 60% nazivne struje
- Prekoračena je specifična temperatura rashladnog tijela (ovisno o veličini snage)
- Prekoračena specifična temperatura okoline energetske kartice (ovisno o veličini snage)
- Prekoračena specifična temperatura okoline energetske kartice

Okvir	Vrata ventilatora/vrh ventilatora	Ventilator rashladnog tijela
D1h/D3h	102 m ³ /hr (60 CFM)	420 m ³ /hr (250 CFM)
D2h/D4h	204 m ³ /hr (120 CFM)	840 m ³ /hr (500 CFM)


Tablica 2.2 Protok zraka

2.3.2 Podizanje

Uvijek podižite frekvenčni pretvarač u svome vidokrugu. Upotrijebite polugu da biste izbjegli svijanje podižućih otvora.

OPREZ

Kut od vrha frekvenčnog pretvarača do kabela za podizanje trebao bi biti 60 ° ili veći.



Slika 2.1 Preporučeni način podizanja

2.3.3 Ugradnja na zid - IP21 (NEMA 1 i IP54) (NEMA 12) jedinice

Razmislite o sljedećem prije odabira konačnog mjesta ugradnje:

- Slobodni prostor za hlađenje
- Mogućnost otvaranja vrata
- Ulaz za kabel odozdo

2.4 Električne instalacije

2.4.1 Opći zahtjevi

U ovom se odjeljku nalaze detaljne upute za ožičenje frekvenčnog pretvarača. Opisani su sljedeći zadaci:

- Ožičenje motora na izlazne stezaljke frekvenčnog pretvarača
- Ožičenje izmjeničnog mrežnog napajanja na ulazne stezaljke frekvenčnog pretvarača
- Povezivanje ožičenja upravljanja i serijske komunikacije
- Nakon uključenja snage, provjera ulaza i snage motora; programiranje upravljačkih stezaljki za njihove namijenjene funkcije

AUPOZORENJE


OPASNOST OD OPREME!

Rotirajuće osovine i električna oprema mogu biti opasni. Svi električni radovi moraju biti sukladni državnim i lokalnim propisima za električne instalacije. U ugradnju, pokretanje i održavanje mora provoditi samo osposobljeno i kvalificirano osoblje. Nepridržavanje ovih smjernica može za posljedicu imati smrt ili teške ozljede.

OPREZ

IZOLACIJA OŽIČENJA!

Pokrenite ulaznu snagu, ožičenje motora i kontrolno ožičenje u tri odvojena metalna provodnika ili upotrijebite odvojeni oklopljeni kabel za izolaciju šuma visoke frekvencije. Neizoliranje snage, motora i kontrolnog ožičenja može smanjiti optimalne karakteristike frekvenčnog pretvarača i pripadajuće opreme.




Slika 2.2 Dijagram poprečnog spajanja

Radi vlastite sigurnosti pridržavajte se sljedećih zahtjeva

- Električka oprema za upravljanje spojena je na opasan mrežni napon. Kada se primjenjuje snaga na jedinicu, potrebno je postupati s velikim oprezom radi zaštite od električne opasnosti.
- Odvojeno provedite motorne kabele iz višestrukih frekvenčnih pretvarača. Zajedno proveleni inducirani napon iz izlaza motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana.
- Terenska ožičavanja stezaljke nisu namijenjena za primanje jednu veličinu većeg vodiča.


Preopterećenje i zaštita opreme

- Električki aktivirana funkcija unutar frekvenčnog pretvarača daje zaštitu od preopterećenja za motor. Preopterećenje izračunava razinu povećanja za aktiviranje mjerena vremena za funkciju greške (zaustavljanje izlaza kontrolera). Što je veća struja, to je brži odgovor greške. Preopterećenje daje zaštitu motora klase 20. Pogledajte *8 Upozorenja i alarmiza* detalje o funkciji greške.
- Budući da ožičenje motora ima struju visoke frekvencije, važno je da se ožičenje mrežnog napajanja, snage motora i upravljanja provede odvojeno. Upotrebljavajte metalne provodnike ili odvojenu zaštićenu žicu. Pogledajte *Slika 2.3*. Neizoliranje snage, motora i kontrolnog ožičenja može smanjiti učinkovitost rada opreme.
- Svi frekvenčni pretvarači moraju imati zaštitu od kratkog spoja i zaštitu od prekomjerne struje. Ulaz osigurača treba pružiti ovu zaštitu, pogledajte *Slika 2.4*. Ako se tvornički ne isporučuje dostavljen, osigurač mora isporučiti instalater kao dio instalacije. Pogledajte nazivni maksimum osigurača u *10.3.1 Zaštita*.



Slika 2.3 Pravilna električna instalacija pomoću provodnika

- Svi frekvenčni pretvarači moraju imati zaštitu od kratkog spoja i zaštitu od prekomjerne struje. Ulaz osigurača treba pružiti ovu zaštitu, pogledajte *Slika 2.4*. Ako se tvornički ne isporučuje dostavljen, osigurač mora isporučiti instalater kao dio instalacije. Pogledajte nazivni maksimum osigurača u *10.3.1 Zaštita*.



Slika 2.4 Osigurači frekvenčnog pretvarača

Vrsta žice i nazivni podaci

- Sva ožičenja moraju biti u skladu s lokalnim i državnim propisima o presjecima kabela i temperaturi okoline.
- Danfoss preporučuje da se svi priključci snage izvedu s bakrenom žicom s nazivnim minimumom od 75 °C.

2.4.2 Zahtjevi uzemljenja

AUPOZORENJE

OPASNOST UZEMLJENJA!

Zbog sigurnosti izvođača, frekvenčni pretvarač mora se pravilno uzemljiti u skladu s državnim i lokalnim električnim propisima, kao i s uputama sadržanim u ovom dokumentu. Nemojte upotrebljavati provodnik spojen na frekvenčni pretvarač kao zamjenu za odgovarajuće uzemljenje. Struje uzemljenja veće su od 3,5 mA. Ako se frekvenčni pretvarač pravilno ne uzemlji, može doći do smrti ili teških ozljeda.

NAPOMENA!

Korisnik ili certificirani električar moraju osigurati pravilno uzemljenje opreme u skladu s državnim i lokalnim električnim propisima i standardima.

- Za pravilno uzemljenje električne opreme slijedite lokalne i državne propise za električne instalacije
- Potrebno je utvrditi pravilno zaštitno uzemljenje za opremu s uzemljenom strujom većom od 3,5 mA, pogledajte *2.4.2.1 Kapacitivna struja (>3,5 mA)*
- Posebna žica za uzemljenje potrebna je za ulaznu snagu, snagu motora i kontrolno ožičenje
- Upotrijebite obujmice isporučene s opremom za pravilna spajanja na uzemljenje
- Nemojte uzemljiti jedan frekvenčni pretvarač na drugi „lančanim povezivanjem“
- Neka žice za spajanje uzemljenja budu što je moguće kraće
- Preporučuje se upotreba nategnute žice za smanjenje električnog šuma
- Za ožičenje se pridržavajte uputa proizvođača motora

2.4.2.1 Kapacitivna struja (>3,5 mA)

Pridržavajte se državnih i lokalnih pravilnika o zaštitnom uzemljivanju opreme s kapacitivnom strujom >3,5 mA. Tehnologija frekvenčnog pretvarača prepostavlja prebacivanje visoke frekvencije pri jakoj snazi. Time će se generirati kapacitivna struja u spoju na uzemljenje. Kvar struje u frekvenčnom pretvaraču na izlazu snage stezaljke može sadržavati istosmjernu komponentu koja može napuniti kondenzatore filtra i prouzročiti tranzijentnu struju uzemljenja. Odvodna struja uzemljenja ovisi o raznim konfiguracijama sustava uključujući RSO filtriranje, oklopljene motorne kabele i snagu frekvenčnog pretvarača.

EN/IEC61800-5-1 (Standard sustava proizvoda za snagu frekvenčnog pretvarača) zahtijeva posebnu brigu ako kapacitivna struja premaši 3,5 mA. Uzemljenje mora biti pojačano na jedan od sljedećih načina:

- Žica za uzemljenje od najmanje 10 mm²
- Dvije odvojene žice za uzemljenje koje su sukladne pravilima o dimenzioniranju

Za više informacija pogledajte EN 60364-5-54 § 543.7.

Upotreba RCD-a


Kada se upotrebljavaju releji za diferencijalnu zaštitu (RCD-i), poznati i kao prekidači strujnog kruga zbog proboga prema uzemljenju (ELCB-i), pridržavajte se sljedećeg: releji za diferencijalnu zaštitu (RCD-i)

- Upotrebljavajte RCD-e tipa B samo kad su sposobni detektirati izmjenične i istosmjerne struje
- Upotrebljavajte RCD-e sa zatezanjem pritiska za sprječavanje kvarova zbog tranzijentnih struja uzemljenja

- Dimenzije RCD-a prema konfiguraciji sustava i uvjetima okoliša

2.4.2.2 Uzemljenje (uzemljenje) kućišta IP20


Frekvenčni pretvarač može biti uzemljen pomoću provodnika ili zaštićenog kabela. Za uzemljenje (uzemljenje) priključka snage upotrijebite određeno točke uzemljenja kako je prikazano na *Slika 2.6*.



Slika 2.5 Točke uzemljenja za kućišta IP20 (Osovina)

2.4.2.3 Uzemljenje IP21/54 kućišta

Frekvenčni pretvarač može biti uzemljen pomoću provodnika ili zaštićenog kabela. Za uzemljenje (uzemljenje) priključka snage upotrijebite određene točke uzemljenja kako je prikazano na *Slika 2.6*.



Slika 2.6 Uzemljenje za IP21/54 kućišta.

2.4.3 Priključivanje motora

AUPOZORENJE


INDUCIRANI NAPON!

Odvjedno provedite motorne kable iz višestrukih frekvenčnih pretvarača. Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaza motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Neprovođenje izlaznih motornih kabela odvojeno može za posljedicu imati smrt ili ozbiljne ozljede.


- Maksimalnu veličinu žice pogledajte u *10.1 Specifikacije ovisno o snazi*
- Pridržavajte se veličina kabela iz lokalnih i državnih propisa za električne instalacije.
- Brtvene ploče nalaze se na dnu IP21/54 i većih (NEMA1/12) jedinica
- Nemojte instalirati kondenzatore korekcije faktora faznog pomaka između frekvenčnog pretvarača i motora
- Nemojte spojiti žicama početni ili uređaj koji mijenja polaritet između frekvenčnog pretvarača i motora
- Spojite trofazno ožičenje motora na stezaljke 96 (U), 97 (V) i 98 (W)
- Uzemljite kabel u skladu s danim uputama o uzemljenju

- Primijenite moment stezaljki u skladu s informacijama navedenima u *10.3.4 Momenti pritezanja priključka*
 - Za ožičenje se pridržavajte uputa proizvođača motora


2.4.3.1 Lokacije stezaljki: D1h-D4h



Slika 2.7 Lokacije stezaljki D1h




Slika 2.8 Lokacije stezaljki D3h




Slika 2.9 Udio opterećenja i regeneracijske stezaljke, D3h

1	Prednji prikaz
2	Bočni prikaz


Tablica 2.3



Slika 2.10 Lokacije stezaljki D2h



Slika 2.11 Lokacije stezaljki D4h




Slika 2.12 Udio opterećenja i regeneracijske stezaljke, D4h


1	Prednji prikaz
2	Bočni prikaz

Tablica 2.4


2.4.3.2 Lokacije stezaljki: D5h-D8h




Slika 2.13 Lokacije stezaljki, D5h s opcijom odspajanja




Slika 2.14 Lokacije stezaljki, D5h s opcijom kočnice




Slika 2.15 Lokacije stezaljki, D6h s opcijom sklopnika




Slika 2.16 Lokacije stezaljki, D6h sa sklopnikom i opcijom prekida




Slika 2.17 Lokacije stezaljki, D6h s opcijom prekidača strujnog kruga




Slika 2.18 Lokacije stezaljki, D7h s opcijom odspajanja



Slika 2.19 Lokacije stezaljki, D7h s opcijom kočnice




Slika 2.20 Lokacije stezaljki, D8h s opcijom sklopnika



Slika 2.21 Lokacije stezaljki, D8h sa sklopnikom i opcijom prekida

2



Slika 2.22 Lokacije stezaljki, D8h s opcijom prekidača strujnog kruga

2.4.4 Motorni kabel


Motor bi trebao biti spojen na stezaljke U/T1/96, V/T2/97, W/T3/98. Uzemljenje do stezaljke 99. Svi standardni trofazni asinkroni motori mogu se koristiti s frekvenčnim pretvaračima. Pretvarač je tvornički programiran za vrtnju motora u smjeru kazaljke na satu, kad je izlaz frekvenčnog pretvarača spojen kako slijedi:

Broj stezaljke	Funkcija
96, 97, 98, 99	Mrežno napajanje U/T1, V/T2, W/T3 Uzemljenje

Tablica 2.5

2.4.5 Provjera vrtnje motora

Smjer vrtnje motora moguće je promijeniti međusobnom zamjenom bilo kojih dviju faza kabela motora ili promjenom postavke za 4-10 Motor Speed Direction.




Tablica 2.6

Provjeru vrtnje motora moguće je izvesti upotrebom 1-28 Provjera vrtnje motora i izvođenjem koraka prikazanih na zaslonu.

2.4.6 Spoj izmjeničnog mrežnog napajanja

- Veličina ožičenja temelji se na ulaznoj struji frekvenčnog pretvarača
- Pridržavajte se veličine kabela iz lokalnih i državnih propisa za električne instalacije.
- Spojite trofazni ulaz izmjeničnog napona ožičenja snage na stezaljke L1, L2 i L3 (pogledajte Slika 2.23)



Slika 2.23 Spajanje na glavno napajanje izmjeničnog napona

1	Priključenje mreže
2	Priključivanje motora

Tablica 2.7

- Uzemljite kabel u skladu s danim uputama o uzemljenju
- Svi frekvenčni pretvarači mogu se upotrebljavati s izoliranim izvorom ulaza, kao i s uzemljenim referentnim elektromagnetskim mrežama. Kada se napaja putem izoliranog izvora glavnog napajanja (IT mreža ili neuzemljena delta) ili TT/TN-S glavno napajanje s uzemljenjem (uzemljena delta), potrebno je postaviti 14-50 Filter RFI na OFF (isključeno). Kada je isključeno, unutarnji kondenzatori RSO filtra između kućišta i međukruga izolirani su kako bi se izbjeglo oštećenje međukruga i smanjile struje dozemnih kapaciteta u skladu s IEC 61800-3.

2.5 Priključak kontrolnog ožičenja

- Izolirajte kontrolno ožičenje s komponente s višom snagom u frekvenčnom pretvaraču
- Ako je frekvenčni pretvarač spojen na toplinski sondu, za izolaciju PELV-a, dodatno kontrolno ožičenje toplinske sonde mora biti ojačano/dvostruko izolirano. A 24 V istosmjerno napajanje je preporučeno.

2.5.1 Pristup

Sve upravljačke stezaljke nalaze se ispod LCP-a s prednje strane frekvenčnog pretvarača. Za pristup, otvorite vrata (IP21/54) ili uklonite prednju ploču (IP20).

2.5.2 Upotreba oklopljenih upravljačkih kabela

Danfoss preporučuje opletene oklopljene/armirane kabele za optimizaciju rada EMC imuniteta upravljačkih kabela i EMC emisija iz motornih kabela.


Sposobnost kabela za smanjenje ulazne i izlazne radijacije električnog šuma ovisi o prijenosnoj impedanciji (Z_T). Oklop kabela obično je projektiran za smanjenje prijenosa električnog šuma; međutim, zaslon s nižom vrijednosti prijenosne impedancije (Z_T) više je efektivan od zaslona s većom prijenosnom impedancijom (Z_T).

Prijenosna impedancija (Z_T) rijetko je izražena od strane proizvođača kabela, ali je često moguće procijeniti prijenosnu impedanciju (Z_T) procjenom fizičkog oblika kabela.

Prijenosna impedancija (Z_T) može se odrediti na osnovi sljedećih čimbenika:

- Provodljivost oklopljenog materijala
 - Kontaktni otpor između pojedinih oklopljenih vodiča
 - Rasprostranjenost oklopa, odnosno fizičko područje kabela pokriveno oklopom - često izražena kao postotna vrijednost
 - Vrsta oklopa, odnosno pleteni ili zavinuti uzorak
- Aluminijski oklop s bakrenom žicom
 - Uvijena bakrena žica ili kabel oklopljen čeličnom žicom
 - Jedan-sloj opletene bakrene žice s različitim postotkom rasprostranjenosti oklopa.
To je tipičan Danfoss referentni kabel.
 - Dvostruki-sloj opletene bakrene žice

- e. Dvojni sloj opletene bakrene žice s magnetskim, oklopljenim prijelaznim slojem
- f. Kabel koji radi u bakrenoj ili čeličnoj cijevi
- g. Vodeći kabel s 1,1 mm debljinom zida




Slika 2.24

2.5.3 Uzemljenje oklopljenih upravljačkih kabela

Ispravno oklopljavanje

Preferirana metoda u većini je slučajeva pričvršćivanje kabela za upravljanje i serijsku komunikaciju pomoću obujmica oklopa koje se nalaze na oba kraja kako bi se osigurala najbolja moguća visoka frekvencija kontakta kabela. U slučaju različitog potencijala uzemljenja između frekvenčnog pretvarača i PLC-a, može nastati električni šum koji će ometati cijelokupan sustav. Problem riješite postavljanjem kabela za izjednačenje pokraj upravljačkog kabela. Minimalni presjek kabela: 16 mm².




Slika 2.25

1	Min. 16 mm ²
2	Kabel za ujednačavanje

Tablica 2.8

50/60 Hz uzemljene petlje


S vrlo dugim upravljačkim kabelima, može doći do uzemljjenih petlji. Kako biste eliminirali uzemljene petlje, spojite jedan kraj oklopa na uzemljenje pomoću kondenzatora 100 nF (neka elektrode budu kratke).



Slika 2.26

Izbjegavajte EMC šum na seriskoj komunikaciji

Ova je stezaljka spojena na uzemljenje putem unutarnje RC veze. Pomoću iskrivljenog para kabela smanjite interferenciju između vodiča. Preporučena metoda prikazana je dolje:




Slika 2.27

1	Min. 16 mm ²
2	Kabel za ujednačavanje

Tablica 2.9

Ili, priključak na stezaljku 61 može se izostaviti:




Slika 2.28

1	Min. 16 mm ²
2	Kabel za ujednačavanje

Tablica 2.10

2.5.4 Vrste upravljačkih stezaljki

Funkcije stezaljke i tvorničke postavke sažete su u


2.5.6 Funkcije upravljačkih stezaljki.

Slika 2.29 Lokacija upravljačke stezaljke

- **Priklučak 1** ima četiri stezaljke digitalnih ulaza koje se mogu programirati, dvije dodatne digitalne stezaljke koje se mogu programirati kao izlazna ili ulazna, frekvenciju ulaznog napona stezaljke 24 V istosmjernog napajanje i zajednički za opcionalno korisničko napajanje 24 V istosmjernog napona
- Stezaljke **priklučka 2** (+)68 i (-)69 su za RS-485 priključak serijske komunikacije
- **Priklučak 3** ima dva analogna ulaza, jedan analogni izlaz, frekvenciju istosmjernog ulaznog napona od 10 V i zajednički za ulaz i izlaz
- **Priklučak 4** je USB ulaz dostupan za upotrebu s Softver za postavljanje MCT 10
- Dostupna su i dva kontakta releja C oblika koji u raznim lokacijama ovise o konfiguraciji i veličini frekvenčnog pretvarača
- Neke opcije koje su dostupne za naručivanje s jedinicom mogu imati i dodatne stezaljke. Pogledajte priručnik koji dolazi s opcijom opreme

2.5.5 Ožičenje na upravljačkim stezaljkama

Utikači stezaljke mogu se ukloniti za jednostavan pristup.



Slika 2.30 Uklanjanje upravljačkih stezaljki

2.5.6 Funkcije upravljačkih stezaljki

Funkcije frekvenčnog pretvarača dobivaju naredbe iz upravljačkih ulaznih signala.

- Svaka stezaljka mora biti programirana za funkciju koju će podržavati u parametrima koji su povezani s tom stezaljom. Pogledajte *5 Programiranje* i *6 Primjeri primjene* za stezaljke i pridružene parametre.
- Važno je potvrditi da je upravljačka stezaljka programirana za odgovarajuću funkciju. Pogledajte *5 Programiranje* za detalje o pristupanju parametrima i za detalje o programiranju.
- Zadano programiranje stezaljke namijenjeno je za pokretanje funkcioniranja frekvenčnog pretvarača u uobičajenom načinu rada

2.5.6.1 Prekidači stezaljke 53 i 54


- Analoge ulazne stezaljke 53 i 54 mogu odabrati ulazne signale za bilo koji napon (od -10 do 10 V) ili struju (0/4-20 mA)
- Isključite snagu s frekvenčnog pretvarača prije promjene položaja sklopke
- Postavite sklopke A53 i A54 za odabir tipa signala. U odabire napon, I odabire struju
- Sklopke su dostupne kada je uklonjen LCP (pogledajte *Slika 2.31*).

NAPOMENA!

Neke opcione kartice dostupne za jedinicu mogu pokrivati ove sklopke i moraju biti uklonjene za promjenu postavki sklopke. Uvijek isključite snagu s jedinice prije nego što uklonite opcione kartice.

- Stezaljka 53 zadana je za signal reference brzine u otvorenoj petlji postavljenoj u 16-61 Stez. 53
Postav sklapanja

- Stezaljka 54 zadana je za signal povratne veze u zatvorenoj petlji postavljenoj u 16-63 Stez. 54
Postav sklapanja



Slika 2.31 Lokacija sklopki stezaljke 53 i 54 i sklopke zaključenja sabirnice

2.6 Serijska komunikacija

RS-485 dvožičano sučelje sabirnice kompatibilno s višeprekidnom mrežnom topologijom, odnosno, kao sabirnica mogu biti spojeni čvorovi ili preko prekidnih kabela s uobičajenog daljinskog voda. Ukupno 32 čvora može biti spojeno na jedan mrežni segment.

Pojačavači razdjeljuju mrežne segmente. Svaki pojačavač funkcioniра као čvor unutar segmenta u koji je instaliran. Svaki čvor spojen unutar određene mreže mora imati jedinstvenu adresu čvora u svim segmentima.

Zaključite svaki segment na oba kraja, pomoću prekidača za zaključenje (S801) frekvenčnog pretvarača ili kosim zaključenjem mreže otpornika. Uvijek upotrebljavajte oklopjenu uvijenu paricu (STP) za kabele sabirnice te uvijek slijedite uobičajeni postupak instalacije.

Uzemljenje niske impedancije oklopa na svakom čvoru važno je, što vrijedi i za visoke frekvencije. Prema tome, uzemljite veliku površinu oklopa, primjerice, obujmicom kabela ili vodljivom brtvom kabela. Možda će trebati primijeniti kabele jednakog potencijala kako bi se održao jednak potencijal uzemljenja kroz mrežu. Posebno za instalacije s dugim kabelima.

Kako bi se spriječila razlika u impedanciji, uvijek upotrebljavajte istu vrstu kabela u cijeloj mreži. Kada

spajate motor s frekvenčnim pretvaračem, uvijek upotrebljavajte oklopljeni motorni kabel.

Kabel	Oklopljena uvijena parica (STP)
Impedancija	120 Ω
Maks. duljina kabela	1200 m (uključujući vodove prekida) 500 m od stanice na stanicu


Tablica 2.11

2.7 Izborna oprema

2.7.1 Udio opterećenja stezaljke

Udio opterećenja stezaljke omog.spoj istosmjernih krugova nekoliko frekvenčnih pretvarača. Udio opterećenja stezaljke dostupan u IP20 frekvenčne pretvarače i izdižu se izvan vrha frekvenčnog pretvarača. Pokrov stezaljke opremljen frekvenčnim pretvaračem mora biti montiran kako bi se održao IP20 nazivni podaci kućišta.

Slika 2.32 prikazuje pokrivene i nepokrivene stezaljke.



Slika 2.32 Udio opterećenja ili regeneracijska stezaljka s poklopcom (L) i bez poklopca (R)

2.7.2 Regeneracijske stezaljke

Regen (regeneracijske) stezaljke može se napajati za primjene koje su regenerativnog opterećenja. Regenerativna jedinica treće strane povezuje regen stezaljke tako da snaga može biti regenerirana natrag na mrežno napajanje, čime se štedi energija. Regen stezaljke dostupne su u IP20 frekvenčnim pretvaračima i izdižu se izvan vrha frekvenčnog pretvarača. Pokrov stezaljke opremljen frekvenčnim pretvaračem mora biti montiran kako bi se održao IP20 nazivni podaci kućišta. Slika 2.32 prikazuje pokrivene i nepokrivene stezaljke.

2.7.3 Grijac protiv kondenzacije

Grijac protiv kondenzacije može se ugraditi unutar frekvenčnog pretvarača za sprječavanje stvaranja kondenzacije unutar kućišta kada je jedinica isključena. Grijac se napaja korisničkim strujom od 230 V. Za najbolje rezultate rukujte grijacem samo kada uređaj ne radi i isključite kada jedinica radi.

2.7.4 Čoper

Čoper može se napajati za primjene koje su regenerativnog opterećenja. Čoper povezuje se na otpornik kočenja, što troši energiju kočenja, sprečavajući kvar prenapona na istosmjernoj sabirnici. Otpornik kočenja automatski se aktivira kada napon DC sabirnice nadilazi specificiranu razinu, ovisno o nazivnom naponu frekvenčnog pretvarača.

2

2.7.5 Štit mrežnog napajanja

Štit mrežnog napajanja je poklopac Lexan ugrađen unutar kućišta za zaštitu u skladu sa zahtjevima za sprječavanja VBG 4 nezgoda.

2.7.6 Prekid mrežnog napajanja

Opcija prekida dostupna je u obje varijante opcionske kutije. Položaj prekida mijenja se na osnovi veličine opcionske kutije i jesu li prisutne druge opcije. Tablica 2.12 nudi više detalja o tome koji se prekidi upotrebljavaju.

Napon [V]	Model frekvenčnog pretvarača	Tip i proizvođač prekida
380–500	N90KT5–N132T5	ABB OT400U03
	N160T5–N250T5	ABB OT600U03
525–690	N55KT7–N132T7	ABB OT400U03
	N200T7–N315T7	ABB OT600U03

Tablica 2.12

2.7.7 Sklopnik

Sklopnik se napaja korisničkim signalom od 230 V izmjeničnog napona 50/60 Hz.

Napon [V]	Model frekvenčnog pretvarača	Tip i proizvođač sklopnika	IEC kategorija utilizacije
380-500	N90KT5–N132T5	GE CK95BE311N	AC-3
	N160T5–N200T5	GE CK11CE311N	AC-3
	N250T5	GE CK11CE311N	AC-1
525-690	N55KT7–N132T7	GE CK95BE311N	AC-3
	N160T7–N315T7	GE CK11CE311N	AC-3

Tablica 2.13

NAPOMENA!

U aplikacijama koje zahtijevaju UL popis, kada je frekvenčni pretvarač opremljen sklopnikom, korisnik mora postaviti vanjske osigurače kako bi se održali UL nazivni podaci frekvenčnog pretvarača i nazivni podaci kratkog spoja od 100.000 A. Pogledajte 10.3 Tablice osigurača za preporuke za osigurače.

2.7.8 Prekidač

Tablica 2.14 pruža detalje o vrsti prekidača omogućenog kao opcija s različitim jedinicama i snagama.

Napon [V]	Model frekvenčnog pretvarača	Tip i proizvođač prekidača
380–500	N90KT5–N110T5	ABB T5L400TW
	N132T5	ABB T5LQ400TW
	N160T5	ABB T6L600TW
	N200T5	ABB T6LQ600TW
	N250T5	ABB T6LQ800TW
525–690	N55KT7–N132T7	ABB T5L400TW
	N160T7–N250T7	ABB T6L600TW
	N315T7	ABB T6LQ600TW

Tablica 2.14

3 Pokretanje i puštanje u pogon

3.1 Prije pokretanja

OPREZ

Prije uključivanja snage na jedinicu, provjerite cijelu instalaciju kao što je opisano u *Tablica 3.1*. Kada završite, označite te stavke kvačicom.

3

Pregledajte	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatna oprema	<ul style="list-style-type: none">Pregledajte dodatnu opremu, sklopke, isključenja ili ulazne osigurače/prekidače strujnog kruga koji se mogu nalaziti na strani ulazne snage frekvenčnog pretvarača ili na izlaznoj strani motora. Provjerite jesu li spremni za rad pri punoj brzini.Provjerite funkciju i instalaciju upotrijebljenih osjetnika za povratnu vezu na frekvenčni pretvaračUklonite kondenzatore za korekciju faktora snage s motora, ako su prisutni	
Usmjeravanje kabela	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li ulazna snaga, ožičenje motora i kontrolno ožičenje odvojeni ili u tri odvojena metalna provodnika za izolaciju šuma visoke frekvencije	
Kontrolno ožičenje	<ul style="list-style-type: none">Potražite prekinute ili oštećene žice ili otpuštene priključkeProvjerite je li kontrolno ožičenje izolirano za snagu, a motorno ožičenje za imunitet šumaAko je potrebno, provjerite izvor napona signalaPreporučuje se upotreba zaštićenog kabela ili uvijene parice. Provjerite je li zaštita pravilno dovršena	
Prazan prostor za hlađenje	<ul style="list-style-type: none">Izmjerite jesu li gornji i donji prazan prostor primjereni za osiguravanje pravilnog protoka zraka radi hlađenja	
EMC razmatranja	<ul style="list-style-type: none">Provjerite pravilnu instalaciju glede elektromagnetske kompatibilnosti	
Pitanja okoliša	<ul style="list-style-type: none">Pogledajte oznaku opreme za maksimalna temperaturna ograničenja okoline za radRazina vlažnosti mora biti 5-95% bez kondenzacije	
Osigurači i prekidači strujnog kruga	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li osigurači ili prekidači strujnog kruga pravilno postavljeniUvjerite se da su svi osigurači čvrsto umetnuti i u radnom stanju i da su svi prekidači strujnog kruga na položaju otvoreno	
Uzemljenje (Uzemljenje)	<ul style="list-style-type: none">Jedinici je potrebna žica za uzemljenje (žica za uzemljenje) iz kućišta do uzemljenja zgradeProvjerite jesu li dobri spojevi uzemljenja (spojevi na uzemljenje), jesu li čvrsti i bez oksidacijeUzemljenje na provodnik ili montiranje stražnjeg panela na metalnu površinu nije pogodno uzemljenje	
Ožičenje ulazne i izlazne snage	<ul style="list-style-type: none">Provjerite neučvršćene priključkeProvjerite jesu li motor i mrežno napajanje u odvojenim provodnicima ili odvojenim oklopljenim kabelima	
Unutrašnjost panela	<ul style="list-style-type: none">Pregledajte unutrašnjost jedinice i uvjerite se da nema prljavštine, metalnih krhotina, vlage i korozije	
Sklopke	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li sve postavke sklopki i isključenja u ispravnim položajima	
Vibriranje	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li jedinica čvrsto ugrađena ili upotrebljavaju li se nosači protiv udara, ako je potrebnoProvjerite ima li neuobičajene količine vibriranja	

Tablica 3.1 Provjerite pokretanje

3.2 Primjena snage

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON!

Frekvenčni pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na mrežno napajanje izmjeničnog napona. Ugradnju, pokretanje i održavanje mora provesti samo kvalificirano osoblje. Ako ugradnju, pokretanje i održavanje ne provede kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

AUPOZORENJE

NEŽELJENO POKRETANJE!

Kada je frekvenčni pretvarač spojen na mrežno izmjenično napajanje, motor se može pokrenuti u bilo kojem trenutku. Frekvenčni pretvarač, motor i druga pokretana oprema moraju biti spremni za rad. Ako nisu spremni za rad kad se frekvenčni pretvarač spaja na mrežno izmjenično napajanje, to može dovesti do pogibije, ozbiljne ozljede, oštećenja opreme ili imovine.

1. Potvrdite da je ulazni napon stabilan unutar 3%. Ako nije, prije nastavka ispravite nestabilnost ulaznog napona. Ponovite postupak nakon ispravka napona.
2. Uvjerite se da ožičenje dodatne opreme, ako je prisutno, odgovara primjeni instalacije.
3. Provjerite jesu li svi radni uređaji u položaju OFF (isključeno). Vrata panela su zatvorena ili je poklopac ugrađen.
4. Uključite snagu na jedinicu. Sada NE pokrećite frekvenčni pretvarač. Za jedinice sa sklopkom za prekid, okrenite u položaj ON (isključeno) kako biste uključili snagu na frekvenčni pretvarač.

NAPOMENA!

Ako u statusnom retku na dnu LCP-a piše AUTO REMOTE COAST (automatsko daljinsko zaustavljanje po inerciji), to pokazuje da je jedinica spremna za rad, ali joj nedostaje ulazni signal na stezaljci 27.

3.3 Osnovno radno programiranje

Frekvenčni pretvarači za najbolji učinak trebaju osnovno radno programiranje prije početka rada. Osnovno radno programiranje zahtijeva unošenje podataka s nazivne pločice motora kako bi se motorom moglo upravljati te minimalnih i maksimalnih brzina motora. Preporučene postavke parametra namijenjene su za pokretanje i provjere. Postavke primjene mogu varirati. Pogledajte 4.1 Lokalna upravljačka ploča za detaljne upute o unosu podataka putem LCP-a.

Unesite podatke sa snagom na ON (isključeno), no prije rada frekvenčnog pretvarača. Postoje dva načina programiranja frekvenčnog pretvarača: upotrebom Pametnog postavljanja aplikacije (SAS) ili postupkom opisanim u dalnjem tekstu. SAS je brzi čarobnjak za postavljanje najčešće upotrebljavanih aplikacija. Pri prvom uključivanju i nakon poništavanja SAS se pojavljuje na LCP-u. Slijedite upute koje se pojavljuju na uzastopnim zaslonima za postavljanje navedenih aplikacija. SAS se također može pronaći u Brzom izborniku. [Info] (Informacije) se mogu upotrijebiti kroz Pametno postavljanje kako bi se vidjele informacije za pomoć za različite odjeljke, postavke i poruke.

NAPOMENA!


Početni uvjeti bit će zanemareni dok je čarobnjak otvoren.

NAPOMENA!

Ako se ne poduzme radnja nakon prvog uključivanja ili poništavanja, SAS zaslon automatski će nestati nakon 10 minuta.

Kada ne upotrebljavate SAS, unesite podatke u skladu sa sljedećim postupkom.


1. Dvaput pritisnite [Main Menu] (Glavni izbornik) na LCP-u.
2. Pomoću tipki za navigaciju listajte do skupine parametara 0-** Operation/Display (Rad/Zaslon) i pritisnite [OK] (U redu).



1308P066.10


Slika 3.1

3. Pomoću tipki za navigaciju listajte do skupine parametara 0-0* *Basic Settings* (*Osnovne postavke*) i pritisnite [OK] (U redu).




Slika 3.2

4. Pomoću tipki za navigaciju listajte do 0-03 *Regional.postavke* i pritisnite [OK] (U redu).



Slika 3.3

5. Pomoću tipki za navigaciju odaberite *International* (*Međunarodno*) ili *North America* (*Sjeverna Amerika*) prema potrebi i pritisnite [OK] (U redu). (Time se mijenjaju zadane postavke za brojne osnovne parametre. Cijeli popis pogledajte u 5.5 *Struktura izbornika parametra*).
6. Pritisnite [Quick Menu] (Brzi izbornik) na LCP-u.
7. Pomoću tipki za navigaciju listajte do skupine parametara Q2 *Quick Setup* (Q2 brze postavke) i pritisnite [OK] (U redu).



Slika 3.4

8. Odaberite jezik i pritisnite [OK] (U redu). Zatim unesite podatke motora u 1-20 *Snaga motora [kW]* / 1-21 *Snaga motora [HP]* do 1-25 *Nazivna brzina motora*. Informacije se mogu pronaći na nazivnoj pločici motora.


1-20 *Snaga motora [kW]* ili 1-21 *Snaga motora [HP]*

1-22 *Napon motora*

1-23 *Frekvencija motora*

1-24 *Struja motora*

1-25 *Nazivna brzina motora*



Slika 3.5

9. Žica premosnika treba biti na mjestu između upravljačkih stezaljki 12 i 27. Ako je to slučaj, ostavite 5-12 *Stez. 27 Digital. ulaz* na tvorničkim postavkama. U suprotnom odaberite *No Operation (Bez rada)*. Za frekvencijske pretvarače s dodatnim Danfoss premošćenjem, nije potrebna žica premosnika.
10. 3-02 *Minimum Reference*
11. 3-03 *Maximum Reference*
12. 3-41 *Rampa 1 Vrijeme ubrzav.*
13. 3-42 *Rampa 1 Vrijeme kočenja*
14. 3-13 *Referent.lokac..* Povezano na ručno/automatsko* lokalno daljinski.

Time se zaključuje postupak brzog uređivanja postavki upravljanja. Pritisnite [Status] (Status) za povratak na radni zaslon.

3.4 Test lokalnog upravljanja



POKRETANJE MOTORA!

Provjerite jesu li motor, sustav i druga priključena oprema spremni za pokretanje. Korisnik mora osigurati siguran rad pod bilo kojim uvjetima. Ako se ne osigura da su motor, sustav i sva priključena oprema spremni za pokretanje, moglo bi doći do osobne ozljede ili oštećenja opreme.

NAPOMENA!

Tipka [Hand On] (ručno) na LCP-u daje naredbu za lokalno pokretanje do frekvenčnog pretvarača. Tipka [Off] (Isključeno) omogućuje funkciju zaustavljanja.

Tijekom rada u lokalnom načinu, [Δ] i [∇] strelice na LCP-u povećavaju i smanjuju brzinu izlaza frekvenčnog pretvarača. [\leftarrow] i [\rightarrow] premještaju pokazivač zaslona u brojčanom zaslonu.

1. Pritisnite [Hand On] (Ručno).
2. Ubrzajte frekvenčni pretvarač pritiskom na [Δ] do pune brzine. Pomicanje pokazivača u lijevo od decimalnog zareza daje brže ulazne promjene.
3. Zabilježite probleme s ubrzanjem.
4. Pritisnite [Off] (Isključeno).
5. Zabilježite probleme s usporavanjem.

Ako ste naišli na probleme s ubrzanjem

- Ako se oglase upozorenja ili alarmi, pogledajte *8 Upozorenja i alarmi*.
- Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni.
- Povećajte vrijeme trajanja zaleta u *3-41 Rampa 1 Vrijeme ubrzav..*
- Povećajte strujno ograničenje u *4-18 Strujno ogranič..*
- Povećajte ograničenje zateznog momenta u *4-16 Granič.moment rada motora.*

Ako ste naišli na probleme s usporavanjem

- Ako se oglase upozorenja ili alarmi, pogledajte *8 Upozorenja i alarmi*.
- Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni.
- Povećajte vrijeme trajanja zaleta u *3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja.*
- Omogućite kontrolu prenapona u *2-17 Kontrola prenapona.*

NAPOMENA!

Algoritam prekomjerne struje (OVC) ne radi kada se upotrebljavaju PM motori.

Pogledajte *4.1.1 Lokalni upravljački panel* za ponovnu prilagodbu frekvenčnog pretvarača nakon pogreške.

NAPOMENA!

3.2 Primjena snage do 3.3 Osnovno radno programiranje u ovom poglavlju zaključuje procedure za primjenu snage na frekvenčni pretvarač, osnovno programiranje, postav i funkcionalno testiranje.

3.5 Pokretanje sustava

Procedura u ovom odjeljku zahtijeva da korisničko ožičenje i programiranje primjena bude dovršeno. Pogledajte *6 Primjeri primjene* za informacije o primjeni postavljanja. Sljedeće procedure preporučuju se nakon što je korisničko postavljanje primjene dovršeno.



POKRETANJE MOTORA!

Provjerite jesu li motor, sustav i druga priključena oprema spremni za pokretanje. Korisnik mora osigurati siguran rad pod bilo kojim uvjetima. Nepoštivanje toga može prouzročiti osobne ozljede ili oštećenje opreme.

1. Pritisnite [Auto On] (Uključi automatski).
2. Provjerite jesu li vanjske kontrolne funkcije pravilno ožičene na frekvenčni pretvarač i je li sve programiranje dovršeno.
3. Primijenite vanjsku naredbu pokretanja.
4. Prilagodite referencu brzine kroz raspon brzine.
5. Uklonite vanjsku naredbu pokretanja.
6. Zabilježite svaki problem.

Ako se oglase upozorenja ili alarmi, pogledajte *8 Upozorenja i alarmi*.

4 Korisničko sučelje

4.1 Lokalna upravljačka ploča

Lokalni upravljački panel (LCP) kombinirani je zaslon i tipkovnica na prednjoj strani jedinice. LCP je korisničko sučelje do frekvenčnog pretvarača.


LCP ima nekoliko korisničkih funkcija.

- Pokretanje, zaustavljanje i upravljanje brzinom u lokalnom upravljanju
- Prikaz radnih podataka, statusa, upozorenja i opreza
- Programiranje funkcija frekvenčnog pretvarača
- Ručno poništavanje frekvenčnog pretvarača nakon kvara kada automatsko poništavanje nije aktivno

Dostupan je i dodatan numerički LCP (NLCP). NLCP radi slično kao LCP. Detalje o načinu upotrebe NLCP-a pogledajte u *Vodiču za programiranje*.

4.1.1 Izgled LCP-a

LCP je podijeljen u četiri funkcionalne skupine (pogledajte *Sliku 4.1*).



130BC362.10

4

Slika 4.1 LCP

- a. Područje zaslona.
- b. Izborničke tipke zaslona za promjenu zaslona kako bi prikazivao status opcija, programiranje ili povijest poruka pogrešaka.
- c. Tipke za navigaciju za funkcije programiranja, pomicanje pokazivača na zaslonu i upravljanje brzinom u lokalnom radu. Uključene su i indikatorske lampice statusa.
- d. Tipke načina rada i poništavanje.

4.1.2 Postavljanje vrijednosti LCP zaslona


Zaslon se aktivira kada se frekvenčni pretvarač opskrbљuje s mrežnog napona, stezaljke sabirnice istosmjernog napona ili vanjskog napajanja od 24 V.

Informacije prikazane na LCP-u mogu se prilagoditi za korisničku primjenu.


- Svaki prikaz očitanja ima parametar koji je s njim povezan
- Opcije se odabiru u brzom izborniku Q3-13 *Display Settings* (Q3-13 Postavke prikaza)
- Zaslon 2 ima zamjensku opciju većeg zaslona
- Status frekvenčnog pretvarača na donjoj liniji zaslona generira se automatski te ga nije moguće izabrati

Zaslon	Broj parametra	Tvornička postavka
1,1	0-20	Broj okretaja motora
1,2	0-21	Struja motora
1,3	0-22	Snaga motora (kW)
2	0-23	Frekvencija motora
3	0-24	Reference u postocima

Tablica 4.1



Slika 4.2



Slika 4.3

4.1.3 Zaslonske

Tipke izbornika upotrebljavaju se za pristup izborniku za prilagodbu parametara, prelaženje kroz načine prikaza statusa tijekom normalnog rada i pregled podataka iz zapisa o kvaru.




Slika 4.4

Tipka	Funkcija
Status	Prikaz informacija o radu. <ul style="list-style-type: none"> U automatskom načinu rada pritisnite za prebacivanje između prikaza očitanja statusa. Pritisnite više puta za listanje kroz svaki prikaz statusa Pritisnite [Status] i [Δ] ili [∇] za prilagodbu svjetline zaslona Simbol u gornjem desnom kutu zaslona prikazuje smjer vrtnje motora i koji je postav aktivan. Ovo se ne može programirati.
Brzi izbornik	Omogućuje pristup programiranju parametara za početne upute o namještanju i mnogo detaljnijih uputa o primjeni. <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite za pristup Q2 Quick Setup (Q2 Brzim postavkama) za poredane upute za programiranje osnovnih postavki frekvenčnog pretvarača. Slijedite redoslijed parametara kao što je predstavljeno za prilagodbu funkcije
Glavni izbornik	Omogućuje pristup svim parametrima programiranja. <ul style="list-style-type: none"> Dvaput pritisnite za pristup najvišem indeksu Jednom pritisnite za povratak na posljednje mjesto kojem ste pristupili Pritisnite za unos broja parametra za izravan pristup tom parametru
Dnevnik alarmova	Prikazuje popis označenja struje, posljednjih 10 alarmova i zapis o održavanju. <ul style="list-style-type: none"> Pojedinosti o frekvenčnom pretvaraču prije nego što uđe u način rada alarmi možete dobiti odabirom broja alarmova pomoći tipki za navigaciju i pritiskom na [OK] (U redu).

Tablica 4.2

4.1.4 Tipke za navigaciju

Navigacijske tipke upotrebljavaju se za funkcije programiranja i pomicanje pokazivača na zaslonu. Tipke za navigaciju omogućuju i upravljanje brzinom u lokalnom (ručnom) upravljanju. Na ovom se području nalaze i tri indikatorske lampice statusa frekvenčnog pretvarača.



Slika 4.5

Tipka	Funkcija
Back (Natrag)	Vraća se na prethodni korak ili popis u strukturi izbornika.
Cancel (Odustani)	Briše posljednju promjenu ili naredbu sve dok se način prikaza na promijeni.
Info	Pritisnite za definiranje funkcije koja se prikazuje.
Tipke za navigaciju	Pomoću četiri navigacijske tipke krećite se među stavkama na izborniku.
OK	Upotrijebite za pristup skupini parametara ili za uključivanje izbora.


Tablica 4.3

Svjetlo	Indikator	Funkcija
Zeleno	ON	Lampica ON (Uključeno) aktivira se kada se frekvenčni pretvarač opskrbljuje s mrežnog napona, stezaljke sabirnice istosmjernog napona ili vanjskog napajanja od 24 V.
Žuto	WARN (Upozorenje)	Kada su uvjeti upozorenja ispunjeni, uključuje se žuto svjetlo WARN (upozorenje) i prikazuje se tekst na zaslonu koji identificira problem.
Crveno	ALARM	Uvjet kvara uzrokuje bljeskanje crvenog alarmnog svjetla i prikazuje se tekst alarma.

Tablica 4.4

4.1.5 Funkcijske tipke

Funkcijske tipke nalaze se na dnu LCP-a.



Slika 4.6

130BP046.10

4

Tipka	Funkcija
Hand On (Ručno uključeno)	Pokreće frekvenčni pretvarač u lokalnom upravljanju. <ul style="list-style-type: none"> Pomoći tipki za navigaciju upravljaće brzinom frekvenčnog pretvarača Vanjski signal zaustavljanja putem upravljačkog ulaza ili serijske komunikacije premošćuje lokalni hand on (ručno uključeno)
Off (Isključeno)	Zaustavlja motor, ali ne isključuje snagu s frekvenčnog pretvarača.
Auto On (Automatski uključeno)	Stavlja sustav u daljinski način rada. <ul style="list-style-type: none"> Odgovara na vanjsku naredbu za pokretanje putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije Referenca brzine dolazi iz vanjskog izvora
Poništiti	Ručno poništava frekvenčni pretvarač nakon što je kvar riješen.

Tablica 4.5

4.2 Sigurnosno kopiranje i kopiranje postavki parametara

Podaci o programiranju spremaju se unutar frekvenčnog pretvarača.

- Podaci se mogu učitati u LCP memoriju kao sigurnosna kopija za pohranu
- Kad su podaci pohranjeni u LCP, mogu se ponovno upisati u frekvenčni pretvarač
- Podaci se mogu preuzeti i u druge frekvenčne pretvarače spajanjem LCP-a u te jedinice i upisivanjem pohranjenih postavki. (To je brz način programiranja višestrukih jedinica s istim postavkama).
- Inicijalizacija frekvenčnog pretvarača za vraćanje tvorničkih postavki ne mijenja pohranjene podatke u memoriji

AUPOZORENJE

NEŽELJENO POKRETANJE!

Kada je frekvenčni pretvarač spojen na mrežno izmjenično napajanje, motor se može pokrenuti u bilo kojem trenutku. Frekvenčni pretvarač, motor i druga pokretana oprema moraju biti spremni za rad. Ako nisu spremni za rad kad je frekvenčni pretvarač spojen na glavno napajanje izmjeničnog napona, može doći do smrti, ozbiljne ozljede, štete na opremi ili imovini.

4

4.2.1 Učitavanje podataka na LCP

1. Pritisnite [Off] (Isključeno) za zaustavljanje motora prije učitavanja ili upisivanja podataka.
2. Idite na 0-50 Kopir.LCP-a
3. Pritisnite [OK] (U redu).
4. Odaberite All to LCP (Sve u LCP).
5. Pritisnite [OK] (U redu). Traka napretka prikazuje postupak učitavanja.
6. Pritisnite [Hand On] (Ručno uključeno) ili [Auto On] (Automatski uključeno) za vraćanje u normalan rad.

4.2.2 Preuzimanje podataka iz LCP-a

1. Pritisnite [Off] (Isključeno) za zaustavljanje motora prije učitavanja ili upisivanja podataka.
2. Idite na 0-50 Kopir.LCP-a
3. Pritisnite [OK] (U redu).
4. Odaberite All from LCP (Sve iz LCP-a).
5. Pritisnite [OK] (U redu). Traka napretka prikazuje postupak upisivanja.
6. Pritisnite [Hand On] (Ručno uključeno) ili [Auto On] (Automatski uključeno) za vraćanje u normalan rad.

4.3 Vraćanje tvorničkih postavki

OPREZ

Inicijalizacija vraća jedinicu na tvorničke postavke. Sva programiranja, podaci o motoru, lokalizacija i praćenje zapisa bit će izgubljeni. Učitavanje podataka u LCP omogućuje stvaranje sigurnosne kopije prije inicijalizacije.

Vraćanje postavki parametra frekvenčnog pretvarača na zadane vrijednosti izvodi se inicijalizacijom frekvenčnog pretvarača. Inicijalizacija se može provesti putem 14-22 Način rada ili ručno.

- Inicijalizacija pomoći 14-22 Način rada ne mijenja podatke frekvenčnog pretvarača kao što su sati

rada, odabiri serijske komunikacije, postavke osobnog izbornika, zapis o kvaru, dnevnik alarma i druge funkcije nadzora

- Općenito se preporučuje upotreba 14-22 Način rada
- Ručno pokretanje briše sve motore, programiranje, lokalizaciju i nadzorne podatke i vraća tvorničke postavke

4.3.1 Preporučena inicijalizacija

1. Dvaput pritisnite [Main Menu] (Glavni izbornik) za pristup parametrima.
2. Listajte do 14-22 Način rada.
3. Pritisnite [OK] (U redu).
4. Listajte do Initialisation (Inicijalizacija).
5. Pritisnite [OK] (U redu).
6. Odvojite uređaj s napajanja i pričekajte da se zaslon isključi.
7. Uključite napajanje jedinice.
8. Prikidan je alarm 80.
9. Pritisnite [Reset] (Poništiti) za vraćanje u način rada.

Tijekom pokretanja vraćaju se zadane postavke parametra. To može potrajati malo duže nego što je uobičajeno.

4.3.2 Ručna inicijalizacija

1. Odvojite uređaj s napajanja i pričekajte da se zaslon isključi.
2. Istovremeno pritisnite i držite [Status], [Main Menu] (Glavni izbornik) i [OK] (U redu) i uključite napajanje uređaja.

Tvorničke postavke parametra vraćaju se tijekom pokretanja. To može potrajati malo duže nego što je uobičajeno.

Ručna inicijalizacija ne poništava sljedeće informacije frekvenčnog pretvarača

- 15-00 Br.sati pod naponom
- 15-03 Uklopi napaj.
- 15-04 Nadtemperature
- 15-05 Prenaponi

5 Programiranje

5.1 Uvod

Frekvenčni pretvarač programiran je za funkcije primjene pomoću parametara. Parametrima se pristupa pritiskom na [Quick Menu] (Brzi izbornik) ili [Main Menu] (Glavni izbornik) na LCP-u. (Pogledajte 4.1 Lokalna upravljačka ploča za detalje o upotrebi funkcijskih tipki na LCP-u). Parametrima se može pristupiti i putem računala pomoću Softver za postavljanje MCT 10 (pogledajte 5.6.1 Daljninsko programiranje s Softver za postavljanje MCT 10).

Brzi izbornik je namijenjen početnom pokretanju (Q2-** Quick Set Up (Brzo postavljanje)) i detaljnim uputama za uobičajene primjene frekvenčnog pretvarača (Q3-** Function Set Up (Postavljanje funkcije)). Dane su detaljne upute korak-po-korak. Ove upute omogućuju korisniku da priđe po parametrima upotrijebljenima za programiranje primjena prema njihovom pravilnom redoslijedu. Podaci uneseni u parametar mogu promijeniti dostupne opcije u parametrima nakon tog unosa. Brzi izbornik predstavlja jednostavne smjernice za pokretanje i rad većine sustava.

Glavni izbornik pristupa svim parametrima i omogućuje napredne primjene frekvenčnog pretvarača.

5.2 Primjer programiranja


Slijedi primjer programiranja frekvenčnog pretvarača za zajedničku primjenu u otvorenoj petlji pomoću brzog izbornika.

- Taj postupak programira frekvenčni pretvarač na primanje 0-10 V istosmjernog analognog upravljačkog signala na ulaznoj stezaljci 53
- Frekvenčni pretvarač odgovorit će omogućavanjem izlaza na motor 20-50 Hz proporcionalnog ulaznom signalu (0-10 V istosmjerno napajanje = 20-50 Hz)

Ovo je uobičajena primjena pumpe ili ventilatora.


Pritisnite [Quick Menu] (Brzi izbornik) i odaberite sljedeće parametre pomoću navigacijskih tipki za pomicanje do naslova i pritisnite [OK] (U redu) nakon svakog djelovanja.

- Q3 Funkcijski postavi
- Skup podataka o parametru




Slika 5.1

- Q3-2 Postavke otvorene petlje




Slika 5.2

- Q3-21 Analog Reference (Q3-21 Analogna referenca)




Slika 5.3

- 3-02 Min. referencia. Postavite minimalnu unutarnju referencu frekvenčnog pretvarača na 0 Hz. (Time se postavlja minimalna brzina frekvenčnog pretvarača na 0 Hz).



Slika 5.4

6. 3-03 Maks. referenca. Postavite maksimalnu unutarnju referencu frekvenčnog pretvarača na 60 Hz. (Time se postavlja maksimalna brzina frekvenčnog pretvarača na 60 Hz. Imajte na umu da je 50/60 Hz regionalna varijacija).




130BT763.11

Slika 5.5

5


7. 6-10 Stezaljka 53 Niski napon. Postavite minimalnu referencu vanjskog napona na stezaljci 53 na 0 V. (Time se postavlja minimalni ulazni signal na 0 V).



130BT764.10

Slika 5.6


8. 6-11 Stezaljka 53 Visoki napon. Postavite maksimalnu referencu vanjskog napona na stezaljci 53 na 10 V. (Time se postavlja maksimalni ulazni signal na 10 V).



130BT765.10

Slika 5.7


9. 6-14 Stez. 53 Nis. vrijedn. ref./povr.veze. Postavite minimalnu referencu brzine na stezaljci 53 na 20 Hz. (To poručuje frekvenčnom pretvaraču da je minimalni napon primljen na stezaljci 53 (0 V) jednak izlazu od 20 Hz).



130BT773.11

Slika 5.8

10. 6-15 Stez. 53 Vis. vrijedn. ref./povr.veze. Postavite maksimalnu referencu brzine na stezaljci 53 na 50 Hz. (To poručuje frekvenčnom pretvaraču da je maksimalni napon primljen na stezaljci 53 (10 V) jednak izlazu od 50 Hz).



130BT774.11


Slika 5.9

S vanjskim uređajem koji daje upravljački signal od 0-10 V priključen na stezaljku frekvenčnog pretvarača 53, sustav je sada spremjan za rad.

NAPOMENA!

Indikator listanja s desne strane na posljednjoj ilustraciji zaslona nalazi se na dnu i pokazuje da je procedura dovršena.

Slika 5.10 prikazuje priključke ožičenja koji se upotrebljavaju za uključivanje ovog postavljanja.



130BB482.10

Slika 5.10 Primjer ožičenja za vanjski uređaj koji daje upravljački signal 0-10 V

5.3 Primjeri programiranja upravljačke stezaljke


Upravljačke stezaljke mogu se programirati.

- Svaka stezaljka ima specificirane funkcije koje može provoditi
- Parametri povezani sa stezaljkom uključuju funkciju
- Za pravilan rad frekvenčnog pretvarača upravljačka stezaljka mora biti
 - pravilno ozičena
 - programirana za namijenjenu funkciju
 - primati signal

Pogledajte Tablica 5.1 za broj parametra upravljačke stezaljke i zadanu postavku. (Zadane postavke mogu se promjeniti na osnovi odabira u 0-03 Regional.postavke).

Sljedeći primjer prikazuje pristupanje Stezaljci 18 za pregled tvorničkih postavki.


1. Dvaput pritisnite [Main Menu] (Glavni izbornik), listajte do grupe parametra 5-** Digital In/Out (Digitalni ulaz/izlaz) i pritisnite [OK] (U redu).



130BT768.10

Slika 5.11


2. Listajte do skupine parametara 5-1* Digitalni Inputs (Digitalni Ulazi) i pritisnite [OK] (U redu).



130BT769.10

Slika 5.12

3. Listajte do 5-10 Stez. 18 Digital. ulaz. Pritisnite [OK] za pristup izborima funkcija. Prikazana je tvornička postavka Start (Pokretanje).



130BT770.10

Slika 5.13

5.4 Međunarodne/sjevernoameričke postavke zadanog parametra

Postavljanje 0-03 Regional.postavke na [0] International (Međunarodno) ili [1] North America (Sjeverna Amerika) mijenja tvorničke postavke za neke parametre. Tablica 5.1 navodi one parametre na koje to utječe.

Parametar	Vrijednost zadanih parametara za međunarodno	Vrijednost zadanih parametara za Sjevernu Ameriku
0-03 Regional.postavke	International (Međunarodno)	Sjeverna Amerika
0-71 Format datuma	DD-MM-GGGG	MM/DD/GGGG
0-72 Format vrem.	24 h	12 h
1-20 Snaga motora [kW]	Pogledajte napomenu 1	Pogledajte napomenu 1
1-21 Snaga motora [HP]	Pogledajte napomenu 2	Pogledajte napomenu 2
1-22 Napon motora	230 V/400 V/575 V	208 V/460 V/575 V
1-23 Frekvencija motora	50 Hz	60 Hz
3-03 Maks. referenca	50 Hz	60 Hz
3-04 Funkcija reference	Zbroj	Vanjska/Unaprijed postavljena
4-13 Gor.granica brz.motora [o/min]	1500 1/min	1800 1/min
4-14 Gor.granica brz.motora [Hz]	50 Hz	60 Hz
4-19 Maks.izlaz.frekv enc.	100 Hz	120 Hz
4-53 Upoz.-velika brzina	1500 1/min	1800 1/min
5-12 Stez. 27 Digital. ulaz	Coast inverse	Vanjska blokada
5-40 Funkc.relej	Alarm	No alarm (Bez alarma)

Parametar	Vrijednost zadanih parametara za međunarodno	Vrijednost zadanih parametara za Sjevernu Ameriku
6-15 Stez. 53 Vis. vrijedn. ref./ povr.veze	50	60
6-50 Stezaljka 42 Izlaz	Brzina 0-Gornj.gran.	Brzina 4-20 mA
14-20 Način poništ.	Ručno poništ.	Infinite auto reset (Beskonačno automatsko poništavanje)
22-85 Brzina na zadan.točki [o/min] Pogledajte napomenu 3	1500 1/min	1800 1/min
22-86 Brzina na zadan.točki [Hz]	50 Hz	60 Hz
24-04 Maks.ref. požarnog nač.	50 Hz	60 Hz

Tablica 5.1 Međunarodne/sjevernoameričke postavke zadanog parametra

5.5 Struktura izbornika parametra

Uspostavljanje ispravnog programiranja za primjenu često zahtijeva postavljanje funkcija u nekoliko povezanih parametara. Te postavke parametara daju frekvenčijskom pretvaraču detalje sustava za potrebne za ispravan rad. Detalji sustava mogu uključivati podatke poput vrsti signala ulaza i signala izlaza, programskih stezaljki, minimalnih i maksimalnih raspona signala, korisničkih prikaza, ponovnog automatskog pokretanja i drugih značajki.

- Pogledajte prikaz LCP-a za pregled detaljnih opcija za programiranje parametara i postavljanje
- Pritisnite [Info] (informacije) na bilo kojem mjestu izbornika za pregled pojedinosti za tu funkciju
- Pritisnite i držite [Main Menu] (Glavni izbornik) za unos broja parametra za izravan pristup tom parametru
- Pojedinosti za zajedničko postavljanje primjena dane su u 6 Primjeri primjene

5.5.1 Struktura glavnog izbornika

1-0*	Opći postav.	1-9*	Temperatura mot.	4-14 Gor.granica brz.motora [Hz]
1-00	Naćin rada Konfiguracija	1-90	Temperaturna zaštita motora	4-16 Granč.moment rada motora
1-03	Karakteristike momenta	1-91	Vanj.ventilat.motora	4-17 Gran. moment za rad generat.
1-06	U smjeru kaz. na satu	1-92 Izvor topilinske soneće	4-18 Strujno ograničenje	5-62 Maks.frekv.pulsnog izl.#27
0-** Rad/Zaslon	Kočnice.	2-0*	Istosm.koč.	5-63 Stez. 29 Promjenjivi pulsni izlaz
0-0*	Osnovne postavke	1-10	Konstrukcija motora	5-65 Maks.frekv.pulsnog izl. br. 29
1-1*	Odabir motora	1-1*	WC+ PM	5-66 Stez. X30/6 Varijabla puls.i.zlaz #A30/16
1-02	Jezik	1-14	Pojeganje prigušenja	5-68 Maks. izlazna frekvencija
0-02	Jedinica brzine motora	1-15	Vrem. k. filtra male brzine	4-5* AHF kond.odg.pon.priklj.
0-03	Regionalne postavke	1-16	Vrem. k. filtra velike brzine	Upравljanje putem sabirnice
0-04	Stanje rada pri uključu napajanja	1-17	Vrem. konst. filtra naponu	5-80 Upравljanje i.relej,sabirn.
0-05	Lokalna jedinica	1-1*	Podaci o motoru	5-90 Upravljanje putem sabirn.
0-1*	Rad postava	1-2*	Snaga motora [kW]	5-93 Puls.izl. #27 Upravljanje putem sabirn.
0-10	Aktivne postavke	1-20	Napon motora [HP]	5-94 Puls.izl. #27 Predef.istek
0-11	Postav programiranja	1-21	Napon motora	5-95 Puls.izl. #29 Upravljanje putem sabirn.
0-12	Oval postav povezan s	1-22	Frekvencija motora	5-96 Puls.izl. #29 Predef.istek
0-13	Očitanje: Povezani postavi	1-23	Struja motora	5-97 Puls.izl. #X30/6 Uprav.liputem sabirn.
0-14	Očitanje: Prog. postavi/kanal	1-24	Nazivna brzina motora	5-98 Puls.izl. #X30/6 Predef.istek
0-2*	Zaslon LCP-a	1-25	Kontured.motora Nazivni moment	6-** Analogi ulaz I/Izl.
0-20	Redak na zaslonu 1.1 Mali	1-26	Provjera vrtnje motora	6-0*
0-21	Redak na zaslonu 1.2 Mali	1-27	Automa.prikljadanje motora (AMA)	Vrijeme isteka žive nule
0-22	Redak na zaslonu 1.3 Mali	1-28	Provjera vrtne motora	Funkcija isteka žive nule
0-23	Redak na zaslonu 2 Veliki	1-29	Automa.prikljadanje motora (AMA)	6-01 Funkcija isteka žive nule požarnog nač.
0-24	Redak na zaslonu 3 Veliki	1-30	Opšt. podaci o motoru	6-02 Funkcija isteka žive nule požarnog nač.
0-25	Moj osobni izbornik	1-31	Opšt. rotora (Rs)	6-1* Analog Input 53
0-3*	Korisničići LCp-a	1-32	Opšt. reaktivnosti (Xh)	Premošć.brzine od [RPM] (1/min)
0-30	Jedinica korisn.očit.	1-33	Otpor gubitka želježna (Rfe)	4-60 Premošć.brzine od [Hz]
0-31	Min.vrijed.korisnič.očit.	1-34	Induktivnost d-osi (Ld)	4-61 Premošć.brzine do [RPM] (1/min)
0-32	Maks. vrijed. korisnič. očit.	1-35	Polovi motora	4-62 Premošć.brzine do [Hz]
0-37	Test na zaslonu 1	1-36	Povr. EMF bri. 1000 1/min	4-63 Postav polauatom.premošć
0-38	Test na zaslonu 2	1-37	Ref.ograničenja	5-** Digi/O načrada
0-39	Test na zaslonu 3	1-38	Ref.ograničenja	5-0*
0-4*	Tiskovnica LCP-a	1-39	Minimalna referenca	Digi/O načrada
1-0*	Tipkovnica LCP-a	1-40	Maksimalna referenca	5-00 Digi/O načrada
0-40	Tipka [Hand on] na LCP-u	1-41	Funkcija reference	5-01 Stezaljka 53 Visoki napon
0-41	Tipka [Auto on] na LCP-u	1-42	Reference	5-02 Stezaljka 53 Mala struja
0-42	[Auto on] tipka na LCP-u	1-43	Predef.ref.reference	5-03 Stezaljka 53 Veličina konst. filtra
0-43	[Reset] tipka na LCP-u	1-44	Referentna lokacija	5-04 Stezaljka 53 Živa nula
0-44	Tipka [Off/Reset] na LCP-u	1-45	Predefrelativna referenca	5-05 Stezaljka 54 Niski napon
0-45	[Drive Bypass] tipka na LCP-u	1-46	Izvor reference 1	5-06 Stezaljka 54 Visoki napon
0-5*	Koprial/Spremi	1-47	Izvor reference 2	5-07 Stezaljka 54 Mala struja
0-50	Kopir.LCp-a	1-48	Izvor reference 3	5-08 Stezaljka 54 Veličina struja
0-51	Kopija postava	1-49	Brzina pužanja [RPM]	5-09 Stezaljka 54 Niska vrijed. ref./povr.
0-6*	Zaporka	1-50	Magnetič. motora pri nultoj brzini	5-10 Stezaljka 18 Digitalni ulaz
0-60	Zaporka za glavni izbornik	1-51	Min.brzina za normal.magnetič. [RPM]	5-11 Stezaljka 19 Digitalni ulaz
0-61	Pristup gl. izborniku bez zaporce	1-52	Min.brzina za normal.magnetič.[Hz]	5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz
0-65	Zaporka za osobni izbornik	1-53	Struja testa	5-13 Stezaljka 29 Digitalni ulaz
0-66	Pristup osobnom izb., bez zaporce	1-54	Frek. test pulsova let. pokret.	5-14 Stezaljka 32 Digitalni ulaz
0-7*	Postavke sata	1-55	Post. ovis. o Postavka	5-15 Stezaljka 33 Digitalni ulaz
0-70	Datum i vrijeme	1-56	Kompenz optereć.pri maloj brzini	5-16 Stezaljka 30/32 Digitalni ulaz
0-71	Format datuma	1-57	Kompenz optereć.pri velikoj brzini	5-17 Stezaljka 30/31 Digitalni ulaz
0-72	Format vrem.	1-58	Kompenzacija klizanja	5-18 Stezaljka X30/44 Digitalni ulaz
0-74	DST/ljetno vrijeme	1-59	Vrem.kons.kompenzacije klizanja	5-19 Stezaljka 37 sig.zast.
0-76	Početak DST/ljetnog vremena	1-60	Pričuš, rezonancije	5-3* Digi taliz
0-77	Završetak DST/ljetnog vremena	1-61	Vrem.konstiprušenja rezonancije	5-4* Stezaljka 30/11 Niski napon
0-79	Pregreska sata	1-62	Min. struja pri maloj brzini	5-40 Funkcijski relaj
0-81	Ratni dan	1-63	Prilagod. pokret.	5-41 Ulkj.odgođe, relaj
0-82	Dodatajni radni dan	1-64	PM način pokretanja	5-42 Iški odgođe, relaj
0-83	Dodatajni neradni dan	1-65	Odgodeno pokretanje	5-5* Impulsi taliz
0-89	Očitanje datuma i vremena	1-66	Leteći start	5-50 Stez. 29 Niška frekv.
1-**	Optereć. i motor	1-67	Veličina koraka	5-51 Stez. 29 Visoka frekv.
0-70	Datum i vrijeme	1-68	Vrijeme trajanja zaleta	5-52 Stez. 29 Niška vri.ref./povr.
0-71	Format datuma	1-69	Uspostava napajanja	5-53 Pulsna vr.konstanta filtra # 29
0-72	Format vrem.	1-70	do greške	5-54 Stez. 33 Niška frekv.
0-74	DST/ljetno vrijeme	1-71	Maks. brz. pokretanja kompresora	5-55 Stez. 33 Visoka vri.ref./povr.
0-76	Početak DST/ljetnog vremena	1-72	Maks. vrijeme pokretanja kompresora	5-56 Stez. 33 Visoka frekv.
0-77	Završetak DST/ljetnog vremena	1-73	Min.brzina funkcije pri zaust.[RPM]	5-57 Stez. 33 Niška vri.ref./povr.
0-79	Pregreska sata	1-74	Min.brzina funkcije pri zaust.[Hz]	5-58 Stez. 33 Visoka vri.ref./povr.
0-81	Ratni dan	1-75	Donja gran.brz.motora [RPM]	5-59 Stez. 33 Visoka vri.ref./povr.
0-82	Dodatajni radni dan	1-76	Donja gran.brz.motora [Hz]	5-6* Impulsi taliz
0-83	Dodatajni neradni dan	1-77	Donja gran. brz. pogreške [RPM]	5-60 Stez. 27 Varijabla puls. izlaz
1-87	Očitanje datuma i vremena	1-78	Donja gran. brz. pogreške [Hz]	6-46 Stez. X30/12 Vrem. konst. filtra

Programiranje

Frekvenčni pretvarač VLT® Automation D-ovir
Upute za upotrebu

6-47 Stez X30/12 Živa nula	8-84 Poslana poruka podred. ur.	10-20 COS filter 1	14-8* Drugi Ethernet usluge
6-5* Analogni izlaz 42	8-85 Pogreške isteka podr. uređaja	10-21 COS filter 2	12-80 FTP postižuće
6-50 Stezaljka 42 izlaz	8-85 Dijagnostički broj	10-22 COS filter 3	12-81 HTTP postižuće
6-51 Stez 42 Min.raspom izlaza	8-9* Puz/povr.zab.	10-23 COS filter 4	12-82 SMTP servis
6-52 Stez 42 Min.raspom izlaza	Imp.put.sabir.1 brz.	12-83 Kanalni ulaz transp. uticnice	12-89 Kanalni ulaz transp. uticnice
6-53 Stez 42 izlaz, upravlji. putem sabir.	Imp.put.sabir.2 brz.	10-3* Pristup parametru	12-9* Napr. Ethernet usluge
6-54 Stezaljka 42 izlaz, predef. istek	Povr.veza sabir.1	10-30 Indeks polja	12-90 Dijagnost.kabel
6-55 Analogni izlazni filter	8-95 Povr.veza sabir.2	10-31 Spremi vrijed. podataka	12-91 Automatski prijelaz
6-6* Analog. izlaz X30/8	Povr.veza sabir.3	10-32 Devicelet izmjene	12-92 IGMP nadzor
6-60 Stez X30/8 izlaz	8-96 Povr.veza sabir.3	10-33 Uvijek spremi	12-93 Uprav.ventilat.
6-61 Stez X30/8 Min. raspon	9-00 Postavljena vrijednost	10-34 Devicelet šira proizv.	12-94 Natzdr ventilatora
6-62 Stez X30/8 Maks. raspon	Stvarna vrijednost	10-39 DeviceNet parametri	12-95 Izlažni filter
6-63 Stez X30/8 izlaz, upravlji. putem sabir.	Konfiguracija PCD pisanja	11-1* LonWorks	12-95 Stvarni broj pretvarača
6-64 Stezaljka X30/8 izlaz, predef. istek	Konfigur. PCD čitanja	11-00 Neuronski ID	14-6* Auto. korekcija
8-** Komunik. i opdje	9-18 Adresa čvora	11-1* Lon funkcije	14-60 Funkcija pri previsokoj temperaturi
8-0* Ordni postav	9-22 Odabir telegrama	11-10 Profili fr.pretv.	14-61 Funkcija kod preoptereć.pretv.
8-01 Kontrol.mjesto	9-23 Parametri za signale	13-0* SLC postavke	14-62 Prev. struju korekcie kod preopt.
8-02 Izvor upravlji.	9-27 Urediti.parametara	13-00 Nač.rada SI. kontr.	15-** Podaci o radu uređaja
8-03 Vrijeme kontroli.steka	Upravljanje procesom	13-01 Dogadjaj pokret.	
8-04 Funkc. kontrolnog isteka	9-28 Brojenje poruka o kvaru	13-01 Dogadjaj zaustav.	
8-05 Funkcija kraja isteka	Br. kvara	13-02 Dogadjaj zaustav.	
8-06 Ponisti. kontrol. isteka	9-47 Br. kvara	13-03 Ponisti SLC	
8-07 Početak dijagnost.	9-52 Brojilo situacija kvara	13-1* Komparatori	
8-08 Filtriranje očitanja	9-53 Brojilo situacija kvara	13-10 Operand komparatora	
8-09 Komplet komunikacijskih znakova	Profibus tijec upozor.	13-11 Operator komparatora	
8-1* Postavke upravlji.	9-63 Sustavna tijec s prenosa	13-12 Vrijednost komparatora	
8-10 Profili upravljanja	Identifikacija uređaja	13-2* Tajmeri	
8-11 Statusna tijec s moguć.konfigur	Broj profila	13-20 Tajmer SL kontrolera	
8-3* Postavke FC ulaza	Upravljačka riječ 1	13-3* Logička privila	
8-30 Profilok	Statusna riječ 1	13-30 Logičko pravilo Bulova 1	
8-31 Adresa	Profibus Spremi vrijed. podataka	13-41 Logičko pravilo operator 1	
8-32 Stopa brz. prijenosa pod.	9-72 Ponisti.Profibusfr.pretv.	13-42 Logičko pravilo Bulova 2	
8-33 Paritet / stop bitovi	Do identifikacija	13-43 Logičko pravilo operator 2	
8-34 Previd. vrijem. cikl.	Definir. parametri (1)	13-44 Logičko pravilo Bulova 3	
8-35 Min. zatezanje odgovora	9-81 Definir. parametri (2)	13-5* Stanja	
8-36 Maks. zatezanje odgovora	9-82 Definir. parametri (3)	13-51 Dogadjaj SI. kontrolera	
8-37 Maks. zatez. medu znak.	9-83 Definir. parametri (4)	13-52 Djelovanje SL kontrolera	
8-4* Postavljanje FC MC protokola	9-84 Definir. parametri (5)	14-** Specijalne funkcije	
8-40 Odabir telegrama	Promijenj.parametri (1)	14-0* Upzapr. pretvarača	
8-42 Konfiguracija PCD pisanja	9-91 Promijenj.parametri (2)	14-00 Upzapr. sklapanja	
8-43 Konfiguracija PCD čitanja	9-92 Promijenj.parametri (3)	14-01 Sklopna frekvencija	
8-44 Odabir supr. smjera vrtjne	9-93 Promijenj.parametri (4)	14-03 Premodulacija	
8-45 Odabir postava	Promijenj.parametri (5)	14-04 Slučajni ponisti	
8-56 Odabir pred. reference	9-94 Profibus brojilo izmjena	14-1* Mrežno napajanje ukj./isklj.	
8-7* BACnet	10-0* CAN Fieldbus	14-10 Kvar mrez. nabo.	
8-50 Odabir zaust. po inerciji	10-00 CAN protokol	14-11 Mrežni napon pri kvaru mreže	
8-52 Odab.istosm. koč	10-01 Odabir brz.prijen.podat.	14-12 Dogadjaj upravlji.	
8-53 Odabir pokretanja	10-02 MAC ID	14-12-29 Uvijek spremi	
8-54 Odabir supr. smjera vrtjne	10-05 Očitanje brojila postalih pogreški	12-3* Ethernet/IP	
8-55 Odabir postava	10-06 Očitanje brojila primljenih pogreški	12-30 Parametar upozor.	
8-56 Odabir pred. reference	10-07 Očitanje brojila isklj. sablince	12-31 Mrež.reference	
8-74 „I-Am“ usluga	10-1* DeviceNet	12-32 Mrež.upravlji.	
8-75 Zapisnika za inicijalizaciju	10-10 Odabir vrste podataka procesa	12-33 CIP izmjene	
8-8* Diagnost. FC ulaza	10-11 Pisane konfig. proces.pod.	12-34 CIP šira proizv.	
8-80 Broj poruka sabir.	10-12 Očit konfigur.prces.pod.	12-35 EDS parametar	
8-81 Broj pogreš.sabir.	10-13 Parametar upozor.	12-37 Taimer COS kočenja	
8-82 Primljena poruka podred. ur.	10-14 Mrež.reference	12-38 COS filter	
8-83 Broj pogres.podred.ured.	10-15 Mrež.upravlji.	12-4* Modbus TCP	
	10-2* COS filtri	12-40 Parametar statusa	14-3* Upravl.jstruj.
		12-41 Brojenje poruka podred.uredaja	14-30 Upravl.jstruj.ogranič., proporc. poveć.
		12-42 Brojenje poruka osim podred.uredaja	14-31 Upravl.jstruj.ogranič.vrij.integr.
			14-32 Upravl.jstruj.ogranič.vrij. filtr.
			15-56 Naziv dobavljača

Programiranje

Frekvencijski pretvarač VLT® Automation D-okvir Upute za upotrebu

15-59	CSIV ime datot.			
15-6*	Ident. općije			
15-60	Ugrađena općija			
15-61	Soft., inačica općije			
15-62	Br. nauzd. općije			
15-63	Ser.br. općije			
15-70	Opcija u utoru A			
15-71	Soft., inač. općije u utoru B			
15-72	Opcija u utoru C			
15-73	Soft,inac.č. općije u utoru B			
15-74	Opcija u utoru C0			
15-75	Soft,inac/općije u utoru C0			
15-76	Opcija u utoru C1			
15-77	Soft,inac/općije u utoru C1			
15-8*	Podaci o radu II			
15-80	Radni sati ventilatora			
15-81	Unapr.postav. br./radnih sati ventilatora			
15-9*	Info o parametru			
15-92	Definirani parametri			
15-93	Izmjenjivi parametri			
15-98	Identifik. frekv. pretvarača			
15-99	Metapodaci o paramet.			
16-**	Očitanja podataka			
16-0*	Opći status			
16-00	Upravljačka rječ			
16-01	Refer. [Unit]			
16-02	Reference [%]			
16-03	Statusna riječ			
16-05	Osnovna trenutna vrijednost [%]			
16-09	Korisničko očitanje			
16-1*	Status motora			
16-10	Snaga [kW]			
16-11	Snaga [hp]			
16-12	Moment [Nm]			
16-17	Brzina [RPM]			
16-13	Frekvencija			
16-14	Straža motora			
16-15	Riječ -linar.			
16-95	Alarma riječ 2			
16-92	Riječ upozorenja			
16-93	Riječ upozorenja 2			
16-94	Vanjs. Statusna riječ			
16-95	Vanjs. Statusna riječ 2			
16-96	Riječ odrižavanja			
18-**	Info i odžitanja			
18-0*	Dnev.održavanja			
18-01	Dnev.održavanja: Stavka			
18-02	Dnev.održavanja: Dijelovanje			
18-03	Dnev.održavanja: Datum i vrijeme			
18-3*	Status fr. pretvarača			
16-22	Moment [%]			
16-26	Filtrirana snaga [kW]			
16-27	Filtrirana snaga [hp]			
16-28	Dnev.pozar.nač.: Dogadaj			
18-10	Dnev. požar.nač...: Dogadaj			
16-32	Energ. koč. /s			
16-33	Energ. koč. /2 min			
16-34	Temp. rash. tij.			
16-35	Temp. pretvarača			
16-36	Pretv. nazivna Struja			
16-37	Pretv. Maks. struja			
16-38	Stanje SL kontrolera			
16-39	Temp.upravljkartice			
16-40	Meduspr. blijež. pun			
16-43	Stat. prog. radnje			
16-49	Izvor kvara struje			
16-5*	Ref. i povr. veza			
18-50	Očitavanje bez osjetnika [unit]			
20-0*	Zatv. petlj. fr. pretv.			
20-00	Izvor povr. veze 1			
20-01	Pretvora povr. veze 1			
20-02	Povr.vreza 1 Izvorna jed.			
20-03	Izvor povr. veze 2			
20-04	Povr.vreza 2 Pretvora			
20-05	Povr.veza 2 Izvorna jed.			
20-06	Izvor povr. veze 3			
20-07	Povr.vreza 3 Prettvora			
20-08	Povr.vreza 3 Izvorna jed.			
20-12	Jedinica ref./povr.veze			
20-13	Min. referenca/povr. veza			
20-14	Maks. referenca/povr.veza			
20-15	Pulsni ulaz #32 [Hz]			
20-16	Pulsni ulaz #27 [Hz]			
20-17	Pulsni izlaz #29 [Hz]			
20-18	Kontakti releja [bin]			
20-19	Brojilo A			
20-23	Brojilo B			
20-24	Analogni ulaz X02/11 [mA]			
20-25	Digital. izlaz [bin]			
20-26	Pulsni ulaz #29 [Hz]			
20-27	Povr. vreza post. vr.			
20-28	Funkcija povratne veze			
20-29	Postavljena vrijednost 1			
20-30	Postavljena vrijednost 2			
20-31	Postavljena vrijednost 3			
20-3*	Povr. Nap. pr.			
20-32	Rashladno sredstvo			
20-33	Korisn.rashladno sredstvo A1			
20-34	Korisn.rashladno sredstvo A2			
20-35	Korisn.rashladno sredstvo A3			
20-36	Područje voda 1 [m2]			
20-37	Područje voda 2 [m2]			
20-38	Faktor gustoće zraka [%]			
20-6*	Bez osjetnika			
20-39	Područje voda 1 [m2]			
20-40	Područje voda 1 [in2]			
20-41	Područje voda 2 [m2]			
20-42	Područje voda 2 [in2]			
20-43	Vrijeme deriviranja			
20-44	Proč.2 Izvor povr.veze			
20-45	Proč.2 Postav.vrijedn.			
20-46	Proč.2 Ref. [Unit]			
20-47	Proč.2 Povr.veza [Unit]			
20-3*	Proč. CL 3 Ref./poveza			
20-48	Informacija bez osjetnika			
20-7*	PID auto.usagd.			
20-49	Dijagnost.očitanja			
20-50	Informacija bez osjetnika			
20-7*	PID auto.usagd.			
20-51	Vrsti zatv. petlje			
20-52	Proč.3 Vrijeme deriviranja			
20-53	Proč.3 Izvor povr.veze			
20-54	Proč.3 Izvor povr.veze			
20-55	Proč.3 Postavljena vrijednost			
20-56	Proč.3 Ref. [Unit]			
20-57	Proč.3 Povr.veza [Unit]			
20-58	Promjena izlaza PID-a			
20-59	Min. signal povratne veze			
20-70	Max. signal povratne veze			
20-71	PID auto.usagd.			
20-8*	PID osnovne postavke			
20-81	PID Normal./inverz/upravlji.			
20-82	PID brzina poket. [RPM]			
20-83	PID brzina poket. [Hz]			
20-84	U rasponu reference			
20-9*	PID kontroler			
20-91	PID spriječ. namatanja			
20-92	PID proporcionalno.pojač.			
20-93	PID integralno vrijeme			
20-95	PID vrijeme derivacije			
20-96	PID ogranič.			
21-**	Vari. zatv. petlja			
21-01	Vrsti zatv. petlje			
21-02	Promjena izlaza PID-a			
21-0*	Auto.usagd./proč. zatv.petlje			
21-03	Vrij.UKLJ.			
21-04	Radnja UKLJ.			
21-05	VrijISKLJ.			
21-06	Radnja ISKLJ.			
22-0*	Razno			
22-01	Odgovoda vanjske blokade			
22-02	Vrijeme filtra snage			
22-03	Proč.3 Vrijeme integr.			
22-2*	Otkrivođost protoka			
22-04	Vrij.UKLJ.			
22-05	Način rada prog. radnje			
22-06	Reakt. prog. radnje			
23-1*	Održavanje			
23-01	Radnja održavanja			
23-02	Otkrivanje male brzine			
23-03	Protok pri nazivnoj brz.			
23-4*	Vremenska funkcija			
23-0*	Vr. prog. radnje			
23-01	Vrij.UKLJ.			
23-02	VrijISKLJ.			
23-03	Radnja ISKLJ.			
24-0*	Prim. funkcije			
24-01	Vrij. vrednost protoka			
24-02	Auto.postav male snage			
24-03	Otkrivanje male brzine			
24-04	Funkcije bez protoka			
24-05	Pojava			
25-0*	Postav. prog. radnje			
25-01	Način rada prog. radnje			
25-02	Reakt. prog. radnje			
26-0*	Prvi učink			
26-01	Vrsti zatv. petlje			
26-02	PID ucink			
26-03	Promjena izlaza PID-a			
27-0*	Postav. prog. radnje			
27-01	Vrsti zatv. petlje			
27-02	PID ucink			
27-03	Promjena izlaza PID-a			
28-0*	Prvi učink			
28-01	Vrsti zatv. petlje			
28-02	PID ucink			
28-03	Promjena izlaza PID-a			
29-0*	Postav. prog. radnje			
29-01	Vrsti zatv. petlje			
29-02	PID ucink			
29-03	Promjena izlaza PID-a			
30-0*	Prvi učink			
30-01	Vrsti zatv. petlje			
30-02	PID ucink			
30-03	Promjena izlaza PID-a			
31-0*	Postav. prog. radnje			
31-01	Vrsti zatv. petlje			
31-02	PID ucink			
31-03	Promjena izlaza PID-a			
32-0*	Prvi učink			
32-01	Vrsti zatv. petlje			
32-02	PID ucink			
32-03	Promjena izlaza PID-a			
33-0*	Postav. prog. radnje			
33-01	Vrsti zatv. petlje			
33-02	PID ucink			
33-03	Promjena izlaza PID-a			
34-0*	Prvi učink			
34-01	Vrsti zatv. petlje			
34-02	PID ucink			
34-03	Promjena izlaza PID-a			
35-0*	Postav. prog. radnje			
35-01	Vrsti zatv. petlje			
35-02	PID ucink			
35-03	Promjena izlaza PID-a			
36-0*	Prvi učink			
36-01	Vrsti zatv. petlje			
36-02	PID ucink			
36-03	Promjena izlaza PID-a			
37-0*	Postav. prog. radnje			
37-01	Vrsti zatv. petlje			
37-02	PID ucink			
37-03	Promjena izlaza PID-a			
38-0*	Prvi učink			
38-01	Vrsti zatv. petlje			
38-02	PID ucink			
38-03	Promjena izlaza PID-a			
39-0*	Postav. prog. radnje			
39-01	Vrsti zatv. petlje			
39-02	PID ucink			
39-03	Promjena izlaza PID-a			
40-0*	Prvi učink			
40-01	Vrsti zatv. petlje			
40-02	PID ucink			
40-03	Promjena izlaza PID-a			
41-0*	Postav. prog. radnje			
41-01	Vrsti zatv. petlje			
41-02	PID ucink			
41-03	Promjena izlaza PID-a			
42-0*	Prvi učink			
42-01	Vrsti zatv. petlje			
42-02	PID ucink			
42-03	Promjena izlaza PID-a			
43-0*	Postav. prog. radnje			
43-01	Vrsti zatv. petlje			
43-02	PID ucink			
43-03	Promjena izlaza PID-a			
44-0*	Prvi učink			
44-01	Vrsti zatv. petlje			
44-02	PID ucink			
44-03	Promjena izlaza PID-a			
45-0*	Postav. prog. radnje			
45-01	Vrsti zatv. petlje			
45-02	PID ucink			
45-03	Promjena izlaza PID-a			
46-0*	Prvi učink			
46-01	Vrsti zatv. petlje			
46-02	PID ucink			
46-03	Promjena izlaza PID-a			
47-0*	Postav. prog. radnje			
47-01	Vrsti zatv. petlje			
47-02	PID ucink			
47-03	Promjena izlaza PID-a			
48-0*	Prvi učink			
48-01	Vrsti zatv. petlje			
48-02	PID ucink			
48-03	Promjena izlaza PID-a			
49-0*	Postav. prog. radnje			
49-01	Vrsti zatv. petlje			
49-02	PID ucink			
49-03	Promjena izlaza PID-a			
50-0*	Prvi učink			
50-01	Vrsti zatv. petlje			
50-02	PID ucink			
50-03	Promjena izlaza PID-a			
51-0*	Postav. prog. radnje			
51-01	Vrsti zatv. petlje			
51-02	PID ucink			
51-03	Promjena izlaza PID-a			
52-0*	Prvi učink			
52-01	Vrsti zatv. petlje			
52-02	PID ucink			
52-03	Promjena izlaza PID-a			
53-0*	Postav. prog. radnje			
53-01	Vrsti zatv. petlje			
53-02	PID ucink			
53-03	Promjena izlaza PID-a			
54-0*	Prvi učink			
54-01	Vrsti zatv. petlje			
54-02	PID ucink			
54-03	Promjena izlaza PID-a			
55-0*	Postav. prog. radnje			
55-01	Vrsti zatv. petlje			
55-02	PID ucink			
55-03	Promjena izlaza PID-a			
56-0*	Prvi učink			
56-01	Vrsti zatv. petlje			
56-02	PID ucink			
56-03	Promjena izlaza PID-a			
57-0*	Postav. prog. radnje			
57-01	Vrsti zatv. petlje			
57-02	PID ucink			
57-03	Promjena izlaza PID-a			
58-0*	Prvi učink			
58-01	Vrsti zatv. petlje			
58-02	PID ucink			</td

23-12 Vrem.raspon održavanja	25-20 Raspon ubrzanja	26-27 Stez. X42/3 Živa nula	35-42 Stez. X48/2 Niska struja
23-13 Vrem. interval održavanja	25-21 Premošć, raspona	26-3* Analog. uIaz X42/5	35-43 Stez. X48/2 Visoka struja
23-14 Datum i vrijeme održavanja	25-22 Fiksni opseg brzine	26-30 Stezalika X42/5 Niski napon	35-44 Stez. X48/2 Nis.vrijed.ref./po. Vrijednost
23-1* Ponisti održavanja	25-23 Odgođa ubrzanj.SBW	26-31 Stezalika X42/5 Visoki napon	35-45 Stez. X48/2 Vis.vrijed.ref./po. Vrijednost
23-15 Ponisti riječ održavanja	25-24 Odgođa smjerenje SBW	26-34 Stez. X42/5 Nis.vrijed.ref./po. Vrijednost	35-46 Stez. X48/2 Vrem. konst. filtra
23-16 Test održavanja	25-25 Vrijeme u rasponu	26-35 Stez. X42/5 Vis.vrijed.ref./po. Vrijednost	35-47 Stez. X48/2 Živa nula
23-5* Dnevenerg.	25-26 Smanj.kad nema protoka	26-36 Stez. X42/5 Vrem. konst. filtra	99* Devel područka
23-50 Razlučiv.dnev.energn	25-27 Funkcija ubrz.	27-37 Stez. X42/5 Živa nula	99-00 DAC 1 odabir
23-51 Interval starta	25-28 Vrij/funkc.ubrz.	28-4* Analog. uIaz X42/7	DAC 2 odabir
23-53 Dnev.energ.	25-29 Funkc. smanjenja	28-40 Stez. X42/7 Izlaz	99-02 DAC 3 odabir
23-54 Ponisti.dnev.energ.	25-30 Vrij. funk. smanjenja	28-41 Stez. X42/7 Min. raspon	99-03 DAC 4 odabir
23-6* Trend	25-4* Postubrzavanja	28-42 Stez. X42/7 Maks. raspon	99-04 DAC 1 raspon
23-60 Varijabla trenda	25-40 Odgođa vrem.uspor.	28-43 Stezalika X42/7 Upravlj. putem sabir.	99-05 DAC 2 raspon
23-61 Podaci u trajnom spremn.	25-41 Odgođa vrem.ulbz.	28-44 Stezalika X42/7 Predef. istek	99-06 DAC 3 raspon
23-62 Podaci u vr.prog.spremn.	25-42 Prag ubrzanja	28-45* Analog. uIaz X42/9	99-07 DAC 4 raspon
23-63 Vr.progr. start	25-43 Prag isključivanja	28-50 Stez. X42/9 Izlaz	99-08 Testni param 1
23-64 Vr.progr. zaustav.	25-44 Brzina uljk. [RPM]	28-51 Stez. X42/9 Min. raspon	99-09 Testni param 2
23-65 Min.vrijedn.spremn.	25-45 Brzina uljk. [Hz]	28-52 Stez. X42/9 Maks. raspon	99-10 DAC Općiski utor
23-66 Ponisti.podat.spred trajnog spremn.	25-46 Brzina isključivanja [RPM]	28-53 Stezalika X42/9 Upravlj. putem sabir.	99-11 RFI 2
23-67 Ponisti.podat.vr.prog.spremn.	25-47 Brzina isključivanja [Hz]	28-54 Stezalika X42/9 Predef. istek	99-12 Ventilator
23-8* Broj.povr.uIaz.	25-5* Post.zamj.crpk.	28-55* Analog. uIaz X42/11	99-13 Vrij/praz.hoda
23-80 Faktor referentne snage	25-50 Zamjena vod.crpke	28-56 Stez. X42/11 Izlaz	99-14 Cekanje zatki.baze baze podparamet.
23-81 Trošak energije	25-51 Dogadjaj zamjene	28-57 Stez. X42/11 Min. raspon	99-15 Sekund. tajmer pri pogr. pretvarača
23-82 Ulaganje	25-52 Inter.vrem.zamjene	28-58 Stez. X42/11 Maks. raspon	99-16 Br. strujnih osjetnika
23-83 Ušteda energije	25-53 Vrijedn.tajmera zamjene	28-59 Stezalika X42/11 Upravlj. putem sabir.	99-17 Ventilator
23-84 Ušteda troškova	25-54 Promjena kod optereć.< 50%	28-60 Stezalika X42/11 Predef. istek	99-18 Vrij/praz.hoda
24-** Prim1. Funkcije 2	25-55 Način ubrz. kod zamjene crpki	28-61 Stez. X42/11 Min. raspon	99-19 Cekanje zatki.baze baze podparamet.
24-0* Požarni način rada	25-56 Način ubrz. kod zamjene crpki	28-62 Stez. X42/11 Maks. raspon	99-20 Sekund. tajmer pri pogr. pretvarača
24-00 Funkc. požarnog nač.	25-57 Odgođa radna mreži	28-63 Stezalika X42/11 Upravlj. putem sabir.	99-21 HS Temp. (PC1)
24-01 Konfiguriranje požarnog načina	25-58 Odgođa pokrdr.crpke	28-64 Stezalika X42/11 Predef. istek	99-22 HS Temp. (PC2)
24-02 Jedinica požarnog načina	25-59 Status kaskade	31-00 Prenosčenje	99-23 HS Temp. (PC4)
24-03 Min.ref. požarnog nač.	25-60 Status kaskade	31-02 Vr.zatrez.pokret.premošć	99-24 HS Temp. (PC5)
24-04 Maks.ref. požarnog nač.	25-61 Status crpke	31-03 Aktiviranje testnog načina rada	99-25 HS Temp. (PC6)
24-05 Predef.ref. požarnog nač.	25-62 Vodeća crpke	31-10 Status. riječ premošć.	99-26 HS Temp. (PC7)
24-06 Izvor ref. požarnog nač.	25-63 Status relaja	31-11 Broj sati premošć.	99-27 HS Temp. (PC8)
24-07 Izvor povr. veze požarnog nač.	25-64 Vrij.uklj.crpke	31-19 Daljnji aktivir.premošćenja	Inačica platforme
24-09 Obrada alarm-a požar. nač.	25-65 Vrij.uklj.releja	32-01 Stez. X48/4 Temp. Jedinica	99-40 St. čar. za pokret.
24-1* Prem.fri.pri.	25-66 Ponишtenje brojila releja	32-02 Stez. X48/7 Temp. Jedinica	Prisutne opcije
24-10 Funkc. premošć. fr. prev.	25-9* Servis	32-03 Stez. X48/7 tip ulaza	99-91 Unutarnja snaga motora
24-11 Vrijeme kašnje.premošć.i/pri.prev.	25-67 Blokada crpk	33-04 Stez. X48/10 Temp. Jedinica	99-92 Unutarnji napon motora
24-9* Funk. multi-mot.	25-91 Ručna zamjena	35-05 Stez. X48/10 tip ulaza	99-93 Unutarnja frekvencija motora
24-90 Funkcija nedostatka motora	26-** Opcija analog.I/O	35-06 Funkcija alarm-a osjetnika temperature	99-94 Korekcija neravnoteže [%]
24-91 Koeficijent nedostatka motora 1	26-0* Analogni I/O nač.	35-07 Stez. X48/4 Temp. Nadzor	99-95 Korekcija temperaturu [%]
24-92 Koeficijent zaključ. rotora 1	26-00 Stez.X42/1 Nač. rada	35-14 Stez. X48/4 Vrem. konst. filtra	99-96 Korekcija preopterećenja [%]
24-93 Koeficijent nedostatka motora 3	26-01 Stez.X42/3 Nač. rada	35-15 Stez. X48/4 Temp. Nadzor	
24-94 Koeficijent nedostatka motora 4	26-02 Stez.X42/5 Nač. rada	35-16 Stez. X48/4 Ni.temp. gran. vrijed.	
24-95 Koeficijent zaključ. rotora 1	26-10 Stezalika X42/1 Niski napon	35-17 Stez. X48/4 Vrem. konst. filtra	
24-97 Koeficijent zaključ. rotora 2	26-11 Stezalika X42/1 Visoki napon	35-18 Stez. X48/4 Ni.temp. gran. vrijed.	
24-98 Koeficijent zaključ. rotora 3	26-12 Stez. X42/1 Nis.vrijed.ref./po. Vrijednost	35-19 Stez. X48/4 Vrem. konst. filtra	
24-99 Koeficijent zaključ. rotora 4	26-13 Stez. X42/1 Vis.vrijed.ref./po. Vrijednost	35-20 Stez. X48/4 Ni.temp. gran. vrijed.	
25-** Kaskadni kontroler	26-14 Stez. X42/1 Vrem. konst. filtra	35-21 Stez. X48/7 Temp. Nadzor	
25-0* Postav sustava	26-15 Stez. X42/1 Vrem. konst. filtra	35-22 Stez. X48/7 Ni.temp. gran. vrijed.	
25-0 Kaskadni kontroler	26-16 Stez. X42/1 Živa nula	35-23 Stez. X48/7 Vis.temp. gran. vrijed.	
25-02 Pokretanje motora	26-17 Stez. X42/1 Živa nula	35-24 Stez. X48/7 Vrem. konst. filtra	
25-04 Krženje crpki	26-2* Analog. uIaz X42/3	35-34 Stez. X48/10 Temp. Nadzor	
25-05 Fiksna vodeća crpka	26-20 Stezalika X42/3 Niski napon	35-35 Stez. X48/10 Temp. Nadzor	
25-06 Broj crpki	26-21 Stezalika X42/3 Visoki napon	35-36 Stez. X48/10 Nis.temp. gran. vrijed.	
25-2* Postavke raspona	26-22 Stez. X42/3 Vis.vrijed.ref./po. Vrijednost	35-37 Stez. X48/10 Vis.temp. gran. vrijed.	
26-26 Stez. X42/3 Vrem. konst. filtra	26-23 Stez. X42/3 Vrem. konst. filtra	35-4* Analog. uIaz X48/2	

5.6 Daljinsko programiranje sa Softver za postavljanje MCT 10-om

Danfoss ima softverski program dostupan za razvijanje, pohranjivanje i prenošenje programiranja frekvenčnog pretvarača. Softver za postavljanje MCT 10 omogućuje korisniku spajanje računala na frekvenčni pretvarač i izvođenje programiranja uživo umjesto upotrebe LCP-a. Osim toga, sva se programiranja frekvenčnog pretvarača mogu provesti izvan mreže i jednostavnim upisivanjem u frekvenčni pretvarač. Ili se cijeli profil frekvenčnog pretvarača može učitati na računalo za pohranjivanje sigurnosne kopije ili analizu.

USB priključak ili RS-485 stezaljka dostupni su za spajanje na frekvenčni pretvarač.

6 Primjeri primjene

6.1 Uvod

NAPOMENA!

Premosnik žice može biti potreban između stezaljke 12 (ili 13) i stezaljke 37 kako bi frekvenčni pretvarač radio kada se upotrebljavaju tvorničke vrijednosti za programiranje.

Primjeri u ovom odjeljku služe kao brza referenca za uobičajene primjene.

- Postavke parametra su regionalne zadane vrijednosti osim ako nije drukčije navedeno (odabrano u 0-03 Regional.postavke)
- Parametri povezani sa stezaljkama i njihovim postavkama prikazani su pored crteža.
- Ako su potrebne postavke sklopke za analogne stezaljke A53 ili A54, i one su prikazane

6

6.2 Primjeri primjene

OPREZ

Termistor mora upotrijebiti pojačanu ili dvostruku izolaciju kako bi bio u skladu sa zahtjevima PELV izolacije.

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	12○		
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○		
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
*= Zadana vrijednost			
Napomene/komentari: Skupina parametara 1-2* Podaci o motoru mora biti postavljena u skladu s motorom			

Tablica 6.1 AMA sa spojenom stez. T27

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	12○		
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○		
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
*= Zadana vrijednost			
Napomene/komentari: Skupina parametara 1-2* Podaci o motoru mora biti postavljena u skladu s motorom			

Tablica 6.2 AMA bez spojene stez. T27


		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	12○		
+24 V	13○		
D IN	18○		
D IN	19○		
COM	20○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
D IN	37○		
+10 V	50○		
A IN	53○		
A IN	54○		
COM	55○		
A OUT	42○		
COM	39○		
*= Zadana vrijednost			
Napomene/komentari:			

Tablica 6.3 Analogna referenca brzine (napon)

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	6-12 Stezaljka 53	4 mA*
D IN	190	Niska struja	
COM	200	6-13 Stezaljka 53	20 mA*
D IN	270	Visoka struja	
D IN	290	6-14 Stez. 53	0 1/min
D IN	320	Nis. vrijedn. ref./povr.veze	
D IN	330	6-15 Stez. 53 Vis. vrijedn. ref./povr.veze	1500 1/min
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
			4 - 20mA
<p>*= Zadana vrijednost</p> <p>Napomene/komentari:</p>			

Tablica 6.4 Analogna referenca brzine (struja)

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	5-10 Stez. 18	[8] Pokretanje*
D IN	190	Digital. ulaz	Pokretanje*
COM	200	5-12 Stez. 27	[0] No Operation
D IN	270	Digital. ulaz	
D IN	290	5-19 Terminal 37	[1] Alarm
D IN	320		Sigurn. zaust.
D IN	330		
D IN	370		
+10	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
<p>*= Zadana vrijednost</p> <p>Napomene/komentari:</p> <p>Ako je 5-12 Stez. 27 Digital. ulaz postavljen na [0] No operation (Bez rada), žica premosnika na stezaljku 27 nije potrebna.</p>			


Tablica 6.5 Naredba Pokretanje/Zaustavljanje sa sigurnosnim zaustavljanjem

Slika 6.1

130BB805.11

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	5-10 Stez. 18	[9] Pulsni start
D IN	190	Digital. ulaz	
COM	200	5-12 Stez. 27	[6] Inverzno zaustavljanje
D IN	270	Digital. ulaz	
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
<p>*= Zadana vrijednost</p> <p>Napomene/komentari:</p> <p>Ako je 5-12 Stez. 27 Digital. ulaz postavljen na [0] No operation (Bez rada), žica premosnika na stezaljku 27 nije potrebna.</p>			

Tablica 6.6 Pulsni start/stop

130BB806.10


Slika 6.2

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	5-10 Stez. 18 Digital. ulaz	[8] Start
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
		*= Zadana vrijednost	
Napomene/komentari:			

130BB934.10

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	6-10 Stezaljka 53 Niski napon	0,07 V*
D IN	190	6-11 Stezaljka 53 Visoki napon	10 V*
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
		*= Zadana vrijednost	
Napomene/komentari:			

130BB683.10

Tablica 6.9 Referenca brzine (pomoću ručnog potenciometra)
Tablica 6.7 Pokretanje/Zaustavljanje uz suprotan smjer vrtnje i 4 prethodno namještene brzine

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	120		
+24 V	130		
D IN	180	5-11 Stez. 19 Digital. ulaz	[1] Poništitи
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
		*= Zadana vrijednost	
Napomene/komentari:			


130BB928.10

Tablica 6.8 Poništavanje vanjskog alarma

		Parametri	
FC		Funkcija	Postavka
+24 V	120	5-10 Stez. 18 Digital. ulaz	[8] Pokretanje*
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190	5-12 Stez. 27 Digital. ulaz	[19] Zamrzni referencu
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
		*= Zadana vrijednost	
Napomene/komentari:			

130BB8804.10

Tablica 6.10 Ubrzanje/usporjenje



Slika 6.3

		Parametri	
	Funkcija	Postavka	
FC			
+24 V	12		
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
COM	20		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
D IN	37		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
R1	01 02 03		
R2	04 05 06		
	RS-485		
61	68	+	
69		-	

*= Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
Odaberite protokol, adresu i stopu brzine prijenosa podataka u gore spomenutim parametrima.

Tablica 6.11 Priklučak RS-485 mreže

Parametri	
Funkcija	Postavka
1-90 Toplinska zaštita motora	[2] Greška termistora
1-93 Izvor	[1] Analogni ulaz 53
	*= Zadana vrijednost
Napomene/komentari:	
Ako se želi samo upozorenje, 1-90 Toplinska zaštita motora treba postaviti na [1] Thermistor warning (Upozorenje termistora).	

Tablica 6.12 Termistor motora

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
FC			
+24 V	120	4-30 Motor Feedback Loss Function	[1] Upozorenje
+24 V	130	4-31 Motor Feedback Speed Error	100 1/min
D IN	180	4-32 Motor Feedback Loss Timeout	5 s
D IN	190	7-00 Speed PID Feedback Source	[2] MCB 102
COM	200	17-11 Resolution (PPR)	1024*
D IN	270	13-00 Nač.rada SL kontr.	[1] On
D IN	290	13-01 Start Event	[19] Upozorenje
D IN	320	13-02 Stop Event	[44] Tipka za poništenje
D IN	330	13-10 Comparat or Operand	[21] Upozorenje br.
D IN	370	13-11 Comparat or Operator	[1] ≈*
+10 V	500	13-12 Vrijednost komparatora	90
A IN	530	13-51 SL Controller Event	[22] Komparator 0
A IN	540	13-52 SL Controller Action	[32] Post.dig. izl. A nisko
COM	550	5-40 Function Relay	[80] SL digitalni izlaz A
A OUT	420		
COM	390		
R1	010	*= Zadana vrijednost	
	020		
	030		
R2	040	Napomene/komentari:	
	050		
	060		


Tablica 6.13 Upotreba SLC-a za postav releja

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
FC			
+24 V	120	5-40 Function Relay	[32] Upr.meh. kočenjem
+24 V	130	5-10 Stez. 18 Digital. ulaz	[8] Pokretanje*
D IN	180	5-11 Terminal 19 Digital Input	[11] Pokreni suprotan smisao vrtnje
D IN	190	1-71 Start Delay	0,2
COM	200	1-72 Start Function	[5] VVC ^{plus} /FLUX smj.kaz.
D IN	270	1-76 Start Current	$I_{m,n}$
D IN	290	2-20 Release Brake Current	Ovisno o primjeni
D IN	320	2-21 Activate Brake Speed [RPM]	Pola nazivnog klizanja motora
D IN	330		
D IN	370		

*= Zadana vrijednost

Napomene/komentari:

Tablica 6.14 Upravljanje mehaničkom kočnicom




Slika 6.4

7 Poruke o statusu

7.1 Zaslon statusa

Kada je frekvenčni pretvarač u načinu rada status, poruke o statusu generiraju se automatski unutar frekvenčnog pretvarača i pojavljuju se na dnu retka zaslona (pogledajte Slika 7.1).



Slika 7.1 Zaslon statusa

- Prvi dio na statusnom retku označava odakle je krenula naredba zaustavi/pokreni.
- Drugi dio na statusnom retku označava odakle je krenulo upravljanje brzinom.
- Posljednji dio statusnog retka daje trenutačni status frekvenčnog pretvarača. Oni prikazuju način rada u kojem se nalazi frekvenčni pretvarač.

NAPOMENA!

U načinu rada automatski/daljinski frekvenčni pretvarač treba vanjske naredbe za provođenje funkcija.

7.2 Tablica s definicijama poruka o statusu

Sljedeće tri tablice definiraju značenja prikazanih riječi poruka o statusu.

	Način rada
Off (Isključeno)	Frekvenčni pretvarač ne reagira na upravljački signal dok je pritisnut [Auto On] (Automatski) ili [Hand On] (Ručno).
Auto On (Automatski uključeno)	Frekvenčnim pretvaračem upravlja se iz upravljačkih stezaljki i/ili serijske komunikacije.
Hand On (Ručno uključeno)	Frekvenčnim pretvaračem može se upravljati putem tipki za navigaciju na LCP-u. Naredbe za zaustavljanje, poništavanje, suprotan smjer vrtnje, istosmjerne kočenje i druge signale primjenjeni na upravljačke stezaljke mogu zaobići lokalno upravljanje.

Tablica 7.1

	Referentna lokacija
Udaljeno	Referenca o brzini dana je iz vanjskih signala, serijske komunikacije i unutarnjih prethodno namještenih referenci.
Lokalno	Frekvenčni pretvarač upotrebljava upravljanje [Hand On] (Ručno uključeno) ili vrijednosti reference iz LCP-a.

Tablica 7.2

	Status rada
Izmjenična kočnica	Izmjenična kočnica je odabrana u 2-10 Funkc. kočenja. Izmjenična kočnica previše magnetizira motor za postizanje kontroliranog usporavanja.
AMA zavr. OK	Uspješno je provedeno Automatsko prilagođavanje motoru (AMA).
AMA spremna	AMA je spremna za pokretanje. Za pokretanje pritisnite [Hand On] (Ručno uključeno).
AMA u pogonu	AMA postupak je u tijeku.
Kočenje	Kočioni čoper radi. Otpornik kočenja apsorbira generativnu energiju.
Maks. kočenje	Kočioni čoper radi. Postignuta je granična vrijednost snage za otpornik kočenja koja je definirana u 2-12 Ogran.snage koč.otporn.(kW).

Status rada	
Slobodno zaustavljanje	<ul style="list-style-type: none"> Inverzno slobodno zaustavljanje je odabранo kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*). Odgovarajuća stezaljka nije spojena. Slobodno zaustavljanje je aktivirano serijskom komunikacijom.
Upravlј. Usporavanje	<p>Upravljanje usporavanjem odabранo je u <i>14-10 Mrežni kvar</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mrežni napon je ispod vrijednosti postavljene u <i>14-11 Mrežni napon pri kvaru mreže</i> pri kvaru mrežnog napajanja Frekvenčni pretvarač usporava motor pomoću upravljanog usporavanja
Velika struja	Izlazna struja frekvenčnog pretvarača je iznad granične vrijednosti postavljene u <i>4-51 Upozor.-visoka struja</i> .
Mala struja	Izlazna struja frekvenčnog pretvarača je ispod granične vrijednosti postavljene u <i>4-52 Upoz.-mala brzina</i>
Istosmjerno zadržavanje	Istosmjerno zadržavanje odabранo je u <i>1-80 Funkcija kod zaust.</i> , a naredba zaustavljanja je aktivna. Istosmjerna struja postavljena u <i>2-00 Istosm.struja drž./zagrij.</i> zadržava motor.
Istosmjerno zaustavljanje	Tijekom određenog vremena (<i>2-02 Vr.istosm.koč.</i>) motor je zaustavljen putem istosmjerne struje (<i>2-01 Struja istosm.koč.</i>). <ul style="list-style-type: none"> Istosmjerno kočenje aktivirano je u <i>2-03 Početna brz.istosm.koč.[o/min]</i>, a naredba za zaustavljanje je aktivna. Istosmjerno kočenje (inverzno) je odabранo kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. Istosmjerno kočenje aktivirano je putem serijske komunikacije.
Velika povratna veza	Zbroj svih aktivnih povratnih veza je iznad granične vrijednosti povratne veze postavljene u <i>4-57 Upoz.-velika povr.spr..</i>
Mala povratna veza	Zbroj svih aktivnih povratnih veza je ispod granične vrijednosti povratne veze postavljene u <i>4-56 Upoz.-mala povr.spr..</i>

Status rada	
Zamrzni izlaz	<p>Odvojena referenca je aktivna čime se zadržava trenutna brzina.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zamrzni izlaz je odabran kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*). Odgovarajuća stezaljka je aktivna. Upravljanje brzinom moguće je samo putem funkcija stezaljke za ubrzavanje i usporavanje. Zadržavanje zaleta aktivirano je putem serijske komunikacije.
Zahtjev za zamrzavanje izlaza	Dana je naredba za zamrzavanje izlaza, ali motor će ostati zaustavljen sve dok se ne primi signal uvjeta za start.
Zamrzni ref.	<i>Freeze Reference (Zamrzni referencu)</i> odabran je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*). Odgovarajuća stezaljka je aktivna. Frekvenčni pretvarač sprema trenutnu referencu. Mijenjanje reference je sada moguće samo putem funkcije stezaljke za ubrzavanje i usporavanje.
Jog request (Zahtjev za puzanje)	Dana je naredba za puzanje, no motor će biti zaustavljen dok se ne primi signal uvjeta za start putem digitalnog ulaza.
Puzanje	<p>Motor radi prema programiranju u <i>3-19 Brzina puzanja [o/min]</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Jog (Puzanje)</i> je odabran kao funkcija digitalnog ulaza (skupina parametara 5-1*). Aktivna je odgovarajuća stezaljka (npr. stezaljka 29). Funkcija puzanja aktivirana je putem serijske komunikacije. Funkcija puzanja odabrana je kao reakcija na funkcije nadzora (npr. Nema signala). Nadzorna funkcija je aktivna.
Provjera motora	<i>Motor Check (Provjera motora)</i> je odabrana u <i>1-80 Funkcija kod zaust.</i> . Naredba zaustavljanja je aktivna. Da biste se uvjerili da je motor spojen na frekvenčni pretvarač, na motor se primjenjuje permanentna testna struja.
OVC upravljanje	Naredba <i>Prenapon</i> aktivirana je u <i>2-17 Kontrola prenapona</i> . Spojen motor napaja frekvenčni pretvarač generativnom energijom. Regulacija prenapona prilagođava omjer V/Hz za pokretanje motora u kontroliranom načinu rada i za sprječavanje greške frekvenčnog pretvarača.
Jed.nap.isklj	(Samo za frekvenčne pretvarače s instaliranim vanjskim napajanjem od 24 V). Glavno napajanje frekvenčnog pretvarača je uklonjeno, no upravljačka kartica se napaja vanjskim 24 V.

Status rada	
Zaštitni nč	Aktiviran je zaštitni način rada. Jedinica je otkrila kritični status (prekomjerna struja ili prenapon). <ul style="list-style-type: none"> • Za sprečavanje pogreške sklopna frekvencija je smanjena na 4 kHz. • Ako je moguće, zaštitni način rada završava nakon približno 10 s. • Zaštitni način rada može se ograničiti u 14-26 Zatez.greške kod kvara pretv.
Qstop	Motor usporava pomoću 3-81 Vrijeme rampe brzog stopa. <ul style="list-style-type: none"> • Brzo inverzno zaustavljanje odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. • Funkcija brzo zaustavljanje aktivirana je putem serijske komunikacije.
Zalet	Motor ubrzava/usporava pomoću aktivnog ubrzavanja/usporavanja. Referenca, granična vrijednost ili zastoj još nisu postignuti.
Velika ref.	Zbroj svih aktivnih referenci je iznad granične vrijednosti reference postavljene u 4-55 Upozorenje, velika ref..
Mala ref.	Zbroj svih aktivnih referenci je ispod granične vrijednosti reference postavljene u 4-54 Upozorenje, mala ref..
Pokret. na ref.	Frekvenčni pretvarač radi u rasponu reference. Vrijednost povratne veze odgovara postavljenoj vrijednosti.
Run request (Zahtjev za pokret.)	Dana je naredba za pokretanje, ali motor je zaustavljen dok se putem digitalnog ulaza ne primi signal uvjeta za pokretanje.
U pogonu	Frekvenčni pretvarač pokreće motor.
Speed high (Velika brzina)	Brzina motora je veća od vrijednosti postavljene u 4-53 Upoz.-velika brzina.
Speed low (Mala brzina)	Brzina motora je manja od vrijednosti postavljene u 4-52 Upoz.-mala brzina.
Pripravnost	U načinu rada Auto On (Automatski), frekvenčni pretvarač će pokrenuti motor pomoću signala za pokretanje iz digitalnog ulaza ili serijske komunikacije.
Odgodeno pokretanje	U 1-71 Odgoda pokret. je postavljeno vrijeme pokretanja zatezanja. Naredba za pokretanje je aktivirana i motor će se pokrenuti nakon što istekne vrijeme odgođenog pokretanja.
P.unap./unat.	Pokretanje unaprijed i pokretanje unatrag odabrani su kao funkcije za dva različita digitalna ulaza (skupina parametara 5-1*). Motor će krenuti unaprijed ili unatrag ovisno o tome koja je odgovarajuća stezaljka aktivirana.

Status rada	
Zaustavljanje	Frekvenčni pretvarač primio je naredbu za zaustavljanje iz -a, digitalnog ulaza ili serijske komunikacije.
Greška	Došlo je do alarma i motor se zaustavio. Kad je uzrok alarma riješen, može se ručno ponisti pritiskom na [Reset] (Poništiti) ili daljinski putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije.
Pon.gr.zaklj.	Došlo je do alarma i motor se zaustavio. Kada je uzrok alarma riješen, snaga se mora uključiti u frekvenčni pretvarač. Frekvenčni pretvarač se tada može ručno ponisti pritiskom na [Reset] (Poništiti) ili daljinski putem upravljačke stezaljke ili serijske komunikacije.

Tablica 7.3

8 Upozorenja i alarmi

8.1 Nadzor sustava

Frekvenčni pretvarač nadzire uvjete svoje ulazne snage, izlaza i faktora motora kao i drugih pokazatelja performansi sustava. Upozorenje ili alarm ne mora nužno označavati problem unutar samog frekvenčnog pretvarača. U mnogo slučajeva označava kvar uvjeta iz ulaznog napona, opterećenja motora ili temperature, vanjskih signala ili drugih područja koja nadzire unutarnja logika frekvenčnog pretvarača. Svakako istražite ta područja izvan frekvenčnog pretvarača kao što je označeno alarmom ili upozorenjem.

8.2 Vrste upozorenja i alarma

8.2.1 Upozorenja

Upozorenje koje je izdano kada je uvjet alarma blizu ili kada je prisutan neuobičajeni uvjet rada i može rezultirati time da frekvenčni pretvarač uključi alarm. Upozorenje se samo briše kada se ukloni neuobičajeni uvjet.

8.2.2 Greška alarma

Alarm se prikazuje kod pogreške frekvenčnog pretvarača, tj. frekvenčni pretvarač prekida rad kako bi sprječio oštećenje frekvenčnog pretvarača ili sustava. Motor će se slobodno zaustaviti do zaustavljanja. Logika frekvenčnog pretvarača nastaviti će raditi i nadzirati status frekvenčnog pretvarača. Nakon ispravljanja uvjeta kvara, frekvenčni pretvarač može se poništiti. Tada će ponovno biti spreman za rad.


Pogreška se može poništiti na 4 načina:

- Pritisnite tipku [Reset] (Poništiti) na LCP-u
- Ulazna naredba digitalnog poništavanja
- Ulazna naredba za poništavanje serijske komunikacije
- Automatsko poništavanje

8.2.3 Alarm zaključavanja pogreške


Alarm koji uzrokuje zaključavanje pogreške frekvenčnog pretvarača zahtijeva uključivanje ulazne snage. Motor će se slobodno zaustaviti do zaustavljanja. Logika frekvenčnog pretvarača nastaviti će raditi i nadzirati status frekvenčnog pretvarača. Isključite ulaznu snagu frekvenčnog pretvarača i ispravite uzrok kvara, zatim uključite snagu. Ovom radnjom se frekvenčni pretvarač stavlja u uvjet greške kao što je gore opisano i može se poništiti na bilo koji od ona 4 načina.

8.3 Prikaz upozorenja i alarma




Slika 8.1

Alarm ili alarm zaključavanja greške bljeskat će na zaslonu zajedno s brojem alarma.



Slika 8.2

Pored teksta i šifre alarma na LCP-u frekvenčnog pretvarača nalaze se tri indikatorske lampice.



Slika 8.3

130BB467.10

	LED upozorenja	LED alarma
Upozorenje	Aktivirana	Off (Isključeno)
Alarm	Off (Isključeno)	On (Treperi)
Zaključavanje greške	Aktivirana	On (Treperi)

Tablica 8.1

8.4 Definicije upozorenja i alarma

Tablica 8.2 definira je li upozorenje izdano prije alarma i zaustavlja li alarm jedinicu ili je blokira.

8

Br.	Opis	Upozorenje	Alarm/ Pogreška	Alarm/ Poništ.pogreš.zaklj.	Referenca parametra
1	10 Volts low	X			
2	Live zero error	(X)	(X)		6-01 Funkcija isteka žive nule
4	Mains phase loss	(X)	(X)	(X)	14-12 Funkc.kod neravnoteže mreže
5	DC link voltage high	X			
6	DC link voltage low	X			
7	DC over voltage	X	X		
8	DC under voltage	X	X		
9	Inverter overloaded	X	X		
10	Motor ETR over temperature	(X)	(X)		1-90 Toplinska zaštita motora
11	Motor thermistor over temperature	(X)	(X)		1-90 Toplinska zaštita motora
12	Torque limit	X	X		
13	Over Current	X	X	X	
14	Earth (Ground) fault	X	X	X	
15	Hardware mismatch		X	X	
16	Short Circuit		X	X	
17	Control word timeout	(X)	(X)		8-04 Funkc. kontrolnog isteka
20	Temp. Input Error				
21	Param Error				
22	Hoist Mech. Brake	(X)	(X)		Parameter Group 2-2*
23	Internal Fans	X			
24	External Fans	X			14-53 Nadzor ventilat.
25	Brake resistor short-circuited	X			
26	Brake resistor power limit	(X)	(X)		2-13 Nadzor snage kočenja
27	Brake chopper short-circuited	X	X		
28	Brake check	(X)	(X)		2-15 Provjera kočenja
29	Heatsink temp.	X	X	X	

Br.	Opis	Upozorenje	Alarm/ Pogreška	Alarm/ Poništ.pogreš.zaklj.	Referenca parametra
30	Motor phase U missing	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkcija nedostatka faze motora
31	Motor phase V missing	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkcija nedostatka faze motora
32	Motor phase W missing	(X)	(X)	(X)	4-58 Funkcija nedostatka faze motora
33	Inrush fault		X	X	
34	Fieldbus communication fault	X	X		
35	Option Fault	X	X		
36	Mains failure	X	X		
37	Phase Imbalance		X		
38	Internal fault		X	X	
39	Heatsink sensor		X	X	
40	Overload of Digital Output Terminal 27	(X)			5-00 Digital ul/izl, 5-01 Stez. 27 Način
41	Overload of Digital Output Terminal 29	(X)			5-00 Digital ul/izl, 5-02 Stez. 29 Način
42	Ovrlid X30/6-7	(X)			
43	Ext. Supply (option)				
45	Earth Fault 2	X	X	X	
46	Pwr. card supply		X	X	
47	24 V supply low	X	X	X	
48	1.8 V supply low		X	X	
49	Speed limit	X			
50	AMA calibration failed		X		
51	AMA check U_{nom} and I_{nom}		X		
52	AMA low I_{nom}		X		
53	AMA motor too big		X		
54	AMA motor too small		X		
55	AMA Parameter out of range		X		
56	AMA interrupted by user		X		
57	AMA timeout		X		
58	AMA internal fault	X	X		
59	Current limit	X			4-18 Current Limit
61	Feedback Error	(X)	(X)		4-30 Motor Feedback Loss Function
62	Output Frequency at Maximum Limit	X			
63	Mechanical Brake Low		(X)		2-20 Release Brake Current
64	Voltage Limit	X			
65	Control board overtemperature	X	X	X	
66	Heat sink Temperature Low	X			
67	Option Configuration has Changed		X		
68	Safe Stop	(X)	(X) ¹⁾		5-19 Stezaljka 37 sig. zaust.
70	Illegal FC configuration			X	
71	PTC 1 Safe Stop				
72	Dangerous Failure				
73	Safe Stop Auto Restart	(X)	(X)		5-19 Stezaljka 37 sig. zaust.
74	PTC Thermistor			X	
75	Illegal Profile Sel.		X		
76	Power Unit Setup	X			
77	Reduced Power Mode	X			14-59 Actual Number of Inverter Units

Br.	Opis	Upozore nje	Alarm/ Pogreška	Alarm/ Poništ.pogreš.zaklj.	Referenca parametra
78	Tracking Error	(X)	(X)		4-34 Tracking Error Function
79	Illegal PS config		X	X	
80	Drive Initialized to Default Value		X		
81	CSIV corrupt		X		
82	CSIV parameter error		X		
83	Illegal Option Combination			X	
84	No Safety Option		X		
88	Option Detection			X	
89	Mechanical Brake Sliding	X			
90	Feedback Monitor	(X)	(X)		17-61 Feedback Signal Monitoring
91	Analog input 54 wrong settings			X	S202
104	Mixing Fan Fault	X	X		14-53
163	ATEX ETR cur.lim.warning	X			
164	ATEX ETR cur.lim.alarm		X		
165	ATEX ETR freq.lim.warning	X			
166	ATEX ETR freq.lim.alarm		X		
243	Brake IGBT	X	X	X	
244	Heatsink temp.	X	X	X	
245	Heatsink sensor		X	X	Parameter group 0-7*
246	Pwr.card supply			X	
249	Rect. low temp.	X			
250	New spare parts			X	
251	New Type Code		X	X	

Tablica 8.2 Popis kodova alarma/upozorenja

(X) Ovisno o parametru

¹⁾ Nije moguće automatsko poništavanje putem 14-20 Način poništ.

8.5 Poruke o kvaru

Informacije o upozorenju/alarmu koje su dalje navedene definiraju uvjet upozorenja/alarma, pružaju vjerojatan uzrok uvjeta i detaljno rješenje ili postupak uklanjanja kvarova.

UPOZORENJE 1, 10 V nisko

Upravljačka kartica napona je ispod 10 V od stezaljke 50. Uklonite dio opterećenja sa stezaljke 50, budući da je napajanje od 10 V preopterećeno. Maks. 15 mA ili minimalno 590 Ω.

Ovo stanje može biti uzrokovano kratkim spojem u spojenom potenciometru ili nepravilnim ožičenjem potenciometra.

Uklanjanje kvarova

Uklonite ožičenje sa stezaljke 50. Ako upozorenje nestane, problem je u kupčevu ožičenju. Ako upozorenje ne nestane, zamijenite upravljačku karticu.

UPOZORENJE/ALARM 2, Pogreška žive nule

Ovo upozorenje ili alarm javlja se samo ako je programirano od strane korisnika u 6-01 Funkcija isteka žive nule. Signal na jednom od analognih ulaza manji je od 50% minimalne vrijednosti programirane za taj ulaz. Ovo

stanje može biti uzrokovano prekinutim ožičenjem ili slanjem signala uređaja s greškom.

Uklanjanje kvarova

Provjerite spojeve na svim analognim ulaznim stezaljkama. Stezaljke upravljačke kartice 53 i 54 za signale, zajednička stezaljka 55. MCB 101 stezaljke 11 i 12 za signale, zajednička stezaljka 10. MCB 109 stezaljke 1, 3 i 5 za signale, zajedničke stezaljke 2, 4 i 6).

Provjerite odgovaraju li programiranje frekvencijskog pretvarača i postavke sklopke analognom tipu signala.

Provredite provjeru signala ulazne stezaljke.

UPOZORENJE/ALARM 3, Nema motora

Motor nije priključen na izlaz frekvencijskog pretvarača.

UPOZORENJE/ALARM 4, Gubitak ulazne faze

Nedostaje faza na opskrbnoj strani ili je prevelika neravnoteža glavnog napona. Ta se poruka također prikazuje u slučaju kvara na ulaznom ispravljaču frekvencijskog pretvarača. Opcije se programiraju u parametru 14-12 Funkc.kod neravnoteže mreže.

Uklanjanje kvarova

Provjerite napon i struje napajanja frekvenčnog pretvarača.

UPOZORENJE 5, Visoki napon istosmjernog međukruga

Istosmjerni napon međukruga viši je od granične vrijednosti upozorenja visokog napona. Granična vrijednost ovisi o nazivnim podacima napona frekvenčnog pretvarača. Jedinica je još aktivna.

UPOZORENJE 6, Niski napon istosmjernog međukruga

Napon u istosmjernom međukrugu (DC) niži je od granične vrijednosti upozorenja niskog napona. Granična vrijednost ovisi o nazivnim podacima napona frekvenčnog pretvarača. Jedinica je još aktivna.

UPOZORENJE/ALARM 7, Istosmjerni prenapon

Ako napon istosmjernog međukruga prekorači ograničenje, fr. pretvarač se nakon nekog vremena blokira.

Uklanjanje kvarova

Spojite otpornik za kočenje

Produljite vrijeme zaleta

Promijenite oblik rampe

Aktivirajte funkcije u 2-10 Funkc. kočenja

Povećajte 14-26 Zatez.greške kod kvara pretv.

Ako do alarma/upozorenja dođe tijekom pada napajanja, rješenje je upotreba kinetičkog povrata (14-10 Mains Failure)

UPOZORENJE/ALARM 8, Istosmjerni podnapon

Ako napon u istosmjernom međukrugu padne ispod granične vrijednosti podnapona, frekvenčni pretvarač provjerava je li spojeno pomoćno 24 V DC napajanje. Ako nema pomoćnog istosmjernog napajanja na 24 V napajanja, frekvenčni pretvarač se blokira nakon određenog vremenskog zatezanja. Vremensko zatezanje mijenja se s veličinom jedinice.

Uklanjanje kvarova

Provjerite odgovara li frekvencija ulaznog napona naponu frekvenčnog pretvarača.

Provedite provjeru ulaznog napona.

Provedite provjeru strujnog kruga mekog punjenja.

UPOZORENJE/ALARM 9, Preopterećenje pretvarača

Frekvenčni pretvarač će se isključiti zbog preopterećenja (predugo trajanje prevelike struje). Brojilo za elektroniku, toplinska zaštita pretvarača daje upozorenje kod 98 % i isključuje kod 100 % uz istodobno davanje alarma.

Frekvenčni pretvarač ne može se ponisti (resetirati) sve dok brojilo ne padne ispod 90%.

Kvar nastaje zbog predugog preopterećenja frekvenčnog pretvarača više od 100%.

Uklanjanje kvarova

Usporedite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s nazivnom strujom frekvenčnog pretvarača.

Usporedite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s izmjerrenom strujom motora.

Prikažite toplinsko opterećenje frekvenčnog pretvarača na LCP-u i pratite vrijednost. Ako se rad odvija iznad kontinuirane nazivne struje frekvenčnog pretvarača, brojilo se povećava. Ako se rad odvija ispod kontinuirane nazivne struje frekvenčnog pretvarača, brojilo se smanjuje.

UPOZORENJE/ALARM 10, Toplinsko preopterećenje motora

Prema elektroničkoj toplinskoj zaštiti (ETR), motor je prevruč. Odaberite daje li frekvenčni pretvarač upozorenje ili alarm kad brojilo dosegne 100% u 1-90 *Toplinska zaštita motora*. Uzrok kvara je predugo preopterećenje motora više od 100%.

Uklanjanje kvarova

Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora.

Provjerite je li motor mehanički preopterećen

Provjerite je li struja motora postavljena u 1-24 *Struja motora* ispravna.

Podaci motora u parametrima 1-20 do 1-25 pravilno su postavljeni.

Ako se upotrebljava vanjski ventilator, provjerite u 1-91 *Vanjs.ventilat.motora* je li izabran.

Pokretanje AMA u 1-29 *Autom. prilagođenje motoru* (AMA) preciznije ugađa frekvenčni pretvarač na motor i smanjuje toplinsko opterećenje.

UPOZORENJE/ALARM 11, Nadtemp. termistora motora

Toplinska sonda je možda isključena. Odaberite daje li frekvenčni pretvarač upozorenje ili alarm u 1-90 *Toplinska zaštita motora*.

Uklanjanje kvarova

Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora.

Provjerite je li motor mehanički preopterećen.

Provjerite je li toplinska sonda pravilno priključena između stezaljki 53 ili 54 (analogni naponski ulaz) i stezaljke 50 (+10 V napajanje) i je li sklopka stezaljke za 53 ili 54 postavljena za napon. Provjerite 1-93 *Izvor termistora* odabire stezaljku 53 ili 54.

Kada upotrebljavate digitalne ulaze 18 ili 19 provjerite je li toplinska sonda propisno spojena između stezaljke 18 ili 19 (samo PNP digitalni ulaz) i stezaljke 50.

Ako se upotrebljava KTY osjetnik, provjerite jesu li stezaljke 54 i 55 propisno spojene

Ako se upotrebljava toplinska sklopka ili toplinska sonda, provjerite odgovara li programiranje 1-93 *Thermistor Resource* ožičenju osjetnika.

Ako se upotrebljava KTY osjetnik, provjerite odgovara li programiranje parametara 1-95 *KTY Sensor Type*, 1-96 *KTY Thermistor Resource* i 1-97 *KTY Threshold level* ožičenju osjetnika.

UPOZORENJE/ALARM 12, Ograničenje zateznog momenta

Moment je premašio vrijednost u 4-16 *Granič.moment rada motora* ili vrijednost u 4-17 *Torque Limit Generator Mode*.

14-25 *Zatez.greške kod granič.mom.* može promijeniti ovo iz stanja kod kojeg se daje samo upozorenje u stanje u kojem nakon upozorenja slijedi alarm.

Uklanjanje kvarova

Ako je ograničenje momenta motora premašeno tijekom ubrzanja, produžite vrijeme ubrzanja.

Ako se ograničenje momenta generatora premaši tijekom usporavanja, produžite vrijeme usporavanja.

Ako tijekom rada dođe do ograničenja momenta, moguće je povećati ograničenje momenta. Provjerite može li sigurno raditi pri većem momentu.

Provjerite primjenu za povećanu potrošnju struje na motoru.

UPOZORENJE/ALARM 13, Prekostruja

Prekoračena je vršna struja pretvarača (oko 200% nazivne struje). Upozorenje traje oko 1,5 s, a zatim se frekvenčni pretvarač blokira i javlja alarm. Uzrok ovog kvara može biti udarno opterećenje ili brzo ubrzanje s visokim opterećenjem inercije. Može se također pojaviti nakon kinetičkog povrata ako je ubrzanje tijekom zaleta brzo. Ako je odabранo produženo mehaničko upravljanje kočnicom, greška se može eksterno resetirati.

Uklanjanje kvarova

Isključite napajanje i provjerite može li se okretati osovina motora.

Provjerite odgovara li veličina motora frekv. pretvaraču.

Provjerite par. 1-20 do 1-25 za ispravne podatke o motoru.

ALARM 14, Kvar uzemljenja

Postoji struja iz izlaznih faza do uzemljenja, ili u kabelima od frekvenčnog pretvarača do motora ili u samom motoru.

Uklanjanje kvarova:

Isključite frekvenčni pretvarač i popravite kvar uzemljenja.

Provjerite ima li kvarova uzemljenja u motoru tako da izmjerite otpor uzemljenja elektroda motora i motora pomoću megommetra.

Izvedite ispitivanje osjetnika struje.

ALARM 15, Neodgovarajući hardver

Ugrađenom opcijom ne upravlja postojeći hardver ili softver upravljačke ploče.

Zabilježite vrijednost sljedećih parametara i kontaktirajte svog Danfoss isporučitelja:

15-40 FC Type

15-41 Power Section

15-42 Voltage

15-43 Software Version

15-45 Actual Typecode String

15-49 SW ID Control Card

15-50 SW ID Power Card

15-60 Option Mounted

15-61 Option SW Version (za svaki utor opcije)

ALARM 16, Kratki spoj

Došlo je do kratkog spoja na motoru ili ožičenju motora.

Isključite napajanje s frekvenčnog pretvarača i popravite kratki spoj.

UPOZORENJE/ALARM 17, Isteč upravljačke rječi

Nema komunikacije do frekvenčnog pretvarača.

Upozorenje će biti aktivno, samo ako 8-04 *Control Word Timeout Function* NIJE postavljen na [Off] (Isključeno).

Ako je 8-04 *Control Word Timeout Function* postavljen na *Stop and Trip* (zaustavljanje i blokadu), javlja se upozorenje i frekvenčni pretvarač usporava do zaustavljanja uz istovremenu dojavu alarma.

Uklanjanje kvarova:

Provjerite spojeve na serijskom komunikacijskom kabelu.

Povećajte 8-03 *Control Word Timeout Time*

Provjerite rad komunikacijske opreme.

Provjerite pravilnost instalacije na temelju EMC zahtjeva.

UPOZORENJE/ALARM 22, Mehanička kočnica dizalice

Prijavljena vrijednost pokazuje vrstu.

0 = Ref. momenta nije dosegnuta prije isteka vremena.

1 = Nema povratne veze kočenja prije isteka vremena.

UPOZORENJE 23, Kvar unutarnjeg ventilatora

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je funkcija zaštite kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ugrađen. Upozorenje ventilatora može se onemogućiti u 14-53 *Fan Monitor ([0] Disabled)*.

Uklanjanje kvarova

Provjerite otpor ventilatora.

Provjerite osigurače mekog naboja.

UPOZORENJE 24, Kvar vanjskog ventilatora

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je funkcija zaštite kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ugrađen. Upozorenje ventilatora može se onemogućiti u 14-53 Fan Monitor ([0] Onemogućeno).

Uklanjanje kvarova

Provjerite otpor ventilatora.

Provjerite osigurače mekog naboja.

UPOZORENJE 25, Kratki spoj otpornika za kočenje

Otpornik za kočenje nadzire se tijekom rada. U slučaju kratkog spoja, funkcija kočenja se isključuje i pojavljuje se upozorenje. Frekvenčni pretvarač je i dalje aktivan, ali nema funkciju kočenja. Isključite frekvenčni pretvarač s napajanja i zamjenite otpornik za kočenje (pogledajte 2-15 Brake Check).

UPOZORENJE/ALARM 26, Ograničenje snage otpornika kočenja

Snaga prenesena na otpornik kočenja računa se kao srednja vrijednost tijekom posljednjih 120 s rada. Izračun se temelji na naponu u istosmjernom međukrugu, a vrijednost otpora kočnice postavljena je u2-16 Maks.struja izmj.koč.. Upozorenje se aktivira kada je rasipno kočenje više od 90 % od snage otpora kočnice. Ako je [2] greška odabrana u 2-13 Brake Power Monitoring, frekvenčni pretvarač prekinut će rad kada rasipna snaga kočenja dosegne 100%.

AUPOZORENJE

U slučaju kratkog spoja tranzistora kočenja postoji rizik od prijenosa velikih količina snage u kočioni otpornik.

UPOZORENJE/ALARM 27, Greška čopera

Kočioni tranzistor nadzire se tijekom rada te se u slučaju kratkog spoja isključuje funkcija kočenja uz aktiviranje upozorenja. Frekvenčni pretvarač još može raditi, ali budući da je došlo do kratkog spoja u tranzistoru kočenja, velika količina snage se prenosi u kočioni otpornik, čak i kada nije aktivan.

Isključite frekvenčni pretvarač i uklonite otpornik za kočenje.

Ovaj alarm/upozorenje može se javiti i u slučaju pregrijavanja otpornika za kočenje. Stezaljke 104 i 106 dostupne su kao otpornici za kočenje Klixon ulaza, pogledajte odjeljak Brake Resistor Temperature Switch (Bimetalna zaštita otpornika za kočenje) u Vodiču za projektiranje.

UPOZORENJE/ALARM 28, Provjera kočenja neuspjela

Kočioni otpornik nije priključen ili ne radi.

Provjerite 2-15 Provjera kočenja.

ALARM 29, Temp. rash. tij.

Prekoračena je maksimalna temperatura rashladnog tijela. Pogreška temperature ne može se poništiti sve dok temperatura ne padne ispod utvrđene temperature rashladnog tijela. Točke greške i poništavanja temelje se na snazi frekvenčnog pretvarača.

Uklanjanje kvarova

Provjerite sljedeće uvjete.

Previsoka temperatura okoline.

Kabel motora je predugačak.

Nepravilan razmak za protok zraka iznad i ispod frekvenčnog pretvarača

Blokiran protok zraka oko frekvenčnog pretvarača.

Oštećen ventilator rashladnog tijela.

Prljavo rashladno tijelo.

Za frekvenčne pretvarače s okvirom D, E, i F, ovaj alarm se zasniva na temperaturi izmjerenoj od strane osjetnika rashladnog tijela ugrađenog u IGBT modulima. Kod frekvenčnih pretvarača s okvirom F veličine, uzrok ovog alarma može biti toplinski osjetnik u modulu ispravljača.

Uklanjanje kvarova

Provjerite otpor ventilatora.

Provjerite osigurače mekog naboja.

IGBT toplinski osjetnik.

ALARM 30, Nedostaje U faza motora

Nedostaje U faza motora između frekv. pretvarača i motora.

Isključite frekvenčni pretvarač i provjerite fazu U motora.

ALARM 31, Nedostaje V faza motora

Nedostaje V faza motora između frekv. pretvarača i motora.

Isključite frekvenčni pretvarač s napajanja i provjerite fazu V motora.

ALARM 32, Nedostaje W faza motora

Nedostaje W faza motora između frekv. pretvarača i motora.

Isključite napajanje frekvenčnog pretvarača i provjerite fazu W motora.

ALARM 33, Greška prouzročena poteznom strujom

Previše pokretanja u prekratkom razdoblju. Pustite da se jedinica ohladi na radnu temperaturu.

UPOZORENJE/ALARM 34, Komunikacijska greška fieldbusa
Fieldbus na opcionalnoj kartici za komunikaciju ne radi.**UPOZORENJE/ALARM 36, Kvar mrež. nap.**

Ovo upozorenje/alarm aktivno je samo kada je frekvencija ulaznog napona na frekvenčnom pretvaraču izgubljena, a 14-10 Mrežni kvar NIJE postavljen na [0] No Function (Bez funkcije). Provjerite osigurače na frekvenčnom pretvaraču i u dovolju mrežnog napajanja na jedinicu.

ALARM 38, Unutarnji kvar

Kada dođe do unutarnjeg kvara, prikazuje se numerička šifra koja je definirana u donjoj tablici.

Uklanjanje kvarova

Uključite napajanje

Provjerite je li opcija pravilno instalirana

Provjerite ima li labavog ozičenja ili nedostaje li ozičenje

Možda će biti potrebno kontaktirati Danfoss dobavljača ili servisni odjel. Zabilježite brojčanu šifru za daljnje upute o oticanju kvarova.

Br.	Tekst
0	Nije moguća inicijalizacija serijskog ulaza. Kontaktirajte svojeg Danfoss dobavljača ili servisni odjel tvrtke Danfoss.
256-258	Podaci o napajanju EEPROM-a su pogrešni ili prestari
512	Podaci upravljačke ploče s EEPROM-om su pogrešni ili prestari.
513	Istek komunikacije očitanja podataka o EEPROM-u
514	Istek komunikacije očitanja podataka o EEPROM-u
515	Upravljanje orijentirano na primjenu ne može prepoznati podatke o EEPROM-u.
516	Nije moguće zapisivanje u EEPROM jer je naredba za zapisivanje u tijeku.
517	Naredba za zapisivanje je u isteku
518	Pogreška u EEPROM-u
519	Nedostaju podaci o linijskom kodu u EEPROM-u ili su netočni
783	Vrijednost parametra izvan min./maks. granične vrijednosti
1024-1279	Nije moguće poslati can-telegram koji se mora poslati.
1281	Istek impulsa procesora digitalnog signala
1282	Inačica mikro softvera snage je pogrešno dodijeljena
1283	Inačica podataka o snazi EEPROM-a je pogrešno dodijeljena
1284	Nije moguće čitanje inačice softvera procesora digitalnog signala
1299	Opcijski softver u utoru A je prestari
1300	Opcijski softver u utoru B je prestari
1301	Opcijski softver u utoru C0 je prestari
1302	Opcijski softver u utoru C1 je prestari
1315	Opcijski softver u utoru A nije podržan (nije dopušten)
1316	Opcijski softver u utoru B nije podržan (nije dopušten)
1317	Opcijski softver u utoru C0 nije podržan (nije dopušten)
1318	Opcijski softver u utoru C1 nije podržan (nije dopušten)
1379	Opcija A nije odgovorila prilikom izračunavanja inačice platforme
1380	Opcija B nije odgovorila prilikom izračunavanja inačice platforme
1381	Opcija C0 nije odgovorila prilikom izračunavanja inačice platforme.
1382	Opcija C1 nije odgovorila prilikom izračunavanja inačice platforme.

Br.	Tekst
1536	Registrirano je odstupanje u upravljanju orijentiranom na primjenu. Ukloni grešku informacije zapisanu u LCP-u
1792	DSP uređaj za upozoravanje je aktivan. Uklanjanje pogreške podataka o energetskom dijelu, podaci o upravljanju orijentirano na motor nisu pravilno preneseni.
2049	Ponovno pokretanje podataka o snazi
2064-2072	H081x: opcija u utoru x je ponovno pokrenuta
2080-2088	H082x: opcija u utoru x aktivirala je čekanje uklopa napajanja
2096-2104	H983x: opcija u utoru x aktivirala je legalno čekanje uklopa napajanja
2304	Nije bilo moguće čitanje podataka iz snage EEPROM-a
2305	Nedostaje inačica softvera iz pogonske jedinice
2314	Nedostaju podaci o pogonskoj jedinici iz pogonske jedinice
2315	Nedostaje inačica softvera iz pogonske jedinice
2316	Nedostaje io_stranica stanja iz pogonske jedinice
2324	Kod uklopa napajanja utvrđeno je da je konfiguracija energetske kartice pogrešna
2325	Energetska kartica je prestala komunicirati tijekom primjene glavne snage
2326	Nakon zatezanja registracije energetskih kartica utvrđeno je da je konfiguracija energetske kartice pogrešna.
2327	Trenutno je registrirano previše lokacija energetske kartice.
2330	Podaci o snazi energetskih kartica ne odgovaraju.
2561	Nema komunikacije od DSP-a do ATACD-a
2562	Nema komunikacije od ATACD-a do DSP-a (stanje u tijeku)
2816	Preljev stoga modula upravljačke ploče
2817	Spori zadaci programa za izradu rasporeda
2818	Brzi zadaci
2819	Niz parametara
2820	Preljev LCP stoga
2821	Preljev serijskog ulaza
2822	Preljev USB ulaza
2836	Premali cfListMempool
3072-5122	Vrijednost parametra je izvan njegovih graničnih vrijednosti
5123	Opcija u utoru A: Hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče
5124	Opcija u utoru B: Hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5125	Opcija u utoru C0: Hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5126	Opcija u utoru C1: Hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5376-6231	Izvan memorije

Tablica 8.3

ALARM 39, Osjet. rash. t.

Nema povratne veze iz osjetnika temperature rashladnog tijela.

Signal iz IGBT osjetnika topline nije raspoloživ na energetskoj kartici. Problem može biti na energetskoj kartici, na kartici pobudnog stupnja ili u trakastom kabelu između energetske kartice i kartice pobudnog stupnja.

UPOZORENJE 40, Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 27

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 27 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-00 Digital ul/izl i 5-01 Stez. 27 Način.

UPOZORENJE 41, Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 29

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 29 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-00 Digital ul/izl i 5-02 Stez. 29 Način.

UPOZORENJE 42, Preopterećenje dig. izlaza na X30/6 ili preopterećenje dig. izlaza na X30/7

Kod X30/6 provjerite opterećenje spojeno na X30/6 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101).

Kod X30/7 provjerite opterećenje spojeno na X30/7 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101).

ALARM 46, Napajanje energetske kartice

Napajanje energetske kartice je izvan raspona.

Postoje tri napajanja koje generira preklopno napajanje (SMPS) na energetskoj kartici: 24 V, 5 V, ±18 V. Kod 24 V istosmjernog napajanja s opcijom MCB 107, nadziru se samo napajanja od 24 V i 5 V. Kod napajanja mrežnim naponom s tri faze nadziru se sva tri napajanja.

UPOZORENJE 47, 24 V napajanje nisko

Mjerenje 24 V istosmjernog napona obavlja se na upravljačkoj kartici. Vanjsko 24 V DC pomoćno napajanje možda je preopterećeno. U suprotnom, obratite se lokalnom dobavljaču tvrtke Danfoss .

UPOZORENJE 48, 1,8 V napajanje nisko

Istosmjerno napajanje od 1,8 V upotrijebljeno na upravljačkoj kartici izvan je dopuštenih graničnih vrijednosti. Napajanje se mjeri na upravljačkoj kartici. Potražite neispravnu upravljačku karticu. Ako je prisutna opcionska kartica, provjerite uvjet prepone.

UPOZORENJE 49, Ograničenje brzine

Kad brzina nije unutar specificiranog raspona u 4-11 Donja gran.brz.motora [o/min] i 4-13 Gor.granica brz.motora [o/min], frekvenčni pretvarač pokazuje upozorenje. Ako je brzina ispod specificiranih graničnih vrijednosti u 1-86 Donja gran. brz. greške [RPM] (osim kod pokretanja ili zaustavljanja), frekvenčni pretvarač se blokira.

ALARM 50, Neuspjela AMA kalibracija

Kontaktirajte svojeg Danfoss dobavljača ili servisni odjel tvrtke Danfoss .

ALARM 51, Provjera AMA U_{nom} i I_{nom}

Postavke napona motora, struje motora i snage motora su pogrešne. Provjerite postavke u parametrima 1-20 do 1-25.

ALARM 52, AMA low I_{nom}

Preniska struja motora. Provjerite postavke.

ALARM 53, Prevelika AMA motora

Ovaj je motor prevelik za rad AMA.

ALARM 54, Premala AMA motora

Motor je premali za rad AMA.

ALARM 55, AMA parametar izvan raspona

Parametarske vrijednosti motora izvan su dopuštenog raspona. AMA ne radi.

ALARM 56, Korisnik je prekinuo AMA

Korisnik je prekinuo AMA.

ALARM 57, Unutarnji kvar AMA

Pokušajte ponovo pokrenuti AMA nekoliko puta, sve dok se ne provede. Ponovljena pokretanja zagrijavaju motor do razine na kojoj se povećavaju otpori R_s i R_r . To u većini slučajeva nije kritično.

ALARM 58, AMA unutarnji kvar

Obratite se Danfoss dobavljaču.

UPOZORENJE 59, Strujno ograničenje

Struja je veća od vrijednosti u 4-18 Strujno ogranič.. Provjerite jesu li podaci motora u parametrima 1-20 do 1-25 pravilno postavljeni. Moguće je povećati strujno ograničenje. Budite sigurni da sustav može raditi na siguran način s višom graničnom vrijednosti.

UPOZORENJE 60, Vanjska blokada

Aktivirana je vanjska blokada. Za nastavak normalnog rada, primijenite istosmjerno napajanje od 24 V na stezaljku programiranu za vanjsku blokadu i resetirajte frekvenčni pretvarač (putem serijske komunikacije, digitalnog I/O ili pritiskom na [Reset]) (poništiti)).

UPOZORENJE/ALARM 61, greška praćenja

Otkrivena je pogreška između izračunate brzine motora i mjerenja brzine od uređaja povratne veze. Funkcija Upozorenje/Alarm/Onemogući postavljena je u 4-30 Motor Feedback Loss Function. Prihvaćena postavka pogreške u 4-31 Motor Feedback Speed Error a dopušteno vrijeme nastanka postavke greške u 4-32 Motor Feedback Loss Timeout. Za vrijeme postupka puštanja u pogon funkcija može biti aktivna.

UPOZORENJE 62, Izlazna frekvencija na gornjoj graničnoj vrijednosti

Izlazna frekvencija veća je od vrijednosti postavljene u 4-19 Maks.izlaz.frekvenc..

ALARM 64, Ograničenje naponi

Kombinacija opterećenja i brzine zahtijeva napon motora viši do stvarnog istosmjernog napona međukruga.

UPOZORENJE/ALARM 65, Nadtemperatura upravljačke kartice

Temperatura isključenja upravljačke kartice je 80 °C.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li radna temperatura okoline unutar graničnih vrijednosti
- Provjerite ima li začpljenih filtera
- Provjerite rad ventilatora
- Provjerite upravljačku karticu

UPOZORENJE 66, Niska temperatura hladnjaka

Frekvenčni pretvarač je previše hladan za rad. Ovo upozorenje temelji se na osjetniku temperature u IGBT modulu.

Povećajte temperaturu okoline za jedinicu. Mala količina struje može se napajati u frekvenčni pretvarač kada je motor zaustavljen postavljanjem 2-00 *Istosm.struja drž./zagrij.* na 5 % i 1-80 *Funkcija kod zaust.*

Uklanjanje kvarova

Izmjerena temperatura rashladnog tijela od 0° C može značiti kvar osjetnika temperature zbog čega je brzina ventilatora povećana na maksimum. Ako je žica osjetnika između IGBT-a i kartice pobudnog stupnja otkopčana, javlja se ovo upozorenje. Također, provjerite IGBT osjetnik temperature.

ALARM 67, Promijenjena je konfiguracija opcijskog Modula

Od zadnjeg pada snage, dodana je ili uklonjena jedna ili više opcija. Provjerite je li promjena konfiguracije namjerna i resetirajte jedinicu.

ALARM 68, Aktivirano sigurnosno zaustavljanje

Aktivirano je sigurnosno zaustavljanje. Za nastavak normalnog rada, primijenite istosmjerno napajanje od 24 V na stezaljku 37, a zatim pošaljite signal za resetiranje (putem sabirnice, digit. ul/izl. ili pritiskom na tipku Reset).

ALARM 70, Nedopuštena konfiguracija fr.pretvarača

Upravljačka kartica i energetska kartica nisu kompatibilne. Kontaktirajte dobavljača i dajte mu šifru tipa jedinice s nazivne pločice i brojeve dijela s kartica za provjeru kompatibilnosti.

ALARM 71, PTC 1 sigurnosno zaustavljanje

MCB 112 PTC kartica toplinske sonde aktivirala je sigurnosno zaustavljanje (motor je pretopao). Uobičajeni rad može se nastaviti kada ponovno MCB 112 primijeni istosmjerni napajanje od 24 V na T-37 (kad temperatura motora dosegne prihvatljuvu razinu) i kad se deaktivira digitalni ulaz iz MCB 112. Kad se to dogodi, mora se poslati signal za poništavanje (putem sabirnice, digitalnog I/O ili pritiskom na tipku [RESET] (Poništiti)). Obratite pažnju na to da, ako je omogućeno automatsko ponovno pokretanje, motor se može pokrenuti kad se ukloni greška.

ALARM 72, Opasan kvar

Sigurnosno zaustavljanje sa zaključanim poništenjem greške. Neočekivane razine signala na sigurnosnom zaustavljanju i digitalnom ulazu iz MCB 112 PTC kartice toplinske sonde.

UPOZORENJE 73, Automatsko ponovno pokretanje kod sigurnosnog zaustavljanja

Zaustavljen putem sigurnosnog zaustavljanja. Kad je omogućeno ponovno automatsko pokretanje, motor se može pokrenuti kad se ispravi kvar.

UPOZORENJE 76, Postavke agregata

Potreban broj agregata ne odgovara utvrđenom broju aktivnih agregata.

Uklanjanje kvarova:

Kod zamjene modula s okvirom F, to će se dogoditi ako specifični podaci o snazi na kartici snage modula ne odgovaraju ostalim dijelovima frekvenčnog pretvarača. Potvrdite točan broj rezervnog dijela i njegove energetske kartice.

UPOZORENJE 77, Rad smanjenom snagom

Ovo upozorenje označava da frekvenčni pretvarač radi smanjenom snagom (tj. manje od dopuštenog broja dijelova pretvarača). Ovo upozorenje generira se u ciklusu napajanja kad je frekvenčni pretvarač namješten tako da radi s manje pretvarača i ostaje uključen.

ALARM 79, Nedopuštena konfiguracija pogonskog dijela

Netočan broj dijela kartice skaliranja ili kartica nije instalirana. Nije moguće instalirati ni konektor MK102 na energetskoj kartici.

ALARM 80, Fr. pretv. pokrenut prema zadanoj vrijednosti

Postavke parametra inicijalizirane su na zadane postavke nakon ručnog poništavanja. Poništite jedinicu kako biste izbrisali alarm.

ALARM 81, CSIV pokvaren

CSIV datoteka ima greške sintakse.

ALARM 82, CSIV greška parametra

CSIV nije uspio inic. parametar.

ALARM 85, Opasan kvar PB:

Pogreška Profibusa/Profisafea.

UPOZORENJE/ALARM 104, Kvar zajedničkog ventilatora

Monitor ventilatora provjerava okreće li se ventilator pri uključivanju svaki put kada je zajednički ventilator uključen. Ako ventilator ne radi, tada se objavljuje kvar. Kvar zajedničkog ventilatora može se konfigurirati kao upozorenje ili alarmna greška od 14-53 *Nadzor ventilat..*

Otklanjanje poteškoća Uključite napajanje u frekvenčni pretvarač da biste utvrdili pojavljuje li se upozorenje/alarm.

UPOZORENJE 250, Novi rezervni dio

Komponenta u frekvenčnom pretvaraču je zamijenjena. Resetirajte frekvenčni pretvarač za normalan rad.

UPOZORENJE 251, Novi tip koda

Energetska kartica ili druge komponente su zamijenjene i promjenio se tip koda. Resetirajte da biste uklonili upozorenje i natrag uspostavili normalan rad.

9 Osnove Rješavanje problema

9.1 Pokretanje i rad

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Crni zaslon/Bez funkcije	Nedostaje ulazna snaga	Pogledajte Tablica 3.1.	Provjerite izvor ulazne snage.
	Nedostaju ili su otvoreni osigurači ili se radi o pogrešci prekidača strujnog kruga	Pogledajte otvorene osigurače i kvarove prekidača strujnog kruga u ovoj tablici radi mogućih uzroka.	Slijedite dane preporuke
	Nema napajanja za LCP	Provjerite je li LCP kabel ispravno priključen ili oštećen.	Zamijenite LCP kabel s pogreškom ili priključni kabel.
	Prečica na upravljačkom naponu (stezaljka 12 ili 50) ili na upravljačkim stezaljkama	Provjerite upravljački napon od 24 V za stezaljku 12/13 do 20-39 ili napon od 10 V za stezaljku 50 do 55.	Pravilno provedite ožičenje stezaljki.
	Pogrešan LCP (LCP od VLT® 2800 ili 5000/6000/8000/ FCD ili FCM)		Upotrebjavajte samo LCP 101 (P/N 130B1124) ili LCP 102 (P/N 130B1107).
	Pogrešno postavljanje kontrasta		Pritisnite [Status] + [▲]/[▼] za prilagodbu kontrasta.
	Zaslon (LCP) je neispravan	Testirajte pomoću drugog LCP-a.	Zamijenite LCP kabel s pogreškom ili priključni kabel.
Isprekidan zaslon	Preopterećenje napajanja (SMPS) zbor nepravilnog kontrolnog ožičenja ili kvar unutar frekvenčnog pretvarača	Da biste isključili eventualni problem u kontrolnom ožičenju, otpojite sva kontrolna ožičenja uklanjanjem blokova stezaljki.	Ako zaslon ostaje uključen, problem je u kontrolnom ožičenju. Provjerite ima li u ožičenju kratkih spojeva ili neispravnih priključaka. Ako se zaslon i dalje isključuje, slijedite postupak za crni zaslon.

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Motor ne radi	Servisna sklopka je otvorena ili nedostaje priključivanje motora	Provjerite je li motor priključen i da priključak nije prekinut (servisnom sklopkom ili na drugi način).	Priključite motor i provjerite servisnu sklopku.
	Nema glavnog napajanja s istosmjernom opcijском karticom 24 V	Ako zaslon radi, ali nema izlaza, provjerite je li glavno napajanje priključeno na frekvenčni pretvarač.	Uključite glavno napajanje za pokretanje jedinice.
	LCP zaustavljanje	Provjerite je li pritisnut [Off] (Isključi).	Pritisnite [Auto On] (Automatski uključeno) ili [Hand On] (Ručno uključeno) (ovisno o načinu rada) za pokretanje motora.
	Nema signala za pokretanje (Standby)	Provjerite 5-10 Stez. 18 Digital. ulaz za ispravne postavke za stezaljku 18 (upotrijebite tvorničke postavke).	Primijenite valjani startni signal za pokretanje motora.
	Signal motora za slobodno zaustavljanje je aktivan (Zaustavljanje po inerciji)	Provjerite 5-12 Slobodno zaustavljanje inv. za pravilno postavljanje stezaljke 27 (upotrijebite tvorničke postavke).	Primijenite 24 V na stezaljku 27 ili programirajte ovu stezaljku na Bez rada.
	Pogrešan izvor signala reference	Provjerite signal reference: Lokalna, daljinska ili referenca sabirnice? Prethodno namještена referenca je aktivna? Priključak stezaljke je ispravan? Skaliranje stezaljki je ispravno? Dostupan signal reference?	Programirajte ispravne postavke. Provjerite 3-13 Referent.lokac.. Postavljanje unaprijed definirane reference aktivno u skupini parametara 3-1* Reference. Provjerite ispravno ožičenje. Provjerite skaliranje stezaljki. Provjerite signal reference:
Motor radi u pogrešnom smjeru	Ograničenje vrtnje motora	Provjerite je li 4-10 Smjer brzine motora pravilno programiran.	Programirajte ispravne postavke.
	Aktivni signal suprotnog smjera vrtnje	Provjerite je li naredba suprotnog smjera vrtnje programirana za stezaljku u skupini parametara 5-1* Digitalni ulazi.	Deaktivirajte signal suprotnog smjera vrtnje.
	Pogrešno spajanje faze motora		Pogledajte 2.4.5 Provjera vrtnje motora u ovom priručniku.
Motor ne postiže maksimalnu brzinu	Ograničenja frekvencije pogrešno su postavljena	Provjerite ograničenja izlaza u 4-13 Gor.granica brz.motora [o/min], 4-14 Gor.granica brz.motora [Hz] i 4-19 Maks.izlaz.frekvenc.	Programirajte ispravna ograničenja.
	Ulazni signal reference nije pravilno skaliran	Provjerite skaliranje ulaznog signala reference u skupini parametara 6-* Analogni I/O način i skupini parametara 3-1* Reference. Ograničenje referenci u skupini parametara 3-0*.	Programirajte ispravne postavke.
Brzina motora nije stabilna	Moguće neispravne postavke parametra	Provjerite postavke za sve parametre motora, uključujući i postavke kompenzacije motora. Za rad u zatvorenoj petlji provjerite proporcionalno-integracijsko-derivacijske (PID) postavke.	Provjerite postavke u skupini parametara 1-6* Analogni I/O način. Za rad u zatvorenoj petlji provjerite postavke u skupini parametara 20-0* Povratna veza.

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Motor radi grubo	Moguća pretjerana magnetizacija	Provjerite neispravne postavke motora u svim parametrima motora.	Provjerite postavke motora u skupinama parametara 1-2* <i>Podaci o motoru</i> , 1-3* <i>Napr. podaci o motoru</i> i 1-5* <i>Postavka neov. o opterećenju</i> .
Motor ne koči	Moguće neispravne postavke u parametrima kočnice. Moguća prekratka vremena usporavanja.	Provjerite parametre kočnice. Provjerite postavke vremena trajanja zaleta.	Provjerite skupinu parametara 2-0* <i>Istosmjerno kočenje</i> i 3-0* <i>Ograničenja reference</i> .
Otvorite osigurače ili prekidače strujnog kruga s pogreškom	Kratki spoj među fazama	Motor ili panel ima kratki spoj među fazama. Provjerite kratke spojeve faze na motoru i panelu.	Uklonite sve uočene kratke spojeve.
	Preopterećenje motora	Motor je preopterećen za primjenu.	Izvedite test pokretanja i provjerite je li struja motora unutar specifikacija. Ako struja motora premašuje struju punog opterećenja s nazivne pločice, motor može raditi samo sa smanjenim opterećenjem. Pregledajte specifikacije za primjenu.
	Labavi priključci	Izvedite provjere prije pokretanja i potražite labave priključke.	Pričvrstite labave priključke.
Nestabilnost struje glavnog napajanja veća je od 3 %	Problem s mrežnim napajanjem (Pogledajte opis <i>Alarm 4 gubitak faze glavnog napajanja</i>)	Okrenite kablele ulazne snage u položaj frekvenčnog pretvarača: od A do B, od B do C, od C do A.	Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u snazi. Provjerite glavno napajanje.
	Problem s frekvenčnim pretvaračem	Okrenite kablele ulazne snage u položaj frekvenčnog pretvarača: od A do B, od B do C, od C do A.	Ako krak nestabilnosti ostane na istoj ulaznoj stezaljci, problem je u jedinici. Kontaktirajte dobavljača.
Nestabilnost struje motora veća je od 3 %.	Problem s motorom ili ožičenjem motora	Okrenite izlazne kablele motora u jedan položaj: od U do V, od V do W, od W do U.	Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u motoru ili ožičenju motora. Provjerite motor i ožičenje motora.
	Problem s frekvenčnim pretvaračima	Okrenite izlazne kablele motora u jedan položaj: od U do V, od V do W, od W do U.	Ako nestabilni krak ostane u istoj izlaznoj stezaljki, problem je u jedinici. Kontaktirajte dobavljača.
Buka ili vibracije (npr. propeler ventilatora na određenim frekvencijama proizvodi buku ili vibracije)	Rezonancije, npr. u sustavu motora/ventilatora	Premostite kritične frekvencije pomoću parametara u skupini parametara 4-6*.	Provjerite jesu li buka i/ili vibracije smanjene na prihvatljivu granicu.
		Isključite premodulaciju u 14-03 <i>Overmodulation</i> .	
		Promijenite uzorak sklapanja i frekvenciju u skupini parametara 14-0*	
		Povećajte prigušenje rezonancije u 1-64 <i>Priguš. rezonancije</i> .	

Tablica 9.1

10 Specifikacije

10.1 Specifikacije ovisno o snazi

FC 302	N90K		N110		N132		N160		N200		N250							
Visoko/Normalno opterećenje*	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO						
Uobičajena snaga osovine [kW] pri 400 V	90	110	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315						
Uobičajena snaga osovine [HP] pri 460 V	125	150	150	200	200	250	250	300	300	350	350	450						
Tipični izlaz osovine [kW] pri 500 V	110	132	132	160	160	200	200	250	250	315	315	355						
Kućište IP21	D1h		D1h		D1h		D2h		D2h		D2h							
Kućište IP54	D1h		D1h		D1h		D2h		D2h		D2h							
Kućište IP20	D3h		D3h		D3h		D4h		D4h		D4h							
Izlazna struja																		
Kontinuirano (pri 400 V) [A]	177	212	212	260	260	315	315	395	395	480	480	588						
Isprekidano (60 s preopterećenje) (pri 400 V) [A]	266	233	318	286	390	347	473	435	593	528	720	647						
Kontinuirano (pri 460/500 V) [A]	160	190	190	240	240	302	302	361	361	443	443	535						
Isprekidano (60 sek preopterećenje)(pri 460/500 V) [kVA]	240	209	285	264	360	332	453	397	542	487	665	588						
Kontinuirano kVA (pri 400 V) [kVA]	123	147	147	180	180	218	218	274	274	333	333	407						
Kontinuirano kVA (pri 460 V) [kVA]	127	151	151	191	191	241	241	288	288	353	353	426						
Kontinuirano kVA (pri 500 V) [kVA]	139	165	165	208	208	262	262	313	313	384	384	463						
Maks. ulazna struja																		
Kontinuirano (pri 400 V) [A]	171	204	204	251	251	304	304	381	381	463	463	567						
Kontinuirano (pri 460/500 V) [A]	154	183	183	231	231	291	291	348	348	427	427	516						
Maks. veličina kabela: mrežno napajanje, motor, kočnica i udio opterećenja mm (AWG)	2x95 (2x3/0)						2x185 (2x350 mcm)											
Maks. broj vanjskih osigurača [A]	315		350		400		550		630		800							
Očekivani gubici pri 400 V [W]	2031	2559	2289	2954	2923	3770	3093	4116	4039	5137	5005	6674						
Očekivani gubici pri 460 V [W]	1828	2261	2051	2724	2089	3628	2872	3569	3575	4566	4458	5714						
Težina,kućište IP21, IP54 [kg] (lbs.)	62 (135)						125 (275)											
Težina, kućište IP20 [kg] (lbs.)	62 (135)						125 (275)											
Učinkovitost	0.98																	
Izlazna frekvencija	0-590 Hz																	
Greška prekomjerne temperature rashladnog tijela	110 °C																	
Greška upravljačke kartice zbog utjecaja okoline	75 °C																	

*Visoko preopterećenje=struja 150% za 60 s, Normalno preopterećenje=110% struja za 60 s.

Tablica 10.1 Glavno napajanje 3x380-500 V izmjenični napon

FC 302	N55K		N75K		N90K		N110		N132		N160			
Visoko/Normalno opterećenje*	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO	HO	NO		
Tipični izlaz osovine [kW] pri 550 V	45	55	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160		
Tipični izlaz osovine [hp] pri 575 V	60	75	75	100	100	125	125	150	150	200	200	250		
Tipični izlaz osovine [kW] pri 690 V	55	75	75	90	90	110	110	132	132	160	160	200		
Kućište IP21	D1h		D1h		D1h		D1h		D1h		D2h			
Kućište IP54	D1h		D1h		D1h		D1h		D1h		D2h			
Kućište IP20	D3h		D3h		D3h		D3h		D3h		D4h			
Izlazna struja														
Kontinuirano (pri 550 V) [A]	76	90	90	113	113	137	137	162	162	201	201	253		
Isprekidano (60 s preopterećenje) (pri 550 V) [A]	122	99	135	124	170	151	206	178	243	221	302	278		
Kontinuirano (pri 575/690 V) [A]	73	86	86	108	108	131	131	155	155	192	192	242		
Isprekidano (60 sek preopterećenje) (pri 575/690 V) [kVA]	117	95	129	119	162	144	197	171	233	211	288	266		
Kontinuirano kVA (pri 550 V) [kVA]	72	86	86	108	108	131	131	154	154	191	191	241		
Kontinuirano kVA (pri 575 V) [kVA]	73	86	86	108	108	130	130	154	154	191	191	241		
Kontinuirano kVA (pri 690 V) [kVA]	87	103	103	129	129	157	157	185	185	229	229	289		
Maks. ulazna struja														
Kontinuirano (pri 550 V) [A]	77	89	89	110	110	130	130	158	158	198	198	245		
Kontinuirano (pri 575 V) [A]	74	85	85	106	106	124	124	151	151	189	189	234		
Kontinuirano (pri 690 V)	77	87	87	109	109	128	128	155	155	197	197	240		
Maks. veličina kabela: mrežno napajanje, motor, kočnica i udio opterećenja mm (AWG)	2x95 (2x3/0)										2x185 (2x350)			
Maks. broj vanjskih osigurača [A]	160		315		315		315		315		550			
Očekivani gubici pri 575 V [W]	1098	1162	1162	1428	1430	1740	1742	2101	2080	2649	2361	3074		
Očekivani gubici pri 690 V [W]	1057	1204	1205	1477	1480	1798	1800	2167	2159	2740	2446	3175		
Težina,kućište IP21, IP54 [kg] (lbs.)	62 (135)										125 (275)			
Težina, kućište IP20 [kg] (lbs.)	125 (275)													
Učinkovitost	0.98													
Izlazna frekvencija	0–590 Hz													
Greška prekomjerne temperature rashladnog tijela	110 °C													
Greška upravljačke kartice zbog utjecaja okoline	75 °C													

*Visoko preopterećenje=struja 150% za 60 s, Normalno preopterećenje=110% struja za 60 s.

Tablica 10.2 Glavno napajanje 3x525-690 V izmjenični napon

Specifikacije
**Frekvenčni pretvarač VLT® Automation D-okvir
Upute za upotrebu**

FC 302 Visoko/Normalno opterećenje*	N200		N250		N315	
	HO	NO	HO	NO	HO	NO
Tipični izlaz osovine [kW] pri 550 V	160	200	200	250	250	315
Tipični izlaz osovine [hp] pri 575 V	250	300	300	350	350	400
Tipični izlaz osovine [kW] pri 690 V	200	250	250	315	315	400
Kućište IP21	D2h		D2h		D2h	
Kućište IP54	D2h		D2h		D2h	
Kućište IP20	D4h		D4h		D4h	
Izlazna struja						
Kontinuirano (pri 550 V) [A]	253	303	303	360	360	418
Isprekidano (60 s preopterećenje, pri 550 V) [A]	380	333	455	396	540	460
Kontinuirano (pri 575/690 V) [A]	242	290	290	344	344	400
Isprekidano (60 sek preopterećenje) (pri 575/690 V) [kVA]	363	319	435	378	516	440
Kontinuirano kVA (pri 550 V) [kVA]	241	289	289	343	343	398
Kontinuirano kVA (pri 575 V) [kVA]	241	289	289	343	343	398
Kontinuirano kVA (pri 690 V) [kVA]	289	347	347	411	411	478
Maks. ulazna struja						
Kontinuirano (pri 550 V) [A]	245	299	299	355	355	408
Kontinuirano (pri 575 V) [A]	234	286	286	339	339	390
Kontinuirano (pri 690 V)	240	296	296	352	352	400
Maks. veličina kabela: mrežno napajanje, motor, kočnica i audio opterećenja mm (AWG)	2x185 (2x350)					
Maks. broj vanjskih osigurača [A]	550					
Očekivani gubici pri 575 V [W]	3012	3723	3642	4465	4146	5028
Očekivani gubici pri 690 V [W]	3123	3851	3771	4614	4258	5155
Težina, kućište IP21, IP54 [kg] (lbs.)	125 (275)					
Težina, kućište IP20 [kg] (lbs.)	125 (275)					
Učinkovitost	0.98					
Izlazna frekvencija	0-590 Hz					
Greška prekomjerne temperature rashladnog tijela	110 °C					
Greška upravljačke kartice zbog utjecaja okoline	75 °C					

*Visoko preopterećenje=struja 150% za 60 s, Normalno preopterećenje=110% struja za 60 s.

Tablica 10.3 Glavno napajanje 3x525-690 V izmjenični napon

Uobičajeni gubitak energije u uvjetima je nazivnog opterećenja te se očekuje kako će biti u rasponu $\pm 15\%$ (tolerancija u odnosu na različite napone i stanja kabela).

Gubici se zasnivaju na zadanoj sklopnoj frekvenciji. Gubici se značajno povećavaju pri većim sklopnim frekvencijama.

Opcijska kutija dodaje težinu frekvencijskom pretvaraču. Maksimalna težina okvira D5h–D8h prikazana je u Tablica 10.4

Veličina okvira	Opis	Maksimalna težina [kg (lbs.)]
D5h	D1h nazivni podaci+prekid i/ili čoper	166 (255)
D6h	D1h nazivni podaci+sklopnik i/ili prekidač	129 (285)
D7h	D2h nazivni podaci+prekid i/ili čoper	200 (440)
D8h	D2h nazivni podaci+sklopnik i/ili prekidač	225 (496)

Tablica 10.4 Težine za D5h–D8h

10.2 Opći tehnički podaci

Glavno napajanje (L1, L2, L3)

Frekvencija ulaznog napona	380-500 V ±10%, 525-690 V ±10%
----------------------------	--------------------------------

Mrežni napon nizak/pad u mrežnom naponu:

Za vrijeme pada napona ili propada u mrežnom naponu, frekvenčni pretvarači nastavljaju s radom dok napon u istosmjernom međukrugu ne padne ispod minimalne vrijednosti zaustavljanja, što obično iznosi 15% ispod najnižeg nazivnog napona napajanja frekvenčnog pretvarača. Ukllop napajanja i puni moment ne mogu se očekivati pri mrežnom naponu nižem od 10% od najnižeg nazivnog napona napajanja frekvenčnog pretvarača.

Nazivna frekvencija	50/60 Hz ±5%
Maks. neuravnoteženost privrem. između ulaznih faza	3,0 % nazivnog napona napajanja
Stvarni faktor faznog pomaka (λ)	≥ 0,9 nominalno kod nazivnog opterećenja
Faktor faznog pomaka ($\cos \Phi$) blizu izjednačenja	(>0,98)
Uklapanje na ulazu napajanja L1, L2, L3 (pokretanja)	maks. 1 put/2 min.
Okolina u skladu s normom EN60664-1	kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2

Jedinica je prikladna za rad u strujnom krugu koji može davati najviše 100.000 RMS simetričnih ampera, maks. 480/600 V.

Izlaz motora (U, V, W)	0-100 % frekvencije ulaznog napona
Izlazni napon	0-590 Hz*
Izlazna frekvencija	Neograničeno
Uklapanje na izlazu	0,01-3600 s

* Ovisi o naponu i snazi

Karakteristike momenta	
Potezni moment (konstantni moment)	maksimum 160% za 60 s *
Potezni moment	maks. 180% do 0,5 s*
Moment preopterećenja (konstantni moment)	maksimum 160% za 60 s*

Postotak se odnosi na nazivni moment frekvenčnog pretvarača

Duljine kabela i presjeci vodiča	
Maksimalna duljina kabela motora, zaštićeni/oklopljen	150 m
Maks. duljina motornog kabela, nezaštićen/neoklopljen	300 m
Maksimalni presjek do motora, mreže, opterećenja i kočenja *	
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, kruta žica	1,5 mm²/16 AWG (2x0,75 mm²)
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, fleksibilni kabel	1 mm²/18 AWG
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, vodič s kabelskim završetkom	0,5 mm²/20 AWG
Minimalni presjek do upravljačkih stezaljki	0,25 mm²

Digitalni ulazi	
Programabilni digitalni ulazi	4 (6)
Broj stezaljke	18, 19, 27 ^{1), 29^{1), 32, 33}}
Logika	PNP ili NPN
Razina napona	0-24 V istosmjerno napajanje
Razina napona, logička '0' PNP	istosmjerni (napon)
Razina napona, logički '1' PNP	>10 V istosmjerno napajanje
Razina napona, logička ,0' NPN	>19 V istosmjerno napajanje
Voltage level, logic '1' NPN	<14 V istosmjerno napajanje
Maksimalni napon na ulazu	28 V istosmjerno napajanje
Ulagani otpor, Ri	približno 4 kΩ

Svi digitalni ulazi su galvanski izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.


1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao izlazi.

Analogni ulazi	
Broj analognih ulaza	2
Broj stezaljke	53, 54
Načini rada	Napon ili struja
Odabir načina rada	Sklopke A53 i A54

Specifikacije**Frekvenčni pretvarač VLT® Automation D-okvir
Upute za upotrebu**

Naponski način rada	Sklopka A53/A54)=(U)
Razina napona	od -10 V do +10 V (skalabilno)
Ulazni otpor, R_i	približno $10 \text{ k}\Omega$
Maks. napon	$\pm 20 \text{ V}$
Strujni način rada	Sklopka A53/A54=(I)
Razina struje	od 0/4 do 20 mA (skalabilno)
Ulazni otpor, R_i	približno 200Ω
Maks. struja	30 mA
Razlučivost analognih ulaza	10 bit (+ znak)
Točnost analognih ulaza	Maks. pogreška 0,5 % pune skale
Širina frekvenčnog pojasa	100 Hz

Svi digitalni ulazi su galvanski izolirani od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.



130BA117.10

Slika 10.1

10

Pulsni ulazi

Programabilni pulsni ulazi	2
Broj stezaljke pulsa	29, 33
Maks. frekvencija na stezaljci	110 kHz (protutaktno)
Maks. frekvencija na stezaljci	5 kHz (otvoreni kolektor)
Min. frekvencija na stezaljci	4 Hz
Razina napona	pogledajte 10.2.1 <i>Digitalni ulazi</i>
Maksimalni napon na ulazu	28 V istosmjerno napajanje
Ulazni otpor, R_i	približno $4 \text{ k}\Omega$
Točnost pulsног ulaza (0,1-1 kHz)	Maks. pogreška: 0,1 % cijelog raspona
Analogni izlaz	
Broj programabilnih analognih izlaza	1
Broj stezaljke	42
Strujni raspon na analognom izlazu	0/4-20 mA
Maksimalno opterećenje otpornika prema uzemljenju na analognom izlazu	500 Ω
Točnost na analognom izlazu	Maks. pogreška: 0,8% cijelog raspona
Razlučivost analognog izlaza	8 bita

Analogni izlaz galvanski je izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Upravljačka kartica, serijska komunikacija RS-485

Broj stezaljke	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Broj stezaljke 61	Zajedničko za stezaljke 68 i 69
<i>Krug serijske komunikacije RS-485 funkcionalno je smješten od drugih središnjih krugova i galvanski izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV).</i>	

Digitalni izlaz

Programabilni digitalni/pulsni izlazi	2
Broj stezaljke	27, 29 ¹⁾
Razina napona na digitalno/frekvenčijskom izlazu	0-24 V
Maks. izlazna struja (transduktori ili izvor)	40 mA
Maks. opterećenje na frekvenčijskom izlazu	1 k Ω
Maks. kapacitivno opterećenje na frekvenčijskom izlazu	10 nF

Specifikacije	Frekvenčni pretvarač VLT® Automation D-okvir Upute za upotrebu
---------------	---

Minimalna izlazna frekvencija na frekvenčijskom izlazu	0 Hz
Maksimalna izlazna frekvencija na frekvenčijskom izlazu	32 kHz
Točnost frekvenčijskog izlaza	Maks. pogreška: 0,1 % cijelog raspona
Razlučivost frekvenčijskih izlaza	12 bita

1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao ulazi.

Digitalni izlaz galvanski je izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stazaljki.

Upravljačka kartica, 24 V istosmjerni napon

Broj stazaljke	12, 13
Maks. opterećenje	200 mA

24 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV), ali ima jednak potencijal kao analogni i digitalni ulazi i izlazi.

Izlazi releja

Programibilni izlazi releja	2
-----------------------------	---

Relej 01 Broj stazaljke	1-3 (isklopni), 1-2 (uklopni)
--------------------------------	-------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljci (AC-1) ¹⁾ na 1-2 (nema) (Rezistentno opterećenje) ²⁾³⁾	400 V izmjenični napon, 2 A
---	-----------------------------

Maks. opterećenje na stazaljci (AC-15) ¹⁾ na 1-2 (nema) (Indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4)	240 V izmjenični napon, 0,2 A
---	-------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljci (DC-1) ¹⁾ na 1-2 (nema) (Rezistentno opterećenje)	80 V istosmjerno napajanje, 2 A
---	---------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljci (DC-13) ¹⁾ na 1-2 (nema) (indukcijsko opterećenje)	24 V istosmjerno napajanje, 0,1 A
--	-----------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljci (AC-1) ¹⁾ na 1-3 (NC) (rezistentno opterećenje)	240 V izmjenični napon, 2 A
---	-----------------------------

Maks. opterećenje na stazaljci (AC-15) ¹⁾ na 1-3 (NC) (Indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4)	240 V izmjenični napon, 0,2 A
---	-------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljci (DC-1) ¹⁾ na 1-3 (NC) (Rezistentno opterećenje)	50 V istosmjerno napajanje, 2 A
---	---------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljci (DC-13) ¹⁾ na 1-3 (NC) (indukcijsko opterećenje)	24 V istosmjerno napajanje, 0,1 A
--	-----------------------------------

Min. opterećenje na stazaljci na 1-3 (NC), 1-2 (NO)	24 V istosmjerno napajanje 10 mA, 24 V izmjenični napon 2 mA
---	--

Okrženje po normi EN 60664-1	kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2
------------------------------	--

Relej 02 Broj stazaljke	4-6 (isklopni), 4-5 (uklopni)
--------------------------------	-------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljkama (AC-1) ¹⁾ na 4- 5 (NO) (rezistentno opterećenje) ²⁾³⁾	400 V izmjenični napon, 2 A
--	-----------------------------

Maks. opterećenje na stazaljkama (AC- 15) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4)	240 V izmjenični napon, 0,2 A
--	-------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljkama (DC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (rezistentno opterećenje)	24 V istosmjerno napajanje, 0,1 A
---	-----------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljkama (DC-13) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4)	240 V izmjenični napon, 2 A
---	-----------------------------

Maks. opterećenje na stazaljkama (AC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje)	240 V izmjenični napon, 0,2 A
---	-------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljkama (AC-15) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4)	240 V izmjenični napon, 0,2 A
---	-------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljkama (DC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje)	50 V istosmjerno napajanje, 2 A
---	---------------------------------

Maks. opterećenje na stazaljkama (DC-13) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4)	24 V istosmjerno napajanje, 0,1 A
---	-----------------------------------

Min. opterećenje na stazaljkama na 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V istosmjerno napajanje 10 mA, 24 V izmjenični napon 2 mA
---	--

Okrženje po normi EN 60664-1	kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2
------------------------------	--

1) IEC 60947 dio 4 i 5

Kontakti releja galvanski su izolirani od ostalih strujnih krugova pojačanom izolacijom (PELV).

2) Prenapon kategorije II

3) UL aplikacija izmjeničnog napona od 300 V 2 A

Upravljačka kartica, 10 V istosmjerni napon

Broj stazaljke	50
----------------	----

Izlazni napon	10,5 V±0,5 V
---------------	--------------

Maks. opterećenje	25 mA
-------------------	-------

10 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV) i ostalih visokonaponskih stazaljki.

Karakteristike upravljanja

Razlučivost izlazne frekvencije pri 0 - 1000 Hz	±0,003 Hz
---	-----------

Vrijeme odziva sustava (stazaljke 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤2 ms
---	-------

Raspon upravljanja brzinom (otvorena petlja)	1:100 sinkrone brzine
--	-----------------------

Točnost brzine (otvorena petlja)	30-4000 1/min: Maksimalna pogreška ±8 o/min
----------------------------------	---

Sve upravljačke karakteristike odnose se na 4-polni asinkroni elektromotor.

Specifikacije	Frekvenčni pretvarač VLT® Automation D-okvir Upute za upotrebu
---------------	---

Uvjeti okruženja

Kućište tipa D1h/D2h	IP21/tip 1, IP54/tip 12
Kućište tipa D3h/D4h	IP20/Kućište
Test vibracije za sve vrste kućišta	1,0 g
Relativna vlagu	5%-95% (IEC 721-3-3; klasa 3K3 (bez kondenzacije) tijekom rada
Agresivna okolina (IEC 60068-2-43) H ₂ S test	klasa Kd
Način provjere prema IEC 60068-2-43 H ₂ S (10 dana)	
Temperatura okoline (pri SFAVM preklopnom načinu)	
- s korekcijom	maks. 55° C ¹⁾

- s punom izlaznom snagom tipičnih EFF2 motora (do 90% izlazne struje)	maks. 50° C ¹⁾
- pri punoj kontinuiranoj izlaznoj struci fr. pretvarača	maks. 45° C ¹⁾

¹⁾ Više informacija o faktoru korekcije potražite u odjeljku o posebnim uvjetima rada u Vodiču za projektiranje.

Min. temperatura okoline tijekom rada pri punoj snazi	0° C
Minimalna temperatura okoline kod smanjene snage	- 10° C
Temperatura za vrijeme skladištenja/transporta	-25 do +65/70° C
Maksimalna nadmorska visina bez faktora korekcije	1000 m
Maksimalna nadmorska visina s faktorom korekcije	3000 m

¹⁾ Više informacija o faktoru korekcije potražite u odjeljku o posebnim uvjetima rada u Vodiču za projektiranje.

EMC standardi, Emisija	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
EMC standardi, Imunitet	EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

Pogledajte Vodič za projektiranje, odjeljak Posebni uvjeti rada.

Učinak upravljačke kartice

Interval skeniranja	5 ms
---------------------	------

Upravljačka kartica, USB serijska komunikacija

USB standard	1,1 (puna brzina)
USB utikač	USB utikač tipa B „za uređaje“

AOPREZ

Povezivanje s računalom obavlja se putem standardnog USB kabla za povezivanje domaćina/uređaja.

USB priključak galvanski je odvojen od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

USB priključak nije galvanski izoliran od zaštitnog voda uzemljenja. Za povezivanje VLT HVAC frekvenčnog pretvarača na USB priključak ili izolirani USB kabel/pretvarač koristite samo izolirana prijenosna ili stolna računala.

Zaštita i značajke

- Električna toplinska zaštita motora od preopterećenja.
- Nadzor temperature rashladnog tijela isključuje frekvenčni pretvarač pri dosezanju temperature $95^{\circ} \text{ C} \pm 5^{\circ}$. Nadtemperatura preopterećenja ne može se ponovno namjestiti ako temperatura rashladnog tijela padne ispod $70^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}$ (bilješka - navedene temperature mogu varirati ovisno o snazi, kućištu i sl.). Frekvenčni pretvarač sadrži funkciju automatske korekcije čime se sprječava da temperatura rashladnog uređaja dosegne 95° C .
- Frekvenčni pretvarač zaštićen je od kratkog spoja na stezaljkama motora U, V, W.
- U slučaju nedostatka ulazne faze, frekvenčni pretvarač se blokira ili odašilje upozorenje (ovisno o opterećenju).
- Nadzor napona međukruga osigurava isključenje frekvenčnog pretvarača kod previškog ili preniskog napona u istosmjernom međukrugu.
- Frekvenčni pretvarač je zaštićen od uzemljenja na stezaljkama motora U, V, W.

10.3 Tablice osigurača

10.3.1 Zaštita

Zaštita kruga ogranka:

Kako biste zaštitili instalaciju od električnog udara i požara, svi ogranci, sklopke, uređaji i sl. moraju imati zaštitu od kratkog spoja i prekostruje prema nacionalnim/međunarodnim propisima.

Zaštita od kratkog spoja:

Frekvenčni pretvarač mora biti zaštićen od kratkog spoja kako bi se izbjegla opasnost od struje ili požara. Danfoss preporučuje uporabu dolje navedenih osigurača kako bi se u slučaju unutarnjeg kvara frekvenčnog pretvarača zaštitovalo servisno osoblje i oprema. Frekvenčni pretvarač nudi potpunu zaštitu od kratkog spoja u slučaju kratkog spoja na izlazu motora.

Zaštita od prekostruje:

Osigurajte zaštitu od preopterećenja kako biste izbjegli opasnost od požara zbog pregrijavanja kabela u instalaciji.

Frekvenčni pretvarač opremljen je internom prekostrujnom zaštitom koja se može koristiti za zaštitu od preopterećenja uz struju (ne uključujući UL primjenu). Pogledajte 4-18 Current Limit. Štoviše, osigurači ili prekidači strujnog kruga mogu se upotrijebiti kako bi se osigurala prekostrujna zaštitu u instalaciji. Zaštita od prekostruje mora biti izvedena prema nacionalnim propisima.

10.3.2 Odabir osigurača

Danfoss preporučuje upotrebu sljedećih osigurača koji će osigurati usklađenost sa standardom EN50178.

Nepoštivanje preporuka u slučaju kvara može rezultirati nepotrebnim oštećenjem frekvenčnog pretvarača.

Dolje navedeni osigurači su prikladni za upotrebu na krugu koji može isporučiti 100.000 Arms (simetrično).

N90K-N250	380-500 V	tip aR
N55K-N315	525-690 V	tip aR

Tablica 10.5 Preporučeni osigurači

VLT model	Bussman PN	Littelfuse PN	Littelfuse PN	Bussmann PN*	Siba PN	Ferraz-Shawmut PN	Ferraz-Shawmut PN (Europa)	Ferraz-Shawmut PN (Sjeverna Amerika)
N90K	170M2619	LA50QS300-4	L50S-300	FWH-300A	20 610 31.315	A50QS300-4	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110	170M2620	LA50QS350-4	L50S-350	FWH-350A	20 610 31.350	A50QS350-4	6,9URD31D08A0350	A070URD31KI0350
N132	170M2621	LA50QS400-4	L50S-400	FWH-400A	20 610 31.400	A50QS400-4	6,9URD31D08A0400	A070URD31KI0400
N160	170M4015	LA50QS500-4	L50S-500	FWH-500A	20 610 31.550	A50QS500-4	6,9URD31D08A0550	A070URD31KI0550
N200	170M4016	LA50QS600-4	L50S-600	FWH-600A	20 610 31.630	A50QS600-4	6,9URD31D08A0630	A070URD31KI0630
N250	170M4017	LA50QS800-4	L50S-800	FWH-800A	20 610 31.800	A50QS800-4	6,9URD32D08A0800	A070URD31KI0800

Tablica 10.6 Opcije osigurača za frekvenčne pretvarače 380-500 V

VLT model	Bussmann PN*	Siba PN	Ferraz-Shawmut europski PN	Ferraz-Shawmut sjevernoamerički PN
N55k T7	170M2616	20 610 31.160	6,9URD30D08A0160	A070URD30KI0160
N75k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N90k T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N110 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N132 T7	170M2619	20 610 31.315	6,9URD31D08A0315	A070URD31KI0315
N160 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N200 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N250 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550
N315 T7	170M4015	20 620 31.550	6,9URD32D08A0550	A070URD32KI0550

Tablica 10.7 Opcije osigurača za frekvenčne pretvarače 525-690 V

Za UL usklađenost, za jedinice opremljene samo sa sklopnikom, moraju se upotrijebiti osigurači iz serije Bussmann 170M. Pogledajte Tablicu 10.9 za SCCR nazivne

podatke i kriterije za osigurače UL ako je opcija samo sa sklopnikom opremljena frekvenčnim pretvaračem.

10.3.3 Nazivna struja kratkog spoja (SCCR)

Ako frekvenčni pretvarač nije opremljen prekidom veze s mrežnim napajanjem, sklopnikom ili prekidačem, nazivni podaci struje kratkog spoja (SCCR) frekvenčnih pretvarača jesu 100.000 ampera pri svim naponima (380-690 V).

Ako je frekvenčni pretvarač opremljen prekidom mrežnog napajanja, SCCR frekvenčnog pretvarača jest 100. 000 ampera između svih naponi (380 - 690 V).

Ako je frekvenčni pretvarač opremljen prekidačem, SCCR ovisi o naponu, pogledajte *Tablica 10.8*:

	415 V	480 V	600 V	690 V
Okvir D6h	120.000 A	100.000 A	65.000 A	70.000 A
Okvir D8h	100.000 A	100.000 A	42.000 A	30.000 A

Tablica 10.8 Frekvenčni pretvarač s prekidačem

Ako je frekvenčni pretvarač opremljen opcijom samo sa sklopnikom i vanjski je spojen s osiguračima u skladu s *Tablica 10.9*, SCCR frekvenčnog pretvarača je sljedeći:

	415 V IEC ¹⁾	480 V UL ²⁾	600 V UL ²⁾	690 V IEC ¹⁾
Okvir D6h	100.000 A	100.000 A	100.000 A	100.000 A
D8h okvir (ne uključujući N250T5)	100.000 A	100.000 A	100.000 A	100.000 A
D8h okvir (samo N250T5)	100.000 A	Konzultirajte tvornicu	Nije primjenjivo	

Tablica 10.9 Frekvenčni pretvarač opremljen sklopnikom

¹⁾ Pomoću osigurača tipa Bussmann LPJ-SP ili Gould Shawmut AJT. 450 A maksimalna veličina osigurača za D6h i 900 A maks. veličina osigurača za D8h.

²⁾ Mora se upotrijebiti klasa J ili L osigurači za UL odobrenje. 450 A maks. veličina osigurača za D6h i 600 A maks. veličina osigurala za D8h.

10.3.4 Momenti pritezanja priključka

Pri zatezaju električnih priključaka vrlo je važno zategnuti s ispravnim momentom. Prenizak ili previsok moment rezultira lošim električnim priključkom. Kako biste osigurali ispravan moment. Za pritezanje vijaka uvijek koristite moment ključ.

Veličina okvira	Stezaljka	Moment [Nm (in-lbs)]	Veličina vijka
D1h/D3h	Glavno napajanje Motor Dijeljenje opterećenja Regen	19-40 (168-354)	M10
	Uzemljenje Brake	8.5-20.5 (75-181)	M8
D2h/D4h	Glavno napajanje Motor Regen Dijeljenje opterećenja Uzemljenje	19-40 (168-354)	M10
	Brake	8.5-20.5 (75-181)	M8

Tablica 10.10 Moment za stezaljke

A	
AMA	
AMA.....	62, 66
Bez Spojene Stez. T27.....	50
Sa Spojenom Stez. T27.....	50
Analogni	
Izlaz.....	75
Signal.....	61
Ulaz.....	29, 61
Ulazi.....	29, 74
Auto	
On.....	57
On (Automatski Uključeno).....	55
Automatski	
Automatski.....	39
Način Rada.....	38
Poništitи.....	37
Uključeno.....	39
Automatsko Prilagođavanje Motoru	55
B	
Braking	64
Brzi Izbornik	2, 41, 38
Brzina Motora	34
Brzog Uređivanja Postavki Upravljanja	35
D	
Daljinske Naredbe	6
Daljinsko Programiranje	49
Digital Input	62
Digitalna Ulaza	57
Digitalni	
Izlaz.....	75
Ulaz.....	29
Ulazi.....	43, 74
Digitalnog Ulaza	57
Dijagram Toka Frekvenčnog Pretvarača	7
Dnevnik Alarma	38
Dodatna Oprema	6, 34
Duljine Kabela I Presjeci Vodiča	74
E	
Električne Instalacije	11
Električni Šum	14
EMC	29, 33, 77
F	
Faktor	
Faznog Pomaka.....	7, 15, 33
Korekcije.....	77

Frekvencija	
Motora.....	2
Ulažnog Napona.....	28, 29, 64, 75
Funkcija Greške	13
Funkcije Upravljačkih Stezaljki	30
Funkcijske Tipke	39
Funktionalno Testiranje	6, 36
G	
Glavni Izbornik	41, 38
Glavno Napajanje (L1, L2, L3)	74
Gubitak Faze	61
H	
Hand	
On.....	36
On (Ručno Uključeno).....	55
Harmonici	7
Hlađenje	9
I	
IEC 61800-3	77
Inducirani Napon	13
Inicijalizacija	40
Instalacija	13, 33, 34
Instalacijska Lokacija	9
Instalaciju	6
Istosmjerna Struja	7, 56
Izborničke Tipke	37
Izlaz Motoru (U, V, W)	74
Izlazi Releja	76
Izlazna Struja	62, 75, 56
Izlazni Signal	44
Izmjenični Ulaz	27
Izmjenično Mrežno Napajanje	7
Izolacija	
Od Šuma.....	33
Šuma.....	11
Izolirano Mrežno Napajanje	27
K	
Kabel Za Ujednačavanje	28
Kapacitivna Struja (>3,5 MA)	14
Karakteristike	
Momenta.....	74
Upravljanja.....	76
Kočenje	55
Komunikacijska Opcija	64

Kontrolno	
Ožičenje.....	11, 13, 14, 33
Ožičenje Termistora.....	28
Kopiranje Postavki Parametra	39
Korigiranje	9
Kratak Spoj	63
L	
Lokacije	
Stezaljki D1h.....	16
Stezaljki D2h.....	17
Lokalna Upravljačka Ploča	37
Lokalni Rad	37
Lokalno	
Pokretanje.....	36
Upravljanje.....	37, 39, 55
Lokalnom Načinu	36
M	
Mehanička Instalacija	9
Moment Za Stezaljke	79
Montiranje	33
Motor Data	66
Motorni	
Kabel.....	27
Kabeli.....	13, 15
Mrežne Neuravnoteženosti	61
Mrežni	
Izmjenični Napon.....	6
Napon.....	2, 39, 56
Mrežno Napajanje	13
N	
Način Statusa	55
Naredba	
Pokretanja.....	36
Zaustavljanja.....	56
Navigacijske Tipke	41, 37, 39
Nazivna Struja	9, 62
Neuzemljena Delta	27
O	
Odvojena Referenca	56
Ograničenje Zateznog Momenta	36
Oklopljena Žica	13
Oklopjeni	
Kabel.....	11
Upravljački Kabeli.....	28
Oklopni Kabel	33
O	
'Opasnost Od Uzemljenja	14
P	
Pametnog Postavljanja Aplikacije (SAS)	34
PELV	28, 50, 76
Podaci O Motoru	36, 62
Podatke Motora	35
Podizanje	10
Pokretanje	6, 40, 41, 68
Poništiti	37, 40, 57, 58, 62, 67, 77, 39
Popis	
Kodova Alarma/upozorenja.....	61
Za Provjeru Prije Instalacije.....	9
Poruke	
O Kvaru.....	61
O Statusu.....	55
Postav	38
Postavke Parametra	39, 43
Postavljenoj Vrijednosti	57
Povratna Veza	30, 33, 56, 66
Povratne Informacije Sustava	6
Prazan Prostor Za Hlađenje	33
Pregled Proizvoda	4
Prekidača	33
Prekomjerna Struja	57
Prenapon	56
Prenapona	36
Preuzimanje Podataka Iz LCP-a	40
Priklučak Kontrolnog Ožičenja	28
Priklučci	
Snage.....	14
Uzemljenja.....	14
Priklučivanje Motora	15
Primjeri	
Primjene.....	50
Programiranja Upravljačke Stezaljke.....	43
Programiranje	
Programiranje.....	6, 34, 36, 38, 44, 49, 61, 37, 39
Stezaljke.....	30
Protok Zraka	10

Provjera Vrtnje Motora.....	27
Provodnik.....	13, 33
Pulsni Ulazi.....	75
R	
Rashlađivanje Putem Vodova.....	9
Referenca	
Referenca.....	50, 2, 41, 57
Brzine.....	30, 36, 41, 50
O Brzini.....	55
Reference.....	iii, 55
Referencu.....	56
Relej Za Diferencijalnu Zaštitu (RCD-i).....	14
Relejni Izlazi.....	29
Rješavanje Problema.....	6, 68
RMS Struja.....	7
RS-485.....	30
RSO Filter.....	27
Ručna Inicijalizacija.....	40
Ručno	
Ručno.....	39
Uključeno.....	39
S	
Serijska Komunikacija.....	6, 28, 29, 39, 30, 58
Serijske Komunikacije.....	55, 56, 57
Sklopka Za Prekid.....	34
Sklopna Frekvencija.....	57
Snaga	
Snaga.....	14
Motora.....	13, 2
Ulaza.....	7
Snage Motora.....	66
Spajanje.....	13, 33
Specifikacije.....	6
Spoj Izmjeničnog Mrežnog Napajanja.....	27
Spojevi	
Na Uzemljenje.....	33
Uzemljenja.....	33
Status Motora.....	6
Stezaljka	
53.....	41, 30, 41
54.....	30
Struja	
Motora.....	7, 2
Punog Opterećenja.....	9
Struje Motora.....	66
Strujno Ograničenje.....	36
Struktura Izbornika.....	39, 44

T	
Temperaturna Ograničenja.....	33
Termistor.....	28, 50
Test Lokalnog Upravljanja.....	36
Thermistor.....	62
Tipke	
Izbornika.....	38
Za Navigaciju.....	39
Tipki Za Navigaciju.....	34, 55
U	
Učinak Upravljačke Kartice.....	77
Učitavanje Podataka Na LCP.....	40
Ulaz Izmjeničnog Napona.....	7
Ulazna	
Snaga.....	11, 14, 33, 58, 68
Stezaljka.....	61
Struja.....	27
Ulazne Stezaljke.....	30
Ulazni	
Napon.....	34, 58
Signal.....	41
Signali.....	30
Upotreba Oklopljenih Upravljačkih Kabela.....	28
Upravljačka	
Kartica.....	61
Kartica, 10 V Istosmjerni Napon.....	76
Kartica, 24 V Istosmjerni Napon.....	76
Kartica, Serijska Komunikacija RS-485:.....	75
Kartica, USB Serijska Komunikacija.....	77
Upravljačke Stezaljke.....	39, 30, 43
Upravljački	
Kabeli.....	28
Signal.....	41, 55
Sustav.....	6
Upravljačkih Stezaljki.....	35, 55, 57
Upravljačkog Sustava.....	6
Uvjeta Za Start.....	56
Uvjeti Okruženja.....	77
Uzemljena Delta.....	27
Uzemljene Petlje.....	28
Uzemljenje	
Uzemljenje.....	14, 33
(uzemljenje) Kućišta IP20.....	15
IP21/54 Kućišta.....	15
Oklopljenih Upravljačkih Kabela.....	28
V	
Valni Oblik Izmjeničnog Napona.....	6, 7
Vanjska Blokada.....	44
Vanjske Naredbe.....	7, 55

Vanjski

Kontroleri.....	6
Napon.....	41
Veličina Okvira I Nazivna Snaga.....	8
Višestruki Frekvenčni Pretvarači.....	13, 15
Visok Napon Istosmjernog Međukruga.....	62
Vraćanje Tvorničkih Postavki.....	40
Vrijeme Trajanja Zaleta.....	36
Vrsta Žice I Nazivni Podaci.....	14
Vrste Upravljačkih Stezaljki.....	29
Vrtnja Motora.....	38

Z

Zapis O Kvaru.....	38
---------------------------	-----------

Zaštita

Zaštita.....	78
I Značajke.....	77
Motora.....	13, 77
Od Preopterećenja.....	9, 13
Tranzijenta.....	7
Zatvorena Petlja.....	30

Ž

Žica Uzemljenja.....	14, 33
-----------------------------	---------------



www.danfoss.com/drives

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalima tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije.
Svi zaštitni znaci u ovome materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.

Danfoss d.o.o.

Zavrtica 17
HR-10000 ZAGREB
Tel.: 01 / 606 40 70
Fax: 01 / 606 40 80
E-mail: danfoss.hr@danfoss.com
www.danfoss.hr