

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



## Hitri vodník

VLT® Micro Drive

## Vsebina

<b>1 Hitri vodnik</b>	2
1.1 Varnost	2
1.1.1 Opozorilo	2
1.1.2 Varnostna navodila	2
1.2 Uvod	3
1.2.1 Razpoložljiva literatura	3
1.2.2 Odobritve	3
1.2.3 Izoliran izvor omrežne napetosti	3
1.2.4 Preprečite neželeni start	3
1.2.5 Navodila za odstranjevanje	3
1.3 Namestitev	3
1.3.1 Montaža en ob drugem	3
1.3.2 Mehanske dimenzijs	4
1.3.5 Povezava z omrežjem in motorjem	6
1.3.6 Krmilne sponke	6
1.3.7 Napajalni tokokrog – pregled	8
1.3.8 Delitev bremena/zavora	8
1.4 Programiranje	9
1.4.1 Programiranje z LCP	9
1.7 Tehnični podatki	14
1.8 Splošni tehnični podatki	16
1.9 Posebni pogoji	19
1.9.1 Zmanjšanje zmogljivosti za temperaturo okolja	19
1.9.2 Zmanjšanje zmogljivosti pri nizkem zračnem tlaku	19
1.9.3 Zmanjšanje zmogljivosti pri delovanju z nizko hitrostjo	19
1.10 Opcije za VLT® Micro Drive	20
<b>Kazalo</b>	21

# 1 Hitri vodnik

## 1.1 Varnost

### 1.1.1 Opozorilo

#### **AOPZOZORILO**

##### VISOKA NAPETOST!

Frekvenčni pretvorniki vsebujejo visoko napetost, ko so priklopljeni na AC vhod električnega omrežja. Namestitev, zagon in vzdrževanje, mora izvajati samo usposobljeno osebje. Nepravilna izvedba namestitve, zagona in vzdrževanja s strani usposobljenega osebja, lahko povzroči smrt ali resne poškodbe.

##### Visoka napetost

Frekvenčni pretvorniki so povezani z nevarnimi električnimi omrežji. Za zaščito pred sunkom morate biti izjemno previdni. Samo usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z elektronsko opremo, lahko namešča, zaganja ali vzdržuje opremo.

Dotikanje električnih delov je lahko smrtno nevarno - celo potem ko je oprema že izklopljena z omrežnega napajanja. Preverite tudi ali so odklopljeni drugi vhodi napetosti (povezava enosmernega vmesnega tokokroga). Bodite pozorni na to, da je lahko na enosmerni (DC) povezavi visoka napetost tudi, če so LED diode ugasnjene. Pred dotikom tistih delov frekvenčnega pretvornika, ki so potencialno lahko pod napetostjo, počakajte vsaj 4 minute za vse velikosti M1, M2 in M3. Počakajte vsaj 15 minute za vse velikosti M4 in M5.

#### **AOPZOZORILO**

##### NEHOTENI START!

Ko je frekvenčni pretvornik povezan na AC električno omrežje, se motor lahko kadarkoli zažene. Frekvenčni pretvornik, motor in vsa oprema morajo biti v pripravljenosti za delovanje. Nepripravljenost na delovanje ob priklopu frekvenčnega pretvornika na AC električno omrežje lahko povzroči smrt, resne poškodbe ter poškodbe opreme ali lastnine.

##### Nenamerni zagon

Ko je frekvenčni pretvornik priklopljen na AC napajanje, lahko motor zaženete z zunanjim stikalom, ukazom serijskega vodila, vhodnega referenčnega signala ali odpravljeno napako. Preprečite nenamerni zagon z ustrezнимi varnostnimi ukrepi.

##### Uhajavi tok (> 3,5 mA)

Sledite nacionalnim in lokalnim zakonikom, ko gre za zaščitno ozemljitev opreme z uhajavim tokom > 3,5 mA. Tehnologija

zajema visoko frekvenčno preklapljanje pri visoku moči. To ustvari uhajavi tok v ozemljitvi. Moten tok v , na izhodno napajalnih sponkah, lahko vsebuje DC komponento, ki lahko napolni kondenzatorje filtra in s tem povzroči začasen ozemljitveni tok. Uhajanje ozemljitvenega toka je odvisno od različnih konfiguracij sistema, vključno s filtriranjem RFI, oklopljenimi motornimi kabli in močjo .

EN/IEC61800-5-1 (Standard za gnane sisteme) zahteva posebno pozornost, če uhajani to presega 3,5 mA.

Ozemljitev morate ojačati na enega od naslednjih načinov:

- Ozemljitvena žica z najmanj 10 mm<sup>2</sup>.
- Dve ločeni ozemljitveni žici, ki sta v skladu z merili.

Za več informacij glejte EN 60364-5-54 § 543.7.

##### Uporaba RCD-jev

Če uporabljajte naprave za rezidualni tok (RCD-ji), drugače poznane kot ozemljitveni prekinjevalci električnega tokokroga (ELCB-ji), morate upoštevati naslednje:

Uporabljajte samo RCD-je tipa B, ki lahko zaznajo AC in DC tokove.

Uporabljajte RCD-je s prodornim zamikom, ki preprečuje napake zaradi začasnih ozemljitvenih tokov.

Mere RCD-jev morajo biti v skladu s sistemskimi konfiguracijami in okoljevarstvenimi predpisi.

##### Termična zaščita motorja

Zaščita preobremenitve motorja se doseže z nastavljivo parametra 1-90 termična zaščita motorja na vrednost ETR. Za severnoameriško tržišče: Funkcije ETR zagotavljajo zaščito motorja pred preobremenitvijo razreda 20, v skladu z NEC.

##### Montaža na visokih nadmorskih višinah

Pri nadmorskih višinah nad 2 km se obrnite na Danfoss v zvezi s PELV.

## 1.1.2 Varnostna navodila

- Prepričajte se, da je ozemljitev frekvenčnega pretvornika pravilno opravljena.
- Ne odstranjujte omrežne priključke, motornih povezav in drugih močnostnih povezav, medtem ko je frekvenčni pretvornik priključen na omrežje.
- Zaščitite uporabnike pred napajalno napetostjo.
- Zaščitite motor pred preobremenitvijo v skladu z nacionalnimi in lokalnimi predpisi.

- Uhajavi tok presega 3,5 mA.
- Tipka [Off/Reset] ni varnostno stikalo. Ta tipka ne odklopi frekvenčnega pretvornika iz omrežja.

## 1.2 Uvod

### 1.2.1 Razpoložljiva literatura

#### OPOMBA!

V hitrem vodniku so navedene osnovne informacije o namestitvi in delovanju frekvenčnega pretvornika.

Če želite več informacij, lahko prenesete spodaj omenjeno literaturo s spletnega mesta  
<http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations>

Naslov	Št. literature
Navodila za projektiranje VLT Micro Drive FC 51	MG02K
Hitri vodnik za VLT Micro Drive FC 51	MG02B
Priročnik za programiranje VLT Micro Drive FC 51	MG02C
Navodila za montažo FC 51 LCP	MI02A
Navodila za montažo ločilne plošče FC 51	MI02B
Navodila za montažo kompleta za daljinsko montažo FC 51	MI02C
Navodila za montažo kompleta s tračnico DIN FC 51	MI02D
Navodila za montažo kompleta FC 51 IP21	MI02E
Navodila za montažo kompleta FC 51 Nema1	MI02F
Navodila za namestitev serijskega filtra MCC 107	MI02U

Tabela 1.1

### 1.2.2 Odobritve




Tabela 1.2

### 1.2.3 Izoliran izvor omrežne napetosti

#### OPOMBA!

Izoliran izvor omrežne napetosti

Priklučite na izoliran izvor omrežne napetosti, npr. na izoliran transformator.

Največja dopustna napajalna napetost pri priključitvi na omrežje: 440 V.

Danfoss kot dodatno možnost priporoča serijske filtre za boljšo učinkovitost harmonikov.

### 1.2.4 Preprečite neželeni start

Medtem ko je frekvenčni pretvornik priključen na omrežje, lahko poženete/zaustavite motor z digitalnimi ukazi, ukazi vodila, referencami ali preko LCP-ja.

- Za zagotavljanje osebne varnosti frekvenčni pretvornik izključite iz omrežja vedno, kadar je potrebno, da se izognete neželenemu startu motorja.
- Da bi se izognili neželenemu startu, vedno pritisnite [Off/Reset], preden se lotite sprememb parametrov.

### 1.2.5 Navodila za odstranjevanje



Opreme, ki vsebuje električne komponente, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Zbrana mora biti ločeno, skupaj z ostalo električno in elektronsko odpadno opremo, v skladu z lokalno in trenutno veljavno zakonodajo.

Tabela 1.3

### 1.3 Namestitev


1. Odklopite FC 51 iz električnega omrežja (in zunanjega enosmerne napajanja, če je na voljo).
2. Počakajte 4 minute (M1, M2 in M3) oziroma 15 minut (M4 in M5), da se povezava z enosmerno napetostjo razelektri. Glejte .
3. Odklopite sponke vodil za enosmerno napetost in sponke zavor (če so na voljo).
4. Odstranite kabel motorja.

### 1.3.1 Montaža en ob drugem

Frekvenčne pretvornike lahko montirate enega ob drugem za vse enote za rating IP 20, pri čemer je treba upoštevati 100-mm odmik za hlajenje spodaj in zgoraj. Glejte specifikacije ob koncu tega dokumenta s podrobnimi podatki o ekološki oceni frekvenčnega pretvornika.

### 1.3.2 Mehanske dimenzijs

Šablono za vrtanje najdete na zavihu embalaže.



Ilustracija 1.1 Mehanske dimenzijs

	Moč [kW]			Višina [mm]			Širina [mm]	Globina <sup>1)</sup> [mm]	Maks. teža	
Okvir	1X 200-240 V	3X 200-240 V	3X 380-480 V	A	A (vklj. z ločilno ploščo)	a	B	b	C	kg
M1	0,18-0,75	0,25-0,75	0,37-0,75	150	205	140,4	70	55	148	1,1
M2	1,5	1,5	1,5-2,2	176	230	166,4	75	59	168	1,6
M3	2,2	2,2-3,7	3,0-7,5	239	294	226	90	69	194	3
M4			11,0-15,0	292	347,5	272,4	125	97	241	6
M5			18,5-22,0	335	387,5	315	165	140	248	9,5

<sup>1)</sup> Za LCP s potenciometrom dodajte 7,6 mm.

Tabela 1.4 Mehanske dimenzijs

### 1.3.3 Električna napeljava na splošno

#### OPOMBA!

Vsi kabli morajo biti v skladu z državnimi in lokalnimi uredbami o preseku kablov in temperaturi okolja. Zahtevajo se bakreni prevodniki, priporočeno (60-75 °C).

Okvir	Moč (kW)			Navor (Nm)					
	1 x 200-240 V	3 x 200-240 V	3 x 380-480 V	Linija	Motor	DC povezava/zavora	Krmilne sponke	Ozemljitev	Rele
M1	0,18 - 0,75	0,25 - 0,75	0,37 - 0,75	1,4	0,7	Pik <sup>1)</sup>	0,15	3	0,5
M2	1,5	1,5	1,5 - 2,2	1,4	0,7	Pik <sup>1)</sup>	0,15	3	0,5
M3	2,2	2,2 - 3,7	3,0 - 7,5	1,4	0,7	Pik <sup>1)</sup>	0,15	3	0,5
M4			11,0-15,0	1,3	1,3	1,3	0,15	3	0,5
M5			18,5-22,0	1,3	1,3	1,3	0,15	3	0,5

<sup>1)</sup> Pikovi priključki (6,3 mm Faston vtiči)

Tabela 1.5 Zategovanje sponk

### 1.3.4 Varovalke

#### Zaščita odcepnega voda:

Zaradi zaščite napeljave pred električnim udarom ali požarom morajo biti vsi odcepni vodi v napeljavi, preklopi, stroji itd. zavarovani pred kratkim stikom in prekomernim tokom v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

#### Zaščita pred kratkostičnostjo:

Danfoss priporoča uporabo varovalk, omenjenih v naslednjih tabelah, da se zavaruje osebje ali ostala oprema v primeru notranje napake na frekvenčnem pretvorniku ali kratkega stika DC tokokroga. zagotavlja popolno zaščito pred kratkostičnostjo v primeru kratkega stika na izhodu motorja ali zavore.

#### Pretokovna zaščita:

Da preprečite prekomerno segrevanje kablov v instalaciji, morate zagotoviti zaščito pred preobremenitvijo. Pretokovna zaščita mora biti vedno v skladu z nacionalnimi predpisi. Varovalke morajo biti dimenzionirane za zaščito tokokroga, ki prenese 100.000 A<sub>rms</sub> (simetrično), največ 480 V.

#### Brez UL skladnosti:

Če ni mogoče zagotoviti skladnosti z UL/cUL, Danfoss priporoča uporabo varovalk, omenjenih v tabeli spodaj, ki zagotavljajo skladnost z EN50178/IEC61800-5-1:

V primeru okvare neupoštevanje priporočil lahko povzroči nepotrebno škodo na .

FC 51	Maks. varovalke UL						Maks. varovalke ne UL
	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Littel varovalka	Ferraz-Shawmut	Ferraz-Shawmut	
<b>1 x 200-240 V</b>							
kW	Tip RK1	Tip J	Tip T	Tip RK1	Tip CC	Tip RK1	Tip gG
0K18 - OK37	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	16A
OK75	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R	25A
1K5	KTN-R35	JKS-35	JJN-35	KLN-R35	-	A2K-35R	35A
2K2	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	KLN-R50	-	A2K-50R	50A
<b>3 x 200-240 V</b>							
0K25	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10A
OK37	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	16A
OK75	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R	20A
1K5	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R	25A
2K2	KTN-R40	JKS-40	JJN-40	KLN-R40	ATM-R40	A2K-40R	40A
3K7	KTN-R40	JKS-40	JJN-40	KLN-R40	-	A2K-40R	40A
<b>3 x 380-480 V</b>							
OK37 - OK75	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R	10A
1K5	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	KLS-R15	ATM-R15	A2K-15R	16A
2K2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R	20A
3K0	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	KLS-R40	ATM-R40	A6K405R	40A
4K0	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	KLS-R40	ATM-R40	A6K-40R	40A
5K5	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	KLS-R40	-	A6K-40R	40A
7K5	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	KLS-R40	-	A6K-40R	40A
11K0	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	KLS-R60	-	A6K-60R	63A
15K0	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	KLS-R60	-	A6K-60R	63A
18K5	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	KLS-R60	-	A6K-60R	80A
22K0	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	KLS-R60	-	A6K-60R	80A


Tabela 1.6 Varovalke

### 1.3.5 Povezava z omrežjem in motorjem


Frekvenčni pretvornik je namenjen za obratovanje z vsemi standardnimi trifaznimi asinhronimi motorji.

Frekvenčni pretvornik je namenjen za sprejem kablov za omrežje/motor z največjim presekom 4 mm<sup>2</sup>/10 AWG (M1, M2 in M3) ter 16 mm<sup>2</sup>/6 AWG (M4 in M5).

- Uporabite okopljen/armiran kabel motorja, ki ustreza specifikacijam glede EMC emisij. Ta kabel povežite z ločilno ploščo in kovino motorja.
  - Kabel motorja mora biti čim krajsi, da zmanjšate raven hrupa in uhajave tokove.
  - Za podrobnosti o montaži ločilne plošče glejte *Navodilo MI02B*.
  - Glejte tudi razdelek EMC-Navodila za pravilno namestitev v *Navodilih za projektiranje MG02K*.
1. Montirajte ozemljitvene žice na ozemljitveno sponko.
  2. Priključite motor na sponke U, V in W.
  3. Montirajte omrežno napajanje na sponke L1/L, L2 in L3/N (3-fazno) ali L1/L in L3/N (enofazno) ter zategnite.




Ilustracija 1.2 Montaža ozemljitvenega kabla, omrežja in žic motorja



Ilustracija 1.3 Odstranjevanje pokrova sponk

Stikalo 1:	*IZKLOP = PNP sponke 29 VKLOP = NPN sponke 29
Stikalo 2:	*IZKLOP = PNP sponka 18, 19, 27 in 33 VKLOP = NPN sponka 18, 19, 27 in 33
Stikalo 3:	Ni funkcije
Stikalo 4:	*IZKLOP = sponka 53 0–10 V VKLOP = sponka 53 0/4–20 mA = privzeta nastavitev

Tabela 1.7 Nastavitev za stikala S200 1–4



Ilustracija 1.4 S200 stikala 1–4

Ilustracija 1.5 kaže vse krmilne sponke frekvenčnega pretvornika. Z uporabo zagonske (spon. 18) in analogne reference (spon. 53 ali 60) zaženite frekvenčni pretvornik.

### 1.3.6 Krmilne sponke

Vse sponke krmilnih kablov so nameščene pod pokrovom sponk na sprednji strani frekvenčnega pretvornika. Z izvijačem odstranite pokrov sponk.


#### OPOMBA!

Shema krmilnih sponk in stikal je na zadnji strani pokrova sponk.

#### OPOMBA!


Ne upravljate stikal, kadar je frekvenčni pretvornik vklopljen.

Način 53 sponk 6–19 mora biti nastavljen glede na položaj stikala 4.



Ilustracija 1.5 Pregled krmilnih sponk v PNP konfiguraciji in tovarniških nastavitevah

### 1.3.7 Napajalni tokokrog – pregled



**Ilustracija 1.6** Shema prikazuje vse električne sponke

\* Zavore (BR+ in BR-) niso primerne za okvir M1.

Zavorni upori so na voljo pri družbi Danfoss.

Boljši faktor moči in EMC delovanje lahko dosežemo z vgradnjo izbirnih Danfoss serijskih filterov.

Močnostni filtri Danfoss se lahko uporabijo tudi za delitev bremena.

Zavora: Povežite sponki –BR in +UDC/+BR (ne velja za okvir M1).

### OPOMBA!

Med naslednjimi sponkami se lahko pojavi napetost do 850 V DC:  
+UDC/+BR in –UDC. Brez zaščite pred kratkim stikom.

### 1.3.8 Delitev bremena/zavora

Uporabite 6,3-mm izolirane natične vtikače za visoko napetost za DC (delitev bremena in zavora).

Obrnite se na Danfoss ali si v navodilu MI50N oglejte informacije o delitvi bremena in v navodilu MI90F informacije o zavori.

Delitev bremena: Povežite sponki –UDC in +UDC/+BR.


## 1.4 Programiranje

### 1.4.1 Programiranje z LCP

Za podrobne podatke o programiranju glejte *Priročnik za programiranje*, MG02C.

#### OPOMBA!

Frekvenčni pretvornik lahko programirate tudi iz osebnega računalnika prek vhoda RS-485 com-port, tako da namestite programsko opremo za nastavitev MCT 10. Ta programska oprema se lahko naroči s kodno številko 130B1000 ali prenese s spletnega mesta družbe Danfoss: [www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/software-download](http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/software-download)



Ilustracija 1.7 Opis tipk in zaslona LCP

Uporabite tipko [Menu], da izberete enega od teh menijev:

#### Status

Samo za prikaze.

#### Quick Menu

Za dostop do hitrega menija 1 oziroma 2.

#### Main Menu

Za dostop do vseh parametrov.

#### Navigacijske tipke

[Back]: preklop na prejšnji korak ali stran v navigacijski strukturi.

[▲] [▼]: za premikanje med skupinami parametrov, parametri in v parametrih.

[OK]: za izbiro parametra in za potrditev sprememb nastavitev parametrov.

Če držite tipko [OK] pritisnjeno več kot sekundo, pretvornik preklopí v način za prilagoditev. V načinu za prilagoditev lahko izvajate hitre spremembe s pritiski tipk [▲] [▼] v kombinaciji s tipko [OK].

Pritisnite [▲] [▼], da spremenite vrednost. Pritisnite [OK] za hiter preklop med decimalkami.

Za izhod iz načina za prilagoditev držite tipko [OK] znova pritisnjeno več kot sekundo, če želite shraniti spremembe, ali pritisnite [Back], ne da bi shranili spremembe.

#### Operacijske tipke

Rumena lučka nad operacijskimi tipkami pomeni, da je tipka aktivna.

[Hand on]: zažene motor in omogoča nadzor frekvenčnega pretvornika prek LCP-ja.

[Off/Reset]: motor se zaustavi, razen v alarmnem načinu. V tem primeru se motor resetira.

[Auto on]: nadzor frekvenčnega pretvornika poteka prek krmilnih sponk in/ali serijske komunikacije.

[Potentiometer] (LCP12): potenciometer deluje na dva načina, glede na način delovanja frekvenčnega pretvornika. V *Samodejnem načinu* deluje potenciometer kot dodaten programljiv analogni vhod.

V Ročnem načinu potenciometer nadzira lokalno referenco.

## 1.5 Pregled parametrov

Pregled parametrov		
<p><b>0-** Operation/Display</b>  <b>0-0* Basic Settings</b>  <b>0-03 Regional Settings</b>  *[0] International  [1] US  <b>0-04 Oper. State at Power-up (Hand)</b>  [0] Resume  *[1] Forced stop, ref=old  [2] Forced stop, ref=0  <b>0-1* Set-up Handling</b>  <b>0-10 Active Set-up</b>  *[1] Setup 1  [2] Setup 2  [9] Multi Setup  <b>0-11 Edit Set-up</b>  *[1] Setup 1  [2] Setup 2  [9] Active Setup  <b>0-12 Link Setups</b>  [0] Not Linked  *[20] Linked  <b>0-31 Custom Readout Min Scale</b>  0,00-9999,00 * 0,00  <b>0-32 Custom Readout Max Scale</b>  0,00-9999,00 * 100,0  <b>0-4* Keypad</b>  <b>0-40 [Hand on] Key on</b>  [0] Disabled  *[1] Enabled  <b>0-41 [Off / Reset] Key on</b>  [0] Disable All  *[1] Enable All  [2] Enable Reset Only  <b>0-42 [Auto on] Key on</b>  [0] Disabled  *[1] Enabled  <b>0-5* Copy/Save</b>  <b>0-50 Copy</b>  *[0] No copy  [1] All to  [2] All from  [3] Size indep. from  <b>0-51 Set-up Copy</b>  *[0] No copy  [1] Copy from setup 1  [2] Copy from setup 2  [9] Copy from Factory setup  <b>0-6* Password</b>  <b>0-60 (Main) Menu Password</b>  0-999 *0  <b>0-61 Access to Main/Quick Menu w/o Password</b>  *[0] Full access  [1] LCP:Read Only  [2] LCP:No Access  <b>1-** Load/Motor</b>  <b>1-0* General Settings</b>  <b>1-00 Configuration Mode</b>  *[0] Speed open loop  [3] Process  <b>1-01 Motor Control Principle</b>  [0] U/f  *[1] VVC+  <b>1-03 Torque Characteristics</b>  *[0] Constant torque  [2] Automatic Energy Optim.</p>	<p><b>1-05 Local Mode Configuration</b>  [0] Speed Open Loop  *[2] Kot konfig v par. 1-00 <b>1-2*</b>  <b>Motor Data</b>  <b>1-20 Motor Power [kW] [HP]</b>  [1] 0,09 kW/0,12 HP  [2] 0,12 kW/0,16 HP  [3] 0,18 kW/0,25 HP  [4] 0,25 kW/0,33 HP  [5] 0,37 kW/0,50 HP  [6] 0,55 kW/0,75 HP  [7] 0,75 kW/1,00 HP  [8] 1,10 kW/1,50 HP  [9] 1,50 kW/2,00 HP  [10] 2,20 kW/3,00 HP  [11] 3,00 kW/4,00 HP  [12] 3,70 kW/5,00 HP  [13] 4,00 kW/5,40 HP  [14] 5,50 kW/7,50 HP  [15] 7,50 kW/10,00 HP  [16] 11,00 kW/15,00 HP  [17] 15,00 kW/20,00 HP  [18] 18,50 kW/25,00 HP  [19] 22,00 kW/29,50 HP  [20] 30,00 kW/40,00 HP  <b>1-22 Motor Voltage</b>  50-999 V *230-400 V  <b>1-23 Motor Frequency</b>  20-400 Hz *50 Hz  <b>1-24 Motor Current</b>  0,01-100,00 A *Motortype dep.  <b>1-25 Motor Nominal Speed</b>  100-9999 rpm *Motortype dep.  <b>1-29 Automatic Motor Tuning (AMT)</b>  *[0] Off  [2] Enable AMT  <b>1-3* Adv. Motor Data</b>  <b>1-30 Stator Resistance (Rs)</b>  [Ohm] * Dep. on motor data  <b>1-33 Stator Leakage Reactance (X1)</b>  [Ohm] * Dep. on motor data  <b>1-35 Main Reactance (Xh)</b>  [Ohm] * Dep. on motor data  <b>1-5* Load Indep. Setting</b>  <b>1-50 Motor Magnetisation at 0 Speed</b>  0-300 % *100 %  <b>1-52 Min Speed Norm. Magnet. [Hz]</b>  0,0-10,0 Hz *0,0 Hz  <b>1-55 U/f Characteristic - U</b>  0-999,9 V  <b>1-56 U/f Characteristic - F</b>  0-400 Hz  <b>1-6* Load Depen. Setting</b>  <b>1-60 Low Speed Load Compensation</b>  0-199 % *100 %  <b>1-61 High Speed Load Compensation</b>  0-199 % *100 %  <b>1-62 Slip Compensation</b>  -400-399 % *100 % </p>	<p><b>1-63 Slip Compensation Time Constant</b>  0,05-5,00 s *0,10 s  <b>1-7* Start Adjustments</b>  <b>1-71 Start Delay</b>  0,0-10,0 s *0,0 s  <b>1-72 Start Function</b>  [0] DC hold/delay time  [1] DC brake/delay time  *[2] Coast/delay time  <b>1-73 Flying Start</b>  *[0] Disabled  [1] Enabled  <b>1-8* Stop Adjustments</b>  <b>1-80 Function at Stop</b>  *[0] Coast  [1] DC hold  <b>1-82 Min Speed for Funct. at Stop [Hz]</b>  0,0-20,0 Hz *0,0 Hz  <b>1-9* Motor Temperature</b>  <b>1-90 Motor Thermal Protection</b>  *[0] No protection  [1] Thermistor warning  [2] Thermistor trip  [3] Etr warning  [4] Etr trip  <b>1-93 Thermistor Resource</b>  *[0] None  [1] Analog input 53  [6] Digital input 29  <b>2-** Brakes</b>  <b>2-0 DC Hold Current</b>  0-150 % *50 %  <b>2-01 DC Brake Current</b>  0-150 % *50 %  <b>2-02 DC Braking Time</b>  0,0-60,0 s *10,0 s  <b>2-04 DC Brake Cut In Speed</b>  0,0-400,0 Hz *0,0 Hz  <b>2-1* Brake Energy Funct.</b>  <b>2-10 Brake Function</b>  *[0] Off  [1] Resistor brake  [2] AC brake  <b>2-11 Brake Resistor (ohm)</b>  5-5000 *5  <b>2-16 AC Brake, Max current</b>  0-150 % *100 %  <b>2-17 Over-voltage Control</b>  *[0] Disabled  [1] Enabled (not at stop)  [2] Enabled  <b>2-2* Mechanical Brake</b>  <b>2-20 Release Brake Current</b>  0,00-100,0 A *0,00 A  <b>2-22 Activate Brake Speed [Hz]</b>  0,0-400,0 Hz *0,0 Hz  <b>3-** Reference / Ramps</b>  <b>3-0* Reference Limits</b>  <b>3-00 Reference Range</b>  *[0] Min-Max  [1] -Max - +Max </p>

<sup>1)</sup> Samo M4 in M5

Tabela 1.8

<b>4-** Limits/Warnings</b>	[64] Counter B (down)	<b>5-58 Term. 33 High Ref./Feedb.</b>	<b>6-93 Terminal 42 Output Min Scale</b>
<b>4-1* Motor Limits</b>	[65] ResetCounter B	<b>Vrednost</b>	0,00–200,0 % *0,00 %
<b>4-10 Motor Speed Direction</b>	<b>5-11 Terminal 19 Digital Input</b>	-4999–4999 *50,000	<b>6-94 Terminal 42 Output Max Scale</b>
*[0] V smeri urinega kazalca, če je Par. 1-00 nastavljen na krmiljenje zaprite zanke	Glejte par. 5-10. * [10] Reversing	<b>6-** Analog In/Out</b>	0,00–200,0 % *100,0 %
Par. 1-00 nastavljen na krmiljenje zaprite zanke	<b>5-12 Terminal 27 Digital Input</b>	<b>6-0* Analog I/O Mode</b>	<b>7-** Controllers</b>
[1] V nasprotni smeri urnega kazalca	Glejte par. 5-10. * [1] Reset	<b>6-00 Live Zero Timeout Time</b>	<b>7-2* Process Ctrl. Feedb</b>
[2] Obe, če je Par. 1-00 nastavljen za krmiljenje odprtne zanke	<b>5-13 Terminal 29 Digital Input</b>	1–99 s *10 s	<b>7-20 Process CL Feedback 1 Resource</b>
<b>4-12 Motor Speed Low Limit [Hz]</b>	Glejte par. 5-10. * [14] Jog	<b>6-01 Live Zero TimeoutFunction</b>	*[0] NoFunction
0,0–400,0 Hz *0,0 Hz	<b>5-15 Terminal 33 Digital Input</b>	*[0] Off	[1] Analog Input 53
<b>4-14 Motor Speed High Limit [Hz]</b>	Glejte par. 5-10. * [16] Preset ref bit 0	[1] Freeze output	[2] Analog input 60
0,1–400,0 Hz *65,0 Hz	<b>26 Precise Stop Inverse</b>	[2] Stop	[8] PulseInput33
<b>4-16 Torque Limit Motor Mode</b>	<b>27 Start, Precise Stop</b>	[3] Jogging	[11] LocalBusRef
0–400 % *150 %	<b>32 Pulse Input</b>	[4] Max speed	<b>7-3* Process PI</b>
<b>4-17 Torque Limit Generator Mode</b>	<b>5-3* Digital Outputs</b>	[5] Stop and trip	Ctrl. 7-30 Process PI Normal/
0–400 % *100 %	<b>5-34 On Delay, Terminal 42 Digital Output</b>	<b>6-10 Terminal 53 Low Voltage</b>	Inverse Ctrl
<b>4-4* Adj. Warnings 2</b>	0,00–600,00 s * 0,01 s	0,00–9,99 V * 0,07 V	*[0] Normal
<b>4-40 Warning Frequency Low</b>	<b>5-35 Off Delay, Terminal 42 Digital Output</b>	<b>6-11 Terminal 53 High Voltage</b>	[1] Inverse
0,00 – Vrednost 4-41 Hz *0,0 Hz	0,00–600,00 s * 0,01 s	0,01–10,00 V * 10,00 V	<b>7-31 Process PI Anti Windup</b>
<b>4-41 Warning Frequency High</b>	<b>5-4* Relays</b>	<b>6-12 Terminal 53 Low Current</b>	[0] Disable
Vrednost 4-40–400,0 Hz *400,00 Hz	<b>5-40 Function Relay</b>	0,00–19,99 mA * 0,14 mA	*[1] Enable
<b>4-5* Adj. Warnings</b>	*[0] No operation	<b>6-13 Terminal 53 High Current</b>	<b>7-32 Process PI Start Speed</b>
<b>4-50 Warning Current Low</b>	[1] Control ready	0,01–20,00 mA * 20,00 mA	0,0–200,0 Hz * 0,0 Hz
0,00–100,0 A *0,00 A	[2] Drive ready	<b>6-14 Term. 53 Low Ref./Feedb.</b>	<b>7-33 Process PI Proportional Gain</b>
<b>4-51 Warning Current High</b>	[3] Drive ready, Remote	<b>Vrednost</b>	0,00–10,00 * 0,01
0,0–100,00 A *100,00 A	[4] Enable / No warning	-4999–4999 * 0,000	<b>7-34 Process PI Integral Time</b>
<b>4-54 Warning Reference Low</b>	[5] Drive running	<b>6-15 Term. 53 High Ref./Feedb.</b>	0,10–9999 s * 9999 s
-4999,000 – Vrednost 4-55	[6] Running / No warning	<b>Vrednost</b>	<b>7-38 Process PI Feed Forward Factor</b>
* -4999,000	[7] Run in range / No warning	-4999–4999 * 50,000	0–400 % * 0 %
<b>4-55 Warning Reference High</b>	[8] Run on ref / No warning	<b>6-16 Terminal 53 Filter Time Constant</b>	<b>7-39 On Reference Bandwidth</b>
Vrednost 4-54 –4999,000	[9] Alarm	0,01–10,00 s *0,01 s	0–200 % *5 %
*4999,000	[10] Alarm or warning	<b>6-19 Terminal 53 mode</b>	<b>8-** Comm. and Options</b>
<b>4-56 Warning Feedback Low</b>	[12] Out of current range	*[0] Voltage mode	<b>8-0* General Settings</b>
-4999,000 – Vrednost 4-57	[13] Below current, low	[1] Current mode	<b>8-01 Control Site</b>
* -4999,000	[14] Above current, high	<b>6-2* Analog Input 2</b>	*[0] Digital and ControlWord
<b>4-57 Warning Feedback High</b>	[16] Below frequency, low	0,00–19,99 mA *0,14 mA	[1] Digital only
Vrednost 4-56–4999,000 *4999,000	[17] Above frequency, high	<b>6-22 Terminal 60 Low Current</b>	[2] ControlWord only
<b>4-58 Missing Motor Phase Function</b>	[19] Below feedback, low	0,01–20,00 mA *20,00 mA	<b>8-02 Control Word Source</b>
[0] Off	[20] Above feedback, high	<b>6-23 Terminal 60 High Current</b>	[0] None
*[1] On	[21] Thermal warning	0,01–20,00 mA * 20,00 mA	*[1] FC RS485
<b>4-6* Speed Bypass</b>	[22] Ready, No thermal warning	<b>6-24 Term. 60 Low Ref./Feedb.</b>	<b>8-03 Control Word Timeout Time</b>
<b>4-61 Bypass Speed From [Hz]</b>	[23] Remote ready, No thermal warning	<b>Vrednost</b>	0,1–6500 s *1,0 s
0,0–400,0 Hz *0,0 Hz	[24] Ready, Voltage ok	-4999–4999 *0,000	<b>8-04 Control Word Timeout Function</b>
<b>4-63 Bypass Speed To [Hz]</b>	[25] Reverse	<b>6-25 Term. 60 High Ref./Feedb.</b>	*[0] Off
0,0–400,0 Hz *0,0 Hz	[26] Bus ok	<b>Vrednost</b>	[1] Freeze Output
<b>5-1* Digital Inputs</b>	[28] Brake,NoWarn	-4999–4999 *50,00	[2] Stop
<b>5-10 Terminal 18 Digital Input</b>	[29] Brake ready/NoFault	<b>6-26 Terminal 60 Filter Time Constant</b>	[3] Jogging
[0] Ni funkcije	[30] BrakeFault (IGBT)	0,01–10,00 s *0,01 s	[4] Max. Speed
[1] Reset	[32] Mech.brake control	<b>6-8* potentiometer</b>	[5] Stop and trip
[2] Coast inverse	[36] Control word bit 11	<b>6-80 LCP Potmeter Enable</b>	<b>8-06 Reset Control Word Timeout</b>
[3] Coast and reset inv.	[41] Below reference, low	[0] Disabled	*[0] No Function
[4] Quick stop inverse	[42] Above reference, high	*[1] Enable	[1] Do reset
[5] DC-brake inv.	[51] Local ref. active	<b>6-81 potm. Low Reference</b>	<b>8-3* FC Port Settings</b>
[6] Stop inv	[52] Remote ref. active	-4999–4999 *0,000	<b>8-30 Protocol</b>
*[8] Start	[53] No alarm	<b>6-82 potm. High Reference</b>	*[0] FC
[9] Latched start	[54] Start cmd active	-4999–4999 *50,00	[2] Modbus
[10] Reversing	[55] Running reverse	<b>6-9* Analog Output xx</b>	<b>8-31 Address</b>
[11] Start reversing	[56] Drive in hand mode	<b>6-90 Terminal 42 Mode</b>	1–247 *1
[12] Enable start forward	[57] Drive in auto mode	*[0] 0–20 mA	<b>8-32 FC Port Baud Rate</b>
[13] Enable start reverse	[60-63] Comparator 0-3	[1] 4–20 mA	[0] 2400 Baud
[14] Jog	[70-73] Logic rule 0-3	[2] Digital Output	[1] 4800 Baud
[16-18] Preset ref bit 0-2	[81] SL digital output B	<b>6-91 Terminal 42 Analog Output</b>	*[2] 9600 Baud For choose FC Bus in 8-30
[19] Freeze reference	<b>5-41 On Delay, Relay</b>	*[0] No operation	*[3] 19200 Baud pri izbiri Modbusa v 8-30
[20] Freeze output	0,00–600,00 s *0,01 s	[10] Output Frequency	[4] 38400 Baud
[21] Speed up	<b>5-42 Off Delay, Relay</b>	[11] Reference	<b>8-33 FC Port Parity</b>
[22] Speed down	0,00–600,00 s *0,01 s	[12] Feedback	*[0] Even Parity, 1 Stop Bit
[23] Setup select bit 0	<b>5-5* Pulse Input</b>	[13] Motor Current	[1] Odd Parity, 1 Stop Bit
[28] Catch up	<b>5-55 Terminal 33 Low Frequency</b>	[16] Power	[2] No Parity, 1 Stop Bit
[29] Slow down	20–4999 Hz *20 Hz	[20] Bus Reference	[3] No Parity, 2 Stop Bits
[34] Ramp bit 0	<b>5-56 Terminal 33 High Frequency</b>	<b>6-92 Terminal 42 Digital Output</b>	<b>8-35 Minimum Response Delay</b>
[60] Counter A (up)	21–5000 Hz *5000 Hz	Glejte par. 5-40	0,001–0,5 * 0,010 s
[61] Counter A (down)	<b>5-57 Term. 33 Low Ref./Feedb.</b>	*[0] No Operation	<b>8-36 Max Response Delay</b>
[62] Reset counter A	<b>Vrednost</b>	[80] SL Digital Output A	0,100–10,00 s *5,000 s
[63] Counter B (up)	-4999–4999 *0,000		

Tabela 1.9

<b>8-4* FC MC protocol set</b>	<b>13-** Smart Logic</b>	[1] And	<b>14-22 Operation Mode</b>
<b>8-43 FC Port PCD Read Configuration</b>	<b>13-0* SLC Settings</b>	[2] Or	*[0] Normal Operation
*[0] None Expressionlimit	<b>13-00 SL Controller Mode</b>	[3] And not	[2] Initialisation
[1] [1500] Operation Hours	*[0] Off	[4] Or not	<b>14-26 Action At Inverter Fault</b>
[2] [1501] Running Hours	[1] On	[5] Not and	*[0] Trip
[3] [1502] kWh Counter	<b>13-01 Start Event</b>	[6] Not or	[1] Warning
[4] [1600] Control Word	[0] False	[7] Not and not	<b>14-4* Energy Optimising</b>
[5] [1601] Reference [Unit]	[1] True	[8] Not or not	<b>14-41 AEO Minimum Magnetisation</b>
[6] [1602] Reference %	[2] Running	<b>13-42 Logic Rule Boolean 2</b>	40-75 % * 66 %
[7] [1603] Status Word	[3] InRange	Glejte par. 13-40 *[0] False	<b>15-** Drive Information</b>
[8] [1605] Main Actual Value [%]	[4] OnReference	<b>13-43 Logic Rule Operator 2</b>	<b>15-0* Operating Data</b>
[9] [1609] Custom Readout	[7] OutOfCurrentRange	Glejte par. 13-41 *[0] Disabled	<b>15-00 Operating Days</b>
[10] [1610] Power [kW]	[8] BelowLow	<b>13-44 Logic Rule Boolean 3</b>	<b>15-01 Running Hours</b>
[11] [1611] Power [hp]	[9] AboveHigh	Glejte par. 13-40 *[0] False	<b>15-02 kWh Counter</b>
[12] [1612] Motor Voltage	[16] ThermalWarning	<b>13-5* States</b>	<b>15-03 Power Ups</b>
[13] [1613] Frequency	[17] MainOutOfRange	<b>13-51 SL Controller Event</b>	<b>15-04 Over Temps</b>
[14] [1614] Motor Current	[18] Reversing	Glejte par. 13-40 *[0] False	<b>15-05 Over Volts</b>
[15] [1615] Frequency [%]	[19] Warning	<b>13-52 SL Controller Action</b>	<b>15-06 Reset kWh Counter</b>
[16] [1618] Motor Thermal	[20] Alarm_Trip	*[0] Disabled	*[0] Do not reset
[17] [1630] DC Link Voltage	[21] Alarm_TripLock	[1] NoAction	[1] Reset counter
[18] [1634] Heatsink Temp.	[22-25] Comparator 0-3	[2] SelectSetup1	<b>15-07 Reset Running Hours Counter</b>
[19] [1635] Inverter Thermal	[26-29] LogicRule0-3	[3] SelectSetup2	*[0] Do not reset
[20] [1638] SL Controller State	[33] DigitalInput_18	[10-17] SelectPresetRef0-7	[1] Reset counter
[21] [1650] External Reference	[34] DigitalInput_19	[18] SelectRamp1	<b>15-3* Fault Log</b>
[22] [1651] Pulse Reference	[35] DigitalInput_27	[19] SelectRamp2	<b>15-30 Fault Log: Error Code</b>
[23] [1652] Feedback [Unit]	[36] DigitalInput_29	[22] Run	<b>15-4* Drive Identification</b>
[24] [1660] Digital Input 18,19,27,33	[38] DigitalInput_33	[23] RunReverse	<b>15-40 FC Type</b>
[25] [1661] Digtial Input 29	*[39] StartCommand	[24] Stop	<b>15-41 Power Section</b>
[26] [1662] Analog Input 53 (V)	[40] DriveStopped	[25] Qstop	<b>15-42 Voltage</b>
[27] [1663] Analog Input 53 (mA)	<b>13-02 Stop Event</b>	[26] DCstop	<b>15-43 Software Version</b>
[28] [1664] Analog Input 60	Glejte par. 13-01 *[40]	[27] Coast	<b>15-46 Frequency Converter Order.</b>
[29] [1665] Analog Output 42 [mA]	DriveStopped	[28] FreezeOutput	No
[30] [1668] Freq. Input 33 [Hz]	<b>13-03 Reset SLC</b>	[29] StartTimer0	<b>15-48 Id No</b>
[31] [1671] Relay Output [bin]	*[0] Do not reset	[30] StartTimer1	<b>15-51 Frequency Converter Serial</b>
[32] [1672] Counter A	[1] Reset SLC	[31] StartTimer2	No
[33] [1673] Counter B	<b>13-1* Comparators</b>	[32] Set Digital Output A Low	<b>16-** Data Readouts 16-0* General</b>
[34] [1690] Alarm Word	<b>13-10 Comparator Operand</b>	[33] Set Digital Output B Low	<b>Status</b>
[35] [1692] Warning Word	*[0] Disabled	[38] Set Digital Output A High	<b>16-00 Control Word</b>
[36] [1694] Ext. Status Word	[1] Reference	[39] Set Digital Output B High	0-0xFFFF
<b>8-5* Digital/Bus</b>	[2] Feedback	[60] ResetCounterA	<b>16-01 Reference [Unit]</b>
<b>8-50 Coasting Select</b>	[3] MotorSpeed	[61] ResetCounterB	-4999-4999 *0,000
[0] DigitalInput	[4] MotorCurrent	<b>14-** Special Functions</b>	<b>16-02 Reference %</b>
[1] Bus	[6] MotorPower	<b>14-0* Inverter Switching</b>	-200,0-200,0 % *0,0 %
[2] LogicAnd	[7] MotorVoltage	<b>14-01 Switching Frequency</b>	<b>16-03 Status Word</b>
*[3] LogicOr	[8] DCLinkVoltage	[0] 2 kHz	0-0xFFFF
<b>8-51 Quick Stop Select</b>	[12] AnalogInput53	*[1] 4 kHz	<b>16-05 Main Actual Value [%]</b>
Glejte par. 8-50 *[3] LogicOr	[13] AnalogInput60	[2] 8 kHz	-200,0-200,0 % *0,0 %
<b>8-52 DC Brake Select</b>	[18] PulseInput33	[4] 16 kHz ni na voljo za M5	<b>16-09 Custom Readout</b>
Glejte par. 8-50 *[3] LogicOr	[20] AlarmNumber	<b>14-03 Overmodulation</b>	Odvisno od par. 0-31, 0-32 in 4-14
<b>8-53 Start Select</b>	[30] CounterA	[0] Off	<b>16-1* Motor Status</b>
Glejte par. 8-50 *[3] LogicOr	[31] CounterB	*[1] On	<b>16-10 Power [kW]</b>
<b>8-54 Reversing Select</b>	<b>13-11 Comparator Operator</b>	<b>14-1* Mains monitoring</b>	<b>16-11 Power [hp]</b>
Glejte par. 8-50 *[3] LogicOr	[0] Less Than	<b>14-12 Function at mains imbalance</b>	<b>16-12 Motor Voltage [V]</b>
<b>8-55 Set-up Select</b>	*[1] Approximately equals	*[0] Trip	<b>16-13 Frequency [Hz]</b>
Glejte par. 8-50 *[3] LogicOr	[2] Greater Than	[1] Warning	<b>16-14 Motor Current [A]</b>
<b>8-56 Preset Reference Select</b>	<b>13-12 Comparator Value</b>	[2] Disabled	<b>16-15 Frequency [%]</b>
Glejte par. 8-50 *[3] LogicOr	-9999-9999 *0,0	<b>14-2* Trip Reset</b>	<b>16-18 Motor Thermal [%]</b>
<b>8-8* Bus communication</b>	<b>13-2* Timers</b>	<b>14-20 Reset Mode</b>	<b>16-3* Drive Status</b>
Diagnostics	<b>13-20 SL Controller Timer</b>	*[0] Manual reset	<b>16-30 DC Link Voltage</b>
<b>8-80 Bus Message Count</b>	0,0-3600 s *0,0 s	[1-9] AutoReset 1-9	<b>16-34 Heatsink Temp.</b>
0-0 N/A *0 N/A	<b>13-4* Logic Rules</b>	[10] AutoReset 10	<b>16-35 Inverter Thermal</b>
<b>8-81 Bus Error Count</b>	<b>13-40 Logic Rule Boolean 1</b>	[11] AutoReset 15	<b>16-36 Inv.Nom. Current</b>
0-0 N/A *0 N/A	Glejte par. 13-01 *[0] False	[12] AutoReset 20	<b>16-37 Inv. Max. Current</b>
<b>8-82 Slave Messages Rcvd</b>	[30] - [32] SL Time-out 0-2	[13] Infinite auto reset	<b>16-38 SL Controller State</b>
0-0 N/A *0 N/A	<b>13-41 Logic Rule Operator 1</b>	[14] Reset at power up	<b>16-5* Ref./Feedb.</b>
<b>8-83 Slave Error Count</b>	*[0] Disabled	<b>14-21 Automatic Restart Time</b>	<b>16-50 External Reference</b>
0-0 N/A *0 N/A		0-600 s * 10 s	<b>16-51 Pulse Reference</b>
<b>8-9* Bus Jog / Feedback</b>			<b>16-52 Feedback [Unit]</b>
<b>8-94 Bus feedback 1</b>			
0x8000-0x7FFF * 0</td <td></td> <td></td> <td></td>			

Tabela 1.10

<b>16-6* Inputs/Outputs</b>	<b>16-65 Analog Output 42 [mA]</b>	0x8000-0x7FFF	<b>18-** Extended Motor Data</b>
<b>16-60 Digital Input 18,19,27,33</b>	<b>16-68 Pulse Input [Hz]</b>	<b>16-9* Diagnosis Readouts</b>	<b>18-8* Motor Resistors</b>
0-1111	<b>16-71 Relay Output [bin]</b>	<b>16-90 Alarm Word</b>	<b>18-80 Stator Resistance (High resolution)</b>
<b>16-61 Digital Input 29</b>	<b>16-72 Counter A</b>	0-0xFFFFFFFF	0,000-99,990 ohm *0,000 ohm
0-1	<b>16-73 Counter B</b>	<b>16-92 Warning Word</b>	<b>18-81 Stator Leakage</b>
<b>16-62 Analog Input 53 (volt)</b>	<b>16-8* Fieldbus/FC Port</b>	0-0xFFFFFFFF	<b>Reactance(High resolution)</b>
<b>16-63 Analog Input 53 (current)</b>	<b>16-86 FC Port REF 1</b>	<b>16-94 Ext. Status Word</b>	0,000-99,990 ohm *0,000 ohm
<b>16-64 Analog Input 60</b>		0-0xFFFFFFFF	

Tabela 1.11

## 1.6 Odpravljanje napak

Št.	Opis	Warning	Alarm	Trip zakl.	Napaka	Vzrok težave
2	Napaka analognega vhoda	X	X			Signal na sponki 53 ali 60 je manj kot 50 % vrednosti, nastavljene v par. 6-10 Terminal 53 Low Voltage, 6-12 Terminal 53 Low Current in 6-22 Terminal 54 Low Current.
4	Izguba omrežne faze <sup>1)</sup>	X	X	X		Manjkajoča faza na strani napajanja ali previsoka asimetrija napajalne napetosti. Preverite napajalno napetost.
7	Prenapetost DC <sup>1)</sup>	X	X			Napetost vmesnega tokokroga presega mejno vrednost.
8	Podnapetost DC <sup>1)</sup>	X	X			Napetost vmesnega tokokroga pada pod mejno vrednost »opozorilo podnapetost«.
9	Preob. invert.	X	X			Več kot 100 % obremenitev predolgo časa.
10	Pregr. mot. ETR	X	X			Motor je prevroč zaradi predolgotrajne več kot 100 % obremenitve.
11	Pregretje termistorja motorja	X	X			Termistor ali povezava termistorja je izključena.
12	Omej. navora	X				Navor presega vrednost, nastavljeno v par. 4-16 ali 4-17.
13	Prevelik tok	X	X	X		Presežena je najvišja vrednost omejitve toka inverterja.
14	Zemeljski stik	X	X	X		Praznjenje iz izhodnih faz proti ozemljitvi.
16	Kratek stik		X	X		Kratek stik v motorju ali na sponkah motorja.
17	Krmil. bes. TO	X	X			Ni komunikacije proti frekvenčnemu pretvorniku.
25	Kratek stik zavornega upora		X	X		Zavorni upor je v kratkem stiku, zato se izključi zavorna funkcija.
27	Kratek stik zavornega modula		X	X		Zavorni tranzistor je v kratkem stiku, zato se izključi zavorna funkcija.
28	Prever. zavore		X			Zavorni upor ni priključen/ne deluje.
29	Pregretje močnostne kartice	X	X	X		Dosežena je izklopna temperatura hladilnega telesa.
30	Izpad faze U		X	X		Manjka U faza motorja. Preverite fazo.
31	Izpad faze V		X	X		Manjka V faza motorja. Preverite fazo.
32	Izpad faze W		X	X		Manjka W faza motorja. Preverite fazo.
38	Notr. napaka		X	X		Obrnite se na lokalnega Danfoss dobavitelja.
44	Zemeljski stik		X	X		Praznjenje iz izhodnih faz proti ozemljitvi.
47	Napaka krmilne napetosti		X	X		Tokokrog 24 V DC je lahko preobremenjen.
51	preveri AMT $I_{nom}$ in $I_{nom}$		X			Napačna nastavitev napetosti motorja in/ali toka motorja.
52	nizek AMT $I_{nom}$		X			Tok motorja je prenizek. Preverite nastavitev.
59	Omejitev toka	X				Preobremenitev VLT.
63	Mehanska zavora, nizka		X			Dejanski tok motorja ni presegel toka »sprostitev zavore« v časovnem okviru »zakasnitev starta«.
80	Frekvenčni pretvornik inicializiran na privzeto vrednost		X			Vse nastavitev parametrov so inicializirane na privzeto nastavitev.
84	Povezava med frekvenčnim pretvornikom in LCP je prekinjena				X	Ni povezave med LCP in frekvenčnim pretvornikom
85	Gumb onemogočen				X	Glejte skupino parametrov 0-4* LCP
86	Kopiranje ni uspelo				X	Prišlo je do napake pri kopiranju iz frekvenčnega pretvornika v LCP ali obratno.
87	Neveljaven podatek LCP				X	Pojavi se pri kopiranju iz LCP, če LCP vsebuje napačne podatke – ali če niso bili naloženi podatki v LCP.
88	Podatki LCP niso združljivi				X	Pojavi se pri kopiranju iz LCP, če se podatki prenašajo med frekvenčnimi pretvorniki z zelo različnimi različicami programske opreme.
89	Parameter samo za branje				X	Dogaja se pri poskusu pisanja v parameter samo za branje.
90	Podatkovna baza parametra zasedena				X	LCP in RS485 povezava istočasno poskušata posodobiti parametre.
91	Vrednost parametra ni veljavna v tem načinu				X	Do tega pride pri poskusu vnosa neveljavne vrednosti v parameter.
92	Vrednost parametra presega min./maks. mejno vrednost				X	Do tega pride pri poskusu nastavitev vrednosti izven območja.
nw run	Ne med obratovanjem				X	Parameter lahko spremenimo samo, ko je motor zaustavljen.
Nap . .	Vnos napačnega gesla				X	Do tega pride pri uporabi napačnega gesla pri spremembah parametra, zaščitenega z geslom.

<sup>1)</sup> Te napake lahko povzročijo nihanja v omrežnem napajanju. Vgradnja Danfoss serijskega filtra lahko odpravi to težavo.

Tabela 1.12 opozorila in alarmi seznam kod

## 1.7 Tehnični podatki

### 1.7.1 Omrežno napajanje 1 x 200 - 240 V AC



<b>Normalna preobremenitev 150 % za 1 minuto</b>						
<b>Frekvenčni pretvornik</b>	<b>PK18 0.18</b>	<b>PK37 0.37</b>	<b>PK75 0.75</b>	<b>P1K5 1.5</b>	<b>P2K2 2.2</b>	
<b>Tipičen izhod gredi [kW]</b>	<b>0,25</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
IP 20	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M2	Okvir M3	
<b>Izhodni tok</b>						
	Trajni (3 x 200-240 V) [A] Prekinjajoči (3 x 200-240 V) [A] Maks. dimenzija kabla: (omrežje, motor) [mm² / AWG]	1,2 1,8 4/10	2,2 3,3 6,3	4,2 10,2	6,8 14,4	9,6
<b>Maks. vhodni tok</b>						
	Trajni (1 x 200-240 V) [A] Prekinjajoči (1 x 200-240 V) [A] Maks. omrežnih varovalk [A] Okolje Ocena izgube moči [W], Najboljši primer/ tipična <sup>1)</sup> Teža ohišja IP 20 [kg] Učinkovitost [%], Najboljši primer/tipična <sup>1)</sup>	3,3 4,5 Glejte poglavje Varovalke 12,5/ 15,5 1,1 95,6/ 94,5	6,1 8,3 11,6 20,0/ 25,0 1,1 96,5/ 95,6	18,7 26,4 61,0/ 67,0 1,1 96,6/ 96,0	26,4 37,0 81,0/ 85,1 1,6 97,0/ 96,7	37,0 37,0 81,0/ 85,1 3,0 96,9/ 97,1

Tabela 1.13 Omrežno napajanje 1 x 200 - 240 V AC

1. Pri pogojih nazivne obremenitve.

### 1.7.2 Omrežno napajanje 3 x 200 - 240 V AC






<b>Normalna preobremenitev 150 % za 1 minuto</b>						
<b>Tipična izhodna moč gredi [kW]</b>	<b>PK25 0.25</b>	<b>PK37 0.37</b>	<b>PK75 0.75</b>	<b>P1K5 1.5</b>	<b>P2K2 2.2</b>	<b>P3K7 3.7</b>
<b>Tipični izhod gredi [HP]</b>	<b>0,33</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
IP 20	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M2	Okvir M3	Okvir M3
<b>Izhodni tok</b>						
	Trajni (3 x 200-240 V) [A] Prekinjajoči (3 x 200-240 V) [A] Maks. velikost kabla: (omrežje, motor) [mm² / AWG]	1,5 2,3 4/10	2,2 3,3 6,3	4,2 10,2	6,8 14,4	9,6 22,8 15,2
<b>Maks. vhodni tok</b>						
	Trajni (3 x 200-240 V) [A] Prekinjajoči (3 x 200-240 V) [A] Maks. omrežne varovalke [A] Okolje Ocena izgube moči [W], Najboljši primer/ tipična <sup>1)</sup> Teža ohišja IP 20 [kg] Učinkovitost [%], Najboljši primer/tipična <sup>1)</sup>	2,4 3,2 Glejte poglavje Varovalke 14.0/ 20.0 1,1 96,4/ 94,9	3,5 4,6 8,3 19.0/ 24.0 1,1 96,7/ 95,8	6,7 8,3 14,4 31,5/ 39,5 1,1 97,1/ 96,3	10,9 23,4 72,0/ 77,1 1,6 97,4/ 97,2	15,4 35,3 115,0/ 122,8 3,0 97,2/ 97,4

Tabela 1.14 Omrežno napajanje 3 x 200 - 240 V AC

1. Pri pogojih nazivne obremenitve.

### 1.7.3 Omrežno napajanje 3 x 380–480 V AC

Normalna preobremenitev 150 % za 1 minuto						
Frekvenčni pretvornik	PK37	PK75	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0
Tipična izhodna moč gredi [kW]	0,37	0,75	1,5	2,2	3,0	4,0
IP 20	Okvir M1	Okvir M1	Okvir M2	Okvir M2	Okvir M3	Okvir M3
Izhodni tok						
	Trajni (3 x 380–440 V) [A]	1,2	2,2	3,7	5,3	7,2
	Prekinjajoči (3 x 380–440 V) [A]	1,8	3,3	5,6	8	10,8
	Trajni (3 x 440–480 V) [A]	1,1	2,1	3,4	4,8	6,3
	Prekinjajoči (3 x 440–480 V) [A]	1,7	3,2	5,1	7,2	9,5
	Maks. velikost kabla: (omrežje, motor) [mm <sup>2</sup> /AWG]	4/10				
Maks. vhodni tok						
	Trajni (3 x 380–440 V) [A]	1,9	3,5	5,9	8,5	11,5
	Prekinjajoči (3 x 380–440 V) [A]	2,6	4,7	8,7	12,6	16,8
	Trajni (3 x 440–480 V) [A]	1,7	3	5,1	7,3	9,9
	Prekinjajoči (3 x 440–480 V) [A]	2,3	4	7,5	10,8	14,4
	Maks. vrednosti omrežnih varovalk [A]	Glejte 1.3.4 Varovalke				
Okolje						
	Ocena izgube moči [W], najboljši primer/ tipični <sup>1)</sup>	18.5/ 25.5	28.5/ 43.5	41.5/ 56.5	57.5/ 81.5	75.0/ 101.6
	Teža ohišja IP20 [kg]	1,1	1,1	1,6	1,6	3
	Učinkovitost [%], najboljši primer/ tipični <sup>1)</sup>	96.8/ 95.5	97.4/ 96.0	98.0/ 97.2	97.9/ 97.1	98.0/ 97.2

**Tabela 1.15 Omrežno napajanje 3 x 380–480 V AC**

- #### **1. Pri pogojih nazivne obremenitve.**



Normalna preobremenitev 150 % za 1 minuto							
Frekvenčni pretvornik	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	
Tipična izhodna moč gredi [kW]	5.5	7.5	11	15	18.5	22	
Tipična izhodna moč gredi [HP]	7,5	10	15	20	25	30	
IP 20	Okvir M3	Okvir M3	Okvir M4	Okvir M4	Okvir M5	Okvir M5	
Izhodni tok							
	Trajni (3 x 380–440 V) [A]	12	15,5	23	31	37	43
	Prekinjajoči (3 x 380–440 V) [A]	18	23,5	34,5	46,5	55,5	64,5
	Trajni (3 x 440–480 V) [A]	11	14	21	27	34	40
	Prekinjajoči (3 x 440–480 V) [A]	16,5	21,3	31,5	40,5	51	60
	Maks. velikost kabla: (omrežje, motor) [mm <sup>2</sup> /AWG]	4/10		16/6			
Maks. vhodni tok							
	Trajni (3 x 380–440 V) [A]	19,2	24,8	33	42	34,7	41,2
	Prekinjajoči (3 x 380–440 V) [A]	27,4	36,3	47,5	60	49	57,6
	Trajni (3 x 440–480 V) [A]	16,6	21,4	29	36	31,5	37,5
	Prekinjajoči (3 x 440–480 V) [A]	23,6	30,1	41	52	44	53
	Maks. vrednosti omrežnih varovalk [A]	Glejte 1.3.4 Varovalke					
	Okolje						
Ocena izgube moči [W], najboljši primer/ tipični <sup>1)</sup>	131.0/ 166.8	175.0/ 217.5	290.0/ 342.0	387.0/ 454.0	395.0/ 428.0	467.0/ 520.0	
Teža ohišja IP20 [kg]	3	3					
Učinkovitost [%], najboljši primer/ tipični <sup>1)</sup>	98.0/ 97.5	98.0/ 97.5	97.8/ 97.4	97.7/ 97.4	98.1/ 98.0	98.1/ 97.9	

Tabela 1.16 Omrežno napajanje 3 x 380–480 V AC

- #### **1. Pri pogojih nazivne obremenitve.**

## 1.8 Splošni tehnični podatki

### Zaščita in značilnosti

- Elektronska termična zaščita motorja pred preobremenitvijo.
- Nadzor temperature hladilnega telesa zagotavlja sprožitev zaščite frekvenčnega pretvornika v primeru prekomerne temperature.
- Frekvenčni pretvornik je zaščiten pred kratkim stikom med sponkami motorja U, V in W.
- Ob izpadu faze motorja frekvenčni pretvornik sproži zaščito in alarmira.
- Če manjka omrežna faza, frekvenčni pretvornik preneha delati oziroma se prikaže opozorilo (odvisno od bremena).
- Nadzor napetosti v vmesnem tokokrogu zagotavlja sprožitev zaščite frekvenčnega pretvornika, če je napetost vmesnega tokokroga prenizka ali previsoka.
- Frekvenčni pretvornik je zaščiten pred zemeljskim stikom na sponkah motorja U, V in W.

### Omrežno napajanje (L1/L, L2, L3/N)

Napajalna napetost	200–240 V ±10 %
Napajalna napetost	380–480 V ±10 %
Frekvenca napajanja	50/60 Hz
Maks. začasna asimetrija med omrežnimi fazami	3 % nizivne napajalne napetosti
Dejanski faktor moči	≥ 0,4 nominalno pri nizivni obremenitvi
Faktor zmogljivosti pomika ( $\cos\phi$ ) blizu enote	(>0,98)
Število vklopov napajanja L1/L, L2 in L3/N (zagoni)	največ 2-krat/min.
Skladnost s standardom EN60664-1	kategorija previsoke napetosti III/stopnja onesnaževanja 2

*Enota je primerna za uporabo na tokokrogu, ki je zmožen zagotavljati ne več kot 100,000 RMS simetrično, amp., največ 240/480 V.*

### Izhod motorja (U, V, W)

Izhodna napetost	0–100 % napajalne napetosti
Izhodna frekvenca	0–200 Hz (VVCplus), 0–400 Hz (u/f)
Preklop na izhod	Neomejeno
Časi rampe	0,05–3600 s
Dolžine in preseki kablov	
Maks. dolžina kabla motorja, oklopljen/armiran (EMC pravilna montaža)	15 m
Maks. dolžina kabla motorja, neoklopljen/nearmiran	50 m
Maks. presek kabla za motor, omrežje*	
Prikluček za deljenje bremena/zavore (M1, M2, M3)	6,3 mm izolirani Faston vtiči
Maks. presek kabla za delitev obremenitve/zavoro (M4, M5)	16 mm <sup>2</sup> /6 AWG
Maksimalni presek kabla za krmilne sponke, kabel s trdo žico.	1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
Maksimalni presek kabla za krmilne sponke, kabel z mehko žico.	1 mm <sup>2</sup> /18 AWG
Maksimalni presek kabla za krmilne sponke, kabel z oklopljenim jedrom	0,5 mm <sup>2</sup> /20 AWG
Minimalni presek kabla za krmilne sponke	0,25 mm <sup>2</sup>

\* Za več podatkov glejte tabele o omrežnem napajanju!

### Digitalni vhodi (Impulzni/vhodi enkoderja)

Programljivi digitalni vhodi (Impulzni/enkoder)	5 (1)
Številka sponke	18, 19, 27, 29, 33,
Logika	PNP ali NPN
Nivo napetosti	0 - 24 V DC
Nivo napetosti, logika '0' PNP	< 5 V DC
Nivo napetosti, logika '1' PNP	> 10 V DC
Nivo napetosti, logika '0' NPN	> 19 V DC
Nivo napetosti, logika '1' NPN	< 14 V DC
Maksimalna napetost na vhodu	28 V DC
Vhodna upornost, Ri	pribl. 4 k
Maks. impulzna frekvenca na sponki 33	5000 Hz
Maks. impulzna frekvenca na sponki 33	20 Hz

Analogni vhodi	
Število analognih vhodov	2
Številka sponke	53, 60
Napetostni način (Sponka 53)	Stikalo S200 = OFF (izklop) (U)
Način toka (Sponki 53 in 60)	Stikalo S200 = ON (vklop) (I)
Nivo napetosti	0–10 V
Vhodna upornost, $R_i$	pribl. 10 kΩ
Maks. napetost	20 V
Nivo toka	od 0/4 do 20 mA (skalirno)
Vhodna upornost, $R_i$	pribl. 200 Ω
Maks. tok	30 mA

Analogni izhod	
Število analognih izhodov, ki jih je možno programirati	1
Številka sponke	42
Območje toka na analognem izhodu	0/4–20 mA
Maks. obremenitev skupnega nivoja analognega izhoda	500 Ω
Maks. napetost pri analognemu izhodu	17 V
Natančnost na analognem izhodu	Maks. napaka: 0,8 % celotnega območja
Interval skeniranja	4 ms
Ločljivost na analognem izhodu	8 bit
Interval skeniranja	4 ms

Krmilna kartica, RS-485 serijska komunikacija	
Številka sponke	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Številka sponke 61	Skupno za sponki 68 in 69
Krmilna kartica, 24 V DC izhod	
Številka sponke	12
Maks. obremenitev (M1 in M2)	100 mA
Maks. obremenitev (M3)	50 mA
Maks. obremenitev (M4 in M5)	80 mA
Relejni izhod	
Relejni izhod, ki ga je možno programirati	1
Rele 01 številka sponke	01-03 (mirovni), 01-02 (delovni)
Maks. obremenitev sponke (AC-1) <sup>1)</sup> na 01-02 (NO) (uporovno breme)	250 V AC, 2 A
Maks. obremenitev sponke (AC-15) <sup>1)</sup> na 01-02 (NO) (induktivno breme @ cosφ 0,4)	250 V AC, 0,2 A
Maks. obremenitev sponke (DC-1) <sup>1)</sup> na 01-02 (NO) (uporovno breme)	30 V DC, 2 A
Maks. obremenitev sponke (DC-13) <sup>1)</sup> na 01-02 (NO) (induktivno breme)	24 V DC, 0,1A
Maks. obremenitev sponke (AC-1) <sup>1)</sup> na 01-03 (NC) (uporovno breme)	250 V AC, 2 A
Maks. obremenitev sponke (AC-15) <sup>1)</sup> na 01-03 (NC) (induktivno breme @ cosφ 0,4)	250 V AC, 0,2 A
Maks. obremenitev sponke (DC-1) <sup>1)</sup> na 01-03 (NC) (uporovno breme)	30 V DC, 2 A
Min. obremenitev sponk na 01-03 (NC), 01-02 (NO)	24 V DC 10 mA, 24 V AC 20 mA
Skladnost z EN 60664-1 glede okoljevarstvenih zahtev	kategorija previsoke napetosti III/stopnja onesnaževanja 2

1) IEC 60947 del 4 in 5

Krmilna kartica, 10 V DC izhod	
Številka sponke	50
Izhodna napetost	10,5 V ±0,5 V
Maks. obremenitev	25 mA

## OPOMBA!

Vsi vhodi, izhodi, tokokrogi, napajanje DC in relejni kontakti so galvansko izolirani pred napajalno napetostjo (PELV) in drugimi visokonapetostnimi sponkami.

## Okolica

Ohišje	IP 20
Opcijski moduli ohišja	IP 21, TIP 1
Vibracijski test	1,0 g
Maks. relativna vlažnost	5 % - 95 % (IEC 60721-3-3; razred 3K3 (ne kondenzira) med delovanjem
Agresivno okolje (IEC 60721-3-3), prevlečena tiskana vezja	razred 3C3
Način preskušanja v skladu z IEC 60068-2-43 H2S (10 dni)	
Temperatura okolja	Maks. 40 °C

*Zmanjšanje zmogljivosti pri visokih temperaturah okolja, glejte*

Minimalna okoliška temperatura med polnim delovanjem	0 °C
Minimalna okoliška temperatura med polnim delovanjem z zmanjšano zmogljivostjo	- 10 °C
Temperatura med skladiščenjem/transportom	-25 - +65/70 °C
Maksimalna nadmorska višina brez zmanjšanja zmogljivosti	1000 m
Maksimalna nadmorska višina z zmanjšanjem zmogljivosti	3000 m

*Zmanjšanje zmogljivosti na visoki nadmorski višini - glejte opis posebnih pogojev*

Varnostni standardi	EN/IEC 61800-5-1, UL 508C
EMC standardi, emisija	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3 EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, (EN 61000-4-3)
EMC standardi, imuniteta	EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

*Glejte*

## 1.9 Posebni pogoji

### 1.9.1 Zmanjšanje zmogljivosti za temperaturo okolja

Temperatura okolja, izmerjena v času 24 ur, mora biti vsaj 5 °C nižja kot maks. temperatura okolja.

Če uporabljate frekvenčni pretvornik pri visokih temperaturah okolja, je treba zmanjšati trajni izhodni tok.

Frekvenčni pretvornik je zasnovan za delovanje pri temperaturi okolja največ 50 °C z velikostjo motorja, ki je manjša od nazivne. Trajno obratovanje s polno obremenitvijo pri temperaturi okolja 50 °C bo zmanjšalo življenjsko dobo frekvenčnega pretvornika.

### 1.9.2 Zmanjšanje zmogljivosti pri nizkem zračnem tlaku

Hladilna sposobnost zraka se zmanjša pri nižjem zračnem tlaku.

Pri nadmorskih višinah nad 2000 m se obrnite na Danfoss glede PELV.

Pod 1000 m nadmorske višine ni potrebno zmanjšanje zmogljivosti, nad 1000 m pa morata biti temperatura okolja ali maks. izhodni tok zmanjšana.

Zmanjšajte izhod za 1 % na vsakih 100 m nadmorske višine nad 1000 m ali zmanjšajte maks. temperaturo okolja za 1 stopinjo na vsakih 200 m.

### 1.9.3 Zmanjšanje zmogljivosti pri delovanju z nizko hitrostjo

Če je motor priključen na frekvenčni pretvornik, je treba preveriti, ali je hlajenje motorja ustrezeno.

Do težave lahko pride pri nizkih hitrostih pri aplikacijah s stalnim navorom. Stalno obratovanje z nizko hitrostjo – pod polovico nazivne hitrosti motorja – lahko zahteva dodatno zračno hlajenje. Alternativno izberite večji motor (za eno velikost večji).

## 1.10 Opcije za VLT® Micro Drive

Naročniška številka	Opis
132B0100	VLT krmilna plošča LCP 11 brez potenciometra
132B0101	VLT krmilna plošča LCP 12 s potenciometrom
132B0102	komplet za daljinsko montažo za LCP vklj. s 3-m kablom IP55 z LCP 11, IP21 z LCP 12
132B0103	komplet Nema tip 1 za okvir M1
132B0104	Komplet tipa 1 za okvir M2
132B0105	Komplet tipa 1 za okvir M3
132B0106	komplet ločilne plošče za okvirje M1 in M2
132B0107	Komplet ločilne plošče za okvir M3
132B0108	IP21 za okvir M1
132B0109	IP21 za okvir M2
132B0110	IP21 za okvir M3
132B0111	komplet za montažo DIN tračnice za okvirje M1 in M2
132B0120	Komplet tipa 1 za okvir M4
132B0121	Komplet tipa 1 za okvir M5
132B0122	Komplet ločilne plošče za okvirje M4 in M5
132B0126	Kompleti nadomestnih delov za okvir M1
132B0127	Kompleti nadomestnih delov za okvir M2
132B0128	Kompleti nadomestnih delov za okvir M3
132B0129	Kompleti nadomestnih delov za okvir M4
132B0130	Kompleti nadomestnih delov za okvir M5
132B0131	Prazen pokrov
130B2522	Filter MCC 107 za 132F0001
130B2522	Filter MCC 107 za 132F0002
130B2533	Filter MCC 107 za 132F0003
130B2525	Filter MCC 107 za 132F0005
130B2530	Filter MCC 107 za 132F0007
130B2523	Filter MCC 107 za 132F0008
130B2523	Filter MCC 107 za 132F0009
130B2523	Filter MCC 107 za 132F0010
130B2526	Filter MCC 107 za 132F0012
130B2531	Filter MCC 107 za 132F0014
130B2527	Filter MCC 107 za 132F0016
130B2523	Filter MCC 107 za 132F0017
130B2523	Filter MCC 107 za 132F0018
130B2524	Filter MCC 107 za 132F0020
130B2526	Filter MCC 107 za 132F0022
130B2529	Filter MCC 107 za 132F0024
130B2531	Filter MCC 107 za 132F0026
130B2528	Filter MCC 107 za 132F0028
130B2527	Filter MCC 107 za 132F0030

Tabela 1.17

Na zahtevo so na voljo serijski filtri in zavorni upori Danfoss.

## Kazalo

A	
Active Set-up.....	10
Analogni Vhodi.....	17
B	
Brake Resistor (ohm).....	10
D	
DC-brake.....	11
DC-Brake.....	10
Delitev Bremena/zavora.....	8
Digitalni	
Vhodi (Impulzni/vhodi Enkoderja).....	16
Vhodi:.....	16
Dolžine In Preseki Kablov.....	16
E	
Edit Set-up.....	10
Elektronske Odpadne Opreme.....	3
G	
Glavni Meni.....	9
H	
Hand Mode.....	11
Hitri Meni.....	9
I	
IP21.....	20
Izhod	
Motorja (U, V, W).....	16
Releja.....	17
Izhodna Zmogljivost (U, V, W).....	16
Izoliran	
Izvor Omrežne Napetosti.....	3
Transformator.....	3
K	
Komplet	
Ločilne Plošče.....	20
Nema Tip 1.....	20
Za Daljinsko Montažo.....	20
Za Montažo DIN Tračnice.....	20
Kratek Stik Zavornega Upora.....	13
Kratkostičnostjo.....	5
Krmilna Kartica, 24 V DC Izhod.....	17
L	
Load Compensation.....	10
M	
Motor	
Phase.....	11
Temperature.....	10
N	
Napajalni Tokokrog – Pregled.....	8
Navigacijske Tipke.....	9
Nivo Napetosti.....	16
O	
Odmik.....	3
Okolica.....	18
Omrežno	
Napajanje.....	14
Napajanje (L1/L, L2, L3/N).....	16
Napajanje 1 X 200 - 240 V AC.....	14
Napajanje 3 X 200 - 240 V AC.....	14
Napajanje 3 X 380–480 V AC.....	15
Operacijske Tipke.....	9
Opozorila In Alarmi.....	13
Over-voltage Control.....	10
Ozemljitev.....	2
P	
Pretokovna Zaščita.....	5
R	
RCD.....	2
Referenčnega	
S	
Slip Compensation.....	10
Stanje.....	9
T	
Temperatura Okolja.....	18
Thermistor.....	10
U	
Uhajavi Tok.....	2
UL Skladnosti.....	5

## V

## VLT

Krmilna Plošča LCP 11.....	20
Krmilna Plošča LCP 12.....	20

## W

Warnings And Alarms.....	13
--------------------------	----

## Z

## Zaščita

In Značilnosti.....	16
Motorja.....	16
Preobremenitve Motorja.....	2

## Ž

Žica.....	2
-----------	---

## Z

## Zmanjšanje

Zmogljivosti Pri Delovanju Z Nizko Hitrostjo.....	19
Zmogljivosti Pri Nizkem Zračnem Tlaku.....	19
Zmogljivosti Za Temperaturo Okolja.....	19



[www.danfoss.com/drives](http://www.danfoss.com/drives)

---

Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih in drugi dokumentaciji. Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega opozorila. Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka.  
Vse prodajne znamke v tem gradivu so last njihovih podjetij. Danfoss in logotip Danfoss sta prodajni znamki Danfoss A/S. Vse pravice pridržane.

---

#### Danfoss d.o.o.

Jožeta Jame 16  
1210 Ljubljana-Šentvid  
Slovenija  
Tel.: 01/518 61 08  
Fax.: 01/519 23 61  
E-mail: [danfoss.si@danfoss.com](mailto:danfoss.si@danfoss.com)  
[www.danfoss.si](http://www.danfoss.si)

