

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



# Uputstva za rad VLT® Midi Drive FC 280



[www.danfoss.rs/vlt](http://www.danfoss.rs/vlt)

**VLT®**  
THE REAL DRIVE



<b>1 Uvod</b>	3
1.1 Svrha priručnika	3
1.2 Dodatni resursi	3
1.3 Verzija dokumenta i softvera	3
1.4 Pregledni prikaz proizvoda	3
1.5 Odobrenja i sertifikati	4
1.6 Odlaganje	4
<b>2 Bezbednost</b>	5
2.1 Bezbednosni simboli	5
2.2 Kvalifikovano osoblje	5
2.3 Sigurnosne mere opreza	5
<b>3 Mehanička instalacija</b>	7
3.1 Raspakivanje	7
3.2 Instalaciono okruženje	7
3.3 Montiranje	7
<b>4 Električna instalacija</b>	10
4.1 Bezbednosna uputstva	10
4.2 Instalacija u skladu sa EMC zahtevima	10
4.3 Uzemljenje	10
4.4 Šematski prikaz ožičenja	12
4.5 Pristup	14
4.6 Priključak motora	14
4.7 Priključak mrežnog napajanja naizmeničnom strujom	15
4.8 Ožičenje upravljanja	15
4.9 Kontrolna lista za montiranje	19
<b>5 Puštanje u rad</b>	20
5.1 Bezbednosna uputstva	20
5.2 Priključivanje mrežnog napajanja	20
5.3 Rad lokalnog upravljačkog panela	20
5.4 Osnovno programiranje	28
5.5 Provera rotacije motora	30
5.6 Provera rotacije enkodera	30
5.7 Test lokalnog upravljanja	31
5.8 Pokretanje sistema	31
5.9 Puštanje u rad funkcije STO	31
<b>6 Safe Torque Off (STO)</b>	32

6.1 Sigurnosne mere opreza za STO	33
6.2 Instalacija funkcije Safe Torque Off	33
6.3 Puštanje u rad funkcije STO	34
6.4 Održavanje i servis za STO	35
6.5 Tehnički podaci funkcije STO	37
<b>7 Primeri aplikacija</b>	<b>38</b>
<b>8 Održavanje, dijagnostika i rešavanje problema</b>	<b>42</b>
8.1 Održavanje i servis	42
8.2 Tipovi upozorenja i alarma	42
8.3 Prikaz upozorenja i alarma	42
8.4 Lista upozorenja i alarma	44
8.5 Rešavanje problema	46
<b>9 Specifikacije</b>	<b>48</b>
9.1 Električni podaci:	48
9.2 Mrežno napajanje (trofazno)	50
9.3 Izlaz motora i podaci o motoru	50
9.4 Uslovi okoline	50
9.5 Specifikacije kabla	51
9.6 Upravljački ulaz/izlaz i podaci o upravljanju	51
9.7 Momenti zatezanja veza	54
9.8 Osigurači i prekidači strujnog kola	54
9.9 Veličine kućišta, nominalne snage i dimenzije	55
<b>10 Dodatak</b>	<b>56</b>
10.1 Simboli, skraćenice i konvencije	56
10.2 Struktura menija za parametre	56
<b>Indeks</b>	<b>62</b>

## 1 Uvod

### 1.1 Svrha priručnika

Ova uputstva za rad pružaju informacije za bezbednu instalaciju frekventnog pretvarača VLT® Midi Drive FC 280i njegovo puštanje u rad.

Uputstva za rad su namenjena kvalifikovanom osoblju.

Da biste koristili frekventni pretvarač bezbedno i profesionalno, pročitajte i pratite uputstva za rad. Obratite posebnu pažnju na bezbednosna uputstva i opšta upozorenja. Čuvajte ova uputstva za rad uvek sa frekventnim pretvaračem.

VLT® je registrovani žig.

### 1.2 Dodatni resursi

Resursi dostupni za razumevanje naprednih funkcija i programiranja frekventnog pretvarača:

- Uputstvo za projektovanje za VLT® Midi Drive FC 280.
- Vodič za programiranje za VLT® Midi Drive FC 280.

Dodatne publikacije i priručnike obezbeđuje Danfoss. Pogledajte [vlt-drives.danfoss.com/Support/Technical-Documentation/](http://vlt-drives.danfoss.com/Support/Technical-Documentation/) da biste pronašli spisak.

### 1.3 Verzija dokumenta i softvera

Ovaj priručnik se redovno pregleda i ažurira. Svi predlozi za njegovo poboljšanje su dobrodošli. Tablica 1.1 prikazuje verziju dokumenta, kao i verziju odgovarajućeg softvera.

Izdanje	Napomene	Verzija softvera
MG07A1	Prvo izdanje ovog priručnika	1,0

Tablica 1.1 Verzija dokumenta i softvera

### 1.4 Pregledni prikaz proizvoda

#### 1.4.1 Predviđena namena

Frekventni pretvarač je elektronski kontroler motora koji ima sledeću namenu:

- Regulisanje brzine motora kao odgovor na povratnu spregu sistema ili na daljinske komande spoljnih kontrolera. Pogonski sistem se sastoji od frekventnog pretvarača, motora i opreme koju pokreće motor.
- Nadzor sistema i statusa motora.

Frekventni pretvarač može da se koristi i za zaštitu motora.

U zavisnosti od konfiguracije, frekventni pretvarač može da se koristi u zasebnim aplikacijama ili može da bude sastavni deo veće aparature ili instalacije.

Upotreba frekventnog pretvarača je dozvoljena u rezidencijalnim, industrijskim i komercijalnim okruženjima, u skladu sa lokalnim zakonima i standardima.

#### NAPOMENA!


U rezidencijalnim okruženjima ovaj proizvod može da izazove radio smetnje i u tom slučaju mogu biti potrebne dodatne mere za ublažavanje smetnji.

#### Moguća zloupotreba

Nemojte koristiti frekventni pretvarač u aplikacijama koje nisu u skladu sa navedenim uslovima rada i okruženjima. Postaraјte se da uslovi koje navodi poglavje 9 Specifikacije budu ispunjeni.

#### 1.4.2 Blok dijagram frekventnog pretvarača

Slika 1.1 je blok dijagram internih komponenti frekventnog pretvarača. Tablica 1.2 sadrži opis njihovih funkcija.



Slika 1.1 Blok dijagram frekventnog pretvarača

Oblast	Komponenta	Funkcije
1	Ulaz mrežnog napajanja	• Mrežno napajanje naizmeničnom strujom ka frekventnom pretvaraču.
2	Ispravljač	• Ispravljački most konvertuje naizmeničnu struju na ulazu u jednosmernu struju za napajanje invertora.
3	Jednosmerno kolno	• Međukolo jednosmernog busa upravlja jednosmernom strujom.

Oblast	Komponenta	Funkcije
4	Jednosmerna prigušnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtrira struju međukola jednosmerne struje.</li> <li>Obezbeđuje zaštitu linijskog tranzijenta.</li> <li>Smanjuje efektivnu vrednost struje.</li> <li>Podiže faktor snage koji se odražava nazad na liniju.</li> <li>Smanjuje harmoniju na ulaznoj naizmeničnoj struci.</li> </ul>
5	Grupa kondenzatora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skladišti energiju jednosmerne struje.</li> <li>Omogućava zaštitu od prekida rada pri kratkotrajnim gubicima snage.</li> </ul>
6	Invertor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pretvara jednosmernu struju u kontrolisani PWM AC talasni oblik za kontrolisani promenljivi izlaz ka motoru.</li> </ul>
7	Izlaz ka motoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulisana trofazna izlazna snaga ka motoru.</li> </ul>
8	Upaljačko kolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadgledaju se ulazno napajanje, interna obrada, izlaz i struja motora kako bi se obezbedili efikasni rad i upravljanje.</li> <li>Nadgledaju se i sprovode komande korisničkog interfejsa i spoljne komande.</li> <li>Može da bude obezbeđen izlaz i upravljanje statusom.</li> </ul>

Tablica 1.2 Slika 1.1, legenda

#### 1.4.3 Veličine kućišta i nominalne snage

Veličine kućišta i nominalne snage frekventnih pretvarača navodi poglavlje 9.9 *Veličine kućišta, nominalne snage i dimenzije*.

#### 1.4.4 Safe Torque Off (STO)

Frekventni pretvarač VLT® Midi DriveFC 280 podržava Safe Torque Off (STO). Pogledajte poglavlje 9.9 *Veličine kućišta, nominalne snage i dimenzije* za detalje o instaliranju, puštanju u rad, održavanju i tehničke podatke funkcije STO.

#### 1.5 Odobrenja i sertifikati




Informacije o usklađenosti sa Evropskim sporazumom o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) potražite u odeljku *Instalacija u skladu sa ADN u Uputstvu za projektovanje za frekventni pretvarač VLT® Midi DriveFC 280*.

#### Primenjeni standardi i usklađenost za STO

Korišćenje funkcije STO na priklučku 37 i 38 zahteva da korisnik ispunjava sve zahteve u vezi sa bezbednošću, uključujući relevantne zakone, propise i smernice. Integrirana funkcija STO je usaglašena sa sledećim standardima:

- IEC/EN 61508: 2010 SIL 2
- IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2
- IEC/EN 62061: 2012 SILCL od SIL2
- EN ISO 13849-1: 2008 kategorija 3 PL d

#### 1.6 Odlaganje



## 2 Bezbednost

### 2.1 Bezbednosni simboli

U ovom dokumentu se koriste sledeći simboli:

#### **AUPOZORENJE**

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

#### **AOPREZ**

Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja može da dovede do manjih ili umerenih povreda. Može da se koristi i kao upozorenje za slučaj nebezbedne primene.

#### **NAPOMENA!**

Navodi važne informacije, uključujući situacije koje mogu da dovedu do oštećenja opreme ili imovine.

### 2.2 Kvalifikovano osoblje

Pravilni i pouzdani transport, čuvanje, instaliranje, korišćenje i održavanje su neophodni za neometan i bezbedan rad frekventnog pretvarača. Samo kvalifikovano osoblje sme da instalira ovu opremu i rukuje njom.

Kvalifikovano osoblje podrazumeva osobe koje su prošle odgovarajuću obuku i koje imaju ovlašćenje da instaliraju, puštaju u rad i održavaju opremu, sisteme i strujna kola, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima. Takođe, osoblje mora da bude upoznato sa uputstvima i bezbednosnim merama opisanim u ovom vodiču.

### 2.3 Sigurnosne mere opreza

#### **AUPOZORENJE**

##### VISOK NAPON

U frekventnim pretvaračima postoji visok napon kada su priključeni na ulaz mrežnog napajanja naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili prilikom raspodele opterećenja. Ukoliko instaliranje, pokretanje i održavanje ne obavlja kvalifikovano osoblje, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Instaliranje, pokretanje i održavanje mora da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje.

#### **AUPOZORENJE**

##### NEŽELJENI START

Kada je frekventni pretvarač povezan sa mrežnim napajanjem naizmeničnom strujom, jednosmernim napajanjem ili raspodelom opterećenja, motor može da se pokrene u bilo kom trenutku. Neželjeni start tokom programiranja, servisiranja ili popravke može da dovede do smrtnog ishoda, ozbiljne povrede ili oštećenja imovine. Motor može da se pokrene preko spoljašnjeg prekidača, komunikacionog protokola, ulaznog signala reference iz LCP-a, preko daljinske operacije koristeći MCT 10 softver za podešavanje ili nakon otklonjenog stanja sa greškom.

Da biste sprečili neželjeno pokretanje motora:

- Isključite frekventni pretvarač sa mrežnog napajanja.
- Pritisnite [Off/Reset] (Isključivanje/Reset) na LCP-u pre nego što programirate parametre.
- Kompletno ožičite i montirajte frekventni pretvarač, motor i svu pokretanu opremu pre priključivanja frekventnog pretvarača na mrežno napajanje naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili raspodelu opterećenja.

**AUPOZORENJE****VREME PRAŽNJENJA**

Frekventni pretvarač sadrži kondenzatore u jednosmernom međukolu koji mogu da ostanu pod naponom i nakon isključivanja napajanja frekventnog pretvarača. Visok napon može da bude prisutan čak i kad su LED indikatori upozorenja isključeni. Ukoliko nakon prekida napajanja ne sačekate određeno vreme pre servisiranja ili popravke, to može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Zaustavite motor.
- Isključite mrežno napajanje naizmeničnom strujom i udaljena napajanja sa jednosmernim međukolom, što podrazumeva rezervne baterije, UPS uređaje i veze sa drugim frekventnim pretvaračima sa jednosmernim međukolom.
- Isključite ili blokirajte PM motor.
- Sačekajte da se kondenzatori u potpunosti isprazne. Minimalno vreme čekanja navodi *Tablica 2.1*.
- Pre obavljanja bilo kakvog servisiranja ili popravke, koristite odgovarajući uređaj za merenje napona da biste se uverili da su kondenzatori u potpunosti ispraznjeni.

Napon [V]	Opseg snage [kW (KS)]	Minimalno vreme čekanja (u minutima)
200–240	0,37–3,7 (0,5–5)	4
380–480	0,37–7,5 (0,5–10)	4
	11–22 (15–30)	15

Tablica 2.1 Vreme pražnjenja

**AUPOZORENJE****OPASNOST OD STRUJE CURENJA**

Struje curenja premašuju 3,5 mA. Ako se frekventni pretvarač ne uzemlji ispravno, to može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Ovlašćeni elektro-instalater mora da obezbedi pravilno uzemljenje opreme.

**AUPOZORENJE****OPASNOSTI VEZANE ZA OPREMU**

Dodirivanje rotirajućih vratila i električne opreme može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Uverite se da instaliranje, pokretanje i održavanje vrši isključivo obučeno i kvalifikovano osoblje.
- Uverite se da su radovi u vezi sa električnim instalacijama u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima za električne instalacije.
- Pratite postupke u ovom uputstvu.

**AOPREZ****OPASNOST OD INTERNOG KVARA**

Interni kvar frekventnog pretvarača može da dovede do ozbiljnih povreda ako frekventni pretvarač nije propisno zatvoren.

- Uverite se da su svi sigurnosni poklopci na mestu i da su dobro pričvršćeni pre nego što priključite napajanje.

## 3 Mehanička instalacija

### 3.1 Raspakivanje

#### 3.1.1 Sadržaj pakovanja

Sadržaj pakovanja se može razlikovati u zavisnosti od konfiguracije proizvoda.

- Proverite da li sadržaj pakovanja i informacije sa natpisne ploče odgovaraju potvrdi porudžbine.
- Vizuelno pregledajte pakovanje i frekventni pretvarač kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja usled neodgovarajućeg rukovanja tokom isporuke. Sve pritužbe vezane za oštećenja podnesite prevozniku. Sačuvajte oštećene delove radi utvrđivanja štete.



1	Šifra tipa
2	Broj porudžbine
3	Nominalna snaga
4	Ulazni napon, frekvencija i struja (pri niskim/visokim naponima)
5	Napon na izlazu, frekvencija i struja (pri niskim/visokim naponima)
6	Tip kućišta i nominalni podaci za IP
7	Odlaganje
8	CE oznaka
9	Serijski broj
10	Funkcionalna bezbednost
11	Nominalna temperatura okoline
12	Vreme pražnjenja (upozorenje)

Slika 3.1 Natpisna ploča proizvoda (primer)

#### NAPOMENA!

Nemojte da skidate natpisnu ploču sa frekventnog pretvarača (poništava se garancija).

### 3.1.2 Čuvanje

Uverite se da su ispunjeni zahtevi za čuvanje.

Pogledajte poglavje 9.4 Uslovi okoline da biste saznali više.

### 3.2 Instalaciono okruženje

#### NAPOMENA!

U okruženjima gde su u vazduhu prisutne tečnosti, sitne čestice ili korozivni gasovi, uverite se da nominalni podaci za IP/tip odgovaraju okruženju instalacije. Ukoliko zahtevi za uslove okoline nisu ispunjeni, radni vek frekventnog pretvarača će se možda skratiti. Uverite da su ispunjeni zahtevi za vlažnost vazduha, temperaturu i nadmorsku visinu.

#### Vibracije i udari

Frekventni pretvarač ispunjava zahteve za uređaje koji se postavljaju na zidove ili podove u proizvodnim pogonima, kao i na panele pričvršćene za zidove i podove.

Detaljne specifikacije uslova okruženja navodi poglavje 9.4 Uslovi okoline.

### 3.3 Montiranje

#### NAPOMENA!

Neispravno montiranje može da dovede do pregravanja i smanjenja performansi.

#### Hlađenje

- Uverite se da na vrhu i na dnu postoji zazor od 100 mm za hlađenje vazduhom.

#### Podizanje


- Da biste odredili bezbednu metodu podizanja, proverite težinu uređaja, pogledajte odeljak poglavje 9.9 Veličine kućišta, nominalne snage i dimenzije.
- Uverite se da je uređaj za podizanje odgovarajući za ovaj zadatak.
- Ukoliko je potrebno, uzmite u obzir korišćenje dizalice, krana ili viljuškara sa odgovarajućim nominalnim podacima za pomeranje uređaja.
- Za podizanje koristite prstenove za dizalicu na uređaju, ako postoje.

#### Montiranje

Da biste prilagodili otvorima za montažu frekventnog pretvarača FC 280, obratite se lokalnom Danfoss dobavljaču da biste odvojili zadnju ploču.

Za montiranje frekventnog pretvarača:

1. Proverite da li je mesto montaže dovoljno jako da može da izdrži težinu jedinice. Frekventni pretvarač dopušta instalaciju bok-uz-bok.
2. Postavite jedinicu što je moguće bliže motoru. Kablovi motora moraju da budu što kraći.
3. Montirajte uređaj vertikalno na čvrstu, ravnu površinu ili na opcionalnu zadnju ploču da biste omogućili protok vazduha za hlađenje.
4. Ako na uređaju postoje otvori za montažu, koristite ih za montažu na zid.




Slika 3.2 Gornji i donji otvori za montažu (pogledajte odeljak poglavlje 9.9 Veličine kućišta, nominalne snage i dimenzije)

### 3.3.1 Montaža bok-uz-bok

#### Montaža bok-uz-bok

Sve jedinice FC 280 mogu da se montiraju bok-uz-bok u vertikalnom ili horizontalnom položaju. Jedinice ne zahtevaju dodatnu ventilaciju sa strane.



Slika 3.3 Montaža bok-uz-bok

## OPREZ

#### RIZIK OD PREGREVANJA

Ako se koristi rešenje IP21, montiranje bok-uz-bok bi moglo da dovede do pregrevanja i oštećenja uređaja.

- Izbegavajte montiranje jedinica bok-uz-bok ako se koristi rešenje IP21.

### 3.3.2 Bus razdelni komplet

Bus razdelni komplet obezbeđuje mehaničko pričvršćivanje i električnu zaštitu kablova za sledeće verzije kontrolne kasete:

- Kontrolna kasa sa PROFIBUS-om.
- Kontrolna kasa sa PROFINET-om.
- Kontrolna kasa sa CANopen-om.
- Kontrolna kasa sa Ethernet-om.

Svaki bus razdelni komplet sadrži 1 horizontalnu razdelnu ploču i 1 vertikalnu razdelnu ploču. Montiranje vertikalne razdelne ploče je opcionalno. Vertikalna razdelna ploča pruža bolju mehaničku podršku za PROFINET i Ethernet uvodnike i kablove.

### 3.3.3 Montiranje


Da biste montirali bus razdelni komplet:

1. Postavite horizontalnu razdelnu ploču na kontrolnu kasetu koja je montirana na frekventni pretvarač i pričvrstite ploču koristeći 2 zavrtnja, kao što je prikazano na Slika 3.4. Moment zatezanja 0,7–1,0 Nm.
2. Opcija: Montirajte vertikalnu razdelnu ploču na sledeći način:

- 2a Uklonite 2 mehaničke opruge i 2 metalne obujmice sa horizontalne ploče.
- 2b Montirajte mehaničke opruge i metalne obujmice na vertikalnu ploču.
- 2c Pričvrstite ploču sa 2 zavrtnja, kao što je prikazano na *Slika 3.5*. Moment zatezanja 0,7–1,0 Nm.

**NAPOMENA!**


Ako se koristi gornji poklopac IP21, ne montirajte vertikalnu razdelnu ploču jer njena visina utiče na ispravnu instalaciju gornjeg poklopca IP21.



130BE480.10

1	Mehaničke opruge
2	Metalne obujmice
3	Zavrtnji

Slika 3.4 Pričvrstite horizontalnu razdelnu ploču pomoću zavrtanja



130BE481.10

1	Vertikalna razdelna ploča
2	Zavrtnji

Slika 3.5 Pričvrstite vertikalnu razdelnu ploču pomoću zavrtanja

Obe ilustracije *Slika 3.4* i *Slika 3.5* prikazuju PROFINET utičnice. Stvarne utičnice zavise od tipa kontrolne kasete montirane na frekventni pretvarač.

3. Pritisnite kablove uvodnike PROFIBUS/PROFINET/CANopen/Ethernet u utičnice na kontrolnoj kaseti.
4.
  - 4a Postavite kablove za PROFIBUS/CANopen između metalnih obujmica sa oprugama da biste postigli mehaničku pričvršćenost i električni kontakt između delova kablova sa omotačem i obujmica.
  - 4b Postavite kablove za PROFINET/Ethernet između metalnih obujmica sa oprugama da biste postigli mehaničku pričvršćenost između kablova i obujmica.

## 4 Električna instalacija

### 4.1 Bezbednosna uputstva

Pogledajte: poglavje 2 *Bezbednost* da biste videli opšta bezbednosna uputstva.

#### AUPOZORENJE

##### INDUKOVANI NAPON

Indukovani napon iz izlaznih kablova motora različitih frekventnih pretvarača koji su pokrenuti zajedno mogu da napune kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i blokirana. Ukoliko izlazni kablovi motora nisu sprovedeni odvojeno ili nemaju omotač, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Sprovedite izlazne kablove motora zasebno.
- Koristite kablove sa omotačem.
- Blokirajte sve frekventne pretvarače istovremeno.

#### AUPOZORENJE

##### OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Frekventni pretvarač može da prouzrokuje jednosmernu struju u PE provodniku i tako da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljne povrede.

- Ako se kao zaštita od strujnog udara koristi zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS), dozvoljeni su samo ZUDS uređaji tipa B na strani napajanja.

Ako se ne pridržavate preporuke, ZUDS neće moći da pruži odgovarajuću zaštitu.

##### Zaštita od prevelike struje

- Dodatna zaštitna oprema, kao što je zaštita od kratkog spoja ili termička zaštita motora između frekventnog pretvarača i motora, neophodna je za aplikacije sa više motora.
- Ulazni osigurači su obavezni kako bi se obezbedila zaštita od kratkog spoja i prevelike struje. Ako osigurači nisu fabrički isporučeni, njih mora da obezbedi instalater. Maksimalne nominalne vrednosti za osigurače navodi poglavje 9.8 *Osigurači i prekidači strujnog kola*.

#### Tip provodnika i nominalni podaci

- Sva ožičenja moraju da budu u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima u pogledu zahteva za poprečni presek i temperaturu okoline.
- Preporuka za provodnik priključka za napajanje: bakarni provodnik čija je najniža vrednost nominalne temperature 75 °C.

Pogledajte poglavje 9.5 *Specifikacije kabla* za preporučene velicine i tipove provodnika.

### 4.2 Instalacija u skladu sa EMC zahtevima

Da biste obezbedili instalaciju koja je u skladu sa zahtevima za EMC, sledite uputstva koja navode poglavje 4.3 *Uzemljenje*, poglavje 4.4 *Šematski prikaz ožičenja*, poglavje 4.6 *Priklučak motora* i poglavje 4.8 *Ožičenje upravljanja*.

### 4.3 Uzemljenje

#### AUPOZORENJE


##### OPASNOST OD STRUJE CURENJA

Struje curenja premašuju 3,5 mA. Ako se frekventni pretvarač ne uzemlji ispravno, to može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Ovlašćeni elektro-instalater mora da obezbedi pravilno uzemljenje opreme.

#### Električna bezbednost

- Uzemljite frekventni pretvarač u skladu sa važećim standardima i direktivama.
- Koristite namensku žicu za uzemljenje za ulazno napajanje, snagu motora i ožičenje upravljanja.
- Nemojte da uzemljujete jedan frekventni pretvarač na drugi po sistemu uređenog prioriteta (pogledajte Slika 4.1).
- Priklučci povodnika za uzemljenje treba da budu što kraći.
- Sledite zahteve za ožičenje koje je dao proizvođač motora.
- Minimalni poprečni presek kabla: 10 mm<sup>2</sup> (7 AWG) (ili 2 žice sa nominalnim uzemljenjem sa zasebnim završecima).



Slika 4.1 Princip uzemljenja

**Instalacija u skladu sa zahtevima za EMC**


- Uspostavite električni kontakt između ekrana kabla i kućišta frekventnog pretvarača pomoću metalnih kablovskih uvodnika ili pomoću obujmica isporučenih uz opremu (pogledajte poglavlje 4.6 *Priklučak motora*).
- Koristite višestruke provodnike da biste smanjili udarne tranzijente.
- Nemojte da koristite neobrađene krajeve omotača kabla (repice).

**NAPOMENA!****IZJEDNAČENJE POTENCIJALA**

Postoji rizik od udarnih tranzijenata kada se potencijal uzemljenja između frekventnog pretvarača i upravljačkog sistema razlikuje. Instalirajte kablove za izjednačavanje između komponenti sistema. Preporučeni poprečni presek kabla: 16 mm<sup>2</sup> (5 AWG).

#### 4.4 Šematski prikaz ožičenja

Ovaj odeljak opisuje kako se ožičava frekventni pretvarač.



Slika 4.2 Šematski crtež osnovnog ožičenja


*A = analogno, D = digitalno*

*\* Ugrađeni čoper za kočenje je dostupan samo na trofaznim jedinicama.*

*\*\* Priključak 53 može da se koristi i kao digitalni ulaz.*

*\*\*\* Prekidač S801 (priključak bus-a) može da se koristi za omogućavanje prekidanja za port RS485 (priključci 68 i 69).*

*\*\*\*\* Ispravno STO ožičenje navodi poglavlje 6 Safe Torque Off (STO).*




1	PLC	6	Minimalno 200 mm (7,9 inča) između upravljačkih kablova, motora i mrežnog napajanja.
2	Frekventni pretvarač	7	Motor, 3 faze i PE
3	Izlazni kontaktor (obično se ne preporučuje)	8	Mrežno napajanje, jednofazno, trofazno i ojačani PE
4	Šina uzemljenja (PE)	9	Ožičenje upravljanja
5	Ekran kabla (ogoljen)	10	Izjednačavanje minimalno 16 mm <sup>2</sup> (6 AWG)

Slika 4.3 Tipična električna veza

## 4

## 4.5 Pristup

- Uklonite ploču poklopca pomoću odvijača.  
Pogledajte *Slika 4.4*.



130BC-504.11

Slika 4.4 Pristup ožičenju upravljanja

## Postupak

- Svucite deo spoljašnje izolacije kabla.
- Postavite ogoljeni kabl ispod kabloske obujmice da biste uspostavili mehaničko učvršćenje i električni kontakt između ekrana kabla i uzemljenja.
- Povežite žicu uzemljenja sa najbližim priključkom za uzemljenje u skladu sa uputstvima za uzemljenje koje navodi poglavje 4.3 *Uzemljenje*. Pogledajte *Slika 4.5*.
- Povežite ožičenje trofaznog motora sa priključcima 96 (U), 97 (V) i 98 (W), kao što prikazuje *Slika 4.5*.
- Pričvrstite priključke u skladu sa informacijama koje navodi poglavje 9.7 *Momenti zatezanja veza*.


130BD531.10

## 4.6 Priključak motora

**AUPOZORENJE****INDUKOVANI NAPON**


Indukovani napon iz izlaznih kablova motora koji su pokrenuti zajedno mogu da napune kondenzatore opreme, čak i kada je oprema isključena i blokirana. Ukoliko izlazni kablovi motora nisu sprovedeni odvojeno ili nemaju omotač, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Sprovedite izlazne kablove motora zasebno.
- Koristite kablove sa omotačem.
- U vezi sa veličinama kabla, pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa za električne instalacije. Pogledajte poglavje 9.1 *Električni podaci*: da biste videli maksimalne veličine kabla.
- Sledite zahteve za ožičenje koje je dao proizvođač motora.
- Otvori za ožičenje motora ili pristupni paneli se dostavljaju na osnovu jedinica IP21 (NEMA1/12).
- Nemojte da povezujete uređaj za pokretanje ili za promenu pola (npr. Dahlander motor ili indukcioni motor sa kliznim prstenom) između frekventnog pretvarača i motora.




Slika 4.5 Priključak motora

Mrežno napajanje, motor i priključci za uzemljenje za jednofazne i trofazne frekventne pretvarače prikazuju *Slika 4.6* i *Slika 4.7* tim redosledom. Stvarna konfiguracija varira u zavisnosti od tipa uređaja i opcionalne opreme.



Slika 4.6 Mrežno napajanje, motor i priključak za uzemljenje za jednofazne jedinice



Slika 4.7 Mrežno napajanje, motor i priključak za uzemljenje za trofazne jedinice

## 4.7 Priključak mrežnog napajanja naizmeničnom strujom

- Veličina ožičenja zavisi od ulazne struje frekventnog pretvarača. Maksimalne dimenzije žica navodi poglavje 9.1 Električni podaci.
- U vezi sa veličinama kabla, pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa za električne instalacije.

### Postupak


1. Priključite ulazne energetske kablove naizmenične struje na priključke N i L za jednofazne uređaje (pogledajte Slika 4.6) ili na priključke L1, L2 i L3 za trofazne uređaje (pogledajte Slika 4.7).
2. U zavisnosti od konfiguracije opreme, povežite ulazno napajanje na ulazne priključke mrežnog napajanja ili ulazni rastavljač.
3. Uzemljite kabl u skladu sa uputstvima za uzemljenje koja navodi poglavje 4.3 Uzemljenje.
4. Ukoliko se napajanje vrši preko izolovanog mrežnog napajanja (IT mrežno napajanje ili plutajući trougao) ili TT/TN-S mrežnog napajanja sa uzemljenim krajem (uzemljeni trougao), uverite se da je zavrtanjem RFI filtera uklonjen da bi se izbeglo oštećenje međukola i da bi se smanjile struje uzemljenja u skladu sa standardom IEC 61800-3.

4


## 4.8 Ožičenje upravljanja

### 4.8.1 Tipovi upravljačkih priključaka

Slika 4.8 prikazuje sve demontažne uvodnike frekventnog pretvarača. Rezime funkcije priključaka i fabričkih podešenja navode Tablica 4.1 i Tablica 4.2.



Slika 4.8 Lokacije upravljačkih priključaka



4

Slika 4.9 Brojevi priključaka

Nominalne podatke za priključke potražite u odeljku poglavlje 9.6 Upravljački ulaz/izlaz i podaci o upravljanju.

Priklučak	Parametar	Fabričko podešenje	Opis
<b>Digitalni U/I, impulsni I/O, enkoder</b>			
12, 13	-	+24 V=	Napajanje 24 V=. Maksimalna izlazna struja je 100 mA za sva opterećenja od 24 V.
18	Parametar 5-10 Terminal 18 Digital Input	[8] Start	Digitalni ulazi.
19	Parametar 5-11 Terminal 19 Digital Input	[10] Promena smera	
27	Parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input parametar 5-30 Terminal 27 Digital Output	DI [2] Inverzno slobodno zaustavljanje DO [0] Nije u funkciji	Može da se izabere kao digitalni ulaz, digitalni izlaz ili impulsni izlaz. Fabričko podešenje je digitalni ulaz.
29	Parametar 5-13 Terminal 29 Digital Input	[14] "Džog"	Digitalni ulaz.
32	Parametar 5-14 Terminal 32 Digital Input	[0] Nije u funkciji	Digitalni ulaz, 24 V enkoder. Priklučak 33 može da se koristi kao impulsni ulaz.
33	Parametar 5-15 Terminal 33 Digital Input	[16] Pret. post. ref. bit 0	
37, 38	-	STO	Ulazi za funkcionalnu bezbednost.
<b>Analogni ulazi/izlazi</b>			

Priklučak	Parametar	Fabričko podešenje	Opis
42	Parametar 6-91 Terminal 42 Analog Output	[0] Nije u funkciji	Analogni izlaz koji se može programirati. Analogni signal je 0-20 mA ili 4-20 mA pri maksimalnom opterećenju od 500 Ω. Može da se konfiguriše kao digitalni izlazi.
50	-	+10 V=	Analogni napon napajanja od 10 V=. 15 mA je maksimum koji se uobičajeno koristi za potenciometar ili termistor.
53	6-1* grupa parametara	-	Analogni ulaz. Podržan je samo naponski režim. Može da se koristi i kao digitalni ulaz.
54	6-2* grupa parametara	-	Analogni ulaz. Može da se izabere između naponskog režima i strujnog režima.
55	-	-	Zajednički kraj za analogni ulaz

Tablica 4.1 Opis priključka – digitalni ulazi/izlazi, Analogni ulazi/izlazi

Priklučak	Parametar	Fabričko podešenje	Opis
<b>Serijska komunikacija</b>			
61	-	-	Integrисани RC filter za ekran kabla. SAMO za povezivanje ekrana kada postoje EMC problemi.
68 (+)	8-3* grupa parametara	-	RS485 interfejs. Prekidač upravljačke kartice služi za terminacionu otpornost.
69 (-)	8-3* grupa parametara	-	

Priklučak	Parametar	Fabričko podešenje	Opis
Releji			
01, 02, 03	5-40	[9] Alarm	Relejni izlaz tipa C. Ovi releji se nalaze na različitim lokacijama, u zavisnosti od konfiguracije i veličine frekventnog pretvarača. Upotrebljiv za naizmenični i jednosmerni napon i otporna ili induktivna opterećenja.

Tablica 4.2 Opis priključka – serijska komunikacija

#### 4.8.2 Ožičenje za upravljačke priključke

Uvodnici upravljačkog priključka mogu da se isključe iz frekventnog pretvarača radi lakše instalacije, kao što prikazuje *Slika 4.8*.

Za više detalje o STO ožičavanju pogledajte *poglavlje 6 Safe Torque Off (STO)*.

#### **NAPOMENA!**

Upravljački kablovi treba da budu što kraći i odvojeni od kablova velike snage kako bi se smetnje svele na minimum.

1. Otpustite zavrtnje za priključke.
2. Umetnite upravljačke kablove sa omotačem u otvore.
3. Zategnite zavrtnje za priključke.
4. Uverite se da je kontakt čvrsto uspostavljen i da nije labav. Labavo ožičenje upravljanja može da dovede do kvarova na opremi ili rada sa performansama koje su manje od optimalnih.

Veličine kabla upravljačkog priključka navodi *poglavlje 9.5 Specifikacije kabla*, a tipično povezivanje upravljačkog kabla navodi *poglavlje 7 Primeri aplikacija*.

#### 4.8.3 Omogućavanje rada motora (priključak 27)

Žica kratkospojnika je potrebna između priključka 12 (ili 13) i priključka 27 da bi frekventni pretvarač radio koristeći vrednosti fabričkog podešavanja programiranja.

- Digitalni ulazni priključak 27 je dizajniran tako da primi komandu za spoljašnju blokadu rada od 24 V=.
- Kada ne koristite uređaj za blokadu rada, povežite kratkospojnik između upravljačkog priključka 12 (preporučeno) ili 13 i priključka 27. Kratkospojnik omogućava interni signal od 24 V na priključku 27.
- Samo za GLCP: Kada statusna linija na dnu LCP-a glasi AUTO REMOTE COAST (AUTOMATSKO DALJINSKO SLOBODNO ZAUSTAVLJANJE), to označava da je uređaj spreman za rad, ali nedostaje ulazni signal na priključku 27.

4

#### **NAPOMENA!**

#### **NIJE MOGUĆE POKRETANJE**


Frekventni pretvarač ne može da radi bez signala na priključku 27, izuzev ako se priključak 27 ponovo programira.

#### 4.8.4 Upravljanje mehaničkom kočnicom

Kod aplikacija podizanja ili spuštanja, upravljanje elektromehaničkom kočnicom je neophodno.

- Upravljaljite kočnicom pomoću bilo kojeg reljevnog ili digitalnog izlaza (priključak 27).
- Izlaz mora da bude zatvoren (bez napona) dokle god frekventni pretvarač nije u stanju da održava motor zaustavljen, na primer, zato što je teret previše težak.
- Izaberite [32] Kontr. meh. kočnice u okviru grupe parametara 5-4\* Releji za aplikacije sa elektromehaničkom kočnicom.
- Kočnica se otpušta kada struja motora nadmaši unapred podešenu vrednost u parametru parametar 2-20 Struja otpuštanja kočnice.
- Kočnica se aktivira kada je izlazna frekvencija niža od frekvencije podešene u parametar 2-22 Meh. kočnica - brzina [Hz] i samo ako frekventni pretvarač izvršava komandu zaustavljanja.

Ukoliko je frekventni pretvarač u alarmnom režimu ili stanju prenapona, mehanička kočnica se momentalno zatvara.




Slika 4.10 Priklučivanje mehaničke kočnice na frekventni pretvarač

#### 4.8.5 RS485 serijska komunikacija

Povežite ožičenje RS485 serijske komunikacije sa priključcima (+)68 i (-)69.

- Za serijsku komunikaciju se preporučuje kabl sa omotačem.
- Pogledajte poglavlje 4.3 Uzemljenje da biste videli informacije o pravilnom uzemljenju.

130BB489.10



Slika 4.11 Dijagram ožičenja serijske komunikacije

Za osnovno podešavanje serijske komunikacije izaberite sledeće:

1. Tip protokola – parametar 8-30 Protocol.
  2. Adresu frekventnog pretvarača – parametar 8-31 Address.
  3. Brzinu komunikacije – parametar 8-32 Baud Rate.
- Dva protokola komunikacije su interni za frekventni pretvarač. Sledite zahteve za ožičenje koje je dao proizvođač motora.
    - Danfoss FC
    - Modbus RTU
  - Funkcije mogu daljinski da se programiraju pomoću softvera za određeni protokol i RS485 veze ili putem grupe parametara 8-\*\* Kom. i opcije.
  - Izborom određenog komunikacijskog protokola menjaju se različita fabrička podešavanja parametara da bi se podudarala sa specifikacijama tog protokola, a dodatni parametri karakteristični za protokol postaju dostupni.

#### 4.9 Kontrolna lista za montiranje

Pre nego što dovršite instalaciju uređaja, pregledajte celu instalaciju prateći korake koje navodi *Tablica 4.3*. Proverite stavke i štiklirajte one koje ste proverili.

Pregledajte	Opis	
Pomoćna oprema	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pregledajte da li postoje pomoćna oprema, prekidači, rastavljači ili ulazni osigurači/prekidači strujnog kola, koji mogu da se nalaze na strani frekventnog pretvarača za ulaznu struju ili na izlaznoj strani, ka motoru. Uverite se da su spremni za rad u punoj brzini.</li> <li>Proverite funkcionisanje i instalaciju svih senzora koji se koriste za povratnu spregu ka frekventnom pretvaraču.</li> <li>Uklonite sve kondenzatore za korekciju faktora snage na motorima.</li> <li>Podesite sve kondenzatore za korekciju faktora snage na strani mrežnog napajanja i uverite se da su prigušeni.</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polaganje kablova	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da su ožičenje motora i ožičenje upravljanja razdvojeni, izolovani ili sprovedeni u tri odvojene metalne cevi radi izolacije smetnji uzrokovanih visokom frekvencijom.</li> </ul>	
Ožičenje upravljanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li ima prekinutih ili oštećenih provodnika i labavih veza.</li> <li>Proverite da li je ožičenje upravljanja izolovano od ožičenja napajanja i motora radi otpornosti na šum.</li> <li>Proverite izvor napona signala, ako je potrebno.</li> </ul> <p>Preporučuje se upotreba kabla sa omotačem ili parica. Uverite se da je ekran ispravno završen.</p>	
Zazor za hlađenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da na vrhu i dnu postoji odgovarajući zazor koji osigurava ispravan protok vazduha za hlađenje, pogledajte <i>poglavlje 3.3 Montiranje</i>.</li> </ul>	
Uslovi okoline	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li su ispunjeni uslovi okoline.</li> </ul>	
Osigurači i prekidači strujnog kola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li su osigurači ili prekidači ispravni.</li> <li>Proverite da li su svi osigurači čvrsto postavljeni i u radnom stanju, kao i da li su svi prekidači strujnog kola u otvorenom položaju.</li> </ul>	
Uzemljenje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li su uzemljenja ispravna i uverite se da su čvrsta i neoksidirana.</li> <li>Nemojte da uzemljujete na cevi i ne montirajte zadnji panel na metalnu površinu.</li> </ul>	
Ulazno i izlazno ožičenje napajanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proverite da li postoje labave veze.</li> <li>Proverite da li su motor i napojni kablovi priključeni posebnim cevima ili posebnim kablovima sa omotačem.</li> </ul>	
Unutrašnjost panela	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da u unutrašnjosti jedinice nema nečistoća, metalnih opiljaka, vlage i korozije.</li> <li>Uverite se da je jedinica postavljena na neofarbanu metalnu površinu.</li> </ul>	
Prekidači	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da su sva podešavanja prekidača i rastavljača u ispravnom položaju.</li> </ul>	
Vibracije	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uverite se da je jedinica čvrsto montirana ili da se koriste postolja za zaštitu od udara ako su potrebna.</li> <li>Proverite da li postoji neuobičajena količina vibracija.</li> </ul>	

Tablica 4.3 Kontrolna lista za instalaciju



#### MOGUĆA OPASNOST U SLUČAJU INTERNOG KVARA

Opasnost od ličnih povreda ako frekventni pretvarač nije propisno zatvoren.

- Pre nego što priključite napajanje, uverite se da su svi sigurnosni poklopci na mestu i da su dobro pričvršćeni.

## 5 Puštanje u rad

### 5.1 Bezbednosna uputstva

Opšta bezbednosna uputstva navodi poglavlje 2 *Bezbednost*.

#### **AUPOZORENJE**

##### VISOK NAPON

**5**

U frekventnim pretvaračima postoji visok napon kada su priključeni na mrežno napajanje naizmeničnom strujom. Ukoliko instaliranje, pokretanje i održavanje ne obavlja kvalifikovano osoblje, može da dođe do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Instaliranje, pokretanje i održavanje mora da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje.

##### Pre nego što priključite napajanje:

1. Zatvorite poklopac na odgovarajući način.
2. Proverite da li su svi kablovski uvodnici dobro pritegnuti.
3. Uverite se da je ulazno napajanje za uređaj isključeno i onemogućeno. Kada je reč o izolaciji ulazne struje, nemojte da se oslanjate na prekidače za isključenje na frekventnom pretvaraču.
4. Uverite se da u ulaznim priključcima L1 (91), L2 (92) i L3 (93) nema međufaznog ili linijskog napona.
5. Uverite se da na izlaznim priključcima 96 (U), 97 (V) i 98 (W) nema međufaznog ili linijskog napona.
6. Potvrdite kontinuitet veza motora merenjem vrednosti otpora ( $\Omega$ ) između U–V (96–97), V–W (97–98) i W–U (98–96).
7. Proverite ispravnost uzemljenja frekventnog pretvarača, kao i motora.
8. Pregledajte frekventni pretvarač da biste proverili da li ima labavih veza na priključcima.
9. Potvrdite da se napon napajanja podudara sa naponom frekventnog pretvarača i motora.

### 5.2 Priključivanje mrežnog napajanja

Priključite frekventni pretvarač na napajanje prateći sledeće korake:

1. Proverite da li je simetrija ulaznog napona u okviru 3%. Ukoliko to nije slučaj, ispravite nesimetriju ulaznog napona pre nego što nastavite. Ponovite ovaj postupak nakon korekcije napona.
2. Proverite da li se ožičenje opcionalne opreme, ukoliko je ima, podudara sa aplikacijom instalacije.
3. Uverite se da su svi operatorski uređaji u položaju ISKLJUČENO. Vrata panela moraju da budu zatvorena, a poklopci sigurno pričvršćeni.
4. Priključite uređaj na napajanje. Nemojte sada da pokrećete frekventni pretvarač. Kod jedinica koje imaju prekidač za isključenje, prebacite ga u položaj ON (UKLJUČENO) da biste priključili frekventni pretvarač na napajanje.

### 5.3 Rad lokalnog upravljačkog panela

Frekventni pretvarač podržava numeričke lokalne upravljačke panele (LCP), grafičke lokalne upravljačke panele (GLCP) i neprovidni poklopac. Ovo poglavlje opisuje rad sa LCP-om i GLCP-om.


#### **NAPOMENA!**

Frekventni pretvarač može da bude programiran i iz MCT 10 softver za podešavanje na računaru preko komunikacionog porta RS485. Ovaj softver može da se naruči pomoću broja koda 130B1000 ili da se preuzme sa Danfoss web-sajta: [www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/softwaredownload](http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/softwaredownload).

#### 5.3.1 Lokalni upravljački panel – LCP

Numerički lokalni upravljački panel (LCP) podeljen je na 4 funkcionalna odeljka.

- A. Numerički displej.
- B. Taster menija.
- C. Tasteri za navigaciju i signalne sijalice (svetlosne diode; LED).
- D. Radni tasteri i signalne sijalice (svetlosne diode; LED).




Slika 5.1 Prikaz LCP-a

**A. Numerički displej**

LCD displej ima pozadinsko osvetljenje sa 1 numeričkom linijom. Svi podaci se prikazuju na LCP-u.

1	Broj podešavanja prikazuje aktivno podešavanje i podešavanje za uređivanje. Ako se isto podešavanje ponaša i kao aktivno i kao podešavanje za uređivanje, prikazuje se samo taj broj podešavanja (fabričko podešavanje). Kada se razlikuju aktivno podešavanje i podešavanje za uređivanje, na displeju se prikazuju oba broja (na primer, podešavanje 12). Broj koji treperi označava podešavanje za uređivanje.
2	Broj parametara.
3	Vrednost parametra.
4	Smer motora je prikazan u donjem levom ugлу displeja. Mala strelica označava pravac, u smeru kretanja kazaljke na satu ili obrnuto.
5	Trougao prikazuje da li se LCP nalazi u statusu, brzom meniju ili glavnom meniju.

Tablica 5.1 Legenda za Slika 5.1, odeljak A



Slika 5.2 Informacije displeja

**B. Taster menija**

Pritisnite [Menu] (Meni) da biste izabrali status, brzi meni ili glavni meni.

**C. Navigacijski tasteri i svetlosni indikatori (LED diode)**

	Taster	Funkcija
9	[Back] (Nazad)	Povratak na prethodni korak ili sloj u navigacijskoj strukturi.
1	Strelice [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ]	Za prebacivanje između grupa parametara, parametara i u okviru parametara ili povećavanje/smanjivanje vrednosti parametara. Strelice mogu da se koriste i za podešavanje lokalne referencije.
1	[OK] ( U redu)	Pritisnite da biste pristupili grupama parametara ili da biste omogućili izbor.
1	[ $\blacktriangleright$ ]	Za pomeranje sa leva u desno u okviru vrednosti parametra kako bi se promenila svaka cifra zasebno.
2		

Tablica 5.2 Slika 5.1, navigacijski tasteri – legenda

	Indikator	Svetlo	Funkcija
6	On (Uključeno)	Zeleno	Lampica ON se aktivira kada frekventni pretvarač dobije mrežno napajanje sa priključka bus-a jednosmerne struje ili spoljnog napajanja od 24 V.
7	Warn (Upozorenje)	Žuto	Kada se ispune uslovi za upozorenje, žuti svetlosni indikator WARN se uključuje i na displeju se pojavljuje tekst koji ukazuje na problem.
8	Alarm	Crveno	Stanje sa greškom uzrokuje treptanje crvenog alarmnog svetlosnog indikatora i prikazivanje teksta u vezi sa alarmom.

Tablica 5.3 Slika 5.1, svetlosni indikatori (LED diode) – legenda

**D. Radni tasteri i svetlosni indikatori (LED diode)**

	Taster	Funkcija
13	Hand On (Ručno uključivanje)	Pokreće frekventni pretvarač u lokalnom upravljanju. <ul style="list-style-type: none"> <li>Spoljni signal zaustavljanja zadat putem upravljačkog ulaza ili serijske komunikacije premoščava lokalno ručno uključivanje.</li> </ul>
14	[Off/Reset] (Isključivanje/reset)	Zaustavlja motor, ali ne prekida struju do frekventnog pretvarača ili ručno resetuje frekventni pretvarač nakon otklanjanja greške.
15	Auto On (Automatsko uključivanje)	Stavlja sistem u daljinski režim. <ul style="list-style-type: none"> <li>Odgovara na spoljnu komandu za pokretanje zadatu putem upravljačkih priključaka ili serijske komunikacije.</li> </ul>

Tablica 5.4 Legenda za Slika 5.1, odeljak D

## AUPOZORENJE

### ELEKTRIČNA OPASNOST


Čak i nakon pritiskanja tastera [Off/Reset] (isključivanje/resetovanje), napon je prisutan na priključcima frekventnog pretvarača. Pritisakanje tastera [Off/Reset] (isključivanje/resetovanje) neće isključiti frekventni pretvarač sa mrežnog napajanja. Dodirivanje „živih“ delova može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Ne dodirujte žive delove.

5

### 5.3.2 Funkcija desnog tastera na LCP-u

Pritisnite [▶] da biste uredili bilo koju od 4 cifara na displeju zasebno. Nakon jednog pritiska na [▶], kurzor se pomera na prvu cifru, a cifra počne da treperi kao što prikazuje *Slika 5.3. Pritisnite [▲] [▼] da biste promenili vrednost.* Pritiskanjem [▶] se ne menja vrednost cifara niti se pomera decimalni zarez.



Slika 5.3 Funkcija desnog tastera

Taster [▶] može da se koristi i za pomeranje između grupa parametara. Dok ste u glavnom meniju, pritisnite [▶] da biste pomerili prvi parametar u sledeću grupu parametara (na primer, pomerite sa parametar 0-03 Regional Settings [0] Internacionalno na parametar 1-00 Configuration Mode [0] Otvorena petlja).


## NAPOMENA!

Prilikom pokretanja, na LCP-u se prikazuje poruka INITIA-LISING (POKRETANJE). Kada poruka prestane da se prikazuje, frekventni pretvarač je spreman za rad. Dodavanje ili uklanjanje opcija može da produži pokretanje.

### 5.3.3 Brzi meni na LCP-u

*Brzi meni* omogućava lak pristup najčešće korišćenim parametrima.

1. Za pristup *brzom meniju* pritisnite [MENU] dok se indikator na displeju ne pomeri iznad funkcije *Skraćeni meni*.
2. Pritisnite [▲] [▼] da biste izabrali QM1 ili QM2, pa pritisnite [OK].
3. Pritisnite [▲] [▼] da biste pretraživali kroz parametre u *Brzom meniju*.
4. Pritisnite [OK] (U redu) za izbor parametra.
5. Pritisnite [▲] [▼] da biste promenili vrednost podešavanja parametra.
6. Pritisnite [OK] (U redu) da biste potvrdili promenu.
7. Za izlaz pritisnite [Back] dvaput (ili triput ako ste u QM2 i QM3) da biste ušli u meni *Status* ili jednom pritisnite [Menu] da biste ušli u *Glavni meni*.




Slika 5.4 Struktura brzog menjajja

### 5.3.4 Glavni meni na LCP-u

*Glavni meni* omogućava pristup svim parametrima.

1. Da biste pristupili *Glavnom meniju*, pritisnite [Menu] dok se indikator na displeju ne pomeri iznad funkcije *Glavni meni*.
2. [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ]: Pretraživanje kroz grupe parametara.
3. Pritisnite [OK] (U redu) za izbor grupe parametara.
4. [ $\blacktriangle$ ] [ $\blacktriangledown$ ]: Pretraživanje kroz parametre u određenoj grupi.
5. Pritisnite [OK] (U redu) za izbor parameta.
6. [ $\blacktriangleright$ ] i [ $\blacktriangleleft$ ] [ $\blacktriangledown$ ]: Podešavanje/promena vrednosti parametra.
7. Pritisnite [OK] za potvrdu vrednosti.
8. Za izlaz pritisnite [Back] dvaput (ili triput za parametare sa više vrednosti) da biste ušli u *Glavni meni* ili jednom pritisnite [Menu] da biste ušli u *Status*.

Pogledajte *Slika 5.5*, *Slika 5.6* i *Slika 5.7* za principe promene vrednosti kontinualnih i nabrojanih parametara, kao i parametara sa više vrednosti, tim redosledom. Akcije na ilustracijama su opisane u okviru *Tablica 5.5*, *Tablica 5.6* i *Tablica 5.7*.




Slika 5.5 Interakcije glavnog menija – kontinualni parametri

1	[OK] (U redu): Prikazuje se prvi parametar u grupi.
2	Pritisnite [▼] više puta da biste se pomerili nadole na parametar.
3	Pritisnite [OK] da biste počeli sa uređivanjem.
4	[►]: Prva cifra treperi (može da se uređuje).
5	[►]: Druga cifra treperi (može da se uređuje).
6	[►]: Treća cifra treperi (može da se uređuje).
7	[▼]: Smanjuje vrednost parametra, decimalni zarez se automatski menja.
8	[▲]: Povećava vrednost parametra.
9	[Back] (Nazad): Otkazi promene, vrati se na 2. [OK] (U redu): Prihvati promene, vrati se na 2.
10	[▲][▼]: Izaberite parametar u okviru grupe.
11	[Back] (Nazad): Uklanja vrednost i prikazuje grupu parametara.
12	[▲][▼]: Izaberite grupu.

Tablica 5.5 Promenljive vrednosti u kontinualnim parametrima

Za nabrojane parametre interakcija je slična, ali vrednost parametra se prikazuje u zagradama zbog ograničenja cifara (4 velike cifre) na LCP-u, a nabrojana vrednost može da bude veća od 99. Kada je nabrojana vrednost veća od 99, LCP može da prikaže samo prvi deo zagrade.




Slika 5.6 Interakcije glavnog menija – nabrojani parametri

1	[OK] (U redu): Prikazuje se prvi parametar u grupi.
2	Pritisnite [OK] da biste počeli sa uređivanjem.
3	[▲][▼]: Promenite vrednost parametra (treperenje).
4	Pritisnite [Back] (Nazad) da biste otkazali promene ili [OK] (U redu) da biste prihvatali promene (vraćanje na ekran 2).
5	[▲][▼]: Izaberite parametar u okviru grupe.
6	[Back] (Nazad): Uklanja vrednost i prikazuje grupu parametara.
7	[▲][▼]: Izaberite grupu.

Tablica 5.6 Promenljive vrednosti u nabrojanim parametrima

Parametri sa više vrednosti funkcionišu na sledeći način:



Slika 5.7 Interakcije glavnog menija – parametri sa više vrednosti


1	[OK] (U redu): Prikazuje brojve parametara i vrednost u prvom indeksu.
2	[OK] (U redu): Indeks može da se izabere.
3	[▲][▼]: Izaberite indeks.
4	[OK] (U redu): Vrednost može da se uređuje.
5	[▲][▼]: Promenite vrednost parametra (treperenje).
6	[Back] (Nazad): Otkazuje promene. [OK] (U redu): Prihvata promene.
7	[Back] (Nazad): Otkazuje uređivanje indeksa, može da se izabere novi parametar.
8	[▲][▼]: Izaberite parametar u okviru grupe.
9	[Back] (Nazad): Uklanja vrednost indeksa parametra i prikazuje grupu parametara.
10	[▲][▼]: Izaberite grupu.

Tablica 5.7 Promenljive vrednosti u parametrima sa više vrednosti

### 5.3.5 Izgled GLCP

GLCP je podeljen u 4 funkcionalne grupe (Slika 5.8).

- A. Oblast displeja
- B. Tasteri menija za displej
- C. Navigacijski tasteri i svetlosni indikatori (LED diode)
- D. Radni tasteri i taster za resetovanje



Slika 5.8 Grafički lokalni upravljački panel (GLCP)

**A. Oblast displeja**

Oblast displeja se aktivira kada frekventni pretvarač dobije napajanje sa mrežnog napona, priključka bus-a za jednosmernu struju ili spoljnog napajanja od 24 V=.

Informacije koje se prikazuju na LCP-u mogu da se prilagode za korisničku aplikaciju. Izaberite opcije u *brzom meniju Q3-13 Podešavanja displeja*.

Displej	Broj parametra	Fabričko podešenje
1	0-20	[1602] Referenca [%]
2	0-21	[1614] Struja motora
3	0-22	[1610] Snaga [kW]
4	0-23	[1613] Frekvencija
5	0-24	[1502] Brojač kWh

Tablica 5.8 Slika 5.8, oblast displeja – legenda

**B. Tasteri menija za displej**

Tasteri menija se koriste za pristup meniju i podešavanje parametara, promenu režima prikaza statusa tokom normalnog rada i pregledanje podataka dnevnika sa greškama.

Taster	Funkcija
6 Status	Prikazuje informacije o radu.

	Taster	Funkcija
7	Quick Menu (Brzi meni)	Omogućava pristup parametrima za programiranje radi davanja uputstava za početno podešavanje i za detaljnije programiranje aplikacije.
8	Main Menu (Glavni meni)	Omogućava pristup svim parametrima koji mogu da se programiraju.
9	Alarm Log (Dnevnik alarma)	Prikazuje listu aktuelnih upozorenja, 10 poslednjih alarma i dnevnik održavanja.

Tablica 5.9 Slika 5.8, tasteri menija za displej – legenda

**C. Navigacijski tasteri i svetlosni indikatori (LED diode)**

Navigacijski tasteri se koriste za programiranje funkcija i pomeranje cursora na displeju. Navigacijski tasteri takođe omogućavaju regulaciju brzine pri lokalnom radu. U ovoj oblasti takođe postoje i 3 svetlosna indikatora statusa frekventnog pretvarača.

	Taster	Funkcija
10	Back (Nazad)	Vraća na prethodni korak ili listu u strukturi menija.
11	Cancel (Poništi)	Poništava poslednju promenu ili komandu ukoliko se način rada displeja nije promenio.
12	Info (Informacije )	Pritisnite da biste dobili definiciju funkcije koja se prikazuje.
13	Navigacijski tasteri	Koristite 4 navigacijska tastera za kretanje kroz stavke u meniju.
14	OK (U redu)	Pritisnite da biste pristupili grupama parametara ili da biste omogućili izbor.

Tablica 5.10 Slika 5.8, navigacijski tasteri – legenda

Indikator	Svetlo	Funkcija
15 On (Uključeno )	Zeleno	Lampica ON se aktivira kada frekventni pretvarač dobije mrežno napajanje sa priključka bus-a jednosmerne struje ili spoljnog napajanja od 24 V.
16 Warn (Upozorenje)	Žuto	Kada se ispunе uslovi za upozorenje, žuti svetlosni indikator WARN se uključuje i na displeju se pojavljuje tekst koji ukazuje na problem.
17 Alarm	Crveno	Stanje sa greškom uzrokuje treptanje crvenog alarmnog svetlosnog indikatora i prikazivanje teksta u vezi sa alarmom.

Tablica 5.11 Slika 5.8, svetlosni indikatori (LED diode) – legenda

**D. Radni tasteri i taster za resetovanje**

Radni tasteri se nalaze na dnu LCP-a.

	Taster	Funkcija
18	Hand On (Ručno uključivanje)	Pokreće frekventni pretvarač u lokalnom upravljanju. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spojni signal zaustavljanja zadat putem upravljačkog ulaza ili serijske komunikacije premoščava lokalno ručno uključivanje.</li> </ul>
19	Isključeno	Zaustavlja motor, ali ne prekida napajanje frekventnog pretvarača.
20	Auto On (Automatsko uključivanje)	Stavlja sistem u daljinski režim. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odgovara na spoljnju komandu za pokretanje zadatu putem upravljačkih priključaka ili serijske komunikacije.</li> </ul>
21	Reset	Kada se ukloni greška, ručno resetuje frekventni pretvarač.

Tablica 5.12 Slika 5.8, radni tasteri i taster za resetovanje – legenda

**NAPOMENA!**

Da biste prilagodili kontrast displeja, pritisnite [Status] i tastere [ $\Delta$ ]/[ $\nabla$ ].

**5.3.6 Podešavanja parametara**

Ispravno programiranje za aplikacije često zahteva podešavanje funkcija u nekoliko povezanih parametara. Detalje za parametre navodi poglavlje 10.2 Struktura menija za parametre.

Podaci programiranja se čuvaju internu u frekventnom pretvaraču.

- Da biste napravili rezervu, otpremite podatke u memoriju LCP-a.
- Da biste preuzeli podatke na drugi frekventni pretvarač, povežite LCP sa tim uređajem i preuzmite sačuvana podešavanja.
- Vraćanje fabričkih podešenja ne menja podatke sačuvane u memoriji LCP-a.

**5.3.7 Promena podešavanja parametara sa GLCP-om**

Podešavanjima parametara možete da pristupite i da ih promenite u okviru *brzog menija* ili *glavnog menija*. Brzi meni omogućava pristup samo ograničenom broju parametara.

1. Pritisnite taster [Quick Menu] (Brzi meni) ili [Main Menu] (Glavni meni) na LCP-u.
2. Pritisnite [ $\Delta$ ] [ $\nabla$ ] da biste pregledali grupe parametara, pritisnite [OK] (U redu) da biste izabrali grupu parametara.
3. Pritisnite [ $\Delta$ ] [ $\nabla$ ] da biste pregledali parametre, pritisnite [OK] (U redu) da biste izabrali parametar.
4. Pritisnite [ $\Delta$ ] [ $\nabla$ ] da biste promenili vrednost podešavanja parametra.
5. Pritisnite [ $\leftarrow$ ] [ $\rightarrow$ ] da biste promenili cifru kada je decimalni parametar u stanju izmene.
6. Pritisnite [OK] (U redu) da biste potvrdili promenu.
7. Pritisnite [Back] (Nazad) dva puta da biste ušli u meni Status ili pritisnite [Main Menu] (Glavni meni) jednom da biste ušli u glavni meni.

5

**Prikaz promena**

Quick Menu Q5 – Changes Made (Brzi meni Q5 – unete promene) prikazuje sve parametre koji nisu podešeni na fabrička podešenja.

- Lista prikazuje samo parametre koji su promenjeni u trenutnom uređivanju podešavanja.
- Parametri koji su resetovani na podrazumevane vrednosti nisu navedeni.
- Poruka „Empty“ (Prazno) navodi da nema promenjenih parametara.

**5.3.8 Otpremanje/preuzimanje podataka na GLCP i sa njega**

1. Pritisnite [Off] (Isključivanje) da biste zaustavili motor pre nego što otpremite ili preuzmete podatke.
2. Idite u [Main Menu] (Glavni meni) parametar 0-50 LCP Copy i pritisnite [OK] (U redu).
3. Izaberite [1] Sve u LCP da biste otpremili podatke u LCP ili izaberite [2] Sve sa LCP da biste preuzeli podatke iz LCP-a.
4. Pritisnite [OK] (U redu). Traka napretka prikazuje tok otpremanja ili preuzimanja.
5. Pritisnite [Hand On] (Ručno uključivanje) ili [Auto On] (Automatsko uključivanje) da biste se vratili u normalan režim rada.

### 5.3.9 Vraćanje na fabričko podešenje sa GLCP-om

#### **NAPOMENA!**

Ako vratite uređaj na fabrička podešenja, postoji rizik od gubljenja programiranja, podataka o motoru, lokalizacije i zapisa nadgledanja. Da biste napravili rezervnu kopiju, otpremite podatke na LCP pre počinjanja.

Vraćanje fabričkih podešavanja parametara se izvršava inicijalizacijom frekventnog pretvarača. Inicijalizacija može da se izvrši koristeći parametar 14-22 Operation Mode (preporučeno) ili ručno. Inicijalizacija ne resetuje podešavanja za parametar 1-06 Clockwise Direction.

- Inicijalizacija koristeći parametar 14-22 Operation Mode ne resetuje podešavanja frekventnog pretvarača, kao što su radni časovi, izbor serijske komunikacije, dnevnik sa greškama, dnevnik alarma i druge funkcije nadgledanja.
- Ručnom inicijalizacijom brišu se svi podaci o motoru, programiranju, lokalizaciji i nadgledanju i vraćaju se fabrička podešenja.

#### Preporučeni postupak inicijalizacije koristeći parametar 14-22 Operation Mode

1. Pritisnite [Main Menu] (Glavni meni) dva puta da biste pristupili parametrima.
2. Pomerite se do stavke parametar 14-22 Operation Mode i pritisnite [OK] (U redu).
3. Pomerite se do stavke [2] Inicijalizacija i pritisnite [OK] (U redu).
4. Isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se displej isključi.
5. Priključite uređaj na napajanje.

Fabrička podešavanja parametara se vraćaju tokom pokretanja. To može da traje malo duže nego što je uobičajeno.

6. Prikazuje se alarm 80.
7. Pritisnite taster [Reset] da biste se vratili u radni režim.

#### Postupak ručne inicijalizacije

1. Isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se displej isključi.
2. Istovremeno pritisnite i zadržite tastere [Status] (Status), [Main Menu] (Glavni meni) i [OK] (U redu) prilikom uključivanja jedinice (približno 5 s ili dok ne čujete klik i dok se ne pokrene ventilator).

Podrazumevana fabrička podešavanja parametara se vraćaju tokom pokretanja. To može da traje malo duže nego što je uobičajeno.

Ručna inicijalizacija ne resetuje sledeće informacije o frekventnom pretvaraču:

- Parametar 15-00 Operating hours
- Parametar 15-03 Power Up's
- Parametar 15-04 Over Temp's
- Parametar 15-05 Over Volt's

### 5.4 Osnovno programiranje

#### 5.4.1 Podešavanje asinhronog motora

Unesite sledeće podatke o motoru. Informacije možete da pronađete na natpisnoj ploči motora.

1. Parametar 1-20 Motor Power [kW].
2. Parametar 1-22 Motor Voltage.
3. Parametar 1-23 Motor Frequency.
4. Parametar 1-24 Motor Current.
5. Parametar 1-25 Motor Nominal Speed.

Za optimalne performanse u režimu VVC<sup>+</sup>, neophodni su dodatni podaci o motoru za podešavanje sledećih parametara. Podaci se nalaze na listu sa podacima o motoru (ovi podaci obično nisu dostupni na natpisnoj ploči motora). Pokrenite kompletну AMA koristeći parametar 1-29 Automatska adaptacija motora (AMA) [1] Omogući punu AMA ili ručno unesite parametre.

1. Parametar 1-30 Otpornost statora (Rs).
2. Parametar 1-31 Otpornost rotora (Rr).
3. Parametar 1-33 Reaktansa rasipanja statora (X1).
4. Parametar 1-35 Međusobna reaktansa (Xh).

**Podešavanja za aplikacije kad je pokrenut režim VVC<sup>+</sup>**  
VVC<sup>+</sup> je najrobustniji režim upravljanja. U većini situacija pruža optimalne performanse bez dodatnih podešavanja. Pokrenite kompletну AMA da biste postigli najbolje performanse.

#### 5.4.2 Podešavanje PM motora u VVC<sup>+</sup>

##### Početni koraci za programiranje

1. Podesite parametar 1-10 Motor Construction na sledeće opcije da biste aktivirali rad PM motora:
  - [1] PM, neistaknuti SPM
  - [2] PM, istaknuti IPM, ne sub.
  - [3] PM, istaknuti IPM, sub.
2. Izaberite [0] Otvorena petlja u okviru parametar 1-00 Configuration Mode.

**NAPOMENA!**

Povratna sprega enkodera nije podržana za PM motore.

**Podaci o programiranju motora**

Nakon što izaberete PM motor u parametar 1-10 Motor Construction, parametri koji se odnose na PM motor u grupama parametara 1-2\* Podaci o motoru, 1-3\* Dod. podaci o mot. i 1-4\* Dod. podaci o mot. II postaju aktivni. Informacije možete da pronađete na natpisnoj ploči motora i na listu sa podacima o motoru.

Programirajte sledeće parametre navedenim redosledom.

1. Parametar 1-24 Motor Current.
2. Parametar 1-26 Motor Cont. Rated Torque.
3. Parametar 1-25 Motor Nominal Speed.
4. Parametar 1-39 Motor Poles.
5. Parametar 1-30 Stator Resistance ( $R_s$ ).  
Unesite fazu za uobičajenu otpornost namotaja statora ( $R_s$ ). Ako su dostupni samo međufazni podaci, podelite međufaznu vrednost sa 2 da bi se dobila fazna vrednost (od faze do zvezdišta). Takođe, vrednost možete da izmerite i ommetrom, koji će uračunati i otpornost kabla. Podelite izmerenu vrednost sa 2 i unesite rezultat.
6. Parametar 1-37 d-axis Inductance ( $L_d$ ).  
Unesite faznu induktivnost d-ose za PM motor. Ako su dostupni samo međufazni podaci, podelite međufaznu vrednost sa 2 da bi se dobila fazna vrednost (od faze do zvezdišta). Takođe, vrednost možete da izmerite i ommetrom, koji će uračunati i otpornost kabla. Podelite izmerenu vrednost sa 2 i unesite rezultat.
7. Parametar 1-40 Back EMF at 1000 RPM.  
Unesite međufaznu KEMS PM motora pri 1000 o/min mehaničke brzine (efektivnu vrednost). KEMS je napon koji generiše PM motor kada nije povezan frekventni pretvarač i kada se vratio obrće spolja. KEMS se obično određuje za nominalnu brzinu motora ili za 1000 o/min izmerenih između dve faze. Ako vrednost nije dostupna za brzinu motora od 1000 o/min, izračunajte tačnu vrednost na sledeći način: Na primer, ako KEMS pri 1800 o/min iznosi 320 V, KEMS pri 1000 o/min je:  

$$\text{KEMS} = (\text{napon} / \text{o/min}) \times 1000 = (320/1800) \times 1000 = 178.$$
  
Programirajte ovu vrednost za parametar 1-40 Back EMF at 1000 RPM.

**Testiranje rada motora**

1. Pokrenite motor pri maloj brzini (od 100 do 200 o/min). Ako motor ne radi, proverite instalaciju, opšte programiranje i podatke o motoru.

**Parkiranje**

Ova funkcija se preporučuje za aplikacije kada motor rotira malom brzinom (npr. okretanje propeleru kod ventilatora). Parametar 2-06 Parking Current i parametar 2-07 Parking Time mogu da se podešavaju. Povećajte fabrička podešavanja ovih parametara za aplikacije sa velikom inercijom.

Pokrenite motor pri nominalnoj brzini. Ukoliko aplikacija ne radi ispravno, proverite podešavanja za VVC+ PM.

Tablica 5.13 navodi preporuke za različite aplikacije.

5

Aplikacija	Podešavanja
Aplikacije sa malom inercijom $I_{Load}/I_{Motor} < 5$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Povećajte vrednost za parametar 1-17 Voltage filter time const. za faktor 5-10.</li> <li>Smanjite vrednost za parametar 1-14 Damping Gain.</li> <li>Smanjite vrednost (&lt;100%) za parametar 1-66 Min. Current at Low Speed.</li> </ul>
Aplikacije sa srednjom inercijom $50 > I_{Load}/I_{Motor} > 5$	Zadržite izračunate vrednosti.
Aplikacije sa velikom inercijom $I_{Load}/I_{Motor} > 50$	Povećajte vrednosti za parametar 1-14 Damping Gain, parametar 1-15 Low Speed Filter Time Const. i parametar 1-16 High Speed Filter Time Const.
Veliko opterećenje pri maloj brzini <30% (nominalna brzina)	<p>Povećajte vrednost za parametar 1-17 Voltage filter time const.</p> <p>Povećajte vrednost za parametar 1-66 Min. Current at Low Speed (&gt;100% na duže vreme može da pregreje motor).</p>

Tablica 5.13 Preporuke za različite aplikacije

Ako motor počne da osciluje pri određenoj brzini, povećajte parametar 1-14 Damping Gain. Povećavajte vrednost u malim koracima.

Polazni obrtni momenat može da se podesi u parametru parametar 1-66 Min. Current at Low Speed. 100% pruža nominalni obrtni momenat kao polazni obrtni momenat.

#### 5.4.3 Automatsko određivanje parametara motora (AMA)

**Automatska adaptacija motora (AMA)**

Pokretanje funkcije AMT je veoma preporučljivo jer ona meri električne karakteristike motora kako bi optimizovala kompatibilnost između frekventnog pretvarača i motora u okviru režima VVC+.

- Frekventni pretvarač gradi matematički model motora u cilju regulisanja izlazne struje motora i na taj način poboljšava performanse motora.
- Neki motori možda ne mogu da pokrenu kompletну verziju testa. U tom slučaju izaberite [2] Omog. uprošć. AMA u parametar 1-29 Automatic Motor Adaption (AMA).
- Ako se javе upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavlje 8.4 Lista upozorenja i alarmi.
- Postupak treba obaviti na hladnom motoru kako bi se dobili najbolji rezultati

#### Pokretanje AMA koristeći LCP

1. Po podrazumevanom podešavanju parametra, povežite priključke 12 i 27 pre pokretanja AMA.
2. Uđite u Glavni meni.
3. Idite do grupe parametara 1-\*\* Load and Motor.
4. Pritisnite [OK] (U redu).
5. Podesite parametre motora pomoću podataka na natpisnoj ploči za grupu parametara 1-2\* Motor Data.
6. Podesite dužinu kabla motora u parametar 1-42 Motor Cable Length.
7. Idite na parametar 1-29 Automatic Motor Adaptation (AMA).
8. Pritisnite [OK] (U redu).
9. Izaberite [1] Omogući punu AMA.
10. Pritisnite [OK] (U redu).
11. Test će se pokrenuti automatski i signaliziraće kada bude završen.

U zavisnosti od veličine snage, potrebno je 3 do 10 minuta da se dovrši AMA.

#### **NAPOMENA!**

Funkcija AMA ne uzrokuje pokretanje motora i ne oštećuje motor.

#### 5.5 Provera rotacije motora

Pre pokretanja frekventnog pretvarača, proverite rotaciju motora.

1. Pritisnite [Hand On] (ručno uključivanje).
2. Pritisnite [ $\Delta$ ] za pozitivnu referencu brzine.
3. Proverite da li je prikazana brzina pozitivna.
4. Uverite se da je označenje između frekventnog pretvarača i motora ispravno.

5. Uverite se da smer kretanja motora odgovara podešavanju u parametar 1-06 U pravcu kazaljke na satu.
  - Ako je parametar 1-06 U pravcu kazaljke na satu podešen na [0] Normalno (podrazumevano u smeru kretanja kazaljke na satu):
    - a. Proverite da li se motor okreće u smeru kretanja kazaljke na satu.
    - b. Proverite da li je LPC strelica okrenuta u smeru kretanja kazaljke na satu.
  - Ako je parametar 1-06 U pravcu kazaljke na satu podešen na [1] Inverzno (suprotno od smera kretanja kazaljke na satu):
    - a. Uverite se da se motor okreće suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.
    - b. Uverite se da je LPC strelica za smer okrenuta suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.

#### 5.6 Provera rotacije enkodera

Proverite samo rotaciju enkodera ako se koristi povratna sprega enkodera.

1. Izaberite [0] Otvorena petlja u okviru parametar 1-00 Način konfiguracije.
2. Izaberite [1] 24 V enkoder u parametar 7-00 PID brz. Izvor povr. sprege.
3. Pritisnite [Hand On] (ručno uključivanje).
4. Pritisnite [ $\Delta$ ] za pozitivnu referencu brzine (parametar 1-06 U pravcu kazaljke na satu na [0] Normalno).
5. Proverite u okviru parametra 16-57 Feedback [RPM] da li je povratna sprega pozitivna.

#### **NAPOMENA!**

#### NEGATIVNA POVRATNA SPREGA

Ako je povratna sprega negativna, povezivanje enkodera je neispravno. Koristite parametar 5-71 Terminal 32/33 smer enkodera za promenu smera ili zamenite kablove enkodera.

## 5.7 Test lokalnog upravljanja

1. Pritisnite taster [Hand On] (Ručno uključivanje) da biste frekventnom pretvaraču izdali komandu za lokalni start.
2. Ubrzajte frekventni pretvarač tako što ćete pritiskati [ $\Delta$ ] do pune brzine. Pomeranje cursora levo u odnosu na decimalnu tačku omogućava brže promene unosa.
3. Obratite pažnju na to da li postoje problemi u vezi sa ubrzanjem.
4. Pritisnite [Off] (isključivanje). Obratite pažnju na to da li postoje problemi pri usporavanju.

Ako dođe do problema sa ubrzanjem ili usporavanjem, pogledajte poglavje 8.5 *Rešavanje problema*.

Pogledajte poglavje 8.2 *Tipovi upozorenja i alarma* da biste videli kako se resetuje frekventni pretvarač nakon isključenja.

## 5.8 Pokretanje sistema

Postupak u ovom odeljku zahteva da se dovrši korisničko ožičenje i programiranje aplikacije. Sledeća procedura se preporučuje nakon što se završi podešavanje aplikacije.

1. Pritisnite [Auto On] (automatsko uključivanje).
2. Primenite spoljnu komandu za start.
3. Podesite referencu brzine kroz ceo opseg brzine.
4. Uklonite spoljnu komandu za start.
5. Proverite nivo zvuka i vibracija motora da biste se uverili da sistem radi kako treba.

Ukoliko se javi upozorenja ili alarmi, pogledajte odeljak poglavje 8.2 *Tipovi upozorenja i alarma* da biste videli kako se resetuje frekventni pretvarač nakon isključenja.

## 5.9 Puštanje u rad funkcije STO

Pogledajte poglavje 6 *Safe Torque Off (STO)* da biste videli uputstva za ispravno instaliranje i puštanje u rad funkcije STO.

## 6 Safe Torque Off (STO)

Funkcija Safe Torque Off (STO) je deo sistema za kontrolu bezbednosti. STO sprečava da uređaj generiše napon potreban za rotaciju motora i na taj način osigurava bezbednost u hitnim slučajevima.


Funkcija STO je osmišljena i odobrena za sledeće zahteve:

- IEC/EN 61508: 2010 SIL 2
- IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2
- IEC/EN 62061: 2012 SILCL od SIL2
- EN ISO 13849-1: 2008 kategorija 3 PL d

Izaberite i примените komponente sistema za kontrolu bezbednosti na odgovarajući način da biste postigli željeni nivo operativne bezbednosti. Pre upotrebe funkcije STO, izvršite detaljnu analizu rizika na uređaju kako bi se utvrdilo da li su funkcija STO i nivoi bezbednosti odgovarajući i dovoljni.

Funkcija STO u frekventnom pretvaraču se kontroliše preko upravljačkih priključaka 37 i 38. Kada je STO aktivirana, napajanje sa gornje i donje strane pogonskih kola IGBT kapije se prekida. *Slika 6.1* prikazuje arhitekturu STO.

*Tablica 6.1* prikazuje statuse STO na osnovu toga da li su priključci 37 i 38 pod naponom.



Slika 6.1 Arhitektura STO

Priklučak 37	Priklučak 38	Obrtni moment	Upozorenje ili alarm
Pod naponom <sup>1)</sup>	Pod naponom	Da <sup>2)</sup>	Nema upozorenja ni alarma.
Bez napona <sup>3)</sup>	Bez napona	Ne	Upozorenje/ alarm 68: Sigurnosni stop.
Bez napona	Pod naponom	Ne	Alarm 188: Greška funkcije STO.
Pod naponom	Bez napona	Ne	Alarm 188: Greška funkcije STO.

Tablica 6.1 Status STO


1) Opseg napona je  $24 V \pm 5 V$ , sa priključkom 55 kao referentnim priključkom.

2) Obrtni moment je prisutan samo dok frekventni pretvarač radi.

3) Otvoreno strujno kolo ili napon u opsegu od  $0 V \pm 1,5 V$ , sa priključkom 55 kao referentnim priključkom.

### Filtriranje probnog impulsa

Za sigurnosne uređaje koji generišu probne impulse na STO upravljačkim fazama, ako signali impulsa ostanu na niskom nivou ( $\leq 1,8 V$ ) ne duže od 5 ms, onda se zanemaruju, kao što prikazuje *Slika 6.2*.



Slika 6.2 Filtriranje probnog impulsa

### Tolerancija asinhronog ulaza

Ulagani signali na 2 priključka nisu uvek sinhronizovani. Ako je raskorak između 2 signala duži od 12 ms, pokreće se alarm za STO grešku (alarm 188, greška funkcije STO).

### Važeći signali

Da biste aktivirali STO, dva signala moraju da budu oba na niskom nivou najmanje 80 ms. Da biste zaustavili STO, dva signala moraju da budu oba na visokom nivou najmanje 20 ms. Nivoe napona i ulazne struje STO priključaka navodi poglavje 9.6 Upravljački ulaz/izlaz i podaci o upravljanju .

## 6.1 Sigurnosne mere opreza za STO

### Kvalifikovano osoblje

Samo kvalifikovano osoblje sme da instalira ovu opremu i rukuje njom.

Kvalifikovano osoblje podrazumeva osobe koje su prošle odgovarajuću obuku i koje imaju ovlašćenje da instaliraju, puštaju u rad i održavaju opremu, sisteme i strujna kola, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima. Osim toga, osoblje mora da bude upoznato sa uputstvima i bezbednosnim merama opisanim u ovom dokumentu.

### NAPOMENA!

Nakon instalacije funkcije STO, neophodno je obaviti test puštanja u rad kao što navodi poglavlje 6.3.3 *Test puštanja u rad funkcije STO*. Uspešan test puštanja u rad je obavezan nakon prve instalacije i nakon svake promene sigurnosne instalacije.

## AUPOZORENJE

### RIZIK OD STRUJNOG UDARA

Funkcija STO NE izoluje mrežni napon prema frekventnom pretvaraču ili pomoćnim strujnim kolima i zbog toga ne pruža električnu bezbednost. Ukoliko se napajanje mrežnog napona ne izoluje od uređaja i ne sačeka određeno vreme kao što je predodređeno, to može da dovede do smrtnog ishoda ili ozbiljnih povreda.

- Radove na električnim delovima frekventnog pretvarača ili motora vršite samo nakon izolacije mrežnog napajanja i posle isteka vremena koje je navedeno u odeljku poglavlje 2.3.1 *Vreme pražnjenja*.

### NAPOMENA!


Prilikom projektovanja aplikacije mašine, uzmite u obzir vreme i razdaljinu kod slobodnog zaustavljanja (STO). Više informacija o kategorijama stopa potražite u standardu EN 60204-1.

## 6.2 Instalacija funkcije Safe Torque Off

Uputstva za bezbednu instalaciju priključka motora, priključka mrežnog napajanja naizmeničnom strujom i ozičenja upravljanja potražite u poglavlje 4 *Električna instalacija*.

Omogućite integriranu funkciju STO na sledeći način:

1. Uklonite kratkospojnik između upravljačkih priključaka 12 (24 V), 37 i 38. Isecanje ili kidanje kratkospojnika nije dovoljno za izbegavanje kratkog spoja. Pogledajte kratkospojnik u Slika 6.3.




Slika 6.3 Kratkospojnik između priključaka 12 (24 V), 37 i 38

2. Priključite bezbednosni uređaj za dvostruki kanal (na primer, bezbednosni PLC, svetlosnu zavesu, sigurnosni relj ili dugme za zaustavljanje u slučaju opasnosti) na priključke 37 i 38 da biste napravili sigurnosnu aplikaciju. Uređaj mora da bude u skladu sa željenim sigurnosnim nivoom na osnovu procene opasnosti. Slika 6.4 prikazuje šemu ožičenja aplikacija STO u kojima su frekventni pretvarač i sigurnosni uređaj u istom ormaru. Slika 6.5 prikazuje šemu ožičenja aplikacija STO u kojima se koristi spoljašnje napajanje.


### NAPOMENA!

STO signal mora da ima napajanje PELV.



1 Sigurnosni uređaj

Slika 6.4 STO ožičenje u 1 ormaru, frekventni pretvarač obezbeđuje napon napajanja



1 Sigurnosni uređaj

Slika 6.5 STO ožičenje, spoljašnje napajanje

## 6

3. Sprovedite ožičenje u skladu sa uputstvima koje navodi poglavlje 4 Električna instalacija i:
  - Eliminišite rizik od kratkog spoja.
  - Uverite se da STO kablovi imaju omotač ako su duži od 20 m.
  - Priključite sigurnosni uređaj direktno na priključke 37 i 38.

### 6.3 Puštanje u rad funkcije STO

#### 6.3.1 Aktiviranje funkcije Safe Torque Off

Da biste aktivirali funkciju STO, prekinite napajanje na priključcima 37 i 38 na frekventnom pretvaraču.

Kada je STO aktivirana, frekventni pretvarač oglašava *alarm 68, sigurnosni stop* ili *upozorenje 68, sigurnosni stop*, isključuje uređaj i slobodno zaustavlja motor do potpunog zaustavljanja. Koristite funkciju STO za zaustavljanje frekventnog pretvarača u slučaju opasnosti. U normalnom režimu rada, kada nije potrebna funkcija STO, koristite standardnu funkciju za zaustavljanje.

#### **NAPOMENA!**

Ako je STO aktivirana dok frekventni pretvarač oglašava upozorenje 8 ili alarm 8 (podnapon jednosmerne struje), frekventni pretvarač preskače *alarm 68, sigurnosni stop*, ali to ne utiče na operaciju STO.

#### 6.3.2 Deaktiviranje funkcije Safe Torque Off

Pratite uputstva koja navodi Tablica 6.2 da biste deaktivirali funkciju STO i nastavili normalan rad na osnovu režima ponovnog pokretanja funkcije STO.

## **AUPOZORENJE**

### RIZIK OD POVREDE ILI SMRTI

Ponovno priključivanje napajanja 24 V= na priključak 37 ili 38 obustavlja stanje SIL2 STO uz potencijalno pokretanje motora. Neočekivano pokretanje motora može da prouzrokuje lične povrede ili smrt.

- Uverite se da su preduzete sve sigurnosne mere pre primene napajanja 24 V= na priključke 37 i 38.

Režim ponovnog startovanja	Koraci za deaktivaciju STO i nastavljanje normalnog rada	Konfiguracija režima ponovnog startovanja
Ručno ponovno startovanje	1. Ponovno примените напајање 24 V= на прикљуčке 37 и 38. 2. Pokrenite сигнал reseta ( преко комуникационог протокола, дигиталног У/И или тастера [Reset]/[Off Reset] на LCP-у).	Fabričко podešenje. <i>Parametar 5-19 Terminal 37/38 SAFE STOP=[1]</i> <i>Alarm sigurnosnog stopa</i>
Automatsko ponovno startovanje	Ponovno примените напајање 24 V= на прикљуčке 37 и 38.	<i>Parametar 5-19 Terminal 37/38 SAFE STOP=[3]</i> <i>Upoz. za sigurn. stop.</i>

Tablica 6.2 Deaktivacija STO

#### 6.3.3 Test puštanja u rad funkcije STO

Nakon instalacije i pre prvog uključivanja, neophodno je obaviti test puštanja u rad instalacije koristeći STO. Izvršite test svaki put nakon menjanja instalacije ili aplikacije gde je korišćena funkcija STO.

#### **NAPOMENA!**

Nakon početne instalacije, kao i nakon svake sledeće promene na instalaciji, neophodno je izvršiti uspešan test puštanja u rad funkcije STO.

Da biste obavili test puštanja u rad, uradite sledeće:

- Pratite uputstva koja navodi poglavlje 6.3.4 Testiranje aplikacija STO u režimu ručnog ponovnog startovanja ako je STO podešena na režim ručnog ponovnog startovanja.
- Pratite uputstva koja navodi poglavlje 6.3.5 Testiranje aplikacija STO u režimu automatskog ponovnog startovanja ako je STO podešena na režim automatskog ponovnog startovanja.

### 6.3.4 Testiranje aplikacija STO u režimu ručnog ponovnog startovanja

Za aplikacije gde je parametar 5-19 Terminal 37/38 SAFE STOP podešeno na podrazumevanu vrednost [1] Alarm sigurn. stop, sprovedite test puštanja u rad na sledeći način.

1. Podesite parametar 5-40 Function Relay na [190] Safe Function active.
2. Isključite napajanje priključaka 37 i 38 naponom od 24 V= koristeći sigurnosni uređaj dok frekventni pretvarač pokreće motor (odnosno, bez prekida mrežnog napajanja).
3. Uverite se da:
  - 3a Dolazi do slobodnog zaustavljanja motora. Može potrajati dugo da se motor zaustavi.
  - 3b Korisnički relaj se aktivira (ako je priključen).
  - 3c Ako je LCP montiran, na njemu se prikazuje alarm 68, sigurnosni stop. Ako LCP nije montiran, alarm 68, sigurnosni stop se evidentira u parametar 15-30 Alarm Log: Error Code.
4. Ponovo priključite 24 V= na priključke 37 i 38.
5. Postarajte se da motor ostane u stanju slobodnog zaustavljanja i da korisnički relaj ostane aktiviran (ako je povezan).
6. Pošaljite signal reseta (preko komunikacionog protokola, digitalnog U/I ili tastera [Reset]/[Off Reset] na LCP-u).
7. Postarajte se da motor postane operativan i da se kreće u okviru originalnog opsega brzine.

Test puštanja u rad smatra se uspešnim ako se uspešno pređu svi gorenavedeni koraci.

### 6.3.5 Testiranje aplikacija STO u režimu automatskog ponovnog startovanja

Za aplikacije u kojima je parametar 5-19 Terminal 37/38 SAFE STOP podešeno na [3] Upoz. za sigurn. stop, sprovedite testiranje puštanja u rad na sledeći način:

1. Isključite napajanje priključaka 37 i 38 naponom od 24 V= koristeći sigurnosni uređaj dok frekventni pretvarač pokreće motor (odnosno, bez prekida mrežnog napajanja).
2. Uverite se da:

- 2a Dolazi do slobodnog zaustavljanja motora. Imajte u vidu da može potrajati dugo da se motor zaustavi.
- 2b Korisnički relaj se aktivira (ako je priključen).
- 2c Upozorenje 68, sigurnosni stop W68 se prikazuje na LCP-u kada je montiran.
- 2d Ako LCP nije montiran, Upozorenje 68, sigurnosni stop W68 se evidentira u parametar 15-30 Alarm Log: Error Code.
3. Ponovo priključite 24 V= na priključke 37 i 38.
4. Postarajte se da motor postane operativan i da se kreće u okviru originalnog opsega brzine.

Test puštanja u rad smatra se uspešnim ako se uspešno pređu svi gorenavedeni koraci.

#### NAPOMENA!

Pogledajte upozorenje o ponašanju prilikom ponovnog startovanja u poglavље 6.1 Sigurnosne mere opreza za STO.

### 6.4 Održavanje i servis za STO

- Korisnik je odgovoran za sprovođenje mera bezbednosti.
- Parametri frekventnog pretvarača mogu da se zaštite lozinkom.

Funkcionalno testiranje se sastoji iz 2 dela:

- Osnovni funkcionalni test.
- Dijagnostički funkcionalni test.

Kada se svi koraci dovrše uspešno, funkcionalni test je uspešan.

#### Osnovni funkcionalni test

Ako funkcija STO nije korišćena godinu dana, sprovedite osnovni funkcionalni test da biste otkrili eventualne kvarove ili neispravnosti funkcije STO.

1. Uverite se da je parametar parametar 5-19 Terminal 37/38 SAFE STOP podešen na \*[1] Alarm sigurn. stop.
2. Uklonite napajanje od 24 V= sa priključaka 37 i 38.
3. Proverite da li je na LCP-u prikazan alarm 68, sigurnosni stop.
4. Uverite se da frekventni pretvarač isključuje jedinicu.
5. Uverite se da je motor u fazi slobodnog zaustavljanja i da se odmah zaustavlja.
6. Pokrenite signal za startovanje (preko komunikacionog protokola, digitalnog U/I ili LCP-a) i uverite se da se motor ne pokreće.

7. Ponovo priključite napajanje od 24 V= na priključke 37 i 38.
8. Uverite se da se motor ne pokreće automatski da se ponovo startuje samo kada se da signal za reset (preko komunikacionog protokola, digitalnog U/I ili tastera [Reset]/[Off Reset] na LCP-u).

**Dijagnostički funkcionalni test**

1. Uverite se da se ne pokreću *upozorenje 68, sigurnosni stop i alarm 68, sigurnosni stop* kada je napajanje od 24 V povezano na priključke 37 i 38.
2. Prekinite napajanje od 24 V za priključak 37 i uverite se da se na LCP-u prikazuje *alarm 188, greška STO funkcije* ako je LCP montiran. Ako LCP nije montiran, uverite se da je *alarm 188, greška STO funkcije* evidentiran u *parametar 15-30 Alarm Log: Error Code*.
3. Ponovo povežite napajanje od 24 V na priključak 37 i uverite se da je resetovanje alarma uspešno.
4. Prekinite napajanje od 24 V za priključak 38 i uverite se da se na LCP-u prikazuje *alarm 188, greška STO funkcije* ako je LCP montiran. Ako LCP nije montiran, uverite se da je *alarm 188, greška STO funkcije* evidentiran u *parametar 15-30 Alarm Log: Error Code*.
5. Ponovo povežite napajanje od 24 V na priključak 38 i uverite se da je resetovanje alarma uspešno.

## 6.5 Tehnički podaci funkcije STO

Režimi kvarova, efekti i dijagnostička analiza (FMEDA) se izvode na osnovu sledećih prepostavki:

- FC 280 koristi 10% ukupnog budžeta za kvarove za bezbednosnu povratnu spregu SIL2.
- Stopa kvarova se zasniva na bazi podataka Siemens SN29500.
- Učestanosti kvarova su nepromenjive; trošni mehanizmi nisu uključeni.
- Za svaki kanal, komponente u vezi sa bezbednošću se smatraju tipom A sa tolerancijom na hardversku grešku od 0.
- Nivoi naprezanja su prosečni za industrijsko okruženje i radna temperatura komponenti je do 85 °C.
- Bezbedna greška (na primer, izlaz u sigurnosnom stanju) popravlja se u roku od 8 sati.
- Sigurnosno stanje je ako nema izlaza obrtnog momenta.

Bezbednosni standardi	Bezbednost maštine	ISO 13849-1, IEC 62061
	Funkcionalna bezbednost	IEC 61508
Sigurnosna funkcija	Safe Torque Off	IEC 61800-5-2
Sigurnosne performanse	ISO 13849-1	
	Kategorija	Kat. 3
	Dijagnostička pokrivenost (DC)	60% (niska)
	Srednje vreme do opasnog otkazivanja (MTTFD)	2400 godina (visoko)
	Nivo performansi	PL d
	IEC 61508/IEC 61800-5-2/IEC 62061	
	Nivo sigurnosnog integriteta	SIL2
	Verovatnoća opasnog otkazivanja po času (PFH) (režim visokih zahteva)	7,54E-9 (1/h)
	Verovatnoća opasnog otkazivanja na zahtev (PFD <sub>avg</sub> za PTI = 20 godina) (režim niskih zahteva)	6.05E-4
	Deo bezbednog otkazivanja (SFF)	> 84%
	Tolerancija na hardversku grešku (HFT)	1 (tip A, 1oo2D)
	Interval probnog testiranja <sup>2)</sup>	20 godina
	Uobičajen uzrok kvara (CCF)	$\beta = 5\%$ ; $\beta_D = 5\%$
	Interval dijagnostičkog testiranja (DTI)	160 ms
	Sistematska mogućnost	SC 2
Vreme reakcije 1)	Vreme odziva od ulaza do izlaza	Veličine kućišta K1–K3: Maksimalno 50 ms Veličine kućišta K4 i K5: Maksimalno 30 ms

6

Tablica 6.3 Tehnički podaci za STO

1) Vreme reakcije je količina vremena od stanja ulaznog signala koji pokreće STO do isključivanja obrtnog momenta na motoru.

2) Način obavljanja probnog testiranja pogledajte u poglavље 6.4 Održavanje i servis za STO.

## 7 Primeri aplikacija

Primeri u ovom odeljku služe kao brza referenca za običajene aplikacije.

- Podešavanja parametara su fabrički zadate vrednosti za određeni region, osim ako nije drugačije naznačeno (izabrano za parametar 0-03 Regional Settings).
- Na crtežima su prikazani parametri koji su povezani sa priključcima i njihova podešavanja
- Takođe su prikazana potrebna podešavanja prekidača za analogne priključke 53 ili 54

### NAPOMENA!

7

Kada se funkcija STO ne koristi, žica kratkospojnika je obavezna između priključaka 12, 37 i 38 da bi frekventni pretvarač funkcionisao sa fabričkim programiranim vrednostima.

### 7.1.1 AMA

		Parametri	
		Funkcija	opter.
FC			
+24 V	12	Parametar 1-29 Automatska adaptacija motora (AMA)	[1] Omogući punu AMA
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
D IN	27	Parametar 5-12 Terminal 27 Digitalni ulaz	*[2] Slob. zaust.-inv.
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
		*=fabrička vrednost	
		Napomene/komentari: Podesite grupu parametara 1-2* Podaci o motoru u skladu sa specifikacijama motora.	
		<b>NAPOMENA!</b>	
		Ako priključci 12 i 27 nisu povezani, podesite parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input na [0] Nije u funkciji.	

Tablica 7.1 AMA sa povezanim priključkom T27

### 7.1.2 Brzina

		Parametri	
		Funkcija	opter.
FC			
+24 V	12	Parametar 6-10 Terminal 53 Low Voltage	0,07 V*
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
D IN	27	Parametar 6-11 Terminal 53 High Voltage	10 V*
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
		130BE204.11	
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
		0 ~ 10 V	
		Parametar 6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value	
		Parametar 6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. Value	
		Parametar 6-19 Terminal 53 [1] Napon mode	
		*=fabrička vrednost	
		Napomene/komentari:	

Tablica 7.2 Analogna referenca brzine (napon)

		Parametri	
FC		Funkcija	opter.
+24 V	12	Parametar 6-12 Terminal 53 Low Current	4 mA*
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
		4 - 20mA	
		*	=fabrička vrednost
		Napomene/komentari:	


Tablica 7.3 Analogna referencia brzine (struja)

		Parametri	
FC		Funkcija	opter.
+24 V	12	Parametar 5-10 Terminal 18 Digital Input	*[8] Start
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
		[19]	Zamrzavanje ref.
		[21]	Povećanje brzine
		[22]	Smanjenje brzine
		*	=fabrička vrednost
		Napomene/komentari:	

Tablica 7.5 Povećanje brzine/smanjenje brzine

		Parametri	
FC		Funkcija	opter.
+24 V	12	Parametar 6-10 Terminal 53 Low Voltage	0,07 V*
+24 V	13		
D IN	18		
D IN	19		
D IN	27		
D IN	29		
D IN	32		
D IN	33		
+10 V	50		
A IN	53		
A IN	54		
COM	55		
A OUT	42		
		≈5kΩ	
		*	=fabrička vrednost
		Napomene/komentari:	

Tablica 7.4 Referencia brzine (pomoću ručnog potenciometra)



Slika 7.1 Povećanje brzine/smanjenje brzine

### 7.1.3 Start/Stop

		Parametri	
	Funkcija	opter.	
FC			
+24 V	Parametar 5-10 Terminal 18 Digital Input	[8] Start	
+24 V	Parametar 5-11 Terminal 19 Digitalni ulaz	*[10] Promena smera	
D IN	Parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input	[0] Nije u funkciji	
D IN	Parametar 5-14 Terminal 32 Digitalni ulaz	[16] Pret. post. ref. bit 0	
D IN	Parametar 5-15 Terminal 33 Digitalni ulaz	[17] Pret. post. ref. bit 1	
DIN	Parametar 3-10 Preset Reference		
	Unapred podešena ref. 0	25%	
	Unapred podešena ref. 1	50%	
	Unapred podešena ref. 2	75%	
	Unapred podešena ref. 3	100%	
	*= Fabrička vrednost		
	Napomene/komentari:		

Tablica 7.6 Start/Stop sa promenom smera i 4 unapred podešene brzine

### 7.1.4 Eksterni reset alarma

		Parametri	
	Funkcija	opter.	
FC			
+24 V	Parametar 5-11 Terminal 19 Digital Input	[1] Reset	
+24 V			
D IN			
DIN			
	*=fabrička vrednost		
	Napomene/komentari:		

Tablica 7.7 Eksterni reset alarma

### 7.1.5 Termistor motora

#### NAPOMENA!

Da bi se ispunili PELV zahtevi za izolaciju, koristite ojačanu ili duplu izolaciju na termistorima.

		Parametri	
	Funkcija	opter.	
FC			
+24 V	Parametar 1-90 Motor Thermal Protection	[2] Termistor - isklj.	
+24 V			
D IN			
DIN			
	*= Fabrička vrednost		
	Napomene/komentari:		
	Ako je potrebno samo upozorenje, podešite parametar parametar 1-90 Motor Thermal Protection na [1] Termistor - upoz.		

Tablica 7.8 Termistor motora

## 7.1.6 SLC

7

		Parametri	
FC		Funkcija	opter.
+24 V	12○	Parametar 4-30 Funkcija gubitka povr. spr. mot.	[1] Upozorenje
+24 V	13○	Parametar 4-31 Greška povr. spr. mot. po brz.	50
D IN	18○	Parametar 4-32 Gubitak povr. spr. mot. - timeout	5 s
D IN	19○		
D IN	27○		
D IN	29○		
D IN	32○		
D IN	33○		
+10 V	50○	Parametar 7-00 PID brz. Izvor povr. sprege	[1] 24V enkoder
A IN	53○	Parametar 5-70 Term 32/33 Pulses Per Revolution	1024*
A IN	54○		
COM	55○	Parametar 13-0 0 SL Controller Mode	[1] On (Uključeno)
A OUT	42○	Parametar 13-0 1 Start događaj	[19] Upozorenje
R1	01○	Parametar 13-0 2 Stop događaj	[44] Taster Reset
	02○	Parametar 13-1 0 Comparator Operand	[21] Broj upozorenja
	03○	Parametar 13-1 1 Comparator Operator	*[1]≈
		Parametar 13-1 2 Comparator Value	61
		Parametar 13-5 1 SL Controller Event	[22] Komparator 0
		Parametar 13-5 2 SL Controller Action	[32] Isklj. dig. izlaz A
		Parametar 5-40 Funkcija releja	[80] SL digitalni izlaz A
		* = Fabrička vrednost	
		<b>Napomene/komentari:</b> Ako se prekorači ograničenje u nadzoru povratne sprege, izdaje se upozorenje 61, nadzor povratne sprege. SLC prikazuje upozorenje 61, nadzor povratne sprege. Ako upozorenje 61, nadzor povratne sprege postane tačno, relej 1 se pokreće. Spoljna oprema može da signalizira da je možda potrebno servisiranje. Ukoliko greška povratne sprege padne ispod ograničenja u roku od 5 s, onda frekventni pretvarač nastavlja rad, a upozorenje nestaje. Ali relej 1 se nastavlja dok se ne pritisne taster [Off/Reset] (Isključivanje/reset).	

Tablica 7.9 Korišćenje SLC-a za podešavanje releja

## 8 Održavanje, dijagnostika i rešavanje problema

### 8.1 Održavanje i servis

Ukoliko radi u normalnim uslovima i profilima opterećenja, frekventni pretvarač ne mora da se održava tokom predviđenog radnog veka. Da biste sprečili kvarove, opasnosti i oštećenja, redovno pregledajte frekventni pretvarač u zavisnosti od uslova rada. Pohabane ili oštećene delove zamenite originalnim rezervnim delovima ili standardnim delovima. Za servis i podršku, obratite se lokalnom Danfoss dobavljaču.

#### **AUPOZORENJE**

##### NEŽELJENI START

Kada je frekventni pretvarač povezan sa mrežnim napajanjem naizmeničnom strujom, jednosmernim napajanjem ili raspodelom opterećenja, motor može da se pokrene u bilo kom trenutku. Neželjeni start tokom programiranja, servisiranja ili popravke može da dovede do smrtnog ishoda, ozbiljne povrede ili oštećenja imovine. Motor može da se pokrene preko spoljašnjeg prekidača, komunikacionog protokola, ulaznog signala reference iz LCP-a, preko daljinske operacije koristeći MCT 10 softver za podešavanje ili nakon otklonjenog stanja sa greškom.

Da biste sprečili neželjeno pokretanje motora:

- Isključite frekventni pretvarač sa mrežnog napajanja.
- Pritisnite [Off/Reset] (Isključivanje/Reset) na LCP-u pre nego što programirate parametre.
- Kompletno ožičite i montirajte frekventni pretvarač, motor i svu pokretanu opremu pre priključivanja frekventnog pretvarača na mrežno napajanje naizmeničnom strujom, jednosmerno napajanje ili raspodelu opterećenja.

8

### 8.2 Tipovi upozorenja i alarma

Tip upozorenja/alarma	Opis
Upozorenje	Upozorenje ukazuje na neuobičajeno stanje rada koje pokreće alarm. Upozorenje se obustavlja kada se neuobičajeno stanje otkloni.
Alarm	Alarm označava kvar koji zahteva trenutnu pažnju. Kvar uvek pokreće isključenje ili isključenje i blokadu. Resetujte frekventni pretvarač nakon alarma. Resetujte frekventni pretvarač na bilo koji od 4 načina: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite [Reset]/[Off/Reset].</li> <li>• Pomoću ulazne komande za digitalni reset.</li> <li>• Pomoću ulazne komande za reset serijske komunikacije.</li> <li>• Pomoću automatskog reseta.</li> </ul>


#### Isključenje

Prilikom isključivanja, frekventni pretvarač suspenduje rad da bi se sprečilo oštećenje frekventnog pretvarača i ostale opreme. Kada dođe do isključenja, dolazi do slobodnog zaustavljanja motora. Logika frekventnog pretvarača nastavlja da radi i nadgleda status frekventnog pretvarača. Kada se ukloni greška, frekventni pretvarač je spremjan za resetovanje.

#### Isključenje i blokada


Kada dođe do isključenja i blokade, frekventni pretvarač suspenduje rad da bi se sprečilo oštećenje frekventnog pretvarača i ostale opreme. Kada dođe do isključenja i blokade, dolazi do slobodnog zaustavljanja motora. Logika frekventnog pretvarača nastavlja da radi i nadgleda status frekventnog pretvarača. Frekventni pretvarač pokreće isključenje i blokadu samo kada dođe do ozbiljnog kvara koji može da ošteti frekventni pretvarač ili drugu opremu. Nakon otklanjanja grešaka, isključite i ponovo uključite ulaznu struju pre resetovanja frekventnog pretvarača.

### 8.3 Prikaz upozorenja i alarma




Slika 8.1 Upozorenje na displeju

Alarm ili alarm isključenja i blokade se prikazuje na displeju zajedno sa brojem alarma.



Slika 8.2 Alarm/alarm za isključenje i blokadu

Osim teksta i koda alarma, na displeju frekventnog pretvarača nalaze se tri svetlosna indikatora statusa. Svetlo indikatora upozorenja je žuto tokom upozorenja. Svetlo indikatora alarma je crveno i treperi tokom alarma.



Slika 8.3 Svetlosni indikatori statusa

## 8.4 Lista upozorenja i alarma

Slovo (X) označeno u *Tablica 8.1* označava da je došlo do upozorenja ili alarma.

Ne.	Opis	Upozorenje	Alarm	Isključenje i blokada	Uzrok
2	Live zero gr.	X	X	-	Signal na priključku 53 ili 54 je manji od 50& vrednosti podešene u parametar 6-10 Terminal 53 Low Voltage, parametar 6-20 Terminal 54 Low Voltage i parametar 6-22 Terminal 54 Low Current.
3	Motor nije povezan	X	-	-	Na izlaz frekventnog pretvarača nije priključen nijedan motor.
4	Gubitak faze mrežnog napajanja1)	X	X	X	Nedostaje faza na strani napajanja ili je neuravnoteženost napona prevelika. Proverite napon napajanja.
7	Prenapon jednosmerne struje <sup>1)</sup>	X	X	-	Napon jednosmernog međukola premašuje ograničenje.
8	Podnapon jednosmerne struje <sup>1)</sup>	X	X	-	Napon međukola jednosmerne struje pada ispod granice upozorenja za niski napon.
9	Preopterećenje invertora	X	X	-	Više od 100 % opterećenja tokom dugog vremena.
10	Previsoka temperatura ETR-a motora	X	X	-	Motor je pregrejan zbog opterećenja većeg od 100 % tokom dužeg vremena.
11	Previsoka temperatura termistora motora	X	X	-	Isključen je termistor ili priključak termistora ili je motor pregrejan.
12	Ograničenje obrtnog momenta	X	X	-	Obrtni moment premašuje vrednost podešenu u parametar 4-16 Torque Limit Motor Mode ili parametar 4-17 Torque Limit Generator Mode.
13	Prevelika struja	X	X	X	Ograničenje vršne struje invertora je premašeno. Ako se ovaj alarm pokrene tokom uključenja napajanja, proverite da li su energetski kablovi pogrešno priključeni na priključke motora.
14	Zemljospoj	X	X	X	Pražnjenje između izlazne faze i uzemljenja.
16	Kratak spoj		X	X	Došlo je do kratkog spoja u motoru ili na priključcima motora.
17	Istek vremena kontrolne reči	X	X		Nema komunikacije do frekventnog pretvarača.
25	Kratak spoj otpornika za kočenje	-	X	X	Funkcija kočenja je isključena zbog kratkog spoja otpornika kočnice.
26	Preopt. koč.	X	X	-	Snaga preneta na otpornik za kočenje tokom poslednjih 120 sek. premašuje ograničenje. Moguće ispravke: Smanjite energiju kočenja korišćenjem manje brzine ili duže vreme rampe.
27	Kratak spoj kočionog IGBT-a/čopera za kočenje	-	X	X	Funkcija kočenja je isključena zbog kratkog spoja kočionog tranzistora.
28	Kontrola čopera za kočenje	-	X		Kočioni otpornik nije priključen/funkcionalan.
30	Gubitak U faze	-	X	X	Gubitak U faze na motoru. Proverite fazu.
31	Gubitak V faze	-	X	X	Gubitak faze V na motoru. Proverite fazu.
32	Gubitak W faze	-	X	X	Gubitak faze W na motoru. Proverite fazu.
34	Fieldbus fault	X	X	-	Došlo je do problema sa PROFIBUS povezivanjem.
35	Greška opcije	-	X	-	Komunikacioni protokol otkriva unutrašnje greške.
36	Kvar na mrežnom napajanju	X	X	-	Ovo upozorenje/alarm se aktivira samo ako je napon napajanja do frekventnog pretvarača manji od vrednosti podešene u parametar 14-11 Mains Voltage at Mains Fault, a parametar 14-10 Mains Failure NIJE podešen na opciju [0] Nema funkciju.
38	Interna greška	-	X	X	Obratite se lokalnom Danfoss dobavljaču.
40	Preopt. T27	X	-	-	Proverite opterećenje vezano za priključak 27 ili uklonite kratak spoj.

Ne.	Opis	Upozorenje	Alarm	Isključenje i blokada	Uzrok	
41	Preopt. T29	–	–	–	Proverite opterećenje vezano za priključak 29 ili uklonite kratak spoj.	
46	Greška u naponu perifernog frekventnog pretvarača		X	X		
47	Napajanje od 24 V je nisko	X	X	X	Jednosmerno napajanje od 24 V= je možda preopterećeno.	
51	Provera vrednosti $U_{nom}$ and $I_{nom}$ za funkciju AMA	–	X	–	Pogrešno podešavanje napona i/ili struje motora.	
52	AMA mala $I_{nom}$	–	X	–	Struja motora je premala. Proverite postavke.	
53	AMA veliki motor	–	X	–	Snaga motora je prevelika da bi funkcija AMA radila.	
54	AMA mali motor	–	X	–	Snaga motora je previše mala da bi funkcija AMA radila.	
55	Opseg AMA parametra	–	X	–	Vrednosti parametara motora su van prihvatljivog opsega. AMA ne može da radi.	
56	AMA prekid	–	X	–	AMA je prekinuta.	
57	AMA pauza	–	X	–		
58	AMA interno	–	X	–	Kontaktirajte Danfoss.	
59	Ograničenje struja	X	X	–	Preopterećenje frekventnog pretvarača.	
61	Gubitak enkodera	X	X	–		
63	Struja za mehaničko kočenje je mala	–	X	–	Stvarna struja motora nije premašila struju otpuštanja kočnice u okviru prozora trajanja kašnjenja starta.	
65	Temperatura upravljačke kartice	X	X	X	Temperatura isključenja upravljačke kartice je 80 °C.	
67	Promena opcije	–	X	–	Otkrivena je nova opcija ili je uklonjena postavljena opcija.	
68	Sigurnosni stop		X	X	–	Funkcija STO je aktivirana. Ako je STO u režimu ručnog restartovanja (fabrički), da bi se nastavio normalan rad primenite napon od 24 V= na priključak 37 i 38 i pokrenite signal za resetovanje (preko komunikacionog protokola, digitalnog U/I ili tastera [Reset]/[Off Reset]). Ako je STO u režimu automatskog ponovnog startovanja, primenom 24 V= na priključke 37 i 38 automatski nastavlja normalan rad frekventnog pretvarača. Pogledajte poglavlje 6.3 Puštanje u rad funkcije STO za više detalja.
69	Temperatura energetske kartice	X	X	X		
80	Frekventni pretvarač je vraćen na fabričke vrednosti			X		Podešavanja parametara su inicijalizovana na fabrička podešenja.
87	Automatsko kočenje jednosmernom strujom	X	–	–		Javlja se u IT mrežnom napajanju kada se frekventni pretvarač slobodno zaustavlja, a napon jednosmerne struje je veći od 830 V za uređaj od 400 V, i 425 V za uređaje od 200 V. Energiju na jednosmernom međukolu koristi motor. Ova funkcija može da se omogući/onemogući u okviru parametar 0-07 Auto DC Braking.
88	Detekcija opcije	–	X	X		Opcija je uspešno uklonjena.
95	Prekid kaiša	X	X	–		
120	Greška upravljanja položaja	–	X	–		
188	Interna greška funkcije STO	–		X	–	Napajanje 24 V= je povezano samo na jedan od dva STO priključka (37 i 38) ili je otkriven kvar u STO kanalima. Uverite se da su oba priključka povezana na napajanje 24 V= i da je raskorak između signala na dva priključka manji od 12 ms. Ako se greška nastavi, obratite se lokalnom Danfoss dobavljaču.
nw run	Ne dok radi	–	–	–		Parametar se jedino može promeniti kada je motor zaustavljen.

Ne.	Opis	Upozorenje	Alarm	Isključenje i blokada	Uzrok
Err.	A wrong password was entered	-	-	-	Javlja se kada se koristi pogrešna lozinka za menjanje parametara koji su zaštićeni lozinkom.

Tablica 8.1 Upozorenja i alarmi – Lista kodova

1) Uzrok tih grešaka može da bude mrežna distorzija. Instaliranje Danfoss linijskog filtera može da ukloni taj problem.

Za dijagnozu, očitajte alarmne reči, reči upozorenja i proširene statusne reči.

## 8.5 Rešavanje problema

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rešenje
Motor ne radi	LCP stop	Proverite da li je pritisnut taster [Off] (Isključivanje).	Pritisnite [Auto On] (Automatsko uključivanje) ili [Hand On] (Ručno uključivanje) (u zavisnosti od režima rada) da biste pokrenuli motor.
	Nedostaje signal starta (Standby)	Proverite da li parametar 5-10 Terminal 18 Digital Input navodi ispravno podešavanje za priključak 18 (koristite fabričko podešenje).	Primenite ispravan signal starta da biste pokrenuli motor.
	Aktivan je signal za slobodno zaustavljanje motora (Coasting)	Proverite da li parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input navodi ispravno podešavanje za priključak 27 (koristite fabričko podešenje).	Dovedite napon od 24 V na priključak 27 ili programirajte ovaj priključak na [0] Nije u funkciji..
	Pogrešan izvor signala reference	Proverite sledeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signal reference je lokalne, daljinske ili bus referenca?</li> <li>• Da li je unapred podešena referenca aktivna?</li> <li>• Da li je veza priključka ispravna?</li> <li>• Da li je skaliranje priključaka ispravno?</li> <li>• Da li je signal reference dostupan?</li> </ul>	Programirajte ispravna podešavanja. Podesite unapred podešenu referencu na aktivnu u grupi parametara 3-1* Reference. Proverite da li je označenje odgovarajuće. Proverite skaliranje priključaka. Proverite signal reference.
Motor radi u pogrešnom smeru	Ograničenje rotacije motora	Proverite da li je parametar 4-10 Motor Speed Direction ispravno programiran.	Programirajte ispravna podešavanja.
	Aktivan je signal promene smera	Proverite da li je programirana komanda za promenu smera za priključak u grupi parametara 5-1* Digitalni ulazi.	Deaktivirajte signal za promenu smera.
	Pogrešno priključene faze motora	Promenite parametar 1-06 Clockwise Direction.	
Motor ne dostiže maksimalnu brzinu	Ograničenja frekvencije su pogrešno podešena	Proverite ograničenja izlaza u parametar 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] i parametar 4-19 Max Output Frequency.	Programirajte ispravna ograničenja.
	Referentni ulazni signal nije ispravno skaliran	Proverite skaliranje referentnog ulaznog signala u režimu 6-** Analogni ulaz/izlaz i grupi parametara 3-1* Reference.	Programirajte ispravna podešavanja.
Brzina motora je nestabilna	Moguće je neispravno podešavanje parametara	Proverite podešavanja svih parametara motora, uključujući sva podešavanja za kompenzaciju motora. Za rad povratne sprege, proverite PID podešavanja.	Proverite podešavanja u grupi parametara 6-** Režim analognog U/I.

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rešenje
Motor radi neravnomerno	Moguća je prevelika magnetizacija	Proverite da li ima neispravnih podešavanja motora u svim parametrima motora.	Proverite podešavanja motora u grupama parametara 1-2* <i>Podaci o motoru</i> , 1-3* <i>Dod. podaci o mot. i 1-5* Podeš. nez. opt.</i>
Motor ne koči	Moguća su neispravna podešavanja parametara kočnice. Moguća su prekratka vremena zaustavne rampe	Proverite parametre kočnice. Proverite podešavanja vremena rampe.	Proverite grupu parametara 2-0* <i>Kočenje jednosmernom strujom i 3-0* Gran. vredn. ref.</i>
Osigurači napajanja su otvoreni ili je prekidač strujnog kola isključen	Kratak spoj između dve faze	Na motoru ili panelu postoji kratak spoj između dve faze. Proverite da li je došlo do kratkog spoja između faza na motoru i panelu.	Uklonite sve kratke spojeve koje otkrijete.
	Preopterećenje motora	Motor je preopterećen za aplikaciju.	Izvršite probno pokretanje motora i proverite da li je struja motora u granicama specifikacija. Ukoliko struja motora premašuje struju pri punom opterećenju sa natpisne ploče, motor možda radi samo sa smanjenim opterećenjem. Pogledajte specifikacije za aplikaciju.
	Labave veze ožičenja	Proverite ožičenje pre pokretanja da biste otkrili labave veze.	Pričvrstite labave veze.
Nesimetrija struje mrežnog napajanja veća je od 3%	Problem u vezi sa mrežnim napajanjem (Pogledajte <i>Alarm 4 Gubit. f. nap.</i> )	Rotirajte ulazne vodove napajanja na frekventnom pretvaraču za 1 položaj: A do B, B do C, C do A.	Ukoliko faza koja nije uravnotežena prati promenu ožičenja, problem je u napajanju. Proverite mrežno napajanje.
	Problem sa frekventnim pretvaračem	Rotirajte ulazne vodove napajanja na frekventnom pretvaraču za 1 položaj: A do B, B do C, C do A.	Ukoliko faza koja nije uravnotežena ostane na istom ulaznom priključku, problem je u uređaju. Kontaktirajte dobavljača.
Nesimetrija struje motora veća je od 3%	Problem u vezi sa motorom ili ožičenjem motora	Rotirajte izlazne vodove motora za 1 položaj: U do V, V do W, W do U.	Ukoliko faza koja nije uravnotežena prati promenu ožičenja, problem je u motoru ili ožičenju motora. Proverite motor i ožičenje motora.
	Problem sa frekventnim pretvaračem	Rotirajte izlazne vodove motora za 1 položaj: U do V, V do W, W do U.	Ukoliko faza koja nije uravnotežena ostane na istom izlaznom priključku, problem je u frekventnom pretvaraču. Kontaktirajte dobavljača.
Buka ili vibracije (npr. elisa ventilatora proizvodi buku ili vibracije pri određenim frekvencijama)	Rezonancije, npr. u sistemu motor/ventilator	Premostite kritične frekvencije koristeći parametre u grupi parametara 4-6* <i>Premošćenje brzine</i> .	Proverite da li su se buka i/ili vibracije smanjili do prihvatljive granice.
		Isključite over-modulaciju u parametar 14-03 <i>Overmodulation</i> .	
		Povećajte prigušivanje rezonancije u parametar 1-64 <i>Resonance Dampening</i> .	

Tablica 8.2 Rešavanje problema

## 9 Specifikacije

### 9.1 Električni podaci:

Tipičan izlaz na vratilu [kW] frekventnog pretvarača	HK37 0,37	HK55 0,55	HK75 0,75	H1K1 1,1	H1K5 1,5	H2K2 2,2	H3K0 3
Kućište IP20	K1	K1	K1	K1	K1	K1	K2
<b>Izlazna struja</b>							
Izlaz na vratilu [kW]	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3
Kontinualna (3x380-440 V) [A]	1,2	1,7	2,2	3	3,7	5,3	7,2
Kontinualna (3x441-480 V) [A]	1,1	1,6	2,1	2,8	3,4	4,8	6,3
Intermitentna (60 s preopterećenje) [A]	1,9	2,7	3,5	4,8	5,9	8,5	11,5
Kontinualna kVA (400 V~) [kVA]	0,84	1,18	1,53	2,08	2,57	3,68	4,99
Kontinualna kVA (480 V~) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,5	2,8	4,0	5,2
<b>Maksimalna ulazna struja</b>							
Kontinualna (3x380-440 V) [A]	1,2	1,6	2,1	2,6	3,5	4,7	6,3
Kontinualna (3x441-480 V) [A]	1,0	1,2	1,8	2,0	2,9	3,9	4,3
Intermitentna (60 s preopterećenje) [A]	1,9	2,6	3,4	4,2	5,6	7,5	10,1
<b>Dodatne specifikacije</b>							
Maksimalni poprečni presek kabla (za mrežno napajanje, motor, kočnicu i raspodelu opterećenja) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	4(12)						
Procenjeni gubitak snage pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>1)</sup>	20,88	25,16	30,01	40,01	52,91	73,97	94,81
Masa, kućište IP20	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	3,6
Efikasnost [%] <sup>2)</sup>	96,2	97,0	97,2	97,4	97,4	97,6	97,5

Tablica 9.1 Mrežno napajanje 3x380-480 V~

Tipičan izlaz na vratilu [kW] frekventnog pretvarača	H4K0 4	H5K5 5,5	H7K5 7,5	H11K 11	H15K 15	H18K 18,5	H22K 22
IP20	K2	K2	K3	K4	K4	K5	K5
<b>Izlazna struja</b>							
Izlaz na vratilu	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Kontinualna (3x380-440 V) [A]	9	12	15,5	23	31	37	42,5
Kontinualna (3x441-480 V) [A]	8,2	11	14	21	27	34	40
Intermitentna (60 s preopterećenje) [A]	14,4	19,2	24,8	34,5	46,5	55,5	63,8
Kontinualna kVA (400 V~) [kVA]	6,24	8,32	10,74	15,94	21,48	25,64	29,45
Kontinualna kVA (480 V~) [kVA]	6,8	9,1	11,6	17,5	22,4	28,3	33,3
<b>Maksimalna ulazna struja</b>							
Kontinualna (3x380-440 V) [A]	8,3	11,2	15,1	22,1	29,9	35,2	41,5
Kontinualna (3x441-480 V) [A]	6,8	9,4	12,6	18,4	24,7	29,3	34,6
Intermitentna (60 s preopterećenje) [A]	13,3	17,9	24,2	33,2	44,9	52,8	62,3
<b>Dodatne specifikacije</b>							
Maksimalna veličina kabla (za mrežno napajanje, motor, kočnicu) [mm <sup>2</sup> (AWG)]	4(12)			16(6)			
Procenjeni gubitak snage pri nominalnom maksimalnom opterećenju [W] <sup>1)</sup>	115,5	157,54	192,83	289,53	393,36	402,83	467,52
Masa kućišta IP20 [kg]	3,6	3,6	4,1	9,4	9,5	12,3	12,5
Efikasnost [%] <sup>2)</sup>	97,6	97,7	98,0	97,8	97,8	98,1	97,9

Tablica 9.2 Mrežno napajanje 3x380-480 V~

9

1) Tipičan gubitak snage javlja se pod uslovima nominalnog opterećenja i očekuje se da se kreće u opsegu  $\pm 15\%$  (tolerancija se odnosi na varijacije napona i stanje kablova).

Vrednosti se zasnivaju na uobičajenom stepenu iskorišćenja motora (granična linija IE2/IE3). Motori manje efikasnosti doprinose gubitku snage u frekventnom pretvaraču i motorima sa i visokom efikasnošću.

Odnosi se na dimenzionisanje hlađenja frekventnog pretvarača. Ako je prekidačka učestanost veća u odnosu na fabričko podešenje, gubici snage se mogu povećati. Obuhvaćeni su i LCP i tipična potrošnja energije upravljačke kartice. Dodatne opcije i korisničko opterećenje mogu da dodaju do 30 W gubicima iako obično samo 4 W za potpuno opterećenju upravljačku karticu ili komunikacioni protokol).

Podatke o gubitku snage u skladu sa EN 50598-2 potražite na adresi [www.danfoss.com/vltenergyefficiency](http://www.danfoss.com/vltenergyefficiency).

2) Mereno korišćenjem 50 m kabla motora sa ekranom pri nominalnom opterećenju i nominalnoj frekvenciji motora. Klasu energetske efikasnosti navodi poglavljje 9.4 Uslovi okoline. Gubitke delimičnog opterećenja pogledajte na adresi [www.danfoss.com/vltenergyefficiency](http://www.danfoss.com/vltenergyefficiency).

## 9.2 Mrežno napajanje (trofazno)

Mrežno napajanje (L1, L2, L3)

Priključci napajanja L1, L2, L3

Napon napajanja 380–480 V: -15% (-25%)<sup>1)</sup> do +10%

*1) Frekventni pretvarač može da radi na 25% ulaznog napona sa smanjenim performansama. Maksimalna izlazna snaga frekventnog pretvarača je 75% ako je ulazni napon 25%, a 85% ako je ulazni napon 15%. Pun obrtni moment nije moguće očekivati kada je mrežni napon manji od 10% ispod najnižeg nominalnog napona napajanja frekventnog pretvarača.*

Frekvencija napajanja

50/60 Hz ±5%

Maksimalna privremena nesimetrija između faza mrežnog napajanja

3,0 % od nominalnog napona napajanja

Stvarni faktor snage ( $\lambda$ )

≥0,9 nominalno pri nominalnom opterećenju

Faktor snage na osnovu faznog pomeranja ( $\cos \phi$ )

približno jedan (&gt;0,98)

Komutacija na ulazu napajanja L1, L2, L3 (uključivanja) ≤7,5 kW

Maksimalno 2 puta/min.

Komutacija na ulazu napajanja L1, L2, L3 (uključenja) 11–22 kW

Maksimalno 1 put/min.

*Uredaj je pogodan za upotrebu na strujnom kolu kroz koje može da protekne manje od 5000 RMS simetričnih ampera, 480 V maksimalno.*

## 9.3 Izlaz motora i podaci o motoru

Izlaz motora (U, V, W)

Napon na izlazu 0–100% od napona napajanja

Izlazna frekvencija 0–500 Hz

Izlazna frekvencija u režimu VVC<sup>+</sup> 0–200 Hz

Komutacija na izlazu Neograničeno

Vreme rampe 0,05–3600 s

Karakteristike obrtnog momenta

Polazni obrtni momenat (konstantni momenat) Maksimalno 160% za 60 s<sup>1)</sup>Obrtni momenat preopterećenja (konstantni momenat) Maksimalno 160% za 60 s<sup>1)</sup>Polazni obrtni momenat (promenljivi momenat) Maksimalno 110% za 60 s<sup>1)</sup>

Obrtni momenat preopterećenja (promenljivi momenat) Maksimalno 110% za 60 s

Pokretanje struje Maksimalno 200% za 1 s

Vreme porasta obrtnog momenta u VVC<sup>+</sup> (nezavisno od  $f_{sw}$ ) Maksimalno 50 ms

*1) Procenti se odnose na nominalni obrtni moment.*

## 9.4 Uslovi okoline

Uslovi okoline

IP klasa IP20

Test vibracije, sve veličine kućišta 1,0 g

Relativna vlažnost vazduha 5–95% (IEC 721-3-3; Klasa 3K3 (bez kondenzacije) tokom rada

Temperatura okoline (u režimu komutacije DPWM) maksimalno 55 °C<sup>1)</sup>

- sa smanjenjem izlazne snage maksimalno 50 °C

- pri punoj kontinualnoj izlaznoj struci sa nekom jačinom snage maksimalno 45 °C

Minimalna temperatura okoline za vreme rada punom snagom 0 °C

Minimalna temperatura okoline pri smanjenim performansama -10 °C

Temperatura tokom čuvanja/transporta od -25 do +65/70 °C

Maksimalna nadmorska visina bez smanjenja izlazne snage 1000 m

Maksimalna nadmorska visina sa smanjenjem izlazne snage 3000 m

EN 61800-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11,

EMC standardi, zračenje EN 61000-3-12, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3

EMC standardi, imunitet EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61326-3-1

Klasa energetske efikasnosti<sup>2)</sup>

IE2

1) Pogledajte odeljak o specijalnim uslovima u Uputstvu za projektovanje za:

- Smanjenje izlazne snage zbog temperature okoline.
- Smanjenje izlazne snage zbog velike nadmorske visine.

2) Određeno u skladu sa EN50598-2 pri:

- Nominalno opterećenje
- Nominalna frekvencija 90%
- Fabričko podešavanje prekidačke učestanosti
- Fabričko podešavanje šeme izlaznih impulsa

## 9.5 Specifikacije kabla

Dužine i poprečni preseci kablova<sup>1)</sup>

Maksimalna dužina kabla motora, sa omotačem	50 m
Maksimalna dužina kabla motora, bez omotača	75 m
Maksimalni poprečni presek ka upravljačkim priključcima, fleksibilna/kruta žica	2,5 mm <sup>2</sup> /14 AWG
Minimalni poprečni presek za upravljačke priključke	0,55 mm <sup>2</sup> /30 AWG
Maksimalna dužina kabla za STO, bez omotača	20 m

1) Informacije o energetskim kablovima navodi Tablica 9.1 do Tablica 9.2.

## 9.6 Upravljački ulaz/izlaz i podaci o upravljanju

9

Digitalni ulazi

Broj priključka	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29, 32, 33
Logika	PNP ili NPN
Nivo napona	0–24 V=
Nivo napona, logička 0 PNP	<5 V=
Nivo napona, logička 1 PNP	>10 V=
Nivo napona, logička 0 NPN	>19 V=
Nivo napona, logička 1 NPN	<14 V=
Maksimalni napon na ulazu	28 V=
Opseg impulsne frekvencije	4–32 kHz
(Radni ciklus) minimalna impulsna širina	4,5 ms
Ulagana otpornost, R <sub>i</sub>	Približno 4 kΩ

1) Priključak 27 može da se koristi i kao izlaz.

STO ulazi<sup>1)</sup>

Broj priključka	37, 38
Nivo napona	0–30 V=
Nivo napona, nizak	<1,8 V=
Nivo napona, visok	>20 V=
Maksimalni napon na ulazu	30 V=
Minimalna ulagana struja (svaki pin)	6 mA

1) Pogledajte poglavje 6 Safe Torque Off (STO) za više detalja o STO ulazima.


Analogni ulazi

Broj analognih ulaza	2
Broj priključka	53 <sup>1)</sup> , 54
Režimi	Napon ili struja
Izbor režima	Softver
Nivo napona	0–10 V
Ulagana otpornost, R <sub>i</sub>	približno 10 kΩ

Maksimalni napon	-15 V do +20 V
Nivo struje	od 0/4 do 20 mA (sa mogućnošću podešavanja)
Ulagna otpornost, $R_i$	približno 200 $\Omega$
Maksimalna struja	30 mA
Rezolucija za analogne ulaze	11 bita
Tačnost analognih ulaza	Maksimalna greška: 0,5% pune skale
Propusni opseg	100 Hz

Analogni ulazi su galvanski izolovani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.

1) Priključak 53 podržava samo režim napona, a može da se koristi i kao digitalni ulaz.



Slika 9.1 Analogni ulazi

#### Impulsni ulazi

9

Impulsni ulazi koji mogu da se programiraju	2
Impuls broja priključka	29, 33
Maksimalna frekvencija na priključku 29, 33	kHz
Maksimalna frekvencija na priključku 29, 33	5 kHz (otvoreni kolektor)
Minimalna frekvencija na priključku 29, 33	4 Hz
Nivo napona	Pogledajte odeljak o digitalnom ulazu.
Maksimalni napon na ulazu	28 V=
Ulagna otpornost, $R_i$	Približno 4 k $\Omega$
Tačnost impulsnog ulaza (0,1–1 kHz)	Maksimalna greška: 0,1% pune skale
Tačnost impulsnog ulaza (1–32 kHz)	Maksimalna greška: 0,05% pune skale

#### Digitalni izlazi

Digitalni/pulsni izlazi koji mogu da se programiraju	1
Broj priključka	27
Nivo napona na digitalnom/frekventnom izlazu	0–24 V
Maksimalna izlazna struja (ponor ili izvor)	40 mA
Maksimalno opterećenje na frekventnom izlazu	1 k $\Omega$
Maksimalno kapacitativno opterećenje na frekventnom izlazu	10 nF
Minimalna izlazna frekvencija na frekventnom izlazu	4 Hz
Maksimalna izlazna frekvencija na frekventnom izlazu	32 kHz
Tačnost frekventnog izlaza	Maksimalna greška: 0,1% pune skale
Rezolucija frekventnog izlaza	10 bita

1) Priključak 27 može da se koristi i kao ulaz.

Digitalni izlaz je galvanski izolovan od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.

#### Analogni izlazi

Broj analognih izlaza koji se mogu programirati	1
Broj priključka	42
Opseg struje na analognom izlazu	0/4–20 mA
Maksimalno otporno opterećenje prema zajedničkom kraju na analognom izlazu	500 $\Omega$
Tačnost na analognom izlazu	Maksimalna greška: 0,8 % pune skale
Rezolucija na analognom izlazu	10 bita

Analogni izlaz je galvanski izolovan od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.

Specifikacije	Uputstva za rad
Upravljačka kartica, 24 V= izlaz	
Broj priključka	12, 13
Maksimalno opterećenje	100 mA

*Napajanje 24 V= je galvanski izolovano od napona napajanja (PELV), ali ima isti potencijal kao i analogni i digitalni ulazi i izlazi.*

Upravljačka kartica, +10 V= izlaz	
Broj priključka	50
Napon na izlazu	10,5 V ±0,5 V
Maksimalno opterećenje	15 mA

*Napajanje od 10 V= je galvanski izolovano od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih priključaka.*

Upravljačka kartica, RS485 serijska komunikacija	
Broj priključka	68 (PTX+, RX+), 69 (NTX-, RX-)
Broj priključka 61	Zajednički kraj za priključke 68 i 69

*Strujno kolo za serijsku komunikaciju RS485 je galvanski izolovano od napona napajanja (PELV).*

Relejni izlazi	
Relejni izlazi koji mogu da se programiraju	1
Relej 01	01–03 (NC), 01–02 (NO)
Maksimalno opterećenje priključka (AC-1) <sup>1)</sup> na 01–02 (NO) (otporno opterećenje)	250 V~, 3 A
Maksimalno opterećenje priključka (AC-15) <sup>1)</sup> na 01–02 (NO) (induktivno opterećenje @ cosφ 0,4)	250 V~, 0,2 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-1) <sup>1)</sup> na 01–02 (NO) (otporno opterećenje)	30 V=, 2 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-13) <sup>1)</sup> na 01–02 (NO) (induktivno opterećenje)	24 V=, 0,1 A
Maksimalno opterećenje priključka (AC-1) <sup>1)</sup> na 01–03 (NC) (otporno opterećenje)	250 V~, 3 A
Maksimalno opterećenje priključka (AC-15) <sup>1)</sup> na 01–03 (NC) (induktivno opterećenje @ cosφ 0,4)	250 V~, 0,2 A
Maksimalno opterećenje priključka (DC-1) <sup>1)</sup> na 01–03 (NC) (otporno opterećenje)	30 V=, 2 A
Minimalno opterećenje priključka na 01–03 (NC), 01–02 (NO)	24 V= 10 mA, 24 V~ 20 mA

*1) IEC 60947 delovi 4 i 5*

*Kontakti releja su galvanski izolovani od ostatka strujnog kola pojačanom izolacijom.*

Performanse upravljačke kartice	
Interval skeniranja	1 ms

Upravljačke karakteristike	
Rezolucija izlazne frekvencije na 0–500 Hz	±0,003 Hz
Vreme odziva sistema (priključci 18, 19, 27, 29, 32 i 33)	≤2 ms
Opseg regulacije brzine (otvorena petlja)	1:100 sinhronne brzine
Tačnost brzine (otvorena petlja)	±0,5% nominalne brzine
Tačnost brzine (povratna sprega)	±0,1% nominalne brzine

*Sve upravljačke karakteristike zasnovane su na 4-polnom asinhronom motoru.*

## 9.7 Momenti zatezanja veza

Obavezno koristite ispravne obrtne momente kada pritežete sve električne veze. Premali ili preveliki obrtni moment može da izazove probleme sa električnim vezama. Koristite moment ključ da biste obezbedili primenu ispravnog obrtnog momenta.

Tip kućišta	Snaga [kW]	Obrtni moment [Nm]					
		Mrežno napajanje	Motor	Veza sa jednosmerno m strujom	Kočnica	Uzemljenje	Upravljanje/relej
K1	0,37–2,2	0,8	0,8	0,8	0,8	3	0,5
K2	3,0–5,5	0,8	0,8	0,8	0,8	3	0,5
K3	7,5	0,8	0,8	0,8	0,8	3	0,5
K4	11–15	1,2	1,2	1,2	1,2	1,6	0,5
K5	18,5–22	1,2	1,2	1,2	1,2	1,6	0,5

Tablica 9.3 Momenti zatezanja

## 9.8 Osigurači i prekidači strujnog kola

Koristite osigurače i/ili prekidače strujnog kola na strani napajanja kao zaštitu od povreda servisera i oštećivanja opreme u slučaju otkazivanja komponente u frekventnom pretvaraču (prva greška).

9

### Zaštita granskog kola

Sva granska kola u instalaciji (uključujući mehanizam prekidača i mašine) moraju da budu zaštićena od kratkog spoja i prevelike struje u skladu sa nacionalnim/međunarodnim propisima.

### NAPOMENA!

Preporuke ne pokrivaju zaštitu granskog kola za UL.

Tablica 9.4 navodi preporučene osigurače i prekidače koji su testirani.

### ▲ UPOZORENJE

#### RIZIK OD LIČNE POVREDE I OŠTEĆENJA OPREME

Kvar ili nepoštovanje preporuka može da dovede do ličnog rizika i oštećenja frekventnog pretvarača i druge opreme.

- Izaberite osigurače u skladu sa preporukama. Moguća oštećenja mogu da se ograniče na unutrašnjost frekventnog pretvarača.

### NAPOMENA!

Korišćenje osigurača i/ili prekidača je obavezno kako bi se osigurala usklađenost sa standardom IEC 60364 za CE.

Danfoss preporučuje korišćenje osigurača i prekidača u Tablica 9.4 za strujna kola koja mogu da isporuče 5000 A<sub>rms</sub> (simetrično), 380–480 V u zavisnosti od nominalnog napona frekventnog pretvarača. Sa odgovarajućim osiguračima i/ili prekidačima, nominalni podaci struje kratkog spoja frekventnog pretvarača (SCCR) su 5000 A<sub>rms</sub>.

Veličina kućišta	Snaga [kW]	Osigurač usklađen sa CE	LVD prekidač
K1	0,37–2,2	gG-10	PKZM0-16
K2	3,0–5,5	gG-25	PKZM0-20
K3	7,5	gG-32	PKZM0-25
K4	11–15	gG-50	
K5	18,5–22	gG-80	

Tablica 9.4 CE osigurač, 380–480 V

## 9.9 Veličine kućišta, nominalne snage i dimenzije

Dimenzije, kao i gornje i donje otvore za montažu navodi *Slika 3.2.*

	Veličina kućišta	K1					K2			K3	K4		K5	
Jačina snage [kW]	Monofazna 200–240 V	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2			-	-		-	
	Trofazna 200–240 V	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2			3,7	-		-	
	Trofazna 380–480 V	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5
Dimenzije [mm]	Visina A	210					272,5			272,5	317,5		410	
	Širina B	75					90			115	133		150	
	Dubina C	168					168			168	245		245	
Otvori za montažu	a	198					260			260	297,5		390	
	b	60					70			90	105		120	
	c	5					6,4			6,5	8		7,8	
	d	9					11			11	12,4		12,6	
	e	4,5					5,5			5,5	6,8		7	
	f	7,3					8,1			9,2	11		11,2	

Tablica 9.5 Veličine kućišta, nominalne snage i dimenzije

## 10 Dodatak

### 10.1 Simboli, skraćenice i konvencije

$^{\circ}\text{C}$	Stepen Celzijusa
AC (~)	Naizmenična struja
AEQ	Automatska optimizacija potrošnje energije
AWG	Američki način označavanja preseka provodnika
AMA	Automatsko određivanje parametara motora
DC (=)	Jednosmerna struja
EMC	Elektromagnetska kompatibilnost
ETR	Elektronski termički relaj
$f_{M,N}$	Nominalna frekvencija motora
FC	Frekventni pretvarač
$I_{\text{INV}}$	Nominalna izlazna struja invertora
$I_{\text{LIM}}$	Ograničenje struja
$I_{M,N}$	Nominalna vrednost struje motora
$I_{\text{VLT,MAX}}$	Maksimalna izlazna struja
$I_{\text{VLT,N}}$	Nominalna izlazna struja koju isporučuje frekventni pretvarač
IP	Zaštita od prodiranja
LCP	Lokalni upravljački panel
MCT	Program za podešavanje parametara i praćenje rada
$n_s$	Brzina sinhronog motora
$P_{M,N}$	Nominalna snaga motora
PELV	Zaštitni veoma mali napon
PCB	Štampana ploča strujnog kola
PM motor	Motor sa trajnim (permanentnim) magnetima
PWM	Modulacija impulsne širine
$\text{o/min}$	Obrtaja u minuti
STO	Safe Torque Off (bezbedno isključivanje obrtnog momenta)
$T_{\text{LIM}}$	Ograničenje obrtnog momenta
$U_{M,N}$	Nominalni napon motora

Tablica 10.1 Simboli i skraćenice

### Konvencije

- Sve dimenzije su u [mm].
- Znak zvezdice (\*) označava fabričku opciju parametra.
- Na listama sa rednim brojevima su navedene procedure.
- Na listama sa oznakama za nabranje su navedene ostale informacije.
- Tekst u kurzivu označava:
  - Unakrsnu referencu
  - Link
  - Ime parametra

### 10.2 Struktura menija za parametre

<b>0-** Operation/Display</b>		>No copy	[2]	>Enable Reduced AMA<	[2]	>Sine 2 Ramp<	[2]
<b>0-0* Basic Settings</b>		[1]	>Copy from setup 1<	[1-3*]	<b>Adv. Motor Data I</b>	2-** Brakes	3-41 Thermistor Source
0-01 Language		[1]	>Copy from setup 2<	[1-30]	Rotor Resistance (Rs)	DC-Brake	>Ramp 1 Ramp Up Time
0-03 Regional Settings		[2]	>Copy from Factory setup<	[1-31]	Stator Resistance (Rt)	DC Hold/Motor Preheat Current	>0.05-3600 s< * Size related
0-04 Operating State at Power-up		0-6*	<b>Password</b>	[1-33]	Stator Leakage Reactance (X1)	DC Brake Current	Ramp 1 Down Time
0-06 GridType		0-60	Main Menu Password	[1-35]	Main Reactance (Xh)	DC Braking Time	>0.05-3600 s< * Size related
1-** Load and Motor		1-0*	<b>General Settings</b>	[1-37]	d-axis Inductance (Ld)	DC Brake Cut in Speed	<b>Ramp 2</b>
1-00 Configuration Mode		1-39	q-axis Inductance (Lq)	[2-04]	Parking Current	2-06	Ramp 2 Type
1-01 Open Loop<		1-39	Motor Poles	[2-07]	Parking Time	2-07	Ramp 2 Ramp Up Time
1-02 Speed closed loop<		[0]*	<b>Adv. Motor Data II</b>	[2-1*]	<b>Brake Energy Funct.</b>	2-1* Ramp 2	Ramp 2 Ramp Down Time
1-03 Torque closed loop<		[1]	>Back EMF at 1000 RPM	[2-10]	Brake Function	2-10	Ramp 3 Type
1-04 Process Closed Loop<		[2]	>Off<	[>0 ]	>Off<	3-60	Ramp 3 Ramp up Time
1-05 Torque open loop<		[3]	>Resistor brake<	[1]	>Resistor brake<	3-61	Ramp 3 Ramp down Time
1-06 Surface Winder<		[4]	>AC brake<	[2]	>AC brake<	3-62	Other Ramps
1-07 Extended PID Speed OL<		[6]	>Surface Winder<	[1-50]	Motor Magnetisation at 'Zero Speed	2-11	Ramp 4 Type
1-08 Motor Control Principle		[7]	>Extended PID Speed OL<	[1-52]	Min Speed Normal Magnetising [Hz]	2-12	Ramp 4 Ramp up Time
1-09 U/f<		[0]	>Motor Control Principle	[1-55]	U/f Characteristic - U	2-14	Ramp 4 Ramp Down Time
1-10 VVC+<		*[1]	>U/f<	[1-56]	U/f Characteristic - F	2-16	AC Brake, Max current
0-07 Auto DC Braking			>VVC+<	[1-6*]	<b>Load Depen. Setting</b>	2-17	Over-voltage Control
0-1* Set-up Operations		1-03	Torque Characteristics	[1-60]	Low Speed Load Compensation	2-17	Jog Ramp Time
0-10 Active Set-up		*[0]	>Constant torque<	[1-61]	High Speed Load Compensation	3-81	Quick Stop Ramp Time
1-11 Set-up 1<		[1]	>Variable Torque<	[1-62]	Slip Compensation	3-82	Digital Potentiometer
1-12 Set-up 2<		[2]	>Auto Energy Optim. CT<	[1-63]	Slip Compensation Time Constant	3-83	Step Size
1-13 Multi Set-up<		[9]	Clockwise Direction	[1-64]	Resonance Damping	3-84	Power Restore
0-11 Programming Set-up		1-14	Motor Control Bandwidth	[1-65]	Resonance Damping Time Constant	3-85	Maximum Limit
0-12 Link Setups		1-15	Low Speed Filter Time Const.	[1-66]	Min. Current at Low Speed	3-86	Minimum Limit
0-13 Readout: Edit Set-ups / Channel		1-16	High Speed Filter time const.	[1-67]	Start Adjustments	3-87	Ramp Delay
0-14 Application Selection		1-17	Voltage filter time const.	[1-68]	Start Delay	3-88	Maximum Limit Switch Reference
0-15 None		1-18	Motor Construction	[1-69]	Start Function	3-89	4-** Limits / Warnings
1-19 Simple Process Close Loop<		1-19	Damping Gain	[0]	>DC Hold/delay time<	4-1*	Motor Limits
2-0 Local/Remote<		1-20	Motor Power	[1]	>DC-Brake/delay time<	4-10	Motor Speed Direction
3-0 Speed Open Loop<		[2]	>0.12 kW - 0.16 hp<	[2]	>Coast/delay time<	[0]	>Clockwise<
4-0 Multi Speed<		[6]	>0.18 kW - 0.25 hp<	[3]	>Start speed cw<	[2]	>Both directions<
5-0 CGD Function<		[7]	>0.25 kW - 0.33 hp<	[4]	>Horizontal operation<	4-12	Motor Speed Low Limit [Hz]
6-0 LCP Display		[8]	>0.37 kW - 0.5 hp<	[5]	>WC+ clockwise<	4-14	Motor Speed High Limit [Hz]
0-20 Display Line 1.1 Small		[9]	>0.55 kW - 0.75 hp<	[6]	Flying Start	4-16	Torque Limit Motor Mode
0-21 Display Line 1.2 Small		[10]	>0.75 kW - 1.0 hp<	[7]	>Disabled <	4-17	Torque Limit Generator Mode
0-30 Custom Readout Unit		[11]	>1.0 kW - 1.5 hp<	[8]	>Enabled Always<	4-18	Current Limit
0-31 Custom Readout Min Value		[12]	>1.5 kW - 2.0 hp<	[9]	>Enabled Ref. Dir.<	4-19	Max Output Frequency
0-32 Custom Readout Max Value		[13]	>2.0 kW - 3.0 hp<	[10]	>Enab. Always Ref. Dir.<	4-20	Torque Limit Factor Source
0-37 Display Text 1		[14]	>2.2 kW - 3.5 hp<	[11]	>Start Speed [Hz]	4-21	Speed Limit Factor Source
0-38 Display Text 2		[15]	>3 kW - 4 hp<	[12]	>Start Current	4-22	Break Away Boost
0-39 Display Text 3		[16]	>3.7 kW - 5 hp<	[13]	>Compressor Start Max Speed [Hz]	4-3*	Motor Feedback Loss Function
0-4* LCP Keypad		[17]	>4 kW - 5.4 hp<	[14]	>Pre-magnetizing<	4-30	Motor Feedback Speed Error
0-40 [Hand on] Key on LCP		[18]	>18.5 kW - 25 hp<	[15]	>Stop Adjustments	4-31	Local bus reference<
0-41 [Auto on] Key on LCP		[19]	>22 kW - 30 hp<	[16]	>Function at Stop	4-32	Analog Input 53<
0-44 [Off/Reset] Key on LCP		[19]	Motor Voltage	[17]	>Coasts<	4-44*	Analog Input 54<
0-5* Copy/Save		1-22	Motor Frequency	[18]	>DC Hold / Motor Preheat<	4-45	Frequency input 29<
0-50 LCP Copy		1-23	Motor Current	[19]	>No protection<	4-50	Reference 2 Source
*[0]	>No copy<	1-24	Motor Nominal Speed	[10]	>Thermistor warning<	4-51	Reference 3 Source
[1]	>All to LCP<	1-25	Motor Cont. Rated Torque	[2]	>Thermistor trip<	4-54	Relative Scaling Reference Resource
[2]	>All from LCP<	1-26	Automatic Motor Adaption (AMA)	[3]	>ETR warning 1<	4-55	Warning Reference High
[3]	>Size indep. from LCP<	*[0]	>Off<	[4]	>ETR trip 1<	4-57	Warning Feedback High
[1]	Set-up copy		>Enable Complete AMA<		>sine Ramp<	4-58	Missing Motor Phase Function

<b>4-6*</b>	<b>Speed Bypass</b>	>HW Limit Positive Inv<	[155]	5-42	Off Delay, Relay
4-61	Bypass Speed From [Hz]	[156]	>HW Limit Negative Inv<	5-5*	<b>Pulse Input</b>
4-63	Bypass Speed To [Hz]	[157]	>Above ref, high<	5-50	Term. 29 Low Frequency
<b>5-**</b>	<b>Digital In/Out</b>	>Go, Quick Stop Inv<	[160]	5-51	Term. 29 High Frequency
<b>5-0*</b>	<b>Digital I/O mode</b>	>Bus ctrl.<	[45]	5-52	Term. 29 Low Ref./Feedb. Value
5-00	Digital I/O Mode	>Bus control, timeout: On<	[46]	5-53	Term. 29 High Ref./Feedb. Value
*[0]	>NPN<	>Bus control, timeout: Off<	[47]	5-55	Term. 33 Low Frequency
[1]	>NPN<	>Pulse output <	[55]	5-56	Term. 33 High Frequency
5-01	Terminal 27 Mode	>Limit switch ccw inverse<	[56]	5-57	Term. 33 Low Ref./Feedb. Value
5-02	Terminal 29 Mode	>Limit switch cw inverse<	[57]	5-58	Term. 33 High Ref./Feedb. Value
<b>5-1*</b>	<b>Digital Inputs</b>	Terminal 19 Digital Input	[5-11]	5-60	Terminal 27 Pulse Output Variable
5-10	Terminal 18 Digital Input	Terminal 27 Digital Input	[5-12]	5-61	>No operation<
[0]	>No operation<	Terminal 29 Digital Input	[5-13]	[0]	>Bus ctrl.<
[1]	>Reset<	Pulse time based	[5-14]	[45]	>Bus ctrl., timeout<
[2]	>Coast inverse<	Terminal 32 Digital Input	[5-15]	[48]	>Output frequency<
[3]	>Coast and reset inv<	Encoder input B	[82]	[100]	>Reference<
[4]	>Quick stop inverse<	Terminal 33 Digital Input	[5-16]	[101]	>Process Feedback<
[5]	>DC-brake inverse<	Pulse time based	[32]	[102]	>Motor Current<
[6]	>Stop inverse <	Encoder input A	[81]	[103]	>Torque rel to limit<
*[8]	>Start<	Terminal 37/38 SAFE STOP	[5-19]	[104]	>Torque rel to rated<
[9]	>Latched start<	*[0]	[10]	[105]	>Power<
[10]	>Reversing<	>Safe Stop Alarm<	[80]	[106]	>Speed<
[11]	>Start reversing<	>Safe Stop Warning<	[81]	[107]	>Max Out Freq<
[12]	>Enable start forward<	Terminal 27 Digital Output	[5-30]	[109]	>Ext. Closed Loop 1<
[13]	>Enable start reverse<	*[0]	[10]	[6-62]	Pulse Output Max Freq 27
[14]	>Jog <	>No operation<	[1]	5-7*	<b>24V Encoder Input</b>
[15]	>preset reference on<	>Control Ready<	[2]	5-70	Term 3/2/3 Pulses Per Revolution
[16]	>Preset ref bit 0<	>Drive ready/rem ctrl<	[3]	5-71	Pulse Out 27 Timeout Preset
[17]	>Preset ref bit 1<	>Stand-by/no warning<	[4]	5-72	<b>Bus Controlled</b>
[18]	>Preset ref bit 2<	>Running<	[5]	5-73	Digital & Relay Bus Control
[19]	>Freeze reference<	>Run in range/no warn<	[6]	5-74	Pulse Out 27 Bus Control
[20]	>Freeze output<	>Run on ref/no warn<	[7]	5-75	Analog In/Out
[21]	>Speed up<	>Alarm<	[8]	6-0*	Analog I/O Mode
[22]	>Speed down<	>Encoder emulate output A<	[9]	6-00	Live Zero Timeout Time
[23]	>Set-up select bit 0<	>Encoder ready<	[10]	6-01	Live Zero Timeout Function
[24]	>Set-up select bit 1<	>No alarm<	[11]	[0]	>Off<
[26]	>Precise stop inverse<	>Running reverse <	[16]	[1]	>Freeze output<
[28]	>Catch up<	>Local ref active <	[165]	[2]	>Stop<
[29]	>Slow down<	>Start command active<	[167]	[3]	>Logging<
[34]	>Ramp bit 0<	>Run in hand mode<	[168]	[4]	>Max. speed<
[35]	>Ramp bit 1<	>Drive in auto mode<	[169]	[5]	>Stop & trip<
[40]	>latched precise start<	>Homing Completed<	[170]	6-1*	<b>Analog Input 53</b>
[41]	>Latch prec stop inv<	>Target Position Reached<	[171]	6-10	Terminal 53 Low Voltage
[51]	>External Interlock<	>STO function fault	[239]	[6-11]	Terminal 53 High Voltage
[55]	>Digipot increase<	>On Delay, Digital Output	[5-34]	[6-12]	Terminal 53 Low Ref./Feedb. Value
[56]	>Digipot decrease<	>Off Delay, Digital Output	[81]	[6-13]	Terminal 53 High Ref. Time Constant
[57]	>Digipot clear<	>Relays	[40]	[6-14]	Terminal 53 Digital Input
[58]	>Digipot Hoist<	>Function Relay	[5-40]	[6-15]	>Position Control Fault<
[60]	>Counter A (up)<	>No operation<	[0]	[6-16]	>Position Mech Brake<
[61]	>Counter A (down)<	>Control Ready<	[1]	[6-17]	>Safe Function active <
[62]	>Reset Counter A<	>Drive ready<	[2]	[6-18]	>Sleep Mode<
[63]	>Counter B (up)<	>Driver rdy/rem ctrl<	[3]	[6-19]	>Broken Belt Function<
[64]	>Counter B (down)<	>Below feedback, low<	[4]	[6-20]	STO function fault
[65]	>Reset Counter B<	>Above feedback, high<	[5]	[6-21]	On Delay, Relay
[72]	>PID error inverse<	>Thermal warning<	[21]	[6-22]	Terminal 54 Low Voltage
[73]	>PID reset 1 part<	>Ready, no thermal warning<	[22]	[6-23]	Terminal 54 High Voltage
[74]	>PID enable<	>Remote ref active<	[23]	[6-24]	Terminal 54 Low Current
[150]	>Go To Home<	>Ready, no over/under voltage<	[24]	[6-25]	>Below current, low<
[151]	>Home Ref. switch<	>Reverse<	[25]	[6-26]	>Above current, high<
[40]	>Out of ref range<	>Bus OK<	[26]	[6-27]	

6-23	Terminal 54 High Current	7-35	>0:10-9999900 s< *99999.00 s	[5]	>57600 Baud<	9-71	Profinet Save Data Values	[1]	>On<
6-24	Terminal 54 Low Ref./Feedb. Value	7-35	Process PID Differentiation Time	[6]	>76800 Baud<	9-72	Profinet DriveReset	[0]	>Start Event
6-25	Terminal 54 High Ref./Feedb. Value	7-35	>0:00-20:000 s< *0.00 s	[7]	>115200 Baud<	9-75	DO Identification	[1]	>False<
6-26	Terminal 54 Filter Time Constant	7-36	Process PID Diff. Gain Limit	[8-33]	Parity / Stop Bits	9-81	Defined Parameters (1)	[1]	>True<
6-29	Terminal 54 mode	7-38	Process PID Feed Forward Factor	[*0]	>Even Parity, 1 Stop Bit<	9-81	Defined Parameters (2)	[2]	>Running<
[0]	>Current mode<	[*1]	>0-200%-<0%	[1]	>Odd Parity, 1 Stop Bit<	9-82	Defined Parameters (3)	[3]	>In range<
[*1]	>Voltage mode<	7-39	On Reference Bandwidth	[2]	>No Parity, 1 Stop Bit<	9-83	Defined Parameters (4)	[4]	>On reference<
6-9*	Analog/Digital Output 42	7-4*	Adv. Process PID I	[3]	>No Parity, 2 Stop Bits<	9-84	Defined Parameters (5)	[5]	>Out of current range<
6-90	Terminal 42 Mode	7-40	Process PID I-part Reset	8-35	Minimum Response Delay	9-90	Changed Parameters (1)	[8]	>Below l_low<
6-91	Terminal 42 Analog Output	7-41	Process PID Output Neg. Clamp	8-36	Maximum Response Delay	9-91	Changed Parameters (2)	[9]	>Above l_high<
6-92	Terminal 42 Digital Output	7-42	Process PID Output Pos. Clamp	8-37	Maximum Inter-char delay	9-92	Changed Parameters (3)	[10]	>Thermal warning<
6-93	Terminal 42 Output Min Scale	7-43	Process PID Gain Scale at Min. Ref.	8-4*	FC MC protocol set	9-93	Changed Parameters (4)	[11]	>Mains out of range<
6-94	Terminal 42 Output Max Scale	7-44	Process PID Gain Scale at Max. Ref.	8-42	PCD Write Configuration	9-94	Changed Parameters (5)	[12]	>Reversing<
6-96	Terminal 42 Output Bus Control	7-45	Process PID Feed Fwd Resource	8-43	PCD Read Configuration	9-99	Profinet Revision Counter	[13]	>Warning<
6-98	Drive Type	*[0]	>No function<	8-5*	Digital/Bus	[20]	>Alarm (trip)<		
7-**	Controllers	[1]	>Analog Input 53<	8-50	Coasting Select	[21]	>Alarm (trip lock)<		
7-0*	Speed PID Ctrl.	[2]	>Analog Input 54<	8-51	Quick Stop Select	[22]	>Comparator 0<		
7-00	Speed PID Feedback Source	[7]	>Frequency Input 29<	8-52	DC Brake Select	[23]	>Comparator 1<		
[1]	>24V encoder<	[8]	>Frequency input 33<	8-53	Start Select	[24]	>Comparator 2<		
[6]	>Analog Input 53<	[11]	>Local bus reference<	8-54	Reversing Select	[25]	>Comparator 3<		
[7]	>Analog Input 54<	[32]	>Bus PCd<	8-55	Set-up Select	[26]	>Logic rule 0<		
[8]	>Frequency Input 29<	[32]	Process PID Feed Fwd Normal/ Inv.	8-56	Preset Reference Select	[27]	>Logic rule 1<		
[9]	>Frequency Input 33<	[*20]	Ctr.	8-57	Profidrive OFF2 Select	[28]	>Logic rule 2<		
[9]	>None<	7-48	PCD Feed Forward	8-58	Profidrive OFF3 Select	[29]	>Logic rule 3<		
7-02	Speed PID Proportional Gain	7-49	Process PID Output Normal/ Inv. Ctr.	8-7*	BACnet	[30]	>Digital input D18<		
>0:000-1000< *0.015	7-5*	Adv. Process PID II	8-79	Protocol Firmware Version	[31]	>Digital input D19<			
7-03	Speed PID Integral Time	7-50	Process PID Extended PID	8-8*	FC Port Diagnostics	[32]	>Digital input D127<		
>2.0-20000.0 ms< *8.0 ms	7-51	Process PID Feed Fwd Gain	8-80	Bus Message Count	[35]	>Digital input D129<			
7-04	Speed PID Differentiation Time	7-52	Process PID Feed Fwd Ramp up	8-81	Bus Error Count	[36]	>Start command<		
>0.0-200.0 ms< *30.0 ms	7-53	Process PID Feed Fwd Ramp down	8-82	Slave Messages Rcvd	[39]	>Drive stopped<			
7-05	Speed PID Diff. Gain Limit	7-56	Process PID Ref. Filter Time	8-83	Slave Error Count	[40]	>Auto Reset Trip<		
>10.20.0-< *5.0	7-57	Process PID Fb. Filter Time	8-84	Slave Messages Sent	[50]	>Comparator 4<			
7-06	Speed PID Lowpass Filter Time	7-6*	Feedback Conversion	8-85	Slave Timeout Errors	[51]	>Comparator 5<		
>10-100.0 ms< *10.0 ms	7-60	Feedback 1 Conversion	8-88	Reset FC port Diagnostics	[60]	>Logic rule 4<			
7-07	Speed PID Feedback Gear Ratio	*[0]	>Linear<	8-89	Bus Feedback	[61]	>Logic rule 5<		
7-08	Speed PID Feed Forward Factor	[1]	>Square Root<	8-90	Bus Jog 1 Speed	[83]	>Broken Belt<		
7-1*	Torque PID Ctrl.	7-62	Feedback 2 Conversion	8-91	Bus Jog 2 Speed	[13-02]	>Stop Event		
7-12	Torque PID Proportional Gain	8-**	Comm. and Options	[*40]	PROFIdrive	[*40]	>Drive stopped<		
7-13	Torque PID Integration Time	8-0*	General Settings	12-11	Link Duration	[13-03]	Reset SLC		
7-2*	Process Ctrl. Feedb	8-01	Control Site	12-12	Auto Negotiation	[*0]	>Do not reset SLC<		
7-20	Process CL Feedback 1 Resource	8-02	Control Source	12-13	Link Speed	[1]	>Reset SLC<		
*[0]	>No function<	8-03	Control Timeout Time	12-14	Link Duplex	[13-1*	Comparators		
[1]	>Analog Input 53<	8-04	Control Timeout Function	12-8*	Other Ethernet Services	[13-10]	Comparator Operand		
[2]	>Analog Input 54<	8-07	Diagnosis Trigger	12-80	FTP Server	[13-11]	Comparator Operator		
[3]	>Frequency Input 29<	8-1*	Ctrl. Word Settings	12-81	HTTP Server	[13-12]	Comparator Value		
[4]	>Frequency Input 33<	8-10	Control Word Profile	12-82	SMTP Service	[13-2*	Timers		
7-22	Process CL Feedback 2 Resource	8-14	Configurable Control Word CTW	12-89	Transparent Socket Channel Port	[13-20]	Advanced Ethernet Services		
7-3*	Process PID Ctrl.	8-19	Product Code	12-90	Cable Diagnostics	[13-4*	Logic Rules		
7-30	Process PID Normal/ Inverse Control	8-3*	FC Port Settings	9-44	Fault Message Counter	[13-40]	Logic Rule Boolean 1		
*[0]	>Normal<	8-30	Protocol	9-45	Fault Code	[13-41]	Logic Rule Operator 1		
[1]	>Inverse<	*[0]	>FC<	9-47	Fault Number	[13-42]	Logic Rule Boolean 2		
7-31	Process PID Anti Windup	[2]	>Modbus RTU<	9-52	Fault Situation Counter	[13-43]	Logic Rule Operator 2		
[0]	>Off<	8-31	Address	9-53	Profibus Warning Word	[13-44]	Logic Rule Boolean 3		
[1]	>On<	8-32	Baud Rate	9-63	Actual Baud Rate	[13-51]	States		
7-32	Process PID Start Speed	[0]	>2400 Baud<	9-64	Device Identification	[13-52]	SL Controller Action		
>0 - 6000 rpm< *0 rpm	[1]	>4800 Baud<	9-65	Profile Number	[14-**]	Special Functions			
7-33	Process PID Proportional Gain	*[12]	>9600 Baud<	9-67	Control Word 1	[14-0*]	Inverter Switching		
>0.00 - 10.00< *0.01	[3]	>19200 Baud<	9-68	Status Word 1	[14-01]	Switching Frequency			
7-34	Process PID Integral Time	[4]	>38400 Baud<	9-70	Programming Set-up				

[0]	>Trip<	*[1] >Warning or trip after warning<	15-31 InternalFaultReason	16-64 Analog Input A154
[1]	>Ran3<	14-28 Production Settings	15-4* <b>Drive Identification</b>	16-65 Analog Output 42 [mA]
[2]	>Ran5<	14-40 FC Type	15-40 Power Section	16-66 Digital Output
[3]	>3.0 kHz<	14-41 Service Code	15-41 Voltage	16-67 Pulse Input 29 [Hz]
[4]	>2.0 kHz<	14-3* <b>Current Limit Ctrl.</b>	15-43 Software Version	16-68 Pulse Input 33 [Hz]
[5]	>4.0 kHz<	14-30 Current Lim Ctrl. Proportional Gain	15-44 Ordered TypeCode	16-69 Pulse Output 27 [Hz]
[6]	>5.0 kHz<	14-31 Current Lim Ctrl. Integration Time	15-45 Actual Typecode String	16-71 Relay Output
[7]	>6.0 kHz<	14-32 Current Lim Ctrl. Filter Time	15-46 Drive Ordering No	16-72 Counter A
[8]	>8.0 kHz<	14-4* <b>Energy Optimising</b>	15-48 LCP Id No	16-73 Counter B
[9]	>10.0 kHz<	14-40 VT Level	15-49 SW ID Control Card	16-74 Prec. Stop Counter
[10]	>12.0 kHz<	14-41 AEO Minimum Magnetisation	15-50 SW ID Power Card	16-8* <b>Fieldbus &amp; FC Port</b>
[10]	>16.0 kHz<	>40-75%< *66%	15-51 Drive Serial Number	16-82 Fieldbus CTW 1
[0]	>Off<	14-44 d-axis current optimization for IPM	15-53 Power Card Serial Number	16-84 Comm. Option STW
[1]	>On<	14-5* <b>Environment</b>	15-6* <b>Option Ident</b>	16-85 FC Port CTW 1
[1]	14-07 Dead Time Compensation Level	14-50 RFI Filter	15-60 Option Mounted	16-86 FC Port REF 1
[1]	14-08 Damping Gain Factor	14-51 DC-Link Voltage Compensation	15-9* <b>Parameter Info</b>	16-9* <b>Diagnosis Readouts</b>
[1]	14-09 Dead Time Bias Current Level	14-52 Fan Control	15-92 Defined Parameters	16-90 Alarm Word
[1]	14-1* <b>Mains On/Off</b>	*[5] >Constant-on mode<	15-97 Application Type	16-91 Alarm Word 2
[1]	14-10 Mains Failure	>Constant-off mode<	15-98 Drive Identification	16-92 Warning Word
[1]	>No function<	[6] Mode<	15-99 Parameter Metadata	16-93 Warning Word 2
[1]	>Ctrl. ramp-down<	[7] >On-when-inverter-is-on-else-off	16-** <b>Data Readouts</b>	16-94 Ext. Status Word
[2]	>Ctrl. ramp-down, trip<	[8] >Variable-speed mode<	16-0* <b>General Status</b>	16-95 Ext. Status Word 2
[3]	>Coasting<	14-55 Output Filter	16-00 Control Word	16-97 Alarm Word 3
[4]	>Kinetic back-up<	14-6* <b>Auto Derate</b>	16-01 Reference [Unit]	18-** <b>Data Readouts 2</b>
[5]	>Kinetic back-up, trip<	14-61 Function at Inverter Overload	16-02 Reference [%]	18-9* <b>PID Readouts</b>
[6]	>Alarm<	14-63 Min Switch Frequency	16-03 Status Word	18-90 Process PID Error
[7]	>Kin. back-up, trip w recovery<	*[12] >2.0 kHz<	16-05 Main Actual Value [%]	18-91 Process PID Output
[7]	14-11 Mains Voltage at Mains Fault	[3] >3.0 kHz<	16-09 Custom Readout	18-92 Process PID Clamped Output
[12]	Function at Mains Imbalance	[4] >4.0 kHz<	16-1* <b>Motor Status</b>	18-93 Process PID Gain Scaled Output
[0]	>Trip<	[5] >5.0 kHz<	16-10 Power [kW]	21-** <b>Ext. Closed Loop</b>
[1]	>Warning<	[6] >6.0 kHz<	16-11 Power [hp]	21-1* <b>Ext. CL 1 Ref/FB</b>
[2]	>Disabled<	[7] >8.0 kHz<	16-12 Motor Voltage	21-1* <b>Ext. CL 1 Ref/FB</b>
[3]	>Derate<	[8] >10.0 kHz<	16-13 Motor Angle	21-1* <b>Ext. CL 1 Ref/FB</b>
[14-15]	Kin. Backup Trip Recovery Level	[9] >12.0 kHz<	16-14 Motor current	21-14 Ext. 1 Feedback Source
[14-12]	Mains Voltage at Mains Fault	[10] >16.0 kHz<	16-15 Frequency [%]	21-15 Ext. 1 Setpoint
[10]	Function at Mains Imbalance	[10] Dead Time Compensation Zero Current Level	16-16 Torque [Nm]	21-17 Ext. 1 Reference [Unit]
[14-20]	>Reset Mode	14-45 Speed Derate Dead Time Compensation	16-18 Motor Thermal	21-18 Ext. 1 Feedback [Unit]
[*0]	>Manual reset<	14-46 Compensation	16-20 Motor Angle	21-19 Ext. 1 Output [%]
[1]	>Automatic reset x 1<	14-89 Option Detection	16-22 Torque [%]	21-20 Ext. 1 Normal/Inverse Control
[2]	>Automatic reset x 2<	14-9* <b>Fault Settings</b>	16-3* <b>Drive Status</b>	21-21 Ext. 1 Proportional Gain
[3]	>Automatic reset x 3<	14-90 Fault Level	16-33 DC Link Voltage	21-22 Ext. 1 Integral Time
[4]	>Automatic reset x 4<	15-** <b>Drive Information</b>	16-34 Brake Energy / 2 min	21-23 Ext. 1 Differentiation Time
[5]	>Automatic reset x 5<	15-61 Option SW Version	16-35 Heatsink Temp.	21-24 Ext. 1 Diff. Gain Limit
[6]	>Automatic reset x 6<	15-62 Option Ordering No	16-36 Inv. Nom. Current	22-** <b>App. Functions</b>
[7]	>Automatic reset x 20<	15-70 Option in Slot A	16-37 Inv. Max. Current	22-4* <b>Sleep Mode</b>
[13]	>Infinite auto reset<	15-71 Slot A. Option SW Version	16-38 SL Controller State	22-40 Minimum Run Time
[8]	>Automatic reset x 8<	15-0* <b>Operating Data</b>	16-39 Control Card Temp.	22-41 Minimum Sleep Time
[9]	>Reset at power-up<	15-00 Operating hours	16-5* <b>Ref. &amp; Feedb.</b>	22-43 Wake-Up Speed [Hz]
[10]	Automatic Restart Time	15-01 Running Hours	16-50 External Reference	22-44 Wake-Up Ref./FB Diff
[11]	>Automatic reset x 10<	15-02 kWh Counter	16-52 Feedback[Unit]	22-45 Setpoint Boost
[12]	>Over Temp's	15-03 Power Up's	16-53 Digi Pot Reference	22-46 Maximum Boost Time
[13]	>Normal operations<	15-04 Over Temp's	16-57 Feedback [RPM]	22-47 Sleep Speed [Hz]
[2]	>Initialisation<	15-05 Reset Volt's	16-6* <b>Inputs &amp; Outputs</b>	22-6* <b>Broken Belt Detection</b>
[14-24]	Trip Delay at Current Limit	15-06 Reset kWh Counter	16-60 Digital Input	22-60 Broken Belt Function
[14-25]	Trip Delay at Torque Limit	15-07 Reset Running Hours Counter	16-61 Terminal 53 Setting	22-61 Broken Belt Torque
[14-27]	Action At Inverter Fault	15-3* <b>Alarm Log</b>	16-62 Analog Input 53	22-62 Broken Belt Delay
[15-30]	Terminal 54 Setting	15-30 Alarm Log; Error Code	16-63 Terminal 54 Setting	23-** <b>Special Features</b>

37-05 Pos. Ramp Up Time  
37-06 Pos. Ramp Down Time  
37-07 Pos. Auto Brake Ctrl  
[0] >Disable<  
\* [1] >Enable<  
37-08 Pos. Hold Delay  
37-09 Pos. Coast Delay  
37-10 Pos. Brake Delay  
37-11 Pos. Brake Wear Limit  
37-12 Pos. PID Anti Windup  
[0] >Disable<  
\* [1] >Enable<  
37-13 Pos. PID Output Clamp  
37-14 Pos. Ctrl. Source  
\*[0] >Dk<  
[1] >FieldBus <  
37-15 Pos. Direction Block  
\*[0] No Blocking  
[1] >Block Reverse<  
[2] >Block Forward<  
37-17 Pos. Ctrl Fault Behaviour  
\*[0] >Ramp Down & Brake <  
[1] >Brake Directly <  
37-18 Pos. Ctrl Fault Reason  
37-19 Pos. New Index  
>0-255\*0  
<

**Indeks****A**

- AC talasni oblik..... 4  
AMA sa povezanim priključkom T27..... 38  
Analogni ulaz..... 51  
Auto On (Automatsko uključivanje)..... 27, 31  
Automatsko određivanje parametara motora..... 29

**B**

- Bezbednost..... 6  
Brzi meni..... 22, 26

**C**

- Čuvanje..... 7

**D**

- Daljinska komanda..... 3  
Digitalni izlaz..... 52  
Digitalni ulaz..... 17  
Dnevnik alarma..... 26  
Dnevnik sa greškama..... 26  
Dodatni resurs..... 3  
Dužina kabla..... 51

**E**

- EMC..... 50  
Energetska efikasnost..... 48, 49

**F**

- Fabričko podešenje..... 28  
Faktor snage..... 4, 19

**G**

- Glavni meni..... 24, 26

**H**

- Hlađenje..... 7

**I**

- IEC 61800-3..... 15, 50  
Inicijalizacija  
    Postupak..... 28  
    Ručni postupak..... 28  
Instalacija u skladu sa EMC zahtevima..... 10  
Instalaciono okruženje..... 7  
Izjednačenje potencijala..... 11

**Izlazi**

- Analogni izlaz..... 52  
Izlazna struja..... 52  
Izlazno ožičenje napajanja..... 19  
Izolacija smetnji..... 19  
Izolovano mrežno napajanje..... 15

**J**

- Jednosmerna struja..... 4

**K**

- Kabl motora..... 10  
Kabl sa omotačem..... 19  
Klasa energetske efikasnosti..... 51  
Komanda starta..... 31  
Konvencija..... 56  
Korisnički relaj..... 35  
Kratkospojnik..... 17  
Kvalifikovano osoblje..... 5

**L**

- Lista upozorenja i alarma..... 46  
Lokalno upravljanje..... 27

**M**

- Moment zatezanja priključka..... 54  
Montaža bok-uz-bok..... 8  
Montiranje..... 8, 19  
Motor  
    Izlaz motora..... 50  
    Kabl..... 14  
    Podaci..... 28, 30  
    Rotacija..... 30  
    Snaga..... 10, 26  
    Status..... 3  
    Struja..... 4, 26, 30  
    Zaštita..... 3

**Mrežno napajanje**

- Napajanje (L1, L2, L3)..... 50  
    Napon..... 26  
    Podaci o napajanju..... 48

Mrežno napajanje naizmeničnom strujom..... 4, 15

**N**

- Napon napajanja..... 20, 52  
Natpisna ploča..... 7  
Navigacijski taster..... 21, 25, 26  
Neželjeni start..... 5, 42  
Nivo napona..... 51  
Numerički displej..... 21

**O**

Obavezan zazor.....	7
Obrtni moment	
Karakteristika obrtnog momenta.....	50
Odobrenje i sertifikati.....	4
Održavanje.....	42
Opcionalna oprema.....	20
Osigurač.....	10, 19, 54
Otvorena petlja.....	53

**P**

PELV.....	40, 53
Plutajući trougao.....	15
Podešavanje.....	31
Podizanje.....	7
Pokretanje.....	28
Polaganje kablova.....	19
Pomoćna oprema.....	19
Poprečni presek.....	51
Povratna sprega.....	19
Povratna sprega sistema.....	3
Predviđena namena.....	3
Prekidač strujnog kola.....	19
Prekidač za isključenje.....	20
Prikљučci	
Izlazni priključak.....	20
Programiranje.....	17, 26, 27
Provodnik.....	19
Provodnik za uzemljenje.....	10

**R**

Radni taster.....	21, 25
Raspodela opterećenja.....	5
Recikliranje.....	4
Referenca.....	26
Referenca brzine.....	31, 38
Relejni izlaz.....	53
Reset.....	25, 27, 28, 42
RFI filter.....	15
Rotacija enkodera.....	30
Ručno uključivanje.....	27

**S**

Serijska komunikacija.....	18, 27, 42
Servis.....	42
SIL2.....	4

SILCL od SIL2..... 4

Simbol..... 56

Skraćenica..... 56

Smanjenje izlazne snage..... 50

Specifikacije..... 18

Spoljna komanda..... 4

Spoljni kontroler..... 3

Standard i usklađenost za STO..... 4

**STO**

Aktiviranje.....	34
Automatsko ponovno startovanje.....	34, 35
Deaktivacija.....	34
Održavanje.....	35
Ručno ponovno startovanje.....	34, 35
Tehnički podaci.....	37
Test puštanja u rad.....	34

Struja curenja..... 6, 10

Struktura menija..... 26

**T**

Taster menija..... 21, 25, 26

Termistor..... 40

**U**

Udar..... 7

Udarni tranzijenti..... 11

**Ulaz**

Priklučak.....	15, 20
Snaga.....	4, 10, 15, 19, 20
Struja.....	15

Ulaz naizmenične struje..... 4, 15

**Ulazi**

Digitalni ulaz.....	51
Impulsni ulaz.....	52

Ulazni napon..... 20

Ulazno ožičenje napajanja..... 19

**Upravljačka kartica**

+10 V= izlaz.....	53
Performanse.....	53
RS485 serijska komunikacija.....	53

**Upravljanje**

Karakteristike.....	53
Ožičenje.....	10, 17, 19
Priklučak.....	27, 46

Upravljanje mehaničkom kočnicom..... 17

Uputstvo za odlaganje..... 4

Uslovi okoline..... 50

Uzemljeni trougao..... 15

Uzemljenje..... 14, 15, 19, 20

## V

Veličina kabla.....	14
Veličina provodnika.....	10
Veza napajanja.....	10
Vibracije.....	7
Visoki napon.....	5, 20
Vreme pražnjenja.....	6

## Z

Zadnja ploča.....	8
Zaštita granskog kola.....	54
Zaštita od prevelike struje.....	10
Zaštita tranzijenta.....	4
Zazor za hlađenje.....	19



**Danfoss d.o.o.**

Đorda Stanojevića 14  
11070 Novi Beograd  
Tlf: +381 11 2098 550  
Fax: +381 11 2098 551  
E-mail: [danfoss.cs@danfoss.com](mailto:danfoss.cs@danfoss.com)  
[www.danfoss.co.yu](http://www.danfoss.co.yu)  
[www.grejanje.danfoss.com](http://www.grejanje.danfoss.com)

.....  
Danfoss ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće greške u katalozima, brošurama i drugim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo na izmene na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo se odnosi i na već naručene proizvode, pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi registarski zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (respektivno) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Ime Danfoss i Danfoss logo tip su registarski zaštitni znak preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana. Danfoss ne prihvata nikakvu odgovornost za moguće greške u katalozima, brošurama i drugim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo na izmene na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo se odnosi i na već naručene proizvode, pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi registarski zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (respektivno) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Ime Danfoss i Danfoss logo tip su registarski zaštitni znak preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.  
.....

Danfoss A/S  
Ulsnaes 1  
DK-6300 Graasten  
[vlt-drives.danfoss.com](http://vlt-drives.danfoss.com)

