



Upute za upotrebu

VLT® HVAC Drive FC 102

110–400 kW



Sadržaj

| | |
|---|----|
| 1 Uvod | 3 |
| 1.1 Svrha priručnika | 3 |
| 1.2 Dodatni izvori | 3 |
| 1.3 Inačica dokumenta i softvera | 3 |
| 1.4 Pregled proizvoda | 3 |
| 1.5 Odobrenja i certifikati | 7 |
| 1.6 Zbrinjavanje | 7 |
| 2 Sigurnost | 8 |
| 2.1 Sigurnosni simboli | 8 |
| 2.2 Kvalificirano osoblje | 8 |
| 2.3 Mjere opreza za sigurnost | 8 |
| 3 Mehanička ugradnja | 10 |
| 3.1 Raspakiravanje | 10 |
| 3.2 Okruženja instalacije | 10 |
| 3.3 Ugradnja | 10 |
| 4 Električna instalacija | 12 |
| 4.1 Sigurnosne upute | 12 |
| 4.2 Ugradnja u skladu s EMC zahtjevima | 12 |
| 4.3 Uzemljivanje | 13 |
| 4.4 Shematski prikaz ožičenja | 15 |
| 4.5 Pristup | 16 |
| 4.6 Priklučci motora | 16 |
| 4.7 Priklučak za izmjenično mrežno napajanje | 33 |
| 4.8 Kontrolno ožičenje | 33 |
| 4.8.1 Tipovi upravljačkih stezaljki | 33 |
| 4.8.2 Ožičenje na upravljačkim stezaljkama | 35 |
| 4.8.3 Omogućavanje rada motora (stezaljka 27) | 35 |
| 4.8.4 Odabir ulaza napona/struje (sklopke) | 35 |
| 4.8.5 Safe Torque Off (STO) | 36 |
| 4.9 Kontrolni popis za ugradnju | 37 |
| 5 Puštanje u pogon | 38 |
| 5.1 Sigurnosne upute | 38 |
| 5.2 Uključivanje napajanja | 38 |
| 5.3 Rad lokalnog upravljačkog panela | 38 |
| 5.4 Osnovno programiranje | 41 |
| 5.4.1 Puštanje u pogon pomoću opcije SmartStart | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 5.4.2 Puštanje u pogon putem tipke [Main Menu] | 41 |
| 5.5 Provjera vrtnje motora | 42 |
| 5.6 Test lokalnog upravljanja | 42 |
| 5.7 Pokretanje sustava | 43 |
| 6 Primjeri postavljanja primjene | 44 |
| 6.1 Uvod | 44 |
| 6.2 Primjeri primjene | 44 |
| 7 Održavanje, dijagnostika i uklanjanje kvarova | 49 |
| 7.1 Uvod | 49 |
| 7.2 Održavanje i servis | 49 |
| 7.3 Panel za pristup rashladnom tijelu | 49 |
| 7.3.1 Uklanjanje panela za pristup hladnjaku | 49 |
| 7.4 Statusne poruke | 49 |
| 7.5 Vrste upozorenja i alarma | 52 |
| 7.6 Popis upozorenja i alarma | 53 |
| 7.7 Uklanjanje kvarova | 62 |
| 8 Specifikacije | 65 |
| 8.1 Električni podaci | 65 |
| 8.1.1 Mrežno napajanje 3 x 380 – 480 V AC | 65 |
| 8.1.2 Mrežno napajanje 3 x 525 – 690 V AC | 66 |
| 8.2 Glavno napajanje | 68 |
| 8.3 Izlaz motora i podaci o motoru | 68 |
| 8.4 Uvjeti okoline | 68 |
| 8.5 Specifikacije kabela | 69 |
| 8.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci | 69 |
| 8.7 Osigurači | 72 |
| 8.8 Zatezni momenti priključka | 74 |
| 8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije | 75 |
| 9 Dodatak | 76 |
| 9.1 Simboli, kratice i konvencije | 76 |
| 9.2 Struktura izbornika parametra | 76 |
| | 82 |

1 Uvod

1.1 Svrha priručnika

Ovaj priručnik za upotrebu sadrži informacije o sigurnoj ugradnji i puštanju u pogon frekvencijskog pretvarača.

Priručnik za upotrebu namijenjen je kvalificiranom osoblju. Pročitajte i slijedite upute za upotrebu kako biste frekvencijski pretvarač upotrebljavali sigurno i profesionalno a posebnu pažnju obratite na sigurnosne upute i općenita upozorenja. Ovaj priručnik za upotrebu uvijek držite uz frekvencijski pretvarač.

VLT® je registrirani zaštitni znak.

1.2 Dodatni izvori

Dostupni su drugi izvori za razumijevanje naprednih funkcija i programiranje frekvencijskog pretvarača.

- *Priručnik s uputama za programiranje za VLT® HVAC Drive FC 102* sadrži više pojedinosti o radu s parametrima i mnoge primjere primjene.
- *Priručnik s uputama za projektiranje za VLT® HVAC Drive FC 102* sadrži detaljne informacije o mogućnostima i funkcionalnostima u projektiranju upravljačkih sustava motora.
- Upute za rad s dodatnom opremom.

Dodatna izdanja i priručnike možete zatražiti od tvrtke Danfoss. Popise potražite na stranici drives.danfoss.com/knowledge-center/technical-documentation/.

1.3 Inačica dokumenta i softvera

Ovaj se priručnik redovito pregledava i ažurira. Svi su prijedlozi za poboljšanje dobrodošli. *Tablica 1.1* prikazuje inačicu dokumenta i odgovarajuću softversku inačicu.

| Izdanje | Napomene | Softverska inačica |
|----------|---|--------------------|
| MG16D4xx | Ažuriranje softvera i ažuriranje izdanja. | 4.4x |

Tablica 1.1 Inačica dokumenta i softvera

1.4 Pregled proizvoda

1.4.1 Namjena

Frekvencijski pretvarač električni je kontroler motora namijenjen za:

- regulaciju brzine motora u odnosu na povratnu vezu sustava ili daljinske naredbe s vanjskih kontrolera. Energetski sustav pretvarača sastoji se od frekvencijskog pretvarača, motora i opreme koju pokreće motor.
- Nadzor sustava i statusa motora.

Frekvencijski se pretvarač može upotrijebiti i za zaštitu motora od preopterećenja.

Ovisno o konfiguraciji, frekvencijski pretvarač može se upotrijebiti samostalno, a može biti i dio većeg uređaja ili instalacije.

Upotreba frekvencijskog pretvarača dopuštena je u stambenim, industrijskim i komercijalnim okruženjima u skladu s lokalnim propisima i normama.


NAPOMENA!

U stambenom okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijske smetnje, pri čemu mogu biti potrebne dodatne mjere ublažavanja.

Predvidiva zloupotreba

Nemojte upotrebljavati frekvencijski pretvarač u primjenama koje nisu u skladu s navedenim radnim uvjetima i okruženjima. Provjerite usklađenost s uvjetima navedenim pod *poglavlje 8 Specifikacije*.

1.4.2 Unutarnji prikazi



| | | | |
|---|---------------------------------|----|--|
| 1 | LCP (lokalni upravljački panel) | 9 | Relej 2 (04, 05, 06) |
| 2 | Fieldbus priključak RS485 | 10 | Prsten za podizanje |
| 3 | Digitalni I/O i 24 V napajanje | 11 | Otvori za montažu |
| 4 | Analogni I/O priključak | 12 | Kabelska obujmica (PE) |
| 5 | USB priključak | 13 | Uzemljenje |
| 6 | Sklopka Fieldbus stezaljke | 14 | Izlazne stezaljke motora 96 (U), 97 (V), 98 (W) |
| 7 | Analogne sklopke (A53, A54) | 15 | Ulazne stezaljke mrežnog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) |
| 8 | Relej 1 (01, 02, 03) | 16 | TB5 (samo IP21/54). Blok stezaljke za grijač protiv kondenzacije |

Slika 1.1 D1 unutarnje komponente (lijevo); Prikaz izbliza: LCP i funkcije upravljanja (desno)

NAPOMENA!

Za lokaciju TB6 (blok stezaljki za sklopnik), pogledajte poglavje 4.6 *Priklučci motora*.

1.4.3 Proširene opcijeske kutije

Ako se frekvencijski pretvarač naručuje s 1 od sljedećih opcija, dostavlja se s opcijском kutijom koja povećava visinu.

- Čoper.
- Isključenje mrežnog napajanja.
- Sklopnik.
- Isključenje mrežnog napajanja sa sklopnikom.
- Prekidač strujnog kruga.
- Veliki sklopni ormari.
- Regeneracijske stezaljke.
- Stezaljke za dijeljenje opterećenja.

Slika 1.2 prikazuje primjer frekvencijskog pretvarača s opcijском kutijom. *Tablica 1.2* navodi varijante frekvencijskih pretvarača koji uključuju opcije ugradnje.

| Oznake opcijeske jedinice | Kutije za proširenje | Moguće opcije |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| D5h | Kućište D1h s kratkim proširenjem. | <ul style="list-style-type: none"> • Kočnica. • Isključenje. |
| D6h | Kućište D1h s visokim proširenjem. | <ul style="list-style-type: none"> • Sklopnik. • Sklopnik s isključenjem. • Prekidač strujnog kruga. |
| D7h | Kućište D2h s kratkim proširenjem. | <ul style="list-style-type: none"> • Kočnica. • Isključenje. |
| D8h | Kućište D2h s visokim proširenjem. | <ul style="list-style-type: none"> • Sklopnik. • Sklopnik s isključenjem. • Prekidač strujnog kruga. |


Tablica 1.2 Pregled proširenih opcija

Frekvencijski pretvarači D7h i D8h (D2h s opcijском kutijom), uključuju podest od 200 mm (7,9 in) za ugradnju u pod.

Na prednjem poklopcu opcijeske kutije nalazi se sigurnosna brava. Ako je frekvencijski pretvarač opremljen sklopkom za isključivanje mrežnog napajanja ili prekidačem strujnog

kruga, sigurnosna brava sprječava otvaranje vrata ormara za vrijeme napajanja frekvencijskog pretvarača. Prije otvaranja vrata frekvencijskog pretvarača otvorite sklopku za isključivanje ili prekidač strujnog kruga (da bi se prekinulo napajanje frekvencijskog pretvarača) i uklonite poklopac opcijeske kutije.


Za frekvencijske pretvarače koji su kupljeni sa sklopkom za isključivanje mrežnog napona, sklopnikom ili prekidačem strujnog kruga, nazivna pločica sadrži oznaku tipa za zamjenu u kojoj nije uključena opcija. Ako postoji problem s frekvencijskim pretvaračem, zamjenite ga neovisno o opcijama.



Slika 1.2 Kućište D7h

1.4.4 Blok shema frekvencijskog pretvarača

Slika 1.3 je blok shema unutarnjih komponenti frekvencijskog pretvarača.



| Područje | Naslov | Funkcije |
|----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Ulaz mrežnog napajanja | <ul style="list-style-type: none"> Trofazno izmjenično mrežno napajanje frekvencijskog pretvarača. |
| 2 | Ispravljač | <ul style="list-style-type: none"> Ispravljač u mosnom spoju na ulazu pretvarača ispravlja ulazni izmjenični napon. |
| 3 | Sabirnica istosmjernog napona | <ul style="list-style-type: none"> Kondenzatori u istosmjernom međukrugu glade pulzirajući istosmjerni napon. |
| 4 | Istosmjerni reaktori | <ul style="list-style-type: none"> Filtracija napona istosmjernog međukruga. Potvrđite tranzijentnu zaštitu mrežnog napajanja. Smanjenje RMS struje. Povećanje faktora faznog pomaka koji se reflektira natrag na liniju. Smanjenje harmonika na ulazu izmjeničnog napona. |
| 5 | Kondenzatori istosmjernog međukruga | <ul style="list-style-type: none"> Sklađišti električni naboj. Premošćuje kratkotrajne propade u naponu napajanja. |
| 6 | Izmjenjivač | <ul style="list-style-type: none"> Pretvara istosmjerni napon u impulsni valni oblik izmjeničnog napona. Tim naponom se napaja elektromotor. |
| 7 | Izlaz prema motoru | <ul style="list-style-type: none"> Regulirani trofazni izmjenični napon. |

| Područje | Naslov | Funkcije |
|----------|-------------------|--|
| 8 | Upravljački sklop | <ul style="list-style-type: none"> Nadzire se tok energije od ulaza prema izlazu radi osiguranja učinkovitog rada i upravljanja. Prate se i izvršavaju radnje vanjskih naredbi i korisničkog sučelja. Moguć je izlaz statusa i upravljanje. |

1.6 Zbrinjavanje




Opremu koja sadrži električne komponente ne odlažite zajedno s komunalnim otpadom.
Prikupljajte je odvojeno u skladu s lokalnim i trenutačno važećim zakonodavstvom.

Slika 1.3 Dijagram toka frekvencijskog pretvarača

1.4.5 Veličine kućišta i nazivne snage

Veličine kućišta i nazivne snage frekvencijskih pretvarača potražite pod poglavljem *8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije*.

1.5 Odobrenja i certifikati



Dostupno je više odobrenja i certifikata. Obratite se lokalnom Danfoss uredu ili partneru.

NAPOMENA!

Frekvencijski pretvarači s kućištem veličine T7 (525–690 V) nisu navedeni u UL.

Frekvencijski pretvarač zadovoljava UL 508C zahtjeve o zadržavanju toplinske energije. Dodatne informacije potražite u odjeljku *Temperaturna zaštita motora u priručniku s uputama za projektiranje* za proizvod.

NAPOMENA!

DEFINIRANA OGRANIČENJA IZLAZNE

FREKVENCIJE

Od softverske inačice 3.92 izlazna frekvencija frekvencijskog pretvarača ograničena je na 590 Hz (zbog propisa o kontroli izvoza).

2 Sigurnost

2.1 Sigurnosni simboli

U ovom se priručniku upotrebljavaju sljedeći simboli:

AUPOZORENJE

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

AOPREZ

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede. Može se upotrijebiti i za upozorenje na postupke koji nisu sigurni.

NAPOMENA!

Označava važne informacije, uključujući situacije koje mogu uzrokovati oštećenja opreme ili imovine.

2.2 Kvalificirano osoblje

Ispravan i pouzdan transport, pohrana, instalacija, rad i održavanje potrebni su za nesmetan i siguran rad frekveničkog pretvarača. Samo je kvalificiranom osoblju dopuštena ugradnja i rad s ovom opremom.

Kvalificirano osoblje definira se kao obučeno osoblje koje je ovlašteno za ugradnju, puštanje u pogon i održavanje opreme, sustava i krugova u skladu s važećim zakonima i propisima. Osim toga, kvalificirano osoblje mora biti upoznato s uputama i sigurnosnim mjerama opisanim u ovim uputama za upotrebu.

2.3 Mjere opreza za sigurnost

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON

Frekvenički pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, pokretanje i održavanje ne provede kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Ugradnju, pokretanje i održavanje smije provoditi isključivo kvalificirano osoblje.
- Prije izvođenja servisa ili popravka, odgovarajućim uređajem za mjerjenje napona provjerite jeli se frekvenički pretvarač isprazio do kraja.

AUPOZORENJE

NEKONTROLIRANI START

Kada se frekvenički pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja, motor se može pokrenuti u svakom trenutku. Nekontrolirani start tijekom programiranja, servisa ili popravaka može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom. Motor se može pokrenuti putem vanjske sklopke, naredbe fieldbusa, referentnog ulaznog signala s LCP-a ili nakon uklanjanja kvara.

Da biste spriječili neželjeno pokretanje motora:

- Isključite frekvenički pretvarač iz mrežnog napajanja.
- Pritisnite [Off/Reset] na LCP-u prije programiranja parametara.
- Provedite potpuno ožičenje i sklapanje frekveničkog pretvarača, motora i sve ostale pogonjene opreme prije spajanja frekveničkog pretvarača na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prije dijeljenja opterećenja.

AUPOZORENJE

VRIJEME PRAŽNJENJA

Frekvenički pretvarač sadrži kondenzatore u istosmjernom međukrugu koji mogu ostati nabijeni čak i kada je izmjenično mrežno napajanje isključeno. Visoki napon može biti prisutan čak i kada su LED svjetla upozorenja isključena. Ako prije izvođenja servisa ili popravka ne pričekate navedeno vrijeme nakon isključenja napajanja, to može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Zaustavite motor.
- Odskopite izmjenično mrežno napajanje, udaljena napajanja istosmjernog međukruga, uključujući baterijske sigurnosne pohrane, priključke za UPS i istosmjernog međukruga ostalih frekveničkih pretvarača.
- Odskopite ili na drugi način onemoguće vrtnju motora s permanentnim magnetima.
- Pričekajte da se kondenzatori do kraja isprazne. Minimalno vrijeme čekanja iznosi 20 minuta.
- Prije izvođenja servisa ili popravka odgovarajućim uređajem za mjerjenje napona provjerite jesu li se kondenzatori ispraznili do kraja.

AUPOZORENJE**OPASNOST OD KAPACITIVNE STRUJE**

Kapacitivne struje veće su od 3,5 mA. Nepravilno uzemljenje frekvencijskog pretvarača može prouzročiti smrt ili teške ozljede.

- Ovlašteni električar mora osigurati pravilno uzemljenje opreme.

AUPOZORENJE**OPASNOST OD OPREME**

Dodirivanje rotirajućih osovina i električne opreme može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Pobrinite se da ugradnju, pokretanje i održavanje provodi isključivo kvalificirano osoblje.
- Pri provođenju električnih radova, pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa o električnim instalacijama.
- Pridržavajte se postupaka iz ovog priručnika.

AUPOZORENJE**NEŽELJENA VRTNJA MOTORA****BOČNA ROTACIJA**

Neželjena vrtnja motora s trajnim magnetom stvara napon i može dovesti jedinicu pod napon te rezultirati smrću, teškim ozljedama ili oštećenjem opreme.

- Obavezno blokirajte motore s trajnim magnetom kako biste sprječili neželjenu vrtnju.

OPREZ**OPASNOST OD UNUTARNJEG KVARA**

Unutarnji kvar u frekvencijskom pretvaraču može prouzročiti teške ozljede ako je frekvencijski pretvarač nepravilno zatvoren.

- Prije uključivanja napajanja provjerite jesu li svi sigurnosni poklopci na mjestu i dobro učvršćeni.


3 Mehanička ugradnja

3.1 Raspakiravanje

3.1.1 Priložene stavke

Priložene stavke mogu se razlikovati ovisno o konfiguraciji proizvoda.

- Provjerite odgovaraju li priložene stavke i informacije na natpisnoj pločici potvrdi narudžbe.
- Vizualno provjerite imaju li pakiranje i frekvencijski pretvarač oštećenja uzrokovana neprikladnim rukovanjem tijekom isporuke. Prijavite oštećenje prijevozniku. Zadržite oštećene dijelove radi pojašnjena.



| | |
|----|---|
| 1 | Šifra vrste |
| 2 | Broj narudžbe |
| 3 | Serijski broj |
| 4 | Nazivna snaga |
| 5 | Uzalni napon, frekvencija i jakost struje (pri niskim/ visokim naponima) |
| 6 | Izlazni napon, frekvencija i jakost struje (pri niskim/ visokim naponima) |
| 7 | Vrsta kućišta i nazivni podaci IP zaštite |
| 8 | Maksimalna temperatura okoline |
| 9 | Certifikati |
| 10 | Vrijeme pražnjenja (upozorenje) |

Slika 3.1 Natpisna pločica proizvoda (primjer)

NAPOMENA!

Nemojte uklanjati natpisnu pločicu s frekvencijskog pretvarača (gubitak jamstva).

3.1.2 Pohrana

Provjerite jesu li zadovoljeni svi uvjeti za pohranu. Pogledajte poglavje 8.4 *Uvjeti okoline* za pojedinosti.

3.2 Okruženja instalacije

NAPOMENA!

U okruženjima s tekućinama, česticama ili korozivnim plinovima prenosivim zrakom pobrinite se da IP/T nazivne vrijednosti opreme budu uskladeni s okruženjem instalacije. Neispunjavanje zahtjeva za uvjete okoline može smanjiti vijek trajanja frekvencijskog pretvarača. Osigurajte ispunjavanje zahtjeva za vlažnost zraka, temperaturu i nadmorsku visinu.

| Napon [V] | Ograničenja visine |
|-----------|--|
| 380–500 | Za nadmorske visine iznad 3000 m (9842 stope) kontaktirajte s Danfoss u vezi s PELV. |
| 525–690 | Za nadmorske visine iznad 2000 m (6562 stope) kontaktirajte s Danfoss u vezi s PELV. |

Tablica 3.1 Ugradnja na velikim nadmorskim visinama

Za detaljne specifikacije o uvjetima okoline pogledajte poglavje 8.4 *Uvjeti okoline*.

3.3 Ugradnja

NAPOMENA!

Neispravna ugradnja može rezultirati pregrijavanjem i smanjenim performansama.

Hlađenje

- Osigurajte slobodan prostor za hlađenje zrakom na vrhu i pri dnu. Potreban razmak: 225 mm (9 in).
- Potrebno je uzeti u obzir korigiranje za temperature počevši od 45 °C (113 °F) i 50 °C (122 °F) i nadmorskву visinu od 1000 m (3300 ft). Za dodatne informacije pogledajte *Vodič za projektiranje frekvencijskog pretvarača*.

Frekvencijski pretvarač primjenjuje koncept hlađenja stražnjeg kanala koji uklanja rashladni zrak hladnjaka. Rashladni zrak hladnjaka odvodi otprilike 90% topline iz stražnjeg kanala frekvencijskog pretvarača. Preusmjerite zrak iz stražnjeg kanala s panela ili prostorije pomoću sljedećeg:

- Hlađenje putem vodova. Komplet za hlađenje stražnjeg kanala može usmjeriti zrak hladnjaka iz panela kada je IP20/osovina frekvencijskog pretvarača ugrađena u kućište Rittal. Pomoću

ovog kompleta smanjuje se toplina u panelu i manja vrataša ventilatora mogu se odrediti na kućištu.

- Hlađenje putem stražnjeg dijela (gornji i osnovni poklopci). Zrak za hlađenje stražnjeg kanala može biti izведен iz prostorije tako da se toplina iz stražnjih kanala ne rasipa unutar kontrolne sobe.

NAPOMENA!

Potreban je jedan ili više ulazni ventilator na kućištu kako bi se uklonila toplina koja nije sadržana u stražnjem kanalu frekvencijskog pretvarača. Ventilatori također uklanjaju i sve dodatne gubitke koje stvaraju ostale komponente unutar frekvencijskog pretvarača. Izračunajte ukupni potrebnii protok zraka kako biste odabrali odgovarajući ventilator.

Osigurajte potreban protok zraka iznad hladnjaka.


Tablica 3.2 prikazuje brzinu protoka.

| Veličina kućišta | Ulagi ventilator/gornji ventilator | Ventilator hladnjaka |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| D1h/D3h/D5h/D6h | 102 m ³ /hr (60 CFM) | 420 m ³ /hr (250 CFM) |
| D2h/D4h/D7h/D8h | 204 m ³ /hr (120 CFM) | 840 m ³ /hr (500 CFM) |

Tablica 3.2 Protok zraka

Podizanje

Frekvencijski pretvarač uvijek podižite pomoću namjenskih ušica za podizanje. Upotrijebite polugu za podizanje kako biste izbjegli savijanje rupa za podizanje.



176FA245.10

Slika 3.2 Preporučeni način podizanja

AUPOZORENJE

OPASNOST OD OZLJEDA ILI SMRTI

Poluga za podizanje mora biti u stanju podržati težinu frekvencijskog pretvarača kako bi se osiguralo da ne pukne tijekom podizanja.

- Pogledajte poglavje 8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije za podatke o težini različitih veličina kućišta.
- Maksimalni promjer poluge iznosi: 25 mm (1 in).
- Kut od vrha frekvencijskog pretvarača do sajle za podizanje: 60° ili veći.

Nepoštivanje preporuka može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

Ugradnja

1. Provjerite je li mjesto ugradnje dovoljno snažno da podnese težinu jedinice.
2. Postavite jedinicu što bliže motoru. Motorni kabeli trebaju biti što je moguće kraći.
3. Ugradite jedinicu okomito na čvrstu ravnu površinu kako biste omogućili protok zraka za hlađenje. Osigurajte slobodan prostor za hlađenje.
4. Omogućite pristup za otvaranje vrata.
5. Osigurajte kabelski uvod odozdo.

4 Električna instalacija

4.1 Sigurnosne upute

Pogledajte poglavje 2 *Sigurnost* za opće sigurnosne upute.

4

AUPOZORENJE

INDUCIRANI NAPON

Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaznih motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Neprovođenje izlaznih motornih kabela odvojeno ili upotreba neoklopljenih kabela može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Odvojeno provedite izlazne motorne kabele ili
- Upotrijebite oklopljene kabele.

OPREZ

OPASNOST OD UDARA

Frekvencijski pretvarač može uzrokovati istosmjernu struju u PE vodiču. Nepridržavanje preporuke iz nastavka znači da RCD neće pružiti potrebnu zaštitu.

- Kada se upotrebljava zaštitni uređaj s diferencijalnom strujom (RCD) za zaštitu od električnog udara, na strani napajanja dopušten je samo RCD vrste B.

Zaštita od prekostruge

- Dodatna zaštitna oprema poput kratkospojne zaštite ili toplinske zaštite motora između frekvencijskog pretvarača i motora potrebna je za primjene s više motora.
- Ulazni osigurači potrebni su za zaštitu od kratkog spoja i zaštitu od prekostruge. Ako se tvornički ne isporučuju, osigurače mora omogućiti instalater. Pogledajte nazivne maksimalne vrijednosti osigurača u poglavje 8.7 *Osigurači*.

Vrste kabela i nazivni podaci

- Sva ožičenja moraju biti u skladu s lokalnim i državnim propisima o presjecima kabela i temperaturi okoline.
- Preporuka za kabel za električno spajanje: bakrena žica od minimalno 75 °C (167 °F).

Pogledajte poglavje 8.1 *Električni podaci* i poglavje 8.5 *Specifikacije kabela* za preporučene veličine i vrste žica.

4.2 Ugradnja u skladu s EMC zahtjevima

Za osiguranje instalacije u skladu s EMC zahtjevima slijedite upute navedene u:

- *Poglavlje 4.4 Shematski prikaz ožičenja.*
- *Poglavlje 4.6 Priklučci motora.*
- *Poglavlje 4.3 Uzemljivanje* poglavje 4.3 *Uzemljivanje*.
- *poglavlje 4.8.1 Tipovi upravljačkih stezaljki.*

4.3 Uzemljivanje

AUPOZORENJE

OPASNOST OD STRUJE CURENJA

Struje curenja veće su od 3,5 mA. Nepravilno uzemljenje frekvencijskog pretvarača može prouzročiti smrt ili teške ozljede.

- Ovlašteni električar mora osigurati pravilno uzemljenje opreme.

4

Za električnu sigurnost

- Uzemljite frekvencijski pretvarač u skladu s primjenjivim normama i direktivama.
- Upotrebjavajte samo propisani vodič za uzemljenje za ulazno napajanje, napajanje motora i kontrolno ožičenje.
- Nemojte uzemljivati 1 frekvencijski pretvarač na drugi na način „lančanog povezivanja“.
- Vodiči za uzemljenje moraju biti što je moguće kraći.
- Pri ožičavanju pridržavajte se uputa proizvođača motora.
- Minimalni presjek kabela: 10 mm² (6 AWG) (ili 2 nazivna vodiča za uzemljenje priključena odvojeno).
- Zategnjite stezaljke u skladu s informacijama navedenima u poglavlje 8.8.1 *Nazivni podaci momenta zatvarača*.

Za ugradnju u skladu s EMC zahtjevima


- Uspostavite električni kontakt između oklopa kabela i kućišta frekvencijskog pretvarača pomoću metalnih kabelskih uvodnica ili obujmica priloženih uz opremu.
- Smanjite udarni tranzijent uporabom višežičnog vodiča.
- Zabranjeno je uvrtanje krajeva opleta.

NAPOMENA!

IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA

Postoji rizik od udarnog tranzijenta kada se potencijal uzemljenja između frekvencijskog pretvarača i upravljačkog sustava razlikuju. Položite kabele za izjednačenje između komponenti sustava. Preporučeni presjek kabela: 16 mm² (5 AWG).


4



| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| 1 | Stezaljka za uzemljenje (stezaljke za uzemljenje označene su simbolom) | 2 | Simbol uzemljenja |
|---|--|---|-------------------|

Slika 4.1 Stezaljke za uzemljenje (prikazano kućište D1h).

4.4 Shematski prikaz ožičenja




Slika 4.2 Shematski prikaz osnovnog ožičenja

A = analogni, D = digitalni

1) Stezaljka 37 (dodatao) upotrebljava se za funkciju Safe Torque Off. Za upute za instalaciju funkcije Safe Torque Off pogledajte Priručnik za upotrebu za VLT® Frequency Converters - Safe Torque Off.

2) Ne priključujte oklop kabela.



Slika 4.3 Primjer pravilne električne instalacije pomoću provodnika

NAPOMENA!

EMC INTERFERENCIJA

Upotrebljavajte oklopljene kabele za ožičenje motora i kontrolno ožičenje i zasebne kabele za ulazno mrežno napajanje, ožičenje motora i kontrolno ožičenje. Neizoliranje kabela napajanja, motornih kabela i upravljačkih kabela može rezultirati nepredvidljivim ponašanjem ili smanjenim performansama. Potrebno je ostaviti sloboden prostor od minimalno 200 mm (7.9 in) između ulaza mrežnog napajanja, motora i upravljačkih kabela.

4.5 Pristup

Sve stezaljke za upravljačke kabele nalaze se unutar pretvarača ispod LCP-a. Za pristup ili otvorite vrata (E1h i E2h) ili uklonite prednji panel (E3h i E4h).

4.6 Priključci motora

AUPOZORENJE


INDUCIRANI NAPON

Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaznih motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Neprovodenje izlaznih motornih kabela odvojeno ili upotreba neoklopljenih kabela može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

- Pri odabiru veličina kabela pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa o električnim instalacijama. Za maksimalnu veličinu žica pogledajte poglavlje 8.1 Električni podaci.
- Pri ožičavanju pridržavajte se uputa proizvođača motora.
- Otvori ili pristupni paneli za ožičenje motora nalaze se na dnu IP21 (NEMA1/12) i većim jedinicama.
- Nemojte ožičavati početni uređaj ili uređaj koji mijenja polaritet (npr. motor Dahlander ili asinkroni elektromotor s kliznim prstenom) između frekvencijskog pretvarača i motora.



Postupak


- Skinite vanjski dio izolacije kabela.
- Postavite golu žicu ispod kabelske obujmice da biste uspostavili mehaničko fiksiranje i električni kontakt između oklopa kabela i uzemljenja.
- Spojite žicu uzemljenja na najbližu stezaljku uzemljenja u skladu s uputama za uzemljenje navedenima u poglavlje 4.3 Uzemljivanje, pogledajte Slika 4.4.
- Spojite trofazno ožičenje motora na stezaljke 96 (U), 97 (V) i 98 (W), pogledajte Slika 4.4.
- Zategnite stezaljke u skladu s informacijama navedenima u poglavlje 8.8 Zatezni momenti priključka.




| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Priklučenje mreže (R, S, T) |
| 2 | Priklučivanje motora (U, V, W) |

Slika 4.4 Priklučivanje motora


Slika 4.5 Lokacije stezaljki, D1h

Slika 4.6 Lokacije stezaljki, D2h




Slika 4.7 Lokacije stezaljki, D3h




| | |
|---|-----------------------|
| 1 | Prikaz prednje strane |
| 2 | Bočni prikaz |

Slika 4.8 Dijeljenje opterećenja i regeneracijske stezaljke, D3h




Slika 4.9 Lokacije stezaljki, D4h



| | |
|---|-----------------------|
| 1 | Prikaz prednje strane |
| 2 | Bočni prikaz |


Slika 4.10 Dijeljenje opterećenja i regeneracijske stezaljke, D4h



4


Slika 4.11 Lokacije stezaljki, D5h s opcijom odspajanja

4




| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Stezaljke mrežnog napajanja |
| 2 | Stezaljke kočnice |
| 3 | Stezaljke motora |
| 4 | Stezaljke za uzemljenje |

Slika 4.12 Lokacije stezaljki, D5h s opcijom kočnice




Slika 4.13 Ormar za preveliko ožičenje, D5h

4



| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Stezaljke mrežnog napajanja |
| 2 | TB6 blok stezaljki za sklopnik |
| 3 | Stezaljke koćnice |
| 4 | Stezaljke motora |
| 5 | Stezaljke za uzemljenje |


Slika 4.14 Lokacije stezaljki, D6h s opcijom sklopnika



| | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Stezaljke kočnice |
| 2 | TB6 blok stezaljki za sklopnik |
| 3 | Stezaljke motora |
| 4 | Stezaljke za uzemljenje |
| 5 | Stezaljke mrežnog napajanja |


Slika 4.15 Lokacije stezaljki, D6h sa sklopnikom i opcijom prekida

4



| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Stezaljke mrežnog napajanja |
| 2 | Stezaljke kočnice |
| 3 | Stezaljke motora |
| 4 | Stezaljke za uzemljenje |


Slika 4.16 Lokacije stezaljki, D6h s opcijom prekidača strujnog kruga



| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Stezaljke mrežnog napajanja |
| 2 | Stezaljke motora |
| 3 | Stezaljke za uzemljenje |
| 4 | Stezaljke kočnice |

Slika 4.17 Lokacije stezaljki, D7h s opcijom odspajanja


4



| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Stezaljke mrežnog napajanja |
| 2 | Stezaljke kočnice |
| 3 | Stezaljke motora |
| 4 | Stezaljke za uzemljenje |


| | |
|---|-------------------------|
| 2 | Stezaljke kočnice |
| 3 | Stezaljke motora |
| 4 | Stezaljke za uzemljenje |

Slika 4.18 Lokacije stezaljki, D7h s opcijom kočnice




Slika 4.19 Ormar za preveliko ožičenje, D7h

4



| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | TB6 blok stezaljki za sklopnik | 4 | Stezaljke kočnice |
| 2 | Stezaljke motora | 5 | Stezaljke mrežnog napajanja |
| 3 | Stezaljke za uzemljenje | | |


Slika 4.20 Lokacije stezaljki, D8h s opcijom sklopnika



| | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | TB6 blok stezaljki za sklopnik | 4 | Stezaljke motora |
| 2 | Stezaljke mrežnog napajanja | 5 | Stezaljke za uzemljenje |
| 3 | Stezaljke kočnice | | |

Slika 4.21 Lokacije stezaljki, D8h sa sklopnikom i opcijom prekida

4



| | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Stezaljke mrežnog napajanja | 3 | Stezaljke motora |
| 2 | Stezaljke kočnice | 4 | Stezaljke za uzemljenje |


Slika 4.22 Lokacije stezaljki, D8h s opcijom prekidača strujnog kruga

4.7 Priključak za izmjenično mrežno napajanje

- Veličina ožičenja u skladu s ulaznom jakošću struje frekvencijskog pretvarača. Za maksimalnu veličinu žica pogledajte poglavje 8.1 Električni podaci.
- Pri odabiru veličina kabela pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa o električnim instalacijama.

Postupak

1. Spojite trofazni ulaz izmjeničnog napona ožičenja snage na stezaljke R, S i T (pogledajte Slika 4.23).
2. Ovisno o konfiguraciji opreme, spojite ulaz mrežnog napajanja na ulazne stezaljke mrežnog napajanja ili na skloplni ulazni aparat.
3. Uzemljite kabel u skladu s uputama za uzemljenje navedenima u poglavje 4.3 Uzemljivanje.
4. Pri napajanju iz izoliranih mreža (IT mrežno napajanje ili neuzemljeni trokut) ili TT/TN-S mrežnom napajanju s uzemljenjem (uzemljeni trokut), provjerite je li parametar 14-50 Filter RFI postavljen na [0] Off (isklj.). Ova postavka sprječava oštećenje istosmjernog međukruga i smanjuje kapacitivne struje uzemljenja.



4

1 Priključenje mreže (R, S, T)

2 Priključivanje motora (U, V, W)


Slika 4.23 Priključivanje na izmjenično mrežno napajanje

4.8 Kontrolno ožičenje


- Izolirajte kontrolno ožičenje s komponente s većom snagom u frekvencijskom pretvaraču.
- Ako je frekvencijski pretvarač spojen na termistor, kontrolno ožičenje termistora obavezno mora biti oklopljeno i ojačano/dvostruko izolirano. Preporuča se ulazni napon od 24 V DC.

4.8.1 Tipovi upravljačkih stezaljki

Slika 4.24 i Slika 4.25 prikazuju priključke frekvencijskog pretvarača koji se mogu ukloniti. Tvornički podešene funkcije upravljačkih stezaljki sažete su u Tablica 4.1 i Tablica 4.2.



Slika 4.24 Lokacije upravljačkih stezaljki



Slika 4.25 Brojevi stezaljki

- Priklučak 1 ima 4 stezaljke digitalnih ulaza koje se mogu programirati, 2 dodatne digitalne stezaljke koje se mogu programirati kao izlazna ili ulazna, napajanje stezaljki istosmjernom strujom od 24 V i zajednički priključak za optionalno korisničko istosmjerno napajanje od 24 V. Frekvencijski pretvarač također osigurava digitalni ulaz za funkciju STO.
- Stezaljke priključka 2 (+)68 i (-)69 su za povezivanje RS485 serijske komunikacije.
- Priklučak 3 ima 2 analogna ulaza, 1 analogni izlaz, napon istosmjernog napajanja od 10 V i zajednički priključak za ulaz i izlaz.
- Priklučak 4 je USB ulaz dostupan za upotrebu s Softver za postavljanje MCT 10.

| Opis stezaljke | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------|---|
| Stezaljka | Parametar | Tvornička postavka | Opis |
| Digitalni ulazi/izlazi | | | |
| 12, 13 | – | +24 V DC | Napon napajanja od 24 V DC za digitalne ulaze i vanjske pretvarače. Maksimalna izlazna struja je 200 mA za sva opterećenja od 24 V. |
| 18 | 5-10 | [8] Pokretanje | Digitalni ulazi. |
| 19 | 5-11 | [10] Suprotan smjer | |
| 32 | 5-14 | [0] Nema pogona | |
| 33 | 5-15 | [0] Nema pogona | |
| 27 | 5-12 | [2] Coast inverse (Sl.zaust.,inv.) | Za digitalni ulaz ili izlaz. Tvornička postavka je ulaz. |
| 29 | 5-13 | [14] Puzanje | Zajednički priključak za digitalne ulaze i 0 V potencijal za 24 V napajanje. |
| 20 | – | STO | |
| 37 | – | STO | Sigurnosni ulaz. |
| Analogni ulazi/izlazi | | | |
| 39 | – | | Zajedničko za analogni izlaz. |
| 42 | 6-50 | [0] Nema pogona | Programabilni analogni izlaz. 0 – 20 mA ili 4 – 20 mA pri maksimalno 500 Ω. |
| 50 | – | +10 V DC | Analogno napajanje od 10 V DC za potenciometar ili termistor. 15 mA maksimalno. |
| 53 | 6-1* | Referenca | Analogni ulaz. Za napon ili struju. Sklopke A53 i A54 odabiru mA ili V. |
| 54 | 6-2* | Povratna veza | |
| 55 | – | | Zajednički priključak za analogni ulaz. |

Tablica 4.1 Opis stezaljke digitalni ulazi/izlazi, Analogni ulazi/izlazi

| Opis stezaljke | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|---|
| Stezaljka | Parametar | Tvornička postavka | Opis |
| Serijska komunikacija | | | |
| 61 | - | | Ugrađeni RC filter za oklop kabela za spajanje oklopa u slučaju pojave elektromagnetskih smetnji. |
| 68 (+) | 8-3* | | RS485 sučelje. Sklopka upravljačke kartice predviđena je za otpornost sabirnice. |
| 69 (-) | 8-3* | | |
| Releji | | | |
| 01, 02, 03 | 5-40 [0] | [0] Nema pogona | Kontakt releja oblika C. Za izmjenični ili istosmjerni napon i omska ili induksijska opterećenja. |
| 04, 05, 06 | 5-40 [1] | [0] Nema pogona | |


Tablica 4.2 Opis stezaljke serijske komunikacije

Dodatne stezaljke:

- 2 kontakta releja oblika C. Mjesto izlaza ovisi o konfiguraciji frekvencijskog pretvarača.
- Stezaljke su na ugrađenoj dodatnoj opremi. Pogledajte priručnik priložen uz dodatnu opremu.

4.8.2 Ožičenje na upravljačkim stezaljkama

Priklučci upravljačkih stezaljki mogu se isključiti s frekvencijskog pretvarača radi lakše instalacije, kao što je prikazano u Slika 4.26.



Slika 4.26 Spajanje kontrolnih žica

NAPOMENA!

Kontrolne žice trebaju biti što je moguće kraće i odvojene od visokoučinskih kabela kako bi se smanjile interferencije.

- Otvorite kontakt umetanjem malog odvijača u utor iznad kontakta i gurnite odvijač lagano prema gore.
- Umetnite golu kontrolnu žicu u kontakt.
- Uklonite odvijač kako biste pričvrstili žicu u kontakt.
- Provjerite je li kontakt čvrsto spojen i da nije labav. Labavo kontrolno ožičenje može biti uzrok kvarova opreme ili slabije izvedbe.

Pogledajte poglavje 8.5 Specifikacije kabela za presjeke ožičenja upravljačke stezaljke i poglavje 6 Primjeri postavljanja primjene za tipične priključke kontrolnog ožičenja.

4.8.3 Omogućavanje rada motora (stezaljka 27)

Premosnik žice može biti potreban između stezaljke 12 (ili 13) i stezaljke 27 kako bi frekvencijski pretvarač radio kada se upotrebljavaju tvorničke vrijednosti za programiranje.

- Digitalni ulaz stezaljke 27 projektiran je za primanje 24 V istosmjernog napajanja vanjske blokade.
- Kada se ne upotrebljava uređaj za blokadu, premosnik spojite žicom između upravljačke stezaljke 12 (preporučeno) ili 13 na stezaljku 27. Ovim spajanjem dobiva se unutrašnji signal od 24 V na stezaljki 27.
- Kada na statusnom retku na dnu LCP-a piše AUTO REMOTE COAST (automatsko daljinsko slobodno zaustavljanje), to znači da je jedinica spremna za rad, ali nedostaje ulazni signal na stezaljci 27.
- Kada je tvornički instalirana dodatna oprema ožičena na stezaljku 27, nemojte uklanjati to ožičenje.

NAPOMENA!

Frekvencijski pretvarač ne može raditi bez signala na stezaljci 27, osim ako stezaljka 27 nije reprogramirana.

4.8.4 Odabir ulaza napona/struje (sklopke)

Analogne ulazne stezaljke 53 i 54 omogućuju postavljanje ulaznog signala na napon (od 0 do 10 V) ili struju (od 0/4 do 20 mA).


Zadane postavke parametra:

- Stezaljka 53: Signal reference brzine u otvorenoj petlji (pogledajte parametar 16-61 Stez. 53 Postav sklapanja).
- Stezaljka 54: Signal povratne veze u zatvorenoj petlji (pogledajte parametar 16-63 Stez. 54 Postav sklapanja).

NAPOMENA!

Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača prije promjene položaja sklopke.

1. Uklonite LCP (lokalni upravljački panel) (pogledajte *Slika 4.27*).
2. Uklonite svu dodatnu opremu koja pokriva sklopke.
3. Postavite sklopke A53 i A54 za odabir tipa signala. S U se odabire napon, s I se odabire struja.



130BD530.10

Slika 4.27 Lokacija sklopki stezaljki 53 i 54

4.8.5 Safe Torque Off (STO)

Za pokretanje funkcije STO potrebno je dodatno ožičenje za frekvencijski pretvarač. Pogledajte *Priročnik za upotrebu funkcije Safe Torque Off za VLT® Frequency Converters* za dodatne informacije.

4.8.6 Konfiguriranje RS485 serijske komunikacije


RS485 je sučelje dvožične sabirnice kompatibilno s višespojnom topologijom mreže a sadrži sljedeće značajke:

- Mogu se koristiti ili Danfoss FC ili Modbus RTU komunikacijski protokol, koji su ugrađeni u pretvarač.
- Funkcije se mogu daljinski programirati pomoću softverskog protokola i RS485 priključka ili u skupini parametara 8-** *Communications and Options* (Komunik. i opcije).

- Odabirom određenog komunikacijskog protokola mijenjaju se različite postavke parametara tako da odgovaraju specifikacijama tog protokola i postaje dostupno više parametara specifičnih za protokol.
- Opcijske kartice za pretvarač dostupne su za pružanje dodatnih komunikacijskih protokola. Pogledajte dokumentaciju opcijeske kartice za upute o instalaciji i radu.
- Sklopka (BUS TER) nalazi se na upravljačkoj kartici za otpornost zaključenja sabirnice. Pogledajte *Slika 4.27*.

Za osnovno postavljanje serijske komunikacije prođite kroz sljedeće korake:

1. Spojite ožičenje RS485 serijske komunikacije na stezaljke (+)68 i (-)69.
 - 1a Upotrebljavajte oklopljeni kabel serijske komunikacije (preporuka).
 - 1b Pogledajte *poglavlje 4.3 Uzemljivanje za pravilno uzemljjenje*.
2. Odaberite sljedeće postavke parametra:
 - 2a Tip protokola u parametar 8-30 Protokol.
 - 2b Adresu pretvarača u parametar 8-31 Adresa.
 - 2c Stopu brzine prijenosa podataka u parametar 8-32 Stopa brz.prijenos pod..



130BB489.10

Slika 4.28 Shema ožičenja serijske komunikacije

4.9 Kontrolni popis za ugradnju

Prije dovršenja ugradnje jedinice provjerite cijelu instalaciju kako je opisano u *Tablica 4.3*. Kada završite, provjerite i označite stavke.

| Pregledajte | Opis | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Dodatna oprema | <ul style="list-style-type: none"> Pregledajte dodatnu opremu, sklopke, isključenja ili ulazne osigurače/prekidače strujnog kruga koji se mogu nalaziti na strani ulazne snage frekvencijskog pretvarača ili na izlaznoj strani motora. Provjerite jesu li spremni za rad pri punoj brzini. Provjerite rad i instalaciju osjetnika upotrijebljenih za povratnu vezu na frekvencijski pretvarač. Uklonite kondenzatore za korekciju faktora snage na motorima. Prilagodite kondenzatore za korekciju faktora snage na strani mrežnog napajanja i osigurajte da budu prigušeni. | |
| Provodenje kabela | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li ožičenje motora i kontrolno ožičenje odvojeni, oklopljeni ili u 3 odvojena metalna provodnika za izolaciju interferencije visoke frekvencije. | |
| Kontrolno ožičenje | <ul style="list-style-type: none"> Potražite prekinute ili oštećene žice i otpuštene priključke. Provjerite je li kontrolno ožičenje izolirano od ožičenja napajanja i ožičenja motora radi imuniteta od šuma. Po potrebi provjerite izvor napona signala. <p>Preporučuje se upotreba oklopljenog kabela ili uvijene parice. Provjerite je li oklop kabela pravilno dovršen.</p> | |
| Prazan prostor za hlađenje | <ul style="list-style-type: none"> Osigurajte dovoljno slobodnog prostora za pravilan protok zraka za hlađenje na vrhu i pri dnu, pogledajte <i>poglavlje 3.3 Ugradnja</i>. | |
| Uvjeti okoline | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zadovoljeni zahtjevi okoline. | |
| Osigurači i prekidači strujnog kruga | <ul style="list-style-type: none"> Pregledajte jesu li osigurači ili prekidači strujnog kruga pravilno postavljeni. Provjerite jesu li svi osigurači čvrsto umetnuti i u radnom položaju i jesu li svi prekidači strujnog kruga u otvorenom položaju. | |
| Uzemljenje | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite ima li dovoljno spojeva na uzemljenje i uvjerite se da su dovoljno čvrsti i bez oksidacije. Uzemljenje na provodnik ili montiranje stražnjeg panela na metalnu površinu nije pogodno uzemljenje. | |
| Ožičenje ulaznog i izlaznog napajanja | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite ima li otpuštenih priključaka. Provjerite jesu li motor i mrežni kabeli u odvojenim provodnicima ili odvojenim oklopljenim kabelima. | |
| Unutrašnjost panela | <ul style="list-style-type: none"> Pregledajte unutrašnjost jedinice i provjerite ima li prljavštine, metalnih krhotina, vlage i korozije. Provjerite je li jedinica postavljena na neobojenu metalnu površinu. | |
| Sklopke | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li sve postavke uključenja i isključenja u ispravnim položajima. | |
| Vibracije | <ul style="list-style-type: none"> Provjerite, po potrebi, je li jedinica čvrsto ugrađena ili se upotrebljavaju nosači protiv udara. Provjerite ima li neuobičajene količine vibracija. | |

Tablica 4.3 Kontrolni popis za ugradnju



POTENCIJALNA OPASNOST U SLUČAJU UNUTARNJEG KVARA

Postoji opasnost od tjelesnih ozljeda kada je frekvencijski pretvarač neispravno zatvoren.

- Prije uključivanja napajanja provjerite jesu li svi sigurnosni poklopci na mjestu i dobro učvršćeni.

5 Puštanje u pogon

5.1 Sigurnosne upute

Pogledajte poglavlje 2 *Sigurnost* za opće sigurnosne upute.

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON

5

Frekvenčni pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje ne izvrši kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Ugradnju, puštanje u rad i održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje.

Prije uključivanja napajanja:

1. Provjerite da nema napona na ulaznim stezaljkama L1 (91), L2 (92) i L3 (93), faza na fazu i faza na uzemljenje.
2. Provjerite da nema napona na izlaznim stezaljkama 96 (U), 97 (V) i 98 (W), faza na fazu i faza na uzemljenje.
3. Potvrdite provodnost motora mjeranjem vrijednosti Ω na U-V (96–97), V-W (97–98) i W-U (98–96).
4. Provjerite pravilno uzemljenje frekvenčnog pretvarača i motora.
5. Pregledajte ima li na frekvenčnim pretvaraču otpuštenih priključaka na stezaljkama.
6. Provjerite jesu li sve uvodnice kabela čvrsto zategnute.
7. Ulagna snaga prema jedinici mora biti OFF (isključena) i zaključana. Nemojte se oslanjati na sklopke za prekid frekvenčnog pretvarača za izolaciju ulaznog napajanja.
8. Provjerite odgovara li napon napajanja naponu frekvenčnog pretvarača i motora.
9. Pravilno zatvorite vrata.

5.2 Uključivanje napajanja

Dovedite napajanje na frekvenčni pretvarač pomoću sljedećih koraka:

1. Provjerite je li ulazni napon stabilan unutar 3 %. Ako nije, prije nastavka ispravite nesimetriju ulaznog napona. Ponovite postupak nakon ispravka napona.
2. Provjerite odgovara li ožičenje dodatne opreme primjeni instalacije.

3. Provjerite jesu li svi radni uređaji u položaju OFF (isključeno). Zatvorite sva vrata panela i dobro pričvrstite poklopce.
4. Uključite napajanje jedinice. NEMOJTE još pokretati frekvenčni pretvarač. Ako se radi o jedinici sa sklopkom za prekid, okrenite je u položaj ON (uključeno) kako biste uključili napajanje frekvenčnog pretvarača.

5.3 Rad lokalnog upravljačkog panela

5.3.1 Lokalni upravljački panel

Lokalni upravljački panel (LCP) obuhvaća kombinirani zaslon i tipkovnicu na prednjoj strani jedinice.

LCP ima nekoliko korisničkih funkcija:

- Pokretanje, zaustavljanje i upravljanje brzinom u lokalnom upravljanju.
- Prikaz radnih podataka, statusa, upozorenja i mjera opreza.
- Programiranje funkcija frekvenčnog pretvarača.
- Ručno poništavanje frekvenčnog pretvarača nakon kvara kada automatsko poništavanje nije aktivno.

Dostupan je i dodatni numerički LCP (NLCP). NLCP radi slično kao LCP. Detalje o načinu upotrebe NLCP-a pogledajte u *priručniku s uputama za programiranje*.

NAPOMENA!

Za puštanje u pogon putem računala instalirajte Softver za postavljanje MCT 10. Softver je dostupan za preuzimanje (osnovna inačica) ili za naručivanje (napredna inačica, broj narudžbe 130B1000). Za više informacija i preuzimanja pogledajte drives.danfoss.com/downloads/pc-tools/.

5.3.2 Poruka pokretanja

NAPOMENA!

Tijekom pokretanja LCP prikazuje poruku **INITIALISING (POKRETANJE)**. Kada se poruka prestane prikazivati, frekvenčni pretvarač spremjan je za rad. Dodavanjem ili uklanjanjem opcija može se povećati trajanje pokretanja.

5.3.3 Izgled LCP-a


LCP je podijeljen u 4 funkcionalne skupine (pogledajte *Sliku 5.1*).

A. Područje zaslona.

B. Tipke izbornika na zaslonu.

C. Tipke za navigaciju i indikatorske lampice (LED).

D. Tipke za rad i poništavanje.



Slika 5.1 Lokalni upravljački panel (LCP)

A. Područje zaslona

Zaslon se aktivira kada se frekvenčijski pretvarač napaja s mrežnog napona, stezaljke sabirnice istosmjernog napona ili 24 V vanjskog istosmjernog napajanja.

Informacije prikazane na LCP-u mogu se prilagoditi za korisničku primjenu. Odaberite opcije u *Quick Menu* (Brzi izbornik) Q3-13 Postavke prikaza.

| Zaslon | Broj parametra | Tvorničko podešenje |
|--------|----------------|---------------------|
| 1 | 0-20 | Brzina [o/min] |
| 2 | 0-21 | Struja motora |
| 3 | 0-22 | Snaga [kW] |
| 4 | 0-23 | Frekvencija |
| 5 | 0-24 | Referenca [%] |

Tablica 5.1 Legenda za Slika 5.1, područje zaslona

B. Tipke izbornika na zaslonu

Tipke izbornika koriste se za pristup izborniku radi prilagođavanja parametara, prebacivanje načina prikaza statusa tijekom normalnog rada i pregled podataka iz zapisa o kvaru.

| | Tipka | Funkcija |
|---|-----------------------------|--|
| 6 | Status (Status) | Prikaz informacija o radu. |
| 7 | Quick Menu (Brzi izbornik) | Omogućuje pristup uputama za programiranje parametara za početno postavljanje i mnogobrojnim detaljnim uputa o primjeni. |
| 8 | Main Menu (Glavni izbornik) | Omogućuje pristup svim parametrima programiranja. |
| 9 | Alarm Log (Dnevnik alarma) | Prikazuje popis upozorenja o struji, posljednjih 10 alarma i zapisnik održavanja. |

Tablica 5.2 Legenda za Slika 5.1, tipke izbornika na zaslonu

C. Tipke za navigaciju i indikatorske lampice (LED)

Tipke za navigaciju koriste se za funkcije programiranja i pomicanje pokazivača na zaslonu. Tipke za navigaciju omogućuju i upravljanje brzinom u lokalnom upravljanju. Na ovom se području nalaze i 3 indikatorske lampice statusa frekvenčijskog pretvarača.

| | Tipka | Funkcija |
|----|---------------------|---|
| 10 | Back (Natrag) | Vraća se na prethodni korak ili popis u strukturi izbornika. |
| 11 | Cancel (Poništi) | Briše posljednju promjenu ili naredbu sve dok se način prikaza ne promjeni. |
| 12 | Info (informacije) | Pritisnite za prikaz definicije prikazane funkcije. |
| 13 | Tipke za navigaciju | Upotrijebite 4 tipke za navigaciju za pomicanje po stavkama izbornika. |
| 14 | OK (U redu) | Upotrijebite za pristup skupini parametara ili za uključivanje odabira. |

Tablica 5.3 Legenda za Slika 5.1, tipke za navigaciju

| | Indikator | LED | Funkcija |
|----|-------------------|--------|---|
| 15 | On (Uključeno) | Zeleno | LED lampica ON aktivira se kada se frekvenčijski pretvarač napaja s mrežnog napona, stezaljke sabirnice istosmjernog napona ili vanjskog napajanja od 24 V. |
| 16 | Warn (Upozorenje) | Žuto | Kada su uvjeti upozorenja ispunjeni, uključuje se žuta LED lampica WARN (Upozorenje) i prikazuje se tekst na zaslonu koji identificira problem. |

| | Indikator | LED | Funkcija |
|----|------------------|--------|--|
| 17 | Alarm (Alarm) | Crveno | Stanje kvara uzrokuje bljeskanje crvene alarmne LED lampice i prikazuje se tekst alarma. |

Tablica 5.4 Legenda za Slika 5.1, indikatorske lampice (LED)

D. Tipke za rad i poništavanje

Tipke za rad nalaze se na dnu LCP-a.

| | Tipka | Funkcija |
|----|-----------------------------------|--|
| 18 | Hand On (Ručno uključeno) | Pokreće frekvencijski pretvarač u lokalnom upravljanju. <ul style="list-style-type: none"> Vanjski signal zaustavljanja putem upravljačkog ulaza ili serijske komunikacije premošćuje lokalnu postavku „hand on“. |
| 19 | Off (Isključeno) | Zaustavlja motor, ali ne isključuje napajanje frekvencijskog pretvarača. |
| 20 | Auto on (Automatski uključeno) | Stavlja sustav u daljinski način rada. <ul style="list-style-type: none"> Odgovara na vanjsku naredbu za pokretanje putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije. |
| 21 | Reset (Poništi) | Ručno poništava frekvencijski pretvarač nakon što se kvar riješi. |

Tablica 5.5 Legenda za Slika 5.1, tipke za rad i poništavanje

NAPOMENA!

Kontrast zaslona možete prilagoditi pritiskom na tipku [Status] i tipke [Δ]/[∇].

5.3.4 Postavke parametara

Uspostavljanje ispravnog programiranja za određenu primjenu često zahtijeva postavljanje funkcija u nekoliko povezanih parametara. Pojedinosti za parametre navedene su u poglavlje 9.2 Struktura izbornika parametra.

Podaci o programiranju spremaju se unutar frekvencijskog pretvarača.

- Za sigurnosnu pohranu prenesite podatke u memoriju LCP-a.
- Za preuzimanje podataka na drugi frekvencijski pretvarač, spojite LCP s tom jedinicom i preuzmite pohranjene postavke.
- Vraćanje tvorničkih postavki ne mijenja podatke pohranjene u memoriji LCP-a.

5.3.5 Prijenos/preuzimanje podataka na/s LCP-a

- Pritisnite [Off] za zaustavljanje motora prije učitavanja ili upisivanja podataka.
- Idite na [Main Menu], parametar 0-50 Kopir.LCP-a i pritisnite [OK].
- Odaberite [1] All to LCP (Sve na LCP) za prijenos podataka na LCP ili odaberite [2] All from LCP (Sve s LCP-a) za preuzimanje podataka s LCP-a.
- Pritisnite [OK]. Traka napretka prikazuje postupak prijenosa ili preuzimanja.
- Pritisnite [Hand On] ili [Auto On] za vraćanje u normalan rad.

5.3.6 Mijenjanje postavki parametra

Postavkama parametra može se pristupiti i mijenjati ih iz izbornika Quick Menu (Brzi izbornik) ili Main Menu (Glavni izbornik). Quick Menu (Brzi izbornik) omogućuje pristup samo ograničenom broju parametara.

- Pritisnite tipku [Quick Menu] ili [Main Menu] na LCP-u.
- Pritisnite [Δ] [∇] za kretanje među skupinama parametara.
- Za odabir skupine parametara pritisnite [OK].
- Pritisnite [Δ] [∇] za kretanje među parametrima.
- Za odabir parametra pritisnite [OK].
- Pritisnite [Δ] [∇] za promjenu vrijednosti postavke parametra.
- Pritisnite [\leftarrow] [\rightarrow] za brzu promjenu decimalne znamenke kada je parametar u stanju uređivanja.
- Za prihvatanje promjene pritisnite [OK].
- Dvaput pritisnite [Back] za ulaz u Status ili pritisnite [Main Menu] za ulaz u Main Menu (Glavni izbornik).

Pregled promjena

U izborniku Quick Menu Q5 - Changes Made (Brzi izbornik Q5 – provedene izmjene) navedeni su svi parametri koji su promijenjeni iz tvorničkih postavki.

- Popis prikazuje samo parametre koji su izmijenjeni u trenutačnom postavu uređivanja.
- Parametri koji su poništeni na zadane vrijednosti nisu navedeni.
- Poruka Empty (Prazno) označava da nema izmijenjenih parametara.

5.3.7 Vraćanje tvorničkih postavki

NAPOMENA!

Vraćanjem tvorničkih postavki postoji opasnost od gubitka zapisa o programiranju, podataka o motoru, lokalizaciji i zapisa nadzora. Za sigurnosnu pohranu prenesite podatke na LCP prije inicijalizacije.

Vraćanje tvorničkih postavki parametra izvodi se inicijalizacijom frekvencijskog pretvarača. Inicijalizacija se provodi u načinu *parametar 14-22 Način rada* (preporučeno) ili ručno.

- Inicijalizacija pomoću *parametar 14-22 Način rada* ne mijenja postavke frekvencijskog pretvarača kao što su sati rada, odabir serijske komunikacije, postavke osobnog izbornika, zapis o kvaru, dnevnik alarma i druge funkcije nadzora.
- Ručna inicijalizacija briše sve podatke o motoru, programiranju, lokalizaciji i nadzoru te vraća tvorničke postavke.

Preporučen postupak inicijalizacije, putem parametar 14-22 Način rada

1. Dvaput pritisnite [Main Menu] za pristup parametrima.
2. Pomaknite se do *parametar 14-22 Način rada* i pritisnite [OK].
3. Pomaknite se na [2] *Initialisation* (Inicijalizacija) i pritisnite [OK].
4. Isključite napajanje jedinice i pričekajte da se isključi zaslon.
5. Uključite napajanje jedinice.

Tijekom pokretanja vraćaju se zadane postavke parametra. Vraćanje može potrajati malo duže nego što je uobičajeno.

1. Prikazuje se *Alarm 80, Drive initialised* (Alarm 80, fr.pretv.pokr.).
2. Pritisnite [Reset] za vraćanje u način rada.

Postupak ručne inicijalizacije

1. Isključite napajanje jedinice i pričekajte da se isključi zaslon.
2. Istodobno pritisnite i držite [Status], [Main Menu] i [OK] tijekom primjene snage na jedinicu. Pritisnite tipke približno 5 s ili dok se ne začuje klik i ne pokrene se ventilator.

Tvornički zadane postavke parametara vraćaju se tijekom pokretanja. Vraćanje može potrajati malo duže nego što je uobičajeno.

Ručna inicijalizacija ne poništava sljedeće podatke frekvencijskog pretvarača:

- *Parametar 15-00 Br.sati pod naponom*
- *Parametar 15-03 Uklopi napaj.*
- *Parametar 15-04 Nadtemperature*
- *Parametar 15-05 Prenaponi*

5.4 Osnovno programiranje

5.4.1 Puštanje u pogon pomoću opcije SmartStart

Čarobnjak SmartStart uključuje brzu konfiguraciju osnovnih parametara motora i primjene.

- SmartStart pokreće se automatski pri prvom uklopu napajanja ili nakon inicijalizacije frekvencijskog pretvarača.
- Slijedite upute sa zaslona za dovršavanje puštanja u pogon frekvencijskog pretvarača. SmartStart uvijek ponovno aktivirajte odabirom *Quick Menu Q4 - SmartStart* (Brzi izbornik Q4 – SmartStart).
- Za puštanje u pogon bez upotrebe čarobnjaka SmartStart pogledajte poglavlje 5.4.2 Puštanje u pogon putem tipke [Main Menu] ili priručnik s uputama za programiranje.

NAPOMENA!


Podaci motora potrebni su za SmartStart postavljanje. Traženi podaci obično su dostupni na nazivnoj pločici motora.

5.4.2 Puštanje u pogon putem tipke [Main Menu]

Preporučene postavke parametra namijenjene su za pokretanje i provjere. Postavke primjene mogu varirati.


Unesite podatke s uključenim napajanjem, ali ne prije pokretanja frekvencijskog pretvarača.

1. Pritisnite [Main Menu] na LCP-u.
2. Pomoću tipki za navigaciju idite do skupine parametara 0-** *Operation/Display* (Rad/Zaslon) i pritisnite [OK].




Slika 5.2 Glavni izbornik

3. Pomoću tipki za navigaciju idite do *skupine parametara 0-0* Basic Settings* (Osnovne postavke) i pritisnite [OK].



Slika 5.3 Rad/Zaslon

4. Pomoću tipki za navigaciju pomaknите se na *parametar 0-03 Regional postavke* i pritisnite [OK].




Slika 5.4 Osnovne postavke

5. Pomoću tipki za navigaciju odaberite [0] *International* (Međunarodno) ili [1] *North America* (Sjeverna Amerika) prema potrebi i pritisnite [OK]. (Ovim se odabirom mijenjaju tvorničke postavke za brojne osnovne parametre).
6. Pritisnite [Main Menu] na LCP-u.
7. Pomoću tipki za navigaciju pomaknите se na *parametar 0-01 Jezik*.
8. Odaberite jezik i pritisnite [OK].
9. Ako je žica premosnika na mjestu između upravljačkih stezaljki 12 i 27, ostavite *parametar 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz* na tvorničkim postavkama. U suprotnom odaberite [0] *No Operation* (Bez funkcije) pod *parametar 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz*.
10. Postavite postavke specifične za aplikaciju u sljedećim parametrima:
- 10a *Parametar 3-02 Minimum Reference*.
 - 10b *Parametar 3-03 Maximum Reference*.
 - 10c *Parametar 3-41 Rampa 1 Vrijeme ubrzav.*
 - 10d *Parametar 3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja*.
 - 10e *Parametar 3-13 Referent.lokac.. Povezano na ručno/automatsko lokalno daljinski*.

5.5 Provjera vrtnje motora

Smjer vrtnje motora moguće je promijeniti međusobnom zamjenom dviju faza motornog kabela ili promjenom postavke za *parametar 4-10 Motor Speed Direction*.

- Stezaljka U/T1/96 spojena na U fazu motora.
- Stezaljka V/T2/97 spojena na V fazu motora.
- Stezaljka W/T3/98 spojena na W fazu motora.



Slika 5.5 Ožičenje za promjenu smjera motora

Provjerite vrtnju motora upotrebom *parametar 1-28 Provjera vrtnje motora* i izvođenjem koraka prikazanih na zaslonu.

5.6 Test lokalnog upravljanja

1. Pritisnite [Hand On] za davanje naredbe za lokalno pokretanje do frekvencijskog pretvarača.
2. Pritisnite [▲] da biste ubrzali frekvencijski pretvarač do pune brzine. Pomicanje pokazivača ulijevo od decimalnog zareza daje brže ulazne promjene.
3. Zabilježite probleme s ubrzanjem.
4. Pritisnite [Off]. Zabilježite probleme s usporavanjem.

U slučaju problema s ubrzavanjem ili usporavanjem pogledajte poglavlje 7.7 *Uklanjanje kvarova*. Pogledajte poglavlje 7.6 *Popis upozorenja i alarma za poništavanje frekveničkog pretvarača nakon greške*.

5.7 Pokretanje sustava

Postupak u ovom odjeljku zahtijeva da korisničko ožičenje i programiranje primjena bude dovršeno. Sljedeći postupak preporučuje se nakon što se dovrši postavljanje primjene.

1. Pritisnite [Auto On].
2. Primijenite vanjsku naredbu za pokretanje.
3. Prilagodite referencu brzine u cijelom rasponu brzine.
4. Uklonite vanjsku naredbu za pokretanje.
5. Provjerite razinu zvuka i vibracije motora kako biste provjerili radi li sustav ispravno.

Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavlje 7.6 *Popis upozorenja i alarma*.

6 Primjeri postavljanja primjene

6.1 Uvod

Primjeri u ovom odjeljku služe kao brza referenca za uobičajene primjene.

- Postavke parametra regionalne su zadane vrijednosti, osim ako nije drukčije navedeno (odabrano pod parametar 0-03 Regional.postavke).
- Parametri povezani sa stezaljkama i njihovim postavkama prikazani su pored crteža.
- Tamo gdje su potrebne postavke sklopke za analogne stezaljke A53 ili A54, te su postavke prikazane.

6

NAPOMENA!

Kada se upotrebljava opcionalna značajka STO, žica premosnika može biti potrebna između stezaljke 12 (ili 13) i stezaljke 37 kako bi frekvencijski pretvarač radio kada se upotrebljavaju tvorničke vrijednosti za programiranje.

6.2 Primjeri primjene

6.2.1 Automatsko prilagođavanje motoru (AMA)

| | | Parametri | |
|--|----------|----------------------------|-----------------------|
| FC | Funkcija | Postavka | |
| +24 V | 12○ | Parametar 1-29 A | [1] Enable |
| +24 V | 13○ | utomatic Motor | complete |
| D IN | 18○ | Adaptation | AMA |
| D IN | 19○ | (AMA) | (Omogući potpunu AMA) |
| COM | 20○ | | |
| D IN | 27○ | | |
| D IN | 29○ | | |
| D IN | 32○ | | |
| D IN | 33○ | | |
| D IN | 37○ | | |
| +10 V | 50○ | | |
| A IN | 53○ | | |
| A IN | 54○ | | |
| COM | 55○ | | |
| A OUT | 42○ | | |
| COM | 39○ | | |
| | | * = zadana vrijednost | |
| | | Napomene/komentari: | |
| Skupina parametara 1-2* Motor Data (Podaci o motoru) mora biti postavljena u skladu s motorom. | | | |
| D IN 37 nije obavezno. | | | |

| | | Parametri | |
|--|----------|----------------------------|-----------------------|
| FC | Funkcija | Postavka | |
| +24 V | 12○ | Parametar 1-29 A | [1] Enable |
| +24 V | 13○ | utomatic Motor | complete |
| D IN | 18○ | Adaptation | AMA |
| D IN | 19○ | (AMA) | (Omogući potpunu AMA) |
| COM | 20○ | | |
| D IN | 27○ | | |
| D IN | 29○ | | |
| D IN | 32○ | | |
| D IN | 33○ | | |
| D IN | 37○ | | |
| +10 V | 50○ | | |
| A IN | 53○ | | |
| A IN | 54○ | | |
| COM | 55○ | | |
| A OUT | 42○ | | |
| COM | 39○ | | |
| | | * = zadana vrijednost | |
| | | Napomene/komentari: | |
| Skupina parametara 1-2* Motor Data (Podaci o motoru) mora biti postavljena u skladu s motorom. | | | |
| D IN 37 nije obavezno. | | | |

Tablica 6.2 AMA bez spojene stez. T27

6.2.2 Brzina

| | | Parametri | |
|------------------------|----------|--|---------|
| FC | Funkcija | Postavka | |
| +24 V | 12○ | Parametar 6-10 S | 0,07 V* |
| +24 V | 13○ | tezaljka 53 Niski napon | |
| D IN | 18○ | Parametar 6-11 S | 10 V* |
| D IN | 19○ | tezaljka 53 Visoki napon | |
| COM | 20○ | Parametar 6-14 S | 0 Hz |
| D IN | 27○ | tez. 53 Nis. vrijedn. ref./ povr.veze | |
| D IN | 29○ | Parametar 6-15 S | 50 Hz |
| D IN | 32○ | tez. 53 Vis. vrijedn. ref./ povr.veze | |
| D IN | 33○ | * = zadana vrijednost | |
| D IN | 37○ | Napomene/komentari: | |
| +10 V | 50○ | Skupina parametara 1-2* Motor Data (Podaci o motoru) mora biti postavljena u skladu s motorom. | |
| A IN | 53○ | D IN 37 nije obavezno. | |
| A IN | 54○ | | |
| COM | 55○ | | |
| A OUT | 42○ | | |
| COM | 39○ | | |
| | | Napomene/komentari: | |
| D IN 37 nije obavezno. | | | |

Tablica 6.3 Analogna referenca brzine (napon)

Tablica 6.1 AMA sa spojenom stez. T27

| Parametri | |
|--|----------|
| Funkcija | Postavka |
| Parametar 6-12 S tezaljka 53 Niska struja | 4 mA* |
| Parametar 6-13 S tezaljka 53 Visoka struja | 20 mA* |
| Parametar 6-14 S tez. 53 Nis. vrijedn. ref./ povr.veze | 0 Hz |
| Parametar 6-15 S tez. 53 Vis. vrijedn. ref./ povr.veze | 50 Hz |
| * = zadana vrijednost | |
| Napomene/komentari: D IN 37 nije obavezno. | |

A53

e30bb927.11

| Parametri | |
|--|---|
| Funkcija | Postavka |
| Parametar 5-10 S tezaljka 18 Digitalni ulaz | [8]* Pokretanje |
| Parametar 5-12 S tezaljka 27 Digitalni ulaz | [19] Freeze Reference (Zamrzni referencu) |
| Parametar 5-13 T terminal 29 Digital Input | [21] Speed Up (Ubrzaj) |
| Parametar 5-14 T terminal 32 Digital Input | [22] Speed Down (Uspori) |
| * = zadana vrijednost | |
| Napomene/komentari: D IN 37 nije obavezno. | |

e30bb804.12

Tablica 6.4 Analogna referencia brzine (struja)


| Parametri | |
|--|----------|
| Funkcija | Postavka |
| Parametar 6-10 S tezaljka 53 Niski napon | 0,07 V* |
| Parametar 6-11 S tezaljka 53 Visoki napon | 10 V* |
| Parametar 6-14 S tez. 53 Nis. vrijedn. ref./ povr.veze | 0 Hz |
| Parametar 6-15 S tez. 53 Vis. vrijedn. ref./ povr.veze | 1500 Hz |
| * = zadana vrijednost | |
| Napomene/komentari: D IN 37 nije obavezno. | |

A53

e30bb693.11

Tablica 6.5 Referenca brzine (pomoću ručnog potenciometra)

Tablica 6.6 Ubrzavanje/usporavanje




Slika 6.1 Ubrzavanje/usporavanje

6.2.3 Start/Stop (Pokretanje/Zaustavljanje)

| | | Parametri | |
|-------|---|-----------------|---------------------|
| | Funkcija | Postavka | |
| +24 V | Parametar 5-10 S tezaljka 18 | [8]* | Pokretanje |
| +24 V | Digitalni ulaz | | |
| D IN | Parametar 5-12 S tezaljka 27 | [0] Nema pogona | |
| D IN | Digitalni ulaz | | |
| D IN | Parametar 5-19 T terminal 37 Safe Stop | [1] Safe Stop | |
| D IN | Alarm (Alarm sigurn. zaust.) | | |
| D IN | | * | = zadana vrijednost |
| D IN | Napomene/komentari: | | |
| D IN | Ako je parametar 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz postavljen na [0] No operation (Bez pogona), žica premosnika do stezaljke 27 nije potrebna. | | |
| D IN | D IN 37 nije obavezno. | | |

6


Tablica 6.7 Naredba Start/Stop (Pokretanje/Zaustavljanje) sa STO



Slika 6.2 Naredba Start/Stop (Pokretanje/Zaustavljanje) sa STO

| | | Parametri | |
|-------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| | Funkcija | Postavka | |
| +24 V | Parametar 5-10 S tezaljka 18 | [9] Latched Start (Pulsni start) | Digitalni ulaz |
| +24 V | Digitalni ulaz | | |
| D IN | Parametar 5-12 S tezaljka 27 | [6] Stop | Inverzne (Inverzno zaustavljanje) |
| D IN | Digitalni ulaz | | |
| D IN | Parametar 5-19 T terminal 37 Safe Stop | | |
| D IN | Alarm (Alarm sigurn. zaust.) | | |
| D IN | | * | = zadana vrijednost |
| D IN | Napomene/komentari: | | |
| D IN | Ako je parametar 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz postavljen na [0] No operation (Bez pogona), žica premosnika do stezaljke 27 nije potrebna. | | |
| D IN | D IN 37 nije obavezno. | | |

Tablica 6.8 Pulse Start/Stop (Pulsno pokretanje/zaustavljanje)



Slika 6.3 Latched Start/Stop (Pulsni start/stop)

| | | Parametri | |
|-------|--|---|--|
| | Funkcija | Postavka | |
| +24 V | Parametar 5-10 Ste zaljika 18 Digitalni ulaz | [8] Pokretanje | |
| DIN | Parametar 5-11 Ter minal 19 Digital Input | [10]* Suprotan smjer vrtnje | |
| DIN | Parametar 5-12 Ste zaljika 27 Digitalni ulaz | [0] Nema pogona | |
| +10 V | Parametar 5-14 Ter minal 32 Digital Input | [16] Preset ref bit 0 (Unap. post. ref. bit 0) | |
| A IN | Parametar 5-15 Ter minal 33 Digital Input | [17] Preset ref bit 1 (Unap. post. ref. bit 1) | |
| COM | Parametar 3-10 Pre set Reference | | |
| A OUT | Preset ref. 0 (Unap. post. ref. 0) | 25% | |
| COM | Preset ref. 1 (Unap. post. ref. 1) | 50% | |
| | Preset ref. 2 (Unap. post. ref. 2) | 75% | |
| | Preset ref. 3 (Unap. post. ref. 3) | 100% | |
| | * = zadana vrijednost | | |
| | Napomene/komentari: D IN 37 nije obavezno. | | |

130BB934.11

* = zadana vrijednost
Napomene/komentari:
D IN 37 nije obavezno.

Tablica 6.9 Pokretanje/zaustavljanje uz suprotan smjer vrtnje i
4 prethodno namještene brzine

6.2.4 Poništavanje vanjskog alarma

| | | Parametri | |
|-------|---------------------------------|-----------|--------------|
| | Funkcija | Postavka | |
| +24 V | Parametar 5-11 S tezaljka 19 | [1] | Poništavanje |
| DIN | Digitalni ulaz | | |
| COM | | | |
| DIN | | | |
| +10 V | | | |
| A IN | | | |
| A IN | | | |
| COM | | | |
| A OUT | | | |
| COM | | | |

130BB928.11

Tablica 6.10 Poništavanje vanjskog alarma

6.2.5 RS485

| | | Parametri | |
|-------|-----|-----------------------------|----------|
| | | Funkcija | Postavka |
| FC | | Parametar 8-30 P rotokol | FC* |
| +24 V | 120 | Parametar 8-31 A dresa | 1* |
| +24 V | 130 | Parametar 8-32 S topa | 9600* |
| D IN | 180 | brz.prijenosa pod. | |
| D IN | 190 | | |
| COM | 200 | | |
| D IN | 270 | | |
| D IN | 290 | | |
| D IN | 320 | | |
| D IN | 330 | | |
| D IN | 370 | | |
| +10 V | 500 | | |
| A IN | 530 | | |
| A IN | 540 | | |
| COM | 550 | | |
| A OUT | 420 | | |
| COM | 390 | | |
| R1 | 010 | | |
| | 020 | | |
| | 030 | | |
| R2 | 040 | | |
| | 050 | | |
| | 060 | | |
| | 610 | | |
| | 680 | | |
| | 690 | | |
| | | RS-485 | |

130BB685.10

Tablica 6.11 Mrežni priključak RS485

6.2.6 Termistor motora

AUPOZORENJE**IZOLACIJA TERMISTORA****Rizik od tjelesne ozljede ili oštećenja opreme.**

- Koristite samo termistore s pojačanom ili dvostrukom izolacijom kako bi bili u skladu sa zahtjevima PELV izolacije.**

| | | Parametri | |
|-------|-----|--|---|
| | | Funkcija | Postavka |
| VLT | | Parametar 1-90 T oplinska zaštita motora | [2] Thermistor trip (Greška termistora) |
| +24 V | 120 | Parametar 1-93 Iz vor termistora | [1] Analogni ulaz 53 |
| +24 V | 130 | | |
| D IN | 180 | | |
| D IN | 190 | | |
| COM | 200 | | |
| D IN | 270 | | |
| D IN | 290 | | |
| D IN | 320 | | |
| D IN | 330 | | |
| D IN | 370 | | |
| +10 V | 500 | | |
| A IN | 530 | | |
| A IN | 540 | | |
| COM | 550 | | |
| A OUT | 420 | | |
| COM | 390 | | |
| | | U - I | |
| | | A53 | |

130BB686.12

Tablica 6.12 Termistor motora

7 Održavanje, dijagnostika i uklanjanje kvarova

7.1 Uvod

Ovo poglavlje obuhvata sljedeće:

- Smjernice za održavanje i servis.
- Statusne poruke.
- Upozorenja i alarmi.
- Osnovno uklanjanje kvarova.

7.2 Održavanje i servis

U normalnim radnim uvjetima i profilima opterećenja, frekvenčni pretvarač nije potrebno održavati tijekom predviđenog vijeka trajanja. Za sprječavanje loma, opasnosti i oštećenja redovito ispitujte frekvenčni pretvarač ovisno o radnim uvjetima. Zamjenite istrošene ili oštećene dijelove originalnim rezervnim dijelovima ili standardnim dijelovima. Za servis i podršku pogledajte www.danfoss.com/contact/sales_and_services/.

AUPOZORENJE

NEKONTROLIRANI START

Kada se frekvenčni pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja, motor se može pokrenuti u svakom trenutku. Nekontrolirani start tijekom programiranja, servisa ili popravaka može rezultirati smrću, ozbiljnim ozljedama ili materijalnom štetom. Motor se može pokrenuti pomoću vanjske sklopkom, naredbe fieldbusa, referentnog ulaznog signala s LCP-a ili LOP-a ili daljinski pomoći Softver za postavljanje MCT 10 nakon uklanjanja kvara.


Da biste spriječili neželjeno pokretanje motora:

- Pritisnite [Off/Reset] na LCP-u prije programiranja parametara.
- Isključite frekvenčni pretvarač iz mrežnog napajanja.
- Provedite potpuno ožičenje i sklapanje frekvenčnog pretvarača, motora i sve ostale pogonjene opreme prije spajanja frekvenčnog pretvarača na izmjenično mrežno napajanje, istosmjerno napajanje ili prije dijeljenja opterećenja.

7.3 Panel za pristup rashladnom tijelu

7.3.1 Uklanjanje panela za pristup hladnjaku

Frekvenčni pretvarač ima opcionalan panel za pristup hladnjaku.



130BD430.10

7


Slika 7.1 Panel za pristup hladnjaku

1. Nemojte pokrenuti frekvenčni pretvarač tijekom uklanjanja panela za pristup hladnjaku.
2. Ako se frekvenčni pretvarač montira na zid ili ako je njegova stražnja strana iz drugog razloga nedostupna, premjestite ga kao bi ste osigurali puni pristup.
3. Uklonite vijke (unutarnji šesterokutni od 3 mm (0,12 in)) koji spajaju panel za pristup sa stražnjom stranom kućišta. Postoji 5 ili 9 vijaka, ovisno o veličini frekvenčnog pretvarača.

Ponovno ugradite obrnutim redoslijedom nego prilikom skidanja i zategnite pričvršćivače u skladu s poglavljem 8.8 Zatezni momenti priključka.

7.4 Statusne poruke

Kada je frekvenčni pretvarač u statusnom načinu rada status, poruke o statusu generiraju se automatski i pojavljuju se na dnu retka zaslona (pogledajte Slika 7.2).



| | |
|---|--|
| 1 | Način rada (pogledajte Tablica 7.1) |
| 2 | Referentna lokacija (pogledajte Tablica 7.2) |
| 3 | Status rada (pogledajte Tablica 7.3) |

7

Slika 7.2 Prikaz statusa

Tablica 7.1 do Tablica 7.3 opisuju prikazane poruke stanja.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Isklj. | Frekvencijski pretvarač ne reagira na upravljački signal dok nije pritisnut [Auto On] ili [Hand On]. |
| Auto on (Automatski uključeno) | Frekvencijskim pretvaračem upravlja se iz upravljačkih stezaljki i/ili serijske komunikacije. |
| Hand On (Ručno uključeno) | Tipkama za navigaciju na LCP-u upravlja se brzinom frekvencijskog pretvarača. Naredbe za zaustavljanje, poništavanje, suprotan smjer vrtnje, istosmjerno kočenje i drugi signalni primjenjeni na upravljačke stezaljke poništavaju lokalno upravljanje. |

Tablica 7.1 Način rada

| | |
|----------------------|---|
| Remote (Udaljeno) | Referenca o brzini daje se iz vanjskih signala, serijske komunikacije i unutarnjih prethodno namještenih referenci. |
| Local (Lokalno) | Frekvencijski pretvarač upotrebljava upravljanje [Hand On] ili vrijednosti reference iz LCP-a. |

Tablica 7.2 Referentna lokacija

| | |
|------------------------------------|--|
| AC Brake (Izmjenična kočnica) | Parametar 2-16 Maks.struja izmj.koč. je odabran u parametar 2-10 Funkc. kočenja. Izmjenična kočnica previše magnetizira motor za postizanje kontroliranog usporavanja. |
| AMA finish OK (AMA završeno OK) | Uspješno je provedeno Automatsko prilagođavanje motoru (AMA). |
| AMA ready (AMA spremno) | Postupak AMA spremen je za pokretanje. Za pokretanje pritisnite [Hand On]. |

| | |
|---|--|
| AMA running (AMA u tijeku) | AMA postupak je u tijeku. |
| Braking (Kočenje) | Čoper radi. Otpornik kočenja apsorbira generativnu energiju. |
| Braking max. (Maks. kočenje) | Čoper radi. Postignuta je granična vrijednost snage za otpornik kočenja koja je definirana pod parametar 2-12 Ogran.snage koč.otporn. (kW). |
| Coast (Slobodno zaustavljanje) | <ul style="list-style-type: none"> • Coast inverse (Inverzno slobodno zaustavljanje) odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digital. ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije spojena. • Slobodno zaustavljanje aktivira se serijskom komunikacijom. |
| Ctrl. ramp-down (Upravljanje usporavanjem) | <p>[1] Control Ramp-down (Upravljanje usporavanjem) odabранo je pod parametar 14-10 Mrežni kvar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mrežni napon je ispod vrijednosti postavljene pod parametar 14-11 Mrežni napon pri kvaru mreže pri kvaru mrežnog napajanja. • Frekvencijski pretvarač usporava motor pomoću kontroliranog usporavanja. |
| Current High (Velika struja) | Izlazna struja frekvencijskog pretvarača iznad je granične vrijednosti postavljene pod parametar 4-51 Upozor.-visoka struja. |
| Current Low (Mala struja) | Izlazna struja frekvencijskog pretvarača ispod je granične vrijednosti postavljene pod parametar 4-52 Upoz.-mala brzina. |
| DC Hold (Istosmjerno zadržavanje) | [1] DC hold (Istosmjerno zadržavanje) odabранo je pod parametar 1-80 Funkcija kod zaust., a naredba zaustavljanja je aktivna. Motor se zadržava istosmjernom strujom postavljenom pod parametar 2-00 Istosm.struja drž./zagrij.. |
| DC Stop (Istosmjerno zaustavljanje) | <p>Tijekom određenog vremena (parametar 2-02 Vr.istosm.koč.) motor je zaustavljen pomoću istosmjerne struje (parametar 2-01 Struja istosm.koč.).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Početna brzina istosmjernog kočenja dostignuta je pod parametar 2-03 Početna brz.istosm.koč.[°/min] i aktivna je naredba zaustavljanja. • Istosmjerno kočenje (inverzno) odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*Digital Inputs (Digital. ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. • Istosmjerno kočenje aktivirano je putem serijske komunikacije. |
| Feedback high (Velika povratna veza) | Zbroj svih aktivnih povratnih veza iznad je granične vrijednosti povratne veze postavljene pod parametar 4-57 Upoz.-velika povr.spr.. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Feedback low (Mala povratna veza) | Zbroj svih aktivnih povratnih veza ispod je granične vrijednosti povratne veze postavljene pod parametar 4-56 Upoz.-mala povr.spr.. | PowerUnit Off (Jedinica napajanja isklj.) | (Samo za frekvencijske pretvarače s instaliranim 24 V vanjskim napajanjem). Uklonjeno je mrežno napajanje frekvencijskog pretvarača, no upravljačka kartica napaja se vanjskim naponom od 24 V. |
| Freeze output (Zamrzni izlaz) | Daljinska referenca, koja zadržava trenutnu brzinu, je aktivna. <ul style="list-style-type: none"> • Freeze output (Zamrzni izlaz) odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1*Digital Inputs (Digital. ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka. Upravljanje brzinom moguće je samo putem funkcija stezaljke za ubrzavanje i usporavanje. • Hold ramp (Zadržavanje zaleta) aktivirano je putem serijske komunikacije. | Protection md (Zaštitni način) | Aktiviran je zaštitni način rada. Jedinica je otkrila kritični status (prekostruji ili prenapon). <ul style="list-style-type: none"> • Za sprječavanje pogreške sklopna frekvencija je smanjena na 4 kHz. • Ako je moguće, zaštitni način rada završava nakon približno 10 s. • Zaštitni način rada može se ograničiti pod parametar 14-26 Zatez.greške kod kvara pretv.. |
| Zahtjev za zamrzavanje izlaza | Dana je naredba za zamrzavanje izlaza, ali motor će ostati zaustavljen sve dok se ne primi signal uvjeta za start. | Qstop | Motor usporava pomoću parametar 3-81 Vrijeme rampe brzog stopa. <ul style="list-style-type: none"> • Quick stop inverse (Brzo inverzno zaustavljanje) odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digital. ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. • Funkcija brzog zaustavljanja aktivirana je putem serijske komunikacije. |
| Freeze ref. (Zamrzni ref.) | Freeze Reference (Zamrzni referencu) odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digital. ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka. Frekvencijski pretvarač spremi trenutnu referencu. Mijenjanje reference je sada moguće samo putem funkcije stezaljke za ubrzavanje i usporavanje. | Ramping (Zalet) | Motor ubrzava/usporava pomoću aktivnog ubrzavanja/usporavanja. Referenca, granična vrijednost ili zastoj još nisu postignuti. |
| Jog request (Zahtjev za puzanje) | Dana je naredba za puzanje, no motor će biti zaustavljen dok se putem digitalnog ulaza ne primi signal uvjeta za start. | Ref. high (Velika ref.) | Zbroj svih aktivnih referenci iznad je granične vrijednosti reference postavljene pod parametar 4-55 Upozorenje, velika ref.. |
| Jogging (Puzanje) | Motor radi prema programiranju pod parametar 3-19 Brzina puzanja [o/min]. <ul style="list-style-type: none"> • Jog (Puzanje) je odabранo kao funkcija digitalnog ulaza (skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digital. ulazi)). Aktivna je odgovarajuća stezaljka (npr. stezaljka 29). • Funkcija puzanja aktivirana je putem serijske komunikacije. • Funkcija Jog (Puzanje) odabrana je kao reakcija na funkciju nadzora (npr. Nema signala). Nadzorna je funkcija aktivna. | Ref. low (Mala ref.) | Zbroj svih aktivnih referenci ispod je granične vrijednosti reference postavljene pod parametar 4-54 Upozorenje, mala ref.. |
| Motor check (Provjera motora) | Pod parametar 1-80 Funkcija kod zaust., odabранo je [2] Motor check (Provjera motora). Aktivna je naredba zaustavljanja. Da biste se uvjerili da je motor spojen na frekvencijski pretvarač, na motor se primjenjuje permanentna testna struja. | Run on ref. (Pokret. na ref.) | Frekvencijski pretvarač radi u rasponu reference. Vrijednost povratne veze odgovara postavljenoj vrijednosti. |
| OVC control (Nadzor preopterećenja) | Regulacija prenapona aktivirana je u parametar 2-17 Kontrola prenapona, [2] Enabled (Uključeno). Spojeni motor napaja frekvencijski pretvarač generativnom energijom. Regulacija prenapona prilagođava omjer V/Hz radi pokretanja motora u kontroliranom načinu rada i sprječavanja blokada frekvencijskog pretvarača. | Run request (Zahtjev za pokretanje) | Dana je naredba za pokretanje, ali motor je zaustavljen dok se putem digitalnog ulaza ne primi signal uvjeta za start. |
| | | Running (U pogonu) | Frekvencijski pretvarač pokreće motor. |
| | | Sleep Mode (Hibernacija) | Omogućena je funkcija uštade energije. Motor se zaustavio, međutim kada bude potrebno, ponovno će se automatski pokrenuti. |
| | | Speed high (Velika brzina) | Brzina motora veća je od vrijednosti postavljene pod parametar 4-53 Upoz.-velika brzina. |
| | | Speed low (Mala brzina) | Brzina motora manja je od vrijednosti postavljene pod parametar 4-52 Upoz.-mala brzina. |
| | | Standby (Pripravnost) | U automatskom načinu rada frekvencijski pretvarač pokreće motor signalom za pokretanje iz digitalnog ulaza ili serijske komunikacije. |

| | |
|---|--|
| Start delay (Odgodeno pokretanje) | Odgodeno vrijeme pokretanja postavljeno je pod parametar 1-71 <i>Odgoda pokret..</i> Aktivirana je naredba za pokretanje i motor će se pokrenuti nakon što istekne vrijeme odgođenog pokretanja. |
| Start fwd/rev (Pokretanje unaprijed/unatrag) | Start forward (Pokretanje unaprijed) i start reverse (start u suprotnom smjeru vrtnje) odabrani su kao funkcije za 2 različita digitalna ulaza (<i>skupina parametara 5-1* Digital Inputs</i> (Digital. ulazi)). Motor se pokreće unaprijed ili unatrag ovisno o tome koja je stezaljka aktivirana. |
| Stop (Zaustavljanje) | Frekvencijski pretvarač primio je naredbu za zaustavljanje iz LCP-a, digitalnog ulaza ili serijske komunikacije. |
| Greška | Uključio se alarm i motor se zaustavio. Kad se ukloni uzrok alarma, frekvencijski se pretvarač može ručno poništiti pritiskom na [Reset] ili daljinski putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije. |
| Trip lock (Poništenje greške zaključano) | Uključio se alarm i motor se zaustavio. Nakon što se uzrok alarma ukloni, uključite napajanje za frekvencijski pretvarač. Frekvencijski se pretvarač tada može ručno resetirati pritiskom na [Reset] ili daljinski putem upravljačke stezaljke ili serijske komunikacije. |

7

Tablica 7.3 Status rada

NAPOMENA!

U načinu rada automatski/daljinski frekvencijski pretvarač treba vanjske komande za provođenje funkcija.

7.5 Vrste upozorenja i alarma

Upozorenja

Upozorenje koje je izdano kada je uvjet alarma blizu ili kada je prisutan nenormalan uvjet rada. Upozorenje može rezultirati time da frekvencijski pretvarač izda alarm.

Upozorenje se samo uklanja kada se ukloni nenormalno stanje.

Alarmi

Alarm ukazuje na pogrešku koja zahtijeva trenutačnu pozornost. Kvar uvijek aktivira grešku ili je poništenje greške zaključano. Nakon alarma poništite sustav.

Greška

Alarm se prikazuje prilikom greške frekvencijskog pretvarača, što znači da frekvencijski pretvarač prekida rad kako bi spriječio oštećenje frekvencijskog pretvarača ili sustava. Motor se slobodno zaustavlja. Logika frekvencijskog pretvarača nastavit će raditi i nadzirati status frekvencijskog pretvarača. Nakon uklanjanja uzroka kvara frekvencijski se pretvarač može poništiti. Tada će biti spremjan za ponovno pokretanje.

Poništavanje frekvencijskog pretvarača nakon greške/zaključanog poništenja greške


Greška se može poništiti na 4 načina:

- Pritisnite tipku [Reset] na LCP-u
- Ulazna naredba digitalnog poništavanja.
- Ulazna naredba za poništavanje serijske komunikacije.
- Auto reset (Automatsko poništavanje).

Trip lock (Poništenje greške zaključano)

Primjenjuje se ulazno napajanje. Motor se slobodno zaustavlja. Frekvencijski pretvarač nastavit će raditi i nadzirati status frekvencijskog pretvarača.


1. Uklonite ulazno napajanje do frekvencijskog pretvarača.
2. Ispravite uzrok greške.
3. Poništite frekvencijski pretvarač.
- Upozorenje se prikazuje na LCP-u zajedno s brojem upozorenja.
- Alarm treperi zajedno s brojem alarma.



1308P086.612

Slika 7.3 Primjer prikaza alarma

Pored teksta i šifre alarma na LCP-u nalaze se 3 indikatorske lampice (LED).



130BB467.11

| | LED upozorenja | LED alarmi |
|--|----------------|---------------------|
| Warning (Upozorenje) | Uključeno | Isključeno |
| Alarm (Alarm) | Isključeno | Uključeno (bljeska) |
| Trip lock (Poništenje greške zaključano) | Uključeno | Uključeno (bljeska) |

Slika 7.4 Indikatorske lampice statusa (LED)

7.6 Popis upozorenja i alarma

Informacije o upozorenju/alarmu koje definiraju uvjet upozorenja/alarma, pružaju vjerojatan uzrok uvjeta i detaljno rješenje ili postupak rješavanja problema.

WARNING (UPOZORENJE) 1, 10 Volts low (10 volti nisko)
Napon je upravljačke kartice ispod 10 V od stezaljke 50. Uklonite dio opterećenja sa stezaljke 50 jer je napajanje od 10 V preopterećeno. Maksimalno 15 mA ili minimalno 590 Ω.

Kratki spoj u spojenom potenciometru ili nepravilno ožičenje potenciometra može izazvati ovo stanje.

Uklanjanje kvarova

- Uklonite ožičenje sa stezaljke 50. Ako upozorenje nestane, problem je u ožičenju. Ako upozorenje ne nestane, zamijenite upravljačku karticu.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 2, Live zero error (Pogreška žive nule)

Ovo upozorenje ili alarm javlja se samo ako je programirano pod parametar 6-01 Funkcija isteka žive nule. Signal na jednom od analognih ulaza manji je od 50 % minimalne vrijednosti programirane za taj ulaz. Ovo stanje može biti uzrokovano prekinutim ožičenjem ili slanjem signala s uređaja s greškom.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite spojeve na svim analognim stezaljkama mrežnog napajanja.

- Stezaljke upravljačke kartice 53 i 54 za signale, zajednička stezaljka 55.
- VLT® General Purpose I/O MCB 101 11 i 12 za signale, zajednička stezaljka 10.
- VLT® Analog I/O Option MCB 109 stezaljke 1, 3, i 5 za signale, zajedničke stezaljke 2, 4 i 6.
- Provjerite odgovaraju li programiranje frekvencijskog pretvarača i postavke sklopke analognom tipu signala.
- Testirajte signal ulazne stezaljke.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 3, No motor (Nema motora)

Nije priključen ni jedan motor s izlazom frekvencijskog pretvarača.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 4, Mains phase loss (Gubitak ulazne faze)

Nedostaje faza na strani napajanja ili je prevelika nesimetrija mrežnog napona. Ta se poruka također prikazuje u slučaju kvara na ulaznom ispravljaču. Opcije se programiraju u parametar 14-12 Funkc.kod neravnoteže mreže.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite napon napajanja i struje napajanja frekvencijskog pretvarača.

WARNING (UPOZORENJE) 5, DC link voltage high (Napon istosmjernog međukruga visok)

Napon istosmjernog međukruga veći je od granične vrijednosti upozorenja na visoki napon. Granična vrijednost ovisi o nazivnim vrijednostima napona pretvarača. Jedinica je još aktivna.

WARNING (UPOZORENJE) 6, DC link voltage low (Napon istosmjernog međukruga nizak)

Napon istosmjernog međukruga manji je od granične vrijednosti upozorenja na niski napon. Granična vrijednost ovisi o nazivnim vrijednostima napona pretvarača. Jedinica je još aktivna.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 7, DC overvoltage (Istosmjerni prenapon)

Ako napon istosmjernog međukruga prekorači ograničenje, frekvencijski pretvarač nakon nekog se vremena blokira.

Uklanjanje kvarova

- Spojite otpornik kočenja.
- Produljite vrijeme trajanja zaleta.
- Promijenite vrstu zaleta.
- Aktivirajte funkcije u parametar 2-10 Funkc. kočenja.
- Povećajte parametar 14-26 Zatez.greške kod kvara pretv..
- Ako do alarma/upozorenja dođe tijekom pada napajanja, rješenje je upotreba kinetičkog povrata (parametar 14-10 Mains Failure).

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 8, DC under voltage (Istosmjerni podnapon)

Ako napon u istosmjernom međukrugu padne ispod granične vrijednosti podnapona, frekvenčni pretvarač provjerava je li spojeno pomoćno 24 V istosmjerno napajanje. Ako nema pomoćnog 24 V istosmjernog napajanja, frekvenčni pretvarač se blokira nakon određenog vremenskog zatezanja. Vremensko zatezanje ovisi o veličini jedinice.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite odgovara li frekvencija ulaznog napona naponu pretvarača.
- Provjerite ulazni napon.
- Provjerite strujni krug nekog naboja.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 9, Inverter overload (Preopterećenje pretvarača)

Frekvenčni pretvarač predugo radi s više od 100 % preopterećenja i isključit će se. Brojilo za zaštitu izmjenjivača od pregrijavanja daje upozorenje kod 98 % i blokira se kod 100 % uz alarm. Frekvenčni pretvarač se ne može poništiti dok brojilo ne padne ispod 90 %.

Uklanjanje kvarova

- Usportite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s nazivnom strujom frekvenčnog pretvarača.
- Usportite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s izmijerenom strujom motora.
- Prikažite toplinsko opterećenje frekvenčnog pretvarača na LCP-u i pratite vrijednost. Prilikom rada iznad kontinuirane nazivne jakosti struje frekvenčnog pretvarača, vrijednost brojila se povećava. Prilikom rada ispod kontinuirane nazivne jakosti struje frekvenčnog pretvarača, vrijednost brojila se smanjuje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 10, Motor overload temperature (Toplinsko preopterećenje motora)

Prema električkoj zaštiti od pregrijavanja (ETR), motor je prevruč.

Odaberite 1 od ovih opcija:

- Frekvenčni pretvarač prikazuje upozorenje ili alarm kada brojilo dosegne >90% ako je parametar 1-90 Toplinska zaštita motora postavljeno na opcije upozorenja.
- Frekvenčni pretvarač blokira se kada brojilo dosegne 100% ako je parametar 1-90 Toplinska zaštita motora postavljeno na opcije blokiranja.

Uzrok kvara je predugo preopterećenje motora veće od 100%.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora.
- Provjerite je li motor mehanički preopterećen.
- Provjerite je li struja motora postavljena u parametar 1-24 Motor Current ispravna.

- Provjerite jesu li podaci motora u parametrima 1-20 do 1-25 pravilno postavljeni.
- Ako se upotrebljava vanjski ventilator, provjerite je li odabran pod parametar 1-91 Vanjs.ventilat.motora.
- Pokretanje AMA-e pod parametar 1-29 Autom. prilagođenje motoru (AMA) preciznije ugada frekvenčni pretvarač u odnosu na motor i smanjuje toplinsko opterećenje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 11, Motor thermistor overtemp (Nadtemp. termistora motora)

Provjerite je li odvojen termistor. Odaberite hoće li frekvenčni pretvarač dati upozorenje ili alarm pod parametar 1-90 Toplinska zaštita motora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora.
- Provjerite je li motor mehanički preopterećen.
- Kad upotrebljavate stezaljke 53 ili 54, provjerite je li termistor pravilno priključen između stezaljke 53 ili 54 (analogni naponski ulaz) i stezaljke 50 (+10 V napajanje). Također provjerite je li sklopka za stezaljke 53 ili 54 postavljena za napon. Provjerite odabire li parametar 1-93 Thermistor Resource stezaljku 53 ili 54.
- Kada upotrebljavate digitalne ulaze 18, 19, 31, 32 ili 33 (digitalni ulazi), provjerite je li termistor propisno spojen između digitalne ulazne stezaljke (samo PNP digitalni ulaz) i stezaljke 50 Odaberite stezaljku koju ćete upotrijebiti u parametar 1-93 Thermistor Resource.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 12, Ograničenje momenta

Moment je premašio vrijednost pod parametar 4-16 Granič.moment rada motora ili vrijednost pod parametar 4-17 Gran. moment za rad generata. Parametar 14-25 Zatez.greške kod granič.mom. može promjeniti ovo upozorenje iz stanja u kojem se daje samo upozorenje u stanje u kojem nakon upozorenja slijedi alarm.

Uklanjanje kvarova

- Ako se ograničenje momenta motora premaši tijekom trajanja zaleta, produžite vrijeme trajanja zaleta.
- Ako se ograničenje momenta generatora premaši tijekom usporavanja, produžite vrijeme trajanja usporavanja.
- Ako tijekom rada dođe do ograničenja momenta, povećajte graničnu vrijednost momenta. Provjerite može li sustav sigurno raditi pri većem momentu.
- Provjerite dolazi li u primjeni do povećane potrošnje struje na motoru.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 13, Over current (Prekostruja)

Prekoračena je vršna struja pretvarača (oko 200 % nazivne struje). Upozorenje traje oko 1,5 s, a zatim se frekvencijski pretvarač blokira i uključuje alarm. Udarno opterećenje ili veliko ubrzanje s visokim opterećenjem inercije može biti uzrok ovog kvara. Ako je ubrzanje tijekom zaleta veliko, greška se može pojaviti i nakon kinetičkog povrata. Ako je odabранo prošireno upravljanje mehaničkom kočnicom, greška se može eksterno poništiti.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje i provjerite može li se okretati osovina motora.
- Provjerite odgovara li veličina motora frekvencijskom pretvaraču.
- Provjerite jesu li podaci motora ispravni u parametrima 1-20 do 1-25.

ALARM 14, Earth (ground) fault (Kvar uzemljenja)

Postoji struja iz izlaznih faza do uzemljenja, ili u kabelima od frekvencijskog pretvarača do motora ili u samom motoru.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača i popravite pogrešku uzemljenja.
- Provjerite ima li pogreški uzemljenja u motoru tako da izmjerite otpor uzemljenja elektroda motora i motora pomoću megaommetra.
- Provedite provjeru osjetnika struje.

ALARM 15, Hardware mismatch (Neodgovarajući hardver)

Ugrađena opcija ne funkcionira uz postojeći hardver ili softver upravljačke kartice.

Zabilježite vrijednost sljedećih parametara i kontaktirajte Danfoss.

- Parametar 15-40 FC Type.
- Parametar 15-41 Power Section.
- Parametar 15-42 Voltage.
- Parametar 15-43 Software Version.
- Parametar 15-45 Actual Typecode String.
- Parametar 15-49 SW ID Control Card.
- Parametar 15-50 SW ID Power Card.
- Parametar 15-60 Option Mounted.
- Parametar 15-61 Option SW Version (za svaki opcijski utor).

ALARM 16, Short circuit (Kratki spoj)

Došlo je do kratkog spoja na motoru ili ožičenju motora.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje s frekvencijskog pretvarača i popravite kratki spoj.

AUPOZORENJE**VISOKI NAPON**

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerne napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje frekvencijskog pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Prije nego što nastavite, isključite napajanje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 17, Control word timeout (Istek vremena upravljačke riječi)

Nema komunikacije s frekvencijskim pretvaračem. Upozorenje je aktivno, samo ako parametar 8-04 Control Word Timeout Function NIJE postavljen na [0] Off (Isključeno).

Ako je parametar 8-04 Control Word Timeout Function postavljen na [5] Stop and Trip (Zaustavljanje i blokada), javlja se upozorenje i frekvencijski pretvarač usporava do zaustavljanja i prikazuje alarm.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite spojeve na serijskom komunikacijskom kabelu.
- Povećajte parametar 8-03 Control Word Timeout Time.
- Provjerite rad komunikacijske opreme.
- Provjerite je li EMC instalacija pravilno provedena.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 20, Temp. input error (Temp. ul. greš.)

Osjetnik temperature nije priključen.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 21, Parameter error (Greška param.)

Parametar je izvan raspona. Broj parametra prikazuje se na zaslonu.

Uklanjanje kvarova

- Postavite dotični parametar na valjanu vrijednost.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 22, Hoist mechanical brake (Mehanička kočnica dizalice)

Vrijednost ovog upozorenja/alarmra prikazuje vrstu upozorenja/alarmra.

0 = Referentna vrijednost momenta nije dosegnuta prije isteka vremena (parametar 2-27 Torque Ramp Up Time).

1 = Očekivana povratna veza kočnice nije primljena prije isteka vremena (parametar 2-23 Activate Brake Delay, parametar 2-25 Brake Release Time).

WARNING (UPOZORENJE) 23, Internal fan fault (Kvar unutarnjeg ventilatora)

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je zaštitna funkcija kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ugrađen. Upozorenje ventilatora možete onemogućiti pod parametar 14-53 Fan Monitor ([0] Disabled (Isključeno)).

Za frekvencijske pretvarače s DC ventilatorima, osjetnik povratne veze postavljen je u ventilator. Ako se ventilatoru naredi pokretanje, a nema povratne veze iz osjetnika, pojavljuje se ovaj alarm. Za frekvencijske pretvarače s AC ventilatorima prati se napon prema ventilatoru.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite radi li ventilator ispravno.
- Uključite napajanje u frekvencijski pretvarač i na kratko provjerite radi li ventilator pri pokretanju.
- Provjerite osjetnike na upravljačkoj kartici.

WARNING (UPOZORENJE) 24, External fan fault (Kvar vanjskog ventilatora)

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je zaštitna funkcija kojom se provjerava je li ventilator u pogon/ugrađen. Upozorenje ventilatora možete onemogućiti pod parametar 14-53 Fan Monitor ([0] Disabled (isključeno)).

Za frekvencijske pretvarače s DC ventilatorima, osjetnik povratne veze postavljen je u ventilator. Ako se ventilatoru naredi pokretanje, a nema povratne veze iz osjetnika, pojavljuje se ovaj alarm. Za frekvencijske pretvarače s AC ventilatorima prati se napon prema ventilatoru.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite radi li ventilator ispravno.
- Uključite napajanje u frekvencijski pretvarač i na kratko provjerite radi li ventilator pri pokretanju.
- Provjerite osjetnike na rashladnom tijelu.

WARNING (UPOZORENJE) 25, Brake resistor short circuit (Kratki spoj otpornika kočenja)

Otpornik kočenja nadzire se tijekom rada. U slučaju kratkog spoja, isključuje se funkcija kočenja i pojavljuje se upozorenje. Frekvencijski pretvarač i dalje je aktivran, ali nema funkciju kočenja.

Uklanjanje kvarova

- Isključite frekvencijski pretvarač s napajanja i zamijenite otpornik kočenja (pogledajte parametar 2-15 Brake Check).

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 26, Brake resistor power limit (Granična vrijednost snage otpornika kočenja)

Napajanje preneseno na otpornik kočenja računa se kao srednja vrijednost tijekom posljednjih 120 s rada. Izračun se temelji na naponu istosmjernog međukruga i vrijednosti otpora kočenja postavljenoj pod parametar 2-16 Maks.struja izmj.koč.. Upozorenje se aktivira kada je rasipna snaga kočenja veća od 90 % od snage otpornika kočenja. Ako je [2] Trip (Greška) odabrana pod parametar 2-13 Brake Power Monitoring, frekvencijski pretvarač prekinut će rad kada rasipna snaga kočenja dosegne 100 %.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 27, Brake chopper fault (Greška čopera)

Kočioni tranzistor nadzire se tijekom rada te se u slučaju kratkog spoja isključuje funkcija kočenja uz aktiviranje upozorenja. Frekvencijski pretvarač još može raditi, ali budući da je došlo do kratkog spoja u kočionom tranzistoru, velika količina napajanja prenosi se u otpornik kočenja, čak i kada nije aktivan.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača i uklonite otpornik kočenja.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 28, Brake check failed (Provjera kočenja neuspjela)

Otpornik kočenja nije priključen ili ne radi.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite parametar 2-15 Brake Check.

ALARM 30, Motor phase U missing (Nedostaje U faza motora)

Nedostaje U faza motora između frekv. pretvarača i motora.

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje frekvencijskog pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Prije nego što nastavite, isključite napajanje.

Uklanjanje kvarova

- Isključite frekvencijski pretvarač i provjerite fazu U motora.

ALARM 31, Motor phase V missing (Nedostaje V faza motora)

Nedostaje V faza motora između frekv. pretvarača i motora.

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, puštanje u rad i održavanje frekvencijskog pretvarača ne provodi kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Prije nego što nastavite, isključite napajanje.

Uklanjanje kvarova

- Isključite frekvencijski pretvarač s napajanja i provjerite fazu V motora.

ALARM 32, Motor phase W missing (Nedostaje W faza motora)

Nedostaje W faza motora između frekvencijskog pretvarača i motora.

▲UPOZORENJE**VISOKI NAPON**

Frekvencijski pretvarači su pod visokim naponom kada su spojeni na ulaz izmjeničnog mrežnog napajanja, na istosmjerno napajanje ili prilikom dijeljenja opterećenja. Ako ugradnju, pokretanje i održavanje frekvencijskog pretvarača ne izvrši kvalificirano osoblje, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Prije nego što nastavite, isključite napajanje.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača i provjerite W fazu motora.

ALARM 33, Inrush fault (Greška prouzročena poteznom strujom)

Previše pokretanja u prekratkom razdoblju.

Uklanjanje kvarova

- Pustite da se jedinica ohladi na radnu temperaturu.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 34, Fieldbus communication fault (Komunikacijska pogreška fieldbusa)

Fieldbus na opcijskoj kartici komunikacije ne radi.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 35, Option fault (Kvar opcije)

Primljen je alarm opcije. Alarm je specifičan za opciju. Najvjerojatniji uzrok je uklop napajanja ili komunikacijska greška.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 36, Mains failure (Kvar mrežnog napona)

Ovo upozorenje/alarm aktivno je samo kada je frekvencija ulaznog napona na frekvencijskom pretvaraču izgubljena, a parametar 14-10 Mrežni kvar nije postavljen na opciju [0] No Function (Bez funkcije).

Uklanjanje kvarova

- Provjerite osigurače na frekvencijskom pretvaraču i dovodu mrežnog napajanja na jedinicu.

ALARM 37, Phase imbalance (Nejednakost frekvencije ulaznog napona)

Došlo je do neuravnoveženosti struje između agregata.

ALARM 38, Internal fault (Unutarnji kvar)

Kada dođe do unutarnjeg kvara, prikazuje se šifra koja je definirana pod Tablica 7.4.

Uklanjanje kvarova

- Uključite napajanje.
- Provjerite je li opcija pravilno instalirana.

- Provjerite ima li labavog ožičenja ili nedostaje li ožičenje.

Možda će biti potrebno kontaktirati dobavljača ili servisni odjel tvrtke Danfoss. Zabilježite broj šifre za daljnje upute o uklanjanju kvarova.

| Broj | Tekst |
|-----------|---|
| 0 | Nije moguća inicijalizacija serijskog ulaza. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss. |
| 256-258 | Podaci o napajanju EEPROM-a pogrešni su ili prestari. Zamijenite energetsku karticu. |
| 512-519 | Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss. |
| 783 | Vrijednost parametra izvan min./maks. graničnih vrijednosti. |
| 1024-1284 | Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss. |
| 1299 | Opcijski je softver u utoru A prestari. |
| 1300 | Opcijski je softver u utoru B prestari. |
| 1302 | Opcijski je softver u utoru C1 prestari. |
| 1315 | Opcijski softver u utoru A nije podržan/dopušten. |
| 1316 | Opcijski softver u utoru B nije podržan/dopušten. |
| 1318 | Opcijski softver u utoru C1 nije podržan/dopušten. |
| 1379-2819 | Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss. |
| 1792 | Hardversko poništavanje procesora digitalnog signala. |
| 1793 | Parametri motora nisu ispravno preneseni na procesor digitalnog signala. |
| 1794 | Podaci napajanja nisu ispravno preneseni pri uklopu napajanja na procesor digitalnog signala. |
| 1795 | Procesor digitalnog signala primio je previše nepoznatih SPI telegrama. Frekvencijski pretvarač također koristi ovaj kod kvara ako se MCO ne napaja pravilno. Ta situacija može nastupiti zbog loše EMC zaštite ili nepravilnog uzemljenja. |
| 1796 | Pogreška pri kopiranju RAM-a. |
| 2561 | Zamijenite upravljačku karticu. |
| 2820 | Preljev LCP stoga. |
| 2821 | Preljev serijskog ulaza. |
| 2822 | Preljev USB ulaza. |
| 3072-5122 | Vrijednost parametra je izvan njegovih graničnih vrijednosti. |
| 5123 | Opcija u utoru A: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče. |
| 5124 | Opcija u utoru B: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče. |
| 5125 | Opcija u utoru C0: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče. |
| 5126 | Opcija u utoru C1: hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče. |
| 5376-6231 | Unutarnji kvar. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss. |

Tablica 7.4 Šifre unutarnjih kvarova

ALARM 39, Heat Sink sensor (Osjetnik hladnjaka)

Nema povratne veze iz osjetnika temperature rashladnog tijela.

Signal iz IGBT osjetnika topline nije raspoloživ na energetskoj kartici. Problem može biti na energetskoj kartici, na kartici pobudnog stupnja ili u trakastom kabelu između energetske kartice i kartice pobudnog stupnja.

WARNING (UPOZORENJE) 40, Overload of digital output terminal 27 (Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 27)

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 27 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite parametar 5-00 Digital ul/izl i parametar 5-01 Terminal 27 Mode.

WARNING (UPOZORENJE) 41, Overload of digital output terminal 29 (Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 29)

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 29 ili uklonite priključak kratkog spoja. Također provjerite parametar 5-00 Digital ul/izl i parametar 5-02 Stez. 29 Način.

WARNING (UPOZORENJE) 42, Overload of digital output on X30/6 or overload of digital output on X30/7 (Preopterećenje dig. izlaza na X30/6 ili preopterećenje dig. izlaza na X30/7)

Za stezaljku X30/6 provjerite opterećenje spojeno na stezaljku X30/6 ili uklonite priključak kratkog spoja. Također provjerite parametar 5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

Za stezaljku X30/7 provjerite opterećenje spojeno na stezaljku X30/7 ili uklonite priključak kratkog spoja.

Provjerite parametar 5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

ALARM 43, Ext. supply (Vanjs. napajanje)

VLT® Opcija proširenog releja MCB 113 montirana je bez vanjskog 24 V istosmjernog napajanja. Ili priključite vanjsko 24 V istosmjerno napajanje ili navedite da se ne koristi vanjsko napajanje putem parametar 14-80 Option Supplied by External 24VDC, [0] No (Ne). Promjena u parametar 14-80 Option Supplied by External 24VDC zahtijeva ciklus napajanja.

ALARM 45, Earth fault 2 (Kvar uzemljenja 2)

Pogreška uzemljenja.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li uzemljenje ispravno i jesu li priključci labavi.
- Provjerite jesu li žice odgovarajuće veličine.
- Provjerite ima li kratkih spojeva ili kapacitivne struje u motornim kabelima.

ALARM 46, Power card supply (Napajanje energetske kartice)

Napajanje energetske kartice je izvan raspona. Drugi razlog može biti neispravan ventilator hladnjaka.

Postoje 3 napajanja koje generira preklopno napajanje (SMPS) na energetskoj kartici:

- 24 V.
- 5 V.
- ±18 V.

Kod napajanja s VLT® 24 V DC Supply MCB 107, nadziru se samo napajanja od 24 V i 5 V. Prilikom napajanja trofaznim mrežnim naponom nadziru se sva 3 napajanja.

Uklanjanje kvarova

- Potražite neispravnu energetsku karticu.
- Potražite neispravnu upravljačku karticu.
- Potražite neispravnu opciju karticu.
- Ako se upotrebljava 24 V istosmjerno napajanje, provjerite je li napajanje ispravno.
- Potražite neispravan ventilator hladnjaka.

WARNING (UPOZORENJE) 47, 24 V supply low (24 V napajanje nisko)

Napajanje energetske kartice je izvan raspona.

Postoje 3 napajanja koje generira preklopno napajanje (SMPS) na energetskoj kartici:

- 24 V
- 5 V
- ±18 V

Uklanjanje kvarova

- Potražite neispravnu energetsku karticu.

WARNING (UPOZORENJE) 48, 1.8 V supply low (1,8 V napajanje nisko)

Napajanje od 1,8 V DC, upotrijebljeno na upravljačkoj kartici, izvan je dopuštenih graničnih vrijednosti. Napajanje se mjeri na upravljačkoj kartici.

Uklanjanje kvarova

- Potražite neispravnu upravljačku karticu.
- Ako je prisutna opcija kartica, provjerite uvjet prenapona.

WARNING (UPOZORENJE) 49, Speed limit (Ograničenje brzine)

Ako brzina nije unutar raspona određenog pod parametar 4-11 Donja gran.brz.motora [o/min] i parametar 4-13 Gor.granica brz.motora [o/min], prikazuje se upozorenje. Ako je brzina ispod granične vrijednosti određene pod parametar 1-86 Donja gran. brz. greške [RPM] (osim prilikom pokretanja ili zaustavljanja), frekvencijski pretvarač se blokira.

ALARM 50, AMA calibration failed (Neuspješna AMA kalibracija)

Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss.

ALARM 51, AMA check U_{nom} and I_{nom} (AMA provjera U_{nom} i I_{nom})

Postavke napona motora, struje motora i snage motora su pogrešne.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite postavke u *parametrima od 1-20 do 1-25.*

ALARM 52, AMA low I_{nom} (AMA niski I_{nom})

Preniska struja motora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite postavke pod *parametar 1-24 Motor Current.*

ALARM 53, AMA motor too big (AMA motor prevelik)

Ovaj je motor prevelik za rad AMA.

ALARM 54, AMA motor too small (AMA motor premalen)

Motor je premali za rad AMA.

ALARM 55, AMA parameter out of range (AMA parametar izvan raspona)

AMA se ne može izvršiti jer su parametarske vrijednosti motora izvan dopuštenog raspona.

ALARM 56, AMA interrupted by user (AMA prekinuo korisnik)

AMA jer ručno prekinuta.

ALARM 57, AMA internal fault (AMA unutarnji kvar)

Pokušajte ponovo pokrenuti AMA. Ponavljanje ponovnih pokretanja može pregrijati motor.

ALARM 58, AMA internal fault (AMA unutarnji kvar)

Obratite se dobavljaču tvrtke Danfoss.

WARNING (UPOZORENJE) 59, Current limit (Strujno ograničenje)

Straža je veća od vrijednosti pod *parametar 4-18 Strujno ogranič..* Provjerite jesu li podaci motora u *parametrima 1-20 do 1-25* pravilno postavljeni. Povećajte strujno ograničenje ako je potrebno. Osigurajte da sustav može raditi na siguran način s višom graničnom vrijednosti.

WARNING (UPOZORENJE) 60, External interlock (Vanjska blokada)

Signal digitalnog ulaza pokazuje uvjet pogreške izvan frekvencijskog pretvarača. Vanjska blokada dala je naredbu frekvencijskom pretvaraču da blokira. Riješite uvjet vanjskog kvara. Za nastavak normalnog rada primijenite 24 V DC na stezaljku programiranu za vanjsku sigurnosnu sklopku i resetirajte frekvencijski pretvarač.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 61, Feedback error (Pogreška povratne veze)

Greška između izračunate brzine i mjerena brzine od uređaja povratne veze.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite postavke za upozorenje/alarm/isključivanje u *parametar 4-30 Motor Feedback Loss Function.*
- Postavite dopuštenu pogrešku u *parametar 4-31 Motor Feedback Speed Error.*
- Postavite dopušteno vrijeme gubitka povratne veze u *parametar 4-32 Motor Feedback Loss Timeout.*

WARNING (UPOZORENJE) 62, Output frequency at maximum limit (Izlazna frekvencija na gornjoj graničnoj vrijednosti)

Izlazna frekvencija dosegla je vrijednost postavljenu pod *parametar 4-19 Maks.izlaz.frekvenc..* Provjerite primjenu kako biste utvrdili moguće uzroke. Moguće je povećati ograničenje izlazne frekvencije. Provjerite može li sustav sigurno raditi na višoj izlaznoj frekvenciji. Upozorenje će nestati kada izlaz padne ispod maksimalne granične vrijednosti.

ALARM 63, Mechanical brake low (Mehanička kočnica nisko)

Stvarna struja motora ne prelazi struju otpuštanja kočnice u vremenskom okviru odgođenog pokretanja.

ALARM 64, Voltage Limit (ALARM 64, Ograničenje napona)

Kombinacija opterećenja i brzine zahtijeva napon motora koji je veći do stvarnog istosmjernog napona međukruga.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 65, Control card over temperature (Nadtemperatura upravljačke kartice)

Temperatura isključenja upravljačke kartice je 85 °C.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li radna temperatura okoline unutar graničnih vrijednosti.
- Provjerite ima li začepljenih filtera.
- Provjerite rad ventilatora.
- Provjerite upravljačku karticu.

WARNING (UPOZORENJE) 66, Heat sink temperature low (Niska temperatura hladnjaka)

Frekvencijski pretvarač je previše hladan za rad. Ovo upozorenje temelji se na osjetniku temperature u modulu IGBT. Povećajte temperaturu okoline za jedinicu. Mala količina struje može se dovesti do frekvencijskog pretvarača kada je motor zaustavljen postavljanjem *parametar 2-00 Istosm.struja drž./zagrij.* na 5 % i *parametar 1-80 Funkcija kod zaust..*

ALARM 67, Option module configuration has changed (Promijenjena je konfiguracija opcijskog modula)

Od zadnjeg pada snage dodana je ili uklonjena jedna ili više opcija. Provjerite je li promjena konfiguracije namjerna i poništite jedinicu.

ALARM 68, Safe Stop activated (Aktivirano sigurnosno zaustavljanje)

Safe Torque Off (STO) je aktiviran. Za nastavak normalnog rada dovedite 24 V istosmjerno napajanje na stezaljku 37, pošaljite signal za poništavanje (putem sabirnice, digitalnog I/O ili pritiskom na [Reset]).

ALARM 69, Power card temperature (Nadtemperatura energetske kartice)

Osjetnik temperature na energetskoj kartici prevruć je ili je prehladan.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite je li radna temperatura okoline unutar graničnih vrijednosti.
- Provjerite ima li začepljenih filtera.
- Provjerite rad ventilatora.
- Provjerite energetsku karticu.

ALARM 70, Illegal FC configuration (Nedopuštena konfiguracija FC-a)

Upravljačka kartica i energetska kartica nisu kompatibilne. Za provjeru kompatibilnosti kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss i pošaljite mu oznaku tipa jedinice s nazivne pločice i brojeve dijelova s karticu.

ALARM 71, PTC 1 safe stop (PTC 1 sig.zaust.)

VLT® PTC kartica termistora MCB 112 aktivirala je funkciju STO (motor je pretopao). Uobičajeni rad može se nastaviti, ako MCB 112 primjeni 24 V istosmjerno napajanje na stezaljku 37 (kad temperatura motora dosegne prihvatljivu razinu) i kad se deaktivira digitalni ulaz iz MCB 112. Kad se to dogodi, pošaljite signal za poništavanje (putem sabirnice, digitalnog I/O ili pritiskom na tipku [Reset]).

ALARM 72, Dangerous failure (Opasan kvar)

STO sa zaključanim poništenjem greške. Došlo je do neočekivane kombinacije naredbi za STO:

- VLT® PTC Thermistor Card MCB 112 uključuje X44/10, ali funkcija STO nije uključena.
- MCB 112 je jedini uređaj koji upotrebljava STO (specificiran putem odabira [4] PTC 1 alarm ili [5] PTC 1 warning (upozorenje) u parametar 5-19 Terminal 37 Safe Stop), STO se aktivira i kada X44/10 nije aktivirana.

WARNING (UPOZORENJE) 73, Safe Stop auto restart (Autom. ponovno pokretanje kod sigurn. zaust.)

Safe Torque Off (STO) je aktiviran. Kad je omogućeno ponovno automatsko pokretanje, motor se može pokrenuti kada se otkloni kvar.

ALARM 74, PTC Thermistor (PTC termistor)

Alarm povezan s VLT® PTC Thermistor Card MCB 112. PTC ne radi.

ALARM 75, Illegal profile sel. (Illegalan od. profila)

Nemojte upisivati vrijednost parametra dok motor radi. Zaustavite motor prije upisivanja MCO profila u parametar 8-10 Control Word Profile.

WARNING (UPOZORENJE) 77, Reduced power mode (Rad smanjenom snagom)

Frekvencijski pretvarač radi smanjenom snagom (manje od dopuštenog broja dijelova izmjenjivača). Ovo upozorenje generira se u ciklusu napajanja kada je frekvencijski pretvarač namješten tako da radi s manje pretvarača i ostaje uključen.

ALARM 78, Tracking error (Greška praćenja)

Razlika između postavljene vrijednosti i stvarne vrijednosti premašuje vrijednost u parametar 4-35 Tracking Error.

Uklanjanje kvarova

- Isključite funkciju ili odaberite alarm/upozorenje pod parametar 4-34 Tracking Error Function.
- Ispitajte mehaniku oko opterećenja i motora. Provjerite priključke povratne veze od enkodera motora do frekvencijskog pretvarača.
- Odaberite funkciju povratne veze motora pod parametar 4-30 Motor Feedback Loss Function.
- Prilagodite raspon greške praćenja u parametar 4-35 Tracking Error i parametar 4-37 Tracking Error Ramping.

ALARM 79, Illegal power section configuration (Nedopuštena konfiguracija pogonskog dijela)

Netočan broj dijela kartice skaliranja ili kartica nije instalirana. Nije moguće instalirati ni konektor MK102 na energetskoj kartici.

ALARM 80, Drive initialised to default value (Fr. pretv. pokrenut prema zadanoj vrijednosti)

Postavke parametra vraćene su na tvorničke postavke nakon ručnog resetiranja. Kako biste izbrisali alarm, poništite jedinicu.

ALARM 81, CSIV corrupt (CSIV kvar)

CSIV datoteka ima greške sintakse.

ALARM 82, CSIV parameter error (CSIV pogreška parametra)

CSIV nije uspio inic. parametar.

ALARM 83, Illegal option combination (Illegalna kombinacija opcija)

Montirane opcije nisu kompatibilne.

ALARM 84, No safety option (Nema sigurnosne opcije)

Sigurnosna opcija je uklonjena bez primjene općeg poništavanja. Ponovno priključite sigurnosnu opciju.

ALARM 88, Option detection (Otkrivanje opcije)

Otkrivena je promjena u izgledu opcija.

Parametar 14-89 Option Detection je postavljen na [0] Frozen configuration (Zamrznuta konfiguracija), a izgled opcije se promjenio.

- Za primjenu promjene uključite promjene izgleda opcije pod parametar 14-89 Option Detection.
- Alternativno, vratite ispravnu konfiguraciju opcije.

WARNING (UPOZORENJE) 89, Mechanical brake sliding (Klizanje mehaničke kočnice)

Nadzor kočnice dizalice otkrio je brzinu motora veću od 10 okr./min.

ALARM 90, Feedback monitor (Monitor povratne veze)

Provjerite priključak do opcije enkodera/rezolvera i po potrebi zamijenite VLT® Encoder Input MCB 102 ili VLT® Resolver Input MCB 103.

ALARM 91, Analog input 54 wrong settings (Pogrešne postavke analognog ulaza 54)

Postavite sklopku S202 u položaj OFF (naponski ulaz) kada je na stezaljku 54 analognog ulaza priključen KTY osjetnik.

ALARM 99, Locked rotor (Zaključan rotor)

Rotor je blokiran.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 104, Mixing fan**fault (Kvar ventilatora za miješanje zraka)**

Ventilator ne radi. Monitor ventilatora provjerava okreće li se ventilator pri uključivanju svaki put kada je ventilator za miješanje zraka uključen. Kvar ventilatora za miješanje zraka može se konfigurirati kao upozorenje ili alarmna greška pod parametar 14-53 Nadzor ventilat..

Uklanjanje kvarova

- Uključite napajanje u frekvencijski pretvarač da biste utvrdili pojavljuje li se i dalje upozorenje/ alarm.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 122, Motor.**rotat. unexp. (Neočekivana vrtnja motora)**

Frekvencijski pretvarač izvodi funkciju koja zahtijeva da motor bude miran, primjerice, istosmjerno zadržavanje PM motora.

**WARNING (UPOZORENJE) 163, ATEX ETR cur.lim.warning
(ATEX ETR upozorenje ogr. str.)**

Frekvencijski pretvarač radi iznad karakteristične krivulje dulje od 50 s. Upozorenje se uključuje kod 83 %, a isključuje kod 65 % dopuštenog toplinskog preopterećenja.

ALARM 164, ATEX ETR cur.lim.alarm (ATEX ETR alarm ogr. struje)

Rad iznad karakteristične krivulje dulje od 60 s unutar perioda od 600 s aktivira se alarm i frekvencijski pretvarač blokira.

**WARNING (UPOZORENJE) 165, ATEX ETR freq.lim.warning
(ATEX ETR upoz. ogr. frekv.)**

Frekvencijski pretvarač radi više od 50 s ispod dopuštene minimalne frekvencije (parametar 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).

ALARM 166, ATEX ETR freq.lim.alarm (ATEX ETR alarm ogr. frekv.)

Frekvencijski pretvarač radi dulje od 60 s (u periodu od 600 s) ispod dopuštene minimalne frekvencije (parametar 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).

WARNING (UPOZORENJE) 250, New spare part (Novi rezervni dio)

Snaga ili preklopno napajanje su zamijenjeni. Vratite šifru tipa frekvencijskog pretvarača u EEPROM-u. Odaberite točnu šifru tipa u parametru parametar 14-23 Postav oznake tipa prema naljepnici na frekvencijskom pretvaraču. Ne zaboravite odabrati „Save to EEPROM“ (Spremi u EEPROM) na kraju.

WARNING (UPOZORENJE) 251, New typecode (Novi kod tipa)

Energetska kartica ili druge komponente zamijenjene su i promijenila se oznaka tipa.

7.7 Uklanjanje kvarova

| Simptom | Mogući uzrok | Test | Rješenje |
|------------------------------|--|--|--|
| Crni zaslon/Bez funkcije | Nedostaje ulazna snaga. | Pogledajte <i>Tablica 4.3.</i> | Provjerite izvor ulaznog napajanja. |
| | Postoji prekid strujnog kruga na osiguračima ili je riječ o grešci prekidača strujnog kruga. | Pogledajte dio <i>Otvoreni osigurači i blokirani prekidač strujnog kruga u ovoj tablici za moguće uzroke.</i> | Slijedite dane preporuke. |
| | Nema napajanja za LCP. | Provjerite je li LCP kabel ispravno priključen ili da nije oštećen. | Zamijenite neispravan LCP kabel ili priključni kabel. |
| | Kratki spoj na upravljačkom naponu (stezaljka 12 ili 50) ili na upravljačkim stezaljkama. | Provjerite upravljačko napajanje od 24 V za stezaljke 12/13 do 20 – 39 V ili napajanje od 10 V za stezaljke 50 – 55. | Pravilno provedite ožičenje stezaljki. |
| | | – | Upotrebljavajte samo LCP 101 (P/N 130B1124) ili LCP 102 (P/N. 130B1107). |
| | Pogrešno postavljanje kontrasta. | – | Pritisnite [Status] + [▲]/[▼] za prilagodbu kontrasta. |
| | Zaslon (LCP) je neispravan. | Testirajte pomoću drugog LCP-a. | Zamijenite neispravan LCP kabel ili priključni kabel. |
| Isprekidan prikaz na zaslonu | Kvar unutarnjeg napajanja napona ili je SMPS neispravan. | – | Kontaktirajte dobavljača. |
| | Preopterećenje napajanja (SMPS) zbog nepravilnog kontrolnog ožičenja ili kvara unutar frekvencijskog pretvarača. | Da biste isključili eventualni problem u kontrolnom ožičenju, odspojite sva kontrolna ožičenja uklanjanjem priključnih stezaljki. | Ako zaslon ostaje uključen, problem je u kontrolnom ožičenju. Provjerite ima li u ožičenju kratkih spojeva ili neispravnih priključaka. Ako se zaslon i dalje isključuje, slijedite postupak za <i>Crni zaslon/Bez funkcije</i> . |
| Motor ne radi | Postoji prekid strujnog kruga na servisnoj sklopki ili nije priključen motor. | Provjerite je li motor priključen i da priključak nije prekinut servisnom sklopkom ili drugim uređajem. | Priklučite motor i provjerite servisnu sklopku. |
| | Nema glavnog napajanja s opcijском karticom 24 V istosmjernog napajanja. | Ako zaslon radi, ali nema izlaza, provjerite je li mrežno napajanje priključeno na frekvencijski pretvarač. | Uključite mrežno napajanje za pokretanje jedinice. |
| | LCP zaustavljanje. | Provjerite je li pritisnuto [Off]. | Pritisnite [Auto On] ili [Hand On] (ovisno o načinu rada) za pokretanje motora. |
| | Nema signala za pokretanje (Standby). | Provjerite <i>parametar 5-10 Terminal 18 Digital Input</i> za ispravne postavke za stezaljku 18. Upotrijebite tvorničke postavke. | Primijenite valjani startni signal za pokretanje motora. |
| | Signal motora za slobodno zaustavljanje je aktivan (zaustavljanje po inerciji). | Provjerite <i>parametar 5-12 Terminal 27 Digital Input</i> za ispravne postavke za stezaljku 27 (upotrijebite tvorničke postavke). | Dovedite 24 V na stezaljku 27 ili tu stezaljku programirajte na [0] No operation (Bez rada). |
| | Pogrešan izvor signala reference. | Provjerite signal reference: <ul style="list-style-type: none"> • Local (Lokalno). • Odvojena ili referenca sabirnice? • Prethodno namještена referenca je aktivna? • Priključak stezaljke je ispravan? • Skaliranje stezaljki je ispravno? • Dostupan je signal reference? | Programirajte ispravne postavke. Provjerite <i>parametar 3-13 Reference Site</i> . Aktivirajte prethodno namještene reference u skupini <i>parametara 3-1* References</i> (Reference). Provjerite ispravnost ožičenja. Provjerite skaliranje stezaljki. Provjerite signal reference. |

| Simptom | Mogući uzrok | Test | Rješenje |
|--|--|--|---|
| Motor radi u pogrešnom smjeru | Ograničenje vrtnje motora. | Provjerite je li parametar 4-10 Motor Speed Direction pravilno programiran. | Programirajte ispravne postavke. |
| | Aktivni signal suprotnog smjera vrtnje. | Provjerite je li naredba reverziranja programirana za stezaljku u skupini parametara 5-1* Digital inputs (Digitalni ulazi). | Deaktivirajte signal za suprotan smjer vrtnje. |
| | Pogrešno spajanje faze motora. | - | Pogledajte poglavje 5.5 Provjera vrtnje motora. |
| Motor ne postiže maksimalnu brzinu | Granične vrijednosti frekvencije pogrešno su postavljene. | Provjerite granične vrijednosti izlaza pod parametar 4-13 Motor Speed High Limit [RPM], parametar 4-14 Motor Speed High Limit [Hz] i parametar 4-19 Max Output Frequency. | Programirajte ispravne granične vrijednosti. |
| | Ulagni signal reference nije pravilno skaliran. | Provjerite skaliranje ulaznog signala reference u skupini parametara 6-0* Analog I/O mode (Analogni I/O nač.) u skupini parametara 3-1* References (Reference). | Programirajte ispravne postavke. |
| Brzina motora nije stabilna | Moguće neispravne postavke parametra. | Provjerite postavke za sve parametre motora, uključujući i sve postavke kompenzacije motora. Za rad u zatvorenoj petlji provjerite proporcionalno-integracijsko-derivacijske (PID) postavke. | Provjerite postavke u skupini parametara 1-6* Load Depen. Setting (Postavka ovisna o opterećenju). Za rad u zatvorenoj petlji provjerite postavke u skupini parametara 20-0*Feedback (Povratna veza). |
| Motor radi grubo | Moguća prevelika magnetizacija. | Provjerite neispravne postavke motora u svim parametrima motora. | Provjerite postavke motora u skupinama parametara 1-2* Motor data (Podaci o motoru), 1-3* Adv Motor Data (Napredni podaci o motoru) i 1-5* Load Indep. Setting (Postavka neovisna o opterećenju). |
| Motor ne koči | Moguće neispravne postavke u parametrima kočnice. Vremena trajanja usporavanja mogu biti prekratka. | Provjerite parametre kočnice. Provjerite postavke vremena trajanja zaleta. | Provjerite skupinu parametara 2-0* DC Brake (Istosmjerno kočenje) i 3-0* Reference Limits (Ograničenja reference). |
| Otvoreni osigurači napajanja | Kratki spoj među fazama. | Motor ili panel ima kratki spoj među fazama. Provjerite kratke spojeve faze na motoru i panelu. | Uklonite sve uočene kratke spojeve. |
| | Preopterećenje motora. | Motor je preopterećen za primjenu. | Izvedite test pokretanja i provjerite je li struja motora unutar specifikacija. Ako struja motora premašuje jakost struje pri punom opterećenju koja je navedena na natpisnoj pločici, motor može raditi samo sa smanjenim opterećenjem. Pregledajte specifikacije za primjenu. |
| | Labavi priključci. | Provedite provjere prije pokretanja i potražite labave priključke. | Pričvrstite labave priključke. |
| Nesimetrija struje mrežnog napajanja veća je od 3% | Problem s mrežnim napajanjem (pogledajte opis Alarm 4, Mains phase loss (Gubitak faze mrežnog napajanja)). | Okrenite kabele ulazne snage u položaj 1: A do B, B do C, C do A. | Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u snazi. Provjerite mrežno napajanje. |
| | Problem s frekvencijskim pretvaračem. | Okrenite kabele ulaznog napajanja u položaj 1 frekvencijskog pretvarača: A do B, B do C, C do A. | Ako neuravnoteženi krak ostane na istoj ulaznoj stezaljci, problem je u frekvencijskom pretvaraču. Kontaktirajte dobavljača. |
| Nesimetrija struje motora veća je od 3% | Problem s motorom ili ožičenjem motora. | Okrenite izlazne kabele motora u položaj 1: U do V, V do W, W do U. | Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u motoru ili ožičenju motora. Provjerite motor i ožičenje motora. |
| | Problem s frekvencijskim pretvaračem. | Okrenite izlazne kabele motora u položaj 1: U do V, V do W, W do U. | Ako neuravnoteženi krak ostane u istoj izlaznoj stezaljki, problem je u jedinici. Kontaktirajte dobavljača. |

| Simptom | Mogući uzrok | Test | Rješenje |
|--|--|---|---|
| Problemi s ubrzanjem frekvencijskog pretvarača | Podaci o motoru uneseni su neispravno. | Ako se oglase upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavje 7.6 Popis upozorenja i alarma. Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni. | Povećajte vrijeme trajanja zaleta pod parametar 3-41 Rampa 1 Vrijeme ubrzav.. Povećajte strujno ograničenje pod parametar 4-18 Strujno ogranič.. Povećajte ograničenje okretnog momenta pod parametar 4-16 Granič.moment rada motora. |
| Problemi usporavanja frekvencijskog pretvarača | Podaci o motoru uneseni su neispravno. | Ako se oglase upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavje 7.6 Popis upozorenja i alarma. Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni. | Povećajte vrijeme trajanja usporavanja pod parametar 3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja. Uključite regulaciju prenapona pod parametar 2-17 Kontrola prenapona. |

Tablica 7.5 Uklanjanje kvarova

8 Specifikacije

8.1 Električni podaci

8.1.1 Mrežno napajanje 3 x 380 – 480 V AC

| | N110 | N132 | N160 | N200 | N250 | N315 | | | |
|---|------------------|------|------|-------------------|------|------|--|--|--|
| Normalno opterećenje* | NO | NO | NO | NO | NO | NO | | | |
| Tipični izlaz osovine pri 400 V [kW] | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | | | |
| Tipični izlaz osovine pri 460 V [hp] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | | | |
| Tipični izlaz osovine pri 480 V [kW] | 132 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | | | |
| Kućište IP21 | D1h | D1h | D1h | D2h | D2h | D2h | | | |
| Kućište IP54 | D1h | D1h | D1h | D2h | D2h | D2h | | | |
| Kućište IP20 | D3h | D3h | D3h | D4h | D4h | D4h | | | |
| Izlazna struja | | | | | | | | | |
| Kontinuirano (pri 400 V) [A] | 212 | 260 | 315 | 395 | 480 | 588 | | | |
| Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 400 V) [A] | 233 | 286 | 347 | 435 | 528 | 647 | | | |
| Kontinuirano (pri 460/500 V) [A] | 190 | 240 | 302 | 361 | 443 | 535 | | | |
| Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 460/500 V) [kVA] | 209 | 264 | 332 | 397 | 487 | 588 | | | |
| Kontinuirano kVA (pri 400 V) [kVA] | 147 | 180 | 218 | 274 | 333 | 407 | | | |
| Kontinuirano kVA (pri 460 V) [kVA] | 151 | 191 | 241 | 288 | 353 | 426 | | | |
| Maksimalna ulazna struja | | | | | | | | | |
| Kontinuirano (pri 400 V) [A] | 204 | 251 | 304 | 381 | 463 | 567 | | | |
| Kontinuirano (pri 460/500 V) [A] | 183 | 231 | 291 | 348 | 427 | 516 | | | |
| Maks. veličina kabela: Mrežno napajanje, motor, kočnica i udio opterećenja mm ² (AWG)] | 2 x 95 (2 x 3/0) | | | 2 x 185 (2 x 350) | | | | | |
| Maksimalan broj vanjskih ulaznih osigurača u glavnom dovodu napona [A] | 315 | 350 | 400 | 550 | 630 | 800 | | | |
| Očekivani gubici pri 400 V [W] | 2555 | 2949 | 3764 | 4109 | 5129 | 6663 | | | |
| Očekivani gubici pri 460 V [W] | 2257 | 2719 | 3622 | 3561 | 4558 | 5703 | | | |
| Težina, kućište IP21, IP54 [kg (lb)] | 62 (135) | | | 125 (275) | | | | | |
| Težina, kućište IP20 [kg (lb)] | 62 (135) | | | 125 (275) | | | | | |
| Učinkovitost | 0,98 | | | | | | | | |
| Izlazna frekvencija | 0 – 590 Hz | | | | | | | | |

*Normalno preopterećenje = 110 % za 60 s

Tablica 8.1 Mrežno napajanje 3 x 380 – 480 V AC

8.1.2 Mrežno napajanje 3 x 525 – 690 V AC

| | N75K | N90K | N110 | N132 | N160 | N200 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Normalno opterećenje* | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Tipični izlaz osovine pri 550 V [kW] | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
| Tipični izlaz osovine pri 575 V [hp] | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Tipični izlaz osovine pri 690 V [kW] | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| Kućište IP21 | D1h | D1h | D1h | D1h | D1h | D2h |
| Kućište IP54 | D1h | D1h | D1h | D1h | D1h | D2h |
| Kućište IP20 | D3h | D3h | D3h | D3h | D3h | D4h |
| Izlazna struja | | | | | | |
| Kontinuirano (pri 550 V) (A) | 90 | 113 | 137 | 162 | 201 | 253 |
| Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 550 V) [A] | 99 | 124 | 151 | 178 | 221 | 278 |
| Kontinuirano (pri 575/690 V) [A] | 86 | 108 | 131 | 155 | 192 | 242 |
| Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 575/690 V) [kVA] | 95 | 119 | 144 | 171 | 211 | 266 |
| Kontinuirano kVA (pri 550 V) [kVA] | 86 | 108 | 131 | 154 | 191 | 241 |
| Kontinuirano kVA (pri 575 V) [kVA] | 86 | 108 | 130 | 154 | 191 | 241 |
| Kontinuirano kVA (pri 690 V) [kVA] | 103 | 129 | 157 | 185 | 229 | 289 |
| Maksimalna ulazna struja | | | | | | |
| Kontinuirano (pri 550 V) (A) | 89 | 110 | 130 | 158 | 198 | 245 |
| Kontinuirano (pri 575 V) [A] | 85 | 106 | 124 | 151 | 189 | 234 |
| Kontinuirano (pri 690 V) [A] | 87 | 109 | 128 | 155 | 197 | 240 |
| Maks. veličina kabela: Mrežno napajanje, motor, kočnica i udio opterećenja [mm ² (AWG)] | 2 x 95 (2 x 3/0) | | | | | 2 x 185 (2 x 350 mcm) |
| Maksimalan broj vanjskih ulaznih osigurača u glavnom dovodu napona [A] | 160 | 315 | 315 | 315 | 350 | 350 |
| Očekivani gubici pri 575 V [W] | 1161 | 1426 | 1739 | 2099 | 2646 | 3071 |
| Očekivani gubici pri 690 V [W] | 1203 | 1476 | 1796 | 2165 | 2738 | 3172 |
| Težina, kućište IP21, IP54 [kg (lb)] | 62 (135) | | | | | 125 (275) |
| Težina, kućište IP20 [kg (lb)] | 62 (135) | | | | | 125 (275) |
| Učinkovitost | 0,98 | | | | | |
| Izlazna frekvencija | 0 – 590 Hz | | | | | |
| Greška nadtemperature rashladnog tijela | 110 °C (230 °F) | | | | | |
| Greška kartice napajanja zbog utjecaja okoline | 75 °C (167 °F) | | | | | |

*Normalno preopterećenje = 110 % za 60 s

Tablica 8.2 Mrežno napajanje 3 x 525 – 690 V AC

Specifikacije

Upute za upotrebu

| | N250 | N315 | N400 |
|---|-----------------------|-----------|-----------|
| Normalno opterećenje* | NO | NO | NO |
| Tipični izlaz osovine pri 550 V [kW] | 200 | 250 | 315 |
| Tipični izlaz osovine pri 575 V [hp] | 300 | 350 | 400 |
| Tipični izlaz osovine pri 690 V [kW] | 250 | 315 | 400 |
| Kućište IP21 | D2h | D2h | D2h |
| Kućište IP54 | D2h | D2h | D2h |
| Kućište IP20 | D4h | D4h | D4h |
| Izlazna struja | | | |
| Kontinuirano (pri 550 V) (A) | 303 | 360 | 418 |
| Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 550 V) [A] | 333 | 396 | 460 |
| Kontinuirano (pri 575/690 V) [A] | 290 | 344 | 400 |
| Isprekidano (preopterećenje 60 s) (pri 575/690 V) [kVA] | 319 | 378 | 440 |
| Kontinuirano kVA (pri 550 V) [kVA] | 289 | 343 | 398 |
| Kontinuirano kVA (pri 575 V) [kVA] | 289 | 343 | 398 |
| Kontinuirano kVA (pri 690 V) [kVA] | 347 | 411 | 478 |
| Maksimalna ulazna struja | | | |
| Kontinuirano (pri 550 V) (A) | 299 | 355 | 408 |
| Kontinuirano (pri 575 V) [A] | 286 | 339 | 390 |
| Kontinuirano (pri 690 V) [A] | 296 | 352 | 400 |
| Maks. veličina kabela: Mrežno napajanje, motor, kočnica i udio opterećenja, mm ² (AWG) | 2 x 185 (2 x 350 mcm) | | |
| Maksimalan broj vanjskih ulaznih osigurača u glavnom dovodu napona [A] | 400 | 500 | 550 |
| Očekivani gubici pri 575 V [W] | 3719 | 4460 | 5023 |
| Očekivani gubici pri 690 V [W] | 3848 | 4610 | 5150 |
| Težina, kućište IP21, IP54 [kg (lb)] | 125 (275) | | |
| Težina, kućište IP20 [kg (lb)] | 125 (275) | | |
| Učinkovitost | 0,98 | | |
| Izlazna frekvencija | 0 – 590 Hz | | |
| Greška nadtemperature rashladnog tijela | 110 °C (230 °F) | | |
| Greška kartice napajanja zbog utjecaja okoline | 75 °C (167 °F) | | |

*Normalno preopterećenje = 110 % za 60 s

Tablica 8.3 Mrežno napajanje 3 x 525 – 690 V AC

- Uobičajeni gubitak energije u uvjetima je nazivnog opterećenja te se očekuje kako će biti u rasponu $\pm 15\%$ (dopušteno odstupanje u odnosu na različite napone i stanja kabela).
- Gubici se zasnivaju na zadanoj sklopnoj frekvenciji. Gubici se značajno povećavaju pri većim sklopnim frekvencijama.
- Opcijska kutija dodaje težinu frekvencijskom pretvaraču. Maksimalna težina kućišta D5h–D8h prikazana je pod Tablica 8.4.

| Veličina kućišta | Opis | Maksimalna težina [kg] ([lb]) |
|------------------|--|-------------------------------|
| D5h | D1h nazivni podaci+prekid i/ili čoper | 166 (255) |
| D6h | D1h nazivni podaci+sklopnik i/ili prekidač | 129 (285) |
| D7h | D2h nazivni podaci+prekid i/ili čoper | 200 (440) |
| D8h | D2h nazivni podaci+sklopnik i/ili prekidač | 225 (496) |

Tablica 8.4 D5h–D8h, težina

8.2 Glavno napajanje

Glavno napajanje (L1, L2, L3)

Napon napajanja

380 – 480 V ±10 %, 525 – 690 V ±10 %

Mrežni napon nizak/propad u mrežnom naponu:

Tijekom pada mrežnog napona ili propada u mrežnom naponu, frekvencijski pretvarač nastavlja s radom dok napon istosmernog međukruga ne padne ispod minimalne vrijednosti zaustavljanja. Minimalna vrijednost zaustavljanja obično iznosi 15 % ispod najnižeg nazivnog napona napajanja frekvencijskog pretvarača. Uklap napajanja i puni moment ne mogu se očekivati pri mrežnom naponu nižem od 10 % od najnižeg nazivnog napona napajanja frekvencijskog pretvarača.

Nazivna frekvencija

50/60 Hz ±5 %

Maksimalna privremena neuravnoteženost između mrežnih faza

3,0 % nazivnog napona napajanja

Stvarni faktor snage (λ)

±0,9 nominalno kod nazivnog opterećenja

Faktor faznog pomaka ($\cos \phi$) blizu izjednačenja

(>0,98)

Uklapanje na ulazu napajanja L1/L, L2, L3/N (pokretanja)

Maksimalno 1 put/2 minute

Okrženje prema normi EN60664-1

Kategorija preporna III/stupanj zagađenja 2

Jedinica je prikladna za rad u strujnom krugu koji može davati najviše 100.000 RMS simetričnih ampera, maks. 480/600 V.

8.3 Izlaz motora i podaci o motoru

8

Izlaz motora (U, V, W)

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Izlazni napon | 0 – 100 % ulaznog napona |
| Izlazna frekvencija | 0 – 590 Hz ¹⁾ |
| Uklapanje na izlazu | Neograničeno |
| Vremena trajanja zaleta | 0,01 – 3600 s |

1) Ovisi o naponu i snazi.

Karakteristike momenta

| | |
|---|---|
| Potezni moment (konstantni moment) | Maksimalno 160 % za 60 s ¹⁾ |
| Potezni moment | Maksimalno 180 % do 0,5 s ¹⁾ |
| Moment preopterećenja (konstantni moment) | Maksimalno 160 % za 60 s ¹⁾ |

1) Postotak se odnosi na nazivni moment frekvencijskog pretvarača.

8.4 Uvjeti okoline

Okruženje

| | |
|---|---|
| Veličina kućišta D1h/D2h/D5h/D6h/D7h/D8h | IP21/tip 1, IP54/tip 12 |
| Veličina kućišta D3h/D4h | IP20/Kućište |
| Test vibracija, sve veličine kućišta | 1,0 g |
| Relativna vлага | 5 – 95 % (IEC 721-3-3; klasa 3K3 (bez kondenzacije) tijekom rada) |
| H ₂ S test za agresivno okruženje (IEC 60068-2-43) | Klasa Kd |
| Način provjere prema IEC 60068-2-43 H ₂ S (10 dana) | |
| Temperatura okoline (pri SFAVM preklopnom načinu) | |
| - s korekcijom | Maksimalno 55 °C (maksimalno 131 °F) ¹⁾ |
| - s punom izlaznom snagom tipičnih EFF2 motora (do 90 % izlazne struje) | Maksimalno 50 °C (maksimalno 122 °F) ¹⁾ |
| - pri punoj kontinuiranoj izlaznoj struci frekvencijskog pretvarača | Maksimalno 45 °C (maksimalno 113 °F) ¹⁾ |
| Min. temperatura okoline tijekom rada pri punoj snazi | 0 °C (32 °F) |
| Minimalna temperatura okoline kod smanjene snage | 10 °C (50 °F) |
| Temperatura za vrijeme pohrane/transporta | -25 do +65/70 °C (13 do 149/158 °F) |
| Maksimalna nadmorska visina bez faktora korekcije | 1000 m (3281 stopa) |
| Maksimalna nadmorska visina s faktorom korekcije | 3000 m (9842 stope) |

1) Više informacija o faktoru korekcije potražite u odjeljku o posebnim uvjetima rada u priručniku s uputama za projektiranje.

EMC standardi, Emisija

EN 61800-3

EMC standardi, Imunitet

EN 61800-3

Klasa energetske učinkovitosti²⁾

2) Određeno sukladno normi EN 50598-2 pri:

- nazivnom opterećenju
- 90 % nazivne frekvencije
- tvorničkoj postavki sklopne frekvencije
- tvorničkoj postavki uzorka sklapanja

8.5 Specifikacije kabela

Duljine i presjeci kabela za upravljačke kabele¹⁾

| | |
|---|---|
| Maksimalna duljina motornog kabela, zaštićen/oklopljen | 150 m (492 ft) |
| Maksimalna duljina motornog kabela, nezaštićeni/neoklopljeni | 300 m (984 ft) |
| Maksimalan presjek do motora, mrežnog napajanja, dijeljenja opterećenja i kočnice | Pogledajte poglavljje 8.1 Električni podaci |
| Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, kruta žica | 1,5 mm ² /16 AWG (2x0,75 mm ²) |
| Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, fleksibilni kabel | 1 mm ² /18 AWG |
| Maksimalni presjek do upravljačkih stezaljki, vodič s kabelskim završetkom | 0,5 mm ² /20 AWG |
| Minimalni presjek do upravljačkih stezaljki. | 0,25 mm ² /23 AWG |

1) Za učinske kabele pogledajte električne tablice u poglavljje 8.1 Električni podaci.

8.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci

Digitalni ulazi

| | |
|-------------------------------|--|
| Programabilni digitalni ulazi | 4 (6) |
| Broj stezaljke | 18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33 |
| Logički | PNP ili NPN |
| Razina napona | 0 – 24 V DC |
| Razina napona, logička 0 PNP | <5 V DC |
| Razina napona, logički 1 PNP | >10 V DC |
| Razina napona, logička 0 NPN | >19 V DC |
| Razina napona, logički 1 NPN | <14 V DC |
| Maksimalni napon na ulazu | 28 V DC |
| Ulazni otpor, R _i | Približno 4 kΩ |


Svi digitalni ulazi galvanski su izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao izlazi.

Analogni ulazi

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Broj analognih ulaza | 2 |
| Broj stezaljke | 53, 54 |
| Načini rada | Napon ili struja |
| Odabir načina rada | Sklopke A53 i A54 |
| Naponski način | Sklopka A53/A54)=(U) |
| Razina napona | od -10 V do +10 V (skalabilno) |
| Ulazni otpor, R _i | Približno 10 kΩ |
| Maksimalni napon | ±20 V |
| Strujni ulaz | Sklopka A53/A54=(I) |
| Razina struje | od 0/4 do 20 mA (skalabilno) |
| Ulazni otpor, R _i | Približno 200 Ω |
| Maksimalna struja | 30 mA |
| Razlučivost analognih ulaza | 10 bita (+ znak) |
| Točnost analognih ulaza | Maks. pogreška 0,5% pune skale |
| Širina frekvencijskog pojasa | 100 Hz |

Svi analogni ulazi galvanski su izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.



Slika 8.1 PELV izolacija

Pulsni ulazi

| | |
|-------------------------------------|--|
| Programabilni pulsni ulazi | 2 |
| Impuls broja stezaljke | 29, 33 |
| Maksimalna frekvencija na stezaljci | 29, 33 |
| Maksimalna frekvencija na stezaljci | 110 kHz (protutaktno pokretano) |
| Minimalna frekvencija na stezaljci | 5 kHz (otvoreni kolektor) |
| Razina napona | 4 Hz |
| Maksimalni napon na ulazu | Pogledajte Digitalni ulazi u poglavlje 8.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci |
| Ulazni otpor, R_i | 28 V DC |
| Točnost pulsnog ulaza (0,1 – 1 kHz) | Približno 4 kΩ Maksimalna pogreška: 0,1% cijelog raspona |

8

Analogni izlaz

| | |
|--|---|
| Broj programabilnih analognih izlaza | 1 |
| Broj stezaljke | 42 |
| Strujni raspon na analognom izlazu | 0/4 – 20 mA |
| Maks. opterećenje otpornika prema uzemljenju na analognom izlazu | 500 Ω |
| Točnost na analognom izlazu | Maksimalna pogreška: 0,8% cijelog raspona |
| Razlučivost analognog izlaza | 8 bita |

Analogni izlaz galvanski je izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Upravljačka kartica, RS485 serijska komunikacija

| | |
|-------------------|---|
| Broj stezaljke | 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) |
| Broj stezaljke 61 | Zajednički priključak stezaljki 68 i 69 |

Krug RS485 serijske komunikacije funkcionalno je odvojen od drugih središnjih krugova i galvanski izolirani od frekvencije ulaznog napona (PELV).

Digitalni izlaz

| | |
|---|---|
| Programabilni digitalni/pulsni izlazi | 2 |
| Broj stezaljke | 27, 29 ¹⁾ |
| Razina napona na digitalnom/frekvencijskom izlazu | 0–24 V |
| Maks. izlazna struja (transduktor ili izvor) | 40 mA |
| Maksimalno opterećenje na frekvencijskom izlazu | 1 kΩ |
| Maksimalno kapacitivno opterećenje na frekvencijskom izlazu | 10 nF |
| Minimalna izlazna frekvencija na frekvencijskom izlazu | 0 Hz |
| Maksimalna izlazna frekvencija na frekvencijskom izlazu | 32 kHz |
| Točnost frekvencijskog izlaza | Maksimalna pogreška: 0,1% cijelog raspona |
| Razlučivost frekvencijskih izlaza | 12 bita |

*1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao ulazi.**Digitalni izlaz galvanski je izoliran od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.*

| Specifikacije | Upute za upotrebu |
|------------------------------------|-------------------|
| Upravljačka kartica, 24 V DC izlaz | |
| Broj stezaljke | 12, 13 |
| Maksimalno opterećenje | 200 mA |

24 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV), ali ima jednak potencijal kao analogni i digitalni ulazi i izlazi.

| | |
|--|---|
| Kontakti releja | |
| Programibilni kontakti releja | 2 |
| Minimalni presjek do stezaljki releja | 2,5 mm ² (12 AWG) |
| Minimalni presjek do stezaljki releja | 0,2 mm ² (30 AWG) |
| Duljina ogoljene žice | 8 mm (0,3 in) |
| Relej 01 broj stezaljke | 1-3 (isklopni), 1-2 (uklopni) |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 1-2 (NO) (rezistentno opterećenje) ²⁾³⁾ | 400 V AC, 2 A |
| Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 1-2 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4) | 240 V AC, 0,2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 1-2 (NO) (rezistentno opterećenje) | 80 V DC, 2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 1-2 (NO) (indukcijsko opterećenje) | 24 V DC, 0,1 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 1-3 (NC) (rezistentno opterećenje) | 240 V AC, 2 A |
| Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 1-3 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4) | 240 V AC, 0,2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 1-3 (NC) (rezistentno opterećenje) | 50 V DC, 2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 1-3 (NC) (indukcijsko opterećenje) | 24 V DC, 0,1 A |
| Minimalno opterećenje na stezaljci 1-3 (NC), 1-2 (NO) | 24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA |
| Okruženje prema normi EN 60664-1 | Kategorija prenapona III/ stupanj zagađenja 2 |
| Relej 02 broj stezaljke | 4-6 (isklopni), 4-5 (uklopni) |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (rezistentno opterećenje) ²⁾³⁾ | 400 V AC, 2 A |
| Maks. opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4) | 240 V AC, 0,2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (rezistentno opterećenje) | 80 V DC, 2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje) | 24 V DC, 0,1 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje) | 240 V AC, 2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (AC-15) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4) | 240 V AC, 0,2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje) | 50 V DC, 2 A |
| Maksimalno opterećenje na stezaljci (DC-13) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje) | 24 V DC, 0,1 A |
| Minimalno opterećenje na stezaljci 4-6 (NC), 4-5 (NO) | 24 V DC 10 mA, 24 V AC 2 mA |
| Okruženje prema normi EN 60664-1 | Kategorija prenapona III/ stupanj zagađenja 2 |

1) IEC 60947, dio 4 i 5.

Kontakti releja galvanski su izolirani od ostatka strujnog kruga pojačanom izolacijom (PELV).

2) Kategorija prenapona II.

3) UL primjene 300 V AC 2 A.

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Upravljačka kartica, +10 V DC izlaz | |
| Broj stezaljke | 50 |
| Izlazni napon | 10,5 V ±0,5 V |
| Maksimalno opterećenje | 25 mA |

10 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV) i ostalih visokonaponskih stezaljki.

| | |
|--|--|
| Karakteristike upravljanja | |
| Razlučivost izlazne frekvencije pri 0 – 1000 Hz | ±0,003 Hz |
| Vrijeme odziva sustava (stezaljke 18, 19, 27, 29, 32, 33) | ≤2 M/S |
| Raspon upravljanja brzinom (otvorena petlja) | 1:100 sinkrone brzine |
| Točnost brzine (otvorena petlja) | 30 – 4000 okr./min: Maksimalna pogreška od ±8 okr./min |
| Sve karakteristike upravljanja odnose se na 4-polni asinkroni motor. | |

| | |
|----------------------------|-------|
| Učinak upravljačke kartice | |
| Interval skeniranja | 5 M/S |

Upravljačka kartica, USB serijska komunikacija

USB standard

1,1 (puna brzina)

USB utikač

USB utikač tipa B za uređaje

NAPOMENA!

Povezivanje s računalom obavlja se putem standardnog USB kabela za povezivanje računala/uređaja.

USB priključak galvanski je izoliran od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

USB priključak nije galvanski izoliran od uzemljenja. Za povezivanje frekvencijskog pretvarača na USB priključak ili izolirani USB kabel/pretvarač upotrebljavajte samo izolirana prijenosna ili stolna računala.

8.7 Osigurači

8.7.1 Odabir osigurača

Upotrebljavajte preporučene osigurače i/ili prekidače strujnog kruga na strani napajanja kao zaštitu u slučaju kvara komponente unutar frekvencijskog pretvarača (prije kvara).

NAPOMENA!

Upotreba osigurača na strani napajanja obavezna je za instalacije usklađene s normama IEC 60364 (CE) i NEC 2009 (UL).

8

Upotrebljavajte preporučene osigurače kako biste osigurali usklađenosnost s normom EN 50178. Upotreba preporučenih osigurača i prekidača strujnog kruga osigurat će da moguća oštećenja frekvencijskog pretvarača budu ograničena na oštećenja unutar uređaja. Za dodatne informacije pogledajte *Primjer uporabe osigurača i prekidača strujnog kruga*.

Osigurači navedeni u *Tablica 8.5* do *Tablica 8.7* prikladni su za upotrebu na krugu koji može isporučiti 100.000 A_{rms} (simetrično), ovisno o nazivnom naponu frekvencijskog pretvarača. Uz odgovarajuće osigurače nazivna jakost struje kratkog spoja frekvencijskog pretvarača (SCCR) iznosi 100.000 A_{rms}.

| | | | |
|------------|--|-------------|--------|
| N110K-N315 | | 380 – 500 V | Tip aR |
| N75K-N400 | | 525 – 690 V | Tip aR |

Tablica 8.5 Preporučeni osigurači

| Snaga | Bussmann PN | Littelfuse PN | Littelfuse PN | Bussmann PN | Siba PN | Ferraz Shawmut PN | Ferraz Shawmut PN (Europa) | Ferraz Shawmut PN (Sjeverna Amerika) |
|-------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| N110K | 170M2619 | LA50QS300-4 | L50S-300 | FWH-300A | 20 610 31.315 | A50QS300-4 | 6,9URD31D08A0315 | A070URD31KI0315 |
| N132 | 170M2620 | LA50QS350-4 | L50S-350 | FWH-350A | 20 610 31.350 | A50QS350-4 | 6,9URD31D08A0350 | A070URD31KI0350 |
| N160 | 170M2621 | LA50QS400-4 | L50S-400 | FWH-400A | 20 610 31.400 | A50QS400-4 | 6,9URD31D08A0400 | A070URD31KI0400 |
| N200 | 170M4015 | LA50QS500-4 | L50S-500 | FWH-500A | 20 610 31.550 | A50QS500-4 | 6,9URD31D08A0550 | A070URD31KI0550 |
| N250 | 170M4016 | LA50QS600-4 | L50S-600 | FWH-600A | 20 610 31.630 | A50QS600-4 | 6,9URD31D08A0630 | A070URD31KI0630 |
| N315 | 170M4017 | LA50QS800-4 | L50S-800 | FWH-800A | 20 610 31.800 | A50QS800-4 | 6,9URD32D08A0800 | A070URD31KI0800 |

Tablica 8.6 Opcije osigurača za frekvencijske pretvarače 380 – 500 V

| Snaga | Bussmann PN | Siba PN | Ferraz Shawmut europski PN | Ferraz Shawmut sjevernoamerički PN |
|---------|-------------|---------------|----------------------------|------------------------------------|
| N75k T7 | 170M2616 | 20 610 31.160 | 6,9URD30D08A0160 | A070URD30KI0160 |
| N90k T7 | 170M2619 | 20 610 31.315 | 6,9URD31D08A0315 | A070URD31KI0315 |
| N110 T7 | 170M2619 | 20 610 31.315 | 6,9URD31D08A0315 | A070URD31KI0315 |
| N132 T7 | 170M2619 | 20 610 31.315 | 6,9URD31D08A0315 | A070URD31KI0315 |
| N160 T7 | 170M2619 | 20 610 31.315 | 6,9URD31D08A0315 | A070URD31KI0315 |
| N200 T7 | 170M4015 | 20 620 31.550 | 6,9URD32D08A0550 | A070URD32KI0550 |
| N250 T7 | 170M4015 | 20 620 31.550 | 6,9URD32D08A0550 | A070URD32KI0550 |
| N315 T7 | 170M4015 | 20 620 31.550 | 6,9URD32D08A0550 | A070URD32KI0550 |
| N400 T7 | 170M4015 | 20 620 31.550 | 6,9URD32D08A0550 | A070URD32KI0550 |

Tablica 8.7 Opcije osigurača za frekvencijske pretvarače 525 – 690 V

Za UL usklađenost, upotrijebite osigurače iz serije Bussmann 170M na jedinicama koje se napajaju opcijom bez sklopnika. Pogledajte *Tablica 8.9* za SCCR nazivne podatke i kriterije za osigurače UL ako je opcija samo sa sklopnikom opremljena frekvencijskim pretvaračem.

8.7.2 Nazivna struja kratkog spoja (SCCR)

Ako frekvencijski pretvarač nije opremljen prekidom veze s mrežnim napajanjem, sklopnikom ili prekidačem strujnog kruga, nazivni podaci struje kratkog spoja (SCCR) frekvencijskih pretvarača jesu 100.000 A pri svim naponima (380 – 690 V).

Ako je frekvencijski pretvarač opremljen prekidom mrežnog napajanja, SCCR frekvencijskog pretvarača jest 100.000 A pri svim naponima (380 – 690 V).

Ako je frekvencijski pretvarač opremljen prekidačem strujnog kruga, SCCR ovisi o naponu, pogledajte *Tablica 8.8*:

| | 415 V | 480 V | 600 V | 690 V |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|
| Kućište D6h | 120.000 A | 100.000 A | 65.000 A | 70.000 A |
| Kućište D8h | 100.000 A | 100.000 A | 42.000 A | 30.000 A |

Tablica 8.8 Frekvencijski pretvarač s prekidačem

Ako je frekvencijski pretvarač opremljen opcijom samo sa sklopnikom i vanjski je spojen s osiguračima u skladu s *Tablica 8.9*, SCCR frekvencijskog pretvarača je sljedeći:

| | 415 V IEC ¹⁾ [A] | 480 V UL ²⁾ [A] | 600 V UL ²⁾ [A] | 690 V IEC ¹⁾ [A] |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kućište D6h | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Kućište D8h (bez N250T5) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Kućište D8h (samo N250T5) | 100000 | Konzultirajte tvornicu | | Nije primjenjivo |

Tablica 8.9 Frekvencijski pretvarač opremljen sklopnikom

1) Pomoću osigurača tipa Bussmann LPJ-SP ili Gould Shawmut AJT. 450 A maksimalna veličina osigurača za D6h i 900 A maksimalna veličina osigurača za D8h.

2) Mora se koristiti klasa J ili L osigurača za UL odobrenje. 450 A maksimalna veličina osigurača za D6h i 600 A maksimalna veličina osigurača za D8h.

8.8 Zatezni momenti priključka

Pri zatezanju svih električnih priključaka, važno je zategnuti s ispravnim momentom. Prenizak ili previsok moment rezultira lošim električnim priključkom. Za zatezanje vijaka i osiguranje ispravnog momenta koristite moment ključ.

| Veličina kućišta | Stezaljka | Moment [Nm(in-lb)] | Veličina vijka |
|------------------|--|-----------------------|----------------|
| D1h/D3h/D5h/D6h | Mrežno napajanje Motor Dijeljenje opterećenja Regen | 19–40 (168–354) | M10 |
| | Uzemljenje Kočnica | 8,5 – 20,5 (75 – 181) | M8 |
| D2h/D4h/D7h/D8h | Mrežno napajanje Motor Regen Dijeljenje opterećenja Uzemljenje | 19–40 (168–354) | M10 |
| | Kočnica | 8,5 – 20,5 (75 – 181) | M8 |

Tablica 8.10 Moment za stezaljke

8

Pri zatezanju pričvršćivača na mjestima navedenim u Tablica 8.11 primijenite ispravni moment. Prenizak ili previsok moment pri zatezanju električnog priključka rezultira lošim električnim priključkom. Kako biste osigurali ispravan moment, koristite moment ključ.

| Lokacija | Veličina vijka | Moment [Nm(in-lb)] |
|--|----------------|---------------------|
| Stezaljke mrežnog napajanja | M10/M12 | 19 (168)/37 (335) |
| Stezaljke motora | M10/M12 | 19 (168)/37 (335) |
| Stezaljke za uzemljenje | M8/M10 | 9,6 (84)/19,1 (169) |
| Stezaljke kočnice | M8 | 9,6 (84) |
| Stezaljke dijeljenja opterećenja | M10/M12 | 19 (168)/37 (335) |
| Regeneracijske stezaljke (kućišta E1h/E2h) | M8 | 9,6 (84) |
| Regeneracijske stezaljke (kućišta E3h/E4h) | M10/M12 | 19 (168)/37 (335) |
| Stezaljke releja | — | 0,5 (4) |
| Poklopac vrata/panela | M5 | 2,3 (20) |
| Brtvena pločica | M5 | 2,3 (20) |
| Panel za pristup hladnjaku | M5 | 3,9 (35) |
| Poklopac za serijsku komunikaciju | M5 | 2,3 (20) |

Tablica 8.11 Nazivni podaci momenta zatvarača

8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije

| Veličina kućišta | D1h | D2h | D3h | D4h | D3h | D4h |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | 110 – 160 kW 150 – 250 KS (380 – 500 V) 75 – 160 kW 75 – 200 KS (525 – 690 V) | 200 – 315 kW 300 – 450 KS (380 – 500 V) 200 – 400 kW 300 – 400 KS (525 – 690 V) | 110 – 160 kW 150 – 250 KS (380 – 500 V) 75 – 160 kW 75 – 200 KS (525 – 690 V) | 200 – 315 kW 300 – 450 KS (380 – 500 V) 200 – 400 kW 300 – 400 KS (525 – 690 V) | S regeneracijskim stezaljkama ili stezaljkama s podjelom opterećenja | |
| IP NEMA | 21/54 Tip 1/12 | 21/54 Tip 1/12 | 20 Kućište | 20 Kućište | 20 Kućište | 20 Kućište |
| Dimenzije za isporuku [mm (in)] | Visina Širina Dubina | 587 (23,1) 997 (39,3) 460 (18,1) | 587 (23,1) 1170 (46,1) 535 (21,1) | 587 (23,1) 1170 (46,1) 460 (18,1) | 587 (23,1) 1230 (48,4) 460 (18,1) | 587 (23,1) 1430 (56,3) 535 (21,1) |
| Dimenzije frekvencijskog pretvarača [mm (in)] | Visina Širina Dubina | 901 (35,5) 325 (12,8) 378 (14,9) | 1060 (41,7) 420 (16,5) 378 (14,9) | 909 (35,8) 250 (9,8) 375 (14,7) | 1122 (44,2) 350 (13,8) 375 (14,7) | 1004 (39,5) 250 (9,8) 375 (14,8) |
| Maksimalna težina [kg (lb)] | 98 (216) | 164 (362) | 98 (216) | 164 (362) | 108 (238) | 179 (395) |

Tablica 8.12 Mehaničke dimenzije, veličine kućišta D1h-D4h

| Veličina kućišta | D5h | D6h | D7h | D8h |
|---|--|--|--|--|
| | 110 – 160 kW 150 – 200 KS (380 – 500 V) 75 – 160 kW 75 – 200 KS (525 – 690 V) | 110 – 160 kW 150 – 250 KS (380 – 500 V) 75 – 160 kW 75 – 200 KS (525 – 690 V) | 200 – 315 kW 300 – 450 KS (380 – 500 V) 200 – 400 kW 300 – 400 KS (525 – 690 V) | 200 – 315 kW 300 – 450 KS (380 – 500 V) 200 – 400 kW 300 – 400 KS (525 – 690 V) |
| IP NEMA | 21/54 Tip 1/12 | 21/54 Tip 1/12 | 21/54 Tip 1/12 | 21/54 Tip 1/12 |
| Dimenzije za isporuku [mm (in)] | Visina Širina Dubina | 660 (26) 1820 (71,7) 510 (20,1) | 660 (26) 1820 (71,7) 510 (20,1) | 660 (26) 2470 (97,4) 590 (23,2) |
| Dimenzije frekvencijskog pretvarača [mm (in)] | Visina Širina Dubina | 1324 (52,1) 325 (12,8) 381 (15) | 1663 (65,5) 325 (12,8) 381 (15) | 1978 (77,9) 420 (16,5) 386 (15,2) |
| Maksimalna težina [kg (lb)] | 116 (256) | 129 (284) | 200 (441) | 225 (496) |

Tablica 8.13 Mehaničke dimenzije, veličine kućišta D5h-D8h

9 Dodatak

9.1 Simboli, kratice i konvencije

| | |
|--------------------|--|
| $^{\circ}\text{C}$ | Celzijevi stupnjevi |
| $^{\circ}\text{F}$ | Fahrenheitovi stupnjevi |
| AC | Izmjenična struja |
| AE0 | Automatska optimizacija energije |
| AWG | Američki presjek žice |
| AMA | Automatsko prilagođavanje motoru |
| DC | Istosmjerna struja |
| EMC | Elektromagnetska kompatibilnost |
| ETR | Elektronički temperaturni relej |
| $f_{M,N}$ | Nazivna frekvencija motora |
| FC | Frekvencijski pretvarač |
| I_{INV} | Nazivna izlazna struja pretvarača |
| I_{LIM} | Strujno ograničenje |
| $I_{M,N}$ | Nazivna struja motora |
| $I_{VLT,MAX}$ | Maksimalna izlazna struja |
| $I_{VLT,N}$ | Nazivna izlazna struja koju daje frekvencijski pretvarač |
| IP | Ingresna zaštita |
| LCP | Lokalni upravljački panel |
| MCT | Alat za regulaciju kretanja |
| n_s | Brzina sinkronog motora |
| $P_{M,N}$ | Nazivna snaga motora |
| PELV | Zaštitni vrlo niski napon |
| PCB | Tiskana pločica |
| PM motor | Motor s trajnim magnetom |
| PWM | Modulirana pulsna širina |
| RPM | Okretaji u minuti |
| Regen | Regenerativne stezaljke |
| T_{LIM} | Ograničenje momenta |
| $U_{M,N}$ | Nazivni napon motora |

Tablica 9.1 Simboli i kratice

Konvencije

Na numeriranim su popisima navedeni postupci.

Na popisu s grafičkim oznakama nalaze se ostale informacije.

Tekst kosim slovima označava:

- Referenca
- Veza.
- Naziv parametra.
- Naziv opcije parametara.

Sve dimenziije su u [mm].

9.2 Struktura izbornika parametra

Dodatak

Upute za upotrebu

| | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 0-** Rad / Zaslon | 0-89 | Očit dатума i vremena | 1-77 | Maks. brz. pokretanja motora [RPM] | 3-81 | Vrijeme rampe brzog stopa | 5-26 | Stez. X46/13 Digitalni ulaz |
| 0-0* Osnovne postavke | 0-9* | Varia | 1-78 | Maks. brz. pokretanja motora [Hz] | 3-82 | Vrijeme zaleta za pokretanje | 5-3* | Digitalni izlazi |
| 0-01 Jezik | 0-95 | Warning LED blinking | 1-79 | Maks.vrijednost komprido gr. | 3-9* | Digital,potenciom. | 5-31 | Stez. 27 Digitalni izlaz |
| 0-02 Jedinica brzmotoru | 1-** | Općenit i motor | 1-8* | Priлагод.zast. | 3-90 | Veličina koraka | 5-32 | Stez. X30/6 Digitalni ulaz |
| 0-03 Regional-postavke | 1-0* | Opći postav | 1-80 | Funkcija kod zauš. | 3-91 | Vrijeme rampe | 5-33 | Stez. X30/7 Digitalni ulaz |
| 0-04 Stanje rada pri uklonu napajanja | 1-00 | Konfiguriranje | 1-81 | Min.brzina funkcije pri zauš.[o/min] | 3-92 | Vraćanje snage | 5-4* | Relej |
| 0-05 Lokalna jedinica | 1-03 | Karakteristike momenta | 1-82 | Min.brzina funkcije pri zauš.[Hz] | 3-93 | Maks.ogranič. | 5-41 | Uklop.odegle, relej |
| 0-1* Postupci postavka | 1-06 | U smjer.kazna satu | 1-83 | Min.ogranič. | 3-94 | Funkc.relej] | 5-42 | Isklj.odegle, relej |
| 0-10 Aktivni postav | 1-* | Odabir motora | 1-87 | Donja gran. brz. greske [Hz] | 3-95 | Odgođa rampe | 5-43 | Pulsni ulaz |
| 0-11 Progr. postav | 1-10 | Konstrukcija motora | 1-9* | Ogranic./Upozor. | 4-** | Ogranic.motora | 4-1* | Ogranic.motora |
| 0-12 Postav povezan s | 1-1* | VVC+ PM/SYN RM | 1-90 | Toplinska zaštita motora | 4-10 | Smjer vrtanje motora | 4-11 | Donja gran.brz.motora [o/min] |
| 0-13 Oditanje: Povezani postavi | 1-14 | Pojaćanje prigušenja | 1-91 | Vanjs.ventilatormotora | 4-12 | Donja gran.brz.motora [Hz] | 4-13 | Gorganica brz.motora [o/min] |
| 0-14 Oditanje: Prog. postavi / kanal | 1-15 | Vrem. k. filtra male brzine | 1-93 | Izvor termistora | 4-14 | Gorganica brz.motora [Hz] | 4-15 | Stez. 29 Visoka frekv.ref.povr.spr. |
| 0-15 Readout: actual setup | 1-16 | Vrem. k. filtra velike brzine | 1-94 | ATEX ETR cur.lim. speed reduction | 4-16 | Pulsna vrijeđant.filtrat #29 | 4-17 | Stež. 29 Niska vrijedn.ref.povr.spr. |
| 0-2* Zaslon LCP-a | 1-17 | Vrem. konst. filtra naponu | 1-95 | KTY tip osjetnika | 4-18 | Stez. 29 Visoka frekv.ref.povr.spr. | 4-19 | Stez. 33 Niska vrijedn.ref.povr.spr. |
| 0-20 Redak na zaslonu 1.1 Mali | 1-2* | Podaci o motoru | 1-96 | Izvor KTY topilinske sonde | 4-20 | Strujni frekven. | 4-21 | Stez. 33 Visoka vrijedn.ref.povr.spr. |
| 0-21 Redak na zaslonu 1.2 Mali | 1-20 | Snaga motora [kW] | 1-97 | KTY granična razina | 4-22 | Maksizlazifrekven. | 4-23 | Pulsna vrijeđant.filtrat #33 |
| 0-22 Redak na zaslonu 1.3 Mali | 1-21 | Snaga motora [HP] | 1-98 | ATEX ETR interpolar.points freq. | 4-24 | Strujno ogranič. | 4-25 | Stez. 33 Visoka vrijedn.ref.povr.spr. |
| 0-23 Redak na zaslonu 2 Veliki | 1-22 | Napon motora | 1-99 | ATEX ETR interpolar.points current | 4-26 | Maksizlazifrekven. | 4-27 | Stez. 29 Visoka vrijedn.ref.povr.spr. |
| 0-24 Redak na zaslonu 3 Veliki | 1-23 | Frekvencija motora | 2-** | Kočnice | 4-28 | Upozor.-visoka struja | 4-5* | Upozor.-visoka struja |
| 0-25 Moj izbornik | 1-24 | Struja motora | 2-0* | Istosm.istruža drž/zagrij. | 4-50 | Upozor.-mala brzina | 4-51 | Upozor.-velika brzina |
| 0-3* Korisnič.očit. LCP-a | 1-25 | Nazivna brzina motora | 2-01 | Struja istosm.koč. | 4-52 | Upoz.-velika brzina | 4-53 | Upoz.-velika brzina |
| 0-30 Jedinicna korisn.očit. | 1-26 | Kont.-nazivnog momenta motora | 2-02 | Vristosm.koč. | 4-54 | Upozorjenje, mala ref. | 4-55 | Upozorjenje, velika ref. |
| 0-31 Min.vrijed.korisnič.čit. | 1-27 | Provjera vrtne motora | 2-03 | Početna brz.istosm.koč.[o/min] | 4-56 | Upoz.-mala povr.spr. | 4-57 | Upoz.-velika povr.spr. |
| 0-32 Maks.vrijed.korisnič.čit. | 1-28 | Autom. prialagodjenje motoru (AMA) | 2-04 | Početna brz.istosm.koč.[Hz] | 4-58 | Funkcija nedostatka faze motora | 4-59 | AHF kond.odgov.priklj. |
| 0-37 Test na zaslonu 1 | 1-29 | Napr.podatac.motora | 2-05 | Struja parkiranja | 4-60 | Upoz.čit.koč. | 4-61 | Upoz.čit.koč. |
| 0-38 Test na zaslonu 2 | 1-30 | Otpor statora (Rs) | 2-06 | Vrijeme parkiranja | 4-62 | Briz.premošć., od [o/min] | 4-63 | Briz.premošć., do [o/min] |
| 0-39 Test na zaslonu 3 | 1-31 | Otpor rotora (Rr) | 2-07 | Funkcija enerđice,koč. | 4-64 | Postav poliautonom.premošć. | 4-65 | Pulsizlazifrekven. |
| 0-4* Tipkovnica LCP-a | 1-32 | Glavna reaktancija (XH) | 2-1* | Funkcija kočenja | 4-65 | Pulsizlazifrekven. | 4-66 | Pulsizlazifrekven. |
| 0-40 Tipkovnica LCP-a | 1-33 | Gubici u želijenu (Pfe) | 2-10 | Induktivnost koč.(ohm) | 4-67 | Funkcija kočenja At Start | 4-68 | Upoz.čit.koč. |
| 0-41 [Off] tipka na LCP-u | 1-34 | Induktivnost d-osi (Ld) | 2-11 | Otpornik koč. (ohm) | 4-69 | Motor Check At Start | 4-70 | Upoz.čit.koč. |
| 0-42 [Auto on] tipka na LCP-u | 1-35 | Induktivnost q-osi (Lq) | 2-12 | Ogranisnake koč.otpon.(kW) | 4-71 | Prel.čit.koč. | 4-72 | Prel.čit.koč. |
| 0-43 [Reset] tipka na LCP-u | 1-36 | Polojni motor | 2-13 | Nadzor snage kočenja | 4-73 | Prel.čit.koč. | 4-74 | Prel.čit.koč. |
| 0-44 Tipkovnica LCP-a | 1-37 | Povr. EMF pri 1000 1/min | 2-14 | Provjetra kočenja | 4-75 | Prel.čit.koč. | 4-76 | Prel.čit.koč. |
| 0-45 Drive Inductance Sat. (LoSat) | 1-38 | d-axis Inductance Sat. | 2-15 | Maks.struja izmj.koč. | 4-77 | Pulsizlazifrekven. | 4-78 | Pulsizlazifrekven. |
| 0-5* Kopiraj/Spremi | 1-39 | q-axis Inductance Sat. (LoSat) | 2-16 | Kontrola prenapona | 4-79 | Pulsizlazifrekven. | 4-80 | Pulsizlazifrekven. |
| 0-50 Kopiraj/LCP-a | 1-40 | Pojačanje otviranja polozaja | 2-17 | Over-voltage Gain | 4-81 | Pulsizlazifrekven. | 4-82 | Pulsizlazifrekven. |
| 0-51 Prij.čit.koč. | 1-41 | Torque Calibration | 2-18 | Refrence / Rampe | 5-** | Digital. ul/izl | 5-98 | Analog. ul/izl |
| 0-6* Zaporka | 1-42 | Inductance Sat. Point | 3-0* | Ogranic.reference | 5-0* | Digital ul/izl | 6-0* | Analogni ul/izl |
| 0-60 Zaporka za glavni izbornik | 1-43 | q-Axis Inductance Saturation Point | 3-02 | Min. referenca | 5-00 | Digital ul/izl | 6-00 | Vrijeme isteka žive nule |
| 0-61 Pristup gl. izborniku bez zaporce | 1-44 | Post.neovi. o opt. | 3-03 | Maks. referenca | 5-01 | Stez. 27 Način | 6-01 | Funkcija isteka žive nule |
| 0-65 Zaporka za osobni izbornik | 1-45 | Magnetič. motora pri nultoj brzini | 3-04 | Funkcija reference | 5-02 | Stez. 29 Način | 6-02 | Funkc.ištka žive nule požarnog nač. |
| 0-66 Pristup osobnom izb. bez zaporce | 1-46 | Min.brzina za normal.magneti.[o/min] | 3-1* | Reference | 5-1* | Digital. ulazi | 6-1* | Analog. ulaz 53 |
| 0-67 Bus Access Password | 1-47 | Min.brzina za normal.magneti.[Hz] | 3-10 | Predef.reference | 5-10 | Stezalka 18 Digitalni ulaz | 6-11 | Stezalka 27 Digitalni ulaz |
| 0-7* Postavke sata | 1-48 | Struja test. pulseva let.pokret. | 3-11 | Brzina pužanja [Hz] | 5-11 | Stezalka 19 Digitalni ulaz | 6-12 | Stezalka 29 Digitalni ulaz |
| 0-70 Postavki dat. i vr. | 1-49 | Frek.test.pulzova let.pokret. | 3-13 | Referent.lokac. | 5-12 | Stezalka 30 Digitalni ulaz | 6-13 | Stezalka 31 Digitalni ulaz |
| 0-71 Format datuma | 1-50 | Magnetič. motora pri nultoj brzini | 3-14 | Predef.relative referenca | 5-13 | Stezalka 32 Digitalni ulaz | 6-14 | Stezalka 33 Digitalni ulaz |
| 0-72 Format vrem. | 1-51 | Min.brzina za normal.magneti.[o/min] | 3-15 | Izvor referenca 1 | 5-14 | Stezalka 33 Digitalni ulaz | 6-15 | Stezalka 34 Digitalni ulaz |
| 0-73 Kompenzacija vrem. zone | 1-52 | Min.brzina za normal.magneti.[Hz] | 3-16 | Izvor referenca 2 | 5-15 | Stez. X30/3 Digitalni ulaz | 6-16 | Stez. X30/3 Digitalni ulaz |
| 0-74 DST/ljetno vrijeđenje | 1-53 | Kompenzacija klinzana | 3-17 | Izvor referenca 3 | 5-16 | Stez. X30/3 Digitalni ulaz | 6-17 | Stez. X30/3 Digitalni ulaz |
| 0-76 DST/početak ljet.vremena | 1-54 | Vrem.konst.kompenzacije klinzana | 3-18 | Brzina pužanja [o/min] | 5-17 | Stez. X30/4 Digitalni ulaz | 6-18 | Stez. X30/4 Digitalni ulaz |
| 0-77 DST/kraj ljet.vremena | 1-55 | Prigušnici rezonancije | 3-4* | Rampa 1 | 5-18 | Stez. X30/4 Digitalni ulaz | 6-19 | Stez. X30/4 Digitalni ulaz |
| 0-79 Pregreška sata | 1-56 | Kompenz.optereće,pri maloj brzini | 3-41 | Rampa 1 Vrijeme kočenja | 5-19 | Stez. X30/4 Digitalni ulaz | 6-20 | Stez. X30/4 Digitalni ulaz |
| 0-81 Radni dan | 1-57 | Kompenz.optereće,pri velikoj brzini | 3-42 | Rampa 1 Vrijeme kočenja | 5-20 | Stez. X46/1 Digitalni ulaz | 6-21 | Stez. X46/1 Digitalni ulaz |
| 0-82 Dodatni radni dan | 1-58 | Kompenzacija klinzana | 3-5* | Rampa 2 | 5-21 | Stez. X46/3 Digitalni ulaz | 6-22 | Stez. X46/3 Digitalni ulaz |
| 0-83 Dodatni neradni dan | 1-59 | Vrijeme zaletu bez zapore | 3-51 | Rampa 2 Vrijeme ubrzav. | 5-22 | Stez. X46/5 Digitalni ulaz | 6-23 | Stez. X46/5 Digitalni ulaz |
| 0-84 Vrijeme očitanja | 1-60 | Odgođa pokret. | 3-52 | Rampa 2 Vrijeme kočenja | 5-23 | Stez. X46/7 Digitalni ulaz | 6-24 | Stez. X46/7 Digitalni ulaz |
| 0-85 Summer Time Start for Fieldbus | 1-61 | Funkcija pokretanja | 3-53 | Druge rampe | 5-24 | Stez. X46/9 Digitalni ulaz | 6-25 | Stez. X46/9 Digitalni ulaz |
| 0-86 Summer Time End for Fieldbus | 1-62 | Leteći start | 3-80 | Puzanje,vr.zaleta | 5-25 | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------|-------------------------------|----------------------------|---|---|--------------------------|
| 6-26 | Stezalka 54 Vrem. konst. filtra | 8-33 | Paritet/Stop bitovi | 9-72 | ProfibusDriveReset | 12-06 Posluž.naziva | |
| 6-27 | Stezalka 54 Živa nula | 8-34 | Predvid. vrijem. cikl. | 9-75 | DO Identification | 12-07 Naziv domene | |
| 6-3* | Analog.ul X30/11 | 8-35 | Min. odgođa odgovora | 9-80 | Defined Parameters (1) | 12-08 Naziv gliuređ. | |
| 6-30 | Stezalka X30/11 Niski napon | 8-36 | Maks. odgođa odgovora | 9-81 | Defined Parameters (2) | 12-09 Naci.rada SL Kont. | |
| 6-31 | Stezalka X30/11 Visoki napon | 8-37 | Maks. odgođa među znak. | 9-82 | Defined Parameters (3) | 12-10 Početni dogad. | |
| 6-34 | Stez.X30/11 Nis.vrij.ref/povr.veze | 8-39 | Protocol Firmware version | 9-83 | Defined Parameters (4) | 12-11 Dogad.zastav. | |
| 6-35 | Stez.X30/11 Vis. vrij. ref./povr.veze | 8-4* | FC MC sk.protokola | 9-84 | Defined Parameters (5) | 12-12 Ponšt. SL C | |
| 6-36 | Stez.X30/11 Vrem. konst. filtr | 8-40 | Odarbir telegraf | 9-85 | Komparatori | 12-13 Auto.pregov. | |
| 6-37 | Stez.X30/11 Živa nula | 8-42 | Konfigur. PCD pisanja | 9-90 | Defined Parameters (6) | 12-14 Operand komparatora | |
| 6-4* | Analog.ul X30/12 | 8-43 | Konfigur. PCD čitanja | 9-91 | Changed Parameters (1) | 12-15 Operator komparatora | |
| 6-40 | Stezalka X30/12 Niski napon | 8-5* | Dig.Sabirn. | 9-92 | Changed Parameters (2) | 12-16 Vrijednost komparatora | |
| 6-41 | Stezalka X30/12 Visoki napon | 8-50 | Odarbir zaustavo inerciji | 9-93 | Supervisor MAC | 12-17 RS_Flip_Flops | |
| 6-44 | Stez.X30/12 Nis. vrij. ref./povr.veze | 8-52 | Odarbir.istosm.koč. | 9-94 | Supervisor IP Addr. | 12-18 RS_FF.Operand S | |
| 6-45 | Stez.X30/12 Vis. vrij. ref./povr.veze | 8-53 | Odarbir pokretanja | 9-99 | Podaci procesa | 12-19 RS_FF.Operand R | |
| 6-46 | Stez. X30/12 Vrem. konst. filtra | 8-54 | Odarbir suprot.smisl.vrtnje | 10-2* | CAN Fieldbus | 12-20 Dogadaji upravlji. | |
| 6-47 | Stez. X30/12 Živa nula | 8-55 | Odarbir postava | 10-0* | Zaledin.postavke | 12-21 Pisani.konfigur.proces.pod. | |
| 6-5* | Analog. izlaz 42 | 8-56 | Odarbir pred.def.reference | 10-0 | CAN protokol | 12-22 Odit.konfigur.proces.pod. | |
| 6-50 | Stezalka 42 izlaz | 8-57 | BACnet | 10-01 | Odarbir brz.prijen.podatak. | 12-23 Primarni glavni uređaj | |
| 6-51 | Stez.42 Mini.rasporn izlaza | 8-70 | Slučaj.BACnet uređ. | 10-02 | MAC ID | 12-24 Spremi vrijed.podatak. | |
| 6-52 | Stez42 Maks.rasporn izlaza | 8-72 | MS/TP maks. gliuređ. | 10-05 | Očitanje brojila poslanih pogreški | 12-25 Uvijek spremi | |
| 6-53 | Stez42 izlaz.upravlj. putem sabir. | 8-73 | MS/TP maks. info okviri | 10-06 | Očitanje brojila priml.jugreški | 12-26 CIK izmjene | |
| 6-54 | Stezalka 42 izlaz,predef. istek | 8-74 | "Startup I am" | 10-07 | Očitanje brojila isklj.sabirn. | 12-27 CIK šifra prirozy. | |
| 6-55 | Analog. izlazni filter | 8-75 | Zaporka za inicijalizaciju | 10-1* | DeviceNet | 12-28 ED5 parametar. | |
| 6-6* | Analog. izlaz X30/8 | 8-8* | Dijagnost. FC ulaza | 10-10 | Odarbir vrste proces.podataka | 12-29 ED5 parametar upozor. | |
| 6-7* | Analog. izlaz 3 | 8-85 | Broj poruka Sabir. | 10-11 | Pisanj.konfigur.proces.pod. | 12-30 Mrež.referenca | |
| 6-60 | Stez. X30/8 Dig. izl. | 8-81 | Broj greš.sabir. | 10-12 | Očitanje brojila osim podred.ured. | 12-31 Mrež.upravlji. | |
| 6-61 | Stez. X30/8 Min.raspon | 8-82 | Broj poruka podred.ured. | 10-13 | Parametar upozor. | 12-32 Mrež.upravlji. | |
| 6-62 | Stez. X30/8 Maks. raspon | 8-83 | Broj greš.podred.ured. | 10-14 | Mrež.referenca | 12-33 COS filtr. | |
| 6-63 | Stez.X30/8 izlaz.upravlj. putem sabir. | 8-84 | Slove Messages Sent | 10-15 | Mrež.upravlji. | 12-34 Modbus TCP | |
| 6-64 | Stezalka X30/8 izlaz,predef. istek | 8-85 | Pogreške isteka podr. uređaja | 10-2* | COS filtri | 12-35 COS filtri | |
| 6-7* | Analogs. izlaz 3 | 8-89 | Dijagnostički broj | 10-20 | COS filter 1 | 12-41 Brojenje poruka podredenom ured. | |
| 6-70 | Stezalka X45/1 izlaz | 8-90 | Puzi.pospisabir. | 10-21 | COS filter 2 | 12-42 Brojenje poruka osim podred.uredaja | |
| 6-71 | Stez. X45/1 Min. raspon | 8-91 | Imp.putem sabir.1 Brzina | 10-22 | COS filter 3 | 12-7* | BAcnet |
| 6-72 | Stez. X45/1 Maks. raspon | 8-92 | Imp.putem sabir.2 Brzina | 10-23 | COS filter 4 | 12-70 BAcnet Status | |
| 6-73 | Terminal X45/1 Bus Control | 8-94 | Povrspr.sabir.1 | 10-30 | Indeks niza | 12-71 BAcnet Datalink | |
| 6-74 | Terminal X45/1 Output Timeout Preset | 8-95 | Povrspr.sabir.2 | 10-31 | Spremi podat.vrijed. | 12-72 BAcnet UDP Port | |
| 6-8* | Analog. izlaz 4 | 8-96 | Povrspr.sabir.3 | 10-32 | Devicenet izmjene | 12-75 BBMD IP Address | |
| 6-80 | Stezalka X45/3 izlaz | 8-9* | PROdrive | 10-33 | Uvijek spremi | 12-76 BBMD Port | |
| 6-81 | Stez. X45/3 Min. raspon | 9-00 | Seipoint | 10-34 | Pristup parametru | 12-77 BBMD Reg. Interval | |
| 6-82 | Stez. X45/3 Maks. raspon | 9-07 | Actual Value | 10-39 | DeviceNet šifra proizv. | 12-78 Device ID Conflict Detection | |
| 6-83 | Terminal X45/3 Bus Control | 9-15 | PCD Write Configuration | 11-2* | LonWorks | 12-79 Message Counter | |
| 6-84 | Terminal X45/3 Output Timeout Preset | 9-16 | PCD Read Configuration | 11-0* | LonWorks ID | 12-8* | Druge Eth. usluge |
| 8-** | Komunik. i općie | 9-18 | Node Address | 11-0 | Neuronski ID | 12-80 HTTP posluž. | |
| 8-0* | Kontrol.mjesto | 9-22 | Telegram Selection | 11-1 | LonWorks izmjene | 12-81 Kin. Backup Gain | |
| 8-01 | Izvor upravlji. | 9-23 | Parameters for Signals | 11-1* | Lon funkcijs | 12-82 SM7 servis | |
| 8-02 | Vrijeme kontr.isteka | 9-27 | Parameter Edit | 11-10 Profil if.ipрет. | 12-83 SNMP Agent | 12-83 Diagnost.kabela | |
| 8-03 | Funkc.kontrolnog.isteka | 9-28 | Process Control | 11-15 LON riječ upozor. | 12-84 Address Conflict Detection | 12-90 Automatski prijelaz | |
| 8-04 | Funkcija kraja.isteka | 9-44 | Fault Message Counter | 11-17 XIF izmjene | 12-85 ACD Last Conflict | 12-91 GMP nadzor | |
| 8-05 | Poništ.kontrol.isteka | 9-45 | Fault Code | 11-18 LonWorks izmjene | 12-89 Kanalni ulaz transp. utičnice | 12-93 Pogrđaljina kabela | |
| 8-06 | Poništ.kontrol.isteka | 9-47 | Fault Number | 11-2* | Pristup LON param. | 12-9* Nap. Ethernet.usi. | |
| 8-07 | Početak dijagnost. | 9-52 | Fault Situation Counter | 11-21 Spremi podat.vrijed. | 12-99 Zštita prijenosa od oluje | 12-99 Zatez.greske kod granič.mom. | |
| 8-08 | Filtriranje očitajanja komunikacijskih znakova | 9-53 | Profibus Warning Word | 12-** Ethernet | 12-90 Diagnost.kabela | 12-96 Zatez.greske kod kvara pretv. | |
| 8-09 | Komplet komunikacijskih znakova | 9-63 | Actual Baud Rate | 12-0* | IP postavke | 12-91 Postavke proizvodnje | |
| 8-1* | Postavke upravlji. | 9-64 | Device Identification | 12-0 | Dodata IP adresse | 12-92 Servisni kod | |
| 8-10 | Profil upravlji. | 9-65 | Fault Message Counter | 12-01 IP adresse | 12-93 Upavlj.struj.ognjanj.proporc.poveć. | 14-3* | Upstruj.ognjanj. |
| 8-11 | Stat.stanje s moguć.konfigur. | 9-66 | Fault Code | 12-02 Mask. podmrežje | 14-30 Upavlj.struj.ognjanj.vrij.integr. | 14-31 Upavlj.struj.ognjanj.vrij.filtra. | |
| 8-12 | Postavke FC ulaza | 9-68 | Control Word 1 | 12-03 Zadani pristupnik | 14-32 Upavlj.struj.ognjanj.vrij. filtra. | 14-33 Konfiguracija sučelja | |
| 8-30 | Protokol | 9-70 | Status Word 1 | 12-04 DHCP posluž. | 14-34 QoS Priority | 14-34 Programming Set-up | |
| 8-31 | Adresa | 9-71 | Profibus Save Data Values | 12-05 Isteč.hajma | 14-35 Optimaliz.potr.energ. | 14-36 Granični napon | |
| 8-32 | Stopa brz.prijenos.a pod. | | | | | 14-37 Granični napon | |

Dodatak**Upute za upotrebu**

| | | | |
|--|---|--|---|
| 14-41 Minimalna magnetizacija AEO | 15-49 Softv.ID upravl.kart. | 16-32 Energija, /s | 20-30 Rash.li.sredstvo |
| 14-42 Minimalna frekvencija AEO | 15-50 Softv.ID energ.kart. | 16-33 Energija, /2 min | 20-31 Korisn.rashladno sredstvo A1 |
| 14-43 Cospri motoru | 15-51 Serijski br. frekvencijskog pretv. | 16-34 Temp.rashlured. | 20-32 Korisn.rashladno sredstvo A2 |
| 14-5* Obratnje | 15-52 Serijski br. frekvencijskog pretv. | 16-35 Temp. prevarađed. | 20-33 Korisn.rashladno sredstvo A3 |
| 14-50 Filter RF1 | 15-54 Config File Name | 16-36 Naziv. struja pretv. | 20-34 Područje voda 1 [m ²] |
| 14-51 Kompenzacija DC veze | 15-55 URL dobavljača | 16-37 Maks. struja pretv. | 20-35 Područje voda 1 [in ²] |
| 14-52 Uprav.ventilat. | 15-56 Naziv dobavljača | 16-38 Stanje SL kontrolera | 20-36 Područje voda 2 [m ²] |
| 14-53 Duzor ventilat. | 15-57 Naziv datorke SmartStart | 16-39 Temp.upravljkartice | 20-37 Područje voda 2 [in ²] |
| 14-55 Izlazni filter | 15-59 CSV,ime datot. | 16-40 Medusp.bilež. pun | 20-38 Faktor gustoće zraka [%] |
| 14-56 Kapacitivnosti izlaznog filtra | 15-6* Ident. opcije | 16-41 Medusp. bilež. pun | 18-** Info & odrađivanja |
| 14-57 Induktivnost izlaznog filtra | 15-60 Ugrađena opcija | 16-42 Service Log Counter | 18-0* Dnev.održavanja |
| 14-59 Stvaran broj pretvaraća | 15-61 Softinaćica opcije | 16-43 Stat. prog. radnje | 18-00 Dnev.održavanja: Stavka |
| 14-6* Auto. korekcija | 15-62 Br. narudž. opcije | 16-45 Motor Phase U Current | 18-02 Dnev.održavanja: Radnja |
| 14-60 Funkcija pri prevosokoj temperaturi | 15-63 Serb. opcije | 16-46 Motor Phase V Current | 18-03 Dnev.održavanja: Vrijeme |
| 14-61 Funkcija kod preoptereć,pretv. | 15-64 Application Version | 16-47 Motor Phase W Current | 18-1* Dnev.požarjanja |
| 14-62 Korstrukcija preopterećenja pretvarača | 15-70 Opcija u utoru A | 16-49 Izvor kvara struje | 18-04 Dnev.požarjanja: Dogadaj |
| 14-8* Opcije | 15-71 Softv.inač.opcije u utoru A | 16-50 Vaniška referenca | 18-11 Dnev.požarjanja: Vrijeme |
| 14-80 Napaj.opcije putem vanjsk. 24 V DC | 15-72 Softv.inač.opcije u utoru B | 16-52 Povrspr.[jedinica] | 18-12 Dnev.požarjanja: Datum i vrijeme |
| 14-88 Option Data Storage | 15-73 Softv.inač.opcije u utoru B | 16-53 Digi Pot. referenca | 18-3* Sensorless |
| 14-89 Option Detection | 15-74 Opcija u utoru C0 | 16-54 Povrspr.1[jedinica] | 20-60 Sensorless Unit |
| 14-9* Postavke kvara | 15-75 Softv.inač.opcije u utoru C0 | 16-55 Povrspr.2[jedinica] | 20-69 Sensorsless Information |
| 14-90 Razina kvara | 15-76 Opcija u utoru C1 | 16-56 Povrspr.3[jedinica] | 20-7* PID Autom.ugadj. |
| 15-** Podaci o fizičk. pretv. | 15-8* Podaci o radu II | 16-58 PID izlaz [%] | 20-70 Vrsta zatv.petlje |
| 15-0* Podaci o radu ured. | 16-59 Radij sati pod naponom | 16-59 Prilagođena postavljena vrijednost | 20-71 Način ugadačja |
| 15-01 Broj sati ventilatora | 16-60 Unapr.postav. br. radnih sati ventilatora | 16-6* Ulazi i ulazi | 20-72 Promjena PID izlaza |
| 15-02 Brojilo kWh | 16-61 Digital.ulaz | 18-3* Ulazi i ulazi | 20-73 Min.razina povr.spregje |
| 15-03 Ukloni napaj. | 16-62 Stez. 53 Postav sklapanja | 18-4* Ref. i povr.spri. | 20-74 Maks.razina povr.spregje |
| 15-04 Nadtemperatuve | 16-63 Stez. 54 Postav sklapanja | 18-5* PID osn.postavke | 20-75 PID Autom.ugadj. |
| 15-05 Prenaponi | 16-64 Analog.ulaz 54 | 18-6* Ulazi i ulazi | 20-76 PID ogranč.poj.a/dif.dana |
| 15-06 Ponisti brojilo kWh | 16-65 Analog.ulaz 42 [mA] | 18-7* Recifier Status | 21-** Vanj. zatv.petlja |
| 15-07 Ponisti brojilo sati pogona | 16-66 Digital.ulaz | 18-71 Analog Out X49/7 | 21-0* Vanj.PID Aut.ugadj. |
| 15-08 Broj pokretanja | 16-67 Pulsni ulaz #29 [Hz] | 18-72 Mains Voltage | 21-01 Vrsta zatv.petlje |
| 15-1* Post.dnevn.podat. | 16-68 Pulsni ulaz #33 [Hz] | 18-73 Mains Frequency | 21-02 Promjena PID izlaza |
| 15-10 Izvor bilježenja | 16-69 Pulsni izlaz #27 [Hz] | 18-74 Reljenti izlaz [bin] | 21-03 Min.razina povr.spregje |
| 15-11 Interval bilježenja | 16-70 Pulsni izlaz #29 [Hz] | 18-75 Brojilo A | 21-04 Maks.razina povr.spregje |
| 15-12 Početni dogadaj | 16-71 Analog Out X45/3 [mA] | 18-76 Analog Out X49/1 | 21-09 PID Autom.ugadj. |
| 15-13 Bilježenje | 16-72 Brojilo B | 18-77 Ref. & Feedb. | 21-1* Va.CLI.Ref/Po.spr. |
| 15-14 Uzorci prile početka | 16-73 Snaga [kW] | 18-78 Sensorless Readout [unit] | 21-10 Vanj. 1 Jedinicna ref./povr.spr. |
| 15-2* Arhiv.dnevnik | 16-1* Status motora | 18-79 Air Pressure to Flow Air Flow | 21-11 Vanj. 1 Min. referencia |
| 15-20 Arhiv.dnevnik: Dogadaji | 16-10 Snaga [kW] | 18-6* Ulazi i ulazi | 20-0* Povr.spr. |
| 15-21 Arhiv.dnevnik: Vrijednost | 16-11 Snaga [hp] | 18-7* Recifier Status | 20-00 Povr.spr. 1 Izvor |
| 15-22 Arhiv.dnevnik: Vrijeme | 16-12 Napon motora | 18-80 Povr.spr. 1 Konverzija | 20-01 Povr.spr. 1 Izvor povr.spr. |
| 15-23 Arhiv.dnevnik: Datum i vrijeme | 16-13 Frekvencija | 20-02 Povr.spr. 1 Izvorna jed. | 20-02 Povr.spr. 3 Konverzija |
| 15-3* Dnevn.alarma | 16-14 Struja motora | 20-03 Povr.spr. 2 Izvor | 20-08 Povr.spr. 3 Izvorna jed. |
| 15-30 Dnev.alarma: Kod greške | 16-15 Frekvencija [%] | 20-04 Povr.spr. 2 Konverzija | 20-12 Jedinicna ref./povr.spr. |
| 15-31 Dnev.alarma: Vrijednost | 16-16 Moment [Nm] | 16-80 Fieldbus CTW 1 | 20-13 Min. referenciapovr. veza |
| 15-32 Dnev.alarma: Vrijeme | 16-17 Brzina[min] | 16-82 Fieldbus REF 1 | 20-14 Maks. referenciapovr.veza |
| 15-33 Dnev.alarma: Datum i vrijeme | 16-18 Temp. motora | 16-84 St. riječ kom.opreje | 20-2* Pospr. i povr. |
| 15-4* Identif. frekv.pretv. | 16-19 Temperatura KTY osjetnika | 16-85 FC ulaz CTW 1 | 20-15 On Reference Bandwidth |
| 15-40 Tip fr.pretv. | 16-20 Kut motora | 16-86 FC ulaz REF 1 | 20-21 Postav.vrijedn.1 |
| 15-41 Energetski dio | 16-22 Moment [%] | 16-87 Diagnost.očitanja | 20-22 Postav.vrijedn.2 |
| 15-42 Napon | 16-23 Motor Shaft Power [kW] | 16-90 Alarm.rijec | 20-23 Postav.vrijedn.3 |
| 15-43 Softver. inačica | 16-24 Calibrated Stator Resistance | 16-91 Alarm.rijec 2 | 20-31 Napon istosm.medukr. |
| 15-44 Natičeni niz oznake tipa | 16-26 Power Filtered [kW] | 16-92 Riječ upozorenja | 20-3* Napr.pretv.pov.spr. |
| 15-45 Stvari niz oznake tipa | 16-3* Status fr.pretv. | 16-93 Proš. Status.rijec 2 | 21-30 Vanj. 2 Min. referencia |
| 15-46 Branurdženerg.kartice | 16-30 Napon istosm.medukr. | 16-95 Proš. Status.rijec 2 | 21-31 Vanj. 2 Min. referencia |
| 15-48 LCP ID | 16-31 System Temp. | 16-96 Riječ odrađivanja | 21-32 Vanj. 2 Maks. referencia |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| 21-33 Vrij. 2 Izvor reference | 22-40 Min.vrijeme pogona | 23-61 Podaci u trajnom spremn. | 25-42 Stez. X42/7 Maks. raspon |
| 21-34 Vrij. 2 Izvor povr.spr. | 22-41 Min.vrijeme mitovanja | 23-62 Podaci u vr/progspremn. | 25-43 Stez.X42/7 Izaz.upravlj. putem sabir. |
| 21-35 Vrij. 2 Postav.vredn. | 22-42 Brzina budžeta [lo/min] | 23-63 Vr.prgri. zaustav. | 25-41 Odgoda vrem. uspor. |
| 21-37 Vrij. 2 Ref. [jedinica] | 22-43 Brzina budžeta [Hz] | 23-64 Vr.prgri. start | 25-42 Stezalika X42/7 izaz.predef. istek |
| 21-38 Vrij. 2 Povr.spr.[jedinica] | 22-44 Razilka ref/udženja/povr.spr. | 23-65 Min.vrijedn.sprenm. | 25-43 Analog. ulaz X42/9 |
| 21-39 Vrij. 2 Izaz [%] | 22-45 Pojač/postavl.vrij. | 23-66 Ponisti.podatac iz trajnog spremn. | 25-44 Stez. X42/9 Dig. izl. |
| 21-4-* Vrij. CL 2 PID | 22-46 Maks.vrij.pojagič. | 23-67 Ponisti.podatac vr/prog.spremn. | 25-45 Stez. X42/9 Min. raspon |
| 21-40 Vrij. 2 Normal./Inverz. Upravlj. | 22-48* Faktor od ulag. | 23-68* Br. faktor od ulag. | 25-46 Stez. X42/9 Izaz.upravl. putem sabir. |
| 21-41 Vrij. 2 Proporc. pojačanje | 22-50 Funkc. kraja krivulje | 23-80 Faktor referentne snage | 25-47 Stezalika X42/7 Izaz.upravl. predef. istek |
| 21-42 Vrijeme integr. | 22-51 Odgoda kraja krv. | 23-81 Trošak energije | 25-48 Analog. izl. X42/11 |
| 21-43 Vrij. 2 Vrijeme deliviranja | 22-52 End of Curve Tolerance | 23-82 Ulaganje | 25-49 Stez. X42/11 Dig. izl. |
| 21-44 Vrij. 2 ogranič. dif.pojaci. | 22-60* Otkr.pokid.remena | 23-83 Usteda energije | 25-50 Stez. X42/11 Min. raspon |
| 21-46 Ext. 2 On Reference Bandwidth | 22-61 Funkc. pokid. remena | 23-84 Usteda troškova | 25-51 Stez. X42/11 Maks. raspon |
| 21-5* Vrij. CL3Ref/Po.spr. | 22-61 Moment pokid.remena | 23-85 CO2 Conversion Factor | 25-52 Interval vremena zamjene |
| 21-50 Vrij. 3 Jedinica ref/povr.spr. | 22-62 Zarez.pokid.remena | 23-86 CO2 Reduction | 25-53 Vrijedn.taimera zamjene |
| 21-51 Vrij. 3 Min. referenca | 22-7* Zaš.od kratk.spoja | 24-0** Primi. funkcija 2 | 25-54 Predef. vrijeme zamjene |
| 21-52 Vrij. 3 Maks. referenca | 22-75 Zaštita od kratkog spoja | 24-0** Požarni nač. | 25-55 Promjena kod optereć.< 50% |
| 21-53 Vrij. 3 Izvor reference | 22-76 Interval između pokretanja | 24-00 Funkt. požarnog nač. | 25-56 Način ubrz. kod zamjene crpki |
| 21-54 Vrij. 3 Izvor povr.spr. | 22-77 Mln.vrijeme pogona | 24-01 Konfiguiranje požarnog načina | 25-57 Odgođa radna na mreži |
| 21-55 Vrij. 3 Postav.vredn. | 22-78 Premašeno min. vrijeme pogona | 24-02 Jedinstva požarnog nač. | 25-58 Odgođa pokid.crpkie |
| 21-57 Vrij. 3 Ref. [jedinica] | 22-79 Brz.kod nedost.protoka [lo/min] | 24-03 Min.ref. požarnog nač. | 25-59 Status |
| 21-58 Vrij. 3 Povr.spr.[jedinica] | 22-80 Kompenzac.protoka | 24-04 Maks.ref. požarnog nač. | 25-60 Status kaskade |
| 21-59 Vrij. 3 Izaz [%] | 22-80 Kompenzac.pprotoka | 24-05 Predef.ref. požarnog nač. | 25-61 Status crpke |
| 21-6* Vrij. CL 3 PID | 22-81 Kvadr.-linear.aproksim.krivulje | 24-06 Izvor ref. požarnog nač. | 25-62 Vodeća crpka |
| 21-60 Vrij. 3 Normal./Inverz. Upravlj. | 22-82 Izračun radne točke | 24-07 Izvor povr. veze požarnog nač. | 25-63 Status releja |
| 21-61 Vrij. 3 Proporc. pojačanje | 22-83 Brz.kod nedost.protoka [Hz] | 24-09 Obrada alarma požar. nač. | 25-64 Vrij.uklj.crpkie |
| 21-62 Vrijeme integr. | 22-84 Brz.kod nedost.protoka [min] | 24-10 Prem.filtr. | 25-65 Vrij.uklje.releja |
| 21-63 Vrij. 3 Vrijeme deliviranja | 22-85 Brzina na zadan.točki [lo/min] | 24-10 Funkc.premošćenja | 25-66 Ponitišnje brojila releja |
| 21-64 Vrij. 3 ogranič. dif.pojaci. | 22-86 Brzina na zadan.točki [Hz] | 24-11 Vrijeme zatez.prem. | 25-9* Servis |
| 21-66 Ext. 3 On Reference Bandwidth | 22-87 Pritiski brz.kod nedost.protoka | 24-91 Blokada crpkie | 25-95 Submask |
| 22-** Funkcije primjene | 22-88 Pritiski pri nazivnoj brz. | 24-90 Funkcija nedostatka motora | 25-96 Port |
| 22-0* Razno | 22-89 Protok na zadan.točki | 24-91 Koeficijent nedostatka motora 1 | 25-97 Wifi Timeout Action |
| 22-00 Odgoda vanjske blokade | 22-90 Protok pri nazivnoj brz. | 24-92 Koeficijent nedostatka motora 2 | 26-0** Općija an. ul/izl |
| 22-01 Power Filter Time | 23-** Vremenske funkcije | 24-93 Koeficijent nedostatka motora 3 | 31-00 Općija premošć. |
| 22-1* Air Pres. to Flow | 23-0* Vrij.prigradnje | 24-94 Koeficijent nedostatka motora 4 | 31-01 Bypass Mode |
| 22-10 Air Pressure to Flow Signal source | 23-0 Vrij.UKLJ. | 24-95 Funkcija zaključ. rotora | 31-02 Bypass Start Time Delay |
| 22-11 Air Pressure to Flow Fan k-factor | 23-01 Radnja UKLJ. | 24-96 Koeficijent zaključ. rotora 1 | 31-03 Bypass Trip Time Delay |
| 22-12 Air Pressure to Flow Air density | 23-02 Vrij.ISKLJ. | 24-97 Koeficijent zaključ. rotora 2 | 31-04 Test Mode Activation |
| 22-13 Air Pressure to Flow Fan flow unit | 23-03 Radnja ISKLJ. | 24-98 Koeficijent zaključ. rotora 3 | 31-10 Bypass Status Word |
| 22-2* Otkr.nedost.protoka | 23-04 Pojava | 24-99 Koeficijent zaključ. rotora 4 | 31-11 Bypass Running Hours |
| 22-20 Autopostav male snage | 23-0* Post.prigr.adanje | 25-0* Kastndni kontroler | 31-12 Remote Bypass Activation |
| 22-21 Otkrivanje male snage | 23-09 Način rada progr. radnje | 25-0 Kastndni kontroler | 31-12** Pressure Sensor Option |
| 22-22 Funkc. nedostatka protoka | 23-1* Održavanje | 25-02 Pokret.motora | 31-13 On Delay Time |
| 22-24 Odgoda nedost.protoka | 23-10 Stavka održavanja | 25-04 Kruženje crpki | 31-24 Reset Delay Time |
| 22-26 Rad crpke na suho | 23-11 Radnja održavanja | 25-05 Fiksna vodeća crpka | 31-25 Pressure/filter time constant |
| 22-27 Otkrivanje male brzine | 23-12 Vrem.raspom održavanja | 25-06 Broj crpki | 31-26 Pressure filter readouts |
| 22-28 Snaga kad nema protoka | 23-13 Interval vremena održavanja | 25-2* Postavke raspona | 31-27 Above level threshold |
| 22-31 Faktor korekcije snage | 23-14 Datum i vrijeme održavanja | 25-20 Raspon ubrzanja | 31-28 Pressure Sensor 2 |
| 22-32 Mala brzina [lo/min] | 23-1* Ponišlodržavanja | 25-21 Premošć. raspona | 31-29 Pressure Sensor 3 |
| 22-33 Mala brzina [Hz] | 23-15 Poništrici održavanja | 25-22 Fiksni opseg brzine | 31-30 Pressure Sensor 4 |
| 22-34 Snaga kod male brzine [kW] | 23-16 Tekst održavanja | 25-23 Odgoda ubrzav.SBW | 31-31 Press Sens Cmp State |
| 22-35 Snaga kod male brzine [HP] | 23-5* Dnevenerg. | 25-24 Odgoda smanjenja SBW | 31-32 Press Sens toggle |
| 22-36 Smanj.kad nema protoka | 23-51 Razlučiv.dnev.energ. | 25-25 Vrijeme u rasponu | 32-** MCO osn.postavke |
| 22-37 Velika brzina [lo/min] | 23-53 Invernt.starta | 25-26 Smanj.kad nema protoka | 32-29 Debug Source |
| 22-38 Snaga kod velike brzine [kW] | 23-54 Ponis.dnev.energ. | 25-27 Funkcija ubrz. | 34-** Održanja MCO pod. |
| 22-39 Snaga kod velike brzine [HP] | 23-6* Trend | 25-28 Vrij.funkc.ubrzav. | 34-0* Par. PCD Write |
| 22-4* Mirovanje | 23-60 Varijabla trenda | 25-30 Vrij. funk. smanjenja | 34-01 PCD 1 piši u MCO |

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| 34-02 PCD 2 pši u MCO | 36-10 Terminal X49/1 Low Voltage | 43-00 Component Temp. |
| 34-03 PCD 3 pši u MCO | 36-11 Terminal X49/1 Low Current | 43-01 Auxiliary Temp. |
| 34-04 PCD 4 pši u MCO | 36-12 Terminal X49/1 High Voltage | 43-02 Component SW ID |
| 34-05 PCD 5 pši u MCO | 36-13 Terminal X49/1 High Current | 43-1* Power Card Status |
| 34-06 PCD 6 pši u MCO | 36-14 Term. X49/1 Low Ref./Feedb. Value | 43-10 HS Temp. ph.U |
| 34-07 PCD 7 pši u MCO | 36-15 Term. X49/1 High Ref./Feedb. Value | 43-11 HS Temp. ph.V |
| 34-08 PCD 8 pši u MCO | 36-16 Term. X49/1 Filter Time Constant | 43-12 HS Temp. ph.W |
| 34-09 PCD 9 pši u MCO | 36-17 Term. X49/1 Live Zero | 43-13 PC Fan A Speed |
| 34-10 PCD 10 čitaj iz MCO | 36-2* Analog Input X49/1 | 43-14 PC Fan B Speed |
| 34-2* PCD par. za čitanje | 36-2* Analog Input X49/3 | 43-15 PC Fan C Speed |
| 34-21 PCD 1 čitaj iz MCO | 36-20 Terminal X49/3 Low Voltage | 43-2* Fan Pow.Card Status |
| 34-22 PCD 2 čitaj iz MCO | 36-21 Terminal X49/3 Low Current | |
| 34-23 PCD 3 čitaj iz MCO | 36-22 Terminal X49/3 High Voltage | |
| 34-24 PCD 4 čitaj iz MCO | 36-23 Terminal X49/3 High Current | |
| 34-25 PCD 5 čitaj iz MCO | 36-24 Term. X49/3 Low Ref./Feedb. Value | 43-23 FPC Fan D Speed |
| 34-26 PCD 6 čitaj iz MCO | 36-25 Term. X49/3 High Ref./Feedb. Value | 43-24 FPC Fan E Speed |
| 34-27 PCD 7 čitaj iz MCO | 36-26 Term. X49/3 Filter Time Constant | 43-25 FPC Fan F Speed |
| 34-28 PCD 8 čitaj iz MCO | 36-27 Term. X49/3 Live Zero | |
| 34-29 PCD 9 čitaj iz MCO | 36-3* Analog Input X49/5 | |
| 34-30 PCD 10 čitaj iz MCO | 36-30 Terminal X49/5 Low Voltage | |
| 35-** Opcija ulaz.senz. | 36-31 Terminal X49/5 Low Current | |
| 35-0* Načrada ul.temp. | 36-32 Terminal X49/5 High Voltage | |
| 35-00 X48/4 Temp. Jedinica | 36-33 Terminal X49/5 High Current | |
| 35-01 Stez X48/4 tip ulaza | 36-34 Term. X49/5 Low Ref./Feedb. Value | |
| 35-02 X48/7 Temp. Jedinica | 36-35 Term. X49/5 High Ref./Feedb. Value | |
| 35-03 Stez X48/7 tip ulaza | 36-36 Term. X49/5 Filter Time Constant | |
| 35-04 Stez X48/10 Jedinica temp. | 36-37 Term. X49/5 Live Zero | |
| 35-05 Stez X48/10 tip ulaza | 36-4* Output X49/7 | |
| 35-06 Funkcija alarme osjetnika temperature | 36-40 Terminal X49/7 Analogue Output | |
| 35-1* Temp. ulaza X48/4 | 36-41 Terminal X49/7 Digital Output | |
| 35-14 Stez X48/4 Vrem. konst. filtra | 36-42 Terminal X49/7 Min. Scale | |
| 35-15 Stez X48/4 Nadzor temp. | 36-43 Terminal X49/7 Max. Scale | |
| 35-16 Stez X48/4 Gran.vrijност.temp. | 36-44 Terminal X49/7 Bus Control | |
| 35-17 Stez X48/4 Gran.vrij.vistemp. | 36-45 Terminal X49/7 Timeout Preset | |
| 35-2* Temp.ulaza X48/10 | 36-5* Output X49/9 | |
| 35-24 Stez Y48/7 Vrem. konst. filtra | 36-50 Terminal X49/9 Analogue Output | |
| 35-25 Stez X48/7 Nadzor temp. | 36-51 Terminal X49/9 Digital Output | |
| 35-26 Stez X48/7 Gran.vrij.nis.temp. | 36-52 Terminal X49/9 Min. Scale | |
| 35-27 Stez X48/7 Gran.vrij.vistemp. | 36-53 Terminal X49/9 Max. Scale | |
| 35-3* Temp.ulaza X48/10 | 36-54 Terminal X49/9 Bus Control | |
| 35-34 Stez X48/10 Vrem. konst. filtra | 36-55 Terminal X49/9 Timeout Preset | |
| 35-35 Stez X48/10 temp. Nadzor | 36-6* Output X49/11 | |
| 35-36 Stez X48/10 Gran.vrij.nis.temp. | 36-60 Terminal X49/11 Analogue Output | |
| 35-37 Stez X48/10 Gran.vrij.vistemp. | 36-61 Terminal X49/11 Digital Output | |
| 35-4* Analog. ulaz X48/2 | 36-62 Terminal X49/11 Min. Scale | |
| 35-42 Stez X48/2 Niska struja | 36-63 Terminal X49/11 Max. Scale | |
| 35-43 Stez X48/2 Visoka struja | 36-64 Terminal X49/11 Bus Control | |
| 35-44 Stez X48/2nis.vrij.ref/povr/vez | 36-65 Terminal X49/11 Timeout Preset | |
| 35-45 Stez X48/2vis.vrij.ref/povr/vez | 40-** Special Settings | |
| 35-46 Stez X48/2 Vrem. konst. filtra | 40-4* Extend. Alarm Log | |
| 35-47 Stez X48/2 Živa nula | 40-40 Alarm Log: Ext. Reference | |
| 36-** Programmable I/O Option | 40-41 Alarm Log: Frequency | |
| 36-0* I/O Mode | 40-42 Alarm Log: Current | |
| 36-00 Terminal X49/1 Mode | 40-43 Alarm Log: Voltage | |
| 36-01 Terminal X49/3 Mode | 40-44 Alarm Log: DC Link Voltage | |
| 36-02 Terminal X49/5 Mode | 40-45 Alarm Log: Control Word | |
| 36-03 Terminal X49/7 Mode | 40-46 Alarm Log: Status Word | |
| 36-04 Terminal X49/9 Mode | 43-** Unit Readouts | |
| 36-05 Terminal X49/11 Mode | 43-0* Component Status | |

A

| | |
|---|----|
| Alarmi | |
| Alarmi..... | 52 |
| Dnevnik alarma..... | 39 |
| AMA | |
| AMA..... | 50 |
| bez spojene stez. T27..... | 44 |
| sa spojenom stez. T27..... | 44 |
| Automatsko prilagođavanje motoru (AMA)..... | 44 |

| | |
|--|----------------|
| Analogni | |
| Analogna referenca brzine..... | 44 |
| Specifikacije ulaza..... | 69 |
| Analogni izlaz..... | 34 |
| Analogni ulaz..... | 34 |
| Auto on (Automatski uključeno)..... | 40, 43, 50, 51 |
| Automatsko poništavanje..... | 38 |
| Automatsko prilagođavanje motoru (AMA) | |
| Upozorenje..... | 58 |

B

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Bočna rotacija..... | 9 |
| Braking (Kočenje)..... | 50 |
| Brtvena pločica | |
| Nazivni podaci momenta..... | 74 |
| Brzi izbornik..... | 39 |
| Brzina | |
| Motor..... | 41 |
| Referenca brzine..... | 35, 43, 44, 50 |
| Referenca brzine, analogna..... | 44 |

C

| | |
|-------------------------------------|----|
| Closed loop (Zatvorena petlja)..... | 35 |
|-------------------------------------|----|

D

| | |
|--|------------|
| Daljinska naredba..... | 3 |
| Digitalni | |
| Druge specifikacije..... | 70 |
| Specifikacije ulaza..... | 69 |
| Digitalni ulaz..... | 35, 51 |
| Dijagram toka frekvencijskog pretvarača..... | 6 |
| Dijeljenje opterećenja..... | 8, 75 |
| Dimenzije za isporuku..... | 75 |
| Dodatna oprema..... | 35, 37, 38 |
| Dodatni izvori..... | 3 |

E

| | |
|--------------------------|----|
| Električno spajanje..... | 12 |
| EMC..... | 12 |
| EMC interferencija..... | 16 |

F

| | |
|---------------------------------|------------|
| Faktor faznog pomaka..... | 6, 37 |
| Feedback (Povratna veza)..... | 35, 37, 50 |
| Frekvencija ulaznog napona..... | 70 |

G

| | |
|----------------------|----|
| Glavni izbornik..... | 39 |
| Greška..... | 48 |
| Greške..... | 52 |
| Gubitak faze..... | 53 |

H

| | |
|---|--------|
| Hand on (Ručno uključeno)..... | 40, 50 |
| Harmonici..... | 6 |
| Hlađenje..... | 10 |
| Hladnjak | |
| Nazivni podaci momenta panela za pristup..... | 74 |

I

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Inicijalizacija..... | 41 |
| Instalacija..... | 35, 37 |
| Interferencijska barijera..... | 37 |
| Istosmjerna struja..... | 6, 12, 50 |
| Izjednačavanje potencijala..... | 13 |
| Izlaz | |
| Izlazna stezaljka..... | 38 |
| Izlazna struja..... | 50 |
| Ožičenje izlaznog napajanja..... | 37 |
| Izmjenično mrežno napajanje..... | 6, 33 |
| Izolirano mrežno napajanje..... | 33 |

K

| | |
|---------------------------------------|----|
| Kabeli | |
| Duljine i presjeci kabela..... | 69 |
| Specifikacije..... | 69 |
| Kapacitivna struja..... | 9 |
| Klasa energetske učinkovitosti..... | 68 |
| Kočnica | |
| Nazivni podaci momenta stezaljke..... | 74 |
| Otpornik kočenja..... | 53 |
| Komunikacijska opcija..... | 57 |
| Kontrolno ožičenje..... | 16 |
| Konvencija..... | 76 |
| Kratica..... | 76 |
| Kratki spoj..... | 55 |
| Kvalificirano osoblje..... | 8 |

L

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Lokalni upravljački panel (LCP)..... | 38 |
| Lokalno upravljanje..... | 38, 40, 50 |

M

| | |
|-------------|--------|
| MCT 10..... | 34, 38 |
|-------------|--------|

Moment

| | |
|-----------------------------------|----|
| Granična vrijednost..... | 54 |
| Karakteristika momenta..... | 68 |
| Nazivni podaci pričvršćivača..... | 74 |
| Ograničenje momenta..... | 64 |

| | |
|------------------------|----|
| Moment, stezaljke..... | 74 |
|------------------------|----|

Motor

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Brzina..... | 41 |
| Izlaz (U, V, W)..... | 68 |
| Kabel..... | 16 |
| Nazivni podaci momenta stezaljke..... | 74 |
| Neželjena vrtnja motora..... | 9 |
| Ožičenje..... | 16, 37 |
| Podaci o motoru..... | 64 |
| Pregrijavanje..... | 54 |
| Priklučak..... | 16 |
| Provjera vrtnje..... | 42 |
| Snaga..... | 13, 39 |
| Status..... | 3 |
| Struja motora..... | 6, 39 |
| Termistor..... | 48 |
| Toplinska zaštita..... | 48 |
| Upozorenje..... | 54, 56 |
| Zaštita..... | 3 |

Mrežno napajanje

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Glavno napajanje (L1, L2, L3)..... | 68 |
| Mrežni napon..... | 39, 50 |
| Nazivni podaci momenta stezaljke..... | 74 |

N

| | |
|--|----------------|
| Namjena..... | 3 |
| Napon napajanja..... | 33, 34, 38, 57 |
| Naredba Start/stop (Pokretanje/Zaustavljanje)..... | 46 |
| Naredba za pokretanje..... | 43 |
| Natpisna pločica..... | 10 |
| Nazivna struja kratkog spoja (SCCR)..... | 73 |
| Nekontrolirani start..... | 8, 49 |
| Neuravnoteženost napona..... | 53 |
| Neuzemljeni trokut..... | 33 |

O

| | |
|------------------------------|--------|
| Odobrenja i certifikati..... | 7 |
| Održavanje..... | 49 |
| Odvojena referenca..... | 51 |
| Oklopjeni kabel..... | 16, 37 |
| Okruženje instalacije..... | 10 |

Open loop (Otvorena petlja)

| | |
|----------------------------------|----|
| Open loop (Otvorena petlja)..... | 35 |
|----------------------------------|----|

| | |
|---------------|----------------|
| Osigurač..... | 12, 37, 57, 72 |
|---------------|----------------|

Otpornik kočenja

| | |
|-----------------|----|
| Upozorenje..... | 56 |
|-----------------|----|

Ožičenje

| | |
|------------|--------|
| Motor..... | 16, 37 |
|------------|--------|

| | |
|------------------|------------|
| Upravljanje..... | 16, 35, 37 |
|------------------|------------|

P

| | |
|-------------------------------|----|
| Parameter menu structure..... | 77 |
|-------------------------------|----|

| | |
|-----------|----|
| PELV..... | 48 |
|-----------|----|

| | |
|----------------|----|
| Podizanje..... | 11 |
|----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| Pohrana..... | 10 |
|--------------|----|

| | |
|-----------------------|--|
| Poklopac vrata/panela | |
|-----------------------|--|

| | |
|-----------------------------|----|
| Nazivni podaci momenta..... | 74 |
|-----------------------------|----|

| | |
|-----------------|----|
| Pokretanje..... | 41 |
|-----------------|----|

| | |
|-------------------|----------------|
| Poništavanje..... | 38, 39, 52, 59 |
|-------------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|----|
| Poništavanje vanjskog alarma..... | 47 |
|-----------------------------------|----|

| | |
|-------------------|--------|
| Postavljanje..... | 39, 43 |
|-------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|----|
| Postavljena vrijednost..... | 51 |
|-----------------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Potreban razmak..... | 10 |
|----------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Povratna veza..... | 58 |
|--------------------|----|

| | |
|----------------------------|---|
| Povratna veza sustava..... | 3 |
|----------------------------|---|

| | |
|---------------------------------|----|
| Prazan prostor za hlađenje..... | 37 |
|---------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|--------|
| Prekidač strujnog kruga..... | 37, 72 |
|------------------------------|--------|

| | |
|----------------|----|
| Premosnik..... | 35 |
|----------------|----|

| | |
|---------------|--------|
| Prenapon..... | 51, 64 |
|---------------|--------|

| | |
|---------------------|----|
| Prikaz statusa..... | 49 |
|---------------------|----|

| | |
|---------------------------|---|
| Prikaz unutrašnjosti..... | 4 |
|---------------------------|---|

| | |
|--------------------|----------------|
| Programiranje..... | 35, 38, 39, 40 |
|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Proširena opcionska kutija..... | 5 |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------|----|
| Provodenje..... | 37 |
|-----------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Provodenje kabela..... | 37 |
|------------------------|----|

| | |
|---|----|
| Pulse start/stop (Pulsno pokretanje/zaustavljanje)..... | 46 |
|---|----|

R

| | |
|-----------------------|----|
| Rashladno tijelo..... | 58 |
|-----------------------|----|

| | |
|------------------|--|
| Rashladno tijelo | |
|------------------|--|

| | |
|-----------------|----|
| Upozorenje..... | 59 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|--------|
| Referenca..... | 39, 44 |
|----------------|--------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Reference (Referenca)..... | 50, 51 |
|----------------------------|--------|

| | |
|--------------|--|
| Regeneracija | |
|--------------|--|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Nazivni podaci momenta stezaljke..... | 74 |
|---------------------------------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Regeneracija..... | 75 |
|-------------------|----|

| | |
|--------|--|
| Releji | |
|--------|--|

| | |
|--------------------------|----|
| Druge specifikacije..... | 71 |
|--------------------------|----|

| | |
|---------------------------|--------|
| Reset (Poništavanje)..... | 41, 52 |
|---------------------------|--------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Reset (Poništi)..... | 40 |
| RMS struja..... | 6 |
| Rotor | |
| Upozorenje..... | 61 |
| RS485..... | 36, 48 |
| RSO filter..... | 33 |
| Ručna inicijalizacija..... | 41 |
| Run permissive (Uvjet za start)..... | 51 |
| S | |
| Safe Torque Off | |
| Safe Torque Off..... | 36 |
| Upozorenje..... | 59 |
| Serijska komunikacija..... | 34, 50 |
| Serijska komunikacija | |
| Nazivni podaci momenta poklopca..... | 74 |
| Serijska komunikacija..... | 40, 51, 52 |
| Servis..... | 49 |
| Sigurnost..... | 9 |
| Simbol..... | 76 |
| Sklopka..... | 35 |
| Sklopka | |
| A53 i A54..... | 69 |
| Sklopka za prekid..... | 38 |
| Sklopka za zaključenje sabirnice..... | 36 |
| Sklopke | |
| Zaključenje sabirnice..... | 36 |
| Sklopna frekvencija..... | 51 |
| Sleep mode (Hibernacija)..... | 51 |
| SmartStart..... | 41 |
| Specifikacije ulaza..... | 69 |
| Statusni način rada..... | 49 |
| Stezaljka | |
| Lokacija, D1h..... | 18 |
| Lokacija, D2h..... | 18 |
| Lokacija, D3h..... | 19 |
| Lokacija, D4h..... | 20 |
| 53..... | 35 |
| 54..... | 35 |
| Ulaz..... | 35 |
| Upravljačka stezaljka..... | 52 |
| Stezaljke | |
| Stezaljka 54..... | 60 |
| STO..... | 36 |
| Struja | |
| Curenje..... | 13 |
| DC..... | 6 |
| Granična vrijednost..... | 64 |
| Motor..... | 6, 39 |
| RMS..... | 6 |
| Struja curenja..... | 13 |
| Struktura izbornika..... | 39 |

T

| | |
|---|---------------------------|
| Termistor | |
| Kontrolno ozičenje termistora..... | 33 |
| Termistor..... | 33 |
| Upozorenje..... | 60 |
| Težina..... | 75 |
| Tipka izbornika..... | 39 |
| Tipka za navigaciju..... | 39, 41, 50 |
| Tipka za rad..... | 39 |
| Toplinska zaštita..... | 7 |
| Toplinska zaštita | |
| Motor..... | 48 |
| Trip lock (Poništenje greške zaključano)..... | 52 |
| Tvornička postavka..... | 41 |
| U | |
| Udarni tranzijent..... | 13 |
| Udio opterećenja | |
| Nazivni podaci momenta stezaljke..... | 74 |
| Ugradnja..... | 11, 37 |
| Uklanjanje kvarova | |
| Uklanjanje kvarova..... | 64 |
| UL certifikat..... | 7 |
| Ulaz | |
| AC..... | 6 |
| Analogni..... | 34 |
| Digitalni..... | 35 |
| Izmjenični napon..... | 33 |
| Napon..... | 38 |
| Ozičenje napajanja..... | 37 |
| Prekid..... | 33 |
| Signal..... | 35 |
| Snaga..... | 6, 13, 16, 33, 37, 38, 52 |
| Stezaljka..... | 33, 35, 38 |
| Struja..... | 33 |
| Upozorenja | |
| Upozorenja..... | 52 |
| Upravljačka kartica | |
| RS485 specifikacije..... | 70 |
| Specifikacije..... | 71 |
| Upravljanje | |
| Karakteristike..... | 71 |
| Ozičenje..... | 13, 16, 35, 37 |
| Signal..... | 50 |
| Stezaljka..... | 40, 42, 50 |
| Upravljačka stezaljka..... | 52 |
| USB | |
| Specifikacije..... | 72 |
| Uvjeti okoline..... | 68 |
| Uzemljeni trokut..... | 33 |

Upute za upotrebu

Uzemljenje

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Nazivni podaci momenta stezaljke..... | 74 |
| Spoj na uzemljenje..... | 37 |
| Uzemljenje..... | 16, 33, 37 |
| Uzemljivanje..... | 38 |

V

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Valni oblik izmjeničnog napona..... | 6 |
| Vanjska naredba..... | 6, 52 |
| Vanjski kontroler..... | 3 |
| Veličina žice..... | 12, 16 |
| Ventilatori | |
| Upozorenje..... | 61 |
| Visoki napon..... | 8, 38 |
| Vodič za uzemljenje..... | 13 |
| Vrijeme pražnjenja..... | 8 |
| Vrijeme trajanja usporavanja..... | 64 |
| Vrijeme trajanja zaleta..... | 64 |

Z

| | |
|------------------------------|----|
| Zapis o kvaru..... | 39 |
| Zaštita od prekostruje..... | 12 |
| Zaštita od tranzijenata..... | 6 |

**Danfoss d.o.o.**

Zavrtnica 17
HR-10000 ZAGREB
Tel.:01 / 606 40 70
Fax:01 / 606 40 80
E-mail: danfoss.hr@danfoss.com
www.danfoss.hr

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalima tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovome materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznaće su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.

Danfoss A/S
Ulsnaes 1
DK-6300 Graasten
vlt-drives.danfoss.com

