

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Upute za upotrebu VLT® AQUA Drive FC 202

0,25 – 90 kW



www.danfoss.com/drives

VLT®
THE REAL DRIVE

Sadržaj

1 Uvod	3
1.1 Svrha priručnika	3
1.2 Dodatni izvori	3
1.3 Dokument i softverska inačica	3
1.4 Pregled proizvoda	3
1.5 Odobrenja i certifikati	6
1.6 Zbrinjavanje	6
2 Sigurnost	7
2.1 Sigurnosni simboli	7
2.2 Kvalificirano osoblje	7
2.3 Sigurnosne mjere opreza	7
3 Mehanička instalacija	9
3.1 Raspakiravanje	9
3.2 Okruženja instalacije	9
3.3 Ugradnja	9
4 Električna instalacija	11
4.1 Sigurnosne upute	11
4.2 Instalacija u skladu s EMC zahtjevima	11
4.3 Uzemljenje	11
4.4 Shematski prikaz ožičenja	12
4.5 Pristup	14
4.6 Prikљučivanje motora	14
4.7 Spajanje izmjeničnog mrežnog napajanja	15
4.8 Kontrolno ožičenje	15
4.8.1 Tipovi upravljačkih stezaljki	16
4.8.2 Ožičenje na upravljačkim stezaljkama	17
4.8.3 Omogućavanje rada motora (stezaljka 27)	17
4.8.4 Odabir ulaza napona/struje (sklopke)	18
4.8.5 Sigurnosni moment isključen (STO)	18
4.8.6 RS-485 Serijska komunikacija	18
4.9 Kontrolni popis za instalaciju	19
5 Puštanje u pogon	20
5.1 Sigurnosne upute	20
5.2 Primjena snage	20
5.3 Rad lokalnog upravljačkog panela	21
5.4 Osnovno programiranje	23

5.4.1 Puštanje u pogon pomoću opcije SmartStart	23
5.4.2 Puštanje u pogon putem [Main Menu]	24
5.4.3 Postav asinkronog elektromotora	25
5.4.4 PM postav motora u VVC ^{plus}	25
5.4.5 Automatska optimizacija potrošnje energije (AEO)	26
5.4.6 Automatsko prilagođenje motora (AMA)	26
5.5 Provjera vrtnje motora	27
5.6 Test lokalnog upravljanja	27
5.7 Pokretanje sustava	27
6 Primjeri postavljanja primjene	28
7 Održavanje, dijagnostika i uklanjanje kvarova	32
7.1 Održavanje i servis	32
7.2 Poruke o statusu	32
7.3 Vrste upozorenja i alarma	34
7.4 Popis upozorenja i alarma	35
7.5 Uklanjanje kvarova	43
8 Specifikacije	46
8.1 Električni podaci	46
8.1.1 Mrežno napajanje 1x200-240 V izmjenični napon	46
8.1.2 Mrežno napajanje 3x200 – 240 V izmjeničnog napona	47
8.1.3 Mrežno napajanje 1x380 – 480 V izmjeničnog napona	48
8.1.4 Mrežno napajanje 3x380 – 480 V izmjeničnog napona	49
8.1.5 Mrežno napajanje 3x525 – 600 V izmjeničnog napona	51
8.1.6 Mrežno napajanje 3x525 – 690 V izmjenični napon	53
8.2 Mrežno napajanje	56
8.3 Izlaz motora i podaci o motoru	56
8.4 Uvjeti okoline	57
8.5 Specifikacije kabela	57
8.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci	58
8.7 Momenti pritezanja priključka	61
8.8 Osigurači i prekidači strujnog kruga	61
8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije	70
9 Dodatak	71
9.1 Simboli, kratice i konvencije	71
9.2 Struktura izbornika parametra	71
	76

1 Uvod

1.1 Svrha priručnika

Ove upute za uporabu pružaju informacije o sigurnoj instalaciji i puštanju u pogon frekvencijskog pretvarača.

Upute za upotrebu namijenjene su za uporabu od strane kvalificiranog osoblja.

Pročitajte i slijedite upute za upotrebu kako biste frekvencijski pretvarač upotrebljavali sigurno i profesionalno te posebnu pažnju obratite na sigurnosne upute i općenita upozorenja. Uvijek imajte dostupne ove upute za upotrebu uz frekvencijski pretvarač.

1.2 Dodatni izvori

Dostupni su drugi izvori za razumijevanje naprednih funkcija frekvencijskog pretvarača i programiranja.

- *VLT® Vodič za programiranje* sadrži više pojedinosti o radu s parametrima i mnogo primjera primjene.
- *VLT® Vodič za projektiranje* namijenjen je pružanju detaljnih mogućnosti i funkcionalnosti u projektiranju upravljačkih sustava motora.
- Upute za rad s dodatnom opremom.

Dodatna izdanja i priručnici dostupni su kod tvrtke Danfoss. Pogledajte www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Documentations/VLT+Technical+Documentation.htm za popis.

Otkrivanje, udvostručavanje i prodaja ovog dokumenta kao i komunikacija njegova sadržaja zabranjeni su osim ako je to izričito dopušteno. Kršenjem ove zabrane snosi se odgovornost za oštećenja. Sva su prava pridržana s obzirom na patente, uslužne patente i registrirane dizajne. VLT® je registrirani zaštitni mrak.

1.3 Dokument i softverska inačica

Ovaj priručnik redovito se pregledava i ažurira. Svi su prijedlozi za poboljšanje dobrodošli. Tablica 1.1 prikazuje inačicu dokumenta i odgovarajuću inačicu softvera.

Izdanje	Primjedbe	Softverska inačica
MG20MAxx	Zamjenjuje MG20M9xx	2.xx

Tablica 1.1 Dokument i softverska inačica

1.4 Pregled proizvoda

1.4.1 Namjena

Frekvencijski pretvarač je elektronički kontroler motora namijenjen za

- regulaciju brzine motora u odnosu na povratnu vezu sustava ili daljinske naredbe s vanjskih kontrolera. Energetski sustav upravljača sastoji se od frekvencijskog pretvarača, motora i opreme koju pokreće motor.
- sustav i nadzor statusa motora.

Ovisno o konfiguraciji, frekvencijski pretvarač može se upotrijebiti u samostalnim primjenama ili biti dio većeg uređaja ili instalacije.

Frekvencijski pretvarač je dopušten za uporabu u stambenim, industrijskim i komercijalnim okruženjima u skladu s lokalnim propisima i standardima.

Za jednofazne frekvencijske pretvarače (S2 i S4) instalirane u EU

Primjenjuju se sljedeća ograničenja:

Jedinice s ulaznom jakosti struje ispod 16 A i ulaznom snagom iznad 1 kW namijenjene su samo za profesionalnu upotrebu u trgovini, profesiji ili industriji i nisu za prodaju općoj javnosti. Predviđena su područja primjene javni bazeni, javna opskrba vodom, poljoprivreda, komercijalne zgrade i industrija. Sve drugi jednofazne jedinice namijenjene su samo za uporabu u privatnim sustavima niskog napona u odnosu s javnom opskrbom pri srednjoj ili visokoj razini napona. Operateri privatnih sustava moraju osigurati da je EMC okruženje uskladeno sa standardom IEC 61000-3-6 i/ili ugovornim sporazumima.

NAPOMENA!

U stambenom okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radio smetnje, u tom slučaju mogu biti potrebne dodatne mjere ublažavanja.

Predviđena zloupotreba


Nemojte upotrebjavati frekvencijski pretvarač u primjenama koje nisu u skladu s navedenim radnim uvjetima i okruženjima. Osigurajte usklađenost s uvjetima navedenim u poglavje 8 Specifikacije.

1.4.2 Značajke

VLT® AQUA Drive FC 202 namijenjen je za primjenu kod voda i otpadnih voda. Raspon standardnih i izbornih značajki uključuje:


- Kaskadno upravljanje • Otkrivanje rada na suho • Otkrivanje kraja krivulje
- Promjena motora • Poravnavanje • Zaleti od 2 koraka
- Zaštita ventila za provjeru • Sigurnosni moment isključen • Otkrivanje malog protoka
- Mod punjenja cijevi • Hibernacija • Sat realnog vremena
- Zaštita zaporkom • Zaštita od preopterećenja • Upravljanje putem pametne logike (SLC)

1.4.3 Prošireni prikazi



1	Lokalni upravljački panel (LCP)	11	Relej 2 (04, 05, 06)
2	Poklopac	12	Prsten za podizanje
3	RS-485 priključak serijske sabirnice	13	Utor za montiranje
4	Digitalno napajanje I/O i napajanje od 24 V	14	Obujmica za uzemljenje (PE)
5	Analogni I/O priključak	15	Priklučak oklopljenog kabela
6	Priklučak oklopljenog kabela	16	Stezaljka kočnice (-81, +82)
7	USB priključak	17	Dijeljenje opterećenja stezaljka (istosmjerni napon sabirnica) (-88, +89)
8	Sklopka stezaljke serijske sabirnice	18	Izlazne stezaljke motora 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	Analogne sklopke (A53), (A54)	19	Ulazne stezaljke mrežnog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	Relej 1 (01, 02, 03)		

Slika 1.1 Prošireni prikaz Tipovi kućišta B i C, IP55 i IP66




1	Lokalni upravljački panel (LCP)	10	Izlazne stezaljke motora 96 (U), 97 (V), 98 (W)
2	RS-485 serijska sabirnica priključak (+68, -69)	11	Relej 2 (01, 02, 03)
3	Analogni I/O priključak	12	Relej 1 (04, 05, 06)
4	LCP ulazni utikač	13	Kočnica (-81, +82) i stezaljke dijeljenja (-88, +89) opterećenja
5	Analogne sklopke (A53), (A54)	14	Ulazne stezaljke mrežnog napajanja 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
6	Priključak oklopljenog kabela	15	USB priključak
7	Nosač za rasterećenje kabela	16	Sklopka stezaljke serijske sabirnice
8	Obujmica za uzemljenje (PE)	17	Digitalno napajanje I/O i napajanje od 24 V
9	Oklopljeni kabel obujmica za uzemljenje i kabelska uvodnica	18	Poklopac

Slika 1.2 Prošireni prikaz kućišta tipa A, IP20

1.4.4 Dijagram toka frekvencijskog pretvarača

Slika 1.3 je blok dijagram unutarnjih komponenti frekvencijskog pretvarača. Pogledajte Tablica 1.2 za njihove funkcije.



Slika 1.3 Dijagram toka frekvencijskog pretvarača

Područje	Naslov	Funkcije
1	Ulaz mrežnog napajanja	<ul style="list-style-type: none"> Trofazno izmjenično mrežno napajanje frekvencijskog pretvarača
2	Ispravljač	<ul style="list-style-type: none"> Most ispravljača pretvara ulaz izmjeničnog napona u istosmjernu struju radi napajanja pretvarača
3	Sabirnica istosmjernog napona	<ul style="list-style-type: none"> Međukrug sabirnice istosmjernog napona upravlja istosmjernom strujom
4	Istosmjerni reaktori	<ul style="list-style-type: none"> Filtracija napona istosmjernog međukruga Potvrdite liniju tranzijentne zaštite Smanjite RMS struju Podignite faktor faznog pomaka koji se reflektira natrag na liniju Smanjite harmonike na ulazu izmjeničnog napona
5	Banka kondenzatora	<ul style="list-style-type: none"> Pohranjuje istosmjerno napajanje Omogućuje prijenosnu zaštitu za kratke gubitke snage
6	Pretvarač	<ul style="list-style-type: none"> Konvertira istosmjerni napon u kontrolirani PWM valni oblik izmjeničnog napona za kontrolirani varijabilni izlaz na motor
7	Izlaz na motor	<ul style="list-style-type: none"> Regulirana trofazna izlazna snaga na motor


Područje	Naslov	Funkcije
8	Nadzorni sklop	<ul style="list-style-type: none"> Prati se ulazna snaga, unutarnje procesuiranje, izlaz i struja motora radi pružanja učinkovitog rada i upravljanja Korisničko sučelje i vanjske komande prate se i provode Moguć je izlaz statusa i upravljanje

Tablica 1.2 Legenda za Slika 1.3

1.4.5 Vrste kućišta i nazivne snage

Za vrste kućišta i nazivne snage frekvencijskih pretvarača pogledajte poglavje 8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije.

1.5 Odobrenja i certifikati




Tablica 1.3 Odobrenja i certifikati

Dostupno je više odobrenja i certifikata. Obratite se lokalnom Danfoss partneru. Frekvencijski pretvarači s vrstom kućišta T7 (525-690 V) nisu certificirani za UL.

Frekvencijski pretvarač zadovoljava UL508C zahtjeve o zadržavanju toplinske memorije. Za dodatne informacije pogledajte odjeljak Temperaturna zaštita motora u Vodiču za projektiranje.

Za sukladnost s Europskim sporazumom u vezi s Međunarodnim prijenosom opasnih tvari tvrtke Inland Waterways (ADN) pogledajte Instalacija sukladna s ADN u Vodiču za projektiranje.

1.6 Zbrinjavanje



Tablica 1.4 Upute o odlaganju

2 Sigurnost

2.1 Sigurnosni simboli

U ovom dokumentu upotrebljavaju se sljedeći simboli:

AUPOZORENJE

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške ozljede.

AOPREZ

Označava potencijalno opasnu situaciju koja može uzrokovati manje ili umjerene ozljede. Također se može upotrijebiti za upozorenje na postupke koji nisu sigurni.

NAPOMENA!

Označava važne informacije, uključujući situacije koje mogu uzrokovati oštećenja opreme ili imovine.

2.2 Kvalificirano osoblje

Ispravan i pouzdan transport, pohrana, instalacija, rad i održavanje potrebni su za nesmetan i siguran rad frekvencijskog pretvarača. Samo je kvalificiranom osoblju dopuštena ugradnja ili rad s ovom opremom.

Kvalificirano osoblje definira se kao obučeno osoblje koje je ovlašteno za ugradnju, puštanje u pogon i održavanje opreme, sustava i krugova u skladu s relevantnim zakonima i propisima. Osim toga, osoblje mora biti upoznato s uputama i sigurnosnim mjerama opisanim u ovom dokumentu.

2.3 Sigurnosne mjere opreza

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON

Frekvencijski pretvarači nalaze se pod visokim naponom dok su spojeni na ulazno izmjenično mrežno napajanje. Ako instalaciju, pokretanje i održavanje ne provede kvalificirano osoblje, to može dovesti do pogibije ili ozbiljnih ozljeda.

- Ugradnju, pokretanje i održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje.

AUPOZORENJE

NEKONTROLIRANI START

Kada se frekvencijski pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje, motor se može pokrenuti u bilo koje vrijeme, što predstavlja rizik od smrti, ozbiljne ozljede, oštećenja opreme ili imovine. Motor se može pokrenuti vanjskom sklopkom, kontrolom serijske sabirnice, ulaznim signalom reference s LCP-a ili LOP-a ili nakon uklanjanja kvara.

- Isključite frekvencijski pretvarač s mreže u slučajevima kad je zbog osobne sigurnosti potrebno izbjegavati nekontrolirani start motora.
- Pritisnite [Off] (Isključeno) na LCP-u prije programiranja parametara.
- Frekvencijski pretvarač, motor i oprema koja se pokreće moraju biti spremni za rad kada se frekvencijski pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje.

AUPOZORENJE

VRIJEME PRAŽNJENJA

Frekvencijski pretvarač sadrži kondenzatore u istosmernom međukrugu koji mogu ostati napunjeni čak i kad je mrežno izmjenično napajanje isključeno. Ako prije provođenja servisa ili popravka ne pričekate navedeno vrijeme nakon isključenja napajanja, to može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama.

1. Zaustavite motor.
2. Odvojite izmjenično mrežno napajanje, motore s trajnim magnetima i udaljena napajanja istosmernog međukругa, uključujući baterijska rezervna napajanja, priključke za UPS i istosmjerni međukrug drugih frekvencijskih pretvarača.
3. Pričekajte dok se kondenzatori u potpunosti ne isprazne prije provođenja servisa ili popravka. Dužina čekanja navedena je u tablici *Tablica 2.1*.

Napon [V]	Minimalno vrijeme čekanja [minute]		
	4	7	15
200-240	0,25 – 3,7 kW		5,5 – 45 kW
380-480	0,37 – 7,5 kW		11 – 90 kW
525-600	0,75 – 7,5 kW		11 – 90 kW
525-690		1,1 – 7,5 kW	11 – 90 kW

Visoki napon može biti prisutan čak i kad su LED svjetla upozorenja isključena.

Tablica 2.1 Vrijeme pražnjenja

▲UPOZORENJE

OPASNOST OD KAPACITIVNE STRUJE

Kapacitivne struje više su od 3,5 mA. Ako se frekvencijski pretvarač pravilno ne uzemlji, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Certificirani električar mora osigurati pravilno uzemljenje opreme.

▲UPOZORENJE

OPASNOST OD OPREME

Dodirivanje rotirajućih osovina i električne opreme može rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

- Osigurajte da instalaciju, pokretanje i održavanje provodi samo oспособljeno i kvalificirano osoblje.
- Osigurajte da su svi električni radovi u skladu s nacionalnim i lokalnim električnim propisima.
- Slijedite postupak iz ovog priručnika.

▲OPREZ

BOČNA ROTACIJA

Neželjena rotacija trajnih magnetskih motora uzrokuje rizik od osobne ozljede i oštećenja opreme.

- Osigurajte da su trajni magnetski motor blokirani da biste spriječili neželjenu rotaciju.

▲OPREZ

POTENCIJALNA OPASNOST U SLUČAJU UNUTARNJEG KVARA

Opasnost od tjelesne ozljede kada je frekvencijski pretvarač neispravno zatvoren.

- Prije uključivanja snage, osigurajte da su svi sigurnosni poklopci na mjestu i sigurno zategnuti.


3 Mehanička instalacija

3.1 Raspakiravanje

3.1.1 Priložene stavke

Priložene stavke mogu se razlikovati s obzirom na konfiguraciju proizvoda.

- Provjerite odgovaraju li priložene stavke i podaci na nazivnoj pločici potvrdi narudžbe.
- Vizualno provjerite imaju li pakiranje i frekvencijski pretvarač oštećenja uzrokovana neprikladnim rukovanjem tijekom isporuke. Prijavite oštećenje kod dobavljača. Zadržite oštećene dijelove zbog objašnjenja.



1	Šifra vrste
2	Broj narudžbe
3	Serijski broj
4	Nazivna snaga
5	Uzalni napon, frekvencija i struja (pri niskim/visokim naponima)
6	Izlazni napon, frekvencija i struja (pri niskim/visokim naponima)
7	Vrsta kućišta i IP nazivni podaci
8	Maksimalna temperatura okoline
9	Certifikacije
10	Vrijeme pražnjenja (upozorenje)

Slika 3.1 Nazivna pločica proizvoda (primjer)

NAPOMENA!

Nemojte uklanjati nazivnu pločicu s frekvencijskog pretvarača (gubitak jamstva).

3.1.2 Pohrana

Uvjerite se da su uvjeti za pohranu ispunjeni. Pogledajte poglavje 8.4 *Uvjeti okoline* za više detalje.

3.2 Okruženja instalacije

NAPOMENA!

U okruženjima s tekućinama, česticama ili korozivnim plinovima koji se prenose zrakom osigurajte da su IP/T nazivni podaci opreme usklađeni s okruženjem instalacije. Neispunjavanje zahtjeva za okolne uvjete može smanjiti vijek trajanja frekvencijskog pretvarača. Osigurajte ispunjavanje zahtjeva za vlažnost zraka, temperaturu i visinu.

Vibracija i udar

Frekvencijski pretvarač usklađen sa zahtjevima za jedinice postavljene na zidove i podove proizvodnih prostora, kao i na panelima pričvršćenim na zidove ili podove. Za detaljne specifikacije o uvjetima okoline pogledajte poglavje 8.4 *Uvjeti okoline*.


3.3 Ugradnja

NAPOMENA!

Neispravna ugradnja može rezultirati pregrijavanjem i smanjenom izvedbom.

Hlađenje

- Osigurajte slobodan prostor za hlađenje zrakom na vrhu i pri dnu. Pogledajte Slika 3.2 za zahtjeve slobodnog prostora.



Slika 3.2 Slobodan prostor za hlađenje na vrhu i pri dnu

Kućište	A2-A5	B1-B4	C1, C3	C2, C4
a [mm]	100	200	200	225


Tablica 3.1 Minimalni zahtjevi za slobodan prostor za protok zraka

Podizanje

- Da biste utvrdili siguran način podizanja, provjerite težinu jedinice, pogledajte poglavje 8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije.
- Provjerite odgovara li uređaj za podizanje zadatku.
- Ako je potrebno, planirajte podizač, dizalicu ili viličar odgovarajućih nazivnih podataka za pomicanje jedinice
- Za podizanje upotrijebite prstene za podizanje na jedinici, ako su dostupni.

Ugradnja


1. Provjerite može li jačina lokacije za montiranje podnijeti težinu jedinice. Frekvenčni pretvarač omogućuje paralelnu instalaciju.
2. Smjestite jedinicu što je moguće bliže motoru. Motorni kabeli neka budu što kraći.
3. Ugradite uređaj na čvrstu ravnu površinu ili na opciskoj stražnjoj ploči kako biste omogućili protok zraka.
4. Za ugradnju na zid upotrijebite otvore za montažu s utorima koji se nalaze na jedinici, ako su dostupni.

Ugradnja pomoću stražnje ploče i ograde


Slika 3.3 Ispravno montiranje sa stražnjom pločom

NAPOMENA!

Stražnja ploča je potrebna kada se montira na ogradu.



Slika 3.4 Gornji i donji montažni otvori (Pogledajte poglavje 8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije)



Slika 3.5 Gornji i donji montažni otvori (B4, C3, C4)

4 Električna instalacija

4.1 Sigurnosne upute

Pogledajte poglavje 2 Sigurnost za općenite sigurnosne upute.

AUPOZORENJE

INDUCIRANI NAPON

Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaza motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Neprovođenje izlaznih motornih kabela odvojeno ili upotreba oklopljenih kabela može za posljedicu imati smrt ili ozbiljne ozljede.

- odvojeno provedite izlazne motorne kabele ili
- upotrijebite oklopljene kabele

AOPREZ

OPASNOST OD UDARA

Frekvencijski pretvarač može uzrokovati istosmjernu struju u PE vodiču. Nepridržavanje preporuke u nastavku znači da RCD neće pružiti namijenjenu zaštitu.

- Kada se upotrebljava uređaj s diferencijalnom zaštitom (RCD) za zaštitu od električnog udara, na strani napajanja dopušten je samo RCD vrste B.

Zaštita od prekostruje

- Dodatna zaštitna oprema poput kratkospojne zaštite ili temperaturne zaštite motora između frekvencijskog pretvarača i motora potrebna je za primjene s više motora.
- Ulazni osigurači potrebni su pružanje kratkospojne i prekostrujne zaštite. Ako se tvornički ne isporučuju, osigurače mora omogućiti instalater. Pogledajte maksimalne nazivne podatke osigurača u poglavje 8.8 Osigurači i prekidači strujnog kruga

Vrsta žice i nazivni podaci

- Sva ožičenja moraju biti u skladu s lokalnim i državnim propisima o presjecima kabela i temperaturi okoline.
- Preporuka za žicu za električno spajanje: bakrena žica od minimalno 75 °C.

Pogledajte poglavje 8.1 Električni podaci i poglavje 8.5 Specifikacije kabela za preporučene veličine žica i vrste.

4.2 Instalacija u skladu s EMC zahtjevima

Za dobivanje instalacije u skladu s EMC zahtjevima slijedite upute navedene u poglavje 4.3 Uzemljenje, poglavje 4.4 Shematski prikaz ožičenja, poglavje 4.6 Priklučivanje motora i poglavje 4.8 Kontrolno ožičenje.

4.3 Uzemljenje

AUPOZORENJE

OPASNOST OD KAPACITIVNE STRUJE

Kapacitivne struje više su od 3,5 mA. Ako se frekvencijski pretvarač pravilno ne uzemlji, može doći do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

- Certificirani električar mora osigurati pravilno uzemljenje opreme.

Za električnu sigurnost

- Uzemljite frekvencijski pretvarač u skladu s primjenjivim standardima i direktivama.
- Upotrijebite dodijeljenu uzemljenu žicu za ulaznu snagu, snagu motora i kontrolno ožičenje.
- Nemojte uzemljiti jedan frekvencijski pretvarač na drugi na način „lančanog povezivanja“.
- Neka žice za spajanje uzemljenja budu što je moguće kraće.
- Za ožičenje se pridržavajte uputa proizvođača motora.
- Minimalni presjek kabela: 10 mm² (ili 2 nazivne uzemljene žice zasebno polarizirane).

Za instalaciju u skladu s EMC zahtjevima


- Uspostavite električni kontakt između oklopa kabela i kućišta frekvencijskog pretvarača pomoću metalnih kabelskih navoja ili obujmica priloženih uz opremu (pogledajte Slika 4.5 i Slika 4.6).
- Upotrijebite nategnutu žicu za smanjenje električne interferencije.
- Nemojte upotrebljavati svinjske repice/spojnike.

NAPOMENA

IZJEDNAČENJE POTENCIJALA!

Rizik električne interferencije kada su uzemljeni potencijal između frekvencijskog pretvarača i sustava drugačiji. Instalirajte izjednačene kable između komponenti sustava. Presjek preporučenog kabela: 16 mm².

4.4 Shematski prikaz ožičenja




Slika 4.1 Shematski prikaz osnovnog ožičenja

A=analogni, D=digitalni

*Stezaljka 37 (izborno) upotrebljava se za isključenje sigurnosnog momenta. Za upute za isključen sigurnosni moment pogledajte *Upute za upotrebu za isključen sigurnosni moment za Danfoss VLT® frekvencijske pretvarače*.

**Ne spajajte oklop kabela.



Slika 4.2 EMC-u skladu električni priključak

1	PLC	6	Uvodnica kabela
2	Frekvencijski pretvarač	7	Motor, 3-fazni i PE
3	Sklopnik izlaza	8	Mrežno napajanje, 3-fazno i ojačani PE
4	Vod uzemljenja (PE)	9	Kontrolno ožičenje
5	Izolacija kabela (rastavljena)	10	Izjednačenje min. 16 mm ² (0,025 in)


Tablica 4.1 Legenda za Slika 4.2

NAPOMENA!**EMC INTERFERENCIJA!**


Upotrijebite oklopljene kabele za motor i kontrolno ožičenje i zasebne kabele za ulaznu snagu, ožičenje motora i kontrolno ožičenje. Neizolirano snage, motora i upravljačkih kabela može rezultirati neplaniranim ponašanjem ili smanjenom izvedbom. Potrebno je minimalno 200 mm (7,9 in) prostora između električnih, motornih i upravljačkih kabela.

4.5 Pristup

- Uklonite poklopac pomoću odvijača (pogledajte *Slika 4.3*) ili otpuštanjem pričvršćenih vijaka (pogledajte *Slika 4.4*).



Slika 4.3 Pristup ožičenju za IP20 i IP21 kućišta



Slika 4.4 Pristup ožičenju za IP55 i IP66 kućišta

Pogledajte *Tablica 4.2* prije učvršćivanja poklopaca.

Kućište	IP55	IP66
A4/A5	2	2
B1/B2	2,2	2,2
C1/C2	2,2	2,2
Nema vijaka za pričvršćivanje za A2/A3/B3/B4/C3/C4.		

Tablica 4.2 Zatezni momenti za poklopce [Nm]

4.6 Priključivanje motora

AUPOZORENJE


INDUCIRANI NAPON

Zajedno provedeni inducirani napon iz izlaza motornih kabela može napuniti kondenzatore opreme čak i kada je oprema isključena i zaključana. Neprovođenje izlaznih motornih kabela odvojeno ili upotreba oklopljenih kabela može za posljedicu imati smrt ili ozbiljne ozljede.

- odvojeno provedite izlazne motorne kable ili
- upotrijebite oklopljene kable
- Pridržavajte se lokalnih i državnih električnih kodova o veličini kabela. Maksimalne veličine žice pogledajte u poglavje 8.1 Električni podaci.
- Za ožičenje se pridržavajte uputa proizvođača motora.
- Otvori za ožičenje motora ili pristupni paneli nalaze se na dnu IP21 (NEMA1/12) i većim jedinicama.
- Nemojte ožičavati početni ili uređaj koji mijenja polaritet (npr. Dahlander motor ili induksijski motor s kliznim prstenom) između frekvencijskog pretvarača i motora.

Postupak


- Skinite dio vanjske izolacije kabela.
- Postavite rastavljenu žicu ispod kabelske obujmice da biste uspostavili mehaničko učvršćenje i električni kontakt između oklopa kabela i uzemljenja.
- Spojite žicu uzemljenja u najbližu stezaljku uzemljenja u skladu s uputama za uzemljenje navedenim u poglavje 4.3 Uzemljenje, pogledajte *Slika 4.5*.
- Spojite trofazno ožičenje motora na stezaljke 96 (U), 97 (V) i 98 (W), pogledajte *Slika 4.5*.
- Zategnite stezaljke u skladu s informacijama navedenima u odjeljku poglavje 8.7 Momenti pritezanja priključka.



130BD531.10

Slika 4.5 Priključivanje motora

Slika 4.6 predstavljaju ulaz mrežnog napajanja, motor i uzemljenje za osnovne frekvencijske pretvarače. Stvarna konfiguracija varira ovisno o tipu jedinice i dodatnoj opremi.



130BB920.10

Slika 4.6 Primjer motora, mrežnog napajanja i ožičenja uzemljenja

4.7 Spajanje izmjeničnog mrežnog napajanja

- Veličina ožičenja temelji se na ulaznoj strui frekvencijskog pretvarača. Maksimalne veličine žica pogledajte u poglavље 8.1 Električni podaci.
- Pridržavajte se lokalnih i državnih električnih kodova o veličini kabela.

Postupak

1. Spojite trofazni ulaz izmjeničnog napona ožičenja snage na stezaljke L1, L2 i L3 (pogledajte Slika 4.6).
2. Ovisno o konfiguraciji opreme, ulazna snaga bit će spojena na ulazne stezaljke mrežnog napajanja ili isključenje ulaza.
3. Uzemljite kabel u skladu s danim uputama o uzemljenju u odjeljku poglavљje 4.3 Uzemljenje.
4. Kada napaja putem izoliranog izvora napajanja (IT mreža ili plivajući trokut) ili TT/TN-S mreže s uzemljenjem (uzemljeni trokut), pazite da je 14-50 Filter RFI postavljen na OFF (isklj.) kako bi se izbjeglo oštećenje međukruga i smanjile struje dozemnih kapaciteta u skladu s IEC 61800-3.


4

4.8 Kontrolno ožičenje


- Izolirajte kontrolno ožičenje s komponente s višom snagom u frekvencijskom pretvaraču.
- Ako je frekvencijski pretvarač spojen na toplinsku sondu, osigurajte da je kontrolno ožičenje termistora oklopljeno i ojačano/dvostruko izolirano. 24 V istosmjerno napajanje je preporučeno.

4.8.1 Tipovi upravljačkih stezaljki

Slika 4.7 i Slika 4.8 prikazuju priključke frekvencijskog pretvarača koji se mogu ukloniti. Funkcije stezaljke i tvorničke postavke sažete su u Tablica 4.3.



Slika 4.7 Lokacije upravljačke stezaljke



Slika 4.8 Brojevi stezaljke

- Priključak 1 ima 4 stezaljke digitalnih ulaza koje se mogu programirati, 2 dodatne digitalne stezaljke koje se mogu programirati kao ulazna ili izlazna, frekvenciju ulaznog napona stezaljke 24 V istosmjernog napajanja i zajednički za optionalno korisničko napajanje 24 V istosmjernog napona
- Stezaljke priključka 2 (+)68 i (-)69 su za RS-485 priključak serijske komunikacije
- Priključak 3 ima 2 analogna ulaza, 1 analogni izlaz, frekvenciju istosmjernog ulaznog napona od 10 V i zajednički za ulaz i izlaz
- Priključak 4 je USB ulaz dostupan za upotrebu sa softverom Softver za postavljanje MCT 10

Stezaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
Opis stezaljke			
Digitalni ulazi/izlazi			
12, 13	-	+24 V istosmjerno napajanje	24 V istosmjerno napajanje za digitalne ulaze i vanjske pretvarače. Maksimalna izlazna struja je 200 mA za sva opterećenja od 24 V.
18	5-10	[8] Start (Pokretanje)	Digitalni ulazi.
19	5-11	[0] No operation (Bez rada)	
32	5-14	[0] No operation	
33	5-15	[0] No operation	
27	5-12	[2] Coast inverse (Inverzno slobodno zaustavljanje)	Za digitalni ulaz ili izlaz. Tvornička postavka je ulaz.
29	5-13	[14] JOG (Puzanje)	
20	-		Zajedničko za digitalne ulaze i 0 V potencijal za 24 V napajanje.
37	-	Sigurnosni moment isključen (STO)	Sigurnosni ulaz (izborni). Upotrebljava se za STO.
Analogni ulazi/izlazi			
39	-		Zajedničko za analogni izlaz
42	6-50	Brzina 0 – gornja granična vrijednost	Programabilni analogni izlaz. 0 – 20 mA ili 4 – 20 mA maksimalno od 500 Ω
50	-	+10 V istosmjerno napajanje	10 V analogne frekvencije istosmjernog ulaznog napona za potenciometar ili termistor. 15 mA maksimalno
53	6-1	Referenca	Analogni ulaz. Za napon ili struju. Sklopke A53 i A54 odabiru mA ili V.
54	6-2	Povratna veza	
55	-		Zajednički za analogni ulaz

Stezaljka	Parametar	Tvornička postavka	Opis
Serijska komunikacija			
61	-		Integrirani RC filter za oklop kabela. SAMO za spajanje oklopa kabela kada dolazi do EMC problema.
68 (+)	8-3		RS-485 sučelje. Sklopka upravljačke kartice služi za prekid otpora.
69 (-)	8-3		
Releji			
01, 02, 03	5-40 [0]	[9] Alarm	Kontakti releja oblik C.
04, 05, 06	5-40 [1]	[5] Pokretanje	Za izmjenični ili istosmjerni napon i omska ili induksijska opterećenja.

Tablica 4.3 Opis stezaljke

Dodatne stezaljke:

- 2 kontakta releja oblik C. Mjesto izlaza ovisi o konfiguraciji frekvencijskog pretvarača.
- Stezaljke se nalaze na ugrađenoj dodatnoj opremi. Pogledajte priručnik koji dolazi s dodatnom opremom.


4.8.2 Ožičenje na upravljačkim stezaljkama

Priklučci upravljačkih stezaljki mogu se isključiti s frekvencijskog pretvarača radi lakše instalacije, kao što je prikazano u odjeljku *Slika 4.7*.

NAPOMENA!

Kontrolne žice neka budu što kraće i odvojene od učinskih kabela kako bi se smanjila interferencija.

1. Otvorite kontakt umetanjem malog odvijača u utor iznad kontakta i gurnite odvijač lagano prema gore.



Slika 4.9 Spajanje kontrolnih žica

2. Umetnute golu upravljačku žicu u kontakt.
3. Uklonite odvijač kako biste pričvrstili žicu u kontakt.
4. Uvjerite se da je kontakt čvrsto spojen i da nije labav. Labavo kontrolno ožičenje može biti izvor kvarova opreme ili rada koji nije optimalan.

Pogledajte *poglavlje 8.5 Specifikacije kabela za velicine ožičenja upravljačke stezaljke* i *poglavlje 6 Primjeri postavljanja primjene* za uobičajene priključke kontrolnog ožičenja.

4.8.3 Omogućavanje rada motora (stezaljka 27)

Premosnik žice može biti potreban između stezaljke 12 (ili 13) i stezaljke 27 kako bi frekvencijski pretvarač radio kada se upotrebljavaju tvorničke vrijednosti za programiranje.

- Digitalni ulaz stezaljke 27 projektiran je da primi 24 V istosmjernog napajanja vanjske blokade. U mnogo primjena korisnik spoji žicama uređaj za vanjsku blokadu na stezaljku 27
- Kada se ne upotrebljava uređaj za blokadu, premosnik spojite žicom između upravljačke stezaljke 12 (preporučeno) ili 13 na stezaljku 27. Time se dobiva unutrašnji signal od 24 V na stezaljki 27.
- Kada na statusnom retku na dnu LCP-a piše AUTO REMOTE COAST (automatsko daljinsko slobodno zaustavljanje), to znači da je jedinica spremna za rad, ali nedostaje ulazni signal na stezaljci 27.
- Kada je tvornički instalirana dodatna oprema ožičena na stezaljku 27, nemojte uklanjati to ožičenje.

NAPOMENA!

Frekvencijski pretvarač ne može raditi bez signala na stezaljci 27 osim ako stezaljka 27 nije reprogramirana.

4.8.4 Odabir ulaza napona/struje (sklopke)

Analogne ulazne stezaljke 53 i 54 omogućuju postavljanje ulaznog signala na napon (od 0 do 10 V) ili struju (0/4-20 mA).


Zadane postavke parametra:

- Stezaljka 53: signal reference brzine u otvorenoj petlji (pogledajte 16-61 Stez. 53 Postav sklapanja).
- Stezaljka 54: signal povratne veze u zatvorenoj petlji (pogledajte 16-63 Stez. 54 Postav sklapanja).

NAPOMENA!

Isključite snagu s frekvencijskog pretvarača prije promjene položaja sklopke.

1. Uklonite lokalni upravljački panel (pogledajte Slika 4.10).
2. Uklonite svu dodatnu opremu koja pokriva sklopke.
3. Postavite sklopke A53 i A54 za odabir tipa signala. U odabire napon, i odabire struju.



Slika 4.10 Lokacija sklopki stezaljke 53 i 54


4.8.5 Sigurnosni moment isključen (STO)

Za pokretanje opcije sigurnosni moment isključen, potrebno je dodatno ožičenje za frekvencijski pretvarač, pogledajte Upute za upotrebu isključenog sigurnosnog momenta za Danfoss VLT® frekvencijski pretvarač za dodatne informacije.

4.8.6 RS-485 Serijska komunikacija

Spojite RS-485 ožičenje serijske komunikacije na stezaljke (+)68 i (-)69.

- Upotrijebite oklopljen kabel serijske komunikacije (preporučeno)
- Pogledajte poglavlje 4.3 Uzemljenje za ispravno uzemljenje



130BB489.10

Slika 4.11 Dijagram ožičenja serijske komunikacije

Za osnovno postavljanje serijske komunikacije odaberite sljedeće:

1. Tip protokola u 8-30 Protokol.
2. Adresa frekvencijskog pretvarača u 8-31 Adresa.
3. Stopa brzine prijenosa podataka u 8-32 Stopa brz.prijenos pod..
- 2 komunikacijska protokola nalaze se unutar frekvencijskog pretvarača.

Danfoss FC

Modbus RTU

- Funkcije se mogu daljinski programirati pomoću softverskog protokola i RS-485 priključka ili u skupini parametara 8-** Communications and Options (Komunik. i opcije)
- Odabirom specifičnog komunikacijskog protokola mijenjaju se razne zadane postavke parametra da odgovaraju specifikacijama, a dodatni parametri specifični za protokol postaju dostupni
- Opcijske kartice koje se instaliraju na frekvencijski pretvarač dostupne su za pružanje dodatnih komunikacijskih protokola. Pogledajte dokumentaciju opcijeske kartice za upute o instalaciji i radu

4.9 Kontrolni popis za instalaciju

Prije dovršavanja instalacije jedinice provjerite cijelu instalaciju kako je opisano u *Tablica 4.4*. Provjerite i označite stavke kada su dovršene.

Pregledajte	Opis	<input checked="" type="checkbox"/>
Dodatna oprema	<ul style="list-style-type: none"> Pregledajte dodatnu opremu, sklopke, isključenja ili ulazne osigurače/prekidače strujnog kruga koji se mogu nalaziti na strani ulazne snage frekvencijskog pretvarača ili na izlaznoj strani motora. Provjerite jesu li spremni za rad pri punoj brzini Provjerite funkciju i instalaciju upotrijebljenih osjetnika za povratnu vezu na frekvencijski pretvarač Uklonite čepove korekcije faktora snage na motoru(ima) Prilagodite čepove za korekciju faktora snage na strani mrežnog napajanja i osigurajte da je prigušena 	
Provodenje kabela	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li ožičenje motora i kontrolno ožičenje odvojeni ili oklopljeni ili u 3 odvojena metalna provodnika za izolaciju interferencije visoke frekvencije 	
Kontrolno ožičenje	<ul style="list-style-type: none"> Potražite prekinute ili oštećene žice ili otpuštene priključke Provjerite je li kontrolno ožičenje izolirano za snagu, a motorno ožičenje za imunitet šuma Ako je potrebno, provjerite izvor napona signala Preporučuje se upotreba oklopljenog kabela ili uvijene parice. Provjerite je li zaštita pravilno dovršena 	
Prazan prostor za hlađenje	<ul style="list-style-type: none"> Izmjerite jesu li gornji i donji prazan prostor primjereni za osiguravanje pravilnog protoka zraka radi hlađenja, pogledajte <i>poglavlje 3.3 Ugradnja</i> 	
Uvjeti okoline	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zadovoljeni zahtjevi uvjeta okoline 	
Osigurači i prekidači strujnog kruga	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li osigurači ili prekidači strujnog kruga pravilno postavljeni Provjerite jesu li svi osigurači čvrsto umetnuti i u radnom stanju i jesu li svi prekidači strujnog kruga u otvorenom položaju 	
Uzemljenje	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li dobri spojevi uzemljenja čvrsti i bez oksidacije Uzemljenje na provodnik ili montiranje stražnjeg panela na metalnu površinu nije pogodno uzemljenje 	
Ožičenje ulazne i izlazne snage	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite neučvršćene priključke Provjerite jesu li motor i mrežno napajanje u odvojenim provodnicima ili odvojenim oklopljenim kabelima 	
Unutrašnjost panela	<ul style="list-style-type: none"> Pregledajte unutrašnjost jedinice i uvjerite se da nema prljavštine, metalnih krhotina, vlage i korozije Provjerite je li jedinica montirana na neobojenu, metalnu površinu 	
Sklopke	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li sve postavke sklopki i isključenja u ispravnim položajima 	
Vibriranje	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite je li jedinica čvrsto ugrađena ili upotrebljavaju li se nosači protiv udara, ako je potrebno Provjerite ima li neuobičajene količine vibriranja 	

Tablica 4.4 Kontrolni popis za instalaciju



POTENCIJALNA OPASNOST U SLUČAJU UNUTARNJEG KVARA

Opasnost od tjelesne ozljede kada je frekvencijski pretvarač neispravno zatvoren.

- Prije uključivanja snage, osigurajte da su svi sigurnosni poklopci na mjestu i sigurno zategnuti.

5 Puštanje u pogon

5.1 Sigurnosne upute

Pogledajte poglavje 2 Sigurnost za općenite sigurnosne upute.

AUPOZORENJE

VISOKI NAPON

5

Frekvencijski pretvarači nalaze se pod visokim naponom dok su spojeni na ulazno izmjenično mrežno napajanje. Ako instalaciju, pokretanje i održavanje ne provede kvalificirano osoblje, to može dovesti do pogibije ili ozbiljnih ozljeda.

- Ugradnju, pokretanje i održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje.

Prije primjene snage:

1. Pravilno zatvorite poklopac.
2. Provjerite jesu li svi kabelski navozi čvrsto zategnuti.
3. Ulagna snaga prema jedinici mora biti OFF (isključena) i zaključana. Nemojte se oslanjati na sklopke za prekid frekvencijskog pretvarača za izolaciju ulazne snage.
4. Provjerite da nema napona na ulaznim stezaljkama L1 (91), L2 (92) i L3 (93), faza na fazu i faza na uzemljenje.
5. Provjerite da nema napona na izlaznim stezaljkama 96 (U), 97 (V) i 98 (W), faza na fazu i faza na uzemljenje.
6. Potvrdite provodnost motora mjeranjem vrijednosti oma na U-V (96-97), V-W (97-98) i W-U (98-96).
7. Provjerite pravilno uzemljenje frekvencijskog pretvarača i motora.
8. Pregledajte ima li na frekvencijskim pretvaraču otpuštenih priključaka na stezaljkama.
9. Potvrdite da frekvencija ulaznog napona odgovara naponu frekvencijskog pretvarača i motora.

5.2 Primjena snage

AUPOZORENJE

NEKONTROLIRANI START

Kada je frekvencijski pretvarač spojen na izmjenično mrežno napajanje, motor se može pokrenuti u bilo koje vrijeme što predstavlja rizik od smrti, ozbiljne ozljede, oštećenja opreme ili imovine. Primjeri: pokretanje vanjskom sklopkom; preko naredbe serijske sabirnice; preko ulaznog signala reference s LCP-a ili LOP-a; ili nakon uklanjanja kvara.

- Isključite frekvencijski pretvarač s mreže u slučajevima kad je zbog osobne sigurnosti potrebno izbjegavati nekontrolirani start.
 - Pritisnite [Off] na LCP-u prije programiranja parametara.
 - Frekvencijski pretvarač, motor i oprema koja se pokreće moraju biti spremni za rad kada se frekvencijski pretvarač spoji na izmjenično mrežno napajanje.
-
1. Potvrdite da je ulazni napon stabilan unutar 3 %. Ako nije, prije nastavka ispravite nestabilnost ulaznog napona. Ponovite postupak nakon ispravka napona.
 2. Uvjerite se da ožičenje dodatne opreme, ako je prisutno, odgovara primjeni instalacije.
 3. Provjerite jesu li svi radni uređaji u položaju OFF (isključeno). Vrata panela moraju biti zatvorena ili poklopac ugrađen.
 4. Uključite snagu na jedinicu. Sada NE pokrećite frekvencijski pretvarač. Na jedinicama sa sklopkom za prekid okrenite u položaj ON (uključeno) za primjenu snage na frekvencijski pretvarač.

NAPOMENA!

Ako u statusnom retku na dnu LCP-a piše AUTO REMOTE COASTING (automatsko daljinsko zaustavljanje po inerciji) ili je prikazan Alarm 60 External Interlock (Alarm 60 vanjska blokada), to pokazuje da je jedinica spremna za rad, ali joj nedostaje ulazni signal na stezaljci 27. Detalje pogledajte u poglavje 4.8.3 Omogućavanje rada motora (stezaljka 27).

5.3 Rad lokalnog upravljačkog panela

5.3.1 Lokalni upravljački panel

Lokalni upravljački panel (LCP) kombinirani je zaslon i tipkovnica na prednjoj strani jedinice.

LCP ima nekoliko korisničkih funkcija:

- Pokretanje, zaustavljanje i upravljanje brzinom u lokalnom upravljanju
- Prikaz radnih podataka, statusa, upozorenja i opreza
- Programiranje funkcija frekvencijskog pretvarača
- Ručno poništavanje frekvencijskog pretvarača nakon kvara kada automatsko poništavanje nije aktivno

Dostupan je i dodatni numerički LCP (NLCP). NLCP radi slično kao LCP. Detalje o načinu upotrebe NLCP-a pogledajte u Vodiču za programiranje.


NAPOMENA!

Za puštanje u pogon preko računala instalirajte Softver za postavljanje MCT 10. Softver je dostupan za preuzimanje na (osnovna inačica) ili za naručivanje (napredna izvedba, broj narudžbe 130B1000). Za više informacija i preuzimanja pogledajte www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Software+MCT10/MCT10+Downloads.htm.

5.3.2 Izgled LCP-a

LCP je podijeljen u 4 funkcionalne skupine (pogledajte Slika 5.1).

- A. Područje zaslona
- B Zaslonske tipke izbornika
- C. Tipke za navigaciju i indikatorske lampice (LED)
- D. Tipke za rad i poništavanje



Slika 5.1 Lokalni upravljački panel (LCP)

A. Područje zaslona

Područje zaslona se aktivira kada se frekvencijski pretvarač opskrbљuje s mrežnog napona, stezaljke sabirnice istosmjernog napona ili vanjskog istosmjernog napajanja od 24 V.

Informacije prikazane na LCP-u mogu se prilagoditi za korisničku primjenu. Odaberite opcije u *Quick Menu* (Brzi izbornik) Q3-13 *Display Settings* (Postavke zaslona).

Zaslon	Broj parametra	Tvornička postavka
1	0-20	Brzina [okr./min]
2	0-21	Struja motora
3	0-22	Snaga [kW]
4	0-23	Frekvencija
5	0-24	Referenca [%]

Tablica 5.1 Legenda za Slika 5.1, područje zaslona

B. Izborničke tipke zaslona

Izborničke tipke upotrebljavaju se za pristup izborniku za postavljanje parametra, prebacivanje kroz načine statusa zaslona tijekom normalnog rada i prikaz podataka zapisa o kvaru.

	Tipka	Funkcija
6	Status	Prikaz informacija o radu.
7	Brzi izbornik	Omogućuje pristup programiranju parametara za početne upute o postavu i mnogo detaljnijih uputa o primjeni.
8	Glavni izbornik	Omogućuje pristup svim parametrima programiranja.
9	Dnevnik alarma	Prikazuje popis ožičenja struje, posljednjih 10 alarma i zapis o održavanju.

Tablica 5.2 Legenda za Slika 5.1, Izborničke tipke zaslona

C. Tipke za navigaciju i indikatorske lampice (LED)

Tipke za navigaciju upotrebljavaju se za funkcije programiranja i premještanje pokazivača. Navigacijske tipke omogućuju i upravljanje brzinom u lokalnom upravljanju. Na ovom se području nalaze i 3 indikatorske lampice statusa frekvencijskog pretvarača.

	Tipka	Funkcija
10	Back (Natrag)	Vraća se na prethodni korak ili popis u strukturi izbornika.
11	Cancel (Odustani)	Briše posljednju promjenu ili naredbu sve dok se način prikaza ne promijeni.
12	Informacije	Pritisnite za definiranje funkcije koja se prikazuje.
13	Tipke za navigaciju	Pomoći 4 navigacijske tipke krećite se među stavkama na izborniku.
14	OK (U redu)	Upotrijebite za pristup skupini parametara ili za uključivanje izbora.

Tablica 5.3 Legenda za Slika 5.1, Tipke za navigaciju

	Indikator	Svjetlo	Funkcija
15	On (uključeno)	Zeleno	Lampica ON aktivira se kada se frekvencijski pretvarač opskrbљuje s mrežnog napona, stezaljke sabirnice istosmernog napona ili vanjskog napajanja od 24 V.
16	Warn (Upozorenje)	Žuto	Kada su uvjeti upozorenja ispunjeni, uključuje se žuto svjetlo WARN (upozorenje) i prikazuje se tekst na zaslonu koji identificira problem.
17	Alarm	Crveno	Uvjet kvara uzrokuje bljeskanje crvenog alarmnog svjetla i prikazuje se tekst alarma.

Tablica 5.4 Legenda za Slika 5.1, Indikatorske lampice (LED)

D. Tipke za rad i poništavanje

Tipke za rad nalaze se na dnu LCP-a.

	Tipka	Funkcija
18	Hand On (Ručno uključeno)	Pokreće frekvencijski pretvarač u lokalnom upravljanju. <ul style="list-style-type: none"> Vanjski signal zaustavljanja putem upravljačkog ulaza ili serijske komunikacije premošćuje lokalni hand on
19	Off (isključeno)	Zaustavlja motor, ali ne isključuje snagu s frekvencijskog pretvarača.
20	Auto On (Automatski uključeno)	Stavlja sustav u daljinski način rada. <ul style="list-style-type: none"> Odgovara na vanjsku naredbu za pokretanje putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije
21	Reset (Poništiti)	Ručno poništava frekvencijski pretvarač nakon što je kvar riješen.

Tablica 5.5 Legenda za Slika 5.1, Tipke za rad i poništavanje

NAPOMENA!

Kontrast zaslona možete prilagoditi pritiskom na tipku [Status] i tipke [Δ]/[∇].

5.3.3 Postavke parametra

Uspostavljanje ispravnog programiranja za primjenu često zahtijeva postavljanje funkcija u nekoliko povezanih parametara. Pojedinosti za parametre navedene su u poglavje 9.2 Struktura izbornika parametra.

Podaci o programiranju spremaju se unutar frekvencijskog pretvarača.

- Za sigurnosnu pohranu prenesite podatke u memoriju LCP-a
- Za preuzimanje podataka na drugi frekvencijski pretvarač spojite LCP s tom jedinicom i preuzmite pohranjene postavke
- Vraćanje tvorničkih postavki ne mijenja podatke pohranjene u memoriji LCP-a

5.3.4 Prijenos/preuzimanje podataka na/s LCP-a

- Pritisnite [Off] za zaustavljanje motora prije učitavanja ili preuzimanja podataka.
- Idite na [Main Menu] (Glavni izbornik) 0-50 Kopir.LCP-a i pritisnite [OK].
- Odaberite [1] All to LCP (sve na LCP) za prijenos podataka na LCP ili odaberite [2] All from LCP (sve s LCP-a) za preuzimanje podataka s LCP-a.
- Pritisnite [OK]. Traka napretka prikazuje postupak prijenosa ili preuzimanja.

5. Pritisnite [Hand On] ili [Auto On] za vraćanje u normalan rad.

5.3.5 Mijenjanje postavki parametra

Pregled promjena

Brzi izbornik Q5 - provedene promjene navodi sve parametre koji su promijenjeni iz tvorničkih postavki.

- Popis prikazuje samo parametre koji su promijenjeni u trenutačnom postavu uređivanja.
- Parametri koji su poništeni na zadane vrijednosti nisu navedeni.
- Poruka "Empty" (Prazno) označava da nema promijenjenih parametara.

Mijenjanje postavki

Postavkama parametra može se pristupiti i mijenjati ih iz [Quick Menu] (Brzi izbornik) ili iz [Main Menu]. [Quick Menu] pruža pristup samo ograničenom broju parametara.

1. Pritisnite tipku [Quick Menu] ili [Main Menu] na LCP-u.
2. Pritisnite [Δ] [∇] za kretanje među skupinama parametara, pritisnite [OK] za odabir skupine parametara.
3. Pritisnite [Δ] [∇] za kretanje kroz parametre, pritisnite [OK] za odabir parametra.
4. Pritisnite [Δ] [∇] za promjenu vrijednosti postavki parametra.
5. Pritisnite [\leftarrow] [\rightarrow] za brzu promjenu decimalne znamenke kad je parametar u stanju uređivanja.
6. Za potvrdu nove postavke pritisnite [OK].
7. Pritisnite dvaput [Back] (natrag) za ulaz u "Status" ili pritisnite [Main Menu] za ulaz u "Main Menu".

5.3.6 Vraćanje tvorničkih postavki

NAPOMENA!

Opasnost od gubitka programiranja, podataka o motoru, lokalizacije i zapisa nadzora vraćanjem tvorničkih postavki. Za stvaranje pričuvnih kopija prenesite podatke na LCP prije inicijalizacije.

Vraćanje tvorničkih postavki parametra izvodi se inicijalizacijom frekvencijskog pretvarača. Inicijalizacija se provodi kroz 14-22 Način rada (preporučeno) ili ručno.

- Inicijalizacija pomoći 14-22 Način rada ne mijenja postavke frekvencijskog pretvarača kao što su sati rada, odabiri serijske komunikacije, postavke osobnog izbornika, zapis o kvaru, dnevnik alarma i druge funkcije nadzora.

- Ručno pokretanje briše sve podatke o motoru, programiranju, lokalizaciji i praćenju te vraća tvorničke postavke

Preporučen postupak inicijalizacije preko 14-22 Način rada

1. Dvaput pritisnite [Main Menu] za pristup parametrima.
2. Listajte do 14-22 Način rada i pritisnite [OK].
3. Pomaknite se na *Initialisation* (Inicijalizacija) i pritisnite [OK].
4. Odvojite jedinicu s napajanja i pričekajte da se zaslon isključi.
5. Uključite napajanje jedinice.

Tvorničke postavke parametara vraćaju se tijekom pokretanja. To može potrajati malo duže nego što je uobičajeno.

6. Prikidan je alarm 80.
7. Pritisnite [Reset] (Poništiti) za vraćanje u način rada.

Postupak ručne inicijalizacije

1. Odvojite jedinicu s napajanja i pričekajte da se zaslon isključi.
2. Pritisnite i držite [Status], [Main Menu] i [OK] tijekom primjene snage na jedinicu (približno 5 s ili dok se ne začaje klik i ne pokrene se ventilator).

Tvornički zadane postavke parametara vraćaju se tijekom pokretanja. To može potrajati malo duže nego što je uobičajeno.

Ručna inicijalizacija ne poništava sljedeće informacije frekvencijskog pretvarača:

- 15-00 Br.sati pod naponom
- 15-03 Uklopi napaj.
- 15-04 Nadtemperature
- 15-05 Prenaponi

5.4 Osnovno programiranje

5.4.1 Puštanje u pogon pomoći opcije SmartStart

Čarobnjak SmartStart uključuje brzu konfiguraciju osnovnih parametara motora i primjene.

- Pri prvom uklonu napajanja ili nakon inicijalizacije frekvencijskog pretvarača, SmartStart se pokreće sam.
- Slijedite zaslonske upute za dovršavanje puštanja u pogon frekvencijskog pretvarača. SmartStart uvijek ponovno aktivirajte odabirom Quick Menu Q4 - SmartStart.

- Za puštanje u pogon bez upotrebe čarobnjaka SmartStart pogledajte poglavlje 5.4.2 Puštanje u pogon putem [Main Menu] ili Vodič za programiranje.

NAPOMENA!

Podaci motora potrebni su za SmartStart postavljanje. Traženi podaci obično su dostupni na natpisnoj pločici motora.

SmartStart konfigurira frekvencijski pretvarač u 3 faze, svaka se sastoji od nekoliko koraka, pogledajte Tablica 5.6.

5

Faza		Napomena
1	Osnovno programiranje	Programiranje primjerice podataka o motoru
2	Odjeljak primjene	Odaberite i programirajte odgovarajuću primjenu: <ul style="list-style-type: none"> Jedna crpka/motor Promjena motora Osnovno kaskadno upravljanje Glavni/pomoć.ured.
3	Značajke vode i crpke	Idite na parametre vode i crpke


Tablica 5.6 SmartStart, postavljanje u 3 stadija

5.4.2 Puštanje u pogon putem [Main Menu]

Preporučene postavke parametra namijenjene su za pokretanje i provjere. Postavke primjene mogu varirati.


Unesite podatke sa snagom na ON (uključeno), ali prije rada frekvencijskog pretvarača.

- Pritisnite [Main Menu] na LCP-u.
- Pomoću tipki za navigaciju listajte do skupine parametara 0-** Operation/Display (Rad/Zaslon) i pritisnite [OK].



Slika 5.2 Glavni izbornik


- Pomoću tipki za navigaciju listajte do skupine parametara 0-0* Basic Settings (Osnovne postavke) i pritisnite [OK].



130BP087.10

Slika 5.3 Rad/Zaslon

- Pomoću tipki za navigaciju listajte do 0-03 Regional.postavke i pritisnite [OK].



130BP088.10

Slika 5.4 Osnovne postavke

- Pomoću tipki za navigaciju odaberite [0] International (Međunarodno) ili [1] North America (Sjeverna Amerika) prema potrebi i pritisnite [OK]. (Time se mijenjaju tvorničke postavke za brojne osnovne parametre).
- Pritisnite [Main Menu] na LCP-u.
- Pomoću tipki za navigaciju listajte do 0-01 Jezik.
- Odaberite jezik i pritisnite [OK].
- Ako je žica premosnika na mjestu između upravljačkih stezaljki 12 i 27., ostavite 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulazna tvorničkim postavkama. U suprotnom odaberite No Operation 5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz. Za frekvencijske pretvarače s dodatnim premošćenjem nije potrebna žica premosnika između upravljačkih stezaljki 12 i 27.
- 3-02 Minimum Reference
- 3-03 Maximum Reference
- 3-41 Rampa 1 Vrijeme ubrzav.
- 3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja
- 3-13 Referent.lokac.. Povezano na ručno/automatsko lokalno daljinski.

5.4.3 Postav asinkronog elektromotora

Unesite podatke motora u parametru *1-20 Snaga motora [kW]* ili *1-21 Snaga motora [HP]* na *1-25 Nazivna brzina motora*. Informacije se mogu pronaći na natpisnoj pločici motora.

1. *1-20 Snaga motora [kW]* ili *1-21 Snaga motora [HP]*
2. *1-22 Napon motora*
3. *1-23 Frekvencija motora*
4. *1-24 Struja motora*
5. *1-25 Nazivna brzina motora*

5.4.4 PM postav motora u VVC^{plus}

NAPOMENA!

Upotrebljavajte samo trajne magnetske (PM) motore s ventilatorima i crpkama.

Koraci za početno programiranje

1. Aktivirajte rad PM motora *1-10 Konstrukcija motora, odaberite [1] PM, non salient SPM* (bez glavnog SPM)
2. Postavite *0-02 Jedinica brz.motora* na *[0] RPM* (okr./min)

Programiranje podataka o motoru

Nakon odabira PM motora u *1-10 Konstrukcija motora*, aktivni su pripadajući parametri PM motora u skupini parametara *1-2* Motor Data, 1-3* Adv. Motor Data (Napr. podaci o motoru)* i *1-4** su aktivni.

Potrebni podaci mogu se pronaći na natpisnoj pločici motora i listu podataka o motoru.

Programirajte sljedeće parametre navedenim slijedom

1. *1-24 Struja motora*
2. *1-26 Kontr- nazivnog momenta motora*
3. *1-25 Nazivna brzina motora*
4. *1-39 Polovi motora*
5. *1-30 Otpor statora (Rs)*
Unesite liniju za zajednički otpor namotaja statora (Rs). Ako postoje samo podaci linija-linija, podijelite vrijednost linija-linija s 2 da biste postigli liniju za zajedničku (početnu) vrijednost.
6. *1-37 Induktivnost d-osi (Ld)*
Unesite liniju za zajedničku induktivnost direktnе osi PM motora.
Ako postoje samo podaci linija-linija, podijelite vrijednost linija-linija s 2 da biste postigli zajedničku (početnu) vrijednost linije.

7. *1-40 Povr. EMF pri 1000 1/min*

Unesite liniju za povratni EMF PM motora pri 1000 okr./min mehaničke brzine (RMS vrijednost). Povratni EMF napon je koji generira PM motor kada nema priključenog frekvencijskog pretvarača, a osovina se okreće izvana. Povratni EMF obično je specificiran za nazivnu brzinu motora ili 1000 okr./min izmijerenih između 2 linije. Ako vrijednost nije dostupna za brzinu motora od 1000 okr./min, izračunajte ispravnu vrijednost na sljedeći način: Ako je povratni EMF, npr. 320 V pri 1800 okr./min, može ga se izračunati pri 1000 okr./min na sljedeći način: Povratni EMF= (napon/okr./min)*1000 = (320/1800)*1000 = 178. To je vrijednost koja mora biti programirana za *1-40 Povr. EMF pri 1000 1/min*.

5

Test rada motora

1. Pokrenite motor pri maloj brzini (100 do 200 okr./min). Ako se motor ne okreće, provjerite instalaciju, opće programiranje i podatke o motoru.
2. Provjerite odgovara li funkcija pokretanja u *1-70 PM Start Mode* zahtjevima primjene.

Otkrivanje rotora

Odabir ove funkcije preporučuje se za primjene kada se motor pokreće iz stanja mirovanja, npr. crpke ili transporteri. Na nekim motorima oglaćava se zvučni signal pri odašiljanju impulsa. To ne šteti motoru.

Parkiranje

Odabir ove funkcije preporučuje se za primjene kada se motor vrti pri niskoj brzini, npr. rotacija ventilatora. Možete prilagoditi *2-06 Parking Current* i *2-07 Parking Time*. Povećajte tvorničke postavke tih parametara za primjene s visokom inercijom.

Pokrenite motor pri nazivnoj brzini. U slučaju da je primjena neispravna, provjerite postavke za VVCplus PM. Preporuke za različite primjene možete pogledati u odjeljku *Tablica 5.7*.

Primjena	Postavke
Primjene s niskom inercijom $I_{opterećenje}/I_{motor} < 5$	1-17 Voltage filter time const. treba povećati faktorom 5 do 10 1-14 Damping Gain treba smanjiti 1-66 Min. struja pri maloj brzini treba smanjiti (<100%)
Primjene s niskom inercijom $50 > I_{opterećenje}/I_{motor} > 5$	Sačuvajte izračunate vrijednosti
Primjene s visokom inercijom $I_{opterećenje}/I_{motor} > 50$	1-14 Damping Gain, 1-15 Low Speed Filter Time Const. i 1-16 High Speed Filter Time Const. moraju se povećavati
Visoko opterećenje pri maloj brzini $< 30\% \text{ (nazivna brzina motora)}$	1-17 Voltage filter time const. treba se povećati 1-66 Min. struja pri maloj brzini treba se povećati (>100% u duljem razdoblju može dovesti do pregrijavanja motora)

Tablica 5.7 Preporuke za različite primjene

Ako motor počne oscilirati pri određenoj brzini, povećajte 1-14 Damping Gain. Postupno povećavajte vrijednost. Ovisno o motoru, dobra vrijednost za ovaj parametar može biti 10% ili 100% viša od zadane vrijednosti.

Potezni moment može se prilagoditi u 1-66 Min. struja pri maloj brzini. 100% nudi nazivni moment kao potezni moment.

5.4.5 Automatska optimizacija potrošnje energije (AEO)

NAPOMENA!

AEO nije važna za PM motore.

Automatska optimizacija energije (AEO) preporučuje se za

- Automatska kompenzacija za prevelike motore
- Automatska kompenzacija za sporu promjenu opterećenja sustava
- Automatska kompenzacija za sezonske promjene
- Automatska kompenzacija za slabo opterećenje motora
- Smanjena potrošnja energije
- Smanjeno zagrijavanje motora
- Smanjena buka motora

Za aktiviranje AEO, postavite parametar 1-03 Torque Characteristics (Karakteristika momenta) na [2] Auto Energy Optim. CT (Automatska optimizacija energije) ili [3] Auto Energy Optim. VT (Automatska optimizacija energije).

5.4.6 Automatsko prilagođenje motora (AMA)

NAPOMENA!

AMA se ne primjenjuje na PM motore.

Automatsko prilagođavanje motoru (AMA) je postupak koji optimizira kompatibilnost između frekvencijskog pretvarača i motora.

- Frekvencijski pretvarač gradi matematički model motora za reguliranje izlaza struje motora. Procedura također testira i ravnotežu ulazne faze električne snage. Uspoređuje karakteristike motora s unesenim podacima u parametrima 1-20 do 1-25 .
- Osovina motora ne okreće se i nema štete za motor tijekom rada AMA
- Neki motori možda neće moći pokrenuti potpunu verziju testa. U tom slučaju, odaberite [2] Enable reduced AMA (Uključi djelomični AMA).
- Ako je izlazni filter spojen na motor, odaberite Enable reduced AMA.
- Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavljje 7.4 Popis upozorenja i alarma.
- Za najbolje rezultate pokrenite ovu proceduru na hladnom motoru

Za pokretanje AMA

1. Pritisnite [Main Menu] za pristup parametrima.
2. Listajte do skupine parametara 1-** Load and Motor (Opterećenje i motor) i pritisnite [OK].
3. Pomaknite se na skupinu 1-2* Motor Data (Podaci o motoru) i pritisnite [OK].
4. Listajte do 1-29 Autom. prilagođenje motoru (AMA) i pritisnite [OK].
5. Odaberite [1] Enable complete AMA (Uključi potpuni AMA) i pritisnite [OK].
6. Slijedite upute na zaslonu.
7. Test će se automatski pokrenuti i pokazati kada je gotov.

5.5 Provjera vrtnje motora

AUPOZORENJE

POKRETANJE MOTORA

Ako se ne osigura da su motor, sustav i sva priložena oprema spremni za pokretanje, moglo bi doći do tjelesne ozljede ili oštećenja opreme. Prije pokretanja,

- Osigurajte da je oprema sigurna za rad u bilo kojim uvjetima.
- Provjerite jesu li motor, sustav i priložena oprema spremni za pokretanje.

NAPOMENA!

Opasnost od oštećenja crpki/kompresora uzrokovanih radom motora u pogrešnom smjeru. Prije pokretanja frekvencijskog pretvarača, provjerite vrtnju motora.

Motor će kratko raditi na 5 Hz ili minimalnoj frekvenciji postavljenoj u 4-12 *Donja gran.brz.motora [Hz]*.

1. Pritisnite [Main Menu].
2. Listajte do 1-28 *Provjera vrtnje motora* i pritisnite [OK].
3. Listajte do [1] *Enable* (Uključi).

Prikazat će se sljedeći tekst: *Napomena! Moguća vrtnja motora u pogrešnom smjeru.*

4. Pritisnite [OK].
5. Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA!

Kako biste promijenili smjer vrtnje, isključite snagu s frekvencijskog pretvarača i pričekajte da se snaga isprazni. Promijenite priključak bilo koja 2 od 3 motorna kabela na priključnoj strani motora ili frekvencijskog pretvarača.

5.6 Test lokalnog upravljanja

AUPOZORENJE

POKRETANJE MOTORA

Ako se ne osigura da su motor, sustav i sva priložena oprema spremni za pokretanje, moglo bi doći do tjelesne ozljede ili oštećenja opreme. Prije pokretanja,

- Osigurajte da je oprema sigurna za rad u bilo kojim uvjetima.
- Provjerite jesu li motor, sustav i priložena oprema spremni za pokretanje.

1. Pritisnite [Hand On] za pružanje naredbe za lokalno pokretanje do frekvencijskog pretvarača.
2. Ubrzajte frekvencijski pretvarač do pune brzine pritiskom na [\blacktriangle . Pomicanje pokazivača ulijevo od decimalnog zareza daje brže ulazne promjene.
3. Zabilježite probleme s ubrzanjem.
4. Pritisnite [Off]. Zabilježite probleme s usporavanjem.

U slučaju ubrzanja ili usporavanja pogledajte poglavlje 7.5 *Uklanjanje kvarova*. Pogledajte poglavlje 7.4 *Popis upozorenja i alarmaza* poništavanje frekvencijskog pretvarača nakon greške.

5.7 Pokretanje sustava

Procedura u ovom odjeljku zahtijeva da korisničko ožičenje i programiranje primjena bude dovršeno. Sljedeća procedura preporučuje se nakon što je korisničko postavljanje primjene dovršeno.

AUPOZORENJE

POKRETANJE MOTORA

Ako se ne osigura da su motor, sustav i sva priložena oprema spremni za pokretanje, moglo bi doći do tjelesne ozljede ili oštećenja opreme. Prije pokretanja,

- Osigurajte da je oprema sigurna za rad u bilo kojim uvjetima.
- Provjerite jesu li motor, sustav i priložena oprema spremni za pokretanje.

1. Pritisnite [Auto On].
2. Primijenite vanjsku naredbu pokretanja.
3. Prilagodite referencu brzine kroz raspon brzine.
4. Uklonite vanjsku naredbu pokretanja.
5. Provjerite razinu zvuka i vibracije motora kako biste se uvjerili da sustav radi kako treba.

Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavlje 7.4 *Popis upozorenja i alarmaza*.

6 Primjeri postavljanja primjene

Primjeri u ovom odjeljku služe kao brza referenca za uobičajene primjene.

- Postavke parametra regionalne su zadane vrijednosti, osim ako nije drukčije navedeno (odabrano u *0-03 Regional.postavke*).
- Parametri povezani sa stezaljkama i njihovim postavkama prikazani su pored crteža.
- Ako su potrebne postavke sklopke za analogne stezaljke A53 ili A54, i one su prikazane

6

NAPOMENA!

Kada se upotrebljava izborna značajka Sigurnosni moment isključen, premosnik žice može biti potreban između stezaljke 12 (ili 13) i stezaljke 37 kako bi frekvencijski pretvarač radio kada se upotrebljavaju tvorničke vrijednosti za programiranje.

6.1 Primjeri primjene

6.1.1 Povratna veza

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
FC			
+24 V	120	6-22 Stezaljka 54	4 mA*
+24 V	130	Niska struja	
D IN	180	6-23 Stezaljka 54	20 mA*
D IN	190	Visoka struja	
COM	200	6-24 Stez. 54 Nis. vrijedn. ref./ povr.veze	0*
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320	6-25 Stez. 54 Vis. vrijedn. ref./ povr.veze	50*
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
U - I			
A 54			

130B8675.10

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.1 Pretvarač povratne veze analogne struje

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
FC			
+24 V	120	6-20 Stezaljka 54	0,07 V*
+24 V	130	Niski napon	
D IN	180	6-21 Stezaljka 54	10 V*
D IN	190	Visoki napon	
COM	200	6-24 Stez. 54	0*
D IN	270	Nis. vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	290		
D IN	320	6-25 Stez. 54 Vis.	50*
D IN	330	vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
U - I			
A 54			

130B8676.10

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.2 Pretvarač povratne veze analogue struje (3 žice)

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
FC			
+24 V	120	6-20 Stezaljka 54	0,07 V*
+24 V	130	Niski napon	
D IN	180	6-21 Stezaljka 54	10 V*
D IN	190	Visoki napon	
COM	200	6-24 Stez. 54	0*
D IN	270	Nis. vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	290		
D IN	320	6-25 Stez. 54 Vis.	50*
D IN	330	vrijedn. ref./ povr.veze	
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
U - I			
A 54			

130B8677.10

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.3 Pretvarač povratne veze analogue struje (4 žice)


6.1.2 Brzina

FC		130BB926.10	Parametri	
Funkcija	Postavka		6-10 Stezaljka 53	0,07 V*
+24 V	120			
+24 V	130		Niski napon	
DIN	180		6-11 Stezaljka 53	10 V*
DIN	190		Visoki napon	
COM	200		6-14 Stez. 53	0 Hz
DIN	270		Nis. vrijedn. ref./	
DIN	290		povr.veze	
DIN	320		6-15 Stez. 53 Vis.	50 Hz
DIN	330		vrijedn. ref./	
DIN	370		povr.veze	
+10 V	500	+ -		* = Zadana vrijednost
A IN	530	+ -		Napomene/komentari:
A IN	540	+ -		D u 37 nije obavezna.
COM	550	+ -		
A OUT	420	-10 - +10V		
COM	390	-10 - +10V		
U - I				
				

Tablica 6.4 Analogna referenca brzine (napon)

FC		Parametri	
		Funkcija	Postavka
+24 V	12	130B3927.10	6-12 Stezaljka 53 4 mA*
+24 V	13		Niska struja
D IN	18		6-13 Stezaljka 53 20 mA*
D IN	19		Visoka struja
COM	20		6-14 Stez. 53
D IN	27		Nis. vrijedn. ref./
D IN	29		povr.veze
D IN	32		6-15 Stez. 53 Vis.
D IN	33		vrijedn. ref./
D IN	37		povr.veze
+10 V	50	*	
A IN	53	+ 4 - 20mA	
A IN	54	-	
COM	55		
A OUT	42		
COM	39		
U - I		Napomene/komentari:	
		D u 37 nije obavezna.	

Tablica 6.5 Analogna referenca brzine (struja)



Tablica 6.6 Referenca brzine (pomoću ručnog potenciometra)

6.1.3 Pokreni/zaustavi

FC		130BB680.10	Parametri	
Funkcija	Postavka		5-10 Stezaljka 18 Digitalni ulaz	[8] Start* (Pokretanje*)
+24 V	12○			
+24 V	13○		5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz	[7] External interlock (Vanjska blokada)
D IN	18○			
D IN	19○			
COM	20○			
D IN	27○			
D IN	29○			
D IN	32○			
D IN	33○			
D IN	37○			
+10 V	50○			
A IN	53○			
A IN	54○			
COM	55○			
A OUT	42○			
COM	39○			

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.7 Naredba pokreni/zaustavi s vaniskom blokadom

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
FC		5-10 Stezaljka 18	[8] Start*
+24 V	120	Digitalni ulaz	
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190	5-12 Stezaljka 27	[7] External interlock
COM	200	Digitalni ulaz	
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010		
	020		
	030		
R2	040		
	050		
	060		

130BB681.10

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
Ako je 5-12 Stezaljka 27
Digitalni ulaz postavljen na [0]
Bez pogona, žica premosnika
na stezaljku 27 nije potrebna.
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.8 Naredba pokreni/zaustavi bez vanjske blokade

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
FC		5-10 Stezaljka 18	[8] Start*
+24 V	120	Digitalni ulaz	
+24 V	130		
D IN	180	5-11 Stezaljka 19	[52] Uvjet za start
D IN	190	Digitalni ulaz	
COM	200		
D IN	270	5-12 Stezaljka 27	[7] External interlock
D IN	290	Digitalni ulaz	
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		
R1	010		
	020		→
	030		→
R2	040		
	050		
	060		

130BB684.10

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.9 Uvjet za start

6.1.4 Poništavanje vanjskog alarma

		Parametri	
		Funkcija	Postavka
FC		5-11 Stezaljka 19	[1] Reset
+24 V	120	Digitalni ulaz	
+24 V	130		
D IN	180		
D IN	190		
COM	200		
D IN	270		
D IN	290		
D IN	320		
D IN	330		
D IN	370		
+10 V	500		
A IN	530		
A IN	540		
COM	550		
A OUT	420		
COM	390		

130BB682.10

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.10 Poništavanje vanjskog alarma

6.1.5 RS-485

		Parametri	
	Funkcija	Postavka	
FC	8-30 Protokol	FC*	
+24 V	8-31 Adresa	1*	
+24 V	8-32 Stopa brz.prijenos pod.	9600*	
DIN 180			
DIN 190			
COM 200			
DIN 270			
DIN 290			
DIN 320			
DIN 330			
DIN 370			
+10 V			
A IN 530			
A IN 540			
COM 550			
A OUT 420			
COM 390			
R1	010 020 030		
R2	040 050 060		
	RS-485		
610			
680			
690			

130RB685.10

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
Odaberite protokol, adresu i stopu brzine prijenosa podataka u gore spomenutim parametrima.
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.11 Priklučak RS-485 mreže

6.1.6 Termistor motora

OPREZ

TERMISTOR IZOLACIJE

Postoji opasnost od oštećenja opreme.

- Upotrebjavajte samo termistore s pojačanom ili dvostrukom izolacijom za ispunjenje zahtjeva PELV izolacije.

		Parametri	
	Funkcija	Postavka	
VLT	1-90 Toplinska zaštita motora	[2]	
+24 V	Thermistor trip (Greška termistora)		
+24 V			
DIN 180			
DIN 190			
COM 200			
DIN 270			
DIN 290			
DIN 320			
DIN 330			
DIN 370			
+10 V			
A IN 530			
A IN 540			
COM 550			
A OUT 420			
COM 390			
U - I			
A53			

130BB686.12

* = Zadana vrijednost

Napomene/komentari:
Ako se želi samo upozorenje, 1-90 Toplinska zaštita motora treba postaviti na [1] Thermistor warning (Upozorenje termistora).
D u 37 nije obavezna.

Tablica 6.12 Termistor motora

7 Održavanje, dijagnostika i uklanjanje kvarova

Ovo poglavlje uključuje smjernice održavanja i servisa, poruke statusa, upozorenja i alarme te osnovno uklanjanje kvarova.

7.1 Održavanje i servis

U normalnim radnim uvjetima i profilima opterećenja, frekvenčni pretvarač tijekom ne treba održavati tijekom predviđenog vijeka trajanja. Za sprječavanje loma, opasnosti i oštećenja redovito ispitujte frekvenčni pretvarač ovisno o radnim uvjetima. Zamjenite istrošene ili oštećene dijelove originalnim rezervnim dijelovima ili standardnim dijelovima. Za servis i podršku pogledajte www.danfoss.com/contact/sales_and_services/.

7

AUPOZORENJE


VISOKI NAPON

Frekvenčni pretvarači nalaze se pod visokim naponom dok su spojeni na ulazno izmjenično mrežno napajanje. Ako instalaciju, pokretanje i održavanje ne provede kvalificirano osoblje, to može dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede.

- Ugradnju, pokretanje i održavanje smije obavljati samo kvalificirano osoblje.

7.2 Poruke o statusu

Kada je frekvenčni pretvarač u načinu statusa, poruke statusa generiraju se automatski i pojavljuju na dnu zaslona (pogledajte *Slika 7.1*.)



1	Način rada (pogledajte Tablica 7.1)
2	Referentna lokacija (pogledajte Tablica 7.2)
3	Status rada (pogledajte Tablica 7.3)

Slika 7.1 Zaslon statusa

Tablica 7.1 do Tablica 7.3 opisuju prikazane poruke statusa.

Off (isključeno)	Frekvenčni pretvarač ne reagira na upravljački signal dok je pritisnut [Auto On] ili [Hand On].
Auto On	Frekvenčnim pretvaračem upravlja se iz upravljačkih stezaljki i/ili serijske komunikacije.
	Frekvenčnim pretvaračem može se upravljati putem tipki za navigaciju na LCP-u. Naredbe za zaustavljanje, poništavanje, suprotan smjer vrtnje, istosmjerno kočenje i druge signale primijenjene na upravljačke stezaljke mogu zaobići lokalno upravljanje.

Tablica 7.1 Način rada

Udaljeno	Referenca o brzini dana je iz vanjskih signala, serijske komunikacije i unutarnjih prethodno namještenih referenci.
Lokalno	Frekvenčni pretvarač upotrebljava upravljanje [Hand On] ili vrijednosti reference iz LCP-a.

Tablica 7.2 Referentna lokacija

Izmjenična kočnica	Izmjenična kočnica odabrana je u 2-10 Funkc. kočenja. Izmjenična kočnica previše magnetizira motor za postizanje kontroliranog usporavanja.
AMA finish OK (AMA završeno OK)	Uspešno je provedeno Automatsko prilagođavanje motoru (AMA).
AMA ready (AMA spremno)	AMA je spremno za pokretanje. Za pokretanje pritisnite [Hand On].
AMA running (AMA u pogonu)	AMA postupak je u tijeku.
Kočenje	Čoper radi. Otpornik kočenja apsorbira generativnu energiju.
Maks. kočenje	Čoper radi. Postignuta je granična vrijednost snage za otpornik kočenja koja je definirana u 2-12 Ogran.snage koč.otporn.(kW).
Slobodno zaustavljanje	<ul style="list-style-type: none"> • Inverzno slobodno zaustavljanje odabрано je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1* Digital Inputs (Digitalni ulazi)). Odgovarajuća stezaljka nije spojena. • Slobodno zaustavljanje aktivirano je serijskom komunikacijom

Upravlј. Usporavanje	Upravljanje usporavanjem odabранo je u <i>14-10 Mrežni kvar.</i> <ul style="list-style-type: none"> Mrežni napon je ispod vrijednosti postavljene u <i>14-11 Mrežni napon pri kvaru mreže</i> pri kvaru mrežnog napajanja Frekvencijski pretvarač usporava motor pomoću kontroliranog usporavanja 	Zamrzni ref.	<i>Freeze Reference</i> (Zamrzni referencu) odabran je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara <i>5-1* Digital Inputs</i>). Odgovarajuća stezaljka je aktivna. Frekvencijski pretvarač spremi trenutnu referencu. Mijenjanje reference sada je moguće samo putem funkcije stezaljke za ubrzavanje i usporavanje.
Velika struja	Izlazna struja frekvencijskog pretvarača je iznad granične vrijednosti postavljene u <i>4-51 Upoz.-visoka struja.</i>	Zahtjev za puzanje	Dana je naredba za puzanje, no motor će biti zaustavljen dok se ne primi signal uvjeta za start putem digitalnog ulaza.
Mala struja	Izlazna struja frekvencijskog pretvarača je ispod granične vrijednosti postavljene u <i>4-52 Upoz.-mala brzina</i>	Puzanje	Motor radi prema programiranju u <i>3-19 Brzina puzanja [o/min].</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Jog</i> je odabранo kao funkcija digitalnog ulaza (skupina parametara <i>5-1* Digital Inputs</i>). Aktivna je odgovarajuća stezaljka (npr. stezaljka 29). Funkcija puzanja aktivirana je putem serijske komunikacije. Funkcija puzanja odabrana je kao reakcija na funkcije nadzora (npr. Nema signala). Nadzorna funkcija je aktivna.
Istosmjerno zadržavanje	Istosmjerno zadržavanje odabранo je u <i>1-80 Funkcija kod zaust.,</i> a naredba zaustavljanja je aktivna. Istosmjerna struja postavljena u <i>2-00 Istosm.struja drž./zagrij.</i> zadržava motor.	Provjera motora	<i>Motor Check (Provjera motora)</i> odabранo je u <i>1-80 Funkcija kod zaust..</i> Naredba zaustavljanja je aktivna. Da biste se uvjerili da je motor spojen na frekvencijski pretvarač, na motor se primjenjuje permanentna testna struja.
Istosmjerno zaustavljanje	Tijekom određenog vremena (<i>2-02 Vr.istosm.koč.</i>) motor je zaustavljen putem istosmrjerne struje (<i>2-01 Struja istosm.koč.</i>) <ul style="list-style-type: none"> Istosmjerno kočenje aktivirano je u <i>2-03 Početna brz.istosm.koč.[o/min]</i>, a naredba za zaustavljanje je aktivna. Istosmjerno kočenje (inverzno) odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara <i>5-1*Digital Inputs</i>). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. Istosmjerno kočenje aktivirano je putem serijske komunikacije. 	OVC control (Nadzor preopterećenja)	Regulacija <i>prenapona</i> aktivirana je u <i>2-17 Kontrola prenapona, [2] Enabled.</i> Spojen motor napaja frekvencijski pretvarač generativnom energijom. Regulacija prenapona prilagođava omjer V/Hz za pokretanje motora u kontroliranom načinu rada i za sprečavanje pogreški frekvencijskog pretvarača.
Velika povratna veza	Zbroj svih aktivnih povratnih veza je iznad granične vrijednosti povratne veze postavljene u <i>4-57 Upoz.-velika povr.spr..</i>	Jedinica napajanja isklj.	(Samo za frekvencijske pretvarače s instaliranim vanjskim napajanjem od 24 V). Mrežno napajanje frekvencijskog pretvarača je uklonjeno, no upravljačka kartica napaja se vanjskim naponom od 24 V.
Mala povratna veza	Zbroj svih aktivnih povratnih veza je ispod granične vrijednosti povratne veze postavljene u <i>4-56 Upoz.-mala povr.spr..</i>	Zaštitni način	Aktiviran je zaštitni način rada. Jedinica je otkrila kritični status (prekostruja ili prenapon). <ul style="list-style-type: none"> Za sprečavanje pogreške sklopna frekvencija je smanjena na 4 kHz. Ako je moguće, zaštitni način rada završava nakon približno 10 s. Zaštitni način rada može se ograničiti u <i>14-26 Zatez.greške kod kvara pretv..</i>
Zamrzni izlaz	Odvojena referenca je aktivna čime se zadržava trenutna brzina. <ul style="list-style-type: none"> Zamrzni izlaz odabran je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara <i>5-1*Digital Inputs</i>). Odgovarajuća stezaljka je aktivna. Upravljanje brzinom moguće je samo putem funkcija stezaljke za ubrzavanje i usporavanje. Zadržavanje zaleta aktivirano je putem serijske komunikacije. 		
Zahtjev za zamrzavanje izlaza	Dana je naredba za zamrzavanje izlaza, ali motor će ostati zaustavljen sve dok se ne primi signal uvjeta za start.		

QStop	<p>Motor usporava pomoću 3-81 <i>Vrijeme rampe brzog stopa</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Quick stop inverse</i> (Brzo inverzno zaustavljanje) odabранo je kao funkcija za digitalni ulaz (skupina parametara 5-1* <i>Digital Inputs</i>). Odgovarajuća stezaljka nije aktivna. • Funkcija brzo zaustavljanje aktivirana je putem serijske komunikacije.
Zalet	Motor ubrzava/usporava pomoću aktivnog ubrzavanja/usporavanja. Referenca, granična vrijednost ili zastoj još nisu postignuti.
Velika ref.	Zbroj svih aktivnih referenci je iznad granične vrijednosti reference postavljene u 4-55 <i>Upozorenje, velika ref.</i> .
Mala ref.	Zbroj svih aktivnih referenci je ispod granične vrijednosti reference postavljene u 4-54 <i>Upozorenje, mala ref.</i> .
Pokret. na ref.	Frekvencijski pretvarač radi u rasponu reference. Vrijednost povratne veze odgovara postavljenoj vrijednosti.
Zahtjev za pokretanje	Dana je naredba za pokretanje, ali motor je zaustavljen dok se putem digitalnog ulaza ne primi signal uvjeta za start.
Pokretanje	Frekvencijski pretvarač pokreće motor.
Hibernacija	Omogućena je funkcija uštede energije. Motor se zaustavio, međutim kad bude potrebno, ponovno će se automatski pokrenuti.
Velika brzina	Brzina motora veća je od vrijednosti postavljene u 4-53 <i>Upoz.-velika brzina</i> .
Mala brzina	Brzina motora manja je od vrijednosti postavljene u 4-52 <i>Upoz.-mala brzina</i> .
Pripravnost	U načinu rada Auto On, frekvencijski pretvarač pokrenut će motor pomoću signala za pokretanje iz digitalnog ulaza ili serijske komunikacije.
Odgođeno pokretanje	Odgođeno vrijeme pokretanja postavljeno je u 1-71 <i>Odgoda pokret.</i> . Aktivirana je naredba za pokretanje i motor će se pokrenuti nakon što istekne vrijeme odgođenog pokretanja.
Pokretanje unaprijed/unatrag	Pokretanje unaprijed i start u suprotnom smjeru vrtnje odabrani su kao funkcije za 2 različita digitalna ulaza (skupina parametara 5-1* <i>Digital Inputs</i>). Motor se pokreće unaprijed ili unatrag ovisno o tome koja je odgovarajuća stezaljka aktivirana.
Zaustavljanje	Frekvencijski pretvarač primio je naredbu za zaustavljanje iz LCP-a, digitalnog ulaza ili serijske komunikacije.
Greška	Uključio se alarm i motor se zaustavio. Kad je uzrok alarma riješen, može se ručno poništiti pritiskom na [Reset] ili daljinski putem upravljačkih stezaljki ili serijske komunikacije.

Poništenje greške zaključano	Uključio se alarm i motor se zaustavio. Kada je uzrok alarma riješen, snaga se mora uključiti u frekvencijski pretvarač. Frekvencijski pretvarač se tada može ručno poništiti pritiskom na [Reset] ili daljinski putem upravljačke stezaljke ili serijske komunikacije.
------------------------------	---

Tablica 7.3 Status rada

NAPOMENA!

U načinu rada automatski/daljinski frekvencijski pretvarač treba vanjske naredbe za provođenje funkcija.

7.3 Vrste upozorenja i alarma

Upozorenja

Upozorenje je izdano kada je uvjet alarma blizu ili kada je prisutan nenormalan uvjet rada i može rezultirati time da frekvencijski pretvarač izda alarm. Upozorenje se samo briše kada se ukloni neuobičajeni uvjet.

Alarmi**Greška**

Alarm se prikazuje kod greške frekvencijskog pretvarača, što znači da frekvencijski pretvarač prekida rad kako bi sprječio oštećenje frekvencijskog pretvarača ili sustava. Motor će se slobodno zaustaviti do zaustavljanja. Logika frekvencijskog pretvarača nastaviti će raditi i nadzirati status frekvencijskog pretvarača. Nakon ispravljanja uvjeta kvara frekvencijski pretvarač može se poništiti. Tada će ponovno biti spremam za rad.

Poništavanje frekvencijskog pretvarača nakon greške/poništenje greške zaključano.

Greška se može poništiti na 4 načina:


- Pritisnite tipku [Reset] na LCP-u
- Ulazna naredba digitalnog poništavanja
- Ulazna naredba za poništavanje serijske komunikacije
- Automatsko poništavanje

Poništenje greške zaključano

Ulazna snaga je u ciklusu. Motor će se slobodno zaustaviti do zaustavljanja. Frekvencijski pretvarač nastaviti će raditi i nadzirati status frekvencijskog pretvarača. Isključite ulaznu snagu frekvencijskog pretvarača i ispravite uzrok kvara, zatim poništite frekvencijski pretvarač.

Prikaz upozorenja i alarma


- Upozorenje je prikazano na LCP-u zajedno s brojem upozorenja.
- Alarm treperi zajedno s brojem alarma.



130BP086.11

Slika 7.2 Primjer prikaza alarma

Pored teksta i šifre alarma na LCP-u nalaze se 3 indikatorske lampice.



130BP086.10

Slika 7.3 Indikatorske lampice statusa

	LED upozorenja	LED alarma
Warning (Upozorenje)	On (uključeno)	Off (isključeno)
Alarm	Off (isključeno)	On (Treperi)
Trip-Lock (Poništenje greške zaključano)	On (uključeno)	On (Treperi)

Tablica 7.4 Objašnjenja indikatorskih lampica statusa

7.4 Popis upozorenja i alarma

Informacije o upozorenju/alarmu koje su dalje navedene definiraju uvjet upozorenja/alarma, pružaju vjerotajni uzrok uvjeta i detaljno rješenje ili postupak uklanjanja kvarova.

WARNING (UPOZORENJE) 1, 10 volti nisko

Upravljačka kartica napona je ispod 10 V od stezaljke 50. Uklonite dio opterećenja sa stezaljke 50 jer je napajanje od 10 V preopterećeno. Maks. 15 mA ili minimalno 590 Ω.

Ovo stanje može biti uzrokovano kratkim spojem u spojenom potenciometru ili nepravilnim ožičenjem potenciometra.

Uklanjanje kvarova

Uklonite ožičenje sa stezaljke 50. Ako upozorenje nestane, problem je u kupčevu ožičenju. Ako upozorenje ne nestane, zamijenite upravljačku karticu.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 2, Live zero error (Pogreška žive nule)

Ovo upozorenje ili alarm javlja se samo ako je programirano od strane korisnika u 6-01 *Funkcija isteka žive nule*. Signal na jednom od analognih ulaza manji je od 50% minimalne vrijednosti programirane za taj ulaz. Ovo stanje može biti uzrokovano prekinutim ožičenjem ili slanjem signala uređaja s greškom.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite spojeve na svim analognim ulaznim stezaljkama. Stezaljke upravljačke kartice 53 i 54 za signale, zajednička stezaljka 55. MCB 101 stezaljke 11 i 12 za signale, zajednička stezaljka 10. MCB 109 stezaljke 1, 3 i 5 za signale, zajedničke stezaljke 2, 4 i 6).
- Provjerite odgovaraju li programiranje frekvencijskog pretvarača i postavke sklopke analognom tipu signala
- Provedite provjeru signala ulazne stezaljke

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 3, No motor (Nema motora)

Motor nije priključen na izlaz frekvencijskog pretvarača.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 4, Mains phase loss (Gubitak ulazne faze)

Nedostaje faza na opskrbnoj strani ili je prevelika neravnoteža glavnog napona. Ta se poruka također prikazuje u slučaju kvara na ulaznom ispravljaču frekvencijskog pretvarača. Opcije se programiraju u parametru 14-12 *Funkc.kod neravnoteže mreže*.

Uklanjanje kvarova

Provjerite napon i struje napajanja frekvencijskog pretvarača.

WARNING (UPOZORENJE) 5, DC link voltage high (Napon istosmjernog međukruga visok)

Istosmjerni napon međukruga viši je od granične vrijednosti upozorenja visokog napona. Granična vrijednost ovisi o nazivnim podacima napona frekvencijskog pretvarača. Jedinica je još aktivna.

WARNING (UPOZORENJE) 6, DC link voltage low (Napon istosmjernog međukruga nizak)

Napon u istosmjernom međukrugu (DC) niži je od granične vrijednosti upozorenja niskog napona. Granična vrijednost ovisi o nazivnim podacima napona frekvencijskog pretvarača. Jedinica je još aktivna.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 7, DC overvoltage (Istosmjerni prenapon)

Ako napon istosmjernog međukruga prekorači ograničenje, fr. pretvarač se nakon nekog vremena blokira.

Uklanjanje kvarova

- Spojite otpornik kočenja
- Produljite vrijeme zaleta
- Promijenite oblik rampe
- Aktivirajte funkcije u 2-10 Funkc. kočenja
- Povećajte 14-26 Zatez.greške kod kvara pretv.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 8, DC under voltage (Istosmjerni podnapon)

Ako napon u istosmjernom međukrugu padne ispod granične vrijednosti podnapona, frekvencijski pretvarač provjerava je li spojeno pomoćno 24 V istosmjerno napajanje. Ako nema pomoćnog 24 V istosmjernog napajanja, frekvencijski pretvarač se blokira nakon određenog vremenskog zatezanja. Vremensko zatezanje mijenja se s veličinom jedinice.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite odgovara li frekvencija ulaznog napona naponu frekvencijskog pretvarača.
- Provedite provjeru ulaznog napona.
- Provedite provjeru strujnog kruga mekog naboja.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 9, Inverter overload (Preopterećenje pretvarača)

Frekvencijski pretvarač isključit će se zbog preopterećenja (predugo trajanje prevelike struje). Brojilo za elektroniku, toplinska zaštita pretvarača daje upozorenje pri 98% i isključuje pri 100% uz istodobno davanje alarma.

Frekvencijski pretvarač se ne može ponisti (resetirati) sve dok brojilo ne padne ispod 90%.

Pogreška je u tome što je frekvencijski pretvarač predugo preopterećen više od 100%.

Uklanjanje kvarova

- Usporedite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s nazivnom strujom frekvencijskog pretvarača
- Usporedite izlaznu struju prikazanu na LCP-u s izmijerenom strujom motora

- Prikažite toplinsko opterećenje frekvencijskog pretvarača na LCP-u i pratite vrijednost. Ako se rad odvija iznad kontinuirane nazivne struje frekvencijskog pretvarača, brojilo se povećava. Ako se rad odvija ispod kontinuirane nazivne struje frekvencijskog pretvarača, brojilo se smanjuje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 10, Motor overload temperature (Toplinsko preopterećenje motora)
Prema elektroničkoj toplinskoj zaštiti (ETR), motor je prevruć. Odaberite aktivira li frekvencijski pretvarač upozorenje ili alarm kad brojilo dosegne 100 % 1-90 Toplinska zaštita motora. Uzrok pogreške je predugo preopterećenje motora više od 100 %.**Uklanjanje kvarova**

- Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora
- Provjerite je li motor mehanički preopterećen
- Provjerite je li struja motora postavljena u 1-24 Struja motora ispravna.
- Uvjerite se da su Podaci o motoru u parametrima 1-20 do 1-25 ispravno postavljeni
- Ako se upotrebljava vanjski ventilator, provjerite u 1-91 Vanjs.ventilat.motora je li izabran.
- Pokretanje AMA u 1-29 Autom. prilagođenje motoru (AMA) preciznije ugada frekvencijski pretvarač na motor i smanjuje toplinsko opterećenje

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 11, Motor thermistor over temp (Nadtemp. termistora motora)

Toplinska sonda je možda isključena. Odaberite daje li frekvencijski pretvarač upozorenje ili alarm u 1-90 Toplinska zaštita motora.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite dolazi li do pregrijavanja motora
- Provjerite je li motor mehanički preopterećen
- Provjerite je li toplinska sonda pravilno priključena između stezaljki 53 ili 54 (analogni naponski ulaz) i stezaljke 50 (+10 V napajanje) i je li sklopka stezaljke za 53 ili 54 postavljena za napon. Provjera 1-93 Izvor termistora odabire stezaljku 53 ili 54
- Kada upotrebljavate digitalne ulaze 18 ili 19 provjerite je li toplinska sonda propisno spojena između stezaljke 18 ili 19 (samo PNP digitalni ulaz) i stezaljke 50
- Ako se upotrebljava KTY osjetnik, provjerite jesu li stezaljke 54 i 55 propisno spojene
- Ako se upotrebljava toplinska sklopka ili toplinska sonda, provjerite odgovara li programiranje 1-93 Thermistor Resource ožičenju osjetnika

- Ako se upotrebljava KTY osjetnik, provjerite odgovara li programiranje parametara 1-95 *KTY Sensor Type*, 1-96 *KTY Thermistor Resource* i 1-97 *KTY Threshold level* ožičenju osjetnika

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 12, Torque limit (Ograničenje momenta)

Moment je premašio vrijednost u 4-16 *Granič.moment rada motora* ili vrijednost u 4-17 *Torque Limit Generator Mode*.

14-25 *Zatez.greške kod granič.mom.* može promijeniti ovo iz stanja kod kojeg se daje samo upozorenje u stanje u kojem nakon upozorenja slijedi alarm.

Uklanjanje kvarova

- Ako se ograničenje momenta motora premaši tijekom zaleta, produžite vrijeme zaleta
- Ako se ograničenje momenta generatora premaši tijekom kočenja, produžite vrijeme kočenja
- Ako tijekom rada dođe do ograničenja momenta, moguće je povećati ograničenje momenta. Provjerite može li sigurno raditi pri većem momentu
- Provjerite primjenu za povećanu potrošnju struje na motoru

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 13, Over current (Prekostruja)

Prekoračena je vršna struja pretvarača (oko 200% nazivne struje). Upozorenje traje oko 1,5 s, a zatim se frekvencijski pretvarač blokira i javlja alarm. Uzrok ove pogreške može biti udarno opterećenje ili brzo ubrzanje s visokim opterećenjem inercije. Ako je odabранo prošireno mehaničko upravljanje kočnicom, greška se može eksterno resetirati.

Uklanjanje kvarova

- Isključite napajanje i provjerite može li se okretati osovina motora
- Provjerite odgovara li veličina motora frekvencijskom pretvaraču
- Provjerite parametre 1-20 do 1-25. za ispravne podatke o motoru

ALARM 14, Earth (ground) fault (Kvar uzemljenja)

Postoji struja iz izlaznih faza do uzemljenja, ili u kabelima od frekvencijskog pretvarača do motora ili u samom motoru.

Uklanjanje kvarova:

- Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača i popravite kvar uzemljenja
- Provjerite ima li kvarova uzemljenja u motoru tako da izmjerite otpor uzemljenja elektroda motora i motora pomoću megaommetra
- Izvedite ispitivanje osjetnika struje

ALARM 15, Hardware mismatch (Neodgovarajući hardver)
Ugrađenom opcijom ne upravlja postojeći hardver ili softver upravljačke ploče.

Zabilježite vrijednost sljedećih parametara i kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss:

- 15-40 *FC Type*
- 15-41 *Power Section*
- 15-42 *Voltage*
- 15-43 *Software Version*
- 15-45 *Actual Typecode String*
- 15-49 *SW ID Control Card*
- 15-50 *SW ID Power Card*
- 15-60 *Option Mounted*
- 15-61 *Option SW Version* (za svaki utor opcije)

ALARM 16, Short circuit (Kratki spoj)

Došlo je do kratkog spoja na motoru ili ožičenju motora.

Isključite napajanje s frekvencijskog pretvarača i popravite kratki spoj.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 17, Control word timeout (Istek vremena upravljačke riječi)

Nema komunikacije do frekvencijskog pretvarača.

Upozorenje je aktivno, samo ako 8-04 *Control Word Timeout Function* NIJE postavljen na OFF.

Ako je 8-04 *Control Word Timeout Function* postavljen na *Stop and Trip* (zaustavljanje i blokadu), javlja se upozorenje i frekvencijski pretvarač usporava do zaustavljanja uz istodobnu dojavu alarma.

Uklanjanje kvarova:

- Provjerite spojeve na serijskom komunikacijskom kabelu
- Povećajte 8-03 *Control Word Timeout Time*
- Provjerite rad komunikacijske opreme
- Provjerite pravilnost instalacije na temelju EMC zahtjeva

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 22, Hoist mechanical brake (Mehanička kočnica dizalice)

Prijavljena vrijednost pokazuje vrstu.

0 = Referentna vrijednost momenta nije dosegnuta prije isteka vremena.

1 = Nema povratne veze kočenja prije isteka vremena.

WARNING (UPOZORENJE) 23, Internal fan fault (Kvar unutarnjeg ventilatora)

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je funkcija zaštite kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ugrađen. Upozorenje ventilatora može se onemogućiti u 14-53 *Fan Monitor ([0] Onemogućeno)*.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite otpor ventilatora
- Provjerite osigurače mekog naboja

WARNING (UPOZORENJE) 24, External fan fault (Kvar vanjskog ventilatora)

Funkcija upozorenja za ventilator dodatna je funkcija zaštite kojom se provjerava je li ventilator u pogonu/ ugrađen. Upozorenje ventilatora može se onemogućiti u 14-53 Fan Monitor ([0] Onemogućeno).

Uklanjanje kvarova

- Provjerite otpor ventilatora
- Provjerite osigurače mekog naboja

WARNING (UPOZORENJE) 25, Brake resistor short circuit (Kratki spoj otpornika za kočenje)

Otpornik kočenja nadzire se tijekom rada. U slučaju kratkog spoja, funkcija kočenja se isključuje i pojavljuje se upozorenje. Frekvencijski pretvarač je i dalje aktivan, ali nema funkciju kočenja. Isključite frekvencijski pretvarač s napajanja i zamjenite otpornik kočenja (pogledajte 2-15 Brake Check).

7

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 26, Brake resistor power limit (Granična vrijednost snage otpornika kočenja)

Snaga prenesena na otpornik kočenja računa se kao srednja vrijednost tijekom posljednjih 120 s rada. Izračun se temelji na naponu u istosmjernom međukrugu, a vrijednost otpora kočnice postavljena je u2-16 Maks.struja izmj.koč.. Upozorenje se aktivira kada je rasipno kočenje više od 90 % od snage otpora kočnice. Ako je [2] Trip (Greška) odabrana u 2-13 Brake Power Monitoring, frekvencijski pretvarač prekinut će rad kada rasipna snaga kočenja dosegne 100%.

AUPOZORENJE

U slučaju kratkog spoja kočionog tranzistora postoji rizik od prijenosa velikih količina snage u otpornik kočenja.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 27, Brake chopper fault (Greška čopera)

Kočioni tranzistor nadzire se tijekom rada te se u slučaju kratkog spoja isključuje funkcija kočenja uz aktiviranje upozorenja. Frekvencijski pretvarač još može raditi, ali budući da je došlo do kratkog spoja u kočionom tranzistoru, velika količina snage se prenosi u otpornik kočenja, čak i kada nije aktivan.

Isključite frekvencijski pretvarač i uklonite otpornik za kočenje.

Ovaj alarm/upozorenje može se javiti i u slučaju pregrijavanja otpornika za kočenje. Stezaljke 104 i 106 dostupne su kao otpornici kočenja Klixon ulaza, pogledajte Brake Resistor Temperature Switch (Bimetala zaštita otpornika kočenja) u Vodiču za projektiranje.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 28, Brake check failed (Provjera kočenja neuspjela)

Otpornik kočenja nije priključen ili ne radi.

Provjerite 2-15 Provjera kočenja.

ALARM 29, Heat Sink temp (Temperatura hladnjaka)

Prekoračena je maksimalna temperatura rashladnog tijela. Pogreška temperature ne može se poništiti sve dok temperatura ne padne ispod utvrđene temperature rashladnog tijela. Točke greške i poništavanja temelje se na snazi frekvencijskog pretvarača.

Uklanjanje kvarova

Provjerite sljedeće uvjete

- Previsoka temperatura okoline
- Kabel motora je predugačak
- Nepravilan razmak za protok zraka iznad i ispod frekvencijskog pretvarača
- Blokiran protok zraka oko frekvencijskog pretvarača
- Oštećen ventilator rashladnog tijela
- Prljavo rashladno tijelo

Ovaj alarm temelji se na temperaturi izmjerenoj od strane osjetnika rashladnog tijela ugrađenog u IGBT modulima

Uklanjanje kvarova

- Provjerite otpor ventilatora
- Provjerite osigurače mekog naboja
- IGBT toplinski osjetnik

ALARM 30, Motor phase U missing (Nedostaje U faza motora)

Nedostaje U faza motora između frekv. pretvarača i motora.

Isključite frekvencijski pretvarač i provjerite fazu U motora.

ALARM 31, Motor phase V missing (Nedostaje V faza motora)

Nedostaje V faza motora između frekv. pretvarača i motora.

Isključite frekvencijski pretvarač s napajanja i provjerite fazu V motora.

ALARM 32, Motor phase W missing (Nedostaje W faza motora)

Nedostaje W faza motora između frekvencijskog pretvarača i motora.

Isključite napajanje frekvencijskog pretvarača i provjerite fazu W motora.

ALARM 33, Inrush fault (Greška prouzročena poteznom strujom)

Previše pokretanja u prekratkom razdoblju. Pustite da se jedinica ohladi na radnu temperaturu.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 34, Fieldbus communication fault (Komunikacijska pogreška fieldbusa)

Fieldbus na opcionej kartici za komunikaciju ne radi.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 36, Mains failure (Kvar mrežnog napona)

Ovo upozorenje/alarm aktivno je samo kada je frekvencija ulaznog napona na frekvenčnom pretvaraču izgubljena, a 14-10 Mrežni kvar NIJE postavljen na [0] No Function (Bez funkcije). Provjerite osigurače na frekvenčnom pretvaraču i dovodu mrežnog napajanja na jedinicu.

ALARM 38, Internal fault (Unutarnji kvar)

Kada dođe do unutarnjeg kvara, prikazuje se broj šifre koja je definirana u Tablica 7.5.

Uklanjanje kvarova

- Uključite napajanje
- Provjerite je li opcija pravilno instalirana
- Provjerite ima li labavog ozičenja ili nedostaje li ozičenje

Kontaktirajte Danfoss dobavljača ili servisni odjel prema potrebi. Zabilježite broj šifre za daljnje upute o uklanjanju kvarova.

Br.	Tekst
0	Nije moguća inicijalizacija serijskog ulaza. Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss.
256-258	Podaci o napajanju EEPROM-a su pogrešni ili prestari.
512	Podaci upravljačke ploče s EEPROM-om su pogrešni ili prestari.
513	Istek komunikacije očitanja podataka o EEPROM-u
514	Istek komunikacije očitanja podataka o EEPROM-u
515	Upravljanje orijentirano na primjenu ne može prepoznati podatke o EEPROM-u.
516	Nije moguće zapisivanje u EEPROM jer je naredba za zapisivanje u tijeku.
517	Naredba za zapisivanje je u isteku.
518	Pogreška u EEPROM-u.
519	Nedostaju podaci o linijskom kodu u EEPROM-u ili su netočni.
783	Vrijednost parametra izvan min./maks. graničnih vrijednosti.
1024-1279	Nije moguće poslati can-telegram koji se mora poslati.
1281	Istek impulsa procesora digitalnog signala.
1282	Inačica mikrosoftvera snage je pogrešno dodijeljena.
1283	Inačica podataka o snazi EEPROM-a je pogrešno dodijeljena.
1284	Nije moguće čitanje inačice softvera procesora digitalnog signala.
1299	Opcijski softver u utoru A je prestari.
1300	Opcijski softver u utoru B je prestari.
1301	Opcijski softver u utoru C0 je prestari.
1302	Opcijski softver u utoru C1 je prestari.
1315	Opcijski softver u utoru A nije podržan (nije dopušten).

Br.	Tekst
1316	Opcijski softver u utoru B nije podržan (nije dopušten).
1317	Opcijski softver u utoru C0 nije podržan (nije dopušten).
1318	Opcijski softver u utoru C1 nije podržan (nije dopušten).
1379	Opcija A nije odgovorila prilikom izračunavanja inačice platforme.
1380	Opcija B nije odgovorila prilikom izračunavanja inačice platforme.
1381	Opcija C0 nije odgovorila prilikom izračunavanja inačice platforme.
1382	Opcija C1 nije odgovorila prilikom izračunavanja inačice platforme.
1536	Registrirano je odstupanje u upravljanju orijentirano na primjenu. Ispravi pogrešku informacije zapisanu u LCP-u.
1792	DSP uređaj za upozoravanje je aktivan. Uklanjanje pogreške podataka o energetskom dijelu, podaci o upravljanju orijentirano na motor nisu pravilno preneseni.
2049	Ponovno pokretanje podataka o snazi.
2064-2072	H081x: opcija u utoru x je ponovno pokrenuta.
2080-2088	H082x: opcija u utoru x aktivirala je čekanje uklopa napajanja.
2096-2104	H983x: opcija u utoru x aktivirala je legalno čekanje uklopa napajanja.
2304	Nije bilo moguće čitanje podataka iz snage EEPROM-a.
2305	Nedostaje softverska inačica iz pogonske jedinice
2314	Nedostaju podaci o pogonskoj jedinici iz pogonske jedinice.
2315	Nedostaje softverska inačica iz pogonske jedinice
2316	Nedostaje io_stranica stanja iz pogonske jedinice.
2324	Kod uklopa napajanja utvrđeno je da je konfiguracija energetske kartice pogrešna.
2325	Energetska kartica je prestala komunicirati tijekom primjene mrežnog napajanja.
2326	Nakon zatezanja registracije energetskih kartica utvrđeno je da je konfiguracija energetske kartice pogrešna.
2327	Trenutačno je registrirano previše lokacija energetske kartice.
2330	Podaci o snazi energetskih kartica ne odgovaraju.
2561	Nema komunikacije od DSP-a do ATACD-a.
2562	Nema komunikacije od ATACD-a do DSP-a (stanje u tijeku).
2816	Preljev stoga modula upravljačke ploče.
2817	Spori zadaci programa za izradu rasporeda.
2818	Brzi zadaci.
2819	Niz parametara.
2820	Preljev LCP stoga.
2821	Preljev serijskog ulaza.
2822	Preljev USB ulaza.

Br.	Tekst
2836	Premali cfListMempool.
3072-5122	Vrijednost parametra je izvan njegovih graničnih vrijednosti.
5123	Opcija u utoru A: Hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5124	Opcija u utoru B: Hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5125	Opcija u utoru C0: Hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5126	Opcija u utoru C1: Hardver nije kompatibilan s hardverom upravljačke ploče.
5376-6231	Nedovoljno memorije.

Tablica 7.5 Brojevi šifre za unutarnje kvarove

7

ALARM 39, Heat Sink sensor (Osjetnik hladnjaka)

Nema povratne veze iz osjetnika temperature rashladnog tijela.

Signal iz IGBT osjetnika topline nije raspoloživ na energetskoj kartici. Problem može biti na energetskoj kartici, na kartici pobudnog stupnja ili u trakastom kabelu između energetske kartice i kartice pobudnog stupnja.

WARNING (UPOZORENJE) 40, Overload of digital output terminal 27 (Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 27)

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 27 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-00 Digital ul/izl i 5-01 Stez. 27 Način.

WARNING (UPOZORENJE) 41, Overload of digital output terminal 29 (Preopterećenje digitalnog izlaza na stezaljci 29)

Provjerite opterećenje spojeno na stezaljku 29 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-00 Digital ul/izl i 5-02 Stez. 29 Način.

WARNING (UPOZORENJE) 42, Overload of digital output on X30/6 or overload of digital output on X30/7 (Preopterećenje dig. izlaza na X30/6 ili preopterećenje dig. izlaza na X30/7)

Kod X30/6 provjerite opterećenje spojeno na X30/6 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-32 Term X30/6 Digi Out (MCB 101).

Kod X30/7 provjerite opterećenje spojeno na X30/7 ili uklonite priključak kratkog spoja. Provjerite 5-33 Term X30/7 Digi Out (MCB 101).

ALARM 46, Power card supply (Napajanje energetske kartice)

Napajanje energetske kartice je izvan raspona.

Postoje 3 napajanja koja generira preklopno napajanje (SMPS) na energetskoj kartici: 24 V, 5 V, ± 18 V. Kod 24 V istosmjernog napajanja s opcijom MCB 107, nadziru se samo napajanja od 24 V i 5 V. Kod napajanja mrežnim naponom s 3 faze nadziru se sva 3 napajanja.

WARNING (UPOZORENJE) 47, 24 V supply low (24 V napajanje nisko)

24 V istosmjerno napajanje mjeri se na upravljačkoj kartici. Vanjsko pomoćno napajanje 24 V istosmjernog napajanja možda je preopterećeno. U suprotnom, obratite se Danfoss lokalnom dobavljaču tvrtke.

WARNING (UPOZORENJE) 48, 1.8 V supply low (1,8 V napajanje nisko)

Istosmjerno napajanje od 1,8 V upotrijebljeno na upravljačkoj kartici izvan je dopuštenih graničnih vrijednosti. Napajanje se mjeri na upravljačkoj kartici. Potražite neispravnu upravljačku karticu. Ako je prisutna opcionska kartica, provjerite uvjet prenapona.

WARNING (UPOZORENJE) 49, Speed limit (Ograničenje brzine)

Kad brzina nije unutar specificiranog raspona u 4-11 *Donja gran.brz.motora [o/min]* i 4-13 *Gor.granica brz.motora [o/min]*, frekvencijski pretvarač pokazuje upozorenje. Ako je brzina ispod propisanih graničnih vrijednosti u 1-86 *Donja gran. brz. greške [RPM]* (osim prilikom pokretanja ili zaustavljanja), frekvencijski pretvarač se blokira.

ALARM 50, AMA calibration failed (Neuspješna AMA kalibracija)

Kontaktirajte dobavljača tvrtke Danfoss ili servisni odjel tvrtke Danfoss.

ALARM 51, AMA check U_{nom} and I_{nom} (AMA provjera U_{nom} i I_{nom})

Postavke napona, struje i snage motora su pogrešne. Provjerite postavke u parametrima 1-20 do 1-25.

ALARM 52, AMA low I_{nom} (AMA niski I_{nom})

Preniska struja motora. Provjerite postavke.

ALARM 53, AMA motor too big (AMA motor prevelik)

Ovaj je motor prevelik za rad AMA.

ALARM 54, AMA motor too small (AMA motor premalen)

Motor je premali za rad AMA.

ALARM 55, AMA parameter out of range (AMA parametar izvan raspona)

Parametarske vrijednosti motora izvan su dopuštenog raspona. AMA ne radi.

ALARM 56, AMA interrupted by user (AMA prekinuo korisnik)

Korisnik je prekinuo AMA.

ALARM 57, AMA internal fault (AMA unutarnji kvar)

Pokušajte ponovo pokrenuti AMA nekoliko puta, sve dok se ne provede. Imajte na umu da ponovljena pokretanja zagrijavaju motor do razine na kojoj se povećavaju otpori R_s i R_r . To u većini slučajeva nije kritično.

AMA internal fault (AMA unutarnji kvar)

Obratite se dobavljaču tvrtke Danfoss.

WARNING (UPOZORENJE) 59, Current limit (Strujno ograničenje)

Struja je veća od vrijednosti u 4-18 Strujno ogranič.. Provjerite jesu li podaci motora u parametrima 1-20 do 1-25 pravilno postavljeni. Moguće je povećati strujno ograničenje. Budite sigurni da sustav može raditi na siguran način s višom graničnom vrijednosti.

WARNING (UPOZORENJE) 60, External interlock (Vanjska blokada)

Aktivirana je vanjska blokada. Za nastavak normalnog rada primijenite 24 V istosmjerno napajanje na stezaljku programiranu za vanjsku blokadu i resetirajte frekvencijski pretvarač (putem serijske komunikacije, digitalnog I/O ili pritiskom na [Reset]) (poništiti)).

WARNING (UPOZORENJE) 62, Output frequency at maximum limit (Izlazna frekvencija na gornjoj graničnoj vrijednosti)

Izlazna frekvencija veća je od vrijednosti postavljene u 4-19 Maks.izlaz.frekvenc..

ALARM 64, Voltage Limit (Granična vrijednost napona)

Kombinacija opterećenja i brzine zahtjeva napon motora viši do stvarnog istosmjernog napona međukruga.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 65, Control card over temperature (Nadtemperatura upravljačke kartice)

Upravljačka kartica dosegla je temperature greške od 75 °C.

WARNING (UPOZORENJE) 66, Heat sink Temperature Low (Niska temperatura hladnjaka)

Frekvencijski pretvarač je previše hladan za rad. Ovo upozorenje temelji se na osjetniku temperature u IGBT modulu.

Povećajte temperaturu okoline za jedinicu. Mala količina struje može se napajati u frekvencijski pretvarač kada je motor zaustavljen postavljanjem 2-00 Istosm.struja drž./zagrij. na 5 % i 1-80 Funkcija kod zaust.

Uklanjanje kvarova

Izmjerena temperatura rashladnog tijela od 0 °C može značiti kvar osjetnika temperature zbog čega je brzina ventilatora povećana na maksimalno. Ako je žica osjetnika između IGBT-a i kartice pobudnog stupnja otkopčana, javlja se ovo upozorenje. Također, provjerite IGBT osjetnik temperature.

ALARM 67, Option module configuration has changed

(Promijenjena je konfiguracija opciskog modula)

Od zadnjeg pada snage, dodana je ili uklonjena jedna ili više opcija. Provjerite je li promjena konfiguracije namjerna i poništite jedinicu.

ALARM 68, Safe Stop activated (Aktivirano sigurnosno zaustavljanje)

Aktivirano je sigurnosno zaustavljanje. Za nastavak normalnog rada, primijenite 24 V istosmjerno napajanje na stezaljku 37 pošaljite signal za resetiranje (putem sabirnice, digit. I/O ili pritiskom na [Reset]).

ALARM 69, Power card temperature (Nadtemperatura energetske kartice)

Osjetnik temperature na energetskoj kartici prevruć je ili je prehladan.

Uklanjanje kvarova

- Provjerite rad ventilatora vrata
- Provjerite nisu li blokirani filtri za ventilatore vrata
- Provjerite je li ploča brtve pravilno instalirana na IP21/IP 54 (NEMA 1/12) frekvencijskim pretvaračima

ALARM 70, Illegal FC configuration (Nedopuštena konfiguracija FC-a)

Upravljačka kartica i energetska kartica nisu kompatibilne. Kontaktirajte dobavljača i dajte mu šifru tipa jedinice s nazivne pločice i brojeve dijela s kartica za provjeru kompatibilnosti.

ALARM 71, PTC 1 safe stop (PTC 1 sig.zaust.)

MCB 112 PTC kartica toplinske sonde aktivirala je sigurnosno zaustavljanje (motor je pretopao). Normalan rad može se nastaviti kada ponovno MCB 112 primjeni 24 V istosmjerno napajanje na T37 (kad temperatura motora dosegne prihvatljivu razinu) i kad se deaktivira digitalni ulaz iz MCB 112. Kad se to dogodi, mora se poslati signal za poništavanje (putem sabirnice, digitalnog I/O ili pritiskom na tipku [Reset]).

NAPOMENA!

Ako je omogućeno ponovno automatsko pokretanje, motor se može pokrenuti kad se ispravi kvar.

ALARM 72, Dangerous failure (Opasan kvar)

Sigurnosno zaustavljanje sa zaključanim poništenjem greške. Neočekivane razine signala na sigurnosnom zaustavljanju i digitalnom ulazu iz MCB 112 PTC kartice toplinske sonde.

WARNING (UPOZORENJE) 73, Safe stop auto restart (Autom. ponovno pokretanje kod sigurn. zaust.)

Zaustavljen putem sigurnosnog zaustavljanja. Kad je omogućeno ponovno automatsko pokretanje, motor se može pokrenuti kad se ispravi kvar.

WARNING (UPOZORENJE) 76, Power unit setup**(Postavljanje agregata)**

Potreban broj agregata ne odgovara utvrđenom broju aktivnih agregata.

Uklanjanje kvarova:

Prilikom zamjene modula s okvirom F, to će se dogoditi ako specifični podaci o energetskoj kartici modula ne odgovaraju ostalim dijelovima frekvenčnog pretvarača. Potvrdite točan broj rezervnog dijela i njegove energetske kartice.

WARNING (UPOZORENJE) 77, Reduced power mode (Rad smanjenom snagom)

Ovo upozorenje označava da frekvenčni pretvarač radi smanjenom snagom (tj. manje od dopuštenog broja dijelova pretvarača). Ovo upozorenje generira se u ciklusu napajanja kad je frekvenčni pretvarač namješten tako da radi s manje pretvarača i ostaje uključen.

ALARM 79, Illegal power section configuration**(Nedopuštena konfiguracija pogonskog dijela)**

Netočan broj dijela kartice skaliranja ili kartica nije instalirana. Nije moguće instalirati ni konektor MK102 na energetskoj kartici.

ALARM 80, Drive initialised to default value (Fr. pretv. pokrenut prema zadanoj vrijednosti)

Postavke parametara vraćaju se na tvorničke postavke nakon ručnog resetiranja. Resetirajte jedinicu kako biste izbrisali alarm.

ALARM 81, CSIV corrupt (CSIV kvar)

CSIV (korisnički specifične vrijednosti inicijalizacije) datoteka ima pogreške sintakse.

ALARM 82, CSIV parameter error (CSIV pogreška parametra)

CSIV (korisnički specifične vrijednosti inicijalizacije) nije uspjela pokrenuti parametar.

ALARM 85, Dang fail PB (Opasan kvar PB)

Pogreška Profibusa/Profisafea.

ALARM 92, No flow (Nema protoka)

Na sustavu je uočen uvjet nema protoka. 22-23 Funkc. nedostatka protoka je postavljen za alarm. Uklonite kvar sa sustava i poništite frekvenčni pretvarač nakon što je kvar otklonjen.

ALARM 93, Dry pump (Rad crpke na suho)

Uvjet rada bez protoka u sustava s frekvenčnim pretvaračem koji radi pri velikoj brzini može ukazivati na rad crpke na suho. 22-26 Rad crpke na suho je postavljen za alarm. Uklonite kvar sa sustava i poništite frekvenčni pretvarač nakon što je kvar otklonjen.

ALARM 94, End of curve (Kraj krivulje)

Povratna veza je niža od postavne točke. To može ukazivati na odvodnju iz sustava. 22-50 Funkc. kraja krivulje je postavljen za alarm. Uklonite kvar sa sustava i resetirajte frekvenčni pretvarač nakon što je kvar otklonjen.

ALARM 95, Broken belt (Prekid remena)

Vrijednost momenta niža je od one postavljene za nedostatak opterećenja što označava prekid remena. 22-60 Funkc. pokid. remena je postavljen za alarm. Uklonite kvar sa sustava i poništite frekvenčni pretvarač nakon što je kvar otklonjen.

ALARM 100, Derag limit fault (kvar granične vrijednosti poravnjanja)

Značajka poravnavanja nije uspjela tijekom provođenja. Provjerite ima li blokada na rotoru crpke.

WARNING/ALARM (UPOZORENJE/ALARM) 104, Mixing fan fault (Kvar zajedničkog ventilatora)

Monitor ventilatora provjerava okreće li se ventilator pri uključivanju frekvenčnog pretvarača svaki put kada je zajednički ventilator uključen. Ako ventilator ne radi, tada se objavljuje kvar. Kvar zajedničkog ventilatora može se konfigurirati kao upozorenje ili alarmna greška od 14-53 Nadzor ventilat.

Uklanjanje kvarova

Uključite napajanje u frekvenčni pretvarač da biste utvrdili pojavljuje li se upozorenje/alarm.

WARNING (UPOZORENJE) 250, New spare part (Novi rezervni dio)

Komponenta u frekvenčnom pretvaraču je zamijenjena. Poništite frekvenčni pretvarač za normalan rad.

WARNING (UPOZORENJE) 251, New typecode (Novi tip koda)

Energetska kartica ili druge komponente su zamijenjene i promjenio se tip koda. Poništite da biste uklonili upozorenje i natrag uspostavili normalan rad.

7.5 Uklanjanje kvarova

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Crni zaslon/Bez funkcije	Nedostaje ulazna snaga	Pogledajte <i>Tablica 4.4.</i>	Provjerite izvor ulazne snage.
	Osigurači nedostaju, postoji prekid strujnog kruga na osiguračima ili se radi o grešci prekidača strujnog kruga	Pogledajte osigurače i pokvareni prekidač strujnog kruga u ovoj tablici radi mogućih uzroka.	Slijedite dane preporuke.
	Nema napajanja za LCP	Provjerite je li LCP kabel ispravno priključen ili oštećen.	Zamjenite neispravan LCP kabel ili priključni kabel.
	Kratki spoj na upravljačkom naponu (stezaljka 12 ili 50) ili na upravljačkim stezaljkama	Provjerite upravljački napon od 24 V za stezaljke 12/13 do 20-39 ili napon od 10 V za stezaljke 50 na 55.	Pravilno provedite ožičenje stezaljki.
	Pogrešan LCP (LCP od VLT® 2800 ili 5000/6000/8000/ FCD ili FCM)		Upotrebjavajte samo LCP 101 (P/N 130B1124) ili LCP 102 (P/N 130B1107).
	Pogrešno postavljanje kontrasta		Pritisnite [Status] + [▲]/[▼] za prilagodbu kontrasta.
	Zaslon (LCP) je neispravan	Testirajte pomoću drugog LCP-a.	Zamjenite neispravan LCP kabel ili priključni kabel.
Isprekidan prikaz na zaslonu	Kvar unutarnjeg napajanja napona ili je SMPS neispravan		Kontaktirajte dobavljača.
	Preopterećenje napajanja (SMPS) zbog nepravilnog kontrolnog ožičenja ili kvar unutar frekvencijskog pretvarača	Da biste isključili eventualni problem u kontrolnom ožičenju, odspojite sva kontrolna ožičenja uklanjanjem priključnih stezaljki.	Ako zaslon ostaje uključen, problem je u kontrolnom ožičenju. Provjerite ima li u ožičenju kratkih spojeva ili neispravnih priključaka. Ako se zaslon i dalje isključuje, slijedite postupak za crni zaslon.
Motor ne radi	Servisna sklopka je otvorena ili nedostaje priključivanje motora	Provjerite je li motor priključen i da priključak nije prekinut (servisnom sklopom ili na drugi način).	Priklučite motor i provjerite servisnu sklopku.
	Nema mrežnog napajanja s opcijском karticom 24 V istosmjernog napajanja	Ako zaslon radi, ali nema izlaza, provjerite je li mrežno napajanje priključeno na frekvencijski pretvarač.	Uključite mrežno napajanje za pokretanje jedinice.
	LCP zaustavljanje	Provjerite je li pritisnuto [Off].	Pritisnite [Auto On] ili [Hand On] (ovisno o načinu rada) za pokretanje motora.
	Nema signala za pokretanje (Standby)	Provjerite 5-10 Stezaljka 18 Digitalni ulaz za ispravne postavke za stezaljku 18 (upotrijebite tvorničke postavke).	Primijenite valjani startni signal za pokretanje motora.
	Signal motora za slobodno zaustavljanje je aktivan (Zaustavljanje po inerciji)	Provjerite 5-12 Coast inv. (Slobodno zaustavljanje inv.) za pravilno postavljanje stezaljke 27 (upotrijebite tvorničke postavke).	Primijenite 24 V na stezaljku 27 ili programirajte ovu stezaljku na No operation.
Motor radi u pogrešnom smjeru	Pogrešan izvor signala reference	Provjerite signal reference: Lokalna, daljinska ili referencia sabirnice? Prethodno namještena referencia je aktivna? Priključak stezaljke je ispravan? Skaliranje stezaljki je ispravno? Dostupan signal reference?	Programirajte ispravne postavke. Provjerite 3-13 Referent.lokac.. Postavljanje prethodno namještene reference aktivno u skupini parametara 3-1* References (Reference). Provjerite ispravnost ožičenja. Provjerite skaliranje stezaljki. Provjerite signal reference.
	Granična vrijednost vrtnje motora	Provjerite je li 4-10 Smjer brzine motora pravilno programiran.	Programirajte ispravne postavke.
	Aktivni signal suprotnog smjera vrtnje	Provjerite je li naredba suprotnog smjera vrtnje programirana za stezaljku u skupini parametara 5-1* Digital inputs.	Deaktivirajte signal suprotnog smjera vrtnje.
	Pogrešno spajanje faze motora		Pogledajte poglavje 5.5 Provjera vrtnje motora.

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Motor ne postiže maksimalnu brzinu	Granične vrijednosti frekvencije pogrešno su postavljena	Provjerite granične vrijednosti izlaza u 4-13 Gor.granica brz.motora [o/min], 4-14 Gor.granica brz.motora [Hz] i 4-19 Maks.izlaz.frekvenc..	Programirajte ispravne granične vrijednosti.
	Ulagni signal reference nije pravilno skaliran	Provjerite skaliranje ulagnog signala reference u skupini parametara 6-0* Analog I/O Mode (Analogni I/O način) i skupini parametara 3-1* References (Reference). Ograničenja reference u skupini parametara 3-0* Reference Limit (Ref. granične vrijednosti).	Programirajte ispravne postavke.
Brzina motora nije stabilna	Moguće neispravne postavke parametra	Provjerite postavke za sve parametre motora, uključujući i sve postavke kompenzacije motora. Za rad u zatvorenoj petlji provjerite proporcionalno-integracijsko-derivacijske (PID) postavke.	Provjerite postavke u skupini parametara 1-6* Load Depen. Setting (Postavka ovisna o opterećenju). Za rad u zatvorenoj petlji provjerite postavke u skupini parametara 20-0*Feedback (Povratna veza).
Motor radi grubo	Moguća prevelika magnetizacija	Provjerite neispravne postavke motora u svim parametrima motora.	Provjerite postavke motora u skupinama parametara 1-2* Motor Data, 1-3* Adv Motor Data i 1-5# Load Indep. Setting (Postavka neovisna o opterećenju).
Motor ne koči	Moguće neispravne postavke u parametrima kočnice. Moguća prekratka vremena trajanja usporavanja	Provjerite parametre kočnice. Provjerite postavke vremena trajanja zaleta.	Provjerite skupinu parametara 2-0* DC brake (Istosmjerno kočenje) i 3-0* Reference limits (Granične vrijednosti reference).
Prekid strujnog kruga na osiguračima ili greška prekidača strujnog kruga	Kratki spoj među fazama	Motor ili panel ima kratki spoj među fazama. Provjerite kratke spojeve faze na motoru i panelu.	Uklonite sve uočene kratke spojeve.
	Preopterećenje motora	Motor je preopterećen za primjenu.	Izvedite test pokretanja i provjerite je li struja motora unutar specifikacija. Ako struja motora premašuje struju punog opterećenja s nazivne pločice, motor može raditi samo sa smanjenim opterećenjem. Pregledajte specifikacije za primjenu.
	Labavi priključci	Izvedite provjere prije pokretanja i potražite labave priključke.	Pričvrstite labave priključke.
Nestabilnost struje mrežnog napajanja veća je od 3 %	Problem s mrežnim napajanjem (Pogledajte opis Alarm 4 Mains phase loss (Alarm 4 gubitak ulazne faze))	Okrenite kabele ulazne snage u položaj 1 frekvencijskog pretvarača: A na B, B na C, C na A.	Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u snazi. Provjerite mrežno napajanje.
	Problem s frekvencijskim pretvaračem	Okrenite kabele ulazne snage u položaj 1 frekvencijskog pretvarača: A na B, B na C, C na A.	Ako krak nestabilnosti ostane na istoj ulaznoj stezaljci, problem je u jedinici. Kontaktirajte dobavljača.
Nestabilnost struje motora veća je od 3%	Problem s motorom ili ožičenjem motora	Okrenite izlazne kabele motora u položaj 1: U na V, V na W, W na U.	Ako neuravnoteženi krak slijedi žicu, problem je u motoru ili ožičenju motora. Provjerite motor i ožičenje motora.
	Problem s frekvencijskim pretvaračem	Okrenite izlazne kabele motora u položaj 1: U na V, V na W, W na U.	Ako nestabilni krak ostane u istoj izlaznoj stezaljki, problem je u jedinici. Kontaktirajte dobavljača.
Problemi s ubrzanjem frekvencijskog pretvarača	Podaci o motoru pravilno su uneseni	Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavlje 7.4 Popis upozorenja i alarma. Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni.	Povećajte vrijeme zaleta u 3-41 Rampa 1 Vrijeme ubrzav.. Povećajte strujno ograničenje u 4-18 Strujno ogranič.. Povećajte graničnu vrijednost momenta u 4-16 Granič.moment rada motora.

Simptom	Mogući uzrok	Test	Rješenje
Problemi usporavanja frekvencijskog pretvarača	Podaci o motoru uneseni su neispravno	Ako se uključe upozorenja ili alarmi, pogledajte poglavlje 7.4 Popis upozorenja i alarma. Provjerite jesu li podaci o motoru pravilno uneseni.	Povećajte vrijeme usporavanja u 3-42 Rampa 1 Vrijeme kočenja. Uključite regulaciju prenapona u 2-17 Kontrola prenapona.
Akustični šum ili vibracije	Rezonancije	Premostite kritične frekvencije pomoću parametara u skupini parametara 4-6* Speed Bypass (Premošćenje brzine). Isključite premodulaciju u 14-03 Overmodulation. Promijenite uzorak sklapanja i frekvenciju u skupini parametara 14-0* Inverter Switching (Sklapanje pretvarača). Povećajte prigušenje rezonancije u 1-64 Priguš. rezonancije.	Provjerite jesu li šum i/ili vibracije smanjene na prihvatljivu granicu.

Tablica 7.6 Uklanjanje kvarova

8 Specifikacije

8.1 Električni podaci

8.1.1 Mrežno napajanje 1x200-240 V izmjenični napon

Oznaka vrste	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7	P5K5	P7K5	P15K	P22K
Tipični izlaz osovine [kW]	1,1	1,5	2,9	4,0	4,9	7,5	10	20	30
Tipični izlaz osovine [HP] pri 240 V	1,5	2,0	2,9	4,0	4,9	7,5	10	20	30
IP20/Kućište	A3	-	-	-	-	-	-	-	-
IP21/Tip 1	-	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
IP55/Tip 12	A5	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
IP66/NEMA 4X	A5	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C1	C2
Izlazna struja									
Neprekidno (3x200-240 V) [A]	6,6	7,5	10,6	12,5	16,7	24,2	30,8	59,4	88
Isprekidano (3x200-240 V) [A]	7,3	8,3	11,7	13,8	18,4	26,6	33,4	65,3	96,8
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 208 V) [kVA]	-	-	-	-	-	5,00	6,40	12,27	18,30
Maks. ulazna struja									
Neprekidno (1x200-240 V) [A]	12,5	15	20,5	24	32	46	59	111	172
Isprekidano (1x200-240 V) [A]	13,8	16,5	22,6	26,4	35,2	50,6	64,9	122,1	189,2
Maks. broj ulaznih osigurača ¹⁾ [A]	20	30	40	40	60	80	100	150	200
Dodatne specifikacije									
Očekivani gubici snage pri maksimalnom nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	44	30	44	60	74	110	150	300	440
Maks. veličina kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica) [mm ²]/AWG ²⁾	[0,2 – 4]/(4 – 10)					[10]/(7)	[35]/(2)	[50]/(1/0)	[95]/(4/0)
Učinkovitost ³⁾	0,968	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tablica 8.1 Mrežno napajanje 1 x 200-240 V izmjenični napon – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P1K1-P22K

8.1.2 Mrežno napajanje 3x200 – 240 V izmjeničnog napona

Oznaka vrste	PK25	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
Tipični izlaz osovine [kW]	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	3,7
Tipični izlaz osovine [HP] pri 208 V	0,25	0,37	0,55	0,75	1,5	2,0	2,9	4,0	4,9
IP20/Kućište ⁶⁾	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP21/Tip 1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP55/Tip 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
Izlazna struja									
Neprekidno (3x200 – 240 V) [A]	1,8	2,4	3,5	4,6	6,6	7,5	10,6	12,5	16,7
Isprekidano (3x200 – 240 V) [A]	1,98	2,64	3,85	5,06	7,26	8,3	11,7	13,8	18,4
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 208 V) [kVA]	0,65	0,86	1,26	1,66	2,38	2,70	3,82	4,50	6,00
Maks. ulazna struja									
Neprekidno (3x200 – 240 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,1	5,9	6,8	9,5	11,3	15,0
Isprekidano (3x200 – 240 V) [A]	1,7	2,42	3,52	4,51	6,5	7,5	10,5	12,4	16,5
Maks. broj ulaznih osigurača ¹⁾ [A]	10	10	10	10	20	20	20	32	32
Dodatne specifikacije									
Očekivani gubici snage pri maksimalnom nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	21	29	42	54	63	82	116	155	185
Maks. veličina kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica) [mm ² /(AWG) ²⁾	[0,2 – 4]/(4 – 10)								
Učinkovitost ³⁾	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Tablica 8.2 Mrežno napajanje 3 x 200 – 240 V izmjeničnog napona – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, PK25-P3K7

Oznaka vrste	P5K5	P7K5	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K
Tipični izlaz osovine [kW]	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45
Tipični izlaz osovine [HP] pri 208 V	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60
IP20/Kućište ⁷⁾	B3	B3	B3	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/Tip 1	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/Tip 12	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	C1	C1	C1	C2	C2
Izlazna struja									
Neprekidno (3x200 – 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	115	143	170
Isprekidano (3x200 – 240 V) [A]	26,6	33,9	50,8	65,3	82,3	96,8	127	157	187
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 208 V) [kVA]	8,7	11,1	16,6	21,4	26,9	31,7	41,4	51,5	61,2
Maks. ulazna struja									
Neprekidno (3x200 – 240 V) [A]	22,0	28,0	42,0	54,0	68,0	80,0	104,0	130,0	154,0
Isprekidano (3x200 – 240 V) [A]	24,2	30,8	46,2	59,4	74,8	88,0	114,0	143,0	169,0
Maks. broj ulaznih osigurača ¹⁾ [A]	63	63	63	80	125	125	160	200	250
Dodatne specifikacije									
Očekivani gubici snage pri maksimalnom nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	269	310	447	602	737	845	1140	1353	1636
Maks. veličina kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica) [mm ² /(AWG)] ²⁾	[10]/(7)			[35]/(2)			[50]/(1/0)		
Učinkovitost ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97

Tablica 8.3 Mrežno napajanje 3 x 200 – 240V izmjeničnog napona – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P5K5-P45K

8.1.3 Mrežno napajanje 1x380 – 480 V izmjeničnog napona

Oznaka vrste	P7K5	P11K	P18K	P37K					
Tipični izlaz osovine [kW]	7,5	11	18,5	37					
Tipični izlaz osovine [HP] pri 240 V	10	15	25	50					
IP21/Tip 1	B1	B2	C1	C2					
IP55/Tip 12	B1	B2	C1	C2					
IP66/NEMA 4X	B1	B2	C1	C2					
Izlazna struja									
Neprekidno (3x380 – 440 V) [A]	16	24	37,5	73					
Isprekidano (3x380 – 440 V) [A]	17,6	26,4	41,2	80,3					
Neprekidno (3x441 – 480 V) [A]	14,5	21	34	65					
Isprekidano (3x441 – 480 V) [A]	15,4	23,1	37,4	71,5					
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 400 V) [kVA]	11,0	16,6	26	50,6					
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 460 V) [kVA]	11,6	16,7	27,1	51,8					
Maks. ulazna struja									
Neprekidno (1x380 – 440 V) [A]	33	48	78	151					
Isprekidano (1x380 – 440 V) [A]	36	53	85,5	166					
Neprekidno (1x441 – 480 V) [A]	30	41	72	135					
Isprekidano (1x441 – 480 V) [A]	33	46	79,2	148					
Maks. broj ulaznih osigurača ¹⁾ [A]	63	80	160	250					
Dodatne specifikacije									
Očekivani gubici snage pri maksimalnom nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	300	440	740	1480					
Maks. veličina kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica) [mm ²]/[AWG] ²⁾	[10]/(7)			[35]/(2)			[50]/(1/0)		
Učinkovitost ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96					

Tablica 8.4 Mrežno napajanje 1x380 – 480 V izmjeničnog napona – Normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P7K5-P37K

8.1.4 Mrežno napajanje 3x380 – 480 V izmjeničnog napona

Oznaka vrste	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Tipični izlaz osovine [kW]	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
Tipični izlaz osovine [HP] pri 460 V	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	2,9	4,0	5,3	7,5	10
IP20/Kućište ⁶⁾	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
IP21/Tip 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IP55/Tip 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
IP66/NEMA 4X	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
Izlazna struja										
Neprekidno (3x380 – 440 V) [A]	1,3	1,8	2,4	3,0	4,1	5,6	7,2	10	13	16
Isprekidano (3x380 – 440 V) [A]	1,43	1,98	2,64	3,3	4,5	6,2	7,9	11	14,3	17,6
Neprekidno (3x441 – 480 V) [A]	1,2	1,6	2,1	2,7	3,4	4,8	6,3	8,2	11	14,5
Isprekidano (3x441 – 480 V) [A]	1,32	1,76	2,31	3,0	3,7	5,3	6,9	9,0	12,1	15,4
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 400 V) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,1	2,8	3,9	5,0	6,9	9,0	11,0
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 460 V) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,4	2,7	3,8	5,0	6,5	8,8	11,6
Maks. ulazna struja										
Neprekidno (3x380 – 440 V) [A]	1,2	1,6	2,2	2,7	3,7	5,0	6,5	9,0	11,7	14,4
Isprekidano (3x380 – 440 V) [A]	1,32	1,76	2,42	3,0	4,1	5,5	7,2	9,9	12,9	15,8
Neprekidno (3x441 – 480 V) [A]	1,0	1,4	1,9	2,7	3,1	4,3	5,7	7,4	9,9	13,0
Isprekidano (3x441 – 480 V) [A]	1,1	1,54	2,09	3,0	3,4	4,7	6,3	8,1	10,9	14,3
Maks. broj ulaznih osigurača ¹⁾ [A]	10	10	10	10	10	20	20	20	30	30
Dodatne specifikacije										
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	35	42	46	58	62	88	116	124	187	225
Maks. veličina kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica) [mm ²]/AWG ²⁾	[4]/(10)									
Učinkovitost ³⁾	0,93	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Tablica 8.5 Mrežno napajanje 3x380 – 480 V izmjeničnog napona – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, PK37-P7K5

Oznaka vrste	P11K	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Tipični izlaz osovine [kW]	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
Tipični izlaz osovine [HP] pri 460 V	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125
IP20/Kućište ⁷⁾	B3	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/Tip 1	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP55/Tip 12	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B1	B2	B2	C1	C1	C1	C2	C2
Izlazna struja										
Neprekidno (3x380 – 440 V) [A]	24	32	37,5	44	61	73	90	106	147	177
Isprekidano (3x380 – 440 V) [A]	26,4	35,2	41,3	48,4	67,1	80,3	99	117	162	195
Neprekidno (3x441 – 480 V) [A]	21	27	34	40	52	65	80	105	130	160
Isprekidano (3x441 – 480 V) [A]	23,1	29,7	37,4	44	61,6	71,5	88	116	143	176
Neprekidno kVa (izmjenični napon od 400 V) [kVa]	16,6	22,2	26	30,5	42,3	50,6	62,4	73,4	102	123
Neprekidno kVa (izmjenični napon od 460 V) [kVa]	16,7	21,5	27,1	31,9	41,4	51,8	63,7	83,7	104	128
Maks. ulazna struja										
Neprekidno (3x380 – 440 V) [A]	22	29	34	40	55	66	82	96	133	161
Isprekidano (3x380 – 440 V) [A]	24,2	31,9	37,4	44	60,5	72,6	90,2	106	146	177
Neprekidno (3x441 – 480 V) [A]	19	25	31	36	47	59	73	95	118	145
Isprekidano (3x441 – 480 V) [A]	20,9	27,5	34,1	39,6	51,7	64,9	80,3	105	130	160
Maks. broj ulaznih osigurača ¹⁾ [A]	63	63	63	63	80	100	125	160	250	250
Dodatne specifikacije										
Očekivani gubici snage pri maksimalnom nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	278	392	465	525	698	739	843	1083	1384	1474
Maks. veličina kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica) [mm ²]/[AWG ²⁾	[10]/(7)			[35]/(2)			[50]/(1/0)			[120]/(4/0)
Učinkovitost ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99

Tablica 8.6 Mrežno napajanje 3x380 – 480 V izmjeničnog napona – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P11K-P90K

8.1.5 Mrežno napajanje 3x525 – 600 V izmjeničnog napona

Oznaka vrste	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	P11K
Tipični izlaz osovine [kW]	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11
IP20/Kućište	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	B3
IP21/Tip 1	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3	B1
IP55/Tip 12	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1
IP66/NEMA 4X	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	B1
Izlazna struja									
Neprekidno (3x525 – 550 V) [A]	1,8	2,6	2,9	4,1	5,2	6,4	9,5	11,5	19
Isprekidano (3x525 – 550 V) [A]	-	2,9	3,2	4,5	5,7	7,0	10,5	12,7	21
Neprekidno (3x525 – 600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0	18
Isprekidano (3x525 – 600 V) [A]	-	2,6	3,0	4,3	5,4	6,7	9,9	12,1	20
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 525 V) [kVA]	1,7	2,5	2,8	3,9	5,0	6,1	9,0	11,0	18,1
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 575 V) [kVA]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0	17,9
Maks. ulazna struja									
Neprekidno (3x525 – 600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	4,1	5,2	5,8	8,6	10,4	17,2
Isprekidano (3x525 – 600 V) [A]	-	2,7	3,0	4,5	5,7	6,4	9,5	11,5	19
Maks. broj ulaznih osigurača ¹⁾ [A]	10	10	10	20	20	20	32	32	40
Dodatne specifikacije									
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	35	50	65	92	122	145	195	261	225
Maks. veličina kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica) [mm ²]/AWG ²⁾	[0,2 – 4]/(24 – 10)							[16]/(6)	
Učinkovitost ³⁾	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98

Tablica 8.7 Mrežno napajanje 3x525 – 600 V izmjeničnog napona – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, PK75-P11K

Oznaka vrste	P15K	P18K	P22K	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K	P90K
Tipični izlaz osovine [kW]	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
IP20/Kućište	B3	B3	B4	B4	B4	C3	C3	C4	C4
IP21/Tip 1	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
IP55/Tip 12	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
IP66/NEMA 4X	B1	B1	B2	B2	B2	C1	C1	C2	C2
Izlazna struja									
Neprekidno (3x525 – 550 V) [A]	23	28	36	43	54	65	87	105	137
Isprekidano(3x525 – 550 V) [A]	25	31	40	47	59	72	96	116	151
Neprekidno (3x525 – 600 V) [A]	22	27	34	41	52	62	83	100	131
Isprekidano (3x525 – 600 V) [A]	24	30	37	45	57	68	91	110	144
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 525 V) [kVA]	21,9	26,7	34,3	41	51,4	61,9	82,9	100	130,5
Neprekidno kVA (izmjenični napon od 575 V) [kVA]	21,9	26,9	33,9	40,8	51,8	61,7	82,7	99,6	130,5
Maks. ulazna struja									
Neprekidno (3x525 – 600 V) [A]	20,9	25,4	32,7	39	49	59	78,9	95,3	124,3
Isprekidano (3x525 – 600 V) [A]	23	28	36	43	54	65	87	105	137
Maks. broj ulaznih osigurača ¹⁾ [A]	40	50	60	80	100	150	160	225	250
Dodatne specifikacije									
Očekivani gubici snage pri maksimalnom nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	285	329	460	560	740	860	890	1020	1130
Maks. veličina kabela (mrežno napajanje, motor, kočnica) [mm ²]/[AWG ²⁾	-			[35]/(2)			[50]/(1)		[95 ⁵⁾]/(3/0)
Učinkovitost ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tablica 8.8 Mrežno napajanje 3x525 – 600 V izmjeničnog napona – normalno preopterećenje 110% za 1 minutu, P15K-P90K

8.1.6 Mrežno napajanje 3x525 – 690 V izmjenični napon

Oznaka vrste	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Tipični izlaz osovine (kW)	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
IP20/ Kućište	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
Izlazna struja							
Neprekidno (3x525 – 550 V) [A]	2,1	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0
Isprekidano(3x525 – 550 V) [A]	3,4	4,3	6,2	7,8	9,8	14,4	17,6
Neprekidno (3x551 – 690 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,5	5,5	7,5	10,0
Isprekidano (3x551 – 690 V) [A]	2,6	3,5	5,1	7,2	8,8	12,0	16,0
Neprekidno KVA 525 V izmjenični napon	1,9	2,5	3,5	4,5	5,5	8,2	10,0
Neprekidno KVA 690 V izmjenični napon	1,9	2,6	3,8	5,4	6,6	9,0	12,0
Maks. ulazna struja							
Neprekidno (3x525 – 550 V) [A]	1,9	2,4	3,5	4,4	5,5	8,1	9,9
Isprekidano(3x525 – 550 V) [A]	3,0	3,9	5,6	7,0	8,8	12,9	15,8
Neprekidno (3x551 – 690 V) [A]	1,4	2,0	2,9	4,0	4,9	6,7	9,0
Isprekidano (3x551 – 690 V) [A]	2,3	3,2	4,6	6,5	7,9	10,8	14,4
Dodatne specifikacije							
Maks. presjek kabela ⁵⁾ za mrežno napajanje, motor, kočnicu i dijeljenje opterećenja [mm ²] ([AWG])	4, 4, 4 (12, 12, 12) (min. 0,2 (24)						
Maks. presjek kabela ⁵⁾ za odspajanje [mm ²] ([AWG])	6, 4, 4 (10, 12, 12)						
Očekivani gubici snage pri maksimalnom nazivnom opterećenju (W) ⁴⁾	44	60	88	120	160	220	300
Učinkovitost ³⁾	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Tablica 8.9 A3 kućište, Mrežno napajanje 3x525 – 690 V izmjenični napon IP20/zaštićeno kućište, P1K1-P7K5

Oznaka vrste	P11K	P15K	P18K	P22K
Tipični izlaz osovine [kW] pri 550 V	11	15	18,5	22
Tipični izlaz osovine [kW] pri 690 V	15	18,5	22	30
IP20/Kućište	B4	B4	B4	B4
IP21/tip 1, IP55/tip 12	B2	B2	B2	B2
Izlazna struja				
Neprekidno (3x525 – 550 V) [A]	19,0	23,0	28,0	36,0
Isprekidano (60 s preopterećenje) (3x525 – 550 V) [A]	20,9	25,3	30,8	39,6
Neprekidno (3x551 – 690 V) [A]	18,0	22,0	27,0	34,0
Isprekidano (60 s preopterećenje) (3x551 – 690 V) [A]	19,8	24,2	29,7	37,4
neprekidno KVA (pri 550 V) [KVA]	18,1	21,9	26,7	34,3
neprekidno kVA (izmjenični napon od 690 V) [KVA]	21,5	26,3	32,3	40,6
Maks. ulazna struja				
Neprekidno (pri 550 V) (A)	19,5	24,0	29,0	36,0
Isprekidano (60 s preopterećenje) (pri 550 V) (A)	21,5	26,4	31,9	39,6
Neprekidno (pri 690 V) (A)	19,5	24,0	29,0	36,0
Isprekidano (60 s preopterećenje) (pri 690 V) (A)	21,5	26,4	31,9	39,6
Dodatne specifikacije				
Maks. presjek kabela ⁵⁾ za mrežno napajanje/motor, udio opterećenja i kočnicu [mm ²] ([AWG])	35, 25, 25 (2, 4, 4)			
Maks. presjek kabela ⁵⁴⁾ za odspajanje mrežnog napajanja [mm ²] ([AWG])	16,10,10 (6, 8, 8)			
Očekivani gubici snage pri maksimalnom nazivnom opterećenju (W) ⁴⁾	220	300	370	440
Učinkovitost ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98

Tablica 8.10 B2/B4 kućište, Mrežno napajanje 3x525 – 690 V izmjenični napon IP20/IP21/IP55 – Kućište/NEMA 1/NEMA 12, P11K-P22K

Oznaka vrste	P30K	P37K	P45K	P55K	P75K
Tipični izlaz osovine pri 550 V (kW)	30	37	45	55	75
Tipični izlaz osovine [kW] pri 690 V	37	45	55	75	90
IP20/Kućište	B4	C3	C3	D3h	D3h
IP21/tip 1, IP55/tip 12	C2	C2	C2	C2	C2
Izlazna struja					
Neprekidno (3x525 – 550 V) [A]	43,0	54,0	65,0	87,0	105
Isprekidano (60 s preopterećenje) (3x525 – 550 V) [A]	47,3	59,4	71,5	95,7	115,5
Neprekidno (3x551 – 690 V) [A]	41,0	52,0	62,0	83,0	100
Isprekidano (60 s preopterećenje) (3x551 – 690 V) [A]	45,1	57,2	68,2	91,3	110
neprekidno KVA (izmjenični napon od 550 V) [KVA]	41,0	51,4	61,9	82,9	100
neprekidno kVA (izmjenični napon od 690 V) [KVA]	49,0	62,1	74,1	99,2	119,5
Maks. ulazna struja					
Neprekidno (pri 550 V) (A)	49,0	59,0	71,0	87,0	99,0
Isprekidano (60 s preopterećenje) (pri 550 V) [A]	53,9	64,9	78,1	95,7	108,9
Neprekidno (pri 690 V) [A]	48,0	58,0	70,0	86,0	-
Isprekidano (60 s preopterećenje) (pri 690 V) [A]	52,8	63,8	77,0	94,6	-
Dodatne specifikacije					
Maks. presjek kabela za mrežno napajanje i motor [mm ²] ([AWG])			150 (300 MCM)		
Maks. presjek kabela za udio opterećenja i kočnicu [mm ²] ([AWG])			95 (3/0)		
Maks. presjek kabela ⁵⁾ za odspajanje mrežnog napajanja [mm ²] ([AWG])		95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/0)		185, 150, 120 (350 MCM, 300 MCM, 4/0)	-
Očekivani gubici pri maks. nazivnom opterećenju [W] ⁴⁾	740	900	1100	1500	1800
Učinkovitost ³⁾	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Tablica 8.11 B4, C2, C3 kućište, Mrežno napajanje 3x525 – 690 V izmjenični napon IP20/IP21/IP55 – Kućište/NEMA1/NEMA 12, P30K-P75K

¹⁾ Vrste osigurača potražite u poglavljaju 8.8 Osigurači i prekidači strujnog kruga.²⁾ Američki presjek kabela.³⁾ Izmereno pomoću okloppljenih motornih kabela od 5 m pri nazivnom opterećenju i nazivnoj frekvenciji.⁴⁾ Tipičan gubitak snage je u normalnim uvjetima opterećenja i očekuje se unutar ±15% (tolerancija je povezana s raznolikošću u naponu i uvjetima kabela).

Vrijednosti se temelje na uobičajenom učinku motora. Motori nižeg učinka također uzrokuju povećanje gubitka energije u frekvencijskim pretvaračima i obrnuto.

Ako se skloplna frekvencija poveća u odnosu na nazivnu, može doći do znatnog većeg gubitka energije.

Uključene su potrošnje energije LCP-a i uobičajene upravljačke kartice. Dodatne opcije i korisnička opterećenja mogu dodati do 30 W tim gubicima. (Uobičajeno je samo 4 W povećanje za upravljačku karticu pod punim opterećenjem ili opcije u utorima A i B).

Iako je za mjerena upotrijebljena najnaprednija oprema, postoje određena odstupanja (± 5%).

⁵⁾ Motor i mrežni kabel: 300 MCM/150 mm²⁶⁾ A2+A3 mogu se pretvoriti u IP21 uz pomoć kompleta za pretvorbu. Pogledajte i Mechanical mounting (Mehanička ugradnja) i IP21/Type 1 Enclosure kit (IP21/komplet za kućište tipa 1) u Vodiču za projektiranje.⁷⁾ B3+4 i C3+4 mogu se pretvoriti u IP21 uz pomoć kompleta za pretvorbu. Pogledajte i Mechanical mounting (Mehanička ugradnja) i IP21/Type 1 Enclosure kit (IP21/komplet za kućište tipa 1) u Vodiču za projektiranje.

8.2 Mrežno napajanje

Mrežno napajanje (L1, L2, L3)

Frekvencija ulaznog napona	200 – 240 V ±10%
Frekvencija ulaznog napona	380 – 480 V ±10%
Frekvencija ulaznog napona	525 – 600 V ±10%
Frekvencija ulaznog napona	525 – 690 V ±10%

Mrežni napon nizak/propad u mrežnom naponu:

Za vrijeme pada napona ili propada u mrežnom naponu frekvencijski pretvarač nastavlja s radom dok napon u istosmjernom međukrugu ne padne ispod minimalne vrijednosti zaustavljanja, što obično iznosi 15 % ispod najnižeg nazivnog napona napajanja frekvencijskog pretvarača. Ukllop napajanja i puni moment ne mogu se očekivati pri mrežnom naponu nižem od 10% od najnižeg nazivnog napona napajanja frekvencijskog pretvarača.

Nazivna frekvencija	50/60 Hz +4/-6%
<i>Napajanje frekvencijskog pretvarača je testirano u skladu s IEC61000-4-28, 50 Hz +4/-6%.</i>	
Maks. neuravnoteženost privrem. između ulaznih faza	3,0% nazivnog napona napajanja
Stvarni faktor faznog pomaka (λ)	≥ 0,9 nominalno kod nazivnog opterećenja (> 0,98)
Faktor faznog pomaka ($\cos\phi$) blizu izjednačenja	maks. 2 puta/min.
Uklapanje na ulazu napajanja L1, L2, L3 (pokretanja) ≤ 7,5 kW	maks. 1 put/min.
Uklapanje na ulazu napajanja L1, L2, L3 (pokretanja) 11 – 90 kW	kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2
Okolina u skladu s normom EN60664-1	

Uređaj je prikidan za rad u strujnom krugu koji može davati ne više od 100.000 RMS simetričnih ampera i maks. 240/480/600/690 V.

8.3 Izlaz motora i podaci o motoru

Izlaz motora (U, V, W)

Izlazni napon	0 – 100% frekvencije ulaznog napona
Izlazna frekvencija	0 – 590 Hz*
Uklapanje na izlazu	Neograničeno
Vremena trajanja zaleta	1 – 3600 s

* Ovisno o snazi.

Karakteristike momenta

Potezni moment (konstantni moment)	maksimalno 110% za 1 min.*
Potezni moment	maks.135% do 0,5 s*
Moment preopterećenja (konstantni moment)	maksimalno 110% za 1 min.*

*Postotak se odnosi na nazivni moment frekvencijskog pretvarača.

8.4 Uvjeti okoline

Okolina

Kućište A	IP20/kućište, IP21/tip 1, IP55/tip 12, IP66/tip 4X
Kućište B1/B2	IP21/tip 1, IP55/tip 12, IP66/tip 4X
Kućište B3/B4	IP20/Kućište
Kućište C1/C2	IP21/tip 1, IP55/tip 12, IP66/tip 4X
Kućište C3/C4	IP20/Kućište
Dostupan komplet kućišta ≤ kućište tipa A	IP21/TYP 1/IP4X vrh
Test na vibracije kućište A/B/C	1,0 g
Maks. relativna vlažnost	5% - 95% (IEC 721-3-3; Klasa 3K3 (bez kondenzacije) tijekom rada
Agresivna okolina (IEC 721-3-3), neoklopljen	klasa 3C2
Agresivna okolina (IEC 721-3-3), presvučen	klasa 3C3
Način provjere prema IEC 60068-2-43 H2S (10 dana)	
Temperatura okoline	Maks. 50 °C
<i>Za korigiranje visokih temperatura okoline pogledajte odjeljak o posebnim uvjetima rada u Vodiču za projektiranje.</i>	
Min. temperatura okoline tijekom rada pri punoj snazi	0 °C
Minimalna temperatura okoline kod smanjene snage	- 10 °C
Temperatura za vrijeme pohrane/transporta	od -25 do +65/70 °C
Maksimalna nadmorska visina bez korigiranja	1000 m
Maksimalna nadmorska visina s faktorom korekcije	3000 m
<i>Za faktor korekcije kod velikih nadmorskih visina pogledajte posebne uvjete u Vodiču za projektiranje.</i>	
EMC standardi, Emisija	EN 61800-3
EMC standardi, Imunitet	EN 61800-3

Pogledajte odjeljak o posebnim uvjetima rada u Vodiču za projektiranje.

8.5 Specifikacije kabela

Duljine i presjeci kabela za upravljačke kabele¹⁾

Maksimalna duljina motornog kabela, zaštićeni/oklopljen	150 m
Maks. duljina motornog kabela, nezaštićen/neoklopljen	300 m
Maksimalni presjek do motora, mrežno napajanje, dijeljenja opterećenja i kočnice *	
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, kruta žica	1,5 mm ² /16 AWG (2 x 0,75 mm ²)
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, fleksibilni kabel	1 mm ² /18 AWG
Maks. presjek do upravljačkih stezaljki, vodič s kabelskim završetkom	0,5 mm ² /20 AWG
Minimalni presjek do upravljačkih stezaljki	0,25 mm ²

¹⁾Za učinske kabele pogledajte tablice s električnim podacima poglavlje 8.1 Električni podaci.

* Pogledajte tablice s električnim podacima u poglavlje 8.1 Električni podaci za više informacija!

8.6 Kontrolni ulaz/izlaz i kontrolni podaci

Upravljačka kartica, RS-485 serijska komunikacija


Broj stezaljke	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Broj stezaljke 61	Zajedničko za stezaljke 68 i 69

Krug RS-485 serijske komunikacije funkcionalno je smješten od drugih središnjih krugova i galvanski izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV).

Analogni ulazi

Broj analognih ulaza	2
Broj stezaljke	53, 54
Načini rada	Napon ili struja
Odabir načina rada	Sklopka S201 i sklopka S202
Naponski način rada	Sklopka S201/sklopka S202 = ISKLJ. (U)
Razina napona	od 0 do +10 V (skalabilno)
Ulezni otpor, R_i	približno 10 kΩ
Maks. napon	±20 V
Strujni način rada	Sklopka S201/sklopka S202 = UKLJ. (I)
Razina struje	od 0/4 do 20 mA (skalabilno)
Ulezni otpor, R_i	približno 200 Ω
Maks. struja	30 mA
Razlučivost analognih ulaza	10 bit (+ znak)
Točnost analognih ulaza	Maks. pogreška 0,5 % pune skale
Širina frekvencijskog pojasa	200 Hz

Svi analogni ulazi galvanski su izolirani od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.



Slika 8.1 PELV izolacija analognih ulaza

Analogni izlaz

Broj programabilnih analognih izlaza	1
Broj stezaljke	42
Strujni raspon na analognom izlazu	0/4 – 20 mA
Maksimalno opterećenje otpornika prema uzemljenju na analognom izlazu	500 Ω
Točnost na analognom izlazu	Maks. pogreška: 0,8% cijelog raspona
Razlučivost analognog izlaza	8 bita

Analogni izlaz galvanski je izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Digitalni ulazi

Programibilni digitalni ulazi	4 (6)
Broj stezaljke	18, 19, 27 ¹⁾ , 29 ¹⁾ , 32, 33,
Logika	PNP ili NPN
Razina napona	0-24 V istosmjerno napajanje
Razina napona, logička ,0' PNP	<5 V istosmjerni napon
Razina napona, logička ,1' PNP	>10 V istosmjerni napon
Razina napona, logička ,0' NPN	>19 V istosmjerni napon
Razina napona, logička ,1' NPN	<14 V istosmjerni napon
Maksimalni napon na ulazu	28 V istosmjerno napajanje
Ulagani otpor, R _i	približno 4 kΩ

Svi digitalni ulazi su galvanski izolirani od napona napajanja (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao izlazi.

Digitalni izlaz

Programibilni digitalni/pulsni izlazi	2
Broj stezaljke	27, 29 ¹⁾
Razina napona na digitalno/frekvenčijskom izlazu	0 – 24 V
Maks. izlazna struja (transduktor ili izvor)	40 mA
Maks. opterećenje na frekvenčijskom izlazu	1 kΩ
Maks. kapacitivno opterećenje na frekvenčijskom izlazu	10 nF
Minimalna izlazna frekvencija na frekvenčijskom izlazu	0 Hz
Maksimalna izlazna frekvencija na frekvenčijskom izlazu	32 kHz
Točnost frekvenčijskog izlaza	Maks. pogreška: 0,1 % cijelog raspona
Razlučivost frekvenčijskih izlaza	12 bita

1) Stezaljke 27 i 29 mogu se također programirati kao ulazi.

Digitalni izlaz galvanski je izoliran od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

Pulsni ulazi

Programibilni pulsni ulazi	2
Broj stezaljke pulsa	29, 33
Maks. frekvencija na stezaljci 29, 33	110 kHz (protutaktno)
Maks. frekvencija na stezaljci 29, 33	5 kHz (otvoreni kolektor)
Min. frekvencija na stezaljci 29, 33	4 Hz
Razina napona	pogledajte poglavlje 8.6.1
Maksimalni napon na ulazu	28 V istosmjerno napajanje
Ulagani otpor, R _i	približno 4 kΩ
Točnost pulsog ulaza (0,1 – 1 kHz)	Maks. pogreška: 0,1 % cijelog raspona
Upavrilačka kartica, 24 V istosmjerni napon	

Broj stezaljke

12, 13

Maks. opterećenje

200 mA

24 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV), ali ima jednak potencijal kao analogni i digitalni ulazi i izlazi.

Kontakti releja

Programabilni kontakti releja	2
Relej 01 Broj stezaljke	
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-1) ¹⁾ na 1- 3 (NC), 1- 2 (NO) (rezistentno opterećenje)	1-3 (isklopni), 1-2 (uklopni)
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-15) ¹⁾ (indukcijsko opterećenje@ cosφ 0,4)	240 V izmjenični napon, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-1) ¹⁾ na 1-2 (NO), 1-3 (NC) (rezistentno opterećenje)	240 V izmjenični napon, 0,2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-13) ¹⁾ (indukcijsko opterećenje)	60 V istosmjerno napajanje, 1 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-13) ¹⁾ (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4)	24 V istosmjerno napajanje, 0,1 A
Relej 02 Broj stezaljke	
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-1) ¹⁾ na 4- 5 (NO) (rezistentno opterećenje) ²⁾³⁾	4-6 (isklopni), 4-5 (uklopni)
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-15) ¹⁾ na 4- 5 (NO) (indukcijsko opterećenje @ cosφ 0,4)	400 V izmjenični napon, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-1) ¹⁾ na 4-5 (NO) (rezistentno opterećenje)	240 V izmjenični napon, 0,2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-13) ¹⁾ na 4-5 (NO) (indukcijsko opterećenje)	80 V istosmjerno napajanje, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje)	24 V istosmjerno napajanje, 0,1 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (AC-15) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje@ cosφ 0,4)	240 V izmjenični napon, 0,2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-1) ¹⁾ na 4-6 (NC) (rezistentno opterećenje)	50 V istosmjerno napajanje, 2 A
Maks. opterećenje na stezaljkama (DC-13) ¹⁾ na 4-6 (NC) (indukcijsko opterećenje)	24 V istosmjerno napajanje, 0,1 A
Min. opterećenje na stezaljkama 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO)	24 V istosmjerno napajanje 10 mA, 24 V izmjenični napon 20 mA
Okruženje po normi EN 60664-1	kategorija prenapona III/stupanj zagađenja 2

8

1) IEC 60947 dio 4 i 5

Kontakti releja galvanski su izolirani od ostalih krugova pojačanom izolacijom (PELV).

2) Kategorija prenapona II

3) UL primjene izmjeničnog napona od 300 V 2 A

Upravljačka kartica, 10 V istosmjerni napon

Broj stezaljke	50
Izlazni napon	10,5 V±0,5 V
Maks. opterećenje	25 mA

10 V istosmjerno napajanje galvanski je izolirano od frekvencije ulaznog napona (PELV) i ostalih visokonaponskih stezaljki.

Karakteristike upravljanja

Razlučivost izlazne frekvencije pri 0 – 590 Hz	±0,003 Hz
Vrijeme odziva sustava (stezaljke 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤ 2 ms
Raspon upravljanja brzinom (otvorena petlja)	1:100 sinkrone brzine
Točnost brzine (otvorena petlja)	30 – 4000 1/min.: Maksimalna pogreška od ±8 okr./min.

Sve upravljačke karakteristike odnose se na 4-polni asinkroni motor.

Učinak upravljačke kartice

Interval skeniranja	5 ms
Upravljačka kartica, USB serijska komunikacija	
USB standard	1,1 (puna brzina)

USB utikač

USB utikač tipa B „za uređaje“



Povezivanje s računalom obavlja se putem standardnog USB kabela za povezivanje domaćina/uređaja.

USB priključak galvanski je odvojen od frekvencije ulaznog napona (PELV) i drugih visokonaponskih stezaljki.

USB priključak nije galvanski izoliran od zaštitnog voda uzemljenja. Za povezivanje frekvencijskog pretvarača na USB priključak ili izolirani USB kabel/pretvarač koristite samo izolirana prijenosna ili stolna računala.

8.7 Momenti pritezanja priključka

Kućište	Moment [Nm]					
	Mrežno napajanje	Motor	Istosmjerni priključak	Kočnica	Uzemljenje	Relej
A2	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A3	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A4	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
A5	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B1	1,8	1,8	1,5	1,5	3	0,6
B2	4,5	4,5	3,7	3,7	3	0,6
B3	1,8	1,8	1,8	1,8	3	0,6
B4	4,5	4,5	4,5	4,5	3	0,6
C1	10	10	10	10	3	0,6
C2	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6
C3	10	10	10	10	3	0,6
C4	14/24 ¹⁾	14/24 ¹⁾	14	14	3	0,6

Tablica 8.12 Pritezanje stezaljki

¹⁾ Za različite presjeke kabela x/y, gdje je $x \leq 95 \text{ mm}^2$, a $y \geq 95 \text{ mm}^2$.

8.8 Osigurači i prekidači strujnog kruga

Upotrebjavajte preporučene osigurače i/ili prekidače strujnog kruga na strani napajanja kao zaštitu u slučaju kvara komponente u unutrašnjosti frekvencijskog pretvarača (prvi kvar).

NAPOMENA!

Upotreba osigurača na strani napajanja obavezna je za instalacije usklađene s IEC 60364 (CE) i NEC 2009 (UL).

Preporuke

- Osigurači tipa gG
- Prekidači strujnog kruga tipova Moeller. Upotrebom drugi tipova prekidača strujnog kruga osigurajte da je energija u frekvencijskom pretvaraču jednaka ili niža od energije koju proizvode Moeller tipovi.

Ako se odaberu osigurači/prekidači strujnog kruga u skladu s preporukama, moguća oštećenja frekvencijskog pretvarača uglavnom će biti ograničena na oštećenja unutar uređaja. Za dodatne informacije pogledajte *Napomenu o primjeni Osigurači i prekidači strujnog kruga, MN90T*.

Dolje navedeni osigurači prikladni su za upotrebu na krugu koji može isporučiti 100.000 Arms (simetrično), ovisno o nazivnom naponu frekvencijskog pretvarača. Uz odgovarajuće osigurače, nazivna struja kratkog spoja frekvencijskog pretvarača (SCCR) jest 100.000 Arms.

8.8.1 CE usklađenost

200 – 240 V

Kućište	Snaga [kW]	Preporučena veličina osigurača	Preporučeni maks. osigurač	Preporučeni prekidač strujnog kruga Moeller	Maks. razina greške [A]
A2	0.25-2.2	gG-10 (0,25 – 1,5) gG-16 (2,2)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	3.0-3.7	gG-16 (3) gG-20 (3,7)	gG-32	PKZM0-25	25
A4	0.25-2.2	gG-10 (0,25 – 1,5) gG-16 (2,2)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	0.25-3.7	gG-10 (0,25 – 1,5) gG-16 (2,2 – 3) gG-20 (3,7)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	5,5-11	gG-25 (5,5) gG-32 (7,5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	15	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	5,5-11	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
B4	15-18	gG-32 (7,5) gG-50 (11) gG-63 (15)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	18,5-30	gG-63 (15) gG-80 (18,5) gG-100 (22)	gG-160 (15 – 18,5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	160
C2	37-45	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250
C3	22-30	gG-80 (18,5) aR-125 (22)	gG-150 (18,5) aR-160 (22)	NZMB2-A200	150
C4	37-45	aR-160 (30) aR-200 (37)	aR-200 (30) aR-250 (37)	NZMB2-A250	250

8

Tablica 8.13 200 – 240 V, kućište tipa A, B i C

380-480 V

Kućište	Snaga [kW]	Preporučena veličina osigurača	Preporučeni maks. osigurač	Preporučeni prekidač strujnog kruga Moeller	Maks. razina greške [A]
A2	1.1-4.0	gG-10 (0,37 – 3) gG-16 (4)	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
A4	1.1-4.0	gG-10 (0,37 – 3) gG-16 (4)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	1.1-7.5	gG-10 (0,37 – 3) gG-16 (4 – 7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18,5	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (18,5) gG-63 (22)	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	11-18	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50
B4	22-37	gG-50 (18,5) gG-63 (22) gG-80 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-80 (30) gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-160	NZMB2-A200	160
C2	75-90	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
C3	45-55	gG-100 (37) gG-160 (45)	gG-150 (37) gG-160 (45)	NZMB2-A200	150
C4	75-90	aR-200 (55) aR-250 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

Tablica 8.14 380-480 V, kućište tipa A, B i C

525 – 600 V

Kućište	Snaga [kW]	Preporučena veličina osigurača	Preporučeni maks. osigurač	Preporučeni prekidač strujnog kruga Moeller	Maks. razina greške [A]
A2	1.1-4.0	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5.5-7.5	gG-10 (5,5) gG-16 (7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
A5	1.1-7.5	gG-10 (0,75 – 5,5) gG-16 (7,5)	gG-32	PKZM0-25	25
B1	11-18	gG-25 (11) gG-32 (15) gG-40 (18,5)	gG-80	PKZM4-63	63
B2	22-30	gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-100	NZMB1-A100	100
B3	11-18,5	gG-25 (11) gG-32 (15)	gG-63	PKZM4-50	50
B4	22-37	gG-40 (18,5) gG-50 (22) gG-63 (30)	gG-125	NZMB1-A100	100
C1	37-55	gG-63 (37) gG-100 (45) aR-160 (55)	gG-160 (37 – 45) aR-250 (55)	NZMB2-A200	160
C2	75-90	aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250
C3	45-55	gG-63 (37) gG-100 (45)	gG-150	NZMB2-A200	150
C4	75-90	aR-160 (55) aR-200 (75)	aR-250	NZMB2-A250	250

8

Tablica 8.15 525 – 600 V, kućište tipa A, B i C

525 – 690 V

Kućište	Snaga [kW]	Preporučena veličina osigurača	Preporučeni maks. osigurač	Preporučeni prekidač strujnog kruga Danfoss	Maks. razina greške [A]
A3	1,1	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	1,5	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	2,2	gG-6	gG-25	CTI25M 10-16	16
	3	gG-10	gG-25	CTI25M 10-16	16
	4	gG-10	gG-25	CTI25M 10-16	16
	5,5	gG-16	gG-25	CTI25M 10-16	16
	7,5	gG-16	gG-25	CTI25M 10-16	16
B2	11	gG-25	gG-63		
	15	gG-25	gG-63		
	18	gG-32			
	22	gG-32			
C2	30	gG-40			
	37	gG-63	gG-80		
	45	gG-63	gG-100		
	55	gG-80	gG-125		
	75	gG-100	gG-160		
C3	37	gG-100	gG-125		
	45	gG-125	gG-160		

Tablica 8.16 525 – 690 V, kućište tipa A, B, C

8.8.2 UL usklađenost

1x200-240 V

Preporučeni maks. osigurač														
Snaga [kW]	Maks. veličina pred- osigurača [A]	Buss-mann JFHR2	Buss-mann RK1	Buss-mann J	Buss-mann T	Buss-mann CC	Buss-mann CC	Buss-mann CC	SIBA RK1	Littelfuse RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	Ferraz-Shawmut J	
1,1	15	FWX-15	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	5017906-016	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	HSJ15	
1,5	20	FWX-20	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	5017906-020	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R	HSJ20	
2,2	30*	FWX-30	R30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30	5012406-032	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R	HSJ30	
3,0	35	FWX-35	KTN-R35	JKS-35	JJN-35				---	KLN-R35	---	A2K-35R	HSJ35	
3,7	50	FWX-50	KTN-R50	JKS-50	JJN-50				5014006-050	KLN-R50	---	A2K-50R	HSJ50	
5,5	60**	FWX-60	KTN-R60	JKS-60	JJN-60				5014006-063	KLN-R60	---	A2K-60R	HSJ60	
7,5	80	FWX-80	KTN-R80	JKS-80	JJN-80				5014006-080	KLN-R80	---	A2K-80R	HSJ80	
15	150	FWX-150	KTN-R150	JKS-150	JJN-150				2028220-150	KLN-R150		A2K-150R	HSJ150	
22	200	FWX-200	KTN-R200	JKS-200	JJN-200				2028220-200	KLN-R200		A2K-200R	HSJ200	

Tablica 8.17 1x200-240 V, kućište tipa A, B i C

* Siba dopušten do 32 A.

** Siba dopušten do 63 A.

1x380 – 500 V

Preporučeni maks. osigurač														
Snaga [kW]	Maks. veličina pred- osigurača [A]	Buss-mann JFHR2	Buss-mann RK1	Buss-mann J	Buss-mann T	Buss-mann CC	Buss-mann CC	Buss-mann CC	SIBA RK1	Littelfuse RK1	Ferraz-Shawmut CC	Ferraz-Shawmut RK1	Ferraz-Shawmut J	
7,5	60	FWH-60	KTS-R60	JKS-60	JJS-60				5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R	HSJ60	
11	80	FWH-80	KTS-R80	JKS-80	JJS-80				2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R	HSJ80	
22	150	FWH-150	KTS-R150	JKS-150	JJS-150				2028220-160	KLS-R150	-	A6K-150R	HSJ150	
37	200	FWH-200	KTS-R200	JKS-200	JJS-200				2028220-200	KLS-200		A6K-200R	HSJ200	

Tablica 8.18 1x380 – 500 V, kućište tipa B i C

Bussmannovi KTS osigurači mogu zamijeniti KTN kod 240 V frekvencijskih pretvarača.

Bussmannovi FWH osigurači mogu zamijeniti FWX kod 240 V frekvencijskih pretvarača.

JJS-osigurači od Bussmanna mogu zamijeniti JJN za 240 V frekvencijskih pretvarača

KLSR osigurači tvrtke Littelfuse mogu zamijeniti KLN osigurače kod frekvencijskih pretvarača od 240 V.

A6KR osigurači tvrtke Ferraz Shawmut mogu zamijeniti A2KR osigurače kod frekvencijskih pretvarača od 240 V.

3x200 – 240 V

Snaga [kW]	Preporučeni maks. osigurač					
	Bussmann Tip RK1 ¹⁾	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann	Bussmann Tip CC
0.25-0.37	KTN-R-05	JKS-05	JJN-05	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
0.55-1.1	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
1,5	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
2,2	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
3,0	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
3,7	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
5.5-7.5	KTN-R-50	KS-50	JJN-50	-	-	-
11	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	-	-	-
15	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	-	-	-
18,5 – 22	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	-	-	-
30	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	-	-	-
37	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	-	-	-
45	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	-	-	-

8

Tablica 8.19 3x200 – 240 V, kućište tipa A, B i C

Snaga [kW]	Preporučeni maks. osigurač								
	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz- Shawmut Tip CC	Ferraz- Shawmut Tip RK1 ³⁾	Bussmann Tip JFHR2 ²⁾	Littelfuse JFHR2	Ferraz- Shawmut JFHR2 ⁴⁾	Ferraz- Shawmut J	
0.25-0.37	5017906-005	KLN-R-05	ATM-R-05	A2K-05-R	FWX-5	-	-	HSJ-6	
0.55-1.1	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R	FWX-10	-	-	HSJ-10	
1,5	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R	FWX-15	-	-	HSJ-15	
2,2	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R	FWX-20	-	-	HSJ-20	
3,0	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R	FWX-25	-	-	HSJ-25	
3,7	5012406-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R	FWX-30	-	-	HSJ-30	
5.5-7.5	5014006-050	KLN-R-50	-	A2K-50-R	FWX-50	-	-	HSJ-50	
11	5014006-063	KLN-R-60	-	A2K-60-R	FWX-60	-	-	HSJ-60	
15	5014006-080	KLN-R-80	-	A2K-80-R	FWX-80	-	-	HSJ-80	
18,5 – 22	2028220-125	KLN-R-125	-	A2K-125-R	FWX-125	-	-	HSJ-125	
30	2028220-150	KLN-R-150	-	A2K-150-R	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150	
37	2028220-200	KLN-R-200	-	A2K-200-R	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200	
45	2028220-250	KLN-R-250	-	A2K-250-R	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250	

Tablica 8.20 3x200 – 240 V, kućište tipa A, B i C

1) Bussmannovi KTS osigurači mogu zamijeniti KTN kod 240 V frekvencijskih pretvarača.

2) Bussmannovi FWH osigurači mogu zamijeniti FWX kod 240 V frekvencijskih pretvarača.

3) A6KR osigurači tvrtke Ferraz Shawmut mogu zamijeniti A2KR osigurače kod frekvencijskih pretvarača od 240 V.

4) A50X osigurači tvrtke Ferraz Shawmut mogu zamijeniti A25X osigurače kod frekvencijskih pretvarača od 240 V.

3x380 – 480 V

Preporučeni maks. osigurač						
Snaga [kW]	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC
-	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6
1.1-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
3	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5,5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7,5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	-	-	-
15	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-
30	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-
37	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-
45	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-
55	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-
75	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	-	-	-
90	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	-	-	-

Tablica 8.21 3x380 – 480 V, kućište tipa A, B i C

Preporučeni maks. osigurač								
Snaga [kW]	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz-Shawmut Tip CC	Ferraz-Shawmut Tip RK1	Bussmann JFHR2	Ferraz-Shawmut J	Ferraz-Shawmut JFHR2 ¹⁾	Littelfuse JFHR2
-	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-6-R	FWH-6	HSJ-6	-	-
1.1-2.2	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R	FWH-10	HSJ-10	-	-
3	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R	FWH-15	HSJ-15	-	-
4	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R	FWH-20	HSJ-20	-	-
5,5	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R	FWH-25	HSJ-25	-	-
7,5	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R	FWH-30	HSJ-30	-	-
11	5014006-040	KLS-R-40	-	A6K-40-R	FWH-40	HSJ-40	-	-
15	5014006-050	KLS-R-50	-	A6K-50-R	FWH-50	HSJ-50	-	-
22	5014006-063	KLS-R-60	-	A6K-60-R	FWH-60	HSJ-60	-	-
30	2028220-100	KLS-R-80	-	A6K-80-R	FWH-80	HSJ-80	-	-
37	2028220-125	KLS-R-100	-	A6K-100-R	FWH-100	HSJ-100	-	-
45	2028220-125	KLS-R-125	-	A6K-125-R	FWH-125	HSJ-125	-	-
55	2028220-160	KLS-R-150	-	A6K-150-R	FWH-150	HSJ-150	-	-
75	2028220-200	KLS-R-200	-	A6K-200-R	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225
90	2028220-250	KLS-R-250	-	A6K-250-R	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250

Tablica 8.22 3x380 – 480 V, kućište tipa A, B i C

1) Ferraz-Shawmut A50QS osigurači mogu zamijeniti A50P osigurače.

3x525 – 600 V

Snaga [kW]	Preporučeni maks. osigurač										
	Bussmann Tip RK1	Bussmann Tip J	Bussmann Tip T	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	Bussmann Tip CC	SIBA Tip RK1	Littelfuse Tip RK1	Ferraz- Shawmut Tip RK1	Ferraz- Shawmut J	
0.75-1.1	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6	
1.5-2.2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10	
3	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15	
4	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20	
5,5	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25	
7,5	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30	
11-15	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	-	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35	
18	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45	
22	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50	
30	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60	
37	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80	
45	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100	
55	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-	2028220-125	KLS-R-125	A6K-125-R	HSJ-125	
75	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-	2028220-150	KLS-R-150	A6K-150-R	HSJ-150	
90	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-	2028220-200	KLS-R-175	A6K-175-R	HSJ-175	

Tablica 8.23 3x525 – 600 V, kućište tipa A, B i C

1) Bussmannovi osigurači 170M upotrebljavaju -/80 vizualni indikator. Indikatorski osigurači -TN/80 tip T, -/110 ili TN/110 tip T iste veličine i amperaže mogu se zamijeniti.

3x525 – 690 V

Preporučeni maks. osigurač								
Snaga [kW]	Maks. predosig urač [A]	Bussmann E52273 RK1/JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	Littelfuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz-Shawmut E163267/E2137 RK1/JDDZ	Ferraz-Shawmut E2137 J/HSJ
11-15	30	KTS-R-30	JKS-30	JKJS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30
22	45	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45
30	60	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60
37	80	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80
45	90	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90
55	100	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100
75	125	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125
90	150	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150

Tablica 8.24 3x525 – 690 V, kućište tipa B i C

8.9 Nazivna snaga, težina i dimenzije

Kućište tipa [kW]	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4
1x200 - 240 V	S2	-	1,1	1,1-2,2	1,1	1,5 - 3,7	5,5	-	15	22	-	-
3x200 - 240 V	T2	0,25-3,0	3,7	0,25-2,2	0,25 - 3,7	5,5 - 11	15	-	18,5 -	37-45	22-30	37-45
1x380 - 480 V	S4	-	1,1-4,0	-	7,5	11	-	-	30	37	-	-
3x380 - 480 V	T4	0,37-4,0	5,5-7,5	0,37-4,0	0,37 - 7,5	11 - 18,5	22 - 30	11 - 18,5	18	-	0,19	-
3x525 - 600 V	T6	-	0,75-7,5	-	0,75 - 7,5	11 - 18,5	22 - 30	11 - 18,5	22 - 37	37 - 55	45-55	75-90
3x525 - 690 V	T7	-	-	-	-	11 - 30	-	-	37 - 55	37 - 90	45-55	75-90
IP	20	21	20	21	55/66	21/55/66	20	20	21/55/66	21/55/66	20	20
NEMA	Kućište	Tip 1	Kućište	Tip 1	Tip 12/4X	Tip 1/12/4X	Kućište	Tip 1/12/4X	Tip 1/12/4X	Tip 1/12/4X	Kućište	Kućište
Visina [mm]												
Visina stražnje ploče	A*	268	375	268	375	390	420	480	650	399	520	680
Visina s nosačem za rasteraćenje	A	374	-	374	-	-	-	-	419	595	-	-
za kabele Fieldbus		257	350	257	350	401	402	454	624	380	495	648
Razmak između pričvrstnih otvora	a										739	521
Širina [mm]												
Širina stražnje ploče	B	90	90	130	130	200	242	242	242	165	231	308
Širina stražnje ploče s jednom C	B	130	130	170	170	-	242	242	242	205	231	308
opcijom											370	370
Širina stražnje ploče s dvije C	B	90	90	130	130	-	242	242	242	165	231	308
opcije											370	370
Razmak između pričvrstnih otvora	b	70	70	110	110	171	215	210	210	140	200	272
Dubina** [mm]												
Bez opcije A/B	C	205	205	205	175	200	260	260	248	242	310	335
S opcijom A/B	C	220	220	220	175	200	260	260	262	242	310	335
Otvori za vijke [mm]												
	c	8,0	8,0	8,0	8,25	8,2	12	12	8	-	12	12
	d	ø11	ø11	ø11	ø12	ø12	ø19	ø19	12	-	ø19	-
	e	ø5,5	ø5,5	ø5,5	ø6,5	ø6,5	ø9	ø9	6,8	8,5	ø9,0	8,5
	f	9	9	9	6	9	9	9	7,9	15	9,8	17
Maks. težina [kg]	4,9	5,3	6,6	7,0	9,7	14	23	27	12	23,5	45	65

* Pogledajte Sliku 3-4 i Sliku 3-5 za gornje i donje montažne otvore.

** Dubina kućišta varira ovisno o ugrađenim opcijama.

Tablica 8.25 Nazivna snaga, težina i dimenzije

9 Dodatak

9.1 Simboli, kratice i konvencije

Izmjenični napon	Izmjenična struja
AEO	Automatska optimizacija energije
AWG	Američki presjek vodiča
AMA	Automatsko prilagođenje motoru
°C	Stupnjevi Celzija
Istosmjerni napon	Istosmjerna struja
EMC	Elektromagnetska kompatibilnost
ETR	Elektroničko temperaturni relaj
FC	Frekvencijski pretvarač
LCP	Lokalni upravljački panel
MCT	Alat za kontrolu gibanja
IP	Ingresna zaštita
$I_{M,N}$	Vrijednost nazivne struje motora
$f_{M,N}$	Nazivna frekvencija motora
$P_{M,N}$	Nazivna snaga motora
$U_{M,N}$	Nazivni napon motora
PM motor	Trajni magnetski motor
PELV	Zaštitni vrlo niski napon
PCB	Tiskana strjuna ploča
PWM	Modulirana pulsna širina
I_{LIM}	Strujno ograničenje
I_{INV}	Nazivna izlazna struja pretvarača
okr./min	Okretaji u minutu
Regen	Regenerativne stezaljke
n_s	Sinkrona brzina motora
T_{LIM}	Ogranič.moment.
$I_{VLT,MAX}$	Maksimalna izlazna struja
$I_{VLT,N}$	Nazivna izlazna struja koju daje frekvencijski pretvarač

Tablica 9.1 Simboli i kratice

Konvencije

Numerirani popisi pokazuju postupke.

Popisi s natuknicama pokazuju druge informacije i opis ilustracija.

Kosi tekst pokazuje

- referencu
- vezu
- naziv parametra

9.2 Struktura izbornika parametra

0-*** Rad / Zaslon	1-03 Karakteristike momenta	1-87 Donja gran. brz. greške [Hz]	4-10 Smjer vrtne motora
0-0* Osnovne postavke	1-06 U smjer.kazna satu	1-9* Temperatura motora	4-11 Donja gran.brz.motora [Hz]
0-01 Jezik	1-* Odabir motora	1-90 Temperaturna zaštita motora	4-12 Donja gran.brz.motora [Hz]
0-02 Jedinica brz.motora	1-10 Konstrukcija motora	1-91 Vanijs.ventilat.motora	4-13 Gor.granica brz.motora [RPM]
0-03 Regional.postavke	1-1* VVC+ PM	1-93 Izvor topinske sonde	4-14 Gor.granica brz.motora [Hz]
0-04 Stanje rada pri uklonu napajanja	1-14 Damping Gain	2-** Kočnice	4-15 Granic.moment rada motora
0-05 Lokalna jedinica	1-15 High Speed Filter Time Const.	2-0* Istosm.jkoč.	4-16 Gran. moment za rad generat.
0-1* Postupci postavka	1-16 High Speed Filter Time Const.	2-00 Istosm.struja drž./predzagrj.	4-17 Gran. moment za rad generat.
0-10 Aktivni postav.	1-17 Voltage filter time const.	2-01 Struja istosm.jkoč.	4-18 Strujogramic.
0-11 Postav programiranja	1-18 Podaci o motoru	2-02 Vrlostom.koč.	4-19 Maks.izlaz.frekvenc.
0-12 Postav povezan s	1-20 Snaga motora [kW]	2-03 Početna brzostom.jkoč.[RPM]	4-20 I/O Options
0-13 Očitanje: Povezani postavi	1-21 Snaga motora [HP]	2-04 Početna brzostom.jkoč.[Hz]	4-21 Prilag. upozorenja
0-14 Očitanje: Prog. postavi / kanal	1-22 Napon motora	2-06 Parking Current	4-22 Upozor.jkoč.
0-2* Zaslon LCP-a	1-23 Frekvencija motora	2-07 Parking Time	4-23 Upoz. relais.sabirn.
0-20 Redak na zaslonu 1.1 Mali	1-24 Struja motora	2-1* Funkcija energ.jkoč.	4-24 Upozor.jkoč. i relais.sabirn.
0-21 Redak na zaslonu 1.2 Mali	1-25 Nazivna brzina motora	2-10 Funkc. kočenja	4-25 Upozorenje, mala ref.
0-22 Redak na zaslonu 1.3 Mali	1-26 Kont- nazivnog momenta motora	2-11 Oponnik koč. (omi)	4-26 Upozorenje, velika ref.
0-23 Redak na zaslonu 2 Veliki	1-28 Provjera vrtne motora	2-12 Ogransnage koč.(kW)	4-27 Upoz. mala pov.veza
0-24 Redak na zaslonu 3 Veliki	1-29 Autom. prilagođenje motoru (AMA)	2-13 Nadzor snage kočenja	4-28 Funkcija nedostatka faze motora
0-25 Moj osobni izbornik	1-3* Napr.podaci motora	2-15 Provjera kočenja	4-6* Premošć.brz.
0-3* Korisnič.jkoč. LCP-a	1-30 Otpor statora (Rs)	2-16 Maks.struja izmj.jkoč.	4-60 Premošć.brzine od [RPM]
0-30 Jedinicna korisn.ocit.	1-31 Otpor rotora (Rr)	2-17 Upravljanje prenapanom	4-61 Premošć.brzine od [Hz]
0-31 Min.vrijed.korisnič.ocit.	1-33 Rasipna reaktanca statora (X1)	3-** Referenca / Rampe	4-62 Premošć.brzine do [RPM]
0-32 Maks.vrijed.korisnič.ocit.	1-34 Rasipna reaktanca rotora (X2)	3-0* Ref. ograničenja	4-63 Premošć.brzine do [Hz]
0-37 Test na zaslonu 1	1-35 Glavna reaktanca (Xh)	3-02 Minimalna referenca	4-64 Postav vremenskom.premošć.
0-38 Test na zaslonu 2	1-36 Otpor gubitka željeza (Rfe)	3-03 Maksimalna referenca	5-** Digital. ul./izl.
0-39 Test na zaslonu 3	1-37 Induktivnost d-osi (Ld)	3-04 Funkcija reference	5-0* Digital. ul./nac.rada
0-4* Tipkovnica LCP-a	1-39 Polovi motora	3-1* Reference	5-00 Digi./O.nac.rada
0-40 Tipka [Hand on] na LCP-u	1-40 Povr. EMF bri 1.000 1/min	3-10 Predef.reference	5-01 Stez. 27 Način
0-41 [Off] tipka na LCP-u	1-41 Position.Digital.Gain	3-11 Brzina pužanja [Hz]	5-02 Stez. 29 Način
0-42 [Auto on] tipka na LCP-u	1-45 Post.neovis.o opt.	3-13 Referent.iokac.	5-1* Digital. ulazi
0-43 [Reset] tipka na LCP-u	1-50 Magnetiz. motora pri nultoj brzini	3-14 Predef.relativna referenca	5-10 Stezaljka 18 Digitalni ulaz
0-44 [Off/Reset] tipka na LCP-u	1-51 Min.brzina za normal.magnetiz.[RPM]	3-15 Izvor reference 1	5-11 Stezaljka 19 Digitalni ulaz
0-45 [Drive Bypass] tipka na LCP-u	1-52 Min.brzina za normal.magnetiz.[Hz]	3-16 Izvor reference 2	5-12 Stezaljka 27 Digitalni ulaz
0-5* Kopiraj/Spremi	1-55 V/f karakteristika - V	3-17 Izvor reference 3	5-13 Stezaljka 29 Digitalni ulaz
0-50 Kopir.LCP-a	1-56 V/f karakteristika - f	3-19 Brzina pužanja [RPM]	5-14 Stezaljka 32 Digitalni ulaz
0-51 Kopija postava	1-58 Struja test. pulseva let.pokret.	3-4* Rampa 1	5-15 Stezaljka 33 Digitalni ulaz
0-6* Zaporka	1-59 Frek.test.pulseova let.pokret.	3-41 Rampa 1 Vrijeme zleta	5-16 Stez. X30/2 Digitalni ulaz
0-60 Zaporka za glavni izbornik	1-6* Post.ovisan o opt.	3-42 Rampa 1 Vrijeme usporavanja	5-17 Stez. X30/3 Digitalni ulaz
0-61 Pristup gl. izborniku bez zaporce	1-60 Kompenz.optereć,pri maloj brzini	3-5* Rampa 2	5-18 Stez. X30/4 Digitalni ulaz
0-65 Zaporka za osobni izbornik	1-61 Kompenz.optereć,pri velikoj brzini	3-51 Rampa 2 Vrijeme ubrzav.	5-19 Stezaljka 37 sig.zast.
0-66 Pristup osobnom izb. bez zaporce	1-62 Kompenz.kilzanja	3-52 Rampa 2 Vrijeme kočenja	5-3* Digitalni izlazi
0-67 Bus Password Access	1-63 Vrem.konst.kompromocije klizanja	3-8* Druge impulsi	5-30 Stez. 27 Digitalni izlaz
0-7* Postavke sata	1-64 Priguš. rezonancije	3-80 Vrijeme impulsnog zleta	5-31 Stez. 29 Digitalizaz
0-70 Datum i vrijeme	1-65 Vrem.konst.prigušenja rezonancije	3-81 Vrijeme trajanja zleta.brz.zauš	5-32 Stez. X30/6 Digital.(MCB 101)
0-71 Format datuma	1-66 Min. struja pri maloj brzini	3-84 Vrij.početubrzanja	5-33 Stez. X30/7 Digi.ziz.(MCB 101)
0-72 Format vrem.	1-73 Leteci start	3-85 Vrij.udržanja test.ventila	5-4* Relaji
0-74 DST/lijetno vrijeme	1-74 Brzina pokretja [RPM]	3-86 Završetak ubrz. test. ventila [RPM]	5-40 Funkc.relej
0-76 Početak DST/lijet.vremena	1-75 Brzina pokret.[Hz]	3-87 Gornja gr. brz. test. ventila [Hz]	5-41 Uklj.odjode, relej
0-77 Završetak DST/lijet.vremena	1-76 Struja pokret.	3-88 Konačno vrijeme ubrz.	5-42 Isklj.odjode, relej
0-79 Pregreska sata	1-8* Prilagod.zauš.	3-9* Digital.potenciom.	5-5* Pulsni ulaz
0-81 Radni dani	1-80 Funkcija pri zaustavljanju	3-90 Velicina koraka	5-50 Stezaljka 29 Niska frekv.
0-82 Dodatni radni dani	1-81 Min.brzina funkcije pri zaust.[RPM]	3-91 Vrijeme trajanja zleta	5-51 Stezaljka 29 Visoka frekv.
0-83 Dodatni neradni dani	1-82 Min.brzina funkcije pri zaust.[Hz]	3-92 Uspostava napajanja	5-52 Stez. 29 Niska vrijednost.ref./povr. v.
0-89 Očitanje datuma i vremena	1-83 Ogran.izlaz.	3-93 Maks.sogranic.	5-53 Stez. X30/12 Živa nula
1-** Očiteć. i motor	1-84 Min.brzina funkcije pri zaust.[RPM]	3-94 Min.organici.	5-54 Pulsna vr.konstanta filtra #29
1-0* Očiti postav	1-85 Min.brzina funkcije pri zaust.[Hz]	3-95 Zatezanje rampe	5-55 Stezaljka 33 Niska frekv.
1-00 Konfiguracija	1-86 Načelo upravljanja motorom	4-** Ogran./Upozor.	5-56 Stezaljka 33 Visoka frekv.
1-01		4-1* Ogranic.motora	5-57 Stez. 33 Niska vrijednost.ref./povr. v.

Dodatak**VLT® AQUA Drive FC 202 Upute za upotrebu**

9-** PROFIdrive	Postavljena vrijednost	10-33 Uvijek spremi	13-01 Početni događ.
9-00 Stvarna vrijednost	10-34 DeviceNet šifra proizv.	13-02 Događ.zaustav.	14-90 Razina kvara
9-07 Konfigur. PCD pisanja	10-39 Devicenet F.parametri	13-03 Ponšt. SLC	15-** Podaci o fi.prev.
9-16 Konfigur. PCD čitanja	12-** Ethernet	13-1* Komparatori	15-** Podaci o radu uređ.
9-18 Adresa čvara	12-00 Dodjela IP adres	13-10 Operand komparatora	15-00 Br.sati pod naponom
9-22 Odabir telegrama	12-01 IP adres	13-11 Operator komparatora	15-01 Broj sati pogona
9-23 Parametri za signale	12-02 Maska podmrežje	13-12 Vrijednost komparatora	15-02 Brojilo kW/h
Urediti.paramet.	12-03 Zadan pristupnik	13-2* Taimeri	15-03 Oklopni napajaj.
Upravljenjem.prcesom	12-04 DHCP posluž.	13-20 Taimer SL kontrolera	15-04 Nadtemperatuve
Sigurna adresa	12-05 Isteč.najma	13-4* Logič.prawila	15-05 Prenaponi
Brojilo poruka o pogreški	12-06 Posluž.naziva	13-40 Logič.prv. boolean 1	15-06 Ponisti brojilo kW/h
Kód pogreške	12-07 Naziv domene	13-41 Logič.prv. operator 1	15-07 Ponisti brojilo sati pogona
Br.pogreške	12-08 Naziv.glured.	13-42 Logič.prv. Boolean 2	15-08 Broj pokretanja podat.
Brojilo situacija pogreške	12-09 Fizička adresa	13-43 Logič.prv. operator 2	15-1* Post.dnevni.podat.
Profibus riječ upozor.	12-1* Par. Ethernet veze	13-44 Logič.prv. boolean 3	15-10 Izvor bilježenja
Stvarna brzina prijenosa	12-10 Status.veze	13-51 Dogadaji.SL kontroler	15-11 Interval bilježenja
Identifikacija uređaja	12-11 Trajanje veze	13-52 Djevljanje SL kontrolera	15-12 Početni događaj
Broj profila	12-12 Auto.pregov.	14-** Specijalne funkcije	15-13 Način bilježenja
Upravljenjem.rječ 1	12-13 Brzina veze	14-0* Uklap. pretvarača	15-14 Uzorci prije aktivacije
8-10 Profil.upravlji.	12-14 Komun.veza	13-5* Stanja	15-2* Arhiv.dnevnik
8-11 Adresa	12-15 Spremi.vrijed.podat.	13-51 Dogadaji.SL kontroler	15-20 Arhiv.dnevnik: Dogadjaj
8-13 Stopa brz.prijenosa pod.	12-16 Dogadaji.upravlji.	13-52 Sklopnja frekvencija	15-21 Arhiv.dnevnik: vrijed.
8-33 Paritet/Stop bitovi	12-17 Uvijek spremi	14-03 Premodulacija	15-22 Arhiv.dnevnik: vrijeme
8-35 Min.zatezanje odgovora	12-18 DO identification	14-04 Slučajni PWM	15-23 Arhiv.dnevnik: Datum i vrijeme
8-36 Maks.zatez medju znak.	9-67 Upravljenjem.rječ 1	14-1* Mreža.ukl./isklj.	15-3* Dnevna.alarma
8-37 Maks.zatez medju znak.	9-68 Statusna.rječ 1	14-10 Mrežni.kvar	15-30 Dnevna.alarma: Šifra pogreške
FC MC skup prot.	9-71 Spremni.Profibus.podaci	14-11 Mrežni.napon pri kvaru mreže	15-31 Dnevna.alarma: vrijed.
8-40 Odabir telegrama	9-72 Poništ.Profibus.fr.prev	14-12 Funkt.kod neravnoteže mreže	15-32 Dnevna.alarma: vrijeme
8-42 Konfigur. PCD pisanja	9-75 DO identification	14-2* EtherNet/IP	15-33 Dnevna.alarma: Datum i vrijeme
8-43 Konfigur. PCD čitanja	9-80 Definir. parametri (1)	14-20 Naćin ponist.	15-34 Dnevna.alarma: Postavljena vrijednost
8-5* CAN Fieldbus	9-81 Definir. parametri (2)	14-21 Zatez.ponov.autom.pokret.	15-35 Dnevna.alarma: Povr.veza
8-50 Odabir zaust.po inerciji	9-82 Definir. parametri (3)	14-22 Naćin.rada	15-36 Dnevna.alarma: Potrebna struja
8-53 Odabir pokretanje	9-83 Definir. parametri (4)	14-23 Postav.oznake.tipa	15-37 Dnevna.alarma: Obrada upravlј. jedinic
8-54 Odabir suprot.smisla vrtinje	9-84 Definir. parametri (5)	14-24 CIP šifra granič.monom.	15-4* Ident. frekvencij.prev.
8-55 Odabir postava	9-85 Promijenj.parametri (1)	14-25 Zatez.greske kod kvara prev.	15-40 Tip fr. prevarača
8-56 Odabir preddef.reference	9-91 Promijenj.parametri (2)	14-26 Zatez.greske kod kvara prev.	15-41 Energetski dio
8-7* BACnet	9-92 Promijenj.parametri (3)	14-27 Postavke proizvodne	15-42 Napon
8-70 Slučaj.BACnet.unredaj	9-93 Promijenj.parametri (4)	14-29 Servinski.kod	15-43 Inačica softvera
8-72 MS/TP maks. gl.uređ.	9-94 Promijenj.parametri (5)	14-3* Upravlji.struj.orgr.	15-44 Naručeni.niz označe tipa
8-73 "I-Am" usluga	9-99 Profibus.brojilo izmjena	14-30 Statusni.parametar	15-45 Stvari.niz označe tipa
8-75 Zaporka za inicijalizaciju	10-** CAN Fieldbus	12-41 Broj.poruka izuz.podred.uređaj	15-46 Br.naruž. frekvenčnog p rev.
8-8* Dijagnost. FC ulaza	10-0* Zaledn.postavke	12-4* Modbus.TCP	15-47 Br.naruž. frekvenčnog kartice
8-80 Broj.poruka sabir.	10-00 CAN protokol	12-42 Broj.poruka izuz.podred.uređaj	15-48 LCP.ID.br.
8-82 Odabir predef.reference	10-01 Odabir.brz.prijen.podat.	12-8* Druge.Eth.usluge	15-49 Softv.ID.energ.kart.
8-83 Odabir pokretanje	10-02 MAC ID	12-80 FTP posluž.	15-50 Softv.ID.energ.kartice
8-84 Odabir suprot.smisla vrtinje	10-05 Očitanje brojila postanih pogreški	12-81 HTTP posluž.	15-51 Serijski.bri. frekvenčnog prev.
8-85 Odabir postava	10-06 Očitanje brojila primlj.pogreški	12-82 SMTP servis	15-52 CSIV.ime.datot.
8-86 Odabir preddef.reference	10-1* DeviceNet	12-89 Kanali.ulaz.transp. uticnice	15-5* Ident. opcije
8-87 Imp.put Sabir.1 brz.	10-10 Odabir.vrste proces.podataka	12-90 Dijagност.kabела	15-59 CSIV.ime.datot.
8-88 Imp.put Sabir.2 brz.	10-11 Pisanj.konfigur.proces.pod.	12-91 MDI-X	15-60 Ugrađena opcija
8-89 Povr.spri.sabir.1	10-12 Očitanje brojila.istkl.sabirn.	12-92 IGMP nadzor	15-61 Softinac.čići.opcije
8-90 Povr.spri.sabir.2	10-13 Parametar.upozor.	12-93 Nadižor.ventilat.	15-62 Br.naruž. opcije
8-91 Povr.spri.sabir.3	10-14 Mrež.reference	12-94 Izlazni.filter	15-63 Ser.br. opcije
8-92 Povr.spri.sabir.4	10-15 Mrež.upravlji.	12-95 Filtar.distribuc. oluje	15-64 Opcija.u.utoru.A
8-93 Povr.spri.sabir.5	10-2* COS filtri	12-96 Port.Mirror.ing	15-65 Opcija.u.utoru.B
8-94 Povr.spri.sabir.6	10-20 COS filter 1	12-98 Brojila.sucelja	15-66 Korekcija.struje.prioptr.prev.
8-95 Povr.spri.sabir.7	10-21 COS filter 2	12-99 Brojila.kabel	15-67 Opcija.u.utoru.C
8-96 Povr.spri.sabir.8	10-22 COS filter 3	13-** Pomenuta.lošika	15-68 Opcije
8-97 Povr.spri.sabir.9	10-23 COS filter 4	10-3* SLC postavke	15-69 Napajao.prcje putem varjsk. 24 V DC
8-98 Povr.spri.sabir.10	10-32 Devicenet.izmjene	13-00 Načrada.SL.kont.	15-70 Softv.inac.opcije u.utoru.C0

15-76	Opcija u utoru C1	16-70	Pulsnii izlaz 29 [Hz]	20-71	PID učinak	21-52	Proš.3 Maks. referenca	22-80	Kompenzac.protoka
15-77	Soft.inač.opcije u utoru C1	16-71	Kontakti releja [bin]	20-72	Promjena izlaza PID-a	21-53	Izvor referenca	22-81	Kv+o-lin+ aproks. krivulje
15-9*	Info o parametru	16-72	Brojilo A	20-73	Min. razina povr. veze	21-54	Proš.3 Izvor povr.veze	22-82	Izračun radne točke
15-92	Definirani parametri	16-73	Brojilo B	20-74	Maks. razina povr. veze	21-55	Br.zid nedost.protoka [RPM]	22-83	Br.zid nedost.protoka [Hz]
15-93	Izmjenjeni parametri	16-75	Analog.ulaz X30/11	20-79	PID Auto.ugad.	21-57	Proš.3 Postavljena vrijednost	22-84	Br.zid nedost.protoka [Hz]
15-98	Identif. frekv.prev.	16-76	Analog.ulaz X30/12	20-8*	PID osn.postavke	21-58	Proš.3 Povr.veza [Unit]	22-85	Brzina na točki projektiranja [RPM]
15-99	Paramet.metapodaci	16-77	Analog.izl. X30/8[mA]	20-81	PID Normal./Inverz.upravlj.	21-59	Proš.3 Izlaz [%]	22-86	Brzina na točki projektiranja [Hz]
16-**	Očitivanja podataka	16-8*	Fieldbus i FC ulaz	20-82	PID brzina pokret. [RPM]	21-6*	Proš. CL 3 PID	22-87	Tiak pri nazivnoj brz.
16-80*	Opcija status	16-80	Fieldbus CTW 1	20-83	PID brzina pokret. [Hz]	21-60	Proš.3 Normal./Inverz. upravlj.	22-88	Tiak pri nazivnoj brz.
16-80	Upravl.rijec	16-82	Fieldbus REF 1	20-84	U rasponu reference	21-61	Proš.3 Proporc.pojачanje	22-89	Protok na zadanoj točci
16-81	Refer. [Unit]	16-84	STW opcija veze	20-9*	PID kontroler	21-62	Proš.3 Vrijeme integr.	22-90	Protok pri nazivnoj brz.
16-82	Referenca [%]	16-85	CTW 1 ulaz fr. prev.	20-91	PID odmatanje procesa	21-63	Proš.3 Vrijeme deriviranja	23-**	Vremenske funkcije
16-83	Statusna rijec	16-86	REF 1 ulaz fr. prev.	20-92	PID Proportional./pojač.	21-64	Proš. 3 gran. vrij. dif. člana	23-00	Vrij. prog. radnje
16-85	Osnovna trenutna vrijednost [%]	16-9*	Dijagnozicitanja	20-94	PID integralno vrijeme	23-01	Vrij.UKLJ.	23-01	Radnja UKLJ.
16-89	Korisnič.očit.	16-90	Alarma riječ 2	20-95	PID vrijeme derivacije	23-02	Vrij.ISKLJ.	23-02	Odgoda vanjske blokade
16-1*	Status motora	16-91	Riječ upozorenja 2	21-**	Proš. zatv.petlja	22-0*	Otkr.nedost.protoka	23-03	Radnja ISKLJ.
16-10	Snaga [kW]	16-92	Riječ upozorenja 2	21-0*	Proš. auto. ugad. k.	22-0	Auto postav male snage	23-04	Pojava
16-11	Snaga [hp]	16-93	Riječ upozorenja 2	21-0	Vrsta zatv.petlje	22-1	Otkrivanje male snage	23-1*	Održavanje
16-12	Napon motora	16-94	Proš. statusna riječ	21-01	PID učinak	22-2	Otkrivanje male brzine	23-10	Stavka održavanja
16-13	Frekvencija	16-95	Proš. statusna riječ 2	21-02	Promjena izlaza PID-a	22-23	Funkc.bez protoka	23-11	Radnja održavanja
16-14	Struja motora	16-96	Riječ održavanja	21-03	Min. razina povr. veze	22-24	Odgoda nedost.protoka	23-12	Vrem.raspom održavanja
16-15	Frekvencija [%]	18-**	Info i očitanja	21-04	Maks. razina povr. veze	22-26	Suhu rad crpke	23-13	Vrijeme održavanja
16-16	Moment [Nm]	18-0*	Dnev.održavanja	21-09	PID Autom.ugad.	22-27	Zatezanje rada crpke na suho	23-14	Datum i vrijeme održavanja
16-17	Brzina [RPM]	18-0	Dnev.održavanja: Stavka	21-1*	Proš. CL 1 Ref./Fb.	22-28	Mala brzina bez protoka [RPM]	23-1*	Poništ.održavanja
16-18	Temp. motora	18-01	Dnev.održavanja: Radnja	21-10	Proš.1 Jedinicna ref./povr.veze	22-29	Mala brzina bez protoka [Hz]	23-05	Poništ.riječ održavanja
16-20	Kut motora	18-02	Dnev.održavanja: Vrijeme	21-11	Proš.1 Min. referenca	22-3*	Ug.snage bez prot.	23-16	Tekst održavanja
16-22	Moment [%]	18-03	Dnev.održavanja: Datum i vrijeme	21-12	Proš.1 Maks. referenca	22-30	Snaga kod nedostatka protoka	23-5*	Dnev.energ.
16-3*	Status fr. prev.	18-3*	Analogna ocitanja	21-13	Proš.1 Izvor referenice	22-31	Faktor korekcije snage	23-6*	Trend
16-30	DC napon veze	18-30	Analog.ul.X42/1	21-14	Proš.1 Izvor povr.veze	22-32	Mala brzina [RPM]	23-51	Interval starta
16-32	Energ.koč./s	18-31	Analog.ul.X42/3	21-15	Proš.1 Postav. vrijedn.	22-33	Mala brzina [Hz]	23-53	Dnev.energ.
16-33	Energi.koč / 2 min	18-32	Analog.ul.X42/5	21-17	Proš.1 Ref. [Unit]	22-34	Snaga kod male brzine [kW]	23-54	Poništ.čhev.energ.
16-34	Temp.rashl.tijela	18-33	Analog.izlaz X42/7 [V]	21-18	Proš.1 Povr.veza [Unit]	22-35	Snaga kod male brzine [HP]	23-6	Razlutiv.čnev.energ.
16-35	Temp. pretvarača	18-34	Analog.izlaz X42/9 [V]	21-19	Proš.1 Izaz [%]	22-36	Velika brzina [RPM]	23-61	Podaci u trajnom spremn.
16-36	Naziv. struja pretv.	18-35	Analog.izlaz X42/11 [V]	21-20	Proš.1 Proš.1 Min. referenca	22-37	Snaga kod velike brzine [kW]	23-62	Podaci u vr.progs.premn.
16-37	Maks. struja pretv.	18-36	Analogni ulaz X48/2 [mA]	21-21	Proš.1 Proporc.pojачanje	22-38	Snaga kod velike brzine [HP]	23-63	Vr.progr. start
16-38	Stanje SL kontroliera	18-37	Temp.ul.X48/4	21-22	Proš.1 Vrijeme integr.	22-39	Snaga kod velike brzine [Vrij.]	23-64	Vr.progr. zaustav.
16-39	Temp.upravl.kartice	18-38	Temp.ul.X48/7	21-23	Proš.1 Vrijeme deriviranja	22-40	Min.vrijeme pogona	23-65	Mln.vrijedn spremn.
16-40	Meduspbiljež, pun	18-39	Temp.ul.X48/10	21-24	Proš.1 graniti, vrijed. dif. člana	22-41	Min.vrijeme mirovanja	23-66	Poništ.podataz trainog spremn.
16-49	Izvor kvata struje	18-6*	Uazi i uzazi 2	21-25*	Proš. CL 1 PID	22-42	Brzina buđenja [RPM]	23-67	Poništ.podataz v.prog.sprenm.
16-5*	Ref. i povr. veza	18-60	Digital. ulaz 2	21-26*	Proš. CL 2 Ref./Fb.	22-43	Brzina buđenja [Hz]	23-8*	Broj.povr.ulag.
16-50	Varijska referenca	20-**	Zatv.petlja fr.pr.	21-27	Proš.2 Jedinicna ref./povr.veze	22-44	Razlik.ref/budjenja/povr.veze	23-80	Funkc.kr.spojia
16-52	Povr. veza [Unit]	20-0*	Povr.veza	21-28	Proš.2 Jedinica ref./povr.veze	22-45	Pojač.postavili,vrij.	23-81	Trošak energije
16-53	Digi. Pot referenca	20-01	Izvor povr. veze 1	21-29	Proš.2 Izvor povr.veze	22-46	Maks.vrij.pojač.	23-82	Ulaganje
16-54	Povr.vezai [Uniti]	20-02	Povr.veza 1 Izvorna jed.	21-30	Proš.2 Izvor reference	22-5*	Kraj. krivulje	23-83	Užetda energije
16-55	Povr.vezai2 [Uniti]	20-03	Izvor povr. veze 2	21-31	Proš.2 Izvor povr.veze	22-50	Funkc.kr.krivulje	23-84	Užetda energet.
16-56	Povr.vezaz3 [Uniti]	20-04	Povr.veza 2 Izvorna jed.	21-32	Proš.2 Maks. referenca	22-51	Odgoda Kraja k.krv.	23-85	Primi.funkcija 2
16-58	PID izlaz [%]	20-05	Izvor povr. veze 3	21-33	Proš.2 Izvor reference	22-6*	Otkr.pokid.remena	23-86	Primi.fr.pr.
16-59	Priлагodjena postavljena vrijednost	16-6*	Uazi i uzazi	20-06	Povrtna veza 3 Povrtvora	22-60	Funkc. prekida remena	24-10	Funkc. premoščivanja fr. pretv.
16-60	Digital.ulaz	20-07	Povrtna veza 3 Povrtvora	20-08	Povr.veza 3 Izvorna jed.	22-61	Moment prekida remena	24-11	Vrijeme kash.premosčfr.pretv.
16-61	Stez.53 Podesavanje sklopke	20-12	Jedinica ref./povr.veze	22-62	Zatezanje prekida remena	25-**	Kastadni kontroler	25-1*	Postav sustava
16-62	Analog.ul.53	20-2*	Pov. v/post. vr.	21-41	Proš.2 Normal./inverz. upravlj.	22-7*	Zaščod kr.spojia	25-0	Kastadni kontroler
16-63	Stez.54 Podesavanje sklopke	20-20	Funkcija povr. veze	21-42	Proš.2 Proporc.pojачanje	22-75	Zaščod kr.spojia	25-12	Pokretanje motora
16-64	Analog.ul.54	20-21	Postavljena vrijednost 1	21-43	Proš.2 Vrijeme integr.	22-76	Interval između pokretanja	25-04	Kruženje crpki
16-65	Analog. izlaz 42 [mA]	20-22	Postavljena vrijednost 2	21-44	Proš.2 gran. vrijed. dif. člana	22-77	Min.vrijeme pogona	25-05	Fiksna vodeća crpka
16-66	Digital. izlaz [bin]	20-23	Postavljena vrijednost 2	21-45*	Proš. CL 3 Ref./Fb.	22-78	Premaseno min. vrijeme pogona	25-06	Broj crpki
16-67	Pulsnii ulaz 29 [Hz]	20-24	Proš.3 Jedinicna ref./povr.veze	21-51	Proš. 3 Min. referenca	22-8*	Kompenzac.protoka	22-8	

25-2* Postavke raspona	26-26 Stez. X42/3 Vrem. konst. filtra	27-42 Odgoda vrem.ubrz.	29-28 High Speed [RPM]
25-20 Raspon ubrzanja	26-27 Stez. X42/3 Živa nula	27-43 Podjela na stadije ubrzanja	29-29 High Speed [Hz]
25-21 Prenošć. raspona	26-3* Analog. ul.X42/5	27-44 Prag usporavanja	29-30 High Speed Power [kW]
25-22 Flksni opseg brzine	26-31 Stezalika X42/5 Niski napon	27-45 Brzina ubrz. [RPM]	29-31 High Speed Power [HP]
25-23 Odgoda ubrzav.SBW	26-34 Stez. X42/5 Visoki napon	27-46 Brzina ubrz. [Hz]	29-32 Derag On Ref Bandwidth
25-24 Odgoda smanjenja SBW	26-35 Stez. X42/5 Niska vrijed.ref/povr.veze	27-47 Brzina smanjenja [RPM]	29-33 Power Derag Limit
25-25 Vrijeme u rasponu	26-36 Stez. X42/5 Visoka vrijed.ref/povr.veze	27-48 Brzina smanjenja [Hz]	29-34 Consecutive Derag interval
25-26 Smjena kad nema protoka		27-* Izmjena postavki	30-** Posebne značaj.
25-27 Funkcija ubrz.	26-37 Stez. X42/5 Živa nula	27-50 Automatska izmjena	30-8* Kompatib. (I)
25-28 Vrf/funkc.ubrzav.	26-4* Analog. izlaz X42/7	27-51 Dogadaj zamjene	30-81 Optornik koc. (omi)
25-29 Funkc. smanjenja	26-40 Stez. X42/7 Izlaz	27-52 Inter.vrem.zamjene	31-** Opcija premožć.
25-30 Vrf. funk. smanjenja	26-41 Stez. X42/7 Min. raspon	27-53 Vrednost.taimera zamjene	31-00 Prenošenje
25-4* Postubrzavanja	26-42 Stez. X42/7 Maks. raspon	27-54 Do izmjene dolazi u određeno doba	31-01 Vr.zatez.greš.premožć.
25-40 Ogodba vrem. uspor.	26-43 Stezalika X42/7 Upravlji putem sabir.	dana	31-02 Vr.zatez.greš.premožć.
25-41 Ogodba vrem.ubrz.	26-44 Stezalika X42/7 Predef. istek	27-55 Predef. vrijeme zamjene	31-03 Aktiviranje testnog načina rada
25-42 Prag ubrzanja	26-5* Analog. izlaz X42/9	27-56 Kapacitet izmjene je <	31-04 Status.ruteč.premožć.
25-43 Prag usporavanja	26-50 Stez. X42/9 Izlaz	27-58 Odgoda pokr.dr.crkpe	31-11 Broj sati premožć.
25-44 Brzina ubrz. [Hz]	26-51 Stez. X42/9 Min. raspon	27-6* Digital. ulazi	31-19 Daljin.aktivir.premoženja
25-45 Brzina ubrz. [RPM]	26-52 Stez. X42/9 Maks. raspon	27-60 Stezalika X66/1 Digitalni ulaz	35-** Opcija ulaz.senz.
25-46 Brzina smanjenja [RPM]	26-53 Stezalika X42/9 Upravlji putem sabir.	27-61 Stezalika X66/3 Digitalni ulaz	35-0* Nač rada ul.tem.
25-47 Brzina smanjenja [Hz]	26-54 Stezalika X42/9 Predef. istek	27-62 Stezalika X66/4 Digitalni ulaz	35-01 Stez. X48/4 Temp. Jedinična
25-5* Post.zami.crkpi	26-6* Analog. iz. X42/11	27-63 Stezalika X66/7 Digitalni ulaz	35-02 Stez. X48/4 tip ulaza
25-50 Zamjena vod.crkpe	26-60 Stez. X42/11 Dig. izl.	27-64 Stezalika X66/9 Digitalni ulaz	35-03 Stez. X48/7 Temp. Jedinična
25-51 Dogadaj zamjene	26-61 Stez. X42/11 Min. raspon	27-65 Stez. X66/11 Digitalni ulaz	35-04 Stez. X48/10 tip ulaza
25-52 Inter.vrem.zamjene	26-62 Stez. X42/11 Maks. raspon	27-66 Stezalika X66/13 Digitalni ulaz	35-05 Stez. X48/10 tip ulaza
25-53 Vrijeme.taimera zamjene	26-63 Stezalika X42/11 Upravlji putem sabir.	27-67 Priklijuci	35-06 Funkcija alarma osjetnika temperature
25-54 Predef.vrijeme zamjene	26-64 Stezalika X42/11 Predef.istek	27-70 Relaj	35-1* Temp.ul X48/4
25-55 Promjena kod optereć.< 50%		27-9* Očitanja	35-14 Stez. X48/4 Vrem. konst. filtra
25-56 Način ubrz. kod zamjene crpk	27-0* Regulacija i status	27-91 Referencija kaskadnog upravljanja	35-15 Stez. X48/4 Nadzor temp.
25-58 Ogodba pokr.dr.crkpe	27-01 Status crpk	27-92 % ukupnog kapaciteta	35-16 Stez. X48/4 Gr.vr.nis.te.
25-59 Ogodba rada na mreži	27-02 Trenutni sati rada	27-93 Status opcije kaskadnog upravljanja	35-17 Stez. X48/4 Gr.vr.vis.te.
25-8* Status	27-03 Upurni sati rada crpk	27-94 Status kaskadnog sustava	35-2* Temp.ul X48/7
25-80 Status kaskade	27-1* Konfiguracija	27-95 Napredni kaskadni i tečeni izlaz [bin]	35-34 Stez. X48/10 Vrem. konst. filtra
25-81 Status crpk	27-10 Kaskadni kontroler	27-96 Prošireni kaskadni izlaz [bin]	35-35 X48/10 Temp. Nadzor
25-82 Vodeća crpk	27-11 Broj fr. pretvarača	29-0* Punj.čeviji	35-36 Stez. X48/10 Gr.vr.niste.
25-83 Status releja	27-12 Broj crpk	29-00 Punj.čeviji omog.	35-37 Stez. X48/7 Gr.vr.vis.te.
25-84 Vrij.Iklj.crkpe	27-14 Kapacitet crpk	29-01 Brzina punjenja cjevi [RPM]	35-3* Temp.ulaz X48/10
25-85 Vrij.Iklj.releja	27-16 Caret	29-02 Brzina punjenja cjevi [Hz]	35-34 Stez. X48/10 Vrem. konst. filtra
25-86 Ponštenje brojila releja	27-17 Uredaji za pokretanje motora	29-03 Vrijeme punjenja cjevi	35-35 X48/2 Visoka struja
25-9* Servis	27-18 Vrijeme vrtnje crpk izvan pogona	29-04 Stopa punjenja cjevi	35-36 StezX48/10 Gr.vr.visite.
25-90 Blokada crpk	27-19 Poništ. tren. sati pogona	29-05 Postavlj. vrijednost napunjenoosti	35-4* Analog.ul.X48/2
25-91 Ručna zamjena	27-2* Postavke raspona	29-06 Bez protoka onem. tajmer	35-42 Stez. X48/2 Visoka struja
26-0* Analogni I/O	27-20 Normalni radni raspon	29-1* Deragging Function	35-43 Stez. X48/2 Visoka struja
26-00 Stez.X42/1 Nač. rada	27-21 Granica premoženja	29-10 Derag. Cycles	35-44 Stez. X48/2 Niska vnljed.ref/povr.veze
26-01 Stez.X42/3 Nač. rada	27-22 Radni raspon za crpk s řiks.brz.	29-11 Derag. Start/Stop	29-20 Derag. Power [kW]
26-02 Stez.X42/5 Nač. rada	27-23 Podjela na stadije zatezanja	29-12 Deraging Run Time	29-21 Derag. Power [HP]
26-1* Analog.ul.X42/1	27-24 Zatezanje usporavanja	29-13 Derag. Speed [RPM]	29-22 Derag. Power Factor
26-10 Stezalika X42/1 Niski napon	27-25 Vrijeme odgode premoženja	29-14 Derag. Speed [Hz]	29-23 Derag. Power Delay
26-11 Stezalika X42/1 Visoki napon	27-27 Min. brzina zatezanja uspor.	29-15 Derag. Off Delay	29-24 Low Speed [RPM]
26-14 Stez. X42/1 Niska vrijed.ref/povr.veze	27-3* Brzina ubrzanja		29-25 Low Speed [Hz]
26-15 Stez. X42/1 Visoki vrijed.ref/povr.veze	27-30 Auto. ugad. brzina podjuna stadije		29-26 Low Speed Power [kW]
26-16 Stez. X42/1 Vrem. konst. filtra	27-31 Brzina uključivanja [RPM]		29-27 Low Speed Power [HP]
26-17 Stez. X42/1 Živa nula	27-32 Brzina uključivanja [Hz]		
26-2* Analog.ul.X42/3	27-33 Brzina usporavanja [RPM]		
26-20 Stezalika X42/3 Niski napon	27-34 Brzina izdvajanja iz pogona [Hz]		
26-21 Stezalika X42/3 Visoki napon	27-4* Postubrzavanja		
26-24 Stez. X42/3 Niska vrijed.ref/povr.veze	27-40 Auto.ugad.postavki podjuna stadije.		
26-25 Stez. X42/3 Visoki vrijed.ref/povr.veze	27-41 Odgoda vrem. uspor.		

A	
AEO.....	26
Alarmi.....	34
AMA.....	26, 32, 36, 40
Analogna referenca brzine.....	29
Analogni	
izlaz.....	16, 58
signal.....	35
ulaz.....	16
ulazi.....	35, 58
Auto On.....	27, 32, 34
Automatski uključeno.....	22
Automatsko poništavanje.....	21
B	
Bočna rotacija.....	8
Brzi izbornik.....	21, 22
Brzine motora.....	24
C	
Certifikati.....	6
D	
Daljinske naredbe.....	3
Digitalni	
izlaz.....	59
ulaz.....	16, 34, 36, 17
ulazi.....	59
Dnevnik alarma.....	22
Dodatna oprema.....	15, 19
Dodatni izvori.....	3
E	
Električna interferencija.....	11
Električno spajanje.....	11
EMC	
EMC.....	11
interferencija.....	13
F	
Faktor faznog pomaka.....	6, 19
FC.....	18
Frekvencija ulaznog napona.....	15, 16, 20, 39
G	
Glavni izbornik.....	22
Greška.....	34
Gubitak faze.....	35
H	
Harmonici.....	6
Hibernacija.....	34
Hlađenje.....	9
I	
IEC 61800-3.....	15
Inicijalizacija.....	23
Instalacija.....	17, 18, 19
Isključenje ulaza.....	15
Istosmjerna struja.....	6, 33
Izborna oprema.....	17, 20
Izborničke tipke.....	22
Izjednačenje potencijala.....	11
Izlaz motora.....	56
Izlazna	
stezaljka.....	20
struja.....	33, 36
Izlazni učinak (U, V, W).....	56
Izmjenično mrežno napajanje.....	6, 15
Izolacija interferencije.....	19
Izolirano mrežno napajanje.....	15
K	
Kapacitivna struja.....	8, 11
Karakteristike	
momenta.....	56
upravljanja.....	60
Kočenje.....	38, 32
Komunikacijska opcija.....	38
Kontakti releja.....	60
Kontrolno	
ožičenje.....	11, 13, 17, 19
ožičenje termistora.....	15
Konvencije.....	71
Kratak spoj.....	37
Kratice.....	71
Kvalificirano osoblje.....	7
L	
Lokalni upravljački panel (LCP).....	21
Lokalno upravljanje.....	21, 32, 22
M	
MCT 10.....	16, 21
Modbus RTU.....	18
Motorni kabeli.....	11, 0 , 14, 0

Motorno ožičenje.....	13	Prenapon.....	45, 33		
Mrežne neuravnoteženosti.....	35	Priklučak RS-485 mreže.....	31		
Mrežni napon.....	21, 33	Priložene stavke.....	9		
N					
Način statusa.....	32	Pritezanje stezaljki.....	61		
Namjena.....	3	Programiranje.....	17, 21, 22, 35, 22		
Naredba Pokreni/zaustavi.....	29	Prošireni prikaz.....	5		
Nazivna		Prostor za hlađenje.....	19		
pločica.....	9	Provodenje kabela.....	19		
struja.....	36	Provodnik.....	19		
Nekontrolirani start.....	7, 20	Pulsni ulazi.....	59		
Neuzemljena delta.....	15	R			
O					
Odobrenja.....	6	Razina napona.....	59		
Održavanje.....	32	Referenca			
Ograničenje momenta.....	44	Referenca.....	21, 28, 32, 33, 34, 21		
Oklopjeni kabel.....	13, 19	brzine.....	18, 27, 29, 32		
Okolina.....	57	Releji.....	17		
Okruženja instalacije.....	9	RMS struja.....	6		
Osigurači.....	11, 19, 39, 43, 61	RS-485 Serijska komunikacija.....	18		
Otvorena petlja.....	18	RSO filter.....	15		
Ožičenje		Ručna inicijalizacija.....	23		
izlazne snage.....	19	Ručno uključeno.....	22		
motora.....	19	S			
ulazne snage.....	19	Serijska komunikacija.....	16, 17, 32, 33, 34, 60, 22		
P					
PELV.....	31	Servis.....	32		
PM motor.....	25	Shematski prikaz ožičenja.....	12		
Podaci o motoru.....	25, 44, 26, 36, 41	Sigurnosni moment isključen.....	18		
Podizanje.....	10	Simboli.....	71		
Pohrana.....	9	Sklopka			
Pokretanje		Sklopka.....	18		
Pokretanje.....	23	za prekid.....	20		
naredbe.....	27	Sklopke za prekid.....	20		
Poništavanje		Sklopna frekvencija.....	33		
Poništavanje.....	21, 36	Snaga motora.....	11, 21, 40		
vanjskog alarma.....	30	Specifikacije.....	18		
Poništenje greške zaključano.....	34	Spojevi na uzemljenje.....	19		
Poništiti.....	34, 42, 21, 22, 23	Status motora.....	3		
Postavljanje.....	27, 22	Stezaljka			
Postavljena vrijednost.....	34	53.....	18		
Povratna		54.....	18		
veza.....	18, 19, 28, 40, 33, 42	Stražnja ploča.....	10		
veza sustava.....	3	Struja motora.....	6, 21, 26, 40, 21		
Prekidači strujnog kruga.....	19, 61	Strujno ograničenje.....	44		
Premosnik.....	17	Struktura			
		izbornika.....	22		
		izbornika parametra.....	72		

T	
Termistor	
Termistor.....	15, 31
motora.....	31
Tipke	
izbornika.....	21
za navigaciju.....	21, 24, 32, 22
za rad.....	21
Toplinska zaštita.....	6
Toplinske sonde.....	36
Tranzijentna zaštita.....	6
Tvorničke postavke.....	23
U	
Učinak upravljačke kartice.....	60
Udaljena referenca.....	33
Udar.....	9
Ugradnja.....	10, 19
Uklanjanje kvarova.....	43
Ulaz	
izmjeničnog napona.....	6, 15
snaga.....	13
Ulažna	
jakost struje.....	15
snaga.....	11, 15, 19, 34, 43
stezaljka.....	15, 18, 20
Ulažne stezaljke.....	35
Ulažni	
napon.....	20
signal.....	18
Ulažno napajanje.....	20, 6
Upozorenja.....	34
Upravljačka	
kartica.....	35
kartica, 10 V istosmjerni napon.....	60
kartica, izlaz 24 V istosmjernog napona.....	59
kartica, RS-485 serijska komunikacija.....	58
kartica, USB serijska komunikacija.....	60
Upravljačke stezaljke.....	24, 32, 34, 22
Upravljački signal.....	32
Upute o odlaganju.....	6
Uvjet za start.....	33, 30
Uvjeti okoline.....	57
Uzemljena	
delta.....	15
žica.....	11
Uzemljenje.....	14, 15, 20, 19
V	
Valni oblik izmjeničnog napona.....	6
Vanjska blokada.....	17, 29
Vanjske naredbe.....	6, 34
Vanjski kontrolери.....	3
Veličine žica.....	11, 14
Vibracije.....	9
Više frekvencijskih pretvarača.....	11
Visok napon istosmjernog međukruga.....	36
Visoki napon.....	7, 20, 32
Vrijeme	
pražnjenja.....	7
trajanja usporavanja.....	45
trajanja zaleta.....	44
Vrtnja motora.....	27
VVCplus.....	25
Z	
Zahtjevi slobodnog prostora.....	9
Zapis o kvaru.....	22
Zaštita od prekostruje.....	11
Zatvorena petlja.....	18



www.danfoss.com/drives

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalima tiskanim materijalima. Danfoss pridržava pravo izmjena na svojim proizvodima bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uvjetom da te izmjene ne mijenjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovome materijalu vlasništvo su (istim redoslijedom) odgovarajućih poduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi poduzeća Danfoss A/S. Sva prava pridržana.

