

# Guida operativa

# VLT® AutomationDrive FC 301/302

0,25-75 kW







# Sommario

1	Introduzione	3
	1.1 Scopo del manuale	3
	1.2 Risorse aggiuntive	3
	1.3 Versione del manuale e versione software	3
	1.4 Panoramica dei prodotti	3
	1.5 Omologazioni e certificazioni	5
2	Sicurezza	6
	2.1 Simboli di sicurezza	6
	2.2 Personale qualificato	6
	2.3 Precauzioni di sicurezza	6
3	Installazione meccanica	8
	3.1 Disimballaggio	8
	3.1.1 Elementi forniti	8
	3.2 Ambienti di installazione	8
	3.3 Montaggio	9
4	Installazione elettrica	10
	4.1 Istruzioni di sicurezza	10
	4.2 Installazione conforme ai requisiti EMC	10
	4.3 Messa a terra	10
	4.4 Schema di cablaggio	12
	4.5 Collegamento del motore	14
	4.6 Collegamento di rete CA	15
	4.7 Cavi di controllo	15
	4.7.1 Safe Torque Off (STO)	15
	4.7.2 Controllo del freno meccanico	15
	4.8 Lista di controllo per l'installazione	16
5	Messa in funzione	18
	5.1 Istruzioni di sicurezza	18
	5.2 Funzionamento del pannello di controllo locale	19
	5.3 Setup del sistema	20
6	Configurazione I/O di base	21
7	Manutenzione, diagnostica e ricerca guasti	23
	7.1 Manutenzione e assistenza	23
	7.2 Tipi di avvisi e allarmi	23
	7.3 Elenco degli avvisi e degli allarmi	24







pecificne	34
8.1 Dati elettrici	34
8.1.1 Alimentazione di rete 200–240 V	34
8.1.2 Alimentazione di rete 380–500 V	37
8.1.3 Alimentazione di rete 525–600 V (soltanto FC 302)	40
8.1.4 Alimentazione di rete 525-690 V (solo FC 302)	43
8.2 Alimentazione di rete	46
8.3 Uscita motore e dati motore	46
8.4 Condizioni ambientali	46
8.5 Specifiche dei cavi	47
8.6 Ingresso/uscita di dati e di controllo	47
8.7 Fusibili e interruttori	51
8.8 Coppie di serraggio delle connessioni	58
8.9 Potenze nominali, peso e dimensioni	59
Appendice	65
9.1 Simboli, abbreviazioni e convenzioni	65
9.2 Struttura del menu dei parametri	65
dice	75
	8.1 Dati elettrici  8.1.1 Alimentazione di rete 200–240 V  8.1.2 Alimentazione di rete 380–500 V  8.1.3 Alimentazione di rete 525–600 V (soltanto FC 302)  8.1.4 Alimentazione di rete 525-690 V (solo FC 302)  8.2 Alimentazione di rete  8.3 Uscita motore e dati motore  8.4 Condizioni ambientali  8.5 Specifiche dei cavi  8.6 Ingresso/uscita di dati e di controllo  8.7 Fusibili e interruttori  8.8 Coppie di serraggio delle connessioni  8.9 Potenze nominali, peso e dimensioni  Appendice  9.1 Simboli, abbreviazioni e convenzioni  9.2 Struttura del menu dei parametri



# 1 Introduzione

# 1.1 Scopo del manuale

La presente Guida operativa fornisce informazioni relative all'installazione e alla messa in funzione sicure del convertitore di frequenza.

La Guida operativa è concepita per l'uso da parte di personale qualificato.

Leggere e seguire le istruzioni per utilizzare il convertitore di frequenza in modo sicuro e professionale e prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza e agli avvisi generali. Tenere questa Guida operativa sempre a portata di mano nei pressi del convertitore di frequenza.

VLT® è un marchio registrato.

# 1.2 Risorse aggiuntive

Sono disponibili altre risorse di supporto alla comprensione del funzionamento e della programmazione avanzati del convertitore di frequenza.

- La Guida alla Programmazione VLT®
   AutomationDrive FC 301/FC 302 fornisce maggiori dettagli sul funzionamento dei parametri e mostra diversi esempi applicativi.
- La Guida alla Progettazione VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 fornisce informazioni dettagliate sulle capacità e le funzionalità per progettare sistemi di controllo motore.
- Istruzioni per il funzionamento con apparecchiatura opzionale.

Pubblicazioni e manuali supplementari sono disponibili presso Danfoss. Consultare il sito www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation%2Csegment%3Adds per gli elenchi.

# Versione del manuale e versione software

Il presente manuale è revisionato e aggiornato regolarmente. Tutti i suggerimenti relativi a eventuali migliorie sono ben accetti. *Tabella 1.1* mostra la versione del manuale e la versione software corrispondente.

Edizione	Osservazioni	Versione
		software
MG33ATxx	Correzione degli errori. La sezione	8,1x, 48,20
	trasversale minima dei cavi è 10	(IMC)
	mm² (7 AWG)	

Tabella 1.1 Versione del manuale e versione software

# 1.4 Panoramica dei prodotti

# 1.4.1 Uso previsto

Il convertitore di frequenza è un controllore elettronico del motore progettato per:

- Regolazione della velocità del motore in risposta ai comandi di retroazione o ai comandi remoti da controllori esterni. Il sistema motorizzato è composto dal convertitore di frequenza, dal motore e dall'apparecchiatura azionata dal motore.
- Monitoraggio del sistema e dello stato del motore

Il convertitore di frequenza può anche essere utilizzato per la protezione da sovraccarico motore.

A seconda della configurazione, il convertitore di frequenza può essere usato in applicazioni stand-alone o essere integrato in un dispositivo o in un impianto più grande.

Il convertitore di frequenza è approvato per l'uso in ambienti residenziali, industriali e commerciali in conformità alle normative e agli standard locali.

# AVVISO!

In ambiente residenziale questo prodotto può provocare disturbi radio e, in tal caso, potrebbero essere necessarie misure correttive supplementari.

#### Uso improprio prevedibile

Non usare il convertitore di frequenza in applicazioni che non sono conformi alle condizioni di funzionamento e ambientali specificate. Garantire la conformità alle condizioni specificate nel *capitolo 8 Specifiche*.


#### AVVISOI

La frequenza di uscita del convertitore di frequenza è limitata a 590 Hz.

Per esigenze superiori a 590 Hz contattare Danfoss.



# 1.4.2 Viste esplose




1	Pannello di Controllo Locale (LCP)	11	Relè 2 (04, 05, 06)
2	Coperchio	12	Golfare di sollevamento
3	Connettore bus di campo RS485	13	Slot di montaggio
4	Connettore di ingresso/uscita digitale	14	Collegamento a massa (PE)
5	Connettore di ingresso/uscita digitale	15	Connettore schermo del cavo
6	Messa a terra e fissacavi cavo schermato	16	Morsetto del freno (-81, +82)
7	Connettore USB	17	Morsetto di condivisione del carico (-88, +89)
8	Interruttore di terminazione RS485	18	Morsetti del motore 96 (U), 97 (V), 98 (W)
9	DIP-switch per A53 e A54	19	Morsetti di ingresso di rete 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3)
10	Relè 1 (01, 02, 03)	20	Connettore LCP

Disegno 1.1 Vista esplosa dimensione dell'alloggiamento A, IP20 (sinistra) e dimensione dell'alloggiamento C, IP55/IP66 (destra)



# 1.5 Omologazioni e certificazioni

Il seguente elenco fornisce una selezione di omologazioni e certificazioni possibili per i convertitori di frequenza Danfoss.



# AVVISO!

Le omologazioni e la certificazione specifiche per il convertitore di frequenza sono riportate sulla targa del convertitore stesso. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio o il partner Danfoss locale.

Per ulteriori informazioni sui requisiti UL 508C in materia di ritenzione termica della memoria, fare riferimento alla sezione *Protezione termica del motore* contenuta nella *Guida alla Progettazione* specifica del prodotto.

Per maggiori informazioni sui requisiti di conformità all'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) fare riferimento alla sezione *Impianto conforme ad ADN nella Guida alla Progettazione specifica del prodotto*.



# 2 Sicurezza

# 2.1 Simboli di sicurezza

Nella presente guida vengono usati i seguenti simboli:

# **A**AVVISO

Indica una situazione potenzialmente rischiosa che potrebbe causare morte o lesioni gravi.

# **A**ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente rischiosa che potrebbe causare lesioni leggere o moderate. Può anche essere usato per mettere in guardia da pratiche non sicure.

# AVVISO!

Indica informazioni importanti, incluse situazioni che possono causare danni alle apparecchiature o alla proprietà.

# 2.2 Personale qualificato

Il trasporto, l'immagazzinamento, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione effettuati in modo corretto e affidabile sono essenziali per un funzionamento senza problemi e sicuro del convertitore di frequenza. Solo il personale qualificato è autorizzato a installare e a far funzionare questa apparecchiatura.

Per personale qualificato si intendono dipendenti adeguatamente formati, autorizzati a installare, mettere in funzione e manutenere apparecchiature, sistemi e circuiti in conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti. Inoltre, il personale qualificato deve avere dimestichezza con tutte le istruzioni e le misure di sicurezza descritte in questo documento.

# 2.3 Precauzioni di sicurezza

# **A**AVVISO

#### **ALTA TENSIONE**

I convertitori di frequenza sono soggetti ad alta tensione quando collegati all'ingresso della rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico. Se l'installazione, l'avviamento e la manutenzione non vengono eseguiti da personale qualificato sussiste il rischio di lesioni gravi o mortali.

- L'installazione, l'avviamento e la manutenzione devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato.
- Prima di effettuare qualsiasi lavoro di manutenzione o di riparazione usare un appropriato dispositivo di misurazione della tensione per assicurarsi che non sia presente tensione residua nel convertitore di frequenza.

# **A**AVVISO

#### **AVVIO INVOLONTARIO**

Quando il convertitore è collegato alla rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico, il motore potrebbe avviarsi in qualsiasi momento. L'avvio involontario durante le operazioni di programmazione o i lavori di manutenzione o riparazione può causare morte, lesioni gravi o danni alle cose. Il motore può essere avviato tramite un interruttore esterno, un comando bus di campo, un segnale di riferimento in ingresso dall'LCP oppure dopo aver eliminato una condizione di guasto.

Per prevenire un avviamento involontario del motore, procedere come segue:

- Scollegare il convertitore di frequenza dalla
  rate
- Premere [Off/Reset] sull'LCP prima di programmare i parametri.
- Cablare e montare completamente il convertitore di frequenza, il motore e qualsiasi apparecchiatura azionata prima di collegare il convertitore di frequenza alla rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico.



# **A**AVVISO

# **TEMPO DI SCARICA**

Il convertitore di frequenza contiene condensatori del collegamento CC che possono rimanere carichi anche quando il convertitore stesso non è alimentato. Può ancora essere presente alta tensione anche dopo lo spegnimento dei LED. Il mancato rispetto del tempo di attesa indicato dopo il disinserimento dell'alimentazione e prima di effettuare lavori di manutenzione o di riparazione può causare lesioni gravi o mortali.

- Arrestare il motore.
- Scollegare la rete CA e l'alimentazione elettrica remota del collegamento CC, inclusi i backup a batteria, i gruppi di continuità e le connessioni del collegamento CC ad altri convertitori di frequenza.
- Scollegare o bloccare il motore PM.
- Attendere che i condensatori si scarichino completamente. Il tempo di attesa minimo è specificato nella *Tabella 2.1* ed è anche indicato sull'etichetta del prodotto ubicata nella parte superiore del convertitore di frequenza.
- Prima di effettuare qualsiasi lavoro di manutenzione o di riparazione usare un appropriato dispositivo di misurazione della tensione per assicurarsi che i condensatori siano completamente scarichi.

Tensione [V]	Tempo di attesa minimo (minuti)			
	4	7	15	
200–240	0,25-3,7 kW	_	5,5–37 kW	
	(0,34–5 cv)		(7,5–50 cv)	
380-500	0,25-7,5 kW	_	11–75 kW	
	(0,34–10 cv)		(15–100 cv)	
525-600	0,75–7,5 kW	-	11–75 kW	
	(1–10 cv)		(15–100 cv)	
525-690	_	1,5-7,5 kW	11–75 kW	
		(2–10 cv)	(15–100 cv)	

Tabella 2.1 Tempo di scarica

# **A**AVVISO

# RISCHIO DI CORRENTE DI DISPERSIONE

Le correnti di dispersione superano i 3,5 mA. Un collegamento a terra non corretto del convertitore di frequenza può causare morte o lesioni gravi.

 Assicurarsi che la messa a terra dell'apparecchiatura sia correttamente eseguita da un installatore elettrico certificato.

# **A**AVVISO

# PERICOLO APPARECCHIATURE

Il contatto con gli alberi rotanti e le apparecchiature elettriche può causare morte o lesioni gravi.

- Assicurarsi che soltanto personale adeguatamente formato e qualificato effettui l'installazione, l'avviamento e la manutenzione.
- Assicurarsi che i lavori elettrici siano eseguiti in conformità alle norme elettriche nazionali e locali.
- Seguire le procedure illustrate in questa guida.

# **A**AVVISO

# ROTAZIONE INVOLONTARIA DEL MOTORE AUTOROTAZIONE

Una rotazione involontaria dei motori a magneti permanenti crea tensione e può caricare l'unità, provocando lesioni gravi o mortali o danni all'apparecchiatura.

 Assicurarsi che i motori a magneti permanenti siano bloccati per impedire una rotazione involontaria.

# **A**ATTENZIONE

# **RISCHIO DI GUASTO INTERNO**

Un guasto interno nel convertitore di frequenza può provocare lesioni gravi quando questo non è chiuso correttamente.

 Prima di applicare la corrente elettrica, assicurarsi che tutte le coperture di sicurezza siano al loro posto e fissate in modo sicuro.




# 3 Installazione meccanica

# 3.1 Disimballaggio

# 3.1.1 Elementi forniti

Gli elementi forniti variano a seconda della configurazione del prodotto.

- Assicurarsi che gli elementi forniti e le informazioni sulla targa corrispondano alla conferma d'ordine.
- Controllare visivamente il confezionamento e il convertitore di frequenza per verificare la presenza di eventuali danni causati da una manipolazione inappropriata durante la spedizione. Presentare qualsiasi reclamo per danni al vettore di consegna. Conservare le parti danneggiate per chiarimenti.



1	Codice tipo
2	Codice numerico
3	Numero seriale
4	Potenza nominale
5	Tensione, frequenza e corrente di ingresso (a basse/alte
	tensioni)
6	Tensione, frequenza e corrente di uscita (a basse/alte
	tensioni)
7	Dimensioni dell'alloggiamento e grado IP
8	Temperatura ambiente massima
9	Certificazioni
10	Tempo di scarica (avviso)

Disegno 3.1 Targa del prodotto (esempio)

# AVVISO!

Non rimuovere la targa dal convertitore di frequenza (perdita della garanzia).

Assicurarsi che i requisiti per l'immagazzinamento siano soddisfatti. Per informazioni più dettagliate fare riferimento al *capitolo 8.4 Condizioni ambientali*.

# 3.2 Ambienti di installazione

# AVVISO!

In ambienti con liquidi, particelle o gas corrosivi trasportati dall'aria, assicurarsi che il grado IP/tipo dell'apparecchiatura corrisponda all'ambiente di installazione. Il mancato rispetto dei requisiti per le condizioni ambientali può ridurre la durata del convertitore di frequenza. Assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti di umidità dell'aria, di temperatura e di altitudine.

#### Vibrazioni e urti

Il convertitore di frequenza è conforme ai requisiti esistenti per unità installate a muro e sul pavimento di stabilimenti di produzione, nonché su pannelli imbullonati al muro o al pavimento.

Per specifiche dettagliate sulle condizioni ambientali fare riferimento al *capitolo 8.4 Condizioni ambientali*.




# 3.3 Montaggio

# AVVISO!

Un montaggio errato può causare surriscaldamento e prestazioni ridotte.

#### Raffreddamento

 Assicurarsi che sia presente uno spazio libero sul lato superiore e inferiore per il raffreddamento dell'aria. Consultare Disegno 3.2 per le distanze minime richieste.



Disegno 3.2 Distanza di raffreddamento superiore e inferiore

Alloggiamento	A1-A5	B1-B4	C1, C3	C2, C4
a [mm (pollici)]	100 (3,9)	200 (7,8)	200 (7,8)	225 (8,9)

Tabella 3.1 Requisiti relativi alla distanza minima per il flusso d'aria

# Sollevamento

- Assicurarsi che il dispositivo di sollevamento sia idoneo.
- Se necessario, per spostare l'unità avvalersi di un paranco, una gru o un muletto di grado adeguato.
- Per il sollevamento, utilizzare i golfari sull'unità, se in dotazione.

# **A**AVVISO

# **CARICO PESANTE**


I carichi sbilanciati possono cadere e i carichi ribaltarsi. La mancata adozione di precauzioni di sollevamento adeguate aumenta il rischio di morte, di lesioni gravi o di danni all'apparecchiatura.

- Non camminare mai sotto carichi sospesi.
- Per proteggersi da eventuali lesioni, indossare dispositivi di protezione individuale come guanti, occhiali di protezione e calzature di sicurezza.
- Assicurarsi di usare dispositivi di sollevamento di portata adeguata. Per determinare un metodo di sollevamento sicuro controllare il peso dell'unità, vedere il capitolo 8.9 Potenze nominali, peso e dimensioni.
- L'angolo tra la parte superiore del modulo convertitore e i cavi di sollevamento influisce sulla forza di carico massima del cavo. L'angolo deve essere pari o superiore a 65°. Fissare e dimensionare correttamente i cavi di sollevamento.

#### Montaggio

- Assicurarsi che il sito di installazione sia in grado di sopportare il peso dell'unità. Il convertitore di frequenza consente l'installazione fianco a fianco.
- Collocare l'unità il più vicino possibile al motore.
   Fare in modo che i cavi motore siano quanto più corti possibile.
- Per consentire la circolazione di aria di raffreddamento, montare l'unità verticalmente su una superficie piana robusta o sulla piastra posteriore opzionale.
- 4. Utilizzare i fori di montaggio scanalati sull'unità da montare a muro, se in dotazione.

# **Montaggio con piastra di montaggio e barre** Per il montaggio su barre è richiesta una piastra di montaggio.



Disegno 3.3 Montaggio corretto con la piastra di montaggio

# 4 Installazione elettrica

# 4.1 Istruzioni di sicurezza

Per le istruzioni generali di sicurezza vedere il *capitolo 2 Sicurezza*.

# **A**AVVISO

# **TENSIONE INDOTTA**

La tensione indotta da cavi motore di uscita posati insieme può caricare i condensatori dell'apparecchiatura anche quando questa è spenta e disinserita. Il mancato rispetto della posa separata dei cavi di uscita del motore o dell'uso di cavi schermati può causare morte o lesioni gravi.

- Posare separatamente i cavi di uscita del motore, oppure
- Usare cavi schermati.

# **A**ATTENZIONE

# PERICOLO DI SCOSSE

Il convertitore di frequenza può provocare una corrente CC nel conduttore PE. In caso di mancato rispetto delle raccomandazioni, l'RCD potrebbe non fornire la protezione prevista.

 Quando viene usato un dispositivo a corrente residua (RCD) per una protezione contro le scosse elettriche, è consentito solo un RCD di tipo B sul lato di alimentazione.

# Protezione da sovracorrente

- Dispositivi di protezione addizionali, come una protezione da cortocircuito o la protezione termica del motore tra il convertitore di frequenza e il motore, sono necessari per applicazioni con motori multipli.
- Sono necessari fusibili di ingresso per fornire una protezione da cortocircuito e da sovracorrente. Se non sono stati installati in fabbrica, i fusibili devono comunque essere forniti dall'installatore.
   Vedere il valore nominale massimo dei fusibili nel capitolo 8.7 Fusibili e interruttori.

# Tipi e gradi dei fili

- Tutti i fili devono essere conformi alle norme locali e nazionali relative ai requisiti in termini di sezioni trasversali e temperature ambiente.
- Fili consigliati per il collegamento di alimentazione: filo di rame predisposto per almeno 75 °C (167 °F) nominali.

Per le dimensioni e i tipi di fili raccomandati vedere il capitolo 8.1 Dati elettrici e il capitolo 8.5 Specifiche dei cavi.

# 4.2 Installazione conforme ai requisiti EMC

Per ottenere un impianto conforme ai requisiti EMC seguire le istruzioni fornite nel *capitolo 4.3 Messa a terra*, *capitolo 4.4 Schema di cablaggio*, *capitolo 4.5 Collegamento del motore*, e *capitolo 4.7 Cavi di controllo*.

#### 4.3 Messa a terra

# **A**AVVISO

# RISCHIO DI CORRENTE DI DISPERSIONE

Le correnti di dispersione superano i 3,5 mA. Una messa a terra non corretta del convertitore di frequenza può causare morte o lesioni gravi.


 Assicurare che la messa a terra dell'apparecchiatura sia correttamente eseguita da un installatore elettrico certificato.

#### Per la sicurezza elettrica

- Mettere a terra il convertitore di frequenza conformemente alle norme e direttive pertinenti.
- Usare un filo di terra dedicato per l'alimentazione di ingresso, la potenza motore e i cavi di controllo.
- Non collegare a terra un convertitore di frequenza con un altro in modo concatenato (vedere *Diseano 4.1*).
- Tenere i fili di terra quanto più corti possibile.
- Rispettare i requisiti del costruttore del motore relativi al cablaggio.
- Sezione trasversale dei cavi minima per fili di terra: 10 mm² (7 AWG).
- Terminare separatamente i singoli fili di terra, entrambi corrispondenti ai requisiti di dimensionamento.

4





Disegno 4.1 Principio di messa a terra

# Per un impianto conforme ai requisiti EMC


- Stabilire un contatto elettrico tra lo schermo del cavo e il frame del convertitore di frequenza usando passacavi metallici o i morsetti forniti in dotazione con l'apparecchiatura (vedere il capitolo 4.5 Collegamento del motore).
- Utilizzare un filo cordato per contenere i transitori veloci.
- Non usare schermi attorcigliati.

# AVVISO!

# **COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE**

Rischio di transitori veloci quando il potenziale di terra tra il convertitore di frequenza e il sistema di controllo è diverso. Installare i cavi di equalizzazione tra i componenti di sistema. Sezione trasversale dei cavi consigliata: 16 mm² (6 AWG).

# 4.4 Schema di cablaggio




Disegno 4.2 Schema di cablaggio di base

A = analogico, D = digitale

- 1) Il morsetto 37 (opzionale) viene usato per Safe Torque Off (STO). Per le istruzioni di installazione fare riferimento alla *Guida operativa VLT® Safe Torque Off*. Per FC 301 il morsetto 37 è presente soltanto nella dimensione dell'alloggiamento A1. Il relè 2 e il morsetto 29 non hanno alcuna funzione in FC 301.
- 2) Non collegare lo schermo del cavo.





1	PLC.	10	Cavo dell'alimentazione di rete (non schermato).
2	Cavo di equalizzazione minimo 16 mm² (6 AWG).	11	Contattore di uscita.
3	Cavi di comando.	12	Isolamento del cavo spelato.
4	Almeno 200 mm (7,9 pollici) di spazio tra i cavi di comando, i	13	Barra collettrice comune di terra. Rispettare i requisiti
	cavi motore e i cavi dell'alimentazione di rete.		nazionali e locali per la messa a terra degli armadi.
5	Alimentazione di rete.	14	Resistenza di frenatura.
6	Superficie nuda (non verniciata).	15	Scatola di metallo.
7	Rondelle a stella.	16	Collegamento al motore.
8	Cavo del freno (schermato).	17	Motore.
9	Cavo motore (schermato).	18	Pressacavo EMC.

Disegno 4.3 Esempio di installazione EMC corretta

1

Per ulteriori informazioni sull'EMC vedere il capitolo 4.2 Installazione conforme ai requisiti EMC

# AVVISO!

# **INTERFERENZA EMC**

Utilizzare cavi schermati per i cavi di controllo e del motore e separare i cavi per potenza di ingresso, cavi motore e cavi di controllo. Il mancato isolamento dei cavi di alimentazione, motore e di comando può provocare un comportamento involontario e prestazioni ridotte. È necessario uno spazio libero di almeno 200 mm (7,9 pollici) tra i cavi di alimentazione, motore e di comando.

# 4.5 Collegamento del motore


#### TENSIONE INDOTTA

La tensione indotta da cavi motore di uscita posati insieme può caricare i condensatori dell'apparecchiatura anche quando questa è spenta e disinserita. Il mancato rispetto della posa separata dei cavi motore di uscita o il mancato utilizzo di cavi schermati possono causare morte o lesioni gravi.

- Posare separatamente i cavi di uscita del motore, oppure
- Usare cavi schermati.
- Rispettare le normative elettriche nazionali e locali per le dimensioni cavo. Per le dimensioni massime del filo vedere il capitolo 8.1 Dati elettrici.
- Rispettare i requisiti del costruttore del motore relativi al cablaggio.
- Sono forniti passacavi per i cavi del motore o pannelli di accesso alla base delle unità IP21 (NEMA1/12) e superiori.
- Non cablare un dispositivo di avviamento o un invertitore di poli (per esempio un motore Dahlander o un motore asincrono ad anelli) tra il convertitore di frequenza e il motore.

# Procedura per la messa a terra dello schermo del cavo


- Sguainare una sezione dell'isolamento esterno del 1
- 2. Posizionare il filo spelato sotto il pressacavo per stabilire il fissaggio meccanico e il contatto elettrico tra lo schermo del cavo e la terra.
- Collegare il filo di terra al morsetto di messa a terra più vicino secondo le istruzioni di messa a terra fornite nel capitolo 4.3 Messa a terra, vedere Disegno 4.4.
- Collegare il cavo trifase del motore ai morsetti 96 (U), 97 (V) e 98 (W), vedere l'Disegno 4.4.
- 5. Serrare i morsetti secondo le informazioni fornite nel capitolo 8.8 Coppie di serraggio delle connessioni.



Disegno 4.4 Collegamento del motore

Disegno 4.5 mostra i collegamenti per ingresso di rete, motore e messa a terra per convertitori di frequenza di base. Le configurazioni effettive variano in base ai tipi di unità e alle apparecchiature opzionali.

30BD531.10



Disegno 4.5 Esempio di cavi motore, cavi di rete e cavi di messa a terra

# 4.6 Collegamento di rete CA

- Calibrare il cablaggio in funzione della corrente di ingresso del convertitore di frequenza. Per le dimensioni massime del filo vedere il capitolo 8.1 Dati elettrici.
- Rispettare le normative elettriche nazionali e locali per le dimensioni cavo.

### Procedura

- Collegare i cavi dell'alimentazione di ingresso CA trifase ai morsetti L1, L2 ed L3 (vedere Disegno 4.5).
- In base alla configurazione dell'apparecchiatura, collegare l'alimentazione di ingresso ai morsetti di ingresso di rete o al sezionatore di ingresso.
- 3. Mettere a terra il cavo seguendo le istruzioni per il collegamento di messa a terra fornite nel capitolo 4.3 Messa a terra.
- 4. Quando l'alimentazione proviene da una sorgente di rete isolata (rete IT o collegamento a triangolo sospeso) oppure da una rete TT/TN-S con neutro a terra (triangolo a terra), assicurarsi che il parametro 14-50 Filtro RFI sia impostato su [0] Off. Questa impostazione impedisce danni al collegamento CC e riduce le correnti capacitive verso terra in conformità a IEC 61800-3.

# 4.7 Cavi di controllo

- Isolare i cavi di controllo dai componenti ad alta potenza nel convertitore di frequenza.
- Se il convertitore di frequenza è collegato a un termistore, assicurarsi che i cavi di controllo del termistore siano schermati e rinforzati/a doppio isolamento. Si raccomanda una tensione di alimentazione a 24 V CC.

# 4.7.1 Safe Torque Off (STO)

# 4.7.2 Controllo del freno meccanico

In applicazioni di sollevamento/abbassamento è necessario controllare il freno elettromeccanico.

- Controllare il freno utilizzando un'uscita a relè o un'uscita digitale qualsiasi (morsetto 27 e 29).
- L'uscita deve rimanere chiusa (priva di tensione) per il periodo di tempo in cui il convertitore di frequenza non è in grado di mantenere fermo il motore, ad esempio in conseguenza di un carico eccessivo.
- Selezionare [32] Com. freno mecc. nel gruppo di parametri 5-4\* Relè per applicazioni con un freno elettromeccanico.
- Il freno viene rilasciato se la corrente motore supera il valore preimpostato nel parametro 2-20 Corrente rilascio freno.
- Il freno è innestato quando la frequenza di uscita è inferiore alla frequenza impostata nel parametro 2-21 Vel. attivazione freno [giri/min] o parametro 2-22 Velocità di attivazione del freno [Hz] e soltanto nel caso in cui il convertitore di frequenza esegue un comando di arresto.


Se il convertitore di frequenza è in modalità di allarme o in una situazione di sovratensione, il freno meccanico si chiude immediatamente.

# AVVISO!

Il convertitore di frequenza non è un dispositivo di sicurezza. Il progettista del sistema è tenuto a integrare i dispositivi di sicurezza in base alle norme nazionali pertinenti relative alle gru/agli ascensori.

4





Disegno 4.6 Collegamento del freno meccanico al convertitore di frequenza

# 4.8 Lista di controllo per l'installazione

Prima di completare l'installazione dell'unità, ispezionare l'intero impianto come spiegato nel dettaglio nella *Tabella 4.1*. Spuntare le voci man mano che vengono controllate.

Controllare	Descrizione	Ø
Apparecchiatura ausiliaria	Controllare l'apparecchiatura ausiliaria, gli interruttori, i sezionatori o i fusibili di ingresso/interruttori automatici sul lato di ingresso dell'alimentazione del convertitore di frequenza o sul lato di uscita verso il motore. Assicurarsi che siano pronti per il funzionamento a piena velocità.	
	Controllare il funzionamento e l'installazione di tutti i sensori utilizzati per la retroazione al convertitore di frequenza.	
	Rimuovere i condensatori per correzione del fattore di potenza sul motore.	
	Regolare tutti i condensatori per correzione del fattore di potenza sul lato della rete e assicurarsi che siano smorzati.	
Instradamento cavi	Assicurarsi che i cavi motore e i cavi di controllo siano separati, schermati oppure in tre canaline metalliche separate per l'isolamento dall'interferenza ad alta frequenza.	
Cavi di controllo	Controllare che non vi siano eventuali fili rotti o danneggiati e collegamenti allentati.	
	Controllare che i cavi di controllo siano isolati dal cablaggio di alimentazione e dai cavi motore per assicurare l'immunità dai disturbi.	
	Se necessario, controllare la sorgente di tensione dei segnali.	
	Si consiglia l'utilizzo di cavi schermati o doppini intrecciati. Assicurarsi che lo schermo sia terminato correttamente.	
Spazio per il raffred- damento	Assicurarsi che la distanza superiore e inferiore sia tale da garantire un corretto flusso d'aria per il raffred- damento; consultare il <i>capitolo 3.3.1 Montaggio</i> .	
Condizioni ambientali	Controllare che siano soddisfatti i requisiti relativi alle condizioni ambientali.	
Fusibili e interruttori	Controllare il corretto dimensionamento di fusibili e interruttori.	
	Controllare che tutti i fusibili siano inseriti saldamente e siano in condizioni ottimali di funzionamento e che tutti gli interruttori siano in posizione aperta.	

Controllare	Descrizione	Ø
Messa a terra	<ul> <li>Controllare che i collegamenti a massa siano sufficienti, serrati e privi di ossidazione.</li> <li>La messa a terra alla canalina o il montaggio del pannello posteriore su una superficie metallica non è da ritenersi una messa a terra adeguata.</li> </ul>	
Cavi di alimen- tazione di ingresso e uscita	<ul> <li>Controllare se vi sono collegamenti allentati.</li> <li>Controllare che i cavi motore e dell'alimentazione di rete siano disposti in canaline o in cavi schermati separati.</li> </ul>	
Interno del pannello	<ul> <li>Verificare che l'interno dell'unità sia privo di sporcizia, trucioli di metallo, umidità e corrosione.</li> <li>Controllare che l'unità sia montata su una superficie metallica non verniciata.</li> </ul>	
Interruttori	Assicurarsi che tutti gli interruttori e sezionatori siano impostati nelle posizioni corrette.	
Vibrazioni	<ul> <li>Assicurarsi che l'unità sia montata saldamente o che vengano usati ammortizzatori di vibrazioni, se necessario.</li> <li>Controllare se sono presenti vibrazioni eccessive.</li> </ul>	

Tabella 4.1 Lista di controllo per l'installazione

# **A**ATTENZIONE

# POTENZIALE RISCHIO IN CASO DI GUASTO INTERNO

Rischio di lesioni personali se il convertitore di frequenza non è chiuso correttamente.

• Prima di applicare la corrente elettrica, assicurarsi che tutte le coperture di sicurezza siano al loro posto e fissate in modo sicuro.



# 5 Messa in funzione

# 5.1 Istruzioni di sicurezza

Per le istruzioni generali di sicurezza vedere il *capitolo 2 Sicurezza*.

# **A**AVVISO

# **ALTA TENSIONE**

I convertitori di frequenza sono soggetti ad alta tensione quando collegati all'alimentazione di ingresso della rete CA. Se l'installazione, l'avviamento e la manutenzione non vengono eseguiti da personale qualificato potrebbero presentarsi rischi di lesioni gravi o mortali.

 L'installazione, l'avviamento e la manutenzione devono essere eseguiti solo da personale qualificato.


# AVVISO!

I coperchi anteriori con i cartelli di avviso sono parte integrante del convertitore di frequenza e vanno considerati come coperture di sicurezza. I coperchi devono essere in posizione sempre e prima di applicare la tensione. Prima di applicare la tensione:

- 1. Chiudere correttamente il coperchio di sicurezza.
- Controllare che tutti i pressacavi siano saldamente serrati.
- Assicurarsi che l'alimentazione di ingresso all'unità sia spenta ed esclusa. Non fare affidamento sui sezionatori del convertitore di frequenza per l'isolamento dell'alimentazione di ingresso.
- 4. Verificare che non sia presente tensione sui morsetti di ingresso L1 (91), L2 (92) ed L3 (93), tra fase e fase e tra fase e terra.
- 5. Verificare che non sia presente tensione sui morsetti di uscita 96 (U), 97 (V) e 98 (W), tra fase e fase e tra fase e terra.
- 6. Confermare la continuità del motore misurando i valori  $\Omega$  su U–V (96–97), V–W (97–98) e W–U (98–96).
- 7. Controllare che la messa a terra del convertitore di frequenza e del motore sia idonea.
- 8. Ispezionare il convertitore di frequenza per verificare la presenza di eventuali collegamenti allentati sui morsetti.
- Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione del convertitore di frequenza e del motore.



# 5.2 Funzionamento del pannello di controllo locale



	Tasto	Funzione
1		L'informazione mostrata nell'area del display dipende dal menu o dalla funzione selezionati (in questo caso <i>Menu</i>
		rapido Q3-13 Impost. display).
2	Stato	Mostra le informazioni sul funzionamento.
3	Quick Menu	Consente l'accesso ai parametri di programmazione per le istruzioni sul setup iniziale e a molte istruzioni dettagliate
		relative all'applicazione.
4	Back	Consente di tornare al passaggio o all'elenco precedente nella struttura del menu.
5	Spia luminosa	Alimentato.
	verde.	
6	Spia luminosa	La spia luminosa si accende quando si attiva un avviso. Nell'area del display appare un testo che identifica il
	gialla.	problema.
7	Spia luminosa	Una condizione di guasto provoca il lampeggiamento della spia luminosa e la visualizzazione di un testo relativo
	rossa.	all'allarme.
8	[Hand On]	Imposta il convertitore di frequenza in modalità di comando locale, in modo tale che esso risponda all'LCP.
		Un segnale di arresto esterno dall'ingresso di controllo o dalla trasmissione dei telegrammi esclude il comando
		[Hand On] locale.
9	Off	Arresta il motore ma non rimuove l'alimentazione al convertitore di frequenza.
10	[Auto On]	Pone il sistema in modalità di funzionamento remoto.
		Risponde a un comando di avviamento esterno dai morsetti di controllo o dalla trasmissione dei telegrammi.
11	Reset	Ripristina manualmente il convertitore di frequenza dopo la cancellazione di un guasto.
12	ОК	Premere per accedere a gruppi di parametri o per abilitare una selezione.
13	Tasti di	Premere i tasti di navigazione per spostarsi tra le voci del menu.
	navigazione	
14	Info	Premere per una definizione della funzione visualizzata.
15	Cancel	Annulla l'ultima modifica o l'ultimo comando, purché non venga modificata la modalità visualizzazione.
16	Main Menu	Permette di accedere a tutti i parametri di programmazione.



	Tasto	Funzione
17	Alarm Log	Mostra un elenco degli avvisi correnti, gli ultimi dieci allarmi e il registro di manutenzione.

Disegno 5.1 Pannello di controllo locale grafico (GLCP)

# 5.3 Setup del sistema

- 1. Eseguire l'adattamento automatico motore (AMA).
  - 1a Prima di eseguire l'AMA impostare i seguenti parametri base del motore come mostrato nella Tabella 5.1.
  - 1b Ottimizzare la compatibilità tra il motore e il convertitore di frequenza servendosi del parametro 1-29 Adattamento automatico motore (AMA).
- 2. Controllare la rotazione del motore.
- 3. Se viene utilizzata la retroazione dell'encoder, eseguire i seguenti passaggi:
  - 3a Selezionare [0] Anello aperto vel. nel parametro 1-00 Modo configurazione.
  - 3b Selezionare [1] Encoder 24 V nel parametro 7-00 Fonte retroazione PID di velocità.
  - 3c Premere [Hand On].
  - 3d Premere [>] per un riferimento di velocità positivo (parametro 1-06 Senso orario su [0] Normal).
  - 3e Verificare nel parametro 16-57 Feedback [RPM] che la retroazione sia positiva.

	Paran	Parametro 1-10 Struttura motore				
	ASM	PM	SynRM			
Parametro 1-20 Potenza motore [kW]	Х					
Parametro 1-21 Potenza motore [HP]						
Parametro 1-22 Tensione motore	Х					
Parametro 1-23 Frequen. motore	X		Х			
Parametro 1-24 Corrente motore	Х	Х	Х			
Parametro 1-25 Vel. nominale motore	Х	Х	Х			
Parametro 1-26 Coppia motore nominale cont.		Х	Х			
Parametro 1-39 Poli motore		Х				

Tabella 5.1 Parametri di base da controllare prima di eseguire l'AMA



# 6 Configurazione I/O di base

Gli esempi di questa sezione fungono da riferimento rapido per le applicazioni standard.

- Le impostazioni parametri corrispondono ai valori locali predefiniti (selezionati nel parametro 0-03 Impostazioni locali) se non diversamente specificato.
- Accanto ai disegni sono mostrati i parametri associati ai morsetti e alle relative impostazioni.
- Sono visualizzate anche le impostazioni richieste dell'interruttore per i morsetti analogici A53 o A54.

# AVVISO!

Quando viene usata la funzionalità opzionale Safe Torque Off (STO), potrebbe essere necessario montare un cavo del jumper tra il morsetto 12 (o 13) e il morsetto 37 affinché il convertitore di frequenza funzioni con i valori di programmazione predefiniti.

# 6.1 Esempi applicativi

# 6.1.1 Termistore motore

# **A**ATTENZIONE

# **ISOLAMENTO TERMISTORE**

Rischio di lesioni personali o di danni alle apparecchiature.

 Usare solo termistori provvisti di un isolamento rinforzato o doppio per soddisfare i requisiti di isolamento PELV.




Tabella 6.1 Termistore motore

# 6.1.2 Controllo del freno meccanico





Tabella 6.2 Controllo del freno meccanico



Disegno 6.1 Controllo del freno meccanico



# 7 Manutenzione, diagnostica e ricerca guasti

# 7.1 Manutenzione e assistenza

In condizioni di funzionamento e profili di carico normali, il convertitore di frequenza è esente da manutenzione per tutta la sua durata. Al fine di evitare guasti, pericoli e danni, esaminare il convertitore di frequenza per controllare a intervalli regolari il serraggio dei collegamenti dei morsetti, l'ingresso di polvere e così via in funzione delle condizioni di funzionamento. Sostituire le parti usurate o danneggiate con ricambi originali o parti standard. Per assistenza e supporto, contattare il fornitore Danfoss locale.

# **A**AVVISO

# **AVVIO INVOLONTARIO**

Quando il convertitore è collegato alla rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico, il motore potrebbe avviarsi in qualsiasi momento. L'avvio involontario durante le operazioni di programmazione o i lavori di manutenzione o riparazione può causare morte, lesioni gravi o danni alle cose. Il motore può essere avviato tramite un interruttore esterno, un comando bus di campo, un segnale di riferimento in ingresso dall'LCP oppure dopo aver eliminato una condizione di guasto.

Per prevenire un avviamento involontario del motore, procedere come segue:

- Scollegare il convertitore di frequenza dalla rete.
- Premere [Off/Reset] sull'LCP prima di programmare i parametri.
- Cablare e montare completamente il convertitore di frequenza, il motore e qualsiasi apparecchiatura azionata prima di collegare il convertitore di frequenza alla rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico.

# 7.2 Tipi di avvisi e allarmi

#### Avvisi

Viene emesso un avviso quando è presente una condizione di allarme imminente oppure in presenza di condizioni di funzionamento anomale che causano l'emissione di un allarme da parte del convertitore di frequenza. Un avviso si cancella automaticamente quando la condizione anomala cessa.

#### Allarmi

Un allarme indica un guasto che richiede attenzione immediata. Il guasto attiva sempre uno scatto o uno scatto bloccato. Dopo un allarme ripristinare il sistema.

#### Scatto

Un allarme viene generato allo scatto del convertitore di frequenza, vale a dire che il convertitore di frequenza interrompe il funzionamento per evitare danni al sistema o al convertitore stesso. Il motore gira a ruota libera fino all'arresto. La logica del convertitore di frequenza continua a funzionare e a monitorare lo stato del convertitore di frequenza. Dopo aver eliminato la condizione di guasto, è possibile ripristinare il convertitore di frequenza. In seguito è pronto per riprendere il funzionamento.

# Ripristino di un convertitore di frequenza dopo uno scatto/scatto bloccato

Uno scatto può essere ripristinato in quattro modi:

- Premere [Reset] sull'LCP.
- Comando di ingresso ripristino digitale.
- Comando di ingresso ripristino trasmissione dei telegrammi.
- Ripristino automatico.


# Scatto bloccato

L'alimentazione di ingresso viene disinserita e reinserita. Il motore gira a ruota libera fino all'arresto. Il convertitore di frequenza continua a monitorare lo stato del convertitore di frequenza. Scollegare l'alimentazione di ingresso al convertitore di frequenza ed eliminare la causa del guasto, quindi ripristinare il convertitore di frequenza.

# Visualizzazioni di avvisi e allarmi


- Viene visualizzato un avviso nell'LCP insieme al numero dell'avviso.
- Un allarme lampeggia insieme al numero dell'allarme.





Disegno 7.1 Esempio di allarme

Oltre alla visualizzazione del testo e del codice di allarme nell'LCP, sono presenti tre spie luminose di stato.



	Spia luminosa di avviso	Spia luminosa di			
		allarme			
Avviso	On	Off			
Allarme	Off	On (lampeggiante)			
Scatto bloccato	On	On (lampeggiante)			

Disegno 7.2 Spie luminose di stato

# 7.3 Elenco degli avvisi e degli allarmi

Le seguenti informazioni relative ad avvisi e allarmi definiscono le singole condizioni di avviso o di allarme, forniscono la probabile causa della condizione e indicano un rimedio o una procedura di risoluzione dei problemi.

# **AVVISO 1, Sotto 10 Volt**

La tensione della scheda di controllo è inferiore a 10 V dal morsetto 50.

Rimuovere parte del carico dal morsetto 50, poiché l'alimentazione 10 V è sovraccaricata. Al massimo 15 mA o minimo 590  $\Omega$ .

Un cortocircuito in un potenziometro collegato o un cablaggio errato del potenziometro può causare questa condizione.

# Ricerca guasti

 Rimuovere il cablaggio dal morsetto 50. Se l'avviso scompare, il problema è legato al cablaggio. Se l'avviso è sempre presente, sostituire la scheda di controllo.

# AVVISO/ALLARME 2, Gu. tens.zero

L'avviso o allarme compare soltanto se programmato dall'utente nel *parametro 6-01 Funz. temporizz. tensione zero*. Il segnale presente su uno degli ingressi analogici è inferiore al 50% del valore minimo programmato per quell'ingresso. Questa condizione può essere causata da un cablaggio interrotto o da un dispositivo guasto che invia il segnale.

#### Ricerca guasti

Verificare i collegamenti su tutti i morsetti di ingresso analogico. Morsetti della scheda di controllo 53 e 54 per segnali, morsetto 55 comune. Morsetti VLT® General Purpose I/O MCB 101 11 e 12 per segnali, morsetto 10 comune. Morsetti VLT® Analog I/O MCB 109 1, 3, 5 per segnali, morsetti 2, 4, 6 comune.

Verificare che la programmazione del convertitore di frequenza e le impostazioni dell'interruttore siano compatibili con il tipo di segnale analogico.

Eseguire il test del segnale del morsetto di ingresso.

# AVVISO/ALLARME 3, Nessun motore

Non è stato collegato alcun motore all'uscita del convertitore di frequenza.

# AVVISO/ALLARME 4, Perdita fase di rete

Mancanza di una fase sul lato alimentazione o sbilanciamento eccessivo della tensione di rete. Questo messaggio viene visualizzato anche in caso di guasto nel raddrizzatore di ingresso. Le opzioni vengono programmate nel parametro 14-12 Funz. durante sbilanciamento di rete.

# Ricerca guasti

 Controllare la tensione di alimentazione e le correnti di alimentazione al convertitore di frequenza.

# AVVISO 5, Tensione collegamento CC alta

La tensione del collegamento CC è superiore al limite di avviso alta tensione. Il limite dipende dalla tensione nominale del convertitore di frequenza. L'unità è ancora attiva.

#### AVVISO 6, Tensione bus CC bassa

La tensione del collegamento CC è inferiore al limite di avviso bassa tensione. Il limite dipende dalla tensione nominale del convertitore di frequenza. L'unità è ancora attiva.



#### AVVISO/ALLARME 7, Sovratens. CC

Se la tensione del collegamento CC supera il limite, il convertitore di frequenza scatta dopo un determinato lasso di tempo.

#### Ricerca guasti

- Collegare una resistenza di frenatura.
- Aumentare il tempo di rampa.
- Cambiare il tipo di rampa.
- Attivare le funzioni nel parametro 2-10 Funzione freno.
- Aumentare il parametro 14-26 Ritardo scatto al quasto inverter.

#### AVVISO/ALLARME 8, Sottotens. CC

Se la tensione del collegamento CC scende sotto il limite di sottotensione, il convertitore di frequenza controlla se è collegata un'alimentazione di backup da 24 V CC. Se non è collegata alcuna alimentazione di backup da 24 V CC, il convertitore di frequenza scatta dopo un tempo di ritardo prefissato. Il tempo di ritardo varia in funzione della dimensione dell'unità.

#### Ricerca guasti

- Controllare se la tensione di alimentazione è compatibile con i valori nominali del convertitore di frequenza.
- Eseguire un test della tensione di ingresso.
- Eseguire un test del circuito di soft charge.

# AVVISO/ALLARME 9, Sovracc. invert.

Il convertitore di frequenza ha funzionato con oltre il 100% di sovraccarico per troppo tempo e sta per disinserirsi. Il contatore della protezione termica elettronica dell'inverter emette un avviso al 98% e scatta al 100%, emettendo un allarme. Il convertitore di frequenza non può essere ripristinato finché il contatore non mostra un valore inferiore al 90%.

### Ricerca e risoluzione dei guasti

- Confrontare la corrente di uscita visualizzata sull'LCP con la corrente nominale del convertitore di freguenza.
- Confrontare la corrente di uscita visualizzata sull'LCP con la corrente motore misurata.
- Visualizzare il carico termico del convertitore di frequenza sull'LCP e monitorarne il valore. In caso di funzionamento continuo oltre il valore di corrente nominale del convertitore di frequenza, il contatore aumenta. In caso di funzionamento al di sotto del valore di corrente continua nominale del convertitore di frequenza, il contatore diminuisce.

#### AVVISO/ALLARME 10, Motore surrisc.

La protezione termica elettronica (ETR) rileva un surriscaldamento del motore.

Selezionare una di queste opzioni:

- Il convertitore di frequenza genera un avviso o un allarme quando il contatore è > 90% se è impostato il *parametro 1-90 Protezione termica motore* per le opzioni di avviso.
- Il convertitore di frequenza scatta quando il contatore raggiunge 100% se è impostato parametro 1-90 Protezione termica motore per le opzioni di scatto.

Il guasto si verifica quando il motore funziona con oltre il 100% di sovraccarico per troppo tempo.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

- Verificare un eventuale surriscaldamento del motore.
- Controllare un eventuale sovraccarico meccanico del motore.
- Verificare che la corrente motore impostata in parametro 1-24 Corrente motore sia corretta.
- Assicurarsi che i dati motore nei *parametri da 1–20* a *1–25* siano impostati correttamente.
- Se si utilizza un ventilatore esterno, verificare che sia stato selezionato in *parametro 1-91 Ventilaz*. *est. motore*.
- Eseguendo l'AMA nel parametro 1-29 Adattamento automatico motore (AMA), si tara il convertitore di frequenza sul motore con maggiore precisione e si riduce il carico termico.

# AVVISO/ALLARME 11, Sovratemp. term. motore

Controllare se il termistore è scollegato. Consente all'utente di selezionare se il convertitore di frequenza deve generare un avviso o un allarme nel *parametro 1-90 Protezione* termica motore.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

- Verificare un eventuale surriscaldamento del motore.
- Controllare un eventuale sovraccarico meccanico del motore.
- Quando si utilizzano i morsetti 53 o 54, controllare che il termistore sia collegato correttamente tra il morsetto 53 o 54 (ingresso di tensione analogico) e il morsetto 50 (alimentazione +10 V). Controllare anche che l'interruttore del morsetto 53 o 54 sia impostato su tensione. Controllare che parametro 1-93 Risorsa termistore selezioni il morsetto 53 o 54.
- Quando si utilizzano i morsetti 18, 19, 31, 32 o 33 (ingressi digitali), controllare che il termistore sia collegato correttamente tra il morsetto di



ingresso digitale usato (ingresso digitale soltanto PNP) e il morsetto 50. Selezionare il morsetto da usare in *parametro 1-93 Risorsa termistore*.

#### AVVISO/ALLARME 12, Limite di coppia

La coppia è superiore al valore nel parametro 4-16 Lim. di coppia in modo motore oppure a quello nel parametro 4-17 Lim. di coppia in modo generatore.

Parametro 14-25 Ritardo scatto al limite di coppia può cambiare questo avviso da una condizione di solo avviso a una di avviso seguito da un allarme.

### Ricerca guasti

- Se durante la rampa di accelerazione viene superato il limite di coppia motore, aumentare il tempo rampa di accelerazione.
- Se durante la rampa di decelerazione viene superato il limite di coppia del generatore, aumentare il tempo rampa di decelerazione.
- Se il limite di coppia viene superato durante il funzionamento, aumentare il limite di coppia.
   Assicurarsi che il sistema possa funzionare in condizioni di sicurezza a un valore maggiore di coppia.
- Controllare l'applicazione per evitare che il motore assorba una corrente eccessiva.

# **AVVISO/ALLARME 13, Sovracorrente**

È stato superato il limite di corrente di picco dell'inverter (circa il 200% della corrente nominale). L'avviso permane per circa 1,5 s, quindi il convertitore di frequenza scatta ed emette un allarme. Questo guasto può essere causato da carichi impulsivi o da una rapida accelerazione con elevati carichi inerziali. Se l'accelerazione durante la rampa di accelerazione è rapida, il guasto può anche apparire dopo il backup dell'energia cinetica.

Se è stato selezionato il controllo del freno meccanico esteso, uno scatto può essere ripristinato esternamente.

### Ricerca e risoluzione dei guasti

- Scollegare l'alimentazione e controllare se è possibile ruotare l'albero motore.
- Controllare se la taglia del motore è adatta al convertitore di frequenza.
- Controllare che i dati motore siano corretti nei parametri da 1-20 a 1-25.

# ALLARME 14, Guasto di terra

È presente una corrente dalle fasi di uscita verso terra nel cavo fra il convertitore di frequenza e il motore o nel motore stesso. I trasduttori di corrente rilevano il guasto verso terra misurando la corrente che esce dal convertitore di frequenza e quella che entra nel convertitore di frequenza dal motore. Il guasto verso terra viene emesso se la deviazione delle due correnti è eccessiva. La corrente che esce dal convertitore di frequenza deve essere uguale alla corrente che vi entra.

#### Ricerca e risoluzione dei guasti

- Scollegare l'alimentazione al convertitore di frequenza e rimuovere il guasto verso terra.
- Verificare la presenza di guasti verso terra misurando la resistenza verso terra dei cavi motore e del motore con un megaohmetro.
- Ripristinare i potenziali singoli offset nei tre trasduttori di corrente nel convertitore di frequenza. Eseguire l'inizializzazione manuale oppure eseguire un AMA completo. Questo metodo è maggiormente rilevante dopo la sostituzione della scheda di potenza.

# ALLARME 15, HW incomp.

Un'opzione installata non può funzionare con l'attuale hardware o software della scheda di controllo.

Registrare il valore dei seguenti parametri e contattare Danfoss.

- Parametro 15-40 Tipo FC.
- Parametro 15-41 Sezione potenza.
- Parametro 15-42 Tensione.
- Parametro 15-43 Versione software.
- Parametro 15-45 Stringa codice tipo eff.
- Parametro 15-49 Scheda di contr. SW id.
- Parametro 15-50 Scheda di pot. SW id.
- Parametro 15-60 Opzione installata.
- Parametro 15-61 Versione SW opzione (per ogni slot opzione).

### **ALLARME 16, Cortocircuito**

Si è verificato un cortocircuito nel motore o nei cavi del motore.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

 Scollegare l'alimentazione al convertitore di freguenza ed eliminare il cortocircuito.



# **ALTA TENSIONE**

I convertitori di frequenza sono soggetti ad alta tensione quando collegati all'alimentazione di ingresso della rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico. Se l'installazione, l'avviamento e la manutenzione del convertitore di frequenza non vengono effettuati da personale qualificato, possono conseguire lesioni gravi o mortali.

Disinserire l'alimentazione prima di procedere.



#### AVVISO/ALLARME 17, TO par. contr.

Nessuna comunicazione con il convertitore di frequenza. L'avviso è attivo soltanto quando il *parametro 8-04 Funzione temporizz. parola di controllo* NON è impostato su [0] Off. Se *parametro 8-04 Funzione temporizz. parola di controllo* è impostato su [5] Stop e scatto, viene visualizzato un avviso e il convertitore di frequenza decelera gradualmente fino all'arresto e quindi visualizza un allarme.

#### Ricerca e risoluzione dei guasti

- Verificare i collegamenti sul cavo di comunicazione seriale.
- Aumentare il parametro 8-03 Temporizzazione parola di controllo.
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di comunicazione.
- Assicurarsi che l'installazione sia stata effettuata correttamente secondo le norme EMC.

### AVVISO/ALLARME 20, Temp. input error

Il sensore di temperatura non è collegato.

#### AVVISO/ALLARME 21, Errore par.

Il parametro è fuori intervallo. Il numero di parametro viene visualizzato sul display.

#### Ricerca ed eliminazione dei guasti

Impostare il parametro interessato a un valore valido

#### AVVISO/ALLARME 22, Fr. mecc. soll.

Il valore di questo avviso/allarme indica la causa: 0 = Il riferimento di coppia non è stato raggiunto prima della temporizzazione (parametro 2-27 Tempo di rampa della coppia).

1 = La retroazione del freno attesa non è stata ricevuta prima della temporizzazione (parametro 2-23 Ritardo attivaz. freno, parametro 2-25 Tempo di rilascio del freno).

# AVVISO 23, Ventil. interni

La funzione di avviso ventilatore è una funzione protettiva che verifica se il ventilatore è montato e funziona. L'avviso ventilatore può essere disabilitato nel parametro 14-53 Monitor. ventola ([0] Disabilitato).

È presente un sensore di retroazione montato nel ventilatore. Se al ventilatore viene comandato di funzionare e non è presente alcuna retroazione dal sensore, appare questo allarme. Questo allarme viene visualizzato anche in caso di errore di comunicazione tra la scheda di potenza del ventilatore e la scheda di controllo.

Controllare il registro allarmi (consultare *capitolo 5.2 Funzio-namento del pannello di controllo locale*) per il valore segnalato associato a questo avviso.

Se il valore segnalato è 2, è presente un problema hardware in uno dei ventilatori. Se il valore segnalato è 12 è presente un errore di comunicazione tra la scheda di potenza del ventilatore e la scheda di controllo.

# Ricerca guasti del ventilatore

- Accendere e spegnere il convertitore di frequenza, verificando che il ventilatore funzioni per un breve periodo di tempo all'avviamento.
- Controllare il corretto funzionamento del ventilatore. Usare il gruppo di parametri 43-\*\* Unit Readouts per visualizzare la velocità di ciascun ventilatore.

### Ricerca quasti della scheda di potenza del ventilatore

- Verificare il cablaggio tra la scheda di controllo e la scheda di potenza del ventilatore.
- Può essere necessario sostituire la scheda di potenza del ventilatore.
- Può essere necessario sostituire la scheda di controllo.

# AVVISO 24, Ventil. esterni

La funzione di avviso ventilatore è una funzione protettiva che verifica se il ventilatore è montato e funziona. L'avviso ventilatore può essere disabilitato nel parametro 14-53 Monitor. ventola ([0] Disabilitato).

È presente un sensore di retroazione montato nel ventilatore. Se al ventilatore viene comandato di funzionare e non è presente alcuna retroazione dal sensore, appare questo allarme. Questo allarme viene visualizzato anche in caso di errore di comunicazione tra la scheda di potenza e la scheda di controllo.

Controllare il registro allarmi (consultare *capitolo 5.2 Funzio-namento del pannello di controllo locale*) per il valore segnalato associato a guesto avviso.

Se il valore segnalato è 1, è presente un problema hardware in uno dei ventilatori. Se il valore segnalato è 11, è presente un errore di comunicazione tra la scheda di potenza e la scheda di controllo.

# Ricerca guasti del ventilatore

- Accendere e spegnere il convertitore di frequenza, verificando che il ventilatore funzioni per un breve periodo di tempo all'avviamento.
- Controllare il corretto funzionamento del ventilatore. Usare il gruppo di parametri 43-\*\* Unit Readouts per visualizzare la velocità di ciascun ventilatore.

# Ricerca guasti della scheda di potenza

- Verificare il cablaggio tra la scheda di controllo e la scheda di potenza.
- Può essere necessario sostituire la scheda di potenza.
- Può essere necessario sostituire la scheda di controllo.



#### AVVISO 25, Resistenza freno in corto-circuito

La resistenza freno viene monitorata durante il funzionamento. In caso di cortocircuito, la funzione freno è disabilitata e viene visualizzato l'avviso. Il convertitore di frequenza è ancora in grado di funzionare, ma senza la funzione freno.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

 Scollegare l'alimentazione dal convertitore di frequenza e sostituire la resistenza di frenatura (vedere parametro 2-15 Controllo freno).

AVVISO/ALLARME 26, Limite di potenza resistenza freno

La potenza trasmessa alla resistenza freno viene calcolata come valore medio derivante dagli ultimi 120 s di funzionamento. Il calcolo è basato sulla tensione del circuito intermedio e dal valore della resistenza freno impostato in parametro 2-16 Corrente max. per freno CA. L'avviso è attivo quando la potenza di frenata dissipata è superiore al 90% rispetto alla potenza della resistenza freno. Se nel parametro 2-13 Monitor. potenza freno è stata selezionata l'opzione [2] Allarme, il convertitore di frequenza scatta quando la potenza di frenata dissipata raggiunge il 100%.

### AVVISO/ALLARME 27, Guasto al chopper di fren.

Il transistor di frenatura viene controllato durante il funzionamento e, se si verifica un cortocircuito, la funzione freno viene disabilitata e viene visualizzato un avviso. Il convertitore di frequenza è ancora in grado di funzionare ma, poiché il transistor di frenatura è entrato in cortocircuito, una potenza elevata viene trasmessa alla resistenza freno, anche se non è attiva.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

 Scollegare l'alimentazione al convertitore di frequenza e rimuovere la resistenza freno.

# AVVISO/ALLARME 28, Controllo freno

La resistenza di frenatura non è collegata o non funziona.

### Ricerca ed eliminazione dei guasti

• Controllare il parametro 2-15 Controllo freno.

# ALLARME 29, Temp. dissip.

La temperatura massima del dissipatore è stata superata. Il guasto dovuto alla temperatura non viene ripristinato finché la temperatura non scende al di sotto di una temperatura definita del dissipatore di calore. I punti di scatto e di ripristino sono diversi a seconda della taglia del convertitore di frequenza.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

Verificare la presenza delle seguenti condizioni:

- La temperatura ambiente è troppo alta.
- I cavi motore sono troppo lunghi.
- Spazio errato per il flusso d'aria sopra e sotto il convertitore di frequenza.
- Circolazione aria assente attorno al convertitore di frequenza.
- Ventola del dissipatore di calore danneggiata.
- Dissipatore di calore sporco.

#### ALLARME 30, Fase U del motore mancante

Manca la fase U del motore fra il convertitore di frequenza e il motore.



### **ALTA TENSIONE**

I convertitori di frequenza sono soggetti ad alta tensione quando collegati all'alimentazione di ingresso della rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico. Se l'installazione, l'avviamento e la manutenzione del convertitore di frequenza non vengono effettuati da personale qualificato, possono conseguire lesioni gravi o mortali.

Disinserire l'alimentazione prima di procedere.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

 Scollegare l'alimentazione dal convertitore di frequenza e controllare la fase U del motore.

#### ALLARME 31, Fase V del motore mancante

Manca la fase V del motore tra il convertitore di frequenza e il motore.



#### **ALTA TENSIONE**

I convertitori di frequenza sono soggetti ad alta tensione quando collegati all'alimentazione di ingresso della rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico. Se l'installazione, l'avviamento e la manutenzione del convertitore di frequenza non vengono effettuati da personale qualificato, possono conseguire lesioni gravi o mortali.

Disinserire l'alimentazione prima di procedere.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

• Scollegare l'alimentazione dal convertitore di frequenza e controllare la fase V del motore.

# ALLARME 32, Fase W del motore mancante

Manca la fase W del motore tra il convertitore di frequenza e il motore.



# **ALTA TENSIONE**

I convertitori di frequenza sono soggetti ad alta tensione quando collegati all'alimentazione di ingresso della rete CA, all'alimentazione CC o alla condivisione del carico. Se l'installazione, l'avviamento e la manutenzione del convertitore di frequenza non vengono effettuati da personale qualificato, possono conseguire lesioni gravi o mortali.

Disinserire l'alimentazione prima di procedere.



# Ricerca e risoluzione dei guasti

 Scollegare l'alimentazione al convertitore di frequenza e controllare la fase W del motore.

# ALLARME 33, Gu. precarica

Sono state effettuate troppe accensioni in un intervallo di tempo troppo breve.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

 Lasciare raffreddare l'unità alla temperatura di esercizio.

# **AVVISO/ALLARME 34, Errore comunicazione fieldbus** Il bus di campo della scheda di comunicazione opzionale

# non funziona. AVVISO/ALLARME 35, Guasto opzione

Viene ricevuto un allarme opzione. L'allarme è specifico dell'opzione. La causa più probabile è un guasto di accensione o di comunicazione.

#### AVVISO/ALLARME 36, Guasto di rete

Questo avviso/allarme è attivo soltanto se la tensione di alimentazione al convertitore di frequenza non è più presente e se il *parametro 14-10 Guasto di rete* NON è impostato su [0] Nessuna funzione. Verificare i fusibili del convertitore di frequenza e l'alimentazione di rete all'unità.

#### ALLARME 37, Sbilanciamento di fase

Esiste uno squilibrio di corrente tra le unità di potenza.

#### ALLARME 38, Guasto interno

Quando si verifica un guasto interno, viene visualizzato un codice numerico come definito nel *Tabella 7.1*.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

- Spegnere e riavviare l'unità.
- Verificare che l'opzione sia installata correttamente.
- Controllare se vi sono cablaggi allentati o
  mancanti

Può essere necessario contattare il rivenditore Danfoss o l'ufficio assistenza locale. Annotare il codice numerico per poter ricevere ulteriori indicazioni sul tipo di guasto.

Numero	Testo				
0	Impossibile inizializzare la porta seriale. Contattare				
	il rivenditore Danfoss o l'ufficio assistenza Danfoss.				
256-258	l dati dell'EEPROM della scheda di potenza sono				
	corrotti o obsoleti. Sostituire la scheda di potenza.				
512-519	Guasto interno. Contattare il rivenditore Danfoss o				
	l'ufficio assistenza Danfoss.				
783	Il valore del parametro supera i limiti minimi/				
	massimi.				
1024-1284	Guasto interno. Contattare il rivenditore Danfoss o				
	l'ufficio assistenza Danfoss.				
1299	L'opzione software nello slot A è obsoleta.				
1300	L'opzione software nello slot B è obsoleta.				
1302	L'opzione software nello slot C1 è obsoleta.				

Numero	Testo
1315	L'opzione software nello slot A non è supportata/
	consentita.
1316	L'opzione software nello slot B non è supportata/
	consentita.
1318	L'opzione software nello slot C1 non è supportata/
	consentita.
1379–2819	Guasto interno. Contattare il rivenditore Danfoss o
	l'ufficio assistenza Danfoss.
1792	Ripristino dell'hardware del processore di segnali
	digitali.
1793	I parametri derivati dal motore non sono stati
	trasferiti correttamente al processore di segnali
	digitali.
1794	I dati di potenza non sono stati trasferiti corret-
	tamente al processore di segnali digitali
	all'accensione.
1795	Il processore di segnali digitali ha ricevuto troppi
	telegrammi SPI sconosciuti. Il convertitore di
	frequenza usa questo codice di guasto anche
	quando l'MCO non si accende correttamente.
	Questa situazione può verificarsi a causa di una
	protezione EMC insufficiente o di una messa a
	terra inadeguata.
1796	Errore di copia RAM.
1798	Con la scheda di controllo MK1 viene usata una
	versione software 48.3X o superiore. Sostituire la
	scheda di controllo MKII numero 8.
2561	Sostituire la scheda di controllo.
2820	Overflow dello stack LCP.
2821	Overflow della porta seriale.
2822	Overflow della porta USB.
3072-5122	Il valore del parametro non rientra nei limiti
	consentiti.
5123	Opzione nello slot A: hardware incompatibile con
	l'hardware del quadro di comando.
5124	Opzione nello slot B: hardware incompatibile con
	l'hardware del quadro di comando.
5125	Opzione nello slot C0: hardware incompatibile con
	l'hardware del quadro di comando.
5126	Opzione nello slot C1: hardware incompatibile con
	l'hardware del quadro di comando.
5376-6231	Guasto interno. Contattare il rivenditore Danfoss o
	l'ufficio assistenza Danfoss.

Tabella 7.1 Codici di guasto interno

# ALLARME 39, Sensore dissip.

Nessuna retroazione dal sensore di temperatura del dissipatore di calore.

Il segnale dal sensore di temperatura IGBT non è disponibile sulla scheda di potenza. Il problema potrebbe essere sulla scheda di potenza, sulla scheda di pilotaggio gate o sul cavo a nastro tra la scheda di potenza e la scheda di pilotaggio gate.



#### AVVISO 40, Sovraccarico dell'uscita dig. mors. 27

Verificare il carico collegato al morsetto 27 o rimuovere il collegamento in cortocircuito. Controllare il parametro 5-00 Modo I/O digitale e il parametro 5-01 Modo Morsetto 27.

#### AVVISO 41, Sovraccarico dell'uscita dig. mors. 29

Verificare il carico collegato al morsetto 29 o rimuovere il collegamento in cortocircuito. Controllare anche il parametro 5-00 Modo I/O digitale e il parametro 5-02 Modo morsetto 29.

#### AVVISO 42, Sovraccarico dell'uscita dig. X30/6 o X30/7

Nel caso del morsetto X30/6, verificare il carico collegato al morsetto X30/6 o rimuovere il collegamento in cortocircuito. Controllare anche *parametro 5-32 Uscita dig.* mors. X30/6 (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

Nel caso del morsetto X30/7, verificare il carico collegato al morsetto X30/7 o rimuovere il collegamento in cortocircuito. Controllare *parametro 5-33 Uscita dig. mors.* X30/7 (MCB 101) (VLT® General Purpose I/O MCB 101).

# ALLARME 43, Alim. est. (opz.)

La VLT<sup>®</sup> Extended Relay Option MCB 113 è montata senza 24 V CC esterna. Collegare un'alimentazione esterna a 24 V CC oppure specificare che non viene utilizzata nessuna alimentazione esterna tramite il *parametro 14-80 Opzione alimentata da alim. 24 V CC est.* [0] No. Una modifica nel *parametro 14-80 Opzione alimentata da alim. 24 V CC est.* richiede lo spegnimento e il riavvio.

### ALLARME 45, Guasto a t. 2

Guasto verso terra.

# Ricerca ed eliminazione dei guasti

- Controllare la corretta messa a terra ed eventuali collegamenti allentati.
- Verificare la dimensione dei fili elettrici.
- Controllare i cavi motore per verificare eventuali cortocircuiti o correnti di dispersione.

# ALLARME 46, Alim. sch. pot

L'alimentazione sulla scheda di potenza è fuori intervallo. Un altro motivo potrebbe essere il funzionamento difettoso della ventola del dissipatore.

Sono disponibili tre alimentazioni generate dall'alimentatore switching (SMPS) sulla scheda di potenza:

- 24 V
- 5 V
- ±18 V

Se alimentato con VLT<sup>®</sup> 24 V DC Supply MCB 107, vengono monitorate solo le alimentazioni a 24 V e a 5 V. Se alimentato con tensione di rete trifase, sono monitorate tutte e tre le alimentazioni.

# Ricerca ed eliminazione dei guasti

- Verificare se la scheda di potenza è difettosa.
- Verificare se la scheda di controllo è difettosa.

- Verificare se una scheda opzionale è difettosa.
- Se si utilizza un'alimentazione a 24 V CC, assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corretta.
- Verificare se la ventola del dissipatore è difettosa.

#### AVVISO 47, Alim. 24V bassa

L'alimentazione sulla scheda di potenza è fuori intervallo.

Sono disponibili tre alimentazioni generate dall'alimentatore switching (SMPS) sulla scheda di potenza:

- 24 V
- 5 V
- ±18 V

# Ricerca ed eliminazione dei guasti

• Verificare se la scheda di potenza è difettosa

#### AVVISO 48, Al. 1,8V bassa

L'alimentazione a 1,8 V CC utilizzata sulla scheda di controllo non rientra nei limiti consentiti. L'alimentazione viene misurata sulla scheda di controllo.

# Ricerca ed eliminazione dei guasti

- Verificare se la scheda di controllo è difettosa.
- Se è presente una scheda opzionale, verificare l'esistenza di un'eventuale sovratensione.

#### AVVISO 49, Lim. velocità

L'avviso viene mostrato quando la velocità è al di fuori dell'intervallo specificato nel parametro 4-11 Lim. basso vel. motore [giri/min] e nel parametro 4-13 Lim. alto vel. motore [giri/min]. Quando la velocità è inferiore al limite specificato in parametro 1-86 Velocità scatto bassa [giri/min] (tranne che all'avviamento o all'arresto) il convertitore di frequenza scatta.

# ALLARME 50, AMA, taratura non riuscita

Contattare il rivenditore Danfoss o l'ufficio assistenza Danfoss.

#### ALLARME 51, AMA, controllo Unom e Inom

Probabilmente sono errate le impostazioni della tensione motore, della corrente motore e della potenza motore.

# Ricerca ed eliminazione dei guasti

• Controllare le impostazioni nei *parametri da 1-20* a 1-25.

# ALLARME 52, AMA Inom bassa

La corrente motore è troppo bassa.

# Ricerca ed eliminazione dei guasti

• Controllare le impostazioni in parametro 1-24 Corrente motore.

# ALLARME 53, AMA, motore troppo grande

Il motore è troppo grande per eseguire AMA.

# ALLARME 54, AMA, motore troppo piccolo

Il motore è troppo piccolo perché l'AMA funzioni.



# ALLARME 55, AMA, par. fuori campo

L'AMA non è in grado di funzionare perché i valori dei parametri del motore sono al di fuori del campo accettabile.

#### ALLARME 56, AMA interrotto dall'utente

L'AMA viene interrotto manualmente.

# ALLARME 57, AMA, quasto interno

Tentare di riavviare l'AMA. Ripetuti avviamenti possono surriscaldare il motore.

# ALLARME 58, AMA, guasto interno

Contattare il rivenditore Danfoss.

# **AVVISO 59, Limite corrente**

La corrente è superiore al valore nel parametro 4-18 Limite di corrente. Assicurarsi che i dati motore nei parametri da 1-20 a 1-25 siano impostati correttamente. Aumentare il limite di corrente, se necessario. Accertarsi che il sistema possa funzionare in sicurezza a un limite superiore.

#### AVVISO 60, Interbl. esterno

Una tensione di ingresso digitale indica una condizione di guasto esterna al convertitore di frequenza. Un interblocco esterno ha comandato lo scatto del convertitore di frequenza.

#### Ricerca guasti

- Eliminare la condizione di guasto esterna.
- Per riprendere il funzionamento normale, applicare 24 V CC al morsetto programmato per interblocco esterno.
- Ripristinare il convertitore di frequenza.

# AVVISO/ALLARME 61, Err. di inseg.

Errore dal confronto tra la velocità di riferimento e la velocità misurata dal dispositivo di retroazione.

### Ricerca guasti

- Controllare le impostazioni per avviso/allarme/ disabilitazione nel parametro 4-30 Funzione di perdita retroazione motore.
- Impostare l'errore tollerabile nel parametro 4-31 Errore di velocità retroazione motore
- Impostare il tempo tollerabile di perdita della retroazione nel parametro 4-32 Timeout perdita retroazione motore.

# AVVISO 62, Limite frequenza di uscita

Se la frequenza di uscita raggiunge il valore impostato nel parametro 4-19 Freq. di uscita max. il convertitore di frequenza emette un avviso. L'avviso si interrompe quando l'uscita torna a un valore inferiore al limite massimo. Se il convertitore di frequenza non è in grado di limitare la frequenza, scatta ed emette un allarme. L'allarme può essere emesso nella modalità Flux se il convertitore di frequenza perde il controllo del motore.

#### Ricerca guasti

- Controllare l'applicazione per possibili cause.
- Aumentare il limite della frequenza di uscita.
   Accertarsi che il sistema possa funzionare in sicurezza a una frequenza di uscita superiore.

#### ALLARME 63, Fr. mecc. basso

La corrente motore effettiva non ha superato la corrente rilascio freno entro la finestra di tempo di ritardo avviamento.

#### AVVISO 64, Limite tens.

La combinazione di carico e velocità richiede una tensione motore superiore alla tensione del collegamento CC effettiva.

# AVVISO/ALLARME 65, Sovratemperatura scheda di controllo

La temperatura di disinserimento della scheda di controllo è di 85 °C (185 °F).

# Ricerca ed eliminazione dei guasti

- Verificare che la temperatura ambiente di funzionamento sia entro i limiti.
- Controllare eventuali filtri intasati.
- Controllare il funzionamento della ventola.
- Controllare la scheda di controllo.

#### AVVISO 66, Bassa temp.

La temperatura del convertitore di frequenza è troppo bassa per il normale funzionamento. L'avviso si basa sul sensore di temperatura nel modulo IGBT. Aumentare la temperatura ambiente dell'unità. Una modesta quantità di corrente di mantenimento può essere inviata al convertitore di frequenza anche quando il motore è fermo impostando parametro 2-00 Corrente CC funzionamento/preriscaldamento su [5%] e parametro 1-80 Funzione all'arresto.

# ALLARME 67, Cambio di opz.

Una o più opzioni sono state aggiunte o rimosse dall'ultimo spegnimento. Verificare che la modifica alla configurazione sia voluta e ripristinare l'unità.

### ALLARME 68, Arresto sicuro

È stato attivato Safe Torque Off (STO). Per riprendere il funzionamento normale, applicare 24 V CC al morsetto 37, quindi inviare un segnale di ripristino (tramite bus, I/O digitale o premendo [Reset]).

# ALLARME 69, Sovratemp. sch. di pot.

Il sensore di temperatura sulla scheda di potenza rileva una temperatura troppo alta o bassa.

# Ricerca e risoluzione dei guasti

- Verificare che la temperatura ambiente di funzionamento sia entro i limiti.
- Controllare eventuali filtri intasati.
- Controllare il funzionamento della ventola.
- Controllare la scheda di potenza.



#### ALLARME 70, Conf. FC n.cons.

La scheda di controllo e la scheda di potenza sono incompatibili. Per verificare la compatibilità, contattare il fornitore Danfoss, indicando il codice dell'unità ricavato dalla targa e i codici articolo delle schede.

#### ALLARME 71, Arr. sic. PTC 1

STO è stato attivato da VLT<sup>®</sup> PTC Thermistor Card MCB 112 (motore troppo caldo). Il funzionamento normale può essere ripreso quando MCB 112 applica nuovamente una tensione di 24 V CC al morsetto 37 (quando la temperatura del motore raggiunge un valore accettabile) e quando l'ingresso digitale da MCB 112 viene disattivato. Quando ciò accade, inviare un segnale di ripristino (tramite bus o I/O digitali o premere [Reset]).

#### ALLARME 72, Guasto peric.

STO con scatto bloccato. Si è verificata una combinazione inattesa di comandi STO:

- La VLT<sup>®</sup> PTC Thermistor Card MCB 112 consente X44/10, ma STO non è abilitato.
- MCB 112 è il solo dispositivo a usare STO
   (specificato attraverso la selezione [4] Allarme PTC
   1 oppure [5] Avviso PTC 1 nel
   parametro 5-19 Arresto di sicurezza morsetto 37),
   STO è attivato e X44/10 non è attivato.

# AVVISO 73, Ripr. Aut. Arr. sic

STO attivato. Con il riavvio automatico abilitato, il motore può avviarsi una volta eliminato il guasto.

# **ALLARME 74, Termistore PTC**

Allarme relativo alla VLT® PTC Thermistor Card MCB 112. Il PTC non funziona.

#### ALLARME 75, Illegal Profile Sel.

Non scrivere il valore del parametro mentre il motore è in funzione. Arrestare il motore prima di scrivere il profilo MCO nel *parametro 8-10 Profilo parola di com*.

# AVVISO 77, Modo pot. rid.

Il convertitore di frequenza sta funzionando a potenza ridotta (meno sezioni inverter di quante sarebbero possibili). Questo avviso viene generato durante il ciclo di accensione quando il convertitore di frequenza è impostato per funzionare con un numero minore di inverter e continua a rimanere attivo.

# ALLARME 78, Err. inseg.

La differenza fra il valore del setpoint e quello effettivo supera il valore impostato nel *parametro 4-35 Errore di inseguimento*.

### Ricerca guasti

- Disabilitare la funzione o selezionare un allarme/ avviso nel parametro 4-34 Funz. errore di inseguim.
- Controllare la meccanica in corrispondenza di carico e motore. Controllare i collegamenti di retroazione dall'encoder del motore al convertitore di frequenza.

- Selezionare la funzione di retroazione del motore nel parametro 4-30 Funzione di perdita retroazione motore.
- Regolare la banda dell'errore di inseguimento nel parametro 4-35 Errore di inseguimento e nel parametro 4-37 Err. di inseguim. dur. rampa.

#### ALLARME 79, Conf. t. pot.n.c

La scheda di messa in scala reca un codice articolo scorretto o non è installata. Non è stato possibile installare il connettore MK102 sulla scheda di potenza.

#### ALLARME 80, Inverter inizial.

Le impostazioni parametri sono inizializzate alle impostazioni di fabbrica dopo un ripristino manuale. Ripristinare l'unità per cancellare l'allarme.

# ALLARME 81, CSIV dannegg.

Errori di sintassi nel file CSIV.

#### ALLARME 82, Errore par. CSIV

Il CSIV ha fallito nell'inizializzazione di un parametro.

#### ALLARME 83, Illegal Option Combi.

Le opzioni montate non sono compatibili.

# **ALLARME 84, No Safety Option**

L'opzione di sicurezza è stata rimossa senza applicare un ripristino generale. Ricollegare l'opzione di sicurezza.

# **ALLARME 88, Option Detection**

È stata rilevata una modifica nella configurazione delle opzioni. Il *Parametro 14-89 Option Detection* è impostato su [0] Frozen configuration (Configurazione bloccata) e la configurazione delle opzioni è stata cambiata.

- Per effettuare la modifica, abilitare le modifiche della configurazione delle opzioni nel parametro 14-89 Option Detection.
- In alternativa, ripristinare la corretta configurazione delle opzioni.

# **AVVISO 89, Mechanical Brake Sliding**

Il monitor del freno di sollevamento ha rilevato una velocità del motore che supera i 10 giri/min.

# ALLARME 90, Mon. retroaz.

Controllare il collegamento all'opzione encoder/resolver e, se necessario, sostituire il VLT<sup>®</sup> Encoder Input MCB 102 o il VLT<sup>®</sup> Resolver Input MCB 103.

# ALLARME 91, Imp. errata Al54

Impostare l'interruttore S202 sulla posizione (ingresso tensione) quando un sensore KTY è collegato al morsetto di ingresso analogico 54.

### **ALLARME 99, Rotore bloccato**

Il rotore è bloccato.



# AVVISO/ALLARME 104, Mixing Fans

La ventola non sta funzionando. Il monitoraggio della ventola controlla che la ventola giri all'accensione oppure ogniqualvolta la ventola di miscelazione venga accesa. Il guasto della ventola di miscelazione può essere configurato come un scatto per avviso o uno scatto per allarme in *parametro 14-53 Monitor. ventola*.

#### Ricerca e risoluzione dei guasti

 Spegnere e riaccendere il convertitore di frequenza per determinare se l'avviso/l'allarme ritorna.

# AVVISO/ALLARME 122, Mot. rotat. unexp.

Il convertitore di frequenza effettua una funzione che richiede che il motore sia fermo, per esempio, mantenimento CC per motori PM.

# AVVISO 163, ATEX ETR cur.lim.warning

Il convertitore di frequenza ha funzionato al di sopra della curva caratteristica per oltre 50 s. L'avviso viene attivato all'83% e disattivato al 65% del sovraccarico termico consentito.

# ALLARME 164, ATEX ETR cur.lim.alarm

Il funzionamento oltre la curva caratteristica per 60 s entro un periodo di 600 s attiva l'allarme e il convertitore di frequenza scatta.

# AVVISO 165, ATEX ETR freq.lim.warning

Il convertitore di frequenza funziona per più di 50 s al di sotto della frequenza minima consentita (parametro 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.).

# ALLARME 166, ATEX ETR freq.lim.alarm

Il convertitore di frequenza ha funzionato per oltre 60 s (in un periodo di 600 s) al di sotto della frequenza minima consentita (*parametro 1-98 ATEX ETR interpol. points freq.*).

# AVVISO 250, N. parte ric.

Un componente nel sistema convertitore è stato sostituito.

### Ricerca guasti

 Ripristinare il sistema convertitore per riprendere il funzionamento normale.

# AVVISO 251, Nuovo cod. tipo

La scheda di potenza o altri componenti sono stati sostituiti e il codice identificativo è cambiato.



# 8 Specifiche

# 8.1 Dati elettrici

# 8.1.1 Alimentazione di rete 200-240 V

Designazione del tipo	PK25	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P3K7
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)], sovraccarico	0,25	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	3,7
elevato	(0,34)	(0,5)	(0,75)	(1,0)	(1,5)	(2,0)	(3,0)	(4,0)	(5,0)
Grado di protezione alloggiamento IP20	A1	A1	A1	A1	A1	A1			_
(soltanto FC 301)	^'		A1	^1	AI	AI	_		_
Grado di protezione alloggiamento IP20, IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	А3	А3
Grado di protezione alloggiamento IP55, IP66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
Corrente di uscita									
Continua (200–240 V) [A]	1,8	2,4	3,5	4,6	6,6	7,5	10,6	12,5	16,7
Intermittente (200-240 V) [A]	2,9	3,8	5,6	7,4	10,6	12,0	17,0	20,0	26,7
KVA continui (208 V) [kVA]	0,65	0,86	1,26	1,66	2,38	2,70	3,82	4,50	6,00
Corrente di ingresso massima									
Continua (200–240 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,1	5,9	6,8	9,5	11,3	15,0
Intermittente (200-240 V) [A]	2,6	3,5	5,1	6,6	9,4	10,9	15,2	18,1	24,0
Specifiche supplementari									
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2),5)</sup> per									
rete, motore, freno e condivisione del carico	4, 4, 4 (12,12,12)								
[mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	(almeno 0,2 (24))								
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per									
sezionatore [mm²] ([AWG])	6, 4, 4 (10,12,12)								
Perdita di potenza stimata al carico nominale	21	20	42	F.4	62	0.2	116	155	105
massimo [W] <sup>3)</sup>	21	29	42	54	63	82	116	155	185
Rendimento <sup>4)</sup>	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96

Tabella 8.1 Alimentazione di rete 200-240 V, PK25-P3K7



Designazione del tipo	P5K5 P7K5			P1	1K		
Sovraccarico elevato/normale <sup>1)</sup>	НО	NO	НО	NO	НО	NO	
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)]	5,5 (7,5)	7,5 (10)	7,5 (10)	11 (15)	11 (15)	15 (20)	
Grado di protezione alloggiamento IP20	В	3	В	3	E	34	
Grado di protezione alloggiamento IP21, IP55, IP66	В	1	В	1	E	32	
Corrente di uscita			•				
Continua (200–240 V) [A]	24,2	30,8	30,8	46,2	46,2	59,4	
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (200–240 V) [A]	38,7	33,9	49,3	50,8	73,9	65,3	
KVA continui (208 V) [kVA]	8,7	11,1	11,1	16,6	16,6	21,4	
Corrente di ingresso massima		•	•				
Continua (200–240 V) [A]	22,0	28,0	28,0	42,0	42,0	54,0	
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (200–240 V) [A]	35,2	30,8	44,8	46,2	67,2	59,4	
Specifiche supplementari		•					
Sezione trasversale massima del cavo IP20 <sup>2), 5)</sup> per rete, freno,	10, 10,-	(0 0 )	10, 10,-	(0 0 )	25	(2,-,-)	
motore e condivisione del carico [mm²] ([AWG])	10, 10,	(0, 0,-)	10, 10,	(0, 0,-)	33,-,-	(2,-,-)	
Sezione trasversale massima del cavo IP21 <sup>2), 5)</sup> per rete, freno,	16 10 16	(6 0 6)	16,10,16	(6 0 6)	25	(2 )	
motore e condivisione del carico [mm²] ([AWG])	16,10,16	(0, 0, 0)	10,10,10	(0, 0, 0)	33,-,-	(2,-,-)	
Sezione trasversale massima del cavo IP21 <sup>2), 5)</sup> per motore	10, 10,-	(0, 0, )	10 10	(8, 8,-)	25.25.25	5 (2, 4, 4)	
[mm²] ([AWG])	10, 10,-	(0, 0,-)	10, 10,-	(0, 0,-)	33,23,23	0 (2, 4, 4)	
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per sezionatore			16 10 10 /6	0. 0)			
[mm <sup>2</sup> ] ([AWG])			16,10,10 (6	, 0, 0)			
Perdita di potenza stimata al carico nominale massimo [W] <sup>3)</sup>	239	310	371	514	463	602	
Rendimento <sup>4)</sup>	0,96 0,96 0,			96			

Tabella 8.2 Alimentazione di rete 200-240 V, P5K5-P11K

Q



Designazione del tipo	P1	5K	P1	8K	P2	2K	P3	P30K		7K
Sovraccarico elevato/normale <sup>1)</sup>	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)]	15 (20)	18,5 (25)	18,5 (25)	22 (30)	22 (30)	30 (40)	30 (40)	37 (50)	37 (50)	45 (60)
Grado di protezione alloggiamento IP20	В	4	C	3	С	3	C4		C	4
Grado di protezione alloggiamento IP21, IP55, IP66	C	1	C	1	C	1	C	2	C	2
Corrente di uscita			•							
Continua (200–240 V) [A]	59,4	74,8	74,8	88,0	88,0	115	115	143	143	170
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (200–240 V) [A]	89,1	82,3	112	96,8	132	127	173	157	215	187
KVA continui (208 V) [kVA]	21,4	26,9	26,9	31,7	31,7	41,4	41,4	51,5	51,5	61,2
Corrente di ingresso massima			•			•		•		
Continua (200–240 V) [A]	54,0	68,0	68,0	80,0	80,0	104	104	130	130	154
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (200–240 V) [A]	81,0	74,8	102	88,0	120	114	156	143	195	169
Specifiche supplementari										
Sezione trasversale massima del cavo IP20 <sup>5)</sup> per rete, freno, motore e condivisione del carico [mm²] ([AWG])	35	(2)	50	(1)	50	(1)	150 (30	0 MCM)	150 (30	0 MCM)
Sezione trasversale massima dei cavi IP21, IP55, IP66 <sup>5)</sup> per rete e motore [mm²] ([AWG])	50	(1)	50	(1)	50	(1)	150 (30	0 MCM)	150 (30	0 MCM)
Sezione trasversale massima dei cavi IP21, IP55, IP66 <sup>5)</sup> per freno e condivisione del carico [mm²] ([AWG])	50	50 (1) 50 (1)		50 (1)		95 (3/0)		95 (	3/0)	
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per sezionatore [mm²] ([AWG])	50, 35, 35 (1, 2, 2)			)		95, 70, 70 (3/0, 2/0, 2/		185, 15 (350 MC MCM	CM, 300	
Perdita di potenza stimata al carico nominale massimo [W] <sup>3)</sup>	624	737	740	845	874	1140	1143	1353	1400	1636
Rendimento <sup>4)</sup>	0,96 0,97		0,97		0,97		0,97			

Tabella 8.3 Alimentazione di rete 200-240 V, P15K-P37K



## 8.1.2 Alimentazione di rete 380-500 V

Designazione del tipo	PK37	PK55	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)], sovraccarico	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
elevato	(0,5)	(0,75)	(1,0)	(1,5)	(2,0)	(3,0)	(4,0)	(5,0)	(7,5)	(10)
Grado di protezione alloggiamento IP20	A1	A1	A1	A1	A1	_	_	_	_	_
(soltanto FC 301)										
Grado di protezione alloggiamento IP20, IP21	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A3	A3
Grado di protezione alloggiamento IP55, IP66	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A4/A5	A5	A5
Corrente di uscita sovraccarico elevato 160% p	er 1 minut	ю								
Potenza all'albero [kW/(cv)]	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
	(0,5)	(0,75)	(1,0)	(1,5)	(2,0)	(3,0)	(4,0)	(5,0)	(7,5)	(10)
Continua (380–440 V) [A]	1,3	1,8	2,4	3,0	4,1	5,6	7,2	10	13	16
Intermittente (380–440 V) [A]	2,1	2,9	3,8	4,8	6,6	9,0	11,5	16	20,8	25,6
Continua (441–500 V) [A]	1,2	1,6	2,1	2,7	3,4	4,8	6,3	8,2	11	14,5
Intermittente (441–500 V) [A]	1,9	2,6	3,4	4,3	5,4	7,7	10,1	13,1	17,6	23,2
KVA continui (400 V) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,1	2,8	3,9	5,0	6,9	9,0	11
KVA continui (460 V) [kVA]	0,9	1,3	1,7	2,4	2,7	3,8	5,0	6,5	8,8	11,6
Corrente di ingresso massima										
Continua (380–440 V) [A]	1,2	1,6	2,2	2,7	3,7	5,0	6,5	9,0	11,7	14,4
Intermittente (380–440 V) [A]	1,9	2,6	3,5	4,3	5,9	8,0	10,4	14,4	18,7	23
Continua (441–500 V) [A]	1,0	1,4	1,9	2,7	3,1	4,3	5,7	7,4	9,9	13
Intermittente (441–500 V) [A]	1,6	2,2	3,0	4,3	5,0	6,9	9,1	11,8	15,8	20,8
Specifiche supplementari								-		
Sezione trasversale massima dei cavi IP20,					1 4 4 (12	12.12)				
IP21 <sup>2),5)</sup> per rete, motore, freno e condivisione					1, 4, 4 (12 (almeno 0					
del carico [mm²] ([AWG])				(	aimeno u	,2(24))				
Sezione trasversale massima dei cavi IP55,										
IP66 <sup>2), 5)</sup> per rete, motore, freno e condivisione				2	1, 4, 4 (12	,12,12)				
del carico [mm²] ([AWG])										
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per	( 4 4 (101212)									
sezionatore [mm²] ([AWG])				(	5, 4, 4 (10	,12,12)				
Perdita di potenza stimata al carico nominale	25	42	4.5		(2)	00	116	124	107	255
massimo [W] <sup>3)</sup>	35	42	46	58	62	88	116	124	187	255
Rendimento <sup>4)</sup>	0,93	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
			•			•		•		

Tabella 8.4 Alimentazione di rete 380-500 V (FC 302), 380-480 V (FC 301), PK37-P7K5



Designazione del tipo	P1	1K	P1	5K	P1	P18K		2K
Sovraccarico elevato/normale <sup>1)</sup>	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)]	11 (15)	15 (20)	15 (20)	18,5 (25)	18,5 (25)	22 (30)	22 (30)	30 (40)
Grado di protezione alloggiamento IP20	В	3	В	В3		B4		4
Grado di protezione alloggiamento IP21, IP55, IP66	B1		В	B1		B2		2
Corrente di uscita							•	
Continua (380–440 V) [A]	24	32	32	37,5	37,5	44	44	61
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (380–440 V) [A]	38,4	35,2	51,2	41,3	60	48,4	70,4	67,1
Continua (441–500 V) [A]	21	27	27	34	34	40	40	52
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (441–500 V) [A]	33,6	29,7	43,2	37,4	54,4	44	64	57,2
KVA continui (400 V) [kVA]	16,6	22,2	22,2	26	26	30,5	30,5	42,3
KVA continui (460 V) [kVA]	-	21,5	_	27,1	-	31,9	-	41,4
Corrente di ingresso massima			•	•	•		•	
Continua (380–440 V) [A]	22	29	29	34	34	40	40	55
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (380–440 V) [A]	35,2	31,9	46,4	37,4	54,4	44	64	60,5
Continua (441–500 V) [A]	19	25	25	31	31	36	36	47
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (441–500 V) [A]	30,4	27,5	40	34,1	49,6	39,6	57,6	51,7
Specifiche supplementari		!	l	ļ				
Sezione trasversale massima dei cavi IP21, IP55 e IP66 <sup>2], 5)</sup> per rete, freno, motore e condivisione del carico [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16, 10, 10	6 (6, 8, 6)	16, 10, 10	5 (6, 8, 6)	35,-,-(2,-,-)		(2,-,-) 35,-,-	
Sezione trasversale massima dei cavi IP21, IP55, IP66 <sup>2), 5)</sup> per motore [mm²] ([AWG])	10, 10,-	- (8, 8,-)	10, 10,-	(8, 8,-)	35, 25, 2	5 (2, 4, 4)	35, 25, 2	5 (2, 4, 4)
Sezione trasversale massima del cavo IP20 <sup>2), 5)</sup> per rete, freno, motore e condivisione del carico [mm²] ([AWG])	10, 10,- (8, 8,-)		10, 10,- (8, 8,-)		35,-,-(2,-,-)		35,-,-	(2,-,-)
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per sezionatore [mm²] ([AWG])	16, 10, 10 (6, 8, 8)							
Perdita di potenza stimata al carico nominale massimo [W] <sup>3)</sup>	291	392	379	465	444	525	547	739
Rendimento <sup>4)</sup>	0,98 0,98		98	0,	98	0,98		

Tabella 8.5 Alimentazione di rete 380–500 V (FC 302), 380–480 V (FC 301), P11K–P22K





Designazione del tipo	P3	0K	P3	7K	P4	15K	P5	5K	P7	′5K
Sovraccarico elevato/normale <sup>1)</sup>	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)]	30 (40)	37 (50)	37 (50)	45 (60)	45 (60)	55 (75)	55 (75)	75 (100)	75 (100)	90 (125)
Grado di protezione alloggiamento IP20	В	34	C	C3		C3		C4		24
Grado di protezione alloggiamento IP21, IP55, IP66	C	.1	C	C1		C1		C2		.2
Corrente di uscita	ļ.				!		Į.		!	
Continua (380-440 V) [A]	61	73	73	90	90	106	106	147	147	177
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (380–440 V) [A]	91,5	80,3	110	99	135	117	159	162	221	195
Continua (441–500 V) [A]	52	65	65	80	80	105	105	130	130	160
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (441–500 V) [A]	78	71,5	97,5	88	120	116	158	143	195	176
KVA continui (400 V) [kVA]	42,3	50,6	50,6	62,4	62,4	73,4	73,4	102	102	123
KVA continui (460 V) [kVA]	-	51,8	_	63,7	_	83,7	-	104	_	128
Corrente di ingresso massima		•	•		•	•				,
Continua (380–440 V) [A]	55	66	66	82	82	96	96	133	133	161
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (380–440 V) [A]	82,5	72,6	99	90,2	123	106	144	146	200	177
Continua (441–500 V) [A]	47	59	59	73	73	95	95	118	118	145
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (441–500 V) [A]	70,5	64,9	88,5	80,3	110	105	143	130	177	160
Specifiche supplementari		•	•	'		,			•	
Sezione trasversale massima del cavo IP20 <sup>5)</sup> per rete e motore [mm²] ([AWG])	35	(2)	50	(1)	50	(1)	150 (30	0 MCM)	150 (30	0 MCM)
Sezione trasversale massima del cavo IP20 <sup>5)</sup> per freno e condivisione del carico [mm <sup>2)</sup> ] ([AWG])	35	(2)	50	(1)	50	(1)	95 (	(4/0)	95	(4/0)
Sezione trasversale massima dei cavi IP21, IP55, IP66 <sup>5)</sup> per rete e motore [mm²] ([AWG])	50	(1)	50	(1)	50	(1)	150 (300 MCM)		150 (30	0 MCM)
Sezione trasversale massima dei cavi IP21, IP55, IP66 <sup>5)</sup> per freno e condivisione del carico [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	50	(1)	50 (1) 50 (1)		(1)	1) 95 (3/0)		/0) 95 (3,		
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per sezionatore di rete [mm²] ([AWG])			50, 35, 35 (1, 2, 2) 95, 70, (3/0, 2/0,			1 (350 MCM. 3		CM, 300		
Perdita di potenza stimata al carico nominale massimo [W] <sup>3)</sup>	570	698	697	843	891	1083	1022	1384	1232	1474
Rendimento <sup>4)</sup>	0,	98	0,9	98	0,	98	0,	98	0,	99

Tabella 8.6 Alimentazione di rete 380-500 V (FC 302), 380-480 V (FC 301), P30K-P75K



## 8.1.3 Alimentazione di rete 525-600 V (soltanto FC 302)

Designazione del tipo	PK75	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)]	0,75 (1)	1,1 (1,5)	1,5 (2,0)	2,2 (3,0)	3 (4,0)	4 (5,0)	5,5 (7,5)	7,5 (10)
Grado di protezione alloggiamento IP20, IP21	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
Grado di protezione alloggiamento IP55	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5	A5
Corrente di uscita								
Continua (525–550 V) [A]	1,8	2,6	2,9	4,1	5,2	6,4	9,5	11,5
Intermittente (525–550 V) [A]	2,9	4,2	4,6	6,6	8,3	10,2	15,2	18,4
Continua (551–600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0
Intermittente (551–600 V) [A]	2,7	3,8	4,3	6,2	7,8	9,8	14,4	17,6
kVA continui (525 V) [kVA]	1,7	2,5	2,8	3,9	5,0	6,1	9,0	11,0
kVA continui (575 V) [KVA]	1,7	2,4	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0
Corrente di ingresso massima	•							
Continua (525–600 V) [A]	1,7	2,4	2,7	4,1	5,2	5,8	8,6	10,4
Intermittente (525–600 V) [A]	2,7	3,8	4,3	6,6	8,3	9,3	13,8	16,6
Specifiche supplementari	•							
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2),5)</sup> per rete, motore, freno e condivisione del carico [mm²] ([AWG])	4, 4, 4 (12,12,12) (almeno 0,2 (24))							
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per sezionatore [mm²] ([AWG])	6, 4, 4 (10,12,12)							
Perdita di potenza stimata al carico nominale massimo [W] <sup>3)</sup>	35	50	65	92	122	145	195	261
Rendimento <sup>4)</sup>	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

Tabella 8.7 Alimentazione di rete 525-600 V (soltanto FC 302), PK75-P7K5



Designazione del tipo	P1	1K	P1	5K	P18	3K	P2	2K	P30K	
Carico elevato/normale <sup>1)</sup>	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)]	11 (15)	15 (20)	15 (20)	18,5 (25)	18,5 (25)	22 (30)	22 (30)	30 (40)	30 (40)	37 (50)
Grado di protezione alloggiamento IP20	В	33	В3		B4		B4		B4	
Grado di protezione alloggiamento IP21, IP55, IP66	В	11	E	31	B2	2	В	32	С	1
Corrente di uscita	•								•	
Continua (525–550 V) [A]	19	23	23	28	28	36	36	43	43	54
Intermittente (525–550 V) [A]	30	25	37	31	45	40	58	47	65	59
Continua (551–600 V) [A]	18	22	22	27	27	34	34	41	41	52
Intermittente (551–600 V) [A]	29	24	35	30	43	37	54	45	62	57
kVA continui (550 V) [KVA]	18,1	21,9	21,9	26,7	26,7	34,3	34,3	41,0	41,0	51,4
kVA continui (575 V) [KVA]	17,9	21,9	21,9	26,9	26,9	33,9	33,9	40,8	40,8	51,8
Corrente di ingresso massima				!	!			!		
Continua a 550 V [A]	17,2	20,9	20,9	25,4	25,4	32,7	32,7	39	39	49
Intermittente a 550 V [A]	28	23	33	28	41	36	52	43	59	54
Continua a 575 V [A]	16	20	20	24	24	31	31	37	37	47
Intermittente a 575 V [A]	26	22	32	27	39	34	50	41	56	52
Specifiche supplementari			l.	l .	Į.				l.	l.
Sezione trasversale massima del cavo										
IP20 <sup>2), 5)</sup> per rete, freno, motore e condivisione del carico	10, 10,-	- (8, 8,-)	10, 10,	- (8, 8,-)	35,-,-(	2,-,-)	35,-,-	·(2,-,-)	35,-,-	(2,-,-)
[mm <sup>2</sup> ] ([AWG])										
Sezione trasversale massima dei cavi										
IP21, IP55 e IP66 <sup>2), 5)</sup> per rete, freno, motore e condivisione del carico [mm <sup>2</sup> ] ([AWG])	16, 10, 10	0 (6, 8, 8)	16, 10, 1	0 (6, 8, 8)	35,-,-(	35,-,-(2,-,-)		·(2,-,-)	50,-,-	(1,-,-)
Sezione trasversale massima dei cavi										
IP21, IP55, IP66 <sup>2), 5)</sup> per motore	10, 10,-	- (8, 8,-)	10, 10,	- (8, 8,-)	35, 25, 25	(2, 4, 4)	35, 25, 2	5 (2, 4, 4)	50,-,-	(1,-,-)
[mm <sup>2</sup> ] ([AWG])										
Sezione trasversale massima del	16, 10, 10							50.3	r 2r	
cavo <sup>2), 5)</sup> per sezionatore		(6, 8, 8)				50, 3 (1, 2	•			
[mm²] ([AWG])				(0,	0, 0)				(1, 2	<u>-,                                    </u>
Perdita di potenza stimata	220	300	200	270	370	440	440	600	600	740
al carico nominale massimo [W] <sup>3)</sup>	220	300	300	370	3/0	440	440	600	600	740
Rendimento <sup>4)</sup>	0,	98	0,98 0,98			8	0,	98	0,98	

Tabella 8.8 Alimentazione di rete 525-600 V (soltanto FC 302), P11K-P30K

Q



Designazione del tipo	P37K		P4	5K	P5	5K	P75K	
Carico elevato/normale <sup>1)</sup>	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)]	37 (50)	45 (60)	45 (60)	55 (75)	55 (75)	75 (100)	75 (100)	90 (125)
Grado di protezione alloggiamento IP20	C3	C3	C	3	C	4	C	4
Grado di protezione alloggiamento IP21, IP55, IP66	C1	C1	C	1	C	2	С	2
Corrente di uscita								
Continua (525–550 V) [A]	54	65	65	87	87	105	105	137
Intermittente (525–550 V) [A]	81	72	98	96	131	116	158	151
Continua (551–600 V) [A]	52	62	62	83	83	100	100	131
Intermittente (551–600 V) [A]	78	68	93	91	125	110	150	144
kVA continui (550 V) [KVA]	51,4	61,9	61,9	82,9	82,9	100,0	100,0	130,5
kVA continui (575 V) [KVA]	51,8	61,7	61,7	82,7	82,7	99,6	99,6	130,5
Corrente di ingresso massima								
Continua a 550 V [A]	49	59	59	78,9	78,9	95,3	95,3	124,3
Intermittente a 550 V [A]	74	65	89	87	118	105	143	137
Continua a 575 V [A]	47	56	56	75	75	91	91	119
Intermittente a 575 V [A]	70	62	85	83	113	100	137	131
Specifiche supplementari			-			-		
Sezione trasversale massima del cavo IP20 <sup>5)</sup> per rete e		50 (	1)			150 (30	0 MCM)	
motore [mm²] ([AWG])		50 (	,1)			150 (50	O IVICIVI)	
Sezione trasversale massima del cavo IP20 <sup>5)</sup> per freno		50 (	11)			05./	(4/0)	
e condivisione del carico [mm²] ([AWG])		50 (	,1)			95 (	(4/0)	
Sezione trasversale massima dei cavi IP21, IP55, IP66 <sup>5)</sup>		FO /	′1\			150 (20	0.14(14)	
per rete e motore [mm²] ([AWG])		50 (	(1)			150 (30	0 MCM)	
Sezione trasversale massima dei cavi IP21, IP55, IP66 <sup>5)</sup>		50.	(4)			05.4	(4 (0)	
per freno e condivisione del carico [mm²] ([AWG])		50 (	.1)			95 (	(4/0)	
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per		FO 35	. 25		05.7	0.70	185, 15	0, 120
sezionatore di rete [mm²] ([AWG])	50, 35, 35			95, 7	•	(350 MC	M, 300	
	(1, 2, 2)			(3/0, 2/	U, Z/U)	MCM	4/0)	
Perdita di potenza stimata al carico nominale massimo	740	900	900	1100	1100	1500	1500	1800
[W] <sup>3)</sup>	/40	300	300	1100	1100	1300	1500	1000
Rendimento <sup>4)</sup>	0,9	98	0,	98	0,98		0,98	

## Tabella 8.9 Alimentazione di rete 525-600 V P37K-P75K (soltanto FC 302), P37K-P75K

Per la classificazione dei fusibili consultare il capitolo 8.7 Fusibili e interruttori.

- 1) Sovraccarico elevato = coppia del 150% o 160% per una durata di 60 s. Sovraccarico normale = coppia del 110% per una durata di 60 s.
- 2) I tre valori per la sezione trasversale massima dei cavi sono per cavo unipolare, filo elettrico flessibile e filo elettrico flessibile con guaina.
- 3) Questo vale per il dimensionamento del raffreddamento del convertitore di frequenza. Se la frequenza di commutazione è superiore all'impostazione di fabbrica, le perdite di potenza possono aumentare. Si tiene conto anche del consumo di potenza tipico dell'LCP e della scheda di controllo. Per dati sulla perdita di potenza secondo EN 50598-2, consultare drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/
- 4) Rendimento misurato a corrente nominale. Per la classe di efficienza energetica consultare il capitolo 8.4 Condizioni ambientali. Per perdite di carico parziale visitare il sito drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.
- 5) La sezione trasversale dei cavi è da considerarsi per i cavi in rame.



## 8.1.4 Alimentazione di rete 525-690 V (solo FC 302)

Designazione del tipo	P1K1	P1K5	P2K2	P3K0	P4K0	P5K5	P7K5	
Sovraccarico elevato/normale <sup>1)</sup>	HO/NO	HO/NO	HO/NO	HO/NO	HO/NO	HO/NO	HO/NO	
Potenza all'albero tipica [kW/(cv)]	1,1 (1,5)	1,5 (2,0)	2,2 (3,0)	3,0 (4,0)	4,0 (5,0)	5,5 (7,5)	7,5 (10)	
Grado di protezione alloggiamento IP20	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	
Corrente di uscita								
Continua (525–550 V) [A]	2,1	2,7	3,9	4,9	6,1	9,0	11,0	
Intermittente (525–550 V) [A]	3,4	4,3	6,2	7,8	9,8	14,4	17,6	
Continua (551–690 V) [A]	1,6	2,2	3,2	4,5	5,5	7,5	10,0	
Intermittente (551–690 V) [A]	2,6	3,5	5,1	7,2	8,8	12,0	16,0	
kVA continui 525 V	1,9	2,5	3,5	4,5	5,5	8,2	10,0	
kVA continui 690 V	1,9	2,6	3,8	5,4	6,6	9,0	12,0	
Corrente di ingresso massima	•	•	•		•	•		
Continua (525–550 V) [A]	1,9	2,4	3,5	4,4	5,5	8,1	9,9	
Intermittente (525–550 V) [A]	3,0	3,9	5,6	7,0	8,8	12,9	15,8	
Continua (551–690 V) [A]	1,4	2,0	2,9	4,0	4,9	6,7	9,0	
Intermittente (551–690 V) [A]	2,3	3,2	4,6	6,5	7,9	10,8	14,4	
Specifiche supplementari	•		•					
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2),5)</sup> per rete,			4 4 4 (12	12, 12) (alm	ono 0.2 (24)			
motore, freno e condivisione del carico [mm²] ([AWG])			4, 4, 4 (12,	12, 12) (dilli	eno 0,2 (24)			
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per								
sezionatore [mm²] ([AWG])	6, 4, 4 (10, 12, 12)							
Perdita di potenza stimata al carico nominale massimo								
(W) <sup>3)</sup>	44	60	88	120	160	220	300	
Rendimento <sup>4)</sup>	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	

Tabella 8.10 Alloggiamento A3, alimentazione di rete 525-690 V, IP20/chassis protetto, P1K1-P7K5



Designazione del tipo	P11K P15K P18K				P1	8K	P22K	
Sovraccarico elevato/normale <sup>1)</sup>	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO
Potenza all'albero tipica a 550 V [kW/(cv)]	7,5	11	11	15	15	18,5	18,5	22
	(10)	(15)	(15)	(20)	(20)	(25)	(25)	(30)
Potenza all'albero tipica a 690 V [kW/(cv)]	11	15	15	18,5	18,5	22	22	30
	(15)	(20)	(20)	(25)	(25)	(30)	(30)	(40)
Grado di protezione alloggiamento IP20	E	34	В	4	В	4	В	4
Grado di protezione alloggiamento IP21, IP55	Е	32	В	32	В	2	В	2
Corrente di uscita								
Continua (525–550 V) [A]	14,0	19,0	19,0	23,0	23,0	28,0	28,0	36,0
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (525–550 V) [A]	22,4	20,9	30,4	25,3	36,8	30,8	44,8	39,6
Continua (551–690 V) [A]	13,0	18,0	18,0	22,0	22,0	27,0	27,0	34,0
Intermittente (sovraccarico per 60 s) (551–690 V) [A]	20,8	19,8	28,8	24,2	35,2	29,7	43,2	37,4
kVA continui (a 550 V) [kVA]	13,3	18,1	18,1	21,9	21,9	26,7	26,7	34,3
kVA continui (a 690 V) [kVA]	15,5	21,5	21,5	26,3	26,3	32,3	32,3	40,6
Corrente di ingresso massima		•	•	•	•	•	•	
Continua (a 550 V) [A]	15,0	19,5	19,5	24,0	24,0	29,0	29,0	36,0
Intermittente (sovraccarico 60 s) (a 550 V) (A)	23,2	21,5	31,2	26,4	38,4	31,9	46,4	39,6
Continua (a 690 V) [A]	14,5	19,5	19,5	24,0	24,0	29,0	29,0	36,0
Intermittente (sovraccarico 60 s) (a 690 V) [A]	23,2	21,5	31,2	26,4	38,4	31,9	46,4	39,6
Specifiche supplementari		•			•			
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per rete/								
motore, condivisione del carico e freno				35, 25, 2	5 (2, 4, 4)			
[mm²] ([AWG])								
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup> per	16, 10, 10 (6, 8, 8)							
sezionatore di rete [mm²] ([AWG])	10, 10, 10 (0, 0, 0)							
Perdita di potenza stimata al carico nominale	150	220	220	200	200	270	270	440
massimo (W) <sup>3)</sup>	150	220	220	300	300	370	370	440
Rendimento <sup>4)</sup>	0,98 0,98 0,98					0,	98	

Tabella 8.11 Alloggiamento B2/B4, alimentazione di rete 525-690 V IP20/IP21/IP55 - Chassis/NEMA 1/NEMA 12 (soltanto FC 302), P11K-P22K



Designazione del tipo	P3	0K	P3	37K	P4	5K	P5	5K	P7	′5K
Sovraccarico elevato/normale <sup>1)</sup>	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO	НО	NO
Potenza all'albero tipica a 550 V [kW/(cv)]	22	30	30	37	37	45	45	55	55	75
	(30)	(40)	(40)	(50)	(50)	(60)	(60)	(75)	(75)	(100)
Potenza all'albero tipica a 690 V [kW/(cv)]	30	37	37	45	45	55	55	75	75	90
	(40)	(50)	(50)	(60)	(60)	(75)	(75)	(100)	(100)	(125)
Grado di protezione alloggiamento IP20	В	4		3	C	.3	D	3h	D	3h
Grado di protezione alloggiamento IP21,										
IP55	c	2		2	_ c	.2		2		2
Corrente di uscita										
Continua (525–550 V) [A]	36,0	43,0	43,0	54,0	54,0	65,0	65,0	87,0	87,0	105
Intermittente (sovraccarico per 60 s)										
(525–550 V) [A]	54,0	47,3	64,5	59,4	81,0	71,5	97,5	95,7	130,5	115,5
Continua (551–690 V) [A]	34,0	41,0	41,0	52,0	52,0	62,0	62,0	83,0	83,0	100
Intermittente (sovraccarico per 60 s)										
(551–690 V) [A]	51,0	45,1	61,5	57,2	78,0	68,2	93,0	91,3	124,5	110
kVA continui (a 550 V) [kVA]	34,3	41,0	41,0	51,4	51,4	61,9	61,9	82,9	82,9	100
kVA continui (a 690 V) [kVA]	40,6	49,0	49,0	62,1	62,1	74,1	74,1	99,2	99,2	119,5
Corrente di ingresso massima										
Continua (a 550 V) [A]	36,0	49,0	49,0	59,0	59,0	71,0	71,0	87,0	87,0	99,0
Intermittente (sovraccarico 60 s)										
(a 550 V) (A)	54,0	53,9	72,0	64,9	87,0	78,1	105,0	95,7	129	108,9
Continua (a 690 V) [A]	36,0	48,0	48,0	58,0	58,0	70,0	70,0	86,0	-	_
Intermittente (sovraccarico 60 s)										
(a 690 V) [A]	54,0	52,8	72,0	63,8	87,0	77,0	105	94,6	_	_
Specifiche supplementari		-	-	-	-	-	-	-		-
Sezione trasversale massima del cavo <sup>5)</sup> per					150 (30	00 MCM)				
rete e motore [mm²] ([AWG])					130 (30	io ivicivi)				
Sezione trasversale massima del cavo <sup>5)</sup> per										
condivisione del carico e freno					95	(3/0)				
[mm <sup>2</sup> ] ([AWG])										
			05 -	70, 70			185, 1	50, 120		
Sezione trasversale massima del cavo <sup>2), 5)</sup>			,	/0, /0 !/0, 2/0)			(350 M	CM, 300		_
per sezionatore di rete [mm²] ([AWG])			(3/0, 2	., 2,0)			MCN	1, 4/0)		
Perdita di potenza stimata	600	740	740	900	900	1100	1100	1500	1500	1800
al carico nominale massimo [W] <sup>3)</sup>		/40	/+0	300	300	1100	1100	1300	1300	1300
Rendimento <sup>4)</sup>	0,98 0,98 0,98 0,98				0,	98				

Tabella 8.12 Alloggiamento B4, C2, C3, alimentazione di rete 525–690 V IP20/IP21/IP55 – Chassis/NEMA 1/NEMA 12 (soltanto FC 302), P30K-P75K

Per la classificazione dei fusibili consultare il capitolo 8.7 Fusibili e interruttori.

- 1) Sovraccarico elevato = coppia del 150% o 160% per una durata di 60 s. Sovraccarico normale = coppia del 110% per una durata di 60 s.
- 2) I tre valori per la sezione trasversale massima dei cavi sono per cavo unipolare, filo elettrico flessibile e filo elettrico flessibile con guaina.
- 3) Questo vale per il dimensionamento del raffreddamento del convertitore di frequenza. Se la frequenza di commutazione è superiore all'impostazione di fabbrica, le perdite di potenza possono aumentare. Si tiene conto anche del consumo di potenza tipico dell'LCP e della scheda di controllo. Per dati sulla perdita di potenza secondo EN 50598-2, consultare drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/
- 4) Rendimento misurato a corrente nominale. Per la classe di efficienza energetica consultare il capitolo 8.4 Condizioni ambientali. Per perdite di carico parziale visitare il sito drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.
- 5) La sezione trasversale dei cavi è da considerarsi per i cavi in rame.



## 8.2 Alimentazione di rete

Alimor	itazione	٦i	roto
	ιιαζιθείς	uı	וכנכ

Morsetti di alimentazione (sei impulsi)	L1, L2, L3
Morsetti di alimentazione (12 impulsi)	L1-1, L2-1, L3-1, L1-2, L2-2, L3-2
Tensione di alimentazione	200–240 V ±10%
Tensione di alimentazione	FC 301: 380-480 V/FC 302: 380-500 V ±10%
Tensione di alimentazione	FC 302: 525-600 V ±10%
Tensione di alimentazione	FC 302: 525-690 V ±10%

Tensione di rete insufficiente/caduta di tensione di rete:

durante una bassa tensione di rete o una caduta di tensione di rete il convertitore di frequenza continua a funzionare fino a quando la tensione del collegamento CC non scende al di sotto del livello minimo di funzionamento, di norma il 15% al di sotto della relativa tensione di alimentazione nominale minima. Accensione e funzionamento alla coppia massima non sono possibili se la tensione di rete è oltre il 10% al di sotto della tensione di alimentazione nominale minima del convertitore di frequenza.

Frequenza di alimentazione	50/60 Hz ±5%
Sbilanciamento temporaneo massimo tra le fasi di rete	3,0% della tensione di alimentazione nominale
Fattore di potenza reale (λ)	≥0,9 nominale al carico nominale
Fattore di dislocazione di potenza (cos φ)	Prossimo all'unità (>0,98)
Commutazione sull'alimentazione di ingresso L1, L2, L3 (accensioni) ≤	7,5 kW (10 cv) Al massimo due volte al minuto.
Commutazione sull'alimentazione di ingresso L1, L2, L3 (accensioni) 1	1-75 kW (15-101 cv) Al massimo una volta al minuto.
Commutazione sull'alimentazione di ingresso L1, L2, L3 (accensioni) ≥	90 kW (121
cv)	Al massimo una volta ogni due minuti.
Ambiente secondo la norma EN60664-1	Categoria di sovratensione III/grado di inquinamento 2

L'unità è adatta all'uso in circuiti in grado di fornire non oltre 100000 ampere RMS simmetrici, al massimo 240/500/690 V.

## 8.3 Uscita motore e dati motore

Uscita	motore	(U,	V,	W)	)
--------	--------	-----	----	----	---

Tensione di uscita	0–100% della tensione di alimentazione
Frequenza di uscita	0–590 Hz <sup>1)</sup>
Frequenza di uscita in modalità Flux	0-300 Hz
Commutazione sull'uscita	Illimitata
Tempi di rampa	0,01-3600 s
1) In funzione della tensione e della potenza.	

#### Caratteristiche della coppia

Al massimo 160% per 60 s <sup>1)</sup> una volta in 10 minuti
Al massimo 110% per 0,5 s <sup>1)</sup> una volta in 10 minuti
1 ms
10 ms

<sup>1)</sup> La percentuale si riferisce alla coppia nominale.

### 8.4 Condizioni ambientali

## Ambiente

Allibicitic	
Alloggiamento	IP20/Chassis, IP21/Tipo 1, IP55/Tipo 12, IP66/Tipo
Test di vibrazione	1,0
THD <sub>v</sub> massima	10
Umidità relativa massima	5–93% (IEC 721-3-3; classe 3K3 (senza condensa) durante il funzionamer
Ambiente aggressivo (IEC 60068-2-43)	est H₂S Classe
Temperatura ambiente <sup>1)</sup>	Massimo 50 °C (122 °F) (media nelle 24 ore al massimo 45 °C (113 °
Temperatura ambiente minima durante	il funzionamento a pieno regime $$ 0 °C (32
Temperatura ambiente minima con pre	stazioni ridotte -10 °C (14
Temperatura durante l'immagazziname	nto/il trasporto Da -25 a +65/70 °C (da -13 a +149/158



Specifiche	Guida operativa

Altezza massima sopra il livello del mare senza declassamento <sup>1)</sup>	1000 m (3280 piedi)
Norme EMC, emissione	EN 61800-3
Norme EMC, immunità	EN 61800-3
Classe di efficienza energetica <sup>2)</sup>	IE2

- 1) Vedere le condizioni speciali nella Guida alla progettazione per:
  - Declassamento in caso di temperatura ambiente elevata.
  - Declassamento per altitudini elevate.
- 2) Determinato secondo la EN50598-2 al:
  - Carico nominale.
  - 90% della frequenza nominale.
  - Impostazione di fabbrica della frequenza di commutazione.
  - Impostazione di fabbrica del modello di commutazione.

## 8.5 Specifiche dei cavi

Lunghezze del cavo e sezioni trasversali dei cavi di comando<sup>1)</sup>

Lunghezza massima del cavo motore, schermato	FC 301: 50 m (164 piedi)/FC 302: 150 m (492 piedi)
Lunghezza massima del cavo motore, non schermato	FC 301: 75 m (246 piedi)/FC 302: 300 m (984 piedi)
Sezione trasversale massima ai morsetti di controllo, filo elettrico fles	sibile/rigido senza capicorda per
cavo	1,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG
Sezione trasversale massima ai morsetti di controllo, filo elettrico fles	sibile con capicorda per cavo 1 mm²/18 AWG
Sezione trasversale massima per i morsetti di controllo, filo elettrico f	lessibile con capicorda per cavo con
collare	0,5 mm <sup>2</sup> /20 AWG
Sezione trasversale minima ai morsetti di controllo	0,25 mm <sup>2</sup> /24 AWG

<sup>1)</sup> Per i cavi di potenza vedere le tabelle elettriche nel capitolo 8.1 Dati elettrici.

## 8.6 Ingresso/uscita di dati e di controllo

## Ingressi digitali

Ingressi digitali programmabili	FC 301: 4 (5) <sup>1)</sup> /FC 302: 4 (6) <sup>1)</sup>
Numero del morsetto	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29 <sup>1)</sup> , 32, 33
Logica	PNP o NPN
Livello di tensione	0-24 V CC
Livello di tensione, 0 a logica PNP	<5 V CC
Livello di tensione, 1 a logica PNP	>10 V CC
Livello di tensione, 0 a logica NPN <sup>2)</sup>	>19 V CC
Livello di tensione, 1 a logica NPN <sup>2)</sup>	<14 V CC
Tensione massima in ingresso	28 V CC
Campo di frequenza impulsi	0–110 kHz
Modulazione di larghezza minima (duty cycle)	4,5 ms
Resistenza di ingresso, R <sub>i</sub>	Circa 4 kΩ

- 1) I morsetti 27 e 29 possono essere anche programmati come uscita.
- 2) Eccetto il morsetto di ingresso 37 STO.

## STO morsetto 37<sup>1, 2)</sup> (il morsetto 37 è a logica PNP fissa)

Livello di tensione	0–24 V CC
Livello di tensione, 0 a logica PNP	<4 V CC
Livello di tensione, 1 a logica PNP	>20 V CC
Tensione massima in ingresso	28 V CC
Corrente di ingresso tipica a 24 V	50 mA rms
Corrente di ingresso tipica a 20 V	60 mA rms



Capacità di ingresso 400 nF


Tutti gli ingressi digitali sono isolati galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) nonché dagli altri morsetti ad alta tensione.

- 1) Consultare il capitolo 4.7.1 Safe Torque Off (STO) per ulteriori informazioni sul morsetto 37 e STO.
- 2) Quando si utilizza un contattore con una bobina CC integrata in combinazione con STO, è importante creare un percorso di ritorno per la corrente dalla bobina quando questa viene disinserita. Questo è possibile utilizzando un diodo unidirezionale (oppure, in alternativa, un MOV a 30 o 50 V per un tempo di risposta più rapido) attraverso la bobina. I contattori tipici possono essere acquistati con questo diodo.

### Ingressi analogici

Numero di ingressi analogici	2
Numero del morsetto	53, 54
Modalità	Tensione o corrente
Selezione modalità	Interruttore S201 e interruttore S202
Modalità tensione	Interruttore S201/interruttore S202 = OFF (U)
Livello di tensione	Da -10 V a +10 V (convertibile in scala)
Resistenza di ingresso, R <sub>i</sub>	Circa 10 kΩ
Tensione massima	±20 V
Modalità corrente	Interruttore S201/interruttore S202 = ON (I)
Livello di corrente	Da 0/4 a 20 mA (convertibile in scala)
Resistenza di ingresso, R <sub>i</sub>	Circa 200 Ω
Corrente massima	30 mA
Risoluzione per gli ingressi analogici	10 bit (segno +)
Precisione degli ingressi analogici	Errore massimo 0,5% del fondo scala
Larghezza di banda	100 Hz

Gli ingressi analogici sono isolati galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) e dagli altri morsetti ad alta tensione.



Disegno 8.1 Isolamento PELV

#### Ingressi a impulsi/encoder

ingressi a impaisi/encoder		
Ingressi a impulsi/encoder prog	grammabili	2/1
Numero del morsetto a impulsi	i/encoder	29 <sup>1)</sup> , 33 <sup>2)</sup> /32 <sup>3)</sup> , 33 <sup>3)</sup>
Frequenza massima in corrispo	ndenza del morsetto 29, 32, 33	110 kHz (comando push-pull)
Frequenza massima in corrispo	ndenza del morsetto 29, 32, 33	5 kHz (collettore aperto)
Frequenza minima in corrispon	denza del morsetto 29, 32, 33	4 Hz
Livello di tensione	Vedere il <i>gruppo di parametri 5-</i>	-1* Ingressi digitali nella Guida alla Programmazione.
Tensione massima in ingresso		28 V CC
Resistenza di ingresso, Ri		Circa 4 kΩ
Precisione dell'ingresso a impul	lsi (0,1–1 kHz)	Errore massimo: 0,1% del fondo scala
Precisione dell'ingresso encode	r (1–11 kHz)	Errore massimo: 0,05% del fondo scala

Gli ingressi a impulsi ed encoder (morsetti 29, 32, 33) sono isolati galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) nonché da altri morsetti ad alta tensione.

- 1) FC 302 Valido solo per .
- 2) Gli ingressi a impulsi sono 29 e 33.
- 3) Ingressi encoder: 32=A, 33=B.



Specifiche	Guida operativa	
	·	
11 5 2 5 1		
Uscita digitale Uscite digitali/impulsi pro	grammahili	2
	ografiifiabiii	-
Numero del morsetto	site disitel of the surround in seite	27, 29 <sup>1</sup> 0–24 \
Corrente di uscita massin	cita digitale/frequenza di uscita	0-24 V 40 m/
Carico massimo alla frequ		
	o alla frequenza di uscita	1 kΩ 10 nl
	na in corrispondenza della freguenza di uscita	ΛH·
Precisione della frequenz	ima in corrispondenza della frequenza di uscita a di uscita	Frrore massimo: 0.1% del fondo scala
Risoluzione delle frequen	ze di uscita	12 bi
		12 01
	ono essere programmati anche come ingressi. galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) e dagli a	ıltri morsetti ad alta tensione.
Uscita analogica		
Numero delle uscite anal	ogiche programmabili	1
Numero del morsetto		43
Intervallo di corrente in c	orrignandanza dall'uscita analogica	D 0/4 30 A
Carico massimo GND - us	cita analogica inferiore a	500 Ω
Precisione sull'uscita anal	cita analogica inferiore a ogica	Errore massimo: 0,5% del fondo scala
Risoluzione sull'uscita ana	alogica	12 bit
L'uscita analogica è isolat	a galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) e dagl	
Scheda di controllo, tensi	one di uscita a 24 V CC	
Numero del morsetto		12, 13
Numero dei morsetto		
Tensione di uscita		24 V +1, -3 V
Tensione di uscita Carico massimo L'alimentazione a 24 V CC	È isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV	24 V +1, -3 V 200 mA /) ma ha lo stesso potenziale degli
Tensione di uscita Carico massimo		200 mA
Tensione di uscita Carico massimo L'alimentazione a 24 V CC	logiche e digitali.	200 mA
Tensione di uscita Carico massimo L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana	logiche e digitali.	200 mA /) ma ha lo stesso potenziale degli
Tensione di uscita Carico massimo L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi	logiche e digitali.	200 mA /) ma ha lo stesso potenziale degli ±50
Tensione di uscita Carico massimo L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto	logiche e digitali.	200 mA
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo	logiche e digitali.	200 mA /) ma ha lo stesso potenziale degli ±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.	one di uscita a 10 V CC  sisolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)	200 mA /) ma ha lo stesso potenziale degli ±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasn	one di uscita a 10 V CC	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasn Numero del morsetto	one di uscita a 10 V CC  sisolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasn Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione	one di uscita a 10 V CC  isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) Comune per i morsetti 68 e 69
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasn Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione	logiche e digitali.  cone di uscita a 10 V CC  e isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) Comune per i morsetti 68 e 69
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, comi	logiche e digitali.  cone di uscita a 10 V CC  e isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, comi	logiche e digitali.  cone di uscita a 10 V CC  e isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX- Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, comi USB standard	logiche e digitali.  cone di uscita a 10 V CC  e isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX- Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, como USB standard Spina USB	logiche e digitali.  cone di uscita a 10 V CC  e isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX- Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, comi USB standard Spina USB Il collegamento al PC vier	one di uscita a 10 V CC  e isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit  e (PELV).  unicazione seriale USB	±50 10,5 V ±0,5 N 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX- Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla  1.1 (piena velocità Spina USB tipo E
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, comi USB standard Spina USB  Il collegamento al PC vier Il collegamento USB è iso	logiche e digitali.  cone di uscita a 10 V CC  e isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit  e (PELV).  unicazione seriale USB  me effettuato mediante un cavo USB dispositivo/host standard.	±50 10,5 V ±0,5 N 15 mA nonché da altri morsetti ad alta 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX- Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla  1.1 (piena velocità Spina USB tipo E
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, comi USB standard Spina USB  Il collegamento al PC vier Il collegamento a massa Il collegamento a massa	one di uscita a 10 V CC  isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit  e (PELV).  unicazione seriale USB  ne effettuato mediante un cavo USB dispositivo/host standard.  lato galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) non	±50 10,5 V ±0,5 N 15 mA nonché da altri morsetti ad alta 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX- Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla  1.1 (piena velocità Spina USB tipo E
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, comi USB standard Spina USB  Il collegamento al PC vier Il collegamento a massa Il collegamento a massa	one di uscita a 10 V CC  isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit  (PELV).  unicazione seriale USB  ne effettuato mediante un cavo USB dispositivo/host standard.  lato galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) non	±50 10,5 V ±0,5 N 15 mA nonché da altri morsetti ad alta 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX- Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla  1.1 (piena velocità Spina USB tipo E
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, como USB standard Spina USB  Il collegamento al PC vier Il collegamento USB è iso Il collegamento a massa isolato come collegamento	logiche e digitali.  cone di uscita a 10 V CC  e isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit  e (PELV).  unicazione seriale USB  ne effettuato mediante un cavo USB dispositivo/host standard.  lato galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) non  USB non è isolato galvanicamente dalla messa a terra di protezi  to PC al connettore USB sul convertitore di frequenza.	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla  1.1 (piena velocità) Spina USB tipo E
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Numero del morsetto Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, como USB standard Spina USB  Il collegamento al PC vier Il collegamento USB è iso Il collegamento a massa i isolato come collegamento Uscite a relè	one di uscita a 10 V CC  isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit  e (PELV).  unicazione seriale USB  ne effettuato mediante un cavo USB dispositivo/host standard.  lato galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) non  USB non è isolato galvanicamente dalla messa a terra di protezi  to PC al connettore USB sul convertitore di frequenza.	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla  1.1 (piena velocità) Spina USB tipo E
Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione a 24 V CC ingressi e delle uscite ana Scheda di controllo, tensi Numero del morsetto Tensione di uscita Carico massimo  L'alimentazione 10 V CC è tensione.  Scheda di controllo, trasm Numero del morsetto Numero del morsetto Numero del morsetto 61  Il circuito di trasmissione tensione di alimentazione Scheda di controllo, come USB standard Spina USB  Il collegamento al PC vier Il collegamento USB è iso Il collegamento a massa isolato come collegament Uscite a relè Uscite a relè Programmal Numero del morsetto rele	one di uscita a 10 V CC  isolata galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV)  nissione dei telegrammi RS485  dei telegrammi RS485 è separato funzionalmente da altri circuit  e (PELV).  unicazione seriale USB  ne effettuato mediante un cavo USB dispositivo/host standard.  lato galvanicamente dalla tensione di alimentazione (PELV) non  USB non è isolato galvanicamente dalla messa a terra di protezi  to PC al connettore USB sul convertitore di frequenza.	±50 10,5 V ±0,5 V 15 mA nonché da altri morsetti ad alta  68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) Comune per i morsetti 68 e 69 ti centrali e isolato galvanicamente dalla  1.1 (piena velocità) Spina USB tipo E aché dagli altri morsetti ad alta tensione. ione. Usare solo un computer portatile

Morsetti del carico massimo (CC-1)<sup>1)</sup> 1–2 (NO), 1–3 (NC) (carico resistivo)

Morsetti del carico massimo (CC-13)<sup>1)</sup> (carico induttivo)

60 V CC, 1 A 24 V CC, 0,1 A



Numero del morsetto relè 02 (soltanto FC 302)	4–6 (apertura), 4–5 (chiusura)
Morsetti del carico massimo (CA-1) <sup>1)</sup> su 4-5 (NO) (carico resistivo) <sup>2),3)</sup> Car	t. sovratensione II 400 V CA, 2 A
Morsetti del carico massimo (CA-15) <sup>1)</sup> su 4–5 (NO) (carico induttivo con	cosφ 0,4) 240 V CA, 0,2 A
Morsetti del carico massimo (CC-1) <sup>1)</sup> su 4–5 (NO) (carico resistivo)	80 V CC, 2 A
Morsetti del carico massimo (CC-13) <sup>1)</sup> su 4–5 (NO) (carico induttivo)	24 V CC, 0,1 A
Morsetti del carico massimo (CA-1) <sup>1)</sup> su 4–6 (NC) (carico resistivo)	240 V CA, 2 A
Morsetti del carico massimo (CA-15) <sup>1)</sup> su 4–6 (NC) (carico induttivo con	cosφ 0,4) 240 V CA, 0,2 A
Morsetti del carico massimo (CC-1) <sup>1)</sup> su 4–6 (NC) (carico resistivo)	50 V CC, 2 A
Morsetti del carico massimo (CC-13) <sup>1)</sup> su 4–6 (NC) (carico induttivo)	24 V CC, 0,1 A
Morsetti del carico minimo su 1–3 (NC), 1–2 (NO), 4–6 (NC), 4–5 (NO)	24 V CC 1 mA, 24 V CA 20 mA
Ambiente secondo EN 60664-1	Categoria di sovratensione III/grado di inquinamento 2

VLT® AutomationDrive FC 301/302

I contatti del relè sono isolati galvanicamente dal resto del circuito mediante un isolamento rinforzato (PELV).

- 2) Categoria di sovratensione II.
- 3) Applicazioni UL 300 V CA 2 A.

## Prestazioni scheda di controllo

Intervallo di scansione	1 ms
Caratteristiche di comando	
Risoluzione della frequenza di uscita a 0-590 Hz	±0,003 Hz
Precisione di ripetizione di avviamento/arresto (morsetti 18, 19)	≤±0,1 ms
Tempo di risposta del sistema (morsetti 18, 19, 27, 29, 32, 33)	≤2 ms
Intervallo controllo di velocità (anello aperto)	1:100 della velocità sincrona
Intervallo controllo di velocità (anello chiuso)	1:1000 della velocità sincrona
Precisione della velocità (anello aperto)	30-4000 giri/min.: errore ±8 giri/min.
Precisione della velocità (anello chiuso), in base alla risoluzione del d	spositivo di
retroazione	0–6000 giri/min.: errore ±0,15 giri/min.
Precisione del controllo di coppia (retroazione di velocità)	Errore massimo ±5% della coppia nominale

Tutte le caratteristiche di comando si basano su un motore asincrono a 4 poli.

<sup>1)</sup> IEC 60947 parti 4 e 5

### 8.7 Fusibili e interruttori

Usare fusibili e/o interruttori automatici consigliati sul lato di alimentazione come protezione in caso di guasto di un componente all'interno del convertitore di frequenza (primo guasto).

## AVVISO!

L'uso di fusibili sul lato di alimentazione è obbligatorio per assicurare la conformità a IEC 60364 (CE) e NEC 2009 (UL).

#### Raccomandazioni

- Fusibili del tipo gG.
- Interruttori di tipo Moeller. Per altri tipi di interruttori, assicurarsi che l'energia fornita al convertitore di frequenza sia uguale o inferiore all'energia fornita dai tipi Moeller.

L'uso dei fusibili e degli interruttori raccomandati assicura che i possibili danni al convertitore di frequenza siano limitati all'interno dell'unità. Per maggiori informazioni, vedere le *Note sull'applicazione di fusibili e interruttori automatici*.

I fusibili dal *capitolo 8.7.1 Conformità CE* al *capitolo 8.7.2 Conformità UL* sono adatti per l'uso su un circuito in grado di fornire 100000 A<sub>rms</sub> (simmetrici) in funzione della tensione nominale del convertitore di frequenza. Con i fusibili adeguati la corrente nominale di cortocircuito (SCCR) del convertitore di frequenza è pari a 100000 A<sub>rms</sub>.

#### 8.7.1 Conformità CE

#### 200-240 V

Alloggiam ento	Potenza [kW (cv)]	Dimensione fusibile raccomandata	Fusibile massimo raccomandato	Interruttore raccomandato Moeller	Livello di scatto massimo [A]
A1	0,25-1,5 (0,34-2,0)	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
A2	0,25-1,5 (0,34-2,0)	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
	2,2 (3,0)	gG-16			
A3	3,0 (4,0)	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25
	3,7 (5,0)	gG-20			
A4	0,25-1,5 (0,34-2,0)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	2,2 (3,0)	gG-16			
A5	0,25-1,5 (0,34-2,0)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	2,2-3,0 (3,0-4,0)	gG-16			
	3,7 (5,0)	gG-20			
B1	5,5 (7,5)	gG-25	gG-80	PKZM4-63	63
	7,5 (10,0)	gG-32			
B2	11,0 (15,0)	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
В3	5,5 (7,5)	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
B4	7,5 (10,0)	gG-32	gG-125	NZMB1-A100	100
	11,0 (15,0)	gG-50			
	15,0 (20,0)	gG-63			
C1	15,0 (20,0)	gG-63	gG-160	NZMB2-A200	160
	18,5 (25,0)	gG-80			
	22,0 (30,0)	gG-100	aR-160		
C2	30,0 (40,0)	aR-160	aR-200	NZMB2-A250	250
	37,0 (50,0)	aR-200	aR-250	1	
C3	18,5 (25,0)	gG-80	gG-150	NZMB2-A200	150
	22,0 (30,0)	aR-125	aR-160	1	
C4	30,0 (40,0)	aR-160	aR-200	NZMB2-A250	250
	37,0 (50,0)	aR-200	aR-250		

Tabella 8.13 200-240 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C

Q



## 380-500 V

Alloggiam	Potenza [kW	Dimensione	Fusibile massimo	Interruttore	Livello di scatto	
ento	(cv)]	fusibile raccomandata	raccomandato	automatico Moeller	massimo [A]	
				raccomandato		
A1	0,37-1,5 (0,5-2,0)	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16	
A2	0,37-3,0 (0,5-4,0)	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25	
	4,0 (5,0)	gG-16				
A3	5,5-7,5 (7,5-10,0)	gG-16	gG-32	PKZM0-25	25	
A4	0,37-3,0 (0,5-4,0)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25	
	4,0 (5,0)	gG-16				
A5	0,37-3,0 (0,5-4,0)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25	
	4,0-7,5 (5,0-10,0)	gG-16				
B1	11–15 (15,0–20,0)	gG-40	gG-80	PKZM4-63	63	
B2	18,5 (25,0)	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100	
	22,0 (30,0)	gG-63				
В3	11–15 (15,0–20,0)	gG-40	gG-63	PKZM4-50	50	
B4	18,5 (25,0)	gG-50	gG-125	NZMB1-A100	100	
	22,0 (30,0)	gG-63				
	30,0 (40,0)	gG-80				
C1	30,0 (40,0)	gG-80	gG-160	NZMB2-A200	160	
	37,0 (50,0)	gG-100				
	45,0 (60,0)	gG-160				
C2	55,0 (75,0)	aR-200	aR-250	NZMB2-A250	250	
	75,0 (100,0)	aR-250				
C3	37,0 (50,0)	gG-100	gG-150	NZMB2-A200	150	
	45,0 (60,0)	gG-160	gG-160			
C4	55,0 (75,0)	aR-200	aR-250	NZMB2-A250	250	
	75,0 (100,0)	aR-250				

Tabella 8.14 380–500 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C



## 525-600 V

Alloggiam ento	Potenza [kW (cv)]	Dimensione fusibile raccomandata	Fusibile massimo raccomandato	Interruttore raccomandato Moeller	Livello di scatto massimo [A]
A2	0,75-4,0 (1,0-5,0)	gG-10	gG-25	PKZM0-25	25
A3	5,5 (7,5)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	7,5 (10,0)	gG-16			
A5	5,5 (7,5)	gG-10	gG-32	PKZM0-25	25
	7,5 (10,0)	gG-16			
B1	11,0 (15,0)	gG-25	gG-80	PKZM4-63	63
	15,0 (20,0)	gG-32			
	18,5 (25,0)	gG-40			
B2	22,0 (30,0)	gG-50	gG-100	NZMB1-A100	100
	30,0 (40,0)	gG-63			
В3	11,0 (15,0)	gG-25	gG-63	PKZM4-50	50
	15,0 (20,0)	gG-32			
B4	18,5 (25,0)	gG-40	gG-125	NZMB1-A100	100
	22,0 (30,0)	gG-50			
	30,0 (40,0)	gG-63			
C1	37,0 (50,0)	gG-63	gG-160	NZMB2-A200	160
	45,0 (60,0)	gG-100			
	55,0 (60,0)	aR-160	aR-250		
C2	75,0 (100,0)	aR-200	aR-250	NZMB2-A250	250
C3	37,0 (50,0)	gG-63	gG-150	NZMB2-A200	150
	45,0 (60,0)	gG-100	gG-150	NZMB2-A200	
C4	55,0 (75,0)	aR-160	aR-250	NZMB2-A250	250
	75,0 (100,0)	aR-200			

Tabella 8.15 525-600 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C

## 525-690 V

Alloggiam	Potenza [kW	Dimensione	Fusibile massimo	Interruttore	Livello di scatto
ento	(cv)]	fusibile raccomandata	raccomandato	raccomandato	massimo [A]
				Moeller	
A3	1,1 (1,5)	gG-6	gG-25		
	1,5 (2,0)	gG-6	gG-25		
	2,2 (3,0)	gG-6	gG-25		
	3,0 (4,0)	gG-10	gG-25	PKZM0-16	16
	4,0 (5,0)	gG-10	gG-25		
	5,5 (7,5)	gG-16	gG-25		
	7,5 (10,0)	gG-16	gG-25		
B2/B4	11,0 (15,0)	gG-25	gG-63		
	15,0 (20,0)	gG-32			
	18,5 (25,0)	gG-32		_	_
	22,0 (30,0)	gG-40			
B4/C2	30,0 (40,0)	gG-63	gG-80	-	-
C2/C3	37,0 (50,0)	gG-63	gG-100		
	45,0 (60,0)	gG-80	gG-125	_	_
C2	55,0 (75,0)	gG-100	gG-160		
	75,0 (100,0)	gG-125		_	_

Tabella 8.16 525–690 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C



## 8.7.2 Conformità UL

### 200-240 V

	Fusibile massimo raccomandato								
Potenza	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann			
[kW (cv)]	Tipo RK1 <sup>1)</sup>	Tipo J	Tipo T	Tipo CC	Tipo CC	Tipo CC			
0,25-0,37	KTN-R-05	JKS-05	JJN-05	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5			
(0,34–0,5)									
0,55-1,1	KTN-R-10	JKS-10	JJN-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10			
(0,75–1,5)									
1,5 (2,0)	KTN-R-15	JKS-15	JJN-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15			
2,2 (3,0)	KTN-R-20	JKS-20	JJN-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20			
3,0 (4,0)	KTN-R-25	JKS-25	JJN-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25			
3,7 (5,0)	KTN-R-30	JKS-30	JJN-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30			
5,5 (7,5)	KTN-R-50	KS-50	JJN-50	-	-	_			
7,5 (10,0)	KTN-R-60	JKS-60	JJN-60	-	-	_			
11,0 (15,0)	KTN-R-80	JKS-80	JJN-80	-	-	_			
15–18,5	KTN-R-125	JKS-125	JJN-125	-	-	-			
(20,0–25,0)									
22,0 (30,0)	KTN-R-150	JKS-150	JJN-150	-	-	-			
30,0 (40,0)	KTN-R-200	JKS-200	JJN-200	-	-	-			
37,0 (50,0)	KTN-R-250	JKS-250	JJN-250	-	-	_			

Tabella 8.17 200-240 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C

	Fusibile massimo raccomandato									
Potenza [kW (cv)]	SIBA Tipo RK1	Littelfuse Tipo RK1	Ferraz- Shawmut Tipo CC	Ferraz- Shawmut Tipo RK1 <sup>3)</sup>	Bussmann Tipo JFHR2 <sup>2)</sup>	Littelfuse JFHR2	Ferraz- Shawmut JFHR2 <sup>4)</sup>	Ferraz- Shawmut J		
0,25-0,37 (0,34-0,5)	5017906-005	KLN-R-05	ATM-R-05	A2K-05-R	FWX-5	-	-	HSJ-6		
0,55–1,1 (0,75–1,5)	5017906-010	KLN-R-10	ATM-R-10	A2K-10-R	FWX-10	-	-	HSJ-10		
1,5 (2,0)	5017906-016	KLN-R-15	ATM-R-15	A2K-15-R	FWX-15	_	-	HSJ-15		
2,2 (3,0)	5017906-020	KLN-R-20	ATM-R-20	A2K-20-R	FWX-20	=	-	HSJ-20		
3,0 (4,0)	5017906-025	KLN-R-25	ATM-R-25	A2K-25-R	FWX-25	-	_	HSJ-25		
3,7 (5,0)	5012406-032	KLN-R-30	ATM-R-30	A2K-30-R	FWX-30	=	-	HSJ-30		
5,5 (7,5)	5014006-050	KLN-R-50	-	A2K-50-R	FWX-50	-	-	HSJ-50		
7,5 (10,0)	5014006-063	KLN-R-60	-	A2K-60-R	FWX-60	-	-	HSJ-60		
11,0 (15,0)	5014006-080	KLN-R-80	-	A2K-80-R	FWX-80	=	-	HSJ-80		
15–18,5 (20,0–25,0)	2028220-125	KLN-R-125	-	A2K-125-R	FWX-125	-	-	HSJ-125		
22,0 (30,0)	2028220-150	KLN-R-150	-	A2K-150-R	FWX-150	L25S-150	A25X-150	HSJ-150		
30,0 (40,0)	2028220-200	KLN-R-200	-	A2K-200-R	FWX-200	L25S-200	A25X-200	HSJ-200		
37,0 (50,0)	2028220-250	KLN-R-250	-	A2K-250-R	FWX-250	L25S-250	A25X-250	HSJ-250		

## Tabella 8.18 200–240 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C

- 1) I fusibili KTS della Bussmann possono sostituire i fusibili KTN nei convertitori di frequenza a 240 V.
- 2) I fusibili FWH della Bussmann possono sostituire i fusibili FWX nei convertitori di frequenza a 240 V.
- 3) I fusibili A6KR della Ferraz-Shawmut possono sostituire i fusibili A2KR nei convertitori di frequenza a 240 V.
- 4) I fusibili A50X della Ferraz-Shawmut possono sostituire i fusibili A25X nei convertitori di frequenza a 240 V.



### 380-500 V

		Fusibile massimo raccomandato								
Potenza [kW (cv)]	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann				
r otenza [KW (CV)]	Tipo RK1	Tipo J	Tipo T	Tipo CC	Tipo CC	Tipo CC				
0,37-1,1 (0,5-1,5)	KTS-R-6	JKS-6	JJS-6	FNQ-R-6	KTK-R-6	LP-CC-6				
1,5-2,2 (2,0-3,0)	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10				
3,0 (4,0)	KTS-R-15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15				
4,0 (5,0)	KTS-R-20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20				
5,5 (7,5)	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25				
7,5 (10,0)	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30				
11,0 (15,0)	KTS-R-40	JKS-40	JJS-40	-	-	-				
15,0 (20,0)	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-				
18,5 (25,0)	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	-				
22,0 (30,0)	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	-				
30,0 (40,0)	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	-	-	-				
37,0 (50,0)	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	-	-				
45,0 (60,0)	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-				
55,0 (75,0)	KTS-R-200	JKS-200	JJS-200	-	-	-				
75,0 (100,0)	KTS-R-250	JKS-250	JJS-250	-	-	-				

Tabella 8.19 380-500 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C

		Fusibile massimo raccomandato									
Potenza [kW (cv)]	SIBA Tipo RK1	Littelfuse Tipo RK1	Ferraz Shawmut Tipo CC	Ferraz Shawmut Tipo RK1	Bussmann JFHR2	Ferraz Shawmut JFerraz Shawmut J	Ferraz Shawmut JFHR2 <sup>1)</sup>	Littelfuse JFHR2			
0,37-1,1 (0,5-1,5)	5017906-006	KLS-R-6	ATM-R-6	A6K-6-R	FWH-6	HSJ-6	-	-			
1,5-2,2 (2,0-3,0)	5017906-010	KLS-R-10	ATM-R-10	A6K-10-R	FWH-10	HSJ-10	-	=			
3,0 (4,0)	5017906-016	KLS-R-15	ATM-R-15	A6K-15-R	FWH-15	HSJ-15	-	-			
4,0 (5,0)	5017906-020	KLS-R-20	ATM-R-20	A6K-20-R	FWH-20	HSJ-20	-	-			
5,5 (7,5)	5017906-025	KLS-R-25	ATM-R-25	A6K-25-R	FWH-25	HSJ-25	-	-			
7,5 (10,0)	5012406-032	KLS-R-30	ATM-R-30	A6K-30-R	FWH-30	HSJ-30	-	-			
11,0 (15,0)	5014006-040	KLS-R-40	-	A6K-40-R	FWH-40	HSJ-40	-	-			
15,0 (20,0)	5014006-050	KLS-R-50	-	A6K-50-R	FWH-50	HSJ-50	-	=			
18,5 (25,0)	5014006-063	KLS-R-60	-	A6K-60-R	FWH-60	HSJ-60	-	=			
22,0 (30,0)	2028220-100	KLS-R-80	-	A6K-80-R	FWH-80	HSJ-80	-	-			
30,0 (40,0)	2028220-125	KLS-R-100	-	A6K-100-R	FWH-100	HSJ-100	-	_			
37,0 (50,0)	2028220-125	KLS-R-125	-	A6K-125-R	FWH-125	HSJ-125	-	-			
45,0 (60,0)	2028220-160	KLS-R-150	-	A6K-150-R	FWH-150	HSJ-150	-	-			
55,0 (75,0)	2028220-200	KLS-R-200	-	A6K-200-R	FWH-200	HSJ-200	A50-P-225	L50-S-225			
75,0 (100,0)	2028220-250	KLS-R-250	-	A6K-250-R	FWH-250	HSJ-250	A50-P-250	L50-S-250			

Tabella 8.20 380–500 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C

1) I fusibili Ferraz Shawmut A50QS possono essere sostituiti con fusibili A50P.



## 525-600 V

				Fu	ısibile massiı	no raccoman	ndato			
Potenz a [kW (cv)]	Bussmann Tipo RK1	Bussmann Tipo J	Bussmann Tipo T	Bussmann Tipo CC	Bussmann Tipo CC	Bussmann Tipo CC	SIBA Tipo RK1	Littelfuse Tipo RK1	Ferraz Shawmut Tipo RK1	Ferraz Shawmut J
0,75- 1,1 (1,0- 1,5)	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5	5017906-005	KLS-R-005	A6K-5-R	HSJ-6
1,5-2,2 (2,0- 3,0)	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10	5017906-010	KLS-R-010	A6K-10-R	HSJ-10
3,0 (4,0)	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15	5017906-016	KLS-R-015	A6K-15-R	HSJ-15
4,0 (5,0)	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20	5017906-020	KLS-R-020	A6K-20-R	HSJ-20
5,5 (7,5)	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25	5017906-025	KLS-R-025	A6K-25-R	HSJ-25
7,5 (10,0)	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HSJ-30
11 (15,0)	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	_	_	_	5014006-040	KLS-R-035	A6K-35-R	HSJ-35
15,0 (20,0)	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HSJ-45
18,5 (25,0)	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	_	_	_	5014006-050	KLS-R-050	A6K-50-R	HSJ-50
22,0 (30,0)	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	-	_	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HSJ-60
30,0 (40,0)	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	_	_	_	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HSJ-80
37,0 (50,0)	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	_	_	_	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HSJ-100
45,0 (60,0)	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	_	_	-	2028220-125	KLS-R-125	A6K-125-R	HSJ-125
55,0 (75,0)	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	-	2028220-150	KLS-R-150	A6K-150-R	HSJ-150
75,0 (100,0)	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	-	2028220-200	KLS-R-175	A6K-175-R	HSJ-175

Tabella 8.21 525–600 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C



## 525-690 V

		Fus	ibile massimo raccon	nandato		
Potenza	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Bussmann
[kW (cv)]	Tipo RK1	Tipo J	Tipo T	Tipo CC	Tipo CC	Tipo CC
1,1 (1,5)	KTS-R-5	JKS-5	JJS-6	FNQ-R-5	KTK-R-5	LP-CC-5
1,5-2,2	KTS-R-10	JKS-10	JJS-10	FNQ-R-10	KTK-R-10	LP-CC-10
(2,0-3,0)						
3,0 (4,0)	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	FNQ-R-15	KTK-R-15	LP-CC-15
4,0 (5,0)	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	FNQ-R-20	KTK-R-20	LP-CC-20
5,5 (7,5)	KTS-R-25	JKS-25	JJS-25	FNQ-R-25	KTK-R-25	LP-CC-25
7,5 (10,0)	KTS-R-30	JKS-30	JJS-30	FNQ-R-30	KTK-R-30	LP-CC-30
11,0 (15,0)	KTS-R-35	JKS-35	JJS-35	-	-	_
15,0 (20,0)	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	-	-	-
18,5 (25,0)	KTS-R-50	JKS-50	JJS-50	-	-	-
22,0 (30,0)	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	-	_	-
30,0 (40,0)	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	-	-	_
37,0 (50,0)	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	_	-	_
45,0 (60,0)	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	-	_	-
55,0 (75,0)	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	-	-	_
75,0	KTS-R-175	JKS-175	JJS-175	-	-	_
(100,0)						

Tabella 8.22 525-690 V, dimensioni dell'alloggiamento A, B e C

				Fusibile mas	simo raccomandato	0		
Potenza [kW (cv)]	Prefusibile massimo	Bussmann E52273 RK1/JDDZ	Bussmann E4273 J/JDDZ	Bussmann E4273 T/JDDZ	SIBA E180276 RK1/JDDZ	Littelfuse E81895 RK1/JDDZ	Ferraz Shawmut E163267/ E2137 RK1/JDDZ	Ferraz Shawmut E2137 J/HSJ
11,0 (15,0)	30 A	KTS-R-30	JKS-30	JKJS-30	5017906-030	KLS-R-030	A6K-30-R	HST-30
15–18,5 (20,0–25,0)	45 A	KTS-R-45	JKS-45	JJS-45	5014006-050	KLS-R-045	A6K-45-R	HST-45
22,0 (30,0)	60 A	KTS-R-60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R-060	A6K-60-R	HST-60
30,0 (40,0)	80 A	KTS-R-80	JKS-80	JJS-80	5014006-080	KLS-R-075	A6K-80-R	HST-80
37,0 (50,0)	90 A	KTS-R-90	JKS-90	JJS-90	5014006-100	KLS-R-090	A6K-90-R	HST-90
45,0 (60,0)	100 A	KTS-R-100	JKS-100	JJS-100	5014006-100	KLS-R-100	A6K-100-R	HST-100
55,0 (75,0)	125 A	KTS-R-125	JKS-125	JJS-125	2028220-125	KLS-150	A6K-125-R	HST-125
75,0 (100,0)	150 A	KTS-R-150	JKS-150	JJS-150	2028220-150	KLS-175	A6K-150-R	HST-150

Tabella 8.23 525-690 V, dimensioni dell'alloggiamento B e C



## 8.8 Coppie di serraggio delle connessioni

Dimensio ne dell'al- loggiame	200–240 V [kW (cv)]	380–500 V [kW (cv)]	525–690 V [kW (cv)]	Scopo	Coppia di serraggio [Nm] ([pollici-libbre])
A2	0,25-2,2 (0,34-3,0)	0,37–4 (0,5–5,0)	_	Rete, resistenza di frenatura, condivisione del carico, cavi motore.	0,5-0,6 (4,4-5,3)
A3	3–3,7 (4,0–5,0)	5,5–7,5 (7,5–10,0)	1,1–7,5 (1,5–10,0)		
A4	0,25-2,2 (0,34-3,0)	0,37-4 (0,5-5,0)	-		
A5	3–3,7 (4,0–5,0)	5,5–7,5 (7,5–10,0)	-		
B1	5,5–7,5 (7,5–10,0)	11–15 (15–20)	_	Rete, resistenza di frenatura, condivisione del carico, cavi motore. Relè.	1,8 (15,9) 0,5–0,6 (4,4–5,3)
				Terra.  Rete, resistenza di frenatura, cavi per condivisione del	2–3 (17,7–26,6) 4,5 (39,8)
B2	11 (15)	18,5–22 (25–30)	11–22 (15–30)	carico. Cavi motore. Relè. Terra.	4,5 (39,8) 0,5-0,6 (4,4-5,3) 2-3 (17,7-26,6)
B3	5,5–7,5 (7,5–10,0)	11–15 (15–20)	-	Rete, resistenza di frenatura, condivisione del carico, cavi motore. Relè. Terra.	1,8 (15,9) 0,5-0,6 (4,4-5,3) 2-3 (17,7-26,6)
B4	11–15 (15–20)	18,5–30 (25–40)	11–30 (15–40)	Rete, resistenza di frenatura, condivisione del carico, cavi motore.  Relè.	4,5 (39,8) 0,5-0,6 (4,4-5,3)
				Terra.  Rete, resistenza di frenatura, cavi per condivisione del carico.	2–3 (17,7–26,6) 10 (89)
C1	15–22 (20–30)	30–45 (40–60)	_	Cavi motore. Relè. Terra.	10 (89) 0,5-0,6 (4,4-5,3) 2-3 (17,7-26,6)
C2	30–37 (40–50)	55–75 (75–100)	30–75 (40–100)	Rete, cavi motore.  Condivisione del carico, cavi del freno.	14 (124) (fino a 95 mm <sup>2</sup> (3 AWG)) 24 (212) (oltre 95 mm <sup>2</sup> (3 AWG)) 14 (124)
				Relè. Terra.	0,5–0,6 (4,4–5,3) 2–3 (17,7–26,6)
C3	18,5–22 (25–30)	30–37 (40–50)	37–45 (50–60)	Rete, resistenza di frenatura, condivisione del carico, cavi motore.  Relè.  Terra.	0,5-0,6 (4,4-5,3) 2-3 (17,7-26,6)
C4	37–45 (50–60)	55–75 (75–100)	11–22 (15–30)	Rete, cavi motore.  Condivisione del carico, cavi del freno. Relè. Terra.	14 (124) (fino a 95 mm <sup>2</sup> (3 AWG)) 24 (212) (oltre 95 mm <sup>2</sup> (3 AWG)) 14 (124) 0,5-0,6 (4,4-5,3) 2-3 (17,7-26,6)

Tabella 8.24 Coppia di serraggio per cavi



## 8.9 Potenze nominali, peso e dimensioni

Dimensione dell'alloggiamento	ygiamento		<b>A1</b>	⋖	A2	•	A3	<b>A4</b>	A5
Potenza nominale	200–240 V		0,25–1,5	0,25	0,25–2,2	-k	3-3,7	0,25-2,2	0,25-3,7
[kW (cv)]			(0,34–2)	(0,3	(0,34–3)	4)	(4–5)	(0,34–3)	(0,34–5)
	380–480/500 V		0,37-1,5	6'0	0,37–4	5,5	5,5-7,5	0,37-4	0,37-7,5
			(0,5-2)	(0,5	(0,5–5)	(7,5	(7,5–10)	(0,5–5)	(0,5–10)
	525-600 V		ı		1	-1)	0,75–7,5 (1–10)	1	0,75-7,5
	525-690 V		1			1,1	1,1–7,5	1	ı
!			,				(01-6,1)		
IP NEMA	1		20 Chassis	20 Chassis	21 Tipo 1	20 Chassis	21 Tipo 1	55/66 Tipo 12/4X	55/66 Tipo 12/4X
Altezza [mm (pollici)]									
		1	200	268	375	268	375	390	420
Altezza della plastra di montaggio	ıı montaggio	È <b>K</b>	(6'2)	(10,6)	(14,8)	(10,6)	(14,8)	(15,4)	(16,5)
Altezza con la piastra	Altezza con la piastra di messa a terra per cavi per	<	316	374		374			
bus di campo		۲	(12,4)	(14,7)	I	(14,7)	I	1	I
:		,	190	257	350	257	350	401	402
Distanza tra i fori di montaggio	montaggio	т	(7,5)	(10,1)	(13,8)	(10,1)	(13,8)	(15,8)	(15,8)
Larghezza [mm (pollici)]	ici)]								
Cippetano di montandi	io estadosio	α	75	06	06	130	130	200	242
raigilezza della piasti	a di iliolitaggio	۵	(3)	(3,5)	(3,5)	(5,1)	(5,1)	(2,9)	(6,5)
Larghezza della piastra	Larghezza della piastra di montaggio con opzione 1	а		130	130	170	170		242
C		a	_	(5,1)	(5,1)	(6,7)	(6,7)		(6'5)
station ellab ezzadore l	) C impigate and propertion in a	В	I	150	150	190	190	1	(56) 61/6
Laigirezza della piasu	aggio con opzioni z	۵	1	(5,9)	(6'5)	(7,5)	(7,5)	ı	(6,6) 272
Distanza tra i fori di montaggio	nontaggio	þ	60 (2,4)	70 (2,8)	70 (2,8)	110 (4,3)	110 (4,3)	171 (6,7)	215 (8,5)
Profondità [mm (pollici)]	ici)]								
Profondità senza opzione A/B	one A/B	С	207 (8,1)	205 (8,1)	207 (8,1)	205 (8,1)	207 (8,1)	175 (6,9)	200 (7,9)
Con opzione A/B		С	222 (8,7)	220 (8,7)	222 (8,7)	220 (8,7)	222 (8,7)	175 (6,9)	200 (7,9)
Fori per viti [mm (pollici)]	·llici)]								
		U	6,0 (0,24)	8,0 (0,31)	8,0 (0,31)	8,0 (0,31)	8,0 (0,31)	8,25 (0,32)	8,25 (0,32)
		р	ø8 (ø0,31)	ø11 (ø0,43)	ø11 (ø0,43)	ø11 (ø0,43)	ø11 (ø0,43)	ø12 (ø0,47)	ø12 (ø0,47)
		ө	ø5 (ø0,2)	ø5,5 (ø0,22)	ø5,5 (ø0,22)	ø5,5 (ø0,22)	ø5,5 (ø0,22)	ø6,5 (ø0,26)	(90'50) 00'50)
		f	5 (0,2)	9 (0,35)	6 (0,35)	6,5 (0,26)	6,5 (0,26)	6 (0,24)	6 (0,35)
Peso massimo [kg (libbre)]	bbre)]		2,7 (6)	4,9 (10,8)	5,3 (11,7)	6,6 (14,6)	7 (15,4)	9,7 (21,4)	13,5/14,2 (30/31)
Coppia di serraggio c	Coppia di serraggio del coperchio anteriore [Nm (pollici-libbre)]	ici-libbre	[(e						
Coperchio in plastica (basso IP)	(basso IP)		Clic	C	Clic	O	Clic	-	I



Dimensione dell'alloggiamento	ggiamento	A1	A2	A3	A4	A5
Potenza nominale 200–240 V	200–240 V	0,25-1,5	0,25–2,2	3–3,7	0,25-2,2	0,25-3,7
[kW (cv)]		(0,34–2)	(0,34–3)	(4–5)	(0,34–3)	(0,34–5)
	380-480/500 V	0,37-1,5	0,37–4	5,5-7,5	0,37-4	0,37-7,5
		(0,5-2)	(0,5–5)	(7,5–10)	(0,5–5)	(0,5–10)
	525–600 V			0,75-7,5		6,75-7,5
		I	ı	(1–10)	I	(1–10)
	525–690 V			1,1–7,5		
		I	ı	(1,5–10)	I	I
Coperchio in metallo (IP55/66)	(IP55/66)	ı	ı	ı	1,5 (13,3)	1,5 (13,3)
1) Vedere Disegno 8.2	I) Vedere Disegno 8.2 e Disegno 8.3 per fori di montaggio superiori e in	riori e inferiori.				

Tabella 8.25 Potenze nominali, peso e dimensioni, dimensioni dell'alloggiamento A1-A5

7	7	-	٦
١	١	,	4
ľ	1	b	

Danfoss

Oimoncippolle'llob onoisaconto	Ç.		2	Ca	B3	Va
Dillensione dell alloggiannen	2 -		2	D2	6	10
Potenza nominale	200–240 V		5,5-7,5	7	5,5-7,5	11–15
[kW (cv)]			(7,5–10)		(7,5–10)	(15–20)
	380-480/500 V		11–15	18,5–22	11–15	18,5–30
			(15–20)	(25–30)	(15–20)	(25–40)
	525-600 V		11–15	18,5–22	11–15	18,5–30
			(15–20)	(25–30)	(15–20)	(25–40)
	525-690 V			11–22		11–30
			ı	(15–30)	1	(15–40)
lЬ			21/55/66	21/55/66	20	20
NEMA	1		Tipo 1/12/4X	Tipo 1/12/4X	Chassis	Chassis
Altezza [mm (pollici)]						
وبمره ام دینوردامه دیدها۸	Civo	v1)	480	650	399	520
Aitezza della piastia di illollitaggio	o logic	Ĺ	(18,9)	(25,6)	(15,7)	(20,5)
Altezza con la piastra di mess	Altezza con la piastra di messa a terra per cavi per bus di campo	A	1	1	420	265
					(16,5)	(72,4)
Distanza tra i fori di montaggio	Oj	Ø	454 (17.9)	624 (24.6)	380 (15)	495 (19.5)
Larghezza [mm (pollici)]						,
	0	٥	242	242	165	230
Largnezza della piastra di montaggio	ntaggio	۵	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(9,1)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		،	242	242	205	230
Largnezza della plastra di montaggio con opzione I C	ntaggio con opzione I C	Ω	(6,5)	(6,5)	(8,1)	(9,1)
Larghezza della piastra di montaggio con opzioni 2 C	ntaggio con opzioni 2 C	В	242 (9,5)	242 (9,5)	225 (8,9)	230 (9,1)
Distanza tra i fori di montaggio	oi	q	210 (8,3)	210 (8,3)	140 (5,5)	200 (7,9)
Profondità [mm (pollici)]						
Profondità senza opzione A/B		U	260 (10,2)	260 (10,2)	249 (9,8)	242 (9,5)
Con opzione A/B		U	260 (10,2)	260 (10,2)	262 (10,3)	242 (9,5)
Fori per viti [mm (pollici)]						
		U	12 (0,47)	12 (0,47)	8 (0,31)	ı
		Р	ø19 (ø0,75)	ø19 (ø0,75)	12 (0,47)	1
		a	(36,35)	ø9 (ø0,35)	6,8 (0,27)	8,5 (0,33)
		¥.	9 (0,35)	9 (0,35)	7,9 (0,31)	15 (0,59)
Peso massimo [kg (libbre)]			23 (51)	27 (60)	12 (26,5)	23,5 (52)
Coppia di serraggio del cope	Coppia di serraggio del coperchio anteriore [Nm (pollici-libbre)]					
Coperchio in plastica (basso IP)	P)		Clic	Clic	Clic	Clic
Coperchio in metallo (IP55/66)	()		2,2 (19,5)	2,2 (19,5)	_	1



8

Dimensione dell'alloggiamento	nto	B1	B2	B3	B4
Potenza nominale	200–240 V	5,5-7,5	16	5,5-7,5	11–15
[kW (cv)]		(7,5–10)	<u>c</u>	(7,5–10)	(15–20)
	380-480/500 V	11–15	18,5–22	11-15	18,5–30
		(15–20)	(25–30)	(15–20)	(25–40)
	525-600 V	11–15	18,5–22	11–15	18,5–30
		(15–20)	(25–30)	(15–20)	(25–40)
	525-690 V		11–22		11–30
		I	(15–30)	ı	(15–40)
1) Vedere Disegno 8.2 e Diseg	) Vedere Disegno 8.2 e Disegno 8.3 per fori di montaggio superiori e inferiori.				

Tabella 8.26 Potenze nominali, peso e dimensioni, dimensioni dell'alloggiamento B1-B4




Dimensione dell'alloggiamento		C1	C2	С3	C4	D3h
Potenza 200–240 V nominale [kW (cv)]		15–22 (20–30)	30-37 (40-50)	18,5–22 (25–30)	30-37 (40-50)	-
380-480/500 V		30–45 (40–60)	55–75 (75–100)	37–45 (50–60)	55-75 (75-100)	-
525–600 V		30–45 (40–60)	55–90 (75–125)	37–45 (50–60)	55–90 (75–125)	-
525-690 V		-	30-75 (40-100)	37–45 (50–60)	37–45 (50–60)	55–75 (75–100)
IP		21/55/66 Tipo 1/12/4X	21/55/66 Tipo 1/12/4X	20 Chassis	20 Chassis	20 Chassis
Altezza [mm (pollici)]			•	•	•	
Altezza della piastra di montaggio	A <sup>1)</sup>	680 (26,8)	770 (30,3)	550 (21,7)	660 (26)	909 (35,8)
Altezza con la piastra di messa a terra pe cavi per bus di campo	r A	-	-	630 (24,8)	800 (31,5)	-
Distanza tra i fori di montaggio	a	648 (25,5)	739 (29,1)	521 (20,5)	631 (24,8)	-
Larghezza [mm (pollici)]			•	1	'	!
Larghezza della piastra di montaggio	В	308 (12,1)	370 (14,6)	308 (12,1)	370 (14,6)	250 (9,8)
Larghezza della piastra di montaggio con opzione 1 C	В	308 (12,1)	370 (14,6)	308 (12,1)	370 (14,6)	-
Larghezza della piastra di montaggio con opzioni 2 C	В	308 (12,1)	370 (14,6)	308 (12,1)	370 (14,6)	-
Distanza tra i fori di montaggio	b	272 (10,7)	334 (13,1)	270 (10,6)	330 (13)	-
Profondità [mm (pollici)]						
Profondità senza opzione A/B	С	310 (12,2)	335 (13,2)	333 (13,1)	333 (13,1)	375 (14,8)
Con opzione A/B	С	310 (12,2)	335 (13,2)	333 (13,1)	333 (13,1)	375 (14,8)
Fori per viti [mm (pollici)]						
	С	12,5 (0,49)	12,5 (0,49)	-	-	-
	d	ø19 (ø0,75)	ø19 (ø0,75)	_	-	-
	е	ø9 (ø0,35)	ø9 (ø0,35)	8,5 (0,33)	8,5 (0,33)	-
	f	9,8 (0,39)	9,8 (0,39)	17 (0,67)	17 (0,67)	-
Peso massimo [kg (libbre)]		45 (99)	65 (143)	35 (77)	50 (110)	62 (137)
Coppia di serraggio del coperchio anteri	ore [Nm (p	ollici-libbre)]				
Coperchio in plastica (basso IP)		Clic	Clic	2 (17,7)	2 (17,7)	-
Coperchio in metallo (IP55/66)		2,2 (19,5)	2,2 (19,5)	2 (17,7)	2 (17,7)	_
1) Vedere <i>Disegno 8.2</i> e <i>Disegno 8.3</i> per fo	ori di monta	ggio superiori e inf	eriori.			


Tabella 8.27 Potenze nominali, peso e dimensioni, dimensioni dell'alloggiamento C1–C4 e D3h

8





Disegno 8.2 Fori di montaggio superiori e inferiori (consultare il capitolo 8.9 Potenze nominali, peso e dimensioni)



Disegno 8.3 Fori di montaggio superiori e inferiori (B4, C3 e C4)



# 9 Appendice

## 9.1 Simboli, abbreviazioni e convenzioni

Gradi Celsius
Gradi Fahrenheit
Corrente alternata
Ottimizzazione automatica dell'energia
American Wire Gauge
Adattamento automatico motore
Corrente continua
Compatibilità elettromagnetica
Relè termico elettronico
Frequenza nominale motore
Convertitore di frequenza
Corrente nominale di uscita dell'inverter
Limite di corrente
Corrente nominale del motore
Corrente di uscita massima
Corrente di uscita nominale fornita dal convertitore di frequenza
Classe di protezione IP
Pannello di controllo locale
Motion Control Tool
Velocità del motore sincrono
Potenza nominale motore
Protezione mediante bassissima tensione
Scheda di circuito stampato
Motore a magneti permanenti
Modulazione della larghezza degli impulsi
Giri al minuto
Morsetti rigenerativi
Limite di coppia

Tabella 9.1 Simboli e abbreviazioni

#### Convenzioni

Gli elenchi numerati indicano le procedure. Gli elenchi puntati indicano altre informazioni.

Il testo in corsivo indica:

- Riferimenti incrociati.
- Collegamento.
- Nomi di parametri.
- Nomi di gruppo di parametri.
- Opzioni di parametri.
- Nota a piè di pagina.

Tutte le dimensioni espresse nei disegni sono in [mm] (pollici).

## 9.2 Struttura del menu dei parametri



9	
7	
	_

Appendice	VLT® AutomationDrive FC 301/302
Rampa 3 tempo di accel. Rampa 3 tempo di decel. Rampa 3 Pend. rampa-5 in acc. Avvio Rampa 3 Pend. rampa-5 in acc. Fine Rampa 3 Pend. rampa-5 in dec. Avvio Rampa 4 Pend. rampa-5 in dec. Fine Rampa 4 Rampa 4	Rampa 4 tempo di decel. Rampa 4 Pend. rampa-5 in acc. Avvio Rampa 4 Pend. rampa-5 in acc. Fine Rampa 4 Pend. rampa-5 in dec. Avvio Rampa 4 Pend. rampa-5 in dec. Avvio Rampa 4 Pend. rampa-5 in dec. Fine Ilempo di rampa jog Tempo di rampa jog Tempo rampa arr. rapido Tipo rampa 5 arr. rap. a in. Avvio Rapp. rampa 5 arr. rap. a in. Fine Ramp Lowpass Filter Time Pot.metro dig.  Dimensione Passo Timite massimo Limite massimo Limite basso velcità motore [Hz] Limite basso velcità motore [Hz] Lim. alto velocità motore [Hz] Lim. di coppia in modo generatore Lim. corrente Freq. di uscita max.  Coeff. limite di coppia Fonte coeff. limite di coppia Fonte fattore limite velocità Limite di potenza gen. Fonte fattore Ganale alim.del  Mon. veloc. motore Funz. errore di inseguimento Timeout perdita retroazione motore Firnore di inseguim. Errore di inseguim. Errore di inseguim. Errore di inseguim. Errore di inseguim. Gerr, di inseguim. dopo tempor. rampa Mon. velocità Mon. velocità Mon. velocità Direzione velocità Direzione velocità Direzione velocità
3-62 3-62 3-65 3-65 3-67 3-7*	3.7-5 3.7-5 3.7-5 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 3.7-7 4.7-1 4.
Limite di potenza freno (kW) Monitor. potenza freno Controllo freno Corrente max. per freno CA Controllo sovratensione Condiz. contrrollo freno Guadagno sovratensione Freno meccanico	Vel. attivazione freno [giri/min] Velocità di attivazione del freno [Hz] Ritardo attivaz. freno Ritardo di arresto Tempo di infascio del freno Rif. coppia Tempo di rimpa della coppia Tempo di riancio del freno Rif. coppia Torque Ramp Down Time Modello Mecc. avanzato Position P Start Proportional Gain Speed PID Start Proportional Gain Speed PID Start Integral Time Speed PID Start Integral Time Limit riferimento Intervalo di rif. Unità riferimento Riferimento minimo Riferimento max. Riferimento max. Riferimento preimpostato Riferimento preimpostato Velocità di jog [Hz] Walore di catch-up/slow down Sito di riferimento 2 Risorsa di riferimento 2 Risorsa di riferimento 3 Risorsa di riferimento 5 Rampa 1 Rampa 1 Rampa 1 Rampa 1 Rampa 2 Rampa 3 Rampa 3 Pend. rampa-5 in acc. Avvio Rampa 2 Rampa 2 Pend. rampa-5 in dec. Fine Rampa 2 Rampa 2 Rampa 2 Pend. rampa-5 in dec. Fine Rampa 2 Rampa 2 Rampa 2 Pend. rampa-5 in dec. Fine Rampa 2 Rampa 2 Pend. rampa-5 in dec. Fine
2-12 2-13 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19	2-21 2-22 2-24 2-24 2-24 2-24 2-24 2-24
	Imp. dipend. Impostazione Compensazione del carico a bassa Veolocità Compensaz del carico ad alta vel. Compensaz del carico ad alta vel. Compensaz del carico ad alta vel. Compens. scorrim. Smorzamento ris tempo costante Smorzamento ris tempo costante Corrente min. a velocità bassa Tipo di carico Innerzia massima Regolaz. avvio Ritardo avv. Fruz. di avvio Rigagancio al volo Velocità di avviam. [giri/min] Velocità di avviam. [giri/min] Velocità di avviam. per funzall'arresto [giri/min] Velocità di avviam. per funzall'arresto [rizo) Regolaz. ar. Fruzione alresto precisi Fruzione alresto precisi Riscora termica motore Protezione termica motore Nentilaz. est. motore Riscora termistore KTY Livello soglia france CC Corrente di frenatura CC Corrente CC di mantenimento Corrente CC di mantenimento Corrente CC di mantenimento fenatura CC I mopo di frenata CC I mopo di frenata CC I mempo di frenata CC I mempo di frenata CC I mempo di frenatura CC I mempo di parcheggio Fruz. energia freno Fruz. energia freno Fruz. energia freno Fruzione freno (ohm)
	1.66
DST/avvio ora legale DST/fine ora legale Errore orologio Giorni feriali Giorni feriali aggiuntivi Giorni festivi aggiuntivi Tempo di per bus di campo Mostra l'inizio dell'ora legale per bus di	Mostra la fine dell'ora legale per bus di campo.  Visual data e ora  Gario e motore  Impostazioni generali  Modo configurazione  Principio controllo motore  Fonte retroazione Flux motor  Caratteristiche di coppia  Modo sovraccarico  Configurazione modo locale  Senso orario  Motor Angle Offset Adjust  Selezione motore  Modello motore  Struttura motore  Modello motore  Angle data attenuaz.  Cost. tempo filtro a bassa velocità  Cost. tempo filtro a bassa velocità  Cost. tempo filtro a bassa velocità  Cost. di tempo filtro a data velocità  Cost. tempo filtro a passa velocità  Cost. tempo filtro a passa velocità  Cost. tempo filtro a passa velocità  Cost. tempo filtro a data  Min. Current at No Load  motore avanz.  Potenza motore [HP]  Motor Voltage  Frequen. motore  Corrente motore  Vel. nominale motore  Corppia motore nominale cont.  Adattamento automatico motore  (AMA)  Modello motore avanz.  Resist. statore (RS)  Resistenza rotore (RI)  Reatt. dispers. statore (X1)  Restitanza principale (Xh)  Restit. perdite ferro  Induttanza asse d (LQ)  Poli motore  Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto  Scostamento angolo motore  Sat. induttanza asse d (LG)  Poli motore  Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto  Scostamento angolo motore  Sat. induttanza asse q (LQ)  Sostamento angolo motore  Sat. induttanza asse q (LQ)  Sostamento angolo motore  Sat. induttanza asse q (LG)  Sostamento angolo motore  Sat. induttanza asse q (LG)  Modello motore  Taratura della coppia a bassa velocità  Inductance Sat. Point  Punto di saturazione ind. asse q  Imp. indip. dal car.
0-76 0-77 0-79 0-81 0-82 0-83 0-84 0-85	0.86
9.2.1 Software 8.12  0-** Funzion/Vis. 0-0* Impost. base 0-01 Lingua 0-02 Unità velocità motore 0-03 Impostazioni locali	Monitor prestazioni Operazioni di setup Setup Setup Setup Questo setup Cuesto setup collegato a Readout: Setup collegati Readout: Setup collegati Readout: Setup collegati Readout: atual setup Display LCP Visualiz.ridotta del display- riga 1,3 Tasto display 1 Tasto display 1 Tasto (Off) sull'LCP Tasto (Off) sull'LCP Tasto (Off) sull'LCP Tasto (Drive Bypass) sull'LCP Copia Setup Protezione password Accesso al menu rapido senza password Accesso al menu rapido senza password pus Accesso al menu rapido senza password parametri di sicurezza Impost. corlogio Data e ora Formato data Formato data Formato data Formato data Formato data



									_			_					_																																		_
Stato transazione BTM Time-out BTM		BTM Error Log	* Digit./Bus					5 Selez. setup																Coning. lettura PCD					Controllo di processo			Numero guasto Contatore situazione guasto					Parola Collii. 1								S Parametri definiti (4)						1 Parametri cambiati (5)
8-46 8-47	8-48	8-49	*\frac{\dots}{1} \dots				8-54	8-55	8-56	8-57	8-5	***	2 0	2 4	8-8-0	8-83	*6-8	8-90	8-91	*-6	9-00	9-07	2 7	γ ο ο τ	9-19	9-22	9-23	9-27			945	9-5-7	9-53	9-63	9-64	9-65			9-71	9-72	9-75	08-6	9-81	9-87	200	0-8-0	9-90	9-91	9-95	9-93	9-94
Negr. riD or proc. PID proc., contr. n./inv. Anti sat. PID di processo	Veloc. avviam. PID di pr.	Guadagno proporzionale PID di	processo Tomas d'integratione PID di processo	Tempo di derivazione PID di processo	PID di processo, limite quad. Dif. 1 est.	Fattore feed forward PID di processo	Ampiezza di banda riferimento a	Modello proc. avanz. I	Ripr. PID proc. parte I	Blocco uscita PID di proc. neg.	Blocco uscita PID di proc neg	Scala guad, PID di proc, a rif, min.	Scala guad. 110 di proc. a rif max	Bisorsa Each Ewd DID di processo	Feed Fwd PID di processo/contr. TO	PCD Feed Forward	om. usc. PID di processo norm./ TO	Modello proc. avanz. II	PID di processo PID esteso	Guad. Feed Fwd PID di proc.	Controlla la din. del seg. di feed	forward dur. l'accel.	Rampa decel. Feed Fwd PID al proc.	KII. PID di Proc., tempo IIIt. DID di Processo tempo filt	Coming a opzioni	Impostazioni generali	Sito di comando	Fonte parola di controllo	Temporizzazione parola di controllo	Funzione temporizz, parola di controllo	Funz. time temporizzazione	Kiprist, tempor, parola di contr. Diagnosi Trioger	Filtraggio lettura	TO par. di contr.	Profilo p. di contr.	Parola di stato configurabile (STW)	Configurable Alarm and Warningword	Cod. prod.	Impostaz. porta FC	Protocollo	Indirizzo	Baud rate porta FC	Parità / bit di stop	Durata del ciclo stimata	Ritardo minimo risposta Ditardo man jiranta	Nitaldo IIIax. IIsposta Bitardo may intercar	Imp. prot. FC MC	Selezione telegramma	Parametri per segnali	Config. scrittura PCD	Config Lettura PCD
7-30	7-32	7-33	7 27	7-35	7-36	7-38	7-39	7-4*	7-40	7-41	7-42	7-43	24-7	74.45	7-46	7-48	7-49	<b>1-5</b> *	7-50	7-51	7-52	i	7-53	7-57	**-X	*0-8	8-01	8-02	8-03	8-04	8-0-8 50-8	8-00	80-8	*1-8	8-10	8-13	2-1-8	8-19	<b>8-3</b> *	8-30	8-31	8-32	8-33	8-34	8-35	8-37	*4-8	8-40	8-41	8-42	8-43
Val. tensione alta mors. X30/11  Costante X30/11 val.b. Rif/Retr Valore			Ingr. analog. 4					X30/12	Uscita analog.1															More VA5/1 scala min.				Г			Mors. X45/3, controllato via bus					Guadagno prop. PID di vel.		_		_					Towns di integratione PI di coppia		•	_	Retroaz. reg. proc.	Г	Risorsa retroazione 2 Cl. processo
6-31 6-34	6-35	98-9	*+9	6-41	6-44	6-45	6-46		<b>6-5</b> *	6-50	6-51	5.57	5.53	6.57	6-55	*9-9	09-9	6-61		6-63	6-64	¥/-9	6-70	7-7-	6-73	6-74	*8-9	08-9	6-81	6-82	6-83	0-04 <b>7-</b> **	*0-2	2-00	7-01	7.02	7-05	7-05	2-06	7-07	7-08	7-09	7-1*	7-10	7-12	7-16	7-18	7-19	7-2*	7-20	7.33
Uscita dig. mors. X30/7 (MCB 101) Relè	Funzione relè	Ritardo attiv., relè	Ritardo disatt, relè	Frequenza bassa morsetto 29	Frequenza alta mors. 29	Rif. basso/val. retroaz. Valore	Rif. alto/val. retroaz. Valore	Tempo costante del filtro impulsi #29	Frequenza bassa morsetto 33	Frequenza alta mors. 33	Rif basso/val retroaz Valore	nii: basso/vai: redoaz: valore Bif. alto/val: retroaz: Valore	Tempo costante del filtro impulsi #33	Herita impulsi	Uscita impulsi variabile morsetto 27	Fred. max. uscita impulsi #27	Uscita impulsi variabile morsetto 29	Freq. max. uscita impulsi #29			Ingr. encoder 24V	Ierm 32/33 Impulsi per giro	Direz, encoder mors. 32/33	Opzioni I/O	AHE	Controllato da bus	Controllo bus digitale e a relè	Controllo bus uscita impulsi #27	Preimp. timeout uscita impulsi #27	Controllo bus uscita impulsi #29	Preimp, timeout uscita impulsi #29	Preimo timeout uscita impuisi #x30/6	I/O analogici	Mod. I/O analogici	Tempo timeout tensione zero	Funz. temporizz. tensione zero	Tens bassa morsetto 53	Tensione alta morsetto 53	Corr. bassa morsetto 53	Corrente alta morsetto 53	Rif.basso/val.retroaz. Valore	Rif. alto/valore retroaz. Valore	Tempo cost. filtro morsetto 53	Ingr. analog. 2	Tensions alto morgania 54	Corr bassa morsetto 54	Corrente alta morsetto 54	Rif.basso/val.retroaz. Valore	Rif. alto/valore retroaz. Valore	Tempo Cost. filtro morsetto 54	Incr analog 3
5-33	5-40	5-41	5-42	5-50	5-51	5-52	5-53	5-54	5-55	5-56	5-57	5-58	מלילי	***	5-60	5-62	5-63	2-65	2-66			5-70	)-\ 1	0-0 0	00-5	*6-2	2-90	5-93	5-94	5-95	5-96	76-7	**-9	*0-9	0-9	- 0- 0-0	-1-0 0-10	6-11	6-12	6-13	6-14	6-15	6-16	<b>6-2</b> *	07-9	6-22	6-23	6-24	6-25	9-79	*
Motor Speed Monitor Timeout Ad. avvisi	Avviso corrente bassa	Avviso corrente alta	Avviso velocità bassa	Avviso velocita aita Avviso rif. basso	Avviso riferimento alto	Avviso retroazione bassa	Avviso retroazione alta	Funzione fase motore mancante	Motor Check At Start	Bypass di velocità	Bypass velocità da [diri/min]	Bypass velocità da [glin/illin] Bypass velocità da [Hz]	Bypass velocita da [riz] Rypass velocità a [diri/min]	Bypass velocità a [giii/iiiii] Bypass velocità a [Hz]	Dypass verocita a [i1z] Nel limite di potenza	Limite di potenza gen. Modo motore	speciale	Limite di potenza gen. In modo	generatore	Lim. di coppia in modo motore	Limite di potenza in modo generatore	Limiti direzionali	Directional Limit Mode	Positive speed Limit [RPM]	LIIIIICE VEI. IIIIII. ORMI [HZ] Negative Speed Limit [BPM]	Negative Speed Limit [Hz]	Limite software positivo	Limite software negativo	I/O digitali	Modalità I/O digitali	Modo I/O digitale	Modo morsetto 29	Ingressi digitali	Ingr. digitale morsetto 18	Ingr. digitale morsetto 19	Ingr. digitale morsetto 2/	IIIgi. digitale IIIgisetto 29 Inar digitale morsetto 32	Ingr. digitale morsetto 33	Ingr. digitale morsetto X30/2	Ingr. digitale morsetto X30/3	Ingr. digitale morsetto X30/4	Arresto di sicurezza morsetto 37	Ingr. digitale morsetto X46/1	Ingr. digitale morsetto X46/3	Ingr. digitale morsetto A46/5	Ingl. digitale morsetto X46/9	Ingr. digitale morsetto X46/11	Ingr. digitale morsetto X46/13	Uscite digitali	Uscita dig. morsetto 27	Herita dia morcatto 20
ZZZ	•																												_																						





Appendice	VLT® AutomationDrive FC 301/302
4. Config File Name 8. Nome del file Smart Setup 9. Ident. opz. 9. Ident. opz. 10. Opzione installata 11. Versione SW opzione 12. N. ordine opzione 13. N. seriale opzione 14. Nordine opzione 15. Nordine opzione 16. Nordine opzione 17. Nordine opzione 18. Nordine opzione	
15-54 15-59 15-59 15-60 15-61 15-62 15-63 15-73	
14-55 Filtro uscita 14-56 Capacità filtro di uscita 14-57 Induttanza filtro di uscita 14-57 Numero effettivo unità inverter 14-68 Declassamento automatico 14-60 Funzione sovratemperatura 14-61 Funzione sovraccarico inverter 14-62 Corrente corrente in caso di sovrac- carico inverter 14-72 Corrente corrente in caso di sovrac-	14-7. Parola d'allarme VIT 14-7. Parola d'allarme VIT 14-7. Parola d'allarme VIT 14-7. Parola d'allarme VIT 14-7. Parola di avviso VLT 14-8. Opzione 14-8. Opzione alimentata da alim. 24 V CC 14-8. Opzione alimentata da alim. 24 V CC 14-9. Impostaz. guasti 14-9. Impostaz. guasti 14-9. Impostaz. guasti 14-9. Dati di funzion. 15-0. Dati di funzion. 15-0. Dati di funzion. 15-0. Dati di funzion. 15-0. Sovratemp. 15-0. Sovratemp. 15-0. Sovratemp. 15-0. Sovratemp. 15-0. Ripristino contatore ore di esercizio 15-0. Sovratempione 15-1. Impostaz. log dati 15-0. Sovratempione 15-1. Impostaz. log dati 15-0. Sovratempione 15-1. Lintervallo registrazione 15-1. Log storico: Vento 15-1. Log storico: Vento 15-2. Log storico: Vento 15-3. Log guasti: Codice guasto 15-3. Log guasti: Codice guasto 15-3. Log guasti: Capice 15-3. Log storico: Valore 15-3. Log guasti: Capice 15-3. Log storico: Valore 15-3. Log guasti: Capice 15-3. Log guasti: Capice 15-3. Log guasti: Capice 15-4. Maloritic convertitore di frequenza 15-4. Maloritic convertitore di frequenza 15-4. Stringa codice tipo eff. 15-4. Stringa codice tipo eff. 15-4. Stringa codice tipo eff. 15-5. Scheda di pott. SW id 15-5. Scheda di pott. SW id 15-5. Numero seriale conv di freq. 15-5. Nu di serie scheda di potenza
13-20 Timer regolatore SL.  13-4* Regole logica Booleana 1 13-41 Operatore regola logica 1 13-42 Regola logica Booleana 2 13-43 Operatore regola logica 2 13-44 Regola logica Booleana 3 13-55 Santi 13-51 Evento regol, SL.	13-3- Azione regol. 3.4.  13-9. Avisia definit dall'utente 13-9. Alert Action 13-9. Visualizzazione definita dall'utente 13-9. Visualizzazione definita dall'utente 13-9. Visualizzazione definita dall'utente 13-9. Alert Alam Word 13-99. Alert Alam Word 13-99. Alert Staus Word 14-8. Alert Alam Word 13-90. Alert Alam Word 13-90. Alert Alam Word 14-90. Modello di commutaz. 14-00. Modello di commutaz. 14-10. Sovamodulazione 14-11. Freg. di commutaz. 14-12. Funz. durante sbilanciamento di rete 14-13. Funz. durante sbilanciamento di rete 14-14. Kin. Back-up Time-out 14-15. Kin. recup. scatto backup en. cin. 14-16. Kin. Back-up Time-out 14-17. Funz. durante sbilanciamento 14-25. Scatto Riprist. 14-20. Modo ripristino 14-27. Modo di funzionamento 14-28. Impostaz. produz. 14-29. Modo di funzionamento 14-29. Ritardo scatto al limite di coppia 14-29. Ritardo scatto al limite di corente 14-29. Ritardo scatto al limite di corente 14-29. Ritardo scatto al stalo 14-30. Reg. lim. corr., guadagno proporz. 14-31. Reg. lim. corr., tempo filtro 14-31. Reg. lim. corr., tempo filtro 14-35. Prot. dallo stallo 14-36. Fileldweakening Function 14-37. Velocità indebolimento di campo 14-38. Tequenza minima AEO 14-49. Livello VT 14-41. Magnetizzazione minima AEO 14-54. Ambiente 14-55. Monitor. ventola 14-55. Monitor. ventola
are sempre  di avviso  di avviso or cete crete codotto CIP EDS inibizione COS	Parametro di stato Conteggio messaggi slave Conteggio messaggi slave Conteggio messaggi slave Configured Station Alias Configured Station Address EtherCAT Sacrosi Configured Station Address Ethernet PowerLink Basic Ethernet Timeout Threshold Threshold Threshold Threshold Counters Cumulative Counters Ethernet PowerLink Status Altri servizi Ethernet Server TFP Server TFP Server TFP Server TFP Server TFP Servizi Ethernet avanzati Diagnosi cavo Ultimo conflitto ACD Porta canale a presa trasparente Servizi Ethernet avanzati Diagnosi cavo Portazione Broadcast Storm Configured interfaccia Conficto Broadcast Storm Filtro di protezione Broadcast Storm Configure arresto Servito avviamento Servito avviamento Evento avviamento Evento avviamento Servito arresto Ripristinare SLC Comparatori di media Comparatore di operandi Serif Operand S RS-FF Operand S RS-FF Operand R Timer
Contatore di revisione Profibus  B. di c. CAN Impostaz. di base Protocollo CAN Selezionare baudrate MAC ID Visual. contatore errori ricezione Visual. contatore off bus	10-10 Selez. tipo dati di processo 10-11 Dati processo scrittura config. 10-12 Parametro di avviso 10-13 Parametro di avviso 10-13 Parametro di avviso 10-14 Riferimento rete 10-24 Riferimento rete 10-25 Filtro COS 1 10-27 Filtro COS 1 10-27 Filtro COS 1 10-27 Filtro COS 1 10-28 Filtro COS 4 10-38 Accesso param. 10-30 Ind. array 10-31 Memorizza esmpre 10-32 Revisione Devicenet 10-33 Memorizzare sempre 10-34 Codice prodotto Devicenet 10-35 Parametri Devicenet F 10-36 Dati processo lettura config. 10-51 Dati processo lettura config. 10-51 Dati processo scrittura config. 10-54 CANOpen 10-59 Parametri Devicenet 10-30 Parametri Devicenet 10-30 Memorizzare sempre 10-30 Parametri Devicenet 10-30 Parametri Devicenet 10-30 Parametri Devicenet 10-30 Parametri Olegamento 12-00 Massepazione indirizzo IP 12-00 Massepazione indirizzo IP 12-01 Massio scade 12-03 Gateway default 12-04 Server DHCP 12-05 Sato del collegamento 12-10 Stato del collegamento 12-11 Durata del collegamento 12-12 Negoziazione automatica 12-13 Velocità di collegamento 12-14 Link duplex 12-15 Superv. MAC 12-19 Ind. IP superv. 12-20 Istanza di controllo 12-21 Dati processo pettura config. 12-22 Dati processo lettura config. 12-23 Process Data Config Read Size 12-23 Master principale 12-24 Memorizza i valori dei dati



Appendice	Guida operativa
32-66 Feed-Forward acceleraz. 32-67 Max. errore di posizione consentito 32-68 Comportam. in inver. dello slave 32-69 Periodo di campion. per il reg. PID 32-70 Periodo di scans. per il gen. di profili 32-71 Dimens. della finestra di contr. (attivaz.) 32-72 Dimens. fin. di contr. (disatt.) 32-74 Position error filter time 32-78 Velocità e accel.	32-82 Tipo di rampa 32-83 Risoluz. velocità 32-84 Velocità di default 32-85 Acceleraz. di default 32-86 Acceleraz. di default 32-86 Acc. up for limited jerk 32-89 Dec. up for limited jerk 32-89 Dec. down for limited jerk 32-89 Dec. down for limited jerk 32-89 Dec. down for limited jerk 32-99 Dec. down for limited jerk 33-09 Dec. down for limited jerk 33-10 Offset punto zero dalla pos. Home 33-11 Fattore di sincron. dello slave (M: S) 33-11 Fattore di sincron. dello slave (M: S) 33-11 Fattore di sincron dello slave (M: S) 33-11 Fattore di sincron dello slave (M: S) 33-11 Fattore di sincron marker slave 33-15 Distanza marker slave 33-16 Distanza marker slave 33-17 Distanza marker slave 33-18 Finestra tolleranza marker master 33-19 Tipo marker slave 33-20 Finestra tolleranza marker per Fault 33-22 Finestra tolleranza marker per READY 33-26 Filtro velocità 33-29 Filtro velocità 33-29 Filtro velocità 33-29 Filtro marker filtre marker 33-30 Max. correz. marker 33-31 Tipo di sincronismo 33-32 Feed Forward Velocity Adaptation 33-32 Feed Forward Velocity Adaptation 33-33 Fase Marker filter time 33-34 Gomportam. al ragg, fine corsa software positivo 33-42 Fine corsa software positivo 33-42 Fine corsa software positivo
30-92 Protezione password 30-93 Tipo di sicurezza di 30-94 Indirizzo IP 30-95 Submask 30-96 Porta 1 30-97 Watchdog timeout action 31-** Opzione bypass 31-00 Modalità bypass 31-01 Tempo di ritardo avviam. bypass 31-02 Tempo di ritardo scatto bypass 31-02 Tempo di ritardo scatto bypass 31-03 Potrivaz. della modalità di test	
22-** Funzioni applicazione 22-0* Varie 22-0* Ritardo interblocco esterno 23-** Funzioni temporizzate 23-** Funzioni temporizzate 23-0* Azione ON 23-01 Azione OFF 23-02 Ricorrenza 23-0* Ricorrenza 23-0* Inapa azioni tempor.	\$ 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17-2* Interfaccia enc. Interfaccia 17-20 Selezione protocollo 17-21 Risoluzione (posizioni/giro) 17-22 Rotazioni multigiro 17-24 Lunghezza dati SSI 17-25 Frequenza di clock 17-26 Formato dati SSI 17-34 Baudrate HIPERRACE 17-5* Interfaccia resolver 17-50 Poli	17-53 Rapporto di trasformaz. 17-55 Encoder Sim. Risoluzione 17-59 Interfaccia resolver 17-6* Monitor. e appl. 17-6* Monitor. e appl. 17-70 Absolute Position Display Scale 17-71 Absolute Position Display Scale 17-72 Absolute Position Display Scale 17-73 Absolute Position Display Scale 17-74 Absolute Position Offset 17-74 Absolute Position Offset 17-74 Absolute Position Offset 18-75 Log manutenzione: Improof 18-02 Log manutenzione: Improof 18-03 Log manutenzione: Improof 18-03 Log manutenzione: Data e ora 18-03 Log manutenzione: Data e ora 18-25 Safe Opt. Est. Safe Opt. 18-25 Safe Opt. Est. Safe Opt. 18-25 Safe Opt. Est. Safe Opt. 18-38 Mod. temp. X48/7 18-39 Mod. temp. X48/7 18-39 Mod. temp. X48/7 18-39 Mod. temp. X48/7 18-39 Mod. temp. X48/7 18-40 Uscita anal. X49/7 18-40 Uscita anal. X49/7 18-54 Active Alarms/Warnings 18-55 Active Alarms/Warnings 18-55 Active Alarms/Warnings 18-55 Active Marming Numbers 18-56 Active Marming Numbers 18-57 Stato addizzatore 18-75 Stato addizzatore 18-75 Tensione CC raddrizzatore 18-75 Tensione Craddrizzatore 18-75 Tensione Grete 18-75 Tensione Digital processo 18-91 Uscita alonal guadagno PID di 18-99 Uscita bloccata PID di processo 18-91 Uscita scalata guadagno PID di 18-93 Processo
16-37 Corrente max inv. 16-38 Condiz. regol. SL 16-39 Temp. scheda di controllo 16-40 Buffer log pieno 16-41 Misurazioni delle prestazioni 16-43 Stato azioni temporizzate 16-45 Motor Phase U Current 16-46 Motor Phase V Current 16-47 Motor Phase W Current 16-48 Speed Ref. Affer Ramp [RPM]	16-5* Rif. e retroa. 16-50 Riferimento esterno 16-51 Refrie publis 16-51 Refroazione (unità) 16-52 Retroazione (unità) 16-53 Riferim puòt digit. 16-53 Riferim puòt digit. 16-64 Ingresso digitale 16-66 Ingresso digitale 16-61 Mors. 53 impost. commut. 16-62 Ingr. analog. 53 16-63 Mors. 54 impost. commut. 16-64 Ingr. analog. 54 16-65 Uscita analogica 42 [mA] 16-66 Uscita digitale [bin] 16-67 Ingr. freq. #33 [Hz] 16-69 Uscita impulsi #29 [Hz] 16-70 Uscita impulsi #29 [Hz] 16-71 Uscita rele [bin] 16-72 Counter A 16-73 Counter A 16-74 Cortat. arresti precisi 16-75 Ingresso analogico X30/11 16-76 Ingresso analogico X30/11 16-76 Ingresso analogico X30/11 16-77 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-78 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-79 Uscita anal. X45/2 [mA] 16-79 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-79 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-70 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-71 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-72 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-73 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-74 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-75 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-75 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-76 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-77 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-78 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-79 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-70 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-71 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-72 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-73 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-74 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-75 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-75 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-75 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-76 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-77 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-78 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-79 Uscita anal. X45/1 [mA] 16-70 Uscit



ı	,	٠		
•			ч	

601-** PROFIdrive 2 601-22 PROFIdrive Safety Channel Tel. N.																																												
42-35 Valore S-CRC 42-36 Level 1 Password 143-37 Level 1 Password			42-42 Kitardo 42-43 Delta T		42-45 Delta V	-		42-49 S-ramp Ratio at Decel. Fine	42-5° 5LS 42-50 Velocità di disinserimento		42-52 Reazione fail-safe				42-81 Indirizzo di destinazione					42-85 Active Safe Func. 42-86 Safe Ontion Info				42-9* Special	42-90 Restart Sare Option 43-** Visualizzazione unità					43-1% Stato scheda di potenza				43-14 Velocità ventola PC B		Velocità ventola FPC A		Velocità ventola FPC	43-23 Velocita ventola FPC D	Velocita ventola FPC FPC Fan F Speed	-Sec	600-22 PROFIdrive/safe Tel. Selected	600-44 Contatore messaggi di guasto	600-4/ Numero guasto 600-52 Contatore situazione guasto
35-45 Costante rif/retroaz. alto Valore 35-46 Costante di tempo filtro mors. X48/2 36-*** Orz. I/O programm			30-05   Modalita mors. A49/     36-4*   Iscita X49/7		36-42 Mors. X49/7, scala min.			_	36-50 Oscita analogica morsetto x49/9 36-52 Mors. X49/9, scala min.		36-54 Mors. X49/9, usc. contr. via bus				36-63 Mors X49/TT, scala max. 36-64 Mors X49/11 usr contr via bus		40-** Selezione motore		Log	40-41 Log guasti: Frequenza מס-42 וסק מוופגלוי ומע		_		40-46 Log guasti: Parola di stato	40-5* Dati motore avanz. 40-50 Commitazione modello Flux					42-10 Fonte di Velocita misurata 42-11 Risoluzione dell'encoder				42-15 Filtro retroazione אס זיד דיומים ביינים	•		42-2* Safe Input		42-21 11po 43 23 Tombo di diseponene					42-31 Fonte di ripristino 42-33 Nome set di parametri
34-25 PCD 5 lettura da MCO 34-26 PCD 6 lettura da MCO 34-27 PCD 7 lettura da MCO	PCD 8 lettura da MCO	PCD 10 lettura da MCO	34-4" Ingressi e uscite	Uscite digitali	34-5* Dati proc.	Posizione effettiva Posizione regolata	Posizione effettiva master		Posizione zero master Curva (grafico) posizione	Errore di inseguimento	smo	velocità enettiva Velocità master effettiva	Stato sincronismo	Stato dell'asse	34-62 Stato del programma 34-64 MCO 302 Stato	MCO 302 State	Contatore errori SPI	Visual. diagn.	MCO parola di allarme 1	34-71 MCO parola di allarme 2	Mod. ingresso temp.	Costante X48/4 Temperature Unit	Costante di ingresso mors. X48/4	Costante di temp. mors. X48/7	35-04 Costante di Ingresso mors. X48//	Costante di ingresso mors. X48/10	Funzione di allarme sensore di temp.	Mod. temp. X48/4	Costante di tempo filtro mors. X48/4	35-15 Costante di tempi mors. Monitor 35-16 Costante tempi bassa mors. Limite	Costante temp. alta mors. Limite		Costante di tempo filtro mors. X48/7	35-25 Costante di temp. mors. Monitor	Costante temp, passa mors, Limite	Mod. temp. X48/10	35-34 Costante di tempo filtro morsetto	X48/10	9	Costante temp, bassa mors, Limite Costante temp, alta limite	Ingresso anal. X48/2	Costante bassa mors. X48/2	Costante alta mors. X48/2	35-44 Costante rif./retroaz. basso mors. X48/2.
33-43 Fine corsa software negativo attivo 33-44 Fine corsa software positivo attivo 33-45. Tempo nella fin tarcer			33-50 Ingr. digitale morsetto A57/1 33-51 Ingr digitale morsetto X57/2		33-53 Ingr. digitale morsetto X57/4				33-58 Ingr. digitale morsetto X57/9 33-59 Ingr. digitale morsetto X57/10		33-61 Ingr. digitale morsetto X59/1				33-66 USGTa dig. morsetto X59/4		Uscita dig.			33-80 Numero programma attivo 33-81 Stato accepcione	Monitoraggio stato cony.		Comportam. dopo Esc.	McCo alimentato da alim. 24 V CC est.	33-86 Morsetto per aliar. 33-87 Stato mors per allarme				X62 MCO CAN baud rate	33-94 X60 MCO KS485 Serial termination 33-95 X60 MCO RS485 serial hand rate	Visualizz, dati MCO	Par. scrittura PCD		34-02 Scrittura PCD 2 su MCO					34-08 Scrittura PCD 8 su MCO				34-22 PCD 2 lettura da MCO	34-23 PCD 3 lettura da MCO 34-24 PCD 4 lettura da MCO



Some continuo con tentro de la contractico de la contractico de la contractico de la contracticida de la contractida de la contractida de la con	
1-45	AVVIso III. Dasso Avviso riferimento alto Avviso retroazione bassa Avviso retroazione alta
Configurazione modo locale   1-70 PM Start Mode	4-54 4-55 4-56 4-57
1-27 Ritardo avv. 1-28 Estacione modo locale 1-17 Ritardo avv. 1-29 Eviz. di avv. 1-29 Configurazione modo locale 1-19 Selezione motore 1-19 Selezione motore 1-19 Studium motore 1-19 Deductir motore 1-10 Deductir motore	nampa s Penu, rampa-s in use. in. Rampa 3 Pend, rampa-S in dec. fin. <b>Rampa 4</b> Rampa tipo 4
1-04 Modo sovaccarico 1-05 Senso orazio 1-06 Senso orazio 1-07 Senso orazio 1-18 Selezione motore 1-10 Struttura motore 1-10 Struttura motore 1-11 Salezione motore [kw] 1-22 Dati motore [kw] 1-23 Dati motore [kw] 1-24 Dati motore [kw] 1-25 Frequen motore [kw] 1-25 Frequen motore [kw] 1-26 Compia motore [kw] 1-27 Frequen motore 1-28 Coppia motore orazione cont. 1-29 Adattamento automatico motore 1-29 Adattamento automatico motore 1-20 Adattamento automatico motore 1-20 Adattamento automatico motore 1-21 Ada(MA) 1-22 Adattama dispers. statore (ks) 1-23 Besit. statore (ks) 1-34 Bestianza dispers. statore (ks) 1-35 Reattanza dispers. statore (ks) 1-36 Resist. perdite ferro 1-37 Induttanza asse d (Ld) 1-38 Reatt dispers. statore (ks) 1-39 Poli motore 1-40 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-40 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-40 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-41 Scostamento angolo motore 1-40 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-41 Scostamento angolo motore 1-40 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-41 Scostamento angolo motore 1-40 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-41 Scostamento angolo motore 1-40 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-41 Scostamento angolo motore 1-40 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-41 Forza c.e.m. a 1000 giri/minuto 1-42 G-axis Inductance Sat. Point 1-43 Position Detection Gain 1-44 G-axis Inductance Sat. Point 1-45 Min velocità magnetizz. norm. [RPM] 1-57 Min velocità magnetizz. norm. [RPM] 1-58 Frequenza di shift del modello 1-59 Min velocità magnetizz. norm. [RPM] 1-50 Min velocità magnetizz. norm. [RPM] 1-51 Frequenza di shift del modello 1-52 Granteristica U/f - u 1-53 Frequenza di shift del modello 1-54 Granteristica U/f - u 1-55 Torque Estimation Time Constant 1-56 Mopensaz. del carico ad blas vel. 1-57 Torque Estimation Time Constant 1-58 Grompensaz. del carico ad bassa vel. 1-59 Smorzamento ris. tempo costante 1-60 Smorzamento ris. tempo costante 1-61 Smorzamento ris. tempo costante 1-62 Smorzamento ris. tempo costante 1-63 Smorzamento ris. erorim. 1-74 Smorzamento ris. erorim. 1-75 Torque Est	3-68 3-68 3-7*
1-04 Modo sovraccarico 1-05 Genso ovarico 1-06 Senso ovarico 1-17 Selezione motore 1-18 Min. Current at No Load 1-28 Dati motore 1-18 Min. Current at No Load 1-29 Potenza motore [kW] 1-21 Produtt motore [kW] 1-21 Produtt motore [kW] 1-22 Potenza motore [kW] 1-23 Frequen. motore 1-25 Vel. nominale motore 1-26 Vel. nominale motore 1-27 Vel. nominale motore 1-28 Mattamento automatico motore 1-29 Adattamento automatico motore 1-39 Resist. statore (RS) 1-31 Resistenza rotore (RN) 1-35 Reattanza principale (Xh) 1-36 Resist. perdite ferro 1-37 Induttanza asse q (Lq) 1-38 Induttanza asse q (Lq) 1-39 Poli motore 1-40 Forza c.e.m. a 1000 girl/minuto 1-30 Induttanza asse q (Lq) 1-39 Poli motore 1-40 Scostamento angolo motore 1-41 G-axis Inductance Sat. (LdSat) 1-42 G-axis Inductance Sat. Point 1-43 Inductance Sat. Point 1-44 G-axis Inductance Sat. Point 1-45 Magnetizz. motore as al. nulla. 1-46 Position Detection Gain 1-47 G-axis Inductance Sat. Point 1-48 G-axis Inductance Sat. Point 1-57 Inque Calibration 1-54 Magnetizz. motore as al. nulla. 1-55 Magnetizz. motore a bassa vel. 1-56 Caratteristica U/f - F 1-57 Torque Estimation Time Constant 1-56 Caratteristica U/f - F 1-57 Torque Estimation Time Constant 1-56 Imp. dipend. dal car. 1-56 Compensaz. del carico a bassa vel. 1-57 Compensaz. del carico a bassa vel. 1-58 Morzamento risonanza 1-59 Smorzamento risonanza 1-50 Compensaz.	Speed PID Start Lowpass Filter Time Speed PID Start Lowpass Filter Time Zero Speed Position P Proportional Gain
100	2-34 2-33 2-34
	ilpo u carico Inerzia minima Inerzia massima Regolaz.per avvio
	1-68 1-69 1-7*
9.2.2 Struttura del menu dei parametri dei parametri  0-04 Impostationam/display 0-03 Impostazioni locali 0-04 Stato di funza all'accens. (manuale) 0-03 Impostazioni locali 0-04 Stato di funza all'accens. (manuale) 0-09 Performance Monitor 0-18 Seuto attivo 0-10 Edita seuto 0-10 Edita seuto 0-11 Edita seuto 0-12 Visualizza Seuto collegati 0-13 Visualizza seuto collegati 0-14 Visualizza dati: Edit seuto/canale 0-15 Readout; actual seuto 0-2* Display LCP 0-20 Visualizzi dotta del display-riga 1,3 0-21 Visualizzi dotta del display-riga 1,3 0-23 Visualizzi dompleta del display-riga 3 0-24 Visualizzi dompleta del display-riga 3 0-25 Menu personale 0-24 Visualizzi dompleta del display-riga 3 0-25 Wisualizzi dompleta del display-riga 3 0-25 Visualizzi dompleta del display-riga 3 0-26 Visualizzi dompleta del display-riga 3 0-27 Visualizzi dompleta del display-riga 1,3 0-28 Visualizzi dompleta del display-riga 3 0-29 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-24 Visualiz completa del display-riga 3 0-25 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-27 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-28 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-29 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-29 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-29 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-20 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-24 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-25 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-26 Visualizzi dompleta del display-riga 1,2 0-27 Tasto (Paro on) sull'LCP 0-38 Testo (Saplay 2 0-48 Tasto (Paro Bypassi) sull'LCP 0-49 Tasto (Paro Bypassi) sull'LCP 0-40 Tasto (Drive Bypassi) sull'LCP 0-40 Tasto (Drive Bypassi) sull'LCP 0-41 Tasto (Drive Bypassi) sull'LCP 0-42 Tasto (Paro Bypassi) sull'LCP 0-43 Tasto (Paro Bypassi) sull'CP 0-44 Tasto (Paro Bypassi) sull'CP 0-45 Tasto (Paro Bypassi) sull'CP 0-46 Password menu rapido senza password 0-67 Ropis Setup 0-68 Password menu rapido senza password 0-69 Password Protection of Safety 0-69 Password Protection of Safety 0-69 Password Protection of Safety 0-60 Config	


a



Parameter Edit Process Control	-ault Message Counter -ault Code	Fault Number	Fault Situation Counter	Pronbus Warning Word Actual Baud Rate	Device Identification	Profile Number	Control Word 1	Status Word 1	Edit Set-up	Profibus Save Data Values	ProfibusDriveReset	DO Identification	Defined Parameters (1)	Defined Parameters (2)	Defined Parameters (3)	Defined Parameters (5)	Defined Parameters (6)	Changed Parameters (1)	Changed Parameters (2)	Changed Parameters (3)	Changed Parameters (4)	Changed Parameters (5)	Profibus Revision Counter	Fieldbus CAN	mpostaz. di base	Protocollo CAN	Selezionare baudrate		Visual, contatore errori trasmissione	Visual, contatore off bus	DeviceNet	Selez. tipo dati di processo	Dati processo scrittura config.	Dati processo lettura config.	Parametro di avviso	Kirerimento rete	COS	Filtro COS 1	Filtro COS 2	Filtro COS 3	Filtro COS 4	Accesso param.	ırray	Memorizza i valori dei dati	Revisione Devicenet	Memorizzare sempre	Codice prodotto Deviceinet	inen	Dati processo scrittura config.	Dati processo lettura config.	
							_																	- 1	_				_	_								_	_	_										_	
9-27	945	9-47	9-52	9-53		9-65	67	89-6	9-70	9-71				8 6	9-82	9-84	9-85	06-6	9-91	9-95	9-93	9-94	66-6	**-01	10-0*	10-00	10-01	10-02	10-05	10-07	10-1	10-10	10-11	10-12	10-13	10-14	10-2*	10-20	10-21	10-22	10-23	10-3*	10-30	10-31	10-32	10-33	10-34	10-5%	10-50	10-51	
Position PI Feed Forward Factor Position PI Minimum Ramp Time	lmpost.gener.	Sito di comando	Fonte parola di controllo	Temporizzazione parola di controllo Funzione temporizzi parola di controllo	Funz. fine temporizzazione	Riprist. tempor. parola di contr.	Diagnosi Trigger	Filtraggio lettura	Imp. par. di com.	Profilo parola di com.	Parola di stato configurabile (STW)	Parola di controllo configurabile CTW	Configurable Alarm and Warningword	Product Code	Impostaz. porta FC Protocollo	Indirizzo	Baud rate porta FC	Parità / bit di stop	Durata del ciclo stimata	Ritardo minimo risposta	Ritardo max. risposta	Ritardo max. intercar.	Imp. prot. FC MC	Selezione telegramma	Parametri per segnali	Config. scrittura PCD	Config. lettura PCD	Digitale/Bus	Selezione ruota libera Selez arresto racido	Selez, allesto lapido Selez freno C	Selez, avvio	Selez. inversione	Selez. setup	Selezione rif. preimpostato	Profidrive OFF2 Select	Prondrive OFFS Select Diagnostica porta EC	Conteggio messaggi bus	Conteggio errori bus	Conteggio messaggi slave	Conteggio errori slave	Bus Jog	Bus Jog 1 velocità	Bus Jog 2 velocità	PROFIdrive	Setpoint	Actual Value	PCD Write Configuration	Node Address	Drive Unit System Number	Telegram Selection	Parameters for Signals
7-98	*0-8	8-01	8-02	8-03 6-03	8-05	90-8	8-07	8-08	*1-8	8-10	8-13	8-14	8-17	8 -13	8-30	8-31	8-32	8-33	8-34	8-35	8-36	8-37	*4-8	8-40	8-41	8-42	8-43	ر <mark>ب ۵</mark>	8-50	2-8	8-53	8-54	8-55	8-56	8-57	χ-α α-α	8-80	8-81	8-82	8-83	*6-8	8-90	8-91	**-6	9-00	9-07	2 - 6 2 - 6	9-18	9-19	9-22	2-73
Morsetto X30/8, scala min. Morsetto X30/8, scala max.	Preimp, timeout uscita mors, X30/8	Uscita analogica 3	Uscita morsetto X45/1	Morsetto A45/1, scala min. Mors. X45/1, scala max.	Mors. X45/1, controllato via bus	Uscita mors. X45/1 Timeout preimp.	Uscita analogica 4	Uscita morsetto X45/3	Morsetto X45/3, scala min.	Mors. X45/3, scala max.	Mors. X45/3, controllato via bus	Uscita mors. X45/3 Timeout preimp.	Regolatori	Contr. vel. PID	Fonte retroazione PID di Velocità Spaed PID Droop	Vel. auad. proporz. PID	Vel. tempo integrale PID	Vel. Tempo differenz. PID	Vel., limite guad. diff. PID	Vel. tempo filtro passa-basso PID	Retroaz. vel. PID Rapp. trasmiss.	Fattore feed forward PID vel.	Speed PID Error Correction w/ Ramp	Reg. coppia PI	Torque PI Feedback Source	Guadagno proporzionale PI di coppia	Termpo di integrazione PI di coppia	Torque PI Lowpass Filter Time	Torque PI Feed Forward Factor	Retroaz reg proc	Risorsa retroazione 1 CL processo	Risorsa retroazione 1 CL processo	Reg. PID di proc.	PID proc., contr. n./inv.	Anti saturazione regolatore PID	PID al processo, veloc. avviam. Guadadao proporzionale PID di	processo	Tempo d'integrazione PID di processo	Tempo di derivazione PID di processo	PID di processo, limite guad. deriv.	Fattore canale alim. del regol. PID	Ampiezza di banda riferimento a	Contr. PID di pos.	Position PI Feedback Source	Position PI Droop	Position PI Proportional Gain	Position PI Integral Time Docition DI Ecodback Scale Numerator	Position PI Feedback Scale Numerate	Denominator	Position PI Maximum Speed Above	Master
6-61		*/-9	6-70	6-72	6-73	6-74	*8-9	08-9	6-81	6-82	6-83	6-84	**-7	1-0* 1-0*	7-00	7-02	7-03	7-04	7-05	2-06	7-07	7-08	2-09	7-1*	7-10	7-12	7-13	7-16	7-18	*C-2	7-20	7-22	7-3*	7-30	7-31	7-32		7-34	7-35	7-36	7-38	7-39	*6-2	7-90	7-91	7-92	7-93	7-95		7-97	
Uscita impulsi variabile morsetto 29 Freq. max. uscita impulsi #29	Oscita impuisi variabile moisetto Asovo Freq. max. uscita impulsi #X30/6	Ingr. encoder 24V	Term 32/33 Impulsi per giro	Ulfez, encoder mors, 32/33 Term 32/33 Encoder Type	Uscita encoder	AHF Cap Reconnect Delay	Controllato da bus	Controllo bus digitale e a relè	Controllo bus uscita impulsi #27	Preimp. timeout uscita impulsi #27	Controllo bus uscita impulsi #29	Preimp, timeout uscita impulsi #29		Preimp, timeout uscita impulsi #X30/6	I/O analogici Mod I/O analogici	Tempo timeout tensione zero	Funz. temporizz. tensione zero	Ingr. analog. 1	Tens. bassa morsetto 53	Tensione alta morsetto 53	Corr. bassa morsetto 53	Corrente alta morsetto 53	Rif.basso/val.retroaz.morsetto 53	Rif. alto/valore retroaz. morsetto 53	Tempo cost. filtro morsetto 53	Ingr. analog. 2	Tensions of the morsetto 54	lensione alta morsetto 54	Corr. bassa morsetto 54	Bif basso/val retroaz morsetto 54	Rif. alto/valore retroaz. morsetto 54	Tempo Cost. filtro morsetto 54	Ingr. analog. 3	Val. di tens. bassa mors. X30/11	Val. tensione alta mors. X30/11	M. A3U/11 Val.B. KII/Retr. Morsetto X30/11 val. alto Rif/Retroaz	Tempo cost, filt. mors. X30/11	Ingr. analog. 4	Val. tens. bassa morsetto X30/12	Val. tens. bassa morsetto X30/12	Val. tens. alta morsetto X30/12	M. X30/12 val.b. Rif/Retr.	Tempo cost. filtro mors. X30/12	Uscita analog.1	Uscita morsetto 42	Mors. 42, usc. scala min.	Moreatto 42, uscita controllata via bus	Mors 42 Preimo timeout uscita	Morsetto 42 Filtro uscita	Uscita analogica 2	Uscita morsetto X3U/8
5-63	5-68	2-7*	5-70	5-77	<b>2-8</b> *	2-80	<b>2-9</b> *	2-90	5-93	5-94	2-95	2-96	5-97	5-98	*0-9	00-9	6-01	<b>*</b> 1-9	6-10	6-11	6-12	6-13	6-14	6-15	6-16	<b>6-2</b> *	6-20	17-9	77-9	6-24	6-25	6-26	<b>6-3</b> *	6-30	6-31	6-35	6-36	*4-9	6-40	6-41	6-44	6-45	9-46	e-5*	6-50	6-51	25-9	6-54	6-55	*9-9	9-9
Funzione fase motore mancante  Bypass di velocità  Bypass di Al Fairi/min	Bypass velocita da [glii/illii] Bypass velocità da [Hz]	Bypass velocità a [giri/min]	Bypass velocità a [Hz]	Position Fror Function	Maximum Position Error	Position Error Timeout	Position Limit Function	Start Fwd/Rev Function	Touch Timout	I/O digitali	Modalità I/O digitali	Modo I/O digitale	Modo Morsetto 27	Modo morsetto 29	Ingressi digitali Ingr digitala morsetto 18	Ingr. digitale morsetto 19	Ingr. digitale morsetto 27	Ingr. digitale morsetto 29	Ingr. digitale morsetto 32	Ingr. digitale morsetto 33	Ingr. digitale morsetto X30/2	Ingr. digitale morsetto X30/3	Ingr. digitale morsetto X30/4	Arresto di sicurezza morsetto 37	Ingr. digitale morsetto X46/1	Ingr. digitale morsetto X46/3	Ingr. digitale morsetto X46/5	Ingr. digitale morsetto X46//	Ingr. digitale morsetto X46/9	Ingl. digitale morsetto X46/13	Uscite digitali	Uscita dig. morsetto 27	Uscita dig. morsetto 29	Uscita dig. mors. X30/6 (MCB 101)	Uscita dig. mors. X30/7 (MCB 101)	Kele Fiinzione relà	Ritardo attiv., relè	Ritardo disatt., relè	Ingr. impulsi	Frequenza bassa morsetto 29	Frequenza alta mors. 29	Rif. basso/val. retroaz. morsetto 29	Rif. alto/val. retroaz. morsetto 29	Tempo costante del filtro impulsi #29	Frequenza bassa morsetto 33	Frequenza alta mors. 33	RII. basso/val. retroaz. morsetto 33 Bif alto/val retroaz morsetto 33	Tempo costante del fitro impulsi #33	Uscita impulsi	Uscita impulsi variabile morsetto 27	Freq. max. uscita impuisi #2/
4-58 4-6*	4-60	4-62	4-63	4-70	4-71	4-72	4-73	4-74	4-75	2-**	<b>2-0</b> *	2-00	5-01	2-05	. 1-7	5-13	5-12	5-13	5-14	5-15	5-16	5-17	5-18	5-19	5-20	5-21	5-22	5-23	5-24	5-26	<b>5</b> -3*	5-30	5-31	5-32	5-33	5-40	5-41	5-42	2-2*	2-50	5-51	5-52	5-53	5-54	5-55	5-56	7-5	5-59	<b>2-6</b>	5-60	79-5



Danfoss



9		,	٠	
	ľ	1	b	1
	١	i	,	1

Filme [s] 42-20 Speed Error 42-21 Speed Error 42-21 42-23 42-24 42-33 42-24 42-33 42-34 42-35 42-44 42-37 42-44 42-47 42-47 42-49 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-40 42-60 Limit 42-60 Limit 42-60 Limit 42-83 Limit 42-80 Limit 42						
Risoluzione (PRR)    Risoluzione (PRR)    Risoluzione (PRR)    Risoluzione (PRR)    Risoluzione (PRS)    Risoluzione (Prosizioni/gino)    Risoluzione (Risoluzioni/gino)    Risoluzi	17-1*	Interf. enc. incr.	30-23		42-20	Safe Function
Interfacte enc. 385.  Selezione proteciole 39.08 indutanza asse d'(al) 42.23 Selezione proteciole 30.08 indutanza asse d'(al) 42.24 Selezione proteciole 30.08 indutanza asse d'(al) 42.24 Selezione proteciole 30.08 indutanza asse d'(al) 42.24 Selezione protecione (posizioningio) 30.81 Vel. gada, proporz. PID 42.33 indurate HIPERACE 31.00 Byass Natural me Delay 42.34 processo and SSI Selezione proporzionale PID di 42.34 processo and SSI Selezione Pipal SSI Statut Time Delay 42.34 lens di ingesso and SSI Selezione Pipal SSI Statut SWord Activation Acti	17-10		30-24		42-21	Type
Section Procession	17-11				42-22	Discrepancy Time
Selezione protocollo         39-80 Indutanza asse d (Ld)         42-23 Resistora protocollo           Risoluzza dat SSI         39-81 Resisterza ferion (ohm)         42-34 Multifum Revolucions (ohm)         42-44 Multifum Revolucions (ohm)         42-45 Multifum Revolucions (ohm)	17-2*		30-8		42-23	Stable Signal Time
Risoluzione (posizionu/giro)  30-81 Neurolezza dei dock  Frequenza di clock  Frequenza anno  Frequenza di clock  Frequenza di	17-20		30-80		42-24	Restart Behaviour
Auticum fevolutions 30-83 (e.g. duad. proporor. PID 42-33 Lunghezza dati SSI 20-84 Guadagno proporizonale PID di 42-33 Fernando dati SSI 21-40 Dispass Mode 42-34 Erequenza di clore dati SSI 21-40 Bypass Start Time Delay 42-42 Poli 19-42 di ingresso 21-42 Bypass Start Time Delay 42-42 Pres, di ingresso 21-42 Bypass Start Time Delay 42-42 Pres, di ingresso 21-42 Bypass Start Time Delay 42-42 Pres, di ingresso 21-42 Bypass Start Time Delay 42-42 Pres, di ingresso 21-42 Bypass Start Time Delay 42-42 Pres, di ingresso 21-42 Bypass Start Time Delay 42-42 Pres, di ingresso 21-42 Bypass Start Time Delay 42-42 Pres, di ingresso 21-42 Bypass Plumints Mode 42-42 Pres, di ingresso 21-42 Bypass Start Mode Activation 42-43 Presported it assformaz 21-42 Bypass Plumints Mode 42-43 Presported in transfer a specific a resolver 31-42 Bypass Plumints Mode 42-43 Presported in transfer a specific a resolver 32-42 Pressor Ingration Unit Plumints Carlos 21-42 Bypass Activation Limit 42-43 Byported Limit Activated Dispass Activation Activated Dispass Activation Activated Dispass Activation Activated Dispass Activation Limit 42-54 Bypass of Activation Unit Bypass Plumints Activated Dispass Activation Activated Dispass Activa	17-21	Risoluzione (posizioni/giro)	30-81		45-3*	General
Lunghezz dati SSI         30-84 Gadagon proporzionale PID di         42-3           Frequenza di clock         Processo         42-34           Frequenza di clock         Promato dati SSI         31-06 Bypass Mode         42-34           Baudrate HPERFACE         31-01 Bypass ST pin Time Delay         42-44           Poli Interfrace HPERFACE         31-02 Bypass ST pin Time Delay         42-44           Terrato de ingresso         31-10 Bypass Status Word         42-44           Rapportor di trasformaz         31-10 Bypass Status Word         42-44           Rapportor di trasformaz         31-11 Bypass Running Hours         42-44           Rapportor di trasformaz         31-13 Bypass Running Hours         42-44           Ropition ce apple         31-13 Bypass Running Hours         42-44           Monitor agio sepnale di retroaz         35-01 Term. X48/T Temperature Unit         42-45           Monitor agio sepnale di retroaz         35-01 Term. X48/T Temperature Unit         42-45           Monitor Duni Numerator         35-01 Term. X48/T Temperature Unit         42-45           Position Unit         35-01 Term. X48/T High Temp. Limit         42-55           Position Unit Denominator         35-02 Term. X48/T High Temp. Limit         42-81           Position Unit Denominator         35-04 Term. X48/T High Temp. Limit	17-22	Multiturn Revolutions	30-83	Vel. guad. proporz. PID	42-30	External Failure Reaction
Frequenca di clock Frequenca del SSI Frequenca del Treasolver Frequenca resolver Frequenca del Treasolver Frequenca resolver Frequenca del Treasolver Frequenca resolver	17-24	Lunghezza dati SSI	30-84		42-31	Reset Source
Formato dati SSI   31-00 Bypass Mode	17-25	Frequenza di clock			42-33	Parameter Set Name
Baudrate HPERFACE 31-00 Bypass Start Time Delay 42-45 31-01 Bypass Start Time Delay 42-47 31-10 Bypass Starts Word 42-43 31-11 Bypass Punning Hours 42-43 42-44 42-45 42-45 42-46 42-46 42-47 42	17-26	Formato dati SSI	31-**		42-35	S-CRC Value
Interf resolver   31-01 Bypass Start Time Delay   42-48	17-34		31-00		42-36	
Poli fera. Gil ingresso 31-02 Bypass Sirpi Time Delay 42-40 Freq. di ingresso 31-03 Bypass Sirpi Time Delay 42-40 Freq. di ingresso 31-10 Bypass Sirpi Time Delay 42-42 Bapporto di trasformaz 31-10 Bypass Status Word 42-43 Bronded cit rasformaz 31-19 Bremote Bypass Activation 42-43 Bronded cit rasformaz 31-19 Bremote Bypass Activation 42-44 Bypatic a ppb. 42-46 Broadcal cit and a ppb. 42-47 Broadcal cit and a ppb. 42-48 Broadcal cit and a ppb. 42-49 Broadcal cit and a ppb. 42-40 Bro	17-5*		31-01	Bypass Start Time Delay	<b>45-4</b> *	
Freq. di ingresso 31-03 Test Mode Activation 42-43 Repporto di trasformaz. 31-10 Bypass Status World Activation Freq. di ingresso 31-10 Bypass Status World Activation and Activation Activate Alarman Numbers and Activate Alarman Numbers and Activation Activate Alarman Numbers and Activate Alarman Numbers and Activate Alarman Numbers and Activate Alarman Activation and Activate Alarman Activation Act	17-50	Poli	31-02		42-40	Туре
Repport of itrasformaz.  31-10 Bypass Status Word 42-42 Repport of itrasformaz.  31-11 Bypass Status Word 42-43 Runing Hours  B.5-** Sensor Input Option 42-44 Monitoragois segnale di retroaz.  31-19 Remote Bypass Activation 42-44 Monitoragois segnale di retroaz.  31-19 Remote Bypass Activation 42-44 Monitoragois segnale di retroaz.  35-00 Term, X48/1 Temperature Unit 42-47 Monitoragois segnale di retroaz.  35-01 Corrente di ingresso mors. X48/7 42-48 Position Unit Numerator 35-03 Corrente di ingresso mors. X48/7 42-59 Position Unit Numerator 35-05 Funzione di allarme sensore di temp. 42-59 Position Unit Numerator 35-05 Funzione di allarme sensore di temp. 42-59 Position Unit Numerator 35-05 Funzione di allarme sensore di temp. 42-59 Position Numerator 35-05 Funzione di allarme sensore di temp. 42-59 Position Numerator 35-05 Funzione di allarme sensore di temp. 42-59 Position Numerator 35-05 Funzione di allarme sensore di temp. 42-59 Position Numerator 35-05 Funzione di allarme sensore di temp. 42-59 Position Homing Speed 35-15 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-69 Homing Speed 35-15 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-86 Homing Timout 35-25 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-86 Position Config 35-37 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-86 Position Mode 35-37 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-89 Position Config 35-37 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-89 Position Config 35-37 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-89 Position Config 35-37 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-89 Position Config 35-37 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-89 Position Config 35-37 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-89 Position Config 35-37 Term. X48/1 High Temp. Limit 42-89 Position Config 35-37 Term. X48/1 Limit 42-89 Position Control Selection 35-37 Term. X48/2 Limit 42-80 Position Control Selection 35-37 Term. X48/2 Limit 42-80 Position Control Selection 35-37 Term. X48/2 Limit 42-80 Position Control	17-51	Tens. di ingresso	31-03		42-41	Ramp Profile
Find paperto di trasformaz.  31-11 Bypass Running Hours  Fincader Sim. Resolution  Repaporto di trasformaz.  31-11 Bypass Running Hours  Byoliton Paperto and Paperto Section Interfacia resolver  Monitor appl.  35-01 Term. X48/1 Temperature Unit  Position Unit Scale  Position Unit Carle  Position Unit Denominator  35-02 Term. X48/1 Temperature Unit  Position Unit Denominator  35-03 Corrente di ingresso mors. X48/1  Position Unit Carle  Position Homing  Position Mode  35-16 Term. X48/4 Temp. Monitor  35-27 Term. X48/1 Temp. Limit  42-88  Position Control Selection  35-28 Term. X48/1 Temp. Limit  42-88  Homing Timout  Position Mode  35-37 Term. X48/1 Temp. Limit  42-88  Homing Timout  Position Mode  35-37 Term. X48/1 Temp. Limit  42-88  Homing Timout  Absolute Position Mode  35-38 Term. X48/1 Temp. Limit  42-88  Position Control Selection  35-38 Term. X48/1 Temp. Limit  42-89  Relative Position Mode  35-39 Term. X48/1 Temp. Limit  42-89  Relative Position Mode  35-37 Term. X48/1 Temp. Monitor  42-88  Position Control Selection  35-34 Term. X48/1 Temp. Limit  42-89  Rostay Absolute Direction  35-34 Term. X48/1 Temp. Limit  42-89  Rostay Absolute Direction  35-34 Term. X48/1 Demp. Limit  42-89  Rostay Absolute Direction  35-34 Term. X48/1 Hen Time Constant  55-38 Term. X48/1 Demp. Limit  42-89  Rostay Absolute Direction  35-34 Term. X48/1 Hen Time Constant  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/1 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/1 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/1 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/1 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/2 Imal  100: Temp. X48/3 Imal  100: Tem	17-52	Freq. di ingresso	31-10		42-42	Delay Time
Herafecta Fin., Resolution  31-19 Remote Bypass Activation  42-44  Monitor, e appl.  Westo retroadione  85-07 Term, Input Mode  Vesto retroadione  85-08 Term, X48/1 Temperature Unit  85-09 Term, X48/1 Term, X48/2 Low Refreedb, Value 600-42 Term, X48/2 Low Refreedbed Term, X48/2 Term, X48/2 Low Refreedbed Ter	17-53	Rapporto di trasformaz.	31-11		42-43	Delta T
Interfacta resolver Monitora eaple.  Werso retroazione  Werso retroazione  Werso retroazione  Werso retroazione  Werso retroazione  Werso retroazione  S-01 Term. X48/1 Temperature Unit  Position Unit Scale  S-03 Corrente di ingresso mors. X48/4  Position Unit Scale  S-04 Term. X48/1 Temperature Unit  S-05 Term. X48/1 Term.	17-56		31-19		42-44	Deceleration Rate
Monitor e appl.  Westo retroazione Westo retroazione Westo retroazione Westo retroazione Westo retroazione Wonitoraggio segnale di retroaz. 35-01 Grem. X48/4 Temperature Unit Position Unit Position Unit Scale Position Unit Numerator Position Unit Denominator 35-02 Gremente di ingresso mors. X48/7 35-03 Gornente di ingresso mors. X48/7 35-04 Tem. X48/10 Temperature Unit 35-05 Corrente di ingresso mors. X48/10 35-05 Corrente di ingresso mors. X48/10 35-06 Funzione di allame sensore di temp. 35-17 Tem. X48/4 Temp. Monitor Position Recovery at Power-up Position Mode Pos	17-59		35-**		42-45	Delta V
Verso retroazione Verso retroazione Verso retroazione Verso retroazione Verso retroazione Monitoraggio segnale di retroaz.  S-00 Term. X48/7 Temperature Unit Position Ordica Position Unit Sealing Position Unit Denominator Position Unit Denominator Position Unit Denominator Position Unit Denominator S-05 Corrente di ingresso mors. X48/7 Position Unit Denominator S-05 Corrente di ingresso mors. X48/7 Position Offset S-17 Term. X48/4 Filter Time Constant S-18 Term. X48/4 Filter Time Constant Position Axis Mode Position Axis Mode Position Homing Spred Position Mode S-17 Term. X48/7 Term. Pred Position Mode S-18 Term. X48/7 Term. V48/7 Term. Axis At-88/7 Homing Timout S-18 Term. X48/7 Term. Monitor Position Mode S-18 Term. X48/7 Term. Monitor S-18 Term. X48/7 Term. Monitor At-88 Term. Monitor S-18 Term. X48/7 Te	17-6*		32-0*	•	42-46	Zero Speed
Monitoragio segnale di retroaz. 35-01 Corrente di ingresso mors. X88/4 42-48  Position Unit Scale 35-03 Corrente di ingresso mors. X88/7 Perperature Unit Position Unit Numerator 35-03 Corrente di ingresso mors. X88/7 0 42-55  Position Unit Scale 35-04 Term. X48/10 Temperature Unit 42-56  Position Unit Numerator 35-05 Corrente di ingresso mors. X88/7 0 42-55  Position Unit Numerator 35-05 Funzione di allarme sensore di temp. 42-57  Position Offset 35-14 Term. X48/4 Temp. Monitor 42-57  Position Axis Mode 35-15 Term. X48/4 Temp. Monitor 42-61  Position Axis Mode 35-15 Term. X48/7 Temp. Monitor 42-61  Homing Function 35-25 Term. X48/7 Temp. Unit 42-81  Homing Speed 35-15 Term. X48/7 Temp. Monitor 42-81  Homing Speed 35-34 Term. X48/10 Temp. Limit 42-81  Position Mode 35-35 Term. X48/10 Temp. Limit 42-81  Position Control Selection 35-35 Term. X48/10 Temp. Limit 42-81  Position Mode 35-35 Term. X48/10 Temp. Limit 42-81  Position Control Selection 35-35 Term. X48/10 Temp. Limit 42-81  Position Mode 35-36 Term. X48/10 Temp. Limit 42-81  Position Mode 35-37 Term. X48/10 Lemp. Limit 42-81  Position Mode 35-36 Term. X48/10 Temp. Limit 42-91  Position Mode 35-37 Term. X48/10 Lemp. Limit 42-91  Position Mode 35-37 Term. X48/10 Lemp. Limit 42-91  Position Mode 35-36 Term. X48/10 Lemp. Limit 42-91  Position Mode 35-37 Term. X48/10 Lemp. Lemp. Limit 42-91  Posit	17-60		35-00		42-47	Ramp Time
Position Unit Scale Position Unit Denominator Position Onit Denominator Position Unit Denominator Position Onit Denominator Position Offset Position Axis Mode Position Axis Mode Position Axis Mode Position Axis Mode Position Homing Position Feeback Mode Position M	17-61	Monitoraggio segnale di retroaz.	35-01		42-48	S-ramp Ratio at Decel. Start
Position Unit Scale Position Unit Scale Position Unit Scale Position Unit Scale Position Unit Denominator Position Unit Denominator Position Unit Denominator Position Offset Position Offset Position Offset Position Axis Mode Position Homing Bostion Function  35-15 Term. X48/4 Temp. Ilmit A2-6* Home Sync Function  35-27 Term. X48/7 Temp. Limit A2-80 Homing Store Limit A3-27 Term. X48/7 Temp. Limit A2-80 Homing Timout Bosition Mode  Absolute Position Mode  Bosition Control Selection  35-37 Term. X48/1 Temp. Limit A2-88 Position Control Selection  35-37 Term. X48/10 Temp. Limit A2-88 Position Control Selection  35-38 Term. X48/10 Temp. Limit A2-88 Position Control Selection  35-38 Term. X48/10 Temp. Limit A2-88 Position Mode  35-38 Term. X48/10 Temp. Monitor A2-88 Position Control Selection  35-38 Term. X48/10 Lemp. Monitor A2-88 Position Mode  35-39 Term. X48/10 Lemp. Monitor A2-88 Position Mode  35-39 Term. X48/10 Lemp. Limit A2-89 Position Mode  35-38 Term. X48/10 Lemp. Limit A2-89 Position Mode  35-39 Term. X48/10 Lemp. Limit A2-89 Position Mode  35-39 Term. X48/10 Lemp. Monitor A2-89 Position Mode  35-39 Term. X48/10 Lemp. Monitor A2-89 Position Mode  35-40 Term. X48/10 Lemp. Monitor A2-89 Position Mode  35-40 Term. X48/10 Lemp. Monitor A2-89 Position Mode  35-41 Term. X48/10 Lemp. Monitor A2-89 Position Mode  35-40 Term. X48/10 Lemp. Monitor A2-89 Position Mode  35-41 Term. X48/10 Lemp. Limit  42-80 Position Mode  35-42 Term. X48/10 Lemp. Limit  42-80 Position Mode  35-43 Term. X48/10 Lemp. Limit  42-80 Position Mode  35-44 Term. X48/10 Lemp. Limit  42-80 Position Mode  35-45 Term. X48/10 Lemp. Limit  42-80 Position Mode  35-46 Term. X4	17-71	Position Scaling	35-02			S-ramp Katio at Decei. End
Position Unit Numerator Position Unit Numerator Position Unit Numerator Position Unit Denominator Position Unit Denominator Position Unit Denominator Position Offset Position Offset Position Axis Mode Position Readback Mode Position Peedback Mode Position Position Mode Position Mode Position Mode Position Position Mode Po	17-71	Position Unit	00-00			SLS
Position Unit Denominator Position Offset Position Axis Mode Position Axis Mode Position Feedback Mode Position Homing Position Feedback Mode Position	17-71	Position Unit Numerator	25-05		42-50	Cut Oil Speed Speed Limit
Position Offset Position Axis Mode Position Homing Position Axis Mode Position Homing Position Positio	17-73	Position Unit Denominator	35-06		12-24 C7-CA	Speed Lilling Fail Safa Reaction
Position Recovery at Power-up 35-14 Term. X48/4 Filter Time Constant 42-54 Position Axis Mode 35-15 Term. X48/4 Filter Time Constant 42-64 Position Axis Mode 35-16 Term. X48/4 High Temp. Limit 42-61 Homing Function 35-24 Term. X48/7 Filter Time Constant 42-80 Homing Speed 35-25 Term. X48/7 Filter Time Constant 42-81 Homing Speed 35-25 Term. X48/7 High Temp. Limit 42-81 Homing Timout Elmit 35-34 Term. X48/7 High Temp. Limit 42-82 Homing Torque Limit 35-34 Term. X48/7 High Temp. Limit 42-83 Position Config 35-34 Term. X48/10 Filter Time Constant 42-86 Absolute Position Mode 35-35 Term. X48/10 Filter Time Constant 42-86 Brelative Position Mode 35-35 Term. X48/10 Filter Time Constant 42-86 Brelative Position Mode 35-35 Term. X48/10 High Temp. Limit 42-94 Brelative Position Mode 35-35 Term. X48/10 High Temp. Limit 42-94 Brelative Position Mode 35-36 Term. X48/10 High Temp. Limit 42-94 Brelative Position Mode 35-36 Term. X48/2 Low Current 600-52 Ingr. temp. X48/7 Term. X48/2 Limit Constant 600-52 Ingr. temp. X48/4 Term. X48/2 Limit Constant 600-52	17-74	Position Offset	35-1*		42-53	Start Ramn
Position Axis Mode Position Axis Mode Position Axis Mode Position Homing Plant Function Position Home Sync Function Position Homing Speed Homing Speed Homing Speed Homing Timout Position Position Config Position Config Position Mode Positio	17-75	Position Recovery at Power-up	35-14		42-54	Bamp Down Time
Position Feedback Mode         35-16 Term. X48/4 Low Temp. Limit         42-60           Position Homing         35-21 Term. X48/4 High Temp. Limit         42-61           Home Sync Function         35-22 Term. X48/7 Filter Time Constant         42-87           Home Position         35-25 Term. X48/7 Temp. Monitor         42-87           Homing Speed         35-26 Term. X48/7 Low Temp. Limit         42-82           Homing Timout         35-37 Term. X48/7 Low Temp. Limit         42-83           Homing Timout         35-38 Term. X48/7 Low Temp. Limit         42-83           Absolute Position Mode         35-37 Term. X48/10 Temp. Monitor         42-86           Absolute Position Mode         35-37 Term. X48/10 Low Temp. Limit         42-86           Absolute Direction         35-37 Term. X48/10 Low Temp. Limit         42-97           Master Offset Selection         35-37 Term. X48/10 Low Current         42-97           Master Offset Selection         35-42 Term. X48/2 Low Current         42-97           Master Offset Selection         35-42 Term. X48/2 Low Ref. Feedb. Value         600-42           Ingr. temp. X48/4         35-45 Term. X48/2 High Ref. Feedb. Value         600-42           Ingr. temp. X48/10         42-15 Speed Monitoring         601-22           Active Alarm Numbers         42-11 Encoder Direction <t< td=""><td>17-76</td><td>Position Axis Mode</td><td>35-15</td><td></td><td>45-6*</td><td>Safe Fieldbus</td></t<>	17-76	Position Axis Mode	35-15		45-6*	Safe Fieldbus
Position Homing         35-17 Term. X48/4 High Temp. Limit         42-61           Homing Function         35-2* Term. X48/7 Filter Time Constant         42-8*           Home Position         35-24 Term. X48/7 Filter Time Constant         42-80           Home Position         35-25 Term. X48/7 Low Temp. Limit         42-81           Homing Speed         35-27 Term. X48/7 High Temp. Limit         42-83           Homing Imout         35-3* Term. X48/7 High Temp. Limit         42-83           Homing Timout         35-3* Term. X48/10 Filter Time Constant         42-83           Absolute Position Mode         35-3* Term. X48/10 Filter Time Constant         42-86           Relative Position Mode         35-3* Term. X48/10 Filter Time Constant         42-9*           Relative Position Mode         35-3* Term. X48/10 High Temp. Limit         42-9*           Relative Position Mode         35-3* Term. X48/10 High Temp. Limit         42-9*           Relative Position Mode         35-3* Term. X48/10 High Temp. Limit         42-9*           Master Offset Selection         35-4* Term. X48/2 Low Current         42-9*           Mostive Alam X48/2         35-4* Term. X48/2 Ligh Current         42-9*           Ariana X48/4         35-4* Term. X48/2 Ligh Current         42-9*           Artive Warning Numbers         42-1* Encoder Mercent	17-77	Position Feedback Mode	35-16		42-60	Telegram Selection
Homing Function   35-2* Temp. Input X48/7   42-8*     Home Sync Function   35-24 Tem. X48/7 Filter Time Constant   42-80	17-8*		35-17		42-61	Destination Address
Home Sync Function   35-24 Term. X48/7 Filter Time Constant   42-80 Home Position   35-25 Term. X48/7 Termp, Monitor   42-81 Homing Speed   35-26 Term. X48/7 Low Temp. Limit   42-82 Homing Speed   35-37 Term. X48/7 Low Temp. Limit   42-85 Homing Timout   35-34 Term. X48/10 Filter Time Constant   42-85 Homing Timout   35-34 Term. X48/10 Filter Time Constant   42-85 Homing Dimout   42-85 Term. X48/10 Filter Time Constant   42-86 Term. X48/10 Filter Time Constant   42-86 Term. X48/10 Filter Time Constant   42-87 Term. X48/2 Filter Time Constant   42-18 Term SAR/2 Filter Time Constant   42-18 Term SAR/2 Filter Time Constant   42-18 Tercoder Resolution   42-18 Tercoder Resolution   42-18 Tercoder Seed Monitoring   42-18 Tercoder Seed Source   42-19 Tercoder Tercore Error   42-19 Tercoder Error   42-19 Tercode	17-80		35-2*		45-8*	Status
Home Position   35-25 Term. X48/7 Temp. Monitor   42-81 Homing Speed   35-26 Term. X48/7 Low Temp. Limit   4-282 Homing Torque Limit   35-34 Term. X48/7 High Temp. Limit   42-85 Homing Timout   42-87 Term. X48/10 Temp. Limit   42-86 Homing Timout   42-87 Term. X48/10 Temp. Monitor   42-86 Homing Timout   42-87 Term. X48/10 Temp. Limit   42-87 Term. X48/2 Low Current   42-87 Term. X48/2 Low Current   600-22 Term. X48/2 Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value   600-42 Term. X48/2 Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value   600-42 Term. X48/2 Term. X48/2 Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value   600-42 Term. X48/2 Term.	17-81		35-24		42-80	Safe Option Status
Homing Speed  35-26 Term. X48/7 Low Temp. Limit 42-83 Homing Timout Bostion Config  Position Config  Absolute Position Mode  Absolute Position Mode  Belative Position Mode  35-37 Term. X48/10 Filter Time Constant 42-86  Absolute Position Mode  35-37 Term. X48/10 Low Temp. Limit 42-89  Relative Position Mode  35-37 Term. X48/10 Low Temp. Limit 42-89  Position Control Selection  35-37 Term. X48/10 Low Temp. Limit 42-89  Rotary Absolute Direction  35-48 Analog Input X48/2  Analog Readouts  35-48 Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value 600-42  Ingr. temp. X48/7  42-18 Speed Monitoring  42-18 Speed Monitoring  42-18 Speed Monitoring  42-17 Encoder Direction  Active Marming Numbers  42-11 Encoder Direction  Inputs & Outputs 2  42-12 Terd Readback Filter  Adv. Start Adjust  Adv. Start Adjust  Adv. Start Adjust  Active Marming Terming Terming Timer  Adv. Start Adjust  Active Marming Timer  Adv. Start Adjust  Active Marming Timer  Adv. Start Adjust  Active Marming Terming Timer  Adv. Start Adjust  Active Marming Timer  Active M	17-82	Home Position	35-25		42-81	Safe Option Status 2
Homing Torque Limit   35-27 Term. X48/7 High Temp. Limit   42-88     Homing Timout   35-3* Temp. Input X48/10     Absolute Position Mode   35-35 Term. X48/10 Temp. Monitor   42-86     Absolute Position Mode   35-35 Term. X48/10 Low Temp. Limit   42-86     Absolute Position Mode   35-35 Term. X48/10 Low Temp. Limit   42-87     Absolute Position Mode   35-35 Term. X48/10 Low Temp. Limit   42-98     Absolute Direction   35-37 Term. X48/10 Low Term. Limit   42-98     Absolute Direction   35-48 Analog Input X48/2     Analog Readouts   35-48 Analog Input X48/2     Analog Readouts   35-48 Term. X48/2 Low Current   600-25     Analog Readouts   35-48 Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value   600-45     Ingr. temp. X48/4   35-46 Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value   600-51     Ingr. temp. X48/10   35-46 Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value   600-52     Active Alarm Numbers   42-18 Foed Monitoring   42-18 Foed Monitoring   42-19 Encoder Direction     Active Alarm Numbers   42-11 Encoder Direction     Inputs & Outputs 2   42-13 Telenace Error     Adv. Start Adjust   42-15 Feedback Filter     Adv. Start Adjust   42-17 Tolerance Error     Adv. Start Adjust   42-18 Term Start Adjust     Absolute Direction   42-18 Te	17-83	Homing Speed	35-26		42-82	Safe Control Word
Position Confidence   35-34   Temp. Input X48/10   42-85	17-84		35-27		42-83	Safe Status Word
Position Conjugation Conjugation Conjugation Conjugation Mode         35-34 Term. A48/10 Temp, United Timit         42-89           Relative Position Mode         35-36 Term. A48/10 Low Temp. Limit         42-89           Position Control Selection         35-37 Term. X48/10 Low Temp. Limit         42-9*           Master Offset Selection         35-48 Analog Input X48/2         42-9*           Rotary Absolute Direction         35-48 Term. X48/2 Low Current         42-9*           Analog Readouts         35-49 Term. X48/2 Low Current         600-47           Ingr. temp. X48/4         35-45 Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value         600-47           Ingr. temp. X48/4         35-45 Term. X48/2 Light Ref./Feedb. Value         600-47           Ingr. temp. X48/4         35-45 Term. X48/2 Light Ref./Feedb. Value         600-47           Active Alarms/Warnings         42-10 Measured Speed Source         601-34           Active Alarms/Warnings         42-11 Encoder Resolution         601-34           Active Alarm Numbers         42-11 Encoder Resolution         601-32           Active Warning Numbers         42-12 Encoder Direction         601-32           Inputs 2         42-13 Feedback Filter         42-14 Feedback Filter           Adv. Start Adjust         42-15 Feedback Filter         42-17 Tolerance Error           Adv. Start Adjust	17-85		35-3*		42-85	Active safe Func.
Absolute Position Mode         35-35         Term. X48/10 Low Temp. Limit         42-88           Relative Position Mode         35-37         Term. X48/10 Low Temp. Limit         42-89           Position Control Selection         35-37         Term. X48/10 High Temp. Limit         42-9*           Master Offset Selection         35-4*         Analog Input X48/2         42-9*           Rotary Absolute Direction         35-4         Term. X48/2 Low Current         600-20           Malag Readouts         35-4         Term. X48/2 High Current         600-21           Ingr. temp. X48/4         35-45         Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value         600-47           Ingr. temp. X48/7         42-4         Spleck Monitoring         600-52           Active Alarm Numbers         42-1         Encoder Resolution         601-22           Active Marning Numbers         42-1         Encoder Direction         601-22           Active Warning Numbers         42-1         Encoder Direction         601-22           Digital Input 2         42-1         Feedback Filter         42-15           Adv. Start Adjust         42-17         Tolerance Error           Adv. Start Adjust         42-17         Tolerance Error	, 6-11 100		35-54		47-80	sare Option Info
Position Control Selection  Master Offset Selection  35-37	17-90		35-35		47-88	Supported Customization File Version
Master Offset Spectron  S5-3 Term. X497 Dright Entp. Linit  Visual Cati  Visual Cat	6-7-1		35-50		42-89	Customization File Version
Rotary Absolute Direction  Visual, Cati. 2  Analog Readouts  Analog Readouts  Analog Readouts  35-43 Term. X48/2 Low Current 35-44 Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value 185-45 Term. X48/2 Ligh Ref./Feedb. Value 185-46 Term. X48/2 Filter Time Constant 185-47 Term. X48/2 Filter Time Constant 185-48 Term. X48/3 Filter Time Constant 185-49 Term. X48/2 Filter Time Constant 185-40 Term. X48/10  42-1** Speed Monitoring 42-1** Speed Monitoring 42-1** Speed Monitoring 42-10 Measured Speed Source 42-11 Encoder Resolution 42-12 Encoder Direction 185-40 Term. X48/10  42-13 Gear Ratio 42-14 Feedback Filter 44- Start Adjust 42-17 Tolerance Error 44- Start Adjust 42-17 Tolerance Error 42-18 Zero Speed Timer 42-17 Tolerance Error 42-18 Zero Speed Timer	17-03		35.4*		42-90	Special Restart Cafe Ontion
Visual Latit         Analog Readouts         35-43         Term. X48/2 Light Current           Analog Readouts         35-44         Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value           Ingr. temp. X48/4         35-45         Term. X48/2 Light Ref./Feedb. Value           Ingr. temp. X48/4         35-46         Term. X48/2 Light Ref./Feedb. Value           Active Marms/Warnings         42-** Safety Functions           Active Alarms/Warnings         42-** Speed Monitoring           Active Marm Numbers         42-10         Measured Speed Source           Active Warning Numbers         42-11         Encoder Resolution           Active Warning Numbers         42-13         Gean Ratio           Active Warning Numbers         42-13         Gean Ratio           Active Warning Input 2         42-14         Feedback Filter           Adv. Start Adjust         42-15         Feedback Filter           Adv. Start Adjust         42-17         Tolerance Error           Adv. Start Adjust         42-18         Zero Speed Timer           Adv. Start Adjust         42-17         Zeedback Filter	17-94	Rotary Absolute Direction	35-47	٠.	** 009	Restait Sale Option
Analog Readouts     35-44     Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value       Ingr. temp. X48/4     35-45     Term. X48/2 Low Ref./Feedb. Value       Ingr. temp. X48/4     35-46     Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value       Ingr. temp. X48/10     42-** Safety Functions       Active Alarms/Warnings     42-10     Measured Speed Source       Active Alarms/Warnings     42-11     Encoder Resolution       Active Varning Numbers     42-11     Encoder Direction       Inputs & Outputs 2     42-13     Gear Ratio       Digital Input 2     42-14     Gear Ratio       Adv. Start Adjust     42-15     Feedback Filter       Adv. Start Adjust     42-17     Tolerance Error       Alta coppis di avvian     42-18     Zeo Speed Timer       Adv. Start Adjust     42-17     Zeo Speed Timer	**-81		35-43		600-22	PROFIdrive/safe Tel. Selected
Ingr. temp. X48/2 [mA] 35-45 Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value Ingr. temp. X48/4   195-46 Term. X48/2 High Ref./Feedb. Value Ingr. temp. X48/7   42-45 Safety Functions   1097. temp. X48/7   42-45 Speed Monitoring   42-10 Measured Speed Source   42-11 Encoder Resolution   42-11 Encoder Direction   109148 Auring Numbers   42-11 Encoder Direction   109148 Auring Numbers   109149 Auring Num	18-3*		35-44		600-44	Fault Message Counter
Ingr. temp. X48/7 Ingr. temp. X48/7 Ingr. temp. X48/7 Active Alarms/Warnings Active Alarm Numbers Active Alarm Num	18-36		35-45		600-47	Fault Number
Ingr. temp. X48/7 Ingr. temp. X48/7 Ingr. temp. X48/7 Active Alarms/Warnings Active Alarm Numbers Active Warning Numbers Active Warning Numbers Digital Input 2 Active Alarm Numbers Adv. Start Adjust Adv. Start	18-37		35-46		600-52	Fault Situation Counter
Ingr. temp. X48/10       42-1* Speed Monitoring         Active Alarms/Warnings       42-10 Measured Speed Source         Active Alarm Numbers       42-11 Encoder Resolution         Active Warning Numbers       42-12 Encoder Direction         Input & Outputs 2       42-13 Gear Ratio         Digital Input 2       42-14 Feedback Type         Caratteristiche speciali       42-15 Feedback Filter         Adv. Start Adjust       42-17 Tolerance Error         Alta coppia di avvian.       42-18 Zero Speed Timer         Alta coppia di avvian.       42-18 Zero Speed Timer	18-38		45-**		**-109	PROFIdrive 2
Active Alarms/Warnings         42-10           Active Alarm Numbers         42-11           Active Warning Numbers         42-12           Input & Outputs 2         42-13           Digital Input 2         42-13           Adv. Start Adjust         42-15           Adv. Start Adjust         42-17           Hat Coppia di avviant         42-17           Hat Coppia di avviant         42-17	18-39	Ingr. temp. X48/10	42-1*		601-22	PROFIdrive Safety Channel Tel. No.
Active Alarm Numbers 42-11 Active Warning Numbers 42-12 Inputs & Outputs 2 42-13 Digital Input 2 42-14 Caratteristiche speciali 42-15 Adv. Start Adjust 42-17 High Coppia di avviam 42-18	18-2*	Active Alarms/Warnings	42-10			
Active Warning Numbers	18-55		42-11	Encoder Resolution		
Injuris & Outputs 2 42-13 Digital Input 2 42-14 Caratteristiche speciali 42-15 Adv. Start Adjust 42-17 Alta Coppia di avviam 42-18	18-56		42-12			
Caratteristiche speciali 42-14  Caratteristiche speciali 42-15  Adv. Start Adjust 42-17  High Coppia di avviam. 42-18	18-6*		42-13			
Adv. Start Adjust 42-15 Adv. Start Adjust 42-17 Alta coppia di avviam. 42-18	18-60		42-14			
Alta coppia di avviam. 42-17	30-**		42-15			
Alta coppia di avviam. 42-18	30-2		42-17			
	30-70		42-18			







## Indice

Abbreviazione       65         Adattamento automatico motore       20         Adattamento automatico motore (AMA)       30         Allarmi       21         Allarmi       22         Alta tensione       6, 18         AMA       AMA         AMMA       20         vedi anche Adattamento automatico motore         Ambiente       46         Analogico       45         Uscita analogica       49         Apparecchiatura ausiliaria       16         Apparecchiature opzionali       14         Assistenza tecnica       22         Avvio involontario       6, 22         Avvisi       2         Avvisi       2         Avvisi       2         Avvisi       2         Avvisi       2         Avvisi       2         C       2         CA       15         Rete CA       15         Cavi di controllo termistore       16         Cavi di controllo termistore       15         Cavo motore       15         Schema di cablaggio       12         Cavo       15         Cavo       16 <th>A</th>	A
Adattamento automatico motore (AMA)	Abbreviazione6
Avviso	Adattamento automatico motore
Allarmi	
AMA AMA	Allarmi2
AMA	Alta tensione
vedi anche Adattamento automatico motore  Ambiente	
Analogico Uscita analogica	
Uscita analogica	Ambiente4
Apparecchiature opzionali	
Assistenza tecnica	Apparecchiatura ausiliaria 1
Autorotazione	Apparecchiature opzionali 1
Avvisi       23         Avvisi       25         Elenco di       26         C       26         CA       15         Ingresso CA       15         Rete CA       15         Cablaggio       16         Cavi di controllo       16         Cavi di controllo termistore       17         Cavi motore       12         Schema di cablaggio       13         Cavo       10         Instradamento cavi       16         Lunghezza e sezione trasversale del cavo       47         Specifica del cavo       47         Cavo schermato       14         Certificazioni       5         Collegamento a triangolo a terra       15         Collegamento equipotenziale       17         Collegamento equipotenziale       17         Comunicazione seriale       26         Comunicazione seriale       49         Comunicazione seriale       49         Comunicazione seriale       49          Comunicazione seriale       49	Assistenza tecnica
Avvisi	Autorotazione
Avvisi       22         Elenco di       22         C       24         CA       Ingresso CA       15         Rete CA       15         Cablaggio       12         Cavi di controllo termistore       15         Cavi motore       12         Schema di cablaggio       13         Cavo       10         motore       10         Instradamento cavi       16         Lunghezza e sezione trasversale del cavo       47         Specifica del cavo       47         Cavo schermato       14         Certificazioni       5         Collegamento a triangolo a terra       15         Collegamento a triangolo sospeso       15         Collegamento equipotenziale       17         Comando remoto       3         Comunicazione seriale       49         Comunicazione seriale       49         Comunicazione seriale       49         Comunicazione seriale       49	Avvio involontario 6, 2
CA       Ingresso CA	Avvisi2
Ingresso CA	С
Rete CA	CA
Cavi di controllo       14         Cavi di controllo termistore       15         Cavi motore       12         Schema di cablaggio       13         Cavo       10, 14         Instradamento cavi       16         Lunghezza e sezione trasversale del cavo       43         Specifica del cavo       44         Cavo schermato       14, 16         Certificazioni       5         Collegamento a triangolo a terra       15         Collegamento a triangolo sospeso       15         Collegamento equipotenziale       17         Comando remoto       3         Comunicazione seriale       45         Comunicazione seriale       45         Comunicazione seriale USB       45	
Instradamento cavi	Cavi di controllo
Cavo schermato	Instradamento cavi 1 Lunghezza e sezione trasversale del cavo 4
Certificazioni	Specifica del cavo4
Collegamento a triangolo a terra	
Collegamento a triangolo sospeso	
Collegamento CC	-
Collegamento equipotenziale	
Comando remoto	_
Comunicazione seriale  Comunicazione seriale USB	
Comunicazione seriale USB	
	Comunicazione seriale 4

Condizione ambientale 46
Condotto 16
Controllo Cablaggio
Controllo del freno meccanico
Controllore esterno 3
Convenzione 65
Coppia Caratteristica della coppia46 Limite
Coppia di serraggio del coperchio anteriore 59, 61, 63
Corrente       CC
D
Dimensione dei fili 10, 14
Dimensioni
Dissipatore Avviso
Distanze minime richieste9
E
Efficienza energetica 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47
Elementi forniti 8
EN 50598-2
F
Filtro RFI 15
Flux
Fusibile
G
GLCP
I
IEC 61800-3
Immagazzinamento 8



Ingresso		Peso	59
Alimentazione di ingresso	10, 14, 15, 16, 23	Piastra posteriore	Ç
Cavi di alimentazione di ingresso		•	
analogico	48	Potenza	4.0
digitale		Alimentazione di ingresso	
Morsetto di ingresso		Collegamento di alimentazione	
Sezionatore di ingresso	15	Fattore di potenza	
Tensione di ingresso	31	nominale	59
Ingresso a impulsi/encoder	48	Prestazioni	50
Ingresso analogico	24	Programmazione	24
Installazione		Protezione da sovracorrente	10
Ambiente di installazione	8		
Lista di controllo		R	
Installazione conforme ai requisiti EMC			
Installazione elettrica		Raffreddamento	9
Installazione meccanica	8	Resistenza freno Avviso	20
			20
Interferenza EMC		Rete Alimentazione di rete	40 41 42 46
Interruttore	16, 51		
Isolamento delle interferenze	16	Retroazione	16
		Retroazione del sistema	3
L		Ricerca ed eliminazione dei guasti	
Livelle diameters	47	Avvisi e allarmi	24
Livello di tensione	4/	Riferimento	
		Riferimento	21
M			
Manutenzione	23	Ripristino	
Messa a terra	14 15 18	Risorse aggiuntive	3
Montaggio	• •	Rotore	
	9, 10	Avviso	32
Morsetto		RS485	
di uscita	18	RS485	49
Morsetto di ingresso	24		
Motore		S	
Avviso	25, 28	C ( T O (	
Cavi motore	•	Safe Torque Off	24
Cavo motore		Avviso	31
Potenza motore	•	Sbilanciamento di tensione	24
Prestazione di uscita (U, V, W)		Cantto	
Protezione da sovraccarico motore		Scatto	21 22
Protezione termica del motore		Scatto	•
Rotazione involontaria del motore		bloccato	23
Stato del motore		Scheda di controllo	
Surriscaldamento		Avviso	31
Termistore		Comunicazione seriale USB	49
Termistore motore		RS485	49
Uscita motore		Scheda di controllo	24, 49, 50
Oscita motore	+0	Trasmissione dei telegrammi	49
_		Uscita CC, 10 V	49
0		Scheda di potenza	
Omologazioni	5	Avviso	31
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Scosse	
P			
	20	Segnale analogico	
Pannello di controllo locale grafico		Setup del sistema	20
PELV		Sezionatore	18
Perdita di fase	24	Sicurezza	7
Personale qualificato	6	Simbolo	65



## Indice Guida operativa

Sollevamento9
Spazio per il raffreddamento 16
Т
Targa 8
Tempo di scarica 7
Tensione di alimentazione 15, 18, 29
Termistore Avviso
Terra       30         Avviso
Transitori veloci 11
Trasmissione dei telegrammi RS48549 Trasmissione dei telegrammi49
U
Uscita Cavi di alimentazione di uscita
Uscita a rele
Uso previsto
V
Ventilatore Avviso
Ventilatori Avviso
Vibrazioni 8
Vista esplosa4



La Danfoss non si assume alcuna responsabilità circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza previo avviso, anche per i prodotti già in ordine, sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessità di cambiamenti nelle specifiche che sono già state concordate. Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà delle rispettive società. Il nome Danfoss e il logotipo Danfoss sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.

Danfoss A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten vlt-drives.danfoss.com

