# Table des matières

1. Sécurité	3
Consignes de sécurité	3
Approbations	3
Avertissement d'ordre général	3
Éviter un démarrage imprévu	4
Avant de commencer tout travail de réparation	5
2. Installation mécanique	
Avant de commencer	7
Encombrement	8
3. Installation électrique	g
Connexion	9
Installation électrique - généralités	9
Installation selon les normes CEM	10
Raccordement au secteur	11
Raccordement du moteur	11
Bornes de commande	13
Connexion aux bornes de commande	13
Commutateurs	14
Circuit d'alimentation - Vue d'ensemble	15
Répartition de la charge/frein	15
4. Programmation	17
Programmation	17
Programmation avec MCT-10	17
Programmation avec LCP 11 ou LCP 12	17
Menu d'état	20
Configuration du menu rapide	20
Paramètres du menu rapide	21
Menu principal	25
5. Vue d'ensemble des paramètres	27
6. Dépannage	31
7. Spécifications	33
Alimentation secteur	33
Autres spécifications	35
Exigences particulières	37
Objectif du déclassement	37



Déclassement pour température ambiante	37
Déclassement pour basse pression atmosphérique	38
Déclassement pour fonctionnement à faible vitesse	38
Options du VLT Micro Drive FC 51	39
Indice	40



# 1. Sécurité

# 1.1.1. Avertissement de haute tension



La tension qui traverse le variateur de fréquence est dangereuse lorsque l'appareil est relié au secteur. Tout branchement incorrect du moteur ou du variateur de fréquence risque d'endommager l'appareil et de causer des blessures graves ou mortelles. Il est donc essentiel de se conformer aux instructions de ce manuel et aux réglementations de sécurité locales et nationales.

# 1.1.2. Consignes de sécurité

- S'assurer que le variateur de fréquence est correctement mis à la terre.
- Ne pas déconnecter les connexions d'alimentation, les raccordements du moteur ou d'autres raccordements d'alimentation lorsque le variateur est relié au secteur.
- Protéger les utilisateurs contre la tension d'alimentation.
- Protéger le moteur contre les surcharges, conformément aux règlements nationaux et locaux.
- Le courant de fuite à la terre dépasse 3,5 mA.
- La touche [OFF] n'est pas un commutateur de sécurité. Elle ne déconnecte pas le variateur de fréquence du secteur.

# 1.1.3. Approbations









# 1.1.4. Avertissement d'ordre général



# Avertissement:

Tout contact avec les parties électriques, même après la mise hors tension de l'appareil, peut causer des blessures graves ou mortelles.

Veiller également à déconnecter d'autres sources de tension, (connexion de circuit intermédiaire CC).

Noter qu'il peut y avoir une haute tension dans le circuit intermédiaire même si les voyants sont éteints.

Avant de toucher une partie potentiellement sous tension du VLT Micro, attendre au moins 4 minutes pour toutes les tailles.

Ce laps de temps peut être raccourci si tel est indiqué sur la plaque signalétique de l'unité spécifique.





### Courant de fuite

Le courant de fuite à la terre du VLT Micro FC 51 dépasse 3,5 mA. Conformément à CEI 61800-5-1, une connexion de mise à la terre protectrice renforcée doit être assurée au moyen d'un fil de cuivre d'au moins 10 mm² ou d'un fil PE supplémentaire, de la même section que le câblage d'alimentation et dont la terminaison doit être distincte.

# Appareil à courant résiduel

Ce produit peut causer un CC dans le conducteur de protection. Si un appareil à courant résiduel (différentiel) est utilisé comme protection supplémentaire, seul un différentiel de type B (temps différé) sera utilisé du côté de l'alimentation de ce produit. Voir également la Note applicative Danfoss sur le différentiel, MN.90.GX.YY. La protection par mise à la terre du variateur VLT Micro et l'utilisation de différentiels doivent toujours se conformer aux règlements nationaux et locaux.



Pour garantir la protection contre la surcharge du moteur, régler le par. 1-90 Protect. thermique mot. sur la valeur ETR Alarme. Pour le marché de l'Amérique du Nord : les fonctions ETR assurent la protection de classe 20 contre la surcharge moteur en conformité avec NEC.



### Installation en haute altitude :

À des altitudes de plus de 2000 m, merci de contacter Danfoss Drives en ce qui concerne la norme PELV.

# 1.1.5. Réseau IT



### Réseau IT

Installation sur une source électrique isolée de la terre, c.-à-d. secteur IT. Tension d'alimentation max. autorisée en cas de raccordement au secteur : 440 V.

Danfoss propose en option des filtres de ligne destinés à améliorer les harmoniques.

# 1.1.6. Éviter un démarrage imprévu

Lorsque le variateur de fréquence est connecté au secteur, le moteur peut être démarré/arrêté en utilisant des commandes numériques, des commandes de réseau, des références ou le panneau de commande local.

- Déconnecter le variateur de fréquence du secteur si la sécurité des personnes l'exige, afin d'éviter un démarrage imprévu.
- Pour éviter un démarrage imprévu, activer systématiquement la touche [OFF] avant de modifier les paramètres.

# 1.1.7. Instruction de mise au rebut



Cet équipement contient des composants électriques et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit être collecté séparément avec les déchets électriques et électroniques conformément à la législation locale en vigueur.



- 1. Débrancher le FC 51 du secteur (et de l'alimentation CC externe le cas échéant).
- 2. Patienter 4 minutes que le circuit intermédiaire CC se décharge.
- 3. Déconnecter les bornes du circuit intermédiaire CC et les bornes du frein (le cas échéant).
- 4. Enlever le câble du moteur.



# 2. Installation mécanique

# 2.1. Avant de commencer

# 2.1.1. Vérification

Lors du déballage du variateur de fréquence, s'assurer que l'unité n'est pas endommagée et est entière. Vérifier que l'emballage contient les éléments suivants :

- VLT Micro Drive FC 51
- Guide rapide

En option : LCP et/ou plaque de connexion à la terre.




Illustration 2.1: Contenu de l'emballage.

# 2.2. Montage côte à côte

Les variateurs Danfoss VLT Micro Drive peuvent être montés côte à côte pour toutes les unités IP20, en prévoyant un espace libre de 100 mm au-dessus et au-dessous pour le refroidissement. En ce qui concerne l'environnement en général, se reporter au chapitre 7. Spécifications.




Illustration 2.2: Montage côte à côte.



# 2.3.1. Encombrement




Illustration 2.3: Encombrement.



Un gabarit pour le perçage est disponible dans le rabat de l'emballage.

		Puissance (kV	V)	ŀ	Hauteur (mm	1)	Largeur	(mm)	Profon- deur <sup>1)</sup> (mm)	Poids max.
Châs- sis	1 X 200-240 V	3 X 200-240 V	3 X 380-480 V	Α	A (plaque de conne- xion à la terre in- cluse)	a	В	b	С	Kg
M1	0.18 - 0.75	0.25 - 0.75	0.37 - 0.75	150	205	140.4	70	55	148	1.1
M2	1.5	1.5	1.5 - 2.2	176	230	166.4	75	59	168	1.6
M3	2.2	2.2 -3.7	3.0 - 7.5	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)

Tableau 2.1: Encombrement

- 1) Pour le LCP avec potentiomètre, ajouter 7,6 mm.
- <sup>2</sup> Ces dimensions seront annoncées ultérieurement.



Le kit de montage sur rail DIN est disponible pour M1. Merci d'utiliser le numéro de code 132B0111



# 3. Installation électrique

# 3.1. Connexion

# 3.1.1. Installation électrique - généralités

## N.B.!

L'ensemble du câblage doit être conforme aux réglementations nationales et locales en matière de sections de câble et de température ambiante. Conducteurs en cuivre requis, (60-75 °C) recommandés.

## Détails des couples de serrage des bor-

	Pi	uissance (kV	V)			Couple	(Nm)		
Taille	1 x 200-240 V	3 x 200-240 V	3 x 380-480 V	Ligne	Vit.	Connexion CC/frein <sup>1)</sup>	Bornes de comman- de	Mise à la terre	Relais
M1	0.18 - 0.75	0.25 - 0.75	0.37 - 0.75	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5
M2	1.5	1.5	1.5 - 2.2	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5
М3	2.2	2.2 - 3.7	3.0 - 7.5	1.4	0.7	-	0.15	3	0.5
1) Connecte	urs à lame								

Tableau 3.1: Serrage des bornes.

# 3.1.2. Fusibles

## Protection des dérivations :

Afin de protéger l'installation contre les risques électriques et d'incendie, toutes les dérivations d'une installation, d'un appareillage de connexion, de machines, etc. doivent être protégées contre les courts-circuits et les surcourants, conformément aux règlements nationaux et internationaux.

### Protection contre les courts-circuits :

Danfoss recommande d'utiliser les fusibles mentionnés dans les tableaux suivants afin de protéger le personnel d'entretien ou les autres équipements en cas de défaillance interne de l'unité ou de court-circuit sur le circuit intermédiaire. Le variateur fournit une protection optimale en cas de court-circuit sur la sortie moteur ou frein.

# Protection contre les surcourants :

Prévoir une protection contre les surcourants pour éviter l'échauffement des câbles dans l'installation. Une protection de surcourant doit toujours être exécutée selon les règlements nationaux. Les fusibles doivent être conçus pour protéger un circuit capable de délivrer un maximum de 100 000 A<sub>rms</sub> (symétriques), 480 V au maximum.

# Pas de conformité UL:

Si la conformité à UL/cUL n'est pas nécessaire, Danfoss recommande d'utiliser les fusibles mentionnés dans le tableau 1.3 pour garantir la conformité à la norme EN 50178 :

Le non-respect des recommandations en matière de fusibles peut endommager le variateur de fréquence en cas de dysfonctionnement.



FC 51	Bussmann	Bussmann	Bussmann	Littel fuse	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut	Fusibles, taille max. non con- formes à UL
1 X 200-2	40 V						
kW	Type RK1	Type J	Type T	Type RK1	Type CC	Type RK1	Type gG
0K18-0K3 7	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	15 A
0K75	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R	25 A
1K5	KTN-R35	JKS-35	JJN-35	KLN-R35	-	A2K-35R	35 A
2K2	KTN-R45	JKS-45	JJN-45	KLN-R45	-	A2K-45R	45 A
3 x 200-24	40 V						
0K25	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R	10 A
0K37	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R	15 A
0K75	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R	20 A
1K5	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R	25 A
2K2	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R	30 A
3K7	KTN-R45	JKS-45	JJN-45	KLN-R45	-	A2K-45R	45 A
3 x 380-48	30 V						·
0K37	KTS-R10	JKS-10	JJS-10	KLS-R10	ATM-R10	A6K-10R	10 A
1K5	KTS-R15	JKS-15	JJS-15	KLS-R15	ATM-R15	A2K-15R	15 A
2K2	KTS-R20	JKS-20	JJS-20	KLS-R20	ATM-R20	A6K-20R	20 A
3K0	KTS-R25	JKS-25	JJS-25	KLS-R25	ATM-R25	A6K-25R	25 A
4K0	KTS-R30	JKS-30	JJS-30	KLS-R30	ATM-R30	A6K-30R	30 A
5K5	KTS-R35	JKS-35	JJS-35	KLS-R35	-	A6K-35R	35 A
7K5	KTS-R45	JKS-45	JJS-45	KLS-R45	_	A6K-45R	45 A

Tableau 3.2: Fusibles

# 3.1.3. Installation selon les normes CEM

Il est conseillé de suivre ces directives là où une conformité aux normes EN 61000-6-3/4, EN 55011 ou EN 61800-3 Environnement premier est requise. Si l'installation est conforme aux normes EN 61800-3 Environnement second, il est alors acceptable de dévier de ces directives. Cependant, ce n'est pas recommandé.

Règles de construction mécanique afin de garantir une installation électrique conforme aux normes CEM:

- N'utiliser que des câbles moteur et de commande tressés et blindés. Le blindage doit assurer une couverture minimale de 80 %. Le matériel de blindage doit être métallique, généralement (sans s'y limiter) du cuivre, de l'aluminium, de l'acier ou du plomb. Les câbles ne sont sujets à aucune condition.
- Les installations utilisant des conduits métalliques rigides ne doivent pas nécessairement utiliser du câble blindé, mais le câble moteur doit être installé dans un conduit séparé des câbles de commande et secteur. La connexion complète du conduit entre l'unité et le moteur est requise. La performance des conduits souples au regard des normes CEM varie beaucoup, et des informations doivent être obtenues auprès du fabricant.
- Relier le blindage/le conduit à la terre aux deux extrémités pour les câbles moteur et de commande.
- Éviter de terminer le blindage par des extrémités tressées. Une terminaison de ce type augmente l'impédance des hautes fréquences du blindage, qui réduit son efficacité dans les hautes fréquences. Utiliser des étriers de serrage basse impédance à la place.
- Assurer un bon contact électrique entre la plaque de connexion à la terre et le châssis métallique du variateur de fréquence, cf. Instruction MI.02.BX.YY
- Éviter, dans la mesure du possible, d'utiliser du câble moteur ou de commande non blindé dans les armoires renfermant les unités.



# 3.2. Raccordement au secteur

# 3.2.1. Raccordement au secteur

Étape 1 : monter le câble de terre en premier.

Étape 2 : monter les fils dans les bornes L1/L, L2 et L3/N puis serrer.




Illustration 3.1: Montage du câble de terre et des fils du secteur.

Pour une connexion triphasée, connecter les fils aux trois bornes.

Pour une connexion monophasée, connecter les fils aux bornes L1/L et L3/N.




Illustration 3.2: Connexion de fils monophasée et triphasée.

# 3.3. Raccordement du moteur

# 3.3.1. Connexion du moteur

Voir le chapitre Caractéristiques pour le bon dimensionnement de la section et de la longueur des câbles moteur.

- Utiliser un câble moteur blindé/armé pour se conformer aux prescriptions d'émissions CEM et raccorder ce câble à la plaque de connexion à la terre et au métal du moteur.
- Garder le câble moteur aussi court que possible pour réduire le niveau sonore et les courants de fuite.

Pour plus de détails sur le montage de la plaque de connexion à la terre, voir les instructions MI. 02.BX.YY.

Le variateur de fréquence permet d'utiliser tous les types de moteurs asynchrones triphasés standard. Les moteurs de petite taille sont généralement montés en étoile (230/400 V,  $\Delta/Y$ ). Les moteurs de grande taille sont montés en triangle (400/690 V, Δ/Y). Se référer à la plaque signalétique du moteur pour une connexion et une tension correctes.




Illustration 3.3: Connexion étoile ou triangle.

Étape 1 : monter le câble de terre en premier.

Étape 2 : connecter les fils aux bornes en connexion étoile ou triangle. Se reporter à la plaque signalétique du moteur pour plus d'informations.




Illustration 3.4: Montage du câble de terre et des fils du moteur.

Pour une installation CEM correcte, utiliser la plaque de connexion à la terre fournie en option. Cf. chapitre Options du VLT Micro Drive FC 51.




Illustration 3.5: VLT Micro Drive avec plaque de connexion à la terre



# 3.4. Bornes de commande

# 3.4.1. Accès aux bornes de commande

Toutes les bornes des câbles de commande sont placées sous la protection borniers à l'avant du variateur de fréquence. Enlever la protection borniers à l'aide d'un tournevis.




Illustration 3.6: Démontage de la protection borniers.



Regarder à l'arrière de la protection borniers la disposition des bornes de commande et commutateurs.

# 3.4.2. Connexion aux bornes de commande

Cette illustration montre toutes les bornes de commande du VLT Micro Drive. L'application de Démarrage (borne 18) et d'une référence analogique (borne 53 ou 60) fait fonctionner le variateur de fréquence.




Illustration 3.7: Vue d'ensemble des bornes de commande en configuration PNP et réglage d'usine.



# 3.5. Commutateurs



## N.B.!

Ne pas actionner les commutateurs avec le variateur de fréquence sous tension.

## Terminaison du bus :

Le commutateur BUS TER pos. ON assure la terminaison du port RS485, bornes 68 et 69. Voir schéma du circuit d'alimentation.

Réglage par défaut = Off.




Illustration 3.8: Terminaison du bus S640.

## Commutateurs S200 1-4:

Commu- \*OFF = borne PNP 29 tateur 1 : ON = borne NPN 29 Commu- \*OFF = bornes PNP 18, 19, 27 tateur 2: et 33 ON = bornes NPN 18, 19, 27 et Commu- Pas de fonction tateur 3: Commu- \*OFF = borne 53 0-10 V tateur 4 : ON = borne 53 0/4-20 mA \* = réglage par défaut

Tableau 3.3: Réglages des commutateurs S200 1-4




Illustration 3.9: Commutateurs S200 1-4.



Le paramètre 6-19 doit être réglé selon la position du commu-



# 3.6. Circuit d'alimentation - Vue d'ensemble

# 3.6.1. Circuit d'alimentation - Vue d'ensemble




Illustration 3.10: Schéma présentant toutes les bornes électriques.

Frein non applicable pour châssis M1.

Les résistances de freinage sont disponibles auprès de Danfoss.

Il est possible d'obtenir une amélioration du facteur de puissance et de la CEM grâce à l'installation de filtres de ligne Danfoss optionnels.

Les filtres de puissance de Danfoss peuvent aussi servir à la répartition de la charge.

# 3.6.2. Répartition de la charge/frein

Utiliser des prises isolées Faston 6,3 mm conçues pour une haute tension de courant continue (répartition de la charge et frein).

Contacter Danfoss ou lire l'instruction nº MI.50.Nx.02 pour la répartition de la charge et l'instruction nº MI.90.Fx.02 pour le frein.

Répartition de la charge : raccorder les bornes UDC- et UDC/BR+.

Frein: raccorder les bornes BR- et UDC/BR+.





Noter la présence de tensions aux bornes UDC+/BR+ et UDCallant jusqu'à 850 V CC. Pas de protection contre les courts-circuits.



# 4. Programmation

# 4.1. Programmation

# 4.1.1. Programmation avec MCT-10

La variateur de fréquence peut être programmé à partir d'un PC via un port com RS485 en installant le logiciel de programmation MCT-10.

Ce logiciel peut être commandé (en utilisant le numéro de code 130B1000) ou téléchargé sur le site Internet de Danfoss: www.danfoss.com, domaine d'activité: Motion Controls.

Consulter le manuel MG.10.RX.YY.

# 4.1.2. Programmation avec LCP 11 ou LCP 12

Le LCP est divisé en quatre groupes fonctionnels:

- 1. Afficheur numérique.
- 2. Touche Menu.
- 3. Touches de navigation.
- 4. Touches d'exploitation et voyants (LED).




Illustration 4.1: LCP 12 avec potentiomètre




Illustration 4.2: LCP 11 sans potentiomètre



# Affichage:

Plusieurs informations s'affichent à l'écran.

Setup numéro montre le process actif et le process modifié. Lorsque le même process est à la fois actif et modifié, seul le numéro de ce process apparaît (réglage d'usine).

Lorsque les process diffèrent, les deux numéros apparaissent à l'écran (Setup 12). Le numéro qui clignote indique le process modifié.




Illustration 4.3: Indication du process

Les petits chiffres à gauche correspondent au numéro du paramètre sélectionné.




Illustration 4.4: Indication du numéro du paramètre sélectionné

Les grands chiffres au milieu de l'écran indiquent la valeur du paramètre sélectionné.



Illustration 4.5: Indication de la valeur du paramètre sélectionné

La partie droite de l'écran montre l'unité du paramètre sélectionné. Il peut s'agir de Hz, A, V, kW, CV, %, s ou tr/min.



Illustration 4.6: Indication de l'unité du paramètre sélectionné



Le sens du moteur est indiqué en bas à gauche de l'écran par une petite flèche pointant le sens horaire ou le sens antihoraire.



Illustration 4.7: Indication du sens du moteur

Utiliser la touche [Menu] pour sélectionner l'un des menus suivants :

## Menu d'état :

Le menu d'état est soit en *mode lecture* ou en *mode Hand on*. En *mode lecture*, la valeur du paramètre actuellement sélectionné s'affiche à l'écran.

En mode Hand on, la référence LCP locale est affichée.

### Menu rapide:

Il affiche les paramètres du menu rapide et leurs réglages. Les paramètres du menu rapide sont accessibles et modifiables depuis ce menu. La plupart des applications peuvent être gérées en réglant les paramètres dans le menu rapide.

### Menu principal:

Il affiche les paramètres du menu principal et leurs réglages. On peut accéder à tous les paramètres et les modifier ici. Un aperçu des paramètres est présenté plus loin dans ce chapitre. Pour plus d'informations sur la programmation, se reporter au Guide de programmation MG02CXYY.

### Voyants:

- LED verte : le variateur de fréquence est sous tension.
- LED jaune: indique un avertissement.
- LED rouge clignotante : indique une alarme.

## Touches de navigation :

[Back] : renvoie à l'étape ou au niveau précédent de la structure de navigation.

Flèches [▲] [▼]: pour se déplacer entre les groupes de paramètres ou paramètres et au sein des paramètres.

[OK]: pour sélectionner un paramètre et pour accepter les changements des réglages des paramètres.

## Touches d'exploitation:

Une ligne jaune au-dessus des touches d'exploitation indique la touche active.

[Hand on] : démarre le moteur et permet de commander le variateur de fréquence via le LCP. [Off/Reset]: le moteur s'arrête sauf en mode alarme. Dans ce cas, le moteur sera réinitialisé.

[Auto on] : le variateur de fréquence est contrôlé à partir soit des bornes de commande soit de la communication série.

[Potentiomètre] (LCP12) : le potentiomètre agit de deux façons selon le mode sur lequel le variateur de fréquence fonctionne.

En mode auto, le potentiomètre joue le rôle d'une entrée analogique programmable supplémentaire.

En mode *Hand on*, le potentiomètre contrôle la référence locale.



# 4.2. Menu d'état

Après mise sous tension, le menu d'état est actif. Utiliser la touche [MENU] pour alterner entre menu d'état, menu rapide et menu principal.

Les flèches [▲] et [▼] permettent de se déplacer parmi les choix de chaque menu.

L'affichage signale le mode état par une petite flèche au-dessus de "Status".



Illustration 4.8: Indication du mode Status

# 4.3. Configuration du menu rapide

Le menu rapide permet d'accéder facilement aux paramètres les plus fréquemment utilisés.

- Pour entrer dans le menu rapide, ap-1. puyer sur la touche [MENU] jusqu'à ce que l'indicateur à l'écran se place au-dessus de Quick Menu, puis appuyer sur [OK].
- 2. Utiliser [▲] [▼] pour se déplacer d'un paramètre à l'autre dans le menu rapide.
- 3. Appuyer sur [OK] pour sélectionner un paramètre.
- Utiliser [▲] [▼] pour changer la va-4. leur de réglage d'un paramètre.
- 5. Appuyer sur [OK] pour accepter la modification.
- 6. Pour sortir, appuyer deux fois sur [Back] pour entrer dans Status, ou appuyer sur [Menu] une fois pour entrer dans Main Menu.



Illustration 4.9: Indication du mode Quick Menu



# 4.4. Paramètres du menu rapide

# 4.4.1. Paramètres du menu rapide - réglages de base QM1

Ci-dessous sont présentées les descriptions de tous les paramètres trouvés dans le menu rapide.

\* = réglage d'usine.

## 1-20 Puissance moteur [kW]/[CV] (Pm.n)

## Range:

## Fonction:

Entrer la puissance du moteur en fonction de la plaque signalétique.

# [0.09 kW/0.12 HP -11 kW/15 CV]

Deux configurations inférieures, une configuration supérieure aux caractéristiques nominales du VLT.



La modification de ce paramètre affecte les paramètres 1-22 à 1-25, 1-30, 1-33 et 1-35.

# 1-22 Tension moteur (U m.n)

## Range:

## Fonction:

230/400 [50 - 999 V]

Entrer la tension du moteur à partir des données de la plaque

signalétique.

## 1-23 Fréq. moteur (f m.n)

# Range:

## Fonction:

50 Hz\* [20-400 Hz]

Entrer la fréquence du moteur à partir des données de la plaque

signalétique.

# 1-24 Motor Current (I m.n)

## Range:

## Fonction:

Dépend [0,01-26,00 A]

du type

Entrer le courant du moteur à partir de la plaque signalétique.

de moteur\*

1-25 Vit.nom.moteur (n<sub>m.n</sub>)

# Range:

## Fonction:

Dépend [100 - 9999 RPM]

du type

Entrer la vitesse nominale du moteur à partir des données de la plaque signalétique.

de mo-

teur\*

1-29 Adaptation auto. au moteur (AMA)

# Option:

### Fonction:

Utiliser l'AMA pour optimiser les performances du moteur.





## N.B.!

Ce paramètre ne peut pas être modifié lorsque le moteur fonctionne.

- Arrêter le VLT. S'assurer que le moteur est à l'arrêt 1.
- 2. Choisir [2] AMA activée
- 3. Appliquer le signal de démarrage
  - via le LCP: appuyer sur la touche Hand On
  - ou en mode distant : appliquer le signal de démarrage à la borne 18

[0] * Inactif La fonction d'AMA est désactiv	ée.
--	-----

[2] AMA activée La fonction d'AMA démarre.



## N.B.!

Réaliser l'AMA sur un moteur froid afin d'obtenir la meilleure adaptation du variateur de fréquence.

# 3-02 Référence minimale

## Range:

## Fonction:

0.00\* [-4999 - 4999]

Entrer la valeur de référence minimale.

La somme de toutes les références internes et externes est limitée à la valeur de référence minimale, par 3-02.

3-03 Réf. max.	
Range:	Fonction:
	La référence maximale est réglable dans la plage Référence minimale - 4999.
50.00* [-4999 - 4999]	Entrer la valeur de la référence maximale.
	La somme de toutes les références internes et externes est limitée à la valeur de référence maximale, par 3-03.

# 3-41 Temps d'accél. rampe 1

## Range:

3.00 s\* [0.05 - 3600 s]

Entrer le temps d'accélération de rampe de 0 Hz à la fréquence nominale du moteur (fm,N) définie au par. 1-23.

Choisir un temps d'accélération de rampe en veillant à ce que la limite de couple ne soit pas dépassée, cf. par. 4-16.

# 3-42 Temps décél. rampe 1

## Range:

## Fonction:

3.00\* [0.05 - 3600 s]

Entrer le temps de décélération de rampe depuis la fréquence nominale du moteur ( $f_{M,N}$ ) au par. 1-23 à 0 Hz.

Choisir un temps de décélération de rampe qui ne provoque pas de surtension dans l'onduleur en raison du fonctionnement gé-



nérateur du moteur. De plus, le couple régénérateur ne doit pas excéder la limite définie au par. 4-17.

# 4.4.2. Paramètres du menu rapide - réglages de base QM2

Suit une brève description des paramètres pour les réglages de base PI. Pour une description plus détaillée, veuillez consulter le Guide de programmation VLT Micro Drive, MG.02.CX.YY.

## 1-00 Mode Config.

Range: Fonction:

> []Choisir [3] Boucle fermée process

# 3-02 Référence minimale

Range: Fonction:

> [-4999 - 4999] Définit les limites du point de consigne et du signal de retour.

## 3-03 Réf. max.

Range: Fonction:

> [-4999 - 4999] Définit les limites du point de consigne et du signal de retour.

# 3-10 Réf.prédéfinie

Fonction: Range:

> [-100.00 - 100.00] Le [0] prédéfini fonctionne comme point de consigne.

## 4-12 Vit. mot., limite infér.

Range: Fonction:

> [0.0 - 400 Hz] Fréquence de sortie la plus faible possible.

# 4-14 Vit. mot., limite supér.

Range: Fonction:

> [0.0 - 400.00 Hz] Fréquence de sortie la plus élevée possible.



# N.B.!

La valeur 65 Hz par défaut devrait normalement être réduite à 50-55 Hz.

# 6-22 Ech.min.1/born.60

Range: Fonction:

> Normalement définie à 0 ou 4 mA. [0.00 - 19.99 mA]

# 6-23 Ech.max.I/born.60

Range: Fonction:

> [0.01 - 20.00 mA] Normalement (par défaut) définie à 20 mA.



# 6-24 Val.ret./Réf.bas.born.60

Range: Fonction:

> [-4999 - 4999] Valeur correspondant au réglage du par. 6-22.

# 6-25 Val.ret./Réf.haut.born.60

Range: Fonction:

> [-4999 - 4999] Valeur correspondant au réglage du par. 6-23.

# 6-26 Const.tps.fil.born.60

Range: Fonction:

> Filtre de suppression du bruit. [0.01 - 10.00 s]

# 7-20 PID proc./1 retour

Range: Fonction:

> []Choisir [2] Entrée ANA 60.

# 7-30 PID proc./Norm.Inv.

Range: Fonction:

> []La plupart des régulateurs PI sont "Normal".

# 7-31 PID proc./Anti satur.

Range: Fonction:

> []Normalement laissé Inactif.

# 7-32 PID proc./Fréq.dém.

Fonction: Range:

> [0.0 - 200.0 Hz] Choisir la vitesse de fonctionnement normal souhaitée.

# 7-33 PID proc./Gain P

Range: Fonction:

> [0.00 - 10.00]Entrer le facteur P.

# 7-34 PID proc./Tps intégral.

Fonction: Range:

> Entrer le facteur I. [0.10 - 9999.00 s]

# 7-38 Facteur d'anticipation PID process

Range: Fonction:

> [0 - 400%] Uniquement applicable avec des points de consigne variables.



# 4.5. Menu principal

Le menu principal permet d'accéder à l'ensemble des paramètres.

- Pour entrer dans le menu principal, 1. appuyer sur la touche [MENU] jusqu'à ce que l'indicateur à l'écran se place au-dessus de Main Menu.
- 2. Utiliser [▲] [▼] pour se déplacer dans les groupes de paramètres.
- Appuyer sur [OK] pour sélectionner 3. un groupe de paramètres.
- Utiliser [▲] [▼] pour se déplacer en-4. tre les paramètres d'un groupe spécifique.
- 5. Appuyer sur [OK] pour sélectionner le paramètre.
- 6. Utiliser [▲] [▼] pour régler/modifier la valeur du paramètre.
- 7. Appuyer sur [OK] pour accepter la valeur.
- 8. Pour sortir, appuyer deux fois sur [Back] pour entrer dans Quick Menu ou sur [Menu] une fois pour entrer dans Status.



Illustration 4.10: Indication du mode Main Menu





# 5. Vue d'ensemble des paramètres

in CA ion ion ein[Hz] bes finie %	
2-1* Fonct. Puis. Frein. 2-10 Fonction Frein et Surtension *[0] Inactif [1] Freinage résistance [2] Frein CA 2-11 Frein Res (ohm) 2-15 000 * 5 2-16 Courant max. frein CA 0-150 % * 100 % 2-17 Contrôle Surtension *[0] Désactivé [1] Activé (pas à l'arrêt) [2] Activé (pas à l'arrêt) [2] Activé (pas à l'arrêt) [2] Activé (pas à l'arrêt) [3] Activé (pas à l'arrêt) [4] Désactivé 2-22 Frein mécanique 2-20 Activation vit. Frein[Hz] 0.00 - 100.0 A \$ 0.00 A \$ 3-27 Frein mécanique 2-22 Activation vit. Frein[Hz] 0.0 - 400.0 Hz \$ 0.00 Hz 3-07 Limites de réf. *[0] Min - Max [1] -Max - H/Max 3-07 Réference minimale -4999 - 4999 * 50.00 3-17 Consignes 3-10 Réference prédéfinie -100.0 - 100.0 % * 0.00 % 3-14 Réf. prédéf. relative -100.0 - 100.0 % * 0.00 % 3-15 Entrée ANA 53 [2] Entrée ANA 53 [3] Entrée impulsions 33 [3] Entrée impulsions 33 [3] Entrée impulsions 33	[21] Potentiomètre LCP
Vue d'ensemble des paramètres  1-6* Proc.dépend. charge 1-60 Comp. charge à vit. basse 0-199 % * 100 % 1-61 Comp. charge à vit. basse 0-199 % * 100 % 1-62 Comp. gliss402 - 399 % * 100 % 1-63 Cste tps comp.gliss405 - 500 \$ * 0.10 \$ 1-7* Réglages dém. 1-71 Retard démar. 0-10.0 \$ * 0.0 \$ 1-72 Fonction au démar. 0-10.0 \$ * 0.0 \$ 1-72 Fonction au démar. 0-10.0 \$ * 0.0 \$ 1-73 Démarr. volée *[0] Tempo. maintien CC [1] Tempo. maintien CC [1] Activé 1-73 Désactivé [1] Activé [1] Avertis. Thermist. [2] Avertis. Thermist. [3] ETR Avertis. [4] ETR Alarme 1-9* 7" mofeur [1] Avertis. Thermist. [2] Arrêt thermistance [3] ETR Avertis. [4] ETR Alarme 1-93 Source Thermistance [3] ETR Avertis. [4] ETR Alarme 1-93 Source Thermistance [5] ETR Avertis. [6] Entrée digitale 29 2-** Freins se nul- 2-0* Frein-CC 2-00 I maintien CC	
Vue d'e 0-60 Mt de passe menu princ. 0-999 * 0 1-** Charge et moteur 1-0* Réglages généraux 1-00 Mode config *[0] Boucle ouverte vit. [3] Process 1-01 Principes Contrôle Moteur [6] U/f *[1] Process 1-03 Caract.couple *[1] Optim.AUTO énergie 1-05 Configuration mode Local [6] Duth.AUTO énergie 1-05 Configuration mode Local [7] Doptim.AUTO énergie 1-05 Configuration mode Local [8] E. I. Données moteur 1-20 Puissance moteur [kW] [CV] 0.09 kW/0.12 Hp 11 kW/15 Hp 1-22 Tension moteur 50-999 v * 230-400 v 1-23 Freq. moteur 1-20 Puissance moteur 1-24 Courant moteur 10-999 rpm * Dépend type mot. 1-25 Vit. nom. moteur 10-999 pp m * Dépend type mot. 1-25 Vit. nom. moteur 10-999 pp m * Dépend type mot. 1-25 Adaptation auto. au moteur 1-36 Réastance stator (Rs) [0] Inactif [2] AMA activée 1-37 Bonnées ancteur 1-38 Réactance fuite stator (X1) [0hm] * Dép. données moteur 1-38 Réactance fuite stator (X1) [0hm] * Dép. données moteur 1-38 Proc. indép. charge 1-50 Magnétisation moteur à vitesse nul- le 1-30 Mannétis pormale vitesse min [Hz] 1-50 Magnétis ancmale vitesse min [Hz] 1-50 Mannétis pormale vitesse min [Hz] 1-50 Mannétis pormale vitesse min [Hz] 1-50 Mannétis pormale vitesse min [Hz]	22. Magarcia. Hornale Messe IIIII [172] 0.0 - 10.0 Hz 1-55 Caract. V/f - U 0 - 999.9 V 1-56 Caract. V/f - F 0 - 400 Hz
0-** Fonction./Affichage 0-0* Reglages de base 0-03 Réglages réglonaux *[0] International [1] US 0-04 Etat exploi. à mise ss tension (manuel) [0] Redém auto [1] Arr.forcé, réf.mémor Arrêt forcé, réf. = 0 0-1* Gestion process 0-10 Process actuel *[1] Proc.1 [2] Proc.2 [3] Multi process 0-11 Edit process 0-11 Edit process 0-11 Edit process [5] Proc.2 [6] Process actuel *[1] Proc.1 [7] Proc.2 [8] Process actuel (9] Multi process 0-11 Edit process 0-11 Edit process 0-11 Edit process 0-11 Edit process (1] Proc.2 [9] Process actuel (1] Proc.3 [1] Proc.4 [1] Proc.4 [2] Proc.5 [3] Process actuel (1) Désactivé *[1] Activé 0-4* Cavier LCP [0] Désactivé *[1] Active uniquement Reset 0-4* Touche [Auto on] sur LCP [0] Désactivé *[1] Active onjescive *[1] Active 0-5* Copie/Sauvegarde	1-1 Copie dans process 2 [2] Copie dans process 2 [9] Copie dans process usine 0-6* Mot de passe

[57] Var.en mode auto. [60-63] Comparateur 0-3 [70-73] Regle logique 0-3 [81] Sorite digitale B 5-5* Entree impulsions 5-56 F. haute born. 33 20 - 4999 Hz * 20 Hz 5-56 F. haute born. 33 21 - 5000 Hz * 5000 Hz 5-57 Val.ret. Reft. bas. born. 33 4999 - 4999 * 0.000 5-58 Val.ret. Reft. haut. born. 33 4999 - 4999 * 50.00 6-** E. Sana. 6-0* Mode E./S ana. 6-0* Mode E./S ana. 6-0* Temporisation/60 1 - 99 \$ * 10 \$ 6-0* Temporisation/60 1 - 99 \$ * 10 \$ 6-1* Ertree ANA 7 6-10 Ech.min. U/born. 53 0.00 - 9.99 V * 0.07 V 6-11 Ech.max. U/born. 53 0.00 - 9.99 V * 0.00 Ma 6-14 Ech.min. U/born. 53 0.01 - 10.00 V * 10.00 V 6-13 Ech.min. U/born. 53 0.01 - 20.00 ma * 20.00 ma 6-14 Val.ret. Reft. haut. born. 53 4999 - 4999 * 0.000 6-16 Const. tips. fil. born. 53 6-19 Mode born. 33 **[0] Mode courant 6-2* Entrée ANA 2 6-22 Ech.min. I/born. 60 0.00 - 19.99 ma * 0.14 ma 6-22 Ech.min. I/born. 60 0.00 - 19.99 ma * 0.14 ma 6-22 Ech.min. I/born. 60 0.00 - 19.99 ma * 0.14 ma 6-22 Ech.min. I/born. 60 0.01 - 20.00 ma * 20.00 ma
[60] Compteur A (augm.) [61] Compteur A (dimin.) [62] Reset compteur A [63] Compteur B (augm.) [64] Compteur B (dimin.) [65] Reset compteur B [65] Reset compteur B [65] Reset compteur B [65] Reset compteur B [67] Reset compteur B [67] Reset compteur B [67] Reset compteur B [68] S-10. *[10] Inversion [69] S-12 E.digit.born.27  Voir par. 5-10. *[14] Jogging [6-13] E.digit.born.33  Voir par. 5-10. *[14] Jogging [6-14] E.digit.born.33  Voir par. 5-10. *[14] Jogging [6-15] Arrêt précis (contact NF) [72] Defmarrage, arrêt précis [73] Larrêt précis (contact NF) [73] Defmarrage, arrêt précis [74] Prêt, pas d'avert. [75] F.dan's gam'pas avert [76] Fonction./pas d'avert. [77] F.dan's gam'pas avert [87] F.sur réf/pas avert. [88] F.sur réf/pas avert. [88] F.sur réf/pas avert. [89] Alarme [190] Alarme ou avertis. [191] Avertis thermiq. [291] Avertis thermiq. [292] Prêt, Pas Therm. [293] Dist. Prêt, Pas Therm. [293] Dist. Prêt, Pas Therm. [294] Prt, tension OK [295] Frein prêt sans déf. [296] Frein prêt sans déf. [297] Reférience locale act. [297] Frein mécanique [297] Frein mécanique [297] Frein mécanique [297] Frein refise and déf. [297] Reférience locale act. [297] Frein refise and def. [297] Frein riverse [298] Pas d'alarme [298] Fonct. inversé [295] Fonct. inversé [295] Fonct. inversé [296] Var.en mode manu.
4-14 Vitesse moteur limite haute [Hz] 0.1 - 400.0 Hz * 65.0 Hz 4-16 Mode moteur limite couple 0 - 400 % * 150 % 4-5 Mode genérateur limite couple 0 - 400 % * 100 % 4-5 Reg. Avertis. 4-50 Avertis. courant bas 0.00 - 26.00 A * 0.00 A 4-51 Avertis. courant haut 0.00 - 26.00 A * 26.00 A 4-51 Avertis. courant haut 0.00 - 26.00 A * 26.00 A 4-51 Bipasse vitesse de [Hz] 0.00 - 26.00 Hz 4-6 Bipasse vitesse de [Hz] 0.00 - 400.0 Hz * 0.0 Hz 4-6 Bipasse vitesse de [Hz] 0.00 - 400.0 Hz * 0.0 Hz 4-6 Bipasse vitesse de [Hz] 0.00 - 400.0 Hz * 0.0 Hz 4-6 Bipasse vitesse digitales 5-10 E. digit. born. 18 [1] Reset [2] Lâchage 3] Roue libre NF [4] Arrêt NF [5] Frein NF-CC [6] Arrêt NF [7] Frein NF-CC [6] Arrêt NF [8] Démarrage avec inv. [11] Demarrage avec inv. [12] Marche sens antihor. [13] Marche sens antihor. [14] Jogging [16-18] Réf prédéfinie bit 0-2 [19] Gel sortie [20] Gel sortie [21] Accélération [22] Sélect. proc.bit 0 [28] Rattrapage [29] Rit rampe 0
3-16 Ress. Réf 2 [0] Pas de fonction [1] Entrée ANA 53 *[2] Entrée ANA 60 [1] Référence bus locale [21] Potentiomètre LCP 3-17 Ress. Réf 3 [0] Pas de fonction [1] Entrée ANA 53 [2] Entrée ANA 53 [2] Entrée impulsions 33 *[11] Référence bus locale [21] Potentiomètre LCP 3-18 Echelle réf. relative *[0] Pas de fonction [1] Entrée ANA 53 [2] Entrée ANA 60 [3] Entrée impulsions 33 [1] Référence bus locale [21] Potentiomètre LCP 3-48 Rampe 1 3-40 Type rampe 1 *[0] Linéaire [2] Rampe Sine2 3-41 Temps d'accél. rampe 1 *[0] Linéaire [2] Rampe Sine2 3-55 Rampe 2 3-50 Type rampe 2 3-50 Type rampe 2 3-50 Type rampe 2 3-51 Temps decél. rampe 2 3-52 Temps decél. rampe 2 3-53 Temps decél. rampe 2 3-54 Rampe 5 3-55 Temps decél. rampe 2 3-57 Temps d'accél. rampe 2 3-58 Type rampe 3-59 3-58 Type rampe 3-59 3-59 Type rampe 3-59 3-51 Temps d'accél. rampe 2 3-51 Temps armpe arret rapide 3-51 Temps rampe arret rapide 3-60 5 - 3600 s * 3.00 s 3-8 * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **



6-24 Val.ret./Réf.bas.born.60	7-31 PID proc./Anti satur.	8-33 Parité port FC	[8] I inf. basse
-4999 - 4999 * 0.000	[0] Inactif	*[0] Parité paire, 1 bit d'arrêt	[9] I sup. haute
6-25 Val.ret./Réf.haut.born.60	*[1] Actif	[1] Parité impaire, 1 bit d'arrêt	[16] Avertis thermia.
-4999 - 4999 * 50.00	7-32 PID proc./Frég.dém.	[2] Pas de parité. 1 bit d'arrêt	[17] Tens.sect.horsplage
6-26 Const.tps.fil.born.60	0.0 - 200.0 Hz * 0.0 Hz	[3] Pas de parité, 2 bits d'arrêt	[18] Inversion
0.01 - 10.00 s * 0.01 s	7-33 PID proc./Gain P	8-35 Retard réponse min	[19] Avertissement
6-8* Potentiomètre LCP	0.00 - 10.00 * 0.01	0.001-0.5 * 0.01s	[20] Alarme(Déf.)
6-81 Ref. basse not 1CP	7-34 PID proc./Tps intégral.	8-36 Retard réponse max	[21] Alarme(Verrou déf.)
-4999 - 4999 * 0.000	0.10 - 9999 s * 9999 s	0.100 - 10.00 s * 5.000 s	[22-25] Comparateur 0-3
6-82 Réf. haute pot. LCP	7-38 Facteur d'anticipation PID process	8-5* Digital/Bus	[26-29] Règle Iogique 0-3
-4999 - 4999 * 50.00	0 - 400 % * 0 %	8-50 Select.roue libre	[33] Entrée dia. DI18
6-9* Sortie ANA xx	7-39 Largeur de bande sur réf.	[0] Entrée dia.	[34] Entrée dig. DI19
6-90 Mode born.42	0 - 200 % * 5 %	[1] Bus	[35] Entrée dig. DI27
*[0] 0-20 mA	8-** Comm. et options	[2] Digital et bus	[36] Entrée dig. DI29
[1] 4-20 mA	8-0* Réglages généraux	*[3] Digital ou bus	[38] Entrée dig. DI33
[2] Sortie digitale	8-01 Type contrôle	8-51 Sélect. arrêt rapide	*[39] Ordre de démarrage
6-91 Sortie ANA borne 42	*[0] Digital. et mot ctrl.	Voir par. 8-50 *[3] Digital ou bus	[40] Variateur arrêté
*[0] Inactif	[1] Seulement digital	8-52 Sélect.frein CC	13-02 Événement d'arrêt
[10] Fréquence sortie	[2] Mot contr. seulement	Voir par. 8-50 *[3] Digital ou bus	Voir par. 13-01 *[40] Variateur arrêté
[11] Référence	8-02 Source mot de contrôle	8-53 Sélect.dém.	13-03 Reset SLC
[12] Retour	[0] Aucun	Voir par. 8-50 *[3] Digital ou bus	*[0] Pas de reset
[13] Courant moteur	*[1] FC RS485	8-54 Sélect.Invers.	[1] Reset SLC
[16] Puissance	8-03 Mot de ctrl. Action dépas. tps	Voir par. 8-50 *[3] Digital ou bus	13-1 * Comparateurs
[20] Contrôle bus	0.1 - 6500 s * 1.0 s	8-55 Sélect.proc.	13-10 Opérande comparateur
6-92 Sortie dig. borne 42	8-04 Mot de ctrl.Fonct.dépas.tps	Voir par. 8-50 *[3] Digital ou bus	*[0] Désactivé
Voir par. 5-40 * [0] Inactif	*[0] Inactif	8-56 Sélect. réf. par défaut	[1] Référence
[80] Sortie digitale A	[1] Gel sortie	Voir par. 8-50 *[3] Digital ou bus	[2] Retour
6-93 Echelle min s.born.42	[2] Arrêt	8-9 * Bus jog.	[3] Vit. moteur
0.00 - 200.0 % * 0.00 %	[3] Jogging	8-94 Retour du bus 1	[4] Courant moteur
6-94 Echelle max s.born.42	[4] Vitesse max.	0x8000 - 0x7FFF * 0	[6] Puiss. moteur
0.00 - 200.0 % * 100.0 %	[5] Arrêt et alarme	13- * * Logique avancée	[7] Tension moteur
7- ** Contrôleurs	8-06 Reset dépas. temps	13-0 * Réglages SLC	[8] Tension bus-CC
7-2* PIDproc/ctrl retour	*[0] Inactif	13-00 Mode contr. log avancé	[12] Entrée ANA AI53
7-20 PID proc./1 retour	[1] Reset	[0] Inactif	[13] Entrée ANA AI60
*[0] Pas de fonction	8-3* Réglage Port FC	[1] Actif	[18] Entrée impuls FI33
[1] Entrée ANA 53	8-30 Protocole	13-01 Événement de démarrage	[20] Numéro alarme
[2] Entrée ANA 60	*[0] FC	[0] Faux	[30] Compteur A
[8] Entrée impulsions 33	[2] Modbus	[1] Vrai	[31] Compteur B
[11] Ref. bus local	8-31 Adresse	[2] En fonction	13-11 Opérateur comparateur
7-3* PID proc./Régul.	1 - 247 * 1	[3] Dans gamme	> [0]
7-30 PID proc./Norm.Inv.	8-32 Vit. Trans. port FC	[4] Sur réf.	
[u] Inverse	[0] 2400 Bauds [1] 4800 Bauds	[7] nors gainine courain	
	*[2] 9600 Bauds		



16-3* Etat variateur 16-30 Tension DC Bus 16-36 I nom VLT 16-37 I max. VLT 16-38 Etat ctrl log avancé ion. 16-5* Ref& retour 16-50 Ref& externe	16-50 Ref. impulsions 16-52 Signal de retour [Unité] 16-6* Entrées et sorties 16-60 Entrée dig. 18,19,27,33 0-1111 16-61 Entrée dig. 29 0-1 16-62 Entrée ANA 53 (volts) 16-63 Entrée ANA 50 16-64 Entrée ANA 60 16-65 Sortie ANA 42 [ma] 16-68 Entrée impulsions [Hz] 16-71 Sortie relais [bin] 16-73 Compteur A 16-73 Compteur B 16-74 Compteur B 16-74 Mont et et bus 16-90 Mot d'alarme 0-0XFFFFFF 16-90 Mot d'alarme 0-0 OXFFFFFFF 16-94 Mot état élargi 0-0 CXFFFFFF 16-94 Mot état élargi 0-0 CXFFFFFFF
15-04 Surtemp. 15-05 Surtension 15-06 Reset comp. kWh *[0] Pas de reset [1] Reset compteur 15-07 Reset compt. heures de fonction. *[1] sa de resed	10.17 Sea Gereset 1.1 Reset competent 15-3* Wemoire def. 15-30 Mémoire def. 15-40 Type. VAR. 15-40 Type. FC 15-41 Partie puiss. 15-42 Tension 15-42 Code variateur 15-48 Version LCP 15-51 N° série variateur 16-0* Ket at général 16-00 Mot contrôle 0 - 0XFFF 16-01 Réf. [unité] -4999 - 4999 16-02 Réf. % 200.0 % 16-03 Mot état [binaire] 0 - 0XFFF 16-04 Réf. [unité] -4990 - 4999 16-05 Valeur réelle princ. [%] 16-10 Puissance moteur [W] 16-11 Puissance moteur [W] 16-12 Tension moteur [A] 16-15 Fréquence [%] 16-16 Thermique moteur [A] 16-16 Thermique moteur [A] 16-17 Thermique moteur [A] 16-18 Thermique moteur [A]
[30] Tempo début 1 [31] Tempo début 2 [32] Déf. sort. dig. A bas [33] Déf. sort. dig. B bas [38] Déf. sort. dig. A haut [39] Déf. sort. dig. B haut [60] Reset compteur A	[60] Reset compteur A [61] Reset compteur A [61] Reset compteur B 14.** Fonct, particuliers 14.0* Commut. onduleur 14.01 Fréq. commut. [0] 2 kHz *[1] 4 kHz [2] 8 kHz [4] 16 kHz 14.03 Surmodulation [6] Inactif *[1] Actif 14.1* Surveillance secteur 14.1* Surveillance secteur 14.1* Surveillance secteur 14.2* Reset alarme [7] Avertissement [8] Alame [8] Désactivé 14.2* Reset alarme 14.2* Mode reset *[0] Reset manuel [1-9] [1] Reset auto. x 10 [11] [1] Reset auto. x 10 [11] [1] Reset auto. x 10 [11] [1] Reset auto. x 10 [12] [1] Reset auto. mini 14.2* Temps reset auto. 0 - 600 s* 10 s 14.2* Mod. exploitation *[0] Fonction. normal [2] Initialisation 14.4* Optimisation denerg. 14.4* Optimisation denerg. 14.4* Optimisation denerg. 15.0* Données exploit.
*[1] ≈ (égal) [2] > 13-12 Valeur comparateur -9999 - 9999 * 0.0 13-2* Temporisations 13-20 Tempo.contrôleur de logique avancé 0.0 - 3600 e	13-4* Regles de logique 13-4* Regles de Logique 13-4* Regles de Logique Booléenne 1 Voir par. 13-01*[0] Faux [30] - [32] SL Time-out 0-2 13-41 Operateur de Règle Logique 1 *[0] Désactivé [1] Et [2] Ou [3] Et pas [4] Ou pas [5] Non et [6] Non ou [7] Pas et pas [8] Pas ou pas 13-42 Règle de Logique Booléenne 2 Voir par. 13-40 13-42 Règle de Logique Booléenne 3 Voir par. 13-40 13-54 États 13-55 États 13-55 Action contr. logique avancé Voir par. 13-40 13-55 Action contr. logique avancé *[0] Désactivé [1] Aucune action [2] Sélect, proc.1 [3] Sélect, Rampe 1 [19] Sélect, Rampe 1 [19] Sélect, Rampe 2 [22] Fonctionne [23] Fonctionne [24] Arrêt [25] Arrêt rapide [26] Arrêt rapide [27] Roue libre [28] Gel sortie



# 6. Dépannage

No.	Description	Avertis- sement	Alarme	Alarme verr.	Cause du problème
7	Défaut.zéro signal	×	×		Le signal sur borne 53 ou 60 équivaut à moins de 50% de la valeur définie aux par. 6-10, 6-12 ou 6-22.
4	Perte phase secteur <sup>1)</sup>	×	×	×	Absence de l'une des phases secteur ou trop importantes fluctuations de la tension. Vérifier tension secteur.
7	Surtension CC <sup>1)</sup>	×	×		La tension du circuit intermédiaire dépasse la limite.
8	Soustension CC <sup>1)</sup>	×	×		La tension du circuit intermédiaire tombe en dessous de la limite "avertissement tension basse".
6	Surcharge onduleur	×	×		Durée trop longue de charge supérieure à 100 %.
10	Surchauffe mot.	×	×		Le moteur est trop chaud en raison d'une charge de plus de 100 % pendant trop longtemps.
11	Surchauffe therm. mot.	×	×		La thermistance ou la liaison de la thermistance est interrompue.
12	Limite de couple		×		Le couple dépasse la valeur définie au par. 4-16 ou 4-17.
13	Surcourant	×	×	×	La limite de courant de pointe de l'onduleur est dépassée.
14	Défaut terre		×	×	Présence fuite à la masse d'une phase de sortie.
16	Court-circuit		×	×	Court-circuit dans le moteur ou aux bornes du moteur.
17	Dépassement réseau std	×	×		Absence de communication avec le variateur de fréquence.
22	Court-circuit résistance de freinage	•	×	×	Résistance de freinage court-circuitée et fonction de freinage déconnectée.
27	Panne hacheur de freinage		×	×	Transistor de freinage court-circuité et fonction de freinage déconnectée.
78	Test frein		×		La résistance de freinage n'est pas connectée/ne marche pas.
53	Surcharge variateur	×	×	×	La température de coupure du radiateur est atteinte.
30	Phase U moteur absente		×	×	Phase U absente. Vérifier la phase.
31	Phase V moteur absente		×	×	Phase V absente. Vérifier la phase.
35	Phase W moteur absente		×	×	Phase W absente. Vérifier la phase.
88	Erreur interne		×	×	Contacter le fournisseur Danfoss local.
47	Panne de tension de contrôle	×	×	×	L'alimentation 24 V CC peut être surchargée.
21	AMA Unom et Inom		×		Configuration erronée pour tension, courant et puissance du moteur.
25	AMA Inominal bas		×		Le courant moteur est trop bas. Vérifier les réglages.
29	Limite de courant	×			Surcharge VLT.
63	Frein mécanique bas		×		Le courant moteur effectif n'a pas dépassé le courant d'activation du frein au cours de l'intervalle Refard de démarrage
80	Variateur initialisé à val. défaut		×		Tous les réglages des paramètres sont initialisés aux réglages d'usine par défaut.
1) Ce	<ul> <li>Les pannes peuvent provenir de perturbations du secteur.</li> <li>de ligne Danfoss peut rectifier ce problème.</li> </ul>	bations du	_	-'installation du filtre	

Tableau 6.1: Liste des codes





# 7. Spécifications

# 7.1. Alimentation secteur

# 7.1.1. Alimentation secteur 1 x 200-240 V CA

Surcharge normale (150 %)	pendant 1 minute					
		Châssis M1	Châssis M1	Châssis M1	Châssis M2	Châssis M3
Variateur de fréquence		P0K18	P0K37	P0K75	P1K5	P2K2
Sortie d'arbre typique [kW]		0.18	0.37	0.75	1.5	2.2
Sortie d'arbre typique [CV]		0.25	0.5	1	2	3
Courant de sortie						
0 0	Continu (3 x 200-240 V) [A]	1.2	2.2	4.2	6.8	à définir
	Intermittent (3 x 200-240 V) [A] Taille de câble max. :	1.8	3.3	6.3	10.2	à définir
1500A/33	(secteur, moteur) [mm²/AWG]			4/10		
Courant d'entrée max.						
[O O	Continu (1 x 200-240 V) [A]	3.3	6.1	11.6	18.7	à définir
₩ 500	Intermittent (1 x 200-240 V) [A]	4.5	8.3	15.6	26.4	à définir
	Fusibles d'entrée, taille max. [A] Environnement		Voir le	chapitre <i>F</i>	usibles.	
VI.TO Micro Drive	Perte de puissance estimée à charge nominale [W], meilleur cas/typique <sup>1)</sup>	12.5/ 15.5	20.0/ 25.0	36.5/ 44.0	61.0/ 67.0	à définir
, I I	Poids protection IP20 [kg]	1.1	1.1	1.1	1.6	à définir
1308A512	Rendement Meilleur cas/typique <sup>1)</sup>	95.6/ 94.5	96.5/ 95.6	96.6/ 96.0	97.0/ 96.7	à définir

Tableau 7.1: Alimentation secteur 1 x 200-240 V CA

# 7.1.2. Alimentation secteur 3 x 200-240 V CA




Tableau 7.2: Alimentation secteur 3 x 200-240 V CA

Perte de puissance à charge nominale.

7.1.3. Alimentation secteur 3 x 380-480 V CA

Tableau 7.3: Alimentation secteur 3 x 380-480 V CA



# 7.2. Autres spécifications

# Protection et caractéristiques :

- Protection du moteur thermique électronique contre les surcharges.
- La surveillance de la température du radiateur assure l'arrêt du variateur de fréquence en cas de surtempérature.
- Le variateur de fréquence est protégé contre les courts-circuits sur les bornes U, V, W
- En cas d'absence de l'une des phases moteur, le variateur s'arrête et émet une alarme.
- En cas d'absence de l'une des phases secteur, le variateur s'arrête ou émet un avertissement (en fonction de la charge).
- La surveillance de la tension du circuit intermédiaire assure l'arrêt du variateur de fréquence en cas de tension trop faible ou trop élevée.
- Le variateur de fréquence est protégé contre les défauts de mise à la terre sur les bornes U, V, W du moteur.

Tension d'alimentation		0 V ±10%
Tension d'alimentation	380-480	) V ±10 %
Fréquence d'alimentation		50/60 Hz
Écart temporaire max. entre phases secteur	3,0 % de la tension nominale d'ali	
Facteur de puissance réelle (λ)	≥ 0,40 à charge	
Facteur de puissance de déphasage (cos φ) à pro		(> 0,98)
Commutation sur l'entrée d'alimentation L1/L, L2		
sance)	maximum	
Environnement conforme à la norme EN 60664-1	catégorie de surtension III/degré d	٠ -
L'utilisation de l'unité convient sur un circuit i		2
240/480 V maximum.  Puissance du moteur (U, V, W):		
Tension de sortie	0 à 100 % de la tension d'ali	mentation
Fréquence de sortie	0-200 Hz (VVC+), 0-40	00 Hz (u/f)
Commutation sur la sortie		Illimitée
Temps de rampe	0,0	5 à 3600 s
Longueurs et sections des câbles :		
Longueur max. du câble moteur, blindé/armé (in	stallation CEM correcte)	15 m
Longueur max. du câble moteur, non blindé/non	armé	50 m
Section max. des câbles moteur, secteur, répartit	ion do la chargo et freinage*	
Section max. des cables moteur, secteur, repartit		
Section max. des bornes de commande, fil rigide		0,75 mm²)
	1,5 mm²/16 AWG (2 x 0	
Section max. des bornes de commande, fil rigide	1,5 mm²/16 AWG (2 x 0 e 1 mm²	<sup>2</sup> /18 AWG
Section max. des bornes de commande, fil rigide Section max. des bornes de commande, fil souple	1,5 mm²/16 AWG (2 x 0 e 1 mm²	1 <sup>2</sup> /18 AWG 1 <sup>2</sup> /20 AWG
Section max. des bornes de commande, fil rigide Section max. des bornes de commande, fil souple Section max. des bornes de commande, fil avec	1,5 mm²/16 AWG (2 x 0 e 1 mm noyau blindé 0,5 mm	n <sup>2</sup> /18 AWG n <sup>2</sup> /20 AWG 0,25 mm <sup>2</sup>
Section max. des bornes de commande, fil rigide Section max. des bornes de commande, fil souple Section max. des bornes de commande, fil avec Section minimale des bornes de commande	1,5 mm²/16 AWG (2 x 0 e 1 mm noyau blindé 0,5 mm	n <sup>2</sup> /18 AWG n <sup>2</sup> /20 AWG 0,25 mm <sup>2</sup>
Section max. des bornes de commande, fil rigide Section max. des bornes de commande, fil souple Section max. des bornes de commande, fil avec le Section minimale des bornes de commande  * Se reporter aux tableaux concernant l'alimente  Entrées digitales (entrées impulsions/codeur):  Entrées digitales programmables (impulsions/codeur)	1,5 mm²/16 AWG (2 x 0 e 1 mm noyau blindé 0,5 mm ation secteur pour plus d'informations	n <sup>2</sup> /18 AWG n <sup>2</sup> /20 AWG 0,25 mm <sup>2</sup>
Section max. des bornes de commande, fil rigide Section max. des bornes de commande, fil souple Section max. des bornes de commande, fil avec le Section minimale des bornes de commande  * Se reporter aux tableaux concernant l'alimente.  Entrées digitales (entrées impulsions/codeur):	1,5 mm²/16 AWG (2 x 0 e 1 mm noyau blindé 0,5 mm ation secteur pour plus d'informations	n <sup>2</sup> /18 AWG n <sup>2</sup> /20 AWG 0,25 mm <sup>2</sup> r / 5 (1)
Section max. des bornes de commande, fil rigide Section max. des bornes de commande, fil souple Section max. des bornes de commande, fil avec le Section minimale des bornes de commande  * Se reporter aux tableaux concernant l'alimente  Entrées digitales (entrées impulsions/codeur):  Entrées digitales programmables (impulsions/codeur)	1,5 mm²/16 AWG (2 x 0 e 1 mm noyau blindé 0,5 mm ation secteur pour plus d'informations leur) 18, 19, 2	n <sup>2</sup> /18 AWG n <sup>2</sup> /20 AWG 0,25 mm <sup>2</sup>



Niveau de tension, "0" logique PNP	< 5 V CC
Niveau de tension, "1" logique PNP	> 10 V CC
Plage de tension, "0" logique NPN	> 19 V CC
Plage de tension, "1" logique NPN	< 14 V CC
Tension maximale sur l'entrée	28 V CC
Résistance d'entrée, Ri	env. 4 kΩ
Fréquence impulsionnelle max. à la borne 33	5000 Hz
Fréquence impulsionnelle min. à la borne 33	20 Hz
Entrées analogiques :	
Nombre d'entrées analogiques	2
Nº de borne	53, 60
Niveau de tension Résistance d'entrée, R <sub>i</sub>	0-10 V env. 10 kΩ
Tension max.	20 V
Niveau de courant	0/4 à 20 mA (échelonnable)
Résistance d'entrée, R <sub>i</sub>	$env. 200 \Omega$
Courant max.	30 mA
Sortie analogique :	
Nombre de sorties analogiques programmables	1
N° de borne	42
Plage de courant à la sortie analogique	0/4-20 mA
Charge max. à la masse à la sortie analogique	500 Ω
	x. : 0,8 % de l'échelle totale
Résolution de la sortie analogique	8 bits
La sortie analogique est isolée galvaniquement de la tension sected haute tension.	ur (PELV) et d'autres bornes
Carte de commande, communication série RS-485 :	
	TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)
	TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-) Masse des bornes 68 et 69
N° de borne 68 (P,	Masse des bornes 68 et 69
N° de borne 68 (P, Borne n° 61	Masse des bornes 68 et 69
N° de borne 68 (P, Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionneller.	Masse des bornes 68 et 69
N° de borne 68 (P, Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).	Masse des bornes 68 et 69
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionneller traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionneller traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne	Masse des bornes 68 et 69 nent des autres circuits cen-
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais:  Sortie relais programmable	Masse des bornes 68 et 69 nent des autres circuits cen-
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionneller traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais:  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  01-03 (cou	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement)
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionneller traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne Charge max.  Sortie relais: Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  01-03 (cou Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹) sur 01-02 (NO) (charge résistiv	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais:  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  O1-03 (cou Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹) sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CA-15)¹) sur 01-02 (NO) (charge inductive charge max.	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A ive à cosφ
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais:  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  01-03 (cou Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹) sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹) sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A ive à cos  250 V CA, 0,2 A
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais:  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)²² sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max.	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A ive à cosp 250 V CA, 0,2 A e) 30 V CC, 2 A
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais:  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistiv Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A dive à cosp 250 V CA, 0,2 A e) 30 V CC, 2 A tive) 24 V CC, 0,1 A
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionneller traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais:  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge inducte 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-13)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge inducte Charge max. sur les bornes (CC-13)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-13)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)²¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)²¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)²¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)²¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)²¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)²¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)²¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les bornes (CA-1)²¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive charge max. sur les	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A ive à cosp 250 V CA, 0,2 A e) 30 V CC, 2 A tive) 24 V CC, 0,1 A e) 250 V CA, 2 A
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais :  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-13)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)²² sur 01-03 (NF) (charge	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A ive à cosp 250 V CA, 0,2 A e) 30 V CC, 2 A cive) 24 V CC, 0,1 A e) 250 V CA, 2 A ive à cosp
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais:  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  O1-03 (cou Charge max. sur les bornes (CA-1)¹) sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15)¹) sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹ sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-13)¹ sur 01-02 (NO) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-15)¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15)¹ sur 01-03 (NF) (charge induct 0,4)	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 0,2 A e) 30 V CC, 2 A cive) 24 V CC, 0,1 A e) 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 0,2 A ive à cosφ
N° de borne  Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionneller traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne  Charge max.  Sortie relais :  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge induct Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-02 (NO) (charge induct Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1)¹¹ sur 01-03 (NF) (charge résistive 0,4)	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 0,2 A e) 30 V CC, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 0,2 A e) 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 0,2 A ive à cosφ
N° de borne Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC: N° de borne Charge max.  Sortie relais: Sortie relais programmable N° de borne relais 01  Charge max. sur les bornes (CA-1) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-13) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-13) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes sur 01-03 (NF), 01-02 (NO)	Masse des bornes 68 et 69 ment des autres circuits cen-  12 200 mA  1 pure), 01-02 (établissement) e) 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 0,2 A e) 30 V CC, 2 A cive) 24 V CC, 0,1 A e) 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 2 A ive à cosφ 250 V CA, 0,2 A
N° de borne Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionnellent traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC: N° de borne Charge max.  Sortie relais: Sortie relais programmable N° de borne relais 01  Charge max. sur les bornes (CA-1) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-13) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-13) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes sur 01-03 (NF), 01-02 (NO)	12 200 mA  250 V CA, 2 A 250 V CA, 2 A 250 V CC, 2 A 24 V CC, 0,1 A 250 V CA, 2 A 250 V CA, 0,2 A 250 V CC, 2 A 250 V CC, 2 A 250 V CC, 2 A
N° de borne Borne n° 61  Le circuit de communication série RS-485 est séparé fonctionneller traux et isolé galvaniquement de la tension d'alimentation (PELV).  Carte de commande, alimentation 24 V CC:  N° de borne Charge max.  Sortie relais :  Sortie relais programmable  N° de borne relais 01  Charge max. sur les bornes (CA-1) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-13) <sup>1)</sup> sur 01-02 (NO) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CA-15) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge induct 0,4)  Charge max. sur les bornes (CC-1) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge max. sur les bornes (CC-1) <sup>1)</sup> sur 01-03 (NF) (charge résistive Charge min. sur les bornes sur 01-03 (NF), 01-02 (NO)  Charge min. sur les bornes sur 01-03 (NF), 01-02 (NO)  24	12 200 mA  250 V CA, 2 A ive à cosp 250 V CA, 0,2 A e) 24 V CC, 0,1 A e) 250 V CA, 2 A ive à cosp 250 V CA, 2 A ive) 24 V CC, 0,1 A e) 250 V CA, 2 A ive à cosp 250 V CA, 2 A ive à cosp 250 V CA, 2 A ive à COSP 250 V CA, 0,2 A e) 250 V CA, 0,2 A ive à COSP 250 V CA, 0,2 A ive à COSP 250 V CA, 0,2 A ive à COSP



Carte de commande, alimentation	10 V CC :	
N° de borne		50
Tension de sortie		10,5 V ±0,5 V
Charge max.		25 mA
L'alimentation 10 V CC est isolée haute tension.	galvaniquement de la tension secteur (F	PELV) et d'autres bornes
Environnement :		
Protection		IP20
Kits de protection disponibles		IP21
Kits de protection disponibles		TYPE 1
Essai de vibration		1,0 g
5 %-95	5 % (CEI 60721-3-3 ; classe 3K3 (non c	ondensante) pendant le
Humidité relative max.		fonctionnement
Environnement agressif (CEI 607		classe 3C3
Méthode d'essai conforme à CEI	60068-2-43 H2S (10 jours)	
Température ambiante		40 °C max.
Déclassement pour température	ambiante élevée, voir le chapitre Condi	itions spéciales
Température ambiante min. en p	leine exploitation	0 °C
Température ambiante min. en e	xploitation réduite	-10 °C
Température durant le stockage/	transport	-25 - +65/70 °C
Altitude max. au-dessus du nivea	u de la mer sans déclassement	1000 m
Altitude max. au-dessus du nivea	u de la mer avec déclassement	3000 m
Déclassement pour haute altitud	le, voir le chapitre concernant les condit	tions spéciales
Normes CEM, Émission	EN 61800-3, EN 61000-6-3/4,	EN 55011, CEI 61800-3
	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61	
Normes CEM, Immunité	EN 61000-4-4, EN 61	1000-4-5, EN 61000-4-6

# Se reporter au chapitre Conditions spéciales

# 7.3. Exigences particulières

# 7.3.1. Objectif du déclassement

Le déclassement doit être pris en compte lorsque le variateur de fréquence est utilisé en basse pression atmosphérique (en altitude), à faible vitesse ou à haute température ambiante. L'action nécessaire est décrite dans ce chapitre.

# 7.3.2. Déclassement pour température ambiante

La température ambiante mesurée sur 24 heures doit être inférieure d'au moins 5 °C à la température ambiante maximale autorisée.

Si le variateur de fréquence est en service à des températures ambiantes élevées, il est nécessaire de réduire le courant de sortie en continu.

Le VLT Micro FC 51 a été conçu pour un fonctionnement à une température ambiante maximum de 50 °C avec une taille de moteur inférieure à la taille nominale. Le fonctionnement en continu à pleine charge à une température ambiante de 50 °C raccourcit la durée de vie du variateur de fréquence.



# 7.3.3. Déclassement pour basse pression atmosphérique

La capacité de refroidissement de l'air est amoindrie en cas de faible pression atmosphérique.

Pour des altitudes de plus de 2000 m, merci de contacter Danfoss Drives en ce qui concerne la norme PELV.

Au-dessous de 1000 m, aucun déclassement n'est nécessaire, mais au-dessus de 1000 m, la température ambiante ou le courant de sortie maximal doit être déclassé.

Diminuer la sortie de 1 % par 100 m d'altitude au-dessus de 1000 m ou réduire la température ambiante max. d'un degré par 200 m.

# 7.3.4. Déclassement pour fonctionnement à faible vitesse

Lorsqu'un moteur est raccordé à un variateur de fréquence, il faut veiller à ce qu'il soit suffisamment refroidi.

Un problème peut survenir à faible vitesse de rotation dans des applications de couple constant. Le fonctionnement en continu à faible vitesse - en dessous de la moitié de la vitesse nominale du moteur - peut nécessiter un refroidissement par air supplémentaire. Sinon, choisir un moteur plus gros (une taille au-dessus).



# 7.4. Options du VLT Micro Drive FC 51

# 7.4.1. Options du variateur VLT Micro FC 51

Numéros de code	Description	
132B0100	Panneau de commande VLT LCP 11 sans potentiomètre	500 
132B0101	Panneau de commande VLT LCP 12 avec potentiomètre	<b>19 500</b>
132B0102	Kit de montage externe pour LCP comprenant câble de 3 m, IP54 avec LCP 11, IP21 avec LCP 12	
132B0103	Kit Type 1 Nema pour châssis M1	
132B0104	Kit Type 1 Nema pour châssis M2	
132B0105	Kit Type 1 Nema pour châssis M3	
132B0106	Kit de plaque de connexion à la ter- re pour châssis M1 et M2	
132B0107	Plaque de connexion à la terre pour châssis M3	
132B0108	IP21 pour châssis M1	
132B0109	IP21 pour châssis M2	
132B0110	IP21 pour châssis M3	
132B0111	Kit de montage sur rail DIN pour M1	

Les filtres de ligne et résistances de freinage Danfoss sont disponibles sur demande.



# Indice

Α	
Affichage	18
Alimentation Secteur	33
Alimentation Secteur (I1/I, L2, L3/n)	35
Appareil À Courant Résiduel	4
Appareil A Courant residuei	
C	
Caractéristiques De Sortie (u, V, W)	35
Carte De Commande, Alimentation +10 v cc	37
Carte De Commande, Alimentation 24 V Cc	36
Carte De Commande, Communication Série Rs-485	36
Commutateurs S200 1-4	14
Conformité UI	9
Courant De Fuite	4
Courant De Fuite À La Terre	3
_	
D	
Déchets Électriques Et Électroniques	4
г	
E	
Entrées Analogiques	36
Entrées Digitales :	35
Espace Libre	7
F	
ŗ	
Fusibles	9
G	
	_
Gabarit Pour Le Perçage	8
	4
Instruction De Mise Au Rebut	4
<u>Ip21</u>	
K	
Kit De Montage Externe	39
Kit De Montage Sur Rail Din	8
Kit De Montage Sur Rail Din	39
Kit De Plaque De Connexion À La Terre	
	39
Kit Type 1 Nema	
L	
Lcp	8, 17, 19
Logiciel De Programmation	17
	35
Longueurs Et Sections Des Câbles	
M	
Menu D'état	19
Menu Principal	19
Menu Rapide	19
riche reput	19
N	
Niveau De Tension	35
Numéro Du Paramètre	18

0	
Options	39
5.500.00	
P	
Panneau De Commande VIt Lcp 11	39
Panneau De Commande VIt Lcp 12	39
Protection	· ·
Protection Contre Les Surcourants	Ç
Protection Du Moteur	3!
Protection Et Caractéristiques	3!
Puissance Du Moteur	31
S	
Secteur It	
Sens Du Moteur	19
Setup Numéro	18
Sortie Analogique	36
Sortie Relais	36
Т	
Terminaison Du Bus	14
Touches De Navigation	19
Touches D'exploitation	
U	
Unité	16
V	
Valeur Vayants	18
VOVANTS	10