

# Índice

1.	Segurança	
	Instruções de Segurança	3
	Advertência Geral	3
	Antes de Começar o Serviço de Manutenção	4
	Condições especiais	4
	Evite dar Partidas acidentais	5
	Parada Segura do Conversor de Freqüência	5
	Rede Elétrica IT	6
2.	Introdução	g
	Numeração do Código do Tipo	10
3.	Instalação mecânica	13
	Antes de começar	13
	Como instalar	14
4.	Instalação elétrica	21
	Como fazer a conexão	21
	Visão geral da fiação de rede elétrica	24
	Como fazer a conexão motor - prefácio	28
	Visão geral da fiação do motor	30
	Conexão de motor para C1 e C2	33
	Como Testar o Motor e o Sentido de Rotação.	35
5.	Como operar o conversor de freqüência	41
	Há três maneiras de operar	41
	Como trabalhar com o LCP gráfico (GLCP)	41
	Como operar o LCP numérico (NLCP)	47
	Dicas e truques	52
6.	Como programar o conversor de freqüência	55
	Como programar	55
	Inicialização para as Configurações Padrão	85
	Lista de parâmetros	87
7.	Solução de Problemas	117
	Lista de Alarmes/Advertências	119
8.	Especificações	125
	Especificações	125
	Condições Especiais	131



Propósito do derating	131
Adaptações automáticas para garantir o desempenho	133



# 1. Segurança

#### 1.1.1. Advertência de Alta Tensão



A tensão do conversor de freqüência é perigosa sempre que ele estiver conectado a rede elétrica. A instalação incorreta do motor ou do conversor de freqüência pode causar danos ao equipamento, ferimentos graves ou até a morte. Portanto, é importante estar em conformidade com as instruções de segurança deste manual bem como as normas e regulamentação de segurança, nacionais e locais.

## 1.1.2. Instruções de Segurança

- Garanta que o conversor de freqüência está aterrado corretamente.
- Não remova conexões de rede elétrica, do motor ou outras conexões energizadas, enquanto o conversor de freqüência estiver conectado à rede elétrica.
- Proteja os usuários contra os perigos da tensão de alimentação.
- Proteja o motor de sobrecargas, em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.
- A Proteção a sobrecarga do motor não está incluída na configuração padrão. O parâmetro 1-90 Proteção térmica do motor está programado no valor Desarme por ETR. Para o mercado Norte Americano: As funções ETR proporcionam proteção, classe 20, de sobrecarga do motor, em conformidade com a NEC.
- A corrente de fuga para o terra excede 3,5 mA.
- A tecla [OFF] n\u00e3o \u00e9 um interruptor de seguran\u00e7a. Ela n\u00e3o desconecta o conversor de freq\u00fc\u00e3ncia da rede el\u00e9trica.

#### 1.1.3. Advertência Geral



#### Advertência:

Evite tocar as partes elétricas, pois podem até causar morte - mesmo depois que o equipamento tenha sido desconectado da rede elétrica.

Além disso, certifique-se de que as outras entradas de tensão tenham sido desconectadas, (conexão de circuito CC intermediário) bem como a conexão do motor para o backup cinético.

Antes de tocar em qualquer peça elétrica VLT HVAC Drive FC 100, aguarde pelo menos o tempo descrito abaixo:

200 - 240 V; 1,1 - 3,7 kW: espere pelo menos 4 minutos.

200 - 240 V; 5,5 - 45 kW: espere pelo menos 15 minutos.

380 - 480 V; 1,1 - 7,5 kW: espere pelo menos 4 minutos.

380 - 480 V, 11 - 90 kW, espere pelo menos 15 minutos.

525 - 600 V; 1,1 - 7,5 kW, espere pelo menos 4 minutos.

Um tempo menor somente será permitido, se estiver especificado na plaqueta de identificação da unidade em questão.





#### Corrente de Fuga

A corrente de fuga para o terra do VLT HVAC Drive FC 100 excede 3,5 mA. Em conformidade com a IEC 61800-5-1, um conexão do Ponto de Aterramento de proteção deve ser garantido por meio de: um fio de cobre com seção de 10 mm² mín. ou de Al PE com 16 mm², ou um fio PE adicional - com a mesma seção transversal de cabo que a da fiação da Rede Elétrica - com terminação separada.

#### **Dispositivo de Corrente Residual**

Este produto pode gerar uma corrente CC no condutor de proteção. Onde um dispositivo de corrente residual (RCD) for utilizado como proteção extra, somente um RCD do Tipo B (de retardo) deverá ser usado, no lado da alimentação deste produto. Consulte também Nota MN.90.GX.02 sobre a Aplicação do RCD.

O aterramento de proteção do VLT HVAC Drive FC 100 e a utilização de RCD's devem sempre estar em conformidade com as normas nacionais e locais.



#### Instalação em altitudes elevadas

Para altitudes maiores que 2.000 m, entre em contacto com a Danfoss Drive, com relação à PELV.

## 1.1.4. Antes de Começar o Serviço de Manutenção

- 1. Desconecte o conversor de frequência da rede elétrica
- 2. Desconecte os terminais 88 e 89 do bus CC
- 3. Espere pelo menos o tempo mencionado na seção 1.1.6
- 4. Remova o cabo do motor

## 1.1.5. Condições especiais

#### Valores elétricos nominais:

Os valores nominais especificados na plaqueta de identificação do conversor de freqüência, baseiam-se em uma fonte de alimentação de rede elétrica trifásica, dentro das faixas de tensão, corrente e temperatura especificadas que, espera-se, sejam utilizados na maioria das aplicações.

Os conversores de freqüência também suportam outras aplicações especiais, que afetam os valores elétricos nominais do conversor.

Condições especiais que afetam os valores elétricos nominais podem ser:

- □ Aplicações monofásicas
- □ Aplicações de alta temperatura que necessitam de derating dos valores elétricos nominais
- □ Aplicações Marinhas com condições ambientais mais severas.

Outras aplicações também podem afetar os valores elétricos nominais.

Consulte as cláusulas pertinentes no **Guia de Design/Instruções Operacionais** para informações detalhadas sobre os valores elétricos nominais.

#### Requisitos de instalação:

A segurança elétrica geral do conversor de freqüência requer considerações de instalação especiais com relação a:

- □ Fusíveis e disjuntores para proteção contra sobre corrente e curto-circuito
- □ Seleção dos cabos de energia (rede elétrica, motor, freio, divisão de carga e relé)
- □ Grade de configuração (rede elétrica IT,TN, perna aterrada, etc.)
- □ Segurança das portas de baixa-tensão (condições da PELV).



Consulte as cláusulas pertinentes no **Guia de Design/Instruções Operacionais** para informações detalhadas sobre os requisitos de instalação.

#### 1.1.6. Cuidado!



Os capacitores do barramento CC do conversor de freqüência permanecem com carga elétrica, mesmo depois que a energia foi desconectada. Para evitar o perigo de choque elétrico, desconecte o conversor de freqüência da rede elétrica, antes de executar a manutenção. Antes de executar qualquer serviço de manutenção no conversor de freqüência, aguarde alguns minutos, como recomendado a seguir:

Tensão	Tempo de. Espera Mín.							
	4 min.	15 min.						
200 - 240 V	1,1 - 3,7 kW	5,5 - 45 kW						
380 - 480 V	1,1 - 7,5 kW	11 - 90 kW						
525 - 600 V	1,1 - 7,5 kW							
Cuidado, pois pode haver alta tensão presente no barramento CC, mesmo quando os LEDs estiverem apagados.								

#### 1.1.7. Evite dar Partidas acidentais

Enquanto o conversor de frequência estiver conectado à rede elétrica, pode-se dar partida/parar o motor por meio de comandos digitais, comandos de barramento, referências, ou então, pelo Painel de Controle Local.

- Desligue o conversor de freqüência da rede elétrica, sempre que houver necessidade de precauções de segurança pessoal, a fim de evitar partidas acidentais.
- Para evitar partidas acidentais, acione sempre a tecla [OFF] antes de fazer alterações nos parâmetros.
- A menos que o terminal 37 esteja desligado, um defeito eletrônico, uma sobrecarga temporária, um defeito na alimentação de rede elétrica ou a perda de conexão do motor, pode provocar a partida de um motor parado.

# 1.1.8. Parada Segura do Conversor de Freqüência

Para versões instaladas com o terminal de entrada 37 Parada Segura, o conversor de freqüência pode executar a função de segurança *Torque Seguro Desligado* (conforme definida no rascunho CD IEC 61800-5-2), ou *Categoria de Parada 0* (como definida na EN 60204-1).

Foi projetado e aprovado como adequado para os requisitos da Categoria de Segurança 3 na EN 954-1. Esta funcionalidade é denominada Parada Segura. Antes da integração e uso da Parada Segura, em uma instalação, deve-se conduzir uma análise de risco completa na instalação, a fim de determinar se a funcionalidade da Parada Segura e a categoria de segurança são apropriadas e suficientes. Com a finalidade de instalar e utilizar a função Parada Segura, em conformidade com os requisitos da Categoria de Segurança 3, constantes da EN 954-1, as informações e instruções relacionadas ao Guia de Design MG.11.BX.YY do Drive do VLT HVAC devem ser seguidas à risca! As informações e instruções, contidas nas Instruções Operacionais, não são suficientes para um uso correto e seguro da funcionalidade da Parada Segura!





#### 1.1.9. Rede Elétrica IT



#### Rede Elétrica IT

Não conecte conversores de frequência de 400 V, que tenham filtros de RFI, em alimentações de rede elétrica com uma tensão superior a 440 V, entre fase e terra. Em redes elétricas IT, com ponto de aterramento em ligação delta (perna aterrada), a tensão de rede entre a fase e o terra poderá ultrapassar 440 V.

O par. 14-50 *RFI 1* pode ser utilizado, para desconectar os capacitores de RFI internos do seu filtro de RFI para o terra. Esta providência reduzirá o desempenho do RFI para o nível A2.

**Drive do VLT HVAC** 

# 1.1.10. Versão do software e Aprovações: Drive do VLT HVAC



Estas Instruções Operacionais podem ser utilizadas em todos os conversores de freqüência do Drive do VLT HVAC a versão de software 1.XX.

O número da versão de software pode ser encontrado no parâmetro 15-43.



# 1.1.11. Instruções para Descarte



O equipamento que contiver componentes elétricos não pode ser descartado junto com o lixo doméstico.

Deve ser coletado separadamente, junto com o lixo de material Elétrico e Eletrônico, em conformidade com a legislação local e atual em vigor.





# 2. Introdução

# 2.1. Introdução

## 2.1.1. Identificação do Conversor de Frequência

Em seguida, há um exemplo de etiqueta de identificação. Esta etiqueta está localizada no conversor de freqüência e exibe o tipo e os opcionais instalados na unidade. Consulte a tabela 2.1 para obter detalhes sobre como ler os Dígitos do código do tipo.





Illustration 2.1: Este exemplo exibe uma etiqueta de identificação.

Ao entrar em contacto com a Danfoss, tenha o número do T/C (código do tipo) e o número de série à mão.



# 2.1.2. Numeração do Código do Tipo



Descrição	Posição	Escolha possível
Série de produtos & Série do VLT	1-6	FC 102
Potência nominal	8-10	1,1 - 90 kW (1K1 - 90K)
Número de fases	11	Trifásico (T)
Tensão de rede	11-12	T 2: 200-240 V CA
		T 4: 380-480 V CA
		T 6: 525-600 V CA
Gabinete metálico	13-15	E20: IP20
		E21: IP21/NEMA Tipo 1
		E55: IP55/NEMA Tipo 12 E66: IP66
		P21: IP21/NEMA Tipo 1 c/ tampa traseira
		P55: IP55/NEMA Tipo 12 c/tampa traseira
Filtro de RFI	16-17	H1: Filtro de RFI classe A1/B
I lid o de la 1	10 17	H2: Classe A2
		H3: Filtro de RFI A1/B (comprimento de cabo reduzido)
Freio	18	X: Circuito de frenagem não incluso
		B: Circuito de frenagem incluso
		T: Parada Segura
		U: Segura + freio
Display	19	G: Painel de Controle Local Gráfico (GLCP)
		N: Painel de Controle Local Numérico (NLCP)
		X: Sem Painel de Controle Local
Revestimento de PCB	20	X. Sem revestimento de PCB
0 : 11 1/1:	24	C: Com revestimento de PCB
Opcional de rede elétrica	21	X: Sem Chave de desconexão da rede elétrica
		1: Com Chave de desconexão da rede elétrica (somente para IP55)
Adaptação	22	Reservado
Adaptação	23	Reservado
Release de software	24-27	Software real
Idioma do software	28	Software real
Opcionais A	29-30	AX: Sem opcionais
		A0: MCA 101 Profibus DP V1
		A4: MCA 104 DeviceNet
		AG: MCA 108 LonWorks
		AJ: MCA 109 BAC Net
Opcionais B	31-32	BX: Sem opcionais
		BK: Opcional de E/S uso geral do MCB 101
		BP: Opcional de relé do MCB 105
		BO: E/S Analógica do MCB 109
Opcionais C0 do MCO	33-34	CX: Sem opcionais
Opcionais C1	35	X: Sem opcionais
Software do opcional C	36-37	XX: Software padrão
Opcionais D	38-39	DX: Sem opcionais
		D0: Back-up CC

Table 2.1: Descrição do código do tipo

Os diversos opcionais estão descritos em detalhes no Guia de Design do VLT® HVAC.



# 2.1.3. Símbolos

Símbolos usados nestas Instruções Operacionais.



#### NOTA!

Indica algum item que o leitor deve observar.



Indica uma advertência geral



Indica uma advertência de alta tensão.

Indica configuração padrão



# 2.1.4. Abreviações e Padrões

Termos:	Abreviações:	Unidades SI:	Unidades I- P:
Aceleração		m/s²	pé/s²
Corrente alternada	CA	Α	Amp
American wire gauge	AWG		
Área		m²	pol², pé²
Adaptação Automática do Motor	AMA		
Grau Centígrado	°C		
Corrente		Α	Amp
Limite de corrente	ILIM		
Corrente contínua	CC	Α	Amp
Dependente do Tipo de Drive	D-TYPE		
Relé Térmico Eletrônico	ETR		
Energia		J = N⋅m	pé-lb, Btu
Fahrenheit	°F		, ,
Força		N	pé
Conversor de Frequência	FC		-
Freqüência		Hz	Hz
Painel de Controle Local Gráfico	GLCP	112	112
Coeficiente de transferência de calor		W/m²·K	Btu/h·pé²·°F
Graus Kelvin	°K	**/***	bta/11 pc 1
Kilohertz	kHz		
KiloVoltAmpere	KVA		
Comprimento	IXV/I	m	polegada,
Dainel de Cambrola I and	LCD		pol, pé, pé
Painel de Controle Local	LCP		1:1
Massa	•	kg	libra, lb
Miliampère	mA		
Milissegundo	ms		
Minuto	min		
Ferramenta de Controle de Movimento	MCT		
Dependente do Tipo de Motor	M-TYPE		
Nanofaraday	nF		
Newton metro	Nm		
Corrente nominal do motor	I <sub>M,N</sub>		
Freqüência nominal do motor	f <sub>M,N</sub>		
Potência nominal do motor	P <sub>M,N</sub>		
Tensão nominal do motor	U <sub>M,N</sub>		
Painel de Controle Local Numérico	NLCP		
Parâmetro	par.		
Potência	Pa	W	Btu/h, hp
Pressão		$Pa = N/m^2$	psi, psf, pés de água
Corrente de Saída Nominal do Inversor	IINV		
Rotações Por Minuto	RPM		
Relativo à Potência	SR		
Temperatura		°C	°F
Tempo		s	s,h
Limite de Torque	T <sub>LIM</sub>	3	3,11
Velocidade	I LIM	m/s	fnc fnm fnh
Tensão		V	fps, fpm, fph V
Volume		m <sup>3</sup>	pol <sup>3</sup> , pé <sup>3</sup>
VOIGITIE		1117	μυι-, με-

Table 2.2: Tabela de Abreviações e Padrões de Medida



# 3. Instalação mecânica

# 3.1. Antes de começar

## 3.1.1. Lista de verificação

Ao desembalar o conversor de freqüência, assegure-se de que a unidade está intacta e completa. Utilize a tabela a seguir para identificar a embalagem:




Table 3.1: Tabela de desembalagem

Recomenda-se ter à mão diversos tipos de chaves de fenda (chave phillips ou de rosca cruzada e torx), uma ferramenta de corte lateral, furadeira e faca para desembalagem e montagem do conversor de freqüência. A embalagem para estes gabinetes metálicos contém: Sacola(s) de acessórios, documentação e o equipamento propriamente dito. Dependendo dos opcionais instalados, poderá haver uma ou duas sacolas e um ou mais livretos explicativos.



# 3.2. Como instalar

# 3.2.1. Lista de verificação

A série VLT da Danfoss pode ser montada lado a lado, para todas as unidades nominais IP e requerem 100 mm de espaçamento acima e abaixo, para resfriamento. Com relação aos valores nominais da temperatura ambiente, consulte Condições Especiais.




Illustration 3.1: Montagem lado a lado de todos os tamanhos de chassi.






Illustration 3.2: Esta é a maneira correta de montar a unidade.




Illustration 3.3: Para outros gabinetes metálicos, exceto para A2 e A3, não monte as unidades como mostrado, sem a tampa traseira. O resfriamento será insuficiente e a vida útil pode ser drasticamente encurtada.




Illustration 3.4: Se a unidade deve ser montada a uma distância pequena da parede, encomende a tampa traseira junto com a unidade (consulte as posições 14-15 do Código de compra do tipo). As unidades A2 e A3 têm a tampa traseira como padrão.



Utilize a tabela a seguir para seguir as instruções de montagem

Gabinete		A3 (IP 20/			1	C1 (IP21/	•
metálico:	IP 21)	IP 21)	IP 66)	IP 55/ IP66)	21/ IP 55/ <u>I</u> P66)	IP 55/66)	IP 55/66)
	13084340.19	1300A34130	1000000	9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	Total and the second se	
Potência da unidade:							
200-240 V	1.1-3.0 kW	3.7 kW	1.1-3.7 kW	5.5-11 kW	15 kW	18.5 - 30 kW	37 - 45 kW
380-480 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW	1.1-7.5 kW	11-18.5 kW	22-30 kW	37 - 55 kW	75 - 90 kW
525-600 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW					

Table 3.2: Tabela de montagem.

## 3.2.2. Montagem da A2 e A3.




Illustration 3.5: Perfuração dos furos

Passo 1: Faça os furos de acordo com as dimensões da seguinte tabela:




Illustration 3.6: Montagem correta dos parafusos.

Passo 2A: É mais fácil pendurar a unidade nos parafusos, dessa maneira.




Illustration 3.7: Montagem incorreta dos parafusos.

Passo 2B: Não aperte os parafusos completamente.




Illustration 3.8: Montagem da unidade.


Passo 3: Erga a unidade sobre os parafusos.





Illustration 3.9: Aperto dos parafusos

Passo 4: Aperte completamente os parafusos.



			de chassi A2		de chassi A3
			(200-240 V)		200-240 V)
			(380-480 V) (525-600 V)		
		IP20	IP21/Tipo 1	IP20	IP21/Tipo 1
Altura		11 20	11 21/ 11p0 1	11 20	11 21/ 11p0 1
Altura da tampa traseira	Α	268 mm	375 mm	268 mm	375 mm
Distância entre os furos para montagem		257 mm	350 mm	257 mm	350 mm
Largura					
Largura da tampa traseira	В	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm
Distância entre os furos para montagem	b	70 mm	70 mm	110 mm	110 mm
Profundidade					
Profundidade sem opcionais A/B	С	205 mm	205 mm	205 mm	205 mm
Com opcionais A/B	C	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Sem opcionais A/B	D		207 mm		207 mm
Com opcionais A/B	D		222 mm		222 mm
Furos para os parafusos					
	С	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm	8,0 mm
	d	ø11 mm	ø11 mm	ø11 mm	ø11 mm
	e	ø5,5 mm	ø5,5 mm	ø5,5 mm	ø5,5 mm
	f	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Peso máximo		4,9 kg	5,3 kg	6,6 kg	7,0 kg

Table 3.3: Dimensões mecânicas da A2 e A3.





#### NOTA!

Os opcionais A/B são a comunicação serial e os opcionais de E/S que, quando instalados, aumentam a profundidade para alguns tamanhos de gabinetes metálicos.

# 3.2.3. Montagem da A5, B1, B2, C1 e C2.




Illustration 3.10: Furos para montagem.

Passo 1: Faça os furos de acordo com as dimensões da seguinte tabela:




Illustration 3.11: Montagem correta dos parafusos

Passo 2A: É mais fácil pendurar a unidade nos parafusos, dessa maneira.




Illustration 3.12: Modo incorreto de montagem dos parafusos

Passo 2B: Não aperte os parafusos completamente




Illustration 3.13: Montagem da unidade.

Passo 3: Erga a unidade sobre os parafusos.





Illustration 3.14: Aperto dos parafusos

Passo 4: Aperte completamente os parafusos.





Dimensões mecânio	cas					
Tensão: 200-480 V		Tamanho de chassi A5	Tamanho de chassi B1	Tamanho de chassi B2	Tamanho de chassi C1	Tamanho de chassi C2
380-480 V		1,1-3,7 kW 1,1-7,5 kW	11-18,5 kW	22-30 kW	18,5 - 30 kW 37 - 55 kW	37 - 45 kW 75 - 90 kW
		IP55/66	IP21/55/66	IP21/55/66	IP21/55/66	IP21/55/66
Altura <sup>1)</sup>						
Altura	Α	420 mm	480 mm	650 mm	680 mm	770 mm
Distância entre os fu- ros para montagem	а	402 mm	454 mm	624 mm	648 mm	739 mm
Largura <sup>1)</sup>						
Largura	В	242 mm	242 mm	242 mm	308 mm	370 mm
Distância entre os fu- ros para montagem	b	215 mm	210 mm	210 mm	272 mm	334 mm
Profundidade						
Profundidade	C	195 mm	260 mm	260 mm	310 mm	335 mm
Furos para os parafusos						
	С	8,25 mm	12 mm	12 mm	12,5 mm	12,5 mm
	d	ø12 mm	ø19 mm	ø19 mm	ø19 mm	ø19 mm
	е	ø6,5 mm	ø6,5 mm	ø6,5 mm	ø9	ø9
	f	9 mm	9 mm	9 mm	ø9,8	ø9,8
Peso máx.		13.5 / 14.2	23 kg	27 kg	45 kg	65 kg

Table 3.4: Dimensões mecânicas da A5, B1 e B2.

1) As dimensões especificam a altura, largura e profundidades máximas necessárias para a montagem do conversor de freqüência, quando a tampa superior está montada.





# 4. Instalação elétrica

## 4.1. Como fazer a conexão

#### 4.1.1. Geral sobre Cabos



#### NOTA!

Geral sobre Cabos

Sempre garanta a conformidade com as normas nacionais e locais sobre seções transversais dos cabos.

# Detalhes dos torques de aperto dos terminais.

illillais.	Po	tência (k\	W)	Torque (Nm)						
Gabine- te	200-24 0 V	380-48 0 V	525-60 0 V	Linha	Motor	Cone- xão CC	Freio	Ponto de ater- ramen- to	Relé	
A2	1.1 - 3.0	1.1 - 4.0	1.1 - 4.0	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6	
A3	3.7	5.5 - 7.5	5.5 - 7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6	
A5	1.1 - 3.7	1.1 - 7.5	1.1 - 7.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3	0.6	
B1	5.5 - 11	11 - 18.5	-	1.8	1.8	1.5	1.5	3	0.6	
B2	- 15	22 30	-	2.5 4.5	2.5 4.5	3.7 3.7	3.7 3.7	3	0.6 0.6	
C1	18.5 - 30	37 - 55	-	10	10	10	10	3	0.6	
C2	37 45	75 90	-	14 24	14 24	14 14	14 14	3	0.6 0.6	

Table 4.1: Aperto dos terminais.

#### 4.1.2. Fusíveis

#### Proteção do circuito de ramificação:

A fim de proteger a instalação contra perigos elétricos e de incêndio, todos os circuitos de derivação em uma instalação, engrenagens de chaveamento, máquinas, etc., devem estar protegidas de curtos-circuitos e de sobre correntes, de acordo com as normas nacional/internacional.

#### Proteção contra curto circuito:

O conversor de freqüência deve estar protegido contra curto-circuito, para evitar perigos elétricos e de incêndio. A Danfoss recomenda a utilização dos fusíveis, mencionados nas tabelas 4.3 e 4.4, para proteger o técnico de manutenção ou outro equipamento, no caso de uma falha interna na unidade. O conversor de freqüência fornece proteção total contra curto-circuito, no caso de um curto-circuito na saída do motor.

#### Proteção contra sobrecorrente:

Fornece proteção a sobrecarga para evitar risco de incêndio, devido a superaquecimento de cabos na instalação. A proteção de sobrecorrente deve sempre ser executada de acordo com as normas nacionais. O conversor de freqüência esta equipado com uma proteção de sobrecorrente interna



que pode ser utilizada para proteção de sobrecarga, na entrada de corrente (excluídas as aplicações UL). Consulte o par. 4-18. Os fusíveis devem ser dimensionados para proteger circuitos capazes de fornecer um máximo de 100.000 Arms (simétrico), 500 V/600 V máximo.

#### Não-conforme com UL

Se não houver conformidade com o UL/cUL, a Danfoss recomenda utilizar os fusíveis mencionados na tabela 4.2, que asseguram a conformidade com a EN50178:

Em caso de mau funcionamento, se as seguintes recomendações não forem seguidas, poderá redundar em dano desnecessário do conversor de freqüência.

VLT HVAC	Capacidade máx. do fusível	Tensão	Tipo
200-240 V			
K25-1K1	16 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
1K5	16 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
2K2	25 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
3K0	25 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
3K7	35 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
5K5	50 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
7K5	63 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
11K	63 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
15K	80 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
18K5	125 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
22K	125 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
30K	160 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo gG
37K	200 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo aR
45K	250 A <sup>1</sup>	200-240 V	tipo aR
380-500 V			
11K	63 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo gG
15K	63 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo gG
18K	63 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo gG
22K	63 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo gG
30K	80 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo gG
37K	100 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo gG
45K	125 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo gG
55K	160 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo gG
75K	250 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo aR
90K	250 A <sup>1</sup>	380-480 V	tipo aR

Table 4.2: Fusíveis 200 V a 500 V, Não UL

1) Fusíveis máx. - consulte as normas nacional/internacional para selecionar um tamanho de fusível aplicável.



Em conformidade com o UL

VLT HVAC	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	Fusível Littel	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut			
200-240 V										
kW	Tipo RK1	Tipo J	Tipo T	Tipo RK1	Tipo RK1	Tipo CC	Tipo RK1			
K25-1K1	KTN-R10	JKS-10	JJN-10	5017906-010	KLN-R10	ATM-R10	A2K-10R			
1K5	KTN-R15	JKS-15	JJN-15	5017906-015	KLN-R15	ATM-R15	A2K-15R			
2K2	KTN-R20	JKS-20	JJN-20	5012406-020	KLN-R20	ATM-R20	A2K-20R			
3K0	KTN-R25	JKS-25	JJN-25	5012406-025	KLN-R25	ATM-R25	A2K-25R			
3K7	KTN-R30	JKS-30	JJN-30	5012406-030	KLN-R30	ATM-R30	A2K-30R			
5K5	KTN-R50	JKS-50	JJN-50	5012406-050	KLN-R50	-	A2K-50R			
7K5	KTN-R50	JKS-60	JJN-60	5012406-050	KLN-R60	-	A2K-50R			
11K	KTN-R60	JKS-60	JJN-60	5014006-063	KLN-R60		A2K-60R			
15K	KTN-R80	JKS-80	JJN-80	5014006-080	KLN-R80		A2K-80R			
18K5	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125		A2K-125R			
22K	KTN-R125	JKS-150	JJN-125	2028220-125	KLN-R125		A2K-125R			
30K	FWX-150	-	-	2028220-150	L25S-150		A25X-150			
37K	FWX-200	-	-	2028220-200	L25S-200		A25X-200			
45K	FWX-250	-	-	2028220-250	L25S-250		A25X-250			

Table 4.3: Fusíveis 200 - 240 V UL

VLT HVAC	Bussmann	Bussmann	Bussmann	SIBA	Fusível Littel	Ferraz- Shawmut	Ferraz- Shawmut				
380-50	380-500 V, 525-600										
kW	Tipo RK1	Tipo J	Tipo T	Tipo RK1	Tipo RK1	Tipo CC	Tipo RK1				
11K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R				
15K	KTS-R40	JKS-40	JJS-40	5014006-040	KLS-R40	-	A6K-40R				
18K	KTS-R50	JKS-50	JJS-50	5014006-050	KLS-R50	-	A6K-50R				
22K	KTS-R60	JKS-60	JJS-60	5014006-063	KLS-R60	-	A6K-60R				
30K	KTS-R80	JKS-80	JJS-80	2028220-100	KLS-R80	-	A6K-80R				
37K	KTS-R100	JKS-100	JJS-100	2028220-125	KLS-R100		A6K-100R				
45K	KTS-R125	JKS-150	JJS-150	2028220-125	KLS-R125		A6K-125R				
55K	KTS-R150	JKS-150	JJS-150	2028220-160	KLS-R150		A6K-150R				
75K	FWH-220	-	-	2028220-200	L50S-225		A50-P225				
90K	FWH-250	-	-	2028220-250	L50S-250		A50-P250				

Table 4.4: Fusíveis 380 - 600 V UL

Fusíveis KTS da Bussmann podem substituir KTN para conversores de freqüência de 240 V.

Fusíveis FWH da Bussmann podem substituir FWX para conversores de freqüência de 240 V

Fusíveis KLSR da LITTEL FUSE podem substituir KLNR para conversores de freqüência de 240 V.

Fusíveis L50S da LITTEL FUSE podem substituir L50S para conversores de freqüência de 240 V.

Fusíveis A6KR da FERRAZ SHAWMUT podem substituir A2KR para conversores de freqüência de 240 V.

Fusíveis A50X da FERRAZ SHAWMUT podem substituir A25X para conversores de freqüência de 240 V.



### 4.1.3. Aterramento e redes elétricas IT



A seção transversal do cabo de conexão do terra deve ser de no mínimo  $10\ mm^2$  ou com 2 fios de rede elétrica terminados separadamente, conforme a EN 50178 ou IEC 61800-5-1.

A conexão de rede é feita por meio da chave principal, se esta estiver incluída na configuração do conversor.



#### NOTA!

Verifique se a tensão de rede é a mesma que a da plaqueta de identificação do conversor de fregüência.



#### **Rede Elétrica IT**

Não conecte conversores de freqüência de 400 V, com filtros de RFI, em alimentações de rede elétrica com uma tensão superior a 440 V, entre fase e terra. Em redes elétricas IT e em ligação delta (perna aterrada), a tensão de rede entre a fase e o terra poderá ultrapassar 440 V.




Illustration 4.1: Terminais para rede elétrica e aterramento

## 4.1.4. Visão geral da fiação de rede elétrica

Utilize a tabela a seguir para obter as informações de montagem da fiação de rede elétrica.

Gabinete	A2	A3	A5	B1	B2	C1	C2
metáli-	(IP 20/IP	(IP 20/IP	(IP 55/IP	(IP 21/IP	(IP 21/IP	(IP 21/IP	(IP 21/IP
co:	21)	21)	66)	55/IP 66)	55/IP 66)	55/66)	55/66)
	1308A4610	1306AM1.10	and a	The second secon	9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tables 12	Tables to 1
Tama- nho do							
motor:							
200-240 V	1.1-3.0 kW	3.7 kW	1.1-3.7 kW	5.5-11 kW	15 kW	18.5-30 kW	37-45 kW
380-480 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW	1.1-7.5 kW	11-18.5 kW	22-30 kW	37-55 kW	75-90 kW
525-600 V	2.2-4.0 kW	5.5-7.5 kW					
Ir_para:	4.1.5		4.1.6	4.1.7		4.1.8	

Table 4.5: Tabela de fiação de rede elétrica.



# 4.1.5. Conexão de rede elétrica para A2 e A3




Illustration 4.2: Em primeiro lugar, monte os dois parafusos na placa de montagem, deslize-o no lugar e aperte completamente.




Illustration 4.3: Ao montar cabos, primeiro instale e aperte o cabo do terra.



A seção transversal do cabo de conexão do terra deve ser de no mínimo 10 mm² ou com 2 fios de rede elétrica terminados separadamente, conforme a EN 50178/IEC 61800-5-1.






Illustration 4.4: Em seguida, monte o plugue de rede elétrica e aperte os fios.




Illustration 4.5: Finalmente, aperte a braçadeira de suporte nos fios da rede elétrica.



# 4.1.6. Conexão de rede elétrica para A5




Illustration 4.6: Como fazer a conexão à rede elétrica e ao ponto de aterramento, sem desconectar. Observe que é utilizada uma braçadeira de cabo.




Illustration 4.7: Como fazer a conexão à rede elétrica e ao ponto de aterramento com chave de desconexão.



# 4.1.7. Conexão de rede elétrica para B1 e B2.




Illustration 4.8: Como fazer a conexão à rede elétrica e ao ponto de aterramento.

# 4.1.8. Conexão de rede elétrica para C1 e C2.




Illustration 4.9: Como fazer a conexão à rede elétrica e ao ponto de aterramento

# 4.1.9. Como fazer a conexão motor - prefácio

Consulte a seção *Especificações Gerais* para o dimensionamento correto da seção transversal e comprimento do cabo do motor.

 Utilize um cabo de motor blindado/encapado metalicamente para atender as especificações de emissão EMC(ou instale o cabo em um conduíte metálico).



- Mantenha o cabo do motor o mais curto possível, a fim de reduzir o nível de ruído e correntes de fuga.
- Conecte a malha da blindagem/encapamento metálico do cabo do motor à placa de desacoplamento do conversor de freqüência e ao gabinete metálico do motor. (O mesmo se aplica às duas extremidades do conduíte metálico, se utilizado em lugar da malha metálica).
- Faça as conexões da malha de blindagem com a maior área superficial possível (braçadeira do cabo ou usando uma bucha de cabo de EMC). Isto pode ser conseguido utilizando os dispositivos de instalação, fornecidos com o conversor de freqüência.
- Evite fazer a terminação trançando as pontas da malha de blindagem (espiraladas), pois esta trança deteriorará os efeitos de filtragem das freqüências altas.
- Se for necessário romper a continuidade da blindagem, para instalar um isolador ou rele no motor, a blindagem deve continuar com a menor impedância de alta frequência possível.

#### Comprimento do cabo e seção transversal

O conversor de freqüência foi testado com um determinado comprimento de cabo e uma determinada seção transversal. Se a seção transversal for aumentada, a capacitância do cabo - e, portanto, a corrente de fuga - poderá aumentar, e o comprimento do cabo deverá ser reduzido na mesma proporção.

#### Frequência de chaveamento

Quando conversores de freqüência forem utilizados com filtros para onda senoidal, para reduzir o ruído acústico de um motor, a freqüência de chaveamento deverá ser programada de acordo com as instruções do filtro de onda senoidal, no *par. 14-01*.

#### Condutores de alumínio

Não se recomenda utilizar condutores de alumínio para seções transversais de cabo abaixo de 35 mm². O bloco de terminais pode aceitar condutores de alumínio, porém, as superfícies destes devem estar limpas, sem oxidação e seladas com Vaselina neutra isenta de ácidos, antes de conectar o condutor.

Além disso, o parafuso do bloco de terminais deverá ser apertado novamente, depois de dois dias, devido à maleabilidade do alumínio. É extremamente importante manter essa conexão à prova de ar, caso contrário a superfície do alumínio se oxidará novamente.



Todos os tipos de motores assíncronos trifásicos padrão podem ser conectados a um conversor de freqüência. Normalmente, os motores pequenos são ligados em estrela (230/400 V, D/Y). Os motores grandes são ligados em delta (400/690 V, D/Y). Consulte a plaqueta de identificação do motor para o modo de conexão e a tensão corretos.




Illustration 4.10: Terminais para conexão do motor

# all

#### NOTA!

Em motores sem o papel de isolação de fases ou outro reforço de isolação adequado para operação com fonte de tensão (como um conversor de freqüência), instale um filtro de Onda senoidal, na saída do conversor de freqüência. (Motores que atendem a conformidade à IEC 60034-17 não necessitam de filtro Senoidal).

Nō	96	97	98	Tensão do motor 0-100 % da tensão de rede.		
	U	V	W	3 cabos saindo do motor		
	U1	V1	W1	6 cabas sainda da matar ligadas em Delta		
	W2	U2	V2	6 cabos saindo do motor, ligados em Delta		
	U1	V1	W1	6 cabos saindo do motor, ligados em Estrela		
				U2, V2, W2 a serem interconectados separadamente		
				(bloco terminal opcional)		
Nō	99			Conexão do terra		
	PE					

Table 4.6: Conexão do cabo de motor de 3 e 6 fios.

## 4.1.10. Visão geral da fiação do motor

Ir_para:	4.1.11		4.1.12	4.1.13		4.1.14	
525-600 V	2.2-4.0 kW	5.5-7.5 kW					
380-480 V	1.1-4.0 kW	5.5-7.5 kW	1.1-7.5 kW	11-18.5 kW	22-30 kW	37-55 kW	75-90 kW
200-240 V	1.1-3.0 kW	3.7 kW	1.1-3.7 kW	5.5-11 kW	15 kW	18.5-30 kW	37-45 kW
Tamanho do motor:							
	1508A440.10	1308434130	300 At 13	CHRONICA II		Total Control	-
	21)	21)	66)	55/ IP 66)	55/ IP <u>6</u> 6)	55/ IP 66)	55/ IP <u>6</u> 6)
metálico:	(IP 20/IP	(IP 20/IP	(IP 55/IP	(IP 21/IP	(IP 21/IP	(IP 21/IP	(IP 21/II
Gabinete	A2	A3	A5	B1	B2	C1	C2

Table 4.7: Tabela de fiação do motor.



# 4.1.11. Conexões do motor para A2 e A3

Siga estes desenhos, passo a passo, para fazer a conexão do motor ao conversor de freqüência.




Illustration 4.11: Primeiro, faça a terminação do terra do motor, em seguida, instale os fios U, V e W no plugue e aperte.




Illustration 4.12: Monte a braçadeira de cabo, para assegurar conexão 360 graus entre o chassi e a tela, observe que a isolação externa do cabo, sob a braçadeira, está removida.



# 4.1.12. Conexão do motor para A5




Illustration 4.13: Primeiro, faça a terminação do terra do motor, em seguida, instale os fios U,V e W no terminal e aperte. Garanta que a isolação externa do cabo do sob a braçadeira de EMC seja removida.

## 4.1.13. Conexão do motor para B1 e B2




Illustration 4.14: Primeiro, faca a terminação do terra do motor, em seguida, instale os fios U, V e W no terminal e aperte. Observe que o cabo não-isolado do motor sob a braçadeira de EMC.



# 4.1.14. Conexão de motor para C1 e C2




Illustration 4.15: Primeiro, faça a terminação do terra do motor, em seguida, instale os fios U, V e W do motor no terminal e aperte. Garanta que a isolação externa do cabo do sob a braçadeira de EMC esteja descascada.

# 4.1.15. Exemplo e Teste de Fiação

A seção seguinte descreve como fazer a terminação dos fios de controle e como ter acesso a eles. Para explicação sobre a função, programação e fiação dos terminais de controle, consulte o capítulo *Como programar o conversor de freqüência*.

#### 4.1.16. Acesso aos Terminais de Controle

Todos os terminais dos cabos de controle estão localizados sob a tampa frontal do conversor de freqüência. Remova a tampa do bloco de terminais utilizando uma chave de fenda.



Illustration 4.16: Gabinetes metálicos A2 e A3



Remova a tampa frontal para ter acesso aos terminais de controle. Ao substituir a tampa frontal, garanta o aperto apropriado aplicando um torque de 2 Nm.




Illustration 4.17: Gabinetes metálicos A5, B1,B2, C1 e C2

## 4.1.17. Terminais de Controle

Números de referências de desenhos:

- 1. Plugue de 10 pólos da E/S digital
- 2. Plugue de 3 pólos do barramento RS-485.
- 3. 6 pólos da E/S analógica.
- 4. Conexão USB.




Illustration 4.18: Terminais de controle (todos os gabinetes)



# 4.1.18. Como Testar o Motor e o Sentido de Rotação.



Observe que pode ocorrer uma partida acidental do motor; garanta que não haja nenhuma pessoa ou equipamento em perigo!

Siga estes passos para testar a conexão do motor e o sentido de rotação. Comece com a unidade desenergizada.




Illustration 4.19:

**Passo 1**: Primeiro, remova a isolação nas duas extremidades, de 50 a 70 mm.




Illustration 4.20:

**Passo 2**: Insira uma das pontas no terminal 27, utilizando uma chave de fenda apropriada. (Observação: Para unidades que tenham a função Parada Segura, o jumper que há entre os terminais 12 e 37 não deve ser removido, a fim de que a unidade possa funcionar!




Illustration 4.21:

**Passo 3**: Insira a outra ponta do fio no terminal 12 ou 13. (Observação: Para unidades que tenham a função Parada Segura, o jumper que há entre os terminais 12 e 37 não deve ser removido, a fim de que a unidade possa funcionar!)




Illustration 4.22:

**Passo 4**: Energize a unidade e aperte o botão [Off]. Neste estado, o motor não deve girar. Aperte [Off] para parar o motor, em qualquer instante. Observe que o LED no botão [OFF] deve estar aceso. Se houver alarmes e advertências piscando, consulte o capítulo 7 relativo a esses eventos.






Illustration 4.23:

**Passo 5**: Apertando o botão [Hand on] (Automático ligado), o LED do botão deve estar aceso e o motor poderá funcionar.




Illustration 4.24:

**Passo 6**: A velocidade do motor pode ser conferida no LCP. Ela pode ser ajustada acionando os botões  $\triangle$  e  $\blacktriangledown$ .




Illustration 4.25:

Passo 7: Para mover o cursor, utilize os botões ◀ e ►. Isto permite alterar a velocidade com incrementos maiores.




Illustration 4.26:

**Passo 8**: Pressione o botão [Off] para parar o motor novamente.




Illustration 4.27:

**Passo 9**: Permute dois fios do motor, caso o sentido de rotação do motor não seja a desejada.





Remova a energia de rede elétrica do conversor de freqüência, antes de mudar os cabos do motor.

# 4.1.19. Instalação Elétrica e Cabos de Controle




Illustration 4.28: Diagrama exibindo todos os terminais elétricos (O terminal 37 estará instalado somente nas unidades com a função Parada Segura).

Cabos de controle e de sinais analógicos muito longos podem redundar, em casos excepcionais e dependendo da instalação, em loops de aterramento de 50/60 Hz, devido ao ruído ocasionado pelos cabos de rede elétrica.

Se isto acontecer, corte a malha da blindagem ou instale um capacitor de 100 nF, entre a malha e o chassi.



#### NOTA!

Conecte o comum das entradas e saídas digital e analógica, separadamente, aos terminais comuns 20, 39 e 55 do conversor de freqüência. Isto evitará a interferência da corrente de aterramento entre os grupos. Por exemplo, o chaveamento nas entradas digitais pode interferir nas entradas analógicas.



#### NOTA!

Os cabos de controle devem estarblindados/encapados metalicamente.



 Utilize uma braçadeira, da sacola de acessórios, para conectar a malha metálica da blindagem à placa de desacoplamento do conversor de freqüência, para cabos de controle.

Consulte a seção *Aterramento de Cabos de Controle Blindados/Encapados Metalicamente*, para a terminação correta dos cabos de controle.




Illustration 4.29: Braçadeira do cabo de controle.

# 4.1.20. Chaves S201, S202 e S801

As chaves S201 (AI53) e S202 (AI54) são usadas para selecionar uma configuração de corrente (0-20 mA) ou de tensão (0 a 10 V), nos terminais de entrada analógica 53 e 54, respectivamente.

A chave S801 (BUS TER.) pode ser utilizada para possibilitar a terminação na porta RS-485 (terminais 68 e 69).

Observe que as chaves podem estar encobertas, se houver um opcional instalado.

Configuração padrão:

S201 (A53) = OFF (entrada de ten-

S202 (A54) = OFF (entrada de tensão)

S801 (Terminação de barramento) = OFF




Illustration 4.30: Local das chaves.

# 4.2. Otimização final e teste

# 4.2.1. Otimização final e teste

Para otimizar o desempenho do eixo do motor e do conversor de freqüência, para o motor e para a instalação, siga estas etapas: Assegure-se de que o conversor de freqüência e o motor estão conectados e a energia está aplicada ao conversor de freqüência.



#### NOTA!

Antes da energização, garanta que o equipamento conectado está pronto para uso.

Passo 1. Localize aplaqueta de identificação do motor.



# 9

#### NOTA!

O motor está ligado ou em estrela - (Y) ou em delta -  $(\Delta)$ . Esta informação está localizada nos dados da plaqueta de identificação do motor.




Illustration 4.31: Exemplo de plaqueta de identificação do motor

Passo 2. Digite os dados da plaqueta de identificação do motor, na seguinte lista de parâmetros.

Para acessar esta lista pressione a tecla [QUICK MENU] (Menu Rápido) e, em seguida, selecione "Q2 Setup Rápido".

1.	Potência do Motor [kW] ou Potência do Motor [HP]	par. 1-20 par. 1-21
2.	Tensão do Motor	par. 1-22
3.	Freqüência do Motor	par. 1-23
4.	Corrente do Motor	par. 1-24
5. Velocidade Nominal do Motor		par. 1-25

Table 4.8: Parâmetros relativos ao motor

#### Passo 3. Ative a Adaptação Automática do Motor (AMA)

A execução da AMA garante o máximo desempenho possível. A AMA automaticamente faz medições no motor específico e compensa as variâncias da instalação.

- 1. Conecte o terminal 27 ao 12 ou utilize [QUICK MENU] (Menu Rápido) e "Q2 Setup Rápido" e programe o Terminal 27, par. 5-12, para *Sem operação* (par. 5-12 [0])
- 2. Aperte [QUICK MENU], selecione "Q3 Setups de Função", selecione "Q3-1 Configurações Gerais", selecione "Q3-10 Configurações. de Motor Avançadas" e faça a rolagem até a AMA par. 1-29.
- 3. Aperte [OK] e ative o par. 1-29 da AMA.
- Escolha entre AMA completa ou reduzida. Se um filtro de onda senoidal estiver instalado, execute somente a AMA reduzida ou remova o esse filtro durante o procedimento da ΔMΔ
- Pressione a tecla [OK]. O display exibe "Pressione [Hand on] (Manual ligado) para iniciar".
- 6. Pressione a tecla [Hand on]. Uma barra de progressão indicará se a AMA está em andamento.

#### Pare a AMA durante a operação

1. Pressione a tecla [OFF] (Desligar) - o conversor de freqüência entra no modo alarme e o display mostra que a AMA foi encerrada pelo usuário.



#### AMA executada com êxito

- 1. O display mostra "Pressione [OK] para encerrar a AMA".
- 2. Pressione a tecla [OK] para sair do estado da AMA.

#### **AMA** falhou

- 1. O conversor de frequência entra no modo alarme. Pode-se encontrar uma descrição do alarme na seção *Solucionando Problemas*.
- O "Valor de Relatório" em [Alarm Log] (Registro de alarme) mostra a última seqüência de medição realizada pela AMA, antes do conversor de freqüência entrar no modo alarme. Este número, junto com a descrição do alarme, auxiliará na solução do problema. Ao entrar em contacto com a Assistência Técnica da Danfoss, certifique-se de mencionar o número e a descrição do alarme.

# 90

#### NOTA!

A execução sem êxito de uma AMA é causada, freqüentemente, pela digitação incorreta dos dados da plaqueta de identificação ou devido à diferença muito grande entre a potência do motor e a potência do conversor de freqüência.

#### Passo 4. Programe o limite de velocidade e o tempo de rampa

Programe os limites desejados para a velocidade e o tempo de rampa.

Referência Mínima	par. 3-02
Referência Máxima	par. 3-03
Referencia Maxima	pai. 3-03

Lim. Inferior da Veloc. do Motor	par. 4-11 ou 4-12
Lim. Superior da Veloc do Motor	par. 4-13 ou 4-14

Tempo de Aceleração da Rampa 1 [s]	par. 3-41
Tempo de Desaceleração da Rampa 1 [s]	par. 3-42



# 5. Como operar o conversor de frequência

# 5.1. Há três maneiras de operar

### 5.1.1. Há três maneiras de funcionamento

#### O conversor de frequência poderá funcionar de três maneiras:

- Painel de Controle Local Gráfico (GLCP), consulte 5.1.3
- 2. Painel de Controle Local Numérico (NLCP), consulte 5.1.2
- 3. Comunicação serial RS-485 ou USB, ambos para conexão com PC, consulte 5.1.4

Se o conversor de freqüência estiver instalado com o opcional de fieldbus, refira-se à documentação apropriada.

# 5.1.2. Como trabalhar com o LCP gráfico (GLCP)

As instruções seguintes são válidas para o GLCP (LCP 102):

O GLCP está dividido em quatro grupos funcionais:

- 1. Display Gráfico com linhas de Status.
- 2. Teclas de menu e luzes indicadoras (LEDs) para selecionar modo, alterar parâmetros e alternar entre funções de display.
- 3. Teclas de navegação e luzes indicadoras (LEDs).
- 4. Teclas de operação e luzes indicadoras (LEDs).


#### Display gráfico:

O display de LCD tem uma luz de fundo e um total de 6 linhas alfa-numéricas. Todos os dados, exibidos no LCP, podem mostrar até cinco itens de dados operacionais, durante o modo [Status].



#### Linhas do display:

- Linha de Status: Mensagens de status, exibindo ícones e gráfico.
- Linhas 1-2: Linhas de dados do b. operador que exibem dados definidos ou selecionados pelo usuário. Ao pressionar a tecla [Status] pode-se acrescentar mais uma linha.
- Linha de Status: Mensagens de Status que exibem texto.



#### O display está dividido em 3 seções:

A Seção superior(a) exibe o status, quando em modo status, ou até 2 variáveis, quando em modo status e no caso de Alarme/Advertência.

O Setup Ativo é exibido (selecionado como Setup Ativo no par. 0-10). Ao programar um Setup diferente do Setup Ativo, o número do Setup que está sendo programado aparece à direita, entre colchetes.

A Seção central(b) exibe até 5 medidas com as respectivas unidades de medida, independentemente do status. (No caso de alarme/advertência, é exibida a advertência ao invés das medidas).

Ao pressionar a tecla [Status] é possível alternar entre três displays de leitura de status diferentes. Variáveis operacionais, com formatações diferentes, são mostradas em cada tela de status - veja a seguir.

Diversas medições podem ser conectadas a cada uma das variáveis operacionais exibidas. Os valores/medidas a serem exibidos podem ser definidos por meio dos par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23, e 0-24, que podem ser acessados por intermédio de [QUICK MENU] (Menu Rápido), "Q3 Setups de Função", "Q3-1 Configurações Gerais", "Q3-13 Configurações do Display".

Cada parâmetro de leitura de valor / medida, selecionado nos par. 0-20 ao 0-24, tem sua escala de medida própria bem como as respectivas casas decimais. Para valores numéricos grandes de um parâmetro, menos dígitos são exibidos depois da vírgula decimal.


Ex.: Leitura de corrente 5,25 A; 15,2 A 105 A.



#### Display do status I:

Este estado de leitura é padrão, após a energização ou inicialização.

Utilize [INFO] para obter informações sobre as conexões de medição, com as variáveis operacionais exibidas /1.1, 1.2, 1.3, 2 e 3). Consulte, nesta ilustração, as variáveis de operação mostradas na tela.1.1, 1.2 e 1.3 são exibidas em tamanho pequeno. 2 e 3 são mostradas em tamanho médio.



#### Display de status II:


Consulte, nesta ilustração, as variáveis de operação (1.1, 1.2, 1.3 e 2) mostradas na tela. No exemplo, Velocidade, Corrente do motor, Potência do motor e Freqüência são selecionadas como variáveis na primeira e segunda linhas

1.1, 1.2 e 1.3 são exibidas em tamanho pequeno. 2 é exibida em tamanho grande.


# Status (n) 207RPM 5.25A 24.4kW 6.9 Auto Remote Running 12

#### Display de status III:

Este status exibe o evento e a ação do Smart Logic Control. Consulte a seção *Smart Logic Control*, para obter informações adicionais.



A **Seção Inferior** sempre indica o estado do conversor de freqüência, no modo Status.



#### Ajuste do Contraste do Display

Pressione [Status] e [▲] para diminuir a luminosidade do display Pressione [Status] e [▼] para aumentar a luminosidade do display




#### Luzes Indicadoras (LEDs):

Se certos valores limites forem excedidos, o LED de alarme e/ou advertência acende. Um texto de status e de alarme aparece no painel de controle.

O LED On (Ligado) acende quando o conversor de freqüência recebe energia da tensão da rede elétrica ou por meio do terminal de barramento CC ou de uma alimentação de 24 V externa. Ao mesmo tempo, a luz de fundo acende.

- LED Verde/Aceso: Indica que a seção de controle está funcionando.
- LED Amarelo/Advert.: Indica que há uma advertência.
- LED Vermelho piscando/Alarme: Indica que há um alarme.



#### **Teclas do GLCP**

#### Teclas de menu

As teclas de menu estão divididas por funções: As teclas na parte inferior do display e as luzes indicadoras são utilizadas para o setup dos parâmetros, inclusive para a escolha das indicações de display, durante o funcionamento normal.



#### [Status]

indica o status do conversor de frequência e/ou do motor. Pode-se escolher entre 3 leituras diferentes, pressionando a tecla [Status]:

5 linhas de leituras, 4 linhas de leituras ou o Smart Logic Control.

Utilize [Status] para selecionar o modo de display ou para retornar ao modo Display, a partir do modo Quick Menu (Menu Rápido), ou do modo Main Menu (Menu Principal) ou do modo Alarme. Utilize também a tecla [Status] para alternar entre o modo de leitura simples ou dupla.

#### [Quick Menu] (Menu Rápido)

permite uma configuração rápida do conversor de fregüência. As funções do HVAC mais comuns podem ser programadas aqui.

O [Quick Menu] (Menu Rápido) consiste de:

- Meu Menu Pessoal
- Setup Rápido
- Setup de função
- Alterações Efetuadas
- Loggings (Registros)

O Setup de função fornece um acesso rápido e fácil a todos os parâmetros necessários à maioria das aplicações de HVAC, inclusive a muitos ventiladores de retorno e alimentação de VAV e CAV, ventiladores de torre de resfriamento, Bombas Primárias, Secundárias e de Condensador d'Água e outras aplicações de bomba, ventilador e compressor. Entre outros recursos, inclui também parâmetros para a seleção das variáveis a serem exibidas no LCP, velocidades digitais predefinidas, escalonamento de referências analógicas, aplicações de zona única e multizonais em malha fechada e funções específicas relacionada a Ventiladores, Bombas e Compressores.



Os parâmetros do Quick Menu (Menu Rápido) podem ser acessados imediatamente, a menos que uma senha tenha sido criada por meio do par. 0-60, 0-61, 0-65 ou 0-66.

É possível alternar diretamente entre o modo Quick Menu (Menu Rápido) e o modo Main Menu (Menu Principal).

#### [Main Menu] (Menu Principal)

é utilizado para programar todos os parâmetros.

Os parâmetros do Main Menu podem ser acessados imediatamente, a menos que uma senha tenha sido criada por meio do par. 0-60, 0-61, 0-65 ou 0-66. Para a maioria das aplicações de HVAC não é necessário acessar os parâmetros do Main Menu (Menu Principal), mas, em lugar deste, o Quick Menu (Menu Rápido), Setup Rápido e o Setup de Função fornecem acesso mais simples e mais rápido aos parâmetros típicos necessários.

É possível alternar diretamente entre o modo Main Menu (Menu Principal) e o modo Quick Menu (Menu Rápido).

O atalho para parâmetro pode ser realizado mantendo-se a tecla [Main Menu] pressionada durante 3 segundos. O atalho de parâmetro permite acesso direto a qualquer parâmetro.

#### [Alarm Log] (Registro de Alarme)

exibe uma lista de Alarmes com os cinco últimos alarmes (numerados de A1-A5). Para detalhes adicionais sobre um determinado alarme, utilize as teclas de seta para selecionar o número do alarme e pressione [OK]. As informações exibidas são sobre a condição do conversor de freqüência antes deste entrar em modo alarme.

#### [Back] (Voltar)

retorna à etapa ou camada anterior, na estrutura de navegação.


#### [Cancel] (Cancelar)

cancela a última alteração ou comando, desde que o display não tenha mudado.

#### [Info] (Info)

fornece informações sobre um comando, parâmetro ou função em qualquer janela do display. [Info] fornece informações detalhadas sempre que necessária.


Para sair do modo info, pressione [Info], [Back] ou [Cancel].



#### Teclas de Navegação


Utilize as quatro setas para navegar entre as diferentes opções disponíveis em [Quick Menu], [Main Menu] e [Alarm log] (Registro de Alarmes). Utilize as teclas para mover o cursor.

**[OK]** é utilizada para selecionar um parâmetro assinalado pelo cursor e para habilitar a alteração de um parâmetro.





As Teclas Operacionais, para o controle local, encontram-se na parte inferior no painel de controle.



#### [Hand On] (Manual Ligado)

permite controlar o conversor de frequência por intermédio do GLCP. [Hand on] também dá partida no motor e, atualmente, é possível digitar os dados de velocidade do motor, por meio das teclas de navegação. A tecla pode ser selecionada como Ativado [1] ou Desativado [0], por meio do par. 0-40 Tecla [Hand on] do LCP.

Os sinais de controle a seguir ainda permanecerão ativos quando [Hand on] for ativada:

- [Hand on] [Off] [Auto on]
- Parada por inércia parada inversa
- Reversão
- Seleção de setup Isb Seleção de setup msb
- Comando Parar a partir da comunicação serial
- Parada rápida
- Freio CC



#### NOTA!

Sinais de parada externos, ativados por meio de sinais de controle ou de um barramento serial, ignoram um comando de "partida" executado via LCP.

#### [Off] (Desligar)

pára o motor. A tecla pode ser selecionada como Ativado [1] ou Desativado [0], por meio do par. 0-41 Tecla [Off] do LCP. Se não for selecionada nenhuma função de parada externa e a tecla [Off] estiver inativa, o motor pode ser parada desligando-se a tensão.

#### [Auto On] (Automático Ligado)

permite que o conversor de freqüência seja controlado através dos terminais de controle e/ou da comunicação serial. Quando um sinal de partida for aplicado aos terminais de controle e/ou pelo barramento, o conversor de frequência dará partida. A tecla pode ser selecionada como Ativado [1] ou Desativado [0], por meio do par. 0-42 Tecla [Auto on] (Automático ligado) do LCP.



#### NOTA!

Um sinal HAND-OFF-AUTO, ativado através das entradas digitais, tem prioridade mais alta que as teclas de controle [Hand on] - [Auto on].

#### [Reset]

é usada para reinicializar o conversor de freqüência, após um alarme (desarme). A tecla pode ser selecionada como Ativado [1] ou Desativado [0], por meio do par. 0-43 Tecla [Reset] do LCP.

O atalho de parâmetro pode ser executado pressionando e mantendo, durante 3 segundos, a tecla [Main Menu] (Menu Principal). O atalho de parâmetro permite acesso direto a qualquer parâmetro.



# 5.1.3. Como operar o LCP numérico (NLCP)

As instruções seguintes são válidas para o NLCP (LCP 101).

O painel de controle está dividido em quatro grupos funcionais:

- 1. Display numérico.
- Teclas de menu e luzes indicadoras (LEDs) - para alterar parâmetros e alternar entre funções de display.
- 3. Teclas de navegação e luzes indicadoras (LEDs).
- 4. Teclas de operação e luzes indicadoras (LEDs).



#### NOTA!

A cópia de parâmetros não é possível com o Painel de Controle Local Numérico (LCP 101).

**Selecione um dos modos seguintes:** 

**Modo Status**: Exibe o status do conversor de freqüência ou do motor.

Se ocorrer um alarme, o NLCP chaveia automaticamente para o modo status.

Diversos alarmes podem ser exibidos.

**Modo Quick Setup** (Setup Rápido) **ou Main Menu** (Menu Principal): Exibe parâmetros e programações de parâmetros.

#### Luzes indicadoras (LEDs):

- LED Verde/Aceso: Indica se a seção de controle está funcionando.
- LED Amarelo/Advert.: Indica que há uma advertência.
- LED Vermelho piscando/Alarme: Indica que há um alarme.




Illustration 5.1: LCP Numérico (NLCP)



Illustration 5.2: Exemplo de exibição de status



Illustration 5.3: Exemplo de exibição de alarme

#### **Tecla Menu**

[Menu] Seleciona um dos modos seguintes:

- Status
- Setup Rápido
- Menu Principal

Main Menu (Menu Principal) é utilizado para programar todos os parâmetros.

Os parâmetros podem ser acessados imediatamente, a menos que uma senha tenha sido criada por meio do par. 0-60, 0-61, 0-65 ou 0-66.

**Setup Rápido** é utilizado para configurar o conversor de freqüência, usando somente os parâmetros mais essenciais.

Os valores de parâmetros podem ser alterados utilizando as setas de navegação  $[\blacktriangle]$  e  $[\blacktriangledown]$ , quando o valor estiver piscando.

Selecione o Main Menu (Menu Principal) apertando a tecla [Menu] diversas vezes, até que o LED do Menu Principal acenda.

Selecione o grupo de parâmetros [xx-\_\_] e pressione [OK]

Selecione o parâmetro [\_\_-xx] e pressione [OK]

Se o parâmetro referir-se a um parâmetro matriz, selecione o número da matriz e pressione a tecla [OK]



Selecione os valores de dados desejados e pressione a tecla [OK]

Teclas de Navegação [Back] para voltar

As **teclas de Navegação** [▲] [▼] são utilizadas para mover entre os grupos de parâmetros, parâmetros e dentro dos parâmetros.

**[OK]** é utilizada para selecionar um parâmetro assinalado pelo cursor e para ativar a alteração de um parâmetro.



Illustration 5.4: Exemplo de display

#### **Teclas Operacionais**

As teclas para o controle local encontram-se na parte inferior no painel de controle.




Illustration 5.5: Teclas operacionais do LCP numérico (NLCP)

[Hand on] (Manual ligado) permite controlar o conversor de freqüência por intermédio do LCP. [Hand on] também dá partida no motor e, atualmente, é possível digitar os dados de velocidade do motor, por meio das teclas de navegação. A tecla pode ser selecionada como *Ativado* [1] ou *Desativado* [0], por meio do par. 0-40 *Tecla [Hand on] do LCP.* 

Sinais de parada externos, ativados por meio de sinais de controle ou de um barramento serial, ignoram um comando de "partida" executado via LCP.

Os sinais de controle a seguir ainda permanecerão ativos quando [Hand on] (Manual ligado) for ativada:

- [Hand on] [Off] [Auto on]
- Reset
- Parada por inércia inversa
- Reversão
- Seleção de setup lsb Seleção de setup msb
- Comando Parar a partir da comunicação serial
- Parada rápida
- Freio CC

[Off] (Desligar) pára o motor conectado. A tecla pode ser selecionada como *Ativado* [1] ou *Desativado* [0], por meio do par. 0-41 *Tecla [Off] do LCP*.

Se não for selecionada nenhuma função de parada externa e a tecla [Off] estiver inativa, o motor pode ser parado desligando-se a alimentação de rede elétrica.

[Auto on] (Automático ligado) permite que o conversor de freqüência seja controlado por meio dos terminais de controle e/ou da comunicação serial. Quando um sinal de partida for aplicado



aos terminais de controle e/ou pelo barramento, o conversor de freqüência dará partida. A tecla pode ser selecionada como *Ativado* [1] ou *Desativado* [0], por meio do par. 0-42 *Tecla [Auto on]* (Automát. ligado) *do LCP.* 



#### NOTA!

Um sinal HAND-OFF-AUTO, ativado através das entradas digitais, tem prioridade mais alta que as teclas de controle [Hand on] [Auto on].

[Reset] é usada para reinicializar o conversor de freqüência, após um alarme (desarme). A tecla pode ser selecionada como *Ativado* [1] ou *Desativado* [0], por meio do par. 0-43 *Tecla* [Reset] do LCP.

#### 5.1.4. Conexão do Barramento RS-485

Um ou mais conversores de freqüência podem ser conectados a um controlador (ou mestre), utilizando uma interface RS-485 padrão. O terminal 68 é conectado ao sinal P (TX+, RX+), enquanto o terminal 69 ao sinal N (TX-,RX-).

Se houver mais de um conversor de freqüência conectado a um determinado mestre, utilize conexões paralelas.




Illustration 5.6: Exemplo de conexão.

Para evitar correntes de equalização de potencial na malha de blindagem, aterre a malha por meio do terminal 61, que está conectado ao chassi através de um circuito RC.

**Terminação do barramento** O barramento do RS-485 deve ser terminado por meio de um resistor, nas duas extremidades. Para esta finalidade, ligue a chave S801 na posição ON (Ligada), no cartão de controle.

Para mais informações, consulte o parágrafo Chaves S201, S202 e S801.

#### 5.1.5. Como Conectar um PC ao FC 100

Para controlar ou programar o conversor de freqüência a partir de um PC, instale o Software de Setup do MCT 10.

O PC é conectado por meio de um cabo USB padrão (host/dispositivo) ou por intermédio de uma interface RS-485, conforme ilustrado no Guia de Design do FC 100, capítulo **Como Instalar** > **Instalação de conexões misc.** 



#### NOTA!

A conexão USB está isolada galvanicamente da tensão de alimentação (PELV) e de outros terminais de alta tensão. A conexão USB não está isolada galvanicamente do ponto de aterramento de proteção. Utilize somente laptop isolado para conectar-se à porta USB do Drive do VLT HVAC.




Illustration 5.7: Conexão USB.

#### 5.1.6. Ferramentas de Software de PC

#### Software de PC - MCT 10

Todos os conversores de freqüência são equipados com uma porta de comunicação serial. A Danfoss disponibiliza uma ferramenta de PC para a comunicação entre o PC e o conversor de freqüência, o Software de Setup do MCT 10 da Ferramenta de Controle de Movimento do VLT.

#### Software de Setup do MCT 10

O MCT 10 foi desenvolvido como uma ferramenta fácil de usar, para definir os parâmetros nos conversores de freqüência. O software também pode ser baixado do site de internet da Danfoss http://www.vlt-software.com

O Software de Setup do MCT 10 será útil para:

- Planejar uma rede de comunicações off-line. O MCT 10 contém um banco de dados completo do conversor de fregüência.
- Colocação em operação on-line dos conversores de frequência
- Gravação das configurações para todos os conversores de freqüência
- Substituição de um conversor de freqüência em uma rede
- Documentação simples e precisa sobre as configurações do conversor de freqüência após ser colocado em funcionamento.
- Expandir uma rede existente
- Conversores de freqüência a serem desenvolvidos futuramente serão suportados

O Software de Setup do MCT 10 suporta o Profibus DP-V1, por meio de uma Conexão Master classe 2. Isto torna possível ler/gravar parâmetros on-line em um conversor de freqüência, através de rede Profibus. Isto eliminará a necessidade de uma rede extra para comunicação.

#### Salvar as Configurações do Conversor de freqüência:

- 1. Conecte um PC à unidade, através de uma porta de comunicação USB. (Observação: Utilize um PC, isolado da rede elétrica, em conjunto com a porta USB. Deixar de tomar esta providência poderá causar danos ao equipamento.)
- 2. Abra o Software de Setup do MCT 10



- 3. Escolha "Ler a partir do drive"
- 4. Escolha "Salvar como"

Todos os parâmetros estão, agora, armazenados no PC.

#### Carregar as Configurações do Conversor de freqüência:

- 1. Conecte um PC à unidade, através de uma porta de comunicação USB
- 2. Abra o Software de Setup do MCT 10
- 3. Selecione "Abrir" os arquivos armazenados serão exibidos
- 4. Abra o arquivo apropriado
- 5. Escolha "Gravar no drive"

Todas as configurações de parâmetros são agora transferidas para o conversor de freqüência.

Há um manual separado disponível para o Software de Setup do MCT 10: MG.10.R2.02.

#### Os Módulos do Software de Setup do MCT 10

Os seguintes módulos estão incluídos no pacote de software:



#### **Software de Setup do MCT 10**

Configuração dos parâmetros Copiar de/para os conversores de freqüência Documentação e impressão das configurações de parâmetros, inclusive diagramas

#### Interface de Usuário Ext.

Cronograma de Manutenção Preventiva Configuração do relógio Programação de Ação Temporizada Setup do Smart Logic Controller

#### Código de compra:

Encomende o CD que contém o Software de Setup do MCT 10usando o número de código 130B1000.

O MCT 10 também pode ser baixado do site da Danfoss: WWW.DANFOSS.COM, Business Area: Motion Controls.



# 5.1.7. Dicas e truques

- Para a maioria das aplicações de HVAC, o Menu Rápido, o Setup Rápido e o Setup de Função fornecem o acesso mais simples e mais rápido a todos os parâmetros típicos necessários.
- \* Sempre que possível, execute uma AMA, para garantir o melhor desempenho do eixo do motor
- \* O contraste do display pode ser ajustado apertando [Status] e [▲], para diminuir a luminosidade do display, ou [Status] e [▼], para aumentar a luminosidade.
- \* Sob [Quick Menu] (Menu Rápido) e [Changes Made] (Alterações Feitas) todos os parâmetros que foram alterados a partir da configuração de fábrica são exibidos
- \* Pressione e mantenha a tecla [Main Menu] (Menu Principal), durante 3 segundos, para acessar qualquer parâmetro.
- \* Para o objetivo de manutenção, recomenda-se copiar todos os parâmetros no LCP, consulte o par 0-50 para obter informações detalhadas

Table 5.1: Dicas e truques

# 5.1.8. Transferência Rápida das Configurações de Parâmetros, ao utilizar o GLCP

Uma vez completado o setup de um Conversor de freqüência, recomenda-se que as configurações dos parâmetros sejam armazenadas (backup) no GLCP ou em um PC, por meio da Ferramenta de Software de Setup do MCT 10.



#### NOTA!

Pare o motor antes de executar qualquer uma destas operações.

#### Armazenamento de dados no LCP:

- 1. Vá para o parâmetro 0-50 *Cópia via LCP*
- 2. Pressione a tecla [OK]
- 3. Selecione "Todos para o LCP"
- 4. Pressione a tecla [OK]

Todas as configurações de parâmetros são então armazenadas no GLCP, conforme indicado na barra de progressão. Quando atingir 100%, pressione [OK].

O GLCP, agora, pode ser conectado a outro conversor de freqüência e as programações de parâmetros copiadas para este conversor.

Transferência de dados do LCP para o Conversor de frequência:

- 1. Vá para o parâmetro 0-50 Cópia via LCP
- 2. Pressione a tecla [OK]
- 3. Selecione "Todos do LCP"
- 4. Pressione a tecla [OK]

As configurações de parâmetros armazenadas no GLCP são então transferidas para o conversor de freqüência, como indicado na barra de progressão. Quando atingir 100%, pressione [OK].



# 5.1.9. Inicialização para as Configurações Padrão

Inicialize o conversor de frequência para as configurações padrão, de duas maneiras:

Inicialização recomendada (via par. 14-22)

- 1. Selecionar o par. 14-22
- 2. Pressione a tecla [OK]
- Selecione "Inicialização" (para NLCP, selecione "2")
- 4. Pressione a tecla [OK]
- 5. Remova a energia da unidade e aguarde ate o display desligar.
- Conecte a energia novamente e o conversor de frequência estará reinicializado. Observe que a primeira inicialização demora alguns segundos.



#### NOTA!

Os parâmetros selecionados no *Menu Pessoal* permanecerão presentes, com a configuração padrão de fábrica.

O par. 14-22 inicializa tudo, exceto:			
14-50	RFI 1		
8-30	Protocolo		
8-31	Endereço		
8-32	Baud Rate		
8-35	Atraso Mínimo de Resposta		
8-36	Atraso Máx de Resposta		
8-37	Atraso Máx Inter-Caractere		
15-00 a 15-05	Dados operacionais		
15-20 a 15-22	Registro do histórico		
15-30 a 15-32	Registro de defeitos		

#### Inicialização manual



#### NOTA

Ao executar a inicialização manual, a comunicação serial, as configurações do filtro de RFI (par. 14-50) e as configurações do registro de defeitos são reinicializadas. Remove os parâmetros selecionados no *Menu Pessoal.* 

- 1. Desconecte da rede elétrica e aguarde até que o display apague.
- 2a. Pressione as teclas [Status] [Main Menu] [OK] ao mesmo tempo, durante a energização do LCP Gráfico (GLCP).
- 2b. Aperte [Menu] enquanto o LCP 101, Display Numérico, é energizado
- 3. Solte as teclas, após 5 s.
- 4. O conversor de freqüência agora está programado, de acordo com as configurações padrão.

Este parâmetro inicializa todos os itens, exceto:				
15-00 Horas em Operação				
15-03 Quantidade de energizações				
15-04	Superaquecimentos			
15-05 Sobretensões				





# 6. Como programar o conversor de frequência

# 6.1. Como programar

# 6.1.1. Setup de Parâmetro

Grupo	Título	Função
0-	Operação / Display	Parâmetros relacionados às funções fundamentais do conversor de freqüência, função das teclas do LCP e configuração do display do LCP.
1-	Carga / Motor	Grupo de parâmetros para configuração de motor
2-	Freios	Grupo de parâmetros para programar os recursos de frenagem do conversor de freqüência.
3-	Referência / Rampas	Parâmetros para tratamento de referências, de- finições de limitações e configuração da reação do conversor de freqüência às alterações.
4-	Limites / Advertências	Grupo de parâmetros para configurar os limites e advertências.
5-	Entrada/Saída Digital	Grupo de parâmetros para configurar as entradas e saídas digitais.
6-	Entrada/saída analógica	Grupo de parâmetros para a configuração das entradas e saídas analógicas.
8-	Comunicação e opcionais	Grupo de parâmetros para configurar as comunicações e opcionais.
9-	Profibus	Grupo de parâmetros para todos os parâmetros específicos do Profibus.
11-	LonWorks	Grupo de parâmetros para todos os parâmetros específicos do LonWorks
13-	Smart Logic	Grupo de parâmetros para Smart Logic Control
14-	Funções especiais	Grupo de parâmetros para configurar as funções especiais do conversor de freqüência.
15-	Informações do drive	Grupo de parâmetros contendo informações do conversor de freqüência, como dados operacionais, configuração de hardware e versões de software.
16-	Leituras de dados	Grupo de parâmetros para leituras de dados, por exemplo, referências reais, tensões, controle, alarme, advertência e status words.
18-	Registro de manutenção	Este grupo de parâmetros contém os últimos 10 registros de Manutenção Preventiva.
20-	Malha fechada do drive	Este grupo de parâmetros é utilizado para configurar o Controlador de PID de malha fechada, que controla a freqüência de saída da unidade.
21-	Malha fechada estendida	Parâmetros para configurar os três Controladores de PID de Malha Fechada Estendida.
22-	Funções de aplicação	Estes parâmetros monitoram as aplicações do HVAC.
23-	Funções baseadas no tempo	Estes parâmetros são utilizados para ações necessárias a serem executadas diária ou semanalmente, p.ex., referências diferentes para horas de funcionamento/horas sem funcionamento.
25-	Funções de controlador em cas- cata	Parâmetros para configurar o Controlador em Cascata Básico, para o controle seqüencial de diversas bombas.

Table 6.1: Grupos de Parâmetros



As descrições e seleções de parâmetros são exibidas na área do display gráfico (GLCP) ou numérico (NLCP). (Consulte a Seção 5 para detalhes.) Acesse os parâmetros pressionando a tecla [Quick Menu] (Menu Rápido) ou [Main Menu] (Menu Principal), no painel de controle. O menu rápido é utilizado fundamentalmente para colocar a unidade em operação, na inicialização, disponibilizando aqueles parâmetros necessários à operação de partida. O menu principal fornece o acesso a todos os parâmetros, para a programação detalhada da aplicação.

Todos os terminais de entrada/saída digital e entrada/saída analógica são multifuncionais. Todos os terminais têm funções padrões de fábrica, adequadas à maioria das aplicações de HVAC, porém, se outras funções forem necessária, elas devem ser programadas no grupo de parâmetros 5 ou 6.

# 6.1.2. Modo Quick Menu

O GLCP disponibiliza o acesso a todos os parâmetros listados sob o Quick Menus (Menus Rápidos). O NLCP disponibiliza o acesso aos parâmetros do Setup Rápido. Programar os parâmetros utilizando a tecla [Quick Menu]:

Após apertar [Quick Menus] (Menus Rápidos), selecione [Setup Rápido] para digitar os dados básicos do motor, necessários para configurar o conversor de frequência para a energização. (Consulte a Tabela 6.1. Setup Rápido.)

-Selecione [Setups de Função] para aplicações de HVAC adicionais comuns e configurações de função (Consulte a tabela 6.2). Recomenda-se programar primeiramente os parâmetros de Setup Rápido e, em seguida, os parâmetros do Setup de Função necessários.

Selecione Meu Menu Pessoal para exibir somente os parâmetros que foram pré-selecionados e programados como parâmetros pessoais. Por exemplo, uma AHU ou bomba OEM pode ter préprogramado esses parâmetros para estarem no Meu Menu Pessoal, ao ser colocado em funcionamento em fábrica com o intuito de tornar a colocação em funcionamento / ajuste fino na empresa mais simples. Estes parâmetros são selecionados no par. 0-25 Menu Pessoal. Pode-se definir até 20 parâmetros diferentes neste menu.




Illustration 6.1: Visualização do Quick menu (Menu rápido)



Par.	Parâmetro	[ Uni- dade med.]
0-01	Idioma	
1-20	Potência do Motor	[kW]
1-21	Potência do Motor*	[HP]
1-22	Tensão do Motor	[V]
1-23	Freqüência do Motor	[Hz]
1-24	Corrente do Motor	[A]
1-25	Velocidade Nominal do Motor	[RPM]
3-41	Tempo de Aceleração da Rampa 1	[s]
3-42	Tempo de Desaceleração da Rampa 1	[s]
4-11	Lim. Inferior da Veloc. do Motor	[RPM]
4-12	Lim. Inferior da Veloc. do Motor*	[Hz]
4-13	Lim. Superior da Veloc do Motor	[RPM]
4-14	Lim. Superior da Veloc do Motor*	[Hz]
3-11	Velocidade de Jog*	[Hz]
5-12	Terminal 27 Entrada Digital	
5-40	Relé de Função	

Table 6.2: Setup Rápido

Se Sem Operação for selecionada no terminal 27, não é necessária nenhuma conexão de + 24 V no terminal 27 para ativar a partida.

Se Paradp/inérc, reverso (padrão de fábrica) for selecionado, no Terminal 27, será necessária uma conexão para +24 V para ativar a partida.

Selecione Alterações feitas para obter informações sobre:

- as últimas 10 alterações. Utilize as teclas de navegação ▲ e ▼, para rolar entre os 10 últimos parâmetros alterados.
- as alterações feitas desde a ativação da configuração padrão.

Selecione Loggins para obter informações sobre as leituras das linhas do display. A informação é exibida na forma de gráfico.

Somente os parâmetros de display selecionados nos par 0-20 e 0-24 podem ser visualizados. Podese armazenar até 120 amostras na memória, para referência posterior.

0-01	Idioma		
Valor:			
<b>★</b> Inglês (English) [0]			
	. •		
1 20	Datânaia da Matan II	<b>NA/</b> 7	
1-20	Potência do Motor [k	(W)	
Valor:			

1,1 - 45 kW [M-TYPE]

#### Função:

Digite a potência nominal do motor, em kW, de acordo com os dados da plaqueta de identificação. O valor padrão corresponde à saída nominal efetiva da unidade.

<sup>\*</sup>A exibição no display depende das escolhas feitas nos parâmetros 0-02 e 0-03. A configuração padrão dos parâmetros 0-02 e 0-03 depende da região do planeta onde o conversor de freqüência foi comercializado, mas pode ser reprogramado, conforme a necessidade.



Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.

#### 1-21 Potência do Motor [HP]

#### Valor:

1,5 - 55 HP

[M-TYPE]

#### Função:

Digite a potência nominal do motor em HP, de acordo com os dados da plaqueta de identificação. O valor padrão corresponde à saída nominal efetiva da unidade.

Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.

#### 1-22 Tensão do Motor

#### Valor:

200-600 V

[M-TYPE]

#### Função:

Digite a tensão nominal do motor, de acordo com os dados da plaqueta de identificação. O valor padrão corresponde à saída nominal efetiva da unidade.

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

#### 1-23 Freqüência do Motor

#### Valor:

\* 50 Hz (50 HZ)

[50]

60 Hz (60 HZ)

[60]

Freqüência Mín - Máx do motor: 20

- 300 Hz

#### Função:

Selecione o valor da frequência do motor, a partir dos dados da plaqueta de identificação. Para funcionamento em 87 Hz, com motores de 230/400 V, programe os dados da plaqueta de identificação para 230 V/50 Hz. Adapte o par. 4-13 Lim. Superior da Veloc do Motor [RPM] e o par. 3-03 Referência Máxima à aplicação de 87 Hz.

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

#### 1-24 **Corrente do Motor**

#### Valor:

Dependente do Tipo de Motor

Digite o valor da corrente nominal do motor, a partir dos dados da plaqueta de identificação do motor. Os dados são utilizados para calcular o torque, a proteção térmica do motor, etc. Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

#### 1-25 **Velocidade Nominal do Motor**

#### Valor:

100 - 60.000 RPM

**≭** RPM

#### Função:

Digite o valor da velocidade nominal do motor que consta na plaqueta de identificação do motor. Os dados são utilizados para calcular as compensações automáticas do motor.

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

#### Tempo de Aceleração da 3-41 Rampa 1

#### Valor:


1,00 - 3600,00 s

**\*** s

#### Função:

Digite o tempo de aceleração, i.é, o tempo para acelerar desde 0 RPM até a velocidade nominal do motor n<sub>M,N</sub> (par. 1-25). Escolha um tempo de aceleração de tal modo que a corrente de saída não exceda o limite de corrente do par. 4-18, durante a aceleração. Consulte tempo de desaceleração no par. 3-42

$$par.3 - 41 = \frac{tacc \times nnorm[par.1 - 25]}{\Delta ref[rpm]}[s]$$



#### Tempo de Desaceleração da 3-42 Rampa 1

Valor:



1,00 - 3600,00 s



#### Função:

Digite o tempo de desaceleração, i.é, o tempo que o motor desacelera desde a velocidade nominal do motor n<sub>M,N</sub> (par. 1-25) até 0 RPM. Selecione o tempo de desaceleração de modo que não ocorra nenhuma sobretensão no inversor, devido ao funcionamento do motor como gerador e de maneira que a corrente gerada não exceda o limite de corrente programado no par. 4-18. Consulte tempo de aceleração, no par. 3-41.

$$par.3 - 42 = \frac{tdec \times nnorm [par.1 - 25]}{\Delta ref[rpm]} [s]$$

#### Lim. Inferior da Veloc. do Mo-4-11 tor [RPM]

#### Valor:

0 ao par. 4-13 RPM

★ ORPM

#### Função:

Insira o limite mínimo para a velocidade do motor. O Limite Inferior da Velocidade do Motor [RPM] pode ser programado para corresponder à velocidade mínima do motor recomendada pelo fabricante. O Limite Inferior da Velocidade do Motor não deve exceder a programada no par. 4-13 Lim. Superior da Veloc do Motor [RPM].

#### Lim. Inferior da Veloc. do Mo-4-12 tor [Hz]

#### Valor:

0 até o par. 4-14 Hz

★ 0 Hz

#### Função:

Inserir o limite mínimo para a velocidade do motor. O Limite Inferior da Velocidade do Motor pode ser programada para corresponder à frequência mínima de saída do eixo do motor. O Limite Inferior da Velocidade do Motor não deve exceder à programada no - par. 4-14 Limite Superior da Velocidade do Motor (Hz).

#### Lim. Superior da Veloc do Mo-4-13 tor [RPM]

#### Valor:

Par. 4-11 - Lim. Inferior da

Veloc. do Motor [RPM]

**★** 3600. RPM

#### Função:

Insira o limite máximo para a velocidade do motor. O Limite Superior da Velocidade do Motor pode ser programada para coincidir com a máxima velocidade nominal do motor estabelecida pelo fabricante. O Limite Superior da Velocidade do Motor deve ser maior que a programada no par. 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM]. Somente o par. 4-11 ou 4-12 será exibido, dependendo de outros parâmetros programados no Main Menu e dependendo também das configurações padrão dependentes de localidades geográficas glo-



#### NOTA!

O valor da freqüência de saída do conversor de frequência nunca deve exceder a frequência de chaveamento por mais que 1/10 do valor desta.

#### Lim. Superior da Veloc do Mo-4-14 tor [Hz]

#### Valor:

Par. 4-12 até 1000

**★** 120 Hz

#### Funcão:

Digite o limite máximo para a velocidade do motor. O Limite Superior da Velocidade do Motor pode ser programado para corresponder à frequência máxima do eixo do motor, recomendada pelo fabricante deste. O Limite Superior da Velocidade do Motor deve ser maior que a programada no par. 4-12 Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz]. Somente o par. 4-11 ou 4-12 será exibido, dependendo de outros parâmetros programados no Menu Principal e dependendo também das configurações padrão dependentes da localidade geográfica global.



#### NOTA!

A frequência de saída máx. não pode ultrapassar 10% da freqüência de chaveamento do inversor (par. 14-01).

#### 3-11 Velocidade de Jog [Hz]

#### Valor:

0,0 até o par. 4-14 Hz

**★** 5 Hz



A velocidade de jog é uma velocidade de saída fixa, na qual o conversor de freqüência está funcionando, quando a função jog está ativa. Consultar também o par. 3-80.

# 6.1.3. Setup de Função

O Setup de função fornece um acesso rápido e fácil a todos os parâmetros necessários a grande parte das aplicações de HVAC, inclusive à maioria dos ventiladores de retorno e alimentação de VAV e CAV, ventiladores de torre de resfriamento, Bombas Primárias, Secundárias e de Condensador d'Água e outras aplicações de bomba, ventilador e compressor. Entre outros recursos, inclui também parâmetros para a seleção das variáveis a serem exibidas no LCP, velocidades digitais predefinidas, escalonamento de referências analógicas, aplicações de zona única e multizonais em malha fechada e funções específicas relacionada a Ventiladores, Bombas e Compressores.

Como acessar o Setup de Função - exem-




Illustration 6.2: Passo 1: Lique o conversor de freqüência (abra as lâmpadas LED)




Illustration 6.3: Passo 2: Pressione o botão [Quick Menus (Menus Rápidos). As opções de Menus Rápidos são exibidas.




Illustration 6.4: Passo 3: Utilize as teclas de navegação ▲ e ▼, para rolar até a opção de Setups de Função. Pressione a tecla [OK]




Illustration 6.5: Passo 4: As seleções de Setups de Função são exibidas. Selecione 03-1 Configuracões Gerais. Pressione a tecla [OK]



Illustration 6.6: Passo 5: Utilize as teclas de navegação ▲ e ▼, para rolar até 03-11 Saídas Analógicas. Pressione a tecla [OK]




Illustration 6.7: Passo 6: Selecione o parâmetro 6-50 Terminal 42 Saída. Pressione a tecla [OK]



Illustration 6.8: Passo 7: Utilize as teclas de navegação ▲ e ▼, para selecionar entre as diversas opções.



Os parâmetros do Setup de Função estão agrupados da seguinte maneira:

03-10 Config. Motor Avan-	03-11 Saída Analógica	03-12 Program. do reló-	03-13 Config. de Dis-	
çadas		gio	play	
1-90 Proteção térmica do motor	6-50 Terminal 42 Saída	0-70 Programar Data e Hora	0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno	
1-93 Fonte do Termistor	6-51 Terminal 42 Escala má- xima de saída	0-71 Formato da data	0-21 Linha do Display 1.2 Pequeno	
1-29 Adaptação Automática do Motor	6-52 Terminal 42 Escala mí- nima de saída	0-72 Formato da hora	0-22 Linha do Display 1.3 Pequeno	
14-01 Freqüência de Chaveamento		0-74 Horário de verão	0-23 Linha do Display 2 grande	
		0-76 Início do horário de verão	0-24 Linha do Display 3 grande	
		0-77 Fim do horário de verão	0-37 Texto de Display 1	
			0-38 Texto de Display 2	
			0-39 Texto de Display 3	

03-2Config. de Malha Aberta				
03-20 Referência Digital 03-21 Referência Analógica				
3-02 Referência mínima	3-02 Referência mínima			
3-03 Referência máxima	3-03 Referência máxima			
3-10 Referência predefinida	6-10 Terminal 53 Baixa tensão			
5-13 Terminal 29 entrada digital	6-11 Terminal 53 tensão alta			
5-14 Terminal 32 entrada digital	6-14 Terminal 53 ref./feedb. valor baixo			
5-15 Terminal 33 Entrada Digital	6-15 Terminal 53 ref./feedb. valor alto			

03-3 Config. Malha Fechada				
03-30 Zona Única Int. S.	03-31 Zona Única Ext. S	03-32 Zona Multipl / Avanç.		
1-00 Modo configuração	1-00 Modo configuração	1-00 Modo configuração		
20-12 Unid. referência/feedb	20-12 Referência/feedback	20-12 Unid. referência/feedb		
3-02 Referência mínima	3-02 Referência mínima	3-02 Referência mínima		
3-03 Referência máxima	3-03 Referência máxima	3-03 Referência máxima		
6-24 Terminal 54 ref./feedb. valor bai- xo	6-10 Terminal 53 Baixa tensão	3-15 Fonte da referência 1		
6-25 Terminal 54 ref./feedb. valor alto	6-11 Terminal 53 tensão alta	3-16 Fonte da referência 2		
6-26 Terminal 54 Const. de Tempo do Filtro	6-14 Terminal 53 ref./feedb. valor bai- xo	20-00 Fonte de feedback 1		
6-27 Terminal 54 live zero	6-15 Terminal 53 ref./feedb. valor alto	20-01 Conversão de feedback 1		
6-00 Timeout do live zero	6-24 Terminal 54 ref./feedb. valor bai- xo	20-03 Fonte de feedback 1		
6-01 Função timeout do live zero	6-25 Terminal 54 ref./feedb. valor alto	20-04 Conversão de feedback 2		
20-81 Controle normal/inverso do PID	6-26 Terminal 54 Const. de Tempo do Filtro	20-06 Fonte de feedback 3		
20-82 Velocidade de partida do PID [RPM]	6-27 Terminal 54 live zero	20-07 Conversão do feedback 3		
20-21 Setpoint 1	6-00 Timeout do live zero	6-10 Terminal 53 Baixa tensão		
20-93 Ganho proporcional do PID	6-01 Função timeout do live zero	6-11 Terminal 53 tensão alta		
20-94 Tempo de Integração do PID	20-81 Controle normal/inverso do PID	6-14 Terminal 53 ref./feedb. valor bai-		
		XO		
	20-82 Velocidade de partida do PID [RPM]	20-93 Ganho proporcional do PID		
		20-94 Tempo de Integração do PID		
		4-56 Advertência de feedback baixo		
		4-57 Advertência de feedback alto		
		20-20 Função de feedback		
		20-21 Setpoint 1		
		20-22 Setpoint 2		



03-40 Funções de Ventilador	03-41 Funções de Bomba	03-42 Funções de Compressor
22-60 Função correia rompida	22-20 Setup automático de baixa po- tência	1-03 Características de torque
22-61 torque de correia rompida	22-21 Detecção de baixa potência	1-71 Atraso da partida
22-62 Atraso de correia rompida	22-22 Detecção de velocidade baixa	22-75 Proteção de ciclo curto
4-64 Setup de bypass semi-automático	22-23 Função de fluxo zero	22-76 Intervalo entre partidas
1-03 Características de torque	22-24 Atraso de fluxo zero	22-77 Tempo de funcionamento míni mo
22-22 Detecção de velocidade baixa	22-40 Tempo de funcionamento míni- mo	5-01 Modo do terminal 27
22-23 Função de fluxo zero	22-41 Sleep time mínimo	5-02 Modo do terminal 29
22-24 Atraso de fluxo zero	22-42 Velocidade de ativação	5-12 Terminal 27 entrada digital
22-40 Tempo de funcionamento mínimo	22-26 Função bomba seca	5-13 Terminal 29 entrada digital
22-41 Sleep time mínimo	22-27 Atraso de bomba seca	5-40 Função do relé
22-42 Velocidade de ativação	1-03 Características de torque	1-73 Flying start
2-10 Função de Frenagem	1-73 Flying start	
2-17 Controle de sobretensão		
1-73 Flying start		
1-71 Atraso da partida		
1-80 Função na parada		
2-00 Corrente de hold CC		
4-10 Sentido de rotação do motor		

Acesse os seguinte parâmetros, utilizando o Setup de Função:

		Torque	[1
Linha do Display 1.1 F	equeno	<b>★</b> Velocidade [RPM]	ا ]
		Térmico Calculado do Motor	[
ma	[0]	Torque [%]	[
le Display 1	[37]	Tensão de Conexão CC	[
de Display 2	[38]	Energia de Frenagem /s	ı
o de Display 3	[39]	Energia de Frenagem/2 min	
ura da Data e Hora	[89]	Temp. do Dissipador de Calor	[
ning Word do Profibus	[953]	Térmico do Inversor	ا ]
ura do Contador de Erros d		Corrente. Nom.do Frenagem CA	 
nsm	[1005]	Corrente. Máx.do Inversor	
ura do Contador de Erros d	F	Estado do SL	ا ا
epç	[1006]	Temp.do Control Card	ا [
ura do Contador de Bus off	[1007]	Referência Externa	[
âmetro de Advertência	[1013]	Feedback [Unidade]	ا [
rning Word do LON	[1115]	Referência do DigiPot	ا [
visão do XIF	[1117]	Feedback 1 [Unidade]	ו ]
visão do LON Works	[1118]	Feedback 2 [Unidade]	
ras em Funcionamento	[1501]	Feedback 3 [Unidade]	]
didor de kWh	[1502]		
ntrol Word	[1600]	Entrada Digital	[
ferência [Unidade]	[1601]	Definição do Terminal 53	[
ferência %	[1602]	Entrada Analógica 53	[
tus Word	[1603]	Definição do Terminal 54	[
or Real Principal [%]	[1605]	Entrada Analógica 54	[
t.Personalz.	[1609]	Saída Analógica 42 [mA]	[
tência [kW]	[1610]	Saída Digital [bin]	[
tência [hp]	[1611]	Entr. Freq. #29 [Hz]	[
nsão do Motor	[1612]	Entr. Freq. #33 [Hz]	[
eqüência	[1613]	Saída de Pulso #27 [Hz]	[
rrente do Motor	[1614]	Saída de Pulso #29 [Hz]	
eqüência [%]	[1615]		



Saída do Relé [bin]	[1671]
Contador A	[1672]
Contador B	[1673]
Entrada analógica X30/11	[1675]
Entrada analógica X30/12	[1676]
Saída analógica X30/8 mA	[1677]
CTW 1 do Fieldbus	[1680]
REF 1 do Fieldbus	[1682]
StatusWord do Opcional d Comu-	
nicação	[1684]
CTW 1 da Porta Serial	[1685]
REF 1 da Porta Serial	[1686]
Alarm Word	[1690]
Alarm Word 2	[1691]
Warning Word	[1692]
Warning Word 2	[1693]
Status Word Estendida	[1694]
Status Word Estendida 2	[1695]
Word de Manutenção	[1696]
Referência Est. 1 [Unidade]	[2117]
Feedback Est. 1 [Unidade]	[2118]
Saída Est. 1 [%]	[2119]
Referência Est. 2 [Unidade]	[2137]
Feedback Est. 2 [Unidade]	[2138]
Saída Est. 2 [%]	[2139]
Referência Est. 3 [Unidade]	[2157]
Feedback Est. 3 [Unidade]	[2158]
Saída Estendida [%]	[2159]
Potência de Fluxo-Zero	[2230]
Status de Cascata	[2580]
Status da Bomba	[2581]
Tempo Ocioso	[9913]
Pedidos de Paramdb na Fila	[9914]
Derate de Desbalanceamento	
[%]	[9994]
Derate de Temperatura [%]	[9995]
Derate de Sobrecarga [%]	[9996]

Selecione uma variável da linha 1 do display, lado esquerdo.

Nenhum [0] Nenhum valor de display foi selecionado

Control Word [1600] Exibe a control word Referência [Unidade] [1601] Referência total (soma de digital/analógica/predefinida/barramento/congelar ref./catch-up e slow-down), na unidade de medida escolhida.

Referência % [1602] exibe a referência total (soma de digital/analógica/predefinida/barramento/congelar ref./catch-up e slow-down) em porcentagem.

Status Word [binário] [1603] Status word atu-

Valor Real Principal [%][1605] [Hex] Uma ou mais advertências em código Hex

Potência [kW] [1610] Energia real consumida pelo motor, em kW.

Potência [hp][1611] Potência real consumida pelo motor, em HP.

Tensão do Motor /V/[1612 ] Tensão fornecida ao motor.

Freqüência [Hz] [1613] Freqüência do motor, ou seja, a freqüência de saída do conversor de fregüência, em Hz.

Corrente do Motor [A][1614] Corrente de fase do motor, medida como valor eficaz.

Frequência [%] [1615] Frequência do motor, ou seja, a freqüência de saída do conversor de frequência, em porcentagem.

Torque [%][1616] Carga atual do motor, como uma porcentagem do torque nominal do motor.

\*Velocidade [RPM] [1617] Velocidade em RPM (revoluções por minuto), isto é, a velocidade do eixo do motor em malha fechada.

Térmico Calculado do Motor [1618] Carga térmica no motor, calculada pela função ETR.

Tensão de Conexão CC [V] [1630] Tensão no circuito intermediário do conversor de freqüência.

Energia de Frenagem /s [1632] Potência de frenagem atual transferida para um resistor de freio externo.

Informada como um valor instantâneo.

Energia de Frenagem /2 min [1633] Potência de frenagem transferida para um resistor de freio externo. A potência média é calculada continuamente para os últimos 120 segundos. Temp. do Dissipador de Calor /°C / [1634] Temperatura atual do dissipador de calor do conversor de frequência. O limite de corte é 90  $\pm$  5 °C; a reconexão ocorre em 70  $\pm$  5°C. Térmico do Inversor [1635 ] Carga porcentual dos inversores.

Corrente. Nom.do Inversor [1636] Corrente nominal do conversor de frequência.

Corrente. Máx.do Inversor [1637] Corrente máxima do conversor de fregüência.

Estado do SLC [1638] Estado do evento executado pelo controle.

Temp.do Control Card [1639] Temperatura do cartão de controle.



Referência Externa [1650] [%] Soma das referências externas, como uma porcentagem, ou seja, a soma de analógico/pulso/bus. Feedback [Unidade] [1652] Valor de referência das entradas digitais programadas.

Entrada Digital [1660] Os estados dos sinais dos 6 terminais digitais (18, 19, 27, 29, 32 e 33). A Entrada 18 corresponde ao bit da extrema esquerda. '0'= sinal baixo; '1' = Sinal alto Definição do Terminal 53 [1661] Programação do terminal de entrada 54. Corrente = 0; Tensão = 1.

Entrada Analógica 53 [1662] Valor real na entrada 53, como uma referência ou valor de proteção.

Definição do Terminal 54 [1663] Configuração do terminal de entrada 54. Corrente = 0; Ten-

Entrada Analógica 54 [1664] Valor real na entrada 54, como referência ou valor de proteção.

Saída Analógica 42 [mA] [1665] retorna o valor real na saída 42 em mA. Utilize o par. 6-50 para selecionar o valor a ser exibido.

Saída Digital [bin] [1666] Valor de todas as saídas digitais, em binário.

Entr. Freq. #29 [Hz] [1667] Valor real da fregüência aplicada no terminal 29, como uma entrada de pulso.

Entr. Freq. #33 [Hz] [1668] Valor real da freqüência aplicada no terminal 33, como uma entrada de pulso.

Saída de Pulso #27 [Hz] [1669] Valor real de impulsos aplicados no terminal 27, no modo de saída digital.

Saída de Pulso #29 [Hz] [1670] Valor real de impulsos aplicados no terminal 29, no modo de saída digital.

Entr. Anal. X30/11 [1675] Valor real do sinal na entrada X30/11 (Cartão Opcional de E/S p/ Aplicações Gerais)

Entr. Anal. X30/12[1676] Consulte Entr. Anal. X30/11

Saída Anal. X30/8 [mA] [1677] Valor real na outaut X30/8 (Cartão de E/S Opcional. p/ Aplicações Gerais) Use o Par. 6-60 para selecionar o valor a ser exibido.

CTW 1 do Fieldbus [1680] Control word (CTW) recebida do Barramento-Mestre.

Sinal do ponto de definição A da velocidade do fieldbus [1682] Valor da referência principal enviado com a control word a partir do Barramento-Mestre.

StatusWord do Opcional d Comunicação [1684] Status word estendida do opcional de comunicação do fieldbus, em binário.

CTW 1 da Porta Serial [1685] Control word (CTW) recebida do Barramento-Mestre.

STW 1 da Porta Serial [1686] Status word (STW) enviada para o Barramento-Mestre.

Alarm word [1690] Um ou mais alarmes, em Hexadecimal

Alarm word 2 [1691] Um ou mais alarmes em Hexadecimal

Warning word [1692] Uma ou mais advertências em Hexadecimal

Warning word 2 [1693] Uma ou mais advertências em Hexadecimal

Status Word Estendida [1694] Uma ou mais condições de status em Hexadecimal

Status Word Estendida 2 [1695] Uma ou mais condições de status em Hexadecimal

Word de Manutenção Preventiva [1696] Os bits refletem o status dos Eventos de Manutenção Preventiva programados no grupo de parâmetros 23-1\*

Referência Est. 1 [2117] O valor da referência do Controlador de Malha Fechada estendido 1 Feedback Est. 1 [2118] O valor do feedback do sinal do Controlador de Malha Fechada estendido 1

Saída Est. 1 [2119] O valor da saída do Controlador de Malha Fechada estendido 1

Referência Est. 2 [2137] O valor da referência do Controlador de Malha Fechada estendido 2 Feedback Est. 2 [2138] O valor do feedback do sinal do Controlador de Malha Fechada estendido 2

Saída Est. 2 [2139] O valor da saída do Controlador de Malha Fechada estendido 2

Referência Est. 3 [2157] O valor da referência do Controlador de Malha Fechada estendido 3 Feedback Est. 3 [2158] O valor do feedback do sinal do Controlador de Malha Fechada estendido 3

Saída Est. 3 [2159] O valor da saída do Controlador de Malha Fechada estendido 3

Potência de Fluxo Zero [2230] A Potência de Fluxo Zero calculada para a velocidade real.

Status da Cascata [2580] Status da operação do Controlador em Cascata

Status da Bomba [2581] Status da operação de cada bomba individual, controlada pelo Controlador em Cascata

#### 0-21 Linha do Display 1.2 Pequeno

## Valor:

\* Corrente do Motor [A]

[1614]



Selecionar uma variável na linha 1 do display, posição central. As opções são as mesmas que as listadas para o par. 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno.

#### 0-22 Linha do Display 1.3 Pequeno

#### Valor:

Potência [kW]

[1610]

#### Funcão:

Selecione uma variável na linha 1 do display, lado direito. As opções são as mesmas que as listadas para o par. 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno.

#### Linha do Display 2 Grande

#### Valor:

Freqüência [Hz]

[1613]

#### Funcão:

Selecionar uma variável na linha 2 do display. As opções são as mesmas que as listadas para o par. 0-20 Linha do Display 1.1 Pequeno.

#### 0-24 **Linha do Display 3 Grande**

#### Valor:

\* Referência [%]

[1602]

#### Função:

Selecione uma variável na linha 3 do display. As opções são as mesmas que as listadas para o par. 0-2\*.

#### 0-37 Texto de Display 1

#### Função:

Neste parâmetro, é possível gravar uma seqüência de texto individual para exibir no LCP ou para ser lido através de uma comunicação serial. Para que seja exibida permanentemente, selecione Exibir Texto 1 no par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 ou 0-24, Exibir Linha XXX. Use o ▲ ou ▼ teclas do LCP para alterar um caractere. Use o ◀ e ▶ as teclas para mover o cursor. Então, quando um caractere for realçado pelo cursor, este caractere pode ser alterado. Um caractere pode ser inserido posicionando o cursor entre dois caracteres e pressionando ▲ para ▼.

#### 0-38 Texto de Display 2

#### Função:

Neste parâmetro, é possível gravar uma sequência de texto individual para exibir no LCP ou para ser lido através de uma comunicação serial. Para que seja exibida permanentemente, selecione Texto de Display 2 no par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 ou 0-24, Linha XXX do Display. Utilize o ▲ ou ▼ teclas do LCP para alterar para mover o cursor. Quando um caractere for realçado pelo cursor, este caractere poderá ser alterado. Um caractere pode ser inserido posicionando o cursor entre dois caracteres e pressionando ▲ para ▼.

#### 0-39 Texto 3 do Display

#### Função:

Neste parâmetro, é possível gravar uma sequência de texto individual para exibir no LCP ou para ser lido através de uma comunicação serial. Para que seja exibida permanentemente, selecione Texto de Display 3 no par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 ou 0-24, Linha XXX do Display Utilize o ▲ ou ▼ teclas do LCP para alterar um caractere. Utilize o ◀ e ▶ as setas botão para mover o cursor. Quando um caractere for realçado pelo cursor, este caractere poderá ser alterado. Um caractere pode ser inserido posicionando o cursor entre dois caracteres e pressionando ▲ para ▼.

#### 0-70 **Programar Data e Hora**

#### Valor:

2000-01-01 00: 00 -2099-12-01 23: 59

**\*** 2000-01-01 00:00



Programa a data e a hora do relógio interno. O formato a ser usado é programado nos pars. 0-71 e 0-72.



#### NOTA!

Este parâmetro não exibe o tempo real. Este tempo pode ser lido a partir do par. 0-89. O relógio não iniciará a contagem até que uma configuração diferente da padrão tenha sido estabelecida.

0-71	Formato da Data	
Valor:		
AAAA-M	1M-DD	[0]
DD-MM	-AAAA	[1]
MM/DD	/AAAA	[2]

#### Função:

Programa o formato global da data a ser utilizado no LCP.

0-72	Formato da Hora	
Valor:		
24 H		[0]
12 H		[1]

#### Função:

Programa o formato global da hora a ser utilizado no LCP.

0-74	Horário de Verão	
Valor:		
* OFF (	Desligado)	[0]
Manu	al	ſ21

#### Função:

Selecione como o Horário de Verão deve ser tratado. Para Horário de Verão manual, digite a data de início e de fim, nos pars. 0-76 e 0-77.

0-76 Início do Ho	rário de Verão
Valor:	
2000-01-01 00:00 -	<b>*</b> 2000-01-01
2099-12-31 23:59	00:00

#### Função:

Programa a data e a hora quando começa o Horário de Verão. A data é programada no formato selecionado no par. 0-71.

#### Fim do Horário de Verão 0-77 Valor: 2000-01-01 00:00 -**\*** 2000-01-01 2099-12-31 23:59 00:00 Função:

Programa a data e a hora quando termina o Horário de Verão. A data é programada no formato selecionado no par. 0-71.

1-00	Modo Configuração	
Valor:		
<b>★</b> Malha	Aberta	[0]
Malha f	fechada	[3]

#### Função:

Malha aberta [0]: A velocidade do motor é determinada aplicando uma referência de velocidade ou programando a velocidade desejada quando em Modo Manual.

A Malha Aberta também é usada se o conversor de frequência pertencer a um sistema de controle de malha fechada, em um controlador PID externo que fornece um sinal de referência de velocidade como saída.

MalhaFechada [3]: A Velocidade do Motor será determinada por uma referência do controlador PID interno variando a velocidade do motor, como parte de um processo de controle de malha fechada (p.ex., pressão ou temperatura constante). O controlador PID deve estar configurado no par. 20-\*\*, Malha Fechada do Drive.

Este parâmetro não pode ser alterado enquanto o motor estiver em funcionamento.

1-03	Características de Torq	ue
Valor:		
Compre	essor	[0]
Torque	variável	[1]
Compre	ssor otim. energia automát	i-
СО		[2]
TV Otim	n. automático de energia	[3]



Compressor [0]: Fornece uma tensão que é otimizada para uma característica de carga de torque constante do motor, em toda a faixa até 15 Hz, Para controle de velocidade de compressores de rosca e rolagem.

Torque variável [1]: Fornece uma tensão que é otimizada por uma característica de carga de torque quadrático do motor. Para o controle de velocidade de bombas centrífugas e ventiladores. Para ser utilizado também quando houver mais motores operando em paralelo, a partir do mesmo conversor de frequência.

Compressor de Otimização Automática de Energia [2]: Como no caso do Compressor [0], mas o recurso do AEO (Otimizador Automático de Energia) adaptará a tensão exatamente à situação da carga de corrente reduzindo, dessa maneira, o consumo e o ruído sonoro do motor. Para obter as condições ótimas, o cosphi deve ser programado adequadamente no par. 14-43, Cosphi do motor. Este parâmetro terá um valor padrão baseado nos dados programados do motor e fornecerá uma tensão apropriada para a maioria dos motores.

Não faça o ajuste fino do valor do cosphi manualmente. Se o cosphi precisar ser sintonizado, uma função AMA pode ser executada por meio do par. 1-29, Adaptação Automática do Motor (AMA).

TV de Otimização Automática da Energia [3]: Como no caso dos Compressores de Otimização Automática da Energia [2], mas adaptado à característica de torque variável. Deve ser selecionado somente para operação de um motor único. Ajustes posteriores podem ser feitos no par. 14-4\* Otimização da Energia

Adaptação Automática de 1-29 **Motor, AMA** 

#### Valor:

* OFF (Desligado)	[0]
Ativar AMA completa	[1]
Ativar AMA reduzida	[2]

#### Função:

A função AMA otimiza o desempenho dinâmico do motor, ao otimizar automaticamente os parâmetros avançados do motor (par. 1-30 ao 1-35), com o motor parado.

Selecione o tipo de AMA. Ativar AMA completa[1] executa a AMA da resistência do estator

Rs, da resistência do rotor Rr, a reatância parasita do estator x<sub>1</sub>, a reatância parasita do rotor  $X_2$  e da reatância principal  $X_h$ .

Selecione Ativar AMA reduzida [2] para executar a AMA reduzida da resistência do estator R<sub>s</sub>, somente no sistema. Selecione esta opção se for utilizado um filtro LC, entre o drive e o motor.

Ative a função AMA pressionando a tecla [Hand on] (Manual ligado), após selecionar [1] ou [2]. Consulte também a seção Adaptação Automática do Motor. Depois de uma seqüência normal, o display indicará: "Pressione [OK] para encerrar a AMA". Após pressionar [OK], o conversor de frequência está pronto para funcionar.

#### Observação:

- Para obter a melhor adaptação possível do conversor de frequências, recomenda-se executar a AMA quando o motor estiver frio.
- A AMA não pode ser executada enquanto o motor estiver funcionando.



#### NOTA!

É importante programar o par. 1-2\* Dados do Motor corretamente, pois, estes fazem parte do algoritmo da AMA. Deve-se executar uma AMA para conseguir um desempenho dinâmico de motor ótimo. Isto pode levar até 10 minutos, dependendo da potência nominal do motor.



#### NOTA!

Evite a geração externa de torque durante a AMA.



#### NOTA!

Se uma das programações do par. 1-2\* Dados do Motor for alterada, os par. de 1-30 a 1-39, parâmetros avançados do motor, retomarão as suas programações de fábrica.

Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.

Consulte também a seção Adaptação Automática do Motor - exemplo de aplicação.

1-71 Atraso da Partida Valor: 0,0 - 120,0 s **\*** 0,0s



A função selecionada no par. 1-80 Função na Parada está ativa durante o período de atraso. Digite o atraso de tempo necessário, antes de começar a acelerar.

Selecione Parada por inércia [0], para deixar o motor em modo livre.

Selecione DC hold/Pré-aquec. [1] para energizar o motor com uma corrente de hold CC (consulte o par.2-00).

:	L-73	Flying Start	
١	/alor:		
*	Desativa	ido	[0]
	Ativado		[1]

#### Função:

Esta função permite assumir o controle de um motor que esteja girando livremente, devido a uma queda da rede elétrica.

#### Descrição da seleção:

Selecione *Desativado* [0], se esta função não for necessária.

Selecione Ativado [1], se o conversor de freqüência for capaz de "agarrar" e controlar um motor em rotação livre.

Quando o par. 1-73 está ativo, o par. 1-71 Atraso da Partida fica sem função.

Procure o sentido de rotação, pois o flying start está acoplado à configuração do par. 4-10, Sentido de Rotação do Motor.

Sentido horário [0]: Flying start procura no sentido horário. Se não houver êxito, é aplicado um freio CC.

Nos dois sentidos [2]: O flying start, primeiro, faz uma busca no sentido determinado pela última referência (sentido). Caso a velocidade não for encontrada, ele procura no sentido oposto. Se isto falhar, um freio CC será ativado no tempo programado no par. 2-02, Tempo de Frenagem CC. Daí, poderá ser dada a partida desde 0 Hz.

#### 1-80 Função na Parada Valor: Parada p/inércia [0] DC hold/Pré-aquecimento [1]

Selecione a função de drive, após um comando de parada ou depois que a velocidade é desacelerada até a programada no par. 1-81 Veloc. Mín. p/ Função na Parada [RPM].

	1-90	Proteção	<b>Térmica</b>	do Motor
,	Valor:			
	Sem pro	teção		[0]
	Advrtnc	d Termisto	or	[1]
	Desrm p	or Termist	or	[2]
	Advertê	ncia do ET	R 1	[3]
*	desarme	por ETR :	1	[4]
	advertê	ncia do ETI	R 2	[5]
	desarme	por ETR 2	2	[6]
	advertê	ncia do ETI	₹ 3	[7]
	desarme	por ETR 3	3	[8]
	advertêr	ncia do ETI	R 4	[9]
	desarme	por ETR 4	4	[10]

#### Funcão:

O conversor de fregüência determina a temperatura do motor para proteção do motor de dois modos diferentes:

- Mediante um sensor de termistor, conectado a uma das entradas analógicas ou entradas digitais (par. 1-93 Fonte do Termistor).
- Por meio do cálculo da carga térmica (ETR = Electronic Thermal Relay -Relé Térmico Eletrônico), baseado na carga real e no tempo. A carga térmica calculada é comparada com a corrente nominal do motor I<sub>M,N</sub> e a frequência nominal do motor f<sub>M,N</sub>. Os cálculos são uma estimativa da necessidade de uma carga menor, em velocidade mais baixa, devido ao resfriamento menos intenso fornecido pelo ventilador incorporado ao motor.

Selecione Sem proteção [0], para um motor continuamente sobrecarregado, quando não se necessitar de nenhuma advertência ou desarme.


Selecione Advrtnc d Termistor [1] para ativar uma advertência quando o termistor conectado ao motor responder, no caso de um superaquecimento deste.



Selecione Desrm por Termistor [2] a fim de parar (desarmar) o conversor de frequência, quando o termistor do motor reagir na eventualidade de um superaquecimento deste.

O valor de corte do termistor  $\acute{e} > 3 k\Omega$ .

Instale um termistor (sensor PTC) no motor para proteger o enrolamento.



A proteção do motor pode ser implementada utilizando diversas técnicas: Sensor PTC nos enrolamentos do motor; chave térmica mecânica (tipo Klixon); ou o Relé Térmico Eletrônico (ETR).


Utilizando uma entrada digital e uma fonte de alimentação de 24 V:

Exemplo: O conversor de frequência desarma quando a temperatura do motor estiver muito alta.

Setup do parâmetro:

Programe o Par. 1-90 Proteção Térmica do Motor para Desrm por Termistor [2]

Programe o Par. 1-93 Fonte do Termistor para Entrada Digital [6]




Utilizando uma entrada digital e uma fonte de alimentação de 10 V:

Exemplo: O conversor de fregüência desarma quando a temperatura do motor estiver muito alta.

Setup do parâmetro:

Programe o Par. 1-90 Proteção Térmica do Motor para Desrm por Termistor [2]

Programe o Par. 1-93 Fonte do Termistor para Entrada Digital 33 [6]



Utilizando uma entrada analógica e uma fonte de alimentação de 10 V:


Exemplo: O conversor de frequência desarma quando a temperatura do motor estiver muito

Setup do parâmetro:

Programe o Par. 1-90 Proteção Térmica do *Motor* para *Desrm por Termistor* [2]

Programe o Par. 1-93 Fonte do Termistor para Entrada analógica 54 [2]

Não selecione uma fonte de referência.



<b>Entrada</b> Digital/ analógica	Tensão de Alimenta- ção Volt	Valores limites de corte
Digital	24 V	< 6,6 kΩ - > 10,8 kΩ
Digital	10 V	< 800Ω - > 2,7 kΩ
Analógica	10 V	< 3,0 kΩ - > 3,0 kΩ



#### NOTA!

Verifique se a tensão de alimentação selecionada está de acordo com a especificação do elemento termistor utilizado.


Selecione Advertência do ETR 1 - 4, para ativar uma advertência no display, quando o motor estiver com sobrecarga.

Selecione Desarme por ETR 1-4, para desarmar o conversor de freqüência, quando o motor estiver com sobrecarga.

Programe um sinal de advertência através de uma das saídas digitais. O sinal aparece caso ocorra uma advertência e se o conversor de frequência desarmar (advertência térmica).

As funções 1-4 do ETR (Relé Térmico Eletrônico) calcularão a carga quando o setup, onde elas foram selecionadas, estiver ativo. Por exemplo, o ETR começa a calcular quando o setup 3 é selecionado. Para o mercado Norte Americano: As funções ETR oferecem proteção classe 20 contra sobrecarga do motor, em conformidade com a NEC.





1-93	Fonte do Termisto	r
Valor:		
* Nenhun	na	[0]
Entrada	analógica 53	[1]
Entrada	analógica 54	[2]
Entrada	ı digital 18	[3]
Entrada	ı digital 19	[4]
Entrada	digital 32	[5]
Entrada	ı digital 33	[6]

Selecione a entrada na qual o termistor (sensor PTC) deverá ser conectado. Uma opção de entrada analógica, [1] ou [2], não pode ser selecionada, se a entrada analógica estiver sendo utilizada como uma fonte de referência (selecionada no par. 3-15 Fonte da Referência 1, 3-16 Fonte da Referência 2 ou 3-17 Fonte da Referência 3).

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

2-00	Corrente de Hold CC/Corren- te de Pré-aquecimento

# Valor:

0 - 100% **\*** 50 %

#### Função:

Digite um valor para a corrente de hold, como um valor porcentual da corrente nominal do motor I<sub>M,N</sub>, programada no par. 1-24 Corrente do Motor. 100% da Corrente de hold CC correspondente à IM,N.

Este parâmetro mantém a função do motor (torque de hold) ou pré-aquece o motor.

Este parâmetro ficará ativo se DC hold estiver selecionado no par. 1-80 Função na Parada.



#### NOTA!

O valor máximo depende da corrente nominal do motor.

#### NOTA!

Evite corrente em 100 % por tempo demasiado longo. O motor pode ser danificado.

	2-10	Função de Frenagem	
١	/alor:		
*	Off (Desi	igado)	[0]
	Resistor	de freio	[1]

#### Função:

Selecione Off [0] (Desligado), se não houver nenhum resistor de freio instalado.

Selecione Resistor de freio [1] se houver um resistor de freio instalado no sistema, para dissipação do excesso de potência de frenagem na forma de calor. A conexão de um resistor de freio permite uma tensão de barramento CC maior, durante a frenagem (operação como gerador). A função Resistor de freio somente está ativa em conversores de frequência com um freio dinâmico integral.

2	2-17	Controle de Sobretensão	
1	/alor:		
	Desativa	ndo	[0]
*	Ativado		[2]

#### Função:

O controle de sobretensão (OVC) reduz o risco do drive desarmar devido a uma sobretensão no barramento CC, causada pela energia gerada pela carga.

Selecione Desativado [0] se nenhum OVC for necessário.

Selecione Ativado [2] para ativar o OVC.

#### 3-02 Referência Mínima

#### Valor:

-100.000,000 até o par.

\* 0,000 Unidade 3-03

#### Função:

Digite a Referência Mínima. A Referência mínima é o valor mínimo da soma de todas as referências.



3-0	3	Ref	er	ênci	a l	Máx	im	a			
Val	or:										
Par.	3-02	até									
100	000,00	00				*	0	,00	0 ι	Jnio	dade
Fun	cão:										
<b>.</b>		^					_	_	^		

Digite a Referência Máxima. A Referência Máxima é o maior valor obtido da soma de todas as referências.

#### 3-10 Referência Predefinida


Matriz [8]

#### Valor:

-100,00 a 100,00 % **\*** 0.00%

#### Função:

Insira até oito referências predefinidas diferentes (0-7) neste parâmetro, utilizando a programação de matriz. A referência predefinida é estabelecida como uma porcentagem do valor Ref<sub>MAX</sub> (par. 3-03 Referência Máxima) ou como uma porcentagem das outras referências externas. Se for programada uma Ref<sub>MIN</sub>, diferente de 0 (Par. 3-02 Referência Mínima), a referência predefinida é calculada como uma porcentagem da faixa de referência total, ou seja, com base na diferença entre a Ref<sub>MAX</sub> e a Ref<sub>MIN</sub>.. Posteriormente, o valor é acrescido à Refmin. Ao utilizar referências predefinidas, selecione Ref. predefinida bits 0 / 1 / 2 [16], [17] ou [18], para as entradas digitais correspondentes, no grupo de parâmetros 5.1\* Entradas Digitais.



3-15 l	Fonte da Referência	1
Valor:		
Sem fung	;ão	[0]
* Entrada a	analógica 53	[1]
Entrada a	analógica 54	[2]
Entrad d	freqüênc 29	[7]

Entrad d freqüênc 33	[8]
Potenc. digital	[20]
Entr. Anal. X30/11	[21]
Entr. Anal. X30/12	[22]
Entrada Analógica X42/1	[23]
Entrada Analógica X42/3	[24]
Entrada Analógica X42/5	[25]
Malha Fechada Ext. 1	[30]
Malha Fechada Ext. 2	[31]
Malha Fechada Ext. 3	[32]

#### Função:

Selecione a entrada de referência a ser utilizada como primeiro sinal de referência. Os par. 3-15, 3-16 e 3-17 definem até três sinais de referência diferentes. A soma destes sinais define a referência real.

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

	3-16	Fonte da I	Referência 2	
	Valor:			
	Sem fur	nção		[0]
	Entrada	analógica 5	3	[1]
	Entrada	analógica 5	4	[2]
	Entrad o	d freqüênc 2	9	[7]
	Entrad o	d freqüênc 3	3	[8]
*	Potenc.	digital		[20]
	Entr. Ar	al. X30/11		[21]
	Entr. Ar	al. X30/12		[22]
	Entrada	Analógica X	42/1	[23]
	Entrada	Analógica X	42/3	[24]
	Entrada	Analógica X	42/5	[25]
	Malha F	echada Ext.	1	[30]
	Malha F	echada Ext.	2	[31]
	Malha F	echada Ext.	3	[32]

#### Função:

Selecione a entrada de referência a ser utilizada como segundo sinal de referência. Os par. 3-15, 3-16 e 3-17 definem até três sinais de referência diferentes. A soma destes sinais define a referência real.

Não se pode ajustar este parâmetro enquanto o motor estiver em funcionamento.

4-10	Sentido de Rotação do Motor
Valor:	

[2]



Sentido horário [0] \* Nos dois sentidos [2]

#### Função:

Quando o par. 1-00 Modo Configuração estiver programado para Malha fechada [3], este parâmetro é programado para Sentido horário [0] como padrão.

#### 4-57 Advert. de Feedb Alto

#### Valor:

Par. 4-56 - 999.999,999 **\*** 999999,999

#### Funcão:

Inserir o limite superior de feedback. Quando o feedback exceder este limite, o display indicará Feedb Alto. Pode-se programar as saídas de sinal para gerar um sinal de status no terminal 27 ou 29, bem como na saída de relé 01 ou 02.

#### Recurso de By-pass Semi-Au-4-64 tomático

#### Valor:

Off (Desligado) [0] Ativado [1]

#### Função:

Selecione Ativado para iniciar o setup de Bypass Semi-Automático e dar continuidade ao processo descrito acima.

## **Modo do Terminal 27**

#### Valor:

\* Entrada [0] Saída [1]

#### Função:

Selecionar Entrada [0] para definir o terminal 27 como uma entrada digital.

Selecionar Saída [1] para definir o terminal 27 como uma saída digital.

Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.

#### 5-02 **Modo do Terminal 29**

#### Valor:

\* Entrada [0] Saída [1]

#### Função:

Selecione Entrada [0] para definir o terminal 29 como uma entrada digital.

Selecione Saída [1] para definir o terminal 29 como uma saída digital.

Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.

#### 5-12 Terminal 27 Entrada Digital

#### Valor:

\* Paradp/inérc.inverso

#### Função:

Mesmas opções e funções que do par. 5-1\* Entradas Digitais, exceto a Entrada de pulso.

#### **Terminal 29 Entrada Digital** 5-13

#### Valor:

**★** Jog [14]

#### Função:

Mesmas opções e funções que do par. 5-1\* Entradas Digitais.

#### 5-14 Terminal 32 Entrada Digital

#### Valor:

\* Sem operação [0]

#### Função:

Mesmas opções e funções que do par. 5-1\* Entradas Digitais, exceto a Entrada de pulso.

#### 5-15 Terminal 33 Entrada Digital

#### Valor:

Sem operação [0]

#### Funcão:

Mesmas opções e funções que do par. 5-1\* Entradas Digitais.



5-40 F	unção do Relé
Matriz [8]	(Relé 1 [0], Relé 2 [1], Relé 7 [6], Relé 8 [7], Relé 9 [8])

	<i>I</i> =1	
	Valor:	
Ŧ	Fora de funcionament	[0]
	Placa d Cntrl Pronta	[1]
	Drive Pronto	[2]
	Drive pto/ctrl rem	[3]
	Ativo/sem advertênc.	[4]
	VLT em funcionament	[5]
	Rodand sem advrtênc	[6]
	Func ref/sem advrt	[8]
	Alarme	[9]
	Alarme ou advertênc	[10]
	No limite de torque	[11]
	Fora da faixa de Corr Corrent abaix d baix	[12]
	Corrent acima d alta	[13]
	Fora da faix de veloc	[14]
	Abaix veloc baix	[15] [16]
	Acima veloc alta	[17]
	Fora da faixa d feedb	[18]
	Abaixo do feedb,baix	[19]
	Acima do feedb,alto	[20]
	Advertência térmica	[21]
	Reversão	[25]
	Bus OK	[26]
	Lim.deTorque&Parada	[27]
	Freio, s/advrtência	[28]
	Freio pront,sem falhs	[29]
	Falha de freio (IGBT)	[30]
	Bloqueio Externo	[35]
	Control Word Bit 11	[36]
	Control Word Bit 12	[37]
	Fora faixa da ref.	[40]
	Abaixo ref, baixa	[41]
	Acima ref, alta	[42]
	Ctrl. bus	[45]
	Ctrl. bus, 1 se timeout	[46]
	Ctrl. bus, 0 se timeout	[47]
	Comparador 0	[60]
	Comparador 1	[61]
	Comparador 2	[62]
	Comparador 3	[63]
	Regra lógica 0	[70]
	Regra lógica 1	[71]

Regra lógica 2	[72]
Regra lógica 3	[73]
Saída Digitl A do SLC	[80]
Saída Digitl B do SLC	[81]
Saída Digitl C do SLC	[82]
Saída Digitl D do SLC	[83]
Saída Digitl E do SLC	[84]
Saída Digitl F do SLC	[85]
Sem alarme	[160]
Rodando em Revrsão	[161]
Ref. local. ativa	[165]
Ref. remota ativa	[166]
Comd partida ativo	[167]
Drve no modo manual	[168]
Drve no mod automát	[169]
Falha de Relógio	[180]
Manutenção Prev.	[181]
Fluxo Zero	[190]
Bomba Seca	[191]
Sleep mode	[193]
Correia Rompida	[194]
Controle de Bypass da Válvula	[195]
Bomba 1 em Cascata	[211]
Bomba 2 em Cascata	[212]
Bomba 3 em Cascata	[213]

Selecione as opções para definir a função dos

A seleção de cada relé mecânico é efetivada por meio de um parâmetro de matriz.

6-00	Tempo de Expiração Zero	do Live
Valor:		
1 - 99 s		<b>*</b> 10 s

### Funcão:

Inserir o período de tempo do Timeout do Live Zero. O Tempo de Timeout do Live Zero está ativo para as entradas analógicas, ou seja, terminal 53 ou 54, alocado para a corrente e utilizado como fontes de referência ou de feedback. Se o sinal de referência, conectado na entrada de corrente selecionada, cair abaixo de 50% do valor programado no par. 6-10, par. 6-12, par. 6-20 ou par. 6-22, durante um período de tempo superior àquele programado no par. 6-00, a função selecionada no par. 6-01será ativada.



	6-01	Função	Timeout do	Live Zero
,	Valor:			
*	Off (Des	ligado)		[0]
	Congela	r Saída		[1]
	Parada			[2]
	Jogging			[3]
	Velocida	de máxin	na	[4]
	Parada e	desarme	е	[5]
	Selecion	ar setup	1	[7]
	Selecion	ar setup	2	[8]
	Selecion	ar setup	3	[9]
	Selecion	ar setup	4	[10]

Selecione a função do timeout. A função programada no par. 6-01 será ativada se o sinal de entrada do terminal 53 ou 54 estiver abaixo de 50% do valor dos par. 6-10, par. 6-12, par. 6-20 ou par. 6-22, pelo período de tempo definido no par. 6-00. Se diversos timeouts ocorrerem simultaneamente, o conversor de freqüência prioriza as funções de timeout da seguinte maneira:


- Par. 6-01 Função Timeout do Live
- 2. Par. 8-04 Função Timeout da Control

A frequência de saída do conversor de freqüência pode ser:

- [1] congelada no valor atual
- [2] substituída por uma parada
- [3] substituída pela velocidade de jog
- [4] substituída pela velocidade máx.
- [5] substituída pela parada com desarme subseqüente

Se você selecionar setup 1-4, o par. 0-10, Active Setup, deve ser programado para Setup *Múltipl*o, [9].

Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.



6-10	<b>Terminal</b>	53 T	ensão	Ba	ixa
Valor:					
0,0 até p	ar. 6-11			*	0,07 V
Funcão:					

Digite o valor de tensão baixa. Este valor do sinal da gradação da entrada analógica deve corresponder ao valor baixo de referência/ feedback programado no par. 6-14.

### 6-11 **Terminal 53 Tensão Alta** Valor: Par. 6-10 para 10,0 V **★** 10.0 V

### Função:

Insira o valor de tensão alta. Este valor da gradação da entrada analógica deve corresponder ao valor de referência /feedback alto programado no par. 6-15.

### Terminal 53 Valor de Ref./ 6-14 Feedb. Baixo Baixo

### Valor:

-1.000.000,000 ao par. \* 0,000 Unida-6-15

### Função:

Insira o valor de gradação da entrada analógica que corresponda ao valor de baixa tensão/baixa corrente, programado no par. 6-10 e 6-12.

### Terminal 53 Ref./Feedb. Va-6-15 lor Alto

### Valor:

Par. 6-14 até \* 100,000 Uni-1.000.000,000 dade



Digite o valor de escalonamento da entrada analógica que corresponda ao valor de tensão alta/corrente alta, programado nos pars. 6-11/6-13.

### Terminal 53 Const. de Tempo 6-16 do Filtro

### Valor:

0,001 - 10,000 s

**\*** 0,001s

### Função:

Inserir a constante de tempo. Esta é uma constante de tempo do filtro passa baixa digital de primeira ordem, para eliminar o ruído elétrico no terminal 53. Um valor de constante de tempo alta melhora o amortecimento, porém, aumenta também o atraso através do filtro.

Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.

### 6-17 **Terminal 53 Live Zero**

### Valor:

Desativado

[0]

\* Ativado

[1]

### Função:

Este parâmetro possibilita a desativação do monitoramento do Live Zero. Por ex., a ser utilizado se as saídas analógicas forem usadas como parte de um sistema de E/S descentralizado (p.ex., quando não fizer parte de nenhum conversor de frequência relacionado com as funções de controle, mas fornecendo dados a um sistema de Gerenciamento de Construção)

### 6-20 **Terminal 54 Tensão Baixa**

### Valor:

0,0 até o par. 6-21

**★** 0,07 V

### Função:

Digite o valor de tensão baixa. Este valor do sinal da gradação da entrada analógica deve corresponder ao valor baixo de referência/ feedback, programado no par. 6-24.

### 6-21 Terminal 54 Tensão Alta

### Valor:

Par. 6-20 para 10,0 V

**★** 10,0 V

### Função:

Insira o valor de tensão alta. Este valor da gradação da entrada analógica deve corresponder ao valor de referência /feedback alto programado no par. 6-55.

### Terminal 54 Ref./Feedb. Va-6-24 lor Baixo

### Valor:

-1.000.000,000 até o par. 6-25

\* 0,000 Unida-

### Função:

Digite o valor de escalonamento da entrada analógica que corresponda ao valor de tensão baixa/corrente baixa programado no par. 6-20/6-22.

### Terminal 54 Ref./Feedb. Va-6-25

### Valor:

Par. 6-24 até \* 100,000 Uni-1.000.000,000 dade

### Funcão:

Digite o valor de gradação da entrada analógica que corresponda ao valor de tensão alta/ corrente alta, programado nos 6-21/6-23.

### Terminal 54 Const. de Tempo 6-26 do Filtro

### Valor:

0,001 - 10,000 s

**\*** 0,001s

### Função:

Inserir a constante de tempo. Esta é uma constante de tempo do filtro passa baixa digital de primeira ordem, para eliminar o ruído elétrico no terminal 54. Um valor de constante de tempo alta melhora o amortecimento, porém, aumenta também o atraso através do filtro.

Este parâmetro não pode ser ajustado enquanto o motor estiver em funcionamento.



6-27	Terminal 54 Live Zero	
Valor:		
Desati	vado	[0]
* Ativad	0	[1]

### Funcão:

Este parâmetro possibilita a desativação do monitoramento do Live Zero. Por ex., ser utilizado se as saídas analógicas forem usadas como parte de um sistema de E/S descentralizado (p.ex., quando não fizer parte de nenhum conversor de frequência relacionado com as funções de controle, mas fornecendo dados a um sistema de Gerenciamento de Construção)

6-50 Terminal 42, Saída	
Valor:	
Sem operação	[0]
* Freqüência de saída	[100]
Referência	[101]
Feedback	[102]
Corrente do motor	[103]
Torque rel. ao lim.	[104]
Torque rel.ao nominl	[105]
Potência	[106]
Velocidade	[107]
Torque	[108]
Malha fechada est. 1	[113]
Malha fechada est. 2	[114]
Malha fechada est. 3	[115]
Freq. saída 4-20 mA	[130]
Referência 4-20 mA	[131]
Feedback 4-20 mA	[132]
Corr. motor 4-20 mA	[133]
% torq. lim 4-20 mA	[134]
% torq.nom 4-20 mA	[135]
Potência 4-20 mA	[136]
Velocidade 4-20 mA	[137]
Torque 4-20 mA	[138]
Ctrl. bus 0-20 mA	[139]
Ctrl. bus 4-20 mA	[140]
Ctrl. bus 0-20 mA, timeout	[141]
Ctrl. bus 4-20 mA, timeout	[142]


### Função:

Selecione a função do Terminal 42 como uma saída de corrente analógica.

6-51	Terminal 42 Escala Mínim Saída	ıa de
Valor:		
0.00 - 2	<b>k</b> %009	<b>¢</b> 0%
_ ~		

### Funcão:

Gradue a saída mínima do sinal analógico selecionado no terminal 42, como uma porcentagem do valor máximo do sinal. Por exemplo, caso se deseje que 0 mA (ou 0 Hz) seja 25% do valor máximo de saída, então, programe 25%. A gradação de valores até 100% nunca pode ser maior que a programação correspondente no par. 6-52.




6-52	Terminal 42 Esc de Saída	ala Máxima
Valor:		
0,00 a 2	200%	<b>*</b> 100%
Funcão	):	

Gradue a saída máxima do sinal analógico selecionado no terminal 42. Programe o valor máximo da saída do sinal de corrente. Gradue a saída para fornecer uma corrente menor que 20 mA de fundo de escala; ou 20 mA em uma saída abaixo de 100% do valor máximo do sinal. Se 20 mA for a corrente de saída desejada, um valor entre 0 - 100% da saída de fundo de escala, programe o valor porcentual no parâmetro, ou seja, 50% = 20 mA. Para um nível de corrente entre 4 e 20 mA, desejada em saída máxima (100%), calcule o valor porcentual da seguinte maneira:

20 mA/ corrente máxima desejada × 100% i.e. 10 mA:  $\frac{20 \ mA}{10 \ mA} \times 100\% = 200\%$ 





14-01 Frequência de Chaveamento Valor: 1,0 kHz [0] 1,5 kHz [1] 2,0 kHz [2] 2,5 kHz [3] 3,0 kHz [4] 3,5 kHz [5] 4,0 kHz [6] 5,0 kHz [7] 6,0 kHz [8] 7,0 kHz [9] 8,0 kHz [10] 10,0 kHz [11] 12,0 kHz [12] 14,0 kHz [13] 16,0 kHz [14]

### Função:

Selecione a frequência de chaveamento do inversor. Ao alterar a frequência de chaveamento é possível que o ruído acústico do motor diminua.



### NOTA!

O valor da freqüência de saída do conversor de frequência nunca deve ser superior a 1/10 da frequência de chaveamento. Quando o motor estiver funcionando, ajuste a freqüência de chaveamento no par. 4-01 até que o motor funcione o mais silenciosamente possível. Consulte também o par. 14-00 e a seção Derating.



### NOTA!

As frequências de chaveamento acima de 5,0 kHz provocam o derating automático da saída

máxima do conversor de freqüência.

20-00	Fonte de Feedb	ack 1
Valor:		
Sem fur	ıção	[0]
Entrada	Analógica 53	[1]
* Entrada	Analógica 54	[2]
Entrad o	d freqüênc 29	[3]
Entrad o	d freqüênc 33	[4]
Entr. An	al. X30/11	[7]
Entr. An	al. X30/12	[8]
Entrada	Analógica X42/1	[9]
Entrada	Analógica X42/3	[10]
Feedb.	do Bus 1	[100]
Feedb.	do Bus 2	[101]
Feedb.	do Bus 3	[102]

### Função:

Até um máximo de três sinais de feedback diferentes podem ser utilizados para fornecer o sinal de feedback, para o Controlador PID do

Este parâmetro define qual a entrada que será utilizada como fonte do primeiro sinal de feedback.

As entradas analógicas X30/11 e X30/12 referem-se às entradas da placa do opcional E/ S para Aplicações Gerais.



### NOTA!

Caso não seja utilizado nenhum feedback, a sua fonte deve ser programada para Sem Função [0]. O parâmetro 20-10 determina como os três sinais de feedback possíveis serão utilizados pelo controlador PID.

20-01 Conversão de Feed	back 1
Valor:	
* Linear	[0]
Raiz quadrada	[1]
Pressão para temperatura	[2]

### Função:

Este parâmetro permite que uma função de conversão seja aplicada ao Feedback 1.



Linear [0] não tem efeito sobre o feedback. Normalmente, utiliza-se Raiz quadrada [1] quando um sensor de pressão é usado para fornecer feedback de fluxo. (fluxo  $\propto \sqrt{pressão}$ ).

A função Pressão para temperatura [24] e usada em aplicações de compressores, para fornecer um feedback de temperatura, por meio de um sensor de pressão. A temperatura do elemento refrigerante é calculada utilizando a seguinte fórmula:

 $Temperatura = \frac{A}{2}$ , onde A1, A2 e A3 são

constantes específicas do elemento refrigerante. O elemento refrigerante deve ser selecionado no parâmetro 20-20. Os parâmetros 20-21 ao 20-23 permitem que os valores de A1, A2 e A3 sejam inseridos para um elemento refrigerante que não esteja listado no parâmetro 20-20.

### 20-03 Fonte de Feedback 2

### Função:

Consulte Fonte de Feedback 1, par. 20-00, para obter detalhes.

### 20-04 Conversão de Feedback 2

### Função:

Consulte Conversão de Feedback 1, par. 20-01, para obter detalhes.

### 20-06 Fonte de Feedback 3

### Função:

Consulte Fonte de Feedback 1, par. 20-00, para obter detalhes.

### 20-07 Conversão de Feedback 3

### Função:

Consulte Conversão de Feedback 1, par. 20-01, para obter detalhes.

20-20	Função de Feedback	
Valor:		
Soma		[0]
Diferen	nca	[1]

	меаа	[2]
*	Mínimo	[3]
	Máximo	[4]
	Setpoint múltiplo min	[5]
	Setpoint múltiplo máx	[6]

### Funcão:

Este parâmetro determina como os três feedbacks possíveis serão utilizados, para controlar a frequência de saída do drive.



### NOTA!

Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para "Sem função", no respectivo parâmetro da Fonte de Feedback. 20-00, 20-03 ou 20-06.

O feedback resultante da função selecionada no par. 20-20 será utilizado pelo Controlador PID, para controlar a frequência de saída do drive. Este feedback também pode ser exibido no display do drive, ser utilizado para controlar uma saída analógica do drive, e ser transmitido por diversos protocolos de comunicação serial.

O drive pode ser configurado para tratar de aplicações multizonais. Duas aplicações multizonais diferentes são suportadas:


- Multizona, setpoint único
- Multizona, setpoint múltiplo

A diferença entre os dois é ilustrada pelos seguintes exemplos:

### Exemplo 1 – Multizona, setpoint único

Em um edifício de escritórios, um sistema de HVAC tipo VAV (volume de ar variável) deve garantir uma pressão mínima em caixas VAV selecionadas. Devido às perdas de pressão variáveis em cada duto, não se pode assumir que a pressão em cada caixa VAV seja a mesma. A pressão mínima necessária é a mesma para todas as caixas VAV. Este método de controle pode ser estabelecido programando a Função de Feedback, par. 20-20 com a opção [3], Mínimo, e inserindo a pressão desejada no par. 20-21. O Controlador PID aumentará a velocidade do ventilador, se qualquer um dos feedbacks estiver abaixo do setpoint, e diminuirá a velocidade se todos os feedbacks estiverem acima do setpoint.





Exemplo 2 - Multizona, setpoint múlti-

O exemplo anterior pode ser utilizado para ilustrar o uso do controle multizona, setpoint múltiplo. Se as zonas necessitarem de pressões diferentes, em cada caixa VAV, cada setpoint pode ser especificado nos pars. 20-21,20-22 e 20-23. Selecionando *Setpoint* múltiplo mínimo, [5], no par. 20-20, Função de Feedback, o Controlador PID aumentará a velocidade do ventilador, se qualquer um dos feedbacks estiver abaixo de seu respectivo setpoint, e a diminuirá se todos os feedbacks estiverem acima de seus setpoints individuais.

Soma [0] programa o Controlador PID para utilizar a soma dos Feedback 1, Feedback 2 e Feedback 3, como o sinal de feedback.



### NOTA!

Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para Sem Função, no par. 20-00, 20-03 ou 20-06.

A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estejam ativadas (consulte o grupo de par. 3-1\*) será utilizada como a referência de setpoint do Controlador PID.

Diferença [1] programa o Controlador PID para utilizar a diferença entre o Feedback 1 e Feedback 2 como o sinal de feedback. O Feedback 3 não será utilizado nesta seleção. Será utilizado apenas o setpoint 1. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estejam ativadas (consulte o grupo de par. 3-1\*) será utilizada como a referência de setpoint do Controlador PID.

Média [2] programa o Controlador PID para utilizar a média dos Feedback 1, Feedback 2 e Feedback 3 como o sinal de feedback.



### NOTA!

Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para Sem Função, no par. 20-00, 20-03 ou 20-06. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estejam ativadas (consulte o grupo de par. 3-1\*) será

utilizada como a referência de setpoint do Controlador PID.

Mínimo [3] programa o Controlador PID para comparar os Feedback 1, Feedback 2 e Feedback 3, e utilizar o valor mínimo deles como o sinal de feedback.



### NOTA!

Oualquer feedback não utilizado deve ser programado para Sem Função, no par. 20-00, 20-03 ou 20-06. Será utilizado apenas o setpoint 1. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estejam ativadas (consulte o grupo de par. 3-1\*) será utilizada como a referência de setpoint do Controlador PID.

Máximo [4] programa o Controlador PID para comparar os Feedback 1, Feedback 2 e Feedback 3, e utilizar o maior desses valores como o sinal de feedback.



### NOTA!

Qualquer feedback não utilizado deve ser programado para Sem Função, no par. 20-00, 20-03 ou 20-06.

Será utilizado apenas o setpoint 1. A soma do Setpoint 1 com quaisquer outras referências que estejam ativadas (consulte o grupo de par. 3-1\*) será utilizada como a referência de setpoint do Controlador PID.

Setpoint múltiplo mínimo [5] programa o Controlador PID para calcular a diferença entre o Feedback 1 e o Setpoint 1, Feedback 2 e o Setpoint 2, Feedback 3 e o Setpoint 3. Ele utilizará o par feedback/setpoint cujo sinal de feedback esteja o mais distante abaixo da respectiva referência de setpoint. Se todos os sinais de feedback estiverem acima de seus respectivos setpoints, o Controlador PID utilizará o par feedback/setpoint cuja diferença entre o feedback e o seu setpoint seja mínima.



### NOTA!

Se apenas dois sinais de feedback forem utilizados, o feedback que não for usado deve ser programado para Sem Função, no par. 20-00, 20-03 ou 20-06. Observe que cada referência de setpoint será a soma de seu respectivo valor de parâmetro (20-11, 20-12 e 20-13) e quaisquer outras referências que es-



tiverem ativadas (consulte o grupo de par. 3-1\*).

Setpoint múltiplo máximo [6] programa o Controlador PID para calcular a diferença entre o Feedback 1 e o Setpoint 1, Feedback 2 e o Setpoint 2, Feedback 3 e o Setpoint 3. O Controlador utilizará o par feedback/setpoint cujo feedback estiver o mais distante acima da sua respectiva referência de setpoint. Se todos os sinais de feedback estiverem abaixo de seus respectivos setpoints, o Controlador PID utilizará o par feedback/setpoint cuja diferença entre o feedback e respectivo setpoint for mínima.



### NOTA!

Se apenas dois sinais de feedback forem utilizados, o feedback que não for usado deve ser programado para Sem Função, no par. 20-00, 20-03 ou 20-06. Observe que cada referência de setpoint será a soma de seu respectivo valor de parâmetro (20-21, 20-22 e 20-23) e quaisquer outras referências que estiverem ativadas (consulte o grupo de par. 3-1\*).

### 20-21 Setpoint 1

Ref<sub>MIN</sub> - Ref<sub>MAX</sub> UNIDADE (do

par. 20-12)

**\*** 0.000

### Função:

O setpoint 1 é utilizado no Modo Malha Fechada para inserir uma referência de setpoint, que é usada pelo Controlador PID do drive. Consulte a descrição da Função de Feedback, par. 20-20.



### NOTAL

A referência de setpoint inserida agui é adicionada a qualquer outra referência que esteja ativada (consulte o grupo de par. 3-1\*).

### 20-22 Setpoint 2

### Valor:

Ref<sub>MIN</sub> - Ref<sub>MAX</sub> UNIDADE (do par. 20-12)

**\*** 0.000

### Função:

O setpoint 2 é utilizado no Modo Malha Fechada para inserir uma referência de setpoint, que pode ser usada pelo Controlador PID do drive. Consulte a descrição da Função de Feedback, par. 20-20.



A referência de setpoint inserida aqui é adicionada a qualquer outra referência que seja ativada (consulte o grupo de par. 3-1\*).

### 20-93 **Ganho Proporcional do PID**

0,00 = Desligado até 10,00

**\*** 0.50

### Função:

Este parâmetro ajusta a saída do Controlador PID do drive, baseando-se no erro entre o feedback e a referência de setpoint. Obtém-se resposta rápida do Controlador PID quando este valor for grande. Entretanto, se for utilizado um valor demasiado grande, a freqüência de saída do drive pode tornar-se instável.

### 20-94 Tempo de Integração do PID

### Valor:

0,01 até 10000,00 = Desligado S

**\*** 20,00 s

### Função:

O integrador, com o passar do tempo, adiciona (integra) o erro entre o feedback e a referência de setpoint. Isto é necessário para assegurar que o erro tenderá a zero. Obtémse um ajuste rápido da velocidade do drive quando este valor for pequeno. Entretanto, se for utilizado um valor demasiado pequeno, a freqüência de saída do drive pode tornar-se instável.

### 22-21 Detecção de Baixa Potência

### Valor:

Desativado

[0]



Ativado [1]

### Função:

Se for selecionar Ativado, a colocação da Detecção de Baixa Potência em operação deve ser executada a fim de programar os parâmetros no grupo 22-3\* para o funcionamento correto!

22-22	Detecção de Velocidade xa	Bai-
Valor:		
* Desativ	rado	[0]
Ativado	)	[1]

### Função:

Selecione Ativado para detectar a condição em que o motor opera com uma velocidade conforme programada no par. 4-11 ou 4-12, Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] (ou [Hz]).

22-23 Função Sem-Fluxo	
Valor:	
* Off (Desligado)	[0]
Sleep Mode	[1]
Advertência	[2]
Alarme	[3]

### Funcão:

Ações comuns para a Detecção de Baixa Potência e Detecção de Velocidade Baixa (não é possível a seleção individual).

Advertência: Mensagens no display do Painel de Controle Local (se estiver montado) e/ou sinal através de uma saída digital ou relé.

Alarme: O conversor de frequência desarma e o motor permanece parado até que seja reinicializado.

22-24	Atraso Sem-Fluxo	
Valor:		
0-600 s		<b>*</b> 10 s
Eupeão		

Programe o tempo que a Baixa Potência/Velocidade Baixa deve continuar detectada para ativar o sinal para as ações. Se a detecção desaparecer antes do temporizador expirar o tempo, o temporizador será reinicializado.

22-26 Função Bomba Seca	
Valor:	
* Off (Desligado)	[0]
Advertência	[1]
Alarme	[2]

### Função:

A Detecção de Baixa Potência deve estar Ativada (par. 22-21) e posta em operação (utilizando ou o par. 22-3\*, Sintonização de Baixa Potência ou o par. 22-20, Setup Automático) a fim de usar a Detecção Baixa Potência. Advertência: Mensagens no display do Painel de Controle Local (se estiver montado) e/ou sinal através de uma saída digital ou relé. Alarme: O conversor de frequência desarma e o motor permanece parado até que seja reinicializado.

22-40	Tempo de Funcioname nimo	nto Mí-
Valor:		
0 - 600 s		<b>*</b> 10 s
Funcão:		
Drogramo o	tompo do funcionamento	mínimo

Programe o tempo de funcionamento mínimo desejado para o motor, após um comando de Partida (entrada digital ou Barramento).

22-41	Sleep Time Mínimo	
Valor:		
0 - 600 s		<b>*</b> 10 s
Função:		

Programe o tempo mínimo para permanecer em Sleep Mode. Isto anulará quaisquer condições de ativação.

### Velocidade de Ativação 22-42 [RPM]

### Valor:

Do par. 4-11 Lim. Inferior da Veloc. do Motor) até o par. 4-13 (Lim. Superior da Veloc do Motor).



A ser utilizado se o par. 0-02, Unidade da Veloc. do Motor, tiver sido programada para RPM (parâmetro não visível se Hz houver sido selecionada). Para ser utilizado somente se o par. 1-00, Modo Configuração, estiver programado para Malha Aberta e a referência de velocidade for aplicada por meio de um controlador externo.

Programe a velocidade de referência na qual o Sleep Mode deve ser cancelado.

į	22-60	Função Correia Rompida	
,	Valor:		
*	Disabled		[0]
	Advrtênc		[1]
	Desarme		[2]

### Função:

Seleciona a ação a ser executada se a condição de Correia rompida for detectada.

22-61	Torque de Correia Rompida
Valor:	
0 - 100%	<b>*</b> 10%
Função:	

Programa o torque de correia rompida como uma porcentagem do torque nominal do mo-

22-62	Atraso de Correia Partida
Valor:	
0 - 600 s	<b>*</b> 10 s
Funcão:	

Programa o tempo para o qual as condições de Correia Rompida devem estar ativas antes de executar a ação selecionada no par. 22-60, Função Correia Rompida.

### Proteção de Ciclo Curto 22-75 Valor: \* Desativado [0] Ativado [1]

### Função:

Desativado [0]: O temporizador programado em Intervalo Entre Partidas, par. 22-76, está desativado.

Ativado [1]: O temporizador programado em Intervalo entre Partidas, par. 22-76, está ativado.

### 22-76 Intervalo entre Partidas Valor: Par. 22-77 até 3600 s **≭**0s Função:

Programa o tempo desejado como tempo mínimo entre duas partidas. Qualquer comando de partida normal (Partida/Jog/Congelar) será ignorado, até que o temporizador expire.

### Tempo de Funcionamento Mí-22-77 nimo Valor: 0 até par. 22-76 \* 0 s

### Função:

Programa o tempo desejado como tempo de funcionamento mín., após um comando de partida normal. (Partida/Jog/Congelar). Qualquer comando de parada normal será ignorado, até que o tempo programado expire. O temporizador começará a contar com um comando de partida normal (Partida/Jog/Congelar).

O temporizador será ignorado por um comando de Parada por Inércia (Inversão) ou de Bloqueio Externo.

### 6.1.4. Modo Main Menu (Menu Principal)

Tanto o GLCP quanto o NLCP disponibilizam acesso ao modo menu principal. Selecione o modo Menu Principal apertando a tecla [Main Menu]. A ilustração 6.2 mostra a leitura resultante, que aparece no display do GLCP.

As linhas 2 a 5 do display exibem uma lista de grupos de parâmetros que podem ser selecionados alternando os botões de ▲ e ▼.






Illustration 6.9: Exemplo de display.

Cada parâmetro tem um nome e um número que permanecem sem alteração, independentemente do modo de programação. No modo Menu Principal, os parâmetros estão divididos em grupos. O primeiro dígito do número do parâmetro (da esquerda para a direita) indica o número do grupo do parâmetro.

Todos os parâmetros podem ser alterados no Menu Principal. A configuração da unidade (par. 1-00) determinará outros parâmetros disponíveis para programação. Por exemplo, ao selecionar Malha Fechada são ativados parâmetros adicionais relacionados à operação de malha fechada. Cartões de opcionais acrescidos à unidade ativam parâmetros adicionais, associados ao dispositivo opcional.

### 6.1.5. Seleção de Parâmetro

No modo Menu Principal, os parâmetros estão divididos em grupos. Selecione um grupo de parâmetros por meio das teclas de navegação.

Há acesso aos seguintes grupos de parâmetros:

Nº. do grupo.	Grupo de parâmetros:
0	Operação/Display
1	Carga/Motor
2	Freios
3	Referências/Rampas
4	Limites/Advertências
5	Entrad/Saíd Digital
6	Entrad/Saíd Analóg
8	Com. e Opcionais
13	Smart Logic
14	Funções Especiais
15	Informação do Drive
16	Leituras de Dados
18	Leituras de Dados 2
20	Malha Fechada do Drive
21	Malha. Fechada Ext.
22	Funções de Aplicação
23	Funções Baseadas
	no Tempo
25	Controlador em Cascata

Table 6.3: Grupos de parâmetros.



Após selecionar um grupo de parâmetros, escolha um parâmetro, por meio das teclas de navegação.

A seção do meio do GLCP exibe o número e o nome do parâmetro bem como o valor do parâmetro selecionado.



Illustration 6.10: Exemplo de display

### 6.1.6. Alteração de Dados

- 1. Pressione a tecla [Quick Menu] (Menu Rápido) ou [Main Menu] (Menu Principal).
- 2. Utilize as teclas [▲] e [▼] para localizar o grupo de parâmetros a ser editado.
- 3. Utilize as teclas [▲] e [▼] para localizar o parâmetro a ser editado.
- 4. Pressione a tecla [OK].
- 5. Utilize as teclas [▲] e [▼] para selecionar configurar o parâmetro corretamente. Ou, para selecionar dígitos dentro de um número, utilize as setas. O cursor indica o dígito selecionado a ser alterado. A tecla [▲] aumenta o valor, a [▼] diminui o valor.
- 6. Pressione a tecla [Cancel] para desfazer a alteração ou pressione a tecla [OK] para aceitála e digite a nova configuração.

### 6.1.7. Alterando um Valor de Texto

Se o parâmetro selecionado for um valor de texto, altere o valor de texto por meio das teclas de navegação 'para cima'/ 'para baixo'. A tecla 'para cima' aumenta o valor e a tecla 'para baixo' diminui o valor. Posicione o cursor sobre o valor que deseja salvar e pressione [OK].




Illustration 6.11: Exemplo de display

### 6.1.8. Alterando um Grupo de Valores de Dados Numéricos

Se o parâmetro escolhido representa um valor de dados numéricos, altere o valor do dado escolhido mediante as teclas de navegação < >, bem como as teclas de navegação 'para cima'/'para baixo'. Utilize as teclas de navegação < >, para mover o cursor horizontalmente.

Utilize as teclas 'para cima'/'para baixo' para alterar o valor dos dados. As teclas 'para cima' aumenta o valor dos dados e a tecla 'para baixo' reduz o valor. Posicione o cursor sobre o valor que deseja salvar e pressione [OK].




Illustration 6.12: Exemplo de display




Illustration 6.13: Exemplo de display



### 6.1.9. Altera ção do Valor dos Dados, Passo a Passo

Certos parâmetros podem ser mudados passo a passo ou infinitamente variável. Isto aplica-se à Potência do Motor (par. 1-20), Tensão do Motor (par. 1-22) e à Freqüência do Motor (par. 1-23). Os parâmetros são alterados, tanto como um grupo de valores de dados numéricos quanto valores de dados numéricos variáveis infinitamente.

### 6.1.10. Leitura e Programação de Parâmetros Indexados

Os parâmetros são indexados, quando colocados em uma pilha rolante.

Os par. 15-30 a 15-32 contêm um registro de defeitos que pode ser lido. Escolha um parâmetro, pressione [OK] e use as teclas de navegação [▲] e [▼] para rolar pelo registro de valores.

Utilize o par. 3-10 como um outro exemplo:

Escolha o parâmetro, aperte a tecla [OK] e use as teclas [▲] e [▼], para rolar pelos valores indexados. Para alterar o valor do parâmetro, selecione o valor indexado e pressione a tecla [OK]. Altere o valor utilizando as teclas [▲] e [▼]. Pressione [OK] para aceitar a nova programação. Pressione [Cancel] para abortar. Pressione [Back] (Voltar) para sair do parâmetro.

20-81	Controle Normal/Inverso do PID
Valor:	
* Normal	[0]
Inverso	[1]
Funcão:	
Morma/[0]	faz com que a freqüência de caída

Normal [0] faz com que a freqüência de saída do drive diminua quando o feedback for maior que a referência de setpoint. Isto é comum em ventilador controlado por pressão e aplicações de bomba.

Inverso [1] faz com que a frequência de saída do drive aumente quando o feedback for maior que a referência de setpoint. Isto é comum em aplicações de resfriamento controladas por temperatura, como em torres de resfriamento.

### 6.1.11. Inicialização para as Configurações Padrão

Inicialize o conversor de frequência para as configurações padrão, de duas maneiras:

Inicialização recomendada (via par. 14-22)

- Selecionar o par. 14-22 1.
- 2. Pressione a tecla [OK]
- 3. Selecione "Inicialização"
- 4. Pressione a tecla [OK]
- 5. Corte a alimentação de rede elétrica e aguarde até que o display apague.
- Conecte a alimentação de rede elétrica novamente - o conversor de freqüência está reinicializado, agora.
- 7. Retorne o par. 14-22 para Operação Normal.



### NOTA!

Mantém os parâmetros selecionados no Menu Pessoal com a configuração padrão de fábrica.



O par. 14-22 inicializa tudo, e	xceto:	
14-50	RFI 1	
8-30	Protocolo	
8-31	Endereço	
8-32	Baud Rate	
8-35	Atraso Mínimo de Resposta	
8-36	Atraso Máx de Resposta	
8-37	Atraso Máx Inter-Caractere	
15-00 a 15-05	Dados operacionais	
15-20 a 15-22	Registro do histórico	
15-30 a 15-32	Registro de defeitos	

### Inicialização manual

- Desconecte da rede elétrica e aguarde até que o display apague.
- 2a. Pressione as teclas [Status] [Main Menu] - [OK] simultaneamente, durante a energização do LCP 102, Display Gráfico.
- 2b. Aperte [Menu] enquanto o LCP 101, Display Numérico, é energizado
- Solte as teclas, após 5 s.
- O conversor de frequência agora está programado, de acordo com as configurações padrão.

Este para	âmetro inicializa todos os itens, exceto:
15-00	Horas em Operação
15-03	Quantidade de energizações
15-04	Superaquecimentos
15-05	Sobretensões



### NOTA!

Ao executar a inicialização manual, reinicialize também a comunicação serial, as configurações do filtro de RFI (par. 14-50) e as configurações do registro de defeitos. Remove os parâmetros selecionados no Menu Pessoal.



### NOTA!

Após a inicialização e energização, o display não exibirá qualquer informação durante alguns minutos.

### 4-56 Advert. de Feedb Baixo Valor: -999.999,999 a 999.999,999 **\*** -999999.999

### Funcão:

Digite o limite de feedback inferior. Quando o feedback estiver abaixo deste limite, o display indicará Feedb Baixo. Pode-se programar as saídas de sinal para gerar um sinal de status, no terminal 27 ou 29 e na saída de relé 01 ou 02.



### 6.2. Lista de parâmetros



# 6.2.1. 0-\*\* Operação/Display

Par. No.	Par. No. # Descricão do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up	Alteracão durante a operação Índice de conversão	ndice de conversão	Tipo
0-0* Pr	0-0* Programaç.Básicas					
0-01	Idioma	[0] Inglês	1 set-up	TRUE		Uint8
0-05	Unidade da Veloc. do Motor	[0] RPM	2 set-ups	FALSE		Uint8
0-03	Definições Regionais	[0] Internacional	2 set-ups	FALSE		Uint8
0-04	Estado Operacional na Energização	[0] Retomar	All set-ups	TRUE		Uint8
0-02	Unidade de Modo Local	[0] Na Unidade da Veloc. do Motor 2 set-ups	or 2 set-ups	FALSE	•	Uint8
0-1* 0	0-1* Operações Set-up					
0-10	Setup Ativo	[1] Set-up 1	1 set-up	TRUE		Uint8
0-11	Set-up da Programação	[9] Ativar Set-up	All set-ups	TRUE		Uint8
0-12	Este Set-up é dependente de	[0] Não conectado	All set-ups	FALSE	•	Uint8
0-13	Leitura: Setups Conectados	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
0-14	Leitura: Set-ups. Prog. / Canal	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32
0-2* Di	0-2* Display do LCP					
0-50	Linha do Display 1.1 Pequeno	1602	All set-ups	TRUE		Uint16
0-21	Linha do Display 1.2 Pequeno	1614	All set-ups	TRUE		Uint16
0-22	Linha do Display 1.3 Pequeno	1610	All set-ups	TRUE		Uint16
0-23	Linha do Display 2 Grande	1613	All set-ups	TRUE	•	Uint16
0-24	Linha do Display 3 Grande	1502	All set-ups	TRUE		Uint16
0-25	Meu Menu Pessoal	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	Uint16
0-3* Le	0-3* Leitura do LCP					
0-30	Unidade de Leitura Personalizada	[1] %	All set-ups	TRUE		Uint8
0-31	Valor Mín Leitura Personalizada	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Int32
0-32	Valor Máx Leitura Personalizada	100.00 CustomReadoutUnit	All set-ups	TRUE	-5	Int32
0-37	Texto de Display 1	0 N/A	1 set-up	TRUE		VisStr[25]
0-38	Texto de Display 2	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	VisStr[25]
0-39	Texto de Display 3	0 N/A	1 set-up	TRUE		VisStr[25]
0-4* Te	0-4* Teclado do LCP					
0-40	Tecla [Hand on] (Manual ligado) do LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE		Uint8
0-41	Teda [Off] do LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE		Uint8
0-42	Tecla [Auto on] (Automát. ligado) do LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE		Uint8
0-43	Teda [Reset] do LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE		Uint8
0-44	Tecla [Off/Reset]-LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	•	Uint8
0-45	Teda [Drive Bypass] LCP	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
0-5* C	0-5* Copiar/Salvar					
0-20	Cópia do LCP	[0] Sem cópia	All set-ups	FALSE		Uint8
0-51	Cópia do Set-up	[0] Sem cópia	All set-ups	FALSE		Uint8



Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão	versão Tipo	
0-6* Senha	ınha					
09-0	Senha do Menu Principal	100 N/A	1 set-up	TRUE 0	Uint16	91
0-61	Acesso ao Menu Principal s/ Senha	[0] Acesso total	1 set-up	TRUE	Uint8	φ
0-65	Senha de Menu Pessoal	200 N/A	1 set-up	TRUE 0	Uint16	91
99-0	Acesso ao Menu Pessoal s/ Senha	[0] Acesso total	1 set-up	TRUE	Nint8	φ
0-7* Pr	0-7* Programação do Relógio					
0-70	Programar Data e Hora	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE 0	TimeOfDay	Day
0-71	Formato da Data	llnu	1 set-up	TRUE -	Uint8	œ
0-72	Formato da Hora	llon I	1 set-up	TRUE	Uint8	φ
0-74	DST/Horário de Verão	[0] [Off] (Desligar)	1 set-up	TRUE -	Uint8	œ,
9/-0	DST/Início do Horário de Verão	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	TimeOfDay	Day
0-77	DST/Fim do Horário de Verão	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE 0	TimeOfDa	Юау
0-79	Falha de Clock	[0] Desativado	1 set-up	TRUE	Uint8	φ.
0-81	Dias Úteis	llnu	1 set-up	TRUE -	Uint8	œ.
0-82	Dias Úteis Adicionais	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	TimeOfDay	Day
0-83	Dias Não-Úteis Adicionais	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE 0	TimeOfDay	Ъау
68-0	Leitura da Data e Hora	0 N/A	All set-ups	TRUE 0	VisStr[25]	[25]



6.2.2. 1-\*\* Carga e Motor

Tipo	Uint8	Uint8		Uint32	Uint32	Uint16	Uint16	Uint32	Uint16	Uint8	Uint8		Uint32	Uint32	Uint32	Uint32	Uint8		Uint16	Uint16	Uint16		Int16	Int16	Int16	Uint16	Uint16	Uint8		Uint16	Nint8		Uint8	Uint16	Uint16		Nint8	Uint16	Nint8
Índice de conversão				1	-2	0	0	-5	29		1		4-	4	4-	٣	0		0	29	-1		0	0	0	-5	0	ကု		-1				29	-1		1		
4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão	TRUE	TRUE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	FALSE		TRUE	TRUE	TRUE		TRUE	TRUE	TRUE
4-set-up Alte	All set-ups	r All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups
Valor-padrão	llnu	[3] Otim. Autom Energia VT All set-ups		ExpressionLimit	ExpressionLimit	ExpressionLimit	ExpressionLimit	ExpressionLimit	ExpressionLimit	[0] [Off] (Desligar)	[0] Off (Desligado)		ExpressionLimit	ExpressionLimit	ExpressionLimit	ExpressionLimit	ExpressionLimit		100 %	ExpressionLimit	ExpressionLimit		100 %	100 %	% 0	0.10 s	100 %	5 ms		0.0 s	[0] Desativado		[0] Parada por inércia	ExpressionLimit	ExpressionLimit		[4] Desarme por ETR 1	[0] Não	[0] Nenhum
Par. No. # Descrição do parâmetro 1-0* Programac Gerais	Modo Configuração	Características de Torque	1-2* Dados do Motor	Potência do Motor [kW]	Potência do Motor [HP]	Tensão do Motor	Freqüência do Motor	Corrente do Motor	Velocidade nominal do motor	Verificação da Rotação do motor	Adaptação Automática do Motor (AMA)	DadosAvanç d Motr	Resistência do Estator (Rs)	Resistência Rotor(Rr)	Reatância Principal (Xh)	Resistência de Perda do Ferro (Rfe)	_	1-5* Prog Indep Carga	Magnetização do Motor a 0 Hz	Veloc Mín de Magnetizção Norm. [RPM]	Veloc Mín de Magnetiz. Norm. [Hz]	Prog Dep. Carga	Compensação de Carga em Baix Velocid	Compensação de Carga em Alta Velocid	Compensação de Escorregamento	Const d Tempo d Compens Escorregam		Const Tempo Amortec Ressonânc	1-7* Ajustes da Partida	Atraso da Partida	Flying Start	Ajustes de Parada	Função na Parada	Veloc. Mín. p/ Função na Parada [RPM]	Veloc. Mín p/ Funcionar na Parada [Hz]	Temper. do Motor	Proteção Térmica do Motor	Ventilador Externo do Motor	Fonte do Termistor
Par. Nc 1-0* F	1-00	1-03	1-2*[	1-20	1-51	1-22	1-23	1-24	1-25	1-28	1-29	1-3* L	1-30	1-31	1-35	1-36	1-39	1-5* F	1-50	1-51	1-52	1-6* F	1-60	1-61	1-62	1-63	1-64	1-65	1-7*/	1-71	1-73	1-8*	1-80	1-81	1-82		1-90	1-91	1-93

Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up	Valor-padrão 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	lice de conversão	OdiL
2-0* Fr	2-0* Frenagem CC					
2-00	Corrente de Hold CC/Preaquecimento	20 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
2-01	Corrente de Freio CC	20 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-02	Tempo de Frenagem CC	10.0 s	All set-ups	TRUE	7	Uint16
2-03	Veloc.Acion Freio CC [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
2-04	Veloc.Acion.d FreioCC [Hz]	ExpressionLimit All set-ups	All set-ups	TRUE	-	Uint16
2-1* Fu	2-1* Funções do Freio					
2-10	Função de Frenagem	[0] Off (Desligado) All set-ups	All set-ups	TRUE	ı	Uint8
2-11	Resistor de Freio (ohm)	ExpressionLimit All set-ups	All set-ups	TRUE	0	Uint16
2-12	Limite da Potência de Frenagem (KW)	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	0	Uint32
2-13	Monitoramento da Potência d Frenagem	[0] Off (Desligado) All set-ups	All set-ups	TRUE		Uint8
2-15	Verificação do Freio	[0] Off (Desligado) All set-ups	All set-ups	TRUE		Uint8
2-16	Corr Máx Frenagem CA	100.0 %	All set-ups	TRUE	7	Uint32
2-17	Controle de Sobretensão	[2] Ativado	All set-ups	TRUE	1	Uint8



### 6.2.4. 3-\*\* Referência/Rampas

Par. No. # Descrição do parâmetro <b>3-0* Limits de Referênc</b>		Valor-padrão	4-set-up	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	Índice de conversão	Tipo
3-05	Referência Mínima	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	e-	Int32
3-03	Referência Máxima	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	ņ	Int32
3-04	Função de Referência	[0] Soma	All set-ups	TRUE	-	Uint8
3-1* Re	3-1* Referências					
3-10	Referência Predefinida	0.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int16
3-11	Velocidade de Jog [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	- -	Uint16
3-13	Tipo de Referência	[0] Dependnt d Hand/Auto	o All set-ups	TRUE		Uint8
3-14	Referência Relativa Pré-definida	0.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int32
3-15	Fonte da Referência 1	[1] Entrada analógica 53	All set-ups	TRUE		Uint8
3-16	Fonte da Referência 2	[20] Potenc. digital		TRUE		Uint8
3-17	Fonte da Referência 3	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
3-19	Velocidade de Jog [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	67	Uint16
3-4* Ra	3-4* Rampa de velocid 1					
3-41	Tempo de Aceleração da Rampa 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
3-42	Tempo de Desaceleração da Rampa 1	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
3-5* Ra	3-5* Rampa de velocid 2					
3-51	Tempo de Aceleração da Rampa 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
3-52	Tempo de Desaceleração da Rampa 2	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE		Uint32
3-8* 0	3-8* Outras Rampas					
3-80	Tempo de Rampa do Jog	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
3-81	Tempo de Rampa da Parada Rápida	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-5	Uint32
3-9* Po	3-9* Potenciôm. Digital					
3-90	Tamanho do Passo	0.10 %	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
3-91	Tempo de Rampa	1.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
3-92	Restabelecimento da Energia	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE		Uint8
3-93	Limite Máximo	100 %	All set-ups	TRUE	0	Int16
3-94	Limite Mínimo	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int16
3-95	Atraso da Rampa de Velocidade	1.000 N/A	All set-ups	TRUE	ကု	TimD

6.2.5. 4-\*\* Limites/Advertêncs



Uint8 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint32 Uint32 Uint16 Uint16 Int32 Int32 Int32 Uint8 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint8 Uint16 Alteração durante a operação Índice de conversão 67 -1 -1 FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ENTRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE All set-ups
All set-ups All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups 4-set-up 999999.999 N/A -999999.999 ReferenceFeedbackUnit 999999.999 ReferenceFeedbackUnit outputSpeedHighLimit (P413) -999999.999 N/A [2] Nos dois sentidos 0.00 A ImaxVLT (P1637) 0 RPM ExpressionLimit ExpressionLimit ExpressionLimit 100.0 % ExpressionLimit ExpressionLimit [0] [Off] (Desligar) ExpressionLimit ExpressionLimit ExpressionLimit ExpressionLimit [1] On (Ligado) ExpressionLimit Valor-padrão 110.0 % Lim. Inferior da Veloc. do Motor [Hz] Lim. Superior da Veloc. do Motor [RPM] Lim. Inferior da Veloc. do Motor [RPM] Lim. Superior da Veloc do Motor [Hz] Limite de Torque do Modo Motor Limite de Torque do Modo Gerador Advert. de Feedb Alto Função de Fase do Motor Ausente Bypass de Velocidade de [RPM] Bypass de Velocidade de [Hz] Bypass de Velocidade até [RPM] Bypass de Velocidade até [Hz] Advertência de Velocidade Baixa Advertência de Velocidade Alta Advert. de Refer Baixa Advertência de Corrente Baixa Advertência de Corrente Alta Sentido de Rotação do Motor Setup de Bypass Semi-Auto Freqüência Máx. de Saída lo. # Descrição do parâmetro Limites do Motor Advert. de Feedb Baixo Limite de Corrente Advert. Refer Alta 4-14 Lim. Superior da '4-16 Limite de Torque
4-17 Limite de Torque
4-18 Limite de Corrent
4-19 Freqüência Máx. (4-5\* Ajuste Advertênc. 4-50 4-51 4-53 4-54 4-55 4-56 4-60 4-61 4-62 4-63 4-63



# 6.2.6. 5-\*\* Entrad/Saíd Digital

10   Entrada   All set-ups   TRUE   . Unins
TRUE
TRUE - TRUE - TRUE - TRUE - 2  TRUE - 2  TRUE - 2  TRUE 0 0 1  TRUE 0 0 1  TRUE 0 0 1  TRUE 0 1
TRUE
TRUE 1 TRUE 2 TRUE 2 TRUE 2 TRUE 0 TRUE 3 TRUE 0 TRUE 3 TRUE 0 TRUE 3 TRUE 3 TRUE 3 TRUE 3 TRUE 1 TRUE
TRUE -2 TRUE -2 TRUE -2 TRUE 0 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE 0 TRUE -3 TRUE -1
TRUE -2 TRUE -2 TRUE -2 TRUE -3 TRUE -1
TRUE -2 TRUE 0 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE 0 TRUE 0 TRUE 0 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -1
TRUE 0  TRUE -3  TRUE -3  TRUE -3  FALSE -3  TRUE 0  TRUE -3  FALSE -3  TRUE -3  TRUE -3  TRUE -1
TRUE 0  TRUE -3  TRUE -3  FALSE -3  TRUE 0  TRUE -3  FALSE -3  TRUE -3  TRUE -3  TRUE -1
TRUE 0  TRUE -3  TRUE -3  TRUE -3  TRUE 0  TRUE -3  TRUE -3  TRUE -3  TRUE -3  TRUE -3  TRUE -1  TRUE 0  TRUE -1
TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE 0 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -1
TRUE -3 FALSE -3 TRUE 0 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE - TRUE 0 TRUE 0 TRUE 0 TRUE - TRUE 0
TRUE -3 TRUE 0 TRUE 0 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 FALSE -3 TRUE 0 TRUE 0 TRUE 0 TRUE 0 TRUE 0
FALSE -3 TRUE 0 TRUE -3 TRUE -3 FALSE -3 TRUE - TRUE 0 TRUE 0 TRUE 0 TRUE - TRUE 0 TRUE - TRUE 0
TRUE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRUE -3 TRUE -3 TRUE -3 TRUE -
TRUE -3 FALSE -3 TRUE -
TRUE -3  TRUE - 1  TRUE 0  TRUE 0  TRUE 0  TRUE 0  TRUE 0  TRUE 0
FALSE -3 -1 TRUE1 TRUE
TRUE TRUE TRUE
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
TRUE 0 - TRUE -
TRUE 0 TRUE -
TRUE 0 - TRUE 0 TRUE 0
TRUE - TRUE 0
All set-ups TRUE 0

Danfoss
<i>w</i>

Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up A	/alor-padrão 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	onversão T	<u>od</u>
5-9* Bu	5-9* Bus Controlado					
	Controle Bus Digital & Relé	0 N/A	All set-ups	TRUE 0	in	1t32
	Saída de Pulso #27 Ctrl. Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE2	_	42
	Saída de Pulso #27 Timeout Predef.	% 00.0	1 set-up	TRUE2	ij	116
	Saída de Pulso #29 Ctrl Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE2	_	72
2-96	Saída de Pulso #29 Timeout Predef.	% 00.0	1 set-up	TRUE2	ij	Jint16
	Saída de Pulso #X30/6 Controle de Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE2	_	72
	Saída de Pulso #30/6 Timeout Predef.	% 00.0	1 set-up	TRUE2	ij	116



# 6.2.7. 6-\*\* Entrad/Saíd Analóg

10 s   All set-ups out do Live Zero   10 ff (Desligado)   All set-ups out do Live Zero de Fire Mode   10,07 V   All set-ups out do Live Zero de Fire Mode   10,007 V   All set-ups   10,000 V   Al	6-0* Modo E/S Analógico					
Out do Live Zero         Col Off (Desigado)         All set-ups         TRUE           Fundido Live Zero de Fire Mode         0.07 V         All set-ups         TRUE           Fressão Alta         1.0.00 V         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         2.0.00 mA         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           Line Zero         1.1 Ativado         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups	Timeout do Live Zero	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint8
TRUE	Função Timeout do Live Zero	[0] Off (Desligado)	All set-ups	TRUE	•	Uint8
TRUE	Função Timeout do Live Zero de Fire Mode	llnu	All set-ups	TRUE		Nint8
Transico Baixa						
Tensão Alta	Terminal 53 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-5	Int16
Corrente Baixa	Terminal 53 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-5	Int16
Corrente Alta         All set-ups         TRUE           Ref./Feedb. Valor Baixo         ExpressionLm/A         All set-ups         TRUE           Ref./Feedb. Valor Alto         Corst. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           Corst. de Tempo do Filtro         (1) Ativado         All set-ups         TRUE           Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.001 s         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         0.001 s         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         0.001 s         All set-ups         TRUE           Cond Alta         0.000 s         All set-ups         TRUE           All Terresão Baixa         0.000 s         All set-ups         TRUE           All Set-ups         All set-ups	Terminal 53 Corrente Baixa	4.00 mA	All set-ups	TRUE	-5	Int16
Ref, Feedb. Valor Baixo         Expression Unit         All set-ups         TRUE           Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           Live Zero         0.07 V         All set-ups         TRUE           Tensão Baixa         0.00 V         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         20.00 mA         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Ref, Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         10.000 N/A         All set-ups         TRUE           Ref, Feedb. Valor Baixo         0.001 s         All set-ups         TRUE           Live Zero         [1] Ativado         All set-ups         TRUE           Oy11 Tensão Baixa         0.001 s         All set-ups         TRUE           I Live Zero         10.000 N/A         All set-ups         TRUE           Oy12 Tensão Baixa         0.001 s         All set-ups         TRUE           Oy12 Tensão Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Oy12 Tensão Baixa         0.000 N/A	Terminal 53 Corrente Alta	20.00 mA	All set-ups	TRUE	-5-	Int16
Ref. / Feedb, Valor Alto         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE           Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           Live Zero         0.07 V         All set-ups         TRUE           Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         2.0.00 mA         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         2.0.00 mA         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Ref. /Feedb. Valor Baixo         1.00.000 N/A         All set-ups         TRUE           Ref. /Feedb. Valor Baixo         0.001 s         All set-ups         TRUE           Live Zero         1.00.00 V/A         All set-ups         TRUE           Ottal         1.00.00 V/A         All set-ups         TRUE           1.1 rensão Alta         0.000 V/A         All set-ups         TRUE           1.1 res Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           1.1 rensão Alta         0.000 V/A         All set-ups         TRUE           1.1 res Zero         0.001 s         All set-ups<	Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	'n	Int32
Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           Live Zero         (1) Ativado         All set-ups         TRUE           Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           Tensão Alta         4.00 mA         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         Ref./Feedb. Valor Baixa         TRUE         TRUE           Correct Alta         10.000 N/A         All set-ups         TRUE           Const. de Tempo do Filtro         (1) Ativado         All set-ups         TRUE           Live Zero         (0.001 V/A         All set-ups         TRUE           J/11 Tensão Baixa         (0.000 N/A         All set-ups         TRUE           J/12 Tensão Baixa         (0.000 N/A         All set-ups         TRUE           J/12 Tensão Baixa         (0.000 N/A	Terminal 53 Ref./Feedb. Valor Alto	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
Live Zero         [1] Ativado         All set-ups         TRUE           Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           Tensão Alta         4.00 mA         All set-ups         TRUE           Corrente Baixa         2.00 0 mA         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         10.000 N/A         All set-ups         TRUE           Corrente Alta         10.000 N/A         All set-ups         TRUE           Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           J/11 Tensão Alta         0.07 V         All set-ups         TRUE           J/11 Tensão Alta         0.00 V         All set-ups         TRUE           J/11 Tensão Alta         1.000 V         All set-ups         TRUE           J/11 Tensão Alta         0.00 V         All set-ups         TRUE           J/12 Tensão Alta         0.00 V         All set-ups         TRUE <td>Terminal 53 Const. de Tempo do Filtro</td> <td>0.001 s</td> <td>All set-ups</td> <td>TRUE</td> <td>r-</td> <td>Uint16</td>	Terminal 53 Const. de Tempo do Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	r-	Uint16
Tensão Baixa	Terminal 53 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
54 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           54 Tensão Alta         4.000 V         All set-ups         TRUE           54 Tensão Alta         4.000 MA         All set-ups         TRUE           54 Corrente Baixa         20.00 mA         All set-ups         TRUE           54 Corrente Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Corrente Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Corrente Alta         0.001 s         All set-ups         TRUE           54 Correct de Tempo do Filtro         0.007 V         All set-ups         TRUE           ASO/11 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           ASO/11 Tensão Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           ASO/11 Tensão Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           ASO/12 Tensão Baixa         0.001 s         All set-ups         TRUE           ASO/12 Tensão Baixa         0.007 V	6-2* Entrada Anal 54					
54 Tensão Alta         10.00 V         All set-ups         TRUE           54 Corrente Baixa         4.00 mA         All set-ups         TRUE           54 Corrente Alta         20.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Corrente Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Corst. der Tempo do Filtro         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Live Zero         All set-ups         TRUE         TRUE           330/11 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           330/11 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           330/11 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/11 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/11 Live Zero         11 Ativado         All set-ups         TRUE           3/11 Live Zero         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/30/12 Tensão Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/12 Live Zero         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/12 Live Zero         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/12 Live Zero         0.000 N/A<	Terminal 54 Tensão Baixa	0.07 V	All set-ups	TRUE	-5	Int16
54 Corrente Baixa         4.00 mA         All set-ups         TRUE           54 Corrente Alta         20.00 mA         All set-ups         TRUE           54 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Const. de Tempo do Filtro         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           54 Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           330/11 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           7/11 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           7/11 Ref./Feedb. Valor Alto         0.001 s         All set-ups         TRUE           7/11 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           3/30/12 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           3/30/12 Tensão Baixa         0.001 s         All set-ups         TRUE           3/30/12 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/31 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/31 Live Zero         10.000 N/A         All set-ups         TRUE	Terminal 54 Tensão Alta	10.00 V	All set-ups	TRUE	-5	Int16
54 Corrente Alta         20.00 mA         All set-ups         TRUE           54 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Ref./Feedb. Valor Alto         0.001 s         All set-ups         TRUE           54 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           54 Live Zero         All set-ups         TRUE           54 Live Zero         All set-ups         TRUE           54 Live Zero         All set-ups         TRUE           570/11 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           5/30/11 Tensão Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           5/31 Live Zero         100.00 N/A         All set-ups         TRUE           5/31 Live Zero         110.00 V         All set-ups         TRUE           5/31 Live Zero         11 Ativado         All set-ups         TRUE           5/31 Live Zero         10.00 V         All set-ups         TRUE           7/12 Ref./Feedb. Valor Alt	Terminal 54 Corrente Baixa	4.00 mA	All set-ups	TRUE	ι'n	Int16
54 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           34 Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           A30/11 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Alta         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.007 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.007 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensã	Terminal 54 Corrente Alta	20.00 mA	All set-ups	TRUE	τ̈́	Int16
54 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           54 Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           54 Live Zero         All set-ups         TRUE           53 J I Temsão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           730/11 Tensão Alta         0.07 V         All set-ups         TRUE           7/11 Nef./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           7/11 Nef./Feedb. Valor Alto         0.001 s         All set-ups         TRUE           7/11 Lonstante Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           7/11 Lonstante Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           7/12 Tensão Baixa         10.00 V         All set-ups         TRUE           7/12 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.00 V         All set-ups         TRUE           7/12 Live Zero         1/12 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           7/12 Live Zero         1/12 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 s         All set-ups         TRUE           7/12 Live Zero         1/12 Altivado         All set-ups         TRUE           7/12 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 s	Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Baixo	0.000 N/A	All set-ups	TRUE	ņ	Int32
54 Const. de Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           X30/11         X30/11         TRUE         TRUE           X30/11 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Alta         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.001 s         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.00 V         All set-ups	Terminal 54 Ref./Feedb. Valor Alto	100.000 N/A	All set-ups	TRUE	ņ	Int32
X30/11 Tensão Baixa         TRUE           X30/11 Tensão Baixa         TRUE           X30/11 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Baixa         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/11 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.001 s         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.007 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         100.00 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         100.00 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         100.00 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         0.00 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         100.00 N/A         All set-ups         TRUE	Terminal 54 Const. de Tempo do Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	ကု	Uint16
X30/11         COUZ V         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Baixa         10.00 V         All set-ups         TRUE           X30/11 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/11 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         0.001 s         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.00 V/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.00 V/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         10.00 V/A         All set-ups         TRUE           X31/12 Live Zero         [1] Ativado         All set-ups         TRUE           X31/2 Live Zero         [1] Ativado         All set-ups         TRUE           X32 Eccala Mávima de Saída         [100] Freqüência de saída All set-ups         TRUE           X30 Cry Saída <t< td=""><td>Terminal 54 Live Zero</td><td>[1] Ativado</td><td>All set-ups</td><td>TRUE</td><td></td><td>Uint8</td></t<>	Terminal 54 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE		Uint8
(30/11 Tensão Baixa         (0.07 V         All set-ups         TRUE           (30/11 Tensão Alta         10.000 V         All set-ups         TRUE           (30/11 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           (3/11 Ref./Feedb. Valor Alto         0.001 s         All set-ups         TRUE           (1/11 Live Zero         All set-ups         TRUE         TRUE           (3/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           (3/20/12 Tensão Alta         0.07 V         All set-ups         TRUE           (3/20/12 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           (3/12 Leedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           (3/12 Live Zero         11000 N/A         All set-ups         TRUE           (1/2 Live Zero         (1/3) Ativado         All set-ups         TRUE           (1/2 Live Zero         (1/3) Ativado         All set-ups         TRUE           (1/2 Live Zero         (1/4) Ativado         All set-ups         TRUE           (1/2 Live Zero         (1/4) Ativado         All set-ups         TRUE           (1/2 Live Zerola Máxima de Saída         (1/4) All set-ups         TRUE           (1/4) Chackada Baixa <td>Entrada Anal X30/11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Entrada Anal X30/11					
X30/11 Tensão Alta         10.00 V         All set-ups         TRUE           7/11 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           7/11 Ref./Feedb. Valor Alto         0.001 s         All set-ups         TRUE           7/11 Lonstante Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           7/11 Live Zero         All set-ups         TRUE         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 V/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           X1/12 Live Zero         (100] Freqüência de saída All set-ups         TRUE           X1/2 Live Zero         (100) Freqüência de saída All set-ups         TRUE           X1/2 Live Zero         (1000) W/A         All set-ups         TRUE           X1/2 Live Zero         (1000) W/A         All set-ups         TRUE           X1/2 Live Zerola Máxima de Saída         (1000) W/A         All set-ups         TRUE           X1/2 Li	Η.	V 20.0	All set-ups	TRUE	-2	Int16
9/11 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           9/11 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           9/11 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           1/11 Live Zero         1.30 / 12         TRUE         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.00 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 V/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 V/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 V/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         (13) Ativado         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         (13) Ativado         All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb Máxima de Saída         (100) Freqüência de saída All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb Máxima de Saída         (100,00 %         All set-ups         TRUE		10.00 V	All set-ups	TRUE	-5	Int16
1/11 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           1/11 Constante Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           1/11 Live Zero         1.1 Ativado         All set-ups         TRUE           2/30 L2         1.1 Ativado         All set-ups         TRUE           3/30 L2 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           3/30 L2 Tensão Alta         0.000 V         All set-ups         TRUE           3/31 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/12 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           3/12 Live Zero         1.3 Ativado         All set-ups         TRUE           42 Saida         1.000] Freqüência de saida All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         1.000 W/A         All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         1.000 W/A         All set-ups         TRUE           43 Escala Máxima de Saída         1.000 W/A         All set-ups         TRUE		0.000 N/A	All set-ups	TRUE	۴-	Int32
N/11 Constante Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         X30/12 Live Zero         TRUE         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.00 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.           X30/12 Live Zero         X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.           X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.           X30/12 Live Zero         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.           X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.         X30/12 Ref./Feedb.           X30/12		100.000 N/A	All set-ups	TRUE	ņ	Int32
X30/12 Live Zero         [1] Ativado         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Baixa         0.007 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb. Valor Alto         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X30/12 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           X31/12 Live Zero         [1] Ativado         All set-ups         TRUE           X3 Saida         [100] Freqüência de saída All set-ups         TRUE           X4 Escala Mánima de Saída         [100] Material de saída All set-ups         TRUE           X3 Creta Máxima de Saída         All set-ups         TRUE           X3 Creta Máxima de Saída         All set-ups         TRUE           X3 Creta Máxima de Saída         All set-ups         TRUE	Term. X30/11 Constante Tempo do Filtro	0.001 s	All set-ups	TRUE	۴-	Uint16
X30/12         X30/12           X30/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         10.00 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X/12 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           X/12 Live Zero         (1) Ativado         All set-ups         TRUE           X/2 Saida         (100] Freqüência de saida All set-ups         TRUE           X/2 Escala Mánima de Saida         (100) Freqüência de saida All set-ups         TRUE           X/2 Escala Máxima de Saida         (100) 000 %         All set-ups         TRUE           X/2 Escala Máxima de Saida         (100) 000 %         All set-ups         TRUE	Term. X30/11 Live Zero	[1] Ativado	All set-ups	TRUE	-	Uint8
K30/12 Tensão Baixa         0.07 V         All set-ups         TRUE           X30/12 Tensão Alta         10.00 V         All set-ups         TRUE           X12 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           X/12 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           X/12 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           X/12 Live Zero         I.] Ativado         All set-ups         TRUE           X/2 Saida         0.00 s         All set-ups         TRUE           X/2 Escala Máxima de Saida         0.00 %         All set-ups         TRUE           X/2 Escala Máxima de Saida         10.00 %         All set-ups         TRUE           X/2 CHA Saida         0.00 %         All set-ups         TRUE	6-4* Entrada Anal X30/12					
X30/12 Tensão Alta         10.00 V         All set-ups         TRUE           3/12 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/12 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           3/12 Constante Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           3/12 Live Zero         I.] Ativado         All set-ups         TRUE           42 Escala Mínima de Saída         [100] Freqüência de saída All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         0.00 %         All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         0.00 %         All set-ups         TRUE           44 Escala Máxima de Saída         0.00 %         All set-ups         TRUE	_	0.07 V	All set-ups	TRUE	-5	Int16
1/12 Ref./Feedb. Valor Baixo         0.000 N/A         All set-ups         TRUE           1/12 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           1/12 Live Zero         0.001 s         All set-ups         TRUE           1/12 Live Zero         All set-ups         TRUE           42 Saida         1000] Frequência de saída All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         1000 %         All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         100.00 %         All set-ups         TRUE           43 Escala Máxima de Saída         100.00 %         All set-ups         TRUE	_	10.00 V	All set-ups	TRUE	-2	Int16
1/12 Ref./Feedb. Valor Alto         100.000 N/A         All set-ups         TRUE           1/12 Constante Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           1/12 Live Zero         [1] Ativado         All set-ups         TRUE           42 Saída         [100] Freqüência de saída All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         0.00 %         All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         10.00 %         All set-ups         TRUE           44 Escala Máxima de Saída         10.00 %         All set-ups         TRUE		0.000 N/A	All set-ups	TRUE	٣	Int32
1/12 Constante Tempo do Filtro         0.001 s         All set-ups         TRUE           1/12 Live Zero         [1] Ativado         All set-ups         TRUE           42 Saída         [100] Freqüência de saída All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         0.00 %         All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         10.00 %         All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         10.00 %         All set-ups         TRUE		100.000 N/A	All set-ups	TRUE	٣	Int32
1/12 Live Zero         All set-ups         TRUE           42 Saída         [100] Freqüência de saída All set-ups         TRUE           42 Escala Mínima de Saída         0.00 % All set-ups         TRUE           42 Escala Máxima de Saída         0.00 % All set-ups         TRUE           44 Escala Máxima de Saída         0.00 % All set-ups         TRUE           45 Escala Máxima de Saída         0.00 % All set-ups         TRUE	9	0.001 s	All set-ups	TRUE	ņ	Uint16
42 Saída (100) Freqüência de saída All set-ups TRUE (100) Freqüência de saída All set-ups TRUE (100) All set-ups T	Live	[1] Ativado	All set-ups	TRUE		Uint8
[100] Frequencia de saída All set-ups TRUE 0.00 % All set-ups TRUE 110.00 % All set-ups TRUE 0.00 % All set-ups TRUE	6-5* Saída Anal 42					
0.00 All set-ups TRUE 100.00 All set-ups TRUE 0.00 All set-ups TRUE	Terminal 42 Saída	[100] Freqüência de saíd		TRUE		Uint8
100.00 % All set-ups TRUE	Terminal 42 Escala Mínima de Saída	0.00 %	-	TRUE	-5	Int16
TBLIED AND COLLEGE TO THE STATE OF THE STATE	Terminal 42 Escala Máxima de Saída	100.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int16
0.00 % All set-ups	Terminal 42 Ctrl Saída Bus	0.00 %	All set-ups	TRUE	-5	NZ
it Saida 0.00 1 cat-iin TRIIF	Terminal 42 Predef Timeout Saída	% 00 0	1 cet-iin	TRIF	<i>c</i> -	lint16

Danfoss
---------

Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	Índice de conversão	Tipo
6-6* Sa	6-6* Saída Anal X30/8					
09-9	Terminal X30/8 Saída	[0] Fora de funcionament All set-ups	All set-ups	TRUE		Uint8
6-61	Terminal X30/8 Escala mín	0.00	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-62	Terminal X30/8 Escala máx.	100.00 %	All set-ups	TRUE	-5	Int16
6-63	Terminal X30/8 Ctrl Saída Bus	0.00	All set-ups	TRUE	-5	NZ
6-64	Terminal X30/8 Predef. Timeout Saída	0.00 %	1 set-up	TRUE	-2	Uint16
_						



Uint8 VisStr[20] Uint8 Uint8 Uint8 Uint16 Uint16 Uint16 Uint32 Uint32 Uint32 Uint32 Uint8 Uint8 Uint32 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 Uint16 Uint8 Uint8 Uint32 Uint8 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão ယ်ယ်က် 00 0 0000 TRUE RANGE BY TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE ENTRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE All set-ups All set-ups 1 set-up All set-ups 2 set-ups All set-ups 1 set-up 1 set-up set-up set-up set-up set-up set-up 1 set-up 1 set-up 1 set-up 1 set-up 1 set-up set-up 2 set-ups [0] Digital e Control Wrd [1] Telegrama padrão 1 [0] Off (Desligado)
[1] Retomar set-up
[0] Não reinicializar
[0] Inativo [0] Send at power-up 0 N/A [3] Lógica OU [3] Lógica OU [3] Lógica OU [0] Entrada digital [3] Lógica OU [3] Lógica OU [0] Perfil do FC [1] Perfil Padrão ExpressionLimit ExpressionLimit ExpressionLimit Valor-padrão 1 N/A 127 N/A 1 N/A null null 10 ms 0 N/A 0 N/A 0 N/A 1 N/A Contagem de Mensagens do Bus Contagem de Erros do Bus Contagem de Mensagens do Escravo Contagem de Erros do Escravo Seleção da Referência Pré-definida Tempo de Timeout de Controle Status Word STW Configurável Seleção de Parada por Inércia Seleção de Frenagem CC Reset do Timeout de Controle Função Timeout de Controle Atraso Mínimo de Resposta Atraso Máx Inter-Caractere 8-8\* Diagnósticos da Porta do FC 8-30 Protocolo
8-31 Endereço
8-32 Baud Rate
8-33 Bits de Paridade / Parada
8-35 Atraso Minimo de Respost
8-36 Atraso Minimo de Respost
8-36 Atraso Max de Resposta
8-37 Atraso Max Inter-Caracter
8-4\* FC Conj. Protocolo MC do Baud Rate Bits de Paridade / Parada Função Final do Timeout No. # Descrição do parâmetro Atraso Máx de Resposta Chassi Info Máx.MS/TP Instânc Dispos BACnet Masters Máx MS/TP Trigger de Diagnóstico Seleção do telegrama Senha de Inicialização Selecão da Reversão 8-1\* Definições de Controle Origem do Controle Seleção do Set-up Seleção da Partida Perfil de Controle Config Port de Com "Startup I am" 8-5\* **Digital/Bus** 8-50 Seleção o 8-03 8-04 8-05 8-06 8-52 8-53 8-54 8-55 8-56 8-7\* 8-70 8-72 8-73 8-74

### 6.2.8. 8-\*\* Com. e Opcionais

Danfoss
---------

Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up	/alor-padrão 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão	ndice de conversão	Lipo
8-9* Bu	s Jog					
8-90 Veloci	Velocidade de Jog 1 via Bus	100 RPM	All set-ups		29	Uint16
8-91	Velocidade de Jog 2 via Bus		All set-ups		29	Uint16
8-94	Feedb. do Bus 1		1 set-up		0	NZ
8-95	Feedb. do Bus 2	0 N/A	1 set-up	TRUE	0	NZ
96-8	Feedb. do Bus 3		1 set-up		0	NZ



Tipo	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16	Uint8	Uint8	Uint16	Uint16	Uint8	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16	۸2	Uint8	Uint16	OctStr[2]	V2	۸2	Uint8	Uint8	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16	Uint16
o Índice de conversão	0	0		1	0	•	1	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	•		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-set-up Alteracão durante a operacão Índice de conversão	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
4-set-up Alt	All set-ups	All set-ups	2 set-ups	2 set-ups	1 set-up	1 set-up	All set-ups	2 set-ups	2 set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	1 set-up	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups
Valor-padrão	0 N/A	0 N/A	ExpressionLimit	ExpressionLimit	126 N/A	[108] PPO 8	0	[1] Ativado	[1] Ativar mestreCíclico	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	[255] BaudRate ñ encontrad	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	[0] Off (Desligado)	[0] Nenhuma ação	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A
Par. No. # Descricão do parâmetro	Setpoint	Valor Real	Configuração de Gravar do PCD	Configuração de Leitura do PCD	Endereço do Nó	Seleção de Telegrama	Parâmetros para Sinais	Edição do Parâmetro	Controle de Processo	Contador da Mens de Defeito	Código do Defeito	N°. do Defeito	Contador da Situação do Defeito	Warning Word do Profibus	Baud Rate Real	Identificação do Dispositivo	Número do Perfil	Control Word 1	Status Word 1	Vr Dados Salvos Profibus	ProfibusDriveReset	Parâmetros Definidos (1)	Parâmetros Definidos (2)	Parâmetros Definidos (3)	Parâmetros Definidos (4)	Parâm Definidos (5)	Parâmetros Alterados (1)	Parâmetros Alterados (2)	Parâmetros Alterados (3)	Parâmetros Alterados (4)	Parâm alterados (5)
Par. No.	00-6	6-07	9-15	9-16	9-18	9-25	9-23	9-27	9-58	9-44	9-45	9-47	9-52	9-53	9-63	9-64	9-62	29-6	89-6	9-71	9-72	08-6	9-81	9-85	9-83	9-84	06-6	9-91	9-95	9-93	9-94

### 6.2.9. 9-\*\* Profibus

Uint8 Uint16 VisStr[5] VisStr[5] OctStr[6] Uint8 Alteração durante a operação Índice de conversão 0 000 TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups All set-ups [0] Off (Desligado) All set-ups 4-set-up [0] Perfil do VSD 0 N/A 0 N/A 0 N/A Valor-padrão 0 N/A 

 11-00
 ID do Neuron

 11-1\* Funções do LON

 11-10
 Perfil do Drive

 11-15
 Warning Word do LON

 11-17
 Revisão do XIF

 11-18
 Revisão do LonWorks

 11-2\* Acesso aos parâmetros do LON

 11-2\* Acesso aos parâmetros do LON

 11-21
 Armazenar Valores dos Dados

 Par. No. # Descrição do parâmetro 11-0\* ID do LonWorks

6.2.10. 11-\*\* LonWorks



# 6.2.11. 13-\*\* Smart Logic

Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up Alt	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	se de conversão	Tipo
13-0* D	13-0* Definições do SLC					
13-00	Modo do SLC	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-01	Iniciar Evento	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-02	Parar Evento	llnu	2 set-ups	TRUE	1	Uint8
13-03	Resetar o SLC	[0] Não resetar o SLC All set-ups	All set-ups	TRUE		Uint8
13-1* C	13-1* Comparadores					
13-10	Operando do Comparador	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-11	Operador do Comparador	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-12	Valor do Com	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	-3	Int32
13-2* T	13-2* Temporizadores					
13-20	Temporizador do SLC	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	-3	TimD
13-4* R	13-4* Regras Lógicas					
13-40	Regra Lógica Booleana 1	llnu	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
13-41	Operador de Regra Lógica 1	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-42	Regra Lógica Booleana 2	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-43	Operador de Regra Lógica 2	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-44	Regra Lógica Booleana 3	IInu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-5* Estados	stados					
13-51	Evento do SLC	llnu	2 set-ups	TRUE		Uint8
13-52	Ação do SLC	llnu	2 set-ups	TRUE	1	Uint8



Uint8 Uint16 Uint16 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 Uint16 Uint16 Uint8 Uint8 Uint8 Uint16 Uint8 Uint8 Uint16 Uint8 Uint8 Uint8 Alteração durante a operação Índice de conversão . 0 0 . 0 0 ကု . 0 0 0007 TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups All set-ups
All set-ups
2 set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups 1 set-up All set-ups 4-set-up All set-ups [0] Operação normal null ExpressionLimit [0] Nenhuma ação 0 N/A [1] On (Ligado) [0] Off (Desligado) [0] Reset manual [1] On (Ligado) [0] Automática [1] Advertência ExpressionLimit [0] Desarme [0] Desarme 95 % [0] 60 AVM null /alor-padrão [0] Desarme 100 % 0.020 s 66 % 40 % 10 Hz s 09 10 s Progr CódigoTipo Atraso do Desarme no Limite de Torque Tempo de Integração-ContrLim.Corrente Função no Superaquecimento Função na Sobrecarga do Inversor Inv: Corrente de Derate de Sobrecarga Função no Desbalanceamento da Rede Ganho Proporcional-Contr.Lim.Corrente Fempo para Nova Partida Automática Atraso Desarme-Defeito Inversor Magnetização Mínima do AEO Freqüência de Chaveamento Programações de Produção Padrão de Chaveamento Freqüência AEO Mínima # Descrição do parâmetro Controle do Ventilador Lig/Deslig RedeElét Código de Service Derate Automático Sobre modulação PWM Randômico Par. No. # Descrição do pará 14-0\* Chveamnt d Invrsr 14-3\* Ctrl.Limite de Corr 14-4\* Otimiz. de Energia 14-40 Nível do VT Cosphi do Motor Modo Operação 14-2\* Funções de Reset Filtro de RFI Modo Reset 14-5\* Ambiente 14-20 14-21 14-22 14-23 14-25 14-26 14-28 14-31

6.2.12. 14-\*\* Funções Especiais



### 6.2.13. 15-\*\* Informação do VLT

idice de conversão Tipo			74 Uint32	75 Uint32	0 Uint32	0 Uint16	0 Uint16	- Uint8	- Uint8	0 Uint32		- Uint16	-3 TimD	- Uint8	- Uint8	0 Uint8		0 Uint8	0 Uint32	-3 Uint32	0 TimeOfDay		0 Uint8		0 Uint32	0 TimeOfDay		0 VisStr[6]	0 VisStr[20]			0 VisStr[40]				0 VisStr[20]	0 VisStr[20]		O VisStr[10]
4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE		TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
4-set-up		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		2 set-ups	2 set-ups	1 set-up	2 set-ups			All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups
Valor-padrão		0 h	0 h	0 kWh	0 N/A	0 N/A	0 N/A	[0] Não reinicializar	[0] Não reinicializar	0 N/A		0	ExpressionLimit	[0] FALSE (Falso)	[0] Sempre efetuar Log	50 N/A		0 N/A	0 N/A	0 ms	ExpressionLimit		0 N/A	0 N/A	0 s	ExpressionLimit		0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A
Par. No. # Descrição do parâmetro		Horas de funcionamento	Horas em Funcionamento	Medidor de kWh	Energizações	Superaquecimentos	Sobretensões	Reinicializar o Medidor de kWh	Reinicialzar Contador de Horas de Func	Número de Partidas	15-1* Def. Log de Dados	Fonte do Logging	Intervalo de Logging	Evento do Disparo	Modo Logging	Amostragens Antes do Disparo	15-2* Registr.doHistórico	Registro do Histórico: Evento	Registro do Histórico: Valor	Registro do Histórico: Tempo	Registro do Histórico: Data e Hora	15-3* LogAlarme	Log Alarme: Cód Falha	Log Alarme: Valor	LogAlarme: Tempo	Log Alarme: Data e Hora	15-4* Identific. do VLT	Tipo do FC	Seção de Potência	Tensão	Versão de Software	String do Código de Compra	String de Código Real	Nº. do Pedido do Cnvrsr de Freqüência	Nº. de Pedido da Placa de Potência.	No do Id do LCP	ID do SW da Placa de Controle	ID do SW da Placa de Potência	Nº. Série Conversor de Freq.
Par. No. #	-CT	15-00	15-01	15-02	15-03	15-04	15-05	15-06	15-07	15-08	15-1* De	15-10	15-11	15-12	15-13	15-14	15-2* Re	15-20	15-21	15-22	15-23	15-3* Lo	15-30	15-31	15-32	15-33	15-4* Id	15-40	15-41	15-42	15-43	15-44	15-45	15-46	15-47	15-48	15-49	15-50	15-51



Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up A	Valor-padrão 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	de conversão	Tipo
12-6* I	15-6* Ident. do Opcional					
15-60	Opcional Montado	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	/isStr[30]
15-61	Versão de SW do Opcional	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	/isStr[20]
15-62	N°. do Pedido do Opcional	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[8]
15-63	N° Série do Opcional	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[18]
15-70	Opcional no Slot A	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-71	Versão de SW do Opcional - Slot A	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-72	Opcional no Slot B	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-73	Versão de SW do Opcional - Slot B	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[20]
15-74	Opcional no Slot C0	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-75	Versão de SW do Opcional no Slot CO	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	/isStr[20]
15-76	Opcional no Slot C1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	VisStr[30]
15-77	Versão de SW do Opcional no Slot C1	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	/isStr[20]
15-9* I	15-9* Inform. do Parâm.					
15-92	Parâmetros Definidos	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-93	Parâmetros Modificados	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16
15-99	Metadados de Parâmetro	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint16



### 6.2.14. 16-\*\* Leituras de Dados

Tipo	۸2	Int32	Int16	72	NS	Int32		Int32	Int32	Uint16	Uint16	Int32	NS	Int16	Int32	Uint8	Int16		Uint16	Uint32	Uint32	Uint8	Uint8	Uint32	Uint32	Uint8	Uint8	Uint8		Int16	Int32	Int16	Int32	Int32	Int32
Índice de conversão	0	ကု	-	0	-5	-5		1	-2	7	7	-5	-5	7	29	0	0		0	0	0	100	0	-2	-2	0	100	•		-	-3	-5		ç.	ç٠
4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
4-set-up Altera	All set-ups	nit All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups
Valor-padrão	0 N/A	0.000 ReferenceFeedbackUnit	0.0 %	0 N/A	0.00	0.00 CustomReadoutUnit		0.00 kW	0.00 hp	0.0 V	0.0 Hz	0.00 A	0.00	0.0 Nm	0 RPM	%0	% 0		۸0	0.000 kW	0.000 kW	J <sub>0</sub> 0	% 0	ExpressionLimit	ExpressionLimit	0 N/A	0 °C	[0] Não		0.0 N/A	0.000 ProcessCtrlUnit	0.00 N/A	0.000 ProcessCtrlUnit	0.000 ProcessCtrlUnit	0.000 ProcessCtrlUnit
Par. No. # Descrição do parâmetro <b>16-0* Status Geral</b>	Control Word	Referência [Unidade]	Referência %	Status Word	Valor Real Principal [%]	Leit.Personalz.	16-1* Status do Motor	Potência [kW]	Potência [hp]	Tensão do motor	Freqüência	Corrente do Motor	Freqüência [%]	Torque [Nm]	Velocidade [RPM]	Térmico Calculado do Motor	Torque [%]	16-3* Status do VLT	Tensão de Conexão CC	Energia de Frenagem /s			Térmico do Inversor	Corrente Nom.do Inversor	Corrente Máx.do Inversor	Estado do SLC	Temp.do Control Card	Buffer de Logging Cheio	erência	Referência Externa	Feedback [Unidade]	Referência do DigiPot	Feedback 1 [Unidade]	Feedback 2 [Unidade]	Feedback 3 [Unidade]
Par. No. # Descrição 16-0* Status Geral	16-00	16-01	16-02	16-03	16-05	16-09	16-1* Sta	16-10	16-11	16-12	16-13	16-14	16-15	16-16	16-17	16-18	16-22	16-3* Sta	16-30	16-32	16-33	16-34	16-35	16-36	16-37	16-38	16-39	16-40	16-5* Referência	16-50	16-52	16-53	16-54	16-55	16-56



Tipo		Uint16	Uint8	Int32	Uint8	Int32	Int16	Int16	Int32	Int32	Int32	Int32	Int16	Int32	Int32	Int32	Int32	Int16		72	NZ	72	72	N2		Uint32	Uint32	Uint32	Uint32	Uint32	Uint32	Uint32
Índice de conversão		0		ကု		ကု	ကု	0	0	0	0	0	0	0	0	ကု	ကု	ကု		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Valor-padrão 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE		FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
4-set-up Al		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups		All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups	All set-ups
Valor-padrão		0 N/A	[0] Corrente	0.000 N/A	[0] Corrente	0.000 N/A	0.000 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0.000 N/A	0.000 N/A	0.000 N/A		0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A		0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A
Par. No. # Descrição do parâmetro	16-6* Entradas e Saídas	Entrada Digital	Definição do Terminal 53	Entrada Analógica 53	Definição do Terminal 54	Entrada Analógica 54	Saída Analógica 42 [mA]	Saída Digital [bin]	Entr Pulso #29 [Hz]	Entr Pulso #33 [Hz]	Saída de Pulso #27 [Hz]	Saída de Pulso #29 [Hz]	Saída do Relé [bin]	Contador A	Contador B	Entr. Anal. X30/11	Entr. Anal. X30/12	Saída Anal. X30/8 [mA]	16-8* FieldbusPorta do FC	CTW 1 do Fieldbus	REF 1 do Fieldbus	StatusWord do Opcional d Comunicação	CTW 1 da Porta Serial	REF 1 da Porta Serial	16-9* Leitura dos Diagnós	Alarm Word	Alarm word 2	Warning Word	Warning word 2	Status Word Estendida	Ext. Status Word 2	Word de Manutenção
Par. No	<b>16-6</b> *	16-60	16-61	16-62	16-63	16-64	16-65	16-66	16-67	16-68	16-69	16-70	16-71	16-72	16-73	16-75	16-76	16-77	16-8*	16-80	16-82	16-84	16-85	16-86	*6-91	16-90	16-91	16-92	16-93	16-94	16-95	16-96



6.2.15. 18-\*\* Informações e Leituras

Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up All	Valor-padrão 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	idice de conversão	Cipo
18-0* Lo	18-0* Log de Manutenção					
18-00	Log de Manutenção: Item	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
18-01	Log de Manutenção: Ação	0 N/A	All set-ups	FALSE	0	Uint8
18-02	Log de Manutenção: Tempo	s 0	All set-ups	FALSE	0	Uint32
18-03	Log de Manutenção: Data e Hora	ExpressionLimit All set-ups	All set-ups	FALSE		<b>FimeOfDay</b>
18-3* Ei	ntradas e Saídas					
18-30	Entr.analóg.X42/1	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	-3	Int32
18-31	Entr.Analóg.X42/3	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	ŗ.	Int32
18-32	Entr.analóg.X42/5	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	ņ	Int32
18-33	Saída Anal X42/7 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	ŗ.	Int16
18-34	Saída Anal X42/9 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	ņ	Int16
18-35	Saída Anal X42/11 [V]	0.000 N/A	All set-ups	FALSE	٣-	Int16



Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up Alt	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão	Índice de conversão	odiL
20-0* F	20-0* Feedback					
20-00	Fonte de Feedback 1	[2] Entrada analógica 54 All set-ups	4 All set-ups	TRUE		Uint8
20-01	Conversão de Feedback 1	[0] Linear	All set-ups	FALSE		Uint8
20-02	Unidade da Fonte de Feedback 1	llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
20-03	Fonte de Feedback 2	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
20-04	Conversão de Feedback 2	[0] Linear	All set-ups	FALSE	•	Nint8
20-02	Unidade da Fonte de Feedback 2	llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
20-06	Fonte de Feedback 3	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
20-02	Conversão de Feedback 3	[0] Linear	All set-ups	FALSE	,	Uint8
20-08	Unidade da Fonte de Feedback 3	llnu	All set-ups	TRUE		Uint8
20-12	Unidade da Referência/Feedback	llnu	All set-ups	TRUE	,	Uint8
20-2* F	20-2* Feedback e Setpoint					
20-20	Função de Feedback	[3] Mínimo	All set-ups	TRUE		Uint8
20-21	Setpoint 1	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
20-22	Setpoint 2	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
20-23	Setpoint 3	0.000 ProcessCtrlUnit	All set-ups	TRUE	-3	Int32
20-3* F	20-3* Feedback Avançada, Conversão					
20-30	Elemento refrigerante	[0] R22	All set-ups	TRUE		Uint8
20-31	Refrigerante AI Definido pelo Usuário	10.0000 N/A	All set-ups	TRUE	4-	Uint32
20-32	Refrigerante A2 Definido pelo Usuário	-2250.00 N/A	All set-ups	TRUE	-2	Int32
20-33	Refrigerante A3 Definido pelo Usuário	250.000 N/A	All set-ups	TRUE	ကု	Uint32
20-8* C	20-8* Configurações Básicas do PID					
20-81	Controle Normal/Inverso do PID	[0] Normal	All set-ups	TRUE		Uint8
20-82	Velocidade de Partida do PID [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
20-83	Velocidade de Partida do PID [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
20-84	Larg Banda Na Refer.	2 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
20-9* C	20-9* Controlador PID					
20-91	Anti Windup do PID	[1] On (Ligado)	All set-ups	TRUE	•	Nint8
20-93	Ganho Proporcional do PID	0.50 N/A	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
20-94	Tempo de Integração do PID	20.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
20-95	Tempo do Diferencial do PID	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
20-96	Difer. do PID: Limite de Ganho	5.0 N/A	All set-ups	TRUE	Ţ.	Uint16
						-

# 6.2.16. 20-\*\* HVAC



6.2.17. 21-\*\* Ext. Malha Fechada

Par. No. #	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up Alteração	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão		Tipo
21-1* EX	21-1* Ext. CL 1 Ket./Fb.					
21-10	Unidade da Ref./Feedback Ext. 1	[1] %	All set-ups	TRUE		Uint8
21-11	Referência Ext. 1 Mínima	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	ņ	Int32
21-12	Referência Ext. 1 Máxima	100,000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	۳	Int32
21-13	Fonte da Referência Ext. 1	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
21-14	Fonte do Feedback Ext. 1	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
21-15	Setpoint Ext. 1	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE		Int32
21-17	Referência Ext. 1[Unidade]	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-18	Feedback Ext. 1 [Unidade]	0.000 ExtPID1Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-19	1	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int32
21-2* Ext	21-2* Ext. CL 1 PID					
21-20	Controle Normal/Inverso Ext. 1	_	All set-ups	TRUE	-	Uint8
21-21	Ganho Proporcional Ext. 1		All set-ups	TRUE	-5	Uint16
21-22	Tempo de Integração Ext. 1	10000.00 s	All set-ups	TRUE		Uint32
21-23	Tempo de Diferenciação Ext. 1	0.00 s	All set-ups	TRUE	ا -2	Uint16
21-24	Dif. Ext. 1 Limite de Ganho	5.0 N/A	All set-ups	TRUE		Uint16
21-3* Ex	21-3* Ext. CL 2 Ref./Fb.					
21-30	Unidade da Ref./Feedback Ext. 2	[1] %	All set-ups	TRUE		Uint8
21-31	Referência Ext. 2 Mínima	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	۳	Int32
21-32	Referência Ext. 2 Máxima	100.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	۳	Int32
21-33	Fonte da Referência Ext. 2	[0] Sem função	All set-ups	TRUE	1	Uint8
21-34	Fonte do Feedback Ext. 2	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
21-35	Setpoint Ext. 2	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE		Int32
21-37	Referência Ext. 2 [Unidade]	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-38	Feedback Ext. 2 [Unidade]	0.000 ExtPID2Unit	All set-ups	TRUE		Int32
21-39	Saída Ext. 2 [%]	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int32
21-4* Ex	21-4* Ext. CL 2 PID					
21-40	Controle Normal/Inverso Ext. 2	[0] Normal	All set-ups	TRUE		Uint8
21-41	Ganho Proporcional Ext. 2		All set-ups	TRUE	ا -2	Uint16
21-42	Tempo de Integração Ext. 2	S	All set-ups	TRUE		Uint32
21-43	Tempo de Diferenciação Ext. 2	0.00 s	All set-ups	TRUE	-2	Uint16
21-44	Ext. 2 Dif. Limite de Ganho	5.0 N/A	All set-ups	TRUE		Uint16
21-5* Ex	21-5* Ext. CL 3 Ref./Fb.					
21-50	Unidade da Ref./Feedback Ext. 3	[1] %	All set-ups	TRUE		Uint8
21-51	Referência Ext. 3 Mínima	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	۳	Int32
21-52	Referência Ext. 3 Máxima	100,000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	۳	Int32
21-53	Fonte da Referência Ext. 3	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
21-54	Fonte do Feedback Ext. 3	[0] Sem função	All set-ups	TRUE		Uint8
21-55	Setpoint Ext. 3	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE	ကု	Int32
21-57	Referência Ext. 3 [Unidade]	0.000 ExtPID3Unit	All set-ups	TRUE		Int32
21-58	Feedback Ext. 3 [Unidade]	0.000 EXPID3Unit	All set-ups	IRUE	ကု (	Int32
21-59	Saida Ext. 3 [%]	% 0	All set-ups	IRUE	0	Int32

Danfoss
---------

Par. No.	# Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up	Valor-padrão 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	ndice de conversão	Tipo
21-6* E	21-6* Ext. CL 3 PID					
21-60	Controle Normal/Inverso Ext. 3	[0] Normal	All set-ups			Uint8
21-61	Ganho Proporcional Ext. 3	0.01 N/A All set-ups	All set-ups		-5	Uint16
21-62	Tempo de Integração Ext. 3	10000.00 s	All set-ups		-2	Uint32
21-63	Tempo de Diferenciação Ext. 3	0.00 s	All set-ups	TRUE	-5	Uint16
21-64	Dif. Ext. 3 Limite de Ganho	5.0 N/A	All set-ups		7	Uint16



# 6.2.18. 22-\*\* Funções de Aplicação

2.2.2. Prefección de Filanca-Zerro Marcha de Bolando De Carto Marcha de Bolando De Carto Marcha de Bolando De Carto De Carto de Profección de Profe	No. #	Par. No. # Descrição do parâmetro 22-0* Diversos	Valor-padrão	4-set-up Alter	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão	io Índice de convers	ão Tipo
Baixa   (0)   (0		Atraso de Bloqueio Externo	0 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
Col   Corr   Coesigar)		teccão de Fluxo-Zero					
		Potência	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	FALSE		Uint8
O  Deschrado   A   set-ups   TRUE       O  [Off] (Designar)   A   set-ups   TRUE   -     O    Off] (Designar)   A   set-ups   TRUE   -   O    Off] (Designar)   A   set-ups   TRUE   O  Off   Oesignar)   A   set-ups   TRUE   O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O		Detecção de Potência Baixa	[0] Desativado	All set-ups	TRUE		Uint8
O   Ord   Oesigan   A   set-ups   TRUE       O   Ord   Oesigan   A   set-ups   TRUE     O   Ord   O   Ord   Or		Detecção de Velocidade Baixa	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	•	Uint8
10 s		Função Fluxo-Zero	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE	•	Uint8
Oli (Orff) (Designar)   All set-ups   TRUE   1   1   1   1   1   1   1   1   1		Atraso de Fluxo-Zero	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
10 s		Função Bomba Seca	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE		Uint8
Machine   Color No.   All set-ups   TRUE   Color No.		Atraso de Bomba Seca	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
Paire   Pair							
Ordencial         All sect-ups         TRUE         0           I         ExpressionLimit         All sect-ups         TRUE         -1           I         ExpressionLimit         All sect-ups         TRUE         -2           I         ExpressionLimit         All sect-ups         TRUE         -2           I         ExpressionLimit         All sect-ups         TRUE         -2           Alta [kW]         ExpressionLimit         All sect-ups         TRUE         -1           Alta [kW]         ExpressionLimit         All sect-ups         TRUE         -2           Alta [kW]         ExpressionLimit         All sect-ups         TRUE         -2           Gonamento         10 s         All sect-ups         TRUE         0           I(RPM)         ExpressionLimit         All sect-ups         TRUE         0           I(RA)		Potência de Fluxo-Zero	0.00 kW	All set-ups	TRUE	1	Uint32
Baka [kW]		Correção do Fator de Potência	100 %	All set-ups	TRUE	0	Uint16
Face-ups   Face-ups		Velocidade Baixa [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
Baixa [kW]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         1           Fabra [kW]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -2           Alta [kW]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -1           Alta [kW]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -2           Gionamento         10 s         All set-ups         TRUE         -2           Gionamento         10 s         All set-ups         TRUE         0           I [kz]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -1           I [kz]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         0           I [kz]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         0           I [kz]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         0           I [kz]         All set-ups         TRUE         0		Velocidade Baixa [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	7	Uint16
Repair   RepressionLimit   All set-ups   TRUE   6.7     ExpressionLimit   All set-ups   TRUE   6.7     ExpressionLimit   All set-ups   TRUE   1.1     ExpressionLimit   All set-ups   TRUE   1.2     ExpressionLimit   All set-ups   TRUE   0.1     ExpressionLimit   0.1			ExpressionLimit	All set-ups	TRUE		Uint32
All set-ups   TRUE   67			ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-5	Uint32
ExpressionLimit All set-ups TRUE -1		Velocidade Alta [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
After [kW]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         1           cionamento         10 s         All set-ups         TRUE         0           cionamento         0 s         All set-ups         TRUE         0           cionamento         60 s         All set-ups         TRUE         0           cionamento         10 s         All set-ups         TRUE         0           cionamento         10 s         All set-ups         TRUE         0           cionamento         10 s         All set-ups         TRUE         -           cionamento         0 s         All set-ups		Velocidade Alta [Hz]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-	Uint16
Part		Potência de Velocidade Alta [kW]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	1	Uint32
cionamento         10 s         All set-ups         TRUE         0           1 (FPM)         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         67           1 (Hz)         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         67           1 (Hz)         All set-ups         TRUE         0           1 (Hz)<		Potência de Velocidade Alta [HP]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-2	Uint32
cionamento         10 s         All set-ups         TRUE         0           1 (RPM]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         0           1 (RAM]         ExpressionLimit         All set-ups         TRUE         -1           1 (RAM)         All set-ups         TRUE         0           1 (RAM)         All set-ups         TRUE         -           2 (RAM)         All set-ups         TRUE         -           3 (RAM)         All set-ups         TRUE         -           4 (RAM)         All set-ups         TRUE         -           5 (RAM)         All set-ups         TRUE         -							
Ref   Part   P		-uncioname	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
FXPressionLimit All set-ups TRUE 67		Sleep Time Mínimo	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
FxpressionLimit All set-ups TRUE -1   10 % All set-ups TRUE 0   0 % All set-ups TRUE 0   0 % All set-ups TRUE 0   0 % All set-ups TRUE 0   10 s Al		Velocidade de Ativação [RPM]	ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	29	Uint16
10 %   All set-ups   TRUE   0   0   0   0   0   0   0   0   0			ExpressionLimit	All set-ups	TRUE	-1	Uint16
O %   All set-ups   TRUE   O   O %		Ref. de Ativação/Diferença de FB	10 %	All set-ups	TRUE	0	Int8
vulso         60 s         All set-ups         TRUE         -           rida         [0] [Off] (Desigar)         All set-ups         TRUE         -           tida         [0] [Off] (Desigar)         All set-ups         TRUE         -           da         10 %         All set-ups         TRUE         0           da         [0] Desativado         All set-ups         TRUE         -           s         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         -           o         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         0		Impulso de Setpoint	% 0	All set-ups	TRUE	0	Int8
(a)         [0] [Off] (Desligar)         All set-ups         TRUE         -           tida         [0] [Off] (Desligar)         All set-ups         TRUE         -           ida         10 %         All set-ups         TRUE         0           da         10 %         All set-ups         TRUE         0           c         (0) Desativado         All set-ups         TRUE         -           s         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         -           o         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         0		Tempo Máximo de Impulso	s 09	All set-ups	TRUE	0	Uint16
(a)         (b) [Off] (Desligar)         All set-ups         TRUE         -           tida         (c) [Off] (Desligar)         All set-ups         TRUE         -           ida         10 %         All set-ups         TRUE         -           da         10 %         All set-ups         TRUE         -           D         Start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         -           s         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         0           oinnamento         0 s         All set-ups         TRUE         0	.=1	nal de Curva					
tida         10 s         All set-ups         TRUE         0           ida         [0] [Off] (Desligar)         All set-ups         TRUE         -           ida         10 %         All set-ups         TRUE         0           o         10 %         All set-ups         TRUE         0           c         (0) Desativado         All set-ups         TRUE         -           s         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         0           dionamento         0 s         All set-ups         TRUE         0		Função Final de Curva	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE		Uint8
tida         [0] [Off] (Desligar)         All set-ups         TRUE         -           ida         10 s         All set-ups         TRUE         0           da         10 s         All set-ups         TRUE         0           comparento         10 Lesativado         All set-ups         TRUE         -           s         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         0           dionamento         0 s         All set-ups         TRUE         0		Atraso de Final de Curva	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
ida         [0] [Off] (Desligar)         All set-ups All set-ups         TRUE         -           da         10 s         All set-ups         TRUE         0           comparento         [0] Desativado         All set-ups         TRUE         -           s         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         0           dionamento         0 s         All set-ups         TRUE         0	<u> </u>	stecção de Correia Partida					
ida         10 %         All set-ups         TRUE         0           da         10 s         All set-ups         TRUE         0           s         [0] Desativado         All set-ups         TRUE         -           s         start_to_start_min_on_time (P2277)         All set-ups         TRUE         0           dionamento         0 s         All set-ups         TRUE         0		Função Correia Partida	[0] [Off] (Desligar)	All set-ups	TRUE		Uint8
da         10 s         All set-ups         TRUE         0           10 Desativado         All set-ups         TRUE         -           s         start_to_start_min_on_time (P2277) All set-ups         TRUE         0           dionamento         0 s         All set-ups         TRUE         0		Torque de Correia Partida	10 %	All set-ups	TRUE	0	Uint8
[0] Desativado		Atraso de Correia Partida	10 s	All set-ups	TRUE	0	Uint16
[0] Desativado All set-ups TRUE - catart_to_start_min_on_time (P2277) All set-ups TRUE 0 onamento 0 s All set-ups TRUE 0	_	oteção de Ciclo Curto					
start_to_start_min_on_time (P2277) All set-ups TRUE 0 onamento 0 s All set-ups TRUE 0		Proteção de Ciclo Curto	[0] Desativado	All set-ups	TRUE	•	Uint8
0 s All set-ups TRUE 0		Intervalo entre Partidas	start_to_start_min_on_time (P22	77) All set-ups	TRUE	0	Uint16
		Tempo Mínimo de Funcionamento	s 0		TRUE	0	Uint16

Danfoss
---------

Par. No. ♯	# Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up	Valor-padrão 4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	ersão	<u>@</u>
22-8* FI	22-8* Flow Compensation					
22-80	Compensação de Vazão	[0] Desativado All set-ups	All set-ups	TRUE -		Jint8
22-81	Curva de Aproximação Quadrática-Linear	100 %	All set-ups	TRUE 0	٦	Jint8
22-82	Cálculo do Work Point	[0] Desativado All set-ups	All set-ups	TRUE -	ر	Jint8
22-83	Velocidade no Fluxo-Zero [RPM]	ExpressionLimit /	All set-ups	TRUE 67	)	Jint16
22-84	Velocidade no Fluxo-Zero [Hz]	ExpressionLimit All set-ups	All set-ups	TRUE1	j	Jint16
22-85	Velocidade no Ponto projetado [RPM]	ExpressionLimit All set-ups	All set-ups	TRUE 67	)	Jint16
22-86	Velocidade no Ponto projetado [Hz]	ExpressionLimit All set-ups	All set-ups	TRUE1	j	Jint16
22-87	Pressão na Velocidade de Fluxo-Zero	0.000 N/A	All set-ups	TRUE3		Int32
22-88	Pressão na Velocidade Nominal	99999.999 N/A All set-ups	All set-ups	TRUE3	I	1t32
22-89	Vazão no Ponto Projetado	0.000 N/A	All set-ups	TRUE3		Int32
22-90	Vazão na Velocidade Nominal	0.000 N/A	All set-ups	TRUE3	Ι	1t32



6.2.19. 23-\*\* Funções Baseadas no Tempo

Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up Alte	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão	dice de conversão	o Tipo
23-0* A	23-0* Ações Temporizadas					
23-00	Tempo LIGADO	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDayWoDate
23-01	Ação LIGADO	[0] DESATIVADO	2 set-ups	TRUE		Uint8
23-02	Tempo DESLIGADO	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDayWoDate
23-03	Ação DESLIGADO	[0] DESATIVADO	2 set-ups	TRUE		Uint8
23-04	Ocorrência	[0] Todos os dias	2 set-ups	TRUE	-	Uint8
23-1* M	23-1* Manutenção					
23-10	Item de Manutenção	[1] Rolamentos do motor	1 set-up	TRUE		Uint8
23-11	Ação de Manutenção	[1] Lubrificar	1 set-up	TRUE		Uint8
23-12	Estimativa do Tempo de Manutenção	[0] Desativado	1 set-up	TRUE		Uint8
23-13	Intervalo de Tempo de Manutenção	1 h	1 set-up	TRUE	74	Uint32
23-14	Data e Hora da Manutenção	ExpressionLimit	1 set-up	TRUE	0	TimeOfDay
23-1* R	23-1* Reset de Manutenção					
23-15	Reinicializar Word de Manutenção	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE		Uint8
23-5* L	23-5* Log de Energia					
23-50	Resolução do Log de Energia	[5] Últimas 24 Horas	2 set-ups	TRUE		Uint8
23-51	Início do Período	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-53	LogEnergia	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-54	Reinicializar Log de Energia	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE		Uint8
23-6* T	Tendência					
23-60	Variável de Tendência	[0] Potência [kW]	2 set-ups	TRUE		Uint8
23-61	Dados Bin Contínuos	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-62	Dados Bin Temporizados	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Uint32
23-63	Início de Período Temporizado	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-64	Fim de Período Temporizado	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	TimeOfDay
23-65	Valor Bin Mínimo	ExpressionLimit	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
23-66	Reinicializar Dados Bin Contínuos	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE		Uint8
23-67	Reinicializar Dados Bin Temporizados	[0] Não reinicializar	All set-ups	TRUE		Uint8
23-8* C	23-8* Contador de Restituição					
23-80	Fator de Referência de Potência	100 %	2 set-ups	TRUE	0	Uint8
23-81	Custo da Energia	1.00 N/A	2 set-ups	TRUE	-5	Uint32
23-82	Investimento	0 N/A	2 set-ups	TRUE	0	Uint32
23-83	Economia de Energia	0 kWh	All set-ups	TRUE	75	Int32
23-84	Economia nos Custos	0 N/A	All set-ups	TRUE	0	Int32

6.2.20. 25-\*\* Controlador em Cascata



VisStr[7] TimeOfDayWoDate Uint16 Uint16 Uint8 Uint8 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint16 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 Uint8 Tipo Alteração durante a operação Índice de conversão 74 0 0000 0 0 0 0 -1 -1 FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE 2 set-ups 2 set-ups All set-ups 2 set-ups All set-ups All set-ups All set-ups All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups
All set-ups All set-ups 4-set-up set-ups casco\_staging\_bandwidth (P2520) [0] [Off] (Desligar) [0] Externa 24 h [0] Desativado [0] Direto Online ExpressionLimit ExpressionLimit [0] Desativado [1] Sim ExpressionLimit [0] Desativado 15 s [1] Ativado Valor-padrão [1] Ativado Ativado [0] Lenta 0.0 Hz 0 RPM 0.0 Hz 10 % 100 % 10.0 s0 RPM 0 N/A 15 s 15 s 10 s 2.0 s Atraso de Funcionamento da Próxima Bomba Atraso de Funcionamento da Rede Elétrica Velocidade de Desescalonamento [RPM] Velocidade de Desescalonamento [Hz empo da Função Desescalonamento 25-20 Largura de Banda do Escalonamento
25-21 Largura de Banda de Sobreposição
25-22 Faixa de Velocidade Fixa
25-23 Atraso no Escalonamento da SBW
25-24 Atraso de Desescalonamento da SBW
25-25 Tempo da OBW
25-26 Desescalonamento No Fluxo-Zero
25-27 Função Escalonamento
25-28 Tempo da Função Escalonamento
25-29 Função Desescalonamento
25-30 Tempo da Função Desescalonamento Valor do Temporizador de Alternação Largura de Banda do Escalonamento Largura de Banda de Sobreposição Atraso de Desescalonamento da SBW Modo Escalonamento em Alternação Configurações de Largura de Banda Velocidade de Escalonamento [RPM] Alternação da Bomba de Comando Velocidade de Escalonamento [Hz] Intervalo de Tempo de Alternação rempo de Alternação Predefinido Limite de Desescalonamento Configurações de Alternação Par. No. # Descrição do parâmetro 25-0\* Configurações de Sistema Bomba de Comando Fixa Limite de Escalonamento Alternar se Carga < 50% Atraso de Desaceleração Controlador em Cascata Atraso de Aceleração Número de Bombas Evento Alternação Partida do Motor Ciclo de Bomba 25-5\* 25-40 25-41 25-42 25-43 25-00 25-02 25-04 25-05 25-44 25-45 25-46 25-47 25-06 25-50 25-51 25-52 25-53 25-54 25-55 25-55 25-56 25-56 25-58



Par. No.	Par. No. # Descrição do parâmetro	Valor-padrão	4-set-up	4-set-up Alteração durante a operação Índice de conversão Tipo	Tipo
25-8* S	tatus				
25-80	Status de Cascata	0 N/A	All set-ups	TRUE 0	VisStr[25]
25-81	Status da Bomba	0 N/A	All set-ups	TRUE 0	VisStr[25]
25-82	Bomba de Comando	0 N/A	All set-ups	TRUE 0	Uint8
25-83	Status do Relé	0 N/A	All set-ups	TRUE 0	VisStr[4]
25-84	Tempo de Bomba LIGADA	0 h	All set-ups	TRUE 74	Uint32
25-85	Tempo de Relé ON (Ligado)	0 h	All set-ups	TRUE 74	Uint32
25-86	ializar Contadores de Relé	[0] Não reinicializar All set-ups	All set-ups	TRUE -	Uint8
25-9* Serviço	erviço				
25-90	eio de Bomba	[0] Off (Desligado) All set-ups	All set-ups	TRUE -	Uint8
25-91	ação Manual	0 N/A	All set-ups	TRUE 0	Uint8



# 7. Solução de Problemas

#### 7.1. Alarmes e Advertências

Uma advertência ou um alarme é sinalizado pelo respectivo LED, no painel do conversor de freqüência e indicado por um código no display.

Uma advertência permanece ativa até que a sua causa seja eliminada. Sob certas condições, a operação do motor ainda pode ter continuidade. As mensagens de advertência podem referir-se a uma situação crítica, porém, não necessariamente.

Na eventualidade de um alarme, o conversor de freqüência desarmará. Os alarmes devem ser reinicializados a fim de que a operação inicie novamente, desde que a sua causa tenha sido eliminada. Isto pode ser realizado de três modos:

- 1. Utilizando a tecla de controle [RESET], no painel de controle do LCP.
- 2. Através de uma entrada digital com a função "Reset".
- 3. Por meio da comunicação serial/opcional de fieldbus.
- Pela reinicialização automática, pelo uso da função [Auto Reset] (Reset Automático), configurada como padrão no Drive do VLT HVAC. Consulte o par 14-20 Modo Reset, no Guia de Programação do Drive do VLT HVAC.



#### NOTA!

Após um reset manual, por meio da tecla [RESET] do LCP, deve-se acionar a tecla [AUTO ON] (Automático Ligado) para dar partida no motor novamente.

Se um alarme não puder ser reinicializado, provavelmente é porque a sua causa não foi eliminada ou porque o alarme está bloqueado por desarme (consulte também a tabela na próxima página).

Os alarmes que são bloqueados por desarme oferecem proteção adicional, o que significa que a alimentação de rede elétrica deve ser desligada, antes que o alarme possa ser reinicializado. Ao ser novamente ligado, o conversor de freqüência não estará mais bloqueado e poderá ser reinicializado, como acima descrito, uma vez que a causa foi eliminada.

Os alarmes que não estão bloqueados por desarme podem também ser reinicializados, utilizando a função de reset automático, nos parâmetros 14-20 (Advertência: é possível a ativação automática!)

Se uma advertência e um alarme estiverem marcados por um código, na tabela da página a seguir, significa que ou uma advertência aconteceu antes de um alarme ou que é possível especificar se uma advertência ou um alarme será exibido para um determinado defeito.

Isto é possível, por exemplo, no parâmetro 1-90 *Proteção Térmica do Motor.* Após um alarme ou um desarme, o motor pára por inércia, e os respectivos LEDs de advertência ficam piscando no conversor de freqüência. Uma vez que o problema tenha sido eliminado, apenas o alarme continuará piscando.



NO	- · · ·	• •	A1 /D	DI : / AI	D.C. ^ D
Νō	Descrição	Adver- tência	Alarme/De- sarme	me/Desarme	Referência de Pa- râmetro
1	10 Volts baixo	X			7411104.0
2	Erro live zero	(X)	(X)		6-01
3	Sem motor	(X)	(71)		1-80
4	Perda de Fase Elétrica	(X)	(X)	(X)	14-12
5	Tensão CC alta	X	(//)	(//)	1112
6	Tensão CC baixa	X			
7	Sobretensão CC	X	Х		
8	Subtensão CC	X	X		
9	Sobrcarga do inversor	X	X		
	<b>J</b>		• •		1-90
10	Sobretemperatura ETR motor	(X)	(X)		
11	Sobretemperatura motor termistor	(X)	(X)		1-90
12	Limite de Torque	X	X		
13	Sobrecorrente	Х	X	X	
14	Falha de Aterramento	X	X	X	
15	Hardware mesh mash		X	X	
16	Curto-Circuito		X	X	
17	Timeout da Palavra de controle	(X)	(X)		8-04
25	Resistor de freio Curto-circuitado	Χ			
26	Limite de carga do resistor de freio	(X)	(X)		2-13
27	Circuito de frenagem curto-circuitado	Χ	Χ		
28	Verificação de freio	(X)	(X)		2-15
29	Sobretemperatura da Placa de Potência	Χ	X	Χ	
30	Perda da fase U	(X)	(X)	(X)	4-58
31	Perda da fase V	(X)	(X)	(X)	4-58
32	Perda da fase W	(X)	(X)	(X)	4-58
33	Falha de Inrush	(^)	X	X	T 30
34	Falha de comunicação Fieldbus	Χ	X	^	
38	Falha interna	۸	X	Х	
		Χ			
47	Alim. 24 V baixa	X	X	X	
48	Alim. 1,8 V baixa		X	X	
50	Calibração AMA falhou		X		
51	Verificação AMA U <sub>nom</sub> , I <sub>nom</sub>		X		
52	I <sub>nom</sub> AMA baixa		Χ		
53	Motor muito grande para AMA		X		
54	Motor muito pequeno para AMA		X		
55	Parâm. AMA fora de faixa		X		
56	AMA interrompida pelo usuário		Χ		
57	Expir. tempo de AMA		Χ		
58	Falha interna AMA	Χ	Χ		
59	Limite de corrente	Χ			
61	Erro de Tracking	(X)	(X)		4-30
62	Freq. de saída no Limite Máximo	X			
64	Limite de tensão	X			
65	Sobretemperatura da Placa de Con-	X	Х	Х	
	trole	V			
66	Temp. baixa no dissipador de calor	Χ	.,		
67	Configuração de opcional foi modificada		Х		
68	Parada Segura Ativada		Χ		
80	Drive inicializado no Valor Padrão		Х		

Table 7.1: Lista de códigos de Alarme/Advertência

#### (X) Dependente do parâmetro

()p	
Indicação do LED	
Advertência	amarela
Alarme	vermelha piscando
Bloqueado por desar- me	amarela e vermelha



Bit	Hex	Dec	Alarm Word	Warning Word	Status Word Esten- dida
0	0000001	1	Verificç.d freio	Verificç.d freio	Rampa
1	00000002	2	Temp. PlacPotê	Temp. PlacPotê	AMA em Exec
2	00000004	4	Falha de Aterr.	Falha de Aterr.	Partida CW/CCW
3	8000000	8	TempPlacaCntrl	TempPlacaCntrl	Slow down
4	00000010	16	Ctrl. Word TO	Ctrl. Word TO	Catch Up
5	00000020	32	Sobrecorrente	Sobrecorrente	Feedback alto
6	00000040	64	Limite d torque	Limite d torque	FeedbackBaix
7	08000000	128	TérmMtrSuper	TérmMtrSuper	Corrente Alta
8	00000100	256	ETR excss motr	ETR excss motr	Corrente Baix
9	00000200	512	Sobrc. d invrsr	Sobrc. d invrsr	Lim.Freq.d Saída
10	00000400	1024	Subtensão CC	Subtensão CC	Freq.Saída Baixa
11	00000800	2048	Sobretensão CC	Sobretensão CC	Verificç.d freio OK
12	00001000	4096	Curto-Circuito	Tensão CC baix	Frenagem Máx
13	00002000	8192	Falha de Inrush	Tensão CC alta	Frenagem
14	00004000	16384	Perda de Fase. Elétr	Perda de Fase. Elétr	Fora da faix de veloc
15	0008000	32768	AMA Não OK	Sem motor	OVC Ativo
16	00010000	65536	Erro live zero	Erro live zero	
17	00020000	131072	Falha Interna	10 V Baixo	
18	00040000	262144	Sobrcrg d Freio	Sobrcrg d Freio	
19	00080000	524288	Perda da fase U	Resistor de Freio	
20	00100000	1048576	Perda da fase V	IGBT do freio	
21	00200000	2097152	Perda da fase W	Lim.deVelocidad	
22	00400000	4194304	Falha d Fieldbus	Falha d Fieldbus	
23	00800000	8388608	Alim. 24 V baix	Alim. 24 V baix	
24	01000000	16777216	Falh red elétr	Falh red elétr	
25	02000000	33554432	Alim 1,8 V baix	Limite de corrente	
26	04000000	67108864	Resistor de Freio	Temp. baixa	
27	08000000	134217728	IGBT do freio	Limite de tensão	
28	10000000	268435456	Mdnç d opcionl	Sem uso	
29	20000000	536870912	Drive inicialzad	Sem uso	
30	40000000	1073741824	Parada Segura	Sem uso	

Table 7.2: Descrição da Alarm Word, Warning Word e Status Word Estendida

As alarm words, warning words e status words estendidas podem ser lidas através do barramento serial ou do fieldbus opcional para diagnóstico. Consulte também os par. 16-90, 16-92 e 16-94.

#### 7.1.1. Lista de Alarmes/Advertências

#### WARNING (Advertência) 1 10 V baixo:

A tensão de 10 V do terminal 50, no cartão de controle, está abaixo de 10 V.

Remova uma parte da carga do terminal 50, quando a fonte de alimentação de 10 V estiver com sobrecarga. Máx. de 15 mA ou mínimo de 590 ohm.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 2

#### Erro live zero:

O sinal no terminal 53 ou 54 é menor que 50% do valor definido nos pars. 6-10, 6-12, 6-20 ou 6-22 respectivamente.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 3

#### Sem motor:

Não há nenhum motor conectado na saída do conversor de freqüência.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 4

#### Falta Fase Elétr:

Uma das fases está ausente, no lado da alimentação, ou o desbalanceamento na tensão de rede está muito alto.

Esta mensagem também será exibida no caso de um defeito no retificador de entrada do conversor de freqüência.

Verifique a tensão de alimentação e as correntes de alimentação do conversor de freqüência.



#### WARNING (Advertência) 5 Tensão do barramento CC alta:

A tensão (CC) do circuito intermediário está acima do limite de sobretensão do sistema de controle. O conversor de freqüência ainda está ativo.

#### WARNING (Advertência) 6 Tensão CC baix

A tensão no circuito intermediário (CC) está abaixo do limite de subtensão do sistema de controle. O conversor de freqüência ainda está ativo.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 7

#### Sobretensão CC:

Se a tensão do circuito intermediário exceder o limite, o conversor de freqüência desarma após um tempo.

Correções possíveis:

Conectar um resistor de freio Aumentar o tempo de rampa Ativar funções no par. 2-10 Aumentar o par. 14-26

Conectar um resistor de freio. Aumentar o tempo de rampa

Limites de alarme/advertência:			
Faixas de	3 x 200 -	3 x 380 -	3 x 525 -
tensão	240 V	480 V	600 V
	[VCC]	[VCC]	[VCC]
Subtensão	185	373	532
Advertência	205	410	585
de tensão			
baixa			
Advertência	390/405	810/840	943/965
de tensão al-			
ta (s/freio - c/			
freio)			
Sobretensão	410	855	975

As tensões estabelecidas são as tensões do circuito intermediário do conversor de freqüência, com uma tolerância de  $\pm$  5 %. A tensão de rede correspondente é a tensão do circuito intermediário (barramento CC) dividida por 1,35.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 8

#### Subtensão CC:

Se a tensão do circuito intermediário (CC) cair abaixo do limite de "advertência de tensão baixa" (consulte a tabela acima), o conversor de frequência verifica se a fonte backup de 24 V está conectada.

Se não houver nenhuma fonte backup de 24 V conectada, o conversor de freqüência desarma após algum tempo, dependendo da unidade.

Para verificar se a tensão de alimentação corresponde à do conversor de freqüência, consulte as *Especificações*.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 9

#### Sobrc. d invrsr:

O conversor de freqüência está prestes a desligar devido a uma sobrecarga (corrente muito alta durante muito tempo). O contador para proteção térmica eletrônica do inversor emite uma advertência em 98% e desarma em 100%, acionando um alarme simultaneamente. O reset <u>não pode</u> ser executado antes do contador estar abaixo de 90%.

A falha indica que o conversor de freqüência está sobrecarregado acima de 100%, durante um tempo excessivo.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 10

#### **ETRexcss motr:**

De acordo com a proteção térmica eletrônica (ETR), o motor está superaquecido. Pode-se selecionar se o conversor de freqüência deve emitir uma advertência ou um alarme, quando o contador atingir 100%, no par. 1-90. A falha se deve ao motor estar sobrecarregado por mais de 100%, durante muito tempo. Verifique se o par. 1-24 do motor foi programado corretamente.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 11

#### TermMtrSuper:

O termistor ou a sua conexão foi desconectado. Pode-se selecionar se o conversor de freqüência deve emitir uma advertência ou um alarme, quando o contador atingir 100%, no par. 1-90. Verifique se o termistor está conectado corretamente, entre os terminais 53 ou 54 (entrada de tensão analógica), e o terminal 50 (alimentação de + 10 Volts), ou entre os terminais 18 ou 19 (somente para entrada digital PNP) e o terminal 50. Se for utilizado um sensor KTY, verifique se a conexão entre os terminais 54 e 55 está correta.



# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 12

#### Limite d torque:

O torque é maior que o valor no parâmetro 4-16 (em funcionamento como motor) ou maior que o valor no parâmetro 4-17 (em funcionamento como gerador).

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 13

#### **Sobrecorrente:**

O limite da corrente de pico do inversor (aprox. 200% da corrente nominal) foi excedido. A advertência irá durar de 8 a 12 s, aproximadamente, e, em seguida, o conversor de freqüência desarmará e emitirá um alarme. Desligue o conversor de freqüência e verifique se o eixo do motor pode ser girado, e se o tamanho do motor é compatível com esse conversor.

#### ALARM (Alarme) 14

#### Falha de Aterr.:

Há uma descarga das fases de saída, para o terra, localizada no cabo entre o conversor de freqüência e o motor, ou então no próprio motor.

Desligue o conversor de frequência e elimine a falha do ponto de aterramento.

#### ALARM (Alarme) 15

#### HW incompl.:

Um opcional instalado não pode ser acionado pela placa de controle (hardware ou software) deste equipamento.

#### ALARM (Alarme) 16

#### **Curto-circuito:**

Há um curto-circuito no motor ou nos seus terminais.

Desligue o conversor de frequência e elimine o curto-circuito.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 17

#### **Ctrl.word TO:**

Não há comunicação com o conversor de frequência.

A advertência somente estará ativa quando o par. 8-04 NÃO estiver programado para *OFF* (Desligado).

Se o par. 8-04 estiver programado como *Parada e Desarme*, uma advertência será emitida e o conversor de freqüência desacelerará até desarmar, emitindo um alarme.

O par. 8-03 *Tempo de Timeout da control word* poderia provavelmente ser aumentado.

# WARNING (Advertência) 25 Resistor d freio:

O resistor de freio é monitorado durante a operação. Se ele sofrer um curto-circuito, a função de frenagem será desconectada e será exibida uma advertência. O conversor de freqüência ainda funciona, mas sem a função de frenagem. Desligue o conversor e substitua o resistor de freio (consulte o par. 2-15 *Verificação do Freio*).

# ALARM/WARNING (Alarme/Advertência) 26

#### **Sobrcrg d freio:**

A energia transmitida ao resistor do freio é calculada como uma porcentagem, um valor médio dos últimos 120 s, baseado no valor de resistência do resistor do freio (par. 2-11) e na tensão do circuito intermediário. A advertência estará ativa quando a potência de frenagem dissipada for maior que 90%. Se *Desarme* [2] estiver selecionado, no par. 2-13, o conversor de freqüência corta e emite este alarme, quando a potência de frenagem dissipada for maior que 100%.

# WARNING (Advertência) 27 Falha no circuito de frenagem:

O transistor de freio é monitorado durante a operação e, em caso de curto-circuito, a função de frenagem é desconectada e a advertência é emitida. O conversor de freqüência ainda poderá funcionar, mas, como o transistor de freio está curto-circuitado, uma energia considerável é transmitida ao resistor de freio, mesmo que este esteja inativo.

Desligue o conversor de frequência e remova o resistor de freio.



Advertência: Há risco de uma quantidade considerável de energia ser transmitida ao resistor de freio, se o transistor de freio entrar em curto-circuito.

# ALARM/WARNING (Alarme/Advertência) 28

#### Verificç.d freio:

Falha do resistor de freio: o resistor de freio não está conectado/funcionando.



#### ALARM (Alarme) 29

Superaquecimento do conversor de frequência:

Se o gabinete utilizado for o IP 20 ou IP 21/ TIPO 1, a temperatura de corte do dissipador de calor será 95 °C  $\pm$  5 °C. O defeito devido à temperatura não pode ser reinicializado, até que a temperatura do dissipador de calor esteja abaixo de 70 °C  $\pm$  5 °C.

O defeito pode ser devido a:

- Temperatura ambiente alta demais
- Cabo do motor comprido demais

#### ALARM (Alarme) 30

Perda da fase U:

A fase U do motor, entre o conversor de freqüência e o motor, está ausente.

Desligue o conversor e verifique a fase U do motor.

#### ALARM (Alarme) 31

Perda da fase V:

A fase V do motor, entre o conversor de frequência e o motor, está ausente.

Desligue o conversor e verifique a fase V do motor.

#### ALARM (Alarme) 32

Perda da fase W:

A fase W do motor, entre o conversor de freqüência e o motor, está ausente.

Desligue o conversor e verifique a fase W do motor.

#### ALARM (Alarme) 33

Falha de Inrush:

Houve um excesso de energizações, durante um curto período de tempo. Consulte, no capítulo *Especificações*, o número de energizações permitidas durante um minuto.

# WARNING/ALARM (Advertência/Alarme) 34

Falha d Fieldbus:

O fieldbus, no cartão do opcional de comunicação, não está funcionando.

# WARNING (Advertência) 35 Fora da faixa de fregüência:

Esta advertência estará ativa se a freqüência de saída atingir a sua Advertência de velocidade baixa (par. 4-52) ou Advertência de velocidade alta (par. 4-53). Se o conversor de freqüência estiver em Controle de processo,

malha fechada (par.1-00), a advertência estará ativa no display. Se o conversor de freqüência não estiver neste modo, o bit 008000, Fora do intervalo de freqüência, estará ativo na status word estendida, mas não haverá uma advertência no display.

#### ALARM (Alarme) 38

Falha interna:

Entre em contacto com o representante da Danfoss local.

#### WARNING (Advertência) 47

Alim. 24 V baix:

A fonte de alimentação backup de 24 V CC pode estar sobrecarregada; caso contrário contate o seu fornecedor Danfoss. xxxxxx

#### WARNING (Advertência) 48

Alim. 1,8 V baix:

Entre em contacto com o representante da Danfoss local.

#### ALARM (Alarme) 50

Calibração AMA:

Entre em contacto com o representante da Danfoss local.

#### ALARM (Alarme) 51

Unom, Inom AMA:

As configurações da tensão, corrente e potência do motor provavelmente estão erradas. Verifique-as.

#### ALARM (Alarme) 52

Inom AMA baixa:

A corrente do motor está baixa demais. Verifique-as.

#### ALARM (Alarme) 53

Motor muito grande para AMA:

O motor usado é muito grande para que a AMA possa ser executada.

#### ALARM (Alarme) 54

Motor muito pequeno para AMA:

O motor é muito pequeno para que a AMA seja executada.

#### ALARM (Alarme) 55

Par. AMA fora da faixa:

Os valores de par. encontrados no motor estão fora do intervalo aceitável.



# ALARM (Alarme) 56 AMA interrompida pelo usuário: A AMA foi interrompida pelo usuário.

#### ALARM (Alarme) 57 Expir. tempo de AMA:

Tente reiniciar a AMA algumas vezes, até que ela seja executada. Observe que execuções repetidas da AMA podem aquecer o motor, a um nível em que as resistências Rs e Rr aumentam de valor. Entretanto, na maioria dos casos isso não é crítico.

#### ALARM (Alarme) 58

#### **AMA** interna:

Entre em contacto com o representante da Danfoss local.

#### WARNING (Advertência) 59

Lim. de corrent:

Entre em contacto com o representante da Danfoss local.

#### WARNING (Advertência) 62

Freq. de saída no Limite Máximo:

A freqüência de saída está maior que o valor programado no par. 4-19

#### WARNING (Advertência) 64

Limite de tensão:

A combinação da carga com a velocidade exige uma tensão de motor maior que a tensão do barramento CC real.

#### WARNING/ALARM/TRIP (Advertência/ Alarme/Desarme) 65

Superaquecimento no Cartão de Contr-

Superaquecimento do cartão de controle: A temperatura de corte do cartão de controle é 80° C.

#### WARNING (Advertência) 66

#### Temp baixa:

A temperatura do dissipador de calor é medida como 0 °C. Isto pode ser uma indicação de que o sensor de temperatura está defeituoso e, portanto, a velocidade do ventilador está no máximo, no caso do setor de potência ou o cartão de controle estar muito quente.

#### ALARM (Alarme) 67

Configuração de opcional foi modificada:

Um ou mais opcionais foram acrescentados ou removidos, desde o último ciclo de desenergização.

#### ALARM (Alarme) 68

#### Parada Segura Ativada:

A Parada Segura foi ativada. Para retomar a operação normal, aplique 24 V CC ao terminal 37 e, em seguida, envie um sinal de reset (pelo Barramento, E/S Digital ou pressionando a tecla [RESET]). Para o uso correto e seguro da função Parada Segura, siga as informações e instruções relacionadas, no Guia de Design.

#### ALARM (Alarme) 70

#### Configuração Ilegal de Frequência:

A combinação real da placa de controle e da placa de energia é ilegal.

#### ALARM (Alarme) 80

#### Inicialização para Valor Padrão:

As configurações dos parâmetros serão inicializadas com a configuração padrão, após um reset manual (três dedos).





# 8. Especificações

# 8.1. Especificações

#### Proteção e Recursos:

- Dispositivo termo-eletrônico para proteção do motor contra sobrecarga.
- O monitoramento da temperatura do dissipador de calor desarmará o conversor de freqüência, caso a temperatura atinja 95 °C ± 5 °C. Uma sobrecarga devida à temperatura excessiva não permitirá a reinicialização, até que a temperatura do dissipador de calor esteja abaixo de 70 °C ± 5 °C (Orientação: estas temperaturas podem variar dependendo da potência, gabinetes metálicos, etc.). O Drive do VLT HVAC tem uma função de derating automático, para evitar que o seu dissipador de calor atinja 95 °C.
- O conversor de frequência está protegido contra curtos-circuitos nos terminais U, V, W do motor.
- Se uma fase da rede elétrica estiver ausente, o conversor de freqüência desarma ou emite uma advertência (que depende da carga).
- O monitoramento da tensão do circuito intermediário garante que o conversor de frequência desarme, se essa tensão estiver excessivamente baixa ou alta.
- O conversor de frequência está protegido contra falha à terra nos terminais U, V, W do motor.

Alimentação de rede elétrica (L1, L2, L3): Tensão de alimentação	200-240 V ±10%
Tensão de alimentação	380-480 V ±10%
Tensão de alimentação	525-600 V ±10%
Frequência de alimentação	525-000 V 110% 50/60 Hz
Desbalanceamento máx. temporário entre fa	
rede elétrica	3,0 % da tensão de alimentação nominal
Fator de Potência Real (λ)	······································
3.7	≥0,9 nominal com carga nominal
Fator de Potência de Deslocamento (cosφ) p	
Chaveamento na alimentação de entrada L1,	
gabinete metálico do tipo A	máximo de 2 vezes/min.
Chaveamento na alimentação de entrada L1, gabinetes metálicos tipo B, C	
danineres metalicos fino B (	
	máximo de 1 vez/min.
Ambiente de acordo com a EN60664-1	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circu eficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circueficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.  Saída do motor (U, V, W):	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circueficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.  Saída do motor (U, V, W): Tensão de saída	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère 2. 0 - 100% da tensão de alimentação
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circueficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.  Saída do motor (U, V, W): Tensão de saída Freqüência de saída	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère  0 - 100% da tensão de alimentação 0 - 1000 Hz
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circueficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.  Saída do motor (U, V, W): Tensão de saída Freqüência de saída Chaveamento na saída	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère  0 - 100% da tensão de alimentação 0 - 1000 Hz Ilimitado
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circueficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.  Saída do motor (U, V, W): Tensão de saída Freqüência de saída	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère  0 - 100% da tensão de alimentação 0 - 1000 Hz
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circueficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.  Saída do motor (U, V, W): Tensão de saída Freqüência de saída Chaveamento na saída	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère  0 - 100% da tensão de alimentação 0 - 1000 Hz Ilimitado
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circueficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.  Saída do motor (U, V, W): Tensão de saída Freqüência de saída Chaveamento na saída Tempos de rampa	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère  0 - 100% da tensão de alimentação 0 - 1000 Hz Ilimitado
Ambiente de acordo com a EN60664-1  A unidade é apropriada para uso em um circueficaz simétrico, máximo de 240/480/600 V.  Saída do motor (U, V, W): Tensão de saída Freqüência de saída Chaveamento na saída Tempos de rampa  Características de torque:	categoria de sobretensão III/grau de poluição 2 uito capaz de fornecer não mais que 100,000 Ampère  0 - 100% da tensão de alimentação 0 - 1000 Hz Ilimitado 1 - 3600 s

<sup>\*</sup>A porcentagem está relacionada ao torque nominal do Drive do VLT HVAC.

< 14 V CC

aprox. 4 kΩ

28 V CC

Comprimentos de cabo e seções transversais:



comprimentos de cabo e seções transversais.	
Comprimento máx. do cabo de motor, blindado/encapado metalio	
mente	Drive do VLT HVAC: 150 m
Comprimento máx. do cabo de motor, sem blindagem/sem encar	oa-
mento metálico	Drive do VLT HVAC: 300 m
Seção transversal máxima para o motor, rede elétrica, divisão da	a carga e freio.
Seção transversal máxima para terminais de controle, fio rí-	
gido 1,	,5 mm <sup>2</sup> /16 AWG (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
Seção transversal máxima para terminais de controle, fio flexível	1 mm <sup>2</sup> /18 AWG
Seção transversal máxima para terminais de controle, cabo com	núcleo em-
butido	0,5 mm <sup>2</sup> /20 AWG
Seção transversal mínima para terminais de controle	0,25 mm <sup>2</sup>
Consulte a Tabela 8.2 para obter mais informações!  Entradas Digitais	
Entradas digitais programáveis	4 (6)
Número do terminal	18, 19, 27 <sup>1)</sup> , 29, 32, 33,
Lógica	PNP ou NPN
Nível de tensão	0 - 24 V CC
Nível de tensão, '0' lógico PNP	< 5 V CC
Nível de tensão, "1" lógico PNP	> 10 V CC
Nível de tensão, '0' lógico NPN	> 19 V CC

Todas as entradas digitais são galvanicamente isoladas da tensão de alimentação (PELV) e de outros terminais de alta tensão.

1) Os terminais 27 e 29 também podem ser programados como saídas.

#### Entradas analógicas:

Nível de tensão, '1' lógico NPN


Tensão máxima na entrada

Resistência de entrada, Ri

Número de entradas analógicas	2
Número do terminal	53, 54
Modos	Tensão ou corrente
Seleção do modo	Chave S201 e chave S202
Modo de tensão	Chave S201/chave S202 = OFF (U)
Nível de tensão	: 0 a +10 V (escalonável)
Resistência de entrada, Ri	Aprox. 10 kΩ
Tensão máx.	± 20 V
Modo de corrente	Chave S201/chave S202 = ON $(I)$
Nível de corrente	0/4 a 20 mA (escalonável)
Resistência de entrada, R <sub>i</sub>	Aprox. 200 Ω
Corrente máx.	30 mA
Resolução das entradas analógicas	10 bits (+ sinal)
Precisão das entradas analógicas	Erro máx. 0,5% do fundo de escala
Largura de banda	: 200 Hz

As entradas analógicas são galvanicamente isoladas de tensão de alimentação (PELV) e de outros terminais de alta tensão.





Entradas de pulso:

Entradas de pulso programáveis	2
Número do terminal do pulso	29, 33
Freqüência máx. no terminal, 29, 33	110 kHz (acionado por Push-pull)
Freqüência máx. nos terminais 29, 33	5 kHz (coletor aberto)
Freqüência mín. nos terminais 29, 33	4 Hz
Nível de tensão	consulte a seção sobre Entrada digital
Tensão máxima na entrada	28 V CC
Resistência de entrada, R <sub>i</sub>	aprox. 4 kΩ
Precisão da entrada de pulso (0,1 - 1 kHz)	Erro máx: 0,1% do fundo de escala

Saída analógica:

Número de saídas analógicas programáveis	1
Número do terminal	42
Faixa de corrente na saída analógica	0/4 - 20 mA
Carga máx. em relação ao comum na saída analógica	500 Ω
Precisão na saída analógica	Erro máx: 0,5% do fundo de escala
A resolução na saída analógica	12 bit

A entrada analógica é galvanicamente isolada da tensão de alimentação (PELV) e de outros terminais de alta tensão.

Cartão de controle, comunicação serial RS-485:

curtae de correrere, comunicação comunita	
Número do terminal	68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Terminal número 61	Comum dos terminais 68 e 69

O circuito da comunicação serial RS-485 está funcionalmente separada de outros circuitos centrais e galvanicamente isolado da tensão de alimentação (PELV).

Saída digital:

Salua digital.	
Saídas digital/pulso programáveis	2
Número do terminal	27, 29 <sup>1)</sup>
Nível de tensão na saída digital/freqüência	0 - 24 V
Corrente de saída máx. (sorvedouro ou fonte)	40 mA
Carga máx. na saída de freqüência	1 kΩ
Carga capacitiva máx. na saída de freqüência	10 nF
Freqüência mínima de saída na saída de freqüência	0 Hz
Freqüência máxima de saída na saída de freqüência	32 kHz
Precisão da frequência de saída	Erro máx: 0,1% do fundo de escala
Resolução das saídas de freqüência	12 bit

1) Os terminais 27 e 29 podem também ser programados como entrada.

Toda saída digital está galvanicamente isolada da tensão de alimentação (PELV) e de outros terminais de alta tensão.



Cartão	de	controle	, saída	de	24	٧	CC:
--------	----	----------	---------	----	----	---	-----

Número do terminal	12, 13
Carga máx	: 200 mA

A fonte de alimentação de 24 V CC está galvanicamente isolada da tensão de alimentação (PELV), mas está no mesmo potencial das entradas e saídas digital e analógica.

#### Saídas de relé:

Salada de l'ele:		
Saídas de relé programáveis		2
Número do terminal do relé 01	1-3 (freio ativado), 1-2	2 (freio desativado)
Carga máx. no terminal (AC-1) <sup>1)</sup> no 1-3 (NF), 1	I-2 (NA) (Carga resistiva)	240 V CA, 2 A
Carga máx. no terminal (AC-15)1) (Carga indut	iva @ cosφ 0,4)	240 V CA, 0,2 A
Carga máx. no terminal (DC-1)1) no 1-2 (NA),	1-3 (NF) (Carga resistiva)	60 V CC, 1A
Carga máx no terminal (DC-13)1) (Carga induti	va)	24 V CC, 0,1A
Número do terminal do rele 02	4-6 (freio ativado), 4-5	5 (freio desativado)
Carga máx. no terminal (AC-1)1) no 4-5 (NA) (	Carga resistiva)	400 V CA, 2 A
Carga máx. no terminal (AC-15) <sup>1)</sup> no 4-5 (NA)	(Carga indutiva @ cosφ 0,4)	240 V CA, 0,2 A
Carga máx. no terminal (DC-1)1) no 4-5 (NA) (	Carga resistiva)	80 V CC, 2 A
Carga máx no terminal (DC-13)1) no 4-5 (NA) (	(Carga indutiva)	24 V CC, 0,1A
Carga máx. no terminal (AC-1)1) no 4-6 (NF) (	Carga resistiva)	240 V CA, 2 A
Carga máx. no terminal (AC-15) <sup>1)</sup> no 4-6 (NF)	(Carga indutiva @ cosφ 0,4)	240 V CA, 0,2A
Carga máx. no terminal (DC-1)1) no 4-6 (NF) (	Carga resistiva)	50 V CC, 2 A
Carga máx. no terminal (DC-13)1) no 4-6 (NF)	(Carga indutiva)	24 V CC, 0,1 A
Carga mín. no terminal em 1-3 (NF), 1-2 (NA),	4-6 (NF), 4-5	
(NA)	24 V CC 10 r	mA, 24 V CA 20 mA
Ambiente de acordo com a EN 60664-1	categoria de sobretensão III,	/grau de poluição 2

#### 1) IEC 60947 partes 4 e 5

Os contactos do relé são isolados galvanicamente do resto do circuito, por isolação reforçada (PELV).

#### Cartão de controle, saída de 10 V CC:

Número do terminal	50
Tensão de saída	10,5 V ± 0,5 V
Carga máx	15 mA

A fonte de alimentação de 10 V CC está isolada galvanicamente da tensão de alimentação (PELV) e de outros terminais de alta tensão.

#### Características de controle:

Resolução da freqüência de saída em 0 - 1000 Hz	: +/- 0,003 Hz
Tempo de resposta do sistema (terminais 18, 19, 27, 29, 32	2, 33) : $\leq$ 2 ms
Faixa de controle da velocidade (malha aberta)	1: 100 da velocidade síncrona
Precisão da velocidade (malha aberta) 30	- 4000 rpm: Erro máximo de ±8 rpm

Todas as características de controle são baseadas em um motor assíncrono de 4 pólos

#### Características externas:

Gabinete metálico ≤ gabinete metálico do tipo A	IP 20, IP 55
Gabinete metálico ≥ gabinete metálico dos tipos A, B	IP 21, IP 55
Kit do invólucro disponível ≤ invólucro do tipo A	IP21/TIPO 1/IP 4x topo
Teste de vibração	1,0 g
5% - 95%(IEC 721-3-3; Classe 3K3 (	(não condensante) durante a ope-
Umidade relativa máx.	ração
Ambiente agressivo (IEC 721-3-3), sem revestimento	classe 3C2
Ambiente agressivo (IEC 721-3-3), com revestimento	classe 3C3
O método de teste está em conformidade com a IEC 60068-2-	43 H2S (10 dias)



Temperatura ambiente	Máx. 50 °C	
Derating para temperatura ami	ente alta - consulte a seção sobre condições especiais	
Temperatura ambiente mínima, durante operação plena 0 °C		
Temperatura ambiente mínima	n desempenho reduzido - 10 °C	
Temperatura durante a armazer	gem/transporte -25 até +65/70 °C	
Altitude máxima acima do nível		
Altitude máxima acima do nível do mar, sem derating		
Derating para altitudes elevada	- consulte a seção sobre condições especiais	
Normas EMC, Emissão	es EMC, Emissão EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3	
	EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,	
	N 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN	
Normas EMC, Imunidade	61000-4-6	
Consulte a seção sobre condiçõ	s especiais	
Performance do cartão de contr	e:	
Intervalo de varredura	: 5 ms	
Cartão de controle, comunicação	serial USB:	
Padrão USB	1,1 (Velocidade máxima)	
Plugue USB	Plugue de " dispositivo" USB tipo B	

A conexão ao PC é realizada por meio de um cabo host/dispositivo USB padrão.

A conexão USB está isolada galvanicamente da tensão de alimentação (PELV) e de outros terminais de alta tensão.

A conexão USB <u>não</u> está isolada galvanicamente do ponto de aterramento de proteção. Utilize somente laptop isolado para conectar-se à porta USB do Drive do VLT HVAC.

#### 8.1.1. Eficiência

#### Eficiência da Série do Drive do VLT HVAC (n VLT)

A carga do conversor de freqüência não influi muito na sua eficiência. Em geral, a eficiência é a mesma obtida na freqüência nominal do motor  $f_{M,N}$ , mesmo se o motor fornecer 100% do torque nominal ou apenas 75%, ou seja, no caso de cargas parciais.

Isto também significa que a eficiência do conversor de freqüência não se altera, mesmo que outras características U/f sejam escolhidas.

Entretanto, as características U/f influenciam a eficiência do motor.

A eficiência diminui um pouco quando a freqüência de chaveamento for definida com um valor superior a 5 kHz. A eficiência também será ligeiramente reduzida se a tensão da rede elétrica for 480 V ou se o cabo do motor for maior do que 30 m.

#### Eficiência do motor (nmotor)

A eficiência de um motor conectado ao conversor de freqüência depende do nível de magnetização. Em geral, a eficiência é tão boa quanto a operação feita em conexão com a rede elétrica. A eficiência do motor depende do tipo do motor.

Na faixa de 75-100% do torque nominal, a eficiência do motor é praticamente constante quando controlado pelo conversor de freqüência e também quando conectado diretamente à rede elétrica.

Nos motores pequenos, a influência da característica U/f sobre a eficiência é marginal. Entretanto, nos motores acima de 11 kW as vantagens são significativas.




De modo geral, a freqüência de chaveamento não afeta a eficiência de motores pequenos. Os motores acima de 11 kW têm a sua eficiência melhorada (1-2%). Isso se deve à forma senoidal da corrente do motor, quase perfeita, em freqüências de chaveamento altas.

#### Eficiência do sistema (ηςΥSTEM)

Para calcular a eficiência do sistema, a eficiência do Drive do VLT HVAC ( $\eta_{VLT}$ ) é multiplicada pela eficiência do motor ( $\eta_{MOTOR}$ ):

 $\eta_{\text{SYSTEM}}$ ) =  $\eta_{\text{VLT}} \times \eta_{\text{MOTOR}}$ 



Com base no gráfico traçado acima, é possível calcular a eficiência do sistema para diferentes velocidades.

O ruído acústico do conversor de freqüência provém de três fontes:

- 1. Bobinas CC do circuito intermediário.
- 2. Ventilador interno.
- 3. Bobina do filtro de RFI.

Os valores típicos medidos a uma distância de 1 m da unidade:

	Encapsulação	Em velocidade de ventila- dor reduzida (50%)	Velocidade de ventilador máxima
A2		51	60
A3		51	60
A5		-	-
B1		61	67
B2		58	70
C1		52	62
C2		55	65

Quando um transistor chaveia, no circuito ponte do inversor, a tensão através do motor aumenta de acordo com a relação dV/dt que depende:

- do cabo do motor (tipo, seção transversal, comprimento, blindado ou não blindado)
- da indutância

A indução natural causa um pico transitório U<sub>PEAK</sub>, na tensão do motor, antes deste estabilizar em um nível que depende da tensão no circuito intermediário. O tempo de subida e a tensão de pico



U<sub>PEAK</sub> afetam a vida útil do motor. Se o pico de tensão for muito alto, os motores sem isolação de bobina de fase, especialmente, serão afetados. Se o cabo do motor for curto (alguns metros), o tempo de subida e o pico de tensão serão relativamente baixos.

Se o cabo do motor for longo (100 m), o tempo de subida e a tensão de pico aumentarão.

Se forem usados motores muito pequenos, sem isolação de bobina de fase, recomenda-se acoplar um filtro LC ao conversor de freqüência.

## 8.2. Condições Especiais

#### 8.2.1. Propósito do derating

O derating deve ser levado em consideração ao utilizar o conversor de freqüência em condições de pressão do ar baixa (altitudes elevadas), em velocidades baixas, com cabos de motor longos, cabos com seção transversal grande ou em temperatura ambiental elevada. A ação requerida está descrita nesta seção.

#### 8.2.2. Derating para a Temperatura Ambiente

A temperatura média (T<sub>AMB,AVG</sub>), medida ao longo de 24 horas, deve ser pelo menos 5 °C inferior à máxima temperatura ambiente permitida (T<sub>AMB,MAX</sub>).

Se o conversor de freqüência for operado em temperaturas ambientes altas, a corrente de saída contínua deverá ser diminuída.

O derating depende do esquema de chaveamento, que pode ser configurado como 60 PWM ou SFAVM, no par. 14-00.

#### Gabinetes metálicos tamanho A

60 PWM - Pulse Width Modulation (Modulação de Largura de Pulso)




Illustration 8.1: Derating da  $I_{\text{out}}$  para diferentes  $T_{\text{AMB, MAX}}$  do gabinete metálico A, utilizando 60 PWM

SFAVM - Stator Frequency Asyncron Vector Modulation (Modulação Vetorial Assíncrona da Freqüência do Estator)




Illustration 8.2: Derating da I<sub>out</sub> para diferentes

T<sub>AMB, MAX</sub> do gabinete metálico A, utilizando SFAVM

No gabinete metálico A, o comprimento do cabo do motor causa um impacto relativamente alto no derating recomendado. Portanto o derating recomendado para uma aplicação com máx 10 m de cabo do motor também é mostrado.






Illustration 8.3: Derating da  $I_{\text{Out}}$  para diferentes  $T_{\text{AMB, M\'AX}}$  do gabinete metálico A, utilizando 60 PWM e cabo de motor de 10 m máximo

#### Gabinetes metálicos tamanho B

60 PWM - Pulse Width Modulation (Modulação de Largura de Pulso)




Illustration 8.5: Derating da  $I_{\text{out}}$  para diferentes  $T_{\text{AMB, MAX}}$  do gabinete metálico B, utilizando 60 PWM em modo de torque Normal (110% de sobretorque)

#### Gabinetes metálicos tamanho C

60 PWM - Pulse Width Modulation (Modulação de Largura de Pulso)




Illustration 8.7: Derating da  $I_{\text{out}}$  para diferentes  $T_{\text{AMB, MAX}}$  do gabinete metálico C, utilizando 60 PWM em modo de torque Normal (110% de sobretorque)




Illustration 8.4: Derating da I<sub>out</sub> para diferentes T<sub>AMB, MÁX</sub> do gabinete metálico A, utilizando SFAVM e cabo de motor de 10 m máximo

SFAVM - Stator Frequency Asyncron Vector Modulation (Modulação Vetorial Assíncrona da Freqüência do Estator)




Illustration 8.6: Derating da  $I_{out}$  para diferentes  $T_{AMB, MAX}$  do gabinete metálico B, utilizando SFAVM em modo de torque Normal (110% de sobre-torque)

SFAVM - Stator Frequency Asyncron Vector Modulation (Modulação Vetorial Assíncrona da Freqüência do Estator)




Illustration 8.8: Derating da I<sub>out</sub> para diferentes T<sub>AMB, MAX</sub> do gabinete metálico C, utilizando SFAVM em modo de torque Normal (110% de sobre-torque)

## 8.2.3. Derating para Pressão Atmosférica Baixa

A capacidade de resfriamento de ar diminui, em pressões de ar mais baixas.

Para altitudes maiores que 2.000 m, entre em contacto com a Danfoss Drive, com relação à PELV.

Abaixo de 1000 m de altitude, não é necessário nenhum derating, porém, acima de 1000 m, a temperatura ambiente ( $T_{AMB}$ ) ou a corrente de saída máxima ( $I_{VLT,MAX}$ ) deve sofre derating, de acordo com o diagrama a seguir.






Illustration 8.9: Derating da corrente de saída em relação à altitude em T<sub>AMB, MAX</sub>. Para altitudes superiores a 2 km, entre em contacto com a Danfoss Drive, com relação à PELV.

Uma alternativa é diminuir a temperatura ambiente em altitudes elevadas e, conseqüentemente, garantir 100% da corrente de saída para essas altitudes.

#### 8.2.4. Derating para Funcionamento em Baixa Velocidade

Quando um motor está conectado a um conversor de freqüência, é necessário verificar se o resfriamentodo motor é apropriada.

Poderá ocorrer um problema em valores baixos de RPM, em aplicações de torque constante. Em valores de RPM baixos, o ventilador não consegue fornecer o volume necessário de ar para resfriamento. Portanto, se o motor for funcionar continuamente, em um valor de RPM menor que a metade do valor nominal, deve-se suprir o motor ar para resfriamento adicional (ou use um motor projetado para esse tipo de operação).

Ao invés deste resfriamento adicional, o nível de carga do motor pode ser reduzido, p.ex., escolhendo um motor maior. No entanto, o projeto do conversor de freqüência estabelece limites ao tamanho do motor.

# 8.2.5. Derating para Instalar Cabos de Motor Longos ou Cabos com Seção Transversal Maior

O comprimento de cabo máximo, para este conversor de freqüência, é de 300 m blindado e 150 m sem blindagem.

O conversor de freqüência foi projetado para trabalhar com um cabo de motor com uma seção transversal certificada. Se for utilizado um cabo de seção transversal maior, recomenda-se reduzir a corrente de saída em 5%, para cada incremento da seção transversal.

(O aumento da seção transversal do cabo acarreta um aumento de capacitância para o terra e, conseqüentemente, um aumento na corrente de fuga para o terra).

#### 8.2.6. Adaptações automáticas para garantir o desempenho

Constantemente o conversor de freqüência verifica os níveis críticos de temperatura interna, corrente de carga, tensão alta no circuito intermediário e velocidades de motor baixas. Como resposta a um nível crítico, o conversor de freqüência pode ajustar a freqüência de chaveamento e/ou alterar o esquema de chaveamento, a fim de garantir o desempenho do drive. A capacidade de reduzir automaticamente a corrente de saída prolonga ainda mais as condições operacionais.